


当該D/G発電機出力トレンド

過給機※1

※1 本図はL側過給機を1台のみ表示
(実機にはL側・R側の全2台が設置)




名称	発電機
種類	横軸回転界磁三相交流同期発電機
容量	kVA/個 8250
力率	% 80
電圧	V 6900
相	— 3
周波数	Hz 50
回転数	r p m 500
結線法	— 星形
冷却法	— 空気冷却
個数	— 1

名称	ディーゼル機関
種類	4サイクルたて形 18気筒ディーゼル機関
出力	PS/個 9450
回転数	r p m 500
個数	— 1

名称	调速装置
種類	油圧式


名称	励磁装置
種類	静止形自励式
容量	kW/個 45.1
電圧	V 110
個数	— 1

非常用ディーゼル発電機 機関概要図と仕様



過給機については非常用ディーゼル発電機上部に2台設置されている。

非常用ディーゼル発電機 機関外觀写真



過給機 仕様

名称		過給機
種類	—	排気タービン式
圧力	k g / c m ²	2. 0 (最大連続回転時)
回転数	r p m	1 7 0 0 0 (最大連続回転数)
個数	—	2
寸法	m	約 1 × 1 × 2 (高さ×幅×奥行き)
重量	k g	約 1 6 5 0

要因分析表（発電機出力低下）

確認事象	故障モード	要因	懸念事項	点検内容	点検結果	判定	備考
異音	潤滑油系統異常	【要因1】 揺動部抵抗大	・ピストン、ライナー抵抗大 ・クランク軸、軸受の抵抗大 ・歯車への異物混入 ・ローラガイドの抵抗大 ・給排気弁の抵抗大	・クランクケースカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】 ・カムケースカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】 ・シリンダヘッドカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】 ・潤滑油分析【9月18日】、【9月27日】 ・ターニングによる動作確認【9月6日】	・クランクケースカバー開放による内部点検【異常なし】 ・カムケースカバー開放による内部点検【異常なし】 ・シリンダヘッドカバー開放による内部点検【異常なし】 ・潤滑油分析【潤滑油性状異常なし】 ・ターニングによる動作確認【異常なし】	×	添付資料-5 (1)
		【要因2】 回転部抵抗大	・クランク軸、軸受の抵抗大 ・主軸受の抵抗大 ・カム軸受の抵抗大 ・揺動部の抵抗大	・クランクケースカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】 ・カムケースカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】 ・シリンダヘッドカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】 ・潤滑油分析【9月18日】、【9月27日】 ・ターニングによる動作確認【9月6日】	・クランクケースカバー開放による内部点検【異常なし】 ・カムケースカバー開放による内部点検【異常なし】 ・シリンダヘッドカバー開放による内部点検【異常なし】 ・潤滑油分析【潤滑油性状異常なし】 ・ターニングによる動作確認【異常なし】	×	添付資料-5 (2)
燃焼機関系統異常	特定シリンダの着火異常	【要因3】 燃料噴射ポンプの異常	・ブランジヤのスティック ・吐出弁のスティック ・燃料噴射ラックのスティック	・燃料噴射ラックの動作確認（各気筒）【9月5日】	・燃料噴射ラックの動作確認【異常なし】	×	添付資料-5 (3)
		【要因4】 過給機の異常	・軸受の異常 ・回転体の異常	・過給機エンドカバー開放による内部点検（目視点検）【プロウ側：9月4日、5日】 ・過給機エンドカバー開放による内部点検（目視点検）【タービン側：9月7日】 ・過給機ロータのハンドターニング【9月6日】 ・潤滑油分析【プロウ側：9月18日】、【タービン側：9月27日】 ・潤滑油内で確認された金属粉の成分分析【9月14日】	・過給機エンドカバー（プロウ側）開放による内部点検【異常なし】 ・過給機エンドカバー（タービン側）開放による内部点検にてR側過給機の軸受押さえ戻り止め部の欠損を確認 ・過給機ロータのハンドターニング ・【R側過給機軸受確認】、【L側過給機異常なし】 ・潤滑油分析【プロウ側、タービン側：潤滑油性状異常なし】 ・潤滑油内の金属粉はベアリング構成部品材料であることを確認。	○	添付資料-5 (4)
給排気系統異常	特定シリンダの圧力異常	【要因5】 圧縮圧力低下	・ピストンリング気密不良	・クランクケースカバー開放による内部点検（目視点検）【9月4日】	・クランクケースカバー開放による内部点検【異常なし】	×	添付資料-5 (5)
制御系統異常	ガバナ異常	【要因6】 設定値異常	・ロードリミット、スピードドロープ設定により、ガバナ制御が正常に行われない。	・ガバナ設定値（ロードリミット値、スピードドロープ値）の確認【8月30日（写真記録9月19日）】	・定例試験時にロードリミット値及びスピードドロープ値に異常が無いことを確認している。 ・当該D/Gの手動停止までは、ガバナの動作状況に異常は確認されていない。	×	添付資料-5 (6)
		【要因7】 ガバナ動作異常	・ガバナ作動油に異物があった場合、異物噛み込みにより、ガバナ制御が正常に行われない。 ・ガバナ内部に異物があった場合、ガバナ制御が正常に行われない。	・動作確認【9月28日】 ・作動油内の異物確認【9月28日】	・当該D/Gの手動停止までは、ガバナの動作状況に異常は確認されていない。 ・ガバナの異常で出力が低下した際は、450rpm以下にて「ガバナ設定値異常」警報が発生する。 ・中央制御室操作スイッチによるインテグレーション操作、連続操作にて動作確認を実施したが、何れも追従性に異常は確認されなかった。 ・ガバナ作動油について、マッシュにて確認したが、ガバナ動作を阻害するような異物は確認されなかった。	×	添付資料-5 (7)
冷却水系統異常	制御系異常	【要因8】 温度調整弁の異常	・温度調整弁のエレメント不良により、冷却水の温度制御が正常に行われない。	・温度調整弁の分解点検【10月22日】	・温度調整弁の分解点検【異常なし】 ・定例試験記録より当該D/G停止までは正常に冷却水温度が温度制御されており、異常は確認されていない。 ・当該D/G停止後に温度上昇が確認されたが、当該D/G停止後は冷却水の循環運転が行われないことによるものであり問題ない。	×	添付資料-5 (8)
	機械系異常	【要因9】 冷却水ポンプの異常	・ポンプ故障により、冷却水の循環が正常に行われない。	・冷却水ポンプ動作確認【9月6日】	・冷却水ポンプの動作確認【異常なし】 ・定例試験記録より当該D/G停止までは正常に冷却水が供給されており、異常は確認されていない。 ・当該D/G停止後に温度上昇が確認されたが、当該D/G停止後は冷却水の循環運転が行われないことによるものであり問題ない。	×	添付資料-5 (9)
発電機系統異常	監視系異常	【要因10】 計器単品異常	・中央制御室電力計の異常	・計器点検【9月6日】	・計器点検【異常なし】	×	添付資料-5 (10)
		【要因11】 PT・CT異常 ヒューズ溶断	・中央制御室電力計、過渡現象記録装置へ信号を出力する回路上での異常	・PT・CTの目視点検【9月5日】 ・ヒューズの溶断確認【9月5日】	・PT・CTの目視点検【異常なし】 ・ヒューズの溶断確認【異常なし】	×	添付資料-5 (11)
	発電機主回路異常	【要因12】 受電遮断器の開放	・受電遮断器の意図しない開放	・過渡現象記録装置のトレンド（受電遮断器動作）確認【9月7日】 ・受電遮断器単体動作確認【9月7日】 ・発電機出力低下事象について運転員への聞き取り実施【9月25日】	・過渡現象記録装置のトレンド（受電遮断器動作）確認【異常なし】 ・受電遮断器単体動作確認【異常なし】 ・受電遮断の解列操作を運転員にて実施を確認【異常なし】	×	添付資料-5 (12)
		【要因13】 主回路での地絡、短絡	・主回路上の地絡 ・主回路上の短絡 ・主回路を監視している警報要素に係わる継電器異常	・発電機の絶縁抵抗測定【9月5日】 ・発電機の巻線抵抗測定【9月5日】 ・警報要素に係る継電器点検【9月5日、6日】	・発電機の絶縁抵抗測定【異常なし】 ・発電機の巻線抵抗測定【異常なし】 ・警報要素に係る継電器点検【異常なし】	×	添付資料-5 (13)
		【要因14】 AVR異常	・AVR異常による発電機の制御不良	・AVR点検【9月13日～10月1日】	・AVR点検【異常なし】	×	添付資料-5 (14)
	【要因15】 界磁回路での地絡、短絡	・界磁回路上の地絡 ・界磁回路上の短絡	・界磁回路の絶縁抵抗測定【9月6日】 ・界磁回路の巻線抵抗測定【9月6日】	・界磁回路の絶縁抵抗測定【異常なし】 ・界磁回路の巻線抵抗測定【異常なし】	×	添付資料-5 (15)	
系統異常	【要因16】 系統動揺	・系統動揺による発電機出力低下	・過渡現象記録装置のトレンド（系統電圧）確認【9月7日】 ・過渡現象記録装置のトレンド（系統周波数）確認【9月7日】	・過渡現象記録装置のトレンド（系統電圧）確認【異常なし】 ・過渡現象記録装置のトレンド（系統周波数）確認【異常なし】	×	添付資料-5 (16)	
発電機異常	【要因17】 発電機の異常振動	・カップリング結合部の視み	・カップリング結合部目視点検【9月6日】	・カップリング結合部目視点検【異常なし】	×	添付資料-5 (17)	
		・軸のセンターリング不良	・ターニングによる動作確認【9月6日】	・ターニングによる動作確認【異常なし】	×		
		・発電機基礎ボルト視み	・発電機基礎ボルト目視点検【9月6日】	・発電機基礎ボルト目視点検【異常なし】	×		
		・軸受部の異常（摩耗・損傷）	・潤滑油分析（潤滑油系統異常で実施） ・軸受部上蓋開放確認【9月18日～9月28日】	・軸受部上蓋開放確認【異常なし】	×		
		・発電機エアギャップの異常による回転子と固定子の接触 ・歯車と速度検出器の接触 ・ブラシホルダーとコレクターリングの接触	・発電機の絶縁抵抗測定【9月5日】 ・発電機の巻線抵抗測定【9月5日】 ・界磁回路の絶縁抵抗測定【9月6日】 ・速度検出器目視点検【9月6日】 ・ブラシホルダー、コレクターリング目視点検【9月6日】	・発電機の絶縁抵抗測定【異常なし】 ・発電機の巻線抵抗測定【異常なし】 ・界磁回路の絶縁抵抗測定【異常なし】 ・速度検出器目視点検【異常なし】 ・ブラシホルダー、コレクターリング目視点検【異常なし】	×		

○：要因の可能性あり、×：要因の可能性はないと考えられる

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因1】摺動部抵抗大

潤滑油系統に異常を生じ、摺動部の抵抗が大きくなると、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・ クランクケースカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、ピストン、ライナーの動きを阻害する異物や著しい摺動傷の無いこと
- ・ カムケースカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、ローラガイドの動きを阻害する異物や著しい摺動傷の無いこと
- ・ シリンダヘッドカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、給排気弁の動きを阻害する異物や摺動傷の無いこと
- ・ 潤滑油分析を実施し、潤滑油の性状に異常の無いこと
- ・ ターニングによる動作確認を実施し、ピストン、ライナー、クランク軸、軸受、歯車、ローラガイド、給排気弁がスムーズに作動すること

(2) 点検結果

- ・ 内部点検（目視点検）

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ピストン、ライナー	異常なし	2018/9/4	別紙－1
2	ローラガイド	異常なし	2018/9/4	別紙－2
3	給排気弁	異常なし	2018/9/4	別紙－3

- ・ 潤滑油分析

	点検対象	結果	点検日※1	備考
4	クランク室	異常なし	2018/9/18, 27	別紙－4
5	機関付動弁注油タンク	異常なし	2018/9/18, 27	別紙－4

※1 分析結果受領日

- ・ ターニングによる動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
6	ピストン、ライナー	異常なし	2018/9/6	－
7	クランク軸、軸受	異常なし	2018/9/6	－
8	歯車	異常なし	2018/9/6	－
9	ローラガイド	異常なし	2018/9/6	－
10	給排気弁	異常なし	2018/9/6	－

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因2】回転部抵抗大

潤滑油系統に異常を生じ、回転部の抵抗が大きくなると、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・ クランクケースカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、クランク軸の動きを阻害する異物や著しい摺動傷の無いこと
- ・ カムケースカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、カム軸受の動きを阻害する異物や著しい摺動傷の無いこと
- ・ シリンダヘッドカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、揺腕軸の動きを阻害する異物や著しい摺動傷の無いこと
- ・ 潤滑油分析を実施し、潤滑油の性状に異常の無いこと
- ・ ターニングによる動作確認を実施し、クランク軸、軸受、主軸受、カム軸受、揺腕軸がスムーズに作動すること

(2) 点検結果

- ・ 内部点検（目視点検）

	点検対象	結果	点検日	備考
1	クランク軸	異常なし	2018/9/4	別紙-1
2	カム軸受	異常なし	2018/9/4	別紙-2
3	揺腕軸	異常なし	2018/9/4	別紙-3

- ・ 潤滑油分析

	点検対象	結果	点検日※2	備考
4	クランク室	異常なし	2018/9/18, 27	別紙-4
5	機関付動弁注油タンク	異常なし	2018/9/18, 27	別紙-4

※2 分析結果受領日

- ・ ターニングによる動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
6	クランク軸、軸受	異常なし	2018/9/6	—
7	主軸受	異常なし	2018/9/6	—
8	カム軸受	異常なし	2018/9/6	—
9	揺腕軸	異常なし	2018/9/6	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因3】燃料噴射ポンプの異常

燃料噴射ポンプに異常がある場合、燃焼機関系統に異常を生じ、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・燃料噴射ラックの動作確認（全18気筒）を実施し、引っ掛かり等の抵抗が無いこと

(2) 点検結果

- ・動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
1	燃料噴射ラック	異常なし	2018/9/5	別紙－5

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因4】過給機の異常

過給機に異常がある場合、燃焼機関系統に異常を生じ、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（1）点検内容及び判定基準

- ・過給機エンドカバー（ブロア側、タービン側）開放による内部点検（目視点検）を実施し、軸受及び回転体の動きを阻害する異物や著しい摺動傷の無いこと
- ・過給機ロータのハンドターニングを実施し、ロータがスムーズに作動すること
- ・潤滑油分析を実施し、潤滑油の性状に異常がないこと

（2）点検結果

・内部点検（目視点検）

	点検対象	結果	点検日	備考
1	R側過給機（ブロワ側）	異常なし	2018/9/4	別紙－6
2	L側過給機（ブロワ側）	異常なし	2018/9/5	別紙－6
3	R側過給機（タービン側）	異常あり※3	2018/9/7	別紙－6
4	L側過給機（タービン側）	異常なし	2018/9/7	別紙－6

※3 軸受押さえ回り止め部の欠損を確認

・ハンドターニング

	点検対象	結果	点検日	備考
5	R側過給機ロータ	異常あり※4	2018/9/6	－
6	L側過給機ロータ	異常なし	2018/9/6	－

※4 R側過給機ロータのハンドターニングにて軸固着を確認

・潤滑油分析

	点検対象	結果	点検日※6	備考
7	R側過給機（ブロワ側）	異常なし※5	2018/9/18	別紙－4
8	L側過給機（ブロワ側）	異常なし	2018/9/18	別紙－4
9	R側過給機（タービン側）	異常なし※5	2018/9/27	別紙－4
10	L側過給機（タービン側）	異常なし	2018/9/27	別紙－4

※5 金属粉を確認（測定日：2018/9/14）

※6 分析結果受領日

・成分分析

	点検対象	結果	点検日	備考
1 1	潤滑油内で確認された 金属粉の成分分析	異常なし※7	2018/9/14	—

※7 潤滑油内に残留していた金属粉の成分分析を実施した結果、タービン側にて
亜鉛(Zn)成分と銅(Cu)成分、ブロワ側にて鉄(Fe)及びクロム(Cr)を
含む成分が多く検出
確認された金属粉に関する発生源調査を実施した結果、いずれもベアリング
の構成部材であることを確認

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因5】圧縮圧力低下

圧縮圧力の低下がある場合、給排気系統に異常を生じ、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・クランクケースカバー開放による内部点検（目視点検：全18気筒）を実施し、ピストン、ライナーに排ガスの漏れ跡が無いこと

(2) 点検結果

- ・内部点検（目視点検）

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ピストン、ライナー	異常なし	2018/9/4	別紙－1

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因6】設定値異常

ガバナの設定値に異常がある場合、制御系統に異常を生じ、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（1）点検内容及び判定基準

- ・ガバナ設定値（ロードリミット値、スピードドループ値）の確認を実施し、前回点検時の設定値となっていること

【前回点検時の設定値】

ロードリミット値：■■■■■

スピードドループ値：■■■■■

（2）点検結果

- ・目視点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ガバナ設定値	異常なし	2018/8/30	別紙－7

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因7】ガバナ動作異常

ガバナの動作に異常がある場合、制御系統に異常を生じ、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・中央制御室の調整スイッチによるインチング操作、連続操作にてガバナ動作確認を実施し、追従性に異常の無いこと
- ・ガバナ作動油を[]メッシュにて濾し、ガバナ動作を阻害する異物が無いこと

(2) 点検結果

・動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ガバナ	異常なし	2018/9/28	—

・作動油内異物確認

	点検対象	結果	点検日	備考
2	ガバナ作動油	異常なし	2018/9/28	別紙-7

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因8】温度調整弁の異常

定例試験記録より、当該D/G停止までは正常に冷却水が温度制御されており、異常は確認されていないことに加え、冷却水の制御系異常が発電機出力低下の要因となる可能性は低いと見られるが、念のため温度調整弁の分解点検を実施する。

（1）点検内容及び判定基準

- ・温度調整弁の分解点検を実施し、エレメントが設定温度範囲にて作動すること、及び必要リフト量が確保されていること

（2）点検結果

- ・分解点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	温度調整弁	異常なし	2018/10/22	－

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因9】冷却水ポンプの異常

定例試験記録より、当該D/G停止までは正常に冷却水が供給されており、異常は確認されていないことに加え、冷却水の機械系異常が発電機出力低下の要因となる可能性は低いが、念のため冷却水ポンプの動作確認（機関ターニングと同時動作確認）を実施する。

（1）点検内容及び判定基準

- ・ターニングによる機関動作確認を実施し、冷却水ポンプが機関ターニングと同時に作動すること及び異音の無いこと

（2）点検結果

- ・ターニングによる動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
1	冷却水ポンプ	異常なし	2018/9/6	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１０】計器単品異常

中央制御室に設置している電力計に異常がある場合、誤った発電機出力を示す可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・中央制御室に設置している電力計について、電圧及び電流を模擬入力した際の電力指示値の誤差率が、管理値以内であること

（２）点検結果

- ・計器点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ディーゼル発電機 1B 電力	異常なし	2018/9/6	－

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１１】PT・CT異常、ヒューズ溶断

中央制御室に設置している電力計、過渡現象記録装置へ信号を出力する回路上で異常がある場合、誤った発電機出力を示す可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・計器用変圧器（PT）、計器用変流器（CT）の目視点検を実施し、変色が無いこと
- ・ヒューズの確認を実施し、溶断の無いこと

（２）点検結果

- ・目視点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	PT・CT	異常なし	2018/9/5	—
2	ヒューズ	異常なし	2018/9/5	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１２】受電遮断器の開放

受電遮断器の意図しない開放がある場合、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・運転員への聞き取り及び過渡現象記録装置のトレンドを確認し、受電遮断器の意図しない開放が無いこと
- ・受電遮断器の手動及び電動動作確認を実施し、受電遮断器動作に異常の無いこと

（２）点検結果

- ・過渡現象記録装置のトレンド確認

	点検対象	結果	点検日	備考
1	D/G 1 B 遮断器	異常なし	2018/9/7	—

- ・受電遮断器単体動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
2	M/C 1 D 3 B [非常用ディーゼル発電機 1 B]	異常なし	2018/9/7	—

- ・運転員への聞き取り確認

	点検対象	結果	点検日	備考
3	運転員への聞き取り	異常なし	2018/9/25	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１３】主回路での地絡、短絡

主回路上に地絡、短絡が発生した場合、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

[絶縁抵抗測定・巻線抵抗測定]

- ・地絡、短絡が発生していないことを確認するため、発電機の絶縁抵抗測定、巻線抵抗測定を実施し、絶縁抵抗値は管理値以上、巻線抵抗値は管理値以内であること

[継電器点検]

継電器	警報表示	確認方法
D/G (B) 過電流継電器	発電機過電流 継電器動作	発電機電流を模擬入力し、動作値が管理値以内であることを確認 また、警報が発生することを確認
D/G (B) 過電圧継電器	発電機過電圧	発電機電圧を模擬入力し、動作値が管理値以内であることを確認 また、警報が発生することを確認
D/G (B) 電圧平衡継電器	計器用 P T ヒューズ断	計器用 P T 2 個の二次側の電圧差を模擬入力し、動作値及び動作時間が管理値以内であることを確認 また、警報が発生することを確認
D/G (B) 地絡過電圧継電器	発電機地絡	発電機中性点電圧を模擬入力し、動作値が管理値以内であることを確認 また、警報が発生することを確認
D/G (B) 逆電力継電器	発電機逆電力 継電器動作	発電機電圧・電流を模擬入力し、電流を変化させた時の、その動作値が管理値以内であること、電流の位相を変化させた時の、その動作値が管理値以内であることを確認 また、警報が発生することを確認
D/G (B) 電圧継電器	—	発電機電圧を模擬入力し、動作値及び動作時間が管理値以内であることを確認
D/G (B) 比率差動継電器	発電機比率差 動継電器動作	発電機内部故障電流を模擬入力し、動作値及び動作時間が管理値以内であることを確認 また、警報が発生することを確認

（2）点検結果

- ・絶縁抵抗測定、巻線抵抗測定

	点検対象	結果	点検日	備考
1	発電機絶縁抵抗	異常なし	2018/9/5	－
2	発電機巻線抵抗	異常なし	2018/9/5	－

- ・継電器点検

	点検対象	警報表示	結果	点検日	備考
3	D／G（B）過電流継電器	発電機過電流 継電器動作	異常なし	2018/9/5, 6	－
4	D／G（B）過電圧継電器	発電機過電圧	異常なし	2018/9/5, 6	－
5	D／G（B）電圧平衡継電器	計器用PT ヒューズ断	異常なし	2018/9/5, 6	－
6	D／G（B）地絡過電圧継電器	発電機地絡	異常なし	2018/9/5, 6	－
7	D／G（B）逆電力継電器	発電機逆電力 継電器動作	異常なし	2018/9/5, 6	－
8	D／G（B）電圧継電器	－	異常なし	2018/9/5, 6	－
9	D／G（B）比率差動継電器	発電機比率差 動継電器動作	異常なし	2018/9/5, 6	－

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１４】ＡＶＲ異常

ＡＶＲに異常がある場合、発電機の制御不良により、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・ 発電機の出力電圧を模擬入力し変化させ、検出電流及び界磁制御の出力電圧が所定の特性範囲内であること

（２）点検結果

- ・ ＡＶＲ点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	自動電圧調整器（ＡＶＲ）	異常なし	2018/9/13 ～10/1	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１５】界磁回路での地絡、短絡

界磁回路上に地絡、短絡が発生した場合、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・地絡、短絡が発生していないことを確認するため、界磁回路の絶縁抵抗測定、巻線抵抗測定を実施し、絶縁抵抗値は管理値以上、巻線抵抗値は管理値以内であること

（２）点検結果

- ・絶縁抵抗測定、巻線抵抗測定

	点検対象	結果	点検日	備考
1	界磁回路絶縁抵抗	異常なし	2018/9/6	—
2	界磁回路巻線抵抗	異常なし	2018/9/6	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１６】系統動揺

系統動揺が発生している場合、発電機系統に異常を生じ、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・過渡現象記録装置のトレンドを確認し、系統電圧、系統周波数に系統動揺が無いこと

（２）点検結果

- ・過渡現象記録装置のトレンド確認

	点検対象	結果	点検日	備考
1	系統電圧	異常なし	2018/9/7	—
2	系統周波数	異常なし	2018/9/7	—

発電機出力低下に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因１７】 発電機の異常振動

発電機に異常振動がある場合、回転部の機械的な異常により、発電機出力低下の要因となる可能性がある。

（１）点検内容及び判定基準

- ・カップリング嵌合部の目視点検を実施し、緩みの無いこと
- ・発電機基礎ボルトの目視点検を実施し、緩みの無いこと
- ・速度検出器の目視点検を実施し、歯車と速度検出器の接触が無いこと
- ・ブラシホルダー、コレクターリングの目視点検を実施し、ブラシホルダーとコレクターリングの接触が無いこと
- ・ターニングによる動作確認を実施し、異音、異常振動の無いこと
- ・軸受部上蓋開放確認を実施し、軸受部に運転上支障となる摩耗・損傷の無いこと
- ・発電機エアギャップの異常による回転子と固定子の接触が無いことを確認するため、発電機及び界磁回路の絶縁抵抗測定、巻線抵抗測定を実施し、絶縁抵抗値は管理値以上、巻線抵抗値は管理値以内であること

（２）点検結果

・目視点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	カップリング嵌合部	異常なし	2018/9/6	別紙－８
2	発電機基礎ボルト	異常なし	2018/9/6	別紙－９
3	速度検出器	異常なし	2018/9/6	別紙－１０
4	ブラシホルダー コレクターリング	異常なし	2018/9/6	別紙－１１

・ターニングによる動作確認

	点検対象	結果	点検日	備考
5	非常用ディーゼル発電機 1 B	異常なし	2018/9/6	－

・軸受部上蓋開放確認


	点検対象	結果	点検日	備考
6	非常用ディーゼル発電機 1 B	異常なし	2018/9/18 ～9/28	別紙－１２

・絶縁抵抗測定、巻線抵抗測定

	点検対象	結果	点検日	備考
7	発電機絶縁抵抗	異常なし	2018/9/5	—
8	発電機巻線抵抗	異常なし	2018/9/5	—
9	界磁回路絶縁抵抗	異常なし	2018/9/6	—
10	界磁回路巻線抵抗	異常なし	2018/9/6	—



No. 1 クランクケース



No. 2 クランクケース



No. 3 クランクケース



No. 4 クランクケース




No. 5 クランクケース



No. 6 クランクケース



No. 7 クランクケース



No. 8 クランクケース



No. 9 クランクケース



No. 10 クランクケース



No. 11 クランクケース




No. 12 クランクケース



No. 13 クランクケース



No. 14 クランクケース



No. 15 クランクケース




No. 16 クランクケース



No. 17 クランクケース



No. 18 クランクケース



No. 1カムケース



No. 2カムケース



No. 3カムケース



No. 4カムケース



No. 5カムケース



No. 6カムケース



No. 7カムケース



No. 8カムケース



No. 9カムケース




No. 10カムケース




No. 11カムケース



No. 12カムケース



No. 13カムケース



No. 14カムケース



No. 15カムケース




No. 16カムケース




No. 17カムケース




No. 18カムケース




No. 1 シリンダヘッド



No. 2 シリンダヘッド




No. 3 シリンダヘッド




No. 4 シリンダヘッド




No. 5 シリンダヘッド



No. 6 シリンダヘッド



No. 7 シリンダヘッド



No. 8 シリンダヘッド




No. 9 シリンダヘッド




No. 10 シリンダヘッド



No. 11 シリンダヘッド




No. 12 シリンダヘッド




No. 13 シリンダヘッド



No. 14 シリンダヘッド



No. 15 シリンダヘッド



No. 16 シリンダヘッド



No. 17 シリンダヘッド



No. 18 シリンダヘッド

潤滑油分析 点検結果

1. 分析対象サンプル

- ① 1号機 D/G (B) 系 機関 (B) 潤滑油
- ② 1号機 D/G (B) 系 機関付動弁注油タンク (B) 潤滑油
- ③ 1号機 D/G (B) 系 R側過給機 (ブロワ側) 潤滑油
- ④ 1号機 D/G (B) 系 L側過給機 (ブロワ側) 潤滑油
- ⑤ 1号機 D/G (B) 系 R側過給機 (タービン側) 潤滑油
- ⑥ 1号機 D/G (B) 系 L側過給機 (タービン側) 潤滑油

2. 試料採取日


- ・ 2018年9月4日、5日、7日

3. 試験項目

- | | 管理基準値 |
|-----------------|-------------------------|
| ・ 引火点 | ■■■■℃以上 |
| ・ 動粘度 | ■■■■ mm ² /s |
| ・ 水分 (蒸留法) | ■■■■%以下 |
| ・ 微粒きょう雑物 (質量法) | ■■■■ |
| ・ 塩基価 (過塩素酸法) | ■■■■ mgKOH/g以上 |
| ・ ペンタン不溶分 | ■■■■%以下 |
| ・ トルエン不溶分 | ■■■■ |


4. 分析結果 (結果受領日: 9月18日、27日)

- ・ 全て異常なし (継続使用可能であることを確認)




クランク室

油採取箇所




油採取箇所






燃料噴射ラック (減方向)




燃料噴射ラック (増方向)



R側過給機 (ブロワ側)



L側過給機 (ブロワ側)




L側過給機 (タービン側)


軸受押さええ回り止め部

270度反時計
計周りに回転


ロータ回転方向




R側過給機 (タービン側)



R側過給機 (タービン側)



ガバナ設定値



ガバナ作動油を濾した [redacted] メッシュ
(※1インチ間による目数が [redacted] 個のメッシュにガバナ作動油を濾した写真)



カップリング全体外観



カップリングボルト拡大①



カップリングボルト拡大②



カップリングボルト拡大③



カップリングボルト拡大④



カップリングボルト拡大⑤



カップリングボルト拡大⑥



カップリングボルト拡大⑦



カップリングボルト拡大⑧



カップリングボルト拡大⑨



カップリングボルト拡大⑩



カップリングボルト拡大⑪



カップリングボルト拡大⑫



カップリングボルト拡大⑬



メタルポスト基礎ボルト①



メタルポストベースボルト①



メタルポスト基礎ボルト②



メタルポストベースボルト②



発電機本体基礎ボルト①



発電機本体基礎ボルト②




発電機本体基礎ボルト③




発電機本体基礎ボルト④




発電機全体外観




速度検出器歯車外観




速度検出器歯車 一部拡大①




速度検出器歯車 一部拡大②




速度検出器歯車 一部拡大③




速度検出器ピックアップ外観




速度検出器ピックアップ 拡大 (常用)




速度検出器ピックアップ 拡大 (予備)




ブラシホルダー①



ブラシホルダー②



反機関側上半メタル (全体)



反機関側上半メタル (拡大①)




反機関側上半メタル (拡大②)



反機関側上半メタル (拡大③)



反機関側シャフト①



反機関側シャフト②

要因分析表 (R側過給機軸固着)

確認事象	故障モード	要因	懸念事項	点検内容	点検結果	判定	備考		
過給機 ロータのハンドターニング 【R側軸固着確認】	回転体の異常	【要因1】 タービンブレード異常	タービンブレードの異常によるタービンブレード折損	・タービンブレードの異常によるタービンブレード折損	・メーカー工場にて詳細点検 ・R側過給機のタービンブレード折損破面のSEM観察	・R側過給機のタービンブレード1枚のファッジー部分が折損及び4枚の変曲、ブレード先端部に接触痕を確認 ・R側過給機のタービンブレード破面に疲労破壊を示す縞模様(ストライエーション模様)を確認	○	添付資料-7 (1)	
		【要因2】 レーシングワイヤ異常	レーシングワイヤが破断 ・これに伴いシュラウドリングと接触	・レーシングワイヤ破断若しくはタービンブレードの折損によりレーシングワイヤが破断 ・これに伴いシュラウドリングと接触	・メーカー工場にて詳細点検 ・レーシングワイヤ破断面のSEM観察	・レーシングワイヤ脱落及び止端部の破断、破断破面に延性による破断を示すディンプル模様を確認	×	添付資料-7 (2)	
	タービンブレードと ノズルリングとの接触	【要因3】 ノズルリングの異常	ノズルリングの異常による損傷で損傷部品がタービンブレードに飛び込み アンバランス発生	・ノズルリングの異常による損傷で損傷部品がタービンブレードに飛び込み アンバランス発生	・メーカー工場にて詳細点検	・R側過給機ノズルリングに接触痕を確認	×	添付資料-7 (3)	
		【要因4】 異物飛び込みによる ノズル損傷	異物飛び込みによりタービンブレード及びノズルリングが損傷	・異物飛び込みによりタービンブレード及びノズルリングが損傷	・メーカー工場にて詳細点検	・タービンブレード及びノズルリングに異物飛び込みの痕跡は確認されなかった	×	添付資料-7 (4)	
	インペラとケース との接触	【要因5】 インペラ、インデューサ の異常	インペラ、インデューサに異常による損傷によりアンバランス発生	・インペラ、インデューサに異常による損傷によりアンバランス発生	・メーカー工場にて詳細点検	・インデューサに接触痕を確認 ・インペラに接触痕を確認	×	添付資料-7 (5)	
		【要因6】 異物飛び込みによる インペラ及びインデュー サ損傷	異物飛び込みによりインペラ及びインデューサが損傷	・異物飛び込みによりインペラ及びインデューサが損傷	・メーカー工場にて詳細点検	・インペラ、インデューサ外観に異物衝突痕は確認されなかった ・インペラ背面に接触痕を確認 ・インペラの空気取入れ側(過給機吸込み配管)からの異物飛び込みなし	×	添付資料-7 (6)	
	シール部品とロータ軸 との接触	【要因7】 ロータ軸偏芯	ロータ軸の曲がりにより接触	・ロータ軸の曲がりにより接触	・過給機エンドカバー開放によるハンドターニング ・メーカー工場にて詳細点検	・ロータシャフトのハンドターニングにてR側過給機の軸固着を確認 ・ロータシャフトフランジ部の0時~6時方向に最大0.5mm程度の隙間を確認	×	添付資料-7 (7)	
		【要因8】 シール部品の脱落	固定ボルト等の回り止めボルトの緩み	・固定ボルト等の回り止めボルトの緩み	・メーカー工場にて詳細点検	・シャフトシュラウド、シールプレート固定ボルト(■本中2本)及びナット・ワッシャ(■個中3個)の脱落を確認 ・R側過給機のシャフトシュラウドの破損を確認	×	添付資料-7 (8)	
	軸受の異常	ベアリングの異常	【要因9】 ベアリング摩耗	ベアリング摺動部の異常摩耗	・ベアリング摺動部の異常摩耗	・ベアリングメーカーにてベアリングの詳細点検	・タービン側のころ軸受の内輪軌道面の約1/3周に、ころのピッチ間隔で変形(圧痕)を確認 ・タービン側 ベアリング保持器ポケット柱面の約1/3周に破断、摩耗、変色を確認 ・タービン側 ベアリングころ軌道面に摩耗、変形を確認 ・プロワ側の玉軸受の内輪軌道面の約1/3周に剥離を確認	×	添付資料-7 (9)
			【要因10】 潤滑油不良	潤滑油給油時の銘柄間違いによる軸受損傷	・潤滑油給油時の銘柄間違いによる軸受損傷	・点検記録にて「銘柄」を確認	・潤滑油銘柄に相違がないことを確認	×	添付資料-7 (10)
			【要因11】 潤滑油の劣化、油量不足	潤滑油性状の劣化、オイルポンプ故障による注油量不足により軸受損傷	・潤滑油性状の劣化、オイルポンプ故障による注油量不足により軸受損傷	・潤滑油分析 ・メーカー工場にて詳細点検	・潤滑油性状に異常がないことを確認 ・オイルポンプに異常がないことを確認	×	添付資料-7 (11)
			【要因12】 潤滑油への異物混入	潤滑油への異物混入によるベアリング損傷	・潤滑油への異物混入によるベアリング損傷	・潤滑油分析 ・潤滑油内で確認された金属粉の成分分析	・潤滑油性状に異常がないことを確認 ・潤滑油内の金属粉はベアリング構成部材であることを確認	×	添付資料-7 (12)
	構成部品の緩み、異常	【要因13】 部品の脱落	座金折り曲げ忘れによる、固定ボルト等の緩み	・座金折り曲げ忘れによる、固定ボルト等の緩み	・メーカー工場にて詳細点検	・シャフトシュラウド、シールプレート固定ボルト(■本中2本)及びナット・ワッシャ(■個中3個)の脱落を確認	×	添付資料-7 (13)	

○：要因の可能性あり、×：要因の可能性はないと考えられる

R 側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1】タービンプレード異常

タービンプレードに変形等の異常がある場合、回転体と静止部との接触や軸偏芯等が生じることによる軸受等の損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、タービンプレードに損傷がないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R 側過給機のタービンプレード	異常あり※ ¹	2018/10/17	別紙－ 1
2	L 側過給機のタービンプレード	異常あり※ ²	2018/10/15	別紙－ 1

※ 1 R 側過給機

- ・ R 側過給機のタービンプレード 1 枚（ N o . 1 ）において、タービンプレードファツリー部背面側の第一くびれ部の谷部より折損を確認
- ・折損部（ N o . 1 のタービンプレード）から反時計方向にタービンプレード 4 枚の先端部変曲を確認
- ・ 1 時～ 5 時方向のタービンプレード先端部に接触痕を確認

※ 2 L 側過給機

- ・ 全てのタービンプレードの先端部に接触痕を確認

全てのタービンプレードの先端部に接触痕を確認したことから、追加で以下検査を実施。

・浸透探傷検査

L 側過給機のタービンプレード 1 枚（ N o . 2 5 ）において、タービンプレードファツリー部背面側の第二くびれ部の谷部にき裂を確認

・磁粉探傷検査

き裂が確認されたタービンプレード（ N o . 2 5 ）を受け止めるロータファツリー部の第一くびれ部の谷部に、指示模様を確認

ロータファツリー部片側の側面部に打痕と見られる変形を確認

・SEM 観察

折損が確認された R 側過給機のタービンプレードの破面を SEM 観察した結果、疲

劣破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）を確認

き裂が確認された L 側過給機のタービンプレードのき裂箇所を強制切断し、SEM 観察した結果、劣破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）を確認

き裂が確認された L 側過給機のロータファツリー部のき裂箇所を強制切断し、SEM 観察した結果、劣破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）を確認

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因2】レーシングワイヤ異常

レーシングワイヤに異常がある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、レーシングワイヤに損傷がないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R側過給機のレーシングワイヤ	異常あり※3、※4	2018/10/16	別紙-2
2	L側過給機のレーシングワイヤ	異常なし	2018/10/15	—

※3 R側過給機の外周側レーシングワイヤの脱落と止端部の破断

※4 R側過給機の内周側レーシングワイヤ■本のうち1本の脱落

R側過給機のレーシングワイヤに異常を確認したことから、追加で以下検査を実施。

・SEM観察

破断したレーシングワイヤの破面をSEM観察し、レーシングワイヤの破断原因が疲労破壊か、タービンブレード折損に伴う破断かの確認を実施した。

SEM観察の結果から、延性による破断を示すディンプル模様が確認され、疲労破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）は確認されなかった。

R 側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 3】ノズルリングの異常

ノズルリングに異常がある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、ノズルリングに損傷がないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R側過給機のノズルリング	異常あり※5、※6	2018/10/16	別紙－ 3
2	L側過給機のノズルリング	異常なし	2018/10/15	－

※ 5 R側過給機のノズルリング 9時～2時方向に接触痕（小さい傷）を確認

※ 6 R側過給機のノズルリング 4時～7時方向に接触痕（大きい傷）を確認

R 側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 4】異物飛び込みによるノズル損傷

異物飛び込みによりタービンプレード及びノズルリングに損傷がある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、タービンプレード及びノズルリングに異物飛び込みの痕跡がないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R側過給機のノズルリング	異常なし※7	2018/10/16	別紙－ 3
2	L側過給機のノズルリング	異常なし	2018/10/15	－

タービンプレード目視点検については、【要因 1】タービンプレード異常にて実施

※7 衝突痕は確認されなかったが、タービンプレードが折損後にノズルリングとの隙間に入り込んだことによる接触痕が確認された。

R 側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 5】 インペラ、インデューサの異常

インペラ、インデューサに異常がある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、インペラ、インデューサに損傷がないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R 側過給機のインペラ、インデューサ	異常あり※8、※9	2018/10/16	別紙－ 4
2	L 側過給機のインペラ、インデューサ	異常なし	2018/10/15	－

※ 8 R 側過給機のインデューサの 6 時～ 1 1 時方向の先端部に接触痕を確認

※ 9 R 側過給機のインペラの 6 時～ 1 1 時方向の先端部に接触痕を確認

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 6】異物飛び込みによるインペラ及びインデューサ損傷

異物飛び込みによりインペラ及びインデューサに損傷がある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・インペラ、インデューサの目視点検を実施し、異物衝突痕がないこと
- ・インペラの空気取入れ側（過給機吸込み配管）の目視点検を実施し、異物衝突痕がないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R側過給機のインペラ、インデューサ	異常なし※10	2018/10/16	別紙－ 5
2	L側過給機のインペラ、インデューサ	異常なし	2018/10/15	－
3	R側過給機の吸込み配管	異常なし	2018/10/17	－
4	L側過給機の吸込み配管	異常なし	2018/10/15	－

※ 1 0 衝突痕は確認されなかったが、R側過給機のインペラ背面に接触痕を確認

R 側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 7】 ロータ軸偏芯

ロータ軸の曲がりにより接触がある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・ロータシャフトのハンドターニングを実施し、軸固着のないこと
- ・ロータシャフトの軸振れ計測を実施し、計測値に異常のないこと

(2) 点検結果

- ・ロータシャフトのハンドターニング

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R側過給機のロータシャフト	異常あり※ ^{1 1}	2018/10/16	－
2	L側過給機のロータシャフト	異常なし	2018/10/15	－

※ 1 1 R側過給機の軸固着を確認

- ・ロータシャフト軸振れ計測

	点検項目	結果	点検日	備考
3	R側過給機のロータシャフト	異常あり※ ^{1 2}	2018/10/25	別紙－ 6
4	L側過給機のロータシャフト	異常なし	2018/10/26	－

※ 1 2 R側過給機のロータシャフトフランジの 0 時～ 6 時方向に最大 0. 5 mm 程度の隙間を確認

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因8】シール部品の脱落

固定ボルト等の緩みがある場合、回転体に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、固定ボルト等の回り止めボルトの緩みがないこと

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
1	R側過給機の各部品の固定ボルト締め付け状態	異常あり※13	2018/10/16	別紙-7
2	L側過給機の各部品の固定ボルト締め付け状態	異常なし	2018/10/15	-

※13 R側過給機のシャフトシュラウド、シールプレート固定ボルト (■本中2本) 及びナット・ワッシャ (■個中3個) の脱落を確認

R側各部品の固定ボルト締め付け状態を確認していたところ、シャフトシュラウドの破損を確認

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因9】ベアリング摩耗

ベアリング摺動部に異常摩耗がある場合、軸受に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・ベアリング分解による詳細調査を実施し、ベアリングに異常摩耗がないこと

(2) 点検結果

- ・ベアリング分解による詳細調査

	点検項目	結果	点検日	備考
1	ベアリング	異常あり※14、※15	2018/10/25 ～11/19	別紙-8

※14 過給機タービン側ころ軸受

- ・内輪軌道面の約1/3周に、ころのピッチ間隔で変形（圧痕）を確認
- ・保持器ポケット柱面の約1/3周に破断、摩耗、変色を確認
- ・ころ転動面に摩耗、変形を確認

※15 過給機ブロワ側玉軸受

- ・内輪軌道面の約1/3周に剥離を確認

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因10】潤滑油不良

潤滑油給油時の銘柄間違いがある場合、軸受に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・潤滑油の銘柄を確認し、相違がないこと

(2) 点検結果

	点検項目	結果	点検日	備考
1	工事報告書により補給潤滑油の銘柄確認	異常なし※16	2018/9/19	—

※16 工事報告書にて [REDACTED] が補給されていることを確認。

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因11】潤滑油の劣化、油量不足

潤滑油性状の劣化、オイルポンプ故障による軸受部への注油量不足がある場合、軸受に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・潤滑油分析を実施し、潤滑油の性状に異常がないこと
- ・オイルポンプの目視点検を実施し、異常がないこと

(2) 点検結果

- ・潤滑油分析

	点検項目	結果	点検日※17	備考
1	R側過給機の潤滑油分析	異常なし	ブロワ側 2018/9/18 タービン側 2018/9/27	別紙－9
2	L側過給機の潤滑油分析	異常なし	ブロワ側 2018/9/18 タービン側 2018/9/27	別紙－9

※17 分析結果受領日

- ・オイルポンプ目視点検

	点検項目	結果	点検日	備考
3	R側過給機のオイルポンプ分解	異常なし	2018/10/17	別紙－9
4	L側過給機のオイルポンプ分解	異常なし	2018/10/15	別紙－9

R 側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1 2】潤滑油への異物混入

潤滑油への異物混入がある場合、ベアリングに損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・潤滑油分析を実施し、潤滑油の性状に異常がないこと
- ・潤滑油内で確認された金属粉の成分分析を実施し、潤滑油への異物が混入していないこと

(2) 点検結果

- ・潤滑油分析

	点検項目	結果	点検日※18	備考
1	R 側過給機の潤滑油分析	異常なし	ブロワ側 2018/9/18 タービン側 2018/9/27	別紙－ 9
2	L 側過給機の潤滑油分析	異常なし	ブロワ側 2018/9/18 タービン側 2018/9/27	別紙－ 9

※ 1 8 分析結果受領日

- ・成分分析

	点検対象	結果	点検日※20	備考
3	潤滑油内で確認された金属粉の成分分析	異常なし※19	2018/9/27	別紙－ 9

※ 1 9 潤滑油内に残留していた金属粉の成分分析を実施した結果、タービン側にて亜鉛 (Z n) 成分と銅 (C u) 成分、ブロワ側にて鉄 (F e) 及びクロム (C r) を含む成分が多く検出された。確認された金属粉に関する発生源調査を実施した結果、いずれもベアリングの構成部材であることが確認された。

※ 2 0 分析結果受領日

R側過給機軸固着に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因13】部品の脱落

固定ボルト等の緩み、脱落がある場合、軸受に損傷を生じ、過給機軸固着の要因となる可能性がある。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・固定ボルト等の目視点検を実施し、緩みがないこと

(2) 点検結果


- ・目視点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	R側過給機の固定ボルト等 (工場での詳細点検)	異常あり※21	2018/10/17	別紙-10
2	L側過給機の固定ボルト等 (工場での詳細点検)	異常なし	2018/10/15	-

※21 R側過給機のシャフトシュラウド、シールプレート固定ボルト (■本中2本)、ナット・ワッシャ (■個中3個) の脱落を確認。

先端部変曲

タービンプレードが折損




折損部詳細 R側過給機のタービンプレード全体写真

R側過給機のタービンプレード1枚 (No. 1) において、タービンプレードファツリー部背面側の第一くびれ部の谷部より折損を確認

折損部 (No. 1のタービンプレード) から反時計方向にタービンプレード4枚の先端部変曲を確認

1時～5時方向のタービンプレード先端部に接触痕を確認

接触痕



接触痕


L側過給機のタービンプレード

L側過給機の全てのタービンプレードの先端部に接触痕を確認




L側過給機のタービンブレード
浸透探傷検査指示模様

タービンブレード1枚 (No. 25) において、タービンブレードファツリ部背面側の第二くびれ部の谷部にき裂を確認




L側過給機のロータシャフトファツリ部
(磁粉探傷検査)

き裂が確認されたタービンブレード (No. 25) を受け止めるロータファツリ部の谷部に、指示模様 (磁粉探傷検査) を確認




L側過給機のタービンブレードNo. 25受圧面

ロータファツリ部片側の側面部に打痕と見られる変形を確認



R側過給機のタービンブレード破面のストライエーション模様


折損が確認されたR側過給機のタービンブレードの破面をSEM観察した結果、疲労破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）を確認



R側過給機のタービンブレード No. 1 破面のストライエーション模様

R側過給機のタービンブレード No. 1 の破面観察にて、応力サイクル数「約 10,000 サイクル」のストライエーションを確認

	①	②	③	④
き裂長さ (mm)	8.2	6.7	7.7	6.7
ストライエーション間隔 (μm)	0.70	0.81	0.87	0.67
サイクル数	11000	8200	8800	10000





R側過給機のタービンブレード No. 1 ファツリ一部

- ① き裂起点から最深点までのき裂進展長さとその線状のビーチマーク間隔の選定
- ② 下記式より破断に至るまでの回数を評価

$$\frac{\text{亀裂進展長さ}}{\text{ビーチマーク間隔}}$$

- ①②の結果より破断に至るまでの回数は31回と評価
破断に至るまでの起動・停止回数は約30回以上と推定





R側過給機のタービンブレード No. 1 ファツリ一部


R側過給機のタービンブレード No. 1 の破面にビーチマークを確認

(ビーチマークは、き裂を発生させるような応力がかかる際(当該D/Gの起動、停止等)に発生
ビーチマークの評価から、き裂発生後、30回以上の起動、停止があったものと推定)


R側過給機のタービンブレードの起点部に微少な介在物及びスベリ断面を確認



L側過給機のタービンブレード破面のストライエーション模様



L側過給機のタービンブレード No. 25 ファツリー部





L側過給機のタービンブレード No. 25 ファツリー部

き裂が確認されたL側過給機のタービンブレードのき裂箇所を強制切断し、SEM観察した結果、疲労破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）を確認

L側過給機のタービンブレード No. 25 の破面にビーチマークを確認

R側過給機のタービンブレードに比べ、ビーチマークが不鮮明


L側過給機のタービンブレードの起点部にスベリ断面を確認




L側過給機のロータファツリー部
No. 25 受圧面破面のストライエーション模様

L側過給機のロータファツリー部
No. 25 受圧面部のき裂箇所を強制
切断し、SEM観察した結果、疲
労破壊を示す縞模様（ストライエ
ーション模様）を確認



ロータファツリー部の材料は、タ
ービンブレードファツリー部の材
料よりも耐食性が劣ることから、
破面の様相が相違
酸化等の影響により、ストライエ
ーション模様、ビーチマーク及び
き裂の起点部位は不鮮明



R側過給機の外周側レーシングワイヤの脱落と止端部の破断を確認






R側過給機の内周側レーシングワイヤ■本のうち1本の脱落を確認





残存していたレーシングワイヤの破面

折損したレーシングワイヤの内、タービンに残存していたレーシングワイヤの破面をSEM観察した結果、延性による破断を示すディンプル模様を確認され、疲労破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）のないことを確認





脱落したレーシングワイヤの破面をSEM観察した結果、延性による破断を示すディンプル模様が確認され、疲労破壊を示す縞模様（ストライエーション模様）のないことを確認



D-1、D-2、E-1、E-2については、屈曲が大きいことから、折損したタービンブレード付近と推定





A-1





A-2





B - 1





B - 2





C - 1





C - 2





D - 1



D - 2



E - 1




E - 2

ノズルリング

9時～2時方向の小さな接触痕

排気出口側



4時～7時方向の大きな接触痕

排気入口側



接触痕なし

R側過給機のノズルリング9時～2時方向に小さな接触痕を確認、4時～7時方向に大きな接触痕を確認

異物飛び込みの痕跡のないことを確認

タービンブレードが折損後にノズルリングとの隙間に入り込んだことによる接触痕を確認

インペラ、インデューサ




インデューサ接触痕

インペラ接触痕

R側過給機のインデューサの6時～11時方向の先端部に接触痕を確認

R側過給機のインペラの6時～11時方向の先端部に接触痕を確認

インペラ



赤線の範囲内に無数の接触痕
(回転方向：撮影方向から時計周り)


R側過給機のインペラ背面に接触痕を確認

ロータシャフトフランジ

若干の隙間

ロータ
シャフト

タービン
ブレード



拡大写真




若干の隙間
(最大0.5mm程度)

R側過給機のロータシャフトフランジの0時~6時方向に最大0.5mm程度の隙間を確認

シールプレート

シールプレート


ナット脱落



ボルト・ナット脱落

ボルト・ナット脱落

シャフトシュラウド




シャフトシュラウド破損箇所

R側過給機のシャフトシュラウド、シールプレート固定ボルト(■本中2本)及びナット・ワッシャ(■個中3個)が脱落し、シャフトシュラウドの破損を確認


ベアリング

圧痕及び摺動痕



内輪軌道面外観

タービン側のころ軸受の内輪軌道面の約1/3周に、ころのピッチ間隔で変形(圧痕)を確認



タービン側 ころ軸受外観



保持器外観


保持器ポケット柱面の約1/3周に破断、摩耗、変色を確認

潰れ




ころ転動面外観


ころ転動面に摩耗、変形を確認



ブロワ側 玉軸受外観



剥離



内輪軌道面外観

ブロワ側の玉軸受の内輪軌道面の約1/3周に剥離を確認

<p>金属粉 成分分析結果</p> <p>1. 分析対象サンプル</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1号機 D/G (B)系 過給機 (R) 金属粉 タービンb. 1号機 D/G (B)系 過給機 (R) 金属粉 ブロワ <p>2. 測定日</p> <ul style="list-style-type: none">・2018年9月27日 <p>3. 分析方法</p> <ul style="list-style-type: none">・SEM観察によるEDS <p>4. 分析結果 (定量結果)</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1号機 D/G (B)系 過給機 (R) 金属粉 タービン Cu : 54.7% Zn : 30.5% O : 2.5% (Cは、バックグラウンドとして検出されているため記載せず)b. 1号機 D/G (B)系 過給機 (R) 金属粉 ブロワ Fe : 89.7% Cr : 1.5% (Cは、バックグラウンドとして検出されているため記載せず) <p>5. 定量結果から想定される設備・機器</p> <ul style="list-style-type: none">a. ベアリング保持器b. 不明 (成分から該当する設備なし)	<p>金属粉はベアリングの構成部材であることを確認</p>
--	-------------------------------

オイルポンプ分解



R側 (タービン側)



R側 (ブロワ側)




L側 (タービン側)



L側 (ブロワ側)

分解点検にて異常のないことを確認



シャフトシュラウド、シールプレート固定ボルト (■本中2本)、ナット・ワッシャ (■個中3個) の脱落を確認

要因分析表 (タービンブレードの疲労破壊)

確認事象	故障モード	要因	懸念事項	点検内容	点検結果	判定	備考
D/R側通給機のタービンブレードに折損を確認 ②R側通給機のレーシングワイヤに瞬間的な応力による破断を確認	タービンブレードの疲労破壊	【要因1】 化学成分	・材料が設計要求仕様逸脱による強度不足により、き裂発生の原因となる。	・R側通給機のNo. 33タービンブレード及びL側通給機のNo. 23-24間ファッジー部の断面をE PMA※にて分析、確認する。 ※Electron Probe Micro Analyzer：電子線を照射し、発生する特性X線の波長と強度から構成元素を分析する手法	・E PMA分析によりタービンブレードファッジー部とロータファッジー部は、いずれも設計要求材質と同一の化学成分であり、異常は確認されなかった。	×	添付資料-9 (1)
		【要因2】 硬度分布	・硬度が設計要求仕様逸脱による強度不足により、き裂発生の原因となる。	・R側通給機のNo. 33タービンブレードファッジー部及びL側通給機No. 23-24間ロータファッジー部の断面の硬さを測定する。	・硬さはタービンブレードファッジー部、ロータファッジー部のいずれも硬さは均一な分布であり、異常は確認されなかった。	×	添付資料-9 (2)
		【要因3】 引張強度	・引張強度が設計要求仕様逸脱による強度不足により、き裂発生の原因となる。	・R側通給機のNo. 34、35、36タービンブレードファッジー部及びL側通給機のNo. 26-27間ロータファッジー部より試験片を取出し、引張試験を行う。	・引張強さはタービンブレードファッジー部、ロータファッジー部のいずれも設計値を満足しており、異常は確認されなかった。	×	添付資料-9 (3)
		【要因4】 初期欠陥	・材料の初期欠陥により、き裂発生の原因となる。	・R側通給機のタービンブレードファッジー部、L側通給機のタービンブレードファッジー部及びL側通給機ロータファッジー部で確認されたき裂箇所についてSEM観察を実施する。	・SEM観察を実施し、存在物と10μm程度のピットが確認されたが、200μmの欠陥が存在しても疲労限度内であり、10μm程度の内部欠陥は十分許容できる強度を有していることを確認した。このことから初期欠陥となり得る内部欠陥は確認されなかった。	×	添付資料-9 (4)
設計条件に関する要因		【要因5】 材料選定	・必要強度に対する材料の選定間違いにより、き裂発生の原因となる。	・タービンブレード及びロータシャフトの材料の使用実績を確認する。	・大型船舶やディーゼル発電機の通給機タービンブレード等の材料に標準材料として採用されており、これまでの使用実績において問題がないことを聞き取りにて確認した。	×	添付資料-9 (5)
		【要因6】 遠心応力	・定常運転において、過大な遠心応力が発生し、き裂発生の原因となる。	・レーシングワイヤ付加重重の応力解析を実施する。 ・修正グッドマン線図を用いた評価を実施し、応力解析結果が設計値(疲労限度)を上回らないことを確認する。	・応力解析結果により疲労限度内にあることを確認した。	×	添付資料-9 (6)
		【要因7】 レーシングワイヤ 局部応力	・定常運転において、付加重重が発生し、き裂発生の原因となる。	・レーシングワイヤの遠心応力による付加重重のタービンブレードへの作用角度(5°、10°、15°)の3ケースについて応力解析を実施する。 ・修正グッドマン線図を用いた評価を実施し、応力解析結果が設計値(疲労限度)を上回らないことを確認する。	・付加重重作用角度(5°、10°、15°)について応力解析により疲労限度内にあることを確認した。	×	添付資料-9 (7)
		【要因8】 起動・停止過程における過 大応力	・起動・停止の過程において、過大な応力が発生し、き裂発生の原因となる。	・タービンブレード及びタービンロータアセンブリモデルによる固有値解析及びハンマリング試験による固有値計測により確認する。	・タービンブレード及びロータアセンブリモデルによる固有値解析を実施し、解析結果から想定される回転数領域に、共振点は存在しないことが確認された。	×	添付資料-9 (8)
加工不良に関する要因		【要因9】 ファッジー形状	・ファッジー形状の寸法、クリアランス異常により、ファッジー部くびれ部の応力が過大となり、き裂発生の原因となる。	・ファッジー部形状製作に関する製作時品質記録、要領書、管理基準に関する調査を実施する。	・製作当時のファッジー部加工結果を示す品質記録は存在していないものの、出荷条件となる判定基準(ファッジー部を組み立てることができること)を満足していることから、品質管理上、問題はなかったと考える。	×	添付資料-9 (9)
		【要因10】 ファッジー部加工方法	・加工方法の変更により面粗度が粗くなり、疲労限度が低下して、き裂発生の原因となる。	・ファッジー部加工方法の変更における面粗度の設計値を調査し、変更がないことを確認する。 ・面粗度を計測する。	・加工設備の変更に係らず面粗度の設計値は変わっていないことを確認した。また、き裂が発生したR側通給機(No. 1タービンブレードファッジー部)の面粗度を計測した結果、設計値を満足していることを確認した。	×	添付資料-9 (10)
		【要因11】 レーシングワイヤ線径	・レーシングワイヤの線径の設計値逸脱に伴い、ファッジー部くびれ部に作用する応力が過大となり、き裂発生の原因となる。	・レーシングワイヤの線径計測を行い、必要強度を有していることを確認する。	・レーシングワイヤの線径が応力解析の結果に対して必要強度を十分有していることを確認した。	×	添付資料-9 (11)
		【要因12】 レーシングワイヤ孔径 及び孔高さ	・レーシングワイヤ孔径及び孔高さが部分的に設計値を逸脱し、隣接するタービンブレード間を貫通しているレーシングワイヤが粗くすることで、ファッジー部くびれ部の応力を高め、き裂発生の原因となる。	・タービンブレードのレーシングワイヤ孔径及び孔高さを計測し、設計値内であることを確認する。 ・加工方法の妥当性について検証する。	・レーシングワイヤ孔径に、設計値を僅かに超えるものが確認された。また、レーシングワイヤ孔高さについて設計値を逸脱し隣接するタービンブレードとの最低差が大きい箇所があることを確認した。 ・メーカに聞き取りした結果、レーシングワイヤ孔の設計値逸脱は、製造時に全数検査を行っていることから運転中の摩耗が原因であると認められ、一方レーシングワイヤ孔高さの設計値逸脱の原因は、製作時の孔加工不良である可能性が高いことを確認した。	○	添付資料-9 (12)
組立不良に関する要因		【要因13】 レーシングワイヤ取付	・レーシングワイヤ止端部形状や取付状態に不良があると、き裂発生の原因となる。	・レーシングワイヤ止端部形状や取付状態の至近の本格点検記録にて、止端部形状や取付状態の異常なしを確認する。	・至近の本格点検時の点検結果において異常がないことを確認した。	×	添付資料-9 (13)
		【要因14】 ブレード取外・取付作業	・ファッジー部形状の変形や接触面の当たり状態が変化すると、き裂発生の原因となる。	・過去の点検記録を確認する。 ・外観目視にて確認する。	・タービンブレード取外・取付作業は、当発電所2号機において発生した非常用ディーゼル発電機通給機の不良に伴う水平展開として、当該D/G通給機のレーシングワイヤ孔の再加工工事の際に実施されていた。 取外し後の再取付実施前には、ファッジー部に付着した煤や腐食生成物の洗浄を実施することから、再取付によってファッジー部間の当たり状態が変わり、タービンブレードき裂発生の原因の可能性があると考える。 また、行脚により発生したロータファッジー部端部の変形がファッジー部間の当たり状態を変化させ、タービンブレードファッジー部への応力増加となった可能性があると考える。	○	添付資料-9 (14)
外的要因に関する要因		【要因15】 腐食・汚れ	・腐食・汚れによる経年変化による応力が発生し、き裂発生の原因となる。	・外観目視にて腐食、汚れの状況を確認する。	・R側通給機の損傷ブレードのファッジー部に酸化スケール及び煤と思われる汚れを確認した。 ・ファッジー部間のクリアランスへ汚れが入り込むことによりファッジー部間の当たり状態が変化し、ファッジー部に歪みによる局部応力が発生した可能性がある。	○	添付資料-9 (15)
		【要因16】 運転負荷	・運転負荷上昇率が過去の運転変遷において変化点があり、それを起因として過大な応力が発生し、き裂発生の原因となる。	・過去の非常用ディーゼル発電機出力上昇曲線を確認する。	・納入からの現時点に至るまで発電機並列~定格負荷~発電機解列までの運用方法について変更がないことを確認した。	×	添付資料-9 (16)
		【要因17】 運転時間、起動回数	・運転時間、起動回数が当該D/Gのみ過度に多く、経年影響により、き裂発生の原因となる。	・プラントの運転開始からの総運転時間、起動回数を確認する。	・総運転時間、起動回数について、他の非常用ディーゼル発電機と比較して特異性は無い。	×	添付資料-9 (17)
		【要因18】 保守・整備	・ロータシャフト取外・取付時にブレードを接触させ、き裂発生の原因となる。	・前回の本格点検記録を確認する。	・前回の通給機本格点検記録(第14回、2005年)を調査したが、ブレードを接触させたという記録はなかった。	×	添付資料-9 (18)
		【要因19】 経時的変化	・タービンブレードファッジー部及びロータファッジー部の寸法が経時的に変化し、応力が増大することで、き裂発生の原因となる。	・三次元計測にてファッジー部寸法を確認する。 (ブレード、ロータシャフトの10%を三次元計測し確認する) ・タービンブレードファッジー部の応力解析 ・ロータファッジー部の応力解析	・一部のタービンブレードファッジー部の寸法が設計値を逸脱していることを確認した。 ・一部のロータファッジー部の寸法が設計値を逸脱していることを確認した。 ・応力解析の結果、タービンブレードファッジー部は、当該D/G定格運転中は0.2%耐力を加えた弾性限度を逸脱することから、経時的な寸法変化が生じる。一方、ロータファッジー部については、弾性限度を逸脱することはないため、経時的な寸法変化が生じることはない。	○	添付資料-9 (19)

○：要因の可能性あり、×：要因の可能性はないと考えられる

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1】 化学成分

タービンプレード及びタービンロータシャフトの材料が設計要求仕様を逸脱していると、強度不足により、き裂発生の原因となる可能性がある。

（ 1 ） 調査内容及び判定基準

- ・タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部の断面をE PMA^{※1}にて分析を実施し、材料の化学成分を確認すること
- ・健全箇所（健全箇所）のタービンプレードファツリー部とロータファツリー部の化学成分を確認し、設計要求材質とおりの化学成分であること

<試験片として使用した健全箇所>

R側過給機のNo. 33タービンプレードファツリー部

L側過給機のNo. 23-24間ロータファツリー部

※1 E l e c t r o n P r o b e M i c r o A n a l y z e r : 電子線を照射し、発生する特性X線の波長と強度から構成元素を分析する手法

（ 2 ） 点検結果

- ・成分分析結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	タービンプレードファツリー部	異常なし	2018/12/13	表-1
2	ロータファツリー部	異常なし	2019/1/17	表-2

表-1 タービンブレードファツリ一部成分分析結果 (w t %)

	C	S i	M n	N i	C r	C o	T i
規定値	[Redacted]						
分析結果	-	0.1	-	57.7	20.5	16.7	2.2
	A l	F e					
規定値	[Redacted]						
分析結果	1.5	1.3					

表-2 ロータファツリ一部成分分析結果 (w t %)

	C	S i	M n	P	S	C r	M o
規定値	[Redacted]						
分析結果	-	0.5	1.0	-	-	11.4	1.3
	V	C u	N	N b	B	F e	
規定値	[Redacted]						
分析結果	0.4	-	-	-	-	85.5	

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 2】 硬度分布

タービンプレード及びロータシャフトの硬度が設計要求仕様を逸脱していると、強度不足となり、き裂発生の原因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部の断面の硬さ測定を実施し、健全箇所（図-1）のタービンプレードファツリー部とロータファツリー部の硬度分布が均一であること

<試験片として使用した健全箇所>


R側過給機のNo. 33タービンプレードファツリー部

L側過給機のNo. 23-24間ロータファツリー部


(2) 点検結果

- ・硬度分布計測結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	タービンプレードファツリー部	異常なし	2018/12/13	図-1
2	ロータシャフトファツリー部	異常なし	2019/1/17	図-2



タービンプレードファツリー部測定点



ロータシャフトファツリー部測定点




図-1 タービンブレードファツリ部硬度分布計測結果




図-2 ロータファツリ部硬度分布計測結果

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 3】 引張強度

タービンプレード及びロータシャフトの引張強度が設計要求仕様を逸脱していると、強度不足となり、き裂発生の起因となる可能性がある。

（ 1 ） 調査内容及び判定基準

- ・健全箇所タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部より試験片を取出し、引張試験を実施し、0.2%耐力及び引張強度が設計値以上であること

<試験片として使用した健全箇所>

R側過給機のNo. 34、35、36タービンプレードファツリー部

L側過給機のNo. 26－27間ロータファツリー部

（ 2 ） 点検結果

- ・引張試験結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	タービンプレードファツリー部	異常なし	2019/1/25	表－ 3
2	ロータファツリー部	異常なし※ ²	2019/1/25	表－ 4

※² L側過給機のNo. 26－27間ロータファツリー部の引張試験において、伸びはわずかに設計値を下回る結果が得られたが、0.2%耐力及び引張強さについては、設計値を満足しており大幅な材料強度の低下は認められない。

表-3 タービンブレードファツリ一部引張試験結果

	0.2%耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	絞り (%)
設計値 (室温)	[Redacted]			
R側 (室温) No. 34	776	1208	27	44
R側 (室温) No. 35	773	1202	27	43
R側 (室温) No. 36	766	1197	26	41

R側過給機のNo. 34、35、36タービンブレードファツリ一部の室温での引張試験において、設計値を満足する結果が得られた。

表-4 ロータファツリ一部引張試験結果

	0.2%耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	絞り (%)
設計値 (室温)	[Redacted]			
L側 (室温)	790~830	962~997	8~10	18~37

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 4】 初期欠陥

タービンプレード及びロータシャフトの材料に初期欠陥が存在していると、き裂発生
の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準


- ・ R側過給機のタービンプレードファツリー部、L側過給機のタービンプレードファツリー部及びL側過給機ロータファツリー部で確認されたき裂箇所破面のSEM観察を実施する。
- ・ き裂箇所破面のSEM観察を実施し、初期欠陥となり得る内部欠陥がないこと

(2) 点検結果

- ・ 破面SEM観察結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	き裂箇所	異常なし※ ³	2018/12/21	図－ 3、 4

※³ き裂箇所破面のSEM観察を実施し、介在物と10μm程度のピットが確認されたが、内部欠陥、介在物等が存在する場合の疲労強度の低下を推察したが、200μmの欠陥が存在しても「図－ 5 高サイクル疲労評価の修正グッドマン線図」に示すとおり、タービンプレードに発生する平均応力、応力振幅は「表－ 5 欠陥の大きさ別の疲労強度低減率」に示すとおり変わらず疲労限度内であり、10μm程度の内部欠陥は十分許容できる強度を有していると考ええる。このことから初期欠陥となり得る内部欠陥は確認されなかった。



R側過給機

L側過給機

図－ 3 R側及びL側過給機のき裂箇所及びファツリー部SEM観察結果




図-4 L側過給機のき裂箇所及びロータファツリー部SEM観察結果




図-5 高サイクル疲労評価の修正グッドマン線図

表-5 欠陥の大きさ別の疲労強度低減率

	欠陥直径 (μm)	$\sqrt{\text{area}}$ (μm)	疲労強度 σ_w (MPa)	対比 (%)
欠陥なし	—			100
Case 1	10			97
Case 2	50			74
Case 3	100			66
Case 4	200			59

$$\sigma_w = \frac{1.56 \times (HV+120)}{(\sqrt{\text{Area}_{\max}})^{1/6}} \dots \text{内部の微小欠陥、き裂、介在物に対する疲労限度評価式}$$

σ_w : 修正疲労限度、HV: ビッカース硬さ、 $\sqrt{\text{Area}_{\max}}$: 欠陥の大きさ

(出典: 「微小欠陥と介在物の影響」村上敬宜 著)

※上記の式は、内部起点の疲労破壊が問題となる高強度鋼に適用される場合が多いが、その考え方自体は、同じ村上らによる表面欠陥を対象とした式(文献参照)に基づく。当該文献では、式中の定数が材料に依存しないことが明示されており、この考え方をタービンブレードの材料に適用することも可能であるとする。

- ・ 疲労限度評価式のビッカース硬さについては、タービンプレードの調査で実施したR側 No. 33 の硬さ分布計測データより、ビッカース硬さ HV340 (常温での硬さ) を使用
- ・ 硬さと引張強さには相関性があり、実運用時は温度が上昇することから、常温と高温で、引張強さと硬さが比例するものとし、常温 (20℃) の引張強さ 1175MPa、高温 (600℃) の引張強さ 1027MPa より、 $1027 / 1175 = 0.87$ を硬さの温度補正係数とした。
- ・ HV340 に対するばらつきを考慮し、その補正値を保守的に 0.8 とした。
- ・ 疲労限度評価式に代入するビッカース硬さとして、 $340 \times 0.87 \times 0.8 \rightarrow$ 約 240 を使用

10 μ m 程度の欠陥が、損傷の要因にならないことを示すため、保守的に 200 μ m の欠陥があったとして評価を実施した。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 5】材料選定

必要強度に対する材料の選定間違いがあると、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・タービンプレード及びロータシャフト材料に対する使用状況の、メーカへの聞き取りを実施し、材料選定に問題がないか確認すること

(2) 点検結果

- ・使用実績調査結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	タービンプレード及び ロータシャフト	使用実績あり※4	2019/1/17	—

※4 大型船舶やディーゼル発電機の過給機タービンプレード等の材料に標準材料として採用し、これまでの使用実績においても問題ないことを聞き取りにて確認した。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 6】 遠心応力

設計条件で求めた遠心応力に対して実際の構成部材に作用する遠心応力が過大であると、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・レーシングワイヤ付加荷重の応力解析を実施する。
- ・レーシングワイヤ付加荷重の応力解析結果を評価し、設計値（疲労限度）を上回らないこと

(2) 点検結果

- ・応力解析結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	レーシングワイヤ	異常なし※ ⁵	2018/11/30	別紙-1

※⁵ レーシングワイヤ付加荷重を考慮した解析を実施し修正グッドマン線図を用いた評価を行ったところ疲労限度内にあることを確認した。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 7】レーシングワイヤ局部応力

タービンプレードに対するレーシングワイヤの遠心応力が設計条件と異なると、タービンプレードへの付加荷重が発生し、き裂発生の原因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・レーシングワイヤの遠心応力による付加荷重のタービンプレードへの作用角度 3 ケース（ 5° 、 10° 、 15° ）の応力解析を実施し、設計値（疲労限度）を上回らないこと

(2) 点検結果

- ・応力解析結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	レーシングワイヤ	異常なし ^{※6}	2018/11/30	別紙－1

※6 レーシングワイヤの遠心応力による付加荷重について、タービンプレードへの作用角度を 5° 、 10° 、 15° とした場合に修正グッドマン線図を用いて評価したところ、レーシングワイヤ作動角度が付いた場合にファツリ一部への応力振幅がわずかに疲労限度に近づくものの疲労限度内にあることを確認した。

タービンブレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因8】起動・停止過程における過大応力

起動・停止過程において、発電機出力が中間出力時の低回転域や定格出力到達時に発生するオーバーシュートによる過給機の過回転により設計条件を上回る過大な応力が発生すると、き裂発生の原因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・タービンブレード及びタービンロータアッセンブリモデルによる固有値解析及びハンマリング試験を実施し、固有振動数計測を実施する。
- ・解析結果と計測結果を確認し、想定される回転数領域に共振点が存在しないことを確認すること

(2) 点検結果

- ・応力解析結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	タービンブレード及びタービンロータアッセンブリ	異常なし※7	2018/12/19	別紙-2

※7タービンブレード及びタービンロータアッセンブリモデルによる固有値解析を実施し、想定される回転数領域に、共振点は存在しないことを確認した。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 9】 ファツリー形状

ファツリー形状について、設計値と異なる寸法に製作すると、ファツリー部間のクリアランスが無くなることで、ファツリー部のくびれ部に作用する応力が過大となり、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・ファツリー形状製作に関する製作時品質記録、要領書、管理基準に関する調査を実施する。
- ・ファツリー形状製作に関する製作時品質記録、要領書、管理基準を調査し、寸法、クリアランスが定められていること

(2) 点検結果

- ・ファツリー形状製作図書調査結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ファツリー部	異常なし※ ⁸	2019/2/19	—

※⁸ ファツリー形状製作に関する製作時品質記録、要領書、管理基準に関する調査を実施した。製作当時のファツリー部加工結果を示す品質記録は存在していないものの、出荷条件となる判定基準（ファツリー部を組み立てることができること）を満足していることから、品質管理上、問題はなかったと考える。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因10】ファツリー部加工方法

ファツリー部の面粗度が粗くなると、疲労限度が低下し、き裂発生の原因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・ファツリー部加工方法の変遷における面粗度の設計値を調査し、変更のないことを確認する。
- ・面粗度の設計値を調査し、設計値 (Ra) 以下であること

(2) 点検結果

- ・ファツリー部加工方法の変遷

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ファツリー部	異常なし ^{※9}	2019/1/16	表-6

※9タービンプレード側は1985年まで縦型ブローチ盤によって加工されており、K-1製造時(1981~1982年)も同様であった。

ロータシャフト側は横型ブローチ盤により加工していたが、設備の老朽化により1977年から縦型ブローチ盤に変更した。K-1(1981~1982年)は後者の設備で加工していた。

加工方法の変更に係わらず面粗度の設計値は変わっていないことを確認した。

タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部の加工変遷を表-6に示す。

- ・面粗度

	点検対象	結果	点検日	備考
2	ファツリー部	異常なし ^{※10}	2019/1/16	図-6


※10き裂が発生したR側過給機のNo. 1タービンプレードファツリー部面粗度の計測結果は、設計値を満足しておりファツリー部加工方法に関する問題は確認されなかった。

表-6 タービンブレードファツリ部及びロータファツリ部の加工方法の変遷

年代	ロータシャフト		タービンブレード			レーシングワイヤ 孔加工	備考 (各サイト)
	加工機	カッター	加工機	砥石	ダイヤモンド ドリッサー		
1970年 以前	同下 (推定)	同下 (推定)	同下 (推定)	同下 (推定)	同下 (推定)	汎用ボール盤 () ドリル+リマ	工場 1F-1/2 () 1969年
1970年	横型フーチ盤 ()	()	縦型フーチ盤 ()	フーチカッター 切削加工	不要	同上	() 操業開始
1972年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	1F-2 () 1F-3 () 1F-3/4 ()
1973年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	1F-5A ()
1974年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	1F-4A, 5B ()
1976年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	1F-6A, 6H ()
1977年	縦型フーチ盤 ()	() フーチカッター	同上	同上	同上	同上	/
1980年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	K-5H ()
1981年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	K-1H ()
1982年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2F-3A, 3B, 3H, 4A, 4B, 4H () K-1A, B ()
1983年	同上	同上	同上	同上	同上	電解ボール盤	K-2A, B () K-2H ()
1985年	同上	同上	()研 削盤 ()	砥石 ()	()	同上	/
1986年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	K-5A, B ()
1987年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	/
1990年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	K-3A, B () K-3H ()
1991年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	K-4A, B () K-4H ()
1992年	同上	同上	同上	同上	同上	ラジアルボール盤 ドリル+リマ	K-6A ()
1993年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	K-6B, C () K-7A ()
1994年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	()工場へ製 造移管 1F-6B () K-7B, C ()
1995年	同上	同上	同上	同上	同上	同上	1F-2B, 4B ()
2015年	同上	同上	()研削盤 ()	砥石 ()	同上	同上	/
現在	同上	同上	同上	同上	同上	同上	/

加工方法の変更が行われても面粗度の設計値はR a ()で変更がないことを確認。

(計測対象)
R側過給機の
No.1 タービンブレードファツリー部



・ファツリー形状加工平行方向

計測位置	背側①	受圧側②
計測値	R a 0.291~0.650	R a 0.376~0.604
結果	良	良

・ファツリー形状加工直角方向

計測位置	背側③	受圧側④
計測値	R a 0.382	R a 0.426
結果	良	良

判定基準

面粗度が設計値 (R a) 以下を満足していること。

図-6 面粗度計測記録

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因11】レーシングワイヤ線径

レーシングワイヤの線径が設計値を逸脱すると、ファツリー部くびれ部に作用する応力が過大となり、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準


- ・レーシングワイヤ線径の計測を実施し、必要強度を有していること

(2) 点検結果

- ・線径計測結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	レーシングワイヤ	異常なし※11	2018/11/15	表-7、8

※11 実測されたレーシングワイヤ線径が応力解析の結果に対して必要強度を十分有していることを確認している。



レーシングワイヤ線径 計測箇所詳細図

表-7 レーシングワイヤ (R側) 線径計測結果

R側線径								
翼No.	内	外	翼No.	内	外	翼No.	内	外
1	-	-	26	3.18	3.15	51	-	3.18
↓	-	-	↓	3.18	3.16	↓	-	3.16
2	-	-	27	3.18	3.18	52	-	3.17
↓	-	-	↓	3.19	3.16	↓	-	3.17
3	-	-	28	3.19	3.16	53	-	3.17
↓	-	-	↓	3.17	3.17	↓	-	3.17
4	-	-	29	3.18	3.16	54	-	3.15
↓	-	-	↓	3.17	3.18	↓	-	3.16
5	-	-	30	3.17	3.16	55	-	3.17
↓	-	-	↓	3.17	3.17	↓	-	3.16
6	-	-	31	3.17	3.16	56	-	3.12
↓	-	-	↓	3.17	3.16	↓	-	3.12
7	-	-	32	3.16	3.15	57	-	3.15
↓	-	-	↓	3.18	3.15	↓	-	3.15
8	-	-	33	3.19	3.15	58	-	3.19
↓	-	-	↓	3.17	3.16	↓	-	3.19
9	-	-	34	3.16	3.17	59	-	3.15
↓	-	-	↓	3.17	3.17	↓	-	3.17
10	-	-	35	3.18	3.16	60	-	3.15
↓	-	-	↓	3.18	3.18	↓	-	3.18
11	-	-	36	3.17	3.16	61	-	-
↓	-	-	↓	3.18	3.16	↓	-	-
12	-	-	37	3.18	3.17	図面寸法 ■■■■mm		
↓	-	-	↓	3.19	3.14			
13	-	-	38	3.19	3.15	未使用品線径 (新品) ■■■■mm		
↓	-	-	↓	3.20	3.15			
14	-	-	39	3.19	3.15	使用計測器 デジタルノギス		
↓	-	-	↓	3.18	3.17			
15	-	-	40	3.19	3.17			
↓	-	-	↓	3.18	3.15			
16	-	-	41	3.19	3.16			
↓	-	止端	↓	3.19	3.15			
17	-	3.18	42	3.17	3.16			
↓	-	3.17	↓	3.19	3.16			
18	-	3.16	43	3.17	3.16			
↓	-	3.17	↓	3.19	3.17			
19	-	3.16	44	3.19	3.16			
↓	-	3.16	↓	3.19	3.16			
20	-	3.17	45	3.20	3.17			
↓	止端	3.17	↓	3.19	3.15			
21	3.19	3.16	46	3.18	3.16			
↓	3.18	3.17	↓	3.17	止端			
22	3.18	3.15	47	3.18	3.18			
↓	3.17	3.16	↓	3.17	3.16			
23	3.18	3.16	48	3.15	3.12			
↓	3.18	3.15	↓	3.17	3.14			
24	3.18	3.17	49	3.16	3.20			
↓	3.16	3.17	↓	3.15	3.17			
25	3.17	3.16	50	3.17	3.20			
↓	3.18	3.19	↓	止端	3.17			

注1 : R側の「-」は脱落し、場所を特定できないため計測していない。
 注2 : 「↓」は前後数字 (翼) の中間を計測した結果を示す (例 : 「1↓2」であれば翼No.1とNo.2の中間)
 注3 : 表中の赤太文字は、最小値を示す。

表-8 レーシングワイヤ (L側) 線径計測結果

L側線径								
翼No.	内	外	翼No.	内	外	翼No.	内	外
1	3.17	3.16	26	3.15	3.16	51	3.15	3.17
↓	3.17	3.17	↓	3.16	3.16	↓	3.17	3.15
2	3.17	3.16	27	3.16	3.14	52	3.19	3.16
↓	3.16	3.17	↓	3.16	3.16	↓	3.21	3.17
3	3.17	3.17	28	3.16	3.16	53	3.19	3.16
↓	3.16	3.17	↓	3.17	3.15	↓	3.17	3.17
4	3.16	3.16	29	3.15	3.14	54	3.17	3.16
↓	3.17	3.18	↓	3.16	3.15	↓	3.18	3.18
5	3.18	3.16	30	3.16	3.15	55	3.16	3.18
↓	3.17	3.18	↓	3.17	3.16	↓	3.19	3.16
6	3.17	3.17	31	3.17	3.15	56	3.16	3.15
↓	3.17	3.18	↓	3.17	3.16	↓	3.19	3.18
7	3.17	3.16	32	3.17	3.15	57	3.17	3.15
↓	3.16	3.17	↓	3.16	3.15	↓	3.17	3.17
8	3.17	3.16	33	3.17	3.16	58	3.17	3.16
↓	3.17	3.17	↓	3.17	3.15	↓	3.17	3.17
9	3.17	3.16	34	3.16	3.15	59	3.17	3.16
↓	3.17	3.17	↓	3.16	3.15	↓	3.17	3.16
10	3.17	3.17	35	3.17	3.15	60	3.17	3.15
↓	3.17	3.16	↓	3.17	3.16	↓	3.17	3.17
11	3.17	3.17	36	3.16	3.15	61	3.17	3.15
↓	3.17	3.17	↓	3.17	3.16	↓	3.17	3.17
12	3.17	3.17	37	3.17	3.15	図面寸法 ■■■■ mm		
↓	3.17	3.17	↓	3.16	3.16			
13	3.17	3.17	38	3.17	3.15	未使用品線径 (新品) ■■■■ mm		
↓	3.17	3.17	↓	3.16	3.15			
14	3.16	3.15	39	3.17	3.15	使用計測器 デジタルノギス		
↓	3.16	3.16	↓	3.16	3.15			
15	3.17	3.15	40	3.17	3.15			
↓	3.17	3.15	↓	3.16	3.17			
16	3.16	3.15	41	3.18	3.16			
↓	3.16	止端	↓	3.18	3.17			
17	3.16	3.18	42	3.17	3.16			
↓	3.18	3.17	↓	3.16	3.16			
18	3.16	3.16	43	3.15	3.17			
↓	3.17	3.17	↓	3.15	3.17			
19	3.16	3.17	44	3.15	3.17			
↓	3.16	3.18	↓	3.15	3.16			
20	3.16	3.17	45	3.15	3.17			
↓	止端	3.18	↓	3.17	3.17			
21	3.17	3.17	46	3.16	3.16			
↓	3.17	3.17	↓	3.16	止端			
22	3.16	3.17	47	3.16	3.17			
↓	3.17	3.17	↓	3.16	3.17			
23	3.17	3.17	48	3.16	3.17			
↓	3.17	3.17	↓	3.16	3.18			
24	3.17	3.16	49	3.17	3.17			
↓	3.16	3.17	↓	3.16	3.17			
25	3.16	3.17	50	3.18	3.19			
↓	3.17	3.15	↓	止端	3.18			

注1: 「↓」は前後数字 (翼) の中間を計測した結果を示す (例: 「1↓2」であれば翼No.1とNo.2の中間)

注2: 表中の赤太文字は、最小値を示す。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因12】レーシングワイヤ孔径及び孔高さ

レーシングワイヤ孔径及び孔高さが部分的に設計値を逸脱し、隣接するタービンプレード間を貫通しているレーシングワイヤが傾くことで、ファツリ一部くびれ部の応力を高め、き裂発生の原因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・レーシングワイヤ孔の現品計測を実施し、レーシングワイヤ孔径及び孔高さが設計値内であること

(2) 点検結果

- ・孔径計測結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	レーシングワイヤ孔	異常なし※12	2018/11/15	表-9~12

※12 レーシングワイヤ孔の現品計測を実施した結果、レーシングワイヤ孔径の計測結果で一部φ \blacksquare ピンゲージを通るものが確認されているが、メーカーに聞き取りした結果、レーシングワイヤ孔径の設計値逸脱は、製造時に全数検査を行っていることから運転中の摩耗が原因であると考えられ、一部のレーシングワイヤ孔が拡大したものと考える。

- ・孔高さ計測結果

	点検対象	結果	点検日	備考
2	レーシングワイヤ孔	異常あり※13	2019/1/22	表-13、14、15

※13 レーシングワイヤ孔高さについて設計値を逸脱し隣接するタービンプレードとの高低差が大きい箇所があることを確認した。レーシングワイヤ孔高さの設計値逸脱の原因を調査した結果、製作時の加工不良である可能性が高いことを確認した。そのため、レーシングワイヤ穴高さの設定値逸脱の原因を調査した結果、「別紙-3 タービンプレードレーシングワイヤ孔加工に関する確認結果」に示すとおり、製作時の加工不良である可能性が高いことを確認した。(別紙-3参照)

表-9 レーシングワイヤ孔径 (R側外側) 点検結果

判定基準	レーシングワイヤ孔に図面指示寸法 ϕ [] の下限 ϕ [] ピンゲージが滑らかに通り、かつ ϕ [] ピンゲージが通らないこと。
------	---

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 1	折損翼 (※1)	
翼 No. 2	調査中 (※2)	
翼 No. 3	良	良
翼 No. 4	良	良
翼 No. 5	良	良
翼 No. 6	否	良
翼 No. 7	良	良
翼 No. 8	良	良
翼 No. 9	良	良
翼 No. 10	否	良
翼 No. 11	良	良
翼 No. 12	良	良
翼 No. 13	良	良
翼 No. 14	良	良
翼 No. 15	良	良
翼 No. 16	良	良
翼 No. 17	良	良
翼 No. 18	良	良
翼 No. 19	否	良
翼 No. 20	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 21	良	良
翼 No. 22	良	良
翼 No. 23	良	良
翼 No. 24	良	良
翼 No. 25	良	良
翼 No. 26	良	良
翼 No. 27	良	良
翼 No. 28	否	良
翼 No. 29	否	良
翼 No. 30	良	良
翼 No. 31	良	良
翼 No. 32	否	良
翼 No. 33	否	良
翼 No. 34	良	良
翼 No. 35	良	良
翼 No. 36	良	良
翼 No. 37	良	良
翼 No. 38	良	良
翼 No. 39	否	良
翼 No. 40	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 41	良	良
翼 No. 42	否	良
翼 No. 43	良	良
翼 No. 44	良	良
翼 No. 45	良	良
翼 No. 46	良	良
翼 No. 47	良	良
翼 No. 48	良	良
翼 No. 49	良	良
翼 No. 50	良	良
翼 No. 51	否	良
翼 No. 52	良	良
翼 No. 53	良	良
翼 No. 54	良	良
翼 No. 55	良	良
翼 No. 56	良	良
翼 No. 57	否	良
翼 No. 58	良	良
翼 No. 59	良	良
翼 No. 60	良	良
翼 No. 61	否	良

※1 : 折損した翼で孔の形状が健全でないため計測していない。
 ※2 : 研究所にて詳細調査対象の翼であり、計測していない。

表-10 レーシングワイヤ孔径 (R側内側) 点検結果

判定基準	レーシングワイヤ孔に図面指示寸法 ϕ [] の下限 ϕ [] ピンゲージが滑らかに通り、かつ ϕ [] ピンゲージが通らないこと。
------	---

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 1	折損翼 (※1)	
翼 No. 2	調査中 (※2)	
翼 No. 3	否	良
翼 No. 4	良	良
翼 No. 5	良	良
翼 No. 6	否	良
翼 No. 7	否	良
翼 No. 8	良	良
翼 No. 9	否	良
翼 No. 10	否	良
翼 No. 11	否	良
翼 No. 12	否	良
翼 No. 13	否	良
翼 No. 14	良	良
翼 No. 15	良	良
翼 No. 16	良	良
翼 No. 17	良	良
翼 No. 18	良	良
翼 No. 19	否	良
翼 No. 20	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 21	良	良
翼 No. 22	良	良
翼 No. 23	良	良
翼 No. 24	良	良
翼 No. 25	良	良
翼 No. 26	良	良
翼 No. 27	良	良
翼 No. 28	否	良
翼 No. 29	否	良
翼 No. 30	良	良
翼 No. 31	否	良
翼 No. 32	否	良
翼 No. 33	否	良
翼 No. 34	良	良
翼 No. 35	良	良
翼 No. 36	良	良
翼 No. 37	良	良
翼 No. 38	否	良
翼 No. 39	否	良
翼 No. 40	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 41	良	良
翼 No. 42	否	良
翼 No. 43	良	良
翼 No. 44	良	良
翼 No. 45	良	良
翼 No. 46	否	良
翼 No. 47	良	良
翼 No. 48	否	良
翼 No. 49	否	良
翼 No. 50	良	良
翼 No. 51	否	良
翼 No. 52	良	良
翼 No. 53	良	良
翼 No. 54	良	良
翼 No. 55	否	良
翼 No. 56	良	良
翼 No. 57	否	良
翼 No. 58	否	良
翼 No. 59	良	良
翼 No. 60	良	良
翼 No. 61	良	否

※1 : 折損した翼で孔の形状が健全でないため計測していない。
 ※2 : 研究所にて詳細調査対象の翼であり、計測していない。

表-11 レーシングワイヤ孔径 (L側外側) 点検結果

判定基準	レーシングワイヤ孔に図面指示寸法 ϕ [] の下限 ϕ [] ピンゲージが滑らかに通り、かつ ϕ [] ピンゲージが通らないこと。
------	---

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 1	良	良
翼 No. 2	良	良
翼 No. 3	否	良
翼 No. 4	否	良
翼 No. 5	良	良
翼 No. 6	良	良
翼 No. 7	良	良
翼 No. 8	否	良
翼 No. 9	良	良
翼 No. 10	良	良
翼 No. 11	良	良
翼 No. 12	良	良
翼 No. 13	良	良
翼 No. 14	良	良
翼 No. 15	良	良
翼 No. 16	良	良
翼 No. 17	良	良
翼 No. 18	良	良
翼 No. 19	良	良
翼 No. 20	否	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 21	良	良
翼 No. 22	良	良
翼 No. 23	良	良
翼 No. 24	良	良
翼 No. 25	良	良
翼 No. 26	良	良
翼 No. 27	否	良
翼 No. 28	良	良
翼 No. 29	良	良
翼 No. 30	否	良
翼 No. 31	良	良
翼 No. 32	否	良
翼 No. 33	良	良
翼 No. 34	良	良
翼 No. 35	良	良
翼 No. 36	良	良
翼 No. 37	良	良
翼 No. 38	良	良
翼 No. 39	否	良
翼 No. 40	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 41	良	良
翼 No. 42	否	良
翼 No. 43	良	良
翼 No. 44	良	良
翼 No. 45	良	良
翼 No. 46	良	良
翼 No. 47	良	良
翼 No. 48	良	良
翼 No. 49	否	良
翼 No. 50	否	良
翼 No. 51	否	良
翼 No. 52	否	良
翼 No. 53	良	良
翼 No. 54	良	良
翼 No. 55	否	良
翼 No. 56	良	良
翼 No. 57	良	良
翼 No. 58	良	良
翼 No. 59	良	良
翼 No. 60	良	良
翼 No. 61	良	良

表-12 レーシングワイヤ孔径 (L側内側) 点検結果

判定基準	レーシングワイヤ孔に図面指示寸法 ϕ [] の下限 ϕ [] ピンゲージが滑らかに通り、かつ ϕ [] ピンゲージが通らないこと。
------	---

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 1	良	良
翼 No. 2	良	良
翼 No. 3	否	良
翼 No. 4	否	良
翼 No. 5	良	良
翼 No. 6	良	良
翼 No. 7	良	良
翼 No. 8	否	良
翼 No. 9	良	良
翼 No. 10	良	良
翼 No. 11	良	良
翼 No. 12	良	良
翼 No. 13	良	良
翼 No. 14	良	良
翼 No. 15	良	良
翼 No. 16	良	良
翼 No. 17	良	良
翼 No. 18	良	良
翼 No. 19	否	良
翼 No. 20	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 21	良	良
翼 No. 22	良	良
翼 No. 23	良	良
翼 No. 24	良	良
翼 No. 25	否	良
翼 No. 26	良	良
翼 No. 27	否	良
翼 No. 28	良	良
翼 No. 29	良	良
翼 No. 30	良	良
翼 No. 31	良	良
翼 No. 32	否	良
翼 No. 33	否	良
翼 No. 34	良	良
翼 No. 35	良	良
翼 No. 36	良	良
翼 No. 37	否	良
翼 No. 38	良	良
翼 No. 39	否	良
翼 No. 40	良	良

管理 No.	ϕ []	ϕ []
翼 No. 41	良	良
翼 No. 42	否	良
翼 No. 43	良	良
翼 No. 44	良	良
翼 No. 45	良	良
翼 No. 46	良	良
翼 No. 47	良	良
翼 No. 48	良	良
翼 No. 49	良	良
翼 No. 50	否	良
翼 No. 51	否	良
翼 No. 52	否	良
翼 No. 53	良	良
翼 No. 54	良	良
翼 No. 55	否	良
翼 No. 56	良	良
翼 No. 57	良	良
翼 No. 58	良	良
翼 No. 59	良	良
翼 No. 60	良	良
翼 No. 61	良	良


表-13 レーシングワイヤ孔高さ (R側) 点検結果

判定基準	レーシングワイヤ孔を ϕ [] mmと仮定し、高さ計測値に加算した計算値から図面指示高さ寸法を比較する。 プラットホーム基準からの「高さ寸法① [] ± 0.05 」、「高さ寸法② [] ± 0.05 」をそれぞれ満足していること。
------	---

管理 No.	計算値①	計算値②	結果	管理 No.	計算値①	計算値②	結果	管理 No.	計算値①	計算値②	結果
翼 No. 1	-	67.67	参考値	翼 No. 21	47.83	66.68	否	翼 No. 41	※客先殿調査品		-
翼 No. 2	47.80	66.69	否	翼 No. 22	47.83	66.70	否	翼 No. 42	※客先殿調査品		-
翼 No. 3	※治具に入らず		-	翼 No. 23	47.79	66.68	否	翼 No. 43	※客先殿調査品		-
翼 No. 4	47.83	66.69	否	翼 No. 24	47.85	66.69	良	翼 No. 44	※客先殿調査品		-
翼 No. 5	48.48	67.33	否	翼 No. 25	47.87	66.69	良	翼 No. 45	※客先殿調査品		-
翼 No. 6	47.80	66.65	否	翼 No. 26	※治具に入らず		-	翼 No. 46	47.78	66.67	否
翼 No. 7	47.82	66.68	否	翼 No. 27	47.77	66.68	否	翼 No. 47	47.81	66.69	否
翼 No. 8	47.80	66.68	否	翼 No. 28	47.84	66.69	否	翼 No. 48	47.79	66.68	否
翼 No. 9	47.75	66.71	否	翼 No. 29	47.81	66.71	否	翼 No. 49	47.81	66.70	否
翼 No. 10	※治具に入らず		-	翼 No. 30	47.87	66.66	良	翼 No. 50	47.83	66.69	否
翼 No. 11	47.78	66.68	否	翼 No. 31	47.78	66.67	否	翼 No. 51	47.87	66.70	良
翼 No. 12	47.79	66.68	否	翼 No. 32	47.88	66.62	否	翼 No. 52	※治具に入らず		-
翼 No. 13	47.79	66.69	否	翼 No. 33	※断面観察		-	翼 No. 53	47.80	66.70	否
翼 No. 14	48.66	67.45	否	翼 No. 34	※引張試験		-	翼 No. 54	※治具に入らず		-
翼 No. 15	47.80	66.68	否	翼 No. 35	※引張試験		-	翼 No. 55	47.79	66.68	否
翼 No. 16	47.80	66.64	否	翼 No. 36	※引張試験		-	翼 No. 56	47.86	66.70	良
翼 No. 17	47.84	66.68	否	翼 No. 37	47.83	66.69	否	翼 No. 57	47.77	66.72	否
翼 No. 18	47.81	66.70	否	翼 No. 38	47.80	66.68	否	翼 No. 58	47.95	66.81	否
翼 No. 19	47.82	66.71	否	翼 No. 39	47.79	66.68	否	翼 No. 59	48.86	67.67	否
翼 No. 20	47.82	66.70	否	翼 No. 40	47.77	66.69	否	翼 No. 60	47.95	66.45	否
								翼 No. 61	-	66.75	参考値

※印の付したタービンブレードは評価対象としない。

注:No.1はブレード先端から外側レーシングワイヤ孔位置を計測した値より算出しており、No.61はブレード及びレーシングワイヤ孔が変形していることから結果は参考値とする



レーシングワイヤ孔高さ 計測箇所詳細


表-14 レーシングワイヤ孔高さ (L側) 点検結果

判定基準	レーシングワイヤ孔を ϕ [] mmと仮定し、高さ計測値に加算した計算値から図面指示高さ寸法を比較する。 プラットホーム基準からの「高さ寸法① [] ± 0.05 」、「高さ寸法② [] ± 0.05 」をそれぞれ満足していること。
------	---

管理 No.	計算値①	計算値②	結果	管理 No.	計算値①	計算値②	結果	管理 No.	計算値①	計算値②	結果
翼 No. 1	47.83	66.71	否	翼 No. 21	47.83	66.71	否	翼 No. 41	※治具に入らず		—
翼 No. 2	47.83	66.66	否	翼 No. 22	47.83	66.67	否	翼 No. 42	47.84	66.62	否
翼 No. 3	47.94	66.76	否	翼 No. 23	47.84	66.72	否	翼 No. 43	47.81	66.66	否
翼 No. 4	47.95	66.77	否	翼 No. 24	47.82	66.68	否	翼 No. 44	47.83	66.69	否
翼 No. 5	47.81	66.70	否	翼 No. 25	49.44	68.21	参考値	翼 No. 45	47.81	66.69	否
翼 No. 6	47.81	66.68	否	翼 No. 26	47.81	66.65	否	翼 No. 46	47.84	66.69	否
翼 No. 7	47.83	66.70	否	翼 No. 27	47.85	66.72	良	翼 No. 47	47.83	66.65	否
翼 No. 8	47.81	66.66	否	翼 No. 28	47.84	66.68	否	翼 No. 48	※治具に入らず		—
翼 No. 9	47.92	66.67	良	翼 No. 29	47.82	66.73	否	翼 No. 49	47.82	66.57	否
翼 No. 10	47.81	66.69	否	翼 No. 30	47.79	66.69	否	翼 No. 50	47.83	66.64	否
翼 No. 11	47.83	66.70	否	翼 No. 31	47.83	66.72	否	翼 No. 51	47.85	66.69	良
翼 No. 12	47.80	66.64	否	翼 No. 32	47.86	66.79	否	翼 No. 52	47.87	66.73	良
翼 No. 13	47.82	66.70	否	翼 No. 33	47.88	66.70	良	翼 No. 53	47.83	66.72	否
翼 No. 14	47.81	66.63	否	翼 No. 34	47.83	66.71	否	翼 No. 54	47.84	66.71	否
翼 No. 15	47.84	66.72	否	翼 No. 35	47.83	66.72	否	翼 No. 55	47.84	66.74	否
翼 No. 16	47.82	66.70	否	翼 No. 36	47.85	66.66	良	翼 No. 56	48.71	67.58	否
翼 No. 17	47.83	66.69	否	翼 No. 37	47.85	66.70	良	翼 No. 57	47.83	66.69	否
翼 No. 18	47.84	66.71	否	翼 No. 38	47.82	66.64	否	翼 No. 58	※治具に入らず		—
翼 No. 19	47.86	66.67	良	翼 No. 39	47.82	66.74	否	翼 No. 59	47.84	66.71	否
翼 No. 20	47.80	66.70	否	翼 No. 40	47.82	66.65	否	翼 No. 60	47.81	66.69	否
								翼 No. 61	47.83	66.72	否

※印の付したタービンブレードは評価対象としない。

注: No. 25 はファツリー部のき裂を強制開口したのち計測したため結果は参考値とする。



レーシングワイヤ孔高さ 計測箇所詳細

表-15 レーシングワイヤ孔高低差 (R側) (L側) 結果

レーシングワイヤ孔 高低差 (R側)

レーシングワイヤ孔 高低差 (L側)

管理No.	計算値①	高低差	管理No.	計算値②	高低差	管理No.	計算値①	高低差	管理No.	計算値②	高低差
異No.1	折損翼		異No.1	67.67	0.98	異No.1	47.83	0.00	異No.1	66.71	0.05
異No.2	47.80		異No.2	66.69		異No.2	47.83	0.11	異No.2	66.66	0.10
異No.3	治具に入らず		異No.3	治具に入らず		異No.3	47.94	0.01	異No.3	66.76	0.01
異No.4	47.83	0.65	異No.4	66.69	0.64	異No.4	47.95	0.14	異No.4	66.77	0.07
異No.5	48.48	0.68	異No.5	67.33	0.68	異No.5	47.81	0.00	異No.5	66.70	0.02
異No.6	47.80	0.02	異No.6	66.65	0.03	異No.6	47.81	0.02	異No.6	66.68	0.02
異No.7	47.82	0.02	異No.7	66.68	0.00	異No.7	47.83	0.02	異No.7	66.70	0.04
異No.8	47.80	0.05	異No.8	66.68	0.03	異No.8	47.81	0.11	異No.8	66.66	0.01
異No.9	47.75		異No.9	66.71		異No.9	47.92	0.11	異No.9	66.67	0.02
異No.10	治具に入らず		異No.10	治具に入らず		異No.10	47.81	0.02	異No.10	66.69	0.01
異No.11	47.78	0.01	異No.11	66.68	0.00	異No.11	47.83	0.03	異No.11	66.70	0.06
異No.12	47.79	0.00	異No.12	66.68	0.01	異No.12	47.80	0.02	異No.12	66.64	0.06
異No.13	47.79	0.87	異No.13	66.69	0.76	異No.13	47.82	0.01	異No.13	66.70	0.07
異No.14	48.66	0.86	異No.14	67.45	0.77	異No.14	47.81	0.03	異No.14	66.63	0.09
異No.15	47.80	0.00	異No.15	66.68	0.04	異No.15	47.84	0.02	異No.15	66.72	0.02
異No.16	47.80	0.04	異No.16	66.64	0.04	異No.16	47.82	0.01	異No.16	66.70	0.01
異No.17	47.84	0.03	異No.17	66.68	0.02	異No.17	47.83	0.01	異No.17	66.69	0.02
異No.18	47.81	0.01	異No.18	66.70	0.01	異No.18	47.84	0.02	異No.18	66.71	0.04
異No.19	47.82	0.00	異No.19	66.71	0.01	異No.19	47.86	0.06	異No.19	66.67	0.03
異No.20	47.82	0.01	異No.20	66.70	0.02	異No.20	47.80	0.03	異No.20	66.70	0.01
異No.21	47.83	0.00	異No.21	66.68	0.02	異No.21	47.83	0.00	異No.21	66.71	0.04
異No.22	47.83	0.04	異No.22	66.70	0.02	異No.22	47.83	0.01	異No.22	66.67	0.05
異No.23	47.79	0.06	異No.23	66.68	0.01	異No.23	47.84	0.02	異No.23	66.72	0.04
異No.24	47.85	0.02	異No.24	66.69	0.00	異No.24	47.82	1.62	異No.24	66.68	1.53
異No.25	47.87		異No.25	66.69		異No.25	49.44	1.63	異No.25	68.21	1.56
異No.26	治具に入らず		異No.26	治具に入らず		異No.26	47.81	0.04	異No.26	66.65	0.07
異No.27	47.77	0.07	異No.27	66.68	0.01	異No.27	47.85	0.01	異No.27	66.72	0.04
異No.28	47.84	0.03	異No.28	66.69	0.02	異No.28	47.84	0.02	異No.28	66.68	0.05
異No.29	47.81	0.06	異No.29	66.71	0.05	異No.29	47.82	0.03	異No.29	66.73	0.04
異No.30	47.87	0.09	異No.30	66.66	0.01	異No.30	47.79	0.04	異No.30	66.69	0.03
異No.31	47.78	0.10	異No.31	66.67	0.05	異No.31	47.83	0.03	異No.31	66.72	0.07
異No.32	47.88		異No.32	66.62		異No.32	47.86	0.02	異No.32	66.79	0.09
異No.33	破面観察		異No.33	破面観察		異No.33	47.88	0.05	異No.33	66.70	0.01
異No.34	引張試験		異No.34	引張試験		異No.34	47.83	0.00	異No.34	66.71	0.01
異No.35	引張試験		異No.35	引張試験		異No.35	47.83	0.02	異No.35	66.72	0.06
異No.36	引張試験		異No.36	引張試験		異No.36	47.85	0.00	異No.36	66.66	0.04
異No.37	47.83	0.03	異No.37	66.69	0.01	異No.37	47.85	0.03	異No.37	66.70	0.06
異No.38	47.80	0.01	異No.38	66.68	0.00	異No.38	47.82	0.00	異No.38	66.64	0.10
異No.39	47.79	0.02	異No.39	66.68	0.01	異No.39	47.82	0.00	異No.39	66.74	0.09
異No.40	47.77		異No.40	66.69		異No.40	47.82	0.00	異No.40	66.65	
異No.41	他調査で使用		異No.41	他調査で使用		異No.41	治具に入らず		異No.41	治具に入らず	
異No.42	他調査で使用		異No.42	他調査で使用		異No.42	47.84	0.03	異No.42	66.62	0.04
異No.43	他調査で使用		異No.43	他調査で使用		異No.43	47.81	0.02	異No.43	66.66	0.03
異No.44	他調査で使用		異No.44	他調査で使用		異No.44	47.83	0.02	異No.44	66.69	0.00
異No.45	他調査で使用		異No.45	他調査で使用		異No.45	47.81	0.03	異No.45	66.69	0.00
異No.46	47.78	0.03	異No.46	66.67	0.02	異No.46	47.84	0.01	異No.46	66.69	0.04
異No.47	47.81	0.02	異No.47	66.69	0.01	異No.47	47.83		異No.47	66.65	
異No.48	47.79	0.02	異No.48	66.68	0.02	異No.48	治具に入らず		異No.48	治具に入らず	
異No.49	47.81	0.02	異No.49	66.70	0.01	異No.49	47.82	0.01	異No.49	66.57	0.07
異No.50	47.83	0.04	異No.50	66.69	0.01	異No.50	47.83	0.02	異No.50	66.64	0.05
異No.51	47.87		異No.51	66.70		異No.51	47.95	0.02	異No.51	66.69	0.04
異No.52	治具に入らず		異No.52	治具に入らず		異No.52	47.87	0.04	異No.52	66.73	0.01
異No.53	47.80		異No.53	66.70		異No.53	47.83	0.01	異No.53	66.72	0.01
異No.54	治具に入らず		異No.54	治具に入らず		異No.54	47.84	0.00	異No.54	66.71	0.03
異No.55	47.79	0.07	異No.55	66.68	0.02	異No.55	47.84	0.87	異No.55	66.74	0.84
異No.56	47.86	0.09	異No.56	66.70	0.02	異No.56	48.71	0.88	異No.56	67.58	0.89
異No.57	47.77	0.18	異No.57	66.72	0.09	異No.57	47.83		異No.57	66.69	
異No.58	47.95	0.91	異No.58	66.81	0.86	異No.58	治具に入らず		異No.58	治具に入らず	
異No.59	48.86	0.91	異No.59	67.67	1.22	異No.59	47.84	0.03	異No.59	66.71	0.02
異No.60	47.95		異No.60	66.45	0.30	異No.60	47.81	0.02	異No.60	66.69	0.03
異No.61	損傷翼		異No.61	66.75	0.92	異No.61	47.83	0.00	異No.61	66.72	0.01

評価 レーシングワイヤ孔高さの点検結果より、隣接するタービンプレードとの高低差が大きい箇所が確認された

タービンブレード疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因13】レーシングワイヤ取付

レーシングワイヤ止端部形状や取付状態に不良があると、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・至近の本格点検記録により止端部形状や取付状態の点検結果を確認し、レーシングワイヤ止端部形状や取付状態に異常のないこと

(2) 点検結果

- ・止端部形状や取付状態点検結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	止端部形状	異常なし※14	2018/10/31	図-7、8
2	取付状態	異常なし※14	2018/10/31	図-7、8

※14 至近の第7回定検での本格点検記録（計測日：1994/11/1）を確認し、止端部形状や取付状態に異常がないことから、レーシングワイヤ取付に関する問題は確認されなかった。

単位：mm

計測位置	基準値	上 段	下 段
第 1 a		5. 4	6. 1
第 1 b		1. 6	1. 5
第 2 a		5. 9	6. 2
第 2 b		1. 2	1. 2

計測位置の第1は、インペラ固定キー側
反対側を第2とする。




図-7 レーシングワイヤ止端部形状と取付状態
レーシングワイヤR側

単位：mm

計測位置	基準値	上 段	下 段
第 1 a		5. 6	5. 4
第 1 b		1. 3	1. 4
第 2 a		5. 4	5. 8
第 2 b		1. 2	1. 2

計測位置の第1は、インペラ固定キー側
反対側を第2とする。




図-8 レーシングワイヤ止端部形状と取付状態
レーシングワイヤL側

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1 4】ブレード取外・取付作業

ブレードの取外・取付作業によって、ファツリー形状の変形や接触面の当たり状態が変化すると、き裂発生の原因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・過去の点検記録の確認及び外観目視点検を実施し、過去の点検時にタービンプレードの取外・取付作業によるファツリー形状の変形、接触面の当たり状態が変わった可能性について確認すること

(2) 点検結果

- ・過去の点検記録の確認結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	点検記録	取外・取付 実績あり※15	2019/1/7	—

※ 1 5 当発電所 2 号機において発生した非常用ディーゼル発電機過給機の不具合に伴う水平展開として、当該 D/G 過給機のレーシングワイヤ孔の再加工工事の際に実施されていた。

- ・外観目視点検結果

	点検対象	結果	点検日	備考
2	ファツリー部	異常あり※16	2019/1/7	—

※ 1 6 L 側過給機のロータファツリー部端部に変形を確認。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1 5】腐食・汚れ

腐食・汚れによる経年変化により、タービンプレードファツリー部とロータファツリー一部間のクリアランス減少及び接触面の粗度が増加し、ファツリー部に応力が発生し、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・目視点検を実施し、腐食・汚れの有無を確認すること

(2) 点検結果

- ・目視点検

	点検対象	結果	点検日	備考
1	ファツリー部	汚れあり※17	2018/10/17	－

※ 1 7 酸化スケール及び煤と思われる汚れを確認。ファツリー部間のクリアランスへ汚れが入り込むことによりファツリー部間の当たり状態が変化し、ファツリー部に歪みによる局部応力が発生した可能性がある。使用継続に伴い、腐食・汚れが増加することで、タービンプレードのき裂発生を助長した可能性があると考ええる。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因16】運転負荷

現在の当該D/G運転負荷状況については、問題は確認されていないが、過去に運転負荷上昇率の変更等の運用変更があった場合には、過給機への過負荷による過大応力を発生させ、き裂発生の起因となっていた可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・過去の非常用ディーゼル発電機定例試験の出力上昇曲線について確認し、運転負荷上昇率に変更がないこと

(2) 点検結果

- ・出力上昇曲線調査結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	出力上昇曲線	異常なし※18	2019/2/21	図-9

※18 納入から現時点に至るまで、発電機並列～定格負荷～発電機解列までの運用方法に変更はなく、運転負荷状況に関する問題は確認されなかった。




図-9 非常用ディーゼル発電機出力上昇曲線

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1 7】 運転時間、起動回数

運転時間、起動回数が当該D/Gのみ過度に多い場合には、経年影響により、き裂発生
の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・プラントの運転開始からの当該D/Gの総運転時間、起動回数について、非常用
ディーゼル発電機（A）と比較し、運転実績に特異性がないこと

(2) 点検結果

- ・運転開始からの総運転時間、起動回数調査結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	総運転時間	異常なし※19	2018/9/14	表－ 1 6
2	起動回数	異常なし※19	2018/9/14	表－ 1 7

※ 1 9 1号機の他の非常用ディーゼル発電機と比較し、特異性はなく、運転時間、起動
回数に関する問題は確認されなかった。

表－ 1 6 非常用ディーゼル発電機総運転時間(2018/8/31 時点)

1号機	非常用ディーゼル 発電機（A）	非常用ディーゼル 発電機（B）
総運転時間※20	約 5 4 3 時間	約 5 6 2 時間

※ 2 0 総運転時間は、定例試験記録より抽出し、建設時の試運転等は対象外

表－ 1 7 非常用ディーゼル発電機起動回数(2018/8/31 時点)

1号機	非常用ディーゼル 発電機（A）	非常用ディーゼル 発電機（B）
起動回数※21	4 2 3 回	4 3 7 回

※ 2 1 起動回数は、定例試験記録より抽出し、建設時の起動回数等は対象外

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1 8】保守・整備

ロータシャフト取外・取付時に、ブレードを接触させると、き裂発生の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・ 前回の過給機本格点検記録を確認し、ブレードを接触させた等の記載がないこと

(2) 点検結果

- ・ 本格点検記録調査結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	過給機本格点検記録	異常なし※2 2	2018/10/31	—

※ 2 2 前回の過給機本格点検記録（第 1 4 回定期検査、2 0 0 5 年）を調査したが、ブレードを接触させた等の記録はなく、保守・整備の影響に関する問題は確認されなかった。

タービンプレードの疲労破壊に関する要因分析に基づく要因調査結果

【要因 1 9】経時的变化

タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部の寸法が経時的に変化することで、ファツリー部間のクリアランスにばらつきが生じ、ファツリー部接触部への応力が增大することで、き裂の起因となる可能性がある。

(1) 調査内容及び判定基準

- ・タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部の三次元計測を実施し、寸法測定結果が設計値内にあること

(2) 点検結果

- ・三次元計測結果


	点検対象	結果	点検日	備考
1	タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部	異常あり※2 3	2019/2/8	別紙－ 4

※ 2 3 一部のタービンプレードファツリー部の寸法が設計値を逸脱していることを確認。

一部のロータファツリー部の寸法が設計値を逸脱していることを確認。

摩耗による減肉や煤の付着による厚肉等も否定できないものの、経時的变化によりファツリー部間のクリアランスが変化していた可能性がある。

上記の点検結果を踏まえて、タービンプレードファツリー部及びロータブレードファツリー部の応力解析結果を図－ 1 0 に示す。



図－ 1 0 タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部応力解析結果

図－ 1 0 より、タービンプレードファツリー部は、当該D/G定格運転中は0. 2%耐力を加味した弾性限度を逸脱することから、経時的な寸法変化が生じる。一方、ロータファツリー部については、弾性限度を逸脱することがないため、経時的な寸法変化が生じることはない。

過給機タービンプレード応力解析 レーシングワイヤ遠心力荷重の作用方向の検討

(1) 解析モデル

- ・ 過給機型式 : ██████████
 - ・ 解析ソフトウェア : ANSYS Mechanical Ver.18.0
- 解析モデルの詳細を以下に示す。

(2) 解析条件

- ・ 材料定義
- 解析で使用した材料物性値を表-1に示す。

表-1 解析モデルの物性値

品名	材質	密度 (Kg/m ³)	ヤング率 (GPa)	線膨張係数 (1/°C)	出典
タービンプレード	██████████	██████████	██████████	██████████	※1
ロータシャフト	██████████	██████████	██████████	██████████	※2
レーシングワイヤ	██████████	██████████	██████████	██████████	※1

(出典) ※1 : Total Materia Special Metal Corporation

※2 : 日本機械学会 金属材料の弾性係数

(3) 解析の境界条件

- ・ 解析の境界条件を図-1に示す。
 - A 周期対称境界 : ロータシャフトの圧力面側と負圧面側を周期対称境界とする。
 - B 回転速度 : 工場試験データによる。
 - C 排ガス圧力 : 工場試験データによる。
 - D 周方向拘束 : ロータシャフトの後縁側を周方向拘束とする。
 - E 軸方向拘束 : ロータシャフトの前縁側を軸方向拘束とする。
 - F 外周側レーシングワイヤ遠心力 : ██████████ N (1翼分のワイヤ質量×半径×角速度²より算出)
レーシングワイヤ半径 ██████████ mm
 - G 内周側レーシングワイヤ遠心力 : ██████████ N (1翼分のワイヤ質量×半径×角速度²より算出)
レーシングワイヤ半径 ██████████ mm

解析の温度条件は過給機運転時の ██████████ °Cによる。




図-1 解析境界条件

・レーシングワイヤ遠心力作用方向

レーシングワイヤ遠心力作用方向は、図-2の θ 方向で、 5° 、 10° 、 15° の3ケース解析する。




図-2 遠心力作用方向

(4) 解析結果

・付加荷重による解析結果の確認

レーシングワイヤをモデル化して解析した結果と、付加荷重/作用角度 0° で解析した結果を比較し、付加荷重による解析の妥当性を確認する。図-3にレーシングワイヤをモデル化して解析した結果、図-4にワイヤモデルを無くし、レーシングワイヤ孔外周部に作用方向 0° で遠心力荷重を付加して解析した結果を示す。2つの結果の比較により、付加荷重計算ではわずかに受圧面側の応力が低下し、背面側の応力が増加しているものの、ほぼ同じ結果が得られているものと判断した。




図-3 運転時の相当応力分布 (レーシングワイヤモデルで計算)




図-4 運転時の相当応力分布 (レーシングワイヤ付加荷重で計算)

・付加荷重の作用方向に傾きがある場合の解析結果

図-5に作用方向が5°、10°、15°のときのファツリー部の応力コンター図を示す。この結果より、レーシングワイヤによる遠心力の作用方向に傾きがある場合には、傾斜が付くほど、受圧面側ファツリー部の応力が低下し、背面側ファツリー部の応力が高まることが確認された。特に受圧面側については大きく応力が低下し、10°以上の傾きがある場合には、材料の弾性変形の範囲内となっている。表-2に解析結果をまとめた。




図-5 付加荷重方向の変化と相当応力分布

表-2 付加荷重による応力解析結果一覧 (単位: MPa)

No.	排ガス 圧力	ワイヤ モデル/ 付加荷重	付加荷重 作用角度	受圧面側 ファツリー部	背面側 ファツリー部	材料 0.2% 耐力	材料 引張 強度
1	あり	荷重なし	なし				
2	あり	モデル	なし				
3	あり	付加荷重	0°				
4	あり	付加荷重	5°				
5	あり	付加荷重	10°				
6	あり	付加荷重	15°				

・高サイクル疲労評価

付加荷重の作用方向に傾きを付けて計算した静的応力解析の結果について、レーシングワイヤの付加荷重の作用方向を0°及び15°傾けた場合について、ファツリー部第一くびれタービンブレードに生じる相当応力の差から平均応力と応力振幅を算出し、修正グッドマン線図にプロットした結果を図-6に示す。

タービンブレードに発生する平均応力と応力振幅は、作用角度が付いた場合にわずかに疲労限度に近づくものの疲労限度内にあることが確認された。




図-6 修正グッドマン線図

過給機ロータアッセンブリモデルによる固有値解析結果

起動・停止過程における過給機の過回転による過大応力（共振）の影響を確認するため、タービンブレードとロータシャフトのアッセンブリモデルにて固有値解析を実施した。なお、タービンブレードとロータシャフトのハンマリング試験を実施し、解析結果の妥当性を確認した。

(1) 解析方法

- ・過給機型式：██████████
- ・解析ソフトウェア：ANSYS Mechanical Ver.18.0
- ・解析モデル：ロータアッセンブリ固有値解析モデル図を「図-1」に示す。

全てを3Dモデル化した場合には計算が収束しないことから、タービン翼数██████枚より1/██████カットモデルとした。一方でインペラを1/██████にカットすると計算できなかったことから、インペラのみフルモデルとし、その他は1/██████カットモデルにて計算を行った。




図-1 ロータアッセンブリ固有値解析モデル

(2) 解析結果

固有値解析結果を「表-1」、過給機回転周波数を「表-2」、振動モード図を「図-2」に示す。

表-1 固有値解析結果

振動モード	固有値 (Hz)
1	██████████
2	██████████
3	██████████

表-2 過給機回転周波数

回転次数	回転周波数 (Hz)
1	██████████
2	██████████
3	██████████




図-2 振動モード図

ロータアセンブリモデルによる固有値解析より、振動モード1の固有値は回転1次周波数より大きく、定格運転状態までの間には危険速度を通過しない結果となった。

また、「図-2 振動モード図」に示すとおり、タービンブレードの振れが大きくなる振動モード3の固有値は Hz と高く、通常の運転において、このような振動状態にはならないものと思われる。

よって、ロータアセンブリモデルによる固有値解析にて過大な応力が発生しないことを確認した。

(3) タービンブレードのハンマリング試験による固有振動数計測結果

・計測方法

計測対象：外観より接触痕等の少ない極力健全なブレードとして下記6枚を選定

R側No. 44、49、50、L側No. 2、10、30


計測器：加速度ピックアップ

インパルスハンマ

FFTアナライザ

振動解析ソフト

計測位置：打撃点Aを固定し、計測点1～3を順次移動する。




打撃点：A (固定)
計測点：1、2、3 (移動)

計測点	座標 (mm)	
	X	Y
1	15	10
2	30	25
3	75	10

計測方法：各計測点の周波数応答関数（伝達関数）を計測収集し、固有振動数（ピーク値）を確認する。

ブレードの支持方法は、スポンジ上に置き、自由支持状態で計測する。



計測状態写真

・計測結果及び解析結果

計測結果と解析結果を「表-3」に示す。

計測結果と解析結果はおよそ10%程度の差が見られたが、概ね一致しており、固有値解析の妥当性が確認されたものとする。

表-3 計測結果と解析結果

振動モード	計測結果 (Hz) 数字はNo. を指す						計測平均 ① (Hz)	解析結果 ② (Hz)	差 ②/① (%)
	44	49	50	2	10	30			
1									89.0
2									92.7
3									90.1

また、解析した振動モード図（変形）を「図－3」に示す。



図－3 振動モード図（変形）

(4) ロータシャフトのハンマリング試験による固有振動数計測結果

・計測方法

計測対象：L側ロータシャフト


計測器：加速度ピックアップ

インパルスハンマ

F F Tアナライザ

振動解析ソフト

計測位置：打撃点Aを固定し、計測点1～6を順次移動する。



計測方法：各計測点の周波数応答関数（伝達関数）を計測収集し、固有振動数（ピーク値）を確認する。

ロータの支持方法は、スポンジ上に置き、自由支持状態で計測する。



計測状態写真

・計測結果及び解析結果

計測結果と解析結果を「表－4」に示す。

解析結果は、「図－4 ロータシャフト固有値解析モデル」に示すとおり、ハンマリング試験を行ったロータシャフトをモデル化して実施した。

計測結果と解析結果は概ね一致しており、固有値解析の妥当性が確認された。


表－4 計測結果と解析結果

振動モード	計測結果① (Hz)	解析結果② (Hz)	差②／①(%)
1			97.7
2			96.0
3			95.7




図－4 ロータシャフト固有値解析モデル


また、解析した振動モード図（変形）を「図－5」に示す。



振動モード1



振動モード2



振動モード3

図－5 振動モード図（変形）

タービンブレードレーシングワイヤ孔加工に関する確認結果

タービンブレードレーシングワイヤ孔加工は、図-1に示す加工治具を用いて加工する。加工治具は、治具台座とドリルビットガイドが一体でボルト留めされるが、レーシングワイヤ孔の高さ方向へのずれが発生する可能性について、加工治具を構成するパーツの組立寸法を評価し、位置ずれの要因について調査を実施した。

孔位置がずれる可能性を調査した結果、以下の2つの要素により発生する可能性を確認した。

(1) 位置設定プレートは、治具ベース固定ボルトの緩み及びタービンブレードファツリ一部固定治具の調整代により最大 [REDACTED] mmの位置調整が可能であることを確認

- ・ 治具ベース固定ボルトの緩み： [REDACTED] mm
- ・ 位置設定プレート調整代： [REDACTED] mm
- ・ 合計： [REDACTED] mm

(2) 位置設定プレートとドリルガイド及びドリルとの寸法差により、最大 [REDACTED] mmの製作誤差が発生することを確認

- ・ 位置設定プレートとドリルガイド寸法差： [REDACTED] mm
- ・ ドリルガイドとドリル寸法差： [REDACTED] mm
- ・ 合計： [REDACTED] mm

(1)の固定ボルトが緩んでいた場合は、(2)製作誤差の最大値が加わることで最大 [REDACTED] mmのタービンブレードレーシングワイヤ孔高さの位置ずれが発生する可能性があることを確認した。





図-1 加工治具



参考 タービンブレードレーシングワイヤ孔加工状況 (再現)

タービンプレードファツリー部及びロータファツリー部 三次元計測結果


1. 計測対象

- ・任意性を考慮し、全タービンプレードファツリー部、ロータファツリー部の約10%とし、R側過給機及びL側過給機より各■枚ずつ選定する。
- ・オーバピン計測※1で設計寸法どおりのブレードと設計寸法を逸脱したブレードより、任意のブレードを選定する。

※1 球面マイクロメータ又はピンゲージを用いてファツリー部の第2くびれ部を計測


タービンプレードファツリー部：φ ■ mm (-0.03~0)

計測位置



ロータファツリー部：φ ■ mm (-0.022~0.003)

計測位置



2. 計測結果

タービンプレードファツリー部は、全体に厚みがあることが認められた。

ロータファツリー部は、■翼中3翼について背面側に厚みのある部分が認められた。

なお、図中の寸法ゲージは、赤色+0.05mm ~ 緑色±0 ~ 濃青色-0.

0.5mmを示す。

図-1 R側過給機のタービンプレードファツリー形状 三次元計測結果 参照

図-2 L側過給機のタービンプレードファツリー形状 三次元計測結果 参照

図-3 R側過給機のロータファツリー形状 三次元計測結果 参照

図-4 L側過給機のロータファツリー形状 三次元計測結果 参照

図-1 R側過給機のタービンブレードファツリ形状 三次元計測結果 (1 / 1)




図-2 L側過給機のタービンブレードファツリ形状 三次元計測結果 (1 / 1)

過給機位置	ブレード No.	受圧面	背面
L側	32 否の代表 (細い)		
	47 良の代表		
	48 否の代表 (太い) 治具に入らない		
	49 良の代表		
	54 良の代表		
	58 否の代表 (太い) 治具に入らない		

図-3 R側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (1 / 4)




図-3 R側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (2 / 4)




図-3 R側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (3 / 4)




図-3 R側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (4/4)




図-4 L側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (1 / 4)




図-4 L側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (2 / 4)




図-4 L側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (3 / 4)





図-4 L側過給機のロータファツリ形状 三次元計測結果 (4/4)



タービンプレードの疲労破壊に関する考察

点検調査にて確認されたレーシングワイヤ孔高さ設計値逸脱及びファツリー部寸法の設計値逸脱が、タービンプレードファツリー部に及ぼす影響について、各状況を踏まえた応力解析を実施した。

(1) 解析モデル

- ・ 過給機型式： ██████████
 - ・ 解析ソフトウェア： ANSYS Mechanical Ver. 18.0
- 解析モデルの詳細を以下に示す。

(2) 解析条件

- ・ 材料定義

解析で使用した材料物性値を表-1に示す。

表-1 解析モデルの物性値

品名	材質	密度 (Kg/m ³)	ヤング率 (GPa)	線膨張係数 (1/°C)	出典
タービンプレード	██████████	██████████	██████████	██████████	※1
ロータシャフト	██████████	██████████	██████████	██████████	※2
レーシングワイヤ	██████████	██████████	██████████	██████████	※1

(出典) ※1 Total Materia Special Metal Corporation

※2 日本機械学会 金属材料の弾性係数


(3) 解析の境界条件

解析の境界条件は以下のとおり。

- A 周期対称境界 : ロータシャフトの圧力面側と負圧面側を周期対称境界とする
- B 回転速度 : 工場試験データによる
- C 排ガス圧力 : 工場試験データによるピーク圧力
- D 周方向拘束 : ロータシャフトの後縁側を周方向拘束とする
- E 軸方向拘束 : ロータシャフトの前縁側を周方向拘束とする
- F 外周側レーシングワイヤ遠心力 : \blacksquare N (1翼分のワイヤ質量 \times 半径 \times 角速度 2 より算出)
レーシングワイヤ半径 \blacksquare mm
- G 内周側レーシングワイヤ遠心力 : \blacksquare N (1翼分のワイヤ質量 \times 半径 \times 角速度 2 より算出)
レーシングワイヤ半径 \blacksquare mm


解析の温度条件は過給機運転時の \blacksquare °C による。

排ガス圧力: 機関運転時の排気脈動を考慮し、ピーク圧力である \blacksquare MPa を解析条件とした。



レーシングワイヤ角度

抜き出したレーシングワイヤに 10° の屈曲が確認 (別紙-1 参照) されたため、レーシングワイヤ角度を 0°、5°、10° に変化させると、レーシングワイヤの作用角度 (図の θ) が変化することから、タービンブレードへの応力の影響を評価する。



(4) 解析結果

表-2にパラメータを変化させて解析した結果を示す。

平均応力は、排ガス圧力がある場合とない場合の平均、応力振幅は、排ガス圧力がある場合とない場合の応力差として計算した。この結果より、レーシングワイヤ角度が傾いた場合に、タービンプレードに対するレーシングワイヤの作用角が変化し、応力振幅が大きくなることがわかった。

表-2 解析結果一覧表 (単位: MPa)

ファツリー 隙間 (mm)	解析 Case-No	ワイヤ角 (°)	背面応力 (MPa)	平均応力 (MPa) ※2	応力振幅 (MPa) ※2	評価						
通常	—	作用無	■■■■	■■■■	■■■■	—						
	Case-1	0				○						
	Case-2	5				○						
	Case-3	10				○						
背面のみ 0.05 狭い	—	作用無				■■■■	■■■■	■■■■	—			
	Case-4	0							○			
	Case-5	5							○			
	Case-6	10							×			
背面のみ 0.10 狭い	—	作用無							■■■■	■■■■	■■■■	—
	Case-7	0										○
	Case-8	5										○
	Case-9	10										×

※1 排ガス圧力は ■■■■ MPa

※2 平均応力は隙間状態が「通常」、「背面のみ0.05狭い」、「背面のみ0.10狭い」各ケースの応力とワイヤ作用無状態(表中①を付した)との平均値、応力振幅はそれぞれの差とした。

(5) 高サイクル疲労評価

表-2の結果について、修正グッドマン線図にプロットした結果を図-1に示す。

タービンプレードの背面側ファツリー部に発生する平均応力は排ガス圧力とレーシングワイヤに作用角度がついた場合が重なった場合に、減少する傾向にあるが、その一方で応力振幅が増加する。また隙間が減少した場合には、排ガス圧力がかからない場合に背面側ファツリー部の応力を高める作用がある。これらの要因が重なることにより、条件によっては背面側ファツリー部応力が疲労限度を超える可能性があることを確認した。

現品の3D形状計測結果より、R側No. 5ブレードの背面側ファツリー部はクリアランスが0.05mm狭くなっている状況が確認されている。またL側No. 25ブレード部のレーシングワイヤには、約10度の曲がりが見られた。この曲がりによりブレードに10度の角度でワイヤ遠心力が作用する可能性が考えられる。これらの現品調査結果を反映した解析はcase-6となるが、case-6は、図-1の修正グッドマン線図において、疲労限度線をわずかに超えるところに位置することがわかった。






図-1 修正グッドマン線図


(6) 解析結果まとめ

レーシングワイヤの遠心力荷重がタービンブレードに対し傾いて作用した条件及びファツリー部クリアランスが減少した条件を仮定し、静的応力解析を行った結果、レーシングワイヤ作用方向に角度がつくほど背面側ファツリー部の応力振幅が大きくなり、2つの要素が重なった場合には、疲労限度を超える可能性があることがわかった。ファツリー部の隙間は、現品の3Dスキャンによる寸法計測結果より、約0.05mm減少していることが確認されており、またレーシングワイヤも現品調査の結果、約10°程度曲がりが見られる。この2つの条件が重なった場合にて解析を行ったところ、疲労限度をわずかに超える結果となった。従って、このことはタービンブレードがファツリー部より疲労破壊に至ったメカニズムをおおよそ再現しているものとする。

(7) タービンブレードの材料データ








(8) タービンブレードの材料の温度条件による応力

温度条件による引張強度に大きな差異は確認されなかった。



レーシングワイヤ孔高さずれによるタービブレードファツリ部への影響について

レーシングワイヤ孔高さ測定にて、き裂が確認されたL側タービブレードNo. 25で隣接するタービブレードとの高低差が最大約1.6mm確認されている。（添付資料－9）また、抜き出したレーシングワイヤに屈曲が確認されており、図1にて角度が約10°あることが確認された。

（１）幾何学的形状での値

隣接するブレードの孔位置ずれを直線に結んで2次元で作図した場合に、約1.6mmのずれは約5°のレーシングワイヤ角度に相当し、10°と仮定した場合は、3mm程度のずれがないと発生しない。

レーシングワイヤ孔高さがずれていることで、タービブレードをロータ側に挿入する際にレーシングワイヤを通常の湾曲角度以上に曲げながら挿入させる必要があることから、挿入作業時に更にレーシングワイヤが局部的に屈曲した可能性がある。

（２）応力解析の実施

確認されたレーシングワイヤ角度10°のほか、0°、5°の角度の影響によるタービブレードへ付加される遠心応力をインプットし、背面側及び、受圧面側へ各3ケースの角度をインプットした応力解析を実施したところ、背面側へ倒れる方向に作用した時に応力振幅として疲労限度を超える結果となった。（添付資料－10）




図1 L側レーシングワイヤ屈曲




図2 レーシングワイヤ屈曲イメージ

隣接するタービブレードとのレーシングワイヤ孔高さのずれが大きいほど、レーシングワイヤ角度が大きくなる。

過給機軸固着に伴う影響調査結果

R側過給機軸固着に伴い、当該D/Gの排気側・給気側それぞれに、損傷部品の破片が流出した可能性が高いことから、ディーゼル機関の点検を実施した。

(1) 点検内容及び判定基準

- ・ R側全9気筒の開放を実施し、過給機の損傷部品がないこと
- ・ L側代表2気筒の開放を実施し、過給機の損傷部品がないこと
- ・ R側及びL側排気管全数に対し内部点検（目視点検）及び伸縮継手の内外面点検を実施し、異常がないこと
- ・ R側空気冷却器の開放点検を実施し、異常がないこと

(2) 点検結果

	点検対象	結果	点検日	備考
1	R側シリンダ	異常なし	2018/11/16～ 11/19	—
2	L側シリンダ	異常なし	2018/11/16～ 11/19	—
3	排気管・伸縮継手	異常なし	2018/11/28	—
4	R側空気冷却器	異常なし※ ¹	2018/11/27	—

※1 R側空気冷却器を開放した結果、空気冷却器に異常は確認されなかったが、R側過給機損傷部から発生したと考えられる金属片の混入を確認。

R側シリンダ




シリンダヘッド取外 (No. 10)



ライナー内面確認 (No. 10)

L側シリンダ



シリンダヘッド取外 (No. 1)



ライナー内面確認 (No. 1)

排気管・伸縮継手



L側排気管・伸縮継手



L側排気管 (内部)



R側排気管・伸縮継手



R側排気管 (内部)

空気冷却器



拡大
写真



内部に金属片を確認

R側空気冷却器

保守管理に関する調査結果

保全プログラムによる点検

(1) 点検改造履歴

当該D/Gの点検改造履歴を以下に示す。

表-1 点検改造履歴

イベント	時期	備考
過給機製造	1983年4月	
当発電所2号機不具合の水平展開工事 ^{*1} 実施	1994年11月	当発電所2号機不具合 ^{*2} 1991年10月発生
事象発生	2018年9月6日	必要な機能を有していないと判断した日時

※1 レーシングワイヤ孔表面をドリル加工後、リーマ通しを行い仕上げ（孔径をφ \blacksquare mm→φ \blacksquare mmに変更）、また、レーシングワイヤ止端部の形状と位置の変更を実施。

※2 レーシングワイヤ孔を電解加工にて実施しており孔表面にピット欠陥が存在し疲労強度が低下していたこと、レーシングワイヤの制振不足により、タービンブレード1枚が上段レーシングワイヤ孔部より上側が欠損していた。

当発電所2号機水平展開工事实施号機

不具合が確認された同型の過給機の内、当発電所2号機のタービンブレード製作時期より古いもの及び当発電所2号機と同様の電解加工による孔加工を行った過給機を対象に水平展開を実施

表-2 水平展開工事实施号機

発電所名	号機	対象
福島第二原子力発電所	3号機	(A)、(B)、(HPCS)
	4号機	(A)、(B)、(HPCS)
柏崎刈羽原子力発電所	1号機	(A)、(B)、(HPCS)
	3号機	(A)、(B)
	5号機	(A)、(B)

(2) 過給機点検

- 本格点検（分解点検）：5 サイクル毎
 外観目視点検及びタービンプレード翼部の非破壊検査（P T）
 ベアリング交換
 インデューサ、インペラの寸法検査
 オイルポンプ芯振れ計測
 インデューサ、インペラ、ディフューザ、ノズルリング非破壊検査（P T）
- 簡易点検（潤滑油交換）：1 サイクル毎
 潤滑油交換を実施

表- 3 当該D/G保守状況調査記録

定期検査	定期検査期間	点検内容
第7回	1994/9/18～1994/12/27	本格点検 (当発電所2号機 水平展開工事)
第9回	1997/6/28～1997/9/11	本格点検
第14回	2005/6/14～2006/5/30	本格点検

過去の類似事象に関する調査結果

非常用ディーゼル発電機過給機のタービンブレード折損に関する過去の類似事象について、以下の方法により調査した。調査結果を表－1に示す。本事象のようにタービンブレードファタリ一部に疲労破壊が生じた事象は確認されなかった。

調査方法


- ・原子力安全推進協会の国内外トラブル情報(NUCIA)から非常用ディーゼル発電機過給機のタービンブレード折損に関する情報を検索。
- ・原子力安全推進協会の海外故障・トラブル要約情報(INPO、WANO、NRC等の情報を要約したもの)から非常用ディーゼル発電機過給機のタービンブレード折損に関する情報を検索。
- ・その他国内原子力事業者のプレス情報等から非常用ディーゼル発電機過給機のタービンブレード折損に関する情報を検索。

表－1 調査結果

プラント	異常発生日 (発見日)	損傷状況	原因	水平展開要否
北海道電力 泊3号機	2009/8/19	<ul style="list-style-type: none"> ・タービンブレードの翼部破損 (強制破断の様相が見られた) ・ノズル押え板固定ボルト緩み 等 	製造組立て時の施工不良	済み (点検組立て時のトルク管理)
関西電力 美浜1号機	2013/2/5	<ul style="list-style-type: none"> ・タービンブレードの翼部破損 (強制破断の様相が見られた) ・プロアインペラ固定ボルトの緩み 等 	点検組立て時の施工不良	不要 (構造が異なるため)
JAEA 東海再処理施設	2018/8/4	<ul style="list-style-type: none"> ・タービンブレード外周部の摩耗 ・軸受損傷 ・油溜まり部に多量の金属粉が発生 等 	オイルシール部の摺動摩耗	不要 (構造が異なるため)

タービンブレード疲労破壊の推定メカニズム

(以下の図は事象進展のイメージ図)






④
タービンブレード取外し後の手入れに伴うファツリー部の付着物除去により、タービンブレード再取付け後のファツリー部間の当たり状態やクリアランスが部分的に変化


⑤
タービンブレード背面側への応力増大とファツリー部間の当たり状態やクリアランスの変化に伴う応力集中に、運転・停止時の熱膨張・収縮が加わることで、ある時点を境に、ディーゼル機関からの排気脈動を加えた運転時の応力が疲労限度を超え、ファツリー部くびれ部にき裂が発生

⑥
増大した運転時の応力を受け続けることで、き裂が進展し、最終的にタービンブレードがファツリー部より延性破壊し、折損
L側ロータファツリー部は、L側タービンブレードファツリー部で発生したき裂発生により、タービンブレード側から受ける応力が局所的に増大し、結果としてロータ側にき裂が発生したものと推定

(以下の図は事象進展のイメージ図)




R側過給機軸固着の推定メカニズム



⑨


ロータシャフトフランジがシャフトシュラウドと摺動接触し、ロータシャフトフランジ結合部に隙間が発生



ロータシャフト結合ボルトに曲り、伸びが発生
ロータシャフトの結合部が口開き



ロータのアンバランスに対し剛性の低いシャフト結合箇所の場合に最大0.5mmの隙間が生じた。(ボルトに緩みはなかった。)



⑩

ロータシャフト屈曲、アンバランス等の要因により軸が振れまわり、回転体とケーシングが強く接触

⑩

シャフトシュラウド下部は、シャフトシュラウド自身の振動またはロータシャフトとの接触により破損し、ケーシング内に破損部が脱落


タービン側ころ軸受のころ転動面外観では、内輪軌道面の約1/3周のところが摩耗、変形。瞬間的に大きな荷重(衝撃荷重)を受けたものと推定



⑫

キックバック現象によりロータシャフトが3時方向に急負荷し、ベアリングのころと保持器を潰し、完全軸固着
同時にタービン側弾性装置(軸受押さえ回り止め部)が逆回転方向に回転し、軸受押さえ回り止め部の爪を折損させ270°回転



灰色のもやが過給機周囲から確認された。



欠損部




発電機出力低下に関する推定メカニズム




③

過給機のR側とL側は、給気と排気ラインが各々分離しており、L側への送気及び機関の運転は継続
一方、R側は燃焼室への送気がほぼ遮断され、R側シリンダは不完全燃焼から未燃焼状態となった
R側シリンダ内のピストン上下動作は圧縮損失となりL側シリンダへの動作抵抗が増加し、機関回転
速度を低下させるように働く




④

系統連携した機関の回転速度は変化せず、手動ガバナ操作であったため、ガバナは機関への燃料供給
量を変化することなく機関出力は急激に低下



⑤

機関出力が低下傾向状態では、R側シリンダの抵抗を上回る機関出力をL側シリンダで発生させることができず、発電機出力が0MW近傍まで急激に低下 (別紙-1参照)



定格出力運転中における過給機軸固着発生の影響による出力変化の推定

当該D/G製造工場において実施した、両列過給機運転（以下、「両列運転」という。）と片列無過給運転（以下、「片列運転」という。）での出力と燃料ラック目盛の運転データをもとに、定格出力運転状態時に片列過給機軸固着が発生した際の出力変化について、以下のとおり考察を実施した。


○考察に用いた当該D/G製造工場における運転データ

- ・両列運転：定格出力運転状態における 60%/80%負荷での燃料ラック目盛データのうち、片列運転時に使用した過給機側の燃料ラック目盛データ
 なお、両列運転 100%負荷（片列運転 50%負荷）のため、両列運転 60%/80%負荷は片列運転での出力 30%/40%負荷に相当
- ・片列運転：片列運転での出力 30%/40%負荷における、燃料ラック目盛データ
 なお、無過給状態とした片列側は燃料供給しないよう設定（燃料ラック目盛は 0 mm）

○考察

図－1 に示すとおり、両列運転での 100%負荷状態において、手動ガバナ操作のため自動で燃料増減制御しない場合では、燃料ラック目盛が変化しないことから、両列運転から片列となることで、D/G出力は約 30%まで低下することが確認できる。

また、本事象の様に、R側過給機が軸固着した場合は、軸固着によりタービンブレードが排気ラインの抵抗を増大させ、シリンダ内の排気が十分に行われず、R側過給機のシリンダ動作を阻害することから、正常な片列運転よりもD/G出力は低下するものと推定する。



図－1 過給機軸固着発生の影響による出力変化について