

東海第二発電所 審査資料	
資料番号	TKK 審-18 改2
提出年月日	平成30年5月10日

東海第二発電所
運転期間延長認可申請
(電気・計装品の絶縁特性低下)
(その他劣化事象)

平成30年5月10日

本資料のうち、枠囲みの範囲は、営業秘密又は防護上の観点から公開できません。


目 次

1. 概要(電気・計装品の絶縁特性低下)	3
2. 基本方針(電気・計装品の絶縁特性低下)	4
3. 評価対象と評価手法(電気・計装品の絶縁特性低下)	5
4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)	9
5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)	24
6. 概要(その他劣化事象)	32
7. 基本方針(その他劣化事象)	33
8. 評価対象と評価手法(その他劣化事象)	34
9. 代表機器の技術評価(その他劣化事象)	35
10. 経年劣化傾向の評価	39
11. まとめ	47

1. 概要(電気・計装品の絶縁特性低下)

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。)第114条の規定に基づく、劣化状況評価の補足として電気・計装品の絶縁特性低下の評価結果が適切であることを説明するとともに、評価内容の補足資料をとりまとめたものである。

電気・計装品には、その諸機能を達成するために、種々の部位にゴム、プラスチック等の高分子材料が使用されている。これら材料は、環境的(熱・放射線等)、電気的及び機械的な要因による劣化の進展で、絶縁特性が低下し、電気・計装品の機能が維持できなくなる可能性がある。



代表的なケーブルの構造

絶縁特性低下は、通電部位と大地間、あるいは通電部位と他の通電部位間の電気的独立性(絶縁性)を確保するため介在させている高分子材料が、環境的(熱・放射線等)、電気的及び機械的な要因による劣化の進展により、電気抵抗が低下することで絶縁性を確保できなくなる事象である。

2. 基本方針(電気・計装品の絶縁特性低下)(1/2)

電気・計装品の絶縁特性低下についての要求事項を以下に示す。

審査基準, ガイド	要求事項
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	<ul style="list-style-type: none">○点検検査結果による健全性評価の結果, 評価対象の電気・計装設備に有意な絶縁特性 低下が生じないこと。○長期健全性評価試験による健全性評価の結果, 設計基準事故環境下で機能が要求される電気・計装設備及び重大事故等時環境下で機能が要求される電気・計装設備に有意な絶縁特性低下が生じないこと。

3. 評価対象と評価手法(電気・計装品の絶縁特性低下)(1/4)

- 電気・計装品の絶縁特性低下に対する評価は、絶縁特性低下の可能性のある全ての機器に対して行う。
- 電気・計装品の絶縁特性低下に対する可能性のある機器を抽出する。
抽出した機器を「表1 東海第二 電気・計装品絶縁特性低下評価対象機器」に示す。
- 絶縁特性低下の可能性のある機器の中で、**環境条件が著しく悪化する**環境において機能要求のある機器を抽出する。
- 代表機器は、**環境条件が著しく悪化する**環境にて機能要求のある機器の中から、電気・計装品の動作に共通して必要となる電力・信号伝達機能を有した「低圧ケーブル(難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプロレンゴムシースケーブル)」(以下「難燃PNケーブル」という)及び「電気ペネトレーション」を代表に選定する。
- **評価にあたっては、IEEE Std.323-1974, IEEE Std.317-1976、「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案(電気学会技術報告Ⅱ部第139号)」(以下「電気学会推奨案」という。)及び「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド(JNES-RE-2013-2049)」(以下「ACAガイド」という。)等をもとに実施した長期健全性試験の結果及び各機器の点検実績等から健全性について評価する。**

3. 評価対象と評価手法(電気・計装品の絶縁特性低下)(2/4)

表1 東海第二 電気・計装品絶縁特性低下評価対象機器

機器・設備	評価対象機器	評価対象部位	環境条件が著しく悪化する環境においても機能要求のある機器	
			設計基準事故 *1	重大事故等 *2
ポンプモータ	高圧ポンプモータ	固定子コイル, 口出線・接続部品	○	○
	低圧ポンプモータ	固定子コイル, 口出線・接続部品		
容器	低圧電気ペネトレーション	シール部, 電線	○	○
弁	電動弁用駆動部	固定子コイル他	○	○
ケーブル	高圧ケーブル	絶縁体	○	○
	低圧ケーブル	絶縁体	○	○
	同軸ケーブル	絶縁体	○	○
	ケーブル接続部	絶縁物	○	○

3. 評価対象と評価手法(電気・計装品の絶縁特性低下)(3/4)

機器・設備	評価対象機器	評価対象部位	環境条件が著しく悪化する環境においても機能要求のある機器	
			設計基準事故 ^{*1}	重大事故等 ^{*2}
電源設備	高圧閉鎖配電盤	主回路導体支持碍子他		
	動力用変圧器	変圧器コイル他		
	低圧閉鎖配電盤	気中遮断機絶縁支持板他		
	コントロールセンタ	変圧器コイル他		
	ディーゼル発電設備	固定子コイル他		
	MGセット	固定子コイル他		
	無停電電源装置	変圧器コイル		
	直流電源設備	変圧器コイル		
	計測用分電盤	主回路導体支持板		
	計測用変圧器	変圧器コイル		
計測制御設備	計測装置	固定子コイル、口出線・接続部品	○	○

3. 評価対象と評価手法(電気・計装品の絶縁特性低下)(4/4)

機器・設備	評価対象機器	評価対象部位	環境条件が著しく悪化する環境においても機能要求のある機器	
			設計基準事故 ^{*1}	重大事故等 ^{*2}
タービン設備	制御装置及び保安装置	固定子コイル, 口出線・接続部品		
	非常用系タービン設備	固定子コイル, 口出線・接続部品		
空調設備	ファン	固定子コイル, 口出線・接続部品		
	空調機	固定子コイル, 口出線・接続部品		
	冷凍機	固定子コイル, 口出線・接続部品		
機械設備	ディーゼル機関付属設備	固定子コイル, 口出線・接続部品		
	可燃性ガス濃度制御系 再結合装置	固定子コイル, 口出線・接続部品		
	燃料取替機	ブレーキ電磁コイル		
		固定子コイル, 口出線・接続部品		
	燃料取扱クレーン	固定子コイル, 口出線・接続部品他		
	制御用圧縮空気系設備	固定子コイル, 口出線・接続部品		
	廃棄物処理設備	加熱ヒータ		


*1: 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十二条(安全施設)第3項の要求を踏まえ選定

*2: 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十三条(重大事故等時対処設備)の要求を踏まえ選定(常設設備)

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(1/15)

4. 1 難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

4. 1. 1 難燃PNケーブルの使用材料、使用条件



難燃PNケーブル主要部位の使用材料

No.	部位	材料
①	導体	すずメッキ軟銅
②	絶縁体	難燃エチレンプロピレンゴム
③	介在物	難燃性介在物
④	押えテープ	難燃テープ
⑤	シース	特殊クロロプロレンゴム

難燃PNケーブルの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時 ^{*1}	重大事故等時 ^{*2}
設置場所	原子炉格納容器内		
周囲温度	65.6 °C(最高)	171 °C(最高)	235 °C(最高)
最高圧力	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線	0.250 Gy/h(最大)	2.6 × 10 ² kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)

*1: 設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*2: 重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(2/15)

4. 1. 2 難燃PNケーブルの評価方法

難燃PNケーブルの健全性評価は、以下に示す健全性評価方法で得られた結果をもとに東海第二の実環境条件に展開して評価を実施する。


	電気学会推奨案による健全性評価	ACAガイドによる健全性評価
概要	IEEE Std.323-1974及びIEEE Std.383-1974の規格を根幹にした、電気学会推奨案に基づき評価を行う。	平成26年2月に原子力安全基盤機構により取りまとめられたACAガイドに基づき評価を行う。

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(3/15)

4. 1. 3 電気学会推奨案による健全性評価

(1) 試験手順

事故時雰囲気内で機能要求がある難燃PNケーブルの電気学会推奨案に基づく試験手順及び判定方法を以下に示す。



【屈曲浸水耐電圧試験手順】

- ① 直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻きつける。
- ② ①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する。
- ③ ②の状態で、公称絶縁体厚さに対し交流電圧3.2 kV/mmを5分間印加する。

【JIS耐電圧試験手順】

- ① あらかじめ設置された清水中に電線を1時間以上浸した状態で、単心の場合は導体と清水の間に、多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数50 Hzまたは60 Hzの正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え、規定時間これに耐えるかどうかを調べる。

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(4/15)

(2) 試験条件、試験結果

試験条件は、実機環境に基づいて、難燃PNケーブルのうち電力、制御ケーブルは15年、計測ケーブル、補償導線は30年の運転期間を想定した劣化条件を包絡している。

難燃PNケーブルの長期健全性試験条件

		試験条件	15年、30年間の通常運転時の使用条件に基づく劣化条件	
			設計基準事故時の環境条件	重大事故等時の環境条件
通常運転相当	温度	電力、制御ケーブル: 121 °C × 126時間 計測ケーブル、補償導線: 121 °C × 251時間	電力、制御ケーブル: 121 °C × 126時間 (= 65.6 °C - 15年) 計測ケーブル、補償導線: 121 °C × 251時間 (= 65.6 °C - 30年)	
	放射線 (集積線量)	電力、制御ケーブル: 188 kGy 計測ケーブル、補償導線: 375 kGy	電力、制御ケーブル: 33 kGy (15年) 計測ケーブル、補償導線: 66 kGy (30年)	
事故時 雰囲気 相当	温度	235 °C (最高温度)	171 °C (最高温度)	235 °C (最高温度)
	放射線 (集積線量)	800 kGy	260 kGy	640 kGy
	圧力	0.62 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa

難燃PNケーブルの長期健全性試験結果

対象ケーブル	項目	試験条件	判定
補償導線	屈曲浸水 耐電圧試験	供試体外径: 7.8 mm マンドレル径: 400 mm 絶縁体厚さ: 0.6 mm 課電電圧: 1,920 V/5分間	良
制御ケーブル 計測ケーブル	JIS耐電圧 試験	課電電圧: AC 2,000 V/1分間	良

(3) 健全性評価結果


健全性評価の結果、難燃PNケーブルの電力ケーブル、制御ケーブルは15年間、計測ケーブル、補償導線は30年間、絶縁機能を維持できることを確認した。

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(5/15)

4. 1. 4 ACAガイドによる健全性評価

(1) 試験手順

事故時雰囲気内で機能要求がある難燃PNケーブルのACAガイドに基づく試験手順及び判定方法を以下に示す。



難燃PNケーブルの長期健全性試験手順

【JIS耐電圧試験手順】

- ① あらかじめ設置された清水中に電線を1時間以上浸した状態で、単心の場合は導体と清水の間に、多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数50 Hzまたは60 Hzの正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え、規定時間これに耐えるかどうかを調べる。

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(6/15)

(2) 試験条件, 試験結果

難燃PNケーブルの試験条件, 試験結果は以下のとおり。

難燃PNケーブルの長期健全性試験条件

		試験条件
通常運転相当	温度, 放射線	100 °C—94.7 Gy/h—6,990時間
設計基準事故相当	放射線 (集積線量)	放射線照射線量 : 260 kGy
	温度	最高温度: 171 °C
	圧力	最高圧力: 0.31 MPa

難燃PNケーブルの長期健全性試験結果

項目	試験条件	判定
JIS耐電圧試験	AC 1,500 V—1分間	良

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(7/15)

4. 1. 5 健全性評価結果

電気学会推奨案及びACAガイドをもとに実施した長期健全性試験の結果から評価した。評価結果は以下のとおり。

事故条件	評価手法	評価エリア	環境温度	評価期間	対象ケーブル
設計基準 事故時	ACAガイド	PCV全域	65.6 °C * ²		電力、制御、計測用ケーブル、 補償導線
		PCV EL.26.4 mに敷設されている一部のケーブル* ¹	65.8 °C～76.5 °C * ³		制御ケーブル
重大事故 等時	電気学会 推奨案	PCV全域	65.6 °C * ²		電力ケーブル 制御ケーブル
		PCV EL.26.4 mに敷設されている一部のケーブル* ¹	65.8 °C～76.5 °C * ³		計測用ケーブル 補償導線
					制御ケーブル

*1:原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの敷設環境等の調査にて原子炉格納容器内設計温度を超過したケーブル
EL.26.4 mレベルにケーブル以外に温度の影響を受ける電気・計装品の設置はない

*2:原子炉格納容器内の通常運転時における設計温度


*3:原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの敷設環境等の調査による実測値

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(8/15)

4. 2 低圧用電気ペネトレーションの絶縁特性低下の評価

4. 2. 1 低圧用電気ペネトレーションの使用材料、使用条件

低圧用電気ペネトレーション構造図



低圧用電気ペネトレーション主要部位の使用材料

No.	部位	材料
①	電線	銅, 架橋ポリエチレン
②	接続部	銅
③	シール部	エポキシ樹脂
④	ヘッダ	ステンレス鋼
⑤	取付ボルト	ステンレス鋼
⑥	モジュール	ステンレス鋼
⑦	アダプタ	炭素鋼
⑧	スリーブ	炭素鋼
⑨	Oリング	エチレンプロピレンゴム

低圧用電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時 *1	重大事故等時 *2
周囲温度	65.6 °C (最高)	171 °C (最高)	235 °C (最高)
最高圧力	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線	0.040 Gy/h (最大)	2.6 × 10 ² kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)

*1: 設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*2: 重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(9/15)


4. 2. 2 低圧用電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する評価方法

電気ペネトレーションの健全性評価は、通常運転期間及び設計基準事故時を想定した長期健全性試験にて評価する。重大事故等時に対する健全性の評価は、格納容器破損防止対策の有効性評価で想定した重大事故等時条件を包絡する温度解析条件を設定し、低圧用電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する評価部位であるシール部及び電線部の温度を解析により求め、長期健全性試験条件に包絡されることを確認する。

4. 2. 3 低圧用電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する健全性評価(設計基準事故時)

(1) 試験手順

低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験手順を以下に示す。



低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験手順

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(10/15)

(2) 試験条件、試験結果

試験条件は、加振試験条件を除き60年間の通常運転期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。

低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件

試験項目	試験条件	60年間の通常運転時及び設計基準事故時条件
熱サイクル	10 °C↔66 °C/120サイクル	110回
放射線 (通常時+事故時)	800 kGy	281 kGy (通常時:21 kGy 事故時:260 kGy)
温度	171 °C(最高温度)	171 °C
圧力	0.43 MPa	0.31 MPa
加振*	1,332 Gal(最大加振値)	9,500 Gal

*: 東海第二で想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度 9.50×10^3 Galに対しては、同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、加速度 19.6×10^3 Galにて健全性を確認している。

低圧用電気ペネトレーションの
長期健全性試験結果(絶縁特性低下)*

試験項目	試験条件	結果
耐電圧	AC 720 Vを4秒間印加	良

*: 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの試験結果

(3) 健全性評価結果

健全性評価の結果、60年の通常運転期間及び設計基準事故時において絶縁機能を維持できることを確認した。

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(11/15)

4. 2. 4 低圧用電気ペネトレーションの健全評価(重大事故等時)

(1) 評価手順

原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価で想定した重大事故等時条件を包絡する温度解析条件を設定して、低圧用電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する評価部位であるシール部及び電線部の温度を解析により求め、長期健全性試験の条件に包絡されることを確認する。


【低圧用電気ペネトレーション長期健全性試験条件】

試験項目	試験条件	重大事故等時条件
熱サイクル	10 °C ⇄ 66 °C/ 120サイクル	110回
放射線 (通常時+事故時)	800 kGy	661 kGy 通常時: 21 kGy 事故時: 640 kGy
温度	171 °C (最高温度)	235 °C (最高温度)
圧力 ^{*1}	0.43 MPa	0.62 MPa
加振 ^{*2}	1,332 Gal (最大加振値)	9,500 Gal

*1: 東海第二で想定される重大事故等時の最高圧力0.62MPaは、同等の電気ペネトレーションを用いた特性確認試験にて、0.62MPaを上回る圧力にて健全性を確認している。

*2: 東海第二で想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度 9.50×10^3 Galに対しては、同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、9,500 Galを上回る加振値にて健全性を確認している。

【低圧用電気ペネトレーション評価部位】



4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(12/15)

(2) 評価条件

原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価で想定した重大事故等時条件を包絡する重大事故等時の解析条件は以下のとおり。

事故プロファイル 1

事故プロファイル 2

【事故プロファイル 1 解析入力条件】	
---------------------	--

時間[h]	
格納容器内雰囲気温度[°C]	

【事故プロファイル 2 解析入力条件】

時間[h]	
格納容器内雰囲気温度[°C]	

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(13/15)

(3) 解析条件

解析にあたっては、**低圧用電気ペネトレーション**の構造体の解析モデルを作成し、各部位の物理特性値を用いて重大事故等時の解析入力条件に対する評価部位の温度を解析により算出する。

(4) 解析結果

重大事故等時の解析結果は以下のとおり。

重大事故等時の解析結果まとめ表

	部位	0~3	3~6	6~10	10~168
設計基準事故時雰囲気曝露試験条件	電線部/シール部				
事故時条件1	電線部				
	シール部				
事故時条件2	電線部				
	シール部				

(5) 健全性評価結果

解析結果より、重大事故等時の解析結果が設計基準事故時雰囲気曝露試験の条件に包絡されることを確認した。

健全性評価の結果、60年の通常運転期間及び重大事故等時において絶縁機能を維持できることを確認した。

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(14/15)

4. 3 震災時原子炉格納容器内温度上昇に伴う設置機器の評価

東北地方太平洋沖地震発生にともなう発電所停止操作の過程で、原子炉格納容器内の一ヶ所に設計温度を超えた箇所が確認された。当該ケーブル以外の機器についても評価機器設置エリアの超過期間、温度をもとに評価を行った。

機器の取替周期設定にあたっては、設計温度における評価年数から超過期間における評価年数を引いた年数を設定する。

原子炉格納容器内設計温度超過期間中の評価年数

評価機器	評価機器設置エリア	設計温度 超過期間 (時間) ^{*1}	超過期間中 最高温度 (°C) ^{*1}	評価に用いた 活性化エネルギー (kcal/mol)	設計温度 における 評価年数(年)	超過期間 における評価 年数(年) ^{*2}
難燃PNケーブル	PCV EL.23.3 m (電気ペネ) ~EL.36.0 m (E51-F066)	36	86.6			0.01
KGBケーブル	PCV EL.23.3 m (電気ペネ) ~EL.36.0 m (E51-F066)	36	86.6			0.01
電動弁モータ	PCV EL.23.7 m	32	77.4			0.03
端子台	PCV EL.23.7 m	32	77.4			0.03
電動弁コネクタ	PCV EL.23.3 m (電気ペネ)	32	77.4			0.02
電気ペネレーション	PCV EL.17.0 m , EL.23.3 m (電気ペネ)	32	77.4			2.1
スプライス接続	PCV EL.17.0 m , EL.23.3 m (電気ペネ)	32	77.4			0.02
同軸コネクタ	PCV EL.14.0 m (ペースタル) ~EL.23.3 m (電気ペネ)	32	77.4			0.03
難燃一重同軸ケーブル	PCV EL.14.0 m (ペースタル) ~EL.23.3 m (電気ペネ)	32	77.4			0.03
難燃六重同軸ケーブル	PCV EL.14.0 m (ペースタル) ~EL.23.3 m (電気ペネ)	32	77.4			0.03

*1: 評価機器設置エリアの超過期間、最高温度は、そのエリアにおいて超過期間における評価年数が厳しくなるケーブル敷設箇所の値を保守的に用いた(EL.14.0m, EL.17.0m及びペデスタルは設計温度の超過は確認されていない)

*2: 設計温度を超過した期間の評価年数について、超過期間、最高温度をもとに超過期間中における評価年数を算出

4. 代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)(15/15)

4. 4 現状保全

[難燃PNケーブル, **低圧用**電気ペネトレーション]

絶縁特性低下に対しては、系統機器の点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施している。

4. 5 総合評価

[難燃PNケーブル, **低圧用**電気ペネトレーション]

健全性評価の結果、絶縁特性低下が発生する可能性は低いと考える。

点検時に絶縁抵抗測定を行うことで、異常の有無を把握可能であり、現状の保全は点検手法として適切であると考える。

4. 6 高経年化への対応

[難燃PNケーブル]

今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施していくとともに、必要に応じて取替を行うものとする。なお、難燃PNケーブルについては、健全性評価から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。

[**低圧用**電気ペネトレーション]

今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施していくとともに、必要に応じて補修を行うものとする。

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(1/8)

表2 東海第二 電気・計装品の絶縁特性低下評価結果

評価対象設備	グループ内の代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応
高圧ポンプモータ	・残留熱除去系海水系ポンプモータ ・高圧炉心スプレイ系ポンプモータ	固定子コイル 口出線・接続部品	長期健全性試験の結果、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。	点検時に絶縁抵抗測定、絶縁診断試験、目視確認及び清掃を実施し、有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は、洗浄、乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定、絶縁診断試験、目視確認及び清掃を実施していくとともに、必要に応じて洗浄、乾燥及び絶縁補修又は取替を実施する。
低圧ポンプモータ	・ほう酸水注入系ポンプモータ ・非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ ・原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ	固定子コイル 口出線・接続部品	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である。 長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	点検時に目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は、洗浄、乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施していくとともに、必要に応じて洗浄、乾燥及び絶縁補修又は取替を実施する。
電動弁用駆動部	・残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁(内側)駆動部	固定子コイル 口出線・接続部品 電磁ブレーキコイル	新品の電動弁モータを供試体に、長期健全性試験を実施した結果、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。	点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施し、有意な絶縁特性低下が認められた場合には、モータの補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定、動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて補修又は取替を実施する。
	・残留熱除去系注入弁駆動部		38年間使用した実機モータを供試体に、22年の劣化付与を行い、60年を想定した長期健全性試験を実施した結果、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。			
	・残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁(外側)駆動部	固定子コイル 回転子コイル 口出線・接続部品 電磁ブレーキコイル	電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、60年の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。	電動機用ケーブルについては、絶縁抵抗測定、絶縁診断試験及び系統機器の点検時に動作試験、その他負荷用ケーブルについては絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁特性低下が認められた場合には、取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定、絶縁診断試験及び系統機器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。
高圧ケーブル	・高圧難燃CVケーブル	絶縁体	電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、60年の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。	電動機用ケーブルについては、絶縁抵抗測定、絶縁診断試験及び系統機器の点検時に動作試験、その他負荷用ケーブルについては絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁特性低下が認められた場合には、取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定、絶縁診断試験及び系統機器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。
低圧ケーブル	・CVケーブル ・難燃CVケーブル ・KGBケーブル (原子炉格納容器内)	絶縁体	電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、60年の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。 また、ACAガイドに従った評価を実施し、60年の通常運転期間及び設計基準事故等時霧囲気において絶縁性能を維持できると評価。	点検時に絶縁抵抗測定及び系統機器の点検時に動作試験を実施し、有意な絶縁特性低下が認められた場合には、ケーブルの取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(2/8)

評価対象設備	グループ内の代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応
同軸ケーブル	・難燃一重同軸ケーブル (絶縁体材料が架橋ポリエチレン)	絶縁体	電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。また、ACAガイドに従った評価を実施し、30年間の通常運転とその後の設計基準事故後において絶縁性能を維持できると評価。	点検時に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施し、絶縁特性低下が認められた場合には、取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さい。 現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施し、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。
	・難燃六重同軸ケーブル		電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、41年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。また、ACAガイドに従った評価を実機相当品(架橋ポリエチレンの絶縁体を有する難燃一重同軸ケーブル)により実施し、30年間の通常運転とその後の設計基準事故後において絶縁性能を維持できると評価。			絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施し、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。 なお、難燃六重同軸ケーブル(原子炉格納容器内)については、追加保全項目として、健全性評価から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。
	・難燃一重同軸ケーブル (絶縁体材料が架橋ポリオレフィン)		電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。また、37年間実機環境下で使用した実機同等品によるACAガイドに従った長期健全性試験で、23年間の健全性が確認できていることから運転開始後60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。			絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施し、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。
	・難燃三重同軸ケーブル		電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結果、60年の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。また、37年間実機環境下で使用した実機相当品(架橋ポリオレフィンの絶縁体を有する難燃一重同軸ケーブル)によるACAガイドに従った長期健全性試験で、23年間の健全性が確認できていることから運転開始後60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。			

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(3/8)

評価対象設備	グループ内の代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応			
ケーブル接続部	・端子台接続 (原子炉格納容器内)	絶縁部	38年間使用した実機品をもとに、設計基準事故時を想定した蒸気曝露試験を実施した結果、38年時点において絶縁機能を維持できることを確認。 また、重大事故等時条件は、長期健全性試験条件に包絡されていることから重大事故等時雰囲気においても絶縁性能を維持できることを確認した。	点検時に絶縁抵抗測定及び系統機器の点検時に動作試験を実施し、有意な絶縁特性低下が認められた場合は、取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は否定できないが、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施し、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替を実施する。			
	・電動弁コネクタ接続 (原子炉格納容器内)		長期健全性試験の結果、45年間の通常運転期間及び設計基準事故時において絶縁性能を維持できると評価。 運転開始18年目に設置しており、長期健全性試験で確認のとれている45年間を加えると、電動弁コネクタ接続(原子炉格納容器内)は、運転開始後60年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。						
	・同軸コネクタ接続 (中性子束計測用) (原子炉格納容器内)		長期健全性試験の結果、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁機能を維持できると評価。						
	・スプライス接続 (原子炉格納容器内)								

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(4/8)

評価対象設備	グループ内の代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応
電源設備	・高圧閉鎖配電盤 (非常用M/C)	主回路導体支持碍子 主回路断路部 真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は通電による熱的劣化である。長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	点検時に目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下のないことを確認し、有意な絶縁特性の低下が確認された場合は、補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は否定できないが、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて補修又は取替を実施する。
		計器用変圧器コイル				
	・動力用変圧器 (非常用動力変圧器2C,2D)	変圧器コイル	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
		固定子コイル 口出線・接続部品				
	・低圧閉鎖配電盤 (非常用P/C、計測用P/C)	気中遮断器絶縁支持板 (非常用P/C) 主回路導体絶縁支持板 (非常用P/C) 主回路断路部 (非常用P/C) 支持碍子 (計測用P/C)	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は通電による熱的劣化である。長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	点検時に目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下のないことを確認し、有意な絶縁特性の低下が確認された場合は、補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は否定できないが、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて補修又は取替を実施する。
		計器用変圧器コイル (非常用P/C)	高圧閉鎖配電盤の評価と同様	同左	同左	同左

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(5/8)

評価対象設備	代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応
電源設備	・コントロールセンタ (480 V非常用MCC)	変圧器コイル、 制御用変圧器コイル 計器用変圧器コイル	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は通電による熱的劣化である。 長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	点検時に目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下がないことを確認し、有意な絶縁特性の低下が確認された場合は、補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は否定できないが、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて補修又は取替を実施する。
		水平母線・垂直母線サポート 断路部取付台				
	・ディーゼル発電設備 (非常用ディーゼル発電設備)	固定子コイル 口出線・接続部品	高圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
		計器用変圧器コイル	高圧閉鎖配電盤の評価と同様。	同左	同左	同左
		回転子コイル	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化である。 長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	点検時に目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下がないことを確認し、有意な絶縁特性の低下が確認された場合は、洗浄、乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は否定できないが、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて補修又は取替を実施する。
		可飽和変流器コイル 整流器用変圧器コイル リアクトルコイル	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は通電による熱的劣化である。 長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。			

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(6/8)

評価対象設備	代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応
電源設備	・MGセット (原子炉保護系MGセット)	駆動モータの固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
		発電機電機子コイル 発電機界磁コイル 励磁機電機子コイル 励磁機界磁コイル 発電機、励磁機の口出線・接続部品	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である。 長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	点検時に目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下のないことを確認し、有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は、洗浄・乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	目視確認、清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて洗浄・乾燥及び絶縁補修又は取替を実施する。
		計器用変圧器コイル	高圧閉鎖配電盤の評価と同様。	同左	同左	同左
	・無停電電源装置 (バイタル電源用無停電電源装置)	変圧器コイル	動力用変圧器の評価と同様。	同左	同左	同左
	・直流電源設備 (125 V充電器盤 2A)	変圧器コイル	動力用変圧器の評価と同様。	同左	同左	同左
	・計測用分電盤 (交流計測用分電盤A系、B系)	主回路導体支持板	低圧閉鎖配電盤の評価と同様。	同左	同左	同左
	・計測用変圧器 (計測用変圧器)	変圧器コイル	動力用変圧器の評価と同様。	同左	同左	同左

5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(7/8)

評価対象設備	代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応
計測制御設備	・計測装置	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
タービン設備	・制御装置及び保安装置	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
	・非常用タービン設備					
空調設備	・非常用ガス再循環系排風機 ・緊急時対策所非常用送風機 ・中央制御室排気ファン ・ディーゼル室換気系ルーブメントファン	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
	・残留熱除去系ポンプ室空調機 ・中央制御室エアハンドリングユニットファン					
	・中央制御室チラーユニット					
機械設備	・非常用ディーゼル機関(2C.2D号機) 付属設備	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
	・可燃性ガス濃度制御系再結合装置	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左
		加熱器エレメント	配管の腐食やシール部の劣化により外気中の湿分がヒータ内部に浸入することでヒータの絶縁特性低下を発生させる可能性は否定できない。	ヒータの外観点検及び絶縁抵抗測定を行い、外観上の異常及び絶縁特性に変化がないことを確認し、有意な絶縁特性低下が認められた場合は、取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	外観点検及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて取替等を実施する。
	燃料取替機	・主ホイスト用、マスト旋回用、ブリッジ走行用、トロリ横行用	ブレーキ電磁コイル	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は経年的な劣化が進行し、外表面、内部等から絶縁特性を低下させる環境的劣化であるが、環境的要因は清掃を実施することにより健全性の維持は可能。	目視点検、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下がないことを確認し、有意な絶縁特性低下が認められた場合には、洗浄・乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。
		・主ホイスト用、ブリッジ走行用、トロリ横行用	回転子コイル 固定子コイル 口出線・接続部品	これまでの点検結果において、有意な絶縁特性低下は確認されていないが、絶縁特性が変化する可能性は否定できない。		高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はない。
		・マスト旋回用	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左


5. 代表機器以外の評価結果(電気・計装品の絶縁特性低下)(8/8)

評価対象設備	代表機器	部位	健全性評価	現状保全	総合評価	高経年化への対応		
機械設備	・燃料取扱クレーン	回転子コイル 固定子コイル 口出線・接続部品	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は外表面、内部等から絶縁特性を低下させる環境的劣化である。 環境的要因は清掃を実施することにより健全性の維持は可能。 これまでの点検結果において、有意な絶縁特性低下は確認されていないが、長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	目視点検、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下がないことを確認し、有意な絶縁特性低下が確認された場合には、洗浄・乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。		
		ブレーキ電磁コイル	長期間の使用を想定した設計となっており、動作時間が短いことから、機械的、熱的及び電気的要因による劣化は発生し難く、また、構造的に埃等の異物が混入し難くなっている環境的劣化の可能性も小さいが、振動等による機械的劣化、通電電流による熱的劣化、絶縁物中のボイド等による放電等による電気的劣化及び埃等の異物・吸湿による環境的劣化が生じる可能性は否定できない。	目視点検、清掃及び絶縁抵抗測定を行い、有意な絶縁特性低下がないことを確認し、有意な絶縁特性低下が認められた場合は、取替を実施。				
		計器用変圧器						
	・制御用圧縮空気系設備	固定子コイル 口出線・接続部品	低圧ポンプモータの評価と同様。	同左	同左	同左		
	・廃棄物処理設備 (セメント混練固化系設備)	加熱ヒータ	これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は経年的な劣化が進行し、外表面、内部等から絶縁特性を低下させる環境的劣化であるが、環境的要因は清掃を実施することにより健全性の維持は可能。 当該機器は現在長期停止中であり、運転を再開する前に、外観点検、絶縁抵抗測定及び機器の動作確認を実施することとしている。 これらのことから、今後も急激な絶縁特性低下が起こる可能性は小さいと考えられるが、長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否定できない。	運転開始後の累計運転時間が約60時間と短く、設備停止時は100 °C未満の温度で保管している。 また、当該機器は現在長期停止中であり、運転を再開する前に外観点検、絶縁抵抗測定及び機器の動作確認を行っている。	絶縁特性低下の可能性は小さく、現状保全を維持することにより絶縁特性の低下は把握可能であり、点検手法として適切。	高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はない。		

6. 概要(その他劣化事象)

その他劣化事象は、**低圧用及び高圧用電気ペネトレーション**(以下「電気ペネトレーション」という。)の気密性の低下事象のみが対象となる。

機器の気密性を維持するために、バウンダリ部にゴム、**プラスチック**等の高分子材料が使用されている。これら材料は、環境的(熱・放射線等)、電気的及び機械的な要因による劣化の進展により気密性が低下し、バウンダリ機能を維持できなくなる可能性がある。



機器の気密性の低下は、**バウンダリ部に使用されているゴム、プラスチック**等の高分子材料が劣化の進展により、亀裂等が発生し、**バウンダリ部の気密性を維持できなくなる**事象である。

7. 基本方針(その他劣化事象)(1/2)

その他劣化事象の要求事項を以下に示す。

審査基準, ガイド	要求事項
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	[評価対象事象以外の事象] 劣化傾向監視等劣化管理がなされていない事象について、当該事象が発生又は進展しているもしくはその可能性が認められる場合は、その発生及び進展を前提とした健全性評価を行い、その結果、技術基準規則に定める基準に適合すること。


8. 評価対象と評価手法(その他劣化事象)

- その他劣化事象は、電気ペネトレーションの気密性の低下事象のみが対象となる。
- 電気ペネトレーションの健全性評価は、通常運転期間及び設計基準事故時を想定した長期健全性試験にて評価する。
重大事故等時に対する健全性の評価は、格納容器破損防止対策の有効性評価で想定した重大事故等時条件を包絡する温度解析条件を設定し、低圧用電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する評価部位であるシール部及び電線部の温度を解析により求め、長期健全性試験条件に包絡されることを確認する。
- 評価にあたっては、IEEE Std.323-1974及びIEEE Std.317-1976等をもとに実施した長期健全性試験の結果及び低圧用及び高圧用電気ペネトレーションの点検実績等から健全性について評価する。

9. 代表機器の技術評価(その他劣化事象)(1/4)

9. 1 電気ペネトレーションの気密性の低下の評価

9. 1. 1 電気ペネトレーションの使用材料, 使用条件



高圧用電気ペネトレーション主要部位の使用材料

No.	部位	材料
①	電線	銅, エチレンプロピレンゴム
②	接続スリーブ	銅
③	シール部	エチレンプロピレンゴム
④	スリーブ	炭素鋼
⑤	アダプタ	炭素鋼
⑥	ヘッダ	ステンレス鋼
⑦	パイプ	ステンレス鋼
⑧	導体	銅

高圧用電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時 *1	重大事故等時 *2
周囲温度	65.6 °C (最高)	171 °C (最高)	235 °C (最高)
最高圧力	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線	0.040 Gy/h (最大)	2.6×10^2 kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)

*1: 設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*2: 重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値

○低圧用電気ペネトレーションの使用材料, 使用条件について、4. 2. 1項 低圧用電気ペネトレーションの使用材料, 使用条件を参照。

9. 代表機器の技術評価(その他劣化事象)(2/4)

9. 1. 2 電気ペネトレーションの評価方法

気密性の低下に対する健全性評価方法は、絶縁特性低下の評価方法と同様のため、4. 2. 2項「**低圧用**電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する評価方法」を参照。

9. 1. 3 電気ペネトレーションの健全評価(設計基準事故時)

(1) 試験手順

試験手順は、判定に用いる試験項目に違いがあるだけで、絶縁特性低下の試験手順と同様のため、4. 2. 3項「**低圧用**電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する健全評価(設計基準事故時)」の(1)試験手順を参照。

なお、判定は気密試験にて確認をしている。

(2) 試験条件、試験結果

試験条件は、絶縁特性低下の試験条件と同様のため、4. 2. 3項「**低圧用**電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する健全評価(設計基準事故時)」の(2)試験条件を参照。試験結果は、以下のとおり。

電気ペネトレーションの
長期健全性試験結果(気密性の低下)

試験項目	試験条件	結果
気密試験	0.42MPa(差圧)を15分間	良

(3) 健全性評価結果

健全性評価の結果、60年の通常運転期間、設計基準事故時において気密性能を維持できることを確認した。

9. 代表機器の技術評価(その他劣化事象)(3/4)

9. 1. 4 電気ペネトレーションの健全評価(重大事故等時)

電気ペネトレーションの健全性評価(重大事故等時)の「評価手順」、「評価条件」「解析条件」、「解析結果」は、絶縁特性低下と同様のため、4. 2. 4項「電気ペネトレーションの絶縁特性低下に対する健全評価(重大事故等時)」の(1)から(4)を参照。

解析結果より、重大事故等時の解析結果が設計基準事故時雰囲気曝露試験の条件に包絡されることを確認した。

健全性評価の結果、60年の通常運転期間及び重大事故等時において絶縁機能を維持できることを確認した。

9. 代表機器の技術評価(その他劣化事象)(4/4)

9. 2 現状保全

気密性の低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向にないことを確認している。

9. 3 総合評価

健全性評価の結果、気密性の低下が発生する可能性は低いと考える。

9. 4 高経年化への対応

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を確認していくとともに、必要に応じて補修を行うものとする。

10. 経年劣化傾向の評価(1/8)

○ 経年劣化傾向の評価

ケーブルの40年時評価では、電気学会技術報告(Ⅱ部)「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験ならびに耐延焼試験方法に関する推奨案」(以下「電気学会推奨案」という。)による重大事故等時の評価を踏まえた健全性確認を行うとともに設計基準事故時における健全性評価においては、30年時評価以降に出された「原子力発電所のケーブル劣化評価ガイド(JNES-2013-2049)」(以下「ACAガイド」という。)に基づいた評価もあわせて行った。

原子炉格納容器内に敷設されているケーブル、原子炉格納容器内に設置されている機器については、「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査の実施について(平成19年10月30日付け、平成19・07・30原院第5号)」に基づいて得られた環境温度を用いて評価した。

新知見等の反映等で30年時に評価した評価期間よりも短くなったケーブル等は、得られた評価期間を迎える前に長期健全性試験にて確認された同等のケーブル等に取替えることで60年の運転期間健全性は維持できると評価する。

30年目と40年目の評価結果に対する主な相違点は表3のとおり。

10. 経年劣化傾向の評価(2/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
高圧ケーブル	CVケーブル	・東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	—	・新規制基準対応の防火対策により、東海第二発電所に敷設している高圧ケーブルは難燃CVケーブルへ全数引替えるため、40年時の評価は不要となつた。
	難燃CVケーブル	・東海第二発電所で使用されているケーブルと同じ絶縁体を有するケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
低圧ケーブル	CNケーブル	・東海第二発電所で使用されている異なる製造メーカーのCVケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、約50年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	—	・原子炉格納容器内で使用されているCNケーブルについては、難燃PNケーブルへ全数引替えるため、40年時の評価は不要となつた。
	CVケーブル	・東海第二発電所で使用されている異なる製造メーカーのCVケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている異なる製造メーカーのCVケーブルについて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定) ・東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・30年の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

10. 経年劣化傾向の評価(3/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
低圧ケーブル	難燃CVケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定) 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	KGBケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルと異なる製造メーカーのKGBケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。
	難燃PNケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、30年間(制御用は15年間)、原子炉格納容器内に敷設されている一部ケーブルについては、実機環境温度毎に評価した期間内にケーブルの取替を実施することで、絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定) 東海第二発電所で使用されている同等品のケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、28年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

10. 経年劣化傾向の評価(4/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
同軸ケーブル	難燃一重同軸ケーブル (絶縁体が架橋ポリエチレン)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)東海第二発電所で使用されているケーブルと同仕様のケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、30年間の健全性の確認を行った。なお、当該ケーブルは2009年(運転開始後31年)に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	難燃一重同軸ケーブル (絶縁体が耐放射線性架橋ポリオレフイン)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	—	<ul style="list-style-type: none">30年目の評価後に難燃一重同軸ケーブル(絶縁体が耐放射線性架橋ポリオレフイン)から難燃一重同軸ケーブル(絶縁体が架橋ポリエチレン)に取替を実施したため、40年目の評価は不要となった。

10. 経年劣化傾向の評価(5/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
同軸ケーブル	難燃一重同軸ケーブル (絶縁体が架橋ポリオレフィン)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)東海第二発電所で37年間使用した当該ケーブルを供試体として、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、23年間の健全性の確認を行った。これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	難燃三重同軸ケーブル	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)東海第二発電所で37年間使用した絶縁体仕様が類似するケーブルを供試体として、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、23年間の健全性の確認を行った。これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

10. 経年劣化傾向の評価(6/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
同軸ケーブル	難燃二重同軸ケーブル	—	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で設置を予定しているケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)東海第二発電所で設置を予定しているケーブルと同じ絶縁体を有するケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。重大事故等対処設備に属する機器として設置予定のため、40年目評価を追加。
	難燃六重同軸ケーブル	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案に基づく健全性の確認により、31年間の絶縁性能を維持できると評価でき、難燃六重同軸ケーブルは、運転開始後21年に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から52年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案に基づく41年間の健全性の確認を行った。なお、当該ケーブルは1999年(運転開始後21年)に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、ACAガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて、30年間の健全性の確認を行った。なお、当該ケーブルは1999年(運転開始後21年)に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から51年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	<ul style="list-style-type: none">30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイドに基づいた評価を追加。設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

10. 経年劣化傾向の評価(7/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
電気ペネトレーション	低圧電気ペネトレーション	・東海第二発電所で使用されている海外製電気ペネトレーションと基本構造、材料がほぼ同一である国産電気ペネトレーションの長期健全性試験データを用いて、40年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用している国産電気ペネトレーションの長期健全性試験データと温度解析で得られたデータを用いて、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・健全性評価にあたっては、長期健全性試験による設計基準事故時の評価に加え、温度解析により得られた評価部位の温度をもとに重大事故等時における健全性評価を実施。
ポンプモータ	高圧ポンプモータ	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
電動弁駆動部	電動弁モータ	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、40年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・60年相当の条件による長期健全性試験を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
ケーブル接続部	端子台接続	・東海第二発電所で使用されている実機相当品による長期健全性試験にて40年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・原子炉格納容器内設置の端子台は、38年間実機使用した端子台を供試体に長期健全性試験を行い、38年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定) ・原子炉建屋内設置の端子台は、12年間実機使用した端子台を供試体に48年相当の劣化付与した長期健全性試験を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いた長期健全性試験を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	電動弁コネクタ	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

10. 経年劣化傾向の評価(8/8)

表3 電気・計装品の絶縁特性低下における30年時と40年時の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
ケーブル接続部	同軸コネクタ(中性子束計測用(絶縁部がポリエーテルエーテルケトン))	・東海第二発電所で使用されている実機相当品による健全性評価試験の結果、48年間の絶縁性能を維持できると評価でき、同軸コネクタ(絶縁体がポリエーテルエーテルケトン)は、運転開始後21年に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による健全性評価試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	同軸コネクタ(中性子束計測用(絶縁部がテフロン))	・東海第二発電所で使用されている実機相当品による健全性評価試験の結果及び文献データを用いた健全性評価により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による健全性評価試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	同軸コネクタ(中性子束計測用)(絶縁部が架橋ポリスチレン)	—	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による健全性評価試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。 ・当該仕様の同軸コネクタに交換予定のため、40年目評価を追加。
	同軸コネクタ(放射線計測用)(絶縁部が架橋ポリスチレン)	—	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による健全性評価試験の結果、6年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。 ・重大事故等対処設備に属する機器として設置予定のため、40年目評価を追加。
	スプライス接続	・スプライス接続は、電気ペネトレーションの一部として、電気ペネトレーションの長期健全性試験データを用いて、40年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時を想定)	・東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故時と重大事故等時を想定)	・重大事故等対処設備に属する機器として設置予定のため、40年目評価を追加。

11. まとめ(1/2)

(1) 審査基準適合性

[電気・計装品の絶縁特性低下]

審査基準, ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	○点検検査結果による健全性評価の結果, 評価対象の電気・計装設備に有意な絶縁特性低下が生じないこと。	「4.代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)」「5.代表機器以外の技術評価」ほか劣化状況評価書に示す通り, 健全性評価結果に応じ絶縁抵抗測定等の現状保全を継続し, 確認した結果に応じて速やかに対策を施すこととしており, 評価対象の電気・計装設備に有意な絶縁特性低下が生じないことを確認。
	○環境認定試験による健全性評価の結果, 設計基準事故環境下で機能が要求される電気・計装設備及び重大事故等環境下で機能が要求される電気・計装設備に有意な絶縁特性低下が生じないこと。	「4.代表機器の技術評価(電気・計装品の絶縁特性低下)」「5.代表機器以外の技術評価」ほか劣化状況評価書に示す通り, 設計基準事故環境下で機能が要求される電気・計装設備及び重大事故等環境下で機能が要求される電気・計装設備については, IEEE Std.323やACAガイド等に準じた環境認定試験による健全性評価を考慮した上で, 延長しようとする期間において, 有意な絶縁特性低下が生じないことを確認。

[その他劣化事象]

審査基準, ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	○劣化傾向監視等劣化管理がなされていない事象について, 当該事象が発生又は進展しているもしくはその可能性が認められる場合は, その発生及び進展を前提とした健全性評価を行い, その結果, 技術基準規則に定める基準に適合すること。	「9. 代表機器の技術評価(その他劣化事象)」に示す通り, 低圧用及び高圧用電気ペネトレーションは, 60年間の通常運転期間, 設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できることを確認。

11. まとめ(2/2)

(2) 保守管理に関する方針として策定する事項

No.	保守管理に関する方針	実施時期*
1	低圧ケーブル及び同軸ケーブルの絶縁特性低下については、「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案(電気学会技術報告 第Ⅱ-139号 1982年11月)」及び「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド JNES-RE-2013-2049(原子力安全基盤機構)」に従った長期健全性評価結果から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。	長期
2	同軸コネクタ接続の絶縁特性低下については、IEEE Std.323-1974に従った長期健全性評価結果から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。	中長期

*: 実施時期については、平成30年11月28日からの5年間を「短期」、平成30年11月28日からの10年間を「中長期」、平成30年11月28日からの20年間を「長期」とする。