

東海第二発電所 審査資料	
資料番号	TKK 補-I 改 24
提出年月日	平成 30 年 9 月 27 日

東海第二発電所 運転期間延長認可申請
(共通事項)

補足説明資料

平成 30 年 9 月 27 日
日本原子力発電株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は、営業秘密
又は防護上の観点から公開できません。


目次

1. はじめに	1
2. 特別点検及び劣化状況評価に係る実施体制及び実施手順	2
2.1 運転期間延長認可申請に係る全体実施手順	2
2.2 特別点検の実施体制及び実施手順	5
2.3 劣化状況評価の実施体制及び実施手順	13
2.4 劣化状況評価で追加する評価	36
2.5 震災影響評価	95
2.6 保全管理活動	101

別紙 1.～2.	113
別紙 1. 日常劣化管理事象（△）について	114
別紙 2. 日常劣化管理事象以外の事象（▲）について	128

添付. 計算機プログラム（解析コード）の概要）について	129
-----------------------------------	-----

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象の分類フロー



- ① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考えがたい経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの。
(②に該当する経年劣化事象であるものの、保全活動によりその傾向が維持できていることを確認しているものを含む)
- ② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。

※1：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象に限る。

※2：保全活動によりその傾向が維持できていることを確認している経年劣化事象は「NO」に進む。

表2.4.5(1/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
高压ケーブル	CVケーブル	・東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性評価により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	—	・新規制基準対応の防火対策により、東海第二発電所に敷設している高压ケーブルは、難燃CVケーブルへ全数引替えるため、40年時の評価は不要となった。
	難燃CVケーブル	・東海第二発電所で使用されているケーブルと同じ絶縁体を有するケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性評価により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定)	・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
低圧ケーブル	CNケーブル	・東海第二発電所で使用されている異なる製造メーカーのCVケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、約50年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	—	・原子炉格納容器内で使用されているCNケーブルについては、難燃PNケーブルへ全数引替えるため、40年時の評価は不要となった。
	CVケーブル	・東海第二発電所で使用されている異なる製造メーカーのCVケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・東海第二発電所で使用されている異なる製造メーカーのケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) ・東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

* ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド (JNES-RE-2013-2049)

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告（II部）「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

表2.4.5 (2/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
低圧ケーブル	難燃CVケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	KGBケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルと異なる製造メーカーのKGBケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。
	難燃PNケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**をもとに健全性の確認を行い、30年間(制御用は15年間)、原子炉格納容器内に敷設されている一部ケーブルについては、実機環境温度毎に評価した期間内にケーブルの取替を実施することで、絶縁性能を維持できると評価。(重大事故等を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

* ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド (JNES-RE-2013-2049)

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告 (II部) 「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

表2.4.5 (3/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
低圧ケーブル	難燃PNケーブル		<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、28年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。
同軸ケーブル	難燃一重同軸ケーブル (絶縁体が架橋ポリエチレン)	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、30年間の健全性の確認を行った。なお、当該ケーブルは2009年(運転開始後31年)に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	難燃一重同軸ケーブル (絶縁体が耐放射線性架橋ポリオレフィン)	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	—	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価後に難燃一重同軸ケーブル(絶縁体が耐放射線性架橋ポリオレフィン)から難燃一重同軸ケーブル(絶縁体が架橋ポリエチレン)に取替を実施したため、40年目の評価は不要となった。

* ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド (JNES-RE-2013-2049)

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告 (II部) 「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

表2.4.5 (4/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
同軸ケーブル	難燃一重同軸ケーブル (絶縁体が架橋ポリオレフィン)	・東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) ・東海第二発電所で37年間使用した当該ケーブルを供試体として、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、23年間の健全性の確認を行った。これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	難燃三重同軸ケーブル	・東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認により、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) ・東海第二発電所で37年間使用した絶縁体仕様が類似するケーブルを供試体として、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、23年間の健全性の確認を行った。これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	・30年目の評価に用いた電気学会推奨案による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

* ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド (JNES-RE-2013-2049)

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告 (II部) 「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

表2.4.5 (5/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
同軸ケーブル	難燃二重同軸ケーブル	—	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で設置を予定しているケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 東海第二発電所で設置を予定しているケーブルと同じ絶縁体を有するケーブルにて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、健全性の確認を行い、60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。 重大事故等対応設備に属する機器として設置予定のため、40年目評価を追加。
	難燃六重同軸ケーブル	・東海第二発電所で使用されている同仕様のケーブルにて、電気学会推奨案**に基づく健全性の確認により、約31年間の絶縁性能を維持できると評価でき、難燃六重同軸ケーブルは、運転開始後21年に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から52年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定)	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されているケーブルの同等品を用いて、電気学会推奨案**に基づく41年間の健全性の確認を行った。なお、当該ケーブルは1999年(運転開始後21年)に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 東海第二発電所で使用されているケーブルと絶縁体仕様が類似するケーブルにて、ACAガイド*に取りまとめられている経年劣化手法にて、30年間の健全性の確認を行った。なお、当該ケーブルは1999年(運転開始後21年)に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から51年間の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 30年目の評価に用いた電気学会推奨案**による評価に加え、ACAガイド*に基づいた評価を追加。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。

* ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド (JNES-RE-2013-2049)

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告 (II部) 「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

表2.4.5 (6/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
電気ペネトレーション	低圧電気ペネトレーション	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている海外製電気ペネトレーションと基本構造、材料がほぼ同一である国産電気ペネトレーションの長期健全性試験データを用いて、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用している国産電気ペネトレーションの長期健全性試験データと温度解析で得られたデータを用いて、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 健全性評価にあたっては、長期健全性試験による設計基準事故時の評価に加え、温度解析により得られた評価部位の温度とともに重大事故等時における健全性評価を実施。
ポンプモータ	高圧ポンプモータ	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている高圧ポンプモータの同等品を用いた長期健全性試験結果から、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
電動弁駆動部	電動弁モータ	<p>[原子炉格納容器内]</p> <ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、40年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<p>[原子炉格納容器内]</p> <ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている電動弁モータの同等品を用いた長期健全性試験の結果から、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 60年相当の条件による長期健全性試験を実施。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
		<p>[原子炉格納容器外]</p> <ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、40年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<p>[原子炉格納容器外]</p> <ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉建屋で使用されている電動弁モータは、原子炉建屋で38年間実機使用した電動弁モータに22年分の劣化付与を行った長期健全性試験を行い、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	
			<p>[原子炉格納容器外]</p> <ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の主蒸気トンネル室で使用されている電動弁モータは、原子炉建屋で38年間実機使用した電動弁モータに22年分の劣化付与を行った長期健全性試験を行い、50年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	

表2.4.5 (7/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
ケーブル接続部	端子台接続	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉格納容器内で使用されている端子台の実機相当品による長期健全性試験、UL規格による熱劣化評価を実施し、40年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉格納容器内で使用されている端子台は、原子炉格納容器内で38年間実機使用した端子台を供試体に長期健全性試験を行い、38年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いた長期健全性試験を実施。 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
		<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉格納容器外で使用されている端子台の実機相当品による長期健全性試験、UL規格による熱劣化評価を実施し、40年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉格納容器外で使用されている端子台は、原子炉格納容器外で12年間実機使用した端子台に48年分の劣化付与を行った長期健全性試験を行い、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	
	電動弁コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉格納容器内で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、43年間の絶縁を維持できると評価。電動弁コネクタは運転開始18年目に設置しており、長期健全性試験で確認の取れている43年間を加えると、運転開始後60年間絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉格納容器内で使用されている電動弁コネクタの同等品を用いた長期健全性試験の結果、45年間の絶縁を維持できると評価。電動弁コネクタは運転開始18年目に設置しており、長期健全性試験で確認の取れている45年間を加えると、運転開始後60年間絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
		<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉建屋で使用されている実機同等品による長期健全性試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故を想定) 	<ul style="list-style-type: none"> 東海第二発電所の原子炉建屋で使用されている電動弁コネクタの同等品を用いた長期健全性試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。(設計基準事故と重大事故等を想定) 	
	高压ケーブル中間接続 低压ケーブル中間接続	高压ケーブル中間接続部及び低压ケーブル中間接続は、絶縁物の劣化により絶縁低下を起こす可能性があるが、当該機器は、長期間の使用を想定した設計となっており、絶縁低下の可能性は低いと考える	—	高压ケーブル中間接続部及び低压ケーブル中間接続が設置されているケーブルは、今停止期間中に引替えられるため、40年時の中間接続の評価は不要となった。

表2.4.5 (8/8) 電気・計装品の絶縁特性低下におけるPLM30とPLM40の評価結果の相違について

設備	機器名称	30年目評価結果	40年目評価結果	相違の主な理由
ケーブル接続部	同軸コネクタ（中性子束計測用） (絶縁部がポリエーテルエーテルケトン)	・東海第二発電所で使用されている実機相当品による健全性評価試験の結果、48年間の絶縁を維持できると評価でき、同軸コネクタ（絶縁部がポリエーテルエーテルケトン）は、運転開始後21年に取替を実施しており、これを考慮すると運転開始から60年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故を想定）	・東海第二発電所で使用されている 同軸コネクタの同等品を用いた 健全性評価試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故と重大事故等を想定）	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	同軸コネクタ（中性子束計測用） (絶縁部がテフロン)	・東海第二発電所で使用されている実機相当品による健全性評価試験の結果及び文献データを用いた健全性評価により、60年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故を想定）	・東海第二発電所で使用されている 同軸コネクタの同等品を用いた 健全性評価試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故と重大事故等を想定）	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。
	同軸コネクタ（中性子束計測用） (絶縁部が架橋ポリスチレン)	—	・東海第二発電所で使用されている 同軸コネクタの同等品を用いた 健全性評価試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故と重大事故等を想定）	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。 ・当該仕様の同軸コネクタに交換予定のため、40年目評価を追加。
	同軸コネクタ（放射線計測用） (絶縁部が架橋ポリスチレン)	—	・東海第二発電所で使用されている 同軸コネクタの同等品を用いた 健全性評価試験の結果、6年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故と重大事故等を想定）	・健全性評価にあたって、実機同等品を供試体に用いて健全性評価を実施。 ・設計基準事故時の評価に加え、重大事故等時の条件による評価を追加。 ・重大事故等対処設備に属する機器として設置予定のため、40年目評価を追加。
	スプライス接続	—	・東海第二発電所で使用されている原子炉格納容器内、外に使用されている スプライス接続の同等品を用いた 長期健全性試験の結果、60年間の絶縁を維持できると評価。（設計基準事故と重大事故等を想定）	・30年時のスプライス接続の評価は、電気ペネトレーションに含めて評価を実施。 スプライス接続として個別に設計基準事故時及び重大事故等時の評価を実施

別紙

別紙 1. 日常劣化管理事象（△）について

別紙 2. 日常劣化管理事象以外の事象（▲）について

添付. 計算機プログラム（解析コード）の概要について

別紙 1

日常劣化管理事象（△）について

日常劣化管理事象（△）のすべての対象機器を事象毎に分類し、劣化事象を考慮した劣化傾向監視等、劣化管理の考え方、検査方式、検査間隔、検査方法及び検査実績、部品取替履歴及び耐震上の影響を一覧表に整理したものを以下に示す。

添付 1 東海第二発電所における日常劣化管理に対する保全概要

添付 2 東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No	事象	保全の方針	機器（例）	耐震安全上考慮する経年劣化事象整理のうち、評価対象から除外（－）とする理由
2	腐食 ・エロージョン（キャビテーション含む） ・流れ加速型腐食 ・隙間腐食（異種金属接触腐食含む）及び孔食 ・局部腐食	2-⑦配管の場合 配管肉厚管理マニュアルに従い、配管肉厚管理にて点検計画を立案し配管厚さ測定・余寿命評価し、減肉管理している。 (液滴衝撃エロージョン（LDI）管理範囲) (流れ加速型腐食（FAC）管理範囲)	<LDI> <ul style="list-style-type: none">・ステンレス鋼配管・低合金鋼配管 <FAC> <ul style="list-style-type: none">・炭素鋼配管・低合金鋼	<LDI> <ul style="list-style-type: none">・除外（－）なし <FAC 管理をしているが耐食性を有している部位> <ul style="list-style-type: none">・低合金鋼配管
	腐食 ・エロージョン（キャビテーション含む） ・流れ加速型腐食 ・隙間腐食（異種金属接触腐食含む）及び孔食 ・局部腐食	2-⑧配管以外の場合 機器の分解点検時に内面の腐食（LDI, FAC, 隙間腐食等）の有無を確認する。 給水加熱器伝熱管（内外面）は、伝熱管内面より非破壊検査を行い、異常の有無を確認する。	<LDI> <ul style="list-style-type: none">・ターピン設備及びその主要弁等・残留熱除去系熱交換器海水流量調整弁・給水加熱器（外面） <FAC> <ul style="list-style-type: none">・ポンプ・熱交換器・弁・給水加熱器（内面） <隙間腐食等> <ul style="list-style-type: none">・特に海水環境等腐食性雰囲気に曝されるポンプ・配管・弁等	<弁体・弁座のシート部エロージョンは、弁の通常状態が全開又は全閉であり、長期にわたり小滴が生じるような高速の水蒸気に曝されない部位> <ul style="list-style-type: none">・主塞止弁（全開）・クロスアラウンド逃し弁（全閉）・残留熱除去系熱交換器海水流量調整弁（間欠通水、但し冷温停止維持時には、エロージョンによる腐食の進展傾向が厳しくなると想定される） <流入する蒸気（水滴）が受衝板に衝突させ、以降の流入経路で通過する際の流速を抑える減肉防止設計を取り込んでいる> <ul style="list-style-type: none">・給水加熱器伝熱管（外面） <肉厚測定の結果から減肉の進行がない機器及びこれまでに設備更新をしていない機器> <ul style="list-style-type: none">・湿分分離器
3	割れ 疲労割れ（高サイクル含む）	3-①耐圧バウンダリ部 機器の点検時に、目視点検により割れ等の異常の有無を確認する。また、系統の漏えい試験時に異常の有無を確認する。 なお、熱交換器伝熱管については、管支持板／伝熱管について想定するが、1.摩耗の項を参照のこと。	・配管（小口径） ・熱交換器（管支持板／伝熱管）	<他プラントトラブル水平展開（3方向拘束）により、振動の発生（固有振動数と流体振動数の共振）を抑える、又は溶接継手部変更（隅肉溶接→突合せ溶接）を実施している> <ul style="list-style-type: none">・小口径配管 <間欠運転機器> <ul style="list-style-type: none">・定期試験等により1運転サイクルの設備稼働時間が短く、想定される部位の繰返し振動を受ける時間が短期。<ul style="list-style-type: none">・ディーゼル機関構成品等

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 部位	劣化管理の考え方	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取扱履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
20 タービン	・高圧タービン ・低圧タービン ・原生炉給水ポンプ駆動用蒸気ターピン	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	①高圧タービン ②低圧タービン ③原子炉給水ポンプ駆動用蒸気ターピン	シャーナル軸受 及びスラスト軸受	可	開放点検時の軸受点検時に日報点検、寸法(隙間)測定 を行い、定期的な評価を実施し、浸透探傷検査を行い、ホワイトタルル の密着度を確認することで、ばく離の検知が可能。	時間基準保全 26M DT PT	①25回定檢(TBN-MAIN-HP) ②25回定檢(TBN-MAIN-LP-A) ③25回定檢(TBN-TDRFP-A)	①無 ②有 25回定檢 2012(24)異なる型式・仕様への取 替		■
21 タービン	制御装置及 び保安装置 摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	タービン高压制御油ポンプモータ	モータ(依圧全 閉型)の主軸	可	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の寸法測定による確認(必要に応じて補修又は取替)。 振動診断によるデータトレンド確認	時間基準保全 26M 状態基準保全 ★2M AR ★2M VT ★振動診断	25回定檢(EHC A MO) 24回定檢(EHC-PMP-EHC-B) ★振動診断	25回定檢(EHVAC-E2-15)	無	■
22 タービン	制御装置及 び保安装置 摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	タービン高压制御油ポンプ	主軸	可	定期的な分解点検時にポンプ主軸の目視点検及び寸法 測定による評価(必要に応じて取替)。 振動診断によるデータトレンド確認	時間基準保全 26M 状態基準保全 ★2M AR ★2M VT ★振動診断	25回定檢(EHVAC-E2-15)	無	■	■
23 空調設備	ファン	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	中央制御室排気ファン	主軸	主軸の潤滑部位(しまり詰め)に摩耗が発生するため目視 点検(必要に応じて、補修又は取替)。	時間基準保全 26M DT VT	25回定檢(HVAC-E2-15)	無	■	■
24 空調設備	ファン	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	中央制御室排気ファン	Vブレーザー	摩耗の進展が速いベットを消耗品としているため、Vブレ ーの消耗耗材にいく定期的な分解点検等に目視点検を しておき、摩耗の候知時は可能(必要に応じて、取替を行 う)。	時間基準保全 26M VT	25回定檢(HVAC-E2-15)	無	■	■
25 空調設備	ファン	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	①中央制御室アースターファン ②中央制御室排気ファン	モータ(依圧全 閉型)の主軸	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の目視点検及 び、寸法測定による確認(必要に応じて補修又は取替)。 振動診断によるデータトレンド確認	時間基準保全 26M 状態基準保全 ★2M AR ★2M VT ★振動診断	①25回定檢 (MCR BOOSTER FAN E2-1A MO) ②25回定檢(MCR EXE FAN E2-15 MO)	①04M, ②78M AR ★2M VT ★振動診断	■	■
26 空調設備	空調機	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	中央制御室エアハンドリングユニッ トファン	主軸	主軸の潤滑部位(しまり詰め)に摩耗が発生するため目視 点検(必要に応じて、補修又は取替)。	時間基準保全 130M DT VT	25回定檢(HVAC-AH2-9A)	無	■	■
27 空調設備	空調機	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	中央制御室エアハンドリングユニッ トファン	モータ(依圧全 閉型)の主軸	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の目視点検及 び、寸法測定による確認(必要に応じて補修又は取替)。 振動診断によるデータトレンド確認	時間基準保全 130M 状態基準保全 ★2M AR ★2M VT ★振動診断	17回定檢(MCR AH2-9A MO)	DT VT	25回定檢(IA-CMP-A)	■
28 機械設備	制御用压缩 空気系設備	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	空気圧縮機	スマールエンド モータル	摩耗の進展が速いベットを消耗品としているため、Vブレ ーの消耗耗材にいく定期的な分解点検等に目視点検を しておき、摩耗の候知時は可能(必要に応じて、取替を行 う)。	時間基準保全 13M 状態基準保全 ★2M AR ★2M VT ★振動診断	25回定檢(IA-CMP-A)	無	有 20回定檢 2004(H6)同仕様への取替	■
29 機械設備	制御用压缩 空気系設備	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	空気圧縮機	ブリーラー	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の寸法測定によ る確認(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全 13M 状態基準保全 ★2M AR ★2M VT ★振動診断	25回定檢(IA-CMP-A)	無	■	■
30 機械設備	制御用压缩 空気系設備	摩托	1-(1)連続して る潤滑状態となる 部位	制御用压缩空気系統構 成部	モータ(依圧全 閉型)の主軸	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の寸法測定によ る確認(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全 130M DT VT	25回定檢(IA-COMP-A MO)	有 20回定檢 2003(H5)同じ型式・仕様への取替	■	■

*評価対象から除外
■評価対象上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框体劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波腐食検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射係数透過試験 EC1:漏電深層試験 TDR測定:時間領域反射測定
P1:漏電深層試験 R1:反射係数透過試験 EC1:漏電深層試験 TDR測定:時間領域反射測定
M:月 G:定期 D:日 IS1:検用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査間隔 時間基準保全 状態基準保全	検査方法 (保全タスク) DT ★振動診断	検査実績 25回定検(RPS-MG-A-MTR) 無	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類										
31	電源設備 MGセット	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	原子炉保護系MGセット	駆動モータの主 軸	可	分解点検時に目視点検にて摩耗の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。 振動診断によるデータトレンド確認。	DT ★振動診断	25回定検(RPS-MG-A-MTR) 無	■	■
32	電源設備 MGセット	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	原子炉保護系MGセット	発電機の主軸	可	定期的な分解点検時に主軸(輸受接觸面)の寸法測定による摩耗の確認(必要に応じ取替)。 振動診断によるデータトレンド確認。	DT ★振動診断	25回定検(RPS-MG-A-GEON) 無	■	■
33	電源設備 MGセット	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	原子炉保護系MGセット	プライホイール の主軸	可	定期的な分解点検時(フローバー主軸(輸受接觸面)の寸法測定による摩耗の確認(必要に応じ取替))。 振動診断によるデータトレンド確認。	DT ★振動診断	25回定検(RPS-MG-A-FLYWHEEL②) 無	■	■
34	原子炉再循環ポンプ流量制御弁	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	油圧供給装置・油圧ポンプ	ピストン	可	摩耗により摩耗する部位の目視点検を行いうことにより、摩耗の検知が可能。	VT	21回定検(B35-F060A) 無	■	■
35	原子炉再循環ポンプ流量制御弁	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	油圧供給装置・油圧ポンプ	カッピング	可	部品が金属接触する部位の目視点検を分解点検時に行うことにより、摩耗の検知が可能。	VT	21回定検(B35-F060A) 無	■	■
36	空調設備 冷凍機	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	圧縮機	ピストン、Dカ バー	可	摺動する部位について、分解点検時に目視点検を行うことにより、摩耗の検知が可能。	VT	25回定検(HVAC-WC2-2) 無	■	■
37	空調設備 冷凍機	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	冷水ポンプ	羽根車、ライナ リング	可	摺動する部位について、分解点検時に目視点検を行うことにより、摩耗の検知が可能。	VT	2005年度(HVAC-PMP-P2-3) 無	■	■
38	空調設備 冷凍機	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	冷水ポンプ	モータ(低圧、開 放型)の主軸	可	主軸の摺動部位(しまり嵌み)に摩耗が発生するため目視点検寸法測定により主軸等の摩耗の検知が可能(必要に応じて、補修又は取替)。	DT ★振動診断	点検実績無(MCR CHIL WTR P P2-3 MO)	■	■
39	機械設備 補助ボイラ	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	①給水ポンプ、②脱気器給水ポン プ	主軸	可	主軸の摺動部位(しまり嵌み)に摩耗が発生するため目視点検寸法測定により主軸等の摩耗の検知が可能(必要に応じて、補修又は取替)。	DT ★振動診断	①2010年度(HB-PMP-P61-506A) ②25回定検(HB-PMP-P61-506A)	有	■
40	機械設備 補助ボイラ	摩耗	1-①連続して 摺動状態となる 部位	①給水ポンプ、②脱気器給水ポン プ	羽根車とケーシ ングリング間	可	摺動する部位の目視点検及び寸法測定を行うことにより、摩耗の検知が可能。	DT ★振動診断	①2016年度(HB-PMP-P61-506A) ②25回定検(HB-PMP-P61-506A)	有	■
41	ボンブ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる 部位	電動機駆動原子炉給水ポン プ	増速機	可	定期的な分解点検時に主軸(往転)と軸受との目視点検を行うことにより、摩耗の検知が可能(必要に応じ取替)。	PT	23回定検(MDRFP-PMP-B-MOP) 無	—	—
42	ボンブ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる 部位	電動機駆動原子炉給水ポン プ	軸受用主ポン プ	可	定期的な分解点検時に主軸(往転)と軸受との目視点検にて摩耗の確認及び寸法測定による隙間の確認(必要に応じ取替)。	DT ★振動診断	23回定検(MDRFP-PMP-B-MOP) 無	—	—

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(5A)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
43 ポンプ	ターボポンプ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	原子炉隔壁時分割系ポンプ	当該ポンプは原子炉隔壁時分割系ポンプで、サイクル当たりの稼働時間は少ないことから、運転率の低さによる摩耗が主な原因である。また、ポンプの外殻部材はアセチル酸化鉄で構成される。	可	VT ★ 振動診断	65M ★ 状態基準保全	21回定検(RCIC-PMP-C001)	無	—
44 ポンプ	往復ポンプ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	ほろ酔水注入系 ポンプ	定期的な分解点検時にコランク軸(側面)の目視点検による確認(必要に応じ取替)。	可	DT ★ 振動診断	130M ★ 状態基準保全	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
45 ポンプ	往復ポンプ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	ほろ酔水注入系 ポンプ	定期的な分解点検時にコランク軸(側面)の目視点検による確認(必要に応じ取替)。	可	VT ★ 振動診断	130M ★ 状態基準保全	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
46 ポンプ	往復ポンプ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	ほろ酔水注入系 ポンプ	定期的な分解点検時に摺縫手の目視点検による確認及びグリースの劣化状況(色等)を確認(必要に応じて取替)。	可	VT ★ 振動診断	130M ★ 状態基準保全	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
47 ポンプ	往復ポンプ	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	ほろ酔水注入系 ポンプ	定期的な分解点検時に摺縫手の目視点検により確認が必要に応じ取替)。	可	VT ★ 振動診断	130M ★ 状態基準保全	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
48 容器	原子炉圧力容器	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	原子炉圧力容器	定期的な分解点検時に摺縫手の目視点検で検知が可能(必要に応じ、補修又は取替を行)。	可	VT ★ 振動診断	130M ★ 状態基準保全	19回定検(SLC A OIL PUMP)	無	—
49 升	仕切弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	弁通(代表確認:原子炉給水止弁)	定期的な分解点検時に手動弁であり、作動回数は年数回程度。通常状態開閉時の手動弁は電動弁であり、作動回数は年数回程度。	可	VT	13M	2016年度(RPV-A)	無	—
50 升	仕切弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	①原子炉給水止弁 ②原子炉内機器原子炉補機 冷却水翼弁 ③原子炉隔壁時分離弁 ④可燃性ガス濃度制御弁 ⑤原子炉隔壁系ポンプ出入口弁 ⑥ほろ酔水注入系ポンプ出入口弁 ⑦主蒸気隔壁弁第3弁	定期的な分解点検時にシートの当り確認で検知が可能(必要に応じ、補修又は取替を行)。通常状態開閉時の手動弁又は電動弁等であり、作動回数は年数回程度。	可	①130M ②130M ③VT ④43M ⑤56M ⑥30M ⑦130M	130M VT	23回定検(B22-F011A)	無	—
51 升	仕切弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態となる ない部位	残留熱除去系熱交換器海水出口 弁体シートリジング、弁座シートリジング	定期的な分解点検時にシート面の目視点検で検知が可能(必要に応じ、補修または取替を行う)。	可	VT	150M	17回定検(E12-F015A)	無	—

■ 搾油対象から除外
■ 搾油対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある在来型劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:液透透試験 RT:放射線透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検
Yc:通常時 D:日 IS:検用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類										
52弁	仕切弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	原子炉再循環ポンプ出口弁	弁体リング	定期的な分解点検時にシート面の当りを確認することで検知が可能(必要に応じ、補修(締合せ等)を行う)。		時間基準保全 158M VT	25回定検(B35-F067A)	24回定検一式交換(B35-F067A)	-	
53弁	仕切弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	原子炉再循環ポンプ出口弁	弁体(連結部)	過去の不具合事象の対策として、連結部の構造を変更し ており、摩耗は発生しない。	定期的な分解点検時に目視点検で検知が可能(必要に応じ、補修(締合せ等)を行う)。	時間基準保全 158M VT	25回定検(B35-F067A)	有り 24回定検 2009(12)同じ型式・仕様への取替	-	
54弁	玉形弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	③格納容器N2ガス供給弁 ②原子炉隔離弁 ⑥ナブリッシュ・チエノン隔離電 磁弁 26V-95前弁 (AC系)	弁箱(弁座一体 型)、弁体	定期的な分解点検時にシートの当りを確認(必要に応じ、 補修(締合せ等)を行う)。	定期的な分解点検時にシートの当りを確認(必要に応じ、 補修(締合せ等)を行う)。	時間基準保全 158M ③設備設置後 ②設備設定 ②VIT	③設備設置後 ②VIT ⑥21回定検(E51-F045) ⑥21回定検(2-26/97)	無	-	
55弁	玉形弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	⑤原子炉冷却水除湿装置 ⑦流量調整弁 ⑨口径流量調整弁	弁体、弁座	定期的な分解点検時にシートの当りを確認(必要に応じ、 補修(締合せ等)を行う)。	定期的な分解点検時にシートの当りを確認(必要に応じ、 補修(締合せ等)を行う)。	時間基準保全 158M ⑤YY ⑦299M	⑤回定検(G33-F002) ⑦22回定検(E12-F068A)	有り ⑤第1回定検 1986(5)同じ型式・仕様への取替 ⑦2回定検 2009(12)異なる型式・仕様への取 替	-	
56弁	玉形弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	①残留熱除去系統熱交換器ハイバ ンク ②原子炉隔離冷却系統蒸気供給 弁 ③格納容器N2ガス供給弁 ⑤原子炉冷却水除湿装置 ⑦流量調整弁 ⑨口径流量調整弁 ⑩逆止弁 ⑪安全弁 ⑫逆止弁上弁 ⑬SLUポンプ出入口逆止弁 ⑭逆止弁上弁	弁棒	定期的な分解点検時に弁棒とグランジハッキンとの潤滑部 を確認(必要に応じ、取替を行う)。	定期的な分解点検時に弁棒とグランジハッキンとの潤滑部 を確認(必要に応じ、取替を行う)。	時間基準保全 ①130M ②150M ③設備設 置後設定 ④VIT ⑤YY ⑥30M ⑦299M ⑧30M	①21回定検(E12-F048A) ②22回定検(E51-F045) ③無 ④VIT ⑤YY ⑥21回定檢 ⑦22回定檢(E12-F088B) ⑧30M ⑨30M	有り ⑤第7回定検 1986(5)同じ型式・仕様への取替 ⑦2回定検 2009(12)異なる型式・仕様への取 替 ⑨25回定検 2011(12)同じ型式・仕様への取替	-	
57弁	逆止弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	④原子炉保護ポンプ・シールバル ーバ ⑤SLUポンプ出入口逆止弁 ⑥逆止弁 ⑦流量調整弁 ⑧口径流量調整弁 ⑨逆止弁 ⑩安全弁 ⑪安全弁上弁	弁体	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 ④130M ⑤30M ⑥43M	④24回定検(B35-F013A) ⑤22回定検(C41-F034A) ⑥24回定検(B22-F040B)	無	-	
58弁	安全弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	①高圧炉心フレイ系注入弁 ②F004安全弁 ③安全弁 ④安全弁上弁	弁棒	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 ①91M ②39M	①20回定検(E22-FR004) ③23回定検(E12-F028)	無	-	
59弁	ボール弁	摩耗	1-2連続して 運動状態なら ない部位	①移動式炉心内計装ガーリー弁 ②原子炉冷却部淨化系D入口 弁	弁体	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 ①130M ②150M	①取替 ②VIT ①15回定検(C53-MO-F003A) ②22回定検(G33-SA)	有り ①5回定検 1996(4)異なる型式・仕様への取 替	-	

■ 振動応答特性から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価对象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 LM: 超音波厚さ測定
PT: 流速実験試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流流深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 考え方	劣化部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
	大分類	中分類										
60弁	ボール弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちらか ない部位	共通 ①移動式手心内計装ツール弁 ②原子炉冷却処理系D/入口 弁	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能。	時間基準保全 ①130M ②156M	①取替 ②VT	①15回定検(C51-MO-F003A) ②25回定検(G33-SA)	有 1996(H08)異なる型式・仕様への取 替	-	
61弁	制御弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちらか ない部位	①原子炉冷却系冷油 クーラー冷却水圧力調整弁 ②所内蒸気系S/AE入口圧力制御 弁	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能(必要に応じて法測定期 施)	時間基準保全 ①52M ②65M	VT	①25回定検(E51-F015) ②23回定検(PCV-7-119)	無	-	
62弁	主蒸気隔離 弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちらか ない部位	主蒸気隔離弁	ガイドリフ	可	弁の適切なストローク管理により摩耗による影響は回避で きる。 定期的な分解点検において、目視点検よりガイドリフの摩 耗の感知が可能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無	-
63弁	主蒸気隔離 弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちらか ない部位	主蒸気隔離弁	弁棒(ハイロット ディスク型) ヨーカロッ	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無	-
64弁	主蒸気隔離 弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちらか ない部位	主蒸気隔離弁	空気シリンダ	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無	-
65弁	主蒸気隔離 弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちらか ない部位	主蒸気隔離弁	油圧シリンダ	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無	-
66弁	主蒸気逃が し安全弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	主蒸気逃がし安全弁	弁棒、レバー、 カッブリゲ	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(B22-F013A)	無	-
67弁	主蒸気逃が し安全弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	主蒸気逃がし安全弁	シリンダ	可	運動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の感知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(B22-F013A)	無	-

■評価対象から除外
■運動状態上又は構造・強度上「極微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框内手書き事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:液透探試験 RT:放射線透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期
Yc:通常時 D:日 IS:検用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
68 弁	空気作動弁 用駆動部	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	①原子炉圧縮系P/L引戻水サンプルポンプ ②下注力アーム駆動部 弁駆動部	駆動用システム及 びピニオン付駆動用スイッチモータードライバ 弁駆動部	可	摺動により摩耗する部位の目標点検を分解点検時に実施する。 必要に応じて法則定期検査を実施する。	時間基準保全 ①130M ②39M	VT	①23回定検(B35-F019#) ②24回定検(2-26B-2#)	無
69 弁	空気作動弁 用駆動部	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	不活性ガス駆動部	ラック及び二重 オラン付駆動用スイッチモータードライバ	可	摺動により摩耗する部位の目標点検を分解点検時に実施する。 必要に応じて法則定期検査を実施する。	時間基準保全 39M	VT	24回定検(2-26B-2#)	無
70 弁	空気作動弁 用駆動部	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	②原子炉再循環系P/L引戻水サンプルポンプ 弁 ③内側隔離弁 弁駆動部	シリンダーピストン及びラック	可	摺動により摩耗する部位の目標点検を分解点検時に実施する。 必要に応じて法則定期検査を実施する。	時間基準保全 ②130M ③39M	VT	②23回定検(B35-F019#) ③24回定検(2-26B-2#)	有 ②23回定期検 2008/02/20同じ型式・仕様への取替
71 タービン	非常用系 タービン放油	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	主油ポンプ、開速・制御装置	歯車	可	部品が金属接触する部位の目標点検及びギア部ハウジングによる漏泄測定を分解点検時に実施する。 摩耗の検知が可能。	時間基準保全 65M	DT VT	25回定検(TBN-RGIC-C002)	無
72 タービン	主要弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	①主蒸上げ弁 ②加減弁 ③中间差圧弁 タービンハイパス弁	ピストン、油筒 リニア	可	摺動により摩耗する部位の目標点検及び寸法測定を分解点検時に実施する。 摩耗の検知が可能。	時間基準保全 ①～④78M	DT VT	①23回定検(MSV-1#) ②24回定検(CV#) ③24回定検(CN-1#) ④21回定検(BPV-1#)	有 ②23回定期油筒 ③23回定期油筒 ④21回定期油筒
73 タービン	非常用系 タービン放油	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	原子炉建屋換気系O/S隔壁弁、弁棒	輪歯手	可	部品が金属接触する部位の目標点検を分解点検時に実施する。 摩耗の検知が可能。 振動診断によるデータtrand確認	時間基準保全 65M 状態基準保全 ★2M	VT ★振动診断	25回定検(TBN-RGIC-C002)	無
74 空調設備	ダンパー及び 弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	①原子炉建屋換気系O/S隔壁弁、弁棒 ②中央制御室換気系隔壁弁	可	弁の開閉操作時には大きな摺動力が付与されないことが、 分解点検時の目標点検により、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 52M	VT	①24回定検(T41-SB2-2A) ②25回定検(SB-18A)	無	
75 機械設備	制御棒	摩耗	1-②連続して 摺動状態から ない部位	ボロン・カーバイド型制御棒	ローラ及びビビン	可	ローラー前の隔壁にに関する直線的な占檢メニューは設定してない。間接的な占檢として、定期検査中の機能検査を実施することにより、摩耗の検知が可能。また、分解点検時に実施する。 定期検査中に隔壁ににおいては、1ヶ月作動確認を行っており、制御棒の動作が良好であることを確認。	時間基準保全 1C	VT	点検実績記載無 (B13-D009-0219)	有 中性子照射量に応じた制御棒の取替計画に引き継ぎ

■ 評価対象から除外
■ 損傷応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 施設安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 特用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 の考え方	部位	劣化監視	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
108 弁	玉形弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	低圧手心プレイス系ポンプ室空調 海水进出口弁	定期的な分解点検時にシートの当りを確認(必要に応じる)。 通常状態開口の手動弁であり、作動回数は年数回程度。	弁箱(弁座一体 型)、弁体	可	時間基準保全 130M VT	25回定検(3-12V30)	有 25回定検 同じ型式・仕様への取替	■
109 弁	逆止弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	原子炉給水逆止弁	弁体のシート面摩耗により弁が開閉動作しなかつたことを踏 シート面粗さ測定を実施(必要に応じて補修又は取替)。	弁体、弁棒	可	時間基準保全 26M VT	25回定検(B22-F010B) 無	無	■
110 弁	逆止弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	②MSIV-LCS共通ベント逆止弁 (7)残留熱除水系ドブ逆止弁	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	アーム、弁棒、 弁体	可	時間基準保全 ②130M ②26M VT	②20回定検(E32-F008A) ②24回定検(3-12V3)	無	■
111 弁	逆止弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	非常用ディーゼル発電機海水系出口 口逆止弁	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	弁体、弁棒	可	時間基準保全 130M VT	25回定検(3-13V26) 無	有 25回定検 (3-13V26)	■
112 弁	バタフライ弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	弁通(代表確認:格納容器ハーネ ジ弁)	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	弁棒、ビン	可	時間基準保全 39M VT	24回定検(2-26B-2) 無	無	■
113 弁	バタフライ弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	格納容器圧力遮げし装置出口側 隔壁弁(SA)	当該弁は重大事故時、弁作動試験時に使用されるもの で、経年劣化の進展は極微。分解点検時の目視点検によ り摩耗の検知が可能。	フッショ	可	時間基準保全 設備設置 後設定	設備設置後設 定	無	■
114 弁	原子炉再沸 量計制御弁	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	原子炉再循環水ポンプ流量制御弁	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。 当該弁は過去に設置部を長時間実施したことにより、軸 受やねじが生れ、リシャーフが変形する不具合を経験し 受けたり運転時の時間管理を行ひ、必要に応じて、分解点 検の実施時期を見直すこととしている。	軸受	可	時間基準保全 9IM(A系) 7Y(B系) VT	21回定検(B35-F030A) 無	無	■
115 弁	電動弁用駆 動部	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	①残留熱除水系シヤットダウンラン イ主軸 ②残留熱除水内側駆動部 ③残留熱除水云母シヤットダウンラン イ ④残留熱除水云母シヤットダウンラン イ ⑤残留熱除水系シヤットダウンラン イ ⑥残留熱除水内側駆動部 ⑦残留熱除水云母シヤットダウンラン イ ⑧残留熱除水外側駆動部	摺動により摩耗する部位の目視点検及びギャップ測定を 行い、定量的な評価を行うことにより、摩耗の検知が可 能。	電磁ブレーキニーシ 電磁ブレーキ	可	時間基準保全 ①104M ②1系 169M ③156M VT DT	①21回定検(E12-F009 MO) ②22回定検(E12-F042B MO) ③16回定検(E12-F008 MO)	有 ②18回定検 2001(H3)同じ型式・仕様への取替	■
116 弁	電動弁用駆 動部	摩耗(はく離)	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	内側駆動部 (内側駆動部 ①残留熱除水系シヤットダウンラン イ ②残留熱除水内側駆動部 ③残留熱除水外側駆動部	ステムナット及びボルト等は、金属同士が噛みあうことで摩耗 が発生するが、スチムナット等は接触面に潤滑剤等 が塗布されており、油膜が形成されたため摩耗の発生は 考えがたい。	電磁ブレーキ	可	時間基準保全 ①104M ②1系 169M ③156M VT DT ③電動弁診断	①21回定検(E12-F009 MO) ②22回定検(E12-F042B MO) ③16回定検(E12-F008 MO)	有 ②18回定検 2001(H3)同じ型式・仕様への取替	■
117 弁	電動弁用駆 動部	摩耗	1-②連続して 摺動状態どちら かの部位	内側駆動部 (内側駆動部 ①残留熱除水系シヤットダウンラン イ ②残留熱除水内側駆動部 ③残留熱除水外側駆動部	ステムナット及びボルト等は、金属同士が噛みあうことで摩耗 が発生するが、スチムナット等は接触面に潤滑剤等 が塗布されており、油膜が形成されたため摩耗の発生は 考えがたい。	システムナット及 びキア	可	時間基準保全 ①104M ②1系 169M ③156M VT DT ③電動弁診断	①21回定検(E12-F009 MO) ②22回定検(E12-F042B MO) ③16回定検(E12-F008 MO)	有 ②18回定検 2001(H3)同じ型式・仕様への取替	■

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに「(SA)」を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査方式	検査間隔	検査方法(保全スケジュール)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類											
118 升	電動弁用駆動部	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①残留熱除去系・シヤツタウンライ ン隔離弁(内側)・駆動部 ②残留熱除去系(外側)・ダムライ ン隔離弁(外側)・駆動部	整流子	可	摺動により摩耗する部位の目標点検を行なうことにより、また定期的な評価を行なうことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全	①04M ②1年系169M ③150M	①21回定檢(E12-F009 MO) ②25回定檢(E12-F042B MO) ③16回定檢(E12-F008 MO)	有り ②18回定檢 200(H12)同じ型式・仕様への取替	■	
119 タービン	主要弁	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①主窓上げ ②加減弁 ③中間差止加減弁 ④タービンバイパス弁 ⑤クロスマウント管通し弁	弁、衛生装置、 バルブ・スチーブン バー・ブッシュ、 スタンダード	可	摺動する部位について、分解点検時に目視点検を行うことにより、摩耗の検知が可能。ブッシュ弁と摩耗部の評価を行い、摩耗を検知。	時間基準保全	①29M ②39M ③476M ⑤65M	①24回定檢(MSV-1) ②24回定檢(CV @) ③24回定檢(BPV-1) ④24回定檢(RV-1)	ターピンバイパス弁 加減弁、ブッシュ 加減弁、ブッシュ 21回定檢	■	
120 タービン	原子炉給水 ポンプ駆動 タービン	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①高圧蒸気止め弁 ②高圧蒸気止め弁 ③低圧蒸気止め弁 ④低圧蒸気止め弁 ⑤蒸気加減弁 ⑥蒸気加減弁	モータ依存、全 閉型の主軸	可	摺動する部位について、分解点検時に目視点検を行うことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全	26M	①~④25回定檢(TBN-TDRFP-A) ⑤24回定檢(CV)	有り ②10回定檢 (TBN-TDRFP-A)	■	
121 タービン	非常用系 タービン設備	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①真空ポンプ ②液体ポンプ	モータ依存、全 閉型の主軸	可	定期的な分解点検時にモータ主軸の寸法計測による確認(必要に応じ補修又は取替)。	時間基準保全	①05M ②65M	①24回定檢(RCIC PMP C2 MO) ②23回定檢(RCIC PMP C1 MO)	無	■	
122 タービン	非常用系 タービン設備	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①原子炉給排水冷却系タービン ②真空ポンプ ③液体ポンプ ④主曲げ棒	主軸、從軸	可	主軸等の摺動部位に摩耗が発生するため目視点検、寸法計測による確認。	時間基準保全	①~④65M ⑤65M	①25回定檢(TBN-RGIC-C002) ②24回定檢(RCIC-PMP-VAC) ③24回定檢(RCIC-PMP-COND) ④、①の点検に合わせて実施	無	■	
123 タービン	非常用系 タービン設備	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①原子炉給排水冷却系タービン (主油ポンプ含む) ②常設高圧水注水系タービン (SA)	ジャイロ・ラスト・ドライブ 受電	可	開放点検時の軸受点検時に目視点検、寸法(隙間)測定の実施。また、ホワイトメタル溶着部の環境も目視点検、浸透探傷検査を行い、モワイトタル部の密着度を確認することによって、摩耗の検知が可能。 ①振動診断によるデータトレンド確認	時間基準保全 状態基準保全	①065M ②2M ③2M ④2M ⑤後設定期	①DLVTPT、 ★振動診断 ②設備設置後、 ③後設定期	①25回定檢(TBN-RGIC-C002) ②25回定檢(GOVERNING VALVE) ④、①の点検に合わせて実施	無	■
124 タービン	非常用系 タービン設備	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①蒸気止め弁 ②蒸気加減弁、非常調速装置	レバー、トリップ ウェイ	可	摺動により摩耗する部位の目標点検を行なうことにより、摩耗の検知が可能。 振動診断によるデータトレンド確認	時間基準保全 状態基準保全	65M ★2M	VT ★振動診断	①25回定檢(TBN-RGIC-C002)	無	■
125 タービン	非常用系 タービン設備	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①蒸気止め弁(SA) ②調速・制御装置(SA)	シリンドラ・ピスト ン	可	摺動する部位について、分解点検時に目視点検を行うことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 状態基準保全	後設定期	設備設置後設定期	無	無	■
126 タービン	非常用系 タービン設備	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①非常用ガス平衡系排気系ルーフベン トフラン	トリップボルト	可	トリップボルトは重大事故時、非常調速機作動試験時に使用され、その際にモータ主軸の摩耗の検知が可能。	時間基準保全 状態基準保全	①78M ②35M	DT VT ★振動診断 及び潤滑油分析	①25回定檢(HVAC-E2-1A) ②23回定檢(HVAC-PV2-10)	無	■
127 空調設備	ファン	摩耗	1-2連続して 運動する部位	①非常用ガス平衡系排気系ルーフベン トフラン	主軸	可	主軸の摺動部位(しまり状態)に摩耗が発生するため目視点検に応じて、補修又は取替。	時間基準保全 状態基準保全	後設定期	設備設置後設定期	無	無	■

一：評価対象から除外
■：振動応答性上又は構造強度上「極微弱」では無視できる事象として評価対象から除外
◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 浸透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC1: 滲流深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 D: 日 IS: 通用部定檢

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(NA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査間隔(保全)	検査方法(保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類									
128	空調設備 ファン	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	①非常用ガス処理系排風機 ②通常用ガス処理系排風機 ③DCU・ファン・ボンネットアーチ ④中央制御室フースターフォン (SA)	モータ(低圧、全 開閉型)の主軸	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の目視点検及 び、寸法測定による確認が必要に応じ補修又は取替。 運動診断によるデータトレンド確認	①～④時間基 準保全 ①②状態基 準保全 ③⑤RM ④設備設置 後設定	①04M, ★YM ②04M, ★YM ③RM ④無	①23回定検(SGTS A EXH FAN E2- 10A MO) ②25回定後(FRV/S A EXH FAN E2- 13A MO) ③25回定後(DG 2D VENT FAN PV2- 6 MO) ④無	■	■
129	空調設備 空調機	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	①残留熱能送風系ポンプ室空調機 ②高圧扇形フレイ系ポンプ室空 調機 ③低圧扇形フレイ系ポンプ室空 調機	モータ(低圧、全 開閉型)の主軸	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の目視点検及 び、寸法測定による確認が必要に応じ補修又は取替。	①時間基準保 全、長抱き基 準保全 ②AR★2M ③AR★2M ④無	①時間基準保 全(0.1M) ②04M, B/C ③AR★2M ④無	①24回定検(RHR A AH2-7 MO) ②20回定後(HPCS AH2-1 MO) ③19回定後(LPCS AH2-3 MO) ④2002(H14) 同仕様への取替	■	■
130	空調設備 ダンバ及び 弁	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	燃料油系燃料移送ポンプモータ (SA)	ブッシュ	タンク及び弁の開閉操作時には大きな騒動力が付与され、 ないこだから、作動試験の状態で、摩耗の状況が検知が 可能。	時間基準保全 52M	VT	23回定検(SB2-20A)	有 2008年度	■
131	機械設備 ディーゼル機 関付属設備	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	燃料油系燃科移送ポンプモータ (SA)	モータ(低圧、全 開閉型)の主軸	摺動部寸法測定時にポンプモータ主軸の寸法測定によ る確認が必要に応じ補修又は取替。	時間基準保全 設備設置 後設定	設備設置後設 定	時間基準保全 169M	DT VT	25回定検(MO-FV-1A MO) 無
132	機械設備 可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	電動手動駆動部、屋内、交換不可燃 モータ駆動弁 (FV-1A)	モータの主軸	摺動部寸法測定時にポンプモータ主軸の寸法測定によ る確認が必要に応じ補修又は取替。	時間基準保全 169M	DT VT	25回定検(MO-FV-1A MO) 無	■	■
133	機械設備 可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	電動手動駆動部(屋内、交換不可燃 モータ駆動弁 (FV-1A))	システムナット及 びキヤ	ステムナット及びキヤ部は、金属同士が噛みあうことから 摩耗が発生され、電線が形成されたため摩耗の発生は 考えがたいが、電動油泵駆動部の分解点検に合わせて、目視 点検を実施し、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 169M	DT VT	25回定検(MO-FV-1A MO) 無	■	■
134	機械設備 可燃性ガス 濃度制御系	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	プロワ用モータ(低圧、全閉型)	主軸	定期的な分解点検時にポンプモータ主軸の寸法測定によ る確認が必要に応じ補修又は取替。	時間基準保全 104M	DT VT	21回定検(FCS BLWR A MO) 無	■	■
135	機械設備 燃料取替機	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	燃料つかみ具	フック	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより摩耗の検知が可能。	時間基準保全 2Yc	VT	25回定検(RPV-FHM) 無	■	■
136	機械設備 燃料取替機	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	燃料取替機	マストチャーリー及 びペアリング(回 転防止、内面)	摺動する部位の目視点検及び動作確認が可能。	時間基準保全 2Yc	VT 動作確認	17回定検 1999(H1) 一式取替	■	■
137	機械設備 燃料取替機	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	燃料取替機	車輪(ハロリ横 用、ブッシュ及 びレール用、 リード(主導行用、 ブリッジ主導行用) 及びガイドロー ラ)	摺動により摩耗する部位の目視点検を分解点検時に行う ことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM) 無	■	■
138	機械設備 燃料取替機	摩耗	1-②連続して 運動状態どちら ない部位	燃料取替機	車輪(ハロリ横 用、ブッシュ及 びレール用、 リード(主導行用、 ブリッジ主導行用) 及びガイドロー ラ)	摺動する部位の目視点検を分解点検時に行うことによ り、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM) 無	■	■

■:評価対象から除外
■:運動状態上又は構造・強度上「僅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎:耐震安全上考慮する必要のある箇所等として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:漏透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検
Yc:通常時 D:日 IS:検用箇箇中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査方法(保全タスク)	検査間隔	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
大分類	中分類											
133 機械設備 燃料取替機	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	モータ(主軸イスト用、ブリッジ走行用トロリ横行用)(低圧、直流、全整流子)	可	摺動する部位の目視点検等を分解点検時に用いることにより、摩耗の検知が可能(設計上は、ブラン材が摩耗)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	有り 17回定検 1999(H1) 一式取替	■		
140 機械設備 燃料取替機	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	モータ(マスト回用)(低圧、交流用トロリ横行用)(ブリッジ走行用)(主軸用、主軸イスト用、主軸全閉型)及び(3速度検出器)	可	主軸の摺動部位(しりもち部)に摩耗が発生するため、寸法測定により主軸等の単耗を検知(必要に応じて、補修又は取替)。	時間基準保全 1Yc ①Yc ②Yc ③1Yc	①VT ②寸法測定 ③VT	25回定検(RPV-FHM)	有り 17回定検 1999(H1) 工設替 ③2009年取替(不具合)	■		
141 機械設備 ①②燃料取替クレーン	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	①主巻125ton、補巻5ton、補巻1ton、原子炉建屋6階天井走行ワイヤー ②DC建屋天井クレーン	可	摺動する部位について、分解点検時に摩耗の検知が可能。	時間基準保全 1Yc	VT PT	①22回定検(#HR/B CRANE) ②23回定検(CRN-DC@)	無	■		
142 機械設備 ①②燃料取替クレーン	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	①主巻125ton、補巻5ton、補巻1ton、原子炉建屋6階天井走行ワイヤー ②DC建屋天井クレーン	可	摺動する部位について、分解点検時に摩耗の検知が可能。	時間基準保全 1M	VT	①25回定検(#HR/B CRANE) ②25回定検(CRN-DC@)	無	■		
143 機械設備 燃料取扱クレーン	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	①モータ(低圧、全閉型) ②車輪及びビン	可	定期的な分解点検時にポンボモータ主軸の寸法測定による確認(必要に応じ補修又は取替)。	時間基準保全 15Yc	VT	①14回定検(#HR/B CRANE) ②18回定検(CRN-DC@)	無	■		
144 機械設備 廉業物処理設備	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	①潤滑油供給・濾液中和システム ②磨削液供給装置 ③機器運転系装置 ④潤滑油貯蔵槽 ⑤潤滑油ポンプ ⑥潤滑油ポンプ ⑦潤滑油ポンプ ⑧潤滑油ポンプ	主軸	主軸の摺動部位(しりもち部)に摩耗が発生するため目視点検定により主軸等の摩耗の検知が可能(必要に応じて、補修又は取替)。 振動診断によるデータリンク確認	時間基準保全 1Yc ①A/C系 ②Yc ③時間基準保全 ④DT ⑤Yc ⑥Yc ⑦Yc ⑧Yc	①A/C系 ②Yc ③時間基準保全 ④DT ⑤Yc ⑥Yc ⑦Yc ⑧Yc	①25回定検(R/W-PMP-C700A) ②25回定検(R/W-PMP-C604B) ④22回定検(NR23-D104) ⑤2回定検(NR23-PMP-C101)	無	■		
145 機械設備 排気筒	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	オイルタンク、排気筒	可	主軸の摺動部位(しりもち部)に摩耗が発生するため目視点検定により主軸等の摩耗の検知が可能(必要に応じて、補修又は取替)。	時間基準保全 1Y ★AR ★M	VT DT	③25回定検(NR21-PMP-C104) ④24回定検(NR28-D016@) ⑤22回定検(NR22-HVA-D011) ★振動診断 ⑦22回定検(NR22-HVA-D011)	無	■		
146 電源設備 高圧開閉锁配電盤	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	非常用M/C	可	分解点検時に構成部品の目視確認をしており、摩耗の検知は可能。	時間基準保全 10Y	VT	2013年(STAO/K DMP-10~80)	有り 24回定検 2012(H4) 一式取替	■		
147 電源設備 高圧開閉锁配電盤	摩耗	1-②連続して 運動状態ごとなら ない部位	常用M/C	可	摩耗が想定される部位については定期的に潤滑油の塗布により、摩耗を低減している。点検時に目視点検を行っており、摩耗の検知が可能(必要に応じて、補修又は取替)。	時間基準保全 4C	VT	①24回定検(SWGR 2C-BUS@) ②24回定検(SWGR 2C-BUS@)	有り 24回定検 2009(H1) 温湿度計の交換(適時)	■		

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある框体劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検
Yc:通常時定検 D:日 IS:検用箇箇中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査間隔	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類						検査方法 (保全スケ)			
148	電源設備 動力用変圧器	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用動力用変圧器(20, 2D) ない部位	冷却ファンモーターの主軸	摩耗が想定される部位を直接点検せず、間接的に摩耗の検知が可能。 確認をもつて、	可	時間基準保全 3C	運転状態確認 25回定検(PC 2A-1/A)	無	■
149	電源設備 低圧門鎖配電盤	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用P/C ない部位	気中遮断器接 触子	摺動する部位の目視点検及び寸法測定を分解点検時に 行うことにより、摩耗の検知が可能。	可	時間基準保全 4C	DT VT 24回定検(PC 2C-BUS#)	無	■
150	電源設備 低圧門鎖配電盤	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用P/C ない部位	気中遮断器断 路部及主回 路断路器部	摩耗が想定される部位について定期的に潤滑油の塗布 により、摩耗の検知が可能(必要に応じて、補修又は取 替)。	可	時間基準保全 4C	VT 24回定検(PC 2C-BUS#)	無	■
151	電源設備 コントロール	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用MCC ない部位	断路部	定期的な点検時のユニットの挿入・引出し時に摺動部に潤 滑油を塗布。	可	時間基準保全 4C	VT 24回定検(MOC 2C-1/4C)	無	■
152	電源設備 ディーゼル発電設備	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用ディーゼル発電設備 ない部位	主軸	主軸等の摺動部位に摩耗が発生するため目視点検、寸法 測定により主軸等の摩耗を検知が可能(必要に応じて、補 修又は取替)。	可	時間基準保全 91M	VT DT 25回定検(GEN-DG-2D)	無	■
153	電源設備 ディーゼル発電設備	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用ディーゼル発電設備 ない部位	コレクタリング	摺動する部位の目視点検等を分解点検時に行うことによ り、摩耗の検知が可能(設計上は、ブラン材が摩耗する)。	可	時間基準保全 91M	VT 25回定検(GEN-DG-2D)	無	■
154	電源設備 ディーゼル発電設備	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用ディーゼル発電設備 ない部位	軸受(オベリ)	開放点検時の軸受点検時に目視点検、寸法(隙間)測定 を行い、定量的な評価を実施。また、ホワイトメタル溶着部 の境界も目視点検、浸透探傷検査を行い、ホワイトメタル の密着度を確認することによって、はく離の検知が可能。	可	時間基準保全 91M	VT DT PT 25回定検(GEN-DG-2D)	無	■
155	電源設備 ディーゼル発電設備	摩耗	1-②連続して 運動状態なら 非常用ディーゼル発電設備 ない部位	主軸	当該弁は重大事故時、弁作動試験時に使用されるもの で、経年劣化の進展は極微。分解点検時に目視点検によ り摩耗も検知が可能。	可	時間基準保全 設備設置後設定	設備設置後設 定	無	■
156	機械設備 制御用压缩空気系設備	摩耗	1-③流体振動 等に伴う 想定される部位	伝熱管	部品が摺動する部位の目視点検を分解点検時に行うこと により、摩耗の検知が可能。	可	時間基準保全 26M	VT 25回定検(IA-HEX-16-2A)	無	—
157	機械設備 気体処理装置	摩耗	1-③流体振動 等に伴う 想定される部位	伝熱管	摺動する部位の目視点検、温流深傷検査及び漏えい検査 を分解点検時に行うことにより、摩耗の検知が可能。	可	時間基準保全 26M VT EC-T 24回定検(SJAE-OTM-MAIN EJECT-A#)	無	—	—

—：評価対象から除外
■：採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎：耐震安全上考慮する必要のある特殊劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷検査 RT:反射波透過試験 EC-T:漏流深傷検査 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検査
TC:通常時定検 D:日 IS:検用期間中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
158	熱交換器 U字管式熱 交換器	摩耗	1-③流体振動 等に伴う損傷が 想定される部位	①原子炉冷却材淨化系非再生熱 交換器 ②クランプで蒸気蒸発器 ④残留熱除去系熱交換器	伝熱管	可	非破壊(ECT)検査にて、伝熱管等の摩耗、高サイクル温 劣化割れの検知が可能と補修(閉止)または取替。	時間基準保全 ①VT ②32M-VT ③2M/10M ④39M	①30M ②10M ③130M ④39M	①24回定檢(CUW-HEX-B002A) ②23回定檢(SS-HEX-EVAB) ③53M/23回定檢(FDW-HEX-A) ④25回定檢(RHR-HEX-B001A)	無	■
159	炉内構造 物	摩耗	1-③流体振動 等に伴う損傷が 想定される部位	炉内構造物	シェットボンブ	可	インソリューション及びデュラマの振動により摩耗が発生 防止している。 水中カラによる目視点検を行うことにより摩耗の検知が 可能。	時間基準保全 10Y	VT	24回定檢(RPVASS-PMP-JP11)	無	■
160	機械設備 機械設備	摩耗	1-③流体振動 等に伴う損傷が 想定される部位	【流体機器・液体中和システム系設 備】 ①液体調節器加熱器、②液体濃 度調節器 【機器区分系装置】 ③プロテクトヒートヒート交換器、④減 容固化系設備及び液体循環水器	伝熱管	可	摺動する部位に分解点検時に行うことにより、摩耗の検知が可能。	時間基準保全 ①1YC ②4YC ③7YC ④8YC ⑤7YC	①VT(U) ②VT(EC) ③VT(EC) ④VT(EC) ⑤VT(EC)	①第25回定檢(RW-HEX-B160DA) ②第25回定檢(RW-HEX-D600A) ③第25回定檢(NR21-HEX-D101) ④第25回定檢(NR23-HEX-D104) ⑤第25回定檢(NR23-HEX-D103)	無	■
161	容器	原子炉圧力 容器	全面腐食	2-①窒素環境 空気	原子炉圧力容器	①スピライザ ②スパッタ ③ラバーブラ ケット ④ガスバ ルト ⑤ハ ンジクサボ ー	スピライザ「ラケット」等は目視点検を行うことにより、腐食 の検知が可能。	時間基準保全 ①10Y ②10Y ③7Y ④10Y	①VT	①25回定檢(RPV-G-01) ②25回定檢(RPV-B-12-1-1) ③22回定檢(RPV-A-01) ④25回定檢(RPV-C-01),(RPV-C-02)	無	—
162	容器	原子炉圧力 容器	全面腐食	2-①窒素環境 空気	原子炉圧力容器	スタッドボルト	使用環境(N2雰囲気)から腐食の発生する可能性が小さ いが、機器の点検において目視点検を行うことによ り、腐食の検知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定檢(RPV-C-01)	有	—
163	容器	原子炉圧力 容器	全面腐食	2-①窒素環境 空気	原子炉圧力容器	基礎ガルト	使用環境(N2雰囲気)から腐食の発生する可能性が小さ いが、機器の点検において目視点検を行うことによ り、腐食の検知が可能。	時間基準保全 7Y	VT	22回定檢(RPV-A-5) 特別点検実施	無	—
164	弁	原子炉再循 環ポンプ流 量制御弁	全面腐食	2-①窒素環境 空気	原子炉再循環ポンプ流量制御弁	ジョベントボル トナット	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 91M(A系) 7Y(B系)	VT	21回定檢(B35-F080A)	無	—
165	機械設備	制御棒駆動 機構	全面腐食	2-①窒素環境 空気	制御棒駆動機構	取付ボルト	目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 91M	VT	25回(B12-D008-0219)	25回・25体取替	—

一部評価対象から除外

■ 損傷応答特性上又は構造強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある危険事象として抽出検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 ECT:液体透過試験 TDR測定:時間領域反射測定
■ 検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用箇面中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(Se)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
166 機械設備	可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	全面腐食 2-①窒素環境 空気	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	①気水分離器 及び配管	可	分解点検時の目視点検及び肉厚測定により、腐食の検知が可能。		①VT:130M 肉厚測 定10Y ②巡視点 検手書きに 基づく	①VT:20回定期(FCS-WATER- SEPARATOR-D) 肉厚測定2回定期 (FCS-WATER-SEPARATOR-A) (2)無	無	—	
167 機械設備	可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	全面腐食 2-①窒素環境 空気	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	弁(可燃性ガス濃度制御系入 口制御弁(FV- 1A))	可	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。			VT 25回定期(FV-1A)	無	—	
168 容器	原子炉再循 環ポンプ	全面腐食 2-①窒素環境 空気	原子炉再循環ポンプ		可	定期検査時の簡易点検時の目視点検により腐食の検知	時間基準保全 143M	VT	24回定期(PV- MP-001A)	無	■	
169 容器	原子炉格納 容器本体	全面腐食 2-①窒素環境 空気	原子炉格納容器	①ダイアフラム プローフロア等の目標点検を行うことにより、塗膜の 健全性を確認。	可	定期検査時の簡易点検を行うことにより、塗膜の 健全性を確認。	時間基準保全 10Y	VT	①点検実績なし(PCV-K-01) ②25回定期(PCV-K-01)	無	■	
170 容器	原子炉格納 容器本体	全面腐食 2-①窒素環境 空気	原子炉格納容器	ダイヤウエッダーベルスブ レッシュジョイ・チエ ン・フレイ・ビビダウ ン・カマハイブ	可	スフレイヘッダー外面は、格納容器内面塗膜の目視点検 にあわせ、内面は右下記の検査間隔でアバースコープ等 を利用した配管内面点検を行うことにより、腐食の検知が 可能。	時間基準保全 10Y	VT 25回定期(PCV-A)	無	—	■	
171 弁	仕切弁	全面腐食 2-①窒素環境 空気	可燃性ガス濃度制御系出口弁	弁箱(内面)・弁 ふた(内面)・弁 座	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応 じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 143M	VT 25回定期(2-43V-2A)	無	—	■	
172 弁	玉形弁	全面腐食 2-①窒素環境 空気	格納容器N2ガス供給弁(SA)	弁箱、弁ふた (内面)・弁 座	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応 じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 13M	VT 設備設置後設 定	無	無	■	
173 弁	主蒸気逃が し安全弁	全面腐食 2-①窒素環境 空気	主蒸気逃がし安全弁	弁額(外側)・シ リンダ(外側)・シ レバー	可	塗膜の健全性を確認(分解点検時、必要に応じ補修塗 装)。	時間基準保全 13M	VT 25回定期(B22-F013A)	無	—	■	
174 弁	主蒸気逃が し安全弁	全面腐食 2-①窒素環境 空気	主蒸気逃がし安全弁	ジョイントボル ト・ナット	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 13M	VT 25回定期(B22-F013A)	無	—	■	

—評価対象から除外
■採用応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある旌柱劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期
Yc:通常時 D:日 IS:検用箇所中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類											
175	ケーブル接続部	全面腐食	2-①窒素環境 空圧気	端子台接続(原子炉格納容器内)	端子板及び接続子	可	機器の点検にあわせて端子台接続部の目視点検を行うことにより、腐食の検知が可能。	時間基準保全	機器の点検にあわせて実施	18回定検(E12-F042B MO)	有 18回定検(E12-F042B MO)	■	
176	ケーブル接続部	全面腐食	2-①窒素環境 空圧気	電動弁ホネクタ接続(原子炉格納容器内)	オスコンタクト、メスコントラクト、セレクト・リード・シール、ワッシャ及びフラッシュ	可	機器の点検にあわせて端子台接続部の目視点検を行うことにより、腐食の検知が可能。	時間基準保全	機器の点検にあわせて実施	電動弁駆動部一式取替に合わせて実施	■		
177	ケーブル接続部	全面腐食	2-①窒素環境 空圧気	同軸コネクタ接続(中性子炉格納容器内)	バックナット、スリーブ、コレット、メスコントラクト、ワッシャ及びフラッシュ	可	機器の点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全	機器の点検にあわせて実施	25回定検(SRNM)	17回定検(SRNM用)	■	
178	弁	バタフライ弁	全面腐食	2-②大気に接する部位	格納容器ハーシング	弁棒、弁箱付弁座	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。(必要に応じて補修金表)	時間基準保全	24回定検 (Z-26B-2)	有 24回定検(7-13V2)	—	
179	弁	バタフライ弁	全面腐食	2-②大気に接する部位	格納容器正力通し装置出口側隔離弁(SA)	弁体	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全	設備設置後設定	無	—	
180	弁	空気作動弁用駆動部	全面腐食	2-②大気に接する部位	炭素鋼の駆動用アルミを有するダイヤモンド型駆動部及びソリッド型駆動部を通じて供給する ①原水温度制御弁駆動部、 ②原子炉内制御系PFL作水サンプリング弁(内側隔離弁)駆動部	駆動用システム	可	分解点検時の目視点検にて腐食性を確認。	時間基準保全 ①時間基準保全 ②時間基準保全	①130M ②130M	②回定検(TCV-T41-F084A) ②3回定検(B35-F019#)	有 ①25回定検(TCV-T41-F084A) ②23回定検(B35-F019#)	—
181	ケーブル接続部	全面腐食	2-②大気に接する部位	同軸コネクタ接続弁通	ボティ、ナット及びコントラクト等構成部品	可	機器の点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全	機器の点検にあわせて実施	25回定検(SRNM)	無	—	
182	空調設備 冷凍機	全面腐食	2-②大気に接する部位	圧縮機	スライドバルブ、ロッド、ビストン、Dバー、Eカバー	可	分解点検時の目視点検のより腐食の検知が可能。	時間基準保全	VT	25回定検(HVAC-WC2-1)	無	—	
183	空調設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	中央制御室サーモニコニット	冷媒配管	可	分解点検時の目視点検のより腐食の検知が可能。	時間基準保全	VT	25回定検(HVAC-WC2-1)	無	—	
184	空調設備 ダンパー及び弁	全面腐食	2-②大気に接する部位	中央制御室換気系再循環フィルタ 開閉器	可	目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全	65M	VT	25回定検(DMP-VD-101)	H24年度(DMP-VD-101)	—	

—評価対象から除外
■採用応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある危険性として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:透透過試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用的定期検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
大分類	中分類												
185 機械設備	ディーゼル機 関本体	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①シリンダヘッド (燃供給系)、シリ ンダライナ(燃 焼室)、排気弁、 ②燃焼室(排氣側) ③排氣管(内 面)	可	分解点検時の目視点検により、各部位の腐食の検知が可 能。	時間基準保全 ①13M ②12M ③13M	VT	①25回定檢(DGU-2C) ②25回定檢(DGU-2C) ③25回定檢(DGU-2C)	無		—	
186 機械設備	可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	全面腐食	2~②大気に接 する部位	可燃性ガス濃度制御系再結合裝 置	可	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 65M	VT	25回定檢(FCS-HVA-T49-BLOWER-A)	無		—	
187 機械設備	新燃料貯蔵 ラック	全面腐食	2~②大気に接 する部位	新燃料貯蔵ラック	ベースコーム、 ラグ、ボルト、 バー及びエンド チャンネル	可	目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 10Yc	VT	24回定檢(FUEL-OTM-F16E007-NF1)	無		—
188 電源設備	動力用変圧 器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	非常用動力用変圧器(20、2D)	冷却ファン	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 3C	VT	24回定檢(PC 2C/2A)	無		—
189 電源設備	動力用変圧 器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	非常用動力用変圧器(20、2D)	接続導体	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 3C	VT	24回定檢(PC 2C/1A)	無		—
190 電源設備	低圧開閉器 電盤	全面腐食	2~②大気に接 する部位	非常用/C	主回路導体	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。必要に応じ 補修・取替を実施。	時間基準保全 4C	VT	24回定檢(PC 2C-BUS@)	無		—
191 ポンプ	ターボポンプ	全面腐食	2~②大気に接 する部位	共通(代表確認)、残留熱除水系ボ ンブ	ベース	可	巡視又は機器の分解点検において目視点検を行うことによ り腐食の検知が可能(必要に応じ割修整装)。	巡視 時間基準保全 130M	VT	22回定檢(RHR-PMP-C002B)	無		■
192 ポンプ	ターボポンプ	全面腐食	2~②大気に接 する部位	②残留熱除水系ポンブ ③高圧伝心ポンブ ④原子炉冷却水系ポンブ ⑤原子炉冷却水系ポンブ ⑥タービン駆動原子炉給水ポンブ ⑦原子炉冷却水系ポンブ ⑧原子炉冷却水系ポンブ ⑨高圧給水ポンブ ⑩電動機駆動原子炉給水ポンブ	取付ボルト	可	巡視又は機器の分解点検において目視点検を行うことによ り腐食の検知が可能(必要に応じ割修整装)。	巡視 時間基準保全 130M	VT	22回定檢(RHR-PMP-C002B)	無		■
193 ポンプ	ターボポンプ	全面腐食	2~②大気に接 する部位	④給水冷却器ポンブ ⑤原子炉冷却水系ポンブ ⑥タービン駆動原子炉給水ポンブ ⑦原子炉冷却水系ポンブ ⑧高圧伝心ポンブ ⑨高圧給水ポンブ ⑩電動機駆動原子炉給水ポンブ	④~⑦軸受抱 き子(クランク軸受抱 き子)、⑧~⑩軸受抱 き子(クランク軸受抱 き子)、⑪軸受抱 き子(クランク軸受抱 き子)	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能(必要に 応じ割修整装を実施)。	機器の分 解点検周 期 時間基準保全 65M	VT	②22回定檢(RHR-PMP-C002B) ③22回定檢(HPC-S-PMP-C001A) ④22回定檢(TDRP-PMP-B) ⑤22回定檢(RIC-PMP-C001) ⑥22回定檢(HPC-S-PMP-C002B) ⑦21回定檢(RIC-PMP-C001)	無		■

—評価対象から除外
■採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある在来劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:漏透探試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定
Yc:通常時定義 D:日 ISI:検用箇箇中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	劣化監視	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類					検査方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)		
194	ポンプ	ターべボンブ	全面腐食	2~②大気に接する部位	②残留熱除去系ポンプ ③高圧雨水クレーン系ポンプ ④給水用熱器ポンプ ⑤原子炉冷却水系ポンプ ⑥タービン駆動原子炉給水ポンプ ⑦原子炉冷却水系ポンプ	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能(必要に応じて補修・取替を実施)。	時間基準保全 ②130M ④65M ⑤22M ⑦65M	②22回定檢(RHR-PMP-C002B) ③22回定檢(HPCS-PMP-C001) ④22回定檢(HD-PMP-C) ⑤25回定檢(TDRF-PMP-B) ⑦21回定檢(RCIC-PMP-C001)	無	
195	ポンプ	ターべボンブ	全面腐食	2~②大気に接する部位	⑥タービン駆動原子炉給水系ポンプ ⑦原子炉冷却水系ポンプ	可	分解点検時の目視点検にて腐食の健全性を確認(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 ⑥39M ⑦65M	⑥25回定檢(TDRF-PMP-B) ⑦21回定檢(RCIC-PMP-C001)	無	
196	ポンプ	ターべボンブ	全面腐食	2~②部位	①残留熱除去海水系ポンプ	マウント	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①26M	①25回定檢(SLC-PMP-C001A)	無	
197	ポンプ	往復ポンブ	全面腐食	2~②大気に接する部位	②海水注入系ポンブ	可	クラシックケース、 潤滑油ユニット、潤滑油ユニット油路配管、潤滑油ユニットトレーナー及びケーリングカバー(吐出側)	分解点検時に目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 ①30M	①25回定檢(SLC-PMP-C001A)	無
198	ポンプ	往復ポンブ	全面腐食	2~②大気に接する部位	②海水注入系ポンブ	取付ボルト	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①30M	①19回定檢(SLC-PMP-C001A)	無	
199	ポンプ	往復ポンブ	全面腐食	2~②部位	②海水注入系ポンブ	ベース	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)	時間基準保全 ①30M	①19回定檢(SLC-PMP-C001A)	無	
200	熱交換器	U字管式熱交換器	全面腐食	2~②部位	①原子炉冷却材淨化系再生熱交換器 ②原子炉冷却材淨化系再生熱交換器	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①10Y ②10Y	①24回定檢(CUW-HEX-B001A) ②24回定檢(CUW-HEX-B002A)	無	
201	熱交換器	U字管式熱交換器	全面腐食	2~②大気に接する部位	①原子炉冷却材淨化系再生熱交換器 ②原子炉冷却材淨化系再生熱交換器	可	基礎ボルト(直上部)の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の剥落が確認される。直上部の点検が不可能な洋再生熱交換器を表とし、目標点検をなす。なお、同室内にある再生熱交換器は代替評価とする。	時間基準保全 ①10Y ②10Y	①24回定檢(CUW-HEX-B001A) ②24回定檢(CUW-HEX-B002A)	無	
202	熱交換器	U字管式熱交換器	全面腐食	2~②大気に接する部位	①原子炉冷却材淨化系再生熱交換器 ②原子炉冷却材淨化系再生熱交換器 ③クボト蒸気蒸発器 ④給水加熱器 ⑤残留熱除去系熱交換器 ⑥排汽予熱器 ⑦排汽スリップ装置 ⑧塗素ガス貯蔵装置	可	基礎ボルト(直上部)の点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。直上部の点検が不可能な洋再生熱交換器を表とし、目標点検をなす。なお、同室内にある再生熱交換器は代替評価とする。	時間基準保全 ①130M ②30M ③22M ④HTR ⑤HTR~39M ⑥39M ⑦52M ⑧1C	①17回定檢(CUW-HEX-B001A) ②24回定檢(CUW-HEX-B002A) ③24回定檢(SS-HEX-EVAP) ④24回定檢(FDW-HEX-1C) ⑤25回定檢(OG-HEX-A) ⑦24回定檢(OG-HEX-E) ⑧24回定檢(M2SUPP-HEX-FE50)	無	

■ 評価対象から除外
■ 指定応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 特別箇定検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器/新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
	大分類	中分類					検査方法 (保全スケ)	検査間隔	検査方法 (保全スケ)	
203	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原子炉冷却材淨化系再生熱交 換器 ②原子炉冷却材淨化系非再生熱交 換器 ③クーラント熱交換器 ④残留熱除去系熱交換器 ⑤残留熱除去系熱交換器 ⑥排ガス予熱器 ⑦排ガス復水器	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	可	①17回定檢(CUW-HEX-B001A) ②24回定檢(CUW-HEX-B002A) ③25回定檢(SS-HEX-EVAP) ④25回定檢(RHR-HEX-B001A)	VT	①130M ②30M ③25M ④39M	無
204	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	第3給水加熱器	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	可	①17回定檢(DW-HEX-6A)	24回定檢 6HTR A~C、一式取替	■	
205	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原子炉冷却材淨化系再生熱交 換器 ②原子炉冷却材淨化系非再生熱交 換器 ③クーラント熱交換器 ④第1~第5給水加熱器 ⑤残留熱除去系熱交換器 ⑥排ガス予熱器 ⑦排ガス復水器	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	可	①24回定檢(CUW-HEX-B001A) ②24回定檢(CUW-HEX-B002A) ③23回定檢(SS-HEX-EVAP) ④24回定檢(FDW-HEX-1A) ⑤25回定檢(RHR-HEX-B001B) ⑥12回定檢(OG-HEX-A) ⑦23回定檢(OG-HEX-E)	VT	①10Y ②10Y ③110Y ④10Y ⑤10Y ⑥10Y ⑦10Y	有 ①17回定檢(CUW-HEX-B001A : 一式取替) ②24回定檢(SS-HEX-EVAP : 一式取替) ③23回定檢(FDW-HEX-1A : 一式取替) ④24回定檢(RHR-HEX-B001B : 一式取替) ⑤25回定檢(OG-HEX-A : 一式取替) ⑥23回定檢(OG-HEX-E : 一式取替)
206	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原子炉冷却材淨化系再生熱交 換器 ②原子炉冷却材淨化系非再生熱交 換器 ③クーラント熱交換器 ④第1~第5給水加熱器 ⑤残留熱除去系熱交換器 ⑥排ガス予熱器 ⑦排ガス復水器	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	可	①17回定檢(CUW-HEX-B001A) ②24回定檢(CUW-HEX-B002A) ③25回定檢(FDW-HEX-6A) ④25回定檢(RHR-HEX-B001B) ⑤25回定檢(OG-HEX-A) ⑥12回定檢(OG-HEX-E)	VT	①10Y ②10Y ③110Y ④10Y ⑤10Y ⑥10Y ⑦10Y	有 ①17回定檢(CUW-HEX-B001A : 一式取替) ②24回定檢(SS-HEX-EVAP : 一式取替) ③25回定檢(FDW-HEX-6A : 一式取替) ④25回定檢(RHR-HEX-B001B : 一式取替) ⑤25回定檢(OG-HEX-A : 一式取替) ⑥23回定檢(OG-HEX-E : 一式取替)
207	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①クーラント熱交換器 ②大気に接 する部位	機器の開放点検時等に目視点検を行うことにより、腐食の 検知が可能。(必要に応じて補修塗装)。	可	①24回定檢(SS-HEX-EVAP) ②24回定檢(FDW-HEX-1A)	VT	③52M ④10Y	①10Y ②10Y ③110Y ④10Y ⑤10Y ⑥10Y ⑦10Y
208	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	窒素ガス貯蔵設備蒸発器	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	③24回定檢(N2SUPP-HEX-RE50)	無	無	③無 ④19回定檢 4HTR A~C : 一式取替
209	熱交換器 フレート式熱 交換器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	代燃燃料ブール冷却系熱交換器	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	設備設置後設 定	無	■
210	ボンブ モータ モータ モータ	全面腐食	2~②大気に接 する部位	共通 ①残留熱除去系ポンプモータ ②高圧心スライシングモータ	分解点検時に目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗 装)。	可	時間基準保全 ①22M ②65M	VT	①24回定檢(RHR-S/A MO) ②24回定檢(HPCS MO)	有 ①16回定檢 卷継取替
211	ボンブ モータ モータ	全面腐食	2~②大気に接 する部位	フレーム、エンドフレーム、端子箱 「共通」空気冷却器「[残留熱除 去系ポンプモータ]」 「[2高圧心スライシングモー タ]」 「[高圧心スライシングモー タ]」	塗膜の健全性を確認(必要に応じて必要に応じて補修塗 装)。	可	①特性試験 ②時間基準保全 ③1C、2 ④65M	VT	①25回定檢(RHR-S/A MO) ②12回定檢(HPCS MO)	無

—評価対象から除外
■採用対応安全上考慮する必要のある在来方式と新規化事業として評価対象から除外

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 深透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流通深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常時 D: 日 IS: 採用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

一、評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「軽微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法 凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
 PPT: 湿式探傷試験 RT: 放射線透過試験 FCT: 油溶探傷試験 TDR: 電導波測定 時間領域反射測定

Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検査 W:週
Y_C:通常特定検査 D:日 ISI:性用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)	検査間隔	検査方法 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類											
219	容器	機械ベネット レーション	全面腐食	2~②大気に接 する部位	耐圧構成品	可	目視点検により塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装を実施)。 定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査において、バウダリ機能の健全性を確認。	時間基準保全 13M	VT 動作確認/所 用工具アロシ ング	25回定檢(PCV-A)	無	■	■
220	容器	機械ベネット レーション	全面腐食	2~②大気に接 する部位	ドライエアル機器吸入口、CRD搬 出入口ハッチ	取付ガルト	可	分解点検時に目視点検を行うことにより、腐食の検知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定檢(PCV-A)	無	■
221	容器	その他容器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①スクワブル排水容器 ②活性炭ベット ③排ガス・雨結合器	錆板、鋼板等	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 10Y 13M	①10Y ②10Y ③10Y	①24回定檢(C12-Q001A) ②VT ③漏えい検査	無	■
222	容器	その他容器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①温分分離器 ②活性炭ベット ③活性炭ベット ④排ガス・雨結合器 ⑤原子炉冷却水精制器 塩壇	支持鋼材、支 持及び取付ボ ルト	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 10Y 13M	①13M ②10Y ③10Y ④10Y ⑤10Y	①25回定檢(MS-OTM-MOISEPA-1A) ②回定檢(B22-VSL-A00B) ③回定檢(OGC-VSL-CHARCOAL) ④回定檢(OG-HEX-C) ⑤23回定檢(CUW-FLT-T-1A)	無	■
223	容器	その他容器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	温分分離器	埋込み金物(大 径接觸部)	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装を実施)。	時間基準保全 13M	VT	25回定檢 (MS-OTM-MOISEPA-1A)	無	■
224	容器	その他容器	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①温分分離器 ②活性炭ベット ③活性炭容器圧力遮れがい装置フィル タ装置(SA) ④原子炉冷却水精制器 塩壇 ⑤原子炉冷却水精制器ブンシールバー ジフィルタ ⑥残留熱除云母水系ポンプ出口 ストレーナー	法兰シングボルト	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装を実施)。また、分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	時間基準保全 10Y 13M	①13M ②10Y ③抜體後 設置後設定 ④10Y ⑤30M ⑥13M	①25回定檢(ME-OTM-MOISEPA-1A) ②回定檢(OGC-VSL-CHARCOAL) ③無 ④23回定檢(CUW-FLT-T-1A) ⑤24回定檢(B33-FLT-T-100) ⑥24回定檢(3-12-D1)	無	■
225	配管	ステンレス 鋼配管系 管系 低合金鋼 配管系	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原子炉水注入系(五はねナット) ②原子炉系(蒸気部)、不活性ガス フランジボルト ③所内燃気系、原子炉給水ポン プ駆動用蒸気ターピン系	法兰シングボルト ナット	可	機器の分解点検時、ボルトナットを取り外し、手入れ際に 目視確認を行うことにより、腐食の検知が可能。	巡回 時間基準保全 10Y	VT	配管又は機器の点検にあわせて実施	無	■
226	配管	ステンレス鋼 配管系/ 炭素鋼配管 系/低合金鋼 配管系	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①はねナット ②原子炉系(蒸気部)、不活性ガス フランジボルト ③所内燃気系、原子炉給水ポン プ駆動用蒸気ターピン系	ラグ、レストレイ ナット、オイルニ ッカスナップハ ンガ	可	ラグ、レストレイ等は緩付状態で、目視点検を行うこと により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 10Y まで 2016年1月現点検実施している。	VT	屋外配管(ディーゼル発電機海水系)の 定期保養方針に基づき、補修検査を実施してい る。	無	■

一 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面形状上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 渗透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC1: 流通深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常検定 D: 日 ISI: 使用期間中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
	配管 227	①ステンレス 鋼配管系 ②炭素鋼配 管系 ③低合金鋼 配管系 計測装置 機械設備 機械物処理 設備	全面腐食	①未通 ②原戸系(純水部、蒸気部) ③活性性ス系、残留熱除去海水系 ④共通	埋込金物(大気 接触部)	可	巡視、機器の点検(あわせて埋込金物(大気接触部)の塗膜の目視点検を行うことにより、腐食の検知は可能。 (必要に応じて補修塗装を実施する。)	視 時間基準保全 VT	Y	■	屋外配管(ドアガル登電機海水系)の 塗込金物は長期間保守管理方針に基づき 補修塗装(2014年度まで)を実施してい る。 ■	
	228 配管	ステンレス鋼 配管系 炭素鋼配管 系 低合金鋼配 管系	全面腐食	2~②大気に接 する部位	サポート取付け サポートナット	可	配管の点検にあわせて目視点検を行うことにより、塗膜の 健全性を確認(必要に応じて補修塗装)	巡視 手帳書き つく	VT	25回定期	無	■
	229 配管	炭素鋼配管 系	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原子炉構造物切系、残留熱除 去海水系 ②残留熱除去海水系	①配管及びワ ローラージョイ ント ②配管	可	配管塗膜マニホールドに従い、点検計画を立案し目視点検 にて塗装の状態を確認している。	①記録 10定期で全 数 ②CR- 定検で全 数	25回定期(H26)(RHFS-B系)	■	②有 24定期 不具合外 面塗膜剥離箇所切断。健全 部再塗用 フランジを追 加により対応。 ■
	230 配管	炭素鋼配管 系	全面腐食	2~②大気に接 する部位	二重管	可	二重管外面は配管敷設が広範囲に渡り、埋設構造であ り、容易に点検することが出来ない。一方内面は大気を接 触していることから腐食が想定されるため、塗装による腐食を防 止している。しかし、内面から外側面からの肉厚測定を行なうことによ り、腐食の検知は可能。	時間基準保全 AR	UT	H28年度	無	■
	231 協	仕切弁	全面腐食	2~②大気に接 する部位	残留熱除去海水系	①原子炉構造物切系 ②ドライ ターナー 系 ③原戸系 ④可燃性 液体制御 弁箱、弁ふた ⑤非常用 ディーゼル 発電海水系 出口弁 ⑥残留 熱除去系 熱交換器 海水进出口弁 ⑦原子炉 蒸気隔離弁 第3弁	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	①③④ 時間基準保全 VT	①②回定期(B22-F011A) ②④回定期(B2-9V30) ③⑤回定期(E51-F033) ④⑤回定期(2-43V-A) ⑤⑥回定期(3-13V30) ⑥⑦回定期(E12-F015A) ⑨⑩回定期(B22-F098C)	■	■
	232 協	仕切弁	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原子炉構造物切系 ②ドライ ターナー 系 ③原戸系 ④可燃性 液体制御 弁箱、弁ふた ⑤非常用 ディーゼル 発電海水系 出口弁 ⑥残留 熱除去系 熱交換器 海水进出口弁 ⑦原子炉 蒸気隔離弁 第3弁	可	分解点検時に目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 VT	①③④ 時間基準保全 VT	①②回定期(B22-F011A) ②④回定期(B2-9V30) ③⑤回定期(E51-F033) ④⑤回定期(2-43V-A) ⑤⑥回定期(3-13V30) ⑥⑦回定期(E12-F015A) ⑨⑩回定期(B35-F007A) ⑧⑪回定期(B22-F034A) ⑨⑫回定期(B22-F098C)	■	■
	233 協	仕切弁	全面腐食	2~②大気に接 する部位	①原戸手平栓 ②ドライ ターナー 系 ③原戸系 ④可燃性 液体制御 弁箱、弁ふた ⑤非常用 ディーゼル 発電海水系 出口弁 ⑥残留 熱除去系 熱交換器 海水进出口弁 ⑦原子炉 蒸気隔離弁 第3弁	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 VT	①③④ 時間基準保全 VT	①②回定期(B22-F011A) ②④回定期(B2-9V30) ③⑤回定期(E51-F033) ④⑤回定期(3-13V30) ⑥⑦回定期(E12-F015A) ⑦⑧回定期(E33-F007A) ⑨⑩回定期(B22-F098C)	■	■

一評価対象から除外
■採動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:漏透探傷試験 RT:放射線透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定
PC:通常時定期検査 D:日 ISI:検用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	劣化管理の考え方	監視	検査(保全)方式	検査間隔	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類				(保全タスク)					
234 弁	玉形弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①残留熱除去系熱交換器/バーナー弁、②原子炉隔壁熱除却系蒸気供給弁、③格納容器NDA供給弁(SA)、④非常用ディーゼルポンプエンジンエアーポンプ弁、⑤原子炉冷却淨化弁、⑥サブレッシュ・ヨークノ隔壁離熱除却系海水注入系防護ダクト出口弁	可	分解点検時を目視点検にて腐蝕状態を確認することで健全性を確認(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全	①130M ②150M ③設備設置後 ④130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無 ④回検(3-13V3)	有(425回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))	
235 弁	玉形弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①残留熱除去系熱交換器/バーナー弁、②原子炉隔壁熱除却系蒸気供給弁、③格納容器NDA供給弁(SA)、④非常用ディーゼルポンプエンジンエアーポンプ弁、⑤原子炉冷却淨化弁、⑥サブレッシュ・ヨークノ隔壁離熱除却系海水注入系防護ダクト出口弁	可	分解点検時を目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全	①130M ②150M ③設備設置後 ④130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無 ④回検(3-13V3) ⑤設備設置後 ⑥130M ⑦90M ⑧130M	有(425回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))	
236 弁	玉形弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①原子炉隔壁熱除却系熱交換器/バーナー弁、②MSIV-LCSモジュント逆止弁、③格納容器NDA供給弁(SA)、④非常用ディーゼルポンプ弁、⑤SLC主海水系出口逆止弁、⑥安全弁(ADS)NDA供給管逆止弁、⑦残留熱除却海水系ポンプ逆止弁	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全	①130M ②150M ③設備設置後 ④130M ⑤YY ⑥130M ⑦90M ⑧130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無 ④回検(3-13V3) ⑤設備設置後 ⑥130M ⑦90M ⑧130M	有(425回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))	
237 弁	逆止弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①原子炉隔壁水逆止弁、②MSIV-LCSモジュント逆止弁	弁箱、弁ふた	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全	①26M ②130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045)	無
238 弁	逆止弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①原子炉隔壁水逆止弁、②MSIV-LCSモジュント逆止弁、③非常用ディーゼルポンプ用海水系出口逆止弁、④安全弁(ADS)NDA供給管逆止弁、⑤SLC主海水系出口逆止弁、⑥安全弁(ADS)NDA供給管逆止弁、⑦残留熱除却海水系ポンプ逆止弁	可	分解点検時を目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全	①26M ②130M ③設備設置後 ④130M ⑤YY ⑥130M ⑦90M ⑧130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無 ④回検(3-13V3) ⑤設備設置後 ⑥130M ⑦90M ⑧130M	有(425回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))	
239 弁	逆止弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁	弁箱、弁ふた	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全	130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045)	無
240 弁	バタフライ弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①格納容器バージ弁、②DGSV非常用放出ライン隔壁弁、③格納容器正力逆止弁(SA)	シヨントボルト・ナット	可	分解点検時を目視点検にて健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全	①39M ②130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無	有(425回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))
241 弁	バタフライ弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①格納容器バージ弁、②DGSV非常用放出ライン隔壁弁、③格納容器正力逆止弁(SA)	弁箱(外面)、底 ヨーク	可	分解点検時を目視点検にて腐蝕の様状が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全	①39M ②130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無	有(424回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))
242 弁	バタフライ弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	格納容器バージ弁	弁箱(内面)、底 ヨーク	可	分解点検時を目視点検にて腐蝕の様状が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全	39M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045) ③無	有(424回定検 2011(H23)(25) (3-13V3))
243 弁	安全弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①高压炉心スフレイ系注入弁F004安全弁、②ヒータ安全弁	弁箱	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全	①91M ②130M	①回検(E12-F048A) ②回検(E51-F045)	無

一: 評価対象から除外
■: 振動応答特性上又は構造強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎: 断面形状上考慮する必要のある既存劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 LM: 超音波厚さ測定
PT: 渗透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流れ深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 D: 日 IS: 通用部定検
Yc: 通用部定検

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類											
244 弁	安全弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①高圧炉心フクレイ系注水弁 R/H熱交換器管安全弁	ジョイントボルトナット	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 ①91M ②130M ③39M	VT	①20回定検(E22-FR004) ②18回定検(6-6V51) ③2回定検(3-12VB001A)	無		■
245 弁	ボール弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①移動式炉心内筒接合部ボルト ②原子炉冷却材淨化系D/入口弁	ジョイントボルトナット	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 ①130M ②150M	VT	①15回定検(C51-MO-F003A) ②25回定検(G33-6A)	有 ①5回定検(CS1-MO-F003A)	■	
246 弁	ボール弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉冷却材淨化系D/入口弁	ヨーク	可	分解点検時に目視点検を行ことより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 156M	VT	25回定検(G33-6A)	無		■
247 弁	原子炉再沸量制御弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	油圧供給装置	油圧ポンプ(ブレンダ外面), 油圧ポンプ(外面), ポンプボルト, フィルタースタブ, フィルターハウジング(外面), フィルターハウジング(外面), 管理金物(外側面), 面盤(ストレイン), 弁(外側面)	可	分解点検時の目視点検にて塗膜状態を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 91M(A系) 7Y(B系)	VT	21回定検(B35-F003A)	無		■
248 弁	主蒸気隔壁弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	主蒸気隔壁弁	弁箱, 弁ふた	可	塗膜の健全性を確認(分解点検時, 必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無		■
249 弁	主蒸気隔壁弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	主蒸気隔壁弁	ジョイントボルトナット	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無		■
250 弁	主蒸気隔壁弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	主蒸気隔壁弁 (主海水注入系)	ヨークリッド	可	塗膜の健全性を確認(分解点検時, 必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無		■
251 弁	爆破弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	失速①気体液体物質処理系 (SAE) ②格納容器圧力遮断弁 (SA)	ジョイントボルトナット	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(C41-F004A)	無		■
252 弁	破裂板	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉隔壁冷却系	ジョイントボルトナット	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	①時間基準保全 ②設備設置後設定	VT	①25回定検(6-23RD1) ②無	無		■
253 弁	破裂板	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉隔壁冷却系	ベース, ホールドダッシュ	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 2C	VT	25回定検(2-E51-D001)	無		■
254 弁	制御弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①中央制御室換気系HP-9-0出口 温度調節弁, ②タービンボンブ換気系 ③蒸気蒸発器加熱蒸気弁 ④原子炉隔壁冷却系 ⑤原子炉隔壁冷却系 ⑥内蒸気系SJA/E入口圧力 制御弁	弁箱及び弁ふた	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①130M ②52M ③55M	VT	①25回定検(TCV-T41-F084A) ②22回定検(ESFV-1) ③25回定検(E51-F015) ④25回定検(PCV-7-119) (TCV-T41-F084A)	有 ①25回定検 (TCV-T41-F084A)	■	

■ 評価対象から除外。
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外。
◎ 安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC: 滲流深層試験 TOR測定: 時間領域反射判定
TC: 通常測定 D: 日 ISI: 使用箇所中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)と付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類						検査方法(保全タスク)			
255 弁	制御弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①中央制御室換気系H2~9出口 温度制御弁、②タービンランード蒸気系、③蒸気蒸発器加熱蒸気流出口弁、④原子炉隔離弁、⑤原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整制御弁 ⑥所内蒸気系SJA/E入口圧力弁	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。	時間基準保全 ①130M ②22M ③22M ④65M	VT	①25回定検(TCV-T41-F084A) ②22回定検(ESEV-1) ③23回定検(F51-F015) ④23回定検(PCV-T-119)	有(25回定検(TCV-T41-F084A))	■
256 弁	制御弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	①中央制御室換気系H2~9出口湿度制御弁、②タービンランード蒸気蒸発器加熱蒸気流出口弁、③蒸気蒸発器加熱蒸気系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁、④原子炉隔離弁、⑤原子炉隔離時冷却水圧力調整弁、⑥所内蒸気系SJA/E入口圧力制御弁	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①130M ②22M ③29M ④65M	VT	①25回定検(TCV-T41-F084A) ②22回定検(ESEV-1) ③23回定検(G33-6EA) ④25回定検(E51-F015) ⑤23回定検(PCV-T-119)	有(25回定検(TCV-T41-F084A))	■
257 弁	制御弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	制御用正縮空気系ドライエアLN2供給弁インパッカーユニット	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 195M	VT	11回定検(PCV-T-16-580.1)	無	■
258 弁	制御弁	全面腐食	2~②大気に接する部位	ヨーケの材料が炭素鋼、低炭素鋼 ①失制御室換気系AH2~2出口温度制御弁、②タービンランード蒸気蒸発器加熱蒸気系F5-D ③原子炉隔離弁、④原子炉隔離時冷却水圧力調整弁、⑤原子炉隔離時冷却水圧力調整弁、⑥所内蒸気系SJA/E入口圧力制御弁	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①130M ②22M ③29M ④65M	VT	①25回定検(TCV-T41-F084A) ②22回定検(ESEV-1) ③23回定検(G33-6EA) ④25回定検(E51-F015) ⑤23回定検(PCV-T-119)	有(25回定検(TCV-T41-F084A))	■
259 弁	電動弁用駆動部	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(内側)遮蔽部②残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(外側)遮蔽部③残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(外側)遮蔽部	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①104M ②系169M ③系156M ④156M	VT	①21回定検(E12-F042B MO) ②22回定検(E12-F042B MO) ③16回定検(E12-F008 MO)	有(21回定検(E12-F042B MO))	■
260 弁	電動弁用駆動部	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(内側)遮蔽部②残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(外側)遮蔽部	可	分解点検時の目視点検にて腐食の様状が可能(必要に応じて補修)。	時間基準保全 ①104M ②系169M ③系156M ④156M	VT	①21回定検(E12-F009 MO) ②22回定検(E12-F042B MO) ③16回定検(E12-F008 MO)	有(21回定検(E12-F042B MO))	■
261 弁	電動弁用駆動部	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(内側)遮蔽部②残留熱敷法系シヤットダウントランク隔離弁(外側)遮蔽部	可	塗膜の健全性を確認(分解点検時の目視点検にて必要に応じて補修)。	時間基準保全 ①104M ②系169M ③系156M ④156M	VT	①21回定検(E12-F009 MO) ②22回定検(E12-F042B MO) ③16回定検(E12-F008 MO)	有(21回定検(E12-F042B MO))	■
262 弁	空気作動弁用駆動部	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室換気系H2~9出口温度制御弁遮蔽部	可	塗膜の健全性を確認(分解点検時の目視点検にて必要に応じて補修)。	時間基準保全 130M	VT	25回定検(TCV-T41-F084A)	有(25回定検(TCV-T41-F084A))	■
263 弁	空気作動弁用駆動部	全面腐食	2~②大気に接する部位	原原子炉循環ポンプFLP防砂水サンプリング弁(内側隔離弁)遮蔽部	可	分解点検時の目視点検にて腐食の様状が可能(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 130M	VT	23回定検(B35-F019#)	有(23回定検(B35-F019#))	■
264 弁	空気作動弁用駆動部	全面腐食	2~②大気に接する部位	不活性ガス駆動部	可	分解点検時の目視点検にて腐食の様状が可能(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 39M	VT	24回定検(2-26B-2#)	無	■

一部評価対象から除外。
■ 損傷応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外。

○ 耐震安全上考慮する必要のある框組年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:漆透透過試験 RT:反射係数透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射計

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:定期的検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	劣化傾向	劣化管理の考え方	部位	監視	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類											
265 単	空気作動弁 用駆動部	全面腐食	②原子炉再循環系①冷却水サブリニア弁(内側隔離弁駆動部)③不活性ガス系隔離弁駆動部	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。			時間基準保全②130M ③39M	VT	②23回定検(B35-F019#) ③24回定検(2-26B-2#)	有 2/23回定検(B35-F019#)	■	
266 単	空気作動弁 用駆動部	全面腐食	2-2大気に接する部位	不活性ガス系隔離弁駆動部	ラック	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 39M	VT	24回定検(2-26B-2#)	無	■
267 単	空気作動弁 用駆動部	全面腐食	2-2大気に接する部位	不活性ガス系隔離弁駆動部	ケーブル・ボルト・ナット	可	塗膜の健全性を確認(分解点検時に目標点検にて必要に応じて補修を実施)。		①時間基準保全②130M ③時間基準保全③39M	VT	①25回定検(TCV-T41-F084#) ②23回定検(B35-F019#) ③24回定検(2-26B-2#)	有 1/25回定検(H24-25) (CV-14-1-04A) 2/23回定検 2008(H20/23) B35-F019#	■
268 単	空気作動弁 用駆動部	全面腐食	2-2大気に接する部位	不活性ガス系隔離弁駆動部	シリンダ・シリンダボディケース	可	塗膜又は鋼鉄のシリンダ・シリンドル・シリンダボディケースを有するシリンダ型駆動部共通 リニア弁(内側隔離弁サブリニア弁)不活性ガス系隔離弁駆動部	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全②130M ③39M	VT	②23回定検(B35-F019#) ③24回定検(2-26B-2#)	有 2/23回定検 2008(H20/23) B35-F019#	■
269 単	空気作動弁 用駆動部	全面腐食	2-2大気に接する部位	不活性ガス系隔離弁駆動部	ビストン	可	分解点検時の目視点検にて健全性を確認。		時間基準保全②130M ③39M	VT	②23回定検(B35-F019#) ③24回定検(2-26B-2#)	有 2/23回定検(B35-F019#)	■
270 単	空気作動弁 用駆動部	全面腐食	2-2大気に接する部位	不活性ガス系隔離弁駆動部	ラック及びビニオン	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 39M	VT	24回定検(2-26B-2#)	無	■
271 ケーブルトイ、電線管	ケーブルトイ	全面腐食	2-2大気に接する部位	不活性ガス系隔離弁駆動部	ケーブルトイ及びファイアストップバルブ(「アーバーチャンバー」、ハーフ・アーバーチャンバー)、ハイランプボルト、ハイランプバーナー[電線管]、サポート、ペースプレート及び金物、共通	可	塗膜にて腐食の検知が可能		巡回	巡回点検 手順書に基く	無	■	
272 ケーブルトイ 電線管	ケーブルトイ	全面腐食	2-2大気に接する部位	電線管	電線管(本体) (大気接触部)	可	巡回にて腐食の検知が可能		巡回	巡回点検 手順書に基く	無	■	
273 タービン	高圧タービン	全面腐食	2-2大気に接する部位	高圧タービン	車室(外側)及び取扱面	可	分解点検時に目視点検を行つてより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN+HP)	無	■
274 タービン	高圧タービン	全面腐食	2-2大気に接する部位	高圧タービン	ケージングボルト・カーリング	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。		時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN+HP)	無	■
275 タービン	低圧タービン	全面腐食	2-2大気に接する部位	低圧タービン	外側・内側	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。		時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN+LP-A)	無	■

一：評価対象から除外
■：振動応答特性上又は構造・強度上「軽微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法 凡例 VT：目標点換 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
YC: 通常時定検 D: 日 ISI: 供用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
	大分類	中分類			部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査方法 (保全タスク)		
276	タービン	低圧タービン 全面腐食	2~②大気に接する部位	低圧タービン	外部車輪(外面)、軸受台(外 面)	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 26M VT	25回定検(TBN-TDRFP-A)	無
277	タービン	原子炉給水ポンプ駆動 ボンブ駆動 全面腐食	2~②大気に接する部位	タービン、高圧蒸気止め弁、高圧 蒸気加減弁、低圧蒸気止め弁、低 圧蒸気加減弁	車室(外面)、軸 受台(外面)、軸 箱(外面)、弁ふ き、支持脚材 支持脚材	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 26M VT	19回定検(TBN-TDRFP-A)	有(18回定期 取替)
278	タービン	原子炉給水ポンプ駆動 ボンブ駆動 全面腐食	2~②大気に接する部位	タービン、高圧蒸気止め弁、低 圧蒸気止め弁、高圧蒸気加減弁、低 圧蒸気加減弁	ケーシングボル ト、弁ふきボル ト、弁体ボルト	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 26M VT	21回定検(TBN-TDRFP-A)	有(20回定期 取替)
279	タービン	主要弁 全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①主塞止弁、②加減弁、③中 間塞止弁、④ターピンノババ ス弁、⑤クロスマウンド連弁	弁箱及び弁ふ き、支架脚材 支持脚材 接脚部	可	巡視点検及び分解点検時の目視点検にて、塗膜の健全性 を確認(分解点検時、必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 巡回 時間基準保全 VT 26M、2W 39M、2W 39M、2W 26M、2W 35M	①~⑤巡回 視点検手 帳に基 づく (1)24回定検(MSV-1) (2)24回定検(CV-@) (3)24回定検(CV-1) (4)24回定検(BPV-1) (5)24回定検(RV-1)	無
280	タービン	主要弁 全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①主塞止弁、②加減弁、③中 間塞止弁、④ターピンノババ ス弁、⑤クロスマウンド連弁	弁ふきボルト	可	巡視点検及び分解点検時の目視点検にて、塗膜の健全性 を確認(分解点検時、必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 巡回 時間基準保全 VT 26M、2W 39M、2W 39M、2W 26M、2W 35M	①~⑤巡回 視点検手 帳に基 づく (1)24回定検(MSV-1) (2)24回定検(CV-@) (3)24回定検(CV-1) (4)24回定検(BPV-1) (5)24回定検(RV-1)	無
281	タービン	制御装置 及 び保安装置 全面腐食	2~②大気に接する部位	ターピン、高圧制御油ポンプ、ターピ ン高圧制御油ポンプ吐出側フィル タ、アキュムレータ、油配管	ケーシング、 脚、埋込金物 接脚部	可	巡視点検及び分解点検時の目視点検にて、塗膜の健全性 を確認(分解点検時、必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 巡回 時間基準保全 VT 26M(開放)	1D(巡視) 24回定検(EHC-PMP-EHC-A)	無
282	タービン	制御装置 及 び保安装置 全面腐食	2~②大気に接する部位	ターピン高压制御油ポンプ、油配 管	取付ボルト、支 持脚材、サボー ト取付ボルト、 ナット	可	巡視点検及び分解点検時の目視点検にて、塗膜の健全性 を確認(分解点検時、必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 巡回 時間基準保全 VT 26M(開放)	1D(巡視) 24回定検(EHC-PMP-EHC-A)	無
283	タービン	制御装置 及 び保安装置 全面腐食	2~②大気に接する部位	ターピン高压制御油ポンプモータ モータ(低圧全 開型)のフレ ーム、エンドブ ラケット、ファン 、ひ風子箱	モータ(低圧全 開型)のフレ ーム、エンドブ ラケット、モータ モータ(低圧全 開型)の固定子 コア及び回転子 コア	可	振動データー採取時等の目視点検にて腐食の検知が可 能(必要に応じて補修を実施)。	状態基準保全 AR ★2M ★	★振動診断 25回定検(EHC A MO)	無
284	タービン	制御装置 及 び保安装置 全面腐食	2~②大気に接する部位	ターピン高压制御油ポンプモータ	モータ(低圧全 開型)の固定子 コア及び回転子 コア	可	振動データー採取時等の目視点検にて腐食の検知が可 能(必要に応じて補修を実施)。	状態基準保全 AR ★2M ★	★振動診断 26回定検(EHC A MO)	無

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「極微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 施設安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 LM: 超音波厚さ測定
PT: 流速透徹試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流流深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
IC: 通常時定検 D: 日 IS: 特用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器(新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化傾向監視	劣化管理の考え方	部位	多忙傾向可	検査(保全)方式	検査実績	検査方法(保全タスク)	影響	
大分類	中分類												
285 タービン	制御装置及び保安装置	全面腐食	2-②大気に接する部位	モータ(任重:全閉型)の取付けボルト	可	振動データー閾値超差の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		状態基準保全 ★2M	VT ★張動診断	27回定檢(EHC A MO)	25回定檢(2012年)/電動機一式	■	
286 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	①原子炉隔壁維持冷却系タービン、②蒸気止め弁、③蒸気加減弁、④ロットリックコンプレッサー、⑤真空ポンプ、⑥真空ポンプ、⑦復水ポンプ、⑧主油ポンプ、⑨油冷却器、⑩油冷却装置、⑪冷却塔、⑫冷却水配管、⑬グランド蒸気系配管、⑭油配管	可	分解点検時の目視点検にて塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)、塗装してない箇所については現点検にて腐食の検知が可能。		時間基準保全	VT	①65M ②65M ③65M ④65M ⑤65M ⑥65M ⑦65M ⑧65M ⑨65M ⑩65M ⑪65M ⑫65M	①23回定檢(TBN-RC1C-C002) ②23回定檢(E51-C002) ③23回定檢(GOVERNING VALVE) ④23回定檢(ROIC-HEX-C002) ⑤23回定檢(ROIC-PMP-VAC) ⑥23回定檢(ROIC-PMP-COND) ⑦23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑧23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑨23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑩23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑪23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑫23回定檢(TBN-RC1C-C002)	無	■
287 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	原子弹炉隔壁維持冷却系タービン、バロメトリックコンデンサ	可	分解点検時の目視点検にて塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全	VT	29回定檢(TBN-RC1C-C002)	無	■	
288 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	モータ(任重:全閉型)の取付けボルト、①蒸気止め弁、②蒸気止め弁、③蒸気止め弁、④ロットリックコンプレッサー、⑤真空ポンプ、⑥真空ポンプ、⑦復水ポンプ、⑧主油ポンプ、⑨油冷却器、⑩油タンク、⑪復水系配管、⑫グランド蒸気系配管、⑬油配管	可	分解点検時の目視点検にて塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全	VT	①65M ②65M ③65M ④65M ⑤65M ⑥65M ⑦65M ⑧65M ⑨65M ⑩65M ⑪65M ⑫65M	①23回定檢(TBN-RC1C-C002) ②23回定檢(GOVERNING VALVE) ③23回定檢(ROIC-HEX-C002) ④23回定檢(ROIC-PMP-VAC) ⑤23回定檢(ROIC-PMP-COND) ⑥23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑦23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑧23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑨23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑩23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑪23回定檢(TBN-RC1C-C002) ⑫23回定檢(TBN-RC1C-C002)	無	■
289 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	①真空ポンプ、②復水ポンプ	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全	VT	①65M ②65M	①23回定檢(ROIC PMP C2 MO) ②23回定檢(ROIC PMP C1 MO)	無	■
290 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	①真空ポンプ、②復水ポンプ	可	モータ(任重:全閉型)のフレーム、エンドフランジ、ケーブル、アーチバー及び端子箱		時間基準保全	VT	①65M ②65M	①23回定檢(ROIC PMP C2 MO) ②23回定檢(ROIC PMP C1 MO)	無	■
291 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	①真空ポンプ、②復水ポンプ	モータ(任重:全閉型)の取付けボルト	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全	VT	①65M ②65M	①23回定檢(ROIC PMP C2 MO) ②23回定檢(ROIC PMP C1 MO)	無	■
292 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	常設高圧代蓄注水系タービン(SA)	可	新設機器であり点検の実績はない。既存設備と同様に介解点検時の目視点検において塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)、新設機器・常設高圧代蓄注水系タービンのベースプレートを上記同様管理し、健全性を確認する。		時間基準保全	VT	①65M ②65M ③設備設置後設定	①23回定檢(E51-C002) ②23回定檢(GOVERNING VALVE) ③無	無	■
293 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	①蒸気止め弁、②蒸気止め弁、③常設高圧代蓄注水系タービン(SA)	可	分解点検時の目視点検において塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全	VT	①65M ②65M ③設備設置後設定	①23回定檢(E51-C002) ②23回定檢(GOVERNING VALVE) ③無	無	■
294 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2-②大気に接する部位	常設高圧代蓄注水系タービン(SA)	可	分解点検時の目視点検において、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全	VT	①65M ②65M ③設備設置後設定	①23回定檢(E51-C002) ②23回定檢(GOVERNING VALVE) ③無	無	■

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定 PT: 湿透探傷試験 RT: 放射線透過試験 ECT: 湿透探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類											
295	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	格納容器内水素濃度計測装置(SA)	サンブルポンプモータのコボ、フレーム及びエンブレットアート	可	機器の点検時に目視点検を行うことで腐食の様知が可能な。	時間基準保全後設定	設備設置後設定	無	無	■
296	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	RH付ヒンバ吐出圧力計測装置、D/GB鋼製冷却水入口圧力計測装置、CV急速連接栓用圧力計測装置、RCC系統流量計測装置、原子炉水位計測装置、スクリューバルブ、原水素濃度計測装置、原水素濃度計測装置(SA)、格納容器内水素濃度計測装置(SA)	可	機器の点検時に目視点検を行うことで腐食の様知が可能な。	時間基準保全後設定	設備設置後設定	無	無	無	■
297	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	D/GB鋼製冷却水入口圧力計測装置、CV急速連接栓用圧力計測装置、RCC系統流量計測装置、原子炉水位計測装置、スクリューバルブ、原水素濃度計測装置、SRNM、原子炉水素濃度計測装置、SAC、格納容器内水素濃度計測装置(SA)、格納容器内水素濃度計測装置(SA)	可	機器の点検時に目視点検を行うことで腐食の様知が可能な。	時間基準保全後設定	設備設置後設定	無	無	無	■
298	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	取水ヒント水位計測装置(SA)	シリーズ取付、取付部明正板及び取付ボルトナット	可	分解点検時に行がリットの手入れに合わせ、目視点検を行うことで腐食の様知が可能な。	時間基準保全後設定	設備設置後設定	無	無	■
299	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	①SRNM、②原子炉建屋水素濃度計測装置(SA)、③地震加速度計測装置	筐体	可	目視点検にて塗装又は、メッキ処理の状況を把握し、健全性を確認が必要に応じて補修。	時間基準保全後設定	①IC ②設備設置後設定 ③IC	①VT ②無 ③回定検(H13-P609)	無	■
300	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	主核気管取付給計測装置、原子炉建屋水素放射線計測装置	検出器ガイド及びJIS検出器取付金具	可	機器の点検時に目視点検を行うことで腐食の様知が可能な。	時間基準保全後設定	設備設置後設定	無	無	■
301	計測装置	計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	①RH付ヒンバ吐出圧力計測装置、②原子炉水位計測装置、③原子炉建屋換気系放射線計測装置、④原子炉建屋水素濃度計測装置(SA)	計器架台取付ナット及び取付ボルトナット	可	目視点検にて塗装又は、メッキ処理の状況を把握し、健全性を確認が必要に応じて補修。	時間基準保全後設定	①IC ②IC ③IC ④IC ⑤設備設置後設定	①VT ②VT ③VT ④VT ⑤無	無	■
302	計測装置	補助電器	全面腐食	2~②大気に接する部位	原原子炉保護系ハ逆電器盤、原原子炉制御操作盤	筐体、取付ガルボルチヤンネルベース	可	機器の点検にあわせて目視点検を行うことにより、腐食の様知が可能(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全後設定	VT	25回定検(H13-P609)	無	■

一部評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外

○ 耐震安全上考慮する必要のある在籍劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定 PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用的定期検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

檢查間隔凡例 Y; 年 AR; 必要時 M; 月 C; 定檢 W; 週
Y_C; 通常時定期 D; 日 SI; 件用期間中検査

検査方法 凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定 PT: 湿潤透溝試験 RT: 放射線透過試験 FCT: 沸騰探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査方法(保全スケジュール)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類						検査間隔	検査方法(保全スケジュール)		
312	空調設備 ファン	全面腐食	2~②大気に接する部位	①中央制御室排気ファン ②デーセル室換気系ルーバー ファン	羽根車	可	分解点検時の目視点検において、腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①26M ②65M	VT	①25回定檢(HVAC-E2-15) ②25回定檢(HVAC-PV-6)	無
313	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室エアハンドリングユニット ファン	羽根車	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修)。	時間基準保全 130M/分解 簡易点検	VT	分解・16回定檢(HVAC-AH2-9) 簡易・25回定檢(HVAC-WC2-1)	無
314	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①残留熱除去系ポンプ室空 調機②中央制御室エアハンドリ ングユニット③高圧戸心スブ リ系統ポンプ室空調機④低圧戸心ス ブリ系統ポンプ室空調機	ケーシング ケーブル ケーブル ケーブル	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①130M ②130M ③130M ④130M	VT	①20回定檢(HVAC-AH2-5) ②16回定檢(HVAC-AH2-9) ③20回定檢(HVAC-AH2-1) ④19回定檢(HVAC-AH2-3)	③20回定檢/空調機一式 ④19回定檢/空調機一式
315	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室エアハンドリングユニット ファン	羽根車	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応 じて補修)。	時間基準保全 130M/分解 簡易点 検★ ★M	VT	16回定檢(HVAC-AH2-9)	無
316	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	残留熱除去系ポンプ室空調機	羽根車	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 130M	VT	20回定檢(HVAC-AH2-5)	平成13~15年度 (HVAC-AH2-1他・空調機一式取 替)
317	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	残留熱除去系ポンプ室空調機	ケーシングボル ト、水室外 面)管板(内 面)冷却コイル ボルトベース、 取付ボルト ナット	可	分解点検時の目視点検において、塗膜の健全性を確認 (必要に応じて補修塗装を実施)。	時間基準保全 130M/分解 簡易点 検	VT	分解・20回定檢(HVAC-AH2-5) 開放・25回定檢(HVAC-AH2-5)	平成13~15年度 (HVAC-AH2-1他・空調機一式取 替)
318	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室エアハンドリングユニット ファン	主軸	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応 じて補修)。	時間基準保全 130M/分解 簡易点 検	VT	分解・16回定檢(HVAC-AH2-9) 開放・25回定檢(HVAC-AH2-9)	平成13~15年度 (HVAC-AH2-1他・空調機一式取 替)
319	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	①残留熱除去系ポンプ室空調機 ②中央制御室エアハンドリングユ ニット③高圧戸心スブリ系統ポン プ室空調機④低圧戸心スブリ系統ポン プ室空調機	羽根車、 ケーブル、 ケーブル、 ケーブル	可	モータ(低压 ・全閉型)のフ レーム、エンド カバ、ファンカ バー、及び排水箱 子(全閉型)の固定 子コア(及び回転 子コア(低压 ・全閉型)の取付 ボルト	時間基準保全 ①A系 ②AR★2M ③AR★2M ④AR★2M	VT ★ ★ ★	①24回定檢(RHR A AH2-7 MO) ②25回定檢(MCR AH2-9a MO) ③20回定檢(HPCS AH2-1 MO) ④19回定檢(LPCS AH2-3 MO)	②有 平成16年度(通常時) (MCR AH2-9b MO) ③ある有 平成13~15年度 (RHR A AH2-7 MO他・空調機一式 取替)
320	空調設備 冷却機	全面腐食	2~②大気に接する部位	圧縮機、蒸発器	ケーシング、吐 出容器、水室 胴	可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必 要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 39M	VT	25回定檢(HVAC-WC2-1)	無
321	空調設備 冷却機	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室ラーニング ユニット	冷水配管	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 39M	VT	25回定檢(HVAC-WC2-1)	無

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅苦しさ」は無視できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用的定期検査
Yc:通常時

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「付番。」	劣化管理の考え方	監視部位	検査(保全)方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
大分類	中分類										
322	空調設備 冷凍機	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室サーユニット	ベース、冷水配管サポート	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 39M	VT	25回定検(HVAC-WC2-1)	無
323	空調設備 冷凍機	全面腐食	2~②大気に接する部位	冷水ポンプ	ケーシング	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 130M	VT	25回定検(HVAC-PMP-P2-3)	無
324	空調設備 冷凍機	全面腐食	2~②大気に接する部位	冷水ポンプ	モータ(底圧、開放型)の固定子コア及び回転子コア	可	振动データー探取時等の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	状態基準保全 AR ★2M	★振動診断	25回定検(MCR CHIL WTR P 2-3 MO)	有 H23年度・固定子巻線巻替
325	空調設備 冷凍機	全面腐食	2~②大気に接する部位	冷水ポンプ	モータ(底圧、開放型)のフレーム、エンドベッド子コア及び回転子箱	可	振动データー探取時等の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	状態基準保全 AR ★2M	★振動診断	25回定検(MCR CHIL WTR P 2-3 MO)	有 H23年度・固定子巻線巻替
326	空調設備 冷凍機	全面腐食	2~②大気に接する部位	圧縮機	モータ(底圧、全閉型)のアフターフラッシュ子コア及び回転子箱	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 39M	VT	25回定検(HVAC-WC2-1)	無
327	空調設備 冷凍機	全面腐食	2~②大気に接する部位	圧縮機	モータ(底圧、全閉型)の固定子コア及び回転子箱	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 39M	VT	25回定検(HVAC-WC2-1)	無
328	空調設備 フィルタユニット	全面腐食	2~②大気に接する部位	非常用ガス再循環系フィルタレイヤー	ベース	可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修を実施)。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(SGT TS-FLT-A)	無
329	空調設備 フィルタユニット	全面腐食	2~②大気に接する部位	非常用ガス再循環系フィルタレイヤー	ベーススライド部	可	分解点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(SGT TS-FLT-A)	無
330	空調設備 フィルタユニット	全面腐食	2~②大気に接する部位	非常用ガス再循環系フィルタレイヤー	取付けボルト	可	分解点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(SGT TS-FLT-A)	無
331	空調設備 ダクト	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①中央制御室換気系ダクト②原原子炉建屋換気系ダクト	ダクト本体ランジ	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①5Y 状態基準保全 ②AR	VT	①25回定検(中央制御室換気空調系ダクト) ②22回定検(原原子炉建屋換気系ダクト)	無
332	空調設備 ダクト	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通①中央制御室換気系ダクト②原原子炉建屋換気系ダクト	フランジボルトナット	可	開放点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①5Y 状態基準保全 ②AR	VT	①25回定検(中央制御室換気空調系ダクト) ②22回定検(原原子炉建屋換気系ダクト)	無
333	空調設備 ダクト	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室換気系ダクト(角ダクト)	補強材及び支持脚	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 5Y	VT	25回定検(中央制御室換気空調系ダクト)	無
334	空調設備 ダクト	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室換気系ダクト(角ダクト接合部)	埋込金物(大気接合部)	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 5Y	VT	25回定検(中央制御室換気空調系ダクト)	無

■ 評価対象から除外。
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外。
◎ 耐震安全上考慮する必要のある框内年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 流速透徹試験 RT: 放射線透過試験 EC: 漏流深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定
YC: 通常測定 D: 日 ISI: 使用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類					検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	
335	空調設備 弁	ダンバ及び 全面腐食	2~②大気に接する部位	①中央制御室換気系アンH2-9 入口ランバ、中央制御室換気系アンH2-9 出口ランバ ②中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンバ	ケーシング、羽根、軸、ワイヤー 可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①65M ②65M	VT	①25回定検(DMP-GD-018) ②25回定検(DMP-VD-101) ■
336	空調設備 弁	ダンバ及び 全面腐食	2~②大気に接する部位	①原子炉建屋換気系C/S隔離弁、 ②中央制御室換気系隔離弁	弁箱、弁体、ハーフジグ、支持脚、取付ボルト 可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①52M ②55M	VT	①25回定検(T41-SB2-1A) ②25回定検(SB2-1A MO) ■
337	空調設備 弁	ダンバ及び 全面腐食	2~②大気に接する部位	井通(原子炉建屋換気系C/S隔離弁)	ボルト・ナット 可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(T41-SB2-1A) 無 ■
338	空調設備 弁	ダンバ及び 全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉建屋換気系C/S隔離弁	空気作動部 可	分解点検時の目視点検により、空気作動部内部の腐食が検知可能(また、作動部外部は目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装))。	時間基準保全 本体・5M 駆動部: 104M	VT	25回定検(T41-SB2-1A) 無 ■
339	空調設備 弁	ダンバ及び 全面腐食	2~②大気に接する部位	①中央制御室換気系アンH2-9 入口ダッパ、②原子炉建屋換気系C/S隔離弁	作動部取付ボルト 可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①65M ②52M	VT	①25回定検(HCU-VSL-C12-12B- 544) ②25回定検(T41-SB2-1A) 無 ■
340	空調設備 弁	ダンバ及び 全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンバ	連結棒、ハンドル軸 可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 65M	VT	25回定検(DMP-VD-101) H24年度(DMP-VD-101) ■
341	機械設備 ニット	水圧制御 全面腐食	2~②大気に接する部位	水圧制御ユニット	①蓄熱容器(外表面)②サポート、支持脚及び取付ボルト 可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)	時間基準保全 ①260M ②10Y	VT	①25回定検(HCU-VSL-C12-12B- 544) ②25回定検(HCU-VSL-C12-D001- 0627) 無 ■
342	機械設備 ニット	水圧制御 全面腐食	2~②大気に接する部位	水圧制御ユニット	埋込金物(大気接触部) 可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)	時間基準保全 10Y	VT	24回定検(HCU-VSL-C12-D001- 0627) 無 ■
343	機械設備 ディーゼル機 関本体	ディーゼル機 関本体	2~②大気に接する部位	非常用ディーゼル機関(2C、2D号機)	①過給器ケーシング(冷却水側)、②リンドダヘッド(冷却水側)、③ジンダラヘッド(冷却水側)及びジンランプ(冷却水側) 可	分解点検時の目視点検により、各部位の腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①52M ②13M	VT	①25回定検(DGU-2C) ②25回定検(DGU-2C) 無 ■
344	機械設備 ディーゼル機 関本体	ディーゼル機 関本体	2~②大気に接する部位	非常用ディーゼル機関(2C、2D号機)	①はすみ車、カッティングボルト・シリンドヘッド(冷却水側)、②吸気管(外面)、③クランプ(冷却水側)及びリランプ(冷却水側) 可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①13M ②28M ③3M ④3C	VT	①25回定検(DGU-2C) ②25回定検(DGU-2C) ③25回定検(DGU-2C) ④25回定検(DGU-2C) 無 ■
345	機械設備 ディーゼル機 関本体	ディーゼル機 関本体	2~②大気に接する部位	非常用ディーゼル機関(2C、2D号機)	埋込金物 可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 ①13M	VT	25回定検(DGU-2C) 無 ■

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
 PT: 深透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC: 流れ探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定
 ■: 部品交換から除外
 ■: 部品交換又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
 ◎: 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全スケジュール)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類										
346	機械設備 ディーゼル機 関	ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	①潤滑油系潤滑油ポンプ(機関 付潤滑油冷却器・調節器) ②潤滑油系潤滑油ポンプターナク ③潤滑油系潤滑油ポンプターナク ④シリンダ注油ターナク ⑤潤滑油潤滑圧力計 ⑥潤滑油系潤滑油ポンプ(SA) ⑦燃料油ポンプ(SA) ⑧燃料油ポンプターナク ⑨燃料油ポンプターナク ⑩燃料油ポンプターナク ⑪燃料油系配管及び弁(燃料油デ イタンク～ディーゼル機関本体)	2-②大気に接 する部位	潤滑油系及び 燃料油系機器	可	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認。ま た、軽微の漏油部(ターナク)が外観FRPライニングの目視点 検においては漏油の検知が可能(必要に応じて補修実施)。	①52M ②26M ③IC ④IC ⑤- ⑥VT ⑦塗膜点 検手順書に 基づく	①25回定檢(DGLO-PMP-20-A) ②25回定檢(DG-2D-DGL-O-HEX-1) ③25回定檢(DG-VSL-2C-DGL-O-1) ④25回定檢(DG-VSL-2C-DGL-O-2) ⑤- ⑥25回定檢(DG-2D-DGL-O-FLT-3A) ⑦無 ⑧無 ⑨無 ⑩25回定檢(DG-VSL-2C-D0-1) ⑪25回定檢(DG-2D-D0-FLT-2) ⑫無	■	無
347	機械設備 ディーゼル機 関	ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	①始動空気系空気圧縮機、②空 気ため空気系電磁弁、③始動空氣系配管及 し冷却水系機器 ④冷却水系配管付冷却水ポン プ、⑤冷却水系冷却器、⑥冷却水系配管タ ーナク、⑦清水冷却器、⑧清水膨脹管及び弁	2-②大気に接 する部位	始動空氣系及 し冷却水系機 器	可	開放点検時の目視点検により、各部位の塗膜の健全性を 確認(必要に応じ補修塗装)。	①39M ②13M ③13M ④26M ⑤26M ⑥26M ⑦3M ⑧VT ⑨塗膜点 検手順書に 基づく	①23回定檢 (DG-OMP-2C-A) ②25回定檢 (DG-VSL-2D-DGA-E-1A) ④25回定檢(3-14E147D-1) ⑤25回定檢(DGCW+PMP-20%) ⑦25回定檢(DG-2D-DGCW-HEX-1) ⑧25回定檢(DG-VSL-2C-DGW-1) ⑨無	■	無
348	機械設備 ディーゼル機 関	ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	①始動空氣系空氣圧縮機、②空 気ため空気系電磁弁、③始動空氣系配管及 し冷却水系機器 ④冷却水系配管付冷却水ポン プ、⑤冷却水系冷却器、⑥冷却水系配管タ ーナク、⑦清水冷却器、⑧清水膨脹管及び弁	2-②大気に接 する部位	始動空氣系及 し冷却水系機 器	可	目視点検により、各部位の塗膜の健全性を確認(必要に 応じ補修塗装)。	①39M ②13M ③13M ④26M ⑤26M ⑥26M ⑦3M ⑧VT ⑨塗膜点 検手順書に 基づく	①23回定檢 (DG-OMP-2C-A) ②25回定檢 (DG-VSL-2D-DGA-E-1A) ④25回定檢(3-14E147D-1) ⑤25回定檢(DGCW+PMP-20%) ⑦25回定檢(DG-2D-DGCW-HEX-1) ⑧25回定檢(DG-VSL-2C-DGW-1) ⑨無	■	無
349	機械設備 ディーゼル機 関	ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	①始動空氣系空氣圧縮機、②潤滑 油系潤滑油冷却器、③潤滑油サ ンプ、④シリンダ注油ターナク、 ⑤冷卻水系潤滑油冷卻器、⑥潤滑 油系潤滑油ディ タンク	2-②大気に接 する部位	機器取付ボル ト、熱交換器フ ランジボルト等	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	①39M ②13M ③13M ④26M ⑤26M ⑥26M ⑦3M ⑧VT ⑨塗膜点 検手順書に 基づく	①23回定檢 (DG-OMP-2C-A) ②25回定檢 (DG-VSL-2D-DGA-E-1A) ④25回定檢(3-14E147D-1) ⑤25回定檢(DGCW+PMP-20%) ⑦25回定檢(DG-2D-DGCW-HEX-1) ⑧25回定檢(DG-VSL-2C-DGW-1) ⑨無	■	無
350	機械設備 ディーゼル機 関	ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	①始動空氣系空氣圧縮機、②潤滑 油系潤滑油冷却器、③潤滑油サ ンプ、④シリンダ注油ターナク、 ⑤冷卻水系潤滑油冷卻器、⑥潤滑 油系潤滑油ディ タンク	2-②大気に接 する部位	支持脚	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	①3M ②10Y ③IC ④IC ⑤10Y ⑥3M ⑦IC ⑧VT ⑨塗膜点 検手順書に 基づく	①25回定檢(DG-VSL-2D-DGA-E-1A) ②25回定檢(DG-2D-DGL-O-HEX-1) ③25回定檢(DG-VSL-2D-DGL-O-1) ④25回定檢(DG-VSL-2D-DGL-O-2) ⑤25回定檢(DG-2D-DGCW-HEX-1) ⑥25回定檢(DG-VSL-2C-DGW-1) ⑦25回定檢(DG-VSL-2C-D0-1)	■	無
351	機械設備 ディーゼル機 関	ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	共通①始動空氣系空氣圧縮機、②潤滑 油サブタンク、③潤滑油ターナク、 ④シリンダ注油ターナク、 ⑤冷卻水系潤滑油冷卻器、⑥潤滑 油系潤滑油ディ タンク	2-②大気に接 する部位	埋込金物	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	①3M ②10Y ③IC ④IC ⑤10Y ⑥3M ⑦IC ⑧VT ⑨塗膜点 検手順書に 基づく	①25回定檢(DG-VSL-2D-DGA-E-1A) ②25回定檢(DG-2D-DGL-O-HEX-1) ③25回定檢(DG-VSL-2D-DGL-O-1) ④25回定檢(DG-VSL-2D-DGL-O-2) ⑤25回定檢(DG-2D-DGCW-HEX-1) ⑥25回定檢(DG-VSL-2C-DGW-1) ⑦25回定檢(DG-VSL-2C-D0-1)	■	無

一評価対象から除外
■採用応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框組内芳事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:透透過試験 RT:反射係数透過試験 EC1:潮流深層試験 TDR測定:時間領域反射計

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用箇所検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類						検査方法(保全スケ)	検査間隔(保全)	検査方法(保全スケ)
352	機械設備	ディーゼル機関付属機器	全面腐食	共通①始動空気系空気管(油)②潤滑油ナット系潤滑油管(油)③潤滑油ナット系潤滑油管(油)④シリンダ主油タシング⑤冷却水系潤滑油冷却器⑥潤滑油冷却器⑦燃料油系燃料油タンク	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	①25回定検(DG-VSL-2D-DGA-E-1) ②25回定検(DG-2D-DGL-O-HEX-1) ③25回定検(DG-VSL-2D-DGL-O-1) ④25回定検(DG-VSL-2D-DGL-O-2) ⑤25回定検(DG-2D-DGW-HEX-1) ⑥25回定検(DG-VSL-2C-DGW-1) ⑦25回定検(DG-VSL-2C-D-01)	VT	無
353	機械設備	ディーゼル機関付属機器	全面腐食	燃料油系燃料油送込ポンモータモータ(低圧、全閉型)(取付ボルト)	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	時間基準保全後設定	設備設置後設定	無
354	機械設備	ディーゼル機関付属機器	全面腐食	①プロワキヤン(外面)、②気水分離器(外面)、③ラジエーター(外側)、④配管(外側)及び(外側)	分解点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	①25回定検(FCS-HXA-T49-BLOWER-A) ②25回定検(FCS-WATER-SEPARATOR-A) ③25回定検(FCS-HEX-1A) ④25回定検(FCS-HEX-1A)	VT	無
355	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	分解点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	時間基準保全	時間基準保全	無
356	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	分解点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	時間基準保全	時間基準保全	無
357	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	分解点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全	時間基準保全	時間基準保全	無
358	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	電動弁駆動部(屋内、交流) (可燃性ガス濃度制御系入口制御弁(FV-1-A))	モータのフレーム、端子箱及びエンドコップ(取付ボルト)	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	VT	25回定検(FCS-HEX-1A MO)	VT	無
359	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	電動弁駆動部(屋内、交流) (可燃性ガス濃度制御系入口制御弁(FV-1-A))	モータの固定子コア及び回転子コア	塗膜の健全性を確認(分解点検にて必要に応じて補修又は取替を実施)。	VT	15回定検(MO-FV-1A MO)	VT	無
360	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	電動弁駆動部(屋内、交流) (可燃性ガス濃度制御系入口制御弁(FV-1-A))	モータの固定子コア及び回転子コア	塗膜の健全性を確認(分解点検にて必要に応じて補修又は取替を実施)。	VT	25回定検(MO-FV-1A MO)	VT	無
361	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	プロワ用モータ(低圧、全閉型) (可燃性ガス濃度制御系フロワB電動機)	取付ボルト	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗装を実施)。	VT	25回定検(MO-FV-1A MO)	VT	無
362	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	プロワ用モータ(低圧、全閉型) (可燃性ガス濃度制御系フロワB電動機)	フレーム、端子箱及びエンドコップ(取付ボルト)	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	VT	21回定検(FCS BLW RB MO)	VT	無
363	機械設備	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	全面腐食	プロワ用モータ(低圧、全閉型) (可燃性ガス濃度制御系フロワB電動機)	取付ボルト	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	VT	21回定検(FCS BLW RB MO)	VT	無

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面形状上考慮する必要のある框枠外

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:定期的検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
364 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	ケーシング「減速機(ブリッジ走行用), ブリッジ走行用(トロリーフレーム, ブリッジフレーム, ブリッジ車輪), ブリッジ筐体, ブリッジ走行用(ブリッジ走行用)及び防止装置」。	可	日視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
365 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	フレーキブレード(フレーキ(主ホイスト用, マスト旋回用, ブリッジ走行用, トロリーフレーム用), レール取付ボルト(トロリーフレーム用, ブリッジ走行用, ブリッジ走行用, レール取付ボルト(トロリーフレーム用, ブリッジ走行用, フリック走行用)及びガイドローラー)	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
366 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	筐体取付ボルト	可	目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替)	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
367 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	モータ(主ホイスト用, ブリッジ走行用(低圧, 直流, 全閉型))	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
368 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	モータ(主ホイスト用, ブリッジ走行用(低圧, 直流, 全閉型))	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
369 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	モータ(主ホイスト用, ブリッジ走行用(低圧, 直流, 全閉型))	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
370 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	モータ(マスト旋回用)(低圧, 交流, 全閉型)	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
371 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	モータ(マスト旋回用)(低圧, 交流, 全閉型)	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
372 機械設備 燃料取替機	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	①(主巻25 ton, 補巻5 ton, 被巻1 ton)原子炉建屋6階天井走行ケーブル[②DCD]DCD建屋天井ケーブル	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	■	
373 機械設備 レーン	全面腐食	2-②大気に接する部位	燃料取替機	外観点検(①Yc, ②Yc, ③Yc, ④Yc)	可	目視点検にて、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 1M	VT	①25回定検(#RB CRANE) ②25回定検(CRN-DC④)	無	■	

一部評価対象から除外。
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外。
◎ 耐震安全上考慮する必要のある在位劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 LM: 超音波厚さ測定
PT: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 Yc: 通常検査 D: 日 IS: 未用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに〔SA〕を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取扱履歴	耐震上の 影響	
大分類	中分類												
374	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	①〔主巻125 ton〕原子炉建屋6階 井戸クレーン」 ②〔DC建屋天 井クレーン〕	可	定期的な目視点検にて、腐食の検知が可能。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 2Y G】	①25回定檢(#R/B CRANE) ②25回定檢(CRN-DC@)	無	■	
375	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	①〔主巻125 ton〕原子炉建屋6階天井クレー ン」 ②〔DC建屋天井クレ ン〕	可	定期的な目視点検にて、腐食の検知が可能。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 3Y G】	①25回定檢(#R/B CRANE) ②25回定檢(CRN-DC@)	無	■	
376	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	共通①原子炉建屋6階天井走行ク レーン/2DC建屋天井走行ク レーン	筐体	可	目視点検にて、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修 又は取替)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 4Y G】	①25回定檢(#R/B CRANE) ②25回定檢(CRN-DC@)	無	■
377	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	共通①原子炉建屋6階天井走行ク レーン/2DC建屋天井走行ク レーン	筐体取付ボルト	可	定期的な目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じ て補修又は取替)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	①25回定檢(#R/B CRANE) ②25回定檢(CRN-DC@)	無	■
378	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	原子炉建屋6階天井走行クレーン	モータ(低圧 直 流、全閉型)及び 固定子コア及 び回転子コア	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ て補修を実施)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	①25回定檢(#R/B CRANE) ②25回定檢(CRN-DC@)	無	■
379	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	原子炉建屋6階天井走行クレーン	モータ(低圧 直 流、全閉型)の 固定子コア及 び回転子コア	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	14回定檢(#R/B CRANE)	無	■
380	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	原子炉建屋6階天井走行クレーン	モータ(低圧 直 流、全閉型)の 固定子コア及 び回転子コア	可	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	14回定檢(#R/B CRANE)	無	■
381	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	DC建屋天井クレーン	モータ(低圧 直 流、全閉型)の 固定子コア及 び回転子コア	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ て補修を実施)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	14回定檢(#R/B CRANE)	無	■
382	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	DC建屋天井クレーン	モータ(低圧 直 流、全閉型)及 び速度検出器 の固定子コア及 び回転子コア	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ て補修を実施)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	18回定檢(CRN-DC@)	無	■
383	機械設備 燃料取扱ク レー	全面腐食	2-②大気に接 する部位	DC建屋天井クレーン	モータ(低圧 直 流、全閉型)及 び速度検出器 の取付ボルト	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。		時間基準保全 VT	①外観点 検【 ①Y 1M 1Y 2Y G】 ②Y 1M 1M 5Y G】	18回定檢(CRN-DC@)	無	■

■: 評価対象から除外。
■: 振動応答特性上又は構造・強度上「極微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外。
◎: 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 LM: 超音波厚さ測定
PT: 渗透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC: 流れ探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定
■: 通常検査実施

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常検査 D: 日 IS: 特用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(NA)を付記。)	劣化監視 部位	劣化管理の考え方	開放点検時の目視点検において、腐食の検知が可能。 (必要に応じて補修塗装を実施)	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
大分類	中分類											
384	機械設備 制御用圧縮空気系設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	①開、クランクケース(外側)「空気圧縮機」、②胴、支持板、管板「アダプター」、③胴「除湿塔」、④配管及び弁	可	脛、クラシックース(外側)「空気圧縮機」、脛、支筒、支持板「アダプター」、③胴「除湿塔」、④配管及び弁	開放点検時の目視点検において、腐食の検知が可能。 (必要に応じて補修塗装を実施)	時間基準保全 ①13M ②26M ③13M ④13M	①25回定検(IA-CMP-A) ②25回定検(IA-HEX-16-2A) ③25回定検(IA-VSL-DR SEP-A) ④25回定検(IA-CMP-A)	無	■	
385	機械設備 制御用圧縮空気系設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	①ブリーリー「空気圧縮機」、②アダプター「除湿塔」、③除湿塔、④取付ホルト「除湿塔」	可	ブリーリー「空気圧縮機」、アダプター「除湿塔」	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)、目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①13M ②26M ③13M ④13M	①25回定検(IA-CMP-A) ②25回定検(IA-HEX-16-2A) ③25回定検(IA-VSL-DR SEP-A) ④25回定検(IA-CMP-A)	無	■	
386	機械設備 制御用圧縮空気系設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通	可	配管サポー卜、サルトナット及び回転子	機器の分解点検にあわせて目視点検を行うことにより、腐食の検知が可能。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(IA-CMP-A)	無	■
387	機械設備 制御用圧縮空気系設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	制御用圧縮空気系設備	可	モータ(低圧、全閉型)の固定子コア及び回転子コア	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 130M	VT	25回定検(IA-CMP-A)	有20回定検(2003年)/電動機一式取替	■
388	機械設備 制御用圧縮空気系設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	制御用圧縮空気系設備	可	モータ(低圧、全閉型)のフレームエンドベcket及び端子箱	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 130M	VT	25回定検(IA-CMP-A)	有20回定検(2003年)/電動機一式取替	■
389	機械設備 制御用圧縮空気系設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	制御用圧縮空気系設備	可	モータ(低圧、全閉型)の取付ボルト	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 130M	VT	25回定検(IA-CMP-A)	有20回定検(2003年)/電動機一式取替	■
390	機械設備 気体処理物処理系付属設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	蒸気式空気抽出器	可	フランジボルト	開放点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	24回定検(SJAE-OTW-MAIN EJECT-A@)	無	■
391	機械設備 気体処理物処理系付属設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	蒸気式空気抽出器	可	支持脚	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 26M	VT	24回定検(SJAE-OTW-MAIN EJECT-A@)	無	■
392	機械設備 気体処理物処理系付属設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	蒸気式空気抽出器	可	支持脚スライド部	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 10C	VT	24回定検(SJAE-OTW-MAIN EJECT-A@)	無	■
393	機械設備 新燃料貯蔵ラック	全面腐食	2~②大気に接する部位	新燃料貯蔵ラック	可	サポート部材	サポート材については、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。コートリート埋設部についても、サンブラングにより中性化を確認するることにより、腐食の検知が可能。	時間基準保全 10yc	VT	24回定検(FUEL-OTW-F16E007-NF1)	無	■

■ 評価対象から除外
■ 指定応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 施設安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検査
Yc:通常時 D:日 IS:検査箇所中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

評価対象
一 ■ 振動応答

检查方法凡例 VT：目標点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定
DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定 TND：測定不能

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週
Y₁:通常文字検 D:日 SI:併用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

一評価対象から除外
二援助応答性又は構造・強度「基盤若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法凡例 VT：目標点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

■評価対象から除外
一、評価対象から除外
二、振動応答特性上又は構造・強度上「軽微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

检查方法凡例 VT：目視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査間隔	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類			部位		検査方法(保全)	検査方式		
414	機械設備	使用済燃料貯蔵容器	全面腐食	2~2大気に接する部位	18~21号機	トランクン固定金具	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 設備設置後設定	無
415	機械設備	水素再結合器	全面腐食	2~2大気に接する部位	静的燃焼式水素再結合器(SA)	架台	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 設備設置後設定	無
416	機械設備	基礎ボルト	全面腐食	2~2大気に接する部位	機器付基礎ボルト・後打ちカニカルアーフ(塗装部)	基礎ガルト(塗装部)	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 10Y	VT
417	電源設備	高圧閉鎖配電盤	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用M/C	筐体	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 4C	VT
418	電源設備	高圧閉鎖配電盤	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用M/C	取付けボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 10Y	VT
419	電源設備	高圧閉鎖配電盤	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用M/C	埋込金物(大気接触部)	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 10Y	VT
420	電源設備	動力用変圧器	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	鉄心及び鉄心端子ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 3C	VT
421	電源設備	動力用変圧器	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	変圧器ベース、筐体及び取付けボルト	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 3C	VT
422	電源設備	動力用変圧器	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	埋込金物(大気接触部)	可	目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 3C	VT
423	電源設備	動力用変圧器	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	冷却ファンモーターの固定コア及び回転子コア	可	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(補修を実施)。	時間基準保全 3C	VT
424	電源設備	動力用変圧器	全面腐食	2~2大気に接する部位	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	冷却ファンモーターのフレーム、エンドカセット及び端子箱	可	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 3C	VT
425	電源設備	低圧閉鎖配電盤	全面腐食	2~2大気に接する部位	音測用P C1)120~240 AC INST DIST CEN Net SWITCH GERA2A, ②)120~240 AC INST DIST CEN Net SWITCH GERA2B	主回路導体	可	分解点検時の目視点検により塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 3C	VT
426	電源設備	低圧閉鎖配電盤	全面腐食	2~2大気に接する部位	音測用P C1)120~240 AC INST DIST CEN Net SWITCH GERA2A, ②)120~240 AC INST DIST CEN Net SWITCH GERA2B	主回路導体	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 9C	VT

—評価対象から除外外
■ 指定応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある框組内芳水系として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:液透透試験 RT:反射波透過試験 EC1:油流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検定
YC:通常時 D:日 IS1:検用箇箇中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(NA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
大分類	中分類												
427	電源設備	低圧開閉機配電盤	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	筐体及び取付金具(大気接觸部)	水平母線及び垂直母線	時間基準保全 3C	VT	24回定検(120V 240V AC INST DIST BUS 3Ae)	無	■	
428	電源設備	コントロールセンタ	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	480V 非常用MCC (非常用ディーゼル発電機2C海水ポンプ電動機電源)	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 4C	VT	24回定検(MCC 2C-4/4D)	無	■	
429	電源設備	コントロールセンタ	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	480V 非常用MCC (非常用ディーゼル発電機2C海水ポンプ電動機電源)	ユニットケーブル、サポーティング取付ボルト及び取付ボルト	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 4C	VT	24回定検(MCC 2C-4/4D)	無	■
430	電源設備	コントロールセンタ	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	480V 非常用MCC (非常用ディーゼル発電機2C海水ポンプ電動機電源)	埋込金物(大気接觸部)	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 4C	VT	24回定検(MCC 2C-4/4D)	無	■
431	電源設備	ディーゼル発電設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	フレーム、端子箱、エンジンカバー及び軸受台	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 91M	VT	25回定検(GEN-DG-2D)	無	■	
432	電源設備	ディーゼル発電設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	固定子コア及び回転子コア	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 91M	VT	25回定検(GEN-DG-2D)	18回定期点検 固定子コア等 (GEN-DG-2D)	■	
433	電源設備	ディーゼル発電設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	筐体及び取付ボルト	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 91M	VT	25回定検(GEN-DG-2D)	無	■	
434	電源設備	ディーゼル発電設備	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	埋込金物(大気接觸部)	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 91M	VT	25回定検(GEN-DG-2D)	無	■	
435	電源設備	MGセット	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	フレーム、端子箱、エンジンフレーム及び取付ボルト、固定子コア及び回転子コア	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(RPS-MG-A-MTR)	無	■	
436	電源設備	MGセット	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	発電機電機子コア、端子箱及び防潮機界隈子コア	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(RPS-MG-A-GEN)	無	■	
437	電源設備	MGセット	全面腐食	2~②大気に接する部位	可	発電機のフレーム、端子箱、ドレンケット及びファン	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(RPS-MG-A-GEN)	無	■	

—評価対象から除外
■: 損傷応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎: 耐震安全上考慮する必要のある框組年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 深透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流れ深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類												
438	電源設備 MGセット	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉保護系MGセット	可	分解点検時のみ視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 26M	VT	25回定検(RPS-MG-A-FLYHEEL④)	無		■	
439	電源設備 MGセット	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉保護系MGセット	可	分解点検時のみ視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 26M	VT	25回定検(RPS-MG-A-GEN RPS-MG-A-FLYHEEL④)	無		■	
440	電源設備 MGセット	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉保護系MGセット	可	分解点検時のみ視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 26M	VT	25回定検(RPS-MG-A-GEN RPS-MG-A-FLYHEEL④)	無		■	
441	電源設備 無停電电源装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	バッテル電源用無停電电源装置	筐体	可	分解点検時のみ視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 1C	VT	25回定検(PNL-SUPS)	無		■
442	電源設備 無停電电源装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	バッテル電源用無停電电源装置	取付ボルト	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。		時間基準保全 10Y	VT	25回定検(PNL-SUPS)	無		■
443	電源設備 無停電电源装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	バッテル電源用無停電电源装置	埋込み物(大気接觸部)	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。		時間基準保全 10Y	VT	25回定検(PNL-SUPS)	無		■
444	電源設備 直流电源設	全面腐食	2~②大気に接する部位	125V蓄電池 2A, 2B	架台	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修が実施)。		時間基準保全 1Y	VT	25回定検(125V DC 2A BATTERY)	有	H21年度取替(CS-MSE)(125V DC 2A BATTERY)	■
445	電源設備 直流电源設	全面腐食	2~②大気に接する部位	125V蓄電池 2A, 2B	チャンネルベークス(大気接觸部)	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 10Y	VT	24回定検(125V DC 2A BATTERY)	無		■
446	電源設備 直流电源設	全面腐食	2~②大気に接する部位	筐体「125V充電器盤 2A」及び取付ボルト[共通]	筐体「125V充電器盤 2A」及び取付ボルト[共通]	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。		時間基準保全 1Y	VT	25回定検(125V DC 2A BATTCHARGER)	有		■
447	電源設備 直流电源設	全面腐食	2~②大気に接する部位	125V充電器盤 2A	埋込み物(大気接觸部)	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。		時間基準保全 10Y	VT	24回定検(125V DC 2A BATTERY)	無		■
448	電源設備 計測用分電盤	全面腐食	2~②大気に接する部位	交流計測用分電盤 A系、B系	主回路断体	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修、取替を実施)。		時間基準保全 9C	VT	24回定検(120V 240V AC INST DIST BUS 2A④)	無		■
449	電源設備 計測用分電盤	全面腐食	2~②大気に接する部位	交流計測用分電盤 A系、B系	筐体、取付ボルト及びチャーネルベース	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修、取替を実施)。		時間基準保全 3C	VT	24回定検(120V 240V AC INST DIST BUS 2A④)	無		■
450	電源設備 計測用分電盤	全面腐食	2~②大気に接する部位	交流計測用分電盤 A系、B系	埋込み物(大気接觸部)	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修を実施)。		時間基準保全 10Y	VT	24回定検(120V 240V AC INST DIST BUS 2A④)	無		■

—評価対象から除外外
■採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框組内劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷試験 RT:反射係数透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検査
IC:通常時定検 D:日 1ST:使用開始中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類									
451	電源設備 計測用変圧器	全面腐食	2~②大気に接する部位	計測用変圧器	錆心及び錆心継付ボルト	可	点検時の目視点検により、塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修・取替を実施)。	時間基準保全 3C	VT	24回定検(INST-2A-TR)	無
452	電源設備 計測用変圧器	全面腐食	2~②大気に接する部位	計測用変圧器	接触導体	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修・取替を実施)。	時間基準保全 3C	VT	24回定検(INST-1A-TR)	無
453	電源設備 計測用変圧器	全面腐食	2~②大気に接する部位	計測用変圧器	クランプ、変圧器箱	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修・取替を実施)。	時間基準保全 3C	VT	24回定検(INST-0A-TR)	無
454	電源設備 計測用変圧器	全面腐食	2~②大気に接する部位	計測用変圧器	取付ボルト	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修・取替を実施)。	時間基準保全 10Y	VT	24回定検(INST-1A-TR)	無
455	電源設備 計測用変圧器	全面腐食	2~②大気に接する部位	計測用変圧器	埋込み物(大気接触部)	可	点検時の目視点検により、腐食の検知が可能(必要に応じて補修・取替を実施)。	時間基準保全 10Y	VT	24回定検(INST-2A-TR)	無
456	ポンプ ターボポンプ及び往復ポンプ	全面腐食	2~②大気に接する部位	①残留熱融去油水系ポンプ ②残留熱融去油水系ポンプ ③高圧圧縮機系ポンプ ④給水火管熱融器系ポンプ ⑤原ナドリ冷却水系ポンプ ⑥タービン駆動原水炉給水ポンプ ⑦原水炉給水系ポンプ ⑧ほづ水注入系ポンプ	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	①6M ②30M ③20M ④10Y ⑤10Y ⑥10Y ⑦25M ⑧10Y	VT	①25回定検(RHRS-PMP-A) ②25回定検(RHR-PMP-C002B) ③25回定検(HPCS-PMP-C001) ④25回定検(HD-PMP-C) ⑤25回定検(TDRP-PMP-C001A) ⑥25回定検(RCIC-PMP-A) ⑦25回定検(SLC-PMP-C001A) ⑧24回定検	無
457	熱交換器 U字管式熱交換器	全面腐食	2~②大気に接する部位	④第1~第5給水水槽器 ⑤給水系熱融器 ⑥排ガス予熱器 ⑦排ガス復水器 ⑧蓄熱タンク及蓄熱蒸発器	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	④10Y ⑤10Y ⑥10Y ⑦10Y ⑧10Y	VT	④24回定検(FDW-HEX-1A) ⑤24回定検(RHR-HEX-B001B) ⑥24回定検(OG-HEX-A) ⑦24回定検(OG-HEX-E) ⑧24回定検(N2SUPP-HEX-REF50)	無
458	容器 その他容器	全面腐食	2~②大気に接する部位	①ほづ水注入系貯蔵タンク ②ほづ水注入口 ③排ガス熱融合器 ④原水炉給水消化化系フィルタ脱塩器 ⑤残留熱融去油水系ポンプ出口 ⑥ストレーナー	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	①10Y ②10Y ③10Y ④10Y ⑤13M	VT	①24回定検(SLC-VSL-A001) ②24回定検(OGC-VSL-CHARCOAL) ③24回定検(OG-HEX-C) ④24回定検(CUW-FIT-1A) ⑤25回定検(3-12-D1)	無
459	ステンレス鋼 配管系/炭素鋼 系/低合金鋼 配管系	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 10Y	VT	25回定検	無
460	ケーブル ケーブルトイ 電線管	全面腐食	2~②大気に接する部位	共通	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	手書き記入	VT	無	◎
461	タービン 高圧タービン 他一式	全面腐食	2~②大気に接する部位	①高圧タービン ②低圧タービン ③原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン ④原子炉隔離熱融却却系タービン	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	①10Y ②10Y ③10Y ④10Y	VT	①23回定検(TBN-MAIN-HP) ②23回定検(TBN-TDRP-A) ③23回定検(TBN-RCIC-C002) ④25回定検	無
462	計測装置 計測装置	全面腐食	2~②大気に接する部位	RHポンプ吐出圧力計測装置 計測装置	基礎ボルト	可	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じ補修塗装)。	時間基準保全 10Y	VT	25回定検(H13-P925)	無

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 施設安全上考慮する必要のある框組内劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実常時定検
YC:通常時定検

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類						検査方法(保全タスク)			
463	計測装置 操作制御盤	全面腐食	2~②大気に接する部位	原子炉保護系(AI+リツフユニット盤他一式)	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	週時間基準保全 10Y	VT	25回定検(H13-P921)	無
464	空調設備 ファン	全面腐食	2~②大気に接する部位	非常用ガス再循環系排風機	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	時間基準保全 78M 状態基準保全 ★2M	DT VT ★振动診断及び潤滑油分析	25回定検(HVAC-E2-13A)	無
465	空調設備 空調機	全面腐食	2~②大気に接する部位	残留熱除去系ポンプ室空調機	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	時間基準保全 130M	VT	20回定検(HVAC-AH2-5)	無
466	空調設備 冷却機	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室データユニット	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	時間基準保全 39M	VT	25回定検(HVAC-WC2-1)	無
467	空調設備 フィルタユニット	全面腐食	2~②大気に接する部位	非常用ガス再循環系フィルターレイ	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(SGTS-FLT-A)	無
468	空調設備 ダクト	全面腐食	2~②大気に接する部位	中央制御室換気系ダクト(角ダクト)	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	時間基準保全 5Y	VT	25回定検(中央制御室換気空調系統ダクト)	無
469	機械設備 一式	全面腐食	2~②大気に接する部位	①非常用デーゼル機関(2C, 2D号機)／付属設備一式 ②可燃性ガス度制御系再結合装置 ③空気圧縮機他付属設備一式 ④蒸気式空氣压缩器 ⑤ポンプ本体他付属設備一式 ⑥廢棄物処理設備一式 ⑦排気扇 ⑧使用済燃費式貯槽容器 ⑨静的燃耗式水素系結合器	基礎ガルト	可	巡回又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認必要に応じ補修塗装表。	①10Y ②10Y ③巡回点に基づく ④巡回点に基づく ⑤巡回点に基づく ⑥10Y ⑦10Y ⑧10Y ⑨10Y	①25回定検(DGU-2C) ②25回定検(FCS-WATER-SEPARATOR-A) ③無	④25回定検(SJAE-OTM-MAIN EJECT-A④) ⑤無 ⑥24回定検(RW-HEX-D600A) ⑦24回定検(STACK-DNP-B④) ⑧25回定検(PC 2C/A) ⑨22回定検((Z1-V004D④))	無

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
■ 耐震安全上考慮する必要のある框内手書き事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

評価対象から除外

检查方法凡例 VT：視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査方法 (保全タスク)	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
大分類	中分類												
475	ポンプ	ターボポンプ	全面腐食	2~4潤滑油環 境	①制御機器動水ポンプ、 ②電動機器駆動ポンプ水がんばンフ ③電動機器駆動ポンプ水がんばンフ	燃機ケーシング 軸受ポンプ ユニット	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①65M ②65M	VT	①25回定検(ORD-PMP-C001A) ②25回定検(MDRFP-PMP-B)	無	—
476	ポンプ	ターボポンプ	全面腐食	2~4潤滑油環 境	①制御機器動水ポンプ、 ②高圧ポンプ ③電動機器駆動ポンプ水がんばンフ	潤滑油ポンプ ユニット	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①65M ②65M ③55M	VT	①25回定検(ORD-PMP-C001A) ②25回定検(HPCF-PMP-B) ③25回定検(MDRFP-PMP-B)	無	—
477	ポンプ	往復ポンプ	全面腐食	2~4潤滑油環 境	ほづれ水注入系 ポンプ	クランク軸	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M	VT	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
478	ポンプ	往復ポンプ	全面腐食	2~4潤滑油環 境	ほづれ水注入系 ポンプ	クランクケース、 潤滑油ユニット ポンプ、潤滑油配管 及び潤滑油 ユニットストレーナ	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M	VT	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
479	ポンプ	往復ポンプ	全面腐食	2~4潤滑油環 境	ほづれ水注入系 ポンプ	油燃機齒車	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M	VT	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
480	ポンプ	高圧ポンプ モータ	全面腐食	2~4潤滑油環 境	高圧炉心スライスボンブモータ	伝熱管	可	分解点検時の目視点検にて腐食の有無を確認及び漏えい試験にて健全性を確認(必要に応じて補修を実施)。	時間基準保全 65M	VT 漏えい試験	①25回定検(RHR-S(A) MO)	無	—
481	タービン	高圧タービン	全面腐食	2~4潤滑油環 境	高圧タービン	油切り、軸受台 (内面)、軸受ボルト、ベースプレート	可	開放点検時の目視点検において、腐食の検知が可能。 (必要に応じ補修塗装を実施)	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN-HP)	無	—
482	タービン	低圧タービン	全面腐食	2~4潤滑油環 境	低圧タービン	油切り、軸受台 (内面)、軸受ボルト、ベースプレート	可	開放点検時の目視点検において、腐食の検知が可能。 (必要に応じ補修塗装を実施)	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN-LP-A)	無	—
483	タービン	原子炉給水 ポンプ駆動 用蒸気タービン	全面腐食	2~4潤滑油環 境	タービン	油切り、軸受台 (内面)、軸受ボルト、ベースプレート	可	分解点検時の目視点検において各部位の腐食の検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-TDRFP-A)	有4回定検(TBN-TDRFP-A) 取替	—

■ 評価対象から除外
■ 損傷応答特性上又は構造・強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:耐透過試験 RT:反射係数透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用的定期検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器(新規対応機器)は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	部位	劣化傾向 監視	劣化管理の考え方	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	船上上の 影響
	大分類	中分類										
484	タービン	制御装置及び保安装置	全面腐食	2-④潤滑油環境	タンク・高圧制御油ポンプ・ターピング・潤滑油ポンプ・吐出側フィルタ	ケーシング、フィルタ	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	巡回基準保全 26M(開放)	VT	①23回定檢(TBN-RCIC-C002) ②23回定檢(TBN-RCIC-C002) ③23回定檢(TBN-RCIC-C002)	無
485	タービン	非常用系ターピン設備	全面腐食	2-④潤滑油環境	①主油ポンプ ②曲会油器 ③油ダブ、油配管	ケーシング、タンク、配管	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①65M ②65M ③65M	VT	①23回定檢(TBN-RCIC-C002) ②23回定檢(TBN-RCIC-C002) ③23回定檢(TBN-RCIC-C002)	無
486	タービン	非常用系ターピン設備	全面腐食	2-④潤滑油環境	主油ポンプ	主軸、從軸	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	時間基準保全 65M	VT	23回定檢 (TBN-RCIC-C002)	無
487	機械設備	ディーゼル機関付属設備	全面腐食	2-④潤滑油環境	①潤滑油系機材(潤滑油ポンプ ②潤滑油冷却器(潤滑油) ③潤滑油サブタンク ④シエンダ注油タンク ⑤潤滑油調圧弁 ⑥潤滑油ポンプ ⑦潤滑油系配管 ⑧燃料油多送配管(SA) ⑨燃料油アダルト ⑩燃料油アダルト ⑪燃料油ポンプ ⑫燃料油系配管及び燃料油ディランク～ディーゼル機関本体)	潤滑油系及び 燃料油系機器	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。新規 に設置する経年劣化マーク及び燃料油系機器についても 上記同様に管理し、健全性を確認する。	巡回基準保全 VT ①52M ②66M ③IC ④IC ⑤IC ⑥3M ⑦定期点検に 基づき ⑧設備設 置後設定 ⑨設備設 置後設定 ⑩IM ⑪30M ⑫定期点 検手順書に 基づく	①25回定檢(DGLO-PMP-2C-A④) ②25回定檢(DG-2D-DGLO-HEX-1) ③25回定檢(DG-VSL-2C-DGLO-1) ④25回定檢(DG-VSL-HPCS-DGLO-2) ⑤無 ⑥25回定檢(DG-2D-DGLO-FLT-3A) ⑦無 ⑧無 ⑨無 ⑩25回定檢(DG-VSL-2C-DO-1) ⑪25回定檢(DG-2D-DO-FLT-2) ⑫無	無	
488	機械設備	制御用圧縮機	全面腐食	2-④潤滑油環境	空気圧縮機	コネクテイング ロッド、ランナー 軸、クラッシャー ス(内面)、クロ スヘッド、クロス ビン、クロスガイ ド、油ポンプア イア	可	開放点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。 (必要に応じ補修塗装)	時間基準保全 13M	VT	25回定檢(HA-CMP-A)	無
489	容器	その他容器	全面腐食	2-⑤内包流体	①はね水が注入系附着タンク、②SLC用充氣ユニット、③格納容器 蒸気系、海水系等	錆板、鋼板等	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①30M ②30M ③設備設 置後設定	VT	①点検実績なし(SLC-VSL-A001) ②1回定檢 (SLC-VSL-A003A) ③無	無
490	容器	その他容器	全面腐食	2-⑤内包流体	スクラム排出水容器	錆板、鋼板	可	肉厚測定を実施し健全性を確認。	時間基準保全 10Y	肉厚測定	25回定檢(C1-2-G001A)	無

評価対象から除外
振動応答特性上又は構造・強度上「軽微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法 凡例 VT：目視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週 ISU:併用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
	大分類	中分類										
491	配管	ステンレス鋼 配管系	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	ほつ離水注入系(五)ほつ離ナトリウム水部)	配管	可	機器の定期運転や定期点検時に系統の全体の漏泄確認を 実施しており、配管の腐食の検知は可能。	定期試験 時間基準保全 1M 130M	漏えい試験 18回定検	無	—
492	弁	仕切弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	ほつ離水注入系ポンプ出口弁	弁箱(内部)、弁 ふた(内部)、弁 棒、弁棒	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 130M	VT	22回定検(C41-F003A)	無
493	弁	玉形弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	ほつ離水注入系貯蔵タンク出口弁	弁箱(半径一体 型)、弁 ふた(内部)、弁 棒、弁棒	可	分解点検時の目標占換又は取替を実施。	時間基準保全 130M	VT	23回定検(C41-F001A)	無
494	弁	逆止弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	SLGポンプ逆止弁	弁箱(内部)、弁 ふた(内部)、弁 棒、スプリング	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 130M	VT	22回定検(C41-F003A)	無
495	弁	安全弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	SLGポンプ迷し弁	弁箱(内部)、弁 ふた(内部)、シート	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(C41-F029A)	無
496	弁	爆破弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	SLGポンプ迷し弁	弁箱(内部)	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(C41-F004A)	無
497	空調設備	空調機	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	残留熱除去ポンプ室空調機	水室(内部)、管 板(内部)、冷却 コイル	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 39M	VT	25回定検(HVAC-AH2-5)	有 平成3~15年度 (HVAC-AH2-他:空調機一式取 替)
498	空調設備	冷凍機	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	冷水ポンプ	ライナーリング	可	分解点検時の目標占換により腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M	VT	25回定検(HVAC-PMP-P2-3)	無
499	機械設備	ディーゼル機 関	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	冷却水系機付冷却水泵	ケーシングドリ ブ	可	分解点検時の目標占換により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(DGCW-PMP-2C@)	無

■評価対象から除外。
■採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外。
◎耐震安全上考慮する必要のある常時劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:使用前中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

- 評価対象から除外
- 振動応答特性上又は構造強度上「軽微苦しきは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法凡例 VT：視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査方法 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類						検査方法 (保全)	検査間隔	検査方法 (保全タスク)	
508 容器	原子炉格納 容器本体	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	原子炉格納容器 原子炉格納容器	サプレッシャー・ チエンバ本体 (水中部)	可	可視可能な範囲については、塗膜の健全性を確認。(開放 点検にて補修塗装(水中塗装)) 必要に応じて肉厚測定を実施し、健全性を確認する。	時間基準保全 ①30M ②10Y ①VT ②VT	①21回定檢(PCV-A) ②25回定檢(PCV-A)	無	■
509 容器	原子炉格納 容器本体	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	原子炉格納容器	底面コンクリート アーマート(ライナート)	可	可視可能な範囲については、塗膜の健全性を確認。(開放 点検にて補修塗装(水中塗装)) 必要に応じて肉厚測定を実施し、健全性を確認する。	時間基準保全 130M VT DT	21回定檢(PCV-A) ②23回定檢(CUW-FLT-1A)	無	■
510 容器	その他容器	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	①湿分分離器②原子炉冷却材 淨化系フィルタ貯留器	鏡板、鋼板等	可	分解点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確 認(必要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①13M ②5Yc VT	①22回定檢(MS-OTM-MOSEPA-1A) ②23回定檢(CUW-FLT-1A)	無	■
511 配管	炭素鋼配管 系	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	①原子炉冷却水系、残留熱除 去海水系 ②残留熱除去海水系	配管及びクローゼット サージジョイント (略称:CRJ)	可	目視点検で塗膜の状況を、内面は目視点検、遠隔含む)に 照り(ニンク)の感があるとき(表記を、CRJは目視点検及びビン ホール検査を行うことにより、腐食の感知は可能。	時間基準保全 130M CRJ:全数 /5往復 VT ビンホー ル検査	25回定檢	有 配管ライン上に接続更 (表記を、CRJはビンホー ル検査の際に) ■	
512 卓	仕切弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	残留熱除去系交換器海水系 弁	弁箱(内面)、弁 ふた(内面)、弁 体	可	分解点検時の目視点検及び腐食箇所にて健全性を 確認(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 156M VT	17回定檢(E12-F01 5A)	無	■
513 卓	仕切弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	非常用ディーゼル発電機海水系 出口隔離弁	弁箱(内面)、弁 ふた(内面)、弁 体、弁座	可	分解点検時の目視点検及び腐食箇所にて健全性を 確認(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 130M VT	16回定檢(3-13V30)	無	■
514 卓	玉形弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	非常用ディーゼル発電機エンジン エアクラ海水入口弁	弁箱(内面)、弁 ふた(内面)、弁 体	可	分解点検時の目視点検にて腐食箇所にて健全性を 確認(必要に応じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 130M VT	25回定檢(3-13V3)	有 25回定檢(3-13V3)	■
515 卓	玉形弁	全面腐食	2~5)内包流体: 蒸気系、純水 系、海水系等	低圧炉心ブレイズ系ポンプ室空調 海水出口弁	弁箱(半径一体 型)、弁ふた(一 体型)、ヨーク ナット、弁棒	可	分解点検時の目視点検にて腐食の感知が可能(必要に応 じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 130M VT	25回定檢(3-12V30)	有 25回定檢(3-13V3)	■

—評価対象から除外
■ 検査結果が答へる事象として評価対象から除外
◎ 検査対象上考慮する事象のうち既に実施済みの事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UN: 超音波厚さ測定
PT: 游離透徹試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流れ深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
IC: 通常時定換 D: 日 IS: 特用時中換算

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(Se)を付記。)	劣化管理の考え方	監視部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類									
516 弁	逆止弁	全面腐食	2~5内包溝体:非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁	弁箱(内部)・弁ふた(内部)・弁棒	分解点検時の目視点検にドライニング状態の健全性を確認。必要に応じ補修又は取替を実施。	可	時間基準保全 130M	VT	25回定検(3-13V24)	有り(回定検2011/H23(3-13V24))	■
517 弁	バタフライ弁	全面腐食	2~5内包溝体:DGSW非常用放出ライン隔離弁	弁箱(内部)・底ふた(内部)・弁本体	分解点検時の目視点検にてドライニング状態の健全性を確認。必要に応じ補修又は取替を実施。	可	時間基準保全 130M	VT	24回定検(7-13V92)	無	■
518 弁	安全弁	全面腐食	2~5内包溝体:①高圧恒心マブレイ系注入弁②ヒータ安全弁③RH熱交換器盲側安全弁	弁箱(7)	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	可	時間基準保全 130M ①91M ②30M ③39M	VT	①20回定検(E22-FR004) ②16回定検(5-0V31) ⑦24回定検(3-12V/B001A)	無	■
519 弁	安全弁	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	ノズルシート	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	可	時間基準保全 130M	VT	18回定検(6-0V31)	無	■
520 タービン	原子炉給水ポンプ駆動蒸気タービン	全面腐食	2~5内包溝体:タービン	隔壁固定キャップ・隔壁板	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。 (必要に応じ補修塗装を実施)	可	時間基準保全 26M	VT	20回定検(TBN-TDRFP-A)	有り(回定検(TBN-TDRFP-A)取替)	■
521 タービン	主要弁	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	弁箱(内部)・ガード	開放点検時に目視点検において、腐食の検知が可能。	可	時間基準保全 65M	VT	21回定検(RV-1)	無	■
522 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2~5内包溝体:①パロトリックコンデンサー②真空ターブ③真空ポンプ④復水ボンプ⑤復水系配管、弁、グランド蒸気系配管	①②真空ポンプ③真空ポンプ④復水ボンプ⑤復水系配管、弁、グランド蒸気系配管	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。 (必要に応じ補修塗装を実施)	可	時間基準保全 65M ①65M ②65M ③65M ④65M ⑤65M	VT	①23回定検(RCIC-HEX-C002) ②23回定検(RCIC-HEX-C002) ③23回定検(RCIC-PMP-VAC) ④23回定検(RCIC-PMP-COND) ⑤23回定検(TBN-RGIC-C002)	無	■
523 タービン	非常用系タービン設備	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	羽根車	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	可	時間基準保全 65M	VT	①23回定検(RCIC-PMP-VAC) ②23回定検(RCIC-PMP-COND)	無	■
524 機械設備	ディーゼル機関付属機器本体	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	非常用ディーゼル機関(2C, 2D号機)	開放点検時の目視点検によりライニング部の剥離及び腐食の検知が可能(必要に応じ補修塗装)。	可	時間基準保全 26M	VT	①23回定検(DG-2C-DGAE-HEX-1A) ②23回定検(DG-2D-DGAE-HEX-1A)	無	■
525 機械設備	ディーゼル機関付属機器	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	空気冷却器水室	開放点検時に目視点検によるライニング等の剥離状況等の検知が可能(必要に応じ補修塗装)。	可	時間基準保全 26M ①26M ②26M	VT	①25回定検(DG-2D-DGLO-HEX-1) ②25回定検(DG-2D-DGOW-HEX-1)	無	■
526 機械設備	ディーゼル機関付属機器	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	潤滑油系潤滑油冷却器	開放点検時の目視点検にて腐食の有無を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全 26M	VT	設備設置後設定期	無	■
527 機械設備	ディーゼル機関付属機器	全面腐食	2~5内包溝体:蒸気系・海水系等	燃料油系燃料移送ポンプモータモータ(底压、全開型)固定子コア及び回転子コア	分解点検時の目視点検にて腐食の有無を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全 26M	VT	①25回定検(DG-2D-DGLO-HEX-1) ②25回定検(DG-2D-DGOW-HEX-1)	無	■
				燃料油系燃料移送ポンプモータモータ(底压、全閉型)固定子コア及び回転子コア	塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修塗装)。	可	時間基準保全 26M	VT	設備設置後設定期	無	■

■:評価から除外
●:採用対応特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎:耐震安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査期間凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用的定期検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「付番。」	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
528	機械設備 補助ボイラ	全面腐食	2~⑤内包流体: 蒸気系、海水系等 水、ボイラ本体	汽水閥、水栓 火炉管、安全 弁、バーナー	開放点検時の目視点検により腐食の検知が可能。 (必要に応じて取音を実施)。	可	時間基準保全 1Y	VT	25回定検(HS-OTW-BOILER-2A)	無	■	
529	電源設備 直流電源設備	全面腐食	2~⑤内包流体: 125V蓄電池 2A、2B	極板	点検時に運動充電電流の測定を実施し、健全性を確認 (必要に応じて取音を実施)。	可	浮動光電圧 測定(電圧 測定セサル), 温度測定(温 度セサル)	VT DT	25回定検(125V DC 2A BATTERY)	有 H21年度 取替(CS-MSE) (125V DC 2A BATTERY)	■	
530	熱交換器 U字管式熱 交換器	全面腐食	2~⑤内包流体: 蒸気系、海水 系、海水系等	胴(内面)	開放点検において、水室(内面)等の点検を行うことによ り、腐食の検知が可能。また給水加压器(胴)、残留熱除 去系熱交換器(胴)、排水スイッチ水器(胴)は肉厚測定を定量 的な評価が可能。	可	時間基準保全 39M	VT DT	25回定検(RHR-HEX-B001A)	無	◎	
531	配管 炭素鋼配管	全面腐食	2~⑥内包流体: 防錆剤入り純 水	原子炉補機冷却系 配管	機器の分解点検に合わせ、配管内面の目視点検を行って おり、腐食の検知は可能。	可	機器点検 時間基準保全	VT	無	無	—	
532	弁 止切弁	全面腐食	2~⑥内包流体: 防錆剤入り純 水	弁箱(内面)、弁 座(内面)、弁 体、弁座	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	可	時間基準保全 130M	VT	24回定検(2-9V30)	無	—	
533	機械設備 ディーゼル機 関付属設備	全面腐食	2~⑥内包流体: 防錆剤入り純 水	①冷却水系機器原子炉補機冷 却水更り弁 ②内機器原子炉補機冷 却水更り弁 ③溝水膨張タン ク、④冷却水系配管及び弁	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	可	巡回 時間基準保全 ①52M ②26M ③巡回 点 検手帳書に 基づく	VT	①25回定 検 (DCMV-PNP-2C⑥) ②25回定 檢 (DGOW-HEX-1) ③無	無	—	
534	機械設備 制御用压缩 空気系設備	全面腐食	2~⑥内包流体: 防錆剤入り純 水	アフターケーラ	開放点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。 (必要に応じ補修塗装)	可	時間基準保全 26M	VT	25回定検(IA-HEX-16-2A)	無	—	

— 評価対象から除外
■ 損傷応答特性上又は構造・強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面形状上考慮する必要のある框枠芳化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深陽試験 TDR測定:時間領域反射測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器(新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	部位	劣化傾向監視	劣化管理の考え方	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類										
535 配管	①ステンレス 配管系 ②腐食(液滴 衝撃工ローラ ン)			①原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 タービン系 ②給水加熱器・レンジ系、原子炉系 配管及びオリ フィス	可	配管測肉マニコアルにて、測肉プログラムにて点検計画 を立案し配管厚を測定・余寿命評価し、減肉管理してい る。	測肉による 時間基準保全 JSME	UM RT 漏えい試験	25回定期検 巡視	無	(第2回定期検にて第5曲げ配管取替 工事を計画H23年5 月発電第77号)	■
536 配管	炭素鋼配管 系	腐食(流れ加速 型腐食)	タービン主蒸気系	配管 配管及びオリ フィス	可	配管測肉マニコアルにて、測肉プログラムにて点検計画 を立案し配管厚を測定・余寿命評価し、減肉管理してい る。	測肉による 時間基準保全 JSME	UM RT 漏えい試験	24回定期検 巡視	無	■	
537 配管	①炭素鋼配 管系 ②低合金鋼 配管系	①2腐食(流れ 加速型腐食)	2-7配管の場 合	①原子炉系(蒸気部、純水部)、復 水系、給水系、給水加熱器ドレン 系、原子炉冷却水供給系 ②給水加熱器・レンジ系、原子炉系 (蒸気部、純水部)	可	配管測肉マニコアルにて、測肉プログラムにて点検計画 を立案し配管厚を測定・余寿命評価し、減肉管理してい る。	測肉による 時間基準保全 JSME	UM RT 漏えい試験	25回定期検 巡視	有 ・E&Iサバーパー配管 ・HPCPペート配管	炭素鋼 管 低合金鋼 配管	■
538 容器	原子炉圧力 容器	腐食(全面腐 食、隙間腐食、 孔食)	2-8配管以外 の場合	原子炉圧力容器	可	主フランジの手入れを行ふと同時にフランジ面の目視点検 を行い、フランジの腐食の検知が可能。	VT	VT	25回定期検(RPV-C-01)	無	—	—
539 機械設備	廃棄物処理 設備	腐食(孔食)	2-8配管以外 の場合	①濃縮循環液・廃液中和スラッジ系 設備 ②濃縮循環液中和ポンプ ③除油装置 ④除油装置 ⑤除油装置 ⑥除油装置 ⑦除油装置 ⑧除油装置 ⑨クレードルストラーナー ⑩減容固化系脱離溶解タンク、 ⑪ミキサー ⑫デニガタ、 ⑬溶解ポンプ	可	上板、隅(上端 及び側面を含 む)、一輪、伝熱 管、管板、水 室、下部隔 室	開放点検時の目視点検により、測肉及び腐食の検知が可 能。また、漏えい性を確認。	巡視 状態基準保全 VT	①Yc ②Yc ③Yc ④Yc ⑤Yc ⑥Yc ⑦Yc ⑧Yc ⑨Yc ⑩Yc ⑪Yc ⑫Yc ⑬Yc	①25回定期検(RWHION-VSL-A600A) ②定期検(HEX-D601A) ③定期検(RW-HEX-B1600A) ④定期検(RW-HEX-D600A) ⑤定期検(RW-PMP-C604A) ⑥定期検(NR21-HEX-D101) ⑦定期検(NR21-FLT-D102) ⑧定期検(NR21-FLT-D103) ⑨定期検(NR23-HEX-A101) ⑩定期検(NR23-HEX-D101) ⑪定期検(NR23-FLT-D102) ⑫定期検(NR23-FLT-D103) ⑬定期検(NR23-PMP-C101)	無	—
540 ポンプ	ターボポンプ 系	腐食(キャビ テーション)	2-8配管以外 の場合	①機器除油海水系ポンプ ②残留塩除去系ポンプ ③高圧心心ポンプ ④給水加熱器系ポンプ ⑤原子炉冷却水供給系循環ポン プ ⑥ターボポンプ駆動原原子炉給水ポン プ ⑦原子炉冷却水供給系ポンプ ⑧電動油駆動原原子炉給水ポン プ ⑨電圧低下ポンプ ⑩電動油駆動原原子炉給水ポンブ	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	VT	①26M ②130M ③130M ④85M ⑤85M ⑥85M ⑦85M ⑧85M ⑨85M ⑩85M	①25回定期検(PHRS-PMP-A) ②定期検(RHR-PMP-C002B) ③定期検(HPC-PMP-C001) ④定期検(CLW-PMP-C001A) ⑤定期検(MDRFP-PMP-B) ⑥定期検(RIC-PMP-C001A) ⑦定期検(CRD-PMP-C001A) ⑧定期検(HPC-PMP-O) ⑨定期検(MDRFP-PMP-B)	無	—	

評価対象全般

検査方法凡例 VT：視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定
DT：直溝・横溝・複合溝 DT-₁：斜角溝 DT-₂：斜角溝 DT-₃：複合溝 ECT：温差探傷検査 TND：X線検査

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
541 ホンブ	原子炉再構 成部ポンプ	腐食(キャビ テーション)	2~③配管以外 の場合	原子炉再構成部ポンプ	羽根車	可	分解点検時の目視点検及び主地盤取扱車の溶接部箇所 を非破壊検査(PIT)するにより腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M VT PT	24回定檢(PLR-PMP-C001A)	無	—	
542 熱交換器 U字管式熱 交換器	腐食(液滴衝撃 エロージョン)	2~⑥配管以外 の場合	給水加熱器	伝熱管外表面	可	開放点検において云然管の過流探傷検査(ECI)を行うこ とにより、定量的な評価が可能であり、管穴の鋼肉状況が 把握可能。	時間基準保全 130M EOT	25回定檢(FDW-HEX-5A)	有④19回定檢 4HTR A~C-式取替。 ④24回定檢 6HTR A~C-式取替	—		
543 卓	玉形弁	腐食(エロー ジョ)	2~③配管以外 の場合	⑤原水炉冷却淨化装置 留め盤除去系交換器漏水出口流 量調整弁	弁体、弁座	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 ⑤Y ⑦150M VT	⑤21回定檢(G33-F02) ⑦22回定檢(B33-F007A)	有⑤2回定檢(G33-F102)	—	
544 タービン	主要弁	エロージョン	2~⑥配管以外 の場合	①主翼止弁 ⑤ノロスクラウンド遮し弁	弁体及び弁座 のシート部	可	分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査により腐食の 検知が可能。	時間基準保全 ⑤39M ⑤35M VT	⑤24回定檢(MSV-1) ⑤21回定檢(RV-1)	無	—	
545 タービン	非常用系 ターピン設備	腐食(キャビ テーション)	2~③配管以外 の場合	復水ポンプ	羽根車	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 65M VT	23回定檢(RCIC-PMP-COND)	無	—	
546 空調設備 冷凍機	腐食(キャビ テーション)	2~③配管以外 の場合		冷水ポンプ	羽根車	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M VT	25回定檢(HVAC-PMP-P2-3)	無	—	
547 機械設備 ディーゼル機 関本体	ディーゼル機 関	腐食(キャビ テーション)	2~③配管以外 の場合	非常用ディーゼル機関(2C、2D号 機)	燃料噴射ポンプ ケーンシング	可	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M VT	25回定檢(DGU-2C)	無	—	
548 機械設備 ディーゼル機 関付属設備	ディーゼル機 関	腐食(キャビ テーション)	2~③配管以外 の場合	冷却水吸込系冷却水泵ポンプ	ポンプ	可	分解点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 52M VT	25回定檢(DGCW-PMP-2C⑥)	無	—	

—評価対象から除外
■採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある在栓劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
P1:浸透探傷試験 RT:放射線透過試験 ECI:漏流深傷試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 監視の考え方	劣化監視	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響		
大分類	中分類												
549	機械設備 機械設備	補助ボイラ 魔食(キヤウ テーション)	2~⑧配管以外 の場合	①給水ポンプ ②脱気器給水ポン 羽根車	可	開放点検時の目視点検により腐食の検知が可能。	時間基準保全 ①Y ②AR	VT	①25回定検(HB-PMP-P61-506A) ②25回定後(HB-PMP-P61-505A)	無	—		
550	容器	その他容器 内面の魔食(流 れ加速型魔食)の場合	内面の魔食(流 れ加速型魔食)	湿分離器	可	分解点検時の目視点検及び肉眼測定により、健全性を確 認。	時間基準保全 13M	VT 肉厚測定	25回定検(MS-OTN-MOISEPA-1A)	無	—		
551	弁	主蒸気隔離 弁	腐食(流れ加速 型魔食)	主蒸気隔離弁 2~⑧配管以外 の場合	弁体、ハイロット シート	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無	—	
552	タービン	非常用系 タービン設備	魔食(流れ加速 型魔食)	原原子炉隔離時冷却系タービン	主軸、翼、ケー シング	可	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 65M	VT	23回定検(TBN-RGIC-C002)	無	—	
553	タービン	非常用系 タービン設備	魔食(流れ加速 型魔食)	2~⑧配管以外 の場合	②蒸気止め弁、③蒸気加減弁 弁	可	分解点検時の目視点検において各部位の腐食の検知が可 能。	時間基準保全 ②45M ③65M	VT	②23回定検(E51-C002) ③23回定検(GOVERNING VALVE)	無	—	
554	タービン	非常用系 タービン設備	魔食(流れ加速 型魔食)	2~⑧配管以外 の場合	①蒸気止め弁、②蒸気加減弁、 ③常設高圧止水栓タービン及 び付属装置(SA)弁	弁(弁体、弁箱、 弁ふた、弁棒、 弁座)	可	分解点検時の目視点検において、腐食の検知が可能(必 要に応じ補修・取替、新設機器、常設高圧止水栓、 タービンのペースフレームを上記同様管理、健全性を確 認する)。	時間基準保全 ①②65M ③設備設 置後設定	①②VT ③設備設 置後設定 ①②23回定検(E51-C002) ③無	無	—	
555	機械設備	気体液体物 質処理系付属 設備	魔食(流れ加速 型魔食)	2~⑧配管以外 の場合	蒸気式空気抽出器	水室	可	開放点検時の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	24回定検(SJAE-OTW-MAIN EJECT- A@)	無	—
556	ポンプ	ターボポンプ 魔食(孔食・隙 間魔食)	魔食(孔食・隙 間魔食)	2~⑧配管以外	残留熱除去海水系ポン プ	主軸、中間軸経 手、羽根車、 ケーシングリッ ング、吸込管、 バーナ、コアジョ イント、取付ホル ト	可	主軸他各構成部品の目視点検にて腐食の検知が可能(必 要に応じ補修又は取替)。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(RHPS-PMP-A)	有回定檢 (RHPS-PMP-A~D)	■

—評価対象から除外
■評価対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎評価対象上考慮する必要のある旌化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:使用前定期検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(5A)を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査間隔 時間基準保全	検査方法 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類						検査方式	検査間隔 時間基準保全	検査方法 (保全タスク)		
557	ポンプ	往復ポンプ	腐食(腐食・隙間腐食)	2~⑧配管以外 ほろ腐水注入系 ボンブ	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能(必要に応じて補修、取替を実施)。	ブランジャー	可	VT	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	■
558	熱交換器	U字管式熱 交換器	腐食(局部) (孔) 腐食	2~⑧配管以外 残留熱除去系熱交換器	開放点検において、管板面の目視点検を行うことにより腐食の検知が可能。	水室(内面)、管 板(内面)	可	VT	25回定検(RHR-HEX-B001A)	無	■
559	容器	その他容器	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 残留熱除去系熱交換器海水系ポンプ出口スト レーナー	分解点検時に防食塗装板の取替を実施。	本体、フレンジ カバー及びフレ ーム	可	VT	25回定検(3-12-D1)	無	■
560	弁	仕切弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 残留熱除去系熱交換器海水系出 口隔壁弁	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	弁体シートリノ ング、弁座シートリ ング	可	VT	17回定検(E12-F015A)	無	■
561	弁	仕切弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 非常用ディーゼル発電機海水系出 口隔壁弁	分解点検時に目視点検及び隔壁検査において健全性を確認(必要に応じて補修又は取替を実施)。	弁箱、弁座、弁 棒	可	VT	16回定検(3-13V30)	無	■
562	弁	玉形弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 残留熱除去系熱交換器海水系出 口流量調整弁	分解点検時の目視点検及び隔壁検査において健全性を確認(必要に応じて補修又は取替を実施)。	弁箱、弁座、弁 棒	可	VT	25回定検(E12-F068B)	25回定検 キャビティーシヨンによる弁棒折損に 伴い、式交換(E12-F068B)	■
563	弁	玉形弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 非常用ディーゼル発電機エンジン エアーケーラ海水入口弁	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	弁箱、弁座、弁 棒	可	VT	25回定検(3-13V3)	有 25回定検(3-13V3)	■
564	弁	逆止弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁	分解点検時に目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	弁箱、弁座、 アーム、弁棒	可	VT	25回定検(3-12V3)	無	■
565	弁	逆止弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 漫防水施設(SA)	巡視又は機器の点検時に目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替を実施)。	弁箱、弁体ガード、 基盤ボルト	可	VT	24回定検(7-13V92)	無	■
566	弁	バタフライ弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 DGWS非常用放出ライン隔壁弁	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替)。	弁箱、ノズル シート	可	VT	24回定検(7-13V92)	無	■
567	弁	安全弁	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 RHR熱交換器管側安全弁	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じて補修又は取替)。	弁体ガード、 サ ーベス ブレート、取付 ボルト	可	VT	24回定検(3-12V001A)	無	■
568	計測装置	計測装置	腐食(孔食・隙 間腐食)	2~⑧配管以外 潮位計測装置(SA)	巡視又は機器の点検時に目視点検を行うことにより塗膜の健全性を確認(必要に応じて補修又は取替)。	水位検出器、檢 出器ガイド、サ ーベス ブレート、取付 ボルト	可	VT	24回定検(3-12V001A)	無	■

—評価対象から除外
■採動応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある在籍劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流れ流深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
TC: 通常時定検 D: 日 IS: 供用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類										
569 機械設備	制御棒駆動機構	隙間腐食	2~8配管以外 の場合	制御棒駆動機構	可	シールリングについて、分解点検の目視点検により、翼化 処理状況の健全性を確認。また、「ドントチューク」、「コバ ヒストン」、「ドットカム」は、自規点検におり、腐食 の検知が可能(必要に応じ取替)。	時間基準保全 91M	VT	25回定檢(B12-D008-0219)	有回数:25回取替	■
570 機械設備	廃棄物処理設備	腐食(孔食)	2~8配管以外 の場合	①漏れ発生部、 ②漏れ発生部(液体中和スラリー系 装置の配管及び) ③カワドスキー漏能器復水器 ④機器レンジン系設備の配管及び 弁充填機 ⑤吸収機 ⑥吸収固化系設備の配管及び弁	可	開放点検時の目視点検により、漏肉及び腐食の検知が可 能。また、漏えい検査により健全性を確認。	①逃れ発生部 ②漏れ発生部(液体中和スラリー系 装置の配管及び) ③カワドスキー漏能器復水器 ④機器レンジン系設備の配管及び 弁充填機 ⑤吸収機 ⑥吸収固化系設備の配管及び弁	①2YC ②逃れ発生部 ③逃れ発生部(液体中和スラリー系 装置の配管及び) ④漏れ発生部(液体中和スラリー系 装置の配管及び) ⑤逃れ発生部(液体中和スラリー系 装置の配管及び) ⑥逃れ発生部(液体中和スラリー系 装置の配管及び)	①25回定檢(R/W-PMP-C700A) ②無 ③25回定檢(NR21+HEX-D104) ④無 ⑤22回定檢(NR23+HEX-D001) ⑥無	無	■
571 機械設備	廃棄物処理設備	腐食(孔食)	2~8配管以外 の場合	①減容固化系設置水分配ハッ ク、 ②遮断弁、 ③トロフィル、 ④ペレッ トホッパ 弁体	可	分解点検の目視点検により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 130M	VT	①25回定檢(NR23-OTM-D002) ②22回定檢(NR23-OTM-D003) ③21回定檢(NR23-OTM-D004) ④21回定檢(NR23-VSL-D005)	無	■
572 弁	玉形弁	腐食(エロージョン)	2~8配管以外 の場合	低圧心スプレイ系ポンプ室空間 海水进出口弁	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応 じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 130M	VT	①25回定檢(3-12V30) ②固定検(3-13V3)	有回数:25回取替	■
573 弁	原子炉再循環ポンプ流量制御弁	腐食(キヤビ テーション)	2~8配管以外 の場合	原子炉再循環ポンプ流量制御弁	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応 じて補修又は取替を実施)。	時間基準保全 91M(A系) 7Y(B系)	VT	21回定檢(B35-F000A)	無	■
574 タービン	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気ターピン	エロージョン	2~8配管以外 の場合	タービン	可	分解点検時の目視点検にてエロージョンの検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	22回定檢(TBN-TDRFP-A)	有回数:2回取替	■
575 タービン	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気ターピン	エロージョン	2~8配管以外 の場合	高圧蒸気止め弁、 低圧蒸気止め弁	可	分解点検時の目視点検にてエロージョンの検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	25回定檢(TBN-TDRFP-A)	有回数:24回取替	■
576 タービン	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気ターピン	エロージョン	2~8配管以外 の場合	高圧蒸気止め弁、 低圧蒸気止め弁	可	分解点検時の目視点検にてエロージョンの検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	24回定檢(TBN-TDRFP-A)	有回数:24回取替	■
577 タービン	主要弁	エロージョン	2~8配管以外 の場合	①加減弁、 ②中間蓋上加減弁、 ③タービンハイパス弁	可	分解点検時の目視点検にてエロージョンの検知が可 能。	時間基準保全 26M	VT	①24回定檢(CV-@) ②22回定檢(GV-1) ③24回定檢(BP-V-1)	無	■
578 ポンプ	ターボポンプ	腐食(流れ加速 至腐食)	2~8配管以外 の場合	給水加熱器レンポンプ	可	分解点検時の目視点検により腐食の検知が可能(必要に 応じて補修、取替を実施)。	時間基準保全 65M	VT	25回定檢(HD-PMP-C)	無	■

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「極微弱」は無視できる事象として評価対象から除外
◎ 設備安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:波透透過試験 RT:波透透過試験 EC1:波透透過試験 TDR測定:時間領域反射測定
■:通常検査 M:月 C:定期 D:日 ISL:検用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視 部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
	大分類	中分類										
579	熱交換器 U字管式熱 交換器	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	③クランド蒸気蒸発器 ④第1,2給水加熱器	管支柱板、眼(内面) (内面)、シングルボルト蓋 (内面)	可	管支柱板、眼(内面)は目視点検、肉厚測定を行うことにより、腐食の検知が可能。 1.本体が熱器の評価が可能。 2.本体が熱器により定量的な評価が可能。	時間基準保全 ③52M 52M 2HTR: 39M	③回定検(SS-HEX-EVAP) ④回定検(FDW-HEX-XC)	無	■	
580	熱交換器 U字管式熱 交換器	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	給水加熱器	水室(内面)、管 依(内面)	可	機器の開放点検時に水室(内面)等の確認を行なうことにより、腐食の検知が可能。	時間基準保全 1HTR, 6HTR: 52M 2HTR~ 5HTR: 39M	①回定検 (FDW-HEX-1C)	25回定検 (FDW-HEX-1C)	有 ④回定検 4HTR A~C-1式取替。 ④回定検 6HTR A~C-1式取替 ⑥23回定検 A-B-1式取替	
581	弁	仕切弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	①原子炉給水止弁 ②隔離時介却系FTR隔離弁 ③原子炉 弁箱、弁ふた、 弁体、弁座	可	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 ①130M ③Y ⑨130M	①23回定検(B22-F011A) ③24回定検(E51-F033) ⑨24回定検(B22-F038C)	無	■	
582	弁	玉形弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	①残留熱除水系統交換器、 ②原子炉隔離時冷却系蒸 気供給弁	弁箱(弁座一体 型) 弁箱、弁ふた、 弁体、弁座	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 ①130M ②150M	①21回定検(E12-F048A) ②25回定検(E51-F045)	無	■	
583	弁	逆止弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	原子炉給水逆止弁	弁箱、弁ふた、 弁体、弁座	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(B22-F010B)	無	■
584	弁	逆止弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	MSIV-LGS共通ペント逆止弁	弁箱、弁ふた、 弁体、アーム	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 130M	VT	20回定検(E32-F008A)	無	■
585	弁	主蒸気隔離 弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	主蒸気隔離弁	弁箱(内面)、弁 ふた(内面)、弁 座	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(B22-F022A)	無	■
586	弁	主蒸気逃がし 安全弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	主蒸気逃がし安全弁	弁箱(内面)、弁 体、ノルト	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 13M	VT	25回定検(B22-F013A)	無	■
587	弁	制御弁	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	①中央制御室換気系HP-9出口 温度制御弁、②タービンランード蒸 気系クランド蒸気蒸発器加熱蒸 気流圧弁、⑤原子炉隔離時冷却系 潤滑油弁、⑦冷却水圧力調整 制御弁 ⑥所内蒸気系SJA-E入口圧力 制御弁	弁箱及び弁ふ た	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能(必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 ①130M ②52M ⑤24M ⑥65M	①25回定検(TCV-T41-F084A) ②22回定検(ESTV-1) ⑤24回定検(E51-F015) ⑥25回定検(PCV-T119)	①25回定検(TCV-T41-F084A)	有 ①25回定検(TCV-T41-F084A)	■
588	タービン	高圧タービン	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	高圧タービン	車室(内面), バッキンケーン ヘッド、翼、噴口	開放点検時、各部位の目視点検にて腐食の検知が可能 (必要に応じ補修又は取替を実施)。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN-HP)	無	■
589	タービン	高圧タービン	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	高圧タービン	隔壁縫合ボル ト、隔壁、車輪	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN-HP)	無	■

一:評価対象から除外
■:採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎:耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 温度透徹試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流れ深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常時 D: 日 IS: 採用箇所検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書 大分類	評価書 中分類	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 部位	劣化管理の考え方	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
590	タービン	低圧タービン	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	低圧タービン	外部部室(内 部)内筋管、 噴口、隔壁	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能。点検結果 黒斑肉が確認される事象。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN-LP-A)	有部車室(B:16回定検、 A,C:17回定検)	■
591	タービン	低圧タービン	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	低圧タービン	内部ケーシング ボルト、バング ケージ、ボルト、 車輪	分解点検時の目視点検にて腐食の検知が可能。濁肉進 行状況を確認。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-MAIN-LP-A)	無	■
592	タービン	原子炉給水 ポンプ駆動 用蒸気ターピン	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	タービン、高压蒸気止め弁、 蒸気系加減弁、 高压蒸気止め弁、 低圧蒸気止め弁、 低圧蒸気止め弁、 液弁	車室(内部)、 バッキンバジ ング、翼、噴口、 高圧ノズルボッ クス、車輪、弁 箱(内部)、弁 棒、ブッシュ、衛 星盤、リコロッ ド	分解点検時の目視点検にて腐食及び濁肉の検知が可能。 時間基準保全 26M	VT	25回定検(TBN-TDRFP-A)	有17回定検(TBN-TDRFP-A、 B:一式取替)	■	
593	タービン	原子炉給水 ポンプ駆動 用蒸気ターピン	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	高压蒸気止め弁、高压蒸気加減 弁、低圧蒸気止め弁、 液弁	弁体(主弁、副 弁)、弁体、弁座	分解点検時に目視点検を行うことにより腐食の検知が可 能。	時間基準保全 26M	VT	23回定検(TBN-TDRFP-A)	有22回定検(TBN-TDRFP-A、 B:一式取替)	■
594	タービン	主要弁	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	①主要止弁、②加減弁、③中間塞 止加減弁、④ターピンバイパス弁、 ⑤フロアラウンド泄し弁	弁箱及び弁 体(内部)、弁 体、弁座盤、 衛星盤、ブッシュ、バラン スタンド	分解点検時の目視点検にておもいで各部位の腐食、濁肉の 検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	①24回定検(MSV-1) ②24回定検(CV⑥) ③24回定検(CV①) ④24回定検(BPV-1) ⑤24回定検(RV-1)	MSV-1:次回取替計画(不適合対 策)	■
595	機械設備	気体導葉物 處理系付属 設備	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	蒸気式空気抽出器	放気管	開放点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。また、 開放測定の実施により健全性を確認。	時間基準保全 26M	VT	24回定検(SJAE-OTM-MAIN EJECT- A⑨)	無	■
596	機械設備	気体導葉物 處理系付属 設備	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	蒸気式空気抽出器	抽気管、排ガス 入口管	開放点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。	時間基準保全 26M	VT	24回定検(SJAE-OTM-MAIN EJECT- A⑨)	無	■
597	機械設備	気体導葉物 處理系付属 設備	腐食(流れ加速度型腐食)	2~⑧配管以外	蒸気式空気抽出器	管支持板及び 胴	開放点検時の目視点検にて、腐食の検知が可能。また、 開放測定の実施により健全性を確認。	時間基準保全 26M開放 点検 10%肉厚測 定	VT	24回定検(SJAE-OTM-MAIN EJECT- A⑨)	無	■

一部評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「極微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある在栓年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 ECT:漏流深層透射試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 ISI:検査箇所中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査間隔 (保全タスク)	検査方法 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
598	機械設備 補助ボイラ 設備	腐食(流れ加速 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	①ガラ木体(液体用、管)、②蒸気系配管及び蒸気系 管、③蒸気系配管及び蒸気系、胴、配管等	可	開放点検時の目視点検により、腐食の検知が可能必要 に応じ取替実施。	時間基準保全 VT	①Y ②Y ③Y	①25回定検(HS-OTM-BOILER-2A) ②25回定検(HB-1B-P-61-307) ③25回定検(HB-201A)	無	■	
599	熱交換器 U字管式熱 交換器	腐食(流れ 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	給水加熱器	管支持板	開放点検において伝熱管の通過流探傷検査(ECT)を行うこと により定量的な評価が可能であり、管穴の減肉状況が 把握可能。	時間基準保全 ECT	130M	19回定檢 4HTR A~C:一式取替, 24回定檢 6HTR A~C:一式取替	無	◎	
600	熱交換器 U字管式熱 交換器	腐食(流れ 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	残留熱除去系熱交換器	伝熱管	開放点検において伝熱管の通過流探傷検査(ECT)を行うこと により定量的な評価が可能であり、管穴の減肉状況が 把握可能。	時間基準保全 ECT	39M	25回定検(FDW+HEX-5A)	無	◎	
601	機械設備 ディーゼル機 関本体	腐食(流れ 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	非常用ディーゼル機関(2C、2D号 機)	空気冷却器伝 熱管	開放点検時の漏流探傷検査により、腐食の検知が可能。	時間基準保全 ECT	104M	25回定検(RHR-HEX-B001A)	無	◎	
602	機械設備 ディーゼル機 関付属設備	腐食(流れ 型腐食)	2~⑧配管以外 (の場合)	①潤滑油系潤滑油冷却器 ②冷却水系冷卻水冷却器	伝熱管	開放点検時の漏流探傷検査により腐食の検知が可能。	時間基準保全 ECT	104M	23回定検(DG-2C-DGAE-HEX-1A)	無	◎	
603	ポンプ 設備	①往復ポン プ ②原子炉再 循環ポンプ ③機械 設備	①原子炉再 循環ポンプ ②原子炉再 循環ポンプ ③機械 設備	①は云酸水注入系ポンプ ②油圧供給装置、配管 ③系統系配管、給水系配管 ④ボイラ本体	①潤滑油ユニット ②小口径配管 ③小口径配管 ④管	配管等は適切な保守方に上り、振動の影響は小さく、また年 年に変化するものではないことから、高ナチュラル振動の 発生により、機器の分解点検において機器の運転時を 行うことにより、高サイクル疲労の検知は可能。	時間基準保全 VT	①10AM ②10AM	①23回定検(DG-2D-DGLO-HEX-1) ②23回定検(DG-2D-DGCW-HEX-1)	無	◎	
604	ポンプ	ターボポンプ	高サイクル疲労 割れ	①原子炉再 循環ポンプ ②原子炉再 循環ポンプ ③機械 設備	①潤滑油ユニット ②原子炉再 循環ポンプ ③機械 設備	機器の運転状態時に異常な振動のないことを確認する。 ⑧9回定期保全 (⑩は原子炉 起動・停止時)	時間基準保全 VT	1D	①16回定検(SLC-PMP-C001A) ②2回定期保全(PLF-PMP-HPU-A) ③2016年度(HS-OTM-BOILER-2A) ④2017年度(HS-OTM-BOILER-2A)	無	—	
605	ポンプ	往復ポンプ	高サイクル疲労 割れ	①原子炉再 循環ポンプ ②原子炉再 循環ポンプ ③機械 設備	①潤滑油ユニット ②原子炉再 循環ポンプ ③機械 設備	当該ポンプは、原子炉スクラム時、制御棒が挿入できない 際ののみアップとして使用され、通常運転時の蓋面は少し薄 いが、機器の分解点検時に高サイクル疲労の検知が可能。	時間基準保全 VT	130M	⑧2回定期保全 (ORD-PMP-C001A) ⑨2回定期保全(HPCF-PMP-B) ⑩23回定期保全(MDRFP-PMP-B)	無	—	
										19回定期保全(SLC-PMP-C001A, B)	無	—

一：評価対象から除外
■：採用応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎：耐震安全上考慮する必要のある修正芳改善事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
P1:漏透探傷試験 RT:反射波透過試験 ECT:漏流探傷試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実常時定検
YC:通常時定検

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
606	炉内構造 物	高サイクル疲労 割れ、 炉内構造物	3-①耐圧ハウ ジング部	①制御機案内 管、②ジエットボ ンブ、③中性子 計測案内管	可	<運転経験> ②のジエットボンブは疲労割れ(失敗)を経験している。クラ ンフ構造見直し、共振回避として高速試運転の禁止等対 策を行うことにより、高サイクル疲労割れの候知は可能。	原子炉圧力容器の開放・点検時・水中カメラによる目視点 検を行うことにより、高サイクル疲労割れの候知は可能。	VT-3	25回定檢(特保1回) (RPV-B-15)	無	—	—
607	タービン 物	①高圧ター ビン ②低圧ター ビン タービン	3-①耐圧ハウ ジング部 疲劳割れ、 原子炉給 水ポンプ駆 動用蒸気 ター	①高圧タービン ②低圧タービン ③原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 タービン	可	タービンの起動・停止時は運転手順書に従い実施されるた め熱应力の蓄積は微弱と考へる。運転中のブレードは 変動について制御棒/タービン変更以外は、ほとんどな い。開放点検時に目視点検、浸透探傷検査により疲労割れは 候知可能。	時間基準保全 10Y	VT-PT	①24回定檢 (TBN-MAIN-HP) ②25回定檢 (TBN-MAIN-LP-A) ③25回定檢 (TBN-TDRFP-A)	①無 ②漏食に記載 ③有 24回定檢 (TBN-TDRFP-A : 一式収録)	—	—
608	タービン 物	非常用系 タービン設備	3-①耐圧ハウ ジング部 疲劳割れ、 原子炉隔離時分岐系統タービン	ケーシング	可	定期試験時には、軽労が蓄積しないよう負荷上昇操作を 手順に定めている。分解点検、浸透探傷検査により疲労割 れの候知が可能。	時間基準保全 26M	VT-DT-PT	2回定檢(分解保全) (TBN-R0IC-002)	無	—	—
609	機械設備 物	ディーゼル機 関本体	3-①耐圧ハウ ジング部 疲劳割れ	非常用ディーゼル機関(2C、2D号) 伸縮接手	可	配管系に伸縮接手を取り付け、熱膨脹等を吸収し疲労対 策としている。伸縮接手には繋り返し変位を受けるが、該 疲労割れが想定される各部位について、排気管の吊掛け時 に合わせて目視点検を行うことにより、疲労割れの候知が 可能。	時間基準保全 65M	VT-DT-PT	25回定檢 (DGU-Z-0,D)	無	—	—
610	機械設備 物	可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	3-①耐圧ハウ ジング部 疲劳割れ	可燃性ガス濃度制御系再結合裝 置	可	開放点検時に目視点検を行うことにより、疲労割れの候知 が可能。	時間基準保全 130M	VT	20回定檢(FCS-HEX-2A) (FCS-HEX-HTR-A)	無	—	—
611	機械設備 物	気体発生物 設備	3-①耐圧ハウ ジング部 疲劳割れ、 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気抽出器	管板、水室、 脇ノズル	可	熱過渡が発生するものは、ブレント起動時のみ、手順に従い 暖気運転を実施。運転中は一定温度。 開放点検時に目視点検を行うことにより、疲労割れの候知 が可能。	時間基準保全 26M	VT	24回定檢 (SJA-E-01W-MAIN EJECT-A@)	無	—	—

■ 評価対象から除外
■ 損傷応答特性上又は構造・強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある旌竿手・劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 浸透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC: 流流深傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常時 D: 日 IS: 未用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器(新規対応機器)は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	部位	劣化傾向 監視	劣化管理の考え方	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
6.12 機械設備 廃棄物処理 設備	疲労割れ	濃縮液ポンプ中和ラッピング系設備 濃縮液ポンプ器蒸発缶、濃縮液ポンプ器 加熱器、水槽等を除く。 ③-①耐圧バウ ンダリ部	濃縮液ポンプ器蒸発缶、 濃縮液ポンプ器加熱器、 濃縮液ポンプ器、クラシックストラクタ濃縮器 等、本体側、下部附脚及び上部 管、管板、水室、本体側、下 部附脚及び上部	可	<運転経験> 2006年～2015年に工場等にて劣化が確認されている。 開放点検時に目視点検、浸透探傷検査を行うことにより、 サイクル疲労の検知が可能。	VT PT	時間基準保全 1Yc	25回定期(RW-HEX-B160DA等)	無			—
6.13 機械設備 排気筒	疲労割れ	3-①耐圧バウ ンダリ部	排気筒	主排气筒節身、 非排序点検節身 及び主排气筒 封端	可	設計で疲労点検のないことを確認しているが、定期 的な目視点検を行うことにより、割れの検知が可能。	VT PT	25回定期(STACK@)	無			
6.14 機械設備 補助ボイラ 設備	疲労割れ	3-①耐圧バウ ンダリ部	ボイラ本体(汽水側、火炉 管、バーナ)、蒸気系配管、 蒸気系弁、エクセラ及び給水系 配管、給水系弁	ボイラ本体等	巡回点検や開放点検時の目視点検及び浸透探傷検査を 行うことにより、疲労割れの検知が可能。	VT PT	時間基準保全 1D 1Y	2017年度(HS-OTM-BOILER-2A)	無		—	
6.15 熱交換器 U字管式熱 交換器	疲労割れ	3-①耐圧バウ ンダリ部	②原子炉冷却材淨化系非再生熱 交換器 ③クラシックストラクタ蒸気蒸発器 ④給水加熱器 ⑤蓄熱素ガス貯蔵設備蒸発器	水室、管板、 ダイヤフラム、脇、 ドレンタンク、世 切板	可	熱交換器の開放点検に合わせて目視点検等を実施すること により、割れの検知が可能。必要に応じて、浸透探傷検査、超 音波探傷検査を行うことにより、疲労割れの検知が可能。	②130M ③32M ④1HTR ⑤VTR ⑥HTR ⑦IC	②24回定期(CUW-HEX-B002A) ③24回定期(SS-HEX-EVAP) ④24回定期(FDW-HEX-1C) ⑤24回定期(N2SUPP-HEX-RE50)	有 ④19回定期(4HTR A～C～E取 替) ⑤24回定期(6HTR A～C～E取 替)		—	
6.16 配管 システム鋼 配管系	疲労割れ	3-①耐圧バウ ンダリ部	未定	ラグ及びリスト レイント	可	ラグ及びリスト レイントの目視点検を行い、割れを検出する。	VT	時間基準保全 S計画に基づく	無	25回定期	—	

■評価対象から除外
—評価対象から除外

檢査方法凡例 VT：視點檢 UT：超音波探傷檢查 DT：寸法測定 UM：超音波厚度測定

檢查間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期檢 W:週
V:_Y:通常咁字檢 S:_M:供用期間中檢查 D:_C:日

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類										
617	配管	炭素鋼管系	疲労割れ	3-①耐圧ハザードリ部	原子炉系(純水部、蒸気部)、不溶性ガス系、残留熱除去海水系	ラグ及びレストレイント	可	IS計画に基づく時間基準保全	VT 25回定検	無	-	
618	配管	低合金鋼配管系	疲労割れ	3-①耐圧ハザードリ部	給水加熱器レンジ系、気体燃焼物処理系、原子炉系	ラグ及びレストレイント	可	IS計画に基づく時間基準保全	VT 25回定検	無	-	
619	弁	安全弁主蒸気通がし安全弁タービン主要弁	疲労割れ	3-①耐圧ハザードリ部	①ヒータ安全弁 ②残留熱除去系止水時冷却入口 ③主蒸気通がし安全弁 ④クロスアラート管通しあ弁	ヘローズ	可	<極端対策> ・安全弁は通常作動しない。 変位を受けるが、安全弁は通常作動しない。 疲労割れが規定される各部位について、定期的な検査が可能。 検査時に目視点検を行うことにより、疲労割れの検知が可能。	IS計画に基づく時間基準保全 ①15回定検(G-3V31) ②25回定検(E12-F1028) ③25回定検(B22-F013A) ④21回定検(RV-1)	①②④ VT ③ VT, PT ④ VT, PT	無	-
620	容器	原子炉圧力容器	疲労割れ	3-①耐圧ハザードリ部	原子炉圧力容器	スタビライザラバーティッシュ及びスラバーライナ	可	スモライザ等の疲労割れについては、格納容器開放作業以降に目視点検を行うことにより、疲労割れの検知が可能。	IS計画に基づく時間基準保全 10Y	VT 25回定検(RPV-G-01)	無	-
621	炉内構造物	炉内構造物	疲労割れ	3-①耐圧ハザードリ部	炉内構造物	残留熱除去系(低圧主水系)配管	可	開放点検時に目視点検(水中テレビカメラ)を行うことにより、後労割れの検知が可能。	IS計画に基づく時間基準保全 10Y	VT 24回定検 (RW-HEX-B1600A)	無	-
622	機械設備	廃棄物処理設備	高サイクル疲労割れ	3-①耐圧ハザードリ部	濃縮廃液・廃液中和スラッシュ系設備	濃縮廃液・廃液中和スラッシュ系設備	可	<運転経験> 2006年、2015年に水室等に疲労割れが確認されている。 開放点検時に目視点検、透徹深徹検査を行うことにより、高サイクル疲労割れの検知が可能。	IS計画に基づく時間基準保全 1Yc	VT PT 25回定検 (RW-HEX-B1600A)	有 2016年度	■
623												

■評価対象から除外
■採用応答性上又は構造・強度上「堅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある箇所劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 渗透探試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流動深層試験 ECT: 潜流領域反射测定
TC: 通常時定検 D: 日 IS1: 通用時定検

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類											
624	①弁 ②機器設備	①電動弁用 驅動部 ②可燃性ガス 入・出装置 系再結合装置	高サイクル疲労 耐れ	①a)残留制限去りシヤットダウン ラン隔離弁系、シヤットダウン b)残留熱除え主、主弁ドアクライ ン)残留熱除え外側、駆動部 (可燃性ガス遮断弁系入口制御 弁(FV-1A))	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に、表面検査(目視点検や浸透 探傷検査)を行うことにより、割れの検出が可能となる。 サイクル疲労割れが検出された場合は、補修若しくは取替 で対応する。		① a104M b1A系160M c1C系156M (2)169M	① 21回定檢(E12-F009 MO) b) 25回定檢(E12-F042 MO) c) 16回定檢(E12-F008 MO) 25回定檢(MO-FV-1 A MO)	VT	① 21回定檢(E12-F009 MO) b) 25回定檢(E12-F042 MO) c) 16回定檢(E12-F008 MO) 25回定檢(MO-FV-1 A MO)	無	—
625	タービン	高圧タービン 低圧タービン	高サイクル疲労 耐れ	①高圧タービン ②エネルギ 伝達部	可	高サイクル疲労割れが発生しないよう、割れを考慮された設計と なっているが、分解点検時に、表面検査(目視点検や浸透 探傷検査)により、割れのないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、補修若しくは取替を講じる。		① 226M	VT PT	① 25回定檢(TBN-MAIN-HP) ② 25回定檢(TBN-MAIN-LP-A)	無	—	
626	タービン	①高压ターピン ②低圧ターピン	高サイクル疲労 耐れ	①高圧タービン ②低圧タービン ③原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 ターピンターピン	可	ターピン等の翼、噴口、車輪等は、開放点検時に目視点検 を行うことにより、高サイクル疲労割れが検出可能。		①24回定檢(TBN-MAIN-HP) ②25回定檢(TBN-MAIN-LP-A) ③25回定檢(TBN-TDRF-B)	VT, PT	①24回定檢(TBN-MAIN-HP) ②25回定檢(TBN-MAIN-LP-A) ③25回定檢(TBN-TDRF-B)	無	—	
627	タービン	①高压ターピン ②低圧ターピン	高サイクル疲労 耐れ	①高圧タービン ②低圧タービン ③原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 ターピンターピン	可	ターピン等の翼、噴口、車輪等は、開放点検時に目視点検 を行うことにより、高サイクル疲労割れが検出可能。		①26M	VT PT	①23回定檢(TBN-RCIO-C002)	無	—	
628	タービン	非常用系 ターピン設備	高サイクル疲労 耐れ	原子炉隔離時冷却系ターピン	主軸	疲労割れが発生しないよう考慮された設計となっている が、分解点検時に、表面検査(目視点検や浸透探 傷検査)により、割れのないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。		①65M ②35M	VT PT	①23回定檢(RCIC-PMP-VAC) ②23回定檢(RCIC-PMP-COND) ③23回定檢(TBN-RCIO-C002)	無	—	
629	タービン	非常用系 ターピン設備	高サイクル疲労 耐れ	①真空ポンプ ②曲げポンプ ③主曲げポンプ	主軸	疲労割れが発生しないよう考慮された設計とな っているが、分解点検時に、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査)により、割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等)の補修若しくは取替 を講じる。		①65M ②35M	VT PT	①23回定檢(RCIC PMP C2 MO) ②23回定檢(RCIC PMP C1 MO)	無	—	
630	タービン	非常用系 ターピン設備	高サイクル疲労 耐れ	①真空ポンプ ②エネルギ 伝達部	モータ(低圧、全 閉型)主軸	高サイクル疲労割れが発生しないよう考慮された設計と なっているが、分解点検時に、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査)により、割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等)の補修若しくは取替 を講じる。		①65M	VT	①23回定檢(EHC PMP C2 MO) ②23回定檢(EHC PMP C1 MO)	有 25回定檢(EHC A MO)	—	

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「極微小しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透探傷検査 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 採用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査間隔 方式	検査(保全) 方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響		
	大分類	中分類											
631	タービン 制御装置及び保安装置	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	タービン高压制御油ポンプ	主軸	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となっている が、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検や浸透探 傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	時間基準保全 26M	VT PT	24回定検(EHO-PMP-EHC-A)	無	—	
632	ポンプ	ターボポンプ	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	共通	主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、 高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要とする検 討を行い、措置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 130M	DT VT	22回定検(RHR-PMP-C002B)	無	—
633	ポンプ	往復ポンプ	高サイクル疲労 割れ	原原子炉再循環ポンプ 環ポンプ	ほ乳水注入系 ホース	クラシック軸	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となっている が、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検や浸透探 傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	時間基準保全 130M	VT PT	19回定検(SLC-PMP-C001A)	無	—
634	ポンプ	原原子炉再循環ポンプ	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	原原子炉再循環ポンプ	主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、 高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要とする検 討を行い、措置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 130M	VT PT	24回定検(PLR-PMP-C001A)	無	—
635	機械設備 開け付け設備	ディーゼル機 関	高サイクル疲労 割れ	9-②エネルギ 伝達部	燃料系燃料移送ポンプモータ (SA)	モータ(低圧、全 閉型)の主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査)により、割れのないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要とする 検討を行い、措置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 130M	設備設置後設 定	設備設置後設 定	無	—
636	機械設備 開け付け設備	ディーゼル機 関	高サイクル疲労 割れ	9-②エネルギ 伝達部	①潤滑油系潤滑潤滑ポンプ ②冷却水系潤滑潤滑ポンプ ③燃料油系燃料供給ポンプ(SA)	ポンプ主軸	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となっている が、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検や浸透探 傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	時間基準保全 39M	VT PT	①②③設備設 置後設定 ①②③設備設 置後設定 ①②③設備設 置後設定	有 ①②③設備設 置後設定 ①②③設備設 置後設定 ①②③設備設 置後設定	—
637	機械設備 開け付け設備	ディーゼル機 関	高サイクル疲労 割れ	9-②エネルギ 伝達部	始動空気系空気圧縮機 機	クラシック軸、 ビス トン及びネック ティップロッド	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となっている が、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検や浸透探 傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	時間基準保全 13M	DT	25回定検(DGU-CMP-2C-A)	無	—
638	機械設備 開け付け設備	ディーゼル機 関	高サイクル疲労 割れ	9-②エネルギ 伝達部	非常用ディーゼル機関(2C、2D号 機)	ピストンピン	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となっている が、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検や浸透探 傷検査)により、割れのないことを確認する。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	時間基準保全 13M	DT	25回定検(特保1回)(DGU-CMP-2C)	無	—

—: 評価対象から除外
■: 振動応答特性上又は構造・強度上「極微弱」しくは無視できる事象として評価対象から除外
◎: 断面震害上考慮する必要のある既往劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺度測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常時 D: 日 IS: 特別時定検

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響	
	大分類	中分類											
639	機械設備 ディーゼル機 関本体	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	非常用ディーゼル機関(2C, 2D号 機)	クランク軸	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となつてある が、介質點検や表面検査(目視点検や音波探傷検査)が検知可能。万一、高サイクル疲労 割れが発生した場合は、補修若しくは取替に対応する。	時間基準保全 13M	DT PT	25回定検(DGU-2G)	無	—	
640	機械設備 ディーゼル機 関本体	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	非常用ディーゼル機関(2C, 2D号 機)	連接棒及びクラ ンクビンゴルト	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計となつてある が、介質點検や表面検査(目視点検や音波探傷検査)が検知可能。万一、高サイクル疲労 割れが発生した場合は、補修若しくは取替に対応する。	時間基準保全 13M	VT PT	25回定検(DGU-2G)	無	—	
641	機械設備 ディーゼル機 関本体	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	非常用ディーゼル機関(2C, 2D号 機)	燃料噴射弁、燃 料噴射弁スプリ ング、ピストン、 吸気弁、吸気ブリ ンク、過給機ロー ド、シリンダーヘッ ド、シリンダーライ カース	可	DG本体の分解点検にあわせて、目視点検を実施すること により、高サイクル疲労割れの検知が可能	時間基準保全 13M	VT	25回定検(DGU-2G)燃料噴射弁	無	—	
642	機械設備 制御用工作機 空気系設備	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	空気圧縮機	ピストン、コネク ティング棒及びクランク軸	可	分解点検時に目視点検、浸透探傷検査を行うこととして、割れ を検知が可能。	時間基準保全 13M	VT PT	25回定検(特保2回) (JA-CMP-A)	無	—	
643	機械設備 ①燃料取扱 機 ②燃料取替 機	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	①原子炉建屋6階天井走行クレー ン ②DC建屋天井クレーン ③モータ(マフト) 流、全閉型)	モータ(低压 直流の主軸) モータ(低压 直流の主軸) モータ(マスト 流、全閉型) モータ(低压 直流、全閉型) モータ(低压 直流、全閉型) モータ(低压 直流、全閉型) モータ(低压 直流、全閉型)	可	①モータ(低压 直流の主軸) ②モータ(低压 直流、全閉型) ③モータ(マスト 流、全閉型) ④モータ(低压 直流、全閉型) ⑤モータ(低压 直流、全閉型) ⑥モータ(低压 直流、全閉型)	高サイクル疲労割れが発生しないようより考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検)や音波 探傷検査を行うことにより、割れの検知が可能。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、補修若しくは取替 に対応する。	時間基準保全 13M	VT PT	①H32年度計画 ②18回定検(CRN-DC@) ③25回定検 (RPV-FHM)	①無 ②無 ③有 H10年度 (RPV-FHM: 一式取替)	—
644	機械設備 燃料取替機	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	燃料取替機	車輪(トロリ)搬 用、ブリッジ走 行用)	可	高サイクル疲労割れが発生しないようより考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検)により、割れの検知が可能。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、補修若しくは取替 (割れの切削除去去等の補修若しくは取替)を講じる。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	有 16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	—	
645	機械設備 燃料取替機	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	モータ(主ホイスト用、ブリッジ走行 用、トロリ)搬行用)(低压、直流、全 閉型)	モータ(主ホイスト用、ブリッジ走行 用、トロリ)搬行用)(低压、直流、全 閉型)	可	疲労割れが発生しないようより考慮された設計となつてある が、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検)や音波 探傷検査により、割れの検知が可能。万一、高サイ クル疲労割れが検出された場合は、補修若しくは取替 に対応する。	時間基準保全 1Yc	VT	25回定検(RPV-FHM)	有 16回定検(RPV-FHM: 一式取替)	—	

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面形状上考慮する必要のある往復劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
P1: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透探傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 特別箇定検

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	劣化監視	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
646 機械設備	ディーゼル機 開本一体	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	非常用ディーゼル機関(2C、2D号) 機器	シリンダヘッドボ ルト	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万一 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 13M	VT PT	25回定検(DGU-2C)	無
647 機械設備	床面物処理 設備	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	濃縮系統、廃液中和システム設 備、蒸留装置、ポンプ、発電機、給水装置、循 環ポンプ、機器系設備、主軸及び軸 受、トロンメル、乾燥機、脱水機、溶 剤ポンプ、離固体貯容、処理設備、高 周波溶解炉、脱水溶解炉、排ガスブ ロワ、離固体供給系設備	主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 8YC	VT PT	25回定検(R/W-PMP-C-700A)	無
648 機械設備	補助ボイラ 設備	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	給水ポンプ、脱水器給水ポンプ	主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 1Y	VT PT	2016年度 (HS-OTM-BEILER-2A)	有 2010年度 終点検(A)(B)(C) 2009年度 終点検(B)(C)
649 空調設備	冷凍機	高サイクル疲労 割れ	9-②エネルギ 伝達部	冷水ポンプ	モータ(低圧 開放型)の主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 91M	VT ★振動診断 MO	25回定検(MCR CHIL WTR P P-2-3 MO)	有 25回定期 (MCR CHIL WTR P P-2-3 MO・卷線 交換)
650 電源設備	ディーゼル発 電設備	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	非常用ディーゼル発電設備	主軸及び回転 子コア	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 91M	VT	25回定検(GEN-DG-2D)	無
651 電源設備	MGセット	高サイクル疲労 割れ	9-②エネルギ 伝達部	原子炉保護系MGセッ ト	①駆動モータの 主軸 ②発電機の主 軸 ③発電機界磁コ イル及び励磁機 電機子コイル	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 26M	VT	①25回定検(RPS-MG-A-MYR) ②、③25回定期(RPS-MG-A-REN)	無
652 卓	原子炉再循 環ポンプ並 行機	高サイクル疲 労割れ	3-②エネルギ 伝達部	油圧供給装置:油圧ポンプ	主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と なっているが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点検 や浸透探傷検査により、割れがないことを確認する。万 一、高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 討を行い、指置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 26M	VT	24回定期 (PLR-PMP-HPU-A)	無

■ 評価対象から除外
■ 指定応答特性上又は構造・強度上「堅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある旌手劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷検査 RT:反射波透過試験 EC1:漏電探傷試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用測定 D:日 IS:実用測定中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器の付記(※SA)を付記。)	劣化管理の考え方	劣化監視	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類										
653弁	主蒸気隔壁弁 高サイクル疲労割れ	主蒸気隔壁 3-②エネルギ 伝達部	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計と や深透探傷検査に合わせて、表面検査(目視点検 により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、必要な検 査を行い、措置(割れの切削除去等)の補修若しくは取替 を講じる。	弁棒(ハイロット ディスク一体型)	可	時間基準保全 52M	VT PT	25回定檢 (B22-F022A)	無	無	—	
654機械設備	ディーゼル機 関開本体	低サイクル疲 労割れ	疲労割れが発生しないように考慮された設計となつて るが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検査により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、必要な検 査を行う、措置(割れの切削除去等)の補修若しくは取替 を講じる。	ピストン、シリ ンダーヘッド及 びダンピング ライ	可	時間基準保全 13M	VT PT	25回定檢(特保1回) (DGU-2C)	無	無	—	
655電源設備	動力用変圧 器	高サイクル疲 労割れ	高サイクル疲労 割れが発生しないように考慮された設計と なつてあるが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検査により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、必要な検 査を行う、措置(割れの切削除去等)の補修若しくは取替 を講じる。	非常用ディーゼル機 関(2C、2D号)	可	時間基準保全 3C	VT	24回定檢(PC 2C/A)	無	無	—	
656機械設備	気体廃棄物 処理系付属 設備	高サイクル疲 労割れ	高サイクル疲労 割れが発生しないように考慮された設計と なつてあるが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検査により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、必要な検 査を行う、措置(割れの切削除去等)の補修若しくは取替 を講じる。	蒸気式空気抽出器	伝熱管	時間基準保全 26M	VT	24回定檢 (SJAE-0TM-MAIN EJECT-A@)	無	有 20回定檢 (IA COMP A MO : 一式取替)	—	
657機械設備	制御用圧縮 空気系設備	高サイクル疲 労割れ	高サイクル疲労 割れが発生しないように考慮された設計と なつてあるが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検査により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	モータ(低圧 全閉型)の主軸	可	時間基準保全 130M	VT	25回定檢 (IA COMP A MO)	有 20回定檢 (IA COMP A MO : 一式取替)	—		
658タービン 659ポンプ	①タービン主 要弁 ②原子炉給 水ポンプ駆 動用蒸氣 ターピン ③非常用系 ターピン設 備	3-②エネルギ 伝達部	①通 ②高圧蒸気止め弁、高圧蒸気加 速弁、低圧蒸気止め弁、低圧蒸気 弁 ③蒸気止め弁、蒸気加速弁	①高 ②高 ③高 ④高 ⑤高 原子炉再循 環ポンプ	可	時間基準保全 130M	①26～39 M ②26M ③35M	①～③V/T, PT	①24回定檢 (CN-1-LOV @ MSV-1他) ②25回定檢 (TBH-TDRP-A) ③25回定檢 (TBH-HOC-C002)	①無 ②有 ③無	—	
660ポンプ	ポンプ 機械設備	疲労割れ	疲労割れが発生しないように考慮された設計と なつてあるが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検査により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	原子炉再循 環ポンプモー ト	水中軸受	時間基準保全 130M	VT PT	24回定檢(PPL-PMP-C001A)	有 17回定檢	—		
661機械設備	ディーゼル機 関開本体	疲労割れ	疲労割れが発生しないように考慮された設計と なつてあるが、分解点検時に合わせて、表面検査(目視点 検査により、割れのないことを確認する。 万一对して、表面傷が検出された場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取替で対応する。	カップリングボ ルト	可	時間基準保全 13M	VT PT	25回定檢(DGU-2C)	無	—		

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微弱」しくは無視できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある在位劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷検査 RT:反射係数透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定
Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 ISI:検査箇所中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器(新規制対応機器)は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	部位	劣化傾向 監視	劣化管理の考え方	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
662	機械設備 水圧制御ユニット	疲労割れ	3-②エネルギ 伝達部	水圧制御ユニット	①スカラム弁 ②方型制御弁 及び弁の弁 棒	可	疲労割れが発生しないように考慮された設計計画をなしてある が、分割点検時によく割れのないところを確認する。万一、高サイ クル疲労割れが発生した場合は、割れの切削除去等の 補修若しくは取扱に応じる。	①~③VT ①③PT	①2回定期検 (C12-127-*****) ②2回定期検 (C12-122-*****) ③2回定期検 (C12-102-*****) 24回定期検 (C12-113-*****)	有 ③C12-113-**** イターナル交換	—	
663	電源設備 MGセット	疲労割れ	3-②エネルギ 伝達部	原子炉保護系MGセット ライアン逆止弁	ライホール の主軸	可	<疲労対策> 構造不連続部(弁体集中部)等については、応力が集中しない よう形状が等に工夫して設計している。 疲労割れが想定される各部位について、定期的な目視点 検及び動作確認を行うことにより、疲労割れの検知が可能	時間基準保全 65M	時間基準保全 26M	VT 動作確認 25回定期検 (E51-F040)	無	—
664	弁	逆止弁	疲労割れ	3-②エネルギ 伝達部	原子炉隔離時冷却系タービン排気 弁体(ねじ部)	可	東海第二の当該弁は、弁体(ねじ部)に弁体開閉動作の繰 り返しによる力がかかる、ねじ部に生ずる疲労があ る。弁先端部不ぞどしで衝撃緩和機構(弁)に交換等の手 作業時に、目視確認、浸透探傷検査を行うことによ り、疲労割れの検知が可能。	時間基準保全 130M	VT PT 25回定期検 (E51-F040)	有 23回定期検	—	
665	機械設備	疲労割れ	3-②エネルギ 伝達部	①蓄留熱除去系熱交換器ババ ス弁 ②原子炉隔離時冷却系内側隔離 弁 ③可燃性ガス温度制御系再結合 装置 ④蒸気系弁、給水系弁	①玉形弁 ②仕切弁 ③可燃性ガ ス温度制御 系再結合裝 置 ④補助ドバ リ装置	可	<高サイクル疲労対策管理> ・電動弁:全開操作後、若干閉方向に戻す。 ・電動弁:全開操作動作後、バッファートが効く位置の手前で リミスト(スイッチ)切れを設定。 上述の対応で弁座の高サイクル疲労割れは発生しないよ う考へる。弁座の高サイクル疲労割れは浸透探傷検査を 行うことにより高サイクル疲労割れは検知が可能。	時間基準保全 ①65M ②7Y ③130M ④1Y	時間基準保全 ①65M ②7Y ③130M ④1Y	①2回定期検(E1-2-F048A) ②25回定期検(E51-F063) ③20回定期検(HS-OTW-BOILER-2A) ④2016年度(HS-OTW-BOILER-2A)	②有 25回定期検/弁棒	—
666	ポンプ	高サイクル疲労 割れ	原子炉再循環ポンプ	原子炉再循環ポンプ	主軸 ケーシ ングカバー	可	主軸、ケーシングカバーはこれまでの運転経験より熱疲労 対策として、右側部品取替壁に記載の対策を講じてい る。 熱疲労発生のリスクは低減されているものの、発生の可 能性は否定ではない。だから、ポンプの介解点検に合 せて定期的にPTによる目視点検を行う。(必要に応じてTも 実施)	時間基準保全 A91M B37Y	VT	24定期検(PUR-PMP-C001A)	—	
667	空調設備 ファン	高サイクル疲労 割れ	3-②エネルギ 伝達部	高サイクル熱循 環ポンプ	①非常用ガス車両側面接続機 ②中央制御室排気アン ダーゼル室換気ルーフベン トファン	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計計 画によれば、分解点検時に合わせて表面検査(目視点検)や 浸透探傷検査(レール)による検査をする。万 一高サイクル疲労割れが検出された場合は、必要な検 査を行ない、指図(割れの切削除去等の補修若しくは取 替)を講じる。	時間基準保全 ①78M ②26M ③65M	VT PT	①23回定期検(HVAC-E2-13A) ②25回定期検(HVAC-E2-15) ③25回定期検(DG 2C VENT FAN PV2- 10 MO)	無	—

評価対象から除外
評価対象から除外

検査方法凡例 VT：視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査間隔(保全)	検査方法(保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類										
668	空調設備 ファン	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	①中央制御室フースターファン ②非常用カーリング系排風機 ③非常用アスベスト系排風機 ④DC用アスベスト系排風機 ⑤中央制御室フースターファン ⑥中央制御室排気ファン	モータ(低速、全閉型)の主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計上 なつてあるが、分解点検時に合わせて表面検査(日視点検 や浸透深層検査)により、割れのないことを確認する。万 一高サイクル疲労割れが検出されないと場合は、必要な検 討を行い、措置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	①78M ②設備設 置後設定 ③10M ④設備設 置後設定 ⑤設備設 置後設定 ⑥78M	①25回定檢 (MCR BOOSTER FAN E2-14A MO @) ②無 ③25回定檢 (FRVS A EXH FAN E2- 13A MO) ④25回定檢 (DG 2D VENT FAN P1V2-6 MO) ⑤無 ⑥25回定檢 (MCREXE FAN E2-15 MO)	①25回定檢 (MCR BOOSTER FAN E2-14A MO @) ②無 ③25回定檢 (FRVS A EXH FAN E2- 13A MO) ④25回定檢 (DG 2D VENT FAN P1V2-6 MO) ⑤無 ⑥25回定檢 (MCREXE FAN E2-15 MO)	有(12回定檢 (MCR BOOSTER FAN E2-14A MO :一式取替) 32回定檢 (FRVS A EXH FAN E2- 13A MO :一式取替) 62回定檢 (MCREXE FAN E2- 15 MO :一式取替)	—
669	空調設備 空調機	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	中央制御室エアハンドリングユニッ トファン	主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計上 なつてあるが、分解点検時に合わせて表面検査(日視点検 や浸透深層検査)により、割れのないことを確認する。万 一高サイクル疲労割れが検出されると場合は、必要な検 討を行い、措置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 130M	VT DT	25回定檢(HVAC-AH2-9A)	新規制対応にて改造成(取替)を計画	—
670	空調設備 空調機	高サイクル疲労 割れ	②エネルギ 伝達部	中央制御室エアハンドリングユニッ トファン	モータ(低速、全閉型)の主軸	可	高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された設計上 なつてあるが、分解点検時に合わせて表面検査(日視点検 や浸透深層検査)により、割れのないことを確認する。万 一高サイクル疲労割れが検出されると場合は、必要な検 討を行い、措置(割れの切削除去等の補修若しくは取替) を講じる。	時間基準保全 AR ★振动診断 ★M	VT ★振动診断 ★M	平成16年度(通常時) MCR AH2-9B MO)	有(平成16年度(通常時) MCR AH2-9B MO :一式取替)	—
671	機械設備 燃料取扱機 レーン	疲労割れ	②エネルギ 伝達部	[原]炉建屋6階天井走行クレ ーン [DC建屋天井クレーン]	トロリードラ ム及びレ ール	可	疲労割れが想定される部位について定期的な目視点 検及び動作確認を行なうことにより、疲労割れの検知が可能	時間基準保全 1Yc	VT 動作確認	H28年度 (#HR/B CRANE) (GRN-DC@)	無	■
672	機械設備 燃料取扱機 燃料取扱機	疲労割れ	②エネルギ 伝達部	トロリードラ ム及びレ ール (トロリードラ ム用 ブリッジ走行用)	トロリードラ ム及びレ ール (トロリードラ ム用 ブリッジ走行用)	可	ガライレール等について目視点検、動作確認を行うこと により、疲労割れの検知が可能。	時間基準保全 1Yc	VT 動作確認	16回定檢 (RPV-FHM :一式取替)	無	■
673	機械設備 燃料取扱機 燃素鋼管	高サイクル剥離 劣化	②エネルギ 伝達部	3-③高低温配 管合流部等	配管	可	高サイクル剥離及び超音波深層検査にて健全性を確認する に基づく評価及び超音波深層検査にて健全性を確認する 高低温差部の健全性評価箇所の将来予測を用いて、原子 炉停止時冷却運転回数及び評価用サルベイサクルを確 認し、評審にて連する判断までに、取替等の必要な措置を講 議する。	時間基準保全 13M	UT	25回定檢	無評価ではあるが、RHR(A)高低温合 法部配取替えを中長期設備・修 繕計画に記載している。	■
674	配管	高サイクル剥離 劣化	①高圧タービン ②低圧タ ービン ③原子炉給 水ポンプ 動用蒸氣 タービン	①高圧タービン ②低圧タービン ③原子炉給 水ポンプ 動用蒸氣 タービン	[共通]貯 水槽	可	IENUSA文書に基づくターピンローターの精密点検は8~ 10万時間現在では(10M)経過毎に実施の要件に基づきま た、ごく限られた時間に通常の点検メニュー(目視点検、漫 透探傷検査)に加え磁粉探傷検査、超音波深層検査を行 うことにより、腐食劣化割れの検知が可能。 なお、原子炉給水ポンプ駆動用蒸氣タービンについては、 第24回定檢にて式取替が実施しており、残りの運転期 間を考慮して、これまでの実績(通常点検)で問題はない と考える。	時間基準保全 26M	①24回定檢 (TBN-MAIN+HP) ②24回定檢 (TBN-MAIN-LP-A) ③24回定檢 (TBN-TRDFP-A)	①無 ②有(2回) 25回定檢、動 翼 ③24回定檢 (TBN-TRDFP-A :一式 取替)	—	
675	ポンプ	ターボポンプ	割れ	3-⑤フレッティ ング疲労	主軸	可	定期的な機器の分解点検時に目視点検、浸透探傷検査に より、欠陥の検出が可能。	時間基準保全 39M	VT PT	24回定檢 (TRDFP-PMP-B)	無	■

■評価対象から除外
■振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある在来方式と新方式として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 ISI:検査間隔検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器の付番。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔(保全タスク)	検査実績	部品取扱履歴	耐震上の影響
大分類	中分類											
676 機械設備 可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	割れ	3-⑥応力腐食 割れ	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	加熱管、冷却器及び 蓄電池	SOC3要素から温度の条件が除外などないUSCCの発生は考 えがたいが、分解点検時に自爆点検を行うことにより、 SOC3の検知が可能。	可	時間基準保全 130M	VT	20回定期 (FCS-HEX-1A)	無	無	—
677 機械設備 気体廃棄物 処理系付属 設備	割れ	3-⑥応力腐食 割れ	蒸気式空気抽出器	伝熱管、管板	SOC3要素から温度の条件が除外などないUSCCの発生は考 えがたいが、分解点検を行うことにより、 SOC3の検知が可能。	可	時間基準保全 130M	①VT ②ECOT	①24回定期 (SJE-E-0TM-MAIN EJECT-A@) ②同上	無	無	—
678 タービン タービン	原子炉給水 ポンプ駆動 用蒸気ターピン	3-⑥応力腐食 割れ	タービン、高压蒸気止み弁、低圧 蒸気止み弁	翼、隔壁固定 キヤード、車軸、弁体ボルト	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの開放点検に合わせ て、目視点検、浸透探傷検査、超音波探傷検査を行うこと により、応力腐食割れの検知が可能。	可	時間基準保全 26M	VT PT UT	25回定期 (TBN-TDRP-A)	有回定期 ■	有回定期 ■	—
679 タービン タービン	①高压ターピン ②低压ターピン	割れ	3-⑥応力腐食 割れ	①高压タービン ②低压タービン	①2翼 ②翼 隔壁給付ボルト、車軸	タービン(高压、低压)の開放点検に合わせて、目視点検、漫 透探傷検査を行ことにより、応力腐食割れの検知が可 能。	可	時間基準保全 26M	VT PT	①24回定期 (TBN-MAIN-HP) ②24回定期 (TBN-MAIN-L-B)	①無 ②有 車軸 A/C-10回定期、B-11回定期 SCC对策として一体型車軸化	■
680 タービン タービン	主要弁 タービン	割れ	3-⑥応力腐食 割れ	①主塞止弁、加減弁、中間塞止加 減弁、加減弁、中間塞止加減弁、ターピンバイパス弁	①弁体ボルト ②弁棒	タービン主要弁の開放点検に合わせて、目視点検、漫透 探傷検査を行うことにより、応力腐食割れの検知が可能。	可	時間基準保全 39M	VT PT	①24回定期 (MSV-1) ②24回定期 (GIV-1)	①無 ②有 ターピンバイパス弁 (24回定期)	■
681 タービン タービン	非常用系 タービン設備	割れ	3-⑥応力腐食 割れ	常設高压代替注水系タービン (SA)	ケーシングボルト クート	分解点検時に行うダクトの手入れに合わせて割れの検知が可能。 浸透探傷検査を行うことで割れの検知が可能。	可	時間基準保全	設備設置後設 定	無	無	■
682 機械設備 廃棄物処理 設備	割れ	3-⑥応力腐食 割れ	①濃縮海水、廃水中硫酸ラジン系 設備、海水淡化装置系装置 ②海水淡化装置系海水器 ③海水淡化装置系熱水器 ④クワッドスクリューパンチング ⑤クワッドスクリューパンチング ⑥海水淡化装置系酸素溶存器 ⑦海水淡化装置系酸素溶存器 ⑧ミストセパレータ ⑨ミストセパレータ ⑩乾燥機電動水器	管、伝熱管、 板、水室、上 部、外殻 及びケーシング	廃棄物処理設備の開放点検時に目視点検、漫透探傷検 査及び漏えい確認を行ことにより、割れの検知が可能。	可	時間基準保全 状態基準保全	①3yc ②4yc ③7yc ④7yc ⑤8yc ⑥7yc ⑦7yc ⑧3yc ⑨3yc ⑩yc	①24回定期 (IR23-OTM-D-102) ②24回定期 (RMW-HEX-D600A) ③24回定期 (H28) (NP2-1-HEX-D-101) ④24回定期 (H28) (NP2-1-HEX-D-102) ⑤24回定期 (H28) (NP2-1-HEX-D-104) ⑥24回定期 (H28) (NP2-1-FLT-D-103) ⑦17年度 (H23-VSL-A-102) ⑧24回定期 (IR23-OTM-D-101) ⑨24回定期 (H28) (NP2-3-FLT-D-102) ⑩24回定期 (H28) (NP2-3-HEX-D-103) ⑪24回定期 (H26) (NP2-8-DO101@) ⑫24回定期 (H26) (NP2-8-DO102@) ⑬24回定期 (H21) (NP2-10-DO103@) ⑭24回定期 (H26) (NP2-10-DO104@) ⑮24回定期 (H26) (NP2-10-DO105@) ⑯24回定期 (H26) (NP2-10-DO106@) ⑰24回定期 (H26) (NP2-10-DO107@) ⑱24回定期 (H26) (NP2-10-DO108@) ⑲24回定期 (H26) (NP2-10-DO109@) ⑳24回定期 (H26) (NP2-10-DO110@) ㉑24回定期 (H26) (NP2-10-DO111@)	漏えい確認 無	—	

—評価対象から除外
■採用応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 ECOT:超音波深傷検査 TDR測定:時間領域反射測定
P1:浸透探傷試験 R1:反射波透過試験 ECOT:超音波深傷検査 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用箇所検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(Se)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査間隔 (保全方 式)	検査方法 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
683	ポンプ	原子炉再循環ポンプ 環境ポンプ	割れ	3~7)境界型応力腐食割れ (IGSCC)	原子炉再循環ポンプ	主軸、羽根車 可	SCC3要素から溶接部の溶接後の条件が除外などによりSCC の発生は考えられないが、分解点検時に目視点検を行うこと で、SCCの検知が可能。	時間基準保全 130M VT PT	24回定檢 (PLR-PMP-C001A)	無	—
684	ポンプ	原子炉再循環ポンプ 環境ポンプ	割れ	3~7)境界型応力腐食割れ (IGSCC)	原子炉再循環ポンプ	内装熱交換器 可	SCC3要素から溶接部の溶接後の条件が除外などによりSCC の発生は考えられないが、分解点検時に目視点検を行うこと で、SCCの検知が可能。	時間基準保全 130M VT PT	24回定檢 (PLR-PMP-C001A)	無	—
685	機械設備	水圧制御ユニット	割れ	3~7)境界型応力腐食割れ (IGSCC)	水圧制御ユニット	配管 可	SCC3要素から温湿度の条件が除外などによりSCCの発生は考 えがたいが、定期的に耐圧部の漏えい検査に点検を行うこと で、SCCの検知が可能。	時間基準保全 13M 漏えい試験	24回定檢	無	—
686	機械設備	制御棒駆動機構	割れ	3~7)境界型応力腐食割れ (IGSCC)	制御棒駆動機構	ドライビング ドン、シンジ チューブ、フラン ジ 可	SCC3要素から温湿度の条件が除外などによりSCCの発生は考 えがたいが、分解点検時に目視点検を行うことで、SCCの 検知が可能。また、適時SCC材の改良型チューーブに交 換を実施している。	時間基準保全 91M VT 改修済SCC 改良型チュー ーブ VT	25回定檢 有 25回体取替	有 25回体取替	—
687	熱交換器	U字管式熱交換器	割れ	3~7)境界型応力腐食割れ (IGSCC)	①原子炉冷却水系再生熱交 換器 ②第1～第4海水加熱器 ③第1～第4蒸気蒸発器 ④第1～第4海水加熱器 ⑤海水加熱器	伝熱管、鋼等 可	<SCC予防保全対策等> ①(6)材料、SUS316L ②環境・水素注入 ③熱交換器の開放部点検に合わせて、目標点検等を実施するこ とにより、割れの検知が可能。必要に応じ浸透探傷検査 (超音波探傷検査) (必要に応じて補修(閉止栓、取替))	時間基準保全 91M ①VT ②ECT ③20M ④22M ⑤HTR: PT52M/39M ECT130M ⑥UT、VT ⑦2M	①17回往復(A～C～式取替) ②20回定檢(HTR A～C～式取替) ③23回往復(A、B～式取替)	有 17回往復(A～C～式取替) ④20回定檢(HTR A～C～式取替) ⑤23回往復(A、B～式取替)	—
688	熱交換器	U字管式熱交換器	割れ	3~7)境界型応力腐食割れ (IGSCC)	②原子炉冷却水系非再生熱 交換器 ④第5及び第6海水加熱器 ⑦海水加熱器 ⑧蒸発ガス貯蔵装置 ⑨蒸発ガス貯蔵装置	伝熱管、管板、 ダイヤフラム、 蒸気管 可	熱交換器の開放部点検に合わせて目標点検等を行うことによ り、割れの検知が可能。必要に応じ浸透探傷検査、超音波 探傷検査 (必要に応じて補修(閉止栓、取替)) <SCC予防保全対策等> ①④⑦⑧：運転温度100°C 以下	時間基準保全 91M ②VT ③HTR、 PT52M/39M ECT130M ④UT ⑤VTR ⑥IC ⑦2M	②24回定檢 (CUW-HEX-B002A) ④VT ⑤HTR: PT52M/39M ECT130M ⑦VTR ⑧VT ⑨IC ⑩24回定檢 ⑪2回定檢 (FDW-HEX-E) ⑫2回定檢 (OG-HEX-E) ⑬23回定檢 (N2SUPP+HEX-RE50)	有 24回定檢 ④24回定檢 ⑤24回定檢 ⑥23回定檢 ⑦24回定檢 ⑧VTR ⑨IC ⑩24回定檢 ⑪2回定檢 ⑫2回定檢 ⑬23回定檢	—

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面形状上考慮する必要のある修正手当考慮事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷検査 RT: 放射線透過試験 ECT: 超音波透過試験 EC: 漏流深傷試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 採用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器・新規制対応機器の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	劣化監視	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類					検査方式	(保全タスク)			
639	配管 ステンレス鋼 配管系	割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	原子炉再循環系、原子炉保護系、 原子炉系(貯蔵冷却系、配管及び温度計 入水系(海水部)他)2系統	可	SOC参りリスクの高い溶接部について、超音波探傷検査 (体積検査)を行い、内側欠陥を検出する。 設備使用可能	ISI計画に基づく 時間基準保全	VT UT	25回定期検	有 予防保全対策として、RHR SDCライ ンの取替	—
690	弁 安全弁	割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	残留熱除去系停止時冷却入口フ イン安全弁	可	SCC要素から温湿度の条件が除外となりSCCの発生は考 えがいだが、分解点検時に目視点検を行うことで、SCCの 検知が可能。	時間基準保全 39M	VT	23回定期検(E12-FF028)	無	—
691	容器 原子炉圧力容器	割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	ノズル、差圧検出・ぼうね水注入管 (差圧検出・ぼうね水注入管ノズルセイ フエンド)、セイフエンドの溶接部	可	RPVの開放作業に伴つて、原子炉圧力容器ノズル等は、 最新知見を確認の上、維持規格等に基づき定期的に水中 カラーラによる目視点検を行うことで、SCCの検知は可 能。	時間基準保全 13M	VT 漏えい試験	24回定期検(RPV-B-10)	無	—
692	容器 原子炉圧力容器	割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	ステンレス鋼及 び高ニッケル合 金使用部位(母 材、溶接部)	可	<SCC予防保全対策> ICMハウジングTIGクラッド施工 (副次効果として溶接残留応力改善) 第25回定期検査(2011年度～)において、各部のワタ ーーシットヒーティングによる幾箇部が改善を行つており、 起動前には全て完了予定	時間基準保全 10Y 13M	VT-3 漏えい試験	25回定期検(RPV-C-01 RPV-C-02)	ICM-H 1/5本取替 (18回定期)	—

■ 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「極微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 IM: 超音波厚さ測定
PT: 渗透探傷検査 RT: 放射線透過試験 ECT: 流れ深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時定換 D: 日 ISI: 通用箇面中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(Se)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
693 容器	その他容器 割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	①SRV(ADS)用アキュムレータ ②格納容器圧力容器(Se)	鏡板、鋼板等	可	容器外全面に着目し、目視点検により確認することで、接知が可能。		時間基準保全 ①10Y ②設備設置後設定	①VT 漏れ試験 ②設備設置後設定	①24回定検(B22-VSL-A003B) ②無	無	—
694 機械設備 制御棒	割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	ボロン・カーボン型制御棒	制御棒被覆管、シースタイロン、ソケットビードル、上部ハンドル	可	制御棒は、これまで核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に基づき、各部材を実施しているところを踏まえ、経年劣化が発生する可能性から、この部材を定期的に実施してよい。制御棒の健全性については、粒界型応力腐食割れにより制御棒の剛性能力及び動作性に問題が生じてないことを定期検査毎に確認する原子炉停止余裕検査、動水圧系機器検査及び制御棒被覆管取扱機器検査によって確認している。		時間基準保全 1C 機能・性能検査	24回定検	無	■	—
695 機械設備 制御棒駆動機	割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	制御棒駆動機	ビストンチューブ、アクリルチューブ、コロットワインガ	可	分解点検時に目視点検を行うことにより、SCCの検知が可能。		時間基準保全 91M VT PT	25回定検	無	■	—
696弁	逆止弁 割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	原原子貢面保護部・ブッシュルバージ弁箱、弁ふた、弁体		可	分解点検時に目視点検を行うことで、SCCの検知が可能。		時間基準保全 130M VT PT	24回定検(B35-F013A)	無	■	—
697弁	主蒸気隔壁弁 割れ	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	主蒸気隔壁弁	弁棒(バロット型) ディスク(体型)	可	SCCの発生の可能性がある。当該部にに対し目視点検及び浸透探傷検査を行ことにより、SCCは検知が可能。		時間基準保全 52M VT PT	25回定検(B22-F022A)	無	■	—
698物	炉内構造物	3-7)粒界型応力腐食割れ (IGSCC)	炉内構造物	炉心シユラウド(上部鋼、中間鋼)	可	<SCC予防保全対策> ・水素注入による健全環境改善 ・残留応力低減対策等 RPVの開放作業に伴って、炉心シユラウド等は、最新知識を確認の上、維持規格等に基づき計画的に水中カラゴによる目視点検を行うことにより、SCCの進展追跡が可能。		時間基準保全 a: VT(MVT-1) b: VT-3 b: VT-10Y	a: VT(MVT-1) b: 25回定検(RPV-B-01) b: 25回定検(RPV-B-01)	無	■	—

—評価対象から除外
■採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框線外

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 LM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷検査 RT:反射係数透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実常時定期
Yc:通常時定期

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
699	炉内構造 炉内構造物	割れ	3-7)境界芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	①上部格子板、 ②炉心支持板、 ③周辺燃料支 持金具、④制御 棒案内管、⑤差 圧検出管、⑥中 性子水温度測定 管、⑦残留熱除 去系(底圧注水 系)配管	RPVの開放作業に伴って、上部格子板5年毎の「省内構造物 は、最新鋭技術を確認の上、維持規格等に基づく計画的に 可能」。■ <SCC予防保全対策> ・水素注入による腐食環境改善	時間基準保全 規格	①a:10Y ②a:10Y ③b:維持 ④b:維持 ⑤b:維持 ⑥b:維持 ⑦b:維持	①a:24回定檢(RPV-B-07) ②a:25回定檢(IGSCC) ③b:維持 ④b:維持 ⑤b:維持 ⑥b:維持 ⑦b:維持	■	無	■
700	炉内構造 炉内構造物	割れ	3-7)境界芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	①炉心スプレイ 配管・バー ジャッキ・ポンプ ②ジェットポンプ	RPVの開放作業に伴って、炉心スプレイ配管・スベージャー、 シエボボンの炉内構造物は、最新鋭見を確認の上、維 持規格等に基づき計画的に水中原マストによる目視点検を 行うことにより、SCCの検知は可能。	時間基準保全 規格	①a:10Y ②a:10Y ③b:維持 ④b:維持 ⑤b:維持 ⑥b:維持 ⑦b:維持	①a:24回定檢(RPV-B-09-HPCS) ①b:25回定檢(RPV-B-09-HPCS) ②a:25回定檢(RPVASS-PNP-JP) ②b:21回定檢(RPVASS-PNP-JP)	■	無	■
701	容器	原子炉圧力 容器	3-7)境界芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	セーフエンド(再循環水出口ノズル のセーフエンド)の溶接部、再循環 水入口ノズルのセーフエンドの溶 接部、シットボト(ボルト)の溶接部 ノズルとセーフエンドの溶接部、 シットボト(ボルト)の溶接部、 セーフエンド(ボルト)の溶接部 の溶接部	SCCの発生の可能性のある溶接部について、ISI計画に基 づき、目視点検、超音波探傷検査を行い、割れを検知す る。 *検査間隔(頻度)については、100%／3年(運転年数)。 <SCC予防保全対策等> ・水素注入による腐食環境改善	ISI計画に 基づく	VT UT	25回定檢(RPV-A)	■	無	■
702	容器	原子炉圧力 容器	3-7)境界芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	ステンレス鋼及 び高ニッケル合 金使用部位(母 材、溶接部)	SOCの発生の可能性のある溶接部について、ISI計画に基 づき、目視点検を行い、割れを検知する。 <SCC予防保全対策等> ・水素注入による腐食環境改善	ISI計画に 基づく	VT	24回定檢(RPV-A)	■	無	■

— 評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 ISI:検用箇所中検査
Yc:通常時定期

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(Se)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
703	炉内構造物 物	炉内構造物 割れ	3-⑦炉界芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	<SCC予防保全対策> ・水素注入による腐食環境改善 ・残留応力低減対策等	RPVの開放作業に伴って、炉心シコウガード等は、最新刊見上、維持規格等に基づき計画的に水中原から、「 定期点検で確認され、定期点検の確認が可能 」ことにより、SCCの進展追跡機能が可能。	時間基準保全 ①a: VT (MVT-1) ①b: VT-3 (MVT-1) ②a: VT (MVT-1) ②b: VT-3 (MVT-1)	①a: 25回定檢(RPV-B-01) ①b: 25回定檢(RPV-B-01) ②a: 25回定檢(RPV-B-03) ②b: 21回定檢(RPV-B-03)	①a: 25回定檢(RPV-B-01) ①b: 25回定檢(RPV-B-01) ②a: 25回定檢(RPV-B-03) ②b: 21回定檢(RPV-B-03)	無	◎	
704	熱交換器 物	U字管式熱 交換器	3-⑧翼型芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	開放点検に合わせて隔壁接部の超音波深幅検査を行うことにより、割れの検知が可能。	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	時間基準保全 VT UT 第2回 長保	24回定檢(OG-HEX-E)	無	—	—	
705	容器	その他容器 割れ	3-⑧翼型芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	気中部について代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機器の外面清掃を実施する。 水中部は化学・水質管理による塗素濃度を管理しておらず、定期的に情報を共有している。	通常の巡回点検において燃料ブール水の有意な水位低下がないことを確認するところに、「ランク」からの漏出している。 副資材管理による塗分付着防止。	1D	巡回監視、 漏えい検知	水質管理は、定期的にレッドデータで確認	無	—	
706	ポンプ	ターボポンプ 割れ	3-⑧翼型芯 力腐食割れ (IGSCC)	可	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	時間基準保全 ②・③分 解 (4.65M VT	②22回定檢 (R22-PMP-C002B) ③23回定檢 (HPC5-PMP-C001) ④25回定檢 (HD-PMP-C)	無	■	—		

—：評価対象から除外
■：採用応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎：耐震安全上考慮する必要のある修正劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 浸透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透深幅試験 ECT: 浸透深幅反折測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 特用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(=SA)を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類										
707	機械設備 乾式貯蔵容器	使用済燃料 割れ	3-⑧貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	1~15.23.24号機 井通	底板 二次蓋、 外筒及びカバー 子遷へカバー 副資材管理による塗分け着防止。	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 10Y	VT	25回定期(H27年度) (C21-V001A@)	無
708	機械設備 乾式貯蔵容器	使用済燃料 割れ	3-⑨貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	18~21.23.24号機	トロニック	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 10Y	VT	25回定期(H27年度) (C21-V001A@)	無
709	機械設備 水圧制御 ニット	水圧制御 割れ	3-⑩貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	水圧制御ユニット	①スラム弁、 ②方向制御弁、 ③ブロッパー ④配管及び弁	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 10Y	VT PT	124回定期(H27年度) (C12-126-****) 22回定期(H27年度) (C12-120-****) 32回定期(H27年度) (C12-132-****)	有(113弁)、弁箇所(塗装)のため25 定期にて弁箱取替(弁体は再使用) ■
710	空調設備 フィルタユニット		3-⑪貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	非常用用ガス再循環系フィルタレイ ン	ケーシング、デ ミスター、エアヒー タースペース、 ヒータ	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 13M	VT	25回定期(特保1回目) (FRVS-FLT-A)	無
711	計測装置 計測接続	割れ	3-⑫貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	井通	計装接管、絶 縁接管及び 過流量阻止弁	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 13M	漏えい試験	24回定期	有(過流量阻止弁、臨時国産化取替中 (至近25回定期))
712	配管 ステレス鋼 配管系	ステレス鋼 配管系	3-⑬貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	井通(効象系統:14系統) ①DC/VR機器 ②上記以外	配管	可	ステンレス鋼配管に代表箇所を設定し定期的に塗装付着 量測定結果を確認し、必要に応じ機器の外面清掃を実施 する。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 13M ②65M	①24回定期 ②25回定期 (塗装付着量 測定)	無	■
713	配管 炭素鋼配管 系	炭素鋼配管 系	3-⑭貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	①気体換熱器 ②非常用ガス換熱器 ③非常用ガス処理系 ④重大事故対処設備(SA)	①排ガス気水分 離器 ②~④)自在維 持手	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 10Y	①VT ②③④設 備設置後 設定	①2013年度(OG-OTM-1A-1A) ②③④無	無
714	弁 仕切弁	割れ	3-⑮貯蔵型芯 力腐食割れ (TGSSCC)	ほ乳水注入ポンプ出口弁 弁箱、弁ふた	可	代表箇所における塗分け測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施す。 副資材管理による塗分け着防止。	時間基準保全 130M	VT外観点 検	25回定期(C41-F001A)	無	■

■評価対象から除外
■採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框組年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 LM: 超音波厚さ測定
PT: 深透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流流深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
Yc: 通常時 D: 日 IS: 採用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類									
715弁	玉形弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	サプレッション・チャンバー離電磁 弁箱-26V-95前弁(A3系)	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 130M	VT	21回定検(2-26V97)	無	■
716弁	逆止弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	①原子炉事務部手シールバー シ内側逆止弁 ②SLUがんبد出口逆止弁 ③遡れ安全弁(ADS)N2供給管 逆止弁	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 130M	VT PT	①24回定検(B35-F03A) ②22回定検(C41-F03A) ③24回定検(B22-F04B)	無	■
717弁	安全弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	残留熱除去系停止時冷却入口ロラ イーン安全弁	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 39M	VT	25回定検(E12-FF028)	無	■
718弁	ボルト弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	移動式炉心内計装ボール弁	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 13M	VT	15回定検(CC1-MO-F003A)	有 15回定検	■
719弁	ボルト弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	原子炉余剰水淨化系D入口弁	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 15M	VT PT	25回定検(CC3-FA)	無	■
720弁	制御弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	①原子炉余剰水淨化系D出口 流量調整弁 ②制御用正縮空氣系ドライエア N2供給ライン圧力調整弁	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 ①39M ②19M	VT	①25回定検(G33-66A) ②11回定検(PCV-16-580.1)	無	■
721弁	爆破弁	割れ	3-⑧貫通型芯 力腐食割れ (TGSOC)	ほろ酸水注入系	代表箇所における塗分測定結果を確認し、必要に応じ機 器の外面清掃を実施する。 副資材管理による塗分付着防止。	可	時間基準保全 26M	VT	25回定検(C41-F004A)	無	■

一部評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 断面安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 浸透探傷試験 RT: 放射線透過試験 ECT: 浸透深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常時定換 D: 日 IS: 通用箇面中換算

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

- 一 許可対象から除外
- 二 振動応答率上昇又は構造・強度上「軽微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法 凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波反射測定
PT: 湿透深度試験 RT: 放射線透過試験 FCT: 湿透探傷試験 TDR測定 時間領域反射測定

Y:年 AR:必要時 M:月 C:定換 W:週
Y_C:通常時定期 D:日 IS:供用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響	
	大分類	中分類											
728	機械設備 燃料取替機	導通不良	4-①導通不良 燃料取替機	操作スイッチ及び押鉗スイッチ	可	点検時に操作スイッチ及び押鉗スイッチの目視点検、単体機能試験時等の動作確認により導通不良のないことを確認可能。		①VT 単体機能試験 特性試験 ②動力原要失 イックロック 検査 自動運転検査	①Yc ②1C 時間基準保全	25回定檢 (RPV-FHM)	無	■	
729	機械設備 燃料取替機	導通不良	4-①導通不良 燃料取替機	リミットスイッチ	可	点検時にリミットスイッチの目視点検、動作試験により導通不良のないことを確認可能。		①VT 単体機能試験 特性試験 ②動力原要失 イックロック 検査 自動運転検査	①Yc 時間基準保全	25回定檢 (RPV-FHM)	無	■	
730	機械設備 燃料取扱 レーナー	導通不良	4-①導通不良 ①[原子炉建屋6階天井走行 レーナー] ②[DC車屋天井クレーン]	電磁接触器、補助接触器、操作スイッチ及びリミットスイッチ	可	年次点検時に電磁接触器、補助接触器、操作スイッチ及びリミットスイッチの動作確認、真空並列隔離開閉により導通不良のないことを確認可能。		①Yc ②2Yc 時間基準保全	①25回定檢 (#R V GRANE) ②25回定檢 (CRN-DC@)	動作確認	無	■	
731	電源設備 高圧開閉器 電盤	導通不良	4-①導通不良 非常用M/C	真空遮断器、補助スイッチ及び補助接触器	可	点検時に操作スイッチの動作確認、真空並列隔離開閉により導通不良のないことを確認可能。必要に応じて取替。		導通確認(真 空遮断器、補助 スイッチ、補助 接触器、操作 スイッチ)	24回定檢 (SWGR 2C-BUS@)	動作確認	無	■	
732	電源設備 動力用変圧器	導通不良	4-①導通不良 非常用動力用変圧器(2C, 2D)	電磁接触器及 びサーマリ レー	可	点検時にサーマリリーの動作確認及び電磁接触器の絶縁抵抗測定による導通不良のないことを確認可能。(必要に応じて取替)。		絶縁抵抗測定 (電磁接触器 動作確認 (サーマリ レー))	24回定檢 (PC 2C/1A)	動作確認	無	■	
733	電源設備 動力用変圧器	導通不良	4-①導通不良 非常用動力用変圧器(2C, 2D)	ナイフスイッチ	可	点検時にナイフスイッチの目視点検、動作確認又は取替。		VT 時間基準保全	3C	24回定檢 (PC 2C/1A)	動作確認	無	■
734	電源設備 低圧開閉器 電盤	導通不良	4-①導通不良 共通	補助接触器及 びスイッチ	可	点検時に補助接触器及びスイッチの導通確認により導通不良のないことを確認可能(必要に応じて取替)。		VT 時間基準保全	4C	24回定檢 (PC 2C-BUS@)	動作確認	無	■
735	電源設備 低圧開閉器 電盤	導通不良	4-①導通不良 非常用P/C	ナイフスイッチ 及びセクション スイッチ	可	点検時にナイフスイッチ及びセクションスイッチの目視点検、動作確認により導通不良のないことを確認可能(必要に応じて取替又は修理)。		VT 時間基準保全	4C	24回定檢 (PC 2C-BUS@)	動作確認	無	■

一 評価対象から除外
 ■ 損傷応答特性上又は構造・強度上「極微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
 ○ 耐震安全上考慮する必要のある旌柱劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
 PT: 浸透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸透深陽試験 ECT: 浸透深陰試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
 Yc: 通常時 D: 日 IS: 通用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査(保全) 方式	検査間隔	検査方法 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
736 電源設備	コントロール センタ	導通不良	4-①導通不良 480 V非常用MCC	電磁接触器 サーマルリレー 及び補助繼電器	可	点検時に電磁接触器・サーマルリレー及び補助繼電器の動作確認により導通不良のないことを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 4C	VT 動作確認	24回定檢(MCC 2D-8/2C)	無	■	
737 電源設備	コントロール センタ	導通不良	4-①導通不良 480 V非常用MCC	ナイフスイッチ	可	点検時にナイフスイッチの動作確認により導通不良のないことを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 4C	VT 動作確認	24回定檢(MCC HPCS/IA)	無	■	
738 電源設備	コントロール センタ	導通不良	4-①導通不良 125 V直流MCC	電磁接触器(主接点露出形)接 点	可	点検時に電磁接触器(主接点露出形)接点の清掃、手入 れ目視点検、接点部の接触抵抗測定により導通不良の ないことを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 4C	VT 接触抵抗測定	25回定檢(125V DC MCC 2A-1/1B)	無	■	
739 電源設備	ディーゼル発 電設備	導通不良	4-①導通不良 非常用ディーゼル発電設備	補助繼電器	可	点検時に補助繼電器の動作確認により導通不良のないこ とを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1C	動作確認	25回定檢(PNL-DG-2C)	無	■	
740 電源設備	ディーゼル発 電設備	導通不良	4-①導通不良 非常用ディーゼル発電設備	ロックアクト继 電器	可	点検時にロックアクト继電器の動作確認により導通不良のないこ とを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1C	動作確認	25回定檢(PNL-DG-2C)	無	■	
741 電源設備	ディーゼル発 電設備	導通不良	4-①導通不良 非常用ディーゼル発電設備	操作スイッチ及 び押し留スイッ チ	可	点検時に操作スイッチ及び押し留スイッチの動作確認によ り導通不良のないことを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1C	動作確認	25回定檢(LCP-184A④)	無	■	
742 電源設備	MGセット	導通不良	4-①導通不良 原子炉保護系MGセット	電磁接触器、補 助繼電器及び 押し留スイッチ	可	点検時に電磁接触器、補助繼電器及び押し留スイッチの 動作確認による導通不良のないことを確認可能(必要に応 じて取替)。	時間基準保全 2C	動作確認	25回定檢(LCP-184A④)	無	■	
743 電源設備	無停電電源 装置	導通不良	4-①導通不良 ハバード電源用無停電電源装置	スイッチ及び補 助繼電器	可	点検時にスイッチ及び補助繼電器の動作確認により導通 不良のないことを確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1C	動作確認	25回定檢(PNL-SUPS)	無	■	
744 電源設備	直流通電源設 備	導通不良	4-①導通不良 125 V充電器盤 2A	電磁接触器、補 助繼電器及びス イッチ	可	点検時に補助繼電器、スイッチの動作確認、電磁接触器 の絶縁抵抗測定による導通不良のないことを確認可能(必 要に応じて取替)。	時間基準保全 1Y	絶縁抵抗測定 (電磁接触器) 動作試験、及 び補助繼電器	25回定檢(125V DC 2A BATT CHARGER)	有 第24回定檢 (125V DC 2A BATT CHARGER) 取替実施	■	

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 手法測定 UN: 超音波厚さ測定
 PT: 深透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流通深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定
 ■: 損傷応答性上又は構造強度上「堅微苦しげは無視」できる事象として評価対象から除外
 ◉: 設備性能上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
745	空調設備 フィルタユニット	断線	4-②断線	非常用ガス再循環系フィルタトレイ エアヒータ及び スペースヒーター	可	点検時にエアヒータ及びスペースヒーターの目視点検、絶縁 抵抗測定により有意な断線がないことを確認可能。		時間基準保全 IC	VT 絶縁抵抗測定	25回定検 (FRVS B HTR SH2-④)	無	■
746	機械設備 可燃性ガス濃度制御系再結合装置	断線	4-②断線	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	可	点検時に加熱器エレメントの目視点検、加熱線の抵抗測定 により断線がないことを確認可能。		時間基準保全 IC	VT ヒータ抵抗測定	25回定検 (FCS-HEATER-A④)	無	■
747	計測装置 計測装置	特性変化	5-①特性変化	①D/G機関冷却水入口圧力計測 装置 ②CV急速閉止弁用圧力計測装置 ③主蒸気管及支管圧力計測装置 ④原子炉運転系統圧力計測装置 ⑤地盤加速度計測装置	可	点検時に圧力検出器、放射線検出器及び地震加速度検出器 の各々に適した特性試験により特性が精度内である ことの確認可能(必要に応じて取替)。		時間基準保全 IC	①単体校正 設定值確認 ②単体校正 チャネル校正 ③線源校正 電圧・電流特性試験 ④原子炉運転系統圧力計測装置 ⑤地盤加速度計測装置	有 ③第2回定検 (D17-N003A～D) 取替実施同型式・仕様 無 ①②③⑤		
748	計測装置 計測装置	特性変化	5-①特性変化	①カラム排水器水位計測装置 ②使用済燃料ノール水位計測装置 ③格納容器下部水位計測装置 ④原子炉運転系統水位計測装置 ⑤潮位計測装置(SA)	可	点検時に水位検出器の特性試験により特性が精度内であ ることの確認可能(必要に応じて検出部の清掃・手入れ 等)。 新規に設置された燃料ノール水位計測装置、格納 容器下部水位計測装置、貯水ビット水位計測装置及び潮 位計測装置の水位検出器は、今後上記同様の保全を実 施することでの機能を維持可能。		時間基準保全 IC	①単体校正 ②電磁炉 ③(4)設 備設置後設定 ④(5)設 備設置後設定	①単体校正 ②電磁炉 ③(4)設 備設置後設定 ④(5)設 備設置後設定	無 ②③④⑤無	■
749	計測装置 計測装置	特性変化	5-①特性変化	SRNM	SRNM検出器	可	点検時にSRNM検出器の特性試験により特性が管理範囲内 であることの確認可能(必要に応じて取替)。	IC/TDR測定 絶縁抵抗測定 静電容量測定 1M電圧-電流 特性試験	IC25回定検 (C51-N002A) 1M24回定検 (C51-N002A)	有 ③第23回定検 (D17-N003A～H) 取替実施同型式・仕様	■	

■評価対象から除外
■採用対応方針例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:放射線透過試験 ET:漏流深層試験 ECT:漏流側面反射測定
■耐震安全上考慮する必要のある框組外

検査方法凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用期間中検査
Yc:通常時定検

検査間隔凡例 Y:年 UT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:浸透探傷試験 RT:放射線透過試験 ET:漏流深層試験 ECT:漏流側面反射測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

評価対象から除外

检查方法凡例 VT：目視点検 UT：超音波探傷検査 DT：寸法測定 UM：超音波厚さ測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化管理の考え方	劣化監視	検査方法 (保全タスク)	検査間隔	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類				部位		検査方式 (保全)	検査間隔	検査実績		
755 機械設備	可燃性ガス 濃度制御系 再結合装置	特性変化	5-①特性変化	可燃性ガス・濃度制御系再結合装置	サイリスタスイッチ	可	点検時にサイリスタスイッチの特性試験により異常の挙動 は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	25回定検(PNL-FCS-HEATER-A@)	無
756 機械設備	燃料取替機	特性変化	5-①特性変化	燃料取替機	電源装置及び 信号变换処理部	可	マイクレーション対策については、設計・製造プロセスが改 善されおり、屋内空調環境に設置していることから發 生の可能性は小さい。 また、点検時に電源装置及び信号变换部の特性試験 により有意な特性変化がないことを確認可能。	時間基準保全 1YC	特性試験	25回定検(RPV-FHM)	有り回定検 (RPV-FHM) 電源装置取替実施
757 機械設備	燃料取扱 レーン	特性変化	5-①特性変化	①[原子炉建屋6階天井走行ラ ン]②[DC建屋天井クレーン]	サイリスタ整流 装置及び信号処 理部	可	マイクレーション対策については、設計・製造プロセスが改 善されおり、屋内空調環境に設置されていることから發 生の可能性は小さい。 次回点検時にサイリスタ整流器及び信号処理部の動作確 認により有意な特性変化がないことを確認可能。	時間基準保全 1Y	動作確認	①25回定検(#RB CRANE) ②25回定検(CRN-DC@)	無
758 電源設備	高圧閉鎖配 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用M/C	保護继電器(機 械式)	可	点検時に保護继電器機械式の特性試験により特性変 化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	定期確認 車体校正	24回定検(SWGR 2C/1-51/R@)	有り回定検 (SWGR 2C/1-51/R@,S@,T@) 取替実施
759 電源設備	高圧閉鎖配 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用M/C	保護继電器(静 止形)及びタイ マー	可	点検時に保護继電器静止形)及びタイマーの特性試験に より特性変化を確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	定期確認 車体校正	24回定検(SWGR 2C/1-51/R@)	有り回定検 (SWGR 2C/1-51/R@,S@,T@) 取替実施
760 電源設備	高圧閉鎖配 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用M/C	指示計	可	点検時に指示計の特性は餘ににより特性変化は確認可能 (必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	特性試験	24回定検(SWGR 2C-BUS@)	無
761 電源設備	動力用変圧 器	特性変化	5-①特性変化	非常用動力用変圧器(OC, 2D)	温度計	可	点検時に温度計の特性試験により特性変化は確認可能 (必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 3C	特性試験	24回定検(PC 2C/A)	無
762 電源設備	低圧閉鎖配 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用P/C	気中過滤器電流引 出接続	可	点検時に気中過滤器断開停止外装装置の特性試 験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取 替)。	時間基準保全 52M	特性試験	25回定検(PC 2C/TC-BRK)	無
763 電源設備	低圧閉鎖配 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用P/C	保護继電器(機 械式)	可	点検時に保護继電器機械式の特性試験により特性変 化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	定期確認 車体校正	24回定検(PC 2C/2A-27-1/2@)	無

—評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「極微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷検査 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検 W:週
Yc:通常時 D:日 IS:検用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取扱履歴	耐震上の影響
大分類	中分類												
764	電源設備 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用P/C	保護继電器(静止形)	可	点検時に保護继電器(静止形)の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	整定值確認 單体校正	24回定檢(PC 2G/2A-27-1/2C④)	無	■	
765	電源設備 電盤	特性変化	5-①特性変化	共通	タイマー	可	点検時にタイマーの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	特性試験	24回定檢(PC 2G-BUS#)	無	■	
766	電源設備 電盤	特性変化	5-①特性変化	非常用P/C	指示計	可	点検時に指示計の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	特性試験	24回定檢(PC 2G-BUS#)	無	■	
767	電源設備 電盤	特性変化	5-①特性変化	125V直流P/C	機械式過電流 切り離し装置	可	点検時に機械式過電流切り離し装置の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 52M	特性試験	25回定檢(125V DC 2A/1B-BPK)	無	■	
768	電源設備 コントロールセンタ	特性変化	5-①特性変化	480V非常用MCC	保護继電器(機械式)	可	点検時に保護继電器(機械式)の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	特性試験	24回定檢(MCC-HPCS/1A)	無	■	
769	電源設備 コントロールセンタ	特性変化	5-①特性変化	480V非常用MCC	保護继電器(静止形)及びタイマー	可	点検時に保護继電器(静止形)及びタイマーの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	特性試験	24回定檢(MCC-HPCS/1A)	無	■	
770	電源設備 コントロールセンタ	特性変化	5-①特性変化	480V非常用MCC	指示計	可	点検時に指示計の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 4C	特性試験	24回定檢(MCC-HPCS/1A)	無	■	
771	電源設備 コントロールセンタ	特性変化	5-①特性変化	①125V直流MCC ②緊急用直流(25V MCC SA)	電圧レー	可	点検時に電圧リレーの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 ①4C ②設備設置後設定	①特性試験 ②設備設置後設定	①25回定檢(125V DC MCC 2A-1/1A) ②無	無	■	
772	電源設備 ディーゼル発電設備	特性変化	5-①特性変化	非常用ディーゼル発電設備	①信号变换処理部、自動電圧調節器及び②速度変換器	可	マイグレーション対策については、設計・製造プロセスが改善されており、発生の可能性は小さい。 また、点検時に信号变换処理部、自動電圧調節器及び速度変換器の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	①24回定檢(PNL-DG-AVR-2C) ②25回定檢(PNL-DG-2C)	無	■	

—評価対象から除外外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「極微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:液透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:油流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期検
Yc:通常時 D:日 IS:検用期間中検査

東海第二発電所における日常化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化管理の考え方	監視	検査(保全)方式	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
大分類	中分類											
773	電源設備 ディーゼル発電設備	特性変化	5-①特性変化	非常用ディーゼル発電設備	電源装置	可	点検時に電源装置の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	24回定檢(PNL-DG-AVR-2C)	無	■
774	電源設備 ディーゼル発電設備	特性変化	5-①特性変化	非常用ディーゼル発電設備	①シリコン整流器及び②サイリスタ	可	点検時にシリコン整流器及びサイリスタの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	①25回定檢(PNL-DG-SR-2D) ②25回定檢(PNL-DG-AVR-2C)	無	■
775	電源設備 ディーゼル発電設備	特性変化	5-①特性変化	非常用ディーゼル発電設備	保護继電器(静止形)及びタイマー	可	点検時に保護继電器(静止形)及びタイマーの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	25回定檢(PNL-DG-2C)	無	■
776	電源設備 ディーゼル発電設備	特性変化	5-①特性変化	非常用ディーゼル発電設備	指示計	可	点検時に指示計の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	25回定檢(PNL-DG-2C)	無	■
777	電源設備 ディーゼル発電設備	特性変化	5-①特性変化	常設代替高圧電源装置(SA) 緊急待機対策所用発電装置(SA)	回転整流器	可	点検時に回転整流器の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全	設備設置後設定	無	無	■
778	電源設備 MGセット	特性変化	5-①特性変化	原子炉保護系MGセット	自動電圧調整回路	可	点検時に自動電圧調整回路の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 2C	特性試験	25回定檢(LCP-184A④) 有第25回定檢(LCP-184A④) 制御基盤・計算器・ヒューズ交換実施(同型式仕様)	無	■
779	電源設備 MGセット	特性変化	5-①特性変化	原子炉保護系MGセット	①回転整流器、 ②サイリスタ整流器及び③整流器ユニット	可	点検時に回転整流器、サイリスタ整流器及び整流器ユニットの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 2C	特性試験	①26M ②2C ③2C 25回定檢(LCP-184A④) 22回定檢(LCP-184A④) 23回定檢(LCP-184A④)	無	■
780	電源設備 MGセット	特性変化	5-①特性変化	原子炉保護系MGセット	①タイマー及び ②保護继電器 (静止形)	可	点検時にタイマー及び保護继電器(静止形)の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 2C	特性試験	①25回定檢(LCP-184A④) ②24回定檢(LCP-184B-27GB④)	無	■
781	電源設備 MGセット	特性変化	5-①特性変化	原子炉保護系MGセット	指示計	可	点検時に指示計の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 2C	特性試験(单体校正)	24回定檢(LCP-184B-GENAM④)	無	■
782	電源設備 無停電电源装置	特性変化	5-①特性変化	ハイタル電源用無停電电源装置	コンバータ、インバータ、インバータ、ショックバッテリ、切替器	可	点検時に指示計のコンバータ、インバータ、ショックバッテリ、切替器の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験(コンバータ、インバータ、切替器)	25回定檢(PNL-SUP④)	無	■

一部評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある特殊効率として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:波速透徹試験 RT:反射係数透過試験 EC1:漏流深層試験 TOR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:定期的検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに「SA」を付記。)	劣化監視 劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類										
783	電源設備 無停電電源 装置	特性変化	5-①特性変化	バイタル電源用無停電電源装置	制御装置・操作 器	可	点検時に制御装置・操作器の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	25回定検(PNL-SUPS)	無
784	電源設備 無停電電源 装置	特性変化	5-①特性変化	バイタル電源用無停電電源装置	保護继電器(静止形)	可	点検時に保護继電器(静止形)の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	25回定検(PNL-SUPS)	無
785	電源設備 無停電電源 装置	特性変化	5-①特性変化	バイタル電源用無停電電源装置	指示計	可	点検時に指示計の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験(单 体校正)	24回定検(LCP-18AB-GENAM9)	無
786	電源設備 無停電電源 装置	特性変化	5-①特性変化	バイタル電源用無停電電源装置	電圧リレー及び タイマー	可	点検時に電圧リレー及びタイマーの特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1C	特性試験	25回定検(PNL-SUPS)	無
787	電源設備 直流電源設 備	特性変化	5-①特性変化	125V充電器盤 2A	サイリスタ整流器回路、ゲート制御装置及び平滑 器回路の特性試験(必要に応じて調整又は取替)。	可	点検時にサイリスタ整流器回路、ゲート制御装置及び平滑 器回路の特性試験(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1Y	特性試験	25回定検(125V DC 2A BATT.CHARGER)	有 第24回定検 (125V DC 2A BATT.CHARGER) 取替実施
788	電源設備 直流電源設 備	特性変化	5-①特性変化	125V充電器盤 2A	保護继電器(静 止形)及びタイ マー	可	点検時に保護继電器(静止形)及びタイマーの特性試験(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1Y	特性試験	25回定検(125V DC 2A BATT.CHARGER)	■
789	電源設備 直流電源設 備	特性変化	5-①特性変化	125V充電器盤 2A	指示計	可	点検時に指示計の特性試験により特性変化は確認可能(必要に応じて調整又は取替)。	時間基準保全 1Y	特性試験	25回定検(125V DC 2A BATT.CHARGER)	無
790	ケーブル接 続部	絶縁特性 低下	6-①絶縁特性 低下	端子接続(原子炉格納容器外) 絶縁テープ	絶縁テープ	可	絶縁テープは、系統機器の点検において取替を行い、長 期間使用しないことから、有意な劣化が発生する可能性は 小さい。 また、点検時にケーブル接続部の絶縁抵抗測定により絶 縁抵抗低下の確認可能。	時間基準保全 1C	絶縁抵抗測定	24回定検(E51-F064 MO)	有 系統機器の点検にあわせ取替実施
791	タービン 制御装置及 び保安装置	絶縁特性 低下	6-①絶縁特性 低下	主タービン電気油圧式制御装置	電油変換器のコ イル	可	点検時に電油変換器のコイルの特性試験(内部漏えい量 計測及びヒヤリシスの計測等)による絶縁特性低下の確認可能(必要に応じて電油変換器一式又は部 品の交換)。	時間基準保全 1C	特性試験内 部漏えい量計 測及びヒヤリ シスの計測等)	25回定検(20-BV1)	無

一部評価対象から除外
■ 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある框組外

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 渗透探傷検査 RT: 放射線透過試験 EC: 流れ深陽試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検
Yc: 通常時 D: 日 IS: 供用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査間隔	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類						検査(保全) 方式	検査方法 (保全タスク)		
792	計測装置	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	格納容器下部水位計測装置(SA)	水位検出器	可	点検時に水位検出器の絶縁抵抗測定により絶縁特性低下は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全	設備設置後設定	無	■
793	空調設備 フィルタユニット	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	非常用ガス再循環系フィルタレイヤー	エアヒータ及びスペースヒーター	可	点検時にエアヒータ及びスペースヒーターの絶縁抵抗測定により有意味な純縁特性低下がないことを確認可能。	時間基準保全	絶縁抵抗測定	25回定検(FRV/S-FLT-A)	無
794	機械設備 燃料取扱クレーン	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	[DC]屋天吊クレーン]	2次抵抗器	可	点検時に2次抵抗器の絶縁抵抗測定により有意味な純縁特性低下がないことを確認可能。	時間基準保全	絶縁抵抗測定	25回定検(CRN-DC@)	無
795	電源設備 高圧開閉器 電盤	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	非常用M/C	真空遮断器投入コイル・引外しコイル	可	点検時に真空遮断器投入コイル・引外しコイルの絶縁抵抗測定により純縁特性低下の確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全	絶縁抵抗測定	25回定検(SWGR 2C-1-BRK)	有 第24回定期検 SWGR 2C-1-BRK SWGR 2D-1-BRK 取替実施
796	電源設備 高圧開閉器 電盤	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	非常用M/C	避雷器	可	点検時に避雷器の絶縁抵抗測定により絶縁特性低下の確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全	絶縁抵抗測定	24回定検(SWGR-2C-BUS@)	有 第24回定期検 SWGR 2C-BUS@ 取替実施(同型式:仕様)
797	電源設備 動力用変圧器	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	コイルのダクトスベーザ・絶縁層及び支持脚子	可	点検時にコイルのダクトスベーザ・絶縁層及び支持脚子の絶縁抵抗測定により純縁特性低下の確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全	絶縁抵抗測定	24回定検(PC 2C/1A)	無
798	電源設備 低圧開閉器 電盤	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下	非常用P/C	気中遮断器投入コイル及び引外しコイル	可	点検時に気中遮断器投入コイル及び引外しコイルの絶縁抵抗測定により絶縁特性低下の確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全	絶縁抵抗測定	25回定検(PC 2C/7C-BRK)	無

一：評価対象から除外。
 ■：採用対応特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外。
 ○：耐震安全上考慮する必要のある箇所劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
 PI: 漏透探試験 RT: 放射線透過試験 EC: 流通深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検 W: 週
 Yc: 通常検定 D: 日 IS: 通用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査方法 (保全スケ)	検査間隔 (保全)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
799 電源設備	低圧開閉器 電盤	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下 非常用P/C	可	点検時に中通断路器用セーフティアーティアの絶縁抵抗測定 による絶縁特性低下の確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全 9C	絶縁抵抗測定	25回定検(F.C.2C-TC-BRK)	無	■		
800 電源設備	コントロール ヤンタ	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下 480 V非常用MCC	可	点検時に限流リアクトルの絶縁抵抗測定により絶縁特性 低下の確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全 4C	絶縁抵抗測定	24回定検(MCC 2G-2 1/A)	無	■		
801 電源設備	計測用変圧器	絶縁特性低下	6-①絶縁特性低下 7-①アルカリ骨材反応	可	点検時にダクトストーブーサ及び支持隅子の絶縁抵抗測定に より絶縁特性低下の確認可能(必要に応じて補修又は取 替)。	時間基準保全 3C	絶縁抵抗測定	24回定検(MST 1-ZA-TR)	無	■		
802 コンクリート構造物及び 鉄骨構造物	コンクリート構造物及び 鉄骨構造物	強度低下	7-①アルカリ骨 材反応	可	定期的に目視点検を実施し、コンクリートの表面状態の確 認(特許試験)により強度低下、アルカリ骨材反応に起因す るひび割れの確認可能。	時間基準保全 6A	①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y	①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y	①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y	①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y	コンクリート表面にひび割れが生じたものについては適宜評価を元に 定期的な点検と修理方法により、機能を 回復している。	
803 コンクリート構造物及び 鉄骨構造物	コンクリート構造物及び 鉄骨構造物	強度低下	7-②腐食	可	定期的に目視点検を実施し、鋼材の腐食状況の確認によ り強度低下、腐食影響する塗膜の劣化等の確認可能(必 要に応じて補修塗装)。	時間基準保全 ①Y ②Y	鋼材の腐食状 況の確認	②5回定検(BLD-TB)	無	■		
804 機械設備	廃棄物処理設備	耐火物の減 肉、割れ	8-①耐火物の減 肉、割れ	可	①複合体液槽処理装置・高周波溶 融炉設備・高周波誘導炉 ②溶射炉・2次燃焼器、燃焼室 ③溶射炉・2次燃焼器 ④溶射炉・2次燃焼器 ⑤溶射炉・ガラスミックフィルタ ⑥複合型液槽処理装置・高周波溶 融炉設備・溶射炉 ⑦溶射炉・ガラスミックフィルタ ⑧溶射炉・ガラスミックフィルタ ⑨1次セラミックフィルタ ⑩2次セラミックフィルタ ⑪2次セラミックフィルタ ⑫2次セラミックフィルタ ⑬複合型液槽処理装置・ガラス 管及び弁	時間基準保全 ①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y ⑥Y ⑦Y ⑧Y ⑨Y ⑩Y ⑪Y ⑫Y ⑬Y	①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y ⑥Y ⑦Y ⑧Y ⑨Y ⑩Y ⑪Y ⑫Y ⑬Y	①Y ②Y ③Y ④Y ⑤Y ⑥Y ⑦Y ⑧Y ⑨Y ⑩Y ⑪Y ⑫Y ⑬Y	①25回定検(NR28-BLD-CONCRETE) ②25回定検(PRIMARY SHIELD) ③25回定検(SECONDARY SHIELD) ④25回定検(SHIELD-MCR) ⑤25回定検(BLD-INLET-STRUCTURE) ⑥Y ⑦Y ⑧Y ⑨Y ⑩Y ⑪Y ⑫Y ⑬Y	VT DT	無	

—評価対象から除外
■採用応答性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある箇所劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 深透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流動深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

一、評価対象から除外
（二）振動応答特性上又は構造・強度上「堅微若しくは無視」できる事象として評価対象から除外

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸法測定 UM: 超音波厚さ測定 PT: 湿潤試験 RT: 放射線漏洩試験 FCT: 気密検査試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 W:週
YC:通常時定期 D:日 IS:仕用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
	大分類	中分類										
812	機械設備	ディーゼル機 関付風機	異物付着 9-②異物付着 (海水が接着 しない部位)	①清掃油系潤滑油冷却器 ②冷却水系潤滑油冷却器	伝熱管	可	点検時に潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系潤滑油冷却器の目視点検を行うことにより、伝熱性能に影響する異物付着は確認可能。	時間基準保全 26M	VT	①25回定検(DG-2D-DGLO-HEX-1) ②25回定検(DG-2D-DGOW-HEX-1)	無	■
813	ポンプ	ターボポンプ	異物付着 9-③異物付着 (海水が接着 しない部位)	原子炉冷却材淨化系循環ポンプ	シール水クーラ 伝熱管	可	点検時にシール水クーラ伝熱管の目視点検、手入れ等により伝熱管の機能維持可能。	時間基準保全 52M	VT	25回定検(CUW-PMP-C001A)	無	—
814	機械設備	制御用圧縮 空気系設備	異物付着 9-③異物付着 (海水が接着 しない部位)	アフタークーラ	伝熱管	可	点検時にアフタークーラ伝熱管の目視点検、手入れ等により伝熱性能に影響する異物付着は確認可能。	時間基準保全 26M	VT	25回定検(IA-HEX-16-ZA)	無	—
815	熱交換器	U字管式熱 交換器	異物付着 9-③異物付着 (海水が接着 しない部位)	①原子炉冷却材淨化系再生熱交換器 ②原子炉冷却材淨化系非再生熱交換器 ③クーラント熱交換器 ④給水ヒート交換器 ⑤排水ヒート交換器 ⑥塩素注入貯蔵設備蒸発器	伝熱管	可	点検時に伝熱管の目標点検・清掃、手入れ、ECT等により伝熱管の機能維持可能。	時間基準保全 52M	①VT ②VT ③VT ④VT ⑤VT ⑥VT	①17回定検(CUW-HEX-B001A) ②24回定検(SS-HEX-EVAP) ③24回定検(FDW-HEX-1C) ④24回定検(FDW-HEX-1C) ⑤24回定検(OG-HEX-E) ⑥25回定検(N2SUPP-HEX-RE50) (2~⑥) 有り ■	有り ①薄い壁面 SCD測定による取扱 (CUW-HEX-B001A/B/C) 無 ■	
816	機械設備	気体廃棄物 処理系付属 設備	異物付着 9-③異物付着 (海水が接着 しない部位)	蒸気式空気抽出器	伝熱管	可	点検時に蒸気式空気抽出器伝熱管の漏洩探査を行うことにより、伝熱性能に影響する異物付着は確認可能。	時間基準保全 130M	EOT	24回定検(SJAE-OTM-MAIN EJECT-A⑩)	無	■
817	機械設備	ディーゼル機 関本体	異物付着 9-④その他 (カーボン付着)	非常用ディーゼル機関(2C, 2D号機)	ピストン、シリンドラヘッド及びシリンドラライナー	可	点検時にピストン、シリンドラヘッド及びシリンドラライナーの目視点検を行うことにより、有意なカーボンの堆積は確認可能。	時間基準保全 AR	VT	20回定検(DG-CYLINDER-SPARE-10⑩)	無	—

■評価対象から除外
■採動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框組外事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
PT: 游隙透徹試験 RT: 放射線透過試験 ECT: 漏洩探査 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定検
Yc: 通常時定検 D: 日 IS: 通用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査間隔(保全)	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
	大分類	中分類										
818弁	逆止弁	9-5 固着 固定	①電子炉車係盤ポンシーラー ジカル温水上半 ②スルガ弁ア出口逆止弁 ③遠心安全弁(ADS)N2供給管 逆止弁	①中央制御室換気系ファンAH2-9 人口ダーナ、②中央制御室換気系 ファンAH2-9出口グローバルティダン バ、③中央制御室換気系再循環 フィルタ装置ランダムバ ンド	可	点検時にスクリーンの目視点検・手入れ、清掃等により弁 体の固着は確認可能。	時間基準保全 ①1.30M ②1.30M ③1.43M	①VT ②VLT ③VLT PT	①24回定期(B35-F0134) ②22回定期(C41-F033A) ③21回定期(B22-F040B)	無	—	
819空調設備	ダンバ及び弁	9-5 固着 固定	①難固体燃料設置燃料取出手 ポップス ②燃料炉内グローブポップス ③1次セラミックフルタ灰取出ボット クス ④2次セラミックフルタ灰取出ボット クス	①中央制御室換気系ファンAH2-9 人口ダーナ、②中央制御室換気系 ファンAH2-9出口グローバルティダン バ、③遠心安全弁(ADS)N2供給管 逆止弁	可	点検時にダクト及び弁の輸の目視点検を行うことにより、 ダクト及び弁の輸の固着は確認可能必要に応じて潤滑油 润滑油給油。	時間基準保全 ①1.65M/1.5C ②2.65M ③3.65M	①VLT ②VLT ③VLT ④VLT PT	①65M/24回定期(DMP-AO-T41- F090) ②25回定期(DMP-AO-T41-F090) ③22回定期(DMP-GD-018) ④25回定期(DMP-VD-10)	有 ①第25回定期 取替実施 ③第25回定期 新設		
820機械設備	廃棄物処理設備	9-5 固着 固定	①難固体燃料設置燃料取出手 ポップス ②燃料炉内グローブポップス ③1次セラミックフルタ灰取出ボット クス ④2次セラミックフルタ灰取出ボット クス	①中央制御室換気系ファンAH2-9 人口ダーナ、②中央制御室換気系 ファンAH2-9出口グローバルティダン バ、③遠心安全弁(ADS)N2供給管 逆止弁	可	点検時にダンバの目視点検等を行うことにより、ダンバの 固着は確認可能。	時間基準保全 ①1.1yc ②1yc ③10yc ④10yc	①VT ②VLT ③漏えい確認 ④漏えい確認	①25回定期(NR22-OTM-D114) ②25回定期(NR22-OTM-D115) ③25回定期(NR22-OTM-D118) ④25回定期(NR22-OTM-D121A)	無	■	
821機械設備	燃料取扱クレーン	9-6 固着 固定	①「原子炉建屋6階天井走行ク レーン」 ②[DC]建屋天井クレーン】	配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の目視点検、動作確認等を行うこ とにより、配線用遮断器の固定は確認可能。	時間基準保全 ①1yc ②2yc	VT 動作確認 運転確認	①25回定期(#RB GRANE) ②25回定期(CRN-DC#)	無	■	
822電源設備	高圧門鎖配電盤	9-6 固着 固定	①「6遮断器の 固着」	真空遮断器操作機構	可	点検時に真空遮断器操作機構の目視点検、清掃、開閉試 験をを行うことにより、真空遮断器操作機構の固着は確認可 能(必要に応じて解錠又は取扱)。	時間基準保全 4C 52M	4C-VLT 52M-VLT 開閉試験	4C-24回定期(SWGR 2C-BUS#) 52M-25回定期(SWGR 2C-1-BRK)	有 第24回定期 SWGR 2C-1-BRK SWGR 2D-1-BRK 取替実施		
823電源設備	高圧門鎖配電盤	9-6 固着 固定	①「6遮断器の 固着」	配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固定は確認可能(必要に応じて解錠又は取扱)。	時間基準保全 4C	動作確認	24回定期(SWGR 2C-BUS#)	有 第24回定期 SWGR 2C-BRK SWGR 2D-1-BRK 取替実施		

—評価対象から除外
■: 振動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎: 耐震安全上考慮する必要のある危険事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
PI: 渗透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC: 流れ深陽試験 TOR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢
Yc: 通常時定期 D: 日 IS: 通用箇面中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類											
824	電源設備 コントロール セントラル	固定着、固着	9-⑥遮断器の 固着	480V非常用MCC 配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固着は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 4C	動作確認	24回定検(MCC 2C-4/4D)	無	■	
825	電源設備 ディーゼル発 電設備	固定着、固着	9-⑥遮断器の 固着	非常用ディーゼル発電設備 配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固着は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1C	動作確認	25回定検(FPNL-DG-AVR-2C)	無	■	
826	電源設備 MGセット	固定着、固着	9-⑥遮断器の 固着	原子炉保護系MGセット 配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固着は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 2C	動作確認	25回定検(LCP-18A④)	有 第25回定期 取替実施 同型式・仕様	■	
827	電源設備 無停電電源 装置	固定着、固着	9-⑥遮断器の 固着	ハイタル電源用無停電電源装置 配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固着は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1C	動作確認	25回定検(FPNL-SUPS)	無	■	
828	電源設備 直列電源設 備	固定着、固着	9-⑥遮断器の 固着	125V充電器盤 2A 配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固着は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 1Y	動作試験	25回定検(125V DC 2A BATT CHARGER)	有 第24回定期 取替実施	■	
829	電源設備 計測用分電 盤	固定着、固着	9-⑥遮断器の 固着	交流計測用分電盤 A系、B系 配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線 用遮断器の固着は確認可能(必要に応じて取替)。	時間基準保全 9C	動作確認	24回定検(FPNL-DF-2A-1-AC)	無	■	

—評価対象から除外
■採動応答特性上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
◎耐震安全上考慮する必要のある框内框化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PT:透通試験 RT:放射線透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期
Yc:通常時定検 D:日 IS:使用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名の後ろに(SA)を付記。)	劣化監視	劣化管理の考え方	部位	検査方法(保全)	検査間隔	検査方法(保全タスク)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の影響
大分類	中分類												
830 電源設備 動力用変圧器	固着・固定	9-⑤遮断器の 固定	非常用動力用変圧器(2C, 2D)	配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器の動作確認を行うことにより、配線用遮断器の固定は確認可能(必要に応じて取替)。		時間基準保全 3C	動作確認	24回定期(PCM/1A)		無	■
831 電源設備 低圧開閉機配電盤	固着・固定	9-⑥遮断器の 固定	非常用P/C	気中遮断器操作機構	可	点検時に気中遮断器操作機構の目視確認、清掃、開閉試験等を行って確認又は取替。		時間基準保全 52M	V/T 開閉試験	25回定期(PCM/7C-BRK)		無	■
832 電源設備 低圧開閉機配電盤	固着・固定	9-⑥遮断器の 固定	①非常用P/C ②25V底流P/C ③計測用P/C	配線用遮断器及び電動操作配線用遮断器	可	点検時に配線用遮断器及び電動操作配線用遮断器の動作確認を行っており、配線用遮断器及び電動操作配線用遮断器の固定は確認可能(必要に応じて取替)。		時間基準保全 ①4C ②9C ③9C	動作確認	①24回定期(PCM/20-BUS④) ②24回定期(125V DC DIST CTR 2A④) ③24回定期(120V 240V AC INST DIST BUS 2A④)		無	■
833 容器 原子炉格納容器	閉塞	9-⑦閉塞	原子炉格納容器	ストレーナ	可	定期的にサブレッショングレンチエンバは清掃、目標点検を実施してくことで同冷却機能に影響を及ぼすストレーナ閉塞が発生する可能性は小さい。		時間基準保全 130M 10Y	V/T	130M/24回定期(PCV-A) 10Y/25回定期(PCV-A)		有 第23回定期検査 信頼性向上の観点から、ストレーナの大形化を実施	-
834 電源設備 高圧開閉機配電盤	真空度低下	9-⑧真空度低下	非常用M/C	真空遮断器真空ハーフ	可	点検時に真空遮断器真空ハーフの目標点検、真空度の確認を行っており、真空遮断器真空ハーフの真空度低下は確認可能(必要に応じて補修又は取替)。		時間基準保全 52M	V/T 真空度確認	25回定期(SWGR/2C/1-BRK)		有 第24回定期 SWGR/2C/1-BRK SWFR/2D/1-BRK 取替実施	■
835 炉内構造 物	炉内構造物	9-⑨継付力の低下	炉内構造物	シェットボンブ	可	点検時にシェットボンブの目標点検の継付力の低下は確認可能。		時間基準保全 78M 10Y	維持規格等によるVIM(VI-1) 10Y/3回定期(RPV/ASS-PMP-JP)	維持規格等によるVIM(VI-1) 10Y/3回定期(RPV/ASS-PMP-JP)		無	■
836 配管 ステンレス鋼 配管系	性能低下	9-⑩性能機能	原子炉再循環系配管(五ほう管リウム水部)	オイルスナップ、ハング	可	点検時にオイルスナップ及びハングの目標点検、動作確認を行って確認又は取替。		時間基準保全 78M	V/T	25回定期		無	■
837 配管 水素鋼配管系	性能低下	9-⑩性能機能	原子炉系(純水部、蒸気部)、不活性ガス部、残留熱除去海水系機能低下	オイルスナップ、メカニカルスナップ、ばね防振器、バランサー	可	点検時にオイルスナップ、メカニカルスナップ、ばね防振器、機能低下は確認可能(必要に応じて補修又は取替)。		時間基準保全 78M	V/T	25回定期		無	■

一：評価対象から除外
 ■：採用対象上又は構造・強度上「堅微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
 ○：耐震安全上考慮する必要のある箇所劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺寸測定 UM: 超音波厚さ測定
 PT: 渗透探傷試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 浸漬深層試験 TDR測定: 時間領域反射測定

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(§SA)を付記。)	劣化監視 監視	劣化管理の考え方	部位	検査間隔 方式	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類							(保全タスク)			
838 配管	低合金鋼配管系	性能低下	9-⑩性能・機能 低下(水素反応 機能低下)	給水加熱器ヒレン系 気体供給装置処理系	オイルスナッ バ、ハンガ	可	点検時「オイルスナッバ及びハンガ」の目視点検、動作確 認を行ことにより、機能低下は確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全 78M	VT	25回定檢	無
839 タービン	非常用系 ターニングブレ	性能低下	9-⑩性能・機能 低下(水素反応 機能低下)	調速・制御装置	EGR、リモート サーボ	可	点検時「EGR、リモートサーバー」の定期的な分解点検、潤滑 油の交換、バランス調整、応答性試験、起動試験等により性 能・機能低下は確認可能(必要に応じて補修又は取替)。	時間基準保全 65M	VT 応答性試験 試運転	23回定檢(TBN-R01C-C002)	無
840 機械設備	液式貯蔵容 器	性能低下	9-⑩性能・機能 低下(水素反応 機能低下)	井通(18~21,23,24号機)	金属カスケット	可	点検時に使用済燃料方式貯蔵容器の漏えい検査により金 属カスケットの密封性能低下は確認可能。	時間基準保全 10Y	漏えい試験	25回定檢(IG21-V001A@)	無
841 機械設備	水素再結合 器	性能低下(水素 反応機能低下)	9-⑩性能・機能 低下(水素反応 機能低下)	静的触媒式水素再結合器(SA)	触媒カートリッジ (触媒)	可	点検時に触媒カートリッジ(触媒)の目視点検、機能検査に 応じて性能確認を行うことにより、健全性の維持可能(必要に 応じて取替)。	時間基準保全	設備設置後設 定	設備設置後設 定	無
842 機械設備	ディーゼル機 関	性能低下	9-⑩性能・機能 低下(水素反応 機能低下)	調速装置	調速装置	可	点検時に調速機(シーケンス機構)の駆動抵抗測定及び定期点 検時の作動確認により、調速装置の性能低下に対する健全 性の確認可能。	時間基準保全 39M	VT	25回定檢(DG-2C-GOV@)	無
843 容器	原子炉格納 容器本体	硬化(劣化)	9-①硬化(劣 化)(取替が困 難な部位)	原子炉格納容器	ダイアフラムフ ロアローズ	可	定期的な硬度測定及び目視点検を実施していくことにより、ダ イアラムフロアローズの健全性の確認可能。	時間基準保全 13M	耐久性確認試 験 VT、硬度 測定	25回定檢(PCV-A)	無
844 空調設備	ダクト	硬化(劣化)	9-②硬化(劣 化)(取替が容 易な部位)	①中央制御室 ②空調機械室内子房吸 気ダクト	ダクトガスケット ガスケット	可	点検時にダクトガスケットの目視点検を行うことにより、ガ スケットの劣化は確認可能。	時間基準保全 ①5年 ②1年	VT	12回定檢 ②25回定檢	今後、島根原原子力発電所におけるト ラブル対策として点検を実施し必 要に応じてガスケットの交換実施
845 空調設備	ダクト	硬化(劣化)	9-②硬化(劣 化)(取替が容 易な部位)	中央制御室換氣系ダクト(角ダ クト)	ヘローズ	可	点検時にダクトヘローズの目視点検を行うことにより、ヘ ローズの劣化は確認可能。	時間基準保全 5年	VT	25回定檢	今後、島根原原子力発電所におけるト ラブル対策として点検を実施し必 要に応じてヘローズの交換実施

一部評価から除外
■ 振動応答性上又は構造・強度上「僅微若しくは無視」できる事象として評価对象から除外
◎ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT:目視点検 UT:超音波探傷検査 DT:寸法測定 UM:超音波厚さ測定
PI:浸透探傷試験 RT:反射波透過試験 EC1:漏流深層試験 TDR測定:時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y:年 AR:必要時 M:月 C:定期 D:日 IS:実用期間中検査

東海第二発電所における日常劣化管理事象一覧表

No.	評価書	事象	保全の方針	機器新規制対応機器は、機器名 の後ろに(SA)を付記。)	部位	劣化監視 劣化管理の考え方	検査(保全) 方式	検査間隔 (保全スケ)	検査実績	部品取替履歴	耐震上の 影響
大分類	中分類										
846	電源設備 電器	低圧閉鎖配 汚損	9-③汚損 汚損	非常用P/C	氣中遮断器消 弧室	可	点検時に気中遮断器消弧室の目視確認、清掃を行うこと [により] 気中遮断器消弧室の汚損は確認可能必要に応じ て補修又は取替。	時間基準保全 52M VT	25回定検(P/C 2G/7C-BRK) 無	■	

一：評価対象から除外
 ■：振動応答特性上又は構造・強度上「極微苦しくは無視」できる事象として評価対象から除外
 ◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

検査方法凡例 VT: 目視点検 UT: 超音波探傷検査 DT: 尺法測定 UM: 超音波厚さ測定
 PR: 流速深幅試験 RT: 放射線透過試験 EC1: 流流深幅試験 TDR測定: 時間領域反射測定

検査間隔凡例 Y: 年 AR: 必要時 M: 月 C: 定檢 W: 週
 Yc: 通常時定換 D: 日 IS: 通用期間中検査

別紙2

日常劣化管理事象以外の事象（▲）について

日常劣化管理事象以外の事象（▲）のすべての対象機器を事象毎に分類し、すべての機器についてこれまでの運転経験、使用条件、材料試験データ及び進展傾向が極めて小さいと判断した理由一覧表に整理したものを以下に示す。

添付1 東海第二発電所における日常劣化管理事象以外一覧表

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
57	計測制御機 備	計測装置	腐食(全面腐食)	格納容器内水素濃度計測装置、格納容器内酸素濃度計測装置	計器架台取付けボルト (コンクリート埋設部) 及び基礎ボルト(コンクリート埋設部)	なし	材質:炭素鋼 使用環境:コンクリート埋設部	受託報告書「発電所機器基盤ボルト劣化状況調査業務 平成22年度分」(平成25年度分)(日立GEニュークリア・エナジー株式会社)	コンクリート構造物中の鋼材等は、コンクリートの中性化(通常はアルカリ性であるが、炭酸ガスの浸透によって中性化する)により腐食は進展していく可能やコンクリート中の塩分等により腐食することが想定される。
58	計測制御機 備	計測装置	腐食(全面腐食)	取水ピット水位計測装置	ジベル(コンクリート埋設部)	なし	材質:炭素鋼 使用環境:コンクリート埋設部	受託報告書「発電所機器基盤ボルト劣化状況調査業務 平成22年度分」(平成25年度分)(日立GEニュークリア・エナジー株式会社)	コンクリート構造物中の鋼材等は、コンクリートの中性化(通常はアルカリ性であるが、炭酸ガスの浸透によって中性化する)により腐食は進展していく可能やコンクリート中の塩分等により腐食することが想定される。
59	容器	機械ペネットレーショ	疲労割れ	主蒸気隔離弁測えい抑制系配管貫通部 (固定式2)	管台	なし	原子炉格納容器内 通常運転温度(-60°C)	-	コンクリート中の鋼材の腐食は間接的のコンクリートの中性化や塩分を確認するため、コンクリートコアサンプルを採取し、その結果確認のないことを確認している。
60	配管	炭素鋼配管系	疲労割れ	非常用ガス再循環系、非常用ガス処理系、重大事故等対応設備	自在継手	なし	材質:ステンレス鋼 流体:その他ガス	-	自在継手は機器と配管の熱移動等による相対変位が大きい面所に適用されており、更なる幅広い温度範囲でが想定されるが、通常フレームの運転状態では見えていないこと及び、重大事故等時における相対変位を吸収するため自在継手での熱膨張は小ささいことから疲労割れ発生の可能性はない。
61	タービン	低圧タービン	疲労割れ	クロスアラウンド管工キスパンションジョイント、袖気筒管エキスピシジョンジョイント	低圧タービン	なし	原子力発電所における供給継手不具合事象の事例紹介	日立GE EDS No.PE-1-3532/REV0 「抽気管用伸縮継手の疲労評価について」	プラント起動・停止時の車室伸びにより発生する応力が低くなりよう設計されている。また、原子力はベースロードであり、1回／年の定期検査がバーン-offされているため、フルラン時の起動停止回数は少ない。

No.	評価書 大分類	中分類	該年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
62	機械設備	ディーゼル機関 ディーゼル機関付属設備	疲労割れ	始動空気系弁、潤滑油系弁、冷却水系弁及び燃料油系弁	弁棒	なし	(材料) []		弁棒または主軸は、形状が不連続となるような応力集中が想定される部位については設計上、応力が集中にくい形を取らせており、振動等による荷重が伝わりにくく構造になっています。また、表面検査(VT,PVI)及び疲労評価を計画的に実施している。一方で、弁の場合は、運転操作の運用の中で弁全開時にバグシートと当該部が長時間、直接接触することから、弁が全開になつた後、開閉方向に弁を操作していくことから、当該部に過負荷がかかる可能性はない。
63	機械設備	ディーゼル機関 ディーゼル機関付属設備	疲労割れ	カップリングボルト	カップリングボルト	なし	(材料) []		カップリングボルトは、カップリングにはすみ車を抜みボルトで結合されているため、機関起動時生ずる想定されるが、内部の応力が大きくなり、疲労割れの発生が想定されるが、起動回数は年間30回と非常に少ないので、疲労割れが発生する可能性はない。
64	配管	ステンレス鋼配管系	高サイクル疲労割れ	共通	配管	関西電力 M3小口径 配管不具合	運転状態：常時運転または間欠運転 材料：ステンレス鋼／低合金鋼 ／炭素鋼		美浜発電所3号機小口径配管不具合の水平展開フローに基づき、表面検査(VT,PVI)及び疲労評価を計画的に実施し、一連の作業は第4回定期検査で完了した。
65	配管	炭素鋼配管系	高サイクル疲労割れ	原子炉系(純水部・蒸気部)、不活性ガス系、残留熱除去海水系	配管	関西電力 M3小口径 配管不具合	運転状態：常時運転または間欠運転 材料：ステンレス鋼／低合金鋼 ／炭素鋼		美浜発電所3号機小口径配管不具合の水平展開フローに基づき、表面検査(VT,PVI)及び疲労評価を計画的に実施し、一連の作業は第4回定期検査で完了した。
66	配管	低合金鋼配管系	高サイクル疲労割れ	共通	配管	関西電力 M3小口径 配管不具合	運転状態：常時運転または間欠運転 材料：ステンレス鋼／低合金鋼 ／炭素鋼		美浜発電所3号機小口径配管不具合の水平展開フローに基づき、表面検査(VT,PVI)及び疲労評価を計画的に実施し、一連の作業は第4回定期検査で完了した。
67	配管	ステンレス鋼配管系	高サイクル疲労割れ	原子炉再沸騰系			もんじゅ 温度計ウェル 拘束		原子力安全・保安院指示文書(平成17-12-22原院第6号、平成17年12月27日)発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正により、原子炉の可燃性が否定できない箇所については撤去又は十分な強度を有するものへの取替を実施済みであり、高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。
68	配管	炭素鋼配管系	高サイクル疲労割れ	原子炉隔壁時冷却系、原子炉冷却剂淨化系、残留熱除去系、高压炉心スフレイ系、低圧炉心スフレイ系、海水系、給水系、給水汎熱器ドレン系、タービン主蒸気系			温度計ウェル 拘束		原子力安全・保安院指示文書(平成17-12-22原院第6号、平成17年12月27日)発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正により、原子炉の可燃性が否定できない箇所については撤去又は十分な強度を有するものへの取替を実施済みであり、高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。
69	タービン	制御装置及び保安装置	高サイクル疲労割れ	主タービン電気油圧式制御装置	配管				設計段階において配管系の固有弛解分析を行って示動と共振しないようなサポート設置を採用したことと、肉接する設計としており、高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。

No.	評価書 大分類	中分類	該年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
70	機械設備	ディーゼル機関 ディーゼル機関付属設備	高サイクル疲労割れ	始動空気系配管、潤滑油系配管、冷却水系配管及び燃料油系配管	小口径配管	なし	間欠運転(サーベランス)	-	設計段階において配管系の固有值解析を行つて振動解析を行つて振動設計を行つて振動抑制設計を行つており、高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。
71	ポンプモータ	低圧ポンプモータ	疲労割れ	共通	回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内／屋外 かご型 屋内 水中型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
72	タービン	制御装置及び保安装置	疲労割れ	主タービン電気油圧式制御装置(ターピン高圧制御油ポンプモーター)	モータ低圧、全閉型 の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
73	タービン	非常用系タービン設備	疲労割れ	真空ポンプ、復水ポンプ	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
74	空調設備	ファン	疲労割れ	共通	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
75	空調設備	空調機	疲労割れ	共通	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
76	空調設備	冷凍機	疲労割れ	圧縮機	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 全閉型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
77	空調設備	冷凍機	疲労割れ	冷水管	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 開放型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
78	機械設備	ディーゼル機関 ディーゼル機関付属設備	疲労割れ	燃料油系燃料移送ポンプモータ	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。
79	機械設備	可燃性ガス濃度制御系 再結合装置	疲労割れ	プロワ用モータ	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転子エンドリング	なし	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミニウムが充満した状態で回体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はない。

No.	評価書 大分類	中分類	該年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
80	機械設備	可燃性ガス濃度制御系 再結合装置	疲労割れ	電動弁駆動部(屋内、交流)	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されないこと、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
81	機械設備	燃料取替機	疲労割れ	モータ(マスト旋回用)(低圧、交流、全 閉型)	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
82	機械設備	燃料取扱クレーン	疲労割れ	原子炉建屋6階天井走行クレーン	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
83	機械設備	燃料取扱クレーン	疲労割れ	DC建屋天井クレーン	モータ(低圧、全閉型) 及び速度換出器の回 転子棒及び回転子工 ドリング	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されないこと、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
84	機械設備	燃料取扱クレーン	疲労割れ	制御用圧縮空気系設備	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋外	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されないこと、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
85	機械設備	動力用変圧器	疲労割れ	非常用動力用変圧器(2C、2D)	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されないこと、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
86	電源設備	MGセット	疲労割れ	原子炉保護系MGセット	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内 かご型	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されないこと、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
87	弁	電動弁用駆動部	疲労割れ	残留熱除去系シャッタード・ランイン・隔離 弁(内部)駆動部、残留熱除去系注入弁 駆動部	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されていること、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
88	機械設備	燃料取替機	疲労割れ	モータ(主六点式用、ブリッジ走行用、ト ロリ棒用)(低圧、全閉型)	モータ(低圧、全閉型) の回転子棒及び回転 子エンドリング	屋内	強度評価結果	回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一 体形成され、スロット内にアルミニウムが充満した状態で回 転子棒が形成されないこと、回転子棒とスロットの間に隙 間や詰みは生じないため、疲労割れが発生する可能性はな い。	
89	タービン	低圧タービン	応力腐食割れ	低圧タービン	原子力発電所における 工具事象の 分析等;佐藤 正啓) 連続運転 事例紹介	-	-	ベローズは薄肉のため溶接による残留応力は比較的小さ いと考えられる。更に、抽気短管エキスパンションジョイント は吸収化特性に優れ、低燃素材が使用されているため、 応力腐食割れが発生する可能性はない。	

No.	評価書 大分類	中分類	経年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
90 タービン	非常用系タービン設備	応力腐食割れ	油冷却器		伝熱管、管板	なし	材料:ステンレス鋼 内部流体:潤滑油	-	当該設備は、通常待機状態であり、要求機能維持の観点から定期的な実験を実施するが、温度は100°C以内で十分管理できるため、SCCIは発生しない。(SCC3要素のうち、1要素を排除)
91 機械設備	廃棄物処理設備	応力腐食割れ	セメント混練化系設備蒸発固体乾燥機	ケーシング、ヘッド、ヒータフレート えんじん、加熱ヒーター、ヒータフレート					本乾燥機運転開始後の累計運転時間は60時間と比較的短く、2028年度までの予定がないため、設備停止は100°C未満の温度で保管していることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。なお、本乾燥機は運転を再開する前に点検を行うことで健全性を維持できるとの判断する。
92 計測機器設備	計測装置	界縁型応力腐食割れ	RHRポンプ吐出圧力計測装置、D/G機 間冷却水入口圧力計測装置、CV急速 開栓出用工具、カニス給出装置、RCIC系統流量 計測装置、原子炉水位計測装置、クラム ポンプ出容器水位計測装置、格納容器内 水素濃度計測装置				材料:ステンレス鋼 内部流体:純水、蒸気、空気	-	内部流体の温度は100°C未満であり、粒界型応力腐食割れが生じる可能性は小さい。
93 機械設備	制御棒	熱時効	ボロンカーバイド型制御棒		落下速度リミッタ	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)	-	落下速度リミッタはステンレス鋼製鋼をを使用しているため、製造の過程でき裂の原因となる経年劣化事象の発生が想定される部位がないことから、初期き裂が発生する可能性はない。
94 ポンプ	ターボポンプ	熱時効	原子炉冷却材浄化系循環ポンプ	ケーシング及びケーシングカバー			材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)	-	ケーシング及びケーシングカバーに使用しているステンレス鋼は、オーステナイト相中に一部フェライト層を含む(230°C)であるため、使用温度は250°C以上(最高使用温度302°C)である。この状態で重錫が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し、不安定破壊を引き起こす可能性があるが、ケーシング及びケーシングカバーにはき裂原因となる経年劣化事象は想定されていないことから、熱時効が問題となる可能性はない。
95 ポンプ	原子炉	熱時効	原子炉再循環ポンプ	原子炉再循環ポンプ	羽根車、水中軸受、 ケーシングカバー、 ケーシングリング	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)	-	羽根車、水中軸受、ケーシングカバー、ケーシングリングに使用しているステンレス鋼は、オーステナイト相中に一部フェライト層を含む(230°C)である。使用温度は250°C以上(最高使用温度302°C)であるため、熱時効による材料の韧性低下が想定され、この状態で重錫が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し、不安定破壊を引き起こす可能性があるが、羽根車、水中軸受、ケーシングリングにはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。ただし、半体内に使用しているステンレス鋼は、一部フェライト相中に一部フェライト層を含む(230°C)であり、使用温度は250°C以上(最高使用温度302°C)であるため、熱時効による材料の韧性低下が想定され、この状態で重錫が存在する場合に重錫を引き起す可能性があるが、半体内にはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。
96 弁	仕切弁	熱時効	原子炉再循環ポンプ出口弁	原子炉再循環ポンプ	弁ふた、弁体	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)	-	弁ふた、弁体内に使用しているステンレス鋼は、一部フェライト相中に一部フェライト層を含む(230°C)である。使用温度は250°C以上(最高使用温度302°C)であるため、熱時効による材料の韧性低下が想定され、この状態で重錫が存在する場合に重錫を引き起す可能性があるが、弁ふた、弁体内にはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。

高経年化技術評価劣化事象一覧

No.	評価書		評価機器名	経年劣化事象	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
	大分類	中分類							
97 弁	玉形弁	熱時効	原子炉冷却净化吸込弁	弁箱、弁ふた	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)			弁箱、弁ふたに使用しているステンレス鋼鋼は、オーステナイト相中に一部フェライト層を含む2相組織であり、使用温度は250°C以下であるため、熱時効による材料の塑性低下が想定され、この状態で亜裂が存在する場合にのみ、弁箱、弁ふたにはき裂原因となる可能性はない。
98 弁	原子炉再循環ポンプ流量制御弁 量制御弁	熱時効	原子炉再循環ポンプ流	弁ふた(上部・下部), ボルト(シヤフト・弁体) ボルト(一体型)	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)			弁ふた(上部・下部)、ボルト(シヤフト・弁体)、ボルト(一体型)に使用しているステンレス鋼鋼は、オーステナイト相中に一部フェライト層を含む2相組織であり、使用温度は250°C以上であるため、熱時効による材料の塑性低下が想定され、この状態で亜裂が存在する場合にのみ、弁ふた(上部・下部)、ボルト(シヤフト・弁体)、ボルト(一体型)にはき裂原因となる可能性はない。
99 炉内構造物	炉内構造物	熱時効	燃料支持金具	中央燃料支持金具	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)			燃料中央支持金具はオーステナイト相中に一部フェライト層を含む2相組織であり、使用温度は250°C以上であるため、熱時効による材料の塑性低下が想定され、この状態で亜裂が存在する場合にのみ、燃料中央支持金具にはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。
100 炉内構造物	炉内構造物	熱時効	制御棒案内管	ベース	なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)			制御棒案内管はオーステナイト相中に一部フェライト層を含む2相組織であり、使用温度は250°C以上であるため、熱時効による材料の塑性低下が想定され、この状態で亜裂が存在する場合にのみ、燃料中央支持金具にはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。
101 炉内構造物	炉内構造物	熱時効	炉心フレイ配管・スパーージャ ノズル		なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)			炉心フレイ配管・スパーージャはオーステナイト相中に一部フェライト層を含む2相組織であり、使用温度は250°C以上であるため、熱時効による材料の塑性低下が想定され、この状態で亜裂が存在する場合にのみ、炉心フレイ配管・スパーージャにはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。
102 炉内構造物	炉内構造物	熱時効	インレットミキサ・ディフュザ・ラグケット		なし	材質:ステンレス鋼 流体:純水(高温)			インレットミキサ・ディフュザ・ラグケットはオーステナイト相中に一部フェライト層を含む2相組織であり、使用温度は250°C以上であるため、熱時効による材料の塑性低下が想定され、この状態で亜裂が存在する場合にのみ、炉心フレイ配管・スパーージャにはき裂原因となる経年劣化事象は想定されない。

高経年化技術評価検討事象一覧

No.	評価書 大分類	中分類	経年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
103	電源設備	高圧開閉器電盤	絶縁特性低下	非常用M/C	貫通型計器用変流器	なし	屋内	関東電気保安協会 HP 計器用変流器 更新25年※ ※電気設備の状況や点検方式によつて更新目安が異なる場合があります。	絶縁特性の低下の要因としては、熱、電気、環境的要因が挙げられる。計器用変流器等はコイルへの通電電流が少なく、また電源部は屋内空調環境に設置されるため、劣化要因による影響を受けていないことから、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。しかし、東海発電所の停止措置中の計器用変圧器の実績などからも、不具合に関する情報はない。
104	電源設備	低圧開閉器電盤	絶縁特性低下	非常用P/C	貫通型計器用変流器 (地中遮断器電動ばね、電圧・電流変成)	なし	屋内	関東電気保安協会 HP 計器用変流器 更新25年※ ※電気設備の状況や点検方式によつて更新目安が異なる場合があります。	絶縁特性の低下の要因としては、熱、電気、環境的要因が挙げられる。計器用変流器等はコイルへの通電電流が少なく、また電源部は屋内空調環境に設置されるため、劣化要因による影響を受けていないことから、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。しかし、東海発電所の停止措置中の計器用変圧器の実績などからも、不具合に関する情報はない。
105	電源設備	ディーゼル発電設備	絶縁特性低下	非常用ディーゼル発電設備	貫通型計器用変流器	なし	屋内	関東電気保安協会 HP 計器用変流器 更新25年※ ※電気設備の状況や点検方式によつて更新目安が異なる場合があります。	絶縁特性の低下の要因としては、熱、電気、環境的要因が挙げられる。計器用変流器等はコイルへの通電電流が少なく、また電源部は屋内空調環境に設置されるため、劣化要因による影響を受けていないことから、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。しかし、東海発電所の停止措置中の計器用変圧器の実績などからも、不具合に関する情報はない。
106	電源設備	無停電電源装置	絶縁特性低下	バイタル電源用無停電電源装置	貫通型計器用変流器	なし	屋内	関東電気保安協会 HP 計器用変流器 更新25年※ ※電気設備の状況や点検方式によつて更新目安が異なる場合があります。	絶縁特性の低下の要因としては、熱、電気、環境的要因が挙げられる。計器用変流器等はコイルへの通電電流が少なく、また電源部は屋内空調環境に設置されるため、劣化要因による影響を受けていないことから、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。しかし、東海発電所の停止措置中の計器用変圧器の実績などからも、不具合に関する情報はない。
107	電源設備	コントロールセンタ	絶縁特性低下	480V非常用MCC	サーマルリレー用変流器	なし	屋内	関東電気保安協会 HP 計器用変流器 更新25年※ ※電気設備の状況や点検方式によつて更新目安が異なる場合があります。	絶縁特性の低下の要因としては、熱、電気、環境的要因が挙げられる。計器用変流器等はコイルへの通電電流が少なく、また電源部は屋内空調環境に設置されるため、劣化要因による影響を受けていないことから、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。しかし、東海発電所の停止措置中の計器用変圧器の実績などからも、不具合に関する情報はない。
108	電源設備	MGセット	絶縁特性低下	原子炉保護系MGセット	リアクトル及び貫通型計器用変流器	なし	屋内	関東電気保安協会 HP 計器用変流器 更新25年※ ※電気設備の状況や点検方式によつて更新目安が異なる場合があります。	絶縁特性の低下の要因としては、熱、電気、環境的要因が挙げられる。計器用変流器等はコイルへの通電電流が少なく、また電源部は屋内空調環境に設置されるため、劣化要因による影響を受けていないことから、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。しかし、東海発電所の停止措置中の計器用変圧器の実績などからも、不具合に関する情報はない。

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
109	配管	低合金鋼配管系	クリープ	気体廃棄物処理系	配管	なし	最高使用温度は538°Cであるが、運転温度は約290°C。	日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準・2008	DG ポイラー等で高温で使用される部材について想定要。それ以外の炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下は想定不要とする。ステンレス鋼、ニッケル基合金では425°C以下を想定不要としている。 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"
110	容器	その他容器	クリープ	排ガス再結合器	鏡板、胴板	なし	最高使用温度は538°Cであるが、運転温度は約290°C。	日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準・2008	DG ポイラー等で高温で使用される部材について想定要。それ以外の炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下は想定不要とする。ステンレス鋼、ニッケル基合金では426°C以下を想定不要としている。 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"
111	機械設備	ディーゼル機関 ディーゼル期間本体	クリープ	ディーゼル機関本体	通給機ケーシング、過給機ロータ、過給機ノズル、伸縮緩手、排気管	なし	運転温度:約440°C(夏期ビーカ)	日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準・2008	ディーゼル機関本体の稼働時間が短いため、クリープの発生する可能性はない。 DG ポイラー等で高温で使用される部材について想定要。それ以外の炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下は想定不要とする。ステンレス鋼、ニッケル基合金では427°C以下を想定不要としている。 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"
112	機械設備	ディーゼル機関 ディーゼル期間本体	クリープ	ディーゼル機関本体	伸縮緩手	なし	運転温度:約440°C(夏期ビーカ)	日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準・2008	ディーゼル機関本体の稼働時間が短いため、クリープの発生する可能性はない。 DG ポイラー等で高温で使用される部材について想定要。それ以外の炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下は想定不要とする。ステンレス鋼、ニッケル基合金では427°C以下を想定不要としている。 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"
113	機械設備	可燃性ガス濃度制御系 再結合装置	クリープ	可燃性ガス濃度制御系再結合装置	①加熱管、②再結合器 ③冷却器及び④配管	なし	再結合器出口ガス温度(系内ヒーク温度) ・常温運転試験時: 100°C以下 ・高温運転時: 649°Cに割離	日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準・2008	DG ポイラー等で高温で使用される部材について想定要。それ以外の炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下は想定不要とする。ステンレス鋼、ニッケル基合金では429°C以下を想定不要としている。 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"
114	機械設備	補助ボイラ設備	クリープ	ボイラ本体	汽水継、水継、火炉、管及びバーナー	なし	運転温度:340°C以下で管理	日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準・2008	DG ポイラー等で高温で使用される部材について想定要。それ以外の炭素鋼、低合金鋼においては370°C以下は想定不要とする。ステンレス鋼、ニッケル基合金では430°C以下を想定不要としている。 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III "Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components"

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
115	機械設備	制御棒	照射下クリープ	ボロン・カーバイド型制御棒	制御材被覆管、シースタイロット、ビン、上部ハンドルなし	BWR温度環境：約280°C			高照射領域で使用されているステンレス鋼製の機器について、照射下クリープの発生が想定されるが、照射下クリープの影響が問題となるのは内圧等による荷重制御型の荷重である。制御材被覆管については、制御材の熱中性子捕獲による ¹⁸ Bi(n,α)反応により、He発生に伴う内圧上昇が、他の部位については自重が荷重制御型の要因として考えられる。内圧及び自重については応力差が許容限に対し十分小さくないよう設計的に考慮されおり、これらの荷重の影響はないため、照射下クリープの発生はない。
116	炉内構造物	炉内構造物	照射下クリープ	①炉心シユラウド、②上部格子板、③炉心支持板、④燃料支持金具、⑤制御棒案内管	①中間洞、②グリップフレーク、③支持板、④中央燃料支持金具、⑤制御棒用辺燃料支持金具、⑥スリーブ	BWR温度環境：約280°C			高照射環境下で使用される炉心シユラウド、上部格子板、中央支持板、中央辺燃料支持金具、制御棒内管に照射下クリープ発生の可能性がある。しかし、BWRの高照射領域にある炉内構造物においては、照射下クリープの影響が問題となる内圧等による信重型の荷重ではなく、差圧等による応力も非常に小さなため、プラント運転に対する問題とはならない。
117	機械設備	制御棒	照射スウェリング	ボロン・カーバイド型制御棒	制御材被覆管、シースタイロット、ビン、上部ハンドルなし	BWR温度環境：約280°C			研究報告の結果より、東海第二の運転温度に近い照射温度(623K)に相当するスウェリングは保守的に見て約11%となる。制御棒等の機能検査において機能喪失はしていないことから、健全性は維持されている。
118	炉内構造物	炉内構造物	照射スウェリング	①炉心シユラウド、②上部格子板、③炉心支持板、④燃料支持金具、⑤制御棒案内管	①中間洞、②グリップフレーク、③支持板、④中央燃料支持金具、⑤制御棒用辺燃料支持金具、⑥スリーブ	BWR温度環境：約280°C			北海道大学工学部研究報告 第110号(昭和57年)、316ステンレス鋼のボイドスウェリングと偏析現象(△VV)およびスウェリング因子(f、(F×Nv))の照射温度依存
119	機械設備	制御棒	中性子吸収による制御能力低下	ボロン・カーバイド型制御棒	制御材	なし	BWR温度環境：約280°C		北海道大学工学部研究報告 第110号(昭和57年)、316ステンレス鋼のボイドスウェリングと偏析現象(△VV)およびスウェリング因子(f、(F×Nv))の照射温度依存
120	機械設備	制御棒	中性子照射による制御能力低下	ボロン・カーバイド型制御棒	制御材被覆管、シースタイロット、ビン、上部ハンドルなし	BWR温度環境：約280°C			制御棒については、軸方向に4分割した各セグメントのいずれかの平均反応度が製品の90%まで減少したとの核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に基づき取替を実施しており、今後もこの運用を継続していくことで、有意な制御能力低下が起こらない。
121	容器	その他容器	ヘタリ	SLC用アキュムレータ	スプリング	なし	材料：ばね鋼	機械要素活用マニュアル	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っており、スプリングを使用のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
122	井	①遮止弁 ②安全弁 ③主蒸気隔壁弁 ④原子炉再循環ポンプ 流量制御弁 ⑤主蒸気送り安全弁 ⑥制御弁 ⑦電動弁用駆動部 ⑧空気動作弁用駆動部	ヘタリ	①スプリングのある遮止弁共通 ②安全弁共通 ③主蒸気隔壁弁 ④原子炉再循環ポンプ流量制御弁 ⑤主蒸気送り安全弁 ⑥制御弁 ⑦電動弁用駆動部共通 ⑧空気動作弁用駆動部共通	スプリング、遮し弁スプリング、トルクスプリング	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。
123	タービン	①原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン ②主要弁 ③非常用系タービン設備	ヘタリ	①高压蒸気止め弁、低圧蒸気止め弁 ②共通 ③主タービン電気油式制御装置(電油変換器) ④①蒸気止め弁、非常調速装置、蒸気加減弁	スプリング	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。
124	機械設備	制御棒駆動機構	ヘタリ	①制御棒駆動機構 ②水圧制御ユニット(スクラム弁)	①コレットススプリング ②スプリング	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。
125	機械設備	燃料取替機	ヘタリ	①燃料つかみ具 ②水圧制御ユニット用、トロリ横行用、ブリッジ走行用、マスト旋回用)	スプリング	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。
126	機械設備	燃料取扱クレーン	ヘタリ	①原子炉建屋6階天井走行クレーン ②建屋天井クレーン	スプリング(ブレーキ巻 ス)用、走行・横行用	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。
127	機械設備	①ディーゼル機関 ②ディーゼル機関付属	ヘタリ	①非常用ディーゼル機関本体 ②治動空気室空気ため安全弁及び潤滑油系潤滑油調圧弁、クランク室安全弁、スプリング	燃料噴射弁スプリング、吸気弁、排気弁、シリダンダ安全弁、クランク室安全弁、スプリング	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。
128	機械設備	補助ボイラ設備	ヘタリ	安全弁(ボイラ本体用)	スプリング	なし	材料:ばね鋼	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っている。 なお、スプリング使用時のねじ応力が許容ねじ応力以下になると、設計されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。

No.	評価番号	評価機器名	終年劣化事象	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
大分類	中分類							
129 機械設備	廃棄物処理設備	ヘタリ	セメント混練固化系設備 蒸発固化体乾引張ばね機	材料:ばね鋼 なし	機械要素活用マニュアル ばね	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っており。スプリング使用時のねじり応力が計算容ねじり応力以下になるように設定されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。	
130 電源設備	高圧開閉器電盤	ヘタリ	非常用M/C	材料:ピアノ線 なし	機械要素活用マニュアル ばね	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っており。スプリング使用時のねじり応力が計算容ねじり応力以下になるように設定されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。	
131 電源設備	低圧開閉器電盤	ヘタリ	非常用P/C	材料:ピアノ線 なし	機械要素活用マニュアル ばね	機械要素活用マニュアル ばね	機器設計の過程で、産業界でのばね材料と、使用環境温度についての調査結果を基に、使用材料の選定を行っており。スプリング使用時のねじり応力が計算容ねじり応力以下になるように設定されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、ヘタリの進行の可能性はない。	
132 熱交換器	U字管式熱交換器	異物付着	排ガス予熱器	伝熱管 なし	伝熱管、管支持板、ステンレス 鋼部材 内部流体 伝熱管外面:蒸気	-	[2.1] U字管式熱交換器エビデンスファイル 6.7. 点検記 排ガス予熱器(2基)については、運転経験として異物付着による性能低下は認められていない。 SCC予防保全の観点から約30年経過時点で、主要材料を変更し、エバポラス正在している。 開放点検が容易にできるよう管側フレジング構造を採用し、平版構造から、平版構造に変更することとした。リフレース後の取扱前に開放点検に計画することとした。 [2.2]	
133 配管	ステンレス鋼配管系	異物付着	原子炉保護系	オリフィス なし	内部流体 ・原子炉系(蒸気)	-	オリフィスに異物が付着した場合、配管に接続される計器の指示が誤差に変動する。内部流体は、原子炉系(蒸気)であるところから、異物付着を考えにくく、更に運転経験として異物付着による性能低下は認められない。	
134 配管	炭素鋼配管系	異物付着	原子炉系(蒸気部)、残留熱除去海水系 オリフィス、フローノズル	オリフィス なし	異物付着ではないが、 配管ラブリックがはづれ し、オリフィスが倒壊され たが、ライニングはオリ フィス穴を通過する際オ リフィスを変形させながら通り抜ける。	-	面積オリフィスは、穴径が大きく異物が付着し堆積する構造でない。	
135 空調設備	空調機	異物付着	中央制御室エアハンドリングユニットファ ン組合せ	材料:鋼 内部流体:純水 なし	材料:鋼 内部流体:純水 なし	-	異物付着は、海水環境等水質管理されていない環境で異物付着が性能に影響を及ぼす部位について想定する事象であり、小質管理ガイドラインを適用していることから、進展傾向はない。	
136 計測制御設備	計測装置	機械的損傷	SRNM	SRNM検出器構造材 なし	屋内(PVC内) - -	-	構造材の設計寿命である20年間の供用期間を終える前に取り換える前提としている。	

高経年化技術評価実証事象一覧

No.	評価書 大分類	評価書 中分類	経年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由	
137	コンクリート 構造物及び 鉄骨構造物	コンクリート構造物及び 鉄骨構造物	強度低下 凍結融解	コンクリート構造物及び鉄骨構造物 コンクリート	コンクリート 基礎	なし	屋外	日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説」(IASS5 鋼筋コンクリート工事)(2015)に示されている解説図26-1(東海第二の周辺地帯は凍結融解の危険性がない地域に該当している。		
138	コンクリート 構造物及び 鉄骨構造物	コンクリート構造物及び 鉄骨構造物	強度低下 風等による疲労	コンクリート構造物及び鉄骨構造物 コンクリート	鉄骨 基礎	なし	屋外	鉄骨構造物の対象として、風等による振返し荷重を受ける構造部材はない。なお、屋等による絶縁、荷重を受ける構造部材は基礎構造物の評価で評価した。風等による振返し荷重による疲労劣化に至る可能性はない。		
139	電源設備	直流電源設備	固着	125 V蓄電池 2A, 2B	制御弁付防爆栓	[参考] H21~23年度で、シーリーの更新を実施済み	屋内	メーカー(メール)回答「加速劣化試験についてより抜粋。 蓄電池の期待寿命: 13~15年。当該弁の高温加速度寿命試験にて15年経過後に弁動作動試験を実施し、弁の作動圧力が規格値を満足することを確認	制御弁付防爆栓は加速劣化試験により十分な寿命を有している。	
140	ケーブル	高压ケーブル	硬化	高压難燃CVケーブル	シース	なし	屋内／屋外	シースはケーブル敷設時に生ずる外力的作用する力からケーブルを保護することを目的としている。ケーブルに要求される絶縁機能に対するシースの役割はない。		
141	ケーブル	低圧ケーブル	硬化	CVケーブル、難燃CVケーブル、難燃PN ケーブル	シース	なし	屋内／屋外	シースはケーブル敷設時に生ずる外力的作用する力からケーブルを保護することを目的としている。ケーブルに要求される絶縁機能に対するシースの役割はない。		
142	ケーブル	同軸ケーブル	硬化	[共通]	シース	なし	屋内／屋外	シースはケーブルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着剤)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果は受けていない。 結果は受けていない。資料により確認してある。 ※長期保全管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。		
143	熱交換器	U字管式熱交換器	樹脂(後打ちケミカル アンカ)の劣化	樹脂(後打ちケミカル アンカ)の劣化 残留熱除去系熱交換器 基礎ボルト	基礎ボルト	なし	屋内	日本テコラックス株式会社「ケミカルアンカ技術データ一集」 ①耐放射線試験〔TECHNICAL INFORMATION NO.24〕<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度と引張強度について〔TECHNICAL INFORMATION NO.7〕<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着剤)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果は受けていない。 資料により確認している。 ※長期保全管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。	
144	配管	ステンレス鋼配管系	樹脂(後打ちケミカル アンカ)の劣化	樹脂(後打ちケミカル アンカ)の劣化 共通	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本テコラックス株式会社「ケミカルアンカ技術データ一集」 ①耐放射線試験〔TECHNICAL INFORMATION NO.24〕<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度と引張強度について〔TECHNICAL INFORMATION NO.7〕<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着剤)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果は受けていない。 資料により確認している。 ※長期保全管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。	

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
145	配管	炭素鋼配管系	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	原子炉系(純水部、蒸気部)、不活性ガス系、残留熱除去海水系	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
146	配管	低合金鋼配管系	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	共通	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
147	ケーブル	ケーブルレイ、電線管	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	共通	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
148	計測制御設備	計測装置	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	D/G機間冷却水入口圧力計測装置、CV急速閉止用圧力計測装置、主蒸気流量計測装置、スクラム、スクリューポンプ、原子炉建屋換気系計測装置、格納庫内水素濃度計測装置、原子炉建屋水素濃度計測装置、格納容器内酸素濃度計測装置	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
149	空調設備	空調機	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	残留熱除去系ポンプ室空調機	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
150	空調設備	冷凍機	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	中央制御室チラーユニット	基礎ボルト	なし	屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データー集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
151	空調設備	ダクト	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	中央制御室換気系ダクト(角ダクト)	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データー集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
152	機械設備	制御用圧縮空気系設備	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	アフターカーラ、配管サポート	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データー集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
153	機械設備	ディーゼル機関本体	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	非常用ディーゼル機関(2C、2D号機) (吸気管及び排気管)	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データー集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
154	機械設備	ディーゼル機関付属設備	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	始動空気系配管、潤滑油系配管、冷却水系配管及び燃料油系配管	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データー集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜粋> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜粋>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
155	機械設備	補助ボイラ設備	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	補助ボイラ設備	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜栓> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜栓>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
156	機械設備	廃棄物処理設備	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	濃縮槽液・発泡中和スラッジ系設備 機器ドレン系設備 減容固形化系設備 構造体減容却系設備	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜栓> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜栓>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
157	機械設備	水素再結合器	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	静的触媒式水素再結合器	基礎ボルト	なし	屋内(新設設備)	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜栓> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜栓>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
158	電源設備	MGセット	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	原子炉保護系MGセット	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜栓> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜栓>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。
159	電源設備	直流水源設備	樹脂(後打ちケミカルアンカ)の劣化	125 V蓄電池 2A, 2B	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカ」技術データ集 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24)<抜栓> ②ケミカルアンカの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7)<抜栓>	後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については、使用環境による樹脂(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリート内に埋設された状態であることから、温度・紫外線の影響は受けにくい。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した設備(樹脂去沫み)の後打ちケミカルアンカーの目視点検及び引抜試験を実施し、健全性を確認している。

No.	評価書 大分類	中分類	終年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由	
160	熱交換器	U字管式熱交換器	付着力低下	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器、 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器	基礎ボルト	なし	屋内	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカート技術データー集」 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカートの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカートの耐力は、主にによる強度(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリートとの付着力で担保されるが、樹脂部はコングリートと内に接続されるが、樹脂部はコングリートは受けない、 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した結果撤去済みの後打ちケミカルアンカートの目視点検及び引抜試験を実施し健全性を確認している。	
161	機械設備	基礎ボルト	付着力低下	機器付基礎ボルト、後打ちメカニカルアンカ、後打ちケミカルアンカ	基礎ボルト	なし	屋内／屋外	日本デコラックス株式会社「ケミカルアンカート技術データー集」 ①耐放射線試験(TECHNICAL INFORMATION NO.24) <抜粋> ②ケミカルアンカートの耐熱温度(温度と引張強度)について(TECHNICAL INFORMATION NO.7) <抜粋>	後打ちケミカルアンカートの樹脂の劣化について、は、主にによる強度(接着力)低下が想定されるが、樹脂部はコングリートと内に接続されるが、樹脂部はコングリートは受けない。 また、耐熱性および耐放射線による付着力影響性試験の結果を左記の資料により確認している。 ※長期保守管理方針(No.18)に基づき、約39年間経過した結果撤去済みの後打ちケミカルアンカートの目視点検及び引抜試験を実施し健全性を確認している。	
162	機械設備	使用済燃料乾式貯蔵容器	性能低下	中性子遮へい体	共通	なし	内部流体：ヘリウムガス、最高使用圧力：10 MPa	最高使用温度： 1~15.23.24号機 キャスク容器 160°C./バスケット 210°C 16.17号機 キャスク容器 170°C./バスケット 280°C 18~21号機 キャスク容器 160°C./バスケット 230°C	「平成15年度 金属キャスク貯蔵技術確証試験報告書 最終報告」(平成16年6月 独立行政法人 原子力安全基盤機構)	レジンの外気との接触による酸化反応については、外筒と中間隔の間(1~15号機)又は、外筒と胴の間(16.17号機)に形成されているとともに、外筒と接触しない部分とつながっていることから、酸化反応による性能低下が発生する可能性はない。 レジンの高溫下での熱分解反応については、レジンの使用温度は、容器表面温度にて監視され蓄熱能によっては、外筒と内筒との間(1~15号機)又は、外筒と胴の間(16.17号機)に形成されていることから、高溫下での熱分解反応による性能低下が発生する可能性はない。 レジンの熱分解反応については、レジンの使用温度は、容器表面温度にて監視され蓄熱能によっては、外筒と内筒との間(1~15号機)又は、外筒と胴の間(16.17号機)に形成されていることから、酸化反応による性能低下が発生する可能性はない。 中性子吸収材の減損については、材料試験データから、レジンに対する設計吸収線量に対して中性子吸収材の減損が無視できる程度であることが確認されていることから、中性子吸収材の減損による性能低下が発生する可能性はない。
163	機械設備	使用済燃料乾式貯蔵容器	性能低下	バスケット	共通	なし	内部流体：ヘリウムガス、最高使用圧力：10 MPa	最高使用温度： 1~15.23.24号機 キャスク容器 160°C./バスケット 210°C 16.17号機 キャスク容器 170°C./バスケット 260°C 18~21号機 キャスク容器 160°C./バスケット 230°C	「平成15年度 金属キャスク貯蔵技術確証試験報告書 最終報告」(平成16年6月 独立行政法人 原子力安全基盤機構)	ハスケットの材料に対する設計温度より大きな温度変化もないことから、可燃性はない。 中性子吸収材の減損については、材料試験データから、中性子吸収材による性能低下が発生する。可燃性ではない。 中性子吸収材の減損については、中性子照射量は設計値以下であることから、中性子照射量による性能低下が発生する可能性はない。 中性子吸収材に対する設計吸収線量に対して中性子吸収材の減損が無視できる程度であることが確認されていることから、中性子吸収材の減損による性能低下が発生する可能性はない。 腐食については、バスケットはヘリウムガス露囲気内におけることから、腐食による性能低下が発生する可能性はない。

高経年化技術評価専化事象一覧

No.	評価基 準分類	該年劣化事象	評価機器名	部位	運転経験	構造、材料及び使用条件	材料試験データ値等	進展傾向が極めて小さいと判断した理由
164	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	耐火能力低下 火災時等の熱	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	コンクリート	なし	屋内／屋外	-	これまでコンクリート構造物の断面欠損する試験経験がなしだため、通常の使用環境において、コンクリート構造物の断面厚が減少することではなく、耐火能力は維持される。
165	容器	電気ペネットレーション	核計器用モジュール型電気ペネットレー ション	電線及び接続部(コネ クタ)	なし	屋内(PCV貫通部)	-	電気ペネットレーションの内部構造は、動的(熱膨張・収縮)部位もない、また、電線本体には外部からの大きな荷重は作用しない、構造となっており、導通不良が発生する可能性はない。

添付

計算機プログラム（解析コード）の概要について

1. はじめに

2. 解析コードの概要

2.1 ABAQUS Ver. 6.4-4

2.2 ANSYS 14.0 (June 2012)

2.3 ASHSD2-B Ver. 0

2.4 DORT DOORS3.2a版DORT

2.5 HISAP Ver. 52及びNSAFE Ver. 5 [REDACTED]

2.6 MSC NASTRAN Ver. 2006r1

2.7 MSC NASTRAN Ver. 2005

2.8 NOPS Ver. 0

2.9 SAP-IV CNDYN Ver. 4.1

2.10 TACF Ver. 0

2.2 ANSYS 14.0 (June 2012)

2.2.1 ANSYS 14.0 (June 2012) の概要

対象：固有値解析、応力解析

項目	コード名
開発機関	ANSYS
開発時期	1970 年
使用したバージョン	14.0 (June 2012)
使用目的	3 次元有限要素法（はり、シェル要素）による固有値解析、応力解析
コードの概要	<p>ANSYS（以下、「本解析コード」という。）は、スワンソン・アナリシス・システムズ（現、アンシス）により開発された有限要素法による計算機プログラムである。</p> <p>本解析コードは、広範囲に亘る多目的有限要素法による計算機プログラムである。本解析コードは、構造、マルチフィジックス、流体、陽解法による動的、電磁界および流体力学のシミュレーションならびに解析を実施するものである。</p> <p>本解析コードは、ISO9001 および ASME NQA-1 を取得し、アメリカ合衆国原子力規制委員会による 10CFR Part 50 ならびに 10CFR21 の要求を満たしており、数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、機械、建築、土木等の様々な分野の構造解析に広く利用されている。</p>

検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	<p>【検証 (Verification)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本解析コードの検証は、開発元のリリースノートの例題集において、多くの解析例に対する理論解と解析結果との比較が実施されており、解析解と解析解が一致していることを確認している。 ・本解析コードが適正であることは、コード配布時に同梱された ANSYS Mechanical APDL Verification Testing Package により確認している。 ・本解析コードの運用環境について、開発元から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>【妥当性確認 (Validation)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本解析コードは、数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、機械、建築、土木等の様々な分野の構造解析に広く利用されていることを確認している。 ・本解析コードは、原子力分野では、原子炉設置（変更）許可申請書における応力解析等、これまで多くの構造解析に対し使用実績があることを確認している。
---	---

2.3 ASHSD2-B Ver. 0

2.3.1 ASHSD2-B Ver. 0 の概要

対象：応力解析

項目	コード名 ASHSD2-B
開発機関	米国カリフォルニア大学及びパブコック日立（株）
開発時期	1979年
使用したバージョン	Ver. 0
使用目的	2次元有限要素法（軸対称モデル）による応力解析
コードの概要	<p>ASHSD2-B（以下、「本解析コード」という。）は、原子炉圧力容器に対する評価を目的として、有限要素法により、軸対称構造物の軸対称及び非軸対称荷重に対する応力を計算する汎用プログラムである。</p> <p>荷重条件としては、内圧、差圧、軸力等の軸対称荷重のほか、水平力、曲げモーメント等非軸対称荷重を扱うことができる。</p> <p>要素としてシェル要素、三角形要素及び四角形要素があり、任意の組合せで構造物をモデル化できる。</p> <p>熱応力計算に当たっては、温度分布解析用解析コード（TACF）の結果をファイルを介して自動的に取り込むことができる。</p> <p>原子力の分野における使用実績を有している。</p>
検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	<p>【検証 (Verification)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 内圧を受ける厚肉円筒の弾性解析と、理論解との比較を行い、解析解が理論解と一致することを確認している。 本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>【妥当性確認 (Validation)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードのマニュアルにより、今回の工事計画認可申請で使用する応力解析に、本解析コードが適用できることを確認している。 本解析コードは、これまで多くの既工事計画で使用実績を有しており、妥当性は十分確認されている。

2.4 DORT DOORS3.2a 版 DORT

2.4.1 DORT DOORS3.2a 版 DORT の概要

対象：遮蔽解析

項目	コード名
開発機関	米国オークリッジ国立研究所
開発時期	1988 年
使用したバージョン	DOORS3.2a 版 DORT
使用目的	遮蔽解析 (原子炉圧力容器における中性子の放射線束分布解析)
コードの概要	DORT (以下、「本解析コード」という。) は、中性子及びガンマ線の物質中の挙動を評価することを目的として、2次元多群輸送方程式を離散座標 S n 法で解く数値計算により米国オーカリッジ国立研究所で開発された計算機プログラムである。 本解析コードの計算モデルは、2次元形状 (平板 (X-Y 体系), 円柱 (R-Z 体系, R-θ 体系)) であり、中性子及びガンマ線の輸送問題等を解くことができる。また、計算モデル内での中性子及びガンマ線の線束が計算され、線量率換算係数又はカーマ係数を乗じることにより、線量率又は発熱量を算出することができる。

検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	<p>【検証 (Verification)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次元輸送計算コードDORTとJENDL-3.3の組み合わせによる計算値については、JNDC(Japanese Nuclear Data Committee)においてベンチマーク実験との比較検証*が実施されており、鉄、クロム、ナトリウム等の透過放射線測定において、計算値が実験値と一致することを確認している。 <p>注記* Yamano N. et al., Integral Test of JENDL-3.3 with Shielding Benchmarks, J. Nucl. Sci. Technol., Supplement 2, p. 841-846 (Aug. 2002)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>【妥当性確認 (Validation)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本解析コードは、原子力施設の遮蔽計算に広く用いられており、通常運転時の原子炉周り遮蔽計算等の豊富な実績がある。 ・本解析コードは、中性子及びガンマ線の放射線束、線量率及び発熱量を算出することができるコードであり、計算に必要な主な条件は線源条件、幾何形状条件である。これら評価条件が与えられれば評価が可能であり、本解析コードは原子炉圧力容器における中性子の放射線束分布解析に適用可能であることを確認している。
---	--

2.5 HISAP Ver. 52 及び NSAFE Ver. 5 []

2.5.1 HISAP Ver. 52 の概要

対象：応力解析

項目	コード名	HISAP
開発機関	株式会社日立製作所	
開発時期	1978 年	
使用したバージョン	HISAP Ver. 52	
使用目的	3 次元有限要素法（はりモデル）による管の固有値解析及び応力解析	
コードの概要	<p>HISAP（以下、「本解析コード」という。）は、配管の強度解析を目的として開発された計算機プログラムである。本解析コードは、汎用構造解析コード [] をメインプログラムとし、応力評価プログラム及びそれらのインターフェイスプログラムのサブプログラムから成る。</p> <p>任意の 1 次元、2 次元あるいは 3 次元形状に対し、静的解析、動的解析を行うことが可能で、反力・モーメント・応力、固有値・刺激係数等の算出が可能である。</p> <p>原子力の分野における使用実績を有している。</p>	
検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	【検証 (Verification)】 []	

【妥当性確認 (Validation)】

検証(Verification)

及び

妥当性確認(Validation)

2.5.2 NSAFE Ver.5 の概要

対象：固有値解析，応力解析

項目	コード名 NSAFE
開発機関	株式会社日立プラントコンストラクション
開発時期	1982年
使用したバージョン	NSAFE Ver.5
使用目的	3次元有限要素法（はりモデル）による支持構造物の固有値解析及び応力解析
コードの概要	<p>NSAFE（以下、「本解析コード」という。）は、支持構造物の強度解析を目的として開発された計算機プログラムである。本解析コードは、汎用構造解析コード [] をメインプログラムとし、応力評価プログラム及びそれらのインターフェイスプログラムのサブプログラムから成る。</p> <p>任意の1次元、2次元あるいは3次元形状に対し、静的解析、動的解析を行うことが可能で、反力・モーメント・応力、固有値・刺激係数等の算出が可能である。</p> <p>原子力の分野における使用実績を有している。</p>
検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	【検証(Verification)】

【妥当性確認 (Validation)】

検証(Verification)

及び

妥当性確認(Validation)

2.8 NOPS Ver. 0

2.8.1 NOPS Ver. 0 の概要

対象：応力解析

項目	コード名
開発機関	NOPS
開発時期	1983 年
使用したバージョン	Ver. 0
使用目的	シェル理論及びはり理論による応力計算
コードの概要	<p>NOPS（以下、「本解析コード」という。）は、原子炉圧力容器に対する評価を目的として、円筒殻及び球殻の構造不連続による効果を含まない一次応力を、シェル理論又ははり理論に基づいて計算するプログラムである。</p> <p>荷重は、内圧、外圧及び外荷重を考慮できる。</p> <p>原子炉圧力容器の円筒殻、球殻及びノズル等に内圧及び外圧によって生じる一次一般膜応力並びに外荷重によって生じる一次一般膜応力及び一次膜+一次曲げ応力の計算を行う。</p> <p>原子力の分野における使用実績を有している。</p>
検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	<p>【検証 (Verification)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 代表的な検証用モデルに対し、本解析コードで計算される解析解が理論解と一致することを確認している。 本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>【妥当性確認 (Validation)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードのマニュアルにより、今回の工事計画認可申請で使用する応力計算に、本解析コードが適用できることを確認している。 本解析コードは、これまで多くの既工事計画で使用実績を有しており、妥当性は十分確認されている。

2.9 SAP-IV CNDYN Ver. 4.1

2.9.1 SAP-IV CNDYN Ver. 4.1 の概要

対象：固有値解析、応力解析

項目	コード名	SAP-IV
開発機関		[REDACTED]
開発時期		1973 年
使用したバージョン		CNDYN Ver. 4.1
使用目的		3 次元有限要素法（シェルモデル）による固有値解析及び応力解析 3 次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析及び地震応答解析
コードの概要		SAP-IV CNDYN Ver. 4.1（以下、「本解析コード」という。）は、 カリフォルニア大学が開発した SAP-IV をベースに、 [REDACTED] である。任意形状の三次元モデル（主にはり要素及びシェル要素）に対して、有限要素法を用いて静的解析及び動的解析を行うもので、主として、機器の固有値計算並びに自重、運転時荷重及び地震力による応力計算等に用いる。 本解析コードは、機械工学、土木工学、航空工学等の分野において、多くの実績を有している。

<p>検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)</p>	<p>【検証 (Verification)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 両持ちはりの単純支持円筒モデルについて、本解析コードによる解析結果と理論解とを比較して検討し、解析解と理論解が一致していることを確認している。 平板のモデルについて、シェルモデルによる固有値解析及び応力解析を行い、本解析コードによる解析結果と理論解とを比較して検討し、解析解と理論解が一致していることを確認している。 本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>【妥当性確認 (Validation)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、機械工学、土木工学、航空工学等の分野において、多くの実績を有しております、妥当性は十分に確認されている。 本解析コードのマニュアルにより、今回の工事計画認可申請で使用する3次元有限要素法（シェルモデル）による固有値解析及び応力解析並びに3次元有限要素法（はりモデル）による固有値解析及び地震応答解析に、本解析コードが適用できることを確認している。 今回の工事計画認可申請における構造に対し使用する要素及び解析については、既工事計画において使用された実績がある。 今回の工事計画認可申請において使用するバージョンは、既工事計画において使用されているものと同じであることを確認している。
--	---

2.10 TACF Ver. 0

2.10.1 TACF Ver. 0 の概要

対象：応力解析

項目	コード名
開発機関	パブコック日立(株)
開発時期	1982 年
使用したバージョン	Ver. 0
使用目的	2 次元有限要素法（軸対称モデル）による応力解析
コードの概要	<p>TACF（以下、「本解析コード」という。）は、原子炉圧力容器に対する評価を目的として、有限要素法により平面及び軸対称構造物の定常及び非定常温度分布を計算するプログラムである。</p> <p>温度分布計算は、領域を小さなメッシュに分割し、各メッシュについての熱平衡方程式をたて、定常問題は弛緩法*により、非定常問題は微小時間でステップ毎の温度分布を順次求める方法による。</p> <p>境界条件としては、強制対流熱伝達のほか、自然対流熱伝達、輻射熱伝達等の非線型熱伝達も扱うことができる。</p> <p>要素として三角形要素及び四角形要素があり、任意の組合せで構造物をモデル化できる。</p> <p>原子力の分野における使用実績を有している。</p> <p>* : エネルギー最小化原理に基づく解法の一つで反復法ともいう。近似解を仮定し、それを修正する計算を反復することによって、真の解に収束させる手法である。</p>

検証(Verification) 及び 妥当性確認(Validation)	<p>【検証 (Verification)】</p> <ul style="list-style-type: none">・平板の1次元熱伝導の温度分布解析と、理論解との比較を行い、解析解が理論解と一致することを確認している。・本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>【妥当性確認 (Validation)】</p> <ul style="list-style-type: none">・本解析コードのマニュアルにより、今回の工事計画認可申請で使用する応力解析に、本解析コードが適用できることを確認している。・本解析コードは、これまで多くの既工事計画で使用実績を有しており、妥当性は十分確認されている。
---	---