島根原子力発電所2号炉 審査資料			
資料番号 PLM-05 改 05			
提出年月日	平成 30 年 10 月 24 日		

# 島根原子力発電所2号炉 高経年化技術評価 (低サイクル疲労)

補足説明資料

平成30年10月24日中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

# 目次

1. 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. 評価対象と評価手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(1) 評価対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(2) 評価手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
4. 代表機器の技術評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(1) 健全性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(2) 現状保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(3) 総合評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(4) 高経年化への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
5. 代表機器以外の技術評価・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(1) 健全性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(2) 現状保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(3) 総合評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(4) 高経年化への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
6. まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(1) 審査ガイド適合性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(2) 保守管理に関する方針として策定する事項・・・・・・・・・・・・17
別紙 1. 建設時工認における原子炉圧力容器の疲労評価結果について

- 別紙 2. 建設時考慮されていない応力変動の抽出プロセスについて
  - 別紙3. 実績過渡回数と推定過渡回数の検証について
  - 別紙 4. 環境疲労評価で考慮している溶存酸素濃度について
  - 別紙 5. 代表機器の疲れ累積係数の算出根拠について
  - 別紙 6. 代表機器以外の疲れ累積係数の算出根拠について
  - 別紙 7. 評価手法を含めた疲労評価結果について
  - 別紙 8. 未経験過渡の疲労評価結果への影響について

#### 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第82条第1項に基づき実施した高経年化技術評価のうち、低サイクル疲労の評価結果について、補足説明するものである。

低サイクル疲労とは、プラントの起動・停止時等に受ける温度・圧力変化によって機器に発生する応力が供用期間中に繰り返された場合に、疲労割れの発生に至る可能性がある 劣化事象である。

このような温度・圧力変化の影響について、これまでの運転実績を考慮し、評価対象期間(運転開始後60年)における疲労割れの発生有無の観点から評価を実施した。

#### 2. 基本方針

設計時の疲労評価点と運転経験を考慮して定めた評価点に対して、低サイクル疲労の発生または進展に係る健全性評価を行い、実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイドに定める要求事項に適合することを確認する。

低サイクル疲労を評価するにあたっての要求事項を表1に整理する。

表1(1/2) 低サイクル疲労についての要求事項

<b>ガイド</b>	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査が介	(1) 高経年化技術評価の審査 ②健全性の評価 実施が小、3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。 ③現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。 ④追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。
	(2) 長期保守管理方針の審査 ①長期保守管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定さ れているかを審査する。

表1(2/2) 低サイクル疲労についての要求事項

カ゛イト゛	要求事項			
	3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し			
	⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、			
	以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造			
	の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の保守管理に追			
	加すべき保全策 (以下「追加保全策」という。) を抽出すること。			
	イ 実用炉規則第82条第1項の規定に基づく高経年化技術評価			
	プラントの運転を開始した日から 60 年間			
	3.2 長期保守管理方針の策定及び変更			
	長期保守管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事			
実用発電用原子炉施設	項を満たすこと。			
における高経年化対策	①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策(発電用			
実施ガイド	原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの			
	及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたも			
	のの全て。) について、発電用原子炉ごとに、保守管理の項目及			
	び当該項目ごとの実施時期を規定した長期保守管理方針を策定			
	すること。			
	なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、			
	発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から			
	抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした			
	評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び			
	機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保			
	全策を踏まえた保守的な長期保守管理方針を策定すること。			

#### 3. 評価対象と評価手法

#### (1) 評価対象

低サイクル疲労は、様々な機器に発生する経年劣化事象であるが、重要機器の主要部位に対しては、設計規格等に従い、供用期間を想定した評価を行うものである。設計時の疲労評価点と運転経験を考慮して定めた評価点に対して、評価対象期間を設定して疲労評価を実施する必要があることから、高経年化技術評価では、評価対象となる原子炉冷却材圧力バウンダリに属する機器および炉内構造物を、ポンプ、配管、弁、容器および炉内構造物に区分し、最も評価が厳しいと想定される機器をグループ内代表として選定する。

評価対象機器およびグループ内代表は以下の条件に該当する機器を抽出する。

#### a. 低サイクル疲労に係る評価対象機器

プラントの起動・停止時等に温度・圧力の変化の影響を受ける機器を評価対象として 抽出した。

原子炉圧力容器において,疲労評価を実施する対象部位は,建設時工認における評価 対象部位のうち,スタッドボルトの締付の影響を受ける主フランジおよびスタッドボル ト,原子炉圧力容器の荷重を支持する下鏡,支持スカート,建設時工認を参考に評価が 厳しくなると推定される部位として,給水ノズルを対象とした。

また,原子炉圧力容器以外で疲労評価を実施する対象機器・部位は,建設時工認の疲労評価対象のうち,ドライウェルとサプレッションチェンバの相対変位により疲労が想定される原子炉格納容器のベント管ベローズ,炉心シュラウドの荷重を受ける炉心シュラウドおよびシュラウドサポート,運転状態から評価が厳しいと想定される機器・部位として,ポンプ,配管,弁,機械ペネトレーションを対象とした。

選定理由の詳細を表 2 に、代表的な機器として、原子炉圧力容器および炉心シュラウドの評価対象部位を図 1 に示す。

また、選定の参考とした建設時工認における原子炉圧力容器の疲労評価結果を別紙1 に示す。

表 2 疲労評価対象機器・部位の選定理由

対象機器・部位		選定理由	
	主フランジ	建設時工認の評価対象部位であり、熱過渡に加えスタッドボルト締付による影響を受ける部位であるため	
	スタット゛ホ゛ルト	建設時工認の評価対象部位であり、熱過渡に加えスタッドボルト締付による影響を受ける部位であるため	
原子炉圧力容器	給水ノズル	建設時工認の評価対象部位であり、温度変化が大きく比較的大きな熱応力が発生し、かつ、別紙1に示すとおり、各/ズルの中で建設時工認の疲れ累積係数が最大となる部位であるため	
力 容 器 下鏡		建設時工認の評価対象部位であり、別紙1に示すとおり、スタッドボルトおよび/ズルを除く原子炉圧力容器構成機器のうち、建設時工認の疲れ累積係数が最大となる。また、原子炉圧力容器の荷重を受ける部位であるため	
	支持スカート	建設時工認の評価対象部位であり、原子炉圧力容器の荷重を受ける部 位であるため	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		建設時工認の評価対象部位であり、運転状態から疲労評価結果が厳しいと想定される部位であるため	
<b>次</b> 职	原子炉格納容器 (ベント管ベローズ)	建設時工認の評価対象部位であり、ドライウェルとサプレッションチェンバの相対変位の吸収により、ベローズに疲労の蓄積が考えられるため	
容器	機械ペネトレーション	建設時工認の評価対象部位であり、運転状態から疲労評価結果が厳しいと想定される部位であるため	
炉内	炉心シュラウド,	建設時工認の評価対象部位であり、炉心シュラウドの荷重を受ける部位で	
構造物	シュラウト゛サホ゜ート	あるため	




図1 原子炉圧力容器および炉内構造物の疲労評価対象部位

#### b. 評価対象機器のグループ化および代表機器の選定

評価対象機器を構造(型式等),使用環境(内部流体等),材料等に応じグループ化しており,機器の重要度,使用条件,仕様等の観点から代表機器を選定している。

以降の説明では、低サイクル疲労が想定されるグループ内代表のうち、1 機器を代表機器として評価の詳細を説明する。

代表機器は、プラントの安全上の重要性を考慮し、原子炉冷却材圧力バウンダリの機能上最も重要である「原子炉圧力容器」とし、「4. 代表機器の技術評価」にて具体的な評価内容を説明する。なお、原子炉圧力容器以外の評価結果は「5. 代表機器以外の技術評価」に示す。

#### (2) 評価手法

a. 低サイクル疲労評価の流れ 低サイクル疲労評価の流れを図2に示す。




図2 低サイクル疲労評価・環境疲労評価のフロー

#### b. 適用規格

疲労評価に用いた規格を以下に示す。

- ・社団法人 日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準:2008 (AESJ-SC-P005:2008) (以下、「実施基準」という)
- ・社団法人 日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME S NC1-2005 (2007 年追補版を含む)(以下,「設計・建設規格」という)
- ・社団法人 日本機械学会 発電用原子力設備規格 環境疲労評価手法 (JSME S NF1-2009) (以下,「環境疲労評価手法」という)

#### c. 過渡条件の設定

#### (a) 評価期間

評価期間は「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」に基づき,60年間とする。

#### (b) 過渡条件

過渡条件は表3に示すとおり,発電所の様々な運転条件による過渡事象をカウントした。 これまでの運転経験や最新知見についても検討したが,別紙2に示すとおり新たな過渡事象は抽 出しておらず,過渡条件は建設時工認と同様である。

#### (c) 過渡回数

実績過渡回数は、実施基準および表 4 に示す実績過渡回数策定方針に基づき、2015 年 7 月末時点までの運転実績とした。

推定過渡回数は、表 5 に示す推定過渡回数策定方針に基づき、今後の運転想定期間を 2015 年 8 月 1 日から運転開始後 60 年時点までの期間として算出した。なお、評価が非保守的とならないよう、推定過渡回数算出に使用する発生頻度については、プラント長期停止前の 2012 年 3 月末までの期間で算出した。

表6および図3に30年目の高経年化技術評価(以下「PLM30」という)における評価条件を示す。

表 3 過渡事象の内容

No.	事象		
-	+*************************************	起動前に準備として行う原子炉圧力容器上鏡の取り	
1	ずルト締付	付け作業を考える。	
2	### #################################	起動前に実施する最高使用圧力以下の耐圧試験を考	
2	耐圧試験	える。	
3	起動(昇温)	冷温停止状態から高圧高温待機状態までの起動を考	
3	起到 (升值)	える。	
4	  起動(タービン起動)	高圧高温待機状態から定格熱出力運転状態までの起	
1	() C ( (C 3))	動を考える。	
5	   夜間低出力運転(出力 75%)	平日の夜間における定格出力から 75%出力までの変動	
0	区间区四万建筑(四万)10707	を考える。	
6	   週末低出力運転(出力 50%)	週末における定格出力から 50%出力までの変動を考え	
	2010日月月2日日月1日日月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	る。	
7	制御棒パターン変更	出力を 75%まで下げて制御棒のパターン変更を考える。	
8	給水加熱機能喪失	   原子炉スクラムを伴わない発電機トリップを考える。	
	(発電機トリップ)	7,1,7 // // // C	
9	給水加熱機能喪失	定格出力運転時に給水加熱器の故障により給水加熱	
	(給水加熱器部分バイパス)	器の一部をバイパスすることを考える。	
10	スクラム (ターヒ゛ントリッフ゜)	原子炉系の圧力上昇を伴うスクラムのうち給水が維持さ	
		れるスクラムを考える。	
	スクラム(その他スクラム)	スクラム(タービントリップ,原子炉給水ポンプ停止,逃がし安	
11		全弁誤作動)を除く中性子計装,原子炉保護系からの	
		信号によるスクラムを考える。	
12	停止(タービン停止)	定格出力運転状態から高圧高温待機状態までの停止	
		を考える。	
13	停止(高温待機)	原子炉出力零となった後の高圧高温待機状態を考え	
		る。 東圧東温法機(火能など) 低圧東温法機(火能はでの停止	
14	停止 (冷却)	高圧高温待機状態から低圧高温待機状態までの停止	
		を考える。 原子炉圧力容器上鏡の冷却のため給水による容器満	
15	停止 (容器満水)	原丁炉圧刀谷畚上頭の竹却のため和小による谷畚両     水を考える。	
16	停止 (満水後冷却)	冷温停止状態までの冷却を考える。	
17	ボル取り外し	内価序並状態よくの中却を与える。   燃料交換等の目的で上鏡を取り外すことを考える。	
1,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	所内電源喪失により給水ポンプが停止し、炉水位低に	
18	スクラム(原子炉給水ポンプ停止)	よるスクラムを考える。	
		原子炉圧力の上昇を伴わない炉水位低によるスクラムを	
19	スクラム(逃がし安全弁誤作動)	考える。	
	1		

表 4 実績過渡回数策定方針

No.	項目	内容	
1	実績過渡とした期間	2015年7月末時点までの運転実績を実績過渡回数とし	
1	夫視旭伐とした朔則	た。	
2.		実績としてカウントするが、試運転時特有のものであるた	
2	試運転時の実績過渡回数	め,実績過渡発生頻度には含めない。	
3	<b>取井機児の字徳温海同粉</b>	低サイクル疲労評価を実施している機器で取替を行って	
3	取替機器の実績過渡回数	いるものはない。	

### 表 5 推定過渡回数策定方針

No.	項目	内容	
	推移(回/年)の考え方	実績運転期間は,運転開始から評価時点(2015年7月	
1		末)までの期間ではなく、現在の長期停止を考慮し、	
		2012年3月末までの期間として推移を算出した。	
		今後の運転想定期間として,2015年8月1日から運転	
2	今後の過渡回数設定の考え方	開始後 60 年時点までの期間の推定過渡回数を算出し	
		た。	
	   評価時点 (2015年7月末) ~プ	断続的な運転を想定し、推定過渡回数を算出した。当	
3	評価時点 (2015 年 7 月末) ~ / ラント再稼働までの期間について	該期間は、実績過渡回数は0回であることが想定され	
		るため、保守的な評価となる。	
4	土奴黔洱游园粉	運転実績において、未経験であることから、0回とし	
4	未経験過渡回数	て評価した。	

表 6 PLM30 における評価条件

		PLM30評価条件		
	運転条件	運転実績に基づく 過渡回数 (2015年7月末時点)	運転開始後 60 年時点*1*2*3	
1	ボルト締付※4	20	45	
2	耐圧試験	24	55	
3	起動(昇温, タービン起動) <sup>※4</sup>	36	74	
4	夜間低出力運転(75%出力)	40	81	
5	週末低出力運転(50%出力)	34	84	
6	制御棒パターン変更	58	143	
7	給水加熱機能喪失 (発電機トリップ)	0	0	
8	給水加熱機能喪失(給水加熱器部分バイパス)	0	0	
9	スクラム(ターヒ゛ントリップ゜)	1	1	
10	スクラム (その他スクラム)	4	7	
11	停止※4※5	36	74	
12	**ルト取り外し** <sup>4</sup>	21	46	
13	スクラム(原子炉給水ポンプ停止)	0	0	
14	スクラム (逃がし安全弁誤作動)	0	0	

※1:推移(回/年):運転期間中の実績過渡回数/実績運転期間(23.13年)

※2:60 年時点の推定:実績過渡回数合計+(推移(回/年)×今後の運転想定期間(33.54年))

※3:小数点1桁目を切上げ

※4:ボルト締付・取り外しおよび起動・停止の発生推移は、それぞれ実績回数の高い方を用いて算出した(推移を同率に設定)。

※5:表3のNo.12~16の事象を含む。




図3 過渡回数設定の略式図

#### d. 応力解析, 疲れ累積係数算出

原子炉圧力容器各部位(スタッドボルト除く)の健全性評価は、設計・建設規格(クラス1容器) の規定に従い、大気中での疲労評価を行う。

供用状態 A, B (運転状態 I, II) の過渡条件に対し、P (圧力), 0 (熱過渡荷重), M (機械的荷重), D (自重), T (熱膨張荷重) の各荷重を考慮して、応力解析を行い、過渡条件の組合せを考慮して疲れ累積係数 (Uf) を算出する。

接液部に対しては、環境疲労評価手法に従い、環境効果補正係数 (Fen) を算出し、環境効果を考慮 した疲れ累積係数 (Uen) を算出する。

なお、評価対象機器においてステンレス鋼クラッドにより接液しないことを理由に環境疲労評価を 行っていない部位はない。

スタッドボルトの健全性評価は、設計・建設規格(クラス1容器)のボルト等の規定に従い、疲労 評価を行う。

供用状態 A, B (運転状態 I, Ⅱ) の過渡条件に対して, P (圧力), 0 (熱過渡荷重), M (機械的荷重) の各荷重を考慮して応力解析を行い, 過渡条件の組合せを考慮して疲れ累積係数 (Uf) を算出する

図4から図8に疲労評価における応力解析の流れを示す。




図4 疲労評価における応力解析の流れ (原子炉圧力容器のうちスタッドボルト以外,炉内構造物)




図 5 疲労評価における応力解析の流れ (原子炉圧力容器のうちスタッドボルト)




図6 疲労評価における応力解析の流れ (ポンプ,配管)




図7 疲労評価における応力解析の流れ (弁)




図8 疲労評価における応力解析の流れ (容器)

#### 4. 代表機器の技術評価

#### (1) 健全性評価

原子炉圧力容器について設計・建設規格に基づき,大気中での疲労評価を行った結果,疲れ累積係数が1を下回ることを確認した。

さらに、接液環境にある評価点について環境疲労評価手法に基づき、環境を考慮した疲労評価を行った結果、疲れ累積係数が許容値1を下回ることを確認した。

原子炉圧力容器の疲労評価結果を表7に示す。なお、環境疲労評価で考慮した溶存酸素濃度について別紙4に示す。

また,評価手法を含めた疲労評価結果を別紙7に示す。

運転実績回数に基づく疲れ累積係数 (運転開始後60年時点) ※1 評価対象機器・部位 設計・建設規格の 環境疲労評価手法によ 疲労線図による評価 る評価(環境を考慮) **\_**\*2 主フランシ゛ 0.008 原子 **\_\_\_※**2 スタット゛ホ゛ルト 0.381 炉 匥 給水ノズル 0.096 0.624 力容器 下鏡 0.007 0.326 **\_\_\_※**2 支持スカート 0.226

表 7 原子炉圧力容器の疲労評価結果

※1:設計・建設規格による評価,環境疲労評価手法による評価ともに部位毎の最大値を示す。

※2: 非接液部

#### (2) 現状保全

原子炉圧力容器の保全は、原子力規制委員会文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定について」(平成26年8月6日付け原規技発第1408063号) および維持規格に基づき実施している。

供用期間中検査では、超音波探傷試験および耐圧試験により健全性を確認している。

また,実施基準に基づき,次回の高経年化技術評価時に実績過渡回数の確認による疲労評価を行う こととしている。

いずれの評価対象機器・部位についても、点検結果は「良」であり、現状の保全策が妥当であることが確認できた。原子炉圧力容器の現状保全について表8に示す。

なお、低サイクル疲労割れの予防保全の観点から行っている工事はない。

表 8 原子炉圧力容器の現状保全

評価	対象機器・部位	現状保全	試験程度	点検結果	備考
	主フランシ゛	超音波探傷試験	10年/100%	良	
	土///	耐圧試験	定期検査毎	良	
i H	スタット゛ホ゛ルト	超音波探傷試験	10年/100%	良	
原子炉	7771 4. 7.1	耐圧試験	定期検査毎	良	左記に加え、次回の高経年化
圧力	ア 三 大 容器 一 一 一 一 一 一 一 で 発 一 下 鏡	超音波探傷試験	10年/100%	良	技術評価時に実績過渡回数の
容器		耐圧試験	定期検査毎	良	確認による疲労評価を行う。
		超音波探傷試験	10 年/5%	良	
		耐圧試験	定期検査毎	良	
	支持スカート	超音波探傷試験	10 年/7. 5%	良	

#### (3) 総合評価

60年間の供用を想定した原子炉圧力容器の疲労評価結果は、疲れ累積係数が許容値1を下回ることから、疲労割れが<mark>評価期間において</mark>問題となる可能性はなく、引き続き現状保全を継続することで60年間の健全性は維持できると判断する。

#### (4) 高経年化への対応

疲労割れについては、現状保全の項目に高経年化対策の観点から追加すべき項目はなく、今後も現 状保全を継続していく。

#### 5. 代表機器以外の技術評価

#### (1) 健全性評価

代表機器以外について設計・建設規格に基づき,大気中での疲労評価を行った結果,疲れ累積係数 が許容値1を下回ることを確認した。

さらに、接液環境にある評価点について、環境疲労評価手法に基づき、環境を考慮した疲労評価を 行った結果、疲れ累積係数が1を下回ることを確認した。

代表機器以外の疲労評価結果を表9に、疲れ累積係数の算出根拠について別紙6に示す。また、評価手法を含めた疲労評価結果を別紙7に示す。

表 9 代表機器以外の疲労評価結果

衣 9 【衣傚备以外の放力計圖和未					
	評価対象機器・部位			運転実績回数に基づく疲れ累積係数	
				(運転開始後 60 年時点)*1	
				設計・建設規格の疲労	環境疲労評価手法によ
				線図による評価	る評価(環境を考慮)
原子	炉再循環ポン	゚゚゚゚゚゚゚゚	ケーシングと配管の溶接部	0.001	0.004
	ステンレス鋼配	管	原子炉再循環系配管	0.004	0.065
配管	出	<u>+</u>	主蒸気系配管	0.011	<u></u> *2
	炭素鋼配管	給水系配管		0. 029	0. 138
	原子炉再循環ポンプ 残留熱除去ポンプ 火		プ出口弁(弁箱)	0.002	0.025
4			炉水戻り弁 (弁箱)	0.005	0.029
弁	原子炉給力	く内側	隔離逆止弁(弁箱)	0. 029	0. 253
	主蒸気隔离	推弁 (	弁箱)	0.012	
	原子炉格	ペント	<b>管</b> ベローズ	0.049	
容	字 納容器		日··········	0.049	
器	機械ペネト	主蒸	気系配管貫通部	0. 158	
	レーション	給水	系配管貫通部	0.116	
NE I	大块.ch/m	炉心	シュラウト゛	0.013	0. 317
炉内構造物 ジュラウト゛サホ゜ート		ト゛サホ゜ート	0.009	0.024	

※1:設計・建設規格による評価,環境疲労評価手法による評価ともに部位毎の最大値を示す。

※2: 非接液部

#### (2) 現状保全

ポンプ,配管,弁,容器,炉内構造物の現状保全を表10に示す。

表 10 ポンプ,配管,弁,容器,炉内構造物の現状保全

評価対象機器・部位	現状保全	試験程度
ポ゚ンプ゜	原子力規制委員会文書「実用発電用原子	
・原子炉再循環ポンプ	炉及びその附属施設における破壊を引き	10年/25%
(ケーシングと配管の溶接部)	起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定に	
	ついて」(平成26年8月6日付け原規技発	
配管 ・原子炉再循環系配管 ・主蒸気系配管 ・給水系配管	第 1408063 号)および維持規格に基づき、 定期的に超音波探傷試験を実施し健全性 を確認している。 さらに、実施基準に基づき、次回の高経 年化技術評価時に実績過渡回数の確認に よる疲労評価を行うこととしている。	10 年/25%
弁 ・原子炉再循環ポンプ出口弁 ・残留熱除去ポンプ炉水戻り弁 ・原子炉給水内側隔離逆止弁 ・主蒸気隔離弁 (対象部位:弁箱)	分解点検および維持規格による目視点 検により異常がないことを確認している。 さらに、実施基準に基づき、次回の高経 年化技術評価時に実績過渡回数による疲 労評価を行うこととしている。	
容器	維持規格に基づき,定期検査時の原子炉	
(原子炉格納容器)	格納容器漏えい率試験において, バウンダリ	
・ベント管ベローズ	機能の健全性を確認している。	定期検査毎に実施
(機械ペネトレーション)	さらに、実施基準に基づき、次回の高経	<u>足夠</u> 恨且毋(C <del>大</del> 旭
• 主蒸気系配管貫通部	年化技術評価時に実績過渡回数による疲	
· 給水系配管貫通部	労評価を行うこととしている。	
	原子力規制委員会文書「実用発電用原子	【溶接接手以外】
	炉及びその附属施設における破壊を引き	7.5%/10年
	起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定に	【炉心シュラウド:溶接接手】
   炉内構造物	ついて」(平成26年8月6日付け原規技発	H4 溶接接手(内面):
・炉心シュラウド	第 1408063 号)および維持規格に基づき、	運転時間 9 年/100%
・シュラウト゛サホ゜ート	定期的に水中カメラによる目視点検を実施し	H4 (内面) 以外の溶接接手:
V 4/7   74	ている。	運転時間 5 年から 15 年
	さらに, 実施基準に基づき, 次回の高経	以内**1/100%
	年化技術評価時に実績過渡回数による疲	【シュラウドサポート:溶接接手】
	労評価を行うこととしている。	20 年~30 年/100%

※1:予防保全実施箇所は、予防保全後を供用開始時期として、運転時間 5年から 20年以内を初回点検 としている。

#### (3) 総合評価

60年間の供用を想定したポンプ,配管,弁,容器および炉内構造物の疲労評価結果は,疲れ累積係数が許容値1を下回ることから,疲労割れが<mark>評価期間において</mark>問題となる可能性はなく,引き続き現状保全を継続することで60年間の健全性は維持できると判断する。

#### (4) 高経年化への対応

疲労割れについては、現状保全の項目に高経年化対策の観点から追加すべき項目はなく、今後も現 状保全を継続していく。

#### 6. まとめ

#### (1) 審査ガイド適合性

「2. 基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果、すべての要求を満足しており、審査ガイドに適合していることを確認した。低サイクル疲労についての要求事項との対比を表 11 に示す。

#### (2) 保守管理に関する方針として策定する事項

保守管理に関する方針として策定する事項は、抽出されなかった。

表 11 (1/2) 低サイクル疲労についての要求事項との対比

技術評価結果	4. (1) および5. (1) の「健全性評価」に示す 高経 とおり,運転開始後 60 年時点の推定過渡回数 e性を を用いて健全性を評価した。	4. (2) および 5. (2)「現状保全」に示すとおことを り, 健全性評価結果から, 現状の保全策が妥当であることを確認した。	4. (4) および 5. (4)「高経年化への対応」に に保全 示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の 観点から追加すべき新たな保全策はなかった。	4. (4) および 5. (4) 「高経年化への対応」に 示すとおり, 現状保全項目に, 高経年化対策の にてい 観点から追加すべきものはなく, 保守管理に関
要求事項	(1) 高経年化技術評価の審査 ②健全性の評価 実施が イド 3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経 年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を 評価していることを審査する。	③現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを 審査する。	⑭追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全 策が抽出されていることを審査する。	(2) 長期保守管理方針の審査 ①長期保守管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されてい
ガイト゛		実用発電用原子炉施設における高経年化	対策審査がイド	

表 11 (2/2) 低サイクル疲労についての要求事項との対比

ю́ ю́ ю́	1 1	
<u>е</u> е	安求事項	技術評価結果
(a)	3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し	
င်း	⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規	4. (4) および 5. (4) 「高経年化への対応」
က်	定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行	に示すとおり, 現状保全項目に, 高経年化対
က်	うとともに、必要に応じ現状の保守管理に追加すべき保全策(以下「追	策の観点から追加する新たな保全策はなかっ
က်	加保全策」という。)を抽出すること。	75.
က်	<ul><li>4 実用炉規則第82条第1項の規定に基づく高経年化技術評価 プラトの</li></ul>	
	運転を開始した日から 60 年間	
	3.2 長期保守管理方針の策定及び変更	
	長期保守管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満た	4. (4) および 5. (4) 「高経年化への対応」
実用発電用原土炉脳   すてと。		に示すとおり, 現状保全項目に, 高経年化対
析 千 二	①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策(発電用原子炉の	策の観点から追加すべきものはなく,保守管
	運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態	理に関する方針として策定する事項はなかっ
 	が維持されることを前提として抽出されたものの全て。)について、発電	た。
用原子炉ご	用原子炉ごとに、保守管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定し	
た長期保急	た長期保守管理方針を策定すること。	
なお、高糸	なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用	
原子炉の道	原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたもの	
ト テルコー テルコー テルコート ファルコー ファルコー ファルコー ファルコー ファルコー ファイン アン・ファイン アン・フェー アン・ファイン アン・ファ アン・ファ アン・ファ アン・ファイン アン・ファン アン・ファン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・アン・ファン アン・	と冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたもの	
の間で、ジ	の間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するも	
のについて	のについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期保守管理方針	
を策定すること。	ること。	

#### 建設時考慮されていない応力変動の抽出プロセスについて

高経年化技術評価書で想定している経年劣化事象は、評価対象機器の構造(型式等)、使用環境(内部流体等)、材料等により、「高経年化対策実施基準2008版」附属書A(規定)の「経年劣化メカニズムまとめ表」および最新知見として「高経年化対策実施基準2015版」附属書A(規定)の「経年劣化メカニズムまとめ表」を参考にしている。

また、これまでの高経年化技術評価を参考にすると共に、スクリーニング未実施の島根原子力発電所 1 号炉の 40 年目の高経年化技術評価実施以降~2016 年 3 月の国内外の運転経験、最新知見について、これまで実施した先行プラントの技術評価書を参考にし、高経年化技術評価への影響を整理し、技術評価への反映要否を判断した。なお、スクリーニング対象期間以降の最新知見、運転経験については、審査の状況等も踏まえ、適宜反映することとしている。

#### 1. 運転経験

国内運転経験として、原子力安全推進協会が運営している原子力発電情報公開ライブラリー(以下、「NUCIA情報」という。)において公開されている「トラブル情報」「保全品質情報」「その他情報」を、海外運転経験として、NRC(米国原子力規制委員会; Nuclear Regulatory Commission)の Bulletin、Generic Letter、Information Notice および Regulatory Issue Summary を対象としてスクリーニングを実施。

期間中の情報において,新たに高経年化技術評価書に反映すべき運転経験を抽出する。

#### 2. 最新知見

スクリーニング対象期間中に発行された原子力規制委員会文書および日本機械学会,日本電気協会,日本原子力学会の規格・基準類ならびに原子力規制委員会のホームページに公開されている試験研究の情報等を検討し、高経年化技術評価を実施する上で、新たに反映が必要な知見を抽出する。

#### 3. 低サイクル疲労評価に反映すべき事象について

1. および 2. の調査結果より、建設時に考慮されていない応力変動で低サイクル疲労に加えるべきものは抽出されなかった。

ただし、高サイクル熱疲労の観点で抽出された事象があるため、4. に記載する。なお、本事象は高 経年化技術評価書にて、既に評価を実施しているものである。

#### 4. 建設時に考慮されていない高サイクル熱疲労について

運転経験により建設時考慮されていない高サイクル熱疲労現象は、日本機械学会基準「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」(JSME S 017)(以下,「JSME 指針」という)により「高低温水合流型」,「キャビティフロー型熱成層」,「運転操作型熱成層」,「弁グランドリーク型熱成層」,「弁シートリーク型熱成層」があげられ,「運転操作型熱成層」,「弁グランドリーク型熱成層」,「弁シートリーク

型熱成層」については運転操作や弁の保守管理で対応可能とされていることから評価対象外とした。 島根2号炉において発生することが考えられる「高低温水合流型」および「キャビティフロー型熱 成層」について、平成19年2月16日付け「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求事項 について」(平成19・02・15 原院第2号)の指示により、JSME 指針に基づき評価を行い、「高サイク ル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果について(平成21年4月)」(添付1)を経済産業省 原 子力安全・保安院へ提出しており、以降に記載内容の概要を記す。

#### 《報告内容の概要》

(1) 対象施設

省令62号第6条および解釈第6条第3項により、以下のとおりである。

- 一次冷却材系
- 原子炉浄化系
- ・残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード)
- (2) 評価対象とする高サイクル熱疲労に係る現象

評価対象とする高サイクル熱疲労モードは、以下のとおりである。

- 高低温水合流型
- ・キャビティフロー型熱成層
- (3) 高サイクル熱疲労割れの評価対象部位の抽出
- a. 高低温水合流型
  - ①原子炉圧力容器給水ノズル
  - ②原子炉再循環系/残留熱除去系吐出合流部
  - ③原子炉浄化系の給水系への戻り部
  - ④残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管合流部
- b. キャビティフロー型熱成層
  - ①原子炉再循環系ドレンライン
  - ②電動機駆動原子炉給水ポンプミニマムフローライン
- (4) 高サイクル熱疲労割れに関する評価結果

上記(3)で抽出した高サイクル疲労割れの評価対象部位について JSME 指針に基づき評価を行った。

a. 高低温水合流型

抽出された 4 箇所は、経済産業省原子力安全・保安院指示文書「泊発電所 2 号機再生熱交換器胴側出口配管の損傷を踏まえた検査の実施について一高サイクル熱疲労割れに係る検査の実施について一」(平成 15 年 12 月 12 日付け平成 15·12·11 原院第 1 号)に従って評価を実施し、問題ないことを確認している。

#### b. キャビティフロー型熱成層

(a) 原子炉再循環系ドレンライン(A系, B系)

評価の結果,原子炉再循環系ドレンラインについて,雰囲気温度と系統運転温度との温度差は, JSME 指針の判定温度差を超えており,また分岐管鉛直部長さは,分岐管鉛直部長さへの侵入判定 長さおよび分岐管水平部への侵入判定長さを満足しない結果となった。この対応として,第15 回定期検査期間中に分岐管鉛直部長さが分岐管への侵入判定長さを満足するように配管のルート 変更を行ったため,問題ない。

(b) 電動機駆動原子炉給水ポンプミニマムフローライン (A系, B系)

評価の結果、給水ポンプミニマムフローラインについて、雰囲気温度と系統運転温度との温度 差は、JSME 指針の判定温度差を超えているが、分岐管鉛直部長さは、分岐管鉛直部への侵入判定 長さを満足しているため問題ない。

(5) 高サイクル熱疲労割れが発生する可能性の高い部位の特定の結果

上記(4)の評価結果より、検査が必要とされる高サイクル熱疲労割れが発生する可能性が高い部位はない。

#### 《報告内容の補足説明》

添付2:高サイクル熱疲労の対策として実施した原子炉再循環系ドレンライン配管ルート変更に 伴う温度分布測定結果について

添付3:高サイクル熱疲労評価における残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管合流部の 評価における温度設定根拠について

# 島根原子力発電所2号機

高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する 評価結果について

平成21年4月中国電力株式会社

#### 1. 目 的

平成19年2月16日付け「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求 事項について」(平成19·02·15原院第2号)の指示に基づき、島根原子力発電所2 号機における高サイクル熱疲労による損傷防止に関する評価結果について報告する。

#### 2. 高サイクル熱疲労割れに関する評価の実施

高サイクル熱疲労割れが発生する可能性が高い部位について、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(以下、「省令62号」という。)第6条および解釈第6条第2項および第3項に基づき評価を行い、部位を以下のとおり特定した。

#### (1) 対象施設

対象施設として、省令62号第6条および解釈第6条第3項により、以下のとおりである。

- 一次冷却材系
- 原子炉浄化系
- ・残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード)

#### (2) 高サイクル熱疲労に係る現象

高サイクル熱疲労モードは,以下のとおりである。

- 高低温水合流型
- ・キャビティフロー型熱成層
- 運転操作型熱成層
- ・弁グランドリーク型熱成層
- ・弁シートリーク型熱成層

#### (3) 高サイクル熱疲労割れの評価対象部位の抽出

高サイクル熱疲労のうち、高低温水合流型およびキャビティフロー型熱成層について、評価対象部位を抽出した。

なお,運転操作型熱成層,弁グランドリーク型熱成層および弁シートリーク型 熱成層については,運転管理や弁等の保守管理で対応可能であることから評価対 象外 (注1) とした。

注1:日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」(JSME S 0 1 7) の評価対象外

#### a. 高低温水合流型

高低温水合流型は、高温水と低温水が混合する部位において、温度変動による熱 応力の変動が繰り返され熱疲労が生じる現象であり、以下のとおり評価対象部位を 抽出した。

- ① 原子炉圧力容器給水ノズル
- ② 原子炉再循環系/残留熱除去系吐出合流部
- ③ 原子炉浄化系の給水系への戻り部
- ④ 残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管合流部

#### b. キャビティフロー型熱成層

キャビティフロー型熱成層は、高温流体に接続されている閉塞配管に高温水が流入すること(キャビティフロー)により閉塞配管に熱成層が発生し、熱成層境界面の変動で温度変動が繰り返され熱疲労が生じる現象であり、以下の通り評価対象部位を抽出(注2)した。

- ① 原子炉再循環系ドレンライン
- ② 電動機駆動原子炉給水ポンプミニマムフローライン

(添付資料1)

#### 注2: ISME S017においては、

- ・ 高温流体を内包する配管側から見て,下向きから水平に移行する部位を対象と し滞留配管の水平管が,当該配管以上の高さにあり,かつ,その位置で閉塞し ている場合には自然対流により熱成層は生じないため対象外としている。
- 分岐管口径は、50A~300Aを対象とする。
- ・ 主管と分岐管の口径比(分岐管内径/主管内径)は, 0.5以下までを対象と する。
- ・ 高温流体が適用範囲以下の低流速の場合は、熱成層現象は生じるが、渦侵入の ドライビングフォースとなる慣性力が小さく、分岐部上部でセル状渦の形成区 間が短くなり、渦侵入深さは極めて小さくなるため適用範囲外としている。

#### (4) 高サイクル熱疲労割れに係る構造健全性評価

(3) で抽出した高サイクル熱疲労割れの評価対象部位について、日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」(JSME S017)に基づき評価を行った。

#### a. 高低温水合流型

抽出された4箇所は,経済産業省原子力安全・保安院指示文書「泊発電所2号機再生熱交換器胴側出口配管の損傷を踏まえた検査の実施について ー高サイクル熱疲労割れに係る検査の実施について 」(平成15年12月12日付け平成15・12・11原院第1号【NISA-163b-03-1】)に従って評価を実施し、問題ないことを確認している。

(別添1)

#### b. キャビティフロー型熱成層

(a) 原子炉再循環系ドレンライン (A系, B系)

評価の結果,原子炉再循環系ドレンラインについて,雰囲気温度と系統運転温度との温度差は,指針の判定温度差を超えており,また分岐管鉛直部長さは,分岐管鉛直部への侵入判定長さおよび分岐管水平部への侵入判定長さを満足しない結果となった。この対応として,第15回定期検査期間中に分岐管鉛直部長さが分岐管への侵入判定長さを満足するように配管のルート変更を行ったため,問題ない。 (添付資料2,3,4)

(b) 電動機駆動原子炉給水ポンプミニマムフローライン (A系, B系)

評価の結果,給水ポンプミニマムフローラインについて,雰囲気温度と系統運転温度との温度差は,指針の判定温度差を超えているが,分岐管鉛直部長さは,分岐管鉛直部への侵入判定長さを満足しているため問題ない。

(添付資料2,3)

(5) 高サイクル熱疲労割れが発生する可能性の高い部位の特定の結果 以上の評価結果より、検査が必要とされる高サイクル熱疲労割れが発生する可能 性が高い部位はない。

#### 3. 添付資料

添付資料1:島根原子力発電所2号機 キャビティフロー型熱成層による高サイクル熱 疲労評価対象部位

添付資料2:閉塞分岐管滯留部に発生する熱成層現象評価フロー

添付資料3:島根原子力発電所2号機 キャビティフロー型熱成層型高サイクル熱疲労 評価結果


添付資料4:原子炉再循環系ドレンライン配管ルート変更概要図(A系, B系)

別添1 :報告書「島根原子力発電所2号機 高サイクル熱疲労割れに係る評価結果

について」(平成17年3月)

以上

①:原子炉再循環系ドレンライン②:電動機駆動原子炉給水ポンプミニマムフローライン




キャビティフロー型熱成層による高サイクル熱疲労評価対象部位


島根原子力発電所2号機

別紙 2-8

# 閉塞分岐管滞留部に発生する熱成層現象評価フロー (JSME S017)



#### Lvの定義例



1. 原子炉再循環系ドレンライン

島根原子力発電所2号機 キャビティフロー型熱成層型高サイクル熱疲労評価結果

判定 Lv≦Ldh  $\circ \Xi$  $\circ \Xi$ ステップ3評価 水平部 判定長さ Ldh/Db 13. 65 [9. 66] 11.73 [9.66] 判定 Lv≧Ldv  $\times \times$  $\times \sum$ 0  $\bigcirc$ ステップ2評価 鉛直部判 定長さ Ldv/Db 27.91 [27.58] 27.91 [27.58] 27.91 27.91 分岐管 鉛直長さ Lv/Db 7.65 [12.91] 7.65 [12.96] 31.02 55.93  $\Delta Tcr$ T-Ta< × X  $\times$  $\times$ 判定値 △Tcr ステップ 1 評価 36.2 36.2  $\sim$ 2 (C) 36. 36. 温度差 236.6 T-Ta 236.6 236.6 236.6  $\mathbb{Q}$ 雰囲気 温度 Ta<sup>\*2</sup>  $\mathbb{C}$ 42 42 42 42 [(a)][(a)]<u>分岐</u> タイプ (p) ( p ) (p) (p) 分岐衛 (mm) 49.5 49.5 49.549.5 内径 Db (mm) 60.5 60.5 60.5 60.5 外径 (m/s) 12.62 12.6212.62 12.62 流速 278.6 278.6 278.6 温度  $T^{*}_{1}$  $\mathbb{C}$ 278. (A-1)(B-1)(A - 2)(B - 2)米統

2. 電動機駆動原子炉給水ポンプミニマムフローライン


	#  	無		分岐管			ステッこ	ステップ 1 評価			, K	ステップ 2 評価			ステップ 3 評価	3評価
铁铁	祖 **	選	外径	内径 Db	分岐タイプ	雰囲気温度	温度差	判定値	平	分岐管鉛直長さ	<b>ý</b> 管 長さ		鉛直部 判定長さ	判定	水平部	判定
						Ta*2	T-Ta	/Tcr	T-Ta<	Lv1/Db	Lv2/Db	Ldv1/Db	Lv1/Db Lv2/Db Ldv1/Db Ldv2/Db	Lv≧Ldv	小たなら Ldh/Db	Lv≦Ldh
	(D <sub>o</sub> )	(m/s)	(mm) (s/m) (O <sub>o</sub> )	(mm)		(C)	(D <sub>o</sub> )	(D <sub>o</sub> )		1	1	-				I
(A)	160.9	5. 40	165.2	128.8	(P)	10	150.9	44. 4	×	250.42	250. 42 332. 40	30.93	28.85	0		ı
(B)	(B) 160.9 5.40	5.40		165. 2 128. 8 (d)	(p)	10	150.9	44. 4	×	248.07	248. 07 326. 80	30, 93	28.85	0		1
	•	计标准电子	是一个一个的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	世界一												

※1:主管温度は系統の設計温度

※2:雰囲気温度は空調換気系の設計最低温度

[ ]:配管ルート変更前の評価結果

# 【変更前】



# 【変更後】





図1. 原子炉再循環系ドレンライン配管ルート変更概要図 (A系)

#### 【変更前】



# 【変更後】




図2. 原子炉再循環系ドレンライン配管ルート変更概要図 (B系)

# 島根原子力発電所2号機 高サイクル熱疲労割れに係る評価結果について

平成17年3月中国電力株式会社

#### 1. はじめに

本書は経済産業省原子力安全・保安院指示文書「泊発電所2号機再生熱交換器胴側出口配管の損傷を踏まえた検査の実施について - 高サイクル熱疲労割れに係る検査の実施について - 」(平成15年12月12日付け平成15・12・11原院第1号【NISA-163b-03-1】)(以下「指示文書」という。)に従って、島根原子力発電所2号機における検査対象箇所を抽出し、高サイクル熱疲労評価をまとめたものである。

#### 2. 評価対象

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」(平成2年8月30日原子力安全委員会決定)の重要度分類クラス1及び2に属する系統又は機器を抽出範囲とする。

#### 3. 評価結果

通常運転時に高低温の内部流体が合流する部位について抽出した結果を添付資料 1に示す。本評価にて抽出された部位のうち、温度ゆらぎが生じ、かつ応力集中が 生じることにより、熱疲労割れが発生する可能性のある部位について、以下の方法 により評価を実施した。

#### (1) 日本機械学会基準に準拠する方法

日本機械学会基準「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」(JSME S 017-2003)の高低温水合流部の温度揺らぎによる高サイクル熱疲労評価(別紙1)に準拠し実施した。

#### (2) 電力共研等による個別評価を準用する方法

日本機械学会基準を適用しない高低温水の内部流体が合流する部位については, 電力共研等にて個別評価した結果を準用した。

上記の評価の結果,温度ゆらぎが生じ、かつ応力集中が生じることにより、熱疲労割れが発生する可能性のある部位はなかった。

上記(1)の方法で実施した評価結果を添付資料2に示す。


#### 4. 添付資料

- (1)島根原子力発電所2号機 高低温水が合流する箇所(添付資料1)
- (2) 島根原子力発電所2号機 高サイクル熱疲労評価結果(添付資料2)
- (3) 高低温水合流部での温度揺らぎに対する配管の構造健全性評価フロー(別紙1)

# 島根原子力発電所2号機 高低温水が合流する箇所

No.	合流箇所	評価結果
1)	原子炉圧力容器給水ノズル	サーマルスリーブが設置されており、電力共同研究「給水ラインサーマルスリーブに関する研究」等において高サイクル熱疲労に対する安全性が確認されている。
2	原子炉再循環系/残留熱除去系吐出合流部	高サイクル熱疲労評価(別紙1)に準拠し、保守的な温度条件で評価を実施した結果、高温側および低温側の温度差が判定温度差を下回っていることを確認した。
3	原子炉浄化系の給水系への戻り部	リコンビネーションティが設置されており、 電力共同研究「高温・低温流体合流部の構造 選定に関する研究」等において高サイクル熱 疲労に対する安全性が確認されている。
4	残留熱除去系熱交換器出口配管とバ イパス配管合流部	高サイクル熱疲労評価(別紙1)に準拠し、保守的な温度条件で評価を実施した結果、熱応力振幅が疲労限を下回っていることを確認した。

# 島根2号機系統概略図



原子炉再循環系/残留熱除去系吐出合流部

高サイクル熱疲労評価結果

島根原子力発電所2号機

	押二		
.価	判定 Uf<1		The state of the s
ステップ4評	疲れ累 積係数 Uf	*****	Manager 1
χ	評価用運転時間	(hr)	***************************************
価	判定 oalt<	o cr	
ステップ 3評価	疲労限 σ cr	(MPa)	**************************************
,\	熱応力 振幅 oalt	(MPa)	***************************************
:価	判定 ATf'<		Terrorry
ステップ2評	温度揺 らぎ幅 △Trf'	(O <sub>o</sub> )	onesee
X	最大減衰 係数 ß max	-	rememory
	判定 ATinく	∠lcr	0
評価	判定値 △Ter	(D <sub>0</sub> )	38.3
ステップ 1 評価	温度差 △Tin	(S)	22
X	低温側 T2	(D <sub>o</sub> )	160*3
	高温側 T1	$(\mathcal{O}_{\circ})$	$182^{*1}$
	号機		2号機

# 残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管合流部

ステップ 4評価	疲れ累       利定         関係数       判定         Uf       Uf	1		
K	評価用運転時間	(Ju)	-	平価対象外
鱼	判定 oalt<	o cr	0	ことから,青
ステップ 3 評価	疲労限 o cr	(MPa)	86. 2	としている
,,	熱応力 振幅 σalt	(MPa)	69. 6	
2価	判定 ATf' 〈		×	ı B 系は使用
ステップ 2 評価	温度揺らぎ幅 ATf	(C)	53	- を使用し,
K	最大減衰 係数 ß max	1	0.947	玩は, A系 <sup>2</sup>
	判定 ATinく	☐ △Icr	×	:却系の運
平価	判定値 △Ter	( <sub>C</sub> C)	39. 1	
ステップ 1 評価	温度差 △Tin	(C)	56	1 5停止時の
X	低温側 T2	(S)	126*2	原子奶
	高温側 T1	(°C)	182*1	
	另機		2 号機 (A)	2号機 (B)


※1:残留熱除去系停止時冷却モード運転開始可能圧力(原子炉圧力0.93MPa)時の飽和温度。なお、原子炉圧力が0.88MPa(飽和温度180℃)以下で 停止時冷却モードの運転を行うこととしている。

※2:残留熱除去系熱交換器入口温度(※1),残留熱除去系熱交換器除熱量および残留熱除去系熱交換器通水流量から算出。

※3:残留熱除去系熱交換器入口温度(※1),残留熱除去系熱交換器出口温度(※2),残留熱除去系熱交換器通水流量およびバイパス流量から算出。

別紙1

#### 高低温水合流部での温度揺らぎに対する配管の構造健全性評価フロー



#### タイトル

高サイクル熱疲労の対策として実施した原子炉再循環系ドレンライン配管ルート変更 に伴う温度分布測定結果について

原子炉再循環系ドレンラインのキャビティフロー型熱成層評価の結果,雰囲気温度と系統運転温度との温度差は,指針(社団法人 日本機械学会 配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針 JSME S 017)の判定温度差を超えており,また分岐管鉛直部長さは,分岐管鉛直部への侵入判定長さおよび分岐管水平部への侵入判定長さを満足しない結果となった。この対応として,第15回定期検査(2008年度)期間中に分岐管鉛直部長さが分岐管への侵入判定長さを満足するように配管のルート変更を行っている。

#### 1. 配管ルート変更前の温度分布測定

原子炉再循環系ドレンラインの温度変動を参考に確認するため,第15回定期検査前の通常運転時に温度測定を実施した。温度測定位置および温度分布を図1~4に示す。

#### 2. 配管ルート変更後の温度分布測定

上記のように、分岐管鉛直部長さが分岐管への侵入判定長さを満足するように配管 のルート変更を行ったことから、配管ルート変更後の温度測定は実施していない。

#### 説 明

図1 温度測定位置 (A系)

図2 温度分布(A系)

図3 温度測定位置 (B系)

図4 温度分布(B系)

#### タイトル

説

明


高サイクル熱疲労評価における残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管合流部 の評価における温度設定根拠について

残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管合流部における高サイクル熱疲労 評価では、残留熱除去系の運転モードのうち、当該合流部の温度差が大きくなる停 止時冷却モードでの運転を想定して評価した。

評価にあたっては、残留熱除去系熱交換器による必要除熱量が最大となるよう、 停止時冷却モードにおいて、運転可能な最高温度から、設計仕様の原子炉冷却速度 55℃/h で冷却したとして評価した。

その結果、当該合流部の高温側(バイパス配管)が 182  $\mathbb{C}$ 、低温側(熱交換器出口配管)が 126  $\mathbb{C}$  となった。

評価概略図を図1に、評価に用いた数値とその根拠を表1に示す。



# 表1 熱交換器出口配管とバイパス配管合流部の評価に用いた数値とその根拠

	項目	数値	根 拠
T1	残留熱除去系 入口温度 (原子炉温度)	182℃	残留熱除去系停止時冷却モード運転開始 可能圧力(原子炉圧力 0.93MPa)時の飽和 温度(原子炉停止から 4 時間後)
A	崩壊熱量	24.6 $\times$ 10 <sup>6</sup> kcal/h	原子炉停止から4時間後の崩壊熱量
B	原子炉を 55℃ /h で冷却する 時の除熱量	28. 2×10 <sup>6</sup> kca1/h	原子炉冷却速度 55℃/h(設計仕様)
C	熱交換器によ る必要除熱量	$52.8 \times 10^6$ kcal/h	(A)+(B)
D	熱交換器1基当 たりの除熱量	$26.4 \times 10^6 \text{kcal/h}$	©÷2
F1	残留熱除去系 系統流量	1, 200m <sup>3</sup> /h (1, 200×10 <sup>3</sup> kg/h)	設計仕様
T2	熱交換器 入口温度	182℃	T1 と同じ
Т3	熱交換器 出口温度	<u>126℃</u>	除熱量®に対応した流量・温度バランス計算により算出
F2 F3	熱交換器 通水量		
T4	熱交換器 バイパ ス温度	<u>182℃</u>	T1 と同じ
F4	熱交換器 バイパス量		F1-F2
T5	熱交換器出口 合流後の温度	160℃	
F5	熱交換器出口 合流後の流量	1, 200m³/h (1, 200×10³kg/h)	F1 と同じ