

福島第一原子力発電所1号機の
格納容器内部調査から得られた情報
（前半調査とりまとめ）
－ 一部修正 －

IRID **TEPCO**

2023年1月13日


東京電力ホールディングス株式会社

- 開口部の上部に関しては、コンクリートへの大きな損傷は確認されていない
- 開口部の壁面に付着するかたちで棚状に張り出している堆積物を確認。
- 右側の棚状堆積物はペDESTアル内部に向かって立ち上がっている状況
- 棚状堆積物の下面にはつららもしくは鍾乳石のような形状が存在

つらら状のものが生成された際は、棚状堆積物は水面よりも上にあつた可能性



電線管



電線管

2011年以前のペDESTアルの状態



当該写真の作成経緯（合成写真の作成）



2011年以前のペDESTALの状態

2つの写真を結合



上下の写真の配管を1本の配管と混同した



RCWの配管が1本しか見えない

ペDESTアル開口部 (D/W床レベル)

修正版

- 開口部の上部に関しては、コンクリートへの大きな損傷は確認されていない
 - 開口部の壁面に付着するかたちで棚状に張り出している堆積物を確認。
 - 右側の棚状堆積物はペDESTアル内部に向かって立ち上がっている状況
 - 棚状堆積物の下面にはつららもしくは鍾乳石のような形状が存在
- つらら状のものが生成された際は、棚状堆積物は水面よりも上にあつた可能性**



電線管



電線管



2011年以前のペDESTアルの状態 (上下間一部写真無し)



つらら状



(参考) 開口部におけるRCW配管



開口部左側側面における2本のRCW配管
(上下の配管の高低差は約20cm)