１７－１２－２７－1
平成２９年１２月２７日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
原子炉施設保安業務統括管理者
発電所長　内田　俊志　殿

福島第一原子力規制事務所
統括原子力運転検査官　小林　隆輔

１号機タービン建屋内高台炉注水ラインＦＤW流量計バイパス弁の
弁ハンドルの管理不備に係る原因究明及び再発防止の徹底について
（指導）

平成２９年１２月１８日、１号機タービン建屋内の高台炉注水ラインＦＤW流量計バイパス弁の弁ハンドルが、固縛等の適切な措置がなされないまま配管に立てかけてある事案が確認された。当該弁ハンドルは汎用品であるため、他の弁も容易に操作可能な状況であった。

誤操作等防止のために厳重に管理すべきものにもかかわらず、管理されない状態で放置されていたことは､実施計画に基づく保安活動が適切に機能しているとは言いがたい。よって、下記のとおり対応を求める。

記

・運転上の制限に係る系統における弁ハンドルの管理状態に関する総点検結果
・本事案の原因究明及び再発防止対策の検討結果

上記について、平成３０年１月３１日までに報告すること。

以　上