5. BHTV画像(1/14)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.140 再掲

IT-9孔　深度22.50m～23.50m



5. BHTV画像(2/14)

IT-10孔　深度47.00m～48.00m



※:ボーリングコアにおける断層深度，性状等を考慮し再検討した結果，BHTV画像の「断層面と孔壁との交線」(赤点線)及び「走向傾斜の解析値」をN23W46WからN26W66Wに見直した。

5. BHTV画像(3/14)

IT-18孔　深度35.00m～36.00m



5. BHTV画像(4/14)

IT-19孔 深度8.00m～9.00m



※:ボーリングコアにおける断層深度，性状等を考慮し再検討した結果，BHTV画像の「断層面と孔壁との交線」(赤点線)及び「走向傾斜の解析値」をN86W76NからN36E63Eに見直した。

5. BHTV画像(5/14)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.144 再掲

IT-19孔　深度58.40m～60.40m



5. BHTV画像(6/14)

IT-19孔　深度71.50m～73.50m



※：ボーリングコアにおける断層深度，性状等を考慮し再検討した結果，BHTV画像の「断層面と孔壁との交線」(赤点線)及び「走向傾斜の解析値」をN18E85EからN13E85Eに見直した。

5. BHTV画像(7/14)

IT-26孔　深度67.00m～68.00m



5. BHTV画像(8/14)

IT-26孔　深度74.80m～75.80m



5. BHTV画像(9/14)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.148 再掲

IT-62孔　深度110.00m～111.00m



5. BHTV画像（10/14）

IT-64孔　深度34.00m～35.00m



5. BHTV画像(11/14)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.150 再掲

IT-65孔　深度79.50m～80.50m



5. BHTV画像（12/14）

IT-P-3-f孔　深度0.00m～2.84m



5. BHTV画像（13/14）

IT-P-3-i孔　深度0.00m～2.74m



5. BHTV画像(14/14)

IT-33孔　深度98.00m～99.00m