

JSME 発電用原子力設備規格 材料規格 (2012 年版 (2014 年追補まで含む)) (JSME S NJ1-2012/2013/2014) 正誤表

～ 規格本文 ～

No.	ページ番号	規格番号	誤										正	備考
Part 3 第 1 章 表 4 非鉄材料 (ボルト材を除く) の各温度における許容引張強さ S 値 (MPa)														
1	Part 3 第 1 章 表 4	JIS H 3300 銅及び銅合金の 継目無管	下記参照										下記参照	2012 年版以降
誤														
			常温 最小 引張 強さ (MPa)	常温 最小 降伏 点 (MPa)	-30 ~ 40	65	75	100	125	150	175	200	225	250
	C1100	H	C1100T-H (6<t≤10)	265		<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>67</u>	<u>63</u>	25	
	C1100	H	C1100TS-H (0.5≤t≤6)	275		<u>67</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>65</u>	<u>61</u>	25	
正														
			常温 最小 引張 強さ (MPa)	常温 最小 降伏 点 (MPa)	-30 ~ 40	65	75	100	125	150	175	200	225	250
	C1100	H	C1100T-H (6<t≤10)	265		<u>67</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>65</u>	<u>61</u>	25	
	C1100	H	C1100TS-H (0.5≤t≤6)	275		<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>69</u>	<u>67</u>	<u>63</u>	25	