

東京電力福島第一原子力発電所における 事故の分析に係る検討会 第10回会合

議事次第

1. 日 時 令和2年2月4日（火）13：30 ～ 16：30
2. 場 所 原子力規制委員会 13階会議室B,C
3. 議 題
 - (1) 1, 2号機及び3, 4号機ベント配管の汚染に関する解析等について
 - (2) 現地調査結果（4号機原子炉建屋、2号機オペフロ）について
 - (3) その他
4. 配布資料
 - 資料1：議事次第
 - 資料2：1, 2号機及び3, 4号機ベント配管の汚染に関する解析等について
 - 資料3：現地調査結果（4号機原子炉建屋、2号機オペフロ）について
 - 資料3－1：4号機原子炉建屋内の現地調査時の動画（令和2年1月17日原子力規制庁撮影）
 - 資料3－2：2号機オペフロの現地調査時の動画（令和2年1月30日原子力規制庁撮影）
 - 資料4：前回会合（12月26日）における論点の整理（案） ～3号機原子炉建屋4階付近の汚染～
 - 資料4－1：追加説明資料 前回会合資料の訂正
 - 資料4－2：追加説明資料 耐圧強化ベントラインの設計等について
 - 資料4－3：追加説明資料 1, 2号機スタックの線量の推移について
 - 資料5：参考資料等
 - ・調査・分析に係る資料等のリスト
 - 資料6－1：福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋1階ロボットによる雰囲気線量の測定結果等 [東京電力ホールディングス株式会社]
 - 資料6－2：1号機原子炉建屋で発生した水素爆発の解析 [東京電力ホールディングス株式会社]
 - 資料6－3：1号機原子炉格納容器上蓋の状況確認について [東京電力ホールディングス株式会社]