

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【美浜】

整理番号	意見全文
0411E1	<p>意見 1 (美浜 3 号)。火山灰層厚 22cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があるので、美浜 3 号の「保安規定を変えない」との関電方針は容認すべきでない</p> <p>規制委員会は、美浜 3 号の審査書案 7 頁 4 行目の「審査結果」において、次の関西電力の方針を容認している。</p> <p>「火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、降下火砕物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした。」</p> <p>これらの容認の根拠として、同資料の 7 頁で 3 条件の成立を挙げているが、そのうち第 3 の条件は以下である。</p> <p>「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」。</p> <p>この条件の成立は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの稼働に依存しているが、そのポンプの電気は電源車によって供給することになっている（「審査の概要」16 頁）。</p> <p>それでは、火山灰が 22cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態で、はたして電源車を運んでくることが可能なのだろうか。審査では、火山灰層厚と積雪 100cm を重ねて考慮することになっている。</p> <p>この点、産総研の山元総括研究主幹は「降下火砕物の影響評価に関する検討チーム」の第 1 回会合（2017. 3. 29）において次のように述べている。</p> <p>「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言している。これに対し関西電力の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれぐらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」とコメントしている※1。しかし、この場合でも堆積 10cm にまでしか言及していない。</p> <p>(※1) 2017. 3. 29 議事録 37 頁 <a href="https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf">https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf</a></p> <p>また実際、国土交通省富士砂防事務所の火山灰堆積 10cm の緩い坂道を上る実験※2 では、FF(前輪駆動)車の場合、ゴムチェーンを装着しても動かなくなっている。4 輪駆動車では動いているが、火山灰が 20cm 以上も堆積した場合はとても動きそうにない。</p> <p>(※2) (国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 (<a href="http://mlit.go.jp">mlit.go.jp</a>))</p> <p>したがって、火山灰の堆積 22cm でも第 3 の条件が成り立つという実際の証明はなされていない。それゆえ、保安規定の変更が必要ないとの判断は成立しない。</p> <p>美浜 3 号は運転を止めたままで、火山灰の影響について再評価すべきである。</p>
0411E2	<p>意見 2 (美浜 3 号)。燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐えられない可能性が高い</p> <p>基本設計等の技術的成立性の確認に関し、美浜 3 号の審査書の 6 頁 21 行目では「(2) 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響」について次のように述べている。「施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた」。しかし実際には、以下に述べるように、少なくも燃料取替用水タンクについては構造健全性は確実に成り立つと</p>

## パブコメ意見一覧 (WEB 投稿) 【美浜】

整理番号	意見全文
	<p>は言えない。</p> <p>なお、燃料取替用水タンクは、原子炉冷却材喪失時に炉心に核分裂を抑えるためのホウ酸水を注入するための水源であり、重大事故を抑えるための不可欠かつきわめて重要な施設である。</p> <p>火山灰層厚が 22cm のとき、積雪が 105cm になると許容応力を超える      規制庁「審査の概要」9 頁より、 現行評価：発生応力 253MPa. 許容応力 259MPa より、裕度 1.02      この発生応力は次の火山灰と積雪の荷重から生じている。      A) 火山灰 : 密度 1.5g/cm<sup>3</sup>, 堆積量 22cm より、力 3,300N/m<sup>2</sup>      B) 積 雪 : 密度 0.3 g/cm<sup>3</sup> 堆積量 100cm より、力 3,000 N/m<sup>2</sup> 合計力 6,300 N/m<sup>2</sup>      ( A) B) は 2021.1.14 審査会合資料 2-2 000339824.pdf (nsr.go.jp) p. 24~25)</p> <p>★火山灰層厚が 22cm のとき、積雪が 105cm になると許容応力を超える      なぜなら、合計力の 6,300N/m<sup>2</sup> が発生応力 253MPa に対応しているので、比例計算により許容応力の 259MPa は <math>6,300 \times (259/253)=6,449</math> N/m<sup>2</sup> に対応している。そこで、火山灰層厚を 22cm にしたまま積雪を Xcm とし、<math>1.5 \times 22 + 0.3 \times X = 64.49</math> より <math>X=105\text{cm}</math> となる。      つまり、積雪が現行評価値の 100cm をわずかに超えると応力が許容応力を超えるので技術的成立性が成り立たない。昨今の積雪の傾向からすれば、100cm の評価では余りにも不十分だ。      この点、3月 17 日の規制委員会で説明者の渡邊安全規制調整官は「審査の概要」の美浜 3 号について次のように述べている。      「9 ページの上の方に燃料取替用水タンクがあります。こちらについては裕度が 1.02 と余り大きくないということでございます。こちらにつきましては、設計及び工事の計画の認可の審査の中で具体的に裕度がどのくらいあるかということについては詳細に確認をしたいと思ってございます。」(議事録 : p. 10)      裕度について詳細に確認するのではなく、積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審査書案は撤回すべき。老朽原発美浜 3 号は止めたまま、技術的成立性について再検討・再評価すべきだ。</p>
0413E1	<p>審査書案 7 頁 4 行目 「審査結果」      美浜 3 号の「保安規定を変えない」との関電の見解は認められない。</p> <p>火山灰層厚 22cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があるため。</p> <p>規制委員会は、次の関西電力の方針を認めている。      「火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、降下火砕物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした。」      これらを認めた根拠として、「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができるないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られた」と述べている。      この条件は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの稼働に依存しているが、そのポンプの電気は電源車によって供給することになっている。      これに関して、産総研の山元総括研究主幹は「降下火砕物の影響評価に関する検討チーム」の第 1 回会合 (2017. 3. 29) において次のように述べている。</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【美浜】

整理番号	意見全文
	<p>「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」。これに対し関西電力の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれくらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」とコメントしている。しかし、これは堆積 10cm にまでしか言及していない。</p> <p>また実際、国土交通省富士砂防事務所の火山灰堆積 10cm の緩い坂道を上る実験では、FF(前輪駆動)車の場合、ゴムチェーンを装着しても動かなくなっている。4 輪駆動車では動いているが、火山灰が 20cm 以上堆積した場合、動く保証はない。</p> <p>したがって、火山灰の堆積 22cm でも蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるという証明はなされていない。よって、保安規定の変更が必要ないと判断は認められない。</p> <p>火山灰の影響について再評価すべきである。美浜 3 号の運転は認められない。</p>
0415E1	<p>老朽原発美浜 3 号の燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐えられず、許容値を超える可能性が高い。</p> <p>積雪が少し増えただけで裕度はなくなるため、審査書案は撤回すべき。</p> <p>基本設計等の技術的成立性の確認に関し、美浜 3 号の審査書案 6 頁では次のように述べている。</p> <p>「(2) 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火碎物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた。」</p> <p>現行の評価では、発生応力 253MPa、許容応力 259MPa となっており、裕度は 1.02 でギリギリになっている。</p> <p>積雪が現行評価値の 100cm をわずかに超えると (105cm)、発生応力が許容応力を超えるので技術的成立性は成り立たない。福井県の積雪の傾向からすれば、100cm の評価では余りにも不十分だ。</p> <p>燃料取替用水タンクは、原子炉冷却材喪失時に炉心に核分裂を抑えるためのホウ酸水を注入するための水源であり、重大事故を抑えるための不可欠かつきわめて重要な施設である。これが使えなくなれば、事故収束は難しくなる。</p> <p>この許容値がギリギリの問題について、3 月 17 日の規制委員会で渡邊安全規制調整官は次のように述べている。</p> <p>「9 ページの上方に燃料取替用水タンクがあります。こちらについては裕度が 1.02 と余り大きくないということでございます。こちらにつきましては、設計及び工事の計画の認可の審査の中で具体的に裕度がどのくらいあるかということについては詳細に確認をしたいと思ってございます。」(3 月 17 日議事録 10 頁)</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【美浜】

整理番号	意見全文
	<p>このように、余裕がほとんどないことを認めながら、「設計及び工事の計画の認可の審査の中で具体的に裕度がどのくらいあるかということについては詳細に確認」と発言し、設置変更の許可を与えようとしている。</p> <p>積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審査書案は撤回すべき。老朽原発美浜3号は止めたまま、技術的成立性について再検討・再評価すべきだ。</p>
0415E2	<p>火山灰が 22cm も積もれば、重い電源車は移動できず、炉心溶融を防ぐことはできません。審査書案は撤回し、老朽原発美浜 3 号を再稼働しないこと。火山灰の影響評価について、保安規定についても再評価すべき。</p> <p>40 年超えの老朽原発である美浜 3 号の火山灰層厚は 22cm となっています。</p> <p>しかし、火山灰が 22cm も積もれば、重い電源車は移動できず、炉心溶融を防ぐことはできません。審査書案は撤回し、原発を再稼働することなく、保安規定についても再評価すべきです。</p> <p>審査書案では、安全対策として、炉心溶融を防ぐために、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを稼働させることになっています。</p> <p>(美浜 3 号審査書案 7 頁)</p> <p>「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと。」</p> <p>そして、このポンプの電気は電源車によって供給することになっています。</p> <p>さらに審査では、火山灰と積雪 100cm を同時に考慮することになっています。</p> <p>そのため、美浜 3 号で 22cm もの火山灰が堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態では、電源車を移動させることはできません。</p> <p>実際に、2017 年 3 月 29 日の検討チーム会合で、産総研の山元総括研究主幹は、「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言しています。</p> <p>これに対して関電は、「4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」と答えているだけです。</p> <p>10cm の試験結果では、火山灰 22cm には対応できません。</p> <p>美浜 3 号については、保安規定の変更の必要はないとしていますが、上記より、美浜 3 号の審査書案は撤回すべきです。火山灰の影響評価について、保安規定も含めて再評価すべきです。</p>
0415E3	火山灰層厚 22cm や 27cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険が生じる。

## パブコメ意見一覧 (WEB 投稿) 【美浜】

整理番号	意見全文
0415E4	<p>審査書案 7 ページ 「V 審査結果」について      火山灰の堆積 22cm で電源車の移動が行えることが確認されていません。      「保安規定を変えない」との判断を容認しないでください。</p> <p>審査書案 7 ページ 「V 審査結果」は、      「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られた」      としているが、この判断は成り立たない。      「審査の概要」12 ページによると、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの動力は電源車によって供給することになっている。      しかし、22cm の火山灰が積もった状況で、電源車を移動させることができるとは思えない。移動できるかどうか検討された形跡がない。      審査書案は、電源車の移動が問題なく行えることを前提として、上記の判断を行っており、その確認を基に「保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した」としている。上記のように、この前提が成り立たないので、保安規定を変えないとの判断を認めるべきではない。</p>
0415E5	<p>火山灰の堆積 22cm での燃料取替用水タンクの静的荷重許容応力の裕度が小さすぎる----審査書案を撤回してください。</p> <p>火山灰の堆積 22cm を想定した時、「審査の概要」9 ページによれば、燃料取替用水タンクの静的荷重許容応力の裕度は 1.02 しかない。</p> <p>この評価の条件は 2021. 1. 14 の審査会合資料 2-2 によれば、積雪量 100cm+ 火山灰層厚 22cm を想定したものである。</p> <p>裕度が 1.02 しかないということは、積雪量が 105cm を超えると、許容応力を超えてしまう程度の余裕しかないことを意味する。</p> <p>しかし、100cm の積雪は十分大きい想定とは言えない。</p> <p>火山灰の荷重に対する余裕が低すぎるとの判断が必要である。</p> <p>審査書案は撤回すべきである。</p>
0416E1	<p>火山・地震大国の日本で原発は危険！これが最も「科学的・技術的」な考え方です。</p> <p>1、火山灰層厚が 20 cm をこえればでは電源車は移動できず、炉心溶融の危険</p> <p>2、高浜 3・4 号及び大飯 3・4 号：非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程      (1) フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう      (2) 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべき</p> <p>3、燃料取替用水タンクの静的荷重は、許容値を超える可能性が高い      火山灰と雪の重みに耐えられない可能性</p>
0416E2	<p>火山灰層厚 22cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があるので、美浜 3 号の「保安規定を変えない」との関電方針は容認すべきでない</p> <p>規制委員会は、美浜 3 号の審査書案 7 頁 4 行目の「審査結果」において、次の関西電力の方針を容認している。(以下、下線は引用者)      「火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合における発電用原子炉施設の保</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【美浜】

整理番号	意見全文
	<p>全に関する措置について、降下火碎物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした。」</p> <p>これらの容認の根拠として、同資料の 7 頁で 3 条件の成立を挙げているが、そのうち第 3 の条件は以下である。</p> <p>「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」。</p> <p>この条件の成立は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの稼働に依存しているが、そのポンプの電気は電源車によって供給することになっている（「審査の概要」16 頁）。</p> <p>それでは、火山灰が 22cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態で、はたして電源車を運んでくることが可能なのだろうか。審査では、火山灰層厚と積雪 100cm を重ねて考慮することになっている。</p> <p>この点、産総研の山元総括研究主幹は「降下火碎物の影響評価に関する検討チーム」の第 1 回会合（2017. 3. 29）において次のように述べている。</p> <p>「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言している。これに対し関西電力の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれくらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」とコメントしている※1。しかし、この場合でも堆積 10cm にまでしか言及していない。</p> <p>（※1）2017. 3. 29 議事録 37 頁 <a href="https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf">https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf</a></p> <p>また実際、国土交通省富士砂防事務所の火山灰堆積 10cm の緩い坂道を上る実験※2 では、FF(前輪駆動)車の場合、ゴムチェーンを装着しても動かなくなっている。4 樽駆動車では動いているが、火山灰が 20cm 以上も堆積した場合はとても動きそうにない。</p> <p>（※2）（国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 (<a href="http://mlit.go.jp">mlit.go.jp</a>)）</p> <p>したがって、火山灰の堆積 22cm でも第 3 の条件が成り立つという実際の証明はなされていない。それゆえ、保安規定の変更が必要ないと判断は成立しない。</p> <p>美浜 3 号は運転を止めたままで、火山灰の影響について再評価すべきである。</p>
0416E3	<p>美浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（3号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する意見</p> <p>該当箇所 :</p> <p>P. 7 「IV-1.1 火山の影響に対する設計方針」の「2. 降下火碎物の影響に対する設計方針等」</p> <p>内容 :</p> <p>「規制委員会は、降下火碎物の最大層厚の変更後においても、それ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火碎物の最大層厚以外の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。」とあり、その根拠として関西電力が行った 3 つの項目についての評価を挙げているが、そのうち「施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火碎物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持される・・」との評価は、「燃料取替用水タンク」では、静的荷重が許容値を超える可能性が高く、当てはま</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【美浜】

整理番号	意見全文
	<p>らない。</p> <p>今年1月14日の第934回会合資料2-2のP.24-25の「個別評価-3」によると、A) 火山灰条件：a. 密度 1.5g/cm<sup>3</sup>、b. 堆積量 22cm、B) 積雪条件：a. 密度 0.3g/cm<sup>3</sup>、b. 堆積量 100cmの場合、火山灰と積雪による堆積荷重は 6,300N/m<sup>2</sup> となり、申請時の層厚（15cm）でのFEM解析による発声応力と許容応力のから許容層厚を算出した結果、降灰層厚 22cm に対し、許容層厚は 22.7cm となり、また、3月17日の第65回会合資料2-2「関西電力（株）美浜3号炉、高浜1～4号炉、大飯3、4号炉の大山生竹テフラの噴出規模見直しに係る審査の概要（案）」P.9によれば、発生応力 253Mpa に対し許容応力は 259Mpa で裕度 1.02 と極めて厳しくなっている。積雪量が 100cm をわずかに越えただけで許容値を超てしまう可能性があり、構造健全性が維持されるとは言えない。</p>
0416E4	<p>「保安規定を変えない」との判断を容認すべきでない。</p> <p>電源車による動力供給を必要とする「蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ」を前提にして、「炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られた」と結論することは重大な誤りである。</p> <p>産総研の山元総括研究主幹は「降下火砕物の影響評価に関する検討チーム」の第1回会合で、「基本的に1cmも積もれば車の移動はほとんど不可能」と発言している。</p> <p>関西電力の吉永チーフマネジャーも「4駆であれば10cm相当でも登坂できる」と、10cmまでしか確認されていないことを事実上認めている。国土交通省富士砂防事務所の実験がこれを明らかにしている。</p> <p>20cmを超える火山灰の堆積で、電源車が移動できることは検証されていない。</p> <p>「保安規定を変えない」との判断を認めることはできない。</p>
0416E5	火山灰の降灰により電源車が使えずポンプを動かすことが出来ず炉心溶融になります。審査をやり直してください。

## パブコメ意見一覧 (FAX) 【美浜】

整理番号	意見全文
0416F1	<p>貴職、規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保安規定に定める措置により、降下火碎物の最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であり、本申請による変更許可後においても保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。としています。そのうちの3番目に当たる以下の部分（関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 3号発電用原子炉施設の変更に関する審査書（案）P7）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと。について</li> </ul> <p>上記の申請者が出した方針では、上記発生器補給用仮設ポンプの稼働が前提となっています。しかしそのポンプの電源は、電源車によって供給されることになっています。（資料④「審査の概要」p16）</p> <p>美浜発電所3号発電用原子炉施設で、評価が妥当とされた火山灰の最大層厚22cm及び積雪100cmの場合、以下のような理由で電源の供給が不可能になる可能性があります。</p> <p>産総研の山元総括研究主幹は2017年3月に行われた「降下火碎物の影響評価に関する検討チーム」の代1回会合において、「基本的に1cmも積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、…」と発言しています。これに対して関西電力からは「四駆であれば10cm相当でも登坂できるという国交省からの試験データもあります」とコメントしています。関西電力さえ、四駆でも10cm相当としているように、火山灰が20cm以上堆積した場合は、電源車の移動はかなり難しいと思われます。</p> <p>従って、火山灰の堆積22cmでは、3番目の条件は成り立つという証明はなされていないことになりますので、保安規定の変更が必要ないという判断は成り立たなくなり、再評価する必要があります。</p>
0416F2	<p>審査書案p.6の申請者の説明に関し、2021年1月14日開催の「第934回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料2-2 美浜3号炉 新知見への適合状況説明資料（DNPに対する防護）」p.101では、「モニタリングカーによる測定も可能である。」とされているが、火山灰層厚に積雪100cmを加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にしてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p> <p>審査書案p.6の申請者の説明に関し、2021年1月14日開催の「第934回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料2-2 美浜3号炉 新知見への適合状況説明資料（DNPに対する防護）」p.101では、消火設備について「仮に、上記消火設備に影響が生じた場合でも、消防自動車を用いた自衛消防隊による、消火が可能。」とされているが、火山灰層厚に積雪100cmを加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくことがあるため、重機にてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>

## パブコメ意見一覧（FAX）【美浜】

整理番号	意見全文
0416F3	<p>審査書案 p. 6 の「(2) 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた。」に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-2 美浜発電所 3 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNP に対する防護）」p. 24, 25 の燃料取替用水タンクに係る影響評価によれば、降灰層厚 22cm に対し、許容層厚は 22.7cm とされ、裕度は 1.02 とギリギリの数値である。積雪が 105cm になると許容応力を超えるような状態であり、このような評価で健全性が維持されると認めてはならない。これについて、設計及び工事の計画の認可の審査で対応すればよしとせず、このような方針自体を認めないよう強く求める。</p>
0416F4	<p>審査書案 p. 7 の「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができるないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されることから、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」に関し、2021 年 3 月 17 日開催の「第 65 回原子力規制委員会」に提出された関西電力の「資料 2-2 関西電力株式会社美浜発電所 3 号炉、高浜発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉並びに大飯発電所 3 号炉及び 4 号炉の大山生竹テフラの噴出規模見直しに係る審査の概要（案）」p. 16 によれば、その蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの電気は電源車による供給を想定しているところ、電源車走行について火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでも間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
0411E1	<p>意見 1 (高浜 1・2 号). 火山灰層厚 27cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があるので、高浜 1・2 号の「保安規定を変えない」との関電方針は容認すべきでない 高浜の審査書案 7 頁 4 行目の「審査結果」で次を容認している。</p> <p>「火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、本発電所 1 号炉及び 2 号炉については、降下火碎物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした」。</p> <p>これらの容認の根拠として、同資料の 7 頁で 3 条件の成立を挙げているが、そのうち第 3 の条件は以下である。</p> <p>「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」。</p> <p>この条件の成立は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの稼働に依存しているが、そのポンプの電気は電源車によって供給することになっている（「審査の概要」16 頁）。</p> <p>それでは、火山灰が高浜 1・2 号で 27cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態で、はたして電源車を運んでくることが可能なだろうか。審査では、火山灰層厚と積雪 100cm を重ねて考慮することになっている。</p> <p>この点、産総研の山元総括研究主幹は「降下火碎物の影響評価に関する検討チーム」の第 1 回会合（2017. 3. 29）において次のように述べている。</p> <p>「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言している。これに対し関西電力の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれぐらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」とコメントしている※1。しかし、この場合でも堆積 10cm にまでしか言及していない。</p> <p>(※1) 2017. 3. 29 議事録 37 頁 <a href="https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf">https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf</a></p> <p>また実際、国土交通省富士砂防事務所の火山灰堆積 10cm の緩い坂道を上る実験※2 では、FF(前輪駆動)車の場合、ゴムチェーンを装着しても動かなくなっている。4 樽駆動車では動いているが、火山灰が 20cm 以上も堆積した場合はとても動きそうにない。</p> <p>(※2) (国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 (<a href="http://mlit.go.jp">mlit.go.jp</a>))</p> <p>したがって、火山灰の堆積 27cm でも第 3 の条件が成り立つという実際の証明はなされていない。それゆえ、保安規定の変更が必要ないと判断は成立しない。</p> <p>高浜 1・2 号は運転を止めたままで、火山灰の影響について再評価すべきである。</p>
0411E2	<p>意見 2 (高浜 1・2 号). 燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐えられない可能性が高い</p> <p>基本設計等の技術的成立性の確認に関し、高浜 1・2 号の審査書の 6 頁 21 行目では「(2) 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響」について次のように述べている。</p> <p>「施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火碎物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた」。しかし実際には、以下に述べるように、少なくも燃料取替用水タンクについては構造健全性は確実に成り立つとは言えない。</p> <p>なお、燃料取替用水タンクは、原子炉冷却材喪失時に炉心に核分裂を抑えるためのホウ酸水を注入するための水源であり、重大事故を抑えるための不可欠かつきわめて重要な施設である。</p> <p>高浜1・2号は次のようになっている。</p> <p>現行評価：降灰層厚27cm、許容降灰層厚28.6cmより、裕度1.06（※3、26頁）</p> <p>A) 火山灰 密度1.5g/cm<sup>3</sup>、堆積量27cmより、力 4,050N/m<sup>2</sup></p> <p>B) 積雪 密度0.3 g/cm<sup>3</sup> 堆積量 100cmより、力 3,000 N/m<sup>2</sup> 合計力 7,050 N/m<sup>2</sup></p> <p>( A)B)は※3、25～26頁より。※3:2021.1.14審査会合資料2-3 000339825.pdf (nsr.go.jp)</p> <p>★火山灰層厚が27cmのとき、積雪が108cmになると許容層厚を超える</p> <p>なぜなら、許容降灰層厚は積雪も考慮にいれた値だとされているので、つぎのような計算が成り立つ。許容火山灰層厚28.6cmのときの合計力は<math>1.5 \times 28.6 + 0.3 \times 100 = 72.9 \text{ g/cm}^2</math>である。火山灰層厚を27cmとしたまま積雪がXcmになったとしてそのときの合計力が72.9 g/cm<sup>2</sup>になるものとする。すなわち、<math>1.5 \times 27 + 0.3 \times X = 72.9</math>より <math>X=108\text{cm}</math>となる。</p> <p>つまり、積雪が現行評価値の100cmをわずかに超えると応力が許容応力を超えるので技術的成立性が成り立たない。昨今の積雪の傾向からすれば、100cmの評価では余りにも不十分だ。この点、3月17日の規制委員会で説明者の渡邊安全規制調整官は「審査の概要」の美浜3号について次のように述べているが、この内容は高浜1・2号にも同様に当てはまる。</p> <p>「9ページの上の方に燃料取替用水タンクがあります。こちらについては裕度が1.02と余り大きくないということでございます。こちらにつきましては、設計及び工事の計画の認可の審査の中で具体的に裕度がどのくらいあるかということについては詳細に確認をしたいと思ってございます。」（議事録：10頁）</p> <p>裕度について詳細に確認するのではなく、積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審査書案は撤回すべき。老朽原発高浜1・2号は止めたまま、技術的成立性について再検討・再評価すべきである。</p>
0411E3	<p>意見3(高浜3・4号) 高浜3・4号非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程は成り立たない。</p> <p>審査書案7頁4行目「審査結果」では、高浜3・4号に関しては、高浜1・2号と美浜3号とは異なって、保安規定にはまったく触れていない。その理由は下記の状況から、現行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだと考えられる。</p> <p>(1) フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう 層厚変更後のフィルタが目詰まりするまでの時間(基準捕集容量到達までの時間)※4は、67分(火山灰層厚27cm)となっている。</p> <p>他方、フィルタ取替・清掃の層厚10cmのときのタイムチャート※5では 高浜3・4号 取替時間20分、清掃時間60分、合計 80分</p> <p>したがって、層厚変更後では、両方とも取替+清掃が終了するより前に基準捕集容量に到達してしまうので、タイムチャートは成り立たない。</p> <p>外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機が動かなければ全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>(※4) 高浜3・4号：2021年1月14日審査会合の資料2-4 000339826.pdf (nsr.go.jp) 125</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>頁          (※5) 高浜 3・4 号 : 2018 年 10 月 4 日審査会合 資料 2-2-1 000247749.pdf (nsr.go.jp) 42 頁</p> <p>(2) 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべきところが、例えば高浜 3・4 号に関する資料（※4）125 頁の表では、初期から 5 回目までの試験結果（火山灰付着前のフィルタ前後の圧力差、すなわち差圧）を示した上で次のように述べている。</p> <p>「&lt;成立性確認の結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・層厚見直し後については、基準捕集量到達時間が 1/2.7 の 67 分と短くなり、降灰継続時間である 24 時間でのフィルタ清掃回数が 2 倍の 10 回に増加する。現状のフィルタ清掃試験結果では、フィルタを 30 秒間手で叩く清掃を行った後に、フィルタ差圧が回復していることを確認しており、清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が 10 回に増加しても成立する」。</li> </ul> <p>ここに書かれているような「差圧が大きく増えるような傾向がない」は、確かに美浜 3 号の試験ではあまり増加していないが、高浜 3・4 号に関しては初期差圧が 38.1 であったものが 5 回目の火山灰付着後で清掃終了後には 90.8 へと 2.38 倍に増えている※6。</p> <p>2021 年の資料（※3）では、層厚評価が変わったことにより、5 回の清掃回数が 10 回に増えるとしながら、10 回の試験は行っていない。これではフィルタ取替の成立性を確かめることにはならない。</p> <p>それゆえ、清掃回数 10 回までの試験をやり直し、データを公表すべき。中途半端な試験だけで関電の報告を容認している審査書案は撤回すべきである。</p> <p>(※6) 2018.10.4 資料 2-2-2 000247748.pdf (nsr.go.jp) 12 頁、表 2</p> <p>以上により、高浜 3・4 号のフィルタ試験をやり直すべきであり、試験結果のデータを公開すべきだ。それまで原発を止めておくべきである。</p>
0413E1	<p>審査書案 7 頁 4 行目の「審査結果」</p> <p>高浜 1・2 号について、火山灰層厚 27cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があるので、「保安規定を変えない」は認められない。</p> <p>「火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、本発電所 1 号炉及び 2 号炉については、降下火砕物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした」と関電方針を認めている。</p> <p>その根拠として、「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」をあげている。</p> <p>この条件は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの稼働に依存しており、そのポンプの電気は電源車によって供給することになっている。</p> <p>しかし、火山灰が高浜 1・2 号で 27cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態で、電源車を運んでくることが可能なのか。その保証はない。</p> <p>この点について、産総研の山元総括研究主幹は「降下火砕物の影響評価に関する検討チーム」</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>の第1回会合（2017.3.29）で、「車なんですけども、基本的に1cmも積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言している。これに対し関西電力の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれくらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4駆であれば10cm相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」とコメントしている。しかしこの場合、堆積10cmまでしか言及していない。</p> <p>また、国土交通省富士砂防事務所の火山灰堆積10cmの緩い坂道を上る実験では、FF（前輪駆動）車の場合、ゴムチェーンを装着しても動かなくなっている。4輪駆動車では動いているが、火山灰が20cm以上も堆積した場合は動く保証はない。</p> <p>したがって、火山灰の堆積27cmで「蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られた」は、実際の証明はなされていない。したがって、保安規定の変更が必要ないと判断は成り立たない。</p> <p>火山灰の影響について再評価すべきである。高浜1・2号の運転は認められない。</p>
0413E2	<p>審査書案7頁4行目「審査結果」</p> <p>高浜3・4号について、非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程は成り立たないので、フィルタ試験をやり直すべきである。</p> <p>1. 高浜3・4号では、フィルタの取替・清掃が終了する前にフィルタは火山灰で目詰まりする層厚変更後のフィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集容量到達までの時間）は、火山灰層厚27cmで67分。他方、フィルタ取替・清掃の層厚10cmのときのタイムチャートでは、取替時間20分、清掃時間60分、合計80分である。</p> <p>したがって、層厚変更後では、取替・清掃が終了するより前に基準捕集容量に到達してしまうので、タイムチャートは成り立たない。</p> <p>外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機が働かなければ全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>2. 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべきである</p> <p>例えば高浜3・4号に関する資料125頁の表では、初期から5回目までの試験結果（火山灰付着前のフィルタ前後の圧力差、すなわち差圧）を示した上で次のように述べている。</p> <p>「&lt;成立性確認の結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・層厚見直し後については、基準捕集量到達時間が1/2.7の67分と短くなり、降灰継続時間である24時間でのフィルタ清掃回数が2倍の10回に増加する。現状のフィルタ清掃試験結果では、フィルタを30秒間手で叩く清掃を行った後に、フィルタ差圧が回復していることを確認しており、清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が10回に増加しても成立する。」</li> </ul> <p>ここに書かれているような「差圧が大きく増えるような傾向がない」は、高浜3・4号に関し</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>ては成り立たない。初期差圧が 38.1 であったものが 5 回目の火山灰付着後で清掃終了後には 90.8 へと 2.38 倍に増えている。</p> <p>2021 年の資料では、層厚評価が変わったことにより、5 回の清掃回数が 10 回に増えるとしながら、10 回の試験は行っていない。これではフィルタ取替の成立性は確認されていない。</p> <p>したがって、清掃回数 10 回までの試験をやり直し、データを公表すべきである。このような不十分な試験で関電の報告を容認している審査書案は撤回すべきである。</p> <p>以上により、高浜 3・4 号のフィルタ試験をやり直すべきであり、試験結果のデータを公開すべきである。それまで原発を止めておくべきである。</p>
	<p>火山灰が 27cm も積もれば、重い電源車は移動できず、炉心溶融を防ぐことはできません。審査書案は撤回し、老朽原発高浜 1・2 号を再稼働しないこと。火山灰の影響評価について、保安規定についても再評価すべき。</p> <p>40 年超えの老朽原発である高浜 1・2 号の火山灰層厚は 27cm となっています。</p> <p>しかし、火山灰が 27cm も積もれば、重い電源車は移動できず、炉心溶融を防ぐことはできません。審査書案は撤回し、原発を再稼働することなく、保安規定についても再評価すべきです。</p> <p>審査書案では、安全対策として、炉心溶融を防ぐために、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを稼働させることになっています。</p> <p>(高浜 1・2 号審査書案 7 頁)</p> <p>「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと。」</p>
0415E1	<p>そして、このポンプの電気は電源車によって供給することになっています。</p> <p>さらに審査では、火山灰と積雪 100cm を同時に考慮することになっています。</p> <p>そのため、高浜 1・2 号で 27cm もの火山灰が堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態では、電源車を移動させることはできません。</p> <p>実際に、2017 年 3 月 29 日の検討チーム会合で、産総研の山元総括研究主幹は、      「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言しています。</p> <p>これに対して関電は、「4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」と答えているだけです。</p> <p>10cm の試験結果では、火山灰 27cm には対応できません。</p> <p>高浜 1・2 号については、保安規定の変更の必要はないとしていますが、上記より、高浜 1・2</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	号の審査書案は撤回すべきです。火山灰の影響評価について、保安規定も含めて再評価すべきです。
0415E2	<p>老朽原発高浜 1・2 号の燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐えられず、許容値を超える可能性が高い。</p> <p>積雪が少し増えただけで裕度はなくなるため、審査書案は撤回すべき。</p> <p>基本設計等の技術的成立性の確認に関し、高浜 1・2 号の審査書案 6 頁では次のように述べている。</p> <p>「(2) 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた。」</p> <p>現行の評価では、火山灰層厚は 27cm、許容層厚は 28.6cm で、裕度は 1.06 でギリギリになっている。</p> <p>積雪が現行評価値の 100cm をわずかに超えると (108cm)、許容層厚を超えるため、技術的成立性は成り立たない。福井県の積雪の傾向からすれば、100cm の評価では余りにも不十分だ。</p> <p>燃料取替用水タンクは、原子炉冷却材喪失時に炉心に核分裂を抑えるためのホウ酸水を注入するための水源であり、重大事故を抑えるための不可欠かつきわめて重要な施設である。これが使えなくなれば、事故収束は難しくなる。</p> <p>積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審査書案は撤回すべき。老朽原発高浜 1・2 号は止めたまま、技術的成立性について再検討・再評価すべきだ。</p>
0415E3	火山灰層厚 22cm や 27cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険が生じる。
0415E4	<p>火山灰層厚 27cm の場合、非常用ディーゼル発電機のフィルタは目詰まりする。審査書案は撤回し、原発の運転を止めて再評価すべき。</p> <p>高浜 3・4 号の火山灰層厚は 27cm に変更され、非常用ディーゼル発電機のフィルタが目詰まりするまでの時間は 67 分と評価されている。</p> <p>しかし、以前の火山灰層厚 10cm の場合のタイムチャートでは取替時間 20 分、清掃時間 60 分、合計 80 分となっている。</p> <p>火山灰層厚 10cm の場合でもフィルタの取替と清掃に 80 分かかることになっている。</p> <p>火山灰層厚 27cm ではフィルタが目詰まりするまでの時間は 67 分なので、フィルタの取替と清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう。</p> <p>このように、火山灰層厚 27cm では、タイムチャートは成り立たない。</p> <p>外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機のフィルタが火山灰で目詰まりして働かなければ、全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>そのため、高浜 3・4 号の審査書案は撤回し、原発の運転を止めて再評価すべき。</p>
0415E5	火山・地震大国の日本で原発は危険！これが最も「科学的・技術的」な考え方です。 1、火山灰層厚が 20 cm をこえればでは電源車は移動できず、炉心溶融の危険

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>2、高浜3・4号及び大飯3・4号：非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程          （1）フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう          （2）火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべき</p> <p>3、燃料取替用水タンクの静的荷重は、許容値を超える可能性が高い          火山灰と雪の重みに耐えられない可能性</p>
0416E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1ページの11行目「規定のうち、」と、同22行目「規定のうち」とは、どちらかに記載を統一したほうがよいと思います。</li> <li>・3ページのローマ数字3の記載の結論部には、降下火碎物の最大層厚を変更するという変更内容を踏まえても技術的能力の既許可申請の内容を変更する必要はないことが妥当であるか否かについての説明があったほうがよいと思います。</li> <li>・5ページの1行目「位置にある」のは、何がか？（4ページの最下行から上に1行目の「低速度層」or and「マグマ溜まり」？）</li> <li>・5ページの12行目「三方湖」は、ルビを振ったほうがよいと思います。</li> <li>・5ページの18行目「湿潤密度」は「湿潤密度を」のほうがよいと思います。前段の記載と同様に。</li> <li>・5ページの最下行から上に1行目「距離の関係」は「距離関係」のほうがよいと思います。同9行目の例と同様に。</li> </ul>
0416E2	<p>審査書案 7ページ 「V 審査結果」について          火山灰の堆積 27cm で電源車の移動が行えることが確認されていません。          高浜1, 2号について「保安規定を変えない」との判断を容認しないでください。</p> <p>審査書案 7ページ 「V 審査結果」は、          「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができるないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られた」          としているが、この判断は成り立たない。          「審査の概要」12ページによると、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの動力は電源車によって供給することになっている。          しかし、27cm の火山灰が積もった状況で、電源車を移動させることができるとは思えない。移動できるかどうか検討された形跡がない。          審査書案は、電源車の移動が問題なく行えることを前提として、上記の判断を行っており、その確認を基に「保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した」としている。          上記のように、この前提が成り立たないので、高浜1, 2号の保安規定を変えないとの判断を認めるべきではない。</p>
0416E3	<p>高浜1, 2号は、火山灰の堆積 27cm での燃料取替用水タンクの静的荷重許容応力の裕度が小さすぎる—審査書案を撤回してください。</p> <p>2021.1.14 の審査会合資料 2-3 の 25-26 ページによれば、          高浜1, 2号の火山灰の静的荷重による燃料取替用水タンクへの影響評価で、          許容層厚は、28.6cm しかない。火山灰の層厚 27cm を想定すると、裕度は、1.06 しかない。</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>この評価は、積雪量 100cm に火山灰の荷重が加わった場合を想定したものである。</p> <p>裕度が 1.06 しかないということは、積雪量が 108cm を超えると、許容層厚を超てしまう程度の余裕しかないことを意味する。</p> <p>しかし、100cm の積雪は十分大きい想定とは言えない。</p> <p>高浜 1, 2 号の火山灰の燃料取替用水タンクは、荷重に対する余裕が低すぎるとの判断が必要である。</p> <p>審査書案は撤回すべきである。</p>
0416E4	<p>火山灰層厚 27cm では電源車は移動できず、炉心溶融の危険があるので、高浜 1・2 号の「保安規定を変えない」との関電方針は容認すべきでない</p> <p>高浜の審査書案 7 頁 4 行目の「審査結果」で次を容認している。</p> <p>「火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、本発電所 1 号炉及び 2 号炉については、降下火碎物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした」。</p> <p>これらの容認の根拠として、同資料の 7 頁で 3 条件の成立を挙げているが、そのうち第 3 の条件は以下である。</p> <p>「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができるないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」。</p> <p>この条件の成立は、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの稼働に依存しているが、そのポンプの電気は電源車によって供給することになっている（「審査の概要」16 頁）。</p> <p>それでは、火山灰が高浜 1・2 号で 27cm も堆積し、さらに積雪が 100cm も積み重なった状態で、はたして電源車を運んでくることが可能なのだろうか。審査では、火山灰層厚と積雪 100cm を重ねて考慮することになっている。</p> <p>この点、産総研の山元総括研究主幹は「降下火碎物の影響評価に関する検討チーム」の第 1 回会合（2017. 3. 29）において次のように述べている。</p> <p>「車なんですけども、基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね」と発言している。これに対し関西電力の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれくらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」とコメントしている※1。しかし、この場合でも堆積 10cm にまでしか言及していない。</p> <p>（※1）2017. 3. 29 議事録 37 頁 <a href="https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf">https://www.nsr.go.jp/data/000187985.pdf</a></p> <p>また実際、国土交通省富士砂防事務所の火山灰堆積 10cm の緩い坂道を上る実験※2 では、FF(前輪駆動)車の場合、ゴムチェーンを装着しても動かなくなっている。4 樽駆動車では動いているが、火山灰が 20cm 以上も堆積した場合はとても動きそうにない。</p> <p>（※2）（国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 (<a href="http://mit.go.jp">mit.go.jp</a>)）</p> <p>したがって、火山灰の堆積 27cm でも第 3 の条件が成り立つという実際の証明はなされていない。それゆえ、保安規定の変更が必要ないとの判断は成立しない。</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>高浜 1・2 号は運転を止めたままで、火山灰の影響について再評価すべきである。</p>
0416E5	<p>高浜 3・4 号非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程は成り立たない。</p> <p>審査書案 7 頁 4 行目「審査結果」では、高浜 3・4 号に関しては、高浜 1・2 号と美浜 3 号とは異なって、保安規定にはまったく触れていない。その理由は下記の状況から、現行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだと考えられる。</p> <p>(1) フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう層厚変更後のフィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集容量到達までの時間）※4 は、67 分（火山灰層厚 27cm）となっている。</p> <p>他方、フィルタ取替・清掃の層厚 10cm のときのタイムチャート※5 では 高浜 3・4 号 取替時間 20 分、清掃時間 60 分、合計 80 分</p> <p>したがって、層厚変更後では、両方とも取替+清掃が終了するより前に基準捕集容量に到達してしまうので、タイムチャートは成り立たない。</p> <p>外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機が働かなければ全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>(※4) 高浜 3・4 号 : 2021 年 1 月 14 日審査会合の資料 2-4 000339826.pdf (nsr.go.jp) 125 頁</p> <p>(※5) 高浜 3・4 号 : 2018 年 10 月 4 日審査会合 資料 2-2-1 000247749.pdf (nsr.go.jp) 42 頁</p> <p>(2) 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべき</p> <p>ところが、例えば高浜 3・4 号に関する資料（※4）125 頁の表では、初期から 5 回目までの試験結果（火山灰付着前のフィルタ前後の圧力差、すなわち差圧）を示した上で次のように述べている。</p> <p>「&lt;成立性確認の結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>層厚見直し後については、基準捕集量到達時間が 1/2.7 の 67 分と短くなり、降灰継続時間である 24 時間でのフィルタ清掃回数が 2 倍の 10 回に増加する。現状のフィルタ清掃試験結果では、フィルタを 30 秒間手で叩く清掃を行った後に、フィルタ差圧が回復していることを確認しており、清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が 10 回に増加しても成立する」。</li> </ul> <p>ここに書かれているような「差圧が大きく増えるような傾向がない」は、確かに美浜 3 号の試験ではあまり増加していないが、高浜 3・4 号に関しては初期差圧が 38.1 であったものが 5 回目の火山灰付着後で清掃終了後には 90.8 へと 2.38 倍に増えている※6。</p> <p>2021 年の資料（※3）では、層厚評価が変わったことにより、5 回の清掃回数が 10 回に増えるとしながら、10 回の試験は行っていない。これではフィルタ取替の成立性を確かめたことはならない。</p> <p>それゆえ、清掃回数 10 回までの試験をやり直し、データを公表すべき。中途半端な試験だけで関電の報告を容認している審査書案は撤回すべきである。</p> <p>(※6) 2018.10.4 資料 2-2-2 000247748.pdf (nsr.go.jp) 12 頁、表 2</p> <p>以上により、高浜 3・4 号のフィルタ試験をやり直すべきであり、試験結果のデータを公開すべきだ。それまで原発を止めておくべきである。</p>
0416E6	審査書案 p. 6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-3 高浜発電所 1、2 号炉 新

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>知見への適合状況説明資料（DNPに対する防護）」p. 105 には、「モニタリングカーによる測定も可能である。」とされているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にしてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>
0416E7	<p>審査書案 p. 6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-4 高浜発電所 3、4 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNPに対する防護）」p. 106 には、「モニタリングカーによる測定も可能である。」とされているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>
0416E8	<p>審査書案 p. 6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-3 高浜発電所 1、2 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNPに対する防護）」p. 105 では、消火設備について「仮に、上記消火設備に影響が生じた場合でも、消防自動車を用いた自衛消防隊による、消火が可能。」とされているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>
0416E9	<p>審査書案 p. 6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-4 高浜発電所 3、4 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNPに対する防護）」p. 106 では、消火設備について「仮に、上記消火設備に影響が生じた場合でも、消防自動車を用いた自衛消防隊による、消火が可能。」とされているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できことが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>
0416E10	本件意見提出フォームに入る際に、「意見募集要領（提出先を含む）を確認しました。」にチェックを入れる箇所があるが、この反応が悪く、アクセスができないので、改善を求める。
0416E11	<p>高浜 1・2 号審査書の 6 頁（2）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響（高浜 1・2 号）。燃料取替用水タンクは、火山灰と雪の重みに耐えられない可能性が高い</p> <p>「施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火碎物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた」。とあるが、燃料取替用水タンクについては構造健全性は確実に成り立つとは言えない。(燃料取替用水タンクは、原子炉冷却材喪失時に炉心に核分裂を抑えるためのホウ酸水を注入するための水源であり、重大事故を抑えるための不可欠かつきわめて重要な施設であるため、注意を払うべきである。)</p> <p>高浜 1・2 号は次のようになっている。</p> <p>現行評価：降灰層厚 27cm、許容降灰層厚 28.6cm より、裕度 1.06</p> <p>A) 火山灰 密度 1.5g/cm<sup>3</sup>、堆積量 27cm より、力 4,050N/m<sup>2</sup>      B) 積雪 密度 0.3 g/cm<sup>3</sup> 堆積量 100cm より、力 3,000 N/m<sup>2</sup> 合計力 7,050 N/m<sup>2</sup></p> <p>しかし、積雪 100cm の評価では不十分である。火山灰層厚が 27cm のとき、積雪が 108cm になると許容層厚を超える。</p> <p>積雪が現行評価値の 100cm をわずかに超えると応力が許容応力を超えるので技術的成立性が成り立たない。</p> <p>これに関して、3月17日の規制委員会で説明者の渡邊安全規制調整官は「審査の概要」の美浜3号について次のように述べているが、この内容は高浜 1・2 号にも当てはまる。</p> <p>「9ページの上の方に燃料取替用水タンクがあります。こちらについては裕度が 1.02 と余り大きくないということでございます。こちらにつきましては、設計及び工事の計画の認可の審査の中で具体的に裕度がどのくらいあるかということについては詳細に確認をしたいと思ってございます。」</p> <p>ただし、裕度について詳細に確認するのではなく、積雪が少し増えただけで裕度がなくなるという事実を認め、審査書案は撤回すべきである。高浜 1・2 号は止めたまま、技術的成立性について再検討・再評価すべきである。</p>
0416E12	<p>高浜 3・4 号について、いずれも「基本設計等に技術的成立性がある」(審査書案 7 頁) ことは確認されていない。このため「基本的設計等に技術的成立性がある」とするのは誤りである。</p> <p>理由は、最大層厚の変更により、非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替が間に合わなくなり、フィルタが閉塞してしまうからである。これは以下のように、審査会合の資料から明らかである。</p> <p>2021 年 1 月 14 日審査会合資料 2-4  <a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000339826.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000339826.pdf</a>      の 125 頁に、層厚見直し後の基準捕集量到達時間は、67 分とされている。</p> <p>2018 年 10 月 4 日審査会合資料 2-2-1  <a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000247749.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000247749.pdf</a>      の 42 頁に、フィルタの取替に要する時間が、取替時間 20 分と清掃時間 60 分の合計 80 分かかることが示されている。</p> <p>従って、フィルタを取り替えは間に合わず、フィルタは閉塞する。このフィルタが閉塞する問題については、設置変更許可についての審査の中で問題とすべきである。従って、高浜 3・4 号の設置変更許可は下すべきではない。従って、原子炉等規制法第四十三条の三の二十三に基づ</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>き、直ちに高浜3・4号の運転停止を命ずるべきである。</p>
0416E13	<p>高浜発電所の「発電用原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号及び4号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）」に対する意見</p> <p>内容：</p> <p>P. 7 「V、審査結果」14行目「本発電所1号炉及び2号炉については、降下火碎物の最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であり、本申請による変更許可後においても保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。」とあり、その根拠として、3つの事項について確認したことを挙げている。しかしこのうちの一つ、（変更後の最大層厚から推定した気中降下火碎物濃度で）「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持される・・・」については、現実的な対応とは言えない。</p> <p>蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを駆動するには電源が必要となるが、その電源は電源車から引いてくることになる。1mの積雪に火山灰27cmが積もった敷地内で電源車の移動が可能なのかは、具体的に検証しなければ分からぬのではないか。</p> <p>例えば2017年3月の「降下火碎物の影響評価に関する検討チーム」第1回会合において、火山の専門家である産業技術総合研究所の山元孝広氏は「車なんですけども、基本的に1cmも積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、やっぱり何か電源車を持ってくるというふうなことを言われても、非常にそれは無理じゃないのかと思いますね。」と発言しており、関電の吉永チーフマネジャーは「車の移動に関して、国交省の九州地方整備局のほうで実際に車でどれぐらいの火山灰の層厚まで移動できるかというような試験をやられたデータというのがありますて、4駆であれば10cm相当でも登坂できるというような結果が出ているようです」応じていたが、10cmの2.7倍の27cmでしかも100cmの積雪では走行は無理だと思われる。また、吉永氏は、「実際には重機で除灰した後ろをついて車を移動させるという形になると思いますけれども・・・」とも発言しているが、山元氏は「本当に降灰中に除灰できるのか」という疑問も呈している。今回、環境条件が以前とは大幅に変わったので、当然対応方法も変わるはずであり、保安規定の修正も必要になる。本審査書案はこの点について欠落がある。</p>
0416E14	<p>高浜3・4号非常用ディーゼル発電機のフィルター交換の成立性は確認されていないので審査書案は撤回すべき。</p> <p>2021年1月14日審査会合の資料2-4の125ページには、</p> <p>火山灰層厚の想定が27cmになったことにより、基準捕集量到達時間が181分から67分に短くなったりこと、清掃回数が5回から10回に増えたことが記載されている。</p> <p>(1) フィルターの交換・清掃が、フィルターの捕集量到達時間に間に合わない。</p> <p>関電の想定では、取替時間20分、清掃時間60分、合計80分を要する。</p> <p>基準捕集量到達時間が67分になったので、交換・清掃が間に合わないことになる。</p> <p>以前と同じやり方では、フィルター交換が成立しないことが明らかである。</p> <p>短くなった時間の間に、実際に交換・清掃が行えるのか検証が必要である。</p> <p>何人で作業を行うのか、作業要員が確保できるのか、人数を増やした場合、作業スペースは確保できるのか、具体的に検証する必要がある。</p> <p>(2) フィルター性能が回復しない可能性がある。</p> <p>フィルターの清掃回数が10回に増えたにもかかわらず、実際に性能が回復するのかどうか検証</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【高浜】

整理番号	意見全文
	<p>されていない。</p> <p>上記資料には、清掃 5 回までの古い試験結果が記載され、「清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が 10 回に増加しても成立する」と結論している。</p> <p>しかし、初期差圧が 38.1 であったものが、5 回目の清掃後には 90.8 へと 2.38 倍に増加しているのだから、そのように結論することはできない。</p> <p>10 回の清掃試験を行って検証する必要がある。</p> <p>また、許容される差圧も清掃前の差圧も公表されていないので、性能が回復していると言えるのかどうか判断できない。これらのデータを公表しにことに正当な理由があると思えない。情報を公開すべきである。</p> <p>以上のように、非常用ディーゼル発電機のフィルター交換の成立性が確認されているとは言えないので、高浜原発の審査書案は撤回すべきだ。</p>
0416E15	<p>高浜 1, 2 号の「保安規定を変えない」との判断を容認すべきでない。</p> <p>電源車による動力供給を必要とする「蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ」を前提にして、「炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られた」と結論することは重大な誤りである。</p> <p>産総研の山元総括研究主幹は「降下火砕物の影響評価に関する検討チーム」の第 1 回会合で、「基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能」と発言している。</p> <p>関西電力の吉永チーフマネジャーも「4 駆であれば 10cm 相当でも登坂できる」と、10cm までしか確認されていないことを事実上認めている。国土交通省富士砂防事務所の実験がこれを明らかにしている。</p> <p>20cm を超える火山灰の堆積で、電源車が移動できることは検証されていない。</p> <p>高浜 1, 2 号の「保安規定を変えない」との判断を認めることはできない。</p>
0416E16	降灰が増えれば電源車が使えず冷却できません。審査をやり直してください。
0416E17	<p>高浜 1、2 号について、審査書案 6 頁、施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響について、「構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた」としているが、「構造健全性は維持される」と評価するのは誤りである。</p> <p>理由は、以下の通りである。</p> <p>2021 年 1 月 14 日審査会合資料 2 の 3 の 25 頁において、評価条件として、積雪条件として、堆積量を 100 CM としている。これを 108 CM として評価すれば、許容応力に達する。福井県の建築基準法の設計積雪を用いているとしているが、昨今の積雪量を鑑みれば、108 CM 以上の積雪を考慮しなければ安全性が確保されないこと、構造健全性が維持されないことは明らかである。従って、高浜 1・2 号の設置変更許可は下すべきではない。</p>

## パブコメ意見一覧 (FAX) 【高浜】

整理番号	意見全文
0416F1	<p>貴職、規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保安規定に定める措置により、降下火碎物の最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であり、本申請による変更許可後においても保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。としています。そのうちの 3 番目に当たる以下の部分（関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号及び4号発電用原子炉施設の変更に関する審査書（案）P7）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと。について</li> </ul> <p>上記の申請者が出した方針では、上記発生器補給用仮設ポンプの稼働が前提となっています。しかしそのポンプの電源は、電源車によって供給されることになっています。（資料④「審査の概要」p16）</p> <p>高浜発電所 1 号、2 号、3 号及び 4 号発電用原子炉施設で、評価が妥当とされた火山灰の最大層厚 27cm 及び積雪 100cm の場合、以下のような理由で電源の供給が不可能になる可能性があります。産総研の山元総括研究主幹は 2017 年 3 月に行われた「降下火碎物の影響評価に関する検討チーム」の代 1 回会合において、「基本的に 1cm も積もれば車の移動はほとんど不可能ですから、…」と発言しています。これに対して関西電力からは「四駆であれば 10cm 相当でも登坂できるという国交省からの試験データもあります」とコメントしています。関西電力でさえ、四駆でも 10cm 相当としているように、火山灰が 20cm 以上堆積した場合は、電源車の移動はかなり難しいと思われます。</p> <p>従って、火山灰の堆積 27cm では、3 番目の条件は成り立つという証明はなされていないことになりますので、保安規定の変更が必要ないという判断は成り立たなくなり、再評価する必要があります。</p>
0416F2	<p>審査書案 p. 6 の「(2) 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火碎物の堆積荷重（積雪による荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維持されるとの評価結果が得られた。」に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-3 高浜発電所 1, 2 号炉 新知見への適合状況説明資料 (DNP に対する防護)」p. 25, 26 の燃料取替用水タンクに係る影響評価によれば、降灰層厚 27cm に対し、許容層厚は 28. 6cm とされ、裕度は 1.06 とギリギリの数値である。積雪が 108cm になると許容応力を超えるような状態であり、このような評価で健全性が維持されると認めてはならない。これについて、設計及び工事の計画の認可の審査で対応すればよしとせず、このような方針自体を認めないと強く求める。</p>
0416F3	<p>審査書案 p. 7 の「非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるものの、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結果が得られたこと」に関し、2021 年 3 月 17 日開催の「第 65 回原子力規制委員会」に提出された関西電力の「資料 2-2 関西電力株式会社美浜発電所 3 号炉、高浜発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉並びに大飯発電所 3 号炉及び 4 号炉の大山生竹テフラの噴出規模見直しに係る審査の概要（案）」p. 16 によれば、その蒸気発生器補給用仮設</p>

## パブコメ意見一覧 (FAX) 【高浜】

	<p>中圧ポンプの電気は電源車による供給を想定しているところ、電源車走行について火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できことが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでも間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくことがあるため、重機にしてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>
0416F4	<p>本件審査書案には、3号および4号炉の非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替についての評価が記載されていないのはなぜか。</p> <p>また、2021年1月14日開催の「第934回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料2-4 高浜発電所3, 4号炉 新知見への適合状況説明資料(DNPに対する防護)」p.125によれば、フィルタの基準捕集量到達時間は67分とされているが、層厚10cm想定時の取り換え時間は20分、清掃時間は60分で合計80分を要するとされていた。層厚27cmに見直し後は取り換えが間に合わないことになるが、どのように評価したのか。</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【大飯】

整理番号	意見全文
0411E1	<p>大飯 3・4 号：非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程は成り立たない。</p> <p>大飯 3・4 号の審査書案 7 頁 9 行目の「審査結果」では、高浜 1・2 号や美浜 3 号とは異なって、保安規定にはまったく触れていない。その理由は下記の状況から、現行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだと考えられる。</p> <p>(1) フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう 層厚変更後のフィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集容量到達までの時間）※1 は、82 分（火山灰層厚 25cm）となっている。</p> <p>他方、フィルタ取替・清掃の層厚 10cm のときのタイムチャート※2 では、取替時間 20 分、清掃時間 80 分、合計 100 分</p> <p>したがって、層厚変更後では、取替+清掃が終了するより前に基準捕集容量に到達してしまうので、タイムチャートは成り立たない。外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機が動かなければ全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>(※1) 大飯 3・4 号：同資料 2-5 000339827.pdf (nsr.go.jp) 119 頁 (※2) 大飯 3・4 号：同資料 2-3-1 000247758.pdf (nsr.go.jp) 40 頁</p> <p>(2) 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべきである</p> <p>2021 年の資料（※1）では、初期から 5 回目までの清掃試験結果を示した上で次のように述べている。</p> <p>「&lt;成立性確認の結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屑厚見直し後については。基準捕集量到達時間が 1/2.5 の 82 分と短くなり、降灰継続時間である 24 時間でのフィルタ清掃回数が 1.6 倍の 8 回に増加する。現状のフィルタ清掃試験結果では、フィルタを 30 秒間手で叩く清掃を行った後に、フィルタ差圧が回復していることを確認しており、清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が 8 回に増加しても成立する。」</li> </ul> <p>フィルタ差圧が回復していると述べているが、初期差圧が 26.4 であったものが、5 回目の清掃後には 64.3 へと 2.43 倍に増加している※3。実際に 8 回の試験は行われていないので、8 回の取替・清掃過程が成り立つかどうかは確認されていない。</p> <p>(※3) 2018.10.4 資料 2-3-2 000247748.pdf (nsr.go.jp) 12 頁、表 2</p> <p>以上により、大飯 3・4 号のフィルタ試験はやり直すべきであり、試験結果のデータを公開すべきだ。それまで原発を止めておくべきである。</p>
0413E1	<p>審査書案 7 頁 9 行目の「審査結果」</p> <p>大飯 3・4 号の非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程は成り立たない</p> <p>大飯 3・4 号では、保安規定にはまったく触れていない。その理由は下記の状況から、現行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだと考えられる。</p> <p>1. フィルタの取替・清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう 火山灰層厚 25cm の場合、フィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集容量到達までの時間）は、82 分。他方、フィルタ取替・清掃の層厚 10cm のときのタイムチャートでは、取替時間 20 分、清掃時間 80 分、合計 100 分となっている。</p> <p>したがって、層厚変更後では、取替・清掃が終了するより前に基準捕集容量に到達してしま</p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【大飯】

整理番号	意見全文
	<p>うので、タイムチャートは成り立たない。外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機が働かなければ全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>2. 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべきである</p> <p>2021年の資料では、初期から5回目までの清掃試験結果を示した上で次のように述べている。      「&lt;成立性確認の結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屑厚見直し後については。基準捕集量到達時間が1/2.5の82分と短くなり、降灰継続時間である24時間でのフィルタ清掃回数が1.6倍の8回に増加する。現状のフィルタ清掃試験結果では、フィルタを30秒間手で叩く清掃を行った後に、フィルタ差圧が回復していることを確認しており、清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が8回に増加しても成立する」。</li> </ul> <p>フィルタ差圧が回復しているとは述べているが、初期差圧が26.4であったものが、5回目の清掃後には64.3へと2.43倍に増加している。実際に8回の試験は行われていないので、8回の取替・清掃過程が成り立つかどうかは確認されていない。</p> <p>以上のことから、大飯3・4号のフィルタ試験はやり直すべきであり、試験結果のデータを公開すべきである。それまで原発を止めておくべきである。</p>
0415E1	<p>火山灰層厚25cmの場合、非常用ディーゼル発電機のフィルタは目詰まりする。      審査書案は撤回し、原発の運転を止めて再評価すべき。</p> <p>大飯3・4号の火山灰層厚は25cmに変更され、非常用ディーゼル発電機のフィルタが目詰まりするまでの時間は82分と評価されている。</p> <p>しかし、以前の火山灰層厚10cmの場合のタイムチャートでは      取替時間20分、清掃時間80分、合計100分となっている。</p> <p>火山灰層厚10cmの場合でもフィルタの取替と清掃に100分かかることになっている。      火山灰層厚25cmではフィルタが目詰まりするまでの時間は82分なので、フィルタの取替と清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう。</p> <p>このように、火山灰層厚25cmでは、タイムチャートは成り立たない。      外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機のフィルタが火山灰で目詰まりして動かなければ、全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>そのため、大飯3・4号の審査書案は撤回し、原発の運転を止めて再評価すべき。</p>
0415E2	火山灰層厚22cmや27cmでは電源車は移動できず、炉心溶融の危険が生じる。
0416E1	<p>火山・地震大国の日本で原発は危険！これが最も「科学的・技術的」な考え方です。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、火山灰層厚が20cmをこえればでは電源車は移動できず、炉心溶融の危険</li> <li>2、高浜3・4号及び大飯3・4号：非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程</li> </ol>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【大飯】

整理番号	意見全文
	<p>(1) フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう</p> <p>(2) 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべき</p> <p>3、燃料取替用水タンクの静的荷重は、許容値を超える可能性が高い 火山灰と雪の重みに耐えられない可能性</p>
0416E2	<p>大飯3・4号：非常用ディーゼル発電機のフィルタ交換・清掃過程は成り立たない。</p> <p>大飯3・4号の審査書案7頁9行目の「審査結果」では、高浜1・2号や美浜3号とは異なって、保安規定にはまったく触れていない。その理由は下記の状況から、現行の保安規定が成立しないので変える必要があるからだと考えられる。</p> <p>(1) フィルタの取替+清掃が終了する前に、フィルタは火山灰で目詰まりしてしまう 層厚変更後のフィルタが目詰まりするまでの時間（基準捕集容量到達までの時間）※1は、82分（火山灰層厚25cm）となっている。</p> <p>他方、フィルタ取替・清掃の層厚10cmのときのタイムチャート※2では、取替時間20分、清掃時間80分、合計100分</p> <p>したがって、層厚変更後では、取替+清掃が終了するより前に基準捕集容量に到達してしまうので、タイムチャートは成り立たない。外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電機が動かなければ全電源喪失となり、福島原発事故が繰り返される危険がある。</p> <p>(※1) 大飯3・4号：同資料2-5 000339827.pdf (nsr.go.jp) 119頁 (※2) 大飯3・4号：同資料2-3-1 000247758.pdf (nsr.go.jp) 40頁</p> <p>(2) 火山灰層厚増に伴いフィルタの取替・清掃回数が増えるのに、それに見合う試験が行われていない。必要な試験を実施し、データを公表すべきである</p> <p>2021年の資料（※1）では、初期から5回目までの清掃試験結果を示した上で次のように述べている。</p> <p>「&lt;成立性確認の結果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・層厚見直し後については。基準捕集量到達時間が1/2.5の82分と短くなり、降灰継続時間である24時間でのフィルタ清掃回数が1.6倍の8回に増加する。現状のフィルタ清掃試験結果では、フィルタを30秒間手で叩く清掃を行った後に、フィルタ差圧が回復していることを確認しており、清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が8回に増加しても成立する」。</li> </ul> <p>フィルタ差圧が回復していると述べているが、初期差圧が26.4であったものが、5回目の清掃後には64.3へと2.43倍に増加している※3。実際に8回の試験は行われていないので、8回の取替・清掃過程が成り立つかどうかは確認されていない。</p> <p>(※3) 2018.10.4 資料2-3-2 000247748.pdf (nsr.go.jp) 12頁、表2</p> <p>以上により、大飯3・4号のフィルタ試験はやり直すべきであり、試験結果のデータを開すべきだ。それまで原発を止めておくべきである。</p>
0416E3	<p>「基本設計等に技術的成立性がある」（審査書案7頁）ことは確認されていない。このため「基本的設計等に技術的成立性がある」とするのは誤りである。</p> <p>理由は、最大層厚の変更により、非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替が間に合わなくなり、フィルタが閉塞してしまうからである。これは以下のように、審査委員会合の資料から明らかである。</p> <p>2021年1月14日審査会合資料2の5 <a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000339827.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000339827.pdf</a></p>

## パブコメ意見一覧（WEB 投稿）【大飯】

整理番号	意見全文
	<p>の 119 頁に、層厚見直し後の基準捕集量到達時間は、82 分とされている。</p> <p>2018 年 10 月 4 日審査会合資料 2 の 1 <a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000247755.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000247755.pdf</a></p> <p>の 26 頁に、フィルタの取替に要する時間が、取替時間 20 分と清掃時間 80 分の合計 100 分かかることが示されている。従って、フィルタを取り替えは間に合わず、フィルタは閉塞する。このフィルタが閉塞する問題については、設置変更許可についての審査の中で問題とすべきである。従って、大飯 3・4 号の設置変更許可は下すべきではない。従って、原子炉等規制法第四十三条の三の二十三に基づき、直ちに大飯 3・4 号の運転停止を命ずるべきである。</p>
0416E4	<p>大飯 3・4 号非常用ディーゼル発電機のフィルター交換の成立性に疑問。</p> <p>確認試験を行うまで、大飯 3・4 号の運転は認めるべきでない。</p> <p>2021 年 1 月 14 日審査会合の資料 2-5 の 119 ページには、火山灰層厚の想定が 25cm になったことにより、基準捕集量到達時間が 207 分から 82 分に短くなったこと、清掃回数が 5 回から 8 回に増えたことが記載されている。</p> <p>(1) フィルターの交換・清掃が、フィルターの捕集量到達時間に間に合わない。</p> <p>関電の想定では、取替時間 20 分、清掃時間 80 分、合計 100 分を要する。</p> <p>基準捕集量到達時間が 82 分になったので、交換・清掃が間に合わないことになる。</p> <p>以前と同じやり方では、フィルター交換が成立しないことが明らかである。</p> <p>短くなった時間の間に、実際に交換・清掃が行えるのか検証が必要である。</p> <p>何人で作業を行うのか、作業要員が確保できるのか、人数を増やした場合、作業スペースは確保できるのか、具体的に検証する必要がある。</p> <p>(2) フィルター性能が回復しない可能性がある。</p> <p>フィルターの清掃回数が 8 回に増えたにもかかわらず、実際に性能が回復するのかどうか検証されていない。</p> <p>上記資料には、清掃 5 回までの古い試験結果が記載され、</p> <p>「清掃を繰り返す毎に差圧が大きく増えるような傾向がないことから、層厚見直し後に清掃回数が 8 回に増加しても成立する」と結論している。しかし、初期差圧が 26.4 であったものが、5 回目の清掃後には 64.3 へと 2.43 倍に増加しているのだから、そのように結論することはできない。</p> <p>8 回の清掃試験を行って検証する必要がある。</p> <p>また、許容される差圧も清掃前の差圧も公表されていないので、性能が回復していると言えるのかどうか判断できない。これらのデータを公表しにことに正当な理由があると思えない。情報を公開すべきである。</p> <p>以上のように、非常用ディーゼル発電機のフィルター交換の成立性が確認されているとは言えないので、大飯 3・4 号の運転は認めるべきではない。</p>

## パブコメ意見一覧（FAX）【大飯】

整理番号	意見全文
0416F1	<p>審査書案 p. 6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-5 大飯発電所 3、4 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNP に対する防護）」p. 96 では、「モニタリングカーによる測定も可能である。」とされているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともあるため、重機にしてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p> <p>審査書案 p. 6 の申請者の説明に関し、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-5 大飯 3、4 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNP に対する防護）」p. 96 では、消防設備について「仮に、上記消防設備に影響が生じた場合でも、消防自動車を用いた自衛消防隊による、消火が可能。」とされているが、火山灰層厚に積雪 100cm を加えた想定で除灰・走行できることが確認されたのかどうかが不明である。</p> <p>また、降灰時はワイパーでは間に合わない、フロントガラスに灰がべつとりとこびりつくこともありますため、重機にてもゴーグルやマスクをつけた人力にしても除灰も困難、走行も困難な状況を想定すべきである。</p>
0416F2	<p>本件審査書案には、非常用ディーゼル発電機のフィルタ取替についての評価が記載されていないのはなぜか。</p> <p>また、2021 年 1 月 14 日開催の「第 934 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」に提出された関西電力の「資料 2-5 大飯発電所 3、4 号炉 新知見への適合状況説明資料（DNP に対する防護）」p. 119 によれば、フィルタの基準捕集量到達時間は 82 分とされているが、層厚 10cm 想定の時の取り換え時間は 20 分、清掃時間は 80 分で合計 100 分を要するとされていた。層厚 25cm に見直し後は取り換えが間に合わないことになるが、どのように評価したのか。</p>