

第804回審査会合

資料1-2 P.11 一部修正

4.1 変状の分布・性状

トレンチ・法面の地質スケッチ

〔本編資料3.1.4(2)に関する基礎データ〕

- シームS-10, S-11付近及びこれらのシーム付近以外で,トレンチ及び法面の詳細地質観察 により変状の分布について確認した。各トレンチ及び法面での詳細地質観察結果を示す。
 - 4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(P.4-3~P.4-25)
 - 4.1.2 シームS-10付近の変状の分布・性状(P.4-27~P.4-49)
 - 4.1.3 シームS-10, S-11付近以外の変状の分布・性状(P.4-50~P.4-56)

4.1 変状の分布・性状

変状の詳細地質観察箇所





第804回審査会合

資料1-2 P.12 一部修正

_50m

0

-50

*:シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

シームS-11, S-10付近及びシーム付近以外の 箇所で詳細地質観察を行い,変状の分布につ いて検討した。

注)シームS-10及びシームS-11層準(FT5-3*)の位置は、ボーリング、 トレンチ及び法面の調査結果に基づく。

POWER



- ・ シームS-11延長上の段丘堆積物中及びその直下の岩盤に段差はなく、変状は認められない。
- シームS-11上盤のシームに接する箇所に強風化部は分布せず、下盤は風化変色が進んでおらず比較的硬質な新 鮮部~弱風化部から成る。



(余白)



Ts-5法面画像(解釈線なし)

※1: M₁面段丘堆積物のうち,上面付近の層厚最大 約1mの礫の多い部分は河川性堆積物から成る。

- Ts-5法面において、シームS-11とM₁面段丘堆積物との関係を調査した。
- シームS-11の延長上のM₁面段丘堆積物及びその直下の岩盤に変状は認められない。
- ・ シームS-11の上下盤共に褐色を呈し著しく軟質な強風化部から成る。
- Ts-5法面では,近傍で変状が認められるTs-6法面(P.4-7,4-8参照)に比べて,段丘堆積物が厚く上載圧が大きいことから,変状が発生しなかったものと考えられる(P.9-26~P.9-29参照)。



4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(3/22)





<u>Ts-5法面(2/2):地質スケッチ</u>



4-6

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(4/22)





<u>Ts-6法面(1/6):地質スケッチ</u>



- Ts-6法面でシームS-11付近において、M₁面段丘堆積物中の層理面の段差(見掛けの鉛直変位量約35cm)及び不連続面並びにその直下にある岩盤上面の段差から成る変状が認められる。シームの上盤は上方に変位するセンスを示す。またM₁面段丘堆積物及びその直下の岩盤上面の上に凸の形状(見掛けの鉛直変位量約75cm)から成る変状が認められる。
- ・シームS-11の上下盤共に褐色を呈し著しく軟質な強風化部から成る(P.4-10参照)。上盤の強風化部はシームに接している。
- ・変状付近では、強風化部中の弱面(シームS-11等)が変位することにより、直上の段丘堆積物に変位・変形が生じたものと考えられる。
- ・段丘堆積物中の不連続面はローム層には認められないこと、ローム層(砂質)は上に凸の形状による段丘堆積物上面の高度差を埋めるように堆積していることから、これらの変状は、洞爺火山灰層を含むローム層には及んでいないと考えられる。したがって変状は、M1面離水後、ローム層堆積前に形成され、少なくとも洞爺火山灰層堆積以降に変状は発生していないと考えられる(P.4-11, 4-12参照)。

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(5/22)





4-8

<u>Ts-6法面(2/6):詳細地質観察結果</u>



POWER

第804回審査会合

資料1-2 P.39 一部修正

 • M₁面段丘堆積物の層厚は、上に凸の形状の部分も含めてほぼ一様であるが、その上位のローム層(砂質)の層厚は上に凸の頂部では薄く、 その両翼に向かうにつれて厚くなる。したがって、上に凸の形状の形成は、ローム層(砂質)の堆積前であると判断される。
• ローム層(砂質)の直上には洞爺火山灰降下層準が分布する(P.4-11参照)ことから、上に凸の形状の形成は洞爺火山灰層の堆積前であると 判断される。

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(10/22)

<u> Ts-6a法面及びTs-6b法面とTs-6法面との位置関係</u>

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(11/22)

4-14

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(12/22)

POWER

<u>Ts-6a法面(2/2):地質スケッチ</u>

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(13/22)

注) シームS-11層準(FT5-3*)が第四系基底面, 掘削面等 に現れる位置(Ts-6b法面以前の観察による位置)。

*:シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

Ts-6b(北)法面には,新鮮部から成る岩盤が分布する。

4-16 **Power**

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(14/22)

4-17 **Fower**

<u>Ts-6b法面(2/3):地質スケッチ</u>

*: シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

Ts-6b(中央)法面には、新鮮部から成る岩盤が分布する。

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(15/22)

4-18

<u>Ts-6b法面(3/3):地質スケッチ</u>

*1:シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

4-21

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(19/22)

第804回審査会合 資料1-2 P.48 一部修正

<u>Ts-8トレンチ(1/4):地質展開図</u>

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(20/22)

第804回審査会合 資料1-2 P.49 一部修正

POWER

4-23

<u>Ts-8トレンチ(2/4):地質観察結果(南側法面詳細図)</u>

※:変状の見掛けの鉛直変位量については,現地調査時(H30.11)の観察面の詳細スケッチ(P.6-12)を参照。

4.1.1 シームS-11付近の変状の分布・性状(21/22)

POWER

4-24

<u>Ts-8トレンチ(3/4):地質観察結果(北側法面詳細図)</u>

北側法面写真(解釈線有り)

北側法面写真(解釈線なし)

注)本図の写真及びスケッチは設置変更許可申請時(H26.12)のものである。 現地調査時(H30.11)の観察面の写真及び詳細スケッチはP.6-14, 6-15参照。

北側法面スケッチ

. 3m

- 北側法面では、小規模な上に凸の形状※付近において、シームS-11と低角傾斜の変位を伴う不連続面が分岐・合流関係にあることから、変状付近では、強風化部中の弱面(シームS-11等)が変位することにより、直上の段丘堆積物に変位・変形が生じたものと考えられる。
- ・なお、一部の変位を伴う不連続面の延長上には、段丘堆積物中の不連続面及 び岩盤上面の段差から成る小規模な変状[※]が認められる。

※:変状の見掛けの鉛直変位量については,現地調査時(H30.11)の観察面の詳細スケッチ(P.6-14)を参照。

POWER

4-25

<u>Ts-8トレンチ(4/4):シームS-11上下盤の風化性状</u>

(余白)