


図 8.1-8 補強材敷設による事前の段差緩和対策箇所

(b) 地山に勾配を設けて掘削した箇所

地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果を図 8.1-9 に示す。また、最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所 (No. 14) の評価結果を図 8.1-10 に示す。評価の結果、液状化及び揺すり込みによる傾斜は最大で 4.7% であり、評価基準値以下のため、車両の通行に影響はないと評価した。



| No. | 掘削勾配*   |
|-----|---------|
| 1   | 1 : 1.5 |
| 2   | 1 : 1.5 |
| 3   | 1 : 1.5 |
| 4   | 1 : 1.5 |
| 5   | 1 : 0.8 |
| 6   | 1 : 0.8 |
| 7   | 1 : 1.0 |
| 8   | 1 : 0.8 |
| 9   | 1 : 1.5 |
| 10  | 1 : 0.5 |
| 11  | 1 : 0.8 |
| 12  | 1 : 0.8 |
| 13  | 1 : 0.8 |
| 14  | 1 : 0.3 |

注記\* : 複数の勾配を設けて掘削している箇所は最も急な勾配を記載

図 8.1-9 地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果




図 8.1-10 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果

## 8.2 液状化による側方流動

### (1) 概要

地盤の液状化を考慮する際、河川や海等の水際背後地盤又は地表面が傾斜している場合には、側方流動による影響があると考えられる。

防潮堤より海側の屋外アクセスルートは海水取水ポイントへ向かうためのルートであり、水際背後地盤部に位置している。図 8.2-1 に海水取水ポイントを示す。

海水取水ポイントとして、第 2 号機取水口及び第 2 号機海水ポンプ室スクリーンエリアを選定しており、第 2 号機海水ポンプ室スクリーンエリアが使用できない場合に第 2 号機取水口から取水することとしている。

第 2 号機取水口へは、図 8.2-1 に示す可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルートを走行して向かうこととしている。

本資料では、水際背後地盤部に位置している防潮堤より海側の屋外アクセスルートについて、側方流動が発生した場合の影響を評価する。




図 8.2-1 海水取水ポイント位置図

### (2) 評価方法

側方流動による水平及び鉛直変位は、液状化検討対象層である盛土及び旧表土の層厚が大きいかほど影響が大きいと考えられることから、盛土及び旧表土の層厚を考慮して評価断面を選定し、防潮堤より海側の屋外アクセスルートの段差量の代表とする。

図 8.2-2 に盛土、旧表土の分布図を示す。防潮堤の海側には広く旧表土が分布しており、図 8.2-3 に示す海岸付近の地質断面図から、液状化検討対象層である盛土及び旧表土の層厚の合計が最大であり、かつ盛土よりも液状化強度が小さく側方流動の影響が大きいと考えられる旧表土の層厚が最大となる位置を代表断面として選定した。

側方流動による地形変化は、有効応力解析により評価する。解析には、解析コード「FLIP Ver. 7.3.0\_2」を使用する。



図 8.2-2 盛土・旧表土の分布図




図 8.2-3 海岸付近の地質断面図

屋外アクセスルートの段差量については、代表断面における基準地震動  $S_s$  による二次元有効応力解析から算出される鉛直変位と、沈下対象層の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下との総和とし、図 8.2-4 に示す、可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルート下の地中埋設構造物と埋戻部との境界部に段差が発生すると想定し、段差量が評価基準値以下となることを確認する。評価基準値については、車両が徐行により通行可能な許容段差量 15cm とする。なお、屋外アクセスルートの段差量は、評価断面における基準地震動  $S_s$  による二次元有効応力解析から算出される鉛直変位が最大となる位置にて算出する。




図 8.2-4 段差の発生を想定する箇所

可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルート下の地中埋設構造物の位置及び断面図を図 8.2-5 に示す。北側排水路は防潮堤（盛土堤防）を横断しており、周囲が改良地盤及びセメント改良土となっていることから、北側排水路との境界部には段差は発生しない。一方、第 2 号機取水路及び第 3 号機取水路は周囲に盛土及び旧表土が存在しているため、第 2 号機取水路及び第 3 号機取水路との境界部に段差が発生すると想定する。




図 8.2-5 海水取水ルート下の地中埋設構造物の位置及び断面図

(3) 入力地震動

地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤面で定義される基準地震動  $S_s$  を一次元重複反射理論に基づく地震応答解析により地震応答解析底面位置で評価したものをを用いる。入力地震動の設定においては、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す地下構造モデルを用いる。

入力地震動算定の概念図を図 8.2-6 に示す。入力地震動の算定には解析コード「SHAKE Ver. 1.6」を使用する。




図 8.2-6 入力地震動算定の概念図

(4) 解析モデル及び諸元

a. 解析モデル

側方流動による地形変化の評価位置を図 8.2-7、評価位置の地質断面図を図 8.2-8、解析モデルを図 8.2-9 に示す。

解析モデルは、添付書類「VI-2-10-2-2-1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震性についての計算書」に基づき作成する。




図 8.2-7 評価位置図




図 8.2-8 地質断面図




図 8.2-9 解析モデル図

(a) 解析領域

解析領域は、境界条件の影響が地盤及び構造物の応力状態に影響を及ぼさないよう、十分広い領域とする。

(b) 境界条件

解析モデル領域の境界条件については、有限要素解析における半無限地盤を模擬するため、粘性境界を設ける。

(c) 構造物のモデル化

鋼管杭は、線形はり要素でモデル化する。背面補強工及び置換コンクリートは線形の平面ひずみ要素でモデル化する。

(d) 地盤のモデル化

D<sub>1</sub>級を除く岩盤は線形の平面ひずみ要素でモデル化する。D<sub>2</sub>級岩盤、改良地盤、セメント改良土及び盛土・旧表土は、非線形性を考慮した平面ひずみ要素（マルチスプリング要素）でモデル化する。また、地下水位以深の盛土・旧表土は、液状化パラメータを設定することで、地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せん断ひずみ関係を考慮する。

(e) 海水のモデル化

海水は液体要素でモデル化する。

b. 使用材料及び材料の物性値

使用材料及び材料の物性値については、添付書類「VI-2-10-2-2-1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震性についての計算書」に示す物性値を使用する。

c. 地盤の物性値

地盤の物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて設定している物性値を使用する。

なお、有効応力解析に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で、下限値として設定する。

d. 地下水位

地下水位は、添付書類「VI-2-10-2-2-1 防潮堤（鋼管式鉛直壁）の耐震性についての計算書」において、防潮堤（鋼管式鉛直壁）のうち一般部に設定している朔望平均満潮位 O.P. 2. 43m とする。地下水位の設定を図 8.2-8 に示す。

(5) 評価結果

二次元有効応力解析により最大鉛直変位が発生した  $S_s - N1$  の残留変形図を図 8.2-10 に示す。また、有効応力解析で算出した鉛直変位と、沈下対象層の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下との総和により設定した屋外アクセスルートの段差量を表 8.2-1 に示す。

屋外アクセスルートの段差量は評価基準値を上回ることから、地盤改良による段差緩和対策により、車両の通行性を確保する。図 8.2-11 に段差発生想定図を、図 8.2-12 に地盤改良による段差緩和対策の概念図を示す。

地盤改良による段差緩和対策の詳細については、「8.6 (2) 側方流動対策」に示す。




図 8.2-10 残留変形図 ( $S_s - N1$ )

表 8.2-1 屋外アクセスルートの段差量

(単位：cm)

|                   | 基準地震動 $S_s$ |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | $S_s - D1$  | $S_s - D2$ | $S_s - D3$ | $S_s - F1$ | $S_s - F2$ | $S_s - F3$ | $S_s - N1$ |
| 二次元有効応力解析による鉛直変位量 | 98.3        | 73.1       | 72.4       | 98.0       | 105.3      | 63.8       | 111.0      |
| 沈下対象層の沈下量         | 47.1        | 52.2       | 52.2       | 52.5       | 52.2       | 51.8       | 51.8       |
| 段差量               | 145.4       | 125.3      | 124.6      | 150.5      | 157.5      | 115.6      | 162.8      |




图 8.2-11 段差発生想定図




图 8.2-12 段差緩和対策概念図

### 8.3 液状化に伴う浮上り

#### (1) 評価方針

液状化に伴う浮上りによる影響評価については、液状化に伴う浮上りによる車両の通行性への影響を評価する。

液状化に伴う浮上りによる影響評価箇所として抽出した位置を図 8.3-1 に、評価フローを図 8.3-2 に示す。

地下水位は「8.1 (1) 地中埋設構造物と埋戻部との境界部」と同じ設定とする。




図 8.3-1 液状化に伴う浮上りによる影響評価位置




図 8.3-2 液状化に伴う地中埋設構造物の浮上り評価フロー

(2) トンネル標準示方書に基づく評価

a. 評価方法

液状化に伴う浮上りについては、トンネル標準示方書（土木学会，2006）（以下「トンネル標準示方書」という。）に基づき、評価対象とする地中埋設構造物に作用する揚圧力と抵抗力から浮上りに対する安全率を算定し、算定した浮上り安全率が評価基準値以下となることを確認する。評価基準値は1.0とする。

評価対象とする地中埋設構造物は以下の条件に該当する構造物とする。

条件① 構造物下端面よりも地下水位が高い地中埋設構造物

条件② 岩盤内部に構築されていない地中埋設構造物

(a) 浮上りに対する安全率の算定方法

浮上りに対する安全率については、トンネル標準示方書に示される式 (8.1) に基づき算定する。算定方法の概念図を図 8.3-3 に示す。

$$F_s = \gamma_i \cdot (U_s + U_D) / (W_s + W_B + 2Q_s + 2Q_B) \dots \dots \dots (8.1)$$

ここで、

- $F_s$  : 浮上りに対する安全率
- $\gamma_i$  : 構造物係数で、 $\gamma_i = 1.0$  とする
- $U_s$  : 構造物底面に作用する静水圧による揚圧力 (kN/m)
- $U_D$  : 構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力 (kN/m)
- $W_s$  : 上載土の荷重 (水の重量を含む) (kN/m)
- $W_B$  : 構造物の自重 (kN/m)
- $Q_s$  : 上載土のせん断抵抗 (kN/m)
- $Q_B$  : 構造物側面の摩擦抵抗 (kN/m)




図 8.3-3 算定方法の概念図

上載土のせん断抵抗 $Q_s$ 及び構造物側面の摩擦抵抗 $Q_B$ は、トンネル標準示方書に示される式(8.2)及び式(8.3)に基づき算定する。なお、地下水位以深の盛土及び旧表土は、保守的に上載土のせん断抵抗 $Q_s$ 及び構造物の摩擦抵抗 $Q_B$ を0とする。

$$Q_s = f_{uw} \cdot (c_s + K_o \cdot \sigma'_{vs} \cdot \tan \phi_s) \cdot H' \dots \dots \dots (8.2)$$

$$Q_B = f_{us} \cdot (c_B + K_o \cdot \sigma'_{vB} \cdot \tan \phi_B) \cdot H \dots \dots \dots (8.3)$$

ここで、

- $c_s$  : 上載土の粘着力 (kN/m<sup>2</sup>)
- $c_B$  : 構造物側面の粘着力 (kN/m<sup>2</sup>)
- $\phi_s$  : 上載土のせん断抵抗角 (°)
- $\phi_B$  : 構造物側面の壁面摩擦角で、 $\phi_B = 2\phi / 3$  とする (°)
- $\phi$  : 構造物周辺地盤の内部摩擦角 (°)
- $K_o$  : 静止土圧係数
- $\sigma'_{vs}$  : 上載土中央深さにおける有効上載圧 (kN/m<sup>2</sup>)
- $\sigma'_{vB}$  : 構造物中央深さにおける有効上載圧 (kN/m<sup>2</sup>)
- $H'$  : 上載土の厚さ (m)
- $H$  : 構造物の高さ (m)
- $f_{uw}, f_{us}$  : 液状化時の浮上りに関する安全係数で、 $f_{uw} = 1.0$ ,  
 $f_{us} = 1.0$  とする

構造物底面に作用する静水圧による揚圧力 $U_s$ は、トンネル標準示方書に示される式(8.4)に基づき算定する。

$$U_s = \gamma_w \cdot (Z_B - Z_w) \cdot B \dots \dots \dots (8.4)$$

ここで、

- $\gamma_w$  : 地下水の単位体積重量 (kN/m<sup>3</sup>)
- $Z_B$  : 地表から構造物底面までの深さ (m)
- $Z_w$  : 地表から地下水面までの深さ (m)
- $B$  : 構造物の幅 (m)

構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力 $U_D$ は、トンネル標準示方書に示される式 (8.5) に基づき算定する。

$$U_D = L_U \cdot \sigma_v' \cdot B \dots \dots \dots (8.5)$$

ここで、

$U_D$  : 構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力 (kN/m)

$L_U$  : 過剰間隙水圧比で、 $L_U=1$  とする

$\sigma_v'$  : 構造物底面位置における初期有効上載圧 (kN/m<sup>3</sup>)

$B$  : 構造物の幅 (m)

(b) 評価に用いる物性値

評価に用いる物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき設定する。評価に用いる物性値を表 8.3-1 に示す。

表 8.3-1 評価に用いる物性値

|        |                               | 旧表土             | 盛土              | 地下水 | 鉄筋コンクリート |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|
| 単位体積重量 | $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | 19.0<br>(18.4)* | 20.6<br>(18.6)* | 9.8 | 24.0     |
| 粘着力    | $c$ (N/mm <sup>2</sup> )      | 0.08<br>(0.00)* | 0.06<br>(0.10)* | —   | —        |
| 内部摩擦角  | $\phi$ (°)                    | 26.2<br>(38.7)* | 30.0<br>(33.9)* | —   | —        |

注記\* : 括弧内の数字は、地下水位以浅の値を表す。

b. 評価結果

液状化に伴う浮上りの評価対象構造物の抽出結果を表 8.3-2, トンネル標準示方書に基づく浮上りの評価結果を表 8.3-3 に示す。

浮上りに対する安全率が 1.0 以下となっている構造物については, 屋外アクセスルート  
の通行に支障が出る地中埋設構造物の浮上りは生じないため, 車両の通行性に対して影響  
を及ぼさないと評価した。

浮上りに対する安全率が 1.0 を上回る構造物については, 一次元有効応力解析により,  
構造物底版周辺の過剰間隙水圧比を確認する。

表 8.3-2 評価対象構造物の抽出結果 (1/3)

| No. | 名称                      | 構造物下端面   | 地下水位     | 条件① | 条件② |
|-----|-------------------------|----------|----------|-----|-----|
|     |                         | O.P. (m) | O.P. (m) |     |     |
| 1   | 北側排水路 (A部)              | 10.629   | 14.800   | ○   | ○   |
| 2   | 3T-9                    | -6.750   | 5.000    | ○   | ○   |
| 3   | 第3号機取水管路 (1号)           | -20.150  | 5.000    | ○   | ○   |
| 4   | 第3号機放水管路 (2号)           | -20.150  | 5.000    | ○   | ○   |
| 5   | 3T-6                    | 9.403    | 5.000    |     | ○   |
| 6   | 3T-5                    | 10.824   | 5.000    |     | ○   |
| 7   | 第3号機取水管路 (A部)           | -14.000  | 5.000    | ○   | ○   |
| 8   | 3T-7                    | 10.217   | 5.000    |     | ○   |
| 9   | 第3号機補機冷却水系放水路           | 7.380    | 5.000    |     | ○   |
| 10  | 防潮壁 (第3号機放水立坑) 地盤改良     | -10.789  | 5.000    | -   | -   |
| 11  | 第3号機放水路トンネル             | -41.436  | 5.000    | ○   |     |
| 12  | マンホール                   | 9.000    | 5.000    |     | ○   |
| 13  | 防潮壁 (第2号機海水ポンプ室) 地盤改良   | -8.000   | 5.000    | -   | -   |
| 14  | 第2号機取水路 (B部)            | -8.080   | 5.000    | ○   | ○   |
| 15  | 第2号機取水路 (A部)            | -8.100   | 5.000    | ○   | ○   |
| 16  | 第2号機原子炉機器冷却海水配管ダクト地盤改良① | 1.500    | 5.000    | -   | -   |
| 17  | 2T-11                   | 9.566    | 5.000    |     | ○   |

- : 浮上り評価対象
- : 条件に該当する場合
- : 地盤改良部のため, 評価対象から除く

表 8.3-2 評価対象構造物の抽出結果 (2/3)

| No. | 名称                      | 構造物下端面   | 地下水位     | 条件① | 条件② |
|-----|-------------------------|----------|----------|-----|-----|
|     |                         | O.P. (m) | O.P. (m) |     |     |
| 18  | 第2号機原子炉機器冷却海水配管ダクト地盤改良② | -14.000  | 5.000    | —   | —   |
| 19  | 第2号機軽油タンク連絡ダクト          | 8.500    | 5.000    |     | ○   |
| 20  | マンホール                   | 9.000    | 5.000    |     | ○   |
| 21  | 3T-2                    | 9.065    | 14.800   | ○   | ○   |
| 22  | 第3号機排気筒連絡ダクト (A部)       | -1.038   | 14.800   | ○   | ○   |
| 23  | 北側排水路 (B部)              | 12.140   | 16.669   | —   | —   |
| 24  | 第3号機排気筒連絡ダクト (B部)       | -1.013   | 14.800   | ○   | ○   |
| 25  | 電源ケーブルダクト               | -0.940   | 14.800   | ○   | ○   |
| 26  | CVケーブル洞道                | 0.019    | 14.800   | ○   | ○   |
| 27  | 第3号機排気筒連絡ダクト (C部)       | -0.543   | 14.800   | ○   | ○   |
| 28  | 第2号機排気筒連絡ダクト (A部)       | -0.022   | 14.800   | ○   | ○   |
| 29  | 第2号機排気筒連絡ダクト (B部)       | -1.240   | 14.800   | ○   |     |
| 30  | 第2号機排気筒連絡ダクト (C部)       | -6.589   | 14.800   | ○   |     |
| 31  | 第2号機排気筒連絡ダクト (D部)       | -7.541   | 10.000   | ○   |     |
| 32  | 第2号機排気筒連絡ダクト (E部)       | -8.946   | 5.000    | ○   | ○   |
| 33  | 2T-6 (A部)               | 9.045    | 5.000    |     | ○   |
| 34  | 2T-7 (A部)               | 8.474    | 5.000    |     | ○   |
| 35  | 3T-1 (A部)               | 7.175    | 5.000    |     | ○   |
| 36  | 3T-1 (B部)               | 7.363    | 5.000    |     | ○   |
| 37  | 2T-6 (B部)               | 8.490    | 5.000    |     | ○   |
| 38  | 2T-7 (B部)               | 7.985    | 5.000    |     | ○   |
| 39  | 第2号機排気筒連絡ダクト (F部)       | -9.098   | 5.000    | ○   | ○   |
| 40  | 3T-1 (C部)               | 10.069   | 5.000    |     | ○   |
| 41  | 275kV開閉所連絡洞道            | 10.009   | 14.800   | ○   | ○   |
| 42  | 2T-6 (C部)               | 9.469    | 14.800   | ○   | ○   |

: 浮上り評価対象  
 ○ : 条件に該当する場合  
 — : 地盤改良部のため、評価対象から除く

表 8.3-2 評価対象構造物の抽出結果 (3/3)

| No.   | 名称                   | 構造物下端面        | 地下水位          | 条件① | 条件② |
|-------|----------------------|---------------|---------------|-----|-----|
|       |                      | O. P. (m)     | O. P. (m)     |     |     |
| 43    | 第1号機排気筒連絡ダクト         | -0.067        | 14.800        | ○   | ○   |
| 44    | T-10 (A部)            | 9.401         | 14.800        | ○   | ○   |
| 45    | T-10 (B部)            | 9.707         | 14.800        | ○   | ○   |
| 46    | 第1号機放水路トンネル          | -5.389        | 14.800        | ○   |     |
| 47    | T-8                  | 5.000         | 14.800        | ○   | ○   |
| 48    | 第1号機取水管路             | 5.000         | 14.800        | ○   | ○   |
| 49    | 南側排水路                | 10.763        | 14.800        | -   | -   |
| 50    | 第1号機取水路トンネル          | -5.009        | 14.800        | ○   |     |
| 51    | 第2号機放水路トンネル          | -20.879       | 10.000        | ○   |     |
| 52    | 防潮壁 (第2号機放水立坑) 地盤改良① | -2.687        | 5.000         | -   | -   |
| 53    | 防潮壁 (第2号機放水立坑) 地盤改良② | -2.124        | 5.000         | -   | -   |
| 54    | 第2号機放水管路             | -10.000       | 5.000         | ○   | ○   |
| 55    | 第2号機取水管路             | -10.000       | 5.000         | ○   | ○   |
| 56    | 地下水位低下設備No.1揚水井戸     | -15.200       | 5.000         | ○   |     |
| 57    | 北側排水路 (C部)           | 7.171         | 2.430         | -   | -   |
| 58    | 第3号機取水路              | -9.743        | 2.430         | ○   | ○   |
| 59    | 第2号機取水路              | -8.019        | 2.430         | ○   | ○   |
| 60~68 | マンホール                | 25.531~56.000 | 31.031~62.000 | -   | -   |

: 浮上り評価対象  
 ○ : 条件に該当する場合  
 - : 地盤改良部のため、評価対象から除く

表 8.3-3 浮上り評価結果

| No. | 名称                     | 揚圧力<br>(kN/m) | 浮上り抵抗力<br>(kN/m) | 浮上り<br>安全率 |
|-----|------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1   | 北側排水路 (A 部) *          | 90            | 151              | 0.60       |
| 2   | 3T-9*                  | 1705          | 8273             | 0.21       |
| 3   | 第 3 号機取水管路 (1 号) *     | 13718         | 51053            | 0.27       |
| 4   | 第 3 号機放水管路 (2 号) *     | 2580          | 9642             | 0.27       |
| 7   | 第 3 号機取水管路 (A 部) *     | 1919          | 8222             | 0.24       |
| 14  | 第 2 号機取水路 (B 部) *      | 1719          | 8323             | 0.21       |
| 15  | 第 2 号機取水路 (A 部) *      | 3750          | 14066            | 0.27       |
| 21  | 3T-2*                  | 264           | 372              | 0.71       |
| 22  | 第 3 号機排気筒連絡ダクト (A 部) * | 1336          | 2332             | 0.58       |
| 24  | 第 3 号機排気筒連絡ダクト (B 部) * | 1334          | 2327             | 0.58       |
| 25  | 電源ケーブルダクト*             | 1327          | 2239             | 0.60       |
| 26  | CV ケーブル洞道*             | 5618          | 6726             | 0.84       |
| 27  | 第 3 号機排気筒連絡ダクト (C 部) * | 1294          | 2244             | 0.58       |
| 28  | 第 2 号機排気筒連絡ダクト (A 部) * | 1105          | 1905             | 0.59       |
| 32  | 第 2 号機排気筒連絡ダクト (E 部) * | 1039          | 5526             | 0.19       |
| 39  | 第 2 号機排気筒連絡ダクト (F 部) * | 1051          | 5741             | 0.19       |
| 41  | 275kV 開閉所連絡洞道*         | 175           | 258              | 0.68       |
| 42  | 2T-6 (C 部)             | 209           | 167              | 1.26       |
| 43  | 第 1 号機排気筒連絡ダクト*        | 962           | 1621             | 0.60       |
| 44  | T-10 (A 部)             | 371           | 291              | 1.28       |
| 45  | T-10 (B 部)             | 160           | 131              | 1.23       |
| 47  | T-8*                   | 615           | 876              | 0.71       |
| 48  | 第 1 号機取水管路*            | 1134          | 2280             | 0.50       |
| 54  | 第 2 号機放水管路*            | 1530          | 7418             | 0.21       |
| 55  | 第 2 号機取水管路*            | 1530          | 7418             | 0.21       |
| 58  | 第 3 号機取水路*             | 1600          | 7096             | 0.23       |
| 59  | 第 2 号機取水路*             | 1373          | 3070             | 0.45       |

注記\* : 構造物が岩盤又は MMR に直接支持されていることから、過剰間隙水圧による揚圧力  $U_D$  が構造物底面に作用しないとして評価

: 評価基準値を上回る評価対象構造物

(3) 一次元有効応力解析による過剰間隙水圧比の確認

トンネル標準示方書に基づく評価により、浮上りに対する安全率が評価基準値を上回る構造物について、一次元有効応力解析により構造物底面周辺の過剰間隙水圧比を確認する。

構造物周辺の地盤においては、構造物の影響により地盤の変位が抑制され、せん断ひずみが小さくなることから、過剰間隙水圧比も小さくなると考えられるが、保守的に構造物を考慮しない一次元有効応力解析により過剰間隙水圧比を確認する。

過剰間隙水圧比は過剰間隙水圧と有効上載圧との比であり、過剰間隙水圧比が 1.0 未満の場合は、過剰間隙水圧を有効上載圧が上回っており、浮上りに対する抵抗力を有していると考えられるが、地盤材料試験の方法と解説（地盤工学会，2009）では、液状化予測に用いる土の液状化強度特性を求めるための繰返し非排水三軸試験において、「過剰間隙水圧の最大値が有効拘束圧の 95%となったときの繰返し載荷回数を求める。」と記載されていることから、過剰間隙水圧比が 0.95 以上となった場合は、保守的に浮上りに対する抵抗力を有していない状態と想定する。

構造物底面周辺の過剰間隙水圧比が 0.95 以上となる場合は、保守的に浮上りに対する抵抗力を有していない状態と想定し、図 8.3-2 に示す評価フローのとおり、事前の浮上り対策を実施することにより車両の通行性を確保する。

構造物底面周辺の過剰間隙水圧比が 0.95 未満となる場合は、図 8.3-2 に示す評価フローのとおり、トンネル標準示方書に示される式 (8.5) に基づき、構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力  $U_D$  の算定に過剰間隙水圧比を考慮してトンネル標準示方書に基づく浮上り評価を実施し、浮上りに対する安全率が評価基準値以下となることを確認する。

a. 評価方法

図 8.3-4 に一次元有効応力解析におけるせん断ひずみと過剰間隙水圧比の関係\*を示す。せん断ひずみと過剰間隙水圧比には相関関係があり、せん断ひずみが大きくなるほど、過剰間隙水圧比も大きくなる傾向がある。

構造物周辺の地盤においては、構造物の影響により地盤の変位が抑制され、せん断ひずみが小さくなることから、過剰間隙水圧比も小さくなると考えられるが、保守的に構造物をモデル化しない一次元有効応力解析により構造物底版周辺の過剰間隙水圧比を確認する。

注記\*：浮上りに対する安全率が 1.0 を超える構造物のうち、No. 45 T-10 (B 部) における解析結果




図 8.3-4 一次元有効応力解析におけるせん断ひずみと過剰間隙水圧比の関係

b. 入力地震動

地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動  $S_s$  を一次元重複反射理論により地震応答解析モデルの底面位置で評価したものをを用いる。

入力地震動算定の概念図を図 8.3-5 に示す。入力地震動の算定には、解析コード「microSHAKE/3D Ver. 2.3.1」を使用する。




図 8.3-5 入力地震動算定の概念図

c. 評価位置

一次元有効応力解析により構造物底版周辺の過剰間隙水圧比を確認する地中埋設構造物の位置を図 8.3-6 に、周辺の液状化検討対象層（盛土及び旧表土）の分布状況を図 8.3-7 に示す。なお、評価位置周辺のボーリング柱状図は追而とする。

図 8.3-7 に示すとおり、一次元有効応力解析により構造物底版周辺の過剰間隙水圧比を確認する地中埋設構造物の直下及び周辺には液状化検討対象層（盛土及び旧表土）が分布している。地下水位以深の盛土及び旧表土は地震時に過剰間隙水圧の上昇が考えられることから、盛土及び旧表土の層厚を考慮して評価位置を選定する。




図 8.3-6 構造物底版周辺の過剰間隙水圧比を確認する構造物の位置




図 8.3-7 構造物周辺における液状化検討対象層の分布状況

(a) 2T-6 (C部) 及びT-10 (A部) における評価位置

2T-6 (C部) 及びT-10 (A部) の位置及び評価位置を図 8.3-8、地質断面図を図 8.3-9~10 に示す。

2T-6 は原子炉建屋と純水移送ポンプ室を結ぶ、鉄筋コンクリート造の地中埋設構造物である。2T-6 (C部) (屋外アクセスルート横断部) は延長 10.00m、幅 2.00m、高さ 2.40m であり、盛土上に設置されている。

T-10 は給排水処理建屋と純水タンク等を結ぶ、鉄筋コンクリート造の地中埋設構造物である。T-10 (A部) (屋外アクセスルート横断部) は延長 10.00m、幅 3.50m、高さ 3.10m であり、盛土上に設置されている。

図 8.3-8 及び図 8.3-10 に示すとおり、2T-6 (C部) 及びT-10 (A部) は近接していることから、過剰間隙水圧比の評価位置を同一とする。

図 8.3-9 に示すとおり、2T-6 (C部) 及びT-10 (A部) は、盛土上に設置されており、液状化検討対象層である盛土及び旧表土の層厚は敷地の東側が厚くなっている。

図 8.3-10 に示すとおり、2T-6 (C部) 及びT-10 (A部) の直下と比べ、敷地の南側は旧表土が厚い。盛土に比べ旧表土は液状化強度が小さいため、図 8.3-8 及び図 8.3-10 に示すとおり、保守的に旧表土が厚い位置を過剰間隙水圧比の評価位置とする。




図 8.3-8 位置図




図 8.3-9 地質断面図




図 8.3-10 地質断面図 (C-C' 断面)

(b) T-10 (B部) における評価位置

T-10 (B部) の位置を図 8.3-11, 地質断面図を図 8.3-12 に示す。

T-10 は給排水処理建屋と純水タンク等を結ぶ, 鉄筋コンクリート造の地中埋設構造物である。T-10 (B部) (屋外アクセスルート横断部) は延長 10.00m, 幅 1.60m, 高さ 2.40m であり, ほぼ全延長が旧表土上に設置されている。

図 8.3-12 に示すとおり, T-10 (B部) は, ほぼ全延長が旧表土上に設置され, T-10 (B部) 直下の旧表土厚も概ね一定のため, 屋外アクセスルートの中央位置を代表として過剰間隙水圧比を確認する。




図 8.3-11 位置図




図 8.3-12 地質断面図

d. 解析モデル及び諸元

(a) 解析モデル

一次元有効応力解析により基準地震動  $S_s$  における構造物底面周辺の過剰間隙水圧比を確認する地中埋設構造物を表 8.3-4 に、解析モデル図を図 8.3-13 に示す。

一次元有効応力解析は、解析コード「FLIP Ver. 7.4.1」を使用する。

表 8.3-4 構造物底面周辺の過剰間隙水圧比を確認する地中埋設構造物

| No. | 名称        | 解析モデル |
|-----|-----------|-------|
| 42  | 2T-6 (C部) | ①     |
| 44  | T-10 (A部) | ①     |
| 45  | T-10 (B部) | ②     |




図 8.3-13 解析モデル図

(b) 地盤の物性値

一次元有効応力解析に用いる解析用物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき設定する。有効応力解析に用いる解析用物性値を表 8.3-5 に、解析用物性値の設定根拠を表 8.3-6 に示す。なお、表 8.3-5 に記載していない解析用物性値については、「3. 保管場所及び屋外アクセスルートに関する斜面の安定性評価について」と同様に設定する。

表 8.3-5 有効応力解析に用いる解析用物性値

|                    |   | 旧表土                 | 盛土                  | D級岩盤                |                           |       |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 物理特性               | 密度 $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )                | 1.94<br>(1.88)*     | 2.10<br>(1.90)*     | 2.06<br>(1.95)*     |                           |       |
|                    | 間隙率 $n$                                       | 0.437               | 0.363               | 0.349               |                           |       |
| 変形特性               | 動せん断弾性係数 $G_{ma}$ (kN/m <sup>2</sup> )        | $2.110 \times 10^5$ | $7.071 \times 10^4$ | $2.000 \times 10^5$ |                           |       |
|                    | 基準平均有効拘束圧 $\sigma_{ma'}$ (kN/m <sup>2</sup> ) | $1.0 \times 10^3$   | $1.0 \times 10^3$   | $1.0 \times 10^3$   |                           |       |
|                    | ポアソン比 $\nu$                                   | 0.40                | 0.40                | 第1速度層               | 0.48                      |       |
|                    |   |                     |                     | 第2速度層               | 0.44(狐崎部層)<br>0.45(牧の浜部層) |       |
| 減衰定数の上限値 $h_{max}$ | 0.220   | 0.183               | 0.113               |                     |                           |       |
| 強度特性               | 粘着力 $c$ (N/mm <sup>2</sup> )                  | 0.08<br>(0.00)*     | 0.06<br>(0.10)*     | 0.10                |                           |       |
|                    | 内部摩擦角 $\phi$ (°)                              | 26.2<br>(38.7)*     | 30.0<br>(33.9)*     | 24.0                |                           |       |
| 液状化特性              | 変相角 $\phi_p$ (°)                              | 28.0                | 28.0                | /                   |                           |       |
|                    | 液状化パラメータ                                      | S1                  | 0.005               |                     |                           | 0.005 |
|                    |   | W1                  | 1.0                 |                     |                           | 14.0  |
|                    |   | p1                  | 1.4                 |                     |                           | 1.0   |
|                    |   | p2                  | 1.5                 |                     |                           | 0.6   |
|                    |   | c1                  | 2.0                 |                     |                           | 2.8   |

注記\*：括弧内の数字は、地下水位以浅の値を表す。

表 8.3-6 有効応力解析に用いる解析用物性値の設定根拠

|       |                          | 旧表土                   | 盛土                    | D級岩盤            |    |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----|
| 物理特性  | 密度 $\rho$                | 物理試験                  | 物理試験                  | 物理試験            |    |
|       | 間隙率 $n$                  | 物理試験                  | 物理試験                  | 物理試験            |    |
| 変形特性  | 動せん断弾性係数 $G_{ma}$        | 動的変形特性に基づき設定          | 動的変形特性に基づき設定          | 動的変形特性に基づき設定    |    |
|       | 基準平均有効拘束圧 $\sigma_{ma}'$ | $G_{ma}$ に対応する値       | $G_{ma}$ に対応する値       | $G_{ma}$ に対応する値 |    |
|       | ポアソン比 $\nu$              | 慣用値*                  | 慣用値*                  | ポアソン比           |    |
|       | 減衰定数の上限値 $h_{max}$       | 動的変形特性に基づき設定          | 動的変形特性に基づき設定          | 動的変形特性に基づき設定    |    |
| 強度特性  | 粘着力 $c$                  | 三軸圧縮試験                | 三軸圧縮試験                | ロックせん断試験        |    |
|       | 内部摩擦角 $\phi$             |                       |                       |                 |    |
| 液状化特性 | 変相角 $\phi_p$             | 液状化強度試験に基づく要素シミュレーション | 液状化強度試験に基づく要素シミュレーション | /               |    |
|       | 液状化パラメータ                 |                       |                       |                 | S1 |
|       |                          |                       |                       |                 | W1 |
|       |                          |                       |                       |                 | p1 |
|       |                          |                       |                       |                 | p2 |
|       |                          |                       |                       |                 | c1 |

注記\*：原子力発電所地質・地盤の調査試験法および地盤の耐震安定性の評価手法 第4編 建屋基礎地盤の耐震安定性評価 例示編（土木学会 原子力土木委員会，昭和60年）

e. 評価結果

一次元有効応力解析による構造物底面周辺の過剰間隙水圧比の確認結果を表 8.3-7 に、構造物底面周辺における過剰間隙水圧比の分布を図 8.3-14 に示す。

No. 42 2T-6 (C 部) 及び No. 44 T-10 (A 部) については、構造物底面周辺における過剰間隙水圧比が 0.95 未満となっていることから、図 8.3-2 に示す評価フローのとおり、トンネル標準示方書に示される式 (8.5) に基づき、構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力  $U_D$  の算定に過剰間隙水圧比を考慮し、トンネル標準示方書に基づく浮上り評価を実施する。

No. 45 T-10 (B 部) については、構造物底面周辺の過剰間隙水圧比が 0.95 以上となることから、浮上り対策を実施することにより車両の通行性を確保する。液状化に伴う浮上り対策を実施する箇所を図 8.3-15 に示す。なお、浮上り対策の詳細は「8.6 段差緩和対策（不等沈下対策等）の設計」に示す。

表 8.3-7 構造物底面周辺の過剰間隙水圧比確認結果（基準地震動  $S_s$  における最大値）

| No. | 名称         | 構造物底面周辺の過剰間隙水圧比 |
|-----|------------|-----------------|
| 42  | 2T-6 (C 部) | 0.05            |
| 44  | T-10 (A 部) | 0.05            |
| 45  | T-10 (B 部) | 1.00            |




図 8.3-14 過剰間隙水圧比の分布図（基準地震動  $S_s$  における最大値）




図 8.3-15 液状化に伴う浮上り対策を実施する箇所

(4) 過剰間隙水圧比の確認を踏まえた浮上り評価

a. 評価方法

一次元有効応力解析により、構造物底板周辺の過剰間隙水圧比が 0.95 未満となっている構造物について、トンネル標準示方書に示される式 (8.1) ~ (8.5) に基づき、構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力  $U_D$  の算定に過剰間隙水圧比を考慮し、浮上り評価を実施する。

なお、過剰間隙水圧比が 0.95 未満となる場合においても、地下水位以深の盛土及び旧表土は、保守的にせん断抵抗  $Q_s$  及び構造物の摩擦抵抗  $Q_B$  を 0 とする。

b. 評価結果

表 8.3-7 に示すとおり、No. 42 2T-6 (C 部) 及び No. 44 T-10 (A 部) の底面周辺における過剰間隙水圧比は 0.05 となっているため、保守的に過剰間隙水圧比  $L_u$  を 0.1 として、構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力  $U_D$  を算定する。

一次元有効応力解析による構造物底面周辺の過剰間隙水圧比の確認を踏まえ、構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力  $U_D$  の算定に過剰間隙水圧比を考慮したトンネル標準示方書に基づく浮上り評価結果を表 8.3-8~11 に示す。

評価の結果、すべての評価箇所において安全率が 1.0 以下であることから、屋外アクセスルートの通行に支障がある地中埋設構造物の浮上りは発生せず、通行性への影響はない。

表 8.3-8 構造物底面に作用する静水圧による揚圧力

| No. | 名称         | $\gamma_w$<br>( $\text{kN/m}^3$ ) | $Z_B$<br>(m) | $Z_w$<br>(m) | B<br>(m) | $U_s$<br>( $\text{kN/m}$ ) |
|-----|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------|
| 42  | 2T-6 (C 部) | 1.00                              | 5.08         | 0.00         | 2.00     | 99.66                      |
| 44  | T-10 (A 部) | 1.00                              | 5.15         | 0.00         | 3.50     | 176.73                     |

表 8.3-9 構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力

| No. | 名称         | $L_u$ | $\sigma_v'$<br>( $\text{kN/m}^3$ ) | B<br>(m) | $U_D$<br>( $\text{kN/m}$ ) |
|-----|------------|-------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| 42  | 2T-6 (C 部) | 0.1   | 54.84                              | 2.00     | 10.97                      |
| 44  | T-10 (A 部) | 0.1   | 55.57                              | 3.50     | 19.45                      |

表 8.3-10 上載土及び構造物の重量

| No. | 名称         | $W_S$<br>(kN/m) | $W_B$<br>(kN/m) |
|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 42  | 2T-6 (C 部) | 110.46          | 56.64           |
| 44  | T-10 (A 部) | 147.73          | 143.40          |

表 8.3-11 構造物底面周辺の過剰間隙水圧比の確認を踏まえた浮上り評価結果

| No. | 名称         | 揚圧力<br>$\gamma_i \cdot (U_S + U_D)$<br>(kN/m) | 浮上り抵抗力<br>$W_S + W_B$<br>(kN/m) | 浮上り安全率<br>$F_s$ |
|-----|------------|---|---------------------------------|-----------------|
| 42  | 2T-6 (C 部) | 111   | 167                             | 0.67            |
| 44  | T-10 (A 部) | 196   | 291                             | 0.68            |

(5) 一次元有効応力解析を踏まえた浮上り評価結果

一次元有効応力解析により構造物底面周辺の過剰間隙水圧比を確認した地中埋設構造物のうち、No. 42 2T-6 (C 部) 及び No. 44 T-10 (A 部) については、構造物底面周辺の過剰間隙水圧比が 0.95 未満となっていることから、構造物底面周辺の過剰間隙水圧比を考慮した浮上り評価を行った。その結果、浮上り安全率は 1.0 以下であることから、屋外アクセスルート<sub>1</sub>の通行に支障がある地中埋設構造物の浮上りは発生せず、通行性への影響はないことを確認した。

一次元有効応力解析により構造物底面周辺の過剰間隙水圧比を確認した地中埋設構造物のうち、No. 42 T-10 (B 部) については、構造物底面周辺の過剰間隙水圧比が 0.95 以上となることから、浮上り対策を実施することにより車両の通行性を確保する。なお、浮上り対策の詳細は「8.6 段差緩和対策 (不等沈下対策等) の設計」に示す。

## 8.4 地中埋設構造物の損壊

### (1) 評価方法

地中埋設構造物の損壊による影響評価については、地中埋設構造物の損壊による車両の通行性への影響を評価する。

地中埋設構造物の損壊による影響評価箇所として抽出した位置を図 8.4-1 に示す。

抽出した地中埋設構造物のうち、以下の条件に該当する地中埋設構造物又は地盤改良体については、損壊の可能性が小さいと考えられるため評価対象外とした。

条件① 基準地震動  $S_s$  に対して機能維持する設計がされた構造物

条件② コンクリートで巻き立てられ補強された管路

条件③ 岩盤内の構造物




図 8.4-1 地中埋設構造物の損壊による影響評価位置

(2) 評価結果

地中埋設構造物の損壊による影響評価結果を表 8.4-1 に示す。

地中埋設構造物の損壊による影響評価箇所として抽出した箇所のうち、条件①～③に該当しない箇所について地中埋設構造物の損壊を仮定し、図 8.4-2 に示すとおり H 形鋼敷設による事前の対策、若しくは段差発生後の重機による段差解消作業により車両通行性を確保する。重機による段差解消作業箇所は、段差の形状（影響範囲）や対策工法の特徴等を考慮して決定した。

また、想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備しておく。

表 8.4-1 地中埋設構造物の損壊による影響評価結果 (1/2)

| No. | 名称                      | 条件① | 条件② | 条件③ |
|-----|-------------------------|-----|-----|-----|
| 1   | 北側排水路 (A部)              |     |     |     |
| 2   | 3T-9                    | ○   |     |     |
| 3   | 第3号機取水管路 (1号)           |     | ○   |     |
| 4   | 第3号機放水管路 (2号)           |     | ○   |     |
| 5   | 3T-6                    |     |     |     |
| 6   | 3T-5                    |     |     |     |
| 7   | 第3号機取水管路 (A部)           |     | ○   |     |
| 8   | 3T-7                    |     |     |     |
| 9   | 第3号機補機冷却水系放水路           |     |     |     |
| 10  | 防潮壁 (第3号機放水立坑) 地盤改良     | -   | -   | -   |
| 11  | 第3号機放水路トンネル             |     |     | ○   |
| 12  | マンホール                   | ○   |     |     |
| 13  | 防潮壁 (第2号機海水ポンプ室) 地盤改良   | -   | -   | -   |
| 14  | 第2号機取水路 (B部)            | ○   |     |     |
| 15  | 第2号機取水路 (A部)            | ○   |     |     |
| 16  | 第2号機原子炉機器冷却海水配管ダクト地盤改良① | -   | -   | -   |
| 17  | 2T-11                   |     |     |     |
| 18  | 第2号機原子炉機器冷却海水配管ダクト地盤改良② | -   | -   | -   |
| 19  | 第2号機軽油タンク連絡ダクト          | ○   |     |     |
| 20  | マンホール                   | ○   |     |     |
| 21  | 3T-2                    |     |     |     |
| 22  | 第3号機排気筒連絡ダクト (A部)       | ○   |     |     |
| 23  | 北側排水路 (B部)              |     |     |     |
| 24  | 第3号機排気筒連絡ダクト (B部)       | ○   |     |     |
| 25  | 電源ケーブルダクト               |     |     |     |
| 26  | CVケーブル洞道                |     |     |     |
| 27  | 第3号機排気筒連絡ダクト (C部)       | ○   |     |     |

- : 損壊の評価対象
- : 条件に該当する場合
- : 地盤改良部のため、評価対象から除く

表 8.4-1 地中埋設構造物の損壊による影響評価結果 (2/2)

| No.   | 名称                   | 条件① | 条件② | 条件③ |
|-------|----------------------|-----|-----|-----|
| 28    | 第2号機排気筒連絡ダクト (A部)    | ○   |     |     |
| 29    | 第2号機排気筒連絡ダクト (B部)    | ○   |     | ○   |
| 30    | 第2号機排気筒連絡ダクト (C部)    | ○   |     | ○   |
| 31    | 第2号機排気筒連絡ダクト (D部)    | ○   |     | ○   |
| 32    | 第2号機排気筒連絡ダクト (E部)    | ○   |     |     |
| 33    | 2T-6 (A部)            |     |     |     |
| 34    | 2T-7 (A部)            |     |     |     |
| 35    | 3T-1 (A部)            |     |     |     |
| 36    | 3T-1 (B部)            |     |     |     |
| 37    | 2T-6 (B部)            |     |     |     |
| 38    | 2T-7 (B部)            |     |     |     |
| 39    | 第2号機排気筒連絡ダクト (F部)    | ○   |     |     |
| 40    | 3T-1 (C部)            |     |     |     |
| 41    | 275kV開閉所連絡洞道         |     |     |     |
| 42    | 2T-6 (C部)            |     |     |     |
| 43    | 第1号機排気筒連絡ダクト         | ○   |     |     |
| 44    | T-10 (A部)            |     |     |     |
| 45    | T-10 (B部)            |     |     |     |
| 46    | 第1号機放水路トンネル          |     |     | ○   |
| 47    | T-8                  | ○   |     |     |
| 48    | 第1号機取水管路             |     | ○   |     |
| 49    | 南側排水路                |     |     |     |
| 50    | 第1号機取水路トンネル          |     |     | ○   |
| 51    | 第2号機放水路トンネル          |     |     | ○   |
| 52    | 防潮壁 (第2号機放水立坑) 地盤改良① | -   | -   | -   |
| 53    | 防潮壁 (第2号機放水立坑) 地盤改良② | -   | -   | -   |
| 54    | 第2号機放水管路             |     | ○   |     |
| 55    | 第2号機取水管路             |     | ○   |     |
| 56    | 地下水位低下設備No.1揚水井戸     | ○   |     | ○   |
| 57    | 北側排水路 (C部)           | ○   |     |     |
| 58    | 第3号機取水路              | ○   |     |     |
| 59    | 第2号機取水路              | ○   |     |     |
| 60~68 | マンホール                | ○   |     |     |

- : 損壊の評価対象
- : 条件に該当する場合
- : 地盤改良部のため、評価対象から除く




図 8.4-2 地中埋設構造物の損壊対策を実施する箇所

## 8.5 段差緩和対策（不等沈下対策等）の整理

これまでの評価結果を踏まえ、不等沈下対策等の段差緩和対策の実施箇所について整理した結果を表 8.5-1～表 8.5-2 に、段差緩和対策の実施箇所を図 8.5-1 に、段差緩和対策の概念図を図 8.5-2 に示す。

図 8.5-1 に示す箇所は事前の段差緩和対策、若しくは段差発生後の重機による段差解消作業により車両の通行性を確保する。

表 8.5-1 段差緩和対策を実施する箇所（1/2）

条件①：液状化及び揺すり込みによる不等沈下により15cmを超える段差発生が想定される箇所

条件②：液状化に伴う浮上りが想定される箇所

条件③：地中埋設構造物の損壊による段差発生が想定される箇所

| No. | 名称                      | 評価結果<br>① | 評価結果<br>② | 評価結果<br>③ | 対策の種類  |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1   | 北側排水路（A部）               |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 2   | 3T-9                    | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 3   | 第3号機取水管路（1号）            | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 4   | 第3号機放水管路（2号）            |           |           |           |        |
| 5   | 3T-6                    | ○         |           | ○         | 段差解消作業 |
| 6   | 3T-5                    | ○         |           | ○         | 段差解消作業 |
| 7   | 第3号機取水管路（A部）            |           |           |           |        |
| 8   | 3T-7                    | ○         |           | ○         | 段差解消作業 |
| 9   | 第3号機補機冷却水系放水路           | ○         |           | ○         | 段差解消作業 |
| 10  | 防潮壁（第3号機放水立坑）地盤改良       |           |           |           |        |
| 11  | 第3号機放水路トンネル             |           |           |           |        |
| 12  | マンホール                   |           |           |           |        |
| 13  | 防潮壁（第2号機海水ポンプ室）地盤改良     |           |           |           |        |
| 14  | 第2号機取水路（B部）             |           |           |           |        |
| 15  | 第2号機取水路（A部）             | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 16  | 第2号機原子炉機器冷却海水配管ダクト地盤改良① |           |           |           |        |
| 17  | 2T-11                   |           |           | ○         | 段差解消作業 |
| 18  | 第2号機原子炉機器冷却海水配管ダクト地盤改良② | ○         |           |           | 段差解消作業 |
| 19  | 第2号機軽油タンク連絡ダクト          | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 20  | マンホール                   |           |           |           |        |
| 21  | 3T-2                    |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 22  | 第3号機排気筒連絡ダクト（A部）        | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 23  | 北側排水路（B部）               |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 24  | 第3号機排気筒連絡ダクト（B部）        | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 25  | 電源ケーブルダクト               |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 26  | CVケーブル洞道                |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 27  | 第3号機排気筒連絡ダクト（C部）        | ○         |           |           | 補強材敷設  |
| 28  | 第2号機排気筒連絡ダクト（A部）        |           |           |           |        |
| 29  | 第2号機排気筒連絡ダクト（B部）        |           |           |           |        |
| 30  | 第2号機排気筒連絡ダクト（C部）        |           |           |           |        |
| 31  | 第2号機排気筒連絡ダクト（D部）        |           |           |           |        |
| 32  | 第2号機排気筒連絡ダクト（E部）        |           |           |           |        |
| 33  | 2T-6（A部）                |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 34  | 2T-7（A部）                |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 35  | 3T-1（A部）                |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 36  | 3T-1（B部）                |           |           | ○         | H形鋼敷設  |
| 37  | 2T-6（B部）                | ○         |           | ○         | 段差解消作業 |

○：条件に該当する場合  
：段差対策を実施する箇所

表 8.5-1 段差緩和対策を実施する箇所 (2/2)

条件①：液状化及び揺すり込みによる不等沈下により15cmを超える段差発生が想定される箇所

条件②：液状化に伴う浮上りが想定される箇所

条件③：地中埋設構造物の損壊による段差発生が想定される箇所

| No.   | 名称                   | 評価結果<br>① | 評価結果<br>② | 評価結果<br>③ | 対策の種類        |
|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 38    | 2T-7 (B部)            | ○         |           | ○         | 段差解消作業       |
| 39    | 第2号機排気筒連絡ダクト (F部)    |           |           |           |              |
| 40    | 3T-1 (C部)            |           |           | ○         | H形鋼敷設        |
| 41    | 275kV開閉所連絡洞道         |           |           | ○         | H形鋼敷設        |
| 42    | 2T-6 (C部)            |           |           | ○         | 段差解消作業       |
| 43    | 第1号機排気筒連絡ダクト         |           |           |           |              |
| 44    | T-10 (A部)            |           |           | ○         | 段差解消作業       |
| 45    | T-10 (B部)            |           | ○         | ○         | 上載土追加, H形鋼敷設 |
| 46    | 第1号機放水路トンネル          |           |           |           |              |
| 47    | T-8                  |           |           |           |              |
| 48    | 第1号機取水管路             |           |           |           |              |
| 49    | 南側排水路                |           |           | ○         | 段差解消作業       |
| 50    | 第1号機取水路トンネル          |           |           |           |              |
| 51    | 第2号機放水路トンネル          |           |           |           |              |
| 52    | 防潮壁 (第2号機放水立坑) 地盤改良① | ○         |           |           | 補強材敷設        |
| 53    | 防潮壁 (第2号機放水立坑) 地盤改良② | ○         |           |           | 補強材敷設        |
| 54    | 第2号機放水管路             |           |           |           |              |
| 55    | 第2号機取水管路             |           |           |           |              |
| 56    | 地下水位低下設備No.1揚水井戸     | ○         |           |           | 段差解消作業       |
| 57    | 北側排水路 (C部)           |           |           |           |              |
| 58    | 第3号機取水路              | *         |           |           | 地盤改良         |
| 59    | 第2号機取水路              | *         |           |           | 地盤改良         |
| 60~68 | マンホール                |           |           |           |              |

主記\*：No. 58及びNo. 59については、液状化による側方流動の影響も考慮した評価を実施し、評価基準値を上回る段差の発生が想定されることから、地盤改良による段差緩和対策を実施する。

○：条件に該当する場合  
：段差対策を実施する箇所

表 8.5-2 段差緩和対策を実施する箇所 (地山を垂直に掘削した箇所)

条件：液状化及び揺すり込みによる不等沈下により15cmを超える段差発生が想定される箇所

| No. | 名称              | 評価結果 | 対策の種類 |
|-----|-----------------|------|-------|
| 1   | 緊急時対策建屋         |      |       |
| 2   | 淡水貯水槽 (第2保管エリア) |      |       |
| 3   | 緊急用電気品建屋東部      |      |       |
| 4   | CVケーブル洞道北部      | ○    | 補強材敷設 |
| 5   | CVケーブル洞道南部1     |      |       |
| 6   | CVケーブル洞道南部2     |      |       |
| 7   | 第3号機掘削時土留め北部1   |      |       |
| 8   | 第3号機掘削時土留め北部2   | ○    | 補強材敷設 |
| 9   | 第3号機掘削時土留め南部1   |      |       |
| 10  | 第3号機掘削時土留め南部2   |      |       |
| 11  | 第2号機掘削時土留め部     |      |       |

○：条件に該当する場合  
：段差対策を実施する箇所




図 8.5-1 段差緩和対策の実施箇所 (1/2)




図 8.5-1 段差緩和対策の実施箇所 (地山を垂直に掘削した箇所) (2/2)




図 8.5-2 段差緩和対策の概念図

## 8.6 段差緩和対策（不等沈下対策等）の設計

### (1) 補強材敷設による事前の段差緩和対策

補強材敷設による事前の段差緩和対策は、地中埋設構造物と埋戻部との境界部及び地山と埋戻部との境界部において液状化及び揺すり込みによる不等沈下に伴う段差が発生した場合に、路面下に敷設した路盤補強材が滑らかに変形することによって路面の連続性を確保し、地表面に生じる段差を緩和することで車両の通行性を確保するものである。

補強材敷設による事前の段差緩和対策の設計は、段差発生時に車両が通行することを想定し、路盤補強材へ作用する引張力（ $\Sigma T_G$ ）が、路盤補強材の許容引張力（ $T_{max}$ ）を下回ることを確認する。

段差緩和対策実施箇所及び段差量を表 8.6-1 に示す。


発生段差量が最大となるのは No. 19 第 2 号機軽油タンク連絡ダクトの 29.5cm であるため、保守的に設計段差量を 35cm として設計を行う。

表 8.6-1 補強材敷設による段差緩和対策実施箇所及び段差量

| No.              | 名称                   | 段差量<br>(cm) |
|------------------|----------------------|-------------|
| 地中埋設構造物と埋戻部との境界部 |                      |             |
| 2                | 3T-9                 | 20.8        |
| 3                | 第 3 号機取水管路（1 号）      | 16.2        |
| 15               | 第 2 号機取水路（A 部）       | 21.7        |
| 19               | 第 2 号機軽油タンク連絡ダクト     | 29.5        |
| 22               | 第 3 号機排気筒連絡ダクト（A 部）  | 18.5        |
| 24               | 第 3 号機排気筒連絡ダクト（B 部）  | 18.5        |
| 27               | 第 3 号機排気筒連絡ダクト（C 部）  | 25.5        |
| 52               | 防潮壁（第 2 号機放水立坑）地盤改良① | 19.2        |
| 53               | 防潮壁（第 2 号機放水立坑）地盤改良② | 18.4        |
| 地山と埋戻部との境界部      |                      |             |
| 4                | CV ケーブル洞道北部          | 15.4        |
| 8                | 第 3 号機掘削時土留め北部 2     | 16.3        |

a. 構造概要

補強材敷設による事前の段差緩和対策は、路盤補強材 2 枚によりセメント改良土を挟み込む構造となっており、概要図を図 8.6-1 に示す。



注記\*石垣 勉, 尾本 志展, 太田 秀樹: アスファルト舗装の地震対策型段差抑制工法の実物大実験, 第 29 回日本道路会議, 2011

図 8.6-1 補強材の概要図

b. 評価方法

屋外アクセスルートにおける段差発生状況と類似した条件で実施した実物大現場実験\* (以下、「実物大現場実験」という。) の実験結果をもとに、路盤補強材に作用する引張力を算定し、路盤補強材の許容引張力と比較を行う。なお、路盤補強材の許容引張力は製品基準強度である 202kN/m とする。

c. 評価条件

(a) 段差発生時に路盤補強材に発生する引張力 ( $T_G$ )

実物大現場実験において路盤補強材に発生した引張力を測定した結果、不等沈下量 55cm の最大引張力が 67kN/m であった。実物大現場実験では、4 層の路盤補強材を用いているが路盤補強材を 2 層にした場合、路盤補強材に作用する引張力は 2 倍 (134kN/m) になると想定されるため、補強材敷設による事前の段差緩和対策箇所における最大段差量は 29.5cm であるが、保守的に不等沈下量 55cm に相当する  $T_G=134\text{kN/m}$  を用いる。

(b) 車両走行により路盤補強材に発生する引張力 ( $\Delta T_G$ )

実物大現場実験での不等沈下後における路面状況は、図 8.6-2 に示すように、滑らかな曲線上に変形している。ここで、路盤補強材の変曲点により路盤補強材に発生する引張力  $\Delta T_G$  は下式により算定する。

$$\Delta T_G = (W \cdot W_1 \cdot \sin \theta) / N \dots \dots \dots (8.6)$$

ここで,

- $\Delta T_G$  : 車両走行により路盤補強材に発生する引張力(kN/m)
- $W$  : 路盤補強材上面位置の輪荷重(kN/m<sup>2</sup>)
- $W_1$  : 路盤補強材上面位置における輪荷重の載荷面延長(m)
- $\theta$  : 路盤補強材の変曲点における垂線と鉛直線のなす角(図8.6-3参照)
- $N$  : 路盤補強材の層数(=2層)

$$W = W_0 / (n \cdot (W_1 \cdot W_b)) \dots \dots \dots (8.7)$$

ここで,

- $W_0$  : 車両の軸重量(kN)
- $n$  : 車軸数
- $W_b$  : 路盤補強材上面位置における輪荷重の載荷面幅(m)

$$W_1 = l_0 + 2 \cdot (h \cdot \tan \theta_b) \dots \dots \dots (8.8)$$

ここで,

- $l_0$  : 「道路橋示方書・同解説 I 共通編(日本道路協会,平成14年3月)」における, T 荷重の載荷面延長(m)
- $h$  : 路面から路盤補強材上面までの厚さ(m)
- $\theta_b$  : 「道路土工 擁壁工指針(日本道路協会 平成24年3月)」における荷重の分散角度(°)

$$W_b = b_0 + 2 \cdot (h \cdot \tan \theta_b) \dots \dots \dots (8.9)$$

ここで,

- $b_0$  : 「道路橋示方書・同解説 I 共通編(日本道路協会,平成14年3月)」における, T 荷重の載荷面幅(m)





図 8.6-2 車両走行時に発生する引張力の考え方



アスファルト舗装の地震対策型段差抑制工法に関する実物大現場実験 (石垣ら, 2012 年) に加筆

図 8.6-3 路盤補強材の変曲点における垂線と鉛直線のなす角

走行を想定する車両は、走行時における車両総重量が最も大きい、原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットとし、後軸重量 (2 軸) から路盤補強材上面における載荷重を算出する。原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの仕様を図 8.6-4 に、輪荷重の算出イメージを図 8.6-5 に示す。




図 8.6-4 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの仕様




図 8.6-5 輪荷重のイメージ図

d. 評価結果

評価の結果，路盤補強材に発生する引張力( $\Sigma T_G$ )は，路盤補強材の許容引張力( $T_{max}$ )を十分に下回っていることを確認した。したがって，あらかじめ路盤補強材による段差緩和対策を実施することにより，液状化及び揺すり込みによる沈下が，通行性に対して影響を及ぼさないことを確認した。

$$W_1 = l_0 + 2 \cdot (h \cdot \tan \theta_b) = 0.2 + 2 \cdot (0.24 \cdot \tan 30^\circ) = 0.5 \text{ m}$$

$$W_b = b_0 + 2 \cdot (h \cdot \tan \theta_b) = 0.5 + 2 \cdot (0.24 \cdot \tan 30^\circ) = 0.8 \text{ m}$$

$$W = W_0 / (n \cdot (W_1 \cdot W_b)) = ((23,100 / 1,000) \cdot 9.80665) / (2 \cdot 0.5 \cdot 0.8) = 283.2 \text{ kN/m}^2$$

$$\Delta T_G = (W \cdot W_1 \cdot \sin \theta) / N = 283.2 \cdot 0.5 \cdot 0.237 / 2 = 16.8 \text{ kN/m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Sigma T_G &= T_G + \Delta T_G = 134 + 16.8 \\ &= 150.8 \text{ kN/m} < T_{max} = 202 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

(2) 側方流動対策

防潮堤より海側のアクセスルートは海水取水ポイントへ向かうためのルートであり、側方流動が発生した場合の影響評価において、発生する段差量が評価基準値を上回ることから、地盤改良による事前の段差緩和対策を実施することにより車両の通行性を確保することとしている。海水取水ポイント及び可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルートを図 8.6-6 に示す。




図 8.6-6 海水取水ポイント及び可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルート

可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルート下の地中埋設構造物のうち、第2号機取水路及び第3号機取水路との境界部に段差が発生すると想定する。

可搬型重大事故等対処設備の海水取水ルート下を横断する第2号機取水路及び第3号機取水路の構造を図 8.6-7 に示す。

第2号機取水路及び第3号機取水路は、周囲に液状化検討対象層（盛土及び旧表土）が分布しているが、第3号機取水路に比べ、第2号機取水路の方が岩盤表面から構造物頂部までの高さが高く、発生する段差量が大きくなるため、第2号機取水路の段差緩和対策について評価を行う。

なお、第3号機取水路についても同様の設計を行い、段差緩和対策を実施する。



図 8.6-7 第2号機取水路及び第3号機取水路の構造

a. 構造概要

第2号機取水路における段差緩和対策の構造を図8.6-8～図8.6-11に示す。

側方流動による段差は、液化化検討対象層の層厚に依存することから、地盤改良体の高さが変化する位置における相対的な段差量が評価基準値以下となるように地盤改良を行い、段差を緩和する。

なお、第2号機取水路へ向かうルートの上層部は、セメント改良土により造成する。




図8.6-8 段差緩和対策の位置




図8.6-9 A-A' 断面




図 8.6-10 A-A' 断面 (第 2 号機取水路部)




図 8.6-11 B-B' 断面

b. 評価方法

「8.2 液状化による側方流動」に示すとおり、側方流動により、防潮堤より海側のアクセスルートに発生する最大段差量を 162.8cm と評価している。

図 8.6-12 に示すとおり、最大段差量が発生している位置は、海水取水ポイントである第 2 号機取水口へ向かうルートではないため、第 2 号機取水口へ向かうルートに発生する段差量は小さくなると考えられるが、二次元有効応力解析による最大鉛直変位が発生すると想定し、地盤改良による段差緩和対策の評価を行う。






図 8.6-12 第 2 号機取水口へ向かうルート

段差緩和対策は、発生する段差量を地盤改良体の高さを段階的に変化させることにより、地盤改良体の高さが変化する箇所における相対的な段差量が評価基準値以下となるように、地盤改良体の高さを設定する。相対的な段差量の評価方法を図 8.6-13 に示す。




相対的な段差量 =  $\delta - \delta' \leq$  評価基準値

図 8.6-13 相対的な段差量の算出方法

c. 評価条件

(a) 段差量

段差量は、以下に示す二次元有効応力解析による鉛直沈下量及び液状化検討対象層の沈下量の合計として算出する。段差量の算出方法を図 8.6-14 に示す。



段差量

$\delta$  (cm) = 二次元有効応力解析により想定する鉛直変位( $\delta_1$ ) + 揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下( $\delta_2$ )

二次元有効応力解析により想定する鉛直変位

$\delta_1$  (cm) =  $H_2 \cdot 5.2\%$

揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下

$\delta_2$  (cm) =  $h_1 \cdot 1.4\% + h_2 \cdot 2.8\%$

図 8.6-14 段差量の算出方法

## イ. 二次元有効応力解析による鉛直変位

第2号機取水口へ向かうルートでは、二次元有効応力解析による最大鉛直変位が発生した護岸部に比べ鉛直変位量が小さいが、保守的に鉛直変位 111.0cm が発生すると想定して評価を行う。

図 8.6-15 に示すとおり、最大鉛直変位 111.0cm が発生した位置の液状化検討対象層の層厚は、21.63m であることから、二次元有効応力解析による鉛直変位に伴う沈下率は 5.2% となる。

鉛直変位量は、評価地点の液状化検討対象層の層厚に依存することから、段差量の評価を行う位置の液状化検討対象層の層厚に沈下率 5.2% を乗じて算出する。




図 8.6-15 鉛直変位 111.0cm が発生した位置の液状化検討対象層

## ロ. 揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧比の消散に伴う沈下

揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧比の消散に伴う沈下量は、評価位置の液状化検討対象層の層厚に対して、沈下率を乗じて算出する。

なお、盛土及び旧表土の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下量の算出に使用する沈下率は「7. 屋外アクセスルートの段差及び傾斜評価に用いる沈下率の設定方法について」に示すとおり、盛土 1.4%、旧表土 2.8% とする。

### (b) 評価基準値

評価基準値は、車両が徐行により通行可能な許容段差量 15cm を参考に、想定以上の段差が発生することを考慮し、相対的な段差量を 10cm 以下とする。

d. 評価結果

段差緩和対策の評価位置を図 8.6-16 に、地盤改良体の高さが増える箇所における液状化検討対象層の層厚、発生沈下量及び相対的な段差量を表 8.6-2 に示す。

地盤改良体の高さが増える箇所における相対的な段差量は評価基準値以下であるため、あらかじめ地盤改良による段差緩和対策を実施することにより、側方流動による段差が、通行性に対して影響を及ぼさないことを確認した。




図 8.6-16 段差緩和対策の評価位置

表 8.6-2 液状化検討対象層の層厚及び発生段差量

(単位：cm)

| 評価位置    |     | 取水路上  | ①     | ②     | ③     | ④     | ⑤     | ⑥     |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 層厚      | 盛土  | 302.1 | 225.7 | 214.1 | 204.0 | 199.8 | 193.9 | 188.0 |
|         | 旧表土 | 0.0   | 176.7 | 308.3 | 438.4 | 562.6 | 688.5 | 814.4 |
| 発生沈下量   |     | 20.0  | 29.1  | 38.8  | 48.6  | 58.2  | 67.9  | 77.6  |
| 相対的な段差量 |     | —     | 9.1   | 9.7   | 9.8   | 9.6   | 9.7   | 9.7   |

| 評価位置    |     | ⑦     | ⑧      | ⑨      | ⑩      | ⑪      | ⑫      |
|---------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 層厚      | 盛土  | 182.2 | 180.5  | 179.2  | 177.2  | 218.1  | 259.0  |
|         | 旧表土 | 940.2 | 1061.9 | 1183.2 | 1305.2 | 1387.2 | 1476.8 |
| 発生沈下量   |     | 87.3  | 96.9   | 106.5  | 116.2  | 125.4  | 135.3  |
| 相対的な段差量 |     | 9.7   | 9.6    | 9.6    | 9.7    | 9.2    | 9.9    |

(3) 浮上り対策

液状化に伴う浮上り対策が必要となる地中埋設構造物は表 8.6-3 に示す T-10 (B 部) であるため、T-10 (B 部) における設計を示す。

表 8.6-3 浮上り対策が必要となる地中埋設構造物

| No. | 名称         | 浮上り安全率 |
|-----|------------|--------|
| 45  | T-10 (B 部) | 1.23   |

a. 構造概要

浮上り対策は、浮上り評価において、浮上り安全率が 1.0 未満となるよう、**上載土追加**による付加抵抗力 ( $W^+$ ) の増加を行う。

T-10 (B 部) における浮上り対策の構造を図 8.6-17 に示す。




図 8.6-17 T-10 (B 部) における浮上り対策

b. 評価方法

浮上り対策の評価は下式により行う。また、評価の概念図を図 8.6-18 に示す。

$$F_s = \gamma_i \cdot U / (W + W^+) \leq 1.0 \dots \dots \dots (8.10)$$

ここで、

- $F_s$  : 浮上りに対する安全率
- $\gamma_i$  : 構造物係数で、 $\gamma_i = 1.0$  とする
- $U$  : 揚圧力 (kN/m)
- $W$  : 抵抗力 (kN/m)
- $W^+$  : 上載土追加による付加抵抗力 (kN/m)

$$U = U_s + U_D \dots \dots \dots (8.11)$$

ここで、

- $U_s$  : 構造物底面に作用する静水圧による揚圧力 (kN/m)
- $U_D$  : 構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力 (kN/m)

$$W = W_s + W_B + 2Q_s + 2Q_B \dots \dots \dots (8.12)$$

ここで、

- $W_s$  : 上載土の荷重 (水の重量を含む) (kN/m)
- $W_B$  : 構造物の自重 (kN/m)
- $Q_s^*$  : 上載土のせん断抵抗 (kN/m)
- $Q_B^*$  : 構造物側面の摩擦抵抗 (kN/m)

注記\* : 地下水位以深の盛土及び旧表土は、保守的に上載土のせん断抵抗 $Q_s$ 及び構造物の摩擦抵抗 $Q_B$ を 0 とする。

$$W^+ = \gamma \cdot h \cdot B + 2Q_s' \dots \dots \dots (8.13)$$

ここで、

- $\gamma$  : 地下水位以浅の盛土の単位体積重量 (kN/m<sup>3</sup>)
- $h$  : 上載土追加の高さで 0.50 m とする
- $B$  : 構造物の幅で 1.60 m とする
- $Q_s'$  : 上載土追加のせん断抵抗 (kN/m)




図 8.6-18 評価の概念図

b. 評価条件

評価に用いる物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき設定する。

評価に用いる物性値を表 8.6-4 に示す。

地下水位は「8.3 液状化に伴う浮上り」と同じ設定とする。

表 8.6-4 評価に用いる物性値

|                                      | 旧表土             | 盛土              | 地下水 | 鉄筋コンクリート |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|
| 単位体積重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | 19.0<br>(18.4)* | 20.6<br>(18.6)* | 9.8 | 24.0     |
| 粘着力 $c$ (N/mm <sup>2</sup> )         | 0.08<br>(0.00)* | 0.06<br>(0.10)* | —   | —        |
| 内部摩擦角 $\phi$ (°)                     | 26.2<br>(38.7)* | 30.0<br>(33.9)* | —   | —        |

注記\*：括弧内の数字は、地下水位以浅の値を表す。

c. 評価結果

評価結果を表 8.6-5~9 に示す。

評価の結果、浮上り対策により浮上り安全率が 1.0 未満となっていることを確認した。したがって、あらかじめ浮上り対策を実施することにより、液状化に伴う浮上りが通行性に対して影響を及ぼさないことを確認した。

表 8.6-5 構造物底面に作用する静水圧による揚圧力

| 対象構造物      | $\gamma_w$<br>(kN/m <sup>3</sup> ) | $Z_B$<br>(m) | $Z_w$<br>(m) | B<br>(m) | $U_s$<br>(kN/m) |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| T-10 (B 部) | 9.8                                | 5.34         | 0.50         | 1.60     | 75.99           |

表 8.6-6 構造物底面に作用する過剰間隙水圧による揚圧力

| 対象構造物      | $L_u$ | $\sigma_{v'}$<br>(kN/m <sup>3</sup> ) | B<br>(m) | $U_D$<br>(kN/m) |
|------------|-------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| T-10 (B 部) | 1.0   | 61.57                                 | 1.60     | 98.52           |

表 8.6-7 上載土及び構造物の重量

| 対象構造物      | $W_s$<br>(kN/m) | $W_B$<br>(kN/m) |
|------------|-----------------|-----------------|
| T-10 (B 部) | 80.52           | 50.04           |

表 8.6-8 上載土追加による付加抵抗力

| 対象構造物      | $\gamma$<br>(kN/m <sup>3</sup> ) | h<br>(m) | B<br>(m) | $2 \times Q_s'$<br>(kN/m) | $W^+$<br>(kN/m) |
|------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------|-----------------|
| T-10 (B 部) | 18.60                            | 0.50     | 1.60     | 101.56                    | 116             |

表 8.6-9 T-10 (B 部) における浮上り対策評価結果

| 評価構造物      | 揚圧力 U<br>$U_s + U_D$<br>(kN/m) | 浮上り抵抗力 W<br>$W_s + W_B$<br>(kN/m) | 付加抵抗力<br>$W^+$ (kN/m) | 浮上り安全率<br>$F_s$ |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| T-10 (B 部) | 175                            | 131                               | 116                   | 0.71            |

(4) 損壊対策

地中埋設構造物の損壊により車両通行が困難となり得る箇所については、あらかじめH形鋼を敷設することにより、段差が発生した場合でも車両通行に影響を与えないよう対策を施す。図 8.6-19 に H 形鋼の敷設イメージを示す。




図 8.6-19 H 形鋼の敷設イメージ

a. 評価方法

損壊対策は、地中埋設構造物が損壊した状態を想定してスパン長を設定し、可搬型重大事故等対処設備の通行時に H 形鋼に作用する曲げ応力度、せん断応力度、H 形鋼に生じるたわみ量および接地圧が評価基準値を下回ることを確認する。

各評価値は、単純はりモデルにて算定し、解析コード「Engineer's Studio 面内 ver. 3.5.2」を使用する。


(a) スパン長の設定

地中埋設構造物の損壊により段差が発生すると考えられる範囲は、地中埋設構造物底版より主働崩壊角  $60^\circ$  で想定し、さらに地表面付近の地震時の緩みを考慮して H 形鋼のスパン長を設定する。スパン長設定の概念図を図 8.6-20 に示す。

H 形鋼のスパン長を設定する手順は以下のとおりである。

- ①地中埋設構造物底版より主働崩壊角  $60^\circ$  で沈下範囲を想定
- ②地中埋設構造物の損壊による沈下量を算定（地中埋設構造物が損壊した場合、地中埋設構造物上の土砂が損壊構造物内に流入し、流入した土砂の体積分だけ沈下するものと想定）
- ③地中埋設構造物の損壊により沈下した場合、損壊構造物の左右に法面が発生するが、法尻から  $30^\circ$ （盛土の安息角\*<sup>1</sup>）の範囲は支持地盤への影響がある範囲と想定
- ④上記③により想定した影響範囲の端部より、1m の余裕を考慮した位置を H 形鋼の支持点としスパン長を設定

注記\*1：下図に示す安息角と内部摩擦角の関係より、安全率 1.0 の状態では、内部摩擦角は斜面勾配と等しくなることから、盛土の内部摩擦角  $30^\circ$  を安息角として設定している。






図 8.6-20 スパン長設定の概念図

H形鋼を敷設する箇所及び設定したスパン長を表 8.6-10 に示す。スパン長が最大となる No. 41 275kV 開閉所連絡洞道を代表として設計例を示す。なお、275kV 開閉所連絡洞道以外の対策箇所についても同様の設計を行い、損壊対策を実施する。

表 8.6-10 H形鋼を敷設する箇所及びスパン長

| No. | 名称            | スパン長<br>(m) |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | 北側排水路 (A 部)   | 11.7        |
| 21  | 3T-2          | 16.6        |
| 23  | 北側排水路 (B 部)   | 11.1        |
| 25  | 電源ケーブルダクト     | 12.3        |
| 26  | CV ケーブル洞道     | 18.6        |
| 33  | 2T-6 (A 部)    | 15.3*       |
| 34  | 2T-7 (A 部)    |             |
| 35  | 3T-1 (A 部)    | 15.1        |
| 36  | 3T-1 (B 部)    | 16.7        |
| 40  | 3T-1 (C 部)    | 15.9        |
| 41  | 275kV 開閉所連絡洞道 | 22.0        |
| 45  | T-10 (B 部)    | 9.8         |

注記\* : No. 33 及び No. 34 は隣接しているため、H形鋼のスパン長設定は、両構造物が損壊した場合の影響範囲からスパン長を設定した。

(b) 構造

275kV 開閉所連絡洞道における損壊対策の構造を図 8.6-21 に示す。




図 8.6-21 275kV 開閉所連絡洞道における H 形鋼敷設の構造図

(c) 評価条件

- H 形鋼 SM490
- 仕様 H-498 × 432 × 45 × 70, 腐食代 1mm 考慮
- 桁長  $L = 24.0 \text{ m}$
- スパン長  $L = 22.0 \text{ m}$

(d) 荷重条件 (構造物奥行き 1m あたり)

イ. 死荷重 (w)

- H 形鋼重量

$$w_1 = 5.933 \text{ kN/m} \cdot \text{本} \times 2.3 \text{ 本} = 13.646 \text{ kN/m}$$

$$(\text{H 形鋼 1 本あたり} : 0.605 \text{ t/m} \times 9.80665 \text{ m/s}^2 = 5.933 \text{ kN/m} \cdot \text{本})$$

- 路盤荷重 (碎石  $t = 0.1 \text{ m}$ )

$$w_2 = 20.0 \text{ kN/m}^3 \times 0.1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1.987 \text{ kN/m}$$

- 舗装荷重 (鉄筋コンクリート  $t = 0.2 \text{ m}$ )

$$w_3 = 23.0 \text{ kN/m}^3 \times 0.2 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 4.571 \text{ kN/m}$$

- 死荷重

$$w = w_1 + w_2 + w_3 = 13.646 \text{ kN/m} + 1.987 \text{ kN/m} + 4.571 \text{ kN/m} = 20.204 \text{ kN/m}$$

ロ. 車両荷重 (P)

車両荷重は、車両総重量が最も大きい原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットを対象車両とする。

原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの重量を表 8.6-11 に、仕様を図 8.6-22 に示す。

構造物奥行き 1m あたりで評価することから、輪重量 (片側) を車両荷重として評価を行う。

車両荷重の設定については、道路橋示方書・同解説 I 共通編 (日本道路協会、平成 14 年 3 月) に示される式 (8.10) に基づき衝撃係数を考慮する。

表 8.6-11 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの重量

| 車輪位置      | 輪重量   | 輪重量 (片側) |
|-----------|-------|----------|
| 前前輪重量 (t) | 7.95  | 3.975    |
| 前後輪重量 (t) | 12.21 | 6.105    |
| 後前輪重量 (t) | 11.55 | 5.775    |
| 後後輪重量 (t) | 11.55 | 5.775    |
| 車両総重量 (t) | 43.26 | 21.63    |




図 8.6-22 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの仕様

$$i = 20 / (50 + L) \dots \dots \dots (8.10)$$

ここで,

i : 衝撃係数

L : スパン長 (m)

$$\text{衝撃係数 } i = 20 / (50 + 22.0 \text{ m}) = 0.2778$$

$$\text{前前輪荷重 } P_1 = 3.975 \text{ t} \cdot 9.80665 \text{ m/s}^2 \cdot (1 + 0.2778) = 49.810 \text{ kN}$$

$$\text{前後輪荷重 } P_2 = 6.105 \text{ t} \cdot 9.80665 \text{ m/s}^2 \cdot (1 + 0.2778) = 76.500 \text{ kN}$$

$$\text{後前輪重量 } P_3 = 5.775 \text{ t} \cdot 9.80665 \text{ m/s}^2 \cdot (1 + 0.2778) = 72.365 \text{ kN}$$

$$\text{後後輪重量 } P_4 = 5.775 \text{ t} \cdot 9.80665 \text{ m/s}^2 \cdot (1 + 0.2778) = 72.365 \text{ kN}$$

ハ. 荷重図

H形鋼に発生する曲げモーメントが最大となる場合の荷重図を図 8.6-23 に、せん断力が最大となる場合の荷重図を図 8.6-24 に示す。




図 8.6-23 H形鋼に発生する曲げモーメントが最大となる場合の荷重図




図 8.6-24 H形鋼に発生するせん断力及び接地圧が最大となる場合の荷重図

(e) 評価基準値

イ. H形鋼に関する評価基準値

H形鋼に関する評価基準値は、道路橋示方書・同解説 II鋼橋編（日本道路協会，平成14年3月）に基づき設定する。

|            |        |     |                   |
|------------|--------|-----|-------------------|
| H形鋼（SM490） | 曲げ応力度  | 175 | N/mm <sup>2</sup> |
|            | せん断応力度 | 100 | N/mm <sup>2</sup> |

H形鋼を桁として見立てたときの車両荷重によるたわみの評価基準値は、道路橋示方書・同解説 II鋼橋編（日本道路協会，平成14年3月）に示される式(8.11)に基づき設定する。

$$\delta = L / 600 \cdots \cdots (8.11)$$

ここで、

$\delta$  : たわみの評価基準値 (mm)

L : スパン長 (mm)

$$\text{たわみの評価基準値 } \delta = L / 600 = 22000 / 600 = 36.6 \text{ mm}$$

ロ. 地盤支持力に関する評価基準値

地盤支持力に関する評価基準値は、道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（日本道路協会，平成14年3月）に基づき設定する。重大事故等時の車両荷重は短期的に作用する荷重であるため、地盤支持力の照査に用いる許容鉛直支持力は常時の値に対して割増しすることが可能であるが、本検討では保守的に「常時における砂れき地盤の最大地盤反力度」である、 $0.7\text{N/mm}^2$ とする。

b. 評価結果

損壊対策の評価結果を表 8.6-12 に示す。車両の通行により発生する評価値は評価基準値を下回っていることから、あらかじめ H 形鋼による損壊対策を実施することにより、地中埋設構造物の損壊が、通行性に対して影響を及ぼさないことを確認した。

(a) 曲げ応力度

$$\begin{aligned} \text{最大発生曲げモーメント} & M_{\max} = 2094 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} \\ \text{H 形鋼の断面係数} & Z = 26597 \times 10^3 \text{ mm}^3 \\ \text{最大曲げ応力度} & \sigma_{\max} = M_{\max} / Z = 78.8 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

(b) せん断応力度

$$\begin{aligned} \text{最大発生せん断力} & S_{\max} = 427 \times 10^3 \text{ N} \\ \text{H 形鋼の断面一次モーメント} & G = 16542 \times 10^3 \text{ mm}^3 \\ \text{H 形鋼の断面二次モーメント} & I = 6596 \times 10^6 \text{ mm}^4 \\ \text{H 形鋼のウェブ幅} & t = 43 \text{ mm} \\ \text{最大せん断応力度} & \tau_{\max} = S_{\max} \cdot G / (I \cdot t) = 25.0 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

(c) たわみ量

$$\text{最大たわみ量} \quad \delta_{\max} = 30.6 \text{ mm}$$

(d) 地盤反力度

$$\begin{aligned} \text{最大支点反力} & Q_{\max} = 427 \times 10^3 \text{ N} \\ \text{H 形鋼のフランジ幅} & t = 430 \text{ mm} \\ \text{H 形鋼の接地延長} & L = 1000 \text{ mm} \\ \text{地盤反力度} & R = Q_{\max} / (t \cdot L) = 0.5 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

表 8.6-12 評価結果

| 検討項目        | 評価値                    | 評価基準値                 | 判定 |
|-------------|------------------------|-----------------------|----|
| H 形鋼の曲げ応力度  | 78.8 N/mm <sup>2</sup> | 175 N/mm <sup>2</sup> | ○  |
| H 形鋼のせん断応力度 | 25.0 N/mm <sup>2</sup> | 100 N/mm <sup>2</sup> | ○  |
| H 形鋼のたわみ量   | 30.6 mm                | 36.6 mm               | ○  |
| 地盤の最大接地圧    | 0.5 N/mm <sup>2</sup>  | 0.7 N/mm <sup>2</sup> | ○  |

## 8.7 車両通行性能の検証

### (1) 概要

表 8.7-1 に示す可搬型重大事故等対処設備を対象として、15cm 段差の通行性及び段差通行後の健全性について検証を行った。

表 8.7-1 可搬型重大事故等対処設備

| No. | 設備名称                |
|-----|---------------------|
| 1   | 大容量送水ポンプ(タイプⅠ)      |
| 2   | 大容量送水ポンプ(タイプⅡ)      |
| 3   | ホース延長回収車            |
| 4   | タンクローリ              |
| 5   | 可搬型窒素ガス供給装置         |
| 6   | 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット |
| 7   | 電源車                 |

### (2) 検証結果

#### a. 15cm 段差の通行性

表 8.7-1 に示す各設備について、15cm 段差の通行が可能であることを確認した。

#### b. 段差通行後の健全性

表 8.7-1 に示す各設備について、15cm 段差通行後の健全性確認として、走行確認、外観確認を実施し、問題ないことを確認した。

なお、段差通行後の機能確認については、可搬型重大事故等対処設備は基準地震動  $S_s$  においても機能維持するよう設計されていることから、段差通行後においても機能が維持されると評価した。

15cm 段差通行後の健全性確認方法と結果を表 8.7-2 に示す。

表 8.7-2 15cm 段差通行後の健全性確認方法及び結果

| 設備名称                | 確認事項   |
|---------------------|--|
| 大容量送水ポンプ(タイプⅠ)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |
| 大容量送水ポンプ(タイプⅡ)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |
| ホース延長回収車            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |
| タンクローリ              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |
| 可搬型窒素ガス供給装置         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |
| 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |
| 電源車                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検により、設備に要求される機能に影響を及ぼす損傷、燃料漏えい等の異常がないことを確認した。</li> <li>・走行試験により、自走機能に問題がないことを確認した。</li> </ul> |

9. 保管場所及び屋外アクセスルートの評価における地下水位の設定方法について

9.1 はじめに

耐震評価において地下水位の影響を受ける施設等の設計用地下水位は、別添資料「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」において以下の通り設定する方針としており、保管場所及び屋外アクセスルートの設計用地下水位も同様の考え方で設定することとしている（表 9.1-1）。

- ・地下水位低下設備の効果が及ぶ範囲（O.P. 14.8m 盤）においては、その機能を考慮した設計用地下水位を設定し水圧の影響を考慮する。
- ・また、地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては、自然水位\*より保守的（高め）に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定し水圧の影響を考慮する。

注記\*：自然水位とは、地下水位低下設備等の人為的な措置の影響が含まれない地下水位を指す。O.P. 14.8m 盤は浸透流解析の境界条件として地下水位低下設備の機能を考慮している一方、O.P. 62m 盤の地下水位は地下水位低下設備の影響が含まれない。

表 9.1-1 地下水位の上昇による影響と対策（保管場所及び屋外アクセスルート）

| 地下水位の影響を受ける施設等              |                              | 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策               |   |   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 保管場所・<br>アクセスルート            | ・保管場所<br>(O.P.+14.8m盤)       | 評価結果                                 | 影響なし<br>(地下水位低下設備により一定の範囲に保持される地下水位を前提として設計用地下水位を設定しているが、保管場所(O.P.+14.8m盤)は、岩盤、MMR上に設置されるため、地下水位の設定は評価結果に影響しない) |   |
|                             |                              | 対策                                   | 地下水位低下設備  | —   |
|                             |                              |                                      | 各施設等(耐震補強)  | —   |
|                             | ・アクセスルート<br>(O.P.+14.8m盤)    | 評価結果                                 | 影響あり(液状化影響)   |   |
|                             |                              | 対策                                   | 地下水位低下設備  | △:(地下水位低下設備の機能喪失を仮定し、地震時の液状化に伴う地下構造物の浮上り評価を行う)      |
|                             |                              |                                      | 各施設等(耐震補強)  | △:評価結果は「VI-1-1-6-別添1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」に示す |
|                             | ・保管場所、アクセスルート<br>(O.P.+62m盤) | 評価結果                                 | 影響なし(地下水位を地表面に設定し評価)  |   |
|                             |                              | 対策                                   | 地下水位低下設備  | —   |
|                             |                              | 各施設等(耐震補強)                           | —   |   |
| ・保管場所、アクセスルート<br>において評価する斜面 | 評価結果                         | 影響なし(地下水位を自然水位より保守的に設定した水位又は地表面にて評価) |   |   |
|                             | 対策                           | 地下水位低下設備                             | —   |   |
|                             |                              | 各施設等(耐震補強)                           | —   |   |

凡 例

○:地下水位低下設備が設計上必要

△:地下水位低下設備により保持される地下水位を前提として評価・対策

—:対策不要

保管場所及び屋外アクセスルートの評価のうち、周辺斜面の崩壊、敷地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化に伴う地中埋設構造物の浮上り評価に係る地下水位について、以下に設定方法を示す。

## 9.2 保管場所及び屋外アクセスルートの設計用地下水位の設定

### 9.2.1 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり評価に係る地下水位の設定

保管場所及び屋外アクセスルートにおける周辺斜面、敷地下斜面は、保管場所及び屋外アクセスルートから所定の離隔を確保できない場合、解析により斜面の安定性を確認するか、斜面崩壊による影響を考慮し評価を行うこととしている。

斜面は O.P. 14.8m 盤以外の地下水位低下設備の効果が及ばない範囲であり、自然水位より保守的（高め）又は地表面に設計用地下水位を設定する。各斜面の設計用地下水位は、斜面の特徴や近傍の観測水位の取得状況を踏まえて、保守的に（高めに）設定する。

斜面の安定性評価を行う場合に参照する設計用地下水位の設定方法を以下に示す。

#### (1) 斜面の地下水位の設定フロー

斜面の安定性評価における設計用地下水位は、近傍に地下水位低下設備の影響を受けない観測記録（自然水位に相当）がある場合は、観測記録に対して保守的に（高めに）設定する。近傍に観測記録がない場合は保守的に地表面とする。

斜面の安定性評価に用いる設計用地下水位設定フローを図 9.2.1-1、評価対象斜面を図 9.2.1-2 に示す。




図 9.2.1-1 斜面の安定性評価に用いる設計用地下水位設定フロー




図 9.2.1-2 評価対象斜面位置図

## (2) 浸透流解析による設計用地下水位の設定方針

図 9.2.1-1 に示すとおり、斜面 B 及び斜面 F については浸透流解析を用いて、自然水より保守的に設計用地下水位を設定する。

添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」において示した浸透流解析による O.P. 14.8m 盤の設計用地下水位は、広域モデルを用いて観測水位との比較によるモデルの妥当性確認を行った上で、解析対象範囲 (O.P. 14.8m 盤) を切り出し、防潮堤沈下対策や地下水位低下設備の新設等の工事完了段階の状態を考慮した予測解析モデル (水位評価モデル) を用いて、解析条件を保守的に設定 (透水係数: 岩盤 I を平均値-1 $\sigma$ , 境界条件: 山側モデル境界の地表面に水位固定) した定常解析により評価している。これは、O.P. 14.8m 盤が周囲を法面に囲まれた地形であることから、法肩地表面に水位固定することで解析の保守性を確保するとの考え方に基づくものである。

斜面の設計用地下水位の設定においても、保守的な (高めの) 解析結果が得られるよう、斜面の特徴を考慮し、解析手法や解析条件を設定した。

以下、各斜面の設計用地下水位の設定における解析手法と保守性確保の考え方を示す。

### a. 斜面 B

当該斜面は、敷地造成のため盛土により構築された斜面であり、造成前の沢部を埋めている。このため、周囲から岩盤表面の地下水が集まりやすい構造\*であることから、地下水の挙動を適切に表現できる三次元浸透流解析を用いる。

透水係数は、水位を高く評価するため水位評価モデル (O.P. 14.8m 盤) と同様とする。

また、当該斜面は周辺の標高も高くないことから、地下水が集まりやすい沢地形であることも考慮し、予測解析として降雨条件を保守的に設定した非定常解析を行い、得られた解析水位が観測水位を上回ることを確認した上で、設計用地下水位とする。

注記\* 2021 年 3 月 2 日 第 952 回審査会合 資料 1-1 女川原子力発電所第 2 号機  
地下水位の設定について

### b. 斜面 F

当該斜面は尾根部に位置しており、3 方へ地下水が流下する構造であるが、解析水位を高め評価する目的から、1 方向流れ (二次元断面) としてモデル化する。

透水係数は、水位を高く評価するため水位評価モデル (O.P. 14.8m 盤) と同様とする。

また、当該斜面は周辺の標高も高くないことから、斜面 B と同様、予測解析として降雨条件に保守性を持たせた非定常解析を行い、得られた解析水位が観測水位を上回ることを確認した上で、設計用地下水位とする。

## (3) モデルの妥当性確認 (斜面 B 及び斜面 F 共通)


モデルの妥当性は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す広域モデルにて確認しており、当該モデルにおける地盤構成や透水係数等の解析条件を斜面 B 及び斜面 F においても踏襲する。広域モデルを図 9.2.1-3 に示す。

## 2. 地下水位の設定について( 3/16 )

4

### 【広域モデルによる非定常解析とモデルの妥当性確認(1)】

- 解析モデルの妥当性確認にあたり、設置変更許可の内容を踏襲し、広域モデルに観測降雨条件を付与した非定常解析を実施。
- 得られた解析水位は降雨及び観測水位と概ね連動している。(p.5)



広域モデル鳥瞰図


#### 広域モデルによる非定常解析の概要

- 施設を含む分水嶺までの範囲をモデル化 (施設へ流入する地下水を適切に表現)
- 地下水位観測時における施設配置等をモデル化
- ドレーンは既設全てを考慮 (地下水位観測時の状態を再現するため、新設は考慮しない)
- 地下水位観測時の降雨条件を付与した非定常解析
- 透水係数は試験結果等の平均値

## 2. 地下水位の設定について( 4/16 )

5


### 【広域モデルによる非定常解析とモデルの妥当性確認(2)】



解析水位と観測水位の比較その1



観測井位置図



解析水位と観測水位の比較その2(観測井⑩)

図 9.2.1-3 広域モデルを用いた妥当性確認の概要

(2021年3月2日 第952回審査会合)

資料 1-1 女川原子力発電所第2号機 地下水位の設定について (抜粋)

(4) 斜面 B の予測解析

a. 解析手法

斜面 B の安定解析断面位置を図 9.2.1-4 に、敷地造成前の斜面 B の周辺地形を図 9.2.1-5 に示す。斜面 B は敷地造成のため盛土により構築された斜面であり、造成前の沢部を埋めている。地下水位の設定における解析手法は、地下水の挙動を適切に表現できる三次元浸透流解析を用いる。

三次元浸透流の解析モデルを図 9.2.1-6 に示す。解析モデルは造成前の沢部への集水効果を考慮できる範囲として設定した。

また、当該範囲の地盤（地形含む）・構造物等は工事完了段階に対応するようモデル化し、水位を高め評価する観点から、保守的に舗装・構内排水等は考慮していない。

モデルに入力する降雨（設定豪雨）は、石巻、大船渡の両特別地域気象観測所の観測期間\*における 72 時間最大降雨である 324mm/3 日から、108mm/日×3 日とし、降雨後の最高水位を斜面 B の設計用地下水位とする。

浸透流解析は解析コード「GETFLOWS Ver. 6.64.0」を使用する。

注記\*：観測期間 石巻特別地域気象観測所（1937 年～2017 年）  
大船渡特別地域気象観測所（1963 年～2017 年）






図 9.2.1-4 斜面 B の安定解析断面位置図



**凡例** 小河川・沢 尾根筋 谷底・沖積低地  
 発電所建設前の空中写真(1975年撮影)  
 (CTO-75-26 C28 17~19)に東北電力が加筆  
 出典:国土画像情報(カラー空中写真)国土交通省

図 9.2.1-5 敷地造成前の斜面 B 周辺地形



解析モデル範囲

解析モデル

図 9.2.1-6 斜面 B の三次元浸透流解析モデル

b. 解析条件

表 9.2.1-1 に解析条件を示す。

透水係数は添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」における「水位評価モデル」を用いた予測解析と同一とする。

表 9.2.1-1 解析条件

| 項目             | 内容   |
|----------------|--|
| 1. 目的          | 斜面の安定性評価において参照する解析水位を高め評価すること                                |
| 2. 格子数         | 平面格子数：約 1 万 (10400)<br>総格子数：約 23 万 (228800)<br>格子寸法：1～10m 程度 |
| 3. 解析種別        | 非定常解析  |
| 4a. 気象条件       | 初期条件：3.48mm/日<br>設定豪雨：324mm (108mm/日×3日)                     |
| 4b. 蒸発散        | ハーモン法 <sup>*1</sup>  |
| 5a. モデル (地形)   | 安全対策工事完了段階に対応した状態  |
| 5b. モデル (地盤)   | 安全対策工事完了段階に対応した状態  |
| 5c. モデル (ドレーン) | モデル化しない  |
| 6. 境界条件        | モデル境界：閉境界<br>O. P. 14.8m 盤：地表面に水位固定                          |
| 7. 透水係数        | 岩盤 I を平均値 -1 $\sigma$<br>(水位評価モデルを踏襲し保守性を確保)                 |
| 8. 有効間隙率       | 文献値 <sup>*2</sup>  |
| 9. 粗度係数        | 文献値 <sup>*3</sup>  |

注記\*1：平均気温・平均降水量は発電所内観測値，日照時間は地下水ハンドブックによる

\*2：地下水ハンドブック（建設産業調査会），水理公式集（土木学会）等を参照し設定

\*3：水理公式集（土木学会），河川砂防技術基準（国土交通省）等を参照し設定

c. 解析結果

斜面 B における予測解析結果を図 9.2.1-7 に示す（三次元浸透流解析結果から，斜面安定性評価を行う断面位置における解析水位をプロット）。

d. にて後述の通り，透水係数を小さく設定することにより，解析水位は観測水位を上回ることが確認されており，予測解析では更に降雨条件を保守的に設定している。

このことから，予測解析により得られた解析水位を設計用地下水水位とし，斜面 B の安定性評価を実施している。




図 9.2.1-7 斜面 B の予測解析結果

d. 透水係数の保守性確認

観測降雨条件を与えた非定常解析結果を近傍点の観測水位と比較することにより、透水係数の設定による水位の保守性を確認する。

解析条件等は広域モデルと同様とし、2013年～2015年の観測降雨を入力した。

図 9.2.1-8 に示すとおり、解析水位は観測水位と概ね連動し、かつ観測水位より解析水位が高く評価されることが確認できる。




図 9.2.1-8 地下水位連続観測記録と解析水位の比較

(5) 斜面 F の予測解析

a. 解析手法

斜面 F の地下水位解析断面位置を図 9.2.1-9 に示す。斜面 F は敷地造成のために尾根部を掘削して整形された岩盤斜面である。地下水位の設定における解析断面は尾根部中央であり、地下水は尾根部より標高差に応じて周囲に排水されるが、地下水位を保守的（高め）に評価するため、二次元断面（山側から海側への一方向流れ）としてモデル化する。

地盤（地形を含む）・構造物等のモデル化や降雨の設定の考え方、浸透流解析に用いる解析コードは、斜面 B と同様とする。

解析モデルを図 2.9.1-10 に示す。




図 9.2.1-9 斜面 F の地下水位解析断面位置図




図 9.2.1-10 斜面 F の二次元浸透流解析モデル

b. 解析条件

斜面 B と同様とする。

c. 解析結果

斜面 F における予測解析結果を図 9.2.1-11 に示す。

d. にて後述の通り、透水係数を小さく設定することにより、解析水位は観測水位を上回ることが確認されており、予測解析では更に降雨条件を保守的に設定している。

このことから、予測解析により得られた解析水位を設計用地下水位とし、斜面 F の安定性評価を実施している。




図 9.2.1-11 斜面 F の予測解析結果

d. 透水係数の保守性確認

観測降雨条件を与えた非定常解析結果を近傍点の観測水位と比較することにより、透水係数の設定による水位の保守性を確認する。

解析条件等は広域モデルと同様とし、2006年～2007年の観測降雨を入力した。

図9.2.1-12に示すとおり、解析水位は観測水位と概ね連動し、かつ観測水位より解析水位が高く評価されることが確認できる。




図 9. 2. 1 - 12 地下水水位連続観測記録と解析水位の比較

## 9.2.2 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮上り評価に係る設計用地下水位の設定

### (1) 各評価内容と地下水位の影響

保管場所及び屋外アクセスルートにおける液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜については，沈下を想定する盛土及び旧表土について沈下率を設定し評価を行う。なお，同評価は沈下を想定する盛土及び旧表土の沈下率を地下水位以浅及び以深ともに同値としていることから，地下水位の変化による評価への影響はない。

液状化に伴う地中埋設構造物の浮上りについては，岩盤内部に構築されておらず，かつ構造物下端面よりも地下水位が高い地中埋設構造物を対象として，地下水位以深の盛土，旧表土がすべて液状化するものと想定し評価を行う。なお，同評価は地下水位を高く設定した場合が保守的な評価となる。

### (2) 設計用地下水位の設定方法

設置変更許可では，液状化に伴う地中埋設構造物の浮上りによる屋外アクセスルート（O.P. 14.8m 盤）の評価方針として，地下水位低下設備が通常の運転状態から機能喪失し，2 ヶ月後の水位上昇を考慮し地中埋設構造物の浮上りを評価し，必要な対策を講じる方針としていた。

工事計画認可では，工事完了時の状態に対応した浸透流解析を実施し，「水位上昇評価モデル」を用いて，地下水位低下設備が機能喪失してから2 ヶ月後の解析水位を評価した。

本評価においては，図 9.2.2-1 に示すとおり，浸透流解析結果を参照するエリア（O.P. 14.8m 盤），防潮堤より海側のエリア（O.P. 3.5m 盤），その他のエリアに分けて，設計用地下水位を設定する。





図 9.2.2-1 地下水水位設定エリア区分図

a. 浸透流解析を参照するエリア (0. P. 14. 8m 盤)

図 9.2.2-2 に参照した解析水位分布を示す。


この解析水位分布を踏まえ、解析水位分布に応じて 0. P. 14. 8m 盤を更に 3 つの範囲に区分し、範囲毎に設計用地下水水位を設定する。

設計用地下水水位は、各範囲の解析水位を包絡するよう、図 9.2.2-3 のとおり設定する。



注記： 数値は地下水位 (O.P.m)を示す

図 9.2.2-2 設計用地下水位の設定において参照する解析水位分布



注記： 数値は地下水位 (O.P.m)を示す

図 9.2.2-3 浸透流解析を参照するエリア (0.P. 14.8m 盤) における設計用地下水位

b. 防潮堤より海側のエリア (O.P. 3.5m 盤)

図 9.2.2-4 に示す防潮堤より海側のエリア (O.P. 3.5m 盤) における設計用地下水位は、敷地の沈下を考慮した朔望平均満潮位である O.P. 2.43m に設定する。

これは、O.P. 14.8m 盤の各施設の設計用地下水位の設定において用いた「水位評価モデル」と同様の保守的な設定であり、防潮堤より海側のエリア (O.P. 3.5m 盤) における地下水位連続観測記録の最高水位 (図 9.2.2-4 参照) は O.P. 2.43m を超えないことを確認している。




図 9.2.2-4 地下水位観測地点位置図

c. その他のエリア

浸透流解析を参照するエリア (O.P. 14.8m 盤) 及び防潮堤より海側のエリア (O.P. 3.5m 盤) 以外のエリアについては、保守的に設計用地下水位を地表面に設定する。

(2) 設定結果

液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮上り評価に係る設計用地下水位の設定を図9.2.2-5に示す。




図9.2.2-5 設計用地下水位の設定

10. 屋外アクセスルート仮復旧時間の評価について

10.1 段差発生箇所の仮復旧時間の評価

(1) 仮復旧時間の評価箇所

屋外アクセスルートのうち、段差発生により車両の通行に必要な幅員が確保できない可能性のある箇所は図 10.1-1 のとおりであり、この箇所の段差解消作業に要する時間を評価する。




図 10.1-1 段差想定箇所の位置

(2) 仮復旧の方法

地震時に発生する段差としては、不等沈下による段差及び地下構造物損壊による段差が想定されるが、仮復旧時間の評価においては、より長い作業時間を必要とする地下構造物損壊による段差を評価対象とする。

仮復旧作業としては、図 10.1-2 のとおり、ブルドーザを使用して、20m 離れた場所に配備している砕石を運搬、段差発生箇所に投入、埋戻し、転圧することにより段差を解消するものとする。仮復旧の幅員は、対象車両（原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット）の通行性を考慮し、幅員 3.7m 以上とする。

なお、仮復旧用の砕石は、想定される自然現象によって砕石自体が他の施設に影響を与えないことを確認の上、配備する。また、砕石による段差の仮復旧作業は、想定される自然現象によって影響を受けるものではない。




図 10.1-2 仮復旧の方法

(3) 仮復旧時間の評価

段差解消に必要な碎石の量は、図 10.1-3 のとおり、損壊を想定する地下構造物の内空容積に相当するため、以下のとおりとする。

$$\text{段差想定箇所 1 : } V1 = \text{内空 (1.8m} \times \text{2.0m)} \times (\text{復旧幅 4m} + \text{余裕幅 1m}) = 18.0\text{m}^3$$

$$\text{段差想定箇所 2 : } V2 = \text{内空 (2.3m} \times \text{2.6m)} \times (\text{復旧幅 4m} + \text{余裕幅 1m}) = 29.9\text{m}^3$$

$$\text{合計 } V = V1 + V2 = 47.9\text{m}^3$$




図 10.1-3 地下構造物損壊による段差発生のお考え

また、道路土工施工指針に基づくブルドーザの運搬・埋戻し・転圧の作業能力は、以下のとおり。

$$Q = \frac{60 \times q \times f \times E}{Cm} = 53 \text{ [m}^3/\text{h]}$$

ここに、 $q$  : 1 サイクルの運搬埋め戻し量 [m<sup>3</sup>/h]  $q = q_0 \times \rho$   
 $q_0 = 5.2$  : ブレード容量 [ m<sup>3</sup> ]  
 $\rho = 0.96$  : 運搬距離・勾配に関する係数 (20m, 平坦)  
 $f = 0.83$  : 土量換算係数  
 $E = 0.3$  : 作業効率 (道路土工施工指針記載の最低値)  
 $Cm$  : サイクルタイム  $Cm = \frac{L}{v_1} + \frac{L}{v_2} + T_g = 1.4$  [ 分 ]  
 $L = 20$  : 平均運搬距離 [ m ]  
 $v_1 = 27$  : 前進速度 [m/分] (1 速前進 3.3km/h の半分)  
 $v_2 = 36$  : 後退速度 [m/分] (1 速後退 4.4km/h の半分)  
 $T_g = 0.1$  : ギア入れ替え時間 [ 分 ]

以上より、段差想定箇所 1 及び段差想定箇所 2 の段差解消に係る作業時間は、  
 $V/Q = 47.9\text{m}^3 \div 53\text{m}^3/\text{h} = 54$  分  
 よって、段差解消作業時間を 70 分と評価する。

## 10.2 がれき発生箇所の仮復旧時間の評価

### 10.2.1 仮復旧時間の評価箇所

周辺構造物の損壊による影響範囲についてがれき撤去を行うものと仮定して仮復旧時間を評価する。

### 10.2.2 仮復旧の方法

仮復旧作業としては、ブルドーザを使用して、屋外アクセスルート上のがれきを道路脇に撤去することにより、大型緊急車両の通行に必要な幅員を確保するものとする。仮復旧の幅員は、対象車両 (原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット) の通行性を考慮し、幅員 3.7m 以上とする。

また、ブルドーザによるがれき撤去ができるようカッターを装着したバックホウによりがれきの分解を行う。

がれき撤去を行う場合は先に作業のあるバックホウを先頭に、ブルドーザも同時に出動させる。がれき撤去箇所付近の屋外アクセスルートは幅員が約 8m 程度あることから重機の入替えはその場で行うことが可能である。作業順序は以下に示す。

屋外アクセスルート仮復旧前における復旧ルート判断 (バックホウの出動要否) やがれき撤去作業時におけるブルドーザとバックホウの使い分け (第 3 号機開閉所引留鉄構と第 3 号機給排水処理建屋の被害が近接し、ブルドーザでがれき撤去せずにバックホウで撤去する場合。) については、屋外アクセスルート仮復旧時間に「ルート確認・判断」時間として 40 分を見込んでいるため、その中で判断する。

なお、第3号機開閉所引留鉄構及び第3号機給排水処理建屋の被害が重畳する可能性があることから、その作業順序及び仮復旧時間については「10.2.4 被害が重畳した場合の仮復旧時間評価」に示す。

- ① バックホウを先頭にバックホウ及びブルドーザががれき撤去場所まで移動
- ② バックホウにより第3号機開閉所引留鉄構の電線を切断
- ③ バックホウにより第3号機開閉所引留鉄構を分解（部材の切断）
- ④ ブルドーザにより第3号機開閉所引留鉄構のがれきを撤去
- ⑤ バックホウにより第3号機給排水処理建屋の屋根を切断，撤去
- ⑥ バックホウにより第3号機給排水処理建屋の構造材（柱・梁）を切断，撤去
- ⑦ バックホウにより第3号機給排水処理建屋の屋根を切断，撤去
- ⑧ バックホウにより第3号機給排水処理建屋の構造材（柱・梁）を切断
- ⑨ ブルドーザにより第3号機給排水処理建屋のがれきを撤去

### 10.2.3 仮復旧時間の評価

#### (1) 被害想定と屋外アクセスルート確保方針

地震による周辺構造物の損壊が発生した場合の被害想定と対応方針を表 10.2.3-1 に示す。

表 10.2.3-1 周辺構造物の損壊が発生した場合の被害想定と対応方針

| 被害事象     | 対象設備*       | 被害想定 | 撤去方針                                    |
|----------|-------------|------|---|
| 周辺構造物の倒壊 | 第3号機開閉所引留鉄構 | 倒壊   | バックホウによる分解後，ブルドーザによる撤去<br>バックホウによる電線の切断 |
|          | 第3号機給排水処理建屋 | 建屋損壊 | バックホウによる分解後，ブルドーザによる撤去                  |

注記\*：屋外アクセスルート確保時のがれき撤去が必要となる構造物はVI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」表 3.3.1-1 に示す。

(2) 第3号機開閉所引留鉄構損壊に係る仮復旧時間評価

a. 第3号機開閉所引留鉄構損壊に係る被害想定

第3号機開閉所引留鉄構が損壊するものとして表 10.2.3-2 のとおり被害を想定する。

表 10.2.3-2 第3号機開閉所引留鉄構の被害想定及び対応方針

| No. | 損傷モード                 | 屋外アクセスルートへの影響                           | 対応方針            |
|-----|-----------------------|---|-----------------|
| 1   | がいしの脱落                | 脱落したがいしによるがれき発生<br>(引留鉄構が倒壊した場合)        | ブルドーザによるがれき撤去   |
| 2   | 電線の切断                 | 垂れ下がりによる通行障害                            | バックホウによる電線の切断   |
| 3   | 電線の影響                 | 架線状態での通行障害                              | バックホウによる電線の切断   |
| 4   | 電線の通電状態の維持            | — (通電状態での切断による災害発生のおそれ)                 | 遮断器の開放          |
| 5   | 梁部のせん断, 曲げ, 座屈        | 梁部が損傷しても屋外アクセスルートに影響はない                 | なし              |
| 6   | 柱部のせん断, 曲げ, 座屈 (根元以外) | 根元以外の部分で柱部が損傷しても屋外アクセスルートに影響はない         | なし              |
| 7   | 柱部のせん断, 曲げ, 座屈 (根元部)  | 屋外アクセスルート側に倒壊した場合, 引留鉄構が屋外アクセスルートに干渉する。 | バックホウによる引留鉄構の分解 |
|     |                       |   | ブルドーザによる撤去      |

表 10.2.3-2 における被害想定のうち No. 1~4 については複合的に起こり得るものとし, 被害想定 No. 5~7 と同時に発生し, それぞれに対して対応する時間を評価する。

- ・ 影響範囲は, 引留鉄構設置位置から高さ分を影響範囲に設定。(図 10.2.3-3 参照)
- ・ がれきは引留鉄構の一部であるが, がれき重量は構造物の全体重量 (15.5t) とする。
- ・ 損傷モード No. 4 電線の通電状態の維持については初動の屋外アクセスルート確認時に引留鉄構の損壊が確認された場合は, 速やかに発電所対策本部へ連絡し, 送電線の遮断器を開放することから屋外アクセスルートの仮復旧対応時間へ影響を与えない。




図 10.2.3-1 第 3 号機開閉所引留鉄構全景及び側面図




図 10.2.3-2 第 3 号機開閉所引留鉄構変形時の状況 (例)




図 10.2.3-3 第 3 号機開閉所引留鉄構がれき想定

b. 仮復旧時間評価条件の設定

(a) 電線切断の仮復旧評価条件

- ・ 電線等の架線状況を図 10.2.3-4 に架線されている電線を表 10.2.3-3 に示す。
- ・ 電線等は図 10.2.3-5 に示すカッターを装着したバックホウですべて切断するものとして、その時間を評価する。
- ・ 電線の切断に要する時間は実証試験結果から 1 本当たり 1 分とし、作業の不確実性を考慮してさらに 1.5 倍する。
- ・ 切断作業は作業員が 1 本ずつ切断する。
- ・ また、バックホウは 8m 以上の作業が可能であり、可搬型設備は最大でも高さ 3.8m であるため通行に支障がある電線の切断は可能である。
- ・ なお、切断作業時はできるだけ電線から離れて作業するとともに、運転席にガードされることから電線切断時の作業員の安全性は確保できる。



図 10.2.3-4 第 3 号機開閉所引留鉄構の架線状況

表 10.2.3-3 架線されている電線

| 種類   | 本数               | サイズ                                  |
|------|------------------|--------------------------------------|
| 送電線  | 12<br>(6 本×2 回線) | 最大 810mm <sup>2</sup><br>(直径約 3.2cm) |
| 架空地線 | 2                |                                      |




図 10.2.3-5 バックホウに装着するカッター及び作動範囲

(b) 引留鉄構分解の仮復旧評価条件

引留鉄構が屋外アクセスルートに干渉した場合、ブルドーザによるがれき撤去ができるよう、干渉している部分をバックホウにて切断、分解する。

- ・ 切断箇所は引留鉄構の形状から4箇所とする。(図 10.2.3-6 参照)
- ・ 切断に要する時間は実証試験結果(「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について 11.3.2 電線及び鋼材切断時間」参照)から1箇所当たり1分とし、作業の不確実性を考慮してさらに1.5倍する。
- ・ バックホウは8m以上の作業が可能であり、可搬型**重大事故等対処**設備は最大でも高さ3.8mであるため通行に支障がある箇所の切断は可能である。




図 10.2.3-6 引留鉄構切断位置

(c) がれき撤去仮復旧時間評価条件

がれき撤去仮復旧時間評価条件については、表 10.2.3-2 のとおり被害想定を模擬した実証試験で得られた結果を用いる。実証試験の詳細については「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について 11.2 がれき撤去作業(ブルドーザ)」に示す。

実証試験結果では一番遅い速度でも0.6km/hでがれきを撤去できることを確認できたが、がれき撤去仮復旧時間評価においてはブルドーザのがれき撤去の作業能力を0.5km/hとする。

c. 仮復旧時間評価結果

(a) 電線切断

$$\begin{aligned} \text{仮復旧時間} &= 1 \text{ 本当たりの電線切断時間} \times \text{電線数} \times \text{不確実性} \\ &= 21 \text{ 分} \end{aligned}$$

|               |        |
|---------------|--------|
| 1 本当たりの電線切断時間 | : 1 分  |
| 電線数           | : 14 本 |
| 不確実性          | : 1.5  |

(b) 引留鉄構分解

$$\begin{aligned} \text{仮復旧時間} &= 1 \text{ 箇所当たりの切断時間} \times \text{切断箇所数} \times \text{不確実性} \\ &= 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

|              |        |
|--------------|--------|
| 1 箇所当たりの切断時間 | : 1 分  |
| 切断数          | : 4 箇所 |
| 不確実性         | : 1.5  |

(c) がれき撤去時間

$$\text{仮復旧時間} = \text{区間距離 } 30\text{m} \div \text{作業能力 } 0.5\text{km/h} = 3 \text{ 分 } 36 \text{ 秒}$$




図 10.2.3-7 がれき撤去作業区間

屋外アクセスルート仮復旧時間（がれき撤去）に用いる時間はさらに余裕を見て 10 分とする。

以上から第 3 号機開閉所引留鉄構損壊に係る仮復旧時間評価を 37 分とする。

(3) 第3号機給排水処理建屋損壊に係る仮復旧時間評価

a. 第3号機給排水処理建屋損壊に係る被害想定

第3号機給排水処理建屋は基準地震動 $S_s$ に対して耐震性を確保できないことから、第3号機給排水処理建屋躯体全体が倒壊することを想定する。

- ・ 影響範囲としては、建屋設置位置から建屋高さ分を影響範囲に設定。(図 10. 2. 3-8 参照)
- ・ がれき重量としては、建屋の構造材、屋根及び外装材の重量を想定し、外装材については上記の影響範囲に堆積するものとし、単位面積当たり  $50\text{kg}/\text{m}^2$  と設定。(第 13 図参照)




図 10. 2. 3-8 第3号機給排水処理建屋がれき想定

b. 仮復旧時間評価条件の設定

(a) 第3号機給排水処理建屋分解の仮復旧評価条件

第3号機給排水処理建屋が屋外アクセスルートに干渉した場合、ブルドーザによるがれき撤去ができるよう、干渉している構造材をバックホウにて切断、分解する。

- ・ 構造材を切断するに当たって屋根が干渉することから最初に屋根の撤去を行う。
- ・ 屋根切断後の撤去時間は実証試験結果(「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について 11. 3. 4 がれき撤去時間」参照)から5分とする。
- ・ 屋根はバックホウにて切断することとし、切断に要する時間はバックホウに装着するカッターの性能から1分/1mとする。
- ・ 構造材の切断箇所は建屋の損壊の形状及びバックホウの作業性から7箇所とする。(図 10. 2. 3-9～図 10. 2. 3-12 参照)
- ・ 構造材切断後の撤去時間は実証試験結果(「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について 11. 3. 4 がれき撤去時間」参照)から5分とする。

- ・ 構造材の切断に要する時間は実証試験結果（「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について 11.3.3 建屋構造材切断時間」参照）から、1箇所当たり9分とする。

【第3号機給排水処理建屋の屋根仕様】

耐候性被覆鋼板（0.8mm）




図 10.2.3-9 第3号機給排水処理建屋屋根切断位置




図 10.2.3-10 第3号機給排水処理建屋構造材切断位置




図 10.2.3-11 第 3 号機給排水処理建屋構造材切断位置（屋上平面図）




図 10.2.3-12 第 3 号機給排水処理建屋構造材切断位置（南立面図）

(b) がれき撤去仮復旧時間評価条件

がれき撤去仮復旧時間評価条件については、表 10.2.3-2 のとおり被害想定を模擬した実証試験で得られた結果を用いる。実証試験の詳細については「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について 11.2 がれき撤去作業（ブルドーザ）」に示す。

実証試験結果では一番遅い速度でも 0.6km/h でがれきを撤去できることを確認できたが、がれき撤去仮復旧時間評価においてはブルドーザのがれき撤去の作業能力を 0.5km/h とする。

c. 仮復旧時間評価結果

(a) 第3号機給排水処理建屋分解

イ. 屋根切断，撤去時間

$$\begin{aligned} \text{仮復旧時間} &= \text{切断長さ} \div \text{1回当たりの切断長さ} \times \text{1回当たりの切断時間} \\ &\quad + \text{撤去時間} \\ &= 30 \text{分} + 10 \text{分} \\ &= 40 \text{分} \end{aligned}$$

|            |               |
|------------|---------------|
| 切断長さ       | : 30m         |
| 1回当たりの切断長さ | : 0.5m        |
| 1回当たりの切断時間 | : 0.5分        |
| 屋根の撤去時間    | : 10分 (5分×2回) |

ロ. 構造材切断，撤去時間

$$\begin{aligned} \text{仮復旧時間} &= \text{1箇所当たりの切断時間} \times \text{切断箇所数} + \text{撤去時間} \\ &= 63 \text{分} + 5 \text{分} \\ &= 68 \text{分} \end{aligned}$$

|             |       |
|-------------|-------|
| 1箇所当たりの切断時間 | : 9分  |
| 切断数         | : 7箇所 |
| 構造材の撤去時間    | : 5分  |

(b) がれき撤去時間

$$\text{仮復旧時間} = \text{区間距離 } 30\text{m} \div \text{作業能力 } 0.5\text{km/h} = 3 \text{分 } 36 \text{秒}$$




図 10.2.3-13 がれき撤去作業区間

屋外アクセスルート仮復旧時間（がれき撤去）に用いる時間はさらに余裕を見て10分とする。

以上から第3号機給排水処理建屋損壊に係る仮復旧時間評価を118分とする。

(4) がれき発生箇所の屋外アクセスルート仮復旧評価結果

がれき発生箇所の仮復旧時間は第3号機開閉所引留鉄構復旧時間と第3号機給排水処理建屋復旧時間を合算した155分とする。

10.2.4 被害が重畳した場合の仮復旧時間評価

(1) 被害想定

第3号機開閉所引留鉄構及び第3号機給排水処理建屋の損壊影響範囲が重畳していることから、図10.2.4-1及び図10.2.4-2のとおり被害が重畳するものとする。また、それぞれの被害想定は前述の「第3号機開閉所引留鉄構損壊に係る被害想定」及び「第3号機給排水処理建屋損壊に係る被害想定」と同様とする。

ただし、第3号機給排水処理建屋の倒壊方向は第3号機開閉所引留鉄構の被害と重畳させる倒壊方向としている。順次、仮復旧する場合の倒壊方向については図10.2.4-3参照。




図10.2.4-1 被害想定（第3号機給排水処理建屋が上の場合）




図 10. 2. 4-2 被害想定 (第 3 号機開閉所引留鉄構が上の場合)




図 10. 2. 4-3 順次, 仮復旧する場合の倒壊方向

(2) 作業手順及び仮復旧時間評価

被害に対する作業手順を整理するとともに、作業にかかる時間評価を行う。なお、作業内容に対する作業時間については前述の仮復旧時間評価条件と同様とする。

a. 第3号機給排水処理建屋が上の場合

(a) 作業手順

① 第3号機開閉所引留鉄構の電線切断

電線数：14本，切断時間：1分/箇所×1.5=21分




図 10.2.4-4 第3号機開閉所引留鉄構の電線切断

② 第3号機給排水処理建屋の屋根切断及び撤去

切断長さ：16m，切断時間：0.5分/0.5m=16分

屋根撤去時間：5分




図 10.2.4-5 第3号機給排水処理建屋の屋根切断及び撤去

- ③ 第3号機給排水処理建屋の構造材切断及び撤去  
 切断箇所数：4箇所，切断時間：9分/箇所＝36分  
 構造材撤去時間：5分




図 10.2.4-6 第3号機給排水処理建屋の構造材切断及び撤去

- ④ 第3号機開閉所引留鉄構の部材切断及び撤去  
 切断箇所数：12箇所，切断時間：1分/箇所×1.5＝18分  
 部材撤去時間：5分




図 10.2.4-7 第3号機開閉所引留鉄構の部材切断及び撤去

- ⑤ 第3号機給排水処理建屋の外装材撤去  
 がれき（外装材）撤去時間：10分




図 10. 2. 4-8 第3号機給排水処理建屋の外装材撤去

(b) 仮復旧時間評価結果

被害が重畳し第3号機給排水処理建屋のがれきが上の場合の仮復旧時間評価結果は表 10. 2. 4-1 のとおり。

表 10. 2. 4-1 第3号機給排水処理建屋のがれきが上の場合のルート2 仮復旧時間評価結果

| 作業内容 |                   | 所要時間<br>[ 分 ] | 累積時間<br>[ 分 ] |
|------|-------------------|---------------|---------------|
|      | 状況確認              | 15            | 15            |
|      | ルート確認・判断          | 40            | 55            |
|      | 徒歩移動              | 15            | 70            |
|      | 重機移動              | 5             | 75            |
| 手順①  | 第3号機開閉所引留鉄構の電線切断  | 21            | 96            |
| 手順②  | 第3号機給排水処理建屋の屋根切断  | 16            | 112           |
|      | 第3号機給排水処理建屋の屋根撤去  | 5             | 117           |
| 手順③  | 第3号機給排水処理建屋の構造材切断 | 36            | 153           |
|      | 第3号機給排水処理建屋の構造材撤去 | 5             | 158           |
| 手順④  | 第3号機開閉所引留鉄構の部材切断  | 18            | 176           |
|      | 第3号機開閉所引留鉄構の部材撤去  | 5             | 181           |
| 手順⑤  | 第3号機給排水処理建屋の外装材撤去 | 10            | 191           |

b. 第3号機開閉所引留鉄構が上の場合

(a) 作業手順

① 第3号機開閉所引留鉄構の電線切断

電線数：14本，切断時間：1分/箇所×1.5＝21分




図 10.2.4-9 第3号機開閉所引留鉄構の電線切断

② 第3号機開閉所引留鉄構の部材切断及び撤去

切断箇所数：8箇所，切断時間：1分/箇所×1.5＝12分

部材撤去時間：5分




図 10.2.4-10 第3号機開閉所引留鉄構の部材切断及び撤去

- ③ 第3号機給排水処理建屋の屋根切断及び撤去  
 切断長さ：16m，切断時間：0.5分/0.5m＝16分  
 屋根撤去時間：5分




図 10.2.4-11 第3号機給排水処理建屋の屋根切断及び撤去

- ④ 第3号機給排水処理建屋の構造材切断及び撤去  
 切断箇所数：4箇所，切断時間：9分/箇所＝36分  
 構造材撤去時間：5分




図 10.2.4-12 第3号機給排水処理建屋の構造材切断及び撤去

- ⑤ 第3号機給排水処理建屋の外装材撤去  
がれき（外装材）撤去時間：10分




図 10. 2. 4-13 第3号機給排水処理建屋の外装材撤去

(b) 仮復旧時間評価結果

被害が重畳し第3号機開閉所引留鉄構のがれきが上の場合の仮復旧時間評価結果は表 10. 2. 4-2 のとおり。

表 10. 2. 4-2 第3号機開閉所引留鉄構のがれきが上の場合のルート2 仮復旧時間評価結果

| 作業内容 |                   | 所要時間<br>[ 分 ] | 累積時間<br>[ 分 ] |
|------|-------------------|---------------|---------------|
|      | 状況確認              | 15            | 15            |
|      | ルート確認・判断          | 40            | 55            |
|      | 徒歩移動              | 15            | 70            |
|      | 重機移動              | 5             | 75            |
| 手順①  | 第3号機開閉所引留鉄構の電線切断  | 21            | 96            |
| 手順②  | 第3号機開閉所引留鉄構の部材切断  | 12            | 108           |
|      | 第3号機開閉所引留鉄構の部材撤去  | 5             | 113           |
| 手順③  | 第3号機給排水処理建屋の屋根切断  | 16            | 129           |
|      | 第3号機給排水処理建屋の屋根撤去  | 5             | 134           |
| 手順④  | 第3号機給排水処理建屋の構造材切断 | 36            | 170           |
|      | 第3号機給排水処理建屋の構造材撤去 | 5             | 175           |
| 手順⑤  | 第3号機給排水処理建屋の外装材撤去 | 10            | 185           |

(3) 被害が重畳した場合の仮復旧時間

被害が重畳した場合のルート 2 の仮復旧時間は 191 分（3 時間 11 分）であり，重畳した場合でも問題ないことを確認した。

## 11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について

ここでは「10. 屋外アクセスルート仮復旧時間の評価について」にて設定した段差解消作業及びがれき撤去作業の検証について説明する。

### 11.1 段差解消作業

#### 11.1.1 検証方法

地下構造物の損壊による陥没を想定した幅 3.5m、深さ 1m の溝を造成し、ブルドーザにより 20m 離れた場所に配置した碎石を陥没箇所へ運搬、埋め戻し、転圧することにより段差を解消し、幅員 4m 以上の通路を確保するのに要する時間を計測することにより、作業時間評価の妥当性を検証した。

実証試験に用いるブルドーザは、がれき撤去用として発電所に配備するものと同型のブルドーザとした。




図 11-1 段差解消作業概念図

#### 【ブルドーザの仕様】

- ・機械重量 : 約 27t
- ・全長 : 約 7.1m
- ・高さ : 約 3.3m
- ・ブレード幅 : 約 3.7m
- ・ブレード容量 : 約 5.2m<sup>3</sup>

### 11.1.2 検証項目

ブルドーザの運搬・埋め戻し・転圧の作業能力は、道路土工施工指針に基づき、以下のとおりとする。

$$Q = \frac{60 \times q \times f \times E}{Cm} = 53 \text{ [m}^3/\text{h]}$$

ここに、 $q$  : 1サイクルの運搬埋め戻し量 [m<sup>3</sup>/h]  $q = q_0 \times \rho$   
 $q_0 = 5.2$  : ブレード容量 [m<sup>3</sup>]  
 $\rho = 0.96$  : 運搬距離・勾配に関する係数 (20m, 平坦)  
 $f = 0.83$  : 土量換算係数  
 $E = 0.3$  : 作業効率 (道路土工施工指針記載の最低値)  
 $Cm$  : サイクルタイム  $Cm = \frac{L}{v_1} + \frac{L}{v_2} + T_g = 1.4$  [分]  
 $L = 20$  : 平均運搬距離 [m]  
 $v_1 = 27$  : 前進速度 [m/分] (1速前進 3.3km/h の半分)  
 $v_2 = 36$  : 後退速度 [m/分] (1速後退 4.4km/h の半分)  
 $T_g = 0.1$  : ギア入れ替え時間 [分]

また、埋め戻す碎石の量は、復旧幅 4m に余裕幅 2m を見込む。

$$V = ((3.5\text{m} + 2.4\text{m})/2 \times \text{高さ } 1.0\text{m}) \times \text{復旧幅 } (4\text{m} + 2\text{m}) = 17.7\text{m}^3$$

以上より、実証試験における作業時間は、

$$V/Q = 17.7\text{m}^3 \div 53\text{m}^3/\text{h} = 20 \text{ 分}$$

と計算されるため、この時間と所定作業の所要時間とを比較し検証を行った。

### 11.1.3 検証結果

3人の作業員の所要時間は、以下のとおりであった。所要時間は、平均で11分56秒、最長でも19分21秒であり、検証時間とした20分を下回っていることから、段差解消作業時間の評価は妥当であることが確認された。

なお、今後の訓練等により作業要員の習熟が期待できることから、作業時間の短縮化を見込むことができる。

- ・作業員 A (免許取得後約 31 年) 所要時間 7 分 8 秒 (作業量約 149 m<sup>3</sup>/h)
  - ・作業員 B (免許取得後約 2 年) 所要時間 9 分 17 秒 (作業量約 114 m<sup>3</sup>/h)
  - ・作業員 C (免許取得後約 2 年) 所要時間 19 分 21 秒 (作業量約 55 m<sup>3</sup>/h)
- [参考] 3人の平均 所要時間 11分56秒 (作業量約 89 m<sup>3</sup>/h)



写真1 作業前状況



写真2 碎石運搬・埋め戻し・転圧状況



写真3 碎石運搬・埋め戻し・転圧状況



写真4 作業完了状況

図 11-2 段差解消作業実証試験の状況

## 11.2 がれき撤去作業（ブルドーザ）

### 11.2.1 検証方法

長さ 15m の区間にコンクリートブロック（約 35t）を配置して模擬のがれきとし、これらをブルドーザで撤去して幅員 3.7m 以上の通路を確保するのに要する時間を計測することにより、作業時間評価の妥当性を検証した。

実証試験に用いるブルドーザは、がれき撤去用として発電所に配備するものと同型のブルドーザとした。




図 11-3 模擬がれき撤去概念図

#### 【ブルドーザの仕様】

- ・機械重量 : 約 27t
- ・全長 : 約 7.1m
- ・高さ : 約 3.3m
- ・ブレード幅 : 約 3.7m
- ・ブレード容量 : 約 5.2m<sup>3</sup>

### 11.2.2 測定結果

3人の作業員の所要時間は、以下のとおりであった。

なお、今後の訓練等により作業要員の習熟が期待できることから、作業時間の短縮化を見込むことができる。

- ・ 作業員 A (免許取得後約 1 年) 所要時間 45 秒 (作業速度約 1.2km/h)
  - ・ 作業員 B (免許取得後約 1 年) 所要時間 1 分 21 秒 (作業速度約 0.6km/h)
  - ・ 作業員 C (免許取得後約 6 年) 所要時間 1 分 13 秒 (作業速度約 0.7km/h)
- (がれき撤去の平均速度 : 0.8km/h)



写真1 模擬がれき設置



写真2 作業状況

図 11-4 がれき撤去作業実証試験の状況

### 11.2.3 検証結果

ブルドーザによるがれき撤去は、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3.5 仮復旧時間の評価」に示す、0.5 km/h以上の速度で実施できることを確認した。


## 11.3 がれき撤去作業 (バックホウ)

### 11.3.1 屋根切断時間

#### (1) 検証方法

ガルバリウム鋼板 (2438mm×1219mm×0.8t) を配置して模擬の屋根とし、これらをバックホウで切断するのに要する時間を計測することにより、作業時間評価の妥当性を検証した。

実証試験に用いるバックホウは、がれき撤去用として発電所に配備するものと同型のバックホウとした。



ガルバリウム鋼板 (0.8t)

図 11-5 模擬屋根切断概念図

バックホウ : PC350

カッター : TS-W900XCV

(2) 測定結果

3人の作業員(何れも免許取得後約7年)の所要時間は、以下のとおりであった。

|      | カッター方向：縦 |     |     | カッター方向：横 |       |     |
|------|----------|-----|-----|----------|-------|-----|
|      | 1回目      | 2回目 | 3回目 | 1回目      | 2回目   | 3回目 |
| 作業員A | 31秒      | 32秒 | 26秒 | 1分00秒    | 35秒   | 33秒 |
| 作業員B | 50秒      | 44秒 | 39秒 | 43秒      | 42秒   | 35秒 |
| 作業員C | 34秒      | 34秒 | 42秒 | 34秒      | 1分02秒 | 30秒 |



写真1 模擬屋根設置



写真2 作業状況

図 11-6 模擬屋根切断実証試験の状況

(3) 検証結果

バックホウによる屋根切断時間は、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3.5 仮復旧時間の評価」に示す、1m当たり1分以上の速度で実施できることを確認した。

### 11.3.2 電線及び鋼材切断時間

#### (1) 検証方法

H形鋼（488mm×300mm×11mm×18mm）を配置して模擬の電線及び鋼材とし、これらをバックホウで切断するのに要する時間を計測することにより、作業時間評価の妥当性を検証した。

実証試験に用いるバックホウは、がれき撤去用として発電所に配備するものと同型のバックホウとした。




図 11-7 模擬電線及び模擬鋼材切断概念図

バックホウ：PC350

カッター：TS-W900XCV

#### (2) 測定結果

3人の作業員（何れも免許取得後約7年）の所要時間は、以下のとおりであった。

|       | 1回目  | 2回目  | 3回目      | 4回目  | 5回目  |
|-------|------|------|----------|------|------|
| 作業員 A | 31 秒 | 36 秒 | 37 秒     | 26 秒 | 40 秒 |
| 作業員 B | 39 秒 | 51 秒 | 1 分 21 秒 | 35 秒 | 35 秒 |
| 作業員 C | 46 秒 | 28 秒 | 45 秒     | 41 秒 | 44 秒 |



図 11-8 模擬電線及び模擬鋼材切断実証試験の状況

(3) 検証結果

バックホウによる電線及び鋼材切断時間は、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3.5 仮復旧時間の評価」に示す、1箇所当たり1.5分以上の速度で実施できることを確認した。

11.3.3 建屋構造材切断時間

(1) 検証方法

角型鋼管（500mm×500mm×19t）を配置して模擬の建屋構造材とし、これらをバックホウで切断するのに要する時間を計測することにより、作業時間評価の妥当性を検証した。

実証試験に用いるバックホウは、がれき撤去用として発電所に配備するものと同型のバックホウとした。



図 11-9 模擬建屋構造材切断概念図

バックホウ：PC350

カッター：TS-W900XCV

(2) 測定結果

3人の作業員（何れも免許取得後約7年）の所要時間は、以下のとおりであった。

|      | 1回目   | 2回目   | 3回目   | 4回目   | 5回目   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業員A | 4分09秒 | 2分33秒 | 3分12秒 | 2分59秒 | 2分57秒 |
| 作業員B | 2分26秒 | 3分21秒 | 2分55秒 | 1分45秒 | 2分49秒 |
| 作業員C | 2分51秒 | 3分04秒 | 3分45秒 | 2分04秒 | 3分46秒 |



写真1 模擬建屋構造材設置



写真2 作業状況

図 11-10 模擬建屋構造材切断実証試験の状況

(3) 検証結果

バックホウによる建屋構造材切断時間は、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3.5 仮復旧時間の評価」に示す、1箇所当たり9分以上の速度で実施できることを確認した。

11.3.4 がれき撤去時間

(1) 検証方法

鋼材の組合せ（約5.7t）を配置して模擬のがれきとし、これらをバックホウで撤去するのに要する時間を計測することにより、作業時間評価の妥当性を検証した。

実証試験に用いるバックホウは、がれき撤去用として発電所に配備するものと同型のバックホウとした。




図 11-9 模擬建屋構造材切断概念図

バックホウ：PC350  
カッター：TS-W900XCV

(2) 測定結果

3人の作業員（何れも免許取得後約7年）の所要時間は、以下のとおりであった。

|       | 1回目  | 2回目  | 3回目  | 4回目  | 5回目  |
|-------|------|------|------|------|------|
| 作業員 A | 33 秒 | 29 秒 | 26 秒 | 28 秒 | 29 秒 |
| 作業員 B | 35 秒 | 30 秒 | 32 秒 | 37 秒 | 30 秒 |
| 作業員 C | 37 秒 | 30 秒 | 35 秒 | 34 秒 | 30 秒 |



写真1 模擬がれき設置



写真2 作業状況

図 11-10 模擬がれき撤去実証試験の状況

(3) 検証結果

バックホウによるがれき撤去時間は、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3.5 仮復旧時間の評価」に示す、1回当たり5分以上の速度で実施できることを確認した。

12. 仮復旧作業の成立性について

ここでは、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」において、算定した屋外アクセスルートの仮復旧に要する時間について、その作業の成立性について説明する。

12.1 仮復旧作業の成立性について

VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」において算定した屋外アクセスルートの仮復旧に要する時間は、ルート1は148分（2時間28分）、ルート2は230分（3時間50分）で仮復旧が可能である。（VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち図3.3.5-1及び図3.3.5-2）

よって、屋外アクセスルート仮復旧時間を4時間として評価する。

女川原子力発電所発電用原子炉施設設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）（以下「設置変更許可申請書」という。）における有効性評価で想定している可搬型重大事故等対処設備を用いた作業の想定時間と、屋外アクセスルート仮復旧時間を整理した結果を、表12-1に示す。

仮復旧に要する作業時間は、設置変更許可申請書における有効性評価で想定している可搬型重大事故等対処設備を用いた作業の想定時間に収まることから、設置変更許可申請書において確認された重大事故等への対処に係る措置の成立性に影響を及ぼさないことを確認した。

表 12-1 有効性評価の可搬型重大事故等対処設備を用いた作業の成立性評価結果

| 作業名                         | 屋外アクセスルート仮復旧時間<br>① | その他考慮すべき時間<br>② | 有効性評価上の作業時間<br>③ | 制限時間*1 | 評価結果<br>①+②+③ |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|---------------|
| 代替注水等確保                     | 4時間                 | —               | 6時間*2            | 18時間   | ○<br>(10時間)   |
| 原子炉補機代替冷却水系準備操作             |                     | 6時間*3           | 9時間              | 24時間   | ○<br>(19時間)   |
| 燃料補給準備(ガスタービン発電設備軽油タンクへの給油) |                     | —               | 2時間15分           | 10時間   | ○<br>(6時間15分) |
| 燃料補給準備(大容量送水ポンプ(タイプI)への給油)  |                     | 3時間*5           | 2時間15分           | 18時間   | ○<br>(9時間15分) |
| 燃料補給準備(原子炉補機代替冷却水系*4への給油)   |                     |                 |                  | 24時間   | ○<br>(9時間15分) |

注記\*1：重要事故シーケンスごとに制限時間が異なる場合には、最短の制限時間を記載

\*2：移動時間は屋外アクセスルート仮復旧時間に含む

\*3：代替注水等確保からの継続作業を考慮した時間を記載

\*4：原子炉補機代替冷却水系：原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニット，大容量送水ポンプ（タイプI）

\*5：燃料補給準備（ガスタービン発電設備軽油タンクへの給油）からの継続作業を考慮した時間を記載

### 13. 屋内アクセスルートの設定について

屋内アクセスルートは、重大事故等時において必要となる現場操作場所まで外部事象を想定しても移動が可能であり、また、移動時間を考慮しても要求される時間までに必要な措置を完了させることが重要である。外部事象のうち一番厳しい事象は地震であり、地震起因による火災、溢水、全交流動力電源の喪失を考慮してもアクセス性に与える影響がないことを確認し設定する。

#### 13.1 屋内アクセスルート設定における考慮事項

屋内での各階層におけるアクセスルートを設定する場合の考え方を以下に示す。

- 地震、地震随伴火災のおそれがある油内包機器又は水素内包機器、地震による内部溢水を考慮しても移動可能なアクセスルートをあらかじめ設定する。
- 原子炉建屋原子炉棟への通行ルートとして、原子炉建屋付属棟を経由し原子炉建屋原子炉棟へ入域するルートをアクセスルートとして設定する。なお、地震による配管破損等の影響により通行できない場合以外に利用可能なルートとして、タービン建屋及び原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア）を経由し原子炉建屋原子炉棟へ入域するルートを設定する。
- 火災発生時にアクセスルートの通行が困難な場合には、迂回路を使用する。

#### 13.2 屋内アクセスルートの成立性

技術的能力 1.1～1.19 で整備した重大事故等時において期待する手順について、外部事象による影響を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果を表 13-1「技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧」に整理する。

また、移動経路については、図 13-1「屋内アクセスルート図」に示す。図 13-1 に示した「①～⑦」は、表 13-1「技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧」の屋内アクセスルートと関連付けがなされている。

なお、図 13-1 の操作対象場所における操作対象機器及び操作項目を表 13-2 に示す。

#### 13.3 屋外アクセスルートとの関係

重大事故等時は屋内での活動はもとより、可搬型重大事故等対処設備の屋外での設置作業との連携が重要である。

なお、可搬型重大事故等対処設備を使用する場合には、重大事故等対応要員は滞在場所から現場に向かう。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (1/16)

| 条文  | 対応手順                               | 操作・作業場所                           |           |   |  |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|--|
|     |                                    | 中央                                | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート*1   |  |
| 1.1 | 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等        | 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入               | ○         |   |  |
|     |                                    | 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制             | ○         |   |  |
|     |                                    | 自動減圧系作動阻止機能による原子炉出力急上昇防止          | ○         |   |  |
|     |                                    | ほう酸水注入                            | ○         |   |  |
| 1.2 | 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 | 中央制御室からの高圧代替注水系起動                 | ○         |   |  |
|     |                                    | 現場手動操作による高圧代替注水系起動                | ○         | 【中央制御室→(①→③)→(③階段 G④)→(④階段 A⑤)→(⑤階段 J⑥)→[⑥-3]→(⑥階段 J⑤)→[⑤-1]→(⑤階段 J⑦)→[⑦-1]→(⑦階段 J⑥)→[⑥-1]→[⑥-2]】   |  |
|     |                                    | 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動              | ○         | 【中央制御室→(①→③)→(③階段 G④)→(④階段 A⑤)→[⑤-1]→[⑤-23]→(⑤階段 J⑦)→[⑦-2]→(⑦階段 J⑤)→(⑤階段 A④)→[④-50]→(④階段 A⑤)→(⑤階段 J⑦)→[⑦-3]→(⑦階段 J⑥)→[⑥-6]→(⑥階段 J⑦)→[⑦-4]→[⑦-5]→(⑦階段 J⑤)→(⑤階段 A④)→[④-50]】 |  |
|     |                                    | ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入 | ○         |   |  |
|     |                                    | 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水           | ○         |   |  |
|     |                                    | 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水           | ○         |   |  |

注記\*1：屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (2/16)

| 条文  | 対応手順                                    | 操作・作業場所              |  |             |  |
|-----|---|----------------------|--|-------------|--|
|     |   | 中央                   | 屋内アクセスルート  | 屋外アクセスルート*1 |  |
| 1.3 | 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等                | 手動操作による減圧（主蒸気逃がし安全弁） | ○  |             |  |
|     | 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放       | ○                    |  |             |  |
|     | 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放  | ○                    | 【中央制御室→(①階段 L③)→[③-4]→[③-5]→[③-4]】   |             |  |
|     | 高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保 | ○                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・系統構成<br/>【中央制御室→(①→③)→(③階段 G④)→[④-1]→[④-2]→(④階段 G③)→(③階段 F④)→[④-4]→[④-3]】</li> <li>・高圧窒素ガスポンベ切替え<br/>A系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-55]】</li> <li>B系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-56]】</li> <li>・高圧窒素ガスポンベ取替え<br/>A系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-55]→[④-56]→[④-55]】</li> <li>B系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-56]→[④-55]→[④-56]】</li> </ul> |             |  |

注記\*1：屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (3/16)

| 条文  | 対応手順                               | 操作・作業場所  |           |  |   |
|-----|------------------------------------|--|-----------|--|---|
|     |                                    | 中央   | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート*1  |   |
| 1.3 | 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等           | 代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁(自動減圧機能)開放              | ○         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・系統構成</li> <li>A系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-5]→[④-6]→[④-7]→[④-8]→[④-9]→[④-10]】</li> <li>B系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-11]→[④-12]→[④-13]→[④-14]→[④-15]→[④-16]】</li> <li>・高圧窒素ガスボンベ取替え</li> <li>A系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-5]→[④-11]→[④-5]】</li> <li>B系の場合<br/>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-11]→[④-5]→[④-11]】</li> </ul> |   |
|     |                                    | インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応                       | ○         | 高圧炉心スプレイ系の場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 G④)→(④)階段 A⑤)→[⑤-2]】  |   |
| 1.4 | 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 | 原子炉運転中の低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による原子炉圧力容器への注水      | ○         |  |   |
|     |                                    | 原子炉運転中の低圧代替注水系(常設)(直流駆動低圧注水系ポンプ)による原子炉圧力容器への注水 | ○         | 【中央制御室→(①→③)→(③)階段 G④)→(④)階段 A⑤)→[⑤-2]】  |   |
|     |                                    | 原子炉運転中の低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水              | ○         | 原子炉・格納容器下部注水接続口(屋内)使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-57]】   | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|     |                                    | 原子炉運転中の残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水                 | ○         |  |   |

注記\*1: 屋外アクセスルートは, 緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (4/16)

| 条文  | 対応手順   | 操作・作業場所 |  |   |
|---|--|---------|--|---|
|   |  | 中央      | 屋内アクセス<br>ルート  | 屋外アクセス<br>ルート*1                           |
| 1.4<br>原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 | 原子炉運転中の低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水                          | ○       |  |   |
|   | 原子炉運転中の低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による残存溶融炉心の冷却(残留熱除去系A系注入配管使用の場合) | ○       |  |   |
|   | 原子炉運転中の低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による残存溶融炉心の冷却(残留熱除去系B系注入配管使用の場合) | ○       |  |   |
|   | 原子炉運転中の代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却(残留熱除去系A系注入配管使用の場合)              | ○       |  |   |
|   | 原子炉運転中の低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却(残留熱除去系A系注入配管使用の場合)         | ○       | 原子炉・格納容器下部注水接続口(屋内)使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F(④)→[④-57]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|   | 原子炉運転中の低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却(残留熱除去系B系注入配管使用の場合)         | ○       | 原子炉・格納容器下部注水接続口(屋内)使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F(④)→[④-57]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|   | 原子炉停止中の低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による原子炉圧力容器への注水                  | ○       |  |   |
|   | 原子炉停止中の低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水                          | ○       | 原子炉・格納容器下部注水接続口(屋内)使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F(④)→[④-57]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |

注記\*1: 屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (5/16)

| 条文  | 対応手順                               | 操作・作業場所                                    |           |  |   |
|-----|------------------------------------|--|-----------|--|---|
|     |                                    | 中央   | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート*1  |   |
| 1.4 | 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 | 原子炉停止中の残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱             | ○         |  |   |
|     |                                    | 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水              | ○         |  |   |
|     |                                    | 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水                    | ○         |  |   |
|     |                                    | 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱          | ○         |  |   |
|     |                                    | 大型航空機による影響を考慮した場合の注水（屋内接続口の使用。）*2          | ○         | 原子炉建屋原子炉棟作業<br>【中央制御室→(①)階段 L④→[④-52]→[④-53]】<br>原子炉建屋付属棟作業<br>【[④-52]→(④)階段 L①→(①)→③→(③)階段 F④→[④-54]】   | 緊急時対策所→第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア又は第4保管エリア |
| 1.5 | 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等              | 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） | ○         | 系統構成<br>【中央制御室→(①)→③→(③)階段 F④→[④-25]又は[④-26]】<br>サブプレッションチェンバ側の場合<br>【中央制御室→(①)→③→(③)階段 F⑤→[⑤-3]】<br>ドライウェル側の場合<br>【中央制御室→(①)→③→(③)階段 F④→[④-27]】 |   |
|     |                                    | フィルタ装置への水補給                                | ○         | 【中央制御室→(①)→③→(③)階段 F④→[④-20]】  | 緊急時対策所→第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア又は第4保管エリア |

注記\*1：屋外アクセスルートは，緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

\*2：本手段におけるアクセスルートは大型航空機による影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお，一部原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア）を通行することとなるが，起因事象が地震ではないことから配管破損等の影響はなくアクセスに支障はない。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (6/16)

| 条文  | 対応手順                  | 操作・作業場所                             |               |   |   |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|
|     |                       | 中央                                  | 屋内アクセス<br>ルート | 屋外アクセス<br>ルート*1   |   |
| 1.5 | 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 | 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給         | ○             | 扉開放<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-20]】<br><br>系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-21]又は[④-22]】   | 緊急時対策所→第 1 保管エリア又は第 4 保管エリア                       |
|     |                       | 原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージ            | ○             | 扉開放<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-20]】<br><br>系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-21]又は[④-22]→[④-23]→[④-24]→[④-17]→[④-18]→[④-19]】  | 緊急時対策所→第 1 保管エリア又は第 4 保管エリア                       |
|     |                       | 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作含む。) | ○             | 系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 G④)→(④)階段 A③)→[③-6]→[③-7]→[③-1]→[③-2]】<br><br>サブプレッションチェンバ側の場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F⑤)→[⑤-3]】<br><br>ドライウエル側の場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-27]】  |   |
|     |                       | 原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 (A 系)         | ○             | ・屋外接続口を使用する場合<br>水張り, 空気抜き<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-29]→[④-43]→[④-28]→[④-29]→[④-30]→[④-31]】<br><br>・屋内接続口を使用する場合<br>扉開放<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-20]】<br><br>水張り, 空気抜き<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段 F④)→[④-37]→[④-43]→[④-36]→[④-37]→[④-38]→[④-39]】 | 緊急時対策所→第 1 保管エリア, 第 2 保管エリア, 第 3 保管エリア又は第 4 保管エリア |

注記\*1: 屋外アクセスルートは, 緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (7/16)

| 条文  | 対応手順                  | 操作・作業場所                                   |               |  |   |
|-----|-----------------------|---|---------------|--|---|
|     |                       | 中央  | 屋内アクセス<br>ルート | 屋外アクセス<br>ルート*1  |   |
| 1.5 | 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 | 原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 (B系)                | ○             | 【中央制御室→(①階段 L④)→[④-33]→[④-44]→[④-32]→[④-33]→[④-34]→[④-35]】   | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|     |                       | 原子炉補機冷却水系 (原子炉補機冷却海水系を含む。)による補機冷却水確保      | ○             |  |   |
| 1.6 | 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等   | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 (常設)による原子炉格納容器内へのスプレイ    | ○             |  |   |
|     |                       | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 (可搬型)による原子炉格納容器内へのスプレイ   | ○             | 格納容器スプレイ接続口 (屋内) 使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-57]】  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|     |                       | 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ                | ○             |  |   |
|     |                       | 残留熱除去系電源復旧後のサブレーションプールの除熱                 | ○             |  |   |
|     |                       | 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード)による原子炉格納容器内へのスプレイ   | ○             |  |   |
|     |                       | 残留熱除去系 (サブレーションプール水冷却モード)によるサブレーションプールの除熱 | ○             |  |   |
|     |                       | 大型航空機による影響を考慮した場合のスプレイ (屋内接続口の使用。)*2      | ○             | 原子炉建屋原子炉棟作業<br>【中央制御室→(①階段 L④)→[④-52]→[④-53]】<br>原子炉建屋付属棟作業<br>【[④-52]→(④階段 L①)→(①→③)→(③階段 F④)→[④-54]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |

注記\*1: 屋外アクセスルートは, 緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

\*2: 本手段におけるアクセスルートは大型航空機による影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお, 一部原子炉建屋付属棟 (廃棄物処理エリア) を通行することとなるが, 起因事象が地震ではないことから配管破損等の影響はなくアクセスに支障はない。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (8/16)

| 条文  | 対応手順  | 操作・作業場所                                    |               |   |   |
|-----|---|--|---------------|---|---|
|     |   | 中央   | 屋内アクセス<br>ルート | 屋外アクセス<br>ルート*1   |   |
| 1.7 | 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等                     | 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） | ○             | 系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-25]又は[④-26]】<br><br>サプレッションチェンバ側の場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F⑤)→[⑤-3]】<br><br>ドライウエル側の場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-27]】 |   |
|     | フィルタ装置への水補給                                 |  | ○             | 【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-20]】   | 緊急時対策所→第 1 保管エリア, 第 2 保管エリア, 第 3 保管エリア又は第 4 保管エリア |
|     | 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給                 |  | ○             | 扉開放<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-20]】<br><br>系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-21]又は[④-22]】   | 緊急時対策所→第 1 保管エリア又は第 4 保管エリア                       |
|     | 原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージ                    |  | ○             | 扉開放<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-20]】<br><br>系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③階段 F④)→[④-21]又は[④-22]→[④-23]→[④-24]→[④-17]→[④-18]→[④-19]】                            | 緊急時対策所→第 1 保管エリア又は第 4 保管エリア                       |
|     | 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱                   |  | ○             |   |   |
| 1.8 | 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等                   | 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水  | ○             |   |   |
|     | 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 |  | ○             |   |   |

注記\*1：屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (9/16)

| 条文  | 対応手順                         | 操作・作業場所                                 |           |   |   |
|-----|------------------------------|---|-----------|---|---|
|     |                              | 中央                                      | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート*1   |   |
| 1.8 | 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等    | 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水       | ○         | 原子炉・格納容器下部注水接続口（屋内）使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④→[④-57]】  | 緊急時対策所→第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア又は第4保管エリア |
|     |                              | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水    | ○         |   |   |
|     |                              | 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水                 | ○         |   |   |
|     |                              | 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水   | ○         | 格納容器スプレイ接続口（屋内）使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④→[④-57]】  | 緊急時対策所→第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア又は第4保管エリア |
|     |                              | ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入               | ○         |   |   |
|     |                              | 大型航空機による影響を考慮した場合の注水及びスプレイ（屋内接続口の使用。）*2 | ○         | 原子炉建屋原子炉棟作業<br>【中央制御室→(①)階段L④→[④-52]→[④-53]】<br>原子炉建屋付属棟作業<br>【[④-52]→(④)階段L①→(①)→③→(③)階段F④→[④-54]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア又は第4保管エリア |
| 1.9 | 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 | 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給             | ○         | 扉開放<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④→[④-20]】<br>系統構成<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④→[④-21]又は[④-22]】                 | 緊急時対策所→第1保管エリア又は第4保管エリア                 |
|     |                              | 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出    | ○         |   |   |
|     |                              | 格納容器内水素濃度による原子炉格納容器内の水素濃度監視             | ○         |   |   |

注記\*1：屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

\*2：本手段におけるアクセスルートは大型航空機による影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお、一部原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア）を通行することとなるが、起因事象が地震ではないことから配管破損等の影響はなくアクセスに支障はない。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (10/16)

| 条文   | 対応手順                               | 操作・作業場所 |  |   |
|------|------------------------------------|---------|--|---|
|      |                                    | 中央      | 屋内アクセス<br>ルート  | 屋外アクセス<br>ルート*1                           |
| 1.9  | 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等       | ○       |  |   |
| 1.10 | 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等        | ○       |  |   |
| 1.11 | 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための手順等                 | ○       | 燃料プール注水接続口（屋内）使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④)→[④-57]】   | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      | 燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水     | ○       | 原子炉建屋大物搬入口を使用する場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段G④)→[④-40]→(④)階段C①)→[①-1]】<br>原子炉建屋扉を使用する場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④)→[④-41]→(④)階段F③)→(③)階段G④)→(④)階段B①)→[①-1]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      | 燃料プールのスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ | ○       | 燃料プールのスプレイ接続口（屋内）使用時<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④)→[④-57]】  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      | 燃料プールのスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ  | ○       | 原子炉建屋大物搬入口を使用する場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段G④)→[④-40]→(④)階段C①)→[①-1]】<br>原子炉建屋扉を使用する場合<br>【中央制御室→(①→③)→(③)階段F④)→[④-41]→(④)階段F③)→(③)階段G④)→(④)階段B①)→[①-1]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      | 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱           | ○       |  |   |

注記\*1：屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (11/16)

| 条文   |                           | 対応手順                                    | 操作・作業場所 |  |   |
|------|---------------------------|---|---------|--|---|
|      |                           |   | 中央      | 屋内アクセス<br>ルート  | 屋外アクセス<br>ルート*1                           |
| 1.11 | 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための手順等        | 大型航空機による影響を考慮した場合の注水及びスプレー(屋内接続口の使用。)*2 | ○       | 原子炉建屋原子炉棟作業<br>【中央制御室→(①階段 L④)→[④-52]→[④-53]】<br>原子炉建屋付属棟作業<br>【[④-52]→(④階段 L①)→(①→③)→(③階段 F④)→[④-54]】 | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
| 1.12 | 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 | 放水設備(大気への拡散抑制設備)による大気への放射性物質の拡散抑制       | /       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア又は第4保管エリア          |
|      |                           | 海洋への拡散抑制設備(シルトフェンス)による海洋への放射性物質の拡散抑制    | /       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア又は第4保管エリア                   |
|      |                           | 放水設備(泡消火設備)による航空機燃料火災への泡消火              | /       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア又は第4保管エリア          |
| 1.13 | 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等       | 淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ(タイプI)による送水          | /       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                           | 海を水源とした大容量送水ポンプによる送水(各種注水)              | /       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                           | 海を水源とした大容量送水ポンプによる送水(各種供給)              | /       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                           | 淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ(タイプI)による復水貯蔵タンクへの補給 | ○       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                           | 海を水源とした大容量送水ポンプ(タイプI)による復水貯蔵タンクへの補給     | ○       | /  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |

注記\*1: 屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

\*2: 本手段におけるアクセスルートは大型航空機による影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお、一部原子炉建屋付属棟(廃棄物処理エリア)を通行することとなるが、起因事象が地震ではないことから配管破損等の影響はなくアクセスに支障はない。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (12/16)

| 条文   |                     | 対応手順                              | 操作・作業場所 |  |                                  |
|------|---------------------|-----------------------------------|---------|--|----------------------------------|
|      |                     |                                   | 中央      | 屋内アクセス<br>ルート  | 屋外アクセス<br>ルート*1                  |
| 1.13 | 重大事故等の収束に必要な水の供給手順等 | 海を水源とした大容量送水ポンプ(タイプⅡ)による淡水貯水槽への補給 |         |  | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア又は第4保管エリア |
| 1.14 | 電源の確保に関する手順等        | ガスタービン発電機によるメタクラ2C系及びメタクラ2D系受電    | ○       | 【中央制御室→(①階段 L⑥)→[⑥-4]→[⑥-5]→[⑥-4]→(⑥階段 L⑤)→[⑤-16]→(⑤階段 L①)→(①→③)→[③-3]→(③階段 F④)→[④-48]→[④-49]】   | 緊急時対策所→緊急用電気品建屋                  |
|      |                     | 電源車によるメタクラ2C系及びメタクラ2D系受電          | ○       | 【中央制御室→(①階段 L⑤)→[⑤-16]→[⑤-18]→[⑤-19]→[⑤-20]→(⑤階段 L①)→(①→③)→(③階段 F⑤)→[⑤-10]→[⑤-11]→[⑤-12]→[⑤-14]→[⑤-13]→(⑤階段 F④)→[④-42]→[④-45]→(④階段 F③)→(③階段 G⑤)→[⑤-9]→[⑤-4]→[⑤-5]→[⑤-7]→[⑤-8]→[⑤-6]】   | 緊急時対策所→第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                     | 所内常設蓄電式直流電源設備による給電                | ○       | 【中央制御室→(①階段 L⑤)→[⑤-15]→[⑤-17]→[⑤-22]→[⑤-21]】   |                                  |
|      |                     | 常設代替直流電源設備による給電                   | ○       | ・125V 直流主母線盤 2B-1 及び125V 直流主母線盤 2A-1 へ給電する場合<br>125V 直流主母線盤の給電切替操作<br>【中央制御室→(①階段 L④)→[④-47]→(④階段 L①)→中央制御室→(①階段 L④)→[④-46]】<br>不要直流負荷切離し<br>【中央制御室→(①階段 L④)→[④-46]→[④-47]】<br>・125V 直流主母線盤 2A, 125V 直流主母線盤 2A-1 及び125V 直流主母線盤 2B-1 へ給電する場合<br>125V 直流主母線盤の給電切替操作<br>【中央制御室→(①階段 L④)→[④-46]→(④階段 L①)→中央制御室→(①階段 L④)→[④-47]】<br>不要直流負荷切離し<br>【中央制御室→(①階段 L④)→[④-46]→[④-47]】 |                                  |

注記\*1: 屋外アクセスルートは, 緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (13/16)

| 条文                                  | 対応手順  | 操作・作業場所 |  |   |
|-------------------------------------|---|---------|--|---|
|                                     |   | 中央      | 屋内アクセス<br>ルート  | 屋外アクセス<br>ルート*1                                   |
| 1.14<br>電源の確保<br>に関する手<br>順等        | 可搬型代替直流電源<br>設備による給電  | ○       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・125V 直流主母線盤 2B-1 及び<br/>125V 直流主母線盤 2A-1 へ給電す<br/>る場合<br/>125V 直流主母線盤の給電切替操<br/>作<br/>【中央制御室→(①階段 L④)→<br/>[④-47]→(④階段 L①)→中央制<br/>御室→(①階段 L④)→[④-46]】</li> <li>不要直流負荷切離し<br/>【中央制御室→(①階段 L④)→<br/>[④-46]→[④-47]】</li> <li>・125V 直流主母線盤 2A, 125V 直<br/>流主母線盤 2A-1 及び 125V 直流主<br/>母線盤 2B-1 へ給電する場合<br/>125V 直流主母線盤の給電切替操<br/>作<br/>【中央制御室→(①階段 L④)→<br/>[④-46]→(④階段 L①)→中央制<br/>御室→(①階段 L④)→[④-47]】</li> <li>不要直流負荷切離し<br/>【中央制御室→(①階段 L④)→<br/>[④-46]→[④-47]】</li> <li>・電源車接続口 (屋内) 使用時<br/>【中央制御室→(①→③)→(③階<br/>段 F④)→[④-45]】</li> </ul> | 緊急時対策所→第 2<br>保管エリア, 第 3 保<br>管エリア又は第 4 保<br>管エリア |
|                                     | ガスタービン発電機<br>によるパワーセンタ<br>2G 系及びモータコン<br>トロールセンタ 2G 系<br>受電 | ○       |  |   |
|                                     | 電源車によるパワー<br>センタ 2G 系及びモー<br>タコントロールセン<br>タ 2G 系受電          | ○       | 【中央制御室→(①→③)→(③階<br>段 F④)→[④-45]】  | 緊急時対策所→第 2<br>保管エリア, 第 3 保<br>管エリア又は第 4 保<br>管エリア |
|                                     | 軽油タンクからタン<br>クローリへの補給                                       |         |  | 緊急時対策所→第 2<br>保管エリア, 第 3 保<br>管エリア又は第 4 保<br>管エリア |
| ガスタービン発電設<br>備軽油タンクからタ<br>ンクローリへの補給 |   |         | 緊急時対策所→第 2<br>保管エリア, 第 3 保<br>管エリア又は第 4 保<br>管エリア  |   |

注記\*1：屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (14/16)

| 条文   | 対応手順               | 操作・作業場所                                |               |  |                                  |
|------|--------------------|--|---------------|--|----------------------------------|
|      |                    | 中央                                     | 屋内アクセス<br>ルート | 屋外アクセス<br>ルート*1                        |                                  |
| 1.14 | 電源の確保に関する手順等       | タンクローリから各機器への給油                        |               |  | 緊急時対策所→第2保管エリア, 第3保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                    | 非常用交流電源設備による給電                         | ○             |  |                                  |
|      |                    | 非常用直流電源設備による給電                         | ○             |  |                                  |
| 1.15 | 事故時の計装に関する手順等      | 他チャンネルによる計測, 代替パラメータによる推定 (計器の故障)      | ○             |  |                                  |
|      |                    | 代替パラメータによる推定 (計器の計測範囲を超えた場合)           | ○             |  |                                  |
|      |                    | 可搬型計測器による計測又は監視                        | ○             | 【[④-52]→(④階段 L①)→中央制御室】                |                                  |
|      |                    | パラメータの記録                               |               |  |                                  |
| 1.16 | 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 | 中央制御室換気空調系の運転手順                        | ○             |  |                                  |
|      |                    | 中央制御室待避所の運用手順                          | ○             | 【中央制御室→(①階段 L④)→[④-51]→(④階段 L⑥)→[⑥-7]】 |                                  |
|      |                    | 中央制御室の照明を確保する手順                        | ○             |  |                                  |
|      |                    | 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順            | ○             |  |                                  |
|      |                    | 中央制御室待避所の照明を確保する手順                     | ○             |  |                                  |
|      |                    | 中央制御室待避所の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順         | ○             |  |                                  |
|      |                    | データ表示装置 (待避所) によるプラントパラメータ等の監視手順       |               |  |                                  |
|      |                    | 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 (非常用ガス処理系起動手順) | ○             |  |                                  |

注記\*1: 屋外アクセスルートは, 緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (15/16)

| 条文   | 対応手順               | 操作・作業場所  |           |   |                                  |
|------|--------------------|--|-----------|---|----------------------------------|
|      |                    | 中央   | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート*1                               |                                  |
| 1.16 | 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 | 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順(非常用ガス処理系停止手順)                | ○         |   |                                  |
|      |                    | 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順(中央制御室での原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順) | ○         |   |                                  |
|      |                    | 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順(現場での原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順)    |           | 【中央制御室→(①→③)→(③階段G④)→(④階段B②)→(②→①)→[①-2]】 |                                  |
| 1.17 | 監視測定等に関する手順等       | 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定                         |           |   | 緊急時対策所→第1保管エリア, 第2保管エリア又は第4保管エリア |
|      |                    | 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定                       |           |   |                                  |
|      |                    | 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定                         |           |   |                                  |
|      |                    | 可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃度の測定                          |           |   |                                  |
|      |                    | 可搬型放射線計測装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定                         |           |   |                                  |
|      |                    | 海上モニタリング   |           |   | 緊急時対策所→第1保管エリア又は第4保管エリア          |
|      |                    | 代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定                               |           |   | 緊急時対策所→第2保管エリア又は第4保管エリア          |

注記\*1: 屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。

表 13-1 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (16/16)

| 条文                      | 対応手順                                   | 操作・作業場所 |               |                 |
|-------------------------|--|---------|---------------|-----------------|
|                         |  | 中央      | 屋内アクセス<br>ルート | 屋外アクセス<br>ルート*1 |
| 1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 | 緊急時対策所非常用送風機運転手順                       |         |               |                 |
|                         | 緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順             |         |               |                 |
|                         | 緊急時対策所可搬型エリアモニタ設置手順                    |         |               |                 |
|                         | 緊急時対策所での格納容器ベントを実施する場合の対応の手順           |         |               |                 |
|                         | 緊急時対策所加圧設備(空気ボンベ)から緊急時対策所非常用送風機への切替え手順 |         |               |                 |
|                         | 安全パラメータ表示システム(SPDS)によるプラントパラメータ等の監視手順  |         |               |                 |
|                         | 緊急時対策所換気空調系の切替え手順                      |         |               |                 |
|                         | ガスタービン発電機による給電                         |         |               |                 |
|                         | 電源車による給電                               |         |               | 緊急時対策所→第4保管エリア  |
| 1.19 通信連絡に関する手順等        | 発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等      |         |               |                 |
|                         | 発電所外(社内外)の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 |         |               |                 |

注記\*1: 屋外アクセスルートは、緊急時対策所から保管場所までの移動ルートを示す。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (1/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (2/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (3/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (4/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (5/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (6/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 13-1 屋内アクセスルート図 (7/7)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。

表 13-2 操作対象機器及び操作項目一覧 (1/3)

| ルート図 | 対象場所 | 操作対象機器及び操作項目                        |
|------|------|-------------------------------------|
| ①    | 1    | ホースの敷設, 接続                          |
|      | 2    | 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置                  |
| ③    | 1    | PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁                 |
|      | 2    | PCV 耐圧強化ベント用連絡配管止め弁                 |
|      | 3    | MCC 2G-1                            |
|      | 4    | 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池                    |
|      | 5    | 中央制御室端子盤                            |
|      | 6    | 非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 (A)               |
|      | 7    | 非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 (B)               |
| ④    | 1    | HPIN 常用非常用窒素ガス連絡弁 (A)               |
|      | 2    | HPIN 常用非常用窒素ガス連絡弁 (B)               |
|      | 3    | HPIN 非常用窒素ガス入口弁 (A)                 |
|      | 4    | HPIN 非常用窒素ガス入口弁 (B)                 |
|      | 5    | 代替高圧窒素ガス供給系 (A) 高圧窒素ガスポンベ           |
|      | 6    | 作動窒素供給用ホース及び安全弁用ホース接続               |
|      | 7    | 代替 HPIN 高圧窒素ガスボンベラック安全弁出口ライン止め弁 (A) |
|      | 8    | 代替 HPIN 窒素ガスポンベ供給止め弁 (A)            |
|      | 9    | 代替 HPIN 窒素ガスボンベラック供給弁 (A)           |
|      | 10   | 代替 HPIN 窒素ガス供給止め弁 (A)               |
|      | 11   | 代替高圧窒素ガス供給系 (B) 高圧窒素ガスポンベ           |
|      | 12   | 作動窒素供給用ホース及び安全弁用ホース接続               |
|      | 13   | 代替 HPIN 高圧窒素ガスボンベラック安全弁出口ライン止め弁 (B) |
|      | 14   | 代替 HPIN 窒素ガスポンベ供給止め弁 (B)            |
|      | 15   | 代替 HPIN 窒素ガスボンベラック供給弁 (B)           |
|      | 16   | 代替 HPIN 窒素ガス供給止め弁 (B)               |
|      | 17   | フィルタ装置出口水素濃度計ドレン排出弁                 |
|      | 18   | フィルタ装置出口水素濃度計入口弁                    |
|      | 19   | フィルタ装置出口水素濃度計出口弁                    |
|      | 20   | 扉開放                                 |
|      | 21   | PSA 窒素供給ライン元弁                       |
|      | 22   | 建屋内 PSA 窒素供給ライン元弁                   |
|      | 23   | FCVS 側 PSA 窒素供給ライン元弁                |
|      | 24   | FCVS PSA 側窒素補給ライン止め弁                |
|      | 25   | FCVS ベントライン隔離弁 (A)                  |

表 13-2 操作対象機器及び操作項目一覧 (2/3)

| ルート図 | 対象場所 | 操作対象機器及び操作項目                |
|------|------|-----------------------------|
| ④    | 26   | FCVS ベントライン隔離弁 (B)          |
|      | 27   | D/W ベント用出口隔離弁               |
|      | 28   | RCW 代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁 (A)  |
|      | 29   | RCW 代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁 (A)  |
|      | 30   | RCW 代替冷却水 FPC 他負荷供給側連絡弁 (A) |
|      | 31   | RCW 代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁 (A) |
|      | 32   | RCW 代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁 (B)  |
|      | 33   | RCW 代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁 (B)  |
|      | 34   | RCW 代替冷却水 FPC 他負荷供給側連絡弁 (B) |
|      | 35   | RCW 代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁 (B) |
|      | 36   | RCW 代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁 (C)  |
|      | 37   | RCW 代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁 (C)  |
|      | 38   | RCW 代替冷却水 FPC 他負荷供給側連絡弁 (C) |
|      | 39   | RCW 代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁 (C) |
|      | 40   | 原子炉建屋大物搬入口開放                |
|      | 41   | 原子炉建屋扉開放                    |
|      | 42   | R/B MCC 2D-5                |
|      | 43   | 原子炉補機代替冷却水系 A 系ベント弁         |
|      | 44   | 原子炉補機代替冷却水系 B 系ベント弁         |
|      | 45   | 扉開放                         |
|      | 46   | 125V 直流主母線盤 2A-1            |
|      | 47   | 125V 直流主母線盤 2B-1            |
|      | 48   | D/G (B) 制御盤                 |
|      | 49   | D/G (A) 制御盤                 |
|      | 50   | RCIC タービン入口蒸気ライン第二隔離弁       |
|      | 51   | 高圧空気ポンプユニット接続端止め弁           |
|      | 52   | 扉開放                         |
|      | 53   | ホース敷設用貫通孔                   |
|      | 54   | 注水系屋内接続口                    |
|      | 55   | 高圧窒素ガス供給系 (A) 高圧窒素ガスポンプ     |
|      | 56   | 高圧窒素ガス供給系 (B) 高圧窒素ガスポンプ     |
|      | 57   | 扉開放                         |

表 13-2 操作対象機器及び操作項目一覧 (3/3)

| ルート図 | 対象場所 | 操作対象機器及び操作項目               |
|------|------|----------------------------|
| ⑤    | 1    | RCIC 蒸気供給ライン分離弁            |
|      | 2    | HPCS 注入隔離弁                 |
|      | 3    | S/C ベント用出口隔離弁              |
|      | 4    | R/B MCC 2C-1               |
|      | 5    | R/B MCC 2C-2               |
|      | 6    | R/B MCC 2C-3               |
|      | 7    | R/B MCC 2C-4               |
|      | 8    | R/B MCC 2C-5               |
|      | 9    | P/C 4-2C                   |
|      | 10   | P/C 4-2D                   |
|      | 11   | R/B MCC 2D-1               |
|      | 12   | R/B MCC 2D-2               |
|      | 13   | R/B MCC 2D-3               |
|      | 14   | R/B MCC 2D-4               |
|      | 15   | 125V 直流分電盤 2A-1            |
|      | 16   | C/B MCC 2C-1               |
|      | 17   | 125V 直流主母線盤 2A             |
|      | 18   | C/B MCC 2C-2               |
|      | 19   | C/B MCC 2D-1               |
|      | 20   | C/B MCC 2D-2               |
|      | 21   | 125V 直流主母線盤 2B             |
|      | 22   | 125V 直流分電盤 2B-1            |
|      | 23   | HPAC 蒸気供給ライン分離弁            |
| ⑥    | 1    | HPAC 注入弁                   |
|      | 2    | HPAC タービン止め弁               |
|      | 3    | 高圧代替注水系タービン入口蒸気圧力計         |
|      | 4    | 250V 充電器盤                  |
|      | 5    | 250V 直流受電パワーセンタ            |
|      | 6    | RCIC 注入弁                   |
|      | 7    | 高圧空気ボンベユニット接続端止め弁          |
| ⑦    | 1    | FPMUW ポンプ吸込弁               |
|      | 2    | 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン入口蒸気圧力計 |
|      | 3    | RCIC タービン止め弁               |
|      | 4    | RCIC 真空タンクドレン弁             |
|      | 5    | RCIC 冷却水ライン止め弁             |

14. 屋内アクセスルート確保のための対策について

14.1 屋内アクセスルート上の機器等の転倒防止処置確認結果

屋内アクセスルート上の機器等の転倒防止処置確認結果及び転倒防止処置の例を以下の表 14-1 に示す。

表 14-1 機器等の転倒防止処置確認例（類似処置は代表例の写真を示す。）（1/2）

| 項目                             | 設置箇所                            | 評価結果  |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| CRD 補修設備ポンプ室前<br>・原子炉建屋掃除用具収納箱 | 原子炉建屋<br>地下 1 階<br>O. P. 6000   | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 1 参照) |
| 北側通路<br>・原子炉建屋掃除用具収納箱          | 原子炉建屋<br>地下 1 階<br>O. P. 6000   | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 1 参照) |
| 西側通路<br>・工具箱                   | 原子炉建屋<br>地上 1 階<br>O. P. 15000  | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 2 参照) |
| R/A No.2 EV 廻り<br>・放射線測定器収納箱   | 原子炉建屋<br>地上 1 階<br>O. P. 15000  | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 2 参照) |
| T/B MCC 2C-2 エリア<br>・放射線測定器収納箱 | タービン建屋<br>地上 1 階<br>O. P. 15000 | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 2 参照) |
| 送風機エリア<br>・移動式架台               | 原子炉建屋<br>地上 2 階<br>O. P. 22500  | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照) |
| HECW 冷凍機(A)(C)室<br>・移動式架台      | 原子炉建屋<br>地上 2 階<br>O. P. 22500  | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照) |
| 原子炉補機室送風機エリア<br>・移動式架台         | 原子炉建屋<br>地上 2 階<br>O. P. 22500  | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照) |
| D/G (HPCS) 室<br>・移動式架台         | 原子炉建屋<br>地上 1 階<br>O. P. 15000  | ・一般的な転倒防止対策を実施<br>・転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし<br>(表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照) |

表 14-1 機器等の転倒防止処置確認例（類似処置は代表例の写真を示す。）（2/2）

| 項目                             | 設置箇所                           | 評価結果   |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 区分Ⅱ非常用電気品室<br>・ ACB 試験用制御盤     | 原子炉建屋<br>地下 1 階<br>O. P. 6000  | <ul style="list-style-type: none"> <li>一般的な転倒防止対策を実施</li> <li>転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし</li> </ul> （表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照） |
| 区分ⅢHPCS 電気品室<br>・ ハンドリフター      | 原子炉建屋<br>地下 1 階<br>O. P. 6000  | <ul style="list-style-type: none"> <li>一般的な転倒防止対策を実施</li> <li>転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし</li> </ul> （表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照） |
| RCW 熱交換器(A) (C) エリア<br>・ 移動式架台 | 原子炉建屋<br>地下 3 階<br>O. P. -8100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>一般的な転倒防止対策を実施</li> <li>転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし</li> </ul> （表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照） |
| RCW 熱交換器(B) (D) エリア<br>・ 移動式架台 | 原子炉建屋<br>地下 3 階<br>O. P. -8100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>一般的な転倒防止対策を実施</li> <li>転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし</li> </ul> （表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照） |
| MCR 入口扉前<br>・ 移動式架台            | 制御建屋<br>地上 3 階<br>O. P. 23500  | <ul style="list-style-type: none"> <li>一般的な転倒防止対策を実施</li> <li>転倒した場合でも通行可能な通路幅，迂回又は乗越えが可能なためアクセス性の問題なし</li> </ul> （表 14-2 転倒防止処置例 写真 3 参照） |

表 14-2 転倒防止処置例

|      | 設置物の外観  | 転倒防止対策   |
|------|---|--|
| 写真 1 |    |    |
| 写真 2 |   |   |
| 写真 3 |  |  |

写真 1：壁面からのアンカーを用いた固縛

写真 2, 3：チェーンを用いた固縛

女川原子力発電所の常設物品、仮置物品については、地震等による転倒によって、重大事故等対応の障害になることを防止するため、常設物品、仮置物品の設置に対する運用、管理を手順書に基づき実施する。

15. 森林火災時における保管場所及び屋外アクセスルートへの影響について

15.1 保管場所及び屋外アクセスルートと防火帯の位置について

原子力発電所敷地外で発生する森林火災が発電所に迫った場合においても、原子炉施設(安全機能を有する構築物、系統及び機器)に影響を及ぼさないよう防火帯を設定している。

重大事故等対処設備については、外部火災における防護対象設備(クラス1, 2)を防護することにより、外部火災による重大事故の発生に至ることはないが、炉心損傷防止等の原子炉の安全性に係る対策に大きな影響を与えるおそれがあることから、防火帯の内側に保管場所及び屋外アクセスルートを設定する。




図 15-1 保管場所及び屋外アクセスルートと防火帯の位置

## 15.2 保管場所に対する森林火災影響について

可搬型重大事故等対処設備の保管場所は屋外にあり、森林火災による熱影響を受ける可能性があることから、森林火災発生時には可搬型重大事故等対処設備を森林火災の影響が及ばない位置に移動する。

なお、森林火災発生から防火帯外縁まで最も早く到達する発火点3の火炎到達時間は約1.8時間であることから、可搬型重大事故等対処設備の移動は可能であると考ええる。

表 15-1 各発火点における火炎到達時間

| 発火点位置   | 火炎到達時間 [ h ] |
|---------|--------------|
| 発火点 1   | 約 2.6        |
| 発火点 2-1 | 約 5.3        |
| 発火点 2-2 | 約 13.4       |
| 発火点 3   | 約 1.8        |





図 15-2 発火点位置

15.3 屋外アクセスルートに対する森林火災影響について

森林火災により屋外アクセスルートが「長時間さらされても苦痛を感じない強度」である

1.6kW/m<sup>2</sup>以下となることを図 15-3 のフローにより確認する。



※ 放射強度1.6kW/m<sup>2</sup> : 石油コンビナートの防災アセスメント指針における長時間さらされても苦痛を感じない放射強度

図 15-3 森林火災影響評価フロー




図 15-4 森林火災影響評価概要図

(1) 必要離隔距離評価の流れ

石油コンビナートの防災アセスメント指針における輻射強度及び、FARSITE 出力より得られた、反応強度及び火炎長より、図 15-5 のとおり必要離隔距離を評価する。




図 15-5 必要離隔距離評価 (概要図)

a. 円筒火炎モデル数の算出

外部火災影響評価ガイドに基づき、10mメッシュ内における円筒火炎モデル数 ( $\hat{F}$ ) を次式により算出する。

$$\hat{F} = \frac{10}{2R} \quad R = \frac{H}{3}$$

$H$  : 火炎長 [m]

$R$  : 燃焼半径 [m]

b. 火炎輻射発散度の算出

FARSITE の結果より得られた防火帯外縁の最大反応強度に米国防火協会 (NFPA) の係数 0.377\*1 を乗じて算出する。

注記\*1 : NFPA 「THE SFPE HANDBOOK OF Fire Protection Engineering」 に定める針葉樹の係数

c. 必要離隔距離の算出

形態係数を算出する下記式から、必要離隔距離を算出する、

$$\phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left( \frac{m}{\sqrt{n^2-1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A-2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} : \text{形態係数}$$

ここで、 $m = \frac{H}{R} \approx 3$ ,  $n = \frac{L}{R}$ ,  $A = (1+n)^2 + m^2$ ,  $B = (1-n)^2 + m^2$

$L$  : 必要離隔距離 [m]

(2) 評価結果

それぞれの発火点における必要離隔距離について表 15-2 のとおり算出した。

表 15-2 必要離隔距離算出結果

| 発火点 | 必要離隔距離<br>[ m ] | 最大火炎輻射<br>発散度<br>[ kW/m <sup>2</sup> ] | 円筒火炎<br>モデル数 | 火炎長<br>[ m ] |
|-----|-----------------|--|--------------|--------------|
| 1   | 20.3            | 477                                    | 35           | 0.43         |
| 2-1 | 32.8            | 408                                    | 12           | 1.31         |
| 2-2 | 26.7            | 413                                    | 18           | 0.86         |
| 3   | 31.2            | 421                                    | 14           | 1.15         |

以上の評価により最大必要離隔距離が発火点 2-1 における 32.8m であったことから、防火帯外縁から屋外アクセスルートが必要離隔距離を確保しているか確認した結果、すべての屋外アクセスルートについて必要離隔距離以上確保していることを確認した。

16. 第4保管エリア及び屋外アクセスルートの変更について

16.1 はじめに

第4保管エリアについては、女川原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）における補足説明資料（以下「EPまとめ資料」という。）から保管場所の形状を変更している。また、保管場所の形状変更に伴い、屋外アクセスルートの形状も変更している。以下に、保管場所及び屋外アクセスルートの変更内容とその影響について整理する。

16.2 変更内容

女川原子力発電所敷地内工事による工事エリア等の確保のため、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更した。

第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更について図 16-1 に示す。

また、その他の屋外アクセスルートの形状変更について図 16-2 に示す。




図 16-1 第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更について




図 16-2 その他の屋外アクセサルートの形状変更について

### 16.3 設置変更許可への影響評価方法

設置変更許可への影響評価については、第4保管エリア及び屋外アクセサルートの形状変更が可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセサルートに適用される各条文（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」第四十三条第3項第五号～七号及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第五十四条第五号～七号）における適合状況への影響及び設置変更許可申請書記載内容への影響の有無を評価する。

影響評価フローを図 16-3 に示す。




図 16-3 影響評価フロー

注記\* : EP まとめ資料記載内容についても影響を確認する。

#### 16.4 設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響

##### (1) 適合状況への影響可能性評価

第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による、設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響の有無を評価する。評価結果を表 16-1, 表 16-2 に示す。

表 16-1 設置許可基準規則の適合性への影響評価

第四十三条（重大事故等対処設備）第3項

| 設置許可基準規則  | EP まとめ資料適合状況   | 評価結果  |
|---|--|---|
| <p>五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p>  | <p>可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔を確保した防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については、分散配置して保管する。</p>             | <p>✓ 自然現象等の考慮に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)a.</p> <p>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な離隔距離の確保できなくなる可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)b.</p> <p>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な可搬型重大事故等対処設備の保管できなくなる可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)c.</p> |
| <p>六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</p>  | <p>地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する。また、がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備え、ブルドーザ等を配備し、がれき等の除去を行えるようにしている。</p>  | <p>✓ 自然現象等の考慮に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)a.</p> <p>✓ 屋外アクセスルートの仮復旧時間に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)d.</p>  |
| <p>七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</p> | <p>可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔を確保するとともに、分散配置が可能な可搬型重大事故等対処型設備については、分散配置して保管する。また、基準地震動 <math>S_s</math> で必要な機能が失われず、防火帯の内側かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。</p> | <p>第五号と同様の影響</p>  |

表 16-2 技術基準規則の適合性への影響評価

第五十四条（重大事故等対処設備）第3項

| 技術基準規則  | EP まとめ資料適合状況  | 評価結果  |
|---|---|---|
| <p>五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p><b>【解釈】</b><br/>可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有すること。</p> | <p>可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m 以上の離隔を確保した防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については、分散配置して保管する。</p>     | <p>✓ 自然現象等の考慮に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)a.</p> <p>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な離隔距離の確保できなくなる可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)b.</p> <p>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な可搬型重大事故等対処設備の保管できなくなる可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)c.</p> |
| <p>六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずること。</p>  | <p>地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する。また、がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備え、ブルドーザ等を配備し、がれき等の除去を行えるようにしている。</p>   | <p>✓ 自然現象等の考慮に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)a.</p> <p>✓ 屋外アクセスルートの仮復旧時間に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒16.4 (2)d.</p>  |
| <p>七 重大事故防止設備のうち可搬型のものには、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。</p>   | <p>可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう、100m 以上の離隔を確保するとともに、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。また、基準地震動 <math>S_s</math> で必要な機能が失われず、防火帯の内側かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。</p> | <p>第五号と同様の影響</p>  |

(2) 適合状況への詳細影響評価

「16.4 (1) 適合状況への影響可能性評価」において確認された事項について第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による影響を評価する。

a. 保管場所及び屋外アクセスルートに影響を及ぼす外部事象への影響

発電所敷地で想定される自然現象及び人為事象による保管場所及び屋外アクセスルートへの影響評価については、VI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「2.2 保管場所の影響評価」、「2.3 保管場所の評価方法及び結果」、「3.2 屋外アクセスルートの影響評価」及び「3.3 屋外アクセスルートの評価方法及び結果」にて、影響がないことを確認した。

b. 離隔距離

第4保管エリアと第2号機原子炉建屋との離隔距離は約610m、常設代替交流電源設備との離隔距離は約160mであり、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保している。

また、各保管エリアとの離隔についても100m以上の離隔距離を確保している。

c. 必要な可搬型重大事故等対処設備の配備

「1. 可搬型重大事故等対処設備の保管場所」において第4保管エリアに配備することとしている可搬型重大事故等対処設備について配備可能であることを確認した。確認結果を図16-4に示す。




図 16-4 可搬型重大事故等対処設備配置詳細図\*

注記\* : 各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

d. 屋外アクセスルート仮復旧時間評価

屋外アクセスルートの形状を変更したことによりルート1の距離が約20m増加したことにより、重機の移動時間が7.1分から7.2分に増加するが、切上げ処理して8分と評価していることから仮復旧時間評価結果（148分）に変更はない。また、アクセスルート仮復旧時間についてルート1の148分、ルート2の230分を240分（4時間）として評価していることからアクセスルート仮復旧時間を引用している資料についても影響はない。

なお、第4保管エリアは「 $2n + \alpha$ 」の可搬型重大事故等対処設備のうち「 $\alpha$ 」及び「 $n$ 」の可搬型重大事故等対処設備の「予備」を保管する方針としていることから、アクセスルート1から第4保管エリアまでの距離は長くなるが、屋外アクセスルート仮復旧時間評価に影響はない。

また、その他の屋外アクセスルートについては時間評価に係わる部分ではないため、ルート1及びルート2に変更がないことから、適合性への影響はなく、ルート1及びルート2の仮復旧時間評価に係る周辺構造物に変更はないため、屋外アクセスルート仮復旧時間に影響を及ぼす可能性はない。

(3) EPまとめ資料評価内容への影響

EPまとめ資料における保管場所及び屋外アクセスルートに関する評価は、「技術的能力 1.0 添付書類 1.0.2 女川原子力発電所2号炉 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートについて」にて評価している。そのため、EPまとめ資料評価内容への影響は当該資料における第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による評価結果への影響の有無により評価する。

評価結果を表16-3に示す。

表 16-3 まとめ資料「技術的能力 1.0 添付書類 1.0.2 女川原子力発電所 2 号炉 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートについて」評価内容への影響確認結果

| No. | 分類 | 項目   | 確認結果  |
|-----|----|--|---|
| 1   | 本文 | 1. 新規制基準への適合状況<br>(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」<br>(2) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」                         | 設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響については 16.4 (1), (2)にて影響がないことを確認した。  |
| 2   | 本文 | 2. 概要<br>(1) 目的<br>(2) 適合状況確認手順  | まとめ資料の目的、適合状況確認手順を記載しているものであり、第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。   |
| 3   | 本文 | 3. 保管場所及びアクセスルートに係る方針<br>(1) 保管場所及びアクセスルートの設定方針<br>(2) 保管場所における主要可搬型設備等の配備方針   | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による影響については、16.4 (2)にて影響がないことを確認した。   |
| 4   | 本文 | 4. 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部事象<br>(1) 自然現象<br>(2) 人為事象  | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による影響については、16.4 (2)にて影響がないことを確認した。   |
| 5   | 本文 | 5. 保管場所の評価<br>(1) 保管場所への影響評価<br>(2) 保管場所の被害要因に対する評価方法及び結果  | ①周辺建造物の損壊（建屋、鉄塔、構築物）、②周辺タンクの損壊、③周辺斜面の崩壊、④敷地下斜面のすべり、⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化による側方流動、⑥液状化による地下建造物の浮き上がり、⑦地盤支持力の不足、⑧地下建造物の損壊について評価しているが、第 4 保管エリアの形状変更後における当該評価を VI-1-1-6-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「2.3 保管場所の評価方法及び結果」にて評価し、影響がないことを確認している。 |
| 6   | 本文 | 6. 屋外アクセスルートの評価<br>(1) 屋外アクセスルートへの影響評価<br>(2) 屋外アクセスルートの評価方法及び結果<br>(3) 地震時のアクセスルートの評価結果<br>(4) 仮復旧時間の評価<br>(5) 屋外作業の成立性 | ①周辺建造物の損壊（建屋、鉄塔、構築物）、②周辺タンクの損壊、③周辺斜面の崩壊、④敷地下斜面のすべり、⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化による側方流動、⑥液状化による地下建造物の浮き上がり、⑦地下建造物の損壊について評価しているが、屋外アクセスルートの形状変更後における当該評価を VI-1-1-6-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3 屋外アクセスルートの評価方法及び結果」にて評価し、影響がないことを確認している。      |
| 7   | 本文 | 7. 屋内アクセスルートの評価<br>(1) 影響評価対象<br>(2) 評価方法<br>(3) 評価結果<br>(4) 屋内作業への影響  | 屋内アクセスルートに対する評価のため、評価結果に影響はない。  |

| No. | 分類 | 項目   | 確認結果   |
|-----|----|--|--|
| 8   | 本文 | 8. 発電所構外からの重大事故等対策要員参集<br>(1) 非常招集の流れ<br>(2) 非常招集となる要員 | 要員参集に対する評価のため、評価結果に影響はない。  |
| 9   | 別紙 | 別紙(1)<br>女川原子力発電所における敷地の特徴について                         | 女川原子力発電所における敷地の特徴を記載しており、第4保管エリア及び屋外アクセスルート形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。                                 |
| 10  | 別紙 | 別紙(2)<br>海水取水ポイント及びホース敷設ルートについて                        | 海水取水ポイント及びホース敷設ルートについて記載しており、第4保管エリア及び屋外アクセスルート形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨及び評価結果に変更はないため影響はない。                       |
| 11  | 別紙 | 別紙(3)<br>可搬型重大事故等対処設備の接続箇所について                         | 可搬型重大事故等対処設備の接続箇所について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルート形状を変更しても影響はない。  |
| 12  | 別紙 | 別紙(4)<br>自然現象の重畳による影響について                              | 保管場所の基本方針に変更はないことから、記載内容に変更はない。  |
| 13  | 別紙 | 別紙(5)<br>アクセスルート降灰・降雪除去時間評価について                        | アクセスルート降灰・降雪除去時間評価について記載しているものであり、屋外アクセスルート形状を変更しても有効性評価におけるアクセスルート回復旧時間である4時間以内に実施可能であることから影響はない。           |
| 14  | 別紙 | 別紙(6)<br>降水に対する影響評価について                                | 降雨が継続した場合の屋外アクセスルートへの影響について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルート形状を変更しても影響はない。                                      |
| 15  | 別紙 | 別紙(7)<br>可搬型設備の小動物対策について                               | 屋外保管場所に保管している可搬型重大事故等対処設備について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルート形状を変更しても影響はない。                                    |
| 16  | 別紙 | 別紙(8)<br>森林火災に対する影響評価について                              | 本資料の「15. 森林火災時における保管場所及び屋外アクセスルートへの影響について」において森林火災に対する影響評価を実施しているため、影響はない。                                   |
| 17  | 別紙 | 別紙(9)<br>2011年東北地方太平洋沖地震及びその後に発生した津波による被害状況について        | 2011年東北地方太平洋沖地震時及びその後の津波により、発電所構内で確認された被害について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルート形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。 |
| 18  | 別紙 | 別紙(10)<br>屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について               | 本資料の「5. 保管場所及び屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について」において周辺構造物に対する影響評価を実施しているため、影響はない。                               |

| No. | 分類 | 項目   | 確認結果   |
|-----|----|--|--|
| 19  | 別紙 | 別紙(11)<br>建屋関係の耐震評価について                      | 建屋関係の耐震評価について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う周辺構造物の変更はないことから影響はない。   |
| 20  | 別紙 | 別紙(12)<br>送電鉄塔倒壊評価について                       | 送電鉄塔倒壊評価について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。  |
| 21  | 別紙 | 別紙(13)<br>鉄塔基礎の安定性について                       | 鉄塔基礎の安定性について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。  |
| 22  | 別紙 | 別紙(14)<br>保管場所及び屋外アクセスルートに関する斜面の安定性評価について    | 本資料の「2. 保管場所及び屋外アクセスルートの評価対象斜面の抽出について」及び「3. 保管場所及び屋外アクセスルートに関する斜面の安定性評価について」において斜面に対する評価を実施しているため、影響はない。             |
| 23  | 別紙 | 別紙(15)<br>屋外アクセスルートの段差及び傾斜評価に用いる沈下率の設定方法について | 本資料の「7. 屋外アクセスルートの段差及び傾斜評価に用いる沈下率の設定方法について」において記載しているため、影響はない。   |
| 24  | 別紙 | 別紙(16)<br>段差及び傾斜評価箇所の網羅性について                 | 本資料の「8. 屋外アクセスルートの段差緩和対策について」において記載しているため、影響はない。   |
| 25  | 別紙 | 別紙(17)<br>H形鋼敷設による段差対策について                   | 本資料の「8. 屋外アクセスルートの段差緩和対策について」において記載しているため、影響はない。   |
| 26  | 別紙 | 別紙(18)<br>消火活動及び事故拡大防止対策等について                | 消火活動、事故拡大防止対策等について変更はなく、火災影響評価についてはVI-1-1-6-別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」のうち「3.3 屋外アクセスルートの評価方法及び結果」にて評価しており影響はない。 |
| 27  | 別紙 | 別紙(19)<br>復水脱塩装置他薬品タンクの外部への漏えいについて           | 復水脱塩装置他薬品タンクの外部への漏えいについて記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。  |
| 28  | 別紙 | 別紙(20)<br>可搬型設備車両の耐浸水性について                   | 車両の耐浸水性について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。   |
| 29  | 別紙 | 別紙(21)<br>アクセスルートの仮復旧計画時間の評価について             | 本資料の「10. 屋外アクセスルート仮復旧時間の評価について」において記載しているため、影響はない。   |
| 30  | 別紙 | 別紙(22)<br>アクセスルート仮復旧作業の検証について（がれき撤去作業）       | 本資料の「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について」において記載しているため、影響はない。   |
| 31  | 別紙 | 別紙(23)<br>アクセスルート仮復旧作業の検証について（段差解消作業）        | 本資料の「11. 屋外アクセスルート仮復旧作業の検証について」において記載しているため、影響はない。   |

| No. | 分類 | 項目  | 確認結果   |
|-----|----|---|--|
| 32  | 別紙 | 別紙(24)<br>アクセスルート状況確認範囲及び分担範囲                 | アクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。           |
| 33  | 別紙 | 別紙(25)<br>アクセスルートにおける地震後の被害想定                 | アクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、被害想定は変わらず、説明趣旨に変更はないため影響はない。 |
| 34  | 別紙 | 別紙(26)<br>アクセスルート復旧後における車両の通行量について            | 車両の通行量について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。  |
| 35  | 別紙 | 別紙(27)<br>アクセスルート通行時における通信連絡手段及び照明について        | 通信連絡手段及び照明について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。  |
| 36  | 別紙 | 別紙(28)<br>機材設置後の作業成立性について                     | 機材設置後の作業成立性について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。                    |
| 37  | 別紙 | 別紙(29)<br>地震による建屋直近の地盤沈下に伴う可搬型設備の接続作業への影響について | 地震による建屋直近の地盤沈下に伴う可搬型設備の接続作業への影響について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても、影響はない。                  |
| 38  | 別紙 | 別紙(30)<br>屋内アクセスルートの設定について                    | 屋内アクセスルートの設定について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                                      |
| 39  | 別紙 | 別紙(31)<br>屋内アクセスルート確認状況（地震時の影響）               | 屋内アクセスルートの確認状況について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても、影響はない。                                   |
| 40  | 別紙 | 別紙(32)<br>屋内アクセスルートにおける資機材の転倒等による影響について       | 屋内アクセスルートにおける資機材の転倒等による影響について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても、影響はない。                        |
| 41  | 別紙 | 別紙(33)<br>地震随伴火災の影響評価について                     | 屋内アクセスルートにおける地震随伴火災の影響評価について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                          |
| 42  | 別紙 | 別紙(34)<br>地震による内部溢水の影響評価について                  | 屋内アクセスルートにおける地震による内部溢水の影響評価について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                       |
| 43  | 別紙 | 別紙(35)<br>基準津波を超える津波時のアクセスルートについて             | 屋外アクセスルートにおける基準津波を超える津波時の影響について記載しているものであり、保第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                      |

| No. | 分類   | 項目  | 確認結果  |
|-----|------|---|---|
| 44  | 別紙   | 別紙(36)<br>積雪、凍結時のすべり止め対策について                  | 屋外アクセスルートにおける積雪、凍結時のすべり止め対策について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。         |
| 45  | 別紙   | 別紙(37)<br>保管場所及び屋外アクセスルートの評価における地下水位の設定方法について | 本資料の「9. 保管場所及び屋外アクセスルートの評価における地下水位の設定方法について」において記載しているため、影響はない。   |
| 46  | 補足資料 | 補足資料(1)<br>OFケーブル洞道のアクセスルートに対する影響について         | OFケーブル洞道のアクセスルートに対する影響について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。              |
| 47  | 補足資料 | 補足資料(2)<br>火災の重畳による熱影響評価について                  | 屋外アクセスルートにおける火災の重畳による熱影響評価について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。          |
| 48  | 補足資料 | 補足資料(3)<br>溢水評価について                           | 本資料の「18. 屋外タンク破損による溢水について」において記載しているため、影響はない。   |
| 49  | 補足資料 | 補足資料(4)<br>耐震性に限定しないSA時に利用可能な水源について           | 耐震性に限定しないSA時に利用可能な水源について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。                |
| 50  | 補足資料 | 補足資料(5)<br>想定以上の段差が発生した場合の対応について              | 定以上の段差が発生した場合の対応について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                                       |
| 51  | 補足資料 | 補足資料(6)<br>可搬型設備設置可能時間の保守性について                | 可搬型重大事故等対処設備の設置可能時間の保守性について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                                |
| 52  | 補足資料 | 補足資料(7)<br>屋外での通信機器通話状況の確認について                | 屋外での通信機器通話状況の確認について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。                     |
| 53  | 補足資料 | 補足資料(8)<br>1号、2号及び3号炉同時被災時におけるアクセスルートへの影響について | 第1号機、第2号機及び第3号機同時被災時におけるアクセスルートへの影響について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。 |
| 54  | 補足資料 | 補足資料(9)<br>保管場所及び屋外アクセスルートの点検状況について           | 保管場所及び屋外アクセスルートの点検状況について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。                |

| No. | 分類   | 項目                                 | 確認結果  |
|-----|------|------------------------------------|---|
| 55  | 補足資料 | 補足資料(10)<br>仮復旧後の対応について            | 仮復旧後の余震や降雨による二次的被害防止について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。      |
| 56  | 補足資料 | 補足資料(11)<br>発電所構外からの要員参集について       | 発電所構外からの要員参集について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても影響はない。                                 |
| 57  | 補足資料 | 補足資料(12)<br>事務建屋の周辺斜面について          | 事務建屋の周辺斜面について記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。                 |
| 58  | 補足資料 | 補足資料(13)<br>防潮堤盛土堤防の直下を横断する排水路について | 防潮堤盛土堤防の直下を横断する排水路について記載しているものであり第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状を変更しても、影響はない。                           |
| 59  | 補足資料 | 補足資料(14)<br>保管場所内の可搬型設備配置について      | 本資料の「1. 可搬型重大事故等対処設備の保管場所について」において記載しているため、影響はない。   |
| 60  | 補足資料 | 補足資料(15)<br>可搬型設備の移動及びホース敷設ルートについて | 可搬型重大事故等対処設備の移動及びホース敷設ルートについて記載しているものであり、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状に伴う図面の相違があるが、説明趣旨に変更はないため影響はない。 |

#### 16.5 設置変更許可申請書記載内容への影響

女川原子力発電所発電用原子炉施設設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）における、本文及び添付書類に対して、保管場所及び屋外アクセスルートに関する記載及び保管場所を記載している図を抽出し、第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による影響の有無について評価する。

評価結果を表 16-4 に示す。

評価した結果、設置変更許可申請書記載内容への影響はないことを確認した。

表 16-4 設置変更許可申請書への影響評価結果

| 項目 | ページ | 記載内容  | 評価結果                              |
|----|-----|---|-----------------------------------|
| 本文 | 11  | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備並びに使用済燃料貯蔵槽(使用済燃料貯蔵プール)の冷却設備及び注水設備(以下「設計基準事故対処設備等」という。)及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 11  | 想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を把握するための経路(以下「アクセスルート」という。)に対して想定される自然現象のうち、地震による影響(周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地内斜面のすべり)、津波、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を想定し、複数のアクセスルートの中から、早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウの重機を分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 20  | e. 可搬型重大事故等対処設備は、地震による周辺斜面の崩壊、溢水、火災等の影響を受けない場所に適切に保管する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 25  | (a) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)のうち、設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所である第 3 保管エリアについては、基準津波による遡上波が到達する可能性があるため、津波防護施設を設置し、津波の流入を防止する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 26  | (b) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)のうち、設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所である第 3 保管エリア以外は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 80  | 可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 80  | また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波、その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 80  | 環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「ロ(3)(i)b.(c-3)環境条件等」に記載する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目 | ページ | 記載内容  | 評価結果                                  |
|----|-----|---|---------------------------------------|
| 本文 | 81  | 地震に対して、屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 81  | 地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 82  | 風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 82  | 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 82  | 飛来物(航空機落下)及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 82  | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から100m以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 93  | 屋外及び屋内において、アクセスルートは、自然現象、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 94  | 屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある自然現象として、地震、津波、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 94  | 屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものについては、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物(航空機落下)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。             | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目 | ページ | 記載内容   | 評価結果                                  |
|----|-----|--|---------------------------------------|
| 本文 | 94  | 洪水、地滑り及びびダムの崩壊については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。<br>船舶の衝突に対しては、カーテンウォールにより船舶の侵入が阻害されることからアクセスルートへの影響はない。<br>電磁的障害に対しては、道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 94  | 屋外アクセスルートに対する地震による影響(周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり)、その他自然現象による影響(風(台風)及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響)を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認し、早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ1台(予備1台)保管、使用する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 95  | また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては、道路上への自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。<br>津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することによりアクセスルートを確保する設計とする。<br>また、高潮に対しては、通行への影響を受けない敷地高さにアクセスルートを確保する設計とする。<br>森林火災については、通行への影響を受けない距離にアクセスルートを確保する。<br>飛来物(航空機落下)、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対しては、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。落雷に対しては、道路面が直接影響を受けることはないため、さらに生物学的事象に対しては、容易に排除可能なため、アクセスルートへの影響はない | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 95  | 屋外アクセスルートは、地震の影響による周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確保することにより通行性を確保できる設計とする。また、不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場合は段差緩和対策の実施、迂回又は碎石による段差箇所の仮復旧により対処する設計とする。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 95  | 屋外アクセスルートは、考慮すべき自然現象のうち、凍結及び積雪に対して、道路については融雪剤を配備し、車両については常時スタッドレスタイヤを装着することにより、並びに急勾配の箇所のすべり止め材配備及びすべり止め舗装を施すことにより通行性を確保できる設計とする。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 281 | 屋外及び屋内において、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を把握するための経路(以下「アクセスルート」という。)は、想定される自然現象、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことがないように、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目 | ページ | 記載内容   | 評価結果                                  |
|----|-----|--|---------------------------------------|
| 本文 | 281 | 屋内及び屋外アクセスルートに対する自然現象については、網羅的に抽出するために、地震、津波に加え、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 281 | 屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)については、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物(航空機落下等)、ダム崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として飛来物(航空機落下)、ダム崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。また、重大事故等時の高線量下環境を考慮する。 | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 282 | 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、設計基準事故等対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図る。また、屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数個所に分散して保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 本文 | 282 | 重大事故等が発生した場合、事故収束に迅速に対応するため、屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から目的地まで運搬するアクセスルートの状況確認、取水箇所状況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い、併せて、軽油タンク、常設代替交流電源設備、その他屋外設備の被害状況の把握を行う。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 282 | 屋外アクセスルートに対する地震による影響(周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり並びに地下構造物の損壊)、風(台風)及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認し、早期に復旧可能なアクセスルートを確認するため、障害物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管、使用し、それを運転できる要員を確保する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 283 | 津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することにより、複数のアクセスルートを確認する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目 | ページ | 記載内容  | 評価結果                                  |
|----|-----|---|---------------------------------------|
| 本文 | 283 | <p>屋外アクセスルートは、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち飛来物(航空機落下)、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する。</p> <p>有毒ガスに対しては、複数のアクセスルート確保に加え、防護具の装備により通行に影響はない。</p> <p>また、想定される自然現象のうち、高潮に対しては、通行への影響を受けない敷地高さにアクセスルートを確保する。</p> <p>森林火災については通行への影響を受けない距離にアクセスルートを確保する。</p> <p>洪水、地滑り及びびだムの崩壊については立地的要因により設計上考慮する必要はない。</p> <p>なお、落雷に対しては道路面が直接影響を受けることはなく、生物学的事象に対しては容易に排除可能でありしてはカーテンウォールにより船舶の侵入が阻害されること、電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。</p> | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 284 | <p>屋外アクセスルートの周辺構造物等の損壊による障害物については、ブルドーザ等の重機による撤去あるいは複数のアクセスルートによる迂回を行う。</p>   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 284 | <p>屋外アクセスルートは、地震の影響による周辺斜面の崩壊や敷地地下斜面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確保する。</p> <p>液状化、揺すり込みによる不等沈下及び地下構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場合は段差緩和対策の実施、迂回又は碎石による段差箇所の仮復旧により、通行性を確保する。</p> <p>想定を上回る段差が発生した場合は、迂回路を通行するか、ブルドーザに積載した角材と土のうによる段差解消対策により、通行性を確保する。</p>   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 284 | <p>屋外アクセスルート上の風(台風)及び竜巻による飛来物に対しては、ブルドーザによる撤去を行い、積雪又は火山の影響に対しては、ブルドーザによる除雪又は除灰を行う。また、凍結及び積雪に対して、アクセスルートへの融雪剤配備、車両の常時スタッドレスタイヤ装着並びに急勾配箇所のすべり止め材配備及びすべり止め舗装を施すことにより通行性を確保する。</p> <p>なお、想定を上回る積雪又は火山の影響が発生した場合は、除雪又は除灰の頻度を増加させることにより対処する。</p>  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 285 | <p>屋外及び屋内のアクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて着用する。停電時及び夜間時においては、確実に運搬、移動ができるように、可搬型照明を配備する。また、現場との連絡手段を確保し、作業環境を考慮する。</p>   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目    | ページ     | 記載内容  | 評価結果   |
|-------|---------|---|--|
| 本文    | 326     | 可搬型重大事故等対処設備は重大事故等対策で配備する設備の基本的な考え方を基に配備し、同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所に保管する。また、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で、同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場所を分散し、かつ、十分離して配備する。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。            |
| 本文    | 326     | 屋外の可搬型重大事故等対処設備は、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場所に保管する。また、敷地に遡上する津波を超える規模の津波に対して、裕度を有する高台に保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。            |
| 本文    | 327     | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から100m以上隔離距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備から100m以上の隔離距離を確保した上で、当該建屋及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して配備する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。            |
| 本文    | 327     | 可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複数箇所に分散して保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。            |
| 添付書類六 | 6-1-1   | 第1.1-1図 敷地の概況図  | 道路状況の変更があり、敷地の概況図を示しているものであるため、適切な時期に適正化を図る。 |
| 添付書類六 | 6-2-83  | 第2.3-2図 気象観測設備配置図(その2)  | 道路状況の変更があるが、気象観測設備の配置に変更はないため、影響はない。         |
| 添付書類六 | 6-3-515 | 第3.5.1-1図 狐崎部層と牧の浜部層の分布   | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。              |
| 添付書類六 | 6-3-639 | 第3.6.1-1図 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の配置図   | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。              |
| 添付書類六 | 6-3-644 | 第3.6.1-6図 代表施設の評価断面位置   | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。              |
| 添付書類六 | 6-3-653 | 第3.6.2-1図 周辺斜面と対象施設の位置関係  | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。              |
| 添付書類六 | 6-5-117 | 第5.4-1図 敷地地盤における地震観測点(自由地盤観測点)  | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。              |

| 項目    | ページ    | 記載内容  | 評価結果                                  |
|-------|--------|---|---------------------------------------|
| 添付書類八 | 8-1-26 | 可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-26 | また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波、その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-26 | 環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風(台風)、凍結、降水、積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。                                      | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-27 | 屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-27 | 地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-27 | 風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-28 | 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-28 | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から100m以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-39 | 屋外及び屋内において、アクセスルートは、自然現象、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目    | ページ    | 記載内容   | 評価結果                                  |
|-------|--------|--|---------------------------------------|
| 添付書類八 | 8-1-39 | 屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については、網羅的に抽出するために、地震、津波に加え、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等の事象を考慮する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-39 | これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-40 | 屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものについては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物(航空機落下等)、ダム崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物(航空機落下)、ダム崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確認する設計とする。 | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-40 | なお、洪水、地滑り及びダム崩壊については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。<br>船舶の衝突に対しては、カーテンウォールにより船舶の侵入が阻害されることからアクセスルートへの影響はない。<br>電磁的障害に対しては、道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスノレートへの影響はない。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-40 | 屋外アクセスルートに対する地震による影響(周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地地下斜面のすべり)、その他自然現象による影響(風(台風)及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響)を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認し、早期に復旧可能なアクセスルートを確認するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ1台使用する。ブルドーザの保有数は1台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台の合計2台を分散して保管する設計とする。また、バックホウの保有数は1台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台の合計2台を分散して保管する設計とする。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目    | ページ     | 記載内容  | 評価結果                                  |
|-------|---------|---|---------------------------------------|
| 添付書類八 | 8-1-41  | <p>また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては、道路上への自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確認する設計とする。</p> <p>津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することにより、複数のアクセスルートを確認する設計とする。</p> <p>また、高潮に対しては、通行への影響を受けない敷地高さにアクセスルートを確認する設計とする。</p> <p>森林火災については、通行への影響を受けない距離にアクセスルートを確認する設計とする。</p> <p>飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対しては、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確認する設計とする。落雷に対しては、道路面が直接影響を受けることはないため、さらに生物学的事象に対しては、容易に排除可能なため、アクセスルートへの影響はない。</p> | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-41  | <p>屋外アクセスルートは、地震の影響による周辺斜面の崩壊及び敷地地下斜面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確認することにより通行性を確保できる設計とする。また、不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場合は段差緩和対策の実施、迂回又は碎石による段差箇所の仮復旧により対処する設計とする。</p>  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-42  | <p>屋外アクセスルートは、考慮すべき自然現象のうち、凍結及び積雪に対して、道路については融雪剤を配備し、車両については常時スタッドレスタイヤを装着することにより、並びに急勾配の箇所のすべり止め材配備及びすべり止め舗装を施すことにより通行性を確保できる設計とする。</p> <p>なお、融雪剤の配備等については「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。</p>  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-42  | <p>屋外アクセスルートの地震発生時における、火災の発生防止策(可燃物収納容器の固縛による転倒防止)及び火災の拡大防止策(大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置)については、「火災防護計画」に定める。</p>  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-43  | <p>屋外及び屋内アクセスルートにおいては、被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて着用する。また、夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については、「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。</p>   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-509 | <p>可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。</p>  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-509 | <p>また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波、その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。</p>   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |

| 項目    | ページ     | 記載内容   | 評価結果                                  |
|-------|---------|--|---------------------------------------|
| 添付書類八 | 8-1-509 | 環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「(3)環境条件等」に記載する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-510 | 地震に対して、屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-510 | 地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-510 | 風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか、又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-511 | 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-511 | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類八 | 8-1-521 | 屋外及び屋内において、アクセスルートは、自然現象、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-521 | 屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-521 | 屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものについては、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物(航空機落下)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。              | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目    | ページ     | 記載内容  | 評価結果  |
|-------|---------|---|---|
| 添付書類八 | 8-1-521 | なお、洪水、地滑り及びダム崩壊については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。<br>船舶の衝突に対しては、カーテンウォールにより船舶の侵入が阻害されることからアクセスルートへの影響はない。<br>電磁的障害に対しては、道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                   |
| 添付書類八 | 8-1-522 | 屋外アクセスルートに対する地震による影響(周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり)、その他自然現象による影響(風(台風)及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響)を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認し、早期に復旧可能なアクセスルートを確認するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ1台使用する。ブルドーザの保有数は1台故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台の合計2台を分散して保管する設計とする。また、バックホウの保有数は1台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台の合計2台を分散して保管する設計とする。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                   |
| 添付書類八 | 8-1-522 | また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては、道路上への自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確認する設計とする。<br>津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することにより、複数のアクセスルートを確認する設計とする。<br>また、高潮に対しては、通行への影響を受けない敷地高さにアクセスルートを確認する設計とする。<br>森林火災については、通行への影響を受けない距離にアクセスルートを確認する。<br>飛来物(航空機落下)、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対しては、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確認する設計とする。落雷に対しては、道路面が直接影響を受けることはないため、さらに生物学的事象に対しては、容易に排除可能なため、アクセスルートへの影響はない。 | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                   |
| 添付書類八 | 8-1-523 | 屋外アクセスルートは、地震の影響による周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確保することにより通行性を確保できる設計とする。また、不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場合は段差緩和対策の実施、迂回又は碎石による段差箇所の仮復旧により対処する設計とする。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                   |
| 添付書類八 | 8-1-523 | 屋外アクセスルートは、考慮すべき自然現象のうち、凍結及び積雪に対して、道路については融雪剤を配備し、車両については常時スタッドレスタイヤを装着することにより、並びに急勾配の箇所のすべり止め材西耐蒲及びすべり止め舗装を施すことにより通行性を確保できる設計とする。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                   |
| 添付書類八 | 8-1-736 | 第1.1.7-1図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図(その1)   | 第4保管エリアに保管する可搬型重大事故等対処設備が記載されているが、記載の内容に変更はないことから影響はない。 |

| 項目    | ページ     | 記載内容                                     | 評価結果   |
|-------|---------|--|--|
| 添付書類八 | 8-1-767 | 第 1.5-3 図 敷地の特性に応じた津波防護の概要               | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。  |
| 添付書類八 | 8-1-788 | 第 1.5-24 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 | 重大事故等対処施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲として第 4 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-789 | 第 1.5-25 図 敷地の特性に応じた重大事故等対処施設の津波防護の概要    | 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する区画として第 4 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。    |
| 添付書類八 | 8-1-790 | 第 1.8.9-1 図 防火帯配置図                       | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。  |
| 添付書類八 | 8-1-792 | 第 1.8.9-3 図 評価で想定する漂流船舶                  | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。  |
| 添付書類八 | 8-1-794 | 第 1.8.9-5 図 危険物貯蔵施設等配置図 (変圧器等)           | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。  |
| 添付書類八 | 8-2-6   | 第 2.4-1 図 発電所一般配置図                       | 道路状況の変更があり、敷地の概況図を示しているものであるため、適切な時期に適正化を図る。                                   |
| 添付書類八 | 8-8-50  | 第 8.1-2 図 可搬型モニタリングポストの保管場所及び設置場所        | 保管場所を示しているが、第 4 保管エリアに保管することに変更はないため、影響はない。また、道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。  |
| 添付書類八 | 8-8-51  | 第 8.1-3 図 可搬型放射線計測装置の保管場所及び使用場所          | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。  |

| 項目    | ページ      | 記載内容   | 評価結果  |
|-------|----------|--|---|
| 添付書類八 | 8-8-52   | 第 8.1-4 図 小型船舶の保管場所及び使用場所  | 保管場所を示しているが、第 4 保管エリアに保管することに変更はないため、影響はない。また、道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-8-53   | 第 8.1-5 図 代替気象観測設備の保管場所及び使用場所  | 保管場所を示しているが、第 4 保管エリアに保管することに変更はないため、影響はない。また、道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-10-232 | 第 10.6-1 図 防潮堤・防潮壁・取放水路流路縮小工・貯留堰配置図  | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。   |
| 添付書類九 | 9-2-1    | 第 2.1-1 図 管理区域及び周辺監視区域図  | 道路状況の変更があり、敷地の概況図を示しているものであるため、適切な時期に適正化を図る。                                  |
| 添付書類九 | 9-5-14   | 第 5.1-1 図 線量計算地点図  | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。   |
| 添付書類十 | 10-5-3   | 屋外及び屋内において、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を把握するための経路(以下「アクセスルート」という。)は、想定される自然現象、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたしことがないように、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。   |
| 添付書類十 | 10-5-4   | 屋内及び屋外アクセスルートに対する自然現象については、網羅的に抽出するために、地震、津波に加え、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。 | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。   |

| 項目    | ページ    | 記載内容   | 評価結果                                  |
|-------|--------|--|---------------------------------------|
| 添付書類十 | 10-5-4 | 屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)については、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物(航空機落下等)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として飛来物(航空機落下)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。また、重大事故等時の高線量下環境を考慮する。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類十 | 10-5-4 | 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備との位置的分散を図る。また、屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数個所に分散して保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。     |
| 添付書類十 | 10-5-5 | 重大事故等が発生した場合、事故収束に迅速に対応するため、屋外の可搬型重大事故等対処設備(大容量送水ポンプ(タイプI、電源車等)の保管場所から目的地まで運搬するアクセスルートの状況確認取水箇所状況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い、併せて、軽油タンク、常設代替交流電源設備、その他屋外設備の被害状況の把握を行う。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類十 | 10-5-5 | 屋外アクセスルートに対する地震による影響(周辺構造物の損壊、周辺タンクの損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、地下構造物の損壊)、風(台風)及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認し、早期に復旧可能なアクセスルートを確認するため、障害物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管使用し、それを運転できる要員を確保する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類十 | 10-5-5 | また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して、道路上への自然流下も考慮した上で、溢水による通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確認する。<br>津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することにより、複数のアクセスルートを確認する。<br>屋外アクセスルートは、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち飛来物(航空機落下)、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確認する。<br>有毒ガスに対しては、複数のアクセスルート確保に加え、防護具の装備により通行に影響はない。<br>また、想定される自然現象のうち、高潮に対しては、通行への影響を受けない敷地高さにアクセスルートを確認する。<br>森林火災については通行への影響を受けない距離にアクセスルートを確認する。<br>洪水、地滑り及びダムの崩壊については立地的要因により設計上考慮する必要はない。<br>なお、落雷に対しては道路路面が直接影響を受けることはなく、生物学的事象に対しては容易に排除可能であり、船舶の衝突に対してはカーテンウォールにより船舶の侵入が阻害されること、電磁的障害に対しては道路路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。 | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目          | ページ      | 記載内容   | 評価結果   |
|-------------|----------|--|--|
| 添付書類十       | 10-5-6   | 屋外アクセスルートの周辺構造物等の損壊による障害物については、ブルドーザ等の重機による撤去あるいは複数のアクセスルートによる迂回を行う。   | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                      |
| 添付書類十       | 10-5-6   | 屋外アクセスルートは、地震の影響による周辺斜面の崩壊や敷地下斜面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確保する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                      |
| 添付書類十       | 10-5-6   | 液状化、揺すり込みによる不等沈下及び地下構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場合は段差緩和対策の実施、迂回又は砕石による段差箇所の仮復旧により、通行性を確保する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                      |
| 添付書類十       | 10-5-6   | 想定を上回る段差が発生した場合は、迂回路を通行するか、ブルドーザに積載した角材と土のうによる段差解消対策により、通行性を確保する。  | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                      |
| 添付書類十       | 10-5-7   | 屋外アクセスルート上の風(台風)及び竜巻による飛来物に対してはブルドーザによる撤去を行い、積雪又は火山の影響に対しては、ブルドーザによる除雪又は除灰を行う。<br>なお、想定を上回る積雪又は火山の影響が発生した場合は、除雪又は除灰の頻度を増加させることにより対処する。また、凍結及び積雪に対して、アクセスルートへの融雪剤配備、車両の常時スタッドレスタイヤ装着並びに急勾配箇所のすべり止め材配備及びすべり止め舗装を施すことにより通行性を確保する。 | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                      |
| 添付書類十       | 10-5-7   | 屋外アクセスルートの地震発生時における、火災の発生防止策(可燃物・危険物管理)及び火災の拡大防止策(大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置)については、「火災防護計画」に定める。<br>屋外アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて着用する。夜間時及び停電時においては、確実に運搬、移動ができるように、可搬型照明を配備する。また、現場との連絡手段を確保し、作業環境を考慮する。         | 屋外アクセスルートの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。                      |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-258 | 第 1.13-33 図 海から淡水貯水槽ルート図 (1/2) (取水口取水)   | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートが示されているが、形状が変更されても記載内容に変更はないことから影響はない。 |

| 項目          | ページ      | 記載内容                                      | 評価結果  |
|-------------|----------|---|---|
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-258 | 第 1.13-34 図 海から淡水貯水槽ルート図 (2/2) (海水ポンプ室取水) | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートが示されているが、形状が変更されても記載内容に変更はないことから影響はない。                    |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-259 | 第 1.13-35 図 淡水貯水槽から各種注水ルート図               | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートが示されているが、形状が変更されても記載内容に変更はないことから影響はない。                    |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-259 | 第 1.13-36 図 海から各種注水ルート図 (1/2) (取水口取水)     | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートが示されているが、形状が変更されても記載内容に変更はないことから影響はない。                    |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-260 | 第 1.13-36 図 海から各種注水ルート図 (2/2) (海水ポンプ室取水)  | 第 4 保管エリア及び屋外アクセスルートが示されているが、形状が変更されても記載内容に変更はないことから影響はない。                    |
| 添付書類十<br>追補 | 1.17-40  | 第 1.17-2 図 可搬型モニタリングポストの設置場所及び保管場所        | 保管場所を示しているが、第 4 保管エリアに保管することに変更はないため、影響はない。また、道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類十<br>追補 | 1.17-44  | 第 1.17-7 可搬型放射線計測装置の保管場所及び海水・排水試料採取場所     | 道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。   |
| 添付書類十<br>追補 | 1.17-47  | 第 1.17-12 小型船舶の保管場所及び運搬ルート                | 保管場所を示しているが、第 4 保管エリアに保管することに変更はないため、影響はない。また、道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目          | ページ     | 記載内容                            | 評価結果  |
|-------------|---------|---------------------------------|---|
| 添付書類十<br>追補 | 1.17-50 | 第 1.17-17 図 代替気象観測設備の設置場所及び保管場所 | 保管場所を示しているが、第 4 保管エリアに保管することに変更はないため、影響はない。また、道路状況の変更があるが、記載事項に変更はないため、影響はない。 |

#### 16.6 まとめ

第4保管エリア及び屋外アクセスルートの形状変更による設置変更許可への影響評価について「16.4 設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響」及び「16.5 設置変更許可申請書記載内容への影響」で評価した結果、基準適合性及び設置変更許可申請への影響はないことを確認した。

17. 第3保管エリアの変更について

17.1 はじめに

第3保管エリアについては、女川原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）における補足説明資料（以下「EPまとめ資料」という。）から保管場所の形状を変更している。以下に、保管場所の変更内容とその影響について整理する。

17.2 変更内容

女川原子力発電所敷地内工事による工事エリア等の確保及び竜巻固縛の設計進捗による必要な面積等が決まったことから、第3保管エリアの形状を変更した。

第3保管エリアの形状変更について図17-1に示す。




図17-1 第3保管エリアの形状変更について

### 17.3 設置変更許可への影響評価方法

設置変更許可への影響評価については、第3保管エリアの形状変更が可搬型重大事故等対処設備保管場所に適用される各条文（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」第四十三条第3項第五号～七号及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第五十四条第五号～七号）における適合状況への影響及び設置変更許可申請書記載内容への影響の有無を評価する。

影響評価フローを図17-2に示す。




図17-2 影響評価フロー

注記\*：EPまとめ資料記載内容についても影響を確認する。

## 17.4 設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響

### (1) 適合状況への影響可能性評価

保管エリアの形状変更後によって、設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響の有無を評価する。評価結果を表 17-1、表 17-2 に示す。

表 17-1 設置許可基準規則の適合性への影響評価

#### 第四十三条（重大事故等対処設備）第3項

| 設置許可基準規則   | EP まとめ資料適合状況   | 評価結果   |
|--|--|--|
| 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。  | 可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m 以上の離隔を確保した防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については、分散配置して保管する。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 自然現象等の考慮に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒17.4 (2)a.</li> <li>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な離隔距離の確保できなくなる可能性がある。<br/>⇒17.4 (2)b.</li> <li>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な可搬型重大事故等対処設備の保管できなくなる可能性がある。<br/>⇒17.4 (2)c.</li> </ul> |
| 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。  | 地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する。また、がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備え、ブルドーザ等を配備し、がれき等の除去を行えるようにしている。   | アクセスルートへの適合状況に係る内容であるため、保管エリアの形状を変更しても影響はない。   |
| 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 | 可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう、100m 以上の離隔を確保するとともに、分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については、分散配置して保管する。また、基準地震動 Ss で必要な機能が失われず、防火帯の内側かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。    | 第五号と同様の影響  |

表 17-2 技術基準規則の適合性への影響評価

第五十四条（重大事故等対処設備）第3項

| 技術基準規則  | EP まとめ資料適合状況  | 評価結果  |
|---|---|---|
| <p>五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。</p> <p><b>【解釈】</b><br/>可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有すること。</p> | <p>可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m 以上の離隔を確保した防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については、分散配置して保管する。</p> | <p>✓ 自然現象等の考慮に影響を及ぼす可能性がある。<br/>⇒17.4 (2)a.</p> <p>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な離隔距離の確保できなくなる可能性がある。<br/>⇒17.4 (2)b.</p> <p>✓ 保管エリアの形状が変更となることにより、必要な可搬型重大事故等対処設備の保管できなくなる可能性がある。<br/>⇒17.4 (2)c.</p> |
| <p>六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずること。</p>  | <p>地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する。また、がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備え、ブルドーザ等を配備し、がれき等の除去を行えるようにしている。</p>   | <p>アクセスルートへの適合状況に係る内容であるため、保管エリアの形状を変更しても影響はない。</p>   |
| <p>七 重大事故防止設備のうち可搬型のものには、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。</p>   | <p>可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう、100m 以上の離隔を確保するとともに、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。また、基準地震動 Ss で必要な機能が失われず、防火帯の内側かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。</p>           | <p>第五号と同様の影響</p>  |

(2) 適合状況への詳細影響評価

「4. (1) 適合状況への影響可能性評価」において確認された事項について第3保管エリアの形状変更による影響を評価する。

a. 保管場所に影響を及ぼす外部事象への影響

発電所敷地で想定される自然現象及び人為事象による保管場所への影響評価について、保管場所の形状変更により評価結果への影響の有無を表 17-3、表 17-4 のとおり確認した。

確認の結果、評価結果に影響がないことを確認した。

表 17-3 自然現象による保管場所への影響評価確認結果

| 項目    | EP まとめ資料記載内容   | 確認結果   |
|-------|--|--|
| 地震    | ・地盤や周辺斜面の崩壊による影響、周辺構造物の倒壊・損壊・火災・溢水による影響が考えられ、個別の評価が必要。   | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| 津波    | ・基準津波に対し防潮堤や防潮壁を設置することから、原子炉建屋等や保管場所へ遡上する浸水はない。したがって、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない。  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 洪水    | ・敷地周辺の河川は、いずれも発電所とは丘陵地により隔てられていることから、敷地が洪水による被害を受けることはない。  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 風（台風） | ・設計基準事故対処設備は建屋内に設置されているため、風による影響はない。また、可搬型設備は荷重が大きく、設計基準の風により転倒することはないことから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 竜巻    | ・可搬型設備は屋外の保管場所に設置しているが、設計基準事故対処設備は竜巻に対して頑健な建屋に設置していることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。<br>・保管エリアに配備する可搬型設備は原子炉建屋等に対し離隔距離の確保、又は飛散防止対策を実施することから原子炉建屋等へ影響を与えない。  | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| 積雪    | ・気象予報により事前の予測が十分可能であり、原子炉建屋等、保管場所及び可搬型設備の除雪は積雪状況を見計らいながら行うことで対処が可能であることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。   | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料からの評価に影響はない。                      |
| 凍結    | ・保管場所に設置されている可搬型設備は屋外であるが、設計基準事故対処設備は建屋内に設置されているため、影響を受けないことから設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。<br>・凍結を伴うような低温となる場合は、気象予報により事前の予測が十分可能であり、各設備の温度に関する仕様を下回るおそれがある場合には、始動に影響が出ないよう必要に応じてあらかじめ可搬型設備の暖機運転を行うことにより影響を受けない。 | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 降水    | ・適切な降雨強度に基づき設計した排水路により、海域へ排水されることから影響は受けない。<br>・また、原子炉建屋等は浸水防止対策を施していることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 落雷    | ・設計基準事故対処設備は避雷対策を施されたエリアに設置されており、かつ保管場所とは位置的分散が図られていることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。<br>・1回の落雷により影響を受ける範囲は限定されるため、保管場所は2セットを隔離して位置的分散を図っており、影響を受けない。   | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| 地滑り   | ・地すべり地形分布図や土砂災害危険箇所図等によると女川原子力発電所には地滑り、土石流並びに崖崩れを起こすような地形は存在しない。   | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 火山の影響 | ・噴火発生の情報を受けた際は、要員を確保し、原子炉建屋等、保管場所及び可搬型設備の除灰を行うことにより対処が可能であることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。   | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |

| 項目     | EP まとめ資料記載内容  | 確認結果   |
|--------|---|--|
| 生物学的事象 | <ul style="list-style-type: none"> <li>設計基準事故対処設備は、浸水防止対策により水密化された建屋内に設置されているため、ネズミ等の齧歯類の侵入による影響を受けない。また、海生生物により、保管場所及び可搬型設備は影響を受けない。したがって、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。</li> <li>保管場所は位置的に分散されていることから、複数の設備が同時に機能喪失する可能性は小さい。</li> <li>可搬型設備は、ネズミ等の小動物の侵入により設備の機能に影響がないよう、侵入できるような開口部は侵入防止対策を実施する。</li> </ul> | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 森林火災   | <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉建屋等と保管場所は防火帯の内側であるため、森林火災による熱影響により設計基準事故対処設備と可搬型設備は同時に機能喪失しない。</li> <li>万一、防火帯の内側に小規模な火災が延焼したとしても、自衛消防隊が保管場所周辺の消火活動を行うことにより対処が可能である。</li> </ul>   | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| 高潮     | <ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所は、高潮の影響を受けない敷地高さ（O.P.（女川原子力発電所工事用基準面）+3.5m）以上に設置することから影響を受けることはない。</li> </ul>  | 保管場所の形状変更における EP まとめ資料からの評価に影響はない。                     |

表 17-4 人為事象による保管場所への影響評価確認結果

| 項目         | EP まとめ資料記載内容  | 確認結果   |
|------------|---|--|
| 飛来物（航空機落下） | <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型重大事故等対処設備の位置的分散により影響はない。</li> </ul>   | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| ダムの崩壊      | <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地周辺に発生要因がない又は立地的要因により影響を受けない。</li> </ul>  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 爆発         | <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型重大事故等対処設備の位置的分散により影響はない。</li> </ul>   | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| 近隣工場等の火災   | <p>（石油コンビナート施設の火災）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地周辺に発生要因がない又は立地的要因により影響を受けない。</li> <li>（発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災）</li> <li>可搬型重大事故等対処設備の位置的分散により影響はない。</li> <li>（航空機墜落による火災）</li> <li>可搬型重大事故等対処設備の位置的分散により影響はない。</li> </ul> | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、影響はない。 |
| 有毒ガス       | <ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所への直接的な影響はない。</li> </ul>  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 船舶の衝突      | <ul style="list-style-type: none"> <li>取水口外側にカーテンウォールが設置されており、保管場所及びアクセスルートに直接衝突されるおそれがないことから直接の影響はない。</li> </ul>   | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |
| 電磁的障害      | <ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所への直接的な影響はない。</li> </ul>  | 保管場所の形状変更による EP まとめ資料における評価に影響はない。                     |

b. 第2号機原子炉建屋との離隔

第3保管エリアと第2号機原子炉建屋との離隔距離は、形状変更後においてもEPまとめ資料から変わらず約110m\*であり、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保している。

また、各保管エリアとの離隔については従来計画からエリアを縮小する方向であることから、影響はない。

なお、第2号機原子炉建屋と第1保管エリア及び第2保管エリアの離隔距離についてもEPまとめ資料からの変更はない。

注記\*：形状変更後のほうが変更前より原子炉建屋からの離隔距離が長いですが、1の位を切捨てて処理して記載しているため、切捨てて処理後は変わらない。

c. 必要な可搬型重大事故等対処設備の配備

女川原子力発電所においては「 $2n+\alpha$ 」の可搬型重大事故等対処設備のうち「 $2n$ 」を第1、2保管エリアと第3保管エリアに分散して保管する方針としていることから、形状変更しても大容量送水ポンプ（タイプI）、ホース延長回収車、原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットが保管可能であることを確認した。EPまとめ資料での記載を図17-3に、確認結果を図17-4に示す。

なお、電源車も「 $2n+\alpha$ 」であるが、形状変更しない側の第3保管エリア②（図17-3参照）に配備する予定であることから確認対象から除外した。




図17-3 可搬型重大事故等対処設備配置（EPまとめ資料より抜粋）




図 17-4 可搬型重大事故等対処設備配置詳細図

注記\*：可搬型重大事故等対処設備には竜巻対策として竜巻固縛を実施することから、誤って保管不可エリアに可搬型重大事故等対処設備を保管することはないと考えられるが、発電所の所則類に反映し、保管不可エリアに可搬型重大事故等対処設備を保管しないように管理する。

(3) EP まとめ資料評価内容への影響

EP まとめ資料における保管場所に関する評価は、「技術的能力 1.0 添付書類 1.0.2 女川原子力発電所 2 号炉 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートについて」にて評価している。そのため、EP まとめ資料評価内容への影響は当該資料における第 3 保管エリアの形状変更による評価結果への影響の有無により評価する。

評価結果を表 17-5 に示す。

表 17-5 まとめ資料「技術的能力 1.0 添付書類 1.0.2 女川原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートについて」評価内容への影響確認結果

| No. | 分類 | 項目   | 確認結果   |
|-----|----|--|--|
| 1   | 本文 | 1. 新規規制基準への適合状況<br>(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」<br>(2) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」                        | 設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響については 17.4 (1), (2)にて影響がないことを確認した。   |
| 2   | 本文 | 2. 概要<br>(1) 目的<br>(2) 適合状況確認手順  | まとめ資料の目的, 適合状況確認手順を記載しているものであり, 保管エリアの形状を変更しても影響はない。   |
| 3   | 本文 | 3. 保管場所及びアクセスルートに係る方針<br>(1) 保管場所及びアクセスルートの設定方針<br>(2) 保管場所における主要可搬型設備等の配備方針   | 保管エリアの形状による影響については, 17.4 (2)にて影響がないことを確認した。  |
| 4   | 本文 | 4. 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部事象<br>(1) 自然現象<br>(2) 人為事象  | 保管エリアの形状による影響については, 17.4 (2)にて影響がないことを確認した。  |
| 5   | 本文 | 5. 保管場所の評価<br>(1) 保管場所への影響評価<br>(2) 保管場所の被害要因に対する評価方法及び結果  | ①周辺建造物の損壊(建屋, 鉄塔, 構築物), ②周辺タンクの損壊, ③周辺斜面の崩壊, ④敷地下斜面のすべり, ⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜, 液状化による側方流動, ⑥液状化による地下建造物の浮き上がり, ⑦地盤支持力の不足, ⑧地下建造物の損壊について評価しているが, 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり, EP まとめ資料における評価に包絡されるため, 評価結果に影響はない。 |
| 6   | 本文 | 6. 屋外アクセスルートの評価<br>(1) 屋外アクセスルートへの影響評価<br>(2) 屋外アクセスルートの評価方法及び結果<br>(3) 地震時のアクセスルートの評価結果<br>(4) 仮復旧時間の評価<br>(5) 屋外作業の成立性 | 屋外アクセスルートに対する評価のため, 評価結果に影響はない。  |
| 7   | 本文 | 7. 屋内アクセスルートの評価<br>(1) 影響評価対象<br>(2) 評価方法<br>(3) 評価結果<br>(4) 屋内作業への影響  | 屋内アクセスルートに対する評価のため, 評価結果に影響はない。  |
| 8   | 本文 | 8. 発電所構外からの重大事故等対策要員参集<br>(1) 非常招集の流れ<br>(2) 非常招集となる要員   | 要員参集に対する評価のため, 評価結果に影響はない。   |
| 9   | 別紙 | 別紙(1)<br>女川原子力発電所における敷地の特徴について   | 女川原子力発電所における敷地の特徴を記載しているものであり, 保管エリアの形状を変更しても影響はない。  |
| 10  | 別紙 | 別紙(2)<br>海水取水ポイント及びホース敷設ルートについて  | 海水取水ポイント及びホース敷設ルートについて記載しているものであり, 保管エリアの形状を変更しても影響はない。  |

| No. | 分類 | 項目  | 確認結果  |
|-----|----|---|---|
| 11  | 別紙 | 別紙(3)<br>可搬型重大事故等対処設備の接続箇所について                  | 可搬型重大事故等対処設備の接続箇所について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                         |
| 12  | 別紙 | 別紙(4)<br>自然現象の重畳による影響について                       | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。                   |
| 13  | 別紙 | 別紙(5)<br>アクセスルート降灰・降雪除去時間評価について                 | アクセスルート降灰・降雪除去時間評価について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                        |
| 14  | 別紙 | 別紙(6)<br>降水に対する影響評価について                         | 降雨が継続した場合の屋外アクセスルートへの影響について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                   |
| 15  | 別紙 | 別紙(7)<br>可搬型設備の小動物対策について                        | 屋外保管場所に保管している可搬型重大事故等対処設備について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                 |
| 16  | 別紙 | 別紙(8)<br>森林火災に対する影響評価について                       | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。                   |
| 17  | 別紙 | 別紙(9)<br>2011年東北地方太平洋沖地震及びその後に発生した津波による被害状況について | 2011年東北地方太平洋沖地震時及びその後の津波により、発電所構内で確認された被害について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。 |
| 18  | 別紙 | 別紙(10)<br>屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について        | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。                   |
| 19  | 別紙 | 別紙(11)<br>建屋関係の耐震評価について                         | 建屋関係の耐震評価について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                                 |
| 20  | 別紙 | 別紙(12)<br>送電鉄塔倒壊評価について                          | 送電鉄塔倒壊評価について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                                  |
| 21  | 別紙 | 別紙(13)<br>鉄塔基礎の安定性について                          | 鉄塔基礎の安定性について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                                  |
| 22  | 別紙 | 別紙(14)<br>保管場所及び屋外アクセスルートに関する斜面の安定性評価について       | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。                   |
| 23  | 別紙 | 別紙(15)<br>屋外アクセスルートの段差及び傾斜評価に用いる沈下率の設定方法について    | 屋外アクセスルートの段差及び傾斜評価に用いる沈下率の設定方法について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。            |
| 24  | 別紙 | 別紙(16)<br>段差及び傾斜評価箇所の網羅性について                    | 屋外アクセスルートの段差及び傾斜評価箇所の網羅性について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                  |
| 25  | 別紙 | 別紙(17)<br>H形鋼敷設による段差対策について                      | H形鋼敷設による段差対策について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                              |

| No. | 分類 | 項目  | 確認結果   |
|-----|----|---|--|
| 26  | 別紙 | 別紙(18)<br>消火活動及び事故拡大防止対策等について                 | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。          |
| 27  | 別紙 | 別紙(19)<br>復水脱塩装置他薬品タンクの外部への漏えいについて            | 復水脱塩装置他薬品タンクの外部への漏えいについて記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。             |
| 28  | 別紙 | 別紙(20)<br>可搬型設備車両の耐浸水性について                    | 車両の耐浸水性について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                          |
| 29  | 別紙 | 別紙(21)<br>アクセスルートの仮復旧計画時間の評価について              | アクセスルートの仮復旧時間について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                    |
| 30  | 別紙 | 別紙(22)<br>アクセスルート仮復旧作業の検証について（がれき撤去作業）        | 仮復旧作業の検証について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                         |
| 31  | 別紙 | 別紙(23)<br>アクセスルート仮復旧作業の検証について（段差解消作業）         | 仮復旧作業の検証について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                         |
| 32  | 別紙 | 別紙(24)<br>アクセスルート状況確認範囲及び分担範囲                 | アクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。             |
| 33  | 別紙 | 別紙(25)<br>アクセスルートにおける地震後の被害想定                 | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。          |
| 34  | 別紙 | 別紙(26)<br>アクセスルート復旧後における車両の通行量について            | 車両の通行量について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                           |
| 35  | 別紙 | 別紙(27)<br>アクセスルート通行時における通信連絡手段及び照明について        | 通信連絡手段及び照明について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                       |
| 36  | 別紙 | 別紙(28)<br>機材設置後の作業成立性について                     | 機材設置後の作業成立性について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                      |
| 37  | 別紙 | 別紙(29)<br>地震による建屋直近の地盤沈下に伴う可搬型設備の接続作業への影響について | 地震による建屋直近の地盤沈下に伴う可搬型設備の接続作業への影響について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても、影響はない。 |
| 38  | 別紙 | 別紙(30)<br>屋内アクセスルートの設定について                    | 屋内アクセスルートの設定について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                     |
| 39  | 別紙 | 別紙(31)<br>屋内アクセスルート確認状況（地震時の影響）               | 屋内アクセスルートの確認状況について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても、影響はない。                  |
| 40  | 別紙 | 別紙(32)<br>屋内アクセスルートにおける資機材の転倒等による影響について       | 屋内アクセスルートにおける資機材の転倒等による影響について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても、影響はない。       |
| 41  | 別紙 | 別紙(33)<br>地震随伴火災の影響評価について                     | 屋内アクセスルートにおける地震随伴火災の影響評価について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。         |

| No. | 分類   | 項目  | 確認結果  |
|-----|------|---|---|
| 42  | 別紙   | 別紙(34)<br>地震による内部溢水の影響評価について                  | 屋内アクセスルートにおける地震による内部溢水の影響評価について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。         |
| 43  | 別紙   | 別紙(35)<br>基準津波を超える津波時のアクセスルートについて             | 屋外アクセスルートにおける基準津波を超える津波時の影響について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。         |
| 44  | 別紙   | 別紙(36)<br>積雪、凍結時のすべり止め対策について                  | 屋外アクセスルートにおける積雪、凍結時のすべり止め対策について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。         |
| 45  | 別紙   | 別紙(37)<br>保管場所及び屋外アクセスルートの評価における地下水位の設定方法について | 地下水位の設定方法について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                           |
| 46  | 補足資料 | 補足資料(1)<br>0F ケーブル洞道のアクセスルートに対する影響について        | 0F ケーブル洞道のアクセスルートに対する影響について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。             |
| 47  | 補足資料 | 補足資料(2)<br>火災の重量による熱影響評価について                  | 屋外アクセスルートにおける火災の重量による熱影響評価について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。          |
| 48  | 補足資料 | 補足資料(3)<br>溢水評価について                           | 保管場所は従来計画からエリアを縮小する方向であり、EP まとめ資料における評価に包絡されるため、評価結果に影響はない。             |
| 49  | 補足資料 | 補足資料(4)<br>耐震性に限定しない SA 時に利用可能な水源について         | 耐震性に限定しない SA 時に利用可能な水源について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。              |
| 50  | 補足資料 | 補足資料(5)<br>想定以上の段差が発生した場合の対応について              | 定以上の段差が発生した場合の対応について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                    |
| 51  | 補足資料 | 補足資料(6)<br>可搬型設備設置可能時間の保守性について                | 可搬型重大事故等対処設備の設置可能時間の保守性について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。             |
| 52  | 補足資料 | 補足資料(7)<br>屋外での通信機器通話状況の確認について                | 屋外での通信機器通話状況の確認について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても、影響はない。                    |
| 53  | 補足資料 | 補足資料(8)<br>1号、2号及び3号炉同時被災時におけるアクセスルートへの影響について | 第1号機、第2号機及び第3号機同時被災時におけるアクセスルートへの影響について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。 |
| 54  | 補足資料 | 補足資料(9)<br>保管場所及び屋外アクセスルートの点検状況について           | 保管場所及び屋外アクセスルートの点検状況について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                |
| 55  | 補足資料 | 補足資料(10)<br>仮復旧後の対応について                       | 仮復旧後の余震や降雨による二次的被害防止について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                |
| 56  | 補足資料 | 補足資料(11)<br>発電所構外からの要員参集について                  | 発電所構外からの要員参集について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                        |

| No. | 分類   | 項目                                 | 確認結果  |
|-----|------|------------------------------------|---|
| 57  | 補足資料 | 補足資料(12)<br>事務建屋の周辺斜面について          | 事務建屋の周辺斜面について記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。                 |
| 58  | 補足資料 | 補足資料(13)<br>防潮堤盛土堤防の直下を横断する排水路について | 防潮堤盛土堤防の直下を横断する排水路について記載しているものであり保管エリアの形状を変更しても、影響はない。        |
| 59  | 補足資料 | 補足資料(14)<br>保管場所内の可搬型設備配置について      | 保管場所内の可搬型設備配置については 17.4 (2)にて影響がないことを確認した。                    |
| 60  | 補足資料 | 補足資料(15)<br>可搬型設備の移動及びホース敷設ルートについて | 可搬型重大事故等対処設備の移動及びホース敷設ルートについて記載しているものであり、保管エリアの形状を変更しても影響はない。 |

#### 17.5 設置変更許可申請書記載内容への影響

女川原子力発電所発電用原子炉施設設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）における、本文及び添付書類に対して、保管場所に関する記載及び保管場所を記載している図を抽出し、第3保管エリアの形状変更による影響の有無について評価する。

評価結果を表 17-6 に示す。

評価した結果、設置変更許可申請書記載内容への影響はないことを確認した。

表 17-6 設置変更許可申請書への影響評価結果

| 項目 | ページ | 記載内容  | 評価結果                              |
|----|-----|---|-----------------------------------|
| 本文 | 11  | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備並びに使用済燃料貯蔵槽(使用済燃料貯蔵プール)の冷却設備及び注水設備(以下「設計基準事故対処設備等」という。)及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 11  | 想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を把握するための経路(以下「アクセスルート」という。)に対して想定される自然現象のうち、地震による影響(周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び敷地内斜面のすべり)、津波、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を想定し、複数のアクセスルートの中から、早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウの重機を分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 20  | e. 可搬型重大事故等対処設備は、地震による周辺斜面の崩壊、溢水、火災等の影響を受けない場所に適切に保管する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 25  | (a) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)のうち、設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所である第 3 保管エリアについては、基準津波による遡上波が到達する可能性があるため、津波防護施設を設置し、津波の流入を防止する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 26  | (b) 重大事故等対処施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)のうち、設計基準対象施設を使用するもの及び可搬型重大事故等対処設備保管場所である第 3 保管エリア以外は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 80  | 可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 80  | また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波、その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 80  | 環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「ロ(3)(i)b.(c-3)環境条件等」に記載する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目 | ページ | 記載内容  | 評価結果                              |
|----|-----|---|-----------------------------------|
| 本文 | 81  | 地震に対して、屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 81  | 地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 82  | 風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 82  | 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 82  | 飛来物(航空機落下)及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 82  | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 282 | 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図る。また、屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 326 | 可搬型重大事故等対処設備は重大事故等対策で配備する設備の基本的な考え方を基に配備し、同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所に保管する。また、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で、同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場所を分散し、かつ、十分離して配備する。                           | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文 | 326 | 屋外の可搬型重大事故等対処設備は、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場所に保管する。また、敷地に遡上する津波を超える規模の津波に対して、裕度を有する高台に保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目    | ページ    | 記載内容  | 評価結果                              |
|-------|--------|---|-----------------------------------|
| 本文    | 327    | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から100m以上離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で、当該建屋及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して配備する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 本文    | 327    | 可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複数箇所に分散して保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-26 | 可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-26 | また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波、その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-26 | 環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風(台風)、凍結、降水、積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。                                      | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-27 | 屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-27 | 地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-27 | 風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-28 | 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目    | ページ     | 記載内容   | 評価結果                              |
|-------|---------|--|-----------------------------------|
| 添付書類八 | 8-1-28  | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-509 | 可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-509 | また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波、その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-509 | 環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については「(3)環境条件等」に記載する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-510 | 地震に対して、屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液化化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-510 | 地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。  | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-510 | 風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管するか、又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-511 | 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |
| 添付書類八 | 8-1-511 | 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。   | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。 |

| 項目          | ページ      | 記載内容  | 評価結果   |
|-------------|----------|---|--|
| 添付書類八       | 8-1-736  | 第 1.1.7-1 図 重大事故等対処設備配置及び保管場所図（その 1）  | 第 3 保管エリアに保管する可搬型重大事故等対処設備が記載されているが、記載の内容に変更はないことから影響はない。                      |
| 添付書類八       | 8-1-788  | 第 1.5-24 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画  | 重大事故等対処施設の津波防護対象設備の浸水防護重点化範囲として第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。 |
| 添付書類八       | 8-1-789  | 第 1.5-25 図 敷地の特性に応じた重大事故等対処施設の津波防護の概要   | 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する区画として第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。    |
| 添付書類十       | 10-5-4   | 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については、設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備との位置的分散を図る。また、屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数個所に分散して保管する。 | 保管エリアの形状を変更しても記載事項に変更はないため、影響はない。  |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-258 | 第 1.13-33 図 海から淡水貯水槽ルート図（1/2）（取水口取水）  | 第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。                                |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-258 | 第 1.13-34 図 海から淡水貯水槽ルート図（2/2）（海水ポンプ室取水）   | 第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。                                |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-259 | 第 1.13-35 図 淡水貯水槽から各種注水ルート図   | 第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。                                |
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-259 | 第 1.13-36 図 海から各種注水ルート図（1/2）（取水口取水）   | 第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。                                |

| 項目          | ページ      | 記載内容                                     | 評価結果  |
|-------------|----------|--|---|
| 添付書類十<br>追補 | 1.13-260 | 第 1.13-36 図 海から各種注水ルート図 (2/2) (海水ポンプ室取水) | 第 3 保管エリアが示されているが、形状が変更されても説明内容に変更はないことから影響はない。 |

## 17.6 まとめ

第3保管エリアの形状変更による設置変更許可への影響評価について「17.4 設置許可基準規則及び技術基準規則の適合性への影響」及び「17.5 設置変更許可申請書記載内容への影響」で評価した結果、基準適合性及び設置変更許可申請への影響はないことを確認した。

18. 屋外タンク等からの溢水影響評価について

18.1 はじめに

地震起因による屋外タンク等の破損により生じる、溢水による保管場所への影響を確認する。

18.2 屋外に設置されるタンク

女川原子力発電所にある屋外タンク等のうち、基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されないタンク等について評価を行った。評価の対象となる屋外タンク等を表 18-1 に示す。

表 18-1 屋外タンク等一覧 (1/3)

| No.  | タンク名称                        | 基数 | 容量<br>(m <sup>3</sup> ) | 評価に用い<br>る容量(m <sup>3</sup> ) |
|------|------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1    | No.1 純水タンク                   | 1  | 1000                    | 1000                          |
| 2    | No.2 純水タンク                   | 1  | 2000                    | 2000                          |
| 3    | 第 1,2 号機ろ過水タンク               | 1  | 2000                    | 2000                          |
| 4    | 再生純水タンク                      | 1  | 1000                    | 0* <sup>1</sup>               |
| 5    | No.1 サプレッション<br>プール水貯蔵タンク    | 1  | 2000                    | 0* <sup>1</sup>               |
| 6    | No.2 サプレッション<br>プール水貯蔵タンク    | 1  | —* <sup>2</sup>         | —* <sup>2</sup>               |
| 7    | 第 3 号機純水タンク                  | 1  | 1000                    | 1000                          |
| 8    | 第 3 号機ろ過水タンク                 | 1  | 2000                    | 2000                          |
| 9    | No.1 原水タンク                   | 1  | 4000                    | 4000                          |
| 10   | No.2 原水タンク                   | 1  | 4000                    | 4000                          |
| 11-1 | 第 1 号機復水浄化系復水脱塩装置硫酸貯槽        | 1  | 5.4                     | 5.4                           |
| 11-2 | 第 1 号機復水浄化系復水脱塩装置<br>苛性ソーダ貯槽 | 1  | 20                      | 20                            |
| 12   | 第 1 号機差圧調合槽                  | 1  | 2.2                     | 2.2                           |
| 13-1 | 第 2 号機復水浄化系復水脱塩装置<br>苛性ソーダ貯槽 | 1  | 32                      | 0* <sup>1</sup>               |
| 13-2 | 第 2 号機復水浄化系復水脱塩装置硫酸貯槽        | 1  | 7.5                     | 0* <sup>1</sup>               |
| 13-3 | 第 2 号機硫酸計量槽                  | 1  | 0.3                     | 0* <sup>1</sup>               |

表 18-1 屋外タンク等一覧 (2/3)

| No.   | タンク名称                       | 基数 | 容量<br>(m <sup>3</sup> ) | 評価に用い<br>る容量(m <sup>3</sup> ) |
|-------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------------------------|
| 14    | 第2号機 バック入り差圧調合装置            | 1  | 1                       | 1                             |
| 15    | 第3号機 各種薬液貯蔵及び移送系硫酸貯槽        | 1  | 2.2                     | 0* <sup>1</sup>               |
| 16    | 第3号機 各種薬液貯蔵及び移送系<br>苛性ソーダ貯槽 | 1  | 10.5                    | 0* <sup>1</sup>               |
| 17    | 第3号機 差圧調合槽                  | 1  | 0.1                     | 0.1                           |
| 18-1  | PAC貯槽                       | 1  | 2                       | 2                             |
| 18-2  | 硫酸貯槽                        | 1  | 3.9                     | 3.9                           |
| 18-3  | 苛性ソーダ貯槽                     | 1  | 7                       | 7                             |
| 18-4  | H塔再生用硫酸貯留槽                  | 1  | 0.3                     | 0.3                           |
| 19    | 第1,2号機 給排水処理建屋              | 1  | 375.21                  | 375.21                        |
| 20    | 第3号機 給排水処理建屋                | 1  | 404.88                  | 404.88                        |
| 21-1  | 高置水槽 (給湯系統)                 | 1  | 6                       | 6                             |
| 21-2  | 高置水槽 (給水系統)                 | 1  | 8                       | 8                             |
| 22-1  | No.1 高架水槽                   | 1  | 8                       | 8                             |
| 22-2  | No.2 高架水槽                   | 1  | 8                       | 8                             |
| 23-1  | 上水高架水槽                      | 1  | 9.2                     | 9.2                           |
| 23-2  | 雑用水高架水槽                     | 1  | 13.7                    | 13.7                          |
| 24-1  | 高架水槽 (飲料用)                  | 1  | 1.2                     | 1.2                           |
| 24-2  | 高架水槽 (雑用)                   | 1  | 2.0                     | 2.0                           |
| 24-3  | 氷蓄熱槽 (PAI-1)                | 1  | 1.01                    | 1.01                          |
| 24-4  | 氷蓄熱槽 (PAI-3)                | 1  | 1.49                    | 1.49                          |
| 24-5  | 氷蓄熱槽 (PAI-4)                | 1  | 1.49                    | 1.49                          |
| 24-6  | 高架水槽 (飲料水)                  | 1  | 1.5                     | 1.5                           |
| 24-7  | 高架水槽 (雑用水)                  | 1  | 2.2                     | 2.2                           |
| 24-8  | 氷蓄熱槽 (PAI-1)                | 1  | 1.49                    | 1.49                          |
| 24-9  | 氷蓄熱槽 (PAI-2)                | 1  | 1.49                    | 1.49                          |
| 24-10 | 氷蓄熱槽 (PAI-3)                | 1  | 1.49                    | 1.49                          |
| 25    | 主復水器用電解鉄イオン注入装置<br>電解槽      | 2  | 3.4                     | 6.8                           |
| 26    | 氷蓄熱槽 (PAI-1)                | 1  | 1.49                    | 1.49                          |
| 27    | 受水槽                         | 1  | 6                       | 6                             |

表 18-1 屋外タンク等一覧 (3/3)

| No.                   | タンク名称            | 基数 | 容量(m <sup>3</sup> ) | 評価に用いる容量(m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------|------------------|----|---------------------|---------------------------|
| 28-1                  | 上水受水槽            | 1  | 37                  | 37                        |
| 28-2                  | 雑用水受水槽           | 1  | 55                  | 55                        |
| 28-3                  | 受水槽              | 1  | 0.5                 | 0.5                       |
| 29                    | 燃料小出槽            | 1  | 0.95                | 0.95                      |
| 30                    | 給水タンク            | 1  | 2                   | 2                         |
| 31                    | 配水池              | 1  | 300                 | 300                       |
| 32-1                  | ろ過タンク (浄水)       | 1  | 6                   | 6                         |
| 32-2                  | ろ過タンク (浄水)       | 1  | 4                   | 4                         |
| 33                    | 消火水タンク           | 1  | 130                 | 130                       |
| 34                    | 第1号機復水貯蔵タンク *3   | 1  | 2000                | 2000                      |
| 35                    | No.1 屋外消火系消火水タンク | 1  | 130                 | 130                       |
| 36                    | No.2 屋外消火系消火水タンク | 1  | 130                 | 130                       |
| 合計容量(m <sup>3</sup> ) |                  |    |                     | 19700                     |

注記\*1：評価に用いる容量は、保安規定に基づく発電所の所則類に反映し、運用容量を超過しないように管理する。

\*2：当該設備は廃止。

\*3：復水貯蔵タンク水の放射能濃度の管理値（上限値）に基づき被ばく線量評価を行った場合でも、 $5.7 \times 10^{-2} \text{mSv/h}$  程度であり、アクセスルート復旧時間等を考慮しても、緊急時の被ばく線量限度(100mSv)に対して十分小さいことから影響はない。（被ばく線量の算出方法は別紙参照）

### 18.3 屋外タンク溢水評価モデルの設定

#### (1) 水源の配置

女川原子力発電所の溢水影響評価対象となる屋外タンク配置図を図 18-1 に示す。

評価に影響を及ぼす大型の水源（1000m<sup>3</sup>以上の大型タンク）は敷地内 3 箇所に分散配置されていることから（図 18-1 中の赤丸），これらの大型タンクから溢水した場合の影響について確認するため，表 18-2 に示すとおり水源を配置した。




図 18-1 溢水影響評価の対象となる屋外タンク配置図

表 18-2 水源の配置

| エリア      | タンク名称         | 基数 | タンク容量(m <sup>3</sup> ) | 評価に用いる容量*1(m <sup>3</sup> ) |
|----------|---------------|----|------------------------|-----------------------------|
| No.1 エリア | No.1 原水タンク    | 1  | 4000                   | 4160                        |
|          | No.2 原水タンク    | 1  | 4000                   | 4160                        |
| No.2 エリア | 第3号機 純水タンク    | 1  | 1000                   | 1400                        |
|          | 第3号機 ろ過水タンク   | 1  | 2000                   | 2400                        |
| No.3 エリア | No.1 純水タンク    | 1  | 1000                   | 1200                        |
|          | No.2 純水タンク    | 1  | 2000                   | 2190                        |
|          | 第1,2号機 ろ過水タンク | 1  | 2000                   | 2190                        |
|          | 第1号機 復水貯蔵タンク  | 1  | 2000                   | 2000                        |
| 総量       |               |    |                        | 19700                       |

注記\*1：評価に用いる容量は、評価対象タンク周りの屋外タンク容量も加算した。

(2) 評価条件

タンクの損傷形態及び流出水の伝播に係る条件について以下のとおり設定した。

- a. 評価対象タンクは基礎ボルトのない平面タンクであり、地震時にはすべりが発生するためタンクと接続されているすべての配管について全周破断を想定した。
- b. 破断位置については、保守的にタンク付け根部とした。
- c. タンクからの流出については、タンク水頭に応じて流出流量が低下するものとして評価を実施した。
- d. 排水路からの流出や、地盤への浸透は考慮しない。

(3) 解析モデル

解析に使用した敷地モデルを図 18-2 に示す。




図 18-2 敷地モデル

18.4 評価結果

屋外タンク破損時の局所的な水位上昇について評価した結果、O.P. 約 14.8m に設置される第 3 保管エリアにおいて、最大浸水深は 0.16m であり、第 3 保管エリアに保管される可搬型重大事故等対処設備のうち最も低い設備（電源車）の機能喪失高さ 0.22m 以下であることから溢水による影響はない。

なお、敷地が高いエリアで生じる溢水は、敷地の低いエリアに流下することから、高台に設置される第 1 保管エリア、第 2 保管エリア及び第 4 保管エリアは、溢水影響がないとした。

溢水伝播挙動を図 18-3 に、水位測定箇所を図 18-4 に、水位測定箇所における浸水深を図 18-5 に示す。

(浸水範囲は水色)





図 18-3 溢水伝播挙動



【水位測定箇所】

- ① 原子炉建屋（大物搬出入口前）
- ② 原子炉建屋（DG(A)室前）
- ③ 原子炉建屋（DG(HPCS)室前）
- ④ 原子炉建屋（DG(B)室前）
- ⑤ 制御建屋
- ⑥ 海水ポンプ室 1
- ⑦ 海水ポンプ室 2
- ⑧ 復水貯蔵タンクエリア
- ⑨ 軽油タンクエリア
- ⑩ タービン建屋（共通通路前）
- ⑪ タービン建屋（大物搬出入口前）
- ⑫ 敷地 1
- ⑬ 敷地 2
- ⑭ 敷地 3

図 18-4 水位測定箇所

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。




図 18-5 水位測定箇所における浸水深 (1/2)




図 18-5 水位測定箇所における浸水深 (2/2)

## 第1号機復水貯蔵タンクの破損時の線量影響評価

第1号機復水貯蔵タンクの破損により生じる溢水からの線量影響は、復水貯蔵タンク水の放射能濃度及び屋外タンク等の破損による敷地浸水深に、「External Exposure to Radionuclides in Air, Water, and Soil FGR-12 EPA-402-R-93-081. (1993) Table III.3」に記載されている地表面濃度から実効線量率への換算係数を乗じることで評価する。

復水貯蔵タンク水の放射能濃度及び屋外タンク等の破損による敷地浸水深を表 18-3 に示すとおり保守的に設定した場合の線量影響は  $5.7 \times 10^{-2}$  mSv/h 程度となる。

$$H_g = C_w \cdot D_w \cdot K_g \cdot 3600 \cdot 1000$$

ここで、

$H_g$  : 実効線量率 (mSv/h)

$C_w$  : 復水貯蔵タンク水中の放射性物質濃度 (Bq/m<sup>3</sup>)

$D_w$  : 水深 (m)

$K_g$  : 換算係数 (Sv/(Bq・s/m<sup>2</sup>))

表 18-3 第1号機復水貯蔵タンクの破損により生じる溢水からの線量影響評価条件

| 項目                         | 評価条件   | 選定理由  |
|----------------------------|--|---|
| $C_w$<br>復水貯蔵タンク水中の放射性物質濃度 | <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span> Bq/m <sup>3</sup> | 復水貯蔵タンク水の放射能濃度の管理値 (上限値)  |
| $D_w$<br>水深                | 0.18 m   | 屋外タンク等による溢水影響評価に基づく敷地浸水深  |
| $K_g$<br>換算係数              | $2.35 \times 10^{-15}$ Sv/(Bq・s/m <sup>2</sup> )   | 主要放射性核種を Co-60 とし、換算係数を「External Exposure to Radionuclides in Air, Water, and Soil FGR-12 EPA-402-R-93-081. (1993) Table III.3」から選定 |

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

## 19. 主要変圧器の火災発生防止対策について

### 19.1 概要

屋外アクセスルートに影響を与えるおそれのある被害要因のうち、周辺タンク等の損壊に伴う被害事象としている可燃物施設の損壊による通行性への影響評価結果における主要変圧器の火災発生防止対策について説明する。

### 19.2 火災発生防止対策について

地震による主要変圧器の損傷及び変圧器内の絶縁油の漏えいに伴う変圧器火災の発生防止対策として、以下の対策を実施している。

- ① 主変圧器及び起動変圧器には排油貯槽が設置されており、各排油貯槽は当該変圧器の保有油量の全量を貯留するだけの容量を確保している。防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤内の集油マスに流入した後、地下の排油貯槽に流下するため火災発生の可能性は極めて低いと考えられる。
- ② 主変圧器及び起動変圧器には水噴霧消火設備が設置されている。水源タンクや消火ポンプの損傷により消火ができない場合は、初期消火要員による消火活動を実施し、被害の拡大を防止する。また、主変圧器及び所内変圧器は保護継電器にて保護されており、電気回路故障時の事故拡大防止対策を実施している。

(参考資料 1) 斜面のすべり計算に用いた解析コード「SFCALC」の適用性について

## 1. 解析コードの概要

| 項目 \ コード名   | SFCALC  |
|---|---|
| 使用目的  | すべり計算   |
| 開発機関  | 株式会社地震工学研究所   |
| 開発時期  | 2002 年  |
| 使用したバージョン   | Ver. 5.2  |
| コードの概要  | <p>本解析コードは，株式会社地震工学研究所によって開発されたすべり安全率算定を行うプログラムである。</p> <p>本解析コードの主な特徴として，以下の①～②を挙げることができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 二次元有限要素法による地震応答解析プログラムの地盤応力から，任意のすべり線の安全率を時刻歴で算定することができる。</li> <li>② 要素の破壊状態により，各要素の強度をピーク強度，残留強度，強度なしから判定することができる。</li> </ul>   |
| 検証<br>(Verification)<br>及び<br>妥当性確認<br>(Validation) | <p><b>【検証(Verification)】</b></p> <p>本解析コードの検証内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・すべり線が通過する要素ごとの滑動力と抵抗力の解析解が，理論解と一致することを確認した。</li> <li>・本解析コードの運用環境について，動作確認を満足する計算機にインストールして用いていることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認(Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本解析コードで行うすべり安全率算定は，原子力発電所の設置許可申請における地盤安定性検討で一般に使用される計算方法であり，妥当性は十分に確認されている。</li> <li>・検証の内容のとおり，すべり安全率算定に関して検証していることから，解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。</li> </ul> |

## 2. 解析手法

静的解析から得られる常時応力と動的解析から得られる地震時増分応力を足し合わせて、時刻歴のすべり安全率（想定すべり線に沿った要素を対象とした各時刻におけるせん断力とせん断抵抗力の比）を式(1)のように計算する。

$$\text{すべり安全率 } F_s = \frac{\text{すべり線が通る要素の抵抗力の総和の瞬間値}}{\text{すべり線が通る要素の滑動力の総和の瞬間値}} = \frac{\sum R_i \cdot L_i}{\sum \tau_i \cdot L_i} \quad (1)$$

なお、すべり安全率を算定する際、破壊要素の抵抗強度に関しては、各時間断面の破壊形態により以下に示した強度低下を考慮する。

### (1) せん断破壊

せん断破壊した要素の強度定数には、残留強度を用いる。

### (2) 引張破壊あるいは複合破壊

引張応力の発生により引張破壊あるいは複合破壊した要素の強度定数は、その要素を通るすべり面の直応力  $\sigma_n$  により以下に示した強度定数を用いる。

- ・直応力  $\sigma_n$  が圧縮の場合、強度定数に残留強度を用いる。
- ・直応力  $\sigma_n$  が引張の場合、強度定数を 0 とする。

### 3. 解析フローチャート

解析フローチャートを図 3-1 に示し、破壊判定のフローチャートを図 3-2 に示す。




図3-1 解析のフローチャート




図3-2 破壊判定フローチャート

#### 4. 検証 (Verification) 及び妥当性確認 (Validation)

本解析コードを今回の解析に用いることについて、動作確認 (動作検証) として理論解との比較を、また妥当性確認を実施した。詳細な内容については下記のとおりとする。

##### 4.1 検証 (Verification)

すべり線が通過する要素の滑動力や抵抗力を解析結果と理論解で比較を行った。

###### (1) 解析条件

解析モデル及び検証用すべり線を図 4.1-1 に、強度定数を表 4.1-1 に示す。




図4.1-1 解析モデル及び検証用すべり線

表4.1-1 強度定数

| ピーク強度<br>(kN/m <sup>2</sup> )           | 残留強度<br>(kN/m <sup>2</sup> )            |
|---|---|
| $\tau_p = 300 + \sigma_N \tan 30^\circ$ | $\tau_r = 250 + \sigma_N \tan 25^\circ$ |

(2) 検証結果

すべり線が通過する要素の滑動力及び抵抗力を解析解と理論解で比較を行なった。本解析コードによる解析解と理論解の比較を表 4.1-2 に、要素番号 3 の理論解を図 4.1-2 に示す。

すべり線全体におけるすべり安全率，着目要素の滑動力及び抵抗力が，解析解と理論解とで一致することを確認した。

表4.1-2 解析解と理論解の比較

| No. | 要素番号 | すべり線長<br>(m) | すべり線<br>角度<br>(rad) | $\tau_s$<br>(MN/m <sup>2</sup> ) | $\sigma_n$<br>(MN/m <sup>2</sup> ) | $\tau_f$<br>(MN/m <sup>2</sup> ) | 理論解           |               | SFCALC        |               |
|-----|------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |      |              |                     |                                  |                                    |                                  | 抵抗力<br>(tf/m) | 滑動力<br>(tf/m) | 抵抗力<br>(tf/m) | 滑動力<br>(tf/m) |
| 1   | 3    | 1.989        | -0.201              | -0.939                           | 1.232                              | 0.961                            | 194.9         | -190.4        | 194.9         | -190.4        |
| 2   | 3    | 0.052        | -0.162              | -0.955                           | 1.158                              | 0.918                            | 4.8           | -5.0          | 4.8           | -5.0          |
| 3   | 6    | 1.937        | -0.162              | -0.893                           | 1.200                              | 0.943                            | 186.2         | -176.4        | 186.2         | -176.4        |
| 4   | 6    | 0.089        | -0.123              | -0.904                           | 1.130                              | 0.902                            | 8.2           | -8.2          | 8.2           | -8.2          |
| 5   | 10   | 1.900        | -0.123              | -0.863                           | 1.112                              | 0.892                            | 172.8         | -167.3        | 172.8         | -167.3        |
| 6   | 10   | 0.115        | -0.084              | -0.870                           | 1.044                              | 0.853                            | 10.0          | -10.2         | 10.0          | -10.2         |
| 7   | 15   | 1.874        | -0.084              | -0.841                           | 1.060                              | 0.862                            | 164.7         | -160.7        | 164.7         | -160.7        |
| 8   | 15   | 0.132        | -0.045              | -0.844                           | 0.994                              | 0.824                            | 11.1          | -11.4         | 11.1          | -11.4         |
| 9   | 21   | 1.857        | -0.045              | -0.822                           | 1.005                              | 0.830                            | 157.2         | -155.7        | 157.2         | -155.7        |
| 10  | 21   | 0.145        | -0.006              | -0.822                           | 0.941                              | 0.793                            | 11.8          | -12.2         | 11.8          | -12.2         |
| 11  | 28   | 1.844        | -0.006              | -0.806                           | 0.955                              | 0.801                            | 150.7         | -151.5        | 150.7         | -151.5        |
| 12  | 28   | 0.156        | 0.033               | -0.802                           | 0.892                              | 0.765                            | 12.2          | -12.8         | 12.2          | -12.8         |
| 13  | 36   | 1.832        | 0.033               | -0.790                           | 0.904                              | 0.772                            | 144.3         | -147.6        | 144.3         | -147.6        |
| 14  | 36   | 0.169        | 0.073               | -0.782                           | 0.843                              | 0.737                            | 12.7          | -13.5         | 12.7          | -13.5         |
| 15  | 45   | 1.820        | 0.073               | -0.773                           | 0.854                              | 0.743                            | 137.9         | -143.5        | 137.9         | -143.5        |
| 16  | 45   | 0.186        | 0.112               | -0.762                           | 0.794                              | 0.708                            | 13.4          | -14.5         | 13.4          | -14.5         |
| 17  | 55   | 1.803        | 0.112               | -0.756                           | 0.802                              | 0.713                            | 131.1         | -139.0        | 131.1         | -139.0        |
| 18  | 55   | 0.211        | 0.151               | -0.742                           | 0.743                              | 0.679                            | 14.6          | -15.9         | 14.6          | -15.9         |
| 19  | 66   | 1.778        | 0.151               | -0.737                           | 0.750                              | 0.683                            | 123.8         | -133.7        | 123.8         | -133.7        |
| 20  | 66   | 0.246        | 0.190               | -0.719                           | 0.693                              | 0.650                            | 16.3          | -18.1         | 16.3          | -18.1         |
| 21  | 78   | 1.743        | 0.190               | -0.717                           | 0.697                              | 0.652                            | 115.9         | -127.3        | 115.9         | -127.3        |
| 22  | 78   | 0.296        | 0.229               | -0.695                           | 0.642                              | 0.620                            | 18.7          | -21.0         | 18.7          | -21.0         |
| 23  | 90   | 1.449        | 0.229               | -0.695                           | 0.608                              | 0.601                            | 88.8          | -102.7        | 88.8          | -102.7        |
| 24  | 90   | 0.365        | 0.268               | -0.670                           | 0.555                              | 0.570                            | 21.2          | -24.9         | 21.2          | -24.9         |
| 25  | 91   | 0.244        | 0.229               | -0.694                           | 0.644                              | 0.622                            | 15.5          | -17.3         | 15.5          | -17.3         |
| 26  | 104  | 1.624        | 0.268               | -0.668                           | 0.555                              | 0.570                            | 94.5          | -110.7        | 94.5          | -110.7        |
| 27  | 104  | 0.455        | 0.307               | -0.639                           | 0.504                              | 0.541                            | 25.1          | -29.7         | 25.1          | -29.7         |
| 28  | 119  | 1.534        | 0.307               | -0.639                           | 0.502                              | 0.540                            | 84.5          | -99.9         | 84.5          | -99.9         |
| 29  | 119  | 0.571        | 0.346               | -0.607                           | 0.454                              | 0.512                            | 29.8          | -35.3         | 29.8          | -35.3         |
| 30  | 134  | 0.386        | 0.346               | -0.600                           | 0.418                              | 0.492                            | 19.4          | -23.6         | 19.4          | -23.6         |
| 31  | 134  | 0.719        | 0.385               | -0.564                           | 0.373                              | 0.465                            | 34.1          | -41.4         | 34.1          | -41.4         |
| 32  | 135  | 1.031        | 0.346               | -0.607                           | 0.451                              | 0.510                            | 53.7          | -63.8         | 53.7          | -63.8         |
| 33  | 151  | 1.270        | 0.385               | -0.563                           | 0.369                              | 0.463                            | 60.0          | -72.9         | 60.0          | -72.9         |
| 34  | 151  | 0.904        | 0.424               | -0.525                           | 0.327                              | 0.439                            | 40.4          | -48.3         | 40.4          | -48.3         |
| 35  | 168  | 0.453        | 0.463               | -0.471                           | 0.255                              | 0.397                            | 18.3          | -21.8         | 18.3          | -21.8         |
| 36  | 169  | 1.085        | 0.424               | -0.524                           | 0.322                              | 0.436                            | 48.3          | -58.0         | 48.3          | -58.0         |
| 37  | 169  | 0.677        | 0.463               | -0.483                           | 0.283                              | 0.413                            | 28.5          | -33.3         | 28.5          | -33.3         |
| 38  | 187  | 0.859        | 0.463               | -0.471                           | 0.250                              | 0.394                            | 34.6          | -41.2         | 34.6          | -41.2         |
| 39  | 187  | 1.405        | 0.502               | -0.426                           | 0.215                              | 0.374                            | 53.6          | -61.1         | 53.6          | -61.1         |
| 40  | 206  | 0.853        | 0.542               | -0.366                           | 0.156                              | 0.340                            | 29.6          | -31.8         | 29.6          | -31.8         |
| 41  | 207  | 0.584        | 0.502               | -0.426                           | 0.210                              | 0.371                            | 22.1          | -25.4         | 22.1          | -25.4         |
| 42  | 207  | 0.884        | 0.542               | -0.379                           | 0.178                              | 0.353                            | 31.8          | -34.2         | 31.8          | -34.2         |
| 43  | 227  | 0.252        | 0.542               | -0.365                           | 0.150                              | 0.337                            | 8.7           | -9.4          | 8.7           | -9.4          |
| 44  | 227  | 1.989        | 0.581               | -0.317                           | 0.124                              | 0.321                            | 65.2          | -64.2         | 65.2          | -64.2         |
| 45  | 227  | 0.149        | 0.620               | -0.266                           | 0.101                              | 0.308                            | 4.7           | -4.0          | 4.7           | -4.0          |
| 46  | 248  | 1.404        | 0.620               | -0.252                           | 0.078                              | 0.295                            | 42.2          | -36.1         | 42.2          | -36.1         |
| 47  | 248  | 0.635        | 0.659               | -0.201                           | 0.060                              | 0.285                            | 18.4          | -13.0         | 18.4          | -13.0         |
| 48  | 249  | 0.436        | 0.620               | -0.266                           | 0.095                              | 0.305                            | 13.6          | -11.8         | 13.6          | -11.8         |
| 49  | 270  | 0.054        | 0.659               | -0.187                           | 0.041                              | 0.273                            | 1.5           | -1.0          | 1.5           | -1.0          |
| 50  | 270  | 1.213        | 0.698               | -0.136                           | 0.028                              | 0.266                            | 32.9          | -16.8         | 32.9          | -16.8         |
| 51  | 271  | 1.300        | 0.659               | -0.200                           | 0.054                              | 0.281                            | 37.3          | -26.6         | 37.3          | -26.6         |
| 52  | 293  | 0.873        | 0.737               | -0.073                           | 0.004                              | 0.253                            | 22.5          | -6.5          | 22.5          | -6.5          |
| 53  | 294  | 0.776        | 0.698               | -0.135                           | 0.023                              | 0.263                            | 20.8          | -10.7         | 20.8          | -10.7         |
| 54  | 294  | 1.025        | 0.737               | -0.084                           | 0.014                              | 0.258                            | 27.0          | -8.7          | 27.0          | -8.7          |
| 55  | 317  | 0.059        | 0.776               | -0.013                           | -0.011                             | 0.000                            | 0.0           | -0.1          | 0.0           | -0.1          |
| 56  | 317  | 0.748        | 0.815               | 0.036                            | -0.010                             | 0.000                            | 0.0           | 2.8           | 0.0           | 2.8           |
| 57  | 318  | 0.091        | 0.737               | -0.072                           | 0.000                              | 0.000                            | 0.0           | -0.7          | 0.0           | -0.7          |
| 58  | 318  | 1.930        | 0.776               | -0.022                           | -0.004                             | 0.000                            | 0.0           | -4.2          | 0.0           | -4.3          |
| 59  | 341  | 1.072        | 0.854               | 0.090                            | -0.014                             | 0.000                            | 0.0           | 9.8           | 0.0           | 9.8           |
| 60  | 342  | 1.241        | 0.815               | 0.037                            | -0.014                             | 0.000                            | 0.0           | 4.6           | 0.0           | 4.6           |
| 61  | 342  | 0.678        | 0.854               | 0.085                            | -0.010                             | 0.000                            | 0.0           | 5.9           | 0.0           | 5.9           |
| 62  | 365  | 0.691        | 0.893               | 0.137                            | -0.011                             | 0.000                            | 0.0           | 9.7           | 0.0           | 9.7           |
| 63  | 365  | 1.000        | 0.932               | 0.181                            | 0.002                              | 0.251                            | 25.6          | 18.4          | 25.6          | 18.4          |
| 64  | 366  | 0.239        | 0.854               | 0.090                            | -0.018                             | 0.000                            | 0.0           | 2.2           | 0.0           | 2.2           |
| 65  | 366  | 1.298        | 0.893               | 0.136                            | -0.009                             | 0.000                            | 0.0           | 18.0          | 0.0           | 18.0          |
| 66  | 388  | 0.282        | 1.011               | 0.249                            | 0.030                              | 0.288                            | 7.7           | 7.1           | 7.7           | 7.1           |
| 67  | 389  | 0.169        | 0.933               | 0.179                            | -0.003                             | 0.000                            | 0.0           | 3.1           | 0.0           | 3.1           |
| 68  | 389  | 1.989        | 0.971               | 0.218                            | 0.013                              | 0.257                            | 52.2          | 44.3          | 52.2          | 44.3          |
| 69  | 389  | 0.282        | 1.011               | 0.257                            | 0.031                              | 0.288                            | 7.2           | 6.9           | 7.2           | 6.9           |
| 70  | 390  | 0.820        | 0.932               | 0.181                            | -0.002                             | 0.000                            | 0.0           | 15.1          | 0.0           | 15.1          |
| 71  | 412  | 1.370        | 1.050               | 0.271                            | 0.048                              | 0.278                            | 38.8          | 37.9          | 38.8          | 37.9          |
| 72  | 412  | 0.522        | 1.089               | 0.301                            | 0.070                              | 0.291                            | 15.5          | 16.0          | 15.5          | 16.0          |
| 73  | 413  | 1.445        | 1.011               | 0.248                            | 0.028                              | 0.266                            | 39.2          | 36.6          | 39.2          | 36.6          |
| 74  | 413  | 0.619        | 1.050               | 0.283                            | 0.049                              | 0.278                            | 17.6          | 17.8          | 17.6          | 17.8          |
| 75  | 435  | 0.827        | 1.128               | 0.293                            | 0.089                              | 0.301                            | 25.4          | 24.7          | 25.4          | 24.7          |
| 76  | 435  | 1.189        | 1.167               | 0.315                            | 0.112                              | 0.315                            | 38.2          | 38.1          | 38.2          | 38.1          |
| 77  | 436  | 1.072        | 1.089               | 0.285                            | 0.068                              | 0.289                            | 31.6          | 31.2          | 31.6          | 31.2          |
| 78  | 436  | 1.162        | 1.128               | 0.311                            | 0.091                              | 0.303                            | 35.9          | 36.9          | 35.9          | 36.9          |
| 79  | 437  | 0.395        | 1.089               | 0.300                            | 0.069                              | 0.290                            | 11.7          | 12.1          | 11.7          | 12.1          |
| 80  | 457  | 0.336        | 1.245               | 0.268                            | 0.141                              | 0.332                            | 11.4          | 9.2           | 11.4          | 9.2           |
| 81  | 457  | 1.201        | 1.284               | 0.278                            | 0.163                              | 0.344                            | 42.1          | 34.0          | 42.1          | 34.0          |
| 82  | 458  | 0.465        | 1.206               | 0.283                            | 0.126                              | 0.323                            | 15.3          | 13.4          | 15.3          | 13.4          |
| 83  | 458  | 1.653        | 1.245               | 0.296                            | 0.149                              | 0.336                            | 56.6          | 50.0          | 56.6          | 50.0          |
| 84  | 459  | 0.626        | 1.167               | 0.291                            | 0.108                              | 0.313                            | 20.0          | 18.6          | 20.0          | 18.6          |
| 85  | 459  | 1.524        | 1.206               | 0.308                            | 0.132                              | 0.326                            | 50.7          | 47.9          | 50.7          | 47.9          |
| 86  | 460  | 0.174        | 1.167               | 0.313                            | 0.112                              | 0.315                            | 5.6           | 5.5           | 5.6           | 5.5           |
| 87  | 476  | 0.014        | 1.476               | 0.039                            | 0.153                              | 0.388                            | 0.5           | 0.1           | 0.5           | 0.1           |
| 88  | 476  | 1.989        | 1.519               | 0.033                            | 0.156                              | 0.390                            | 79.1          | 6.7           | 79.2          | 6.7           |
| 89  | 477  | 0.033        | 1.442               | 0.090                            | 0.163                              | 0.394                            | 1.3           | 0.3           | 1.3           | 0.3           |
| 90  | 477  | 1.975        | 1.480               | 0.087                            | 0.170                              | 0.398                            | 80.1          | 17.4          | 80.1          | 17.4          |
| 91  | 478  | 0.062        | 1.402               | 0.137                            | 0.168                              | 0.397                            | 2.5           | 0.9           | 2.5           | 0.9           |
| 92  | 478  | 1.956        | 1.440               | 0.135                            | 0.178                              | 0.403                            | 80.4          | 27.0          | 80.4          | 27.0          |
| 93  | 479  | 0.103        | 1.362               | 0.178                            | 0.168                              | 0.397                            | 4.2           | 1.9           | 4.2           | 1.9           |
| 94  | 479  | 1.927        | 1.401               | 0.179                            | 0.182                              | 0.405                            | 79.6          | 35.2          | 79.6          | 35.2          |
| 95  | 480  | 0.159        | 1.323               | 0.214                            | 0.164                              | 0.345                            | 5.6           | 3.5           | 5.6           | 3.5           |
| 96  | 480  | 1.886        | 1.362               | 0.217                            | 0.181                              | 0.355                            | 68.2          | 41.7          | 68.2          | 41.7          |
| 97  | 481  | 0.236        | 1.284               | 0.242                            | 0.156                              | 0.340                            | 8.2           | 5.8           | 8.2           | 5.8           |
| 98  | 481  | 1.830        | 1.323               | 0.249                            | 0.175                              | 0.351                            | 65.5          | 46.4          | 65.5          | 46.4          |
| 99  | 482  | 0.552        | 1.284               | 0.274                            | 0.165                              | 0.345                            | 19.4          | 15.4          | 19.4          | 15.4          |

|       | 理論解    | SFCALC  |
|-------|--------|---------|
| 合計    | 3984.7 | -2246.9 |
| 安全率Fs | -1.773 | -1.773  |

|         |   |
|---------|---|
| すべり要素番号 | 1 |
| 要素番号    | 3 |

| 【すべり線】 | X座標        | Y座標      |
|--------|------------|----------|
| 始点     | 54.000     | 2.000    |
| 終点     | 55.949     | 1.603    |
| すべり線長  | 1.989 (m)  |          |
| すべり線角度 | -11.52 (度) | ※X軸となす角度 |

| 【応力】              | 静的解析    | 動的解析    | 静的+動的                        |  |
|-------------------|---------|---------|------------------------------|--|
| 水平応力 $\sigma_x$   | -0.5900 | -0.5430 | -1.1330 (MN/m <sup>2</sup> ) | } 解析結果より ※引張+  |
| 鉛直応力 $\sigma_y$   | -0.3293 | -0.5157 | -0.8450 (MN/m <sup>2</sup> ) |  |
| せん断応力 $\tau_{xy}$ | -0.4318 | -0.5271 | -0.9589 (MN/m <sup>2</sup> ) |  |
| 最小主応力 $\sigma_3$  |         |         |                              | 0.0193 (MN/m <sup>2</sup> ) ※圧縮+   |
| 垂直応力 $\sigma_n$   |         |         |                              | 1.2318 (MN/m <sup>2</sup> ) ※圧縮+ $\sigma_n = \sigma_x \sin^2 \theta + \sigma_y \cos^2 \theta - 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta$ |
| せん断応力 $\tau_s$    |         |         |                              | -0.9388 (MN/m <sup>2</sup> ) $\tau_s = (\sigma_y - \sigma_x) \sin \theta \cos \theta + \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$  |

| 【強度】            | ピーク強度 | 残留強度                       |
|-----------------|-------|----------------------------|
| 粘着力C            | 0.300 | 0.250 (MN/m <sup>2</sup> ) |
| 内部摩擦角           | 30    | 30 (度)                     |
| 引張強度 $\sigma_t$ | 0.000 | 0.000 (MN/m <sup>2</sup> ) |
| せん断強度 $\tau$    | 1.011 | 0.961 (MN/m <sup>2</sup> ) |

| 【破壊判定】          |    |
|-----------------|----|
| $\sigma_3$ 引張破壊 | OK |
| $\sigma_n$ 引張破壊 | OK |
| せん断破壊           | NG |

| 【理論解】 |               |
|-------|---------------|
| 滑動力   | -190.4 (tf/m) |
| 抵抗力   | 194.9 (tf/m)  |

※せん断破壊であるため、残留強度を用いる  
 ※滑動力の-符号は右から左(←)の滑動方向を示す。

図4.1-2 要素番号3の理論解

#### 4.2 妥当性確認 (Validation)

すべり安全率の算定に本解析コードを使用することは、次のとおり、本解析の適用範囲に対して検証されており、妥当である。

- ・ 検証の内容のとおり、すべり安全率算定に関して検証していることから、解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。

#### 4.3 評価結果

本解析コードを今回の解析に用いるにあたり、検証及び妥当性確認として理論解との比較を実施し、解析解が理論解と一致することを確認した。したがって、本解析コードを今回の解析に用いることは妥当である。

(参考資料2) 平成23年東北地方太平洋沖地震における女川原子力発電所の斜面被害について

1. 平成23年東北地方太平洋沖地震時に観測された最大加速度

女川原子力発電所における地震観測点の位置を図1-1に、観測された最大加速度を表1-1に示す。




図1-1 女川原子力発電所における地震観測点の位置


表1-1 平成23年東北地方太平洋沖地震の観測加速度

| 観測点            | 観測加速度値 (Gal) |       |       |
|----------------|--------------|-------|-------|
|                | NS 方向        | EW 方向 | UD 方向 |
| O. P. 17. 0m   | 694          | 553   | 481   |
| O. P. -8. 6m   | 467          | 421   | 269   |
| O. P. -42. 8m  | 427          | 387   | 201   |
| O. P. -128. 4m | 334          | 408   | 204   |

2. 平成 23 年東北地方太平洋沖地震における斜面の被害

平成 23 年東北地方太平洋沖地震後に斜面被害が確認された位置を図 2-1 示す。

平成 23 年東北地方太平洋沖地震後に女川原子力発電所構内の斜面については、一部で肌落ちや亀裂が認められる状況もあったが、大規模な事象はなかった。



平面図



空中写真(国土地理院, 平成 23 年 6 月 11 日撮影)に加筆

図 2-1 斜面被害が確認された位置

## 2.1 被害箇所①の状況



被害箇所①の状況を表 2-1 に示す。

被害箇所①は発電所建設前からの自然斜面であり高さ約 19m、法面勾配 1:2.2 の岩盤斜面である。平成 23 年東北地方太平洋沖地震により、法面の一部に肌落ちが生じたが、斜面の崩落は発生しなかった。

斜面を構成する岩盤の物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」のとおりである。

添付書類「VI-1-1-6-別添 1 可搬型重大事故等対処施設の保管場所及びアクセスルート」に示すとおり、岩盤斜面は基準地震動  $S_s$  に対して所定のすべり安全率を確保していることを確認していることから、平成 23 年東北地方太平洋沖地震においても、斜面の崩落が発生しなかったと評価している。

表 2-1 被害箇所①の状況

| 項目           |   | 被害箇所①  |  |
|--------------|---|--|--|
| 斜面位置<br>斜面諸元 |  <p>平面図</p>  |  |  <p>被害状況</p>   |
|              |  <p>断面図</p> |  | <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> C<sub>1</sub> 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> C<sub>2</sub> 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> C<sub>3</sub> 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> D 級</li> <li> 岩盤分層境界</li> <li> 土質分層境界</li> <li> 砂</li> <li> 頁岩</li> <li> ひん岩</li> <li> 地表面</li> </ul> |
| 地盤<br>物性     | D 級   | 単位体積重量 $\gamma$<br>( $\text{kN}/\text{m}^3$ )      | 20.2   |
|              |   | せん断強度 $\bar{\sigma}$<br>( $\text{N}/\text{mm}^2$ ) | 0.10   |
|              |   | 内部摩擦角 $\phi$<br>( $^{\circ}$ )                     | 24.0   |

## 2.2 被害箇所②の状況



被害箇所②の地質断面図を表 2-2 に示す。

被害箇所②は敷地造成により構築された高さ約 30m、法面勾配 1:1.8 の盛土斜面であり、平成 23 年東北地方太平洋沖地震により法肩部に亀裂が生じたが、斜面の崩落は発生しなかった。

斜面を構成する盛土の物性値は、添付書類「VI-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」のとおりである。

添付書類「VI-1-1-6-別添 1 可搬型重大事故等対処施設の保管場所及びアクセスルート」に示すとおり、盛土斜面は基準地震動  $S_s$  に対して所定のすべり安全率を確保していることを確認していることから、平成 23 年東北地方太平洋沖地震においても、斜面の崩落が発生しなかったと評価している。

表 2-2 被害箇所②の状況

| 項目           |   | 被害箇所①   |  |
|--------------|---|---|--|
| 斜面位置<br>斜面諸元 |  <p>平面図</p>   |   |  <p>被害状況</p>   |
|              |  <p>断面図</p> |   | <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B 級</li> <li>C<sub>v</sub> 級</li> <li>C<sub>u</sub> 級</li> <li>D 級</li> <li>岩盤分類境界</li> <li>連産層境界</li> <li>盛土</li> <li>田圃土</li> <li>砂</li> <li>頁岩</li> <li>地質境界</li> </ul> |
| 地盤<br>物性     | 盛土  | 単位体積重量 $\gamma$<br>( $\text{kN}/\text{m}^3$ ) | 20.6   |
|              |   | せん断強度 $\tau_0$<br>( $\text{N}/\text{mm}^2$ )  | 0.06   |
|              |   | 内部摩擦角 $\phi$<br>( $^\circ$ )                  | 30.0   |


3. アクセスルートにおける盛土斜面

添付書類「VI-1-1-6-別添1 可搬型重大事故等対処施設の保管場所及びアクセスルート」にて評価をしている盛土斜面の位置を図3-1に示す。

平成23年東北地方太平洋沖地震後における斜面Bの状況を表3-1及び図3-2に、斜面Cの状況を表3-2及び図3-3に示す。

表3-1~2及び図3-2~3のとおり、アクセスルートにおける盛土斜面では、平成23年東北地方太平洋沖地震による被害は確認されていない。

アクセスルートにおける盛土斜面は基準地震動 $S_s$ に対して所定のすべり安全率を確保している事を確認していることから、平成23年東北地方太平洋沖地震においても、斜面の崩落が発生しなかったと評価している。



平面図



空中写真(国土地理院, 平成23年6月11日撮影)に加筆

図3-1 評価をしている盛土斜面の位置

表 3-1 平成 23 年東北地方太平洋沖地震後における斜面 B の状況



| 項目           |  | 斜面 B  |      |
|--------------|--|---|------|
| 斜面位置<br>斜面諸元 |  <p data-bbox="614 896 1310 929">空中写真(国土地理院, 平成 23 年 6 月 11 日撮影)に加筆</p>  |   |      |
|              |  <p data-bbox="842 1344 986 1377">地質断面図</p> <p data-bbox="635 1751 1241 1785">地質断面図(平成 23 年東北地方太平洋沖地震時)</p> <div data-bbox="1316 1131 1476 1568"> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> B 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> C<sub>H</sub> 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #c0c0c0; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> C<sub>M</sub> 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #a0a0a0; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> C<sub>L</sub> 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> D 級</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-top: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> 岩盤分類境界</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border-top: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 速度層境界</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 盛 土</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 砂 岩</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 頁 岩</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 地 質 境 界</li> </ul> </div> |   |      |
| 地盤物性         | 盛土   | 単位体積重量 $\gamma$<br>( $\text{kN/m}^3$ )      | 20.6 |
|              |  | せん断強度 $\bar{\sigma}$<br>( $\text{N/mm}^2$ ) | 0.06 |
|              |  | 内部摩擦角 $\phi$<br>( $^{\circ}$ )              | 30.0 |

表 3-2 平成 23 年東北地方太平洋沖地震後における斜面 C の状況

| 項目           |                  | 斜面 B   |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|--------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----|--|--------|--|-------|--|----|--|----|--|----|--|------|
| 斜面位置<br>斜面諸元 |                  | <div style="text-align: center;">  <p>空中写真(国土地理院, 平成 23 年 6 月 11 日撮影)に加筆</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>地質断面図</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>凡 例</p> <table border="0"> <tr><td></td><td>C<sub>H</sub> 級</td></tr> <tr><td></td><td>C<sub>M</sub> 級</td></tr> <tr><td></td><td>C<sub>L</sub> 級</td></tr> <tr><td></td><td>D 級</td></tr> <tr><td></td><td>岩盤分類境界</td></tr> <tr><td></td><td>速度層境界</td></tr> <tr><td></td><td>盛土</td></tr> <tr><td></td><td>砂岩</td></tr> <tr><td></td><td>頁岩</td></tr> <tr><td></td><td>地質境界</td></tr> </table> </div> </div> <p>地質断面図(平成 23 年東北地方太平洋沖地震時)</p> </div> |                  |  | C <sub>H</sub> 級 |  | C <sub>M</sub> 級 |  | C <sub>L</sub> 級 |  | D 級 |  | 岩盤分類境界 |  | 速度層境界 |  | 盛土 |  | 砂岩 |  | 頁岩 |  | 地質境界 |
|              |                  |  | C <sub>H</sub> 級 |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | C <sub>M</sub> 級 |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | C <sub>L</sub> 級 |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | D 級              |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | 岩盤分類境界           |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | 速度層境界            |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | 盛土               |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | 砂岩               |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | 頁岩               |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              | 地質境界             |  |                  |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
| 地盤物性         | 盛土               | 単位体積重量 $\gamma$<br>(kN/m <sup>3</sup> )  | 20.6             |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              |                  | せん断強度 $\bar{\sigma}$<br>(N/mm <sup>2</sup> )   | 0.06             |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |
|              |                  | 内部摩擦角 $\phi$<br>(°)  | 30.0             |  |                  |  |                  |  |                  |  |     |  |        |  |       |  |    |  |    |  |    |  |      |



平面図



状況写真①



状況写真②

図 3-2 平成 23 年東北地方太平洋沖地震後の斜面 B の状況



平面図



状況写真①



状況写真②

図 3-3 平成 23 年東北地方太平洋沖地震後の斜面 C の状況