



診断に利用される主な放射性核種

核種	半減期	壊変形式	※ エネルギー(keV)
¹¹ C	20 m	β^+	511
¹³ N	10 m	β^+	511
¹⁵ O	2 m	β^+	511
¹⁸ F	110 m	β^+	511
^{99m} Tc	6 h	IT	141
¹¹¹ In	2.8 d	EC	171, 245
¹²³ I	13 h	EC	159
²⁰¹ Tl	72.9 h	EC	70, 80

※ エネルギーは主なものを記す

日本放射線安全管理学会



治療に利用可能な放射性核種

核種	半減期	壊変形式	※ エネルギー(keV)
⁶⁰ Co	5.3 y	β^-	1173, 1333
⁹⁰ Y	64 h	β^-	2280 (β)
¹²⁵ I	59 d	EC	27
¹³¹ I	8 d	β^-	364 248, 334, 606 (β)
¹³⁷ Cs	30 y	β^-	662*
¹⁹² Ir	73.8 d	β^-	317, 468
¹⁹⁸ Au	2.7 d	β^-	412 961 (β)
²¹¹ At	7.2 h	α	5870
²²³ Ra	11.4 d	α	5716
²²⁵ Ac	10.0 d	α	5830

※ エネルギーは主なものを記す


* ^{37m}Baから放出される光子エネルギー

日本放射線安全管理学会

日本放射線安全管理学会

目次

- 1) 放射線の特徴と被ばくの種類
- 2) 防護の方法
- 3) 放射線による影響の発生原因
- 4) α 線核種の防護



4. 放射線被ばく防護



1) 放射線の特徴（使用する側の立場から）


- **無色、無臭**
人間の五感では感知できない
- **人体に障害を引き起こす**
急性障害 晚発性障害
- **感知できない危険に対する人々の反応**
無視する or 極度に不安になる

日本放射線安全管理学会



被ばくの経路

外部被ばくと内部被ばく




日本放射線安全管理学会



放射能と放射線

被ばくの種類



環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成30年度版)」第2章 放射線による被ばく




被ばくの経路

様々な被ばく形態


外部被ばく

- ・全身被ばく
- ・局所被ばく（例:X線検査や部分的な体表面汚染による被ばく）



環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成30年度版)」第2章 放射線による被ばく

外部被ばくと皮膚




内部被ばくと放射性物質

内部被ばくで特に問題となる放射性物質の特徴

- ① α線を出す物質 > β線やγ線を出す物質
- ② 取り込まれやすく、排泄されにくい物質
- ③ 特定の組織に蓄積されやすい物質



外部被ばくの低減三原則



2) 適切な防護をするためには

- 放射能・放射線の本質
 - 放射線が発生する原因
- } 熟知する必要があります

外部被ばく防護の3原則

1. 離れをとりましょう・・・放射線の強度は距離の2乗に反比例します
2. 遮蔽をしましょう・・・放射線の強度をできるだけ弱めましょう
3. 時間を短くしましょう・・・効率よく短時間で作業を終えましょう

医療関係者にとって、この3原則はあまり現実的ではないかも知れませんが、鉛エプロンを着用するなどの工夫をして下さい。

遮へい体を選ぶポイント

- X線
 - ・鉛ガラス
 - ・鉛エプロン
- γ線・消滅放射線(PET)
 - ・鉛ガラス
 - ・鉛板、鉛ブロック
- β線
 - ・アクリル板
 - ・鉛は禁忌

高エネルギーγ線の遮へい体の例



半価層

- 放射線の強度が半分になるまで必要な厚さ

物質	密度 (Z)	100keV X線の半価層 (mm)	1MeV γ線の半価層 (mm)
水	1	41	102
アルミニウム	2.7(13)	15	45
鉄	7.85 (26)	2.4	16
鉛	11.35 (82)	0.11	0.87

遮へい体を選ぶポイント

- 自己遮へい型の放射線発生装置の場合は不要

- X線発生装置
- γ線発生装置
- 蛍光X線回折装置

- 自己遮へい型の見分け方

- 装置表面の「放射線管理区域」標識の有無



外部被ばく

外部被ばく…体外からの放射線による被ばく

γ線やX線に注意


個人被ばく線量計により正確に測定可能。
放射線測定器によりリアルタイムに測定可能



日本放射線安全管理学会



個人被ばく線量計装着位置




日本放射線安全管理学会



内部被ばく

被ばくの経路

- ① 経口摂取 口から入り(飲み込み)消化管で吸收
- ② 吸入摂取 呼吸気道から侵入 肺・気道表面から吸收
- ③ 経皮吸収 皮膚より吸収
- ④ 割傷侵入 傷口より侵入
- ⑤ 放射性医薬品の摂取 注射、経口投与(→①)
ガスの吸入(→②)



環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成30年度版)」第2章 放射線による被ばく

日本放射線安全管理学会



内部被ばく線量

直接測定

ホールボディカウンタ(WBC)

間接測定

バイオアッセイ法(尿、便、唾液)

計算による推定

日本放射線安全管理学会



外部被ばく線量

■ 荧光ガラス線量計、OSL線量計

- ・1ヶ月間の累積線量が報告される



■ ポケット線量計

- ・測定中の累積線量を読みとる



Nalシンチレータ



- X・γ線の検出に優れるが、β線の検出効率は低い。
- 衝撃で結晶が破損することがある。
- エネルギー測定も可能。
- 結晶は水に触れると融解するため、高気密性の維持が重要。
潮解性



内部被ばくの可能性

■ 非密封放射性同位元素使用時

- 放射性ヨウ素(123I・125I・131I)、アスタチン(211At)、フッ素(18F)
 - ・揮発性が高い
 - ・浸透性が高い
- ガス状放射性物質(15O・11C)



内部被ばくの防護

■ 吸入

- ・作業室内の換気
- ・局所排気装置の使用
- ・チャコールマスクの使用

■ 経口

- ・飲食、喫煙、化粧の厳禁

■ 経皮

- ・手袋、防護めがね、ピンセットの使用

日本放射線安全管理学会



非密封放射性同位元素の使用後

■ 手の洗浄

■ 汚染検査

ハンドフットクロスモニタ
手、足、衣服、持ち出し物



経口・経皮からのRI摂取の危険性

経口・経皮からのRI摂取の危険性

対策

1. 液体及び粉末状のRIの飛び散り

・RI実験操作の未熟及び不注意な飛散
(ビペット操作、運搬、小分け、機器操作等)

2. 動物実験

・はさみ、メス、注射等の操作ミス
・血液の飛び散り
・糞尿の飛び散り

3. 吸煙、飲食、化粧等

1. 実験操作の蓄積（コールドラン）

2. RIの取扱いの心構え

- ① 不必要に恐れすぎない
- ② あわてない
- ③ あなたってはいけない

3. 実験衣、ゴム手袋、マスク、めがね

4. サーバイメータによる汚染チェック

日本放射線安全管理学会

日本放射線安全管理学会




3) 放射線による影響の発生原因

どっちが危険？

「人体を透過する放射線」



「人体を透過しない放射線」



放射線を浴びていても普通は気づきません



正解は…

- 「人体を透過しない放射線」です。

「放射線が人体＝物質に当たって止まる」



「放射線の持つエネルギーがすべて 人体=物質に移動した」

線エネルギー付与 (LET : Line Energy Transfer)

放射線が単位長さあたりに損失するエネルギー: J/m · keV/m



日本放射線安全管理学会

日本放射線安全管理学会



放射線の種類とLET

LET	放射線の種類
高LET	中性子線、α線、陽子線、重粒子線
低LET	ガンマ線、X線、β線

LETが高い → エネルギーを失うのが早い

→ 物質に与える影響が大きい



各種放射線と物質の相互作用

γ線 (X線)
直線的、長い飛跡

● 電離・励起

β線
ジグザグ型の飛跡

単位飛跡長当たりの
エネルギー付与
Linear Energy
Transfer
(LET) (keV/ μ m)


α線
短飛跡=局所的にエネルギー付与

日本放射線安全管理学会

日本放射線安全管理学会



直接作用と間接作用



吸収線量

電離放射線によって物質に付与された平均エネルギー [J/kg]

$$\text{吸収線量 } D = \frac{d\varepsilon}{dm} [\text{J/kg}]$$

吸収線量の特別な単位は グレイ [Gy]


日本放射線安全管理学会

日本放射線安全管理学会



吸収線量と放射線の種類

同じ吸収線量であっても、放射線の種類によって、人体への影響が違う。



日本放射線安全管理学会



組織反応（等価線量）

$$\text{組織反応 [J/kg]} = \text{放射線荷重係数} \times \text{吸収線量 [J/kg]}$$

組織反応の特別な単位はシーベルト [Sv]

ICRP (1990年勧告、2007年勧告) 放射線加重係数 (w_R)


放射線の種類、エネルギー	w_R	w_R
光子(全てのエネルギー)	1	1
電子、 μ 粒子(全てのエネルギー)	1	1
中性子 ($E < 10$ keV)	5	連続閏数
(10 keV $< E < 100$ keV)	10	
(100 keV $< E < 2$ MeV)	20	
(2 MeV $< E < 20$ MeV)	10	
(20 MeV $< E$)	5	
陽子と荷電パイ中間子	5(陽子のみ)	
α 粒子、核分裂片	20	2
α 粒子、核分裂片	20	20

* ICRP 1990年勧告の日本語訳では「放射線荷重係数」と表記

日本放射線安全管理学会



中性子の放射線加重係数



日本放射線安全管理学会



実効線量

$$\text{実効線量 [J/kg]} = \text{組織加重係数} \times \text{組織反応 [J/kg]}$$

実効線量の特別な単位はシーベルト [Sv]

ICRP 1990年勧告と2007年勧告の組織加重係数

組織・臓器	$\omega_T(1990)$	$\omega_T(2007)$
生殖腺	0.20	0.08
骨髄(赤血球)	0.12	0.12
結腸	0.12	0.12
肺	0.12	0.12
胃	0.12	0.12
膀胱	0.05	0.04
乳房	0.05	0.12
肝臓	0.05	0.04
食道	0.05	0.04
甲状腺	0.05	0.04
皮膚	0.01	0.01
骨表面	0.01	0.01
脳	-	0.01
唾液腺	-	0.01
残りの組織・臓器	0.05	0.12

下線がついている数

値は1990年と2007年


勧告で変更された加

重係数

日本放射線安全管理学会



放射線被ばくした細胞の運命




DNA損傷とDNA修復とのバランスで細胞の運命が決まる

日本放射線安全管理学会



分子レベルから臨床的影响へ




日本放射線安全管理学会




組織反応と確率的影響

組織反応・確定的影響



- しきい値: 同じ線量を多数のヒトが被ばくした際に全体の1%に症状が現れる線量
- 線量が高いほど症状が重篤

確率的影響




- 一定の線量以下では他の発がん要因が大きすぎて確認できない
- 線量に依存して影響があると仮定して線量限度を決定
- 線量の高さと重篤さは無関係

日本放射線安全管理学会



影響の種類



日本放射線安全管理学会



組織反応・確定的影響のしきい値


障害	臓器・組織	潜伏期	しきい値 (1回照射、Gy)
一時的不妊	精巣	3~9週	0.1
永久不妊	精巣	3週	6
	卵巣	1週以内	3
造血能低下	骨髄	3~7日	0.5
皮膚発赤	皮膚	1~4週	3~6以下
皮膚熱傷	皮膚	2~3週	5~10
一時の脱毛	皮膚	2~3週	4
白内障	眼	20年以上	0.5

出典 : ICRP Publ.103, 118

日本放射線安全管理学会



致死がんに対するリスクの考え方 (確率的影響)




日本放射線安全管理学会




放射線防護における考え方のまとめ

組織反応・確定的影響



確率的影響



日本放射線安全管理学会



4) 短寿命アルファ核種の防護

一般的な非密封RI使用時の安全取扱いの方法が基本



内部被ばくの主な原因

- 気経道
- 経口
- 経皮

1. 液体及び粉末状のRIの飛び散り

- RI実験操作の未熟及び不用意な取扱い (ビペット操作、遮蔽、小分け、機器操作等)

2. 動物実験

- はさみ、メス、注射等の操作ミス
- 血液の飛び散り
- 薬原の飛び散り

3. 喫煙、飲食、化粧等

日本放射線安全管理学会



短寿命アルファ核種の防護

指が一番汚染が起こりやすいため、頻繁にαサーベイメータを用いて汚染検査を行う。

- αサーベイメータのバックグラウンド値はほぼゼロ。
 - ・時折空気中のラドンに反応する程度
 - ・バックグラウンド計数率は把握しておくこと
- 弱くても継続的なカウントは汚染を意味している



- 吸入
 - ・作業室内の換気
 - ・局所換気装置の使用
 - ・実験時にはチャコールマスクの使用
 - ・動物実験以外の非密封の作業はフード内で行う
 - ・フード外に試料を持ち出す場合は、飛散ないように対策を施す。
- 経口
 - ・飲食、喫煙、化粧の厳禁
- 経皮
 - ・手袋、防護めがね、ピンセットの使用
- X線、γ線を放出するα核種の場合
 - ・線量が大きい場合は、適切な遮蔽を用いる(外部被ばくもゼロではない)

日本放射線安全管理学会



目次

- 1) 非密封RIの取扱い
- 2) RIの使用記録
- 3) 最大使用数量
- 4) 作業環境
- 5) 安全取扱器具
- 6) 汚染防止策
- 7) α核種の取扱い
- 8) α核種の汚染検査
- 9) 核種の作業環境
- 10) 使用上の注意 (^{211}At ・ ^{223}Ra ・ ^{225}Ac)
- 11) ヒヤリハット事例

日本放射線安全管理学会



1) 非密封RIの取扱い

被ばく防止・汚染拡大防止に最大限努める

- 作業場所の使用許可、最大使用数量を確認する。
- 非密封RIの性質・特性を踏まえ、被ばく防護・汚染拡大防止の手段、線量の監視方法、廃棄物の取扱い、等事前に検討する。
- 取扱量が必要最小限になるよう計画を立てる。
- コールドランを十分に行い、手順を習熟してから本番に臨む。
- 実験前後の作業場所の線量を確認しておく。

コールドラン(予行演習)



ホットラン(本番)



日本放射線安全管理学会