

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(逆流防止設備)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	
1	2021/3/10	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	p4.3-48	南側の屋外排水路に設置する逆流防止設備について、施設の形状を踏まえ、漂流物との衝突の考慮の要否を説明すること。また、衝突を考慮する場合には、設計の考え方を説明すること。	①屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)は、地中の集水ピットに設置されることから漂流物が衝突しにくい構造となっている。ただし、寸法の小さい漂流物が集水ピットに流入して逆流防止設備に衝突する可能性は否定できないことから、逆流防止設備の形状及び3.11津波の漂流物の実績を踏まえ、寸法の小さい漂流物の衝突荷重を算出した。 ②算出した衝突荷重の設計への影響を確認するため、スキンプレートを代表として検討し、寸法の小さな漂流物の衝突荷重は健全性へ影響を及ぼさないことを確認しました。	①補足-140-1(O2-補-E-01-0140-1_改8)4.3-56~59 ②O2-補-E-01-0140-1(改23) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.2(参考資料2)	①2021/3/31 回答済み ②2021/8/25 回答済み	
2	2021/4/21	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.1-24	地震動がフラップゲートへあたえる水平2方向・鉛直2方向の影響について、別途整理して説明すること。	①逆流防止設備の水平2方向・鉛直1方向の影響については、水平2方向の計算書に記載することとしております。逆流防止設備については、水平1方向・鉛直1方向の検討で裕度が十分あるため、水平2方向検討を省略することとしており、出口側集水ピットについては、三次元構造解析において、水平2方向の影響を検討し、健全性を確保していることを示しました。 ②また、扉体軸方向(水路横断方向)からの地震動がフラップゲートに与える影響について整理し、扉体軸方向(水路横断方向)の評価結果を記載しました。	①O2-補-E-19-0600-5(改0) 水平2方向及び鉛直方向の適切な組合せに関する検討について ②O2-補-E-01-0140-1(改23) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-13,81,82 6.5.1.3-17,142~144 6.5.1.5-13,103~105	①2021/7/7 回答済 ②2021/8/25 回答済	
3	2021/4/21	VI-2-10-2-6-1-1	屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)の耐震性についての計算書	p82,90	シェル要素におけるNxyやねじりモーメント等の取り扱いについて説明すること。無視する場合は理由を説明すること。	シェル要素の断面力について、Nxyは軸力として考慮することとし、その考慮方法について記載しました。また、ねじりモーメントMxyについては、Mx、Myと比較して影響が小さいことから考慮しないこととしております。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.11-161.162	2021/7/7 回答済	
4	2021/4/21	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.2-22	戸当たり部の構造を明確にしたうえで、作用する荷重を踏まえた照査箇所の網羅性・代表性(水圧荷重を踏まえた止水性等)について説明すること。	①屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)及び屋外排水路逆流防止設備(北側)の戸当たり部の接合方法を含めた詳細構造及び荷重伝達経路を明確にしたうえで、評価対象部位及び対象外の部位を整理しました。 ②また、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)のアンカーボルトの評価結果を記載しました。	①O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-3, 11~12 6.5.1.1(参考資料1) 6.5.1.3-3, 13~16 6.5.1.3(参考資料1) ②O2-補-E-01-0140-1(改23) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3(参考資料2)	①2021/7/7 回答済 ②2021/8/25 回答済	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(逆流防止設備)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	
5	2021/4/21	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.2-22	戸当たり部の構造を明確にしたうえで、作用する荷重を踏まえた照査箇所の網羅性・代表性(水圧荷重を踏まえた止水性等)について説明すること。	①屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)及び屋外排水路逆流防止設備(北側)の戸当たり部の接合方法を含めた詳細構造及び荷重伝達経路を明確にしたうえで、評価対象部位及び対象外の部位を整理しました。 ②また、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)のアンカーボルトの評価結果を記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3(参考資料1)	2021/7/7 回答済	
6	2021/4/21	補足-140-1	6.5.1.1(参考)2-1~4 6.5.1.3(参考)2-2~4	6.5.1.4-113.98	出口側集水ピットの張り出し部への漂流物衝突荷重の考え方について、要求機能を踏まえて設備分類の位置づけを踏まえて整理し説明すること。	屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の出口側集水ピットについては、セメント改良土に埋め込まれる構造とし、直接漂流物が衝突しない構造とすることで、逆流防止設備の間接支持構造物と位置付けることを記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3-128 6.5.1.4-105	2021/7/7 回答済	
7	2021/4/21	補足-140-1	6.5.1.1-93 6.5.1.3-73	6.5.1.3-101	出口側集水ピットについて、津波による漂砂堆砂によるフラップゲートへの機能影響について、説明すること。	取水口前の海底面はO.P.-8.3mで、砂移動による堆積厚さは最大約0.3mである一方、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の逆流防止設備下端はO.P.+6.843mであり、海底面より十分高い箇所に設置されていることから、砂移動による影響はないことを記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.4(参考資料2)	2021/7/7 回答済	
8	2021/4/26	VI-2-10-2-6-1-1	屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)の耐震性についての計算書	p10	ゲートの状態(開と閉)を踏まえ、先行他社の記載も参考に、添付書類への記載の要否を整理すること。	①設計用地震力算定においては、ゲート開及びゲート閉の状態の両方を考慮し、設定する旨記載しました。 ②添付計算書にも同様の内容を反映しました。	①O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-14~16, 22~24 6.5.1.3-18~20, 27~30 6.5.1.5-14~16, 32~34 ②O2-E-B-19-0125(改1) VI-2-10-2-6逆流防止設備の耐震性についての計算書 VI-2-10-2-6-1 p10~12, 15~17 VI-2-10-2-6-1 p11~13, 17~20	①2021/7/7 回答済 ②2021/9/29 回答済	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(逆流防止設備)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	
9	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.1-72, 6.5.1.3-107	減衰定数の設定方法について、解析の特徴を踏まえて、使い分けがわかるよう説明すること。	時刻歴非線形解析で考慮するRayleigh減衰について、全応力解析は質量比例型減衰と剛性比例型減衰の組み合わせによる減衰、有効応力解析では剛性比例型減衰を使用することを記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-84 6.5.1.2-69 6.5.1.3-135 6.5.1.4-150	2021/7/7 回答済	
10	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.1-102	ジョイント要素の設定について、地形の影響も踏まえて整理し設定の考え方を説明すること。	ジョイント要素については、地震時における地形の影響も含めた、地盤と構造間の剥離及びすべりの実現象を正確に把握するために設定するものであることを記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-113 6.5.1.2-83 6.5.1.3-160 6.5.1.4-161	2021/7/7 回答済	
11	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	全般	逆流防止設備全体(RC躯体内支柱、ヒンジ、戸当たり部、ブラケット等)について、力の流れがわかるよう整理した上で、構造および計算プロセスを説明すること。また、記載にあたっては他評価の記載との整合を取り、分かり易い記載になるよう適正化すること。必要に応じて、施工方法についても説明すること。	①屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)及び屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の構造詳細及び荷重伝達経路を示したうえで、評価部位の代表性及び計算プロセスも含めた評価方法を記載しました。 また、構造詳細においては、各部位の施工方法(溶接、ボルト締め等)についても記載しました。 ②加えて、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の中央支柱のうちアンカーボルトの評価結果を記載しました。	①O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-11~13, 25~39 6.5.1.2-11~13, 24~33 6.5.1.3-13~17, 31~60 6.5.1.4-14~18, 33~54 6.5.1.1~4(参考資料1) ②O2-補-E-01-0140-1(改23) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3-39, 40, 92~94, 142 6.5.1.4-41, 42, 79~81, 108	①2021/7/7 回答済 ②2021/8/25 回答済	
12	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.3-18	座屈について、考慮する必要性の有無を整理し説明すること。	屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の漂流物防護工について、防護梁と出口側集水ピットの間には隙間があり、出口側集水ピットの南北方向の変形に対しても防護梁の軸方向圧縮力が作用しない構造であることから、座屈を考慮しないことを記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3-51	2021/7/7 回答済	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(逆流防止設備)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	
13	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.3-39, 41	地震時と津波時について、力の流れがわかるよう記載を適正化すること。また、水平方向と鉛直方向の地震動の取り扱いと断面選定について、妥当性を説明すること。	①屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)及び屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の荷重伝達経路を示すとともに、各事象での評価部位の代表性を記載しました。 ②また、防護梁の評価方法について、水平方向と鉛直方向を組み合わせた二軸応力状態の評価結果を記載しました。	①O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1-11~13 6.5.1.2-11~13 6.5.1.3-13~17 6.5.1.4-14~18 ②O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3-57,58,127,144	①2021/7/7 回答済 ②2021/8/25 回答済	
14	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.3-171	照査時刻の選定方法にあたり、地震時土圧が全時刻最大となっていることの説明を追加するとともに、時刻選定プロセスについて、ばらつきケースの取り扱い等、整理して記載すること。また、3次元静的解析で評価している他構造物との整合について説明すること。	他構造物(屋外重要土木構造物)と同様、三次元構造解析により照査を実施する3時刻の包絡荷重と、全時刻の包絡荷重を比較し、照査対象としていない時刻毎の荷重が、耐震性に影響を及ぼす荷重ではないことを、時刻毎に確認しました。確認の結果、照査時刻として選定されていない荷重は、側壁頂部に作用する荷重や、底版付近に作用する荷重であり、耐震安全性に影響する時刻ではないことを確認しました。 また、時刻選定プロセスについて、ばらつきケースの取り扱いや、荷重抽出時刻の考え方等を記載しました。	O2-補-E-01-0140-1(改28) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.3参考3	2021/9/29 回答済	
15	2021/4/26	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	全般	屋外排水路逆流防止設備の補足説明資料全体について、説明する根拠が明確でなく、用語の統一が取れていないので、資料構成の見直しを図ること。	屋外排水路逆流防止設備の補足説明資料について、計算諸元(数値)の根拠を明確にするとともに、記号を含めた用語の統一を図りました。	O2-補-E-01-0140-1(改19) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.1, 6.5.1.2 6.5.1.3, 6.5.1.4全般	2021/7/7 回答済	
16	2020/11/4	補足-600-2	耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について	P101	原子炉建屋エアロックについて、K7に締付部があるがO2にないため、構造を説明すること。また、屋外排水路逆流防止設備等の他の施設も含めて別途、評価部位の説明をすること。	①女川の原子炉建屋エアロックは開き戸方式であるため評価部位はヒンジ部及びカンヌキぶであるが、K7では引き戸方式のエアロック扉もあるため締付部も評価部位としているものです。 ②屋外排水路逆流防止設備及び補機冷却海水系放水路逆流防止設備の評価部位について、耐震計算書にて説明しました。	①VI-2-9-3-3 原子炉建屋エアロックの耐震性についての計算書 ②VI-2-10-2-6-1-1 屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)の耐震性についての計算書 VI-2-10-2-6-1-2 屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の耐震性についての計算書 VI-2-10-2-6-2 補機冷却海水系放水路逆流防止設備の耐震性についての計算書	①2021/5/24 回答済 ②2021/4/21 回答済	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(逆流防止設備)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	
17	2021/8/31	-	-	全般	地震後に津波が来襲することを考慮して、逆流防止設備のフラップゲートが確実に閉止出来ることを整理して説明すること。	基準津波の波源と基準地震動の震源が同一であることを踏まえ、地震によって耐震性が確保されない屋外タンク等がすべて破損して敷地内が溢水影響を受けている状態を想定しました。 この想定において、屋外排水路逆流防止設備に接続している屋外排水路から流れてくる漂流物(砂利)を選定し、その漂流物に対しても屋外排水路逆流防止設備の扉体の閉機能が維持されることを確認しました。 また、屋外排水路逆流防止設備の扉体の閉機能の維持に関しては、日常的な点検等が重要であることから、通常時に点検及びパトロールの実施を保安規定に定めて管理することを追記しました。 なお、屋外排水路逆流防止設備の扉体は複数に分かれており、津波による漂流物等によりすべての扉体が開かなくなることはない評価しているため、その内容についても記載しました。	O2-工-B-01-0002(改9) VI-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書 VI-1-1-2-2-4 p32 O2-補-E-01-0140-1(改28) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.8	2021/9/29 回答済	
18	2021/9/29	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の補足説明資料	6.5.1.8-5 6.5.1.8-7	津波時のフラップゲートの閉機能維持について、地震後の内部溢水での漂流物の選定および屋外排水路の構造仕様を踏まえた漂流物の混入防止を整理し説明すること。	地震後の内部溢水により敷地内及び上流の排水路から敷地側集水ピットに流れてくる漂流物として砂利、木材及びコンクリート片を選定しました。また、敷地側集水ピットから下流の屋外排水路については水路勾配が大きいことから、排水流量が少なくても屋外排水路逆流防止設備まで砂利及び木材が到達する可能性があることを記載しました。これら選定した漂流物及び屋外排水路の構造的特徴(水路勾配が大きいこと)を考慮しても、津波来襲前に屋外排水路逆流防止設備の閉機能が喪失することはないことを確認しました。	O2-補-E-01-0140-1(改30) 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.5.1.8	2021/10/13 回答済み	
19	2021/9/15	-	-	-	屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)北側逆流防止設備の変更セットバック計画について、変更理由と設置許可・工事認可への影響について整理し説明すること。	防潮堤の設置変更許可段階での設計変更で置換コンクリートを設置することになったことに伴い、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)については、安定性確保のため、より堅固な置換コンクリート上に設置するよう位置変更を行ったことと、津波遡上解析、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の入力津波及び地質条件に影響がないことから、設計条件として影響がないことを記載しました。	補足-140-1(O2-補-E-01-0140-1_改30)6.5.1.9	2021/10/13 回答済み	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(逆流防止設備)

No.	指摘日	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	
20	2021/10/13	補足-140- 1	津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料	6.5.1.8-16	逆流防止設備について敷地側ピットから木片が排水 路に侵入する可能性があることを踏まえ、逆流防止設 備の閉塞の要因になりやすい長めの木材の影響が 発生しない対策、運用について整理し説明すること。	①長めの木材が敷地側から屋外排水路逆流防止設 備に流れこむと、屋外排水路逆流防止設備の開閉機 能に影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、北側及 び南側の敷地側集水ピットに長めの木材が流れ込ま ないように上部にグレーチングを設置することで、開閉 機能に影響を与えない構造としました。 また、敷地側集水ピットに漂流物が流れ込まないよ う実施する除去作業の位置づけとしては、上記構造を 踏まえ、屋外排水路逆流防止設備の開閉機能に影響 は及ぼさないものの、大量の砂利及び小さな木片が 敷地側集水ピットに流れ込まないように実施する旨を 記載しました。 ②敷地側集水ピット(北側)の構造を示すとともに、上 部にグレーチング、上流側呑口にバースクリーンを設 置することで、長めの木材が敷地側集水ピット(北側) に流入しないようにしました。 ③敷地側集水ピット(南側)についても、上部にグレー チングに加えて上流側呑口にバースクリーンを設置す ることで、屋外排水路逆流防止設備の開閉機能に影 響を及ぼす可能性のある長めの木材が敷地側集水 ピット(北側)及び敷地側集水ピット(南側)に流入しな いようにしました。	①O2-補-E-01-0140- 1(改33) 津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料 6.5.1.8 ②O2-補-E-01-0140- 1(改36) 津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料 6.5.1.8 ③O2-補-E-01-0140- 1(改39) 津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料 6.5.1.8	① 2021/10/20 回答済 ② 2021/10/29 回答済 ③2021/11/8	
21	2021/10/20	補足-140- 1	津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料	6.5.1.8-11	FGの閉塞を発生させる可能性のある漂流物の寸法を 特定した上で、排水路からピットに流入しないことの根 拠を整理して説明すること。	①屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)の構造的 特徴(扉体から防護梁までの長さ)を踏まえ、扉体を 閉塞させる可能性のある木材の寸法を特定した上 で、上流側の敷地側集水ピット(北側)にグレーチング 及びバースクリーンを設置することで、上記寸法の木 材が屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)まで流 れないようにしました。 ②屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)について も、構造的な特徴(扉体から東壁までの長さ)を踏まえ、 扉体を閉塞させる可能性のある木材の寸法を特定し た上で、上流側の敷地側集水ピット(南側)にグレー チング及びバースクリーンを設置することで、上記寸法 の木材が屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)ま で流れないようにしました。	①O2-補-E-01-0140- 1(改36) 津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料 6.5.1.8 ②O2-補-E-01-0140- 1(改39) 津波への配慮に関する 説明書の補足説明資 料 6.5.1.8	① 2021/10/29 回答済 ②2021/11/8	

女川2号工認 記載適正化箇所(逆流防止設備)

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
No.1～50は、02-他-F-01-0075_改8までで整理済のため省略						
51	補足-140-1	津波への配慮に関する説明書の 補足説明資料	p6.5.1.8-3, 6, 7, 12, 13, 19	屋外排水路逆流防止設備の閉機能に影響を及ぼす短い漂流物について、排水路内の水位と扉体の開き具合を整理した上で、安全側の設定となるように漂流物が底版から垂直に挟まる場合を想定し、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤北側)では800mm以上、屋外排水路逆流防止設備(防潮堤南側)では300mm以上と設定しました。また、これらの短い漂流物に対して、閉機能の重要性を踏まえ、各敷地側集水ピットの上流側に設置するバースクリーンについてはスクリーンバーの目幅をこれらの長さよりも短い200mmとすることとしました。さらに、バースクリーンを設置することによる通常時への影響がないことを記載しました。	2021/11/15	