

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE717-9 r. 4.0
提出年月日	令和4年8月31日

泊発電所 3号炉

重大事故等対策の有効性評価
比較表

7.1.7 ECCS再循環機能喪失

令和4年8月
北海道電力株式会社

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
------------	---------	------------	-------

比較結果等をとりまとめた資料

1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- c. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- c. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-3) バックフィット関連事項

なし

2. 大飯3／4号炉・高浜3／4号炉まとめ資料との比較結果の概要

2-1) 比較表の構成について

- ・泊と大飯、高浜で記載が異なる箇所は右上凡例に従い色付けをし、「差異の説明」欄に差異理由を記載しているプラントを【大飯】【高浜】と記載している

2-2) 泊3号炉の特徴について

- ・泊3号は他のPWR3ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料6.5.8）
 - 補助給水流量が小さい：「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある
 - 余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）：「ECCS注水機能喪失（2インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる
 - CV関連パラメータ（CV自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い）：原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある

2-3) 有効性評価の主な項目（1／2）

項目	大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
事故シーケンスグループの特徴	原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生し、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環機能が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、1次系保有水量が減少することで炉心の冷却能力が低下し、炉心損傷に至る。			差異なし (設備名称等が異なるが、事故シーケンスグループの特徴は同一)
炉心損傷防止対策	格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環			差異なし
重要事故シーケンス	泊に同じ	大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故	大破断LOCA時に低圧再循環機能が喪失する事故	設計の相違 ・泊は非ブースティングプラントであり高圧再循環に余熱除去系を使用しないため、重要事故シーケンスが異なる（大飯と同様）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
------------	---------	------------	-------

2-3) 有効性評価の主な項目 (2 / 2)

項目	大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
有効性評価の結果 (評価項目等)	<p><u>燃料被覆管温度</u>：炉心露出により一時的に上昇するが、第2.7.12図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、<u>原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」</u>における1次冷却材管の<u>スプリット破断</u>を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約984°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約0.4%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p> <p><u>1次冷却材圧力</u>：初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.3MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍（20.59MPa[gage]）を下回る。</p> <p><u>原子炉格納容器圧力及び温度</u>：事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、<u>原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」</u>における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約0.308MPa[gage]及び約132°Cにとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.39MPa[gage]）及び最高使用温度（144°C）を下回る。</p>	<p><u>燃料被覆管温度</u>：破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第7.1.7.11図に示すとおり、常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。常用炉心冷却設備の性能は、<u>設計基準事故「原子炉冷却材喪失」</u>における1次冷却材管の<u>完全両端破断</u>を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p> <p><u>1次冷却材圧力</u>：初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍（20.59MPa[gage]）を下回る。</p> <p><u>原子炉格納容器圧力及び温度</u>：事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、<u>設計基準事故「原子炉冷却材喪失」</u>における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約0.241MPa[gage]及び約124°Cにとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132°C）を下回る。</p>	<p><u>燃料被覆管温度</u>：破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第2.7.2.8図に示すとおり、常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。常用炉心冷却設備の性能は、<u>設計基準事故「原子炉冷却材喪失」</u>における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.0%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p> <p><u>1次系冷却材圧力</u>：初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍（20.59MPa[gage]）を下回る。</p> <p><u>原子炉格納容器圧力及び温度</u>：事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、<u>設計基準事故「原子炉冷却材喪失」</u>における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約0.249MPa[gage]及び約125°Cにとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力（0.283MPa[gage]）及び最高使用温度（132°C）を下回る。</p>	差異なし (泊、大飯、高浜ともに大破断LOCAのMAAPの適用性が低いため、設計基準事故の解析結果を参照)

2-4) 主な差異

- ・ 泊、大飯、高浜のプラント設備の相違による差異以外で、上記2-3)に記載した事項以外の主な差異はない

2-5) 差異の識別の省略

- 1次系（泊、高浜） ⇄ 1次冷却系（大飯）
- 2次系（泊、高浜） ⇄ 2次冷却系（大飯）
- 減少（泊） ⇄ 低下（大飯、高浜）
- 事象の発生（泊） ⇄ 事故の発生（大飯、高浜）
- 蒸発（泊） ⇄ 蒸散（大飯、高浜）
- 最小保有水量（泊） ⇄ 最低保有水量（大飯、高浜）
- 作動（泊、高浜） ⇄ 動作（大飯）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
2.7 ECCS 再循環機能喪失	7.1.7 ECCS 再循環機能喪失	2.7 ECCS 再循環機能喪失	
2.7.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 (1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断 LOCA 時に高圧再循環機能及び低圧再循環機能が喪失する事故」、「中破断 LOCA 時に高圧再循環機能が喪失する事故」及び「小破断 LOCA 時に高圧再循環機能が喪失する事故」である。	7.1.7.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 (1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」、「中破断 LOCA 時に高圧再循環機能が喪失する事故」及び「小破断 LOCA 時に高圧再循環機能が喪失する事故」である。	2.7.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策 (1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、炉心損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」、「中破断 LOCA 時に高圧再循環機能が喪失する事故」、「小破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」及び「小破断 LOCA 時に高圧再循環機能が喪失する事故」である。 【高圧】 ・泊非ブースティング ・高圧再循環に余熱除去系を使用しないため、事故シーケンスが異なる （大飯と同様）	
(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生し、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環機能（ECCS 再循環機能）が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、1次冷却材の保有水量が低下することで炉心の冷却能力が低下し、炉心損傷に至る。 したがって、本事故シーケンスグループでは、継続して炉心注水を行うことにより、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。	(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生し、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環機能が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、1次系保有水量が減少することで炉心の冷却能力が低下し、炉心損傷に至る。 したがって、本事故シーケンスグループでは、継続して炉心注水を行うことにより、炉心損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。	(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生し、燃料取替用水タンクを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環機能（ECCS 再循環機能）が喪失する。このため、緩和措置がとられない場合には、1次冷却材の保有水量が低下することで炉心の冷却能力が低下し、炉心損傷に至る。 【高圧】 ・設備名称の相違 【大飯、高圧】 ・記載表現の相違	
(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環を整備する。対策の概略系統図を第 2.7.1 図に、対応手順の概要を第 2.7.2 図及び第 2.7.3 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策に	(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環を整備する。対策の概略系統図を第 7.1.7.1 図に、対応手順の概要を第 7.1.7.2 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備	(3) 炉心損傷防止対策 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環を整備する。対策の概略系統図を第 2.7.1.1 図に、対応手順の概要を第 2.7.1.2 図及び第 2.7.1.3 図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>おける設備と手順の関係を第2.7.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち、「2.7.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計18名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視・指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員10名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員は6名である。この必要な要員と作業項目について第2.7.4図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、18名で対処可能である。</p> <p>a. プラントトリップの確認</p> <p>事故の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p> <p>b. 安全注入シーケンス作動状況の確認</p> <p>「安全注入作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。</p> <p>安全注入シーケンス作動状況の確認に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。</p> <p>c. 蓄圧注入系動作の確認</p> <p>1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。</p> <p>蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。</p> <p>d. 格納容器スプレイ作動状況の確認</p>	<p>と手順の関係を第7.1.7.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち、「7.1.7.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び災害対策本部要員で構成され、合計9名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視・指示を行う発電課長(当直)及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が3名である。必要な要員と作業項目について第7.1.7.3図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、9名で対処可能である。</p> <p>a. プラントトリップの確認</p> <p>事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p> <p>b. 安全注入シーケンス作動状況の確認</p> <p>「ECCS 作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。</p> <p>安全注入シーケンス作動状況の確認に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。</p> <p>c. 蓄圧注入系動作の確認</p> <p>1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。</p> <p>蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力(広域)である。</p> <p>d. 格納容器スプレイ作動状況の確認</p>	<p>等対策における設備と手順の関係を第2.7.1.1表に示す。</p> <p>本事故シーケンスグループのうち、「2.7.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員及び本部要員で構成され、合計18名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視・指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員10名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う本部要員は6名である。この必要な要員と作業項目について第2.7.1.4図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、18名で対処可能である。</p> <p>a. プラントトリップの確認</p> <p>事故の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。</p> <p>また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。</p> <p>プラントトリップの確認に必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。</p> <p>b. 安全注入シーケンス作動状況の確認</p> <p>「安全注入作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。</p> <p>安全注入シーケンス作動状況の確認に必要な計装設備は、高圧安全注入流量等である。</p> <p>c. 蓄圧注入系動作の確認</p> <p>1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。</p> <p>蓄圧注入系動作の確認に必要な計装設備は、1次冷却材圧力である。</p> <p>d. 格納容器スプレイ作動状況の確認</p>	<p>【大飯、高浜】 体制の相違 ・要員体制の差異</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>「CVスプレイ作動」警報により格納容器スプレイ信号が発信し、格納容器スプレイが作動していることを確認する。</p> <p>格納容器スプレイ作動状況の確認に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）等である。</p> <p>e. 1次冷却材漏えいの判断 加圧器圧力及び水位の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプル及び格納容器再循環サンプル水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。</p> <p>f. 再循環自動切換 燃料取替用水ピット水位低下により燃料取替用水ピット水位計指示が再循環切替水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%）以下になれば、非常用炉心冷却設備作動信号との一致で再循環自動切換信号が発信し、格納容器再循環サンプルから高圧注入ポンプにより炉心注水する高圧再循環運転及び余熱除去ポンプを経て余熱除去冷却器で冷却した水を炉心注水する低圧再循環運転へ移行する。また、格納容器再循環サンプル水位（広域）が56%以上であることを確認する。 再循環自動切換に必要な計装設備は、燃料取替用水ピット水位等である。</p> <p>g. 再循環自動切換失敗の判断 再循環弁等の動作不調により再循環自動切換失敗と判断する。 再循環自動切換失敗の判断に必要な計装設備は、高圧再循環運転は高圧注入流量等であり、低圧再循環運転は余熱除去流量等である。</p> <p>h. 再循環自動切換失敗時の対応 再循環自動切換失敗時の対応操作として、再循環機能</p>	<p>「CVスプレイ作動」警報により原子炉格納容器スプレイ作動信号が発信し、格納容器スプレイが作動していることを確認する。</p> <p>格納容器スプレイ作動状況の確認に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。</p> <p>e. 1次冷却材漏えいの判断 加圧器圧力・水位の低下、原子炉格納容器圧力・温度の上昇、格納容器サンプル・格納容器再循環サンプル水位の上昇及び格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。</p> <p>f. 再循環運転への切替 燃料取替用水ピット水位指示 16.5%到達及び格納容器再循環サンプル水位（広域）指示 71%以上を確認し、再循環運転へ切替え、再循環運転へ移行する。</p> <p>再循環運転への切替に必要な計装設備は、燃料取替用水ピット水位等である。</p> <p>g. 再循環運転への切替失敗の判断 高圧・低圧再循環弁等の動作不調により再循環運転への切替失敗と判断する。 再循環運転への切替失敗の判断に必要な計装設備は、高圧注入は高圧注入流量等であり、低圧注入は低圧注入流量等である。</p> <p>h. 再循環運転への切替失敗時の対応 再循環運転への切替失敗時の対応操作として、再循環機能</p>	<p>「CVスプレイ作動」警報により格納容器スプレイ信号が発信し、格納容器スプレイが作動していることを確認する。</p> <p>格納容器スプレイ作動状況の確認に必要な計装設備は、格納容器広域圧力等である。</p> <p>e. 1次冷却材漏えいの判断 加圧器圧力・水位の低下、原子炉格納容器圧力・温度の上昇、格納容器サンプル・格納容器再循環サンプル水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。 1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。</p> <p>f. 再循環自動切換 燃料取替用水タンク水位低下により 16%以下になれば、非常用炉心冷却設備作動信号との一致で再循環自動切換信号が発信し、格納容器再循環サンプルから余熱除去ポンプを経て余熱除去冷却器で冷却した水を充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプにより炉心へ注水する再循環運転へ移行する。また、格納容器再循環サンプル広域水位計指示が67%以上であることを確認する。</p> <p>再循環自動切換に必要な計装設備は、燃料取替用水タンク水位等である。</p> <p>g. 再循環自動切換失敗の判断 高圧・低圧再循環弁等の動作不調により再循環自動切換失敗と判断する。 再循環自動切換失敗の判断に必要な計装設備は、高圧注入は高圧安全注入流量等であり、低圧注入は余熱除去流量等である。</p> <p>h. 再循環自動切換失敗時の対応 再循環自動切換失敗時の対応操作として、再循環機能</p>	<p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違 ・泊は再循環運転へ自動切替しない設計となっている（伊方と同様） ・燃料取替用水ピットの切替水位設定の差異</p> <p>【高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違 ・泊は再循環運転へ自動切替しない設計となっている（伊方と同様） ・燃料取替用水ピットの切替水位設定の差異</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>回復操作、代替再循環運転の準備、蒸気発生器2次側による炉心冷却及び燃料取替用水ピットの補給操作を行う。</p> <p>再循環自動切換失敗時の対応に必要な計装設備は、格納容器再循環サンプ水位（広域）等である。</p> <p>i. 代替再循環運転による炉心冷却 代替再循環運転の準備が完了すれば、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環配管（A格納容器スプレイポンプ出口～A余熱除去ポンプ出口連絡ライン）を使用した代替再循環運転による炉心冷却を開始する。 代替再循環運転による炉心冷却に必要な計装設備は、余熱除去流量等である。 長期対策として、代替再循環運転による炉心冷却を継続的に行う。 (添付資料 2.7.1)</p> <p>j. 原子炉格納容器の健全性維持 長期対策として、B格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転により、原子炉格納容器の健全性維持を継続的に行う。 原子炉格納容器の健全性維持に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）等である。</p>	<p>機能回復操作、代替再循環運転の準備、蒸気発生器2次側による炉心冷却及び燃料取替用水ピットの補給操作を行う。</p> <p>再循環運転への切替失敗時の対応に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域一高温側）等である。</p> <p>i. 代替再循環運転による炉心冷却 代替再循環運転の準備が完了すれば、B一格納容器スプレイポンプによる代替再循環配管（B一格納容器スプレイポンプ出口～B一余熱除去ポンプ出口タイライン）を使用した代替再循環運転による炉心冷却を開始する。 代替再循環運転による炉心冷却に必要な計装設備は、B一格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）等である。 長期対策として、代替再循環運転による炉心冷却を継続的に行う。 (添付資料 7.1.7.1)</p> <p>j. 原子炉格納容器の健全性維持 長期対策として、A一格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転により原子炉格納容器の健全性維持を継続的に行う。 原子炉格納容器の健全性維持に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。</p>	<p>回復操作、代替再循環運転の準備、蒸気発生器2次側による炉心冷却及び燃料取替用水タンクの補給操作を行う。</p> <p>再循環自動切換失敗時の対応に必要な計装設備は、格納容器再循環サンプ広域水位等である。</p> <p>i. 代替再循環運転による炉心冷却 代替再循環運転の準備が完了すれば、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環配管（A格納容器スプレイポンプ出口～A余熱除去ポンプ出口連絡ライン）を使用した代替再循環運転による炉心冷却を開始する。 代替再循環運転による炉心冷却に必要な計装設備は、余熱除去流量等である。 長期対策として、代替再循環運転による炉心冷却を継続的に行う。 (添付資料 2.7.1)</p> <p>j. 原子炉格納容器の健全性維持 長期対策として、B格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転による原子炉格納容器の健全性維持を継続的に行う。 原子炉格納容器の健全性維持に必要な計装設備は、格納容器広域圧力等である。</p>	<p>・泊は再循環運転へ自動切替しない設計となっている（伊勢原） 【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p>

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>2.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断による1次冷却材の流出量が多くなるとともに、再循環切替までの時間が短いことで、再循環切替が失敗する時点での炉心崩壊熱が大きく、炉心冷却時に要求される設備容量及び運転員等操作の観点で厳しくなる「大破断LOCA時に高圧再循環機能及び低圧再循環機能が喪失する事故」である。</p> <p>(添付資料 2.7.2)</p> <p>本事故シーケンスグループにおける中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故の炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却系を減圧させた後、低圧再循環により長期の炉心冷却を確保する手段があるが、この対策の有効性については、「2.6 ECCS 注水機能喪失」において確認している。さらに、その手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環に期待できる。したがって、「大破断LOCA時に高圧再循環機能及び低圧再循環機能が喪失する事故」の対策を評価することで、中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故を包絡することができる。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間を除いた炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化、沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流及びECCS強制注入が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードMAAPにより1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。</p> <p>なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くこと</p>	<p>7.1.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断による1次冷却材の流出量が多くなるとともに、ECCS再循環切替までの時間が短いことで、ECCS再循環切替が失敗する時点での炉心崩壊熱が大きく、炉心冷却時に要求される設備容量及び運転員等操作の操作時間余裕の観点で厳しくなる「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」である。</p> <p>(添付資料 7.1.7.2)</p> <p>本事故シーケンスグループにおける中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故の炉心損傷防止対策として、2次系強制冷却により1次系を減圧させた後、低圧再循環により長期の炉心冷却を確保する手段があるが、この対策の有効性については、「7.1.6 ECCS 注水機能喪失」において確認している。さらに、その手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環に期待できる。したがって、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」の対策を評価することで、中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故を包絡することができる。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化、沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流及びECCS強制注入が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードMAAPにより1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。</p> <p>なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。また、事象初期の原子炉格納容器圧力</p>	<p>2.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断による1次冷却材の流出量が多くなるとともに、ECCS再循環切替までの時間が短いことで、ECCS再循環切替が失敗する時点での炉心崩壊熱が大きく、炉心冷却時に要求される設備容量及び運転員等操作の観点で厳しくなる「大破断LOCA時に低圧再循環機能が喪失する事故」である。</p> <p>(添付資料 2.7.2)</p> <p>本事故シーケンスグループにおける中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故の炉心損傷防止対策として、2次系強制冷却により1次系を減圧させた後、低圧再循環により長期の炉心冷却を確保する手段があるが、この対策の有効性については、「2.6 ECCS 注水機能喪失」において確認している。さらに、その手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環に期待できる。したがって、「大破断LOCA時に低圧再循環機能が喪失する事故」の対策を評価することで、中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故を包絡することができる。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化、沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流及びECCS強制注入が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードMAAPにより1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。</p> <p>なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。また、事象初期の原子炉格納容器圧力</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 ・文意の明確化</p> <p>【高浜】 設計上の相違 ・差異理由は前述どおり（1ページ参照）</p> <p>【高浜】 設計上の相違 ・同上</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>で、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価しており、事象初期においては有効性評価よりも厳しい单一故障を想定した条件で評価を実施している原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」及び事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。</p> <p>(添付資料 2.7.3)</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>また、MAAP の炉心水位の予測の不確かさに関し、「2.7.3(3) 感度解析」において、MAAP とプラント過渡解析コード M-RELAP5 との比較による評価を実施する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第 2.7.2 表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料 2.7.4)</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、大破断 LOCA が発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、1 次冷却材管（約 0.70m (27.5 インチ)）の完全両端破断が発生するものとする。</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定</p> <p>ECCS 再循環機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源</p> <p>外部電源はあるものとする。</p>	<p>については、1 次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くことで、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。</p> <p>(添付資料 7.1.4.3)</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>また、MAAP の炉心水位の予測の不確かさに関し、「2.7.3(3) 感度解析」において、MAAP とプラント過渡解析コード M-RELAP5 との比較による評価を実施する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第 7.1.7.2 表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料 7.1.7.3)</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、大破断 LOCA が発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、1 次冷却材配管（約 0.70m (27.5 インチ)）の完全両端破断とする。</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定</p> <p>ECCS 再循環機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源</p> <p>外部電源はあるものとする。</p>	<p>については、1 次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くことで、事象初期のプローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価している設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。</p> <p>(添付資料 2.7.3)</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>また、MAAP の炉心水位の予測の不確かさに関し、「2.7.3(3) 感度解析」において、MAAP とプラント過渡解析コード M-RELAP5 との比較による評価を実施する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第 2.7.2.1 表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料 2.7.4)</p> <p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、大破断 LOCA が発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、1 次冷却材配管（約 0.70m (27.5 インチ)）の完全両端破断とする。</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定</p> <p>ECCS 再循環機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源</p> <p>外部電源はあるものとする。</p>	<p>【大綱】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、ECCS 再循環切替失敗の時期が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(d) 再循環切替 再循環切替は、燃料取替用水ピット水位低（3号炉 : 12.5%、4号炉 : 16.0%）到達時とする。また、同時に ECCS 再循環切替に失敗するものとする。</p> <p>b. 重大事故等対策に関連する機器条件 (a) 非常用炉心冷却設備作動信号 常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力低」信号により発信するものとする。また、12.04MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。</p> <p>(b) 原子炉格納容器スプレイ作動信号 原子炉格納容器スプレイ作動信号は「原子炉格納容器圧力異常高」信号により発信するものとする。また、0.205MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。</p> <p>(c) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、最大注入特性（高圧注入特性（0m³/h～約360m³/h、0MPa[gage]～約15.8MPa[gage]）、低圧注入特性（0m³/h～約2,500m³/h、0MPa[gage]～約1.5MPa[gage]））で炉心へ注水するものとする。</p>	<p>外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、ECCS 再循環切替失敗の時期が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(d) 再循環切替 再循環切替は、燃料取替用水タンク水位16%到達時に ECCS 再循環切替に失敗し、その30分後に代替再循環に成功するものとする。</p> <p>b. 重大事故等対策に関連する機器条件 (a) 非常用炉心冷却設備作動信号 常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとする。また、11.36MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。</p> <p>(b) 原子炉格納容器スプレイ作動信号 原子炉格納容器スプレイ作動信号は「原子炉格納容器圧力異常高」信号により発信するものとし、0.136MPa[gage]を作動限界値とする。また、応答時間は0秒とする。</p> <p>(c) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ 炉心への注水は、再循環切替前は高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプそれぞれ2台動作し、再循環切替時点で ECCS 再循環機能が喪失するものとする。また、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性（高圧注入特性（0m³/h～約350m³/h、0MPa[gage]～約15.7MPa[gage]）、低圧注入特性（標準値 : 0m³/h～約1,820m³/h、0MPa[gage]～約1.3MPa[gage]））で炉心へ注水するものとする。</p>	<p>外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、ECCS 再循環切替失敗の時期が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(d) 再循環切替 再循環切替は、燃料取替用水タンク水位16%到達時に ECCS 再循環切替に失敗し、その30分後に代替再循環に成功するものとする。</p> <p>b. 重大事故等対策に関連する機器条件 (a) 非常用炉心冷却設備作動信号 常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとする。また、11.36MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。</p> <p>(b) 原子炉格納容器スプレイ作動信号 原子炉格納容器スプレイ作動信号は「原子炉格納容器圧力異常高」信号により発信するものとし、0.136MPa[gage]を作動限界値とする。また、応答時間は0秒とする。</p> <p>(c) 充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ 充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプはそれぞれ2台動作し、最大注入特性（高圧注入特性（標準値 : 0m³/h～約350m³/h、0MPa[gage]～約15.6MPa[gage]）、低圧注入特性（標準値 : 0m³/h～約1,820m³/h、0MPa[gage]～約1.3MPa[gage]））で炉心へ注水するものとする。</p>	<p>【高濃】 設備名前の相違 【大飯、高浜】 設計上の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の切替水位 設定の差異 【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【高濃】 設備名前の相違 【大飯】 設計上の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の切替水位 設定の差異 【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 設計上の相違</p> <p>【高濃】 設備名前の相違 【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【高濃】 設備名前の相違 【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【高濃】 設備名前の相違 【大飯】 記載方針の相違 ・ECCS 再循環機能喪失までの動作を想定するため、記載を明確化（伊）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>最大注入特性とすることにより、燃料取替用水ピットの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(d) 格納容器スプレイポンプ 格納容器スプレイポンプは2台動作し、設計値に余裕を考慮した最大流量で原子炉格納容器内に注水するものとする。また、代替再循環時には1台動作し、設計値に余裕を考慮した最大流量で原子炉格納容器内に注水するものとする。</p> <p>最大流量とすることにより、燃料取替用水ピットの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(e) 補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水泵1台が自動起動し、非常用炉心冷却設備作動限界到達の60秒後に4基の蒸気発生器に合計$370\text{m}^3/\text{h}$の流量で注水するものとする。</p> <p>(f) 蓄圧タンク 蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、炉心への注水を遅くするために最低保持圧力とする。また、初期保有水量については、炉心への注水量を少なくするために最低保有水量とする。 蓄圧タンクの保持圧力 (最低保持圧力) 4.04MPa[gage] 蓄圧タンクの保有水量</p>	<p>1,820m³/h, 0 MPa[gage]～約 1.3MPa[gage]) で炉心へ注水するものとする。</p> <p>最大注入特性とすることにより、燃料取替用水ピットの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(d) 格納容器スプレイポンプ 再循環切替前は、格納容器スプレイとして格納容器スプレイポンプ2台を最大流量で使用するものとする。再循環切替後は、1台を代替再循環による炉心注水として一定流量で使用し、もう1台を格納容器スプレイとして最大流量で使用するものとする。</p> <p>最大流量とすることにより、燃料取替用水ピットの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(e) 補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水泵1台が自動起動し、解析上は非常用炉心冷却設備作動限界到達の60秒後に3基の蒸気発生器に合計$150\text{m}^3/\text{h}$の流量で注水するものとする。</p> <p>(f) 蓄圧タンク 蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、炉心への注水を遅くするために最低保持圧力とする。また、初期保有水量については、炉心への注水量を少なくするために最小保有水量とする。 蓄圧タンクの保持圧力 (最低保持圧力) 4.04MPa [gage] 蓄圧タンクの保有水量</p>	<p>最大注入特性とすることにより、燃料取替用水タンクの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(d) 格納容器スプレイポンプ 格納容器スプレイポンプは2台作動し、設計値に余裕を考慮した最大流量で原子炉格納容器内に注水するものとする。また、代替再循環時には1台作動し、設計値に余裕を考慮した最大流量で原子炉格納容器内に注水するものとする。</p> <p>最大流量とすることにより、燃料取替用水タンクの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p> <p>(e) 補助給水ポンプ 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水泵1台が自動起動し、解析上は非常用炉心冷却設備作動限界到達の60秒後に3基の蒸気発生器に合計$280\text{m}^3/\text{h}$の流量で注水するものとする。</p> <p>(f) 蓄圧タンク 蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、炉心への注水を遅くするために最低保持圧力とする。また、初期保有水量については、炉心への注水量を少なくするために最低保有水量とする。 蓄圧タンクの保持圧力 (最低保持圧力) 4.04MPa [gage] 蓄圧タンクの保有水量</p>	<p>方と同様 【大飯、高浜】 設計の相違 【高浜】 設備名の相違</p> <p>最大注入特性とすることにより、燃料取替用水タンクの水位低下が早くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>(最低保有水量) 26.9m³ (1基当たり)</p> <p>(g) 代替再循環 格納容器スプレイポンプ 1台動作による代替再循環時の炉心への注水流量は、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱に相当する蒸散量を上回る流量として、200m³/h を設定する。</p> <p>c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」示す分類にしたがって以下とおり設定する。 (a) 格納容器スプレイポンプによる代替再循環は、現場での電源投入や中央制御室での代替再循環開始操作等に余裕を考慮して、ECCS 再循環切替失敗から 30 分後に開始するものとする。なお、運用上は「2.7.3(3) 感度解析」に示すとおり、MAAP の炉心水位の予測の不確かさを考慮し、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実際に見込まれる操作時間である ECCS 再循環切替失敗から 15 分後（訓練実績：11分）までに開始する。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第 2.7.3 図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の 1 次冷却系パラメータの推移を第 2.7.5 図から第 2.7.12 図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第 2.7.13 図から第 2.7.16 図に示す。</p>	<p>(最小保有水量) 29.0m³ (1基当たり)</p> <p>(g) 代替再循環 格納容器スプレイポンプ 1台作動による代替再循環時の炉心への注水流量は、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱に相当する蒸発量を上回る流量として、200m³/h を設定する。</p> <p>c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」示す分類に従って以下とおり設定する。 (a) 格納容器スプレイポンプによる代替再循環は、現場及び中央制御室での代替再循環開始操作等に余裕を考慮して、ECCS 再循環切替失敗から 30 分後に開始するものとする。なお、運用上は「7.1.7.3(3) 感度解析」に示すとおり、MAAP の炉心水位の予測の不確かさを考慮し、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実際に見込まれる操作時間である ECCS 再循環切替失敗から 15 分後までに開始する。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第 7.1.7.2 図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の 1 次系パラメータの推移を第 7.1.7.4 図から第 7.1.7.11 図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第 7.1.7.12 図から第 7.1.7.15 図に示す。</p>	<p>(最低保有水量) 29.0m³ (1基当たり)</p> <p>(g) 代替再循環 格納容器スプレイポンプ 1台作動による代替再循環時の炉心への注水流量は、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱に相当する蒸散量を上回る流量として、200m³/h を設定する。</p> <p>c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3. (5) 運転員等の操作時間に対する仮定」示す分類に従って以下とおり設定する。 (a) 格納容器スプレイポンプによる代替再循環は、現場での電源投入や中央制御室での代替再循環開始操作等に余裕を考慮して、ECCS 再循環切替失敗から 30 分後に開始するものとする。なお、運用上は「2.7.3(3) 感度解析」に示すとおり、MAAP の炉心水位の予測の不確かさを考慮し、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実際に見込まれる操作時間である ECCS 再循環切替失敗から 15 分後（訓練実績：12分）までに開始する。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第 2.7.1.3 図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の 1 次系パラメータの推移を第 2.7.2.1 図から第 2.7.2.8 図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第 2.7.2.9 図から第 2.7.2.12 図に示す。</p>	<p>【大飯】 設計の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載の相違 ・泊ECCS代替再循環の系統構成では現場での電源投入は不要</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・泊では訓練実績は今後変更となる場合もあるため記載しない。なお、代替再循環開始がECCS 再循環切替失敗から 15 分後までに実施可能な点大飯、高浜と同様。（伊方と同じ）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止とともに、「原子炉圧力低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が動作する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。</p> <p>燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約17分後に格納容器再循環サンプル側への水源切替えを行うが、ECCS再循環への切替えに失敗することで原子炉容器内水位は低下する。しかし、ECCS再循環切替失敗の30分後に、格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環による炉心への注水を実施することで炉心水位は回復する。</p> <p>(添付資料2.7.5、2.7.10)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第2.7.12図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管のスプリット破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約984°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約0.4%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p> <p>1次冷却材圧力は第2.7.5図に示すとおり、初期値(約15.6MPa[gage])以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.3MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を下回る。</p>	<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止とともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が動作する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。</p> <p>燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約19分後に格納容器再循環サンプル側への水源切替えを行うが、ECCS再循環への切替えに失敗することで原子炉容器内水位は低下する。しかし、ECCS再循環切替失敗の30分後に、格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環による炉心への注水を実施することで炉心水位は回復する。</p> <p>(添付資料7.1.7.4)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第7.1.7.11図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p> <p>1次冷却材圧力は第7.1.7.4図に示すとおり、初期値(約15.6MPa[gage])以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を下回る。</p>	<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止とともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が動作する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。</p> <p>燃料取替用水タンク水位が低下し、事象発生の約19分後に格納容器再循環サンプル側への水源切替えを行うが、ECCS再循環への切替えに失敗することで原子炉容器内水位は低下する。しかし、ECCS再循環切替失敗の30分後に、格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環による炉心への注水を実施することで炉心水位は回復する。</p> <p>(添付資料2.7.5)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>燃料被覆管温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第2.7.2.8図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.0%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。</p> <p>1次系冷却材圧力は第2.7.2.1図に示すとおり、初期値(約15.6MPa[gage])以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約16.2MPa[gage]にとどまり、最高使用圧力の1.2倍(20.59MPa[gage])を下回る。</p>	<p>【大飯】 【譲りの相違】</p> <p>【高浜】 【設備名称の相違】</p> <p>【大飯】 【解説結果の相違】</p> <p>【大飯】 【記載表現の相違】</p> <p>【大飯】 【解説条件の相違】</p> <p>【大飯、高浜】 【解説結果の相違】</p> <p>【大飯】 【記載方針の相違】</p> <p>・泊は既許可の設置 変更許可申請書の記載値の桁数が多い</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>原子炉格納容器圧力及び温度は、第 2.7.15 図及び第 2.7.16 図に示すとおり、事象発生直後の格納容器スプレイにより抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における 1 次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.308MPa [gage] 及び約 132°C にとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力 (0.39MPa [gage]) 及び最高使用温度 (144°C) を下回る。</p> <p>第 2.7.14 図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低下傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約 2.0 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することにより、安定停止状態を維持できる。</p> <p>(添付資料 2.7.6)</p>	<p>原子炉格納容器圧力及び温度は、第 7.1.7.14 図及び第 7.1.7.15 図に示すとおり、事象発生直後の格納容器スプレイにより抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における 1 次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.241MPa [gage] 及び約 124°C にとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力 (0.283MPa [gage]) 及び最高使用温度 (132°C) を下回る。</p> <p>第 7.1.7.13 図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低下傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約 4.9 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することにより、安定停止状態を維持できる。</p> <p>(添付資料 7.1.7.5)</p>	<p>原子炉格納容器圧力及び温度は第 2.7.2.11 図及び第 2.7.2.12 図に示すとおり、事象発生直後の格納容器スプレイにより抑制できる。格納容器スプレイ設備の性能は、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」における 1 次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器圧力及び温度の最高値はそれぞれ約 0.249MPa [gage] 及び約 125°C にとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器最高使用圧力 (0.283MPa [gage]) 及び最高使用温度 (132°C) を下回る。</p> <p>第 2.7.2.10 図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低下傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約 4.5 時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することにより、安定停止状態を維持できる。</p> <p>(添付資料 2.7.6)</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p> <p>【大飯】 説明の相違</p> <p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>2.7.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、運転員等操作である格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作により炉心を冷却することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、ECCS 再循環切替失敗の 30 分後を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「2.7.3(3) 感度解析」にて評価している。</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「2.7.3(3) 感度解析」にて評価している。</p> <p>(2) 解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第 2.7.2 表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価項</p>	<p>7.1.7.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、運転員等操作である格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作により炉心を冷却することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、ECCS 再循環切替失敗の 30 分後を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「(3) 感度解析」にて評価している。</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「(3) 感度解析」にて評価している。</p> <p>(2) 解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第 7.1.7.2 表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価</p>	<p>2.7.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、運転員等操作である格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作により炉心を冷却することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、ECCS 再循環切替失敗の 30 分後を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「(3) 感度解析」にて評価している。</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「(3) 感度解析」にて評価している。</p> <p>(2) 解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第 2.7.2.1 表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び破断口径に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり、炉心注水流量が多くなることで、再循環切替水位に到達する時間が早くなる。しかし、事象発生後の1次冷却材圧力は原子炉格納容器圧力に支配され、崩壊熱の変動による炉心注水流量への影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響は小さい。 破断口径を最確値とした場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、炉心注水流量が減少する。このため、再循環切替水位に到達する時間が遅くなるため、その後に生じるECCS再循環切替失敗を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転の開始が遅くなる。</p>	<p>項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び破断口径に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり、炉心注水流量が多くなることで、再循環切替水位に到達する時間が早くなる。しかし、事象発生後の1次冷却材圧力は原子炉格納容器圧力に支配され、崩壊熱の変動による炉心注水流量への影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響は小さい。 破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、炉心注水流量が減少する。このため、再循環切替水位に到達する時間が遅くなるため、その後に生じるECCS再循環切替失敗を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転の開始が遅くなる。</p>	<p>項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱（標準値）及び破断口径並びに標準値として設定している蒸気発生器2次側保有水量、燃料取替用水タンク水量、充てん／高圧注入ポンプ注入特性及び余熱除去ポンプ注入特性に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり、炉心注水流量が多くなることで、再循環切替水位に到達する時間が早くなる。しかし、事象発生後の1次冷却材圧力は原子炉格納容器圧力に支配され、崩壊熱の変動による炉心注水流量への影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響は小さい。 破断口径を最確値とした場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、炉心注水流量が減少する。このため、再循環切替水位に到達する時間が遅くなるため、その後に生じるECCS再循環切替失敗を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転の開始が遅くなる。</p> <p>蒸気発生器2次側保有水量を最確値とした場合、解析条件で設定している保有水量より多くなるが、大破断LOCAであることから、2次系からの冷却効果はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響はない。 燃料取替用水タンク水量を最確値とした場合、解析条件で設定している燃料取替用水タンク水量より少なくなるため、再循環切替水位に到達する時間が早くなる。このため、その後に生じるECCS再循環切替失敗を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転の開始が早くなるが、その差は小さいため、運転員等操作時間に与える影響は小さい。 充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプの注入特性を最確値とした場合、解析条件で設定している</p>	<p>【高浜】 記載内容の相違 ・泊は個別解析のため、標準値に係る記載をしない（大飯と同様）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・文意を明確化（伊方と同様）</p> <p>【高浜】 評価方針の相違 ・泊は個別解析のため不確かさの影響評価の対象外（大飯と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次冷却系保有水量の低下が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 破断口径を最確値とした場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、1次冷却系保有水量の低下が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、1次系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>1次系への注水流量より少なくなるため、燃料取替用水タンクの水位低下が遅くなり、再循環切替水位に到達する時間が遅くなる。このため、その後に生じるECCS 再循環切替失敗を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転の開始が遅くなる。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次系保有水量の低下が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 破断口径を最確値とした場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、1次系保有水量の低下が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 蒸気発生器2次側保有水量を最確値とした場合、解析条件で設定している保有水量より多くなるが、大破断LOCAであることから、2次系からの冷却効果はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 燃料取替用水タンク水量を最確値とした場合、解析条件で設定している水量より少なくなるため、再循環切替水位に到達する時間が早くなるが、再循環切替水位到達時点の崩壊熱の違いによる1次冷却材の蒸散量への影響は小さく、炉心水位の低下に与える影響は小さいため、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプの注入特性を最確値とした場合、解析条件で設定している1次系への注水流量より少なくなるため、燃料取替用水タンクの水位低下が遅くなり、再循環切替水位に到達する時間が遅くなる。このため、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が小さくなり、1次系保有水量の低下が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・文意を明確化（伊方と同様）</p> <p>【高浜】 評価方針の相違 ・泊は個別解析のため不確かさの影響 評価の対象外（大飯と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を評価する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転は、第2.7.4図に示すとおり、中央制御室及び現場での操作であるが、それぞれ別の運転員等による操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転は、解析上の開始時間と運用として実際に見込まれる操作開始時間の差異等により操作時間が早くなる場合、代替再循環開始時の炉心崩壊熱は高くなるため1次冷却系保有水の低下が早まるが、代替再循環運転により1次冷却系保有水量は回復することから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、破断口径等の不確かさにより、破断口からの1次冷却材の流出量が少なくなるとともに、燃料取替用水ピットの水位低下が遅くなるため、再循環切替水位への到達が遅くなり、ECCS再循環切替失敗時点における炉心崩壊熱が小さくなる。このため、1次冷却系保有水量の低下が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさについては、「2.7.3(3) 感度解析」にて評価しており、評価項目に与える影響は小さい。</p>	<p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を評価する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転は、第7.1.7.3図に示すとおり、中央制御室及び現場での操作であるが、それぞれ別の運転員等による操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転は、解析上の開始時間と運用として実際に見込まれる開始時間の差異により操作時間が早くなる場合、代替再循環開始時の炉心崩壊熱は高くなるため1次系保有水の低下が早まるが、代替再循環運転により1次系保有水量は回復することから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、破断口径の不確かさにより、破断口からの1次冷却材の流出量が少なくなるとともに、燃料取替用水ピットの水位低下が遅くなるため、再循環切替水位への到達が遅くなり、ECCS再循環切替失敗時点における炉心崩壊熱が小さくなる。このため、1次系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさについては、「(3) 感度解析」にて評価しており、評価項目に与える影響は小さい。</p>	<p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響、並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を評価する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転は、第2.7.1.4図に示すとおり、中央制御室及び現場での操作であるが、それぞれ別の運転員等による操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転は、解析上の開始時間と運用として実際に見込まれる開始時間の差異により操作時間が早くなる場合、代替再循環開始時の炉心崩壊熱は高くなるため1次系保有水の低下が早まるが、代替再循環運転により1次系保有水量は回復することから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、破断口径及び充てん／高圧注入ポンプ等の注入特性の不確かさにより、破断口からの1次冷却材の流出量が少なくなるとともに、燃料取替用水タンクの水位低下が遅くなるため、再循環切替水位への到達が遅くなるため、再循環切替失敗時点における炉心崩壊熱が小さくなる。このため、1次系保有水量の低下が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさについては、「(3) 感度解析」にて評価しており、評価項目に与える影響は小さい。</p>	<p>【高浜】 評価方針の相違 ・泊は個別解析のため不確かさの影響評価の対象外（大飯と同様） 【高浜】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>(3) 感度解析</p> <p>MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流による炉心水位の予測に関する不確かさを確認するため、M-RELAP5による感度解析を実施した。</p> <p>その結果、第2.7.17図に示すとおり、MAAPはM-RELAP5より約15分炉心露出を遅めに予測する傾向を確認した。また、M-RELAP5によりECCS再循環切替失敗から15分後に代替再循環を開始した場合の感度解析を実施した。その結果、第2.7.18図に示すとおり、ECCS再循環切替失敗後において、炉心は露出せず、燃料被覆管温度は上昇しない結果となった。よって、本重要事故シーケンスにおいては、炉心露出の予測に対する不確かさとして、15分を考慮するものとする。なお、本評価では、MAAPによって算出された原子炉格納容器圧力等を境界条件として用いているが、両コードの計算結果から得られる原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーの差から見積もられる原子炉格納容器圧力の差はわずかであることから、M-RELAP5の炉心露出の予測に与える影響は軽微である。</p> <p>MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさとして、炉心露出を約15分遅く評価する可能性があることから、実際の炉心露出に対する余裕が小さくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる。これを踏まえて、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の開始操作については、解析上の操作開始時間に対して、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くしている。このため、炉心露出することはなく、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(4) 操作時間余裕の把握</p> <p>操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内で操作時間余裕を評価する。</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作の実施</p>	<p>(3) 感度解析</p> <p>MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流による炉心水位の予測に関する不確かさを確認するため、本重要事故シーケンスにおいてM-RELAP5による感度解析を実施した。</p> <p>その結果、第7.1.7.16図に示すとおり、MAAPはM-RELAP5より約15分炉心露出を遅めに予測する傾向を確認した。また、M-RELAP5によりECCS再循環切替失敗から15分後に代替再循環を開始した場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.7.17図に示すとおり、ECCS再循環切替失敗後において、炉心は露出せず、燃料被覆管温度は上昇しない結果となった。よって、本重要事故シーケンスにおいては、炉心露出の予測に対する不確かさとして、15分を考慮するものとする。なお、同評価では、MAAPによって算出された原子炉格納容器圧力等を境界条件として用いているが、両コードの計算結果から得られる原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーの差から見積もられる原子炉格納容器圧力の差はわずかであることから、M-RELAP5の炉心露出の予測に与える影響は軽微である。</p> <p>MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさとして、炉心露出を約15分遅く評価する可能性があることから、実際の炉心露出に対する余裕が小さくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる。これを踏まえて、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の開始操作については、解析上の操作開始時間に対して、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くしている。このため、炉心露出することはなく、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(4) 操作時間余裕の把握</p> <p>操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内で操作時間余裕を評価する。</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作の開始</p>	<p>(3) 感度解析</p> <p>MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流による炉心水位の予測に関する不確かさを確認するため、本重要事故シーケンスにおいてM-RELAP5による感度解析を実施した。</p> <p>その結果、第2.7.3.1図に示すとおり、MAAPはM-RELAP5より約15分炉心露出を遅めに予測する傾向を確認した。また、M-RELAP5によりECCS再循環切替失敗から15分後に実施した場合の感度解析を実施した。その結果、第2.7.3.2図に示すとおり、ECCS再循環切替失敗後において、炉心は露出せず、燃料被覆管温度は上昇しない結果となった。よって、本重要事故シーケンスにおいては、炉心露出の予測に対する不確かさとして、15分を考慮するものとする。なお、同評価では、MAAPによって算出された原子炉格納容器圧力等を境界条件として用いているが、両コードの計算結果から得られる原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーの差から見積もられる原子炉格納容器圧力の差はわずかであることから、M-RELAP5の炉心露出の予測に与える影響は軽微である。</p> <p>MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさとして、炉心露出を約15分遅く評価する可能性があることから、実際の炉心露出に対する余裕が小さくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる。これを踏まえて、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の開始操作については、解析上の操作開始時間に対して、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くしている。このため、炉心露出することはなく、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(4) 操作時間余裕の把握</p> <p>操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内で操作時間余裕を評価する。</p> <p>格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作の実施</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>時間に対する時間余裕を確認するため、燃料被覆管温度評価の観点から、運用上実際に見込まれる操作開始時間であるECCS再循環切替失敗から15分後に実施する格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作に対して、開始を5分遅くした場合の感度解析を実施した。その結果、第2.7.19図及び第2.7.20図に示すとおり、燃料被覆管温度は1,200°Cに対して余裕があることを確認した。よって、ECCS再循環切替失敗から約20分の操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>(5) まとめ</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。感度解析結果から、MAAPの炉心水位の予測の不確かさとして15分を考慮することとし、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くした。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさ、並びにそれらが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員による格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料2.7.7、2.7.8、2.7.9)</p>	<p>時間に対する時間余裕を確認するため、燃料被覆管温度評価の観点から、運用上実際に見込まれる操作開始時間であるECCS再循環切替失敗から15分後に実施する格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作に対して、開始を5分遅くした場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.7.18図及び第7.1.7.19図に示すとおり、燃料被覆管温度は1,200°Cに対して十分余裕があることを確認した。よって、ECCS再循環切替失敗から約20分の操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>(5) まとめ</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。感度解析結果から、MAAPの炉心水位の予測の不確かさとして15分を考慮することとし、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くした。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさ、並びにそれらが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員による格納容器スプレイポンプによる代替再循環を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料7.1.7.6、7.1.7.7、7.1.7.8)</p>	<p>時間に対する時間余裕を確認するため、燃料被覆管温度評価の観点から、運用上実際に見込まれる操作開始時間であるECCS再循環切替失敗から15分後に実施する格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作に対して、開始を5分遅くした場合の感度解析を実施した。その結果、第2.7.3.3図及び第2.7.3.4図に示すとおり、燃料被覆管温度は1,200°Cに対して十分余裕があることを確認した。よって、ECCS再循環切替失敗から約20分の操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>(5) まとめ</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。感度解析結果から、MAAPの炉心水位の予測の不確かさとして15分を考慮することとし、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くした。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさ、並びにそれらが運転員等操作時間に与える影響を考慮した場合においても、運転員による格納容器スプレイポンプによる代替再循環を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料2.7.7、2.7.8、2.7.9)</p>	

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
2.7.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「2.7.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり18名である。したがって、「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策要員74名で対応可能である。 (2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を行い、その結果を以下に示す。 また、水源、燃料及び電源については、3号炉及び4号炉でそれぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であることを確認する。	7.1.7.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、重大事故等対策時に必要な要員は、「7.1.7.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり9名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の合計33名で対応可能である。 (2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を行い、その結果を以下に示す。	2.7.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において 3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策に必要な要員は、「2.7.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり18名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している重大事故等対策要員 118名で対応可能である。	【大飯、高浜】 ・体制の相違 ・要員体制の差異
a. 水源 燃料取替用水ピット（1,860m ³ ：有効水量）を水源とする高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%）に到達後（約17分後）、高圧再循環運転及び低圧再循環運転への切替に失敗するが、その後、2系列の格納容器スプレイ再循環運転への切替に成功したことを確認した後、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替える（約47分後）。以降は、格納容器再循環サンプルを水源とし、代替再循環（炉心冷却）運転を継続する。 燃料取替用水ピット（1,860m ³ ：有効水量）を水源とする格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替	a. 水源 燃料取替用水ピット（1,700m ³ ：有効水量）を水源とする高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位（16.5%）に到達後（約19分後）に低圧及び高圧再循環運転に切替失敗するが、その後、2系列の格納容器スプレイ再循環運転切替成功を確認した後、B格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切替える（約49分後）。以降は、格納容器再循環サンプルを水源とし、代替再循環（炉心冷却）運転を継続する。	a. 水源 燃料取替用水タンク（1,600m ³ ：有効水量）を水源とする充てん／高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水タンク水位が再循環切替水位（16%）に到達後（約19分後）に低圧再循環運転に切替失敗するが、その後、2系列の格納容器スプレイ再循環運転切替成功を確認した後、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替える（約49分後）。以降は、格納容器再循環サンプルを水源とし、代替再循環（炉心冷却）運転を継続する。	【高浜】 ・設備名称の相違 【大飯、高浜】 ・燃料取替用水ピット（タンク）の有効水量の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の切替水位の相違 【大飯】 ・記載表現の相違 【高浜】 ・設備名称の相違 【大飯、高浜】 ・記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%）に到達後（事象発生の約17分後）、B格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転に切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とし、格納容器スプレイ再循環運転を継続する。</p> <p>以上より、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。</p> <p>なお、外部電源の喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料 外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約594.7kLの重油が必要となる。</p> <p>電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約3.1kLの重油が必要となる。</p> <p>7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約597.8kLとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの合計油量（620kL）にて供給可能である。</p> <p>c. 電源 外部電源の喪失は仮定していないが、仮に外部電源が</p>	<p>水位（16.5%）に到達後（約19分後）にA-格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転に切り替え、以降は、格納容器再循環サンプルを水源とし、格納容器スプレイ再循環運転を継続する。</p> <p>以上より、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。</p> <p>なお、外部電源の喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料 外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約527.1kLの軽油が必要となる。</p> <p>緊急時対策所用発電機による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約7.4kLの軽油が必要となる。</p> <p>7日間の運転継続に必要な軽油はこれらを合計して約534.5kLとなるが、「7.5.1(2) 資源の評価条件」に示すとおりディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量（540kL）にて供給可能である。</p> <p>c. 電源 外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が</p>	<p>水位（16%）に到達後（約19分後）にB格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転に切り替え、以降は、格納容器再循環サンプルを水源とし、格納容器スプレイ再循環運転を継続する。</p> <p>以上より、燃料取替用水タンクへの補給は不要である。</p> <p>なお、外部電源の喪失を想定した場合でも同様の対応である。</p> <p>b. 燃料 外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約450.9kLの重油が必要となる。</p> <p>電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約2.8kLの重油が必要となる。</p> <p>7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約453.7kLとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯油槽の合計油量（460kL）にて供給可能である。</p> <p>c. 電源 外部電源の喪失は仮定していないが、仮に外部電源が</p>	<p>設置の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の有効水量の相違 ・燃料取替用水ピット（タンク）の切替水位設定の差異</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違 ・ディーゼル発電機の相違により必要な油量が異なるが、貯油槽の容量にて供給可能であり問題ない ・油の種類として油は軽油を使用するが、大飯、高浜は重油を使用する</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違 ・貯油槽容量の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により動作する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。	喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。	喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>2.7.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」では、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環運転ができなくなることで、1次冷却材の保有水量が低下し、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、短期対策及び長期対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」の重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に高圧再循環機能及び低圧再循環機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実施することにより、ECCS 再循環切替失敗後に炉心が露出することはない。</p> <p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力並びに原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的には安定停止状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさ並びにそれらが運転員等操作に与える影響を考慮しても、評価項目に与える影響は小さいことを確認した。感度解析結果より、MAAP の炉心水位の予測の不確かさとして 15 分を考慮し、運用上実際に見込まれる操作開始時間を 15 分早くした。その結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源について、外部電源喪失を仮定しても供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、格納容器スプレイポンプによる代替再循環等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>7.1.7.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」では、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環運転ができなくなることで、1次系保有水量が減少し、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、短期対策及び長期対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」の重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実施することにより、ECCS 再循環切替失敗後に炉心が露出することはない。</p> <p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力並びに原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的には安定停止状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさ並びにそれらが運転員等操作に与える影響を考慮しても、評価項目に与える影響は小さいことを確認した。感度解析結果より、MAAP の炉心水位の予測の不確かさとして 15 分を考慮し、運用上実際に見込まれる操作開始時間を 15 分早くした。その結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>発電所災害対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源について、外部電源喪失を仮定しても供給可能である。</p> <p>以上のことから、格納容器スプレイポンプによる代替再循環等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>2.7.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」では、燃料取替用水タンクを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプルを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環運転ができなくなることで、1次冷却材の保有水量が低下し、炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、短期対策及び長期対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ再循環を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」の重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実施することにより、ECCS 再循環切替失敗後に炉心が露出することはない。</p> <p>その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力並びに原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的には安定停止状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさ並びにそれらが運転員等操作に与える影響を考慮しても、評価項目に与える影響は小さいことを確認した。感度解析結果より、MAAP の炉心水位の予測の不確かさとして 15 分を考慮し、運用上実際に見込まれる操作開始時間を 15 分早くした。その結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源について、外部電源喪失を仮定しても供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」において、格納容器スプレイポンプによる代替再循環等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して有効である。</p>	<p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【高浜】 課題の相違 ・差異理由は前述どおり（1ページ参照）</p> <p>【大飯、高浜】 要員名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・泊では文章内で重複する表現のため記載していない（伊方と同様）</p>

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

第 2.7.1 表 「ECCS 再循環機能喪失」における重大事故等対策について（1／2）

判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	
		常設設備	可燃設備
a. プラントリップ	・事故発生に伴い、原子炉トリップ及びタービンリップを確認する。	一	一
・井戸負圧及び常圧を確認する。所内電気系統は正常であることを確認する。			
b. 安全注入シーケンス	・安全注入シーケンス作動状況を確認する。	燃料取扱用ポンプトボンプ	一
・安全注入シーケンスが作動していないことを確認する。			
c. 高圧注入系動作	・高圧注入系下において、電圧注入系が動作する。	電圧タンク	一
d. 格納容器スプレイ作動状況の確認	・C.V.スプレイ作動により格納容器スプレイが作動していることを確認する。	燃料取扱用ポンプボンブ	一
e. 1 次冷却材圧力の測定	・加圧器圧力の及び水位の检测する。	燃料取扱用ポンプ	一
・高圧サブシステムの水位と監視装置内表示との間に誤差がないことを確認する。			
f. 再循環自動切換	・燃料取扱用ポンプによる燃料供給量を確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
・冷却材流量が目標値（約 6%）未満であることを確認する。			
・冷却材流量が目標値未満である場合、安全注入系が動作する。			
・安全注入系動作	・[ECCS]警報により井戸負圧が発生する。	燃料取扱用ポンプ	一
・安全注入シーケンス動作	・安全注入シーケンスが作動していないことを確認する。	電圧タンク	一
c. 電圧注入系動作の確認	・1次冷却材圧力の低下に伴い、電圧注入系が動作していることを確認する。	電圧タンク	一
d. 格納容器スプレイ作動状況の確認	・C.V.スプレイ作動により格納容器スプレイが作動していることを確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
e. 1 次冷却材圧力の測定	・燃料取扱用ポンプ水位が低め（約 16.5%）であることを確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
・冷却材流量が目標値未満であることを確認する。			
f. 再循環ポンプへの切替	・再循環ポンプを安全注入系へ切り替える。	燃料取扱用ポンプ	一
・安全注入系への切替を行った後、再循環ポンプを停止する。			

第 7.1.7.1 表 「ECCS 再循環機能喪失」における重大事故等対策について（1／2）

判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	
		常設設備	計画設備
a. プラントリップの確認	・事故の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービンリップを確認する。	一	一
・非常用送風及び常圧保全装置の運転を確認し、所内電気系統は正常であることを確認する。			
b. 安全注入シーケンス作動	・[ECCS]警報により井戸負圧が発生する。	燃料取扱用ポンプ	一
・安全注入シーケンスが作動していないことを確認する。			
c. 電圧注入系動作の確認	・1次冷却材圧力の低下に伴い、電圧注入系が動作していることを確認する。	電圧タンク	一
d. 格納容器スプレイ作動状況の確認	・C.V.スプレイ作動により格納容器スプレイが作動していることを確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
e. 1 次冷却材圧力の測定	・燃料取扱用ポンプ水位が低め（約 16.5%）であることを確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
・冷却材流量が目標値未満であることを確認する。			
f. 再循環ポンプへの切替	・再循環ポンプを安全注入系へ切り替える。	燃料取扱用ポンプ	一
・安全注入系への切替を行った後、再循環ポンプを停止する。			

第 2.7.1.1 表 「ECCS 再循環機能喪失」における重大事故等対策について（1／2）

判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	
		常設設備	計画設備
a. プラントリップの確認	・事故の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービンリップを確認する。	一	一
・非常用送風及び常圧保全装置の運転を確認し、所内電気系統は正常であることを確認する。			
b. 安全注入シーケンス作動	・安全注入作動により井戸負圧が下降する。	燃料取扱用ポンプ	一
・安全注入シーケンスが作動していることを確認する。			
c. 電圧注入系動作	・電圧注入系下において、電圧注入系が動作する。	電圧タンク	一
d. 格納容器スプレイ作動状況の確認	・C.V.スプレイ作動により格納容器スプレイが作動していることを確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
e. 1 次冷却材圧力の測定	・加圧器圧力・水位の低下下、原子炉格納容器圧力・水位、冷却材流量の上昇、格納容器サブシステムの運転が停止する。	燃料取扱用ポンプ	一
・冷却材流量が目標値未満であることを確認する。			
f. 所循環自動切換	・燃料取扱用ポンプ水位が低め（約 16.5%）であることを確認する。	燃料取扱用ポンプ	一
・冷却材流量が目標値未満であることを確認する。			

【】は有効性評価上期待しない重大事故等対応設備

【大飯、高浜】
 名称等の相違
 ・設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対応設備」の記載、名称が異なる

名称等の相違

・設備仕様等の差異により「手順」「重大事故等対応設備」の記載、名称が異なる

第2.7.1表 「ECCS再循環機能喪失」における重大事故等対策について（2／2）

7.1.7 ECCS再循環機能喪失

判断及び操作	手順		常設設備 可燃設備	計装設備 計装設備	
	重大事故等対応設備	部注：液量		金杯輸出流量 計装器皿所蔵庫サンプル水位 （底氷） 計装器皿所蔵庫サンプル水位	部注：液量
g、再循環弁等の動作不調により再循環運転への自切換失敗と判断する。					
h、再循環自切換失敗時の対応操作として、再循環装置回復操作、再発生器2水槽への手動切替及び燃料取出手ピットの操作を行なう。	【主蒸気逃がし弁】 【タービン動輪助給水ポンプ】 【電動油圧ポンプ】 【発生器水位】 【発生器水位】 【水ポンプ】 【燃料供給用ヒビット】	—	—	金杯輸出流量 計装器皿所蔵庫サンプル水位 （底氷） 計装器皿所蔵庫サンプル水位	—
i、代物再循環運転による代物再循環配管（A格納容器スプレイボンブ（B）格納容器スプレイボンブ）による代物再循環配管（A格納容器スプレイボンブ）を用いた代物再循環運転により、再循環弁等の動作不調により、再循環装置回復操作、再発生器2水槽への手動切替及び燃料取出手ピットの操作を行なう。	A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ	A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ A格納容器スプレイボンブ	—	—	—
j、原子炉格納容器の健全性維持	・長期対策として、A格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行う。 ・长期対策として、B格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行う。 ・长期対策として、C格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行う。	—	—	—	—

■ 1) は有効性評価上削除しないため重大事故等対応設備

第 7.1.7.1 表 「ECCS再循環機能喪失」における重大事故等対策について（2／2）

判断及び操作	手順		常設設備 可燃設備	計装設備 計装設備	
	重大事故等対応設備	部注：流入量		高圧注入流量 射出注入流量 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷） 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷）	高圧注入流量 射出注入流量 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷） 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷）
g、再循環運転への切替失敗の判断					
h、再循環運転への切替失敗時の対応操作として、再循環装置回復操作、代物再循環運転及び燃料貯蔵用水ピットの操作を行なう。	【主蒸気逃がし弁】 【タービン動輪助給水ポンプ】 【発生器水位】 【水ポンプ】 【燃料供給用ヒビット】	—	—	—	—
i、代物再循環運転による手心冷却	・代物再循環運転の準備が完了すれば、B—格納容器スプレイボンブによる代物循環配管（B—格納容器スプレイボンブ出口→B—代物再循環運転用ヒビット出口ダライマー）を使用した代物再循環運転による手心冷却を開始する。 ・長期対策として、代物再循環運転による手心冷却を継続的に行なう。	B—格納容器スプレイボンブ B—格納容器スプレイボンブ B—格納容器スプレイボンブ B—格納容器スプレイボンブ B—格納容器スプレイボンブ	—	高圧注入流量 射出注入流量 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷） 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） B—格納容器スプレイボンブ給水量 流量（AM用） 加圧器水位	高圧注入流量 射出注入流量 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷） 計装器皿所蔵庫サンプル水位（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） B—格納容器スプレイボンブ給水量 流量（AM用） 加圧器水位
j、原子炉格納容器の健全性維持	・長期対策として、A格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行う。 ・长期対策として、B格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行なう。 ・长期対策として、C格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行なう。	A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ	—	—	—

■ 1) は有効性評価上削除しない重大事故等対応設備

第 2.7.1.1 表 「ECCS再循環機能喪失」における重大事故等対策について（2／2）

判断及び操作	手順		常設設備 可燃設備	計装設備 計装設備	
	重大事故等対応設備	部注：注入量		高圧安全注入流量 格納容器所蔵庫サンプル水位 （底氷） 格納容器所蔵庫サンプル水位	高圧安全注入流量 格納容器所蔵庫サンプル水位 （底氷） 格納容器所蔵庫サンプル水位
g、再循環自切換失敗の判断					
h、再循環自切換失敗時の対応操作として、再循環装置回復操作、代物再循環運転及び燃料取出手ピットによる手心冷却を開始する。	【主蒸気逃がし弁】 【電動補助給水ポンプ】 【発生器水位】 【水タンク】 【燃料貯蔵用水タンク】	—	—	1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷）	—
i、代物再循環運転による手心冷却	・代物再循環運転の準備が完了すれば、A格納容器スプレイボンブによる代物循環配管（A—格納容器スプレイボンブ出口→A—代物再循環運転用ヒビット出口ダライマー）を使用した代物再循環運転による手心冷却を開始する。	A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ A—格納容器スプレイボンブ	—	高圧安全注入流量 格納容器所蔵庫サンプル水位 （底氷） 格納容器所蔵庫サンプル水位 （底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷） 1次冷却材温度（底氷）	—
j、原子炉格納容器の健全性維持	・長期対策として、代物再循環運転による手心冷却を継続的に行なう。 ・長期対策として、B格納容器スプレイボンブによる格納容器の健全性維持を行なう。	—	—	—	—

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

【大飯、高浜】
 名称等の相違
 ・設備仕様等の差異に
 より「手順」「重大事故等対応設備」の記載、
 名称が異なる

■ 1) は有効性評価上削除しない重大事故等対応設備

差異の説明

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

第 2.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件
 (大破断 LOCA + 高圧再循環喪失 + 低圧再循環喪失) (1 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方	
	解析コード M A A P	炉心熱出力 100%(3,411 MWe)×1.02 (初期)
1 次冷却材圧力 (初期)	15.41±0.21 MPa[large]	炉心熱出力を最大化するように、炉心水位を維持し、燃料取扱い装置を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。そのため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
初期条件 1 次冷却材平均圧力 (初期)	30.71±2.2°C	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
安全機能喪失 に対する仮定	FP : 日本原子力学会推奨 アクチニド : ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
外部電源	蒸気発生器 蒸気取扱い装置 2 次側保有水槽 原子炉格納容器 自由体積	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
再循環切替	50t (1 基当たり) 7.2 50t/m³	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件
 (大破断 LOCA 時に既存再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する場合) (1 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方	
	解析コード M A A P	炉心熱出力 (初期)
起因事象	大破断 LOCA 破断位置 : 完全回路破断	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
安全機能の喪失 に対する仮定	ECCS 再循環機能喪失	ECCS 再循環機能が喪失するものとして設定。
外部電源	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用冷却設備の動作が早くなり、ECCS 再循環切替失敗時の時間が早くなる。そのため、燃焼度が高くなる。
再循環切替	燃料取扱用木ビット水位低 (3号 炉 : 19.5%、4号炉 : 16.0%) → 再循環切替までに炉心に注入される水量は同一) 斜溝母管時に ECCS 再循環切替に失敗	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。

泊発電所 3 号炉

高浜発電所 3 / 4 号炉

差異の説明

【大飯、高浜】

設計の相違

・泊は副制御装置であり、
 設備仕様も異なること
 から「主要解析条件
 及び「条件設定の考え方」の記載が一部異なる
 る

【大飯、高浜】

名称等の相違

第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件 (大 LOCA + 低圧再循環失敗) (1 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方	
	解析コード M A A P	炉心熱出力 (初期)
起因事象	大破断 LOCA 破断位置 : 完全回路破断	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
安全機能の喪失 に対する仮定	ECCS 再循環機能喪失	ECCS 再循環機能が喪失するものとして設定。
外部電源	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用冷却設備の動作が早くなり、ECCS 再循環失敗時の時間が早くなる。そのため、燃焼度が高くなる。
再循環切替	燃料取扱用木ビット水位低 → 利害時に ECCS 作動範囲に失敗	燃料取扱用木ビット水位量については設計値に基づき、準備を設定。

第 2.7.2.1 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件 (大 LOCA + 低圧再循環失敗) (1 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方	
	解析コード M A A P	炉心熱出力 (初期)
起因事象	大破断 LOCA 破断位置 : 完全回路破断	炉心熱出力を最大化するようにして設備を運転する。このため、燃焼度が高くなるため、燃焼器を設置する。
安全機能喪失 に対する仮定	ECCS 再循環機能喪失	ECCS 再循環機能が喪失するものとして設定。
外部電源	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用冷却設備の動作が早くなり、ECCS 再循環失敗時の時間が早くなる。そのため、燃焼度が高くなる。
再循環切替	燃料取扱用木ビット水位低 → 利害時に ECCS 作動範囲に失敗	燃料取扱用木ビット水位量については設計値に基づき、準備を設定。

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

第 2.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件

(大破壊 LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗) (2 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方
原子炉リップ信号	原子炉圧力低 (12.73MPa [gage]) (応答時間 2.0 秒)
非常用炉心冷却設備 作動信号	原子炉圧力低 (12.04MPa [gage]) (応答時間 0 秒)
原子炉格納容器 スプレイ作動信号	原子炉格納容器圧力異常高 (高圧注入特性: 0m³/h ~ 約 360m³/h、 0 MPa [gage] ~ 約 15.8MPa [gage]) 低圧注入特性: (0 m³/h ~ 約 2,500m³/h、 0 MPa [gage] ~ 約 1.5MPa [gage])
高圧注入ポンプ 余熱除去ポンプ スプレイポンプ	最大注入特性 (2 台) (注入時間: 2 分) (再循環切替失敗時の流量が早くなることから、応答時間は 0 秒と設定)
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備作動界限到達の 60 秒後に注水開始 (蒸気発生器 4 号合計) 補助給水ポンプ 2 台及びボンブの定速達成時間に余裕を考慮して設定。

第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件 (大破壊 LOCA 時に低圧循環機能が喪失する事故) (2 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方
原子炉リップ信号	原子炉圧力低 (12.73Pa [gage]) (応答時間 2.0 秒)
非常用炉心冷却設備 作動信号	原子炉圧力異常低 (11.38Pa [gage]) (応答時間 0 秒)
原子炉格納容器スプレイ作動信号	最大注入特性 (2 台) (注入時間: 0 秒) 低圧注入特性: (0 m³/h ~ 約 350m³/h、 0 MPa [gage] ~ 約 15.7MPa [gage])
高圧注入ポンプ 余熱除去ポンプ	最大注入特性 (2 台) (注入時間: 1.8 分) 低圧注入特性: (0 m³/h ~ 約 1,820m³/h、 0 MPa [gage] ~ 約 1.3Pa [gage])
補助給水ポンプ	最大流量 (注水時間: 2 台) (再循環ポンプ) 非常用炉心冷却設備作動界限到達の 60 秒後以降に注水開始
補助給水ポンプ	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れ及びボンブの定速達成時間に余裕を考慮して設 定。 注水流量 (ミニフロー流量値) を想定)

第 7.1.7.2.1 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件 (大 LOCA + 低圧再循環失敗) (2 / 3)

項目	主要解析条件 条件設定の考え方
原子炉リップ信号	トリップ設定時に計装器具を考慮した低い値として、トリップ限界値を設定。 検出され、信号遅れ時間等を考慮して、応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備 作動信号	非常用炉心冷却設備を監視するため、再循環切替失敗時の炉心冷却装置が早くなることから、応答時間は 0 秒と設定。
原子炉格納容器スプレイ作動信号	原子炉格納容器へのアライメントの性質が早くなることと本解である燃料取替用ヒートの水位低下が早くなるため、再循環切替失敗時の炉心冷却装置が早くなることから、応答時間は 0 秒と設定。
高圧注入ポンプ 余熱除去ポンプ	高圧注入ポンプ及び余熱除却ポンプの作動時間が早いことから、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の極端で遅くなることから、応答時間は 0 秒と設定。
補助給水ポンプ	再循環切替時間が早くなるように、信号遅れ及びボンブの定速達成時間に余裕を考慮して設 定。 注水流量 (ミニフロー流量値) を想定)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

【大飯、高浜】
設計の相違
・泊は副制御停泊であり、
設備仕様も異なること
から「主要解析条件」
及び「条件設定の考え方」
の記載が一部異なる
る
【大飯、高浜】
名称等の相違

高浜発電所 3 / 4 号炉

差異の説明

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

第 2.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件
(大破断LOCA + 高圧再循環喪失 + 低圧再循環喪失) (3 / 3)

項目		主要解析条件		条件設定の考え方	
重大事態による故障等の機器対策等に開	蓄圧タンク保持圧力 蓄圧タンク保有水量 代替再循環流量	4.04MPa[gage] (最低保持圧力) 26.9m ³ (1基当たり) (最低保有水量) 200m ³ /h		炉心への注水タイミングを遅くする最低の圧力として設定。 炉心への注水量を少なくする最低の保有水量を設定。	
重大事態による故障等の機器対策等に開	代替再循環開始	ECCS 再循環切替失敗時の30分後 (この間は注水がないと仮定)		再循環切替時間約17分時点での崩壊熱に相当する蒸散量 (約 145m ³ /h) を上回る流量として設定。	
重大事態による故障等の機器対策等に開				運転員操作時間として、格納容器スプレイボンブによる代替再循環室での代替再循環の開始操作等に余裕を考慮して、代替再循環の開始操作に30分を想定して設定。なお、運用上はMAPPの炉心水位の予測の不確実性を考慮し、格納容器スプレイボンブによる代替再循環を実際には見込まれる操作時間であるECCS再循環切替失敗から15分後までに開始する。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

泊発電所3号炉

高浜発電所3／4号炉

差異の説明

第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高压再循環機能が喪失する事故) (3 / 3)

項目		主要解析条件		条件設定の考え方	
重大事態による故障等の機器対策等に開	蓄圧タンク保持圧力 蓄圧タンク保有水量 代替再循環流量	4.04MPa[gage] (最低保持圧力) 29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量) 200m ³ /h		炉心への注水タイミングを遅くする最低の圧力として設定。 炉心への注水量を少なくする最低の保有水量を設定。	
重大事態による故障等の機器対策等に開	代替再循環開始	ECCS 再循環切替失敗時の30分後 (この間は注水がないと仮定)		再循環切替時間約19分時点での崩壊熱に相当する蒸散量 (約112m ³ /h) を上回る流量として設定。	
重大事態による故障等の機器対策等に開				運転員等操作時間として、格納容器スプレイボンブによる代替再循環の現場での代替再循環操作等に余裕を考慮して、代替再循環の開始操作に30分を想定して設定。なお、運用上はMAPPの炉心水位の予測の不確実性を考慮し、格納容器スプレイボンブによる代替再循環を実際には見込まれる操作時間であるECCS再循環切替失敗から15分後までに開始する。	

第 2.7.2.1 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件 (大LOCA + 低圧再循環失敗) (3 / 3)

項目		主要解析条件		条件設定の考え方	
重大事態による故障等の機器対策等に開	蓄圧タンク保持圧力 蓄圧タンク保有水量 代替再循環流量	4.04MPa[gage] (最低保持圧力) 29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量) 200m ³ /h		炉心への注水タイミングを遅くする最低の圧力として設定。 炉心への注水量を少なくする最低の保有水量を設定。	
重大事態による故障等の機器対策等に開	代替再循環開始			再循環切替時間約19分時点での崩壊熱に相当する蒸散量 (約 112m ³ /h) を上回る流量として設定。	
重大事態による故障等の機器対策等に開				運転員操作時間として、格納容器スプレイボンブによる代替再循環室での代替再循環の開始操作等に余裕を考慮して、代替再循環の開始操作に30分を想定して設定。なお、運用上はMAPPの炉心水位の予測の不確実性を考慮し、格納容器スプレイボンブによる代替再循環を実際には見込まれる操作時間であるECCS再循環切替失敗から15分後までに開始する。	




【大飯、高浜】

設計の相違
・泊は副循環槽であり、
設備仕様も異なること
から「主要解析条件」
及び「条件設定の考え方」
の記載が一部異なる

【大飯、高浜】

名称等の相違
【大飯、高浜】
記載方針の相違
・訓練実績は今後変更
となる場合もあるため
記載しない




7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
 <p>第2.7.1図 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第 7.1.7.1図 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第 2.7.1.1図 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図</p>	<p>【大飯、高浜】 設計上の相違 【大飯、高浜】 名称等の相違</p>



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
 <p>注: 大飯はプロセスの流れを示す</p> <p>第 2.7.2 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>	 <p>注: 大飯はプロセスの流れを示す</p> <p>第 2.7.1.2 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (1 / 2)</p>	 <p>注: 大飯はプロセスの流れを示す</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象判定プロセスを第7.1.7.2図に含めている(川内と同様)

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
 <p>設計事象対応手順 B-DMA対応手順(事故時操作手順) (第1回) 及び (事故時操作手順) (第2回)</p> <p>注: 太線はプロセスの流れを示す</p> <p>第 2.7.2 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>		 <p>設計事象対応手順 B-DMA対応手順(事故時操作手順) (第1回) 及び (事故時操作手順) (第2回) 及び (事故時操作手順) (第3回)</p> <p>注: 大線はプロセスの流れを示す</p> <p>第 2.7.1.2 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要 (判定プロセス) (2 / 2)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事象判定プロセスを第7.1.7.2図に含めている(川内と同様)

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>（解析上の時間）</p> <ul style="list-style-type: none"> 0分：高圧RRA失敗（大鍋炉） 高子炉トリップ、タービントリップの確認 非常用ポンプ操作動作監視の確認 「高圧RRA及び外部冷却機器喪失」でない（No） → 「余流冷却能力喪失時」の判断へ （Yes） 第7回注入系動作の確認 非常用噴射スプレーポンプ動作を確認 熱供給水ポンプの動作、凝縮水ポンプ互いの確認 「大鍋炉の漏えいを防除」 機器監査ポンプトリップ確認、再起動自動設定に到達する ・高圧及上位圧力燃焼炉封止門が全開 ・非常用噴射スプレーポンプ台数が異常 高圧及び中圧圧力燃焼炉動力停炉失敗時の判断 → 中央制御室での手動停炉操作により判断 ・高圧RRAの上部遮断弁が開放され、遮断弁（閉鎖）により遮断せず 小失水量による上部遮断弁の開放により遮断せず → 過去遮断による上部遮断弁の開放により遮断せず 代替再循環による1次系の冷却水の供給開始 代替再循環による1次系の冷却水の供給停止 （原子炉安定状態） 代替再循環による1次系の冷却水の供給開始 代替再循環による1次系の冷却水の供給停止 <p>※1：すべての冷却用ポンプ及び非常用ポンプの電磁が「運」ボルトを示した場合。 ※2：（廃止）この段階は以下で実施する。冷却用ポンプやノブ止、格納容器サブポンプ、格納容器内アリエラ、火消栓栓止等を確認する。冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず下で確認する。格納容器サブポンプ（主）の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※3：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※4：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※5：熱供給用ポンプの冷却用ポンプを切換して実施する。冷却用ポンプ1台を切替えて実施する。 ※6：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。</p>	<p>（解析上の時間）</p> <ul style="list-style-type: none"> 60分：冷却材喪失（大鍋炉） 高子炉トリップ・タービントリップの確認 通常用冷却却却装置動作信号発生の確認 「高圧RRA及び外部冷却機器喪失」でない（No） → 「余流冷却能力喪失時」の判断へ （Yes） 第7回注入系動作を確認 格納容器スプレーポンプ動作を確認 補助給水ポンプの動作・補助給水流量監視の確認 1次冷却却却装置の漏えいを判断 燃料取扱用タンク水位・再起動自動設定に到達する ・低圧・中圧再循環ポンプ操作失敗・格納容器スプレーポンプ自動切換成功 高圧・中圧再循環ポンプ冷却失敗の判断^①・格納容器スプレーポンプ自動切換成功の判断 → 中央制御室での手動停炉操作により遮断せず 冷却却却装置の回復操作 代替再循環による1次系の冷却水の供給開始 代替再循環による1次系の冷却水の供給停止 （原子炉安定状態） 代替再循環による1次系の冷却水の供給開始 代替再循環による1次系の冷却水の供給停止 <p>※1：すべての冷却用ポンプ及び常用用機器の電磁が「運」ボルトを示した場合。 ※2：（廃止）以下の段階は下で実施する。 ※3：冷却用ポンプやノブ止、高子炉格納容器部、遮断弁、格納容器サブポンプ、格納容器内アリエラ等を確認する。冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず下で確認する。格納容器サブポンプ（主）の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※4：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※5：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※6：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※7：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。 ※8：冷却用ポンプやノブ止の遮断弁は必ず上位遮断弁（主）の遮断弁と合わせて遮断しないことを確認する。</p>	<p>【大飯、高浜】</p> <p>設計の相違</p> <p>解析結果の相違</p> <p>【大飯、高浜】</p> <p>名称等の相違</p>	

第 2.7.3 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要
（「大破断LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗」の事象進展）

第 7.1.7.2 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要
（「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」の事象進展）

第 2.7.1.3 図 「ECCS 再循環機能喪失」の対応手順の概要
（「大破断LOCA + 低圧再循環失敗」の事象進展）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0







赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>第 2.7.4 図 「ECCS 再循環機能喪失」の作業と所要時間 (大破壊 L.O.C.A + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗)</p>	<p>第 2.7.1.3 図 「ECCS 再循環機能喪失」の作業と所要時間 (ECCS LOCA 時に低圧再循環機能及び高压再循環機能が喪失する事故)</p>	<p>第 2.7.1.4 図 「ECCS 再循環機能喪失」の作業と所要時間 (大破壊 L.O.C.A + 低圧再循環失敗)</p>	<p>【大飯、高浜】 誤十の相違 解析結果の相違 【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
 <p>第2.7.5図 1次冷却材圧力の推移</p>	 <p>第7.1.7.4図 1次冷却材圧力の推移*</p> <p>※：事象初期の応答については、添付資料7.1.7.9参照</p>	 <p>第2.7.2.1図 1次冷却材圧力の推移*</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>
 <p>第2.7.6図 1次冷却材温度（炉心部温度）の推移</p>	 <p>第7.1.7.5図 1次冷却材温度（炉心部温度）の推移*</p> <p>※：事象初期の応答については、添付資料7.1.7.9参照</p>	 <p>第2.7.2.2図 1次冷却材温度（炉心部温度）の推移*</p> <p>※：事象初期の応答については、添付資料2.7.10参照</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>第 2.7.7 図 破断流量の推移</p>	<p>第 7.1.7.6 図 破断流量の推移*</p> <p>※：事象初期の応答については、添付資料 7.1.7.9 参照</p>	<p>第 2.7.2.3 図 破断流量の推移*</p> <p>※：事象初期の応答については、添付資料 2.7.10 参照</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>
<p>第 2.7.8 図 高圧注入流量の推移</p>	<p>第 7.1.7.7 図 高圧注入流量の推移</p>	<p>第 2.7.2.4 図 高圧注入流量の推移</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>第 2.7.11 図 原子炉容器内水位の推移</p>	<p>* : 原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示 第 2.7.10 図 原子炉容器内水位の推移</p>	<p>* : 入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示 第 2.7.2.7 図 原子炉容器内水位の推移</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>
<p>第 2.7.12 図 燃料被覆管温度の推移</p>	<p>第 2.7.11 図 燃料被覆管温度の推移</p>	<p>第 2.7.2.8 図 燃料被覆管温度の推移</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
			【大飯、高浜】 解析結果の相違
			【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>第 2.7.15 図 原子炉格納容器圧力の推移</p>	<p>第 7.1.7.14 図 原子炉格納容器圧力の推移*</p> <p>*：事象初期の応答については、添付資料 7.1.7.9 参照</p>	<p>第 2.7.2.11 図 原子炉格納容器圧力の推移*</p> <p>*：事象初期の応答については、添付資料 7.1.7.9 参照</p>	<p style="color: red;">【大飯、高浜】</p> <p>解釈結果の相違</p>
<p>第 2.7.16 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移</p>	<p>第 7.1.7.15 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移</p>	<p>第 2.7.2.12 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移</p> <p>*：事象初期の応答については、添付資料 2.7.10 参照</p>	<p style="color: red;">【大飯、高浜】</p> <p>解釈結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>第 2.7.17 図 原子炉容器内水位の推移（コード間比較）</p> <p>※ : MAAPによる原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示</p>	<p>第 2.7.16 図 原子炉容器内水位の推移（コード間比較）</p> <p>* : MAAPによる原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示</p>	<p>第 2.7.3.1 図 原子炉容器内水位の推移（コード間比較）</p> <p>* : MAAPによる原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>
<p>第 2.7.18 図 燃料被覆管温度の推移（M-RELAP5）</p> <p>破断発生直後は炉心の1次冷却材の流れが一時停滞するため、燃料被覆管の温度は一時上昇するが、被断口からの放出が進み炉心部の流れが回復すると、炉心部の温度は下がる。1次冷却材の放出が進行すると、次第に炉心部を通る1次冷却材も少なくなるため、燃料被覆管の温度は上昇する。再循水開始後は非常用炉心冷却設備からの冷却水の注水により炉心水位が上昇し、冷却も順調に行われることから燃料被覆管温度は低下する。</p>	<p>第 2.7.17 図 燃料被覆管温度の推移（M-RELAP5）</p> <p>ECCS再循環切替失敗後は、高溫側配管からの逆流により炉心水位は維持されない。一方で低溫側配管の保有水がなくなると炉心水位が低下する。</p>	<p>第 2.7.3.2 図 燃料被覆管温度の推移（M-RELAP5）</p> <p>破断発生直後は炉心の1次冷却材の流れが一時停滞するため、燃料被覆管の温度は一時上昇するが、被断口からの放出が進み炉心部の流れが回復すると、炉心部の温度は下がる。1次冷却材の放出が進行すると、次第に炉心部を通る1次冷却材も少なくなるため、燃料被覆管の温度は上昇する。再循水開始後はECCSからの冷却水の注水により炉心水位が上昇し、冷却も順調に行われることから燃料被覆管温度は低下する。</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	高浜発電所3／4号炉	差異の説明
<p>第 2.7.19 図 原子炉容器内水位の推移（代替再循環操作時間余裕確認）</p>	<p>第 7.1.7.18 図 原子炉容器内水位の推移（代替再循環操作時間余裕確認） (M-RELAP5)</p>	<p>第 2.7.3.3 図 原子炉容器内水位の推移（代替再循環操作時間余裕確認） (M-RELAP5)</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違
<p>第 2.7.20 図 燃料被覆管温度の推移（代替再循環操作時間余裕確認） (M-RELAP5)</p>	<p>第 7.1.7.19 図 燃料被覆管温度の推移（代替再循環操作時間余裕確認） (M-RELAP5)</p>	<p>第 2.7.3.4 図 燃料被覆管温度の推移（代替再循環操作時間余裕確認） (M-RELAP5)</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所3号炉 審査取りまとめ資料
比較対象プラントの選定について

本資料は、泊発電所3号炉（以降、「泊3号炉」という。）のプラント側審査において地震・津波側審査の進捗を待つ期間があったことを踏まえた、審査取りまとめ資料（以降、「まとめ資料」という。）の比較対象プラントの選定について整理を行うものである。

● 整理を行う経緯は、以下の通り

- 泊3号炉のプラント側審査が地震・津波側審査の進捗待ちとなった期間において、他社プラントの新規制基準適合性審査が実施され、まとめ資料の充実が図られた。
- 泊3号炉が、まとめ資料一式を提出した2017年3月時点での新規制基準適合性審査はPWRプラントが中心であったが、現在はBWRプラントが中心となっており、それぞれの炉型の審査結果が積み上がった状況にある。
- 泊3号炉はPWRであり、PWR特有の設備等を有することから、まとめ資料に先行の審査内容を反映する際には、単純に直近の許可済みBWRプラントを反映するのではなく、適切な比較対象プラントを選定した上で反映する必要がある。

● 比較対象プラントを選定する考え方は、以下の通り。

【基準適合に係る設計を反映するために比較するプラント（基本となる比較対象プラント）選定の考え方】

各条文・審査項目の要求を満たすための設備構成・仕様、環境、運用を踏まえ、許可済みプラントの中から、新しい実績のプラントを選定する。具体的には以下の通り。

- ✓ 炉型に拘らず共通的な内容については、泊3号炉の地震・津波側審査が進捗した時点（2021年7月）で直近に許可済みであった女川2号炉を比較対象として先行審査知見の取り込みを行う。なお、同時期に審査が行われ、女川2号炉に次いで許可を受けた島根2号炉については、女川2号炉と島根2号炉の差異を確認し、島根2号炉との差異の中で泊3号炉の基準適合を示すために必要なものは反映する。
- ✓ 炉型固有の設備等を有する場合については、PWRプラントの新規制基準適合性審査の最終実績である大飯3/4号炉を選定する。
- ✓ 個別の設計事項に相似性がある場合（例えば3ループ特有の設計等）、大飯3/4号炉以外の適切なプラントを選定する。

【先行審査知見^{※1}を反映するために比較するプラント選定の考え方】

炉型に拘らないことから、まとめ資料を作成している時点で最新の許可済みプラントとする。具体的には以下の通り。

- ✓ 泊3号炉の地震・津波側審査が進捗した時点（2021年7月）で直近に許可済みであった女川2号炉を比較対象として先行審査知見の取り込みを行う。なお、同時期に

審査が行われ、女川 2 号炉に次いで許可を受けた島根 2 号炉については、女川 2 号炉と島根 2 号炉の差異を確認し、島根 2 号炉との差異の中で泊 3 号炉の基準適合を示すために必要なものは反映する。

※1 主な事項は、以下の通り

- ✓ これまでの審査の中で適正化された記載
- ✓ 基準適合性を示すための説明の範囲、深さ
- ✓ 設置（変更）許可申請書に記載する範囲、深さ

- 上述に基づく検討結果として、「基準適合に係る設計」と「先行審査知見」を反映するために選定した比較対象プラント一覧とその選定理由を別紙 1 に、条文・審査項目毎の詳細を別紙 2 に示す。
 - 別紙 1：比較対象プラント一覧
 - 別紙 2：比較対象プラント選定の詳細

以上

比較対象プラント一覧

凡例		
●大飯3／4号炉	●女川2号炉	●それ以外の場合

主な審査項目	ステータス	基準適合に係る設計を反映するための比較		先行審査見を反映 するための比較対象	比較表の様式	
		比較対象	選定理由			
炉心	解析コード	概ね説明済み	有効性評価で使用する解析コードはプラント型式により相違しており、審査もPWR合同/BWR合同で実施済み。			
	CV温度圧力	概ね説明済み	大飯3／4号炉 伊方3号炉	大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績 伊方3号炉：「3ループプラント」「PWR鋼製格納容器」	女川2号炉	泊-伊方-大飯
	2次冷却系からの除熱機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜
	全交流動力電源喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	原子炉補機冷却機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜
	原子炉格納容器の除熱機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜
	原子炉停止機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	ECCS注水機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	ECCS再循環機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜
	格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
プラント S/A(～第37条)	過圧破損	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	過温破損	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜
	DCH	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	FCI	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	MCCI	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
	水素燃焼	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯-泊-高浜-女川
SFP	想定事故1	概ね説明済み	大飯3／4号炉	PWRとBWRの使用済燃料ピット（ブル）配置の相違などによって、重大事故等への対応に用いる具体的な手順及び設備設計が異なるため、PWRの最終審査実績である大飯3／4号炉を選定	女川2号炉	大飯-泊-女川
	想定事故2	概ね説明済み	大飯3／4号炉	PWRとBWRの使用済燃料ピット（ブル）配置の相違などによって、重大事故等への対応に用いる具体的な手順及び設備設計が異なるため、PWRの最終審査実績である大飯3／4号炉を選定	女川2号炉	大飯-泊-女川

比較対象プラント一覧

凡例		
●大飯3／4号炉	●女川2号炉	●それ以外の場合

停止時	主な審査項目	ステータス	基準適合に係る設計を反映するための比較		先行審査知見を反映するための比較対象	比較表の様式
			比較対象	選定理由		
	崩壊熱除去機能喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯－泊－高浜－女川
	全交流動力電源喪失	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯－泊－高浜－女川
	原子炉冷却材の流出	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯－泊－高浜－女川
	反応度誤投入	概ね説明済み	高浜3／4号炉 大飯3／4号炉	高浜3／4号炉：PWR3ループプラント 大飯3／4号炉：PWRの最終審査実績	女川2号炉	大飯－泊－高浜－女川

【7.1.7 : ECCS 再循環機能喪失】

項目	内容	
基準適合に係る設計を 反映するために 比較するプラント	プラント名	高浜 3／4 号炉、大飯 3／4 号炉
	具体的理由	<p>【高浜 3／4 号炉】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高浜 3／4 号炉は泊 3 号炉と有効性評価の対策・事象進展等が同様である PWR 3 ループ プラントであり、基準適合性を網羅的に比較可能 ・また、PWR における再稼働審査の最終審査実績である大飯 3／4 号炉と同一の電力会社 のプラントであり、資料構成等も類似しているため効果的に比較可能 <p>【大飯 3／4 号炉】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯 3／4 号炉は PWR における再稼働審査の最終審査実績であり、基準への適合性を網羅的に比較可能
先行審査知見を 反映するために 整理するプラント	プラント名	女川 2 号炉
	反映すべき知見を 得るための主な方法	① 他の事故シーケンスグループ等の資料構成の比較結果の反映※：他の事故シーケンスグループ等のまとめ資料の構成の比較・整理結果から本事故シーケンスグループ等への水平 展開・反映要否を検討し、その結果、必要な資料が充足していることを確認した。
	(当該方法の選定理由)	① 直接比較する事故シーケンスグループ等がなくても、他の事故シーケンスグループ等の まとめ資料の構成の比較・整理結果から本事故シーケンスグループ等の基準適合の説明 のために必要な資料の充足性を確認することが可能なため。

※ 女川 2 号炉との資料構成の比較に加え、PWR の先行審査実績の取り込みの総括として、大飯 3／4 号炉のまとめ資料の作成状況（資料構成と内容）を条文・審査項目毎に確認し、基準適合性の網羅的な説明に必要な資料が揃っていることを確認する。

泊発電所3号炉 設置変更許可申請に係る審査取りまとめ資料の比較表に係るステータス整理表


【凡例】 ○：記載あり
 ×：記載なし
 (○)：本文の資料の他箇所に記載
 △：他条文の資料などに記載

7.1.7 ECCS再循環機能喪失

プラント		泊3号炉 作成状況		まとめ資料の作成を不要とした理由	まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由 もしくは 記載の充実を図ることとした理由	比較表を作成していない理由
対象なし	泊	まとめ資料	比較表			
女川	本文	○	○	添付資料は、対策の有効性を確認するための補足的な内容を記載したものであるため、比較表を作成していない。		
	添付資料 7.1.7.1 大破断LOCA時における再循環運転不能の判断及びその後の操作の成立性について	○	×			
	添付資料 7.1.7.2 「中小破断LOCA+高圧再循環失敗」の取り扱いについて	○	×			
	添付資料 7.1.7.3 重大事故等対策の有効性評価に使用する箇別解析条件（ECCS再循環機能喪失）	○	×			
	添付資料 7.1.7.4 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について	○	×			
	添付資料 7.1.7.5 安定停止状態について	○	×			
	添付資料 7.1.7.6 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（ECCS再循環機能喪失）	○	×			
	添付資料 7.1.7.7 「ECCS再循環機能喪失」におけるMAAPコードの不確かさについて	○	×			
	添付資料 7.1.7.8 ECCS再循環機能喪失時の代替再循環操作の時間余裕について	○	×			
	添付資料 7.1.7.9 ECCS再循環機能喪失時における事象初期の応答について	○	×			

泊3号炉 比較表の作成範囲

37条 有効性評価



比較表作成範囲

泊3号作成範囲

女川2号作成範囲

※ () 書きは泊と女川で資料名が異なる場合の女川の資料名称

破線の四角は泊になく、女川にしかない資料

◆資料構成、資料概要、比較表を作成していない理由については次ページ参照

泊3号炉 比較表の作成範囲

37条 有効性評価

資料構成	資料概要	比較表を作成していない理由
本文	設置変更許可申請書本文及び添付書類十に記載する内容を記載した資料	
添付資料	基本方針及び各対策の有効性を確認するために必要となる補足的な内容を記載した資料	添付資料は、対策の有効性を確認するための補足的な内容を記載したものであるため、比較表を作成していない。
(補足説明資料)	基本方針及び各対策の有効性を確認するために必要となる補足的な内容を記載した資料	本資料は女川が各審査会合時点での設備・手順等の内容を記載した資料であり、女川特有の資料であるため、まとめ資料を作成していないことから、比較表もない。
付録1	事故シーケンスグループ等の選定について記載した資料（後日提出）	
別紙	付録1の補足的な説明資料	
別添	個別プラントのPRA評価	
別紙（補足説明資料）	別添の補足的な説明資料	個別プラントのPRA評価を補足する内容を記載しているものであるため、比較表を作成していない。

泊3号炉 比較表の作成範囲

37条 有効性評価

資料構成	資料概要	比較表を作成していない理由
付録2	原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価について記載した資料	
補足説明資料、参考資料	付録2の具体的評価を記載した資料及び補足的な説明資料	基準適合性を確認するために必要な基本方針及び各対策の有効性は本文、付録2に記載しており、比較表を作成し、差異について考察している。 補足説明資料及び参考資料は、プラント固有の具体的評価結果を記載しているため、比較表を作成していない。
(付録3)	解析コードに関する説明資料	解析コードの資料に関してはPWRとBWRで使用する解析コードや妥当性説明が異なること、また、PWRでは解析コードに関する審査資料が公開文献化されており、泊では公開文献を引用する資料構成をしていることから、まとめ資料を作成していないことから、比較表もない。
(付録4)	原子炉格納容器からエアロゾル粒子が漏えいする際の捕集効果に関する資料	PWRではエアロゾル粒子の捕集効果に期待していないため作成不要と判断し、まとめ資料を作成していないことから、比較表もない。