東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析の状況

2023年度以降継続 凡例 ★:現場調査、◆:解析、●:分析等、□:実験等 報告 書等 調査・分析事項 2022年度 2023年度~ 2021年度 ① ベントラインの汚染メカニズムの解明 1)1F事故の事象進展と放射性物質 実施検討 ● 1/2号機SGTS配管の汚染メカニズムの検討 【分析等】 の移行拳動 試料採取·分析【JAEA】 試料採取·分析【東電】 がれき、サンプ水等の試料分析 (分 ①モニタリングポストの挙動と ■ SGTSフィルタトレイン内部の溜まり水の核種分析 1 各号機の事象進展との相関 ◆ SGTS配管内流動解析·FP沈着検討 【解析】 ②水蒸気駆動によるCs-137等の ● ベントガス中のCsー水素ー水蒸気の濃度、挙動の分析【分析等】 実施検討 放射性物質の放出 移行拳動 モニタリングポストのデータ分析 ★ 1/2号機SGTSフィルタトレイン、不活性ガス系の汚染状況調査 アカメラ ★ ベントライン、SGTS、排気筒等の線量率測定 アカメラ ・プロセスモニタのデータ分析 ・浮遊じん等の試料分析 ★ 原子炉建屋内空間ダクト等の汚染分布調査 スミア・アカメラ 実施検討 ・1~3号機の事象進展の整理 ② 1~3号機シールドプラグの汚染量の確定 ★ 1~3号機シールドプラグ裏面、原子炉ウェル等の汚染状況調査 ③事故時のFP沈着・移行メカニズム の検討 錖 ◆ FP付着シミュレーション 【解析 宝施給討 ・2号機オペフロ燃料交換機室 ③ 核種放出のタイミングとメカニズムの分析 汚染調査 モニタリングポスト等のデータに基づく核種放出挙動の分析【分析等】 ·1/2号機SGTS撤去配管調査 実施検討 Cs等の核種の化学形態, 移行挙動の検討 (·JAEA試料分析(1,3号機原子炉 建屋スミヤ試料) ④ 水素燃焼の物理・化学的検証 ・ガンマカメラ等による線量調査 ● 水素爆発時の炎色、噴煙、凝縮波の検討 実施検討 ・PCV漏えいパスの可能性確認 2 水素爆発時のガス組成の検討 【分析等】 □ 水素-水蒸気-可燃性ガス混合気体の燃焼実験 【実験等】 実施検討 水素爆発等 ● 3号機原子炉建屋火災への可燃性ガスの影響分析 【分析等】 実施検討 3)水素爆発関連の試験等 ◆ 1号機シールドプラグ等のずれ・破損シミュレーション 【解析】 実施検討 ◆ 3号機原子炉建屋内の水素分布解析 【解析】 ①水蒸気、有機化合物等の水素 ◆ 実験装置体系における凝縮による水素局所化に関する解析等【解析】 燃焼への影響 ⑤ 耐圧強化ベントによるPCV破損防止の設計確認 •水素-可燃性有機化合物等 混合気体の燃焼実験 耐圧強化ベントの系統構成に係る設計確認 【分 水蒸気、有機化合物の水素燃 3 焼への影響検討 ⑥ 1号機非常用復水器(IC)の運用変更の確認 ● 1号機ICの設計・運用等の確認【分析等】 ②水蒸気存在下での水素局所化 策等の機器 ⑦ 3号機RHR配管滞留ガス調査 ・3号機原子炉建屋内での水素分 布に関する解析 ★ 3号機RHR配管系統調査等 ・CIGMA実験装置体系における ▶ 滞留ガス分析等 凝縮による水素局所化に関す ⑧ 1号機RCW配管滞留水素ガス調査 ★ 1号機RCW配管系統調査等 設計 ● 滞留ガス、内包水分析等 | 方針等 消防車による原子炉注水 実施検討 1~3号機注水ラインの系統状態調査 コンデンサーホットウェル内の水のサンプリング 【試料要求、分析】 2)燃料デブリの挙動と原子炉格納 ● 代替注水シミュレーションによるRVへの注水量推定【解析】 容器への影響 1号機PCV内部状況(水中ROV調査)の検討 ①1号機PCV内部の状況とシナリオ ★ ペデスタル損傷状況 検討 ★ 堆積物調査 ・1号機PCV内部調査(ペデスタル) 内側等 ★ 中性子測定 C>内部調査 ・高温環境下でのコンクリート □ 高温環境下でのコンクリート劣化試験【実験等】 劣化試験 ・コンクリート加熱実験 ・堆積物形成、コンクリート損傷 に係るシナリオ検討 頭場情報のアーカイブ化 ★ 3Dレーザースキャナーによる損傷状況調査 レーザースキャナー

0

5

)その他

★ 原子炉建屋内の汚染状況調査 スミア・γカメラ等

★ 設計図面、運転記録等の確認(旧事務本館、情報棟)

⑪ 設計、運転記録等の基礎情報

	調査·分析事項	報書		2021年度	2022年度	中間取りまと	2023年度~
	1) 1,2号機ペント配管の汚染		0				
	★ 1,2号機ベント配管の汚染調査 γカメラ		Õ				
	スタック下部のドレン水サンプル分析 【分析等】		Õ				
	スタック内高度別汚染分布 【分析等】		0				
	◆ シミュレーションによる汚染分布再現 【解析】		\wedge				
	□ S/CにおけるDF【実験or文献調査】		0				
	2) SGTS逆流汚染(他号機及び自号機)		<u> </u>	<u> </u>			
	★ SGTS配管、フィルタトレイン等の汚染状況調査 アカメラ		^				
<u>ا</u> _ ا	◆ ベント時の自号機、他号機への排気比率のシミュレーション 【解析】		Δ				
1	□ GDの逆流防止機能の確認・実験 【実験・文献調査】		^				
l::	3) シールドプラグ調査		<u> </u>	<u> </u>			
放	3) ノールドノノノ 調量★ 1~3号機シールドプラグ裏面汚染分布調査		0				
射性			^				
物	◆ 1号機シールドプラグずれの分析【解析】		\triangle	 			
黄	4) 建屋DF		0				
စ္	★ 2号機オペフロの汚染分布確認 γカメラ		0				
放出	● 2号機原子炉建屋内スミア試料分析【分析等】		0				
経	5) 3号機原子炉建屋4階調査		0				
路	★ 原子炉建屋3階及び4階の損傷状況調査及び線量率測定		0				
1	原子炉建屋の汚染分布・核種確認「試料採取、分析」		Δ				
	1. 1号機原子炉建屋4階の出水の検討	0		〇:実施		77	
	★ 1号機原子炉建屋4階調査				不十分 or 一部実施		
	● 作業員の証言確認等 【分析等】			×:実施せず			
	◆ スロッシング解析 【解析】						
	2. 3号機使用済燃料プール内の臨界の可能性及び白煙の発生	0					
	★ 使用済燃料プール内及び白煙の発生状況の調査						
	◆ 臨界評価 【解析】						
	6) 1号機及び3号機原子炉建屋における水素爆発		0				
2	★ 水素爆発による原子炉建屋の損傷調査 レーザースキャナー等		Δ				
~	○ 水素爆発に係る映像解析等 【分析等】		0				
水	◆ 水素爆発に係る地震計観測波の解析 【解析】		0				
条爆	3. 4号機原子炉建屋における水素爆発	0		İ			
発	★ 4号機原子炉建屋の損傷状況及びSGTS線量率調査						
等	● 水素量の推定 【分析等】						
	7) 1~3号機耐圧強化ベント		0				
	★ ベント時の系統構成(MO弁、AO弁、真空破壊装置等の状態・設計も含む)		0				
	★ 格納容器過温破損の可能性確認		$\tilde{\circ}$				
	★ 有効ベント回数の推定		õ				
_	◆ ベント時の排気時挙動シミュレーション 【解析】		^				
3	8) RDの動作		0				
Ĭ	◆ RD破壊圧力と格納容器破損モードのシミュレーション【解析】		×	〇:実施			
M	□ RD破壊試験 【実験・文献調査】		×	△:実施するも成界 ×:実施せず	不十分 or 一部実施		
策	9) 3号機自動滅圧系		<u>^</u>	1		i	
等	★ 原子炉建屋内損傷状況及び汚染状況調査		0				
の機	◆ 3号機RPV圧力挙動 【解析】		0				
器	4. 1号機非常用復水器(IC)の作動状況	0		<u> </u>			
0	□ IC隔離弁等の作動状況の確認等 【分析等】	•					
設計	- SUMPRYL A ALLEM NAMA A REBRA A 1/1/1/14/1						
岩	5. 1号機小規模漏えいと逃がし安全弁不作動の可能性	0		i			
針	◆ 小規模漏えい解析等 【解析】						
等	- DOWNING OF IT II V CATE II A						
1	6. 1号機A系非常用交流電源系統の機能喪失	0		} 			
	★ 電源盤調査等						
	● 津波襲来時の波高計、写真等の整理【分析等】						
				i			

【報告書等】

(2/2) https://www.nra.go.jp/data/000425219.pdf

- ◎ 中間取りまとめ(2021年3月5日 1F事故分析検討会) 1F事故分析検討会 第8回~第19回 https://www.nra.go.jp/data/000345595.pdf
- | 中間報告書(2014年10月8日 原子力規制委員会) 1F事故分析検討会 第1回~第7回 https://www.nra.go.jp/data/000069286.pdf

東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 https://www.nra.go.ip/disclosure/committee/vuushikisva/iiko bunseki01/index.html