

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>c) 緩和機能の有無に<del>かわらず</del>炉心損傷を防止できない規模の炉心損傷直結事象が発生し、炉心損傷に至る場合。</p> <p>a)～c)の整理のとおり、a)の場合は炉心損傷を防止できると考えられるため、評価を詳細化することで(1)～(7)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度は現在の値よりも更に小さい値になると推定される。また、機能を維持した設計基準事故対処設備等に期待した上で、そのランダム故障により炉心損傷に至る場合のシーケンスは、内部事象レベル1 PRAの結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包絡されるものと考える。これらの事故シーケンスに対して、炉心損傷頻度の観点では、地震PRAの精度を上げることが望ましいと考える。</p> <p>また、(8)の事故シーケンスについては、津波PRAから抽出される事故シーケンスであるが、炉心損傷頻度は <math>7.3 \times 10^{-7}</math> /炉年であり、全炉心損傷頻度に対して 0.8%程度と小さい寄与となっているが、この炉心損傷頻度は防潮堤前面での津波高さが O.P. +33.9m を超える津波の発生頻度と同じとしており、O.P. +33.9m の津波により敷地内及び建屋内へ浸水することで複数の安全機能が喪失し、保守的に炉心損傷に直結する事象としているため、各建屋の止水対策の効果を取り込むこと等によりこの事故シーケンスの炉心損傷頻度は更に小さい値になると推定される。</p>	<p>c) 緩和機能の有無に<del>かわらず</del>炉心損傷を防止できない規模の炉心損傷直結事象が発生し、炉心損傷に至る場合。</p> <p>a)～c)の整理のとおり、a)の場合は炉心損傷を防止できると考えられるため、評価を詳細化することで(1)～(5)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度は現在の値よりも更に小さい値になると推定される。また、機能を維持した設計基準事故対処設備等に期待した上で、そのランダム故障により炉心損傷に至る場合のシーケンスは、内部事象レベル1 PRAの結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包絡されるものと考える。これらの事故シーケンスに対して、炉心損傷頻度の観点では、地震PRAの精度を上げることが望ましいと考える。</p> <p>また、(6)の事故シーケンスについては、津波PRAから抽出される事故シーケンスであるが、炉心損傷頻度は <math>2.9 \times 10^{-7}</math> /炉年であり、全炉心損傷頻度に対して 0.1%程度と小さい寄与となっているが、この炉心損傷頻度は防潮堤前面での津波高さが T.P. 16.5m を超える津波の発生頻度と同じとしており、T.P. 16.5m の津波により敷地内及び建屋内へ浸水することで複数の安全機能が喪失し、保守的に炉心損傷に直結する事象としているため、各建屋の止水対策の効果を取り込むこと等によりこの事故シーケンスの炉心損傷頻度は更に小さい値になると推定される。</p>	<p>【女川】 ■記載表現の相違</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違</p> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 影響の観点</p> <p>これらの各事故シーケンスグループが発生した際の影響としては、具体的には炉心損傷に至るまでの余裕時間、炉心損傷の発生規模、放射性物質の放出量等の着眼点が考えられるが、外部ハザードによる建屋や機器の損傷程度や組み合わせを特定することは困難であり、炉心損傷に至らない小規模な事象から、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故まで、事象発生時にプラントに及ぼす影響は大きな幅を有する。したがって、外部事象に特有の事故シーケンスグループは、炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループとして単独で定義するのではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて対応していくべきものである。</p> <p>具体的には、炉心損傷に至らない小規模な事象の場合には、使用可能な炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故の場合には、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応していく。</p>	<p>② 影響度(事象の厳しさ)の観点</p> <p>(1)～(7)の各事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさについて、建屋や機器の損傷の程度や組合せによって事象の厳しさに幅が生じると考えられ、定量的に分析することは難しいと考えるもの、地震と同時に炉心が損傷する状況は考え難い。現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結事象として整理しているが、実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように、事象の厳しさの観点では、高圧・低圧注水機能喪失や全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p> <p>また、(8)の事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさについて、敷地内及び建屋内への浸水の程度によって事象の厳しさには幅が生じると考えられ、定量的に分析することは難しいと考えるもの、実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように、事象の厳しさの観点では、全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p>	<p>② 影響度(事象の厳しさ)の観点</p> <p>(1)～(5)の各事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさについて、建屋や機器の損傷の程度や組合せによって事象の厳しさに幅が生じると考えられ、定量的に分析することは難しいと考えるもの、地震と同時に炉心が損傷する状況は考え難い。現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結事象として整理しているが、実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように、事象の厳しさの観点では、2次冷却系からの除熱機能喪失や全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p> <p>また、(6)の事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさについて、敷地内及び建屋内への浸水の程度によって事象の厳しさには幅が生じると考えられ、定量的に分析することは難しいと考えるもの、実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように、事象の厳しさの観点では、全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違している</li> </ul> <p>追而【地震 PRA、津波 PRA の最終評価結果を反映】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>上記のとおり、頻度及び影響の観点から検討した結果、小規模な事象を含めても全炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいこと及び大規模な事故に至る頻度はさらに小さく、仮に発生したとしても影響を緩和する対策を整備していることから、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと比較して、有意な頻度又は影響をもたらすものではなく、事故シーケンスグループとして新たに追加する必要はないと総合的に判断した。</p>	<p>③ 炉心損傷防止対策の観点</p> <p>現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結として整理している(1)～(7)の各事故シーケンスについて、炉心損傷直結としていることの保守性を踏まえて定性的に考察すると、①及び②で述べたとおり、(1)～(7)の事象が発生するものの、機能を維持した設計基準事故対処設備等が残る場合も考えられる。この場合、炉心損傷に至るか否かは地震によって機能を喪失した設備及び機能を維持した設計基準事故対処設備等のランダム故障によるため、内部事象レベル1 PRAの結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包絡されると考えられる。</p> <p>また、炉心損傷を防止できる場合も考えられるため、炉心損傷頻度は現在の値よりも低下するものと考えられる。</p> <p>損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、臨機応変に対応することによって、炉心損傷や格納容器破損を防止することになる。</p> <p>上記のように、(1)～(7)の各事故シーケンスは、実際のところプラントへの影響に不確かさが大きく、具体的な事故シーケンスを特定することが困難である。このため、外部事象に特有の事故シーケンスグループについては、炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループとして事故シーケンスを特定して評価するのではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器・配管の全てが機能を喪失するような深刻な損傷の場合には可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応るべきものと考える。</p> <p>また、(8)の事故シーケンスについても、敷地内及び建屋への浸水の程度によっては機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備による対応に期待できる場合も考えられ、損傷の程度が大きく設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p>	<p>③ 炉心損傷防止対策の観点</p> <p>現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結として整理している(1)～(5)の各事故シーケンスについて、炉心損傷直結としていることの保守性を踏まえて定性的に考察すると、①及び②で述べたとおり、(1)～(5)の事象が発生するものの、機能を維持した設計基準事故対処設備等が残る場合も考えられる。この場合、炉心損傷に至るか否かは地震によって機能を喪失した設備及び機能を維持した設計基準事故対処設備等のランダム故障によるため、内部事象レベル1 PRAの結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包絡されると考えられる。</p> <p>また、炉心損傷を防止できる場合も考えられるため、炉心損傷頻度は現在の値よりも低下するものと考えられる。</p> <p>損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、臨機応変に対応することによって、炉心損傷や格納容器破損を防止することになる。</p> <p>上記のように、(1)～(5)の各事故シーケンスは、実際のところプラントへの影響に不確かさが大きく、具体的な事故シーケンスを特定することが困難である。このため、外部事象に特有の事故シーケンスグループについては、炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループとして事故シーケンスを特定して評価するのではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器・配管のすべてが機能を喪失するような深刻な損傷の場合には可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応るべきものと考える。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違</li> <li>(以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>追而【地震 PRA、津波 PRA の最終評価結果を反映】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>これらを除くその他の事故シーケンスについては、第1-2表に示すとおりPRAで抽出された事故シーケンスが解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループのいづれかに整理できることを確認できており、PRAの知見等を踏まえ、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが新たに抽出されないと確認した。</p> <p>なお、FO-A～FO-B断層と熊川断層の運動等の考慮による地震ハザード及び津波ハザードの変更による影響については、損傷モードや損傷設備の追加がないことから、現状の地震及び津波PRAで評価していない事故シーケンスが追加になることはない。また、炉心損傷防止対策及び炉心損傷後の原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない建屋損傷等の地震及び津波特有の事故シーケンスの寄与が著しく増大することはなく、新たな事故シーケンスグループの追加がないことを確認している。</p>	<p>以上の検討を踏まえ、(1)～(8)の各事故シーケンスは、一定の安全機能喪失時の対策の有効性を評価するシナリオとしては適当でない事象であり、新たに追加するシーケンスとはしないことを確認した。また、(1)～(8)の各事故シーケンスを炉心損傷頻度及び影響度の観点から総合的に判断した結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと比較して有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループとして、新たに追加するシーケンスには該当しないと判断した。</p> <p>また、上記の検討及び別紙2のとおり、大規模な地震を受けた場合であっても、炉心損傷に直結するほどの損傷が生じることは考えにくく、大規模な地震を受けた場合の大部分は使用可能な緩和機能によって炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。</p> <p>津波による敷地内及び建屋内への浸水についても、複数の安全機能が全て喪失するほどの損傷が生じることは考えにくく、使用可能な設備によって炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。</p>	<p>また、(6)の事故シーケンスについても、敷地内及び建屋内への浸水の程度によっては機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備による対応に期待できる場合も考えられ、損傷の程度が大きく設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p> <p>以上の検討を踏まえ、(1)～(6)の各事故シーケンスは、一定の安全機能喪失時の対策の有効性を評価するシナリオとしては適当でない事象であり、新たに追加するシーケンスとはしないことを確認した。また、(1)～(6)の各事故シーケンスを炉心損傷頻度及び影響度の観点から総合的に判断した結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと比較して有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループとして、新たに追加するシーケンスには該当しないと判断した。</p> <p>また、上記の検討及び別紙2のとおり、大規模な地震を受けた場合であっても、炉心損傷に直結するほどの損傷が生じることは考えにくく、大規模な地震を受けた場合の大部分は使用可能な緩和機能によって炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。</p> <p>津波による敷地内及び建屋内への浸水についても、複数の安全機能がすべて喪失するほどの損傷が生じることは考えにくく、使用可能な設備によって炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・泊は最新の確率論的地震ハザード及び津波ハザードを用いて評価を実施している</li> </ul> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の記載について、事故シーケンスグループを解釈1-2及び1-4の要件に基づいて整理した結果の記載を比較するため、付録1-1-5ページ（点線部分）を再掲</p> <p>1-2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすこと。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1-4 上記1-2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p>	<p>1.1.2.3 炉心損傷後の格納容器の機能への期待可否に基づく整理</p> <p>内的事象レベル1 PRA、PRAが適用可能な外部事象として地震及び津波レベル1 PRAを実施し、地震、津波以外の外部事象についてはPRAに代わる方法で概略評価を実施した結果、追加すべき新たな事故シーケンスグループはないことを確認した。</p> <p>したがって、<a href="#">女川原子力発電所2号炉</a>の有効性評価で想定する事故シーケンスグループは、解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループのみとなる。これについて、以下に示す解釈1-2及び1-4の要件に基づいて整理し、各事故シーケンスグループの対策の有効性の確認における要件を整理した。</p> <p>1-2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすこと。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1-4 上記1-2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p>	<p>1.1.2.3 炉心損傷後の格納容器の機能への期待可否に基づく整理</p> <p>内的事象レベル1 PRA、PRAが適用可能な外部事象として地震及び津波レベル1 PRAを実施し、地震、津波以外の外部事象についてはPRAに代わる方法で概略評価を実施した結果、追加すべき新たな事故シーケンスグループはないことを確認した。</p> <p>したがって、<a href="#">泊発電所3号炉</a>の有効性評価で想定する事故シーケンスグループは、解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループのみとなる。これについて、以下に示す解釈1-2及び1-4の要件に基づいて整理し、各事故シーケンスグループの対策の有効性の確認における要件を整理した。</p> <p>1-2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすこと。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1-4 上記1-2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> </ul> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>上記記載に基づき、事故シーケンスグループは以下のとおり分類することができる。</p> <p>1-2(a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>原子炉停止機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul> <p>1-2(b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）</li> </ul>	<p>整理の結果は以下のとおり。</p> <p>○解釈1-2(a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高圧・低圧注水機能喪失</li> <li>高圧注水・減圧機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>LOCA時注水機能喪失</li> </ul> <p>○解釈1-2(b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>崩壊熱除去機能喪失</li> <li>原子炉停止機能喪失</li> <li>格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）</li> </ul>	<p>整理の結果は以下のとおり。</p> <p>○解釈1-2(a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>原子炉停止機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul> <p>○解釈1-2(b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）</li> </ul>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <p>・PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違しているため、大飯と比較する（着色せず）</p>
<p>1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて</p> <p>事故シーケンスグループ別に事故シーケンス、炉心損傷防止対策等について整理した結果を第1-3表に示す。</p> <p>解釈1-2(a)に分類される事故シーケンスに対しては、「国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていること」とされているが、第1-3表に整理した事故シーケンスには、国内外の先進的な対策を考慮した場合であっても、炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシーケンスも存在する。</p> <p>以下に示すシーケンスは国内外の先進的な対策を考慮しても、すべての条件に対応できるような炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシーケンスに該当する。なお、国内外の先進的な対策と大飯3号炉及び4号炉の対策の比較を別紙3に示す。</p>	<p>1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて</p> <p>事故シーケンスグループ別に事故シーケンス及び炉心損傷防止対策について整理した結果を第1-7表に示す。</p> <p>解釈1-2(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスに対しては、炉心の著しい損傷を防止するための対策として、国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要求されている。</p> <p>一方で、事故シーケンスの中には、国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスが存在する。具体的には以下の2つの事故シーケンスが該当する。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策と女川原子力発電所2号炉の対策の比較を別紙3に示す。</p>	<p>1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて</p> <p>事故シーケンスグループ別に事故シーケンス及び炉心損傷防止対策について整理した結果を第1-7表に示す。</p> <p>解釈1-2(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスに対しては、炉心の著しい損傷を防止するための対策として、国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要求されている。</p> <p>一方で、事故シーケンスの中には、国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスが存在する。具体的には以下の6つの事故シーケンスが該当する。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策と泊発電所3号炉の対策の比較を別紙3に示す。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>	<p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗</li> <li>・1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</li> <li>・大破断LOCA + 低圧注入失敗</li> <li>・大破断LOCA + 蓄圧注入失敗</li> <li>・中破断LOCA + 蓄圧注入失敗</li> <li>・大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</li> </ul>	<p>① 大破断LOCA + HPCS失敗 + 低圧ECCS失敗      ② 全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG失敗）+ HPCS失敗 + 原子炉停止失敗</p>	<p>①原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗      ②1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失      ③大破断LOCA + 低圧注入失敗      ④大破断LOCA + 蓄圧注入失敗      ⑤中破断LOCA + 蓄圧注入失敗      ⑥大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</p>	<p>【女川】      ■設計の相違      ・炉心の著しい損傷に至る可能性がある事故シーケンスについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違している</p> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>
		<p>①の事故シーケンスは、原子炉補機冷却機能喪失発生時に補助給水系による2次冷却系からの冷却ができなければ、炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、2次冷却系からの除熱機能について、原子炉補機冷却機能喪失時に補助給水系に期待できない場合のバックアップとなる対策は確認できなかったことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p>	<p>【女川】      ■個別評価による相違  <p>【大飯】      ■記載方針の相違      ・女川実績の反映      ・各事故シーケンスの説明について記載を充実化している（原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗の事故シーケンスへに関して国内外の対策は確認できなかった点は同様）</p> </p>
		<p>②の事故シーケンスは、過渡事象時に炉内構造物の損傷により1次冷却材の流れが阻害されることで補助給水系による2次冷却系からの除熱が不能となる事象であり、1次冷却材を循環させなければ炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、炉内構造物の損傷時に1次冷却材の循環が可能となる対策は確認できなかったことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p>	<p>【女川】      ■個別評価による相違      （1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失の事故シーケンスに関して国内外の対策は確認できなかった点は大飯も同様）</p> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>
	<p>①の事故シーケンスは、原子炉圧力容器から多量の冷却材が短時間で失われていく事象であり、大破断LOCA後は数分以</p>	<p>③～⑥の事故シーケンスは、原子炉容器から多量の冷却材が短時間で失われていく事象であり、LOCA後に十分な注水がで</p>	<p>【女川】      ■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の記載について比較するため、付録1-1-26ページ(点線部分)を再掲している</p> <p>これを踏まえ、これらの炉心損傷防止対策が有効に機能しない事故シーケンスについては、2.2.4項に示すとおり原子炉格納容器内のスプレイ注水や格納容器内自然対流冷却等による格納容器破損防止対策の有効性を確認することとし、これらを除く事故シーケンスを対象に、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象となる事故シーケンスの選定を実施することとした。</p> <p>なお、これらの事故シーケンスに対しても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続による炉心損傷の拡大抑制等影響を緩和できる可能性があり、状況に応じて可能な対応を実施していく。</p>	<p>内に多量の注水を開始しなければ炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、事象発生から極めて短時間に多量の注水が可能な対策(インターロックの追設等)は確認できなかつたことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>以上より、①の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とすることとし、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した(重要事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外する)。</p> <p>①の事故シーケンスについても、炉心損傷後の原子炉への注水や格納容器スプレイ等の実施により、事象の緩和に期待できる。また、今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している(「2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性」参照)。</p> <p>②の事故シーケンスは、原子炉スクラムの失敗と全交流動力電源の喪失が重畳する事故シーケンスである。制御棒による原子炉停止に期待できない場合の代替の原子炉停止手段としてはほう酸水注入系を設けていますが、全交流動力電源の喪失によってほう酸水注入系が機能喪失に至ることから、炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、原子炉停止機能について、ほう酸水注入系に期待できない場合のバックアップとなる対策は確認できなかったことから、この事故シーケンスを国</p>	<p>きなければ炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、事象発生から極めて短時間に多量の注水が可能な対策(インターロックの追設等)は確認できなかつたことから、これらの事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>以上より、①～⑥の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とすることとし、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した(重要事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外する)。</p> <p>①～⑥の事故シーケンスについても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続等の実施により、事象の緩和に期待できる。また、今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している(「2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性」参照)。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備名称の相違</li> <li>・原子炉圧力容器⇒原子炉容器</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違</li> <li>・外部電源より燃料集合体及び制御棒並びにディーゼル発電機連絡設備のHCLPFが大きく、外部電源喪失によるトリップ遮断器の開放や地震加速度大による原子炉トリッ</li> </ul> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>PRAの定量化結果（第1-2表及び第1-3表）から、これら各事故シーケンスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約99.6%を占める事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p>	<p>内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>②の事故シーケンスは地震レベル1 P R Aから抽出された事故シーケンスである。原子炉スクラムの失敗の支配的な理由として、カットセットの分析結果（別紙6）からは、地震による炉内構造物の損傷等が抽出されている。今回の地震レベル1 P R Aでは、事象発生と同時に最大の地震加速度を受けるものとして評価しているが、事象発生と同時にどの程度の地震加速度が加えられるかについて、実際には不確かさが大きい。炉内構造物の低い損傷確率（5%損傷確率）であることが高い信頼度（95%信頼度）で推定できる地震加速度（以下「HCLPF」という。）は「地震加速度大」のスクラム信号が発信される地震加速度よりも大幅に高い値であり、実際に大規模な地震が発生した場合には、地震による炉内構造物の損傷等が生じる前にスクラム信号が発信されると考えられる。また、地震レベル1 P R Aでは機器の損傷を完全相関としていることから、例えば1本のみの制御棒挿入に失敗する場合であってもスクラム失敗により炉心損傷するものとして評価している。評価の詳細は別紙2に示す。</p> <p>以上のとおり、②の事故シーケンスの炉心損傷頻度は保守的な設定のもとに評価したものであるが、現実的に想定すると、本事故シーケンスによって炉心損傷に至る頻度は十分に小さいと判断したことから、本事故シーケンスは炉心の著しい損傷を防止する対策の有効性を確認する事故シーケンスに該当しないと判断した。</p> <p>なお、第1-7表に示すとおり、これらの事故シーケンスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約95.5%以上の事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p>	<p>なお、第1-7表に示すとおり、これらの事故シーケンスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約99.5%以上の事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>	<p>■信号により制御棒が挿入されていると考えられるため、泊は地震による全交流動力電源喪失と原子炉トリップ失敗の重疊は想定していない（着色せず）（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p> <p>■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の記載について比較するため、付録1-1-24ページ(実線部分)に再掲している</p> <p>これを踏まえ、これらの炉心損傷防止対策が有効に機能しない事故シーケンスについては、2.2.4項に示すとおり原子炉格納容器内へのスプレイ注水や格納容器内自然対流冷却等による格納容器破損防止対策の有効性を確認することとし、これらを除く事故シーケンスを対象に、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象となる事故シーケンスの選定を実施することとした。</p> <p>なお、これらの事故シーケンスに対しても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続による炉心損傷の拡大抑制等影響を緩和できる可能性があり、状況に応じて可能な対応を実施していく。</p>			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載箇所の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul>
<p>1.3 重要事故シーケンスの選定について</p> <p>1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方</p> <p>原子炉設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては、事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点に沿って実施している。今回の重要事故シーケンスの選定に当たっての具体的な検討内容は以下のとおりであり、選定結果を第1-4表に示す。</p> <p>【審査ガイドに記載の着眼点】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。</li> <li>炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。</li> <li>炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。</li> <li>事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</li> </ol>	<p>1.3 重要事故シーケンスの選定について</p> <p>1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方</p> <p>(1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理</p> <p>設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定にあたっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮している。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方は以下のとおりである。また、事故シーケンスグループごとに、事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し、関係が強いと考えられるものから「高」、「中」、「低」と分類して整理した。</p> <p>【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼点】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。</li> <li>炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。</li> <li>炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。</li> <li>事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</li> </ol>	<p>1.3 重要事故シーケンスの選定について</p> <p>1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方</p> <p>(1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理</p> <p>設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定に当たっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮している。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方は以下のとおりである。また、事故シーケンスグループごとに、事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し、関係が強いと考えられるものから「高」、「中」、「低」と分類して整理した。</p> <p>【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼点】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。</li> <li>炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。</li> <li>炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。</li> <li>事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</li> </ol>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・女川に記載統一</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載表現の相違</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>a. 共通要因故障、系統間依存性の観点</p> <p>共通要因故障については地震及び津波による事故シーケンス抽出の際に考慮している。また、系統間の機能の依存性について、例えば、安全機能のサポート機能喪失（「全交流動力電源喪失」及び「原子炉補機冷却機能喪失」）は、それらを必要とする機器が使用できないものとして系統間依存性が大きいと評価した（第1-4表中「高」で記載）。</p> <p>また、「2次冷却系からの除熱機能喪失」の外部電源喪失事象では、バックアップのディーゼル発電機が機能することで常用系機器のみ機能喪失となり、安全機能のサポート機能喪失に比べれば系統間依存性は小さいと評価した（第1-4表中「中」で記載）。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例：事故シーケンスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>原子炉補機冷却機能の喪失時には、補機冷却水が必要な機器（ECCS系ポンプ）を使用できないものとして考慮。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>重大事故等対処設備による対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定している。</p>	<p>a. 共通原因故障、系統間の機能の依存性の観点</p> <p>本PRAでは、多重化された機器の共通原因故障を考慮しており、システム信頼性評価におけるフォールトツリーの中でモデル化している。</p> <p>このため、原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き、緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスでは、共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得ることから、これらの事故シーケンスについては、炉心損傷頻度への寄与が大きい場合、共通原因故障の影響ありと判断する。</p> <p>系統間の機能依存性については、ある安全機能の機能喪失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間の機能依存性ありと判断する。例えば、2つのフロントライン系（原子炉圧力容器への注水等、事故時の基本的な安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等、フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能喪失し、それが炉心損傷頻度に大きく寄与する場合は機能依存性ありと判断する。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定する。</p>	<p>a. 共通原因故障、系統間の機能の依存性の観点</p> <p>本PRAでは、多重化された機器の共通原因故障を考慮しており、システム信頼性評価におけるフォールトツリーの中でモデル化している。</p> <p>このため、原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き、緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスでは、共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得ることから、これらの事故シーケンスについては、炉心損傷頻度への寄与が大きい場合、共通原因故障の影響ありと判断する。</p> <p>系統間の機能の依存性については、ある安全機能の機能喪失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間の機能依存性ありと判断する。例えば、2つのフロントライン系（原子炉容器への注水等、事故時の基本的な安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等、フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能喪失し、それが炉心損傷頻度に大きく寄与する場合は機能依存性ありと判断する。</p> <p>また、「2次冷却系からの除熱機能喪失」の外部電源喪失事象では、バックアップのディーゼル発電機が機能することで常用系機器のみ機能喪失となり、安全機能のサポート機能喪失に比べれば系統間依存性は小さいと評価した（第1-8表中「中」で記載）。</p> <p>【例：原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>原子炉補機冷却機能の喪失時には、補機冷却水が必要な機器（ECCS系ポンプ）を使用できないものとして考慮。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定する。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容による相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRで必ず想定する事故シーケンスグループに関する記載であるため、泊の「また、」以降の記載については大飯と比較する</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は着眼点aに対して例示をしており女川には記載がないため、例については泊と大飯を比較する</li> </ul> </li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例1. 事故シーケンスグループ(g) ECCS再循環機能喪失】          破断口径の大きいほうが1次冷却材の系外への流出が多くなるため、重大事故等対処設備による対応操作に係る余裕時間が短くなる。</p>	<p>【例1 : L O C A時注水機能喪失】          破断口径が大きい方が、原子炉冷却材の系外への流出量が多くなるため、炉心損傷防止対策の対応操作のための余裕時間が短くなる。</p>	<p>【例1 : ECCS再循環機能喪失】          破断口径が大きい方が、1次冷却材の系外への流出量が多くなるため、炉心損傷防止対策の対応操作のための余裕時間が短くなる。</p>	<p>【女川】          ■記載内容の相違          ・事故シーケンスグループについては、解釈に基づき PWR と BWR で相違しているため、例については泊と大飯を比較する（着色せず）</p>
<p>【例2. 事故シーケンスグループ(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失】          格納容器スプレイ注入失敗の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ除熱量が小さくなり原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。</p>	<p>【例2 : 高圧注水・減圧機能喪失】          過渡事象(全給水喪失事象)は原子炉水位低(レベル3)が事象進展の起点となるため、通常水位から原子炉停止に至る手動停止、サポート系喪失と比較して事象進展が早い。このため過渡事象を起因とするシーケンスの余裕時間が短い。</p>	<p>【例2 : 原子炉格納容器の除熱機能喪失】          格納容器スプレイ注入失敗の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ除熱量が小さくなり原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。</p>	<p>【女川】          ■記載内容の相違          ・事故シーケンスグループについては、解釈に基づき PWR と BWR で相違しているため、例については泊と大飯を比較する（着色せず）</p>
<p>c. 設備容量の観点          炉心損傷防止対策として減圧の際に必要となる弁容量や冷却の際に必要となる注水量といった設備容量に係る要求が大きくなるシーケンスを選定している。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例. 事故シーケンスグループ(I) ECCS注水機能喪失】          破断口径の大きいほうが1次冷却材の系外への流出が多くなるため、炉心損傷防止のために要求される設備容量(1次冷却系への注水量)が大きくなる。</p>	<p>c. 設備容量の観点          炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要となる注水量等、設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。</p> <p>【例 : L O C A時注水機能喪失(中小破断L O C A)】          中小破断 L O C A 後の緩和措置としては原子炉減圧及び低圧注水があるが、原子炉減圧に用いる S R V は十分な台数が備えられている一方、低圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧 E C C S より少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧 E C C S 失敗を含むシーケンスが厳しいと考える。</p>	<p>c. 設備容量の観点          炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要となる注水量等、設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。</p> <p>【例 : ECCS注水機能喪失】          破断口径の大きい方が1次冷却材の系外への流出が多いため、炉心損傷防止のために要求される設備容量(1次冷却系への注水量)が大きくなる。</p>	<p>【女川】          ■記載内容の相違          ・事故シーケンスグループについては、解釈に基づき PWR と BWR で相違しているため、例については泊と大飯を比較する（着色せず）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>d. 事故シーケンスグループ内の代表性の観点   <b>各事故シーケンスグループにおいて、当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンスとして、炉心損傷頻度が大きく事象進展が事故シーケンスグループの特徴を有しているものを選定している。</b>  ⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例：事故シーケンスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】  「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p>	<p>d. 事故シーケンスグループ内の代表性の観点   当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンスとして、炉心損傷頻度が高く、事象進展が事故シーケンスグループの特徴を有しているものを選定する。ただし、「高」、「中」、「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して整理した。</p> <p>【例：原子炉補機冷却機能喪失】  「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p>	<p>d. 事故シーケンスグループ内の代表性の観点   当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンスとして、炉心損傷頻度が高く、事象進展が事故シーケンスグループの特徴を有しているものを選定する。ただし、「高」、「中」、「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して整理した。</p> <p>【例：原子炉補機冷却機能喪失】  「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p>	<p>【女川】  ■記載方針の相違  ・泊は着眼点dに対して例示をしており女川には記載がないため、例については泊と大飯を比較する</p> <p>【大飯】  ■記載方針の相違  ・女川実績の反映  ・泊は重要事故シーケンス選定における着眼点dの取り扱いについて明記している</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果  選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下のとおり選定している。	<p>評価することで、選定対象とした全ての事故シーケンスに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると考えたためである。</p> <p>○ 着眼点dについては、対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基準として用いており、結果的に崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失の事故シーケンスグループについて、重要事故シーケンスの選定の理由としている。</p> <p>なお、崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失で選定した重要事故シーケンスは内部事象レベル1 PRA及び地震レベル1 PRAから抽出されたシーケンスであったが、第1-7表に示すとおり、いずれのPRAにおいても、事故シーケンスグループ内で最も高い炉心損傷頻度となったシーケンスである。</p> <p>(2) 同一のシーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理 事故シーケンスグループは、基本的に喪失した機能あるいはその組合せによって決定されるものであり、起因事象や機能喪失の原因には依存しない。しかしながら、事故シーケンスへの対策の観点では、同じ事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスでも、喪失した機能の喪失原因が異なる場合、有効な対策が異なることがある。</p> <p>具体的には、全交流動力電源喪失がこれに該当するが、同じ炉心損傷防止対策で対応可能な事故シーケンスを1つの事故シーケンスグループとし、細分化した各事故シーケンスグループからそれぞれ重要事故シーケンスを選定した。</p> <p>各々の事故シーケンスグループに対して考慮した内容の詳細は次の1.3.2項に示す。</p>	<p>を評価することで、選定対象としたすべての事故シーケンスに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると考えたためである。</p> <p>○ 着眼点dについては、対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基準として用いているが、結果的にいずれの事故シーケンスグループについても、重要事故シーケンス選定の理由としていない。</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違 ・着眼点dについて、泊は対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合に該当する事故シーケンスがなく、着眼点b及びcによって重要事故シーケンスを選定している（大飯についても泊と同様）</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・泊は女川の(2)に該当する事故シーケンスグループがなく、女川と同様に各々の事故シーケンスグループに対して考慮した内容の詳細は1.3.2項に示している（大飯についても泊と同様）</p>
1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果  1.3.1 項の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事故進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下のとおりに選定している。また、「(3)全交流動力電源喪失」では機能喪失の状況が異なる事故シーケンスが抽出されたため、4つの事故シーケンスを重要事故シーケンスとして	1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果  1.3.1 項の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事故進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下のとおりに選定している。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。	1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果  1.3.1 項の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事故進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下のとおりに選定している。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。	<p>【女川】 ■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小破断LOCA + 補助給水失敗</li> <li>・主給水流量喪失 + 補助給水失敗</li> <li>・過渡事象 + 補助給水失敗</li> <li>・手動停止 + 補助給水失敗</li> <li>・外部電源喪失 + 補助給水失敗</li> <li>・2次冷却系の破断 + 補助給水失敗</li> <li>・2次冷却系の破断 + 主蒸気隔離失敗</li> <li>・蒸気発生器伝熱管破損 + 補助給水失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主給水流量喪失 + 補助給水失敗</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フィードアンドブリード</li> </ul> <p>② 選定理由</p>	<p>選定した。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。</p>	<p>(1) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス 「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・フィードアンドブリード</p> <p>③ 選定理由 着眼点b, cの評価結果より、「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）として選定する。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループであるため、泊の(1)については泊と大飯を比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川に統一</li> <li>・泊は次の構成で記載</li> <li>①重要事故シーケンス</li> <li>②炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</li> <li>③選定理由 (以下、相違理由説明を省略)</li> <li>・泊の構成に合わせて大飯の記載順序を入れ替えている</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・女川の③選定理由の冒頭の記載を参考に、泊は③選定理由の冒頭に選定結果を記載している（以下、同様の相違は</li> </ul>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>重要事故シーケンスとしては、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、運転員操作（フィードアンドブリード）開始までの余裕時間が短くかつ要求される設備容量（加圧器逃がし弁、高圧注入ポンプ）の観点で厳しい事象を選定する必要がある。</p> <p>1次冷却材温度については、「過渡事象」及び「手動停止」では、事象発生後の一定期間主給水系が利用可能であり、「2次冷却系の破断」では、2次側からの破断流が放出されることで1次冷却系の除熱が促進される。</p> <p>また、1次冷却材圧力については、「小破断LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損」では、自動で安全注入信号が発信することで高圧注入が開始され、系外への漏えいに伴い1次冷却系の減圧が促進される。</p> <p>これに対して、「主給水流量喪失」及び「外部電源喪失」は、主給水が全喪失することで、1次冷却系が早期に高温及び高圧状態となる事象であり、特に「主給水流量喪失」では原子炉トリップ（蒸気発生器水位異常低）時点での蒸気発生器水量が少なく、除熱の観点でより厳しい事象となる。</p> <p>以上から、「主給水流量喪失＋補助給水失敗」を選定する。</p>		<p>重要事故シーケンスとしては、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、運転員操作（フィードアンドブリード）開始までの余裕時間が短くかつ要求される設備容量（加圧器逃がし弁、高圧注入ポンプ）の観点で厳しい事象を選定する必要がある。</p> <p>1次冷却材温度については、「過渡事象」及び「手動停止」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの③、④）では、事象発生後の一定期間主給水系が利用可能であり、「2次冷却系の破断」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの⑥、⑦）では、2次側からの破断流が放出されることで1次冷却系の除熱が促進される。</p> <p>また、1次冷却材圧力については、「小破断LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①、⑧）では、自動で非常用炉心冷却設備作動信号が発信することで高圧注入が開始され、系外への漏えいに伴い1次冷却系の減圧が促進される。</p> <p>これに対して、「主給水流量喪失」及び「外部電源喪失」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②、⑤）は、主給水が全喪失することで、1次冷却系が早期に高温及び高圧状態となる事象であり、特に「主給水流量喪失」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）では原子炉トリップ（蒸気発生器水位低）時点での蒸気発生器水量が少なく、除熱の観点でより厳しい事象となる。</p> <p>以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早く、除熱の観点でより厳しい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）は本事故シーケンスが</p>	<p>「記載方針の相違」と表示）          ・泊は③選定理由に記載の事故シーケンスに対し第1-8表の事故シーケンスの番号を記載することにより組づけている（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】  <span style="color: green;">■</span>信号名称の相違          ・安全注入信号↔非常用炉心冷却設備作動信号</p> <p>【大飯】  <span style="color: green;">■</span>信号名称の相違          ・蒸気発生器水位異常低↔蒸気発生器水位低</p> <p>【大飯】  <span style="color: green;">■</span>記載方針の相違          ・女川実績の反映          ・泊は重要事故シーケンスが</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(1) 高圧・低圧注水機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス 「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) ・低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)</p> <p>③選定理由 着眼点b, cの評価結果より、「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定し、過渡事象としては、原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定する。 本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象を起因として選定した重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥)に対して包絡性を有している。 さらに、逃がし安全弁の再閉鎖に失敗する事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ④, ⑥)は、逃がし安全弁の再閉鎖に成功する事故シーケンスに比べて事象発生初期から原子炉圧力が低下するため、原子炉手動減圧時に低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による原子炉注水が開始されるタイミングが早くなることを考慮し、原子炉手動減圧操作の開始まで高圧状態が維持される事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ③, ⑤)は、他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ④, ⑥)に対して包絡性を有している。</p> <p>(2) 高圧注水・減圧機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス</p>	<p>ケンスグループの他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧)に対して包絡性を有している。</p>	<p>包絡性を有していることについて女川の②選定理由の記載を参照し、反映している(以下、同様の相違は「記載方針の相違」と表示)</p> <p><b>【女川】</b> ■記載内容の相違 ・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ(着色せず)</p>
			<p><b>【女川】</b> ■記載内容の相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」          ②炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）          • 代替自動減圧機能          ③選定理由          着眼点 b, c の評価結果より、「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定し、過渡事象としては、原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定する。          本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い過渡事象を起因として選定した重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は、他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ③）に対して包絡性を有している。</p> <p>(b) 全交流動力電源喪失          ① 事故シーケンス          • 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</p> <p>③ 選定結果          • 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA          • 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）          • 2次冷却系強制冷却+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</p> <p>② 選定理由</p>		<p>・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（着色せず）</p>
	<p>(3) 全交流動力電源喪失          ① 重要事故シーケンス          「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」          「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失」</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失          ① 重要事故シーケンス          「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」          「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失」</p>	<p>【女川】          ■個別評価による相違          • 泊は全交流動力電源喪失に該当する事故シーケンスは1つのみでありそれを重要事故シーケンスとして選定した旨を記載しているため、大飯と比較する（女川の(3)に着色せず）</p>
		<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）          • 2次冷却系強制冷却+代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</p>	<p>【大飯】          ■設備名称の相違          • 空冷式非常用発電装置⇒代替非常用発電機          • 恒設代替低圧注水ポンプ⇒代替格納容器スプレイポンプ（以下、相違理由説明を省略）</p>
		<p>③ 選定理由</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失」のみである。ただし、共通要因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畠を考慮する。</p> <p>また、「原子炉補機冷却機能喪失」時に生じるRCPシールからの漏えいについては、不確実さが伴うことから、RCPシールLOCAの発生の有無を考慮する。</p>	<p>また、第1-4図に示すとおり、各重要事故シーケンスに対し、地震PRAからは、全交流動力電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重畠を伴う事故シーケンスも抽出されるが、全交流動力電源喪失時には、最終ヒートシンクの機能を有する設備も電源喪失によって機能喪失に至るため、地震による損傷の有無に関わらず最終ヒートシンクの喪失が生じる。交流電源の復旧後については、電源供給に伴う最終ヒートシンクの復旧可否の観点で対応に違いが現れると考えられ、設備損傷によって最終ヒートシンクの機能喪失が生じている場合の方が緩和手段が少なくなる。ただし、設備損傷によって最終ヒートシンクの喪失が生じている場合においても格納容器フィルタベント系による除熱が可能であり、交流電源の復旧によって最終ヒートシンクの機能を復旧可能な場合には、これに加えて原子炉補機代替冷却水系も期待することができる。これを考慮し、重要事故シーケンスには、設備損傷による最終ヒートシンクの喪失を設定していない。</p> <p>a) 長期TB</p> <p>①重要事故シーケンス          「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗(蓄電池枯渇後RCC停止)」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)          • 原子炉隔離時冷却系(所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給)          • 常設代替交流電源設備</p> <p>③選定理由          抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p>	<p>抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。ただし、共通原因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畠を考慮する。</p> <p>また、「原子炉補機冷却機能喪失」時に生じるRCPシールからの漏えいについては、不確実さが伴うことから、RCPシールLOCAの発生の有無を考慮する。</p>	<p>【大阪】          ■記載方針の相違          ・女川実績の反映</p>

追記【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>b) TBU</p> <p>①重要事故シーケンス 「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗(RCIC本体の機能喪失)」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧代替注水系(所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給)</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由 抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>c) TBP</p> <p>①重要事故シーケンス 「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV再閉失敗+HPCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉隔離時冷却系(動作可能な範囲に原子炉圧力が保たれる間)</li> <li>・手動減圧</li> <li>・低圧代替注水系(常設)(直流駆動低圧注水ポンプ)</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由 抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>d) TBD</p> <p>①重要事故シーケンス 「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+直流電源喪失+HPCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧代替注水系(常設代替直流電源設備による電源供給)</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由 抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p>		

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA</li> <li>・原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁／安全弁LOC A</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次冷却系強制冷却+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>共通要因故障、系統間依存性の観点から、原子炉補機冷却機能喪失により補機冷却水が必要な機器は使用できない。「RCPシールLOCA」と「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」では「RCPシールLOCA」の方が、気相部放出である「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」よりも1次冷却材の流出量が多いため、保有水確保操作（2次冷却系強制冷却、炉心注水準備）</p>		<p>(3) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次冷却系強制冷却+代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定する。ただし、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」は、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」時に従属して発生することから、事象進展は同じであるため、重要事故シーケンスとしては、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を選定する。</p> <p>共通原因故障、系統間依存性の観点から、原子炉補機冷却機能喪失により補機冷却水が必要な機器は使用できない。「RCPシールLOCA」と「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」では「RCPシールLOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）の方が、気相部放出である「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」よりも1次冷却材の流出量が多い</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループであるため、泊の(3)については泊と大飯を比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・内容については、大飯の②選定理由の「ただし、」以降の記載と同様である</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しいことから、代表的な事故シーケンスは「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」となる。ただし、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」は、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」時に従属して発生することから、事象進展は同じであるため、重要事故シーケンスとしては、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を選定する。</p> <p>(4) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <p>「過渡事象+崩壊熱除去失敗」(炉心損傷防止対策の有効性を確認する際の残留熱除去系の機能喪失の理由については残留熱除去系の機能喪失又は原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮)</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 残留熱除去系の機能喪失を考慮する場合             <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器フィルタベント系</li> <li>・原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮する場合</li> <li>・原子炉補機代替冷却水系</li> </ul> </li> </ul> <p>③選定理由</p> <p>LOCAを起因とする事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの⑦～⑨)については、LOCAを起因とする事故シーケンスグループにおいて評価するものとし、「SRV再閉失敗」については、中破断LOCA相当の漏えい量を想定している。</p> <p>着眼点b, c及びdの評価結果より、「過渡事象+崩壊熱除去失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定した。</p> <p>なお、TBWシーケンスについてはTWシーケンスに包絡されることから重要事故シーケンスとして選定しない。(別紙4)</p> <p>本事故シーケンスグループにはLOCAを起因とする事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの⑦～⑨)が含まれており、いずれも格納容器の圧力の上昇が早く、圧力上昇の抑制に必要な設備容量の観点でも厳しいことから、着眼点bの観点では「中」、着眼点cの観点では「高」に分類して</p>	<p>ため、保有水確保操作（2次冷却系強制冷却、炉心注水準備）の余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しく、炉心損傷防止対策に差異がないことから、RCPシールLOCAを含む事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②)に対して包絡性を有している。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（着色せず）</li> </ul>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・中破断LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・小破断LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・小破断LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗</li> </ul>	<p>いるが、これらはLOCAを起因とする事故シーケンスである。LOCAを起因とする事故シーケンスについては、崩壊熱除去機能の代替手段の有効性も含めて「LOCA時注水機能喪失」において評価することから、これらの事故シーケンスは重要事故シーケンスの選定対象から除外した。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる主な炉心損傷防止対策の電源を代替電源とすることにより、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い過渡事象を起因として選定した重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥)に対して包絡性を有している。</p>	<p>(4) 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗」</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループであるため、泊の(4)については泊と大飯を比較する</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）          ・格納容器内自然対流冷却</p> <p>② 選定理由</p> <p>「格納容器スプレイ注入失敗」と「格納容器スプレイ再循環失敗」では、「格納容器スプレイ注入失敗」時の方が事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず除熱量が小さくなり、原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため、運転員操作（格納容器内自然対流冷却）の余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。要求される設備容量の観点では、破断口径が大きい「大破断LOCA」が最も厳しい事象である。以上から、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。</p>		<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）          ・格納容器内自然対流冷却</p> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定する。</p> <p>「格納容器スプレイ注入失敗」と「格納容器スプレイ再循環失敗」では、「格納容器スプレイ注入失敗」時の方（第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ③, ⑤）が事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず除熱量が小さくなり、原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため、運転員操作（格納容器内自然対流冷却）の余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。要求される設備容量の観点では、破断口径が大きい「大破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ②）が最も厳しい事象である。以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早く、要求される設備容量の観点でより厳しい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥）に対して包絡性を有している。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p>
<p>(e) 原子炉停止機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス          ・原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗</p> <p>③ 選定結果          ・主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗          ・負荷の喪失+原子炉トリップ失敗</p>	<p>(5) 原子炉停止機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス          「過渡事象+原子炉停止失敗」</p>	<p>(5) 原子炉停止機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス          「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」          「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」</p>	<p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <p>・PWRとBWRの設計の相違によりPRAで考慮する起因事象が異なるため、泊の(5)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）        • ATWS緩和設備</p> <p>② 選定理由</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは「原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗」のみである。原子炉トリップが必要な起因事象としては、イベントツリーに「ATWS」として定性的に示したものの中、発生頻度が有意であり、1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となるような事象として、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」を評価対象として考える（別紙4）。</p> <p>「主給水流量喪失」は蒸気発生器2次側保有水量の減少により2次冷却系による除熱が悪化する事象である。主蒸気が継続して流れるため、ATWS緩和設備による主蒸気隔離により主蒸気を遮断し、減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果により出力抑制を図るとともに、蒸気発生器2次側保有水量を確保するため補助給水ポンプを起動させる。「主給水流量喪失」以外の事象においては、事象発生に伴いタービントリップが作動</p>	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）        • 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能        • ほう酸水注入系        • 自動減圧系作動阻止機能</p> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, c及びdの評価結果より、「過渡事象+原子炉停止失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定し、事象の厳しさの観点から、反応度印加の点で最も厳しい事象である主蒸気隔離弁の誤閉止を起因事象として選定する。</p> <p>なお、本事故シーケンスグループでは、過渡事象を起因とする事故シーケンスとLOCAを起因とする事故シーケンスが抽出されている。LOCAを起因とする事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～④）については、ほう酸水注入系が有効に機能しないことも考えられるが、重大事故等対処設備として代替制御棒挿入機能が整備されており、これに期待する場合、LOCAを起因とする事故シーケンスの事象進展はLOCA時注水機能喪失の事故シーケンスグループに包絡される。</p> <p>また、LOCAを起因とする場合、水位低下の観点では厳しいものの、水位低下及びLOCAに伴う減圧によってボイド率が上昇し、負の反応度が投入されることから、事象発生後の反応度印加に伴う出力抑制の観点では過渡事象を起因とする事故シーケンスの方が厳しいと考えられる。さらに、LOCAを起因として原子炉停止に失敗する事故シーケンスの炉心損傷頻度は<math>1 \times 10^{-11}/\text{炉年未満}</math>であり極めて小さい。</p> <p>これらを踏まえると、反応度制御の観点で厳しい過渡事象を起因とする選定した重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は、他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～④）に対して、包絡性を有</p>	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）        • 共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）</p> <p>③ 選定理由</p> <p>抽出された事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1つであることからこれを選定し、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、圧力評価として最も厳しくなる事象である「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も起因事象として選定する。</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは「原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）のみである。原子炉トリップが必要な起因事象としては、イベントツリーに「ATWS」として定性的に示したものの中、発生頻度が有意であり、1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となるような事象として、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」を評価対象として考える（別紙4）。</p> <p>「主給水流量喪失」は蒸気発生器2次側保有水量の減少により2次冷却系による除熱が悪化する事象である。主蒸気が継続して流れるため、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）による主蒸気隔離により主蒸気を遮断し、減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果により出力抑制を図るとともに、蒸気発生器2次側保有水量を確保するため補助給水ポンプを起動させる。「主給水流量喪失」以外の事象においては、事</p>	<p>については大飯と比較する（女川に着色せず）</p> <p>【大飯】        ■設備名称の相違        • ATWS緩和設備⇒共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）        （ATWS緩和設備）        （以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】        ■記載方針の相違        • 女川実績の反映        • 抽出された事故シーケンスが1つであることから、女川の全交流動力電源喪失の記載を参照している</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>するため、ATWS緩和設備のうち、補助給水ポンプの起動のみに期待するか、ATWS緩和設備に期待しない事象である。したがって、ATWS緩和設備の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、「負荷の喪失」は圧力評価として最も厳しくなる事象であることから、有効性評価における不確実さも考慮し、代表性的観点から「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も選定する。</p> <p>(6) LOCA時注水機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①重要事故シーケンス 「中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗」</li> <li>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) <ul style="list-style-type: none"> <li>・手動減圧</li> <li>・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）</li> </ul> </li> <li>③選定理由 着眼点b, cの評価結果より、「中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの③)として選定した。 なお、LOCAに伴って生じる事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①～④)は、配管破断規模の大きさ及び重複する機能喪失が原子炉減圧機能喪失又は低圧注水機能喪失である点で異なっている。配管破断規模の大きさの観点では、中破断LOCAの方が水位の低下が早く、厳しい事象と考えられる。重複する機能喪失の観点では、原子炉減圧に用いるSRVは十分な台数が備えられている一方、低圧注水の代</li> </ul>	<p>している。</p>	<p>象発生に伴いタービントリップが作動するため、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）のうち、補助給水ポンプの起動のみに期待するか、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）に期待しない事象である。したがって、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、「負荷の喪失」は圧力評価として最も厳しくなる事象であることから、有効性評価における不確実さも考慮し、代表性的観点から「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も選定する。以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは炉心損傷防止対策には差異がないため、炉心損傷防止対策のうちより多くの機能に期待する必要があり、かつ原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しい事象として選定した「主給水流量喪失」を含む重要事故シーケンスと、圧力の観点で厳しい事象として選定した「負荷の喪失」を含む重要事故シーケンスは他の事故シーケンスに対して包絡性を有している。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（着色せず）</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(f) ECCS注水機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗</li> <li>・小破断LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗</li> </ul>	<p>替となる注水設備の容量は低圧ECCSより少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧注水機能喪失を含む事故シーケンスが厳しいと考えられる。これらのことから、配管破断規模が大きく、低圧注水機能喪失を含むシーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの③)は本事故シーケンスグループのほかの事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ②, ④)に対して包絡性を有している。</p> <p>また、(4)の崩壊熱除去機能喪失においてもLOCAを含む事故シーケンス(第1-8表の事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」の⑦～⑨)が抽出されている。これについて、重要事故シーケンスによる包絡性を考えると、重要事故シーケンスに低圧ECCS注水失敗が含まれており、低圧ECCS機能喪失は残留熱除去系による原子炉格納容器からの除熱にも期待できないこととほぼ同義であることから、本重要事故シーケンスでは、原子炉格納容器除熱機能に関する重大事故等対処設備の有効性についても評価することとなる。このことから、本重要事故シーケンスは、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」のLOCAを起因とする事故シーケンスに対しても包絡性を有しているものと考える。</p>	<p>(6) ECCS注水機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス 「中破断LOCA+高圧注入失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループであるため、泊の(6)は泊と大飯を比較する</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）          • 2次冷却系強制冷却+低圧注入</p> <p>② 選定理由</p> <p>LOCA事象に関しては、破断口径が大きい「中破断LOCA」が1次冷却材の流出流量が多いため、運転員操作（2次冷却系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）の観点で厳しい。したがって、「中破断LOCA+高圧注入失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定する。なお、破断口径によって2次冷却系強制冷却及び蓄圧注入のタイミングに影響を及ぼし炉心露出の状況が異なること、破断口径に不確実さが伴うことから、炉心損傷防止対策が有効な範囲を確認するため、2インチ破断、4インチ破断及び6インチ破断の評価を実施する。</p> <p>(g) ECCS再循環機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス          • 大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗          • 中破断LOCA+高圧再循環失敗          • 小破断LOCA+高圧再循環失敗</p> <p>③ 選定結果          • 大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗</p>		<p>・2次冷却系強制冷却+低圧注入</p> <p>③ 選定理由          着眼点b, cの評価結果より、「中破断LOCA+高圧注入失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定した。</p> <p>LOCA事象に関しては、破断口径が大きい「中破断LOCA」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1次冷却材の流出流量が多いため、運転員操作（2次冷却系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）の観点で厳しい。したがって、配管破断口径が大きい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）に対して包絡性を有している。なお、破断口径によって2次冷却系強制冷却及び蓄圧注入のタイミングに影響を及ぼし炉心露出の状況が異なること、破断口径に不確実さが伴うことから、炉心損傷防止対策が有効な範囲を確認するため、2インチ破断、4インチ破断及び6インチ破断の評価を実施する。</p> <p>(7) ECCS再循環機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス          「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」</p>	<p>【大飯】          ■記載方針の相違          • 女川実績の反映</p> <p>【大飯】          ■記載方針の相違          • 女川実績の反映</p> <p>【女川】          ■記載内容の相違          • PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループであるため、泊の(7)は泊と大飯を比較する</p> <p>【大飯】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮） ・代替再循環</p> <p>② 選定理由</p> <p>①で選定した事故シーケンスの中では、「大破断LOCA」が1次冷却材の流出量が多く、再循環切替までの時間が短いことから、再循環が失敗する時点での崩壊熱が大きいため、運転員操作（格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環）の余裕時間及び要求される設備容量（再循環流量）の観点で厳しくなる。</p> <p>また、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」を起因とする事故シーケンスについては、炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却材を減圧させた後、低圧再循環によって長期の炉心冷却を確保する手段がある（本対策の有効性確認については、「中破断LOCA+高圧注入失敗」等の対策である「2次冷却系強制冷却+低圧注入」と使用形態が同じであるため、同対策の有効性を確認することで包絡できる）。さらにその手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環に期待できる。</p> <p>以上から、より厳しい「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗」の対策を評価することで、その他の事故シーケンスについては包絡することができる。</p> <p>(h) 格納容器バイパス</p>		<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・代替再循環</p> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定した。</p> <p>破断口径が大きい「大破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1次冷却材の流出量が多く、再循環切替までの時間が短いことから、再循環が失敗する時点での崩壊熱が大きいため、運転員操作（格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環）の余裕時間及び要求される設備容量（再循環流量）の観点で厳しくなる。</p> <p>また、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ③）を起因とする事故シーケンスについては、炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却材を減圧させた後、低圧再循環によって長期の炉心冷却を確保する手段がある（本対策の有効性確認については、「中破断LOCA+高圧注入失敗」等の対策である「2次冷却系強制冷却+低圧注入」と使用形態が同じであるため、同対策の有効性を確認することで包絡できる）。さらにその手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環に期待できる。</p> <p>以上から、より厳しい「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）の対策を評価することで、その他の事故シーケンスについては包絡することができる。</p> <p>(g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）</p>	<p>■記載表現の相違 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川の構成の反映に伴う表現の相違</p> <p>【女川】 ■記載内容の相違 ・PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相</p>
	(7) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）	(8) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターフェイスシステム LOCA</li> <li>・蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターフェイスシステム LOCA</li> <li>・蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クールダウンアンドリサーキュレーション</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、それぞれを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 1. 内部事象レベル1 PRA）。</p> <p>また、地震、津波の主要な事故シーケンスのうち、地震、津波特有の事象以外については、内部事象と同等な炉心損傷防止対策が有効なことからも、事故シーケンスは同等と評価することは妥当と考えている（別紙6）。</p>	<p>①重要事故シーケンス 「IS LOCA」</p> <p>②炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手動減圧</li> <li>・発生箇所の隔離</li> </ul> <p>③選定理由</p> <p>格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）に係る事故シーケンスは「インターフェイスシステム LOCA」のみである。</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに含まれる内部事象を起因とする事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故防止対策の整備状況等をおおむね確認した。（別紙5）</p> <p>また、各事故シーケンスグループにおける地震又は津波を起因とする事故シーケンスについても、地震又は津波により直接炉心損傷に至る事故シーケンスを除いて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、主要なカットセットに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。（別紙6）</p>	<p>① 重要事故シーケンス 「インターフェイスシステム LOCA」 「蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・クールダウンアンドリサーキュレーション</p> <p>③ 選定理由</p> <p>格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、それぞれを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに含まれる内部事象を起因とする事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故等防止対策の整備状況等をおおむね確認した。（別紙5）</p> <p>また、各事故シーケンスグループにおける地震又は津波を起因とする事故シーケンスについても、地震又は津波により直接炉心損傷に至る事故シーケンスを除いて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、主要なカットセットに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。（別紙6）</p>	<p>違しているため、泊の(8)は泊と大飯を比較する（女川に着色せず） 【大飯】 ・女川実績の反映により、必ず想定する事故シーケンスグループ名として記載している</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																		
	<table border="1"> <caption>第1-1表 PRAの対象とした主な設備・系統</caption> <thead> <tr> <th>系統設備</th><th>概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)</td><td>原子炉保護系(RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ系 (HPCS)</td><td>電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>原子炉隔離時冷却系 (RCIC)</td><td>タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>自動減圧系 (ADS)</td><td>弁数6弁</td></tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイ系 (LPCS)</td><td>電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>残留熱除去系 (RHR)</td><td>電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機 (D/G)</td><td>非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台</td></tr> <tr> <td>直流電源設備 (DC)</td><td>所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系 (RCW)</td><td>電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水系 (RSW)</td><td>電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)</td><td>電動ポンプ1台 容量 約240m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)</td><td>電動ポンプ1台 容量 約250m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>復水補給水系 (MUWC)</td><td>電動ポンプ3台 容量 約100m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> </tbody> </table>	系統設備	概要	制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)	原子炉保護系(RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本	高圧炉心スプレイ系 (HPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m <sup>3</sup> /h/台	原子炉隔離時冷却系 (RCIC)	タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m <sup>3</sup> /h/台	自動減圧系 (ADS)	弁数6弁	低圧炉心スプレイ系 (LPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m <sup>3</sup> /h/台	残留熱除去系 (RHR)	電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m <sup>3</sup> /h/台	非常用ディーゼル発電機 (D/G)	非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台	直流電源設備 (DC)	所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組	原子炉補機冷却水系 (RCW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m <sup>3</sup> /h/台	原子炉補機冷却海水系 (RSW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m <sup>3</sup> /h/台	高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)	電動ポンプ1台 容量 約240m <sup>3</sup> /h/台	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)	電動ポンプ1台 容量 約250m <sup>3</sup> /h/台	復水補給水系 (MUWC)	電動ポンプ3台 容量 約100m <sup>3</sup> /h/台	<table border="1"> <caption>第1-1表 PRAの対象とした主な設備・系統</caption> <thead> <tr> <th>系統設備</th><th>概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉保護設備</td><td>2 out of 4 制御棒クラスタ 48体</td></tr> <tr> <td>蓄圧注入系</td><td>蓄圧タンク 3基 容量 約41m<sup>3</sup>/基</td></tr> <tr> <td>高圧注入系</td><td>高圧注入ポンプ 2台 ポンプ容量 約280m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>低圧注入系</td><td>余熱除去ポンプ 2台 ポンプ容量 約850m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>補助給水設備</td><td>タービン駆動補助給水ポンプ 1台 ポンプ容量 約115m<sup>3</sup>/h/台 電動補助給水ポンプ 2台 ポンプ容量 約90m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>ディーゼル発電機</td><td>発電機 2台 発電容量 約7000kVA/台</td></tr> <tr> <td>直列電源設備</td><td>非常用蓄電池 2組 容量 約2400Ah/組 常用蓄電池 2組 容量 約2000Ah/組</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水設備</td><td>原子炉補機冷却水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1400m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水設備</td><td>原子炉補機冷却海水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1700m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器スプレイ設備</td><td>格納容器スプレイポンプ 2台 ポンプ容量 約940m<sup>3</sup>/h/台</td></tr> </tbody> </table>	系統設備	概要	原子炉保護設備	2 out of 4 制御棒クラスタ 48体	蓄圧注入系	蓄圧タンク 3基 容量 約41m <sup>3</sup> /基	高圧注入系	高圧注入ポンプ 2台 ポンプ容量 約280m <sup>3</sup> /h/台	低圧注入系	余熱除去ポンプ 2台 ポンプ容量 約850m <sup>3</sup> /h/台	補助給水設備	タービン駆動補助給水ポンプ 1台 ポンプ容量 約115m <sup>3</sup> /h/台 電動補助給水ポンプ 2台 ポンプ容量 約90m <sup>3</sup> /h/台	ディーゼル発電機	発電機 2台 発電容量 約7000kVA/台	直列電源設備	非常用蓄電池 2組 容量 約2400Ah/組 常用蓄電池 2組 容量 約2000Ah/組	原子炉補機冷却水設備	原子炉補機冷却水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1400m <sup>3</sup> /h/台	原子炉補機冷却海水設備	原子炉補機冷却海水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1700m <sup>3</sup> /h/台	原子炉格納容器スプレイ設備	格納容器スプレイポンプ 2台 ポンプ容量 約940m <sup>3</sup> /h/台	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計の相違</li> <li>【大飯】</li> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> </ul>
系統設備	概要																																																				
制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)	原子炉保護系(RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本																																																				
高圧炉心スプレイ系 (HPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m <sup>3</sup> /h/台																																																				
原子炉隔離時冷却系 (RCIC)	タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m <sup>3</sup> /h/台																																																				
自動減圧系 (ADS)	弁数6弁																																																				
低圧炉心スプレイ系 (LPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m <sup>3</sup> /h/台																																																				
残留熱除去系 (RHR)	電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m <sup>3</sup> /h/台																																																				
非常用ディーゼル発電機 (D/G)	非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台																																																				
直流電源設備 (DC)	所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組																																																				
原子炉補機冷却水系 (RCW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m <sup>3</sup> /h/台																																																				
原子炉補機冷却海水系 (RSW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m <sup>3</sup> /h/台																																																				
高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)	電動ポンプ1台 容量 約240m <sup>3</sup> /h/台																																																				
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)	電動ポンプ1台 容量 約250m <sup>3</sup> /h/台																																																				
復水補給水系 (MUWC)	電動ポンプ3台 容量 約100m <sup>3</sup> /h/台																																																				
系統設備	概要																																																				
原子炉保護設備	2 out of 4 制御棒クラスタ 48体																																																				
蓄圧注入系	蓄圧タンク 3基 容量 約41m <sup>3</sup> /基																																																				
高圧注入系	高圧注入ポンプ 2台 ポンプ容量 約280m <sup>3</sup> /h/台																																																				
低圧注入系	余熱除去ポンプ 2台 ポンプ容量 約850m <sup>3</sup> /h/台																																																				
補助給水設備	タービン駆動補助給水ポンプ 1台 ポンプ容量 約115m <sup>3</sup> /h/台 電動補助給水ポンプ 2台 ポンプ容量 約90m <sup>3</sup> /h/台																																																				
ディーゼル発電機	発電機 2台 発電容量 約7000kVA/台																																																				
直列電源設備	非常用蓄電池 2組 容量 約2400Ah/組 常用蓄電池 2組 容量 約2000Ah/組																																																				
原子炉補機冷却水設備	原子炉補機冷却水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1400m <sup>3</sup> /h/台																																																				
原子炉補機冷却海水設備	原子炉補機冷却海水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1700m <sup>3</sup> /h/台																																																				
原子炉格納容器スプレイ設備	格納容器スプレイポンプ 2台 ポンプ容量 約940m <sup>3</sup> /h/台																																																				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

区分	起因事象グループ	発生頻度 (/年)	備考	相違理由
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉			
過渡事象	第1-2表 内部事象運転時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度			
ROPS遮断等	ROPS遮断	$1.7 \times 10^{-4}$	タービン・バイパス弁が正常に動作することから、事象が発生しない。	■個別評価による相違 【女川】
外部遮断喪失	外部遮断喪失	$2.7 \times 10^{-2}$	MSV開等により、原子炉とタービン間が正常に隔離される事象。主化水器ホットウェルが隔離されていることにより給水系の流量が正常に保たれる事象。	■記載方針の相違 【大飯】
SRV遮断	SRV遮断	$1.0 \times 10^{-2}$	タービンからの給水が減少し、原子炉水位が低下することで原子炉システムに至る事象。給水系の機械は下するもの。原因不明の事象及びプラント異常による事象。RPSが原因となることから、ATWS事象は対象外である。	■記載方針の相違 【女川】
LOCA中破壊	LOCA中破壊	$2.7 \times 10^{-2}$	原子炉保護系(ROPS)の原因不明の原因となる事象。RPSが原因となることから、ATWS事象は対象外である。	■記載方針の相違 【大飯】
LOCA大破壊	LOCA大破壊	$5.5 \times 10^{-5}$	原子炉保護系(ROPS)による原因不明の原因となる事象。SWによる操作作業なしに原生注水系による事象と想定される。	■記載方針の相違 【女川】
原子炉機械冷却系故障(区分I)	原子炉機械冷却系故障(区分I)	$4.2 \times 10^{-1}$	原子炉保護系(ROPS)が機能を失し、通常安全区分の設備に期待できない状態での手動停止。	■記載方針の相違 【大飯】
原子炉機械冷却系故障(区分II)	原子炉機械冷却系故障(区分II)	$1.0 \times 10^{-3}$	通常安全区分の設備が機能を失し、通常安全区分の設備に期待できない状態での手動停止。	■記載方針の相違 【女川】
交流電源故障(区分I)	交流電源故障(区分I)	$3.0 \times 10^{-4}$	タービン駆動の間に止水可能な電源装置流出する事象。流出量が大きいため、RPTCによる注水には期待できない。	■記載方針の相違 【大飯】
交流電源故障(区分II)	交流電源故障(区分II)	$2.0 \times 10^{-4}$	原子炉が異常止水時に発生する現象で、SWによる操作作業なしに原生注水系による事象と想定される。	■記載方針の相違 【女川】
直流水源故障(区分I)	直流水源故障(区分I)	$1.5 \times 10^{-4}$	区分Iの交流電源や下流の電源装置が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での手動停止。	■記載方針の相違 【大飯】
直流水源故障(区分II)	直流水源故障(区分II)	$2.8 \times 10^{-4}$	区分Iの直流水源や下流の電源装置が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での手動停止。	■記載方針の相違 【女川】
タービン・サボート装置喪失	タービン・サボート装置喪失	$7.2 \times 10^{-1}$	区分IIの原子炉保護系が機能を失し、通常安全区分の設備に期待できない状態での手動停止。	■記載方針の相違 【大飯】
通常停止	通常停止	$1.7 \times 10^{10}$	定期検査など例によって計画されているプラント停止の際、機器からの漏れない手動的制御装置による計画的ないプラン停止を含めた通常停止。	■記載方針の相違 【女川】
ISLOCA ISLOCA	ISLOCA ISLOCA	$9.4 \times 10^{-8}$	隔壁室の多重放散装置の隔壁室の隔壁室外へ漏出する事象。	■記載方針の相違 【大飯】
過渡事象	第1-2表 内部事象運転時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度			
通常事象	通常事象	$9.7 \times 10^{-2}$	主給水流量喪失を伴わない原子炉トリップによる事象を想定しており、最初発電として原子炉トリップ、補助発電機に期待している。	
主給水流量喪失	主給水流量喪失	$1.1 \times 10^{-2}$	蒸気発生器への給水が完全に停止し、蒸気発生器水位低下から給水ポンプが自動停止により1次給水系及び2次給水系上昇する事象であり、原子炉トリップ、主蒸気排氣、補助発電機に期待している。	
2次給水系の遮断	2次給水系の遮断	$4.3 \times 10^{-4}$	原子炉冷却材ポンプの遮断によって原水供給停止を想定しており、最初発電として、原子炉トリップ、主蒸気排氣、補助発電機に期待している。	
ATWS	ATWS	$1.2 \times 10^{-4}$	運転中の蒸気管内において原子炉トリップが発生する事象。	
人破壊LOCA	人破壊LOCA	$2.2 \times 10^{-2}$	原子炉冷却材ポンプの遮断による、冷却用原水の原水供給部からの放出開始のうち、破断口直後が等断面口径6インチから1.1次冷却材供給部の保証断面相当(保証断面の2倍)未満のものであり、蒸気発生器として、原生注入系、低圧注入系、背圧注入系、格納容器スループイズ、背圧容器として、原子炉トリップ、最初発電としている。	
中破壊LOCA	中破壊LOCA	$6.8 \times 10^{-5}$	原子炉冷却材ポンプの遮断による、冷却用原水の原水供給部からの放出開始のうち、破断口直後が等断面口径6インチから6.1インチ未満のものであり、最初発電として、原子炉トリップ、最初発電として、原生注入系、低圧注入系、背圧注入系に期待している。	
小破壊LOCA	小破壊LOCA	$2.2 \times 10^{-4}$	原子炉冷却材ポンプの遮断による、冷却用原水の原水供給部からの放出開始のうち、破断口直後が等断面口径6インチから2.1インチ未満のものであり、最初発電として、原生注入系、低圧注入系、背圧注入系に期待している。	
原子炉冷却機地盤喪失	原子炉冷却機地盤喪失	$2.0 \times 10^{-4}$	原子炉冷却材ポンプの遮断により、原生注入系、低圧注入系、背圧注入系が停止する事象。	
外部電源喪失	外部電源喪失	$4.9 \times 10^{-2}$	非常用断電装置、細断路器に期待している。	
手動停止	手動停止	$2.3 \times 10^{-10}$	常用時のトラブルで手動停止に至った事象を想定する。	
ISLOCA	ISLOCA	$3.0 \times 10^{11}$	1次給水系と余熱取扱い系の間に失敗を。1次給水系の止水が余熱取扱い系に計画され生じる事象。	
SGR	SGR	$2.4 \times 10^{-3}$	蒸気発生器における伝熱管破裂の発生を想定しており、最初発電として、原子炉トリップ、補助発電機に期待している。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																										
	<p>第1-3表 地震レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>発生頻度(/年)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>外部電源喪失</td><td><math>3.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr><td>原子炉建屋損傷</td><td><math>4.8 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>格納容器損傷</td><td><math>5.2 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>圧力容器損傷</td><td><math>4.1 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>E-LOCA</td><td><math>6.0 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>格納容器バイパス</td><td><math>1.0 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>制御建屋損傷</td><td><math>1.9 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>計測・制御系喪失</td><td><math>3.7 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>直流電源喪失</td><td><math>1.1 \times 10^{-6}</math></td></tr> <tr><td>交流電源・原子炉補機冷却系喪失</td><td><math>1.5 \times 10^{-5}</math></td></tr> </tbody> </table>	起因事象	発生頻度(/年)	外部電源喪失	$3.0 \times 10^{-2}$	原子炉建屋損傷	$4.8 \times 10^{-8}$	格納容器損傷	$5.2 \times 10^{-7}$	圧力容器損傷	$4.1 \times 10^{-7}$	E-LOCA	$6.0 \times 10^{-7}$	格納容器バイパス	$1.0 \times 10^{-7}$	制御建屋損傷	$1.9 \times 10^{-7}$	計測・制御系喪失	$3.7 \times 10^{-7}$	直流電源喪失	$1.1 \times 10^{-6}$	交流電源・原子炉補機冷却系喪失	$1.5 \times 10^{-5}$	<p>第1-3表 地震レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>発生頻度 [／年]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>格納容器バイパス</td><td><math>9.8 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)</td><td><math>3.5 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>原子炉建屋損傷</td><td><math>4.7 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>原子炉格納容器損傷</td><td><math>1.8 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>原子炉補助建屋損傷</td><td><math>\epsilon</math></td></tr> <tr><td>電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失</td><td><math>1.2 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</td><td><math>3.0 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>複数の信号系損傷</td><td><math>1.2 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失</td><td><math>1.1 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>大破断 LOCA</td><td><math>2.5 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>中破断 LOCA</td><td><math>7.4 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>小破断 LOCA</td><td><math>3.3 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>2次冷却系の破断</td><td><math>9.6 \times 10^{-9}</math></td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td><math>5.0 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>外部電源喪失</td><td><math>3.2 \times 10^{-4}</math></td></tr> <tr><td>主給水流量喪失</td><td><math>4.0 \times 10^{-4}</math></td></tr> <tr><td>ATWS</td><td><math>9.3 \times 10^{-11}</math></td></tr> </tbody> </table> <p><math>\epsilon : 1.0E-15</math> 未満</p>	起因事象	発生頻度 [／年]	格納容器バイパス	$9.8 \times 10^{-8}$	大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)	$3.5 \times 10^{-7}$	原子炉建屋損傷	$4.7 \times 10^{-8}$	原子炉格納容器損傷	$1.8 \times 10^{-8}$	原子炉補助建屋損傷	$\epsilon$	電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失	$1.2 \times 10^{-8}$	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	$3.0 \times 10^{-8}$	複数の信号系損傷	$1.2 \times 10^{-7}$	燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失	$1.1 \times 10^{-7}$	大破断 LOCA	$2.5 \times 10^{-7}$	中破断 LOCA	$7.4 \times 10^{-7}$	小破断 LOCA	$3.3 \times 10^{-7}$	2次冷却系の破断	$9.6 \times 10^{-9}$	原子炉補機冷却機能喪失	$5.0 \times 10^{-8}$	外部電源喪失	$3.2 \times 10^{-4}$	主給水流量喪失	$4.0 \times 10^{-4}$	ATWS	$9.3 \times 10^{-11}$	<p>【女川】 ■個別評価による相違</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p>
起因事象	発生頻度(/年)																																																												
外部電源喪失	$3.0 \times 10^{-2}$																																																												
原子炉建屋損傷	$4.8 \times 10^{-8}$																																																												
格納容器損傷	$5.2 \times 10^{-7}$																																																												
圧力容器損傷	$4.1 \times 10^{-7}$																																																												
E-LOCA	$6.0 \times 10^{-7}$																																																												
格納容器バイパス	$1.0 \times 10^{-7}$																																																												
制御建屋損傷	$1.9 \times 10^{-7}$																																																												
計測・制御系喪失	$3.7 \times 10^{-7}$																																																												
直流電源喪失	$1.1 \times 10^{-6}$																																																												
交流電源・原子炉補機冷却系喪失	$1.5 \times 10^{-5}$																																																												
起因事象	発生頻度 [／年]																																																												
格納容器バイパス	$9.8 \times 10^{-8}$																																																												
大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)	$3.5 \times 10^{-7}$																																																												
原子炉建屋損傷	$4.7 \times 10^{-8}$																																																												
原子炉格納容器損傷	$1.8 \times 10^{-8}$																																																												
原子炉補助建屋損傷	$\epsilon$																																																												
電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失	$1.2 \times 10^{-8}$																																																												
1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	$3.0 \times 10^{-8}$																																																												
複数の信号系損傷	$1.2 \times 10^{-7}$																																																												
燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失	$1.1 \times 10^{-7}$																																																												
大破断 LOCA	$2.5 \times 10^{-7}$																																																												
中破断 LOCA	$7.4 \times 10^{-7}$																																																												
小破断 LOCA	$3.3 \times 10^{-7}$																																																												
2次冷却系の破断	$9.6 \times 10^{-9}$																																																												
原子炉補機冷却機能喪失	$5.0 \times 10^{-8}$																																																												
外部電源喪失	$3.2 \times 10^{-4}$																																																												
主給水流量喪失	$4.0 \times 10^{-4}$																																																												
ATWS	$9.3 \times 10^{-11}$																																																												
	<p>第1-4表 津波高さ別の発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>津波分類</th><th>津波高さ</th><th>発生頻度(/年)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>O.P.+29m～O.P.+33.9m</td><td><math>3.8 \times 10^{-6}</math></td></tr> <tr><td>B</td><td>O.P.+33.9m～</td><td><math>7.3 \times 10^{-7}</math></td></tr> </tbody> </table>	津波分類	津波高さ	発生頻度(/年)	A	O.P.+29m～O.P.+33.9m	$3.8 \times 10^{-6}$	B	O.P.+33.9m～	$7.3 \times 10^{-7}$	<p>第1-4表 津波高さ別の発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>津波分類</th><th>津波高さ</th><th>発生頻度 (/年)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>T.P.16.5m～</td><td><math>2.9 \times 10^{-7}</math></td></tr> </tbody> </table>	津波分類	津波高さ	発生頻度 (/年)	A	T.P.16.5m～	$2.9 \times 10^{-7}$	<p>【女川】 ■個別評価による相違</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>追而【地震 PRA の最終評価結果を反映】</p>																																											
津波分類	津波高さ	発生頻度(/年)																																																											
A	O.P.+29m～O.P.+33.9m	$3.8 \times 10^{-6}$																																																											
B	O.P.+33.9m～	$7.3 \times 10^{-7}$																																																											
津波分類	津波高さ	発生頻度 (/年)																																																											
A	T.P.16.5m～	$2.9 \times 10^{-7}$																																																											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川】

■個別評価による相違

- PRAの結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PWR と BWR で相違しているため、第1-5表については大飯と比較する（女川に着色せず）（以下、相違理由説明を省略）

【大飯】

■記載方針の相違

- 女川実績の反映
- 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている
- 記載方針の相違
- 泊は抽出された事故シーケンスを全て個別に記載しているが、運動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失並びに燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失については、大飯は別の事故シーケンスに含めた記載としている。記載は異なるがPRAより抽出された事故シーケンスは同様である。

【大飯】

■名称の相違

- 女川実績の反映
- 津波特有のシーケンス名称を女川に記載統一（複数の信号系損傷⇒複数の安全機能喪失）。また、泊は複数の信号系損傷を地震PRA特有の事故シーケンスとしている。

第1-1表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス

起因事象	イベントツリーにより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波
大破断LOCA	大破断LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器ブレイ再循環失敗	○	○	-
	大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗	○	○	-
	大破断LOCA+高圧再循環失敗 +格納容器ブレイ注入失敗	○	○	-
	大破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-
中破断LOCA	大破断LOCA+低圧注入失敗	○	○	-
	中破断LOCA+格納容器ブレイ再循環失敗	○	○	-
	中破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-
	中破断LOCA+格納容器ブレイ注入失敗	○	○	-
	中破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-
	小破断LOCA+格納容器ブレイ再循環失敗	○	○	-
小破断LOCA	小破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-
	小破断LOCA+格納容器注入失敗	○	○	-
	小破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-
	小破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-
インターフェイスシステムLOCA	インターフェイスシステムLOCA	○	-	-
主給水流量喪失	主給水流量喪失+補助給水失敗	○	○	○
外部電源喪失	外部電源喪失+補助給水失敗	○	○	○
A TWS	外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 +HPCS失敗	○	○	○
2次冷却系の破断	原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗 +2次冷却系の破断+補助給水失敗	○	-	-
蒸気発生器伝熱管破裂	蒸気発生器伝熱管破裂+低圧注入失敗	○	-	-
過渡事象	過渡事象+補助給水失敗	○	-	○
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA	○	○	○
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失 +加圧器逃がし弁+安全弁LOCA	○	○	○
手動停止	原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗	○	-	-
地震又は津波により直接的に炉心損傷に至る事象	手動停止+補助給水失敗	○	-	-
	大破断LOCAを上回る規模のLOCA 〔Excess LOCA〕	-	○	-
	蒸気発生器伝熱管破裂（複数本破損）	-	○	-
	原子炉建屋損傷	-	○	-
地震又は津波により直接的に炉心損傷に至る事象	原子炉格納容器損傷	-	○	-
	制御盤損傷	-	○	-
	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	-	○	-
	複数の信号系損傷	-	○	○

第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス(1/2)

起因事象	イベントツリーにより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	シーケンスNo.
過渡事象	過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	○	-	(1)
	過渡事象+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	○	-	(2)
	過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	○	-	(3)
	過渡事象+除熱失敗	○	○	-	(4)
外部電源喪失	過渡事象+SRV再閉失敗+除熱失敗	○	○	-	(5)
	過渡事象+原子炉停止失敗	○	○	-	(6)
	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗) +HPCS失敗	○	○	-	(7)
	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗) +SRV再閉失敗+HPCS失敗	○	○	-	(8)
	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗) +高圧注入失敗	○	○	-	(9)
	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗) +直流水注入失敗	○	○	-	(10)
通常停止／サポート系喪失	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗) +HPCS失敗+原子炉停止失敗	-	○	-	(11)
	手動停止+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(12)
	手動停止+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(13)
	サポート系喪失+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(14)
2次冷却系の破断	サポート系喪失+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 +HPCS失敗+原子炉停止失敗	○	-	-	(15)
	手動停止+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(16)
	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(17)
	手動停止+除熱失敗	○	-	-	(18)
通常停止	手動停止+高圧注水失敗+除熱失敗	○	-	-	(19)
	サポート系喪失+除熱失敗	○	-	-	(20)
	サポート系喪失+SRV再閉失敗+除熱失敗	○	-	-	(21)
	原子炉建屋損傷	-	○	○	

第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス(2/2)

起因事象	イベントツリーにより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	シーケンスNo.
大破断LOCA	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器ブレイ再循環失敗	○	○	-	(1)
	大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗	○	○	-	(2)
	大破断LOCA+低圧注入失敗	○	○	-	(3)
	大破断LOCA+低圧注入失敗	○	○	-	(4)
中破断LOCA	中破断LOCA+低圧再循環失敗	○	○	-	(5)
	中破断LOCA+格納容器ブレイ注入失敗	○	○	-	(6)
	中破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-	(7)
	中破断LOCA+格納容器ブレイ注入失敗	○	○	-	(8)
小破断LOCA	中破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-	(9)
	中破断LOCA+低圧注入失敗	○	○	-	(10)
	小破断LOCA+低圧再循環失敗	○	○	-	(11)
	小破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-	(12)
ATWS	小破断LOCA+格納容器ブレイ注入失敗	○	○	-	(13)
	小破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-	(14)
	小破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-	(15)
	小破断LOCA+補助給水失敗	○	○	-	(16)
インターフェイスシステムLOCA	小破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-	(17)
	小破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-	(18)
	小破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-	(19)
	小破断LOCA+補助給水失敗	○	○	-	(20)
2次冷却系の破断	小破断LOCA+補助給水失敗	○	○	-	(21)
	2次冷却系の破断+蓄圧注入失敗	○	○	-	(22)
	高圧水流量喪失	○	○	-	(23)
	外部電源喪失+補助給水失敗	○	○	-	(18)
通常停止	外部電源喪失+補助給水失敗	○	○	-	(19)
	高圧水流量喪失+非常用所内交流電源喪失	○	○	-	(20)
	高圧水流量喪失+補助給水失敗	○	○	-	(21)
	原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗	○	○	-	(22)
2次冷却系の破断	2次冷却系の破断+蓄圧注入失敗	○	○	-	(23)
	高圧水流量喪失+蓄圧注入失敗	○	○	-	(24)
	高圧水流量喪失+高圧注入失敗	○	○	-	(25)
	高圧水流量喪失+高圧注入失敗	○	○	-	(26)
地震、津波により直接的に炉心損傷に至る事象	原子炉建屋損傷	-	○	-	(27)
	原子炉建屋損傷+安全弁LOCA	-	○	-	(28)
	原子炉建屋損傷+格納容器失敗	-	○	-	(29)
	原子炉建屋損傷+安全弁LOCA	-	○	-	(30)
地震、津波により直接的に炉心損傷に至る事象	原子炉建屋損傷	-	○	-	(31)
	原子炉建屋損傷+高圧注入失敗	-	○	-	(32)
	原子炉建屋損傷+格納容器失敗	-	○	-	(33)
	原子炉建屋損傷+高圧注入失敗	-	○	-	(34)
地震、津波により直接的に炉心損傷に至る事象	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	-	○	-	(26)
	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	-	○	-	(35)
	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	-	○	-	(36)
	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	-	○	-	(20)
地震、津波により直接的に炉心損傷に至る事象	複数の信号系損傷	-	○	-	(37)
	複数の信号系損傷	-	○	-	

追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																			
	<p style="text-align: center;">第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス(2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>イベントツリーより抽出される事故シーケンス</th><th>内部</th><th>地震</th><th>津波</th><th>シーケンスNo.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">冷却材喪失事象</td><td>小破断 LOCA+除熱失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(22)</td></tr> <tr><td>中破断 LOCA+除熱失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(23)</td></tr> <tr><td>大破断 LOCA+除熱失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(24)</td></tr> <tr><td>小破断 LOCA+原子炉停止失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(25)</td></tr> <tr><td>中破断 LOCA+原子炉停止失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(26)</td></tr> <tr><td>大破断 LOCA+原子炉停止失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(27)</td></tr> <tr><td>小破断 LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(28)</td></tr> <tr><td>小破断 LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(29)</td></tr> <tr><td>中破断 LOCA+HFCS失敗+低圧ECCS失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(30)</td></tr> <tr><td>中破断 LOCA+HFCS失敗+原子炉自動減圧失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(31)</td></tr> <tr> <td rowspan="10">ISLOCA</td><td>大破断 LOCA+HFCS失敗+低圧ECCS失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(32)</td></tr> <tr><td>ISLOCA</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(33)</td></tr> <tr><td>地震起因事象</td><td>原子炉建屋損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(34)</td></tr> <tr><td></td><td>制御建屋損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(35)</td></tr> <tr><td></td><td>格納容器損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(36)</td></tr> <tr><td></td><td>圧力容器損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(37)</td></tr> <tr><td></td><td>ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(38)</td></tr> <tr><td></td><td>計測・制御系喪失</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(39)</td></tr> <tr><td></td><td>格納容器バイパス</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(40)</td></tr> <tr><td>津波起因事象</td><td>複数の安全機能喪失</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>(41)</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	イベントツリーより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	シーケンスNo.	冷却材喪失事象	小破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(22)	中破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(23)	大破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(24)	小破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(25)	中破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(26)	大破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(27)	小破断 LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(28)	小破断 LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(29)	中破断 LOCA+HFCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(30)	中破断 LOCA+HFCS失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(31)	ISLOCA	大破断 LOCA+HFCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(32)	ISLOCA	○	-	-	(33)	地震起因事象	原子炉建屋損傷	-	○	-	(34)		制御建屋損傷	-	○	-	(35)		格納容器損傷	-	○	-	(36)		圧力容器損傷	-	○	-	(37)		ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)	-	○	-	(38)		計測・制御系喪失	-	○	-	(39)		格納容器バイパス	-	○	-	(40)	津波起因事象	複数の安全機能喪失	-	-	○	(41)	
起因事象	イベントツリーより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	シーケンスNo.																																																																																																																	
冷却材喪失事象	小破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(22)																																																																																																																	
	中破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(23)																																																																																																																	
	大破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(24)																																																																																																																	
	小破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(25)																																																																																																																	
	中破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(26)																																																																																																																	
	大破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(27)																																																																																																																	
	小破断 LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(28)																																																																																																																	
	小破断 LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(29)																																																																																																																	
	中破断 LOCA+HFCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(30)																																																																																																																	
	中破断 LOCA+HFCS失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(31)																																																																																																																	
ISLOCA	大破断 LOCA+HFCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(32)																																																																																																																	
	ISLOCA	○	-	-	(33)																																																																																																																	
	地震起因事象	原子炉建屋損傷	-	○	-	(34)																																																																																																																
		制御建屋損傷	-	○	-	(35)																																																																																																																
		格納容器損傷	-	○	-	(36)																																																																																																																
		圧力容器損傷	-	○	-	(37)																																																																																																																
		ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)	-	○	-	(38)																																																																																																																
		計測・制御系喪失	-	○	-	(39)																																																																																																																
		格納容器バイパス	-	○	-	(40)																																																																																																																
	津波起因事象	複数の安全機能喪失	-	-	○	(41)																																																																																																																

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

**赤字**：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

表 PRA結果に基づく新たな事故シケンスグループの検討

第1-6表 PB A結果に基づく新たな事故シケンスダグマーの検討

ハサミング：他職、階層特有の要素で、情報に上書きせざるを得ないシーケンスグループと直接的に結びしないもの。

女川原子力発電所 2号炉

第1-6表 PB A結果に基づく新たな事故シーケンス

ハサミング：他職、階層特有の要素で、情報に上書きせざるを得ないシーケンスグループと直接的に結びしないもの。

泊発電所 3 号炉

追而【地震 PRA、津波 PRA の最終評価結果を反映

第1-6表 PBA結果に基づく新たな事務シーケンスデータ

ハサミング：他職、階層特有の要素で、情報に上書きせざるを得ないシーケンスグループと直接的に結びしないもの。

相違理由

【女】

- 記載内容の相違
    - ・PWRとBWRでは解釈で要求されている事故シーケンスグループや事故シーケンスが相違しているため、第1-6表については大飯と比較する（女川に着色せず）

【大魚】

- 記載方針の相違
  - ・女川実績の反映
  - ・泊は第1-5表に示した事故シーケンスの番号と紐づけを行っている

【大魚】

- 記載表現の相違
    - ・タイトル等、表の体裁を女川に記載統一
    - ・津波特有のシーケンス名稱を女川に記載統一（複数の信号系損傷⇒複数の安全機能喪失）

六

- 個別評価による相違
  - ・炉心損傷頻度の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 1. 火心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

#### 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉

泊と大飯の重要事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-56, 57ページ（実線部分）に大飯の第1-4表（1/2）を再掲してある。

女川原子力発電所 2号炉

泊発電所 3号炉

追而【地震 PRA、津波 PRA の最終評価結果を反映

### 相違理由

【女川】

- 記載内容の相違
    - ・PWRとBWRでは解釈で要求されている事故シーケンスグループや事故シーケンスが相違しているため、第1-8表については大飯と比較する（女川に着色せず）（以下、相違理由説明を省略）

【大飯】

- 記載表現の相違
    - ・タイトル等、表の体裁を女川に記載統一

【大飯】

- 記載方針の相違
    - ・女川実績の反映
    - ・泊は重要事故シーケンスに他の事故シーケンスが包括されていることについて記載を充実化している(以下、相違理由を省略)
    - ・泊は着眼点d. 代表性について、定量的に検討している

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

#### 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

**赤字**：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

重要事故シーケンス等の選定について (2/6)

事例シーケンス		対応する問題事象群(問題の発生の段階)		選定した重要事象シーケンスと選定期間	
事例シーケンス ダブルページ	(①)は選定した重要事象シーケンス	対応する問題事象群(問題の発生の段階) (②)は選定する問題事象群(問題の発生の段階)	選定した重要事象シーケンス (問題の発生の段階)	選定した重要事象シーケンスと選定期間	選定した重要事象シーケンスと選定期間
① 滅失事件 + 高圧注水失敗 + 手動減圧失敗	①の観点> 「手ホート漏失」が発生した場合、共通原因因 故停止は系統間の熱喪失による、「過熱事象」及び 「手動停止」については、系統間熱喪失の依 存性が低いことから、「低」とした。	【重要事象シーケンスの選定】 重要事象シーケンスより、a、b、cの評議結果より、①の事象シーケ ンスが最も多く、「中」と「中」が多いことから、 ①「過熱事象+高圧注水失敗+手動減圧失 敗」を重要事象シーケンスとして選定した。	①の観点> 「過熱事象(全管部喪失)」は原水が原水管(小 さく)へ漏れることにより、原水位から 「ベルト」が起動しない。事象進展段階(中)> 「手ホート使用」については、「手ホート停止」及び 「手ホート操作」、「一方、「手ホート停止」及び 「手ホート操作」が停止することから、「低」とした。	【重要事象シーケンスの選定】 重要事象シーケンスより、①の事象シーケンス が最も多く、「中」と「中」が多いことから、 ①「過熱事象+高圧注水失敗+手動減圧失 敗」を重要事象シーケンスとして選定した。	①の観点> 「過熱事象(全管部喪失)」は原水が原水管(小 さく)へ漏れることにより、原水位から 「ベルト」が起動しない。事象進展段階(中)> 「手ホート停止」及び「手ホート操作」が停止す ることから、「低」とした。
高圧注水失敗 + ・既往歴:骨粗鬆症 ・既往歴:風土病歴 ・既往歴:フレイ系 ・既往歴:狂犬病既往	②の観点> 「手ホート漏失」が発生した場合、共通原因因 故停止は系統間の熱喪失による、「過熱事象」及び 「手動停止」については、系統間熱喪失の依 存性が低いことから、「低」とした。	【重要事象シーケンスの選定】 重要事象シーケンスより、①の事象シーケンス が最も多く、「中」と「中」が多いことから、 ①「過熱事象+高圧注水失敗+手動減圧失 敗」を重要事象シーケンスとして選定した。	②の観点> 「手ホート漏失」は原水が原水管(小 さく)へ漏れることにより、原水位から 「ベルト」が起動しない。事象進展段階(中)> 「手ホート停止」及び「手ホート操作」が停止す ることから、「低」とした。	【重要事象シーケンスの選定】 重要事象シーケンスより、①の事象シーケンス が最も多く、「中」と「中」が多いことから、 ①「過熱事象+高圧注水失敗+手動減圧失 敗」を重要事象シーケンスとして選定した。	②の観点> 「手ホート漏失」は原水が原水管(小 さく)へ漏れることにより、原水位から 「ベルト」が起動しない。事象進展段階(中)> 「手ホート停止」及び「手ホート操作」が停止す ることから、「低」とした。
高圧注水失敗 + ・既往歴: ・既往歴:骨粗鬆症 ・既往歴:風土病歴 ・既往歴:フレイ系 ・既往歴:狂犬病既往	③手ホート漏失 + 高圧注水 失敗 + 手動減圧失敗	③の観点>	③の観点>	③の観点>	③の観点>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 1. 火災損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

**赤字**: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

原子炉格納容器の除熱機能喪失について泊と大飯の重要な事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-54ページ（点線部分）の大飯の第1-4表（1/2）を再掲している

事故シーケンスグループ		事故シーケンス		事故シーケンスの選定について（1/2）	
○	「炉心損傷予防+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(a)	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(b)	「全炉心炉心地盤喪失」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(c)	「原子炉格納容器の除熱機能喪失」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(d)	「原子炉格納容器の除熱機能喪失」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(e)	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(f)	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(g)	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
(h)	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	○	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」

第1-8表 重要事故シーケンス等の選定について（4/6）

事故シーケンス		事故シーケンス		事故シーケンスの選定について（4/6）	
①	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
②	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
③	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
④	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑤	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑥	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑦	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑧	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑨	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

泊と大飯の重要な事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-58ページ（実線部分）に泊の第1-8表（3/4）を再掲している

【大飯】

■記載方針の相違

- ・女川実績の反映
- ・泊は着眼点d、代表性については、定量的に検討しており、それに伴い着眼点dの結果が大飯と異なる

泊と大飯の重要な事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-58ページ（実線部分）に泊の第1-8表（3/4）を再掲している

事故シーケンス		事故シーケンス		事故シーケンスの選定について（5/6）	
①	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
②	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
③	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
④	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑤	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑥	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑦	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑧	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑨	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」

追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】

事故シーケンス		事故シーケンス		事故シーケンスの選定について（5/6）	
①	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
②	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
③	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
④	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑤	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑥	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑦	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑧	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」
⑨	「炉心損傷未発生+炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」	「炉心損傷未発生」

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

#### 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

#### 大飯発電所3／4号炉

泊と大飯の重要な事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-59ページ（実線部分）に大飯の第1-4表（2/2）を再掲している

事故シーケンスグループ		事故シーケンス				事故シーケンス				事故シーケンス			
番号	事故シーケンス名	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
(a) 泊炉内は通常運転	○ 停止トライアルによる定期検査 +停炉トライアル実施	高	高	高	高	高	中	中	中	高	中	中	高
(b) E/CCSによる運転停止	○ 中止運転LOCA +漏洩止水実施	低	高	中	高	低	中	中	中	低	中	中	高
(c) 大飯炉LOCAによる運転停止	○ 大飯炉LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
(d) 泊炉CCSによる運転停止	○ インターフェースシステムLOCA 漏洩止水実施による運転停止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(e) 泊炉CCSによる運転停止	○ リモートアクセスシステムLOCA 漏洩止水実施による運転停止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(f) 泊炉CCSによる運転停止	○ 泊炉CCSによる運転停止	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

#### 女川原子力発電所2号炉

事故シーケンス		事故シーケンス				事故シーケンス				事故シーケンス			
番号	事故シーケンス名	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
①泊炉運転停止実施による運転停止	○ 泊炉運転停止実施による運転停止 +漏洩止水実施による運転停止	高	高	中	中	高	中	中	中	高	中	中	中
②小破壊LOCAによる運転停止	○ 小破壊LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
③中破壊LOCAによる運転停止	○ 中破壊LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
④大破壊LOCAによる運転停止	○ 大破壊LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

#### 泊発電所3号炉

原子炉停止機能喪失について泊と大飯の重要な事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-57ページ（点線部分）の泊の第1-8表（3/4）を再掲している

事故シーケンス		事故シーケンス				事故シーケンス				事故シーケンス			
番号	事故シーケンス名	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
① 泊炉運転停止による運転停止	○ 泊炉運転停止による運転停止 +漏洩止水実施による運転停止	高	高	中	中	高	中	中	中	高	中	中	中
② 大破壊LOCAによる運転停止	○ 大破壊LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
③ 中破壊LOCAによる運転停止	○ 中破壊LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
④ 小破壊LOCAによる運転停止	○ 小破壊LOCAによる運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
⑤ 大飯炉運転停止による運転停止	○ 大飯炉運転停止による運転停止 +停炉トライアル実施	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

#### 相違理由

##### 【大飯】

- 記載方針の相違
  - ・ 女川実績の反映
  - ・ 泊は事故シーケンスグループ内に事故シーケンスが一つのみの場合は、各着眼点について検討を行わずに「-」とし、重要事故シーケンスとして選定している

追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

事故シーケンスグループ		事故シーケンス		原因		状況		対応		結果		備考	
		原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況
(a) 原子炉内止水装置失火	○ 電子トリップ装置等による回路基盤 + 複数トリップ装置	原水ポンプ停止 原水ポンプ停止	高水位警報 高水位警報	A型主水抜管漏出 A型主水抜管漏出	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動	ATWS発動
(b) ECCS注水機能喪失	○	中止制御LOCA + 駐止注入失火	中止制御LOCA + 駐止注入失火	2号主ポンプ動作停止 + 駐止注入止止	2号主ポンプ動作停止 + 駐止注入止止	中止制御LOCA + 駐止注入失火							
(c) ECCS注水機能喪失	○	中止制御LOCA + 駐止注入失火	中止制御LOCA + 駐止注入失火	2号主ポンプ動作停止 + 駐止注入止止	2号主ポンプ動作停止 + 駐止注入止止	中止制御LOCA + 駐止注入失火							
(d) ECCS注水機能喪失	○	大爆破LOCA + 内部腐食失火	大爆破LOCA + 内部腐食失火	内止制御LOCA + 駐止注入失火	内止制御LOCA + 駐止注入失火	大爆破LOCA + 内部腐食失火							
(e) 用油溶栓ノブアス + リードバッフルLOCA	○	インターフェイスシステムLOCA	インターフェイスシステムLOCA	リードバッフルアンダードリードバッフルアンダード	リードバッフルアンダードリードバッフルアンダード	用油溶栓ノブアス + リードバッフルLOCA							
(f) 用油溶栓ノブアス + リードバッフルLOCA	○	原子炉内止水装置失火	原子炉内止水装置失火	内止制御LOCA + 駐止注入失火	内止制御LOCA + 駐止注入失火	原子炉内止水装置失火							

第1-4表 重要事故シーケンスの選定について (2/2)

事故シーケンスグループ		事故シーケンス		原因		状況		対応		結果		備考	
		原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況
事故シーケンスグループ	事故シーケンス	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況
女川原子力発電所2号炉	事故シーケンス	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況
泊発電所3号炉	事故シーケンス	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況
泊発電所3号炉	事故シーケンス	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況	対応	結果	備考	原因	状況
相違理由													
【大飯】													
■ 記載方針の相違													
・女川実績の反映													
・泊は着眼点d. 代表性について													
では、定量的に検討しており、													
それに伴い着眼点dの結果が													
大飯と異なる													
・泊は格納容器バイパスの事													
故シーケンスグループ内に事故													
シーケンスをそれぞれ重要													
事故シーケンスとして選定し													
ているため、各着眼点について													
検討を行わずに「一」と記載													
している													


追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）








泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉		女川原子力発電所 2 号炉		泊発電所 3 号炉		相違理由
	事故シーケンス		事故シーケンス		事故シーケンス	【女川】
	事故シーケンス		事故シーケンス		事故シーケンス	■ 設計の相違 ・イベントツリー及び抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PWR と BWR で相違しているため、第 1-2 図については大飯と比較する（女川に着色せず） (以下、相違理由説明を省略)
	事故シーケンス		事故シーケンス		事故シーケンス	【大飯】
※ ATWS の対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。（別紙 4）	第 1-2 図 PRA におけるイベントツリー(1/3)					■ 記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊はイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについて対応する事故シーケンスグループを記載し、第 1-5 表に示した事故シーケンスの番号と紐づけを行っている (以下、相違理由説明を省略)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。（別紙4）</p>			
<p>第1-2図 PRAにおけるイベントツリー(2/3)</p>			
<p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する（別紙4）</p>			
<p>第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー(2/3)</p>			
<p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する（別紙4）</p>			
<p>第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー (2/3)</p>			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉						女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉				相違理由
蒸気発生器伝熱管破裂	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔壁	事故シーケンス									
				炉心冷却成功									
				蒸気発生器伝熱管破裂 +破損側蒸気発生器の隔壁失敗 蒸気発生器伝熱管破裂+補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理*									
過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス										
				炉心冷却成功									
				過渡事象+補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理*									
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁／安全弁LOCA	RCPシールLOCA	事故シーケンス								
					炉心冷却成功								
				原子炉補機冷却機能喪失 +RCPシールLOCA									
				原子炉補機冷却機能喪失 +加圧器逃がし弁／安全弁LOCA									
				原子炉補機冷却機能喪失 +補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理*									
手動停止	補助給水	事故シーケンス											
				炉心冷却成功									
				手動停止+補助給水失敗									
※ATWSの対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。（別紙4）													
第1-2図 PRAにおけるイベントツリー(3/3)													
※「大破断LOCA」、「中破断LOCA」及び「小破断LOCA」の3つの起因事象を含む													
第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー(3/3)													
※ATWSの対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する（別紙4）													
第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー(3/3)													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>※1 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)、原子炉格納容器損傷、原子炉圧器損傷、 油循環ポンプ焼損、機器の信号系損傷、1次系統熱管破損 (複数本被用)</p> <p>※2 蒸気発生器伝熱管破損</p> <p>第1-3図 地震PRA階層イベンツリー</p>	<p>※1 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)、原子炉格納容器損傷、1次系統熱管破損、 油循環ポンプ焼損、機器の信号系損傷、1次系統熱管破損 (複数本被用)</p> <p>※2 蒸気発生器伝熱管破損</p> <p>第1-3図 地震レベル1 PRA階層イベンツリー</p>	<p>※1 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)、原子炉格納容器損傷、1次系統熱管破損、 油循環ポンプ焼損、機器の信号系損傷、1次系統熱管破損 (複数本被用)</p> <p>※2 蒸気発生器伝熱管破損</p> <p>第1-3図 地震レベル1 PRA階層イベンツリー</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・炉型が異なるため、抽出される起因事象が異なる。ただし、女川、泊ともに地震時特有の要因による分析を踏まえて起因事象を抽出している。なお、泊は先行のPWRと同様の起因事象となっている</li> </ul> </li> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川の実績反映</li> </ul> </li> </ul> </ul>

追面【地震PRAの最終評価結果を反映】

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
			<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価方針の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川は外部電源が健全な場合は地震PRAの対象範囲外であり、階層イベントツリーの外部電源ヘディング以外のヘディングに全て成功した場合、外部電源喪失として扱い外部電源喪失時イベントツリーに移行するが、泊は外部電源が健全な場合も地震PRAの対象範囲としていることから、階層イベントツリーから外部電源喪失のイベントツリーへ直接移行せず、外部電源喪失をフロントラインイベントツリーの1つとして扱っている（高浜、美浜と同様）</li> </ul> </li> </ul>

第1-4図(1) 地震レベル1 PRAイベントツリー（外部電源喪失）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	 <b>事故シーケンス</b> 原子炉圧力容器破裂(原子炉安全弁遮断) 原子炉圧力容器破裂(原子炉安全弁遮断)		<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価方針の相違               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川は全交流動力電源喪失時の緩和設備の使用可否により炉心損傷状態を分類しているが、泊は全交流動力電源喪失に至ると緩和設備に期待できないため全交流動力電源喪失時イベントツリーはない（高浜、美浜と同様）</li> </ul> </li> </ul>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>第1-4図 地震レベル1 PRAイベントツリー（過渡分類イベントツリー）</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; background-color: #f0f0f0;">         追而【地震 PRA の最終評価結果を反映】       </div>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価方針の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 泊は起因事象の分類のためのイベントツリーを a. 起因事象階層イベントツリー, b. 過渡分類イベントツリーの2段階に分けているが、外部電源の扱いは異なるものの炉心損傷防止に有効な緩和設備の成否で事象を分類する考え方は女川と同様である（高浜、美浜と同様）</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価手法の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大飯は大イベントツリー法を用いているため、サポート系の損傷の有無による起因事象の分類はサポート系イベントツリーで可能であるため、過渡分類イベントツリーは不要である（高浜、美浜と同様）</li> </ul> </li> </ul>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉						女川原子力発電所2号炉						泊発電所3号炉						相違理由							
津波	直結炉心損傷に至る事象	原子炉補助機械喪失	外部電源喪失	主給水流量喪失	過渡事象	起因事象	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.+33.9m <sup>※1</sup> ～)	タービン建屋内への浸水 (T.P.+28m～0.P.+33.9m <sup>※1</sup> )	発生する起因事象	事故シーケンス	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シーケンス	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シーケンス	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シーケンス		
津波	直結炉心損傷に至る事象	原子炉補助機械喪失	外部電源喪失	主給水流量喪失	過渡事象	起因事象	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.+33.9m <sup>※1</sup> ～)	タービン建屋内への浸水 (T.P.+28m～0.P.+33.9m <sup>※1</sup> )	発生する起因事象	事故シーケンス	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シーケンス	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シーケンス	津波	原子炉建屋又は別館内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シーケンス		

大飯発電所3／4号炉

第1-4図 津波PRA階層イベントツリー

※複数の信号系損傷



第1-4図 津波PRA階層イベントツリー



第1-5図 津波PRA階層イベントツリー

※1 T.P.16.5mの津波に対して防潮堤が機能喪失せずに耐性を確保できることを確認。(別紙7)

【女川】


- 個別評価による相違
  - ・建屋の設置高さ等に基づきイベントツリーの分岐を設定
- 【大飯】
  - 評価方針の相違
    - ・泊は津波PRAで想定する起因事象に対して有効な緩和手段がないため、起因事象を影響の大きさを考慮した階層イベントツリーは作成せず、建屋への浸水状態を考慮したイベントツリーを作成している(女川と同様)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について



## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>については、高浜及び美浜と同様である。</p> <p>一方、大飯は「2次冷却系からの除熱機能喪失」の寄与割合が大きくなっているが、これは大飯の原子炉建屋の主蒸気管室のフランジリティが比較的小さく、「2次冷却系の破断+主蒸気隔壁失敗」の炉心損傷頻度への寄与割合が大きいことによるものである。</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

### 比較結果等をとりまとめた資料

#### 1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

##### 1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

##### 1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : まとめ資料全般に対して、女川2号炉審査実績の反映を行った
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

#### 2. まとめ資料との比較結果の概要

- ・地震PRAは、確率論的地震ハザードが未確定のため、暫定ハザードに基づく再評価結果に基づき記載した。
- ・女川2号炉及び大飯3／4号炉と同様に、PRAを実施した結果、解釈に基づき必ず想定する格納容器破損モード以外の新たに追加する格納容器破損モードは抽出されなかった。
- ・内部事象運転時レベル1、5 PRAの格納容器破損モード別格納容器破損頻度については、大飯3／4号炉と同様に水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δモード）が格納容器破損頻度に対して最も寄与割合が高くなる傾向となった。
- ・また、有効性評価の対象とする評価事故シーケンスの選定結果も大飯3／4号炉と同様の結果となっている。
- ・女川2号炉、大飯発電所3／4号炉と泊発電所3号炉の主要な相違点について、以下に取り纏めた。

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理	格納容器破損モードの抽出結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>蒸気発生器伝熱管破損 (gモード)</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> </ul>	(該当記載なし)	<p>① 蒸気発生器伝熱管破損 (gモード)          蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器をバイパスして1次冷却材が環境中に放出される事象として分類する。</p>	<p><b>【女川】</b>          ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している（大飯と同様）  <b>【大飯】</b>          ・女川に記載を統一したことにより、泊と大飯で記載表現が相違している</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>溶融物直接接触 (<math>\mu</math>モード)</li> <li>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</li> </ul>	⑧溶融物直接接触	<p>⑥溶融物直接接触 (<math>\mu</math>モード)          1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p><b>【女川】</b>          ・PWRは原子炉格納容器が大きく溶融炉心が壁面に流れる構造ではないことから、1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に溶融炉心が急激に分散し原子炉格納容器壁に付着する事象を溶融物直接接触として分類している（大飯と同様）          ・記載順が泊と女川で相違している</p>
	格納容器破損モードの抽出結果	(該当記載なし)	<p>① 霧囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗））          原子炉停止失敗時に、炉心で発生した大量の水蒸気が格納容器へ放出され、格納容器圧力が早期に上昇して、格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。</p>	(該当記載なし)	<p><b>【女川】</b>          ・PWR, BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないと想定するため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない（大飯と同様）</p>
2.1.2 内部事象レベル1.5PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討	必ず想定する格納容器破損モードのうち、水素燃焼の取り扱い	(該当記載なし)	女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性は十分低い。このため、本破損モードはレベル1.5PRAの定量化において想定する格納容器破損モードからは除外した。	(該当記載なし)	<p><b>【女川】</b>          ・PWRは窒素置換を行っておらず、水素燃焼本破損モードをレベル1.5PRAにて考慮する格納容器破損モードとしている（大飯と同様）          （水素燃焼を有効性評価の評価対象としている点は泊、大飯と女川で同様）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.2.1 評価対象とするPDSの選定	PDSを定義するに当たって着目している属性	原子炉格納容器内事故進展を把握するため以下に示す3種類の属性を用いて炉心損傷時のプラント損傷状態(PDS)を定義している。	格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「格納容器破損時期」、「原子炉圧力容器圧力」、「炉心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。	原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「事故のタイプと1次冷却材圧力」「炉心損傷時期」「格納容器内事故進展」の3つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。	【女川】 ・炉型の相違により、PDSを定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯と同様） ・設備名称の相違（格納容器⇒原子炉格納容器）
2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果	評価事故シーケンス選定結果	評価事故シーケンスの選定結果は第2-4表及び2.2.3項の記載を参照。 (以下、相違例を示す) 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AED ・評価事故シーケンス：大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗（全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）	評価事故シーケンスの選定結果は第2-4表を参照。 (以下、相違例を示す) 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）： ・最も厳しいPDS：AE+SBO ・評価事故シーケンス：大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗+損傷炉心冷却失敗+（デブリ冷却成功）+長期冷却失敗	評価事故シーケンスの選定結果は第2-4表及び2.2.2項の記載を参照。 (以下に相違例を示す) 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AED ・評価事故シーケンス：大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗（全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）	【女川】 ・設計の相違により、泊の第2-4表及び2.2.2項で整理した評価事故シーケンスが相違している（大飯と同様） 【大飯】 ・評価事故シーケンス選定結果については、女川実績の反映により、泊は2.2.2項、大飯は2.2.3項に記載している

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について  格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスは第2-1図に示すとおりであり、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。  【概要】  ① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討及び分類を行った。 ② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 ③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードはないものと判断した。 ④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の観点で厳しいプラント損傷状態（PDS）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。	2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について  格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2-1図に示す。また、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。  【概要】  ① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討・分類を実施した。 ② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈1-2(b)に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 ③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードの要否を検討した。 ④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の観点で厳しいプラント損傷状態（以下「PDS」という。）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。	2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について  格納容器破損モードの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。  2-1  (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・ 水素燃焼 ・ 格納容器直接接触（シェルアタック） ・ 溶融炉心・コンクリート相互作用  (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード ① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれ	【女川】【大飯】 ■記載表現の相違  【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)
2.1 格納容器破損モードの分析について  解釈において、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。	2.1 格納容器破損モードの分析について  解釈には、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおりに示されている。	2.1 格納容器破損モードの分析について  解釈には、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおりに示されている。	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は解釈2-1(a)の記載を省略している
2-1  (a) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード ① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれ	2-1  (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・ 水素燃焼 ・ 格納容器直接接触（シェルアタック） ・ 溶融炉心・コンクリート相互作用  (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード ① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を	2-1  (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・ 水素燃焼 ・ 格納容器直接接触（シェルアタック） ・ 溶融炉心・コンクリート相互作用  (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード ① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>に代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p><b>これを踏まえ、大飯3号炉及び4号炉を対象としたPRAの知見等を活用して、格納容器破損モードの分析を実施している。</b></p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、重大事故等対処設備の有効性評価を行う格納容器破損モードの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまでに整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できるプラント状態を評価対象としたPRAモデルで内部事象レベル1.5PRAを実施している。</p> <p><b>また、外部事象については、地震レベル1.5PRAは原子炉格納容器本体、原子炉建屋、格納容器隔離弁等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きくなる傾向にあり、国内でも試解析例はあるものの、定量評価結果の活用に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化検討が必要であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用可能でないものと判断した。</b></p> <p>PRAが適用可能でないと判断した外部事象については定性的な検討から発生する事故シーケンスの分析を実施することとした。</p>	<p>実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>上記2-1(b)①に基づき、内部事象レベル1.5PRAを実施し、格納容器破損モードを評価した。</p> <p>外部事象について、地震レベル1.5PRAは原子炉建屋、格納容器等の損傷から格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きく、定量評価結果の活用に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。</p> <p>また、PRAの適用が困難と判断した外部事象については定性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行った。実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に示す。</p>	<p>実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>上記2-1(b)①に基づき、内部事象レベル1.5PRAを実施し、格納容器破損モードを評価した。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、重大事故等対処設備の有効性評価を行う格納容器破損モードの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまでに整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できるプラント状態を評価対象としたPRAモデルで内部事象レベル1.5PRAを実施している。</p> <p>外部事象について、地震レベル1.5PRAは原子炉建屋、原子炉格納容器等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きく、定量評価結果の活用に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。</p> <p>また、PRAの適用が困難と判断した外部事象については定性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行った。実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に示す。</p>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・泊は「はじめに」にて記載しているPRAで考慮する対象について改めて記載している</li> <li>・女川には本記載がないため、大飯と比較する</li> </ul>
<p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理</p> <p>(1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1.5PRAにおいては、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、後掲する①～③に示す格納容器破損モードの抽出を行ってい</p>	<p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理</p> <p>(1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1.5PRAを実施し、事故の進展に伴い生じる格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、以下の①～⑫に示す格納容器破損モードの抽出を行った。</p>	<p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理</p> <p>(1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1.5PRAを実施し、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、以下の①～⑫に示す格納容器破損モードの抽出を行った。</p>	<p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は格納容器の破損モード単位で付番しており、大飯は</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>具体的には、第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の長期の各プラント状態に分類して、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等から第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損モードを抽出して整理している。これらの各破損モードにおけるレベル1.5PRAの定量化結果を第2-1表及び第2-4図に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>泊と大飯の格納容器破損モードの記載を比較するため、1-2-7～8ページ（点線部分）の記載を再掲</p> </div> <p>&lt;抽出された格納容器破損モード&gt;</p> <p>①格納容器バイパス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> <li>インターフェイスシステムLOCA（vモード） インターフェイスシステムLOCAを起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> </ul>	<p>具体的には第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の各プラント状態に分類し、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等を考慮し、第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また、格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図に示す。</p>	<p>具体的には第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の各プラント状態に分類し、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等を考慮し、第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また、格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図に示す。</p>	<p>■格納容器の状態に対して付番している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉圧力容器⇒原子炉容器</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②格納容器隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>格納容器隔離失敗（<math>\beta</math> モード）                     <p>事故時には原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能維持のために原子炉格納容器の隔離を行うが、この隔離操作に失敗する事象として抽出。</p> </li> </ul>	<p>④格納容器隔離失敗</p> <p>炉心が損傷した時点で、<b>格納容器</b>の隔離に失敗しており、<b>格納容器</b>の閉じ込め機能を喪失している事象として分類する。</p>	<p>③格納容器隔離失敗（<math>\beta</math> モード）</p> <p>炉心が損傷した時点で、<b>原子炉格納容器</b>の隔離に失敗しており、<b>原子炉格納容器</b>の閉じ込め機能を喪失している事象として分類する。</p>	<small>様）</small> <small>(以下、相違理由説明を省略)</small> <small>■記載表現の相違</small> <small>・原子炉冷却材 ⇄ 1次冷却材</small>
<p>③格納容器物理的破損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉容器内での水蒸気爆発（<math>\alpha</math> モード）                     <p>原子炉容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発により原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</p> </li> </ul>	<p>⑤原子炉圧力容器内での水蒸気爆発</p> <p>高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気爆発が発生し、その際の発生エネルギーによって<b>原子炉圧力容器</b>の蓋がミサイルとなって<b>格納容器</b>に衝突し、<b>格納容器</b>破損に至る事象として分類する。</p>	<p>④原子炉容器内での水蒸気爆発（<math>\alpha</math> モード）</p> <p>高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気爆発が発生し、その際の発生エネルギーによって<b>原子炉容器</b>の蓋がミサイルとなって<b>原子炉格納容器</b>に衝突し、<b>原子炉格納容器</b>破損に至る事象として分類する。</p>	
<p>・格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（<math>\eta</math> モード）</p> <p><b>原子炉格納容器</b>内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発又は圧力スパイクにより原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</p>	<p>⑦原子炉圧力容器外での水蒸気爆発</p> <p>高温の溶融炉心が<b>格納容器</b>下部の水中に落下し、水蒸気爆発又は水蒸気にによる圧力スパイクが発生する可能性がある。このときに<b>格納容器</b>に付加される機械的エネルギーによって<b>格納容器</b>の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>⑤格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（<math>\eta</math> モード）</p> <p>高温の溶融炉心が<b>原子炉格納容器</b>下部の水中に落下し、水蒸気爆発又は水蒸気にによる圧力スパイクが発生する可能性がある。このときに<b>原子炉格納容器</b>に付加される機械的エネルギーによって<b>原子炉格納容器</b>の破損に至る事象として分類する。</p>	<small>【女川】</small> <small>■名称の相違</small> <small>・格納容器破損モードの名称が相違している（内容は相違なし）</small> <small>(以下、相違理由説明を省略)</small>
<p>・溶融物直接接触（<math>\mu</math> モード）</p> <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p>	<p>⑧溶融物直接接触</p> <p>原子炉圧力容器破損後に格納容器下部へ落下した溶融炉心が格納容器下部の床からその外側のドライウェルの床に拡がり、高温の溶融炉心がドライウェルの壁（バウンダリ）に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通し、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>⑥溶融物直接接触（<math>\mu</math> モード）</p> <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<small>【女川】</small> <small>■設計の相違</small> <small>・PWRは原子炉格納容器が大きく溶融炉心が壁面に流れる構造ではないことから、1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に溶融炉心が急激に分散し原子炉格納容器壁に付着する事象を溶融物直接接触として分類している</small>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>格納容器雰囲気直接加熱 (<math>\sigma</math> モード)                     <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器雰囲気中を飛散する過程及びエントリメンツ現象で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱及び加温により原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> </li> <li>水素燃焼又は水素爆轟 (<math>\gamma</math> モード、<math>\gamma'</math> モード、<math>\gamma''</math> モード)                     <p>燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前 (<math>\gamma</math> モード)、直後 (<math>\gamma'</math> モード) 及び長時間経過後 (<math>\gamma''</math> モード) に分類する。</p> </li> <li>ベースマット溶融貫通 (<math>\varepsilon</math> モード)                     <p>溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下した後、冷却できない場合に崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象として抽出。</p> </li> <li>格納容器貫通部過温破損 (<math>\tau</math> モード)                     <p>原子炉格納容器雰囲気温度が異常に上昇して過熱している状態で貫通部の熱的に脆弱な部分が過温破損する事象として抽出。</p> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑥格納容器雰囲気直接加熱                     <p>高圧状態で原子炉圧力容器が破損した場合に、溶融炉心が格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結果、格納容器圧力が上昇し格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> <li>⑫水素燃焼                     <p>格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していた場合にジルコニウム-水反応等によって発生した水素と反応して激しい燃焼が生じ、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> <li>⑪溶融炉心・コンクリート相互作用                     <p>原子炉圧力容器の破損後、格納容器内に放出された溶融炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に、格納容器下部の側壁のコンクリートが浸食され、原子炉圧力容器支持機能の喪失により格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> <li>⑩雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損）                     <p>原子炉圧力容器破損後、格納容器内で溶融炉心が冷却できない状態が継続した場合に、溶融炉心からの輻射及び対流によって格納容器の雰囲気が加熱され、格納容器の貫通部等が熱的に損傷し、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑦格納容器雰囲気直接加熱 (<math>\sigma</math> モード)                     <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結果、原子炉格納容器圧力が上昇し原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> <li>⑧水素燃焼又は水素爆轟 (<math>\gamma</math> モード、<math>\gamma'</math> モード、<math>\gamma''</math> モード)                     <p>燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前 (<math>\gamma</math> モード)、直後 (<math>\gamma'</math> モード) 及び長時間経過後 (<math>\gamma''</math> モード) に分類する。</p> </li> <li>⑨ベースマット溶融貫通 (<math>\varepsilon</math> モード)                     <p>原子炉容器の破損後、原子炉下部キャビティへ落下した溶融炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に、崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象又は原子炉格納容器下部の側壁のコンクリートが侵食され、原子炉容器支持機能の喪失により原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> <li>⑩格納容器貫通部過温破損 (<math>\tau</math> モード)                     <p>原子炉容器破損後、原子炉格納容器内で溶融炉心が冷却できない状態が継続した場合に、溶融炉心からの輻射及び対流によって原子炉格納容器の雰囲気が加熱され、原子炉格納容器の貫通部等が熱的に損傷し、原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> </li> </ul>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違                             <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は水素燃焼及び水素爆轟それぞれについて説明を記載するとともに、<math>\gamma</math>、<math>\gamma'</math>、<math>\gamma''</math> モードの分類について説明を加えている（大飯と同様）</li> <li>女川は運転中に格納容器内を窒素で置換していることを踏まえた記載となっている</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違                             <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は<math>\varepsilon</math> モードの説明としてベースマット貫通事象と側壁のコンクリート侵食による破損の両方を記載している</li> </ul> </li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δ モード） 溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気及び溶融炉心・コンクリート相互作用で発生する非凝縮性ガス（CO<sub>2</sub>等）の蓄積によって、原子炉格納容器が過圧破損する事象として抽出。</li> <li>水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θ モード） 溶融炉心の崩壊熱により水蒸気の発生が継続し、原子炉格納容器圧力が徐々に上昇し原子炉格納容器が炉心損傷前に過圧破損する事象として抽出。</li> </ul>	<p>⑨雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失敗）） 炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で、崩壊熱によって発生する水蒸気によって格納容器が過圧され、破損に至る事象又は溶融炉心が冷却されない場合に、溶融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が継続し、格納容器内が過圧されて格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）） 炉心の冷却が達成される中で、水蒸気の蓄積による準静的加圧で格納容器が炉心損傷前に破損する事象として分類する。</p> <p>⑪雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗）） 原子炉停止失敗時に、炉心で発生した大量の水蒸気が格納容器へ放出され、格納容器圧力が早期に上昇して、格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。</p>	<p>⑫水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δ モード） 炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で、崩壊熱によって発生する水蒸気によって原子炉格納容器が過圧され、破損に至る事象又は溶融炉心が冷却されない場合に、溶融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が継続し、原子炉格納容器内が過圧されて原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑬水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θ モード） 炉心の冷却が達成される中で、水蒸気の蓄積による準静的加圧で原子炉格納容器が炉心損傷前に破損する事象として分類する。</p>	
(2) PRAに代わる検討に基づく整理  外部事象の影響としては、地震時には建屋損傷等の炉心損傷直結事象が発生した場合の原子炉格納容器破損への影響が想定されるが、これは地震レベル1 PRAの知見からも損傷モードとして抽出されており、今回内部事象から選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと考えられる。津波やその他の自然現象においても原子炉格納容器及び内部構造物が直接破損する可能性は低く、新たに追加すべき格納容器破損モードは発生しないものと推定される（別紙1）。	(2) PRAに代わる検討に基づく整理  地震、津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損モードについて、内部事象レベル1.5 PRAの知見等を活用して検討した結果、地震、津波及びその他の外部事象等についても、炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えられることから、格納容器破損モードは内部事象と同等であり、今回、内部事象PRAから選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判断した。（別紙1）	(2) PRAに代わる検討に基づく整理  地震、津波、及びその他の外部事象等に対する格納容器破損モードについて、内部事象レベル1.5 PRAの知見等を活用して検討した結果、地震、津波、及びその他の外部事象等についても、炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えられることから、格納容器破損モードは内部事象と同等であり、今回内部事象PRAから選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判断した。（別紙1）	<p>【女川】 ■設計の相違 ・PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないと、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 (以下、相違理由説明を省略)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の格納容器破損モードの記載を比較するため、 1-2-3～6ページ（実線部分）に再掲</p> <p>＜抽出された格納容器破損モード＞</p> <p>①格納容器バイパス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器伝熱管破損（gモード）                     <p>蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</p> </li> <li>・インターフェイスシステムLOCA（vモード）                     <p>インターフェイスシステムLOCAを起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</p> </li> </ul> <p>②格納容器隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器隔離失敗（βモード）                     <p>事故時には原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能維持のために原子炉格納容器の隔離を行うが、この隔離操作に失敗する事象として抽出。</p> </li> </ul> <p>③格納容器物理的破損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード）                     <p>原子炉容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発により原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</p> </li> <li>・格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード）                     <p>原子炉格納容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発又は圧力スパイクにより原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</p> </li> <li>・溶融物直接接触（μモード）                     <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> </li> <li>・格納容器雰囲気直接加熱（σモード）                     <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、</p> </li> </ul>		<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載箇所の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>溶融炉心が原子炉格納容器雰囲気中を飛散する過程及びエントレインメント現象で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱及び加温により原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水素燃焼又は水素爆轟 (<math>\gamma</math> モード、<math>\gamma'</math> モード、<math>\gamma''</math> モード)                     <p>燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前（<math>\gamma</math> モード）、直後（<math>\gamma'</math> モード）及び長時間経過後（<math>\gamma''</math> モード）に分類する。</p> </li> <li>・ベースマット溶融貫通（<math>\varepsilon</math> モード）                     <p>溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下した後、冷却ができない場合に崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象として抽出。</p> </li> <li>・格納容器貫通部過温破損（<math>\tau</math> モード）                     <p>原子炉格納容器雰囲気温度が異常に上昇して過熱している状態で貫通部の熱的に脆弱な部分が過温破損する事象として抽出。</p> </li> <li>・水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（<math>\delta</math> モード）                     <p>溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気及び溶融炉心・コンクリート相互作用で発生する非凝縮性ガス（CO<sub>2</sub>等）の蓄積によって、原子炉格納容器が過圧破損する事象として抽出。</p> </li> <li>・水蒸気蓄積による格納容器先行破損（<math>\theta</math> モード）                     <p>溶融炉心の崩壊熱により水蒸気の発生が継続し、原子炉格納容器圧力が徐々に上昇し原子炉格納容器が炉心損傷前に過圧破損する事象として抽出。</p> </li> </ul>			
<p>2.1.2 レベル1. 5 PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討</p> <p>第2-1表に示す格納容器破損モードについて、解釈に基づき必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を</p>	<p>2.1.2 内部事象レベル1. 5 PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討</p> <p>第2-1表に示す格納容器破損モードについて、2.1.1項に示すレベル1. 5 PRAから抽出された格納容器破損モードと解釈2</p>	<p>2.1.2 内部事象レベル1. 5 PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討</p> <p>第2-1表に示す格納容器破損モードについて、2.1.1項に示すレベル1. 5 PRAから抽出された格納容器破損モードと解釈2</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
行った。	－1 (a)に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。	－1 (a)に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。	
<b>2-1</b> (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触（シェルアタック） ・溶融炉心・コンクリート相互作用	<b>2-1</b> (a)必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触（シェルアタック） ・溶融炉心・コンクリート相互作用	<b>2-1</b> (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触（シェルアタック） ・溶融炉心・コンクリート相互作用	<p>確認の結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない破損モードが抽出されたため、新たな格納容器破損モードとして設定する必要性について検討を実施した。</p> <p>■記載方針の相違          ・女川実績の反映          ・泊は蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA及び格納容器隔離失敗をまとめて記載しており、女川は格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAをまとめで記載していることにより、分類されない破損モードの項目数が異なる</p>
<p>なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）については、原子炉格納容器が小さく、原子炉下部のペデスタイルに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象とみなされている。PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、解析による評価対象として想定する格納容器破損モードとはしていない（別紙7）。</p>	<p>なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触※（シェルアタック）は、格納容器下部の床面とその外側のドライウェルの床面と同じ高さに設計されているBWRM a r k - I型の格納容器に特有の破損モードであり、女川原子力発電所2号炉のM a r k - I改良型格納容器では、溶融炉心が格納容器パウンドリに直接接触することはない構造であることから、格納容器破損モードとして考慮しない。（別紙8）</p>	<p>なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触※（シェルアタック）は、原子炉格納容器が小さく、原子炉格納容器に特有の事象とみなされている。PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、格納容器破損モードとして考慮しない。（別紙8）</p>	<p>■設計の相違          ・格納容器直接接触（シェルアタック）を格納容器破損モードとして考慮しない理由について、炉型に即した記載をしている（大飯と同様）</p> <p>■資料番号の相違</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>※格納容器直接接触には、<b>原子炉圧力容器</b>が高圧の状態で破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が<b>格納容器壁</b>に接触しこれを侵食する事象が含まれる。本事象は、<b>原子炉圧力容器</b>の破損までに減圧することが対策であり、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」も対策が同一であることから、この事象に含まれると整理</p> <p>また、女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性は十分低い。このため、本破損モードはレベル1、5 P R Aの定量化において想定する格納容器破損モードからは除外した。一方、格納容器内の窒素置換が水素燃焼の発生防止対策であることを踏まえ、窒素置換対策の有効性として炉心の著しい損傷が起こるような重大事故時においても格納容器の雰囲気が水素の可燃限界以下(水素濃度がドライ条件に換算して4 vol%以下又は酸素濃度5 vol%以下)に維持できることを確認する必要があると考える。よって、水素燃焼については、有効性評価の評価対象とする格納容器破損モードとした。(別紙8)</p> <p>(3) 格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCA</p> <p>これらの破損モードは、事象の発生と同時に<b>格納容器</b>の隔離機能を喪失している事象であり、解釈の要求事項における「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」に該当する事故シーケンスグループである。</p> <p>このため、講じるべき対策は炉心損傷防止であり、これらの破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以下に、<b>格納容器隔離失敗</b>及び<b>インターフェイスシステムLOCA</b></p>	<p>※格納容器直接接触には、<b>原子炉容器</b>が高圧の状態で破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が<b>原子炉格納容器壁</b>に接触しこれを侵食する事象が含まれる。本事象は、<b>原子炉容器</b>の破損までに減圧することが対策であり、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」も対策が同一であることから、この事象に含まれると整理</p>	(以下、相違理由説明を省略)
			<p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は原子炉容器が高圧の状態で破損した場合に、溶融炉心が格納容器壁に接触し侵食する事象の整理について記載している</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRは窒素置換を行っておらず、水素燃焼をレベル1、5 P R Aにて考慮する格納容器破損モードとしている</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川の 2.1.2(1)～(4)については、泊の構成に合わせて女川の記載順序を入替 (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している (大飯についても泊と同様)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) 蒸気発生器伝熱管破損（gモード）</p> <p>本破損モードはレベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度（CFF）<math>(5.1 \times 10^{-7} / \text{炉年})</math>は、全CFFの約1.0%の寄与割合であり、比較的小さい。</p> <p>また、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（TI-SGTR）が想定される。</p> <p>本事象は炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件で発生する可能性が生じるものであり、レベル1 PRAの結果から同様のプラント状態に該当する事故シーケンスグループは以下の3つの事故シーケンスグループとなる。</p> <p>【TI-SGTR発生の可能性を有する事故シーケンスグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>(b) 全交流動力電源喪失</li> <li>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>これらに対しては、国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンス「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」及び「1次系流路閉塞による2</p>	<p>LOCA で想定した事象を格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した理由を示す。</p>	<p>LOCA 及び格納容器隔離失敗で想定した事象を格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した理由を示す。</p> <p>a. 蒸気発生器伝熱管破損（gモード）</p> <p>本破損モードはレベル1.5PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度（CFF）<math>(4.5 \times 10^{-7} / \text{炉年})</math>は、全格納容器破損頻度の約0.2%の寄与割合であり、比較的小さい。</p> <p>また、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（TI-SGTR）が想定される。</p> <p>本事象は炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件で発生する可能性が生じるものであり、レベル1 PRAの結果から同様のプラント状態に該当する事故シーケンスグループは以下の3つの事故シーケンスグループとなる。</p> <p>【TI-SGTR発生の可能性を有する事故シーケンスグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>(b) 全交流動力電源喪失</li> <li>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>これらに対しては、国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンス「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」及び「1次系流路閉塞による2</p>	<p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は蒸気発生器伝熱管破損、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAをまとめて(1)にて記載しているが、大飯は格納容器破損モードごとに個別で記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違しているため、2.1.2(1)a.については大飯と比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■個別評価による相違</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が <math>2.7 \times 10^{-8}</math>（／炉年）と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功すると T I - S G T R の発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した（別紙8）。</p> <p><b>(2) インターフェイスシステムLOCA（νモード）</b></p> <p>本破損モードはレベル1、5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>また、頻度の観点からは、当該破損モードの CFF (<math>3.0 \times 10^{-11}</math>（／炉年）) は、全CFFの0.1%以下の寄与割合であり、極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p><b>(3) 格納容器隔離失敗（βモード）</b></p> <p>本破損モードは事故時に原子炉格納容器の隔離に失敗する事象を想定したものである。格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時に偶然に原子炉格納容器の隔離に失敗していることを示している。格納容器隔離失敗としては、原子炉格納容器貫通部スリープか</p>	<p>次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が <math>4.1 \times 10^{-9}</math>（／炉年）と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功すると TI-SGTR の発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。（別紙9）</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p> <p><b>b. インターフェイスシステムLOCA</b></p> <p>本破損モードは、発生と同時に格納容器の隔離機能は喪失しているものの、炉心損傷までには時間余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象レベル1 PRAの結果から重要事故シーケンスとして抽出し、有効性評価の対象としている。</p> <p>格納容器の隔離機能を復旧したものの、炉心損傷を防止できなかった場合、その後の事象進展は原子炉圧力容器内の状況に応じて、評価対象とした評価事故シーケンスに包絡されるものと考える。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>2.4 \times 10^{-9}</math>／炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p><b>a. 格納容器隔離失敗</b></p> <p>本破損モードは炉心が損傷した時点で格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものである。</p> <p>格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時点で格納容器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の原因として、ラン</p>	<p>次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が <math>4.1 \times 10^{-9}</math>（／炉年）と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功すると TI-SGTR の発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。（別紙9）</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p> <p><b>b. インターフェイスシステムLOCA（νモード）</b></p> <p>本破損モードは、発生と同時に原子炉格納容器の隔離機能は喪失しているものの、炉心損傷までには時間余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに原子炉格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象レベル1 PRAの結果から重要事故シーケンスとして抽出し、有効性評価の対象としている。</p> <p>原子炉格納容器の隔離機能を復旧したものの、炉心損傷を防止できなかった場合、その後の事象進展は原子炉容器内の状況に応じて、評価対象とした評価事故シーケンスに包絡されるものと考える。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>3.0 \times 10^{-11}</math>／炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p><b>c. 格納容器隔離失敗（βモード）</b></p> <p>本破損モードは炉心が損傷した時点で原子炉格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものである。</p> <p>格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時点で原子炉格納容器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の原因として、ラン</p>	<p><b>【大飯】</b> ■個別評価による相違</p> <p><b>【女川】</b> ■個別評価による相違</p> <p><b>【女川】</b> ■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>らの漏えい等の機械的な破損や漏えい試験配管のフランジ閉め忘れ等の人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れが考えられる（別紙9）。</p> <p>これらの格納容器隔離失敗を防止するため、定期検査時及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施している。さらに、原子炉運転時には原子炉格納容器圧力を12時間に1回確認する運用となっているほか、エアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能である。また、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっており、炉心損傷時に格納容器隔離失敗が発生している可能性は低いと考えられ、事故発生時に一定の確率で格納容器隔離失敗することを想定した場合においても、すべての炉心損傷防止対策の有効性を確認していることから、原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能である。</p> <p>今回のレベル1.5 PRAでは、国内PWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220に記載された米国における通常運転時の長時間の格納容器隔離失敗実績（別紙9）に基づき当該破損モードのCFE (<math>3.2 \times 10^{-7}</math> /炉年)、全CFEに対する寄与割合約0.6%を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードのCFEはさらに小さくなると推察される。</p> <p>以上のことから、格納容器隔離失敗シーケンスについては、格納容器隔離に失敗しないように運用上の対策をとっていること、すべての炉心損傷防止対策が有効であることから、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p>	<p>ダム要因による貫通部の機器の破損や人的過誤を考慮している。</p> <p>現状の運転管理として格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、格納容器圧力について1日1回記録を採取していることから、格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏えいが生じた場合、速やかに検知できる可能性が高いと考える。（別紙9）</p>	<p>て、原子炉格納容器貫通部スリーブからの漏えい等の機械的な破損や漏えい試験配管のフランジ閉め忘れ等の人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れが考えられる。</p> <p>これらの格納容器隔離失敗を防止するため、定期事業者検査時及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施している。さらに、現状の運転管理として原子炉格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、原子炉格納容器圧力について12時間に1回確認する運用となっており、エアロック開放時には警報が発信することから、格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏えいが生じた場合、速やかに検知できる可能性が高いと考える。また、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっており、炉心損傷時に格納容器隔離失敗が発生している可能性は低いと考えられ、事故発生時に一定の確率で格納容器隔離失敗することを想定した場合においても、すべての炉心損傷防止対策の有効性を確認していることから、原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能である。（別紙10）</p> <p>今回実施した内部事象レベル1.5 PRAでは、国内BWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220で評価された隔離失敗確率を固定分岐確率として設定し、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>9.4 \times 10^{-10}</math> /炉年、全格納容器破損頻度に対する寄与割合 0.1%未満) を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードの格納容器破損頻度はさらに小さくなると推定される。（別紙9）</p> <p>以上、本事象は発生と同時に格納容器が隔離機能を喪失している事象であり、格納容器内で発生する物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し、格納容器の機能喪失を防止する対策とはならない。通常の運転管理において格納容器の状態を確認する運用とすることが対策であり、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低く、本格納容器破損モードに至る前に炉心損傷を防止することが重要と考えることから、格納容器隔離失敗を個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p> <p>また、格納容器隔離失敗については地震レベル1 PRAにおいても抽出されており、地震レベル1 PRAでは、地震によって</p>	<p>■記載方針の相違          ・泊は隔離機能喪失の原因や格納容器隔離失敗の防止手段について詳細に記載している（大飯と同様）</p> <p>【女川】          ■運用の相違          ・原子炉格納容器圧力を確認する周期が相違している（大飯と同様）</p> <p>【女川】          ■個別評価による相違</p> <p>【女川】          ■個別評価による相違</p>
			<p>【女川】          ■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>格納容器を貫通する高圧及び低圧設計の配管が格納容器外で破断する事象を想定している。</p> <p>破断箇所や破断の程度の組合せを特定することは困難であり、本破損モードについては、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして単独で定義するものではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて対応していくべきものと考える。また、地震レベル1 P R Aの評価から、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低いことを確認している。</p> <p>この観点から、地震レベル1 P R Aで抽出された格納容器隔離失敗についても、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>追而【地震 PRA の最終評価結果を反映】</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>泊は地震レベル1 P R A では格納容器隔離失敗にあたる事象を抽出していない（大飯と同様）</li> </ul>
<p>(4) 原子炉容器内の水蒸気爆発（<math>\alpha</math> モード）</p> <p>本破損モードは溶融炉心が原子炉容器下部プレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。当該破損モードについては各種研究により得られた知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており（NUREG-1116, NUREG-1524）、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている（別紙10）。また、当該破損モードの C F F (<math>1.4 \times 10^{-9}</math> /炉年) についても全 C F F 対する寄与割合は 0.01% 以下と極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>(4) 原子炉容器内の水蒸気爆発</p> <p>本破損モードについては各種研究により得られた知見から格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている。（別紙10）</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに追加する必要はないと判断した。</p>	<p>(2) 原子炉容器内の水蒸気爆発（<math>\alpha</math> モード）</p> <p>本破損モードは溶融炉心が原子炉容器下部プレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。本破損モードについては各種研究により得られた知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており（NUREG-1116, NUREG-1524）、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている。（別紙11）また、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>1.7 \times 10^{-9}</math> /炉年) についても全格納容器破損頻度に対する寄与割合は 0.01% 以下と極めて小さい。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違</li> <li>・泊は本破損モードがどういった事象を想定しているかについて詳細に記載している（大飯と同様）</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・女川は各種研究により得られた知見から原子炉容器内の水蒸気爆発を P R A 評価対象外と整理しているが、泊は当該破損モードをレベル1、5 P R A の評価対象としている（大飯と同様）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul>
<p>(5) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（<math>\theta</math> モード）</p>	<p>(2) 過圧破損（崩壊熱除去失敗）</p>	<p>(3) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（<math>\theta</math> モード）</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>本破損モードはレベル1、5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードのCFF (<math>5.4 \times 10^{-6}</math> /炉年) は全CFFの約0.1%の寄与割合であり小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものでないことから、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(1) 過圧破損（未臨界確保失敗）</p> <p>本破損モードは内部事象レベル1、5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>5.5 \times 10^{-6}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は約10%である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上より、PRAの知見等を踏まえ、解釈で必ず想定する格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが新たに追加されないことを確認した。</p>	<p>本破損モードは内部事象レベル1、5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>5.5 \times 10^{-6}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は約10%である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(1) 過圧破損（未臨界確保失敗）</p> <p>本破損モードは内部事象レベル1、5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>3.9 \times 10^{-6}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上から、PRAの知見等を踏まえて、格納容器破損防止対策の有効性評価において、追加すべき新たな格納容器破損モードはないことを確認した。</p>	<p>本破損モードは内部事象レベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>8.2 \times 10^{-6}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%以下である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上から、PRAの知見等を踏まえて、格納容器破損防止対策の有効性評価において、追加すべき新たな格納容器破損モードはないことを確認した。</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違（大飯と同様）</p> <p>【女川】 【大飯】 ■個別評価による相違</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない</p>
2.2 評価事故シーケンスの選定について	2.2 評価事故シーケンスの選定について	2.2 評価事故シーケンスの選定について	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
原子炉設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスの選定を実施している。	設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定している。	原子炉設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定している。	【女川】 ■記載表現の相違 ・設置変更許可申請⇒原子炉設置変更許可申請
評価事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件として、以下のとおり評価事故シーケンスはPRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から当該破損モード発生の観点で厳しい評価事故シーケンスを選定することとされている。	評価事故シーケンス選定にあたっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件に示されている、当該破損モードの観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。	評価事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件に示されている、当該破損モードの観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。	【女川】 ■記載表現の相違
(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 過圧及び過温の観点から厳しいシーケンスを選定する。また炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。	(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、過圧及び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。	(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、過圧及び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。	
(2) 高圧溶融物放出／格納容器霧囲気直接加熱 原子炉圧力が高く維持され、減圧の観点から厳しいシーケンスを選定する。	(2) 格納容器霧囲気直接加熱 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力が高く維持され、原子炉圧力容器破損までの余裕時間の観点で厳しいシーケンスを選定する。	(2) 高圧溶融物放出／格納容器霧囲気直接加熱 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力が高く維持され、減圧の観点で厳しいシーケンスを選定する。 ・泊は審査ガイドの記載に準じた記載としている（大飯と同様）	【女川】 ■記載表現の相違
(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。	(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しいシーケンスを選定する。	(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しいシーケンスを選定する。	
(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを選定する。また、炉心内の金属－水反応による水素発生量は、原子炉容器の下部が破損するまでに全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応するものとする。	(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点で厳しいシーケンスを選定する。女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度が可燃限界に至る可能性が十分小さいことから、本破損モードはレベル1.5 PRAの定量化において想定する格納容器破損モードから除外しているが、評価事故シーケンスとしては炉心損傷後の格納容器内の酸素濃度上昇の観点で厳しいシーケンスを選定する。	(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心内の金属－水反応による水素発生量は、原子炉容器の下部が破損するまでに全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応するものとする。 ・女川は運転中に格納容器内を窒素で置換しているが、泊では窒素置換を行っていない	【女川】 ■設計の相違 ・女川は運転中に格納容器内を窒素で置換しているが、泊では窒素置換を行っていない ■評価方針の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用 (MCCI) の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>これに基づき、レベル1.5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定方法として、第一ステップとして格納容器破損モードごとに結果が厳しくなると判断されるプラント損傷状態 (PDS) を選定し、第二ステップにて選定されたPDSの中から結果が厳しくなると判断される事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。</p> <p>2.2.1 評価対象とするPDSの選定 レベル1.5 PRAでは、レベル1 PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに事故が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンスについて定量評価を行うが、その際には原子炉格納容器内事故進展を把握するために以下に示す3種類の属性を用いて炉心損傷時のプラント損傷状態 (PDS) を定義している。</p>	<p>(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>上記に基づき、内部事象レベル1.5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では、先ず格納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しくなると判断されるPDSを選定し、その後、選定したPDSを含むシーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プロセスにより、有効性評価に適した、厳しいシーケンスが選定されるものと考える。</p> <p>2.2.1 評価対象とするPDSの選定 内部事象レベル1.5 PRAでは、内部事象レベル1 PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに事象が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンスについて定量化している。</p> <p>その際、格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「格納容器破損時期」、「原子炉圧力容器圧力」、「炉心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。PDSの分類結果を第2-2表に示す。</p>	<p>(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>上記に基づき、内部事象レベル1.5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では、先ず格納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しくなると判断されるPDSを選定し、その後、選定したPDSを含むシーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プロセスにより、有効性評価に適した、厳しいシーケンスが選定されるものと考える。</p> <p>2.2.1 評価対象とするPDSの選定 内部事象レベル1.5 PRAでは、内部事象レベル1 PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに事象が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンスについて定量化している。</p> <p>その際、原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握するためには「事故のタイプと1次冷却材圧力」「炉心損傷時期」「格納容器内事故進展」の3つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。PDSの分類結果を第2-2表に示す。</p>	<p>・泊は審査ガイドの記載に則って有効性評価における水素燃焼の事故条件を定めており、女川は酸素濃度の上昇の観点から有効性評価における水素燃焼の事故条件を定めている（大飯と同様）</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・PDSを定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯についても泊と同様の属性に着目している） 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は第2-2表にてPDSの分</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																							
(1) 事故のタイプと1次冷却材圧力		(I) 事故のタイプと1次冷却材圧力	類結果を記載している  【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は各分類記号の意味合いについて説明を記載している（本表については大飯と比較する）																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大中破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)</td> </tr> </tbody> </table>	分類記号	状態の説明	A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大中破断LOCA)	S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)	T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)	G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)	V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大中破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)</td> </tr> </tbody> </table>	分類記号	状態の説明	A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大中破断LOCA)	S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)	T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)	G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)	V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)
分類記号	状態の説明																									
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大中破断LOCA)																									
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)																									
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)																									
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)																									
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)																									
分類記号	状態の説明																									
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大中破断LOCA)																									
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)																									
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)																									
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)																									
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)																									
(2) 炉心損傷時期		(2) 炉心損傷時期	【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は各分類記号の意味合いについて説明を記載している（本表については大飯と比較する）																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> </tbody> </table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの		<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> </tbody> </table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの												
分類記号	状態の説明																									
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																									
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																									
分類記号	状態の説明																									
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																									
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																									
(3) 原子炉格納容器内事故進展（原子炉格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段）		(3) 原子炉格納容器内事故進展（原子炉格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段）	【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は各分類記号の意味合いについて説明を記載している（本表については大飯と比較する）																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの</td> </tr> </tbody> </table>	分類記号	状態の説明	D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの		<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの</td> </tr> </tbody> </table>	分類記号	状態の説明	D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの	  【女川】 ■個別評価による相違 ・女川の別紙1は、BWR特有の事故シーケンスの扱いに関する説明であることから、泊では別紙を作成していない  【大飯】 ■付番の相違			
分類記号	状態の説明																									
D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																									
W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																									
I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																									
C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの																									
分類記号	状態の説明																									
D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																									
W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																									
I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																									
C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの																									
上記のPDSの分類にしたがい、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のあるすべてのPDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられるPDSの検討を行い、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-2表に示す。	このPDSの定義に従い、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のある全てのPDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-3表に示す。  1)	このPDSの定義に従い、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のあるすべてのPDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-3表に示す。																								

## 泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>なお、第 2-2 表において、<b>格納容器</b>破損時期が炉心損傷前と分類されている<b>TW, TC, IS LOCA</b>については、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当する PDS であることから、解釈の要求事項を踏まえ、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」、「原子炉停止機能喪失」、「格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。したがって、これらのPDSは、第 2-3 表に示す評価対象とする PDS の選定では考慮していない。</p>	<p>なお、第 2-2 表において、<b>原子炉格納容器</b>破損時期が炉心損傷前と分類されている<b>ALC, SLC, V, G</b>については、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当する PDS であることから、解釈の要求事項を踏まえ、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」「格納容器バイパス」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。したがって、これらのPDSは、第 2-3 表に示す評価対象とする PDS の選定では考慮していない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績反映による図番の相違 (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul>
2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方  前項で格納容器破損モードごとに選定した評価対象PDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスの検討を行い、以下のとおり評価事故シーケンスの選定を実施した。  評価事故シーケンスについては、事故進展を厳しくする観点から、複数の緩和機能の喪失を考慮する。なお、定量評価を行う際は、事故発生後に要求される安全機能の時系列に着目し、炉心損傷の直接要因となる安全機能が喪失する事故シーケンスに整理している。さらに、重大事故等対処設備の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮する。	<p>2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果  2.2.1 項で格納容器破損モードごとに選定したPDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し、評価事故シーケンスを選定した。</p>	<p>2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果  2.2.1 項で格納容器破損モードごとに選定した PDS に属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し、評価事故シーケンスを選定した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【女川】 ■個別評価による相違 ・格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当する PDS や事故シーケンスグループが相違している（大飯に記載はないが、泊と同様の結果となっている） 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている PDS について本文中に記載している</li> </ul>
評価事故シーケンスの選定結果を第 2-3 表に示す（別紙 1-2）。	選定結果を第 2-4 表に示す。	選定結果を第 2-4 表に示す。（別紙 13）	<ul style="list-style-type: none"> <li>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は 2.2.3 にて選定結果を記載している</li> <li>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は複数の緩和機能の喪失等を考慮していることについて、本文中に記載している ・女川には本記載がないため、大飯と比較する</li> <li>【女川】 ■記載方針の相違</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
なお、各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを概ね確認している（別紙5 2.内部事象レベル1, 5 PRA）。	<p>なお、重大事故等対処設備により、炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び格納容器下部への溶融炉心の落下を防止できるため、原子炉圧力容器の損傷が前提となる「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外溶融燃料－冷却材相互作用」、「溶融炉心・コンクリート相互作用」の有効性評価では、物理現象及びその対策の有効性を確認する観点から、一部の重大事故等対処設備に期待せず、炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び格納容器下部への溶融炉心の落下に至る状況を仮定している。</p> <p>また、格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。（別紙5）</p>	<p>また、格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。（別紙5）</p> <p>評価事故シーケンスの選定結果を以下に示す。</p>	<p>泊は別紙にて評価事故シーケンス選定の詳細について記載している（大飯と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は選定した評価事故シーケンスはいずれも国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷を防止することが困難な事故シーケンスに当たり、炉心損傷防止対策に期待できない事故シーケンスであることから、一部格納容器破損モードにおいて原子炉容器損傷前に重大事故等対処設備に期待しないといった仮定をしていない（大飯についても泊と同様）</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は評価事故シーケンスの選定結果を本文中にも記載している</li> <li>女川には本記載がないため、2.2.2(1)～(6)については大飯と比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川実績の反映</li> </ul>
2.2.3 評価事故シーケンスの選定結果			

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）          破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス            ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗            ・中破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>② 選定理由          これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。          なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果            ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗          (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策            ・恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</p>		<p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）          破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス            ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗            ・中破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>② 選定理由          これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。          なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果            ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗          (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策            ・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</p>	<p>・泊は2.2.2にて選定結果を記載している</p> <p>【大飯】      ■記載表現の相違      (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】      ■設計の相違      ・代替格納容器スプレイに関しては、大飯は燃料取替用水ピットと海水を水源として、異なる2種類のポンプで注水するが、泊は燃料取替用水ピットを水源とするポンプを使用し、燃料取替用水ピットが枯渇する前まで海水をピットに補給することでスプレイを継続する設計となっている（伊方と同様）      (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】      ■設備名称の相違      ・大容量ポンプ⇒可搬型大型送水ポンプ車      (以下、相違理由説明を省略)</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>原子炉容器破損時に溶融炉心が高圧で原子炉格納容器内に分散することで原子炉格納容器内霧囲気への伝熱が大きく、補助給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> <li>・手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> </ul> <p>・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</p> <p>・ATWS+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>・2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>・外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗 (原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>		<p>(2) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>原子炉容器破損時に溶融炉心が高圧で原子炉格納容器内に分散することで原子炉格納容器内霧囲気への伝熱が大きく、補助給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> <li>・手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> </ul> <p>・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</p> <p>・ATWS+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>・2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>・外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗 (原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧+恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</li> </ul> <p>(3) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱          1次冷却系が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス          「(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由          これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が大きくなる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。          なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畠も考慮する。</p> <p>③ 選定結果          ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗          （原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮）</p> <p>④ 格納容器破損防止対策          ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用          破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないAEWから選定する。</p> <p>① AEWに該当する事故シーケンス</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧+代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</li> </ul> <p>(3) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱          1次冷却系が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス          「(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由          これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が大きくなる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。          なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畠も考慮する。</p> <p>③ 選定結果          ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗          （原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮）</p> <p>④ 格納容器破損防止対策          ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用          破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないAEWから選定する。</p> <p>① AEWに該当する事故シーケンス</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく原子炉容器破損時の崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とし、炉心損傷を早める観点から低圧注入失敗を、また原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環失敗を想定した「大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。さらに、炉心損傷を早め、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>また、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイによる注水は考慮せず、<b>恒設代替低圧注水ポンプ</b>による代替格納容器スプレイによる注</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li>   <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく原子炉容器破損時の崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とし、炉心損傷を早める観点から低圧注入失敗を、また原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環失敗を想定した「大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。さらに、炉心損傷を早め、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>また、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイによる注水は考慮せず、<b>代替格納容器スプレイポンプ</b>による代替格納容器スプレイによ</p>	<p>【大飯】</p> <p>■設備名称の相違</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>水を想定する。恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象は厳しくなる。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮。また、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ注入の成功を想定。)</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不要（原子炉格納容器の耐力にて健全性を維持可能）</li> </ul> <p>(5) 水素燃焼</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで事故進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるAEIから選定する。</p> <p>① AEIに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく事故進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる事故シーケンスとして「大破断LOCA+低圧注入失敗」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した</p>		<p>る注水を想定する。代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象は厳しくなる。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮。また、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ注入の成功を想定。)</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不要（原子炉格納容器の耐力にて健全性を維持可能）</li> </ul> <p>(5) 水素燃焼</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで事故進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるAEIから選定する。</p> <p>① AEIに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく事故進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる事故シーケンスとして「大破断LOCA+低圧注入失敗」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した</p>	<p>・恒設代替低圧注水ポンプ ⇄ 代替格納容器スプレイポンプ (以下、相違理由説明を省略)</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>③ 選定結果 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗</p> <p>④ 格納容器破損防止対策 ・静的触媒式水素再結合装置</p> <p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用 破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス 「(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由 これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。 なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水泵並びに可搬式代替低圧注水泵による代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果 ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>		<p>「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>③ 選定結果 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗</p> <p>④ 格納容器破損防止対策 ・原子炉格納容器内水素処理装置</p> <p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用 破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス 「(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由 これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。 なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>	<p>【大飯】</p> <p>■設備名称の相違 ・静的触媒式水素再結合装置 ↔原子炉格納容器内水素処理装置</p>

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ</p> <p>2.2.4 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性 国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシーケンスとして整理した事故シーケンスは、1.2で示した以下の6つである。</p> <p>1. 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 3. 大破断LOCA+低圧注入失敗 4. 大破断LOCA+蓄圧注入失敗 5. 中破断LOCA+蓄圧注入失敗 6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</p> <p>これらのうち、1.～5.の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の各格納容器破損モードの評価事故シーケンスとしてより厳しい事故シーケンスを選定しているため、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる。</p> <p>6.のExcess LOCAについては、地震により複数のRCS配管や原子炉容器等が損傷することを想定しており、原子炉冷却材圧力バウンダリの様々な損傷の程度及び組合せが考えられ、大破断LOCAと比較すると事故進展が異なることが考えられる。一方で、原子炉格納容器内へ放出される1次冷却系保有エネルギーは同じであり、長期的な挙動は大破断LOCAと同等と考えられるため、大破断LOCAの事故シーケンスを代表として格納容器破損防止対策の有効性を評価している（別紙13）。</p> <p>なお、Excess LOCAの発生を想定した場合においても、整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能を維持できることを別途確認している。</p>	<p>2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性 国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスグループのうち、格納容器破損防止対策に期待できるものについては、今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスのうち、以下の事故シーケンスは、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる」事故シーケンスである。（1.2項参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</li> </ul>	<p>・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ</p> <p>2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性 国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスグループのうち、格納容器破損防止対策に期待できるものについては、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスのうち、以下の事故シーケンスは、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる」事故シーケンスである。（1.2項参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</li> <li>②1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</li> <li>③大破断LOCA+低圧注入失敗</li> <li>④大破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>⑤中破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>⑥大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</li> </ul> <p>これらのうち、①～⑤の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の各格納容器破損モードの評価事故シーケンスとしてより厳しい事故シーケンスを選定しているため、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる。</p> <p>⑥のExcess LOCAについては、地震により複数のRCS配管や原子炉容器等が損傷することを想定しており、原子炉冷却材圧力バウンダリの様々な損傷の程度及び組合せが考えられ、大破断LOCAと比較すると事故進展が異なることが考えられる。一方で、原子炉格納容器内へ放出される1次冷却系保有エネルギーは同じであり、長期的な挙動は大破断LOCAと同等と考えられるため、大破断LOCAの事故シーケンスを代表として格納容器破損防止対策の有効性を評価している（別紙14）。</p> <p>なお、Excess LOCAの発生を想定した場合においても、整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能を維持できることを別途確認している。</p>	<p>【大飯】 ■付番の相違 ・女川実績反映による項目番号の相違</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・炉心の著しい損傷に至る可能性がある事故シーケンスについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違しているため、大飯と比較する（着色せず）</p>

追而【地震PRAの最終評価結果を反映】

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策</p> <p>1.1.2.2 項において、炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故シーケンスグループとして新たに追加する必要がないと判断した事故シーケンスグループについては、炉心損傷後の格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考えられる。一方で、プラントの損傷規模によっては、設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により格納容器破損の防止が可能な場合も考えられる。</p> <p>格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生じた場合は、可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による対応も含め、敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行い、事故の影響緩和を図る。</p>	<p>2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策</p> <p>1.1.2.2 項において、炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故シーケンスグループとして新たに追加する必要がないと判断した事故シーケンスグループについては、炉心損傷後の原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考えられる。一方で、プラントの損傷規模によっては、設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により格納容器破損の防止が可能な場合も考えられる。</p> <p>原子炉格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生じた場合は、可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による対応も含め、敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行い、事故の影響緩和を図る。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策について記載している</li> </ul>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

# 大飯発電所3／4号炉

図2-1表 格納容器液槽モード別格納容器設置基準表

格納容器の種類	施設される液槽モード	モード名	SCIF/F (ガス)	解説で想定する 格納容器組合せ[一]
蒸気発生器冷却液回路	温度調節液池から部品冷却液池	W	3.E-07	1.0% なし
格納容器バイパス	温度調節液池から部品冷却液池	W	3.E-07	1.0% なし
インダクション・エミッション・システムLOCA	Y	3.E-11	<0.1% なし	
格納容器遮蔽失敗	格納容器遮蔽失敗	β	3.E-07	0.0% なし
	電子炉内での水蒸気爆発	α	1.E-09	<0.1% なし
格納容器内の水蒸気爆発又は正カスバード	β	7.E-09	<0.1% なし	
干式遮蔽失敗	干式遮蔽失敗	α, β, γ	4.E-09	<0.1% なし
干式遮蔽	干式遮蔽失敗	γ	4.E-07	0.9% なし
水素燃焼失敗(水素燃焼) (原炉停機装置組込)	Y	2.E-10	<0.1% なし	
格納容器 遮蔽	水素燃焼失敗(水素燃焼) (原炉停機装置組込)	Y	9.E-08	0.2% なし
	水素燃焼失敗(水素燃焼) (原炉停機装置組込)	Y	1.E-08	<0.1% なし
ベースカット遮蔽貫通	作用	X	1.E-06	2.5% なし
格納容器貫通遮蔽組込	作用	Y	7.E-06	14.4% なし
干式遮蔽	水素燃焼失敗(水素燃焼) (原炉停機装置組込)	A	4.E-05	46.3% なし
	水素燃焼失敗(水素燃焼) (原炉停機装置組込)	B	6.E-06	0.1% なし
			5.E-05	100% なし
				合計

新規サーバ構成 (万台)	新規台数 (万台)	新規台数 (%)	新規台数 増加率(%)	新規台数 増加率(%)
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第2-1表 格納容器破損モード別格納容器破損頻度

格納容器の性状	規定された公海排水コード	格納容器破損度 (5年)	頻度で示す割合		備考
			基準割合 (%)	超過割合 (%)	
過濾器	過濾器	$9.4 \times 10^{-11}$	0.1	零透気ガラスによる初期負荷 (過濾器部材漏出・過濾器損壊)	—
(過濾器と公海)	(過濾器)	$1.3 \times 10^{-9}$	0.1	零透気ガラスによる初期負荷 (過濾器部材漏出・過濾器損壊)	—
過濾器	過濾器	$5.5 \times 10^{-7}$	0.1	零透気ガラスによる初期負荷 (過濾器部材漏出・過濾器損壊)	—
(過濾器と公海)	(過濾器)	$3.9 \times 10^{-6}$	0.1	零透気ガラスによる初期負荷 (過濾器部材漏出・過濾器損壊)	—
過濾器部材遮蔽面積割合 <sup>a)</sup>	過濾器部材遮蔽面積割合 <sup>a)</sup>	—	—	過濾器部材遮蔽面積割合による初期負荷が発生	—
原子炉正側室内での水素燃焼割合 <sup>b)</sup>	原子炉正側室内での水素燃焼割合 <sup>b)</sup>	—	—	原子炉正側室内での水素燃焼割合による初期負荷が発生	—
原子炉外での水素燃焼割合 <sup>b)</sup>	原子炉外での水素燃焼割合 <sup>b)</sup>	$5.0 \times 10^{-10}$	0.1	原子炉外での水素燃焼割合による初期負荷が発生	—
雨戻戸・コマクリート 由立作	雨戻戸・コマクリート 由立作	$1.1 \times 10^{-4}$	0.1	溶接部G-Cコネクターアーク堆積作用による初期負荷が発生	—
水素燃焼 <sup>c)</sup>	水素燃焼 <sup>c)</sup>	—	—	水素燃焼による初期負荷が発生	—
溶接物部材接合 <sup>d)</sup>	溶接物部材接合 <sup>d)</sup>	—	—	溶接物部材接合による初期負荷が発生	—
格納容器バッフル 隔壁等	隔壁等	$2.4 \times 10^{-9}$	0.1	隔壁等による初期負荷が発生	—
格納容器隔壁等充分	隔壁等	$9.4 \times 10^{-10}$	0.1	隔壁等による初期負荷が発生	—

第2-1表 格納容器破損モノ一覧別格納容器破損順度

第2-1表 格納容器破損モード引格納容器破損頻度

格納容器の種類		既定される面積モード	モード名	格納容器 (面積)	等々 適合度 (面積)	無駄で廻らせる 格納容器モード	備考
格納容器バイパス	蒸気發生器管路管網 燃料供給系蒸気发生器冷却管網相 連管	蒸気發生器管路管網 燃料供給系蒸気发生器冷却管網相 連管	ST-97A	$8 \times 4.5 \times 10^3$	0.2	なし	解析1-2(b)に基づき、「 <i>炉心の著しい損傷を防ぐする機能に伴 う無駄がかかることを認証</i> 」、「 <i>炉心の著しい損傷を防ぐする機能に伴 う無駄がかかることを認証</i> 」、「 <i>炉心の著しい損傷を防ぐする機能に伴 う無駄がかかることを認証</i> 」。
格納容器システムLOCA	イターフェイスシステムLOCA	なし	なし	$8 \times 3.0 \times 10^{11}$	<0.1	なし	「 <i>炉心の著しい損傷を防ぐする機能に伴う無駄がかかる</i> 」と評価。
格納容器爆発歟吸	格納容器爆発歟吸	なし	なし	$8 \times 1.1 \times 10^4$	0.5	なし	「 <i>炉心事故の原因により原子炉内物質漏出へ物理的な負担がかかるものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
原水冷却器内での水素充填室	原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペース	なし	なし	$8 \times 1.7 \times 10^3$	<0.1	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
格納容器内の水素充填室	格納容器内の水素充填室又は吐力スペース	なし	なし	$8 \times 1.3 \times 10^4$	<0.1	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
格納容器爆発歚吸	格納容器爆発歚吸	なし	なし	$8 \times 2.0 \times 10^3$	<0.1	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
格納容器爆発歚吸	格納容器爆発歚吸	なし	なし	$8 \times 2.0 \times 10^3$	1.0	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
格納容器爆発歚吸	格納容器爆発歚吸	なし	なし	$8 \times 3.5 \times 10^3$	<0.1	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
格納容器爆発歚吸	格納容器爆発歚吸	なし	なし	$8 \times 3.3 \times 10^3$	<0.1	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
格納容器爆発歚吸	格納容器爆発歚吸	なし	なし	$8 \times 6.7 \times 10^3$	<0.1	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
ヘアマット治泄装置	ヘアマット治泄装置	なし	なし	$8 \times 1.8 \times 10^4$	0.9	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
後照灯	後照灯	なし	なし	$8 \times 2.0 \times 10^4$	0.9	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
容器破損	容器破損	なし	なし	$8 \times 2.0 \times 10^4$	0.9	なし	「 <i>炉心事故の原因により原水冷却器内での水素充填室又は吐力スペースが危険なものでない、こ とより、その他の炉外への漏出が危険なものでない</i> 」と評価。
水素発生器による各格納容器先端部 水素発生器による各格納容器先端部	水素発生器による各格納容器先端部 水素発生器による各格納容器先端部	なし	なし	$8 \times 2 \times 10^4$	<0.1	なし	「 <i>炉心の著しい損傷を防ぐする機能に伴う無駄がかかる</i> 」と評価。
合計				$8 \times 2.1 \times 10^4$	100.0	-	「 <i>炉心の著しい損傷を防ぐする機能に伴う無駄がかかる</i> 」と評価。

**赤字**：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

【女川】

## ■個別評価による相違

- ・格納容器破損モードについては、設計の相違により PWR と BWR で相違している
  - ・泊は格納容器先行破損に至るシーケンスが占める寄与割合が小さく、寄与割合と格納容器先行破損に至るシーケンスを除いた場合の寄与割合がほぼ同様となることから、格納容器先行破損に至るシーケンスを除いた場合の寄与割合については記載していない（大飯と同様）
  - ・女川はBWRにおいて考えられる格納容器破損モードの1つとして抽出したものの女川では想定されないことから定量化の対象から除外した格納容器破損モードについて記載されているが、泊は格納容器破損モードとして抽出した後に定量化の対象から除外していない（大飯と同様）

〔五〕

## ■記載表現の相違

- 泊は格納容器破損モードのギリシャ文字での割り当てを記載している

【大结局】

## ■個別評価による相違

- ## 【大飯】

### ■記載表現の相違

37条 付録 1-2-29

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <caption>第2-2表 プラント損傷状態（PDS）の定義</caption> <thead> <tr> <th>PDS</th><th>PCV破損時期</th><th>原子炉圧力</th><th>炉心損傷時期</th><th>プラント損傷時点での電源有無 (電源確保)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TQJY</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>TQJX</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>長期TB</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>後期</td><td>直流電源無 交流電源無</td></tr> <tr><td>TBU</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流電源有 交流電源無</td></tr> <tr><td>TBP</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流電源有 交流電源無</td></tr> <tr><td>TBD</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流電源無 交流電源無</td></tr> <tr><td>TW</td><td>炉心損傷前</td><td>—</td><td>後期</td><td>—</td></tr> <tr><td>TC</td><td>炉心損傷前</td><td>—</td><td>早期</td><td>—</td></tr> <tr><td>AE</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>SIE</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>SZE</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>ISLOCA</td><td>炉心損傷前</td><td>—</td><td>早期</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 蓄電池枯渀により事象発生から8時間で原子炉隔離時冷却系が停止し、炉心損傷に至るため プラント損傷状態では直流電源が機能喪失している。</p> <p>注：ハッチングは格納容器先行破損に至る事故シーケンスであることから、解説1-2(b)に基づき、「炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認」する。このため、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象外とするPDSを示す。</p>	PDS	PCV破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無 (電源確保)	TQJY	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有	TQJX	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有	長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源無 交流電源無	TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無	TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無	TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無	TW	炉心損傷前	—	後期	—	TC	炉心損傷前	—	早期	—	AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有	SIE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有	SZE	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有	ISLOCA	炉心損傷前	—	早期	—	<table border="1"> <caption>第2-2表 プラント損傷状態（PDS）の定義</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">PDS</th><th rowspan="2">事故のタイプ</th><th rowspan="2">RCS 圧力</th><th rowspan="2">炉心損傷 時期</th><th colspan="3">格納容器内事故進展</th></tr> <tr> <th>RWSP水の 原子炉格納容 器への供給</th><th>原子炉格納容 器内熱除去 手段</th><th>手段</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AED</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>×</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>2</td><td>AEW</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>3</td><td>AEI</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>4</td><td>ALC</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>伊心損傷前</td><td>×</td></tr> <tr><td>5</td><td>SED</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>早期</td><td>×</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>6</td><td>SEW</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>7</td><td>SEL</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>8</td><td>SLW</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>9</td><td>SLI</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>10</td><td>SLC</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>伊心損傷前</td><td>×</td></tr> <tr><td>11</td><td>TED</td><td>Transient</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>×</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>12</td><td>TEW</td><td>Transient</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>13</td><td>TEI</td><td>Transient</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>伊心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>14</td><td>V</td><td>インターフェイス システム LOCA</td><td>低圧</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>15</td><td>G</td><td>SGTR</td><td>中圧</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>注：ハッチングは格納容器先行破損又は格納容器バイパスに至る事故シーケンスであることから、解説1-2(b)に基づき、「伊心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認」する。このため、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象外とするPDSを示す。</p>	No	PDS	事故のタイプ	RCS 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展			RWSP水の 原子炉格納容 器への供給	原子炉格納容 器内熱除去 手段	手段	1	AED	大中破断 LOCA	低圧	早期	×	伊心損傷後	×	2	AEW	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	伊心損傷後	×	3	AEI	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	伊心損傷後	○	4	ALC	大中破断 LOCA	低圧	後期	○	伊心損傷前	×	5	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	伊心損傷後	×	6	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	伊心損傷後	×	7	SEL	小破断 LOCA	中圧	早期	○	伊心損傷後	○	8	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	伊心損傷後	×	9	SLI	小破断 LOCA	中圧	後期	○	伊心損傷後	○	10	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	伊心損傷前	×	11	TED	Transient	高圧	早期	×	伊心損傷後	×	12	TEW	Transient	高圧	早期	○	伊心損傷後	×	13	TEI	Transient	高圧	早期	○	伊心損傷後	○	14	V	インターフェイス システム LOCA	低圧	—	—	—	—	15	G	SGTR	中圧	—	—	—	—	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント損傷状態（PDS）を定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯に記載はないが、泊と同様の整理となっている）</li> <li>・泊はプラント損傷時点での電源有無をPDSを定義するにあたって着目する属性としていないため、女川にて記載されている※1については記載していない（大飯に記載はないが、泊と同様の整理となっている）</li> <li>・泊と女川で異なるPDSを定義している（大飯に記載はないが、泊と同様の整理となっている）</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は第2-2表にてプラント損傷状態（PDS）の定義について記載している</li> </ul> </li> </ul>
PDS	PCV破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無 (電源確保)																																																																																																																																																																																																			
TQJY	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																			
TQJX	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																			
長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源無 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TW	炉心損傷前	—	後期	—																																																																																																																																																																																																			
TC	炉心損傷前	—	早期	—																																																																																																																																																																																																			
AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																			
SIE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																			
SZE	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																			
ISLOCA	炉心損傷前	—	早期	—																																																																																																																																																																																																			
No	PDS	事故のタイプ	RCS 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展																																																																																																																																																																																																		
					RWSP水の 原子炉格納容 器への供給	原子炉格納容 器内熱除去 手段	手段																																																																																																																																																																																																
1	AED	大中破断 LOCA	低圧	早期	×	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
2	AEW	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
3	AEI	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	伊心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
4	ALC	大中破断 LOCA	低圧	後期	○	伊心損傷前	×																																																																																																																																																																																																
5	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
6	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
7	SEL	小破断 LOCA	中圧	早期	○	伊心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
8	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
9	SLI	小破断 LOCA	中圧	後期	○	伊心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
10	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	伊心損傷前	×																																																																																																																																																																																																
11	TED	Transient	高圧	早期	×	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
12	TEW	Transient	高圧	早期	○	伊心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
13	TEI	Transient	高圧	早期	○	伊心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
14	V	インターフェイス システム LOCA	低圧	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																
15	G	SGTR	中圧	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

#### 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉

解析で設定するプラント損傷状態(PDS)の選定について	
1	原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)
2	原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)
3	原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)
4	水素炉爆発
5	原子炉冷却水外への漏出 (冷却水ポンプ動作)
6	冷却水漏れ・コンクリート相変作用

ハッシュタグ：格納容器破裂モードの評定の観点で事故進展モードを最も重く考える考え方

評価対象とするプラント損傷状態(PDS)の選定について(1/3)		評価対象とするプラント損傷状態(PDS)の選定について(2/3)		評価対象とするプラント損傷状態(PDS)の選定について(3/3)	
解説で設定する格納容器破裂モード	選択するPDS	選択するPDS	選択するPDS	選択するPDS	選択するPDS
原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW
原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5
水素炉爆発					
原子炉冷却水外への漏出 (冷却水ポンプ動作)					
冷却水漏れ・コンクリート相変作用					

評価対象とするプラント損傷状態(PDS)の選定について(1/3)		評価対象とするプラント損傷状態(PDS)の選定について(2/3)		評価対象とするプラント損傷状態(PDS)の選定について(3/3)	
解説で設定する格納容器破裂モード	選択するPDS	選択するPDS	選択するPDS	選択するPDS	選択するPDS
原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW	SEI SED SEW AEI TEI TEW
原子気力・震度による静的負荷 (格納容器破裂)	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5	4.EE05 7.AE06 4.EE07 1.EE07 1.EE06 5
水素炉爆発					
原子炉冷却水外への漏出 (冷却水ポンプ動作)					
冷却水漏れ・コンクリート相変作用					

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																							
第2-3表 評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">相違している箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0S 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0S 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td><td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td><td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td><td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SIE 0.06</td><td style="padding: 5px;">AE 0.06</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.06</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">T0X 75.5%</td><td style="padding: 5px;">T0X 75.5%</td><td style="padding: 5px;">T0X 75.5%</td><td style="padding: 5px;">T0X 75.5%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td><td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td><td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td><td style="padding: 5px;">長時間 T0 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SIE 0.06</td><td style="padding: 5px;">AE 0.06</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.06</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.06</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td><td style="padding: 5px;">T0V 0.06</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS</td></tr> </tbody> </table>	相違している箇所	相違している箇所	相違している箇所	相違している箇所	T0V 0.06	T0S 0.06	T0V 0.06	T0S 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	SIE 0.06	AE 0.06	SIE 0.06	SIE 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0X 75.5%	T0X 75.5%	T0X 75.5%	T0X 75.5%	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	SIE 0.06	AE 0.06	SIE 0.06	SIE 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">T0V 96.7%</td><td style="padding: 5px;">T0V 1.8%</td><td style="padding: 5px;">T0V 96.7%</td><td style="padding: 5px;">T0V 96.7%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TBD 1.5%</td><td style="padding: 5px;">SEI &lt;0.1%</td><td style="padding: 5px;">T0V &lt;0.1%</td><td style="padding: 5px;">T0V &lt;0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TBD 2.0E-46</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.1%</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.1%</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">AEI 52.1%</td><td style="padding: 5px;">AEI 25.2%</td><td style="padding: 5px;">AEI 25.2%</td><td style="padding: 5px;">AEI 25.2%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SEI 20.0%</td><td style="padding: 5px;">SEI 2.5%</td><td style="padding: 5px;">SEI 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SEI 0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SIE 1.0E-49</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS</td></tr> </tbody> </table>	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	T0V 96.7%	T0V 1.8%	T0V 96.7%	T0V 96.7%	TBD 1.5%	SEI <0.1%	T0V <0.1%	T0V <0.1%	TBD 2.0E-46	TBD 0.1%	TBD 0.1%	TBD 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	AEI 52.1%	AEI 25.2%	AEI 25.2%	AEI 25.2%	SEI 20.0%	SEI 2.5%	SEI 0.1%	SEI 0.1%	SIE 1.0E-49	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">T0V 96.7%</td><td style="padding: 5px;">T0V 1.8%</td><td style="padding: 5px;">T0V 96.7%</td><td style="padding: 5px;">T0V 96.7%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TBD 1.5%</td><td style="padding: 5px;">SEI &lt;0.1%</td><td style="padding: 5px;">T0V &lt;0.1%</td><td style="padding: 5px;">T0V &lt;0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TBD 2.0E-46</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.1%</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.1%</td><td style="padding: 5px;">TBD 0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">AEI 52.1%</td><td style="padding: 5px;">AEI 25.2%</td><td style="padding: 5px;">AEI 25.2%</td><td style="padding: 5px;">AEI 25.2%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SEI 20.0%</td><td style="padding: 5px;">SEI 2.5%</td><td style="padding: 5px;">SEI 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SEI 0.1%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SIE 1.0E-49</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td><td style="padding: 5px;">SIE 0.1%</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS</td></tr> </tbody> </table>	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	T0V 96.7%	T0V 1.8%	T0V 96.7%	T0V 96.7%	TBD 1.5%	SEI <0.1%	T0V <0.1%	T0V <0.1%	TBD 2.0E-46	TBD 0.1%	TBD 0.1%	TBD 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	AEI 52.1%	AEI 25.2%	AEI 25.2%	AEI 25.2%	SEI 20.0%	SEI 2.5%	SEI 0.1%	SEI 0.1%	SIE 1.0E-49	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS			
相違している箇所	相違している箇所	相違している箇所	相違している箇所																																																																																																																							
T0V 0.06	T0S 0.06	T0V 0.06	T0S 0.06																																																																																																																							
長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06																																																																																																																							
TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06																																																																																																																							
SIE 0.06	AE 0.06	SIE 0.06	SIE 0.06																																																																																																																							
T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06																																																																																																																							
T0X 75.5%	T0X 75.5%	T0X 75.5%	T0X 75.5%																																																																																																																							
長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06	長時間 T0 0.06																																																																																																																							
TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06	TBD 0.06																																																																																																																							
SIE 0.06	AE 0.06	SIE 0.06	SIE 0.06																																																																																																																							
T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06	T0V 0.06																																																																																																																							
ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS																																																																																																																										
評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)																																																																																																																							
T0V 96.7%	T0V 1.8%	T0V 96.7%	T0V 96.7%																																																																																																																							
TBD 1.5%	SEI <0.1%	T0V <0.1%	T0V <0.1%																																																																																																																							
TBD 2.0E-46	TBD 0.1%	TBD 0.1%	TBD 0.1%																																																																																																																							
SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%																																																																																																																							
AEI 52.1%	AEI 25.2%	AEI 25.2%	AEI 25.2%																																																																																																																							
SEI 20.0%	SEI 2.5%	SEI 0.1%	SEI 0.1%																																																																																																																							
SIE 1.0E-49	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%																																																																																																																							
ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS																																																																																																																										
評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)	評価対象とするプラント状態状態 (PDS) の選定について(2/3)																																																																																																																							
T0V 96.7%	T0V 1.8%	T0V 96.7%	T0V 96.7%																																																																																																																							
TBD 1.5%	SEI <0.1%	T0V <0.1%	T0V <0.1%																																																																																																																							
TBD 2.0E-46	TBD 0.1%	TBD 0.1%	TBD 0.1%																																																																																																																							
SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%																																																																																																																							
AEI 52.1%	AEI 25.2%	AEI 25.2%	AEI 25.2%																																																																																																																							
SEI 20.0%	SEI 2.5%	SEI 0.1%	SEI 0.1%																																																																																																																							
SIE 1.0E-49	SIE 0.1%	SIE 0.1%	SIE 0.1%																																																																																																																							
ハッシュタグ：格納容器破損モードの発生の発生する事象選択を詳しくなると考え方されるPDS																																																																																																																										

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																											
第2-3表 評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価対象とする機器評価</th> <th colspan="2">選定する機器評価</th> </tr> <tr> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏洩、遮蔽する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象とする機器評価		選定する機器評価		機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果	漏洩、遮蔽する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">漏洩する機器評価</th> <th colspan="2">漏洩する機器評価</th> </tr> <tr> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> </tbody> </table>	漏洩する機器評価		漏洩する機器評価		機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">漏洩する機器評価</th> <th colspan="2">漏洩する機器評価</th> </tr> <tr> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> </tbody> </table>	漏洩する機器評価		漏洩する機器評価		機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価				
評価対象とする機器評価		選定する機器評価																																												
機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果																																											
漏洩、遮蔽する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
漏洩する機器評価		漏洩する機器評価																																												
機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
漏洩する機器評価		漏洩する機器評価																																												
機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
ハッシュリンク：格納容器破損モードの発生の観点で事象進捗が最も簡潔となると考えられるPDS																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）</th> </tr> <tr> <th>評価対象とする機器評価</th> <th>選定する機器評価</th> <th>評価対象とする機器評価</th> <th>選定する機器評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）		評価対象とする機器評価	選定する機器評価	評価対象とする機器評価	選定する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）</th> </tr> <tr> <th>評価対象とする機器評価</th> <th>選定する機器評価</th> <th>評価対象とする機器評価</th> <th>選定する機器評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）		評価対象とする機器評価	選定する機器評価	評価対象とする機器評価	選定する機器評価	漏洩する機器評価	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価対象とする機器評価</th> <th colspan="2">選定する機器評価</th> </tr> <tr> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> <th>機器評価基準</th> <th>機器評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> <tr> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> <td>漏洩する機器評価</td> </tr> </tbody> </table>	評価対象とする機器評価		選定する機器評価		機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果	漏洩する機器評価														
評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）																																														
評価対象とする機器評価	選定する機器評価	評価対象とする機器評価	選定する機器評価																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定について（3/3）																																														
評価対象とする機器評価	選定する機器評価	評価対象とする機器評価	選定する機器評価																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
評価対象とする機器評価		選定する機器評価																																												
機器評価基準	機器評価結果	機器評価基準	機器評価結果																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価	漏洩する機器評価																																											
ハッシュリンク：格納容器破損モードの発生の観点で事象進捗が最も簡潔となると考えられるPDS																																														

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

## 大飯発電所3／4号炉

序番	機器部品別セグメント	事故シーケンス	評価事故シーケンスの選定について	
			最も重いPDS	評価事故シーケンス
1	管路部材等による損傷 (機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗→断続冷却水ブレイク注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗 →断続冷却水ブレイク注入失敗
2	高圧蒸気噴射用PH/ 冷却水喷射用PH(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	TED	大爆破LOCA+断続注入失敗
3	所外中止力・冷却水供給 部機器群(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	AEW	大爆破LOCA+断続注入失敗
4	冷却塔熱	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗
5	部機器群・コントロール室空調	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗

第2-1表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について

## 女川原子力発電所2号炉

機器部品別セグメント	事故シーケンス	評価事故シーケンスの選定について	
		最も重いPDS	評価事故シーケンス
管路部材等による損傷 (機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗→断続冷却水ブレイク注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗 →断続冷却水ブレイク注入失敗
高圧蒸気噴射用PH/ 冷却水喷射用PH(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	TED	大爆破LOCA+断続注入失敗
所外中止力・冷却水供給 部機器群(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	AEW	大爆破LOCA+断続注入失敗
冷却塔熱	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗
部機器群・コントロール室空調	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗

第2-1表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について(1/2)

## 泊発電所3号炉

機器部品別セグメント	事故シーケンス	評価事故シーケンスの選定について(1/2)	
		最も重いPDS	評価事故シーケンス
管路部材等による損傷 (機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗→断続冷却水ブレイク注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗 →断続冷却水ブレイク注入失敗
高圧蒸気噴射用PH/ 冷却水喷射用PH(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	TED	大爆破LOCA+断続注入失敗
所外中止力・冷却水供給 部機器群(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	AEW	大爆破LOCA+断続注入失敗
冷却塔熱	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗
部機器群・コントロール室空調	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗

第2-1表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について(2/2)

機器部品別セグメント	事故シーケンス	評価事故シーケンスの選定について(2/2)	
		最も重いPDS	評価事故シーケンス
管路部材等による損傷 (機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗→断続冷却水ブレイク注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗 →断続冷却水ブレイク注入失敗
高圧蒸気噴射用PH/ 冷却水喷射用PH(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	TED	大爆破LOCA+断続注入失敗
所外中止力・冷却水供給 部機器群(機器部品別セグメント)	大爆破LOCA+断続注入失敗	AEW	大爆破LOCA+断続注入失敗
冷却塔熱	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗
部機器群・コントロール室空調	大爆破LOCA+断続注入失敗	AED	大爆破LOCA+断続注入失敗

## 【女川】

- 設計の相違
  - ・設計の相違により、泊と女川で事故シーケンスや格納容器破損防止対策が相違している
- 評価方針の相違
  - ・女川は PDS 選定の段階で SBO と重複させており、泊では評価事故シーケンス選定時に SBO や原子炉補機冷却機能喪失と重複させている(大飯と同様)
- 設備名称の相違
  - ・女川実績の反映
    - ・泊は観点ごとに評価事故シーケンス選定の考え方を記載している

## 【大飯】

- 記載表現の相違
  - ・女川実績の反映
    - ・泊は観点ごとに評価事故シーケンス選定の考え方を記載している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由	
<b>第2-1表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について(2/2)</b>				
格納容器破損モード 最も厳しい PTS	適当とする事故シーケンス	格納容器破損に対する考え方		
①沸騰水素+高圧注入水吸収+高圧ECCS失敗+異常止水装置+高圧注入水吸収 - ②過度充満+SGV開き失敗+HPFS失敗+高圧注入水吸収+高圧注入水吸収 - ③冷却ポンプ止水失敗+低圧ECCS失敗+高圧注入水吸収 - 土+高圧注入水失敗+ナゴト注入水失敗 TRV - 土+過度充満+SGV開き失敗+HPFS失敗+高圧注入水吸収 - 土+冷却ポンプ止水失敗+低圧ECCS失敗+高圧注入水吸収 - 土+ナゴト注入水失敗+高圧注入水失敗+高圧注入水吸収 - 土+高圧注入水失敗+ナゴト注入水失敗+高圧注入水吸収 - 土+ナゴト注入水失敗+SGV開き失敗+高圧注入水失敗+高圧注入水吸収 - 土+高圧注入水失敗+ナゴト注入水失敗+高圧注入水吸収 水封喪失 AE-SBD -	【事象選択時の考慮の観点】 ・設備選択時の合意過程まででの判断基準に基づいて慎重な選定を行った。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。 ・原子炉停止する目的の観点。	【事象選択時の考慮の観点】 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。 ・水封喪失に対する影響を考慮して選定された。		
※他の選定した評価事故シーケンスを示す。また、各シーケンスにおいて下線で示した部分がより明確に示す				
<b>第2-1表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について(2/2)</b>				
格納容器破損モード 最も厳しい PTS	事故シーケンス	格納容器破損防止対策の選定の考え方		
大破壊LOCA+高圧注入水吸収+高圧ECCS失敗+高壓注入水吸収 大破壊LOCA+高圧注入水吸収+高圧ECCS失敗+格納容器ブレイク注入失敗 大破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 大破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 大破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 中破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 中破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 中破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 中破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 大破壊LOCA+高圧注入水吸収+格納容器ブレイク注入失敗 大破壊LOCA+高圧注入水吸収 中破壊LOCA+高圧注入水吸収 中破壊LOCA+高圧注入水吸収 AEW	【全容積漏出用の初期遮蔽材の選定の考え方】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【全容積漏出用の初期遮蔽材の選定の考え方】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【全容積漏出用の初期遮蔽材の選定の考え方】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。	【事象選択の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。		
3 4 5	原子炉冷却水泄漏 冷却剂相互作用 水素燃焼 冷却剂相互作用 水素燃焼 水素燃焼 水素燃焼	【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。	【事象選択の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。 【事象選択の観点】 - 【評価の実効性の観点】 ・既存の遮蔽材を用いる場合と新規遮蔽材を用いる場合とを考慮した。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>①個別ブロート評価による抽出するもの</b></p> <p>（解説2-1(a)の格納容器破損モード）</p> <p>内部事象</p> <p>→ 個別の事故発生事象による評価を検討</p> <p>②各機器モード後の格納容器破損算出結果</p> <p>③&lt;予定する格納容器破損モードと崩壊事故からの影響&gt;</p> <p>αモード =&gt; 被害の程度から比較的影響はないとして考慮され、全CFRへの適用0.01%以下で除外</p> <p>βモード =&gt; 大事なのは評価により格納容器破損を起こす事の有無</p> <p>γモード =&gt; 海外の実績、起因事故の件数の選定により、全CFRへの適用0.01%以下で除外</p> <p>δモード =&gt; 原子炉圧力容器内の水素漏洩による事故の件数の選定により、全CFRへの適用0.01%以下で除外</p> <p>解説2-1(a)の評価結果抽出結果</p> <p>※1 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。水素漏洩及び爆発により、水素濃度が低下するため、水素漏洩及び爆発によって、格納容器破損モードが発生する。水素漏洩及び爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※2 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。水素漏洩及び爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※3 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※4 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>第2-1図 格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセス</p>	<p><b>②各機器モードによる評価</b></p> <p>（解説2-1(b)の格納容器破損モード）</p> <p>内部事象</p> <p>→ 内部事象による評価を検討</p> <p>③&lt;評価事故シーケンスの選定&gt;</p> <p>1. 格納容器破損モードの発生の最も早い段階で新しいシーケンスを選択するPDSを選定</p> <p>2. シーケンスの発生の最も早い段階で最も重要な事故を評価する</p> <p>解説2-1(a)の評価結果抽出結果</p> <p>※1 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。水素漏洩及び爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※2 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※3 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※4 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>第2-1図 格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセス</p>	<p><b>③評価事故シーケンスの選定</b></p> <p>（解説2-1(c)の格納容器破損モード）</p> <p>内部事象</p> <p>→ 内部事象による評価を検討</p> <p>④&lt;評価事故シーケンスの選定&gt;</p> <p>1. シーケンスの発生の最も早い段階で最も重要な事故を評価する</p> <p>2. シーケンスの発生の最も早い段階で最も重要な事故を評価する</p> <p>解説2-1(a)の評価結果抽出結果</p> <p>※1 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。水素漏洩及び爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※2 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※3 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>※4 BNWにおいて考へられる格納容器破損モードの1つとして想定したもの。ガス爆発によって、格納容器破損モードが発生する。</p> <p>第2-1図 格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセス</p>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊と女川で抽出される格納容器破損モードが異なる（格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モードの抽出及び評価事故シーケンス選定の手順については女川と相違はない）（大飯と同様）</li> </ul> </li> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> </ul> </li> </ul> </ul>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p>	<p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード 内はベントタリ一覧対象から除外</p>	<p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故進展や格納容器破損モードについては、設計の相違により泊と女川で相違している（大飯と同様）</li> </ul> </li> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は緩和手段やPDSについても図示している</li> </ul> </li> </ul> </ul>

## 泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表







赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

#### 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について


大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>Fig. 2-3 図 格納容器イベントツリー (C E T)</p> <p>Diagram illustrating the sequence of events for OCV activation (On-Call Valve) at Ohmura Units 3/4. It shows various valve states (A, B1, B2, C, D, E, F) and logic paths for different emergency scenarios, leading to successful or failed activation of the OCV.</p>  <p>Diagram illustrating the sequence of events for OCV activation (On-Call Valve) at Onagawa Unit 2. It shows various valve states (A, B1, B2, C, D, E, F) and logic paths for different emergency scenarios, leading to successful or failed activation of the OCV.</p>	 <p>Diagram illustrating the sequence of events for pressure vessel rupture prevention (Pressure Vessel Rupture Prevention) at Onagawa Unit 2. It shows various valve states (A, B1, B2, C, D, E, F) and logic paths for different emergency scenarios, leading to successful or failed prevention of pressure vessel rupture.</p>  <p>Diagram illustrating the sequence of events for pressure vessel rupture prevention (Pressure Vessel Rupture Prevention) at OCV (On-Call Valve) at Ohmura Units 3/4. It shows various valve states (A, B1, B2, C, D, E, F) and logic paths for different emergency scenarios, leading to successful or failed prevention of pressure vessel rupture.</p>	 <p>Diagram illustrating the sequence of events for pressure vessel rupture prevention (Pressure Vessel Rupture Prevention) at Ohmura Unit 3. It shows various valve states (A, B1, B2, C, D, E, F) and logic paths for different emergency scenarios, leading to successful or failed prevention of pressure vessel rupture.</p>  <p>Diagram illustrating the sequence of events for pressure vessel rupture prevention (Pressure Vessel Rupture Prevention) at Ohmura Unit 4. It shows various valve states (A, B1, B2, C, D, E, F) and logic paths for different emergency scenarios, leading to successful or failed prevention of pressure vessel rupture.</p>	<p style="color: red;">■設計及び評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器イベントツリーについては、設計及び評価方針の相違により泊と女川で相違している（大飯と同様）</li> </ul> <p><b>【女川】</b></p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について



第2-4図 内部事象運転時レベル1.5 PRAの定量化結果  
 (格納容器破損モード別の寄与割合)

第2-4図 レベル1.5 PRAの定量化結果  
 (格納容器破損モードごとの寄与割合)

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

### 比較結果等を取りまとめた資料

#### 1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

##### 1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

##### 1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：まとめ資料全般に対して、女川2号炉審査実績の反映を行った
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 2. まとめ資料との比較結果の概要

- ・女川2号炉及び大飯3／4号炉と同様に、PRAを実施した結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループ以外の新たに追加する事故シーケンスグループは抽出されなかった。
- ・内部事象停止時PRAの事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度については、大飯3／4号炉と同様に原子炉冷却材の流出が全炉心損傷頻度に対して最も寄与割合が高くなる傾向となった。
- ・また、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスの選定結果も大飯3／4号炉と同様の結果となっている。
- ・女川2号炉及び大飯発電所3／4号炉との主要な相違点について、以下に取り纏めた。

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理	事故シーケンスの整理	(該当記載なし)	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 運転中の残留熱除去系の故障が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失敗する等、全交流動力電源喪失の発生後に、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗により、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。 なお、必ず想定する事故シーケンスグループのうち「反応度の誤投入」については、プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されており、複数の人的過誤や機器故障が重畠しない限り反応度事故に至る可能性はないこと、万一反応度事故が起こり臨界に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至ることは考え難いことから、今回の停止時PRAでは考慮していない。</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の電源確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>(4) 反応度の誤投入 プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「反応度の誤投入」に分類する。</p>	<p><b>【女川】</b> ・炉型の相違により抽出される事故シーケンス及びそれらの各シーケンスグループへの整理が相違している。また、泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で事故シーケンスとして選定している（大飯に記載はないが、泊と同様の評価となっている）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果	重要事故シーケンスの選定結果	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失            ③選定結果            • 燃料取出前のミッドループ運転中に            おける余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畳を考慮）</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失            ③選定結果            • 燃料取出前のミッドループ運転中に            おける外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出            ③選定結果            • 燃料取出前のミッドループ運転中に            おける原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</p> <p>(4) 反応度の誤投入            ③選定結果            • 原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等による原子炉への純水流入</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失            ①重要事故シーケンス            • 崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失            ①重要事故シーケンス            • 外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出            ①重要事故シーケンス            • 原子炉冷却材の流出（R HR 切替時の冷却材流出）+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</p> <p>(4) 反応度の誤投入            ①重要事故シーケンス            • 制御棒の誤引き抜き</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失            ①重要事故シーケンス            • 燃料取出前のミッドループ運転中に            おける余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畳を考慮）</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失            ①重要事故シーケンス            • 燃料取出前のミッドループ運転中に            おける外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出            ①重要事故シーケンス            • 燃料取出前のミッドループ運転中に            おける原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</p> <p>(4) 反応度の誤投入            ①重要事故シーケンス            • 原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等による原子炉への純水流入</p>	<p><b>【女川】</b>            • 炉型の相違により、選定される重要事故シーケンスが相違している（大飯と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンスの選定について	3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について	3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について	<p>【女川】【大飯】  <span style="color: green;">■記載表現の相違</span>  <span style="color: blue;">【大飯】</span>  <span style="color: green;">■記載表現の相違</span>  <span style="color: green;">・女川実績の反映</span>  <span style="color: green;">(以下、相違理由説明を省略)</span></p>
3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について  解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。	<p>運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第3-1図に示すとおりであり、本プロセスにより各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p><b>【概要】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 内部事象PRA及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。</li> <li>② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。</li> <li>③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、審査ガイドに記載の観点（余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。</li> </ul> <p>3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について  解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。</p>	<p>運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第3-1図に示すとおりであり、本プロセスにより各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p><b>【概要】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 内部事象PRA及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。</li> <li>② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。</li> <li>③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、審査ガイドに記載の観点（余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。</li> </ul> <p>3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について  解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。</p>	<p>【女川】  <span style="color: green;">■記載方針の相違</span>  <span style="color: green;">・女川実績の反映</span></p>
4-1 (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ ・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失） ・全交流動力電源喪失 ・原子炉冷却材の流出 ・反応度の誤投入  (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンス	4-1 (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ ・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失） ・全交流動力電源喪失 ・原子炉冷却材の流出 ・反応度の誤投入  (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンス	4-1 (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ ・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失） ・全交流動力電源喪失 ・原子炉冷却材の流出 ・反応度の誤投入  (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンス	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 個別プラントの停止時に関するPRA（適用可能なもの） 又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加すること。</p> <p><b>これ</b>を踏まえ、<b>大飯3号炉及び4号炉を対象に停止時PRAの知見等を活用して、運転停止中事故シーケンスグループの分析を実施している。</b></p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、燃料損傷防止対策設備の有効性評価を行う事故シーケンスグループの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまで整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できる条件でPRAモデルを構築し内部事象の停止時レベル1PRAを実施した。</p>	<p>① 個別プラントの停止時に関するPRA（適用可能なもの） 又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加すること。</p> <p>上記4-1(b)を踏まえて、<b>2号炉を対象とした内部事象停止時レベル1PRA評価を実施し、事故シーケンスグループの検討を行った。</b></p> <p>なお、事故シーケンスグループの選定は、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析と同様、従来の設置許可取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件<sup>※1</sup>で評価した停止時PRAの結果を用いた。</p> <p>※1 従来から整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない条件</p>	<p>① 個別プラントの停止時に関するPRA（適用可能なもの） 又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加すること。</p> <p>上記4-1(b)を踏まえて、<b>泊3号炉を対象とした内部事象停止時レベル1PRA評価を実施し、事故シーケンスグループの検討を行った。</b></p> <p>なお、事故シーケンスグループの選定は、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析と同様、従来の設置許可取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件<sup>※1</sup>で評価した停止時PRAの結果を用いた。</p> <p>※1 従来から整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない条件</p>	<p><b>【女川】【大飯】</b>  <b>■名称の相違</b>  <b>・申請プラント</b></p>
<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの検討・整理</p> <p><b>停止時レベル1PRAの対象期間である定期検査中は、</b>プラントの停止や起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が<b>様々</b>に変化する。プラント状態の変化に伴って、崩壊熱除去に関連する機器の状態やパラメータも変化するため、停止時PRAにおいてはこのようなプラント状態を適切に分類して評価を行う必要がある。</p> <p>分類した<b>プラント状態</b>を、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-1図に示す。</p>	<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽出、整理</p> <p>定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから、停止時レベル1PRAにおいては、定期検査における評価対象期間を設定し、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「POS」という。）に分類し評価を行う。</p> <p>分類したPOSを、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-2図に示す。また、POSごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3-3図に示す。</p>	<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽出、整理</p> <p>定期<b>事業者</b>検査中はプラントの状態が大きく変化することから、停止時レベル1PRAにおいては、定期<b>事業者</b>検査における評価対象期間を設定し、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「POS」という。）に分類し評価を行う。</p> <p>分類したPOSを状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-2図に示す。また、POSごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3-3図に示す。</p>	<p><b>【女川】【大飯】</b>  <b>■記載表現の相違</b></p> <p><b>【女川】</b>  <b>■記載表現の相違</b></p> <p><b>【大飯】</b>  <b>■付番の相違</b>  <b>・女川実績の反映による図番の相違</b></p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各 プラント状態において燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイヤグラム、過去の国内 プラントのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段等の組合せを第3-2図の イベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。停止時PRAの定量化結果を第3-1表及び 第3-3図に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・余熱除去機能喪失                     <p>余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。</p> </li> <li>・外部電源喪失                     <p>外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</p> </li> <li>・原子炉補機冷却機能喪失                     <p>原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</p> </li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失                     <p>配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁</p> </li> </ul>	<p>停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各 POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイヤグラム、過去の国内プラン トのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3-4図のイベン トツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3-1表に示す。</p>	<p>停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各 POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象に ついて、マスターロジックダイヤグラム、過去の国内プラン トのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3-4図のイベン トツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出 している。抽出した起因事象と発生頻度を第3-1表に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・余熱除去機能喪失                     <p>余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。</p> </li> <li>・外部電源喪失                     <p>外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</p> </li> <li>・原子炉補機冷却機能喪失                     <p>原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</p> </li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失                     <p>配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁</p> </li> </ul>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・第3-3図を追加</li> </ul> </li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は起因事象と発生頻度の表を追加している。また、大飯に記載のある定量化結果は次段落に記載している</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・記載充実のため選定した起因事象を説明している箇所であり、「反応度の誤投入」の説明部分まで大飯と比較する</li> </ul> </li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因により RCS 水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。</li> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバードレン） RCS 水抜き操作時に、RCS 水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。</li> <li>反応度の誤投入※ 希釈操作時の運転基準に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する事象。 (※ 制御棒の誤引抜きについては、プラント停止中は高濃度ほう酸水で未臨界度が確保されること、起動時においてもほう素濃度が高い状況で制御パンク D を除く制御棒を全引抜きとすることから、制御棒誤引抜き時の反応度投入はわずかであることから本評価においては評価対象外と判断。)</li> </ul> <p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理するとともに、各事故シーケンスについて燃料損傷に至る主要因の観点で整理を行い、解釈で想定される事故シーケンスグループとの比較を行った（第3-1表参照）。</p> <p>その結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが新たに抽出されないことを確認した。</p>	<p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し、審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれるか、それ以外の事故シーケンスグループであるかを確認するとともに、燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3-2表に示す。起因事象別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-5図に、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-6図に示す。</p> <p>3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理          3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応          第3-2表に示す停止時PRAにより抽出した各事故シーケンスについて、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグループに対応する(1)から(3)の事故シーケンスグループとして整理した。</p>	<p>の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因により RCS 水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。</li> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバードレン） RCS 水抜き操作時に、RCS 水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。</li> <li>反応度の誤投入※ 希釈操作時の運転要領に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する事象。 (※ 制御棒の誤引抜きについては、プラント停止中は高濃度ほう酸水で未臨界度が確保されること、起動時においてもほう素濃度が高い状況で制御パンク D を除く制御棒を全引抜きとすることから、制御棒誤引抜き時の反応度投入はわずかであることから本評価においては評価対象外と判断。)</li> </ul> <p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し、審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれるか、それ以外の事故シーケンスグループであるかを確認するとともに、燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3-2表に示す。起因事象別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-5図に、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-6図に示す。</p> <p>3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理          3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応          第3-2表に示す停止時PRAにより抽出した各事故シーケンスについて、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグループに対応する(1)から(4)の事故シーケンスグループとして整理した。</p>	<p>【大飯】  <span style="color: #0070C0;">■</span>名称の相違</p> <p>【大飯】  <span style="color: #0070C0;">■</span>記載方針の相違  <span style="color: #0070C0;">・</span>女川実績の反映</p> <p>【大飯】  <span style="color: #0070C0;">■</span>記載箇所の相違  <span style="color: #0070C0;">・</span>泊は大飯の「その結果～」に相当する内容を 3.1.2.2 項に記載している</p> <p>【大飯】  <span style="color: #0070C0;">■</span>記載方針の相違  <span style="color: #0070C0;">・</span>女川実績の反映</p> <p>【女川】  <span style="color: #C00000;">■</span>評価方針の相違  <span style="color: #C00000;">・</span>泊は反応度の誤投入も PRA</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			として評価した上で整理していることから数字が異なる（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である）
	(1) 崩壊熱除去機能喪失  運転中の残留熱除去系の故障が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。	(1) 崩壊熱除去機能喪失  余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。	【女川】 ■評価方針・設計の相違 ・泊は余熱除去系2系統の喪失を起因事象として評価していること及びPWRとBWRの設備構成の相違から記載が異なる（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である）
	(2) 全交流動力電源喪失  外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失敗する等、全交流動力電源喪失の発生後に、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗により、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。	(2) 全交流動力電源喪失  外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の電源確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。	【女川】 ■記載表現の相違 【女川】 ■設計の相違 ・PWRとBWRの設備構成の相違に伴い泊はSBO時に余熱除去機能に期待しない評価していることから記載が異なる（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である）
	(3) 原子炉冷却材の流出  原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。	(3) 原子炉冷却材の流出  原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。	【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は事象発生後の緩和策に期待しない評価としていることから記載が異なる（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である）

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.2 重要事故シーケンスの選定について  原子炉設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては、運転停止中事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、以下に示す「実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド（以下「審査ガイド（運転停止中）」という。）」に記載の3つの着眼点に沿って実施している。今回の重要事故シーケンスの選定に当たっての具体的な検討内容を以下に示す。（第3-2表参照）。	<p>なお、必ず想定する事故シーケンスグループのうち「反応度の誤投入」については、プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されており、複数の人的過誤や機器故障が重複しない限り反応度事故に至る可能性はないこと、万一反応度事故が起り臨界に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至ることは考え難いことから、今回の停止時PRAでは考慮していない。</p> <p>ただし、万一上記のような反応度事故が起こった場合においても、実際に局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至らないことを確認するため、「反応度の誤投入」については、有効性評価の評価対象とする事故シーケンスグループとした。</p> <p>3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 今回実施したPRAでは、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈4-1(a)に示されている必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事故シーケンスは抽出されなかった。そのため、解釈に基づき想定する事故シーケンスグループに追加すべき新たな事故シーケンスグループはないと判断した。</p> <p>3.2 重要事故シーケンスの選定について 3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方  重要事故シーケンスの選定に当たっては、以下に示す審査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており、具体的な検討内容を以下に示す。（第3-3表）</p>	<p>(4) 反応度の誤投入 プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「反応度の誤投入」に分類する。</p> <p>3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 今回実施したPRAでは、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈4-1(a)に示されている必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事故シーケンスは抽出されなかった。そのため、解釈に基づき想定する事故シーケンスグループに追加すべき新たな事故シーケンスグループはないと判断した。</p> <p>3.2 重要事故シーケンスの選定について 3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方  原子炉設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては、運転停止中事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、以下に示す審査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており、具体的な検討内容を以下に示す。（第3-3表）。</p>	<p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で事故シーケンスとして選定している（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である）</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川の実績反映（3.2.1項目名の記載）</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊はシーケンス選定に関する記載を充実させている（大飯と同様）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の記載を比較するため、1-3-1-13 ページ（実線部分）に再掲</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 3. 停止時レベル1 PRA）。</p>			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載箇所の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊はカットセット確認に関する記載を3.項末に記載している</li> </ul> </li> </ul>
<p>【審査ガイド（運転停止中）に記載の着眼点】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。</li> <li>燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。</li> <li>運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</li> </ol>	<p>【審査ガイドに記載の着眼点】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。</li> <li>燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。</li> <li>運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</li> </ol>	<p>【審査ガイドに記載の着眼点】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。</li> <li>燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。</li> <li>運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</li> </ol>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映 (a, b 及び c 項の記載)</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は、原子炉冷却材の流出についての補足事項を記載しているが、泊は起因事象や事故シーケンスグループに関わらず着眼点として共通する考え方を記載している。</li> </ul> </li> </ul>
<p>a. 余裕時間</p> <p>崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シーケンスを選定している。（第3-4表）なお、原子炉冷却材の流出量に対して、対策の余裕時間は比較的長いとした。</p> <p>なお、反応度の誤投入については、事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため、それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。（第3-3表、第3-4表）</p> <p>b. 設備容量</p> <p>設備容量については、事故シーケンスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。</p> <p>なお、反応度の誤投入については、事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため、それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。（第3-3表、第3-4表）</p>	<p>a. 余裕時間</p> <p>崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シーケンスを選定している。</p> <p>なお、崩壊熱及び原子炉冷却材の保有水量の観点でより厳しいPOSにおける事故シーケンスの発生を考慮する。</p> <p>b. 設備容量</p> <p>設備容量については、事故シーケンスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。</p>	<p>a. 余裕時間</p> <p>崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シーケンスを選定している。</p> <p>なお、崩壊熱及び原子炉冷却材の保有水量の観点でより厳しいPOSにおける事故シーケンスの発生を考慮する。</p> <p>b. 設備容量</p> <p>設備容量については、事故シーケンスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映 (a, b 及び c 項の記載)</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は、原子炉冷却材の流出についての補足事項を記載しているが、泊は起因事象や事故シーケンスグループに関わらず着眼点として共通する考え方を記載している。</li> </ul> </li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は反応度の誤投入を停止時PRAで考慮しないことに対する補足を記載しているが、泊は他事象同様評価していることから反応度の誤投入に関する記載をしていない (a及びb項)</li> </ul> </li> </ul>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以下に示す4つの事故シーケンスグループから重要事故シーケンスを選定するに当たって、具体的な検討内容を以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 (RHRの故障による停止時冷却機能喪失)  (2) 全交流動力電源喪失  (3) 原子炉冷却材の流出  (4) 反応度の誤投入</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 事故シーケンス <ul style="list-style-type: none"> <li>・余熱除去機能喪失</li> <li>・外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗</li> <li>・原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> </li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料取出前のミドループ運転中における余熱除去機能喪失 (充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畠を考慮)</li> </ul>	<p>c. 代表性</p> <p>第3-2表の事故シーケンスごとの炉心損傷頻度を比較し、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的なものを「高」、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的な事故シーケンスの炉心損傷頻度に対して10%以上のものを「中」、10%に満たないものを「低」と3つに分類した。</p> <p>3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果</p> <p>3.2.1の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>各事故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの選定理由及び選定結果について、第3-3表及び以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</li> </ul>	<p>c. 代表性</p> <p>第3-2表の事故シーケンスごとの炉心損傷頻度を比較し、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的なものを「高」、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的な事故シーケンスの炉心損傷頻度に対して10%以上のものを「中」、10%に満たないものを「低」と3つに分類した。</p> <p>3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果</p> <p>3.2.1の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>各事故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの選定理由及び選定結果について、第3-3表及び以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料取出前のミドループ運転中における余熱除去機能喪失 (充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畠を考慮)</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映 (3.2.2項の記載)</li> </ul> </li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違 <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は次の構成で記載</li> </ul> </li> <li>①重要事故シーケンス</li> <li>②選定理由</li> <li>③炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の構成に合わせて大飯の記載順序を入替 (以降、同様の相違は「構成の相違」と表示)</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違 <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRとBWRの設計の相違により PRAで抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なるため、①②③</li> </ul> </li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 選定理由</p> <p>余裕時間について、「原子炉補機冷却機能喪失」はある一定期間余熱除去ポンプの利用が期待できる一方で、「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余熱除去系が使用できず余裕時間が短くなる。「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余裕時間は同等であるものの、「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は「全交流動力電源喪失」に包絡される。このため、「余熱除去機能喪失」を代表として選定した。また、設備容量については各事象に差は生じない。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>また、蓄圧注入及び恒設代替低圧注水ポンプを用いた炉心注水の有効性を確認する観点から、充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畠を考慮する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓄圧タンク+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水泵による代替炉心注水</li> </ul>	<p>②選定理由</p> <p>崩壊熱の高いP O S – S を含む可能性のある事故シーケンスについては、余裕時間や必要な注水量の観点で比較的厳しくなると考えられることから、着眼点 a 及び着眼点 b は「中」とした。一方、代表性の観点から、事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスである「崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>なお、対策実施の時間余裕及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない原子炉停止1日後に、崩壊熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>「外部電源喪失」を起因事象とする事故シーケンスの対策の有効性については、全交流動力電源喪失の事故シーケンスにて確認する。</p> <p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・待機中の残留熱除去系（L P C I モード）</li> </ul>	<p>② 選定理由</p> <p>余裕時間について、「原子炉補機冷却機能喪失」はある一定期間余熱除去ポンプの利用が期待できるため着眼点 a を「中」とした。一方で、「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余熱除去系が使用できず余裕時間が短くなるため着眼点 a を「高」とした。「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余裕時間は同等であるものの、「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は「全交流動力電源喪失」に包絡される。このため、「余熱除去機能喪失」を代表として選定した。また、設備容量については各事象に差は生じないため着眼点 b はいずれも「高」とした。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>また、代替格納容器スプレイポンプを用いた炉心注水の有効性を確認する観点から、充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畠を考慮する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は各着眼点の分類について記載を充実させている</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない（玄海と同様）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備名称の相違</li> <li>・恒設代替低圧注水ポンプ⇒代替格納容器スプレイポンプ（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンク</li> </ul>
<p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓄圧タンク+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水泵による代替炉心注水</li> </ul>	<p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・待機中の残留熱除去系（L P C I モード）</li> </ul>	<p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンク</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料取出前のミドループ運転中における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済みの設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故シーケンスが想定される。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に全交流動力電源が喪失する事象を選定する。さらに、従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>崩壊熱の高いPOS-Sを含む可能性のある事故シーケンスについては、余裕時間や必要な注水量の観点で比較的厳しくなると考えられることから、着眼点a及び着眼点bは「中」とし、崩壊熱除去・炉心冷却失敗を含まないシーケンスはPOS-Sを含まず、崩壊熱量は最大でもPOS-Sの約半分であるため「低」とした。</p> <p>着眼点a及び着眼点bの結果から「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」及び「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」について「中」が同数となったが、代表性的観点から炉心損傷頻度が高い「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>なお、「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料取出前のミドループ運転中における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済みの設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故シーケンスが想定される。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に全交流動力電源が喪失する事象を選定する。さらに、従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>を停止時の注水手段としていない（玄海と同様）          ・泊は代替格納容器スプレイポンプは非常用母線から電源供給可能であるため、大飯の空冷式非常用発電装置に相当する設備は考慮不要（玄海と同様）</p> <p>【大飯】</p> <p>■構成の相違          ・女川実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違          ・PWRとBWRの設計の相違によりPRAで抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓄圧タンク+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水泵による代替炉心注水</li> </ul> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</li> <li>水位維持失敗</li> <li>オーバードレン</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取出前のミドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</li> </ul>	<p>却失敗」及び「外部電源喪失+直流電源喪失」については、選定したシーケンスにおいて直流電源復旧操作の有効性を確認することで重要事故シーケンスに包絡される。</p> <p>また、「外部電源喪失+交流電源喪失」については、「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」と有効と考えられる主な燃料損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」の事故シーケンスは包絡性を有している。</p> <p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）</li> <li>常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材の流出（R H R切替時の冷却材流出）+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</li> </ul>	<p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取出前のミドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の炉心冷却手段としていない（玄海と同様）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>空冷式非常用発電装置↔代替非常用発電機</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <p>■構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PWRとBWRの設計の相違によりPRAで抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

## 3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 選定理由</p> <p>原子炉冷却材の流出として想定される起因事象としては、プラント停止期間を通じて想定される弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出事象に加えて、1次冷却系の水抜き操作実施時の水抜き停止操作の失敗による流出継続、ミッドループ運転中に何らかの原因で1次冷却系の水位維持に失敗する事象が想定される。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいて、これらは原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失として直接的に燃料損傷に至る同一の事故シーケンスとして想定されるため、代表として1次冷却材の流出流量が多い原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を選定する。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材が流出する事象を選定する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・充てんポンプによる炉心注入</li> </ul> <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・反応度の誤投入</li> </ul>	<p>②選定理由</p> <p>緩和措置の実施に必要な時間はいずれのシーケンスにおいても同程度であることから、「中」とした。原子炉冷却材の流出流量が大きい「C RD交換時の冷却材流出」は、ECCSによる注水が必要であることから、設備容量の観点で、「中」とした。また、他の事故シーケンスについては、「低」とした。事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスについて、「高」とした。また、事故シーケンスグループのうち最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスの炉心損傷頻度に対して 10%以上の事故シーケンスについて、「中」とし、10%未満の事故シーケンスについて、「低」とした。</p> <p>なお、「原子炉冷却材の流出(C UWブロー時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、炉心損傷頻度が比較的大きいものの、冷却材流出発生時には、ブローウォーターバーの放射性廃棄物処理設備の運転員による異常の認知にも期待でき、認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>「原子炉冷却材の流出(C RD交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が大きいものの、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生箇所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>「原子炉冷却材の流出(L PRM交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が比較的小さく、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生箇所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・待機中残留熱除去系（L PCIモード）</li> </ul> <p>(4) 反応度の誤投入</p>	<p>② 選定理由</p> <p>原子炉冷却材の流出として想定される起因事象としては、プラント停止期間を通じて想定される弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出事象に加えて、1次冷却系の水抜き操作実施時の水抜き停止操作の失敗による流出継続、ミッドループ運転中に何らかの原因で1次冷却系の水位維持に失敗する事象が想定される。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいて、これらは原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失として直接的に燃料損傷に至る同一の事故シーケンスとして想定されるため、代表として1次冷却材の流出流量が多い原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を着眼点a及びbの観点で「高」であるとして選定する。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材が流出する事象を選定する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・充てんポンプによる炉心注入</li> </ul> <p>(4) 反応度の誤投入</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は各着眼点の分類について記載を充実させている</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等による原子炉への純水流入</li> </ul>	<p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>制御棒の誤引き抜き</li> </ul>	<p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等による原子炉への純水流入</li> </ul>	<p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <p>・PWRとBWRの設計の相違により事故シーケンスが異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</p>
<p>② 選定理由</p> <p>反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、原子炉起動時におけるほう素の希釈操作失敗に伴う反応度の誤投入が想定される。</p> <p>なお、原子炉起動前までは希釈が生じない措置を講じること及び臨界到達までの余裕時間を厳しく評価する観点から、原子炉起動前にはほう素希釈運転中の化学体積制御系の弁の誤動作等による純水の注水により、1次冷却材が希釈され、原子炉が臨界に至る可能性がある事象を選定する。</p>	<p>② 選定理由</p> <p>代表性の観点から停止中に実施される試験等により、制御棒1本が全引き抜きされている状態から、他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。</p>	<p>② 選定理由</p> <p>反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、原子炉起動時におけるほう素の希釈操作失敗に伴う反応度の誤投入が想定される。</p> <p>なお、原子炉起動前までは希釈が生じない措置を講じること及び臨界到達までの余裕時間を厳しく評価する観点から、原子炉起動前にはほう素希釈運転中の化学体積制御系の弁の誤動作等による純水の注水により、1次冷却材が希釈され、原子炉が臨界に至る可能性がある事象を選定する。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載箇所の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・大飯は3.2項の冒頭に同様の内容を記載</p>
<p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>純水注入停止操作</li> </ul> <p>泊と大飯の記載を比較するため、1-3-1-6～7ページ（点線部分）を再掲</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 3.停止時レベル1 PRA）。</p>	<p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>起動領域モニタの原子炉周期短信号によるスクラム</li> </ul>	<p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>純水注入停止操作</li> </ul>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
<p><b>第3-1表 内部事象停止時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th> <th>発生頻度</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHRプロントライイン系機能喪失</td> <td><math>5.7 \times 10^{-5}/\text{日}</math></td> <td>プラント停止時の主要な除熱設備であるRHR(SMCモードで運転中の系統)が故障した場合の除熱手段を想定。</td> </tr> <tr> <td>RHRサポート系機能喪失</td> <td><math>7.1 \times 10^{-6}/\text{日}</math></td> <td>RHRサポート系が故障した場合、これらを必要としている複数の設備全てが使用不能となり、RHRプロントライイン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRプロントライイン系の故障と分けて考慮し、RHRサポート系の故障による除熱手段を想定。</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td><math>2.6 \times 10^{-5}/\text{日}</math></td> <td>送電系統のトラブルにより原動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定。</td> </tr> <tr> <td>RHR切替時のLOCA</td> <td><math>2.4 \times 10^{-4}/\text{回}</math></td> <td>RHRの切替、CRDの交換、LPINの交換、LPINの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却圧力バウンダリ外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。POS-B1及CPNS-R2において生じる作業。</td> </tr> <tr> <td>CRD交換時のLOCA</td> <td><math>5.5 \times 10^{-6}/\text{定期検査}</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LPIN交換時のLOCA</td> <td><math>3.3 \times 10^{-6}/\text{定期検査}</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLWブローホルトのLOCA</td> <td><math>8.1 \times 10^{-6}/\text{回}</math></td> <td>原子炉ウェル満水状態から通常水位～水位を下げる際に、CLWによる原子炉圧力容器の冷却材のブローホルトが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のCW吸収槽に移送される。CLWブローホルトを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。POS-C及びPOS-Dにおいて生じる作業。</td> </tr> </tbody> </table>	起因事象	発生頻度	説明	RHRプロントライイン系機能喪失	$5.7 \times 10^{-5}/\text{日}$	プラント停止時の主要な除熱設備であるRHR(SMCモードで運転中の系統)が故障した場合の除熱手段を想定。	RHRサポート系機能喪失	$7.1 \times 10^{-6}/\text{日}$	RHRサポート系が故障した場合、これらを必要としている複数の設備全てが使用不能となり、RHRプロントライイン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRプロントライイン系の故障と分けて考慮し、RHRサポート系の故障による除熱手段を想定。	外部電源喪失	$2.6 \times 10^{-5}/\text{日}$	送電系統のトラブルにより原動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定。	RHR切替時のLOCA	$2.4 \times 10^{-4}/\text{回}$	RHRの切替、CRDの交換、LPINの交換、LPINの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却圧力バウンダリ外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。POS-B1及CPNS-R2において生じる作業。	CRD交換時のLOCA	$5.5 \times 10^{-6}/\text{定期検査}$		LPIN交換時のLOCA	$3.3 \times 10^{-6}/\text{定期検査}$		CLWブローホルトのLOCA	$8.1 \times 10^{-6}/\text{回}$	原子炉ウェル満水状態から通常水位～水位を下げる際に、CLWによる原子炉圧力容器の冷却材のブローホルトが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のCW吸収槽に移送される。CLWブローホルトを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。POS-C及びPOS-Dにおいて生じる作業。	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・起因事象や発生頻度等が異なる</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は記載充実のため本表を追加している</li> </ul>
起因事象	発生頻度	説明																							
RHRプロントライイン系機能喪失	$5.7 \times 10^{-5}/\text{日}$	プラント停止時の主要な除熱設備であるRHR(SMCモードで運転中の系統)が故障した場合の除熱手段を想定。																							
RHRサポート系機能喪失	$7.1 \times 10^{-6}/\text{日}$	RHRサポート系が故障した場合、これらを必要としている複数の設備全てが使用不能となり、RHRプロントライイン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRプロントライイン系の故障と分けて考慮し、RHRサポート系の故障による除熱手段を想定。																							
外部電源喪失	$2.6 \times 10^{-5}/\text{日}$	送電系統のトラブルにより原動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定。																							
RHR切替時のLOCA	$2.4 \times 10^{-4}/\text{回}$	RHRの切替、CRDの交換、LPINの交換、LPINの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却圧力バウンダリ外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。POS-B1及CPNS-R2において生じる作業。																							
CRD交換時のLOCA	$5.5 \times 10^{-6}/\text{定期検査}$																								
LPIN交換時のLOCA	$3.3 \times 10^{-6}/\text{定期検査}$																								
CLWブローホルトのLOCA	$8.1 \times 10^{-6}/\text{回}$	原子炉ウェル満水状態から通常水位～水位を下げる際に、CLWによる原子炉圧力容器の冷却材のブローホルトが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のCW吸収槽に移送される。CLWブローホルトを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。POS-C及びPOS-Dにおいて生じる作業。																							

第3-1表 内部事象停止時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度

起因事象	発生頻度	説明
余熱除去機能喪失	$5.8E-8/\text{hr}$	余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。
外電源喪失	$5.5E-7/\text{hr}$	外電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動した場合は前倒線が不可能となる可能性がある。
原子炉補給冷却水系の弁やポンプ等の故障により、原子炉補給冷却水が喪失する事象。	$2.3E-8/\text{hr}$	
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	$8.2E-7/\text{hr}$	配管路所内測量器具の漏れ等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。底盤停止には、配管路所による原子炉冷却材の底盤停止は低いと考られ、他の漏れ等による原子炉冷却材の底盤停止対象とする。
底盤持続失敗	$4.1E-6/\text{ミッドホール}$	ミッドホール漏泄中に周囲からの原因により RCS 水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。
オーバードレン	$4.1E-6/demand$	RCS 水抜き操作時に、RCS 水位がミッドホールまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。
反応度の爆発入	$3.1E-8/demand$	※ 制御棒の吸引抜きについては、プラント停止中に高濃度の海水で過熱器が冷却されること、制御棒吸引抜き時の反応度挿入は海水が海水が低濃度で制御バングDを徐く制御棒を引抜きすることから、海水が海水が低濃度で制御バングDを引抜く作業と判断。これは底盤対象外と判断。

第3-1表 内部事象停止時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度

起因事象	発生頻度	説明
余熱除去機能喪失	$5.8E-8/\text{hr}$	余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。
外電源喪失	$5.5E-7/\text{hr}$	外電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動した場合は前倒線が不可能となる可能性がある。
原子炉補給冷却水系の弁やポンプ等の故障により、原子炉補給冷却水が喪失する事象。	$2.3E-8/\text{hr}$	
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	$8.2E-7/\text{hr}$	配管路所内測量器具の漏れ等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。底盤停止には、配管路所による原子炉冷却材の底盤停止は低いと考られ、他の漏れ等による原子炉冷却材の底盤停止対象とする。
底盤持続失敗	$4.1E-6/\text{ミッドホール}$	ミッドホール漏泄中に周囲からの原因により RCS 水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。
オーバードレン	$4.1E-6/demand$	RCS 水抜き操作時に、RCS 水位がミッドホールまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。
反応度の爆発入	$3.1E-8/demand$	※ 制御棒の吸引抜きについては、プラント停止中に高濃度の海水で過熱器が冷却されること、制御棒吸引抜き時の反応度挿入は海水が海水が低濃度で制御バングDを徐く制御棒を引抜きすることから、海水が海水が低濃度で制御バングDを引抜く作業と判断。これは底盤対象外と判断。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

事故シーケンス	CDF (炉年)	全CDF～ 寄与割合 (シーケンス割合)	グレーブ別 CDF (炉年)	全CDF～ 寄与割合 (シーケンス割合)	運転停止中 事故シーケンスグループ	備考
余熱除去機能喪失	6.4E-06	15.2%				
外部電源喪失+余熱除去による冷却却失敗	2.7E-06	0.6%	余熱除去機能に至る主要因 炉心損傷による	7.6E-05	18.0% (a)	炉心損傷による 停炉時冷却却機能喪失
原子炉冷却却機能喪失	9.2E-06	2.2%				
外部電源喪失+非常用内空気冷却却機能喪失	1.0E-06	0.9%	電源機能の喪失	1.0E-06	0.2%	炉心冷却却機能喪失 炉心損傷防止対策にてカバー
原子炉冷却却圧力パワーダリ機能喪失	3.3E-04	77.8%				
水位維持失敗	8.4E-06	2.0%	原子炉冷却却材の喪失 (漏出)	3.4E-04	81.8%	原子炉冷却却材の漏出
オーバードレン	8.4E-06	2.0%				
反応度の測定入	5.3E-08	<0.1%	反応度の測定入	5.3E-08	<0.1% (d)	反応度の測定入
合計	4.2E-04	100.0%	—	4.2E-04	100.0%	—

第3-2表 運転停止中事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度

事故シーケンス	シーケンス No.	シーケンス別 CDF 定期検査	炉心損傷に 至る主要因	グレーブ別 CDF 寄与割合 定期検査	全CDF ～ 寄与割合 定期検査	備考
1 引失敗	(1)	9.0×10 <sup>-7</sup>	炉心損傷に 至る主要因 炉心冷却却失敗	9.3×10 <sup>-7</sup>	94.3%	炉心冷却却失敗
1 外部電源喪失+前燃熱除去・炉心冷却却失敗	(2)	3.2×10 <sup>-8</sup>				
2 外部電源喪失+直流電源喪失+前燃熱除去 去・炉心冷却却失敗	(3)	2.2×10 <sup>-13</sup>				
2 外部電源喪失+交流電源喪失+前燃熱除去 去・炉心冷却却失敗	(4)	1.7×10 <sup>-12</sup>	サボート機能 (電源機組) の喪失	5.1×10 <sup>-8</sup>	5.1%	全交流電力 電源喪失
2 外部電源喪失+直流水源喪失	(5)	3.5×10 <sup>-8</sup>				
2 外部電源喪失+交流電源喪失	(6)	1.6×10 <sup>-8</sup>				
3 原子炉冷却却材の流出(IWW 1時間時の冷却却材 流出)+前燃熱除去・炉心冷却却失敗	(7)	1.7×10 <sup>-10</sup> (1.7×10 <sup>-10</sup> 回)	原子炉冷却却材 の喪失	3.5×10 <sup>-10</sup>	<0.1%	原子炉冷却却材 の流出
3 原子炉冷却却材の流出(OIW プロ一時時の冷却却 材流出)+前燃熱除去・炉心冷却却失敗	(8)	(5.7×10 <sup>-11</sup> 回)	原子炉冷却却材 の喪失			
3 原子炉冷却却材の流出(RWD 交換時の冷却却材 流出)+前燃熱除去・炉心冷却却失敗	(9)	4.0×10 <sup>-12</sup> (4.0×10 <sup>-12</sup> 回)				
3 原子炉冷却却材の流出(IPM 交換時の冷却却材 流出)+前燃熱除去・炉心冷却却失敗	(10)	2.3×10 <sup>-12</sup> (2.3×10 <sup>-12</sup> 回)				
合計		9.8×10 <sup>-7</sup>	—	9.8×10 <sup>-7</sup>	100.0%	—

第3-2表 運転停止中事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度

事故シーケンス	シーケンス No.	事故シーケンス CDF 定期検査	全炉への 寄与割合 (シーケンス割合)	炉心損傷に 至る主要因 (シーケンス割合)	全炉への 寄与割合 (シーケンス割合)	備考
合燃焼機能喪失	(1)	3.4E-5	69%	余熱除去機能の喪失	6.1E-5	約10%
外部電源喪失+余熱除去による冷却却失敗	(2)	1.1E-5	約2%	余熱除去機能の 喪失	1.4E-5	約2%
原子炉冷却却機能喪失	(3)	1.4E-5	約2%			
外部電源喪失+非常用内空気冷却却機能喪失	(4)	1.4E-5	約2%	電源機能の喪失	1.4E-5	約2%
原子炉冷却却材パワーダリ機能喪失	(5)	5.1E-4	約85%	原子炉冷却却材の 喪失	5.3E-4	約87%
水位維持失敗	(6)	8.2E-6	約1%	原子炉冷却却材の 喪失	(3) 原子炉冷却却材の喪失	
オーバードレン	(7)	8.2E-6	約1%			
反応度の測定入	(8)	3.1E-8	<0.1%	反応度の測定入	3.1E-8	<0.1%
合計		6.4E-4	100%	—	6.0E-4	100%

\*四端五入の割合上、合計は100%にはならない

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川】

- 個別評価による相違
- 事故シーケンスやCDF値等が異なる

【女川】

- 記載方針の相違
- 泊は事故シーケンス別の全CDFへの寄与割合列を記載している（大飯と同様）

【女川】

- 記載表現の相違
- 泊は定検頻度が約1回／炉年であることからCDFの単位を出力時と同様（/炉年）としている

【大飯】

- 個別評価による相違
- CDF値の結果が異なる

### 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

**赤字**: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

#### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

##### 3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由		
事故シーケンスグループ	事故シーケンスグループ	重要事故シーケンス	燃料遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策
1 RHR冷却による停機失火 [停止時の停機失火]	○ 余熱除湿系遮蔽失火 [停止時の停機失火]	■ 壓注タンク ■ 外部電源失火+余熱除湿系による冷却部失火 ■ 余熱除湿系遮蔽失火	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
2 全文運動力電源喪失	○ 余熱除湿系+非常用所内送電遮蔽失火 +非常用外部送電遮蔽失火	■ 壓注タンク ■ 外部電源失火+余熱除湿系遮蔽失火	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
3 破壊炉水位の流出	○ 水位維持失火 オーバーフローレンジ	光るんボンブ	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
4 反応堆の断投入	○ 反応堆遮蔽失火	純水注入停止操作	-	-	-	-	-	-	-	-	-
番号ガイド (運転停止中の各項目にに対する影響の強さ) の意味:a、「高」、[b]、「中」、[c]、「低」とした。			番号ガイド (運転停止中の各項目にに対する影響の強さ) の意味:a、「高」、[b]、「中」、[c]、「低」とした。			番号ガイド (運転停止中の各項目にに対する影響の強さ) の意味:a、「高」、[b]、「中」、[c]、「低」とした。			番号ガイド (運転停止中の各項目にに対する影響の強さ) の意味:a、「高」、[b]、「中」、[c]、「低」とした。		
<b>第3-2表 重要事故シーケンス (運転停止中の選定について) (1.2)</b>											
事故シーケンス [①運転停止した場合のシーケンス]	重要事故シーケンス [②運転停止した場合のシーケンス]	重要事故シーケンス [③運転停止した場合のシーケンス]	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策
①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水が必要な 交流電源の復旧	①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水が必要な 交流電源の復旧	燃焼熱除石燃生火 原子炉への注水が必要な 交流電源の復旧	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	外部電源喪失 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
<b>第3-3表 重要事故シーケンス (運転停止中の選定について) (1.2)</b>											
事故シーケンス [①運転停止した場合のシーケンス]	重要事故シーケンス [②運転停止した場合のシーケンス]	重要事故シーケンス [③運転停止した場合のシーケンス]	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策
①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	燃焼熱除石燃生火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	外部電源喪失 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
③②全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	③②全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	③②全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
<b>第3-3表 重要事故シーケンス (運転停止中の選定について) (1.2)</b>											
事故シーケンス [①運転停止した場合のシーケンス]	重要事故シーケンス [②運転停止した場合のシーケンス]	重要事故シーケンス [③運転停止した場合のシーケンス]	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策	u n t c	燃科遮蔽防止対策
①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	①燃焼熱除石燃生火、 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	燃焼熱除石燃生火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 角張熱除去 機械失火	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	②①外部電源喪失、 +停機熱除去、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	外部電源喪失 原子炉への注水機能 +純水注入停止操作	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
③②全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	③②全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	③②全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	全交流電力遮蔽失火 +停機熱余火、[b]、[c]、治道失火 原子炉への注水機能 +オーバーフローレンジ	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中	高 高 中
<b>【女川】</b>											
■個別評価による相違											
・PWRとBWRの設計の相違により事故シーケンスや燃料損傷防止策が異なるため第3-3表は大飯と比較する(着色せず)											
<b>【大飯】</b>											
■記載内容の相違											
・女川実績の反映											
・泊は各着眼点についての説明や重要事故シーケンスが他の事故シーケンスを包絡する説明を充実化している											
・泊はこの着眼点の高中低の分類について、女川の考え方と合わせている											
・泊は事故シーケンスグループ内に事故シーケンスが1つのみの場合は、各着眼点について「-」として重要事故シーケンスとして選定している											
<b>【大飯】</b>											
■設計の相違											
・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない(玄海と同様)											
・泊は代替格納容器スプレイポンプは非常用母線から電源供給可能であるため、大飯の空冷式非常用発電装置に相当する設備を記載していない(玄海と同様)											
○:選定した重要事故シーケンス											
<u>b</u>の欄点a、b、cに対する影響度の記述から、a、「高」、b、「中」、c、「低」とした。											

### 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
<b>比較のため大飯の第3-2図を再掲している</b>							
事故シーケンスグループ	事故シーケンス	燃料堆芯止水閥	u t c	燃料堆芯止水閥	u t c	燃料堆芯止水閥	u t c
<b>1 RHR 停止による停止炉堆芯喪失</b> ○ 余裕給水系喪失 ) 外部電源喪失+余裕給水系による冷却却水喪失 ) 停止炉堆芯喪失							
<b>2 全次運動力電源喪失</b> ○ 外部電源喪失+非常制停弁操作失敗 + 純粹止水閥失敗							
<b>3 破壊炉堆芯水漏出</b> ○ 水位維持失敗 ○ ハーベーランジ							
<b>4 反応堆の断続入</b> ○ 断続度の断続入							
○：選定した重要事故シーケンス							
<b>第3-2表 重要事故シーケンス（運転停止中の選定について）(2/3)</b>							
	事故シーケンス	事故シーケンス	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥
	(1) 余裕給水系喪失	(1) 余裕給水系喪失	u t c	u t c	u t c	u t c	u t c
1.1	外部電源喪失	外部電源喪失	高 高	高 高	中 中	中 中	中 中
1.2	停止炉堆芯喪失	停止炉堆芯喪失	中 中	中 中	中 中	中 中	中 中
2.1	水位維持失敗	水位維持失敗	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
2.2	オーバーラン	オーバーラン	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
3.1	純粹止水閥失敗	純粹止水閥失敗	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
4.1	断続度の断続入	断続度の断続入	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
■ 赤字：選定した重要事故シーケンス							
<b>第3-3表 重要事故シーケンス（運転停止中の選定について）(2/2)</b>							
	事故シーケンス	事故シーケンス	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥	燃料堆芯止水閥
	(1) 余裕給水系喪失	(1) 余裕給水系喪失	u t c	u t c	u t c	u t c	u t c
1.1	外部電源喪失	外部電源喪失	高 高	高 高	中 中	中 中	中 中
1.2	停止炉堆芯喪失	停止炉堆芯喪失	中 中	中 中	中 中	中 中	中 中
2.1	水位維持失敗	水位維持失敗	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
2.2	オーバーラン	オーバーラン	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
3.1	純粹止水閥失敗	純粹止水閥失敗	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
4.1	断続度の断続入	断続度の断続入	高 高	中 中	中 中	中 中	中 中
■ 赤字：選定した重要事故シーケンス							
<b>【女川】</b>							
<b>■個別評価による相違</b> • PWR と BWR の設計の相違により事故シーケンスや燃料損傷防止策が異なるため第 3-3 表は大飯と比較する（着色せず）							
<b>【大飯】</b>							
<b>■記載内容の相違</b> • 女川の実績反映 • 泊は各着眼点についての説明や重要事故シーケンスが他の事故シーケンスを包絡する説明を充実化している • 泊はこの着眼点の高中低の分類について、女川の考え方と合わせている • 泊は事故シーケンスグループ内に事故シーケンスが1つのみの場合は、各着眼点について「-」として重要事故シーケンスとして選定している							

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
<p>第3-3表 重要事故シーケンス（運転停止中）の選定について（3/3）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス番号</th> <th>事故シーケンス名</th> <th>事故シーケンスの起因と運転停止までの経緯</th> <th>運転停止までの経緯と運転停止中の現状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>①原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>②原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>③原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>④原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> <td>原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>⑤原水供給ポンプの起動</td> <td>原水供給ポンプの起動</td> <td>原水供給ポンプの起動</td> </tr> </tbody> </table>	事故シーケンス番号	事故シーケンス名	事故シーケンスの起因と運転停止までの経緯	運転停止までの経緯と運転停止中の現状	①	①原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	②	②原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	③	③原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	④	④原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	⑤	⑤原水供給ポンプの起動	原水供給ポンプの起動	原水供給ポンプの起動	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・PWRとBWRの設計の相違により事故シーケンスや燃料損傷防止策が異なるため第3-3表は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>
事故シーケンス番号	事故シーケンス名	事故シーケンスの起因と運転停止までの経緯	運転停止までの経緯と運転停止中の現状																						
①	①原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ																						
②	②原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ																						
③	③原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ																						
④	④原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ	原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原子炉冷却材の漏出(IGR) + 原水漏れ																						
⑤	⑤原水供給ポンプの起動	原水供給ポンプの起動	原水供給ポンプの起動																						

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																
	<p>(a) 暫時熱除去機装置喪失及び外部電源喪失を起因事象とする場合</p> <p>第3-4表 炉心損傷までの余裕時間について</p> <p>(b) 一次冷却材バウンダリ機能喪失を起因事象とする場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>冷却材放出事象</th> <th>CBD 実験</th> <th>LPRH 交換</th> <th>RHR 切替</th> <th>CUD プローブ</th> </tr> <tr> <th>POS</th> <th>B1</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>C1, D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心損傷による 放出量 (ar)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却材放出量 (ar/h)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>炉心損傷までの 余裕時間 (h)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>POS</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>81</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>153</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 CBD 口径 [ ] が破断した場合を想定 ※2 LPRH口径 [ ] が破断した場合を想定</p> <p>備考: 3-4表の内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	冷却材放出事象	CBD 実験	LPRH 交換	RHR 切替	CUD プローブ	POS	B1	B1	B2	C1, D	炉心損傷による 放出量 (ar)					冷却材放出量 (ar/h)					炉心損傷までの 余裕時間 (h)					POS	4				A1	6				A2	9				B1	81				B2	153				C1	35				C2	42				D	43				<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違</li> <li>・泊は保守的に POS5 を想定した時間余裕を全 POS に適用しているため、POS ごとに余裕時間を整理した本表は不要としている（玄海と同様）</li> </ul>
冷却材放出事象	CBD 実験	LPRH 交換	RHR 切替	CUD プローブ																																																															
POS	B1	B1	B2	C1, D																																																															
炉心損傷による 放出量 (ar)																																																																			
冷却材放出量 (ar/h)																																																																			
炉心損傷までの 余裕時間 (h)																																																																			
POS	4																																																																		
A1	6																																																																		
A2	9																																																																		
B1	81																																																																		
B2	153																																																																		
C1	35																																																																		
C2	42																																																																		
D	43																																																																		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>個別プラント評価により抽出するもの (規則解釈4-1(b)の事故シーケンスグループ)</p> <p>&lt;個別プラントの確率論的リスク評価(PRA)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;内部事象&gt;</li> <li>&lt;RRAに代わる方法による評価&gt;</li> <li>&lt;その他の外部事象&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>火災、溢水、洪水、風(台風)、雷暴、凍結、降水、積雪、人・畜事象等</li> </ul> </li> <li>→これらの外部事象により誘発される起因事象について検討することで概略評価を実施</li> </ul> <p>必ず想定する事故シーケンスグループ (規則解釈4-1(a)の事故シーケンスグループ)</p> <p>事故シーケンス抽出 →審査ガイドに従い重要な事故シーケンスを選定 燃料損傷防止対策の有効性評価</p> <p>*PRAでは評価対象外としている</p>	<p>個別プラント評価により抽出するもの (規則解釈4-1(b)の事故シーケンスグループ)</p> <p>&lt;個別プラントの確率論的リスク評価(PRA)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;内部事象&gt;</li> <li>&lt;RRAに代わる方法による評価&gt;</li> <li>&lt;その他の外部事象&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>火災、溢水、洪水、風(台風)、雷暴、凍結、降水、積雪、人・畜事象等</li> </ul> </li> <li>→これらの外部事象により誘発される起因事象について検討することで概略評価を実施</li> </ul> <p>必ず想定する事故シーケンスグループ (規則解釈4-1(a)の事故シーケンスグループ)</p> <p>事故シーケンス抽出 →審査ガイドに従い重要な事故シーケンスを選定 燃料損傷防止対策の有効性評価</p> <p>*PRAでは評価対象外としている</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul>	

第3-1図 運転停止中原子炉における事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス

- 【女川】
- 評価方針の相違
    - ・泊は反応度の誤投入も PRA として評価している（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価となっている）
  - 個別評価による相違
    - ・事故シーケンスや CDF 値等が異なる

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																											
<p>第3-1図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<table border="1"> <tr> <td>原子炉出力</td> <td>通常水位</td> <td>通常水位</td> <td>【女川】</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力</td> <td>約 9 MPa (大気圧)</td> <td>約 6.9 MPa</td> <td>■ 設計の相違</td> </tr> <tr> <td>冷却材温度</td> <td>約 280°C</td> <td>約 260°C</td> <td>・ PWR と BWR の設計の相違により定期検査中のプラント状態が異なる（大飯と同様）</td> </tr> <tr> <td>主復水器真空度</td> <td>約 -96 kPa</td> <td>約 -95 kPa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉内インベントリー</td> <td>通常水位</td> <td>通常水位</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要操作</td> <td>発電機解列 制御棒全開放 主復水器真空破壊 主復水器挿入</td> <td>R P V 開放 R P V 閉鎖 起動準備 主復水器真空昇昇 試験</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プラント状態</td> <td>(出力運転時) S A B C D (出力運転時)</td> <td>(出力運転時) R P V 開放 R P V 閉鎖 (出力運転時)</td> <td></td> </tr> </table> <p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	原子炉出力	通常水位	通常水位	【女川】	原子炉圧力	約 9 MPa (大気圧)	約 6.9 MPa	■ 設計の相違	冷却材温度	約 280°C	約 260°C	・ PWR と BWR の設計の相違により定期検査中のプラント状態が異なる（大飯と同様）	主復水器真空度	約 -96 kPa	約 -95 kPa		原子炉内インベントリー	通常水位	通常水位		主要操作	発電機解列 制御棒全開放 主復水器真空破壊 主復水器挿入	R P V 開放 R P V 閉鎖 起動準備 主復水器真空昇昇 試験		プラント状態	(出力運転時) S A B C D (出力運転時)	(出力運転時) R P V 開放 R P V 閉鎖 (出力運転時)		<p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>
原子炉出力	通常水位	通常水位	【女川】																											
原子炉圧力	約 9 MPa (大気圧)	約 6.9 MPa	■ 設計の相違																											
冷却材温度	約 280°C	約 260°C	・ PWR と BWR の設計の相違により定期検査中のプラント状態が異なる（大飯と同様）																											
主復水器真空度	約 -96 kPa	約 -95 kPa																												
原子炉内インベントリー	通常水位	通常水位																												
主要操作	発電機解列 制御棒全開放 主復水器真空破壊 主復水器挿入	R P V 開放 R P V 閉鎖 起動準備 主復水器真空昇昇 試験																												
プラント状態	(出力運転時) S A B C D (出力運転時)	(出力運転時) R P V 開放 R P V 閉鎖 (出力運転時)																												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表


第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Detailed description: This chart compares operational and inspection statuses for Unit 3/4 of the Ohi Nuclear Power Plant. It includes sections for reactor cooling water, intermediate heat exchangers, primary heat exchangers, and various piping systems. A legend indicates that black bars represent '運転中' (Operation) and grey bars represent '検査状態' (Inspection status).</p>	<p>Detailed description: This chart compares operational and inspection statuses for Unit 2 of the女川原子力発電所 (女川 Nuclear Power Plant). It includes sections for reactor cooling water, intermediate heat exchangers, primary heat exchangers, and various piping systems. A legend indicates that black bars represent '運転中' (Operation) and grey bars represent '検査状態' (Inspection status).</p>	<p>Detailed description: This chart compares operational and inspection statuses for Unit 3 of the 泊発電所 (Port Nuclear Power Plant). It includes sections for reactor cooling water, intermediate heat exchangers, primary heat exchangers, and various piping systems. A legend indicates that black bars represent '運転中' (Operation) and grey bars represent '検査状態' (Inspection status).</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運用の相違</li> <li>・評価対象とする定検における各 POS の各系統の運転状態実績であるため、プラントごとに内容が異なる</li> </ul>

第3-3図 POSの分類及び定期検査工程



第3-3図 POSの分類及び定期検査工程 (1/2)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>女川実績の反映</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運用の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>評価対象とする定検における各POSの各系統の運転状態実績であるため、プラントごとに内容が異なる</li> </ul> </li> </ul>	

第3-3図 POSの分類及び定期事業者検査工程 (2/2)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
余熱除去機能喪失 事故シーケンス			
余熱除去機能喪失			
外部電源喪失 非常用所内交流電源 余熱除去系による冷却 事故シーケンス		余熱除去機能喪失 事故シーケンス	
炉心冷却成功 外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失 +非常用所内交流電源喪失		余熱除去機能喪失 事故シーケンス	
原子炉補機冷却機能喪失 事故シーケンス			
原子炉補機冷却機能喪失			
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 事故シーケンス			
原子炉冷却材圧力 バウンダリ機能喪失			
水位維持失敗 事故シーケンス			
水位維持失敗			
オーバードレン 事故シーケンス			
オーバードレン			
反応度の誤投入 事故シーケンス			
反応度の誤投入			
第3-4図 内部事象停止時レベル1 PRAイベントツリー			
第3-4図 内部事象停止時レベル1 PRAイベントツリー			

第3-2図 停止時PRAにおけるイベントツリー

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>全交流動力電源喪失 0.2%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 17.9%</p> <p>原子炉冷却材の流出 81.8%</p> <p>反応度の誤投入 &lt;0.1%</p>	<p>CUWブロー時のLOCA &lt;0.1% RHR切替時のLOCA &lt;0.1% LPRM交換時のLOCA &lt;0.1% CRD交換時のLOCA &lt;0.1%</p> <p>外部電源喪失 8.4%</p> <p>RHRサポート系機能喪失 11.1%</p> <p>RHRフロントライン系機能喪失 80.5%</p> <p>全炉心損傷頻度 : <math>9.8 \times 10^{-7}</math> (／定期検査)</p> <p>第3-5図 起因事象別の寄与割合</p>	<p>原子炉補機冷却機能喪失 2.4%</p> <p>外部電源喪失 4.1%</p> <p>余熱除去機能喪失 6.0%</p> <p>水位維持失敗 1.4%</p> <p>オーバードレン 1.4%</p> <p>反応度の誤投入 &lt;0.1%</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 84.7%</p> <p>炉心損傷頻度 = <math>6.0 \times 10^{-4}</math></p> <p>第3-5図 起因事象別の寄与割合</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・記載充実のため起因事象別の寄与割合の図を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・起因事象や寄与割合等が異なる</li> </ul>
<p>全交流動力電源喪失 2.4%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 10.2%</p> <p>反応度の誤投入 &lt;0.1%</p> <p>原子炉冷却材の流出 87.5%</p>	<p>全交流動力電源喪失 5.1%</p> <p>原子炉冷却材の流出 &lt;0.1%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 94.8%</p>	<p>全交流動力電源喪失 2.4%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 10.2%</p> <p>反応度の誤投入 &lt;0.1%</p> <p>原子炉冷却材の流出 87.5%</p> <p>炉心損傷頻度 = <math>6.0 \times 10^{-4}</math></p> <p>第3-6図 事故シーケンスグループ別の寄与割合</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・崩壊熱除去機能喪失については、大飯は前半 POS での崩壊熱除去機能喪失による炉心損傷頻度 (/h) が泊より大きく、また、その前半 POS の継続時間が定検実績時間に占める割合も泊より高いことが主な要因となり、全体に占める寄与割合が泊と比べて高くなっていると考えられる</li> <li>・全交流動力電源喪失については、泊は事象発生前人の過誤に起因するサポート系喪失による非常用ディーゼル発電機の失敗が主な要因となり、全体に占める寄与割合が大飯と比べて高くなっていると考えられる</li> </ul>

第3-3図 停止時 P R A の定量化結果

(運転停止中事故シーケンスグループごとの寄与割合)

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

4. 事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAの実施に際しては、一般社団法人日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に評価を実施し、各実施項目について「PRAの説明における参考事項（原子力規制庁 平成25年9月）の記載事項への適合性を確認した（別紙1-4）。</p> <p>また、今回のPRAの評価プロセスの確認及び更なる品質向上を目的として、専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>その結果、今回実施したPRAにおいて、事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した（別紙1-5）。</p>	<p>4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人 日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に実施した。</p> <p>これらのPRAについて、PRAの実施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人 日本原子力学会の実施基準への対応状況及びPRAの手法の妥当性について、海外のレビューを含む専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSAピアビューガイドライン」（平成21年6月一般社団法人日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果、実施したPRAにおいて、事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した。その結果を別紙1-2に示す。</p> <p>また、各実施項目について、「PRAの説明における参考事項」（平成25年9月原子力規制庁）において参照すべき事項として挙げられているレベル1 PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波））、レベル1.5 PRA（内部事象、外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙1-3に示す。</p>	<p>4. 事故シーケンスグループ、重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シーケンスグループ、重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人 日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に実施した。</p> <p>これらのPRAについて、PRAの実施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人 日本原子力学会の実施基準への対応状況及びPRAの手法の妥当性について、海外のレビューを含む専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSAピアビューガイドライン」（平成21年6月一般社団法人日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果、実施したPRAにおいて、事故シーケンスグループ、重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した。その結果を別紙1-5に示す。</p> <p>また、各実施項目について、「PRAの説明における参考事項」（平成25年9月原子力規制庁）において参照すべき事項として挙げられているレベル1 PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波））、レベル1.5 PRA（内部事象、外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙1-6に示す。</p>	<p>【女川】【大飯】    ■記載表現の相違    （以下、相違理由説明を省略）    【大飯】    ■記載表現の相違    ・女川実績の反映    【大飯】    ■記載箇所の相違    ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】    ■記載方針の相違    ・女川実績の反映（着色せず）    【女川】    ■記載表現の相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について	別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について	別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について	【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。 ■記載表現の相違 ・泊は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。」と記載されている。
重大事故等対策の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループ等の選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。 今回の申請書作成に当たっては外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあるものとして地震、津波のレベル1PRAを対象に実施した。火災、溢水及びその他外部事象についてはPRA手法の確立に向けた検討を実施中の段階であったり、起因事象発生頻度等現実的な定量評価の実施に際して必要となるデータの整備を実施していく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断したが、「それに代わる手法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ等の選定への影響について以下のとおり検討・整理した。	重大事故の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループの選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。 今回の申請に当たって、外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあると判断した地震、津波を対象にレベル1PRAを実施した。内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1PRA及び外部事象レベル1.5PRA並びに停止時レベル1PRAについては、PRA手法の確立に向けた検討が進められている段階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進めていく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断し、「それに代わる手法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ選定への影響について以下のとおり整理した。	重大事故等対策の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループ等の選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。 今回の申請に当たって、外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあると判断した地震、津波を対象にレベル1PRAを実施した。内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1PRA及び外部事象レベル1.5PRA並びに停止時レベル1PRAについては、PRA手法の確立に向けた検討が進められている段階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進めていく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断し、「それに代わる手法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ等選定への影響について以下のとおり整理した。	【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の記載にあわせている 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)
1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループの選定に係る検討（レベル1PRA） 1.1 火災、溢水の影響 外部事象のうち、火災、溢水についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいることを踏まえ、PRAを念頭にして想定される起因事象を整理した結果を第1表及び第2表に示す。	1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討 1.1 内部溢水、内部火災の影響 今回はPRAの適用を見合せたが、内部溢水、内部火災についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいる。 このことを踏まえ、PRAを念頭にして、内部溢水、内部火災の発生によって誘発される可能性がある起因事象を、定性的な分析によって抽出した。抽出結果を表1に示す。	1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討 1.1 内部溢水、内部火災の影響 今回はPRAの適用を見合せたが、内部溢水、内部火災についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいる。 このことを踏まえ、PRAを念頭にして、内部溢水、内部火災の発生によって誘発される可能性がある起因事象を、定性的な分析によって抽出した。抽出結果を第1表に示す。	【女川】 ■記載表現の相違 ・別紙1のタイトル、本文の「はじめに」に合わせて「事故シーケンスグループ等の選定」としている 【大飯】 ■記載表現の相違 ・別紙1のタイトル、本文の「はじめに」に合わせて「事故シーケンスグループ等の選定」としている (以下、相違理由説明を省略)

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px;"> <p>内部溢水及び内部火災により誘因される起因事象を比較するため、 37条 付録1別紙1-14（実践部分）に再掲している</p> <p><b>第1表 内部溢水により誘発される起因事象</b> (原子力学会標準附属書に記載の例)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>溢水による主給水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>溢水による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>溢水による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td></tr> </tbody> </table> <p><b>第2表 内部火災により誘発される起因事象</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td>IS-LOCA</td><td>火災による隔離弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>火災による主給水ポンプの機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象／手動停止</td><td>火災による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>火災による常用母線の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失</td></tr> </tbody> </table> </div>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失	IS-LOCA	火災による隔離弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失	2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象／手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる</li> </ul> </li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																
小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																
主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失																																
2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																
過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止																																
外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失																																
原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																
小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失																																
IS-LOCA	火災による隔離弁制御回路の誤作動																																
主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失																																
2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																
過渡事象／手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止																																
外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失																																
原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失																																
<p>第1表及び第2表で抽出された起因事象は屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性を有するが、これらは同機器の故障等及び誤操作を想定する内部事象レベル1 PRAから得られる起因事象に含まれている。</p> <p>溢水、火災の発生の際には同一区画内に近接設置されている機器や制御回路が共通要因で機能喪失する可能性もあるが、設計基準対象施設により波及拡大に起因する広範囲における重畠的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。</p>	<p>表1に示す起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが、これらに起因する事故シーケンスは、同機器のランダム故障・誤操作を想定する内部事象出力運転時レベル1 PRAにおいて評価対象とした起因事象に含まれている。</p> <p>また、設計基準対象施設によって、内部溢水、内部火災の影響拡大防止が図られることで、異なる区画等、広範囲における重畠的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。</p>	<p>第1表に示す起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが、これらに起因する事故シーケンスは、同機器のランダム故障・誤操作を想定する内部事象出力運転時レベル1 PRAにおいて評価対象とした起因事象に含まれている。</p> <p>また、設計基準対象施設によって、内部溢水、内部火災の影響拡大防止が図られることで、異なる区画等、広範囲における重畠的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。</p>																															

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>的な事象発生を防止できることを考えると、定量化に際しては別途評価が必要であるものの、これらは内部事象レベル1 PRAから得られる事故シーケンスと同様の事象になるものと推定される。</p> <p><b>1.2 その他外部事象の影響</b></p> <p>その他の外部事象としては解釈第6条第2項に自然現象として、第8項に人為事象として具体的に以下が記載されている。</p> <p><b>&lt;自然現象&gt;</b> 敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるもの。</p> <p><b>&lt;人為事象&gt;</b> 敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等</p> <p>これらの外部事象については一般社団法人 日本原子力学会リスク専門部会においてリスク評価に係る考え方の議論が開始されている一方、具体的なPRA手法に係る検討は現段階では行われていないが、相当程度の構造強度を有する安全上重要度の高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に設置された設備への影響が主要な検討対象になると推定される（第3表、第4表及び添付参照）。</p> <p>自然現象については、炉心損傷に至る可能性のある建屋外部の設備の機能喪失としては海水ポンプの機能喪失による原子炉</p>	<p>したがって、内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定量化には上記の課題が残るもの、定性的な起因事象の抽出結果から想定される事故シーケンスは、内部事象出力運転時レベル1 PRAの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類できるため、新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生する可能性は低いと考える。</p> <p><b>1.2 その他の外部事象の影響</b></p> <p>その他の外部事象としては、解釈第6条第2項に自然現象及び第8項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）として、具体的に以下が記載されている。</p> <p><b>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）</b> (中略) 2 第1項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。 (中略) 8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> <p>これらの地震、津波を除く各種自然現象及び人為事象がプラントに与え得る影響について、設計基準及びそれを超える場合、現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に示す。</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、起因事象発生の可能性を検討した結果、出力運転時を対象として実施した</p>	<p>したがって、内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定量化には上記の課題が残るもの、定性的な起因事象の抽出結果から想定される事故シーケンスは、内部事象出力運転時レベル1 PRAの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類できるため、新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生する可能性は低いと考える。</p> <p><b>1.2 その他外部事象の影響</b></p> <p>その他の外部事象としては、解釈第6条第2項に自然現象及び第8項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）として、具体的に以下が記載されている。</p> <p><b>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）</b> (中略) 2 第1項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。 (中略) 8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> <p>これらの地震、津波を除く各種自然現象及び人為事象がプラントに与え得る影響について、設計基準及びそれを超える場合、現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に示す。</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、起因事象発生の可能性を検討した結果、出力運転時を対象として実施した</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補機冷却機能喪失、変圧器及び送電線等の機能喪失による全交流動力電源喪失が想定されるが、これらはいずれも今回PRA実施により抽出した事故シーケンスとしても確認されている。</p> <p>また、火山（火山灰の降下）では火山灰、森林火災ではばい煙の建屋開口部からの取り込みによる換気空調系機能への影響等は新たに考慮すべき可能性があるものと考えられるが、原子炉補機冷却機能喪失、全交流動力電源喪失発生時には同時に換気空調系機能喪失が想定されており、これらの事故シーケンスと類似した事象になるものと推定される。</p> <p>自然現象の重畠を考慮した場合でも、建屋外部に設置された設備への影響の程度が変わるものであり、起因事象としては変わらないことから、新たな事故シーケンスグループが発生することはないと考える。</p> <p>人為事象についても、原子炉施設へ与える影響について評価した。評価対象事象のうち、飛来物（航空機衝突）及び電磁的障害については、発生確率が充分に低いと考えられるが、仮に発生を想定した場合でも大規模損壊対策による影響緩和が可能である。その他の人為事象については、大飯発電所の敷地及び敷地周辺の地域特性を考慮すると発生のおそれはないと考えられるが、仮に発生を想定した場合でも自然現象と同様に、建屋外部に設置された設備への影響を考慮すれば良いことから、新たな事故シーケンスグループが発生することはないものと考える。</p> <p>なお、今回定性的な評価とした各評価や地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p> <p>2. 格納容器破損モード選定に係る検討（レベル1, 5PRA）</p> <p>外部事象レベル1, 5PRAについては、地震レベル1, 5PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を</p>	<p>内部事象、地震及び津波レベル1PRAにて抽出した起因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p>	<p>内部事象、地震及び津波レベル1PRAにて抽出した起因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p>	<p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は火山の影響については補足1-3、森林火災事象の影響については補足1-5に記載している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は自然現象の重畠については「4. 設計基準を超える自然現象の重畠の考慮について」に記載している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は人為事象の影響については補足2に記載している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は地震随伴事象のPRAについては「4.まとめ」に記載している</p>
	<p>2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る検討</p> <p>外部事象レベル1, 5PRAについては、地震PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状</p>	<p>2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る検討</p> <p>外部事象レベル1.5PRAについては、地震PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>実施できる状況ではないため以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p><b>2.1 地震の影響</b></p> <p>地震レベル1.5PRAの評価に際しては、原子炉格納容器本体、原子炉建屋、格納容器隔離弁等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きくなる傾向があり、国内でも試解析例はあるものの、定量評価に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化検討が必要な段階であり、現在PWR電力共同で実機適用検討を実施中である。</p> <p>なお、地震特有の影響としては、地震動により原子炉格納容器本体あるいは原子炉建屋が損傷し直接的に原子炉格納容器が損傷する事象(Xモード)、格納容器隔離弁等が損傷し原子炉格納容器の隔離に失敗する事象(Bモード)、蒸気発生器伝熱管の複数本破損により原子炉格納容器をバイパスする事象(gモード)を考えられるが、Bモードとgモードについては内部事象レベル1.5PRAで抽出されている損傷モードである。また、Xモードについては地震動による直接的な原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失であり、地震レベル1PRAにおいて抽出した「原子炉建屋損傷」及び「原子炉格納容器損傷」が該当するが、これらについては格納容器破損防止対策の有効性を確認する格納容器破損モードとして選定するのではなく、発生する事象の程度や組み合わせに応じて対応していくべきものである。具体的には、炉心損傷に至らない小規模な事象の場合には、使用可能な炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、原子炉格納容器内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故の場合には、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p>	<p>況ではないことから、以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p><b>2.1 地震の影響</b></p> <p>地震がプラントに与え得る特有の影響について、新たに有効性評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性的に分析した結果を添付2に示す。</p> <p>また、出力運転時を対象として実施した地震レベル1PRAの結果からは、地震特有の事象として原子炉建屋損傷や格納容器損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象については、深刻な事故の場合には格納容器も破損に至るが、この場合の格納容器破損は事象進展によって格納容器に負荷が加えられて破損に至るものではなく、地震による直接的な格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについては、耐震補強等による事象の発生防止を図ること、あるいは大規模損壊対策として可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試みることで対応していく事象であり、有効性評価において取り扱う事象としては適切でないと考える。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>況ではないため以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p><b>2.1 地震の影響</b></p> <p>地震がプラントに与え得る特有の影響について、新たに有効性評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性的に分析した結果を添付2に示す。</p> <p>また、出力運転時を対象として実施した地震レベル1PRAの結果からは、地震特有の影響として原子炉建屋損傷や原子炉格納容器損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象については、深刻な事故の場合には原子炉格納容器も破損に至るが、この場合の原子炉格納容器破損は事象進展によって原子炉格納容器に負荷が加えられて破損に至るものではなく、地震による直接的な原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについては、耐震補強等による事象の発生防止を図ること、あるいは大規模損壊対策として可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試みることで対応していく事象であり、有効性評価において取り扱う事象としては適切でないと考える。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>【大飯】      ■記載方針の相違      ・女川実績の反映      ・泊は地震レベル1.5PRAについては添付2に記載している</p> <p>【女川】      ■設備名称の相違      ・格納容器⇒原子炉格納容器      (以下、相違理由説明を省略)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>2.2 津波の影響</b></p> <p>津波特有の影響として建屋外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。原子炉格納容器に直接影響を及ぼす物理的負荷としては津波による波力及び漂流物の衝撃力等が考えられるが、原子炉格納容器の配置や周辺の建屋により直接破損することは想定し難く、格納容器破損モードの追加は必要ないものと考える。</p>	<p><b>2.2 津波の影響</b></p> <p>津波がプラントに与え得る特有の影響について、建物外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、格納容器が津波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷することは想定し難い。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p><b>2.2 津波の影響</b></p> <p>津波がプラントに与え得る特有の影響について、建屋外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、原子炉格納容器が津波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷することは想定し難い。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	
<p><b>2.3 火災、溢水の影響</b></p> <p>レベル1PRAにおける発生可能性のある起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAに追加すべきものは発生しないものと推定しており、原子炉格納容器及び内部構造物が直接破損することも想定し難いことから、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられ、格納容器破損モードとして追加すべきものは発生しないものと考える。</p>	<p><b>2.3 内部溢水、内部火災の影響</b></p> <p>1.1に示した起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAで用いた事象以外に追加すべきものは発生しないものと推定しており、格納容器が直接破損することは想定し難い。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p><b>2.3 内部溢水、内部火災の影響</b></p> <p>1.1に示した起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAで用いた事象以外に追加すべきものは発生しないものと推定しており、原子炉格納容器が直接破損することは想定し難い。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	
<p><b>2.4 その他外部事象の影響</b></p> <p>レベル1PRAにおける検討からも、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAに追加すべきものは発生しないものと推定しており、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられ、格納容器破損モードとして追加すべきものは発生しないと考える。</p>	<p><b>2.4 その他の外部事象の影響</b></p> <p>1.2に示したプラントに与え得る影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては、内部事象レベル1PRAにて抽出された事故シーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと推定している。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p><b>2.4 その他外部事象の影響</b></p> <p>1.2に示したプラントに与え得る影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては、内部事象レベル1PRAにて抽出された事故シーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと推定している。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討</p> <p>停止時レベル1 PRAについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 PRAの標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況がない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 PRAの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、図1に示す内部事象停止時レベル1 PRAのマスターロジックダイヤグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、表2にまとめた。</p> <p>さらに、抽出した起因事象を基に、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。</p> <p>3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異</p> <p>停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考に評価を行ったが、評価に当たってはその前提として、出力運転時と停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え、その整理を行った。整理に当たり、一般的な出力運転時と停止時の違いとして以下の観点に着目し、それぞれについて事故シーケンスグループの抽出において、考慮が必要であるか確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力</li> </ul> <p>停止時の崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比べ小さくなるため、事象進展は緩やかになるが、事故シーケンスグループの抽出においては影響しない。</p> <p>・燃料損傷防止に必要となる機能</p>	<p>3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討</p> <p>停止時レベル1 PRAについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 PRAの標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況がない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 PRAの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、第1図に示す内部事象停止時レベル1 PRAのマスターロジックダイヤグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、第2表にまとめた。</p> <p>さらに、抽出した起因事象を基に、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。</p> <p>3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異</p> <p>停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考に評価を行ったが、評価に当たってはその前提として、出力運転時と停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え、その整理を行った。整理に当たり、一般的な出力運転時と停止時の違いとして以下の観点に着目し、それぞれについて事故シーケンスグループの抽出において、考慮が必要であるか確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力</li> </ul> <p>停止時の崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比べ小さくなるため、事象進展は緩やかになるが、事故シーケンスグループの抽出においては影響しない。一方、原子炉冷却材の温度・圧力に応じて原子炉冷却材の冷却手段が変わることにより期待できる緩和機能が異なるため、事故シーケンスグループの抽出においては、この差異について考慮する必要がある。</p> <p>・燃料損傷防止に必要となる機能</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は停止時の外部事象の評価を実施している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・PWRは、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替える。(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>・原子炉水位、原子炉圧力容器・格納容器の状態</p> <p>原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの、事故シーケンスグループ抽出には影響しない。</p> <p>停止時は原子炉圧力容器・格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・緩和設備・サポート系設備の状態</p> <p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止時レベル1 PRAでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。</p>	<p>停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>・原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態</p> <p>プラントの停止起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化するため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>停止時は原子炉容器・原子炉格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・緩和設備・サポート系設備の状態</p> <p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止時レベル1 PRAでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生等現場の状態が異なることが考えられる。</p>	<p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <p>・原子炉圧力容器⇒原子炉容器 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <p>・PWRは、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p> <p>【女川】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は<b>残留熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源設備</b>である。</p> <p>地震により<b>残留熱除去系</b>又は<b>原子炉補機冷却水系</b>が機能喪失</p>	<p>そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力」、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態」及び「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統や<b>原子炉水位</b>に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は<b>余熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源系統</b>である。</p> <p>地震により<b>余熱除去系</b>が機能喪失すると「<b>余熱除去機能喪失</b>」</p>	<p>■記載表現の相違 ・など⇒等 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■評価結果の相違 ・PWR は、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替え、また停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点において考慮すべき項目が異なる（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・PWR は、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる。（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p> <p>【女川】 ■名称の相違 ・<b>残留熱除去系</b>⇒<b>余熱除去系</b> ・<b>所内電源設備</b>⇒<b>所内電源系統</b> (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>すると「<b>残留熱除去系の故障</b>」の起因事象が発生し、碍子又は<b>所内電源設備</b>等の送受電設備が損傷すると「<b>外部電源喪失</b>」の起因事象が発生する。</p> <p>これらの起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損傷に至るが、この事故シーケンスは、同じ系統がランダム故障等で発生することを想定している内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出される事故シーケンスと同じである。</p> <p>地震特有の事象として、<b>原子炉建屋損傷</b>、<b>制御建屋損傷</b>、<b>格納容器損傷</b>、<b>圧力容器損傷</b>、<b>E-LOCA</b>、<b>計測・制御系喪失</b>、<b>格納容器バイパス</b>の発生があげられるが、これらについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で燃料損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応すべきものと考える。</p> <p>したがって、停止時の地震の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に</p>	<p>の起因事象、原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>」の起因事象、碍子又は<b>所内電源系統</b>等の送受電設備が損傷すると「<b>外部電源喪失</b>」の起因事象が発生する。また、地震により配管の破断や弁等の損傷が発生すると「<b>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</b>」の起因事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「<b>水位維持失敗</b>」の起因事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ラインの機器の損傷が発生すると「<b>オーバードレン</b>」が発生する。</p> <p>これらの起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損傷に至るが、この事故シーケンスは、同じ系統がランダム故障等で発生することを想定している内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出される事故シーケンスと同じである。</p> <p>地震特有の事象として、<b>蒸気発生器伝熱管破損</b>（複数本破損）、<b>大破断 LOCA</b> を上回る規模の <b>LOCA (Excess LOCA)</b>、<b>原子炉建屋損傷</b>、<b>原子炉格納容器損傷</b>、<b>原子炉補助建屋損傷</b>、<b>電動弁損傷</b>による<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>、<b>1次系流路閉塞</b>による<b>2次系除熱機能喪失</b>、複数の<b>信号系損傷</b>の発生があげられるが、これらについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で燃料損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応すべきものと考える。</p> <p>したがって、停止時の地震の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に</p>	<p>■ 名称の相違          • <b>残留熱除去系の故障</b> ⇄ <b>余熱除去機能喪失</b>          (以下、相違理由説明を省略)  <b>【女川】</b>          ■ 評価結果の相違          • PWR は、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を 2 次冷却系から余熱除去系に切り替え、また停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点において考慮すべき項目が異なる（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p> <p><b>【女川】</b>          ■ 評価結果の相違          • 地震特有の事象については、評価結果の相違により PWR と BWR で異なる（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p><b>3.3 津波の影響</b></p> <p>停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては<b>残留熱除去系</b>、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 PRAでは期待していないことから、停止時においても期待しないものとすると、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、<b>浸水防止壁高さ</b>を越えた場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「<b>最終ヒートシンク喪失</b>」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 PRAから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、<b>常設代替交流電源設備、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）</b>等により燃料損傷を防止できる。</p> <p>津波特有の事象として「複数の安全機能喪失」の発生が挙げられるが、これについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至</p>	<p>新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p><b>3.3 津波の影響</b></p> <p>停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては<b>余熱除去系</b>、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 PRAでは期待していないことから、停止時においても期待しないものとすると、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、<b>循環水ポンプ建屋外壁扉の下端レベルの高さ</b>を越えた場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 PRAから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、<b>代替非常用発電機、代替格納容器スプレイポンプ</b>等により燃料損傷を防止できる。</p> <p>津波特有の事象として「複数の安全機能喪失」の発生が挙げられるが、これについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至</p>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 泊は原子炉補機冷却海水ポンプを屋内に設置しているため、女川と同様の浸水防止壁は設置していない。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 名称の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最終ヒートシンク喪失 ⇄ 原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設備名称の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 常設代替交流電源設備 ⇄ 代替非常用発電機 (以下、相違理由説明を省略)</li> <li>・ 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） ⇄ 代替格納容器スプレイポンプ</li> </ul> </li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応するべきものと考える。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、<b>常設代替交流電源設備</b>等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が<b>全て喪失</b>するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が<b>全て喪失</b>するがないように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも1区分は機能維持可能な運用とする。</p> <h4>3.4 内部溢水、内部火災の影響</h4> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、<b>残留熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源設備</b>である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の<b>残留熱除去系</b>又は原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「<b>残留熱除去系の故障</b>」の起因事象が発生し、外部電源設備が機能喪失すると<b>「余熱除去機能喪失」</b>の起因事象、原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると<b>「原子炉補機冷却機能喪失」</b>の起因事象が発生する。</p>	<p>る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応するべきものと考える。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、<b>代替非常用発電機</b>等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が<b>すべて喪失</b>するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が<b>すべて喪失</b>するがないように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも1区分は機能維持可能な運用とする。</p> <h4>3.4 内部溢水、内部火災の影響</h4> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統や<b>原子炉水位に関連する系統</b>が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、<b>余熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源系統</b>である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の<b>余熱除去系</b>が機能喪失すると「<b>余熱除去機能喪失</b>」の起因事象、原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると<b>「原子炉補機冷却機能喪失」</b>の起因事象が発生する。</p>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載表現の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全て⇒すべて</li> </ul> </li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWR は、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させ、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる。(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価結果の相違</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生するが、これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 PRAで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能を全て喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p><b>3.5 その他の外部事象の影響</b></p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、その他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p>	<p>失」の起因事象、外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生する。また、内部溢水、内部火災により弁等の損傷が発生すると「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」の起因事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「水位維持失敗」の起因事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ライセンの機器の損傷が発生すると「オーバードレン」の起因事象、化學体積制御系の損傷により「反応度の誤投⼊」の起因事象が発生する。これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 PRAで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能をすべて喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p><b>3.5 その他の外部事象の影響</b></p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、その他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価結果の相違</li> <li>・PRAは、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替え、また停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点において考慮すべき項目が異なる（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</li> </ul>
3.まとめ	4.まとめ	4.まとめ	
今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でPRA適用可能と判断した地震レベル1 PRA、津波レベル1 PRA以外の外部事象について、定性的な分析及び推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ等は発生しないものと評価し	今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でPRAを適用可能と判断した出力運転時地震レベル1 PRA、出力運転時津波レベル1 PRA以外の外部事象について、定性的な分析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納	今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でPRA適用可能と判断した出力運転時地震レベル1 PRA、出力運転時津波レベル1 PRA以外の外部事象について、定性的な分析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>た。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各評価や地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	<p>容器破損モードはないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各PRAや地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	<p>容器破損モードは発生しないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各PRAや地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
<p>内部溢水及び内部火災により誘因される起因事象を比較するため、 37条 付録1-別紙1-2の表（点線部分）を再掲している</p> <p>第1表 内部溢水により誘発される起因事象 (原子力学会標準附属書に記載の例)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>溢水による主給水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>溢水による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>溢水による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td></tr> </tbody> </table> <p>第2表 内部火災により誘発される起因事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td>IS-LOCA</td><td>火災による隔壁弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>火災による主給水ポンプの機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>火災による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>火災による常用母線の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失	IS-LOCA	火災による隔壁弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失	2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失	<p>表1 内部溢水、内部火災により発生する代表的な起因事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>非隔壁事象</td><td>内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失</td></tr> <tr> <td>隔壁事象</td><td>内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失によって主復水器真空度低</td></tr> <tr> <td>全給水喪失</td><td>内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>S/R弁誤開放</td><td>内部火災によるケーブル内の短絡によるS/R弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>手動停止</td><td>内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失	非隔壁事象	内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失	隔壁事象	内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失によって主復水器真空度低	全給水喪失	内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失	S/R弁誤開放	内部火災によるケーブル内の短絡によるS/R弁制御回路の誤作動	手動停止	内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）	<p>表1表 内部溢水、内部火災により発生する代表的な起因事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCPシール冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td><td>内部火災による隔壁弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>内部溢水・内部火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>内部溢水・内部火災による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCPシール冷却機能喪失	インターフェイスシステムLOCA	内部火災による隔壁弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	内部溢水・内部火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	内部溢水・内部火災による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	<p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・炉型の相違による起因事象の抽出結果の相違（大飯と同様）</li> </ul>
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止																																																														
外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																																														
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失																																																														
IS-LOCA	火災による隔壁弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止																																																														
外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失																																																														
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失																																																														
非隔壁事象	内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失																																																														
隔壁事象	内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失によって主復水器真空度低																																																														
全給水喪失	内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失																																																														
S/R弁誤開放	内部火災によるケーブル内の短絡によるS/R弁制御回路の誤作動																																																														
手動停止	内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）																																																														
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
小破断LOCA	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCPシール冷却機能喪失																																																														
インターフェイスシステムLOCA	内部火災による隔壁弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	内部溢水・内部火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	内部溢水・内部火災による原子炉トリップ／手動停止																																																														
外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																																														

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表2 運転停止中ににおける各外部事象で発生する起因事象及び事故シーケンスの抽出結果			
外部事象	地震	津波	主な設備防護対策
前級燃料去機能喪失	・原子炉補機冷却却系の損傷 ・原燃料除害去系の損傷	・内部火災 内部溢水 ・原子炉補機冷却却海水 系の機能喪失 ・原子炉建屋内浸水による飛散燃除去系の機能喪失	その他の外部事象 ・原子炉補機冷却却海水系の機能喪失 (電巻、落雷) ・常設代替冷却却海水系 ・原子炉補機代替冷却水系 （常設・可燃性）
外部電源喪失	・外部電源設備送受電設備の損傷*	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 （送受電設備）の水没*	外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雷、火山の影響、森林火災）
原子炉冷却却材の流出 反応度の異変入	— <sup>※2</sup>	—	—
直接炉心損傷 に至る事象	・原子炉建屋損傷 ・制御装置損傷 ・格納容器損傷 ・圧力容器損傷 ・E-LOCA ・計測・制御系統喪失 ・格納容器バイパス	・複数の安全機能喪失 —	・出力運転中の地盤PRA及び 津波PRAに基づき、直接炉 心損傷に至る可能性のある 原因事象を抽出している が、別紙2に示すとおり、 評価方法にはかなりの保 証を有し、かつ、大きさ不 確かさを有する。出力運転 中の取り扱いと同様、機能 維持した設計基準事故対処 設備、及び炉心損傷防止計 策を基軸に活用し影響緩和 を図ることで対応すべきも のと考える。
※1：出力運転時 PRA では空冷凝縮器・直列電源取扱とRISU事象として取り扱っているが、停止時 PRA では継和系として取り扱っているため起因事象の抽出の対象としない ※2：原子炉冷却材カバターンリ喪失は (E-LOCA) として直接受け心臓病に至る事象に影響する。			
表2 表 運転停止中ににおける各外部事象で発生する起因事象及び事故シーケンスの抽出結果			
外因事象	地震	津波	主な燃料防護対策
原生や冷却却材正力 バランス欠損	・配管の破断 ・弁等の損傷	・内蔵火災・内蔵溢水 ・弁等の損傷	*全てのポンプや代替冷却却 器スロイボンブ等による 代替冷却水注入
水位監視失収	・水位監視装置の調整 に係る機器の損傷	—	—
オーバードレン	・抽出ラインの機器の損 傷	—	・排水ラインの機器の損 傷
余剰給水機能喪失	・余剰給水系の損傷	—	・余剰給水系の損傷
外部電源設備 設備) の損傷	・外部電源設備(送受電 設備) の損傷、没水	・外部電源設備(送受電 設備) の損傷、没水	・外部電源設備(送受電 設備) の損傷、没水 ・代替給水装置スロイボン ブによる代替冷却水注入
原生や補機冷却 機械喪失	・原生や補機冷却水系又 は原生や補機冷却海水 系の損傷	・原生や補機冷却却海水 系の損傷、没水	・原生や補機冷却却海水 系の損傷、没水 ・代替給水装置スロイボン ブによる代替冷却水注入
反応度の過度入	—	—	・化学生物制御系の損傷 ・系留停止操作
直接燃料損傷に 至る事象	・基元先干器伝熱管破裂 （液沫干涸） ・大過量LOCAを上回る 規範のLOCA (Excess LOCA) ・原生や逆流損傷	・核炉の安全機能喪失 ・大過量LOCAを上回る 規範のLOCA (Excess LOCA)	・出力運転中の地盤PRA及び 津波PRAに基づき、直接燃 料損傷に至る可能性のある 原因事象を抽出している が、別紙2に示すとおり、 評価方法にはかなりの保 証を有し、かつ、大きさ不 確かさを有する。出力運転 中の直接受け心臓病事象 は既に評価対象外とされ たため、直接燃料損傷対策 は未検討に活用し影響緩和を図 ることで対応すべきものと 考える。

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯を比較するため、別添3. レベル1PRA 3.1 内部事象 PRA          3.1.2 停止時 PRA の付録1-別添3-3.1-3.1.2-78 ページの大飯の第1.1.2.b-1図) を再掲している</p>  <p>※原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失、水位維持失敗及びオーバードレンを想定</p> <p>第1.1.2.b-1図 燃料損傷に至る可能性のある異常事象のマスタロジックダイヤグラム</p>	 <p>図1 起因事象の抽出に用いたマスタロジックダイヤグラム</p>	 <p>図1 起因事象の抽出に用いたマスタロジックダイヤグラム</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>PWR と BWR で抽出する起因事象が異なるため大飯と比較する（着色せず）</li> </ul> </li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>女川実績の反映</li> <li>泊は、燃料の機械的損傷を示している</li> </ul> </li> </ul>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																									
<p>第3表 自然現象が原子炉施設へ与える影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>自然現象</th><th>原子炉施設へ与える影響</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洪水</td><td>敷地の地形及び表流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響が溢水又は津波の影響に包含される。</td></tr> <tr> <td>風(台風)</td><td>安全施設に対する風荷重は、建築基準法に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては竜巻の影響に包含される。</td></tr> <tr> <td>竜巻</td><td>過大的積荷重、気圧変動、飛来物により構築物等が破損し、構築物等に直面的あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び内助内最大風速の竜巻を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、送電鉄塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設置の海水ポンプには飛来物による破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>凍結</td><td>屋外機器で凍結のおそれのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行いうものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、蓄水による変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>降水</td><td>降水又は津波による影響に包含される。</td></tr> <tr> <td>積雪</td><td>過大的積荷重により構築物等が破損する可能性があるが、過去に記録された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>落雷</td><td>原子炉施設等への避雷針の設置、接地網の布設による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への雷サンダーリードの配置を図る回路設計とし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられるが、可能としては海水ポンプモータ部への雷撃による損傷で、原子炉補給冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>地滑り</td><td>構築物等が堆積する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では倒壊に伴う送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>火山の影響</td><td>火山灰による過大な積荷重による構築物等の破損、火山灰による排気管等の閉塞等の可能性があるが、想定される降灰厚さを考慮しても安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、荷重によるタービン建屋破壊に伴う2次冷却系除熱機能喪失や送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>生物学的事象</td><td>海生生物については、大潮の襲来を想定とした海水ポンプの機能喪失による原子炉補給冷却機能喪失が想定される。なお、小動物について屋外設置の端子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。</td></tr> <tr> <td>森林火災</td><td>森林火災については軽微燃焼による設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>高潮</td><td>安全施設は高潮による影響のない場所に設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。</td></tr> </tbody> </table>	自然現象	原子炉施設へ与える影響	洪水	敷地の地形及び表流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響が溢水又は津波の影響に包含される。	風(台風)	安全施設に対する風荷重は、建築基準法に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては竜巻の影響に包含される。	竜巻	過大的積荷重、気圧変動、飛来物により構築物等が破損し、構築物等に直面的あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び内助内最大風速の竜巻を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、送電鉄塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設置の海水ポンプには飛来物による破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失が想定される。	凍結	屋外機器で凍結のおそれのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行いうものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、蓄水による変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	降水	降水又は津波による影響に包含される。	積雪	過大的積荷重により構築物等が破損する可能性があるが、過去に記録された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	落雷	原子炉施設等への避雷針の設置、接地網の布設による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への雷サンダーリードの配置を図る回路設計とし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられるが、可能としては海水ポンプモータ部への雷撃による損傷で、原子炉補給冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	地滑り	構築物等が堆積する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では倒壊に伴う送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	火山の影響	火山灰による過大な積荷重による構築物等の破損、火山灰による排気管等の閉塞等の可能性があるが、想定される降灰厚さを考慮しても安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、荷重によるタービン建屋破壊に伴う2次冷却系除熱機能喪失や送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	生物学的事象	海生生物については、大潮の襲来を想定とした海水ポンプの機能喪失による原子炉補給冷却機能喪失が想定される。なお、小動物について屋外設置の端子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。	森林火災	森林火災については軽微燃焼による設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	高潮	安全施設は高潮による影響のない場所に設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。		<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、その他の自然現象の影響については補足上に記載している</li> </ul>
自然現象	原子炉施設へ与える影響																											
洪水	敷地の地形及び表流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響が溢水又は津波の影響に包含される。																											
風(台風)	安全施設に対する風荷重は、建築基準法に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては竜巻の影響に包含される。																											
竜巻	過大的積荷重、気圧変動、飛来物により構築物等が破損し、構築物等に直面的あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び内助内最大風速の竜巻を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、送電鉄塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設置の海水ポンプには飛来物による破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失が想定される。																											
凍結	屋外機器で凍結のおそれのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行いうものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、蓄水による変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																											
降水	降水又は津波による影響に包含される。																											
積雪	過大的積荷重により構築物等が破損する可能性があるが、過去に記録された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																											
落雷	原子炉施設等への避雷針の設置、接地網の布設による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への雷サンダーリードの配置を図る回路設計とし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられるが、可能としては海水ポンプモータ部への雷撃による損傷で、原子炉補給冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																											
地滑り	構築物等が堆積する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では倒壊に伴う送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																											
火山の影響	火山灰による過大な積荷重による構築物等の破損、火山灰による排気管等の閉塞等の可能性があるが、想定される降灰厚さを考慮しても安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、荷重によるタービン建屋破壊に伴う2次冷却系除熱機能喪失や送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																											
生物学的事象	海生生物については、大潮の襲来を想定とした海水ポンプの機能喪失による原子炉補給冷却機能喪失が想定される。なお、小動物について屋外設置の端子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。																											
森林火災	森林火災については軽微燃焼による設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																											
高潮	安全施設は高潮による影響のない場所に設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。																											

## 泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<table border="1"> <caption>第4表 外部人為事象が原子炉施設へ与える影響</caption> <tbody> <tr> <td>外部人為事象</td><td>原子炉施設へ与える影響</td></tr> <tr> <td>有毒ガス</td><td>幹線道路、鉄道路線、主要航路及び石油コンビナートは発電所から十分な距離離れており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はないと。</td></tr> <tr> <td>飛来物 (航空機衝突)</td><td>航空機落下確率評価結果が原方針設計の要否判断の基準である <math>10^{-5}</math> (／炉年) を超えないため、航空機衝突による原方針設計が必要としない。なお、当該事象が既に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な火災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</td></tr> <tr> <td>船舶衝突 (船撞事故)</td><td>周辺海域の船舶の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南北方向の航行と北方向の流れがあり、仮に漂流したとしても取水路に船舶が漂着する可能性は低い。また、取水路付近での漁業漁獲は行われていないことから、小型船舶が漂流し、取水路に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水路に侵入し、3、4号炉海水ポンプ室前面に到達したとしても防護壁があり、海水ポンプの直水に影響を及ぼすわけではない。</td></tr> <tr> <td>爆発 (プラント外での爆発)</td><td>発電所の近くには、(爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。</td></tr> <tr> <td>電磁的障害</td><td>原子炉安全保護計器盤及びケーブルは、ライン・フィルタや絶縁絶縁の設置により、サーボ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼鉄遮蔽体や金属シールド付きケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</td></tr> <tr> <td>ダムの崩壊</td><td>発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。</td></tr> <tr> <td>大火 (工場等の火災)</td><td>発電所の近くには、大火により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設等の火災による安全施設への影響はない。</td></tr> </tbody> </table>	外部人為事象	原子炉施設へ与える影響	有毒ガス	幹線道路、鉄道路線、主要航路及び石油コンビナートは発電所から十分な距離離れており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はないと。	飛来物 (航空機衝突)	航空機落下確率評価結果が原方針設計の要否判断の基準である $10^{-5}$ (／炉年) を超えないため、航空機衝突による原方針設計が必要としない。なお、当該事象が既に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な火災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。	船舶衝突 (船撞事故)	周辺海域の船舶の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南北方向の航行と北方向の流れがあり、仮に漂流したとしても取水路に船舶が漂着する可能性は低い。また、取水路付近での漁業漁獲は行われていないことから、小型船舶が漂流し、取水路に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水路に侵入し、3、4号炉海水ポンプ室前面に到達したとしても防護壁があり、海水ポンプの直水に影響を及ぼすわけではない。	爆発 (プラント外での爆発)	発電所の近くには、(爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。	電磁的障害	原子炉安全保護計器盤及びケーブルは、ライン・フィルタや絶縁絶縁の設置により、サーボ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼鉄遮蔽体や金属シールド付きケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。	ダムの崩壊	発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。	大火 (工場等の火災)	発電所の近くには、大火により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設等の火災による安全施設への影響はない。			<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象影響については補足2及び補足4に記載している</li> </ul>
外部人為事象	原子炉施設へ与える影響																		
有毒ガス	幹線道路、鉄道路線、主要航路及び石油コンビナートは発電所から十分な距離離れており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はないと。																		
飛来物 (航空機衝突)	航空機落下確率評価結果が原方針設計の要否判断の基準である $10^{-5}$ (／炉年) を超えないため、航空機衝突による原方針設計が必要としない。なお、当該事象が既に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な火災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。																		
船舶衝突 (船撞事故)	周辺海域の船舶の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南北方向の航行と北方向の流れがあり、仮に漂流したとしても取水路に船舶が漂着する可能性は低い。また、取水路付近での漁業漁獲は行われていないことから、小型船舶が漂流し、取水路に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水路に侵入し、3、4号炉海水ポンプ室前面に到達したとしても防護壁があり、海水ポンプの直水に影響を及ぼすわけではない。																		
爆発 (プラント外での爆発)	発電所の近くには、(爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。																		
電磁的障害	原子炉安全保護計器盤及びケーブルは、ライン・フィルタや絶縁絶縁の設置により、サーボ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼鉄遮蔽体や金属シールド付きケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。																		
ダムの崩壊	発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。																		
大火 (工場等の火災)	発電所の近くには、大火により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設等の火災による安全施設への影響はない。																		

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>添付資料</p> <p>添付 1 有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての 地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>添付 2 地震レベル 1. 5 PRAについて</p>	<p>添付資料</p> <p>添付 1 有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての 地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>添付 2 地震レベル 1.5PRAについて</p>	<p>【大飯】</p> <p>■ 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は地震、津波以外の外部事象の影響については添付1、地震レベル 1.5PRAについては添付2に記載している</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1（添付）</p> <p>外部事象（地震、津波、火災及び溢水を除く）の影響評価について</p> <p>解釈第6条2項に記載されている自然現象については、現段階でのPRAの実施は困難であるため、「それに代わる方法」として事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 評価対象事象</p> <p>設計基準において想定される外部事象（自然現象及び人為事象）について、添付-1のとおり抽出しているが、人為事象について</p>	<p>添付1</p> <p>有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（原規技発第1306193号（平成26年6月19日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計することを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを抽出するため、個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められている。</p> <p>外部事象のうち、日本原子力学会標準として実施基準が定められておりPRAの適用実績がある地震及び津波については、それぞれPRAを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施している。</p> <p>また、地震、津波以外の自然現象については現段階でのPRA評価は実施困難であるため、「それに代わる方法」として以下に示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>また、自然現象、人為事象が重複することによる影響についても、定性的な評価を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 前提条件</p> <p>(1) 評価対象事象</p> <p>設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」という。）の設定は、一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収</p>	<p>添付1</p> <p>有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（原規技発第1306193号（平成26年6月19日原子力規制委員会決定））第37条1-1項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計することを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを抽出するため、個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められている。</p> <p>外部事象のうち、日本原子力学会標準として実施基準が定められておりPRAの適用実績がある地震及び津波については、それぞれPRAを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施している。</p> <p>また、地震、津波以外の自然現象については現段階でのPRA評価は実施困難であるため、「それに代わる方法」として以下に示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>また、自然現象、人為事象が重複することによる影響についても、定性的な評価を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 前提条件</p> <p>(1) 評価対象事象</p> <p>設計基準を設定する自然現象（以下、「設計基準設定事象」という。）の設定は、一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は自然現象、人為事象の重疊の評価を実施している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>は、発生のおそれがないこと等から、ここでは、自然現象（地震、津波、火災及び溢水を除く）に着目した評価を行った。</p> <p>なお、自然現象の評価に当たっては、以下の事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洪水</li> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的影響</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul>	<p>集した様々な自然現象に対し、そもそも女川原子力発電所において発生する可能性があるか、プラントの安全性が損なわれる可能性があるか、影響度の大きさから代表事象による評価が可能かといった観点でスクリーニングを実施している。</p> <p>したがって、設計基準設定事象以外のものについては、そもそもプラントの安全性が損なわれる可能性がないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであるため、事故シーケンスの有無の確認は、設計基準設定事象である以下の<b>10</b>事象を対象に実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul> <p>なお、設計基準設定事象以外については、上述のとおり、基本的には事故シーケンスに至ることはないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであると判断しているものの、各自然現象により想</p>	<p>収集した様々な自然現象に対し、そもそも泊発電所において発生する可能性があるか、プラントの安全性が損なわれる可能性があるか、影響度の大きさから代表事象による評価が可能かといった観点でスクリーニングを実施している。</p> <p>したがって、設計基準設定事象以外のものについては、そもそもプラントの安全性が損なわれる可能性がないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであるため、事故シーケンスの有無の確認は、設計基準設定事象である以下の<b>11</b>事象を対象に実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul> <p>なお、設計基準設定事象以外については、上述のとおり、基本的には事故シーケンスに至ることはないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであると判断しているものの、各自然現象により想</p>	<p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象の影響については補足2に記載している</p> <p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・泊3は第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）」において地滑りを考慮すべき外部事象として選定している</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・大飯は地域特性を踏まえて洪水を選定しているが、泊では、同様の観点から対象外と判断している</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は女川の記載方針に統一</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2. 想定範囲  事故シーケンスグループの抽出に当たっては、上記自然現象のそれぞれについて、過酷と考えられる条件を基にその影響について評価を行う。	<p>定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起因事象について整理しており、その結果からも上記<b>10</b>事象に加え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。なお、このうち<b>4</b>事象については、他事象に包絡される（降水、風（台風）、高潮）か、起因事象の発生はない（生物学的事象）ことを確認している。（補足<b>1</b>）</p> <p>また、各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起因事象についても整理しており、その結果から新たな起因事象がないこと、事象の影響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。（補足<b>2</b>）</p> <p><b>(2) 想定範囲</b> 上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p><b>2. 評価方法</b></p> <p><b>2.1 起因事象の特定</b></p> <p><b>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</b></p> <p>1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p><b>(2) 評価対象設備の選定</b></p> <p>（1）で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p><b>(3) 起因事象となり得るシナリオの選定</b></p>	<p>定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起因事象について整理しており、その結果からも上記<b>11</b>事象に加え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。なお、このうち<b>5</b>事象については、他事象に包絡される（降水、風（台風）、高潮）か、起因事象の発生はない（地滑り、生物学的事象）ことを確認している。（補足<b>1</b>）</p> <p>また、各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起因事象についても整理しており、その結果から新たな起因事象がないこと、事象の影響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。（補足<b>2</b>）</p> <p><b>(2) 想定範囲</b> 上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p><b>2. 評価方法</b></p> <p><b>2.1 起因事象の特定</b></p> <p><b>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</b></p> <p>1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p><b>(2) 評価対象設備の選定</b></p> <p>（1）で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p><b>(3) 起因事象となり得るシナリオの選定</b></p>	<p>するため、評価対象とする自然現象の考え方の補足を記載している</p> <p><b>【大飯】</b> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象の影響について補足<b>2</b>に記載している</p> <p><b>【大飯】</b> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は女川の記載方針に統一するため、評価方法について記載している</p> <p><b>【女川】</b></p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。</p> <p>シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。</p> <p>なお、起因事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1PSA編）：2008」（以下「学会標準」という。）に示される考え方などを参考に行う。</p> <p><b>(4) 起因事象の特定</b></p> <p>(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行う。</p> <p>なお、過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p><b>2.2 事故シーケンスの特定</b></p> <p>2.1(4)にて特定した起因事象について、内部事象レベル1 PRAや地震、津波レベル1 PRAにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるものの有無について確認を行う。</p> <p>また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。</p> <p>事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法などを参考に実施するものとする。</p> <p><b>3. 個別事象評価のまとめ</b></p> <p>1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 PRAで考慮している起因事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。</p> <p>シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。</p> <p>なお、起因事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1PSA編）：2008」（以下「学会標準」という。）に示される考え方等を参考に行う。</p> <p><b>(4) 起因事象の特定</b></p> <p>(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行う。</p> <p>なお、過去の観測実績等を基に発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p><b>2.2 事故シーケンスの特定</b></p> <p>2.1(4)にて特定した起因事象について、内部事象レベル1 PRAや地震、津波レベル1 PRAにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるものの有無について確認を行う。</p> <p>また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。</p> <p>事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法等を参考に実施するものとする。</p> <p><b>3. 個別事象評価のまとめ</b></p> <p>1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 PRAで考慮している起因事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失</p>	<p>■記載表現の相違 ・他の箇所の同様のタイトルは全て「に」しており、表現を統一した。</p> <p>■【女川】 ■記載表現の相違 ・もとに⇨基に</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>する可能性のある緩和設備について確認し、起因事象が発生した場合であっても、緩和設備が機能維持すること等により、必要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足1-7）。したがって、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>4. 設計基準を超える自然現象の重畠の考慮について</p> <p>(1) 自然現象の重畠影響</p> <p>自然現象の重畠評価については、損傷・機能喪失モードの相違に応じて、以下に示す影響を考慮する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース (例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増加)</li> <li>II. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪失することにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防止機能が喪失して浸水量が増加）</li> <li>III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース (例：降水による降下火砕物密度の増加)</li> <li>III-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑り、プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状態。単独事象としては想定していない。）</li> </ul> <p>(2) 自然現象の重畠によるシナリオの選定</p> <p>基本的には一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した自然現象について(1) I～III-2に示した重畠影響の確認を実施した。</p> <p>ただし、以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながないと考えられるものについては重畠影響を考慮不要と判断し確認対象から除外した。</p> <p>○<b>女川原子力発電所</b>及びその周辺では発生しない（若しくは、発生が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照）</p> <p>No.2：隕石、No.4：河川の迂回、No.5：砂嵐（塩を含んだ嵐）、 No.9：雪崩、No.12：干ばつ、No.13：洪水、No.22：湖又は河川の水位低下、No.23：湖又は河川の水位上昇、<b>No.26：地滑</b></p>	<p>する可能性のある緩和設備について確認し、起因事象が発生した場合であっても、緩和設備が機能維持すること等により、必要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足1-7）。したがって、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>4. 設計基準を超える自然現象の重畠の考慮について</p> <p>(1) 自然現象の重畠影響</p> <p>自然現象の重畠評価については、損傷・機能喪失モードの相違に応じて、以下に示す影響を考慮する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース (例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増加)</li> <li>II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防止機能が喪失して浸水量が増加）</li> <li>III-1. 他の自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース (例：降水による降下火砕物密度の増加)</li> <li>III-2. 他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑り、プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状態。単独事象としては想定していない。）</li> </ul> <p>(2) 自然現象の重畠によるシナリオの選定</p> <p>基本的には一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した自然現象について(1) I～III-2に示した重畠影響の確認を実施した。</p> <p>ただし、以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながないと考えられるものについては重畠影響を考慮不要と判断し確認対象から除外した。</p> <p>○<b>泊発電所</b>及びその周辺では発生しない（若しくは、発生が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照）</p> <p>No.2：隕石、No.4：河川の迂回、No.5：砂嵐（塩を含んだ嵐）、 No.9：雪崩、No.12：干ばつ、No.13：洪水、<b>No.20：氷晶</b>、 No.22：湖又は河川の水位低下、No.23：湖又は河川の水位上昇</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>り、No.27：カルスト</p> <p>○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは、非常に小さい）と判断した事象で、他の事象との重畠を考慮しても明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参照）</p> <p>No.11：海岸浸食、No.16：濃霧、No.18：霜・白霜、No.19：極高温、No.24：もや、No.25：塩害、塩雲、No.29：高温水（海水温高）、No.30：低温水（海水温低）</p> <p>確認した結果としては、重畠影響I～III-1については、以下に示す理由から、単独事象での評価において抽出されたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく、重畠影響III-2についても、他事象にて抽出したシナリオであり、新たなもののが確認されなかった。個別自然現象の重畠影響の確認結果を補足3に示す。また、人為事象との重畠影響については、補足4に示すとおり自然現象の重畠影響に包絡されると判断した。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース 重畠により影響度合いが大きくなるのみであり、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行つていていることを踏まえると、新たなシナリオは生じない。 II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより、影響が増長するケース 単独の自然現象に対するシナリオの選定において、設計基準を超える事象を評価対象としているということは、つまり設備耐力や防護対策に期待していないということであり、単独事象の評価において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース 一方の自然現象の前提条件が、他方の自然現象により変化し、元の自然現象の影響度が大きくなつたとしても、</p>	<p>昇、No.27：カルスト</p> <p>○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは、非常に小さい）と判断した事象で、他の事象との重畠を考慮しても明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参照）</p> <p>No.11：海岸浸食、No.16：濃霧、No.18：霜・白霜、No.19：極高温、No.24：もや、No.25：塩害、塩雲、No.26：地滑り、No.29：高温水（海水温高）、No.30：低温水（海水温低）</p> <p>確認した結果としては、重畠影響I～III-1については、以下に示す理由から、単独事象での評価において抽出されたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく、重畠影響III-2については、該当するケースがなかった。個別自然現象の重畠影響の確認結果を補足3に示す。また、人為事象との重畠影響については、補足4に示すとおり自然現象の重畠影響に包絡されると判断した。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース 重畠により影響度合いが大きくなるのみであり、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行つていていることを踏まえると、新たなシナリオは生じない。 II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより、影響が増長するケース 単独の自然現象に対するシナリオの選定において、設計基準を超える事象を評価対象としているということは、つまり設備耐力や防護対策に期待していないということであり、単独事象の評価において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 III-1. 他の自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース 一方の自然現象の前提条件が、他方の自然現象により変化し、元の自然現象の影響度が大きくなつたとしても、</p>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は表現を統一している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・泊は重畠影響III-2に該当するケースではなく、女川も補足3の自然現象の重畠確認結果においてはIII-2に該当するケースは抽出されておらず、実質的に相違はない (以下、相違理由説明を省略)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>3.まとめ</b></p> <p>1.項に示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性について検討を実施した結果（添付-2～7参照）、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループは発生しないものと判断した。</p>	<p>I. と同様、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っているため、新たなシナリオは生じない。</p> <p><b>III-2.ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース</b></p> <p>単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し、事象が重畳することにより影響が及ぶようになるものは、降下火砕物と降水の組合せのみであったが、屋外設備（外部電源、海水ポンプ等）の損傷を想定しても、起因事象としては外部電源喪失、全交流動力電源喪失及び最終ヒートシンク喪失であり、新しいシナリオは生じない。</p> <p><b>(3) 重畠影響評価のまとめ</b></p> <p>事故シーケンスの抽出という観点においては、上述のとおり、自然現象・人為事象が重畠することにより、単独事象の評価で特定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく、自然現象の重畠により追加すべき新たな事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p><b>5.全体まとめ</b></p> <p>地震、津波以外の自然現象、人為事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>また、地震、津波を含む、各自然現象の重畠影響についても確認を実施した結果、単独事象での評価と同様に、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p>	<p>I. と同様、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っているため、新たなシナリオは生じない。</p> <p><b>(3) 重畠影響評価のまとめ</b></p> <p>事故シーケンスの抽出という観点においては、上述のとおり、自然現象・人為事象が重畠することにより、単独事象の評価で特定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく、自然現象の重畠により追加すべき新たな事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p><b>5.全体まとめ</b></p> <p>地震、津波以外の自然現象、人為事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果、内部事象や地震PRA及び津波PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>また、地震、津波を含む、各自然現象の重畠影響についても確認を実施した結果、単独事象での評価と同様に、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p>	<p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は女川の記載方針に統一するため、自然現象の重畠の評価を実施している</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表 事象の選定結果					
No.	事象	備考	詳細説明	(補足資料)	(補足資料)
1	洪水	「津波」による影響評価に包含される。	—	補足 1 過酷な自然現象により考え得る起因事象等 補足 1・1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出 補足 1・4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・7 起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応	補足 1 過酷な自然現象により考え得る起因事象等 補足 1・1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出 補足 1・4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1・7 起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応
2	風(台風)	「竜巻」による影響評価に包含される。	—		
3	竜巻	当該事象に関する影響評価を行う。	添付・2		
4	凍結	当該事象に関する影響評価を行う。	添付・3		
5	降水	「津波」による影響評価に包含される。	—		
6	積雪	当該事象に関する影響評価を行う。	添付・4		
7	落雷	当該事象に関する影響評価を行う。	添付・5		
8	地滑り	地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としていることから、地滑りによる影響はない。	—	補足 2 過酷な人為事象により考え得る起因事象等 補足 3 自然現象の重畳確認結果 補足 4 人為事象に関わる重畳の影響について	補足 2 過酷な人為事象により考え得る起因事象等 補足 3 自然現象の重畳確認結果 補足 4 人為事象に関わる重畳の影響について
9	火山の影響	当該事象に関する影響評価を行う。	添付・6		
10	生物学的影响	海生生物襲来による海水ポンプ機能喪失、小動物等によるケーブル類の損傷を想定されるが、除塵装置及び小動物の侵入防止対策により、安全施設の機能が損なわれることはない。	—		
11	森林火災	当該事象に関する影響評価を行う。	添付・7		
12	高潮	「津波」による影響評価に包含される。	—		

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由
No.	自然現象	設備等の損傷・機械喪失モードの抽出			設計基礎を超える事象の発生を想定した場合の評価			設備等の損傷・機械喪失モードの抽出			設計基礎を超える事象の発生を想定した場合の評価			設備等の損傷・機械喪失モードの抽出			設計基礎を超える事象の発生を想定した場合の評価			相違理由	
1	津波は補足1-1 参照	温度 圧縮 附着	屋外タンク及び配管内流体の液 位	ヒートシンク（海水）の挿入	軽油タンク等の軽油火栓が開放される事象等。 以下においては、非常用ディーゼル発電機等の燃料ディンクの燃料枯済による「全交流動力喪失」に至るシナリオ。	軽油タンク内の保有水が構造した場合、復水補給水系の喪失により計画停止に至るシナリオ。	女川原子力発電所周辺の海水が連続することは起こればないと考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	浸水 降水	降水による設備の浸水 荷重	荷重（無視）	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	降水による設備の浸水 荷重	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している 【女川】 ■ 個別評価による相違	
2	隕石	電気的影響	着水による送電線の相間短絡	安全施設の機能に影響が及ぶ電機の間欠等の衝突については考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	補足1	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川からの取水不可によるブランクへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川からの取水不可によるブランクへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	砂嵐 (塩を含んだ風)	閉塞	空調フィルタの閉塞	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡
3	降水	電気的影響	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している 【女川】 ■ 個別評価による相違		
4	河川の迂回	電気的影響	着水による送電線の相間短絡	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	補足1	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	隕石	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡	河川による送電線の相間短絡		
5	砂嵐 (塩を含んだ風)	電気的影響	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している 【女川】 ■ 個別評価による相違		
6	津波は補足1-2 参照	電気的影響	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	着水による設備の浸水 荷重	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している 【女川】 ■ 個別評価による相違		

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等			泊発電所3号炉			
			過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (2/11)			泊発電所3号炉			
No.	自然現象	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価	想定される起因事象等			泊発電所3号炉			
6	降雪 ※詳細は備足1-2 参照	荷重	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (2/11)			泊発電所3号炉			
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等			泊発電所3号炉			
6	積雪 ※詳細は備足1-2 参照	荷重	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (2/11)			泊発電所3号炉			

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	【大飯】
6	※詳細は脚注1-2 参照	荷重 (地盤)	荷重 (地盤)	6	※詳細は脚注1-2 参照	荷重 (地盤)	荷重 (地盤)	7	高潮	浸水	高潮による設備の損傷	■記載方針の相違
電気的影響	着雪による送電線の間隔短絡	送電線や鉄塔へ雪が着水 (積水) することによって、相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。	電気的影響	着雪による送電線の間隔短絡	送電線や鉄塔へ雪が着水 (積水) することによって、相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。	電気的影響	着雪による送電線の間隔短絡	高潮による設備の損傷	高潮による設備の損傷	・女川実績の反映		
											・泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している	
											■個別評価による相違	
											【女川】	

## 泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (4/11)</th> </tr> <tr> <th>No.</th><th>自然現象</th><th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th><th>想定される起因事象等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td><td>高潮</td><td>浸水</td><td>高橋による設備の浸水 油圧の基準を超過する事象の発生を想定した場合の基準</td></tr> <tr> <td>8</td><td>火山の影響 ※詳細は備足1-3 参照</td><td>荷重</td><td>荷重 (堆積) 「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、建物最上階に設置している原子炉建屋内設備の構造部材が倒壊し、「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、建物最上階に設置している非常用ディーゼル発電機燃料タンクが倒壊し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。</td></tr> </tbody> </table>	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (4/11)				No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	7	高潮	浸水	高橋による設備の浸水 油圧の基準を超過する事象の発生を想定した場合の基準	8	火山の影響 ※詳細は備足1-3 参照	荷重	荷重 (堆積) 「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、建物最上階に設置している原子炉建屋内設備の構造部材が倒壊し、「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、建物最上階に設置している非常用ディーゼル発電機燃料タンクが倒壊し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (4/11)</th> </tr> <tr> <th>No.</th><th>自然現象</th><th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th><th>想定される起因事象等</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td><td>火山の影響 ※詳細は備足1-3 参照</td><td>荷重</td><td>荷重 (堆積) 「手動停止」に至るシナリオ。 「2次冷却系の切断」又は「手動停止」に至るシナリオ。 空気清浄装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している空調用冷水循環装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。</td></tr> </tbody> </table>	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (4/11)				No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	8	火山の影響 ※詳細は備足1-3 参照	荷重	荷重 (堆積) 「手動停止」に至るシナリオ。 「2次冷却系の切断」又は「手動停止」に至るシナリオ。 空気清浄装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している空調用冷水循環装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> </li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 個別評価による相違</li> </ul>
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (4/11)																															
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																												
7	高潮	浸水	高橋による設備の浸水 油圧の基準を超過する事象の発生を想定した場合の基準																												
8	火山の影響 ※詳細は備足1-3 参照	荷重	荷重 (堆積) 「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、建物最上階に設置している原子炉建屋内設備の構造部材が倒壊し、「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、建物最上階に設置している非常用ディーゼル発電機燃料タンクが倒壊し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系が喪失し、「全交流動力遮断喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、原子炉建屋水系のサーチャンクが物理的に損傷し、「最終ヒートシングル」に至るシナリオ。																												
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (4/11)																															
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																												
8	火山の影響 ※詳細は備足1-3 参照	荷重	荷重 (堆積) 「手動停止」に至るシナリオ。 「2次冷却系の切断」又は「手動停止」に至るシナリオ。 空気清浄装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している空調用冷水循環装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋根上が降下火葬場により倒落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。 タービン油圧装置が運転する火葬場により倒落した場合に、その直下に設置しているタービン油圧装置が物理的に損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。																												

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由	
8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照	荷重 荷重 (堆積)	276kW開閉所、66kW開閉所、外郭電源系による堆積荷重により倒落し、火災停電により「外郭電源喪失」に至るシナリオ。 荷水貯蔵タンク天板傾下火葬物により堆積荷重により倒落し、「保有水が降下火葬物による堆積荷重により倒落する事象」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失により高圧ポンプが損傷した場合、最終ヒートシングル喪失により高圧ポンプが損傷した場合、「冷却外停止」に至るシナリオ。	276kW開閉所、外郭電源系による堆積荷重により倒落し、「保有水が降下火葬物による堆積荷重により倒落する事象」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失により高圧ポンプが損傷した場合、復水器貯水槽による堆積荷重により倒落する事象」に至るシナリオ。 降下火葬物による「隔壁事象」に至るシナリオ。	276kW開閉所、外郭電源系による堆積荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「保有水が降下火葬物による堆積荷重により倒落する事象」に至るシナリオ。 荷水貯蔵タンク天板傾下火葬物により堆積荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「保有水が降下火葬物による堆積荷重により倒落する事象」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失により高圧ポンプが損傷した場合、海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞による異常運転や海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞した場合、「冷却外停止」に至るシナリオ。	276kW開閉所、外郭電源系による堆積荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「保有水が降下火葬物による堆積荷重により倒落する事象」に至るシナリオ。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している 【女川】 ■ 個別評価による相違	
8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照	荷重 荷重 (堆積) 荷重 (海水系) 荷重 (海水系)	門塞 (給気口等の閉塞等) 門塞 (海水ストレーナー等の閉塞等) 門塞 (海水系) 門塞 (海水系)	通常の自然現象により考慮する起因事象等 (5/11)	設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価	通常の自然現象により考慮する起因事象等 (5/11)		
8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照	荷重 荷重 (海水系)	荷重 荷重 (海水系)	276kV開閉所 (後燃川)、発庄器が掛かり、火葬物の燃焼荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷水貯蔵タンク天板傾下火葬物により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失による「隔壁事象」に至るシナリオ。 荷水槽中の降下火葬物が荷重不足となり、海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象」に至るシナリオ。	276kV開閉所 (後燃川)、発庄器が掛かり、火葬物の燃焼荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷水貯蔵タンク天板傾下火葬物により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失による「隔壁事象」に至るシナリオ。 荷水槽中の降下火葬物が荷重不足となり、海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象」に至るシナリオ。	276kV開閉所 (後燃川)、発庄器が掛かり、火葬物の燃焼荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷水貯蔵タンク天板傾下火葬物により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失による「隔壁事象」に至るシナリオ。 荷水槽中の降下火葬物が荷重不足となり、海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象」に至るシナリオ。	276kV開閉所 (後燃川)、発庄器が掛かり、火葬物の燃焼荷重により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷水貯蔵タンク天板傾下火葬物により倒落する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と火葬物の燃焼荷重による倒落」に至るシナリオ。 荷終ヒートシングル喪失による「隔壁事象」に至るシナリオ。 荷水槽中の降下火葬物が荷重不足となり、海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象の発生を想定した場合、「荷重喪失と海水ストレーナーの冷却用電動機給気口が閉塞する事象」に至るシナリオ。	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																		
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	認定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	認定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	認定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	認定される起因事象等															
8	火山の影響 ※詳細は補足1-3参照	噴塞（給気口等） 屋外機器の搬送摩耗	タービン・油機械冷却海水系ポンプの空気冷却器給気口が閉塞又は軸受が異常停止した場合、タービン・油機械冷却海水系地盤による「タービン・サホート系統故障」に至るシナリオ。	9	雪崩	降下火砕物の付着による送電線 電気的影響	降下火砕物が送電線や附着し、水分を吸収することによって、相間短絡を起こし、外部電源喪失に至るシナリオ。	10	生物学的事象	海水浸食（海水ストレーナー系）	海岸浸食は時間スケールの長い事象であり、発電所の運転に影響を及ぼすことはなく、遡りな通じて考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。 海岸浸食は海水を浴槽へ供給する事象により対応可能と判断。本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	11	海岸浸食 女川原子力発電所	海水浸食 海水ストレーナー等によるケーブル類の損傷	海岸浸食は時間スケールの長い事象であり、発電所の運転に影響を及ぼすことはなく、遡りな通じて考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。 海岸浸食は海水を浴槽へ供給する事象により対応可能と判断。本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	12	干ばつ	海水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水	海水による浸水
過酷な自然現象により考へ得る起因事象等（6/11）																														
認定基準を超える事象の発生を想定した場合の評価																														
9	雪崩	荷重	荷重（衝突）	10	生物学的事象	閉塞（海水系）	安全施設の機能に影響を及ぼすよろづや軸受が発生する可能性は低いことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	11	海岸浸食	海水	海水	海水	安全施設の機能に影響を及ぼすよろづや軸受が発生する可能性は低いことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	12	干ばつ	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水			
過酷な自然現象により考へ得る起因事象等（6/11）																														
認定基準を超える事象の発生を想定した場合の評価																														
9	雪崩	荷重	荷重（衝突）	10	生物学的事象	海水	安全施設の機能に影響を及ぼすよろづや軸受が発生する可能性は低いことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	11	海岸浸食	海水	海水	海水	安全施設の機能に影響を及ぼすよろづや軸受が発生する可能性は低いことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	12	干ばつ	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水	海水			
認定基準を超える事象の発生を想定した場合の評価																														
13	洪水	荷重	荷重（風及び圧差）	14	風（台風）	閉塞（海水系）	タービン・油機械が風荷重及び吹正圧負荷により損傷した場合に、建屋上階間に設置しているタービン・油機械が物理的に軸受・軸を毀損するとして、「過度な風」によるシナリオ。	15	竜巻 ※詳細は補足1-4参照	荷重	荷重（風及び圧差）	タービン・油機械が風荷重及び吹正圧負荷により軸受・軸を毀損するとして、「過度な風」によるシナリオ。	16	風（台風）	荷重	荷重（風及び圧差）	タービン・油機械が風荷重及び吹正圧負荷により軸受・軸を毀損するとして、「過度な風」によるシナリオ。	17	風（台風）	荷重	荷重（風及び圧差）	タービン・油機械が風荷重及び吹正圧負荷により軸受・軸を毀損するとして、「過度な風」によるシナリオ。	18	風（台風）	荷重	荷重（風及び圧差）	タービン・油機械が風荷重及び吹正圧負荷により軸受・軸を毀損するとして、「過度な風」によるシナリオ。			

## 泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価	泊発電所 3号炉	相違理由																						
13	洪水	浸水	洪水による設備の浸水	女川原子力発電所 2号炉																							
14	風(台風)	荷重	荷重(風) 荷重(衝突)	電巻の評価に包絡される。(No.15参照)																							
15	※詳細は補足1-4 参考	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>自然現象</th><th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th><th>設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td><td>洪水</td><td>浸水</td><td>洪水以外の洪水としては、ダムの決壊や河川の氾濫等が考えられるが、いずれも発電所とは丘陵地により隔てられている。したがって、本事象による事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td><td>想定される起因事象等</td><td></td></tr> <tr> <td>14</td><td>風(台風)</td><td>荷重</td><td>風の発生による機器の荷重に至る場合は、アーバインや免震機が損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。</td><td>風の発生による機器の荷重に至る場合は、アーバインや免震機が損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。</td><td></td></tr> <tr> <td>15</td><td>※詳細は補足1-4 参考</td><td>荷重</td><td>荷重(風及び気圧差)</td><td>過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)</td><td></td></tr> </tbody> </table>						No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価	13	洪水	浸水	洪水以外の洪水としては、ダムの決壊や河川の氾濫等が考えられるが、いずれも発電所とは丘陵地により隔てられている。したがって、本事象による事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	想定される起因事象等		14	風(台風)	荷重	風の発生による機器の荷重に至る場合は、アーバインや免震機が損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。	風の発生による機器の荷重に至る場合は、アーバインや免震機が損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。		15	※詳細は補足1-4 参考	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)	
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価																								
13	洪水	浸水	洪水以外の洪水としては、ダムの決壊や河川の氾濫等が考えられるが、いずれも発電所とは丘陵地により隔てられている。したがって、本事象による事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	想定される起因事象等																							
14	風(台風)	荷重	風の発生による機器の荷重に至る場合は、アーバインや免震機が損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。	風の発生による機器の荷重に至る場合は、アーバインや免震機が損傷し、「手動停止」に至るシナリオ。																							
15	※詳細は補足1-4 参考	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>自然現象</th><th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th><th>設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td><td>洪水</td><td>浸水</td><td>洪水による機器の浸水</td><td>泊発電所 3号炉</td><td></td></tr> <tr> <td>14</td><td>風(台風)</td><td>荷重</td><td>荷重(風及び気圧差)</td><td>過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)</td><td></td></tr> <tr> <td>15</td><td>※詳細は補足1-4 参考</td><td>荷重</td><td>荷重(風及び気圧差)</td><td>過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)</td><td></td></tr> </tbody> </table>						No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価	13	洪水	浸水	洪水による機器の浸水	泊発電所 3号炉		14	風(台風)	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)		15	※詳細は補足1-4 参考	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)	
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設置場所を想える事象の発生を想定した場合の評価																								
13	洪水	浸水	洪水による機器の浸水	泊発電所 3号炉																							
14	風(台風)	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)																							
15	※詳細は補足1-4 参考	荷重	荷重(風及び気圧差)	過酷な自然現象により考慮する起因事象等 (7/11)																							

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
No.	自然現象 設備等の損傷・機能喪失モードの抽出 荷重（風正及び気正差）	過剰な自然現象により考え得る起因事象等（8/11） No. 自然現象 設備等の損傷・機能喪失モードの抽出 荷重（風正及び気正差）	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している 【女川】 ■ 個別評価による相違
15	※洋細い袖足1-4 荷重 荷重（衝突）	過剰な自然現象により考え得る起因事象等（8/11） No. 自然現象 設備等の損傷・機能喪失モードの抽出 荷重（衝突）	泊発電所3号炉 過剰な自然現象により考え得る起因事象等（8/11） No. 自然現象 設備等の損傷・機能喪失モードの抽出 荷重（衝突）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

**赤字**: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	相違理由
18	雷・白霧	建物及び室外機器の漏出による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シーケンスの抽出に可燃性のあるものの発生はないと判断。		
19	極高温	空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温が非常に高くなることではないことから、この空調設備が余裕をもつて設計されていること、また、外気温度により即安全性が損なわれるこことはないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
20	氷晶	温度 ヒートシンク（海水）の連結	連結の評価に包絡される。（No.1参照）	
21	※詳細は補足1-6 参照	屋外計測制御設備に発生するノイズ	ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔壁事象」又は「RPS 誤動作等」に至るシナリオ。 ノイズにより安全保護回路以外の計測制御系が誤動作した場合、「手離脱免」、「全給水喪失」又は「水位低下事象」に至るシナリオ。 直撃雷により送受電設備が損傷した場合、外部電源系の機能喪失による「外部電源喪失」に至るシナリオ。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
		電気的影響	直撃雷により高压炉心プレイヤー冷却海水ポンプが損傷した場合、高正核心プレイヤー系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系統障害」に至るシナリオ。	【女川】 ■ 個別評価による相違
		誘導雷による電気盤内の回路損傷	直撃雷により直撃制御系が損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔壁導雷サージによる直撃制御系が損傷した場合、計測・制御系喪失により直撃不能に至るシナリオ。	
		誘導雷による電気盤内の回路損傷	誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷による「隔壁事象等」に至るシナリオ。	
			過酷な自然現象により考え得る起因事象等（10/11）	
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	
15	落雷 参照	雨蓋 閉塞 (海水系)	液体物が海水口周辺の油に取り附着させる可能性があるが、取水口は好み口が比較的小さく、閉塞されるほどの危険性は考えられないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	
16	濃霧	—	—	
17	森林火災 参照	温度	送風機が森林火災の煽動熱により損傷した場合に、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 想定する最大の火災の煽動熱において、防火外壁、火炎熱、から十分な耐熱性があることを考慮すると、設備等が損傷することはない。 給水口が閉塞した場合でも、フィルタの吸え及く稼働不可であることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	
18	雷・白霧	—	—	
19	極高温	温度	外気温度による 冷却機能への影響	
20	氷晶	ヒートシンク（海水）の連結	空調設計条件があるものの、1日の中でも気温の変動があり高湿度が長時間にわたり維持されることはないことから、安全性が損傷が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	
21	※詳細は補足1-6 参照	電気的影響	泊発電所では、手離脱免により安全保護回路が誤動作した場合に、「手離脱停止」に至るシナリオ。 ノイズにより安全保護回路以外の計測制御設備が誤動作した場合に、「隔壁事象」、「主給水流量喪失」又は「手離脱停止」に至るシナリオ。 直撃雷により「手離脱停止」。66V 開閉所（後繼用）、変圧器又は送電線が損傷し、機能喪失するごとで、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 誘導雷サージにより計測制御設備が損傷した場合に、「複数の信号系統障害」に至るシナリオ。	
		電気盤中の回路損傷	電気盤中の回路損傷による「隔壁事象等」に至るシナリオ。	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
No.	自然現象	設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価	想定される起因事象等	設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価	想定される起因事象等	
22	潮又は河川の水位低下	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
23	潮又は河川の水位上昇	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所は海水を冷却液としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
24	もや	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
25	塩害・塩害	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはない。	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはない。	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
26	地滑り	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所において地滑りが発生することはなく、設備が損傷・機能喪失が発生するおそれはない。	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所において地滑りを起こすような地形は存在しない。	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所において地滑りが発生することはなく、設備が損傷・機能喪失が発生するおそれはない。	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所において地滑りを起こすような地形は存在しない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
27	カルスト	女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない。	女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
28	太陽フレア、磁気嵐	電気的影響 磁気嵐による誘導電流	落雷の評価に包絡される。(No. 21参照)	海水温の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力海水温下限はプラント停止措置を講じることにより、安全施設の機能に影響を及ぼすことはない。	海水温の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力海水温下限はプラント停止措置を講じることにより、安全施設の機能に影響を及ぼすことはない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
29	高溫水(海水温高)	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している
30	低溫水(海水温低)	海水温の抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	海水温の抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	海水温の抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	海水温の抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付・1 設計基準において想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるものの選定</p> <p>設計基準において想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「外部人為事象」という。）について選定を行った。</p> <p>(1) 自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードの抽出 設置許可基準規則の解釈第6条2項及び8項において、「設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）」と「設計基準において想定される外部人為事象」として、以下のとおり例示されている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止） (中略)</p> <p>2 第1項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然現象を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。 (中略)</p> <p>8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）としては、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> </div> <p>大飯発電所での設計上考慮すべき事象の選定に当たっては、想定される自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードを幅広く検討するために、以下の国内外の基準や文献等を参考に網羅的に自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードの抽出を行った。結果を第1.1表及び第1.2表に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>資料1 : Specific Safety Guide No.SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety</li> </ul>			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違           <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる</li> </ul> </li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資料 2 : Safety Requirements No.NS-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003</li> <li>・資料 3 : NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983</li> <li>・資料 4 : NUREG -1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991</li> <li>・資料 5 : ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009</li> <li>・資料 6 : NEI 12-06[Rev.0] "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012</li> <li>・資料 7 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈</li> <li>・資料 8 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解釈</li> <li>・資料 9 : “日本の自然災害” 国会資料編纂会、1998年</li> <li>・資料 10 : “産業灾害全史”, 日外アソシエーツ, 2010年1月</li> <li>・資料 11 : “日本灾害史事典 1868-2009”, 日外アソシエーツ, 2010年9月</li> <li>・資料 12 : NEI 06-12 “B.5.b Phase2&amp;3 Submittal Guideline”, NEI, December 2006</li> </ul>			

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <caption>第1.1表 外部ハザードの抽出結果（自然現象）(1/2)</caption> <thead> <tr> <th>No.</th><th>事象</th><th>資料1</th><th>資料2</th><th>資料3</th><th>資料4</th><th>資料5</th><th>資料6</th><th>資料7</th><th>資料8</th><th>資料9</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>地震</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>2</td><td>地盤下、地盤上、地盤斜面</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>3</td><td>地盤剥離</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>4</td><td>地滑り</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>5</td><td>地下水による地滑り</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>津波</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>7</td><td>山崩れ、崩壊</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>8</td><td>津波</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>9</td><td>津波</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>高潮</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>11</td><td>波浪・高波</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>12</td><td>海象問題（漁網）</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>13</td><td>海水浸没</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>ハリケーン</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>風（台風）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>16</td><td>竜巻</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>17</td><td>砂嵐</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>極端な気圧</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>19</td><td>降水</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>20</td><td>洪水</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>21</td><td>土石流</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>22</td><td>荷崩</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>23</td><td>落雷</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>24</td><td>森林大火</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>25</td><td>草原火災</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>26</td><td>微生物</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>高溫</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>資料1: Specific Safety Guide No.SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA April 2010    資料2: Safety Requirements No.NSR-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA November 2003    資料3: NUREGCR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983    資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991    資料5: ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009    資料6: NEI 12-06 Rev. 0 of "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012    資料7: 実用発電用原子炉及びその利権施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解説    資料8: 実用発電用原子炉及びその利権施設に対する基準に関する規則及びその解説    資料9: 「日本の自然災害」国会資料編纂会, 1999年</p>	No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	1	地震	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	地盤下、地盤上、地盤斜面		○			○				○	3	地盤剥離	○	○							○	4	地滑り	○	○	○		○	○	○		○	5	地下水による地滑り	○									6	津波									○	7	山崩れ、崩壊									○	8	津波	○	○	○		○	○	○	○	○	9	津波					○	○				10	高潮	○	○			○	○			○	11	波浪・高波	○	○			○	○			○	12	海象問題（漁網）	○		○		○				○	13	海水浸没	○									14	ハリケーン		○			○	○				15	風（台風）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	竜巻	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	砂嵐	○	○	○	○	○	○	○			18	極端な気圧	○	○			○	○	○	○	○	19	降水	○	○	○		○	○	○	○	○	20	洪水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21	土石流									○	22	荷崩	○	○	○	○	○	○			○	23	落雷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24	森林大火		○	○	○	○	○	○	○	○	25	草原火災		○	○	○	○	○	○	○	○	26	微生物		○		○	○					27	高溫	○	○	○	○	○	○			○
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	地震	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	地盤下、地盤上、地盤斜面		○			○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	地盤剥離	○	○							○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	地滑り	○	○	○		○	○	○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	地下水による地滑り	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	津波									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	山崩れ、崩壊									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8	津波	○	○	○		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9	津波					○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	高潮	○	○			○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11	波浪・高波	○	○			○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	海象問題（漁網）	○		○		○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	海水浸没	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	ハリケーン		○			○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	風（台風）	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	竜巻	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	砂嵐	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	極端な気圧	○	○			○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	降水	○	○	○		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20	洪水	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	土石流									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22	荷崩	○	○	○	○	○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
23	落雷	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24	森林大火		○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25	草原火災		○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	微生物		○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
27	高溫	○	○	○	○	○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <caption>第1.1表 外部ハザードの抽出結果（自然現象）(2/2)</caption> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>現象</th> <th>資料1</th><th>資料2</th><th>資料3</th><th>資料4</th><th>資料5</th><th>資料6</th><th>資料7</th><th>資料8</th><th>資料9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>28</td><td>地震、津波</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>29</td><td>水詰</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>30</td><td>光晶</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>地震</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>高水温</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>低水温</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>干ばつ</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>35</td><td>霜</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>36</td><td>震、もや</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>火山の影響</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>38</td><td>熱暴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>39</td><td>確雷</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>40</td><td>雪崩</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>41</td><td>生物学的現象</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>動物</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>堆積</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>隕石</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>土壤の吸収、膨張（地盤化現象）</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>46</td><td>海中浸食</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>地下水による浸食</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>カルスト</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>湖沼・くじらの水位低下</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>湖沼・くじらの水位上昇</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td>水中の生物</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52</td><td>太陽フレア、磁気嵐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53</td><td>河川の氾濫、閉塞</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>資料1: Specific Safety Guide No.SSG-14 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2013    資料2: Safety Requirements No.NR-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003    資料3: NUREG-CP-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1988    資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991    資料5: ASME/ANSI RA-2009 "Addenda to ASME/ANSI RA-2008 Standard for Level 1 Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009    資料6: NEI 12-06(Rev.0) "DIVERSE AND FLEXIBLE COPIING STRATEGIES (PLeo IMPLEMENTATION GUIDE)", NEI, August 2012    資料7: 実用省観用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈    資料8: 実用省観用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解釈    資料9: "日本の自然災害" 国立資源開発機構, 1999年</p>	No.	現象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	28	地震、津波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29	水詰	○		○	○	○				○	30	光晶	○									31	地震	○									32	高水温	○	○								33	低水温	○	○								34	干ばつ	○		○	○	○				○	35	霜	○		○	○	○				○	36	震、もや	○		○	○	○					37	火山の影響	○	○	○	○	○	○	○	○	○	38	熱暴									○	39	確雷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40	雪崩	○	○	○		○	○	○	○	○	41	生物学的現象					○	○	○	○		42	動物	○									43	堆積	○									44	隕石	○		○	○	○	○				45	土壤の吸収、膨張（地盤化現象）		○	○	○	○				○	46	海中浸食			○		○	○				47	地下水による浸食	○	○								48	カルスト	○	○								49	湖沼・くじらの水位低下	○		○		○	○				50	湖沼・くじらの水位上昇	○		○							51	水中の生物	○									52	太陽フレア、磁気嵐					○					53	河川の氾濫、閉塞		○	○	○	○				
No.	現象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28	地震、津波	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29	水詰	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30	光晶	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31	地震	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	高水温	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	低水温	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	干ばつ	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
35	霜	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
36	震、もや	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
37	火山の影響	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
38	熱暴									○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
39	確雷	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
40	雪崩	○	○	○		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
41	生物学的現象					○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																
42	動物	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
43	堆積	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
44	隕石	○		○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	土壤の吸収、膨張（地盤化現象）		○	○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
46	海中浸食			○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	地下水による浸食	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	カルスト	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	湖沼・くじらの水位低下	○		○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	湖沼・くじらの水位上昇	○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
51	水中の生物	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
52	太陽フレア、磁気嵐					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53	河川の氾濫、閉塞		○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由							
第1.2表 外部ハザードの抽出結果（外部入為事象）(1/2)													
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12
1	A.III級の落下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	機械的・構造的落下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	工場施設は重要施設（爆発、伝染物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	パイプライン事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	自動車又は船舶の爆発	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	機械工事（鉱山事故）、土木建築現場の事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	船舶の衝突	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	船舶事故（固体液体漏出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	交通事故（化学物質漏出含む）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	タービン・サイクル（油のコニックトカルのミサイル）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	有毒ガス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	ダムの崩壊	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	爆発（ゴラント外での爆発）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	火災（鉱山工場等の火災）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

資料1: Specific Safety Guide No. SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010  
 資料2: Safety Requirements No.NSR-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003  
 資料3: NUREG-1407 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983  
 資料4: NUREG-2300 PRA PROCEDURES GUIDE, NRC, November 2003  
 資料5: ASME/ANSI RA-Sa-2009 "Addendum to ASME/ANSI RA-S-2008 Standard for Level 1 Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009  
 資料6: NEI 12-06 Rev.01 DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (KLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012  
 資料7: 実用化適用原寸大及びその削減要因の位置、構造及びその基準に関する規則の解説  
 資料8: 「日本の天然災害」、日本気象協会、1996年  
 資料9: 「日本気象災害」、日本アシソシエーツ、2010年1月  
 資料10: 「重要施設全史」、日本気象災害、1968-2009  
 資料11: 「日本気象災害」、日本アソシエーツ、2011年9月  
 資料12: NEI 06-12 B.5.b Phase-2&3 Submittal Guideline", NEI, December 2006

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																
<table border="1"> <caption>第1.2表 外部ハザードの抽出結果（外部人為事象）(2/2)</caption> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>事象</th> <th>資料1</th> <th>資料2</th> <th>資料3</th> <th>資料4</th> <th>資料5</th> <th>資料6</th> <th>資料7</th> <th>資料8</th> <th>資料9</th> <th>資料10</th> <th>資料11</th> <th>資料12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>軍事施設からのミサイル</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>サイト内貯蔵の化学物質の放出</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>プラント外での化学物質の放出</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>電磁的障害</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>内部火災</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>内部漏水（他のユニットからの内部漏水）</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>水中への化学物質放出</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料1: Specific Safety Guide No. SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010      資料2: Safety Requirements No. NS-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003      資料3: NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983      資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991      資料5: ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level II/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009      資料6: NEI 12-06(Rev. 0) "DIVERSE AND EXISTIBLE COPING STRATEGIES (FELEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012      資料7: 美用発電用原子炉及びその附属施設の選定、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈      資料8: 美用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解釈      資料9: "日本の自然災害" 国会資料編纂会、1998年      資料10: "堆積及健全度", 日外アンシェーブ, 2010年4月      資料11: "日本火警安全部 1868-2009", 日外アンシェーブ, 2010年9月      資料12: NEI 06-12 "B-5.b Phase&amp;3 Submittal Guideline", NEI, December 2006</p>	No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12	15	軍事施設からのミサイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	サイト内貯蔵の化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	プラント外での化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	電磁的障害	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19	内部火災	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	内部漏水（他のユニットからの内部漏水）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21	水中への化学物質放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12																																																																																																						
15	軍事施設からのミサイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
16	サイト内貯蔵の化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
17	プラント外での化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
18	電磁的障害	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
19	内部火災	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
20	内部漏水（他のユニットからの内部漏水）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
21	水中への化学物質放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(2) 設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及び外部人為事象の選定</p> <p>(1)で網羅的に抽出した事象について、大飯発電所において設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及び外部人為事象を選定するため、敷地の自然現象や敷地及び敷地周辺の状況を考慮し、海外での評価手法※を参考とした第1.3表の除外基準のいずれかに該当するものは除外して事象の選定を行った。</p>															
<p>第1.3表 考慮すべき事象の除外基準（参考1参照）</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基準1</td><td>当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。</td></tr> <tr> <td>基準2</td><td>ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。</td></tr> <tr> <td>基準3</td><td>当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。</td></tr> <tr> <td>基準4</td><td>影響が他の事象に包含される。</td></tr> <tr> <td>基準5</td><td>発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。</td></tr> <tr> <td>基準6</td><td>外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。</td></tr> </tbody> </table> <p>※ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"</p> <p>(3) 設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象の選定結果</p> <p>(2)で検討した除外基準に基づき、大飯発電所において設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象を選定した結果を第1.4表及び第1.5表に示す。</p> <p>第6条に該当する「設計基準において想定される自然現</p>	基準1	当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。	基準2	ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。	基準3	当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。	基準4	影響が他の事象に包含される。	基準5	発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。	基準6	外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。			
基準1	当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。														
基準2	ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。														
基準3	当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。														
基準4	影響が他の事象に包含される。														
基準5	発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。														
基準6	外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。														

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>象（地震及び津波を除く。）として、以下の12事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洪水</li> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul> <p>また、「設計基準において想定される外部人為事象」として、以下の7事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飛来物（航空機落下）</li> <li>・ダムの崩壊</li> <li>・爆発</li> <li>・近隣工場等の火災</li> <li>・有毒ガス</li> <li>・船舶の衝突</li> <li>・電磁的障害</li> </ul>			

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象①	選定基準②	選定結果③	備考	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1 地震*		基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	第四条(地震による振動の防止)にて評価する。			
2 流れ・地盤沈下・地割れ			×	安全施設の機能性に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の脆弱性に係る影響があるため、「地震」(地震)の影響評価に包含される。			
3 地盤隆起			×	安全施設の機能性に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の脆弱性に係る影響があるため、「地震」(地震)の影響評価に包含される。			
4 「地滑り」*			×	地域条件を踏まえて「地滑り」(地盤)の影響評価に包含される。			
5 地下水による地滑り			×	安全施設の機能性に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の脆弱性に係る影響があるため、「地震」(地震)の影響評価に包含される。			
6 花崗岩			×	安全施設の機能性に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の脆弱性に係る影響があるため、「地震」(地震)の影響評価に包含される。			
7 山崩れ、崖崩れ			×	安全施設の機能性に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の脆弱性に係る影響があるため、「地震」(地震)の影響評価に包含される。			
8 傘波*			✓	第五条(波浪による振動の防止)にて評価する。			
9 震極			×	安全施設の機能性に影響を及ぼす可能性は近隣にいたる影響は津波と同様と考えられるため、「津波」(津波)の影響評価に包含される。			
10 高潮			✓	地域条件を踏まえて「高潮」(高潮)の影響評価に包含される。			
11 波浪・潮流			✓	影響は波浪と同様と見なされるため、「津波」(津波)の影響評価に包含される。			
12 洪水面高(潮位)			✓	影響は洪水と同様と見なされるため、「津波」(津波)の影響評価に包含される。			
13 洪水面低			✓	台風と同様の気象現象であるため、「風(台風)」の影響評価に包含される。			
14 ハリケーン			✓	*			

注1：伴隨みの事象は、設置許可基準規則の基幹新規条文に示されたいる事象。

注2：選定基準は以下のとおり。

基準1：当該原子炉施設に影響を及ぼさない場合に選定した事象に限る。

基準2：ハード遭難、緊急が遅く、事前にそのリスクを予知・検知する上でハザードを排除できる。

基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響が同等以上ではある。

基準4：影響が地盤や構造の影響を及ぼさない。

基準5：発生確度が他の事象と比較して非常に低い。

基準6：外から発生して「〇」としている事象は、設置許可基準規則6条の本文で考慮する事象、「△」としている事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。

\*：「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の事象。

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>	選定基準 <sup>3)</sup>	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<b>第1.4表 設計基準において想定される自然現象の選定結果(2/4)</b>							
15	風(台風) *	基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	済算	○	地盤特性を踏まえて評価は兼ねとする。	○	
16	強風	✓		○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	○	
17	秒風		✓	×	実験所見にはは風速がためめ生じない。	×	
18	極限的な気正		✓	×	地盤特性として気圧差による重量を考慮するため、「電巻」の影響評価	×	
19	過水			○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	○	
20	津波*			○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。「土石流・地盤滑りの現象で考慮するため、「海通り」の影響評価に包含される。	○	
21	土石流		✓	×	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	×	
22	降雨		✓	×	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	×	
23	落葉		✓	○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	○	
24	落葉火災			○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	○	
25	原爆火災		✓	○	地盤から漏出する天然ガスは地盤の性状に由来するため、「地盤」(地盤)による影響評価に包含される。	○	
26	電生ガス		✓	×	長期間的には地盤の漏出は地盤であること、地盤の漏出は海水をヒートシンクとして冷却するなどから、安ら地盤の漏出による影響を及ぼす可能性は低いことから除外する。	×	
27	蒸気		✓	○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	○	
28	長風、海陸風			○	地盤特性を踏まえ評価対象とする。	○	
注1) 特例の事象は、当選評価項目の影響評価に該当している事象に該当する事象。							
注2) 選定基準は以下の通り。							
基準1) 当該炉・当該施設に影響を与えるほど既存した導引形にてハサードを判断できる。							
基準2) ハザード追跡・構造が遅く、導引にセリメタナル・初期に影響評価と比較して段階等への影響度が折衷してそれ以下、又は当該炉や施設の安全性が損なわれることがない。							
基準3) 当該炉や施設の設計上、考慮されたと影響と比較して段階等への影響度が折衷してそれ以下。							
基準4) 影響が他の事象に比べて、影響されたと影響と比較して段階等への影響度が折衷してそれ以下。							
基準5) 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。							
基準6) 外部からの影響による影響の度合と比較して非常に低い。							
注3) 選定結果において「○」としている事象は、容認可基準規則6条の本文で考慮する事象、「×」としている事象は、容認する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。							
* : 「海面用耐水遮断子装置に対する安全設置基準附則」に記載の事象。							

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

No.	事象名 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>						選定結果 <sup>3)</sup>	備考
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6		
29	火災	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	影響は施設と同じと考えられるため、「施設」の影響評価に包含される。
30	水没	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	影響は施設と同じと考えられるため、「施設」の影響評価に包含される。
31	水浸	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	影響は施設と同じと考えられるため、「施設」の影響評価に包含される。
32	無水槽	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	実相関性のことはなく、実験的に水槽上昇は確認できることから、圧力低下等の影響を講じることができるので、安全機能を損なうとはされはしない。
33	伝水路	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	防水機能が発揮することはない。
34	干ばつ	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	水槽は施設であり、干ばつ影響を受けるない。
35	震	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	安全機能の機能性に影響を及ぼす可能性が極めて低いことから除外する。
36	震 もや	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	地盤移動を踏まえ、評価対象とする。
37	火の影響	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	火山噴火により発生する事象があるため、「火山の影響」の評価に包含される。なお、災害開拓段階火山がないため、熱源の影響はない。
38	熱源	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	周辺の地形から、積雪被覆による影響がある場合は発生しないことから除外する。
39	相 <sup>4)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	地盤移動を踏まえ、評価対象とする。
40	雷鳴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	地盤移動を踏まえ、評価対象とする。
41	生物活性事象	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	生物活性の機能性に影響を及ぼす可能性が極めて低いが、「微生物を主目的とする事象として考慮するため、生物活性事象の影響評価に包含される。
42	動物	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	腐食の問題は選定十分管理が可能なことから除外する。
43	地舌	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	地舌の事象は、設備許可基準規則の基準第6条に示されている事象に該当する事象。

注2：評定基準以下の2通り。

基準1：当該原子炉施設に影響を与えるほど発達した場所に発生しない。

基準2：ヘザードマップ・熱源を遠く、熱源にそのリスクを子・孫知ることでヘザードマップを削除できる。

基準3：当該原水供給管の設置上、考慮された事象と比較して設備への影響度が同等以上はそれ以下、又は当該原水が施設の安全性が損なわれることがない。

基準4：管が他の事象に由来される。

基準5：発生頻度の事象と比較して低い。

基準6：外部からの影響による影響の防止の対象外となる事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断される。

注3：選定結果において「○」としている事象は、設置河川基準規則6条の本文で考慮する事象。

※：「実用形態本原水貯留池に関する安全設計指針」に記載の事象。

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象 <sup>(1)</sup>	選定基準 <sup>(2)</sup> 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	選定基準 <sup>(3)</sup> 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	選定 <sup>(4)</sup> 是正 安全を保証する事象に影響を与える可能性は、施設の相違な事象である ○ 2.1から6給水する。(基準2参照) △ 延焼の範囲に係る影響であるため、「燃焼」(燃焼)の影響範囲に包含される × ある。 △ 2.2と異なる。 △ 2.3と異なる。 △ 2.4と異なる。 △ 2.5と異なる。 △ 2.6と異なる。 △ 2.7と異なる。 △ 2.8と異なる。 △ 2.9と異なる。 △ 2.10と異なる。 △ 2.11と異なる。 △ 2.12と異なる。 △ 2.13と異なる。 △ 2.14と異なる。 △ 2.15と異なる。 △ 2.16と異なる。 △ 2.17と異なる。 △ 2.18と異なる。 △ 2.19と異なる。 △ 2.20と異なる。 △ 2.21と異なる。 △ 2.22と異なる。 △ 2.23と異なる。 △ 2.24と異なる。 △ 2.25と異なる。 △ 2.26と異なる。 △ 2.27と異なる。 △ 2.28と異なる。 △ 2.29と異なる。 △ 2.30と異なる。 △ 2.31と異なる。 △ 2.32と異なる。 △ 2.33と異なる。 △ 2.34と異なる。 △ 2.35と異なる。 △ 2.36と異なる。 △ 2.37と異なる。 △ 2.38と異なる。 △ 2.39と異なる。 △ 2.40と異なる。 △ 2.41と異なる。 △ 2.42と異なる。 △ 2.43と異なる。 △ 2.44と異なる。 △ 2.45と異なる。 △ 2.46と異なる。 △ 2.47と異なる。 △ 2.48と異なる。 △ 2.49と異なる。 △ 2.50と異なる。 △ 2.51と異なる。 △ 2.52と異なる。 △ 2.53と異なる。	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
44	爆石	✓	×	×			
45	上槽の放熱・断熱 (放熱化促進)	✓	×	×			
46	雨脚浸食	✓	✓	×			
47	地下水による浸食	✓	✓	×			
48	カスクード	✓	×	×			
49	燃焼したくは川の水位低下	✓	×	×			
50	燃焼したくは川の水位上昇	✓	×	×			
51	水中の有機物	✓	✓	×			
52	太陽フレア、磁気嵐	✓	×	×			
53	河川の氾濫、氾濫	✓	×	×			

注1 仲間み事象は、既存する既存施設の外側部が既存されてる事象と該当する事象。  
 注2 既存系構造は以下のとおり。  
 基準1 当該炉や周囲の影響をもたらすなど附近した場所で発生しない。  
 基準2 ハザード評価、警報装置等、事前にそのリスクを予測、検討することでハザードを抑制できる。  
 基準3 当該炉や周囲の影響上、考慮された事象とは較めて該施設への影響度が低く影響しはせりは下。又は当該炉子が施設の安全性が損なわれる事がない。  
 基準4 影響が他の事象と比較して多くなる。  
 基準5 既存のとおなじが既に実現され、また、人為的措置はめて小さいことなど、既存炉は、安全保全面で問題はない。  
 基準6 外部からの影響による評価を実施している。又は既存の影響に対する対応の評価を行って評価している。どちら、これらの対策が既存される。なお、これまで国内で実験に成功したことのない、既存施設の機能に影響を及ぼすような状況はない。  
 \* : 先用規範を原原子炉設計に対する参考資料に対する影響の有無

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	参考 <sup>(1)</sup>	基準 <sup>(2)</sup> 西北北 <sup>(3)</sup>	基準 <sup>(2)</sup> 基準3 基準4	基準 <sup>(2)</sup> 基準5 基準6	運転 <sup>(4)</sup> 結果	運転 <sup>(5)</sup> 結果	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<b>第1.5表 設計基準において想定される外部人・為事象の選定結果(1/2)</b>									
1	人工衛星の落下				✓	×	安全設置の機能に影響を及ぼす人工衛星の衝突は、極端な場合のみを評価する。この点から除外する。（参考2参照）		
2	機械物（航空機落下 <sup>(4)</sup> ）					○	地盤特性を踏まえて評価対象とする。ここでは航空機落下のみを評価する。		
3	工事施設は軍事施設被爆（爆発、化学物質放出）	✓			×	×	本施設は近隣における安全面特に影響を及ぼすような工事施設や軍事施設周辺にハイライトしないことから除外する。		
4	放出	✓			×	×	発電所周辺は爆発と同じと考被されるため、「爆発」による影響評価に包含される。		
5	自動車又は船舶の爆発		✓		×	×	船舶は爆発と同じと考被されるため、「爆発」による影響評価に包含される。		
6	掘削工事（山崩事故、土木建設現場）		✓			×	施設内での開削はガス爆発が管理されている。また、施設外の施設側は掘削作業が確実されており、プラン上に影響を与えないことがから除外する。		
7	船舶の衝突					○	地盤特性を踏まえて評価対象とする。		
8	船舶事故（固体液体流出）			✓		×	船舶事故を被爆の衝突として考慮するため、「船体の衝突」の影響評価に包含される。		
9	交通事故（化学物質放出含む）			✓		×	影響評価又は爆発が同じと考被されるため、「爆発」又は「有毒ガス」の影響評価原因除去に包含される。		
10	タービンミサイル（他のユニットから）				✓	×	ガスの影響原因除去に包含される。		
	1.中のミサイル					✓	第1.5表（安全規設）にて評価する。		
注1：件名の事象は、設置許可基準規則の基幹6条に例示されている事象に該当する事象。									
注2：評価基準は以下の通り。 基準1：当該事象が施設に最も近く、事前にそのリスクを予測し、検知することでハザードを開拓できる。 基準2：ハザード開拓・監視が遅く、事前にそのリスクを予測し、検知して直撃等への影響度が同等以下。 基準3：当該事象が施設の安全性が影響される。 基準4：影響が他の事象と比較して非常に低い。 基準5：発生度が他の事象と比較して非常に低い。 基準6：外部から衝撃による機器の防護は別の事項により直接を実施している。又は該意の人為事象等外因からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。 断った事象。									
注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準規則第6条の本文で考慮する事象、「×」としている事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。									
＊：「発電用大型原子炉施設に関する安全設計基本指針」に記載の事象。									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第1.5表 設計基準において想定される外部人為事象の選定結果(2/2)

No.	事象①	選定基準②						備考
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6	
11	有毒ガス							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。
12	ダムの崩壊*							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。
13	爆発* (プラント外での爆発)							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。
14	火災 (近隣工場等の火災)							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。
15	軍事施設からウサイル				✓			○ 故意の人為事象であることから除外する。
16	サイト内貯蔵の化学物質流出		✓					× 化学薬品は通常に着想しているが、仮に派出した場合はでも廻等により東品の転倒防止が図られていることから除外する。
17	プラント外での化学物質流出			✓				× 影響は有毒ガスと同じと考えられるため、「有毒ガス」の影響評価に包含される。
18	電磁的妨害							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。
19	内部火災					✓		○ 第八条 (藍水による損傷の防止等) にて評価する。
20	内部漏水 (他のユニットからの内部漏水)						✓	○ 第九条 (藍水による損傷の防止等) にて評価する。
21	水中への化学物質漏出	✓						× 堤防周辺には化学プラントは立地していないことから除外する。

注1：柱埋込みの事象は、設置許可基準範囲の解釈第6条に該当する事象に該当する事象。

注2：漏 定基準は以下のとおり。

基準1：当該原子炉設置に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。

基準2：ハザード推断 調査が遅く、事前にリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。

基準3：当該原子炉設置の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響が同程度しくはされない。

基準4：影響が他の事象に包含される。

基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。

基準6：外部から発生する事象と比較して非常に低い。

基準7：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。

注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準範囲第6条の余項により評価により評価の防止とははの余項による影響の防止の対象外の事象である。

注4：評価した事象。

＊：「保用核燃料設置に関する安全設計審査指針」に記載の事象

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>&lt;参考1&gt;</p> <p><b>基準1</b>：当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。</p> <p>発電所の立地点の自然環境は一様ではなく、発生する自然現象は地域性があるため、発電所立地において明らかに起こり得ない事象は対象外とする。</p> <p><b>基準2</b>：ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。</p> <p>事象発生時の発電所への影響の進展が緩慢であって、影響の緩和又は排除の対策が容易に講じることができる事象は対象外とする。例えば、発電所で海岸の浸食の事象が発生しても、進展が遅いため補強工事等により侵食を食い止めることができる。</p> <p><b>基準3</b>：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。</p> <p>事象が発生しても、プラントへの影響が極めて限定的で炉心損傷事故のような重大な事故には繋がらない事象は対象外とする。例えば、外気温が上昇しても、屋外設備でも機能喪失に至る可能性は小さく、また、冷却海水の温度が直ちに上昇しないことから冷房は維持できるので、影響は限定的である。</p> <p><b>基準4</b>：影響が他の事象に包絡される。</p> <p>プラントに対する影響が同様とみなせる事象については、相対的に影響が大きいと判断される事象に包含して合理的に検討する。例えば、地滑り、山崩れ、崖崩れ等は程度の差はある同じ影響を与える事象であるので、まとめて検討できる。</p> <p><b>基準5</b>：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。</p> <p>タービンミサイル、航空機落下の評価では発生頻度が低い事象（<math>10^7</math>（/年）以下）は考慮すべき事象の対象外としており、同様に発生頻度がごく稀な事象は対象外とする。</p>			

## 泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>基準6：外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等の外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。</p> <p>第4条（地震による損傷の防止）、第5条（津波による損傷の防止）、第8条（火災による損傷の防止）等の別の条項により評価を実施するもの、又は、故意の人為事象等の外部からの衝撃による損傷の防止に該当しないものについては対象外とする。</p>			

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>&lt;参考2&gt;</p> <p>NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events(IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities"によると、隕石や人工衛星については、衝突の確率が <math>10^{-9}</math> 以下と非常に小さいため、起因事象頻度は低く IPEEE の評価対象から除外する旨が記載されている。なお、本記載の基になった NUREG/CR-5042,Supplement2 によると、1 ポンド以上の隕石の年間落下数と地表の一定面積に落下する確率を面積比で概算した結果、100 ポンド以上の隕石が 10,000 平方フィートに落下する確率は <math>7 \times 10^{-10}</math>/炉年、100,000 平方フィートに落下する確率は <math>6 \times 10^{-8}</math>/炉年、隕石落下による津波の確率は <math>9 \times 10^{-10}</math>/炉年と評価されている。</p> <p>その他、IAEA の SAFETY STANDARDS SERIES No.NSR-1,"Safety of Nuclear Power Plants: Design"では、想定起因事象で考慮しないものとして、自然又は人為の事象であって、極めて起こりにくいもの（隕石や人工衛星の落下）を挙げている。</p> <p>なお、隕石が大飯発電所に衝突する確率については、概略計算で以下のとおり見積もられる。</p> <p>地球近傍の天体が地球に衝突する確率及び衝突した際の被害状況を表す尺度として、トリノスケールがあるが、2012年現在において、NASAは、今後 100 年間に衝突が起こる可能性のある天体について、このトリノスケールのレベル1を超えるものはないとしている。このレベル1の小惑星として“2007 VK184”が挙げられているが、当該惑星の衝突確率は「1750 分の1」である。そこで、隕石が地球に落ちて地上に当たる確率を <math>1/1750</math> とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地球の表面積 : <math>510,072,000 [\text{km}^2]</math></li> <li>・ 大飯発電所の敷地面積 : <math>1.75 [\text{km}^2]</math></li> </ul> <p>であることから、隕石が大飯発電所の敷地内に衝突する確率は概算で以下のとおりとなる。</p> $\frac{1}{1750} \times \left( \frac{1.75}{510,072,000} \right) = 1.96 \times 10^{-12}$ <p>人工衛星が落下した場合については、衛星の大部分が大気圏で燃え尽き、一部破片が落下する可能があるものの原子炉施設に影響を与えることはないものと考えられる。</p>			

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 3 凍結が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定            (1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出   <b>凍結</b>事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。            ① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」            ② ヒートシンク（海水）の「凍結」            ③ 「着氷」による送電<b>変電設備</b>の相間短絡             (2) 評価対象施設、シナリオの選定             (1)項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-1            凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定            (1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出             低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。            ① 屋外タンク及び配管内流体の凍結            ② ヒートシンク（海水）の凍結            ③ 着氷による送電線の相間短絡             (2) 評価対象設備の選定             (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。            具体的には、以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。             ① 屋外タンク及び配管内流体の凍結            • 軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系（以下「軽油タンク等」という。）</p>	<p>補足 1-1            凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定            (1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出             低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。            ① 屋外タンク及び配管内流体の凍結            ② ヒートシンク（海水）の凍結            ③ 着氷による送電線の相間短絡             (2) 評価対象設備の選定             (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。            具体的には、以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。             ①屋外タンク及び配管内流体の凍結            • ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油貯油槽からサービスタンクまでの配管及び弁（以下「燃料油貯油槽等」という。）</p>	<p>【大飯】            ・泊の構成に合わせて大飯の添付-2～7の記載順序を入れ替えている</p> <p>【大飯】            ■記載方針の相違            ・女川実績の反映            ・泊は補足 1-1～1-6において、「(2)評価対象設備の選定」と「(3)起因事象になり得るシナリオの選定」を分けて実施している            (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】            ■設備名称の相違            ・軽油タンク↔ディーゼル発電機燃料油貯油槽            • 非常用ディーゼル発電機等</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」          　・燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油凍結</p> <p>低温によって燃料油貯蔵タンク及び重油タンク内の重油が凍結するとともに、以下③に示す外部電源喪失が発生している状況においては、ディーゼル発電機の燃料枯済により、全交流動力電源喪失に至る。</p>	<p>② ヒートシンク（海水）の凍結          　・取水設備（海水）</p> <p>③ 着氷による送電線の相間短絡          　・送電線</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定          　(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結          　・軽油タンク等の凍結</p> <p>低温によって軽油タンク等の軽油が凍結するとともに、以下③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機等の燃料ディタンクの燃料枯済により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p>	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結          　・取水設備（海水）</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡          　・送電線</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定          　(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結          　・燃料油貯蔵タンク等の凍結</p> <p>低温によって燃料油貯蔵タンク等の軽油が凍結した場合に、ディーゼル発電機設備が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に③の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p>	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）          　・燃料移送系⇒ディーゼル発電機燃料油貯油槽からサービスタンクまでの配管及び弁          　・軽油タンク等⇒燃料油貯油槽等          　（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>■【女川】          　■設計の相違          　・泊は機能喪失により起因事象となりうるタンク類は屋内に設置されている          　（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>■【大飯】          　■設備名称の相違          　・燃料油貯蔵タンク及び重油タンク⇒燃料油貯油槽等          　（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>■【女川】          　■評価方針の相違          　・泊は外部電源喪失後の非常用所内交流電源喪失による全交流動力電源喪失については事故シーケンスとしており、起因事象として扱って</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・復水貯蔵タンク等の凍結 低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合、復水補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ</li> </ul> <p>②ヒートシンク（海水）の「凍結」 大飯発電所においては、河川／湖を冷却水源としておらず、大飯発電所の海水が凍結することは起こりえないと判断されるため、本損傷・機能喪失モードは考慮しない。</p> <p>③「着氷」による送電変電設備の相間短絡 送電線や碍子への着氷によって、相間短絡を起こし、外部電源喪失する。</p> <p>④起因事象の特定 (2)項で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対しての裕度評価(起因事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の「凍結」 ・燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油凍結 燃料油貯蔵タンク及び重油タンク内等の重油が凍結に至る温度は十分低く、また、凍結事象については事前の予測が十分に可能であり、温度管理が可能であることから、凍結事象による燃料油貯蔵タンク及び重油タンク等の凍結事象の発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはならない。</p>		<p>いない (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■設計の相違 ・泊はディーゼル発電機の燃料として軽油を使用している</p>
	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結 低温によって女川原子力発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡 ・送電線の地絡、短絡 送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>④起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対しての裕度評価(起因事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結 ・軽油タンク等の凍結 燃料移送系が凍結するような低温事象は、事前に予測が可能であり、燃料移送系の循環運転等による凍結防止対策が可能であることから、燃料移送系が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結 低温によって泊発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡 ・送電線の地絡、短絡 送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>④起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対しての裕度評価(起因事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結 ・燃料油貯油槽等の凍結 ディーゼル発電機の燃料として使用している軽油は低温時の使用環境を考慮した油種としており、また、燃料油貯油槽等は地中に埋設されていることから、燃料油貯油槽等が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>【女川】【大飯】 ■設計の相違 ・泊は凍結防止対策として、軽油の凍結対策および設備設計の考慮が施されている</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② ヒートシンク（海水）の「凍結」      ①.(2)に記載のとおり、本損傷・機能喪失モードは考慮しないため、想定するシナリオはない。</p> <p>③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡      設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できないため、送電設備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとして選定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定      上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。      ・外部送電系の機能喪失による外部電源喪失      上記シナリオは、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失のみであり、凍結事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>・復水貯蔵タンク等の凍結      復水貯蔵タンクの保有水が凍結するような低温事象は、事前に予測が可能であり、復水貯蔵タンク等の循環運転等による凍結防止対策が可能であることから、保有水が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結      (3)②のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡      送電線の地絡、短絡      着氷に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できず、送電線の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定      1.にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結      (3)②のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡      送電線の地絡、短絡      着氷に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できず、送電線の相間短絡による外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定      1. にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>【女川】    ■記載表現の相違    ・泊は(3)③と記載を統一している</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 4 積雪が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重</p> <p>③ 「着雪」による送電変電設備の機能阻害</p> <p>① 「多積雪」によるディーゼル発電機の吸排気口、海水ポンプモータ冷却口の閉塞</p> <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1) 項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-2</p> <p>積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>② 着雪による送電線の相間短絡</p> <p>③ 給気口等の閉塞</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面し</p>	<p>補足 1-2</p> <p>積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>② 着雪による送電線の相間短絡</p> <p>③ 給気口等の閉塞</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面し</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊の構成に合わせて大飯の記載順序を入れ替えている（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は建屋において積雪荷重がかかる箇所として、各建屋の屋上という表現で統一している（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【女川】 【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は建屋において積雪荷重がかかる箇所として、各建屋の屋上という表現で統一している（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川実績の反映</li> <li>泊はアクセス性や作業性の悪化による影響を評価している（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>た設備含む）の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 ＜建屋＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋（原子炉棟、付属棟）</li> <li>・制御建屋</li> </ul> <p>・タービン建屋</p> <p>・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所、変圧器）</p> <p>・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系（以下「軽油タンク等」という。）</p> <p>・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（排気消音器等）</p> <p>・復水貯蔵タンク</p> <p>・原子炉補機冷却海水系</p> <p>・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系</p> <p>・タービン補機冷却海水系</p>	<p>た設備含む。）の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重 ＜建屋＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> </ul> <p>・タービン建屋</p> <p>・ディーゼル発電機建屋</p> <p>・循環水ポンプ建屋</p> <p>・電気建屋</p> <p>＜屋外設備＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器）</li> </ul> <p>・ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び付属配管（以下「燃料油貯油槽等」という。）</p> <p>・ディーゼル発電機の付属機器（排気消音器等）</p> <p>・主蒸気逃がし弁消音器</p> <p>・主蒸気安全弁排気管</p> <p>・タービン動補助給水ポンプ排気管</p>	<p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は選定した評価対象設備を記載している (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制御建屋⇒原子炉補助建屋 (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・積雪の影響を受ける建屋が異なる (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・66kV開閉所⇒66kV開閉所（後備用） (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>・軽油タンク⇒ディーゼル発電機燃料油貯油槽 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>・燃料移送系⇒付属配管 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>・非常用ディーゼル発電機等⇒ディーゼル発電機 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・積雪の影響を受ける機器が異なる</li> </ul>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重 ・建屋崩落</p> <p>③ 給気口等の閉塞 ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口、吸気口） ・中央制御室換気空調系（給気口） ・計測制御電源室換気空調系（給気口） ・原子炉補機冷却海水系（モータ） ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系（モータ） ・タービン補機冷却海水系（モータ） ・循環水系（モータ）</p> <p>④ 起因事象になり得るシナリオの選定 （1）で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、（2）で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>② 給気口等の閉塞 ・ディーゼル発電機の付属機器（給気口、吸気口） ・原子炉建屋給気ガラリ（外気取入口） ・主蒸気管室給気ガラリ（外気取入口）</p> <p>③ 給気口等の閉塞 ・（アセスルート）</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 （アセスルート）</p> <p>⑤ 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>⑥ 建屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>⑦ 原子炉建屋 原子炉建屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している燃料取替用水ピットが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>② 着雪による送電線の相間短絡 ・送電線</p> <p>③ 給気口等の閉塞 ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口、吸気口） ・中央制御室換気空調系（給気口） ・計測制御電源室換気空調系（給気口） ・原子炉補機冷却海水系（モータ） ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系（モータ） ・タービン補機冷却海水系（モータ） ・循環水系（モータ）</p> <p>④ 起因事象になり得るシナリオの選定 （1）で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、（2）で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>② 給気口等の閉塞 ・ディーゼル発電機の付属機器（給気口、吸気口） ・原子炉建屋給気ガラリ（外気取入口） ・主蒸気管室給気ガラリ（外気取入口）</p> <p>③ 給気口等の閉塞 ・（アセスルート）</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 （アセスルート）</p> <p>⑤ 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>⑥ 建屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>⑦ 原子炉建屋 原子炉建屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している燃料取替用水ピットが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>② 着雪による送電線の相間短絡 ・送電線</p> <p>③ 給気口等の閉塞 ・ディーゼル発電機の付属機器（給気口、吸気口） ・原子炉建屋給気ガラリ（外気取入口） ・主蒸気管室給気ガラリ（外気取入口）</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 （アセスルート）</p> <p>⑤ 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>⑥ 建屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>⑦ 原子炉建屋 原子炉建屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している燃料取替用水ピットが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は（1）で抽出した各建屋・機能喪失モードに対し、評価対象設備が無い場合には、「—」として記載している</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は屋上が崩落した場合に影響を受ける設備等が建屋の最上階に設置されているとは限らないため、「その直下に」という表現で統一している (以下、相違理由説明を省略)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>原子炉建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉補機冷却水系のサージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、原子炉補機冷却水系が喪失し、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋附属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している燃料ディタンクが全数機能喪失した場合で、かつ外部電源喪失に至つてはいるとして、非常用ディーゼル発電機の機能喪失により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋付属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉建屋排気隔壁の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>・制御建屋</p> <p>制御建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響により機能喪失し、計測・制御系機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下階に位置している直流電源設備が内部溢水により機能喪失に至るシナリオ</p>	<p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している原子炉補機冷却水サージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却機能喪失」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している主蒸気管等が物理的に損傷し、機能喪失することで、「2次冷却系の破断」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているアニュラス空気浄化設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・原子炉補助建屋</p> <p>原子炉補助建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響により機能喪失し、「複数の信号系損傷」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉補助建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室空調装置、</p>	<p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設構造が異なることにより機能喪失によるシナリオも異なる</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却水系のサージタンク⇒原子炉補機冷却水サージタンク</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>■名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終ヒートシンク喪失⇒原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>・泊の構成に合わせて女川の制御建屋とタービン建屋の記載順序を入れ替えている</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>荷重により建屋が崩落した場合に、建屋に設置している機器等に影響が及ぶ。本評価においては、タービン建屋を考慮し、地震PRAの検討を踏まえ、外部電源喪失事象、2次冷却系の破断事象及び主給水流量喪失事象を考慮する。</p>	<p>・タービン建屋 タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び「非隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているタービン補機冷却水サージタンクに影響が及び「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p>	<p>安全補機開閉器室空調装置、蓄電池室空調装置、補助建屋空調装置又は試料採取室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・ディーゼル発電機建屋 ディーゼル発電機建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているディーゼル発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 ・タービン建屋 タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているタービンや発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」に至るシナリオ。 タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している給水設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「主給水流量喪失」に至るシナリオ。</p>	<p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は設備が損傷し機能喪失するものに対し、「物理的に損傷し、機能喪失する」で表現を統一している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・タービン建屋屋上の崩落によりタービンや発電機が損傷した場合、負荷の喪失に至ることが考えられることがから、泊は過渡事象に至るシナリオを選定している ・タービン建屋屋上が崩落しても外部電源喪失には至らないものと考えられることから、泊は外部電源喪失に至るシナリオとして選定しない ・タービン建屋屋上の崩落により建屋内の主給水管や主蒸気管が損傷しても、原子炉建屋内の隔離弁により隔離</p>