

玄海原子力発電所 3 号炉  
高経年化技術評価  
(照射誘起型応力腐食割れ)

補足説明資料

2023年10月16日  
九州電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る  
事項ですので公開することはできません。

# 目次

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 評価対象と評価手法	4
3.1 評価対象	4
3.2 評価手法	6
4. 技術評価	11
4.1 健全性評価	11
4.2 現状保全	15
4.3 総合評価	23
4.4 高経年化への対応	23
5. まとめ	23
5.1 審査ガイド適合性	23
5.2 長期施設管理方針として策定する事項	23

## 別紙

別紙 1. 1次冷却材の水質の基準値と至近の実績について	1-1
別紙 2. 炉内構造物の中性子照射量について	2-1
別紙 3. 制御棒クラスタ被覆管の中性子照射量等について	3-1
別紙 4. 炉心槽溶接部の亀裂安定性評価について	4-1
別紙 5. MOX 燃料による影響について	5-1

## 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第82条第1項の規定に基づき実施した、運転を断続的に行うこと前提とした高経年化技術評価のうち、照射誘起型応力腐食割れの評価結果を補足説明するものである。

オーステナイト系ステンレス鋼は、高い中性子照射を受けると材料自身の応力腐食割れ感受性が高くなる。照射誘起型応力腐食割れは、この状況に引張応力が作用すると粒界型応力腐食割れが生じる現象である。

照射誘起型応力腐食割れの発生要因は、材料、環境及び応力の3つの要因が考えられ、運転時間が経過し、比較的高い累積中性子照射量を受けたステンレス鋼において発生する可能性があるため、これらの要因の観点から照射誘起型応力腐食割れの評価を実施した。

なお、炉内構造物の各部位及び制御棒クラスタは1次冷却材と接液しており、通常運転時の温度は約325°Cである。また、1次冷却材の水質管理においては、社内規定「玄海原子力発電所 化学業務要領（3, 4号）」において基準値を定め、水質管理を実施している。1次冷却材の水質の基準値と至近の実績について別紙1に示す。

## 2. 基本方針

照射誘起型応力腐食割れに対する基本方針は、評価対象部位において照射誘起型応力腐食割れの発生の可能性について評価し、その発生の可能性が将来にわたって否定できない場合は、その発生または進展に係る健全性評価を行い、運転開始後60年時点までの期間において「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」と「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の要求事項を満たすことを確認することである。

照射誘起型応力腐食割れを評価するにあたっての要求事項を表1に整理する。

表1 (1/2) 照射誘起型応力腐食割れについての要求事項

ガイド	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド	<p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑫健全性の評価 実施ガイド3. 1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。</p> <p>⑬現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。</p> <p>⑭追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。</p> <p>(2) 長期施設管理方針の審査</p> <p>①長期施設管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。</p>

表1 (2/2) 照射誘起型応力腐食割れについての要求事項

ガイド	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド	<p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し 高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。        ⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。        イ 実用炉規則第82条第1項の規定に基づく高経年化技術評価プラントの運転を開始した日から60年間</p> <p>3.2 長期施設管理方針の策定及び変更 長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。        ①高経年化技術評価の結果抽出されたすべての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されること前提として抽出されたもののすべて。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。        なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されること前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。</p>

### 3. 評価対象と評価手法

#### 3.1 評価対象

材料がステンレス鋼で、照射誘起型応力腐食割れ感受性の発生が考えられる中性子照射量  $1.0 \times 10^{21} \text{n/cm}^2$  ( $E > 0.1 \text{MeV}$ ) オーダー以上（運転開始後 60 年時点）を受ける機器を抽出した結果、対象機器は炉内構造物のみ<sup>\*</sup>であったため、炉内構造物の各部位を評価対象とする。中性子照射量の算出過程については、別紙 2 に示す。

炉内構造物主要部位の使用材料について、規格上の材料記号を表 2 に示す。

\*1：制御棒クラスタの被覆管については、有意な応力は発生せず、中性子照射量が  $5 \times 10^{22} \text{n/cm}^2$  ( $E > 0.625 \text{eV}$ ) を超えるまでに取り替える運用をしていることから、抽出対象外としている。制御棒クラスタの被覆管の中性子照射量等については、別紙 3 に示す。

表 2 炉内構造物主要部位の使用材料

部位	材料
上部炉心板	JIS G4304 SUS304
上部炉心支持柱	JIS G3446 SUS304TKA / JIS G4303 SUS304
上部炉心支持板	JIS G4304 SUS304 / JIS G3214 SUSF304
下部炉心板	JIS G4304 SUS304
下部炉心支持柱	JIS G4303 SUS304
下部炉心支持板	JIS G3214 SUSF304
炉心槽	JIS G4304 SUS304 / JIS G3214 SUSF304
上部燃料集合体案内ピン	原子力発電用規格 G316 CW1
下部燃料集合体案内ピン	原子力発電用規格 G316 CW1
制御棒クラスタ案内管	JIS G4304 SUS304 / JIS G3463 SUS304TB
支持ピン	JIS G4901 NCF750
炉心バッフル	JIS G4304 SUS304
炉心バッフル取付板	JIS G4304 SUS304
バッフルフォーマボルト	SUS316CW
バレルフォーマボルト	SUS316CW
炉内計装用シンプルチューブ	ASME SA-213 T316
熱遮蔽体	JIS G4304 SUS304
熱遮蔽体取付ボルト	原子力発電用規格 G316 CW2
抑えリング	ASME SA182 Gr. F6b*

\*JIS 鉄鋼 I に基づき JIS G3214 SUS F6B の相当材として使用

次に、炉内構造物の各部位の中性子照射量、温度、応力レベルを表 3 に整理した。これらの部位のうち、中性子照射量と環境温度が最も高く、応力レベルも大きく、海外での損傷事例もあるバッフルフォーマボルトを最も厳しい評価部位として選定した。

表3 玄海3号炉 ステンレス鋼の照射誘起型応力腐食割れの可能性評価

部位	実機条件			海外の 損傷 事例	可能性評価
	中性子照射量レベル <sup>*1</sup> [n/cm <sup>2</sup> : E > 0.1 MeV]	応力レベル <sup>*2</sup> (応力支配因子)	温度 [°C]		
バッフル フォーマ ボルト	$1 \times 10^{23}$	大 (締付+熱曲げ +照射スウェーリング)	325	有	発生の可能性有り。炉心バッフルの照射スウェーリングにより応力増加が生じるため、亀裂発生の可能性が大きくなる。海外損傷事例もあり最も厳しい。
炉心 バッフル	$1 \times 10^{23}$	小 (熱応力)	325	無	バッフルフォーマボルトよりも応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
炉心 バッフル 取付板	$1 \times 10^{23}$	小 (熱応力)	325	無	バッフルフォーマボルトよりも応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
バレル フォーマ ボルト	$9 \times 10^{21}$	大 (締付+熱曲げ)	325	無	応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
炉心槽	$1 \times 10^{22}$	大 <sup>*3</sup> (溶接部) (溶接残留応力)	325	無	溶接残留応力が存在し応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
上部 炉心板	$2 \times 10^{21}$	小 (熱応力)	325	無	バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
上部燃料 集合体 案内ピン	$2 \times 10^{21}$	小 (締付け)	325	無	バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
下部燃料 集合体 案内ピン	$1 \times 10^{22}$	小 (締付け)	289	無	バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量、応力レベル及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
下部 炉心板	$1 \times 10^{22}$	大 (熱応力)	289	無	応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
下部炉心 支持柱	$4 \times 10^{21}$	中 (曲げ)	289	無	バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量、応力レベル及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
熱遮蔽体	$6 \times 10^{21}$	小 (熱応力)	289	無	バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量、応力レベル及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。
熱遮蔽体 取付 ボルト	$6 \times 10^{21}$	大 (締付+熱曲げ)	289	無	応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さい。

\*1：中性子照射量レベルは運転開始後60年時点での各部位の推定最大中性子照射量レベルを示す。

\*2：応力レベルは各部位の最大応力値を示す。

〔大：> S<sub>y</sub> (非照射材の降伏応力) 中：≈ S<sub>y</sub> (非照射材の降伏応力) 小：< S<sub>y</sub> (非照射材の降伏応力)〕

\*3：炉心槽溶接部の残留応力は大きいが、「日本機械学会 維持規格 (JSMIE S-NaI-2012)」にて、炉心槽溶接部応力は、照射誘起型応力腐食割れ発生に対し余裕があると評価されている。

### 3.2 評価手法

#### a. バッフルフォーマボルトの損傷予測評価

バッフルフォーマボルトの照射誘起型応力腐食割れ発生可能性については、原子力安全基盤機構「平成 20 年度 照射誘起応力腐食割れ (IASCC) 評価技術に関する報告書」に示された評価ガイド（案）（以下、「評価ガイド」という。）、原子力安全推進協会「PWR 炉内構造物点検評価ガイドライン【バッフルフォーマボルト】（第 3 版）」及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 (JSME S NA1-2012)」（以下、「維持規格」という。）に基づき、以下のとおり評価する。

① 運転時間（照射量）によって変動するバッフルフォーマボルトの応力履歴を算出（図 2-1、2-2 参照）。



② 評価ガイドに定められている割れ発生応力線と①で算出したバッフルフォーマボルトの応力履歴を重ね合わせる（図 1）。



③ バッフルフォーマボルトの応力履歴が割れ発生応力線を超えた時点を照射誘起型応力腐食割れの発生時間とする。



④ 割れ発生応力線図を超えたボルト数と管理損傷ボルト数を比較する。




図 1 割れ発生予測評価概念図

[出典：原子力安全基盤機構「平成 20 年度 照射誘起応力腐食割れ (IASCC) 評価技術に関する報告書」]




図 2-1 応力評価手法




図 2-2 応力評価手法

なお、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 (JSME S NA1-2012)」(以下、「維持規格」という。)によれば、バッフルフォーマボルトは縦列に2本のボルトが残存すればよく、ボルト全数(936本)の約7割が損傷した場合においても炉内構造物の安全機能の確保は可能とされている。

また、維持規格ではバッフルフォーマボルトの仕様等に応じて、IASCCに対する感受性の高い順にプラントをグループ1～4に分類しており、玄海3号炉はこのうちのグループ4に属する。グループ2～4のボルト損傷予測本数が管理損傷ボルト数に至るまでの期間は50年とされているが、これは、グループ2の損傷予測評価によるものであり、玄海3号炉に対しては、保守的な評価結果であると考えられる。

表4 バッフルフォーマボルト仕様に基づく分類

グループ	ループ数	ボルト本数	シャンク長さ	ボルト材料 <sup>1)</sup>	首下形状	シャンク部ベントホールの有無	燃料タイプ
グループ1	2	624	25mm	SUS347	1R	無	14×14 燃料
	2	728	25mm	SUS347	1R	無	14×14 燃料
グループ2	3	1088	35mm	SUS316 <sup>2)</sup>	2R	無	15×15 燃料
	4	832	64mm	SUS316 <sup>2)</sup>	2R	無	17×17 燃料
グループ3	2	832	35mm	SUS316 <sup>2)</sup>	バーピリック	無	14×14 燃料
グループ4	3	1080	35mm	SUS316 <sup>2)</sup>	バーピリック	有	17×17 燃料
	4	936	64mm	SUS316 <sup>2)</sup>	バーピリック	有	17×17 燃料
	2	800	35mm	SUS316 <sup>2)</sup>	バーピリック	有	14×14 燃料

1) 相当品含む

2) 冷間加工材含む

[出典：日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 (JSME S NA1-2012)」]

←玄海3号炉

なお、国内プラントにおいてバッフルフォーマボルトの損傷が確認された事例はないが、海外ではバッフルフォーマボルトの損傷が確認されている。例えば米国にてバッフルフォーマボルトの損傷が確認されているプラントは、いずれも炉心バッフルの内外差圧によりバッフルフォーマボルトに作用する荷重が大きくなるダウンフロー構造（炉心槽と炉心バッフルの間のバイパス流の流れが下向き）あるいは運転開始後にダウンフロー構造からアップフロー構造（バイパス流の流れが上向き）に変更したものであるのに対し、玄海3号炉は運転開始当初からアップフロー構造である。

さらに、玄海3号炉ではボルトのシャンクが長く、首下の応力集中を低減させた形状により発生応力の低減が図られているとともに、ベントホールを有することで温度低減が図られている構造となっている。また、バッフルフォーマボルトは、ボルト頭部に溝が加工されており、ボルト締結後に溝幅より外径をやや大きく加工した回り止めピンをはめ込み回り止めピンの両端をバッフル板に溶接することで回り止めされていることから、仮にバッフルフォーマボルトが損傷した場合でもボルト頭部の炉内への脱落を防止する構造となっている。

玄海 3 号炉のバッフルフォーマボルトの仕様を以下と図 3 に示す。

- ・材料 : SUS316CW
- ・首下形状 : パラボリック
- ・シャンク長さ : 64 mm (ベントホール有)




図 3 玄海 3 号炉 バッフルフォーマボルト

b. 適用規格

- ・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 (JSME S NA1-2012)」
- ・原子力安全基盤機構「平成 20 年度 照射誘起応力腐食割れ (IASCC) 評価技術に関する報告書」
- ・原子力安全推進協会「PWR 炉内構造物点検評価ガイドライン [バッフルフォーマボルト] (第 3 版)」

## 4. 技術評価

### 4.1 健全性評価

#### a. バッフルフォーマボルトの損傷予測評価

運転開始 60 年時点（約 41.3 万時間（47.1EFPY））におけるバッフルフォーマボルトの損傷予測評価結果を図 4-1 に示す。評価の結果、運転開始 60 年時点までにバッフルフォーマボルト（全数）の応力履歴が割れ発生応力線を超えることはなく、IASCC 発生の可能性が小さいことを確認した。割れ発生応力線は、原子力安全基盤機構「平成 20 年度 照射誘起応力腐食割れ（IASCC）評価技術に関する報告書」で得たバッフルフォーマボルト材の定荷重 SCC 試験で割れが認められたデータの下限を結んだ線を用いている。評価領域については、炉心の対称性から  $1/8$  ( $45^\circ$ ) 領域とし、 $1/8$  ( $45^\circ$ ) 領域における全ボルトの応力履歴を示す。

なお、玄海 3 号炉の運転開始後 60 年（約 41.3 万時間）における照射量 (dpa) は最大のバッフルフォーマボルトで約 67dpa となる。バッフルフォーマボルトに発生する応力として、炉心バッフルのスウェーリングに伴う変形による曲げ応力が支配的であり、長時間照射を受けることで、炉心バッフルの変形が大きくなり、バッフルフォーマボルトに作用する応力も大きくなる。本評価では、2010 年度末までの設備利用率約 85%に対し、今後の設備利用率を 90%と仮定することで、運転時間及び照射量を保守的に評価している。

照射量の算出にあたっては、玄海 3 号炉は運転の途中段階（13.6EFPY）から MOX 燃料を装荷しており、MOX 燃料装荷以降の中性子束は保守的に実績炉心の中性子束の 1.09 倍として評価した。

管理損傷ボルト本数は、維持規格に記載のとおり、許容損傷ボルトパターン（最上段及び最下段のボルトのみ健全でそれ以外は損傷しているパターン）に 3 倍の余裕をとって設定する。玄海 3 号炉の許容損傷ボルトパターンは 7 段 / 9 段 = 77.8% であるため、これに 3 倍の余裕をとると管理損傷ボルト本数は  $77.8 / 3 = 26\%$  となる。これを丸めて 20% とすると、ボルト全数 936 本の 20% にあたる 187 本が管理損傷ボルト本数となる。




図 4-1 玄海 3 号炉のバッフルボルトの応力履歴と割れ発生応力線  
の重ね合わせ (応力履歴は 41.3 万時間まで)

### b. スウェーリングの評価について

今回の応力評価におけるスウェーリングの影響については、米国高速実験炉 EBR-II 炉心の中性子反射体要素(SUS304 材)から採取したデータを基に作成した dpa レイトイト補正 Foster-Flinn 式(下式)を用いて評価している。本評価式は照射量、dpa レイト(照射速度)、温度のスウェーリング量への影響を定式化したものである。

#### スウェーリングによる体積膨張率

$$S = \% \frac{\Delta V}{V_0} = A \cdot \left( \frac{\dot{dpa} \times 10^7}{1.25} \right)^{-0.73} \cdot \left( \frac{dpa}{4.9} \right)^2$$

$\Delta V$  : スウェーリングによる体積膨張量

$V_0$  : スウェーリング前の体積

$\% \Delta V/V_0$  :  $\Delta V/V_0 \times 100$  [%]

dpa = 照射量 [dpa]

$\dot{dpa}$  = dpa レイト [dpa/s]

$A = \exp(-1.591 + 0.245T - 1.210T^2 - 1.384T^3 - 1.204T^4)$

$T = (T' [^\circ C] - 490) / 100$   $T'$  : 評価箇所の温度 [°C]

### c. 照射下クリープの評価について

今回の応力評価における照射下クリープの影響については、原子力安全基盤機構「照射誘起応力腐食割れ(IASCC)評価技術」事業において示された照射下クリープ評価式を用いた評価を行っている。

本評価式は、Halden 炉での約 1dpa までの照射下クリープデータ(遷移クリープ、定常クリープ両方のデータ)に基づき作成されたものであり、この照射量(1dpa)は、実機 PWR と同等の照射速度、現実的な照射時間(約 2 年間)で定常クリープ領域に達するのに必要な照射量として設定されたものである。

また、加速クリープの影響については、高照射領域での照射下クリープデータがないため考慮していないが、考慮しない方が保守的(クリープが小さい方がボルトの応力緩和が小さくなる)であることから、実機評価を行う上では問題ないと考えている。

なお、「評価ガイド」において、照射下クリープについて本評価式を用いることとされている。

#### d. バッフルフォーマボルト以外の総合評価

バッフルフォーマボルト以外の部位については、中性子照射量・応力レベル・温度条件がバッフルフォーマボルトより相対的に低いレベルであるため、バッフルフォーマボルトの評価結果を基準に相対的な評価を行い、照射誘起型応力腐食割れの発生の可能性は、バッフルフォーマボルトより小さいと考えている。

バッフルフォーマボルトの健全性評価としては、原子力安全基盤機構「照射誘起応力腐食割れ（IASCC）評価技術」事業で得られた最新知見を用いたボルト損傷時間の予測を行っており、この結果、運転開始後 60 年時点に相当する運転時間約 41.3 万時間 (47.1EFPY) までにバッフルフォーマボルトに損傷は発生しないと評価している。よって、照射誘起型応力腐食割れの感受性が相対的に高いと考えられるバッフルフォーマボルトにおいて照射誘起型応力腐食割れによる損傷は発生しないと評価されたことから、バッフルフォーマボルト以外においても照射誘起型応力腐食割れの発生の可能性は小さいと評価している。

なお、炉心支持機能維持の観点より、比較的応力レベルの大きい炉心槽の溶接部について、維持規格に基づき、炉心槽溶接部に仮想亀裂（溶接線中心に全周亀裂）を想定した亀裂安定性評価を行った場合においても、不安定破壊は起こらないことを確認している。亀裂安定性評価については、別紙 4 に示す。

また、炉内構造物に対しては、維持規格に従い、目視検査（VT-3）を実施してきており、これまでの検査の結果、照射誘起型応力腐食割れに起因するものも含め、炉内構造物の健全性に影響を及ぼすような有意な欠陥は認められていない。

## 4.2 現状保全

### a. 現状保全の内容

炉内構造物の現状保全としては、維持規格に従い、供用期間中検査として目視検査（VT-3）を実施している。

VT-3では、炉内構造物の試験対象部位の異常（ボルト等の脱落、過大な変形等）がないことを確認している。維持規格に基づく点検内容を表5に、点検範囲の概略図を図4-2から図4-6に示す。

表5 炉内構造物の供用期間中検査計画

項目番号※ <sup>1</sup> 試験カテゴリ	試験部位	試験対象 (IASCC想定部位)	試験方法	頻度
G1.10 G-P-1	容器内部	炉心槽 炉心バッフル 下部炉心板	VT-3※ <sup>2</sup>	3回/10年
G1.40 G-P-1	内部取付け物	炉心バッフル 熱遮蔽体	VT-3※ <sup>2</sup>	1回/10年
G1.50 G-P-2	炉心支持構造物	上部炉心板 炉心槽 下部炉心板	VT-3※ <sup>2</sup>	1回/10年

※1：維持規格2012年版、2013年追補、2014年追補の番号を示す。

※2：水中テレビカメラによる遠隔目視試験であり、試験要領は以下の通り。

試験方法：水中テレビカメラによって、可視範囲に対して遠隔目視試験を行っている。その際、試験対象部の表面において 18%中性灰色カード上の幅 0.8mm の黒線が識別できることを確認。

試験項目：機器の変形、心合せ不良、傾き、部品の破損、隙間の異常、ボルト締め付け部の緩み、機器表面における異常及び脱落の有無を確認。

判定基準：機器の変形、心合せ不良、傾き、部品の破損、隙間の異常、ボルト締め付け部の緩み、機器表面における異常及び脱落がないこと。

### b. 炉内構造物の検査結果

玄海 3 号炉の炉内構造物に対して実施した目視検査において、これまで異常が認められたことはない。至近の検査結果を表6に示す。

表6 玄海3号炉 炉内構造物の至近の検査結果

項目番号 <sup>*1</sup> 試験カテゴリ	試験部位	試験対象 (IASCC想定部位)	試験方法	年度 (定検)	結果
G1.10 G-P-1	容器内部	炉心槽 炉心バッフル 下部炉心板	VT-3 <sup>*2</sup>	2021～2022年度 (第16回)	良
G1.40 G-P-1	内部取付け物	炉心バッフル 熱遮蔽体	VT-3 <sup>*2</sup>	2021～2022年度 (第16回)	良
G1.50 G-P-2	炉心支持構造物	上部炉心板 炉心槽 下部炉心板	VT-3 <sup>*2</sup>	2021～2022年度 (第16回)	良

\*1：維持規格2012年版、2013年追補、2014年追補の番号を示す。

\*2：水中テレビカメラによる遠隔目視試験




図 4-2 炉内構造物可視範囲概略図（上部炉内構造物構造図）




図 4-3 炉内構造物可視範囲概略図（上部炉心板組立図）




図 4-4 炉内構造物可視範囲概略図（下部炉内構造物構造図）



可視範囲




図 4-5 炉内構造物可視範囲概略図（下部炉心板組立図）




図 4-6 炉内構造物可視範囲概略図（熱遮蔽体組立図）

### c. 応力腐食割れ発生の抑制

【事例規格】発電用原子力設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」(NC-CC-002)によると、応力腐食割れ(SCC)発生因子である「材料」、「応力」、「環境」を改善することで SCC 発生を抑制する対応が示されている。

炉内構造物に使用しているオーステナイト系ステンレス鋼については、溶存酸素濃度が低く管理されている PWR 水質環境では SCC が発生しにくいことが事例規格で示されている。

一方、中性子照射量が高い部位については、「材料」が変化することで照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)が生じる可能性があると考えられている。この IASCC に対し、「材料(中性子照射による材料の変化)」、「応力」、「環境(温度)」の 3 因子で炉内構造物のうちで最も厳しい部位を抽出した結果、最も厳しい部位はバッフルフォーマボルトとなる。

バッフルフォーマボルトの IASCC に対しては、玄海 3 号炉では以下の通り、応力及び温度低減に配慮した設計としている。

- ・耐力に対する発生応力の比を低減するため、機械的強度に優れる SUS316CW を採用。
- ・バッフルフォーマボルトについて、シャンク長さを増大させ、ボルト首下部に発生する曲げ応力を低減。また、ボルト首下部をパラボリック形状とすることで応力集中を低減。
- ・炉心バッフル取付板にボルト冷却孔を設け、バッフルフォーマボルトの温度を低減。

また、バッフルフォーマボルトについては、原子力安全基盤機構「平成 20 年度照射誘起応力腐食割れ(IASCC)評価技術に関する報告書」とび原子力安全推進協会「PWR 炉内構造物点検評価ガイドライン[バッフルフォーマボルト]」に基づく評価を行った結果、運転開始後 60 年時点においてもボルト損傷は発生せず、安全に関わる機能を維持できると評価している。

#### 4.3 総合評価

健全性評価結果から判断して、バッフルフォーマボルトについては、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性は否定できないと考えられる。

ただし、原子力安全基盤機構「平成 20 年度 照射誘起応力腐食割れ (IASCC) 評価技術に関する報告書」で得られた最新知見を用いて評価した結果、運転開始後 60 年時点でのボルトの損傷本数は 0 本となり、バッフルフォーマボルトの照射誘起型応力腐食割れが炉内構造物の構造強度・機能の健全性に影響を与える可能性は小さいと考える。

バッフルフォーマボルト以外については、バッフルフォーマボルトに比べて、中性子照射量、応力、温度の実機条件が相対的に低いレベルであるため、照射誘起型応力腐食割れの発生の可能性はバッフルフォーマボルトより小さいと考える。さらに、照射誘起型応力腐食割れの感受性が相対的に高いと考えられるバッフルフォーマボルトにおいて照射誘起型応力腐食割れによる損傷は発生しないと評価されたことから、バッフルフォーマボルト以外においても照射誘起型応力腐食割れの発生の可能性は小さいと評価している。

#### 4.4 高経年化への対応

炉内構造物の照射誘起型応力腐食割れについては、高経年化対策の観点から現状保全項目に追加すべき項目はない。

### 5.まとめ

#### 5.1 審査ガイド適合性

「2. 基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果、全ての要求を満足していることを確認した。照射誘起型応力腐食割れについての要求事項との対比を表 7 に示す。

#### 5.2 長期施設管理方針として策定する事項

今後も現状の保全方針により健全性を確認していくものとし、現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはなく、長期施設管理方針として策定する事項はない。

表 7 (1/2) 照射誘起型応力腐食割れについての要求事項との対比

ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド	<p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑫健全性の評価 実施ガイド3. 1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。</p> <p>⑬現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。</p> <p>⑭追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。</p> <p>(2) 長期施設管理方針の審査</p> <p>①長期施設管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。</p>	<p>「4. 技術評価」に示すとおり、バッフルフォーマボルトについて運転開始後 60 年時点を想定した健全性評価を実施した。</p> <p>「4.2 現状保全」に示すとおり、健全性評価結果から、現状の保全策が妥当であることを確認した。</p> <p>「4.4 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべき新たな保全策はなかった。</p> <p>「4.4 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものではなく、長期施設管理方針として策定する事項はなかった。</p>

表 7 (2/2) 照射誘起型応力腐食割れについての要求事項との対比

ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド	<p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し 高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。 イ 実用炉規則第82条第1項の規定に基づく高経年化技術評価 プラントの運転を開始した日から60年間</p> <p>3.2 長期施設管理方針の策定及び変更 長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>①高経年化技術評価の結果抽出されたすべての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたもののすべて。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。 なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。</p>	<p>「4. 技術評価」に示すとおり、バッフルフオーマボルトについて運転開始後60年時点を想定した健全性評価を実施し、また、「4.4 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべき新たな保全策はなかった。</p> <p>「4.4 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものではなく、長期施設管理方針として策定する事項はなかった。</p>

## 別紙

別紙 1. 1次冷却材の水質の基準値と至近の実績について

別紙 2. 炉内構造物の中性子照射量について

別紙 3. 制御棒クラスタ被覆管の中性子照射量等について

別紙 4. 炉心槽溶接部の亀裂安定性評価について

別紙 5. MOX 燃料による影響について

## &lt;1次冷却材の水質の基準値と至近の実績について&gt;

1次冷却材の水質の基準値及び至近サイクルにおける実績値の例を表1-1に示す。

炉内構造物が接する1次冷却材の水質については、「玄海原子力発電所 化学業務要領(3, 4号)」において、pH、電気伝導率、塩化物イオン、フッ化物イオン、溶存酸素、溶存水素、亜鉛の基準値及び管理目標値を定め、定期的に水質分析を実施するとともに基準値または管理目標値を逸脱しないよう管理している。

基準値：発電所設備に影響を与える値として、保安規定の運転上の留意事項「第18条」に定める値及び設備保全の観点から定めた値であり、これを満足していないと判断した場合は、必要な措置を講じる値をいう。

管理目標値：発電所が正常な状態にあるときに達成可能な値であり、化学管理の努力目標を示す値をいう。

表1-1 玄海原子力発電所3号炉 1次冷却材の水質

項目	基準値 〔上段：基準値 下段：管理目標値〕	測定頻度	測定結果
	4~11 4.2~10.5		
pH (at 25°C)	4~11	日1回	6.5
	4.2~10.5		
電気伝導率 (μS/cm at 25°C)	1~40	日1回	28.0
	1~40		
塩化物イオン (ppm)	0.15以下	週1回	0.05未満
	0.05以下		
フッ化物イオン (ppm)	0.15以下	週1回	0.05未満
	0.05以下		
溶存酸素 (ppm)	0.10以下	週1回	0.005未満
	0.005以下		
溶存水素 (cm <sup>3</sup> -STP/kg・H <sub>2</sub> O)	15~50	週1回	31.5
	25~35		
亜鉛 (ppb)	—	必要の都度 (週1回)	6.4
	5±3		

試料採取日：2023年1月1日～31日（直近の月1回記録項目が測定された日のデータを転記したもので、特異なデータではない。）

## 別紙 2


### <炉内構造物の中性子照射量について>

炉内構造物各部における現時点（申請時点）及び運転開始後 60 年時点での中性子照射量（ $E > 0.1 \text{ MeV}$ ）の算出過程及びその結果を以下に示す。

#### 1. 概要

中性子照射量は、炉内構造物各部における中性子束（ $E > 0.1 \text{ MeV}$ ）を 2 次元輸送計算コード（DORT (Ver. 3.2)）により算出し、これに運転時間を持つことで中性子照射量を求めている。

DORT コードは、米国のオークリッジ国立研究所で開発された中性子輸送方程式を数値的に解くコードであり、入力パラメータは以下のとおりである。



※1：これまでの運転サイクルにおける原子炉出力分布の平均値を用いて原子炉熱出力に相当する分のエネルギー（中性子発生個数）を入力している。

※2：燃料（ウラン 235）が核分裂により発生する中性子発生個数とエネルギー（物性値）を入力している。

#### 2. 算出過程

(1) 炉心バッフル、炉心バッフル取付板、バッフルフオーマボルト、バレルフオーマボルト、炉心槽、熱遮蔽体、熱遮蔽体取付ボルトの場合

① 炉内構造物主要部位における代表中性子束（ $\phi_{\max}$ ）を、原子炉熱出力の軸方向分布の最大となる位置の炉心の水平断面形状での計算（R、θ 計算※）（図 2-1）により算出する。

※ 炉心バッフルについては、R、θ 座標系の代わりに X、Y 座標系を用いた計算を行う。

②水平断面形状での計算 (R、θ 計算) (図 2-1) 及び垂直断面形状での計算 (R、Z 計算) (図 2-2) により算出した中性子束を基に、水平方向の補正係数( $f_r$ 、 $f_\theta$ )と垂直方向の補正係数 ( $f_z$ ) を算出し、代表中性子束( $\phi_{max}$ )を補正することで炉内構造物各部位における中性子束分布を算出する。

$$\phi(r, \theta, z) = \phi_{max} \times f_r \times f_\theta \times f_z$$

$\phi(r, \theta, z)$  : 中性子束分布  
 $\phi_{max}$  : 代表中性子束  
 $f_r$  : 半径方向の補正係数  
 $f_\theta$  : 周方向の補正係数  
 $f_z$  : 軸方向の補正係数

なお、炉心領域に示す円弧より外側に燃料集合体を配置したモデルにて算出する。内側の燃料集合体による放射線は最外周及びその 1 つ内側の燃料集合体に遮蔽され、炉心外にはほとんど出ないため、照射量に与える影響が大きい最外周の燃料集合体及びその 1 つ内側の燃料集合体までをモデル化している。なお、円弧より内側の燃料集合体で発生する中性子は円弧の境界条件を反射条件に設定することで考慮している。本解析モデルは工事計画認可申請書でも使用しているモデルである。

## (2) 上部炉心板、上部燃料集合体案内ピン、下部炉心板、下部燃料集合体案内ピン、下部炉心支持柱の場合

- ①炉内構造物主要部位における代表中性子束 ( $\phi_{max}$ ) を、垂直断面形状での計算 (R、Z 計算) (図 2-2) により算出する。
- ②垂直断面形状での計算 (R、Z 計算) (図 2-2) により算出した中性子束を基に、水平方向の補正係数 ( $f_r$ ) と垂直方向の補正係数 ( $f_z$ ) を算出し、代表中性子束( $\phi_{max}$ )を補正することで炉内構造物各部位における中性子束分布を算出する。

$$\phi(r, z) = \phi_{max} \times f_r \times f_z$$

$\phi(r, z)$  : 中性子束分布  
 $\phi_{max}$  : 代表中性子束  
 $f_r$  : 半径方向の補正係数  
 $f_z$  : 軸方向の補正係数




図 2-1 水平断面形状図 (R、θ 計算)




図 2-2 垂直断面形状図 (R、Z 計算)

### 3. 算出結果

以上により算出した炉内構造物主要部位における中性子束に対し、運転開始から現時点までの運転時間約 14.6 万時間 (16.6 EFPY)、及び運転開始後 60 年時点までの運転時間約 41.3 万時間 (47.1 EFPY) をそれぞれ乗じることで、現時点及び 60 年運転時点の中性子照射量を算出した。表 3-1 に算出結果を示す。

表 2-1 中性子照射量算出結果 ( $E > 0.1 \text{ MeV}$ )

部位	現時点の 中性子照射量 [n/cm <sup>2</sup> ]	60 年時点の 中性子照射量 [n/cm <sup>2</sup> ]
バッフルフオーマボルト	約 $3 \times 10^{22}$	約 $1 \times 10^{23}$
炉心バッフル	約 $3 \times 10^{22}$	約 $1 \times 10^{23}$
炉心バッフル取付板	約 $3 \times 10^{22}$	約 $1 \times 10^{23}$
バレルフオーマボルト	約 $3 \times 10^{21}$	約 $9 \times 10^{21}$
炉心槽	約 $5 \times 10^{21}$	約 $1 \times 10^{22}$
上部炉心板	約 $5 \times 10^{20}$	約 $2 \times 10^{21}$
上部燃料集合体案内ピン	約 $5 \times 10^{20}$	約 $2 \times 10^{21}$
下部燃料集合体案内ピン	約 $3 \times 10^{21}$	約 $1 \times 10^{22}$
下部炉心板	約 $3 \times 10^{21}$	約 $1 \times 10^{22}$
下部炉心支持柱	約 $1 \times 10^{21}$	約 $4 \times 10^{21}$
熱遮蔽体	約 $2 \times 10^{21}$	約 $6 \times 10^{21}$
熱遮蔽体取付ボルト	約 $2 \times 10^{21}$	約 $6 \times 10^{21}$

本解析については、類似の解析モデルの解析値と実測値との比較を行い、両者が概ね一致していることを確認することにより、本解析の妥当性を確認している。

具体的には、Reactor Dosimetry in the 21<sup>st</sup> Century (World Scientific) pp. 59–66 「Three Dimensional Radiation Transport Analyses in PWR with TORT and MCNP」 2002において、サーベイランス試験片の実測放射能濃度と DORT コードによる解析結果との比較において、実測値に対する解析値の比が 0.98～1.05 と概ね一致しており、本解析コードが放射線束分布を適切に模擬できていることを確認している。

また、本解析で用いている解析コード及び解析モデルは、原子炉容器の監視試験実施時の照射量の評価にも用いており、監視試験片の中性子照射量の実測値と解析から求めた中性子照射量に大きな相違がないことを確認している。

### 別紙3

#### ＜制御棒クラスタ被覆管の中性子照射量等について＞

制御棒クラスタの被覆管の材料名、中性子照射量及び保全内容を下記に示す。

被覆管の材料：ステンレス鋼（SUS304相当品）

供用期間中の最大の中性子照射量： $5 \times 10^{22} \text{n/cm}^2$  ( $E > 0.625 \text{eV}$ )

保全内容：制御棒クラスタ 1 本毎に累積の中性子照射量を管理し、累積中性子照射量が  $5 \times 10^{22} \text{n/cm}^2$  に達する前に取り替える運用としている。制御棒クラスタの取替実績を下表に示す。

表 3-1 制御棒クラスタ取替実績

時期	体数(体)
第5回定期検査時（2000年度）	2
第6回定期検査時（2001年度）	6
第7回定期検査時（2002年度）	6
第8回定期検査時（2004年度）	6
第9回定期検査時（2005年度）	6
第10回定期検査時（2006年度）	6
第11回定期検査時（2008年度）	7
第12回定期検査時（2009年度）	7
第13回定期検査時（2010～2018年度）	7
第14回定期検査時（2019年度）	0
第15回定期検査時（2020年度）	0
第16回定期検査時（2021～2022年度）	0

(注) 当初より全数改良型（制御棒被覆管（制御棒）へのCrメッキ及び中性子吸收体先端部の細径化）を使用

## 別紙4

### <炉心槽溶接部の亀裂安定性評価について>

炉心槽溶接部は、バッフルフォーマボルトと比べて照射量が低く、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性は小さいと考えられるが、本別紙では有意な欠陥が存在した場合を仮定し、地震が生じたときに亀裂の不安定破壊が生じないことを確認する。評価は亀裂の応力拡大係数と破壊靱性値の比較により行う。

#### 1. 評価方法

想定欠陥は維持規格を準用し、図4-1のように炉心槽内面側の溶接線に全周亀裂を想定した。

通常運転時の応力拡大係数の評価は、FEM解析（2次元断面モデル）によって行い、機械荷重による応力、熱応力及び溶接時の残留応力（溶接タイプ：電子ビーム溶接）を考慮した。なお、保守的に評価を行うため、照射下クリープによる応力緩和は考慮していない。





図4-1 炉心槽溶接部全周亀裂のイメージ

溶接時の残留応力は、材料の弾塑性を考慮した非定常解析、弾塑性解析により評価した。解析モデルは実機の炉心槽溶接部を模擬し、モデル化範囲は溶接部の応力評価に影響がないよう十分に大きく設定した。溶接部の溶接パス数、及び順序は実機の施工実績を基に設定し、入熱条件（溶接速度等）は実機の溶接条件を基に設定した。解析から得られた溶接部断面の残留応力分布を図4-2に示す。

なお、解析手法の妥当性については、モックアップ試験との比較により確認している  
[1]、[2]。



地震時の応力拡大係数は維持規格に記載の円筒形構造物内面に全周亀裂を想定した場合の評価式を用いた。地震による応力は、玄海3号炉の基準地震動 $S_8$ に対し、水平2方向を考慮するため $\sqrt{2}$ 倍して算出した19.0MPaを用いた。

不安定破壊の評価に用いる破壊靱性値は、(財)発電設備技術検査協会の「プラント長寿命化技術開発」で得られた照射ステンレス鋼の $J_{IC}$ 試験結果を用いて、 $J_{IC}$ 最下限値14kJ/m<sup>2</sup>から算出した破壊靱性値 $K_{IC} = 51 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ を用いた。

## 2. 評価結果

炉心槽溶接部の応力拡大係数の計算結果を図4-3に示す。応力拡大係数は亀裂深さが板厚の約0.2倍の時に最大値35.8MPa $\sqrt{\text{m}}$ となり、破壊靱性値 $K_{IC} = 51 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ に対して十分小さい値であった。

以上の結果から、仮に炉心槽溶接部に亀裂が生じたとしても不安定破壊は生じないと評価している。




図4-3 炉心槽溶接部の応力拡大係数と亀裂深さの関係

## 参考文献

- [1] 最上 雄一, 小川 直輝, 松原 亨, 炉心槽電子ビーム溶接部に対する残留応力評価, 日本機械学会 M&M材料力学カンファレンス講演論文集, GS29 (2012).
- [2] Y. Mogami, N. Ogawa, T. Matsubara, “IASCC evaluation of Core Barrel weld line in PWR”, Proceedings of the International Symposium on FONTEVRAUD 8, SFEN, French Nu clear Energy Society, O T02 142 (2014).

## &lt;MOX 燃料による影響について&gt;

MOX 燃料を導入した場合において、中性子照射量に最も影響が出るのは新燃料が炉心の最外周かつ原子炉容器に最も近い位置（図 1 の a の位置）に配置されていると仮定した場合であり、その場合、中性子照射量については UO<sub>2</sub> 燃料の平衡炉心と比べ約 1.2 倍となる。

バッフルフォーマボルトの評価においては、MOX 炉心導入に係る工事計画にて実施した精緻化と同様に以下の条件を考慮している。

燃料装荷パターンの多様性

MOX 新燃料全数（16 体：1/8 炉心対象断面で 2 体）は炉心の最外周に配置される。

MOX 燃料の配置パターンは全部で 7 通りとなる。

（図 1 における配置パターン）

このうち、最も中性子照射量への影響が大きい配置は 45 度方向の最外周の位置（図 1 の a の位置）に燃料が装荷されるパターンであり、そのパターンは [ ] の [ ] となる。

それ以外のパターンにおいては、最も中性子量への影響が大きい図 1 の a の位置には UO<sub>2</sub> 燃料が装荷されることになり、その中性子照射量への影響は通常の UO<sub>2</sub> 燃料の平衡炉心と同程度であることから、MOX 燃料導入後の照射量は配置のパターンを考慮すると

となる。

上記の条件の考慮により IASCC 評価における MOX 燃料装荷による中性子照射量の影響は 1.09 としている。

なお、玄海 3 号炉について、現在 MOX 新燃料は貯蔵されていない。



図 1 MOX 新燃料の配置パターン

なお、別紙 2 における炉内構造物の中性子照射量の計算においては、解析により算出された中性子照射量に前述の検討により計算された係数である 1.09 を掛けた数値を用いている。