

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容






女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>評価点：A</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>評価点：B</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>径方向変位</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>周方向応力</p>  </div> </div>		

図4-6 要素サイズの異なるモデルの動的解析結果の比較

図4-8 要素サイズの異なるモデルの解析結果の比較

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5. 参考文献</p> <p>[1] Livermore Software Technology Corporation, LS-DYNA KEYWORD USER' S MANUAL VOLUMEI, 2007</p> <p>[2] 「BWR配管における混合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管損傷防止に関するガイドライン（第3版）」，平成22年3月，日本原子力技術協会</p> <p>[3] 「原子力発電施設等に係る構造物の爆発衝撃荷重挙動解析」，平成20年11月，原子力安全基盤機構</p> <p>[4] 「新版 工業振動学」，チモシェンコ，pp.428～pp.429，1977年1月，コロナ社</p> <p>[5] 「基礎からの衝撃工学」，石川，pp.86～pp.87，2008年3月，森北出版</p>	<p>5. 参考文献</p> <p>[1] Livermore Software Technology Corporation, LS-DYNA KEYWORD USER' S MANUAL VOLUMEI, 2007</p> <p>[2] 「竜巻飛来物の衝突による原子力施設防護対策評価手法」，2019年，電力中央研究所</p> <p>[3] 「原子力発電施設等に係る構造物の爆発衝撃荷重挙動解析」，平成20年11月，原子力安全基盤機構</p> <p>[4] “Use and Validation of the Release III K&C Concrete Material Model in LS-DYNA”， Technical Report TR-11-36.5, 2011, Crawford, J. E., Wu, Y., Choi, H. J., Magallanes, J. M., Lan, S.</p> <p>[5] 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－」，1999，（社）日本建築学会</p> <p>[6] 「熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差」，JIS G 3193:2019, 日本産業規格</p> <p>[7] 「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」，2005，（社）日本建築学会</p> <p>[8] 「敷砂緩衝材の有無によるRC製ロックシェッド模型(2/5)の重錐落下衝撃実験」，2011年5月，山口悟，西弘明，今野久志，岸徳光</p>	<p>炉型の相違により適用事例が異なる</p> <p>炉型の相違により使用材料が異なる</p> <p>検証手法の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付1 運動エネルギーから圧力として伝わる時の考え方について</p> <p>3.4節に示したように、LS-DYNAコードの評価は、JASMINNEコードの解析結果に基づき設定した水蒸気爆発時の流体の最大運動エネルギーに基づいて実施している。すなわち、LS-DYNAコードの評価での水蒸気爆発時の流体最大運動エネルギーがJASMINNEコードの評価における全領域の流体運動エネルギーの最大値と同等となるように設定している。これは、水蒸気爆発発生時には溶融デブリからの熱エネルギーが、爆発による圧力波を介して流体側に運動エネルギーとして伝わりこれが構造材のペデスタル壁に作用するためであり、この運動エネルギーの最大値を解析条件としてLS-DYNAコードの評価に引き渡すことにより、ペデスタルの構造健全性を適切に評価できると考えられるためである。</p> <p>上記の考え方の妥当性を確認するために、JASMINNEコードの解析による水蒸気爆発時の壁面力積履歴とLS-DYNAコードの解析における壁面力積履歴を比較した。添付図1-1に示すとおり、LS-DYNAコードの解析における壁面力積履歴はJASMINNEコードの解析よりも大きく、解析条件として保守的であることが確認できる。</p> <p>また、爆発源の形状については、3.4節に示したように、JASMINNEコードの解析による粗混合領域の分布形状に合わせて円柱状に設定している。LS-DYNAコードの解析では、円柱状に設定した爆発源の領域の中で、JASMINNEコードの解析の結果、最も大きくなる圧力を爆発源全体の初期圧力として設定しており、構造応答評価が保守的となるように配慮している。</p> <p>一方で、爆発源の位置及び形状に関して、水相部の底部付近の小さな領域を爆発源として設定するよりは、3.4節に示した円柱状の爆発源は、その上部が水面に近いため、爆発源のエネルギーが水面より上方の気相部に伝搬しやすいと考えられる。添付図1-2には、ペデスタルの側壁に隣接する各軸方向位置における力積履歴について、JASMINNEコードの結果とLS-DYNAコードの結果を比較した。この図に示されるように、水面以下の力積について、軸方向高さが高い位置の力積はLS-DYNAコードの方がやや大きいものの、下層部と比較してJASMINNEコードとの差異が小さくなっていることが分かる。このように、爆発源の形状を円柱状として設定することにより、爆発源のエネルギーの一部が気相部に伝搬されやすくなり、軸方向高さが高い位置では、LS-DYNAコードの力積が小さくなりやすい可能性があるものの、全体としては、JASMINNEコードの力積履歴と比較して保守的であり、爆発源を円柱状とした場合であっても、LS-DYNAコードの解析条件の保守性を確認できる。</p>	<p>【該当項目なし】</p>	<p>解析手法の相違 により LS-DYNA コードで運動エネ ルギーから圧力への変換は行つていません</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
  <p>A点</p> <p>B点</p> <p>C点</p> <p>D点</p>	<p>泊発電所3号炉</p>	

添付図1-2 ペデスタル側壁の局所位置における力積のコード間の比較

本資料のうち、枠内部分は商業機密に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付2 反射波の考慮について</p> <p>LS-DYNAコードは非線形動的構造解析ソフトウェアであり、時刻歴応答計算では陰解法を採用した有限要素法解析ツールとは異なり、収束計算を必要としない陽解法を採用しているため、特に爆発荷重・衝撃荷重のような非線形性の強い問題を扱うことが可能である。</p> <p>今回のFCI時のRPVペデスタルの構造応答は、構造体を模擬するLagrange要素（要素幅約□mm）と流体を模擬するALE要素（要素幅約□mm）を設定し、両者の相互作用による流体一構造連成解析によって計算している。</p> <p>Lagrange要素の幅は、ペデスタルの構造応答の観点から、爆発荷重に対する変形挙動を精度よく模擬できるよう、壁厚方向に十分な分割数が確保できる寸法として設定したものである。一方、ALE要素は、Lagrange要素との力のやり取りの関係からLagrange要素と同等の設定をすることが推奨されており、要素幅を□mmと設定している。</p> <p>なお、一般的に陽解法では、荷重等の伝播速度と要素サイズから自動的に時間刻みを計算することで、解析の精度を確保している。</p> <p>したがって、今回の解析体系においても、要素サイズ、時間刻みは適切に設定されており、流体一構造間、及び構造体内部での圧力伝播や反射の影響については適切に模擬できているものと考えている。</p> <p>ここで、反射波の影響確認を目的として、単純なLagrange要素のモデルにパルス状の荷重を負荷した場合の構造物内部の応力履歴を調査した。解析体系と荷重条件を添付図2-1に示す。</p> <p>添付図2-1に示す条件で圧力波の伝播挙動を解析した結果として、代表点のLagrange要素の応力時刻歴を抽出した結果を添付図2-2に、時刻毎の応力分布を添付図2-3に示す。添付図2-2に示す通り、圧力波の進行と反射の影響により、要素が受ける応力の時刻歴は圧縮応力と引張応力が周期的に変動しており、境界面で圧力波の反射が考慮されていることを確認した。</p> <p>また、同様のモデルを用いて反射波の重畠の効果についても確認した。解析モデルと荷重条件を添付図2-4に示す。添付図2-4に示す条件で圧力伝播挙動を解析した結果として、圧力測定点のLagrange要素の圧力時刻歴を抽出した結果の比較を添付図2-5に示す。</p> <p>添付図2-5に示す通り、ケース1とケース2の入力を重ね合わせたケース3の解析結果は、ケース1とケース2の解析で得られた個々の圧力波形の重ね合わせとして表現されていることが確認された。これにより、LS-DYNAコードでは圧力伝播と反射、及び反射波の重畠が適切に模擬されていることを確認した。</p> <p>また、添付図2-6に3章に示すペデスタル構造解析において没水部のペデスタル外側壁面に負荷される圧力荷重の時刻歴を示す。</p> <p>今回の解析対象である水蒸気爆発は、高い圧力の荷重がごくわずかな時間（ミリ秒単位）で作用する事象であり、爆発エネルギーの開放直後の圧力波による発生応力が支配的となると考えられる。実際の解析評価においても、添付図2-6に示したように、水蒸気爆発によって生じる圧力波の第一ピー</p> <p style="text-align: center;">本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>	<p>添付1 反射波の考慮について</p> <p>LS-DYNAコードは非線形動的構造解析ソフトウェアであり、時刻歴応答計算では陰解法を採用した有限要素法解析ツールとは異なり、収束計算を必要としない陽解法を採用しているため、特に爆発荷重・衝撃荷重のような非線形性の強い問題を扱うことが可能である。</p> <p>今回のFCI時の原子炉下部キャビティ壁の構造応答は、構造体を模擬するLagrange要素（要素幅約□mm）を設定し解析している。</p> <p>Lagrange要素の幅は、原子炉下部キャビティ壁の構造応答の観点から、爆発荷重に対する変形挙動を精度よく模擬できるよう、壁厚方向に十分な分割数が確保できる寸法として設定したものである。</p> <p>なお、一般的に陽解法では、荷重等の伝播速度と要素サイズから自動的に時間刻みを計算することで、解析の精度を確保している。</p> <p>したがって、今回の解析体系においても、要素サイズ、時間刻みは適切に設定されており、構造体内部での圧力伝播や反射の影響については適切に模擬できているものと考えている。</p> <p>ここで、反射波の影響確認を目的として、単純なLagrange要素のモデルにパルス状の荷重を負荷した場合の構造物内部の応力履歴を調査した。解析体系と荷重条件を添付図1-1に示す。</p> <p>添付図1-1に示す条件で圧力波の伝播挙動を解析した結果として、代表点のLagrange要素の応力時刻歴を抽出した結果を添付図1-2に、時刻毎の応力分布を添付図1-3に示す。添付図1-2に示す通り、圧力波の進行と反射の影響により、要素が受ける応力の時刻歴は圧縮応力と引張応力が周期的に変動しており、境界面で圧力波の反射が考慮されていることを確認した。</p> <p>また、同様のモデルを用いて反射波の重畠の効果についても確認した。解析モデルと荷重条件を添付図1-4に示す。添付図1-4に示す条件で圧力伝播挙動を解析した結果として、圧力測定点のLagrange要素の圧力時刻歴を抽出した結果の比較を添付図1-5に示す。</p> <p>添付図1-5に示す通り、ケース1とケース2の入力を重ね合わせたケース3の解析結果は、ケース1とケース2の解析で得られた個々の圧力波形の重ね合わせとして表現されていることが確認された。これにより、LS-DYNAコードでは圧力伝播と反射、及び反射波の重畠が適切に模擬されていることを確認した。</p> <p>また、添付図1-6に3章に示す原子炉下部キャビティ構造解析において原子炉下部キャビティ外側壁面に負荷される圧力荷重の時刻歴を示す。</p> <p>今回の解析対象である水蒸気爆発は、高い圧力の荷重がごくわずかな時間（ミリ秒単位）で作用する事象であり、爆発エネルギーの開放直後の圧力波による発生応力が支配的となると考えられる。実際の解析評価においても、添付図1-6に示したように、水蒸気爆発によって生じる圧力波の爆発初期</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線	従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>クによる圧力が、以降の反射波による圧力ピークに比べて大きく、爆発初期の圧力波が構造応答評価に対して支配的となることを確認できる。</p>  <p>添付図 2-1 解析モデルと荷重条件</p> <p>本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p>	<p>のピークによる圧力が、以降の反射波による圧力ピークに比べて大きく、爆発初期の圧力波が構造応答評価に対して支配的となることを確認できる。</p>  <p>添付図 1-1 解析モデルと荷重条件</p> <p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付図 2-2 Lagrange 要素の代表点における応力場の履歴</p>	<p>添付図 1-2 Lagrange 要素の代表点における応力場の履歴</p>	
<p>添付図 2-3 応力場分布の推移</p>	<p>添付図 1-3 応力場分布の推移</p> <p>□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
添付図 2-4 解析モデルと荷重条件	添付図 1-4 解析モデルと荷重条件	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</div>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容



添付図2-5 各ケースの圧力履歴

本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。


添付図1-5 各ケースの圧力履歴

□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 添付図2-6 圧力によってペデスタル外側壁面に作用する荷重 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。 </div>	 添付図1-6 圧力によって原子炉下部キャビティ外側壁面に作用する荷重 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input type="checkbox"/> : 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 </div>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
添付3 ペデスタル構造応答評価における判定基準について <p>1. ペデスタルの支持機能について 炉外FCIの水蒸気爆発評価においては、爆発による衝撃荷重により、ペデスタルが圧力容器等を支持する機能を損なわないことが健全性の判断基準となる。 保守的な想定として、内側鋼板、コンクリート及び縦リブ構造材を無視し、ペデスタルの外側鋼板のみを考慮した場合の降伏強度について以下に評価する。 ペデスタルの外側鋼板の断面積は、</p> $A_0 = \pi/4 \times (D_0^2 - D_1^2) = \boxed{\quad} \text{mm}^2$ <p>外側鋼板の降伏応力は、</p> $S_y = 490 \text{ MPa}$ <p>よって、外側鋼板の降伏耐力は、</p> $P_y = \boxed{\quad} \text{mm}^2 \times 490 \text{ MPa} = \boxed{\quad} \text{kN}$ <p>となる。一方、ペデスタル評価箇所に加わる主な荷重としては、</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 圧力容器からの作用荷重（約 □ ton） ② 原子炉遮へい壁からの作用荷重（約 □ ton） ③ ペデスタルの基礎に直接作用する荷重（約 □ ton） <p>があり、鉛直方向の荷重は合計で約 □ kN (□ ton) である。したがって、外側鋼板のみでもペデスタルに加わる荷重に対して降伏することはない。</p> <p>以上に示すように、ペデスタルの支持機能は外側鋼板のみで成立するため、炉外FCI時の水蒸気爆発評価においては、衝撃荷重によるペデスタル外側鋼板の健全性への影響を確認する。</p> <p>2. 許容ひずみについて 鋼板の健全性は、爆発荷重によって生じるひずみが許容ひずみ範囲内であることをもって確認する。 炉外FCI評価に用いるペデスタル鋼板の許容ひずみは、材料データの既往知見（NUPEC試験^[1]）の最大荷重点でのひずみより10%としている。以下ではその設定の考え方について示す。 ペデスタル鋼板の材質はSPV490である。SPV490のJIS規格では破断ひずみを19%以上である。これに対して、既往知見の一つであるNUPEC試験データにSPV490の最大荷重点でのひずみ10%がある。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">本資料のうち、枠囲み部分は商業機密に属しますので公開できません。</div>	添付2 原子炉下部キャビティ構造応答評価における判定基準について <p>1. 原子炉下部キャビティ壁の支持機能について 炉外FCIの水蒸気爆発評価においては、爆発による衝撃荷重により、原子炉下部キャビティ壁が原子炉容器等を支持する機能を損なわないことが健全性の判断基準となる。</p>	原子炉 容器支持構造、及び評価手法の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）





赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）	
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）	
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）	
下線		従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ペデスタルの機能維持の観点からは、耐力が低下せず、外力の増加に対応できる範囲であれば荷重負担能力が維持できることから、FCI時の荷重に対して発生するひずみが最大荷重時ひずみ未満であることが機能維持の判定基準であると考えることができる。このため、SPV490の最大荷重点でのひずみ10%を許容ひずみとして採用する。</p> <p>3. 代表的な解析結果と判断基準に対する傾向の確認</p> <p>今回の評価結果では添付図3-1に示すように、外側鋼板の応力は最も厳しい局所位置においても約130MPaであり、鋼板の大半の領域では応力の最大値は30MPa程度である。また、局所的に降伏応力を上回る応力が発生して塑性ひずみが生じたとしても問題となることはなく、外側鋼板の局所以外の大部分に生じる塑性ひずみ量が判断基準を十分に下回っていれば、ペデスタルの支持機能は維持される。</p> <p>以上のように、外側鋼板は炉外FCI時の水蒸気爆発荷重に対し、最も厳しい局所位置においても弹性変形の範囲内であり、その他の大部分の領域の発生応力は降伏応力に対しても十分に余裕があることから、ペデスタルの支持機能としての健全性には影響がないと判断できる。</p> <p>4. 参考文献</p> <p>[1] 「平成7年度溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書」、原子力安全基盤機構、平成8年3月</p>	<p>せん断破壊モードにおいては、NEI07-13^[2]で示される許容せん断ひずみ0.5%をコンクリートのせん断ひずみの許容ひずみとして採用する。</p> <p>曲げ圧縮破壊モードにおいては、コンクリートが圧縮強度に達するひずみ($F_{c24}:1114\mu$, $F_{c36}:1349\mu$)をコンクリートの最小主ひずみの許容ひずみとして採用する。</p> <p>3. 代表的な解析結果と判断基準に対する傾向の確認</p> <p>今回の評価結果を添付表3-1に示す。曲げ引張破壊モードにおいては、原子炉下部キャビティ壁の鉄筋に塑性ひずみは発生しておらず、許容ひずみ11.9%を超過していない。また、せん断破壊モードにおいては、コンクリートのせん断ひずみが最大0.3%に達しているものの、許容せん断ひずみ0.5%を超過していない。曲げ圧縮破壊モードについては、最小主ひずみが下部コンクリートで最大1167μに達しており、許容ひずみ1114μを超過しているものの、添付図3-1に示す通りトンネル内壁及び階段室の表層に限定されており、全断面では許容値を超過していない。</p> <p>以上より、コンクリートは表層部の限定された範囲以外の部分が許容値である圧縮強度相当のひずみ以内であり、鉄筋には塑性ひずみが発生しておらず弹性範囲内であることから、水蒸気爆発による衝撃荷重により原子炉下部キャビティ壁の鉄筋コンクリート構造が全体的に崩壊する挙動とはならず、構造健全性が維持され原子炉格納容器の健全性が保たれると判断できる。</p> <p>4. 参考文献</p> <p>[1] 「シビアアクシデント時の構造健全性評価ガイドライン（PWRプレストレスコンクリート製格納容器編）」、日本機械学会、JSME S NX3-2015、2015年9月</p> <p>[2] “Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Design”, Nuclear Energy Institute(NEI), NEI07-13(Rev.8P), 2011.4</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（参考資料2）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
下線：従来のPWRの公開文献から追加した内容

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																	
  <p>添付図3-1 炉外FCI評価における外側鋼板の応力センター図（最大応力発生時） 及び代表位置における応力履歴</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>本資料のうち、枠固み部分は商業機密に属しますので公開できません。</p> </div>	<p align="center">添付表3-1 LS-DYNA解析結果</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>部位</th> <th>評価パラメータ</th> <th>発生値</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">コンクリート</td> <td>塑性ひずみ</td> <td>0%</td> <td>11.9%</td> </tr> <tr> <td>せん断ひずみ</td> <td>0.3%</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>最小主ひずみ (下部(Fc24))</td> <td>1167 μ (トンネル内壁及び階段室の表層のみ)</td> <td>1次遮蔽壁全断面で 1114 μ 以上とならないこと</td> </tr> <tr> <td>最小主ひずみ (上部(Fc36))</td> <td>1273 μ</td> <td>1次遮蔽壁全断面で 1349 μ 以上とならないこと</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>(a) 最小値発生箇所</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(b) C-C断面</p> </div> </div> <p align="center">添付図3-1 爆発発生から0.2秒までのコンクリートの最小主ひずみの最小値の分布</p>	部位	評価パラメータ	発生値	許容値	コンクリート	塑性ひずみ	0%	11.9%	せん断ひずみ	0.3%	0.5%	最小主ひずみ (下部(Fc24))	1167 μ (トンネル内壁及び階段室の表層のみ)	1次遮蔽壁全断面で 1114 μ 以上とならないこと	最小主ひずみ (上部(Fc36))	1273 μ	1次遮蔽壁全断面で 1349 μ 以上とならないこと	
部位	評価パラメータ	発生値	許容値																
コンクリート	塑性ひずみ	0%	11.9%																
	せん断ひずみ	0.3%	0.5%																
	最小主ひずみ (下部(Fc24))	1167 μ (トンネル内壁及び階段室の表層のみ)	1次遮蔽壁全断面で 1114 μ 以上とならないこと																
	最小主ひずみ (上部(Fc36))	1273 μ	1次遮蔽壁全断面で 1349 μ 以上とならないこと																

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE10-9 r. 5.0
提出年月日	令和5年10月31日

泊発電所 3号炉
重大事故等対策の有効性評価
比較表

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関する
エアロゾル粒子の捕集効果の設定について

令和5年10月
北海道電力株式会社

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉格納容器からの漏えいに関する エアロゾル粒子の捕集効果の設定について</p> <p>付録4</p>	<p>原子炉格納容器からの漏えいに関する エアロゾル粒子の捕集効果の設定について</p> <p>付録4</p>	

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉 目次	泊発電所3号炉 目次	相違理由
<p>1. はじめに</p> <p>2. 原子炉格納容器の構造と原子炉建屋への漏えい経路</p> <p> 2.1 原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所</p> <p>3. 漏えい経路におけるエアロゾル粒子のDFに関する既存の知見</p> <p> 3.1 NUPEC 試験概要</p> <p> 3.2 NUPEC 試験結果</p> <p>4. NUPEC 試験の実機への適用性</p> <p> 4.1 エアロゾル粒子の粒径に対する考察</p> <p> 4.2 シール材の差異に対する考察</p> <p> 4.3 圧力条件に対する考察</p> <p> 4.4 蒸気条件に対する考察</p> <p> 4.5 破損時と健全時の電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットに対する考察</p> <p>5. まとめ</p>	<p>1. はじめに</p> <p>2. 原子炉格納容器の構造と原子炉建屋への漏えい経路</p> <p> 2.1 原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所</p> <p>3. 漏えい経路におけるエアロゾル粒子のDFに関する既存の知見</p> <p> 3.1 NUPEC 試験概要</p> <p> 3.2 NUPEC 試験結果</p> <p>4. NUPEC 試験の実機への適用性</p> <p> 4.1 エアロゾル粒子の粒径に対する考察</p> <p> 4.2 シール材の差異に対する考察</p> <p> 4.3 圧力条件に対する考察</p> <p> 4.4 蒸気条件に対する考察</p> <p> 4.5 破損時と健全時の電線貫通部及びフランジ・ガスケットに対する考察</p> <p>5. まとめ</p>	<p>設備名称の相違 ・実機の電気配線 貫通部を示す場合は、他条文と名称 の整合性を図るために「電線貫通部」と記載（以降、相違理由は省略）</p>

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. はじめに</p> <p>重大事故等時の被ばく評価等における環境への放射性物質の放出量評価においては、原子炉格納容器の限界温度、限界圧力を下回る領域において、最高使用圧力に応じた設計漏えい率を考慮し原子炉格納容器からの漏えい量を評価している。</p> <p>ここで、原子炉格納容器からのエアロゾル粒子の漏えいは、原子炉格納容器フランジのシール部や電気配線貫通部のシール部において重大事故等時の条件下で漏えい孔が生じた場合、これを主たる経路として発生すると考えられる。</p> <p>漏えい経路は非常に狭く複雑な形状を示すことから、エアロゾル粒子が捕集される効果が期待される。</p> <p>本資料は、重大事故等時のBWRの原子炉格納容器（Mark-I, Mark-II及びそれぞれの改良型並びにRCCV）からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果を表す捕集係数（以下「DF」という。）に関し、「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書（原子力発電技術機構平成15年3月）」で報告されている放射性物質捕集特性試験の実機への適用性の確認及び適用可能なDFについてまとめたものである。</p>	<p>1. はじめに</p> <p>重大事故等時の被ばく評価等における環境への放射性物質の放出量評価においては、原子炉格納容器の限界温度、限界圧力を下回る領域において、最高使用圧力に応じた設計漏えい率を考慮し原子炉格納容器からの漏えい量を評価している。</p> <p>ここで、原子炉格納容器からのエアロゾル粒子の漏えいは、原子炉格納容器フランジのシール部や電線貫通部のシール部において重大事故等時の条件下で漏えい孔が生じた場合、これを主たる経路として発生すると考えられる。</p> <p>漏えい経路は非常に狭く複雑な形状を示すことから、エアロゾル粒子が捕集される効果が期待される。</p> <p>本資料は、重大事故等時のPWRの原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果を表す除染係数（以下「DF」という。）に関し、「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書（原子力発電技術機構 平成15年3月）」（以下「NUPEC総括報告書」という。）で報告されている放射性物質捕集特性試験の実機への適用性の確認及び適用可能なDFについてまとめたものである。</p>	設備の相違 記載表現の相違 ・泊では「除染係数」で統一

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 原子炉格納容器の構造と原子炉建屋への漏えい経路</p> <p>BWR の原子炉格納容器は Mark-I, Mark-II 及びそれぞれの改良型並びに ABWR で採用している鉄筋コンクリート一体型の RCCV といった種類があり、その構造は前者が鋼鉄製の容器、後者が鉄筋コンクリートの表面を鋼材でライニングした構造であるかの違いはあるが、そのバウンダリ部は溶接又はガスケット等でシールされており、放射性物質を閉じ込めるための気密性の高い構造となっている。</p> <p>そのため放射性物質が原子炉格納容器外へ放出される際には、これらのガスケット等のシール部から漏えいするものと考えられる。以下に実機の構造と漏えい想定箇所について Mark-I 改良型 で示す。 (その他型式は別添参照)</p>	<p>2. 原子炉格納容器の構造と原子炉建屋への漏えい経路</p> <p>PWR の原子炉格納容器は 鋼製円筒型格納容器（鋼製 CV） 及び プレストレストコンクリート製格納容器（PCCV） といった種類があり、その構造は前者が鋼鉄製の容器、後者が鉄筋コンクリートの表面を鋼材でライニングした構造であるかの違いはあるが、そのバウンダリ部は溶接又はガスケット等でシールされており、放射性物質を閉じ込めるための気密性の高い構造となっている。</p> <p>そのため放射性物質が原子炉格納容器外へ放出される際には、これらのガスケット等のシール部から漏えいするものと考えられる。以下に実機の構造と漏えい想定箇所について 泊発電所3号炉 で採用している 鋼製 CV で示す。</p>	設備の相違 記載方針の相違 ・泊は採用している鋼製 CV についてのみ記載
<p>2.1 原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所</p> <p>原子炉格納容器の構造から漏えい箇所を想定するにあたり、Mark-I 改良型の原子炉格納容器 の概要図を図 2-1 に示す。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリの構成部について、重大事故等時における放射性物質の閉じ込め機能を喪失させる要因（以下「機能喪失要因」という。）として、原子炉格納容器内の温度、圧力条件や原子炉格納容器本体の変形に伴う以下の要因が想定される。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリの構成部を機能喪失要因別に分類し表 2-1 に示す。</p>	<p>2.1 原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所</p> <p>原子炉格納容器の構造から漏えい箇所を想定するにあたり、鋼製 CV の概要図を図 2-1 に示す。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリの構成部について、重大事故等時における放射性物質の閉じ込め機能を喪失させる要因（以下「機能喪失要因」という。）として、原子炉格納容器内の温度、圧力条件や原子炉格納容器本体の変形に伴う以下の要因が想定される。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリの構成部を機能喪失要因別に分類し表 2-1 に示す。</p>	設備の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>※赤線は原子炉格納容器のバウンダリを示す</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 原子炉格納容器本体（ドライウェル、サブレッションチェンバ、ベント管（ベント管ペローズ含む）） b. ドライウェル主フランジ c. 機器搬出入用ハッチ d. 所員用エアロック e. 逃がし安全弁搬出入口 f. 配管貫通部 g. 電気配線貫通部 h. 原子炉格納容器隔離弁 	 <p>※赤線は原子炉格納容器のバウンダリを示す</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 原子炉格納容器本体（一般部及び局部） b. 機器搬入口 c. エアロック d. 配管貫通部 e. 電線貫通部 f. 原子炉格納容器隔離弁 	設備の相違

図 2-1 BWR (Mark-I 改良型) の原子炉格納容器の概要図
(女川原子力発電所 2号炉の場合)図 2-1 PWR (鋼製 CV) の原子炉格納容器の概要図
(泊発電所 3号炉の場合)

女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由																																			
表2-1 BWR (Mark-I 改良型) の原子炉格納容器バウンダリの構成部における機能喪失要因 (女川原子力発電所2号炉の場合)			表2-1 PWRの原子炉格納容器（鋼製CV）バウンダリの構成部における機能喪失要因（泊発電所3号炉の場合）																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">構成部</th> <th>機能喪失要因</th> </tr> <tr> <th></th> <th>構造部</th> <th>シール部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. 原子炉格納容器本体</td> <td>胴部等及びドライウェル基部 ベント管ペローズ</td> <td>延性破壊 疲労破壊</td> <td>— —</td> </tr> <tr> <td>b. ドライウェル主フランジ</td> <td>フランジ 締付ボルト</td> <td>延性破壊</td> <td>開口, シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>c. 機器搬出入用ハッチ</td> <td>円筒胴取付部 円筒胴</td> <td>延性破壊</td> <td>— 变形, シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>d. 所員用エアロック</td> <td>鏡板</td> <td>座屈</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>e. 逃がし安全弁搬出入口</td> <td>扉及び隔壁 円筒胴 シール部(扉以外)</td> <td>延性破壊</td> <td>变形, シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>f. 配管貫通部</td> <td>鏡板 フランジ ヒンジボルト 貫通配管 スリーブ 端板 ボルト締付平板</td> <td>延性破壊</td> <td>— — — — — — — —</td> </tr> <tr> <td>g. 電気配線貫通部</td> <td>フランジ 締付ボルト 閉止板 伸縮継手 短管 スリーブ アダプタ ヘッダ モジュール</td> <td>延性破壊</td> <td>開口, シール能力低下</td> </tr> <tr> <td>h. 原子炉格納容器隔離弁</td> <td>耐圧部材 シール部</td> <td>延性破壊</td> <td>— シール能力低下</td> </tr> </tbody> </table>			構成部		機能喪失要因		構造部	シール部	a. 原子炉格納容器本体	胴部等及びドライウェル基部 ベント管ペローズ	延性破壊 疲労破壊	— —	b. ドライウェル主フランジ	フランジ 締付ボルト	延性破壊	開口, シール能力低下	c. 機器搬出入用ハッチ	円筒胴取付部 円筒胴	延性破壊	— 变形, シール能力低下	d. 所員用エアロック	鏡板	座屈	—	e. 逃がし安全弁搬出入口	扉及び隔壁 円筒胴 シール部(扉以外)	延性破壊	变形, シール能力低下	f. 配管貫通部	鏡板 フランジ ヒンジボルト 貫通配管 スリーブ 端板 ボルト締付平板	延性破壊	— — — — — — — —	g. 電気配線貫通部	フランジ 締付ボルト 閉止板 伸縮継手 短管 スリーブ アダプタ ヘッダ モジュール	延性破壊	開口, シール能力低下	h. 原子炉格納容器隔離弁	耐圧部材 シール部	延性破壊	— シール能力低下	
構成部		機能喪失要因																																							
	構造部	シール部																																							
a. 原子炉格納容器本体	胴部等及びドライウェル基部 ベント管ペローズ	延性破壊 疲労破壊	— —																																						
b. ドライウェル主フランジ	フランジ 締付ボルト	延性破壊	開口, シール能力低下																																						
c. 機器搬出入用ハッチ	円筒胴取付部 円筒胴	延性破壊	— 变形, シール能力低下																																						
d. 所員用エアロック	鏡板	座屈	—																																						
e. 逃がし安全弁搬出入口	扉及び隔壁 円筒胴 シール部(扉以外)	延性破壊	变形, シール能力低下																																						
f. 配管貫通部	鏡板 フランジ ヒンジボルト 貫通配管 スリーブ 端板 ボルト締付平板	延性破壊	— — — — — — — —																																						
g. 電気配線貫通部	フランジ 締付ボルト 閉止板 伸縮継手 短管 スリーブ アダプタ ヘッダ モジュール	延性破壊	開口, シール能力低下																																						
h. 原子炉格納容器隔離弁	耐圧部材 シール部	延性破壊	— シール能力低下																																						
<p>上記の原子炉格納容器バウンダリの構成部のうち、構造部については鋼材で構成されており連続構造であることから漏えいが生じる可能性は極めて低いと考えられる。</p> <p>一方、シール部については、シール材と鋼材を密着させることによりシールしており、連続構造ではないことから、漏えいが生じる可能性は否定できない。</p> <p>ここで、各構成部のシール部はその構造及び漏えいのメカニズムから、以下の三つに分類できる。 (女川原子力発電所2号炉を例に主なシール部の構造を図2-2から図2-9に示す。)</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">構成部</th> <th>機能喪失要因</th> </tr> <tr> <th></th> <th>構造部</th> <th>シール部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. 原子炉格納容器本体</td> <td>一般部及び局部</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>b. 機器搬入口</td> <td>蓋 フランジ ボルト シール部</td> <td>座屈 延性破壊 延性破壊 —</td> <td>— — — 变形, 高温劣化</td> </tr> <tr> <td>c. エアロック</td> <td>隔壁 シール部</td> <td>延性破壊 —</td> <td>— 变形, 高温劣化</td> </tr> <tr> <td>d. 配管貫通部</td> <td>貫通配管 スリーブ 端板 閉止フランジ 閉止板 伸縮継手 短管</td> <td>延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 シール能力不足による漏えい</td> <td>— — — — — — — —</td> </tr> <tr> <td>e. 電線貫通部</td> <td>本体及び端板 モジュール</td> <td>延性破壊 —</td> <td>— エポキシ樹脂付着力低下, ○ リング変形</td> </tr> <tr> <td>f. 原子炉格納容器隔離弁</td> <td>耐圧部材 シール部</td> <td>延性破壊 —</td> <td>— 变形</td> </tr> </tbody> </table>			構成部		機能喪失要因		構造部	シール部	a. 原子炉格納容器本体	一般部及び局部	延性破壊	—	b. 機器搬入口	蓋 フランジ ボルト シール部	座屈 延性破壊 延性破壊 —	— — — 变形, 高温劣化	c. エアロック	隔壁 シール部	延性破壊 —	— 变形, 高温劣化	d. 配管貫通部	貫通配管 スリーブ 端板 閉止フランジ 閉止板 伸縮継手 短管	延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 シール能力不足による漏えい	— — — — — — — —	e. 電線貫通部	本体及び端板 モジュール	延性破壊 —	— エポキシ樹脂付着力低下, ○ リング変形	f. 原子炉格納容器隔離弁	耐圧部材 シール部	延性破壊 —	— 变形						
構成部		機能喪失要因																																							
	構造部	シール部																																							
a. 原子炉格納容器本体	一般部及び局部	延性破壊	—																																						
b. 機器搬入口	蓋 フランジ ボルト シール部	座屈 延性破壊 延性破壊 —	— — — 变形, 高温劣化																																						
c. エアロック	隔壁 シール部	延性破壊 —	— 变形, 高温劣化																																						
d. 配管貫通部	貫通配管 スリーブ 端板 閉止フランジ 閉止板 伸縮継手 短管	延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 延性破壊 シール能力不足による漏えい	— — — — — — — —																																						
e. 電線貫通部	本体及び端板 モジュール	延性破壊 —	— エポキシ樹脂付着力低下, ○ リング変形																																						
f. 原子炉格納容器隔離弁	耐圧部材 シール部	延性破壊 —	— 变形																																						
<p>① フランジ構造のシール部 (b. ドライウェル主フランジ, c. 機器搬出入用ハッチ, d. 所員用エアロック, e. 逃がし安全弁搬出入口, f. 配管貫通部)</p>			<p>① フランジ構造のシール部 (b. 機器搬入口, c. エアロック, d. 配管貫通部)</p>			設備の相違																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 電気配線貫通部のシール部 (g. 電気配線貫通部) ③ 原子炉格納容器隔離弁のシール部 (h. 原子炉格納容器隔離弁)</p> <p>重大事故等環境下での原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定という本資料の目的に照らすと、前記①から③のうち原子炉格納容器の気相部から原子炉建屋の空間への漏えいが評価の対象となる。本資料で適用している実機想定の試験でのエアロゾル粒子の捕集効果は、フランジ構造や電気配線貫通部のシール部の漏えい経路において測定したものであり、原子炉格納容器全体の漏えい率に相当する大きな経路のものとなっている。</p> <p>さらに、原子炉格納容器隔離弁のシール部は、以下の a. ~d. のような配管構成等であり、原子炉格納容器隔離弁漏えい率試験^{*1}の実績も踏まえると、フランジ構造や電気配線貫通部のシール部からの漏えいに着目することが適切である。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 液相に接続する配管（封水の効果を期待できる） b. 原子炉格納容器の内外で閉じた系を構成する配管 c. 気相に接続する配管のうち事故時に閉となる隔離弁を持つ配管（原子炉格納容器の限界温度及び圧力に対する健全性を確認した二つの隔離弁を設けている） d. 気相に接続する配管のうち事故時に閉となる隔離弁を持つ配管（計装等）（原子炉建屋への漏えい経路となり得る計器等と配管の取り合い部は、シール材を使用しており、また少数かつ小口径である） <p>※1 一般社団法人日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程 (JEAC4203)</p>	<p>② 電線貫通部のシール部 (e. 電線貫通部) ③ 原子炉格納容器隔離弁のシール部 (f. 原子炉格納容器隔離弁)</p> <p>重大事故等環境下での原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定という本資料の目的に照らすと、前記①から③のうち原子炉格納容器の気相部から原子炉格納容器外への漏えいが評価の対象となる。本資料で適用している実機想定の試験でのエアロゾル粒子の捕集効果は、フランジ構造や電線貫通部のシール部の漏えい経路において測定したものであり、原子炉格納容器全体の漏えい率に相当する大きな経路のものとなっている。</p> <p>さらに、原子炉格納容器隔離弁のシール部は、以下の a. ~d. のような配管構成等であり、原子炉格納容器隔離弁漏えい率試験^{*1}の実績も踏まえると、フランジ構造や電線貫通部のシール部からの漏えいに着目することが適切である。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 液相に接続する配管（封水の効果を期待できる） b. 原子炉格納容器の内外で閉じた系を構成する配管 c. 気相に接続する配管のうち事故時に閉となる隔離弁を持つ配管（原子炉格納容器の限界温度及び圧力に対する健全性を確認した二つの隔離弁を設けている） d. 気相に接続する配管のうち事故時に閉となる隔離弁を持つ配管（計装等）（原子炉建屋への漏えい経路となり得る計器等と配管の取り合い部は、シール材を使用しており、また少数かつ小口径である） <p>※1 一般社団法人日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程 (JEAC4203)</p>	<p>記載表現の相違 • PWR は BWR と異なり、原子炉格納容器からの漏えい先がアニュラス部及びアニュラス部外（環境へ直接漏えい）の2経路があるため、「原子炉格納容器外」と記載</p> <p>設備の相違</p>









図 2-2 ドライウェル主フランジシール部概要図
 (女川原子力発電所2号炉の場合)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>図 2-3 機器搬出入用ハッチシール部概要図 (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>  <p>図 2-4 所員用エアロックシール部概要図 (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>  <p>図 2-5 逃がし安全弁搬出入口シール部概要図 (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>	 <p>図 2-2 機器搬入口概略図 (泊発電所 3号炉の場合)</p>  <p>図 2-3 エアロック概略図 (泊発電所 3号炉の場合)</p>	設備の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>図 2-6 配管貫通部シール部概要図 (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>	 <p>図 2-4 電線貫通部（モジュラー型／高電圧）シール部概要図 (泊発電所 3号炉の場合)</p>	設備の相違
 <p>図 2-7 電気配線貫通部（高電圧）シール部概要図 (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
		設備の相違
		
<p>図 2-8 電気配線貫通部（低電圧）シール部概要図 (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>	<p>図 2-5 電線貫通部（モジュラー型／低電圧）シール部概要図 (泊発電所 3号炉の場合)</p>	
<p>図 2-9 原子炉格納容器隔離弁シール部概要図（例） (女川原子力発電所 2号炉の場合)</p>	<p>図 2-6 空調用バタフライ弁（例） (泊発電所 3号炉の場合)</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 漏えい経路におけるエアロゾル粒子のDFに関する既存の知見</p> <p>漏えい経路を通るエアロゾル輸送の理論的及び実験的研究に関しては、米国サンディア国立研究所報告書「SAND2009-1701」^{*1}において文献が調査されている。ここではエアロゾルによる流路の閉塞に関する実験データをレビューしてエアロゾル輸送を予測するための簡易モデルを提唱した「Morewitz, et al. の研究」^{*2}をはじめ、毛細管やスロットなどでの小規模実験、コンクリートクラックや原子炉格納容器貫通部からの漏えい試験などが報告されている。</p> <p>また、軽水炉のシビアアクシデント安全研究分野でのヨーロッパ及び各国の研究結果をまとめた「Nuclear Safety in Light Water Reactors Severe Accident Phenomenology」^{*3}においても核分裂生成物の輸送と放出についていくつかの試験データが報告されている。原子炉格納容器からの漏えいに係るエアロゾルの捕集特性に関する試験を表3-1にまとめる。</p> <p>これらの試験はその目的に応じ様々な条件下において漏えい経路でのエアロゾルの捕集効果、蒸気の凝縮やエアロゾルによる閉塞効果が確認されている。また、近年ではコンクリートクラックを通るエアロゾル輸送をモデル化する研究^{*4}が進められており、エアロゾルの捕集には、原子炉格納容器内部の圧力や温度などの熱水力学的特性や亀裂の幾何学的特性、エアロゾルの濃度や粒径分布等が考慮すべきパラメータとされている。</p> <p>重大事故等時に原子炉格納容器貫通部に漏えいが生じた場合の漏えい部でのエアロゾル捕集効果については、実機と同様の貫通部を用いた試験は行われていなかった。そのような背景から、旧原子力安全・保安院の委託事業「原子炉格納容器信頼性実証事業」において、原子力発電技術機構により「放射性物質捕集特性試験^{*5}」（以下「NUPEC試験」という。）が行われ、原子炉格納容器のフランジや電気配線貫通部のシール部の実機模擬試験体を用いて実証試験が実施された。</p> <p>以上のことから、原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果を検討する本資料においては、実機の原子炉格納容器貫通部のシール部からの漏えいに着目し重大事故等時の環境下を想定して実験を行ったNUPEC試験について確認することとした。</p>	<p>3. 漏えい経路におけるエアロゾル粒子のDFに関する既存の知見</p> <p>漏えい経路を通るエアロゾル輸送の理論的及び実験的研究に関しては、米国サンディア国立研究所報告書「SAND2009-1701」^{*1}において文献が調査されている。ここではエアロゾルによる流路の閉塞に関する実験データをレビューしてエアロゾル輸送を予測するための簡易モデルを提唱した「Morewitz, et al. の研究」^{*2}をはじめ、毛細管やスロットなどでの小規模実験、コンクリートクラックや原子炉格納容器貫通部からの漏えい試験などが報告されている。</p> <p>また、軽水炉のシビアアクシデント安全研究分野でのヨーロッパ及び各国の研究結果をまとめた「Nuclear Safety in Light Water Reactors Severe Accident Phenomenology」^{*3}においても核分裂生成物の輸送と放出についていくつかの試験データが報告されている。原子炉格納容器からの漏えいに係るエアロゾルの捕集特性に関する試験を表3-1にまとめる。</p> <p>これらの試験はその目的に応じ様々な条件下において漏えい経路でのエアロゾルの捕集効果、蒸気の凝縮やエアロゾルによる閉塞効果が確認されている。また、近年ではコンクリートクラックを通るエアロゾル輸送をモデル化する研究^{*4}が進められており、エアロゾルの捕集には、原子炉格納容器内部の圧力や温度などの熱水力学的特性や亀裂の幾何学的特性、エアロゾルの濃度や粒径分布等が考慮すべきパラメータとされている。</p> <p>重大事故等時に原子炉格納容器貫通部に漏えいが生じた場合の漏えい部でのエアロゾル捕集効果については、実機と同様の貫通部を用いた試験は行われていなかった。そのような背景から、旧原子力安全・保安院の委託事業「原子炉格納容器信頼性実証事業」において、原子力発電技術機構により「放射性物質捕集特性試験^{*5}」（以下「NUPEC試験」という。）が行われ、原子炉格納容器のフランジや電気配線貫通部のシール部の実機模擬試験体を用いて実証試験が実施された。</p> <p>以上のことから、原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果を検討する本資料においては、実機の原子炉格納容器貫通部のシール部からの漏えいに着目し重大事故等時の環境下を想定して実験を行ったNUPEC試験について確認することとした。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について





泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

試験名	概要	試験体	主な条件	得られた知見と通用性の考察	相違理由
CSE試験 ^{※1} (米国) (1964年～1970年)	原子炉格納容器内で のFPの自然発生、ス プレイ漏えい等による 漏えい経路を評価	1000Mpa級 PWR 格納容 器の自然発生、ス プレイ漏えい等による 漏えい経路 (ステンレ ス鋼管等で構成)	122°C, 0.24 MPa [gas] Cs-I等エアロゾル 通気時間 10～120分	・捕集の効率は漏えい経路の幾何学的形状、材料並び にFPの化学的、物理的形態に依存するとの知見が得 られた。 ・FP10から100程度と評価されているが、漏えい経路 の形状、規模、材質が回換時の対象とする原子炉 格納容器部と異なるため適用できない。	
Nelsonらの試験 ^{※2} (米国) (1975年)	毛細管を通るエアロ ゾルの漏えい時間等を評価	様々なサイズの毛細管 直径 0.52～1.57mm, 長さ 4.9～7.6cm (図3-1参照)	NaOH等エアロゾル エアロゾル濃度 数mg/m ³ ～20mg/m ³	・高濃度で生成された大きな粒子が界面に効率的であ るとの知見が得られた。 ・エアロゾル濃度と毛細管サイズによる漏率までの時 間に着目しておりDFは評価していないため適用でき ない。	
Morowitzらの試験 ^{※3} (米国) (1978年)	複雑な漏路を通るエ アロゾル漏斗モデルを検索	幅0.79～1.25mmの複雑 漏路 (図3-3参照)	Na ₂ O-Na ₂ CO ₃ エアロゾル エアロゾル濃度 数百 mg/m ³	・流路度では閉塞された。 ・漏率度では閉塞された。 ・内径が得られた。 ・内径よりDFは評価していないため適用できない。	
NUPC試験 ^{※4} (日本) (1989年～1997年)	重大事故時の原子 炉格納容器通過部の 漏えい及びエアロゾ ル捕集特性を評価	100～200°C ドライ条件 0.11～0.69 MPa [gas] Cs-I等エアロゾル エアロゾル濃度 4～5時間 通気時間 10～300mg/m ³	・評価100以上で低圧モジュールとフランジ・ザ ケットのDFの漏率は漏えい経路の形状の違いによ る。であり、重大事故等時の漏度での実機換算試 験による定量的な知見が得られた。 ・本資料での適用性を4で評価する。 ・管径を変化させた実験結果から装置部では慣性沈着 や低速沈着が作用するとの知見が得られた。		
IRSN試験 ^{※5} (欧州) (2000年代)	亀裂の入ったコンクリ ート壁でのエアロ ゾル挙動を評価	コンクリート壁 (幅 128mm×高さ 75mm×厚 さ 10mm) [にせん断応力 により亀裂を発生 (図3-1参照)]	フルオレセイン粒子を異なる 粒径で実験 (60nm, 0.8, 1, 4, 14μm)	・管径を変化させた実験結果から装置部での沈着モード によりDFは評価していないため適用できない。	
COLINA試験 ^{※6} (欧州) (2008年)	シビアアクシデント 条件下でコンクリー ト内の亀裂部に捕集 されるエアロゾル量 を評価	円筒形コックリート (直径 13cm × 高さ 30cm) を分割・亀裂 (幅 0.5mm 範囲 13cm) 長さ 30cm) を設定 (図3-5参照)	110°C ドライ条件 コリウム由来エアロゾル (I,Cs,Ye等) 通気時間 5～10分 数値化	・入口からの距離に応じ堆積物の組成を分析。ほとん どのエアロゾルが亀裂の始まり10cm以内で捕集され たとの知見が得られた。 ・捕集率 96% (PF20) と評価されているが、漏えい経路 の形状、材質が回換時の対象とする原子炉 格納容器部と異なるため適用できない。	
CSE試験 ^{※7} (米国) (1984年～1970年)	原子炉格納容器内 でのFPの自然捕 集、スプレイ漏 えい等による漏 えい経路で による漏えい量の 挙動を評価	1000Mpa級 PWR 格納容 器の自然捕集、ス プレイ漏えい等による 漏えい経路 (ステンレ ス鋼管等で構成)	約 50m/s (0.345 MPa) Cs-I等エアロゾル 通気時間 10～120分	・捕集の程度は漏えい経路の幾何学的形状、材料並び にFPの化学的、物理的形態に依存するとの知見が得 られた。 ・DF10から100程度と評価されているが、漏えい経路 の形状、材質、エアロゾル形状等の環境の形 状の違いによる漏率度での実機換算試験による定量化 が困難なため適用できない。 ・高濃度で生成された大きな粒子が界面に効率的であ るとの知見が得られた。 ・エアロゾル濃度と毛細管サイズによりDFは評価して いないため適用できない。	
Nelsonらの試験 ^{※8} (米国) (1975年)	複雑な漏路を通るエ アロゾル漏斗モデルを 評価	様々なサイズの毛細管 直径 0.52～1.57mm, 長さ 4.9～7.6cm (図3-3参照)	NaOH等エアロゾル エアロゾル濃度 201/m ³	・高濃度では閉塞までの時間が非常に長い (数 秒) との知見が得られた。 ・閉塞までの時間よりも漏率度によりDFは評価してお りDFは評価していないため適用できない。	
IRSN試験 ^{※9} (欧州) (2000年代)	亀裂の入ったコン クリート壁でのエ アロゾル挙動を評 価	コンクリート壁 (幅 128mm×高さ 75mm×厚 さ 10mm) [にせん断応力 により亀裂を発生 (図3-4参照)]	101～200°C ドライ条件 0.11～0.80 MPa [gas] Cs-I等エアロゾル エアロゾル濃度 10～ 301mg/m ³	・管径を変化させた実験結果より、重大事故的な状況が得ら れた。 ・本資料での適用性を4で評価する。	
COLINA試験 ^{※10} (欧州) (2008年)	シビアアクシデント 条件下での亀裂部 に捕集されるエ アロゾル量を評価	円筒形コンクリート (直 径 15cm × 高 さ 10cm) を分割・亀 裂 (幅 0.5mm 範囲 13cm 長さ 30cm) を設定 (図 3-5 参照)	110°C ドライ条件 コリウム由来エアロゾル (I,Cs,Ye等) 通気時間 5～10分	・入口からの距離に応じ堆積物の組成を分析。ほとん どのエアロゾルが亀裂の始まり10cm以内で捕集され たとの知見が得られた。 ・捕集率 93% (PF20) と評価されているが、漏えい経路 の形状、材質が回換時の対象とする原子炉 格納容器部と異なるため適用できない。	

表 3-1 原子炉格納容器からの漏えい経路でのエアロゾル粒子の捕集特性に関する試験

試験名	概要	試験体	主な条件	得られた知見と通用性の考察
CSE試験 ^{※1,7} (米国) (1964年～1970年)	原子炉格納容器内 でのFPの自然捕 集、スプレイ漏 えい等による漏 えい経路で による漏えい量の 挙動を評価	1000Mpa級 PWR 格納容 器の自然捕集、ス プレイ漏えい等による 漏えい経路 (ステンレ ス鋼管等で構成)	約 50m/s (0.345 MPa) Cs-I等エアロゾル 通気時間 10～120分	・捕集の程度は漏えい経路の幾何学的形状、材料並び にFPの化学的、物理的形態に依存するとの知見が得 られた。
Nelsonらの試験 ^{※2} (米国) (1975年)	複雑な漏路を通るエ アロゾル漏斗モデルを 評価	様々なサイズの毛細管 直径 0.52～1.57mm, 長さ 4.9～7.6cm (図3-3参照)	NaOH等エアロゾル エアロゾル濃度 数百 mg/m ³	・漏率度では閉塞までの時間が非常に長い (数 秒) との知見が得られた。 ・閉塞までの時間よりも漏率度によりDFは評価してお りDFは評価していないため適用できない。
IRSN試験 ^{※5} (欧州) (2000年代)	亀裂の入ったコン クリート壁でのエ アロゾル挙動を評 価	コンクリート壁 (幅 128mm×高さ 75mm×厚 さ 10mm) [にせん断応力 により亀裂を発生 (図3-4参照)]	101～200°C ドライ条件 0.11～0.80 MPa [gas] Cs-I等エアロゾル エアロゾル濃度 10～ 301mg/m ³	・管径を変化させた実験結果より、重大事故的な状況が得ら れた。 ・本資料での適用性を4で評価する。
COLINA試験 ^{※10} (欧州) (2008年)	シビアアクシデント 条件下での亀裂部 に捕集されるエ アロゾル量を評価	円筒形コンクリート (直 径 15cm × 高 さ 10cm) を分割・亀 裂 (幅 0.5mm 範囲 13cm 長さ 30cm) を設定 (図 3-5 参照)	110°C ドライ条件 コリウム由来エアロゾル (I,Cs,Ye等) 通気時間 5～10分	・入口からの距離に応じ堆積物の組成を分析。ほとん どのエアロゾルが亀裂の始まり10cm以内で捕集され たとの知見が得られた。 ・捕集率 93% (PF20) と評価されているが、漏えい経路 の形状、材質が回換時の対象とする原子炉 格納容器部と異なるため適用できない。






赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Fig. 3. Schematic arrangement for FP transport tests.</p> <p>Fig. 9. Sampling train used to collect leaked FPs.</p> <p>図 3-1 CSE 試験体系とサンプリング装置^{※6}</p>	 <p>CONTAINMENT VESSEL 7.6-m DIAM, 20.3-m OVERALL HEIGHT, 85.0 m³</p> <p>MAIN ROOM</p> <p>DECK</p> <p>MIDDLE ROOM</p> <p>LOWER ROOM</p> <p>SUMPS</p> <p>FP SAMPLER (15 LOCATIONS)</p> <p>NEEDLE VALVE</p> <p>VESSEL WALL</p> <p>WATER-COOLED CONDENSER</p> <p>ROTAMETER</p> <p>CHARCOAL TRAP</p> <p>RECEIVER</p> <p>MAYPACK SAMPLER</p> <p>CONTAINMENT VESSEL 7.6-m DIAM, 20.3-m OVERALL HEIGHT, 85.0 m³</p> <p>MAIN ROOM</p> <p>DECK</p> <p>MIDDLE ROOM</p> <p>LOWER ROOM</p> <p>SUMPS</p> <p>FP SAMPLER (15 LOCATIONS)</p> <p>NEEDLE VALVE</p> <p>VESSEL WALL</p> <p>WATER-COOLED CONDENSER</p> <p>ROTAMETER</p> <p>CHARCOAL TRAP</p> <p>RECEIVER</p> <p>MAYPACK SAMPLER</p> <p>Fig. 3. Schematic arrangement for FP transport tests.</p> <p>Fig. 9. Sampling train used to collect leaked FPs.</p> <p>図 3-1 CSE 試験体系とサンプリング装置</p>	
 <p>FIGURE 4. TEST VESSEL</p> <p>FIGURE 5. SAMPLE MANIFOLD</p> <p>FIGURE 6. FALLOUT CHAMBER</p> <p>FIGURE 4. TEST VESSEL</p> <p>FIGURE 5. SAMPLE MANIFOLD</p> <p>FIGURE 6. FALLOUT CHAMBER</p> <p>図 3-2 Nelson らの試験体系とサンプリング装置^{※8}</p>	 <p>FIGURE 4. TEST VESSEL</p> <p>FIGURE 5. SAMPLE MANIFOLD</p> <p>FIGURE 6. FALLOUT CHAMBER</p> <p>FIGURE 4. TEST VESSEL</p> <p>FIGURE 5. SAMPLE MANIFOLD</p> <p>FIGURE 6. FALLOUT CHAMBER</p> <p>図 3-2 Nelson らの試験体系とサンプリング装置^{※8}</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>Figure 5. Schematic of Experimental Equipment for CSTF</p> <p>Figure 4. Multiple Band Leak Path</p>	 <p>Figure 4. Multiple Band Leak Path</p>  <p>Figure 5. Schematic of Experimental Equipment for CSTF</p>	
<p>図3-3 Morewitzらの試験体系と漏えい経路^{※2}</p>	<p>図3-3 Morewitzらの試験体系と漏えい経路^{※2}</p>	
 <p>Figure 6 – IRSN experimental facility for aerosol retention measurement in concrete cracks.</p> <p>Excess Neutralisation source (600 MBq $\text{^{90}Kr}$) Upstream aerosol box Downstream aerosol box Cracks Vibrating Orifice Aerosol Generator</p> <p>Fig. 7 – The cracks network reproduced in IRSN test.</p>	 <p>Fig. 7 – The cracks network reproduced in IRSN test.</p>	
<p>図3-4 IRSN 試験体系とコンクリートサンプル^{※4}</p>	<p>図3-4 IRSN 試験体系とコンクリートサンプル^{※4}</p>	

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違(設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違(記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違(実質的な相違なし)

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Fig. 3. Schematization of the test COLIMA on the concrete crack sample.</p> <p>Fig. 2. Instant of the splitting of one of the cylindrical samples (left) and view of the inlet of a crack sample positioned and sealed in the forged steel holder (right).</p>	<p>Fig. 1. Schematization of the test COLIMA on the concrete crack sample.</p> <p>Fig. 2. Instant of the splitting of one of the cylindrical samples (left) and view of the inlet of a crack sample positioned and sealed in the forged steel holder (right).</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>※参考文献</p> <p>1 Dana A. Powers, "Aerosol Penetration of Leak Pathways -An Examination of the Available Data and Models", SAND2009-1701, 2009</p> <p>2 H.A. Morewitz, et al., "Attenuation of Airborne Debris from Liquid-metal Fast Breeder Reactor Accidents", HEDL-SA-1665, Hanford Engineering Development Laboratory, 1978.</p> <p>3 Bal Raj Sehgal(Ed.), "Nuclear Safety in Light Water Reactors Severe Accident Phenomenology", 1st ed., Support Provided by the SARNET (Severe Accident Network) in the Framework Programmes of Research of the European Commission, 2012.</p> <p>4 F.Parozzi, et al., "Investigations on Aerosol Transport in Containment Cracks", International Conference on Nuclear Energy for New Europe 2005, Bled, Slovenia, September 5-8, 2005.</p> <p>5 「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書」（原子力発電技術機構 平成15年3月）</p> <p>6 R.K. Hilliard, A.K. Postma, "Large-Scale Fission Product Containment Tests", Nuclear Technology, vol. 53, n. 2, (1981) 163-175.</p> <p>7 M.E. Witherspoon, A.K. Postma, "Leakage of Fission Products from Artificial Leaks in the Containment System Experiment", BNWL-1582, Battelle-Pacific Northwest Laboratories, 1971.</p> <p>8 C.T. Nelson, R.P. Johnson, "Aerosol Leakage Tests", Status of Safety Technology for Radiological Consequence Assessment of Postulated Accidents in Liquid Metal Fast Breeder Reactors, Energy Research and Development Administration, ERDA-56, 1975.</p> <p>9 T.Gelain, J.Vendel, "Research Works on Contamination Transfers Through Cracked Concrete Walls", Nuclear Engineering and Design, 238 (2008) 1159-1165.</p> <p>10 F.Parozzi, et al., "The COLIMA Experiment on Aerosol Retention in Containment Leak Paths Under Severe Nuclear Accidents", Nuclear Engineering and Design, 261 (2013) 346-351.</p>	<p>※参考文献</p> <p>1 Dana A. Powers, "Aerosol Penetration of Leak Pathways -An Examination of the Available Data and Models", SAND2009-1701, 2009</p> <p>2 H.A. Morewitz, et al., "Attenuation of Airborne Debris from Liquid-metal Fast Breeder Reactor Accidents", HEDL-SA-1665, Hanford Engineering Development Laboratory, 1978.</p> <p>3 Bal Raj Sehgal(Ed.), "Nuclear Safety in Light Water Reactors Severe Accident Phenomenology", 1st ed., Support Provided by the SARNET (Severe Accident Network) in the Framework Programmes of Research of the European Commission, 2012.</p> <p>4 F.Parozzi, et al., "Investigations on Aerosol Transport in Containment Cracks", International Conference on Nuclear Energy for New Europe 2005, Bled, Slovenia, September 5-8, 2005.</p> <p>5 「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書」（原子力発電技術機構 平成15年3月）</p> <p>6 R.K. Hilliard, A.K. Postma, "Large-Scale Fission Product Containment Tests", Nuclear Technology, vol. 53, n. 2, (1981) 163-175.</p> <p>7 M.E. Witherspoon, A.K. Postma, "Leakage of Fission Products from Artificial Leaks in the Containment System Experiment", BNWL-1582, Battelle-Pacific Northwest Laboratories, 1971.</p> <p>8 C.T. Nelson, R.P. Johnson, "Aerosol Leakage Tests", Status of Safety Technology for Radiological Consequence Assessment of Postulated Accidents in Liquid Metal Fast Breeder Reactors, Energy Research and Development Administration, ERDA-56, 1975.</p> <p>9 T.Gelain, J.Vendel, "Research Works on Contamination Transfers Through Cracked Concrete Walls", Nuclear Engineering and Design, 238 (2008) 1159-1165.</p> <p>10 F.Parozzi, et al., "The COLIMA Experiment on Aerosol Retention in Containment Leak Paths Under Severe Nuclear Accidents", Nuclear Engineering and Design, 261 (2013) 346-351.</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由															
<p>3.1 NUPEC 試験概要</p> <p>シビアアクシデント条件下での原子炉格納容器シール部の漏えい経路におけるエアロゾルの捕集特性を評価するに先立って、アクシデントマネジメント条件下での健全性を確認するため、加熱モード、雰囲気ガス、放射線エージング等をパラメータにとり、原子炉格納容器貫通部の健全性確認試験を実施している。その後、破損温度を把握することを目的にリーク発生条件評価試験を行い、リークが生じた試験体（電気配線貫通部（低電圧モジュール）及びフランジ・ガスケット）について、その試験体に対しエアロゾルを供給し、入口及び出口のエアロゾル濃度等を測定することで漏えい経路におけるエアロゾル捕集特性を確認している。</p> <p>NUPEC 試験条件を表3-2～表3-4に、試験装置の概略図を図3-6に示す。</p>	<p>3.1 NUPEC 試験概要</p> <p>シビアアクシデント条件下での原子炉格納容器シール部の漏えい経路におけるエアロゾルの捕集特性を評価するに先立って、アクシデントマネジメント条件下での健全性を確認するため、加熱モード、雰囲気ガス、放射線エージング等をパラメータにとり、原子炉格納容器貫通部の健全性確認試験を実施している。その後、破損温度を把握することを目的にリーク発生条件評価試験を行い、リークが生じた試験体（電気配線貫通部（低電圧モジュール）及びフランジ・ガスケット）について、その試験体に対しエアロゾルを供給し、入口及び出口のエアロゾル濃度等を測定することで漏えい経路におけるエアロゾル捕集特性を確認している。</p> <p>NUPEC 試験条件を表3-2～表3-4に、試験装置の概略図を図3-6に示す。</p>																	
<p>表3-2 NUPEC 試験における試験条件（健全性確認試験）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUPEC 試験における試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験対象</td><td>電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット</td></tr> <tr> <td>シール材の材質</td><td>電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム</td></tr> <tr> <td>環境条件</td><td>定温度加熱：200°C/230°Cで20h以上保持、 圧力0.8MPa一定 周期的温度加熱：120～200°Cで数十h加熱、 圧力0.1～0.8MPaで変化 雰囲気ガス：水蒸気、空気 放射線エージング：800kGy、0kGy</td></tr> </tbody> </table>	NUPEC 試験における試験条件		試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット	シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム	環境条件	定温度加熱：200°C/230°Cで20h以上保持、 圧力0.8MPa一定 周期的温度加熱：120～200°Cで数十h加熱、 圧力0.1～0.8MPaで変化 雰囲気ガス：水蒸気、空気 放射線エージング：800kGy、0kGy	<p>表3-2 NUPEC 試験における試験条件（健全性確認試験）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUPEC 試験における試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験対象</td><td>電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット</td></tr> <tr> <td>シール材の材質</td><td>電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム</td></tr> <tr> <td>環境条件</td><td>定温度加熱：200°C/230°Cで20h以上保持、 圧力0.8MPa一定 周期的温度加熱：120～200°Cで数十h加熱、 圧力0.1～0.8MPaで変化 雰囲気ガス：水蒸気、空気 放射線エージング：800kGy、0kGy</td></tr> </tbody> </table>	NUPEC 試験における試験条件		試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット	シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム	環境条件	定温度加熱：200°C/230°Cで20h以上保持、 圧力0.8MPa一定 周期的温度加熱：120～200°Cで数十h加熱、 圧力0.1～0.8MPaで変化 雰囲気ガス：水蒸気、空気 放射線エージング：800kGy、0kGy	
NUPEC 試験における試験条件																		
試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット																	
シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム																	
環境条件	定温度加熱：200°C/230°Cで20h以上保持、 圧力0.8MPa一定 周期的温度加熱：120～200°Cで数十h加熱、 圧力0.1～0.8MPaで変化 雰囲気ガス：水蒸気、空気 放射線エージング：800kGy、0kGy																	
NUPEC 試験における試験条件																		
試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット																	
シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム																	
環境条件	定温度加熱：200°C/230°Cで20h以上保持、 圧力0.8MPa一定 周期的温度加熱：120～200°Cで数十h加熱、 圧力0.1～0.8MPaで変化 雰囲気ガス：水蒸気、空気 放射線エージング：800kGy、0kGy																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由																							
表3-3 NUPEC試験における試験条件（リーク発生条件評価試験） <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUPEC試験における試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験対象</td><td>電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット</td></tr> <tr> <td>シール材の材質</td><td>電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム</td></tr> <tr> <td>環境条件</td><td>圧力 : 0.4～1.0MPa 雰囲気ガス : 水蒸気、空気 放射線エーリング : 800kGy, 0kGy 昇温速度 : 約0.5°C/min^{*1}</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 25°C毎に1時間程度保持させた後、リークが生じなければさらに加温した。加温は最大400°Cまでとしている。また、シビアアクシデント時の原子炉格納容器内外の温度差を模擬するため、試験体の入口側のみを加熱し、出口側は保温のみとした。</p>	NUPEC試験における試験条件		試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット	シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム	環境条件	圧力 : 0.4～1.0MPa 雰囲気ガス : 水蒸気、空気 放射線エーリング : 800kGy, 0kGy 昇温速度 : 約0.5°C/min ^{*1}	表3-3 NUPEC試験における試験条件（リーク発生条件評価試験） <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUPEC試験における試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験対象</td><td>電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット</td></tr> <tr> <td>シール材の材質</td><td>電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム</td></tr> <tr> <td>環境条件</td><td>圧力 : 0.4～1.0MPa 雰囲気ガス : 水蒸気、空気 放射線エーリング : 800kGy, 0kGy 昇温速度 : 約0.5°C/min^{*1}</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 25°C毎に1時間程度保持させた後、リークが生じなければさらに加温した。加温は最大400°Cまでとしている。また、シビアアクシデント時の原子炉格納容器内外の温度差を模擬するため、試験体の入口側のみを加熱し、出口側は保温のみとした。</p>	NUPEC試験における試験条件		試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット	シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム	環境条件	圧力 : 0.4～1.0MPa 雰囲気ガス : 水蒸気、空気 放射線エーリング : 800kGy, 0kGy 昇温速度 : 約0.5°C/min ^{*1}									
NUPEC試験における試験条件																										
試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット																									
シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム																									
環境条件	圧力 : 0.4～1.0MPa 雰囲気ガス : 水蒸気、空気 放射線エーリング : 800kGy, 0kGy 昇温速度 : 約0.5°C/min ^{*1}																									
NUPEC試験における試験条件																										
試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） 電気配線貫通部（高電圧モジュール） フランジ・ガスケット																									
シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 （高電圧モジュール）：エチレンプロピレンゴム フランジ・ガスケット：シリコンゴム																									
環境条件	圧力 : 0.4～1.0MPa 雰囲気ガス : 水蒸気、空気 放射線エーリング : 800kGy, 0kGy 昇温速度 : 約0.5°C/min ^{*1}																									
表3-4 NUPEC試験における試験条件（エアロゾル捕集特性試験） <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUPEC試験における試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験対象</td><td>電気配線貫通部（低電圧モジュール） フランジ・ガスケット</td></tr> <tr> <td>シール材の材質</td><td>電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット：シリコンゴム</td></tr> <tr> <td>エアロゾル濃度</td><td>10～300 mg/m³ (CsI)</td></tr> <tr> <td>エアロゾル粒子の粒径</td><td>1～2 μm (CsI)</td></tr> <tr> <td>環境条件</td><td>温度 : 100～200°C^{*1} 圧力 : 0.11～0.60MPa (ドライ条件) ^{*2}</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 貫通部のシール機能が健全な場合においてはエアロゾルのリークが生じないため、試験体を200°C以上（最大約270～350°Cまで）の環境で約20時間以上曝露し、リークの発生を確認した後に温度を低下させて試験を実施している ※2 NUPEC試験での試験条件ではエアロゾル粒子のサンプリング測定中の水蒸気凝縮による測定誤差を避けるためにドライ条件を用いている</p>	NUPEC試験における試験条件		試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） フランジ・ガスケット	シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット：シリコンゴム	エアロゾル濃度	10～300 mg/m ³ (CsI)	エアロゾル粒子の粒径	1～2 μm (CsI)	環境条件	温度 : 100～200°C ^{*1} 圧力 : 0.11～0.60MPa (ドライ条件) ^{*2}	表3-4 NUPEC試験における試験条件（エアロゾル捕集特性試験） <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUPEC試験における試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験対象</td><td>電気配線貫通部（低電圧モジュール） フランジ・ガスケット</td></tr> <tr> <td>シール材の材質</td><td>電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット：シリコンゴム</td></tr> <tr> <td>エアロゾル濃度</td><td>10～300 mg/m³ (CsI)</td></tr> <tr> <td>エアロゾル粒子の粒径</td><td>1～2 μm (CsI)</td></tr> <tr> <td>環境条件</td><td>温度 : 100～200°C^{*1} 圧力 : 0.11～0.80MPa (ドライ条件) ^{*2}</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 貫通部のシール機能が健全な場合においてはエアロゾルのリークが生じないため、試験体を200°C以上（最大約270～350°Cまで）の環境で約20時間以上曝露し、リークの発生を確認した後に温度を低下させて試験を実施している ※2 NUPEC試験での試験条件ではエアロゾル粒子のサンプリング測定中の水蒸気凝縮による測定誤差を避けるためにドライ条件を用いている</p>	NUPEC試験における試験条件		試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） フランジ・ガスケット	シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット：シリコンゴム	エアロゾル濃度	10～300 mg/m ³ (CsI)	エアロゾル粒子の粒径	1～2 μm (CsI)	環境条件	温度 : 100～200°C ^{*1} 圧力 : 0.11～0.80MPa (ドライ条件) ^{*2}	
NUPEC試験における試験条件																										
試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） フランジ・ガスケット																									
シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット：シリコンゴム																									
エアロゾル濃度	10～300 mg/m ³ (CsI)																									
エアロゾル粒子の粒径	1～2 μm (CsI)																									
環境条件	温度 : 100～200°C ^{*1} 圧力 : 0.11～0.60MPa (ドライ条件) ^{*2}																									
NUPEC試験における試験条件																										
試験対象	電気配線貫通部（低電圧モジュール） フランジ・ガスケット																									
シール材の材質	電気配線貫通部 （低電圧モジュール）：エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット：シリコンゴム																									
エアロゾル濃度	10～300 mg/m ³ (CsI)																									
エアロゾル粒子の粒径	1～2 μm (CsI)																									
環境条件	温度 : 100～200°C ^{*1} 圧力 : 0.11～0.80MPa (ドライ条件) ^{*2}																									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		

図3-6 試験装置概略図 (NUPEC試験)

図3-6 試験装置概略図(NUPEC試験)

女川原子力発電所2号炉						泊発電所3号炉						相違理由																																																																																																																																																																																																															
3.2 NUPEC 試験結果						3.2 NUPEC 試験結果																																																																																																																																																																																																																					
3.2.1 健全性確認試験						3.2.1 健全性確認試験																																																																																																																																																																																																																					
<p>リーク発生条件評価試験に先立って行った健全性確認試験の結果を表3-5に示す。アクシデントマネジメント条件下ではいずれの試験体においても、加熱試験中にリークは見られなかった。</p>																																																																																																																																																																																																																											
表3-5 NUPEC試験での健全性確認試験結果 ¹⁾																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>試験体</th> <th>放射線 エーペンジング</th> <th>加熱ガス</th> <th>温度 (°C)</th> <th>試験時間 (hr)</th> <th>漏えい の有無</th> <th>試験体</th> <th>放射線 エーペンジング</th> <th>加熱ガス</th> <th>温度 (°C)</th> <th>試験時間 (hr)</th> <th>漏えい の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">低電圧モジュール</td><td colspan="6">低電圧モジュール</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無²⁾</td><td>0.9mm²</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無²⁾</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>27</td><td>無</td><td>0.9mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>27</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td>同軸ケーブル</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>同軸ケーブル</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td>100mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>100mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td>2mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>2mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td colspan="6">高電圧モジュール</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">高電圧モジュール</td><td>500mm²</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>500mm²</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無</td><td>500mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>500mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>200</td><td>20</td><td>無</td><td>500mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>42</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>500mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>42</td><td>無</td><td colspan="6">フランジ・ガスケット</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">フランジ・ガスケット</td><td>甲丸タイプ</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無²⁾</td><td></td></tr> <tr> <td>甲丸タイプ</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無²⁾</td><td>甲丸タイプ</td><td>無</td><td>空気</td><td>230</td><td>24</td><td>無²⁾</td><td></td></tr> <tr> <td>甲丸タイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>50</td><td>無</td><td>甲丸タイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>50</td><td>無</td><td></td></tr> <tr> <td>グループ&タングタイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>54</td><td>無</td><td>グループ&タングタイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>120～200³⁾</td><td>54</td><td>無</td><td></td></tr> </tbody> </table>													試験体	放射線 エーペンジング	加熱ガス	温度 (°C)	試験時間 (hr)	漏えい の有無	試験体	放射線 エーペンジング	加熱ガス	温度 (°C)	試験時間 (hr)	漏えい の有無	低電圧モジュール						低電圧モジュール							0.9mm ²	無	空気	230	24	無 ²⁾	0.9mm ²	無	空気	230	24	無 ²⁾		0.9mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	27	無	0.9mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	27	無		0.9mm ²	有	水蒸気	200	20	無	同軸ケーブル	有	水蒸気	200	20	無		同軸ケーブル	有	水蒸気	200	20	無	100mm ²	有	水蒸気	200	20	無		100mm ²	有	水蒸気	200	20	無	2mm ²	有	水蒸気	200	20	無		2mm ²	有	水蒸気	200	20	無	高電圧モジュール							高電圧モジュール						500mm ²	無	空気	230	24	無		500mm ²	無	空気	230	24	無	500mm ²	有	水蒸気	200	20	無		500mm ²	有	水蒸気	200	20	無	500mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	42	無		500mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	42	無	フランジ・ガスケット							フランジ・ガスケット						甲丸タイプ	無	空気	230	24	無 ²⁾		甲丸タイプ	無	空気	230	24	無 ²⁾	甲丸タイプ	無	空気	230	24	無 ²⁾		甲丸タイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	50	無	甲丸タイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	50	無		グループ&タングタイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	54	無	グループ&タングタイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	54	無	
試験体	放射線 エーペンジング	加熱ガス	温度 (°C)	試験時間 (hr)	漏えい の有無	試験体	放射線 エーペンジング	加熱ガス	温度 (°C)	試験時間 (hr)	漏えい の有無																																																																																																																																																																																																																
低電圧モジュール						低電圧モジュール																																																																																																																																																																																																																					
0.9mm ²	無	空気	230	24	無 ²⁾	0.9mm ²	無	空気	230	24	無 ²⁾																																																																																																																																																																																																																
0.9mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	27	無	0.9mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	27	無																																																																																																																																																																																																																
0.9mm ²	有	水蒸気	200	20	無	同軸ケーブル	有	水蒸気	200	20	無																																																																																																																																																																																																																
同軸ケーブル	有	水蒸気	200	20	無	100mm ²	有	水蒸気	200	20	無																																																																																																																																																																																																																
100mm ²	有	水蒸気	200	20	無	2mm ²	有	水蒸気	200	20	無																																																																																																																																																																																																																
2mm ²	有	水蒸気	200	20	無	高電圧モジュール																																																																																																																																																																																																																					
高電圧モジュール						500mm ²	無	空気	230	24	無																																																																																																																																																																																																																
500mm ²	無	空気	230	24	無	500mm ²	有	水蒸気	200	20	無																																																																																																																																																																																																																
500mm ²	有	水蒸気	200	20	無	500mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	42	無																																																																																																																																																																																																																
500mm ²	有	水蒸気	120～200 ³⁾	42	無	フランジ・ガスケット																																																																																																																																																																																																																					
フランジ・ガスケット						甲丸タイプ	無	空気	230	24	無 ²⁾																																																																																																																																																																																																																
甲丸タイプ	無	空気	230	24	無 ²⁾	甲丸タイプ	無	空気	230	24	無 ²⁾																																																																																																																																																																																																																
甲丸タイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	50	無	甲丸タイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	50	無																																																																																																																																																																																																																
グループ&タングタイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	54	無	グループ&タングタイプ	有	水蒸気	120～200 ³⁾	54	無																																																																																																																																																																																																																
¹⁾ 圧力：0.8MPa ²⁾ 室温降下時に微小漏えいが発生 ³⁾ 圧力：0.1～0.8MPaに相当																																																																																																																																																																																																																											
3.2.2 リーク発生条件評価試験						3.2.2 リーク発生条件評価試験																																																																																																																																																																																																																					
<p>リーク発生条件評価試験の結果を表3-6に示す。リーク発生温度条件は、低電圧モジュールで266～324°Cであり、フランジ・ガスケットで276～349°Cであった。</p> <p>高電圧モジュールの場合は、400°Cまでの加熱の間ではリークは確認されなかった。</p>																																																																																																																																																																																																																											
<p>リーク発生条件評価試験の結果を表3-6に示す。リーク発生温度条件は、低電圧モジュールで266～324°Cであり、フランジ・ガスケットで276～349°Cであった。</p> <p>高電圧モジュールの場合は、400°Cまでの加熱の間ではリークは確認されなかった。</p>																																																																																																																																																																																																																											

女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉							
表3-6 リーク発生条件評価試験結果(NUPEC試験)												
表3-6 リーク発生条件評価試験結果(NUPEC試験)												
試験体	放射線エージング	加熱ガス	圧力(MPa)	破損温度(°C)	試験体	放射線エージング	加熱ガス	圧力(MPa)				
低電圧モジュール					低電圧モジュール							
0.9mm ²	有	水蒸気	0.8	303	0.9mm ²	有	水蒸気	0.8				
0.9mm ²	有	水蒸気	0.8	284	0.9mm ²	有	水蒸気	0.4				
0.9mm ²	有	水蒸気	0.4	284	0.9mm ²	無	水蒸気	1.0				
0.9mm ²	無	水蒸気	1.0	266	0.9mm ² (T/C) ^{*1}	有	水蒸気	0.8				
0.9mm ² (T/C) ^{*1}	有	水蒸気	0.8	324	0.9mm ² (T/C)	無	水蒸気	0.8				
100mm ²	有	水蒸気	0.8	285	同軸ケーブル	有	水蒸気	0.8				
2mm ²	有	水蒸気	0.8	301	100mm ²	有	水蒸気	0.8				
高電圧モジュール					2mm ²	有	水蒸気	0.8				
500mm ²	無	空気	0.8	400°Cまで昇温後室温 降下時に微小漏えい	高電圧モジュール							
500mm ²	有	水蒸気	0.8	400°Cまで漏えい無し	500mm ²	無	空気	0.8				
フランジ・ガスケット					500mm ²	有	水蒸気	0.8				
甲丸タイプ	無	空気	0.8	310	フランジ・ガスケット							
甲丸タイプ	無	水蒸気	0.8	276	甲丸タイプ	無	空気	0.8				
甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8	303	甲丸タイプ	無	水蒸気	0.8				
甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8	324	甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8				
甲丸タイプ	有	水蒸気	0.4	349	甲丸タイプ	有	水蒸気	0.4				
グループ&タンクタイプ	有	水蒸気	0.8	345	グループ&タンクタイプ	有	水蒸気	0.8				
※1 熱電対												
3.2.3 エアロゾル捕集特性試験												
NUPEC試験により得られた、電気配線貫通部とフランジ・ガスケットでのDFの試験結果を図3-7、図3-8、表3-7に示す。												
低電圧モジュールのDFは40～22000の範囲、フランジ・ガスケットのDFは11～25の範囲との結果が得られている。このDFの違いは、リークパスの形状の複雑さの違いに起因するものと考えられる。すなわち、低電圧モジュールの場合には、シール材のエポキシ樹脂が繊維フィルタ状となっているためDFが大きくなつたと考えられる。一方、フランジ・ガスケットの場合は、リークパスが比較的単純な構造（シリコンゴムに亀裂が入った状態で損傷）となっているため、DFは低電圧モジュールほどは大きくならなかつたと考えられる。												
NUPEC試験の結論として、リークパスでのエアロゾル捕集効果に関して、DFとして少なくとも10以上を考慮することが可能であると報告している。												
3.2.3 エアロゾル捕集特性試験												
NUPEC試験により得られた、電気配線貫通部とフランジ・ガスケットでのDFの試験結果を図3-7、図3-8、表3-7に示す。												
低電圧モジュールのDFは40～22000の範囲、フランジ・ガスケットのDFは11～25の範囲との結果が得られている。このDFの違いは、リークパスの形状の複雑さの違いに起因するものと考えられる。すなわち、低電圧モジュールの場合には、シール材のエポキシ樹脂が繊維フィルタ状となっているためDFが大きくなつたと考えられる。一方、フランジ・ガスケットの場合は、リークパスが比較的単純な構造（シリコンゴムに亀裂が入った状態で損傷）となっているため、DFは低電圧モジュールほどは大きくならなかつたと考えられる。												
NUPEC試験の結論として、リークパスでのエアロゾル捕集効果に関して、DFとして少なくとも10以上を考慮することが可能であると報告している。												

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図3-7 エアロゾル濃度、漏えいガス（空気）流量、DFの経時変化 (電気配線貫通部の一例) (NUPEC 試験)</p>	<p>図3-7 エアロゾル濃度、漏えいガス（空気）流量、DFの経時変化 (電気配線貫通部の一例) (NUPEC 試験)</p>	
<p>図3-8 エアロゾル濃度、漏えいガス（空気）流量、DFの経時変化 (フランジ・ガスケットの一例) (NUPEC 試験)</p>	<p>図3-8 エアロゾル濃度、漏えいガス（空気）流量、DFの経時変化 (フランジ・ガスケットの一例) (NUPEC 試験)</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由																																																																																																																								
表3-7 試験により得られたDF(NUPEC試験)					表3-7 試験により得られたDF(NUPEC試験)																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">試験体</th> <th rowspan="2">放射線 エージ ング^{※2}</th> <th rowspan="2">加熱 ガス^{※2}</th> <th rowspan="2">圧力^{※2} (MPa)</th> <th rowspan="2">破損 温度^{※2} (℃)</th> <th colspan="2">DF</th> </tr> <tr> <th>全粒径範囲 (0.5~5 μm)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">低電圧モジュール</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>303</td><td>1300</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>284</td><td>620</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.4</td><td>284</td><td>22000</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²</td><td>無</td><td>水蒸気</td><td>1.0</td><td>266</td><td>2500</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²(T/C)^{※1}</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>324</td><td>280</td><td></td></tr> <tr> <td>0.9mm²(T/C)</td><td>無</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>285</td><td>160</td><td></td></tr> <tr> <td>同軸ケーブル</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>301</td><td>270</td><td></td></tr> <tr> <td>100mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>280</td><td>340</td><td></td></tr> <tr> <td>2mm²</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>286</td><td>40</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">フランジ・ガスケット</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>甲丸タイプ</td><td>無</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>276</td><td>11</td><td></td></tr> <tr> <td>甲丸タイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>303</td><td>11</td><td></td></tr> <tr> <td>甲丸タイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>324</td><td>13</td><td></td></tr> <tr> <td>甲丸タイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.4</td><td>349</td><td>20</td><td></td></tr> <tr> <td>グループ&タンクタイプ</td><td>有</td><td>水蒸気</td><td>0.8</td><td>345</td><td>25</td><td></td></tr> </tbody> </table>					試験体	放射線 エージ ング ^{※2}	加熱 ガス ^{※2}	圧力 ^{※2} (MPa)	破損 温度 ^{※2} (℃)	DF		全粒径範囲 (0.5~5 μm)		低電圧モジュール							0.9mm ²	有	水蒸気	0.8	303	1300		0.9mm ²	有	水蒸気	0.8	284	620		0.9mm ²	有	水蒸気	0.4	284	22000		0.9mm ²	無	水蒸気	1.0	266	2500		0.9mm ² (T/C) ^{※1}	有	水蒸気	0.8	324	280		0.9mm ² (T/C)	無	水蒸気	0.8	285	160		同軸ケーブル	有	水蒸気	0.8	301	270		100mm ²	有	水蒸気	0.8	280	340		2mm ²	有	水蒸気	0.8	286	40		フランジ・ガスケット							甲丸タイプ	無	水蒸気	0.8	276	11		甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8	303	11		甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8	324	13		甲丸タイプ	有	水蒸気	0.4	349	20		グループ&タンクタイプ	有	水蒸気	0.8	345	25						
試験体	放射線 エージ ング ^{※2}	加熱 ガス ^{※2}	圧力 ^{※2} (MPa)	破損 温度 ^{※2} (℃)						DF																																																																																																																								
					全粒径範囲 (0.5~5 μm)																																																																																																																													
低電圧モジュール																																																																																																																																		
0.9mm ²	有	水蒸気	0.8	303	1300																																																																																																																													
0.9mm ²	有	水蒸気	0.8	284	620																																																																																																																													
0.9mm ²	有	水蒸気	0.4	284	22000																																																																																																																													
0.9mm ²	無	水蒸気	1.0	266	2500																																																																																																																													
0.9mm ² (T/C) ^{※1}	有	水蒸気	0.8	324	280																																																																																																																													
0.9mm ² (T/C)	無	水蒸気	0.8	285	160																																																																																																																													
同軸ケーブル	有	水蒸気	0.8	301	270																																																																																																																													
100mm ²	有	水蒸気	0.8	280	340																																																																																																																													
2mm ²	有	水蒸気	0.8	286	40																																																																																																																													
フランジ・ガスケット																																																																																																																																		
甲丸タイプ	無	水蒸気	0.8	276	11																																																																																																																													
甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8	303	11																																																																																																																													
甲丸タイプ	有	水蒸気	0.8	324	13																																																																																																																													
甲丸タイプ	有	水蒸気	0.4	349	20																																																																																																																													
グループ&タンクタイプ	有	水蒸気	0.8	345	25																																																																																																																													
※1 热電対					※1 热電対																																																																																																																													
※2 3.2.2 リーク発生条件評価試験時の試験条件					※2 3.2.2 リーク発生条件評価試験時の試験条件																																																																																																																													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4. NUPEC 試験の実機への適用性</p> <p>NUPEC 試験での試験条件と、BWR の原子炉格納容器の構造及び重大事故等時の条件を比較し、実機への適用性を確認した。</p> <p>条件比較の結果を表 4-1 にまとめ、条件ごと（漏えいを想定する対象、エアロゾル粒子の粒径、シール材の材質、環境条件（温度条件、圧力条件、蒸気条件））に適用性について考察した。</p>	<p>4. NUPEC 試験の実機への適用性</p> <p>NUPEC 試験での試験条件と、PWR の原子炉格納容器の構造及び重大事故等時の条件を比較し、実機への適用性を確認した。</p> <p>条件比較の結果を表 4-1 にまとめ、条件ごと（漏えいを想定する対象、エアロゾル粒子の粒径、シール材の材質、環境条件（温度条件、圧力条件、蒸気条件））に適用性について考察した。</p>	設備の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



表 4-1 NUREC 試験での試験条件と BWR 原子炉格納容器の構造及び重大事故等時の条件の比較

	NUREC 試験における 試験条件	Mark-I (改良型含む)	Mark-II (改良型含む)	比較結果・考察
漏えいを想定する対象	・電気配線貫通部 ・フランジ・ガスケット	・電気配線貫通部 ・フランジ・ガスケット	・RCV	・漏えい想定箇所は、「2.1 原子炉格納容器の構造及び重大事故等時における漏えい想定箇所」に記載のとおりで、試験条件と同等である。
エアロゾル粒径	1~2 μ m (CsI) DF 評価範囲 0.5~5 μ m	数 μ m (事象初期 格納容器器 ブレイ実施前))	数 μ m (事象初期 (格納容器 ブレイ実施前))	・重大事故等時における粒径分布として放出量に支配的な事象初期 (格納容器ブレイ実施前) では数 μ m 程度を想定している。NUPEC 試験では DF を 0.5~5 μ m で評価しており、重大事故等時等の条件と同様でどちらも適用可能である。 【4.1 エアロゾル粒子の粒径に対する考察】
シール材の材質	電気配線貫通部： (高電圧) エチレンプロ ピレンゴム (低電圧) エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット： シリコングム	電気配線貫通部： (高電圧) エチレンプロ ピレンゴム (低電圧) エポキシ樹脂 メタル製又はエチレン プロピレンゴム製 0 リ ング フランジ・ガスケット： 改良 EPM	電気配線貫通部： (高電圧) エチレンプロ ピレンゴム (低電圧) エポキシ樹脂 メタル製又はエチレン プロピレンゴム製 0 リ ング フランジ・ガスケット： 改良 EPM	・電気配線貫通部について、試験で用いたシール材と実機のシール材が同様であることとを確認した。 ・実験に用いたシール材は最大約 270~350°C の環境で、フランジ・ガスケット材については、試験で用いたシール材と実機のシール材は異なるが、試験の材質より実機の方が長期にわたり高温環境下においてシール機能を維持できることがから、NUPEC 試験結果を適用できると考えられる。 【4.2 シール材の差異に対する考察】
環境条件	温度：100~200°C ^{※1} 圧力：0.11 ～0.6MPa [base] (ドライ条件) _{※3}	温度：～200°C 圧力：～0.853 MPa [base] (ウェット条件) _{※3}	温度：～200°C 圧力：～0.620 MPa [base] (ウェット条件) _{※3}	・重大事故等時に想定する圧力は、試験における測定時定時の条件とほぼ同等であることを確認した。 ・実験に用いたシール材は最大約 270~350°C の環境で、リーグが発生したものを用いている。一方、実機においてはリーグは 200°C 以下であり、爆破限界においても漏えいがないことを確認している。 【4.3 シール材の差異に対する考察】
				・重大事故等時に想定する圧力は、試験における測定時定時の条件とほぼ同等であるが、NUPEC 試験によると DF と DF と圧力に対しても明確な依存性がないことから、DF と圧力に対する考察は適用可能である。 【4.4 壓力条件に対する考察】
				・試験環境はドライ条件であるが、実機で想定する環境はウェット条件であるため、水蒸気飽和やエアロゾル粒子の凝集・懸濁効果に期待でき、実機の方が DF が大きくなることを考えられる。 【4.5 基気条件に対する考察】
				※1 リングはメタル製又はエチレンプロピレンゴム製 0 リングが健全な場合においてはエアロゾルのリーグが生じないため、試験体を 200°C 以上曝露し、リーグの発生を確認した後に温度を低下させて試験をしている。 ※2 貨通能のシール機能が健全な場合においてはエアロゾルを充満している。 ※3 NUREC 試験での試験条件ではエアロゾル粒子のサンプリング測定中の水蒸気飽和による測定誤差を避けるためにドライ条件を用いている。
				泊発電所3号炉
				相違理由

表 4-1 NUREC 試験での試験条件と PWR 原子炉格納容器の構造及び重大事故等時の条件の比較

	NUREC 試験における 試験条件	・鋼製 CV	・PVC	比較結果・考察
漏えいを想定する対象	・電気配線貫通部 ・フランジ・ガスケット	・電気配線貫通部 ・フランジ・ガスケット	・電気配線貫通部 ・フランジ・ガスケット	・漏えい想定箇所は、「1.原子炉格納容器の構造及び重大事故等時における漏えい想定箇所」に記載のとおりで、試験条件と同等である。
エアロゾル粒径	1~2 μ m (CsI) DF 評価範囲 0.5~5 μ m	数 μ m (事象初期 (格納容器 ブレイ実施前))	数 μ m (事象初期 (格納容器 ブレイ実施前))	・重大事故等時における粒径分布として放出量に支配的な事象初期 (格納容器ブレイ実施前) では DF を 0.5 μ m で評価しており、重大事故等時の条件と同様であることを確認される。
シール材の材質	電気配線貫通部： (高電圧) エチレンプロピ レンゴム (低電圧) エポキシ樹脂 フランジ・ガスケット： シリコングム	電気配線貫通部： (高電圧) エチレンプロピ レンゴム (低電圧) エポキシ樹脂 エチ レンプロピレンゴム製 0 リ ング フランジ・ガスケット： シリコングム	電気配線貫通部： (高電圧) エポキシ樹脂 (低電圧) エポキシ樹脂 エチ レンプロピレンゴム製 0 リ ング フランジ・ガスケット： シリコングム	・電気配線貫通部について、試験で用いたシール材と実機のシール材が同様であることを確認した。 ・実験に用いたシール材は最大約 270~350°C の環境で、リーグによっては変形する傾向は変わらないといふことがあるものの、リーグの長さによっては変形する傾向がある。ガスケット部の DF よりも大きくなる傾向は同じと考えられる。 【4.1 エアロゾル粒子の粒径に対する考察】
環境条件	温度：100~200°C ^{※1} 圧力：0.11 ～0.6MPa [base] (ドライ条件) _{※2}	温度：～200°C 圧力：～0.8 MPa [base] (ウェット条件) _{※2}	温度：～200°C 圧力：～0.8 MPa [base] (ウェット条件) _{※2}	・重大事故等時に想定する圧力は、試験における測定時の条件とはほぼ同等であることを確認した。 ・一方、実機においては 200°C 以下である。爆破限界においても漏えいがないことを確認している。 【4.2 シール材の差異に対する考察】
				・重大事故等時に想定する圧力は、試験における測定時の圧力と差異があるが、DF と圧力に対する考察は適用可能である。 【4.3 壓力条件に対する考察】
				・該環境はドライ条件であるが、実機で想定する環境は水蒸気飽和やエアロゾル粒子の凝集・懸濁効果に期待でき、実機の方が DF が大きくなることを考えられる。 【4.4 基気条件に対する考察】
				※1 貨通能のシール機能が健全な場合においてはエアロゾルのリーグが生じないため、試験体を 200°C 以上曝露し、リーグの発生を確認した後に温度を低下させて試験をしている。 ※2 NUREC 試験での試験条件ではエアロゾル粒子のサンプリング測定中の水蒸気飽和による測定誤差を避けるためにドライ条件を用いている。

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.1 エアロゾル粒子の粒径に対する考察</p> <p>エアロゾル粒子の粒径分布は事故の状態、事象進展によても変化していくものである。エアロゾル粒子の粒径分布変化の機構としては、図4-1に示すように原子炉格納容器内でのエアロゾル粒子の凝集や壁面への沈着等によるものと考えられる。凝集は拡散と重力沈降の過程でエアロゾル粒子が衝突することで、小粒径のエアロゾル粒子が集まり、より粒径の大きい粒子がつくられ、粒径分布はより大きい方向にシフトする。沈着は、重力沈降によりエアロゾル粒子が壁面等に沈着することであり、粒径が大きいエアロゾル粒子ほど沈着し易いため、大粒径のエアロゾル粒子ほど多く除去され、粒径分布はより小さい方向にシフトする。</p>  <p>図4-1 エアロゾル粒子の粒径分布変化の機構</p>	<p>4.1 エアロゾル粒子の粒径に対する考察</p> <p>エアロゾル粒子の粒径分布は事故の状態、事象進展によても変化していくものである。エアロゾル粒子の粒径分布変化の機構としては、図4-1に示すように原子炉格納容器内でのエアロゾル粒子の凝集や壁面への沈着等によるものと考えられる。凝集は拡散と重力沈降の過程でエアロゾル粒子が衝突することで、小粒径のエアロゾル粒子が集まり、より粒径の大きい粒子がつくられ、粒径分布はより大きい方向にシフトする。沈着は、重力沈降によりエアロゾル粒子が壁面等に沈着することであり、粒径が大きいエアロゾル粒子ほど沈着し易いため、大粒径のエアロゾル粒子ほど多く除去され、粒径分布はより小さい方向にシフトする。</p>  <p>図4-1 エアロゾル粒子の粒径分布変化の機構</p>	

重大事故等における原子炉格納容器内で発生する放射性物質を含むエアロゾル粒子の粒径分布として $0.1\text{ }\mu\text{m} \sim 5\text{ }\mu\text{m}$ の範囲であることは、粒径分布に関して実施されている既往の研究から知られている。

重大事故等時には原子炉格納容器内にスプレイ等による注水が実施されることから、重大事故等時の粒径分布を想定し、「原子炉格納容器内のエアロゾルの挙動」及び「原子炉格納容器内の水の存在の考慮」といった観点で実施された表4-2の②、⑤に示す試験等を調査した。さらに、重大事故等時のエアロゾル粒子の粒径に対する共通的な知見とされている情報を得るために、海外の規制機関（NRC等）や各国の合同で実施されている重大事故等時のエアロゾルの挙動の試験等（表4-2の①、③、④）を調査した。以上の調査結果を表4-2に示す。

この表で整理した試験等は、想定するエアロゾル発生源、存在する場所（原子炉格納容器、1次冷却材配管等）、水分の有無等に違いがあるが、エアロゾル粒子の粒径の範囲に大きな違いはなく、原

重大事故等における原子炉格納容器内で発生する放射性物質を含むエアロゾル粒子の粒径分布として $0.1\text{ }\mu\text{m} \sim 5\text{ }\mu\text{m}$ の範囲であることは、粒径分布に関して実施されている既往の研究から知られている。

重大事故等には原子炉格納容器内にスプレイ等による注水が実施されることから、重大事故等時の粒径分布を想定し、「原子炉格納容器内のエアロゾルの挙動」及び「原子炉格納容器内の水の存在の考慮」といった観点で実施された表4-2の②、⑤に示す試験等を調査した。さらに、重大事故等時のエアロゾル粒子の粒径に対する共通的な知見とされている情報を得るために、海外の規制機関（NRC等）や各国の合同で実施されている重大事故等時のエアロゾルの挙動の試験等（表4-2の①、③、④）を調査した。以上の調査結果を表4-2に示す。

この表で整理した試験等は、想定するエアロゾル発生源、存在する場所（原子炉格納容器、1次冷却材配管等）、水分の有無等に違いがあるが、エアロゾル粒子の粒径の範囲に大きな違いはなく、原

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉格納容器内環境でのエアロゾル粒子の粒径はこれらのエアロゾル粒子の粒径と同等な分布範囲を持つものと推定できる。</p> <p>また、実機の解析結果によると重大事故等時における原子炉格納容器からの放出に支配的な事象初期（格納容器スプレイ実施前）では、エアロゾル粒子の粒径分布は数μm程度である。</p> <p>NUPEC試験においても、重大事故等時を想定し、1~2μmの粒径を目標としてCsIエアロゾル粒子を生成し、リーク発生条件評価試験においてリークの発生した試験体に供給し、試験体前後のエアロゾル濃度を測定し（図4-3「NUPEC試験で用いたCsI発生装置のエアロゾル粒子の粒径分布」）、0.5~5μmの範囲でDFを評価している。</p> <p>以上より、NUPEC試験で評価している粒径の範囲は、実機で想定される重大事故等時における原子炉格納容器から放出されるエアロゾル粒子の粒径分布の支配的な範囲を包含しており、NUPEC試験の結果は適用可能と考える。</p>	<p>原子炉格納容器内環境でのエアロゾル粒子の粒径はこれらのエアロゾル粒子の粒径と同等な分布範囲を持つものと推定できる。</p> <p>また、実機の解析結果によると重大事故等時における原子炉格納容器からの放出に支配的な事象初期（格納容器スプレイ実施前）では、エアロゾル粒子の粒径分布は数μm程度である。</p> <p>NUPEC試験においても、重大事故等時を想定し、1~2μmの粒径を目標としてCsIエアロゾル粒子を生成し、リーク発生条件評価試験においてリークの発生した試験体に供給し、試験体前後のエアロゾル濃度を測定し（図4-3「NUPEC試験で用いたCsI発生装置のエアロゾル粒子の粒径分布」）、0.5~5μmの範囲でDFを評価している。</p> <p>以上より、NUPEC試験で評価している粒径の範囲は、実機で想定される重大事故等時における原子炉格納容器から放出されるエアロゾル粒子の粒径分布の支配的な範囲を包含しており、NUPEC試験の結果は適用可能と考える。</p>	

表4-2 重大事故等時に著しい炉心の損傷が発生した場合のエアロゾル粒径についての文献調査結果

番号	試験名又は報告書名等	エアロゾル粒径(μm)	備考
①	LACE LA2 ^{※1}	約0.5~5 (図4-2参照)	重大事故等時の評価に使用されるコードでの原子炉格納容器閉じ込め機能喪失を想定した条件で実施した比較試験
②	NUREG/CR-5901 ^{※2}	0.25~2.5 (参考1-1)	原子炉格納容器内に水が存在し、溶融炉心を覆っている場合のスクラビング効果のモデル化を紹介したレポート
③	AECLが実施した試験 ^{※3}	0.1~3.0 (参考1-2)	重大事故等時の炉心損傷を考慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目した実験
④	PBF-SFD ^{※3}	0.29~0.56 (参考1-2)	重大事故等時の炉心損傷を考慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目した実験
⑤	PHEBUS-FP ^{※3}	0.5~0.65 (参考1-2)	重大事故等時のFP挙動の実験（左記のエアロゾル粒子の粒径はPHEBUS FP実験の原子炉格納容器内のエアロゾル挙動に着目した実験の結果）

参考文献

- ※1 J. H. Wilson and P. C. Arwood, "Summary of Pretest Aerosol Code Calculations for LWR Aerosol Containment Experiments (LACE) Test LA2", ORNL/M-331, 1987.
- ※2 D. A. Powers and J. L. Sprung, "A Simplified Model of Aerosol Scrubbing by a Water Pool Overlying Core Debris Interacting With Concrete", NUREG/CR-5901, 1993.
- ※3 H. J. Allelein, et al., "State-of-the-art Report on Nuclear Aerosols", NEA/CSNI/R (2009)5, 2009.


表4-2 重大事故等時に著しい炉心の損傷が発生した場合のエアロゾル粒径についての文献調査結果

番号	試験名又は報告書名等	エアロゾル粒径(μm)	備考
①	LACE LA2 ^{※1}	約0.5~5 (図4-2参照)	重大事故等時の評価に使用されるコードでの原子炉格納容器閉じ込め機能喪失を想定した条件で実施した比較試験
②	NUREG/CR-5901 ^{※2}	0.25~2.5 (参考1-1)	原子炉格納容器内に水が存在し、溶融炉心を覆っている場合のスクラビング効果のモデル化を紹介したレポート
③	AECLが実施した試験 ^{※3}	0.1~3.0 (参考1-2)	重大事故等時の炉心損傷を考慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目した実験
④	PBF-SFD ^{※3}	0.29~0.56 (参考1-2)	重大事故等時の炉心損傷を考慮した1次系内のエアロゾル挙動に着目した実験
⑤	PHEBUS-FP ^{※3}	0.5~0.65 (参考1-2)	重大事故等時のFP挙動の実験（左記のエアロゾル粒子の粒径はPHEBUS FP実験の原子炉格納容器内のエアロゾル挙動に着目した実験の結果）

参考文献

- ※1 J. H. Wilson and P. C. Arwood, "Summary of Pretest Aerosol Code Calculations for LWR Aerosol Containment Experiments (LACE) Test LA2", ORNL/M-331, 1987.
- ※2 D. A. Powers and J. L. Sprung, "A Simplified Model of Aerosol Scrubbing by a Water Pool Overlying Core Debris Interacting With Concrete", NUREG/CR-5901, 1993.
- ※3 H. J. Allelein, et al., "State-of-the-art Report on Nuclear Aerosols", NEA/CSNI/R (2009)5, 2009.

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>参考 1-1 NUREG/CR-5901 の抜粋</p> <p>so-called "quench" temperature. At temperatures below this quench temperature the kinetics of gas phase reactions among CO, CO₂, H₂, and H₂O are too slow to maintain chemical equilibrium on useful time scales. In the sharp temperature drop created by the water pool, very hot gases produced by the core debris are suddenly cooled to temperatures such that the gas composition is effectively "frozen" at the equilibrium composition for the "quench" temperature. Experimental evidence suggest that the "quench" temperature is 1300 to 1000 K. The value of the quench temperature was assumed to be uniformly distributed over this temperature range for the calculations done here.</p> <p>(6) Solute Mass. The mass of solutes in water pools overlying core debris attacking concrete has not been examined carefully in the experiments done to date. It is assumed here that the logarithm of the solute mass is uniformly distributed over the range of ln(0.05 g/kilogram H₂O) = -3.00 to ln(100 g/kilogram H₂O) = 4.61.</p> <p>(7) Volume Fraction Suspended Solids. The volume fraction of suspended solids in the water pool will increase with time. Depending on the available facilities for replenishing the water, this volume fraction could become quite large. Models available for this study are, however, limited to volume fractions of 0.1. Consequently, the volume fraction of suspended solids is taken to be uniformly distributed over the range of 0 to 0.1.</p> <p>(8) Density of Suspended Solids. Among the materials that are expected to make up the suspended solids are Ca(OH)₂ ($\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$) or SiO₂ ($\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$) from the concrete and UO₂ ($\rho = 10 \text{ g/cm}^3$) or ZrO₂ ($\rho = 5.9 \text{ g/cm}^3$) from the core debris or any of a variety of aerosol materials. It is assumed here that the material density of the suspended solids is uniformly distributed over the range of 2 to 6 g/cm³. The upper limit is chosen based on the assumption that suspended UO₂ will hydrate, thus reducing its effective density. Otherwise, gas sparging will not keep such a dense material suspended.</p> <p>(9) Surface Tension of Water. The surface tension of the water can be increased or decreased by dissolved materials. The magnitude of the change is taken here to be $S\sigma(w)$ where S is the weight fraction of dissolved solids. The sign of the change is taken to be minus or plus depending on whether a random variable ϵ is less than 0.5 or greater than or equal to 0.5. Thus, the surface tension of the liquid is:</p> $\sigma_1 = \begin{cases} \sigma(w) (1-S) & \text{for } \epsilon < 0.5 \\ \sigma(w) (1+S) & \text{for } \epsilon \geq 0.5 \end{cases}$ <p>where $\sigma(w)$ is the surface tension of pure water.</p> <p>(10) Mean Aerosol Particle Size. The mass mean particle size for aerosols produced during melt/concrete interactions is known only for situations in which no water is present. There is reason to believe smaller particles will be produced if a water pool is present. Examination of aerosols produced during melt/concrete interactions shows that the primary particles are about 0.1 μm in diameter. Even with a water pool present, smaller particles would not be expected.</p>	<p>参考 1-1 NUREG/CR-5901 の抜粋</p> <p>so-called "quench" temperature. At temperatures below this quench temperature the kinetics of gas phase reactions among CO, CO₂, H₂, and H₂O are too slow to maintain chemical equilibrium on useful time scales. In the sharp temperature drop created by the water pool, very hot gases produced by the core debris are suddenly cooled to temperatures such that the gas composition is effectively "frozen" at the equilibrium composition for the "quench" temperature. Experimental evidence suggest that the "quench" temperature is 1300 to 1000 K. The value of the quench temperature was assumed to be uniformly distributed over this temperature range for the calculations done here.</p> <p>(6) Solute Mass. The mass of solutes in water pools overlying core debris attacking concrete has not been examined carefully in the experiments done to date. It is assumed here that the logarithm of the solute mass is uniformly distributed over the range of ln(0.05 g/kilogram H₂O) = -3.00 to ln(100 g/kilogram H₂O) = 4.61.</p> <p>(7) Volume Fraction Suspended Solids. The volume fraction of suspended solids in the water pool will increase with time. Depending on the available facilities for replenishing the water, this volume fraction could become quite large. Models available for this study are, however, limited to volume fractions of 0.1. Consequently, the volume fraction of suspended solids is taken to be uniformly distributed over the range of 0 to 0.1.</p> <p>(8) Density of Suspended Solids. Among the materials that are expected to make up the suspended solids are Ca(OH)₂ ($\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$) or SiO₂ ($\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$) from the concrete and UO₂ ($\rho = 10 \text{ g/cm}^3$) or ZrO₂ ($\rho = 5.9 \text{ g/cm}^3$) from the core debris or any of a variety of aerosol materials. It is assumed here that the material density of the suspended solids is uniformly distributed over the range of 2 to 6 g/cm³. The upper limit is chosen based on the assumption that suspended UO₂ will hydrate, thus reducing its effective density. Otherwise, gas sparging will not keep such a dense material suspended.</p> <p>(9) Surface Tension of Water. The surface tension of the water can be increased or decreased by dissolved materials. The magnitude of the change is taken here to be $S\sigma(w)$ where S is the weight fraction of dissolved solids. The sign of the change is taken to be minus or plus depending on whether a random variable ϵ is less than 0.5 or greater than or equal to 0.5. Thus, the surface tension of the liquid is:</p> $\sigma_1 = \begin{cases} \sigma(w) (1-S) & \text{for } \epsilon < 0.5 \\ \sigma(w) (1+S) & \text{for } \epsilon \geq 0.5 \end{cases}$ <p>where $\sigma(w)$ is the surface tension of pure water.</p> <p>(10) Mean Aerosol Particle Size. The mass mean particle size for aerosols produced during melt/concrete interactions is known only for situations in which no water is present. There is reason to believe smaller particles will be produced if a water pool is present. Examination of aerosols produced during melt/concrete interactions shows that the primary particles are about 0.1 μm in diameter. Even with a water pool present, smaller particles would not be expected.</p>	

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Consequently, the natural logarithm of the mean particle size is taken here to be uniformly distributed over the range from $\ln(0.25 \mu\text{m}) = -1.39$ to $\ln(2.5 \mu\text{m}) = 0.92$.</p> <p>(11) <u>Geometric Standard Deviation of the Particle Size Distribution</u>. The aerosols produced during core debris-concrete interactions are assumed to have lognormal size distributions. Experimentally determined geometric standard deviations for the distributions in cases with no water present vary between 1.6 and 3.2. An argument can be made that the geometric standard deviation is positively correlated with the mean size of the aerosol. Proof of this correlation is difficult to marshall because of the sparse data base. It can also be argued that smaller geometric standard deviations will be produced in situations with water present. It is unlikely that data will ever be available to demonstrate this contention. The geometric standard deviation of the size distribution is assumed to be uniformly distributed over the range of 1.6 to 3.2. Any correlation of the geometric standard deviation with the mean size of the aerosol is neglected.</p> <p>(12) <u>Aerosol Material Density</u>. Early in the course of core debris interactions with concrete, UO_2 with a solid density of around 10 g/cm^3 is the predominant aerosol material. As the interaction progresses, oxides of iron, manganese and chromium with densities of about 5.5 g/cm^3 and condensed products of concrete decomposition such as Na_2O, K_2O, Al_2O_3, SiO_2, and CaO with densities of 1.3 to 4 g/cm^3 become the dominant aerosol species. Condensation and reaction of water with the species may alter the apparent material densities. Coagglomeration of aerosolized materials also complicates the prediction of the densities of materials that make up the aerosol. As a result the material density of the aerosol is considered uncertain. The material density used in the calculation of aerosol trapping is taken to be an uncertain parameter uniformly distributed over the range of 1.5 to 10.0 g/cm^3.</p> <p>Note that the mean aerosol particle size predicted by the VANESA code [6] is correlated with the particle material density to the $-1/3$ power. This correlation of aerosol particle size with particle material density was taken to be too weak and insufficiently supported by experimental evidence to be considered in the uncertainty analyses done here.</p> <p>(13) <u>Initial Bubble Size</u>. The initial bubble size is calculated from the Davidson-Schular equation:</p> $D_b = \epsilon \left(\frac{6}{\pi} \right)^{1/3} \frac{V_s^{0.4}}{g^{0.2}} \text{ cm}$ <p>where ϵ is assumed to be uniformly distributed over the range of 1 to 1.54. The minimum bubble size is limited by the Fritz formula to be:</p> $D_b = 0.0105 \Psi[\sigma_t / g(\rho_t - \rho_g)]^{1/2}$ <p>where the contact angle is assumed to be uniformly distributed over the range of 20 to 120°. The maximum bubble size is limited by the Taylor instability model to be:</p>	<p>Consequently, the natural logarithm of the mean particle size is taken here to be uniformly distributed over the range from $\ln(0.25 \mu\text{m}) = -1.39$ to $\ln(2.5 \mu\text{m}) = 0.92$.</p> <p>(11) <u>Geometric Standard Deviation of the Particle Size Distribution</u>. The aerosols produced during core debris-concrete interactions are assumed to have lognormal size distributions. Experimentally determined geometric standard deviations for the distributions in cases with no water present vary between 1.6 and 3.2. An argument can be made that the geometric standard deviation is positively correlated with the mean size of the aerosol. Proof of this correlation is difficult to marshall because of the sparse data base. It can also be argued that smaller geometric standard deviations will be produced in situations with water present. It is unlikely that data will ever be available to demonstrate this contention. The geometric standard deviation of the size distribution is assumed to be uniformly distributed over the range of 1.6 to 3.2. Any correlation of the geometric standard deviation with the mean size of the aerosol is neglected.</p> <p>(12) <u>Aerosol Material Density</u>. Early in the course of core debris interactions with concrete, UO_2 with a solid density of around 10 g/cm^3 is the predominant aerosol material. As the interaction progresses, oxides of iron, manganese and chromium with densities of about 5.5 g/cm^3 and condensed products of concrete decomposition such as Na_2O, K_2O, Al_2O_3, SiO_2, and CaO with densities of 1.3 to 4 g/cm^3 become the dominant aerosol species. Condensation and reaction of water with the species may alter the apparent material densities. Coagglomeration of aerosolized materials also complicates the prediction of the densities of materials that make up the aerosol. As a result the material density of the aerosol is considered uncertain. The material density used in the calculation of aerosol trapping is taken to be an uncertain parameter uniformly distributed over the range of 1.5 to 10.0 g/cm^3.</p> <p>Note that the mean aerosol particle size predicted by the VANESA code [6] is correlated with the particle material density to the $-1/3$ power. This correlation of aerosol particle size with particle material density was taken to be too weak and insufficiently supported by experimental evidence to be considered in the uncertainty analyses done here.</p> <p>(13) <u>Initial Bubble Size</u>. The initial bubble size is calculated from the Davidson-Schular equation:</p> $D_b = \epsilon \left(\frac{6}{\pi} \right)^{1/3} \frac{V_s^{0.4}}{g^{0.2}} \text{ cm}$ <p>where ϵ is assumed to be uniformly distributed over the range of 1 to 1.54. The minimum bubble size is limited by the Fritz formula to be:</p> $D_b = 0.0105 \Psi[\sigma_t / g(\rho_t - \rho_g)]^{1/2}$ <p>where the contact angle is assumed to be uniformly distributed over the range of 20 to 120°. The maximum bubble size is limited by the Taylor instability model to be:</p>	

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由
の概要		の概要	
9.2.1 Aerosols in the RCS		9.2.1 Aerosols in the RCS	
9.2.1.1 AECL		9.2.1.1 AECL	
The experimenters conclude that spherical particles of around 0.1 to 0.3 μm formed (though their composition was not established) then these aggregated giving rise to a mixture of compact particles between 0.1 and 3.0 μm in size at the point of measurement. The composition of the particles was found to be dominated by Cs, Sn and U; while the Cs and Sn mass contributions remained constant and very similar in mass, U was relatively minor in the first hour at 1860 K evolving to be the main contributor in the third (very approximately: 42 % U, 26 % Sn, 33 % Cs). Neither break down of composition by particle size nor statistical size information was measured.		The experimenters conclude that spherical particles of around 0.1 to 0.3 μm formed (though their composition was not established) then these aggregated giving rise to a mixture of compact particles between 0.1 and 3.0 μm in size at the point of measurement. The composition of the particles was found to be dominated by Cs, Sn and U; while the Cs and Sn mass contributions remained constant and very similar in mass, U was relatively minor in the first hour at 1860 K evolving to be the main contributor in the third (very approximately: 42 % U, 26 % Sn, 33 % Cs). Neither break down of composition by particle size nor statistical size information was measured.	
9.2.1.2 PBF-SFD		9.2.1.2 PBF-SFD	
Further interesting measurements for purposes here were six isokinetic, sequential, filtered samples located about 13 m from the bundle outlet. These were used to follow the evolution of the aerosol composition and to examine particle size (SEM). Based on these analyses the authors state that particle geometrical-mean diameter varied over the range [0.29-0.56 μm] (elimination of the first filter due to it being early with respect to the main transient gives the range 0.32-0.56 μm) while standard deviation fluctuated between 1.6 and 2.06. In the images of filter deposits needle-like forms are seen. Turning to composition, if the first filter sample is eliminated and "below detection limit" is taken as zero, for the structural components and volatile fission products we have in terms of percentages the values given in Table 9.2-1.		Further interesting measurements for purposes here were six isokinetic, sequential, filtered samples located about 13 m from the bundle outlet. These were used to follow the evolution of the aerosol composition and to examine particle size (SEM). Based on these analyses the authors state that particle geometrical-mean diameter varied over the range [0.29-0.56 μm] (elimination of the first filter due to it being early with respect to the main transient gives the range 0.32-0.56 μm) while standard deviation fluctuated between 1.6 and 2.06. In the images of filter deposits needle-like forms are seen. Turning to composition, if the first filter sample is eliminated and "below detection limit" is taken as zero, for the structural components and volatile fission products we have in terms of percentages the values given in Table 9.2-1.	
9.2.2 Aerosols in the containment		9.2.2 Aerosols in the containment	
9.2.2.1 PHÉBUS FP		9.2.2.1 PHÉBUS FP	
The aerosol size distributions were fairly lognormal with an average size (AMMD) in FPT0 of 2.4 μm at the end of the 5-hour bundle-degradation phase growing to 3.5 μm before stabilizing at 3.35 μm ; aerosol size in FPT1 was slightly larger at between 3.5 and 4.0 μm . Geometric-mean diameter (d_{50}) of particles in FPT1 was seen to be between [0.5 and 0.65 μm]; a SEM image of a deposit is shown in Fig. 9.2-2. In both tests the geometric standard deviation of the lognormal distribution was fairly constant at a value of around 2.0. There was clear evidence that aerosol composition varied very little as a function of particle size except for the late settling phase of the FPT1 test: during this period, the smallest particles were found to be cesium-rich. In terms of chemical speciation, X-ray techniques were used on some deposits and there also exist many data on the solubilities of the different elements in numerous deposits giving a clue as to the potential forms of some of the elements. However, post-test oxidation of samples cannot be excluded since storage times were long (months) and the value of speculating on potential speciation on the basis of the available information is debatable. Nevertheless, there is clear evidence that some elements reached higher states of oxidation in the containment when compared to their chemical form in the circuit.		The aerosol size distributions were fairly lognormal with an average size (AMMD) in FPT0 of 2.4 μm at the end of the 5-hour bundle-degradation phase growing to 3.5 μm before stabilizing at 3.35 μm ; aerosol size in FPT1 was slightly larger at between 3.5 and 4.0 μm . Geometric-mean diameter (d_{50}) of particles in FPT1 was seen to be between [0.5 and 0.65 μm]; a SEM image of a deposit is shown in Fig. 9.2-2. In both tests the geometric standard deviation of the lognormal distribution was fairly constant at a value of around 2.0. There was clear evidence that aerosol composition varied very little as a function of particle size except for the late settling phase of the FPT1 test: during this period, the smallest particles were found to be cesium-rich. In terms of chemical speciation, X-ray techniques were used on some deposits and there also exist many data on the solubilities of the different elements in numerous deposits giving a clue as to the potential forms of some of the elements. However, post-test oxidation of samples cannot be excluded since storage times were long (months) and the value of speculating on potential speciation on the basis of the available information is debatable. Nevertheless, there is clear evidence that some elements reached higher states of oxidation in the containment when compared to their chemical form in the circuit.	
試験名又は報告書名等	試験の概要	試験名又は報告書名等	試験の概要
AECLが実施した試験	CANDUのジルカロイ被覆管燃料を使用した、1次系での核分裂生成物の挙動についての試験	AECLが実施した試験	CANDUのジルカロイ被覆管燃料を使用した、1次系での核分裂生成物の挙動についての試験
PBF-SFD	米国のアイダホ国立工学環境研究所で実施された炉心損傷状態での燃料棒及び炉心のふるまい並びに核分裂生成物及び水素の放出についての試験	PBF-SFD	米国のアイダホ国立工学環境研究所で実施された炉心損傷状態での燃料棒及び炉心のふるまい並びに核分裂生成物及び水素の放出についての試験
PHEBUS-FP	フランスのカダラッシュ研究所のPHEBUS研究炉で実施された、重大事故等時の条件下での炉心燃料から1次系を経て原子炉格納容器に至るまでの核分裂生成物の挙動を調べる実機燃料を用いた総合試験	PHEBUS-FP	フランスのカダラッシュ研究所のPHEBUS研究炉で実施された、重大事故等時の条件下での炉心燃料から1次系を経て原子炉格納容器に至るまでの核分裂生成物の挙動を調べる実機燃料を用いた総合試験

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2 シール材の差異に対する考察</p> <p>4.2.1 フランジ・ガスケット</p> <p>NUPEC 試験ではフランジ・ガスケットとしてシリコンゴムを使用したシール材を用いて試験を実施している。</p> <p>また、NUPEC 試験ではリーク発生条件評価試験に先立って、健全性確認試験が行われ、温度 120～200°C (圧力 0.1～0.8MPa) の加熱温度の範囲において、フランジ・ガスケットのシール材の健全性が確認されている。リーク発生条件評価試験では、200°C を超える環境下でフランジ・ガスケットからのリーク発生条件が確認されている。そのシール材の損傷状態は図 4-4 で示すように劣化によつて発生したひびがシール材の内側から外側に向けて貫通している。エアロゾル捕集特性試験は、リーク発生条件評価試験によりシール材が破損した試験体に対して実施され、エアロゾル粒子の DF が確認されている。</p> <p>実機では、従前は NUPEC 試験で用いたシール材と同様にシリコンゴムを使用したシール材を用いていたが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の知見を踏まえ、ドライウェル主フランジ、機器搬出入用ハッチ等について高温耐性に優れた改良 EPDM を使用したシール材へ交換することとしている。</p> <p>これら原子炉格納容器の各シール部の健全性については、原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価において、重大事故等時の環境下において放射性物質の閉じ込め機能を確保できることを確認している。^{*1}</p> <p>なお、NUPEC 試験及び原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価において確認した実機フランジ模擬試験は、実機のフランジ部の内側から加圧されることによるフランジ合わせ面の開きを模擬し、ガスケットとフランジ部が僅かに接触した状態において試験を行っている。NUPEC 試験及び実機フランジ模擬試験におけるフランジ断面形状を表 4-3 に示す。</p> <p>以上のとおり、実機のフランジシール部については NUPEC 試験で使用している従来のシール材よりも長期にわたり、高温条件下においてシール機能を維持できる。その場合、漏えい経路は狭くなり、より大きな DF を期待できることから、NUPEC 試験の試験結果は適用可能と考える。</p> <p>※1 「重大事故等対策の有効性評価について 付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」</p>	<p>4.2 シール材の差異に対する考察</p> <p>4.2.1 フランジ・ガスケット</p> <p>NUPEC 試験ではフランジ・ガスケットとしてシリコンゴムを使用したシール材を用いて試験を実施している。</p> <p>また、NUPEC 試験ではリーク発生条件評価試験に先立って、健全性確認試験が行われ、温度 120～200°C (圧力 0.1～0.8MPa) の加熱温度の範囲において、フランジ・ガスケットのシール材の健全性が確認されている。リーク発生条件評価試験では、200°C を超える環境下でフランジ・ガスケットからのリーク発生条件が確認されている。そのシール材の損傷状態は図 4-4 で示すように劣化によつて発生したひびがシール材の内側から外側に向けて貫通している。エアロゾル捕集特性試験は、リーク発生条件評価試験によりシール材が破損した試験体に対して実施され、エアロゾル粒子の DF が確認されている。</p> <p>PWR 実機では、いずれのプラントについても NUPEC 試験と同様のシール材が用いられており、材質に差異はない。</p> <p>また、NUPEC 試験では 200°C を超える環境下で発生したリークに対し DF を測定しているが、実機の原子炉格納容器各シール部の健全性については、原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価において、重大事故等時の環境下 (200°C, 2Pd) において放射性物質の閉じ込め機能を確保できることを確認している^{*1}。</p> <p>なお、NUPEC 試験のフランジは、フランジ部の内側から加圧されることによるフランジ合わせ面の開きを模擬し、ガスケットとフランジ部が僅かに接触した状態において試験を行っているが、PWR 実機フランジにおいては、CV 内圧が上昇するとフランジ間の隙間が小さくなる方向に圧力がかかるため、実機におけるフランジ面の開きは NUPEC 試験体よりも小さくなると考えられる。NUPEC 試験及び実機におけるフランジ断面形状を表 4-3 に示す。</p> <p>以上のとおり、実機のフランジシール部については NUPEC 試験よりも漏えい経路は狭くなり、より大きな DF を期待できることから、NUPEC 試験の試験結果は適用可能と考える。</p> <p>※1 「重大事故等対策の有効性評価 付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」</p>	<p>設備の相違 ・200°C 2Pd でのシリコンゴムの耐環境性は確認済であり、かつ原子炉格納容器内圧上昇時にフランジ部が狭まる。以上より、PWR では EPDM ではなくシリコンゴムを使用</p> <p>記載内容の相違</p> <p>記載方針の相違 設備の相違 記載内容の相違</p> <p>記載内容の相違 ・PWR の場合、フランジシール部は圧着形状であるため、BWR と同様に長期にわたり高温条件下</p>

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）











女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>試験体入口側 (白い粉末はCsIエアロゾル)</p> <p>試験体出口側 (白い粉末はCsIエアロゾル)</p>  <p>ガスケット拡大部分 (白い粉はCsIエアロゾル)</p>	 <p>試験体入口側 (白い粉末はCsIエアロゾル)</p> <p>試験体出口側 (白い粉末はCsIエアロゾル)</p>  <p>ガスケット拡大部分 (白い粉はCsIエアロゾル)</p>	<p>においてシール機能を維持できる</p>

図4-4 試験で用いたフランジ・ガスケットの損傷状態
(200°Cを超過して約0.5°C/minの昇温速度で加熱、漏えい発生後、
温度を低下させ、エアロゾル捕集特性試験を実施した後の状態)

図4-4 NUPEC試験で用いたフランジ・ガスケットの損傷状態
(200°Cを超過して約0.5°C/minの昇温速度で加熱、漏えい発生後、温度を低下させ、エアロゾル捕集特性試験を実施した後の状態)

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉	相違理由
表4-3 NUPEC試験及び実機フランジ模擬試験におけるフランジ断面形状			
フランジ断面形状	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NUPEC試験^{*1}</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>実機フランジ模擬試験^{*2}</p>  </div> </div>		
フランジ面の開きの模擬	<p>フランジ面に勾配を設けることで開きを模擬。勾配は内側ガスケットと上部フランジが接觸する程度として1/25を設定。</p> <p>フランジ面間に調整シムを設置することで開きを模擬。ガスケットの押込み量は、リークが発生しない程度に設定。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NUPEC試験^{*1}</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>実機フランジ</p>  </div> </div>	設備の相違
※1 原子力発電技術機構の報告書「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成6年3月）」			
※2 「重大事故等対策の有効性評価について 付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」			
4.2.2 電気配線貫通部			
<p>NUPEC試験ではリーク発生条件評価試験に先立って、健全性確認試験が行われ、温度120～200°C（圧力0.1～0.8MPa）の加熱温度の範囲において、電気配線貫通部の健全性が確認されている。リーク発生条件評価試験では、電気配線貫通部についても200°Cを超える環境下で曝露し、シール材が損傷した際の状態について確認している。電気配線貫通部（低電圧モジュール）のリーク発生条件評価の試験装置概要及び試験結果を図4-5に示す。漏えいが発生するまで入口側の温度を上昇させた結果、約300°C近くで漏えいが発生している。</p>			
<p>NUPEC試験ではリーク発生条件評価試験に先立って、健全性確認試験が行われ、温度120～200°C（圧力0.1～0.8MPa）の加熱温度の範囲において、電気配線貫通部の健全性が確認されている。リーク発生条件評価試験では、電気配線貫通部についても200°Cを超える環境下で曝露し、シール材が損傷した際の状態について確認している。電気配線貫通部（低電圧モジュール）のリーク発生条件評価の試験装置概要及び試験結果を図4-5に示す。漏えいが発生するまで入口側の温度を上昇させた結果、約300°C近くで漏えいが発生している。</p>			

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 	 	
図4-5 電気配線貫通部（低電圧モジュール）のリーク発生条件評価の試験装置概要及び試験結果（NUPEC試験、200°Cを超える環境下）		
<p>実機の電気配線貫通部のシール材については、NUPEC試験で使用したシール材と同様であり差異はない、実機での原子炉格納容器の各シール部の健全性については、原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価において、重大事故等時の環境下において閉じ込め機能を確保できることを確認^{※1}している。</p> <p>シール部が健全な場合には、漏えい経路は狭くなりより大きなDFを期待できることから、NUPEC試験の試験結果は適用可能と考える。</p>		<p>PWR実機の電線貫通部のシール材については、高電圧用モジュールタイプのシール部はエポキシ樹脂、低電圧用モジュールタイプについてもエポキシ樹脂が使用されている。また、OリングにはEPゴムが使用されている。これに対し、NUPEC試験では高電圧用のモジュールタイプにエチレンプロピレンゴム、低電圧用のモジュールタイプにエポキシ樹脂が用いられている。</p> <p>NUPEC試験での電気配線貫通部を対象とした試験の結果、得られたDFはフランジ・ガスケットを対象としたDFよりも大きな値が得られている。これは電線貫通部におけるリークパスがフランジ・ガスケット部におけるリークパスよりも長いため、DFが高くなったものと考えられている。NUPEC試験ではBWR実機に用いられる電気配線貫通部（低電圧モジュール）を用いて試験が実施されており、PWR実機の電線貫通部と比較し表4-4に示すとおり形状の違いはあるものの、電線が通る貫通部本体にエポキシ樹脂を充填してシールしている構造は、高電圧モジュールタイプ、低電圧モジュールタイプともに同等である。このため、PWR実機においてもリークパスの長さによってDFが変化する傾向は変わらないと考えられ、電線貫通部のDFがフランジ・ガスケット部のDFよりも大きくなる傾向は同じと考えられる。よって、DF=10以上を考慮することが可能であり、評価条件として保守的にDF=10とすることは適用性があるものと考えられる。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
※1 「重大事故等対策の有効性評価について 付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」	<p>なお、PWR 実機の電線貫通部についても原子炉格納容器の限界温度・限界圧力に関する評価^{*1}において、事故条件を模擬した試験の結果、200°C, 2Pd の条件下でシール性能を維持できることを確認している。参考としてモジュールタイプの電気貫通部による試験を図4-6, 図4-7に示す。200°C, 2Pd を大幅に超える環境である 1.12MPa, 292°Cに至るまで漏えいは生じていない。</p> <p>※1 「重大事故等対策の有効性評価 付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」</p> <p>表 4-4 NUPEC 試験及び PWR 実機配線貫通部における形状</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>貫通部形状</th> <th>NUPEC 試験 (BWR 実機電気配線貫通部)</th> <th>PWR 実機電線貫通部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(低電圧モジュール)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>(低電圧モジュール)</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	貫通部形状	NUPEC 試験 (BWR 実機電気配線貫通部)	PWR 実機電線貫通部	(低電圧モジュール)			(低電圧モジュール)			設備の相違
貫通部形状	NUPEC 試験 (BWR 実機電気配線貫通部)	PWR 実機電線貫通部									
(低電圧モジュール)											
(低電圧モジュール)											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>図4-6 試験装置概要</p>  <p>図4-7 PWR電線貫通部モジュール破損箇所 (1.12MPa, 292°Cで破損を確認)</p>	設備の相違

泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
女川原子力発電所2号炉		
4.3 圧力条件に対する考察 NUPEC 試験における測定時の圧力と重大事故等時で想定する圧力の差については、一般に圧力の上昇に伴い漏えいガス流量は増えることとなるが、図 3-7、図 3-8 に示すとおり、DF と流量には明確な依存性が確認できないことから、DF は圧力に対して明確な依存性はないと考えられ NUPEC 試験における測定結果を実機に適用することが可能であると考える。	4.3 圧力条件に対する考察 NUPEC 試験における測定時の圧力と重大事故等時で想定する圧力の差については、一般に圧力の上昇に伴い漏えいガス流量は増えることとなるが、図 3-7、図 3-8 に示すとおり、DF と流量には明確な依存性が確認できないことから、DF は圧力に対して明確な依存性はないと考えられ NUPEC 試験における測定結果を実機に適用することが可能であると考える。	
4.4 蒸気条件に対する考察 NUPEC 試験における蒸気環境について、重大事故等時で想定するウェット条件では水蒸気による劣化(加水分解)の影響を受けるものの、蒸気により空気中の酸素量が少なくなるため、シール材の劣化が抑制されると考えられる。さらに、ウェット条件では漏えい経路での水蒸気凝縮、エアロゾル粒子の凝集・凝縮効果に期待できる。そのため、試験条件(ドライ条件)に比べて重大事故等時で想定する条件(ウェット条件)の方がエアロゾル粒子の DF が大きくなると考えられる。	4.4 蒸気条件に対する考察 NUPEC 試験における蒸気環境について、重大事故等時で想定するウェット条件では水蒸気による劣化(加水分解)の影響を受けるものの、蒸気により空気中の酸素量が少なくなるため、シール材の劣化が抑制されると考えられる。さらに、ウェット条件では漏えい経路での水蒸気凝縮、エアロゾル粒子の凝集・凝縮効果に期待できる。そのため、試験条件(ドライ条件)に比べて重大事故等時で想定する条件(ウェット条件)の方がエアロゾル粒子の DF が大きくなると考えられる。	
4.5 破損時と健全時の電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットに対する考察 4.5.1 リーク形態について シール部における気体のリーク形態は、分子拡散や分子流などの分子レベルでのリークと、連続流体の流れに分類できる。分子拡散によるリークは、気体分子が高分子材料等の表面から浸透し材料内を拡散して生じるものであり、分子流によるリークは、気体分子の平均自由行程(窒素分子の場合 $0.01\mu\text{m} \sim 0.1\mu\text{m}$ 程度のオーダー)と同等以下の極めて小さいリークパスで考慮されるものである。分子レベルでのリークにおいては、実機で考慮すべき粒径数 μm 程度のエアロゾル粒子は漏えいしないと考えられる。 実機の原子炉格納容器における漏えいとしては、このような分子レベルでのリークは有意な影響を与える、連続流体の流れを考慮すればよいとされており ^{*1} 、NUPEC 試験での破損後のシール部材においても連続流体の流れの状態で測定されたデータにより DF が確認された。	4.5 破損時と健全時の電線貫通部及びフランジ・ガスケットに対する考察 4.5.1 リーク形態について シール部における気体のリーク形態は、分子拡散や分子流などの分子レベルでのリークと、連続流体の流れに分類できる。分子拡散によるリークは、気体分子が高分子材料等の表面から浸透し材料内を拡散して生じるものであり、分子流によるリークは、気体分子の平均自由行程(窒素分子の場合 $0.01\mu\text{m} \sim 0.1\mu\text{m}$ 程度のオーダー)と同等以下の極めて小さいリークパスで考慮されるものである。分子レベルでのリークにおいては、実機で考慮すべき粒径数 μm 程度のエアロゾル粒子は漏えいしないと考えられる。 実機の原子炉格納容器における漏えいとしては、このような分子レベルでのリークは有意な影響を与える、連続流体の流れを考慮すればよいとされており ^{*1} 、NUPEC 試験での破損後のシール部材においても連続流体の流れの状態で測定されたデータにより DF が確認された。	
※1 一般社団法人日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程 (JEAC4203)	※1 一般社団法人日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程 (JEAC4203)	
4.5.2 リーク面積について NUPEC 試験の DF 測定に用いられた破損後の部材(電気配線貫通部及びフランジ・ガスケット)と、健全な部材との差としては、部材一つ当たりのリーク面積の大きさとリークパスの形状の違いが挙げられる。 実機の原子炉格納容器の漏えい率が設計漏えい率に等しいと仮定すると、漏えい率から算出される総リーク面積は等価面積で 10mm^2 前後 ^{*2} となる。また、原子炉格納容器内の健全な部材一つ一つが微小なリーク面積を有し、全部材のリーク面積の和が総リーク面積であると仮定すると、健全な部材一つ当たりのリーク面積は NUPEC 試験で使用された破損後の部材のリーク面積(等価面積で数 mm^2)に比べ 1 衍程度小さいと考えられる。	4.5.2 リーク面積について NUPEC 試験の DF 測定に用いられた破損後の部材(電気配線貫通部及びフランジ・ガスケット)と、健全な部材との差としては、部材一つ当たりのリーク面積の大きさとリークパスの形状の違いが挙げられる。 実機の原子炉格納容器の漏えい率が設計漏えい率に等しいと仮定すると、漏えい率から算出される総リーク面積は等価面積で 5mm^2 以下 ^{*2} となる。また、原子炉格納容器内の健全な部材一つ一つが微小なリーク面積を有し、全部材のリーク面積の和が総リーク面積であると仮定すると、健全な部材一つ当たりのリーク面積は NUPEC 試験で使用された破損後の部材のリーク面積(等価面積で数 mm^2)に比べ 1 衍程度小さいと考えられる。	評価結果の相違
※2 重大事故等時の被ばく評価等における環境への放射性物質の放出量評価では、最高使用圧力に応じた設計漏えい率を考慮し原子炉格納容器からの漏えい量を評価している。この漏えい量に相当するリーク面積(等価面積)の導出過程を別添 3 に示す。ここでは AEC の評価式 ^{*3} を	※2 重大事故等時の被ばく評価等における環境への放射性物質の放出量評価では、最高使用圧力の 0.9 倍に応じた設計漏えい率を考慮し原子炉格納容器からの漏えい量を評価している。この漏えい量に相当するリーク面積(等価面積)の導出過程を別添 1 に示す。ここでは圧縮性流	評価式の相違 (大飯と同様)

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>用いて算出した漏えい率に相当する気体の漏えい量から、圧縮性流体の式を用いてリーク面積を求めており、これは漏えい経路の長さや形状などによるエネルギー損失を含めた形で表わされた面積である。なお、格納容器圧力が最高使用圧力を超えた場合（1Pd～2Pd）、10mm²前後に相当する。</p> <p>※3 “Reactor Containment Leakage Testing and Surveillance Report”, USAECTechnical Safety Guide, 1966.</p> <p>原子力発電技術機構の報告書「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成10年3月）」では、等価面積とDFとの相関について検討が行われている。等価面積は、試験体に供給される流量と圧力の測定結果から以下の式により得られる面積であり、電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットの部材の形状並びにエポキシ樹脂、エチレンプロピレンゴム及びシリコングムといった材質の相違は直接取り扱われていないものの、複雑な流路形状を持つ漏えい経路の圧力損失等の効果が含まれている。なお、表4-4に示すとおり、NUPEC試験で使用された低電圧モジュール（破損時）では、等価面積の温度依存性（高温ほど等価面積が小さい）が確認されている。これはシール材のエポキシ樹脂が熱膨張し、ケーブルやSUSハウジングとの隙間が収縮したためと考えられる。フランジ・ガスケット（破損時）では明確な温度依存性は確認されていない。</p> <p>等価面積とDFとの相関を考える場合、エアロゾル粒子の捕集メカニズムはリークパスの形状に依存するため、厳密にはリークパス形状の複雑な低電圧モジュールと、リークパス形状の単純なフランジ・ガスケットを別々に考える必要があるが、同報告書では、リークパス内の摩擦及び圧力損失等を考慮した等価面積を用いることで、近似的には両者を同一線上で比較することも可能であると判断している。なお、同報告書において等価面積の中にリークパス形状や摩擦等による圧力損失を示すK（流路係数）やC（流量係数）を含む形としたのは、試験体のリークパス形状が複雑であり、それらの係数を各々評価するのが困難なためとされており、実験で得られたデータを下記式の右辺へ代入することで等価面積として評価している。</p>	<p>体の式を用いてリーク面積を求めており、これは漏えい経路の長さや形状などによるエネルギー損失を含めた形で表わされた面積である。なお、格納容器圧力が最高使用圧力を超えた場合（1Pd～2Pd）、5mm²以下に相当する。</p> <p>原子力発電技術機構の報告書「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成10年3月）」では、等価面積とDFとの相関について検討が行われている。等価面積は、試験体に供給される流量と圧力の測定結果から以下の式により得られる面積であり、電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットの部材の形状並びにエポキシ樹脂、エチレンプロピレンゴム及びシリコングムといった材質の相違は直接取り扱われていないものの、複雑な流路形状を持つ漏えい経路の圧力損失等の効果が含まれている。なお、表4-5に示すとおり、NUPEC試験で使用された低電圧モジュール（破損時）では、等価面積の温度依存性（高温ほど等価面積が小さい）が確認されている。これはシール材のエポキシ樹脂が熱膨張し、ケーブルやSUSハウジングとの隙間が収縮したためと考えられる。フランジ・ガスケット（破損時）では明確な温度依存性は確認されていない。</p> <p>等価面積とDFとの相関を考える場合、エアロゾル粒子の捕集メカニズムはリークパスの形状に依存するため、厳密にはリークパス形状の複雑な低電圧モジュールと、リークパス形状の単純なフランジ・ガスケットを別々に考える必要があるが、同報告書では、リークパス内の摩擦及び圧力損失等を考慮した等価面積を用いることで、近似的には両者を同一線上で比較することも可能であると判断している。なお、同報告書において等価面積の中にリークパス形状や摩擦等による圧力損失を示すK（流路係数）やC（流量係数）を含む形としたのは、試験体のリークパス形状が複雑であり、それらの係数を各々評価するのが困難なためとされており、実験で得られたデータを下記式の右辺へ代入することで等価面積として評価している。</p>	

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
$K \cdot C \cdot Ae = \frac{m \cdot \sqrt{R \cdot T_0}}{P_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{2/\gamma} - \left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{(y+1)/\gamma} \right]}}$ <p>m : 質量流量(kg/s) Ae : 等価面積(m²) K : 流路係数(-) C : 流量係数(-) P_0 : 1次側圧力(Pa) P_b : 2次側圧力(大気圧)(Pa) γ : 比熱比(-) T_0 : 1次側温度(K) R : 空気の気体定数(287J/(kg·K))</p> <p>図4-6に、$1.28\mu\text{m}$～$1.38\mu\text{m}$の粒径範囲（実機の粒径に近く、試験結果からDFを十分に評価できる粒径範囲として選定）における、等価面積とDFとの関係（雰囲気温度100°Cでの試験結果）を示す。図4-6では、低電圧モジュールはモジュール1体当たり、フランジ・ガスケットはガスケット1m当たりの等価面積で整理している。なお、前述の原子炉格納容器の漏えい率が設計漏えい率に等しいと仮定した場合の総リーク面積（等価面積で10mm²前後）の全てがフランジ・ガスケットに起因するものと仮定すると、ガスケット1m当たりの等価面積は0.1mm²のオーダーとなる。（同報告書では、ABWRの場合、フランジ・ガスケット周長の合計は70m程度であると整理）</p> <p>図4-6に破線で示しているとおり、等価面積とDFにはある程度の相関があり、等価面積が小さいほどDFが大きくなる傾向となっている。低電圧モジュールとフランジ・ガスケットのリークバス形状の複雑さに相違があるにも係わらず、等価面積で整理すると相間が見られることから、仮に雰囲気温度を200°C（格納容器限界温度）とした場合でも、各部材のリークバス形状が変化する可能性はあるものの、等価面積とDFとの相関関係は図4-6からほとんど変わらないと予想される。</p> <p>また、同報告書では、上記の粒径範囲以外でのDFについても言及しており、約$1\mu\text{m}$の粒径でのDFは上記の粒径範囲のDFの約0.7倍、約$2\mu\text{m}$の場合には約2倍となると報告している。重大事故等時における実機の粒径が、放出量に支配的な事象初期（格納容器スプレイ実施前）で数μm程度と想定されることを踏まえると、実機においては、等価面積に対するDFは図4-6に示されるものと同等以上になると考えられる。</p> <p>健全時の部材のリークバスの形状には不確実性があるが、NUPEC試験で使用されたフランジ・ガスケット（破損時）のリークバスが比較的単純な構造であること、健全時の部材のリーク面積が破損時に比べ小さくその分DFが大きくなると予想されることから、破損時のフランジ・ガスケットのDFを、健全時の電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットに対して適用することは妥当であると考えられる。</p>	$K \cdot C \cdot Ae = \frac{m \cdot \sqrt{R \cdot T_0}}{P_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{2/\gamma} - \left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{(y+1)/\gamma} \right]}}$ <p>m : 質量流量(kg/s) Ae : 等価面積(m²) K : 流路係数(-) C : 流量係数(-) P_0 : 1次側圧力(Pa) P_b : 2次側圧力(大気圧)(Pa) γ : 比熱比(-) T_0 : 1次側温度(K) R : 空気の気体定数(287J/(kg·K))</p> <p>図4-8に、$1.28\mu\text{m}$～$1.38\mu\text{m}$の粒径範囲（実機の粒径に近く、試験結果からDFを十分に評価できる粒径範囲として選定）における、等価面積とDFとの関係（雰囲気温度100°Cでの試験結果）を示す。図4-8では、低電圧モジュールはモジュール1体当たり、フランジ・ガスケットはガスケット1m当たりの等価面積で整理している。なお、前述の原子炉格納容器の漏えい率が設計漏えい率に等しいと仮定した場合の総リーク面積（等価面積で5mm²以下）の全てがフランジ・ガスケットに起因するものと仮定すると、ガスケット1m当たりの等価面積は0.1mm²のオーダーとなる。（PWRの場合、フランジ・ガスケット周長の合計は30m程度であると整理）</p> <p>図4-8に破線で示しているとおり、等価面積とDFにはある程度の相関があり、等価面積が小さいほどDFが大きくなる傾向となっている。低電圧モジュールとフランジ・ガスケットのリークバス形状の複雑さに相違があるにも係わらず、等価面積で整理すると相間が見られることから、仮に雰囲気温度を200°C（格納容器限界温度）とした場合でも、各部材のリークバス形状が変化する可能性はあるものの、等価面積とDFとの相関関係は図4-8からほとんど変わらないと予想される。</p> <p>また、同報告書では、上記の粒径範囲以外でのDFについても言及しており、約$1\mu\text{m}$の粒径でのDFは上記の粒径範囲のDFの約0.7倍、約$2\mu\text{m}$の場合には約2倍となると報告している。重大事故等時における実機の粒径が、放出量に支配的な事象初期（格納容器スプレイ実施前）で数μm程度と想定されることを踏まえると、実機においては、等価面積に対するDFは図4-8に示されるものと同等以上になると考えられる。</p> <p>健全時の部材のリークバスの形状には不確実性があるが、NUPEC試験で使用されたフランジ・ガスケット（破損時）のリークバスが比較的単純な構造であること、健全時の部材のリーク面積が破損時に比べ小さくその分DFが大きくなると予想されることから、破損時のフランジ・ガスケットのDFを、健全時の電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットに対して適用することは妥当であると考えられる。</p>	評価結果の相違 設備の相違

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由
表4-4 試験体のリーク面積の温度依存性					表4-5 試験体のリーク面積の温度依存性					
表3.1-13 試験体のリーク面積(等価面積)評価結果 ^{注1)} 単位:mm ²					表3.1-13 試験体のリーク面積(等価面積)評価結果 ^{注1)} 単位:mm ²					
低電圧モジュール					低電圧モジュール					
0.9mm ²	6.1 (2.3-13) ^{注2)}	5.9 (2.9-12) ^{注2)}	1.6(0.82-2.4) ^{注3)}	30	0.9mm ²	6.1 (2.3-13) ^{注2)}	5.9 (2.9-12) ^{注2)}	1.6(0.82-2.4) ^{注3)}	30	
0.9mm ² (T/C)	17 (9.4-24) ^{注3)}	11 (7.6-15) ^{注3)}	-	10	0.9mm ² (T/C)	17 (9.4-24) ^{注3)}	11 (7.6-15) ^{注3)}	-	10	
2mm ²	-	2.6	1.7	45	2mm ²	-	2.6	1.7	45	
100mm ²	3.5	2.9	1.7	5	100mm ²	3.5	2.9	1.7	5	
同軸	19	11	-	10	同軸	19	11	-	10	
平均(単純平均)	11	6.7	1.7		平均(単純平均)	11	6.7	1.7		
平均(個数の重み考慮)	10	5.3	1.7		平均(個数の重み考慮)	10	5.3	1.7		
フランジ・ガスケット					フランジ・ガスケット					
甲丸	14 (12-17) ^{注4)}	16 (11-22) ^{注4)}	15 (9-18) ^{注5)}	-	甲丸	14 (12-17) ^{注4)}	16 (11-22) ^{注4)}	15 (9-18) ^{注5)}	-	
グレーブ・タンク ⁶⁾	10	10	10	-	グレーブ・タンク ⁶⁾	10	10	10	-	
平均(単純平均)	12 ^{注7)}	13 ^{注7)}	13 ^{注7)}		平均(単純平均)	12 ^{注7)}	13 ^{注7)}	13 ^{注7)}		

注1)低電圧モジュールはモジュール1体当たり、フランジ・ガスケットはガスケット1m当たりのリーク面積

注2)~注5)はそれぞれ試験のデータ数が4、2、5、3の平均値、()内はその範囲

注6) 低電圧モジュールの個数比率は、その他のタイプを除いた概算比率

注7) フランジ・ガスケットの場合は、甲丸とグレーブ・タンク⁶⁾の比率を同程度と仮定し、単純平均を採用

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




図4-6 1.28 μm～1.38 μmの粒径範囲における破損口等価面積とDFとの関係

図4-8 1.28 μm～1.38 μmの粒径範囲における
破損口等価面積とDFとの関係

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
5.まとめ 重大事故等時の被ばく評価等において適用する原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果について、原子炉格納容器の漏えい箇所の想定と、漏えい孔におけるエアロゾル粒子のDFに関する既存の知見としてNUPEC試験の実機への適用性について考察し、適用可能であることを以下のとおり確認した。 a. NUPEC試験では、シビアアクシデント時に原子炉格納容器からの漏えいポテンシャルを有する部位として、有機シールなど非金属で構成される貫通部に着目し、原子炉格納容器貫通部を模擬した電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットを対象に健全性確認及び漏えい試験を行っている。 Mark-I, Mark-II及びそれぞれの改良型並びにABWRにおける原子炉格納容器の構造を確認した結果、貫通部等のバウンダリ構成はいずれも同様であり、これらのシール部の試験結果に着目することは適切である。 b. NUPEC試験では、シール部が破損し漏えいが確認された試験体でエアロゾル捕集特性試験を行つており、以下の事項が確認された。 -粒径分布が $1.28\mu\text{m} \sim 1.38\mu\text{m}$ の粒径範囲において、破損口の流路係数などを含めた等価面積とDFにはある程度の相関性があり、等価面積が小さいほどDFが大きくなる傾向であることが示されている。 -DFの支配的な因子としてエアロゾル粒子径が挙げられるが、約 $1\mu\text{m}$ の粒径でのDFは上記の粒径範囲のDFの約0.7倍、約 $2\mu\text{m}$ の場合には約2倍となることが確認されている。 -等価面積の温度による依存性は、低電圧モジュールでは、等価面積の温度依存性（高温ほど等価面積が小さい）が確認されているが、フランジ・ガスケットでは明確な温度依存性は確認されていない。 c. 重大事故等時における原子炉格納容器貫通部のエアロゾル捕集効果としてNUPEC試験の試験結果を実機へ適用するにあたり、実機で想定される各種条件と比較した結果、以下の事項が確認された。 -シール材の材質、環境条件（圧力、蒸気条件）についてNUPEC試験条件と実機条件とを比較し、NUPEC試験は実機に適用可能である。 -NUPEC試験において、破損後のシール部材のDFは連続流体の漏えい状態で評価されているものである。実機での分子流による漏えいはごくわずかであり、設計漏えい率を前提とした場合でもリーク形態は連続流体の流れにより生ずるものである。 -設計漏えい率を仮定した場合に算出される総リーク面積は、等価面積で数 mm^2 前後と想定しており、これが各貫通部からの微小な漏えいに起因すると仮定すると、NUPEC試験における破損後の部材のリーク面積（等価面積で数 mm^2 ）よりも1桁程度小さいと想定でき、等価面積に対するDFとの関係からすると、DFは数100よりさらに大きい桁の値となると想定できる。一方で、ある特定のフランジ・ガスケットからのリークに起因するものと仮定しても、DFは100程度となると想定できる。 -エアロゾル粒子の粒径は、数 μm 程度を想定しており、NUPEC試験における粒子径の傾向によれば、等価面積に対するDFはより大きな値になると推定される。	5.まとめ 重大事故等時の被ばく評価等において適用する原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果について、原子炉格納容器の漏えい箇所の想定と、漏えい孔におけるエアロゾル粒子のDFに関する既存の知見としてNUPEC試験の実機への適用性について考察し、適用可能であることを以下のとおり確認した。 a. NUPEC試験では、シビアアクシデント時に原子炉格納容器からの漏えいポテンシャルを有する部位として、有機シールなど非金属で構成される貫通部に着目し、原子炉格納容器貫通部を模擬した電気配線貫通部及びフランジ・ガスケットを対象に健全性確認及び漏えい試験を行っている。 PWR原子炉格納容器の構造を確認した結果、貫通部等のバウンダリ構成はいずれも同様であり、これらのシール部の試験結果に着目することは適切である。 b. NUPEC試験では、シール部が破損し漏えいが確認された試験体でエアロゾル捕集特性試験を行つており、以下の事項が確認された。 -粒径分布が $1.28\mu\text{m} \sim 1.38\mu\text{m}$ の粒径範囲において、破損口の流路係数などを含めた等価面積とDFにはある程度の相関性があり、等価面積が小さいほどDFが大きくなる傾向であることが示されている。 -DFの支配的な因子としてエアロゾル粒子径が挙げられるが、約 $1\mu\text{m}$ の粒径でのDFは上記の粒径範囲のDFの約0.7倍、約 $2\mu\text{m}$ の場合には約2倍となることが確認されている。 -等価面積の温度による依存性は、低電圧モジュールでは、等価面積の温度依存性（高温ほど等価面積が小さい）が確認されているが、フランジ・ガスケットでは明確な温度依存性は確認されていない。 c. 重大事故等時における原子炉格納容器貫通部のエアロゾル捕集効果としてNUPEC試験の試験結果を実機へ適用するにあたり、実機で想定される各種条件と比較した結果、以下の事項が確認された。 -シール材の材質、環境条件（圧力、蒸気条件）についてNUPEC試験条件と実機条件とを比較し、NUPEC試験は実機に適用可能である。 -NUPEC試験において、破損後のシール部材のDFは連続流体の漏えい状態で評価されているものである。実機での分子流による漏えいはごくわずかであり、設計漏えい率を前提とした場合でもリーク形態は連続流体の流れにより生ずるものである。 -設計漏えい率を仮定した場合に算出される総リーク面積は、等価面積で数 mm^2 前後と想定しており、これが各貫通部からの微小な漏えいに起因すると仮定すると、NUPEC試験における破損後の部材のリーク面積（等価面積で数 mm^2 ）よりも1桁程度小さいと想定でき、等価面積に対するDFとの関係からすると、DFは数100よりさらに大きい桁の値となると想定できる。一方で、ある特定のフランジ・ガスケットからのリークに起因するものと仮定しても、DFは100程度となると想定できる。 -エアロゾル粒子の粒径は、数 μm 程度を想定しており、NUPEC試験における粒子径の傾向によれば、等価面積に対するDFはより大きな値になると推定される。	設備の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上のことから、重大事故等時の原子炉格納容器貫通部からの漏えいにおいて、貫通部におけるエアロゾル粒子のDFは数100程度を期待できる。よって、重大事故等時の被ばく評価等において適用する原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の値として、これに1桁程度の余裕をみてDF=10とすることは妥当であると考える。</p> <p>別添1 東海第二発電所における原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所（Mark-II） 別添2 柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所（RCCV） 別添3 原子炉格納容器の漏えい率及び原子炉格納容器の総リーグ面積について</p>	<p>以上のことから、重大事故等時の原子炉格納容器貫通部からの漏えいにおいて、貫通部におけるエアロゾル粒子のDFは数100程度を期待できる。よって、重大事故等時の被ばく評価等において適用する原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の値として、これに1桁程度の余裕をみてDF=10とすることは妥当であると考える。</p> <p>別添1 原子炉格納容器の漏えい率及び原子炉格納容器の総リーグ面積について</p>	<p>記載内容の相違 •PWRのうち、泊は鋼製CVのみ採用しているため、本文で記載した</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
<p>東海第二発電所における原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所（Mark-II）</p> <p>原子炉格納容器の構造から漏えい箇所を想定するに当たり、Mark-II型の原子炉格納容器の概要図を図1に示す。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリの構成部について、重大事故等時における放射性物質の閉じ込め機能を喪失させる要因（以下「機能喪失要因」という。）として、原子炉格納容器内の温度、圧力条件や原子炉格納容器本体の変形に伴う以下の要因が想定される。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリの構成部における機能喪失要因を表1に示す。</p>  <table border="1"> <caption>原子炉格納容器バウンダリ構成部の構造</caption> <tr> <td>① 原子炉格納容器本体 (トップヘッド)</td> <td>② トップヘッドフランジ</td> </tr> <tr> <td>⑦ 電気配線貫通部</td> <td>⑥ 配管貫通部</td> </tr> <tr> <td>① 原子炉格納容器本体 (ドライエル)</td> <td>⑤ 原子炉格納容器隔壁弁</td> </tr> <tr> <td>③ 機器搬入用ハッチ</td> <td>④ 所員用エアロック</td> </tr> <tr> <td>④ サブレッション・チェンバ アクセスハッチ</td> <td>① 原子炉格納容器本体 (サブレーション・チェンバ)</td> </tr> </table> <p>■ : 原子炉格納容器バウンダリ</p> <p>① 原子炉格納容器本体 ② トップヘッドフランジ ③ 機器搬入用ハッチ ④ サブレーション・チェンバアクセスハッチ ⑤ 所員用エアロック ⑥ 配管貫通部 ・接続配管 ・スリーブ ・平板類※、セーフエンド、伸縮継手 ※ 平板、穴あき平板、フランジ、ボルト締め平板、フルードヘッド ⑦ 電気配線貫通部 ・アダプタ、ヘッダ、モジュール ⑧ 原子炉格納容器隔壁弁</p> <p>図1 原子炉格納容器バウンダリ構成部の概要図</p>	① 原子炉格納容器本体 (トップヘッド)	② トップヘッドフランジ	⑦ 電気配線貫通部	⑥ 配管貫通部	① 原子炉格納容器本体 (ドライエル)	⑤ 原子炉格納容器隔壁弁	③ 機器搬入用ハッチ	④ 所員用エアロック	④ サブレッション・チェンバ アクセスハッチ	① 原子炉格納容器本体 (サブレーション・チェンバ)	<p>別添1</p> <p>【該当する資料なし】</p>	<p>記載内容の相違 ・PWR のうち、泊は鋼製 CV のみ採用しているため、本文に記載</p>
① 原子炉格納容器本体 (トップヘッド)	② トップヘッドフランジ											
⑦ 電気配線貫通部	⑥ 配管貫通部											
① 原子炉格納容器本体 (ドライエル)	⑤ 原子炉格納容器隔壁弁											
③ 機器搬入用ハッチ	④ 所員用エアロック											
④ サブレッション・チェンバ アクセスハッチ	① 原子炉格納容器本体 (サブレーション・チェンバ)											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																					
表1 評価対象における機能喪失要因																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価対象</th> <th colspan="2">機能喪失要因</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>構造部</th> <th>シール部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">①原子炉格納容器本体 (トップヘッド、ドライウェル、サブレッション・チャンバ)</td> <td>一般構造部</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>構造不連続部</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">②トップヘッドフランジ</td> <td>フランジ部</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール材劣化</td> </tr> <tr> <td>円筒胴</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">③機器搬入用ハッチ</td> <td>鏡板</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>フランジ部</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール材劣化</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">④サブレッション・チャンバ アクセスハッチ</td> <td>円筒胴</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑤所員用エアロック</td> <td>フランジ部</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール材劣化</td> </tr> <tr> <td>円筒胴、隔壁</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑥配管貫通部</td> <td>扉板</td> <td>—</td> <td>開口、シール材劣化</td> </tr> <tr> <td>シール部(扉以外)</td> <td>—</td> <td>シール材劣化</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑦電気配線貫通部</td> <td>接続配管</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>スリーブ (本体・取付部)</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑧原子炉格納容器隔離弁</td> <td>平板類</td> <td>延性破壊</td> <td>開口、シール材劣化</td> </tr> <tr> <td>セーフエンド</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑨伸縮維手</td> <td>伸縮維手</td> <td>疲労破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>アダプタ</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑩ヘッダ</td> <td>ヘッダ</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>モジュール</td> <td>—</td> <td>シール材劣化</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">⑪耐圧部(弁箱)</td> <td>耐圧部(弁箱)</td> <td>延性破壊</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>シール部</td> <td>—</td> <td>シール材劣化</td> </tr> </tbody> </table>					評価対象		機能喪失要因				構造部	シール部	①原子炉格納容器本体 (トップヘッド、ドライウェル、サブレッション・チャンバ)	一般構造部	延性破壊	—	構造不連続部	延性破壊	—	②トップヘッドフランジ	フランジ部	延性破壊	開口、シール材劣化	円筒胴	延性破壊	—	③機器搬入用ハッチ	鏡板	延性破壊	—	フランジ部	延性破壊	開口、シール材劣化	④サブレッション・チャンバ アクセスハッチ	円筒胴	延性破壊	—	鏡板	延性破壊	—	⑤所員用エアロック	フランジ部	延性破壊	開口、シール材劣化	円筒胴、隔壁	延性破壊	—	⑥配管貫通部	扉板	—	開口、シール材劣化	シール部(扉以外)	—	シール材劣化	⑦電気配線貫通部	接続配管	延性破壊	—	スリーブ (本体・取付部)	延性破壊	—	⑧原子炉格納容器隔離弁	平板類	延性破壊	開口、シール材劣化	セーフエンド	延性破壊	—	⑨伸縮維手	伸縮維手	疲労破壊	—	アダプタ	延性破壊	—	⑩ヘッダ	ヘッダ	延性破壊	—	モジュール	—	シール材劣化	⑪耐圧部(弁箱)	耐圧部(弁箱)	延性破壊	—	シール部	—	シール材劣化
評価対象		機能喪失要因																																																																																							
		構造部	シール部																																																																																						
①原子炉格納容器本体 (トップヘッド、ドライウェル、サブレッション・チャンバ)	一般構造部	延性破壊	—																																																																																						
	構造不連続部	延性破壊	—																																																																																						
②トップヘッドフランジ	フランジ部	延性破壊	開口、シール材劣化																																																																																						
	円筒胴	延性破壊	—																																																																																						
③機器搬入用ハッチ	鏡板	延性破壊	—																																																																																						
	フランジ部	延性破壊	開口、シール材劣化																																																																																						
④サブレッション・チャンバ アクセスハッチ	円筒胴	延性破壊	—																																																																																						
	鏡板	延性破壊	—																																																																																						
⑤所員用エアロック	フランジ部	延性破壊	開口、シール材劣化																																																																																						
	円筒胴、隔壁	延性破壊	—																																																																																						
⑥配管貫通部	扉板	—	開口、シール材劣化																																																																																						
	シール部(扉以外)	—	シール材劣化																																																																																						
⑦電気配線貫通部	接続配管	延性破壊	—																																																																																						
	スリーブ (本体・取付部)	延性破壊	—																																																																																						
⑧原子炉格納容器隔離弁	平板類	延性破壊	開口、シール材劣化																																																																																						
	セーフエンド	延性破壊	—																																																																																						
⑨伸縮維手	伸縮維手	疲労破壊	—																																																																																						
	アダプタ	延性破壊	—																																																																																						
⑩ヘッダ	ヘッダ	延性破壊	—																																																																																						
	モジュール	—	シール材劣化																																																																																						
⑪耐圧部(弁箱)	耐圧部(弁箱)	延性破壊	—																																																																																						
	シール部	—	シール材劣化																																																																																						

上記の原子炉格納容器バウンダリの構成部のうち、構造部については鋼材で構成されており溶接部も含め連続構造であることから、漏えいが生じる可能性は極めて低いと考えられる。

一方、シール部については、シール材と鋼材を密着させることによりシールしており、連続構造ではないことから、漏えいが生じる可能性は否定できない。各構成部のシール部の構造は図2のとおりであり、その構造及び漏えいのメカニズムから、以下の三つに分類できる。

- a. フランジ構造のシール部 (②トップヘッドフランジ、③機器搬入用ハッチ、④サブレッション・チャンバアクセスハッチ、⑤所員用エアロック、⑥配管貫通部)
- b. 電気配線貫通部のシール部 (⑦電気配線貫通部)
- c. 原子炉格納容器隔離弁のシール部 (⑧原子炉格納容器隔離弁)

これらの各シール部の構造はMark-I改良型と同様である。したがって、原子炉格納容器外への主たる漏えい経路としては、Mark-I改良型と同様にフランジ構造や電気配線貫通部のシール部に着目することが適切である。


泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図2 原子炉格納容器バウンダリ構成部概要図 (1/5)



サブレクション・チェンバーアクセスハッチ




図2 原子炉格納容器バウンダリ構成部概要図 (2/5)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について



女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 		

図2 原子炉格納容器バウンダリ構成部概要図 (3/5)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>電気配線貫通部（低圧用）</p>		
<p>原子炉格納容器隔離弁（不活性ガス系バタフライ弁）</p> <p>図2 原子炉格納容器バウンダリ構成部概要図（4／5）</p>		
<p>原子炉格納容器隔離弁（TIPボール弁）</p> <p>図2 原子炉格納容器バウンダリ構成部概要図（5／5）</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別添2</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における原子炉格納容器の構造及び漏えい想定箇所（RCCV）</p> <p>原子炉格納容器の構造から漏えい箇所を想定するに当たり、RCCV型の原子炉格納容器の概要図を図1に示す。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリを構成する各機器のうち、鋼材で構成されている部位については、溶接部も含め連続構造であることから、漏えいが生じる可能性は極めて低いと考えられる。一方、フランジ部やシール部については、シール材を鋼材や鋼板に密着させることによりシールしており、連続構造ではないことから、漏えいが生じる可能性は否定できない。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリ構成機器のうち、漏えいが生じる可能性がある部位を表1に示す。</p> <p>各構成部のシール部の構造は図2及び図3のとおりであり、その構造及び漏えいのメカニズムから以下の三つに分類できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. フランジ構造のシール部 (③原子炉格納容器トップヘッドフランジ, ④ハッチ類(機器搬入用ハッチ等), ⑤エアロック, ⑥配管貫通部) b. 電気配線貫通部のシール部 (⑦電気配線貫通部(高電圧:高電圧動力, 低電圧:低電圧動力及び計測制御)) c. 原子炉格納容器隔離弁のシール部 (⑧原子炉格納容器隔離弁) <p>これらの各シール部の構造はMark-I改良型と同様である。したがって、原子炉格納容器外への主たる漏えい経路としては、Mark-I改良型と同様にフランジ構造や電気配線貫通部のシール部に着目することが適切である。</p>	<p>【該当する資料なし】</p>	<p>記載内容の相違 ・PWRのうち、泊は鋼製CVのみ採用しているため、本文に記載</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>※赤線は原子炉格納容器のバウンダリを示す</p> <p>①原子炉格納容器本体（コンクリート部） ②原子炉格納容器本体（ライナ部） ③原子炉格納容器トップヘッドフランジ ④ハッチ類（機器搬入用ハッチ等） ⑤エアロック ⑥配管貫通部（貫通配管、スリーブ、端板、閉止フランジ、閉止板） ⑦電気配線貫通部 ⑧原子炉格納容器隔離弁</p> <p>ハッチ類（1） 上部ドライウェル機器搬入用ハッチ ハッチ類（2） 下部ドライウェル機器搬入用ハッチ ハッチ類（3） サブレッショング・チャンバ出入口 エアロック（1） 上部ドライウェル所員用エアロック エアロック（2） 下部ドライウェル所員用エアロック</p>		

図1 原子炉格納容器の概要図

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																			
表1 原子炉格納容器パウンダリ構成機器のうち、漏えいが生じる可能性がある部位																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th><th>構造</th><th>漏えい 想定*</th><th>理由</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 原子炉格納容器本体 (コンクリート部)</td><td>鉄筋コンクリート 構造物</td><td>—</td><td>原子炉格納容器パウンダリではない</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>② 原子炉格納容器本体 (ライナ部)</td><td>鋼製ライナ</td><td>×</td><td>溶接で接合された鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">③ 原子炉格納容器トップヘッドフランジ</td><td>本体：鋼製</td><td>×</td><td>溶接で接合された鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>フランジ部： ガスケット</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">④ ハッチ類 (機器搬入用ハッチ等)</td><td>本体：鋼製</td><td>×</td><td>溶接で接合された鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>シール部： ガスケット</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">⑤ エアロック</td><td>本体：鋼製</td><td>×</td><td>溶接で接合された鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>シール部： ガスケット</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">⑥ 配管貫通部</td><td>貫通配管：鋼管</td><td>×</td><td>鋼管であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>スリーブ：鋼板</td><td>×</td><td>溶接で接合された鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>端板：鋼板</td><td>×</td><td>鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>閉止板：鋼板</td><td>×</td><td>鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>フランジ部： ガスケット</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">⑦ 電気配線貫通部 (高電圧：高電圧動力) (低電圧：低電圧動力及び 計測制御)</td><td>本体：鋼板</td><td>×</td><td>溶接で接合された鋼板であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>シール部： エポキシ樹脂</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">⑧ 原子炉格納容器隔壁弁</td><td>本体：鋼製</td><td>×</td><td>鋼材であるため</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>弁シート： メタル・ゴム等</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						機器名称	構造	漏えい 想定*	理由			① 原子炉格納容器本体 (コンクリート部)	鉄筋コンクリート 構造物	—	原子炉格納容器パウンダリではない			② 原子炉格納容器本体 (ライナ部)	鋼製ライナ	×	溶接で接合された鋼板であるため			③ 原子炉格納容器トップヘッドフランジ	本体：鋼製	×	溶接で接合された鋼板であるため			フランジ部： ガスケット	○				④ ハッチ類 (機器搬入用ハッチ等)	本体：鋼製	×	溶接で接合された鋼板であるため			シール部： ガスケット	○				⑤ エアロック	本体：鋼製	×	溶接で接合された鋼板であるため			シール部： ガスケット	○				⑥ 配管貫通部	貫通配管：鋼管	×	鋼管であるため			スリーブ：鋼板	×	溶接で接合された鋼板であるため			端板：鋼板	×	鋼板であるため			閉止板：鋼板	×	鋼板であるため			フランジ部： ガスケット	○				⑦ 電気配線貫通部 (高電圧：高電圧動力) (低電圧：低電圧動力及び 計測制御)	本体：鋼板	×	溶接で接合された鋼板であるため			シール部： エポキシ樹脂	○				⑧ 原子炉格納容器隔壁弁	本体：鋼製	×	鋼材であるため			弁シート： メタル・ゴム等	○			
機器名称	構造	漏えい 想定*	理由																																																																																																					
① 原子炉格納容器本体 (コンクリート部)	鉄筋コンクリート 構造物	—	原子炉格納容器パウンダリではない																																																																																																					
② 原子炉格納容器本体 (ライナ部)	鋼製ライナ	×	溶接で接合された鋼板であるため																																																																																																					
③ 原子炉格納容器トップヘッドフランジ	本体：鋼製	×	溶接で接合された鋼板であるため																																																																																																					
	フランジ部： ガスケット	○																																																																																																						
④ ハッチ類 (機器搬入用ハッチ等)	本体：鋼製	×	溶接で接合された鋼板であるため																																																																																																					
	シール部： ガスケット	○																																																																																																						
⑤ エアロック	本体：鋼製	×	溶接で接合された鋼板であるため																																																																																																					
	シール部： ガスケット	○																																																																																																						
⑥ 配管貫通部	貫通配管：鋼管	×	鋼管であるため																																																																																																					
	スリーブ：鋼板	×	溶接で接合された鋼板であるため																																																																																																					
	端板：鋼板	×	鋼板であるため																																																																																																					
	閉止板：鋼板	×	鋼板であるため																																																																																																					
	フランジ部： ガスケット	○																																																																																																						
⑦ 電気配線貫通部 (高電圧：高電圧動力) (低電圧：低電圧動力及び 計測制御)	本体：鋼板	×	溶接で接合された鋼板であるため																																																																																																					
	シール部： エポキシ樹脂	○																																																																																																						
⑧ 原子炉格納容器隔壁弁	本体：鋼製	×	鋼材であるため																																																																																																					
	弁シート： メタル・ゴム等	○																																																																																																						


※漏えい想定：×・・・可能性は極めて低い、○・・・可能性あり

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図2 フランジ構造のシール部</p>		



高電圧用モジュール（高電圧動力用）



低電圧用モジュール（低電圧動力用及び計測制御用）

図3 電気配線貫通部のシール部

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別添3 原子炉格納容器の漏えい率及び原子炉格納容器の総リーク面積について</p> <p>原子炉格納容器の漏えい率の設定方法及び原子炉格納容器の総リーク面積の算定方法を以下に示す。</p> <p>1. 原子炉格納容器の漏えい率 原子炉格納容器の漏えい率は、格納容器温度・圧力に応じるものとし、原子炉格納容器の設計漏えい率及びAECの評価式を用いて算出した漏えい率に基づき設定している。</p> <p>○AECの評価式^{※1}</p> $L = L_0 \sqrt{\frac{(P_t - P_a) \times R_t \times T_t}{(P_d - P_a) \times R_d \times T_d}}$ <p>L : 事故時の格納容器漏えい率(%/日) L₀ : 設計漏えい率(%/日) P_t : 事故時の格納容器内圧力(kPa[abs]) P_d : 設計圧力(kPa[abs]) P_a : 格納容器外の圧力(kPa[abs]) R_t : 事故時の気体定数(J/(kg·K)) R_d : 空気の気体定数(J/(kg·K)) T_t : 事故時の格納容器内温度(K) T_d : 設計格納容器内温度(漏えい試験時の温度)(K)</p> <p>※1 "Reactor Containment Leakage Testing and Surveillance Report", USAECA Technical Safety Guide, 1966.</p>	<p>別添1 原子炉格納容器の漏えい率及び原子炉格納容器の総リーク面積について</p> <p>原子炉格納容器の漏えい率の設定方法及び原子炉格納容器の総リーク面積の算定方法を以下に示す。</p> <p>1. 原子炉格納容器の漏えい率 原子炉格納容器の漏えい率は、格納容器圧力、及び物性値(格納容器圧力が最高使用圧力の0.9倍以下場合は密度、0.9倍を上回る場合は密度、粘性係数、比熱比に対し温度の影響を考慮)に応じるものとし、原子炉格納容器の設計漏えい率及び格納容器圧力が最高使用圧力の0.9倍の圧力以下の場合は(1)に示す式を、超える場合は(2)に示す式を用いて算出した漏えい率に基づき設定している。</p> <p>(1) 格納容器圧力が最高使用圧力の0.9倍以下の場合 最高使用圧力の0.9倍以下の漏えい率を保守的に評価するために差圧流の式(これまでの設計基準事故象で使用)より算出する。</p> $\frac{L_t}{L_d} = \sqrt{\frac{\Delta P_t \cdot \rho_d}{\Delta P_d \cdot \rho_t}}$ <p>L : 漏えい率 L_d : 設計漏えい率 ΔP : 原子炉格納容器内外差圧 ρ : 原子炉格納容器内密度 d : 添え字“d”は漏えい試験時の状態を表す t : 添え字“t”は事故時の状態を表す</p> <p>(2) 格納容器圧力が最高使用圧力の0.9倍より大きい場合 圧力が上昇すれば、流体は圧縮性流体の挙動を示すため、格納容器圧力が最高使用圧力の0.9倍より大きい場合は圧縮性流体の層流・乱流の状態を考慮する。漏えい率は差圧流の式、圧縮性流体の層流、または乱流を考慮した式の3式から得られる値の内、最大の値とする。</p>	<p>記載内容の相違 評価式の相違 (大飯と同様)</p>

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 原子炉格納容器の総リーク面積</p> <p>原子炉格納容器の総リーク面積は、リーク流体として圧縮性流体（理想気体）を仮定し、以下の式から算出することができる。この式は、リーク流が臨界流となる場合に参照される式として、MAAPコードの中にも組み込まれている。</p> <p>MAAP 解析の結果得られる原子炉格納容器の漏えい率が、前述の漏えい率を再現するような総リーク面積(等価面積)を求めると、格納容器圧力が最高使用圧力以下で数 mm²、最高使用圧力を超過した場合で 10mm² 前後という結果が得られる。</p> <p>なお、原子炉格納容器の漏えい率は、質量流量 (m)、原子炉格納容器の空間容積及び流体密度から評価することができる。</p>	$\frac{L_t}{L_d} = \max \left[\begin{array}{l} \frac{2k_t}{k_t - 1} \cdot \frac{P_t}{P_d} \cdot \left(\left(\frac{P_{leak,t}}{P_t} \right)^{\frac{1}{k_t}} - \left(\frac{P_{leak,t}}{P_t} \right) \right) \\ \frac{\mu_d}{\mu_t} \cdot \frac{2k_d}{k_d - 1} \cdot \frac{P_t}{P_d} \cdot \left(\left(\frac{P_{leak,d}}{P_d} \right)^{\frac{1}{k_d}} - \left(\frac{P_{leak,d}}{P_d} \right) \right) \\ \frac{2k_t}{k_t - 1} \cdot \frac{P_t}{P_d} \cdot \frac{\rho_d}{\rho_t} \cdot \left(\left(\frac{P_{leak,t}}{P_t} \right)^{\frac{2}{k_t}} - \left(\frac{P_{leak,t}}{P_t} \right)^{\frac{k_t+1}{k_t}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \frac{2k_d}{k_d - 1} \cdot \frac{P_t}{P_d} \cdot \frac{\rho_d}{\rho_t} \cdot \left(\left(\frac{P_{leak,d}}{P_d} \right)^{\frac{2}{k_d}} - \left(\frac{P_{leak,d}}{P_d} \right)^{\frac{k_d+1}{k_d}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \left(\frac{\Delta P_t}{\Delta P_d} \cdot \frac{\rho_d}{\rho_t} \right)^{\frac{1}{2}} \end{array} \right]$ <p>P : 原子炉格納容器内圧力 P_{leak} : 漏えい口出口での圧力 ρ_{leak} : 漏えい口出口での気体密度 μ : 原子炉格納容器内の気体の粘性係数 k : 原子炉格納容器内の気体の比熱比 P_{atm} : 大気圧</p> <p>2. 原子炉格納容器の総リーク面積</p> <p>PWR 原子炉格納容器の総リーク面積は、リーク流体として圧縮性流体（理想気体）を仮定し、原子力発電技術機構の報告書「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成10年3月）」と同様の式で算出する。</p>	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>圧縮性流体（層流）</p> <p>圧縮性流体（乱流）</p> <p>差圧流</p> <p>$P_{leak,t} = \max \left(\left(\frac{2}{k_t + 1} \right)^{\frac{k_t}{k_t - 1}} \cdot \frac{P_{atm}}{P_t} \right)$</p> <p>$P_{leak,d} = \max \left(\left(\frac{2}{k_d + 1} \right)^{\frac{k_d}{k_d - 1}} \cdot \frac{P_{atm}}{P_d} \right)$</p>

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>女川原子力発電所2号炉</p> $m = A \cdot C \cdot \left[\frac{2P_0 \cdot \gamma \cdot r^{\frac{2}{\gamma}} \left(1 - r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right)}{v \cdot (\gamma - 1)} \right]^{1/2}$ $r = \max(\eta_{crit}, P_b/P_0)$ $\eta_{crit} = \left(\frac{2}{1+\gamma} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ <p><i>m</i> : 質量流量(kg/s) <i>A</i> : 漏えい経路の開口面積(m²) <i>C</i> : 流量係数(≤1)(-) <i>P₀</i> : 1次側圧力(Pa) <i>P_b</i> : 2次側圧力(大気圧)(Pa) <i>γ</i> : 比熱比(-) <i>v</i> : 比容積(-)</p> <p>理想気体の状態方程式($P_0 = R \cdot T_0 / v$)を用いて上式を整理すると、次のとおり、NUPEC報告書の等価面積の定義式と同様の式となる。この式はNUPEC報告書と異なり流路係数(<i>A</i>)を使用しない式となっており、流路係数(<i>A</i>)は等価面積(<i>A</i>)に含まれる形となっていると解釈される。</p> <p>また、等価面積(<i>C</i>・<i>A</i>)の算出に当たり、流量係数(<i>φ</i>)として1以下の値を用いているため、<i>C</i>・<i>A</i> ≤ <i>A</i>となる。</p> $C \cdot A = \frac{m \cdot \sqrt{R \cdot T_0}}{P_0 \cdot \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left(\left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{\frac{2}{\gamma}} - \left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}} \right)}}$ $\eta_{crit} = \left(\frac{2}{1+\gamma} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ <p><i>A</i> : 漏えい経路の開口面積(m²) <i>C</i> : 流量係数(-) <i>m</i> : 質量流量(kg/s) <i>T₀</i> : 1次側温度(K) <i>P₀</i> : 1次側圧力(Pa) <i>P_b</i> : 2次側圧力(大気圧)(Pa) <i>γ</i> : 比熱比(-) <i>R</i> : 気体定数(J/(kg·K)) $(P_b/P_0 < \eta_{crit}$の場合、P_b/P_0の代わりにη_{crit}を使用)</p>	<p>泊発電所3号炉</p> $K \cdot C \cdot Ae = \frac{m \cdot \sqrt{R \cdot T_0}}{P_0 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma}{\gamma-1} \left(\left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{2/\gamma} - \left(\frac{P_b}{P_0} \right)^{(\gamma+1)/\gamma} \right)}}$ <p><i>m</i> : 質量流量(kg/s) <i>Ae</i> : 等価面積(m²) <i>K</i> : 流路係数(-) <i>C</i> : 流量係数(-) <i>P₀</i> : 1次側圧力(Pa) <i>P_b</i> : 2次側圧力(大気圧)(Pa) <i>γ</i> : 比熱比(-) <i>T₀</i> : 1次側温度(K) <i>R</i> : 空気の気体定数(287J/(kg·K))</p> <p>上記式中の1次側及び2次側のパラメータは、それぞれ格納容器内外の値を使用する。また、格納容器内のパラメータは、設計漏えいにおける圧力、温度及び質量流量とし、格納容器外の圧力は大気圧として評価する。</p> <p>なお、格納容器貫通部及び開口部のシール部は2PD、200°Cでの機能維持を確認しており、事故時においても事故前の高い気密性は維持される。</p>	