

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料13)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(17/23)		<p>【女川】 設計方針の相違 女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。 一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料13)


赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図 (18/23)		<p>【女川】 設計方針の相違 女川は漏えい検知器及びサンプル検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。 一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料13)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(19/23)		<p>【女川】 設計方針の相違 女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料13)


赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(20/23)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濫水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料13)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■:漏水防護区画(管理区域) ■:漏水防護区画(非管理区域) ■:その他の区画(管理区域) ■:その他の区画(非管理区域) ■:区画番号 ■:床ファンネル ■:漏えい検知器 (漏えい検知高さ:床以上20mm) <p>タービン建屋 1F O.P. 15000</p> <p>T-1F-2 T-1F-1 T-1F-3</p> <p>図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図 (21/23)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濫水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料13)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【女川】 設計方針の相違 女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。</p> <p>一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図(22/23)

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料13)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>【図2】 [1/49] [漏水防護区画(管理区域)] [漏水防護区画(非管理区域)] [他の区画(管理区域)] [他の区画(非管理区域)] [床ファンネル] [漏えい検知器] [漏えい検知器高さ:床以上20mm] [漏えい検知器] [漏えい検知器高さ:床以上50mm以下] [漏えい検知器高さ:床以上50mm以上] [床復水装置及びタービン補給冷却水系統交換器・ポンプ部]※7箇所 [漏えい検知器位置]については、設計が進捗により変更 もありうる。</p> <p>T-B2F-2 T-B2F-1</p> <p>タービン建屋 B2F O.P. 800</p>		<p>【女川】 設計方針の相違 女川は漏えい検知器及びサンプ検知により漏えい検知を行うため、区画ごとに漏えい検知性の確認を実施していることから、各区画の漏えい検知器を配置図へ記載している。 一方泊では、溢水源の系統に応じて検知手段を設定し、溢水源の系統別に漏えい検知性の確認を実施していることから、漏えい検知器等の配置図は不要である。(大飯と同様に系統別に算出している)</p>

図2 床ファンネル及び漏えい検知器配置図 (23/23)

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料14)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料9 地震破損による溢水量算出の考え方について</p> <p>1.はじめに 伊方3号機の内部溢水影響評価において、機器の地震による損傷時に、自動または手動による漏えい停止を期待する場合の溢水量算出の考え方について、既往評価の結果に基づき、破損想定が必要となった以下の3ラインを例に説明する。</p> <p>① ほう酸回収装置給水ライン ② 廃液蒸発装置給水ライン ③ 抽出ライン</p> <p>なお、上記3ラインのうち、①ほう酸回収装置給水ライン及び②廃液蒸発装置給水ラインについては、溢水量低減の観点から耐震補強工事の実施について計画中である。</p>	<p>添付資料9 地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について</p> <p>1.はじめに 泊発電所3号炉の防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、機器の地震による損傷時に、手動による漏えい停止を期待する場合の溢水量算出の考え方について、破損想定が必要となった以下の4ラインを説明する。</p> <p>① 循環水管伸縮継手 ② 原子炉補給水（脱塩水）系 ③ 水消火系 ④ 飲料水系</p> <p>なお、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価においては、耐震評価及び耐震補強を実施することにより、地震時の隔離操作を期待する系統機器はない。</p>	<p>添付資料14 地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について</p> <p>1.はじめに 泊は耐震評価及び耐震補強を実施することにより、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価において、地震時に隔離操作を期待する系統設備はなく、防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、手動による漏えい停止を期待する。・伊方は抽出ラインで自動隔離による漏えい停止に期待しているが、泊は自動隔離による漏えい停止を期待するラインはない。</p> <p>記載方針の相違 ・伊方は既往評価の結果に基づき破損想定が必要となった3ラインを例に説明している。 ・泊は破損想定が必要となった4ラインすべてを説明している。</p> <p>設計方針の相違 ・伊方は手動による漏えい停止を期待する系統はほう酸回収装置供給ライン及び廃液蒸発装置給水ラインの2系統あり、どちらも原子</p>	<p>【伊方】 記載表現の相違 【女川】 設計方針の相違 ・女川は地震起因による溢水の漏えい停止において、手動操作による隔離には期待していないが、泊では運転員の手動操作による漏えい停止を実施する。 ・以降、先行審査として、同様に地震時に手動隔離操作を実施している伊方3号炉の記載を参照し、相違理由について説明する。</p> <p>【伊方】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・泊は耐震評価及び耐震補強を実施することにより、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価において、地震時に隔離操作を期待する系統設備はなく、防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、手動による漏えい停止を期待する。 ・伊方は抽出ラインで自動隔離による漏えい停止に期待しているが、泊は自動隔離による漏えい停止を期待するラインはない。</p> <p>記載方針の相違 ・伊方は既往評価の結果に基づき破損想定が必要となった3ラインを例に説明している。 ・泊は破損想定が必要となった4ラインすべてを説明している。</p> <p>設計方針の相違 ・伊方は手動による漏えい停止を期待する系統はほう酸回収装置供給ライン及び廃液蒸発装置給水ラインの2系統あり、どちらも原子</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料14)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 溢水量の考え方</p> <p>(1) ほう酸回収装置給水ラインおよび廃液蒸発装置給水ライン 装置本体等の損傷を想定するとともに、地震発生時に装置が運転中であり、なおかつ地震発生後も給水ポンプが運転し続けた場合を想定し、給水ラインの隔離完了までの時間を60分として溢水量を算出した。</p>		<p>2. 溢水量の考え方</p> <p>(1) 循環水管伸縮継手、原子炉補給水(脱塩水)系、水消火系及び飲料水系 系統機器の損傷を想定するとともに、地震発生時に系統機器が運転中であり、なおかつ地震発生後も循環水ポンプ、2次系補給水ポンプ、電動機駆動消火ポンプ及び飲料水ポンプが運転し続けた場合を想定し、各ラインの隔離完了までの時間を表1のとおりとして溢水量を算出した。なお、中央制御室における遠隔停止機能が喪失した場合も考慮し、現地停止操作等の時間を(d)漏えい箇所の隔離に含めている。</p>	<p>炉補助建屋内に設置されていることから、一連のパトロールにて漏えい箇所の確認及び隔離操作を実施している。</p> <p>・泊は耐震評価及び耐震補強を実施することにより、防護対象設備が設置された建屋において、地震時に隔離操作を期待する系統設備はない。泊の耐震評価及び耐震補強の対象には伊方の隔離操作対象となっている3ラインが含まれている。</p> <p>【伊方】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <p>隔離対象となるライン及び運転の継続を想定するポンプが異なる。</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では各ラインの隔離完了までの時間を表にて整理する。</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では中央制御室等における遠隔停止機能が喪失した場合も「考慮し、現地停止操作等の時間も含めた隔離完了時間を設定している。</p>

表1 隔離完了までの時間

ライン	系統	(a) 時間余裕 (分)	(b) 現場への 移動 ^{※1} (分)	(c) 漏えい箇所 の特定 ^{※2} (分)	(d) 漏えい箇所 の隔離 ^{※3} (分)	合計
①	循環水管伸縮継手	10	15(14)	5(3)	16(9)	46
②	原子炉補給水系 (脱塩水)	— ^{※4}	— ^{※4}	20(16)	10(5)	76
③	水消火系	— ^{※4}	— ^{※4}	— ^{※4}	10(5)	86
④	飲料水系	— ^{※4}	— ^{※4}	— ^{※4}	15(6)	101

※1 現場への移動及び漏えい箇所特定に要する時間の算出結果並びに漏えい箇所の隔離の実測定結果を括弧内に示す。これに対してさらに保守性を考慮し、評価に用いる隔離時間とする。

※2 ①にて時間余裕の時間を見込んでいることから不要。

※3 溢水が発生する建屋が①での隔離操作を行う建屋と同じであり、移動に要する時間が不要。

※4 溢水が発生する建屋が②と同じであり、②に合わせて漏えい箇所を特定する。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料14)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
時間設定の考え方は以下のとおり。		時間設定の考え方は以下のとおり。 (a) 時間余裕（10分） 運転員は中央制御室にて 8gal 以上の地震を検知した後に、10分間の時間余裕を見込んだ後に操作を開始するとして評価する。	【伊方】 設計方針の相違 泊は旧気象庁震度階による震度3（8.0～25Gal）の弱震に相当する地震の規模として、8Gal以上の地震加速度を検知した場合に、10分間の時間余裕を見込んだ後に巡回点検を実施する運用をしている。
(a) 現場への移動（10分） 20gal 以上の地震検知にて漏えいの有無にかかわらず全エリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する*. 現場確認開始に要する時間は、出入管理 5分を含めて 10 分を想定。 ※：基準地震動 Ss を超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、故障事故処理内規第二部及び第三部の対応手順にて対処する。		(b) 現場への移動（15分） 8gal 以上の地震検知にて漏えいの有無にかかわらず溢水源となりうる系統が設置されるエリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する*. 現場確認開始に要する時間は、溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに 10cm の溢水水位を想定し、水深 10cm における歩行速度を用いて移動時間を算出し、防護具着用 10 分を含めて 15 分を想定。 ※ 基準地震動を超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、運転要領緊急処置編第2部及び第3部の対応手順にて対処する。	【伊方】 記載表現の相違 設計方針の相違 ・想定する時間の相違。 ・伊方は管理区域内すべてのパトロールを実施するとしているが、泊は溢水源となりうる系統の設置エリアを対象としてパトロール手順及びルートを設定している。 ・泊では、保守的に溢水が滞留しないエリアであっても、溢水水位を想定した歩行速度を用いて移動時間を算出している。 記載方針の相違 泊は防護具着用に関する時間を含めて現場移動時間を算出していることを記載している。
(b) 漏えい箇所特定に要する時間（40分） 通常のパトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、40分以内で管理区域内全てのエリアを確認可能。 現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。		(c) 漏えい箇所特定に要する時間 隔離対象系統が設置されるエリアを網羅的に確認するための巡回ルートを設定。溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに 10cm の溢水水位を想定し、水深 10cm における歩行速度を用いて移動時間を算出。パトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、表2の時間以内で溢水源となりうる系統が設置されるエリアを確認可能。 現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。	【伊方】 記載方針の相違 泊では各ラインの漏えい箇所特定に要する時間を表にて整理する。 設計方針の相違 ・伊方は管理区域内すべてのパトロールを実施するとしているが、泊は溢水源となりうる系統の設置エリアを対象としてパトロール手順及びルートを設定している。 ・伊方は補機制御室から遠隔操作によりポンプを停止するのに対し、泊では現場にて各系統の手動

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料14)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																													
(c) 漏えい箇所の隔離(10分) 補機制御室より遠隔操作にて給水ポンプを停止することにより、漏えい停止。		<p style="text-align: center;">表2 漏えい箇所特定に要する時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ライン</th><th>系統</th><th>溢水が発生する建屋</th><th>漏えい箇所特定に要する時間(分)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>循環水管伸縮維手</td><td>タービン建屋</td><td>5</td></tr> <tr> <td>②</td><td>原子炉補給水系 (脱塩水)</td><td rowspan="3">出入管理建屋、電気建屋</td><td rowspan="3">20</td></tr> <tr> <td>③</td><td>水消火系</td></tr> <tr> <td>④</td><td>飲料水系</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(d) 漏えい箇所の隔離</p> <p>循環水管伸縮維手及び原子炉補給水系(脱塩水)については基準地震動に対し耐震性を有する中央制御盤にてポンプの遠隔停止を行うが、遠隔停止機能を喪失した場合も考慮し、現地停止操作等の時間を含めて算出する。隔離操作を行う建屋まで移動し、手動操作による循環水ポンプの電源開放及び隔離弁閉止により、漏えい停止。各系統の漏えい箇所の隔離に要する時間は、溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに10cmの溢水水位を想定し、水深10cmにおける歩行速度を用いて移動時間を算出し、表3のとおり。</p> <p style="text-align: center;">表3 漏えい箇所の隔離</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ライン</th><th>対象系統</th><th>隔離操作を行う建屋</th><th>隔離操作箇所への移動時間(分)</th><th>隔離操作に要する時間(分)</th><th>合計(分)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>循環水管伸縮維手</td><td>電気建屋</td><td>10</td><td>5^{※1}</td><td>15</td></tr> <tr> <td>②</td><td>原子炉補給水系(脱塩水)</td><td rowspan="2">原子炉 補助建屋</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr> <td>③</td><td>飲料水系</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr> <td>④</td><td>水消火系</td><td></td><td>10</td><td>5</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※1 ポンプ停止時間を含める。</p>	ライン	系統	溢水が発生する建屋	漏えい箇所特定に要する時間(分)	①	循環水管伸縮維手	タービン建屋	5	②	原子炉補給水系 (脱塩水)	出入管理建屋、電気建屋	20	③	水消火系	④	飲料水系	ライン	対象系統	隔離操作を行う建屋	隔離操作箇所への移動時間(分)	隔離操作に要する時間(分)	合計(分)	①	循環水管伸縮維手	電気建屋	10	5 ^{※1}	15	②	原子炉補給水系(脱塩水)	原子炉 補助建屋	5	5	10	③	飲料水系	5	5	10	④	水消火系		10	5	15	<p>弁を停止することにより漏えいを停止する。 <u>記載方針の相違</u> 泊では各ラインの漏えい箇所特定に要する時間を表にて整理する。</p> <p>【伊方】 <u>設計方針の相違</u> 泊では遠隔操作によりポンプが停止できなかった場合を想定して、ポンプの電源開放及び隔離弁閉止により漏えい箇所を隔離する。 <u>記載方針の相違</u> 泊では各ラインの漏えい箇所の隔離に要する時間を表にて整理する。 <u>設計方針の相違</u> 泊では、保守的に溢水が滞留しないエリアであっても、溢水水位を想定した歩行速度を用いて移動時間を算出している。</p>
ライン	系統	溢水が発生する建屋	漏えい箇所特定に要する時間(分)																																													
①	循環水管伸縮維手	タービン建屋	5																																													
②	原子炉補給水系 (脱塩水)	出入管理建屋、電気建屋	20																																													
③	水消火系																																															
④	飲料水系																																															
ライン	対象系統	隔離操作を行う建屋	隔離操作箇所への移動時間(分)	隔離操作に要する時間(分)	合計(分)																																											
①	循環水管伸縮維手	電気建屋	10	5 ^{※1}	15																																											
②	原子炉補給水系(脱塩水)	原子炉 補助建屋	5	5	10																																											
③	飲料水系		5	5	10																																											
④	水消火系		10	5	15																																											

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料14)


赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																									
<p>① ほう酸回収装置給水ライン</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水ライン隔離前漏洩量 ($3.4\text{m}^3/\text{h} \times 1\text{h}$)</td> <td>$3.4\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td>機器保有水 (ほう酸回収装置)</td> <td>9.4m^3</td> </tr> <tr> <td>配管保有水*</td> <td>5.0m^3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17.8m^3</td> </tr> </tbody> </table> <p>*配管保有水量は冷却材貯蔵タンクより下流側の全ての配管保有水量 (約 2m^3) に余裕を見た値を設定</p> <p>② 廃液蒸発装置給水ライン</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水ライン隔離前漏洩量 ($1.7\text{m}^3/\text{h} \times 1\text{h}$)</td> <td>$1.7\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td>機器保有水 (廃液蒸発装置 $10.2\text{m}^3 \times 2$基)</td> <td>20.4m^3</td> </tr> <tr> <td>配管保有水*</td> <td>10.0m^3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32.1m^3</td> </tr> </tbody> </table> <p>*配管保有水量は液体廃棄物処理系統の全ての保有水量 (約 7m^3) に余裕を見た値を設定</p>	溢水源	溢水量	給水ライン隔離前漏洩量 ($3.4\text{m}^3/\text{h} \times 1\text{h}$)	3.4m^3	機器保有水 (ほう酸回収装置)	9.4m^3	配管保有水*	5.0m^3	合計	17.8m^3	溢水源	溢水量	給水ライン隔離前漏洩量 ($1.7\text{m}^3/\text{h} \times 1\text{h}$)	1.7m^3	機器保有水 (廃液蒸発装置 $10.2\text{m}^3 \times 2$ 基)	20.4m^3	配管保有水*	10.0m^3	合計	32.1m^3		<p>3. 溢水量の算出結果</p> <p>2項で設定した隔離完了までの時間に基づき、建屋ごとに溢水量を算出した結果を表4~6に示す。</p> <p>表4 タービン建屋 溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>系統</th> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン建屋</td> <td>循環水管伸縮継手</td> <td>隔離前漏えい量 ($45,900\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 46\text{min}$)</td> <td>$35,200\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>$35,200\text{m}^3$</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 トリシェリの定理により算出</p> <p>表5 出入管理建屋 溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>系統</th> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">出入管理建屋</td> <td>原子炉補給水系 (脱塩水)</td> <td>隔離前漏えい量 ($265\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 76\text{min}$)</td> <td>$335.7\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">飲料水系</td> <td>配管保有水</td> <td>5m³</td> <td>5m³</td> </tr> <tr> <td>隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 86\text{min}$)</td> <td>$25.8\text{m}^3$</td> <td>$25.8\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水消火系</td> <td>機器保有水</td> <td>14.4m³</td> <td>14.4m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水</td> <td>2.6m³</td> <td>2.6m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 101\text{min}$)</td> <td>$656.5\text{m}^3$</td> <td>$656.5\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>配管保有水</td> <td>25m³</td> <td>25m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 給水ポンプ定格流量</p> <p>表6 電気建屋 溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>系統</th> <th>溢水源</th> <th>溢水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電気建屋</td> <td>原子炉補給水系 (脱塩水)</td> <td>隔離前漏えい量*</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">飲料水系</td> <td>配管保有水</td> <td>5m³</td> <td>5m³</td> </tr> <tr> <td>隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{0.2} \times 86\text{min}$)</td> <td>$25.8\text{m}^3$</td> <td>$25.8\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水消火系</td> <td>機器保有水</td> <td>14.4m³</td> <td>14.4m³</td> </tr> <tr> <td>配管保有水</td> <td>2.6m³</td> <td>2.6m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{0.2} \times 101\text{min}$)</td> <td>$656.5\text{m}^3$</td> <td>$656.5\text{m}^3$</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>機器保有水</td> <td>0m³</td> <td>0m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>配管保有水</td> <td>25m³</td> <td>25m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 系統の隔離弁は常時閉めのため、ポンプによる継続流出はない。 ※2 給水ポンプ定格流量</p>	建屋	系統	溢水源	溢水量	タービン建屋	循環水管伸縮継手	隔離前漏えい量 ($45,900\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 46\text{min}$)	$35,200\text{m}^3$	合計			$35,200\text{m}^3$	建屋	系統	溢水源	溢水量	出入管理建屋	原子炉補給水系 (脱塩水)	隔離前漏えい量 ($265\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 76\text{min}$)	335.7m^3	機器保有水	0m ³	0m ³	飲料水系	配管保有水	5m ³	5m ³	隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 86\text{min}$)	25.8m^3	25.8m^3	水消火系	機器保有水	14.4m ³	14.4m ³	配管保有水	2.6m ³	2.6m ³	合計	隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 101\text{min}$)	656.5m^3	656.5m^3	機器保有水	0m ³	0m ³	合計	配管保有水	25m ³	25m ³	建屋	系統	溢水源	溢水量	電気建屋	原子炉補給水系 (脱塩水)	隔離前漏えい量*	0m ³	機器保有水	0m ³	0m ³	飲料水系	配管保有水	5m ³	5m ³	隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{0.2} \times 86\text{min}$)	25.8m^3	25.8m^3	水消火系	機器保有水	14.4m ³	14.4m ³	配管保有水	2.6m ³	2.6m ³	合計	隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{0.2} \times 101\text{min}$)	656.5m^3	656.5m^3	合計	機器保有水	0m ³	0m ³	合計	配管保有水	25m ³	25m ³	<p>【伊方】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>泊では、溢水源となる建屋が複数あることから建屋ごとの溢水量の算出結果を記載している。</p>
溢水源	溢水量																																																																																																											
給水ライン隔離前漏洩量 ($3.4\text{m}^3/\text{h} \times 1\text{h}$)	3.4m^3																																																																																																											
機器保有水 (ほう酸回収装置)	9.4m^3																																																																																																											
配管保有水*	5.0m^3																																																																																																											
合計	17.8m^3																																																																																																											
溢水源	溢水量																																																																																																											
給水ライン隔離前漏洩量 ($1.7\text{m}^3/\text{h} \times 1\text{h}$)	1.7m^3																																																																																																											
機器保有水 (廃液蒸発装置 $10.2\text{m}^3 \times 2$ 基)	20.4m^3																																																																																																											
配管保有水*	10.0m^3																																																																																																											
合計	32.1m^3																																																																																																											
建屋	系統	溢水源	溢水量																																																																																																									
タービン建屋	循環水管伸縮継手	隔離前漏えい量 ($45,900\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 46\text{min}$)	$35,200\text{m}^3$																																																																																																									
合計			$35,200\text{m}^3$																																																																																																									
建屋	系統	溢水源	溢水量																																																																																																									
出入管理建屋	原子炉補給水系 (脱塩水)	隔離前漏えい量 ($265\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 76\text{min}$)	335.7m^3																																																																																																									
	機器保有水	0m ³	0m ³																																																																																																									
飲料水系	配管保有水	5m ³	5m ³																																																																																																									
	隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 86\text{min}$)	25.8m^3	25.8m^3																																																																																																									
水消火系	機器保有水	14.4m ³	14.4m ³																																																																																																									
	配管保有水	2.6m ³	2.6m ³																																																																																																									
合計	隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{0.1} \times 101\text{min}$)	656.5m^3	656.5m^3																																																																																																									
	機器保有水	0m ³	0m ³																																																																																																									
合計	配管保有水	25m ³	25m ³																																																																																																									
建屋	系統	溢水源	溢水量																																																																																																									
電気建屋	原子炉補給水系 (脱塩水)	隔離前漏えい量*	0m ³																																																																																																									
	機器保有水	0m ³	0m ³																																																																																																									
飲料水系	配管保有水	5m ³	5m ³																																																																																																									
	隔離前漏えい量 ($18\text{m}^3/\text{h}^{0.2} \times 86\text{min}$)	25.8m^3	25.8m^3																																																																																																									
水消火系	機器保有水	14.4m ³	14.4m ³																																																																																																									
	配管保有水	2.6m ³	2.6m ³																																																																																																									
合計	隔離前漏えい量 ($390\text{m}^3/\text{h}^{0.2} \times 101\text{min}$)	656.5m^3	656.5m^3																																																																																																									
合計	機器保有水	0m ³	0m ³																																																																																																									
合計	配管保有水	25m ³	25m ³																																																																																																									

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料14)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																												
<p>(2) 抽出ライン</p> <p>抽出ラインの耐震性を有していない脱塩塔等の破損により漏洩が発生した場合を想定し、加圧器水位低下による自動抽出隔離までの時間を考慮し溢水量を算出した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時刻</th><th>事象</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0分</td><td>①破断発生</td><td></td></tr> <tr> <td>~</td><td>②体積制御タンク水位低下</td><td></td></tr> <tr> <td>21分</td><td>③充てんポンプ停止</td><td>体積制御タンク水位低下による</td></tr> <tr> <td>~</td><td>④加圧器水位低下</td><td>充てんポンプ停止による</td></tr> <tr> <td>40分</td><td>⑤抽出隔離</td><td>「加圧器水位低」インターロック</td></tr> </tbody> </table>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>溢水源</th><th>溢水量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>抽出ライン隔離前漏洩量(40.9m³/h×40min)</td><td>27.2m³</td></tr> <tr> <td>機器保有水(冷却材混床式脱塩塔 4.2m³他)</td><td>12.8m³</td></tr> <tr> <td>配管保有水*</td><td>10.0m³</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>50.0m³</td></tr> </tbody> </table> <p>* 配管保有水量は保守的に化学体積制御系統全ての保有水量を設定</p>	時刻	事象	備考	0分	①破断発生		~	②体積制御タンク水位低下		21分	③充てんポンプ停止	体積制御タンク水位低下による	~	④加圧器水位低下	充てんポンプ停止による	40分	⑤抽出隔離	「加圧器水位低」インターロック	溢水源	溢水量	抽出ライン隔離前漏洩量(40.9m³/h×40min)	27.2m³	機器保有水(冷却材混床式脱塩塔 4.2m³他)	12.8m³	配管保有水*	10.0m³	合計	50.0m³			<p>【伊方】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では、地震時溢水評価において、自動隔離による漏えい停止に期待する系はない。</p>
時刻	事象	備考																													
0分	①破断発生																														
~	②体積制御タンク水位低下																														
21分	③充てんポンプ停止	体積制御タンク水位低下による																													
~	④加圧器水位低下	充てんポンプ停止による																													
40分	⑤抽出隔離	「加圧器水位低」インターロック																													
溢水源	溢水量																														
抽出ライン隔離前漏洩量(40.9m³/h×40min)	27.2m³																														
機器保有水(冷却材混床式脱塩塔 4.2m³他)	12.8m³																														
配管保有水*	10.0m³																														
合計	50.0m³																														

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料15)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

川内発電所1／2号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																		
<p>2-11 貫通クラック等微小漏えい時の影響について</p> <p>想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は漏えい流量と検知・隔離時間とともに評価している。なお、評価においては、以下の傾向があるため、破断開口が小さく、検知時間が長くなる場合の影響について確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破断を想定した場合は、漏えい流量が大きいために検知時間が短くなる傾向 ・配管の破損開口が破断より小さくなれば、漏えい流量は減少するが検知時間は長くなる傾向 	<p>貫通クラック等微小漏えい時の影響について</p> <p>1. 高エネルギー配管からの微小漏えいについて</p> <p>想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は流出流量と検知・隔離時間を元に評価している。このとき、破断形状としては評価ガイドに則り完全全周破断を想定しているが、破断面積が小さい場合は検知・隔離に要する時間が長くなる可能性があるため、その影響について確認した。</p> <p>完全全周破断を想定する系統と溢水量を表1に示す。なお、溢水量は以下の算出式により算出した。</p> $\text{溢水量} [\text{m}^3] = \text{流出流量} [\text{m}^3/\text{分}] \times \text{隔離時間} [\text{分}] + \text{系統保有水量} [\text{m}^3] \quad \dots \dots \text{①式}$ <p>表1 完全全周破断を想定する系統と溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>流出流量 [m³/h]</th><th>隔離時間 [min]</th><th>隔離までの 溢水量 [m³]</th><th>系統保有 水量 [m³]</th><th>溢水量 [m³]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FDW</td><td>5,760</td><td>— (自動隔離 20s)</td><td>32 (別途BPPトリップまでの溢水量 400m³を考慮)</td><td>44</td><td>476</td></tr> <tr> <td>CRD</td><td>23</td><td>80</td><td>31</td><td>22</td><td>53</td></tr> <tr> <td>CW</td><td>6,128</td><td>— (自動隔離 60s)</td><td>103</td><td>33</td><td>136</td></tr> </tbody> </table> <p>上記系統は管理区域内に敷設されており、漏えいを検知する手段としては、建屋内排水系のサンプ警報、床漏えい検知器、エリアモニタ（放射線、温度）、運転員による巡回点検及び各種パラメータの監視等が考えられる。</p>	系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの 溢水量 [m ³]	系統保有 水量 [m ³]	溢水量 [m ³]	FDW	5,760	— (自動隔離 20s)	32 (別途BPPトリップまでの溢水量 400m ³ を考慮)	44	476	CRD	23	80	31	22	53	CW	6,128	— (自動隔離 60s)	103	33	136	<p>補足説明資料34</p> <p>貫通クラック等微小漏えい時の影響について</p> <p>1. 高エネルギー配管からの微小漏えいについて</p> <p>想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は流出流量と検知・隔離時間を基に評価している。このとき、破断形状としては溢水ガイドに則り完全全周破断を想定しているが、破断面積が小さい場合は検知・隔離に要する時間が長くなる可能性があるため、その影響について確認した。</p> <p>完全全周破断を想定する系統と溢水量を表1に示す。なお、溢水量は以下の算出式により算出した。</p> $\text{溢水量} [\text{m}^3] = \text{流出流量} [\text{m}^3/\text{min}] \times \text{隔離時間} [\text{min}] + \text{系統保有水量} [\text{m}^3] \quad \dots \dots \text{①式}$ <p>表1 完全全周破断を想定する系統と溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>流出流量 [m³/h]</th><th>隔離時間 [min]</th><th>隔離までの 溢水量 [m³]</th><th>系統保有 水量 [m³]</th><th>溢水量 [m³]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学供給制御系</td><td>120</td><td>16</td><td>32.0</td><td>5.6</td><td>37.6</td></tr> <tr> <td>補助蒸気系</td><td>31.3</td><td>5</td><td>2.7</td><td>1.0</td><td>3.7</td></tr> <tr> <td>蒸気発生器プローダウン系</td><td>689[※] 240[※]</td><td>16</td><td>187.2</td><td>81.0</td><td>268.2</td></tr> <tr> <td>主蒸気系</td><td>627.3[※] 240[※]</td><td>35</td><td>483.3</td><td>81.0</td><td>564.3</td></tr> <tr> <td>主給水系</td><td>2,091</td><td>18</td><td>627.3</td><td>15.0</td><td>642.3</td></tr> <tr> <td>補助給水系</td><td>877[※] 240[※]</td><td>35</td><td>506.4</td><td>81.0</td><td>587.4</td></tr> </tbody> </table> <p>※流出流量と隔離時間の関係については、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。</p>	系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの 溢水量 [m ³]	系統保有 水量 [m ³]	溢水量 [m ³]	化学供給制御系	120	16	32.0	5.6	37.6	補助蒸気系	31.3	5	2.7	1.0	3.7	蒸気発生器プローダウン系	689 [※] 240 [※]	16	187.2	81.0	268.2	主蒸気系	627.3 [※] 240 [※]	35	483.3	81.0	564.3	主給水系	2,091	18	627.3	15.0	642.3	補助給水系	877 [※] 240 [※]	35	506.4	81.0	587.4	<p>補足説明資料15</p> <p>【川内・女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>大飯には本資料が存在しないため、先行PWRのうち、完全全周破断を想定する各系統の破断面積が小さい場合の影響を確認している川内の記載を参照している。</p> <p>【川内】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>・泊では、先行PWRと同様に隔離までの事象の進展により流出流量が変化するため系統内で流出流量を複数記載している。</p> <p>・具体的な算出結果については、補足説明資料2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載しており、本資料ではそれぞれの系統において、溢水量が最大となる破断箇所の溢水量を抽出して記載している。</p> <p>・プラント設計の違いによる系統、評価結果の相違。</p> <p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>・泊では、非管理区域にも完全全周破断を想定する高エネルギー配管が敷設されている。</p> <p>・泊では、原子炉建屋、原子炉補助建屋内に床漏えい検知器はない。</p>
系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの 溢水量 [m ³]	系統保有 水量 [m ³]	溢水量 [m ³]																																																																
FDW	5,760	— (自動隔離 20s)	32 (別途BPPトリップまでの溢水量 400m ³ を考慮)	44	476																																																																
CRD	23	80	31	22	53																																																																
CW	6,128	— (自動隔離 60s)	103	33	136																																																																
系統	流出流量 [m ³ /h]	隔離時間 [min]	隔離までの 溢水量 [m ³]	系統保有 水量 [m ³]	溢水量 [m ³]																																																																
化学供給制御系	120	16	32.0	5.6	37.6																																																																
補助蒸気系	31.3	5	2.7	1.0	3.7																																																																
蒸気発生器プローダウン系	689 [※] 240 [※]	16	187.2	81.0	268.2																																																																
主蒸気系	627.3 [※] 240 [※]	35	483.3	81.0	564.3																																																																
主給水系	2,091	18	627.3	15.0	642.3																																																																
補助給水系	877 [※] 240 [※]	35	506.4	81.0	587.4																																																																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料15)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

川内発電所1／2号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>配管破損開口が小さく、流量計等の系統設備で検知できない可能性がある範囲（警報設定値以下）の場合、配管破断ベースの評価よりも検知・隔離時間が長くなる傾向になるが、溢水流量が小さいため、溢水は床ドレンにより排水されて溢水水位は高くならない。なお、床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し、サンプポンプで排水され、溢水事象としてそれ以上発展することはないと想定する。</p> <p>CVCS系での警報発信に必要となる流量と保守的に床ドレン1箇所からの排出流量を比較する（実際には溢水滞留エリアには床ドレン目皿が複数ある）。</p> <p>【床ドレンによる排水量評価（例）】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>警報発信に必要な流量</th><th>床ドレン（1ヶ所）からの排水流量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CVCS系</td><td>約15m³/h以上</td><td>約30m³/h（没水水位が約10cmの場合^{※1}）</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 管理区域で最も機能喪失高さが低いのは1号燃料取替用水ポンプ（46cm）であり、10cm没水した場合でも機能喪失することはなく問題ない。非管理区域には溢水源が補助蒸気しかなくRTDで検知可能である。</p> <p>※2 SGBD、MS/FWは、区画化されているMS/FW配管室に設置されている。また、防護対象設備は高い位置に設置されており貯水可能量が他区域と比べて大きいことから破損開口が小さい場合の影響は軽微である。ASSは蒸気影響防止のために設置している温度計により漏えい検知が可能であることから影響軽微であるため問題ない。</p>	系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1ヶ所）からの排水流量	CVCS系	約15m ³ /h以上	約30m ³ /h（没水水位が約10cmの場合 ^{※1} ）	<p>破断面積が小さく、サンプタンク水位やサンプポンプの異常運転による漏えいの検知ができない可能性がある範囲の場合、流出流量が十分小さいため、床ドレンにより排水されて溢水水位は高くならない。床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し、サンプポンプで排水され、溢水事象としてそれ以上発展することはないと想定する。</p> <p>また、サンプポンプの定格流量（10m³/h）以下の流出流量の場合も、サンプの水位制御が可能であり、溢水事象として留意すべき事態とはならない。</p> <p>これにより、少なくともサンプポンプ定格流量以上の流出流量での漏えいを想定する。</p> <p>・給水系</p> <p>原子炉建屋内で給水系が敷設されている区画はR-M2F-1及びR-B1F-3-2（MSトンネル室）である。当該区画には漏えい検出器（温度）や放射線モニタが設置されており、給水系からの漏えいが微小であっても、これらの設備によって漏えいを検知することが可能である。また流出流量が微小であることから、隔離までの溢水量が、完全全周破断想定時の溢水量（476m³）以上になるまではかなりの時間余裕があることから、現状の評価で十分包含できている。</p>	<p>破断面積が小さく、サンプタンク水位やサンプポンプの異常運転による漏えいの検知ができない可能性がある範囲の場合、流出流量が十分小さいため、床ドレンにより排水されて溢水水位は高くならない。床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し、サンプポンプで排水され、溢水事象としてそれ以上発展することはないと想定する。</p> <p>また、サンプポンプの定格流量（11.4m³/h）以下の流出流量の場合も、サンプの水位制御が可能であり、溢水事象として留意すべき事態とはならない。</p> <p>これにより、少なくともサンプポンプ定格流量以上の流出流量での漏えいを想定する。</p> <p>化学体積制御系での警報発信に必要となる流量と保守的に床ドレン1箇所からの排水流量を表2のとおり比較する。（実際には溢水滞留エリアには床ドレン目皿が複数ある）</p> <p>表2 床ドレンによる排水量評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>警報発信に必要な流量</th><th>床ドレン（1箇所）からの排水流量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学体積制御系</td><td>11.4m³/h以上</td><td>約30m³/h（溢水水位が10cm^{※1}の場合）</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 管理区域で最も機能喪失高さが低いのは高圧注入ポンプ（32cm）であり、10cm没水した場合でも機能喪失することはなく問題ない。非管理区域には溢水源が補助蒸気しかなく温度検出器で検知可能である。</p> <p>※2 蒸気発生器プローダウン系、主蒸気系、主給水系及び補助給水系は、区画化されている主蒸気管室内に設置されている。また、防護対象設備は高い位置に設置されており、貯水可能量が他区域と比べて大きいことから破損開口が小さい場合の影響は軽微である。補助蒸気系は蒸気影響防止のために設置している温度検出器により漏えい検知が可能であることが影響軽微であるため問題ない。</p>	系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1箇所）からの排水流量	化学体積制御系	11.4m ³ /h以上	約30m ³ /h（溢水水位が10cm ^{※1} の場合）	<p>【川内】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>ポンプ流量の相違</p> <p>これ以降の記載については、先行PWRで系統ごとに貫通クラックの微小漏えい時の影響について整理している川内審査実績を反映することとし、川内との比較を実施する。</p> <p>【川内】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>表として記載されているので、表番号を付番して説明する。</p> <p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>貫通クラックの微小漏えいに関する評価結果は炉型によって異なることから、先行PWRの川内の実績を反映する。</p> <p>【川内】</p> <p>記載表現の相違</p>
系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1ヶ所）からの排水流量													
CVCS系	約15m ³ /h以上	約30m ³ /h（没水水位が約10cmの場合 ^{※1} ）													
系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1箇所）からの排水流量													
化学体積制御系	11.4m ³ /h以上	約30m ³ /h（溢水水位が10cm ^{※1} の場合）													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料15）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

川内発電所1／2号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> ・制御棒駆動水圧系 全周破断を想定した場合、流出流量が $23\text{m}^3/\text{h}$ であると、約8分でサンプ警報により検知可能である。この流出流量が想定より少ない場合 ($23\text{m}^3/\text{h}$ 未満) には、検知までに時間がかかり隔離完了までの時間が80分を超える可能性がある。サンプ警報により漏えい検知し、隔離するまでの評価時間（80分）を超過する可能性のある流出流量は $14\text{m}^3/\text{h}$ 未満である。このとき隔離までに流出する溢水量は 40m^3 程度であり、評価上想定している隔離までの溢水量 43m^3 よりも少ないため、現状の評価で包含できている。 ・原子炉冷却材浄化系 破断形状として完全全周破断を想定すると、系統の差流量大インターロック（設定 $28.7\text{m}^3/\text{h}$）により、系統は隔離される。隔離までの時間を保守的に60秒（差流量大検出時間15秒、隔離弁全閉時間30秒に余裕15秒を考慮）とし、その後、隔離バウンダリ内の全系統保有水量 39m^3 が流出すると想定している。 一方で流出流量が $28.7\text{m}^3/\text{h}$ 以下である場合は、差流量大による系統の隔離は達成されない可能性がある。しかしこの場合は、サンプ警報による漏えい検知が可能であり、評価上想定している隔離までの溢水量 136m^3 よりも少ないため、現状の評価で包含できている。 		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>貫通クラックの微小漏えいに関する評価結果は炉型によって異なることから、先行PWRの川内の実績を反映する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>被水影響評価について</p> <p>補足資料 7-1</p> <p>防滴仕様の被水評価における妥当性について</p> <p>1. 概要 内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様が確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。 以下に設備の防滴仕様について説明を行う。</p> <p>2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について 被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」や「NEMA(National Electrical Manufacturers Association)」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様を有しているものである。各防滴仕様の詳細について表1に纏める。</p> <p>防滴仕様については、JIS規格の水に対する保護等級4以上を防滴仕様とみなすこととする。 なお、IPコードとは、JISにおいて「外郭による、危険な箇所への接近、外來固形物の侵入、水の浸入に対する保護等級及びそれらの付加的事項などをコード化して表すシステム」と定義される。</p>	<p>補足説明資料 6</p> <p>防滴仕様の被水評価における妥当性について</p> <p>1. 概要 内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様が確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。 以下に設備の防滴仕様について説明を行う。</p> <p>2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について 被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様を有しているものである。各防滴仕様の詳細について表1に纏める。</p> <p>防滴仕様については、JIS規格の水に対する保護等級4以上を防滴仕様とみなすこととする。 なお、IPコードとは、JISにおいて「外郭による、危険な箇所への接近、外來固形物の侵入、水の侵入に対する保護等級及びそれらの付加的事項等をコード化して表すシステム」と定義される。</p>	<p>補足説明資料 16</p> <p>防滴仕様の被水評価における妥当性について</p> <p>1. 概要 内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様が確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。 以下に設備の防滴仕様について説明を行う。</p> <p>2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について 被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様を有しているものである。各防滴仕様の詳細について表1に纏める。</p> <p>防滴仕様については、JIS規格の水に対する保護等級4以上を防滴仕様とみなすこととする。 なお、IPコードとは、JISにおいて「外郭による、危険な箇所への接近、外來固形物の侵入、水の侵入に対する保護等級及びそれらの付加的事項等をコード化して表すシステム」と定義される。</p>	<p>【女川・大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では、溢水防護対象設備の防滴仕様として、NEMAで定められた保護等級を採用したのではなく、JISで定められた保護等級のみがある。（大飯と同様（大飯の被水防護対象設備リストでNEMAを用いていないことを確認した））</p> <p>記載内容の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p> <p>防滴仕様としてみなす保護等級を明記した。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
	<p style="text-align: center;">表1 防滴仕様詳細</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">防滴仕様</th><th style="text-align: center;">防滴仕様の程度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">IP56</td><td> <p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 12.5mm ・放水率: 每分 100L ・被試験品までの距離: 2.5m~3m ・最低試験時間: 3分 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">IP65</td><td> <p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 6.3mm ・放水率: 每分 12.5L ・被試験品までの距離: 2.5m~3m ・最低試験時間: 3分 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">IP67</td><td> <p>【防滴仕様概要】 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間: 30分 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">NEMA-4</td><td> <p>【防滴仕様概要】 ノズルによる噴流水によっても水の侵入があってはならない。</p> <p>【試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 25mm ・放水率: 每分 240L ・被試験品までの距離: 3m~3.5m <p>・シリコンシール ・溶接構造 ・ねじ込み構造</p> <p>・縦目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 ・溶接で密閉された構造であり防滴仕様を有している。 ・縦目部がねじ込み式となっており防滴仕様を有している。</p> </td></tr> </tbody> </table>	防滴仕様	防滴仕様の程度	IP56	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 12.5mm ・放水率: 每分 100L ・被試験品までの距離: 2.5m~3m ・最低試験時間: 3分 	IP65	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 6.3mm ・放水率: 每分 12.5L ・被試験品までの距離: 2.5m~3m ・最低試験時間: 3分 	IP67	<p>【防滴仕様概要】 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間: 30分 	NEMA-4	<p>【防滴仕様概要】 ノズルによる噴流水によっても水の侵入があってはならない。</p> <p>【試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 25mm ・放水率: 每分 240L ・被試験品までの距離: 3m~3.5m <p>・シリコンシール ・溶接構造 ・ねじ込み構造</p> <p>・縦目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 ・溶接で密閉された構造であり防滴仕様を有している。 ・縦目部がねじ込み式となっており防滴仕様を有している。</p>	<p style="text-align: center;">表1 防滴仕様詳細</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">防滴仕様</th><th style="text-align: center;">防滴仕様の程度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">IPX4</td><td> <p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレートイングチューブの半径: 1,800mm ・放水率: 各歴水孔当たり 0.07L/min ・被試験品までの距離: 始方方向に対して±180度、全長距離 200mm の位置から歴水 ・最低試験時間: 10 分 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">IP55</td><td> <p>【防滴仕様】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 6.3mm ・放水率: 12.5L/min ・被試験品までの距離: 2.5m~3.0m ・最低試験時間: 3 分 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">IP67</td><td> <p>【防滴仕様】 既定の圧力及び時間で外部を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間: 30 分 <p>・縦目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。</p> </td></tr> </tbody> </table>	防滴仕様	防滴仕様の程度	IPX4	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレートイングチューブの半径: 1,800mm ・放水率: 各歴水孔当たり 0.07L/min ・被試験品までの距離: 始方方向に対して±180度、全長距離 200mm の位置から歴水 ・最低試験時間: 10 分 	IP55	<p>【防滴仕様】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 6.3mm ・放水率: 12.5L/min ・被試験品までの距離: 2.5m~3.0m ・最低試験時間: 3 分 	IP67	<p>【防滴仕様】 既定の圧力及び時間で外部を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間: 30 分 <p>・縦目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。</p>	<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違 防滴仕様として適用するIPコードの相違</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>
防滴仕様	防滴仕様の程度																				
IP56	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 12.5mm ・放水率: 每分 100L ・被試験品までの距離: 2.5m~3m ・最低試験時間: 3分 																				
IP65	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 6.3mm ・放水率: 每分 12.5L ・被試験品までの距離: 2.5m~3m ・最低試験時間: 3分 																				
IP67	<p>【防滴仕様概要】 規定の圧力及び時間で一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間: 30分 																				
NEMA-4	<p>【防滴仕様概要】 ノズルによる噴流水によっても水の侵入があってはならない。</p> <p>【試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 25mm ・放水率: 每分 240L ・被試験品までの距離: 3m~3.5m <p>・シリコンシール ・溶接構造 ・ねじ込み構造</p> <p>・縦目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。 ・溶接で密閉された構造であり防滴仕様を有している。 ・縦目部がねじ込み式となっており防滴仕様を有している。</p>																				
防滴仕様	防滴仕様の程度																				
IPX4	<p>【防滴仕様概要】 あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オシレートイングチューブの半径: 1,800mm ・放水率: 各歴水孔当たり 0.07L/min ・被試験品までの距離: 始方方向に対して±180度、全長距離 200mm の位置から歴水 ・最低試験時間: 10 分 																				
IP55	<p>【防滴仕様】 あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放水ノズルの内径: 6.3mm ・放水率: 12.5L/min ・被試験品までの距離: 2.5m~3.0m ・最低試験時間: 3 分 																				
IP67	<p>【防滴仕様】 既定の圧力及び時間で外部を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p>【JIS試験条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m ・試験時間: 30 分 <p>・縦目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。</p>																				

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																		
<p>JIS C 0920 : 2003 より抜粋</p> <table border="1"> <caption>表 3 第二特性値(0まで示されるまでに対する保護等級)</caption> <thead> <tr> <th>第二特性 数字</th> <th>保護等級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>無保護</td></tr> <tr><td>1</td><td>船底に落下する水滴に対しても保護する。</td></tr> <tr><td>2</td><td>15度以内で傾斜しても船底に落下する水滴に対しても保護する。</td></tr> <tr><td>3</td><td>船底に噴射しても船底に落下する水滴に対しても保護する。</td></tr> <tr><td>4</td><td>水飛沫(splashing water)に対して保護する。</td></tr> <tr><td>5</td><td>噴射(water jet)に対して保護する。</td></tr> <tr><td>6</td><td>暴風浪(potential wave)に対して保護する。</td></tr> <tr><td>7</td><td>水に浸しても影響がないように保護する。</td></tr> <tr><td>8</td><td>溢水装置での使用に対して保護する。</td></tr> </tbody> </table> <p>4等級以上を ②防滴仕様と みなす。</p> <pre> graph TD IP[IP] --> 0[0] IP --> 1[1] IP --> 2[2] IP --> 3[3] IP --> 4[4] IP --> 5[5] IP --> 6[6] IP --> 7[7] IP --> 8[8] 0 --- 0 1 --- 1 2 --- 2 3 --- 3 4 --- 4 5 --- 5 6 --- 6 7 --- 7 8 --- 8 </pre> <p>水に対する保護等級</p> <p>第二特性数字(0~8までの数字)</p> <p>第一特性数字(0~6までの数字)</p> <p>コード文字(International Protection)</p>	第二特性 数字	保護等級	0	無保護	1	船底に落下する水滴に対しても保護する。	2	15度以内で傾斜しても船底に落下する水滴に対しても保護する。	3	船底に噴射しても船底に落下する水滴に対しても保護する。	4	水飛沫(splashing water)に対して保護する。	5	噴射(water jet)に対して保護する。	6	暴風浪(potential wave)に対して保護する。	7	水に浸しても影響がないように保護する。	8	溢水装置での使用に対して保護する。	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>表 3 第二特性値(0まで示される水に対する保護等級)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>第二特性 数字</th> <th>保護等級</th> <th>試験条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>無保護</td><td>—</td></tr> <tr><td>1</td><td>船底に落下する水滴に対して保護する。</td><td>船底に落下する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。</td></tr> <tr><td>2</td><td>15度以内で傾斜しても船底に落下する水滴に対して保護する。</td><td>船底が船体に対して水滴によって有害な影響を及ぼすことはない。</td></tr> <tr><td>3</td><td>船底に噴射しても船底に落下する水滴に対して保護する。</td><td>船底から噴射する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。</td></tr> <tr><td>4</td><td>水飛沫(splashing water)に対して保護する。</td><td>あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td></tr> <tr><td>5</td><td>噴射(water jet)に対して保護する。</td><td>あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td></tr> <tr><td>6</td><td>暴風浪(potential wave)に対して保護する。</td><td>あらゆる方向からの暴風浪によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</td></tr> <tr><td>7</td><td>水に浸しても影響がないように保護する。</td><td>船底が水に及び船底が一時的に水中にあつたとき、有害な影響を及ぼすことはない。</td></tr> <tr><td>8</td><td>溢水装置での使用に対して保護する。</td><td>開閉装置で取り出されたときに水に対する保護等級(0~8)より厳しい操作まで開閉装置が水にさらさない。</td></tr> </tbody> </table> <p>JIS C 0920 電気機械器具の外殻による保護等級(IP code) 上昇開閉箇所抜粋</p> <p>4等級以上 を防滴仕様 とみなす。</p> <p>IP</p> <p>保護特性記号</p> <p>水に対する保護等級</p> <p>第二特性数字(水の侵入に対する保護等級 0~8)</p> <p>第一特性数字(人体及び固体異物に対する保護等級 0~6)</p>	第二特性 数字	保護等級	試験条件	0	無保護	—	1	船底に落下する水滴に対して保護する。	船底に落下する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。	2	15度以内で傾斜しても船底に落下する水滴に対して保護する。	船底が船体に対して水滴によって有害な影響を及ぼすことはない。	3	船底に噴射しても船底に落下する水滴に対して保護する。	船底から噴射する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。	4	水飛沫(splashing water)に対して保護する。	あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	5	噴射(water jet)に対して保護する。	あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	6	暴風浪(potential wave)に対して保護する。	あらゆる方向からの暴風浪によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	7	水に浸しても影響がないように保護する。	船底が水に及び船底が一時的に水中にあつたとき、有害な影響を及ぼすことはない。	8	溢水装置での使用に対して保護する。	開閉装置で取り出されたときに水に対する保護等級(0~8)より厳しい操作まで開閉装置が水にさらさない。	<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p> <p>大飯審査実績の反映</p>
第二特性 数字	保護等級																																																				
0	無保護																																																				
1	船底に落下する水滴に対しても保護する。																																																				
2	15度以内で傾斜しても船底に落下する水滴に対しても保護する。																																																				
3	船底に噴射しても船底に落下する水滴に対しても保護する。																																																				
4	水飛沫(splashing water)に対して保護する。																																																				
5	噴射(water jet)に対して保護する。																																																				
6	暴風浪(potential wave)に対して保護する。																																																				
7	水に浸しても影響がないように保護する。																																																				
8	溢水装置での使用に対して保護する。																																																				
第二特性 数字	保護等級	試験条件																																																			
0	無保護	—																																																			
1	船底に落下する水滴に対して保護する。	船底に落下する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。																																																			
2	15度以内で傾斜しても船底に落下する水滴に対して保護する。	船底が船体に対して水滴によって有害な影響を及ぼすことはない。																																																			
3	船底に噴射しても船底に落下する水滴に対して保護する。	船底から噴射する水滴によって有害な影響を及ぼしてはならない。																																																			
4	水飛沫(splashing water)に対して保護する。	あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																			
5	噴射(water jet)に対して保護する。	あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																			
6	暴風浪(potential wave)に対して保護する。	あらゆる方向からの暴風浪によっても有害な影響を及ぼしてはならない。																																																			
7	水に浸しても影響がないように保護する。	船底が水に及び船底が一時的に水中にあつたとき、有害な影響を及ぼすことはない。																																																			
8	溢水装置での使用に対して保護する。	開閉装置で取り出されたときに水に対する保護等級(0~8)より厳しい操作まで開閉装置が水にさらさない。																																																			

図5 防滴仕様の考え方

補足資料7-2

現場での被水状況を考慮した被水防護対策について

1. スプリンクラーからの放水以外に対する被水防護対策

被水影響評価においては、防護対象設備と同じ区画内に配管がある場合は検討対象として評価を実施しているが、現場の被水状況を考慮した被水防護対策を以下のとおり検討する。

(1) 溢水ガイドに基づき、被水源は没水による影響評価における溢水源とする。なお、消火栓からの放水については、火災源(防護対象設備)への消火活動となることから検討から除外する。

(2) 溢水源から被水の可能性がある防護対象設備を抽出する。

(3) 溢水源の圧力、温度等を考慮した上で、被水防護対策を検討する。

【伊方3号炉】

まとめ資料 p9条別添1-添付16-1より抜粋

1. 被水影響評価の基本方針

なお、消火手段として消火水の放水による水消火が第1手段となっている溢水防護区画の防護対象設備については、消火水の放水による被水影響についても評価し、被水によって安全機能が損なわれるおそれのある設備については、防護措置を実施する。

3. 現場での被水状況を考慮した被水防護対策について

被水影響評価においては、防護対象設備と同じ区画内に被水源がある場合は、現場の被水状況を考慮した被水防護対策を以下のとおり実施している。

(1) 溢水ガイドに基づき、被水源は没水による影響評価における溢水源とする。また、消火水の放水による被水影響も考慮する。

(2) 溢水源から被水の可能性がある防護対象設備を抽出する。

(3) 溢水源の圧力、温度等を考慮した上で、被水防護対策を検討する。

【女川】

記載方針の相違

大飯審査実績の反映

(以降は大飯と比較した結果を相違識別する)

【大飯】

記載表現の相違

記載方針の相違

泊は配管に限らず溢水源が同じ区画にある場合は、現場の被水状況を考慮した防護対策を実施している。

設計方針の相違

泊では消火水の放水による水消火に期待する溢水防護区画の防護対象設備について、消火水の放水による被水影響についても評価し、安全機能が損なわれるおそれのある設備は防護対策を実施している。(伊方3号炉と同様)

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【対策の検討】 配管内の圧力が高いことから、被水防護対策として防護板の設置を計画する。</p>  <p>図1 現場での被水状況を考慮した被水対策について</p>		 <p>■電動井 <施工前> <施工後> 防護封板取付部 シール施工箇所 電動井 防護封板取付箇所のケーブル接続部に対してシリコーンシーラントによるシール施工を実施</p> <p>パッキン 扉を合わせた状態 扉閉止状態 扉の確保 扉閉止状態でパッキンが固定された状態であること確認</p> <p>パッキン 保護カバー本体 保護カバー前面扉 保護カバー前面扉を閉止した状態 保護カバー前面扉を開放した状態</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>2. スプリンクラーからの放水に対する被水防護対策</p> <p>消火活動におけるスプリンクラーを設置していることから、被水防護対策で実施した操作箱への保護カバー等について、スプリンクラーからの放水による被水に対する検証試験を実施する。</p> <p>(1) 試験方法</p> <p>試験の目的として、被水防護対策の実行性を確認するため、JIS規格の試験条件 (JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級) 及び試験対象について検討した。その結果を表1、図2、図3に示す。</p> <p>なお、放水可能範囲の中で、最も散水密度が大きいエリアに試験対象を設置した。</p> <p>表1 スプリンクラー設置の設計条件及び試験条件一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>JIS 規格</th><th>試験条件</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>散水方向</td><td>あらゆる方向</td><td>全周囲方向</td></tr> <tr> <td>試験流量</td><td>12.5ℓ/min ± 0.625ℓ/min</td><td>135ℓ*/min/個</td></tr> <tr> <td>試験時間</td><td>1min/m² 最低 3min</td><td>30min</td></tr> <tr> <td>ノズルの型式</td><td>閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>*スプリンクラーの設計流量である 90ℓ/min / 個に 1.5 倍の余裕を考慮した数値</p> <p>表2 検証試験の試験条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>試験装置</th><th>試験流量</th><th>試験時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)</td><td>135ℓ*/min/個</td><td>30min</td></tr> </tbody> </table> <p>*スプリンクラーの設計流量である 90ℓ/min/個に 1.5 倍の余裕を考慮した数値 判定条件：試験対象の内部に水が浸入していないこと</p> <p>図2 試験対象（現場操作箱）</p> 		JIS 規格	試験条件	散水方向	あらゆる方向	全周囲方向	試験流量	12.5ℓ/min ± 0.625ℓ/min	135ℓ*/min/個	試験時間	1min/m ² 最低 3min	30min	ノズルの型式	閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)		試験装置	試験流量	試験時間	放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	135ℓ*/min/個	30min
	JIS 規格	試験条件																			
散水方向	あらゆる方向	全周囲方向																			
試験流量	12.5ℓ/min ± 0.625ℓ/min	135ℓ*/min/個																			
試験時間	1min/m ² 最低 3min	30min																			
ノズルの型式	閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)																				
試験装置	試験流量	試験時間																			
放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	135ℓ*/min/個	30min																			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)


赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【大飯】 設計方針の相違 大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
			
<p>図3 試験時のスプリンクラーヘッドの設置方法</p>	<p>図4 検証試験の実施状況</p>		
<p>(2) 試験結果</p> <p>試験対象の検証試験の結果は以下のとおり。</p> <p>第三者機関立会いのもと、試験対象の内部に水が浸入していないことを確認したことから現在の対策が妥当であることを確認した。</p> <p>なお、今後実施する被水防護対策についても同様の対策を実施する。</p>			
			
<p>図5 試験結果</p>			

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
<p>(対策例) 4D空調用冷水ポンプ現場操作箱(4LB-106)</p>  <p>図6 4D空調用冷水ポンプ現場操作箱(4LB-106)の対策</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>試験条件</th> <th>現地据付状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置間隔</td> <td>1.8m</td> <td>約3m</td> </tr> <tr> <td>ノズルの個数</td> <td>4個</td> <td>2個</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図6 4D空調用冷水ポンプ現場操作箱(4LB-106)の対策</p>		試験条件	現地据付状態	設置間隔	1.8m	約3m	ノズルの個数	4個	2個			<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
	試験条件	現地据付状態										
設置間隔	1.8m	約3m										
ノズルの個数	4個	2個										

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p>表3 検証試験の結果(1/3)</p> <table border="1"> <tr><td>試験品名</td><td>保護カバー</td></tr> <tr><td>試験品型式</td><td>TE-4</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>試験実施年月日</td><td>平成26年2月10日</td></tr> <tr><td>判定条件</td><td>第5項による</td></tr> <tr><td>試験合否</td><td>合格：内部に水が浸入していないことを確認した。</td></tr> <tr><td>試験条件</td><td> 設置間隔 1.8m 設置高さ 1.2m 流量 135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍) 放水時間 30min (20min×1.5倍) ノズルの型式 上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型) </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2">試験状況写真（以下のとおり）</td></tr> <tr> <td>①全体</td> <td colspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>②部分拡大</td> <td>  </td> <td>③部分拡大</td> <td>  </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 拝囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </td></tr> </table>	試験品名	保護カバー	試験品型式	TE-4	 		試験実施年月日	平成26年2月10日	判定条件	第5項による	試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した。	試験条件	設置間隔 1.8m 設置高さ 1.2m 流量 135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍) 放水時間 30min (20min×1.5倍) ノズルの型式 上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)	 		試験状況写真（以下のとおり）		①全体				②部分拡大		③部分拡大		拝囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。					<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
試験品名	保護カバー																															
試験品型式	TE-4																															
試験実施年月日	平成26年2月10日																															
判定条件	第5項による																															
試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した。																															
試験条件	設置間隔 1.8m 設置高さ 1.2m 流量 135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍) 放水時間 30min (20min×1.5倍) ノズルの型式 上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)																															
試験状況写真（以下のとおり）																																
①全体																																
②部分拡大		③部分拡大																														
拝囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。																																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
<p>表3 検証試験の結果(2/3)</p> <table border="1"> <tr> <td>試験品名</td><td>簡体（現地盤）</td></tr> <tr> <td>試験品型式</td><td>RA-12-33</td></tr> <tr> <td>試験実施年月日</td><td>平成26年2月10日</td></tr> <tr> <td>判定条件</td><td>第5項による</td></tr> <tr> <td>試験合否</td><td>合格：内部に水が浸入していないことを確認した</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td> <table border="1"> <tr> <td>設置間隔</td><td>1.8m</td></tr> <tr> <td>設置高さ</td><td>1.2m</td></tr> <tr> <td>流量</td><td>1350/min (900/min × 1.5倍)</td></tr> <tr> <td>放水時間</td><td>30min(20min × 1.5倍)</td></tr> <tr> <td>ノズルの型式</td><td>上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>試験状況写真（以下のとおり）</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>①全体</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>②部分拡大</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</td></tr> </table>	試験品名	簡体（現地盤）	試験品型式	RA-12-33	試験実施年月日	平成26年2月10日	判定条件	第5項による	試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した	試験条件	<table border="1"> <tr> <td>設置間隔</td><td>1.8m</td></tr> <tr> <td>設置高さ</td><td>1.2m</td></tr> <tr> <td>流量</td><td>1350/min (900/min × 1.5倍)</td></tr> <tr> <td>放水時間</td><td>30min(20min × 1.5倍)</td></tr> <tr> <td>ノズルの型式</td><td>上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)</td></tr> </table>	設置間隔	1.8m	設置高さ	1.2m	流量	1350/min (900/min × 1.5倍)	放水時間	30min(20min × 1.5倍)	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)	試験状況写真（以下のとおり）				①全体				②部分拡大				枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。				<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</p>
試験品名	簡体（現地盤）																																						
試験品型式	RA-12-33																																						
試験実施年月日	平成26年2月10日																																						
判定条件	第5項による																																						
試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した																																						
試験条件	<table border="1"> <tr> <td>設置間隔</td><td>1.8m</td></tr> <tr> <td>設置高さ</td><td>1.2m</td></tr> <tr> <td>流量</td><td>1350/min (900/min × 1.5倍)</td></tr> <tr> <td>放水時間</td><td>30min(20min × 1.5倍)</td></tr> <tr> <td>ノズルの型式</td><td>上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)</td></tr> </table>	設置間隔	1.8m	設置高さ	1.2m	流量	1350/min (900/min × 1.5倍)	放水時間	30min(20min × 1.5倍)	ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)																												
設置間隔	1.8m																																						
設置高さ	1.2m																																						
流量	1350/min (900/min × 1.5倍)																																						
放水時間	30min(20min × 1.5倍)																																						
ノズルの型式	上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド (高感度型)																																						
試験状況写真（以下のとおり）																																							
①全体																																							
②部分拡大																																							
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。																																							

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)


赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																										
<p>表3 検証試験の結果(3/3)</p> <table border="1"> <tr><td>試験品名</td><td>防水ハンドル</td></tr> <tr><td>試験品型式</td><td>A-140-3-2</td></tr> <tr><td>試験実施年月日</td><td>平成26年2月10日</td></tr> <tr><td>判定条件</td><td>第5項による</td></tr> <tr><td>試験合否</td><td>合格：内部に水が浸入していないことを確認した</td></tr> <tr><td>試験条件</td><td> 設置間隔 1.8m 設置高さ 1.2m 流量 135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍) 放水時間 30min (20min×1.5倍) ノズルの型式 上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド（高感度型） </td></tr> <tr><td>試験状況写真（以下の通り）</td><td></td></tr> <tr> <td>①全體</td><td></td><td></td><td>【大飯】 設計方針の相違 大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。</td></tr> <tr> <td>②部分拡大</td><td></td><td>③部分拡大</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</td></tr> </table>	試験品名	防水ハンドル	試験品型式	A-140-3-2	試験実施年月日	平成26年2月10日	判定条件	第5項による	試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した	試験条件	設置間隔 1.8m 設置高さ 1.2m 流量 135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍) 放水時間 30min (20min×1.5倍) ノズルの型式 上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド（高感度型）	試験状況写真（以下の通り）		①全體			【大飯】 設計方針の相違 大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。	②部分拡大		③部分拡大		枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。						
試験品名	防水ハンドル																												
試験品型式	A-140-3-2																												
試験実施年月日	平成26年2月10日																												
判定条件	第5項による																												
試験合否	合格：内部に水が浸入していないことを確認した																												
試験条件	設置間隔 1.8m 設置高さ 1.2m 流量 135ℓ/min (90ℓ/min×1.5倍) 放水時間 30min (20min×1.5倍) ノズルの型式 上向き閉鎖型スプリンクラーヘッド（高感度型）																												
試験状況写真（以下の通り）																													
①全體			【大飯】 設計方針の相違 大飯は防護対象設備が設置される建屋内にスプリンクラーが設置されているが、泊には設置されていない。																										
②部分拡大		③部分拡大																											
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。																													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>3. 被水防護対策とIP試験における試験条件との比較について</p> <p>(1) 被水検証試験の試験条件について 被水検証試験の試験条件を以下に示す。</p> <p>表4 検証試験の試験条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>試験装置</th><th>試験流量</th><th>試験時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)</td><td>1350ℓ/min/個</td><td>30min</td></tr> </tbody> </table> <p>※スプリンクラーの設計流量である90ℓ/min/個に1.5倍の余裕を考慮した数値</p>  <p>現地施工のスプリンクラーヘッドを使用</p>  <p>図7 検証試験の実施状況</p>	試験装置	試験流量	試験時間	放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	1350ℓ/min/個	30min		<p>4. 被水防護対策とIP試験における試験条件との比較について</p> <p>(1) 被水検証試験の試験条件について モックアップによる被水検証試験の試験条件を以下に示す。</p> <p>表2 検証試験の試験条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>試験装置</th><th>試験流量</th><th>試験時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放水ノズル (シャワーヘッド)</td><td>10ℓ/min/個</td><td>15min</td></tr> </tbody> </table>  <p>図3 検証試験の実施状況</p>	試験装置	試験流量	試験時間	放水ノズル (シャワーヘッド)	10ℓ/min/個	15min	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p> <p>保護等級が明確でない機器や現地シール施工箇所について、JIS C 0920に基づきモックアップによる試験を実施し、防滴仕様を確認している。なお、確認すべきIP等級が大飯とは異なることから、試験内容について相違がある。</p> <p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p>
試験装置	試験流量	試験時間													
放水ノズル (閉鎖型スプリンクラーヘッド)	1350ℓ/min/個	30min													
試験装置	試験流量	試験時間													
放水ノズル (シャワーヘッド)	10ℓ/min/個	15min													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料16)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード)について 保護等級 (IP コード) については、以下に示す。		(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード)について 保護等級 (IP コード) については、以下に示す。	
表 5 保護等級 		表 3 保護等級 	<p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 保護等級が明確でない機器や現地 シール施工箇所について、JIS C 0920に基づきモックアップによる 試験を実施し、防滴仕様を確認し ていている。なお、確認すべきIP等級 が大飯とは異なることから、試験 内容について相違がある。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p>
(3) 試験条件の比較について 屋外の電気設備に求められる IPX4 に対して、当社が実施した被 水防護対策が IPX5 相当であることを確認した。		(3) 試験条件の比較について 被水影響評価の防滴仕様として求める IPX4 に対して、当社が 実施した被水防護対策が IPX4 相当であることを確認した。	
表 6 試験条件の比較 		表 4 試験条件の比較 	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>4-1 内部溢水のうち想定破損による蒸気影響評価 添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響について は、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下、「溢水ガイド」という。）にしたがい、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。</p> <p>本資料は、想定破損時の蒸気影響評価の概要をまとめたものである。 I. では高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価の方針と対策について、II. では蒸気影響評価結果について記載する。</p> <p>I. 蒸気影響評価の方針と対策 添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>1. 想定破損による溢水影響評価の流れ 図1に蒸気影響評価のフローを示す。</p> <p>図1 蒸気影響評価フロー</p>	<p>補足資料 17</p> <p>想定破損による溢水影響評価（蒸気影響評価）</p> <p>想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響については、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下「溢水ガイド」という）に従い、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。</p> <p>本資料は、想定破損時の蒸気影響評価の概要をまとめたものである。 I. では高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価の方針と対策について、II. では蒸気影響評価結果について記載する。</p> <p>I. 蒸気影響評価の方針と対策 添付資料 1.4.1-4 より転記</p> <p>1. 想定破損による溢水影響評価の流れ 図1に蒸気影響評価のフローを示す。</p> <p>図1 蒸気影響評価フロー</p>	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では蒸気暴露試験を実施していない電気ヒータについて机上評価を実施した。</p>	

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1補足説明資料17）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由					
<p>(蒸気溢水源及び溢水量の想定)</p> <p>○溢水ガイドにしたがって高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定</p> <p>○配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出 (蒸気影響評価)</p> <p>○溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出</p> <p>○防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認</p> <p>○蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※</p> <p>※ 大飯3号炉及び4号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに、「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を、確認済耐環境温度として評価に用いた。(4.(6)防護対象設備の耐蒸気性能について) 参照。)</p> <p>1. 高エネルギー配管(蒸気配管)の破損想定に対する評価方針 「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参照し、高エネルギー配管(蒸気配管)の破損想定に対する評価方針を表1のとおりとした。</p>	<p>添付資料1.4.1-4より転記</p>	<p>(蒸気溢水源及び溢水量の想定)</p> <p>○溢水ガイドに従って高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定</p> <p>○配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出 (蒸気影響評価)</p> <p>○溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出</p> <p>○防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認</p> <p>○蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※</p> <p>※ 泊発電所3号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を確認済耐環境温度として評価に用いた。(補足説明資料22)</p> <p>2. 高エネルギー配管(蒸気配管)の破損想定に対する評価方針 溢水ガイドを参照し、高エネルギー配管(蒸気配管)の破損想定に対する評価方針を表1のとおりとした。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>					
<p>表1 高エネルギー配管(蒸気配管)の破損想定に対する評価方針</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象</th><th>破損想定に対する評価方針</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般部</td><td> <p>○溢水ガイドにしたがって応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クラックを想定する等の影響評価を実施する。</p> <p>○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。</p> <p>○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}を実施する。</p> </td></tr> <tr> <td>ターミナルエンド</td><td> <p>○溢水ガイドにしたがって完全全周破断で溢水影響評価を実施する。</p> <p>○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}、^{※2}を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせて対策の最適化を図る。</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>※1 対策1 蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離</p> <p>※2 対策2 防護カバーの設置。ただし、設計の合理化等の理由でターミナルエンドになっているものは、再設計計算により防護対象設備のない場所への移設若しくはターミナルエンドの解除(Uバンド等での固定等)といった対策も有効である。</p>	対象	破損想定に対する評価方針	一般部	<p>○溢水ガイドにしたがって応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クラックを想定する等の影響評価を実施する。</p> <p>○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。</p> <p>○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}を実施する。</p>	ターミナルエンド	<p>○溢水ガイドにしたがって完全全周破断で溢水影響評価を実施する。</p> <p>○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}、^{※2}を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせて対策の最適化を図る。</p>	<p>対象</p> <p>破損想定に対する評価方針</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p>
対象	破損想定に対する評価方針							
一般部	<p>○溢水ガイドにしたがって応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クラックを想定する等の影響評価を実施する。</p> <p>○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。</p> <p>○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}を実施する。</p>							
ターミナルエンド	<p>○溢水ガイドにしたがって完全全周破断で溢水影響評価を実施する。</p> <p>○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1^{※1}、^{※2}を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせて対策の最適化を図る。</p>							
		<p>※1 対策1 蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離</p> <p>※2 対策2 防護カバーの設置。ただし、設計の合理化等の理由でターミナルエンドになっているものは、再設計計算により防護対象設備のない場所への移設若しくはターミナルエンドの解除(Uバンド等での固定等)といった対策も有効である。</p>	<p>泊では防護カバーを設置しない。</p>					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. ターミナルエンドの完全全周破断を考慮した対策のフロー 表1に示した方針をフローチャート形式で図1にまとめる。</p> <pre> graph TD A["蒸気エネルギー配管(蒸気配管)^{#1} ターミナルエンド部"] --> B["※1 区画分離されており、防護対象設備が防護カバー仕様である格納容器内及び主蒸気配管室内配置を除く"] B --> C["安全全周接続でも防護対象設備の健全性が確保^{#2}されるか"] C -- YES --> D["※2 「防護対象設備の健全性が確保される」とは、各対策後の蒸気試験結果により漏洩流量を算定した結果、120°C以下であること。 なお、防護対象設備が120°C環境下で稼働することは蒸気遮蔽試験により確認している。"] D -- NO --> E["蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離対策(対策1)で防護対象設備の健全性が確保^{#3}されるか"] E -- YES --> F["蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離対策(対策1)に加え、防護カバーの設置(対策2)で防護対象設備の健全性を確保"] F --> G["対策終了"] </pre> <p>図1 ターミナルエンドの完全全周破断を考慮した対策のフロー</p>			<p>【大飯】 設計方針の相違 泊ではターミナルエンド部は完全全周破断を考慮し蒸気影響評価を実施する方針であり、防護カバーの設置といった対策は取っていないことから、対策のフローは不要である。</p>
<p>3. 蒸気漏えい自動検知及び遠隔隔離の概要（対策1） 対策1は、完全全周破断を考慮して自動的に破断を検知し、防護対象設備が機能喪失する前に遠隔隔離することで蒸気漏えいを止める対策とした。 具体的には、蒸気漏えいの検知装置として検知の必要な箇所に設定した温度センサ（RTD）で蒸気漏えいによる温度変化を測定し、漏えい検知制御盤に送られた漏えい検知信号によって隔離弁を自動又は手動で動作させることで防護対象設備周囲の温度上昇を抑える対策である。</p>		<p>3. 蒸気漏えい自動検知及び遠隔隔離の概要（対策1） 対策1は、完全全周破断を考慮して自動的に破断を検知し、防護対象設備が機能喪失する前に遠隔隔離することで蒸気漏えいを止める対策とした。 具体的には、蒸気漏えいの検知装置として検知の必要な箇所に設定した温度検出器（RTD）で蒸気漏えいによる温度変化を測定し、漏えい検知制御盤に送られた漏えい検知信号によって隔離弁を自動又は手動で動作させることで防護対象設備周囲の温度上昇を抑える対策である。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)



赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 蒸気影響緩和対策について</p> <p>添付資料1.4.1-4より転記</p> <p>a. 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>蒸気漏えい時に60°C以上となる区画に対しては温度センサを設けるとともに、補助蒸気供給管についても、補助蒸気供給母管に設置している蒸気止め弁を、60°C以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。</p> <p>なお、温度センサは、3号炉のE/B及びC/Bに17個※1、4号炉のE/B及びC/Bに14個※1設置している。(別紙3)</p> <p>※1 個数に特定配置温度センサは含んでいない。特定配置温度センサの詳細は別紙3に記載。</p> <p>4. 防護カバー設置の概要 (対策2)</p> <p>対策2は、蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離対策で防護対象設備の健全性が確保されない場合には、さらなる対策として防護カバーを設置し漏えい蒸気量を低減する対策とした。</p> <p>図2 漏えい自動検知及び遠隔隔離のイメージ</p>		<p>蒸気漏えい時に60°C以上となる区画に対しては温度検出器を設けるとともに、補助蒸気系については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気しゃ断弁を、60°C以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。</p> <p>なお、温度検出器は、3号炉の原子炉建屋及び原子炉補助建屋に48個設置している。(補足説明資料21)</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離については補足説明資料21にまとめて記載する</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違により、検出器の個数が異なる</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に特定配置温度検出器は設置しない。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図3 防護カバーの形状イメージ図			【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。
<p>5. 完全全周破断を考慮した対策の有効性のイメージ</p> <p>2つの対策(「蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離」「防護カバー設置」)の組み合わせによる蒸気影響低減に対する有効性のイメージを図4に示す。</p>  図4 蒸気影響低減のイメージ	<p>4. 完全全周破断を考慮した対策の有効性のイメージ</p> <p>「蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離」による蒸気影響低減に対する有効性のイメージを図2に示す。</p>  図2 蒸気影響低減のイメージ	【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。	
<p>II. 高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価結果</p> <p>1. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管の抽出について</p> <p>高エネルギー配管を、ガイドに基づいて抽出し、蒸気影響評価の対象を選別した。</p>		<p>II. 高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価結果</p> <p>1. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管の抽出について</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を 転記して読みやすくした。</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.4.1-4より転記</p> <p>蒸気影響評価では溢水ガイドにしたがって、溢水源を抽出している。</p> <p>具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。</p> <p>ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A(1B)を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A(1B)以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。</p> <p>上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表1に示す。</p>		<p>蒸気影響評価では溢水ガイドに従って、溢水源を抽出している。</p> <p>具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。</p> <p>ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A(1B)を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A(1B)以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。</p> <p>上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表2に示す。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p>

表2 蒸気影響評価対象選定表

系統名	対象範囲	設置場所 ^{※1}	低温配管	蒸気影響評価対象
1次冷却系	1次冷却配管	C/V	—	○ ^{※2}
化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	C/V	—	○ ^{※2}
化学体積制御系	抽出配管	C/V	—	○ ^{※2}
化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	E/B	○	—
化学体積制御系	抽出配管	E/B	—	○ ^{※3}
主給水系 (補助給水系含む)	主給水管他	MS室	—	○ ^{※2}
主蒸気系	主蒸気管他	MS室	—	○ ^{※2}
補助蒸気系	補助蒸気供給配管	E/B C/B	—	○ ^{※3}
蒸気発生器 プローダウン系	蒸気発生器ブローダウン配管	C/V	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン サンブル系	蒸気発生器 プローダウン サンブル配管	C/V	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン系	蒸気発生器ブローダウン配管	MS室 BD室	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン サンブル系	蒸気発生器ブローダウン配管	E/B	—	○ ^{※3※4}
2次系の高エネルギー配管等を有する系統	2次系の高エネルギー配管	T/B	—	— ^{※5}

※1 「原子炉格納容器:C/V」、「原子炉周辺建屋:E/B」、「主蒸気・主給水管室:MS室」、「制御建屋:C/B」「ターピン建屋:T/B」、「プローダウンタンク室:BD室」のこと。以降も同じ。

※2 「3. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内における蒸気影響について」にて評価

※3 「4. 原子炉周辺建屋(MS室を除く) 及び制御建屋における蒸気影響について」にて評価

※4 25A(1B)以下の蒸気影響評価対象配管として抽出

※5 2次系の高エネルギー配管等は、設置されているターピン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。

表2 蒸気影響評価対象選定表

高エネルギー配管等を有する系統	設置場所 ^{※1}	2項で評価	
		低温配管	蒸気影響評価対象
1次冷却系	C/V	—	○
化学体積制御系(充てん配管)(封水注入配管含む)	C/V	—	○
化学体積制御系(抽出配管)	C/V	—	○
化学体積制御系(充てん配管)(封水注入配管含む)	A/B, R/B	○	—
化学体積制御系(抽出配管)	R/B	—	○
主給水系(補助給水系含む)	MS室	—	○
主蒸気系(ドレン系含む)	MS室	—	○
主蒸気系(ドレン系含む)	R/B(MS室外)	—	○
補助蒸気系	A/B, R/B	—	○
蒸気発生器プローダウン系	MS室	—	○
蒸気発生器プローダウンサンブル系	R/B(MS室外)	—	○
蒸気発生器プローダウンサンブル系	MS室	—	○
(2次系高圧・高圧系統)	T/B	—	— ^{※6}

(注1) ターピン動補給水ポンプ駆動用蒸気配管は、ターピン動補給水ポンプ室内に設置されているが、本配管が破損した場合にはターピン動補給水ポンプ開連設備の機能が喪失するため、当該ポンプの蒸気影響評価は実施しない。

(注2) 蒸気影響を確認するMFL径25A(1B)以下の配管。


(注3) 2次系の高エネルギー配管等は、設置されているターピン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。

(注4) 「原子炉格納容器:C/V」、「原子炉周辺建屋:E/B」、「原子炉辅助建屋:A/B」、「主蒸気管室:MS室」、「ターピン建屋:T/B」のこと。以降も同じ。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)







赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2. 原子炉格納容器及び主蒸気・ 主給水管 室内の評価結果 原子炉格納容器及び主蒸気・ 主給水管 室内的防護対象設備は、LOCA、MSLB環境でも機能喪失しない耐環境性能を有する設備（LOCA仕様品）を適用している。 具体的には、LOCA仕様品は図5のようなプロファイルで検証されており、原子炉格納容器内高エネルギー配管破断（大LOCA）等を含む、各プラントの事故時解析結果を包絡する条件においても耐環境性能を有していることを確認している。 よって、原子炉格納容器及び主蒸気・ 主給水管 室内的防護対象設備は想定される環境下において機能を損なうことはない。		2. 原子炉格納容器及び主蒸気管室内的評価結果 原子炉格納容器及び主蒸気管室内的防護対象設備は、LOCA、MSLB環境でも機能喪失しない耐環境性能を有する設備（LOCA仕様品）を適用している。 原子炉格納容器内高エネルギー配管破断（大LOCA）等を含む、各プラントの事故時解析結果を包絡する条件においても耐環境性能を有していることを確認している。（ 補足説明資料18 ） よって、原子炉格納容器及び主蒸気管室内的防護対象設備は想定される環境下において機能を損なうことはない。	【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 記載方針の相違 泊の原子炉格納容器及び主蒸気管室内的防護対象設備の溢水影響については補足説明資料18にまとめて記載する。
			【大飯】 記載方針の相違 泊の原子炉格納容器及び主蒸気管室内的防護対象設備の溢水影響については補足説明資料18にまとめて記載する。
図5 耐環境試験プロファイル（典型的な例） 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。			
3. 原子炉周辺建屋内及び制御建屋内の評価結果 原子炉周辺建屋内及び制御建屋内の蒸気影響評価対象の高エネルギー配管を有する系統は、表2より「抽出配管」、「補助蒸気供給配管」及び「蒸気発生器プローダウンサンプル配管」である。 抽出配管は、通常運転中、非再生冷却器により約50°Cまで冷却されることから、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～非再生冷却器」の間となる。（図6） 補助蒸気供給配管は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。（図7）		3. 原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の評価結果 原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の蒸気影響評価対象の高エネルギー配管を有する系統は、表2より「化学体積制御系（抽出配管）」、「補助蒸気系」、「蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）」及び「主蒸気系（主蒸気管室外）」である。 化学体積制御系（抽出配管）は、通常運転中、非再生冷却器により約50°Cまで冷却されることから、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～非再生冷却器」の間となる。（図3） 補助蒸気系は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。（図4）	【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。 【大飯】 設備名称の相違

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)


赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>蒸気発生器プローダウンサンプル配管は、通常運転中、蒸気発生器プローダウンサンプル冷却器により約 50°Cまで冷却されることから、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～蒸気発生器プローダウンサンプル冷却器」の間となる。(図 8)</p>  <p>図 6 抽出配管概要</p>		<p>蒸気発生器プローダウン系 (主蒸気管室外) は、蒸気発生器プローダウンタンクにつながる系統のうち、C/V 外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。(図 5)</p> <p>主蒸気系 (主蒸気管室外) は、ターピングランド蒸気に繋がる系統のうち、C/V 外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。(図 6)</p>  <p>図 3 化学体積制御系 (抽出配管) 概要</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
 <p>図 7 助助蒸気供給配管概要</p>		 <p>図 4 助助蒸気系概要</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違 記載表現の相違</p>
 <p>図 8 蒸気発生器プローダウンサンプル配管概要</p>		 <p>図 5 蒸気発生器プローダウン系 (主蒸気管室外) 概要</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p>

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>(2) 蒸気評価配管の想定破損について</p> <p>蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。</p> <p>なお、評価上の破損の想定位置は 1 箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。</p> <p>補助蒸気供給配管のうち、25A 超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1 次応力 + 2 次応力 S_n が許容応力 S_a の 0.8 倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫通クラックを想定する。その他の配管については、完全全周破断を想定する。（別紙 1）</p> <p>図 6～図 8 で示した評価対象範囲について蒸気影響評価を実施した。評価に当たっては、次の手順 1～6 で実施した。</p> <p>手順 1 防護対象設備の抽出（没水、被水、蒸気共通） 手順 2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 手順 3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p>	<p>添付資料 1.4.1-4 より転記</p>	 <p>図 6 主蒸気系（主蒸気管室外）概要</p> <p>4. 蒸気評価配管の想定破損について</p> <p>蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。</p> <p>なお、評価上の破損の想定位置は 1 箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。</p> <p>補助蒸気系のうち、25A 超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1 次応力 + 2 次応力 S_n が許容応力 S_a の 0.8 倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫通クラックを想定する。その他の配管については、完全全周破断を想定する。（補足説明資料 24）</p> <p>蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）及び主蒸気系（主蒸気管室外）は、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1 次応力 + 2 次応力 S_n が許容応力 S_a の 0.4 倍以下であることを確認する方針とし、破損は想定しない。</p> <p>5. 蒸気影響評価の実施手順について</p> <p>図 3～図 6 で示した評価対象範囲について蒸気影響評価を実施した。評価に当たっては、次の手順 1～6 で実施した。</p> <p>手順 1 防護対象設備の抽出（没水、被水、蒸気共通） 手順 2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 手順 3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 プラントの相違により、抽出された対象が異なる。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-4の記載を転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 想定破損の方針の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 見出しをつけて読みやすくした</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定 手順5 蒸気拡散解析の実施（2つの蒸気影響低減対策を考慮） 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認</p> <p>大飯3号炉の1例 (E/B E.L. +17.1m 非再生冷却器室付近) を次ページ以降に示す。</p> <p>(1) 手順1 防護対象設備の抽出 防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統並びに使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統から選定した。</p>  <p>青字 防護対象設備</p>		<p>手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定 手順5 蒸気拡散解析の実施（蒸気影響低減対策を考慮） 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認</p> <p>泊発電所3号炉の1例 (R/B T.P. 17.8m 非再生冷却器室付近) を次ページ以降に示す。</p> <p>(1) 手順1 防護対象設備の抽出 防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統並びに使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統から選定した。</p>  <p>青字 防護対象設備</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しないので影響低減対策は1つである</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>(2) 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 蒸気影響を考慮すべき評価対象範囲の配管を特定した。</p>		<p>(2) 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定 蒸気影響を考慮すべき評価対象範囲の配管を特定した。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

図9 防護対象設備の抽出

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

図7 防護対象設備の抽出

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図10 高エネルギー配管の特定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。</p>  <p>図11 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	 <p>図12 高エネルギー配管の特定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。</p>  <p>図13 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	 <p>図14 高エネルギー配管の特定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。</p>  <p>図15 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定</p> <p>破損形状は補助蒸気供給配管以外の配管は完全全周破断を想定、補助蒸気供給配管は図12のフローに基づき決定した。</p> <pre> graph TD A["想定破損評価対象配管"] --> B["内圧、負重及び地震(0.25g)による塑性応力が最も高くなるものと代表する"] B --> C["標準評価で建設時に標準支持鋼管法に基づく評価を適用している箇所か？"] C -- No --> D["配管仕様(内径、外径、壁厚等)から標準支持鋼管法により代表配管プロックを確定"] D --> E["代表配管プロックか？"] E -- No --> F["3次元はりモデル解析"] F --> G["評価基準(0.85a, 0.45a)を満足するか？"] G -- Yes --> H["評価終了"] G -- No --> I["対策検討"] I --> J["評価結果の確認"] J --> K["評価基準(0.85a, 0.45a)を満足するか？"] K -- Yes --> L["3次元はりモデル解析"] K -- No --> M["対策検討"] M --> N["評価終了"] N --> O["評価終了"] O --> P["対策検討"] </pre> <p>図12 高エネルギー配管の破損形状の評価フロー</p>		<p>(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定</p> <p>破損形状は補助蒸気系以外の配管は完全全周破断を想定、補助蒸気系は図10のフローに基づき決定した。</p> <p>なお、蒸気発生器プローダウン系(主蒸気管室外)及び主蒸気系(主蒸気管室外)は応力評価により破損しないことを確認した。</p> <pre> graph TD A["想定破損評価対象配管"] --> B["内圧、負重及び地震(0.25g)による塑性応力が最も高くなるものと代表する"] B --> C["標準評価で建設時に標準支持鋼管法に基づく評価を適用している箇所か？"] C -- No --> D["配管仕様(内径、外径、壁厚等)から標準支持鋼管法により代表配管プロックを確定"] D --> E["代表配管プロックか？"] E -- No --> F["3次元はりモデル解析"] F --> G["評価基準(0.85a, 0.45a)を満足するか？"] G -- Yes --> H["評価終了"] G -- No --> I["対策検討"] I --> J["評価結果の確認"] J --> K["評価基準(0.85a, 0.45a)を満足するか？"] K -- Yes --> L["3次元はりモデル解析"] K -- No --> M["対策検討"] M --> N["評価終了"] N --> O["評価終了"] O --> P["対策検討"] </pre> <p>図10 高エネルギー配管の破損形状の評価フロー</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 想定破損の方針の相違。</p>
<p>(5) 手順5 蒸気拡散解析の実施</p> <p>①解析コードについて</p> <p>今回、蒸気拡散解析には、米国NAI社(Numerical Applications Inc.)により開発された汎用熱流解析コードであるGOTHICコードを用いた。</p> <p>GOTHICコードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。</p> <p>今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価し</p>		<p>(5) 手順5 蒸気拡散解析の実施</p> <p>①解析コードについて</p> <p>今回、蒸気拡散解析には、米国NAI社(Numerical Applications Inc.)により開発された汎用熱流解析コードであるGOTHICコードを用いた。(補足説明資料19)</p> <p>GOTHICコードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。</p> <p>今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価し</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 泊のGOTHICコードの詳細については補足説明資料19にまとめて記載する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>た。</p> <p>なお、当該コードの妥当性については、MHIにより解析結果と試験データとの比較により確認されている。</p> <p>②主なインプットデータ</p> <p>蒸気拡散解析における主なインプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画体積及びバス開口面積 ・空調条件（給排気量及び位置） ・区画初期条件（温度、湿度、圧力） ・破損想定機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量 <p>③主なアウトプットデータ</p> <p>蒸気拡散解析における主なアウトプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画ごとの環境条件（温度及び湿度） <p>④解析の保守性について</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判断基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように以下のとおり解析条件を保守的に設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放出流量は、安全解析のECCS性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ・ヒートシンクとなる構造物（コンクリート壁等）への熱伝達による温度低下を考慮しない ・温度センサ等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定 ・蒸気止め弁の閉止時間を実動作時間(21秒)に対し長め(25秒)に設定 ・蒸気止め弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開時と同じとして設定 <p>⑤蒸気拡散解析の方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手順3で設定した蒸気漏えい影響範囲を空調の流れを模擬で 		<p>た。</p> <p>なお、当該コードの妥当性については、MHI（メーカー）により解析結果と試験データとの比較により確認されている。</p> <p>また、当該コードの解析に当たっては解析業務の品質を確保するため、事業者による解析結果等の検証を実施している。</p> <p>②主なインプットデータ</p> <p>蒸気拡散解析における主なインプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画体積及びバス開口面積 ・空調条件（給排気量及び位置） ・区画初期条件（温度、湿度、圧力） ・破損想定機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量 <p>③主なアウトプットデータ</p> <p>蒸気拡散解析における主なアウトプットデータは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画ごとの環境条件（温度及び湿度） <p>④解析の保守性について</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判断基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように以下のとおり解析条件を保守的に設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放出流量は、安全解析のECCS性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ・ヒートシンクとなる構造物（コンクリート壁等）への熱伝達による温度低下を考慮しない ・温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定 ・蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間（21秒）に対し長め（25秒）に設定 ・蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開時と同じとして設定 <p>⑤蒸気拡散解析の方法について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手順3で設定した蒸気漏えい影響範囲を空調の流れを模擬で 	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>QMSにおいて事業者は解析業務管理をルール化している。</p>
			<p>【大飯】</p> <p>設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>きるよう蒸気拡散解析区画に分割</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気拡散解析区画内にある高エネルギー配管の想定破損時の各解析区画の環境条件を解析  <p>図 13 GOTHIC のモデル設定例</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>きるよう蒸気拡散解析区画に分割</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気拡散解析区画内にある高エネルギー配管の想定破損時の各解析区画の環境条件を解析  <p>図 11 GOTHIC のモデル設定例</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>(6) 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認</p> <p>①蒸気拡散解析結果の例</p> <p>蒸気拡散解析結果の例を2例示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・例1 抽出配管3B ターミナルエンド完全全周破断の例 <p>温度センサによる検知 (50°C以上で温度高警報、60°C以上で温度異常高警報)、その他パラメータを踏まえて中央から手動隔離することで防護対象設備の確認済耐環境温度 (120°C) 以下に抑えられることが確認できた。</p>		<p>(6) 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認 (補足説明資料20)</p> <p>①蒸気拡散解析結果の例</p> <p>蒸気拡散解析結果の例を2例示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・例1 抽出配管3B ターミナルエンド完全全周破断の例 <p>温度検出器による検知 (50°C以上で温度高警報、60°C以上で温度異常高警報)、その他パラメータを踏まえて中央から手動隔離することで防護対象設備の確認済耐環境温度 (120°C) 以下に抑えられることが確認できた。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果について補足説明資料20にまとめて記載する</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>※1 蒸気漏えい時 (非再生冷却器室内抽出配管 3B ターミナルエンド完全全周破断) の蒸気の流れ 大飯 3号炉 E/B E.L. +17.1m (非再生冷却器室付近)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>※2 脱離区間 (冷却材供給管)</p> </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>※3 脱離区間 (冷却材供給管)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>※4 脱離区間 (冷却材供給管入口管)</p> </div> </div>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>図 14 例 1 の結果</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div>		<p>図 12 例 1 の結果</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</div>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>
<p>・例 2 補助蒸気供給配管 1B 一般部完全全周破断の例</p> <p>温度センサによる検知(60°C)で蒸気止め弁を自動閉止すること で防護対象設備の確認済耐環境温度(120°C)以下に抑えられるこ とが確認できた。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>※2 蒸気漏えい時(補助蒸気供給配管 1B 一般部完全全周破断)の蒸気の流れ 大飯 3号炉 E/B E.L. +26.0m</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>※2 脱離区間 (冷却材供給管)</p> </div> </div>		<p>・例 2 補助蒸気系 1B 一般部完全全周破断の例</p> <p>温度検出器による検知 (60°C) で蒸気しゃ断弁を自動閉止する ことで防護対象設備の確認済耐環境温度 (120°C) 以下に抑えられ ることが確認できた。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>※2 脱離区間 (冷却材供給管)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>※3 脱離区間 (冷却材供給管入口管)</p> </div> </div>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>図 15 例 2 の結果</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div>		<p>図 13 例 2 の結果</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</div>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②防護対象設備の耐蒸気性について</p> <p>防護対象設備が、120°Cの耐蒸気性能を有することを蒸気曝露試験により確認した。※1</p> <p>試験方法は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試験対象設備は蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出 ・試験温度プロファイルは、解析結果を包絡する系統自動／手動隔離時の蒸気拡散解析結果を考慮 ・供試体に蒸気を直接噴霧し、蒸気曝露中※2及び蒸気曝露後に信号や実動作により健全性を確認  <p>【供試体】 電動弁、空気作動弁、ダンパー、伝送器、蒸気吹き荒れ、温度スイッチ、閥等 蒸気曝露試験イメージ図</p> <p>試験温度プロファイル</p> <p>蒸気曝露試験概要</p>		<p>②防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>防護対象設備が、120°Cの耐蒸気性能を有することを蒸気曝露試験により確認した。※1 (補足説明資料22)</p> <p>試験方法は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・試験対象設備は蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出 ・試験温度プロファイルは、解析結果を包絡する系統自動／手動隔離時の蒸気拡散解析結果を考慮 ・供試体に蒸気を直接噴霧し、蒸気曝露中※2及び蒸気曝露後に信号や実動作により健全性を確認  <p>【供試体】 電動弁、空気作動弁、ダンパー、伝送器、蒸気吹き荒れ、温度スイッチ、閥等 蒸気曝露試験イメージ図</p> <p>試験温度プロファイル</p> <p>蒸気曝露試験概要</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊の防護対象設備の耐蒸気性能については補足説明資料22にまとめて記載する。</p>

※1 モータは机上評価を実施

※2 蒸気曝露中に信号、実動作による健全性を確認できないものについては、曝露後の状態から曝露中の健全性を考察

参考資料1

1. ターミナルエンド改造箇所の例



図1 大飯3号炉ターミナルエンド改造箇所(C/B E.L. + 26.1m)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

※1 モータ及び電気ヒータは机上評価を実施

※2 蒸気曝露中に信号、実動作による健全性を確認できないものについては、曝露後の状態から曝露中の健全性を考察

【大飯】
記載表現の相違

【大飯】
設計方針の相違

泊では蒸気暴露試験を実施していない電気ヒータについて机上評価を実施した。


【大飯】
設計方針の相違

泊ではターミナルエンド部については完全全周破断を想定し溢水影響評価を実施し、防護対象設備の安全機能が損なわないことを確認しているため、改造対策は不要である。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・ターミナルエンド部（アンカー）をUボルトに変更し、非ターミナルエンド化を行った。</p> <p>・改造後の配管は、溢水ガイドにしたがい一般部と同じ評価を行った。</p> <p style="text-align: right;">参考資料2</p> <p>1. 蒸気漏えい検知用温度センサの設置場所の考え方</p> <p>温度センサは、蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに1個設置した。</p> <p>ただし、以下の区画は除いた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー配管や防護対象設備が共にない区画（パターン1） ・蒸気拡散解析結果、最高温度が60°C（防護対象設備の通常仕様温度程度）未満の区画（パターン2） ・蒸気拡散経路の上流側区画に温度センサを設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側区画（パターン3）  <p>【パターン1】 区画① (漏えい) と区画② (60°C以上) の間に防護対象設備があるが、高エネルギー配管がないため、温度センサは設置しない。</p> <p>【パターン2】 区画① (漏えい) と区画② (60°C未満) の間に防護対象設備があるが、高エネルギー配管があるため、温度センサは設置する。</p> <p>【パターン3】 区画① (漏えい) と区画② (60°C以上) の間に防護対象設備があるが、高エネルギー配管があるため、温度センサは設置する。</p> <p>図1 溫度センサ設置場所の考え方</p>			<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊ではターミナルエンド部については完全周破断を想定し溢水影響評価を実施し、防護対象設備の安全機能が損なわぬことを確認しているため、改造対策は不要である。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>蒸気漏えい検知用温度センサの設置場所の考え方は、補足説明資料21に記載する。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>蒸気漏えい検知用温度センサの設置場所の考え方は、補足説明資料21に記載する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>参考資料3</p> <p>1. 耐蒸気性能試験の様子</p>  <p>図1 耐蒸気性能試験の様子</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>耐蒸気性能試験については、補足説明資料22に記載する。</p>
<p>参考資料4</p> <p>1. 耐蒸気性能試験の結果の例（電動弁駆動装置）</p> <p>試験内容</p> <p>電動弁駆動装置を120°Cの蒸気環境（120°C40分+100°C20分）に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。</p> <p>なお、6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁（耐熱温度130°C）であることから、健全性に問題はない」と判断していた。</p> <p>今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>耐蒸気性能試験の結果について は、補足説明資料22に記載する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
  供試体写真 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が動作されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C 40分時点で実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table>	内容	結果	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が動作されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C 40分時点で実施した。)	良	試験後	同上			<p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u> 耐蒸気性能試験の結果について は、補足説明資料22に記載する。</p>
内容	結果								
操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が動作されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C 40分時点で実施した。)	良								
試験後	同上								
<p>添付資料 1.4.1-4</p> <p>想定破損による溢水影響評価 (蒸気影響評価)</p> <p>想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響について は、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下、「溢水ガイド」という。）にしたがい、防護対象設備の機能維持が図れるこ とを確認している。</p> <p>1. 想定破損による溢水影響評価の流れ 図1に蒸気影響評価のフローを示す。</p>			<p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u> 補足説明資料17に転記して読みや すくした。</p> <p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u></p>						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<pre> graph TD A[蒸気溢水源及び溢水量の想定] --> B[蒸気放出流量の算出] B --> C[蒸気影響評価] C --> D[防護対象設備の耐環境温度確認] D --> E[防護対象設備の耐蒸気性能試験 or 防護対象設備の仕様温度] E --> F[耐環境温度の確認] F --> G[蒸気拡散解析の実施] G --> H[蒸気影響範囲の設定] H --> I[防護対象設備設置区画の耐環境温度算出] I --> J[蒸気漏えい影響範囲の設定] J --> K[蒸気漏えい影響範囲の実験] K --> L[蒸気影響範囲と対策の実施] L --> M[環境温度(蒸気拡散解析結果) <= 耐環境温度] M -- NO --> N[評価終了] M -- YES --> O[モータは軸上評価] </pre> <p>図1 蒸気影響評価フロー</p> <p>(蒸気溢水源及び溢水量の想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○溢水ガイドにしたがって高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定 ○配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出 (蒸気影響評価) ○溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出 ○防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認 ○蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※ <p>※ 大飯3号炉及び4号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに、「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を、確認済耐環境温度として評価に用いた。(「4.(6)防護対象設備の耐蒸気性能について」参照。)</p>			補足説明資料17に記載して読みやすくした。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等の抽出について</p> <p>蒸気影響評価では溢水ガイドにしたがって、溢水源を抽出している。</p> <p>具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。</p> <p>ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A(1B)を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A(1B)以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。</p> <p>上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表1に示す。</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p>

表1 蒸気影響評価対象選定表

系統名	対象範囲	設置場所 ^{※1}	低温配管	蒸気影響評価対象
1次冷却系	1次冷却配管	C/V	—	○ ^{※2}
化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	C/V	—	○ ^{※2}
化学体積制御系	抽出配管	C/V	—	○ ^{※2}
化学体積制御系	封水注入配管 充てん配管	E/B	○	—
化学体積制御系	抽出配管	E/B	—	○ ^{※2}
主給水系 (補助給水系含む)	主給水管他	MS 室	—	○ ^{※2}
主蒸気系	主蒸気管他	MS 室	—	○ ^{※2}
補助蒸気系	補助蒸気 供給配管	E/B C/B	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン系	蒸気発生器プローダウン配管	C/V	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン サンプル系	蒸気発生器 プローダウン サンプル配管	C/V	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン系	蒸気発生器プローダウン配管	MS 室 BD 室	—	○ ^{※2}
蒸気発生器 プローダウン サンプル系	蒸気発生器 プローダウン サンプル配管	E/B	—	○ ^{※2} ^{※4}
2次系の高エネルギー配管等を有する系統	2次系の高エネルギー配管	T/B	—	— ^{※3}

※1 「原子炉格納容器:C/V」、「原子炉周辺建屋:E/B」、「主蒸気・主給水管室:MS 室」。

「精細建屋:C/B」「タービン建屋:T/B」「プローダウンサンク室:BD 室」のこと。以降も同じ。

※2 「3. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内における蒸気影響について」にて評価。

※3 「4. 原子炉周辺建屋(MS 室を除く) 及び精細建屋における蒸気影響について」にて評価。

※4 25A(1B)以下の蒸気影響評価対象配管として抽出。

※5 2次系の高エネルギー配管等は、設置されているタービン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 原子炉格納容器及び主蒸気・主給水管室内における蒸気影響について</p> <p>(1)原子炉格納容器内</p> <p>C/V内の防護対象設備は、設計基準事故において環境が最も厳しくなる1次冷却材喪失事故（以下、「LOCA」という。）に伴う蒸気影響に対しても機能維持が図れるよう考慮している。</p> <p>(2)主蒸気・主給水管室内</p> <p>MS室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境が最も厳しくなる主蒸気管破断事故（以下、「MSLB」という。）に伴う蒸気影響に対しても機能維持が図れるよう考慮している。</p> <p>具体的には、MSLBに伴って放出された蒸気により、MS室は全域が高温及び高圧の蒸気雰囲気となる。MS室内の防護対象設備は解析で求められた高温、高圧環境に対して機能維持が図れるよう、設計及び試験を実施している。</p>  <p>図2 LOCA、MSLB時を考慮した温度及び圧力変化 (典型的な例)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。</p>
<p>4. 原子炉周辺建屋（MS室を除く）及び制御建屋における蒸気影響について</p> <p>E/B及びC/Bの蒸気影響については、「溢水ガイド」に基づいた評価及び対策を実施し、防護対象設備の機能維持を確認している。</p> <p>(1)蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統について</p> <p>E/B及びC/Bにおける蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管（以下、「蒸気評価配管」という。）及び機器を有する系統は、表1より「抽出配管」、「補助蒸気供給配管」及び「蒸気発生器プロ</p>			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>「ダウサンプル配管」である。</p> <p>抽出配管は、通常運転中、非再生冷却器により約50°Cまで冷却されることから、評価対象範囲は、「C/V貫通部～非再生冷却器」の間となる。(図3)</p> <p>補助蒸気供給配管は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。(図4)</p> <p>蒸気発生器プローダウンサンプル配管は、通常運転中、蒸気発生器プローダウンサンプル冷却器により約50°Cまで冷却されることから、評価対象範囲は「C/V貫通部～蒸気発生器プローダウンサンプル冷却器」の間となる。(図5)</p>  <p>図3 抽出配管概要図</p>  <p>図4 補助蒸気供給配管概要図</p>  <p>図5 蒸気発生器プローダウンサンプル配管概要図</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)



赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2)蒸気評価配管の想定破損について</p> <p>蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。</p> <p>なお、評価上の破損の想定位置は1箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。</p> <p>補助蒸気供給配管のうち、25A超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力 S_n が許容応力 S_a の0.8倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを想定する。</p> <p>その他の配管については、完全全周破断を想定する。(別紙1)</p> <p>(3)蒸気評価配管の想定破損による蒸気拡散解析について</p> <p>蒸気拡散解析には、米国 NAI 社により開発された汎用熱流解析コードである GOTHIC コードを用いている。なお、当該コードは米国における格納容器関連の健全性評価の申請に使用されるなど実績豊富なコードである。(別紙2)</p>  <p>図 6 GOTHIC コードによる蒸気拡散解析概要図</p> <p>枠内の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>補足説明資料17に転記して読みやすくした。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 蒸気影響緩和対策について</p> <p>a. 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>蒸気漏えい時に 60°C以上となる区画に対しても温度センサを設けるとともに、補助蒸気供給配管については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気止め弁を、60°C以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。</p> <p>なお、温度センサは、3号炉のE/B及びC/Bに17個^{※1}、4号炉のE/B及びC/Bに14個^{※1}設置している。(別紙3)</p> <p>※1 個数に特定配置温度センサは含んでいない。特定配置温度センサの詳細は別紙3に記載。</p>  <p>図 7 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図</p> <p>b. ターミナルエンド部への防護カバーの設置について</p> <p>補助蒸気供給配管のターミナルエンド部の完全全周破断に対して、「蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離」では影響緩和が十分でない箇所について防護カバーを設置し、漏えい蒸気量を抑制して環境への温度影響を軽減させることができる。</p> <p>評価の結果、3号炉及び4号炉のほう酸補給タンク補助蒸気入口配管(40A(11/2B))ターミナルエンド部に1箇所ずつ防護カバーを取り付けている。</p>  <p>図 8 配管ターミナルエンド部の防護カバーの構造例</p>		<p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離の概要は、補足説明資料21に記載した。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離の概要は、補足説明資料21に記載した。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊では防護カバーを設置しない。</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5)蒸気評価配管の想定破損による環境影響の解析結果について 蒸気評価配管の想定破損に伴う蒸気漏えい及びその緩和対策を考慮した環境への影響は、GOTHICコードによる蒸気拡散解析の結果から防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限できていることを確認しているため問題ない。(別紙4) 評価結果のうち系統別最高温度区画を表2、3に示す。</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 系統別最高温度区画の評価結果は、添付資料19に記載した。</p>

表2 系統別最高温度区画の評価結果 (3号炉)

対象範囲	防護対象設備	隔壁	最大温度	影響評価	判定
抽出配管	3充てんライン格納容器隔離弁(3V-CS-157)他	遠隔手動	95°C	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的緩やかであり、温度センサやシステムパラメータを踏まえて中央制御室から遠隔隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○
補助蒸気供給配管	3A中央制御室空調ファン他	自動	102°C	蒸気漏えいによる環境温度の変化は急であるが、温度センサで検知し、自動隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○
蒸気発生器プローダウンサンプル配管	3A制御用空気供給母管圧力(3PT-1800)他	遠隔手動	95°C	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的緩やかであり、温度センサやシステムパラメータを踏まえて中央制御室から遠隔隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○

※1 蒸気性能試験及び直接噴射による影響評価にて、すべての防護対象設備について120°Cの耐蒸気性能を有することを確認している。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料17)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表3 系統別最高温度区画の評価結果 (4号炉)							
対象範囲	防護対象設備	隔離	最大温度	影響評価	判定※1		
抽出配管	4充てんライングラブ 納容器隔壁弁(4V-C S-157)他	遠隔手動	95°C	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的緩やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遠隔隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○		【大飯】 記載方針の相違 系統別最高温度区画の評価結果は、添付資料19に記載した。
補助蒸気供給配管	4A中央制御室空調ファン他	自動	95°C	蒸気漏えいによる環境温度の変化は急であるが、温度センサで検知し、自動隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○		
蒸気発生器プローダウンサンブル配管	4A制御用空気供給母管圧力(4PT-18 00)他	遠隔手動	95°C	蒸気漏えいによる環境温度の変化は比較的緩やかであり、温度センサや系統パラメータを踏まえて中央制御室から遠隔隔離することで防護区画を防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限することができる。	○		
※1 耐蒸気性能試験及び直接噴射による影響評価にて、すべての防護対象設備について 120°C の耐蒸気性能を有することを確認している。							
(6) 防護対象設備の耐蒸気性能について							
電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」※2を実施した。この結果、防護対象設備は、120°Cの蒸気環境下において耐蒸気性能を有することを確認した。(別紙5)							
※2 モータは机上評価							
【大飯】 記載方針の相違 大飯の補足資料4-1と記載が重複していたため、補足説明資料17には転記しない。							

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足添付資料18)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>4-2 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>1. 原子炉格納容器内の主蒸気管、主給水管の破断について 耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断(以下「MSLB」という。)も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。 なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。</p>	<p>補足説明資料4</p> <p>本資料は、原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響についてまとめたものである。 I. では原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について、II. では原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について、III. では主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について記載する。</p>	<p>補足説明資料18</p> <p>原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響について</p> <p>I. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について 1. 原子炉格納容器内の主蒸気管、主給水管の破断について 耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断(以下「MSLB」という。)も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。 なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯では複数の補足資料に分けて記載されていた項目を、泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 大飯では複数の補足資料に分けて記載されていた項目を、泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図1 LOCA、MSLBを考慮した温度及び圧力変化(典型的な例) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div>	 図1 LOCA、MSLBを考慮した温度及び圧力変化(典型的な例) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">枠囲みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</div>	 図1 LOCA、MSLBを考慮した温度及び圧力変化(典型的な例) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">枠囲みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</div>	【大飯】 記載表現の相違
<p>2. 原子炉格納容器内防護対象設備の保守管理について</p> <p>耐環境性仕様である原子炉格納容器内の防護対象設備については、定期点検及び定期取替えを実施し、プラントの安全機能に影響のないようにしている。</p> <p>定期点検については、外観点検及び絶縁抵抗測定の他、各設備に応じた特性試験及び入出力試験を実施している。</p> <p>また、定期取替えについては、検証寿命等を考慮して取替えの周期を定め、この周期内での取替えを実施している。</p>		<p>2. 原子炉格納容器内防護対象設備の保守管理について</p> <p>耐環境性仕様である原子炉格納容器内の防護対象設備については、定期点検及び定期取替えを実施し、プラントの安全機能に影響のないようにしている。</p> <p>定期点検については、外観点検及び絶縁抵抗測定の他、各設備に応じた特性試験及び入出力試験を実施している。</p> <p>また、定期取替えについては、検証寿命等を考慮して取替えの周期を定め、この周期内での取替えを実施している。</p>	【大飯】 設計方針の相違 保守管理の相違

表1 格納容器内高レンジエリアモニタの保守管理の例

点検内容	点検周期 [回/定検]
外観点検	1/1
絶縁抵抗測定	1/1
静電容量測定	1/1
特性試験	1/1
入出力試験	1/1
定期取替	1/30

表1 格納容器内高レンジエリアモニタの保守管理の例

点検内容	点検周期 [回/定検]
外観点検	1/1
絶縁抵抗測定	1/1
静電容量測定	1/1
特性試験	1/1
入出力試験	1/1
定期取替	1/9

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																
表2 原子炉格納容器内防護対象設備の定期取替周期		表2 原子炉格納容器内防護対象設備の定期取替周期																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備</th><th>取替周期</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁駆動装置</td><td>~※1</td></tr> <tr> <td>空気制御弁</td><td>リミットスイッチ ~17.6年</td></tr> <tr> <td></td><td>電磁弁 ~4年</td></tr> <tr> <td>伝送器</td><td>~19.8年</td></tr> <tr> <td>温度計</td><td>~35.5年</td></tr> <tr> <td>中性子束検出器</td><td>~5年</td></tr> <tr> <td>格納容器内高レンジエリアモニタ</td><td>~30年</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 60年の健全性を確認済み</p>	設備	取替周期	電動弁駆動装置	~※1	空気制御弁	リミットスイッチ ~17.6年		電磁弁 ~4年	伝送器	~19.8年	温度計	~35.5年	中性子束検出器	~5年	格納容器内高レンジエリアモニタ	~30年		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備</th><th>取替周期</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁駆動装置</td><td>~※1</td></tr> <tr> <td>空気制御弁</td><td>リミットスイッチ ~15年</td></tr> <tr> <td></td><td>電磁弁 ~6年</td></tr> <tr> <td>伝送器</td><td>~17年</td></tr> <tr> <td>温度計</td><td>~28年</td></tr> <tr> <td>中性子束検出器</td><td>~5年</td></tr> <tr> <td>格納容器内高レンジエリアモニタ</td><td>~30年</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 60年の健全性を確認済み</p>	設備	取替周期	電動弁駆動装置	~※1	空気制御弁	リミットスイッチ ~15年		電磁弁 ~6年	伝送器	~17年	温度計	~28年	中性子束検出器	~5年	格納容器内高レンジエリアモニタ	~30年	
設備	取替周期																																		
電動弁駆動装置	~※1																																		
空気制御弁	リミットスイッチ ~17.6年																																		
	電磁弁 ~4年																																		
伝送器	~19.8年																																		
温度計	~35.5年																																		
中性子束検出器	~5年																																		
格納容器内高レンジエリアモニタ	~30年																																		
設備	取替周期																																		
電動弁駆動装置	~※1																																		
空気制御弁	リミットスイッチ ~15年																																		
	電磁弁 ~6年																																		
伝送器	~17年																																		
温度計	~28年																																		
中性子束検出器	~5年																																		
格納容器内高レンジエリアモニタ	~30年																																		
<p>3. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響評価について</p> <p>耐環境性仕様である原子炉格納容器内防護対象設備については、LOCA時の原子炉格納容器内環境に対して機能維持が図れるよう、以下のことを確認している。確認結果の一覧は別表に示す。</p> <p>(1)被水影響</p> <p>LOCAに伴い原子炉格納容器内圧力が上昇すると、格納容器スプレイが動作し、スプレイ水により防護対象設備が被水する。原子炉格納容器内防護対象設備は、スプレイ水に対しても機能維持が図れることを、1.に述べた環境試験により確認している。</p> <p>(2)没水影響</p> <p>LOCAに伴う炉心注入及び格納容器スプレイにより、燃料取替用水ピット及び蓄圧タンクの保有水が原子炉格納容器内に注水される。LOCA時に機能要求のある防護対象設備は、1次冷却系の漏えい水の他、これらの保有水全量が原子炉格納容器内にたまつた場合においても、没水しない高さに設置している。</p> <p>(3)蒸気影響</p> <p>LOCAに伴い原子炉格納容器内には蒸気が充満する。原子炉格納容器内防護対象設備は、蒸気環境下においても機能維持が図れることを、1.に述べた環境試験により確認している。</p>		<p>3. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響評価について</p> <p>耐環境性仕様である原子炉格納容器内防護対象設備については、LOCA時の原子炉格納容器内環境に対して機能維持が図れるよう、以下のことを確認している。確認結果の一覧は別表に示す。</p> <p>(1) 被水影響</p> <p>LOCAに伴い原子炉格納容器内圧力が上昇すると、格納容器スプレイが動作し、スプレイ水により防護対象設備が被水する。原子炉格納容器内防護対象設備は、スプレイ水に対しても機能維持が図れることを1.に述べた環境試験により確認している。</p> <p>(2) 没水影響</p> <p>LOCAに伴う炉心注入及び格納容器スプレイにより、燃料取替用水ピット及び蓄圧タンクの保有水が原子炉格納容器内に注水される。LOCA時に機能要求のある防護対象設備は、1次冷却系の漏えい水の他、これらの保有水全量が原子炉格納容器内にたまつた場合においても、没水しない高さに設置している。</p> <p>(3) 蒸気影響</p> <p>LOCAに伴い原子炉格納容器内には蒸気が充満する。原子炉格納容器内防護対象設備は、蒸気環境下においても機能維持が図れることを1.に述べた環境試験により確認している。</p>	<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>保守管理の相違</p>																																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料 18)

赤字 :設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 :記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 :記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由				
			別表						別表				
大飯3号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)			泊発電所3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)						【大飯】				
系統	防護対象設備	Tag No.	没水評価 ⁽¹⁾ 機能喪失高さ (E.L. + m)	被水 評価	蒸気 評価	系統	機器名称	機器番号	没水評価 ⁽¹⁾ 機能喪失高さ (T.P.)	被水 評価	蒸気 評価		
化学体積制御系	3A 3次加压器運転手半 3次冷却材ポンプ封水ライン格納器第1隔壁弁	3PVC-452A, B 3V-RK-077	○ 45.60 ○ 21.60	○ ○	○ ○	1次冷却系	加圧器逃げ弁	3PVC-452A, B	○ 39.1m	○ ○	○ ○		
	3抽出ライン第1止め弁	3LV-C-451	○ ○ ⁽²⁾	18.63	○ ○	化粧体積制御系	1次冷却材ポンプ封水戻りライン C/V 内側隔壁弁	3V-CS-254	○ 18.3m	○ ○	○ ○		
	3抽出ライン第2止め弁	3LV-C-452	○ ○ ⁽²⁾	18.63	○ ○	安全注入系	高圧注入ポンプ出口 C/V 内側隔壁弁	3V-SI-061A, B	○ 18.3m	○ ○	○ ○		
	3加圧ポンプオフィス出口格納容器	3V-CS-094A, B, C	○ ○	26.25	○ ○	余熱除去系	高圧側高圧注入A (B) ライン止め弁	3V-SI-062A, B	○ 18.3m	○ ○	○ ○		
	3加圧ポンプオフィス第1隔壁弁	3V-CS-169	○ ○	21.25	○ ○	原子炉冷却系	余熱除去A (B) ライン入口止め弁	3PV-410, 430	○ 20.6m	○ ○	○ ○		
	3冷却材ポンプ第1止め弁	3V-CS-301	○ ○	19.51	○ ○	試料採取系	余熱除去ポンプ入口 C/V 内側隔壁弁	3V-RH-002A, B	○ 15.18m	○ ○	○ ○		
	3冷却材ポンプ第2止め弁	3V-CS-302	○ ○	19.51	○ ○	制御用空気系	余熱除去冷却器出口 C/V 内側隔壁弁	3V-RH-033A, B	○ 18.3m	○ ○	○ ○		
	3-1冷却材ポンプ封水戻りライン格納器第1隔壁弁	3V-CS-310	○ ○	21.60	○ ○	格納容器滅圧装置	高圧側高圧注入ライン止め弁	3V-RH-034A, B	○ 18.3m	○ ○	○ ○		
	3A, 3B, 3C, 3Dポンプ封水戻りリリーフ	3V-CS-298A, B, C, D	○ ○	24.50	○ ○	被水	1次冷却材ポンプ封水戻りC/V 内側隔壁弁	3V-DP-001A, B	○ 36.1m	○ ○	○ ○		
	安全注入系	3A, 3B, 3C, 3Dポンプ封水戻りポンプ遮断弁	3V-SI-066A, B	○ ○	21.60	○ ○	試料採取装置	Bループ高圧側サンプリングライン C/V 内側隔壁弁	3V-SS-514	○ 21.0m	○ ○	○ ○	
		3A, 3B, 3C, 3Dポンプ封水戻りポンプ遮断弁注入ライン止め弁	3V-SI-067A, B	○ ○	21.49	○ ○		Cループ高圧側サンプリングライン C/V 内側隔壁弁	3V-SS-519	○ 21.0m	○ ○	○ ○	
		3A, 3B, 3C, 3Dポンプ封水戻りポンプ遮断弁注入A (B) ライン止め弁	3V-SI-182A, B, C, D	○ ○ ⁽³⁾	19.47	○ ○		制御用空気供給装置	制御用空気原子炉格納容器内供給弁	3V-IA-514A, B	○ 18.3m	○ ○	○ ○
	余熱除去系	3A, 3B, 3C, 3Dポンプ遮断弁高温側	3PV-C-430	○ ○	20.52	○ ○		格納容器滅圧装置	格納容器滅圧A (B) ライン格納容器内隔壁弁	3V-DP-001A, B	○ 36.1m	○ ○	○ ○
		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V入口格納容器隔壁	3V-BP-002A, B	○ ○	20.52	○ ○		被水	格納容器滅圧C/V 内側隔壁弁	3V-DP-001B	○ 36.1m	○ ○	○ ○
		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V入口格納容器隔壁	3V-BP-007A, B	○ ○	21.69	○ ○		試料採取装置	Bループ高圧側サンプリングライン C/V 内側隔壁弁	3V-SS-514	○ 21.0m	○ ○	○ ○
3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V入口格納容器隔壁		3V-BP-048A, B	○ ○	20.85	○ ○		Cループ高圧側サンプリングライン C/V 内側隔壁弁	3V-SS-519	○ 21.0m	○ ○	○ ○		
原子炉冷却系		3-1冷却材ポンプC/V冷却水戻りライン止め弁	3V-CC-427	○ ○	21.60	○ ○		放射性観測装置	放射性観測装置	3V-RM-001	○ 36.8m	○ ○	○ ○
		3加圧材ポンプC/V冷却水戻り	3V-SS-503	○ ○	21.60	○ ○							
		3加圧材ポンプC/V冷却水戻り	3V-SS-506	○ ○	21.60	○ ○							
1次系試料採取系		3Bポンプ試料採取ボンブ材採取ライン格納容器第1隔壁弁	3V-SS-522	○ ○	21.60	○ ○							
		3Bポンプ試料採取ボンブ材採取ライン格納容器第2隔壁弁	3V-SS-525	○ ○	21.60	○ ○							
制御用空気系		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V冷却材冷却用空気母管供給止め弁	3V-IA-510A	○ ○	21.40	○ ○							
		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V冷却材冷却用空気母管供給止め弁	3V-IA-510B	○ ○	21.60	○ ○							
廃棄物処理系	3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V冷却材冷却用空気母管供給止め弁	3V-VL-078	○ ○	21.25	○ ○								
		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V冷却材冷却用空気母管供給止め弁	3V-VL-083	○ ○	21.60	○ ○							
		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V冷却材冷却用空気母管供給止め弁	3V-VL-042	○ ○	21.25	○ ○							
		3A, 3B, 3C, 3DポンプC/V冷却材冷却用空気母管供給止め弁	3V-VL-143	○ ○	21.60	○ ○							
	炉内換気装置ガス	3炉内換気装置ガスバッジライン格納材第1隔壁弁	3V-IG-099	○ ○	21.60	○ ○							
	換気空調系	3格納容器内換気第1隔壁弁	3V-YS-055	○ ○	23.00	○ ○							
		3格納容器内換気第1隔壁弁	3V-YS-056	○ ○	36.10	○ ○							
	格納容器滅圧系	3A, 3B格納容器滅圧装置排気ライン格納材第1隔壁弁	3V-IP-001A, B	○ ○	21.10	○ ○							
放射性観測装置	3A, 3B格納容器滅圧装置排気ライン格納材第1隔壁弁	3V-RM-001	○ ○	26.40	○ ○								
	3A, 3B格納容器滅圧装置排気ライン格納材第1隔壁弁	3V-RM-001	○ ○	26.40	○ ○								

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由
大飯3号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)								泊発電所3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)				【大飯】
系統	防護対象設備	Tag No.	設水評価 ^{#1} 機能喪失高さ (E.L. + [n])	被水 評価	蒸気 評価	機器番号	機器名称	設水評価 ^{#1} 機能喪失高さ (T.P.)	被水 評価	蒸気 評価	【設備名称の相違】	
計測制御系	3-1次冷却材圧力	3PT-429, 430	○ 26.95	○ ○		1次冷却材圧力	3PT-410, 430	○ 16.8m	○ ○		【大飯】	
	3A, B, C, Dループ1次冷却材高温側・低温側 過渡度 (底域)	3TE-410, 415, 420, 425 3TE-430, 435, 440, 445	○ 22.90	○ ○		1次冷却材高溫側過渡度 (底域)	3TE-410, 420, 430	○ 18.0m	○ ○		【設備名称の相違】	
	3TE-411A, 411B 411C, 411D					1次冷却材底温側過渡度 (底域)	3TE-417, 427, 437	○ 22.2m	○ ○		【大飯】	
	3TE-421A, 421B					3TE-411A, 412A, 415A, 431C, 431D	3TE-421A, 425A, 425A 3TE-423A, 423A, 423A	○ 22.0m	○ ○		【設計方針の相違】	
	3A, B, C, Dループ1次冷却材高温側・低温側 過渡度 (底域)	3TE-431A, 431B 441C, 441D	○ 22.46	○ ○		1次冷却材高温側過渡度 (底域)	3TE-411A, 421A, 431B, 441B	○ 22.0m	○ ○		【プラント設計の相違】	
	3加圧器圧力	3PT-451, 452, 453, 454	○ 39.73	○ ○		1次冷却材底温側過渡度 (底域)	3TE-411B, 421B, 431B, 441B	○ 22.0m	○ ○			
	3冷却水位	3LI-451, 452, 453, 454	○ 26.98	○ ○		加圧器圧力	3PT-451, 452, 453, 454	○ 25.8m	○ ○			
	3格離器再循環サンプル水位(底域)・ 過渡度	3LI-451, 452, 453, 454	○ 21.00	○ ○		加圧器水位	3LI-451, 452, 453, 454	○ 18.8m	○ ○			
	3冷却水循環中性子束	3X-31, 32	○ 24.37	○ ○		格離器再循環サンプル水位 (底域、底域)	3LI-620, 630 3LI-621, 631	○ 15.5m	○ ○			
	3出力遮断中性子束	3X-41, 42, 43, 44	○ 24.37	○ ○		中性子遮断検出器	3WE31, 32	○ 17.5m	○ ○			
計測制御系	3A, B, C, D蒸気発生器底水位	3LI-461, 474, 484, 494	○ 21.38	○ ○		出力遮断検出器	3WE41A, B 3WE42A, B 3WE44A, B	○ 17.5m	○ ○			
	3LI-469, 461, 462, 463					蒸気発生器水位 (底域)	3LI-484, 474, 484	○ 18.8m	○ ○			
	3LI-470, 471, 472, 473	○ 26.98	○ ○			3LI-481, 481, 482, 483	○ 18.8m	○ ○				
	3LI-480, 481, 482, 483					3LI-470, 471, 472, 473	○ 25.8m	○ ○				
	3LI-490, 491, 492, 493					3LI-480, 481, 482, 483						
	3格離器高レンジエアモニタ(底 レジ) (底レジ)	3RE-91A, 91B, 92A, 92B	○ 33.60	○ ○		格離器高レンジエアモニタ (底レジ)	3RE-61A, 62A	○ 40.2m	○ ○			
	3次冷却材ポンプ回転数	3SF-418A, 428A 438A, 448A	#1 #2 #3			格離器高レンジエアモニタ (高レンジ)	3RE-61B, 62B	○ 40.2m	○ ○			
	3A, B, C, Dループ1次冷却材流量	3PT-412, 413, 414, 415 3PT-422, 423, 424, 425 3PT-432, 433, 434, 435 3PT-442, 443, 444, 445	#1 #2 #3	#1 #2 #3		1次冷却材流量	3PT-412, 413, 414, 415 3PT-422, 423, 424, 425 3PT-432, 433, 434, 435	#1 #2 #3	#1 #2 #3			

#1 溢水水位 E.L. +20.4m

#2 LOCA発生時に機能要求なし

※1 溢水水位 : T.P.15.1m

※2 LOCA時に機能要求なし

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濫水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																														
大飯4号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)				<p style="color:red; font-weight:bold;">【大飯】</p> <p style="color:red; font-style:italic;">設計方針の相違</p> <p style="color:red; font-style:italic;">プラント設計の相違</p>																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>防護対象設備</th> <th>Tag No.</th> <th>濫水評価^① 機能喪失高さ (E.L.+[m])</th> <th>被水 蒸気 評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">1次冷却系 化学体積 制御系</td> <td>4A, 4B加圧器蒸気止弁</td> <td>4PV-452A, B</td> <td>○ 45.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4加圧器逃がしタンクガス分析ライン 熱交換器第1段階</td> <td>4V-RC-077</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4抽出手栓第1段階</td> <td>4LCV-451</td> <td>○^② 18.63</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4抽出手栓第2段階</td> <td>4LV-452</td> <td>○^② 18.63</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4A, 4B, 4C抽出手栓手元出口格納容器 第1段階</td> <td>4V-CS-004A, B, C</td> <td>○ 26.25</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4加圧器補助スリーブ弁</td> <td>4V-CS-169</td> <td>○ 21.25</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4全開手栓ライン第1段階</td> <td>4V-CS-301</td> <td>○ 19.51</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4全開手栓ライン第2段階</td> <td>4V-CS-302</td> <td>○ 19.51</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4-1次冷却材ポンプ封水戻りライン格納 容器第1段階弁</td> <td>4V-CS-310</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4A, 4B, 4C, 4D-1次冷却材ポンプ封水戻り ライン止め弁</td> <td>4V-CS-208A, B, C, D</td> <td>○ A, B, D: ○ C:24.50</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">安全注入系</td> <td>4A, 4B耐圧注入ポンプ出口連絡弁</td> <td>4V-SI-006A, B</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4A, 4B耐圧注入ポンプ高溫側注入ライン 止め弁</td> <td>4V-SI-007A, B</td> <td>○ 21.40</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B, 4C, 4D耐圧タンク出口弁</td> <td>4V-SI-132A, B, C, D</td> <td>○^③ 19.47</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">余熱除去系</td> <td>4A, 4B, 4C, 4D余熱除去ポンプB, Cループ高溫側 4A-1次冷却材</td> <td>4PV-420, 430</td> <td>○ 20.52</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4A, 4B余熱除去ポンプA入口格納容器第1段階 4A-1次冷却材</td> <td>4V-RL-002A, B</td> <td>○ 20.52</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4A, 4B余熱除去ポンプA出口連絡弁</td> <td>4V-RL-047A, B</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原子炉 補機冷却系</td> <td>4B, Cループ高温側注入ライン手元止弁</td> <td>4V-RL-048A, B</td> <td>○ 20.85</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4-1次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納 容器第1段階弁</td> <td>4V-CC-427</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4加圧器相溶試料採取ライン格納容器 第1段階</td> <td>4V-SS-503</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1次系 試料採取系</td> <td>4加圧器相溶試料採取ライン格納容器 第1段階</td> <td>4V-SS-506</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B, Cループ高温側試料採取ライン格納容器 第1段階</td> <td>4V-SS-522</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B, Cループ高温側試料採取ライン格納容器 第1段階</td> <td>4V-SS-525</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4B, 4C, 4D耐圧タンク試料採取ライン 格納容器第1段階</td> <td>4V-SS-593A, B, C, D</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B耐圧タンク用空気母管供給止弁</td> <td>4V-IA-510A</td> <td>○ 21.40</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B耐圧タンク用空気母管供給止弁</td> <td>4V-IA-510B</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4B耐圧冷却材ドレンタンクガス分析 ライン格納容器第1段階</td> <td>4V-4L-078</td> <td>○ 21.25</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B耐圧冷却材ドレンタンクベントラ 4B耐圧冷却材ドレン手元止弁</td> <td>4V-VL-083</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4格納容器冷却材ドレンポンプ出口格納 容器第1段階弁</td> <td>4V-VL-042</td> <td>○ 21.25</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4格納容器サンプルポンプ出口格納容器第 1段階</td> <td>4V-VL-143</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B内燃重計測装置ガ スバージ系</td> <td>4V-IG-009</td> <td>○ 21.60</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B内燃重計測装置ガスバージ系</td> <td>4V-VS-055</td> <td>○ 23.90</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B内燃重計測装置ガスバージ系</td> <td>4V-VS-056</td> <td>○ 36.70</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B格納容器取扱装置排気ライン格納 容器第1段階弁</td> <td>4V-OP-001A, B</td> <td>○ 21.10</td> <td>○ ○</td> </tr> <tr> <td>4B格納容器サンプル取り出しライン格納 容器第1段階弁</td> <td>4V-RW-001</td> <td>○ 26.40</td> <td>○ ○</td> </tr> </tbody> </table>	系統	防護対象設備	Tag No.	濫水評価 ^① 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 蒸気 評価	1次冷却系 化学体積 制御系	4A, 4B加圧器蒸気止弁	4PV-452A, B	○ 45.60	○ ○	4加圧器逃がしタンクガス分析ライン 熱交換器第1段階	4V-RC-077	○ 21.60	○ ○	4抽出手栓第1段階	4LCV-451	○ ^② 18.63	○ ○	4抽出手栓第2段階	4LV-452	○ ^② 18.63	○ ○	4A, 4B, 4C抽出手栓手元出口格納容器 第1段階	4V-CS-004A, B, C	○ 26.25	○ ○	4加圧器補助スリーブ弁	4V-CS-169	○ 21.25	○ ○	4全開手栓ライン第1段階	4V-CS-301	○ 19.51	○ ○	4全開手栓ライン第2段階	4V-CS-302	○ 19.51	○ ○	4-1次冷却材ポンプ封水戻りライン格納 容器第1段階弁	4V-CS-310	○ 21.60	○ ○	4A, 4B, 4C, 4D-1次冷却材ポンプ封水戻り ライン止め弁	4V-CS-208A, B, C, D	○ A, B, D: ○ C:24.50	○ ○	安全注入系	4A, 4B耐圧注入ポンプ出口連絡弁	4V-SI-006A, B	○ 21.60	○ ○	4A, 4B耐圧注入ポンプ高溫側注入ライン 止め弁	4V-SI-007A, B	○ 21.40	○ ○	4B, 4C, 4D耐圧タンク出口弁	4V-SI-132A, B, C, D	○ ^③ 19.47	○ ○	余熱除去系	4A, 4B, 4C, 4D余熱除去ポンプB, Cループ高溫側 4A-1次冷却材	4PV-420, 430	○ 20.52	○ ○	4A, 4B余熱除去ポンプA入口格納容器第1段階 4A-1次冷却材	4V-RL-002A, B	○ 20.52	○ ○	4A, 4B余熱除去ポンプA出口連絡弁	4V-RL-047A, B	○ 21.60	○ ○	原子炉 補機冷却系	4B, Cループ高温側注入ライン手元止弁	4V-RL-048A, B	○ 20.85	○ ○	4-1次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納 容器第1段階弁	4V-CC-427	○ 21.60	○ ○	4加圧器相溶試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-503	○ 21.60	○ ○	1次系 試料採取系	4加圧器相溶試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-506	○ 21.60	○ ○	4B, Cループ高温側試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-522	○ 21.60	○ ○	4B, Cループ高温側試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-525	○ 21.60	○ ○	4B, 4C, 4D耐圧タンク試料採取ライン 格納容器第1段階	4V-SS-593A, B, C, D	○ 21.60	○ ○	4B耐圧タンク用空気母管供給止弁	4V-IA-510A	○ 21.40	○ ○	4B耐圧タンク用空気母管供給止弁	4V-IA-510B	○ 21.60	○ ○	4B耐圧冷却材ドレンタンクガス分析 ライン格納容器第1段階	4V-4L-078	○ 21.25	○ ○	4B耐圧冷却材ドレンタンクベントラ 4B耐圧冷却材ドレン手元止弁	4V-VL-083	○ 21.60	○ ○	4格納容器冷却材ドレンポンプ出口格納 容器第1段階弁	4V-VL-042	○ 21.25	○ ○	4格納容器サンプルポンプ出口格納容器第 1段階	4V-VL-143	○ 21.60	○ ○	4B内燃重計測装置ガ スバージ系	4V-IG-009	○ 21.60	○ ○	4B内燃重計測装置ガスバージ系	4V-VS-055	○ 23.90	○ ○	4B内燃重計測装置ガスバージ系	4V-VS-056	○ 36.70	○ ○	4B格納容器取扱装置排気ライン格納 容器第1段階弁	4V-OP-001A, B	○ 21.10	○ ○	4B格納容器サンプル取り出しライン格納 容器第1段階弁	4V-RW-001	○ 26.40	○ ○
系統	防護対象設備	Tag No.	濫水評価 ^① 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 蒸気 評価																																																																																																																																														
1次冷却系 化学体積 制御系	4A, 4B加圧器蒸気止弁	4PV-452A, B	○ 45.60	○ ○																																																																																																																																														
	4加圧器逃がしタンクガス分析ライン 熱交換器第1段階	4V-RC-077	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4抽出手栓第1段階	4LCV-451	○ ^② 18.63	○ ○																																																																																																																																														
	4抽出手栓第2段階	4LV-452	○ ^② 18.63	○ ○																																																																																																																																														
	4A, 4B, 4C抽出手栓手元出口格納容器 第1段階	4V-CS-004A, B, C	○ 26.25	○ ○																																																																																																																																														
	4加圧器補助スリーブ弁	4V-CS-169	○ 21.25	○ ○																																																																																																																																														
	4全開手栓ライン第1段階	4V-CS-301	○ 19.51	○ ○																																																																																																																																														
	4全開手栓ライン第2段階	4V-CS-302	○ 19.51	○ ○																																																																																																																																														
	4-1次冷却材ポンプ封水戻りライン格納 容器第1段階弁	4V-CS-310	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4A, 4B, 4C, 4D-1次冷却材ポンプ封水戻り ライン止め弁	4V-CS-208A, B, C, D	○ A, B, D: ○ C:24.50	○ ○																																																																																																																																														
安全注入系	4A, 4B耐圧注入ポンプ出口連絡弁	4V-SI-006A, B	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4A, 4B耐圧注入ポンプ高溫側注入ライン 止め弁	4V-SI-007A, B	○ 21.40	○ ○																																																																																																																																														
	4B, 4C, 4D耐圧タンク出口弁	4V-SI-132A, B, C, D	○ ^③ 19.47	○ ○																																																																																																																																														
余熱除去系	4A, 4B, 4C, 4D余熱除去ポンプB, Cループ高溫側 4A-1次冷却材	4PV-420, 430	○ 20.52	○ ○																																																																																																																																														
	4A, 4B余熱除去ポンプA入口格納容器第1段階 4A-1次冷却材	4V-RL-002A, B	○ 20.52	○ ○																																																																																																																																														
	4A, 4B余熱除去ポンプA出口連絡弁	4V-RL-047A, B	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
原子炉 補機冷却系	4B, Cループ高温側注入ライン手元止弁	4V-RL-048A, B	○ 20.85	○ ○																																																																																																																																														
	4-1次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納 容器第1段階弁	4V-CC-427	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4加圧器相溶試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-503	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
1次系 試料採取系	4加圧器相溶試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-506	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4B, Cループ高温側試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-522	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4B, Cループ高温側試料採取ライン格納容器 第1段階	4V-SS-525	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
4B, 4C, 4D耐圧タンク試料採取ライン 格納容器第1段階	4V-SS-593A, B, C, D	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																															
	4B耐圧タンク用空気母管供給止弁	4V-IA-510A	○ 21.40	○ ○																																																																																																																																														
	4B耐圧タンク用空気母管供給止弁	4V-IA-510B	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
4B耐圧冷却材ドレンタンクガス分析 ライン格納容器第1段階	4V-4L-078	○ 21.25	○ ○																																																																																																																																															
	4B耐圧冷却材ドレンタンクベントラ 4B耐圧冷却材ドレン手元止弁	4V-VL-083	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4格納容器冷却材ドレンポンプ出口格納 容器第1段階弁	4V-VL-042	○ 21.25	○ ○																																																																																																																																														
4格納容器サンプルポンプ出口格納容器第 1段階	4V-VL-143	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																															
	4B内燃重計測装置ガ スバージ系	4V-IG-009	○ 21.60	○ ○																																																																																																																																														
	4B内燃重計測装置ガスバージ系	4V-VS-055	○ 23.90	○ ○																																																																																																																																														
4B内燃重計測装置ガスバージ系	4V-VS-056	○ 36.70	○ ○																																																																																																																																															
4B格納容器取扱装置排気ライン格納 容器第1段階弁	4V-OP-001A, B	○ 21.10	○ ○																																																																																																																																															
4B格納容器サンプル取り出しライン格納 容器第1段階弁	4V-RW-001	○ 26.40	○ ○																																																																																																																																															

※1 濫水水位上昇止弁
 ※2 濫水水位を下回るが、当該弁は機能喪失時にフェイルセイジョンとなるため、安全機能に影響はない。
 ※3 濫水水位を下回るが、当該弁は常時開運通であり、LOCA発生時には機能要求はない。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																													
大飯4号機炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2) <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th> <th>防護対象設備</th> <th>Tag No.</th> <th>受水評価^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])</th> <th>被水 評価</th> <th>蒸気 評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">計測制御系</td> <td>4-1次冷却材圧力</td> <td>HPT-420, 430</td> <td>○ 26.95</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4A, B, C, Dループ1次冷却材高露側・低露側度 (広域)</td> <td>HTE-410, 415, 420, 425 HTE-420, 425, 440, 445</td> <td>○ 22.90</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4A, B, C, Dループ1次冷却材高露側・低露側度 (狭域)</td> <td>4TE-411A, 411B , 411C, 411D 4TE-421A, 421B</td> <td>○ 22.46</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4加圧器圧力</td> <td>HPT-451, 452, 453, 454</td> <td>○ 39.73</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4加圧器水位</td> <td>HLT-451, 452, 453, 454</td> <td>○ 26.98</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4格納容器再循環サンプル水位(狭域)・ 4格納容器再循環サンプル水位(広域)</td> <td>HLT-970, 971 HLT-972, 973</td> <td>○ 21.00</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4A, B, C, D新領域中性子率</td> <td>4N-31, 32 4N-41, 42, 43, 44</td> <td>○ 24.27</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4A, B, C, D蒸気発生器底板水位</td> <td>HLT-464, 474, 484, 494</td> <td>○ 21.38</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4格納容器高レンジエリアモニタ(HSL- ンジ)・(高レンジ)</td> <td>HBT-91A, 91B, 92A, 92B</td> <td>○ 33.60</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4次冷却材ポンプ回転数</td> <td>4SE-4180, 4280 438A, 448A</td> <td>※2</td> <td>※2</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>4A, B, C, Dループ1次冷却材流量</td> <td>HPT-412, 413, 414, 415 HPT-422, 423, 424, 425 HPT-432, 433, 434, 435 HPT-442, 443, 444, 445</td> <td>※2</td> <td>※2</td> <td>※2</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 溢水水位 E.L.+26.4m ※2 LOC A発生時には機能要求はない。</p>	系統	防護対象設備	Tag No.	受水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 評価	蒸気 評価	計測制御系	4-1次冷却材圧力	HPT-420, 430	○ 26.95	○	○	4A, B, C, Dループ1次冷却材高露側・低露側度 (広域)	HTE-410, 415, 420, 425 HTE-420, 425, 440, 445	○ 22.90	○	○	4A, B, C, Dループ1次冷却材高露側・低露側度 (狭域)	4TE-411A, 411B , 411C, 411D 4TE-421A, 421B	○ 22.46	○	○	4加圧器圧力	HPT-451, 452, 453, 454	○ 39.73	○	○	4加圧器水位	HLT-451, 452, 453, 454	○ 26.98	○	○	4格納容器再循環サンプル水位(狭域)・ 4格納容器再循環サンプル水位(広域)	HLT-970, 971 HLT-972, 973	○ 21.00	○	○	4A, B, C, D新領域中性子率	4N-31, 32 4N-41, 42, 43, 44	○ 24.27	○	○	4A, B, C, D蒸気発生器底板水位	HLT-464, 474, 484, 494	○ 21.38	○	○	4格納容器高レンジエリアモニタ(HSL- ンジ)・(高レンジ)	HBT-91A, 91B, 92A, 92B	○ 33.60	○	○	4次冷却材ポンプ回転数	4SE-4180, 4280 438A, 448A	※2	※2	※2	4A, B, C, Dループ1次冷却材流量	HPT-412, 413, 414, 415 HPT-422, 423, 424, 425 HPT-432, 433, 434, 435 HPT-442, 443, 444, 445	※2	※2	※2				
系統	防護対象設備	Tag No.	受水評価 ^{※1} 機能喪失高さ (E.L.+[m])	被水 評価	蒸気 評価																																																													
計測制御系	4-1次冷却材圧力	HPT-420, 430	○ 26.95	○	○																																																													
	4A, B, C, Dループ1次冷却材高露側・低露側度 (広域)	HTE-410, 415, 420, 425 HTE-420, 425, 440, 445	○ 22.90	○	○																																																													
	4A, B, C, Dループ1次冷却材高露側・低露側度 (狭域)	4TE-411A, 411B , 411C, 411D 4TE-421A, 421B	○ 22.46	○	○																																																													
	4加圧器圧力	HPT-451, 452, 453, 454	○ 39.73	○	○																																																													
	4加圧器水位	HLT-451, 452, 453, 454	○ 26.98	○	○																																																													
	4格納容器再循環サンプル水位(狭域)・ 4格納容器再循環サンプル水位(広域)	HLT-970, 971 HLT-972, 973	○ 21.00	○	○																																																													
	4A, B, C, D新領域中性子率	4N-31, 32 4N-41, 42, 43, 44	○ 24.27	○	○																																																													
	4A, B, C, D蒸気発生器底板水位	HLT-464, 474, 484, 494	○ 21.38	○	○																																																													
	4格納容器高レンジエリアモニタ(HSL- ンジ)・(高レンジ)	HBT-91A, 91B, 92A, 92B	○ 33.60	○	○																																																													
	4次冷却材ポンプ回転数	4SE-4180, 4280 438A, 448A	※2	※2	※2																																																													
4A, B, C, Dループ1次冷却材流量	HPT-412, 413, 414, 415 HPT-422, 423, 424, 425 HPT-432, 433, 434, 435 HPT-442, 443, 444, 445	※2	※2	※2																																																														

補足資料

4-3 原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について

1. 耐環境性試験の試験条件の考え方

原則として、米国の民間規格 IEEE-323 を参考に、実機条件及び試験装置条件を考慮して設定する。

なお、格納容器スプレイによる被水については、機器のシール性能が確認できれば機能への影響はないものと判断している。

表1 実機条件と試験条件の比較

	試験条件 (伝送器の例)	実機条件 (大飯3号炉、 及び4号炉)	実機条件 (高浜3号炉、 及び4号炉)	IEEE-323
スプレイ 流量	63.7 [L/min/m ²]	13.8 [L/min/m ²]	12.5 [L/min/m ²]	6.1 [L/min/m ²]
スプレイ 時間	24[h]	24[h]以上	24[h]以上	24[h]

II. 原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について

1. 耐環境性試験の試験条件の考え方

原則として、米国の民間規格 IEEE-323 を参考に、実機条件及び試験装置条件を考慮して設定する。

なお、格納容器スプレイによる被水については、機器のシール性能が確認できれば機能への影響はないものと判断している。

表3 実機条件と試験条件の比較

	試験条件 (伝送器の例)	実機条件 (泊発電所3号炉)	IEEE-323
スプレイ 流量	63.7 [L/min/m ²]	12.5 [L/min/m ²]	6.1 [L/min/m ²]
スプレイ 時間	24 [h]	24 [h] 以上	24 [h]

【大飯】
記載方針の相違

【大飯】
記載表現の相違

【大飯】
記載表現の相違

【大飯】
記載方針の相違
【大飯】
設計方針の相違
プラントの相違により、パラメータが異なる。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. スプレイ条件の保守性に関する考察 格納容器スプレイは下図のとおり、LOCA後の環境温度、圧力が高い条件で24時間実施している。 この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した24時間以降のシール性能についても問題はないと考えられ、IEEE-323にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。</p>  <p>図1 耐環境性試験プロファイル</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>2. スプレイ条件の保守性に関する考察 格納容器スプレイは図1のとおり、LOCA後の環境温度、圧力が高い条件で24時間実施している。 この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した24時間以降のシール性能についても問題はないと考えられ、IEEE-323にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違 図1と重複しているため、図1と紐づけることで対応する。</p>
<p>補足資料</p> <p>4-4 主蒸気・主給水管室内防護対象設備の蒸気影響について</p> <p>1. 主蒸気・主給水管室の区画分離について 主蒸気・主給水管室（以下、「MS室」という）は、主蒸気管破断（以下、「MSLB」という）が発生した場合においても蒸気の影響が他の区画に伝播することのないよう、区画分離した設計としている。具体的には以下のとおりである。</p> <p><区画分離> MS室と他の区画との境界には、配管貫通部及びケーブル貫通部が存在するが、MSLBによって発生した蒸気が他の区画に流入することのないよう、隙間にはシール処理を施している。</p>	<p>原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）内防護対象設備の蒸気影響について</p> <p>1. 原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）の環境条件の考え方 二次格納施設における環境条件の設定については、高エネルギー配管破断として原子炉一次系の流体を内包する主蒸気配管破断、給水配管破断、原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断、原子炉冷却材浄化系配管破断を考慮しており、各配管の破断サイズは、漏えいを含め瞬時両端破断まで想定している。</p>	<p>III. 主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について</p> <p>1. 主蒸気管室の区画分離について 主蒸気管室（以下「MS室」という）は、主蒸気管破断（以下「MSLB」という）が発生した場合においても蒸気の影響が他の区画に伝播することのないよう、区画分離した設計としている。具体的には以下のとおりである。</p> <p><区画分離> MS室と他の区画との境界には、配管貫通部及びケーブル貫通部が存在するが、MSLBによって発生した蒸気が他の区画に流入することのないよう、隙間にはシール処理を施している。区画分離のイメージを図2、シール処理の例を図3に示す。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 女川の原子炉建屋原子炉棟（二次格納施設）の環境条件の設定は、1次系流体の破断を想定しているが、泊の主蒸気管室での破断は2次系流体の破断を想定していることから、大飯との相違について記載する。(大飯審査実績反映)</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 記載方針の相違 図との紐づけを明確にする。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)


大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><空調設備></p> <p>MS室には、空調設備として給気ファンを備えているが、空調ダクトは他の区画を経由せず、直接屋外で給排気している。</p> <p><その他></p> <p>MS室にはプローアウトパネルを設置しているが、プローアウトパネルが開放した場合においても、蒸気は他の区画を経由せず、直接大気に逃がす構造としている。</p>  <p>図1 主蒸気・主給水管室の区画分離のイメージ図</p>		<p><空調設備></p> <p>MS室には、空調設備として給気ファンを備えているが、空調ダクトは他の区画を経由せず、直接屋外で給排気している。</p> <p><その他></p> <p>MS室にはプローアウトパネルを設置しているが、プローアウトパネルが開放した場合においても、蒸気は他の区画を経由せず、直接タービン建屋に逃がす構造としている。</p>  <p>図2 主蒸気管室の区画分離のイメージ図</p>	<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯はプローアウトパネルが屋外との境界に設置することに対し、泊はタービン建屋との境界に設置している。</p> <p>【大飯】</p> <p>設備名称の相違</p>

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図2 シール処理の例</p> <p>枠開きの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		 <p>図3 シール処理の例</p> <p>枠開きの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>2. MS室の環境条件及び防護対象設備について MS室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境条件が最も厳しくなるMSLBに伴う蒸気影響に対しても、機能維持が図れるよう考慮している。 以下に、MSLB時のMS室の環境条件の考え方を、表2に防護対象設備の一覧を示す。</p> <p>①圧力条件 MSLB時には、配管から放出される蒸気によりMS室全域の温度及び圧力が上昇する。MS室には減圧装置としてプローアウトパネルを設置しているため、圧力は保守的にMS室の設計耐圧まで上昇すると想定する。</p> <p>(1) 圧力条件 高エネルギー配管破断時の昇圧を考慮し、環境条件として設定している。 なお、大規模な破断が生じた際には速やかにプローアウトパネルの開放によって建屋外に圧力を排出することになるため、二次格納施設内の圧力が著しく上昇することはない。</p>		<p>2. MS室の環境条件及び防護対象設備について MS室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境条件が最も厳しくなるMSLBに伴う蒸気影響に対しても、機能維持が図れるよう考慮している。 以下に、MSLB時のMS室の環境条件の考え方を表4に防護対象設備の一覧を示す。</p> <p>①圧力条件 MSLB時には、配管から放出される蒸気によりMS室全域の温度及び圧力が上昇する。MS室には減圧装置としてプローアウトパネルを設置しているため、圧力は保守的にMS室の設計耐圧まで上昇すると想定する。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②温度条件</p> <p>MS室の温度は、MSLBにより圧力がMS室の設計圧力まで上昇すると仮定し、飽和蒸気の等エンタルピ変化により得られる温度まで上昇すると想定する。</p> <p>③隔離条件</p> <p>MS室の温度、圧力の上昇は、MSLB発生から原子炉トリップ及び破損SGの隔離までの時間、プラントの安定に要する時間、残留蒸気の放出終了までの時間を考慮する。蒸気停止後は隣接区画、外気への熱伝達を考慮した放熱量から温度低下時間を設定する。</p> <p>上記①～③に基づき設定したMS室の温度変化を図3に、環境条件を表1に示す。</p>  <p>図3 MSLB時のMS室内温度変化 (環境条件)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>※プローアウトパネルについて</p> <p>原子炉格納容器外の一次系配管の破断を想定した場合、破断口より放出される蒸気が建屋内に充満し圧力上昇を引き起こす。プローアウトパネルの開機能は財産保護を目的とした、主として原子炉建屋の内圧力上昇による天井・外壁等の損傷防止のための機能である。</p> <p>(2) 温度条件</p> <p>原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画(※1)では、漏えい蒸気が大気圧下に開放される際に過熱状態となるため、等エンタルピ変化により得られる過熱蒸気の理論上の最大温度である171°C（原子炉格納容器内の最高使用温度と同じ）を設定している。なお、冷却材の流出は隔離弁等の閉止、あるいは原子炉減圧によって放出が終了し、その後は大気圧下での飽和温度である100°Cまで温度が低下する。また、原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画以外においては、大気圧下での飽和温度である100°Cを設定している。</p> <p>原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする場合の温度変化を図1に示す。また、防護対象設備の蒸気環境適合性の確認例を図2、3に示す。</p> <p>※1 機器設計環境仕様書より、主蒸気トンネル室、トーラス室、A系ベネバルブ室、原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室、原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室等、が該当区画となる。</p>  <p>図1 原子炉建屋原子炉棟 (二次格納施設) の温度変化【環境条件】</p>	<p>②温度条件</p> <p>MS室の温度は、MSLBにより圧力がMS室の設計圧力まで上昇すると仮定し、飽和蒸気の等エンタルピ変化により得られる温度まで上昇すると想定する。</p> <p>③隔離条件</p> <p>MS室の温度、圧力の上昇は、MSLB発生から原子炉トリップ及び破損SGの隔離までの時間、プラントの安定に要する時間、残留蒸気の放出終了までの時間を考慮する。蒸気停止後は隣接区画、タービン建屋への熱伝達を考慮した放熱量から温度低下時間を設定する。</p> <p>上記①～③に基づき設定したMS室の温度変化を図4に、環境条件を表4に示す。</p>  <p>図4 MSLB時のMS室内温度変化 (環境条件)</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯はプローアウトパネルが屋外との境界に設置していることに対し、泊はタービン建屋との境界に設置している。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>プラント設計の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足添付資料18)



赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																			
<p>原子炉一次系の蒸気が漏えいする場合、隔壁弁等の閉止、あるいは原子炉減圧によって原子炉一次系の蒸気放出が終了するまでを保守的に1時間とし、(二次格納施設はおおむね大気圧であるものの)過熱蒸気条件の最大温度である171°Cを設定している。</p> <p>枠固みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> <p>表1 MS 室内の環境条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント</th><th>設計耐圧 Pd [MPa]</th><th>最高温度 T1 [°C]</th><th>環境条件 [°C]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大飯3号炉 及び4号炉</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr> </tbody> </table> <p>表2 MS 室内の防護対象設備の一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th><th>種類</th><th>構成品 (電気計装品)</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン動補助給水泵ポンプ起動弁</td><td>電動弁</td><td>駆動装置</td><td></td></tr> <tr> <td>主蒸気逃がし弁</td><td>空気作動弁</td><td>リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム</td><td></td></tr> <tr> <td>主蒸気隔壁弁</td><td>空気作動弁</td><td>電気計装品は MS 室外に設置</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [°C]	環境条件 [°C]	大飯3号炉 及び4号炉	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考	タービン動補助給水泵ポンプ起動弁	電動弁	駆動装置		主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム		主蒸気隔壁弁	空気作動弁	電気計装品は MS 室外に設置	—	<p>原子炉一次系の蒸気が漏えいする場合、隔壁弁等の閉止、あるいは原子炉減圧によって原子炉一次系の蒸気放出が終了するまでを保守的に1時間とし、(二次格納施設はおおむね大気圧であるものの)過熱蒸気条件の最大温度である171°Cを設定している。</p> <p>枠固みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> <p>表4 MS 室内の環境条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラント</th><th>設計耐圧 Pd [MPa]</th><th>最高温度 T1 [°C]</th><th>環境条件 [°C]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>泊発電所3号炉</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr> </tbody> </table> <p>枠固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>表5 MS 室内の防護対象設備の一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th><th>種類</th><th>構成品 (電気計装品)</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助給水隔壁弁</td><td>電動弁</td><td>駆動装置</td><td></td></tr> <tr> <td>主給水隔壁弁</td><td>電動弁</td><td>駆動装置</td><td></td></tr> <tr> <td>主蒸気逃がし弁</td><td>空気作動弁</td><td>リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム</td><td></td></tr> <tr> <td>主蒸気隔壁弁</td><td>空気作動弁</td><td>リミットスイッチ</td><td>電気計装品を含む付属 パネルはMS室外に設置</td></tr> </tbody> </table>	プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [°C]	環境条件 [°C]	泊発電所3号炉	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考	補助給水隔壁弁	電動弁	駆動装置		主給水隔壁弁	電動弁	駆動装置		主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム		主蒸気隔壁弁	空気作動弁	リミットスイッチ	電気計装品を含む付属 パネルはMS室外に設置	<p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違</p>
プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [°C]	環境条件 [°C]																																																			
大飯3号炉 及び4号炉	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																																			
防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考																																																			
タービン動補助給水泵ポンプ起動弁	電動弁	駆動装置																																																				
主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム																																																				
主蒸気隔壁弁	空気作動弁	電気計装品は MS 室外に設置	—																																																			
プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [°C]	環境条件 [°C]																																																			
泊発電所3号炉	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																																			
防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考																																																			
補助給水隔壁弁	電動弁	駆動装置																																																				
主給水隔壁弁	電動弁	駆動装置																																																				
主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム																																																				
主蒸気隔壁弁	空気作動弁	リミットスイッチ	電気計装品を含む付属 パネルはMS室外に設置																																																			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濫水による損傷の防止等 (別添1 補足添付資料18)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>防護対象設備の蒸気環境適合性の確認例</p> <p>① 原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画</p>  <p>図2 事故模擬試験環境条件 (原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画の例)</p> <p>枠開みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p> <p>② 原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画以外</p>  <p>図3 事故模擬試験環境条件 (原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画以外の例)</p> <p>枠開みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足添付資料18)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
	<p>2. 蒸気漏えいの検知について</p> <p>原子炉一次系の流体を内包する機器（配管）が破損した場合、系統流量の変化、系統圧力の変化、蒸気配管ルート・機器室の温度変化等を計測することにより、漏えいを検知する。原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画と当該区画内で蒸気漏えいが発生した場合の主な検知項目について表1に示す。</p> <p>表1 蒸気漏えいを検知する区画と主な検知項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画番号</th><th>区画名</th><th>主な検知項目</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R-M2F-1</td><td>主蒸気トンネル室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台</td></tr> <tr> <td>R-B1F-3-2</td><td>主蒸気トンネル室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台</td></tr> <tr> <td>R-B3F-10</td><td>トーラス室</td><td>系統流量 系統圧力</td><td>系統プロセスの異常により漏えいを検知</td></tr> <tr> <td>R-1F-9</td><td>A系ベネバルブ室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td></tr> <tr> <td>R-B3F-2</td><td>原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td></tr> <tr> <td>R-B2F-6-1</td><td>原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td></tr> <tr> <td>R-B2F-6-2</td><td>原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台</td></tr> <tr> <td>R-B2F-6</td><td>原子炉冷却材浄化系配管・バルブ室</td><td>室内温度 差温度</td><td>当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台</td></tr> </tbody> </table>	区画番号	区画名	主な検知項目	備考	R-M2F-1	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台	R-B1F-3-2	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台	R-B3F-10	トーラス室	系統流量 系統圧力	系統プロセスの異常により漏えいを検知	R-1F-9	A系ベネバルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	R-B3F-2	原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	R-B2F-6-1	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	R-B2F-6-2	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台	R-B2F-6	原子炉冷却材浄化系配管・バルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台	<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川は原子炉一次系の流体を内包する機器（配管）が格納容器内だけでなく、建屋内にも設置されているため、蒸気漏えいを検知する必要がある箇所の検知項目を記載している。泊3号炉は、1次冷却材を内包する機器（配管）は全て原子炉格納容器内に設置されている。原子炉格納容器内の漏えいに対する検知性については既設計で担保されており、また漏えいした場合の蒸気影響評価については、本資料の「I. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について」示している。</p>
区画番号	区画名	主な検知項目	備考																																			
R-M2F-1	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台																																			
R-B1F-3-2	主蒸気トンネル室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台																																			
R-B3F-10	トーラス室	系統流量 系統圧力	系統プロセスの異常により漏えいを検知																																			
R-1F-9	A系ベネバルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																			
R-B3F-2	原子炉隔離時冷却水系タービンポンプ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																			
R-B2F-6-1	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																			
R-B2F-6-2	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計12台																																			
R-B2F-6	原子炉冷却材浄化系配管・バルブ室	室内温度 差温度	当該区画内に設置されている温度検出器数は計6台																																			

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.4.1-4 別紙2</p> <p>GOTHIC コードについて</p> <p>1. 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GOTHIC コードは、原子力発電プラントの格納システムの事故解析を主目的に、米国 NAI 社により開発された汎用熱流動解析コードである。 ● コードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。 ● 空間は解析区画として模擬され、それらはバスにより接続される。 ● 蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、バスで接続された区画の蒸気拡散を評価する。 <p>2. 蒸気拡散解析における主要なインプットデータ及びアウトプットデータ</p> <p>(1) インプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 区画体積及びバス（ダクト含む）開口面積 ● 空調条件（給排気量及び位置） ● 区画初期条件（圧力、温度及び湿度） ● 想定破損機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量  <p>図1 GOTHIC コードのインプット、アウトプットデータ</p>		<p>添付資料1.4.1-4 別紙2</p> <p>GOTHIC コードについて</p> <p>1. 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GOTHIC コードは、原子力発電プラントの格納システムの事故解析を主目的に、米国 NAI 社により開発された汎用熱流動解析コードである。 ● コードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。 ● 空間は解析区画として模擬され、それらはバスにより接続される。 ● 蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、バスで接続された区画の蒸気拡散を評価する。 <p>2. 蒸気拡散解析における主要なインプットデータ及びアウトプットデータ</p> <p>(1) インプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 区画体積及びバス（ダクト含む）開口面積 ● 空調条件（給排気量及び位置） ● 区画初期条件（圧力、温度及び湿度） ● 想定破損機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量  <p>図1 GOTHIC コードのインプット、アウトプットデータ</p>	<p>補足説明資料19</p> <p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料19)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) アウトプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> 区画ごとの環境条件 (温度及び湿度) <p>3. モデルの妥当性について</p> <p>GOTHIC コードは、蒸気拡散解析の妥当性を確認するため、ドイツの廃炉施設を利用した HDR(Heissdampfreaktor) 試験で実験解析し、想定破損機器（高エネルギー配管）から放出される蒸気の区間拡散挙動を適切に再現できることを確認している。</p>  <p>出典: EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-1, 19-12</p> <p>図2 HDR 試験設備の概要 及び GOTHIC による区画モデル化</p>		<p>(2) アウトプットデータ</p> <ul style="list-style-type: none"> 区画ごとの環境条件 (温度及び湿度) <p>3. モデルの妥当性について</p> <p>GOTHIC コードは、蒸気拡散解析の妥当性を確認するため、ドイツの廃炉施設を利用した HDR(Heissdampfreaktor) 試験で実験解析し、想定破損機器（高エネルギー配管）から放出される蒸気の区間拡散挙動を適切に再現できることを確認している。</p>  <p>○: 温湿度計測領域</p> <p>D - D断面 F - F断面 I - I断面 K - K断面</p> <p>出典: EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-1, 19-2, 19-3, 19-7, 19-9, 19-11</p> <p>図2 HDR 試験設備の概要</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添 I 補足説明資料 19)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>出典 : EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-19, 19-23</p> <p>図 3 HDR 試験及び GOTHIC 解析結果</p>		 <p>出典 : EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-22</p> <p>図 3 HDR 試験の GOTHIC による区画モデル化</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料19)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4. 蒸気評価配管の破損に伴う環境影響評価への適用について</p> <p>(1)蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>蒸気評価配管と防護対象設備の配置上の位置関係を確認し、蒸気発生源の特定を行う。蒸気発生源の存在する区画に貫通部があれば隣接する区画も蒸気漏えい影響範囲として考慮する。</p>	<p>【伊方3号炉】添付資料17 別紙2 (抜粋) p. 9 条-別添I-添 17-15</p> <p>なお、蒸気拡散に影響を与える可能性のある事項は、下記のとおり取り扱う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 空調は、ハロン消火設備の作動に伴い停止するが、30分後に再起動する。 ② 配管は末端開放はないため、配管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。 ③ 電線管について、壁貫通の電線管内部は耐火シールを施しているため、電線管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。 ④ 蒸気影響範囲に設置されている防火ダンバは、閉止温度120°Cに設定していることから、蒸気拡散への影響はない。 	<p>4. 蒸気評価配管の破損に伴う環境影響評価への適用について</p> <p>(1) 蒸気漏えい影響範囲の設定</p> <p>蒸気評価配管と防護対象設備の配置上の位置関係を確認し、蒸気発生源の特定を行う。蒸気発生源の存在する区画に貫通部があれば隣接する区画も蒸気漏えい影響範囲として考慮する。</p> <p>なお、蒸気拡散に影響を与える可能性のある事項は、下記のとおり取り扱う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 空調は、ハロン消火設備の作動に伴い停止するが、30分後に再起動する。 ② 配管は、末端開放はないため、配管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。 ③ 電線管について、壁貫通の電線管内部は耐火シールを施しているため、電線管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。 ④ 蒸気影響範囲に設置されている防火ダンバは、閉止温度120°Cに設定していることから、蒸気拡散への影響はない。 	<p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>大飯はガス消火設備ではなく水消火設備のため蒸気拡散に影響を与えるような事項（扉、ダンバの自動閉止）はない。泊は、ハロン消火設備を採用しており、蒸気噴出により消火設備が起動し、扉、ダンバの自動閉止を行なうことから、蒸気拡散に影響を与える可能性がある。(伊方3と同様)</p>
<p>(2)解析モデルの設定</p> <p>GOTHICコードによる蒸気拡散解析においては、空調条件が解析のインプットデータの1つとなるため、蒸気漏えい影響範囲に対して空調の流れを模擬できるように、詳細に区画を分割して解析モデルを設定する。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>(2) 解析モデルの設定</p> <p>GOTHICコードによる蒸気拡散解析においては、空調条件が解析のインプットデータの1つとなるため、蒸気漏えい影響範囲に対して空調の流れを模擬できるように、詳細に区画を分割して解析モデルを設定する。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 10px;"></div> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	
<p>(3)蒸気放出量の算出</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの蒸気流出量は、臨界流モデルを用いて算出する。</p> <p>臨界流モデルは、安全解析のECCS性能評価「原子炉冷却材喪失(小LOCA)」でも使用が認められており、安全解析に準じた算出としている。</p>		<p>(3) 蒸気放出量の算出</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの蒸気流出量は、臨界流モデルを用いて算出する。</p> <p>臨界流モデルは、安全解析のECCS性能評価「原子炉冷却材喪失(小LOCA)」でも使用が認められており、安全解析に準じた算出としている。</p>	

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) ヒートシンクの考慮</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの放出蒸気が、コンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出する。</p> <p>以上のことから、モデルの適切な設定と保守的な計算により、GOTHIC コードを蒸気拡散解析に適切に用いることができる。</p>  <p>図4 GOTHICのモデル設定例</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>5. 蒸気影響評価における保守性について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の目的は、高エネルギー配管の想定破損時における防護区画内の環境温度が防護対象設備の確認済耐環境温度以下となることを確認することである。</p> <p>このため、蒸気拡散解析では、実機に近い温度分布を算出するのではなく、実機よりも高い温度分布を算出し、保守的な評価を行うこととしている。</p> <p>すなわち、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の実施においては、(1)のとおり解析条件に保守性を考慮している。</p> <p>さらに、蒸気漏えい検知システム等の蒸気影響緩和対策の実施においても、(2)、(3)の保守性を考慮しており、当該目的に対して、総合的な保守性を確保している。</p> <p>(1) 実機よりも高い温度分布が算出されるように、解析条件には次項の保守性を考慮している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気流出量を安全解析のECCSでも認められた臨界流モデルを用いて算出 ● 放出蒸気がコンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出 	<p>泊発電所3号炉</p> <p>(4) ヒートシンクの考慮</p> <p>防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの放出蒸気が、コンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出する。</p> <p>以上のことから、モデルの適切な設定と保守的な計算により、GOTHIC コードを蒸気拡散解析に適切に用いることができる。</p>  <p>図5 GOTHICのモデル設定例</p> <p>枠囲みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>5. 蒸気影響評価における保守性について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の目的は、高エネルギー配管の想定破損時における防護区画内の環境温度が防護対象設備の確認済耐環境温度以下となることを確認することである。</p> <p>このため、蒸気拡散解析では、実機に近い温度分布を算出するのではなく、実機よりも高い温度分布を算出し、保守的な評価を行うこととしている。</p> <p>すなわち、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析の実施においては、(1)のとおり解析条件に保守性を考慮している。</p> <p>さらに、蒸気漏えい検知システム等の蒸気影響緩和対策の実施においても、(2)、(3)の保守性を考慮しており、当該目的に対して、総合的な保守性を確保している。</p> <p>(1) 実機よりも高い温度分布が算出されるように、解析条件には次項の保守性を考慮している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気流出量を安全解析のECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出 ● 放出蒸気がコンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出 	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料19)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> ● 温度センサ等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設置 ● 蒸気止め弁の閉止時間を実動作時間に対し長めに設定 ● 蒸気止め弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開状態と同じとして設定 <p>(2) 蒸気拡散解析では解析区画内物理量を平均値で計算するため1つの解析区画内での温度分布はわからないが、仮に解析区画内に温度分布が生じたとしても、蒸気漏えい検知システムの温度センサを天井付近に配置することにより、温度の検出性において、保守側に作用するようにしている。</p> <p>(3) 防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対して、蒸気影響緩和対策（蒸気漏えい検知システムによる自動隔離、防護カバーの設置等）によって、防護区画内の温度を100°C程度に制限できるようにしている。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● 温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設置 ● 蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間に対し長めに設定 ● 蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開状態と同じとして設定 <p>(2) 蒸気拡散解析では解析区画内物理量を平均値で計算するため1つの解析区画内での温度分布はわからないが、仮に解析区画内に温度分布が生じたとしても、蒸気漏えい検知システムの温度センサを天井付近に配置することにより、温度の検出性において、保守側に作用するようにしている。（補足説明資料20）</p> <p>(3) 防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対して、蒸気影響緩和対策（蒸気漏えい検知システムによる自動隔離等）によって、防護区画内の温度を100°C程度に制限できるようにしている。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 補足説明資料20「2. 集中定数系モデルの適用性について」に“温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる”ことを考察しているため、紐づけを明確にした。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。なお，“自動隔離等“の”等”は、蒸気漏えい検知システムにより検知して遠隔操作による手動隔離を行う対策を示す。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
添付資料 1.4.1-4		<p>補足説明資料 20</p> <p><u>【女川・大飯】</u> <u>記載方針の相違</u> 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p><u>【大飯】</u> <u>記載方針の相違</u> 大飯では添付資料と補足資料に分けて記載されていた項目を泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果</p> <p>本資料は、蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果についてまとめたものである。</p> <p>I. では防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について、II. では想定破損に伴う蒸気影響評価結果について、III. では蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について記載する。</p> <p>I. 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について 防護対象設備の蒸気影響評価で判定に用いる確認済耐環境温度について、確認した結果を表1に示す。</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																								
補足資料4-11より転記				別表				表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (1/9)				【大飯】																																																																																																																																																																																																																																																																								
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(1/9)												設計方針の相違																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">対象配管</th><th>設置場所</th><th>評価部位</th><th>防護対象設備</th><th>評価部位</th><th>仕様温度 [°C]^①</th></tr> <tr> <th>名称</th><th>番号</th><th></th><th></th><th>名称</th><th>番号</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A-7</td><td>3体積制御タンク出口第1止め弁</td><td>3LCV-121B</td><td>駆動装置</td><td>-10~45</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3体積制御タンク出口第2止め弁</td><td>3LCV-121C</td><td>駆動装置</td><td>-10~45</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">A-9</td><td>3緊急ほう酸注入ライン補給弁</td><td>3V-CS-573</td><td>駆動装置</td><td>-10~45</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3燃料取替用水ポンプ</td><td>-</td><td>モータ</td><td>10~40</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">A-13</td><td>3B燃料取替用水ポンプ 現場操作弁箱</td><td>-</td><td>モータ</td><td>10~40</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3A燃料取替用水ポンプ 現場操作弁箱</td><td>3LB-33</td><td>現場盤</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">A-15</td><td>3Aよう剥離去薬品注入ライン第1止め弁</td><td>3V-CP-054A</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3Bよう剥離去薬品注入ライン第2止め弁</td><td>3V-CP-054B</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">A-16</td><td>3Aよう剥離去薬品注入ライン第3止め弁</td><td>3V-CP-056A</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3Bよう剥離去薬品注入ライン第4止め弁</td><td>3V-CP-056B</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-3</td><td>3燃料取替用水ピット水位 I</td><td>3LT-1400</td><td>伝送器</td><td>-40~60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3燃料取替用水ピット水位 II</td><td>3LT-1401</td><td>伝送器</td><td>-40~60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-4</td><td>3燃料取替用水ピット水位 III</td><td>3LT-1402</td><td>伝送器</td><td>-40~60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3燃料取替用水ピット水位 IV</td><td>3LT-1403</td><td>伝送器</td><td>-40~60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-5</td><td>3充てんライン格納容器隔壁弁</td><td>3V-CS-157</td><td>駆動装置</td><td>-10~45</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>31次冷却材ポンプ時水抜きライン格納容器第2隔壁弁</td><td>3V-CS-312</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-6</td><td>3B制御用空気供給母管 圧力</td><td>3PT-1810</td><td>伝送器</td><td>-40~85</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3格納容器圧力(底域) II</td><td>3PT-951</td><td>伝送器</td><td>-40~85</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-7</td><td>3格納容器圧力(底域) IV</td><td>3PT-953</td><td>伝送器</td><td>-40~85</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3B格納容器再循環ユニット冷却母水供給 ライン格納容器隔壁弁</td><td>3V-CC-189B</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-8</td><td>3C格納容器再循環ユニット冷却母水隔壁弁</td><td>3V-CC-198C</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3D格納容器再循環ユニット冷却母水隔壁弁</td><td>3V-CC-198D</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">B-9</td><td>3E制御用空気格納容器隔壁弁</td><td>3V-IA-508B</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3A格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納管隔壁弁</td><td>3V-CP-024A</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B-10</td><td>3B格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納管隔壁弁</td><td>3V-CP-024B</td><td>駆動装置</td><td>-10~75</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				対象配管		設置場所	評価部位	防護対象設備	評価部位	仕様温度 [°C] ^①	名称	番号			名称	番号		A-7	3体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	駆動装置	-10~45			3体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C	駆動装置	-10~45			A-9	3緊急ほう酸注入ライン補給弁	3V-CS-573	駆動装置	-10~45			3燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40			A-13	3B燃料取替用水ポンプ 現場操作弁箱	-	モータ	10~40			3A燃料取替用水ポンプ 現場操作弁箱	3LB-33	現場盤	-			A-15	3Aよう剥離去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A	駆動装置	-10~75			3Bよう剥離去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-054B	駆動装置	-10~75			A-16	3Aよう剥離去薬品注入ライン第3止め弁	3V-CP-056A	駆動装置	-10~75			3Bよう剥離去薬品注入ライン第4止め弁	3V-CP-056B	駆動装置	-10~75			B-3	3燃料取替用水ピット水位 I	3LT-1400	伝送器	-40~60			3燃料取替用水ピット水位 II	3LT-1401	伝送器	-40~60			B-4	3燃料取替用水ピット水位 III	3LT-1402	伝送器	-40~60			3燃料取替用水ピット水位 IV	3LT-1403	伝送器	-40~60			B-5	3充てんライン格納容器隔壁弁	3V-CS-157	駆動装置	-10~45			31次冷却材ポンプ時水抜きライン格納容器第2隔壁弁	3V-CS-312	駆動装置	-10~75			B-6	3B制御用空気供給母管 圧力	3PT-1810	伝送器	-40~85			3格納容器圧力(底域) II	3PT-951	伝送器	-40~85			B-7	3格納容器圧力(底域) IV	3PT-953	伝送器	-40~85			3B格納容器再循環ユニット冷却母水供給 ライン格納容器隔壁弁	3V-CC-189B	駆動装置	-10~75			B-8	3C格納容器再循環ユニット冷却母水隔壁弁	3V-CC-198C	駆動装置	-10~75			3D格納容器再循環ユニット冷却母水隔壁弁	3V-CC-198D	駆動装置	-10~75			B-9	3E制御用空気格納容器隔壁弁	3V-IA-508B	駆動装置	-10~75			3A格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納管隔壁弁	3V-CP-024A	駆動装置	-10~75			B-10	3B格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納管隔壁弁	3V-CP-024B	駆動装置	-10~75			<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th><th>機器番号</th><th>仕様温度 (°C) (設計値)</th><th>確認済 耐環境温度 (°C) の出力</th><th>試験</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A-制御用空気ヘッダ圧力 (III)</td><td>3PT-1810</td><td>-40~85</td><td>120</td><td>耐蒸気性試験</td><td>伝送器</td></tr> <tr> <td>3 B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV)</td><td>3PT-1800</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 A-充てんライン CV 外側止め弁</td><td>3V-CS-175</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 A-充てんライン CV 外側隔壁弁</td><td>3V-CS-177</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 ほう酸注入タンク出口 CV 外側隔壁弁 A</td><td>3V-SI-030A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 ほう酸注入タンク出口 CV 外側隔壁弁 B</td><td>3V-SI-030B</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3-補助高圧圧入ライン CV 外側隔壁弁</td><td>3V-SI-051</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 A-余熱除去ポンプ補機 冷却水出口弁</td><td>3V-CC-117A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 B-余熱除去ポンプ補機 冷却水出口弁</td><td>3V-CC-117B</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 A-換熱容器スプレイ冷 却器隔壁弁母出口弁</td><td>3V-CC-177A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 B-換熱容器スプレイ冷 却器隔壁弁母出口弁</td><td>3V-CC-177B</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 A-余熱除去ポンプ出口 流量 (I)</td><td>3PT-601</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 B-余熱除去ポンプ出口 流量 (II)</td><td>3PT-611</td><td>-40~85</td><td>120</td><td>耐蒸気性試験</td><td>伝送器</td></tr> </tbody> </table>				機器名	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C) の出力	試験	備考	3 A-制御用空気ヘッダ圧力 (III)	3PT-1810	-40~85	120	耐蒸気性試験	伝送器	3 B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV)	3PT-1800					3 A-充てんライン CV 外側止め弁	3V-CS-175					3 A-充てんライン CV 外側隔壁弁	3V-CS-177					3 ほう酸注入タンク出口 CV 外側隔壁弁 A	3V-SI-030A					3 ほう酸注入タンク出口 CV 外側隔壁弁 B	3V-SI-030B					3-補助高圧圧入ライン CV 外側隔壁弁	3V-SI-051					3 A-余熱除去ポンプ補機 冷却水出口弁	3V-CC-117A					3 B-余熱除去ポンプ補機 冷却水出口弁	3V-CC-117B					3 A-換熱容器スプレイ冷 却器隔壁弁母出口弁	3V-CC-177A					3 B-換熱容器スプレイ冷 却器隔壁弁母出口弁	3V-CC-177B					3 A-余熱除去ポンプ出口 流量 (I)	3PT-601					3 B-余熱除去ポンプ出口 流量 (II)	3PT-611	-40~85	120	耐蒸気性試験	伝送器	【大飯】				設計方針の相違			
対象配管		設置場所	評価部位	防護対象設備	評価部位	仕様温度 [°C] ^①																																																																																																																																																																																																																																																																														
名称	番号			名称	番号																																																																																																																																																																																																																																																																															
A-7	3体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																																																																																																																																
A-9	3緊急ほう酸注入ライン補給弁	3V-CS-573	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3燃料取替用水ポンプ	-	モータ	10~40																																																																																																																																																																																																																																																																																
A-13	3B燃料取替用水ポンプ 現場操作弁箱	-	モータ	10~40																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3A燃料取替用水ポンプ 現場操作弁箱	3LB-33	現場盤	-																																																																																																																																																																																																																																																																																
A-15	3Aよう剥離去薬品注入ライン第1止め弁	3V-CP-054A	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3Bよう剥離去薬品注入ライン第2止め弁	3V-CP-054B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
A-16	3Aよう剥離去薬品注入ライン第3止め弁	3V-CP-056A	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3Bよう剥離去薬品注入ライン第4止め弁	3V-CP-056B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-3	3燃料取替用水ピット水位 I	3LT-1400	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3燃料取替用水ピット水位 II	3LT-1401	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-4	3燃料取替用水ピット水位 III	3LT-1402	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3燃料取替用水ピット水位 IV	3LT-1403	伝送器	-40~60																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-5	3充てんライン格納容器隔壁弁	3V-CS-157	駆動装置	-10~45																																																																																																																																																																																																																																																																																
	31次冷却材ポンプ時水抜きライン格納容器第2隔壁弁	3V-CS-312	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-6	3B制御用空気供給母管 圧力	3PT-1810	伝送器	-40~85																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3格納容器圧力(底域) II	3PT-951	伝送器	-40~85																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-7	3格納容器圧力(底域) IV	3PT-953	伝送器	-40~85																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3B格納容器再循環ユニット冷却母水供給 ライン格納容器隔壁弁	3V-CC-189B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-8	3C格納容器再循環ユニット冷却母水隔壁弁	3V-CC-198C	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3D格納容器再循環ユニット冷却母水隔壁弁	3V-CC-198D	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-9	3E制御用空気格納容器隔壁弁	3V-IA-508B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3A格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納管隔壁弁	3V-CP-024A	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
B-10	3B格納容器スプレイヘッダ冷却器出口格 納管隔壁弁	3V-CP-024B	駆動装置	-10~75																																																																																																																																																																																																																																																																																
機器名	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C) の出力	試験	備考																																																																																																																																																																																																																																																																															
3 A-制御用空気ヘッダ圧力 (III)	3PT-1810	-40~85	120	耐蒸気性試験	伝送器																																																																																																																																																																																																																																																																															
3 B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV)	3PT-1800																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 A-充てんライン CV 外側止め弁	3V-CS-175																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 A-充てんライン CV 外側隔壁弁	3V-CS-177																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 ほう酸注入タンク出口 CV 外側隔壁弁 A	3V-SI-030A																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 ほう酸注入タンク出口 CV 外側隔壁弁 B	3V-SI-030B																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3-補助高圧圧入ライン CV 外側隔壁弁	3V-SI-051																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 A-余熱除去ポンプ補機 冷却水出口弁	3V-CC-117A																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 B-余熱除去ポンプ補機 冷却水出口弁	3V-CC-117B																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 A-換熱容器スプレイ冷 却器隔壁弁母出口弁	3V-CC-177A																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 B-換熱容器スプレイ冷 却器隔壁弁母出口弁	3V-CC-177B																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 A-余熱除去ポンプ出口 流量 (I)	3PT-601																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 B-余熱除去ポンプ出口 流量 (II)	3PT-611	-40~85	120	耐蒸気性試験	伝送器																																																																																																																																																																																																																																																																															
・プラント設計の相違				・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。																																																																																																																																																																																																																																																																																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由				
補足資料4-11より転記																
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(2/9)																
対象 配管	設置 場所 区画	評価 部位	防護対象設備 名稱	番号	評価部位	仕様温度 [℃] ^①	泊	施設名	仕様温度 [℃]	確認済 耐環境温度 [℃] (計針値)	確認済 耐環境温度 [℃] (出力)	試験	備考			
原子炉 周辺建屋 E.L + 17.1m	A-3	3Aアニュラス全量排気弁	3V-VS-102A	常壓動部 リミット スイッチ	65 70	40	3A-A-光てんボンブ	3CSP1A	40	120	耐蒸気性能試験	高圧ケーブル接続部 電子子台 モータ本体 蒸気試験対象外				
			3V-VS-102B	常壓弁 放氣弁 常壓動部 リミット スイッチ	65 65 65 70	40	3B-A-光てんボンブ	3CSP1B	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
			3V-VS-103A	常壓動部 リミット スイッチ 常壓弁 放氣弁 常壓動部 リミット スイッチ	65 65 65 65 65 70	40	3C-A-光てんボンブ	3CSP1C	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
	A-12	3Aアニュラス少量排気弁	3V-VS-103B	常壓弁 放氣弁 常壓動部 リミット スイッチ	65 65 65 70	40	3A-B-使用済燃料ビット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-151A	40	120	耐蒸気性能試験	高圧ケーブル接続部 電子子台 モータ本体 蒸気試験対象外				
		3Aほう酸タンク水位	3LT-206	伝送器	-40~60	40	3B-B-使用済燃料ビット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-159B	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
	C-1	3凝水ビット水位III	3LT-3769	伝送器	-40~60	40	3A-A-使用済燃料ビットポンプ	3SFP1A	40	120	耐蒸気性能試験	高圧ケーブル接続部 電子子台 モータ本体 蒸気試験対象外				
		3凝水ビット水位IV	3LT-3761	伝送器	-40~60	40	3B-B-使用済燃料ビットポンプ	3SFP1B	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		I 3A主蒸気圧力	3PT-465	伝送器	-40~85	40	3-C-主蒸気圧力タップ	3LCF-121B	45	120	耐蒸気性能試験	高圧ケーブル接続部 電子子台 モータ本体 蒸気試験対象外				
		II 3A主蒸気圧力	3PT-466	伝送器	-40~85	40	3-C-緊急ほう酸注入弁	3V-CS-141	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		III 3A主蒸気圧力	3PT-467	伝送器	-40~85	40	3-C-一体積鋼タンク出口第2止水弁	3LCF-121C	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		IV 3A主蒸気圧力	3PT-468	伝送器	-40~85	40	3-C-光てんボンブ入口燃料吸管 用水ビット插入弁A	3LCF-121B	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
原子炉 周辺建屋 E.L + 26.0m	C-2	I 3B主蒸気圧力	3PT-475	伝送器	-40~85	40	3-C-光てんボンブ入口燃料吸管 用水ビット插入弁B	3LCF-121B	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		II 3B主蒸気圧力	3PT-476	伝送器	-40~85	40	3-C-Ba, BDおおじびLDエバボ補 機冷却水原りライイン第1止水弁	3V-CC-351	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		III 3B主蒸気圧力	3PT-477	伝送器	-40~85	40	3-C-Ba, BDおおじびLDエバボ補 機冷却水原りライイン第2止水弁	3V-CC-352	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	伝送器	-40~85	40	3-C-ほう酸注入タンク入口半A	3V-SI-032A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		I 3C主蒸気圧力	3PT-485	伝送器	-40~85	40	3-C-ほう酸注入タンク入口半B	3V-SI-032B	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部				
		II 3C主蒸気圧力	3PT-486	伝送器	-40~85	40	3A-ほう酸ポンプ	3CSP2A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ本体 蒸気試験対象外				
	C-3	III 3C主蒸気圧力	3PT-487	伝送器	-40~85	40	3B-ほう酸ポンプ	3CSP2B	40	120	耐蒸気性能試験	モータ本体 蒸気試験対象外				
		IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	伝送器	-40~85	40										
		I 3D主蒸気圧力	3PT-495	伝送器	-40~85	40										
		II 3D主蒸気圧力	3PT-496	伝送器	-40~85	40										

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉				相違理由
補足資料4-11より転記				表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (3/9)				【大飯】 <u>設計方針の相違</u> • プラント設計の相違 • 泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。	
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(3/9)									

対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ^{a)}
			名称	番号		
原子炉開設部屋 E.L.+ 26.0m	C-2	原子炉開設部屋 E.L.+ 26.0m	III-39主蒸気圧力	3PT-497	伝送器	-40~85
			IV-39主蒸気圧力	3PT-108	伝送器	-40~85
			3A主蒸気隔離弁	3V-MS-533A 付属バネル 用電磁弁	空気仕切弁	5~60
			3B主蒸気隔離弁	3V-MS-533B 付属バネル 用電磁弁	空気仕切弁	5~60
			3C主蒸気隔離弁	3V-MS-533C 付属バネル 用電磁弁	空気仕切弁	5~60
	D-1	補助蒸気供給配管 制御部屋 E.L.+ 26.1m	3A中央制御室流量調節ダンパ	3HCD-2885	オペレータ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁	~70 ~6~60 ~70 記載なし ~60
			3B中央制御室流量調節ダンパ	3HKD-2886	オペレータ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁	~70 ~6~60 ~70 記載なし ~60
			3A中央制御室溶解ガス 流量設定	3HC-2885	流量設定器	~60
			3B中央制御室溶解ガス 流量設定	3HC-2886	流量設定器	~60
			3A中央制御室循環ダンパ 入口ダンパ	3H-VS-604A	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁	~70 ~10~70 ~40 ~60
			3B中央制御室循環ダンパ 入口ダンパ	3H-VS-604B	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁	~70 ~10~70 ~40 ~60

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (3/9)

機器名	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃) の出典	試験	備考
3.A-ほうれんタンク水位 (I)	3LT-296	-40~95	120	耐蒸気性耐試験	伝送器	
3.B-ほうれんタンク水位 (II)	3LT-298					
3.A-蓄電池室排気ファン	3SF31A					
3.B-蓄電池室排気ファン	3SF31B	40	120	耐蒸気性耐試験	伝送器	伝送ケーブル接続部 端子台 モーター本体 蒸気試験対象外
3.A-中央制御室排気ファン	3SF21A					
3.B-中央制御室排気ファン	3SF21B					
3.A-非常用区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2930					
3.A-非常用区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2931					
3.B-非常用区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2934	-10~90	120	耐蒸気性耐試験	温度スイッチ	
3.B-非常用区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2935					
3.C-非常用区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2950					
3.A-中央制御室溶解ガス 流量設定器	3D-VS-400A	• オペレータ タ: 90 • ボジション スイッチ: 120 • 電磁弁: 140	耐蒸気性耐試験	オペレータ ボジションスイッチ 電磁弁		
3.B-中央制御室溶解ガス 流量設定器	3D-VS-400B	• オペレータ タ: 70 • ボジション スイッチ: 120 • 電磁弁: 120				
3.A-中央制御室溶解ガス 流量設定器	3HC-2800	-5~60	120	耐蒸気性耐試験	流量設定器	
3.B-中央制御室溶解ガス 流量設定器	3HC-2801					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																																																																																						
補足資料4-11より転記																																																																																																																																		
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(4/9)																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象 配管</th> <th rowspan="2">設置 場所</th> <th rowspan="2">評価 区画</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位</th> <th rowspan="2">仕様温度 [℃]⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="23" style="vertical-align: middle; text-align: center;">補助 蒸気 供給 配管</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle; text-align: center;">D-1</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3A中央制御室循環ファン 現場操作盤</td> <td>3LB-95</td> <td>現場盤</td> <td>~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3LB-96</td> <td>現場盤</td> <td>~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~</td> <td>モータ</td> <td>記載なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~</td> <td>モータ</td> <td>記載なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B中央制御室循環ファン</td> <td>~</td> <td>ボジショナ</td> <td>~60</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle; text-align: center;">D-2</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3A中央制御室空調ユニット冷冷水温度制御弁</td> <td>3TCV-2878</td> <td>空気作動弁 用電磁弁</td> <td>記載なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~60</td> <td>ダイヤ フラム</td> <td>~60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~60</td> <td>ボジショナ</td> <td>~60</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3B中央制御室空調ユニット冷冷水温度制御弁</td> <td>3TCV-2879</td> <td>空気作動弁 用電磁弁</td> <td>記載なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~60</td> <td>ダイヤ フラム</td> <td>~60</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="15" style="vertical-align: middle; text-align: center;">制御盤屋 E-1 + 28.1m</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3A中央制御室空調ファン 出口流量</td> <td>3PS-2910</td> <td>伝送器</td> <td>-10~70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~70</td> <td>ダブル オペレーター</td> <td>-10~70</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3B中央制御室空調ファン 出口流量</td> <td>3PS-2911</td> <td>伝送器</td> <td>-10~70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~70</td> <td>ダブル オペレーター</td> <td>-10~70</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3A中央制御室空調ファン 出口ダンバ</td> <td>3D-YS-603A</td> <td>ボジショナ スイッチ</td> <td>~10~70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~70</td> <td>ダブル用 電磁弁</td> <td>~40</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">3B中央制御室空調ファン 出口ダンバ</td> <td>3D-VS-603B</td> <td>ダブル用 電磁弁</td> <td>~40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>~40</td> <td>ダブル用 電磁弁</td> <td>記載なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A中央制御室空調ファン 現場盤</td> <td>3LB-101</td> <td>現場盤</td> <td>~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B中央制御室空調ファン 現場操作盤</td> <td>3LB-102</td> <td>現場盤</td> <td>~</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A中央制御室空調ファン</td> <td>~</td> <td>モータ</td> <td>~40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B中央制御室空調ファン</td> <td>~</td> <td>モータ</td> <td>~40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A中央制御室非常用循環ファン</td> <td>3VSF22A</td> <td>モータ</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対象 配管	設置 場所	評価 区画	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ⁽¹⁾	名称	番号	補助 蒸気 供給 配管	D-1	3A中央制御室循環ファン 現場操作盤	3LB-95	現場盤	~		3LB-96	現場盤	~		~	モータ	記載なし		~	モータ	記載なし		3B中央制御室循環ファン	~	ボジショナ	~60		D-2	3A中央制御室空調ユニット冷冷水温度制御弁	3TCV-2878	空気作動弁 用電磁弁	記載なし		~60	ダイヤ フラム	~60		~60	ボジショナ	~60		3B中央制御室空調ユニット冷冷水温度制御弁	3TCV-2879	空気作動弁 用電磁弁	記載なし		~60	ダイヤ フラム	~60		制御盤屋 E-1 + 28.1m	3A中央制御室空調ファン 出口流量	3PS-2910	伝送器	-10~70		~70	ダブル オペレーター	-10~70		3B中央制御室空調ファン 出口流量	3PS-2911	伝送器	-10~70		~70	ダブル オペレーター	-10~70		3A中央制御室空調ファン 出口ダンバ	3D-YS-603A	ボジショナ スイッチ	~10~70		~70	ダブル用 電磁弁	~40		3B中央制御室空調ファン 出口ダンバ	3D-VS-603B	ダブル用 電磁弁	~40		~40	ダブル用 電磁弁	記載なし		3A中央制御室空調ファン 現場盤	3LB-101	現場盤	~		3B中央制御室空調ファン 現場操作盤	3LB-102	現場盤	~		3A中央制御室空調ファン	~	モータ	~40		3B中央制御室空調ファン	~	モータ	~40		3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	モータ	40													
対象 配管				設置 場所	評価 区画			防護対象設備					評価部位	仕様温度 [℃] ⁽¹⁾																																																																																																																				
	名称	番号																																																																																																																																
補助 蒸気 供給 配管	D-1	3A中央制御室循環ファン 現場操作盤	3LB-95	現場盤	~																																																																																																																													
			3LB-96	現場盤	~																																																																																																																													
			~	モータ	記載なし																																																																																																																													
			~	モータ	記載なし																																																																																																																													
		3B中央制御室循環ファン	~	ボジショナ	~60																																																																																																																													
	D-2	3A中央制御室空調ユニット冷冷水温度制御弁	3TCV-2878	空気作動弁 用電磁弁	記載なし																																																																																																																													
			~60	ダイヤ フラム	~60																																																																																																																													
			~60	ボジショナ	~60																																																																																																																													
		3B中央制御室空調ユニット冷冷水温度制御弁	3TCV-2879	空気作動弁 用電磁弁	記載なし																																																																																																																													
			~60	ダイヤ フラム	~60																																																																																																																													
	制御盤屋 E-1 + 28.1m	3A中央制御室空調ファン 出口流量	3PS-2910	伝送器	-10~70																																																																																																																													
			~70	ダブル オペレーター	-10~70																																																																																																																													
		3B中央制御室空調ファン 出口流量	3PS-2911	伝送器	-10~70																																																																																																																													
			~70	ダブル オペレーター	-10~70																																																																																																																													
		3A中央制御室空調ファン 出口ダンバ	3D-YS-603A	ボジショナ スイッチ	~10~70																																																																																																																													
			~70	ダブル用 電磁弁	~40																																																																																																																													
		3B中央制御室空調ファン 出口ダンバ	3D-VS-603B	ダブル用 電磁弁	~40																																																																																																																													
			~40	ダブル用 電磁弁	記載なし																																																																																																																													
		3A中央制御室空調ファン 現場盤	3LB-101	現場盤	~																																																																																																																													
		3B中央制御室空調ファン 現場操作盤	3LB-102	現場盤	~																																																																																																																													
		3A中央制御室空調ファン	~	モータ	~40																																																																																																																													
		3B中央制御室空調ファン	~	モータ	~40																																																																																																																													
		3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	モータ	40																																																																																																																													
表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (4/9)																																																																																																																																		
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 [℃] (設計)</th> <th>確認済 耐環境温度 [℃]</th> <th>確認済 耐環境温度 [℃] の出典</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁</td> <td>3TCV-2827</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレーター ボジショナ 電磁弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 B-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁</td> <td>3TCV-2828</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>低圧ケーブル接続部 電子子</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 A-中央制御室循環ファン</td> <td>3VSF20A</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>モータ本体: 蒸気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 B-中央制御室循環ファン</td> <td>3VSF20B</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>低圧ケーブル接続部 電子子</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 A-中央制御室循環ファン 入口ダンバ</td> <td>3D-VS-603A</td> <td>オペレーター: タ: 80 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120</td> <td>オペレーター: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 B-中央制御室循環ファン 入口ダンバ</td> <td>3D-VS-603B</td> <td>オペレーター: タ: 80 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 40</td> <td>オペレーター: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 A-非常用区域空調機器電気ヒーター (3VSF22A) 出口空気温度 (2)</td> <td>3TS-2903</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>電気ヒーター本体: 蒸気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 B-非常用区域空調機器電気ヒーター (3VSF22B) 出口空気温度 (2)</td> <td>3TS-2997</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>電気ヒーター本体: 蒸気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 C-非常用区域空調機器室内空気温度 (2)</td> <td>3TS-2951</td> <td>-10~50</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>温度スイッチ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				機器名	機器番号	仕様温度 [℃] (設計)	確認済 耐環境温度 [℃]	確認済 耐環境温度 [℃] の出典	試験	備考	3 A-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2827	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレーター ボジショナ 電磁弁		3 B-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2828	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 電子子		3 A-中央制御室循環ファン	3VSF20A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ本体: 蒸気試験対象外		3 B-中央制御室循環ファン	3VSF20B	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 電子子		3 A-中央制御室循環ファン 入口ダンバ	3D-VS-603A	オペレーター: タ: 80 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120	オペレーター: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120	耐蒸気性能試験	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁		3 B-中央制御室循環ファン 入口ダンバ	3D-VS-603B	オペレーター: タ: 80 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 40	オペレーター: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120	耐蒸気性能試験	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁		3 A-非常用区域空調機器電気ヒーター (3VSF22A) 出口空気温度 (2)	3TS-2903	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体: 蒸気試験対象外		3 B-非常用区域空調機器電気ヒーター (3VSF22B) 出口空気温度 (2)	3TS-2997	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体: 蒸気試験対象外		3 C-非常用区域空調機器室内空気温度 (2)	3TS-2951	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ																																																						
機器名	機器番号	仕様温度 [℃] (設計)	確認済 耐環境温度 [℃]	確認済 耐環境温度 [℃] の出典	試験	備考																																																																																																																												
3 A-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2827	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレーター ボジショナ 電磁弁																																																																																																																													
3 B-中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2828	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 電子子																																																																																																																													
3 A-中央制御室循環ファン	3VSF20A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ本体: 蒸気試験対象外																																																																																																																													
3 B-中央制御室循環ファン	3VSF20B	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 電子子																																																																																																																													
3 A-中央制御室循環ファン 入口ダンバ	3D-VS-603A	オペレーター: タ: 80 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120	オペレーター: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120	耐蒸気性能試験	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁																																																																																																																													
3 B-中央制御室循環ファン 入口ダンバ	3D-VS-603B	オペレーター: タ: 80 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 40	オペレーター: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +ボジション スイッチ: タ: 120 +電磁弁: 120	耐蒸気性能試験	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁																																																																																																																													
3 A-非常用区域空調機器電気ヒーター (3VSF22A) 出口空気温度 (2)	3TS-2903	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体: 蒸気試験対象外																																																																																																																													
3 B-非常用区域空調機器電気ヒーター (3VSF22B) 出口空気温度 (2)	3TS-2997	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体: 蒸気試験対象外																																																																																																																													
3 C-非常用区域空調機器室内空気温度 (2)	3TS-2951	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ																																																																																																																													
【大飯】																																																																																																																																		
設計方針の相違																																																																																																																																		
・プラント設計の相違																																																																																																																																		
・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。																																																																																																																																		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																	
補足資料4-11より転記				表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (5/9)																																																																			
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(5/9)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (C)(設計値)</th> <th>確認済 耐環境温度 (C)</th> <th>確認済 耐環境温度 (C)の出典</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 C - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2C) 出口空気温度 (2)</td> <td>3VS-2953</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2D) 出口空気温度 (1)</td> <td>3VS-2954</td> <td>-10~50</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>温度スイッチ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2D) 出口空気温度 (2)</td> <td>3VS-2957</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性能試験</td> <td>電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 A - 安全橿機開閉器電気ヒーター</td> <td>3VS27A</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="2">延長ケーブル接続部 屋上台</td> <td rowspan="2">モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B - 安全橿機開閉器電気ヒーター</td> <td>3VS27B</td> </tr> <tr> <td>3 A - 非管轄区域空調機器電気ヒーター</td> <td>3VS28A</td> <td rowspan="2">55</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="2">モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外</td> <td rowspan="2">電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B - 非管轄区域空調機器電気ヒーター</td> <td>3VS28B</td> </tr> <tr> <td>3 C - 非管轄区域空調機器電気ヒーター</td> <td>3VS28C</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="2">リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボンショナ 電磁弁</td> <td rowspan="2">モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (2)</td> <td>3VS-2955</td> </tr> <tr> <td>3 A - 安全橿機開閉器電気ヒーター ユニット冷却水温度制御弁</td> <td>3TCV-2774</td> <td rowspan="2">40</td> <td rowspan="2">120</td> <td rowspan="2">耐蒸気性能試験</td> <td rowspan="2">リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボンショナ 電磁弁</td> <td rowspan="2">モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外</td> </tr> <tr> <td>3 B - 安全橿機開閉器電気ヒーター ユニット冷却水温度制御弁</td> <td>3TCV-2775</td> </tr> </tbody> </table>				機器名	機器番号	仕様温度 (C)(設計値)	確認済 耐環境温度 (C)	確認済 耐環境温度 (C)の出典	試験	備考	3 C - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2C) 出口空気温度 (2)	3VS-2953	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外		3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2D) 出口空気温度 (1)	3VS-2954	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ		3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2D) 出口空気温度 (2)	3VS-2957	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外		3 A - 安全橿機開閉器電気ヒーター	3VS27A	40	120	耐蒸気性能試験	延長ケーブル接続部 屋上台	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外	3 B - 安全橿機開閉器電気ヒーター	3VS27B	3 A - 非管轄区域空調機器電気ヒーター	3VS28A	55	120	耐蒸気性能試験	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外	電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外	3 B - 非管轄区域空調機器電気ヒーター	3VS28B	3 C - 非管轄区域空調機器電気ヒーター	3VS28C	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボンショナ 電磁弁	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外	3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (2)	3VS-2955	3 A - 安全橿機開閉器電気ヒーター ユニット冷却水温度制御弁	3TCV-2774	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボンショナ 電磁弁	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外	3 B - 安全橿機開閉器電気ヒーター ユニット冷却水温度制御弁	3TCV-2775
機器名	機器番号	仕様温度 (C)(設計値)	確認済 耐環境温度 (C)	確認済 耐環境温度 (C)の出典	試験	備考																																																																	
3 C - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2C) 出口空気温度 (2)	3VS-2953	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外																																																																		
3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2D) 出口空気温度 (1)	3VS-2954	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ																																																																		
3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (3VS2D) 出口空気温度 (2)	3VS-2957	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外																																																																		
3 A - 安全橿機開閉器電気ヒーター	3VS27A	40	120	耐蒸気性能試験	延長ケーブル接続部 屋上台	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外																																																																	
3 B - 安全橿機開閉器電気ヒーター	3VS27B																																																																						
3 A - 非管轄区域空調機器電気ヒーター	3VS28A	55	120	耐蒸気性能試験	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外	電気ヒーター本体 : 蒸気試験対象外																																																																	
3 B - 非管轄区域空調機器電気ヒーター	3VS28B																																																																						
3 C - 非管轄区域空調機器電気ヒーター	3VS28C	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボンショナ 電磁弁	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外																																																																	
3 D - 非管轄区域空調機器電気ヒーター (2)	3VS-2955																																																																						
3 A - 安全橿機開閉器電気ヒーター ユニット冷却水温度制御弁	3TCV-2774	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ボンショナ 電磁弁	モーター本体 : 蒸気試験対象外 モーター本体 : 蒸気試験対象外																																																																	
3 B - 安全橿機開閉器電気ヒーター ユニット冷却水温度制御弁	3TCV-2775																																																																						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																																																																																
対象配管	設置場所	評価箇所	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ⁸¹					相違理由																																																																																																																	
			名称	番号																																																																																																																								
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.+ 26.1m	B-2	3B中央制御室事故時外気取入流量調節ダンバ	3HCD-2890	ダンバ オペレーター ボジショナ 電磁弁 ダクツ ボジョン スイッチ ダンバ オペレーター ボジショナ	60 60 60 60 70 80 70 70 100 100 記載なし	3A中央制御室事故時外気循環流量調節ダンバ	3HCD-2891	ダンバ ボジョン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 液圧弁	70 100 記載なし	3B中央制御室事故時外気循環流量調節ダンバ	3HCD-2892	ダンバ オペレーター ボジショナ ダクツ ボジョン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 液圧弁	80 70 100 記載なし																																																																																																														
			3A中央制御室外気取入調節ダンバ流量設定器	3HC-2874	流量設定器	-5~60																																																																																																																						
			3B中央制御室外気取入調節ダンバ流量設定器	3HC-2875	流量設定器	-5~60																																																																																																																						
			3A中央制御室事故時外気取入調節ダンバ流量設定器	3HC-2889	流量設定器	-5~60																																																																																																																						
			3B中央制御室事故時外気取入調節ダンバ流量設定器	3HC-2890	流量設定器	-5~60																																																																																																																						
		B-4	3A中央制御室事故時外気取入調節ダンバ流量設定器	3HC-2891	流量設定器	-5~60	3安全系電気遮室排気止めダンバ	3D-VS-536	流量設定器	-5~60	3A中央制御室事故時外気取入調節ダンバ流量設定器	3D-VS-536	ダンバ オペレーター ボジショナ ボジョン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 液圧弁	-10~70 -10~70 -10~70 ~40 ~60																																																																																																														
			3B中央制御室事故時外気取入調節ダンバ流量設定器	3HC-2892	流量設定器	-5~60																																																																																																																						
			3A中央制御室外気取入調節C/T流量設定器	3V-CP-013A	流量設定器	45																																																																																																																						
			3B中央制御室外気取入調節C/T流量設定器	3V-CP-013B	流量設定器	45																																																																																																																						
			3A中央制御室外気取入調節C/T外側隔離弁	3V-1A-510A	隔離弁	45																																																																																																																						
補足資料4-11より転記																																																																																																																												
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(6/9)																																																																																																																												
表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (6/9)																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃) (設計値)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃) の出典</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 A-燃料収容用水ポンプ</td> <td>3HPPA</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐多気性走試験</td> <td>低圧ケーブル接続部 モード本体 モード試験対象外</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 B-燃料収容用水ポンプ</td> <td>3HPPB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-燃料収容用水ピット水栓 (I)</td> <td>3LT-1400</td> <td>-40~85</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性走試験</td> <td>伝送器</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-燃料収容用水ピット水栓 (II)</td> <td>3LT-1401</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 A-アニュラス排気ダンバー</td> <td>3D-VS-101A</td> <td>+オペレーター タ: 60 +ボジショナ 記載なし</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性走試験</td> <td>オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁 隔圧弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 B-アニュラス排気ダンバー</td> <td>3D-VS-101B</td> <td>+オペレーター タ: 60 +ボジショナ スイッチ: 26 +電磁弁:— +隔圧弁: 60</td> <td>120</td> <td>耐蒸気性走試験</td> <td>耐蒸気性走試験 電磁弁 隔圧弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-熱交容器圧力 (I)</td> <td>3PT-399</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-熱交容器圧力 (II)</td> <td>3PT-399</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-熱交容器圧力 (III)</td> <td>3PT-392</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-熱交容器圧力 (IV)</td> <td>3PT-393</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-A-制御用空気C/T外側隔離弁</td> <td>3V-1A-510A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-B-制御用空気C/T外側隔離弁</td> <td>3V-1A-510B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1 水冷却材ポンプ封水筒 リライン C/T外側隔離弁</td> <td>3V-CF-255</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-A-換熱器蓋スプレイ冷却 取出C/T外側隔離弁</td> <td>3V-CP-013A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-B-換熱器蓋スプレイ冷却 取出C/T外側隔離弁</td> <td>3V-CP-013B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													機器名	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃) の出典	試験	備考	3 A-燃料収容用水ポンプ	3HPPA	40	120	耐多気性走試験	低圧ケーブル接続部 モード本体 モード試験対象外		3 B-燃料収容用水ポンプ	3HPPB						3-燃料収容用水ピット水栓 (I)	3LT-1400	-40~85	120	耐蒸気性走試験	伝送器		3-燃料収容用水ピット水栓 (II)	3LT-1401						3 A-アニュラス排気ダンバー	3D-VS-101A	+オペレーター タ: 60 +ボジショナ 記載なし	120	耐蒸気性走試験	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁 隔圧弁		3 B-アニュラス排気ダンバー	3D-VS-101B	+オペレーター タ: 60 +ボジショナ スイッチ: 26 +電磁弁:— +隔圧弁: 60	120	耐蒸気性走試験	耐蒸気性走試験 電磁弁 隔圧弁		3-熱交容器圧力 (I)	3PT-399						3-熱交容器圧力 (II)	3PT-399						3-熱交容器圧力 (III)	3PT-392						3-熱交容器圧力 (IV)	3PT-393						3-A-制御用空気C/T外側隔離弁	3V-1A-510A						3-B-制御用空気C/T外側隔離弁	3V-1A-510B						3-1 水冷却材ポンプ封水筒 リライン C/T外側隔離弁	3V-CF-255						3-A-換熱器蓋スプレイ冷却 取出C/T外側隔離弁	3V-CP-013A						3-B-換熱器蓋スプレイ冷却 取出C/T外側隔離弁	3V-CP-013B					
機器名	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃) の出典	試験	備考																																																																																																																						
3 A-燃料収容用水ポンプ	3HPPA	40	120	耐多気性走試験	低圧ケーブル接続部 モード本体 モード試験対象外																																																																																																																							
3 B-燃料収容用水ポンプ	3HPPB																																																																																																																											
3-燃料収容用水ピット水栓 (I)	3LT-1400	-40~85	120	耐蒸気性走試験	伝送器																																																																																																																							
3-燃料収容用水ピット水栓 (II)	3LT-1401																																																																																																																											
3 A-アニュラス排気ダンバー	3D-VS-101A	+オペレーター タ: 60 +ボジショナ 記載なし	120	耐蒸気性走試験	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁 隔圧弁																																																																																																																							
3 B-アニュラス排気ダンバー	3D-VS-101B	+オペレーター タ: 60 +ボジショナ スイッチ: 26 +電磁弁:— +隔圧弁: 60	120	耐蒸気性走試験	耐蒸気性走試験 電磁弁 隔圧弁																																																																																																																							
3-熱交容器圧力 (I)	3PT-399																																																																																																																											
3-熱交容器圧力 (II)	3PT-399																																																																																																																											
3-熱交容器圧力 (III)	3PT-392																																																																																																																											
3-熱交容器圧力 (IV)	3PT-393																																																																																																																											
3-A-制御用空気C/T外側隔離弁	3V-1A-510A																																																																																																																											
3-B-制御用空気C/T外側隔離弁	3V-1A-510B																																																																																																																											
3-1 水冷却材ポンプ封水筒 リライン C/T外側隔離弁	3V-CF-255																																																																																																																											
3-A-換熱器蓋スプレイ冷却 取出C/T外側隔離弁	3V-CP-013A																																																																																																																											
3-B-換熱器蓋スプレイ冷却 取出C/T外側隔離弁	3V-CP-013B																																																																																																																											
【大飯】																																																																																																																												
設計方針の相違																																																																																																																												
・プラント設計の相違																																																																																																																												
・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。																																																																																																																												

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																																																											
対象 配管	設置 場所	評価 箇所	防護対象設備		評価部位	仕様温度 [℃] ^①					【大飯】 設計方針の相違																																																																																												
			名称	番号																																																																																																			
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.+26.1m	B-5	3安全系電気盤室給気止め ダンバA	3D-VS-532	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ	-10~70	40	120	耐寒性走試験 モード未記載	低温試験	・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。																																																																																												
			3安全系電気盤室給気止め ダンバB	3D-VS-533	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ	-10~70	40	120	耐寒性走試験 モード未記載	低温試験																																																																																													
			3安全系電気盤室排気止め ダンバB	3D-VS-537	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ	-10~70	40	120	耐寒性走試験 モード未記載	低温試験																																																																																													
			3D安全補機開閉器室空調 ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2801	ダンバ 電磁弁 ダンバ ダイヤ フラム	~40 ~60 ~60 記載なし	45	120	耐寒性走試験 モード未記載	低温試験																																																																																													
			3D安全補機開閉器室空調ファン 作箱	3HLB-14	モータ	~40	45	120	耐寒性走試験 モード及び駆動部	低温試験																																																																																													
		B-6	34C安全補機開閉器室空調ファン 作箱	3HLB-13	現地盤	~	45	120	耐寒性走試験 モード及び駆動部	低温試験																																																																																													
			34C安全補機開閉器室空調ユニット冷水 温度制御弁	34TCV-2800	ボジション 空気仕切弁 用電磁弁 空気仕切弁 用減圧弁 ダイヤ フラム	~60 記載なし ~60 記載なし ~60 記載なし	45	120	耐寒性走試験 モード及び駆動部	低温試験																																																																																													
			34C安全補機開閉器室空調ファン 作箱	3HLB-12	現地盤	~	45	120	耐寒性走試験 モード及び駆動部	低温試験																																																																																													
			34C安全補機開閉器室空調ユニット冷水 温度制御弁	34TCV-2801	モータ	~40	45	120	耐寒性走試験 モード及び駆動部	低温試験																																																																																													
			34C安全補機開閉器室空調ファン 作箱	3HLB-11	現地盤	~	45	120	耐寒性走試験 モード及び駆動部	低温試験																																																																																													
補足資料4-11より転記																																																																																																							
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(7/9)																																																																																																							
表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (7/9)																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>仕様温度 (℃) (設計値)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃)</th> <th>確認済 耐環境温度 (℃) の出典</th> <th>試験</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A-アニラス空気浄化装置</td> <td>3SPF0A</td> <td>40</td> <td>120</td> <td>耐寒性走試験 モード未記載</td> <td>低温ターブル接続部 子台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-アニラス空気浄化装置</td> <td>3SPF0B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-アニラス少量排気弁</td> <td>3V-97-103A</td> <td>• オペレーター: タ: 62 リミットスイッチ: タ: 120 電磁弁: 62 減圧弁: 62</td> <td>• オペレーター: タ: 120 リミットスイッチ: タ: 120 電磁弁: 120 減圧弁: 120</td> <td>耐寒性走試験 モード未記載</td> <td>オペレーター リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3A-アニラス取りダンバー</td> <td>3PCD-2373</td> <td>• オペレーター: タ: 60 ボジション スイッチ: タ: 70 電磁弁: 60</td> <td>• オペレーター: タ: 120 ボジション スイッチ: タ: 120 電磁弁: 120 減圧弁: 60</td> <td>耐寒性走試験 モード未記載</td> <td>オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁 減圧弁</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3B-アニラス取りダンバー</td> <td>3PCD-2393</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-よう素除去装置タンク注 入Aライン弁</td> <td>3V-CP-054A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-よう素除去装置タンク注 入Bライン弁</td> <td>3V-CP-054B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-余剰排出弁却器等排液冷 却水出口 C/Y 各個隔離弁</td> <td>3V-CC-422</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-余剰排出弁却器等排液冷 却水出口 C/Y 各個隔離弁</td> <td>3V-CC-430</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水入口止め弁</td> <td>3V-CC-901</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水入口 C/Y 各個隔離 弁</td> <td>3V-CC-503</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水出口 C/Y 各個隔離 弁</td> <td>3V-CC-528</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃) の出典	試験	備考	3A-アニラス空気浄化装置	3SPF0A	40	120	耐寒性走試験 モード未記載	低温ターブル接続部 子台		3B-アニラス空気浄化装置	3SPF0B						3A-アニラス少量排気弁	3V-97-103A	• オペレーター: タ: 62 リミットスイッチ: タ: 120 電磁弁: 62 減圧弁: 62	• オペレーター: タ: 120 リミットスイッチ: タ: 120 電磁弁: 120 減圧弁: 120	耐寒性走試験 モード未記載	オペレーター リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁		3A-アニラス取りダンバー	3PCD-2373	• オペレーター: タ: 60 ボジション スイッチ: タ: 70 電磁弁: 60	• オペレーター: タ: 120 ボジション スイッチ: タ: 120 電磁弁: 120 減圧弁: 60	耐寒性走試験 モード未記載	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁 減圧弁		3B-アニラス取りダンバー	3PCD-2393						3-よう素除去装置タンク注 入Aライン弁	3V-CP-054A						3-よう素除去装置タンク注 入Bライン弁	3V-CP-054B						3-余剰排出弁却器等排液冷 却水出口 C/Y 各個隔離弁	3V-CC-422						3-余剰排出弁却器等排液冷 却水出口 C/Y 各個隔離弁	3V-CC-430						3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水入口止め弁	3V-CC-901						3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水入口 C/Y 各個隔離 弁	3V-CC-503						3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水出口 C/Y 各個隔離 弁	3V-CC-528					
機器名称	機器番号	仕様温度 (℃) (設計値)	確認済 耐環境温度 (℃)	確認済 耐環境温度 (℃) の出典	試験	備考																																																																																																	
3A-アニラス空気浄化装置	3SPF0A	40	120	耐寒性走試験 モード未記載	低温ターブル接続部 子台																																																																																																		
3B-アニラス空気浄化装置	3SPF0B																																																																																																						
3A-アニラス少量排気弁	3V-97-103A	• オペレーター: タ: 62 リミットスイッチ: タ: 120 電磁弁: 62 減圧弁: 62	• オペレーター: タ: 120 リミットスイッチ: タ: 120 電磁弁: 120 減圧弁: 120	耐寒性走試験 モード未記載	オペレーター リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁																																																																																																		
3A-アニラス取りダンバー	3PCD-2373	• オペレーター: タ: 60 ボジション スイッチ: タ: 70 電磁弁: 60	• オペレーター: タ: 120 ボジション スイッチ: タ: 120 電磁弁: 120 減圧弁: 60	耐寒性走試験 モード未記載	オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁 減圧弁																																																																																																		
3B-アニラス取りダンバー	3PCD-2393																																																																																																						
3-よう素除去装置タンク注 入Aライン弁	3V-CP-054A																																																																																																						
3-よう素除去装置タンク注 入Bライン弁	3V-CP-054B																																																																																																						
3-余剰排出弁却器等排液冷 却水出口 C/Y 各個隔離弁	3V-CC-422																																																																																																						
3-余剰排出弁却器等排液冷 却水出口 C/Y 各個隔離弁	3V-CC-430																																																																																																						
3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水入口止め弁	3V-CC-901																																																																																																						
3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水入口 C/Y 各個隔離 弁	3V-CC-503																																																																																																						
3-1次冷却材ポンプ 排液冷却水出口 C/Y 各個隔離 弁	3V-CC-528																																																																																																						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉					相違理由		
補足資料4-11より転記														
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(8/9)														
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備	名前	番号	評価部位	仕様温度[°C] ⁽¹⁾							
蒸気発生器プローブ・ダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋E.L.+17.1m	A-2	34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1止め弁(3号機側)	34V-OC-600	リミットスイッチ	~100								
					空気作動弁用電磁弁	~40								
					空気作動弁用遮断弁	5~60								
					ダイヤフラム	記載なし								
					リミットスイッチ	~100								
		B-1	34廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第2止め弁(3号機側)	34V-OC-601	空気作動弁用遮断弁	~40								
					空気作動弁用遮断弁	5~60								
					ダイヤフラム	記載なし								
	原子炉周辺建屋E.L.+17.1m	B-2	3A排氣用空気供給母管圧力	3PT-1800	伝送器	-40~85								
			3A3D格納容器再循環コニット冷却水供給ブランク格納容器副閥	3V-CC-189A	駆動装置	-10~75								
			3A格納容器再循環コニット冷却水戻りライン格納容器副閥	3V-CC-198A	駆動装置	-10~75								
			3B格納容器再循環コニット冷却水戻りライン格納容器副閥	3V-CC-198B	駆動装置	-10~75								
			3A制御用空気供給容器副閥	3V-1A-508A	駆動装置	-10~75								
			3Aアニュラス空気浄化ファン	3VSF9A	モータ	40								
			3Bアニュラス空気浄化ファン	3VSF9B	モータ	40								
		B-2	3Aアニュラス空気浄化ファン戻りダンバ	3B-VS-104A	ダンバ オペレーター 電磁弁	60 60 60								
			3Aアニュラス空気浄化ファン戻りダンバ	3B-VS-104B	ダンバ オペレーター 電磁弁	60 60 60								
			3格納容器圧力(広域)I	3PT-950	伝送器	-40~85								
			3格納容器圧力(広域)III	3PT-952	伝送器	-40~85								
補足資料4-11より転記														
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(9/9)														
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備	名前	番号	評価部位	仕様温度[°C] ⁽¹⁾							
蒸気発生器プローブ・ダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンバ	3B-VS-101A	ダンバ オペレーター 電磁弁	60 60 60								
					ボジションスイッチ	70								
					ダンバ オペレーター	60								
			3Bアニュラス排気ダンバ	3B-VS-101B	ボジションスイッチ	70								
					ダンバ オペレーター 電磁弁	60 60 60								
			31次冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器副閥	3V-OC-403	駆動装置	-10~75								
			31次冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器副閥	3V-OC-429	駆動装置	-10~75								
			3CRDM冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器副閥	3V-OC-342	駆動装置	-10~75								
			3CRDM冷却材ポンプ冷却水戻りライン格納容器副閥	3V-OC-365	駆動装置	-10~75								
			3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作部	3LB-52	現場盤	-								
			3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作部	3LB-53	現場盤	-								
※1「-」: 現場盤は複数の部品で構成されており、現場盤としての仕様温度はない。 「記載なし」: 製造メーカーの仕様書に温度の記載がないもの。														
表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(8/9)														
機器名	機器番号	仕様温度(°C)(設計値)	確認済耐環境温度(°C)	確認済耐環境温度(°C)の出力	試験	備考								
3A-中央制御室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3HC-2823													
3B-中央制御室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3HC-2824	-5~60	120	耐蒸気性能試験	流量設定器									
3A-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3HC-2850													
3B-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3HC-2851													
3A-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3FS-2867	-10~70	120	耐蒸気性能試験	流量スイッチ									
3B-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3FS-2868													
3A-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3D-US-602A	+オペレーター:80 +ボジションスイッチ:70 +電磁弁:40	+オペレーター:120 +ボジションスイッチ:120 +電磁弁:120		オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁	耐蒸気性能試験								
3B-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー流量設定	3D-US-602B	+オペレーター:80 +ボジションスイッチ:70 +電磁弁:40	+オペレーター:120 +ボジションスイッチ:120 +電磁弁:120		オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁	耐蒸気性能試験								
3A-中央制御室外気取入口風調節ダンバー	3BD-2923													
3B-中央制御室外気取入口風調節ダンバー	3BD-2824	+オペレーター:80 +ボジションスイッチ:60 +電磁弁:40	+オペレーター:120 +ボジションスイッチ:120 +電磁弁:120		オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁	耐蒸気性能試験								
3A-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー	3BD-2850	+オペレーター:70 +ボジションスイッチ:70 +電磁弁:40	+オペレーター:120 +ボジションスイッチ:120 +電磁弁:120		オペレーター ボジションスイッチ 電磁弁	耐蒸気性能試験								
3B-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー	3BD-2851													
3A-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー	3VSF22A													
3B-中央制御室事務室外気取入口風調節ダンバー	3VSF22B	40	120	耐蒸気性能試験	流量計本体 蒸気試験対象外									
表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果(9/9)														
機器名	機器番号	仕様温度(°C)(設計値)	確認済耐環境温度(°C)	確認済耐環境温度(°C)の出力	試験	備考								
3A-D-CV再循環コニット冷却水供給弁C/A外側隔離弁	3V-OC-203A													
3C-D-CV再循環コニット冷却水供給弁C/A外側隔離弁	3V-OC-203B													
3A-CV再循環コニット冷却水供給弁C/Y外側隔離弁	3V-OC-203L													
3B-CV再循環コニット冷却水供給弁C/Y外側隔離弁	3V-OC-203B													
3C-CV再循環コニット冷却水供給弁C/Y外側隔離弁	3V-OC-203C													
3D-CV再循環コニット冷却水供給弁C/Y外側隔離弁	3V-OC-203D													
【大飯】														
設計方針の相違														
・プラント設計の相違 ・泊ではすべての防護対象設備の確認済耐環境温度を記載する。														

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由															
別紙4 別紙4の記載の読み方																					
				<p>II. 想定破損に伴う蒸気影響評価結果について 蒸気評価配管の想定破損に伴う蒸気漏えい及びその緩和対策を考慮した環境への影響について GOTHIC コードによる蒸気拡散解析を実施し、防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限できることを確認した結果を別表1に示す。別表1の記載の読み方は以下のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">想定破損箇所</td> <td style="width: 15%;">場所</td> <td style="width: 15%;">評価区域</td> <td colspan="2">防護対象設備</td> <td colspan="2">環境解析結果(湿度グラフ)</td> </tr> <tr> <td>系統</td> <td>名前</td> <td>番号</td> <td>名称</td> <td>番号</td> <td>温度 (°C)</td> <td>湿度 (%)</td> </tr> </table> <p>解析結果のうち、防護対象設備の環境が最も悪化する結果を記載 ・「破損区域」とは、想定破損箇所のある解析区域のこと ・補助蒸気供給配管は、自動接続、自動隔離を反映して解析 ・抽出配管、蒸気発生器プローダウンサンプル配管は、 ・各部の本体鋼は完全な圧壊、背実際は1/4D貫通クラックで解 析結果、防護対象設備の環境が最も悪化した際の温度、湿度</p> <p>赤実線：完全な貫通壊 青実線：1/4D貫通クラック</p> <p>注水部：抽出手配管 3B一般部 破損区域：B-3 システム接続→遠隔手動隔離</p> <p>注水部：補助蒸気供給配管 1B一般部 破損区域：B-2 温度センサ接続→自動隔離</p> <p>注水部：蒸気発生器プローダウンサン プル配管 3/4B ベネ 破損区域：B-1 システム接続→遠隔手動隔離</p>		想定破損箇所	場所	評価区域	防護対象設備		環境解析結果(湿度グラフ)		系統	名前	番号	名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%)	<p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料1.4.1-1別紙4の記載を転記して読みやすくした。</p>	
想定破損箇所	場所	評価区域	防護対象設備		環境解析結果(湿度グラフ)																
系統	名前	番号	名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%)															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(1/6)														
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(能動的)	環境解析結果(温度グラフ)							別表1		
			名称	番号	温度 (℃) (初期)	温度 (℃) (最終)						【大飯】		
抽出配管 原子炉内回路 E.L. F.I.	A-I		3体精制タンク 出口第1止め弁	3LCV-121B	86	100	赤字説: 完全全廻破断 青字説: 1/4回転通クラック 溢水源: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: A-1A システム検知→遮断手動隔壁 							【大飯】
			3体精制タンク 出口第2止め弁	3LCV-121C								記載方針の相違		
	A-9		3緊急ほう酸注入 ライン詰堵弁	3V-CS-573	86	100	溢水源: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: A-1B システム検知→遮断手動隔壁 							【大飯】
			3A燃料取替用水 ポンプ	-	82	100	溢水源: 抽出配管 3B井再生冷却器入 口管台 破損区画: A-11 システム検知→遮断手動隔壁 							設備名称の相違
	A-13		3B燃料取替用水 ポンプ	-								記載表現の相違		
			3A燃料取替用水 ポンプ取湯操作箱	3LB-33								【大飯】		
	A-15		3B燃料取替用水 ポンプ現場操作箱	3LB-34								設計方針の相違		
			3Aよう素除去 薬品注入ライン 第1止め弁	3Y-CP-054A	82	100	溢水源: 抽出配管 3B井再生冷却器入 口管台 破損区画: A-11 システム検知→遮断手動隔壁 							プラント設計の相違
	A-16		3Aよう素除去 薬品注入ライン 第2止め弁	3Y-CP-054B										
			3Aよう素除去 薬品注入ライン 第1止め弁	3Y-CP-056A										
			3Aよう素除去 薬品注入ライン 第2止め弁	3Y-CP-056B										
			3燃料取替用水 ビット水位Ⅰ	3LT-1400	84	100	溢水源: 抽出配管 3B井再生冷却器入 口管台 破損区画: A-11 システム検知→遮断手動隔壁 							
			3燃料取替用水 ビット水位Ⅱ	3LT-1401										
			3燃料取替用水 ビット水位Ⅲ	3LT-1402										
			3燃料取替用水 ビット水位Ⅳ	3LT-1403										
泊発電所3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果														
想定範囲	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(能動的)	環境解析結果(温度グラフ)									
			名称	番号	温度 (℃) (初期)	温度 (℃) (最終)								
泊 E.L. F.I.	CF-12		3A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206			赤字説: 実走行期間 青字説: 1/10K 減衰リラック 緑字説: 全周開閉 (片側放送)							【大飯】
			3B-ほう酸タンク水位 (II)	3LT-208									記載方針の相違	
	CF-14		3-ほう酸注入タンク 入口弁A	3H-SI-002A			溢水源: CWS-3B 一般部 破損区画: CF-31							【大飯】
			3-ほう酸注入タンク 入口弁B	3H-SI-002B									設備名称の相違	
	CF-15		3A-ほう酸ポンプ	3OSP2A			溢水源: CWS-3B 一般部 破損区画: CF-31							記載表現の相違
			3B-ほう酸ポンプ	3OSP2B									【大飯】	
泊発電所3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果														

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)




赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
対象 範囲	場所 評価 区分	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)	
		名称	番号	温度 (℃)	湿度 (%)	CNAF 規制 基準値	環境 基準値 規制 基準値	名称	番号	温度 (℃)	湿度 (%)	CNAF 規制 基準値	環境 基準値 規制 基準値
抽出 配管	原子 炉與 伊與 建 屋 E.L. + 17.ln	B-3	3次 ごんワイン 熱納容器隔離弁 3V-CS-157	95	100	100	100	3B-1格納容器圧力 (I) 3B-抽出配管 3B-一般部 破損区画: B-3 システム除外→遠隔手動隔壁	3PT-500	70	97	100	100
		B-4	3B-抽引側空気 供給装置 3B-格納容器圧力 (II) 3B-格納容器圧力 (II) IV 3B-格納容器圧力 (II) V 3B-3格納容器隔離弁 ユニット冷却水供給 ファン・格納容器隔離弁 3B-格納容器再循環 コントロール冷却水弁 ライニン格納容器隔離弁 3B-抽引側空気 格納容器隔離弁 3V-CS-1510 3V-CS-312	56	100	100	100	溢水路: 抽出配管 3B-一般部 破損区画: B-3 システム除外→遠隔手動隔壁	3PT-501	70	97	100	100
		B-5	3A-格納容器スプレイ ヘッド冷却器出口 格納容器隔離弁 3V-CP-024A	46	97	100	100	溢水路: 抽出配管 3B-一般部 破損区画: B-3 システム除外→遠隔手動隔壁	3PT-1010	73	100	100	100
		A-3	3Aアニユラス 全量排気弁 3V-VS-102A 3Dアニユラス 全量排気弁 3V-VS-102B 3Aアニユラス 少量排気弁 3Dアニユラス 少量排気弁 3V-VS-103A 3V-VS-103B	76	96	100	100	溢水路: 助助空気供給配管 1B-一般部 破損区画: A-3 システム除外→遠隔手動隔壁	3B-1副側用空気C/V 外側隔壁弁 3V-1A-S100	73	100	100	100
		A-12	3Aほうう酸タンク 水位 3LT-206			100	100	溢水路: 助助空気供給配管 1+1/2B アンカーカ (管合む) 破損区画: A-12 温度センサ接点→自動隔壁	3PT-502	73	100	100	100
			3Bほうう酸タンク 水位 3LT-208			92	92	なお、自動接点及び自動隔壁対策のみで、隔壁付近の確認済み環境温度(140°C)以上に抑制できるが、念のため防護カバーを設置					
補助 蒸気 供給 配管	原子 炉與 伊與 建 屋 E.L. + 17.ln												

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
大飯3号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(3/6)															
対象範囲	場所	評価区間	防護対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(温度グラフ)			対象範囲	場所	評価区間	防護対象設備	相違理由			
原子炉周辺建屋 E.L. + 26.0m	C-1		3底水ピット 水位III 3LT-3760	温度 (℃) 時間 (min)	87 100			対象範囲 : 3号主冷却系 青字 : 実全冷却塔 青字 : 1/4時間(10分) 青字 : 1/4時間(10分)クラック	B/R 17.8m	CF-30	3-A～制御室空気ヘッド圧力 (III)	3PT-1400	温度 (℃) 時間 (min)	溢水源 : 補助蒸気供給配管 1B 一般部 破裂位置 : C-1 温度センサ検知→自動隔離 溢水源 : 補助蒸気供給配管 1B 一般部 破裂位置 : C-1 温度センサ検知→自動隔離	溢水源 : 補助蒸気供給配管 1B 一般部 破裂位置 : C-1 温度センサ検知→自動隔離
補助蒸気供給配管	C-2		I 3A主蒸気圧力 3PT-465 II 3A主蒸気圧力 3PT-466 III 3A主蒸気圧力 3PT-467 IV 3A主蒸気圧力 3PT-468 I 3B主蒸気圧力 3PT-475 II 3B主蒸気圧力 3PT-476 III 3B主蒸気圧力 3PT-477 IV 3B主蒸気圧力 3PT-478 I 3C主蒸気圧力 3PT-485 II 3C主蒸気圧力 3PT-486 III 3C主蒸気圧力 3PT-487 IV 3C主蒸気圧力 3PT-488 3A主蒸気隔離弁 (3V-MS-533A 付属バニール) 3B主蒸気隔離弁 (3V-MS-533B 付属バニール) 3C主蒸気隔離弁 (3V-MS-533C 付属バニール)	温度 (℃) 時間 (min)	86 100			手動隔離により蒸気放出停止する。隔離後から蒸気影響があり、約24分後に177°Cに達する。その後空調の効果により温度は低下する。			3-B～除湿器圧力 (IV)	3PT-693	77 100	溢水源 : 3号主冷却系 入口部 破裂位置 : CF-24	溢水源 : 3号主冷却系 入口部 破裂位置 : CF-24
制御建屋 E.L. + 26.1m	D-1		3A中央制御室隔離 ダッシュボーツ 30C-2885 3B中央制御室隔離 ダッシュボーツ 30C-2886 3A中央制御室隔離 ダッシュボーツ設定 30C-2885 3B中央制御室隔離 ダッシュボーツ設定 30C-2886 3A中央制御室隔離 ダッシュボーツ 30C-604A 3B中央制御室隔離 ダッシュボーツ 30C-604B 3A中央制御室隔離 ファン設置作業 3LB-95 3B中央制御室隔離 ファン設置作業 3LB-96 3A中央制御室 隔離ファン 3B中央制御室 隔離ファン	温度 (℃) 時間 (min)	95 99			手動隔離により蒸気放出停止する。隔離後から蒸気影響があり、約24分後に107°Cに達する。約30分後に空調回復し、温度は低下する。			3-A～制御室空気/C/N 外側隔離弁	3V-1A-5100	107 100	溢水源 : 3号主冷却系 一般部 破裂位置 : CF-31	溢水源 : 3号主冷却系 一般部 破裂位置 : CF-31

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		防護対象設備		環境解析結果(最大値)		【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違	
			名称	番号	温度(℃)	湿度(%)	赤実線: 完全冷却装置 青実線: 1/4D: 蒸気クラック	温度(℃)	湿度(%)	湿度(%)	温度(℃)	湿度(%)		
補助蒸気供給配管	E-L-26, Jn	D-2	3A中央制御室空調ユニット冷却水回路漏れ弁	3T03-2878	30	100	溢水による蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画: D-2 湿度: 100% タービン→自動隔離	3A-A-アニラス排気ダシバ	3H-VS-1014	78	100	溢水による蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画: CF-31	78	100
			3B中央制御室空調ユニット冷却水回路漏れ弁	3T03-2879	30	100		3B-B-アニラス排気ダシバ	3H-VS-1018	78	100		78	100
			3A中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2010	30	100		3A-A-アニラス空気淨化ファン	3VSP96	68	100	手動隔離により蒸気放出停止する約30分後の空気温度により蒸気影響が及び、一時的に温度上升しビート温度70°Cに達するが、その後温度は低下する。	68	100
			3B中央制御室空調ファン出口流量	3FS-2911	30	100		3B-B-アニラス空気淨化ファン	3VSP98	68	100		68	100
			3A中央制御室空調ファン	3D-VS-603A	30	100		3A-A-アニラス排気ダシバ	3H-VS-1034	68	100	溢水による蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画: CF-31	68	100
			3B中央制御室空調ファン	3D-VS-603B	30	100		3B-B-アニラス排気ダシバ	3HCP-2373	71	100		71	100
			3A中央制御室空調ファン	3VSF22A	30	100		3A-A-アニラス少量排気ダシバ	3H-VS-1178	71	100	溢水による蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画: CF-31	71	100
			3A中央制御室空調ファン	3D-VS-602A	30	100		3A-B-アニラス排気ダシバ	3H-VS-1178	71	100		71	100
			3A中央制御室空調ファン	3VSF22B	30	100		3A-A-熱交換器排気ダシバ	3H-GU-1178	71	100	手動隔離により蒸気放出停止する約30分後から蒸気影響が及び、約30分後に60°Cに達する。約30分後には空調直し、温度は低下する。	71	100
			3B中央制御室空調ファン	3LB-97	30	100		3A-B-熱交換器排気ダシバ	3H-GU-1178	71	100		71	100
			3B-D中央制御室空調	3LB-98	30	100		3A-A-熱交換器排気ダシバ	3H-GU-1178	71	100	溢水による蒸気供給配管 1B 一般部 破損区画: AF-4	71	100
			3B-D中央制御室空調	3BD-2892	30	100		3A-B-熱交換器排気ダシバ	3H-GU-1178	71	100	機架(約40秒) + 隔離により約40秒後に蒸気放出停止し、ビート温度71°Cに達する。その後、約31分後に空調直し、温度は低下する。	71	100
			3A中央制御室事故時外気取入装置	3HD-2890	30	100								
			3A中央制御室事故時外気取入装置	3HD-2891	30	100								
			3B中央制御室事故時外気取入装置	3BD-2892	30	100								

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(温度グラフ)		【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違	
				名称	番号	温度 (℃)	露度 (%)	赤実験：完全全周破壊 青実験：1/4D貫通クラック	溢水駆：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損箇所：D-2 温度センサ検知→自動隔離	温度	露度 (%)		
補助蒸気供給配管 制御室 E.L. + 26. In	D-2	3A中央制御室 外気取入調節ダンバ 露量設定器	3HC-2874	50	46	120	100	102°C (9m)	溢水駆：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損箇所：D-2 温度センサ検知→自動隔離	81	79	溢水駆：ASS 3/4B 一般部 漏損区画：AT-4	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違
			3BD中央制御室 外気取入調節ダンバ 露量設定器	3HC-2875									
			3A中央制御室 外気取入調節ダンバ 露量設定器	3HC-2889									
			3B中央制御室 外気取入調節ダンバ 露量設定器	3HC-2890									
			3A中央制御室 外気取入調節ダンバ 露量設定器	3HC-2891									
	D-4	3D安全系電気盤室 排气止めダンバ	3D-VS-536	78	85	100	80	78°C (9m)	溢水駆：補助蒸気供給配管 8B 一般部 破損箇所：D-4 温度センサ検知→自動隔離	3F-OC-178		溢水駆：ASS 3/4B 一般部 漏損区画：AT-4	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違
			3D安全系電気盤室 排气止めダンバ	3D-VS-532									
			3D安全系電気盤室 排气止めダンバ	3D-VS-533									
			3D安全系電気盤室 排气止めダンバ	3D-VS-537									
			3D安全機能閉鎖器室 空調ユニット・冷水 温度制御弁	34TCY-2891	92	91	100	80	92°C (9m)	溢水駆：補助蒸気供給配管 1B 一般部 破損箇所：D-5 温度センサ検知→自動隔離	3F-OC-178		溢水駆：ASS 3/4B 一般部 漏損区画：AT-4
	D-6	3D安全機能閉鎖器室 空調ファン現地操作箱	-										【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違
			3D安全機能閉鎖器室 空調ユニット操作箱	34LB-14									
			3D安全機能閉鎖器室 空調ファン現地操作箱	34LB-13									
			3D安全機能閉鎖器室 空調ユニット・冷水 温度制御弁	34TCY-2890	98	86	100	80	88°C (9m)	溢水駆：補助蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所：D-6 温度センサ検知→自動隔離	3F-OC-178		溢水駆：ASS 3/4B 一般部 漏損区画：AT-4
			3D安全機能閉鎖器室 空調ファン	-									

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
対象 範囲	場所 評価 区域	防護対象設備		環境解析結果(拡大値)				環境解析結果(温度グラフ)				【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違	
		名称	番号	温度 (℃)	湿度 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)		
蒸気発生器 原子炉建屋 内蔵 冷却水供給ライン 第1止め弁 (3号機側) 原子炉建屋 内蔵 冷却水供給ライン 第2止め弁 (3号機側) 原子炉建屋 内蔵 冷却水供給圧力 3PT-1890 3M0090 3V-0C-189A 3V-CC-198A 3V-CC-198B 3V-IA-509A 3VSP9A 3VSP9B 3A7ニュラス戻り ダンパー 3D-VS-104A 3D-VS-104B 3PT-950 3PT-952 3D-VS-101A 3D-VS-101B 3V-CC-403 3V-CC-429 3V-CC-342 3V-CC-365 3LB-52 3LB-53	A-2	94廃棄物処理建屋 冷却水供給ライン 第1止め弁 (3号機側)	34V-OC-600	65	100	赤字: 完全全開状態 青字: 1/4n 開度 クラック 日本語: 蒸気発生器プローダウンサン ブル配管 3/8inchサンプル冷却器入口 管口 破損区域: A-1 シグマ線加熱遮断手動隔離	65	100	65°C(60min)				【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違
		34廃棄物処理建屋 冷却水供給ライン 第2止め弁 (3号機側)	34V-OC-601			日本語: 蒸気発生器プローダウンサン ブル配管 3/4inchベネ 破損区域: B-1 シグマ線加熱遮断手動隔離 ユニット冷却水戻り ライン格納槽隔離弁 ユニット冷却水戻り ライン格納槽隔離弁 3A7ニュラス空気 格納槽隔離弁	95	100	95°C(60min)				
	B-1	3A7ニュラス空気 排気ファン	3VSP9B			日本語: 蒸気発生器プローダウンサン ブル配管 3/4inchベネ 破損区域: B-1 シグマ線加熱遮断手動隔離 ユニット冷却水戻り ライン格納槽隔離弁 ユニット冷却水戻り ライン格納槽隔離弁 3A7ニュラス空気 格納槽隔離弁	95	100	95°C(60min)				
		3A7ニュラス戻り ダンパー	3D-VS-104A										
		3Dアニコス戻りダンパー	3D-VS-104B										
		3格納容器能力 (3号機)	3PT-950										
		3格納容器圧力 (3号機)	3PT-952										
		3A7ニュラス排気 ダンパー	3D-VS-101A										
		3Dアニコス排気 ダンパー	3D-VS-101B										
		3V-CC-403											
	B-2	3V-CC-429											
		34R DM冷却ユニット ・余剰放出冷却器冷却水 供給ラインCV隔離弁	3V-CC-342										
		3C R DM冷却ユニット ・余剰放出冷却器冷却水 戻りラインCV隔離弁	3V-CC-365										
		3Aアニコス空気淨化 ファン規制操作箱	3LB-52										
		3Aアニコス空気淨化 ファン規制操作箱	3LB-53										
		3V-CC-0541											
		3V-CC-0540											
		3V-CC-0541											
		3V-CC-0540											

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由				
対象範囲	場所	評価区画		防護対象設備		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違		
		名称	番号	温度 (℃)	湿度 (%)	新規機: 完全全周遮断 青字表記: 1/401貫通クリック	溢水源: 抽出配管 3B非再生冷却器 人口管合 被損区域: A-11 システム検知→遮隔手動隔壁	温度 (℃)	湿度 (%)	新規機: 3A-3/AE 一般部 被損区域: BE-6	溢水源: BE-15AA 人口管合 被損区域: BE-6	温度 (℃)	湿度 (%)			
抽出配管 遮隔隔壁 E.L. + 17.1m	A-7	4体精制タンク 出口第1止め弁	4LCV-121B	79.	100	溢水源: 抽出配管 3B非再生冷却器 人口管合 被損区域: A-11 システム検知→遮隔手動隔壁		RF-16 E/B 10.3m ASB A/B 16.3m 中間床	RF-16	3A-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15AA 人口管合	2V-O-15AA	57	94	溢水源: BE-15AA 人口管合 被損区域: BE-6		【大飯】 設計方針の相違 【大飯】 記載表現の相違
		4体精制タンク 出口第2止め弁	4LCV-121C	79.	100	溢水源: 抽出配管 3B非再生冷却器 人口管合 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3B-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15BB 人口管合	2V-CC-15BB	57	94	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
	A-9	4型急ぼう液注入 ライン補給弁	4V-CS-573	82	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3A-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15AA 人口管合	2V-CC-15AA	57	94	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
		4度廢物処理建屋 冷却水供給ワイン 第1止め弁(4号機側)	4V-CF-605	65	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3B-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15BB 人口管合	2V-CC-15BB	57	94	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
	A-14	4度廢物処理建屋 冷却水供給ワイン 第1止め弁(4号機側)	4V-CF-605	65	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3A-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15AA 人口管合	2V-CC-15AA	51	45	溢水源: AS5-3/AE 一般部 被損区域: BE-19		
		4度廢物処理建屋 冷却水供給ワイン 第2止め弁(4号機側)	4V-CC-606	65	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-11 システム検知→遮隔手動隔壁				3B-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15BB 人口管合	2V-CC-15BB	51	45	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
		4A上う素抽出製品 注入ライン第1止め弁	4V-CP-054A	65	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-11 システム検知→遮隔手動隔壁				3A-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15AA 人口管合	2V-CC-15AA	51	45	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
	A-15	4A上う素抽出製品 注入ライン第1止め弁	4V-CP-054B	65	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-11 システム検知→遮隔手動隔壁				3B-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15BB 人口管合	2V-CC-15BB	51	45	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
		4A上う素抽出製品 注入ライン第2止め弁	4V-CP-056B	65	100	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-11 システム検知→遮隔手動隔壁				3A-使用清燃料ピット 溢水源: BE-15AA 人口管合	2V-CC-15AA	51	45	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
	A-16	4燃料取替用水 ピット水位 I	4LT-1409	66	83	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3-体積制御タンク出口 第1止め弁	3LCV-121B	52	47	溢水源: AS5-1-1/2B 一般部 被損区域: BE-2		
		4燃料取替用水 ピット水位 II	4LT-1401	66	83	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3-緊急回り酸注入栓	3LCV-541	52	47	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
		4燃料取替用水 ピット水位 III	4LT-1402	66	83	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3-体積制御シングル出口 第2止め弁	3LCV-121C	52	47	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		
		4燃料取替用水 ピット水位 IV	4LT-1403	66	83	溢水源: 抽出配管 3B一般部 被損区域: A-17 システム検知→遮隔手動隔壁				3-ポンプ回り酸注入栓 第1止め弁 A	3LCV-121B	52	47	新規 (1/1分) + 開閉により約1分後に蒸気放出終了する。約1分後の当該期間により蒸気動態の及び、一時的に温度上昇しピーク温度 87°Cに達するが、その後温度は低下する。		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)




赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		防護対象設備		環境解析結果(最大値)	環境解析結果(グラフ)	相違理由
				名称	番号	温度(℃)	湿度(%RH)	名称	番号			
原子炉 炉内 遮断 室 E.L. + 17.1m	抽出 配管 B-3	4充てんライン 格納容器隔離弁	4V-CS-157	95	100	95	100	赤字欄: 完全燃焼既歴 青字欄: 1/4h貫通クラック	設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
		41水冷却材ポンプ 封水塔リライン 格納容器第2隔離弁	4V-CS-312	95	100	95	100		設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 記載表現の相違
		4B制御用空気 供給配管圧力	4PT-1810	56	100	56	100		設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 記載表現の相違
		4格納容器圧力 (広域)II	4PT-951	46	97	46	97		設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 記載表現の相違
		4格納容器圧力 (広域)IV	4PT-953	46	97	46	97		設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 記載表現の相違
	補助 蒸気 供給 配管 A-12	4A格納容器スプレイ ヘッダ冷却器出口 格納容器隔離弁	4V-CS-024A	46	97	46	97		設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 記載表現の相違
		4B格納容器スプレイ ヘッダ冷却器出口 格納容器隔離弁	4V-CS-024B	46	97	46	97		設木原: 抽出配管 3B 一般部 破損区画: B-3 システム検知→遠隔手動隔離	97	99	【大飯】 記載表現の相違
		4Aほう酸タンク水位	4LT-206	85	92	85	92	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1・1/2B アンカーリ(管台含む) 破損区画: A-12 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1・1/2B アンカーリ(管台含む) 破損区画: A-12 湿度センサ検知→自動隔離	84	100	【大飯】 記載表現の相違
		4Bほう酸タンク水位	4LT-208	85	92	85	92	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1・1/2B アンカーリ(管台含む) 破損区画: A-12 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1・1/2B アンカーリ(管台含む) 破損区画: A-12 湿度センサ検知→自動隔離	84	100	【大飯】 記載表現の相違
		4A燃料取替用水ポンプ	-	81	96	81	96	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	80	98	【大飯】 記載表現の相違
原子 炉内 遮断 室 E.L. + 17.1m	A-13	4B燃料取替用水ポンプ	-	81	96	81	96	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	80	98	【大飯】 記載表現の相違
		4A燃料取替用水ポンプ 現地操作箱	4LB-33	81	96	81	96	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	80	98	【大飯】 記載表現の相違
		4B燃料取替用水ポンプ 現地操作箱	4LB-34	81	96	81	96	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	80	98	【大飯】 記載表現の相違
		4A燃料取替用水ポンプ 現地操作箱	4LB-35	81	96	81	96	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	80	98	【大飯】 記載表現の相違
		4B燃料取替用水ポンプ 現地操作箱	4LB-36	81	96	81	96	■赤字欄: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	設木原: 余剰蒸気供給管 1B 一般部 破損区画: A-13 湿度センサ検知→自動隔離	80	98	【大飯】 記載表現の相違

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添 I 補足説明資料 20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4号炉				女川原子力発電所 2号炉				泊発電所 3号炉				相違理由										
対象範囲	場所	防護対象設備		環境解析結果 (最大値)		環境解析結果 (グラフ)		防護対象設備	場所	環境解析結果 (最大値)		環境解析結果 (グラフ)		相違理由								
		名称	番号	温度 (℃)	湿度 (%)	事実般: 完全全周浸没 青実般: 1/4D 対応クラック (2本側: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離	事実般: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離	温度 (℃)	湿度 (%)	事実般: 完全全周浸没 青実般: 1/4D 対応クラック (2本側: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離	事実般: 完全全周浸没 青実般: 1/4D 対応クラック (2本側: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離	温度 (℃)	湿度 (%)									
補助蒸気供給配管 E.L. + 28.0m	原子炉建屋 外壁 C-1	4復水ピット水位III	4LT-3760	65	100	事実般: 完全全周浸没 青実般: 1/4D 対応クラック (2本側: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離		A/B 2L.8m	EF-3	96	90	事実般: 完全全周浸没 青実般: 1/4D 対応クラック (2本側: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離		【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違 【大飯】 記載表現の相違								
		4復水ピット水位IV	4LT-3761																			
		I 4A主蒸気圧力	4PT-465	69	100	溢水般: 助動蒸気供給配管 3/4B 一般部 破損箇所: C-4 温度センサ挿入→自動隔離																
		II 4A主蒸気圧力	4PT-466																			
		III 4A主蒸気圧力	4PT-467																			
		IV 4A主蒸気圧力	4PT-468																			
		I 4B主蒸気圧力	4PT-475																			
		II 4B主蒸気圧力	4PT-476																			
		III 4B主蒸気圧力	4PT-477																			
		IV 4B主蒸気圧力	4PT-478																			
		I 4C主蒸気圧力	4PT-485																			
		II 4C主蒸気圧力	4PT-486																			
		III 4C主蒸気圧力	4PT-487																			
		IV 4C主蒸気圧力	4PT-488																			
		4A主蒸気隔離弁 (4V-MS-533A 付属バネル)	-																			
		4B主蒸気隔離弁 (4V-MS-533B 付属バネル)	-																			
		4C主蒸気隔離弁 (4V-MS-533C 付属バネル)	-																			
		4D主蒸気隔離弁 (4V-MS-533D 付属バネル)	-																			

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料20）

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由		
対象範囲	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)		環境解析結果(グラフ)		想定解析箇所	場所	評価区画	防護対象設備	環境解析結果(MJ/m ²)	環境解析結果(グラフ)	相違理由
				名称	番号	温度(℃)	湿度(%)							
補助蒸気供給部屋 E.L. 26.1m	D-1	F1-E	4A中央制御室事務外気取入装置調節ダブル	4BDC-2889		95	100	赤実験: 完全全開被曝 青実験: 1/4D貫通クラック	溢水測: 補助蒸気供給配管 1B 一般部 被曝区画: D-1 温度センサ検知→自動隔離	3A, B-C/V各隔離 エニット被曝活性水入口 CV外側隔離弁	3V-CC-203A	72	92	赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違) 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違) 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)
			4B中央制御室事務外気取入装置調節ダブル	4BDC-2890										
			4A中央制御室事務取扱室 温度調節ダブル	4BDC-2891										
			4B中央制御室事務取扱室 温度調節ダブル	4BDC-2892										
			4A中央制御室室外気取入 調節ダブル流量設定器	4BC-2874										
	D-3	F1-E	4D中央制御室室外気取入 調節ダブル流量設定器	4BC-2875				溢水測: A5-60 一般部 被曝区画: F1-E 温度センサ検知→自動隔離	3A-C/V各隔離 エニット被曝活性水出口 CV外側隔離弁	3V-CC-200A	81	100	赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違) 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違) 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)	
			4A中央制御室事務取扱室 外気取入調節ダブル 流量設定器	4BC-2889										
			4B中央制御室事務取扱室 外気取入調節ダブル 流量設定器	4BC-2890										
			4C中央制御室事務取扱室 流量センサ流量設定器	4BC-2891										
			4D中央制御室事務取扱室 流量センサ流量設定器	4BC-2892										
制御建屋 E.L. 26.1m	D-4	F1-E	4A安全系電気室 排気止めダンバ	40-VS-532		88	100	溢水測: 補助蒸気供給配管 1B 一般部 被曝区画: D-3 温度センサ検知→自動隔離	3A-C/V各隔離 エニット被曝活性水出口 CV外側隔離弁	3V-CC-203B	49	76	赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違) 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違) 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)	
			4A安全系電気室 排気止めダンバ	40-VS-533										
			4A安全系電気室 排気止めダンバ	40-VS-537										
			34A安全機制閉鎖装置 空調ファン現場操作箱	34LB-29										
			34A安全機制閉鎖装置 ユニット冷却水温度制御弁 空調ファン	34TCV-2798	-									
	D-5	F1-E	4A安全系電気室 排気止めダンバ	40-VS-536	61	100	溢水測: 補助蒸気供給配管 2B 一般部 被曝区画: D-4 温度センサ検知→自動隔離	3A-C/V各隔離 エニット被曝活性水出口 CV外側隔離弁	3V-CC-203C	81	100	赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違) 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違) 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)		
			34B安全油機閉鎖装置 空調ファン現場操作箱	34LB-21		77	91							
			34B安全油機閉鎖装置 空調ユニット冷却水 温度制御弁	34TCV-2799										
			34B安全油機閉鎖装置 空調ファン	-										

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																									
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(6/7) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象 範囲</th> <th rowspan="2">場所</th> <th rowspan="2">評価 区画</th> <th>防護対象設備</th> <th>環境解析結果(最大値)</th> <th>環境解析結果(グラフ)</th> <th></th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> <th>温度 (度C) (NBR)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">蒸気発生器ブローダウン管 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m</td> <td rowspan="4">A-3</td> <td>4Aアニュラス 全量排気弁</td> <td>4V-VS-102A</td> <td>87</td> <td>100</td> <td>※実績: 完全全開破断 青実線: 1/4D貫通クラック 溢水源: 蒸気発生器ブローダウンサンブル配管 3/80 BDサンブル冷却器入口管台 破損区画: A-1 システム検知→遮隔手動隔壁</td> </tr> <tr> <td>4Bアニュラス 全量排気弁</td> <td>4V-VS-102B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4Aアニュラス 少量排気弁</td> <td>4V-VS-103A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4Bアニュラス 少量排気弁</td> <td>4V-VS-103B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">蒸気発生器ブローダウン管 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m</td> <td rowspan="5">B-1</td> <td>4A制御用空気 供給母管圧力</td> <td>4PT-1800</td> <td>95</td> <td>100</td> <td>溢水源: 蒸気発生器ブローダウンサンブル配管 3/4B ベネ 破損区画: B-1 システム検知→遮隔手動隔壁</td> </tr> <tr> <td>4A格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔壁弁</td> <td>4V-OC-189A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4A格納容器再循環 ユニット冷却水反り ライン格納容器隔壁弁</td> <td>4V-OC-198A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4B格納容器再循環 ユニット冷却水反り ライン格納容器隔壁弁</td> <td>4V-OC-188B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4A制御用空気 格納容器隔壁弁</td> <td>4V-IA-508A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対象 範囲	場所	評価 区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(グラフ)		名称	番号	温度 (度C) (NBR)		蒸気発生器ブローダウン管 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3	4Aアニュラス 全量排気弁	4V-VS-102A	87	100	※実績: 完全全開破断 青実線: 1/4D貫通クラック 溢水源: 蒸気発生器ブローダウンサンブル配管 3/80 BDサンブル冷却器入口管台 破損区画: A-1 システム検知→遮隔手動隔壁	4Bアニュラス 全量排気弁	4V-VS-102B				4Aアニュラス 少量排気弁	4V-VS-103A				4Bアニュラス 少量排気弁	4V-VS-103B				蒸気発生器ブローダウン管 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m	B-1	4A制御用空気 供給母管圧力	4PT-1800	95	100	溢水源: 蒸気発生器ブローダウンサンブル配管 3/4B ベネ 破損区画: B-1 システム検知→遮隔手動隔壁	4A格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔壁弁	4V-OC-189A				4A格納容器再循環 ユニット冷却水反り ライン格納容器隔壁弁	4V-OC-198A				4B格納容器再循環 ユニット冷却水反り ライン格納容器隔壁弁	4V-OC-188B				4A制御用空気 格納容器隔壁弁	4V-IA-508A						
対象 範囲				場所	評価 区画	防護対象設備	環境解析結果(最大値)	環境解析結果(グラフ)																																																							
	名称	番号	温度 (度C) (NBR)																																																												
蒸気発生器ブローダウン管 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3	4Aアニュラス 全量排気弁	4V-VS-102A	87	100	※実績: 完全全開破断 青実線: 1/4D貫通クラック 溢水源: 蒸気発生器ブローダウンサンブル配管 3/80 BDサンブル冷却器入口管台 破損区画: A-1 システム検知→遮隔手動隔壁																																																									
		4Bアニュラス 全量排気弁	4V-VS-102B																																																												
		4Aアニュラス 少量排気弁	4V-VS-103A																																																												
		4Bアニュラス 少量排気弁	4V-VS-103B																																																												
蒸気発生器ブローダウン管 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m	B-1	4A制御用空気 供給母管圧力	4PT-1800	95	100	溢水源: 蒸気発生器ブローダウンサンブル配管 3/4B ベネ 破損区画: B-1 システム検知→遮隔手動隔壁																																																									
		4A格納容器再循環 ユニット冷却水供給 ライン格納容器隔壁弁	4V-OC-189A																																																												
		4A格納容器再循環 ユニット冷却水反り ライン格納容器隔壁弁	4V-OC-198A																																																												
		4B格納容器再循環 ユニット冷却水反り ライン格納容器隔壁弁	4V-OC-188B																																																												
		4A制御用空気 格納容器隔壁弁	4V-IA-508A																																																												

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)




大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
大飯4号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果(7/7) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象範囲</th> <th rowspan="2">場所</th> <th colspan="2">防護対象設備</th> <th rowspan="2">環境解析結果(最大値) 温度(℃) / 湿度(%)</th> <th rowspan="2">環境解析結果(グラフ)</th> </tr> <tr> <th>名稱</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="17">蒸気発生器ブローバイ周辺建屋 E.L. + 1T. 1m</td> <td rowspan="17">B-2</td> <td>4Aアニュラス空気淨化ファン</td> <td>4VSF9A</td> <td rowspan="17">95 100</td> <td rowspan="17"> 4Aアニュラス空気淨化ファン 4Bアニュラス空気淨化ファン 4Aアニュラス戻りダンバ 4Bアニュラス戻りダンバ 4格納容器圧力(広域) I 4格納容器圧力(広域) II 4Bアニュラス排気ダンバ 4V-CC-403 4V-CC-429 4C RDM冷却ユニット ・金剛抽出冷却器冷却水供給ラインCV循環管 4C RDM冷却ユニット ・金剛抽出冷却器冷却水供給ラインCV循環管 4Aアニュラス空気淨化ファン現地操作箱 40アニュラス空気淨化ファン現地操作箱 </td> </tr> </tbody> </table>					対象範囲	場所	防護対象設備		環境解析結果(最大値) 温度(℃) / 湿度(%)	環境解析結果(グラフ)	名稱	番号	蒸気発生器ブローバイ周辺建屋 E.L. + 1T. 1m	B-2	4Aアニュラス空気淨化ファン	4VSF9A	95 100	4Aアニュラス空気淨化ファン 4Bアニュラス空気淨化ファン 4Aアニュラス戻りダンバ 4Bアニュラス戻りダンバ 4格納容器圧力(広域) I 4格納容器圧力(広域) II 4Bアニュラス排気ダンバ 4V-CC-403 4V-CC-429 4C RDM冷却ユニット ・金剛抽出冷却器冷却水供給ラインCV循環管 4C RDM冷却ユニット ・金剛抽出冷却器冷却水供給ラインCV循環管 4Aアニュラス空気淨化ファン現地操作箱 40アニュラス空気淨化ファン現地操作箱
対象範囲	場所	防護対象設備		環境解析結果(最大値) 温度(℃) / 湿度(%)			環境解析結果(グラフ)											
		名稱	番号															
蒸気発生器ブローバイ周辺建屋 E.L. + 1T. 1m	B-2	4Aアニュラス空気淨化ファン	4VSF9A	95 100	4Aアニュラス空気淨化ファン 4Bアニュラス空気淨化ファン 4Aアニュラス戻りダンバ 4Bアニュラス戻りダンバ 4格納容器圧力(広域) I 4格納容器圧力(広域) II 4Bアニュラス排気ダンバ 4V-CC-403 4V-CC-429 4C RDM冷却ユニット ・金剛抽出冷却器冷却水供給ラインCV循環管 4C RDM冷却ユニット ・金剛抽出冷却器冷却水供給ラインCV循環管 4Aアニュラス空気淨化ファン現地操作箱 40アニュラス空気淨化ファン現地操作箱													

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>4-7 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデルで解き、雰囲気温度に最も影響を与える空調の分岐でノードを分割している。</p> <p>本資料は、そのノード分割方法の妥当性について確認したものである。</p> <p>なお、ノード分割方法の妥当性は、「分割感度の確認」及び「集中定数系モデルの適用性」の2つの観点から確認した。</p> <p>1. 分割感度の確認</p> <p>「分割感度の確認」については、防護対象設備の設置されている区画に注目して影響の有無を評価した。具体的には、図1のフローに基づき、防護対象設備が設置されている全解析区画を次の3パターンに分けて評価した。防護対象設備設置区画ごとの評価パターンは別表にまとめている。</p>  <p>※1 設置区画とバスで接続されている解析区画</p> <p>図1 解析区画の分割影響の評価フロー</p> <p>・パターン1 直接噴射による影響で評価 (21 区画) 破損区画は、区画を分割すればするほど破損点のごく近傍の区画は系統温度に漸近していくため、GOTHIC で算出した雰囲気温度とは別に配管と防護対象設備との位置関係から直接噴射による影響を評価し問題のないことを確認している。(補足資料 4-6)</p>		<p>III. 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデルで解き、雰囲気温度に最も影響を与える空調の分岐でノードを分割している。</p> <p>本資料は、そのノード分割方法の妥当性について確認したものである。</p> <p>なお、ノード分割方法の妥当性は、「分割感度の確認」及び「集中定数系モデルの適用性」の2つの観点から確認した。</p> <p>1. 分割感度の確認</p> <p>「分割感度の確認」については、防護対象設備の設置されている区画に注目して影響の有無を評価した。具体的には、図1のフローに基づき、防護対象設備が設置されている全解析区画を次の3パターンに分けて評価した。防護対象設備設置区画ごとの評価パターンは別表2にまとめている。</p>  <p>※1 設置区画とバスで接続されている解析区画</p> <p>図1 解析区画の分割影響の評価フロー</p> <p>・パターン1 直接噴射による影響で評価 (10 区画) 破損区画は、区画を分割すればするほど破損点のごく近傍の区画は系統温度に漸近していくため、GOTHIC で算出した雰囲気温度とは別に配管と防護対象設備との位置関係から直接噴射による影響を評価し問題のないことを確認している。(補足説明資料 23)</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊の破損配管からの蒸気噴流の影響等については補足説明資料23にまとめて記載する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・パターン2 設置区画が120°Cを超えることはないため評価終了(20区画)</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120°C以下であれば防護対象設備の設置されている区画は120°C以上になることはないため問題ない。</p> <p>・パターン3 設置区画の分割感度を確認し評価(1区画)</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120°Cを超えている場合、解析区画をさらに分割すれば、防護対象設備の設置位置によっては、120°Cを超える可能性があるため分割感度を確認し評価する。(次ページ以降)</p>  <p>図2 パターン1～3の例</p>		<p>・パターン2 設置区画が120°Cを超えることはないため評価終了(20区画)</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120°C以下であれば防護対象設備の設置されている区画は120°C以上になることはないため問題ない。</p> <p>・パターン3 設置区画の分割感度を確認し評価(0区画)</p> <p>防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120°Cを超えている場合、解析区画をさらに分割すれば、防護対象設備の設置位置によっては、120°Cを超える可能性があるため分割感度を確認し評価する。なお、本条件に相当する区画はなかったことを確認している。</p>  <p>図2 パターン1～3の例</p>	<p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊ではパターン3の区画は存在しない。</p> <p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊ではパターン3の区画は存在しないため、分割感度の確認を実施しない。</p>
<p>分割感度の確認対象となったのは4号炉区画A-14である。図3に区画A-14の隣接区画A-18が120°Cを越える場合の解析結果(破損区画A-18(3/4B一般部))を示す。</p>  <p>図3 大飯4号炉 原子炉周辺建屋</p> <p>枠内の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>この時、A-14は46°Cと評価しているが、隣接するA-18が128°Cとなっていることから、A-14を分割すればA-18近傍の区画において120°Cよりも高くなる可能性があるためA-14をさらに3分割して解析した(図4)。</p> <p>図4 区画A-14の3分割後の結果</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>分割後のA-14(14-1, 14-2, 14-3)は分割前のA-14(ベースケース)と比較しても有意な差はなかった。これは、A-14が空調の給気区画であり、破損区画A-18はその下流側にあるためA-18で蒸気が漏えいしてもA-14に流れ込みにくいためであると考えられる。</p> <p>以上から、区画A-14を1つの解析区画として扱うことは妥当である。</p> <p>なお、隣接区画A-18の補助蒸気供給配管からの直接噴出による、区画A-14の防護対象設備への影響を確認したところ、100°Cとなり健全性が確保できることを確認した。</p>			<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊ではパターン3の区画は存在しないため、分割感度の確認を実施しない。</p>

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 集中定数系モデルの適用性について</p> <p>GOTHICには、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデル、区画内の温度分布を算出する分布定数系モデルがある。今回の蒸気拡散解析では、下記理由により区画内の詳細な温度分布を求める必要性が無いことから、集中定数系モデルを採用した。</p> <p>(理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画ごとに温度センサを設置しており、温度センサは温度上昇の早い天井付近に配置していることから、防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。このため、仮に区画内に温度分布があった場合、蒸気漏えい検知及び隔離対策における温度検出性に対して保守側に作用する。 ・本解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対し、保守的な解析条件（補足資料4-1）で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100°C程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから、詳細な温度分布を知る必要性がない。  <p>図5 集中定数系モデル適用性のイメージ</p> <p>今回の蒸気拡散解析で集中定数系モデルを採用する理由は先述のとおりであるが、採用することに問題がないかについては、蒸気放出流量に注目してNUPEC試験、HDR試験の2つの試験結果から考察した。表1に各試験条件とGOTHIC解析条件を、図6、7に各試験結果を示す。</p> <p>・NUPEC試験(M-3シリーズ)</p> <p>S62～H4にかけて実施された可燃性ガス濃度分布、混合挙動試験であり、一連の試験の内、放出水蒸気による格納容器内循環確認として格納容器内に水蒸気のみを流入させ、各区画内温度分布、圧力計測を実施した試験。今回の解析条件に比較的近い蒸気放出流量の試験条件で実施している。</p>	<p>2. 集中定数系モデルの適用性について</p> <p>GOTHICには、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデル、区画内の温度分布を算出する分布定数系モデルがある。今回の蒸気拡散解析では、下記理由により区画内の詳細な温度分布を求める必要性が無いことから、集中定数系モデルを採用した。</p> <p>(理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画ごとに温度センサを設置しており、温度センサは温度上昇の早い天井付近に配置していることから、防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。このため、仮に区画内に温度分布があった場合、蒸気漏えい検知及び隔離対策における温度検出性に対して保守側に作用する。 ・本解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対し、保守的な解析条件（補足説明資料17）で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100°C程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから、詳細な温度分布を知る必要性がない。  <p>図3 集中定数系モデル適用性のイメージ</p> <p>今回の蒸気拡散解析で集中定数系モデルを採用する理由は先述のとおりであるが、採用することに問題がないかについては、蒸気放出流量に注目してNUPEC試験、HDR試験の2つの試験結果から考察した。表1に各試験条件とGOTHIC解析条件を図4、5に各試験結果を示す。</p> <p>・NUPEC試験(M-3シリーズ)</p> <p>S62～H4にかけて実施された可燃性ガス濃度分布、混合挙動試験であり、一連の試験の内、放出水蒸気による格納容器内循環確認として格納容器内に水蒸気のみを流入させ、各区画内温度分布、圧力計測を実施した試験。今回の解析条件に比較的近い蒸気放出流量の試験条件で実施している。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対しする保守的な解析条件については補足説明資料17にまとめて記載する。</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由																															
・HDR試験 (Test V21.1) GOTHICコードによる蒸気拡散解析の妥当性確認のためにドイツの廃炉施設を用いて実施された試験であり、圧力容器から2相流(蒸気、水)を放出させ、各区画の温度や圧力計測を実施した試験。今回の解析条件より大きい蒸気放出流量の試験条件で実施している。					・HDR試験 (Test V21.1) GOTHICコードによる蒸気拡散解析の妥当性確認のためにドイツの廃炉施設を用いて実施された試験であり、圧力容器から二相流(蒸気、水)を放出させ、各区画の温度や圧力計測を実施した試験。今回の解析条件より大きい蒸気放出流量の試験条件で実施している。																																			
表1 GOTHIC 解析条件、NUPEC 試験条件、HDR 試験条件の比較					表1 GOTHIC 解析条件、NUPEC 試験条件、HDR 試験条件の比較																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">初期 温度 (°C)</th> <th rowspan="2">放出物</th> <th colspan="3">放出物諸元</th> <th rowspan="2">自由体積 (m³)</th> </tr> <tr> <th>流量 (kg/sec)</th> <th>時間</th> <th>温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GOTHIC 解析</td> <td>40</td> <td>蒸気</td> <td>0.07～1.6</td> <td>隔壁 まで</td> <td>170</td> <td>180～ 1,380^{※1}</td> </tr> <tr> <td>NUPEC 試験</td> <td>室温</td> <td>蒸気</td> <td>0.33</td> <td>30 min</td> <td>128</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>HDR 試験</td> <td>25</td> <td>蒸気、 水</td> <td>4.0×10³ (at 5sec)^{※2}</td> <td>25 sec</td> <td>318^{※3}</td> <td>11,300</td> </tr> </tbody> </table>											初期 温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m ³)	流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)	GOTHIC 解析	40	蒸気	0.07～1.6	隔壁 まで	170	180～ 1,380 ^{※1}	NUPEC 試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300	HDR 試験	25	蒸気、 水	4.0×10 ³ (at 5sec) ^{※2}	25 sec	318 ^{※3}	11,300
	初期 温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m ³)																																		
			流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)																																			
GOTHIC 解析	40	蒸気	0.07～1.6	隔壁 まで	170	180～ 1,380 ^{※1}																																		
NUPEC 試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300																																		
HDR 試験	25	蒸気、 水	4.0×10 ³ (at 5sec) ^{※2}	25 sec	318 ^{※3}	11,300																																		
<small>※1 大飯3号炉及び4号炉における破損区画の体積</small> <small>※2 破壊直後の5.4×10³ kg/secから徐々に減少し、25秒後に放出終了</small> <small>※3 圧力容器内の加圧水時の温度であり、破壊点から放出する瞬間に飽和温度となる</small>																																								
<small>【大飯】 記載方針の相違 プラントの相違により、パラメータが異なる。</small> <small>【大飯】 記載表現の相違 建屋名称の相違</small>																																								

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

図6 NUPEC 試験結果

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(考察)

蒸気放出流量が比較的小さな場合は、蒸気漏えい初期に約10°C程度の分布が見られるが、今回の蒸気拡散解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対し、保守的な解析条件で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100°C程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから防護対象設備にとって有意な差とはならない。

また、最も高い位置に設置している温度計の温度が早く上昇していることから、温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。

(考察)





蒸気放出流量が比較的小さな場合は、蒸気漏えい初期に約10°C程度の分布が見られるが、今回の蒸気拡散解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120°Cに対し、保守的な解析条件で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100°C程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから防護対象設備にとって有意な差とはならない。

また、最も高い位置に設置している温度計の温度が早く上昇していることから、温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
 <p>配管破断時の破断流放出を模擬して、圧力容器から水、蒸気を放出させ、破損区画に設置した2つの温度計で温度変化を計測 蒸気放出位置及び温度センサ設置区画 2つの測定点における差はほとんど見られない</p>  <table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 7 HDR Test Results</caption> <thead> <tr> <th>Time (sec)</th> <th>Temperature (°C) - 测定点A (試験 (破断位置))</th> <th>Temperature (°C) - 测定点B (試験 (破断位置))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>50</td><td>115</td><td>115</td></tr> <tr><td>100</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>150</td><td>95</td><td>95</td></tr> <tr><td>200</td><td>85</td><td>85</td></tr> </tbody> </table> <p>出典: EPRI Product 1013072, GEMIC Qualification Report, Figure 19-23</p> <p>図 7 HDR 試験結果</p>	Time (sec)	Temperature (°C) - 测定点A (試験 (破断位置))	Temperature (°C) - 测定点B (試験 (破断位置))	0	120	120	50	115	115	100	105	105	150	95	95	200	85	85		 <p>配管破断時の破断流放出を模擬して、圧力容器から水、蒸気を放出させ、破損区画に設置した2つの温度計で温度変化を計測 蒸気放出位置及び温度センサ設置区画 2つの測定点における差はほとんど見られない</p>  <table border="1"> <caption>Data extracted from Figure 5 HDR Test Results</caption> <thead> <tr> <th>Time (sec)</th> <th>Temperature (°C) - 测定点A (試験 (破断位置))</th> <th>Temperature (°C) - 测定点B (試験 (破断位置))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>50</td><td>115</td><td>115</td></tr> <tr><td>100</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>150</td><td>95</td><td>95</td></tr> <tr><td>200</td><td>85</td><td>85</td></tr> </tbody> </table> <p>出典: EPRI Product 1013072, GEMIC Qualification Report, Figure 19-23</p> <p>図 5 HDR 試験結果</p>	Time (sec)	Temperature (°C) - 测定点A (試験 (破断位置))	Temperature (°C) - 测定点B (試験 (破断位置))	0	120	120	50	115	115	100	105	105	150	95	95	200	85	85	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>(考察) 蒸気放出流量が比較的大きな（放出開始後 100°Cを超えるような）場合は、区画内の温度分布がほとんど見られない。</p> <p>以上により、今回の蒸気拡散解析では区画内の詳細な温度分布を求める必要性がなく、集中定数系モデルが適用できることを確認できた。</p>
Time (sec)	Temperature (°C) - 测定点A (試験 (破断位置))	Temperature (°C) - 测定点B (試験 (破断位置))																																					
0	120	120																																					
50	115	115																																					
100	105	105																																					
150	95	95																																					
200	85	85																																					
Time (sec)	Temperature (°C) - 测定点A (試験 (破断位置))	Temperature (°C) - 测定点B (試験 (破断位置))																																					
0	120	120																																					
50	115	115																																					
100	105	105																																					
150	95	95																																					
200	85	85																																					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由															
<p>(参考) 集中定数系モデルと分布定数系モデル</p> <p>表2 集中定数系と分布定数系の比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>集中定数系モデル</th><th>分布定数系モデル</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画 (ノード)</td><td>ノード内の物理量をノードの平均値で計算。</td><td>ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。</td></tr> <tr> <td>モデリング</td><td>ノードバス</td><td>ノードバス+有限差分</td></tr> <tr> <td>次元</td><td>1次元</td><td>多次元</td></tr> <tr> <td>適用する事象</td><td>・空間内が均質となる ・流れが1次元的とみなせる。 ・多次元流れを考慮する必要がある。</td><td>・空間内が非均質となる ・流れが1次元的とみなせる。 ・多次元流れを考慮する必要がある。</td></tr> <tr> <td>適用例</td><td>LOCA時CV健全性評価 CVモデル</td><td>自然対流冷却評価の空間モデル</td></tr> </tbody> </table> <p>図8 流況モデル</p>		集中定数系モデル	分布定数系モデル	区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。	モデリング	ノードバス	ノードバス+有限差分	次元	1次元	多次元	適用する事象	・空間内が均質となる ・流れが1次元的とみなせる。 ・多次元流れを考慮する必要がある。	・空間内が非均質となる ・流れが1次元的とみなせる。 ・多次元流れを考慮する必要がある。	適用例	LOCA時CV健全性評価 CVモデル	自然対流冷却評価の空間モデル
	集中定数系モデル	分布定数系モデル																
区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。																
モデリング	ノードバス	ノードバス+有限差分																
次元	1次元	多次元																
適用する事象	・空間内が均質となる ・流れが1次元的とみなせる。 ・多次元流れを考慮する必要がある。	・空間内が非均質となる ・流れが1次元的とみなせる。 ・多次元流れを考慮する必要がある。																
適用例	LOCA時CV健全性評価 CVモデル	自然対流冷却評価の空間モデル																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由	
															別表2	
別表 大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(1/4)										泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン (1/5)					別表2	
設置場所	設置区画	防護対象設備 名称	番号	設置区画 旁側気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 旁側気温 度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	評定 破損 箇所	現高 系統	防護対象設備 名称	番号	設置 区画 旁側気 温度 (℃) ^{※1}	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 旁側気温 度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	【大飯】 記載方針の相違 【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.1m	A-7	3体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	66	-	76	2	A/B 17.1m	CF-12	3-A-ほう酸タンク水位(I)	3LT-206	59	-	CF-8 63	2	【大飯】 記載方針の相違 【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
		3体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C	-	-	-	-			3-B-ほう酸タンク水位(II)	3LT-208			CF-13 68		
		3A-ほう酸注入ライン補給弁	3V-CS-573	86	-	118	2			3-C-ほう酸注入タンク入口弁A	3V-SI-032A			CF-14 68		
	A-9	3A-ほう酸注入ライン補給弁	-	-	-	-	-		CF-14	3-C-ほう酸注入タンク入口弁B	3V-SI-032B			CF-15 58		
		3A燃料取替用水ポンプ現場操作 弁	3LB-33	-	-	-	-			3-A-ほう酸ポンプ	3CSP2A			CF-16 57		
		3B燃料取替用水ポンプ現場操作 弁	3LB-34	-	-	-	-			3-B-ほう酸ポンプ	3CSP2B			CF-20 57		
	A-15	3A-よう素除去薬品注入ライン第1 止め弁	3V-CP-054A	-	-	-	-		CF-15	3-C-ほう酸注入タンク入口弁A	3V-SI-152			CF-21 59		
		3B-よう素除去薬品注入ライン第1 止め弁	3V-CP-054B	-	-	-	-			3-C-ほう酸注入タンク入口弁B	3V-SI-152B			CF-22 59		
		3A-よう素除去薬品注入ライン第2 止め弁	3V-CP-056A	-	-	-	-			3-A-ほう酸ポンプ	3CSP2A			CF-23 59		
	A-16	3B-よう素除去薬品注入ライン第2 止め弁	3V-CP-056B	-	-	-	-		CF-25	3-B-ほう酸ポンプ	3CSP2B			CF-24 60		
		3燃料供給用水ピット水位I	3LT-1400	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(I)	3PT-500			CF-25 60		
		3燃料供給用水ピット水位II	3LT-1401	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(II)	3PT-591			CF-26 62		
原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.1m	B-3	3燃料供給用水ピット水位III	3LT-1402	-	-	-	-		CF-27	3-C-ほう酸ポンプ圧力(IV)	3PT-1810			CF-27 40		
		3燃料供給用水ピット水位IV	3LT-1403	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(V)	3V-IA-510B			CF-28 75		
		3光センサライセンス装置隔離弁	3V-CS-157	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(VI)	3V-IA-510A			CF-29 75		
	B-4	3次冷却材ポンプ底水戻りライ ン格納容器第1隔離弁	3V-CS-312	95	○	-	1		CF-28	3-C-ほう酸ポンプ圧力(VII)	3V-CC-180B			CF-30 77		
		3B副用空気供給装置管圧力	3PT-1810	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(VIII)	3V-CC-198C			CF-31 75		
		3格納容器圧力計(底戻し)II	3PT-951	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(VIX)	3V-CC-198D			CF-32 75		
	B-5	3格納容器再循環ユニット冷 却水供給ライン格納容器隔離弁	3V-CC-198E	-	-	-	-		CF-29	3-C-ほう酸ポンプ圧力(IX)	3V-CC-198F			CF-33 75		
		3格納容器再循環ユニット冷 却水戻りライセンス装置隔離弁	3V-CC-198G	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(X)	3V-CC-198H			CF-34 75		
		3B副用空気供給装置管圧力	3V-IA-508B	-	-	-	-			3-C-ほう酸ポンプ圧力(XI)	3V-CC-198I			CF-35 75		
	B-5	3A格納容器スプレイライセンス 装置出口格納容器隔離弁	3V-CP-024A	46	-	95	2		CF-31	3-C-ほう酸ポンプ圧力(XII)	3V-CC-198J			CF-36 75		
		3B格納容器スプレイライセンス 装置出口格納容器隔離弁	3V-CP-024B	-	-	-	-			3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-37 75		
		3Aアニオニア全量排氣弁	3V-VS-102A	-	-	-	-			3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-38 75		
A-3	A-3	3Bアニオニア全量排氣弁	3V-VS-102B	76	○	-	1		CF-32	3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-39 75		
		3Aアニオニア少量排氣弁	3V-VS-103A	-	-	-	-			3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-40 75		
		3Bアニオニア少量排氣弁	3V-VS-103B	-	-	-	-			3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-41 75		
	A-12	3Aまう酸タンク水位	3LT-206	96	○	-	1			3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-42 75		
		3Bまう酸タンク水位	3LT-208	-	-	-	-			3-C-光センサライセンス装置 底水戻り	3V-CS-157			CF-43 75		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉					相違理由			
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/4)						泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/5)									
設置場所	設置区画	防護対象設備		設置区画 常温気温 度 ^{※1} (℃)	被損 設置区画 常温気温 度 ^{※2} (℃)	隣接区画 常温気温 度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	設置区画	隣接区画 常温気温 度 ^{※1} (℃)	隣接区画 常温気温 度 ^{※2} (℃)	隣接区画 常温気温 度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	【大飯】 記載表現の相違		
原子炉 周辺建屋 E.L. + 26.0m	C-1 C-2	3復水ヒット水位差	3LT-3760	87	○	-	1	CHCS 油田 ライン	3 A-アニラス排気ダンパー	3D-VS-101A	-	CF-32	105	【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違	
		3復水ヒット水位差IV	3LT-3761						3 B-アニラス排気ダンバー	3D-VS-061B	-	CF-36	68		
		I-34主蒸気止力	3PT-464						3 A-アニラス空気浄化ファン	3VSP9A	-	-	-		
		II-34主蒸気止力	3PT-466						3 D-アニラス空気浄化ファン	3VSP9B					
		III-34主蒸気止力	3PT-467						3 A-アニラス量掛気弁	3V-VS-103A	-	CF-35	78		
		IV-34主蒸気止力	3PT-468						3 A-アニラス量掛気弁	3VCD-2373	68	-	-		
		I-38主蒸気止力	3PT-476						3 A-アニラス量掛気弁	3VCD-2393					
		II-38主蒸気止力	3PT-476						3 A-アニラス排気ダンパー	3V-CE-117A	71	M-4	113		
		III-38主蒸気止力	3PT-477						3 A-格納容器スプレイ冷却器	3V-CE-117A	-	M-10	51		
		IV-38主蒸気止力	3PT-478						3 B-余熱除去排煙器	3V-CE-117B	71	M-6	49		
制御建屋 E.L. + 26.1m	B-1 B-2	I-3C主蒸気止力	3PT-485						3 D-格納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CE-117B	-	M-7	71		
		II-3C主蒸気止力	3PT-486						3 A-余熱除去排煙器	3V-CE-117B	71	M-13	46		
		III-3C主蒸気止力	3PT-487						3 B-格納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CE-117B	-	M-9	45		
		IV-3C主蒸気止力	3PT-488						3 A-余熱除去排煙器	3V-CE-117A	71	M-16	45		
		I-3D主蒸気止力	3PT-495						3 A-余熱除去ポンプ(1)	3PT-601	55	-	AF-5	87	
		II-3D主蒸気止力	3PT-496						3 B-余熱除去ポンプ(2)	3PT-611	-	AF-13	66		
		III-3D主蒸気止力	3PT-497						3 C-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-6	64	
		IV-3D主蒸気止力	3PT-498						3 D-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-10	54	
		3A主蒸気隔離弁	3V-MS-533A 付属バネル						3 E-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-10	54	
		3B主蒸気隔離弁	3V-MS-533B 付属バネル						3 F-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-10	54	
制御建屋 E.L. + 26.1m	B-1 B-2	3C主蒸気隔離弁	3V-MS-533C 付属バネル						3 G-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-7	62	
		3D主蒸気隔離弁	3V-MS-533D 付属バネル						3 H-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-26	55	
		3A中央制御室循環流量調節ダンパー	3HCD-2885						3 I-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-18	50	
		3B中央制御室循環流量調節ダンパー	3HCD-2886						3 J-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-28	46	
		3A中央制御室循環ダンバ流量設定	3HK-2885						3 K-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-17	40	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	3HK-2886						3 L-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-16	53	
		3A中央制御室循環ダンバ流量設定	3D-VS-604A						3 M-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-15	45	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	3D-VS-604B						3 N-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-14	45	
		3A中央制御室循環ダンバ流量設定	3LB-95						3 O-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-13	46	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	3LB-96						3 P-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-12	45	
B-2	A/S	3A中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 Q-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-11	45	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 R-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-10	44	
		3A中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 S-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-9	45	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 T-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-8	45	
		3A中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 U-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-7	45	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 V-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-6	44	
		3A中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 W-充てんボンブ	3CP1A	53	-	BF-5	45	
		3B中央制御室循環ダンバ流量設定	-						3 X-充てんボンブ	3CP1C	52	-	BF-4	45	
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/4)					泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/5)					※1 GOTHIC 解析による設置区画の最高温度					
										※2 “○”：設置区画が被損区画、-：設置区画は被損区画ではない					
										※3 GOTHIC 解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が被損区画の場合は-)					
										※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉						相違理由				
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/4)				泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/5)		泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/5)						【大飯】 記載表現の相違				
設置場所	設置区画	防護対象設備 名前	番号	設置区画 表面 温度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 表面 温度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	想定 設置 場所	隣接 区画	防護対象設備 名前	番号	設置 区画 表面 温度 ^{※1} (℃) ※2 ※3 ※4	隣接 区画 表面 温度 ^{※2}	バターン 番号		
制御建屋 E.L. + 26.1m	D-2	3A中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-101	102	○	-	1	A/B 16.3m 中間床	BF-15	3-C機械廊下出口第1止め弁	3LCY-121B	82	-	BF-14	82	2
		3B中央制御室空調ファン現場操作箱	3LB-102							3-緊急はう散気弁	3V-C5-54					
		3A中央制御室空調ファン	-							3-B機械廊下ランク出口第2止め弁	3LCY-121C					
		3A中央制御室非常用消音ファン 入口ダッシュファン	3VSF22A							3-C丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3LCY-121B					
		3A中央制御室非常用消音ファン 入口流量計	3D-VS-602A							3-C丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3LCY-121E					
		3A中央制御室非常用消音ファン 出口流量計	3FS-2904							3-D丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-351					
		3A中央制御室非常用消音ファン 出口流量計	3FS-2905							3-E丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-352					
		3A中央制御室非常用消音ファン 現場操作箱	3LB-97							3-F丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-422					
		3A中央制御室非常用消音ファン 現場操作箱	3LB-98							3-G丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-420					
		3A中央制御室非常用消音ファン 入口ダッシュファン	3D-VS-602B							3-H丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-501					
	D-4	3B中央制御室非常用消音ファン ダッシュファン	3VSF22B							3-I丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-503					
		3B中央制御室非常用消音ファン ダッシュファン	3HCD-2874							3-J丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-528					
		3B中央制御室外気取入流量調節 ダッシュファン	3HCD-2875							3-K丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-531A					
		3A中央制御室事故時外気吸入流 量調節ダンバー	3HCD-2889							3-L丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-531B					
		3D中央制御室事故時外気吸入流 量調節ダンバー	3HCD-2890							3-M丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-531A					
		3A中央制御室事故時外気吸音流 量調節ダンバー	3HCD-2891							3-N丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-531B					
		3B中央制御室事故時外気吸音流 量調節ダンバー	3HCD-2892							3-O丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-532					
		3A中央制御室外気取入調節ダン バ(流量設定器)	3HC-2874							3-P丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-533					
		3B中央制御室外気取入調節ダン バ(流量設定器)	3HC-2875							3-Q丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-534					
		3A中央制御室事故時外気取入調 節ダンバー(流量設定器)	3HC-2889							3-R丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-535					
		3B中央制御室事故時外気取入調 節ダンバー(流量設定器)	3HC-2890							3-S丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-536					
		3A中央制御室事故時外気取入調 節ダンバー(流量設定器)	3HC-2891							3-T丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁A	3V-CC-537					
		3B中央制御室事故時外気取入調 節ダンバー(流量設定器)	3HC-2892							3-U丸いボンブ入口 燃料吸音器水ビート側入口弁B	3V-CC-538					
		3D安全系電気監室排気止めダンバ A	3DV-S-536	78	○	-	1	A/B 17.5m 中間床	CF-34	3-A蓄電池充電ファン	3VSP31A	84	○	-	-	1
		3D安全系電気監室排気止めダンバ A	3DV-S-532	3-B蓄電池充電ファン	3VSP31B											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ B	3DV-S-533	3-C中央制御室蓄電池充電ファン	3VSP21A											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ B	3DV-S-537	3-D中央制御室蓄電池充電ファン	3VSP21B											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	3-E中央制御室空気調節器室 室内空気流量(1)	3TS-2930											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	3-F中央制御室空気調節器室 室内空気流量(2)	3TS-2934											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	3-G中央制御室空気調節器室 室内空気流量(3)	3TS-2935											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	3-H中央制御室蓄電池充電ファン 出口ダンバー	3DV-S-603A											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	3-I中央制御室蓄電池充電ファン 出口ダンバー	3DV-S-603B											
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3TCV-2801	※1 GOTHIC 解析による設置区画の最高温度												
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	※2 ○ : 設置区画が被損区画、 - : 設置区画は被損区画ではない												
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	※3 GOTHIC 解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が被損区画の場合は-)												
		3D安全系電気監室排気止めダンバ C	3DV-S-537	※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別												

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉							相違理由
大飯3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(4/4)									泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(4/5)							相違理由	
設置場所	設置区画	防護対象設備	設置区画 表面気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 表面気温 度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	設置区画 表面気温 度 ^{※1} (℃)	評価区画	防護対象設備	設置区画 表面気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 表面気温 度 ^{※3} (℃)	バターン ^{※4}	相違表現の相違	【大飯】		
制御建屋 E.L.+ 26.1m	D-5	34D安全補機開閉器室空調ファン	-	92	○	-	-	1	A/B 24.8m	E/F 24.8m	99	○	-	-	1	【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違	
		34D安全補機開閉器室空調ファン	34LB-14														
		34C安全補機開閉器室空調ファン 現場操作盤	34LB-13														
		34C安全補機開閉器室空調ファン 現場操作盤	34TCV-2800														
	B-6	34C安全補機開閉器室空調ファン 現場操作盤	-														
		34B廃棄物処理装置冷却水供給 ^{※5} イン第1止め弁(3分岐用)	34V-CC-600														
		34B廃棄物処理装置冷却水供給 ^{※5} イン第2止め弁(3分岐用)	34V-CC-601														
		34M給排水用空気浮遊式ポンプ止水栓 排水配管フランジ溶接部遮断弁	3PT-1800														
		343D給排水器再循環ユニット冷却水 排水配管フランジ溶接部遮断弁	3V-OC-189A														
		34A格納容器再循環ユニット冷却水 排水配管フランジ溶接部遮断弁	3V-CC-198A														
原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.1m	A-2	34A格納容器再循環ユニット冷却水 排水配管フランジ溶接部遮断弁	3V-CC-198B														
		34A制御用空気浮遊式ポンプ止水栓 排水配管フランジ溶接部遮断弁	3V-IA-508A														
		3Aアニュラス空気淨化ファン	3VSF9A														
		3Bアニュラス空気淨化ファン	3VSF9B														
		3Aアニュラス空気淨化ファン	3D-VS-104A														
	B-1	3D-VS-104B	3D-VS-104B														
		3格納容器圧力隔壁	3PT-950														
		3C-RDM冷却水供給 ^{※6} ・余剰抽出 冷却器冷却水供給ラインCV隔壁	3V-CC-342														
		3C-RDM冷却水供給 ^{※6} ・余剰抽出 冷却器冷却水供給ラインCV隔壁	3V-CC-365														
		3Aアニュラス空気淨化ファン現 場操作箱	3LB-52														
	B-2	3Bアニュラス空気淨化ファン現 場操作箱	3LB-53														
		31次冷却材ボンベ冷却水供給 ^{※7} イン格納容器第2隔壁弁	3V-CC-403														
		31次冷却材ボンベ冷却水反り ^{※8} イン格納容器第2隔壁弁	3V-CC-429														
		3C-RDM冷却水供給 ^{※6} ・余剰抽出 冷却器冷却水供給 ^{※9} CV隔壁	3V-CC-342														
		3C-RDM冷却水供給 ^{※6} ・余剰抽出 冷却器冷却水供給 ^{※9} CV隔壁	3V-CC-365														
	B-3	3Aアニュラス空気淨化ファン現 場操作箱	3LB-52														
		3Bアニュラス空気淨化ファン現 場操作箱	3LB-53														
		※1 GOTHIC解析による設置区画の最高温度															
		※2 ○：設置区画が破損区画　-：設置区画は破損区画ではない															
		※3 GOTHIC解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が破損区画の場合は-)															
	A/B 24.8m	※4 図1の評価フローに対応したパターン種別															
		※1 GOTHIC 解析による設置区画の最高温度															
		※2 “○”：設置区画が破損区画　“-”：設置区画は破損区画ではない															
		※3 GOTHIC 解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が破損区画の場合は-)															
		※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別															
		※1 GOTHIC 解析による設置区画の最高温度															
		※2 “○”：設置区画が破損区画　“-”：設置区画は破損区画ではない															
		※3 GOTHIC 解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が破損区画の場合は-)															
		※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別															
		※1 GOTHIC 解析による設置区画の最高温度															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉					相違理由		
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(1/4)						泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(5/5)								
設置場所	設置区画	防護対象設備 名称	設置区画 番号	設置区画 温度 ^{※1} (℃)	破損 区画	隣接区画 温度 ^{※1} (℃)	バターン 番号 ^{※2}	設置区画 番号	設置区画 温度 ^{※1} (℃)	隣接区画 番号	隣接区画 温度 ^{※1} (℃)	バターン 番号 ^{※2}	【大飯】 記載表現の相違	
原子が 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-7	4体積制御タンク出口第1止め弁 4体積制御タンク出口第2止め弁	4LCV-121B 4LCV-121C	79	-	79	2	ET-4 A/B 24.8m	3 A - 非管轄区域空調機部屋 電気ヒーター CNR22A 出口空気温度 (2)	3TS-2933	77	○	-	-
	A-9	4緊急ほう酸注入ライン供給弁	4V-CS-573	82	-	100	2		3 B - 非管轄区域空調機部屋 電気ヒーター CNR22B 出口空気温度 (2)	3TS-2937				
	A-14	4廃棄物処理建屋冷却水供給ライ ン第1止め弁(4号機側)	4V-OC-605	65	-	128	3		3 C - 非管轄区域空調機部屋 室内空気温度 (2)	3TS-2951				
		4廃棄物処理建屋冷却水供給ライ ン第2止め弁(4号機側)	4V-CC-606						3 C - 非管轄区域空調機部屋 電気ヒーター CNR22C 出口空気温度 (2)	3TS-2953				
	A-15	4A上う素除去装置注入口ライン第1 止め弁	4V-CP-054A						3 D - 非管轄区域空調機部屋 電気ヒーター CNR22D 出口空気温度 (1)	3TS-2954				
		4Bよう素除去装置注入口ライン第1 止め弁	4V-CP-054B	65	-	66	2		3 D - 非管轄区域空調機部屋 電気ヒーター CNR22D 出口空気温度 (1)	3TS-2957				
		4Bよう素除去装置注入口ライン第2 止め弁	4V-CP-056A						3 A - 安全機能開閉器室送気ファン 電気ヒーター CNR22A	3TS-2974				
		4Bよう素除去装置注入口ライン第2 止め弁	4V-CP-056B						3 B - 安全機能開閉器室送気ファン 電気ヒーター CNR22B	3TS-2976				
	A-16	4燃料取替用冷水ポンプ位I 4燃料取替用冷水ポンプ位II 4燃料取替用冷水ポンプ位III 4燃料取替用冷水ポンプ位IV	4LT-1400 4LT-1401 4LT-1402 4LT-1403	66	-	65	2		3 C - 安全機能開閉器室送気ヒータ 電気ヒーター CNR22C	3TS-2982A				
	B-3	4Bよう素除去装置注入口ライン第4 止め弁	4V-CS-167	95	○	-	1		3 D - 安全機能開閉器室送気ヒータ 電気ヒーター CNR22D	3TS-2983B				
原子が 周辺建屋 E.L. + 26.0m	B-4	4燃料取替用冷水ポンプ位I 4燃料取替用冷水ポンプ位II 4燃料取替用冷水ポンプ位III 4燃料取替用冷水ポンプ位IV	4LT-312 4PT-1810 4PT-1851 4PT-953	56	-	95	2		3 A - 安全機能開閉器室送気ヒータ 電気ヒーター CNR22A	3TS-2982A				
	B-5	4B格納容器スプレイヘッダ冷却 器出口格納容器隔壁 4B格納容器スプレイヘッダ冷却 器出口格納容器隔壁	4V-CH-024A 4V-CH-024B	46	-	95	2		3 B - 安全機能開閉器室送気ヒータ 電気ヒーター CNR22B	3TS-2982B				
	A-12	4B格納容器スプレイヘッダ冷却 器出口格納容器隔壁 4B格納容器スプレイヘッダ冷却 器出口格納容器隔壁	4LT-206 4LT-208	85	○	-	1		3 C - 安全機能開閉器室送気ヒータ 電気ヒーター CNR22C	3TS-2982C				
	A-13	4A燃料取替用冷水ポンプ 4B燃料取替用冷水ポンプ 4C燃料取替用冷水ポンプ	- - 4LT-33 4LT-34						3 D - 安全機能開閉器室送気ヒータ 電気ヒーター CNR22D	3TS-2983D				
	C-1	4淡水ポンプ位I 4淡水ポンプ位II 4淡水ポンプ位III	4LT-3760 4PT-1761 4PT-1765	65	-	69	2		3 D - 非管轄区域空調機部屋 室内空気温度 (2)	3TS-2985				
	C-2	4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁 4A主蒸気止弁	4PT-366 4PT-366 4PT-366 4PT-366 4PT-367 4PT-367 4PT-367 4PT-367 4PT-367 4PT-367						3 A - 安全機能開閉器室送気ヒュニット 冷水温度调节弁	3TCV-2774				
		4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁 4B主蒸気止弁	4PT-368 4PT-368 4PT-368 4PT-368 4PT-369 4PT-369 4PT-369 4PT-369 4PT-369 4PT-369						3 B - 安全機能開閉器室送気ヒュニット 冷水温度调节弁	3TCV-2775				
		4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁 4C主蒸気止弁	4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370 4PT-370						3 A - C-V 内循環ユニット補機冷 却水入口/C-V 内循環ユニット 3 A - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3V-CC-203A				
		4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁 4D主蒸気止弁	4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371 4PT-371						3 A - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット 3 B - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3V-CC-208A				
		4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁 4E主蒸気止弁	4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372 4PT-372						3 C - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3V-CC-208B				
		4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁 4F主蒸気止弁	4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373 4PT-373						3 D - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3V-CC-208C				
		4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁 4G主蒸気止弁	4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374 4PT-374						3 E - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3LT-1400				
		4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁 4H主蒸気止弁	4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375 4PT-375						3 F - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3V-CC-208D				
		4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁 4I主蒸気止弁	4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376 4PT-376						3 G - C-V 内循環ユニット補機冷 却水出口/C-V 内循環ユニット	3V-CC-208E				

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(2/4)									
設置場所	設置区画	防護対象設備 名称	番号	設置区画 最高気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隔離区画 最高気温 度 ^{※3} (℃)	バター ン ^{※4}		
原子炉 周辺建屋 E.L.+ 26.0m	C-2	4A主蒸気隔離弁 付属パネル	4V-MS-533A 付属パネル	69	-	70	2		【大飯】 設計方針の相違 プラント設計の相違
		4B主蒸気隔離弁 付属パネル	4V-MS-533B 付属パネル						
		4C主蒸気隔離弁 付属パネル	4V-MS-533C 付属パネル						
		4D主蒸気隔離弁 付属パネル	4V-MS-533D 付属パネル						
		4A中央制御室循環流量調節ダンバ	4HCD-2885						
		4B中央制御室循環流量調節ダンバ	4HCD-2886						
		4A中央制御室循環ダンバ流量設定	4HC-2885						
		4B中央制御室循環ダンバ流量設定	4HC-2886						
		4A中央制御室空調ファン出口ダシバ	4B-VS-603A						
		4B中央制御室空調ファン出口ダシバ	4B-VS-603B						
		4A中央制御室循環ファン入口ダシバ	4B-VS-604A						
		4B中央制御室循環ファン入口ダシバ	4B-VS-604B						
		4A中央制御室空調ファン出口流量	4FS-2910						
		4B中央制御室空調ファン出口流量	4FS-2911						
		4A中央制御室絞りファン現場操作装置	4LB-95						
		4B中央制御室絞りファン現場操作装置	4LB-96						
		4A中央制御室空調ファン現場操作装置	4LB-101						
		4B中央制御室空調ファン現場操作装置	4LB-102						
		4A中央制御室空調ユニット冷水温度制御弁	4TCV-2878						
		4B中央制御室空調ユニット冷水温度制御弁	4TCV-2879						
		4A中央制御室空調ファン	-						
		4B中央制御室空調ファン	-						
		4A中央制御室排熱ファン	-						
		4B中央制御室排熱ファン	-						
		4A中央制御室非常用排熱ファン	4VSF22A						
		4A中央制御室非常用循環ファン入口ダシバ	4B-VS-602A						
		4B中央制御室非常用循環ファン入口ダシバ	4FS-2904						
		4B中央制御室非常用循環ファン入口ダシバ	4FS-2905						
		4B中央制御室非常用循環ファン出口流量	-						
		4B中央制御室非常用循環ファン操作箱	4LB-97						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由	
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(3/4)															【大飯】	
															設計方針の相違	
															プラント設計の相違	
設置場所	設置区画	防護対象設備	設置区画 名称	番号	要因気温 度 ^① (℃)	破損 要因気温 度 ^② (℃)	要因気温 度 ^③ (℃)	ハターニン								
制御建屋 E.L.+ 26.1m	D-1	4B中央制御室非常用 送風ファン・現地操作箱	4LB-98		95	○	-	1								
		4B中央制御室非常用 送風ファン・入口ダンバ	4D-VS-602B													
		4B中央制御室 非常用送風ファン	4VSF22B													
		4B中央制御室外気取入流量調節 ダンバ	4HCD-2874													
		4B中央制御室外気取入流量調節 ダンバ	4HCD-2875													
		4A中央制御室事故時 外気取入流量調節ダンバ	4HCD-2889													
		4B中央制御室事故時 外気取入流量調節ダンバ	4HCD-2890													
		4A中央制御室事故時 流量調節ダンバ	4HCD-2891													
		4B中央制御室事故時 流量調節ダンバ	4HCD-2892													
		4A中央制御室外気取入流量 ダンバ流量設定器	4HC-2874													
		4B中央制御室外気取入流量 ダンバ流量設定器	4HC-2875													
		4A中央制御室事故時外気取入流量 ダンバ流量設定器	4HC-2889													
		4B中央制御室事故時外気取入流量 ダンバ流量設定器	4HC-2890													
		4A中央制御室事故時 流量設定器	4HC-2891													
		4B中央制御室事故時 流量設定器	4HC-2892													
	制御建屋 E.L.+ 26.1m	4安全系電気盤空気止めダンバ A	4D-VS-532		88	○	-	1								
		4安全系電気盤空気止めダンバ B	4D-VS-533													
		4安全系電気盤空気止めダンバ B	4D-VS-537													
		3AA安全補機開閉器空気調節ファン 現地操作箱	34LB-20													
		3AA安全補機開閉器空気調節ユニット トド水温度計測弁	34TCV-2798													
		3AA安全補機開閉器空気調節ファン	-													
	D-4	4安全系電気盤空気止めダンバ	4D-VS-536	61	77	○	-	1								
		34B安全補機開閉器空気調節ファン 現地操作箱	34LB-21													
		34B安全補機開閉器空気調節ユニット トド水温度計測弁	34TCV-2799													
		34B安全補機開閉器空気調節ファン	-													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料20)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯4号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン(4/4)						
設置場所	設置区画	防護対象設備 名称	番号	設置区画 最高気温 度 ^{※1} (℃)	破損 区画 ^{※2}	隣接区画 最高気温 度 ^{※3} (℃)
原子炉 周辺建屋 E.L. + 17.1m	A-3	4Aアニユラス全量排気弁	4V-YS-102A	87	-	106
		4Bアニユラス全量排気弁	4V-YS-102B			
		4Cアニユラス全量排気弁	4V-YS-103A			
		4Dアニユラス全量排気弁	4V-YS-103B			
	B-1	4A制御用空気供給装置圧力計	4PT-1800	95	○	-
		4A格納容器排気弁	4V-CC-189A			
		4B格納容器排気弁 冷却水供給ポンプ格納容器排気弁	4V-CC-198A			
		4C格納容器排気弁 水冠リライン格納容器排気弁	4V-CC-198B			
	B-2	4A制御用空気供給装置圧力計	4V-IA-508A	95	-	95
		4Aアニユラス空気浄化ファン	4VSF9A			
		4Bアニユラス空気浄化ファン	4VSF9B			
		4Aアニユラス扇引ダンバ	4B-YS-104A			
		4Bアニユラス扇引ダンバ	4B-YS-104B			
		4格納容器圧力(仮値)Ⅰ	4PT-950			
		4格納容器圧力(仮値)Ⅲ	4PT-952			
		4Aアニユラス扇引ダンバ	4B-YS-101A			
		4Bアニユラス扇引ダンバ	4B-YS-101B			
		41 次冷却材ポンプ冷却水供給装置 冷却水供給ポンプ	4V-CC-403			
		41 次冷却材ポンプ冷却水供給装置 冷却水供給ポンプ	4V-CC-429			
		4C RDM冷却水ユニット・余剰抽出 冷却器冷却水供給ラインCV隔離弁	4V-CC-342			
		4C RDM冷却水ユニット・余剰抽出 冷却器冷却水反りラインCV隔離弁	4V-CC-365			
		4Aアニユラス空気浄化ファン 現場操作箱	4LB-52			
		4Bアニユラス空気浄化ファン 現場操作箱	4LB-53			



※1 GOTHIC解析による設置区画の最高温度

※2 ○：設置区画が破損区画 ○：設置区画は破損区画ではない

※3 GOTHIC解析による隣接区画の最高温度 (設置区画が破損区画の場合は-)

※4 図1の評価フローに対応したパターン種別




赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.4.1-4 別紙3</p> <p>蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>1. 概要</p> <p>蒸気漏えい時に防護対象設備への影響を緩和するため、漏えい検知用の温度センサ、補助蒸気を自動隔離するための蒸気止め弁及びこれらを監視制御する盤を中央制御室等に設けている(以下、まとめて「蒸気漏えい検知システム」とする)。</p>  <p>図1 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図</p> <p>2. 温度センサの配置について</p> <p>温度センサの配置方法には、「区画配置」、「特定配置」の2種類がある。</p> <p>(1) 区画配置</p> <p>蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに温度センサを1個設置する。ただし、以下の区画は除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー配管、防護対象設備が共にない区画 (パターン1) ・蒸気拡散解析結果、最高温度が60°C (防護対象設備の通常仕様温度程度) 未満の区画 (パターン2) ・蒸気拡散経路上の上流側解析区画に温度センサを設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側の解析区画 (パターン3) 		<p>蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について</p> <p>1. 概要</p> <p>蒸気漏えい時に防護対象設備への影響を緩和するため、漏えい検知用の温度検出器、補助蒸気を自動隔離するための蒸気しゃ断弁及びこれらを監視制御する盤を常用系計装盤室及び中央制御室に設けている(以下まとめて「蒸気漏えい検知システム」とする)。</p>  <p>図1 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図</p> <p>2. 温度検出器の配置について</p> <p>温度検出器は、以下の「区画配置」の考え方に基づき配置している。</p> <p>(1) 区画配置</p> <p>蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに温度検出器を1個設置する。ただし、以下の区画は除く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高エネルギー配管、防護対象設備が共にない区画 (パターン1) ・蒸気拡散解析結果、最高温度が60°C (防護対象設備の通常仕様温度程度) 未満の区画 (パターン2) ・蒸気拡散経路上の上流側解析区画に温度検出器を設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側の解析区画 (パターン3) 	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 記載方針の相違 泊では、蒸気漏えい検知システムの盤の設置箇所が2か所のため、すべての設置箇所を記載する。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違 【大飯】 記載方針の相違 泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近くに温度検出器を設置する特定配置は行わない。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濡水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図2 区画配置温度センサ設置概念図</p> <p>(2) 特定配置 防護カバーによる漏えい蒸気量の抑制対策との組合せで、全周破断に至る前の小漏えい段階での早期検知を目的として、区画配置温度センサとは別に、防護カバー近傍に温度センサを1個設置する。</p>  <p>図3 特定配置温度センサ設置概念図</p> <p>3. 系統からの漏えい検知及び隔離について 蒸気漏えいの検知及び蒸気漏えい時の温度変化は系統ごとに異なるため温度変化に応じた検知及び隔離方法を選択することとしており、以下に系統ごとの設計条件を示す。</p> <p>(1) <u>補助蒸気供給配管</u>について 蒸気漏えい時に直ちに防護区画内の環境温度が上昇し、最高到達温度が確認済耐環境温度を超えるおそれがあるため、環境温度の上昇を解析区画に設置された区画配置温度センサによる警報で検知し、自動隔離する設計とする。また、自動隔離は、防護区画内の最高到達温度が、確認済耐環境温度に対して余裕を有する温度となるよう設計する。なお、中央制御室からの遠隔手動隔離も</p>	 <p>図2 区画配置温度検出器設置概念図</p> <p>3. 系統からの漏えい検知及び隔離について 蒸気漏えいの検知及び蒸気漏えい時の温度変化は系統ごとに異なるため温度変化に応じた検知及び隔離方法を選択することとしており、以下に系統ごとの設計条件を示す。</p> <p>(1) <u>補助蒸気系</u>について 蒸気漏えい時に直ちに防護区画内の環境温度が上昇し、最高到達温度が確認済耐環境温度を超えるおそれがあるため、環境温度の上昇を解析区画に設置された区画配置温度センサによる警報で検知し、自動隔離する設計とする。また、自動隔離は、防護区画内の最高到達温度が、確認済耐環境温度に対して余裕を有する温度となるよう設計する。なお、中央制御室からの遠隔手動隔離も</p>	<p>【大飯】 <u>設備名称の相違</u></p> <p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に温度検出器を設置する特定配置は行わない。</p> <p>【大飯】 <u>設備名称の相違</u></p> <p>【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近傍に温度検出器を設置する特定配置は行わない。</p>	


大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>可能な設計とする。</p> <p>具体的には、補助蒸気供給配管からの漏えい時の環境温度の変化は他の系統に比べ急（破損位置によっては、隔離をせずに環境温度が最高温度に到達すると防護対象設備の確認済耐環境温度を超える場合がある）であることから、防護区画内の温度が50°C以上で中央制御室に温度高警報が発信し、さらに60°C以上で温度異常高警報が発信するとともに蒸気止弁が自動閉止し蒸気漏えいを停止させる設計とする。当該設計とすることで、防護区画内の最高到達温度が100°C程度に制限され、確認済耐環境温度120°Cに対する余裕を確保する。</p> <p>また、隔離に必要となる蒸気漏えい検知システム（温度センサを除く）は蒸気影響範囲外の中央制御室等の制御建屋内及びタービン建屋に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p> <p>なお、特定配置温度センサは、環境影響の大きいターミナルエンド部の早期漏えい検知が目的で設置していることから、蒸気止め弁の自動隔離機能は設けず、警報発信による運転員の確認、対応を促すものとする。警報設定値については検出点における平常時温度よりも有意に高い温度とする。</p>  <p>図4 補助蒸気供給配管の隔離略図</p>		<p>可能な設計とする。</p> <p>具体的には、補助蒸気系からの漏えい時の環境温度の変化は他の系統に比べ急（破損位置によっては、隔離をせずに環境温度が最高温度に到達すると防護対象設備の確認済耐環境温度を超える場合がある）であることから、防護区画内の温度が50°C以上で中央制御室に温度高警報が発信し、さらに60°C以上で温度異常高警報が発信するとともに蒸気止弁が自動閉止し蒸気漏えいを停止させる設計とする。当該設計とすることで、防護区画内の最高到達温度が100°C程度に制限され、確認済耐環境温度120°Cに対する余裕を確保する。</p> <p>また、隔離に必要となる蒸気漏えい検知システム（温度検出器を除く）は蒸気影響範囲外の常用系計装盤室及び中央制御室並びにタービン建屋に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>  <p>図3 補助蒸気系の隔離略図</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載している。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊では、防護カバーを設置しないため、大飯のような防護カバー近くに特定配置温度検出器は設置しない。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>
<p>(2) 抽出配管について</p> <p>蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度センサによる警報（防護区画内が50°C以上で温度高警報、60°C以上で温度異常高警報）、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。</p> <p>具体的には、抽出配管からの漏えい時の環境温度の変化は辅助</p>		<p>(2) 化学体積制御系（抽出配管）について</p> <p>蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度検出器による警報（防護区画内が50°C以上で温度高警報、60°C以上で温度異常高警報）、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。</p> <p>具体的には、化学体積制御系（抽出配管）からの漏えい時の環</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>蒸気供給配管に比べ穏やか (隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下) であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から隔離弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。</p> <p>また、隔離に必要となる中央制御盤等は蒸気影響範囲外の中央制御室等の制御建屋内に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>  <p>図5 抽出配管の隔離略図</p>		<p>境温度の変化は補助蒸気系に比べ穏やか (隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下) であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から隔離弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。</p> <p>また、隔離に必要となる中央制御盤等は蒸気影響範囲外の常用系計装盤室及び中央制御室に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>  <p>図4 化学体積制御系(抽出配管)の隔離略図</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載している。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>
<p>(3) 蒸気発生器プローダウンサンプル配管について</p> <p>蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度センサによる警報 (防護区画内が 50°C 以上で温度高警報、60°C 以上で温度異常高警報)、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。</p> <p>具体的には、蒸気発生器プローダウンサンプル配管からの漏えい時の環境温度の変化は補助蒸気系に比べ穏やか (隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下) であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、例えば、図 6 のように貫通部から隔離弁の間で破損した場合は、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から原子炉トリッピングし、制御弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。一方、隔離弁から冷却器の間で破断した場合は、隔離弁を遠隔閉止する。</p> <p>また、隔離に必要となる中央制御盤等は蒸気影響範囲外の中央制御室等の制御建屋内に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。</p>			<p>【大飯】 設計方針の相違 泊では、蒸気発生器プローダウン系統 (主蒸気管室外) は、応力評価を実施して破損しない設計としている。</p>

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図6 蒸気発生器プローダウンサンプル配管の隔離略図</p> <p>4. システムの信頼性について (1) 安全機能の重要度及び信頼性について 蒸気漏えい検知システムは、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではないため、MS-3の「異常状態への対応上必要な構築物、系統及び設備」として位置付け、多重化、多様化等の特に高い信頼性は不要としている。 また、3.(1)のとおり、補助蒸気供給配管の隔離については、本システムに期待しているが、補助蒸気系の安全機能の重要度はPS-3に分類され、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではない。 しかしながら、本システムの機能喪失と補助蒸気供給配管の破損が重畠した場合には、漏えい蒸気の影響により、重要度の高い防護対象設備の機能が喪失する可能性があることから、本システムの機能喪失は最小限にとどめる必要がある。 (2) 信頼性に係る設備の特徴及び機能維持について 蒸気漏えい検知システムは、蒸気拡散解析の解析区画内に設置している温度センサで検知し、制御建屋に設置している漏えい検知制御盤の監視制御回路に検知信号が送られ、盤内のリレーを動作させることで蒸気止め弁(電動弁)を閉止することができるシステムである。</p>	 <p>4. システムの信頼性について (1) 安全機能の重要度及び信頼性について 蒸気漏えい検知システムは、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではないため、MS-3の「異常状態への対応上必要な構築物、系統及び設備」として位置付け、多重化、多様化等の特に高い信頼性は不要としている。 また、3.(1)のとおり、補助蒸気系の隔離については、本システムに期待しているが、補助蒸気系の安全機能の重要度はPS-3に分類され、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではない。 しかしながら、本システムの機能喪失と補助蒸気系の破損が重畠した場合には、漏えい蒸気の影響により、重要度の高い防護対象設備の機能が喪失する可能性があることから、本システムの機能喪失は最小限にとどめる必要がある。</p>	<p>4. システムの信頼性について (1) 安全機能の重要度及び信頼性について 蒸気漏えい検知システムは、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではないため、MS-3の「異常状態への対応上必要な構築物、系統及び設備」として位置付け、多重化、多様化等の特に高い信頼性は不要としている。 また、3.(1)のとおり、補助蒸気系の隔離については、本システムに期待しているが、補助蒸気系の安全機能の重要度はPS-3に分類され、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではない。 しかしながら、本システムの機能喪失と補助蒸気系の破損が重畠した場合には、漏えい蒸気の影響により、重要度の高い防護対象設備の機能が喪失する可能性があることから、本システムの機能喪失は最小限にとどめる必要がある。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載している。</p>

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図7 蒸気漏えい検知システム概要図</p> <p>本システムは、以下①～⑤のとおり確実に検知できるように、設備面、運用面を合わせて信頼性の高いものとしている。また、適切な保全計画を策定、実施することにより長期の機能維持を図る。</p> <p>①温度センサ及び検出回路の信頼性 蒸気漏えい検知システムの温度センサの設置目的は、配管破断時の環境温度が120°C（電動弁、空気式作動弁等の防護対象設備の健全性確認温度）以下に緩和するよう隔離することである。 設置目的において、温度計の種類としては、測温抵抗体、熱電対、液体膨張式温度計及び光ファイバ式温度計があるが、本システムは遠隔監視が必要であること※をふまえ、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定候補とする。 設計においては、本システムの設置目的を達成できるように、精度、応答性、温度範囲、衝撃、振動、寿命、保守性等をふまえた設計を行う。 具体例として、計測精度の観点では、蒸気漏えいシステムとしての余裕が大きいため一般的な計装設計の観点から、計測精度を±2°Cに収める設計とする。また、応答時間の観点では、解析の入力条件の観点から、測温抵抗体応答時間7秒（計測設備の応答時間10秒）以内に収める設計とする。さらに、設置環境の観点では、漏えい蒸気による影響が考えられるため、試験で検証された温度センサと同等のものを適用する設計とする。 上記の設計要求事項に加え、適用実績が豊富な測温抵抗体を選定する。（詳細については表1参照。） さらに温度計を選定した後、設計の妥当性の確認として、詳細設計と解析入力条件の対比及び解析結果と蒸気暴露試験結果の対比による評価を実施する。</p>		<p>図5 蒸気漏えい検知システム概要図</p> <p>本システムは、以下①～⑤のとおり確実に検知できるように、設備面、運用面を合わせて信頼性の高いものとしている。また、適切な保全計画を策定、実施することにより長期の機能維持を図る。</p> <p>①温度検出器及び検出回路の信頼性 蒸気漏えい検知システムの温度検出器の設置目的は、配管破断時の環境温度が120°C（電動弁、空気式作動弁等の防護対象設備の健全性確認温度）以下に緩和するよう隔離することである。 設置目的において、温度計の種類としては、測温抵抗体、熱電対、液体膨張式温度計及び光ファイバ式温度計があるが、本システムは遠隔監視が必要であること※をふまえ、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定候補とする。 設計においては、本システムの設置目的を達成できるように、精度、応答性、温度範囲、衝撃、振動、寿命、保守性等をふまえた設計を行う。 具体例として、計測精度の観点では、蒸気漏えい検知システムとしての余裕が大きいため一般的な計装設計の観点から、計測精度を±2°Cに収める設計とする。また、応答時間の観点では、解析の入力条件の観点から、測温抵抗体応答時間7秒（計測設備の応答時間10秒）以内に収める設計とする。さらに、設置環境の観点では、漏えい蒸気による影響が考えられるため、試験で検証された温度検出器と同等のものを適用する設計とする。 上記の設計要求事項に加え、適用実績が豊富な測温抵抗体を選定する。（詳細については表1参照。） さらに温度計を選定した後、設計の妥当性の確認として、詳細設計と解析入力条件の対比及び解析結果と蒸気暴露試験結果の対比による評価を実施する。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載の適正化</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由				
<p>なお、表2に測温抵抗体と熱電対の各特性（精度、応答性、計測温度範囲、耐衝撃、耐振動、寿命、保守性）の比較を示す。</p> <p>※ 液体膨張式温度計では遠隔監視ができない。</p>		<p>なお、表2に測温抵抗体と熱電対の各特性（精度、応答性、計測温度範囲、耐衝撃、耐振動、寿命、保守性）の比較を示す。</p> <p>※ 液体膨張式温度計では遠隔監視ができない。</p>					
<p>表1 温度センサの選定にかかる主な設計要求事項</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な設計要求事項</th> <th>温度センサの選定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蒸気漏えい時の環境を120℃(防護対象設備の健全性確認温度)以下まで緩和できるシステムを構築する。 ・自動/遠隔手動隔離機能を設置。 ・中央制御室に環境温度を表示/警報。(遠隔監視可能) ・必要に応じ防護カバーを設置。</td><td>温度センサの選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。</td></tr> <tr> <td>1) 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 2) 当該システムは、緩和目的を達成するに応じて、温度センサ、制御装置、並で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ ・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内） ・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</td><td>1) 温度センサの選定に係る項目ではない。 2) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。) ・計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きいが、保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度センサが選定候補となる。 ・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内） ・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、10℃温度高警報、80℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</td></tr> </tbody> </table>	主な設計要求事項	温度センサの選定	蒸気漏えい時の環境を120℃(防護対象設備の健全性確認温度)以下まで緩和できるシステムを構築する。 ・自動/遠隔手動隔離機能を設置。 ・中央制御室に環境温度を表示/警報。(遠隔監視可能) ・必要に応じ防護カバーを設置。	温度センサの選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。	1) 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 2) 当該システムは、緩和目的を達成するに応じて、温度センサ、制御装置、並で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ ・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内） ・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃	1) 温度センサの選定に係る項目ではない。 2) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。) ・計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きいが、保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度センサが選定候補となる。 ・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内） ・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、10℃温度高警報、80℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>
主な設計要求事項	温度センサの選定						
蒸気漏えい時の環境を120℃(防護対象設備の健全性確認温度)以下まで緩和できるシステムを構築する。 ・自動/遠隔手動隔離機能を設置。 ・中央制御室に環境温度を表示/警報。(遠隔監視可能) ・必要に応じ防護カバーを設置。	温度センサの選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能なものに限る。 このため、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。						
1) 原則として、当該システムは、MS-3に合致した設計とする。 2) 当該システムは、緩和目的を達成するに応じて、温度センサ、制御装置、並で構成される。 ・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃ ・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内） ・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃	1) 温度センサの選定に係る項目ではない。 2) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。) ・計測精度は、初期40℃で解析し、システムとして最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きいが、保守的に計測精度±2℃で設計することから、全ての温度センサが選定候補となる。 ・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体7秒以内（計測設備10秒以内） ・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170℃)に、裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、10℃温度高警報、80℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3) 当該システムは耐環境性(蒸気漏えい時の環境)を満足する設計とする。</p> <p>・耐環境性の観点から、試験で(PAR・イグナイト動作監視用の温度センサとして)検証された温度センサと同等のものを適用する設計とする。</p> <p>・耐衝撃・耐振動の観点では、測温抵抗体及び熱電対とともに単純構造の静的機器であり、検出部の故障は起こりにくい。ゆえに、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</p> <p>寿命の観点では、測温抵抗体及び熱電対とともに感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。ゆえに、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</p> <p>4) 温度センサは、漏えいを早期に検知できる場所に設置する設計とする。</p> <p>・原則、破断想定箇所の上部(天井付近)又はその近傍に設置する。</p> <p>・防護カバーを設置する場合は、その近傍に温度センサを設置する。</p> <p>5) 温度センサは、信頼性が高く、原子力プラントへの採用実績が多く、且つ保守実績のある設備で構成する設計とする。</p> <p>・保守性の観点では、PWRプラントでの適用実績が多く、且つ保守実績のある測温抵抗体が選定候補となる。</p> <p>・施工性の観点では、今回の施工では、検知箇所と測定箇所が離れており、熱電対を選定した場合には基準接点補償が必要となるため、メンテナンス面を踏まえ、測温抵抗体が選定候補となる。</p> <p>1～5) をふまえ、当該システムへの適用に際して優位である測温抵抗体を選定する。</p>	<p>3) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。)</p> <p>・耐環境性の観点として、光ファイバ式温度計の検証実績がないことから、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</p>	<p>3) 以下のとおり示す。(詳細は表2参照。)</p> <p>・耐環境性の観点から、試験で(PAR・イグナイト動作監視用の温度検出器として)検証された温度検出器と同等のものを適用する設計とする。</p> <p>・耐衝撃・耐振動の観点では、測温抵抗体及び熱電対とともに単純構造の静的機器であり、検出部の故障は起こりにくい。ゆえに、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</p> <p>寿命の観点では、測温抵抗体及び熱電対とともに感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。ゆえに、測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</p> <p>4) 温度検出器は、漏えいを早期に検知できる場所に設置する設計とする。</p> <p>・原則、破断想定箇所の上部(天井付近)又はその近傍に設置する。</p> <p>・防護カバーを設置する場合は、その近傍に温度検出器を設置する。</p> <p>5) 温度検出器は、信頼性が高く、原子力プラントへの採用実績が多く、かつ保守実績のある設備で構成する設計とする。</p> <p>・保守性の観点では、PWRプラントでの適用実績が多く、かつ保守実績のある測温抵抗体が選定候補となる。</p> <p>・施工性の観点では、今回の施工では、検知箇所と測定箇所が離れており、熱電対を選定した場合には基準接点補償が必要となるため、メンテナンス面を踏まえ、測温抵抗体が選定候補となる。</p> <p>1～5) をふまえ、当該システムへの適用に際して優位である測温抵抗体を選定する。</p>	<p>【大飯】</p> <p>設備名称の相違</p>
		設計	
		結論	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表2 測温抵抗体と熱電対の比較				
項目	測温抵抗体	熱電対	項目	測温抵抗体
精度(許容差) ^{※1}	クラスA ±0.15°C+0.002 t	クラス1 ±1.5°C	精度(許容差) ^{※1}	クラスA ±0.15°C+0.002 t
応答性 ^{※2}	7秒以内	3秒以内	応答性 ^{※2}	7秒以内
計測温度範囲 ^{※1}	-196～500°C	～800°C程度	計測温度範囲 ^{※1}	-100～450°C ～800°C程度
耐衝撃 ^{※2}	(構造からの考察) 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で用いる計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 (試験内容) ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返し落と下させる ・耐振動 10～150Hz、10～20m/s ² 、掃引時間2分、掃引回数10回	(構造からの考察) 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的大く、一般的に測温抵抗体よりも優れる。 (試験内容) 同左	耐衝撃 ^{※2} 耐振動 ^{※2}	(構造からの考察) 構造としては熱電対よりも比較的細いPt線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で用いる計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 (試験内容) ・耐衝撃 250mmの高さから10回繰り返し落と下させる ・耐振動 10～150Hz、10～20m/s ² 、掃引時間2分、掃引回数10回
寿命 ^{※2}	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。	同左	寿命 ^{※2}	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。
保守性	(点検項目) 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等	(点検項目) 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、起電力測定、基準温度との比較等	保守性	(点検項目) 絶縁抵抗測定、抵抗値測定、基準温度との比較等
施工性	—	基準接点補償が必要である。	施工性	基準接点補償が必要である。

※1 測温抵抗体は、JIS C 1604-2013に基づく。熱電対は、

JIS C1605-2013に基づく。

※2 メーカへの確認結果に基づく。

測温抵抗体は、単純構造の静的機器であることから、高い信頼性を有する設備であり、万一故障した場合でも、容易に取替えが可能である。故障時は予備品取替え対応となるが、作業は設置場所によって足場を組む必要があるため、1日～数日の保守期間で対応する。

また故障発生から復旧完了までの間、蒸気漏えい検知にかかる中央制御室での監視ができないため、故障している測温抵抗体がある蒸気影響範囲の現場監視を強化し、その旨を手順書に明記する。

表2 測温抵抗体と熱電対の比較

【大飯】

設計方針の相違

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)





赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>仕様 検出方式：測温抵抗体 最高使用温度：185°C 最高使用圧力：0.2MPa 計測範囲：0°C~185°C*</p> <p>*故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。 下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0°Cとし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170°C)に裕度をもたせ185°Cとする。(主目的は、50°C温度高警報、60°C温度異常高警報の発信である。)</p>		<p>温度検出器の仕様 ・検出方式：測温抵抗体 ・最高使用温度：185°C ・最高使用圧力：0.2MPa ・計測範囲：0~185°C</p> <p>*故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。 下限は、通常環境温度に裕度を持たせ、0°Cとし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度(170°C)に裕度をもたせ185°Cとする。(主目的は、50°C温度高警報、60°C温度異常高警報の発信である。)</p>	
<p>図8 測温抵抗体外形図</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>図6 測温抵抗体外形図</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>②監視制御回路の信頼性</p> <p>監視制御回路は、主要な回路がデジタル設備で構成され、自己診断機能を有している。よって、監視制御回路が故障した場合でも、自己診断で故障を検知し、漏えい検知監視盤に警報を発信するため、早期の保守対応が可能であり、高い信頼性を有する設備である。</p> <p>③リレー及び蒸気止め弁の信頼性</p> <p>本回路は、検出回路や監視制御回路のように状態を監視する機能は設けていないが、下記のとおり、基本的に設備固有の信頼性は高いものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 配線設備を含めて広く一般的に用いられている機器で構成されており、通常使用において故障することは少ない。 また、運用面においても、下記のとおり設備の信頼性を低下させる要因は少ないと考えられる。 本回路は常時待機状態であるため、磨耗等の劣化要因はない。 設備は制御建屋やタービン建屋に設置されており、雨水、塵埃等の環境影響も小さい。 	<p>②監視制御回路の信頼性</p> <p>監視制御回路は、主要な回路がデジタル設備で構成され、自己診断機能を有している。よって、監視制御回路が故障した場合でも、自己診断で故障を検知し、漏えい検知監視盤に警報を発信するため、早期の保守対応が可能であり、高い信頼性を有する設備である。</p> <p>③リレー及び蒸気しゃ断弁の信頼性</p> <p>本回路は、検出回路や監視制御回路のように状態を監視する機能は設けていないが、下記のとおり、基本的に設備固有の信頼性は高いものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 配線設備を含めて広く一般的に用いられている機器で構成されており、通常使用において故障することは少ない。 また、運用面においても、下記のとおり設備の信頼性を低下させる要因は少ないと考えられる。 本回路は常時待機状態であるため、磨耗等の劣化要因はない。 設備は常用系計装盤室及び中央制御室に設置されており、雨水、塵埃等の環境影響も小さい。 	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>	
			<p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>泊では、蒸気漏えい検知システムの位置を明確に記載する。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上のことから、故障発生は少なく、高い信頼性を有していると考えられるため、定期的な作動試験で設備の健全性を確認することとし、不要な系統外乱を回避する観点から、試験は定期検査中の補助蒸気停止時に実施する。</p> <p>なお、さらなる信頼性向上の観点から、リレーは2重化しており、同回路の单一故障による機能喪失を防止している。</p>  <p>図9 蒸気漏えい検知システム信頼性確保の概要図</p>		<p>以上のことから、故障発生は少なく、高い信頼性を有していると考えられるため、定期的な作動試験で設備の健全性を確認することとし、不要な系統外乱を回避する観点から、試験は定期事業者検査中の補助蒸気停止時に実施する。</p> <p>なお、さらなる信頼性向上の観点から、リレーは2重化しており、同回路の单一故障による機能喪失を防止している。</p>  <p>図7 蒸気漏えい検知システム信頼性確保の概要図</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>
<p>④計測設備の精度</p> <p>蒸気漏えいシステムとして温度センサから漏えい検知制御盤までの精度は、初期温度40°Cから、60°Cで温度異常高警報発信、補助蒸気系を遠隔隔離（自動）し、最大100°C程度に緩和していることから、一般的な温度センサの精度に対するシステム上の余裕は大きい。温度センサ精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕をふまえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、計測精度を±2°Cに収める設計としている。</p>  <p>図10 温度センサの計測誤差</p>		<p>④計測設備の精度</p> <p>蒸気漏えい検知システムとして温度検出器から漏えい検知制御盤までの精度は、初期温度40°Cから、60°Cで温度異常高警報発信、補助蒸気系を遠隔隔離（自動）し、最大100°C程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。温度検出器精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、計測精度を±2°Cに収める設計としている。</p>  <p>図8 温度検出器の計測誤差</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違 記載の適正化 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>⑤計測設備の応答遅れ及び解析での取り扱いについて</p> <p>蒸気漏えい検知システムにおいては、温度検出から制御盤の演算、出力処理により、システム全体としての応答時間の遅れが発生する。蒸気漏えいシステムとして漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としている。応答時間は弁動作時間が支配的であり、温度センサの応答時間よりシステム上の余裕は大きい。温度センサ精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、応答時間を10秒以内に収める設計としており、蒸気拡散解析でも、「60°C検知→蒸気止め弁閉指令」に10秒の遅れを設定している。</p>		<p>⑤計測設備の応答遅れ及び解析での取り扱いについて</p> <p>蒸気漏えい検知システムにおいては、温度検出から制御盤の演算、出力処理により、システム全体としての応答時間の遅れが発生する。蒸気漏えい検知システムとして漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としている。応答時間は弁動作時間が支配的であり、温度検出器の応答時間よりシステム上の余裕は大きい。温度検出器精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、応答時間を10秒以内に収める設計としており、蒸気拡散解析でも、「60°C検知→補助蒸気しゃ断弁閉指令出力」に10秒の遅れを設定している。</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載の適正化</p> <p>設備名称の相違</p>
<p>5. 温度センサ誤作動による影響について</p> <p>温度センサが誤検知し、蒸気止め弁が動作した場合は、補助蒸気（1次系側）が全停となるが、補助蒸気（1次系側）の供給先には重要度の特に高い安全機能を有する系統、使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を有する系統がないためプラントの安全運転、安全停止に影響を与えることはない。なお、ノイズ等によるシステムの誤作動を防止するため監視制御回路に1秒のオンディレイタイマーを設けている。</p>		<p>5. 温度検出器誤作動による影響について</p> <p>温度検出器が誤検知し、蒸気しゃ断弁が動作した場合は、補助蒸気（1次系側）が全停となるが、補助蒸気（1次系側）の供給先には重要度の特に高い安全機能を有する系統、使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を有する系統がないためプラントの安全運転、安全停止に影響を与えることはない。なお、ノイズ等によるシステムの誤作動を防止するため監視制御回路に1秒のオンディレイタイマーを設けている。</p>	<p>【大飯】</p> <p>設備名称の相違</p>
<p>6. 蒸気漏えい検知システムの検証について</p> <p>蒸気漏えい検知システムによる蒸気影響緩和対策の妥当性は、GOTHICコードを用いた蒸気拡散解析によって確認している。以下に具体的に示す。</p> <p>補助蒸気供管の想定破損の形態は、溢水ガイドにしたがって、ターミナルエンド部は完全全周破断、1Bを超える配管の一般部は1/4Dt貫通クラック、1B以下の一般部は完全全周破断を想定している。この場合、配管から漏えいする蒸気は、比較的大きな漏えい量となり、GOTHICコードで分割した解析区画内での空調の影響は受けずに一気に解析区画内で均一に拡散すると考えられる。よって、解析区画内の任意の箇所に温度センサを設置すれば、解析区画の温度上昇を検知することができる。なお、温度センサは、付近の他機器のメンテナンス時の作業性に干渉しない範囲で、可能な限り蒸気配管の近傍上部に配置設計し、蒸気漏えいをより早期に検知することを考慮している。</p>		<p>6. 蒸気漏えい検知システムの検証について</p> <p>蒸気漏えい検知システムによる蒸気影響緩和対策の妥当性は、GOTHICコードを用いた蒸気拡散解析によって確認している。以下に具体的に示す。</p> <p>補助蒸気系の想定破損の形態は、溢水ガイドにしたがって、ターミナルエンド部は完全全周破断、1Bを超える配管の一般部は1/4Dt貫通クラック、1B以下の一般部は完全全周破断を想定している。この場合、配管から漏えいする蒸気は、比較的大きな漏えい量となり、GOTHICコードで分割した解析区画内での空調の影響は受けずに一気に解析区画内で均一に拡散すると考えられる。よって、解析区画内の任意の箇所に温度検出器を設置すれば、解析区画の温度上昇を検知することができる。なお、温度検出器は、付近の他機器のメンテナンス時の作業性に干渉しない範囲で、可能な限り蒸気配管の近傍上部に配置設計し、蒸気漏えいをより早期に検知することを考慮している。</p>	<p>【大飯】</p> <p>設備名称の相違</p>

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 		 	【大飯】 設備名称の相違
<p>また、防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、蒸気漏えい検知システムを蒸気拡散解析内で考慮する際には、保守的に以下のようにしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温度センサ等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定 (図 12) ・蒸気止め弁の閉止時間を実動作時間 (21秒) に対し長め (25秒) に設定 ・蒸気止め弁閉止動作中の蒸気放出流量は蒸気止め弁全開状態と同じとして設定 <p>図 12 溫度検知から蒸気止め弁閉指令までの遅れ時間内訳</p> <p>一方、配管から漏えいする蒸気が、空調の影響を受けるような比較的微少な場合は、防護対象設備に影響を及ぼすことはない。</p>		<p>また、防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、蒸気漏えい検知システムを蒸気拡散解析内で考慮する際には、保守的に以下のようにしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定 (図 10) ・蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間 (21秒) に対し長め (25秒) に設定 ・蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は蒸気しゃ断弁全開状態と同じとして設定 <p>図 10 溫度検知から蒸気しゃ断弁閉指令までの遅れ時間内訳</p> <p>一方、配管から漏えいする蒸気が、空調の影響を受けるような比較的微少な場合は、防護対象設備に影響を及ぼすことはない。</p>	【大飯】 設備名称の相違

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(参考)</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的大きい場合 GOTHIC コードの妥当性確認のためのドイツの廃炉施設を利用した HDR 試験の実験解析から、同一解析区画内での温度変化傾向はほぼ同じであることがわかる。(区画 23 参照)</p>  <p>D-D 断面 F-F 断面 H-H 断面</p> <p>K-K 断面</p> <p>出典: IPR Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-1, 19-2, 19-5, 19-7, 19-9, 19-11</p> <p>参考図 1 HDR 試験設備の概要図</p>		<p>(参考)</p> <p>○蒸気漏えい量が比較的大きい場合 GOTHIC コードの妥当性確認のためのドイツの廃炉施設を利用した HDR 試験の実験解析から、同一解析区画内での温度変化傾向はほぼ同じであることがわかる。(区画 23 参照)</p>  <p>D-D 断面 F-F 断面 H-H 断面</p> <p>K-K 断面</p> <p>出典: IPR Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-1, 19-2, 19-5, 19-7, 19-9, 19-11</p> <p>参考図 1 HDR 試験設備の概要図</p>	

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添 I 補足説明資料 21)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>出典 : EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-23</p> <p>参考図 2 区画 23 零圧気温度</p>		<p>出典 : EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report, Figure 19-23</p> <p>参考図 2 区画 23 零圧気温度</p>	
<p>○蒸気漏えい量が比較的微少な場合</p> <p>GOTHIC コードによる解析では、各解析区間での空調の出入りを模擬している。蒸気漏えい量が比較的微少な場合、空調の流れが有意に働くため、解析区間内の環境温度は上がりず防護対象設備に影響のない温度となる。</p> <p>例えば、大飯 3 号炉の補助蒸気供給配管(4B)の 1/4Dt 貫通クラックの解析結果では、環境温度は 10°C 程度しか上がりず、その後ほぼ一定の温度となる。これは、漏えいした蒸気の流れが解析区間の空調の出入りに支配されており、解析区間内の温度上昇が抑制されているためである。</p>		<p>○蒸気漏えい量が比較的微少な場合</p> <p>GOTHIC コードによる解析では、各解析区間での空調の出入りを模擬している。蒸気漏えい量が比較的微少な場合、空調の流れが有意に働くため、解析区間内の環境温度は上がりず防護対象設備に影響のない温度となる。</p> <p>例えば、泊発電所 3 号炉の補助蒸気系配管(1・1/2B)の 1/4Dt 貫通クラックの解析結果では、環境温度は 10°C 程度しか上がりず、その後ほぼ一定の温度となる。これは、漏えいした蒸気の流れが解析区間の空調の出入りに支配されており、解析区間内の温度上昇が抑制されているためである。</p>	<p>【大飯】 設備名称の相違</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料21)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 参考図3 極端蒸気供給配管(4B) 1/4Dt 貫通クラック解析結果 (大飯3号炉 原子炉周辺建屋 E.L.+26.0m)		 参考図3 極端蒸気系配管(1・1/2B) 1/4Dt 貫通クラック解析結果 (泊発電所3号炉 原子炉補助建屋 T.P.17.8m)	【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 設備の違いによる解析結果の違い。
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。		 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。	【大飯】 <u>設備名称の相違</u>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
<p>添付資料 1.4.1-4</p> <p>別紙5 防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」での評価及び一部の設備については机上での評価を実施した。 以下にその概要を示す。</p> <p>1. 耐蒸気性能試験 (1) 試験対象設備 試験対象設備は、蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出した。 (2) 試験方法 防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで防護対象設備（供試体）を蒸気に曝露させ、機能維持することを確認した。</p>	<p>補足説明資料5</p> <p>別紙5 耐蒸気仕様の確認について</p> <p>想定破損による蒸気影響評価において、一部の機器に対して耐蒸気性能を確認するため、蒸気環境への適合性確認試験を実施した。</p> <p>1. 対象機器 試験対象設備を表1に示す。これらの設備は原子炉一次系の蒸気が直接漏えいする区画に設置されていることから、図1に示す条件にて試験を実施した。また、試験装置外観について図2に示す。</p> <p>表1 試験対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>機器番号</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RCIC ターピン蒸気加減弁開度発信器</td> <td>E51-PoT050</td> <td>LS-100TU</td> </tr> <tr> <td>RCIC ターピン主蒸気止め弁全閉表示用リミットスイッチ</td> <td>E51-PoS031</td> <td rowspan="2">ILS1-JH</td> </tr> <tr> <td>RCIC ターピン非常トリップ装置&非常調速機動作表示用リミットスイッチ</td> <td>E51-PoS041</td> </tr> </tbody> </table>	機器名称	機器番号	型式	RCIC ターピン蒸気加減弁開度発信器	E51-PoT050	LS-100TU	RCIC ターピン主蒸気止め弁全閉表示用リミットスイッチ	E51-PoS031	ILS1-JH	RCIC ターピン非常トリップ装置&非常調速機動作表示用リミットスイッチ	E51-PoS041	<p>補足説明資料22</p> <p>防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>本資料は、防護対象設備の耐蒸気性能についてまとめたものである。 I. では耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について、II. では各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果、III. では耐蒸気性能試験における健全性確認方法について、IV. ではモータの耐蒸気性能評価について、V. ではメタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について、VI. では電気ヒータの耐蒸気性能評価について記載する。</p> <p>I. 耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について 電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」での評価及び一部の設備については机上での評価を実施した。 以下にその概要を示す。</p> <p>1. 耐蒸気性能試験 (1) 試験対象設備 試験対象設備は、蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出した。</p> <p>(2) 試験方法 防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで防護対象設備（供試体）を蒸気に曝露させ、機能維持することを確認した。</p>	<p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯では添付資料と補足資料に分けて記載されていた項目を泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p>
機器名称	機器番号	型式												
RCIC ターピン蒸気加減弁開度発信器	E51-PoT050	LS-100TU												
RCIC ターピン主蒸気止め弁全閉表示用リミットスイッチ	E51-PoS031	ILS1-JH												
RCIC ターピン非常トリップ装置&非常調速機動作表示用リミットスイッチ	E51-PoS041													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図1 試験温度プロファイル	 図1 蒸気環境試験条件 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>  蒸気環境試験-1 蒸気環境試験-2	 図1 試験温度プロファイル	<p>【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映</p>
 図2 蒸気曝露試験装置	 蒸気環境試験-1 蒸気環境試験-2	 図2 蒸気曝露試験装置	<p>【大飯】 設計方針の相違 泊では防護カバーを設置しない。</p>

-プロファイルの考え方

防護対象設備の存在する区画の温度を、**防護カバー**、温度検知、自動隔離等を考慮して解析し、その解析結果に一定程度の余裕を見込んだ 120°Cで試験を実施した。蒸気の曝露継続時間については手動隔離も想定し 40 分とした。また、隔離後の温度低下についても考慮し、100°C 20 分の条件を加えた。

(2) 試験結果

表1の通り、すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。

2. 蒸気環境試験結果

試験対象設備について、前項の蒸気環境試験条件下で試験を実施した後、出力信号に異常が認められず、所定の機能を有していることが確認できたことから、当該設備は耐蒸気仕様（蒸気環境適合性）を有していることを確認した。

-プロファイルの考え方

防護対象設備の存在する区画の温度を温度検知、自動隔離等を考慮して解析し、その解析結果に一定程度の余裕を見込んだ 120°Cで試験を実施した。蒸気の曝露継続時間については手動隔離も想定し 40 分とした。また、隔離後の温度低下についても考慮し、100°C 20 分の条件を加えた。

(3) 試験結果

表1のとおり、すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。

【女川】
記載方針の相違

大飯審査実績の反映
【大飯】
記載表現の相違

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉			相違理由																																																																					
表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表				表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th><th>試験結果</th><th>備考</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>電動弁</td><td>モータ及び駆動部</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>リミットスイッチ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>空気作動弁</td><td>電磁弁</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>減圧弁</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>ダイヤフラム</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>ダンバ</td><td>ダンバオペレータ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>ポジショナ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>ポジションスイッチ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>電磁弁</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>減圧弁</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>計器</td><td>伝送器</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>流量設定器</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>温度スイッチ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>現場盤</td><td>スイッチ、表示灯、端子台等</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>モータケー</td><td>高压ケーブル接続部</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>ブル接続部</td><td>低压ケーブル接続部</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>中繼端子箱</td><td>端子台</td><td>○</td><td></td></tr> </tbody> </table>				防護対象設備	試験結果	備考		電動弁	モータ及び駆動部	○			リミットスイッチ	○		空気作動弁	電磁弁	○			減圧弁	○			ダイヤフラム	○		ダンバ	ダンバオペレータ	○			ポジショナ	○			ポジションスイッチ	○			電磁弁	○			減圧弁	○		計器	伝送器	○			流量設定器	○			温度スイッチ	○		現場盤	スイッチ、表示灯、端子台等	○		モータケー	高压ケーブル接続部	○		ブル接続部	低压ケーブル接続部	○		中繼端子箱	端子台	○		
防護対象設備	試験結果	備考																																																																										
電動弁	モータ及び駆動部	○																																																																										
	リミットスイッチ	○																																																																										
空気作動弁	電磁弁	○																																																																										
	減圧弁	○																																																																										
	ダイヤフラム	○																																																																										
ダンバ	ダンバオペレータ	○																																																																										
	ポジショナ	○																																																																										
	ポジションスイッチ	○																																																																										
	電磁弁	○																																																																										
	減圧弁	○																																																																										
計器	伝送器	○																																																																										
	流量設定器	○																																																																										
	温度スイッチ	○																																																																										
現場盤	スイッチ、表示灯、端子台等	○																																																																										
モータケー	高压ケーブル接続部	○																																																																										
ブル接続部	低压ケーブル接続部	○																																																																										
中繼端子箱	端子台	○																																																																										
2. 机上評価				2. 机上評価																																																																								
防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、外形寸法の大きさから試験による確認が困難であるため、机上評価にて耐蒸気性能を確認した。				防護対象設備のうちモータ及び電気ヒータについては、他の電気計装品と異なり、外形寸法の大きさから試験による確認が困難であるため、机上評価にて耐蒸気性能を確認した。																																																																								
-机上評価で問題ないとした理由 モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。 固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。				<p>2. 1 モータを机上評価で問題ないとした理由 モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。 固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。</p>				<p>【大飯】 設計方針の相違 泊の非管理区域空調機械室電気ヒータについては、外形寸法の大きさから蒸気暴露試験による確認が困難であったため、機器仕様から耐環境温度を確認していたが、先行PWRとして評価実績のあるモータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>																																																																				

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120°Cの蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p> <p>(1)評価方法 蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 固定子コイル 環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。 ii) 軸受（軸受メタル又はペアリング） 環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はペアリングの許容温度以下であることを確認する。 iii) 軸受（グリス又は潤滑油） 環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。 <p>(2)評価結果 いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p> <p>【大飯】(再掲)まとめ資料 p.2-9-別1-287 (抜粋)</p> <p>机上評価で問題ないとした理由 モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。 固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。 なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120°Cの蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p>		<p>なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120°Cの蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p> <p>(1) 評価方法 蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 固定子コイル 環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。 ii) 軸受（軸受メタル又はペアリング） 環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はペアリングの許容温度以下であることを確認する。 iii) 軸受（グリス又は潤滑油） 環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。 <p>(2) 評価結果 いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p> <p>2. 2 電気ヒータを机上評価で問題ないとした理由 電気ヒータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、端子台及び送風機モータである。 端子台においては、蒸気性能試験を実施して健全性の評価は可能である。 送風機モータは、2. 1により詳細を確認することで健全性の評価が可能である。 なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120°Cの蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違 【大飯】 設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・先行PWRとして評価実績のあるモータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。(大飯のモータ机上評価の記載と比較する) ・端子台は、蒸気性能試験を実施した実績がある ・送風機モータは、2. 1にて評価を実施する

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯】(再掲) まとめ資料 p.2-9-別1-287 (抜粋)</p> <p>(1)評価方法 蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i) 固定子コイル 環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>ii) 軸受 (軸受メタル又はペアリング) 環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はペアリングの許容温度以下であることを確認する。</p> <p>iii) 軸受 (グリス又は潤滑油) 環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。</p> <p>(2)評価結果 いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。</p> <p>補足資料 4-11 耐蒸気性能試験の概要 蒸気影響のある区画に設置されている防護対象設備(電気計装品)については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要がある。 このため、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」を実施した。</p> <p>1. 試験対象設備 別表に示す防護対象設備の一覧から網羅的に抽出した。 抽出した結果は表1のとおり。 なお、試験対象設備(構成品)はすべて実機品と同型式とした。</p>		<p>(1) 評価方法 蒸気影響により機能喪失が想定される電気ヒータの部位は、端子台及び送風機モータであり、構成部品ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。</p> <p>i) 端子台 「II. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果」の中継端子箱の試験結果で問題ないことを確認する。</p> <p>ii) 送風機モータ 「IV. モータの耐蒸気性能評価について」で評価する。</p> <p>(2) 評価結果 電気ヒータは、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 ・モータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。(大飯のモータ机上評価の記載と比較する)</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 構成部品が異なるため評価方法が相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 対象設備は異なるが評価結果は同じである</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯の添付資料 1.4.1-4 別紙5と記載が重複していたため、補足説明資料22には転記しない。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)





赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																									
表1 試験対象設備一覧																												
<table border="1"> <tr><td>試験対象設備</td><td>構成品</td></tr> <tr><td>電動弁</td><td>モータ及び駆動部</td></tr> <tr><td></td><td>リミットスイッチ</td></tr> <tr><td rowspan="5">空気作動弁</td><td>電磁弁</td></tr> <tr><td>減圧弁</td></tr> <tr><td>ダイヤフラム</td></tr> <tr><td>ダンバオペレータ</td></tr> <tr><td>ポジショナ</td></tr> <tr><td rowspan="4">計器</td><td>ポジションスイッチ</td></tr> <tr><td>電磁弁</td></tr> <tr><td>減圧弁</td></tr> <tr><td>伝送器</td></tr> <tr><td rowspan="2">現場盤</td><td>流量設定器</td></tr> <tr><td>温度スイッチ</td></tr> <tr><td rowspan="3">モータケーブル接続部</td><td>スイッチ、表示灯、端子台等</td></tr> <tr><td>高圧ケーブル接続部</td></tr> <tr><td>低圧ケーブル接続部</td></tr> <tr><td>中繼端子箱</td><td>端子台</td></tr> </table>	試験対象設備	構成品	電動弁	モータ及び駆動部		リミットスイッチ	空気作動弁	電磁弁	減圧弁	ダイヤフラム	ダンバオペレータ	ポジショナ	計器	ポジションスイッチ	電磁弁	減圧弁	伝送器	現場盤	流量設定器	温度スイッチ	モータケーブル接続部	スイッチ、表示灯、端子台等	高圧ケーブル接続部	低圧ケーブル接続部	中繼端子箱	端子台		
試験対象設備	構成品																											
電動弁	モータ及び駆動部																											
	リミットスイッチ																											
空気作動弁	電磁弁																											
	減圧弁																											
	ダイヤフラム																											
	ダンバオペレータ																											
	ポジショナ																											
計器	ポジションスイッチ																											
	電磁弁																											
	減圧弁																											
	伝送器																											
現場盤	流量設定器																											
	温度スイッチ																											
モータケーブル接続部	スイッチ、表示灯、端子台等																											
	高圧ケーブル接続部																											
	低圧ケーブル接続部																											
中繼端子箱	端子台																											
II. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果																												
<p>すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。</p> <p>以降に各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果を示す。</p> <p>(1) 電動弁</p> <p>電動弁駆動装置を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。</p> <p>なお、H25.6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁（耐熱温度130°C）であることから、健全性に問題がないと判断していた。今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>  <table border="1"> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> <tr> <td>試験中</td> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C40分時点での実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </table> <p>図1 耐蒸気性能試験結果(電動弁)</p>		内容	結果	試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C40分時点での実施した。)	良	試験後	同上		<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>大飯の添付資料1.4.1-4別紙5と記載が重複していたため、補足説明資料22には転記しない。</p>																		
	内容	結果																										
試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C40分時点での実施した。)	良																										
試験後	同上																											
<p>すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。</p> <p>以降に各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果を示す。</p> <p>(1) 電動弁</p> <p>電動弁駆動装置を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。</p> <p>なお、H25.6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁（耐熱温度130°C）であることから、健全性に問題がないと判断していた。今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。</p>  <table border="1"> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> <tr> <td>試験中</td> <td>操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C40分時点での実施した。)</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </table> <p>図1 耐蒸気性能試験結果(電動弁)</p>		内容	結果	試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C40分時点での実施した。)	良	試験後	同上		<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p>																		
	内容	結果																										
試験中	操作のとおりに作動し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。 (開閉試験は、環境条件が最も厳しい120°C40分時点での実施した。)	良																										
試験後	同上																											

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)




赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>(2) 空気作動弁用リミットスイッチ</p> <p>空気作動弁用リミットスイッチを 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。</p> <p>試験中、リミットスイッチの接点信号を連続監視し、誤信号を発信しないことを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <div style="display: flex; align-items: center;"> 供試体写真  </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(2) 空気作動弁用リミットスイッチ</p> <p>空気作動弁用リミットスイッチを 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。</p> <p>試験中、リミットスイッチの接点信号を連続監視し、誤信号を発信しないことを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <div style="display: flex; align-items: center;"> 供試体写真  </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
<p>(3) 空気作動弁用電磁弁</p> <p>空気作動弁用電磁弁を 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。</p> <p>試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <div style="display: flex; align-items: center;"> 供試体写真  </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(3) 空気作動弁用電磁弁</p> <p>空気作動弁用電磁弁を 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。</p> <p>試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <div style="display: flex; align-items: center;"> 供試体写真  </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>(4) 空気作動弁用減圧弁</p> <p>空気作動弁用減圧弁を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 温度(℃) 入力圧(Bar) 減圧(Bar) </div>  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>図4 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用減圧弁)</p>		内容	結果	試験中	減圧された圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(4) 空気作動弁用減圧弁</p> <p>空気作動弁用減圧弁を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 温度(℃) 入力圧(Bar) 減圧(Bar) </div>  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>図4 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用減圧弁)</p>		内容	結果	試験中	減圧された圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
<p>(5) 空気作動弁用ダイヤフラム</p> <p>空気作動弁用ダイヤフラムを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験後、ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないことを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後</td> <td>ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなかったことから、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> </div> </div> <p>図5 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用ダイヤフラム)</p>		内容	結果	試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良		<p>(5) 空気作動弁用ダイヤフラム</p> <p>空気作動弁用ダイヤフラムを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験後、ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないことを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後</td> <td>ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなかったことから、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> </div> </div> <p>図5 耐蒸気性能試験結果(空気作動弁用ダイヤフラム)</p>		内容	結果	試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良							
	内容	結果																			
試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良																			
	内容	結果																			
試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良																			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>(6) ダンパ用ダンパオペレータ及びポジショナ ダンパ用ダンパオペレータ及びポジショナを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。 試験後、ポジショナに開度信号(0~100%に相当する空気圧)を入力し、ダンパオペレータが正常に動作することを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後</td> <td>ポジショナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダンパオペレータ及びポジショナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。 試験後の動作に問題がなかったことから、シール部品であるOリング等に有意な変形、割れ等ではなく、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> </div> </div>		内容	結果	試験後	ポジショナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良		<p>(6) ダンパ用ダンパオペレータ及びポジショナ ダンパ用ダンパオペレータ及びポジショナを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。 試験後、ポジショナに開度信号(0~100%に相当する空気圧)を入力し、ダンパオペレータが正常に動作することを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後</td> <td>ポジショナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ダンパオペレータ及びポジショナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。 試験後の動作に問題がなかったことから、シール部品であるOリング等に有意な変形、割れ等なく、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。</p> </div> </div>		内容	結果	試験後	ポジショナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良							
	内容	結果																			
試験後	ポジショナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良																			
	内容	結果																			
試験後	ポジショナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良																			
<p>(7) ダンパ用ポジションスイッチ ダンパ用ポジションスイッチを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。 試験中、開度信号が変化しないことを確認する。また、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が输出されることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が输出されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が输出されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(7) ダンパ用ポジションスイッチ ダンパ用ポジションスイッチを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。 試験中、開度信号が変化しないことを確認する。また、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号がoutputされることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>供試体写真</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号がoutputされること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号がoutputされること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号が输出されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	試験中に開度信号が変化しないこと、試験後にシャフトを回転させ、正常な開度信号がoutputされること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>(8) ダンパ用電磁弁</p> <p>ダンパ用電磁弁を 120°C の蒸気環境 (120°C40 分 + 100°C20 分) に晒す。</p> <p>試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(8) ダンパ用電磁弁</p> <p>ダンパ用電磁弁を 120°C の蒸気環境 (120°C40 分 + 100°C20 分) に晒す。</p> <p>試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
<p>(9) ダンパ用減圧弁</p> <p>ダンパ用減圧弁を 120°C の蒸気環境 (120°C40 分 + 100°C20 分) に晒す。</p> <p>試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	減圧された圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(9) ダンパ用減圧弁</p> <p>ダンパ用減圧弁を 120°C の蒸気環境 (120°C40 分 + 100°C20 分) に晒す。</p> <p>試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された圧力が出力されていることを確認する。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された圧力が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		内容	結果	試験中	減圧された圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)





赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
(10) 伝送器 伝送器を 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。 試験中、一定圧力を入力した状態で、伝送器出力が正常であることを確認する。		(10) 伝送器 伝送器を 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。 試験中、一定圧力を入力した状態で、伝送器出力が正常であることを確認する。																			
 供試体写真		 供試体写真																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>伝送器出力が正常であること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	伝送器出力が正常であること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>伝送器出力が正常であること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	伝送器出力が正常であること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	伝送器出力が正常であること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	伝送器出力が正常であること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
図 10 耐蒸気性能試験結果(伝送器)		図 10 耐蒸気性能試験結果(伝送器)																			
(11) 流量設定器 流量設定器を 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された設定圧力が出力されることを確認する。		(11) 流量設定器 流量設定器を 120°C の蒸気環境 (120°C 40 分 + 100°C 20 分) に晒す。 試験中、一定圧力を入力した状態で、減圧された設定圧力が出力されることを確認する。																			
 供試体写真		 供試体写真																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された設定圧力が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>減圧された設定圧力が出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		内容	結果	試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良	試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。		
	内容	結果																			
試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
	内容	結果																			
試験中	減圧された設定圧力が出力されること。	良																			
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。																				
図 11 耐蒸気性能試験結果(流量設定器)		図 11 耐蒸気性能試験結果(流量設定器)																			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)





赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(12) 温度スイッチ</p> <p>温度スイッチを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、設定温度(35°C以上でON)のとおりに接点出力されることを確認する。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中 設定温度のとおりに接点出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	内容	結果	試験中 設定温度のとおりに接点出力されること。	良	試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(12) 温度スイッチ</p> <p>温度スイッチを120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、設定温度(35°C以上でON)のとおりに接点出力されることを確認する。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中 設定温度のとおりに接点出力されること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	内容	結果	試験中 設定温度のとおりに接点出力されること。	良	試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。		
内容	結果														
試験中 設定温度のとおりに接点出力されること。	良														
試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。															
内容	結果														
試験中 設定温度のとおりに接点出力されること。	良														
試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。															
<p>(13) 現場盤</p> <p>現場盤(操作スイッチ、操作ボタン、表示灯、端子台、盤内配線を含む)を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>通電した状態で試験を実施し、試験中に短絡、地絡等で機能喪失しないことを確認する。</p> <p>なお、試験後は問題なくスイッチ操作を行えた。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中 短絡、地絡等で機能喪失しないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	内容	結果	試験中 短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良	試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。			<p>(13) 現場盤</p> <p>現場盤(操作スイッチ、操作ボタン、表示灯、端子台、盤内配線を含む)を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>通電した状態で試験を実施し、試験中に短絡、地絡等で機能喪失しないことを確認する。</p> <p>なお、試験後は問題なくスイッチ操作を行えた。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中 短絡、地絡等で機能喪失しないこと。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	内容	結果	試験中 短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良	試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。		
内容	結果														
試験中 短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良														
試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。															
内容	結果														
試験中 短絡、地絡等で機能喪失しないこと。	良														
試験後 入出力特性試験で健全に動作すること。															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)



赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(14) 高圧ケーブル接続部</p> <p>高圧ケーブル(接続部)を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> <tr> <td>試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 同上</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	内容	結果	試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後 同上			<p>(14) 高圧ケーブル接続部</p> <p>高圧ケーブル(接続部)を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> <tr> <td>試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 同上</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	内容	結果	試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後 同上		
内容	結果														
試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良														
試験後 同上															
内容	結果														
試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良														
試験後 同上															
<p>(15) 低圧ケーブル接続部</p> <p>低圧ケーブル(接続部)を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> <tr> <td>試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 同上</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	内容	結果	試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後 同上			<p>(15) 低圧ケーブル接続部</p> <p>低圧ケーブル(接続部)を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> <tr> <td>試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 同上</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	内容	結果	試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良	試験後 同上		
内容	結果														
試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良														
試験後 同上															
内容	結果														
試験中 絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良														
試験後 同上															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(16) 中継端子箱 中継端子箱を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。 通電した状態で試験を実施し、試験中、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <p>供試体写真</p>  <p>耐蒸気性能試験結果 (中継端子箱)  <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中 短絡、地絡等がなく正常に通電できること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </p>	内容	結果	試験中 短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良	試験後 同上			<p>(16) 中継端子箱 中継端子箱を120°Cの蒸気環境(120°C40分+100°C20分)に晒す。 通電した状態で試験を実施し、試験中、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <p>供試体写真</p>  <p>耐蒸気性能試験結果 (中継端子箱)  <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中 短絡、地絡等がなく正常に通電できること。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後 同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </p>	内容	結果	試験中 短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良	試験後 同上		
内容	結果														
試験中 短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良														
試験後 同上															
内容	結果														
試験中 短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	良														
試験後 同上															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
別表				
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(1/9)				【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。 (表1では、評価部位を“試験”として記載している)
対象配管 設置場所 評価区分	防護対象設備 名称 番号 評価部位 仕様温度 [°C]^(a)			
抽出配管 原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m	A-7 3体積削タンク出口第1止め弁 3LCV-121B 駆動装置 -10~45			
	A-7 3体積削タンク出口第2止め弁 3LCV-121C 駆動装置 -10~45			
	A-9 3緊急ほう酸注入ライン補給弁 3V-CS-573 駆動装置 -10~45			
	A-13 3A燃料取替用木ポンプ モータ 10~40			
	A-13 3B燃料取替用木ポンプ モータ 10~40			
	A-13 3A燃料取替用木ポンプ 現場操作箱 3LB-33 現場盤 -			
	A-13 3B燃料取替用木ポンプ 現場操作箱 3LB-34 現場盤 -			
	A-15 3Aようこそ除去薬品注入ライン第1止め弁 3V-CP-054A 駆動装置 -10~75			
	A-15 3Bようこそ除去薬品注入ライン第1止め弁 3V-CP-054B 駆動装置 -10~75			
	A-15 3Aようこそ除去薬品注入ライン第2止め弁 3V-CP-056A 駆動装置 -10~75			
	A-15 3Bようこそ除去薬品注入ライン第2止め弁 3V-CP-056B 駆動装置 -10~75			
	A-16 3燃料取替用木ピット水位 I 3LT-1400 伝送器 -40~60			
	A-16 3燃料取替用木ピット水位 II 3LT-1401 伝送器 -40~60			
	A-16 3燃料取替用木ピット水位 III 3LT-1402 伝送器 -40~60			
	A-16 3燃料取替用木ピット水位 IV 3LT-1403 伝送器 -40~60			
	B-3 3充てんライン格納容器隔壁弁 3V-CS-157 駆動装置 -10~45			
	B-3 31次冷却材ボンベ封水戻りライン格納容器第2隔壁弁 3V-CS-312 駆動装置 -10~75			
	B-4 3B3C格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン 3C格納容器隔壁弁 3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン 3E格納容器隔壁弁 3F格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン 3G格納容器隔壁弁 3H隔壁用空気格納容器隔壁弁 3V-CC-189B 駆動装置 -10~75			
	B-4 3B3C格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン 3C格納容器隔壁弁 3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン 3E格納容器隔壁弁 3F格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン 3G格納容器隔壁弁 3H隔壁用空気格納容器隔壁弁 3V-CC-198C 駆動装置 -10~75			
	B-4 3B3C格納容器再循環ユニット冷却水供給ライン 3C格納容器隔壁弁 3D格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン 3E格納容器隔壁弁 3F格納容器再循環ユニット冷却水戻りライン 3G格納容器隔壁弁 3H隔壁用空気格納容器隔壁弁 3V-CC-198D 駆動装置 -10~75			
	B-5 3A格納容器スプレイヘッド冷却器出口格納隔壁弁 3V-CP-024A 駆動装置 -10~75			
	B-5 3B格納容器スプレイヘッド冷却器出口格納隔壁弁 3V-CP-024B 駆動装置 -10~75			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(2/9)					
対象 配管	設置 場所	評価 部位	防護対象設備 名称	評価部位 番号	仕様温度 [℃] ⁽¹⁾
原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.1m	A-3	3Aアニュラス全量排気弁	3V-VS-102A	冷却動脈 リミット スイッチ 重縮弁 減圧弁 冷却動脈	65 70 40 65 65
			3Bアニュラス全量排気弁	3V-VS-102B	リミット スイッチ 重縮弁 減圧弁 冷却動脈
			3Aアニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	リミット スイッチ 重縮弁 減圧弁 冷却動脈
			3Bアニュラス少量排気弁	3V-VS-103B	リミット スイッチ 重縮弁 減圧弁 冷却動脈
			3Aほう酸タンク水位	3LT-206	伝送器 -40~60
			3Bほう酸タンク水位	3LT-208	伝送器 -40~60
	C-1 C-2	3復水ピット水位III	3LT-3769	伝送器	-40~60
		3復水ピット水位IV	3LT-3761	伝送器	-40~60
		I 3A主蒸気圧力	3PT-465	伝送器	-40~85
		II 3A主蒸気圧力	3PT-466	伝送器	-40~85
		III 3A主蒸気圧力	3PT-467	伝送器	-40~85
		IV 3A主蒸気圧力	3PT-468	伝送器	-40~85
		I 3B主蒸気圧力	3PT-475	伝送器	-40~85
		II 3B主蒸気圧力	3PT-476	伝送器	-40~85
		III 3B主蒸気圧力	3PT-477	伝送器	-40~85
		IV 3B主蒸気圧力	3PT-478	伝送器	-40~85
		I 3C主蒸気圧力	3PT-485	伝送器	-40~85
		II 3C主蒸気圧力	3PT-486	伝送器	-40~85
		III 3C主蒸気圧力	3PT-487	伝送器	-40~85
		IV 3C主蒸気圧力	3PT-488	伝送器	-40~85
		I 3D主蒸気圧力	3PT-495	伝送器	-40~85
		II 3D主蒸気圧力	3PT-496	伝送器	-40~85

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(3/9)						
対象 配管	設置 場所	評価 区画	防護対象設備	評価部位 仕様温度 [℃] ^①		
補助 蒸気 供給 配管	原子炉 周辺建屋 E.L. + 26.0m	C-2	III3D主蒸気圧力 IV3D主蒸気圧力 3A主蒸気隔離弁 3B主蒸気隔離弁 3C主蒸気隔離弁 3D主蒸気隔離弁	3PT-497 3PT-108 3V-M5-533A 付属バネル 3V-M5-533B 付属バネル 3V-M5-533C 付属バネル 3V-M5-533D 付属バネル	伝送器 伝送器 空気介動弁 用電磁弁 空気介動弁 用電磁弁 空気介動弁 用電磁弁 空気介動弁 用電磁弁	-40～85 -40～95 5～60 5～60 5～60 5～60
			3A中央制御室循環流量 調節ダンパ	3HCD-2885	ダンパー オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンパー用 電磁弁 ダンパー用 減圧弁 ダンパー オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンパー用 電磁弁 ダンパー用 減圧弁	～70 ～5～60 ～70 記載なし ～60 ～70 ～5～60 ～70 記載なし ～60
			3B中央制御室循環流量 調節ダンパ	3HCD-2886	ダンパー オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンパー用 電磁弁 ダンパー用 減圧弁	～70 ～70 記載なし ～60
			3A中央制御室循環ダンバ 流量設定	3HC-2885	流量設定器	～60
			3B中央制御室循環ダンバ 流量設定	3HC-2886	流量設定器	～60
			3A中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3H-VS-604A	ダンパー オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンパー用 電磁弁 ダンパー用 減圧弁	～70 記載なし ～10～70 ～40 ～60
			3B中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3H-VS-604B	ダンパー オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンパー用 電磁弁 ダンパー用 減圧弁	～70 記載なし ～10～70 ～40 ～60
【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(4/9)						
対象 配管	設置 場所	評価 区画	防護対象設備 名稱	評価部位 番号	仕様温度 [°C] ⁹⁾	
補助 蒸気 供給 配管	附帯建屋 E.L.+ 26.1m	D-1	3A中央制御室循環ファン 現場操作箱	3LB-95	現場盤	-
			3B中央制御室循環ファン 現場操作箱	3LB-96	現場盤	-
			3A中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし
			3B中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし
		D-2	3A中央制御室空調ユニット冷水温度制御 弁	3TCV-2878	ボジショナ 空気作動弁 用電磁弁 空気作動弁 用減圧弁 ダイヤ フラム	~60
			3B中央制御室空調ユニット冷水温度制御 弁	3TCV-2879	ボジショナ 空気作動弁 用電磁弁 空気作動弁 用減圧弁 ダイヤ フラム	~60
			3A中央制御室空調ファン 出口流量	3FS-2910	伝送器	-10~70
			3B中央制御室空調ファン 出口流量	3FS-2911	伝送器	-10~70
			3A中央制御室空調ファン 出口ダンバ	39-YS-603A	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 隔離弁 記載なし	-10~70
			3B中央制御室空調ファン 出口ダンバ	39-YS-603B	ダンバ オペレータ ボジション スイッチ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 隔離弁 記載なし	-10~70
			3A中央制御室空調ファン 現場操作箱	3LB-101	現場盤	-
			3B中央制御室空調ファン 現場操作箱	3LB-102	現場盤	-
			3A中央制御室空調ファン	-	モータ	~40
			3B中央制御室空調ファン	-	モータ	~40
			3A中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	モータ	40

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(5/9)				
対象 部位 配管	設置 場所 評価 区域	防護対象設備 名稱	評価部位 番号	仕様温度 [°C] (a)
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.+ 20.1m D-2	3A中央制御室非常用排煙ファン入口ダンバ ス	3D-VS-602A	ダンバ オペレータ 80
		3A中央制御室非常用排煙ファン出口流量		ダンバ オペレータ 70
		3B中央制御室非常用排煙ファン出口流量		ボジション スイッチ 70
		3A中央制御室非常用排煙ファン現場操作箱		調圧弁 正載なし
		3B中央制御室非常用排煙ファン現場操作箱		ダンバ用 重錠弁 100
		3B中央制御室非常用排煙ファン入口ダンバ ス	3D-VS-602B	伝送器 -10~70
		3B中央制御室非常用排煙ファン出口流量		伝送器 -10~70
		3A中央制御室非常用排煙ファン現場操作箱		現場盤 -
		3B中央制御室非常用排煙ファン現場操作箱		現場盤 -
		3B中央制御室非常用排煙ファン入口ダンバ ス		ダンバ オペレータ 80
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L.+ 20.1m D-2	3B中央制御室非常用排煙ファン	3VS-97B	ダンバ オペレータ 40
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		ダンバ オペレータ 60
		3B中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		ボジショナ 60
		3B中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		重錠弁 60 調圧弁 60 ダンバ ボジション スイッチ 70
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス	3KD-2875	ダンバ オペレータ 60
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		ボジショナ 60
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		重錠弁 60 調圧弁 60 ダンバ ボジション スイッチ 70
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		ダンバ オペレータ 60
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		ボジショナ 60
		3A中央制御室外気取入流量調節ダンバ ス		重錠弁 60 調圧弁 60 ダンバ ボジション スイッチ 70

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(6/9)						
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備	評価部位	仕様温度 [°C] ^①	
補助蒸気供給配管	制御室屋上部 E.L.+26.1m	D-2	3B中央制御室事故時外気吸入流量調節ダンバ	ダンバ オペレーター ボンショナ 電磁弁 ダンバ用 ボンション スイッチ ダンバ	60 60 60 60 70 記載なし	【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認経営環境温度の確認結果」に記載している。
			3A中央制御室事故時外気循環流量調節ダンバ	ダンバ オペレーター ボンショナ 電磁弁 ダンバ用 ボンション スイッチ ダンバ	00 記載なし 70 100 記載なし	
			3B中央制御室事故時外気循環流量調節ダンバ	ダンバ オペレーター ボンショナ 電磁弁 ダンバ用 ボンション スイッチ ダンバ	80 記載なし 70 100 記載なし	
			3A中央制御室外気吸入調節ダンバ流量設定器	流量設定器	-5~60	
			3B中央制御室外気吸入調節ダンバ流量設定器	流量設定器	-5~60	
			3A中央制御室事故時外気吸入調節ダンバ流量設定器	流量設定器	-5~60	
			3B中央制御室事故時外気吸入調節ダンバ流量設定器	流量設定器	-5~60	
			3A中央制御室事故時外気吸入調節ダンバ流量設定器	流量設定器	-5~60	
			3B中央制御室事故時外気吸入調節ダンバ流量設定器	流量設定器	-5~60	
			3A安全系電気保安排気止めダンバ	ダンバ オペレーター ボンショナ スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 調圧弁	-10~70 記載なし -10~70 ～40 ～60	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(7/9)						
対象配管	設置場所	評価部位	評価対象設備	評価部位	仕様温度	
補助蒸気供給配管	制御建屋 L.1 + 26.1m	b-5	3安全系電気盤室給気止め ダンバA	3D-VS-532	ダンバ オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 潤滑弁	-10~70 記載なし -10~70 ~40 ~60
		b-5	3安全系電気盤室給気止め ダンバB	3D-VS-533	ダンバ オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 潤滑弁	-10~70 記載なし -10~70 ~40 ~60
		b-6	3安全系電気盤室排気止め ダンバB	3D-VS-537	ダンバ オペレータ ボジショナ ボジション スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 潤滑弁	-10~70 記載なし -10~70 ~40 ~60
			3D安全補機開閉器室空調 ユニット泊水温度制御弁	34TCV-2801	ボジショナ 空気作動弁 用潤滑弁 空気作動弁 用潤滑弁	~60
			34D安全補機開閉器室空調ファン	34LB-14	モータ	~40
			34D安全補機開閉器室空調ファン複数操作箱	34LB-13	現場盤	~
			34C安全補機開閉器室空調ブランケット泊水 温度制御弁	34TCV-2800	ボジショナ 空気作動弁 用潤滑弁 空気作動弁 用潤滑弁	~60 記載なし ~60 ~60 記載なし
			34C安全補機開閉器室空調ファン	~	モータ	~40

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(8/9)						
対象配管	設置場所	評価区域	防護対象設備	評価部位 名称	仕様温度 [°C]①	
蒸気発生器 プローダウン サンブル 配管	原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17. In	A-2	3A廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第1 止め弁 (3号機側)	34V-OC-600	リミット スイッチ 空気作動弁 用遮断弁 空気作動弁 用遮断弁 ダイヤ フラム	~100 ~40 5~60 記載なし
			3A廃棄物処理建屋冷却水供給ライン第2 止め弁 (3号機側)	34V-OC-601	リミット スイッチ 空気作動弁 用遮断弁 空気作動弁 用遮断弁 ダイヤ フラム	~100 ~40 5~60 記載なし
		B-1	3A制御用空気供給母管 圧力	3PT-1800	伝送器	-40~85
		3A3D格納容器再循環ユニット冷却水供給 ライン格納容器副腫余	3V-CC-189A	駆動装置	-10~75	
		3A格納容器再循環ユニット冷却水渠りょう ライン格納容器副腫余	3V-CC-198A	駆動装置	-10~75	
		原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17. In	3B格納容器再循環ユニット冷却水渠りょう ライン格納容器副腫余弁	3V-CC-198B	駆動装置	-10~75
			3A制御用空気格納容器隔離弁	3V-IA-508A	駆動装置	-10~75
			3Aアニュラス空気浄化ファン	3VSF9A	モータ	40
			3Bアニュラス空気浄化ファン	3VSF9B	モータ	40
			3Aアニュラス戻りダンパ	3D-VS-104A	ダンバ オペレーター 遮断弁 威圧弁 ダンバ ボシジョン スイッチ	60 60 60 70
		B-2	3Bアニュラス戻りダンパ	3D-VS-104B	ダンバ オペレーター 遮断弁 威圧弁 ダンバ ボシジョン スイッチ	60 60 60 70
			3格納容器圧力(底域) I	3PT-950	伝送器	-40~85
			3格納容器圧力(底域) III	3PT-952	伝送器	-40~85
【大飯】				記載方針の相違	泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由			
大飯3号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度(9/9)									
対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備	評価部位 名稱	仕様温度 [°C] ^(a)				
蒸気発生器プローブダウンサンプル配管	原子炉周辺建屋E.L.+17.1m	B-2	3Aアニュラス排気ダンバ	30-VS-101A	ダンパー オペレーター 限位弁 吸止弁 ダンバー ボジションスイッチ	60 60 60 60 70			
			3Bアニュラス排気ダンバ	30-VS-101B	ダンパー オペレーター 限位弁 吸止弁 ダンバー ボジションスイッチ	60 60 60 60 70			
			31 液冷却材ポンプ冷却水供給ライン格納容器隔壁弁	3V-OC-403	駆動装置	-10～75			
			31 液冷却材ポンプ冷却水反りライン格納容器隔壁弁	3V-OC-429	駆動装置	-10～75			
			3CRDM冷却ユニット・余剰熱出力冷却水供給ライン(隔壁弁)隔壁弁	3V-OC-342	駆動装置	-10～75			
			3CRDA冷却ユニット・余剰熱出力冷却水供給ラインCV隔壁弁隔壁弁	3V-OC-365	駆動装置	-10～75			
			3Aアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-52	現場盤	-			
			3Bアニュラス空気浄化ファン現場操作箱	3LB-53	現場盤	-			
			(a)「-」: 現場盤は複数の部品で構成されており、現場盤としての仕様温度はない。 「記載なし」: 製造メーカーの仕様書に温度の記載がないもの。						
			大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (1/8)						
対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備	評価部位 名稱	仕様温度 [°C] ^(a)				
抽出配管	原子炉周辺建屋E.L.+17.1m	A-7	4体積調節タンク出口第1止め弁	4LCY-121B	駆動装置	-10～45			
			4体積調節タンク出口第2止め弁	4LCY-121C	駆動装置	-10～45			
		A-9	4緊急ほう酸注入ライン補給弁	4V-CS-573	駆動装置	-10～45			
			4底廃物処理便筋冷却水供給ライン第1止め弁(4分機側)	4V-CC-605	リミットスイッチ 空気作動弁 用電源弁 空気作動弁 用電源弁 空気作動弁 用電源弁 空気作動弁 用電源弁	~100 ~40 5~60 ダイヤル フタム 記載なし			
		A-14	4底廃物処理便筋冷却水供給ライン第2止め弁(4分機側)	4V-CC-606	リミットスイッチ 空気作動弁 用電源弁 空気作動弁 用電源弁 空気作動弁 用電源弁	~100 ~40 5~60 ダイヤル フタム 記載なし			
			4A上う素除去薬品注入ライン第1止め弁	4V-CP-054A	駆動装置	-10～75			
		4B上う素除去薬品注入ライン第1止め弁	4V-CP-054B	駆動装置	-10～75				
		4A上う素除去薬品注入ライン第2止め弁	4V-CP-056A	駆動装置	-10～75				
		4B上う素除去薬品注入ライン第2止め弁	4V-CP-056B	駆動装置	-10～75				
		A-15	4燃料取替用水ピット水位 I	4LT-1400	伝送器	-40～60			
			4燃料取替用水ピット水位 II	4LT-1401	伝送器	-40～60			
			4燃料取替用水ピット水位 III	4LT-1402	伝送器	-40～60			
			4燃料取替用水ピット水位 IV	4LT-1403	伝送器	-40～60			
		B-3	4光てんライフル冷却器隔壁弁	4V-CS-157	駆動装置	-10～45			
			41次冷却材ポンプ封水冷却ライン格納容器第2隔壁弁	4V-CS-312	駆動装置	-10～75			
		B-4	4軸潤滑用空気供給母管压力	4PT-1810	伝送器	-40～85			
			4熱交換器压力(広域)	4PT-951	伝送器	-40～85			
			4格納容器压力(広域)IV	4PT-953	伝送器	-40～85			
		B-5	4B格納容器スプレイヘッダ冷却器出口	4V-CP-024A	駆動装置	-10～75			
			4B格納容器スプレイヘッダ冷却器出口	4V-CP-024B	駆動装置	-10～75			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (2/8)						
対象 配管	評価 箇所	評価対象設備 名前	番号	評価部位 [℃] ^{※1}		
原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.0m	h-12	給排水タンク水位	4LT-206	伝送器	-40~60	【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕 様温度は、補足説明資料20の「表 1 防護対象設備の確認済耐環境溫 度の確認結果」に記載している。
		4B給排水タンク水位	4LT-208	伝送器	-10~60	
		4A燃料取替用ポンプ	-	モータ	10~40	
		4B燃料取替用ポンプ	-	モータ	10~40	
	h-13	4A燃料取替用ポンプ 現場操作箱	4LB-33	現場盤	-	
		4B燃料取替用ポンプ 現場操作箱	4LB-34	現場盤	-	
		4海水ピッタ水位III	4LT-3760	伝送器	-40~60	
		4海水ピッタ水位IV	4LT-3761	伝送器	-40~60	
	C-1	I 4A主蒸気圧力	4PT-465	伝送器	-40~85	
		II 4A主蒸気圧力	4PT-466	伝送器	-40~85	
		III 4A主蒸気圧力	4PT-467	伝送器	-40~85	
		IV 4A主蒸気圧力	4PT-468	伝送器	-40~85	
		I 4B主蒸気圧力	4PT-475	伝送器	-40~85	
		II 4B主蒸気圧力	4PT-476	伝送器	-40~85	
		III 4B主蒸気圧力	4PT-477	伝送器	-40~85	
		IV 4B主蒸気圧力	4PT-478	伝送器	-40~85	
		I 4C主蒸気圧力	4PT-485	伝送器	-40~85	
		II 4C主蒸気圧力	4PT-486	伝送器	-40~85	
		III 4C主蒸気圧力	4PT-487	伝送器	-40~85	
		IV 4C主蒸気圧力	4PT-488	伝送器	-40~85	
		I 4D主蒸気圧力	4PT-495	伝送器	-40~85	
		II 4D主蒸気圧力	4PT-496	伝送器	-40~85	
		III 4D主蒸気圧力	4PT-497	伝送器	-40~85	
		IV 4D主蒸気圧力	4PT-498	伝送器	-40~85	
補助 蒸気 供給 配管	原子炉 周辺建屋 E.L.+ 26.0m	4A主蒸気隔壁弁 4B主蒸気隔壁弁 4C主蒸気隔壁弁 4D主蒸気隔壁弁	4V-MS-533A 4V-MS-533B 4V-MS-533C 4V-MS-533D	空気作動弁 空気作動弁 空気作動弁 空気作動弁	5~60	
		4A主蒸気隔壁弁 4B主蒸気隔壁弁 4C主蒸気隔壁弁 4D主蒸気隔壁弁	4V-MS-533A 4V-MS-533B 4V-MS-533C 4V-MS-533D	空気作動弁 空気作動弁 空気作動弁 空気作動弁	5~60	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由	
【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。							
対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備	評価部位	仕様温度		
			名称	番号	[°C]		
補助蒸気供給配管 剥離煙室 E.L. + 26.1m	D-1		4A中央制御室循環流量 調節ダンバ	4HC9-2885	ダンバ コベレータ ボクシヨナ ボクション ダンバ用 重錠弁 ダンバ用 減圧弁	~70 ~5~80 ~70 記載なし ~60	
			4B中央制御室循環流量 調節ダンバ		ダンバ コベレータ ボクシヨナ ボクション ダンバ用 重錠弁 ダンバ用 減圧弁	~70 ~6~69 ~70 記載なし ~60	
			4A中央制御室循環流量 流量設定	4HC-2885	流量設定器	~60	
			4B中央制御室循環流量 流量設定	4HC-2886	流量設定器	~60	
			4A中央制御室空調ファン 出口ダンバ	4B-VS-603A	ダンバ コベレータ ボクシヨナ ボクション スイッヂ ダンバ用 重錠弁 ダンバ用 減圧弁	-10~70 記載なし ~40 記載なし 記載なし	
			4B中央制御室空調ファン 出口ダンバ		ダンバ コベレータ ボクシヨナ ボクション スイッヂ ダンバ用 重錠弁 ダンバ用 減圧弁	-10~70 記載なし ~40 記載なし 記載なし	
			4A中央制御室空調ファン 入口ダンバ	4B-VS-694A	ダンバ コベレータ ボクシヨナ ボクション スイッヂ ダンバ用 重錠弁 ダンバ用 減圧弁	~70 記載なし ~40 ~60 ~60	
			4B中央制御室空調ファン 入口ダンバ		ダンバ コベレータ ボクシヨナ ボクション スイッヂ ダンバ用 重錠弁 ダンバ用 減圧弁	~70 記載なし ~40 ~60 ~60	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (4/8)						
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備	評価部位	仕様温度 [℃] <small>※</small>	
補助蒸気供給配管 新築建屋 E.L. + 26. lm D-1			4A中央制御室空調ファン 出口流量	4FS-2910	伝送器	-10~70
			4B中央制御室空調ファン 出口流量	4FS-2911	伝送器	-10~70
			4A中央制御室循環ファン 現場操作箱	4LB-95	現場盤	-
			4B中央制御室循環ファン 現場操作箱	4LB-96	現場盤	-
			4A中央制御室空調ファン 現場操作箱	4LB-101	現場盤	-
			4B中央制御室空調ファン 現場操作箱	4LB-102	現場盤	-
					ボジショナ	~60
			4A中央制御室空調ユニット冷水温度制御弁	4TCV-2878	空気作動弁 用温控弁	記載なし
					空気作動弁 用温控弁	~60
					ダイヤフラム	記載なし
			4B中央制御室空調ユニット冷水温度制御弁	4TCV-2879	ボジショナ 空気作動弁 用温控弁	~60
					空気作動弁 用温控弁	~60
					ダイヤフラム	記載なし
			4A中央制御室空調ファン	-	モータ	~40
			4B中央制御室空調ファン	-	モータ	~40
			4A中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし
			4B中央制御室循環ファン	-	モータ	記載なし
			4A中央制御室非常用循環ファン 非常用排熱ファン	4VSF22A	モータ	40
					ダンパー サベレーダ	80
			4A中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパー	4D-VS-602A	ボジションスイッチ	70
					減圧弁	-5~80
					ダンバー用 温控弁	100
			4A中央制御室非常用 排熱ファン出口流量	4FS-2904	伝送器	-10~70
			4B中央制御室非常用 排熱ファン出口流量	4FS-2905	伝送器	-10~70
			4A中央制御室非常用 排熱ファン現場操作箱	4LB-97	現場盤	-
			4B中央制御室非常用 排熱ファン現場操作箱	4LB-98	現場盤	-

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由			
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (5/8)								
対象配管	設置場所	評価区分	防護対象設備	評価部位 仕様温度 [℃] ^①				
補助蒸気供給配管	制御建屋 E.L. + 26.1m	D-1	4B中央制御室非常用 循環ファン入口ダンバ	4D-VS-602B ダンバ オペレータ ポンジョン スイッチ 減圧弁 ダンバ用 電磁弁	80 70 -5~80 100			
			4B中央制御室 非常用循環ファン	4VSF22B モータ	40			
			4A中央制御室外気取入流量調節ダンバ	4HCD-2874 ダンバ オペレータ ポンジョン スイッチ 減圧弁 ダンバ ポンジョン スイッチ モーター	60 60 60 60 70 60 60 60			
			4B中央制御室外気取入流量調節ダンバ	4HCD-2875 ダンバ オペレータ ポンジョン スイッチ モーター ポンジョン スイッチ 電磁弁	60 60 60 60 70 60 60 60			
			4A中央制御室事故時 外気取入流量調節ダンバ	4HCD-2889 電磁弁 減圧弁 ダンバ ポンジョン スイッチ モーター	60 60 70 60			
			4B中央制御室事故時 外気取入流量調節ダンバ	4HCD-2890 ポンジョン スイッチ 電磁弁 減圧弁 ダンバ ポンジョン スイッチ モーター	60 60 60 60 70 60 60 60			
			4A中央制御室事故時 循環流量調節ダンバ	4HCD-2891 ポンジョン スイッチ モーター ポンジョン スイッチ 電磁弁 ダンバ用 電磁弁	記載なし 70 80 記載なし 100 -5~80			
			【大飯】					
			記載方針の相違					
			泊の防護対象設備の評価部位と仕様温度は、補足説明資料20の「表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果」に記載している。					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (6/8)						
対象配管	設置場所	評価区画	防護対象設備 名称	番号	仕様温度 [℃] (単位)	
補助蒸気供給配管	副鋼屋上 E.L.+ 26.1m	D-1	JB中央制御室事故時 循環流量調節ダンバ	4HCD-2892	ダンバ オペレータ ボクシヨナ 記載なし ダンバ ボクシヨン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁 -5~80	【大飯】 記載方針の相違 泊の防護対象設備の評価部位と仕 様温度は、補足説明資料20の「表 1 防護対象設備の確認済耐環境温 度の確認結果」に記載している。
		D-1	4A中央制御室外気取入調節 ダンバ流量設定器	4HC-2874	流量設定器 -5~60	
		D-1	4B中央制御室外気取入調節 ダンバ	4HC-2875	流量設定器 -5~60	
		D-1	4A中央制御室事故時外気流入調節ダン バ流量設定器	4HC-2889	流量設定器 -5~60	
		D-1	4B中央制御室事故時外気流入調節ダン バ流量設定器	4HC-2890	流量設定器 -5~60	
		D-1	JA中央制御室事故時 循環ダンバ流量設定器	4HC-2891	流量設定器 -5~60	
		D-1	JB中央制御室事故時 循環ダンバ流量設定器	4HC-2892	流量設定器 -5~60	
		D-3	4安全系電気機室排気止め ダンバA	4D-VS-532	ダンバ オペレータ ボクシヨナ 記載なし ボクシヨン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁 -10~70	
		D-3	4安全系電気機室排気止め ダンバB	4D-VS-533	ダンバ オペレータ ボクシヨナ 記載なし ボクシヨン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁 -10~70	
		D-3	4安全系電気機室排気止め ダンバB	4D-VS-537	ダンバ オペレータ ボクシヨナ 記載なし ボクシヨン スイッチ ダンバ用 電磁弁 ダンバ用 減圧弁 -10~70	
			34A安全補機開閉器室空調 ファン搬場操作箱	34LB-20	現場盤 -	
			34A安全補機開閉器室空調 ユニット冷水温度制御弁	34TCV-2798	ボクシヨナ 空気作動弁 用電磁弁 記載なし 空気作動弁 用減圧弁 -60 ダイヤ フラム 記載なし	
			34A安全補機開閉器室空調 ファン	-	モータ ~40	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由		
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (7/8)								
対象 部位	設置 場所	評価 箇所	防護対象設備 名稱	評価部位 番号	仕様温度 [℃] (単位)			
補助蒸気 供給 配管	周辺建屋 E.L.+ 26.1m	D-4	4安全系電気室排気止めダンバ [△]	4D-VS-536	ダンバ オペレータ ボジショナ ボジション ダンバ用 電動部 ダンバ用 減圧弁	-10~70 記載なし -10~70 記載なし ~40 ~40 ~60		
			34B安全補機制御器室空調 ファン運転操作弁		34LB-21	運転盤	-	
			34B安全補機開閉器室空調 ユニット冷水温度制御弁		34TCV-2799	ボジショナ 空気自動弁 用電動弁 空気自動弁 用電動弁 ダンバ フタム	~60 記載なし ~60 記載なし ~60 記載なし	
			34B安全補機開閉器室空調 ファン		-	モーター	~40	
		蒸気 発生器 プローブ ダウント サンプル 配管	原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.1m	A-3	4Aアニユラス全量排気弁	4V-VS-102A	空気自動弁 リミッタ スイッチ 排気弁 減圧弁 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし	記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし
					4Bアニユラス全量排気弁	4V-VS-102B	スイッチ 排気弁 減圧弁 スイッチ 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし	スイッチ 排気弁 減圧弁 スイッチ 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし
				4Aアニユラス少量排気弁	4V-VS-103A	スイッチ 排気弁 減圧弁 スイッチ 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし	スイッチ 排気弁 減圧弁 スイッチ 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし	
				4Bアニユラス少量排気弁	4V-VS-103B	スイッチ 排気弁 減圧弁 スイッチ 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし	スイッチ 排気弁 減圧弁 スイッチ 空気自動弁 スイッチ 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし 70 40 ~5~80 記載なし	
		蒸気 発生器 プローブ ダウント サンプル 配管	原子炉 周辺建屋 E.L.+ 17.1m	4A排氣用空気供給母管 止水弁	4PT-1800	伝送器	-40~85	
				4A格納容器内液面ユニット冷却水供給 ポンプイン・格納容器隔離弁	4V-OC-189A	駆動装置	-10~75	
4A格納容器内液面ユニット冷却水昇り ポンプイン・格納容器隔離弁	4V-OC-199A			駆動装置	-10~75			
4B格納容器内液面ユニット冷却水昇り ポンプイン・格納容器隔離弁	4V-OC-199B			駆動装置	-10~75			
4B排氣用空気供給母管隔離弁	4V-IA-508A	駆動装置	-10~75					

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																			
大飯4号炉 防護対象設備の評価部位と仕様温度 (8/8)																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象 部位</th> <th rowspan="2">設置 場所</th> <th rowspan="2">評価 部位 区分</th> <th colspan="2">店舗対象設備</th> <th rowspan="2">評価部位 仕様温度 [°C] ^(a)</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="20">蒸気 発生器 プロテクション ダッシュ サンプル 配管</td> <td rowspan="10">原子炉 建屋内 E.L. + 17.1m</td> <td>4Aアニュラス空気淨化ファン</td> <td>4VSP9A</td> <td>モーター</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4Bアニュラス空気淨化ファン</td> <td>4VSP9B</td> <td>モーター</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">4B-VS-101A 4B-VS-101B</td> <td>4Bアニュラス扇りダンバ</td> <td>4B-VS-101A</td> <td>ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口</td> <td>60 60 60</td> </tr> <tr> <td>4Bアニュラス扇りダンバ</td> <td>4B-VS-101B</td> <td>ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口</td> <td>70 60 60</td> </tr> <tr> <td>4格納容器圧力(応成)Ⅰ</td> <td>4PT-950</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td>4格納容器圧力(応成)Ⅲ</td> <td>4PT-952</td> <td>伝送器</td> <td>-40~85</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">4Bアニュラス排氣ダンバ</td> <td>4Bアニュラス排氣ダンバ</td> <td>4B-VS-101A</td> <td>ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口</td> <td>60 60 60</td> </tr> <tr> <td>4Bアニュラス排氣ダンバ</td> <td>4B-VS-101B</td> <td>ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口</td> <td>70 60 60</td> </tr> <tr> <td>41冷却材ポンプ冷却水塔 クーラー換熱装置</td> <td>4V-CC-403</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>41冷却材ポンプ冷却水取り ライク換熱装置</td> <td>4V-CC-420</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>4C RDMP冷却ユニット・余剰排出冷却 器冷却水供給ライク冷却装置</td> <td>4V-CC-342</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>4C RDMP冷却ユニット・余剰排出冷却 器冷却水吸引ライク冷却装置</td> <td>4V-CC-365</td> <td>駆動装置</td> <td>-10~75</td> </tr> <tr> <td>4Aアニュラス空気淨化ファン 現地操作箱</td> <td>4LB-52</td> <td>現地盤</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4Bアニュラス空気淨化ファン 現地操作箱</td> <td>4LB-53</td> <td>現地盤</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	対象 部位	設置 場所	評価 部位 区分	店舗対象設備		評価部位 仕様温度 [°C] ^(a)	名称	番号	蒸気 発生器 プロテクション ダッシュ サンプル 配管	原子炉 建屋内 E.L. + 17.1m	4Aアニュラス空気淨化ファン	4VSP9A	モーター	40	4Bアニュラス空気淨化ファン	4VSP9B	モーター	40	4B-VS-101A 4B-VS-101B	4Bアニュラス扇りダンバ	4B-VS-101A	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	60 60 60	4Bアニュラス扇りダンバ	4B-VS-101B	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	70 60 60	4格納容器圧力(応成)Ⅰ	4PT-950	伝送器	-40~85	4格納容器圧力(応成)Ⅲ	4PT-952	伝送器	-40~85	4Bアニュラス排氣ダンバ	4Bアニュラス排氣ダンバ	4B-VS-101A	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	60 60 60	4Bアニュラス排氣ダンバ	4B-VS-101B	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	70 60 60	41冷却材ポンプ冷却水塔 クーラー換熱装置	4V-CC-403	駆動装置	-10~75	41冷却材ポンプ冷却水取り ライク換熱装置	4V-CC-420	駆動装置	-10~75	4C RDMP冷却ユニット・余剰排出冷却 器冷却水供給ライク冷却装置	4V-CC-342	駆動装置	-10~75	4C RDMP冷却ユニット・余剰排出冷却 器冷却水吸引ライク冷却装置	4V-CC-365	駆動装置	-10~75	4Aアニュラス空気淨化ファン 現地操作箱	4LB-52	現地盤	-	4Bアニュラス空気淨化ファン 現地操作箱	4LB-53	現地盤	-				
対象 部位				設置 場所	評価 部位 区分		店舗対象設備				評価部位 仕様温度 [°C] ^(a)																																																													
	名称	番号																																																																						
蒸気 発生器 プロテクション ダッシュ サンプル 配管	原子炉 建屋内 E.L. + 17.1m	4Aアニュラス空気淨化ファン	4VSP9A	モーター	40																																																																			
		4Bアニュラス空気淨化ファン	4VSP9B	モーター	40																																																																			
		4B-VS-101A 4B-VS-101B	4Bアニュラス扇りダンバ	4B-VS-101A	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	60 60 60																																																																		
			4Bアニュラス扇りダンバ	4B-VS-101B	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	70 60 60																																																																		
			4格納容器圧力(応成)Ⅰ	4PT-950	伝送器	-40~85																																																																		
			4格納容器圧力(応成)Ⅲ	4PT-952	伝送器	-40~85																																																																		
			4Bアニュラス排氣ダンバ	4Bアニュラス排氣ダンバ	4B-VS-101A	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	60 60 60																																																																	
				4Bアニュラス排氣ダンバ	4B-VS-101B	ダンバ オペレーター 電線介質 吸込口	70 60 60																																																																	
				41冷却材ポンプ冷却水塔 クーラー換熱装置	4V-CC-403	駆動装置	-10~75																																																																	
				41冷却材ポンプ冷却水取り ライク換熱装置	4V-CC-420	駆動装置	-10~75																																																																	
	4C RDMP冷却ユニット・余剰排出冷却 器冷却水供給ライク冷却装置			4V-CC-342	駆動装置	-10~75																																																																		
	4C RDMP冷却ユニット・余剰排出冷却 器冷却水吸引ライク冷却装置			4V-CC-365	駆動装置	-10~75																																																																		
	4Aアニュラス空気淨化ファン 現地操作箱	4LB-52		現地盤	-																																																																			
	4Bアニュラス空気淨化ファン 現地操作箱	4LB-53		現地盤	-																																																																			

(a) [-] : 現地盤は複数の部品で構成されており、現地盤としての仕様温度がない。
 「記載なし」 : 製造メーカーの仕様書に温度の記載がないもの。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>4-12 耐蒸気性能試験における健全性確認方法について</p> <p>1. 健全性確認方法の考え方</p> <p>(1)原則として、実機の状態を模擬するため、試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認する。</p> <p>(2)試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できないものは、代替方法により健全性を確認する。</p>  <p>図1 耐蒸気性能試験における健全性確認フロー</p>		<p>III. 耐蒸気性能試験における健全性確認方法について</p> <p>1. 健全性確認方法の考え方</p> <p>(1)原則として、実機の状態を模擬するため、試験中 (蒸気曝露中)に健全性を確認する。</p> <p>(2)試験中 (蒸気曝露中)に健全性を確認できないものは、代替方法により健全性を確認する。</p>  <p>図1 耐蒸気性能試験における健全性確認フロー</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 電気ヒータについては、モータ机上評価と同様、机上評価にて耐蒸気性能を有していることを確認した。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等(別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違(設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違(記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違(実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由		
2. 各設備の健全性確認方法とその妥当性						2. 各設備の健全性確認方法とその妥当性					
試験 対象設備	構成品	健全性確認方法	概要(妥当性)	試験 対象設備	構成品	健全性確認方法	概要(妥当性)	試験 対象設備	構成品	健全性確認方法	概要(妥当性)
電動弁	モータ 及び 駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点が開閉されること。	モータ及び駆動部を実機と模擬した蒸気機関下で動作させるときに、異常が発生した場合は操作のとおりに動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点が開閉されること。	モータ及び駆動部を実機と模擬した蒸気機関下で動作させるとともに、異常が発生した場合は操作のとおりに動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおりに動作し、正しくリミットスイッチの接点が開閉すること。	モータ及び駆動部を実機と模擬した蒸気機関下で動作させるとともに、異常が発生した場合は操作のとおりに動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
空気 作動弁	リミット スイッチ	リミットスイッチが酒信号を発信しないこと。	リミットスイッチに複数、遮断が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	空気 作動弁	リミット スイッチ	リミットスイッチが酒信号を発信しないこと。	リミットスイッチに複数、遮断が発生したことから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	空気 作動弁	電動弁	電動弁を駆動し、圧縮部に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	電動弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
	電磁弁	電磁弁を駆動した状態で、入出力圧力に相違のないことを。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		ダイヤ フラム ⁽¹⁾	ダイヤフラムに異なった変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験中に異常発生しないことを確認するため、割れ等がないこと。		ダイヤ フラム ⁽²⁾	ダイヤフラムに異なった変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験中に異常発生しないことを確認するため、割れ等がないこと。
	ダンパー ⁽¹⁾ レーダー ⁽¹⁾	ボジシ ョンスイッチ	ボジションスイッチに開度信号を入れし、ダンパーを駆動すること。		ダンパー ⁽¹⁾ オペレーター ⁽¹⁾	ボジショナに開度信号を入れし、ダンパーを駆動すること。	ボジショナは空気式装置であり、シール部品が健全であれば被膜に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題はないと考えれば、シール部品であるピストン・パッキン等に異なった変形、割れ等がなく、試験中(蒸気爆発中)においても健全性に問題はないと考えられる。		ボジシ ョンスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチは空気式装置であり、シール部品が健全であれば被膜に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題なければ、シール部品であるピストン・パッキン等に異なった変形、割れ等がないこと。
ダンパー	ボジシ ョンスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチに開度信号を入れし、ボジションスイッチが正常に動作すること。	ダンパー	ボジシ ョンスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ボジションスイッチは空気式装置であり、シール部品が健全であれば被膜に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題なければ、シール部品であるピストン・パッキン等に異なった変形、割れ等がないこと。	計器	電動弁	電動弁を駆動し、圧縮部に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	電動弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
	電磁弁	電磁弁を駆動した状態で、入出力圧力に相違のないことを。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		減圧弁	減圧された圧力が正常であること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
計器	流量設定器	流量設定器	流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。	計器	温度 ⁽¹⁾ スイッチ	温度設定のとおりに換算出力される。	温度設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。		温度 ⁽¹⁾ スイッチ	温度設定のとおりに換算出力される。	温度設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考える。
	現地盤	スイッチ、 表示灯、 屋上台等	現地盤の蒸気影響として盤内部品の短絡、堆積が想定されるため、健全性確認方法としては妥当であると考える。		現地盤	堆積、地絡等で機械運転しないこと。	現地盤の蒸気影響として盤内部品の短絡、堆積が想定されるため、健全性確認方法としては妥当であると考える。		現地盤	堆積、地絡等で機械運転しないこと。	現地盤の蒸気影響として盤内部品の短絡、堆積が想定されるため、健全性確認方法としては妥当であると考える。
ケーブル 接続部	ケーブル 接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を計測することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。	ケーブル 接続部	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を計測することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を計測することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。	ケーブル 接続部	ケーブル接続部	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を計測することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を計測することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。	
中継 端子箱	端子台	端子台が正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。	中継端子箱	端子台	端子台が正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考える。				

※) 試験後に健全性確認を実施

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p>3. ダイヤフラムの健全性について</p> <p>ダイヤフラムについては試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できず、試験後確認としたため、故障モード(変形、破損、硬化、軟化等)ごとに試験中に健全性確認をできなかったことへの影響を整理し、構成材料の物性等から蒸気環境下においても健全性に問題のないことを確認した。</p> <p>表2 ダイヤフラムの故障モードごとの評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障モード</th><th>試験後確認の可否</th><th>評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変形</td><td>不可</td><td>試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。</td></tr> <tr> <td>破損(割れ)</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が残るため、確認可能である。</td></tr> <tr> <td>硬化</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が残るため、確認可能である。</td></tr> <tr> <td>軟化</td><td>不可</td><td>試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。</td></tr> </tbody> </table> <p>試験前  → 試験後 </p> <p>耐熱温度 『ゴム材料選定のポイント』(日本規格協会)に記載された高温使用限界温度。この温度を超過しなければ、引張強さ、圧縮永久ひずみ等のゴムとしての特性に大きな変化はなく、必要な性能を有するものと考えられる。</p> <p>図2 試験前後のダイヤフラムの状態</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	変形	不可	試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	破損(割れ)	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。	硬化	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。	軟化	不可	試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。	<p>3. ダイヤフラムの健全性について</p> <p>空気作動弁のダイヤフラムについては試験中(蒸気曝露中)に健全性を確認できず、試験後確認としたため、故障モード(変形、破損、硬化、軟化等)ごとに試験中に健全性確認をできなかったことへの影響を整理し、構成材料の物性等から蒸気環境下においても健全性に問題のないことを確認した。</p> <p>表2 ダイヤフラムの故障モードごとの評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障モード</th><th>試験後確認の可否</th><th>評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変形</td><td>不可</td><td>試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。</td></tr> <tr> <td>破損(割れ)</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が残るため、確認可能である。</td></tr> <tr> <td>硬化</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が残るため、確認可能である。</td></tr> <tr> <td>軟化</td><td>不可</td><td>試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。</td></tr> </tbody> </table> <p>試験前  → 試験後 </p> <p>耐熱温度 『ゴム材料選定のポイント』(日本規格協会)に記載された高温使用限界温度。この温度を超過しなければ、引張強さ、圧縮永久ひずみ等のゴムとしての特性に大きな変化はなく、必要な性能を有するものと考えられる。</p> <p>図2 試験前後のダイヤフラムの状態</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	変形	不可	試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	破損(割れ)	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。	硬化	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。	軟化	不可	試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。	<p>【大飯】</p> <p>記載表現の相違</p>
故障モード	試験後確認の可否	評価																														
変形	不可	試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。																														
破損(割れ)	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。																														
硬化	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。																														
軟化	不可	試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。																														
故障モード	試験後確認の可否	評価																														
変形	不可	試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。																														
破損(割れ)	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。																														
硬化	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。																														
軟化	不可	試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。																														

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由															
<p>4. ダンパオペレータ及びポジショナの健全性について</p> <p>ダンパオペレータ及びポジショナについても、ダイヤフラムと同様の評価を実施し、想定される蒸気環境下においてもダンパオペレータ及びポジショナの健全性に問題はないことを確認した。</p> <p>表3 ダンパオペレータ及びポジショナの故障モードごとの評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障モード</th><th>試験後確認の可否</th><th>評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の変形)</td><td>不可</td><td>試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な変形は生じないと考えられる。</td></tr> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の破損)</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。</td></tr> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の硬化)</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。</td></tr> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の軟化)</td><td>不可</td><td>試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。</td></tr> <tr> <td>特性変化(背圧影響含む)</td><td>不可</td><td>試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧(発生蒸気による環境圧力)の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。</td></tr> </tbody> </table>  <p>図3 ダンパオペレータ及びポジショナの試験特性</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	エア漏れ(シール部品の変形)	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な変形は生じないと考えられる。	エア漏れ(シール部品の破損)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ(シール部品の硬化)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ(シール部品の軟化)	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。	特性変化(背圧影響含む)	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧(発生蒸気による環境圧力)の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。
故障モード	試験後確認の可否	評価																
エア漏れ(シール部品の変形)	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な変形は生じないと考えられる。																
エア漏れ(シール部品の破損)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。																
エア漏れ(シール部品の硬化)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。																
エア漏れ(シール部品の軟化)	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。																
特性変化(背圧影響含む)	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧(発生蒸気による環境圧力)の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。																
<p>4. ダンパオペレータ及びポジショナの健全性について</p> <p>ダンパオペレータ及びポジショナについても、ダイヤフラムと同様の評価を実施し、想定される蒸気環境下においてもダンパオペレータ及びポジショナの健全性に問題はないことを確認した。</p> <p>表3 ダンパオペレータ及びポジショナの故障モードごとの評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障モード</th><th>試験後確認の可否</th><th>評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の変形)</td><td>不可</td><td>試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な変形は生じないと考えられる。</td></tr> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の破損)</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。</td></tr> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の硬化)</td><td>可</td><td>試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。</td></tr> <tr> <td>エア漏れ(シール部品の軟化)</td><td>不可</td><td>試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。</td></tr> <tr> <td>特性変化(背圧影響含む)</td><td>不可</td><td>試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧(発生蒸気による環境圧力)の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。</td></tr> </tbody> </table>  <p>図3 ダンパオペレータ及びポジショナの試験特性</p>	故障モード	試験後確認の可否	評価	エア漏れ(シール部品の変形)	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な変形は生じないと考えられる。	エア漏れ(シール部品の破損)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ(シール部品の硬化)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。	エア漏れ(シール部品の軟化)	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。	特性変化(背圧影響含む)	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧(発生蒸気による環境圧力)の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。
故障モード	試験後確認の可否	評価																
エア漏れ(シール部品の変形)	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な変形は生じないと考えられる。																
エア漏れ(シール部品の破損)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。																
エア漏れ(シール部品の硬化)	可	試験後にもその状態が戻るため、特性試験により確認可能である。																
エア漏れ(シール部品の軟化)	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。 シール部品は高分子化合物であるNBR (=トリルゴム)で構成されており、耐熱温度は、130°C (日本規格協会)であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。																
特性変化(背圧影響含む)	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧(発生蒸気による環境圧力)の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">補足資料</p> <p>4-13 モータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p> <pre> graph TD A[蒸気影響評価対象のモータ] --> B{各構成部品が蒸気影響を受けるか？} B -- No --> C[評価対象外] B -- Yes --> D[各評価対象部位ごとに蒸気条件以下の環境で評価値を設定（別表1）] D --> E{環境条件を考慮した評価値が設計上の許容値を下回るか？（別表2～4）} E -- No --> F[蒸気影響あり（対策が必要）] E -- Yes --> G[蒸気影響なし] </pre> <p>図1 モータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. モータの評価対象部位</p> <p>モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。</p> <p>3. 評価対象モータ</p> <p>表1に、蒸気影響評価が必要なモータと環境解析における温度及び湿度の一覧を示す。</p>	<p style="text-align: center;">女川原子力発電所2号炉</p> <p>IV. モータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p> <pre> graph TD A[蒸気影響評価対象のモータ] --> B{各構成部品が蒸気影響を受けるか？（別表1）} B -- No --> C[評価対象外] B -- Yes --> D[各評価対象部位ごとに蒸気条件以下の環境で評価値を設定（別表1）] D --> E{環境条件を考慮した評価値が設計上の許容値を下回るか？（別表2～4）} E -- No --> F[蒸気影響あり（対策が必要）] E -- Yes --> G[蒸気影響なし] </pre> <p>図1 モータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. モータの評価対象部位</p> <p>モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。</p> <p>3. 評価対象モータ</p> <p>表1に、蒸気影響評価が必要なモータと環境解析における温度及び湿度の一覧を示す。</p>	<p style="text-align: center;">泊発電所3号炉</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 【大飯】 記載表現の相違</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添I 補足説明資料22）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
号	名称	温度 [°C]	湿度 [%]	備考		
大 号 3 号 炉	燃料取替用ボンブ 中央制御室循環ファン 中央制御室空調ファン 中央制御室非常用空調器室空調ファン 安全機開閉器室空調ファン アニュラス空気淨化ファン 燃料取替用ボンブ 中央制御室循環ファン 中央制御室空調ファン 中央制御室非常用空調ファン 安全機開閉器室空調ファン アニュラス空気淨化ファン	82 95 102 102 98 95 81 95 95 95 88 95	100 93 97 97 91 100 96 100 100 100 100 100	A 及び B 同条件 A 及び B 同条件 A 及び B 同条件 C 及び D の最大を記載 A 及び B 同条件 A 及び B の最大を記載 A 及び B 同条件		
表1 耐蒸気性能評価対象モータ		表1 耐蒸気性能評価対象モータ		表1 耐蒸気性能評価対象モータ		
4.	評価結果	4.	評価結果	4.	評価結果	
(1)	固定子コイル	(1)	固定子コイル	(1)	固定子コイル	
蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。	各モータの評価結果は別表2のとおりである。	蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。	各モータの評価結果は別表2のとおりである。	蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。	各モータの評価結果は別表2のとおりである。	
(2)	軸受	(2)	軸受	(2)	軸受	
蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。	各モータの評価結果は別表3のとおりである。	蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。	各モータの評価結果は別表3のとおりである。	蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。	各モータの評価結果は別表3のとおりである。	
（別添I 補足説明資料22）		（別添I 補足説明資料22）		（別添I 補足説明資料22）		

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料22）

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由			
構成部品		機能		蒸気条件下における機能維持		詳細評価 要否		構成部品		機能		蒸気条件下における機能維持		詳細評価 要否	
大分類	小分類	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造 上の強度を持つ。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否	大分類	小分類	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造 上の強度を持つ。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
固定子	珪素鋼板	フレーム	内側にスロットを設けてコイルを取付し、発生した磁場を通す。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否	固定子	珪素鋼板	フレーム	内側にスロットを設けてコイルを取付し、発生した磁場を通す。	鋼板製であり、蒸気環境下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
	コイル	フレーム	電流を流すことによって磁場を発生させることで磁場及び相間に必要な绝缘性能を持つ。	鋼板製により绝缘破壊の可能性があるため、詳細に評価する。	蒸気条件下における機能維持	温度	否		珪素鋼板	フレーム	内側にスロットを設けてコイルを取付し、発生した磁場を通す。	鋼板製により绝缘破壊の可能性があるため、詳細に評価する。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
軸	自荷側へトルクを伝達する。	フレーム	外周にスロットを設けて回転子バーを取付し、発生した磁場を通す。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否	軸	自荷側へトルクを伝達する。	フレーム	外周にスロットを設けて回転子バーを取付し、発生した磁場を通す。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
	回転子	フレーム	二次電流を流し、トルクを発生させる。	金属材であり、蒸気条件下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否		回転子	フレーム	二次電流を流し、トルクを発生させる。	金属材であり、蒸気条件下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
ファン	モータ回転子直結の風冷ファン	フレーム	モータ回転子直結の風冷ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否	ファン	モータ回転子直結の風冷ファン	フレーム	モータ回転子直結の風冷ファンにより、モータ本体へ送風する。	鋼板製であり、蒸気条件下においても機能を維持す る。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
	軸受部	フレーム	軸受での摩耗損失を低減させる。	鋼板製により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	蒸気条件下における機能維持	温度	否		回転子	フレーム	軸受での摩耗損失を低減させる。	鋼板製により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	蒸気条件下における機能維持	温度	否
別表1 モータの評価対象部位				別表1 モータの評価対象部位				別表1 モータの評価対象部位				別表1 モータの評価対象部位			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由		
							別表2 固定子コイルの評価結果							別表2 固定子コイルの評価結果							【大飯】		
号炉	名称	絶縁種別	絶縁温度 (解析値) [℃]	通電による温度上昇 (評価に用いる値) [℃] ^{※1}	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{※2}	判定															【大飯】	
								-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か・?		-	(A)	(B)	(C)+(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D) か・?			
大飯3号炉	燃料取扱用水ポンプ	B種	82	80	162	215	○								丸でんポンプモータ	F種	53	100	153	250	○		【設計方針の相違】
	中央制御室換気扇	B種	96	80	175	215	○								使用済燃料ビットポンプモータ	F種	51	100	151	250	○		・プラント設計の相違
	中央制御室空調ファン	H種	102	125	227	285	○								安全隔壁用排気扇	F種	77	100	177	250	○		・電気ヒータの送風機モータについても評価対象とした
	非常用排気扇	H種	102	125	227	285	○								ほう離ポンプモータ	F種	58	100	158	250	○		
	非常用排気扇非常用排気扇	F種	98	100	198	250	○								蓄電池充排気ファンモータ	F種	80	100	180	250	○		
	安全機械隔壁空調ファン	H種	96	125	220	285	○								中央制御室給気ファンモータ	F種	80	100	180	250	○		
	アニュラス空気净化ファン	H種	96	125	220	285	○								中央制御室換気ファンモータ	F種	90	100	190	250	○		
	燃料取扱用木ポンプ	B種	81	80	161	215	○								燃料取扱用ポンプモータ	F種	81	100	181	250	○		
大飯4号炉	中央制御室換気扇	B種	96	80	175	215	○								アニュラス空気净化ファンモータ	F種	78	100	178	250	○		【設計方針の相違】
	中央制御室空調ファン	H種	96	125	220	285	○								中央制御室非常用排氣ファンモータ	F種	90	100	190	250	○		・F種のモータはメーカの試験により絶縁性能が確認されている短時間耐熱温度を記載しているが、電気ヒータ送風機モータは単体でのメーカ試験を実施していないことから、保守的にH種の耐熱クラスの温度により評価を実施した。
	中央制御室排気扇	H種	96	125	220	285	○								非常用排氣ファンモータ	H種	77	30	167	180 ^{※3}	○		
	安全機械隔壁排気扇	F種	88	100	188	250	○																
	アニュラス空気净化ファン	H種	96	125	220	285	○																
	アニュラス空気净化ファン	H種	96	125	220	285	○																
	アニュラス空気净化ファン	H種	96	125	220	285	○																
	アニュラス空気净化ファン	H種	96	125	220	285	○																

※1 通電による温度上昇は設計上の温度上昇限度値。

※2 許容値は、メーカーの試験により絶縁性能が確認されている短時間耐熱温度。

※1 通電による温度上昇は設計上の温度上昇限度値。

※2 許容値はメーカーの試験により絶縁性能が確認されている短時間耐熱温度。

※3 JIS C 4003 にて規定された耐熱クラスによる温度。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由												
																					別表3 軸受の評価結果												
名称		軸受種別	環境温度 (解析値) [℃]	算出しによる温度上昇 (実測値) [℃]	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{a)}															別表3 軸受の評価結果												
大飯3号炉	-	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C)≤(D)か?															別表3 軸受の評価結果												
	燃料取扱用ポンプ	軸がり軸受	82	42	124	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	中央制御室排気ファン	軸がり軸受	95	36	131	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	ガス交換室空調ファン	軸がり軸受	102	28	130	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	中央制御室非常用排風ファン	軸がり軸受	102	44	146	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	安全機能開閉器室空調ファン	軸がり軸受	98	23	121	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	アニウムス空気淨化ファン	軸がり軸受	95	22	117	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	燃料取扱用ポンプ	軸がり軸受	81	42	123	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	中央制御室排気ファン	軸がり軸受	95	36	131	150	○													別表3 軸受の評価結果													
大飯4号炉	中央制御室空調ファン	軸がり軸受	95	28	123	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	中央制御室非常用排風ファン	軸がり軸受	95	58	150	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	安全機能開閉器室空調ファン	軸がり軸受	88	23	111	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	アニウムス空気淨化化ファン	軸がり軸受	95	22	117	150	○													別表3 軸受の評価結果													
	燃料取扱用ポンプモータ	軸がり軸受	81	42	123	150	○													別表3 軸受の評価結果													
※1 許容値は、基本定格荷重を支持して定格寿命まで使用できるメーカー設計値。																																	
※1 許容値は、基本定格荷重を支持して定格寿命まで使用できるメーカー設計値。																																	
※2 保守的な設計値であり実測値は本値以下。																																	
【大飯】																																	
【大飯】																																	
設計方針の相違																																	
・プラント設計の相違																																	
・電気ヒータの送風機モータについても評価対象とした																																	
【大飯】																																	
設計方針の相違																																	
電気ヒータ送風機モータは単体でのメーカ試験を実施していないことから、保守的に設計値により評価を実施した。																																	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

別表4

潤滑油、グリスの評価結果

潤滑油、グリスの評価結果

号炉	名称	種別	燃焼温度 (解析値)	摩擦による温度上昇 (実測値)	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{a)}	判定
			(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D)か?
大飯3号炉	燃料取替用水ポンプ	グリス	82	42	124	180	○
	中央制御室循環ファン	グリス	95	36	131	180	○
	中央制御室空調ファン	グリス	102	28	130	210	○
	中央制御室非常用換気ファン	グリス	102	55	157	210	○
	安全機能閉鎖器室空調ファン	グリス	98	23	121	180	○
	アニオラス空気冷化ファン	グリス	96	22	117	230	○
	燃料取替用水ポンプ	グリス	81	42	123	180	○
	中央制御室循環ファン	グリス	95	36	131	180	○
	中央制御室空調ファン	グリス	95	28	123	210	○
	中央制御室非常用換気ファン	グリス	96	55	150	210	○
大飯4号炉	安全機能閉鎖器室空調ファン	グリス	88	23	111	180	○
	アニオラス空気冷化ファン	グリス	95	22	117	230	○

別表4

潤滑油、グリスの評価結果

名称	種別	燃焼温度 (解析値)	摩擦による 温度上昇 (実測値)	評価温度 [℃]	許容温度 [℃] ^{a)}	判定
		(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(C) ≤ (D)か?
光てんがんブモータ	潤滑油	53	40.3	93.3	150	○
使用済燃料ビットポンプモータ	グリス	51	48	99	185	○
安全機能閉鎖器室結気ファンモータ	グリス	77	49	126	185	○
ほうねんポンプモータ	グリス	68	48	106	185	○
蓄電池充排气ファンモータ	グリス	80	46	126	185	○
中央制御室給気ファンモータ	グリス	80	40.5	120.5	185	○
中央制御室循環ファンモータ	グリス	90	43.5	133.5	185	○
燃料取替用水ポンプモータ	グリス	81	50.5	131.5	185	○
アニオラス空気浄化ファンモータ	グリス	78	44	122	185	○
中央制御室非常用換気ファンモータ	グリス	90	46	136	185	○
非管理区域空気調和機械室電気ヒーター送風機モータ	グリス	77	40.62	117	150	○

※1 許容温度の考えは以下のとおり。

潤滑油：短時間劣化を生じないことが試験で確認されている温度。

グリス：粘性を維持できる（グリスが流動状態とならない）温度。

※1 訸容温度の考えは以下のとおり。

潤滑油：短時間劣化を生じないことが試験で確認されている温度。

グリス：粘性を維持できる（グリスが流動状態とならない）温度。

※2 保守的な設計値であり実測値は本値以下。

【大飯】

設計方針の相違

- ・プラント設計の相違
- ・電気ヒータの送風機モータについても評価対象とした

【大飯】

設計方針の相違

- 電気ヒータ送風機モータは単体でのメーカ試験を実施していないことから、保守的に設計値により評価を実施した。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>4-14 メタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について</p> <p>防護対象設備である電気品については、設備本体の健全性だけでなく、電源を供給する開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等)及び電路であるケーブルも含めて健全性を確認している。具体的には以下のとおりである。</p> <p>1. 開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等) 設置場所は、安全補機開閉器室であり、蒸気配管のないことを確認している。また、安全補機開閉器室は他の区画と区画分離されていることから、他の区画において発生した蒸気による影響はない。</p> <p>2. ケーブル ケーブルについては、複数の区画を経由することから、蒸気影響を想定した評価を実施している。具体的には、120°Cの蒸気影響環境下においても健全性が確保されることを、試験において確認している。 ケーブルの耐蒸気性能試験の概要を以降に示す。</p> <p>(1) 試験内容 ケーブル及びケーブル接続部を120°Cの蒸気環境(120°C 40分+100°C 20分)に晒し、問題なく通電できることを確認する。</p>  <p>図1 供試体写真</p>		<p>V. メタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について</p> <p>防護対象設備である電気品については、設備本体の健全性だけでなく、電源を供給する開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等)及び電路であるケーブルも含めて健全性を確認している。具体的には以下のとおりである。</p> <p>1. 開閉器類(メタルクラッドスイッチギヤ等) 設置場所は、安全補機開閉器室であり、蒸気配管のないことを確認している。また、安全補機開閉器室は他の区画と区画分離されていることから、他の区画において発生した蒸気による影響はない。</p> <p>2. ケーブル ケーブルについては、複数の区画を経由することから、蒸気影響を想定した評価を実施している。具体的には、120°Cの蒸気影響環境下においても健全性が確保されることを、試験において確認している。 ケーブルの耐蒸気性能試験の概要を以降に示す。</p> <p>(1) 試験内容 ケーブル及びケーブル接続部を120°Cの蒸気環境(120°C 40分+100°C 20分)に晒し、問題なく通電できることを確認する。</p>  <p>図1 供試体写真</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 濫水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図 2 試験プロファイル(▲は絶縁抵抗測定)		 図 2 試験プロファイル(▲は絶縁抵抗測定)	

(2)試験結果

試験中は連続通電し、短絡及び地絡のないことを確認した。

また、試験開始直後、5分後、10分後、20分後、40分後、60分後に絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁低下がないことを確認した。

(測定値はすべて 100MΩ以上であった。)

(2) 試験結果

試験中は連続通電し、短絡及び地絡のないことを確認した。

また、試験開始直後、5分後、10分後、20分後、40分後、60分後に絶縁抵抗測定を実施し、有意な絶縁低下がないことを確認した。

(測定値はすべて 100MΩ以上であった。)

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯】(再掲)まとめ資料 p.2-9-別1補-306 (抜粋)</p> <p>4-13 モータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p> <pre> graph TD A[蒸気影響評価対象のモータ] --> B{各構成部品が蒸気影響を受けるか？} B -- No --> C[評価対象外] B -- Yes --> D[各評価対象部位ごとに蒸気条件以下の環境で評価値を設定（別表1）] D --> E{環境条件を考慮した評価値が設計上の許容値を下回るか？（別表2～4）} E -- No --> F[蒸気影響なし] E -- Yes --> G[蒸気影響あり（対策が必要）] </pre> <p>図1 モータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. モータの評価対象部位</p> <p>モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。</p> <p>4. 評価結果</p> <p>(1) 固定子コイル 蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。 各モータの評価結果は別表2のとおりである。</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>VI. 電気ヒータの耐蒸気性能評価について</p> <p>防護対象設備のうち非管理区域空調機械室電気ヒータ（以下、「電気ヒータ」という）については、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。</p> <p>1. 評価フロー</p> <p>電気ヒータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。</p> <pre> graph TD A[蒸気影響評価対象の電気ヒータ] --> B{各構成部品が蒸気影響を受けるか？（別表1）} B -- No --> C[評価対象外] B -- Yes --> D[各評価対象部位ごとに蒸気条件以下の環境で評価値を設定（別表1）] D --> E{環境条件を考慮した評価値が設計上の許容値を下回るか？} E -- No --> F[蒸気影響あり（対策が必要）] E -- Yes --> G[蒸気影響なし] </pre> <p>図1 電気ヒータの耐蒸気性能評価フロー</p> <p>2. 電気ヒータの評価対象部位</p> <p>電気ヒータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、端子台及び送風機モータである。</p> <p>3. 評価結果</p> <p>(1) 端子台 「II. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果」の中継端子箱と同様な構成部品のため、本試験結果で問題ないことを確認した。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p> <p>泊の非管理区域空調機械室電気ヒータについては、外形寸法の大きさから蒸気暴露試験による確認が困難であったため、構成部品の各々に対して試験及び机上評価を行い、耐蒸気性能を有していることを確認した。(大飯のモータ机上評価の記載と比較する)</p> <p>【大飯】 設計方針の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																														
【大飯】(再掲)まとめ資料 p.2-9-別1補-307 (抜粋) (2)軸受 <p>蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。</p> <p>各モータの評価結果は別表3のとおりである。</p> (3)潤滑油、グリス <p>蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。</p> <p>各モータの評価結果は別表4のとおりである。</p> <p>以上の評価により、評価対象のすべてのモータについて、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。</p>		<p>(2)送風機モータ</p> <p>「IV. モータの耐蒸気性能評価について」にて固定子コイル、軸受、グリスに対して評価を実施した結果、蒸気環境下における温度に、通電や摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。</p> <p>上記の評価により、送風機モータの耐蒸気性能は確認できたものの、電気ヒータの構成部品のうち送風機モータのみ蒸気暴露試験による健全性を確認していないことを踏まえ、更なる信頼性確保の観点で送風機モータに対して蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験を行うこととした。試験結果を参考資料に示す。</p> <p>以上の評価により、評価対象の電気ヒータについて、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。</p>	【大飯】 <u>設計方針の相違</u> <u>構成部品の相違</u> 【大飯】 <u>記載方針の相違</u>																																																																														
<p>別表1 モータの評価対象部位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>構成部品</th> <th>機能</th> <th>蒸気条件下における機能維持</th> <th>詳細評価 要否</th> </tr> <tr> <th>大分類</th> <th>小分類</th> <th>評価基準</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">固定子</td> <td>フレーム</td> <td>電動機の外殻を構成し、構造上の強度を持つ。</td> <td>温度 否</td> </tr> <tr> <td>珪素鋼板</td> <td>内側にスロットを設けてコイルを収納し、発生した熱を吸収する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>固定子コイル</td> <td>電流を流すことで磁場を発生させる。対地間及び相間に必要な絕縁性能を持つ。</td> <td>温度 要 熱的影響により絶縁破壊の可能性があるため、詳細に評価する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">回転子</td> <td>軸</td> <td>負荷側へトルクを伝達する。</td> <td>温度 否</td> </tr> <tr> <td>珪素鋼板</td> <td>外側にスロットを設けて開閉子バーを収納し、発生した熱を吸収する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>回転子バー</td> <td>二次電流を流し、トルクを発生させる。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ファン</td> <td>モータ回転子直結の風冷ファンによる。モータ本体へ必要とする。</td> <td>板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 湿度 否</td> </tr> <tr> <td>軸受部</td> <td>回転子の荷重を支持する。</td> <td>熱的影響により荷重支承性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。</td> <td>温度 要 密封されており、温度影響はない。</td> </tr> <tr> <td>潤滑油、グリス</td> <td>軸受での摩擦損失を減らさせる。</td> <td>熱的影響により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。</td> <td>温度 要 密封されており、温度影響はない。</td> </tr> </tbody> </table>	構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否	大分類	小分類	評価基準		固定子	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	温度 否	珪素鋼板	内側にスロットを設けてコイルを収納し、発生した熱を吸収する。	温度 否 湿度 否	固定子コイル	電流を流すことで磁場を発生させる。対地間及び相間に必要な絕縁性能を持つ。	温度 要 熱的影響により絶縁破壊の可能性があるため、詳細に評価する。	回転子	軸	負荷側へトルクを伝達する。	温度 否	珪素鋼板	外側にスロットを設けて開閉子バーを収納し、発生した熱を吸収する。	温度 否 湿度 否	回転子バー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	温度 否 湿度 否	ファン	モータ回転子直結の風冷ファンによる。モータ本体へ必要とする。	板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否	軸受部	回転子の荷重を支持する。	熱的影響により荷重支承性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	温度 要 密封されており、温度影響はない。	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を減らさせる。	熱的影響により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	温度 要 密封されており、温度影響はない。	<p>別表1 電気ヒータの評価対象部位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>構成部品</th> <th>機能</th> <th>蒸気条件下における機能維持</th> <th>詳細評価 要否</th> </tr> <tr> <th>大分類</th> <th>小分類</th> <th>評価基準</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">中継端子箱</td> <td rowspan="2">端子台</td> <td rowspan="2">通電する機能。</td> <td>短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認する。</td> </tr> <tr> <td>温度 要</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ケーシング</td> <td rowspan="2">架台</td> <td rowspan="2">電気ヒータの外殻を構成し、構造上の強度を持つ。</td> <td>温度 否 金属性（炭素鋼）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。</td> </tr> <tr> <td>温度 否</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td>—</td> <td>温度により発熱する機能。</td> <td>温度 否 金属製（ステンレス）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ヒータ</td> <td rowspan="2">—</td> <td rowspan="2">温度による接点開閉動作を行い、過加熱を防止する。</td> <td>温度 否 温度 否</td> </tr> <tr> <td>温度 否</td> </tr> <tr> <td>バイメタルサーモ</td> <td>—</td> <td>・金属製（バイメタル）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。 ・シリコンゴム製であり十分に耐熱性があるため、蒸気環境下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 温度 否</td> </tr> <tr> <td>絶縁ブッシュ</td> <td>—</td> <td>シリコンゴム製であり十分に耐熱性があるため、蒸気環境下においても機能を維持する。</td> <td>温度 否 温度 否</td> </tr> <tr> <td>送風機モータ</td> <td>—</td> <td>「IV. モータの耐蒸気性能評価について」参照。 (蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験の結果は参考資料参照)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否	大分類	小分類	評価基準		中継端子箱	端子台	通電する機能。	短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認する。	温度 要	ケーシング	架台	電気ヒータの外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	温度 否 金属性（炭素鋼）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否	ケース	—	温度により発熱する機能。	温度 否 金属製（ステンレス）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。	ヒータ	—	温度による接点開閉動作を行い、過加熱を防止する。	温度 否 温度 否	温度 否	バイメタルサーモ	—	・金属製（バイメタル）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。 ・シリコンゴム製であり十分に耐熱性があるため、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 温度 否	絶縁ブッシュ	—	シリコンゴム製であり十分に耐熱性があるため、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 温度 否	送風機モータ	—	「IV. モータの耐蒸気性能評価について」参照。 (蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験の結果は参考資料参照)		【大飯】 <u>設計方針の相違</u> <u>構成部品の相違</u>
構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否																																																																														
大分類	小分類	評価基準																																																																															
固定子	フレーム	電動機の外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	温度 否																																																																														
	珪素鋼板	内側にスロットを設けてコイルを収納し、発生した熱を吸収する。	温度 否 湿度 否																																																																														
	固定子コイル	電流を流すことで磁場を発生させる。対地間及び相間に必要な絕縁性能を持つ。	温度 要 熱的影響により絶縁破壊の可能性があるため、詳細に評価する。																																																																														
回転子	軸	負荷側へトルクを伝達する。	温度 否																																																																														
	珪素鋼板	外側にスロットを設けて開閉子バーを収納し、発生した熱を吸収する。	温度 否 湿度 否																																																																														
	回転子バー	二次電流を流し、トルクを発生させる。	温度 否 湿度 否																																																																														
ファン	モータ回転子直結の風冷ファンによる。モータ本体へ必要とする。	板製であり、蒸気条件下においても機能を維持する。	温度 否 湿度 否																																																																														
	軸受部	回転子の荷重を支持する。	熱的影響により荷重支承性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	温度 要 密封されており、温度影響はない。																																																																													
	潤滑油、グリス	軸受での摩擦損失を減らさせる。	熱的影響により潤滑性能を損なう可能性があるため、詳細に評価する。	温度 要 密封されており、温度影響はない。																																																																													
構成部品	機能	蒸気条件下における機能維持	詳細評価 要否																																																																														
大分類	小分類	評価基準																																																																															
中継端子箱	端子台	通電する機能。	短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認する。																																																																														
			温度 要																																																																														
ケーシング	架台	電気ヒータの外殻を構成し、構造上の強度を持つ。	温度 否 金属性（炭素鋼）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。																																																																														
			温度 否																																																																														
	ケース	—	温度により発熱する機能。	温度 否 金属製（ステンレス）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。																																																																													
ヒータ	—	温度による接点開閉動作を行い、過加熱を防止する。	温度 否 温度 否																																																																														
			温度 否																																																																														
	バイメタルサーモ	—	・金属製（バイメタル）であり、蒸気環境下においても機能を維持する。 ・シリコンゴム製であり十分に耐熱性があるため、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 温度 否																																																																													
絶縁ブッシュ	—	シリコンゴム製であり十分に耐熱性があるため、蒸気環境下においても機能を維持する。	温度 否 温度 否																																																																														
送風機モータ	—	「IV. モータの耐蒸気性能評価について」参照。 (蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験の結果は参考資料参照)																																																																															
		<small>※ 防護対象設備「3A～D～非管轄区域空調機器室電気ヒータ出口空気温度（2）」と同一である。</small>																																																																															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯】(再掲)まとめ資料 p.2-9-別1-285(抜粋)</p> <p>別紙5</p> <p>防護対象設備の耐蒸気性能について</p> <p>電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」での評価及び一部の設備については机上で評価を実施した。</p> <p>以下にその概要を示す。</p> <p>1. 耐蒸気性能試験</p> <p>(1) 試験対象設備</p> <p>試験対象設備は、蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出した。</p>	<p>参考資料</p> <p>送風機モータの蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験について</p> <p>防護対象設備のうち非管理区域空調機械室電気ヒータ（以下、「電気ヒーター」という）は、机上評価にて蒸気環境下においても機能維持できることを確認している。</p> <p>電気ヒーターの机上評価では、構成部品ごとに健全性を確認したが、構成部品のうち詳細評価が必要な送風機モータについては、他のモータ同様、机上評価において耐蒸気性能を有しており健全性に問題はないことを確認したものの、実際の蒸気に曝露する試験を行っていないため、蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験を行って健全性確認を実施し、その後、電気ヒーターを動作させて機能維持できることを確認した。</p> <p>1. 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験</p> <p>(1) 試験対象設備</p> <p>試験対象設備は、3A-非管理区域空調機械室電気ヒータとし、直接噴射箇所を電気ヒーターに内蔵されている送風機モータとした。</p>	<p>参考資料</p> <p>送風機モータの蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験について</p> <p>防護対象設備のうち非管理区域空調機械室電気ヒータ（以下、「電気ヒーター」という）は、机上評価にて蒸気環境下においても機能維持できることを確認している。</p> <p>電気ヒーターの机上評価では、構成部品ごとに健全性を確認したが、構成部品のうち詳細評価が必要な送風機モータについては、他のモータ同様、机上評価において耐蒸気性能を有しており健全性に問題はないことを確認したものの、実際の蒸気に曝露する試験を行っていないため、蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験を行って健全性確認を実施し、その後、電気ヒーターを動作させて機能維持できることを確認した。</p> <p>1. 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験</p> <p>(1) 試験対象設備</p> <p>試験対象設備は、3A-非管理区域空調機械室電気ヒータとし、直接噴射箇所を電気ヒーターに内蔵されている送風機モータとした。</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯は蒸気暴露試験（供試体を圧力釜に入れて供試体全体に蒸気を噴霧し健全性を確認）を実施し、機能維持を確認している。泊の電気ヒーターは外形寸法が大きく、暴露試験装置の制約から大飯と同様な蒸気暴露試験を実施することが困難であるため、大飯のモータ机上評価同様、構成部品ごとに机上評価を行い、耐蒸気性能を有していることを確認した。机上評価において電気ヒーターの送風機モータのみ暴露試験による健全性を確認していないため、実機の送風機モータを用いて蒸気の直接噴射による耐性確認（供試体を圧力釜などに入れず高温蒸気を直接噴射して健全性を確認）を行うこととした。詳細設計段階では、送風機モータの蒸気暴露試験について、設計の妥当性を示す。</p> <p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯は防護対象設備と同種の供試体に対し試験を実施しているが、泊は実機に対して試験を実施した。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯】(再掲)まとめ資料 p.2-9-別1-285 (抜粋)</p> <p>(2)試験方法</p> <p>防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで防護対象設備（供試体）を蒸気に曝露させ、機能維持することを確認した。</p>  <p>図1 試験温度プロファイル</p> <p>【大飯】 【記載方針の相違】</p> <p>【大飯】 【設計方針の相違】</p> <p>【大飯】 【記載方針の相違】 試験温度プロファイルの考え方の記載箇所の相違</p>		<p>(2) 試験方法</p> <p>防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで電気ヒータの送風機モータに蒸気を当てたのちに健全性確認を実施した。その後、電気ヒータを動作させて機能維持できることを確認した。なお、試験温度プロファイルの考え方は「1. 耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について」の「1. 耐蒸気性能試験 (2) 試験方法」と同様である。</p>  <p>図1 試験温度プロファイル</p> <p>【大飯】 【記載方針の相違】</p> <p>【大飯】 【設計方針の相違】</p> <p>【大飯】 【記載方針の相違】 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験の写真は図3に掲載</p>	<p>【大飯】 【記載方針の相違】</p> <p>【大飯】 【設計方針の相違】</p> <p>【大飯】 【記載方針の相違】</p>



図2 蒸気曝露試験装置

-プロファイルの考え方
 防護対象設備の存在する区画の温度を、防護カバー、温度検知、自動隔離等を考慮して解析し、その解析結果に一定程度の余裕を見込んだ120°Cで試験を実施した。蒸気の曝露継続時間については手動隔離も想定し40分とした。また、隔離後の温度低下についても考慮し、100°C 20分の条件を加えた。





図2 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験イメージ図

【大飯】
【記載方針の相違】

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由															
<p>【大飯】(再掲)まとめ資料 p.2-9-別1補-284(抜粋)</p> <p>4-11 耐蒸気性能試験の概要</p> <p>(14)高圧ケーブル接続部</p> <p>高圧ケーブル(接続部)を 120°C の蒸気環境(120°C40 分 +100°C 20 分)に晒す。</p> <p>試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。</p> <p> 供試体写真</p> <p> 絶縁抵抗を測定 壓力 (MPa)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験中</td> <td>絶縁抵抗を測定し、健全であることを確認する。</td> <td>良</td> </tr> <tr> <td>試験後</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>図 14 耐蒸気性能試験結果(高圧ケーブル接続部)</p>		内容	結果	試験中	絶縁抵抗を測定し、健全であることを確認する。	良	試験後	同上			<p>蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験装置を用いた試験方法は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電気ヒータの中で蒸気の影響を受けやすい構成部品(送風機モータ)を抽出 蒸気暴露試験装置は、試験体全体を覆って蒸気暴露するよう考慮 蒸気の噴射位置は、高エネルギー配管破損想定箇所と電気ヒータ間で一番近接している距離よりも更に近づけた状態として保守性を考慮 送風機モータの反負荷側に蒸気を直接噴射し、蒸気曝露後に絶縁抵抗の測定や電気ヒータそのものの実動作により健全性を確認 <p>(3) 送風機モータの蒸気暴露試験</p> <p>送風機モータに蒸気を直接噴射させ、送風機モータ表面温度が 120°C となる環境(120°C40 分 +100°C20 分)に晒す。</p> <p>試験後、送風機モータの絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。あわせて、その後に実際に電気ヒータを動作させて、正常に動作することを確認する。</p> <p> 電気ヒータ及び送風機モータ写真</p> <p> 絶縁抵抗 測定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>内容</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験後*</td> <td>絶縁抵抗を測定し、健全であることを確認する。 電気ヒータを動作させ、正常に動作することを確認する。</td> <td>良</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 電気ヒータは試験中の健全性を確認せず、試験後確認としている。これは、電気ヒータが通常 10°C で動作、20°C で動作オフとなるため、電気ヒータ近傍で蒸気噴出した場合、電気ヒータはオフとなり、室温を維持するための機能が必要ない状態になるためである。電気ヒータは周辺温度が低下し 10°C 以下になった場合に室温を維持するための機能が必要となることから、試験後に通電して正常に動作すれば健全性に問題はない。</p> <p>図 3 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験結果</p>		内容	結果	試験後*	絶縁抵抗を測定し、健全であることを確認する。 電気ヒータを動作させ、正常に動作することを確認する。	良	<p>【大飯】 記載方針の相違 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験の試験方法の記載の充実</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 ・対象設備の相違 ・大飯は供試体に対し全体を蒸気曝露しているが、泊は健全性を確認したい送風機モータに直接蒸気を当てている。 ・送風機モータの健全性が確認し問題なければ、電気ヒータそのものが動作するか確認を行って機能維持を確認している。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 蒸気の直接噴射による蒸気暴露試験中に絶縁抵抗測定、実動作による健全性を確認できないため、試験後の確認のみで健全性に問題はないことを記載</p>
	内容	結果																
試験中	絶縁抵抗を測定し、健全であることを確認する。	良																
試験後	同上																	
	内容	結果																
試験後*	絶縁抵抗を測定し、健全であることを確認する。 電気ヒータを動作させ、正常に動作することを確認する。	良																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料22)

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
<p>【大飯】(再掲) まとめ資料 p.2-9-別1-286 (抜粋)</p> <p>(2) 試験結果 表1の通り、すべての試験対象設備について、120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。</p> <p>表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防護対象設備</th><th>試験結果</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動弁 モータ及び駆動装置</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>リミットスイッチ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>電動弁 真止弁</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>ダイヤフラム</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>ダンバセベレーダ ボリューム</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>ダンバー ホジションスイッチ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>電動弁 真止弁</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>伝送路 流量計 温度ゲージ</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>機械部 スイッチ、表示灯、電子回路</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>モータケーブル接続部 ブルブル接続部 吐糞管子管</td><td>○</td><td></td></tr> <tr> <td>中核堆子管</td><td>○</td><td></td></tr> </tbody> </table>	防護対象設備	試験結果	備考	電動弁 モータ及び駆動装置	○		リミットスイッチ	○		電動弁 真止弁	○		ダイヤフラム	○		ダンバセベレーダ ボリューム	○		ダンバー ホジションスイッチ	○		電動弁 真止弁	○		伝送路 流量計 温度ゲージ	○		機械部 スイッチ、表示灯、電子回路	○		モータケーブル接続部 ブルブル接続部 吐糞管子管	○		中核堆子管	○			<p>(4) 試験結果 送風機モータは120°Cの耐蒸気性能を有することを確認した。 また、電気ヒーターについては機能維持できることを確認した。</p>	<p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u></p>
防護対象設備	試験結果	備考																																					
電動弁 モータ及び駆動装置	○																																						
リミットスイッチ	○																																						
電動弁 真止弁	○																																						
ダイヤフラム	○																																						
ダンバセベレーダ ボリューム	○																																						
ダンバー ホジションスイッチ	○																																						
電動弁 真止弁	○																																						
伝送路 流量計 温度ゲージ	○																																						
機械部 スイッチ、表示灯、電子回路	○																																						
モータケーブル接続部 ブルブル接続部 吐糞管子管	○																																						
中核堆子管	○																																						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料23)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
補足資料		補足説明資料23	<p>【女川・大飯】 <u>記載方針の相違</u> 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p>
<p>4-6 配管破損箇所と防護対象設備との位置関係による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、破損箇所から蒸気は解析区画内に均一に広がり、同一解析区画内での任意の位置における温度は平均になるとしている。</p> <p>一方、実際には配管破損位置からごく近傍は漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響が考えられるため、本資料では、想定破損における蒸気影響評価にて評価対象としている高エネルギー配管（抽出配管、補助蒸気供給配管、蒸気発生器プローダウンサンプル配管）と防護対象設備との位置関係を確認した。その結果を表1に示す。</p>	<p>配管破損箇所と防護対象設備との位置関係による影響について</p> <p>GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、破損箇所から蒸気は解析区画内に均一に広がり、同一解析区画内での任意の位置における温度は平均になるとしている。</p> <p>一方、実際には配管破損位置からごく近傍は漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響が考えられるため、本資料では、想定破損における蒸気影響評価にて評価対象としている高エネルギー配管（抽出配管、補助蒸気系配管）と防護対象設備との位置関係を確認した。</p>	<p>【大飯】 <u>設備名称の相違</u> 【大飯】 <u>設計方針の相違</u> 泊では蒸気発生器プローダウン系（主蒸気管室外）、主蒸気系（主蒸気管室外）は応力評価により破損しない設計とする。</p> <p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u> 泊では、配管と防護対象設備の距離は、後掲の表2で具体的な設備名称とともにすべて示す。</p>	

表1 蒸気評価配管と配管最近傍の防護対象設備との距離

対象配管	配管径	破損形態	防護対象設備との距離
抽出配管	3/4B	完全全周破断	3 m 以上
	2B	完全全周破断	1 m 以上
	3B	完全全周破断	3 m 以上
補助蒸気供給配管	1/2B	完全全周破断	3 m 以上
	3/4B	完全全周破断	1 m 以上
	1B	完全全周破断	0.15 m 以上
	1 1/4B	1/4Dt 貫通クラック	3 m 以上
	1 1/2B	完全全周破断*	3 m 以上
	1/4Dt	貫通クラック	1 m 以上
	2B	1/4Dt 貫通クラック	2 m 以上
	2 1/2B	1/4Dt 貫通クラック	3 m 以上
	3B	1/4Dt 貫通クラック	3 m 以上
	4B	1/4Dt 貫通クラック	1 m 以上
蒸気発生器プローダウンサンプル配管	3/800	完全全周破断	2 m 以上
	3/4B	完全全周破断	3 m 以上



※1 ターミナルエンド部のみ

次に、漏えい蒸気の直接噴射による影響を評価するため、噴流工学における乱流／軸対称円形噴流のフローモデルを参考に、配管破損位置からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係を算出した。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料23)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>具体的には、図1のように蒸気が配管破損口から10°の拡がり角度をもって円錐状に噴出するものとし、配管破損口からの距離における衝突荷重に対応する飽和温度を算出した。また、保守的に蒸気漏えい時の配管から放出されるエネルギーが周囲空気の界面でも減衰せずに伝播することとした。その結果を表2、3に示す。</p> <p>なお、この手法は、蒸気が漏えい箇所から離れるにつれ冷えることによる凝縮、又はサブクール水が大気圧下へ漏えいする際の蒸発といった事象を含む場合に対しても問題なく使用できることから、単相、二相流に関係なく評価ができる。</p>  <p>図1 直接噴射による影響評価図</p>		<p>具体的には、図1のように蒸気が配管破損口から10°の拡がり角度をもって円錐状に噴出するものとし、配管破損口からの距離における衝突荷重に対応する飽和温度を算出した。また、保守的に蒸気漏えい時の配管から放出されるエネルギーが周囲空気の界面でも減衰せずに伝播することとした。その結果を表1に示す。</p> <p>なお、この手法は、蒸気が漏えい箇所から離れるにつれ冷えることによる凝縮、又はサブクール水が大気圧下へ漏えいする際の蒸発といった事象を含む場合に対しても問題なく使用できることから、単相、二相流に関係なく評価ができる。</p>  <p>図1 直接噴射による影響評価図</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊では、後掲の表2で具体的な設備名称とともに衝突荷重に対応する飽和温度と環境温度の許容値をすべて示す。</p>

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料23）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所 2号炉

泊発電所 3号炉

相違理由

表2 配管破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係

表3 1B 補助蒸気供給配管破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係（破損形状：完全周全破断）

離隔(m)	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
荷重(MPa)	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
温度(℃)①	125	123	122	120	119	118	116	115	114	113

※1 温度は荷重に対する飽和温度とした

※2 黄色枠 [] は、表1の防護対象設備との距離列に記載の距離における
突荷重と蒸気温度

※1 湿度は厳重に対する飽和湿度とした

*2 黄色枠_____は、表1の防護対象設備との距離列に記載の距離における衝突荷重と蒸気温度

表1 配管破損箇所からの距離と衝突荷重及び蒸気温度の関係

対象 配管	配管径	被損形態	離隔距離 0m		離隔距離 1m		離隔距離 2m		離隔距離 3m	
			荷重 ⁽¹⁾ (MPa)	温度 ⁽²⁾ (℃)	荷重 (MPa)	温度 ⁽²⁾ (℃)	荷重 (MPa)	温度 ⁽²⁾ (℃)	荷重 (MPa)	温度 ⁽²⁾ (℃)
抽出 配管	3/4#B	完全全周破断	2.40	146	0.009	103	0.002	101	0.001	100
	2B	完全全周破断	2.40	146	0.036	109	0.011	103	0.005	100
	3B	完全全周破断	2.40	146	0.084	118	0.025	107	0.012	100
補助蒸氣 系 配管	3/4#B	完全全周破断	0.69	170	0.002	101	0.001	101	0.000	100
	1B	完全全周破断	0.69	170	0.004	102	0.001	101	0.000	100
	1-1/2B	完全全周破断	0.69	170	0.008	103	0.002	101	0.001	100
主 配管	1-1/2	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.000	100	0.000	100	0.000	100
	2B	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.000	100	0.000	100	0.000	100
	2-1/2B	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.001	101	0.000	100	0.000	100
	3B	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.001	101	0.000	100	0.000	100
	4B	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.001	101	0.000	100	0.000	100
	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.002	101	0.000	100	0.000	100	
	8B	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.003	101	0.001	101	0.000	100
	1/4DN 貧困クラック ⁽³⁾	0.69	170	0.003	101	0.001	101	0.000	100	

*1 荷重と温度は、系統の内圧及び温度とした。

*2 溫度は荷重に対する飽和温度とした

*63 赤色枠 は、系統内で最も厳しくなる評価条件

【大觀】

記載方針の相違

泊では、後掲の表2で具体的な設備名称とともに衝突荷重に対応する飽和温度と環境温度の許容値をすべて示す。

【大師

設計方針の方針

大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では、最も評価条件が厳しくなる配管径での温度や圧力を代表させて直接噴射による影響を評価する。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料23)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																
表2 直接噴射による影響の評価結果一覧表 (1/2)																																																																																																																																																																																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対象配管</th><th>吸排区画</th><th>防護対象設備名</th><th>機器番号</th><th>離隔距離</th><th>荷重(MPa)</th><th>温度(℃)</th><th>建設済の環境温度(℃)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">抽出配管</td><td rowspan="3">CF-31</td><td>3-充てんライシンC/V外側止め弁</td><td>3V-CS-175</td><td>3.5m</td><td>0.009</td><td>102</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-充てんライシンC/V外側隔壁弁</td><td>3V-CS-177</td><td>1.9m</td><td>0.028</td><td>107</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-1次冷却材ボンブ封水底リライシンC/V外側隔壁弁</td><td>3V-CS-255</td><td>5m以上</td><td>0.005</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr> <td rowspan="4">BF-13</td><td rowspan="2">CF-9</td><td>3-ようじ跡止端品タンク 注入Aライン止め弁</td><td>3V-CP-054A</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-ようじ跡止端品タンク 注入Bライン止め弁</td><td>3V-CP-054B</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-BA-WDおよびLDエバガ浦機冷却水更りライン 第1止め弁</td><td>3V-CC-351</td><td>3.5m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-BA-WDおよびLDエバガ浦機冷却水更りライン 第2止め弁</td><td>3V-CC-352</td><td>3.5m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td rowspan="6">補助蒸気系配管</td><td rowspan="2">CF-34</td><td>3-余剰熱出力排設等補機冷却水 入口C/V外側隔壁弁</td><td>3V-CC-422</td><td>4.6m</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-余剰熱出力排設等補機冷却水 出口C/V外側隔壁弁</td><td>3V-CC-420</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-1次冷却材ボンブ 浦機冷却水注入C/V外側隔壁弁</td><td>3V-CC-501</td><td>4.5m</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-1次冷却材ボンブ 浦機冷却水注入C/V外側隔壁弁</td><td>3V-CC-502</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-A-蓄電池充栓気ファン</td><td>3VSF21A</td><td>1.4m</td><td>0.004</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-蓄電池充栓気ファン</td><td>3VSF21B</td><td>1.4m</td><td>0.004</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr> <td rowspan="10">BT-2</td><td rowspan="2">CF-2</td><td>3-A-中央制御室空気循環ファン</td><td>3VSF21A</td><td>3.9m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-非監視区域空気循環ファン(1)</td><td>3TS-2931</td><td>0.4m</td><td>0.035</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-A-非監視区域空気循環ファン(2)</td><td>3TS-2931</td><td>0.8m</td><td>0.011</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-非監視区域空気循環ファン(1)</td><td>3TS-2934</td><td>1.2m</td><td>0.005</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-非監視区域空気循環ファン(2)</td><td>3TS-2935</td><td>1.6m</td><td>0.003</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-C-非監視区域空気循環ファン(1)</td><td>3TS-2950</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-A-中央制御室空気循環ファン出口ダンバ</td><td>3D-Y5-663A</td><td>1.7m</td><td>0.003</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-中央制御室空気循環ファン出口ダンバ</td><td>3D-Y2-663B</td><td>1.2m</td><td>0.000</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器</td><td>3H-2823</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器</td><td>3H-2824</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td rowspan="6">BT-3</td><td rowspan="2">CF-3</td><td>3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器</td><td>3H-2836</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-D-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器</td><td>3H-2837</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器</td><td>3H-2850</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器</td><td>3H-2851</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-A-中央制御室非常用排煙ファン出口空気流量</td><td>3FS-2867</td><td>4.0m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>3-B-中央制御室非常用排煙ファン出口空気流量</td><td>3FS-2868</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	対象配管	吸排区画	防護対象設備名	機器番号	離隔距離	荷重(MPa)	温度(℃)	建設済の環境温度(℃)	抽出配管	CF-31	3-充てんライシンC/V外側止め弁	3V-CS-175	3.5m	0.009	102	120	3-充てんライシンC/V外側隔壁弁	3V-CS-177	1.9m	0.028	107	120	3-1次冷却材ボンブ封水底リライシンC/V外側隔壁弁	3V-CS-255	5m以上	0.005	101	120	BF-13	CF-9	3-ようじ跡止端品タンク 注入Aライン止め弁	3V-CP-054A	5m以上	0.000	100	120	3-ようじ跡止端品タンク 注入Bライン止め弁	3V-CP-054B	5m以上	0.000	100	120	3-BA-WDおよびLDエバガ浦機冷却水更りライン 第1止め弁	3V-CC-351	3.5m	0.001	100	120	3-BA-WDおよびLDエバガ浦機冷却水更りライン 第2止め弁	3V-CC-352	3.5m	0.001	100	120	補助蒸気系配管	CF-34	3-余剰熱出力排設等補機冷却水 入口C/V外側隔壁弁	3V-CC-422	4.6m	0.000	100	120	3-余剰熱出力排設等補機冷却水 出口C/V外側隔壁弁	3V-CC-420	5m以上	0.000	100	120	3-1次冷却材ボンブ 浦機冷却水注入C/V外側隔壁弁	3V-CC-501	4.5m	0.000	100	120	3-1次冷却材ボンブ 浦機冷却水注入C/V外側隔壁弁	3V-CC-502	5m以上	0.000	100	120	3-A-蓄電池充栓気ファン	3VSF21A	1.4m	0.004	101	120	3-B-蓄電池充栓気ファン	3VSF21B	1.4m	0.004	101	120	BT-2	CF-2	3-A-中央制御室空気循環ファン	3VSF21A	3.9m	0.001	100	120	3-B-非監視区域空気循環ファン(1)	3TS-2931	0.4m	0.035	100	120	3-A-非監視区域空気循環ファン(2)	3TS-2931	0.8m	0.011	100	120	3-B-非監視区域空気循環ファン(1)	3TS-2934	1.2m	0.005	101	120	3-B-非監視区域空気循環ファン(2)	3TS-2935	1.6m	0.003	101	120	3-C-非監視区域空気循環ファン(1)	3TS-2950	5m以上	0.000	100	120	3-A-中央制御室空気循環ファン出口ダンバ	3D-Y5-663A	1.7m	0.003	101	120	3-B-中央制御室空気循環ファン出口ダンバ	3D-Y2-663B	1.2m	0.000	101	120	3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2823	5m以上	0.000	100	120	3-B-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2824	5m以上	0.000	100	120	BT-3	CF-3	3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2836	5m以上	0.000	100	120	3-D-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2837	5m以上	0.000	100	120	3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2850	5m以上	0.000	100	120	3-B-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2851	5m以上	0.000	100	120	3-A-中央制御室非常用排煙ファン出口空気流量	3FS-2867	4.0m	0.001	100	120	3-B-中央制御室非常用排煙ファン出口空気流量	3FS-2868	5m以上	0.000	100	120	<p>【大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区画にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。</p>
対象配管	吸排区画	防護対象設備名	機器番号	離隔距離	荷重(MPa)	温度(℃)	建設済の環境温度(℃)																																																																																																																																																																																												
抽出配管	CF-31	3-充てんライシンC/V外側止め弁	3V-CS-175	3.5m	0.009	102	120																																																																																																																																																																																												
		3-充てんライシンC/V外側隔壁弁	3V-CS-177	1.9m	0.028	107	120																																																																																																																																																																																												
		3-1次冷却材ボンブ封水底リライシンC/V外側隔壁弁	3V-CS-255	5m以上	0.005	101	120																																																																																																																																																																																												
BF-13	CF-9	3-ようじ跡止端品タンク 注入Aライン止め弁	3V-CP-054A	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																												
		3-ようじ跡止端品タンク 注入Bライン止め弁	3V-CP-054B	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																												
	3-BA-WDおよびLDエバガ浦機冷却水更りライン 第1止め弁	3V-CC-351	3.5m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-BA-WDおよびLDエバガ浦機冷却水更りライン 第2止め弁	3V-CC-352	3.5m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																													
補助蒸気系配管	CF-34	3-余剰熱出力排設等補機冷却水 入口C/V外側隔壁弁	3V-CC-422	4.6m	0.000	100	120																																																																																																																																																																																												
		3-余剰熱出力排設等補機冷却水 出口C/V外側隔壁弁	3V-CC-420	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																												
	3-1次冷却材ボンブ 浦機冷却水注入C/V外側隔壁弁	3V-CC-501	4.5m	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-1次冷却材ボンブ 浦機冷却水注入C/V外側隔壁弁	3V-CC-502	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-A-蓄電池充栓気ファン	3VSF21A	1.4m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-蓄電池充栓気ファン	3VSF21B	1.4m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																													
BT-2	CF-2	3-A-中央制御室空気循環ファン	3VSF21A	3.9m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																												
		3-B-非監視区域空気循環ファン(1)	3TS-2931	0.4m	0.035	100	120																																																																																																																																																																																												
	3-A-非監視区域空気循環ファン(2)	3TS-2931	0.8m	0.011	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-非監視区域空気循環ファン(1)	3TS-2934	1.2m	0.005	101	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-非監視区域空気循環ファン(2)	3TS-2935	1.6m	0.003	101	120																																																																																																																																																																																													
	3-C-非監視区域空気循環ファン(1)	3TS-2950	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-A-中央制御室空気循環ファン出口ダンバ	3D-Y5-663A	1.7m	0.003	101	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-中央制御室空気循環ファン出口ダンバ	3D-Y2-663B	1.2m	0.000	101	120																																																																																																																																																																																													
	3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2823	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2824	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
BT-3	CF-3	3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2836	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																												
		3-D-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2837	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																												
	3-A-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2850	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-中央制御室外気取込風量調節ダンバ 流量設定器	3H-2851	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-A-中央制御室非常用排煙ファン出口空気流量	3FS-2867	4.0m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																													
	3-B-中央制御室非常用排煙ファン出口空気流量	3FS-2868	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料23)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																					
表2 直接噴射による影響の評価結果一覧表 (2/2)																																																																																																																																																																																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象配管 番号 区画</th> <th>防護 装置 名前</th> <th>機器番号</th> <th>断面 寸法</th> <th>荷重 (MPa)</th> <th>温度_{初期} (℃)</th> <th>確認済 環境温度 (℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">EF-3</td><td>3 A - 中央排気室給気ユニット冷却水温度調節弁</td><td>3TCV-2827</td><td>2.1m</td><td>0.002</td><td>101</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室給気ユニット冷却水温度調節弁</td><td>3TCV-2828</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ</td><td>3D-VS-662A</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ</td><td>3D-VS-662B</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ</td><td>3D-VS-664A</td><td>2.2m</td><td>0.002</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ</td><td>3D-VS-664B</td><td>3.9m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3HCD-2823</td><td>1.5m</td><td>0.004</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3HCD-2824</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3HCD-2826</td><td>0.7m</td><td>0.011</td><td>104</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3HCD-2827</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td rowspan="10">EF-4</td><td>3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3HCD-2828</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3HCD-2861</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3VSF20A</td><td>2.2m</td><td>0.002</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3VSF20B</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3VSF22A</td><td>4.2m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ</td><td>3VSF22B</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 A - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2933</td><td>0.1m</td><td>0.200</td><td>134</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 B - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2937</td><td>3.0m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (2) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2951</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2953</td><td>0.2m</td><td>0.004</td><td>119</td><td>129</td></tr> <tr> <td rowspan="10">EF-5</td><td>3 D - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2954</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 安全排氣閥開閉装置排気弁</td><td>3VSF27A</td><td>3.5m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 B - 安全排氣閥開閉装置排気弁</td><td>3VSF27B</td><td>2.9m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3VSE2A</td><td>0.1m</td><td>0.200</td><td>134</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 B - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3VSE2B</td><td>3.0m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3VSE2C</td><td>0.2m</td><td>0.004</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 D - 管理区室空調機器室内空気温度 (2) (GVSE20) 出口空気温度 (2)</td><td>3TS-2957</td><td>3.5m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 A - 安全排氣閥開閉装置排気ユニット</td><td>3TCV-2774</td><td>2.0m</td><td>0.002</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 B - 安全排氣閥開閉装置排気ユニット</td><td>3TCV-2775</td><td>4.7m</td><td>0.000</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 A - C/T 冷却塔ユニット補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁</td><td>3VCC-203A</td><td>5m以上</td><td>0.000</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td rowspan="4">EF-6</td><td>3 A - C/T 冷却塔ユニット補機冷却水出口 C/V 各側隔離弁</td><td>3VCC-208A</td><td>3.2m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 C - D/C/T 冷却塔ユニット補機冷却水出口 C/V 各側隔離弁</td><td>3VCC-208B</td><td>4.0m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 A - 燃料取替用水ポンプ</td><td>3RPP1A</td><td>1.6m</td><td>0.000</td><td>101</td><td>129</td></tr> <tr> <td>3 B - 燃料取替用水ポンプ</td><td>3RPP1B</td><td>0.9m</td><td>0.009</td><td>102</td><td>120</td></tr> <tr> <td rowspan="3">EF-8</td><td>3 A - 燃料取替用水ピット水位 (I)</td><td>3LT-1400</td><td>3.4m</td><td>0.001</td><td>100</td><td>120</td></tr> <tr> <td>3 C - 燃料取替用水ピット水位 (II)</td><td>3LT-1401</td><td>1.4m</td><td>0.004</td><td>101</td><td>120</td></tr> <tr> <td colspan="6">※1 温度は、荷重に対する温度差を示す。</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">【大飯】</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">設計方針の相違</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区域にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。</td></tr> </tbody> </table>	対象配管 番号 区画	防護 装置 名前	機器番号	断面 寸法	荷重 (MPa)	温度 _{初期} (℃)	確認済 環境温度 (℃)	EF-3	3 A - 中央排気室給気ユニット冷却水温度調節弁	3TCV-2827	2.1m	0.002	101	129	3 B - 中央排気室給気ユニット冷却水温度調節弁	3TCV-2828	5m以上	0.000	100	129	3 A - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-662A	5m以上	0.000	100	120	3 B - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-662B	5m以上	0.000	100	120	3 A - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-664A	2.2m	0.002	100	129	3 B - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-664B	3.9m	0.001	100	129	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2823	1.5m	0.004	101	120	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2824	5m以上	0.000	100	120	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2826	0.7m	0.011	104	120	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2827	5m以上	0.000	100	120	EF-4	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2828	5m以上	0.000	100	129	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2861	5m以上	0.000	100	129	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF20A	2.2m	0.002	100	120	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF20B	5m以上	0.000	100	129	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF22A	4.2m	0.001	100	129	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF22B	5m以上	0.000	100	120	3 A - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2933	0.1m	0.200	134	129	3 B - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2937	3.0m	0.001	100	129	3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (2) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2951	5m以上	0.000	100	129	3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2953	0.2m	0.004	119	129	EF-5	3 D - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2954	5m以上	0.000	100	129	3 A - 安全排氣閥開閉装置排気弁	3VSF27A	3.5m	0.001	100	120	3 B - 安全排氣閥開閉装置排気弁	3VSF27B	2.9m	0.001	100	129	3 A - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3VSE2A	0.1m	0.200	134	129	3 B - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3VSE2B	3.0m	0.001	100	120	3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3VSE2C	0.2m	0.004	119	120	3 D - 管理区室空調機器室内空気温度 (2) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2957	3.5m	0.001	100	129	3 A - 安全排氣閥開閉装置排気ユニット	3TCV-2774	2.0m	0.002	101	120	3 B - 安全排氣閥開閉装置排気ユニット	3TCV-2775	4.7m	0.000	100	120	3 A - C/T 冷却塔ユニット補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3VCC-203A	5m以上	0.000	100	129	EF-6	3 A - C/T 冷却塔ユニット補機冷却水出口 C/V 各側隔離弁	3VCC-208A	3.2m	0.001	100	129	3 C - D/C/T 冷却塔ユニット補機冷却水出口 C/V 各側隔離弁	3VCC-208B	4.0m	0.001	100	120	3 A - 燃料取替用水ポンプ	3RPP1A	1.6m	0.000	101	129	3 B - 燃料取替用水ポンプ	3RPP1B	0.9m	0.009	102	120	EF-8	3 A - 燃料取替用水ピット水位 (I)	3LT-1400	3.4m	0.001	100	120	3 C - 燃料取替用水ピット水位 (II)	3LT-1401	1.4m	0.004	101	120	※1 温度は、荷重に対する温度差を示す。						【大飯】				設計方針の相違				大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区域にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。			
対象配管 番号 区画	防護 装置 名前	機器番号	断面 寸法	荷重 (MPa)	温度 _{初期} (℃)	確認済 環境温度 (℃)																																																																																																																																																																																																																																																		
EF-3	3 A - 中央排気室給気ユニット冷却水温度調節弁	3TCV-2827	2.1m	0.002	101	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室給気ユニット冷却水温度調節弁	3TCV-2828	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-662A	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-662B	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-664A	2.2m	0.002	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室排氣用循環ファン入口ダンバ	3D-VS-664B	3.9m	0.001	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2823	1.5m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2824	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2826	0.7m	0.011	104	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2827	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
EF-4	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2828	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3HCD-2861	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF20A	2.2m	0.002	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF20B	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF22A	4.2m	0.001	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 中央排気室外気取入風量調節ダンバ	3VSF22B	5m以上	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2933	0.1m	0.200	134	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2937	3.0m	0.001	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (2) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2951	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2953	0.2m	0.004	119	129																																																																																																																																																																																																																																																		
EF-5	3 D - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2954	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 安全排氣閥開閉装置排気弁	3VSF27A	3.5m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 安全排氣閥開閉装置排気弁	3VSF27B	2.9m	0.001	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3VSE2A	0.1m	0.200	134	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3VSE2B	3.0m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 C - 管理区室空調機器室内空気温度 (1) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3VSE2C	0.2m	0.004	119	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 D - 管理区室空調機器室内空気温度 (2) (GVSE20) 出口空気温度 (2)	3TS-2957	3.5m	0.001	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 安全排氣閥開閉装置排気ユニット	3TCV-2774	2.0m	0.002	101	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 安全排氣閥開閉装置排気ユニット	3TCV-2775	4.7m	0.000	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - C/T 冷却塔ユニット補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3VCC-203A	5m以上	0.000	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
EF-6	3 A - C/T 冷却塔ユニット補機冷却水出口 C/V 各側隔離弁	3VCC-208A	3.2m	0.001	100	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 C - D/C/T 冷却塔ユニット補機冷却水出口 C/V 各側隔離弁	3VCC-208B	4.0m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 A - 燃料取替用水ポンプ	3RPP1A	1.6m	0.000	101	129																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 B - 燃料取替用水ポンプ	3RPP1B	0.9m	0.009	102	120																																																																																																																																																																																																																																																		
EF-8	3 A - 燃料取替用水ピット水位 (I)	3LT-1400	3.4m	0.001	100	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 C - 燃料取替用水ピット水位 (II)	3LT-1401	1.4m	0.004	101	120																																																																																																																																																																																																																																																		
	※1 温度は、荷重に対する温度差を示す。																																																																																																																																																																																																																																																							
【大飯】																																																																																																																																																																																																																																																								
設計方針の相違																																																																																																																																																																																																																																																								
大飯では配管に最も近い防護対象設備を抽出して評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区域にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。																																																																																																																																																																																																																																																								

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料23)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
防護対象設備は、蒸気曝露試験で飽和蒸気 120°C、0.1MPa 下の蒸気環境に対する耐力を確認している。		防護対象設備は、耐蒸気性能試験により飽和蒸気 120°C、0.1MPa 下の蒸気環境に対する耐力を確認している。 3 A - 非管理区域空調機器室電気ヒータ(図1)及び3 A - 非管理区域空調機器室電気ヒータ出口空気温度(2)の評価温度(134°C)は120°Cを上回っており、また、3 C - 非管理区域空調機器室電気ヒータ及び3 C - 非管理区域空調機器室電気ヒータ出口空気温度(2)の評価温度(119°C)は120°Cに対し裕度がないため、離隔距離の精緻化及び近傍配管の配管径で詳細評価を行った。評価した結果を表3に示す。	【大飯】 設計方針の相違 泊の防護対象設備は、電気ヒータについて耐蒸気性能試験における机上評価を実施している。 【大飯】 設計方針の相違 非管理区域空調機器室電気ヒータは、最も評価条件が厳しくなる配管径での温度や圧力を代表させて直接噴射による影響を評価した結果NOとなるため、保守性を確保(離隔距離を保温材厚さのみ差し引く)した上で実際の距離と配管径を組み合わせて詳細評価を実施し評価上影響ないことを示す。
表1で整理した蒸気評価配管と配管最近傍の防護対象設備との距離においては、表2、3の黄色網掛けのとおり、蒸気曝露試験で実施した温度、圧力を下回っていることから、漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響はないことを確認した。なお、1B補助蒸気供給配管については、配管から1m未満に防護対象設備「4B中央制御室空調ファン出口ダンバ」がある(図2)ため、実測値である離隔距離0.15mにおける衝突荷重と温度を算出し、表3のとおり問題のないことを確認した。		蒸気評価配管の近傍にある防護対象設備については、表2、3で確認したとおり、耐蒸気性能試験により確認した温度、圧力を下回っていることから、漏えい蒸気の直接噴射による防護対象設備への影響はないことを確認した。	【大飯】 記載方針の相違 大飯では配管に最も近い防護対象設備のみ評価しているが、泊では蒸気評価対象配管と同一区画にある防護対象設備すべてに対して直接噴射による影響を確認し、結果を示す。 【大飯】 設計方針の相違 泊の防護対象設備は、電気ヒータについて耐蒸気性能試験における机上評価を実施している。
また、GOTHICコードを用いた蒸気拡散解析で、比較的ピーク温度が高い区画で100°C程度であることを確認しているが、本評価により、配管近傍について、より保守的に直接噴射による影響を		また、GOTHICコードを用いた蒸気拡散解析で、比較的ピーク温度が高い区画で100°C程度であることを確認しているが、本評価により、配管近傍について、より保守的に直接噴射による影響を	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料23)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>考えた場合でも120°C以内に収まっていることが確認できた。</p>  <p>図2 補助蒸気供給配管と4B中央制御室空調ファン出口ダンバとの位置関係</p>		<p>考えた場合でも120°C以内に収まっていることが確認できた。</p>  <p>図1 補助蒸気系配管と3A-非管理区域空調機器室電気ヒータとの位置関係</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料24)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.4.1-4 別紙1</p> <p>補助蒸気供給配管の耐震強度評価について</p> <p>1. 概要 原子炉周辺建屋、制御建屋に敷設されている補助蒸気供給配管(高エネルギー配管)による溢水(蒸気)影響評価においては、溢水ガイド附属書Aのうち流体を内包する配管の破損による溢水の詳細評価手法にしたがい配管の応力評価を実施、その評価結果に基づき想定する破損形状を設定して評価している。</p> <p>2 破損形状の評価フロー 破損形状の評価フローについては、図1.4.1.2.1-1と同じである。</p> <p>補足資料 4-5 補助蒸気供給配管の貫通クラックの大きさについて 蒸気影響評価において、完全全周破断を想定しない25A(1B)を超える補助蒸気配管(ターミナルエンド部を除く)については、応力評価により破損形状を貫通クラックとし、クラックの大きさを1/4Dtとしている。 本資料は、クラックの大きさを1/4Dtとした根拠を記載したものである。</p>		<p>補足説明資料24</p> <p>補助蒸気系の耐震強度評価及び貫通クラックの大きさについて 本資料は、補助蒸気系配管の耐震強度評価及び貫通クラックの大きさについてまとめたものである。 I. では補助蒸気系配管の耐震強度評価について、II. では補助蒸気系配管の貫通クラックの大きさについて記載する。</p> <p>I. 補助蒸気系配管の耐震強度評価について 1. 概要 原子炉建屋、原子炉補助建屋に敷設されている補助蒸気系配管(高エネルギー配管)による溢水(蒸気)影響評価においては、溢水ガイド附属書Aのうち流体を内包する配管の破損による溢水の詳細評価手法に従い配管の応力評価を実施、その評価結果に基づき想定する破損形状を設定して評価している。</p> <p>2. 破損形状の評価フロー 破損形状の評価フローについては、添付資料13図1と同じである。</p> <p>II. 補助蒸気系配管の貫通クラックの大きさについて 蒸気影響評価において、完全全周破断を想定しない25A(1B)を超える補助蒸気配管(ターミナルエンド部を除く)については、応力評価により破損形状を貫通クラックとし、クラックの大きさを1/4Dtとしている。 以下は、クラックの大きさを1/4Dtとした根拠を記載したものである。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 大飯では添付資料と補足資料に分けて記載されていた項目を、泊では読みやすさの観点から一つの資料にまとめて記載する。</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 記載箇所の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 記載箇所の相違</p> <p>【大飯】 設備名称の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料24)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																
<p>貫通クラックの大きさの決定に当たっては、溢水ガイドの2.1.1で配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを「(以下、「貫通クラック」という)」と定義していることから、附属書Aの2.2.1に記載された高エネルギー配管の「貫通クラック」もその定義にしたがうことができると解釈した。</p> <p>また、1/4Dt 貫通クラックの開口面積が保守的であるかについては、例えば、以下のような破壊力学的なき裂進展解析に基づくき裂の大きさと比較することが考えられる。</p> <p>①高エネルギー配管の代表として、1次冷却材圧力バウンダリ配管 (SUS配管)、主蒸気・主給水管 (炭素鋼管)について考察する。</p> <p>②配管の内面に UT の検出限界に相当する周方向欠陥を仮定する。</p> <p>③配管の通常運転時に作用する応力を欠陥に加え、き裂進展解析を行うと、SUS配管では配管肉厚の5倍の長さの、炭素鋼管では6.5倍の長さの周方向き裂が貫通する。(より、スケジュールの小さな配管に関しては、より、き裂長さは小さくなる方向となる)</p> <p>④貫通き裂のき裂安定性解析を行い、き裂に安定限界応力が加わった時の開口面積を求める。</p>		<p>貫通クラックの大きさの決定に当たっては、溢水ガイドの2.1.1で配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを「(以下「貫通クラック」という)」と定義していることから、附属書Aの2.2.1に記載された高エネルギー配管の「貫通クラック」もその定義にしたがうことができると解釈した。</p> <p>また、1/4Dt 貫通クラックの開口面積が保守的であるかについては、例えば、以下のような破壊力学的な亀裂進展解析に基づく亀裂の大きさと比較することが考えられる。</p> <p>①高エネルギー配管の代表として、1次冷却材圧力バウンダリ配管 (SUS配管)、主蒸気・主給水管 (炭素鋼管)について考察する。</p> <p>②配管の内面に UT の検出限界に相当する周方向欠陥を仮定する。</p> <p>③配管の通常運転時に作用する応力を欠陥に加え、亀裂進展解析を行うと、SUS配管では配管肉厚の5倍の長さの、炭素鋼管では6.5倍の長さの周方向亀裂が貫通する。(より、スケジュールの小さな配管に関しては、より、亀裂長さは小さくなる方向となる)</p> <p>④貫通亀裂の亀裂安定性解析を行い、亀裂に安定限界応力が加わった時の開口面積を求める。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>																																																																																																																																																																
<p>ステンレス鋼管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径(D)</th> <th>1</th> <th>1.1/2</th> <th>2</th> <th>2.1/2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径(mm)</td> <td>48.6</td> <td>60.3</td> <td>76.3</td> <td>89.1</td> <td>114.3</td> <td>139.8</td> <td>165.2</td> <td>216.3</td> <td>267.4</td> <td>318.5</td> <td>355.6</td> <td>406.4</td> </tr> <tr> <td>内径 D (mm)</td> <td>34.4</td> <td>43.1</td> <td>57.3</td> <td>66.9</td> <td>87.3</td> <td>108.6</td> <td>128.8</td> <td>179.3</td> <td>210.2</td> <td>251.9</td> <td>284.2</td> <td>325.4</td> </tr> <tr> <td>厚さ t (mm)</td> <td>7.1</td> <td>9.7</td> <td>9.5</td> <td>11.1</td> <td>13.5</td> <td>15.9</td> <td>18.2</td> <td>23.0</td> <td>26.6</td> <td>33.3</td> <td>35.7</td> <td>40.1</td> </tr> <tr> <td>貫通き裂長度2.0 (度)</td> <td>136.4</td> <td>127.4</td> <td>115.4</td> <td>108.2</td> <td>96.9</td> <td>87.2</td> <td>81.0</td> <td>77.4</td> <td>78.0</td> <td>75.7</td> <td>72.0</td> <td>71.3</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 Pt/Sn</td> <td>0.90</td> <td>1.03</td> <td>1.23</td> <td>1.35</td> <td>1.54</td> <td>1.72</td> <td>1.83</td> <td>1.89</td> <td>1.88</td> <td>1.93</td> <td>2.00</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm²)</td> <td>62</td> <td>94</td> <td>137</td> <td>186</td> <td>295</td> <td>430</td> <td>587</td> <td>980</td> <td>1593</td> <td>2008</td> <td>2537</td> <td>3295</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>45</td> <td>66</td> <td>104</td> <td>131</td> <td>187</td> <td>243</td> <td>297</td> <td>467</td> <td>724</td> <td>996</td> <td>1135</td> <td>1457</td> </tr> </tbody> </table> <p>炭素鋼管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径(D)</th> <th>16</th> <th>20</th> <th>28</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径(mm)</td> <td>406.4</td> <td>511.2</td> <td>711.2</td> <td>762.0</td> <td>812.8</td> <td>863.6</td> </tr> <tr> <td>内径 D (mm)</td> <td>303.6</td> <td>449.2</td> <td>643.2</td> <td>696.0</td> <td>736.8</td> <td>781.6</td> </tr> <tr> <td>厚さ t (mm)</td> <td>21.4</td> <td>31.0</td> <td>34.0</td> <td>35.0</td> <td>38.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>貫通き裂長度2.0 (度)</td> <td>43.8</td> <td>76.4</td> <td>76.1</td> <td>75.4</td> <td>70.7</td> <td>68.5</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 Pt/Sn</td> <td>2.05</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm²)</td> <td>1946</td> <td>5932</td> <td>5468</td> <td>5742</td> <td>7000</td> <td>8012</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>300</td> <td>1854</td> <td>1908</td> <td>2056</td> <td>2082</td> <td>2229</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径(D)	1	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	外径(mm)	48.6	60.3	76.3	89.1	114.3	139.8	165.2	216.3	267.4	318.5	355.6	406.4	内径 D (mm)	34.4	43.1	57.3	66.9	87.3	108.6	128.8	179.3	210.2	251.9	284.2	325.4	厚さ t (mm)	7.1	9.7	9.5	11.1	13.5	15.9	18.2	23.0	26.6	33.3	35.7	40.1	貫通き裂長度2.0 (度)	136.4	127.4	115.4	108.2	96.9	87.2	81.0	77.4	78.0	75.7	72.0	71.3	安定限界応力 Pt/Sn	0.90	1.03	1.23	1.35	1.54	1.72	1.83	1.89	1.88	1.93	2.00	2.01	貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	62	94	137	186	295	430	587	980	1593	2008	2537	3295	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	45	66	104	131	187	243	297	467	724	996	1135	1457	呼び径(D)	16	20	28	30	32	34	外径(mm)	406.4	511.2	711.2	762.0	812.8	863.6	内径 D (mm)	303.6	449.2	643.2	696.0	736.8	781.6	厚さ t (mm)	21.4	31.0	34.0	35.0	38.0	41.0	貫通き裂長度2.0 (度)	43.8	76.4	76.1	75.4	70.7	68.5	安定限界応力 Pt/Sn	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	1.73	貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	1946	5932	5468	5742	7000	8012	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1908	2056	2082	2229	<p>貫通クラックの大きさの決定に当たっては、溢水ガイドの2.1.1で配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを「(以下「貫通クラック」という)」と定義していることから、附属書Aの2.2.1に記載された高エネルギー配管の「貫通クラック」もその定義にしたがうことができると解釈した。</p> <p>また、1/4Dt 貫通クラックの開口面積が保守的であるかについては、例えば、以下のような破壊力学的なき裂進展解析に基づくき裂の大きさと比較することが考えられる。</p> <p>①高エネルギー配管の代表として、1次冷却材圧力バウンダリ配管 (SUS配管)、主蒸気・主給水管 (炭素鋼管)について考察する。</p> <p>②配管の内面に UT の検出限界に相当する周方向欠陥を仮定する。</p> <p>③配管の通常運転時に作用する応力を欠陥に加え、き裂進展解析を行うと、SUS配管では配管肉厚の5倍の長さの、炭素鋼管では6.5倍の長さの周方向き裂が貫通する。(より、スケジュールの小さな配管に関しては、より、き裂長さは小さくなる方向となる)</p> <p>④貫通き裂のき裂安定性解析を行い、き裂に安定限界応力が加わった時の開口面積を求める。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>
呼び径(D)	1	1.1/2	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16																																																																																																																																																						
外径(mm)	48.6	60.3	76.3	89.1	114.3	139.8	165.2	216.3	267.4	318.5	355.6	406.4																																																																																																																																																							
内径 D (mm)	34.4	43.1	57.3	66.9	87.3	108.6	128.8	179.3	210.2	251.9	284.2	325.4																																																																																																																																																							
厚さ t (mm)	7.1	9.7	9.5	11.1	13.5	15.9	18.2	23.0	26.6	33.3	35.7	40.1																																																																																																																																																							
貫通き裂長度2.0 (度)	136.4	127.4	115.4	108.2	96.9	87.2	81.0	77.4	78.0	75.7	72.0	71.3																																																																																																																																																							
安定限界応力 Pt/Sn	0.90	1.03	1.23	1.35	1.54	1.72	1.83	1.89	1.88	1.93	2.00	2.01																																																																																																																																																							
貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	62	94	137	186	295	430	587	980	1593	2008	2537	3295																																																																																																																																																							
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	45	66	104	131	187	243	297	467	724	996	1135	1457																																																																																																																																																							
呼び径(D)	16	20	28	30	32	34																																																																																																																																																													
外径(mm)	406.4	511.2	711.2	762.0	812.8	863.6																																																																																																																																																													
内径 D (mm)	303.6	449.2	643.2	696.0	736.8	781.6																																																																																																																																																													
厚さ t (mm)	21.4	31.0	34.0	35.0	38.0	41.0																																																																																																																																																													
貫通き裂長度2.0 (度)	43.8	76.4	76.1	75.4	70.7	68.5																																																																																																																																																													
安定限界応力 Pt/Sn	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	1.73																																																																																																																																																													
貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	1946	5932	5468	5742	7000	8012																																																																																																																																																													
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1908	2056	2082	2229																																																																																																																																																													
<p>ステンレス鋼管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径(D)</th> <th>16</th> <th>20</th> <th>28</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径(mm)</td> <td>406.4</td> <td>511.2</td> <td>711.2</td> <td>762.0</td> <td>812.8</td> <td>863.6</td> </tr> <tr> <td>内径 D (mm)</td> <td>303.6</td> <td>449.2</td> <td>643.2</td> <td>696.0</td> <td>736.8</td> <td>781.6</td> </tr> <tr> <td>厚さ t (mm)</td> <td>21.4</td> <td>31.0</td> <td>34.0</td> <td>35.0</td> <td>38.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>貫通き裂長度2.0 (度)</td> <td>43.8</td> <td>76.4</td> <td>76.1</td> <td>75.4</td> <td>70.7</td> <td>68.5</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 Pt/Sn</td> <td>2.05</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm²)</td> <td>1946</td> <td>5932</td> <td>5468</td> <td>5742</td> <td>7000</td> <td>8012</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>300</td> <td>1854</td> <td>1908</td> <td>2056</td> <td>2082</td> <td>2229</td> </tr> </tbody> </table> <p>炭素鋼管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径(D)</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>36</th> <th>38</th> <th>42</th> <th>44</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径(mm)</td> <td>406.4</td> <td>511.2</td> <td>711.2</td> <td>762.0</td> <td>812.8</td> <td>863.6</td> </tr> <tr> <td>内径 D (mm)</td> <td>303.6</td> <td>449.2</td> <td>643.2</td> <td>696.0</td> <td>736.8</td> <td>781.6</td> </tr> <tr> <td>厚さ t (mm)</td> <td>21.4</td> <td>31.0</td> <td>34.0</td> <td>35.0</td> <td>38.0</td> <td>41.0</td> </tr> <tr> <td>貫通き裂長度2.0 (度)</td> <td>43.8</td> <td>76.4</td> <td>76.1</td> <td>75.4</td> <td>70.7</td> <td>68.5</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力 Pt/Sn</td> <td>2.05</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm²)</td> <td>1946</td> <td>5932</td> <td>5468</td> <td>5742</td> <td>7000</td> <td>8012</td> </tr> <tr> <td>安定限界応力による開口面積 (mm²)</td> <td>300</td> <td>1854</td> <td>1908</td> <td>2056</td> <td>2082</td> <td>2229</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径(D)	16	20	28	30	32	34	外径(mm)	406.4	511.2	711.2	762.0	812.8	863.6	内径 D (mm)	303.6	449.2	643.2	696.0	736.8	781.6	厚さ t (mm)	21.4	31.0	34.0	35.0	38.0	41.0	貫通き裂長度2.0 (度)	43.8	76.4	76.1	75.4	70.7	68.5	安定限界応力 Pt/Sn	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	1.73	貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	1946	5932	5468	5742	7000	8012	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1908	2056	2082	2229	呼び径(D)	30	32	36	38	42	44	外径(mm)	406.4	511.2	711.2	762.0	812.8	863.6	内径 D (mm)	303.6	449.2	643.2	696.0	736.8	781.6	厚さ t (mm)	21.4	31.0	34.0	35.0	38.0	41.0	貫通き裂長度2.0 (度)	43.8	76.4	76.1	75.4	70.7	68.5	安定限界応力 Pt/Sn	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	1.73	貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	1946	5932	5468	5742	7000	8012	安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1908	2056	2082	2229	<p>貫通クラックの大きさの決定に当たっては、溢水ガイドの2.1.1で配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを「(以下「貫通クラック」という)」と定義していることから、附属書Aの2.2.1に記載された高エネルギー配管の「貫通クラック」もその定義にしたがうことができると解釈した。</p> <p>また、1/4Dt 貫通クラックの開口面積が保守的であるかについては、例えば、以下のような破壊力学的なき裂進展解析に基づくき裂の大きさと比較することが考えられる。</p> <p>①高エネルギー配管の代表として、1次冷却材圧力バウンダリ配管 (SUS配管)、主蒸気・主給水管 (炭素鋼管)について考察する。</p> <p>②配管の内面に UT の検出限界に相当する周方向欠陥を仮定する。</p> <p>③配管の通常運転時に作用する応力を欠陥に加え、き裂進展解析を行うと、SUS配管では配管肉厚の5倍の長さの、炭素鋼管では6.5倍の長さの周方向き裂が貫通する。(より、スケジュールの小さな配管に関しては、より、き裂長さは小さくなる方向となる)</p> <p>④貫通き裂のき裂安定性解析を行い、き裂に安定限界応力が加わった時の開口面積を求める。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載表現の相違</p>																																																	
呼び径(D)	16	20	28	30	32	34																																																																																																																																																													
外径(mm)	406.4	511.2	711.2	762.0	812.8	863.6																																																																																																																																																													
内径 D (mm)	303.6	449.2	643.2	696.0	736.8	781.6																																																																																																																																																													
厚さ t (mm)	21.4	31.0	34.0	35.0	38.0	41.0																																																																																																																																																													
貫通き裂長度2.0 (度)	43.8	76.4	76.1	75.4	70.7	68.5																																																																																																																																																													
安定限界応力 Pt/Sn	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	1.73																																																																																																																																																													
貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	1946	5932	5468	5742	7000	8012																																																																																																																																																													
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1908	2056	2082	2229																																																																																																																																																													
呼び径(D)	30	32	36	38	42	44																																																																																																																																																													
外径(mm)	406.4	511.2	711.2	762.0	812.8	863.6																																																																																																																																																													
内径 D (mm)	303.6	449.2	643.2	696.0	736.8	781.6																																																																																																																																																													
厚さ t (mm)	21.4	31.0	34.0	35.0	38.0	41.0																																																																																																																																																													
貫通き裂長度2.0 (度)	43.8	76.4	76.1	75.4	70.7	68.5																																																																																																																																																													
安定限界応力 Pt/Sn	2.05	1.69	1.69	1.69	1.69	1.73																																																																																																																																																													
貫通クラックの開口面積 1/4Dt (mm ²)	1946	5932	5468	5742	7000	8012																																																																																																																																																													
安定限界応力による開口面積 (mm ²)	300	1854	1908	2056	2082	2229																																																																																																																																																													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料24)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上のような評価は、溢水ガイド附属書Aで参考にしているJSME SND1-2002（配管破損防護設計規格）において検討されており、同規格ではこれにさらに安全側の余裕を加味したき裂開口面積が記載されている。</p> <p>同規格に記載された安定限界応力による開口面積と $1/4Dt$ 貫通クラックの大きさを比較すると、表1のように $1/4Dt$ 貫通クラックが大きい結果となる。このことから、貫通クラックの大きさはき裂の開口面積としては保守的な大きさといえ、妥当であると考えている。</p>		<p>以上のような評価は、溢水ガイド附属書Aで参考にしているJSME SND1-2002（配管破損防護設計規格）において検討されており、同規格ではこれにさらに安全側の余裕を加味した亀裂開口面積が記載されている。</p> <p>同規格に記載された安定限界応力による開口面積と $1/4Dt$ 貫通クラックの大きさを比較すると、表1のように $1/4Dt$ 貫通クラックが大きい結果となる。このことから、貫通クラックの大きさは亀裂の開口面積としては保守的な大きさといえ、妥当であると考えている。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料</p> <p>4-15 補助蒸気系隔離時のドレンの処置について</p> <p>本資料は、蒸気漏えい検知システムによって自動隔離された補助蒸気系の配管内に残留するドレンの処置等について記載したものである。</p> <p>1. 蒸気ドレンの処置</p> <p>補助蒸気系の配管の想定破損で補助蒸気止弁が自動閉止すると、補助蒸気への蒸気供給が停止する。その後、停止までに供給されていた蒸気の一部は凝縮してドレンとなり、ほとんどはシステムコンバータ給水系に回収され、一部は配管に残留することになる。よって、補助蒸気系を復旧する場合は、蒸気と配管内の残留ドレンによって配管のハンマリングを起こさないように、運転手順書に定めているとおり、ドレンを完全に排出してからウォーミングを実施する。</p>  <p>図 1 補助蒸気系概要図</p>	<p>補足資料</p> <p>4-15 補助蒸気系隔離時のドレンの処置について</p> <p>本資料は、蒸気漏えい検知システムによって自動隔離された補助蒸気系の配管内に残留するドレンの処置等について記載したものである。</p> <p>1. 蒸気ドレンの処置</p> <p>補助蒸気系の配管の想定破損で補助蒸気止弁が自動閉止すると、補助蒸気への蒸気供給が停止する。その後、停止までに供給されていた蒸気の一部は凝縮してドレンとなり、ほとんどはシステムコンバータ給水系に回収され、一部は配管に残留することになる。よって、補助蒸気系を復旧する場合は、蒸気と配管内の残留ドレンによって配管のハンマリングを起こさないように、運転手順書に定めているとおり、ドレンを完全に排出してからウォーミングを実施する。</p>  <p>図 1 補助蒸気系概要図</p>	<p>補足説明資料 25</p> <p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。 【大飯】 記載表現の相違</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料26)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉 補足資料	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉 補足説明資料26	相違理由																							
<p>4-16 抽出配管の漏えい時の放射線影響について</p> <p>抽出配管の漏えいは、1次冷却材が直接漏えいすることから、防護対象設備に対する放射線影響を以下のとおり評価した。</p> <p>1. 評価方法 抽出配管が完全全周破断し、漏えいした1次冷却材中の放射性物質全量が気相部へと移行するものとした。また、放射性物質は、瞬時に抽出配管から原子炉周辺建屋の同一階層上の対象区画に均一に拡散すると仮定した。 評価においては、対象区画体積を全球で模擬し、中心を評価点とした。また、評価期間は1ヶ月間とし、時間による減衰を考慮した。</p> <p>2. 主要な評価条件 評価に用いた主要な条件を表1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 主要な評価条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>パラメータ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏えい水の放射能濃度</td><td>1次冷却材中放射能濃度</td><td>平常時被ばくで用いる値</td></tr> <tr> <td>流出量</td><td>40m³</td><td>当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m の管理区域内の一部体積 (保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない)</td></tr> <tr> <td>線量評価時の自由体積</td><td>1,500m³</td><td></td></tr> </tbody> </table>	項目	パラメータ	備考	漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値	流出量	40m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m の管理区域内の一部体積 (保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない)	線量評価時の自由体積	1,500m ³		<p>4-16 抽出配管の漏えい時の放射線影響について</p> <p>抽出配管の漏えいは、1次冷却材が直接漏えいすることから、防護対象設備に対する放射線影響を以下のとおり評価した。</p> <p>1. 評価方法 抽出配管が完全全周破断し、漏えいした1次冷却材中の放射性物質全量が気相部へと移行するものとした。また、放射性物質は、瞬時に抽出配管から原子炉建屋の同一階層上の対象区画に均一に拡散すると仮定した。 評価においては、対象区画体積を全球で模擬し、中心を評価点とした。また、評価期間は1ヶ月間とし、時間による減衰を考慮した。</p> <p>2. 主要な評価条件 評価に用いた主要な条件を表1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 主要な評価条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>パラメータ</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏えい水の放射能濃度</td><td>1次冷却材中放射能濃度</td><td>平常時被ばくで用いる値</td></tr> <tr> <td>流出量</td><td>45m³</td><td>当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量 原子炉建屋 T.P. 17.8m の管理区域内の一部体積 (保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない)</td></tr> <tr> <td>線量評価時の自由体積</td><td>3,100m³</td><td></td></tr> </tbody> </table>	項目	パラメータ	備考	漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値	流出量	45m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量 原子炉建屋 T.P. 17.8m の管理区域内の一部体積 (保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない)	線量評価時の自由体積	3,100m ³		<p>【女川・大飯】記載方針の相違 泊の蒸気影響評価は、熱流体解析コードを用いた蒸気拡散解析を実施しているため、評価実績のある大飯の添付資料、補足資料と比較した上で相違理由を明確にする。</p> <p>【大飯】記載表現の相違</p> <p>【大飯】設備名称の相違</p> <p>【大飯】設計方針の相違 プラントの相違により、パラメータが異なる。</p> <p>【大飯】設備名称の相違</p>
項目	パラメータ	備考																								
漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値																								
流出量	40m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量 原子炉周辺建屋 E.L. + 17.1m の管理区域内の一部体積 (保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない)																								
線量評価時の自由体積	1,500m ³																									
項目	パラメータ	備考																								
漏えい水の放射能濃度	1次冷却材中放射能濃度	平常時被ばくで用いる値																								
流出量	45m ³	当該配管の完全全周破断を想定した内部溢水評価流出量 原子炉建屋 T.P. 17.8m の管理区域内の一部体積 (保守的な評価とするため他建屋及びフロア間の拡散は考慮しない)																								
線量評価時の自由体積	3,100m ³																									

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料26)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3)評価結果</p> <p>評価の結果、1ヶ月の積算線量は約 55Gy となった。対象の防護対象設備（伝送器）の耐放射線性は 100Gy であり、本評価は1ヶ月間漏えい対策を講じないと仮定する等、非常に保守的な評価であることから、機能維持に問題のないことを確認した。</p> <p>当該の伝送器の耐放射線性 100Gy は、照射試験により耐力を確認した値である。</p>		<p>3. 評価結果</p> <p>評価の結果、1ヶ月の積算線量は約 4Gy となった。対象の防護対象設備（伝送器）の耐放射線性は 100Gy であり、本評価は1ヶ月間漏えい対策を講じないと仮定する等、非常に保守的な評価であることから、機能維持に問題のないことを確認した。</p> <p>当該の伝送器の耐放射線性 100Gy は、照射試験により耐力を確認した値である。</p>	<p>【大飯】 設計方針の相違 泊では平常時被ばくの1次冷却材中の放射能濃度を計算する際の燃料破損率を設計上0.1%としているため、大飯3、4号炉（1%燃料破損率プラント）と比べるとオーダーに差が出る。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>耐震B, Cクラスの機器の耐震対策工事の内容 (機器個別)</p> <p>1.補強の概要 耐震B, Cクラスの機器のうち基準地震動 Ss 評価で耐震性を期待するものについては、必要に応じて工事により耐震性の向上を図る。 主な対策方法として部材のサイズアップ、高強度材料の採用、補強部材の追加等がある。機器の耐震強度評価は、工事対象以外の部位を含めて部材の工事後の状態で、JEAG 等によって評価対象部位の評価を行い、評価基準値以内であることを確認する。</p>	<p>耐震B, Cクラス機器の補強工事の実施内容について</p> <p>溢水源となりうる機器のうち耐震評価対象となった機器において、発生値が評価基準値を上回った機器について、補強工事を実施し、基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機能を確保する。</p> <p>具体的に補強工事対象となった機器を表1に示し、補強工事の概要を別紙1に示す。</p> <p>なお、以下の評価は、現状の基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。</p>	<p>耐震B, Cクラス機器の補強工事の実施内容について</p> <p>溢水源となりうる機器のうち耐震評価対象となった機器において、発生値が評価基準値を上回った機器について、補強工事を実施し、基準地震動による地震力に対してバウンダリ機能を確保する。</p> <p>具体的に補強工事対象となった機器を表1に示し、補強工事の概要を別紙1に示す。</p> <p>なお、以下の評価は、現状の基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。表1のNo.8～16の工事概要については詳細設計段階で示す。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p> <p>【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の表1のNo.8～16については設計検討中であるため、工事概要は詳細設計段階で示すことを記載している。</p>

表1 補強工事対象機器

No	機器名	補強内容
1	CW 再生熱交換器	サポートへの補強部材追加
2	CWろ過脱塩器	容器へのサポート追加
3	HNCW サージタンク	支持脚への補強部材追加
4	R/A 給気冷却加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加
5	燃料交換床給気加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加
6	燃料交換機制御室空調機	ケーシングへの補強部材追加
7	原子炉補機 (HPCS) 室給気加熱コイル	ケーシング枠への補強部材追加
8	SLC テストタンク	支持脚への補強部材追加
9	タービン補機冷却海水ポンプ	基礎ボルトの取替え
10	配管	配管へのサポート追加, サポートへの補強部材追加

表1 補強工事対象機器

No	機器名	補強内容
1	A, B-サンブル冷却器	冷却器へのサポート追加
2	格納容器界面ガスサンブル冷却器	冷却器へのサポート追加
3	A, B, C-プローダウンサンブル冷却器	冷却器へのサポート追加
4	ほう酸補給タンク	容器への補強部材追加, 取付ボルト追加
5	燃料取替用水加熱器	支持脚への補強部材追加, 取付ボルト追加
6	洗浄排水タンク	容器への補強部材追加
7	ほう酸回収装置蒸発器	支持脚への補強部材追加
8	廃液蒸発装置	サポート追加, ラグの固定 ^{※1}
9	洗浄排水蒸発装置	サポート追加, ラグの固定 ^{※1}
10	冷却材混床式脱塩塔	サポート補強・追加 ^{※1}
11	冷却材陽イオン脱塩塔	サポート補強・追加 ^{※1}
12	冷却材脱塩塔入口フィルタ	サポート補強・追加 ^{※1}
13	冷却材フィルタ	サポート補強・追加 ^{※1}
14	廃液蒸留水脱塩塔	サポート補強・追加 ^{※1}
15	ほう酸回収装置	サポート補強・追加 ^{※1}
16	配管	サポート補強・追加 ^{※1}





※1 今後の検討により補強内容の変更もありうる。

【女川】
設計方針の相違
基準地震動による地震力に対してバウンダリ機能を確保するための補強工事対象機器及び補強内容が異なる。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.出入管理室温水タンクの補強例  図1 出入管理室温水タンク	1. 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 (1) 工事概要 	1. A, B-サンプル冷却器 (1) 工事概要  A, B-サンプル冷却器の工事	【女川】 記載表現の相違 補強工事対象の違いによる。(以降同様のため、省略) 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映
3.試料冷却器、プローダウン試料冷却器の補強例  ① ベース又は壁面に耐震補強サポートを固定 ② 冷却器を耐震補強サポートにて支持 図2 試料冷却器及びプローダウン試料冷却器			
4.1次系純水タンク、廃液蒸留水タンクの補強例  図3 1次系純水タンク			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2. 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器 (1) 工事概要</p> <p>【補強前】 格納容器旁囲気ガスサンプル冷却器 ポーチまたは構造は 構造サポートを固定 冷却器を底盤和構 サポートにて支持</p> <p>【補強後】 格納容器旁囲気ガスサンプル冷却器の工事内容</p>	<p>2. 格納容器旁囲気ガスサンプル冷却器 (1) 工事概要</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3. 換気空調補機常用冷却水系サージタンク (1) 工事概要</p> 	<p>3. A, B, C-プローダウンサンブル冷却器 (1) 工事概要</p> 	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>4. 原子炉棟給気冷却加熱コイル (1) 工事概要</p> <p>The diagram shows two side-by-side cross-sections of the reactor building foundation. The left section is labeled '補強前' (before reinforcement) and the right section is labeled '補強後' (after reinforcement). The right section shows additional reinforcement plates ('補強板') and bolts ('ボルト') added to the foundation. A legend indicates: '■: 埋込部材' (buried material), '●: フレーナンジング材' (flanging material), and '△: 埋込部材追加' (additional buried material).</p>	<p>4. ほう酸補給タンク (1) 工事概要</p> <p>The diagram illustrates the construction work for the sulfuric acid supply tank. It shows a large cylindrical tank with various structural supports and reinforcement plates. Labels indicate: '基礎部補強 (ボルト追加)' (foundation reinforcement (addition of bolts)), '補強板を既設支持脚に溶接で結合' (welding of reinforcement plates to existing support legs), and '新付ボルト追加' (addition of new bolts). A note states: '△: 新付ボルト (12か所)' (new bolts (12 places)).</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>5. 燃料交換床給気加熱コイル (1) 工事概要</p> <p>補強後</p> <p>補強部材</p> <p>ケーシングラ棒への補強棒への補強</p> <p>取付ボルト追加</p> <p>補強板を既設支持脚に面接で接合</p> <p>(取付ボルト (2カ所))</p> <p>燃料交換用水加熱器の工事内容</p> <p>補強前</p>	<p>5. 燃料取替用水加熱器 (1) 工事概要</p> <p>補強板を既設支持脚に面接で接合</p> <p>(取付ボルト (2カ所))</p> <p>取付ボルト追加</p> <p>燃料交換用水加熱器の工事内容</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>6. 燃料交換機制御室空調機 (1) 工事概要</p> 	<p>6. 洗浄排水タンク (1) 工事概要</p>  <p>洗浄排水タンクの工事内容</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>7. 原子炉補機(HPCS)室給気加熱コイル (1) 工事概要</p>  <p>7. ほう酸回収装置蒸発器 (1) 工事概要</p>  <p>ほう酸回収装置蒸発器の工事内容</p>		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>8. ほう酸水注入系テストタンク (1) 工事概要</p> <p>補強後</p> <p>■ : 補強部材</p> <p>支脚への補強部材追加</p> <p>補強前</p>		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料27)


赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>9. タービン補機冷却海水ポンプ (1) 工事概要</p> 		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料27)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>10. 配管 (1) 工事概要</p> 		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料27)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.4.3-2 (別紙2) 耐震対策工事 (例)について</p> <p>1. 工事概要</p> <p>タンク胴板と脚部接続部の当板を拡張し、また当板の厚さを厚くすることで耐震性を向上させる。</p> <p>2. 基準地震動 Ssに対する耐震強度評価 評価結果が基準評価値を下回り、耐震性を有していることを確認する。</p>			<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料28)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料6-1 溢水影響評価における耐震強度評価方針</p> <p>1.概要 溢水ガイドにしたがい、流体を内包する耐震B, Cクラスの機器（配管、容器）のうち、基準地震動 Ss による地震力により破損が生じる機器を溢水源として想定する。 耐震Sクラスの機器については、基準地震動 Ss による地震力によって破損は生じないことから溢水源として想定しない。 また、耐震B, Cクラスの機器のうち、耐震Sクラスの機器と同様に基準地震動 Ss による地震力に対して耐震強度評価により耐震性が確保されるもの（水位制限によるものを含む。）又は耐震補強工事により、耐震性を確保するものについては、溢水源として想定しない。 そこで、地震時に溢水源となりうる耐震B, Cクラスの機器が、基準地震動 Ss による地震力に対して耐震性が確保されることについて、その評価方針を示す。</p> <p>2.評価方針 耐震設計で用いるものと同じ基準地震動 Ss によって溢水源となりうる耐震B, Cクラスの機器が基準地震動 Ss による地震力に対して耐震性が確保されることを確認する。 なお、耐震Sクラスの機器については基準地震動 Ss による地震力に対して安全機能が保持されると共に、弾性設計用地震動 Sd 又は静的地震動のいずれか大きい方の地震力に対して、おおむね弾性状態にとどまることが要求されている。 内部溢水影響評価において、耐震B, Cクラスの機器の耐震強度評価では機器の破損による溢水防止の観点から、基準地震動 Ss による地震力に対して機器の耐震強度評価を実施し、バウンダリ機能及びバウンダリ支持機能が確保されることを確認する。</p> <p>3.耐震評価の考え方 原子炉周辺建屋、制御建屋及び廃棄物処理建屋に設置され、基準地震動 Ss によって溢水源となる機器に対し、以下の考え方に基づき耐震強度評価を実施する。 なお、耐震強度評価を実施しない機器は破損するものとし、溢水源とする。評価フローを図1に示す。</p>	<p>補足説明資料22 溢水影響評価における耐震B, Cクラス機器の抽出方法について</p> <p>女川2号炉の溢水影響評価においては、図1のとおり、防護対象設備が設置された建屋及びエリア（原子炉建屋原子炉棟、原子炉建屋付属棟、制御建屋、復水貯蔵タンク（CST）エリア、軽油タンク（LOT）エリア及び海水ポンプ室）に設置され、バウンダリ機能を確認する耐震B, Cクラス機器について、基準地震動 Ss に対する地震力に対して耐震評価を実施し、発生値が評価基準値を上回る場合には、補強工事を行い、バウンダリ機能を確保することとしている。</p> <p>これらの耐震B, Cクラス機器については、建設時より管理している設備図書（配管計装線図）を用いて、機器の耐震重要度分類及び設置建屋（エリア）を確認し、耐震評価対象を抽出している。ここで、配管計装線図には、系統仕様（耐震重要度分類、最高使用圧力、最高使用温度、流体種類等）、建屋区分等が記載されている。</p> <p>また、防護対象設備が設置されている建屋及びエリアについては、現地調査を実施し、抽出した耐震B, Cクラス機器が適切であることを確認している。</p> <p>なお、耐震評価対象となる耐震B, Cクラス配管の抽出及び耐震評価範囲の例を図2に示す。</p>	<p>補足説明資料28 溢水影響評価における耐震B, Cクラス機器の抽出方法について</p> <p>泊発電所3号炉の溢水影響評価においては、図1のとおり、防護対象設備が設置された建屋及びエリア（原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋及び循環水ポンプ建屋）に設置され、バウンダリ機能を確認する耐震B, Cクラス機器について、基準地震動に対する地震力に対して耐震評価を実施し、発生値が評価基準値を上回る場合には、補強工事を行い、バウンダリ機能を確保することとしている。</p> <p>これらの耐震B, Cクラス機器については、建設時より管理している設備図書（耐震重要度分類系統図）を用いて、機器の耐震重要度分類及び設置建屋（エリア）を確認し、耐震評価対象を抽出している。ここで、耐震重要度分類系統図には、系統仕様（耐震重要度分類、最高使用圧力、最高使用温度、流体種類等）、建屋区分等が記載されている。</p> <p>また、防護対象設備が設置されている建屋及びエリアについては、現地調査を実施し、抽出した耐震B, Cクラス機器が適切であることを確認している。</p> <p>なお、耐震評価対象となる耐震B, Cクラス配管の抽出及び耐震評価範囲の例を図2に示す。</p>	<p>【女川】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 設計方針の相違 建屋の違いによる。 【女川】 記載表現の相違 女川と泊では確認する図書が異なるが、同様の情報の確認が可能である。</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料28)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<pre> graph TD A["溢水源となりうる機器 (液体を内包する配管及び容器)"] --> B{耐震Sクラスの機器} B -- Yes --> C["基準地震動 Ss による地震力 に対しても耐震性が確保される"] C -- Yes --> D["溢水源"] C -- No --> E["溢水源としない"] </pre> <p>※1 耐震対策工事により耐震性を確保するものを含む。 ※2 耐震強度評価を実施しないものは溢水源として扱う。</p>	<pre> graph TD A["溢水源となりうる機器 (添付資料2)"] --> B{耐震Sクラス設備} B -- No --> C["防護対象設備の設置 建屋・エリア*1"] C -- Yes --> D["バウンダリ機能を 確認する設備"] D -- Yes --> E["耐震評価対象*2 (添付資料29)"] D -- No --> F["耐震評価対象外 (添付資料27*3)"] </pre> <p>*1 原子炉建屋原子炉棟、原子炉建屋付属棟、原子炉建屋付属棟（廻 収物処理エリア（非管理区域））、制御建屋、廻水貯蔵タンク（CST） ・エリア、転油クシク（LOT）エリア及び海水ポンプ室 *2 耐震評価の結果、発生値が評価基準値を上回る場合は、補強工事 を行い、基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機能を確 保する。 *3 地震に起因する溢水源リスト</p>	<pre> graph TD A["溢水源となりうる機器 (添付資料2)"] --> B{耐震Sクラス設備} B -- No --> C["防護対象設備の設置 建屋・エリア*1"] C -- Yes --> D["バウンダリ機能を 確認する設備"] D -- Yes --> E["耐震評価対象*2 (添付資料25)"] D -- No --> F["耐震評価対象外 (添付資料27*3)"] </pre> <p>※1 原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋、及び循環水ポンプ建屋 ※2 耐震評価の結果、発生値が評価基準値を上回る場合は、補強工事を行い、基準地震動による 地震力に対してバウンダリ機能を確保する ※3 地震に起因する溢水源リスト</p>	<p>【女川】 設計方針の相違 建屋の違いによる。</p>

図 1 地震時に溢水源とする機器の抽出フロー

図 1 耐震評価対象の抽出フロー

図 1 耐震評価対象の抽出フロー

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料28)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			【女川】 記載表現の相違

図2 耐震B, Cクラス配管の抽出及び耐震評価範囲の考え方
 (1/2)

図2 耐震B, Cクラス配管の抽出及び耐震評価範囲の考え方
 (1/2)

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料28)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【配管計装線図】</p> <p>耐震Sクラス範囲 耐震Bクラス範囲 S-B (耐震Sクラス) (耐震Bクラス) R/A※1 防護対象設備が設置された建屋 ※1 原子炉建屋原子炉建屋 ※2 原子炉建屋付属棟 (廃棄物処理エリア)</p> <p>【耐震重要度分類系統】</p> <p>耐震Sクラス範囲 耐震Cクラス範囲 S-C (耐震Sクラス) (耐震Cクラス) R/B※1, A/B※2 防護対象設備が設置された建屋 ※1 原子炉建屋 ※2 原子炉補助建屋 ※3 電気建屋</p> <p>【配管計装線図】</p> <p>基準地震動Saに対する地盤力 に対してバウンダリ機能を確認 S-B R/A Rw/A</p> <p>【解析モデル範囲】</p> <p>耐震Sクラス評価範囲 (Sa機能維持) 耐震Bクラス評価範囲 (バウンダリ機能確認範囲) S-B R/A Rw/A ※ : アンカー</p> <p>図2 耐震B, Cクラス配管の抽出及び耐震評価範囲の考え方 (2/2)</p> <p>【解析モデル範囲】</p> <p>耐震Sクラス評価範囲 耐震Cクラス評価範囲 (バウンダリ機能確認範囲) S-C R/B, A/B EL/B ※ : アンカー</p> <p>図2 耐震B, Cクラス配管の抽出及び耐震評価範囲の考え方 (2/2)</p>			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料 6-11 内部溢水影響評価における耐震壁等の地震時健全性について 溢水防護区画及び溢水経路において考慮した壁、堰等の地震時の健全性を検討する。</p> <p>1. 評価上の耐震壁等の確認について 溢水影響評価においては、各階において発生した溢水が、機器ハッチ及び階段から下層階へ伝播するため、最下層まで順次評価を実施しているが、図1のフローにより溢水経路を設定する際に考慮した耐震壁等の地震時のせん断ひび割れによる溢水経路への影響について確認する。 なお、フローで扱うひび割れは、曲げひび割れが水平方向に発生するため、地震後の残留ひび割れは自重により閉じる^{※1}ことから、せん断ひび割れを対象とする。</p> <p>※1「耐震安全解析コード改良試験 原子炉建屋の弾塑性試験 試験結果の評価に関する報告書(平成6年3月 財團法人 原子力発電技術機構)」</p>	<p>補足説明資料 24 内部溢水評価における耐震壁等の確認について 1. はじめに 地震時の内部溢水評価の対象である女川2号炉原子炉建屋及びタービン建屋において、地震時に想定される溢水の最終貯留区画の耐震壁等について、ひび割れの影響を整理した。</p> <p>2. 評価上の耐震壁等の確認について 図1のフローにより、最終貯留区画の耐震壁等の種類に応じ、評価上期待する壁及び評価上期待しない壁の整理を行い、評価上期待する壁について、地震によるひび割れの影響を確認する。</p>	<p>補足説明資料 29 内部溢水評価における耐震壁等の確認について 1. はじめに 地震時の内部溢水評価の対象である泊発電所3号炉原子炉建屋、原子炉補助建屋及びディーゼル発電機建屋において、地震時に想定される溢水の最終貯留区画の耐震壁等について、ひび割れの影響を整理した。</p> <p>2. 評価上の耐震壁等の確認について 図1のフローにより、最終貯留区画の耐震壁等の種類に応じ、評価上期待する壁及び評価上期待しない壁の整理を行い、評価上期待する壁について、地震によるひび割れの影響を確認する。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 対象建屋の違いによる</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図1 評価上の耐震壁等の確認フロー</p>	<p>図1 最終貯留区画の耐震壁等の確認フロー</p>	<p>図1 最終貯留区画の耐震壁等の確認フロー</p>	<p>【女川】 <u>設計方針の相違</u> 泊では、取外可能壁については溢水伝播防止を期待せずに溢水伝播防止不可としている。(大飯と同様)</p>

2. 天井に達する壁について

天井に達する壁は、床及び天井と一体となった構造体であり、地震により生じるせん断変形は耐震壁と同様となるため、地震応答解析結果から得られる耐震壁のせん断変形による評価が可能である。地震応答解析上耐震壁として扱っていない壁について、RC規準^{※2}上の耐震壁同等であることを表1のとおり確認した。これら壁の配置状況を、添付資料「大飯3号炉及び4号炉耐震壁等配置図」に示す。

※2 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会 2010年)」

* : 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会)」
(本資料においては、「RC規準」という。)

3. RC規準上の耐震壁について

最終貯留区画の壁のうち、天井に達する壁（中間の床で耐震壁と一体となった壁を含む）は、床及び天井と一体となった構造体であるため、地震により生じるせん断変形は耐震壁と同様となり、地震応答解析結果から得られる耐震壁のせん断変形による評価が可能であり、地震応答解析上の耐震壁として扱っていない壁について、RC規準上の耐震壁と同等であることを表1のとおり確認した。これら壁の配置状況を、別添資料1「女川2号炉 最終貯留区画の耐震壁等配置図」に示す。

* : 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (日本建築学会)」
(本資料においては、以下「RC規準」という)

3. RC規準上の耐震壁について

最終貯留区画の壁のうち、天井に達する壁（中間の床で耐震壁と一体となった壁を含む）は、床及び天井と一体となった構造体であるため、地震により生じるせん断変形は耐震壁と同様となり、地震応答解析結果から得られる耐震壁のせん断変形による評価が可能であり、地震応答解析上の耐震壁として扱っていない壁について、RC規準上の耐震壁と同等であることを表1のとおり確認した。これら壁の配置状況を別添資料1「泊発電所3号炉 最終貯留区画の耐震壁等配置図」に示す。

【女川】
記載表現の相違

【大飯】
記載方針の相違
女川審査実績の反映

【女川】
設備名称の相違

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表1 構造規定への適合性確認結果 [RC規準19条7項関係]		表1 構造規定への適合性確認結果 [RC規準19条7項関係]		表1 構造規定への適合性確認結果 [RC規準19条7項関係]		
確認事項	要求事項	確認事項	要求事項	確認事項	要求事項	
①壁厚	120mm以上かつ壁板内法高さの1/30以上	①壁厚	120mm以上かつ 壁板内法高さの1/30以上	①壁厚	120mm以上かつ 壁板内法高さの1/30以上	
②せん断補強筋比	直交する各方向 0.25%以上	②せん断補強筋比	直交する各方向 0.25%以上	②せん断補強筋比	直交する各方向 0.25%以上	
③壁筋の複筋配置	壁厚200mm以上は複筋配置	③壁筋の複筋配置	壁厚200mm以上は複筋配置	③壁筋の複筋配置	壁厚200mm以上は複筋配置	
④壁筋の径と間隔	D10以上の異形鉄筋かつ鉄筋間隔300mm以下	④壁筋の径と間隔	D10以上の異形鉄筋かつ鉄筋間隔300mm以下	④壁筋の径と間隔	D10以上の異形鉄筋かつ鉄筋間隔300mm以下	
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。						
3. 天井に達しない壁の地震時健全性について		4. 天井に達しない壁の確認について		4. 天井に達しない壁の確認について		
天井に達しない壁は床から自立した片持形式となっており、耐震壁と同様の評価ができないため、基準地震動により生じる地震力に対し、壁の応力が短期許容応力以下であることを確認する。		最終貯留区画において、溢水の伝播防止を期待する天井に達しない壁はない。		最終貯留区画において、溢水の伝播防止を期待する天井に達しない壁はない。		
なお、当該壁は、自立しているが、建屋の鉄骨と接しているため、地震力については、建屋変位への追従性の観点も加えた以下2ケースについて算定する。						
・ケースA 壁自重による慣性力から算定						
・ケースB 建屋の変位より算定						
①天井に達しない壁の諸元						
・部位 : 原子炉周辺建屋 E.L.+33.6m						
・構造 : 鉄筋コンクリート						
・寸法 : 高さ□ 壁厚□						
・配筋仕様 : □						
・コンクリート強度 : □						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由					
②評価結果											
ケース	地震力方向	曲げモーメント 地震時 曲げ モーメント M(kN・m)	短期許容 曲げ モーメント Ma(kN・m)	せん断力 地震時 せん断力 Q(kN)	短期許容 せん断力 せん断力 Qa(kN)						
A	EW										
	NS										
B	EW										
	NS										
壁の地震時応力は、短期許容応力を下回っており、地震時の健全性は確認されている。											
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。											
4. 地震時のせん断変形の算定											
耐震壁の地震時のせん断変形は建屋の地震応答解析により評価する。せん断変形（ $\tau - \gamma$ 関係）における第1折点の評価式は、壁板の面内せん断実験における中央斜めひび割れ発生時の平均せん断応力度に対応するよう定められている ^{※3} ことから、地震応答解析におけるせん断変形（ $\tau - \gamma$ 関係）が、第1折点（弹性限界）に納まる場合、水密性に影響のあるせん断ひび割れが生じないと判断する。											
※3 「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」											
5. 地震応答解析結果（基準地震動 S _s ）による評価 (1) 耐震壁等のひび割れの可能性について 原子炉建屋の地震時に想定される溢水は地下3階、地下3階中間階及び1階に貯留される。 タービン建屋の地震時の溢水は地下2階に貯留される。 最終貯留区画のある階について、基準地震動 S _s による壁の最大応答せん断ひずみ度を表2に示す。 壁のひび割れ発生の有無は、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」によるせん断変形（ $\tau - \gamma$ 関係）の第一折点が参考となるが、算定される第一折点は 0.2×10^{-3} ^{※3} 前後の値であるため、表2の結果から基準地震動 S _s によって壁にせん断ひび割れが発生すると推測される。											
【島根2号炉】添付資料7「耐震B,Cクラス機器・配管系の評価について」より抜粋 p9条一別添1-添付7-10 3. 耐震B,Cクラス配管及び配管支持構造物の耐震評価結果について 耐震B,Cクラス配管及び配管支持構造物の基準地震動 S _s に対する耐震性評価結果について表3-1に示す。 なお、本評価結果は暫定条件を用いた評価結果であることから、正式条件を用いた評価結果は詳細設計段階で示す。											
5. 地震応答解析結果（基準地震動）による評価 (1) 耐震壁等のひび割れの可能性について 原子炉建屋の地震時に想定される溢水は T.P. 2.3m 及び T.P. 2.3m (中間床) に貯留される。 原子炉補助建屋の地震時の溢水は T.P. -1.7m に貯留される。 最終貯留区画のある階について、基準地震動による壁の最大応答せん断ひずみ度を表2に示す。 壁のひび割れ発生の有無は、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」によるせん断変形（ $\tau - \gamma$ 関係）の第一折点が参考となり、地震応答解析におけるせん断変形（ $\tau - \gamma$ 関係）が、第一折点（弹性限界）に納まる場合、水密性に影響のあるせん断ひび割れが生じないと判断する。											
【大飯】 設計方針の相違 大飯は天井に達しない壁が対象に含まれることからその健全性を確認している。 【女川】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 記載方針の相違 設計方針の相違 対象建屋の違いによる 記載表現の相違 【女川】 設計方針の相違 泊と大飯では、第一折点（弹性限界）に納まり、水密性に影響のあるせん断ひび割れが生じないと判断できる壁がある。 【女川・大飯】 記載方針の相違 泊の耐震評価結果は基本設計段階における暫定条件による評価結果であり、正式な評価結果は詳細設計段階で示すことを記載している。											

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																						
表2 地震応答解析結果一覧	表2 基準地震動 Ss による地震応答解析結果一覧	表2 基準地震動による地震応答解析結果一覧	【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 泊と大飯では、第一折点（弹性限界）に納まり、水密性に影響のあるせん断ひび割れが生じないと判断できる壁がある。																																																																						
(注) 各層の最大応答せん断ひずみは基準地震動による。 	評価対象 各層の最大応答せん断ひずみ度 ($\times 10^{-3}$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋名</th><th>階</th><th>NS</th><th>EW</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">原子炉建屋</td><td>1階</td><td>0.P. 15.0m～22.5m</td><td>0.743</td></tr> <tr> <td>地下3階</td><td>地下3階中間</td><td>0.P. -8.1m～-0.8m</td><td>0.803</td></tr> <tr> <td>タービン建屋</td><td>地下2階</td><td>0.P. 0.8m～7.6m</td><td>0.882</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0.708</td></tr> </tbody> </table>	建屋名	階	NS	EW	原子炉建屋	1階	0.P. 15.0m～22.5m	0.743	地下3階	地下3階中間	0.P. -8.1m～-0.8m	0.803	タービン建屋	地下2階	0.P. 0.8m～7.6m	0.882				0.708	評価対象 第一折点のせん断ひずみ度 ($\times 10^{-3}$) 各層の最大応答せん断ひずみ度 ($\times 10^{-3}$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋名</th><th>T.P.</th><th>EW</th><th>NS</th><th>EW</th><th>NS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">原子炉建屋</td><td>17.8m～24.8m</td><td>0.212</td><td>0.212</td><td colspan="2">弹性範囲内</td></tr> <tr> <td>10.3m～17.8m</td><td>0.230</td><td>0.230</td><td colspan="2">弹性範囲内</td></tr> <tr> <td>2.3m～10.3m</td><td colspan="4">建屋モデルにおいて基礎に位置しており、せん断ひずみは生じない。</td></tr> <tr> <td rowspan="3">原子炉補助建屋</td><td>17.8m～24.8m</td><td>0.195</td><td>0.195</td><td colspan="2">弹性範囲内</td></tr> <tr> <td>10.3m～17.8m</td><td>0.218</td><td>0.218</td><td>0.282</td><td>0.252</td></tr> <tr> <td>2.8m～10.3m</td><td>0.227</td><td>0.227</td><td>0.256</td><td>弹性範囲内</td></tr> <tr> <td>ディーゼル発電機建屋</td><td>-1.7m～2.8m</td><td colspan="4">建屋モデルにおいて基礎に位置しており、せん断ひずみは生じない。</td></tr> <tr> <td></td><td>6.2m～10.3m</td><td>0.117</td><td>0.117</td><td colspan="2">弹性範囲内</td></tr> </tbody> </table>	建屋名	T.P.	EW	NS	EW	NS	原子炉建屋	17.8m～24.8m	0.212	0.212	弹性範囲内		10.3m～17.8m	0.230	0.230	弹性範囲内		2.3m～10.3m	建屋モデルにおいて基礎に位置しており、せん断ひずみは生じない。				原子炉補助建屋	17.8m～24.8m	0.195	0.195	弹性範囲内		10.3m～17.8m	0.218	0.218	0.282	0.252	2.8m～10.3m	0.227	0.227	0.256	弹性範囲内	ディーゼル発電機建屋	-1.7m～2.8m	建屋モデルにおいて基礎に位置しており、せん断ひずみは生じない。					6.2m～10.3m	0.117	0.117	弹性範囲内		【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 泊と大飯では、第一折点（弹性限界）に納まり、水密性に影響のあるせん断ひび割れが生じないと判断できる壁がある。
建屋名	階	NS	EW																																																																						
原子炉建屋	1階	0.P. 15.0m～22.5m	0.743																																																																						
	地下3階	地下3階中間	0.P. -8.1m～-0.8m	0.803																																																																					
タービン建屋	地下2階	0.P. 0.8m～7.6m	0.882																																																																						
			0.708																																																																						
建屋名	T.P.	EW	NS	EW	NS																																																																				
原子炉建屋	17.8m～24.8m	0.212	0.212	弹性範囲内																																																																					
	10.3m～17.8m	0.230	0.230	弹性範囲内																																																																					
	2.3m～10.3m	建屋モデルにおいて基礎に位置しており、せん断ひずみは生じない。																																																																							
原子炉補助建屋	17.8m～24.8m	0.195	0.195	弹性範囲内																																																																					
	10.3m～17.8m	0.218	0.218	0.282	0.252																																																																				
	2.8m～10.3m	0.227	0.227	0.256	弹性範囲内																																																																				
ディーゼル発電機建屋	-1.7m～2.8m	建屋モデルにおいて基礎に位置しており、せん断ひずみは生じない。																																																																							
	6.2m～10.3m	0.117	0.117	弹性範囲内																																																																					
5. 残留ひび割れ幅の算定 残留ひび割れ幅の算定は、「鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断ひびわれ性状に関する検討(昭和63年コンクリート工学年次論文報告集)」に基づき推定する。なお、本文献の適用性については別紙による。 推定された残留ひび割れ幅が、「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説（日本建築学会）（以降、「維持管理指針」という。）」に示されるコンクリート構造物の使用性（水密）に影響を与える評価基準である「0.2mm」を超えないことを確認する。 ※4 (財)原子力工学試験センター実施の原子炉建屋の弾塑性試験結果を整理検討したもの。	(2) 残留ひび割れ幅の算定 地震応答解析によるせん断ひずみ度より、「鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断ひびわれ性状に関する検討(昭和63年コンクリート工学年次論文報告集)」に基づき、残留ひび割れ幅を算定し比較する。	(2) 残留ひび割れ幅の算定 地震応答解析によるせん断ひずみ度より、「鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断ひびわれ性状に関する検討(昭和63年コンクリート工学年次論文報告集)」に基づき、残留ひび割れ幅を算定し比較する。 算定された残留ひび割れ幅が、「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説（日本建築学会）（以降、「維持管理指針」という。）」に示されるコンクリート構造物の使用性（水密）に影響を与える評価基準である「0.2mm」を超えないことを確認する。	【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 記載方針の相違 大飯審査実績の反映 【大飯】 記載表現の相違																																																																						

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)



赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 残留ひび割れ幅の総計の算定</p> <p>最大せん断ひずみ(X)に対する(Y)の値をグラフから読み取り。 $Y = \boxed{\quad}$</p> <p>図3 残留ひび割れ幅の総計／測定区間長さ(文献^{※4}に加筆)</p> <p>※図みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>a. 残留ひび割れ幅の算定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留ひび割れ幅の総計 <p>図2より、せん断ひずみ度(X)から、(Y)の値を読み取り $Y = (110 \sim 250) \times 10^{-6}$</p> <p>ここで、 Y : 残留ひび割れ幅の総計/測定区間長さ (図2の上限) X : せん断ひずみ度 $((0.589 \sim 0.882) \times 10^{-3})$</p> <p>図2 残留ひび割れ幅の総計/測定区間長さ</p>	<p>a. 残留ひび割れ幅の算定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留ひび割れ幅の総計 <p>図2より、せん断ひずみ度(X)から、(Y)の値を読み取り $Y = (30 \sim 110) \times 10^{-6}$</p> <p>ここで、 Y : 残留ひび割れ幅の総計/測定区間長さ (図2の上限) X : せん断ひずみ度 $((0 \sim 0.282) \times 10^{-3})$</p> <p>図2 残留ひび割れ幅の総計/測定区間長さ</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違 せん断ひずみ度の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違 せん断ひずみ度の相違</p>
<p>② 平均ひび割れ間隔の算定</p> <p>平均ひび割れ間隔の算定</p> $A = B \times C$ $= 200 \times (6.8 \sim 3.5)$ $= 1360 \sim 700 \text{mm}$ <p>ここで、 A : 平均ひび割れ間隔 (mm) B : 最大鉄筋間隔 (mm) C : 平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔 (図3の上限)</p>	<p>A = B × C</p> $= 200 \times (6.8 \sim 3.5)$ $= 1360 \sim 700 \text{mm}$ <p>ここで、 A : 平均ひび割れ間隔 (mm) B : 最大鉄筋間隔 (mm) C : 平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔 (図3の上限)</p>	<p>平均ひび割れ間隔の算定</p> $A = B \times C$ $= 200 \times (6.8 \sim 4)$ $= 1360 \sim 800 \text{mm}$ <p>ここで、 A : 平均ひび割れ間隔 (mm) B : 最大鉄筋間隔 (mm) C : 平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔 (図3の上限)</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 図3のせん断ひずみ度から読み取る平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔の相違</p>

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)


赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <ul style="list-style-type: none"> 区画を構成するRC壁の最大鉄筋間隔 平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔 平均ひび割れ間隔(A) せん断ひびみ度(X) 	 <p>図3 平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔</p>	 <p>図3 平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違 せん断ひびみ度から読み取る平均ひび割れ間隔/鉄筋間隔の相違</p>
<p>③残留ひび割れ幅の算定</p> <p>①及び②の結果から、ひび割れ1本あたりの残留ひび割れ幅を下式で算定する。</p> <p>ひび割れ1本あたりの残留ひび割れ幅</p> <p>= 残留ひび割れ幅の総計 / ひび割れ本数</p> <p>= 残留ひび割れ幅の総計 / (測定区間長さ / 平均ひび割れ間隔)</p> <p>= $\bar{Y} \times A$</p> <p>= </p> <p>枠内の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>・ 残留ひび割れ幅の算定</p> $t = \bar{Y} \times A$ $= (110 \sim 250) \times 10^{-6} \times (1360 \sim 700)$ $= 0.150 \sim 0.175 \text{mm}$ <p>ここで、</p> <p>t : 残留ひび割れ幅 (mm)</p> <p>\bar{Y} : 残留ひび割れ幅の総計 / 測定区間長さ</p> <p>A : 平均ひび割れ間隔 (mm)</p>	<p>・ 残留ひび割れ幅の算定</p> $t = \bar{Y} \times A$ $= (30 \sim 110) \times 10^{-6} \times (1360 \sim 800)$ $= 0.024 \sim 0.150 \text{mm}$ <p>ここで、</p> <p>t : 残留ひび割れ幅 (mm)</p> <p>\bar{Y} : 残留ひび割れ幅の総計 / 測定区間長さ</p> <p>A : 平均ひび割れ間隔 (mm)</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 残留ひび割れ幅の相違</p>
<p>④弾性範囲を超える部位の検討</p> <p>弾性範囲を超える各部位について残留ひび割れ幅を算定し、下表に示す。</p>	<p>b. 残留ひび割れ幅の推測値</p> <p>既往実験結果から、原子炉建屋及びタービン建屋の最終貯留区画の壁に生じる残留ひび割れ幅は 0.150mm~0.175mm と算定される。</p> <p>参考に、原子炉建屋及びタービン建屋について、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び2011年4月7日宮城県沖の地震(以下、「当該地震」という。)後の点検調査による壁の残留ひび割れ幅と残留ひび割れ総長の集計結果を図4及び図5に示す。</p> <p>平均残留ひび割れ幅(ひび割れ長さによる加重平均、原子炉建屋 0.19mm、タービン建屋 0.18mm)は、既往実験結果による残留ひび割れ幅と同程度である。</p>	<p>b. 弾性範囲を超える部位の検討</p> <p>弾性範囲を超える各部位について残留ひび割れ幅を算定し、表3に示す。</p>	<p>【女川】 設計方針の相違 女川では、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び2011年4月7日宮城県沖の地震後の壁の残留ひび割れ幅を調査して、既往実験結果による残留ひび割れ幅の算定結果との比較を行っているが、泊と大飯では、実機相当の回帰式による残留ひび割れ幅を算定して維持管理指針の評価基準との比較を行っている。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																												
表3 弹性範囲を超える部位の残留ひび割れ幅の算定結果	表3 弹性範囲を超える部位の残留ひび割れ幅の算定結果																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価対象</th> <th colspan="2">各層の最大応答せん断ひび割れ度 ($\times 10^{-3}$)</th> <th colspan="2">弾性範囲を超える残留ひび割れ幅の算定結果 (mm)</th> <th colspan="2">回帰式による残留ひび割れ幅 (mm)</th> </tr> <tr> <th>建組名</th> <th>T.P.</th> <th>EW</th> <th>NS</th> <th>EW</th> <th>NS</th> <th>EW</th> <th>NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">原子炉建屋</td> <td>17.8m～24.8m</td> <td colspan="2">弹性範囲内</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>10.3m～17.8m</td> <td colspan="2">弹性範囲内</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2.3m～10.3m</td> <td colspan="2">基礎に位置しており、せん断ひび割れは生じない。</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">原子炉補助建屋</td> <td>17.8m～24.8m</td> <td colspan="2">弹性範囲内</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>10.3m～17.8m</td> <td>0.282</td> <td>0.252</td> <td>0.024～0.150</td> <td>0.024～0.150</td> <td>0.112</td> <td>0.107</td> </tr> <tr> <td>2.8m～10.3m</td> <td>0.256</td> <td colspan="2">弹性範囲内</td> <td>0.024～0.150</td> <td>—</td> <td>0.107</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>-1.7m～2.8m</td> <td colspan="2">基礎に位置しており、せん断ひび割れは生じない。</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル発電機建屋</td> <td>6.2m～10.3m</td> <td colspan="2">弹性範囲内</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>			評価対象		各層の最大応答せん断ひび割れ度 ($\times 10^{-3}$)		弾性範囲を超える残留ひび割れ幅の算定結果 (mm)		回帰式による残留ひび割れ幅 (mm)		建組名	T.P.	EW	NS	EW	NS	EW	NS	原子炉建屋	17.8m～24.8m	弹性範囲内		—	—	—	—	10.3m～17.8m	弹性範囲内		—	—	—	—	2.3m～10.3m	基礎に位置しており、せん断ひび割れは生じない。		—	—	—	—	原子炉補助建屋	17.8m～24.8m	弹性範囲内		—	—	—	—	10.3m～17.8m	0.282	0.252	0.024～0.150	0.024～0.150	0.112	0.107	2.8m～10.3m	0.256	弹性範囲内		0.024～0.150	—	0.107	—	-1.7m～2.8m	基礎に位置しており、せん断ひび割れは生じない。		—	—	—	—	ディーゼル発電機建屋	6.2m～10.3m	弹性範囲内		—	—	—	—
評価対象		各層の最大応答せん断ひび割れ度 ($\times 10^{-3}$)		弾性範囲を超える残留ひび割れ幅の算定結果 (mm)		回帰式による残留ひび割れ幅 (mm)																																																																									
建組名	T.P.	EW	NS	EW	NS	EW	NS																																																																								
原子炉建屋	17.8m～24.8m	弹性範囲内		—	—	—	—																																																																								
	10.3m～17.8m	弹性範囲内		—	—	—	—																																																																								
	2.3m～10.3m	基礎に位置しており、せん断ひび割れは生じない。		—	—	—	—																																																																								
原子炉補助建屋	17.8m～24.8m	弹性範囲内		—	—	—	—																																																																								
	10.3m～17.8m	0.282	0.252	0.024～0.150	0.024～0.150	0.112	0.107																																																																								
	2.8m～10.3m	0.256	弹性範囲内		0.024～0.150	—	0.107	—																																																																							
	-1.7m～2.8m	基礎に位置しており、せん断ひび割れは生じない。		—	—	—	—																																																																								
ディーゼル発電機建屋	6.2m～10.3m	弹性範囲内		—	—	—	—																																																																								
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。	<p>【女川】 設計方針の相違 泊と大飯では、実機相当の回帰式による残留ひび割れ幅を算定して維持管理指針の評価基準との比較を行っている。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 残留ひび割れ幅の算定結果の相違</p>																																																																														
⑤評価結果 弹性範囲を超える各部位で算定した最大残留ひび割れ幅は、「維持管理指針」に示される評価基準である「0.2mm」を超えないことを確認した。	<p>c. 評価結果 弹性範囲を超える各部位で算定した最大残留ひび割れ幅は、「維持管理指針」に示される評価基準である「0.2mm」を超えないことを確認した。</p>																																																																														

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>図4 残留ひび割れ幅と残留ひび割れ総長 (原子炉建屋 耐震壁・遮蔽壁)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川では、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震及び2011年4月7日宮城県沖の地震後の壁の残留ひび割れ幅を調査して、既往実験結果による残留ひび割れ幅の算定結果との比較を行っている。</p>
	<p>図5 残留ひび割れ幅と残留ひび割れ総長 (ターピン建屋 耐震壁(外壁))</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川では、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震及び2011年4月7日宮城県沖の地震後の壁の残留ひび割れ幅を調査して、既往実験結果による残留ひび割れ幅の算定結果との比較を行っている。</p>
	<p>(3) 残留ひび割れによる内部溢水評価への影響確認</p> <p>a. 原子炉建屋</p> <p>残留ひび割れ幅は、既往実験結果からは 0.175mm、当該地震後の調査結果からは 0.19mm であることから、「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説（日本建築学会）（以下、「維持管理指針」という。）」に示される、コンクリート構造物の使用性（水密）の観点から設定されたひび割れ幅の評価基準「0.2mm 未満」を満足する。</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川では、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震及び2011年4月7日宮城県沖の地震後の壁の残留ひび割れ幅を調査して、維持管理指針の評価基準との比較を行っている。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>7. まとめ</p> <p>溢水影響評価において、溢水区画及び溢水経路の設定で考慮している、建屋の耐震壁等について、基準地震動による建屋応答に基づいて地震時の健全性を確認した結果、一部の壁について弹性範囲を超えるものの、推定された残留ひび割れ幅は、「維持管理指針」に示される評価基準である「0.2mm」を超えないため、耐震壁等の水密性能は維持される。</p> <p>また、床や堰については、壁に比べ地震時のせん断変形は小さく、地震時の健全性は保たれる。</p> <p>なお、大規模地震発生時には巡視点検を行い、区画からの漏えいを確認した場合は、簡易堰の設置、連硬性止水材による補修等により漏えいの拡大防止を図る。</p> <p>万が一漏えいが発生したとしても、発生量は相当に小さく、回収できるレベルである。さらに、ひび割れ幅が0.2mmを超えないことから、漏えいが発生しても自癒効果により漏えい量の低減が見込める。</p> <p>以上のことから耐震壁等の地震時健全性は保たれ、新たな溢水経路が発生しない。また、仮に漏えいしたとしても漏水量は僅かであり溢水影響評価に影響を及ぼさない。</p>	<p>また、最終貯留区画の耐震壁等は、水圧による応力が長期許容応力度以下となるため、残留ひび割れからの漏水による内部溢水評価への影響はない。</p> <p>b. タービン建屋</p> <p>残留ひび割れ幅は、既往実験結果からは0.175mm、当該地震後の調査結果からは0.18mmであることから、「維持管理指針」に示される、コンクリート構造物の使用性（水密）の観点から設定されたひび割れ幅の評価基準「0.2mm未満」を満足する。</p> <p>また、最終貯留区画の耐震壁等は、水圧による応力が長期許容応力度以下となるため、残留ひび割れからの漏水による内部溢水評価への影響はない。</p> <p>6. まとめ</p> <p>地震時に想定される溢水の最終貯留区画の耐震壁等について、残留ひび割れからの漏水による内部溢水評価への影響がないことを確認した。</p>	<p>6. まとめ</p> <p>地震時に想定される溢水の最終貯留区画の耐震壁等について、残留ひび割れからの漏水による内部溢水評価への影響がないことを確認した。</p>	<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>女川では、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震及び2011年4月7日宮城県沖の地震後の壁の残留ひび割れ幅を調査して、維持管理指針の評価基準との比較を行っている。</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川審査実績の反映 ・泊では、地震発生時の巡視点検については本資料の別添資料4に記載しており、また、ひび割れ幅からの漏水影響の確認については、本資料の「4.」にて記載している。

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)






赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
補足資料6-11(添付資料) 大飯3号炉及び4号炉耐震壁等配置図	女川2号炉 最終貯留区画の耐震壁等配置図 (原子炉建屋、タービン建屋 地震時の最終貯留区画)	別添資料1 泊発電所3号炉 最終貯留区画の耐震壁等配置図	別添資料1 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川・大飯】 設備名称の相違 【女川】 記載方針の相違 【女川】 記載表現の相違 設計方針の相違 最終貯留区画のあるエリアの相違
			図 4 T.P. 17.8m 最終貯留区画 耐震壁等配置
			図 5 T.P. 2.3m (中間床) 最終貯留区画 耐震壁等配置
			図 6 原子炉建屋 1階 地震時の最終貯留区画 耐震壁等配置
			図 7 原子炉建屋 地下3階 中間階 地震時の最終貯留区画 耐震壁等配置

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図3 3号炉 E.L.+17.1m、E.L.+15.8m</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 堤 	 <p>図8 原子炉建屋 地下3階 地震時の最終貯留区画 耐震壁等配置</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最終貯留区画 ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 取扱い可能壁 	 <p>図6 T.P.2.3m (R/B) T.P.2.8m (A/B) 最終貯留区画 耐震壁等配置</p> <p>泊発電所3号炉 T.P.2.3m (R/B) T.P.2.8m (A/B)</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最終貯留区画 ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 取扱い可能壁 	
 <p>図4 3号炉 E.L.+22.0m、E.L.+21.8m</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 堤 <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	 <p>図9 タービン建屋 地下2階 地震時の最終貯留区画 耐震壁等配置</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最終貯留区画 ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 取扱い可能壁 	 <p>図7 T.P.-1.7m 最終貯留区画 耐震壁等配置</p> <p>泊発電所3号炉 T.P.-1.7m</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最終貯留区画 ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 取扱い可能壁 	

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)



赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図5 3号炉 E.L. +26.0m、E.L. +26.1m</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 損傷エリア ■ 断続壁 ■ 断続壁間等 ■ 天井に達しない壁 ■ 壁 			
 <p>図6 3号炉 E.L. +33.6m</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 損傷エリア ■ 断続壁 ■ 断続壁間等 ■ 天井に達しない壁 ■ 壁 <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図7 3号炉 E. L. +38.7m、E. L. +42.6m			
 図8 4号炉 E. L. +3.5m、E. L. +7.0m <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div>			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 図9 4号炉 E.L.+10.0m			
 図10 4号炉 E.L.+17.1m, E.L.+15.8m			

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 潜留エリア ■ 附翼壁 ■ 附翼壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 壁 <p>図11 4号炉 E.L. +22.0m、E.L. +21.8m</p>			
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 潜留エリア ■ 附翼壁 ■ 附翼壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 壁 <p>図12 4号炉 E.L. +26.0m、E.L. +26.1m</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 溶留エリア ■ 断面図 ■ 断面壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 壁 			
<p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 溶留エリア ■ 断面図 ■ 断面壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 壁 			

図13 4号炉 E.L. +33.6m



図14 4号炉 E.L. +38.7m, E.L. +42.6m

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 廉留エリア ■ 断熱壁 ■ 断熱壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 塗装 <p>図15 制御建屋 E.L. +7.0m、廃棄物処理建屋 E.L. +4.9m</p>			
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 廉留エリア ■ 断熱壁 ■ 断熱壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 塗装 <p>図16 廃棄物処理建屋 E.L. +10.0m</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 準留エリア ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 塵 <p>図17 廃棄物処理建屋 E.L.+17.5m</p>			
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 準留エリア ■ 耐震壁 ■ 耐震壁同等 ■ 天井に達しない壁 ■ 塘 <p>図18 廃棄物処理建屋 E.L.+26.0m、29.5m、30.5m</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補足資料6-11 (別紙) 残留ひび割れ幅算定式の適用性について</p> <p>地震時に建屋の鉄筋コンクリート壁に生じるせん断ひび割れについては、基準地震動での最大応答せん断ひずみから、(財)原子力工学試験センターで、原子炉建屋の耐震壁の耐漏えい機能を検証するために実施された試験結果を取りまとめた文献に基づいて、残留ひび割れ幅を算定している。</p> <p>当文献では、骨材径、配筋方法等をパラメータとして実施された複数の試験を基に、せん断ひび割れ性状を検討している。文献における試験体と、溢水影響評価において考慮した実機の耐震壁(耐震壁同等の壁を含む)の諸元比較を表1に示す。</p> <p>試験体と実機を比較すると</p> <p>①壁厚について、試験結果では、壁厚の最も小さい試験体(S-1)の残留ひび割れが最も大きい傾向にあり、壁厚の大きい実機の残留ひび割れは試験結果より小さくなると考えられる。</p> <p>②骨材径については、実機は25mmであり試験体S-2、S-3と同じである。</p> <p>③配筋方法については、実機と異なるが、壁厚の小さいS-1を除き、配筋方法の違いによる明瞭な違いはなく実機と試験結果では残留ひび割れは同程度と考えられる。</p> <p>以上のことから、当文献の試験結果については試験体S-1を除いて適用するのが適切であると考えられるが、今回の検討では全試験体のばらつきを考慮した保守的な評価を行っており、適用に支障はないと判断している。</p>	<p>別添資料2 残留ひび割れ幅算定式の適用性について</p> <p>1. はじめに 地震時の耐震壁等に生じる残留ひび割れ幅算定式の適用性について説明する。</p> <p>2. 算定式の適用性 地震時に建屋の鉄筋コンクリート壁に生じる残留ひび割れ幅については、地震応答解析におけるせん断ひずみ度から、(財)原子力工学試験センターで実施された原子炉建屋の耐震壁の試験結果を取りまとめた文献に基づき算定している。 当文献では、骨材径、配筋方法等をパラメータとして実施された複数の試験を基にせん断ひび割れ性状を検討している。文献における試験体と、耐震壁(耐震壁同等の壁を含む)の諸元比較を表3に示す。 試験体と実機を比較した結果は以下のとおり。 ①壁厚については、実機の最小壁厚は30cmであり、試験体(S-1を除く)と同程度である。 ②骨材径については、実機は20mmであり、試験体S-2、S-3と同程度である。 ③配筋方法に関しては実機と異なるが、試験における平均ひび割れ間隔は、部分的なばらつきはあるものの、配筋方法によらずほぼ同等である。</p> <p>以上のことから、当文献の試験結果を適用することに支障はないと判断し、図10及び図11に示すとおり試験全体のばらつきを考慮し、残留ひび割れ幅を大きく算定する値を用いて評価を実施している。</p>	<p>別添資料2 残留ひび割れ幅算定式の適用性について</p> <p>1. はじめに 地震時の耐震壁等に生じる残留ひび割れ幅算定式の適用性について説明する。</p> <p>2. 算定式の適用性 地震時に建屋の鉄筋コンクリート壁に生じる残留ひび割れ幅については、地震応答解析におけるせん断ひずみ度から、(財)原子力工学試験センターで実施された原子炉建屋の耐震壁の試験結果を取りまとめた文献に基づき算定している。 当文献では、骨材径、配筋方法等をパラメータとして実施された複数の試験を基にせん断ひび割れ性状を検討している。文献における試験体と、耐震壁(耐震壁同等の壁を含む)の諸元比較を表4に示す。 試験体と実機を比較した結果は以下のとおり。 ①壁厚については、実機の最小壁厚は30cmであり、試験体(S-1を除く)と同程度である。 ②骨材径については、実機は20mmであり、試験体S-2、S-3と同程度である。 ③配筋方法に関しては実機と異なるが、試験における平均ひび割れ間隔は、部分的なばらつきはあるものの、配筋方法によらずほぼ同等である。</p> <p>以上のことから、当文献の試験結果を適用することに支障はないと判断し、図8及び図9に示すとおり試験全体のばらつきを考慮し、残留ひび割れ幅を大きく算定する値を用いて評価を実施している。</p>	<p>【女川・大飯】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由	
表1 試験体と実機壁の諸元比較		表3 試験体と実機壁の諸元比較					表4 試験体と実機壁の諸元比較						
			諸元				諸元						
			壁長さ (cm)	壁高さ (cm)	①壁厚 (cm)	②骨材径 (mm)	③配筋方法 段数-径-間隔					備考*	
試験体	S-1	150	120	8	10	2-D16#50	○	S-1	150	120	8	10	2-D16#50
	S-2	450	360	24	25	2-D19#150	△	S-2	450	360	24	25	2-D19#150
	S-3	450	360	24	25	4-D10#74	□	S-3	450	360	24	25	4-D10#74
	S-4	450	360	24	10	2-D19#150	▽	S-4	450	360	24	10	2-D19#150
	S-5	450	360	24	10	4-D10#74	○	S-5	450	360	24	10	4-D10#74
※補足資料6-11内の図3、図4のグラフのプロットの凡例を示す。													
※囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。													
※1 : 代表例													
図10 残留ひび割れ幅の総計／測定区間長さ													
図8 残留ひび割れ幅の総計／測定区間長さ													
図11 平均ひび割れ間隔／鉄筋間隔													
図9 平均ひび割れ間隔／鉄筋間隔													
【女川・大飯】													
記載表現の相違													
設計方針の相違													
実機壁の確認結果の相違													
【女川】													
設計方針の相違													
せん断ひずみ度の相違													
【女川】													
記載表現の相違													
【女川】													
設計方針の相違													
せん断ひずみ度の相違													
【女川】													
記載表現の相違													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																												
<p>補足資料6-1</p> <p>維持管理指針における評価基準「0.2mm未満」について</p> <p>1. はじめに 内部溢水評価における、浸水範囲の境界壁である耐震壁等のひび割れ幅の評価基準について整理した。</p> <p>2. 設定した評価基準「0.2mm未満」について 内部溢水評価におけるひび割れ幅の評価基準「0.2mm未満」は、維持管理指針において、既往の指針類¹を参考に「コンクリート構造物の使用性（水密）²」の観点から設定している。（表4及び表5参照）</p> <p>*1：「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003-（社団法人 日本コンクリート工学協会）」</p> <p>*2：主に液体状の放射性物質の漏えい拡大を防止するために設置されている堰及び堰で囲まれる壁・床に求められている漏えい防止機能に関する性能（維持管理指針より）</p> <p>また、コンクリートの使用性（水密）は、コンクリートへの浸透に伴う漏えいと、ひび割れからの漏えいを考慮する必要があるが、コンクリートの透水係数は、堰等に求められる漏えいの拡大防止の観点からは十分に小さい値であり、コンクリートへの浸透に伴う漏えいは発生しないと考えることが出来ることから、ひび割れ幅が評価基準の0.2mm未満であれば、水密機能は維持されるといえる。</p> <p>ひび割れに対する評価区分と評価基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">影響する性能</th> <th colspan="3">評価区分と評価基準</th> </tr> <tr> <th>A1(健全)</th> <th>A2(経過観察)</th> <th>A3(要検討)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがない</td> <td>-</td> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがある</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>塗膜にひび割れがない^{※1}</td> <td>-</td> <td>塗膜にひび割れがある^{※1}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.05mm以下^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.2mm以上^{※2}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>透徹性</td> <td>使用性の評価区分に準ずる</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※5 塗膜で使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※6 コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1(健全)</td> <td>点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2(経過観察)</td> <td>劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3(要検討)</td> <td>点検結果が評価基準を満足しない場合</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合 ※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</p> <p>図5 ひび割れに対する評価区分と評価基準</p>	影響する性能	評価区分と評価基準			A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)	構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある		ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)		塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}		ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}		透徹性	使用性の評価区分に準ずる				※5 塗膜で使用性（水密）を評価する場合				※6 コンクリートで使用性（水密）を評価する場合			A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合			A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合			A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合			<p>別添資料3</p> <p>維持管理指針における評価基準「0.2mm未満」について</p> <p>1. はじめに 内部溢水評価における、浸水範囲の境界壁である耐震壁等のひび割れ幅の評価基準について整理した。</p> <p>2. 設定した評価基準「0.2mm未満」について 内部溢水評価におけるひび割れ幅の評価基準「0.2mm未満」は、維持管理指針において、既往の指針類¹を参考に「コンクリート構造物の使用性（水密）²」の観点から設定している。（表5及び表6参照）</p> <p>*1：「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003-（社団法人 日本コンクリート工学協会）」</p> <p>*2：主に液体状の放射性物質の漏えい拡大を防止するために設置されている堰及び堰で囲まれる壁・床に求められている漏えい防止機能に関する性能（維持管理指針より）</p> <p>表4 維持管理指針におけるひび割れ幅の評価基準 (「維持管理指針 解説表7-1ひび割れに対する評価区分と評価基準」より、一部加筆)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">影響する性能</th> <th colspan="3">評価区分と評価基準</th> </tr> <tr> <th>A1(健全)</th> <th>A2(経過観察)</th> <th>A3(要検討)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがない</td> <td>-</td> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがある</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>塗膜にひび割れがない^{※1}</td> <td>-</td> <td>塗膜にひび割れがある^{※1}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.05mm以下^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.2mm以上^{※2}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>透徹性</td> <td>使用性の評価区分に準ずる</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1(健全)</td> <td>点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2(経過観察)</td> <td>劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3(要検討)</td> <td>点検結果が評価基準を満足しない場合</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合 ※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</p> <p>表5 維持管理指針におけるひび割れ幅の評価基準 (「維持管理指針 解説表7-1ひび割れに対する評価区分と評価基準」より、一部加筆)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">影響する性能</th> <th colspan="3">評価区分と評価基準</th> </tr> <tr> <th>A1(健全)</th> <th>A2(経過観察)</th> <th>A3(要検討)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがない</td> <td>-</td> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがある</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>塗膜にひび割れがない^{※1}</td> <td>-</td> <td>塗膜にひび割れがある^{※1}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.05mm以下^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.2mm以上^{※2}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>透徹性</td> <td>使用性の評価区分に準ずる</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1(健全)</td> <td>点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2(経過観察)</td> <td>劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3(要検討)</td> <td>点検結果が評価基準を満足しない場合</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合 ※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</p>	影響する性能	評価区分と評価基準			A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)	構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある		ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)		塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}		ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}		透徹性	使用性の評価区分に準ずる				※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合				※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合			A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合			A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合			A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合			影響する性能	評価区分と評価基準			A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)	構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある		ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)		塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}		ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}		透徹性	使用性の評価区分に準ずる				※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合				※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合			A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合			A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合			A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合			<p>別添資料3</p> <p>維持管理指針における評価基準「0.2mm未満」について</p> <p>1. はじめに 内部溢水評価における、浸水範囲の境界壁である耐震壁等のひび割れ幅の評価基準について整理した。</p> <p>2. 設定した評価基準「0.2mm未満」について 内部溢水評価におけるひび割れ幅の評価基準「0.2mm未満」は、維持管理指針において、既往の指針類¹を参考に「コンクリート構造物の使用性（水密）²」の観点から設定している。（表5及び表6参照）</p> <p>*1：「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003-（社団法人 日本コンクリート工学協会）」</p> <p>*2：主に液体状の放射性物質の漏えい拡大を防止するために設置されている堰及び堰で囲まれる壁・床に求められている漏えい防止機能に関する性能（維持管理指針より）</p> <p>表5 維持管理指針におけるひび割れ幅の評価基準 (「維持管理指針 解説表7-1ひび割れに対する評価区分と評価基準」より、一部加筆)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">影響する性能</th> <th colspan="3">評価区分と評価基準</th> </tr> <tr> <th>A1(健全)</th> <th>A2(経過観察)</th> <th>A3(要検討)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがない</td> <td>-</td> <td>構造安全性に影響を与えるひび割れがある</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)</td> <td>ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>塗膜にひび割れがない^{※1}</td> <td>-</td> <td>塗膜にひび割れがある^{※1}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひび割れ幅が0.05mm以下^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満^{※2}</td> <td>ひび割れ幅が0.2mm以上^{※2}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>透徹性</td> <td>使用性の評価区分に準ずる</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1(健全)</td> <td>点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2(経過観察)</td> <td>劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3(要検討)</td> <td>点検結果が評価基準を満足しない場合</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合 ※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合</p>	影響する性能	評価区分と評価基準			A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)	構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある		ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)		塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}		ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}		透徹性	使用性の評価区分に準ずる				※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合				※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合			A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合			A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合			A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合			<p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>記載表現の相違</p>
影響する性能		評価区分と評価基準																																																																																																																																																																																													
	A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)																																																																																																																																																																																												
構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)																																																																																																																																																																																													
塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}																																																																																																																																																																																													
透徹性	使用性の評価区分に準ずる																																																																																																																																																																																														
	※5 塗膜で使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
	※6 コンクリートで使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合																																																																																																																																																																																														
影響する性能	評価区分と評価基準																																																																																																																																																																																														
	A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)																																																																																																																																																																																												
構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)																																																																																																																																																																																													
塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}																																																																																																																																																																																													
透徹性	使用性の評価区分に準ずる																																																																																																																																																																																														
	※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
	※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合																																																																																																																																																																																														
影響する性能	評価区分と評価基準																																																																																																																																																																																														
	A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)																																																																																																																																																																																												
構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)																																																																																																																																																																																													
塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}																																																																																																																																																																																													
透徹性	使用性の評価区分に準ずる																																																																																																																																																																																														
	※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
	※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合																																																																																																																																																																																														
影響する性能	評価区分と評価基準																																																																																																																																																																																														
	A1(健全)	A2(経過観察)	A3(要検討)																																																																																																																																																																																												
構造安全性に影響を与えるひび割れがない	-	構造安全性に影響を与えるひび割れがある																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.3mm未満(屋外) 0.4mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.3mm以上 0.5mm未満(屋外) 0.4mm以上 1.0mm未満(屋内)	ひび割れ幅が0.8mm未満(屋外) 1.0mm未満(屋内)																																																																																																																																																																																													
塗膜にひび割れがない ^{※1}	-	塗膜にひび割れがある ^{※1}																																																																																																																																																																																													
ひび割れ幅が0.05mm以下 ^{※2}	ひび割れ幅が0.05mmを超え 0.2mm未満 ^{※2}	ひび割れ幅が0.2mm以上 ^{※2}																																																																																																																																																																																													
透徹性	使用性の評価区分に準ずる																																																																																																																																																																																														
	※3：塗膜で使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
	※4：コンクリートで使用性（水密）を評価する場合																																																																																																																																																																																														
A1(健全)	点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A2(経過観察)	劣化が顕在化しているが、点検結果が評価基準を満足する場合																																																																																																																																																																																														
A3(要検討)	点検結果が評価基準を満足しない場合																																																																																																																																																																																														

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(補足説明) 維持管理指針では、明確に漏えいの発生について記載していないが、実機相当の回帰式で算出される残留ひび割れ幅は0.1mm程度であり、ACI(米国コンクリート学会)：ACI224R-01で保水構造物で許容できるひび割れ幅0.1mmを概ね満足する。また、0.2mm未満であれば水中の懸濁浮遊物質による目詰まり、ひび割れ内部のコンクリートの水和反応による固形物質の析出等から漏えい流量が減少する※7こと(自癒効果)が分かっており、さらに漏えい影響は軽減されると考えられる。</p> <p>※7「沈埋トンネル側壁のひびわれからの漏水と自癒効果の確認実験」：コンクリート工学年次論文報告集 Vol.17 No.1 1995</p>	<p>表5 評価区分 (「維持管理指針7.2.b(1)健全性評価の区分」より)</p> <table border="1"> <tr> <td>A 1 (健全)</td><td>点検結果が評価基準を満足する場合</td></tr> <tr> <td>A 2 (経過観察)</td><td>劣化が顕在化しているが点検結果は評価基準を満足している場合</td></tr> <tr> <td>A 3 (要検討)</td><td>すでに点検結果が評価基準を満足していない場合</td></tr> </table> <p>3. 維持管理指針におけるひび割れ幅の評価基準の適応性について 「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003- (社団法人日本コンクリート工学協会)」においては、既往の研究による水密性からの許容ひび割れ幅として表6が示されている。 壁厚による影響を考慮した坂本らの研究によると、漏水が生じるひび割れ幅は、壁厚18cmまでは0.1mm以上、壁厚26cmでは0.2mm以上とされている。 ひび割れからの漏水影響を考慮する必要のある最終貯留区画の最低壁厚30cmを考慮すると、評価基準「0.2mm未満」は適用可能と考える。 以上より、内部溢水評価における、浸水範囲の境界壁である耐震壁等のひび割れ幅の評価基準として、維持管理指針に示される評価基準「0.2mm未満」と設定することは問題ないと考える。</p>	A 1 (健全)	点検結果が評価基準を満足する場合	A 2 (経過観察)	劣化が顕在化しているが点検結果は評価基準を満足している場合	A 3 (要検討)	すでに点検結果が評価基準を満足していない場合	<p>表6 評価区分 (「維持管理指針7.2.b(1)健全性評価の区分」より)</p> <table border="1"> <tr> <td>A 1 (健全)</td><td>点検結果が評価基準を満足する場合</td></tr> <tr> <td>A 2 (経過観察)</td><td>劣化が顕在化しているが点検結果は評価基準を満足している場合</td></tr> <tr> <td>A 3 (要検討)</td><td>すでに点検結果が評価基準を満足していない場合</td></tr> </table> <p>3. 維持管理指針におけるひび割れ幅の評価基準の適応性について 「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003- (社団法人日本コンクリート工学協会)」においては、既往の研究による水密性からの許容ひび割れ幅として表7が示されている。 壁厚による影響を考慮した坂本らの研究によると、漏水が生じるひび割れ幅は、壁厚18cmまでは0.1mm以上、壁厚26cmでは0.2mm以上とされている。 ひび割れからの漏水影響を考慮する必要のある最終貯留区画の最低壁厚30cmを考慮すると、評価基準「0.2mm未満」は適用可能と考える。 以上より、内部溢水評価における、浸水範囲の境界壁である耐震壁等のひび割れ幅の評価基準として、維持管理指針に示される評価基準「0.2mm未満」と設定することは問題ないと考える。</p>	A 1 (健全)	点検結果が評価基準を満足する場合	A 2 (経過観察)	劣化が顕在化しているが点検結果は評価基準を満足している場合	A 3 (要検討)	すでに点検結果が評価基準を満足していない場合	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p>
A 1 (健全)	点検結果が評価基準を満足する場合														
A 2 (経過観察)	劣化が顕在化しているが点検結果は評価基準を満足している場合														
A 3 (要検討)	すでに点検結果が評価基準を満足していない場合														
A 1 (健全)	点検結果が評価基準を満足する場合														
A 2 (経過観察)	劣化が顕在化しているが点検結果は評価基準を満足している場合														
A 3 (要検討)	すでに点検結果が評価基準を満足していない場合														

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
	<p>表6 既往の研究による水密性からの許容ひび割れ幅 (「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003-解説表-4.4」より、一部加筆)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>研究者名</th> <th>許容ひび割れ幅 (mm)</th> <th>要旨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>村野泰一(当)</td> <td>支障</td> <td>既往にわたる調査研究によると、ばね厚のスリットで、ひび割れの見つけ幅から0.6mmで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。</td> </tr> <tr> <td>佐久間義(当)</td> <td>0.08</td> <td>厚さ10mmのコンクリート試験柱について、表面0.08N/mm²(底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験料の透水実験を行い、ひび割れ幅が約0.1mm以下ではほとんど漏水は認められないと示された。また、既往の基礎調査におけるひび割れの漏れの範囲についての調査を行った結果漏水は認めないと考えられるひび割れ幅が約0.1mmとした。</td> </tr> <tr> <td>高田一穂(当)</td> <td>支障</td> <td>ひび割れ幅と漏れの有無との相関を評価するアーバートについて調査した結果、漏れ幅は0.6mm範囲でも漏水の漏れの範囲の漏れをきたさなかった結果では、0.6mmでも漏れを認める場合があるようになれた。</td> </tr> <tr> <td>高井一穂(当)</td> <td>0.08</td> <td>既往の調査結果によると、表面0.08N/mm²で試験柱では、ひび割れ幅から0.6mmまで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。</td> </tr> <tr> <td>神田幸弘・石川洋二(当)</td> <td>0.15以上(下)</td> <td>壁体の漏水漏れになると、難波もしくは蒸気流時に漏水をする最小のひび割れ幅は既往の調査結果によると、表面0.15mm以上になると、漏水が認められた場合は既往の調査結果によると、漏水が認められない。</td> </tr> <tr> <td>東吉和也(当)</td> <td>0.12以上(下)</td> <td>水圧4.4kPaのセミドーム、底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験柱調査では、ひび割れ幅0.12mm(こくひの試験柱ではない)で透水せずにはい。</td> </tr> <tr> <td>船下清太(当)</td> <td>0.08以下(下)</td> <td>既往の調査結果では、既往の調査結果を有する13mmのセミドーム供試体で、漏水から封閉措置したとき、上部でみ漏れ、下部で封閉する。上部で漏れを認めたその結果では、10分でみ漏れ、もう10分で漏れ続いた。</td> </tr> <tr> <td>石川洋二(当)</td> <td>0.15以上(下)</td> <td>水圧4.4kPaのコンクリート供試体、厚さ10mm、片方圧0.0002N/mm²、実験時間1時間として透水実験を行った結果では、ひび割れ幅0.15mm以上では、ひび割れ調査時にじみかげれる程度で、漏水は見えた。</td> </tr> <tr> <td>東本照夫・石川洋二・高貴編(当)</td> <td>壁厚によって異なる</td> <td>漏水によって漏れる場合に、壁厚の影響なし。既往の調査において漏水するひび割れ幅は、壁厚0.15mm(0.1mm以上)、壁厚30mmでは0.1mm以上であり、壁厚がくなるほど漏水が漏れて見付けて有れである。</td> </tr> </tbody> </table>	研究者名	許容ひび割れ幅 (mm)	要旨	村野泰一(当)	支障	既往にわたる調査研究によると、ばね厚のスリットで、ひび割れの見つけ幅から0.6mmで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。	佐久間義(当)	0.08	厚さ10mmのコンクリート試験柱について、表面0.08N/mm ² (底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験料の透水実験を行い、ひび割れ幅が約0.1mm以下ではほとんど漏水は認められないと示された。また、既往の基礎調査におけるひび割れの漏れの範囲についての調査を行った結果漏水は認めないと考えられるひび割れ幅が約0.1mmとした。	高田一穂(当)	支障	ひび割れ幅と漏れの有無との相関を評価するアーバートについて調査した結果、漏れ幅は0.6mm範囲でも漏水の漏れの範囲の漏れをきたさなかった結果では、0.6mmでも漏れを認める場合があるようになれた。	高井一穂(当)	0.08	既往の調査結果によると、表面0.08N/mm ² で試験柱では、ひび割れ幅から0.6mmまで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。	神田幸弘・石川洋二(当)	0.15以上(下)	壁体の漏水漏れになると、難波もしくは蒸気流時に漏水をする最小のひび割れ幅は既往の調査結果によると、表面0.15mm以上になると、漏水が認められた場合は既往の調査結果によると、漏水が認められない。	東吉和也(当)	0.12以上(下)	水圧4.4kPaのセミドーム、底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験柱調査では、ひび割れ幅0.12mm(こくひの試験柱ではない)で透水せずにはい。	船下清太(当)	0.08以下(下)	既往の調査結果では、既往の調査結果を有する13mmのセミドーム供試体で、漏水から封閉措置したとき、上部でみ漏れ、下部で封閉する。上部で漏れを認めたその結果では、10分でみ漏れ、もう10分で漏れ続いた。	石川洋二(当)	0.15以上(下)	水圧4.4kPaのコンクリート供試体、厚さ10mm、片方圧0.0002N/mm ² 、実験時間1時間として透水実験を行った結果では、ひび割れ幅0.15mm以上では、ひび割れ調査時にじみかげれる程度で、漏水は見えた。	東本照夫・石川洋二・高貴編(当)	壁厚によって異なる	漏水によって漏れる場合に、壁厚の影響なし。既往の調査において漏水するひび割れ幅は、壁厚0.15mm(0.1mm以上)、壁厚30mmでは0.1mm以上であり、壁厚がくなるほど漏水が漏れて見付けて有れである。	<p>表7 既往の研究による水密性からの許容ひび割れ幅 (「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003-解説表-4.4」より、一部加筆)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>研究者名</th> <th>許容ひび割れ幅 (mm)</th> <th>要旨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>村野泰一(当)</td> <td>支障</td> <td>既往にわたる調査研究によると、ばね厚のスリットで、ひび割れの見つけ幅から0.6mmで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。</td> </tr> <tr> <td>佐久間義(当)</td> <td>0.08</td> <td>厚さ10mmのコンクリート供試柱について、表面0.08N/mm²(底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験料の透水実験を行い、ひび割れ幅が約0.1mm以下ではほとんど漏水は認められないと示された。また、既往の基礎調査におけるひび割れの漏れの範囲についての調査を行った結果漏水は認めないと考えられるひび割れ幅が約0.1mmとした。</td> </tr> <tr> <td>高田一穂(当)</td> <td>支障</td> <td>ひび割れ幅と漏れの有無との相関を評価するアーバートについて調査した結果、漏れ幅は0.6mm範囲でも漏水の漏れの範囲の漏れをきたさなかった結果では、0.6mmでも漏れを認める場合があるようになれた。</td> </tr> <tr> <td>高井一穂(当)</td> <td>0.08</td> <td>既往の調査結果によると、表面0.08N/mm²で試験柱では、ひび割れ幅から0.6mmまで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。</td> </tr> <tr> <td>神田幸弘・石川洋二(当)</td> <td>0.15以上(下)</td> <td>壁体の漏水漏れになると、難波もしくは蒸気流時に漏水をする最小のひび割れ幅は既往の調査結果によると、漏水が認められない。</td> </tr> <tr> <td>東吉和也(当)</td> <td>0.12以上(下)</td> <td>水圧4.4kPaのセミドーム、底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験柱調査では、ひび割れ幅0.12mm(こくひの試験柱ではない)で透水せずにはい。</td> </tr> <tr> <td>船下清太(当)</td> <td>0.08以下(下)</td> <td>既往の調査結果では、既往の調査結果を有する13mmのセミドーム供試体で、漏水から封閉措置したとき、上部でみ漏れ、下部で封閉する。上部で漏れを認めたその結果では、10分でみ漏れ、もう10分で漏れ続いた。</td> </tr> <tr> <td>石川洋二(当)</td> <td>0.15以上(下)</td> <td>水圧4.4kPaのコンクリート供試体、厚さ10mm、片方圧0.0002N/mm²、実験時間1時間として透水実験を行った結果では、ひび割れ幅0.15mm以上では、ひび割れ調査時にじみかげれる程度で、漏水は見えた。</td> </tr> <tr> <td>東本照夫・石川洋二・高貴編(当)</td> <td>壁厚によって異なる</td> <td>漏水によって漏れる場合に、壁厚の影響なし。既往の調査において漏水するひび割れ幅は、壁厚0.15mm(0.1mm以上)、壁厚30mmでは0.1mm以上であり、壁厚がくなるほど漏水が漏れて見付けて有れである。</td> </tr> </tbody> </table>	研究者名	許容ひび割れ幅 (mm)	要旨	村野泰一(当)	支障	既往にわたる調査研究によると、ばね厚のスリットで、ひび割れの見つけ幅から0.6mmで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。	佐久間義(当)	0.08	厚さ10mmのコンクリート供試柱について、表面0.08N/mm ² (底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験料の透水実験を行い、ひび割れ幅が約0.1mm以下ではほとんど漏水は認められないと示された。また、既往の基礎調査におけるひび割れの漏れの範囲についての調査を行った結果漏水は認めないと考えられるひび割れ幅が約0.1mmとした。	高田一穂(当)	支障	ひび割れ幅と漏れの有無との相関を評価するアーバートについて調査した結果、漏れ幅は0.6mm範囲でも漏水の漏れの範囲の漏れをきたさなかった結果では、0.6mmでも漏れを認める場合があるようになれた。	高井一穂(当)	0.08	既往の調査結果によると、表面0.08N/mm ² で試験柱では、ひび割れ幅から0.6mmまで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。	神田幸弘・石川洋二(当)	0.15以上(下)	壁体の漏水漏れになると、難波もしくは蒸気流時に漏水をする最小のひび割れ幅は既往の調査結果によると、漏水が認められない。	東吉和也(当)	0.12以上(下)	水圧4.4kPaのセミドーム、底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験柱調査では、ひび割れ幅0.12mm(こくひの試験柱ではない)で透水せずにはい。	船下清太(当)	0.08以下(下)	既往の調査結果では、既往の調査結果を有する13mmのセミドーム供試体で、漏水から封閉措置したとき、上部でみ漏れ、下部で封閉する。上部で漏れを認めたその結果では、10分でみ漏れ、もう10分で漏れ続いた。	石川洋二(当)	0.15以上(下)	水圧4.4kPaのコンクリート供試体、厚さ10mm、片方圧0.0002N/mm ² 、実験時間1時間として透水実験を行った結果では、ひび割れ幅0.15mm以上では、ひび割れ調査時にじみかげれる程度で、漏水は見えた。	東本照夫・石川洋二・高貴編(当)	壁厚によって異なる	漏水によって漏れる場合に、壁厚の影響なし。既往の調査において漏水するひび割れ幅は、壁厚0.15mm(0.1mm以上)、壁厚30mmでは0.1mm以上であり、壁厚がくなるほど漏水が漏れて見付けて有れである。	<p>【女川】 記載表現の相違</p>
研究者名	許容ひび割れ幅 (mm)	要旨																																																													
村野泰一(当)	支障	既往にわたる調査研究によると、ばね厚のスリットで、ひび割れの見つけ幅から0.6mmで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。																																																													
佐久間義(当)	0.08	厚さ10mmのコンクリート試験柱について、表面0.08N/mm ² (底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験料の透水実験を行い、ひび割れ幅が約0.1mm以下ではほとんど漏水は認められないと示された。また、既往の基礎調査におけるひび割れの漏れの範囲についての調査を行った結果漏水は認めないと考えられるひび割れ幅が約0.1mmとした。																																																													
高田一穂(当)	支障	ひび割れ幅と漏れの有無との相関を評価するアーバートについて調査した結果、漏れ幅は0.6mm範囲でも漏水の漏れの範囲の漏れをきたさなかった結果では、0.6mmでも漏れを認める場合があるようになれた。																																																													
高井一穂(当)	0.08	既往の調査結果によると、表面0.08N/mm ² で試験柱では、ひび割れ幅から0.6mmまで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。																																																													
神田幸弘・石川洋二(当)	0.15以上(下)	壁体の漏水漏れになると、難波もしくは蒸気流時に漏水をする最小のひび割れ幅は既往の調査結果によると、表面0.15mm以上になると、漏水が認められた場合は既往の調査結果によると、漏水が認められない。																																																													
東吉和也(当)	0.12以上(下)	水圧4.4kPaのセミドーム、底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験柱調査では、ひび割れ幅0.12mm(こくひの試験柱ではない)で透水せずにはい。																																																													
船下清太(当)	0.08以下(下)	既往の調査結果では、既往の調査結果を有する13mmのセミドーム供試体で、漏水から封閉措置したとき、上部でみ漏れ、下部で封閉する。上部で漏れを認めたその結果では、10分でみ漏れ、もう10分で漏れ続いた。																																																													
石川洋二(当)	0.15以上(下)	水圧4.4kPaのコンクリート供試体、厚さ10mm、片方圧0.0002N/mm ² 、実験時間1時間として透水実験を行った結果では、ひび割れ幅0.15mm以上では、ひび割れ調査時にじみかげれる程度で、漏水は見えた。																																																													
東本照夫・石川洋二・高貴編(当)	壁厚によって異なる	漏水によって漏れる場合に、壁厚の影響なし。既往の調査において漏水するひび割れ幅は、壁厚0.15mm(0.1mm以上)、壁厚30mmでは0.1mm以上であり、壁厚がくなるほど漏水が漏れて見付けて有れである。																																																													
研究者名	許容ひび割れ幅 (mm)	要旨																																																													
村野泰一(当)	支障	既往にわたる調査研究によると、ばね厚のスリットで、ひび割れの見つけ幅から0.6mmで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。																																																													
佐久間義(当)	0.08	厚さ10mmのコンクリート供試柱について、表面0.08N/mm ² (底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験料の透水実験を行い、ひび割れ幅が約0.1mm以下ではほとんど漏水は認められないと示された。また、既往の基礎調査におけるひび割れの漏れの範囲についての調査を行った結果漏水は認めないと考えられるひび割れ幅が約0.1mmとした。																																																													
高田一穂(当)	支障	ひび割れ幅と漏れの有無との相関を評価するアーバートについて調査した結果、漏れ幅は0.6mm範囲でも漏水の漏れの範囲の漏れをきたさなかった結果では、0.6mmでも漏れを認める場合があるようになれた。																																																													
高井一穂(当)	0.08	既往の調査結果によると、表面0.08N/mm ² で試験柱では、ひび割れ幅から0.6mmまで止まりと規則面上の漏れを認めた場合は、0.6mmの漏れが限度約20%の漏れの範囲と見られる。ただし材料の大きさによっては自然なひび割れでも危険である。																																																													
神田幸弘・石川洋二(当)	0.15以上(下)	壁体の漏水漏れになると、難波もしくは蒸気流時に漏水をする最小のひび割れ幅は既往の調査結果によると、漏水が認められない。																																																													
東吉和也(当)	0.12以上(下)	水圧4.4kPaのセミドーム、底面30mm×10mmの底面に相当する)で試験柱調査では、ひび割れ幅0.12mm(こくひの試験柱ではない)で透水せずにはい。																																																													
船下清太(当)	0.08以下(下)	既往の調査結果では、既往の調査結果を有する13mmのセミドーム供試体で、漏水から封閉措置したとき、上部でみ漏れ、下部で封閉する。上部で漏れを認めたその結果では、10分でみ漏れ、もう10分で漏れ続いた。																																																													
石川洋二(当)	0.15以上(下)	水圧4.4kPaのコンクリート供試体、厚さ10mm、片方圧0.0002N/mm ² 、実験時間1時間として透水実験を行った結果では、ひび割れ幅0.15mm以上では、ひび割れ調査時にじみかげれる程度で、漏水は見えた。																																																													
東本照夫・石川洋二・高貴編(当)	壁厚によって異なる	漏水によって漏れる場合に、壁厚の影響なし。既往の調査において漏水するひび割れ幅は、壁厚0.15mm(0.1mm以上)、壁厚30mmでは0.1mm以上であり、壁厚がくなるほど漏水が漏れて見付けて有れである。																																																													
	<p>4. 耐震壁等のひび割れからの漏えい影響</p> <p>算定した残留ひび割れ幅は、「維持管理指針」に示されている評価基準「0.2mm」未満であり、漏えいはほとんど発生しないと考えられるが、万一漏えいが発生したと仮定した場合の対応について検討する。</p> <p>①漏えい量の検討</p> <p>耐震壁等からの漏えい量は「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2009-付：ひび割れの調査と補修・補強事例（社団法人日本コンクリート工学協会）」における漏えい量の算定式に基づき、残留ひび割れ幅に対する漏えい量を算出する。</p> <p>(漏えい量評価式)</p> $Q = Cw \cdot L \cdot w^3 \cdot \Delta p / (12 \nu \cdot t)$ <p>ここに、</p> <ul style="list-style-type: none"> Q : 漏えい量 (mm³/s) Cw : 低減係数 L : ひび割れ長さ (mm) w : ひび割れ幅 (mm) ν : 水の粘性係数 [15°Cでの値 1.14×10^{-9} Ns/mm²とする] Δp : 作用圧力 (N/mm²) t : 部材の厚さ (ひび割れ深さ) (mm) 	<p>4. 耐震壁等のひび割れからの漏えい影響について</p> <p>参考として、溢水が長期間滞留する最終貯留区画の耐震壁等のひび割れ幅からの漏水影響の確認方法を以下に示す。</p> <p>①ひび割れからの漏水流量の算定</p> <p>「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2009-付：ひび割れの調査と補修・補強事例（社団法人日本コンクリート工学協会）」に示される下式に基づき算定する。</p> <p>(漏水流量算定式)</p> $Q = Cw \cdot L \cdot w^3 \cdot \Delta p / (12 \nu \cdot t)$ <p>ここに、</p> <ul style="list-style-type: none"> Q : 漏水量 (mm³/s) Cw : 低減係数 L : ひび割れ長さ (mm) w : ひび割れ幅 (mm) ν : 水の粘性係数 [1.14×10^{-9} N·s/mm²とする] Δp : 作用圧力 (N/mm²) t : 部材の厚さ (ひび割れ深さ) (mm) 	<p>4. 耐震壁等のひび割れからの漏えい影響について</p> <p>参考として、溢水が長期間滞留する最終貯留区画の耐震壁等のひび割れ幅からの漏水影響の確認方法を以下に示す。</p> <p>①ひび割れからの漏水流量の算定</p> <p>「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2009-付：ひび割れの調査と補修・補強事例（社団法人日本コンクリート工学協会）」に示される下式に基づき算定する。</p> <p>(漏水流量算定式)</p> $Q = Cw \cdot L \cdot w^3 \cdot \Delta p / (12 \nu \cdot t)$ <p>ここに、</p> <ul style="list-style-type: none"> Q : 漏水量 (mm³/s) Cw : 低減係数 L : ひび割れ長さ (mm) w : ひび割れ幅 (mm) ν : 水の粘性係数 [1.14×10^{-9} N·s/mm²とする] Δp : 作用圧力 (N/mm²) t : 部材の厚さ (ひび割れ深さ) (mm) 	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>																																																											

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(算定条件)</p> <p>Cw : 建屋の壁厚さ(100cm)を考慮し、壁厚さ1mの実験結果「沈埋トンネル側壁のひび割れからの漏水と自癒効果の確認実験」:コンクリート工学年次論文報告集 Vol. 17 No. 1 1995に基づく値0.01を採用</p> <p>L : 地震時のせん断ひび割れを対象としていることから、壁面全面に45度でX型に入ると仮定</p> <p>w : 対象壁に生じると推定される残留ひび割れ幅の値</p> <p>△p : 滞留水の比重を1.1とした静水圧分布</p> <p>(算定結果)</p> <p>せん断ひずみが弾性範囲を超え、溢水が滞留し続けるエリアにおける1時間あたりの漏えい量を算出した。</p> <p>対象エリアの漏えい量 : []</p> <p>漏えいによる隣接エリアの溢水水位 : []</p> <p>(考察)</p> <p>仮に漏えいが発生したとしても、算出したエリアの最大漏えい量は [] であり、漏えい回収により新たな溢水経路は発生しない。また、最下層以外の溢水経路を形成する壁については、溢水水位が低く滞留時間も短いため漏えいに至らないと考えられる。</p> <p>枠書きの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>(算定条件)</p> <p>Cw : 最終貯留区画の壁厚さを考慮し、「沈埋トンネル側壁のひび割れからの漏水と自癒効果の確認実験（コンクリート工学年次論文報告集 Vol. 17, No. 1 1995）」に基づき設定する。</p> <p>L : 地震時のせん断ひび割れを対象としていることから、壁面全面に45度でX型に入ると仮定。(ひび割れ間隔は200mm×3.5=700mmとする。)</p> <p>w : 対象壁に生じると推定される残留ひび割れ幅の値を0.175mmとする。</p> <p>△p : 溢水高さ及び比重を考慮した静水圧分布。</p>	<p>(算定条件)</p> <p>Cw : 最終貯留区画の壁厚さを考慮し、「沈埋トンネル側壁のひび割れからの漏水と自癒効果の確認実験（コンクリート工学年次論文報告集 Vol. 17, No. 1 1995）」に基づき設定する。</p> <p>L : 地震時のせん断ひび割れを対象としていることから、壁面全面に45度でX型に入ると仮定。(ひび割れ間隔は200mm×4=800mmとする。)</p> <p>w : 対象壁に生じると推定される残留ひび割れ幅の値を0.150mmとする。</p> <p>△p : 溢水高さ及び比重を考慮した静水圧分布。</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>設計方針の相違 残留ひび割れ幅の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																
<p>②漏えい量の評価</p> <p>・図6から読み取れる透水量は、実機相当のひび割れ幅0.1mmではほとんど0であり、0.2mmでも相当に小さい値となっている。</p> <p>・ひび割れ幅が0.2mm未満であれば、自癒効果^{※8}により漏えい量は時間の経過に伴って減少することから、さらに漏えい影響は軽減される。</p> <p>※8 水中の懸濁物質による目詰まり、ひび割れ内部のコンクリートの水和反応による固形物質の析出等により漏えい量時間の経過に伴って減少すること</p> <p>図6 ひび割れ幅と透水量の関係(文献^{※9}に加筆)</p> <table border="1"> <caption>Estimated data from Figure 6</caption> <thead> <tr> <th>ひび割れ幅 (mm)</th> <th>透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=10 cm]</th> <th>透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=18 cm]</th> <th>透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=30 cm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.1</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.2</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.3</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.7</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.9</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>12.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>15.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>20.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>25.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>30.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>35.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>40.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>45.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>50.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>60.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>70.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>80.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>90.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>100.0</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>	ひび割れ幅 (mm)	透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=10 cm]	透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=18 cm]	透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=30 cm]	0.0	0.00	0.00	0.00	0.1	0.00	0.00	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	0.9	0.00	0.00	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	2.0	0.00	0.00	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	3.0	0.00	0.00	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00	4.0	0.00	0.00	0.00	4.5	0.00	0.00	0.00	5.0	0.00	0.00	0.00	6.0	0.00	0.00	0.00	7.0	0.00	0.00	0.00	8.0	0.00	0.00	0.00	9.0	0.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.00	0.00	12.0	0.00	0.00	0.00	15.0	0.00	0.00	0.00	20.0	0.00	0.00	0.00	25.0	0.00	0.00	0.00	30.0	0.00	0.00	0.00	35.0	0.00	0.00	0.00	40.0	0.00	0.00	0.00	45.0	0.00	0.00	0.00	50.0	0.00	0.00	0.00	60.0	0.00	0.00	0.00	70.0	0.00	0.00	0.00	80.0	0.00	0.00	0.00	90.0	0.00	0.00	0.00	100.0	0.00	0.00	0.00	<p>②溢水影響評価への影響確認</p> <p>①により算定した漏水量が、当該エリアの溢水評価に影響がないことを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地震に起因するRC壁の残留ひび割れは、水密性の観点からの評価基準値を下回っている。 ・残留ひび割れからの漏水を想定した場合においても、単位時間当たりの漏水量は「3.085リットル/h」であり、溢水評価における裕度[*]に対し相当に小さい値であるため溢水評価に影響を与えることはない。 ・万一漏水が発生した場合は、手動ポンプによって漏水の移送・回収、また、補修材による止水補修を実施する。 <p>以上により、水密区画の残留ひび割れから想定される漏水は溢水影響評価に影響を及ぼさないと判断した。</p> <p>※最終貯留区画が設置されているフロアについて、残留ひび割れからの漏水量による溢水影響評価を実施した結果、裕度が最も小さい原子炉建屋地下3階に設置されている原子炉隔離時冷却系タービンポンプの機能喪失高までの溢水量裕度は約7.6m³であり、溢水回収対策を実施しない場合においても、溢水による機能喪失に至るまで約2,478時間(約103日)の時間的余裕があることを確認した。</p>	<p>②溢水影響評価への影響確認</p> <p>①により算定した漏水量が、当該エリアの溢水評価に影響がないことを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地震に起因するRC壁の残留ひび割れは、水密性の観点からの評価基準値を下回っている。 ・残留ひび割れからの漏水を想定した場合においても、単位時間当たりの漏水量は「150リットル/h」であり、溢水評価における裕度[*]に対し相当に小さい値であるため溢水評価に影響を与えることはない。 ・万一漏水が発生した場合は、手動ポンプによって漏水の移送・回収、また、補修材による止水補修を実施する。 <p>以上により、水密区画の残留ひび割れから想定される漏水は溢水影響評価に影響を及ぼさないと判断した。</p> <p>※最終貯留区画が設置されているフロアについて、残留ひび割れからの漏水量による溢水影響評価を実施した結果、裕度が最も小さい原子炉補助建屋T.P.-1.7mに設置されている3A-高圧注入ポンプの機能喪失高までの溢水量裕度は約115.0m³であり、溢水回収対策を実施しない場合においても、溢水による機能喪失に至るまで約766時間(約31日)の時間的余裕があることを確認した。</p>	<p>【大飯】 女川審査実績の反映 【女川】 設計方針の相違 ・漏水量及び裕度が最も小さい機器の機能喪失高までの溢水量裕度の違いによる、時間的余裕の相違</p>
ひび割れ幅 (mm)	透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=10 cm]	透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=18 cm]	透水量 (cm³/s/cm) [Cw=0.10=30 cm]																																																																																																																																																																
0.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.1	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.2	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.3	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.4	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.5	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.6	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.7	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.8	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
0.9	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
1.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
1.2	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
1.5	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
2.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
2.5	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
3.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
3.5	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
4.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
4.5	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
5.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
6.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
7.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
8.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
9.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
10.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
12.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
15.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
20.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
25.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
30.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
35.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
40.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
45.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
50.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
60.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
70.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
80.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
90.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																
100.0	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料29)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>別添資料4 軸体のひび割れ及びエポキシ樹脂塗装の保守管理について</p> <p>1. はじめに 通常時における原子炉建屋等の軸体等のひび割れの保守管理については、「個-女-土建-2 建物軸体ひび割れエポキシ塗装点検の手引き」及び「個-女-土建-3 建物軸体ひび割れ・補修実績管理の手引き」に基づき適切に管理を行っている。ひび割れの保守管理について整理した。</p> <p>2. 点検項目 ひび割れの具体的な状況把握のため、ひび割れの推定成因、ひび割れの位置（床からの高さ）、ひび割れの幅、ひび割れの長さ、ひび割れの方向（角度）を点検調査し、ひび割れ幅やエポキシ樹脂塗装面の点検結果から健全性を判定している。この判定結果に基づき、建屋ごとの重要度に応じた補修計画を策定し、修繕を実施する管理としている。 また、地震発生後には、地震の規模に応じたパトロールを実施することとしており、建物・構築物等の健全性を確認することが定められている。</p> <p>3. 最終貯留区画の保守管理について 今後、溢水の最終貯留区画を含む建屋範囲については、耐漏えい性を必要とする重要度を考慮した対応として、点検結果が、維持管理指針におけるA1（健全）を満足しない判定となる場合は、速やかに補修等の対応をとる管理とする。</p>	<p>別添資料4 軸体のひび割れ及びエポキシ樹脂塗装の保守管理について</p> <p>1. はじめに 通常時における原子炉建屋等の軸体等のひび割れの保守管理については、「泊土課則 第8号 泊発電所 コンクリート構造物・鉄骨構造物施設管理細則」に基づき適切に管理を行っている。ひび割れの保守管理について整理した。</p> <p>2. 点検項目 ひび割れの具体的な状況把握のため、ひび割れの推定成因、ひび割れの位置（床からの高さ）、ひび割れの幅、ひび割れの長さ、ひび割れの方向（角度）を点検調査し、ひび割れ幅やエポキシ樹脂塗装面の点検結果から健全性を判定している。この判定結果に基づき、補修計画を策定し、修繕を実施する管理としている。 また、地震発生後には、地震の規模に応じたパトロールを実施することとしており、建物・構築物等の健全性を確認することが定められている。</p> <p>3. 最終貯留区画の保守管理について 今後、溢水の最終貯留区画を含む建屋範囲については、耐漏えい性を必要とする重要度を考慮した対応として、点検結果が、維持管理指針におけるA1（健全）を満足しない判定となる場合は、速やかに補修等の対応をとる管理とする。</p>	<p>【大飯】 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 記載表現の相違</p> <p>【女川】 設計方針の相違 女川では建屋ごとの重要度に応じた補修計画を策定しているが、泊では建屋ごとの重要度に限らず、 ひび割れ箇所に対して一律の補修計画を策定している。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料30)




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
添付資料1.4.3-2(別紙3) 標準支持間隔法による配管評価 1. 基本方針 溢水影響評価において溢水源の対象配管は耐震B, Cクラスであるが、基準地震動 S_s による地震力が作用した場合でも耐震性を有することを、標準支持間隔法等を用いて確認する。標準支持間隔法は、標準支持間隔以下で配管サポートを敷設すれば、標準支持間隔で算出した一次応力以下に抑えることができるものである。 標準支持間隔の算出は以下の規準及び規格に基づき実施する。 <ul style="list-style-type: none">・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針」(JEAG4601-1987)・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編」(JEAG4601・補-1984)・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針」(JEAG4601-1991 追補版)・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(JSME S NC1-2005/2007) 評価に用いる基準地震動 S_s に基づく床応答曲線は、耐震設計で用いるものと同じである。	定ピッチスパン法に基づく配管の耐震評価 建設時の定ピッチスパン法による配管設計においては、個々の配管を詳細にモデル化せずに、配管系の振動数や配管に発生する応力を基準として、配管の最大支持スパンを設定し、配管の支持スパンを制限している。 一方、今回の耐震B, Cクラス配管の耐震評価では、基準地震動 S_s による地震力に対するバウンダリ機能を確認することが目的であり、既往の試験等で配管の破損形態が低サイクルラチエット疲労であるとの知見も踏まえ、定ピッチスパン法に基づく配管の耐震評価においては、疲労に着目した評価手法及び評価基準値を適用する。 具体的には、以下に示す評価手順により、基準地震動 S_s による床応答スペクトル、設計疲労線図、一次+二次応力等の関係から配管の許容支持スパンを算出し、個々の配管の支持スパンと比較することによって評価対象配管のバウンダリ機能を確認する。	標準支持間隔法に基づく配管の耐震評価 1. 基本方針 溢水影響評価において溢水源の対象配管は耐震B, Cクラスであるが、基準地震動による地震力が作用した場合でも耐震性を有することを、標準支持間隔法等を用いて確認する。標準支持間隔法は、標準支持間隔以下で配管サポートを敷設すれば、標準支持間隔で算出した一次応力以下に抑えることができるものである。 標準支持間隔の算出は以下の規準及び規格に基づき実施する。 <ul style="list-style-type: none">・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針」(JEAG4601-1987)・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編」(JEAG4601・補-1984)・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針」(JEAG4601-1991 追補版)・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(JSME S NC1-2005/2007) 評価に用いる基準地震動に基づく床応答曲線は、耐震設計で用いるものと同じである。	【女川】 設計方針の相違 ・女川では、定ピッチスパン法に基づく耐震評価において、疲労に着目した評価手法及び評価基準値を適用する。 ・以降、大飯との比較とする。 【大飯】 記載表現の相違
2. 支持間隔算出の方法 2.1 概要 標準支持間隔は、各床区分における配管系の内圧、質量部及び地震応力に基づき、一次応力評価基準値内となる最大の支持間隔を算出する。 なお、地震応力の算出に当たっては、耐震設計で用いる基準地震動 S_s による床応答曲線と同じものを用いる。	1. 評価手順 【手順1】配管評価用加速度 αS_s の設定 評価対象配管が設置される各建屋及び各フロアの基準地震動 S_s に対する床応答スペクトルを確認し、スペクトルの最大ピーク値を配管評価用震度 αS_s とする。 なお、建設時の定ピッチスパン法による配管設計においては、建屋1次固有周期より短周期側で設計を行っているため、この領域に着目して αS_s を設定する。	2. 支持間隔算出の方法 2. 1 概要 標準支持間隔は、各床区分における配管系の内圧、質量部及び地震応力に基づき、一次応力評価基準値内となる最大の支持間隔を算出する。 なお、地震応力の算出に当たっては、耐震設計で用いる基準地震動による床応答曲線と同じものを用いる。 2. 2 支持間隔 2. 2. 1 解析モデル 各種配管を図1のように支持間隔 L で3点支持した等分布質量の連続はりにモデル化する。この場合、支持点の拘束方向は軸直角方向のみとし、軸方向及び回転に対しては自由とする。	【大飯】 記載表現の相違
2.2 支持間隔 2.2.1 解析モデル 各種配管を図1のように支持間隔 L で3点支持した等分布質量の連続はりにモデル化する。この場合、支持点の拘束方向は軸直角方向のみとし、軸方向及び回転に対しては自由とする。			

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料30)


赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図1 標準支持間隔法の解析モデル</p> <p>2.2.2 解析条件及び解析方法</p> <p>①各種配管について、設計用地震力による応力を算定するとともに、内圧及び自重の影響を考慮して一次応力の最大支持間隔を求める。</p> <p>②配管の自重は、配管自体の重量と内部流体の重量とを合計した値とする。さらに、保温材ありの配管についてはその重量を考慮する。</p>	<p>【手順2】一次+二次応力の許容値 S_n 算出</p> <p>(1) 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007」(以下、JSMEという。) の設計疲労線図より、基準地震動 S_s の設計想定繰返し回数に対する繰返しピーク応力強さを読み取り。読み取った応力強さを許容繰返しピーク応力強さ S_1 とする。</p>  <p>図1 繰返しピーク応力強さ S_1 の読み取り</p> <p>(2) 「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601・補-1984」(以下、JEAGという。) より、繰返しピーク応力強さ S_1 と、ピーク応力 S_p の関係は以下のとおり。</p> $S_1 = \frac{K_e \cdot S_p}{2} \quad \dots \textcircled{1}$ <p>ここで、K_e は JSME で規定される繰返しピーク応力強さの割り増し係数を示す。</p> <p>(3) JEAG より、ピーク応力 S_p と、一次+二次応力 S_n の関係は以下のとおり。</p> $S_p = K_2 \cdot S_n \quad \dots \textcircled{2}$ <p>ここで、K_2 は JSME で規定される応力係数を示す。</p> <p>式①と式②から、一次+二次応力の許容値 S_n に対して以下の関係式が成り立つ。</p> $S_n = \frac{2 \cdot S_1}{K_e \cdot K_2}$ <p>【手順3】一次応力の許容値 S の算出</p> <p>手順2にて算出した一次+二次応力の許容値 S_n から、二次応力(地震相対変位による応力)を除く一次応力の許容値 S を算出する。</p>	 <p>図1 標準支持間隔法の解析モデル</p> <p>2.2.2 解析条件及び解析方法</p> <p>①各種配管について、設計用地震力による応力を算定するとともに、内圧及び自重の影響を考慮して一次応力の最大支持間隔を求める。</p> <p>②配管の自重は、配管自体の重量と内部流体の重量とを合計した値とする。さらに、保温材ありの配管についてはその重量を考慮する。</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料30)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>一次+二次応力 S_n は、一次応力 S (地震慣性力による応力) と二次応力 S_t (地震相対変位による応力) より、以下で表すことができる。</p> $S_n = 2(S + S_t)$ <p>したがって、</p> $S = \frac{S_n}{2} - S_t$ <p>ここで、二次応力 S_t (建屋間相対変位による応力) の考慮が必要な配管については、3次元梁モデルによるスペクトルモダル解析法による応答解析を行うため、今回の定ピッチスパン法を適用する耐震配管においては、$S_t = 0$ とする。</p> <p>よって、一次応力の許容値 S は、</p> $S = \frac{S_n}{2}$ <p>【手順4】許容支持スパン L_s 算出</p> <p>図2に示すように、手順1で算出した配管評価用加速度 αS_s が単純支持梁に負荷された場合において、手順3で算出した一次応力の許容値 S を発生させる許容スパン L_s について、対象配管の材質、形状で設定される K_2、K_e 係数を考慮して算出する。</p> <p>ここで、w は配管の単位長さ当たりの質量を示す。</p>  <p>図2 配管評価モデル</p> <p>【手順5】評価 (配管の支持スパン L と許容スパン L_s との比較)</p> <p>個々の配管の支持スパン L と手順4により算出した許容スパン L_s との比較を行うことによってバウンダリ機能を確認する。</p> <p>ここで、下記の条件を満足すれば、評価対象配管は基準地震動 S_s による地震力に対してバウンダリ機能が維持される (溢水源としない)。</p> <p>$L < L_s \Rightarrow$ バウンダリ機能が確保される (溢水源としない)</p>		

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料30)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>3. 設計用地震力</p> <p>解析に使用する設計用地震力の種類及び設計用減衰定数は表1のとおりである。また、標準支持間隔の計算に用いる配管系の設計用減衰定数については、「5. 参考文献」に示す既往研究等において試験等により妥当性が確認され、高浜 3 号機の工事計画において標準支持間隔法での適用について認可実績（平成 27 年 8 月 4 日付 原規規発第 1508041 号）のある区分IIIの値（保温材無：2.0%、保温材有：3.0%）を適用する。</p> <p>なお、区分IIIの減衰定数の適用にあたっては、評価対象配管が、解析ブロック端※から解析ブロック端までの間に、水平配管の自重を架構で受ける U ボルト支持具を 4 個以上有することを確認する。</p> <p>※ 6 軸拘束のアンカ（機器管台との接続、建屋貫通部、アンカサポート等）または x, y, z の各方向をそれぞれ 2 回ずつ拘束するサポート群（アンカ点とみなす）をいう。</p> <p>また、減衰定数の設定において、保温材の効果は考慮する。</p>	<pre> graph TD A[評価開始] --> B【手順1】配管評価用加速度 α_ss の設定 B --> C【手順2】一次+二次応力の許容値 S_p, S_s 算出 C --> D【手順3】一次応力の許容値 S の算出 D --> E【手順4】許容スパン L_ss 算出 D --> F[配管の支持スパン L] E --> G{評価 L < L_ss} G -- Yes --> H[検討終了] G -- No --> I[詳細検討] I --> G </pre> <p>図 3 定ピッチスパン法による配管評価フロー</p>	<p>3. 設計用地震力</p> <p>解析に使用する設計用地震力の種類及び設計用減衰定数は表1のとおりである。また、標準支持間隔の計算に用いる配管系の設計用減衰定数については、「5. 参考文献」に示す既往研究等において試験等により妥当性が確認され、標準支持間隔法での適用について工事計画認可実績のある区分IIIの値（保温材無：2.0%，保温材有：3.0%）を適用する。</p> <p>なお、区分IIIの減衰定数の適用にあたっては、評価対象配管が、解析ブロック端※から解析ブロック端までの間に、水平配管の自重を架構で受ける U ボルト支持具を 4 個以上有することを確認する。</p> <p>※ 6 軸拘束のアンカ（機器管台との接続、建屋貫通部、アンカサポート等）又は x, y, z の各方向をそれぞれ 2 回ずつ拘束するサポート群（アンカ点とみなす）をいう。</p> <p>また、減衰定数の設定において、保温材の効果は考慮する。</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料30)




赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表1 設計用地震力の種類			表1 設計用地震力の種類		
建屋	床応答曲線高さ例 E. L. + (m)	減衰定数(%) (参考文献参照)	建屋	床応答曲線高さ T.P. (m)	減衰定数 (%)
原子炉周辺建屋 (E/B)			周辺補機棟 (RE/B)	17.8, 24.8, 33.1	0.5, 1.5, 2.0, 3.0
17.1, 26.0, 33.6, 42.4, 42.6, 47.3, 55.8	0.5, 1.5, 2.0, 3.0		燃料取扱棟 (FH/B)	41.0, 47.6, 55.0	0.5, 1.5, 2.0, 3.0
制御建屋 (C/B)			原子炉補助建屋 (A/B)	10.3, 17.8, 24.8, 33.1, 38.1, 40.3, 42.2, 43.3, 47.6	0.5, 1.5, 2.0, 3.0
11.5, 15.8, 21.3, 26.1, 33.6	0.5, 1.5, 2.0, 3.0		ディーゼル発電機建屋 (DG/B)	10.3, 18.8	0.5, 1.5, 2.0, 3.0
廃棄物処理建屋 (W/B)			外部遮へい建屋 (O/S)	17.0, 17.8, 24.8, 33.1, 41.0, 47.6, 51.9, 56.2, 60.5, 69.15, 76.48, 81.38, 83.10	0.5, 1.5, 2.0, 3.0
17.5, 26.0, 33.6, 42.6, 47.0	0.5, 1.5, 2.0, 3.0		循環水ポンプ建屋 (CP/B)	10.05	0.5, 1.5, 2.0, 3.0
4. 具体的な評価手順			4. 具体的な評価手順		
一次応力のうち標準支持間隔法を用いた具体的な評価手順を図2に示す。			一次応力のうち標準支持間隔法を用いた具体的な評価手順を図2に示す。		
【大飯】			【大飯】		
設計方針の相違			設計方針の相違		
プラント設計の違いによる建屋、 床応答曲線高さ例及び減衰定数の 相違			プラント設計の違いによる建屋、 床応答曲線高さ例及び減衰定数の 相違		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料30)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図2 標準支持間隔法を用いた評価手順の例</p> <p>5. 参考文献 原子力規制委員会ホームページ「電源開発株式会社大間原子力発電所第1号機の工事計画認可申請に係る意見聴取会（機器・配管系）（第2回）意見反映版 資料4 機器・配管系の設計用減衰定数について」 http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/6/002/4.pdf</p>	 <p>図2 標準支持間隔法を用いた評価手順の例</p> <p>5. 参考文献 「電源開発株式会社大間原子力発電所第1号機の工事計画認可申請に係る意見聴取会（機器・配管系）（第2回）意見反映版 資料4 機器・配管系の設計用減衰定数について（改2）」</p>	 <p>図2 標準支持間隔法を用いた評価手順の例</p> <p>5. 参考文献 「電源開発株式会社大間原子力発電所第1号機の工事計画認可申請に係る意見聴取会（機器・配管系）（第2回）意見反映版 資料4 機器・配管系の設計用減衰定数について（改2）」</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料31)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																				
<p>1 - 2 ほう酸水に対するケーブルの耐性について</p> <p>【大飯3/4号炉】まとめ資料 補足資料 2-9-別1補-565より抜粋</p> <p>内部溢水影響評価において運転員のアクセス性の評価ケースの抽出条件は、漏えい箇所の確認を要することと隔離操作を要することであり、抽出した1ケースの評価結果を表2に示す。</p> <p>現場確認が必要な設備へのアクセスルートにあっては、歩行に影響のない水位であること及び必要に応じて環境の温度、放射線量、薬品等による影響を考慮しても、運転員による操作場所までのアクセスが可能であることを確認した。別紙1に評価結果の詳細を示す。</p> <p>表2 内部溢水影響評価における運転員のアクセス性の評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>想定破損(原子炉周辺建屋)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象</td><td>化学体積制御系</td></tr> <tr> <td>検知方法</td><td>サンプ検知</td></tr> <tr> <td>現場へ行く理由</td><td>漏えい箇所の確認</td></tr> <tr> <td>操作箇所</td><td>中央制御室(遠隔操作)</td></tr> <tr> <td>アクセスルートの溢水水位</td><td>0.07m(原子炉周辺建屋E.L.+10.0m)</td></tr> <tr> <td>水温(気温)</td><td>~46°C</td></tr> <tr> <td>薬品(液性)</td><td>現崩確認時に薬品は漏えいしない。</td></tr> <tr> <td>被ばく線量^{#1}</td><td>約2.2 mSv</td></tr> <tr> <td>漂流物対策</td><td>実施済み^{#2}</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 別紙3に被ばく線量の考え方を示す。 ※2 別紙3に因縁対策事例を示す。</p>		想定破損(原子炉周辺建屋)	対象	化学体積制御系	検知方法	サンプ検知	現場へ行く理由	漏えい箇所の確認	操作箇所	中央制御室(遠隔操作)	アクセスルートの溢水水位	0.07m(原子炉周辺建屋E.L.+10.0m)	水温(気温)	~46°C	薬品(液性)	現崩確認時に薬品は漏えいしない。	被ばく線量 ^{#1}	約2.2 mSv	漂流物対策	実施済み ^{#2}	<p>補足説明資料30</p> <p>ほう酸水等薬品の漏えいによる影響について</p> <p>溢水影響評価の中で、防護対象機器及びアクセス性に影響を与える可能性がある薬品として、抽出された薬品の影響について下記に示す。</p> <p>1. ほう酸水 (五ほう酸ナトリウム溶液) の漏えいによる影響 ほう酸水注入系からの溢水は以下のように設定しており、ほう酸水漏えいによる防護対象設備及びアクセス性への影響はない。</p>	<p>補足説明資料31</p> <p>ほう酸水等薬品の漏えいによる影響について</p> <p>溢水影響評価の中で、防護対象機器及びアクセス性に影響を与える可能性がある薬品として、抽出された薬品の影響について下記に示す。</p> <p>1. ほう酸水の漏えいによる影響 想定破損による溢水においては、化学体積制御系からほう酸水の漏えいを想定しており、以下の理由によりほう酸水漏えいによる防護対象設備及びアクセス性への影響はない。</p>	<p>【女川】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 ・女川審査実績の反映 ・大飯では運転員のアクセス性の評価の中で、想定破損による化学体積制御系からの漏えいを想定し、運転員によるアクセスが可能であることを確認しており、記載箇所は異なるものの考え方には相違はない。 【女川】 設計方針の相違 ・炉型の相違 ・PWRは化学体積制御系にほう酸水を内包しており、想定破損による溢水ではほう酸水の漏えいを想定することから、ほう酸水の漏えいを前提として防護対象設備及びアクセス性への影響を確認している。(大飯と同様)</p>
	想定破損(原子炉周辺建屋)																						
対象	化学体積制御系																						
検知方法	サンプ検知																						
現場へ行く理由	漏えい箇所の確認																						
操作箇所	中央制御室(遠隔操作)																						
アクセスルートの溢水水位	0.07m(原子炉周辺建屋E.L.+10.0m)																						
水温(気温)	~46°C																						
薬品(液性)	現崩確認時に薬品は漏えいしない。																						
被ばく線量 ^{#1}	約2.2 mSv																						
漂流物対策	実施済み ^{#2}																						

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料31)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
<p>安全機能を有するケーブルは基本的に電線管(フレキシブルチューブ含む)内に布設されているが、ケーブル自体の没水が想定される場合でもほう酸水等の薬品に対して耐性があることから、設備が機能喪失することはない。なお、ケーブルについては、端子部の没水により設備が機能喪失することから、設備の機能喪失高さにおいて、ケーブルの端子部の高さを考慮している。各ケーブルに対するほう酸水の耐性を表1に示す。</p> <p>【伊方】まとめ資料 添付資料5 9条別添I-添5-4より抜粋 添付資料5 想定破損による溢水量について 表1 漏えい停止までの溢水量 (1/8)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>想定範囲</th><th>①通常の概要</th><th>②事前の判断及び漏えい量の算定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">化学体積制御系</td><td>1.抽出ライン/ 井戸当用加湿上流 ①貯油槽(T1) ②貯油槽～隔離室(一般) ③隔離室～井戸当用加湿(一般) ④井戸当用加湿器人口(TE)</td><td>・システム構成 配管網によりVCT(3.5m³)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位水位(645mm以下)まで水位が低下する。貯油槽からの漏えいと同時に、原子炉圧力容器のカウンタ音が発信する。 0.645 - 3852 × 0.9779m³/S × 60 分 = 3.9L</td><td>中央制御室でのパワートラップ部(抽出液量の監視装置)により、抽出タンクからの漏えいと同時に原子炉圧力容器のカウンタ音が発信する。</td></tr> <tr> <td>2.抽出ライン/ 井戸当用加湿下流 ①井戸当用加湿器出口(TE) ②井戸当用加湿器出口 ～流量調整室(一般)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	系統	想定範囲	①通常の概要	②事前の判断及び漏えい量の算定	化学体積制御系	1.抽出ライン/ 井戸当用加湿上流 ①貯油槽(T1) ②貯油槽～隔離室(一般) ③隔離室～井戸当用加湿(一般) ④井戸当用加湿器人口(TE)	・システム構成 配管網によりVCT(3.5m ³)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位水位(645mm以下)まで水位が低下する。貯油槽からの漏えいと同時に、原子炉圧力容器のカウンタ音が発信する。 0.645 - 3852 × 0.9779m ³ /S × 60 分 = 3.9L	中央制御室でのパワートラップ部(抽出液量の監視装置)により、抽出タンクからの漏えいと同時に原子炉圧力容器のカウンタ音が発信する。	2.抽出ライン/ 井戸当用加湿下流 ①井戸当用加湿器出口(TE) ②井戸当用加湿器出口 ～流量調整室(一般)			<p>ほう酸水注入系の系統概略について図1に示す。</p> <p>(1) ほう酸水注入系からの溢水量算出に当たっては、待機状態を想定している。(常時「閉」の弁にてほう酸水注入系貯蔵タンクとは隔離されている)</p> <p>(2) ほう酸水注入系は待機状態において純水により封水されていることから、純水の漏えいを想定している。</p> <p>(3) ほう酸水注入系貯蔵タンクは、最高使用圧力が静水頭であるため、破損を想定する必要はない。(想定破損は除外)</p> <p>(4) ほう酸水注入系は耐震Sクラスであるため、地震時溢水は考慮不要である。</p> <p>(5) 万一、ほう酸水注入系貯蔵タンクが破損した場合においても、タンク容量を貯留可能な堰が設置されていること、また、当該区画には床ドレン系が設置されていないことから、他区画にはほう酸水が拡散することはない。</p> <p>(6) なお、ほう酸水注入系の系統保有水量には、保守的にほう酸水注入系貯蔵タンクの容量(20.2m³)を含めて算出している。</p> <p>図1 ほう酸水注入系 系統概略図</p>	<p>【女川】 設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川は、ほう酸水注入系の系統構成によりほう酸水が系外へ漏えいしないことを図1の系統概略を記載し説明しており、泊は想定破損による溢水評価で化学体積制御系からのほう酸水の漏えいを想定しているため、ほう酸水による防護対象設備への影響確認として、樹脂等で構成されるケーブルのほう酸水に対する耐性を確認している。(大飯と同様) ・化学体積制御系は想定破損による溢水はシステム検知にて検知し、中央制御室からの遠隔操作により漏えい停止作業を行うことから、現場へアクセスする必要はない。(伊方と同様) ・炉型の相違 <p>記載表現の相違</p> <p>【伊方】 記載方針の相違</p> <p>化学体積制御系をシステム検知により検知し、現場へアクセスせず中央制御室からの遠隔操作により漏えい停止操作を行うことに相違はない。</p>
系統	想定範囲	①通常の概要	②事前の判断及び漏えい量の算定										
化学体積制御系	1.抽出ライン/ 井戸当用加湿上流 ①貯油槽(T1) ②貯油槽～隔離室(一般) ③隔離室～井戸当用加湿(一般) ④井戸当用加湿器人口(TE)	・システム構成 配管網によりVCT(3.5m ³)の保有水が減少しVCT水位が低下する。VCT水位水位(645mm以下)まで水位が低下する。貯油槽からの漏えいと同時に、原子炉圧力容器のカウンタ音が発信する。 0.645 - 3852 × 0.9779m ³ /S × 60 分 = 3.9L	中央制御室でのパワートラップ部(抽出液量の監視装置)により、抽出タンクからの漏えいと同時に原子炉圧力容器のカウンタ音が発信する。										
	2.抽出ライン/ 井戸当用加湿下流 ①井戸当用加湿器出口(TE) ②井戸当用加湿器出口 ～流量調整室(一般)												

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料31)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由	
表1 ほう酸水に対する耐性一覧 (1/2)										表1 ほう酸水に対する耐性一覧						
種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	【伊方】まとめ資料 添付資料1 5 9条-別添1-添15-58より抜粋 添付資料1 5 没水の影響に対する防護対策および評価結果について(別紙8) 表1 ほう酸水に対する耐性一覧					【泊】まとめ資料 添付資料1 5 9条-別添1-添15-58より抜粋 添付資料1 5 没水の影響に対する防護対策および評価結果について(別紙8) 表1 ほう酸水に対する耐性一覧					【女川】	
高压電力ケーブル	架橋ポリエチレン ^①	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○	※1 文献「プラスチックによる防食技術」により確認	種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	高压電力ケーブル	架橋ポリエチレン ^①	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○	※1 文獻「プラスチックによる防食技術」により漏えいしないことを図1の系統概略を記載し説明しており、泊は想定破損による溢水評価で化学体積制御系からのほう酸水の漏えいを想定しているため、ほう酸水による防護対象設備への影響確認として、樹脂等で構成されるケーブルのほう酸水に対する耐性を確認している。(大飯と同様)	設計方針の相違 女川は、ほう酸水注入系の系統構成によりほう酸水が系外へ漏えいしないことを図1の系統概略を記載し説明しており、泊は想定破損による溢水評価で化学体積制御系からのほう酸水の漏えいを想定しているため、ほう酸水による防護対象設備への影響確認として、樹脂等で構成されるケーブルのほう酸水に対する耐性を確認している。(大飯と同様)	
低压電力ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○	※2 文献「非金属材料データブック」により確認	種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	低压電力ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○	※2 文獻「非金属材料データブック」により確認	【大飯】	
制御ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○	※3 文献「ふっ素樹脂ハンドブック」により確認	種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	制御ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○	※3 文獻「ふっ素樹脂ハンドブック」により確認	設計方針の相違 泊は計装ケーブルの絶縁体にビニルを採用している。(伊方と同様)	
	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○	※4 ケーブル断面図(例)	種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	FEP ^③	FEP ^③	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○	※4 FEP: 四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合樹脂		
	FEP ^③	FEP ^③ TFEP ^③	○		種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	TFEP ^③	TFEP ^③	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○	※5 TFEP: 四フッ化エチレン・プロピレン共重合樹脂		
	FEP ^③	ETFE ^③	○		種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	TFEP ^③	TFEP ^③	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○	※6 ETFE: 四フッ化エチレン		
制御(光)ケーブル	難燃低塩酸ビニル ^① (内部シース)	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○		種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	架橋ポリエチレン ^①	架橋ポリエチレン ^①	難燃低塩酸ビニル ^①	○	※7 架橋ポリエチレン: 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂		
表1 ほう酸水に対する耐性一覧 (2/2)					【伊方】					【泊】						
種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考	種別	絶縁体名	シース名	ほう酸水に対する耐性	備考		
計装ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○		計装用ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○		計装用ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃クロロスルホン化ポリエチレン ^②	○			
核計装ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○		計装用ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○		計装用ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○			
	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○		計装用ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○		計装用ケーブル	難燃EPゴム ^②	難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ^①	○			
	架橋ポリエチレン ^①	ETFE ^③	○													
PEP: 四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合樹脂 TFEP: 四フッ化エチレン・プロピレン共重合樹脂 ETFE: 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂					【参考】					【参考】						
【参考】 																

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料31)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																			
<p>【島根2号炉】補足説明資料6 (抜粋) 9条-別添1補足6-44 別紙2 薬品の溢水による溢水防護対象設備への影響評価について 2. 分析用の薬品による影響 分析用の薬品は、主に図2、3に示す溢水防護区画外の放射化学分析室(廃棄物処理建物)及び一般化学分析室(制御室建物)に、専用の容器で保管している。保有量は少量であるため、薬品の保管容器が破損した場合でも室外へ流出する可能性は小さい。また、仮に分析用の薬品が室外に流出した場合でも、建物内の他の溢水防護区画とは壁により区画化されており、当該階より下階には溢水防護対象設備はないため、評価に影響を及ぼすおそれはない。</p>	<p>2. 化学薬品漏えいによる影響 (1) 分析用の薬品による影響 女川2号炉に化学分析室ではなく、分析用の薬品による影響はない。</p> <p>(2) その他化学薬品による影響 a. 屋内 溢水源の中で、薬品等を含むことで化学的な特性を持ち、防護対象設備に影響を与える可能性のあるものとして、ほう酸水の他に防食剤がある。</p>	<p>2. 化学薬品漏えいによる影響 (1) 分析用の薬品による影響 分析用の薬品は、溢水防護区画外の放射化学室(原子炉補助建屋)及び現場化学分析室(タービン建屋)に、専用の容器で保管している。保有量は少量であるため、薬品の保管容器が破損した場合でも室外へ流出する可能性は小さい。また、仮に分析用の薬品が室外に流出した場合でも、建物内の他の溢水防護区画とは壁により区画化されており、分析室近くの階段室及び機器ハッチ周辺にはスロープが設置されていることから、下階の防護対象設備に影響を及ぼすおそれはない。</p> <p>(2) その他化学薬品による影響 溢水源の中で、特定化学物質、毒物及び劇物等を取り扱っている設備は表2のとおりである。なお、屋外には薬品タンクは設置されていない。</p> <p>表2 薬品タンク類溢水源リスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置建屋</th> <th>フロア</th> <th>溢水貯蔵装置</th> <th>添加薬品</th> <th>容量(濃度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">原子炉補助建屋</td> <td>T.P. 24.8m</td> <td>洗浄排水蒸発装置 ソーダ注入装置</td> <td>リン酸水素二ナトリウム</td> <td>0.5m³</td> </tr> <tr> <td>T.P. 24.8m</td> <td>廃液貯蔵ビックト性ソーダ計量タンク</td> <td>水酸化ナトリウム</td> <td>0.5m³※1</td> </tr> <tr> <td>T.P. 17.8m</td> <td>1次系薬品タンク</td> <td>水酸化ナトリウム 水加ヒドラジン 過酸化水素</td> <td>0.1m³※1</td> </tr> <tr> <td>T.P. 17.8m</td> <td>セメント固化装置 (中和剤計量管)</td> <td>水酸化ナトリウム</td> <td>0.1m³※1</td> </tr> <tr> <td>T.P. 10.3m</td> <td>垂滴注入装置</td> <td>酢酸垂滴</td> <td>0.2m³</td> </tr> <tr> <td>T.P. 5.8m</td> <td>酸液ドレンタンクか 性ソーダ計量タンク</td> <td>水酸化ナトリウム</td> <td>0.1m³※1</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋</td> <td>T.P. 2.3m</td> <td>薬液混合タンク</td> <td>水加ヒドラジン</td> <td>0.5m³※2</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 添加薬品を常時保管するものではなく、薬品添加時以外はタンク内が空の状態である。 ※2 添加薬品を常時保管するものではなく、薬品添加時以外はタンク内が系統水(空調用冷水)にて満たされている。</p>	設置建屋	フロア	溢水貯蔵装置	添加薬品	容量(濃度)	原子炉補助建屋	T.P. 24.8m	洗浄排水蒸発装置 ソーダ注入装置	リン酸水素二ナトリウム	0.5m ³	T.P. 24.8m	廃液貯蔵ビックト性ソーダ計量タンク	水酸化ナトリウム	0.5m ³ ※1	T.P. 17.8m	1次系薬品タンク	水酸化ナトリウム 水加ヒドラジン 過酸化水素	0.1m ³ ※1	T.P. 17.8m	セメント固化装置 (中和剤計量管)	水酸化ナトリウム	0.1m ³ ※1	T.P. 10.3m	垂滴注入装置	酢酸垂滴	0.2m ³	T.P. 5.8m	酸液ドレンタンクか 性ソーダ計量タンク	水酸化ナトリウム	0.1m ³ ※1	原子炉建屋	T.P. 2.3m	薬液混合タンク	水加ヒドラジン	0.5m ³ ※2	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違 泊は原子炉補助建屋及びタービン建屋に薬品を保有する分析室があることから、分析用薬品の影響について確認している。(島根と同様)</p> <p>【島根】 記載表現の相違 設備名称の相違 記載方針の相違 建屋配置の違いによって防護対象設備への影響評価が異なるものの、評価結果に相違はない。</p> <p>【女川】 記載方針の相違 ・泊は後述のとおり屋外には薬品タンクが無いため、屋内と屋外に分けた記載はしていない。 ・泊は薬品タンクが複数あることから、表2に一覧として記載している。</p>
設置建屋	フロア	溢水貯蔵装置	添加薬品	容量(濃度)																																		
原子炉補助建屋	T.P. 24.8m	洗浄排水蒸発装置 ソーダ注入装置	リン酸水素二ナトリウム	0.5m ³																																		
	T.P. 24.8m	廃液貯蔵ビックト性ソーダ計量タンク	水酸化ナトリウム	0.5m ³ ※1																																		
	T.P. 17.8m	1次系薬品タンク	水酸化ナトリウム 水加ヒドラジン 過酸化水素	0.1m ³ ※1																																		
	T.P. 17.8m	セメント固化装置 (中和剤計量管)	水酸化ナトリウム	0.1m ³ ※1																																		
	T.P. 10.3m	垂滴注入装置	酢酸垂滴	0.2m ³																																		
	T.P. 5.8m	酸液ドレンタンクか 性ソーダ計量タンク	水酸化ナトリウム	0.1m ³ ※1																																		
原子炉建屋	T.P. 2.3m	薬液混合タンク	水加ヒドラジン	0.5m ³ ※2																																		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料31)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【美浜3号炉】補足資料 15 運転員のアクセス性（水位、温度、放射線、薬品及び漂流物）別紙9 1-9-補-491 より抜粋</p> <p>薬品タンクからの漏えいによる化学反応の有無について 表1に地震時の溢水源として考慮している以下の薬品タンクについて、設置場所と内包する薬品を調査した結果を示す。破損を想定する補助建屋内の薬品を取扱う装置および薬品タンクの溢水量はわずかであること、また、溢水時の防護具（アノラック、ゴム手袋、全面マスク、長靴もしくは胴長靴）着用によりアクセス性への影響はない。また、破損を想定する屋外タンク約1,560m³のうち薬品タンクの溢水量はわずかであることからアクセス性への影響はない。</p>	<p>防食剤については、原子炉補機冷却系のような閉ループとなっている系統に注入されているが、濃度は十分に低いことから、防護対象設備及びアクセス性への影響はない。また、防護具を配備し、必要に応じ活用する。</p> <p>なお、中和装置には苛性ソーダ及び硫酸が存在するが、いずれも原子炉建屋付属棟（廃棄物処理エリア）に設置されており、防護対象設備が設置されていないことから、これらが影響を及ぼすことはない。</p> <p>また、現在想定している溢水源中の薬品の他に、個別の容器等の形で保管されている薬品が存在するが、アクセスルートに影響のある場所に保管されておらず、またプラスチック容器に保管されており、万が一、漏えいが発生した場合においても、ごく少量であることからアクセス性への影響はない。</p> <p>b. 屋外</p> <p>屋外薬品タンクから漏えいした場合でも、以下の理由により防護対象設備及びアクセス性への影響はない。女川原子力発電所にある屋外タンクのうち、評価が必要な薬品タンクを表1に示す。</p>	<p>薬品タンクから漏えいした場合でも、薬品タンクの容量はわずかであり濃度は十分に低いことから、防護対象設備及びアクセス性への影響はない。また、防護具を配備し、必要に応じ活用する。</p> <p>なお、タービン建屋にも薬品タンクが存在するが、防護対象設備が設置されていないことから、これらが影響を及ぼすことはない。</p> <p>また、現在想定している溢水源中の薬品の他に、個別の容器等の形で保管されている薬品が存在するが、アクセスルートに影響のある場所に保管されておらず、またプラスチック容器に保管されており、万が一、漏えいが発生した場合においても、ごく少量であることからアクセス性への影響はない。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 記載方針の相違 女川は防食剤の注入先が閉ループであることを記載しているが、泊は薬品タンクの容量が小さいため、漏えいした場合でも防護対象設備及びアクセス性に影響がないことを記載している。(美浜、高浜1/2/3/4と同様) 記載表現の相違 建屋名称及び設備名称の相違 【女川】 設計方針の相違 泊は屋外に溢水源となる薬品タンクは設置していない。(柏崎6,7,伊方と同様)</p>

表1 屋外薬品タンク

タンク名称	基数	設置高さ(m)	容量(m ³)	評価に用いる容量(m ³)
1号復水浄化系復水脱塩装置硫酸貯槽	1	O.P. +16.1	5.4	5.4
1号復水浄化系復水脱塩装置苛性ソーダ貯槽	1	O.P. +16.2	20	20
硫酸貯槽	1	O.P. +17.3	3.9	3.9
苛性ソーダ貯槽	1	O.P. +15.7	7	7
日塔再生用硫酸貯留槽	1	O.P. +16.8	0.3	0.3

(a) 屋外薬品タンクから溢水した場合、大部分は防液堤内に流下する。

(b) 仮に防液堤外に漏えいした場合でも、給排水処理建屋等の外周の側溝に流入する。

(c) 地震起因により屋外薬品タンクが転倒(損傷)した場合でも、屋外タンク溢水量の総量(17,540m³)に対して、薬品タンクの容量(36.6m³)はわずかであり濃度は十分に低いことから、防護対象設備及びアクセス性への影響はない。また、防護対象設備が設置されている建屋・エリアとは離隔されているため、影響はない。

(d) 防護具を配備し、必要に応じ活用する。

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料32)




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料2 使用済燃料ピットのスロッシングによる溢水影響評価 2. 使用済燃料ピットのスロッシングによる水位低下の評価 2.1 解析方法 使用済燃料ピットのあるプロアレベルの全体をモデル化範囲とし、スロッシングによる溢水量を評価するために、使用済燃料ピットだけでなく、燃料取替用キャナル、キャスクピット、燃料検査ピットのすべてに水張りされた状態で、初期水位を使用済燃料ピット水位高警報設定値 (H.W.L) とした3次元流動解析により溢水量を算出し、さらにそれらの溢水量が使用済燃料ピットのみから流出したものとして保守的な評価を行った。使用済燃料ピット周辺の概要を図1に示す。</p>	<p>補足説明資料23 使用済燃料プール等のスロッシング評価における保守性について 1. 溢水評価における保守性 女川2号炉の使用済燃料プールスロッシング評価で用いた汎用熱流体解析コード「FLUENT」は、自由表面の大変形を伴う複雑な3次元流体現象を精度良く計算することができるものであり、本解析コードについては、小型の矩形容器を用いた加振試験結果による検証を行った結果、溢水量は試験結果とほぼ一致しており、妥当と判断している。^{※1} また、スロッシング評価における解析モデルは、スロッシング挙動を抑制する方向に働くプールの内部構造物や止水板をモデル化しないこと、解析条件としては、一度プール外に流出した溢水の戻りを考慮しないこととし、評価結果が保守的な評価となるようしている。 更に、溢水影響評価に適用する溢水量の取扱いとして、スロッシング評価結果を10%割増すことによって、トータル的にも十分に保守性を持たせるように配慮している。スロッシング評価における各項目での保守性を表1に示す。</p> <p>※1 補足説明資料21「スロッシング評価に用いた汎用熱流体解析コードの概要」</p>	<p>補足説明資料32 使用済燃料ピット等のスロッシング評価における保守性について 1. 溢水評価における保守性 泊発電所3号炉の使用済燃料ピットスロッシング評価で用いた汎用熱流体解析コード「FLOW-3D」は、自由表面の大変形を伴う複雑な3次元流体現象を精度良く計算することができるものであり、本解析コードについては、小型の矩形容器を用いた加振試験結果による検証を行った結果、溢水量は試験結果とほぼ一致しており、妥当と判断している。^{※1} また、スロッシング評価における解析モデルは、スロッシング挙動を抑制する方向に働くピットの内部構造物やフェンスをモデル化しないこと、解析条件としては、燃料取扱棟の使用済燃料ピット、燃料取替キャナル、キャスクピット、燃料検査ピットのすべてに水張りされた状態で、初期水位を使用済燃料ピット水位高警報設定値 (H.W.L) とした3次元流動解析により溢水量を算出し、さらにそれらの溢水量が使用済燃料ピットのみから流出したものとして評価結果が保守的な評価となるようにしている。 さらに、溢水影響評価に適用する溢水量の取扱いとして、スロッシング評価結果を10%割増すことによって、トータル的にも十分に保守性を持たせるように配慮している。スロッシング評価における各項目での保守性を表1に示す。</p> <p>※1 補足説明資料33「スロッシング評価に用いた汎用熱流体解析コードの概要」</p>	<p>【女川】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 設備名称の相違 設計方針の相違 ・解析コードが異なるが、共にVOF法を用いた汎用熱流体解析コードであり、同様の検証を行って妥当性を確認している。 ・「FLUENT」は、女川、島根等のBWRで使用しており、「FLOW-3D」は大飯、伊方等のPWRで使用している。 ・泊では、解析条件として、流出した溢水の跳ね返りによる戻りを考慮しているが、燃料取扱棟の使用済燃料ピット、燃料取替キャナル、キャスクピット、燃料検査ピットのすべてに水張りされた状態で、初期水位を使用済燃料ピット水位高警報設定値 (H.W.L) とした3次元流動解析により溢水量を算出し、さらにそれらの溢水量が使用済燃料ピットのみから流出したものとして保守的な評価としている。(大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料32)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.2 解析条件 解析条件は表1に示す通りである。なお、解析モデル諸元を表2、表3に、解析モデル図を図2、図3に示す。	表1 スロッシング評価における各項目での保守性 項目 内容 ① 使用済燃料プールの内部構造物: 使用済燃料ピット、燃料取替キヤナル、キャスクピット、燃料検査ピット、新燃料貯蔵庫等 (図1の①) 使用済燃料プールの内部構造物については、スロッシング挙動を抑制する方向に働くが、内部構造物をモデル化しないことによって保守的な評価とする。 ② DSピットの内部構造物: 蒸気乾燥器、シェラウドヘッド (図1の②③) DSピットの内部構造物については、使用済燃料プールと同様に、基本的にスロッシング挙動を抑制する方向に働くことから、内部構造物はモデル化しない。なお、内部構造物がピット内に固定されていないことによる影響は以下のとおりと考えられる。 - 内部構造物が滑った場合の挙動は、スロッシングの挙動(固有周期約7秒)とは異なるため、スロッシングを增長させない。 - 一般に水が大きく述動すると考えられる領域(DSピットの上部)には内部構造物はないため、スロッシングによる影響は小さい。 ③ キャスクピット (図1の④) キャスクピットはモデル化するが、ピット内部を中実構造としてモデル化することで、保守的な評価とする。なお、ピット内部を中実構造とすることで、スロッシングによりキャスクピット内に流れ込む水が、プール外へ溢水しやすくなり、溢水量は増加する傾向にある。 ④ 止水板 (図1の⑤) 使用済燃料プール毎に設置された止水板については、スロッシングによる溢水を抑制する効果があるが、モデル化しないことによって保守的な評価とする。 ⑤ フェンス (図1参照) スロッシングによって一度プール外に流出した溢水については、プール内に戻る場合も想定されるが、保守的な扱いとしてプール内への戻りを考慮しない。	表1 スロッシング評価における各項目での保守性 項目 内容 ① 使用済燃料ピット、燃料取替キヤナル、キャスクピット、燃料検査ピットの内部構造物: 使用済燃料ラック (図1の①) 使用済燃料ピット、燃料取替キヤナル、キャスクピット、燃料検査ピットの内部構造物については、スロッシング挙動を抑制する方向に働くが、内部構造物をモデル化しないことによって保守的な評価とする。 ② フェンス (図1参照) 使用済燃料ピット、燃料取替キヤナル、キャスクピット、燃料検査ピットによる溢水を抑制する効果があるが、モデル化しないことによって保守的な評価とする。 ③ 建屋外への流出境界はトラックアクセスのシャッターポジションとする。 - 建屋内の室内外への出入口も流出境界とする。 - その他のモデル化範囲外周は壁面境界を設定し、溢水の跳ね返りを考慮する。 - 駆逐方向の上部は大気開放条件とする。 - 溢で閉じている床面開口部(新燃料貯蔵庫、機器搬入口)からの流出は考慮しない。 (ただし、防護対象設備の没水評価では、スロッシングによる溢水の全量が床面開口部から流出する想定としている) - 使用済燃料ピット、燃料取替キヤナル、キャスクピット、燃料検査ピットのすべてが水張りされた状態で、初期水位を使用済燃料ピット水位高警報設定値(H.W.L.)とした。 ④ 溢水量 - スロッシング評価結果を10%削増することで、溢水影響評価に適用する溢水量を保守的に設定する。	【大飯】 記載方針の相違 【女川】 設計方針の相違 ・ 泊では、解析条件として、流出した溢水の跳ね返りによる戻りを考慮しているが、燃料取扱棟の使用済燃料ピット、燃料取替キヤナル、キャスクピット、燃料検査ピットのすべてに水張りされた状態で、初期水位を使用済燃料ピット水位高警報設定値(H.W.L.)とした3次元流動解析により溢水量を算出し、さらにそれらの溢水量が使用済燃料ピットのみから流出したものとして保守的な評価としている。(大飯と同様)
モデル化範囲 ・ 使用済燃料ピットのあるプロアレベルの全体 (図1) 境界条件 ・ シャッター位置からは水が流出するものとする。 ・ 上部は開放とする。他は壁による境界を設定。 初期水位 ・ E.L. + 33.21m(使用済燃料ピット水位高警報設定値 H.W.L.) 評価用地震動 ・ 応答スペクトルに基づく地震動評価結果による基準地震動 Ss(以下、応答スペクトルベース)、断層モデルを用いた手法による地震動評価結果による基準地震動 Ss 及び震源を特定せず策定する基準地震動 Ss(以下、断層モデルベース等)による原子炉周辺建屋 E.L. + 33.6m の応答を使用する。 ・ 応答スペクトルベース (1波)、断層モデルベース等 (18波)に対し、水平1方向と鉛直方向の地震力の組合せ (EW方向及びUD方向、NS方向及びUD方向) を基本として、時刻歴により評価する。	表1 モデル化範囲 解析条件 (2/2) 解析コード - FLOW-3D Ver. 9.2.1 (流体解析ソフトウェア 参照) - 自由表面 (及び2流体界面)の大変形を伴う複雑な3次元流動現象を精度よく計算することを特徴としている。 - 一般産業施設の主要な解析実績としては、液体燃料やLNGタンクのスロッシング解析、インクジェット解析、铸造湯流れ凝固解析等が挙げられる。(2次元メッシュ図: 図3、解析モデル諸元: 表2、3) その他 - 使用済燃料ラックは考慮せず、ピット内の水が全て揺動するとした。 - ピット周りに設置されているフェンス等による流出に対する抵抗は考慮しない。	表1 モデル化範囲 解析条件 (2/2) 解析条件 - スロッシング評価結果を10%削増することで、溢水影響評価に適用する溢水量を保守的に設定する。 溢水量 - 臨別紙参照	【女川】 設計方針の相違 炉型の違いにより、ピット(プール)の配置が異なる。
	 図1 プール平面概略図	 図1 ピット平面概略図	【女川】 設備名称の相違

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料32)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
<p>6-9 使用済燃料ピットスロッシング解析における水平2方向と鉛直方向の地震力の組合せによる影響確認について</p> <p>1. はじめに</p> <p>使用済燃料ピットのスロッシング解析は、水平1方向と鉛直方向の地震力の組合せ (EW方向及びUD方向、NS方向及びUD方向) を基本として評価を実施し、溢水量の大きい方 (断層モデルベース等 Ss-10 (EW+UD) : 29.80m³) を溢水影響評価に採用している。</p> <p>ここでは、水平2方向と鉛直方向の地震力を組合せた場合 (EW方向、NS方向及びUD方向) のスロッシングによる溢水量の評価と、それによる影響確認を行った。</p> <p>2. スロッシングによる溢水量</p> <p>水平2方向と鉛直方向の地震力を組合せた場合 (EW方向+UD方向及びNS方向+UD方向) で最大となった応答スペクトルベース Ss-1の溢水量は、表1のとおりとなり、溢水量が増加した。(評価対象とする地震波の選定については、別紙のとおり。)</p> <p>表1 スロッシングによる溢水量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価ケース</th><th>溢水量 [m³]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>断層モデルベース等Ss-10 EW+UD</td><td>29.80 (41.12)</td></tr> <tr> <td>応答スペクトルベースSs-1 NS+EW+UD</td><td>31.86 (44.77)</td></tr> </tbody> </table> <p>注) 溢水量の()内の値は、ピーク値を示す。</p>	評価ケース	溢水量 [m ³]	断層モデルベース等Ss-10 EW+UD	29.80 (41.12)	応答スペクトルベースSs-1 NS+EW+UD	31.86 (44.77)	<p>2. スロッシング評価における地震力の組合せ</p> <p>スロッシング評価における評価用地震動は、使用済燃料プールの固有周期での応答が最も大きい基準地震動 Ss-D1 とし、原子炉建屋の水平方向 (NS, EW) 及び鉛直方向 (UD) に対する地震応答解析結果から得られた地震力 (加速度時刻歴) をNS + UD 方向及びEW + UD 方向と組み合わせ、三次元スロッシング解析を2ケース実施し、溢水量の大きいケースを溢水影響評価に適用している。</p> <p>なお、評価用地震動である基準地震動 Ss-D1 は、特定の方向性を持たない応答スペクトル手法に基づき策定された地震動であるため、スロッシング評価においては、原子炉建屋の応答軸である水平方向 (NS及びEWの1方向) と鉛直方向 (UD) の地震力を組み合わせているものであるが、水平2方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた場合の溢水影響評価に与える影響について検討を行う。</p> <p>ここで、水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた場合の溢水量としては、簡便な取扱いとして、EW+UD方向 (ケース①: 溢水量 37m³) と NS+UD方向 (ケース②: 溢水量 34m³) の溢水量を足し合せ、保守的に 80m³ (ケース③) とし、溢水影響評価に与える影響を確認した。</p> <p>なお、本評価は、現状の基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。</p>	<p>2. スロッシング評価における地震力の組合せ</p> <p>スロッシング評価における評価用地震動は、応答スペクトルに基づく地震動評価結果による基準地震動 (以下「応答スペクトルベース」という)、断層モデルを用いた手法による地震動評価結果による基準地震動及び震源を特定せず策定する基準地震動 (以下「断層モデルベース等」という) とし、原子炉建屋の水平方向 (NS, EW) 及び鉛直方向 (UD) に対する地震応答解析結果から得られた地震力 (加速度時刻歴) を組み合わせ、3次元スロッシング評価を実施し、溢水影響評価に適用している。</p> <p>断層モデルベース等の地震動 (Ss3-2等) は、特定の方向性を有する地震動であることから、水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせ、3方向同時入力によりスロッシング評価を実施している。スロッシング評価の結果、溢水量が最大となるのは、Ss3-2の 35 m³ となる。</p> <p>応答スペクトルベースの地震動 (Ss-1) は、特定の方向性を持たない応答スペクトル手法に基づき策定された地震動であるため、簡便な取扱いとして、EW+UD方向 (溢水量 9.04 m³) と NS+UD方向 (溢水量 13.35 m³) の溢水量を足し合せ、保守的に 25 m³ とした。</p> <p>以上より、溢水量が最大となるのは Ss3-2 の 35m³ となり、これを溢水影響評価に採用する。</p> <p>なお、本評価は、現状の基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。</p>	<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川・大飯】</p> <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊の使用済燃料ピットの固有周期において応答が大きいと考えられる地震動が複数あることから、現時点で確定している基準地震動については、代表ケースを選定せずすべての地震動について解析を実施している。 評価に用いる地震動は、女川は特定の方向性を持たないスペクトルベースの地震動 (Ss-1)、泊は特定の方向性を有する断層モデルベース等の地震動 (Ss3-2) という相違がある。泊で用いるSs3-2は、EW方向及びNS方向それぞれに観測された地震波があるため、これらと鉛直方向との組合せにより、3方向同時入力により解析を実施している。なお、特定の方向性を持たないスペクトルベースの地震動 (Ss-1) については、女川と同様の評価手法にて評価を実施しており、Ss3-2による溢水量を超えないことを確認している。 <p>記載方針の相違</p> <p>上記の設計方針の相違による記載箇所および記載方針の相違。</p>
評価ケース	溢水量 [m ³]								
断層モデルベース等Ss-10 EW+UD	29.80 (41.12)								
応答スペクトルベースSs-1 NS+EW+UD	31.86 (44.77)								

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料32)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																	
<p>3. 影響確認 増加した溢水量に対して、溢水影響評価及びピットの機能維持評価それぞれにおいて、以下のとおり影響確認を行った。</p> <p>(1) 溢水影響評価 (没水) における影響確認 水平2方向と鉛直方向の地震力を組合せた場合において、本文「1.4.3.2 地震による溢水影響評価のうち没水影響評価」のうち、溢水水位に対して最も裕度が小さい防護対象設備を対象に、表2のとおりその影響を確認した。 増加した溢水量による水位上昇は約0.019mとわずかであり、溢水影響評価 (没水) に影響がないことを確認した。</p>	<p>(1) 没水影響評価 影響確認結果として、ケース③の溢水量が原子炉建屋原子炉棟3階燃料取替床に流出した場合、没水影響評価で用いる評価高さは、表2に示すとおりとなり、防護対象設備に与える影響はない。</p>	<p>(1) 没水影響評価 影響確認結果として、地震動 Ss3-2 による水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせたケースの溢水量が原子炉補助建屋 T.P.-1.7m に流出した場合、没水影響評価で用いる評価高さは、表2に示すとおりとなり、防護対象設備に与える影響はない。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 泊では、最も裕度が低い防護対象機器があるフロアを記載。</p>																																	
<p>表2 溢水影響評価 (没水) の影響確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">防護対象設備</th> <th colspan="2">溢水水位 [m]</th> <th rowspan="2">機能喪失高さ [m] (対策前)</th> <th rowspan="2">影響有無</th> </tr> <tr> <th>水平1方向</th> <th>水平2方向</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3A高圧注入ポンプ</td> <td>0.498</td> <td>0.517</td> <td>0.500</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>4A高圧注入ポンプ</td> <td>0.516</td> <td>0.535</td> <td>0.500</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 3A高圧注入ポンプに対し、0.800mの堰の対策を実施する。 ※2 4A高圧注入ポンプに対し、0.800mの堰の対策を実施する。</p>	防護対象設備	溢水水位 [m]		機能喪失高さ [m] (対策前)	影響有無	水平1方向	水平2方向	3A高圧注入ポンプ	0.498	0.517	0.500	無	4A高圧注入ポンプ	0.516	0.535	0.500	無	<p>表2 没水影響評価への影響確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価ケース</th> <th>計算値</th> <th>没水影響評価で用いる評価高さ</th> <th>評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケース③ (溢水量 80m³)</td> <td>80m³/830.1m² =0.096m</td> <td>0.1m</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 原子炉建屋原子炉棟3階燃料取替床において、最も機能喪失高さが低い防護対象機器は、RCW サージタンク(A)水位差圧伝送器(0.105m^{※1})である。 ※1 没水対策に伴い設置レベルを見直し予定 (添付資料1-9)</p>	評価ケース	計算値	没水影響評価で用いる評価高さ	評価結果	ケース③ (溢水量 80m ³)	80m ³ /830.1m ² =0.096m	0.1m	○	<p>表2 没水影響評価への影響確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価ケース</th> <th>計算値</th> <th>没水影響評価で用いる評価高さ</th> <th>評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地震動 Ss3-2 による水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせたケース (溢水量 35m³)</td> <td>0.205m</td> <td>0.320m</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 原子炉補助建屋 T.P.-1.7m において、最も裕度が低い防護対象機器は3A-高圧注入ポンプである。 ※地震時における溢水水位は、添付資料24「地震起因による没水影響評価結果」参照。</p>	評価ケース	計算値	没水影響評価で用いる評価高さ	評価結果	地震動 Ss3-2 による水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせたケース (溢水量 35m ³)	0.205m	0.320m	○	<p>【女川】 記載方針の相違 泊では、最も裕度が低い防護対象機器があるフロアを記載。</p>
防護対象設備		溢水水位 [m]				機能喪失高さ [m] (対策前)	影響有無																													
	水平1方向	水平2方向																																		
3A高圧注入ポンプ	0.498	0.517	0.500	無																																
4A高圧注入ポンプ	0.516	0.535	0.500	無																																
評価ケース	計算値	没水影響評価で用いる評価高さ	評価結果																																	
ケース③ (溢水量 80m ³)	80m ³ /830.1m ² =0.096m	0.1m	○																																	
評価ケース	計算値	没水影響評価で用いる評価高さ	評価結果																																	
地震動 Ss3-2 による水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせたケース (溢水量 35m ³)	0.205m	0.320m	○																																	
<p>添付資料2 使用済燃料ピットのスロッシングによる溢水影響評価</p> <p>3. 使用済燃料ピットのスロッシングに対する冷却機能及び給水機能の維持の確認</p> <p>3.1 評価方針 使用済燃料ピットからの溢水量がピット外に流出した際の使用済燃料ラック上部水位を求め、使用済燃料ピットのスロッシングに対する冷却機能及び給水機能の維持に必要な水位が確保されていることを確認する。 評価における使用済燃料ピットの初期水位は、使用済燃料ピット水位低警報設定値 (L.W.L.) を採用することで、地震後のピット水位が低くなるように評価を行う。これに加えて、スロッシング解析結果における最大到達溢水時の溢水量を用いて、水位低下を評価することで保守的な評価を行う。</p> <p>3.2 使用済燃料ピットの冷却機能の維持 使用済燃料ピットの冷却機能 (保安規定で定められた水温65°C) の維持に必要な水位が確保されていることを表7のとお</p>	<p>(2) 使用済燃料ピットのスロッシングに対する冷却機能・給水機能・遮蔽機能維持の確認 a. スロッシングによる使用済燃料ピット水位低下及び必要水位 使用済燃料ピットからのスロッシングによる溢水がピット外に流出した際の使用済燃料ピット水位及びピット冷却並びに遮蔽に必要な水位を表3に示す。</p>	<p>(2) 使用済燃料ピットのスロッシングに対する冷却機能・給水機能・遮蔽機能維持の確認 a. スロッシングによる使用済燃料ピット水位低下及び必要水位 使用済燃料ピットからのスロッシングによる溢水がピット外に流出した際の使用済燃料ピット水位及びピット冷却並びに遮蔽に必要な水位を表3に示す。</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 設備名称の相違</p>																																	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料32)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>り確認した。</p> <p>また、使用済燃料ビットの冷却機能の維持に必要な燃料ビット冷却浄化系の防護対象設備が機能喪失しないことを表8のとおり確認した。なお、スロッシングによる溢水量は、地震起因の溢水量と合算して評価した。</p> <p>表7 溢水時における使用済燃料ビットの冷却機能の維持の確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>地震後のビット水位 [m]</th><th>冷却機能の維持に必要な水位^{※1} [m]</th><th>評価結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケース19</td><td>11.76^{※2} (E.L. +32.91)</td><td>10.99 (E.L. +32.14)</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 使用済燃料ビットの冷却機能（保安規定で定められた水温65°C）の維持に必要な水位を、使用済燃料ビットポンプ吸込側のビット接続配管の上端レベルとした。</p> <p>※2 ビット水位(EW方向、UD方向)=11.76[m] $=11.91\text{m}(\text{初期ビット水位}^{※3}) - 41.12\text{m}^3(\text{溢水量}) / 290.08\text{m}^2(\text{ビットの面積})$</p> <p>※3 初期ビット水位 (使用済燃料ビット水位低警報設定値) $: 11.91(\text{E.L.} + 33.06) [\text{m}]$</p>		地震後のビット水位 [m]	冷却機能の維持に必要な水位 ^{※1} [m]	評価結果	ケース19	11.76 ^{※2} (E.L. +32.91)	10.99 (E.L. +32.14)	○	<p>表3 スロッシング発生後の使用済燃料プール水位及び必要水位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>初期プール水位 (m)</th><th>11.515 (O.P. +32.895)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スロッシング発生後のプール水位^{※1} (m)</td><td>10.985 (O.P. +32.365)</td></tr> <tr> <td>プール冷却に必要な水位^{※2} (m)</td><td>11.515 (O.P. +32.895)</td></tr> <tr> <td>遮蔽に必要な水位^{※3} (m)</td><td>7.958 (O.P. +29.338)</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 初期プール水位からの水位低下量(0.53m)は、溢水量(80m³)を使用済燃料プールの面積で除し、小数第3位を切り上げて算出した。</p> <p>※2 保安規定で定められている、水温(65°C以下)が保たれるために必要な水位として、保守的につれてオーバーフロー水位を設定した。</p> <p>※3 使用済燃料を考慮した、使用済燃料ビット水面の設計基準線量率(≤0.01mSv/h)を満足する水位。</p>	初期プール水位 (m)	11.515 (O.P. +32.895)	スロッシング発生後のプール水位 ^{※1} (m)	10.985 (O.P. +32.365)	プール冷却に必要な水位 ^{※2} (m)	11.515 (O.P. +32.895)	遮蔽に必要な水位 ^{※3} (m)	7.958 (O.P. +29.338)	<p>表3 スロッシング発生後の使用済燃料ビット水位及び必要水位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>初期ビット水位 (m)^{※1}</th><th>T.P. 32.58</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スロッシング発生後のビット水位^{※2} (m)</td><td>T.P. 32.36</td></tr> <tr> <td>ビット冷却に必要な水位^{※3} (m)</td><td>T.P. 31.62</td></tr> <tr> <td>遮蔽に必要な水位^{※4} (m)</td><td>T.P. 29.74</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 使用済燃料ビットの低水位警報設定値 (L.W.L.)</p> <p>※2 初期ビット水位からの水位低下量(0.22m)は溢水量(35m³)を使用済燃料ビットの面積で除し、小数第3位を切り上げて算出した。</p> <p>※3 保安規定で定められている、水温(65°C以下)が保たれるために必要な水位として、使用済燃料ビットポンプ吸込側のビット接続配管の上端レベルを設定した。</p> <p>※4 使用済燃料を考慮した、使用済燃料ビット水面の設計基準線量率(≤0.01mSv/h)を満足する水位。</p>	初期ビット水位 (m) ^{※1}	T.P. 32.58	スロッシング発生後のビット水位 ^{※2} (m)	T.P. 32.36	ビット冷却に必要な水位 ^{※3} (m)	T.P. 31.62	遮蔽に必要な水位 ^{※4} (m)	T.P. 29.74	<p>【大飯】</p> <p>記載方針の相違</p> <p>女川審査実績の反映</p> <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊では、初期ビット水位について保守的に低水位警報レベルから水位低下するものとして評価している。(大飯と同様) ビット水面の設計基準線量率について、泊の方が保守的な値を採用している。 <p>【女川】</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は使用済燃料プールのスロッシング後、燃料プールの水位が一時的にオーバーフロー水位を下回るため、燃料プール冷却ポンプが停止し、使用済燃料プール冷却機能が喪失する。そのため、系統切替操作によるプールへの給水が必要であることから、スロッシング後の使用済燃料プール冷却・給水に係る手順を定めている。 泊と大飯では、使用済燃料ビットのスロッシング後においても、燃料ビットの水位がビット冷却に必要な水位を下回らないことから、使用済燃料ビットの冷却機能
	地震後のビット水位 [m]	冷却機能の維持に必要な水位 ^{※1} [m]	評価結果																								
ケース19	11.76 ^{※2} (E.L. +32.91)	10.99 (E.L. +32.14)	○																								
初期プール水位 (m)	11.515 (O.P. +32.895)																										
スロッシング発生後のプール水位 ^{※1} (m)	10.985 (O.P. +32.365)																										
プール冷却に必要な水位 ^{※2} (m)	11.515 (O.P. +32.895)																										
遮蔽に必要な水位 ^{※3} (m)	7.958 (O.P. +29.338)																										
初期ビット水位 (m) ^{※1}	T.P. 32.58																										
スロッシング発生後のビット水位 ^{※2} (m)	T.P. 32.36																										
ビット冷却に必要な水位 ^{※3} (m)	T.P. 31.62																										
遮蔽に必要な水位 ^{※4} (m)	T.P. 29.74																										
<p>b. プール冷却に必要な水位の確保について</p> <p>地震起因による溢水影響評価において、残留熱除去系による使用済燃料プールへの冷却機能・給水機能が維持されることを確認しているが、表3より、地震後の使用済燃料プール水位が一時にオーバーフロー水位を下回るため、使用済燃料プール水の温度上昇に対する時間余裕と、系統切替操作にかかる時間を評価し、使用済燃料プール水温が保安規定で定める水温(65°C)を上回らないことを、以下のとおり確認した。</p> <p>使用済燃料プール水の温度上昇に対する時間余裕については、有効性評価で想定している、原子炉停止後に最短時間(原子炉停止後10日)で取り出された全炉心分の燃料と、過去に取り出された貯蔵燃料が、使用済燃料貯蔵ラックに最大数保管されていることを想定し、また地震に伴うスロッシングによる溢水量80m³を使用済燃料プールの初期保有水量から差し引いた状態にて算出した。65°C到達までの時間余裕を表4にまとめる。なお、初期水温は40°Cと想定した。また、残留熱除去系による使用済燃料プールへの給水に要する時間を表5に示す。</p> <p>以上により、使用済燃料プール水温度上昇に対する時間余裕の</p>	<p>b. ビット冷却に必要な水位の確保について</p> <p>地震起因による溢水影響評価において、使用済燃料ビット水浄化冷却系及び燃料取替用水系による使用済燃料ビットへの冷却機能・給水機能が維持されることを確認しており、また、表3より、地震後の使用済燃料ビット水位がビット冷却に必要な水位を下回らないことを確認した。</p>																										

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料32)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
	<p>中で、残留熱除去系によるプールへの給水が完了し、またプール冷却機能も維持されていることから、使用済燃料プール水温が保安規定で定める水温(65°C)を上回ることはない。</p> <p style="text-align: center;">表4 使用済燃料プール水温度と時間余裕</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>使用済燃料プール水</td> <td>65°C到達時間(h)</td> <td>100°C到達時間(h) (参考)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>13</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">表5 残留熱除去系による使用済燃料プールへの給水に要する時間</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>現場所要時間 (漏えい箇所の特定、系統切替操作)</td> <td>50(分)^{*1}</td> </tr> <tr> <td>給水流量</td> <td>300 (m³/h)^{*2}</td> </tr> <tr> <td>給水完了時間</td> <td>2時間^{*3}</td> </tr> </table> <p>*1 残留熱除去系への系統切替手順は運転手順書にて定められている。また現場所要時間(漏えい箇所の特定、系統切替操作)が50分程度であることを及び系統切替操作時の運転員によるアクセス性について問題ないことを確認している。 *2 運転手順書にて定める、残留熱除去系ポンプ1台の運転時流量。 *3 現場所要時間(漏えい箇所の特定、系統切替操作)及び給水時間に余裕を考慮し設定。</p>	使用済燃料プール水	65°C到達時間(h)	100°C到達時間(h) (参考)		5	13	現場所要時間 (漏えい箇所の特定、系統切替操作)	50(分) ^{*1}	給水流量	300 (m³/h) ^{*2}	給水完了時間	2時間 ^{*3}	<p>が喪失することはないため、女川のようなビットの冷却・給水機能を維持するための運用手順は不要である。</p> <p>【女川】 設計方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> 女川は使用済燃料プールのスロッシング後、燃料プールの水位が一時にオーバーフロー水位を下回るため、燃料プール冷却ポンプが停止し、使用済燃料プール冷却機能が喪失する。そのため、系統切替操作によるプールへの給水が必要であることから、スロッシング後の使用済燃料プール冷却・給水に係る手順を定めている。 泊と大飯では、使用済燃料ビットのスロッシング後においても、燃料ビットの水位がビット冷却に必要な水位を下回らないことから、使用済燃料ビットの冷却機能が喪失することはないため、女川のようなビットの冷却・給水機能を維持するための運用手順は不要である。 </p>
使用済燃料プール水	65°C到達時間(h)	100°C到達時間(h) (参考)												
	5	13												
現場所要時間 (漏えい箇所の特定、系統切替操作)	50(分) ^{*1}													
給水流量	300 (m³/h) ^{*2}													
給水完了時間	2時間 ^{*3}													

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添I 補足説明資料32)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>表10 溢水時における使用済燃料の放射線に対する遮蔽機能の確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>地震後のピット水位 [m]</th><th>遮蔽機能に必要な水位^{※1} [m]</th><th>評価結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ケース19</td><td>11.76 (E.L. + 32.91)</td><td>9.24 (E.L. + 30.39)</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 使用済燃料の放射線に対する遮蔽機能 (水面の設計基準線量率≤0.02mSv/h) に必要な水位 ※2 ピット水位 (EW方向、UD方向)=11.76[m] $= 11.91\text{m} (\text{初期ピット水位}^{※3}) - 41.12\text{m}^3 / 290.08\text{m}^2 (\text{ピットの面積})$ ※3 初期ピット水位 (使用済燃料ピット水位低警報設定値) 11.91 (E.L. + 33.06) [m]</p>		地震後のピット水位 [m]	遮蔽機能に必要な水位 ^{※1} [m]	評価結果	ケース19	11.76 (E.L. + 32.91)	9.24 (E.L. + 30.39)	○	<p>c. 遮蔽に必要な水位の確保について 表3より、使用済燃料プールの遮蔽に必要な水位が確保されていることを確認した。</p>	<p>c. 遮蔽に必要な水位の確保について 表3より、使用済燃料ピットの遮蔽に必要な水位が確保されていることを確認した。</p>	<p>【女川】 設備名称の相違 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p>
	地震後のピット水位 [m]	遮蔽機能に必要な水位 ^{※1} [m]	評価結果								
ケース19	11.76 (E.L. + 32.91)	9.24 (E.L. + 30.39)	○								
	<p>3. 原子炉ウェル及びDSピットの考慮</p> <p>使用済燃料プールに加えて、原子炉ウェル及びDSピットのスロッシングについて、水平2方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた場合の溢水影響評価に与える影響を検討した。</p> <p>ここで、水平2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた場合の溢水量としては、簡便な取扱いとして、EW+UD方向（ケース①：溢水量97m³）とNS+UD方向（ケース②：溢水量95m³）の溢水量を足し合せ、保守的に212m³（ケース③）とし、溢水影響評価に与える影響を確認した。</p> <p>(1) 没水影響評価</p> <p>影響確認結果として、ケース③の溢水量が原子炉建屋原子炉棟3階燃料取替床に流出した場合、燃料取替床における想定破損(原子炉捕機冷却水系の溢水量265m³)による溢水影響評価結果に含まれる。</p> <p>(2) 使用済燃料プール冷却機能・給水機能・遮蔽機能維持の確認</p> <p>使用済燃料プール及び原子炉ウェル並びにDSピットからのスロッシングによる使用済燃料プール水位低下量は0.52mとなり、表3に示した使用済燃料プール水位低下量0.53mを下回ることから、使用済燃料プール単独での評価結果に含まれる。</p>	<p>【女川】 設計方針の相違 泊では、燃料取扱棟の使用済燃料ピット、燃料取替キャナル、キヤスクピット、燃料検査ピットすべてに水張りした条件にて溢水量を算出している。一方で、スロッシング後のピット水位の算出時には、この溢水量が使用済燃料ピット単独の容量から流出することを想定している。したがって、ピット単独でスロッシング評価を実施する場合よりも保守的な評価となっている。(大飯と同様)</p>									

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料32)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: right;">別紙</p> <p>D S ビットにおける内部構造物のスロッシング影響について</p> <p>1. 内部構造物の滑りによるスロッシング影響について 内部構造物はD S ビットに固定されていないため、地震力が内部構造物の最大静止摩擦力を越えたときに滑りが発生すると考えられるが、その挙動については、図1の加速度時刻歴に示すとおり、短い周期での交番挙動となると考えられる。 一方、図2の液面変動に示すとおり、スロッシングは固有周期約4～7秒の長周期による挙動である。 これらの挙動が同時に発生した場合の影響は以下のとおりと考える。</p> <p>(1) 内部構造物の滑りがスロッシング量を増加させるためには、滑りの発生時刻、方向及び速度がすべてスロッシングと同調することが必要と考えられるが、これらがすべて同調することは考えにくいため、滑りがスロッシング量を増加させる可能性は少ないと考えられる。</p> <p>(2) 仮に一時的に、滑りの発生時刻、方向及び速度がスロッシングに同調したとしても、図3に示すとおり、直後に逆方向の滑りとなるか、又は静止するため、スロッシングを抑制する方向に働くと考えられる。</p> <p>(3) 上記のとおり、滑りによるスロッシングへの影響は十分に少ないと考えられるが、解析による溢水量に対して切り上げ処理及び10%増しすることにより保守的に溢水量を算出していることから、女川2号炉にて設定した溢水量は妥当であると考える。</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では、内部構造物はビットに固定されており、内部構造物の滑りが発生しないことから、スロッシング量への増加影響はない。</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料32)


赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>図1 基準地震動 Ss-D1による加速度時刻歴 (E-W方向の例)</p>		<p>【女川】</p> <p>設計方針の相違</p> <p>泊では、内部構造物はピットに固定されており、内部構造物の滑りが発生しないことから、スロッシング量への増加影響はない。</p>
	<p>図2 DSピットのスロッシングによる液面変動 (中心部)</p>		
	<p>図3 スロッシングによる液面変動と加速度時刻歴の比較 (40~60秒)</p>		

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料32)




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2. 内部構造物の位置と水の揺動範囲について D S ピットの内部構造物の位置及び液面変動の断面図を図 4 に示す。</p> <p>この結果から、スロッシングによる液面変動は水面から 1m 程度の範囲であるが、内部構造物は水面から 2m 程度の深い位置に設置されているため、スロッシングによる内部構造物の滑り影響は小さいものと考えられる。</p>  <p>図 4 DS ピット内部構造物と液面変動の関係 (A-A 断面の例)</p>		<p>【女川】 設計方針の相違 泊では、内部構造物はピットに固定されており、内部構造物の滑りが発生しないことから、スロッシング量への増加影響はない。</p>

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料33)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料2 (参考資料) 流動解析「FLOW-3D」の概要</p> <p>1. 概要 スロッシング解析コード (FLOW-3D) は、Flow Science 社の Cyril W. Hirt が、米国ロスアラ莫斯国立研究所で開発した流体解析ソフトウェアで、自由表面 (及び2流体界面) の大変形を伴う複雑な3次元流動現象を VOF (Volume of Fluid) 法により精度よく計算することを特徴としている。 主要な一般産業施設の解析実績としては、液体燃料や LNG タンクのスロッシング解析、インクジェット解析、铸造湯流れ凝固解析等が挙げられる。</p> <p>2. VOF (Volume of Fluid) 法について VOF 法は計算格子 (セル) に存在する流体率を関数として扱う方式で、流体で満たされた計算セルを「F=1 (Fluid)」、全く存在しないでガス (空気等) のみの計算セルを「F=0 (Void)」とし、流体が部分的に存在する計算セルをその体積占有率に応じて「0」から「1」の間の値で表現する。</p> 	<p>補足説明資料21 スロッシング評価に用いた汎用熱流体解析コードの概要</p> <p>1. 概要 Fluent は汎用熱流体解析コードで、VOF (Volume of Fluid) 法を用いて溢水を伴う大波高現象の解析を実施することが可能である。VOF 法は「原子力発電所耐震設計技術規定 JEAC4601-2008」において、スロッシング解析における精度の高い手法であり、複雑な容器形状や流体の非線形現象を考慮する場合に有効であることが記載されている。</p> <p>2. 数値解析 (1) VOF (Volume of Fluid) 法について VOF は、下式に示すように計算メッシュにおける流体の割合を示すスカラー量である。スロッシング解析では水を 100% 含むメッシュを VOF=1.0、水が存在せず 100% 空気のメッシュを VOF=0.0 としている。図1に VOF の計算格子 (セル) 例を示す。</p> $\alpha_1 = \frac{V_1}{V} \quad \dots \textcircled{1}$ <p>ここで、α_1 は VOF 値、V_1 は流体 (水) 体積、V は計算メッシュ体積を表す。</p>  <p>図1 計算格子 (セル) 例</p>	<p>補足説明資料33 スロッシング評価に用いた汎用熱流体解析コードの概要</p> <p>1. 概要 FLOW-3D は汎用熱流体解析コードで、VOF (Volume of Fluid) 法を用いて溢水を伴う大波高現象の解析を実施することが可能である。VOF 法は「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」において、スロッシング解析における精度の高い手法であり、複雑な容器形状や流体の非線形現象を考慮する場合に有効であることが記載されている。</p> <p>2. 数値解析 (1) VOF (Volume of Fluid) 法について VOF は、下式に示すように計算メッシュにおける流体の割合を示すスカラー量である。スロッシング解析では水を 100% 含むメッシュを VOF=1.0、水が存在せず 100% 空気のメッシュを VOF=0.0 としている。図1に VOF の計算格子 (セル) 例を示す。</p> $\alpha_1 = \frac{V_1}{V} \quad \dots \textcircled{1}$ <p>ここで、α_1 は VOF 値、V_1 は流体 (水) 体積、V は計算メッシュ体積を表す。</p>  <p>図1 計算格子 (セル) 例</p>	<p>【女川】 記載表現の相違 【大飯】 記載方針の相違 女川審査実績の反映 【女川】 設計方針の相違 スロッシング評価に用いた解析コードが異なるが、共に VOF 法を用いた汎用熱流体解析コードであり、同様の検証を行っている。 (泊と大飯は同じ解析コードを使用) 記載表現の相違 記載の適正化</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料33)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○計算格子（セル）間の液体移動（上図は2次元であるが、解析は3次元セル）</p> <p>1. 各セルの液体充填率 F (0から1の間の値をとる) 及び周囲のセルの状況により、上図に示すように、気体、共存、液体、境界セルに分類</p> <p>2. 各計算セルの F 値を運動方程式等で計算された流速場にしたがって移流させる</p> <p>3. 時間を進めて計算を繰り返す</p> <p>3. 解析コードの検証</p> <p>解析コードの妥当性検証のため、スロッシング試験を実施し、波高、流出量及びスロッシング挙動について試験と解析を比較した結果を別添に示す。</p> <p>検証の結果、波高、流出量及びスロッシング挙動についてほぼ一致しており、スロッシングによる溢水計算の妥当性が確認できた。</p> <p>4. その他</p> <p>「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」において、VOF法はスロッシング解析における精度の高い流動解析手法であり、複雑な容器形状や流体の非線形現象を考慮する場合に有効であることが記載されている。</p>	<p>(2) 基礎方程式 VOFに対して下記の輸送方程式を解く。</p> $\frac{\partial \alpha_i}{\partial t} + \frac{\partial \alpha_i u_i}{\partial x_i} = 0 \quad \dots \textcircled{2}$ <p>ここで、u_i は i 方向の流速 ($i = 1, 2, 3$) を表す。</p> <p>②式の流速 u_i は、③質量保存式、④運動量保存式より計算する。</p> $\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i}{\partial x_i} = 0 \quad \dots \textcircled{3}$ $\frac{\partial \rho u_i}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i u_j}{\partial x_i} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \tau_{ij} + \rho K_i \quad \dots \textcircled{4}$ <p>ここで、ρ は密度、P は圧力、τ_{ij} は粘性応力テンソル、K_i は外力を表す。</p> <p>質量保存式、運動量保存式で用いる密度 ρ は⑤式により計算する。</p> $\rho = \alpha_1 \rho_1 + (1 - \alpha_1) \rho_s \quad \dots \textcircled{5}$ <p>ここで、ρ_s は水密度、ρ_a は空気密度を表す。</p> <p>3. 解析コードの検証</p> <p>小型の矩形容器を用いた加振試験結果^{※1}による解析コードの検証を行った。この結果、溢水量は試験結果とほぼ一致しており、本解析コードは妥当と判断している。 (詳細は別紙参照)</p> <p>※1 矩形プールのスロッシング抑制法(3)水平抑制板の溢水量低減効果 M34(株)東芝 ○渡邊 和、丹羽 博志、露木 陽、薦科 正彦 (日本原子力学会「2013年春の年会」2013年3月26~28日、近畿大学 東大阪キャンパス)</p>	<p>○計算格子（セル）間の液体移動（上図は2次元であるが、解析は3次元セル）</p> <p>1. 各セルの液体充填率 VOF (0から1の間の値をとる) 及び周囲のセルの状況により、上図に示すように、空気、空気／水共存、水、構造物セルに分類</p> <p>2. 各計算セルの VOF 値を運動方程式等で計算された流速場にしたがって移流させる</p> <p>3. 時間を進めて計算を繰り返す</p> <p>3. 解析コードの検証</p> <p>小型の矩形容器を用いた加振試験結果による解析コードの検証を行った。この結果、溢水量は試験結果とほぼ一致しており、本解析コードは妥当と判断している。 (詳細は別紙参照)</p>	<p>【女川】 設計方針の相違 スロッシング評価に用いた解析コードが異なるが、共にVOF法を用いた汎用熱流体解析コードである。(泊と大飯は同じ解析コードを使用)</p> <p>【大飯】 記載表現の相違 記載方針の相違 女川審査実績の反映</p> <p>【女川】 設計方針の相違 検証に用いた加振試験結果（次頁）が異なるが、女川と同様の検証を実施している。(大飯と同様)</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等（別添1 補足説明資料33）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料34)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料4 海水ポンプエリアの溢水影響評価</p> <p>1.はじめに 海水ポンプエリアの防護対象設備は海水ポンプであり、機能喪失高さは、ポンプモータ下端とする。</p> <p>海水ポンプエリアの溢水影響評価については、地震時の溢水及び放水による溢水においては、排水ルートが機能しないと仮定して評価する。</p> <p>なお、海水ポンプエリア浸水防止蓋が設置されていることから、基準津波による海水ポンプエリアへの津波の流入はない。</p> <p>溢水影響評価として、海水ポンプエリアにある低エネルギー配管の想定破損による溢水、消火栓からの放水による溢水及び地震時のCクラス配管からの溢水を想定し、防護対象設備の機能喪失高さまで到達しないことを確認する。(図1)</p>		<p>循環水ポンプ建屋における溢水影響評価について</p> <p>1.はじめに 循環水ポンプ建屋の防護対象設備は原子炉補機冷却海水ポンプであり、機能喪失高さは、ポンプモータ下端とする。</p> <p>循環水ポンプ建屋の溢水影響評価については、溢水防護区画である原子炉補機冷却海水ポンプエリア（以下「海水ポンプエリア」という）と溢水防護区画外である循環水ポンプエリア及び原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ室（以下「海水ストレーナ室」という）に分けて溢水影響評価を実施し、排水ルートが機能しないと仮定して評価する。循環水ポンプ建屋の概要を図1に示す。</p> <p>なお、海水ポンプエリアには浸水防止設備が設置されていることから、基準津波による海水ポンプエリアへの津波の流入はない。</p> <p>溢水影響評価として、循環水ポンプ建屋にある低エネルギー配管の想定破損による溢水、消火栓からの放水による溢水及び地震時のCクラス配管からの溢水を想定し、防護対象設備の機能喪失高さまで到達しないことを確認する。(図1 (2/2))</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 ・女川も防護対象設備である海水ポンプに対する溢水影響評価を実施しているが、個別の補足説明資料は作成していない。 ・泊の海水ポンプエリアは循環水ポンプ建屋内に設置されていることから、本資料にて評価の考え方を説明している。 ・建屋内外の相違はあるが、海水ポンプに対する評価方針は先行PWRと同様であることから、以降、海水ポンプエリアにおける溢水影響評価の比較として、大飯の記載と比較する。</p> <p>【大飯】 設計方針の相違 大飯の海水ポンプエリアは屋外に設置されているのに対し、泊の海水ポンプエリアは循環水ポンプ建屋内に設置されている。 設備名称の相違 設計方針の相違 ・大飯は地震時の溢水及び放水による溢水において排水ルートが機能しないと仮定しているが、泊はあらゆる溢水においても、排水ルートが機能しないと仮定している。 ・泊の海水ポンプに対する溢水評価では、防護対象区画である海水ポンプエリアにおける没水評価を行うとともに、防護対象区画外にある循環水ポンプエリア及び海水ストレーナ室からの溢水影響についても確認している。</p>

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

第9条 溢水による損傷の防止等 (別添1 補足説明資料34)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、海水ポンプに対してハロン消火設備を設置しているが、海水ポンプが設置されている海水ポンプエリアには、他の火災源があり、消火栓からの放水により消防活動を実施することから、消火栓からの放水による溢水を想定し評価する。</p>  <p><small>枠囲みの範囲は機密に係る事項でありますので公開することはできません。</small></p>		<p>なお、海水ポンプエリアに対してハロン消火設備を設置しており、消火栓からの放水による消防活動を実施しないが、上階での消火栓からの放水が伝播することから、消火栓からの放水による溢水を想定し評価する。</p> 	<p>【大飯】 設計方針の相違 ・大飯では、海水ポンプに対して局所的なハロン消火設備を設置している。 ・泊の海水ポンプエリアは全域にハロン消火設備を設置しているが、上階での消火栓からの放水が伝播することから、消火栓からの放水による溢水を想定する。</p> <p>【大飯】 <u>記載方針の相違</u> ・海水ポンプエリアの設置場所の相違による。</p>

図1 循環水ポンプ建屋の概要(1/2)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。