- 3 放射線管理に係る補足説明
- 3.1 放射線防護及び管理
- 3.1.1 放射線防護
- 3.1.1.1 概要

地震,津波,水素爆発に伴い,1~4 号機原子炉建屋,タービン建屋,廃棄物処理建屋,廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋については管理区域境界であった建屋の壁が損壊した。5,6 号機原子炉建屋,タービン建屋,廃棄物処理建屋及び運用補助共用施設については,損壊の程度は少ないものの,管理区域出入口などが損壊状態にある。また,大規模な放射性物質の放出による放射線レベルの上昇により,従来,放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が管理区域に係る値を超えるおそれのない区域であった固体廃棄物貯蔵庫を含め,周辺監視区域全体が,外部放射線に係る線量,空気中の放射性物質濃度,又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質密度について,管理区域に係る値を超えている。これらのことから,現状,周辺監視区域全体を管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域に設定する。このため,従来の区域を限定して遮へい設備や換気空調系を用いて行ってきた放射線防護を同様に行うことは難しい状況となっている。また,これら発電所敷地に飛散した放射性物質については,作業環境の改善及びさらなる汚染拡大防止のため収集・保管を進めているところである。

免震重要棟においては、放射線業務従事者等が常時滞在することを考慮し、遮へい設備を設置する等して線量を低減し、また換気空調系を設置する等により、非管理区域又は放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として管理する。なお、飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域においても換気空調系を設置する等により、放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として管理する。

以上を踏まえて、発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減すべく以下のとおり放射線防護の措置を行う。

発電所敷地に飛散した放射性物質については, さらなる汚染の拡大を防止するべく継続して放射性物質に汚染された瓦礫等の収集・保管を行うとともに, それらの線源に対して適切な遮へい設備の設置を検討していく。

また、現状の管理対象区域について、放射線業務従事者の滞在時間等を考慮して、エリアの区画や換気空調系の設置により、放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域等とするよう措置を行う。

3.1.1.2 基本方針

放射線防護は、以下の基本方針に基づき措置する。

- ①遮へい設備,換気空調系等により発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減すること
- ②今後の復旧作業において異常時も含め放射線業務従事者が所要の対応を行えること

3.1.1.3 具体的方法

(1) 全般

a. 周辺の放射線防護

原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマについては、敷地境界で原子炉施設からの放射性物質の追加放出による線量と合算した線量が年間 1mSv を上回っている。よって、上記の線量が年間 1mSv を下回るようにするべく、遮へい設備等の措置を行う。

b. 放射線業務従事者等の放射線防護

発電所の事故対応等の業務において放射線防護設備は、放射線業務従事者が受ける線量等が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた限度を超えないようにすることはもちろん、放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低くするように、放射線業務従事者等の作業性等を考慮して、遮へい、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を講じる。

c. 異常時の放射線業務従事者の放射線防護

異常時においても放射線業務従事者が必要な操作を行うことができるように、放射線防 護上の措置を講じる。

(2) 中央制御室及び免震重要棟

1~4 号機の中央制御室については、水素爆発等の影響により汚染し、また線量が比較的高く常時滞在することが好ましくない状況であることから、現在は必要最小限のパラメータの監視を行うべく、一定の頻度で立入している状況である。代わってプラント状態の監視等の作業を免震重要棟で行う。

よって,免震重要棟では放射線業務従事者等が常時滞在していることから,被ばく低減のため,免震重要棟に遮へい等の措置を講じる。

なお,5号及び6号機の中央制御室については,既設の遮へい設計は維持されているものと考えるが,換気については,放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域とし

て設定できるよう, 既設の換気空調設備に加え,「3.1.2.3 発電所における放射線管理」に示す汚染のおそれのない管理対象区域としての措置を行う。中央制御室換気系のうち, 非常用のチャコールフィルタを用いて換気を行う場合には, 原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時において必要な総合除去効率(30%以上)を満足できるよう, 設置から1年を超えない範囲で, チャコールフィルタの仕様や使用実績を踏まえた技術的評価に基づき, 総合除去効率を試験により確認する。

(3) 遮へい設備

遮へい設備については従前より設置している原子炉遮へい壁等のうち1号,3号及び4号機について水素爆発の影響により二次遮へい壁が損壊する等,既存設備の機能の一部が喪失している。今後,建屋内線源からの線量を低減すべく,機能確認・復旧を行うが,これらの遮へい壁が設置されている箇所の雰囲気線量が高いこと等から,作業エリアの線量率及び滞在時間を考慮し,必要に応じて一時的遮へいを用いる。また,事故対応等の業務において稼働している高レベル放射性汚染水処理設備及び全域が汚染した発電所敷地内から収集・保管された瓦礫等を貯蔵する施設からの線量が比較的高い状況となっている。さらに,1号,3号及び4号機の使用済燃料の取扱設備については,水素爆発等により設備が損傷していると考えられる。

なお,2号,5号及び6号機の設備や固体廃棄物貯蔵庫等の共用設備については,従前の 遮へい設計が維持されているものと考えている。

以上を踏まえ、既存設備、高レベル放射性汚染水処理設備及び瓦礫等を貯蔵する施設からの発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減するべく、必要に応じて 既存の遮へい設備を復旧するか新たに設置する。

また,遮へい設備の有無に関わらず,管理対象区域内の管理として,放射線レベルの高い場所や放射線レベルが確認されていない場所については,放射線業務従事者に当該場所を周知し,特に放射線レベルが高い場所においては,必要に応じてロープ等により人の立入制限の措置を行う。また,作業管理として,放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減するべく,必要に応じて一時的遮へいを用い,作業環境の改善に努める。1号,3号及び4号機の二次遮へい壁の損壊箇所についても,当面の復旧が困難であるため同様の措置を行う。

なお,免震重要棟においては,放射線業務従事者等が常時滞在していることから,被ば く低減のため,遮へいを行う。

(4) 換気空調系

既設建屋内の換気空調系は現在機能していないが、建屋内への入域の頻度及びエリアが限られていることから、現状は、換気空調系であらかじめ建屋内の空気中の放射性物質濃度を低減する代わりに放射線防護具装備を活用することにより、建屋内の空気中に浮遊し

ている放射性物質の取り込みや壁面に付着している放射性物質の身体への付着を低減する。 また、地震発生以降で新たに設置する建屋内についても同様の措置を講じる。

なお,5号及び6号機については,原子炉建屋及びサービス建屋について建屋換気系が運転しており,換気が行われている状況にある。

今後、既設建屋及び地震発生以降に新たに設置する建屋においては、建屋内への入域の頻度の多さ、入域するエリアの拡大度合い及び建屋内の放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度の状況を考慮して、必要に応じて上記の管理的手段から換気空調系による屋内雰囲気管理に移行できるよう検討をすすめる。

また、今後設置する建屋についても、既設建屋と同様に入域の頻度の多さ等を考慮し、 上記の管理的手段もしくは換気空調系による屋内雰囲気管理を行う設計とする。

なお, 既存の換気空調系の復旧を行う場合は, ベント時に系統内に付着するなどした放射性物質の新たな放出を低減する措置を講じる。

免震重要棟並びに飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域においては、換気空調により、放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として設定できるよう措置を行う。

なお、各換気空調系のフィルタは、点検及び交換することができる設計とする。

(5) その他の放射線防護措置

a. 機器の配置

放射線レベルの高い区域は、原則として区画するとともにその入口には迷路又は遮へい 扉を設ける。なお、これらの措置を行うことが難しい場合は、当該区域を周知する等によ り不要に近づかないような措置を講じる。

また、操作頻度の高い制御盤等は、低放射線区域に配置する。

b. 遠隔操作

地震発生以降,発電所敷地全域で通常時に比べ高い放射線レベルが測定されているが, その中でも特に放射線レベルの高い1~3号機の原子炉建屋周辺等については,特に不必要な被ばくを防止する必要がある。よって,そのような放射線レベルが高い区域での作業に当たっては,必要に応じて放射線源の低減に努めることはもちろんのことロボットの活用,操作等の遠隔化により不必要な放射線被ばくを防止する措置を講じる。

c. 放射性物質の漏えい防止

現状、原子炉冷却材が原子炉圧力容器から漏えいしており、原子炉建屋等に滞留している状況であるが、これらの汚染水を処理するとともに原子炉注水する系統においては系外 へ漏えいしにくくなるよう措置を講じる。 今後, その他の既存設備の復旧, 若しくは新規設備の設置にあたっては放射性物質の漏 えいを防止する設計とする。

d. 汚染拡大の防止

地震発生以降,発電所敷地は外部放射線に係る線量,空気中の放射性物質濃度,又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質密度について,管理区域に係る値を超えており,そのうち免震重要棟並びに飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域といった放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域については,立ち入り者の身体及び衣服,履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には,その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度について表面汚染測定等により測定場所のバックグラウンド値を超えないようにしている。

今後とも、放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域については、上記の通りスクリーニングを行うことで、汚染拡大防止の措置を講じる。

また,発電所敷地に飛散した放射性物質については,作業環境の改善及びさらなる汚染拡大防止のため収集・保管を進めているところである。

これら発電所敷地に飛散した放射性物質については、さらなる汚染の拡大を防止するべく 継続して放射性物質に汚染された瓦礫等の収集・保管の措置を講じる。

3.1.2 放射線管理

3.1.2.1 概要

地震,津波,水素爆発に伴い,1~4 号機原子炉建屋,タービン建屋,廃棄物処理建屋, 廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋については管理区域境界であった建 屋の壁が損壊した。5,6 号機原子炉建屋,タービン建屋,廃棄物処理建屋及び運用補助共 用施設については,損壊の程度は少ないものの,管理区域出入口などが損壊状態にある。 このため,これらの管理区域境界については,区画物による区画・放射線等の危険性に応 じた立入制限等が行うことができない状況にある。

また、大規模な放射性物質の放出による放射線レベルの上昇により、従来、放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が管理区域に係る値を超えるおそれのない区域であった固体廃棄物貯蔵庫を含め、周辺監視区域全体が、外部線量に係る線量、空気中放射性物質の濃度、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度について、管理区域に係る値を超えている。このため、管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合に、その者の身体及び衣服、履物

等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度が管理区域に係る値を超えていないことの確認ができない状況にある。

これらのことから、現状、周辺監視区域全体を管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域を設定している。管理対象区域では、周辺監視区域と同一のさく等の区画物によって区画するほか周辺監視区域と同一の標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて、人の立入制限等の措置を講じている。また、管理対象区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合の表面汚染検査は、管理対象区域の境界に出入管理設備を設けて、原子力災害対策本部が定める警戒区域からのスクリーニングレベル(平成23年9月16日付・原子力非常災害対策本部長通知及び最新の通知、以下「スクリーニングレベル」という。具体的には40Bq/cm²(13,000cpm相当)である。)を超えないことを確認している。なお、管理対象区域に立ち入る者は放射線業務従事者と一時立入者とする。個人被ばく管理については、放射線業務従事者が管理対象区域で作業を行う場合には、放射線測定器を着用させ、外部被ばくによる線量当量の評価を行っている。また、内部被ばくについては、原則としてホールボディカウンタによる体外計測法などで定期的及び必要の都度、評価を行っている。

管理対象区域のうち管理区域については、現状の放射線レベルに応じて再区分するとともに、今後、立入制限等必要な措置を順次講じていく。管理対象区域のうち管理区域を除く区域については、放射線レベルを低下していくためには、長い期間を要することから、今後、管理対象区域内の除染等を検討し、実施する。詳細は、「3.1.3 敷地内に飛散した放射性物質の拡散防止及び除染」参照。

3.1.2.2 基本方針

- ① 現存被ばく状況において、放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で、今後、新たに設備を設置する場合には、遮へい設備、換気空調設備、放射線管理設備及び放射性廃棄物廃棄施設を設計し、運用する。また、事故後、設置した設備においても、放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で、必要な設備の改良を図る。
- ② 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために、周辺監視区域全体を管理対象 区域として設定して、立入りの制限を行い、外部放射線に係る線量、空気中もしくは水 中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視して、その結果を管理 対象区域内の諸管理に反映するとともに必要な情報を免震重要棟や出入管理箇所等で確認できるようにし、作業環境の整備に努める。
- ③ 放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とし、被 ばく歴を把握し、常に線量を測定評価し、線量の低減に努める。また、放射線業務従事 者を除く者であって、放射線業務従事者の随行により管理対象区域に立ち入る者等を一 時立入者とする。

さらに、各個人については、定期的に健康診断を行って常に身体的状態を把握する。

- ④ 周辺監視区域を設定して、この区域内に人の居住を禁止し、境界に柵または標識を設ける等の方法によって人の立入を制限する。
- ⑤ 原子炉施設の保全のために、管理区域を除く場所であって特に管理を必要とする区域を 保全区域に設定して、立入りの制限等を行う。

3.1.2.3 発電所における放射線管理

(1)管理対象区域,管理区域,保全区域及び周辺監視区域

a. 管理対象区域

周辺監視区域全体が外部線量に係る線量,空気中放射性物質の濃度,又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度について,管理区域に係る値を超えるか, 又は,そのおそれがあるため,管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域を設定する。管理対象区域は,管理区域と管理区域を除く区域に分けられる。

管理対象区域のうち管理区域を除く区域については、外部線量に係る線量、空気中放射性物質の濃度、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度について、管理区域に係る値を下回るよう、必要の都度、遮へいにより線量当量率を下げ、又は除染により線量当量率及び表面汚染密度を下げていく。

b. 管理区域

外部線量に係る線量,空気中放射性物質の濃度,又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度について,管理区域に係る値を超えるか,又は,そのおそれのある区域である。

管理区域境界の大物搬出入口などが開放状態にあることや管理区域境界においても放射線レベルが高いことから、管理区域に求められる管理区域内の管理、物品の出入管理ができていないが、今後、順次、修復し、管理区域に求められる要件を満足するようにする。また、管理対象区域のうち管理区域を除く場所において、除染等を行っても管理区域に係る値を下回るようにすることが困難な場合には、管理区域に求められる措置を適切に講じた上で管理区域を設定する。

c. 保全区域

「実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則」(第1条)に基づき,原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする区域であって,管理区域を除く区域を保全区域とする。

d. 周辺監視区域

外部放射線に係る線量,空気中もしくは水中の放射性物質濃度が,「実用発電用原子炉の 設置,運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」(第3条及び第9条) に定められた値を超えるおそれのある区域が周辺監視区域であるが,放出により沈着した 放射性物質が広域に広がってしまっており,周辺監視区域を線量限度に基づき設定するこ とが困難であるため,管理上の便宜も考慮して図3.1-1に示すように周辺監視区域を 設定する。

(2)管理対象区域内の管理

管理対象区域については、次の措置を講じる。

① 管理対象区域は当面の間,周辺監視区域と同一にすることにより,さく等の区画物によって区画するほか周辺監視区域と同一の標識等を設けることによって明らかに他の場所と区別し,かつ,放射線等の危険性の程度に応じて,人の立入制限等を行う。

管理対象区域内の線量測定結果を放射線業務従事者の見やすい場所に掲示する等の 方法によって、管理対象区域に立ち入る放射線業務従事者に放射線レベルの高い場 所や放射線レベルが確認されていない場所を周知する。特に放射線レベルが高い場 所においては、必要に応じてロープ等により人の立入制限を行う。

- ② 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。ただし、飲食及び喫煙を可能とするために、放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が、法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域を設ける。なお、設定後は、定期的な測定を行い、この区域内において、法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床又は壁等に発見した場合等、汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置等を行うことにより、放射性物質の経口摂取を防止する。
- ③ 管理対象区域全体にわたって放射線のレベルに応じた保護衣類や放射線防護具類を 着用させる。今後、必要の都度管理対象区域内を除染し、表面汚染密度を下げてい く。なお、管理対象区域内において全面マスク着用省略可能エリアは以下の条件に 合致する場合に設定する。
 - ・ 全面マスク着用省略可能エリアの空気中放射性物質濃度を測定し、マスク着用 基準を下回っていること。ただし、作業による放射性物質の舞い上がりを考慮 し、全面マスク着用省略可能エリアで作業する場合は、念のため使い捨て防塵 マスク(除染電離則を参考にして、地表面の土砂の放射能濃度の基準を下回る 場合は、サージカルマスクも使用可)を着用すること。
 - ・ 新規に建屋やタンク等を建設する作業エリアは、基礎工事で、表土をすきとり、 砕石又はコンクリートを敷設した後に全面マスク着用省略可能エリアを設定 すること。
 - ・ 原子炉格納容器ガス管理設備による未臨界監視を行い,不測の事態が生じた場合には、全面マスク着用を指示するため、一斉放送が聞こえる場所か PHS によ

る連絡が可能な場所であること。

- ④ 管理対象区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度についてスクリーニングレベルを超えないようにする。管理対象区域内において汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域に人が立ち入り、又は物品を持ち込もうとする場合は、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度について表面汚染測定等により測定場所のバックグラウンド値を超えないようにする。
- ⑤ 管理対象区域内においては、除染や遮へい、換気を実施することにより外部線量に係る線量、空気中放射性物質の濃度、及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質密度について、管理区域に係る値を超えるおそれのない場合は、人の出入管理及び物品の出入管理に必要な措置を講じた上で、管理対象区域として扱わないこととする。

また、管理対象区域内は、場所により外部放射線に係る線量当量率、放射線業務従事者等の立入頻度等に差異があるので、これらのことを考慮して適切な管理を行う。

管理対象区域のうち管理区域については、地震、津波、水素爆発に伴い、1~4 号機原子 炉建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋、廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保 管建屋については管理区域境界であった建屋の壁が損壊した。5,6 号機原子炉建屋、ター ビン建屋、廃棄物処理建屋及び運用補助共用施設については、損壊の程度は少ないものの、 管理区域出入口などが損壊状態にある。このため、他の場所との区別・放射線等の危険性 の程度に応じた人の立入制限等の措置は、管理対象区域で講ずる措置と同一とする。

a. 線量等の測定

放射線業務従事者等の線量の管理が、容易かつ確実に行えるようにするため放射線測定器により、管理対象区域における放射線レベル等の状況を把握する。

- (a) 外部放射線に係る線量当量の測定
 - ①エリア放射線モニタによる測定

管理対象区域内で運転操作、監視、点検等のために人が駐在する場所に、エリア放射線モニタを設置し、放射線環境の状況の把握と放射線防護への情報提供の観点から放射線レベルの連続監視を行う必要があるが、既設建屋内のエリア放射線モニタは、津波による水没や爆発による故障、建屋内の線量が高いためエリア放射線モニタの健

全性を確認していない。

放射線環境の状況の把握と放射線防護への情報提供の観点から、放射線業務従事者の立入頻度を考慮し、放射線レベルの連続監視を行う必要性を踏まえ、エリア放射線 モニタによる管理に移行できるよう検討を行う。

②サーベイメータによる測定

管理対象区域内において放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所及び臨時の 出入管理箇所の一時保管エリア(ただし、一時保管エリアが解除されるまでの間)に ついては、定期的あるいは必要の都度サーベイメータによる外部放射線に係る線量率 の測定を行う。

測定した結果は、測定点、測定日時、測定結果を記入したサーベイマップを作成し、 放射線業務従事者の、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理対象区域内に 立ち入る放射線業務従事者に放射線レベルの高い場所や放射線レベルが確認されて いない場所を周知する。

(b) 空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性物質の密度の測定

管理対象区域内において、放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所については、 定期的あるいは必要の都度空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の 密度を測定する。

① 排気モニタによる測定

排気モニタにより建屋内の空気中の放射性物質の濃度を監視する。放射能レベルが あらかじめ設定された値を超えた場合は、免震重要棟又は中央制御室(5,6号機) において警報を出し、適切な処置がなされるよう運転員の注意を喚起する。

② サンプリングによる測定

管理対象区域内において放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所及び臨時の 出入管理箇所の一時保管エリア(ただし,一時保管エリアが解除されるまでの間)に ついて,サンプリングにより空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質 の密度の測定を定期的及び必要の都度行う。

(c)系統内の放射能測定

施設が正常に運転されていることを確認するため、系統内の気体及び液体の放射性物質の濃度を測定する。

① プロセス放射線モニタによる測定

プロセス放射線モニタは、空気中又は水中の放射性物質の濃度を監視し、放射能レベルが、あらかじめ設定された値を超えた場合は、免震重要棟又は中央制御室(5,6 号機)において警報を出し、適切な処置がなされるよう運転員の注意を喚起する。なお、警報は異常の早期発見が可能な値を定める。

② サンプリングによる測定

主な系統については、定期的及び必要の都度サンプリングにより放射性物質の濃度 を測定する。

b. 人の出入管理

(a) 管理対象区域(管理区域を含む)への立入制限

管理対象区域(管理区域を含む)への立入りは、あらかじめ指定された者で、かつ必要な場合に限るものとする。なお、管理対象区域(管理区域を含む)への立入制限は、出入管理箇所において行う。

(b) 出入管理の原則

管理対象区域(管理区域を含む)の出入管理の原則は次のとおりとする。

- ① 管理対象区域(管理区域を含む)の出入りは、出入管理箇所を経由して行う。
- ② 管理対象区域(管理区域を含む)に立ち入る者には、出入管理箇所で所定の保護 衣類を配備して着用させる。また、出入管理箇所または免震重要棟において所定 の放射線測定器を配備して着用させる。
- ③ 管理対象区域及び管理対象区域のうち管理区域から退出した者には、サーベイメータ等によって表面汚染検査を行わせる。

管理対象区域内のうち、汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域に立ち入る者には、その出入口においてサーベイメータ等によって表面汚染検査(予め管理区域に係る値を超えないことを確認した場合は除く)を行わせる。

- ④ 出入管理箇所では、管理対象区域(管理区域を含む)の人の出入りを監視する。
- (c) 管理対象区域(管理区域を含む)内での遵守事項
 - ① 指定された場所以外では、飲食及び喫煙を禁止する。
 - ② 異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は、直ちに必要箇所へ連絡させ、その指示に従わせる。

c. 物品の出入管理

管理対象区域への物品の持込み及び持出しは、出入管理箇所を経由して行う。なお、管理対象区域のうち管理区域内への物品の出入管理は、管理対象区域における物品の出入管理で実施している管理と同一である。

管理対象区域から物品を持ち出す場合には,スクリーニングレベルを超えないことを確認する。

なお、当社が貸与する下着類のうち再使用可能なものについては、これまで福島第一原

子力発電所の管理区域に設置する洗濯設備で洗浄し再使用する運用としていたが、震災により当該設備が使用できない状況にあるため、当社福島第二原子力発電所の管理区域に設置する同等の洗濯設備で洗浄して福島第一原子力発電所で再使用することとし、この場合における管理対象区域からの当該下着類の持出しにあたってもスクリーニングレベルを超えないことを確認する。当該運用にあたっては、福島第二原子力発電所で発生する使用済保護衣類の処理に支障を来さない範囲で行うとともに、洗濯廃液系の取り扱いにおいては福島第二原子力発電所の保安規定を遵守する。

d. 管理対象区域内の区分

管理対象区域は,管理区域と管理区域を除く区域に区分する。

管理対象区域のうち管理区域は、放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域と、表面の放射性物質の密度又は空気中の放射性物質濃度が、法令に定める管理区域に係る値を超えるか又は超えるおそれのある区域とに区分する。なお、放射線レベルが高く、区域区分に係る条件を満足できない場合は、管理対象区域のうち管理区域を除く区域の区域区分と同一とする。

管理対象区域のうち管理区域を除く区域については汚染された物の表面の放射性物質の密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるまたは超えるおそれのある区域と汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域とに区分する。

e. 作業管理

管理対象区域での作業は、放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減する ことを旨として原則として次のように行う。

- ① 事前に作業環境に応じて放射線防護具類の着用,作業人数,時間制限等必要な条件を 定め,放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立てる。また, 上記の作業計画において必要な条件を定めるために,事前に作業訓練やロボットの活 用を行うことも考慮する。
- ② 作業前及び作業中には、必要に応じ、外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定し、高線量作業を識別した上で作業を行うとともに、事故後初めて立ち入る場合等必要な場合には、一時的遮へいの使用、除染等を行い、作業環境の改善に努める。
- ③ 請負業者の作業管理については、労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則に基づき各請負業者に実施義務があるが、東京電力の放射線業務従事者に準じて行う。具体的には、請負業者が作成する作業計画の内容を確認し、適切なものとなるよう指導する、作業計画の周知を図るよう指導する、作業現場を巡視するなどの指導または援助

を行う。

(3)保全区域内の管理

保全区域は、「実用発電用原子炉設置、運転等に関する規則」(第8条)の規定に基づき、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて 人の立入制限等の措置を講じる。

(4)周辺監視区域内の管理

「実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則」(第8条)の規定に基づき,周辺監視 区域は人の居住を禁止し,境界にさく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に 業務上立ち入る者を除く者の立入りを制限する。

周辺監視区域内は、全域を管理対象区域とし、その管理については、「3.1.2.3(2)管理対象区域内の管理」で述べる。

(5)個人被ばく管理

管理対象区域(管理区域を含む)に立ち入る者の個人被ばく管理は、線量を常に測定評価するとともに定期的及び必要に応じて健康診断を実施し、身体的状態を把握することによって行う。

なお,請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については,法令に定められるものについて,東京電力の放射線業務従事者に準じて扱う。

a. 管理対象区域(管理区域を含む)立入前の措置

放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とする。 また、放射線業務従事者に対しては、あらかじめ次のような措置を講じる。

- ① 放射線防護に関する教育,訓練を行う。
- ② 被ばく歴及び健康診断結果を調査する。

b. 放射線業務従事者の線量限度

放射線業務従事者の線量は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」(第6条及び第8条)、及び最新の告示に定める線量限度を超えないようにする。

放射線業務従事者の5年間の線量のうち平成23年3月11日の東日本大震災以降から平成23年3月31日までの線量については、「福島第一原子力発電所で従事する労働者の被ばく線量管理等の徹底について 基発0428第3号・平成23年4月28日」に基づき平成23年度を含む定められた5年間の線量として線量限度を超えないようにする。

平成23年3月11日の東日本大震災以降から平成23年3月31日までの線量に係る「1年間の線量が20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該1年間を含む定められた

5年間の線量」は平成23年度を含む定められた5年間の線量とし、「放射線業務従事者が業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び定められた5年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴」については、平成23年3月11日以降の経歴として記録する。

c. 線量の管理

放射線業務従事者の線量が,線量限度を超えないよう被ばく管理上必要な措置を講じる。 (a)外部被ばくによる線量の評価

外部被ばくによる線量の測定は、原則として次のように行う。

- ① 管理対象区域(管理区域を含む)に立ち入る場合には、警報付ポケット線量計等を 着用させ、外部被ばくによる線量をその日ごとに測定する。
- ② 特殊な作業に従事する者に対しては、その作業に応じて被ばくする線源や作業姿勢を考慮し適切な放射線測定器、例えば中性子線源取扱作業やβ線被ばく作業などに関しては中性子線用固体飛跡検出器やβ線測定用線量計等を、体幹部以外にも局所的に被ばくする箇所がある場合は当該末端部に着用させ、その都度線量の測定を行う。

(b) 内部被ばくによる線量の評価

内部被ばくによる線量の測定は、原則として次のように行う。

- ① 放射線業務従事者の内部被ばくによる線量の評価は、ホールボディカウンタによる 体外計測法又は作業環境の空気中の放射性物質の濃度を測定することにより行う。
- ② ホールボディカウンタによる測定は、発電所退所時(放射線業務従事者として勤務を解除する時)並びに定期的及び必要に応じて行う。
- ③ 放射性物質の体内摂取が考えられる場合には、必要に応じてバイオアッセイを行う。
- (c) 放射線業務従事者の線量の評価結果は、本人に通知する。
- (d)個人の線量の測定結果は、定期的に評価、記録するとともに以後の放射線管理及び健 康管理に反映させる。

なお、視察等管理対象区域(管理区域を含む)に一時的に立ち入る者については、その 都度警報付ポケット線量計等を着用させ、外部被ばくによる線量の測定を行うほか、必要 に応じて内部被ばくによる線量の評価を行う。

d. 健康管理

- ① 「労働安全衛生規則」(第 44 条及び第 45 条)による健康診断のほか「電離放射線障害防止規則」(第 56 条),「東京電力福島第一原子力発電所における被ばく管理の徹底について 基安発 1030 号第 1 号・平成 24 年 10 月 30 日」及び最新の通知に基づき放射線業務従事者について健康診断を実施し、常にその健康状態を把握する。
- ② 健康診断結果及び線量の評価結果による医師の勧告等を考慮し、必要ある場合は、保健指導及び就業上の措置を講じる。
- ③ 発電所内において放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は必要な応急措置をとる。




図3. 1-1 周辺監視区域図

3.1.2.4 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視

気体廃棄物の環境中への放出にあたっては各建屋で放出監視を行い、液体廃棄物の環境中への放出にあたっては放出毎に測定を行うことにより、厳重に管理するが、更に異常がないことを確認するため、周辺監視区域境界付近及び周辺地域において空間放射線量率及び環境試料の放射能の監視を行う。

(1)空間放射線量等の監視

空間放射線量は、周辺監視区域境界付近及び周辺地域に設けるモニタリングポイントに 蛍光ガラス線量計を配置し、これを定期的に回収して線量を読み取ることにより測定する。 空間放射線量率は、周辺監視区域境界付近にほぼ等間隔に8箇所設置されているモニタ リングポストにより測定し、連続監視を行う。

モニタリングポストは、事故時に放出された放射性物質の影響により設置場所の線量率が上昇しているため、モニタリングポストの設置場所周辺からの空間線量率の影響を低減するために必要な範囲について森林の伐採、表土の除去を行う。線量率が高い一部の設置場所については、放射性物質の異常な放出の検知を目的として検出器周りに遮へい壁を設置するが、設置場所周辺の空間線量率の変動を監視するためにサーベイメータ等により測定を行う。

(2)環境試料の放射能監視

周辺環境の陸域及び海域における放射性物質濃度を比較的長寿命核種に重点を置き測定する。

陸域、海域について、それぞれ以下のモニタリングを実施し、事故時に放出された放射 性物質の環境への影響及び追加の異常な放出が無いことを監視する。

①陸域

測定対象:空間線量率,放射性物質濃度

測定点 : 原子炉建屋周辺, 敷地周辺

②海域

測定対象:海水,海底土

測定点 : 発電所前面海域,沿岸海域

なお、事故後に関係機関と連携して実施しているモニタリングについては、国の「総合 モニタリング計画」に基づき引き続き実施する。

(3) 異常時における測定

放射性物質を取り扱う各施設において,放射線量率の上昇や放射性物質の漏えいが生じた場合は,確認,測定の頻度を増やして放射線監視を強化する等,適切な措置を講じる。

今後各施設において想定される異常事象に備え、異常な放出が想定された場合、陸側では、

モニタリングポストによる監視に加え、 γ 線サーベイメータ、ダストサンプラ等を搭載したモニタリングカーにより気象データに基づき風下側において敷地周辺の空間放射線量率、空気中放射性物質濃度の測定を行い、環境への影響の範囲、程度などの推定を敏速かつ確実に行う。海側では、海水の測定頻度を増やす等して、環境への影響の範囲、程度などの推定を敏速かつ確実に行う。

3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等

(1) 主要設備

a. 出入管理関係設備

出入管理, 汚染管理のため, 以下の設備を設ける。

(a) 出入管理設備

管理対象区域(管理区域を含む)への立入りは、出入管理箇所を通る設計とする。 出入管理箇所では人員、物品等の出入管理を行い、保護衣類及び放射線測定器の配備 を行う出入管理設備を設ける。

(b) 汚染管理設備

人の出入りに伴う汚染の管理は、更衣所、退出モニタ等を設置し、汚染サーベイメータ、汚染除去用器材を備えた箇所において、管理対象区域から退出する前に表面汚染検査を行う。

b. 試料分析関係設備

各系統の試料等の化学分析及び放射能測定を行うために、津波・地震等による被害が比較的軽微であった5,6号機及び環境管理棟の設備を使用する。なお、化学分析設備の分析スペース及び放射能測定設備が足りず試料の適時処理ができない、放射能測定設備のバックグラウンドが高く低放射能濃度試料の測定ができない状況のため、化学分析棟を設置するとともに発電所構外でも試料分析を実施している。

(a) 化学分析設備

放射線レベルの低減、空調設備の復旧及び分析設備の健全性確認を行い、既存の化学 分析設備を使用する。なお、放射線レベルが震災前の値に戻っていないこと、分析スペースも足りないことから、新たな化学分析設備も設置する。

(b) 放射能測定設備

放射能測定設備のうち、 γ 核種・全 α 核種・全 β 核種・トリチウム・ストロンチウム の測定設備を使用する。なお、放射線レベルのバックグラウンドが震災前の値に戻って いないこと、放射能測定設備が足りず試料の適時処理ができないことから、新たな放射 能測定設備も設置する。

c. 個人管理用測定設備及び測定機器

個人の線量管理のため、外部放射線に係る線量当量を測定する蛍光ガラス線量計、警報 付ポケット線量計等を発電所内に、内部被ばくによる線量を評価するためホールボディカ ウンタ等を発電所構外に備える。

なお,放射性物質の体内摂取が考えられる場合に実施するバイオアッセイについては, 必要に応じて発電所構外にて実施する。

d. 放射線計測器の校正設備

放射線監視設備及び機器を定期的に校正し計測器の信頼度を維持するために、校正設備を設けている。本校正設備が健全であることを確認したため、今後も放射線監視設備及び機器は校正設備を用いて校正する。また、一部の放射線監視設備及び機器については、他施設に持ち込み放射線源による校正を行う。

e. 放射線監視

放射線監視設備は、エリア放射線モニタリング設備及び放射線サーベイ機器等からなり、 次の機能を持つ。

エリア放射線モニタリング設備は,放射線レベルが設定値を超えたときは,警報を発する。

(a) エリア放射線モニタリング設備

既設建屋内のエリア放射線モニタが機能していない箇所については、建屋内への入域の頻度・エリアが限られていることから、入域の際に放射線業務従事者自らが周辺の放射線レベルを計測するという管理的手段により、異常の検知に努めている。

今後は、建屋内について入域の頻度の多さ、エリアの拡大を考慮して、必要に応じて 上記の管理的手段から従来のエリア放射線モニタによる管理に移行できるよう検討を すすめていく。屋外については、敷地全域が汚染していることから、除染を行う等して 放射線リスクの低減に努める。

(b) プロセス放射線モニタリング設備

放出監視のための放射線モニタについて、5、6号機の建屋換気排気に係るものを除いて現在機能していない状況である。放射性廃棄物の放出や建屋換気排気に係るモニタについては、機能を復旧させる必要があるが、当面、以下の設備により気体廃棄物の放出監視を行い、免震重要棟に表示する。

- ・1,2,3号機原子炉格納容器ガス管理設備
- ・1 号機原子炉建屋カバー排気設備(原子炉建屋カバー設置時のみ)
- 2 号機原子炉建屋排気設備

5,6号機主排気筒・非常用ガス処理系のモニタについては,5,6号機中央制御室で表示している。

(c) 環境モニタリング設備

以下の環境モニタリング設備により発電所敷地周辺の放射線監視を行う。

① 固定モニタリング設備

敷地境界付近に設置されているモニタリングポスト8基により,連続的に空間放射線量率を測定し,免震重要棟で指示及び記録を行い,放射線レベル基準設定値を超えたときは警報を出す。また,空間放射線量測定のため適切な間隔でモニタリングポイントを設定し,蛍光ガラス線量計を配置する。

② 環境試料測定設備

周辺監視区域境界付近で、モニタリングポストが設置されている2箇所についてダスト放射線モニタ2基により、空気中の粒子状放射性物質を捕集・測定する。敷地内で、ダストサンプラにより、空気中の粒子状放射性物質を捕集する。

③ モニタリングカー

 γ 線サーベイメータ、ダストサンプラ等を搭載した無線通話装置付のモニタリングカーにより、発電所敷地周辺の空間放射線量率、空気中の放射性物質濃度を敏速に測定する。

④ 気象観測設備

発電所周辺の一般公衆の線量評価に資するため、敷地内で、各種気象観測設備により、風向、風速、日射量、放射収支量などを連続的に測定する。

(d) 放射線サーベイ機器

発電所内外の必要箇所、特に放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る箇所については、 外部放射線に係る線量当量率、空気中及び水中の放射性物質濃度並びに表面汚染密度 のうち、必要なものを定期的及び必要の都度測定する。

測定は、外部放射線に係る線量当量率については、携帯用の各種サーベイメータにより、空気中及び水中の放射性物質濃度については、サンプリングによる放射能測定により、また、表面汚染密度については、サーベイメータ又はスミヤ法による放射能測定によって行う。

放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は、以下のとおりである。

- · GM管サーベイメータ
- ・電離箱サーベイメータ
- ・シンチレーションサーベイメータ
- ・中性子線用サーベイメータ
- ダストサンプラ
- ・ダストモニタ

(2) 主要仕様

放射線管理設備の主要仕様を以下に示す。

出入管理関係設備

1式

- ・更衣所
- 退出モニタ

試料分析関係設備

1式

·Ge 半導体γ線スペクトロメータ

個人管理用測定設備及び測定機器

1式

- ・ホールボディカウンタ
- ・警報付ポケット線量計
- ・蛍光ガラス線量計

放射線監視設備

1式

- モニタリングポスト
- ・ダスト放射線モニタ (敷地境界付近)
- ・モニタリングカー
- · 気象観測設備

(3)点検·校正

出入管理関係設備, 試料分析関係設備, 放射線監視設備等は, 定期的に点検・校正を行う ことによりその機能の健全性を確認する。

3.1.3 敷地内に飛散した放射性物質の拡散防止及び除染

3.1.3.1 現状及び中期的見通し

事故により環境中に放出され敷地内に沈積した放射性物質の影響により,敷地内では 空間放射線量率が上昇している。

敷地内に沈積した放射性物質については、現状、建屋表面や地表面への飛散防止剤の 散布や建屋周辺及び建屋上部の瓦礫の撤去により、飛散(再浮遊)を抑制している。敷 地内の空気中の放射性物質濃度の測定結果も低下傾向にあり、特に敷地境界付近では事 故後ピーク時の約千分の1程度まで低下し、告示の濃度限度に対しても約百分の1程度 となっていることから、飛散が抑制されていることが確認できる。

一方,人が常時滞在する免震重要棟内の空間放射線量率は高い状態であったが,除染, 遮へいを行うことによって低減し,一部の非管理区域化(2.6 μ Sv/時以下)を実現した。

また、敷地境界に設置し、連続的に空間放射線量率を測定しているモニタリングポストについては、事故時に放出された放射性物質の影響により設置場所の線量率が上昇しているため、十分な監視ができていない状況であったが、異常な放射性物質の放出の早期検知を目的として、当面の対策として可能な範囲で森林伐採、表土除去や遮へい壁設置による環境改善を実施している。

敷地内の作業環境改善,敷地外への飛散抑制,敷地境界付近での放射線監視の環境改善のために,敷地内の放射性物質の除去(除染)を進め,将来的には,発電所全体からの影響による敷地境界線量が1mSv/年未満となることを目指す。

3.1.3.2 基本的対応方針及び中期的計画

一般公衆や放射線業務従事者の被ばく線量が告示に定める線量限度を超えないことは もちろん,合理的に達成できる限り低くすることを目標とする。このため,作業員等が 滞在する居室や作業場所を始めとして敷地内の除染を進める。

敷地内の建屋や土壌の放射性物質濃度や空間放射線量率の分布から、敷地内や敷地境界における評価地点の線量率への影響度合いにより、下記の基本的考え方に基づき除染実施箇所の優先順位の設定を行い、順次除染を実施していく。また、線量率低減の効果を確認し、除染方法の改善、計画の見直しを図っていく。

除染終了までの間については、瓦礫等の撤去を引き続き実施するとともに、敷地内の 空気中の放射性物質濃度を確認し、必要に応じ放射性物質の除去等の飛散防止対策を行 う。

敷地内除染の基本的考え方

(1) 目的

一般公衆,放射線業務従事者の被ばく線量の低減、今後の事故対応を円滑に進

めるための作業性の向上

(2) 分類

- ・執務エリア:非管理区域化を目指すエリア(免震重要棟) 線量低減を目指すエリア(企業棟)
- ・作業エリア:多数の作業員が復旧作業に従事するエリア
- ・アクセスエリア:作業エリアへアクセスする敷地内主要道路
- ・その他エリア:森林等、1~4号機周辺を除く上記以外のエリア

(3) 優先順位

- ・基本的に、多くの作業員が立ち入る場所の線量低減を図る観点から、対象箇所 を選定。
- ・執務エリアのうち,免震重要棟については,非管理区域化の早期実現のため, 最優先で実施。企業棟については,各企業のニーズに応じて実施。

(4) 目標レベル

- ・執務エリア 2.6 μ Sv/時以下
- ・執務エリア以外 段階的に引き下げていく

除染方法については現時点で以下の方法が考えられるが、今後、国内外の知見や技術 開発の動向に注視し、効果的な方法を検討する。除染方法の選定にあたっては必要によ り実験等による確認も行う。

現時点で考えられる除染方法

①建屋表面の除染

外壁に付着している放射性物質の高圧水やサンドブラスト等による除去(放射 線業務従事者の線量低減)

②土壌の除染

放射性物質が沈着している表土の剥ぎ取り,天地返し(放射線業務従事者,一般公衆の線量低減)

③森林の除染

放射性物質が付着している樹木の伐採や落葉の回収(放射線業務従事者,一般 公衆の線量低減)

④その他の除染

建屋以外の工作物や道路の舗装面等に付着,沈積している放射性物質については,再飛散の防止に配慮した方法で洗浄や集塵等を行う。(放射線業務従事者の線量低減)

⑤放射性物質により汚染された物の処理・保管管理

除染により発生した放射性物質により汚染された物について、放射性物質濃度、

性状に応じて処理し,保管管理を行う。

下記の基本工程に基づき,順次除染を進める。中期的には,プラントの安定化,安全確保の実現のための作業を進めるために,免震重要棟や敷地内の作業環境の改善を進める。

基本工程

- (1) 現状の汚染状況, 環境への影響度合いの調査
 - ・敷地内及び人が常時滞在する場所を調査
- (2) 実施計画の作成
 - ・基本的考え方に基づく優先順位により、エリア毎の実施計画を作成
- (3) 除染実施, 低減効果の確認, 除染方法の改善, 計画の見直し・実施
 - ・モニタリングポスト周辺の除染を実施
 - ・執務エリア (免震重要棟等) の除染を実施
 - ・作業エリアの除染を実施
 - ・アクセスエリアの除染を実施
 - ・その他エリア (1~4号機周辺を除く) の除染を実施

3.1.4 港湾内の海水、海底土及び地下水の放射性物質の低減

3.1.4.1 現状

2,3号機取水口からの高濃度の放射性物質を含んだ水の漏えいにより、港湾内の1~4号機取水路前面の海水中の放射性物質濃度は、Cs-137で50,000 Bq/L程度に上昇した。このため、取水口をシルトフェンスにより仕切り拡散防止を図ると共に、1~4号機取水路前面の海水中のCsを循環型浄化装置や繊維状吸着材浄化装置により除去している。現在は、100 Bq/L程度までに低下してきている。

また,海底には放射性物質濃度の高い海底土が堆積しており,物揚場前では Cs-137 で 44,000 Bq/kg 程度(2012年7月時点)となっている。海底土の巻き上がり等に伴う拡散の影響を低減する対策として,1~4 号機及び5,6 号機取水路前面の海底土の被覆を実施している。

1,2号機タービン建屋東側の護岸付近の地下水において,放射性物質が告示濃度限度(海水中の放射性物質濃度が線量限度等を定める告示に定める周辺監視区域外の濃度限度) を上回る高い濃度で検出されており、港湾内海水中の放射性物質濃度が減少していない。

3.1.4.2 基本的対応方針

港湾内の海水及び海底土については、海底土に含まれる放射性物質の拡散を防止し、港湾内の海水中の放射性物質濃度が告示に定める周辺監視区域外の濃度限度(告示濃度)を下回ることを目標とする。

地下水については、地下水を経由しての海洋汚染の拡大を抑制する措置を早急に講じるとともに、地下水のモニタリング等により汚染経路の調査を実施する。また、高濃度の汚染水が滞留している2号機及び3号機の海水配管トレンチ等については、トレンチ内の汚染水の処理、移送、止水を検討、実施していく。さらに、地下水及び港湾内の海水についてモニタリングを強化する。

3.1.4.3 低減対策の基本的考え方

(1)今後の検討

1~4 号機前のシルトフェンスで仕切られたエリア(取水路開渠内)では海水中の放射性物質濃度が、告示濃度を上回る値となっている。また、各号機取水口前に設置したシルトフェンスの内側と外側に濃度差が見られ、内側の濃度が高い傾向にある。汚染拡大防止という観点では、取水路開渠外や港湾外の濃度は低いレベルで推移し外洋への影響は小さくなっているものと考えられるが、告示濃度を上回るエリアが残っているため、港湾内の海水中の放射性物質のモニタリングを継続し、港湾外への影響がないことを確認する。地下水及び海水のモニタリング結果について総合的な評価を行うとともに、社外専門家による、変動要因の解明や低減対策の効果等の評価、検討を行う。

(2) 低減対策

港湾外への放射性物質の拡散防止を図るために、シルトフェンスによる取水路開渠内からの汚染拡大の抑制を維持するとともに、地下水による海洋汚染拡大を防止するために護岸付近の地盤改良、トレンチ内汚染水処理・排水及び閉塞、及び海側遮水壁を1~4号機の既設護岸の前面に設置する(詳細は、「II 特定原子力施設の設計、設備 2.6滞留水を貯留している(滞留している場合を含む)建屋」を参照)。さらに、大型船の航行に必要な水深の確保のために行う港湾内の浚渫により発生する土砂を港湾内に集積し固化土による被覆を行う。また、港湾内の海水中の放射性物質濃度低減を図るために、1~4号機取水路前面において繊維状吸着材浄化装置によるCsの除去を継続する。今後、社外研究機関等の協力を得て、海水中に安定元素が大量に存在するため現状では除去が困難なSrについて除去技術の調査を進め、現場適用可能な方法による除去計画について検討する。

地下水及び港湾内の海水におけるモニタリングは、地下水の水位等のデータの分析結果から、汚染された地下水が海水に漏えいしているものと推定したことから、図1に示す箇所について放射性物質のモニタリングを表1の項目及び頻度にて実施する。なお、今後、必要に応じて測定点及び頻度等を見直すものとする。

表1 地下水及び港湾内のモニタリング計画(分析項目、頻度)

ーリマ	サンプリング箇所		分析項目および頻度			
エリア			y 線	Н-3	全β	Sr-90
1~4号機取水口付近	1	1,2 号機取水口間(表層)	1 回/週	1 回/週	1 回/週	1 回/月
	2	1,2号機取水口間(下層)				
	3	1号機シルトフェンス内側	毎日	1 回/週	1 回/週	1回/月
	4	2号機シルトフェンス内側				
	(5)	1~4 号機取水口内北側※1	毎日	1回/週	1回/週	1回/月
	6	1号機シルトフェンス外側	毎日	_	_	_
	7	2 号機シルトフェンス外側				
	8	2,3号機取水口間(表層)	1 回/週	1 回/週	1 回/週	1 回/月
	9	3,4号機取水口間(表層)				
	10	3号機シルトフェンス内側	毎日	1 回/週	1 回/週	1 回/月
	11)	4号機シルトフェンス内側				
	12	3号機シルトフェンス外側	毎日	_	_	_
	13	4号機シルトフェンス外側				
	14)	1~4 号機取水口内南側		- 00	- 00	
港湾内	15	物揚場	毎日	1回/週	1 回/週	1回/月
	<u>16</u>	6号機取水口前	1 回/週	1 回/週	1回/週	_
	<u>17</u>	港湾内北側※2				
	18	港湾内東側※2				
	19	港湾内南側**2 港湾内西側**2				
	20	港湾口※2	1 回/週	1 回/週	1回/週	1回/月
	22	5,6 号機放水口北側**4	毎日	1回/週	1回/週	1回/月
南北放水口付近	23	南放水口付近※4	毎日	1回/週	——1回/ <u>過</u> 毎日	1回/月
	24	港湾口東側※2	₩Н	1回/週	74 日	1四/万
	25	北防波堤北側※2	1 回/週	1 回/週	1 回/週	_
	26	南防波堤南側※2				
		地下水観測孔 No. 1				
陸域	27	(追加ボーリング含む)	1回/週	1回/週	1回/週	初回のみ
	28	地下水観測孔 No. 2	1回/週	1 回/週	1 回/週	加回のな
		(追加ボーリング含む)				
(1~4 号機	6	地下水観測孔 No. 3	(2回/週)※3	(2回/週)※3	(2回/週)※3	初回のみ
タービン建	29	(追加ボーリング含む)				
屋海側)	30	1号機サブドレン	3 回/週	2回/年	2回/年	2回/年
	31)	2号機サブドレン	3 回/週	1回/月	1 回/月	1回/月
	32	3 号機サブドレン	3 回/週	2回/年	2回/年	2回/年
	33	4 号機サブドレン	3 [드]/ //빈	4 四/ 꾸	4 ഥ/ 꾸	4 명/ 꾸

^{※1} 海側遮水壁工事の進捗により採取場所を変更するが、当面は併行測定

^{※2} 天候により採取できない場合あり。

^{※3} 取水口間護岸の地盤改良対策完了までの監視強化

^{※4} 記載の分析項目及び頻度に加え、Pu-238、Pu-239+Pu-240を1回/月測定する。






図1 地下水及び港湾内の海水モニタリング地点