

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

- |      |                            |      |
|------|----------------------------|------|
| 20-1 | 6.9KV メタクラ 2A .....        | 20-1 |
| 20-2 | 6.9KV メタクラ 2B .....        | 20-2 |
| 20-3 | 6.9KV メタクラ 2C .....        | 20-3 |
| 20-4 | 6.9KV メタクラ 2D .....        | 20-4 |
| 20-5 | 6.9KV メタクラ 2SA (2SB) ..... | 20-5 |
| 20-6 | 6.9KV メタクラ 2E .....        | 20-6 |

Q

Q

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9 KVメタクラ火災事故



## 20-1 6. 9 KVメタクラ 2A

## 1. 事故概要

M/C 2Aで火災が発生したことを、火災報知器の作動又は現場からの通報により確認する。当直副長以下消火員はセルフエアーセットを着用して現場へ急行し、火災状況、火元の確認を行い人命救助が必要な場合は直ちに行う。また、初期消火が可能であれば行う。

一方、中操操作員はM/C 2A又はケーブルにて火災が発生した場合には、当該常用高圧母線に接続する通常運転中に必要な負荷への給電が喪失し低圧復水ポンプ、高圧復水ポンプ、原子炉給水ポンプ、循環水ポンプ等がトリップする恐れがあるため、現場より消火活動困難と判断した連絡が入った場合には、まずプラントの安全停止を優先させユニットの緊急停止操作を行う。

また、本事象における被火災対象機器は電気設備であることからM/C 2A及び隣接しているM/C 2Cは人身安全、設備事故拡大防止の観点から母線停止を行い隔離した後、放水消火を開始する。(M/C 2Aと2Cの連絡しゃ断器が2A側【2A-11】のみのため)

初期消火により鎮火できた場合、原因及び被害状況結果によりユニットの運転継続もしくは停止を行う。

## 2. 操作のポイント

- (1) プラントは、火災発生時点から停止操作準備し、初期消火困難な場合緊急停止とする。
- (2) 火災の場合早期発見、初期消火活動が大切であるので、状況を的確に把握し初期消火に努める。
- (3) 消火員として当直副長以下2~3名を当たらせ、火元確認も複数で実施する。
- (4) 有毒ガスや煙の大量発生を予想し、当初よりセルフエアーセットを着用する。また、必要に応じ防火衣を着用する。
- (5) 放水消火に備えユニット緊急停止後の母線停止に関しては、全て中操操作とし補機の切替等は、母線隔離後行う。尚、時間的に余裕のある場合には事前に補機の切替を実施すること。また、当該母線停止後、制御電源等のDC電源を開放してから放水消火を行う。
- (6) 放水消火は充電中の他のメタクラが同室なので充分注意する。したがって、放水により影響の及ぼす母線についても停止する。
- (7) 放水消火により、多量の消防水がT/B床ドレンサンプへ流入するため、T/B床ドレンサンプの運転に注意する。
- (8) 火勢拡大防止のため、火災状況によりT/B HVSの空調を停止する。

## 3. 関連インターロック設定値及び関連規定

## (1) インターロック

なし

## (2) 関連規定

保安規定第65条(所内電源系統その1)

保安規定第66条(所内電源系統その2)

Q)


Q)

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-1 6. 9KVメタクラ2A

## 4. フローチャート



2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

## 20-1 6. 9KVメタクラ2A

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)
1. 火災発生	1. 火災通報を確認	1. スイッチギヤ室の火災報知器「作動」又は「6. 9KV 2Aメタクラ」火災通報を確認、報告 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 発見者 (4) 火災報知器受信盤の作動状況 火災報知器受信盤No.「1」
2. 火災状況確認	2. ユニットの状態火災状況の確認を指示	2. ユニットの状態を確認し、いつでも停止操作に入れよう準備 3. 下記の事項を確認、報告 (1) 火災報知器「作動」エリア (2) 建屋換気系の運転状況 4. 火災現場へ当直副長と共に急行するよう操作員補機に指示
3. 人命救助	3. 人命救助が必要な場合は直ちに行うよう指示	
4. 初期消火	4. 初期消火を指示	
5. 関係箇所に連絡	5. 火災状況を消防署及び関係箇所へ連絡 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 火災の種類 (4) 鎮火の有無	
6. 応援要請	6. 他中操へ当直副長の応援を要請	

2010年 1月23日(106)

当直副長(現場)	備考
	火災報知器警戒地図盤 火災区域表示灯番号「1」
1. 6. 9KVメタクラ2Aに急行	管理区域へは着替えをせず入域で きる
2. 操作員補機と共にセルフエアーセットを着用して火元及び火災状況を確認	消火員として当直副長以下2~3 名をあたらせ火元確認も複数で実 施する
3. 電気火災専用の消火器等にて初期消火に努める	煙の大量発生を予想し当初よりセ ルフエアーセットを着用する また、必要により防火衣を着用す る
	感電事故が発生しないよう使用す る消火器に注意し、放水の場合は 停電後行う
	他中操から応援にかけつけた当直 副長は情報連絡にあたる

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)
7. 入域者 退避	7. 消火活動困難と判 断し建屋内入域者 の退避を指示  △	《初期消火「困難」な場合》  5. ページングにて6. 9KVメタクラ2A火災発生の通報及び建屋内入域者に退避の周知  △
8. ユニッ ト緊急停 止	8. 6.9KVメタクラ2A の運転継続困難又 はその恐れがあると 判断した場合はユ ニット緊急停止を 指示すると共に関 係箇所に連絡	6. ユニットの緊急停止操作実施、報告  <ユニット操作基準第8章「緊急停止」の項参照>
9. メタク ラ2A, 2C 母線停止	9. 6.9KVメタクラ2A 及び2C母線の補機 切替と母線停止操 作を指示  尚、補機切替の時間 的余裕がない場合 は直ちに6.9KVメタ クラ2A母線の停止 操作を行うこの場 合、480Vパワーセ ンター2A, 2Cが停電 するので受電切替 操作を行う また、 D/G 2Aが自動起動 した場合停止ロックする	7. 6. 9KVメタクラ2A, 2C関係の補機「手動切替」及び「手動停止」 を行うと共に操作員補機にも現場補機「手動切替」を指示、報告  (1) PLRポンプA 「手動停止」 (2) CWP A 「手動停止」 (3) CRDポンプA→B 「手動切替」 (4) M/D RFP A→B 「手動切替」 (5) HPCP(A, C)→B 「手動切替」 (6) LPCP A→B(C) 「手動切替」 (7) ASWP A→B(C) 「手動切替」 (8) RCWポンプ(A, C)→B 「手動切替」 (9) TCWポンプA→B(C) 「手動切替」 (10) EHC高圧油ポンプA→B 「手動切替」 (11) 固定子冷却水ポンプA→B 「手動切替」 (12) グランド蒸気排風機A→B 「手動切替」  8. 480Vパワーセンター2Cの停電切替によりRPS MGセットAが停止するので、RPS MGセットA「再起動」を操作員補機に指示

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
『初期消火「困難」な場合』	
4. 消火活動「困難」と判断した場合報告	換気系の運転で火勢が強まると予想されるときは換気系を停止する
	煙や照明の消灯で方向が判らなくなるので注意する
	火災現場に消火関係者以外立入しないよう制限する
	消防署員が到着し現場に入り消火活動を行うときは当直副長が誘導対応する
5. 補機切替実施、報告	操作で停止した機器で操作スイッチが引保持できるものは引保持位置にする
(1) M/D RFP シールインジェクションポンプ A→B 「手動切替」	
(2) T/D RFP シールインジェクションポンプ A→B 「手動切替」	
(3) D/G 2A 燃料ハンドル 「ロック」位置	
(4) FPC ポンプ A→B	「手動切替」

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
		<p>9. 480Vパワーセンター2C「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しゃ断器[2C-4B]「手動開放」 a. 480Vパワーセンター2C「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しゃ断器[2C-10]「手動開放」</p> <p>(3) P/C しゃ断器[2D-5A]「手動投入」</p> <p>(4) P/C しゃ断器[2C-4A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2C「受電」確認、報告</p> <p>10. RPS MGセットA「再起動」確認、原子炉スクラム「手動リセット」実施、報告</p> <p>11. 480Vパワーセンター2A「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しゃ断器[2A-4B]「手動開放」 a. 480Vパワーセンター2A「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しゃ断器[2A-10]「手動解放」</p> <p>(3) P/C 断路器[2B-5A]投入位置確認(ダミー)</p> <p>(4) P/C しゃ断器[2A-5A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2A「受電」確認、報告</p> <p>12. 480Vパワーセンター2A及び2C母線切替操作により停止した補機を必要により「手動起動」するよう操作員補機に指示</p> <p>13. D/G 2Aがロックアウトされ「起動」しないことを確認</p>

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
6. RPS MGセットA「手動起動」実施、報告	メタクラ、パワーセンターの状態 は電源一覧表参照 下記の理由により480Vパワーセンター2Cの受電切替を優先する (1) 真空破壊の電源確保
7. 停止した補機を「手動起動」実施、報告	

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)																																													
		<p>14. 6. 9KVメタクラ2A及び2Cの停止隔離</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th> <th>チェック</th> <th>操作及び確認項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td>M/C しや断器[2A-3B]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td>M/C しや断器[1S-3]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td>発電機断路器[LS-2]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td>発電機しや断器[0-2]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>5.</td><td></td><td>発電機界磁しや断器「開放」確認</td></tr> <tr> <td>6.</td><td></td><td>M/C しや断器[2A-1B]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>7.</td><td></td><td>M/C しや断器[2B-1]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>8.</td><td></td><td>M/C しや断器[2A-4A]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>9.</td><td></td><td>P/C しや断器[2A-4B]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>10.</td><td></td><td>M/C しや断器[2A-9B]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>11.</td><td></td><td>M/C しや断器[2C-3]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>12.</td><td></td><td>M/C しや断器[2C-2]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>13.</td><td></td><td>下記の補機が停止し CS は引保持位置にあることを確認            (1) ASWP A            (2) M/D RFP A            (3) HPCP(A, C)            (4) LPCP A            (5) CWP A            (6) RHR ポンプ(A, C)            (7) RHRS ポンプ(A, C)            (8) CS ポンプ A            (9) PLR ポンプ A</td></tr> <tr> <td>14.</td><td></td><td>下記の電源「OFF」指示            6.9KV メタクラ2Aのしや断器制御及び昇降用元電源            「OFF」を操作員補機に指示            (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)</td></tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		M/C しや断器[2A-3B]「手動開放」	2.		M/C しや断器[1S-3]「手動開放」	3.		発電機断路器[LS-2]「開放」確認	4.		発電機しや断器[0-2]「開放」確認	5.		発電機界磁しや断器「開放」確認	6.		M/C しや断器[2A-1B]「開放」確認	7.		M/C しや断器[2B-1]「開放」確認	8.		M/C しや断器[2A-4A]「開放」確認	9.		P/C しや断器[2A-4B]「開放」確認	10.		M/C しや断器[2A-9B]「手動開放」	11.		M/C しや断器[2C-3]「手動開放」	12.		M/C しや断器[2C-2]「手動開放」	13.		下記の補機が停止し CS は引保持位置にあることを確認 (1) ASWP A (2) M/D RFP A (3) HPCP(A, C) (4) LPCP A (5) CWP A (6) RHR ポンプ(A, C) (7) RHRS ポンプ(A, C) (8) CS ポンプ A (9) PLR ポンプ A	14.		下記の電源「OFF」指示 6.9KV メタクラ2Aのしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																																													
1.		M/C しや断器[2A-3B]「手動開放」																																													
2.		M/C しや断器[1S-3]「手動開放」																																													
3.		発電機断路器[LS-2]「開放」確認																																													
4.		発電機しや断器[0-2]「開放」確認																																													
5.		発電機界磁しや断器「開放」確認																																													
6.		M/C しや断器[2A-1B]「開放」確認																																													
7.		M/C しや断器[2B-1]「開放」確認																																													
8.		M/C しや断器[2A-4A]「開放」確認																																													
9.		P/C しや断器[2A-4B]「開放」確認																																													
10.		M/C しや断器[2A-9B]「手動開放」																																													
11.		M/C しや断器[2C-3]「手動開放」																																													
12.		M/C しや断器[2C-2]「手動開放」																																													
13.		下記の補機が停止し CS は引保持位置にあることを確認 (1) ASWP A (2) M/D RFP A (3) HPCP(A, C) (4) LPCP A (5) CWP A (6) RHR ポンプ(A, C) (7) RHRS ポンプ(A, C) (8) CS ポンプ A (9) PLR ポンプ A																																													
14.		下記の電源「OFF」指示 6.9KV メタクラ2Aのしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)																																													

2010年 1月23日(106)

当直副長 (現場)	備考
	6.9KV メタクラ 2A 及び 2C が停電する

## 8. 下記の電源を「OFF」報告

(1) M/C2A しゃ断器制御用元電源

125V DC DISTR CTR [2A-3D] 「OFF」

T/B 地下 電気品室

※接地ランプ用電源は制御電源と同様

T/B 1階ケーブルボルト室

(2) M/C 2A しゃ断器昇降用元電源

125V DC DISTR PANEL [2A2-5] 「OFF」

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
10. メタクラ 2A, 2C 停止完了		15. 6. 9KVメタクラ 2A及び2Cが全停したことを報告
11. 放水消火可能確認	10. 6.9KV メタクラ 2A が停止し隔離したことを確認し、放水により被害を受けた機器が周辺にないか確認指示	
12. 放水消火	11. 放水消火指示	
13. ユニットの状態の点検	12. 6.9KV メタクラ 2A, 2C の停止及び 480V パワーセンタ -2A, 2C の受電切替 操作により関係した補機類の現場確認指示	<p>16. ユニットの状態を確認すると共に現場点検を操作員補機に指示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) CRD ポンプ B 運転中</li> <li>(2) ポンプスピード B 30%速度運転中</li> <li>(3) PLR-INV A CS 「引保持」</li> <li>(4) CUW 運転状態</li> <li>(5) D/W HVH 運転台数</li> <li>(6) D/W 軸流ファン運転台数</li> <li>(7) 放射線モニタの指示値</li> <li>(8) エリアモニタの指示値</li> <li>(9) LPCP, HPCP, M/D RFP 運転状態</li> <li>(10) T/D RFP (A, B) MOP 運転状態</li> <li>(11) MSOP, TGOP 運転中</li> <li>(12) 復水器真空, 排気室温度</li> <li>(13) RCW, TCW 温度及びポンプ運転状態</li> <li>(14) 密封油真空ポンプ, 密封油ポンプ運転状態</li> <li>(15) 6.9KV メタクラ及び 480V パワーセンター各電流値</li> <li>(16) 警報の確認</li> </ul>

20-1-11

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
9. 6. 9KVメタクラ2Aに放水を行っても影響のないことを確認、報告	6.9KV メタクラ 2A を隔離後放水し、付近の機器に影響する場合、その機器も停止する
10. 放水消火が必要な場合は放水による消火開始を操作員補機に指示	消防署員が到着した時点から当所の消防体制は消防機関の指揮下に入り消火活動等へ協力する
11. メタクラ2Aに放水による消火を開始し報告	放水による消火水が床面に流出し滑るので注意する
12. 現場点検を行い報告 (1) CUW インサービス (2) FPC インサービス (3) 所内ボイラ給水ドレンタンク制御 (4) 空調設備 (5) 廃棄物処理系 (6) 直流充電器 (7) T/B リークオフコンデンサー起動 (8) T/B, R/B のパトロールを行い異常の有無を点検、報告	

20-1-12

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
14. 人身災害の確認	13. 火災発生により人身災害の有無を確認するよう指示負傷が出た場合は直ちに労務GMに救護を要請しその指示に従う	17. ユニット点検結果を報告
15. ユニット保安の確保	14. 火災原因及び被害状況調査を関係箇所に依頼すると共にユニットの保安に努めるよう指示	18. ユニットの状況を確認し、保安に努める  《初期消火により「鎮火」した場合》
16. 鎮火確認	15. 鎮火確認し、原因及び被害状況結果により運転継続又はユニットの停止を指示	19. 原因及び被害状況結果によりユニットを停止する場合  ＜緊急停止をする場合は「初期消火が困難な場合」参照、通常停止の場合はユニット操作手順書第5章「通常停止」の項参照＞

20-1-13

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
13. 人身災害の有無を確認、報告	
14. 火災の原因、被害状況調査、報告  《初期消火により「鎮火」した場合》	
15. 鎮火を確認、報告	
16. 火災の原因、被害状況調査、報告	

20-1-14

(Q)

(Q)

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故



## 20-2 6. 9KVメタクラ2B

## 1. 事故概要

M/C 2Bで火災が発生したことを、火災報知器の作動又は現場からの通報により確認する。当直副長以下消火員はセルフエアーセットを着用して現場へ急行し火災状況、火元の確認を行い人命救助が必要な場合は直ちに行う。また、初期消火が可能であれば行う。

一方、中操操作員はM/C 2B又はケーブルにて火災が発生した場合には、当該常用高圧母線に接続する通常運転中に必要な負荷への給電が喪失し低圧復水ポンプ、高圧復水ポンプ、原子炉給水ポンプ、循環水ポンプ等がトリップする恐れがあるため、現場より消火活動困難と判断した連絡が入った場合には、まずプラントの安全停止を優先させユニットの緊急停止操作を行う。

また、本事象における被火災対象機器は電気設備であることからM/C 2B及び隣接しているM/C 2Dは人身安全、設備事故拡大防止の観点から母線停止を行い隔離した後、放水消火を開始する。(M/C 2Bと2Dの連絡しゃ断器が2B側 [2B-11] のみのため)

初期消火により鎮火できた場合、原因及び被害状況結果によりユニットの運転継続もしくは停止を行う。

## 2. 操作のポイント

- (1) プラントは、火災発生時点から停止操作準備し、初期消火困難な場合緊急停止とする。
- (2) 火災の場合早期発見、初期消火活動が大切であるので、状況を的確に把握し初期消火に努める。
- (3) 消火員として当直副長以下2~3名を当たらせ、火元確認も複数で行う。
- (4) 有毒ガスや煙の大量発生を予想し、当初よりセルフエアーセットを着用する。また、必要に応じ防火衣を着用する。
- (5) 放水消火に備えユニット緊急停止後の母線停止に関しては、全て中操操作とし補機の切替等は母線隔離後行う。尚、時間的に余裕のある場合には、事前に補機の切替を実施すること。また、当該母線停止後、制御電源等のDC電源を開放してから放水消火を行う。
- (6) 放水消火は充電中の他のメタクラが同室なので充分注意する。したがって、放水により影響の及ぼす母線についても停止する。
- (7) 放水消火により、多量の消防水がT/B床ドレンサンプへ流入するため、T/B床ドレンサンプの運転に注意する。
- (8) 火勢拡大防止のため、火災状況によりT/B HVSの空調を停止する。

## 3. 関連インターロック設定値及び関連規定

- (1) インターロック  
なし
- (2) 関連規定  
保安規定第65条 (所内電源系統その1)  
保安規定第66条 (所内電源系統その2)


Q

Q

第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-1 6. 9KVメタクラ2B

4. フローチャート



2010年 1月23日(106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-2 6. 9KVメタクラ2B

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
1. 火災発生	1. 火災通報を確認	1. スイッチギヤ室の火災報知器「作動」又は「6. 9KV 2Bメタクラ」火災通報を確認、報告 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 発見者 (4) 火災報知器受信盤の作動状況 火災報知器受信盤No「1」
2. 火災状況確認	2. ユニットの状態火災状況の確認を指示	2. ユニットの状態を確認し、いつでも停止操作に入れるよう準備 3. 下記の事項を確認、報告 (1) 火災報知器「作動」エリア (2) 建屋換気系の運転状況 4. 火災現場へ当直副長と共に急行するよう操作員補機に指示
3. 人命救助	3. 人命救助が必要な場合は直ちに行うよう指示	
4. 初期消火	4. 初期消火を指示	
5. 関係箇所に連絡	5. 火災状況を消防署及び関係箇所へ連絡 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 火災の種類 (4) 鎮火の有無	
6. 応援要請	6. 他中操へ当直副長の応援を要請	

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
	火災報知器警戒地図盤 火災区域表示灯番号「1」
1. 6. 9KVメタクラ2Bに急行	管理区域へは着替えをせず入域できる
2. 操作員補機と共にセルフエアーセットを着用して火元及び火災状況を確認	消火員として当直副長以下2~3名をあたらせ火元確認も複数で実施する
3. 電気火災専用の消火器等にて初期消火に努める	煙の大量発生を予想し当初よりセルフエアーセットを着用する また、必要により防火衣を着用する 感電事故が発生しないよう使用する消火器に注意し、放水の場合は停電後行う
	他中操から応援にかけつけた当直副長は情報連絡にあたる

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
7. 入域者 退避	7. 消火活動困難と判 断し建屋内入域者 の退避を指示  △	『初期消火「困難」な場合』  5. ページングにて 6. 9KV メタクラ 2B 火災発生の通報及び建屋内入域者 に退避の周知  △
8. ユニッ ト緊急停 止	8. 6.9KV メタクラ 2B の運転継続困難又 はその恐れがあると 判断した場合はユ ニット緊急停止を 指示すると共に関 係箇所に連絡	6. ユニットの緊急停止操作実施、報告  ＜ユニット操作手順書第8章「緊急停止」の項参照＞
9. メタク ラ 2B, 2D 母線停止	9. 6.9KV メタクラ 2B 及び 2D 母線の補機 切替と母線停止操 作を指示  尚、補機切替の時間 的余裕がない場合 は直ちに 6.9KV メタ クラ 2B 母線の停止 操作を行うこの場 合、480V パワーセ ンター 2B, 2D が停電 するので受電切替 操作を行うまた、 D/G 2B が自動起動 した場合停止ロックする	7. 6. 9KV メタクラ 2B, 2D 関係の補機「手動切替」及び「手動停止」 を行うと共に操作員補機にも現場補機「手動切替」を指示、報告  (1) PLR ポンプ B 「手動停止」 (2) CWP (B, C) 「手動停止」 (3) CRD ポンプ B→A 「手動切替」 (4) M/D RFP B→A 「手動切替」 (5) HPCP B→A(C) 「手動切替」 (6) LPCP (B, C)→A 「手動切替」 (7) ASWP (B, C)→A 「手動切替」 (8) RCW ポンプ B→A(C) 「手動切替」 (9) TCW ポンプ (B, C)→A 「手動切替」 (10) EHC 高圧油ポンプ B→A 「手動切替」 (11) 固定子冷却水ポンプ B→A 「手動切替」 (12) グランド蒸気排風機 B→A 「手動切替」  8. 480V パワーセンター 2D の停電切替により RPS MG セット B が停 止するので、RPS MG セット B 「再起動」を操作員補機に指示

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
《初期消火「困難」な場合》	
4. 消火活動「困難」と判断した場合報告	換気系の運転で火勢が強まると予想されるときは換気系を停止する  煙や照明の消灯で方向が判らなくなるので注意する  火災現場に消火関係者以外立入しないよう制限する
5. 補機切替実施、報告 (1) M/D RFP シールインジェクションポンプ B→A 「手動切替」 (2) T/D RFP シールインジェクションポンプ B→A 「手動切替」 (3) D/G 2B 燃料ハンドル 「ロック」位置 (4) FPC ポンプ B→A 「手動切替」	消防署員が到着し現場に入り消火活動を行うときは当直副長が誘導対応する  操作で停止した機器で操作スイッチが引保持できるものは引保持位置にする

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
		<p>9. 480Vパワーセンター2D「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しや断器[2D-4B]「手動開放」 a. 480Vパワーセンター2D「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しや断器[2D-11]「手動開放」</p> <p>(3) P/C しや断器[2C-4A]「手動投入」</p> <p>(4) P/C しや断器[2D-5A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2D「受電」確認、報告</p> <p>10. RPS MGセットB「再起動」確認、原子炉スクラム「手動リセット」実施、報告</p> <p>11. 480Vパワーセンター2B「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しや断器[2B-4A]「手動開放」 a. 480Vパワーセンター2B「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しや断器[2B-10]「手動解放」</p> <p>(3) P/C 断路器[2B-5A]投入位置確認(ダミー)</p> <p>(4) P/C しや断器[2A-5A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2B「受電」確認、報告</p> <p>12. 480Vパワーセンター2B及び2D母線切替操作により停止した補機を必要により「手動起動」するよう操作員補機に指示</p> <p>13. D/G 2Bがロックアウトされ「起動」しないことを確認</p>

20-2-7

当直副長 (現場)	備考
6. RPS MGセットB 「手動起動」実施, 報告	メタクラ, パワーセンターの状態 は電源一覧表参照
7. 停止した補機を「手動起動」実施, 報告	

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)																																													
		<p>14. 6. 9KVメタクラ2B及び2Dの停止隔離</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th> <th>チェック</th> <th>操作及び確認項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2B-2] 「手動開放」</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>M/C ダミーしゃ断器[2SB-3] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>発電機断路器[LS-2] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>発電機しゃ断器[0-2] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td>発電機界磁しゃ断器 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2A-1B] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2B-1] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2B-10] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td></td> <td>P/C しゃ断器[2B-4A] 「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2B-11] 「手動開放」</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2D-3] 「手動開放」</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td></td> <td>M/C しゃ断器[2D-2] 「手動開放」</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td></td> <td>下記の補機が停止し CS は引保持位置にあることを確認            (1) ASWP(B, C)            (2) M/D RFP B            (3) HPCP B            (4) LPCP(B, C)            (5) CWP(B, C)            (6) RHR ポンプ(B, D)            (7) RHRS ポンプ(B, D)            (8) CS ポンプ B            (9) PLR ポンプ B</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td></td> <td>下記の電源「OFF」指示            6.9KVメタクラ2Bのしゃ断器制御及び昇降用元電源            「OFF」を操作員補機に指示            (操作可能ならば開放したしゃ断器を「断路位置」にする)</td> </tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		M/C しゃ断器[2B-2] 「手動開放」	2.		M/C ダミーしゃ断器[2SB-3] 「開放」確認	3.		発電機断路器[LS-2] 「開放」確認	4.		発電機しゃ断器[0-2] 「開放」確認	5.		発電機界磁しゃ断器 「開放」確認	6.		M/C しゃ断器[2A-1B] 「開放」確認	7.		M/C しゃ断器[2B-1] 「開放」確認	8.		M/C しゃ断器[2B-10] 「開放」確認	9.		P/C しゃ断器[2B-4A] 「開放」確認	10.		M/C しゃ断器[2B-11] 「手動開放」	11.		M/C しゃ断器[2D-3] 「手動開放」	12.		M/C しゃ断器[2D-2] 「手動開放」	13.		下記の補機が停止し CS は引保持位置にあることを確認 (1) ASWP(B, C) (2) M/D RFP B (3) HPCP B (4) LPCP(B, C) (5) CWP(B, C) (6) RHR ポンプ(B, D) (7) RHRS ポンプ(B, D) (8) CS ポンプ B (9) PLR ポンプ B	14.		下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2Bのしゃ断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしゃ断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																																													
1.		M/C しゃ断器[2B-2] 「手動開放」																																													
2.		M/C ダミーしゃ断器[2SB-3] 「開放」確認																																													
3.		発電機断路器[LS-2] 「開放」確認																																													
4.		発電機しゃ断器[0-2] 「開放」確認																																													
5.		発電機界磁しゃ断器 「開放」確認																																													
6.		M/C しゃ断器[2A-1B] 「開放」確認																																													
7.		M/C しゃ断器[2B-1] 「開放」確認																																													
8.		M/C しゃ断器[2B-10] 「開放」確認																																													
9.		P/C しゃ断器[2B-4A] 「開放」確認																																													
10.		M/C しゃ断器[2B-11] 「手動開放」																																													
11.		M/C しゃ断器[2D-3] 「手動開放」																																													
12.		M/C しゃ断器[2D-2] 「手動開放」																																													
13.		下記の補機が停止し CS は引保持位置にあることを確認 (1) ASWP(B, C) (2) M/D RFP B (3) HPCP B (4) LPCP(B, C) (5) CWP(B, C) (6) RHR ポンプ(B, D) (7) RHRS ポンプ(B, D) (8) CS ポンプ B (9) PLR ポンプ B																																													
14.		下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2Bのしゃ断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしゃ断器を「断路位置」にする)																																													

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
8. ダミーしや断器 [2SB-3] 「手動開放」実施, 報告	6.9KV メタクラ 2B 及び 2D が停電する
9. 下記の電源を「OFF」報告 (1) M/C 2B しや断器制御用元電源 125V DC DISTR CTR [2B-3D] 「OFF」  (2) M/C 2B しや断器昇降用元電源 125V DC DISTR PANEL [2B2-5] 「OFF」	T/B 地下 電気品室 ※接地ランプ用電源は制御電源と同様 T/B 1階ケーブルボルト室

20-2-10

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
10. メタクラ 2B, 2D 停止完了		15. 6: 9KVメタクラ2B及び2Dが全停したことを報告
11. 放水消火可能確認	10. 6.9KV メタクラ 2B が停止し隔離したことと確認し、放水により被害を受ける機器が周辺にないか確認指示	
12. 放水消火	11. 放水消火指示	
13. ユニットの状態の点検	12. 6.9KV メタクラ 2B, 2D の停止及び 480V パワーセンター 2B, 2D の受電切替 操作により関係した補機類の現場確認指示	<p>16. ユニットの状態を確認すると共に現場点検を操作員補機に指示、報告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) CRD ポンプ A 運転中</li> <li>(2) PLR ポンプスピード A 30%速度運転中</li> <li>(3) PLR-INV B CS 「引保持」</li> <li>(4) CUW 運転状態</li> <li>(5) D/W HVH 運転台数</li> <li>(6) D/W 軸流ファン運転台数</li> <li>(7) 放射線モニタの指示値</li> <li>(8) エリアモニタの指示値</li> <li>(9) LPCP, HPCP, M/D RFP 運転状態</li> <li>(10) T/D RFP (A, B) MOP 運転状態</li> <li>(11) MSOP, TGOP 運転中</li> <li>(12) 復水器真空、排気室温度</li> <li>(13) RCW, TCW 温度及びポンプ運転状態</li> <li>(14) 密封油真空ポンプ、密封油ポンプ運転状態</li> <li>(15) 6.9KV メタクラ及び 480V パワーセンター各電流値</li> <li>(16) 警報の確認</li> </ul>

20-2-11

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
10. 6. 9KVメタクラ2Bに放水を行っても影響のないことを確認、報告	6.9KV メタクラ 2B を隔離後放水し、付近の機器に影響する場合、その機器も停止する
11. 放水消火が必要な場合は放水による消火開始を操作員捕機に指示	消防署員が到着した時点から当所の消防体制は消防機関の指揮下に入り消火活動等へ協力する
12. メタクラ2Bに放水による消火を開始し報告	放水による消火水が床面に流出し滑るので注意する
13. 現場点検を行い報告 (1) CUW インサービス (2) FPC インサービス (3) 所内ボイラ給水ドレンタンク制御 (4) 空調設備 (5) 廃棄物処理系 (6) 直流充電器 (7) T/B リークオフコンデンサー起動 (8) T/B, R/B のパトロールを行い異常の有無を点検、報告	

20-2-12

2010年 9月19日 (108)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
14. 人身災害の確認	13. 火災発生により人身災害の有無を確認するよう指示負傷が出た場合は直ちに安全担当に救護を要請しその指示に従う	17. ユニット点検結果を報告
15. ユニット保安の確保	14. 火災原因及び被害状況調査を関係箇所に依頼すると共にユニットの保安に努めるよう指示	18. ユニットの状況を確認し、保安に努める
16. 鎮火確認	15. 鎮火確認し、原因及び被害状況結果により運転継続又はユニットの停止を指示	<p>『初期消火により「鎮火」した場合』</p> <p>19. 原因及び被害状況結果によりユニットを停止する場合</p> <p>&lt;緊急停止をする場合は「初期消火が困難な場合」参照 通常停止の場合はユニット操作手順書第5章「通常停止」の項参照&gt;</p>

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
14. 人身災害の有無を確認、報告	
15. 火災の原因、被害状況調査、報告	
『初期消火により「鎮火」した場合』	
16. 鎮火を確認、報告	
17. 火災の原因、被害状況調査、報告	

20-2-14

(Q)

(Q)

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故



## 20-3 6. 9KVメタクラ2C

## 1. 事故概要

M/C 2Cで火災が発生したことを、火災報知器の作動又は現場からの通報により確認する。当直副長以下消火員はセルフエアーセットを着用して現場へ急行し火災状況、火元の確認を行い人命救助が必要な場合は直ちに行う。また、初期消火が可能であれば行う。

一方、中操操作員はM/C 2C又はケーブルにて火災が発生した場合には、当該非常用高圧母線に接続する工学的安全施設に関する機器への給電が喪失する恐れがあるため、現場より消火活動困難と判断した連絡が入った場合には、まずプラントの安全停止を優先させユニットの緊急停止操作を行う。

また、本事象における被火災対象機器は電気設備であることからM/C 2Cは人身安全、設備事故拡大防止の観点から、母線停止を行い隔離した後、放水消火を開始する。

初期消火により鎮火できた場合、原因及び被害状況結果によりユニットの運転継続もしくは停止を行う。

## 2. 操作のポイント

- (1) プラントは、火災発生時点から停止操作準備し、初期消火困難な場合緊急停止とする。
- (2) 火災の場合早期発見、初期消火活動が大切であるので、状況を的確に把握し初期消火に努める。
- (3) M/C 2C 母線停止に伴い RCW, TCW 等のトリップにより補機冷却系の圧力、流量低下があるので注意する。
- (4) 消火員として当直副長以下2~3名を当たらせ、火元確認も複数で実施する。
- (5) 有毒ガスや煙の大量発生を予想し、当初よりセルフエアーセットを着用する。また、必要に応じ防火衣を着用する。
- (6) 放水消火に備えユニット緊急停止後の母線停止に関しては、全て中操操作とし補機の切替等は母線隔離後行う。尚、時間的に余裕のある場合には、事前に補機の切替を実施すること。また、当該母線停止後、制御電源等のDC電源を開放してから放水消火を行う。
- (7) 放水消火は充電中の他のメタクラが同室なので充分注意する。
- (8) 放水消火により、多量の消火水がT/B床ドレンサンプへ流入するため、T/B床ドレンサンプの運転に注意する。
- (9) 火勢拡大防止のため、火災状況によりT/B HVSの空調を停止する。

## 3. 関連インターロック設定値及び関連規定

## (1) インターロック

なし

## (2) 関連規定


保安規定第65条(所内電源系統その1)

保安規定第66条(所内電源系統その2)

(Q)

(Q)

第20章 6. 9KVメタクラ火災事故  
20-1 6. 9KVメタクラ2C  
4. フローチャート



2010年 1月23日(106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-3 6. 9KVメタクラ2C

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
1. 火災発生	1. 火災通報を確認	1. スイッチギヤ室の火災報知器「作動」又は「6. 9KV 2Cメタクラ」火災通報を確認、報告 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 発見者 (4) 火災報知器受信盤の作動状況 火災報知器受信盤No「1」
2. 火災状況確認	2. ユニットの状態火災状況の確認を指示	2. ユニットの状態を確認し、いつでも停止操作に入れるよう準備 3. 下記の事項を確認、報告 (1) 火災報知器「作動」エリア (2) 建屋換気系の運転状況 4. 火災現場へ当直副長と共に急行するよう操作員補機に指示
3. 人命救助	3. 人命救助が必要な場合は直ちに行うよう指示	
4. 初期消火	4. 初期消火を指示	
5. 関係箇所に連絡	5. 火災状況を消防署及び関係箇所へ連絡 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 火災の種類 (4) 鎮火の有無	
6. 応援要請	6. 他中操へ当直副長の応援を要請	

2010年 1月23日(106)

当直副長(現場)	備考
	火災報知器警戒地図盤 火災区域表示灯番号「1」
1. 6. 9KVメタクラ2Cに急行	管理区域へは着替えをせず入域で きる
2. 操作員補機と共にセルフエアーセットを着用して火元及び火災状況を確認	消防員として当直副長以下2~3 名をあたらせ火元確認も複数で実 施する
3. 電気火災専用の消火器等にて初期消火に努める	煙の大量発生を予想し当初よりセ ルフエアーセットを着用する また、必要により防火衣を着用す る
	感電事故が発生しないよう使用す る消火器に注意し、放水の場合は 停電後行う
	他中操から応援にかけつけた当直 副長は情報連絡にあたる

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
7. 入域者 退避	7. 消火活動困難と判 断し建屋内入域者 の退避を指示  △ 8. ユニッ ト緊急停 止	『初期消火「困難」な場合』  5. ページングにて6. 9KVメタクラ2C火災発生の通報及び建屋内入域者 に退避の周知  △ 6. ユニットの緊急停止操作実施、報告  ＜ユニット操作基準第8章「緊急停止」の項参照＞
9. メタク ラ2C母線 停止	9. 6. 9KVメタクラ2C 母線の補機切替と 母線停止操作を指 示  尚、補機切替の時間 的余裕がない場合 は直ちに6. 9KVメタ クラ2C母線の停止 操作を行う。この場 合、480Vパワーセ ンター2Cが停電す るので受電切替操 作を行う。また、D/G 1Bが自動起動した 場合停止ロックす る	7. 6. 9KVメタクラ2C関係の補機「手動切替」及び「手動停止」を行う と共に操作員補機にも現場操作を指示 (1) ASWP A→B(C) 「手動切替」 (2) TCWポンプ A→B(C) 「手動切替」 (3) RCWポンプ(A, C)→B 「手動切替」 (4) CRDポンプ A→B 「手動切替」 (5) グランド蒸気排風機 A→B 「手動切替」 (6) CSポンプ A CS 「引保持」 (7) RHRポンプ(A, C) CS 「引保持」 (8) RHRSポンプ(A, C) CS 「引保持」  8. 480Vパワーセンター2Cの停電切替によりRPS MGセットAが停 止するので、RPS MGセットA「再起動」を操作員補機に指示

当直副長 (現場)	備考
«初期消火「困難」な場合»	
4. 消火活動「困難」と判断した場合報告	換気系の運転で火勢が強まると予想されるときは換気系を停止する  煙や照明の消灯で方向が判らなくなるので注意する  火災現場に消火関係者以外立入しないよう制限する
5. 下記操作実施、報告 (1) D/G 2A 燃料ハンドル「ロック」位置	消防署員が到着し現場に入り消火活動を行うときは当直副長が誘導対応する  ユニット運転継続の場合はA系の非常用冷却系、非常用電源等の維持基準が守れないので処置を行う  操作で停止した機器で操作スイッチが引保持できるものは引保持位置にする

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)																											
		<p>9. 480Vパワーセンター2C「受電切替」実施、報告        (1) P/C しや断器[2C-4B]「手動開放」            a. 480Vパワーセンター2C「停電」確認、報告        (2) M/C しや断器[2C-10]「手動開放」        (3) P/C しや断器[2D-5A]「手動投入」        (4) P/C しや断器[2C-4A]「手動投入」        (5) 480Vパワーセンター2C「受電」確認、報告</p> <p>10. RPS MGセットA「再起動」確認、原子炉スクラム「手動リセット」実施、報告</p> <p>11. 480Vパワーセンター2C母線切替操作により停止した補機を必要により「手動起動」するよう操作員補機に指示</p> <p>12. D/G 2Aがロックアウトされ「起動」しないことを確認</p> <p>13. 6.9KVメタクラ2Cの停止隔離</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th><th>チェック</th><th>操作及び確認項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td>M/C しや断器[2A-9B]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td>M/C しや断器[2C-3]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td>M/C しや断器[2C-10]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td>P/C しや断器[2C-3B]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>5.</td><td></td><td>M/C しや断器[2C-2]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>6.</td><td></td><td>M/C しや断器[2D-2]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>7.</td><td></td><td>下記の補機が停止しCSは引保持位置にあることを確認            (1) RHRポンプ(A,C)            (2) RHRSポンプ(A,C)            (3) CSポンプA            (4) ASWP A</td></tr> <tr> <td>8.</td><td></td><td>下記の電源「OFF」指示            6.9KVメタクラ2Cのしや断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示            (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)</td></tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		M/C しや断器[2A-9B]「手動開放」	2.		M/C しや断器[2C-3]「開放」確認	3.		M/C しや断器[2C-10]「開放」確認	4.		P/C しや断器[2C-3B]「開放」確認	5.		M/C しや断器[2C-2]「手動開放」	6.		M/C しや断器[2D-2]「手動開放」	7.		下記の補機が停止しCSは引保持位置にあることを確認 (1) RHRポンプ(A,C) (2) RHRSポンプ(A,C) (3) CSポンプA (4) ASWP A	8.		下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2Cのしや断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																											
1.		M/C しや断器[2A-9B]「手動開放」																											
2.		M/C しや断器[2C-3]「開放」確認																											
3.		M/C しや断器[2C-10]「開放」確認																											
4.		P/C しや断器[2C-3B]「開放」確認																											
5.		M/C しや断器[2C-2]「手動開放」																											
6.		M/C しや断器[2D-2]「手動開放」																											
7.		下記の補機が停止しCSは引保持位置にあることを確認 (1) RHRポンプ(A,C) (2) RHRSポンプ(A,C) (3) CSポンプA (4) ASWP A																											
8.		下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2Cのしや断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)																											

当直副長 (現場)	備考
6. RPS MGセットA 「手動起動」実施、報告	メタクラ、パワーセンターの状態 は電源一覧表参照
7. 停止した補機を「手動起動」実施、報告	6.9KV メタクラ 2C が停電する
8. 下記の電源を「OFF」報告 (1) M/C 2C しゃ断器制御用元電源 125V DC DISTR CTR [2A-3E] 「OFF」	T/B 地下 電気品室 ※接地ランプ用電源は制御電源 と同様
(2) M/C 2C しゃ断器昇降用元電源 125V DC DISTR PANEL [2A2-7] 「OFF」	T/B 1階ケーブルボルト室

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)
10. メタクラ2C停止完了		14. 6.9KVメタクラ2Cが全停したことを報告
11. 放水消火可能確認	10. 6.9KVメタクラ2Cが停止し隔離したことと確認し、放水により被害を受ける機器が周辺にないか確認指示	
12. 放水消火	11. 放水消火指示	
13. ユニットの状態の点検	12. 6.9KVメタクラ2Cの停止及び480Vパワーセンター2Cの受電切替操作により関係した補機類の現場確認指示	<p>15. ユニットの状態を確認すると共に現場点検を操作員補機に指示、報告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) CRDポンプB運転中</li> <li>(2) PLRポンプスピード(A,B)30%速度運転中</li> <li>(3) CUW運転状態</li> <li>(4) D/WHV運転台数</li> <li>(5) D/W軸流ファン運転台数</li> <li>(6) 放射線モニタの指示値</li> <li>(7) エリアモニタの指示値</li> <li>(8) TCWポンプ(B,C)の運転状態と系統温度</li> <li>(9) RCWポンプBの運転状態と系統温度</li> <li>(10) 密封油真空ポンプ、密封油ポンプ運転状態</li> <li>(11) M/D RFP BのAOP運転状態</li> <li>(12) HPCP BのAOP運転状態</li> <li>(13) グランドスチームコンデンサーの器内圧力</li> <li>(14) 6.9KVメタクラ及び480Vパワーセンター各電流値</li> <li>(15) 警報の確認</li> </ul>

2010年 1月 23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
9. 6. 9KVメタクラ2Cに放水を行っても影響のないことを確認、報告	6.9KV メタクラ 2C を隔離後放水し、付近の機器に影響する場合、その機器も停止する
10. 放水消火が必要な場合は放水による消火開始を操作員補機に指示	消防署員が到着した時点から当所の消防体制は消防機関の指揮下に入り消火活動等へ協力する
11. メタクラ2Cに放水による消火を開始し報告	放水による消火水が床面に流出し滑るので注意する
12. 現場点検を行い報告 (1) IA コンプレッサーB の運転状態 (2) 直流充電器 (3) 空調設備 (4) T/B リークオフコンデンサー起動 (5) T/B, R/B のパトロールを行い異常の有無を点検、報告	

20-3-10

2010年 9月19日(108)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
14. 人身災害の確認	13. 火災発生により人身災害の有無を確認するよう指示 負傷が出た場合は直ちに労務GMに連絡しその指示に従う	16. ユニット点検結果を報告
15. ユニット保安の確保	14. 火災原因及び被害状況調査を関係箇所に依頼すると共にユニットの保安に努めるよう指示	17. ユニットの状況を確認し、保安に努める
16. 鎮火確認	15. 鎮火確認し、原因及び被害状況結果により運転継続又はユニットの停止を指示	<p>《初期消火により「鎮火」した場合》</p> <p>18. 原因及び被害状況結果によりユニットを停止する場合</p> <p>&lt;緊急停止をする場合は「初期消火が困難な場合」参照 通常停止の場合はユニット操作手順書第5章「通常停止」の項参照&gt;</p>

20-3-11

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
13. 人身災害の有無を確認、報告	
14. 火災の原因、被害状況調査、報告	
《初期消火により「鎮火」した場合》	
15. 鎮火を確認、報告	
16. 火災の原因、被害状況調査、報告	

20-3-12

(Q)

(Q)

2010年 1月23日(106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故



## 20-4 6. 9KVメタクラ2D

## 1. 事故概要

M/C 2Dで火災が発生したことを、火災報知器の作動又は現場からの通報により確認する。当直副長以下消火員はセルフエアーセットを着用して現場へ急行し火災状況、火元の確認を行い人命救助が必要な場合は直ちに行う。また、初期消火が可能であれば行う。

一方、中操操作員はM/C 2D又はケーブルにて火災が発生した場合には、当該非常用高圧母線に接続する工学的安全施設に関する機器への給電が喪失する恐れがあるため、現場より消火活動困難と判断した連絡が入った場合には、まずプラントの安全停止を優先させユニットの緊急停止操作を行う。

また、本事象における被火災対象機器は電気設備であることからM/C 2Dは人身安全、設備事故拡大防止の観点から、母線停止を行い隔離した後、放水消火を開始する。

初期消火により鎮火できた場合、原因及び被害状況結果によりユニットの運転継続もしくは停止を行う。

## 2. 操作のポイント

- (1) プラントは、火災発生時点から停止操作準備し、初期消火困難な場合緊急停止とする。
- (2) 火災の場合早期発見、初期消火活動が大切であるので、状況を的確に把握し初期消火に努める。
- (3) M/C 2D 母線停止に伴い RCW, TCW 等のトリップにより補機冷却系の圧力、流量低下があるので注意する。
- (4) 消火員として当直副長以下2~3名を当たらせ、火元確認も複数で実施する。
- (5) 有毒ガスや煙の大量発生を予想し、当初よりセルフエアーセットを着用する。また、必要に応じ防火衣を着用する。
- (6) 放水消火に備えユニット緊急停止後の母線停止に関しては、全て中操操作とし補機の切替等は母線隔離後行う。尚、時間的に余裕のある場合には、事前に補機の切替を実施すること。また、当該母線停止後、制御電源等のDC電源を開放してから放水消火を行う。
- (7) 放水消火は充電中の他のメタクラが同室なので、充分注意する。
- (8) 放水消火により、多量の消防水がT/B床ドレンサンプへ流入するため、T/B床ドレンサンプの運転に注意する。
- (9) 火勢拡大防止のため、火災状況によりT/B HVSの空調を停止する。

## 3. 関連インターロック設定値及び関連規定

- (1) インターロック  
なし

- (2) 関連規定  
保安規定第65条(所内電源系統その1)  
保安規定第66条(所内電源系統その2)

(1)


(2)

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-1 6. 9KVメタクラ2D

## 4. フローチャート



2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

## 20-4 6. 9KVメタクラ2D

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
1. 火災発生	1. 火災通報を確認	1. スイッチギヤ室の火災報知器「作動」又は「6. 9KV 2Dメタクラ」火災通報を確認、報告 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 発見者 (4) 火災報知器受信盤の作動状況 火災報知器受信盤No「1」
2. 火災状況確認	2. ユニットの状態火災状況の確認を指示	2. ユニットの状態を確認し、いつでも停止操作に入れるよう準備  3. 下記の事項を確認、報告 (1) 火災報知器「作動」エリア (2) 建屋換気系の運転状況  4. 火災現場へ当直副長と共に急行するよう操作員補機に指示
3. 人命救助	3. 人命救助が必要な場合は直ちに行うよう指示	
4. 初期消火	4. 初期消火を指示	
5. 関係箇所に連絡	5. 火災状況を消防署及び関係箇所へ連絡 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 火災の種類 (4) 鎮火の有無	
6. 応援要請	6. 他中操へ当直副長の応援を要請	

当直副長 (現場)	備考
	火災報知器警戒地図盤 火災区域表示灯番号「1」
1. 6. 9KVメタクラ2Dに急行	管理区域へは着替えをせず入域で きる
2. 操作員補機と共にセルフエアーセットを着用して火元及び火災状況を確認	消火員として当直副長以下2~3 名をあたらせ火元確認も複数で実 施する
3. 電気火災専用の消火器等にて初期消火に努める	煙の大量発生を予想し当初よりセ ルフエアーセットを着用する また、必要により防火衣を着用す る
	感電事故が発生しないよう使用す る消火器に注意し、放水の場合は 停電後行う
	他中操から応援にかけつけた当直 副長は情報連絡にあたる

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
7. 入域者 退避	7. 消火活動困難と判 断し建屋内入域者 の退避を指示  △	《初期消火「困難」な場合》  5. ページングにて 6. 9KVメタクラ2D火災発生の通報及び建屋内入域者 に退避の周知  △
8. ユニッ ト緊急停 止	8. 6.9KVメタクラ2D の運転継続困難又 はその恐れがあると 判断した場合はユ ニット緊急停止を 指示すると共に関 係箇所に連絡	6. ユニットの緊急停止操作実施、報告  ＜ユニット操作手順書第8章「緊急停止」の項参照＞
9. メタク ラ2D母線 停止	9. 6.9KVメタクラ 2D母線の補機切替 と母線停止操作を 指示  尚、補機切替の時間 的余裕がない場合 は直ちに6.9KVメタ クラ2D母線の停止 操作を行うこの場 合、480Vパワーセ ンター2Dが停電す るので受電切替操 作を行うまた、D/G 2Bが自動起動した 場合停止ロックす る	7. 6. 9KVメタクラ2D関係の補機「手動切替」及び「手動停止」を行う と共に操作員補機にも現場操作を指示  (1) ASWP(B, C)→A 「手動切替」 (2) TCWポンプ(B, C)→A 「手動切替」 (3) RCWポンプB→A(C) 「手動切替」 (4) CRDポンプB→A 「手動切替」 (5) グランド蒸気排風機B→A 「手動切替」 (6) CSポンプB CS 「引保持」 (7) RHRポンプ(B, D)CS 「引保持」 (8) RHRSポンプ(B, D)CS 「引保持」  8. 480Vパワーセンター2Dの停電切替によりR·P·S MGセットBが停 止するので、R·P·S MGセットB「再起動」を操作員補機に指示

当直副長 (現場)	備考
《初期消火「困難」な場合》	
4. 消火活動「困難」と判断した場合報告	換気系の運転で火勢が強まると予想されるときは換気系を停止する  煙や照明の消灯で方向が判らなくなるので注意する  火災現場に消火関係者以外立入しないよう制限する  消防署員が到着し現場に入り消火活動を行うときは当直副長が誘導対応する
5. 下記操作実施、報告 (1) D/G 2B 燃料ハンドル「ロック」位置	ユニット運転継続の場合はB系の非常用冷却系、非常用電源等の維持基準が守れないので処置を行う  操作で停止した機器で操作スイッチが引保持できるものは引保持位置にする

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)																																										
		<p>9. 480Vパワーセンター2D「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しや断器[2D-4B]「手動開放」</p> <p>a. 480Vパワーセンター2D「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しや断器[2D-11]「手動開放」</p> <p>(3) P/C しや断器[2C-4A]「手動投入」</p> <p>(4) P/C しや断器[2D-5A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2D「受電」確認、報告</p> <p>10. RPS MGセットB「再起動」確認、原子炉スクラム「手動リセット」実施、報告</p> <p>11. 480Vパワーセンター2D母線切替操作により停止した補機を必要により「手動起動」するよう操作員補機に指示</p> <p>12. D/G 2Bがロックアウトされ「起動」しないことを確認</p> <p>13. 6. 9KVメタクラ2Dの停止隔離</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th><th>チェック</th><th>操作及び確認項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td>M/C しや断器[2B-11]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td>M/C しや断器[2D-3]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td>M/C しや断器[2D-11]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td>P/C しや断器[2D-4B]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>5.</td><td></td><td>M/C しや断器[2D-2]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>6.</td><td></td><td>M/C しや断器[2C-2]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>7.</td><td></td><td>下記の補機が停止しCSは引保持位置にあることを確認</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(1) RHRポンプ(B,D)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(2) RHRSポンプ(B,D)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(3) CSポンプB</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(4) ASWP(B,C)</td></tr> <tr> <td>8.</td><td></td><td>下記の電源「OFF」指示</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>6.9KVメタクラ2Dのしや断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)</td></tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		M/C しや断器[2B-11]「手動開放」	2.		M/C しや断器[2D-3]「手動開放」	3.		M/C しや断器[2D-11]「開放」確認	4.		P/C しや断器[2D-4B]「開放」確認	5.		M/C しや断器[2D-2]「手動開放」	6.		M/C しや断器[2C-2]「手動開放」	7.		下記の補機が停止しCSは引保持位置にあることを確認			(1) RHRポンプ(B,D)			(2) RHRSポンプ(B,D)			(3) CSポンプB			(4) ASWP(B,C)	8.		下記の電源「OFF」指示			6.9KVメタクラ2Dのしや断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																																										
1.		M/C しや断器[2B-11]「手動開放」																																										
2.		M/C しや断器[2D-3]「手動開放」																																										
3.		M/C しや断器[2D-11]「開放」確認																																										
4.		P/C しや断器[2D-4B]「開放」確認																																										
5.		M/C しや断器[2D-2]「手動開放」																																										
6.		M/C しや断器[2C-2]「手動開放」																																										
7.		下記の補機が停止しCSは引保持位置にあることを確認																																										
		(1) RHRポンプ(B,D)																																										
		(2) RHRSポンプ(B,D)																																										
		(3) CSポンプB																																										
		(4) ASWP(B,C)																																										
8.		下記の電源「OFF」指示																																										
		6.9KVメタクラ2Dのしや断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)																																										

当直副長 (現場)	備考
6. RPS MGセットB 「手動起動」実施、報告	メタクラ、パワーセンターの状態 は電源一覧表参照
7. 停止した補機を「手動起動」実施、報告	6.9KV メタクラ 2D が停電する
8. 下記の電源を「OFF」報告 (1) M/C 2D しや断器制御用元電源 125V DC DISTR CTR [3B-3E] 「OFF」  (2) M/C 2D しや断器昇降用元電源 125V DC DISTR PANEL [2B2-6] 「OFF」	T/B 地下 電気品室 ※接地⑧ランプ用電源は制御電源 と同様 T/B 1階ケーブルボルト室

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
10. メタクラ2D停止完了		14. 6.9KVメタクラ2Dが全停したことを報告
11. 放水消火可能確認	10. 6.9KVメタクラ2Dが停止し隔離したことと確認し、放水により被害を受ける機器が周辺にないか確認指示	
12. 放水消火	11. 放水消火指示	
13. ユニットの状態の点検	12. 6.9KVメタクラ2Dの停止及び480Vパワーセンター2Dの受電切替操作により関係した補機類の現場確認指示	<p>15. ユニットの状態を確認すると共に現場点検を操作員補機に指示、報告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) CRDポンプA運転中</li> <li>(2) PLRポンプスピード(A,B)30%速度運転中</li> <li>(3) CUW運転状態</li> <li>(4) D/W HVH運転台数</li> <li>(5) D/W軸流ファン運転台数</li> <li>(6) 放射線モニタの指示値</li> <li>(7) エリアモニタの指示値</li> <li>(8) TCWポンプのA運転状態と系統温度</li> <li>(9) RCWポンプの(A,C)運転状態と系統温度</li> <li>(10) 密封油真空ポンプ、密封油ポンプ運転状態</li> <li>(11) M/D RFP AのAOP運転状態</li> <li>(12) HPCP(A,C)のAOP運転状態</li> <li>(13) グランドスチームコンデンサーの器内圧力</li> <li>(14) 6.9KVメタクラ及び480Vパワーセンター各電流値</li> <li>(15) 警報の確認</li> </ul>

2010年・1月23日(106)

当直副長 (現場)	備考
9. 6. 9KVメタクラ2Dに放水を行っても影響のないことを確認、報告	6.9KV メタクラ 2D を隔離後放水し、付近の機器に影響する場合、その機器も停止する
10. 放水消火が必要な場合は放水による消火開始を操作員補機に指示	消防署員が到着した時点から当所の消防体制は消防機関の指揮下に入り消火活動等へ協力する
11. メタクラ2Dに放水による消火を開始し報告	放水による消火水が床面に流出し滑るので注意する
12. 現場点検を行い報告 (1) IA コンプレッサーA の運転状態 (2) 直流充電器 (3) 空調設備 (4) T/B リークオフコンデンサー起動 (5) T/B, R/B のパトロールを行い異常の有無を点検、報告	

20-4-10

2010年 9月19日(108)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
14. 人身災害の確認	13. 火災発生により人身災害の有無を確認するよう指示負傷が出た場合は直ちに労務GMに連絡しその指示に従う	16. ユニット点検結果を報告
15. ユニット保安の確保	14. 火災原因及び被害状況調査を関係箇所に依頼すると共にユニットの保安に努めるよう指示	17. ユニットの状況を確認し、保安に努める  《初期消火により「鎮火」した場合》
16. 鎮火確認	15. 鎮火確認し、原因及び被害状況結果により運転継続又はユニットの停止を指示	18. 原因及び被害状況結果によりユニットを停止する場合  <緊急停止をする場合は「初期消火が困難な場合」参照 通常停止の場合はユニット操作手順書第5章「通常停止」の項参照>

2010年 1月23日(106)

当直副長 (現場)	備考
13. 人身災害の有無を確認、報告	
14. 火災の原因、被害状況調査、報告	
『初期消火により「鎮火」した場合』	
15. 鎮火を確認、報告	
16. 火災の原因、被害状況調査、報告	

20-4-12

Q

Q

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故



## 20-5 6. 9KVメタクラ2SA (2SB)

## 1. 事故概要

M/C 2SA (2SB) で火災が発生したことを、火災報知器の作動又は現場からの通報により確認する。当直副長以下消火員はセルフエアーセットを着用して現場へ急行し火災状況、火元の確認を行い人命救助が必要な場合は直ちに行う。また、初期消火が可能であれば行う。

一方、中操操作員はM/C 2SA (2SB) 又はケーブルにて火災が発生した場合には、当該常用高圧母線に接続する常用高圧母線及び非常用高圧母線への給電が喪失する恐れがあるため、現場より消火活動困難と判断した連絡が入った場合には、まずプラントの安全停止を優先させユニットの緊急停止操作を行う。

また、本事象における被火災対象機器は電気設備であることからM/C 2SA (2SB) は人身安全、設備事故拡大防止の観点から、母線停止を行い隔離した後、放水消火を開始する。

初期消火により鎮火できた場合、原因及び被害状況結果によりユニットの運転継続もしくは停止を行う。

## 2. 操作のポイント

- (1) プラントは、火災発生時点から停止操作準備し、初期消火困難な場合緊急停止とする。
- (2) 火災の場合早期発見、初期消火活動が大切であるので、状況を的確に把握し初期消火に努める。
- (3) 消火員として当直副長以下2~3名を当たらせ、火元確認も複数で実施する。
- (4) 有毒ガスや煙の大量発生を予想し、当初よりセルフエアーセットを着用する。また、必要に応じ防火衣を着用する。
- (5) 放水消火に備えユニット緊急停止後の母線停止に関しては、全て中操操作とし補機の切替等は母線隔離後行う。尚、時間的に余裕のある場合には、事前に補機の切替を実施すること。また、当該母線停止後、制御電源等のDC電源を開放してから放水消火を行う。
- (6) 放水消火は充電中の他のメタクラが同室なので、充分注意する。したがって、放水により影響の及ぼす母線についても停止する。
- (7) 放水消火により、多量の消火水がT/B床ドレンサンプへ流入するため、T/B床ドレンサンプの運転に注意する。
- (8) 火勢拡大防止のため、火災状況によりT/B HVSの空調を停止する。

## 3. 関連インターロック設定値及び関連規定

## (1) インターロック

なし


## (2) 関連規定

- 保安規定第65条(所内電源系統その1)
- 保安規定第66条(所内電源系統その2)

(2)

(2)

第20章 6. 9KVメタクラ火災事故  
20-1 6. 9KVメタクラ2SA(2SB)  
4. フローチャート



2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-5 6. 9KVメタクラ2SA (2SB)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
1. 火災発生	1. 火災通報を確認	1. スイッチギヤ室の火災報知器「作動」又は「6. 9KV 2SA (2SB) メタクラ」火災通報を確認、報告 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 発見者 (4) 火災報知器受信盤の作動状況 火災報知器受信盤No 「1」, 「70」
2. 火災状況確認	2. ユニットの状態 火災状況の確認を指示	2. ユニットの状態を確認し、いつでも停止操作に入れよう準備  3. 下記の事項を確認、報告 (1) 火災報知器「作動」エリア (2) 建屋換気系の運転状況  4. 火災現場へ当直副長と共に急行するよう操作員補機に指示
3. 人命救助	3. 人命救助が必要な場合は直ちに行うよう指示	
4. 初期消火	4. 初期消火を指示	
5. 関係箇所に連絡	5. 火災状況を消防署及び関係箇所へ連絡 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 火災の種類 (4) 鎮火の有無	
6. 応援要請	6. 他中操へ当直副長の応援を要請	

当直副長(現場)	備考
	火災報知器警戒地図盤 火災区域表示灯番号 「1」 M/C 2SB (管理区域内) 「70」 M/C 2SA (屋外)
	管理区域へは着替えをせず入域できる
1. 6. 9KVメタクラ2SA(2SB)に急行	消火員として当直副長以下2~3名をあたらせ火元確認も複数で実施する
2. 操作員補機と共にセルフエアーセットを着用して火元及び火災状況を確認	煙の大量発生を予想し当初よりセルフエアーセットを着用する また、必要により防火衣を着用する
3. 電気火災専用の消火器等にて初期消火に努める	感電事故が発生しないよう使用する消火器に注意し、放水の場合は停電後行う
	他中操から応援にかけつけた当直副長は情報連絡にあたる

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
7. 入域者 退避	7. 消火活動困難と判 断し建屋内入域者 の退避を指示  △	『初期消火「困難」な場合』  5. ページングにて6. 9KVメタクラ2SA(2SB)火災発生の通報及び 建屋内入域者に退避の周知  △
8. ユニッ ト緊急停 止	8. 6.9KVメタクラ 2SA(2SB)の運転継 続困難又はその恐 れがあると判断した 場合はユニット緊 急停止を指示する と共に関係箇所に 連絡	6. ユニットの緊急停止操作実施、報告  △  『ユニット操作手順書第8章「緊急停止」の項参照』  △
9. メタク ラ2SA(2S B)母線停 止	9. 6.9KVメタクラ2B 及び2D母線の補機 切替と母線停止操 作及び480Vパワー センター2B, 2Dの受 電切替操作を指示 尚、補機切替の時間 的余裕がない場合 は直ちに6.9KVメタ クラ2SA(2SB)母線 の停止操作を行う また、D/G 2Bが自 動起動した場合停 止ロックする	7. 6. 9KVメタクラ2B, 2D関係の補機「手動切替」及び「手動停止」 を行うと共に操作員補機にも現場補機「手動切替」を指示、報告 (1) PLRポンプB 「手動停止」 (2) CWP(B,C) 「手動停止」 (3) CRDポンプB→A 「手動切替」 (4) M/D RFP B→A 「手動切替」 (5) HPCP B→A(C) 「手動切替」 (6) LPCP(B,C)→A 「手動切替」 (7) ASWP(B,C)→A 「手動切替」 (8) RCWポンプB→A(C) 「手動切替」 (9) TCWポンプ(B,C)→A 「手動切替」 (10) EHC高圧油ポンプB→A 「手動切替」 (11) 固定予冷却水ポンプB→A 「手動切替」 (12) グランド蒸気排風機B→A 「手動切替」  8. 480Vパワーセンター2Dの停電切替によりRPS MGセットBが停 止するので、RPS MGセットB「再起動」を操作員補機に指示  △

当直副長 (現場)	備考
«初期消火「困難」な場合»	
4. 消火活動「困難」と判断した場合報告	換気系の運転で火勢が強まると予想されるときは換気系を停止する  煙や照明の消灯で方向が判らなくなるので注意する  火災現場に消火関係者以外立入しないよう制限する
5. 補機「手動切替」実施、報告 (1) M/D RFP シールインジェクションポンプ B→A 「手動切替」 (2) T/D RFP シールインジェクションポンプ B→A 「手動切替」 (3) D/G-2B 燃料ハンドル「ロック」位置 (4) FPC ポンプ B→A 「手動切替」	消防署員が到着し現場に入り消火活動を行うときは当直副長が誘導対応する  操作で停止した機器で操作スイッチが引保持できるものは引保持位置にする

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
		<p>9. 480Vパワーセンター2D「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しや断器[2D-4B]「手動開放」</p> <p>    a. 480Vパワーセンター2D「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しや断器[2D-11]「手動開放」</p> <p>(3) P/C しや断器[2C-4A]「手動投入」</p> <p>(4) P/C しや断器[2D-5A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2D「受電」確認、報告</p> <p>10. RPS MGセットB「再起動」確認、原子炉スクラム「手動リセット」実施、報告</p> <p>11. 480Vパワーセンター2B「受電切替」実施、報告</p> <p>(1) P/C しや断器[2B-4B]「手動開放」</p> <p>    a. 480Vパワーセンター2B「停電」確認、報告</p> <p>(2) M/C しや断器[2B-10]「手動解放」</p> <p>(3) P/C 断路器[2B-5A]投入位置確認(ダミー)</p> <p>(4) P/C しや断器[2A-5A]「手動投入」</p> <p>(5) 480Vパワーセンター2B「受電」確認、報告</p> <p>12. 480Vパワーセンター2B及び2D母線切替操作により停止した補機を必要により「手動起動」するよう操作員補機に指示</p> <p>13. D/G 2Bがロックアウトされ「起動」しないことを確認</p> <p>14. 6.9KVメタクラしや断器[2B-2]「手動開放」、メタクラ2B及び2Dが停止したことを報告</p> <p>15. 6.9KVメタクラ2SAを停止する</p> <p>(1) 環境施設課中央制御室に連絡し、M/C しや断器[2SA-6]「手動開放」</p> <p>(2) M/C しや断器[2SA-7]「手動開放」(2号H/U用電源)</p> <p>(3) 総合情報棟へ連絡し、M/C しや断器[2SA-8]「手動開放」</p> <p>(4) 6.9KVメタクラ2SA受電しや断器[2SA-1]「手動開放」</p> <p>(5) 6.9KVメタクラ2SA「停電」確認、報告</p>

2010年 1月23日(106)

当直副長(現場)	備考
6. RPS MGセットB「手動起動」実施, 報告	メタクラ, パワーセンターの状態 は電源一覧表参照
7. 停止した補機を「手動起動」実施, 報告	

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)																																																			
		<p>16. 6. 9KVメタクラ2SBを停止する</p> <p>(1) 1号機M/C 1Bへ所内電源供給中の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 6.9KV M/C 2SBより 6.9KV M/C 1Bへ供給中で1号機発電機並列中は発電機出力約30MWe以上を条件に6.9KV M/C 1Bの所内電源切替を行う</li> <li>b. 上記所内電源切替不可能な場合及び発電機未並列中は「1号機事故時運転操作手順書(事象ベース)第20章 6.9KVメタクラ1B火災事故」の項を参照しM/Cしゃ断器[1B-1]「手動開放」</li> </ul> <p>(2) 6.9KVメタクラ2SB受電しゃ断器[2SB-1]「手動開放」</p> <p>(3) 6.9KVメタクラ2SB「停電」確認、報告</p> <p>17. 2号機起動用変圧器受電しゃ断器[O-82]及び断路器[LS-82]「手動開放」実施、報告</p> <p>18. 6. 9KVメタクラ2SA及び2SBの停止隔離操作</p> <p>《6. 9KV M/C 2SA》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th><th>チェック</th><th>操作及び確認項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td>2号機起動用変圧器受電しゃ断器[O-82]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td>2号機起動用変圧器受電用断路器[LS-82]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-1]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SB-1]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>5.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-3]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>6.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SB-4]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>7.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-5]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>8.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[1S-2]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>9.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-4]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>10.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[3SA-4]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>11.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[3SB-4]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>12.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-6]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>13.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-7]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>14.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-8]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>15.</td><td></td><td>M/Cしゃ断器[2SA-9]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>16.</td><td></td><td>下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2SAのしゃ断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしゃ断器を「断路位置」にする)</td></tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		2号機起動用変圧器受電しゃ断器[O-82]「開放」確認	2.		2号機起動用変圧器受電用断路器[LS-82]「開放」確認	3.		M/Cしゃ断器[2SA-1]「開放」確認	4.		M/Cしゃ断器[2SB-1]「開放」確認	5.		M/Cしゃ断器[2SA-3]「開放」確認	6.		M/Cしゃ断器[2SB-4]「開放」確認	7.		M/Cしゃ断器[2SA-5]「開放」確認	8.		M/Cしゃ断器[1S-2]「開放」確認	9.		M/Cしゃ断器[2SA-4]「開放」確認	10.		M/Cしゃ断器[3SA-4]「開放」確認	11.		M/Cしゃ断器[3SB-4]「開放」確認	12.		M/Cしゃ断器[2SA-6]「開放」確認	13.		M/Cしゃ断器[2SA-7]「開放」確認	14.		M/Cしゃ断器[2SA-8]「開放」確認	15.		M/Cしゃ断器[2SA-9]「開放」確認	16.		下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2SAのしゃ断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしゃ断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																																																			
1.		2号機起動用変圧器受電しゃ断器[O-82]「開放」確認																																																			
2.		2号機起動用変圧器受電用断路器[LS-82]「開放」確認																																																			
3.		M/Cしゃ断器[2SA-1]「開放」確認																																																			
4.		M/Cしゃ断器[2SB-1]「開放」確認																																																			
5.		M/Cしゃ断器[2SA-3]「開放」確認																																																			
6.		M/Cしゃ断器[2SB-4]「開放」確認																																																			
7.		M/Cしゃ断器[2SA-5]「開放」確認																																																			
8.		M/Cしゃ断器[1S-2]「開放」確認																																																			
9.		M/Cしゃ断器[2SA-4]「開放」確認																																																			
10.		M/Cしゃ断器[3SA-4]「開放」確認																																																			
11.		M/Cしゃ断器[3SB-4]「開放」確認																																																			
12.		M/Cしゃ断器[2SA-6]「開放」確認																																																			
13.		M/Cしゃ断器[2SA-7]「開放」確認																																																			
14.		M/Cしゃ断器[2SA-8]「開放」確認																																																			
15.		M/Cしゃ断器[2SA-9]「開放」確認																																																			
16.		下記の電源「OFF」指示 6.9KVメタクラ2SAのしゃ断器制御及び昇降用元電源「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしゃ断器を「断路位置」にする)																																																			

当直副長 (現場)	備考
	給電に連絡する
8. 下記の電源「OFF」報告 (1) M/C 2SA しゃ断器制御用元電源 125V DC DISTR CTR [2A-4D] 「OFF」  (2) M/C 2SA しゃ断器昇降用元電源 DC 125V 分電盤 2A-3 [CKT-3] 「OFF」	集中ラド元電源 2号活性炭 H/U 用電源 情報棟バックアップ用電源 一次水処理バックアップ用電源 集中ラド側電源  T/B 地下 電気品室 ※接地ランプ用電源は制御電源 と同様 T/B 1階ケーブルボルト室

20-5-10

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)																														
		<p style="text-align: center;"><b>《6. 9KV M/C 2SB》</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>順序</th> <th>チェック</th> <th>操作及び確認項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>2号機起動用変圧器受電しや断器[0-82]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>2号機起動用変圧器受電用断路器[LS-82]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>M/C しや断器[2SA-1]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>M/C しや断器[2SB-1]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td>M/C しや断器[2SA-3]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td></td> <td>M/C しや断器[2SB-4]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td></td> <td>M/C しや断器[1B-1]「開放」確認</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td></td> <td>M/C しや断器[2B-2]「手動開放」</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td></td> <td>下記の電源「OFF」指示 6.9KV メタクラ 2SB のしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)</td> </tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		2号機起動用変圧器受電しや断器[0-82]「開放」確認	2.		2号機起動用変圧器受電用断路器[LS-82]「開放」確認	3.		M/C しや断器[2SA-1]「開放」確認	4.		M/C しや断器[2SB-1]「開放」確認	5.		M/C しや断器[2SA-3]「開放」確認	6.		M/C しや断器[2SB-4]「開放」確認	7.		M/C しや断器[1B-1]「開放」確認	8.		M/C しや断器[2B-2]「手動開放」	9.		下記の電源「OFF」指示 6.9KV メタクラ 2SB のしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																														
1.		2号機起動用変圧器受電しや断器[0-82]「開放」確認																														
2.		2号機起動用変圧器受電用断路器[LS-82]「開放」確認																														
3.		M/C しや断器[2SA-1]「開放」確認																														
4.		M/C しや断器[2SB-1]「開放」確認																														
5.		M/C しや断器[2SA-3]「開放」確認																														
6.		M/C しや断器[2SB-4]「開放」確認																														
7.		M/C しや断器[1B-1]「開放」確認																														
8.		M/C しや断器[2B-2]「手動開放」																														
9.		下記の電源「OFF」指示 6.9KV メタクラ 2SB のしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)																														
10. メタクラ 2SA(2SB)停止完了		19. 6. 9KV メタクラ 2SA 及び 2SB が全停したことを報告																														
11. 放水消火可能確認	11. 6.9KV メタクラ 2SA(2SB)が停止し隔離したことを確認し、放水により被害を受ける機器が周辺にないか確認指示																															
12. 放水消火	12. 放水消火指示																															

20-5-11

2010年 1月23日(106)

当直副長(現場)	備考
9. 下記の電源「OFF」報告 (1) M/C 2SB しや断器制御用元電源 125V DC DISTR CTR [2B-4D] 「OFF」  (2) M/C 2SB しや断器昇降用元電源 DC 125V 分電盤 2B-3 [CKT-3] 「OFF」	T/B 地下 電気品室 ※接地ランプ用電源は制御電源 と同様 T/B 1階ケーブルボルト室
10. 6. 9KVメタクラ2SA(2SB)に放水を行っても影響のないことを確認、報告	6.9KVメタクラ2SA(2SB)を隔離後 放水し、付近の機器に影響する場合、その機器も停止する
11. 放水消火が必要な場合は放水による消火開始を操作員補機に指示	消防署員が到着した時点から当所 の消防体制は消防機関の指揮下に入 り消火活動等へ協力する
12. メタクラ2SA(2SB)に放水による消火を開始し報告	放水による消火水が床面に流出し 滑るので注意する

20-5-12

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
13. ユニットの状態の点検	13. 6.9KV メタクラ 2B, 2D の停止及び 480V パワーセンター —2B, 2D の受電切替 操作により関係した た補機類の現場確認 指示	<p>20. ユニットの状態を確認すると共に現場点検を操作員補機に指示、報告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) CRD ポンプ A 運転中</li> <li>(2) PLR ポンプスピード A 30%速度運転中</li> <li>(3) PLR-INV B CS 「引保持」</li> <li>(4) CUW 運転状態</li> <li>(5) D/W HVH 運転台数</li> <li>(6) D/W 軸流ファン運転台数</li> <li>(7) 放射線モニタの指示値</li> <li>(8) エリアモニタの指示値</li> <li>(9) LPCP A, HPCP (A, C), M/DRFP A 運転状態</li> <li>(10) T/D RFP (A, B) MOP 運転状態</li> <li>(11) MSOP, TGOP 運転中</li> <li>(12) 復水器真空、排気室温度</li> <li>(13) RCW ポンプ (A, C), TCW ポンプ A 温度及びポンプ運転状態</li> <li>(14) 密封油真空ポンプ、密封油ポンプ運転状態</li> <li>(15) 6.9KV メタクラ及び 480V パワーセンター各電流値</li> <li>(16) 警報の確認</li> </ul> <p>21. ユニット点検結果を報告</p>
14. 人身災害の確認	14. 火災発生により人身災害の有無を確認するよう指示 負傷が出た場合は直ちに労務GMに救護を要請しその指示に従う	
15. ユニット保安の確保	15. 火災原因及び被害状況調査を関係箇所に依頼すると共にユニットの保安に努めるよう指示	22. ユニットの状況を確認し、保安に努める

20-5-13

当直副長 (現場)	備考
13. 現場点検を行い報告 (1) CUW インサービス (2) FPC インサービス (3) 所内ボイラ給水ドレンタンク制御 (4) 空調設備 (5) 廃棄物処理系 (6) 直流充電器 (7) T/B リークオフコンデンサー起動 (8) T/B, R/B のパトロールを行い異常の有無を点検, 報告	
14. 人身災害の有無を確認, 報告	
15. 火災の原因, 被害状況調査, 報告	

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)
16. 鎮火確認	16. 鎮火確認し、原因及び被害状況結果により運転継続又はユニットの停止を指示	<p>『初期消火により「鎮火」した場合』</p> <p>23. 原因及び被害状況結果によりユニットを停止する場合</p> <p>＜緊急停止をする場合は「初期消火が困難な場合」参照 通常停止の場合はユニット操作手順書第5章「通常停止」の項参照＞</p>

20-5-15

当直副長 (現場)	備考
<p>《初期消火により「鎮火」した場合》</p> <p>16. 鎮火を確認、報告</p> <p>17. 火災の原因、被害状況調査、報告</p>	

20-5-16

Q

Q

2010年 1月23日 (106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

## 20-6 6. 9KVメタクラ2E

## 1. 事故概要

M/C 2Eで火災が発生したことを、火災報知器の作動、又は、現場からの通報により確認する。当直副長以下消火員は、セルフエアーセットを着用して現場に急行し、火災状況、火元の確認を行い人命救助が必要な場合は直ちに行う。また、初期消火が可能であれば行う。

一方、中操操作員は、M/C 2E又はケーブルにて火災が発生した場合は、D/G 2Bは待機不全になる恐れがあるため、現場より消火活動が困難と判断した連絡が入った場合には、ユニットの通常停止を行う。

また、本事象における被火災対象機器は電気設備であることから、M/C 2Eは、人身安全、設備事故拡大防止の観点から、母線停止を行い隔離した後、放水消火を開始する。

初期消火により鎮火出来た場合、原因及び被害状況結果によりユニットの運転継続もしくは停止を行う。

## 2. 操作のポイント

- (1) プラントは、火災発生時点から停止操作準備し、初期消火困難な場合緊急停止とする。
- (2) 火災の場合早期発見、初期消火活動が大切であるので、状況を的確に把握し初期消火に努める。
- (3) 消火員として当直副長以下2~3名を当たらせ、火元確認も複数で実施する。
- (4) 有毒ガスや煙の大量発生を予想し、当初よりセルフエアーセットを着用する。また、必要に応じ防火衣を着用する。
- (5) 放水消火に備え M/C2E 母線停止に関しては、全て中操操作とする。また、当該母線停止後、制御電源等のDC電源を開放してから放水消火を行う。
- (6) 火勢拡大防止のため、火災状況により D/G2B 用電気品室送風機を停止する。

## 3. 関連インターロック設定値及び関連規定

## (1) インターロック

なし

## (2) 関連規定

保安規定第65条(所内電源系統その1)


保安規定第66条(所内電源系統その2)

保安規定第60条(非常用ディーゼル発電機その1)

(Q)

(Q)

第20章 6. 9KVメタクラ火災事故  
20-1 6. 9KVメタクラ2E  
4. フローチャート



2010年 1月23日(106)

## 第20章 6. 9KVメタクラ火災事故

20-6 6. 9KVメタクラ2E

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
1. 火災発生	1. 火災通報を確認	1. D/G 2B室の火災報知器「作動」又は「6. 9KV 2Eメタクラ」火災通報を確認、報告 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 発見者 (4) 火災報知器受信盤の作動状況
2. 火災状況確認	2. ユニットの状態火災状況の確認を指示	2. ユニットの状態を確認し、いつでも停止操作に入れるよう準備 3. 下記の事項を確認、報告 (1) 火災報知器「作動」エリア (2) 建屋換気系の運転状況 4. 火災現場へ当直副長と共に急行するよう操作員補機に指示
3. 人命救助	3. 人命救助が必要な場合は直ちに行うよう指示	
4. 初期消火	4. 初期消火を指示	
5. 関係箇所に連絡	5. 火災状況を消防署及び関係箇所へ連絡 (1) 発生時刻 (2) 発生場所 (3) 火災の種類 (4) 鎮火の有無	
6. 応援要請	6. 他中操へ当直副長の応援を要請	

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
	火災報知器警戒地図盤
1. 6. 9KVメタクラ2Eに急行	管理区域へは着替えをせず入域で きる
2. 操作員補機と共にセルフエアーセットを着用して火元及び火災状況を確認	消火員として当直副長以下2~3 名をあたらせ火元確認も複数で実 施する
3. 電気火災専用の消火器等にて初期消火に努める	煙の大量発生を予想し当初よりセ ルフエアーセットを着用する また、必要により防火衣を着用す る
	感電事故が発生しないよう使用す る消火器に注意し、放水の場合は 停電後行う
	他中操から応援にかけつけた当直 副長は情報連絡にあたる

2010年 1月23日 (106)

主要項目	当直長(当直副長)	操作員 (中操)
7. 入域者 退避	7. 消火活動困難と判 断し建屋内入域者 の退避を指示  △	《初期消火「困難」な場合》  5. ページングにて 6. 9KV メタクラ 2E 火災発生の通報及び建屋内入域者 に退避の周知  △ 6. ユニットの通常停止操作実施、報告  ＜ユニット操作手順書第5章「通常停止」の項参照＞

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
『初期消火「困難」な場合』	
4. 消火活動「困難」と判断した場合報告	換気系の運転で火勢が強まると予想されるときは換気系を停止する煙や照明の消灯で方向が判らなくなるので注意する 火災現場に消火関係者以外立入しないよう制限する 消防署員が到着し現場に入り消火活動を行うときは当直副長が誘導対応する
5. 下記操作実施、報告 (1) D/G 2B 燃料ハンドル「ロック」位置 (2) EECW ポンプ (3) 非常用ディーゼル発電機補機 冷却系空気冷却器ファン(A1~C2)	ユニット運転継続の場合はB系の非常用冷却系、非常用電源等の維持基準が守れないので処置を行う操作で停止した機器で操作スイッチが引保持できるものは引保持位置にする
6. 停止した補機を「手動起動」実施、報告	メタクラ、パワーセンターの状態は電源一覧表参照

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)																		
		<p>10. D/G 2Bがロックアウトされ「起動」しないことを確認</p> <p>11. 6. 9KVメタクラ2Eの停止隔離</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th><th>チェック</th><th>操作及び確認項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td><td>M/C しや断器[2E-2B]「開放」確認</td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td>M/C しや断器[2E-3A]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td>M/C しや断器[2E-1B]「手動開放」</td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td>P/C しや断器[2D-3]「手動開放」</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>6.9KV メタクラ2E のしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)</td></tr> </tbody> </table>	順序	チェック	操作及び確認項目	1.		M/C しや断器[2E-2B]「開放」確認	2.		M/C しや断器[2E-3A]「手動開放」	3.		M/C しや断器[2E-1B]「手動開放」	4.		P/C しや断器[2D-3]「手動開放」			6.9KV メタクラ2E のしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)
順序	チェック	操作及び確認項目																		
1.		M/C しや断器[2E-2B]「開放」確認																		
2.		M/C しや断器[2E-3A]「手動開放」																		
3.		M/C しや断器[2E-1B]「手動開放」																		
4.		P/C しや断器[2D-3]「手動開放」																		
		6.9KV メタクラ2E のしや断器制御及び昇降用元電源 「OFF」を操作員補機に指示 (操作可能ならば開放したしや断器を「断路位置」にする)																		
10. メタクラ2E停止完了		12. 6. 9KVメタクラ2Eが全停したことを報告																		
11. 放水消火可能確認	10. 6.9KV メタクラ2E が停止し隔離したこと確認し、放水により被害を受け る機器が周辺にないか確認指示																			
12. 放水消火	11. 放水消火指示																			

20-6-7

当直副長 (現場)	備考
	6.9KV メタクラ 2E が停電する
7. 下記の電源を「OFF」報告 (1) M/C2E しや断器制御用元電源 直流 125V 2D/G B 主母線盤[R42-P011-2E] 「OFF」	電気品室
8. 6. 9KV メタクラ 2E に放水を行っても影響のないことを確認、報告	6.9KV メタクラ 2E を隔離後放水し、付近の機器に影響する場合、その機器も停止する
9. 放水消火が必要な場合は放水による消火開始を操作員補機に指示	消防署員が到着した時点から当所の消防体制は消防機関の指揮下に入り消火活動等へ協力する
10. メタクラ 2E に放水による消火を開始し報告	放水による消火水が床面に流出し滑るので注意する

2010年 1月23日(106)

主要項目	当直長(当直副長)	操 作 員 (中操)
13. ユニットの状態の点検	12. 6.9KV メタクラ2Eの停止及び480Vパワーセンター2Eの受電切替操作により関係した補機類の現場確認指示	13. ユニットの状態を確認すると共に現場点検を操作員補機に指示、報告 (1) 6.9KV メタクラ及び480Vパワーセンター各電流値 (2) 警報の確認  14. ユニット点検結果を報告
14. 人身災害の確認	13. 火災発生により人身災害の有無を確認するよう指示負傷が出た場合は直ちに労務GMに救護を要請しその指示に従う	
15. ユニット保安の確保	14. 火災原因及び被害状況調査を関係箇所に依頼すると共にユニットの保安に努めるよう指示	15. ユニットの状況を確認し、保安に努める  《初期消火により「鎮火」した場合》
16. 鎮火確認	15. 鎮火確認し、原因及び被害状況結果により運転継続又はユニットの停止を指示	16. 原因及び被害状況結果によりユニットを停止する場合  <通常停止をする場合は「初期消火が困難な場合」参照>

2010年 1月23日 (106)

当直副長 (現場)	備考
11. 現場点検を行い報告	
12. 人身災害の有無を確認、報告	
13. 火災の原因、被害状況調査、報告	
《初期消火により「鎮火」した場合》	
14. 鎮火を確認、報告	
15. 火災の原因、被害状況調査、報告	

20-6-10

(Q)

(Q)