

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	DB17-9 r. 4.0
提出年月日	令和4年8月5日

## 泊発電所 3号炉

### 設置許可基準規則等への適合状況について (設計基準対象施設等) 比較表

#### 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

令和4年8月  
北海道電力株式会社

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<u>比較結果等をとりまとめた資料</u>			
<b>1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)</b>			
1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの：なし</li> </ul>			
1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載を充実を行った箇所と理由			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：下記3件                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉冷却材バウンダリ拡大範囲の抽出プロセス明確化のため、添付3「原子炉冷却材バウンダリ拡大範囲の抽出プロセスについて」を追加した【添付3】。</li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される小口径配管を明確にするため、添付4「原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される小口径配管について」を追加した【添付4】。</li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に使用されているフェライト系鋼に対する管理の明確化のため、添付5「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に使用されているフェライト系鋼に対する管理について」を追加した【添付5】。</li> </ul> </li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの：なし</li> </ul>			
1-3) パックフィット関連事項			
なし			
<b>2. まとめ資料との比較結果の概要</b>			
相違なし			

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ  ＜目次＞	第17条：原子炉冷却材圧力バウンダリ  ＜目次＞	第17条原子炉冷却材圧力バウンダリ  ＜目次＞	
1. 基本方針 1.1 要求事項の整理 1.2 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (2) 安全設計方針 (3) 適合性説明 1.3 気象等 1.4 設備等（手順等含む）	1. 基本方針 1.1 要求事項の整理 1.2 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (2) 安全設計方針 (3) 適合性説明 1.3 気象等 1.4 設備等（手順等含む）	1. 基本方針 1.1 要求事項の整理 1.2 追加要求事項に対する適合性 (1) 位置、構造及び設備 (2) 安全設計方針 (3) 適合性説明 1.3 気象等 1.4 設備等（手順等含む）	
2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ 2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出 2.2 誤操作防止処置対象弁の管理について 2.3 余熱除去系入口ラインの配管・弁の仕様 2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価 2.5 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の保全方法 2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリに対する漏洩検査への影響について 2.7 クラス1機器とクラス2機器の設計・製作・据付時の検査の違いについて	2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ 2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出 2.2 誤操作防止処置対象弁の運用及び管理について 2.3 余熱除去系入口ラインの配管・弁の仕様 2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価 2.5 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の保全方法 2.6 RCS圧力バウンダリ、C/V圧力バウンダリに対する漏えい検査への影響について 2.7 クラス1機器とクラス2機器の設計・製作・据付時の検査の違いについて	2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ 2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出 2.2 誤操作防止措置対象弁の運用及び管理について 2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の仕様について 2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価について 2.5 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の保全方法について 2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の漏えい検査方法、手順 2.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の品質保証上の取り扱い 2.8 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲のうち原子炉格納容器貫通部の扱い  3. 別紙 別紙1 原子炉冷却材圧力バウンダリ弁抽出フロー 別紙2 原子炉冷却材圧力バウンダリ概要図 別紙3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出プロセスについて 別紙4 原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される配管口径の求め方 別紙5 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に使用されているフェライト系鋼に対する管理について	記載表現の相違
3. 技術的能力説明資料 (別添資料) 原子炉冷却材圧力バウンダリ	3. 技術的能力説明資料 (別添資料) 原子炉冷却材圧力バウンダリ	4. 別添 別添1 女川原子力発電所2号炉 運用、手順説明資料 原子炉冷却材圧力バウンダリ	記載表現の相違

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>＜概要＞</p> <p>1.において、設計基準事故対処設備の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する大飯発電所3号炉及び4号炉における適合性を示す。</p> <p>2.において、設計基準事故対処設備について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。</p> <p>3.において、追加要求事項に適合するための技術的能力（手順等）を抽出し、必要となる運用対策等を整理する。</p>	<p>＜概要＞</p> <p>1.において、設計基準事故対処設備の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する泊発電所3号炉における適合性を示す。</p> <p>2.において、設計基準事故対処設備について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。</p> <p>3.において、追加要求事項に適合するための技術的能力（手順等）を抽出し、必要となる運用対策等を整理する。</p>	<p>＜概要＞</p> <p>1.において、設計基準対象施設の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する女川原子力発電所2号炉における適合性を示す。</p> <p>2.において、設計基準対象施設について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。</p>	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>1. 基本方針</p> <p>1.1 要求事項の整理</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリについて、設置許可基準規則第17条並びに技術基準規則第27条及び第28条において、追加要求事項を明確化する（表1）。</p>	<p>1. 基本方針</p> <p>1.1 要求事項の整理</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリについて、設置許可基準規則第17条並びに技術基準規則第27条及び第28条において、追加要求事項を明確化する（表1）。</p>	<p>1. 基本方針</p> <p>1.1 要求事項の整理</p> <p>設置許可基準規則第17条並びに技術基準規則第27条及び第28条の要求事項を表1に示す。また、表1において、新規制基準に伴う追加要求事項を明確化する。</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0				赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
設置許可基準規則 第17条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)	技術基準規則 第27条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)	備考	大飯発電所3／4号炉	差異理由
発電用原子炉施設には、次に掲げるとところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設ければならない。	変更なし (ただし、解釈にて原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲が拡大)		変更なし (従来の原子炉冷却材圧力バウンダリと同等の耐圧強度、材料である。また、強度・耐震評価において基準を満足していることを確認している。)	
一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。	原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなければならない。		原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなければならない。	
表1 設置許可基準規則第17条並びに技術基準規則第27条及び第28条 要求事項				
設置許可基準規則 第17条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)	技術基準規則 第27条(原子炉冷却材圧力バウンダリ) 第28条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔壁装置等)	備考	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉
発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設ければならない。	変更なし (ただし、解釈にて、原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲が拡大)		変更なし (従来の原子炉冷却材圧力バウンダリと同等の耐圧強度、材料である。また、強度・耐震評価において基準を満足していることを確認している。)	変更なし (ただし、解釈にて、原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲が拡大)
一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。	原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなければならない。		原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなければならない。	変更なし
二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔壁装置を有するものとすること。	原子炉冷却材の流出を制限するため隔壁装置を設置しなければならない。		原子炉冷却材の流出を制限するため隔壁装置である第1隔壁弁の範囲から、第2隔壁弁を含む範囲までに変更した。)	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

設置許可基準規則 第17条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)	技術基準規則 第28条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)	備考	
二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。	原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。		
三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。			
四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。	2 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの中の原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を設置しなければならない。 —	変更なし (オーステナイト系ステンレス鋼があり十分な破壊じん性を有している。また、強度評価において、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生じる圧力において、瞬間的破壊が生じないことを確認している。)	
設置許可基準規則 第17条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)	技術基準規則 第28条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)	備考	
三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。		変更なし (オーステナイト系ステンレス鋼があり十分な破壊じん性を有している。) —	
四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。	2 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの中の原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を設置しなければならない。	変更なし (各種測定基準等を設けており、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないことを確認している。 原子炉冷却材圧力バウンダリが拡大した範囲について漏えいを検出する方法に変更はない。)	
設置許可基準規則 第17条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)	技術基準規則 第28条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)	備考	
二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。	原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。	変更なし	
三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。		—	変更なし
四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。	2 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの中の原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を設置しなければならない。	変更なし	
差異理由			

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>1.2 追加要求事項に対する適合性          (1) 位置、構造及び設備</p> <p>(3) その他の主要な構造          (i) 本原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針の基に安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設          (1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ          原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。）は、以下を考慮した設計とする。          通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐える設計とする。          原子炉冷却材の流出を制限するために隔離装置を有する設計とする。          通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分なじん性を有する設計とする。          原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有する設計とする。          なお、原子炉冷却材圧力バウンダリに含まれる接続配管の範囲は、以下とする。          (一) 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。          (二) 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。          (三) 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、(二)以外のものは、原子炉側からみて、第1隔離弁を含むまでの範囲とする。          (四) 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時閉となる弁を有する非常用炉心冷却系等も(一)に準ずる。          (五) 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。          なお、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記(三)に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p style="text-align: center;">【説明資料(2.1, 2.2)】</p>	<p>1.2 追加要求事項に対する適合性          (1) 位置、構造及び設備</p> <p>ロ. 発電用原子炉施設の一般構造          (3) その他の主要な構造          (i) 本原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設          (1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ          原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。）は、以下を考慮した設計とする。          通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐える設計とする。          原子炉冷却材の流出を制限するために隔離装置を有する設計とする。          通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分なじん性を有する設計とする。          原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有する設計とする。          なお、原子炉冷却材圧力バウンダリに含まれる接続配管の範囲は以下とする。          (一) 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。          (二) 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。          (三) 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、(二)以外のものは、原子炉側からみて、第1隔離弁を含むまでの範囲とする。          (四) 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時閉となる弁を有する非常用炉心冷却系等も(一)に準ずる。          (五) 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。          なお、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記(三)に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p style="text-align: center;">【説明資料(2.1, 2.2 : P17 条-11~12)】</p>	<p>1.2 追加要求事項に対する適合性          (1) 位置、構造及び設備</p> <p>五 発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備          ロ 発電用原子炉施設の一般構造          (3) その他の主要な構造          (i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設          (1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ          原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。）は、以下を考慮した設計とする。          通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えられる設計とする。          原子炉冷却材の流出を制限するために隔離装置を有する設計とする。          通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有する設計とする。          原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有する設計とする。          なお、原子炉冷却材圧力バウンダリに含まれる接続配管の範囲は、以下とする。          (一) 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第二隔離弁を含むまでの範囲とする。          (二) 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第二隔離弁を含むまでの範囲とする。          (三) 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、(二)以外のものは、原子炉側からみて、第一隔離弁を含むまでの範囲とする。          (四) 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時閉となる弁を有する非常用炉心冷却系等も(一)に準ずる。          (五) 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時施錠管理等でロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。          なお、通常時閉、事故時閉となる手動弁は、開となるおそれがなく、上記(三)に該当するものとする。</p>	

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>(2) 安全設計方針 該当なし</p> <p>(3) 適合性説明</p>	<p>(2) 安全設計方針 該当なし</p> <p>(3) 適合性説明</p>	<p>(2) 安全設計方針 該当なし</p> <p>(3) 適合性説明</p> <p>1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 1.10.3 発電用原子炉設置変更許可申請（平成25年12月27日申請） に係る実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び 設備の基準に関する規則への適合</p>	
<p><b>第十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリ</b></p> <p>発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。</p> <p>一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。</p> <p>二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。</p> <p>三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。</p> <p>四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。</p>	<p><b>(第十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリ)</b></p> <p>発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。</p> <p>一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。</p> <p>二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。</p> <p>三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。</p> <p>四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。</p>	<p><b>第十七条 原子炉冷却材圧力バウンダリ</b></p> <p>発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。</p> <p>一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。</p> <p>二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。</p> <p>三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。</p> <p>四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。</p>	<p>適合のための設計方針 第1項第1号及び第1項第2号について</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力及び温度変化は、1次冷却設備、工学的安全施設、原子炉補助施設、計測制御系統施設等の機能により、許容される範囲内に制御できる設計とする。</p> <p>記載方針の相違 ・泊では、既許可の「事故時」を新しい基準の用語「設計基準事故時」に合わせた以外は、既許可の記載のとおりとした。</p>

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、1次冷却材の喪失を停止させるため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適切な隔離弁を設けた設計とする。</p> <p>なお、原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管とし、設計上考慮する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 原子炉容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等）</li> <li>(2) 1次冷却系を構成する機器及び配管（1次冷却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管、加圧器、1次冷却系配管、弁等）</li> <li>(3) 接続配管                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。</li> <li>b. 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有する余熱除去系入口ラインは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。</li> <li>c. 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、b.以外のものは、原子炉側からみて、第1隔離弁を含むまでの範囲とする。</li> <li>d. 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等もa.に準ずる。</li> <li>e. 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。</li> </ol> <p>なお、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがない、上記c.に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲（以下「拡大範囲」という。）となる余熱除去系入口ラインについては、従来クラス2機器としていたが、上記b.に該当することから原子炉冷</p> </li></ol>	<p>通常運転時のうち原子炉運転中においては、加圧器圧力制御系により原子炉圧力を一定に保持する設計とする。また、原子炉の起動時又は停止時においては、1次冷却材の加熱率及び冷却率を制限値以下に抑えること等ができる設計とする。</p> <p>負荷の喪失等の運転時の異常な過渡変化時においては、「原子炉圧力高」等の原子炉トリップ信号を発信する安全保護系を設け、また、加圧器安全弁及び主蒸気安全弁を設けること等により、原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最大圧力が原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の1.1倍以下となる設計とする。</p> <p>設計基準事故時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となる可能性があるものとして、主給水管破断等がある。これについては「蒸気発生器水位低」等の原子炉トリップ信号を発信する安全保護系を設け、加圧器安全弁等の動作とあいまって原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確保できる設計とする。また、原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力は、設計基準事故時において最高使用圧力の1.2倍以下となる設計とする。</p> <p>第1項第2号について</p> <p>原子炉容器を含め1次冷却設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関し、原則として次のとおり隔離弁を設ける。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 通常時開、事故時閉の場合は2個の隔離弁</li> <li>(2) 通常時閉、事故時閉の場合は1個の隔離弁</li> <li>(3) 通常時閉、事故時閉の非常用炉心冷却設備等は(1)に準ずる。</li> <li>(4) (2)に準ずる隔離弁において、通常時又は事故時に開となるおそれのある場合は、2個の隔離弁を設ける。</li> </ol> <p>ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲（以下「拡大範囲」という。）となる余熱除去系入口ラインについては、従来クラス2機器としていたが、上記(4)に該当することから原子炉冷却材圧力</p>	<p>原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等）</li> <li>(2) 原子炉冷却材系を構成する機器及び配管（主蒸気管及び給水管のうち原子炉側からみて第二隔離弁を含むまでの範囲）</li> <li>(3) 接続配管                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第二隔離弁を含むまでの範囲とする。</li> <li>b. 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第二隔離弁を含むまでの範囲とする。</li> <li>c. 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、b.以外のものは、原子炉側からみて、第一隔離弁を含むまでの範囲とする。</li> <li>d. 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等もa.に準ずる。</li> <li>e. 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。</li> </ol> <p>なお、通常時閉、事故時閉となる手動弁のうち、個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがない、上記c.に該当するものとする。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲（以下「拡大範囲」という。）となる残留熱除去系ヘッドスプレイライン、残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン及び残留熱除去系停止時冷却モード戻りラインにつ</p> </li></ol>	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隔離弁を設けることについて、泊では第1項第2号記載（泊は既許可申請書記載内容のとおり記載）</li> </ul> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では1次冷却材の加熱率の制限等について記載（泊では、既許可の「事故時」を新しい基準の用語「設計基準事故時」に合わせた以外は、既許可の記載のとおりとした。）</li> </ul> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では、原子炉冷却材バウンダリは、第1項第2号に記載</li> </ul> <p>記載方針の相違（泊は、(4)以外は、既許可申請書記載内容のとおり記載）</p> <p>記載表現の相違</p>

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>却材圧力バウンダリ範囲としてクラス1機器における要求を満足していることを確認する。</p> <p>拡大範囲については、クラス1機器供用期間中検査を行うとともに、拡大範囲のうち配管と管台の溶接継手に対して追加の非破壊検査（浸透探傷検査）を検査間隔にて全数（100%）継続的に行い健全性を確認する。</p> <p>【説明資料(2.1~2.7)】</p>	<p>バウンダリ範囲としてクラス1機器における要求を満足していることを確認する。</p> <p>拡大範囲については、クラス1機器供用期間中検査を行うとともに、拡大範囲のうち配管と管台の溶接継手に対して追加の非破壊検査（浸透探傷検査）を検査間隔にて全数（100%）継続的に行い健全性を確認する。</p> <p>【説明資料 (22.1~2.7 : P17 条-11~30)】</p>	<p>いては、従来クラス2機器としていたが、上記b.に該当するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲としてクラス1機器における要求を満足することを確認する。</p> <p>拡大範囲については、クラス1機器の供用期間中検査を継続的に行い、健全性を確認する。</p> <p>第1項第1号及び第2号について</p> <p>通常運転時において出力運転中、原子炉圧力制御系により原子炉圧力を一定に保持する設計とする。原子炉起動、停止時の加熱・冷却率を一定の値以下に抑える等の配慮をする。</p> <p>ターピン・トリップ、主蒸気隔離弁閉鎖等の運転時の異常な過渡変化時において、「主蒸気止め弁閉」、「主蒸気隔離弁閉」等による原子炉スクラムのような安全保護回路を設け、また主蒸気逃がし安全弁を設けること等により、原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最大圧力が原子炉冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力である8.62MPaの1.1倍の圧力9.48MPaを超えない設計とする。</p> <p>設計基準事故時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題となる可能性があるものとして、制御棒落下事故がある。これについては、「中性子束高」による原子炉スクラムを設け、制御棒落下速度リミッタ、制御棒価値ミニマイザなどの対策と相まって、事故時の燃料の二酸化ウランの最大エンタルビを抑え、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確保できる設計とする。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、原子炉冷却材の喪失を停止させるため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適切な隔離弁を設ける設計とする。</p>	
<p>第1項第3号について</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、保修時、試験時及び事故時において、原子炉冷却材圧力バウンダリは、脆性的挙動を示さず、かつ、急速な伝播型破断を生じないように、フェライト系鋼材で製作する機器に対しては、破壊じん性を考慮した材料の選択、設計、製作及び運転に留意するものとする。</p> <p>原子炉容器、蒸気発生器水室、加圧器等は、非延性破壊防止の観点から破壊じん性を確認し、適切な温度で使用するものとする。</p> <p>原子炉容器は中性子照射によって破壊じん性が低下するので、カプセルに収容した試験片を熱遮蔽材と原子炉容器との間に挿入して照射し、計画的に取り出し、破壊じん性を確認する。</p>	<p>第1項第3号について</p> <p>通常運転時、保修時、試験時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における原子炉冷却材圧力バウンダリの脆性的挙動及び急速な伝播型破断の発生を防止するために、フェライト系鋼で製作する機器に対しては、設計、製作及び水圧試験時に以下のように特別な注意を払う。</p> <p>設計及び製作においては、溶接部を含む使用材料に起因する不具合、欠陥の介在等を防止するため、材料仕様、溶接及び熱処理の管理並びに非破壊検査を行うとともに、破壊じん性の確認を行う。</p> <p>比較的低温で加圧する水圧試験時には、加える圧力に応じ、最低温度の制限を設ける。</p> <p>原子炉容器の母材、溶接熱影響部及び溶接金属については、試験片を原子炉容器に挿入して、原子炉容器と同様な条件で照射し、計画的に取り出し、衝撃試験及び引張試験を行い関連温度等の妥当性の確認を行う。</p>	<p>第1項第3号について</p> <p>通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、保修時、試験時及び設計基準事故時における原子炉冷却材圧力バウンダリの脆性的挙動及び急速な伝播型破断の発生を防止するために、フェライト系鋼で製作する機器に対しては、材料選択、設計、製作及び試験に特別の注意を払う。</p> <p>（使用材料管理）</p> <p>溶接部を含む使用材料に起因する不具合や欠陥の介在を防止するため次の管理を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 材料仕様</li> <li>(2) 機器の製造・加工・工程</li> <li>(3) 非破壊検査の実施</li> <li>(4) 破壊じん性の確認（関連温度の妥当性の確認、原子炉圧力容器材料のテスト・ピースによる衝撃試験の実施）</li> </ol> <p>（使用圧力・温度制限）</p> <p>フェライト系鋼製機器の非延性破壊や、急速な伝播型破断を防止するため比較的低温で加圧する水圧試験時には加える圧力に応じ、最低温度の制限を加える。</p>	<p>記載方針の相違 (泊では、既許可の「事故時」を新しい基準の用語「設計基準事故時」に合わせた以外は、既許可の記載のとおりとした。)</p> <p>記載方針の相違 ・泊では、耐圧試験時の温度制限について記載 (泊は既許可申請書記載内容のとおり記載)</p> <p>記載方針の相違 (泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載)</p>

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>鋼板（フェライト系）としては、圧力容器用調質型マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板相当品を、鍛鋼（フェライト系）としては、圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼品相当品を使用する。</p> <p>【説明資料(2.3)】</p>	<p>また、1次冷却設備の加熱時又は冷却時の運転に対しては、加熱率及び冷却率に制限値を設ける。</p> <p>【説明資料(2.3 : P17条-13～14)】</p>	<p>(使用期間中の監視) 供用期間中検査（溶接部等の非破壊検査、耐圧部の耐圧、漏えい試験）を実施し、構成機器の構造や気密の健全性を評価し、また、欠陥の発生の早期発見のため漏えい検出系計装を設置して監視を行えるよう設計する。 また、原子炉圧力容器の母材、熱影響部及び溶着金属については、試験片を原子炉圧力容器内に挿入して、原子炉圧力容器と同様な条件で照射し、定期的に取出し衝撃試験を行い破壊非性の確認を行う。</p>	<p>記載方針の相違 ・泊の原子炉容器等の材料については、原子炉容器の主要仕様に記載</p>
<p>第1項第4号について 原子炉冷却材圧力バウンダリからの1次冷却材の漏えいの早期検出用として、原子炉格納容器内への漏えいに対しては、格納容器ガスモニタ、格納容器じんあいモニタ、格納容器サンプ水位上昇率測定装置、凝縮液量測定装置及び炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置からなる漏えい監視設備を設ける。 また、1次冷却材の2次冷却系への漏えいに対しては、蒸気発生器プローダウン水モニタ、復水器空気抽出器ガスモニタ及び高感度型主蒸気管モニタを設ける。 これらの検出装置が異常を検知した場合は中央制御室に警報を発するよう設計する。</p>	<p>第1項第4号について 通常運転時、原子炉冷却材圧力バウンダリからの1次冷却材の漏えいは、原子炉格納容器内への漏えいに対しては、格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び凝縮液量測定装置により約3.8L/minの漏えいを1時間以内に検出できる設計とする。</p> <p>1次冷却材の1次冷却設備から2次冷却設備への漏えいに対しては、蒸気発生器プローダウン水モニタ、復水器排気ガスモニタ及び高感度型主蒸気管モニタを設ける。 これらの検出装置が異常を検知した場合は、中央制御室に警報を発信する設計とする。</p>	<p>第1項第4号について 通常運転時、原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材の漏えいは、ドライウェル内ガス冷却装置の凝縮水量、ドライウェル内サンプ水量及びドライウェル内ガス中の核分裂生成物の放射性物質濃度の測定により約3.8L/minの漏えいを1時間以内に検出できるよう設計する。</p>	<p>記載方針の相違 (泊では、既許可申請書の記載のとおり記載) 設計方針の相違 ・原子炉格納容器内への漏えい時に監視する設備の相違（泊では、格納容器サンプが炉内計装用シンプル室より、低い場所に設置されていることから、炉内計装用シンプル室からの漏えい水を格納容器サンプで収集が可能） 記載方針の相違 ・泊での放射性物質濃度を測定する設備は、格納容器ガスモニタ、格納容器じんあいモニタであり、大飯と同じ（泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載）</p>
<p>1.3 気象等 該当なし</p> <p>1.4 設備等（手順等含む）</p>	<p>1.3 気象等 該当なし</p> <p>1.4 設備等（手順等含む）</p>	<p>1.3 気象等 該当なし</p> <p>1.4 設備等（手順等含む）</p>	

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>5. 原子炉冷却系統施設          5.1 1次冷却設備          5.1.1 通常運転時等          5.1.1.5 主要設備          5.1.1.5.6 弁類</p> <p>1次冷却設備の弁類として、加圧器安全弁、加圧器逃がし弁、加圧器逃がし弁元弁、加圧器スプレイ弁、ペント弁、ドレン弁、逆止弁等を設け、このうち主要な弁については中央制御室に弁の開閉表示を行う。</p> <p>1次冷却設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管系には、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、1次冷却材の流出を制限するため、その配管系を通じての漏えいが、通常時の充てんポンプによる充てん流量等を考慮し許容できる程度に小さいものを除いて、次のとおり隔離弁を設ける。</p> <p>a. 通常時開、事故時閉の場合は2個の隔離弁を設ける。</p> <p>b. 通常時閉、事故時閉の場合は1個の隔離弁を設ける。</p> <p>c. 通常時閉、原子炉冷却材喪失時閉の非常用炉心冷却系等はa.に準ずる。</p> <p>なお、b.に準ずる隔離弁において、通常時又は事故時に開となるおそれのある場合は、2個の隔離弁を設ける。ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。また、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記b.に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p>弁が1次冷却材に接する主要部分は、すべてステンレス鋼を使用する。</p> <p style="text-align: center;">【説明資料(2.1~2.3)】</p> <p>大口径の弁類は、ステムリークオフを設け、下部グランドパッキンの漏えい水を液体廃棄物処理設備に送る。また、小口径の弁類についても、可能な限りグランド部にペローズ、金属ダイヤフラム又はグラフォイルパッキンを用いてシステムからの漏えいを防止し、1次冷却設備から原子炉格納容器内への漏えいを実質的に零にする。</p> <p>加圧器安全弁は、ばね式で加圧器逃がしタンクからの背圧変動が安全弁の設定圧力に影響を与えない<b>背圧補償型</b>を使用する。加圧器安全弁の上流側配管には、ループシールを設け、加圧器安全弁の弁座から、水素ガスや蒸気等が漏えいしない構造とする。</p>	<p>5. 原子炉冷却設備          5.1 1次冷却設備          5.1.1 通常運転時等          5.1.1.3 主要設備          (6) 弁</p> <p>1次冷却設備の弁として、加圧器安全弁、加圧器逃がし弁、加圧器逃がし弁元弁、加圧器スプレイ弁、ペント弁、ドレン弁、逆止弁等を設け、このうち主要な弁については、中央制御盤で弁の開閉状態を監視できる。</p> <p>原子炉容器を含め1次冷却設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関する原則として、次のとおり隔離弁を設ける。</p> <p>ただし、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、1次冷却材の流出を制限するため、その配管系を通じての漏えいが生じた場合において、通常時の充てんポンプによる充てん流量等を考慮し許容できる程度に小さいものは除く。</p> <p>a. 通常時開、事故時閉の場合は2個の隔離弁</p> <p>b. 通常時閉、事故時閉の場合は1個の隔離弁</p> <p>c. 通常時閉、事故時閉の非常用炉心冷却設備等はa.に準ずる。</p> <p>なお、b.に準ずる隔離弁において、通常時又は事故時に開となるおそれのある場合は、2個の隔離弁を設ける。ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。また、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち、個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記b.に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p>弁が1次冷却材に接する主要部分は、すべてステンレス鋼を使用する。</p> <p style="text-align: center;">【説明資料(2.1~2.3 : P17 条-11~14)】</p> <p>大口径の弁は、ステムリークオフを設け、下部グランドパッキンの漏えい水を液体廃棄物処理設備に送る。また、小口径の弁についても、可能な限りグランド部にペローズ及び金属ダイヤフラムを用いて漏えいのない構造とした弁を採用し、1次冷却設備から原子炉格納容器内への漏えいを防止する。</p> <p>加圧器安全弁は、ばね式で、加圧器逃がしタンクからの背圧変動が安全弁の設定圧力に影響を与えない<b>平衡型</b>を使用する。加圧器安全弁の上流側配管には、ループシールを設け、加圧器安全弁の弁座から水素ガス、蒸気等の漏えいを防止する。</p>	<p>5. 原子炉冷却系統施設          5.1 原子炉圧力容器及び一次冷却材設備          5.1.1 通常運転時等          5.1.1.4 主要設備          5.1.1.4.5 弁類</p> <p>原子炉冷却系の弁類として、主蒸気隔離弁、主蒸気逃がし安全弁、給水隔離弁、ペント弁、ドレン弁、逆止弁等を設け、このうち主要な弁については、中央制御室に弁の開閉表示を行う。</p> <p>原子炉圧力容器及び一次冷却材設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関する原則として、次のとおり隔離弁を設ける。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、1次冷却材の流出を制限するため、その配管系を通じての漏えいが生じた場合において、通常時の充てんポンプによる充てん流量等を考慮し許容できる程度に小さいものは除く。</p> <p>a. 通常時開及び事故時閉の場合は2個の隔離弁</p> <p>b. 通常時開又は事故時閉となるおそれがある通常時閉及び事故時閉の場合は2個の隔離弁</p> <p>c. 通常時開及び事故時閉のうちb.以外の場合は1個の隔離弁</p> <p>d. 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時閉の非常用炉心冷却系等はa.に準ずる。</p> <p>ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。</p>	<p>記載方針の相違          (泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載)</p> <p>記載方針の相違          (泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載)</p> <p>記載方針の相違          (泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載)</p>

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>加圧器安全弁の吹出圧力は、1次冷却設備の最高使用圧力に設定し、加圧器安全弁の総容量は100%負荷喪失時に主蒸気安全弁のみが<b>作動した時</b>の加圧器最大サージ流量以上の値としている。加圧器安全弁により、<b>1次冷却材の圧力</b>を最高使用圧力の1.1倍以下に抑えることができる。</p> <p>加圧器逃がし弁は<b>負荷減少時</b>においてタービンバイパス制御系の<b>作動とあいまって</b>1次冷却材圧力を原子炉トリップ設定値以下に制限し得る容量とする。加圧器逃がし弁は自動制御により<b>作動</b>し、また手動遠隔操作することもできる。万一、加圧器逃がし弁に漏えいが起こった場合に加圧器逃がし弁を隔離するため遠隔操作の加圧器逃がし弁元弁を設ける。</p> <p>また、1次冷却系の加熱時、冷却時における誤操作等による過圧を防止するため、加圧器逃がし弁の<b>作動</b>により圧力上昇を許容範囲内に制限する<b>制御系を設置する</b>。</p> <p>加圧器スプレイ弁は、10%負荷減少時において加圧器逃がし弁を作動させないで、圧力変動を吸収し得る容量とする。加圧器スプレイ弁は、<b>加圧器スプレイ流量を自動調節して、1次冷却系の圧力が過大となるの</b>を防止する。加圧器スプレイ管及び加圧器サージ管内の温度維持並びに加圧器内とそれ以外の1次冷却材ほう素濃度に差が生じないようにするために、加圧器スプレイ弁と並行に手動の加圧器スプレイバイパス弁を設けて、少量のスプレイ水を連続的に流す。</p> <p>各配管系には、水張り及び水抜きのために、ペント弁及びドレン弁を設ける。</p> <p>1次冷却設備の主要弁類の設備仕様の概略を第5.1.1.7表に示す。</p>	<p>各配管系には、水張り及び水抜きのために、ペント弁及びドレン弁を設ける。</p> <p>↑ 加圧器安全弁の吹出し圧力は、1次冷却設備の最高使用圧力に設定し、加圧器安全弁の総容量は100%負荷喪失時に主蒸気安全弁のみが<b>動作したとき</b>の加圧器サージ流量以上の値としている。加圧器安全弁により、<b>原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力</b>を最高使用圧力の1.1倍以下、また、<b>事故時において最高使用圧力の1.2倍以下</b>に抑えることができる。</p> <p>加圧器逃がし弁は、<b>定格負荷の50%相当までの負荷急減時において制御棒制御系及びタービンバイパス系の作動とあいまって原子炉圧力を原子炉トリップ設定値以下に制限し得る容量を有する</b>。加圧器逃がし弁は自動制御により<b>動作</b>し、また、手動遠隔操作することもできる。万一、加圧器逃がし弁に漏えいが起こった場合にこの加圧器逃がし弁を隔離するため、遠隔操作の加圧器逃がし弁元弁を設ける。</p> <p>また、1次冷却設備の加熱時及び冷却時における誤操作等による過圧を防止するため、加圧器逃がし弁の<b>動作</b>により圧力上昇を許容範囲内に制限する。</p> <p>加圧器スプレイ弁は、10%負荷減少時において加圧器逃がし弁を作動させないで、圧力変動を吸収し得る容量である。加圧器スプレイ弁は、通常時は自動制御であるが、中央制御盤での手動制御もできる。加圧器スプレイ配管及び加圧器サージ管温度の維持並びに加圧器内とそれ以外の1次冷却材ほう素濃度に差が生じないようにするために、加圧器スプレイ弁と並列に手動の加圧器スプレイバイパス弁を設けて、少量のスプレイ水を連続的に流す。</p>		記載箇所の相違
			記載方針の相違 (泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載)
			記載方針の相違 ・泊では、事故時の最高使用圧力についても記載(泊では、既許可申請書記載内容のとおり記載)
			記載箇所の相違
			記載内容の相違 ・大飯では漏えい監視設備についても記載 (泊においても、漏えい監視設備を設けているが、建設時より変更がないため、当該箇所には記載せず。漏えい監視設備については、第1項第4号に記載)



## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>凝縮液量測定装置は、漏えい蒸気が格納容器再循環ユニット及び制御棒駆動装置冷却ユニットの冷却コイルで凝縮されることを利用して、その凝縮液量を測定することにより漏えいを検知する。</p> <p>格納容器サンプル水位上昇率測定装置は、炉内計装用シンプル配管室以外の漏えい液体が最終的に格納容器サンプルに集まることからその水位上昇を測定することにより漏えいを検知する。</p> <p>炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置は、炉内計装用シンプル配管室に流入した漏えい液体が床面に設置されたドレンピットに集まることから水位が一定の高さになると漏えいを検知する。</p> <p>以上の漏えい監視設備により約3.8/minの漏えいであれば1時間以内に検知できる。</p> <p>凝縮液量測定装置、格納容器サンプル水位上昇率測定装置及び炉内計装用シンプル配管室ドレンピット漏えい検出装置の系統構成を第5.1.1.13図に示す。</p> <p>(2) 2次冷却系への漏えいに対する監視設備</p> <p>1次冷却材の蒸気発生器1次側より2次側への漏えいは、蒸気発生器プローダウン水モニタ、復水器空気抽出器ガスマニタ及び主蒸気管モニタで、放射能を測定することにより早期に検知する。</p> <p>5.1.1.8 手順等</p> <p>(1) 1次冷却系ループドレン弁及び加圧器ベント弁については、通常時又は事故時開となるおそれがないようにハンドルロックによる施錠管理を実施する。</p> <p>(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守管理を実施するとともに必要に応じ補修を行う。</p>	<p>5.1.1.6 手順等</p> <p>(1) RCSループドレン弁及び加圧器ベント弁については、通常時又は事故時開となるおそれがないように施錠管理によるハンドルロックを実施する。</p> <p>(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守管理を実施するとともに必要に応じ補修を行う。</p>	<p>5.1.1.6 手順等</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリについては、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。</p> <p>(1) 原子炉再循環系ドレンライン及び原子炉圧力容器ドレンラインの弁については、通常時又は事故時開となるおそれがないように施錠管理によるハンドルロックを実施する。</p> <p>5.1.1.7 評価</p> <p>(1) 原子炉冷却系統施設は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、残留熱除去系及び非常用炉心冷却系と相まって炉心を冷却できる設計としている。</p> <p>(2) 原子炉冷却系の圧力は、主蒸気逃がし安全弁の設置により通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において最高使用圧力の1.1倍以下にできる設計としている。</p> <p>(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、原子力規制委員会規則等に基づき、最低使用温度を考慮して、非延性破壊を防止できる設計としている。</p> <p>(4) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器及び配管は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力、温度等を考慮し、地震時に生じる荷重をも適切に重ね合わせ、変動時間、繰り返し回数等の過渡条件を想定し、材料疲労や腐食を</p>	記載表現の相違

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
		<p>考慮しても健全性を損なわない構造強度を有する設計としている。</p> <p>(5) 原子炉冷却系を構成する系統及び機器は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に健全性を損なわない構造強度を有し、かつその支持構造物は、温度変化による膨張収縮に伴う変位を吸収し得る設計としている。</p> <p>(6) 原子炉冷却系の配管は、配置上の考慮を払うとともに必要に応じて適宜配管むち打ち防止対策等を行い、想定される配管破断時に安全上重要な施設の機能が損なわれることのない設計としている。</p> <p>(7) 原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいが生じた場合に、その程度を適切かつ早期に判断し得るよう漏えい検出系計装を設ける設計としている。</p> <p>(8) 下記の試験検査を行うことができる設計としている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 原子炉冷却材圧力バウンダリ供用期間中検査</li> <li>b. 原子炉構造材監視試験</li> <li>c. 主蒸気隔壁弁作動試験</li> <li>d. 主蒸気隔壁機能試験</li> <li>e. 主蒸気隔壁漏えい率試験</li> <li>f. 主蒸気逃がし安全弁設定圧確認試験</li> </ul> <p>6. 計測制御系統施設</p> <p>6.3 原子炉プラント・プロセス計装</p> <p>6.3.1 概要</p> <p>発電用原子炉の適切かつ安全な運転のため、原子炉核計装のほかに、発電用原子炉施設の重要な部分には全てプロセス計装を設ける。原子炉プラント・プロセス計装は、温度、圧力、流量、水位等を測定及び指示するものであるが、一部を除き必要な指示及び記録計器は全て中央制御室に設置する。</p> <p>原子炉プラント・プロセス計装は、圧力容器計装、再循環系計装、給水系計装、主蒸気系計装、制御棒駆動系計装等の計装で構成する。</p> <p>発電用原子炉の停止、炉心冷却及び放射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視するために必要なパラメータは、設計基準事故時においても監視でき、確実に記録及び保存ができる。</p> <p>6.3.2 設計方針</p> <p>(4) 原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材の漏えいがあった場合、その漏えいを検出するのに必要なプロセス計装を設けるものとする。</p> <p>6.3.4 主要設備</p> <p>(6) 漏えい検出系計装</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材の漏えいは、ドライウェル内ガス冷却装置の凝縮水量、ドライウェル内サンプ水量及びドライウェル内ガス中の核分裂生成物の放射能の測定により約3.8L/minの漏えいを1時間以内に検出できるようにする。測定値は、指示とともに、冷却材の漏えい量が多い場合には警報する。</p>	

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ




大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
 図 5.1.1.2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ図	 図 5.1.1.1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ図		設備の相違

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ</p> <p>2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出</p> <p>1次冷却設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管系には、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、1次冷却材の流出を制限するため、その配管系を通じての漏えいが、通常運転時の充てんポンプによる充てん流量等を考慮し許容できる程度に小さいものを除いて、次のとおり隔離弁を設ける。</p> <p>a. 通常時開、事故時閉の場合は2個の隔離弁 b. 通常時閉、事故時閉の場合は1個の隔離弁 c. 通常時閉、原子炉冷却材喪失時閉の非常用炉心冷却系等はa.に準ずる。</p> <p>なお、b.に準ずる隔離弁において、通常時又は事故時に開となるおそれのある場合は、2個の隔離弁を設ける。ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。また、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記b.に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p>(1) 範囲が拡大される可能性のあるものの抽出</p> <p>設置許可基準規則の解釈に基づき、従来は原子炉側から見て第一隔離弁までの範囲としていたものが第二隔離弁を含む範囲に拡大される箇所があるか、原子炉冷却材圧力バウンダリ全体を対象にフロー（添付1）に基づき、確認した。</p> <p>このフローに基づき原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される各配管及び弁を選別した結果を添付2に示す。</p> <p>この図に示すとおり、範囲が拡大される可能性があるものとして以下のものを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・余熱除去系入口ライン</li> <li>・1次冷却系ループドレンライン</li> <li>・加圧器ペントライン</li> </ul> <p>(2) 拡大要否の検討</p> <p>1次冷却系ループドレンライン及び加圧器ペントラインの弁は、施錠により弁ハンドルの固定が行われている手動弁である。</p> <p>従って、上記2ラインの弁については、弁ハンドルの固定を行うことで弁の誤操作防止措置を講じていることから、通常時又は事故時において開となるおそれはないことを確認した。よってバウンダリの範囲は拡大されないことを確認した。</p>	<p>2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ</p> <p>2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出</p> <p>1次冷却設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管系には、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、1次冷却材の流出を制限するため、その配管系を通じての漏えいが、通常運転時の充てんポンプによる充てん流量等を考慮し許容できる程度に小さいものを除いて、次のとおり隔離弁を設ける。</p> <p>a. 通常時開、事故時閉の場合は2個の隔離弁 b. 通常時閉、事故時閉の場合は1個の隔離弁 c. 通常時閉、事故時閉の非常用炉心冷却系等はa.に準ずる。</p> <p>なお、b.に準ずる隔離弁において、通常時又は事故時に開となるおそれのある場合は、2個の隔離弁を設ける。ここで「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。また、通常時閉及び事故時閉となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記b.に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p>(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出</p> <p>規則の解釈に基づき、従来は原子炉側から見て第一隔離弁までの範囲としていたものが第二隔離弁を含む範囲に拡大される箇所があるか、原子炉冷却材圧力バウンダリ全体を対象に図1に示すフロー（添付1）に基づき確認した。</p> <p>このフローに基づき原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される各配管及び弁を選別した結果を添付2に示す。</p> <p>この図に示すとおり、範囲が拡大する可能性があるものとして以下のものが抽出された。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器ペントライン</li> <li>・RCSループドレンライン</li> <li>・余熱除去系入口ライン</li> </ul> <p>(2) 拡大範囲の検討</p> <p>加圧器ペントライン及びRCSループドレンラインの弁は、施錠により弁ハンドルの固定が行われる手動弁である。</p> <p>したがって、これらの弁については、弁ハンドルの固定を行うことで弁の誤操作防止措置を講じていることから、通常時又は事故時に開となるおそれはないことを確認した。よって、バウンダリの範囲は拡大されないことを確認した。</p>	<p>2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ</p> <p>2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出</p> <p>原子炉冷却設備に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系には、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、原子炉冷却材の流出を制限するため、その配管系を通じての漏えいが、通常運転時の制御棒駆動水圧系／原子炉隔離時冷却系ポンプによる補給水量等を考慮し、許容できる程度に小さいものを除いて、次のとおり隔離弁を設ける。</p> <p>a. 通常運転時開、事故時閉の場合は2個の隔離弁 b. 通常運転時閉、事故時閉の場合は1個の隔離弁 c. 通常運転時閉、事故時閉の非常用炉心冷却設備等はa.に準ずる。</p> <p>なお、b.に準ずる隔離弁において、通常運転時又は事故時に開となるおそれのある場合は、2個の隔離弁を設ける。ここで、「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。また、通常運転時閉、事故時閉となる手動弁のうち施錠管理を行う弁は、開となるおそれがなく、上記b.に該当することから、1個の隔離弁を設けるものとする。</p> <p>(1) 範囲が拡大される可能性のあるものの抽出</p> <p>設置許可基準規則第17条第1項の解釈に基づき、原子炉圧力容器に接続される全ての配管系を対象として、従来は原子炉側から見て第一隔離弁までの範囲としていたものが第二隔離弁を含む範囲に拡大される箇所の有無について、原子炉冷却材圧力バウンダリ全体を対象に別紙1のフローに基づき確認した。</p> <p>このフローに基づき原子炉冷却材圧力バウンダリに接続される各配管及び弁を選別した結果を別紙2に示す。</p> <p>別紙2に示すとおり、原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲が拡大される可能性があるものとして以下のものが抽出された。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（A/B）</li> <li>・残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン（A/B）</li> <li>・残留熱除去系ヘッドスプレイライン</li> <li>・原子炉再循環系ドレンライン（A/B）</li> <li>・原子炉圧力容器ドレンライン</li> </ul> <p>(2) 拡大要否の検討</p> <p>原子炉再循環系ドレンライン（A/B）及び原子炉圧力容器ドレンラインの弁は、施錠により弁ハンドルの固定が行われている手動弁である。</p> <p>従って、当該ラインの弁については、弁ハンドルの固定を行うことで弁の誤操作防止措置を講じており、「通常時又は事故時に開となるおそれはない」ことから、原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲は拡大されないことを確認した。</p>	記載表現の相違


## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>一方、余熱除去系入口ラインに設置している隔離弁については、第1隔離弁に、原子炉冷却材圧力が高い場合には開放しないようインターロックを設けているが、中央制御室から遠隔操作する電動弁であり、開となるおそれが否定できない。</p> <p>よって、余熱除去系入口ラインについては、第1隔離弁から第2隔離弁を含むまでの範囲が原子炉冷却材圧力バウンダリとして拡大されることを確認した。</p> <p>また、第2隔離弁については、通常運転時、閉弁で電源切とし弁が開放しないよう運用している。</p>  <p>図1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大概念図</p>	<p>一方、余熱除去系入口ラインに設置している隔離弁については、第1隔離弁に原子炉冷却材圧力が高い場合には開放しないようインターロックを設けているが、中央制御室から遠隔操作する電動弁であり、開となるおそれが否定できない。</p> <p>よって、余熱除去系入口ラインについては、第1隔離弁から第2隔離弁を含むまでの範囲が原子炉冷却材圧力バウンダリとして拡大されることを確認した。(図1)</p> <p>また、第2隔離弁については、通常運転時、閉弁で電源切とし弁が開放しないよう運用している。</p>  <p>図1 原子炉冷却材圧力バウンダリ (RCPB) 拡大範囲図</p>	<p>一方、残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン (A/B)、残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン (A/B) 及び残留熱除去系ヘッズプレーラインに設置している隔離弁については、以下の理由から、「開となるおそれ」が否定できない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン (A/B) 第一隔離弁は逆止弁であるため、原子炉冷却材圧力が高い場合には開とならないが、原子炉冷却材圧力が低く残留熱除去ポンプが起動している場合、開となるおそれがある。</li> <li>b. 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン (A/B) 第一隔離弁は、原子炉冷却材圧力が高い場合には開とならないようインターロックを設けているが、中央制御室から遠隔操作する電動弁であるため、誤動作により開となるおそれがある。</li> <li>c. 残留熱除去系ヘッズプレーライン 第一隔離弁は逆止弁であるため、原子炉冷却材圧力が高い場合には開とならないが、原子炉冷却材圧力が低く残留熱除去ポンプが起動している場合、開となるおそれがある。</li> </ol> <p>よって、残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン、残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン及び残留熱除去系ヘッズプレーラインについては、第一隔離弁から第二隔離弁を含むまでの範囲が新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとして拡大されることを確認した。</p>  <p>図1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大概念図</p>	記載表現の相違

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>2.2 誤操作防止対象弁の管理について</p> <p>1次冷却系ループドレンライン、加圧器ペントラインの手動弁は、施錠により弁ハンドルを固定し、誤操作防止措置を講じておらず、通常時又は事故時に開となるおそれがないように管理している。また、施錠弁の鍵については、当直課長の管理の下、使用および保管している。</p> <p>なお、当該弁がある原子炉格納容器のエアロックは、原子炉起動前までに施錠している。</p> <p>1次冷却系ループドレンライン、加圧器ペントラインの施錠した手動弁の閉止及び施錠状態の確認は、原子炉起動前までに運転員が起動前の系統構成確認として、手順に基づき実施し、その結果を当直課長が確認している。</p> <p>当該弁の閉止及び施錠状態を確認する手順は、保安規定の下位文書である運転操作所則に定めている。</p> <p>また、開操作については、当該弁は原子炉格納容器内の弁であることから、通常運転中に開操作を行わない。定期検査時においては、系統の水抜き等のため、当直課長が承認した隔離明細書等に基づいて開放し、その後、復旧操作として閉止している。</p> <p>なお、上記のとおり原子炉起動前までに系統構成確認として、閉止及び施錠状態を確認することから、当該弁は確実に閉止・施錠している。</p>	<p>2.2 誤操作防止対象弁の運用及び管理について</p> <p>加圧器ペントライン、RCSループドレンラインの手動弁は、施錠により弁ハンドルを固定し、誤操作防止措置を講じておらず、通常時又は事故時に開となるおそれがないよう管理している。また、施錠管理に用いる鍵については、発電課長（当直）の管理のもと使用及び保管している。</p> <p>なお、当該弁のある原子炉格納容器については、エアロックを原子炉起動前までに閉止し閉止状態で管理している。</p> <p>加圧器ペントライン、RCSループドレンラインの当該手動弁の閉止及び施錠状態の確認は、原子炉起動前までに運転員が起動前のラインアップ確認として、手順に基づき実施し、その結果を当直課長が確認している。</p> <p>当該弁の閉止および施錠状態を確認する手順は、保安規定の下位文書である運転要領に定めている。</p> <p>また、開操作については、当該弁は原子炉格納容器内の弁であることから、通常運転中に開操作を行わない。定期検査時においては、系統の水抜き等のため、当直課長が承認した保修票等に基づいて開放し、その後、復旧操作として閉止している。</p> <p>なお、上記のとおり原子炉起動前までにラインアップ確認として、閉止および施錠状態を確認することから、当該弁は確実に閉止・施錠している。</p>	<p>2.2 誤操作防止措置対象弁の運用及び管理について</p> <p>原子炉再循環系ドレンライン（A/B）及び原子炉圧力容器ドレンラインの手動弁は以下に示すとおり、施錠により弁ハンドルを固定し、誤操作防止措置を行う運用及び管理を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該弁の操作を禁止するために、チェーンで弁ハンドルを固縛した上で南京錠を使用し施錠しており、施錠弁の鍵については、当直長が管理している。また、鍵は施錠管理された中央制御室キーボックスに保管している。</li> <li>定期検査中の弁の管理は、従来から作業毎に作業票により適切に管理を行っており、定期検査中の点検作業終了時及びプラント起動に伴う原子炉格納容器閉鎖前に当該弁の全閉及び施錠状態をバルブチェックリストで確認している。</li> <li>当該弁は原子炉格納容器内に設置されている手動弁であり、通常運転中は現場へのアクセスができないため、開操作をすることはない。</li> </ul>	記載表現の相違

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																	
 <p>図2 弁施錠状態の例</p> <p>表2 手動弁の施錠管理リスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>隔離弁となる手動弁の種類</th><th>ライン</th><th>弁番号 (大飯3号炉)</th><th>弁番号 (大飯4号炉)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">通常時間及び事故時間となる弁を有するもの<sup>*1</sup> (第1隔離弁まで) 【青四角実線<sup>*2</sup>】</td><td>加圧器ペント</td><td>3V-RC-053</td><td>4V-RC-053</td></tr> <tr> <td>1次 冷却系 ループ ドレン</td><td>3V-RC-019A 3V-RC-019B 3V-RC-019C 3V-RC-019D</td><td>4V-RC-019A 4V-RC-019B 4V-RC-019C 4V-RC-019D</td></tr> </tbody> </table> <p>※1：余熱除去系入口ラインは除く      ※2：原子炉冷却材圧力バウンダリ図（添付2）の凡例による。</p>	隔離弁となる手動弁の種類	ライン	弁番号 (大飯3号炉)	弁番号 (大飯4号炉)	通常時間及び事故時間となる弁を有するもの <sup>*1</sup> (第1隔離弁まで) 【青四角実線 <sup>*2</sup> 】	加圧器ペント	3V-RC-053	4V-RC-053	1次 冷却系 ループ ドレン	3V-RC-019A 3V-RC-019B 3V-RC-019C 3V-RC-019D	4V-RC-019A 4V-RC-019B 4V-RC-019C 4V-RC-019D	 <p>図2 弁施錠状態の例の写真</p> <p>表2 手動弁の施錠管理リスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>隔離弁となる手動弁の種類</th><th>系統</th><th>弁番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">通常時間及び事故時間となる弁を有するもの<sup>*1</sup> (第1隔離弁まで) 【青四角実線<sup>*2</sup>】</td><td>加圧器ペント</td><td>3V-RC-053</td></tr> <tr> <td rowspan="3">R C Sループドレン</td><td>3V-RC-020A</td></tr> <tr><td>3V-RC-020B</td></tr> <tr><td>3V-RC-020C</td></tr> </tbody> </table> <p>※1：余熱除去系入口ラインは除く      ※2：原子炉冷却材圧力バウンダリ図（添付2）の青四角実線で示す弁</p>	隔離弁となる手動弁の種類	系統	弁番号	通常時間及び事故時間となる弁を有するもの <sup>*1</sup> (第1隔離弁まで) 【青四角実線 <sup>*2</sup> 】	加圧器ペント	3V-RC-053	R C Sループドレン	3V-RC-020A	3V-RC-020B	3V-RC-020C	 <p>図2 弁施錠状態</p> <p>表2 施錠管理対象弁リスト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>隔離弁となる手動弁の種類</th><th>弁名称</th><th>弁番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">通常時間及び事故時間となる弁を有するもの<sup>*1</sup> (第一隔離弁まで) 【緑四角実線<sup>*2</sup>】</td><td>原子炉再循環ポンプ (A)</td><td>B32-F503AX</td></tr> <tr><td>入口管第一ドレン弁</td><td>B32-F503BX</td></tr> <tr><td>原子炉再循環ポンプ (B)</td><td>B32-F503CX</td></tr> <tr> <td>CUW RPV 第一ドレン弁</td><td>G31-F503X</td></tr> </tbody> </table> <p>※1：残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン（A／B）、残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（A／B）及び残留熱除去系ヘッドスプレーラインは除く      ※2：原子炉冷却材圧力バウンダリ図（別紙2）の凡例による</p>	隔離弁となる手動弁の種類	弁名称	弁番号	通常時間及び事故時間となる弁を有するもの <sup>*1</sup> (第一隔離弁まで) 【緑四角実線 <sup>*2</sup> 】	原子炉再循環ポンプ (A)	B32-F503AX	入口管第一ドレン弁	B32-F503BX	原子炉再循環ポンプ (B)	B32-F503CX	CUW RPV 第一ドレン弁	G31-F503X	記載表現の相違
隔離弁となる手動弁の種類	ライン	弁番号 (大飯3号炉)	弁番号 (大飯4号炉)																																	
通常時間及び事故時間となる弁を有するもの <sup>*1</sup> (第1隔離弁まで) 【青四角実線 <sup>*2</sup> 】	加圧器ペント	3V-RC-053	4V-RC-053																																	
	1次 冷却系 ループ ドレン	3V-RC-019A 3V-RC-019B 3V-RC-019C 3V-RC-019D	4V-RC-019A 4V-RC-019B 4V-RC-019C 4V-RC-019D																																	
隔離弁となる手動弁の種類	系統	弁番号																																		
通常時間及び事故時間となる弁を有するもの <sup>*1</sup> (第1隔離弁まで) 【青四角実線 <sup>*2</sup> 】	加圧器ペント	3V-RC-053																																		
	R C Sループドレン	3V-RC-020A																																		
		3V-RC-020B																																		
		3V-RC-020C																																		
隔離弁となる手動弁の種類	弁名称	弁番号																																		
通常時間及び事故時間となる弁を有するもの <sup>*1</sup> (第一隔離弁まで) 【緑四角実線 <sup>*2</sup> 】	原子炉再循環ポンプ (A)	B32-F503AX																																		
	入口管第一ドレン弁	B32-F503BX																																		
	原子炉再循環ポンプ (B)	B32-F503CX																																		
CUW RPV 第一ドレン弁	G31-F503X																																			
2.3 余熱除去系入口ラインの配管・弁の仕様	2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の仕様	2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の仕様について	設備の相違																																	

当該範囲については、以下のとおり、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ内の系統の仕様（最高使用圧力、最高使用温度）と同じ仕様であるとともに、強度評価を行い、強度上問題がないことを確認している。

当該範囲については、以下のとおり、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ内の系統の仕様（最高使用圧力、最高使用温度）と同じ仕様であるとともに、強度評価を行い、強度上問題がないことを確認している。

原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁については、クラス1機器として設計・製作し、プラント建設時又は改造工事において工事計画認可等を受け、使用前検査（材料検査、寸法検査、外観検査、据付検査、強度・漏えい検査）にも合格している。なお、当該ラインの仕様は表3～表8のとおり。

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉				泊発電所3号炉				女川原子力発電所2号炉				差異理由	
表3 余熱除去系入口ラインの配管の仕様				表3 余熱除去系入口ラインの配管の仕様				表3 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（A／B）の配管仕様					
	最高使用圧力	最高使用温度	材料		最高使用圧力	最高使用温度	材料 (呼び厚さ)		最高使用圧力 [MPa]	最高使用温度 [°C]	外径 [mm]	厚さ [mm]	材料
第1隔離弁上流の配管	17.16MPa	343°C	SUS316TP (Sch160)	第一隔離弁から第2隔離弁間の配管	17.16MPa	343°C	SUS316TP (Sch160)	第一隔離弁から原子炉側の配管	10.4	302	318.5	25.4	STS42
主配管からT.C弁間の配管（管台のみ）	17.16MPa	343°C	SUSF316 (Sch160)	主配管からT.C弁間の配管（管台のみ）	17.16MPa	343°C	SUSF316 (Sch160)	原子炉格納容器貫通部*	10.4	302	318.5	25.4	SFVC2B
表4 余熱除去系入口ラインの弁の仕様				表4 余熱除去系入口ラインの弁の仕様				表4 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（A／B）の弁仕様					
	最高使用圧力	最高使用温度	主要寸法 (呼び径)	材料		最高使用圧力	最高使用温度	材料 (弁箱・弁ふた)		最高使用圧力 [MPa]	最高使用温度 [°C]	主要寸法 (呼び径)	材料
第1隔離弁	17.16MPa	343°C	12B	SCS14A	第一隔離弁	17.16MPa	343°C	12B	逆止め弁	10.4	302	300A	SCPH2
第2隔離弁	17.16MPa	343°C	12B	SCS14A	第二隔離弁	17.16MPa	343°C	12B	止め弁	10.4	302	300A	SCPH2
T.C弁	17.16MPa	343°C	3/4B	SUSF316	T.C弁	17.16MPa	343°C	3/4B	SUSF316				
													
図3 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（A／B）概略図													
表5 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン（A／B）の配管仕様				表6 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン（A／B）の弁仕様				表6 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン（A／B）の弁仕様					
	最高使用圧力	最高使用温度	外径	厚さ		最高使用圧力	最高使用温度	外径	厚さ			材料	
第一隔離弁から原子炉側の配管	8.62	302	355.6	23.8	第一隔離弁	8.62	302	355.6	23.8	第一隔離弁	8.62	STS42	
原子炉格納容器貫通部*	8.62	302	355.6	23.8	第二隔離弁	8.62	302	355.6	23.8	第二隔離弁	8.62	SFVC2B	
※クラスMC容器として設計しているが、原子炉冷却材圧力バウンダリと同等の設計条件（最高使用圧力、最高使用温度）としている													

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由

図4 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン（A／B）概略図

表7 残留熱除去系ヘッドスプレーラインの配管仕様

	最高使用圧力 [MPa]	最高使用温度 [°C]	外径 [mm]	厚さ [mm]	材料 <sup>#1</sup>
第一隔離弁から原子炉側の配管	8.62	302	114.3	11.1	STS410
第一隔離弁から第二隔離弁までの配管	8.62	302	114.3	11.1	STS410 (STS42)
原子炉格納容器貫通部 <sup>#2</sup>	8.62	302	114.3	11.1	SFVC2B

\*1 : 原子炉から第二隔離弁までの配管については、改造工事を実施しているため、材料記号において JIS の旧記号 (STS410) と新記号 (STS410) が混在している

\*2 : クラス MC 容器として設計しているが、原子炉冷却材圧力バウンダリと同等の設計条件（最高使用圧力、最高使用温度）としている

表8 残留熱除去系ヘッドスプレーラインの弁仕様

△	種類	駆動方式	最高使用圧力 [MPa]	最高使用温度 [°C]	主要寸法 (呼び径)	材料	
						弁箱	弁ふた
第一隔離弁	逆止め弁	一	8.62	302	100A	SCPH2	S25C
第二隔離弁	止め弁	電気動作	8.62	302	100A	SCPH2	SCPH2




図5 残留熱除去系ヘッドスプレーライン概略図

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉				泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																											
2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価				2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価	2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価について	記載表現の相違																																											
a. 主配管の強度・耐震評価				(1) 主配管の強度及び耐震評価	原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、クラス1機器となる主配管に関する強度・耐震評価を行った。結果は以下のとおりであり、強度・耐震について、問題がないことを確認している。																																												
<p>原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、クラス1機器となる主配管に関する強度・耐震評価を行った。結果は以下のとおりであり、強度・耐震について、問題がないことを確認している。</p> <table border="1"> <caption>大飯3号炉 強度評価結果</caption> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目 (単位)</th> <th>値 (最も厳しい値を記載)</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">クラス1 管</td> <td>管の厚さ (mm)</td> <td>29.1</td> <td>22.7以上</td> </tr> <tr> <td>穴の補強 (mm<sup>2</sup>)</td> <td>1290</td> <td>367以上</td> </tr> <tr> <td>設計条件 (一次応力) (MPa)</td> <td>47</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>供用状態C (一次応力) (MPa)</td> <td>52</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>供用状態D (一次応力) (MPa)</td> <td>52</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>供用状態 一次+二次応力 (MPa)</td> <td>231</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>A及びB 疲労累積係数</td> <td>0.00321</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>大飯3号炉 耐震評価結果 (単位: MPa (疲労累積係数を除く))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目</th> <th>最大値</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">クラス1 管</td> <td>Ss 地震時 一次応力 (ねじりによる応力)</td> <td>10</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>75</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>一次+二次応力<sup>(注1)</sup></td> <td>127</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>疲労累積係数<sup>(注2)</sup></td> <td>0.00321</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 地震による一次+二次応力の変動値      (注2) 地震による疲労累積係数と供用状態A及びBによる疲労累積係数との和を示す。</p>				機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値	クラス1 管	管の厚さ (mm)	29.1	22.7以上	穴の補強 (mm <sup>2</sup> )	1290	367以上	設計条件 (一次応力) (MPa)	47	172	供用状態C (一次応力) (MPa)	52	226	供用状態D (一次応力) (MPa)	52	252	供用状態 一次+二次応力 (MPa)	231	402	A及びB 疲労累積係数	0.00321	1.0	機器等の区分	項目	最大値	許容値	クラス1 管	Ss 地震時 一次応力 (ねじりによる応力)	10	83	一次応力 (曲げ応力を含む)	75	344	一次+二次応力 <sup>(注1)</sup>	127	344	疲労累積係数 <sup>(注2)</sup>	0.00321	1.0	原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁については、2.3項に記載のとおり、クラス1機器の仕様を満足するように設計・検査等を実施していることを確認している。  また、当該範囲（格納容器貫通部含む）は、従来より耐震Sクラスであるため、技術基準上の要求事項に変更ではなく、上述のとおり、プラント建設時よりクラス1機器として設計しているため、評価体系（許容値、計算式）も変更する必要はない。	設備の相違	
機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値																																														
クラス1 管	管の厚さ (mm)	29.1	22.7以上																																														
	穴の補強 (mm <sup>2</sup> )	1290	367以上																																														
	設計条件 (一次応力) (MPa)	47	172																																														
	供用状態C (一次応力) (MPa)	52	226																																														
	供用状態D (一次応力) (MPa)	52	252																																														
	供用状態 一次+二次応力 (MPa)	231	402																																														
	A及びB 疲労累積係数	0.00321	1.0																																														
機器等の区分	項目	最大値	許容値																																														
クラス1 管	Ss 地震時 一次応力 (ねじりによる応力)	10	83																																														
	一次応力 (曲げ応力を含む)	75	344																																														
	一次+二次応力 <sup>(注1)</sup>	127	344																																														
	疲労累積係数 <sup>(注2)</sup>	0.00321	1.0																																														
	<table border="1"> <caption>【強度評価結果】</caption> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目 (単位)</th> <th>値 (最も厳しい値を記載)</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">クラス1 配管</td> <td>管の厚さ (mm)</td> <td>29.1</td> <td>22.7以上</td> </tr> <tr> <td>穴の補強面積 (mm<sup>2</sup>)</td> <td>1302</td> <td>367以上</td> </tr> <tr> <td>設計条件 (一次応力) (MPa)</td> <td>57</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>供用状態C (一次応力) (MPa)</td> <td>61</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>供用状態D (一次応力) (MPa)</td> <td>76</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>供用状態 一次+二次応力 (MPa)</td> <td>298</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>A B 疲労累積係数</td> <td>0.00602</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>				機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値	クラス1 配管	管の厚さ (mm)	29.1	22.7以上	穴の補強面積 (mm <sup>2</sup> )	1302	367以上	設計条件 (一次応力) (MPa)	57	171	供用状態C (一次応力) (MPa)	61	226	供用状態D (一次応力) (MPa)	76	252	供用状態 一次+二次応力 (MPa)	298	402	A B 疲労累積係数	0.00602	1.0																			
機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値																																														
クラス1 配管	管の厚さ (mm)	29.1	22.7以上																																														
	穴の補強面積 (mm <sup>2</sup> )	1302	367以上																																														
	設計条件 (一次応力) (MPa)	57	171																																														
	供用状態C (一次応力) (MPa)	61	226																																														
	供用状態D (一次応力) (MPa)	76	252																																														
	供用状態 一次+二次応力 (MPa)	298	402																																														
	A B 疲労累積係数	0.00602	1.0																																														
<table border="1"> <caption>【耐震評価結果】</caption> <thead> <tr> <th colspan="4">(単位: MPa (疲労累積係数を除く))</th> </tr> <tr> <th>管種</th> <th>項目</th> <th>最大値</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">クラス1 配管</td> <td>一次応力 (ねじり応力による)</td> <td>23</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>93</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>一次+二次応力<sup>(注1)</sup></td> <td>167</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>疲労累積係数<sup>(注2)</sup></td> <td>0.00602</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 地震のみによる一次+二次応力変動値。      (注2) 地震による疲労累積係数と供用状態A、Bによる疲労累積係数との和を示す。</p>				(単位: MPa (疲労累積係数を除く))				管種	項目	最大値	許容値	クラス1 配管	一次応力 (ねじり応力による)	23	83	一次応力 (曲げ応力を含む)	93	342	一次+二次応力 <sup>(注1)</sup>	167	342	疲労累積係数 <sup>(注2)</sup>	0.00602	1.0																									
(単位: MPa (疲労累積係数を除く))																																																	
管種	項目	最大値	許容値																																														
クラス1 配管	一次応力 (ねじり応力による)	23	83																																														
	一次応力 (曲げ応力を含む)	93	342																																														
	一次+二次応力 <sup>(注1)</sup>	167	342																																														
	疲労累積係数 <sup>(注2)</sup>	0.00602	1.0																																														
	<p>※工事認可申請書 添付資料に、詳細な評価内容を記載している。</p>																																																
<table border="1"> <caption>大飯4号炉 強度評価結果</caption> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目 (単位)</th> <th>値 (最も厳しい値を記載)</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">クラス1 管</td> <td>管の厚さ (mm)</td> <td>29.1</td> <td>22.7以上</td> </tr> <tr> <td>穴の補強 (mm<sup>2</sup>)</td> <td>1290</td> <td>367以上</td> </tr> <tr> <td>設計条件 (一次応力) (MPa)</td> <td>47</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>供用状態C (一次応力) (MPa)</td> <td>52</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>供用状態D (一次応力) (MPa)</td> <td>52</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>供用状態 一次+二次応力 (MPa)</td> <td>231</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>A及びB 疲労累積係数</td> <td>0.00321</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>大飯4号炉 耐震評価結果 (単位: MPa (疲労累積係数を除く))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目</th> <th>最大値</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">クラス1 管</td> <td>Ss 地震時 一次応力 (ねじりによる応力)</td> <td>10</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>一次応力 (曲げ応力を含む)</td> <td>75</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>一次+二次応力<sup>(注1)</sup></td> <td>127</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>疲労累積係数<sup>(注2)</sup></td> <td>0.00321</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 地震による一次+二次応力の変動値      (注2) 地震による疲労累積係数と供用状態A及びBによる疲労累積係数との和を示す。</p>				機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値	クラス1 管	管の厚さ (mm)	29.1	22.7以上	穴の補強 (mm <sup>2</sup> )	1290	367以上	設計条件 (一次応力) (MPa)	47	172	供用状態C (一次応力) (MPa)	52	226	供用状態D (一次応力) (MPa)	52	252	供用状態 一次+二次応力 (MPa)	231	402	A及びB 疲労累積係数	0.00321	1.0	機器等の区分	項目	最大値	許容値	クラス1 管	Ss 地震時 一次応力 (ねじりによる応力)	10	83	一次応力 (曲げ応力を含む)	75	344	一次+二次応力 <sup>(注1)</sup>	127	344	疲労累積係数 <sup>(注2)</sup>	0.00321	1.0			
機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値																																														
クラス1 管	管の厚さ (mm)	29.1	22.7以上																																														
	穴の補強 (mm <sup>2</sup> )	1290	367以上																																														
	設計条件 (一次応力) (MPa)	47	172																																														
	供用状態C (一次応力) (MPa)	52	226																																														
	供用状態D (一次応力) (MPa)	52	252																																														
	供用状態 一次+二次応力 (MPa)	231	402																																														
	A及びB 疲労累積係数	0.00321	1.0																																														
機器等の区分	項目	最大値	許容値																																														
クラス1 管	Ss 地震時 一次応力 (ねじりによる応力)	10	83																																														
	一次応力 (曲げ応力を含む)	75	344																																														
	一次+二次応力 <sup>(注1)</sup>	127	344																																														
	疲労累積係数 <sup>(注2)</sup>	0.00321	1.0																																														
	<p>※工事認可申請書 添付資料に、詳細な評価内容を記載している。</p>																																																

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉				泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																																																																																						
b. 主要弁の強度評価				(2) 主要弁の強度評価																																																																																																								
原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、クラス1機器となる主要弁に関する強度評価を行った。結果は以下のとおりであり、強度について問題がないことを確認している。				原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、クラス1機器となる主要弁に関する強度評価を行なった。結果は以下のとおりであり、強度について問題がないことを確認している。																																																																																																								
<table border="1"> <caption>大飯3／4号炉</caption> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目 (単位)</th> <th>値 (最も厳しい値を記載)</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">クラス1弁</td> <td>弁箱または弁ふたの厚さ (mm)</td> <td>[ ]</td> <td>48.2以上</td> </tr> <tr> <td>弁箱ネック部の厚さ (mm)</td> <td>[ ]</td> <td>48.2以上</td> </tr> <tr> <td>内圧による一次応力 (MPa)</td> <td>62</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>配管反力による二次応力 (MPa)</td> <td>33, 64, 64</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>軸方向、曲げ、ねじり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次+二次応力 (MPa)</td> <td>196, 153</td> <td>377</td> </tr> <tr> <td>起動時及び停止時、起動時及び停止時以外</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>局部一次応力 (MPa)</td> <td>139</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>疲労累積係数</td> <td>0.10160</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>弁体の応力 (MPa)</td> <td>81</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>フランジの応力 (MPa)</td> <td>92, 51, 40</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>軸方向、半径方向、周方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボルトの応力 (MPa)</td> <td>116, 21</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>使用状態時、ガスケット締付時</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値	クラス1弁	弁箱または弁ふたの厚さ (mm)	[ ]	48.2以上	弁箱ネック部の厚さ (mm)	[ ]	48.2以上	内圧による一次応力 (MPa)	62	125	配管反力による二次応力 (MPa)	33, 64, 64	188	軸方向、曲げ、ねじり			一次+二次応力 (MPa)	196, 153	377	起動時及び停止時、起動時及び停止時以外			局部一次応力 (MPa)	139	283	疲労累積係数	0.10160	1.0	弁体の応力 (MPa)	81	173	フランジの応力 (MPa)	92, 51, 40	173	軸方向、半径方向、周方向			ボルトの応力 (MPa)	116, 21	190	使用状態時、ガスケット締付時			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">弁箱、弁ふたの厚さ</th> <th colspan="2"><math>d_n/d_m^*</math>が1.5以下である 弁箱のネック部の厚さ</th> </tr> <tr> <th>計算上必要な厚さ <math>t</math> (mm)</th> <th>実際使用最小厚さ (mm)</th> <th>計算上必要な厚さ <math>t_m</math> (mm)</th> <th>実際使用最小厚さ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.2</td> <td>[ ]</td> <td>48.2</td> <td>[ ]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ <math>d_n</math> : ネック部内径、<math>d_m</math> : 弁入口流路内径</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目 (単位)</th> <th>値 (最も厳しい値を記載)</th> <th>許容値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">クラス1弁</td> <td>内圧による一次応力</td> <td>62</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>配管反力による二次応力 (MPa)</td> <td>33, 64, 64</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>軸方向、曲げ、ねじり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次+二次応力 (MPa)</td> <td>196, 153</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>起動時及び停止時、起動時及び停止時以外</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>局部一次応力 (MPa)</td> <td>139</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>疲労累積係数</td> <td>0.10162</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>弁体の応力 (MPa)</td> <td>81</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>フランジの応力 (MPa)</td> <td>92, 51, 39</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>軸方向、半径方向、周方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボルトの応力 (MPa)</td> <td>115, 21</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>使用状態、ガスケット締付時</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				弁箱、弁ふたの厚さ		$d_n/d_m^*$ が1.5以下である 弁箱のネック部の厚さ		計算上必要な厚さ $t$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)	計算上必要な厚さ $t_m$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)	48.2	[ ]	48.2	[ ]	機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値	クラス1弁	内圧による一次応力	62	125	配管反力による二次応力 (MPa)	33, 64, 64	187	軸方向、曲げ、ねじり			一次+二次応力 (MPa)	196, 153	375	起動時及び停止時、起動時及び停止時以外			局部一次応力 (MPa)	139	281	疲労累積係数	0.10162	1	弁体の応力 (MPa)	81	172	フランジの応力 (MPa)	92, 51, 39	172	軸方向、半径方向、周方向			ボルトの応力 (MPa)	115, 21	190	使用状態、ガスケット締付時			設備の相違
機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値																																																																																																									
クラス1弁	弁箱または弁ふたの厚さ (mm)	[ ]	48.2以上																																																																																																									
	弁箱ネック部の厚さ (mm)	[ ]	48.2以上																																																																																																									
	内圧による一次応力 (MPa)	62	125																																																																																																									
	配管反力による二次応力 (MPa)	33, 64, 64	188																																																																																																									
	軸方向、曲げ、ねじり																																																																																																											
	一次+二次応力 (MPa)	196, 153	377																																																																																																									
	起動時及び停止時、起動時及び停止時以外																																																																																																											
	局部一次応力 (MPa)	139	283																																																																																																									
	疲労累積係数	0.10160	1.0																																																																																																									
	弁体の応力 (MPa)	81	173																																																																																																									
フランジの応力 (MPa)	92, 51, 40	173																																																																																																										
軸方向、半径方向、周方向																																																																																																												
ボルトの応力 (MPa)	116, 21	190																																																																																																										
使用状態時、ガスケット締付時																																																																																																												
弁箱、弁ふたの厚さ		$d_n/d_m^*$ が1.5以下である 弁箱のネック部の厚さ																																																																																																										
計算上必要な厚さ $t$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)	計算上必要な厚さ $t_m$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)																																																																																																									
48.2	[ ]	48.2	[ ]																																																																																																									
機器等の区分	項目 (単位)	値 (最も厳しい値を記載)	許容値																																																																																																									
クラス1弁	内圧による一次応力	62	125																																																																																																									
	配管反力による二次応力 (MPa)	33, 64, 64	187																																																																																																									
	軸方向、曲げ、ねじり																																																																																																											
	一次+二次応力 (MPa)	196, 153	375																																																																																																									
	起動時及び停止時、起動時及び停止時以外																																																																																																											
	局部一次応力 (MPa)	139	281																																																																																																									
	疲労累積係数	0.10162	1																																																																																																									
	弁体の応力 (MPa)	81	172																																																																																																									
	フランジの応力 (MPa)	92, 51, 39	172																																																																																																									
	軸方向、半径方向、周方向																																																																																																											
ボルトの応力 (MPa)	115, 21	190																																																																																																										
使用状態、ガスケット締付時																																																																																																												
c. T.C弁の強度評価				(3) T.C弁の強度評価																																																																																																								
原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、クラス1機器となるT.C弁に関する強度評価を行った。結果は以下のとおりであり、強度について問題がないことを確認している。				原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、クラス1機器となるT.C弁に関する強度評価を行なった。結果は以下のとおりであり、強度について問題がないことを確認している。																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器等の区分</th> <th>項目</th> <th>実際使用最小厚さ</th> <th>計算上必要な厚さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">クラス1弁</td> <td>弁箱または弁ふたの厚さ</td> <td>[ ]</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>弁箱ネック部の厚さ</td> <td>[ ]</td> <td>7.2</td> </tr> </tbody> </table>				機器等の区分	項目	実際使用最小厚さ	計算上必要な厚さ	クラス1弁	弁箱または弁ふたの厚さ	[ ]	6.1	弁箱ネック部の厚さ	[ ]	7.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">弁箱、弁ふたの厚さ</th> <th colspan="2"><math>d_n/d_m^*</math>が1.5以下である 弁箱のネック部の厚さ</th> </tr> <tr> <th>計算上必要な厚さ <math>t</math> (mm)</th> <th>実際使用最小厚さ (mm)</th> <th>計算上必要な厚さ <math>t_m</math> (mm)</th> <th>実際使用最小厚さ (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1</td> <td>[ ]</td> <td>7.2</td> <td>[ ]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ <math>d_n</math> : ネック部内径、<math>d_m</math> : 弁入口流路内径</p>				弁箱、弁ふたの厚さ		$d_n/d_m^*$ が1.5以下である 弁箱のネック部の厚さ		計算上必要な厚さ $t$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)	計算上必要な厚さ $t_m$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)	6.1	[ ]	7.2	[ ]																																																																														
機器等の区分	項目	実際使用最小厚さ	計算上必要な厚さ																																																																																																									
クラス1弁	弁箱または弁ふたの厚さ	[ ]	6.1																																																																																																									
	弁箱ネック部の厚さ	[ ]	7.2																																																																																																									
弁箱、弁ふたの厚さ		$d_n/d_m^*$ が1.5以下である 弁箱のネック部の厚さ																																																																																																										
計算上必要な厚さ $t$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)	計算上必要な厚さ $t_m$ (mm)	実際使用最小厚さ (mm)																																																																																																									
6.1	[ ]	7.2	[ ]																																																																																																									
2.5原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の保全方法				2.5. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の保全方法																																																																																																								
新たに原子炉冷却材圧力バウンダリに変更した配管・弁については、従来クラス2機器として供用期間中検査を行ってきたが、今後はクラス1機器として供用期間中検査を行っていく必要がある。日本機械学会発電用原子力設備規格維持規格（2008年版）に基づくクラス1機器またはクラス2機器に対する検査項目を以下に示す。				2.5 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の保全方法について																																																																																																								
				新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁は、従来はクラス2機器として供用期間中検査を実施していることから、今後は、クラス1機器として供用期間中検査を行なっていく必要がある。日本機械学会発電用原子力設備規格維持規格（2008年版）に基づくクラス1機器またはクラス2機器に対する検査項目を以下に示す。																																																																																																								

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉

なお、クラス1機器供用期間中検査に新たに組み込まれた部位について、クラス1機器としての現在の健全性を確認しておくため、今施設定期検査時に全数の検査を実施している。

UT、PT検査対象部位については、クラス1機器として要求されるUT、PT試験は完了しており、異常のないことを確認している。他の検査対象部位についても、現場確認等を行い検査対象範囲の検査性について問題ないことを確認している。

表 5 供用期間中検査項目

検査対象	供用期中の検査					
	クラス2機器		クラス1機器		試験結果	
	試験方法	試験頻度 <sup>※2</sup>	試験方法	試験頻度 <sup>※2</sup>	大飯JU	大飯JU
主電管の 清掃手	UT(板厚の1/3) +PT (100Aを超える 清掃手)	清掃手数の 7.5%/10年	UT (全体側) (100A以上の 清掃手)	清掃手数の 25%/10年	実施済 (±25.10)	実施済 (±25.10)
	対象外 (50A以上100A以下 の対象部位なし)		PT (100A未満)		実施済 (±25.9)	実施済 (±25.10)
	対象外	—	PT	清掃手数の 25%/10年	実施済 (±25.9)	実施済 (±25.10)
主電管と 管台の 清掃手	PT	清掃手数の 7.5%/10年	PT	清掃手数の 7.5%/10年	実施済 (±25.9)	実施済 (±25.10)
支持 構造物	VT	全数の 7.5%/10年	VT	全数の 25%/10年	実施中	実施中
弁の ボルト 締付力部	対象外	—	VT	類似押出し 1台/25%/10 年	実施済 (±25.10)	実施済 (±25.10)
弁本体の 内面	対象外	—	VT	類似押出し 1台/10年	実施済 (±25.10)	実施済 (±25.10)
全ての 耐圧機器 (積載い 調査) <sup>※1</sup>	VT	100%/10年	VT	100%/1定検	実施予定	実施予定

※1 系の漏えい試験における圧力保持範囲は、全ての弁が通常の原子炉起動に要求される開閉状態での原子炉冷却材圧力バウンダリと一致していなければならぬ。今回原子炉冷却材圧力バウンダリとして拡大した範囲のうち第1隔壁弁は通常閉であることから、系の漏えい試験の圧力保持範囲は原子炉側から見て第1隔壁弁までの範囲となる。なお、第1隔壁弁は、原子炉冷却材圧力が高い場合には開放しないようインターロックを設置しており、高圧では開とならない設計としている。

※2 試験部位の選定は、機器と配管の溶接継手等の構造不連続部位、使用環境条件の厳しい部位、過去の損傷発生部位等を当該機器の重要性、接近性等の検査性、過去の検査実績等を勘案して選定する。

泊登重所 3 号炉

なお、クラス1機器供用期間中検査に新たに組み込まれ、**PSI未実施の部位については、クラス1機器としての現在の健全性を確認**しておくため、今施設定期検査時に全数の検査・点検を実施している。

UT、PT 検査対象部位については、クラス 1 機器として要求される UT、PT 試験は完了しており、異常のないことを確認している。その他の検査対象部位についても、現場確認等を行い検査対象範囲の検査性について問題ないことを確認している。

表5 供用期間中検査項目

検査対象	供用期間中検査				検査・点検実績	
	クラス2機器		クラス1機器			
	試験方法	試験程度 <sup>※2</sup>	試験方法	試験程度 <sup>※2</sup>		
主配管の 溶接継手	UT(板厚の1/3t) + PT 〔100Aを越える〕 溶接継手	溶接継手数の 7.5% / 10年	UT(全体構) 〔100A以上の 溶接継手〕	溶接継手数の 25% / 10年	実施済 (H25.10)	
	対象外 〔50A以上 100A以下 の対象部位なし〕	PT (100A未満)			— (対象部位なし)	
主配管と管台の 溶接継手	対象外	—	PT	溶接継手数の 25% / 10年	実施済 (H25.10)	
主配管の支部部 材取付け溶接継 手	PT	溶接継手数の 7.5% / 10年	PT	溶接継手数の 7.5% / 10年	実施済 (H19.1)	
支持構造物	VT	全数の 7.5% / 10年	VT	全数の 25% / 10年	実施済 (H24.6)	
弁のボルト締付 け部	対象外	—	VT	類似弁毎に 1台の 25% / 10年	実施済 (H26.6)	
弁本体の内表面	対象外	—	VT	類似弁毎に 1台 / 10年	実施済 (H26.6)	
全ての耐震機器 (選定と実施) <sup>※1</sup>	VT	100% / 10年	VT	100% / 1定期検	実施予定	

※ 1 細の剥離、剥離における圧力保持範囲は、全般的に通常の原子炉内壁に要求される開閉状態での原子炉側面圧力(バッジンガル)と一致しないでなければならない。今回原子炉側面圧力(バッジンガル)として証大した範囲のうち第1隔壁室は通常開であることから、細の剥離による圧力保持範囲は原子炉側から見て第1隔壁室までの範囲となる。なお、第1隔壁室は、原子炉側面圧力が高い場合には開放しないようインシターロックを設置しておらず、高圧ではではなくない段位としている。

※ 2 訓習部位の選定は、機器・配管の運転履歴等の経験不連続部位、使用実績条件の厳しい部位、過去の損傷発生部位等を当該機器の重要性、運転履歴等の検査結果、過去の運転実績を勘定して選定する。

女川原子力発電所 2号炉

お、クラス1機器供用期間中検査に新たに組み込まれた部位には、クラス1機器としての現時点での健全性を確認するために設定期検査時に検査対象となる部位全数の検査を実施する。

ラス2機器からクラス1機器へ組み込まれることに伴う試験方法  
更内容を表9、表10に示す。また、これまでに実施した供用前検  
PSI）、供用期間中検査（ISI）の内容についても合わせて示す。

### 記載内容の相違




- ・検査項目は、泊と大飯で同じであるが、検査・点検実績が異なる

10 火薬燃焼公害ハシトスノレイノノの検査項目	
建設時の検査項目	
(1)	直近の検査項目（クラス2機器*）
(2)	セイブロウ セイブロウ セイブロウ

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリに対する漏洩検査への影響について</p> <p>(原子炉冷却材圧力バウンダリについて) 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の漏えい検査についてはクラス2機器漏えい検査からクラス1機器漏えい検査に格上げする。漏えい検査については、下記に示す日本機械学会「発電用原子力設備規格維持規格（2008年版）」に基づき、実施する。</p> <p>IB-3200系の漏えい試験 IB-3210 (1)系の漏えい試験は、100%定格出力時の定常運転圧力以上の圧力で行わなければならない。 (2)系の漏えい試験の昇圧、昇温は系の起動に対して定められた上限速度以下の速度としなければならない。 IB-3220 圧力保持範囲は、全ての弁が通常の原子炉起動に要求される開閉状態での原子炉冷却材圧力バウンダリと一致しなければならない。ただし、目視試験の範囲は、原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続しているがクラス1機器から除外されている機器および小口径管（ペント管、ドレン管）の最も近い弁までの範囲（当該弁も含む）を含まなければならぬ。 以上より、通常運転時における余熱除去系入口ラインの弁の開閉状態は原子炉側から見て第1隔離弁が「閉」であることから、従前の原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲を圧力保持範囲とし、拡大範囲である余熱除去系入口ライン（第1隔離弁～第2隔離弁）を含め、漏えい検査を実施する。 なお、拡大範囲は据付時の使用前検査において、通常運転圧力である 15.4MPa の 1.5倍の圧力にて耐圧・漏えい検査を実施しており、これまでクラス2供用期間中検査にて漏えい検査を実施し、健全性を確認している。</p> <p>(原子炉格納容器バウンダリについて) 原子炉格納容器バウンダリの範囲に変更はないことから、漏えい検査に影響はないことを確認している。</p>	<p>2.6 RCS圧力バウンダリ、CVバウンダリに対する漏えい検査への影響について</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、余熱除去系入口ラインの第1隔離弁から第2隔離弁を含むまでの範囲が、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲として拡大となった。なお、原子炉格納容器バウンダリの範囲に変更はないことを確認している。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリについて 新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなった範囲については、今後はクラス1機器として供用期間中検査を行うこととする。当該範囲の漏えい検査については、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2008年版）JSME S NAI-2008」に基づき実施することとする。</p> <p>原子炉格納容器バウンダリについて 原子炉格納容器バウンダリの範囲に変更はないことから、漏えい検査に影響はないことを確認している。</p>	<p>2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の漏えい検査方法、手順</p> <p>今回新たにバウンダリ拡大範囲の対象となる漏えい検査の方法及び手順については、「日本機械学会 発電用原子力設備規格 維持規格（2008年版）JSME S NAI-2008」に基づき実施する。 このため、クラス1機器の供用期間中検査における漏えい検査の圧力保持範囲は、原子炉起動に要求される開閉状態とする。なお、今回新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなった範囲についても別途漏えい試験を実施する。</p>	<p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊ではRCPBの拡大範囲を具体的に再掲し、CVバウンダリに変更が無いことを記載</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊ではRCPBの拡大範囲を具体的に再掲し、CVバウンダリに変更が無いことを記載</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大飯では、「発電用原子力設備規格維持規格（2008年版）」の内容を記載</li> </ul>

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
 <p>図3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大概念図</p> <p>※1: 管台直付けのため、配管部分はない。      ※2: 構造上内部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管であることから、隔壁弁は内側のみ設置</p>	 <p>※1: 管台直付けのため、配管部分はない。      ※2: 構造上内部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管であることから、隔壁弁は内側のみ設置</p> <p>図3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大概念図</p>	 <p>図6 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大概念図</p>	

## 2.7 クラス1機器とクラス2機器の設計・製作・据付時の検査の違いについて

新たに原子炉冷却材圧力バウンダリに組み込まれた部位は、従来、クラス2機器であり、設計・製作・据付時の検査はクラス1機器と違う。以下にクラス1機器として格上げした場合の設計・製作・据付時の検査について整理した。

## (設計)

クラス1機器とクラス2機器の設計時の要求は異なるが、当該部位については、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ内の系統の仕様（最高使用圧力、最高使用温度）と同仕様であることを確認した。また、クラス1機器としての強度評価を行い、同等の設計であることを確認している。

※工事認可申請書添付資料に、詳細な評価内容を記載している。

## (製作・据付時の検査)

クラス1機器とクラス2機器の製作・据付時における検査は異なるが、当該部位については、表6のとおりクラス1機器と同じ製品構造や型番であり、同一の製造工程・製造過程で製造・据付をしていることを確認した。従って、品質についても同等であることを確認した。

なお、配管については、溶接部の全数及び溶接部に隣接する母材10mmの範囲について超音波探傷試験を実施しており、欠陥等は検出されていない。

以上のように、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリに組み込まれた部位はクラス1機器と同等の品質であり、検査実績のないT.Cライン管台及びT.C弁についても、検査を実施し健全性を確認している。

## 2.7 クラス1機器とクラス2機器の設計・製作・据付時の検査の違いについて

新たに原子炉冷却材圧力バウンダリ（以下、RCPB）に組み込まれた部位は、従来、クラス2機器であり、設計・製作・据付時の検査はクラス1機器と違う。以下にクラス1機器として格上げした場合の設計・製作・据付時の検査について整理した。

## (設計)

クラス1機器とクラス2機器の設計時の要求は異なるが、当該部位については、従来のRCPB内の系統の仕様（最高使用圧力、最高使用温度）と同仕様であることを確認した。また、クラス1機器としての強度評価を行ない、同等の設計であることを確認している。

※工事認可申請書 添付資料に、詳細な評価内容を記載している。

## (製作・据付時の検査)

クラス1機器とクラス2機器の製作・据付時における検査は異なるが、当該部位については、表6のとおりクラス1機器と同じ製品構造や型番であり、同一の製造工程・製造過程で製造・据付をしていることを確認した。従って、品質についても同等であることを確認した。

なお、配管については、溶接部の全数及び溶接部に隣接する母材10mmの範囲について超音波探傷試験を実施しており、欠陥等は検出されていない。

以上のように、新たにRCPBに組み込まれた部位はクラス1機器と同等の品質であり、検査実績のないT.Cライン管台及びT.C弁についても、検査を実施し健全性を確認している。

## 2.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の品質保証上の取り扱い

原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴い、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁は、クラス1機器として設計・製作し、クラス1機器として要求される検査を実施している。また、プラント建設時又は改造工事においては、クラス1機器として工事計画の認可を受け、使用前検査（材料検査、寸法検査、外観検査、据付検査、強度・漏えい検査）並びに溶接検査に合格している。従って、供用開始前における拡大範囲の品質保証上の取扱いは、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリと同一である。表11にクラス1機器に対する要求事項とプラント建設時又は改造工事における女川2号炉の対応状況について整理を行った。

記載表現の相違

なお、供用期間中検査は、2.5項の記載のとおり、従来クラス2機器として検査を実施していたことから、今後は、クラス1機器として供用期間中検査に組み込み、検査を行う。

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉

表6 クラス1機器とクラス2機器の比較				
名称	素材メーカ	製品構造・型番	製造プロセス	
配管	素材メーカ A社	クラス1機器としての 実績有	クラス1機器と 同一	クラス1機器と 同一 <sup>①</sup>
管台	素材メーカ B社	同上	同上	同上
第2隔離弁	弁メーカ C社	同上	同上	同上
TC弁	弁メーカ D社	同上	同上	同上

※1：表7の素材非破壊検査要否が相違するが、それ以外の製造プロセスは同一

表6 クラス1機器とクラス2機器の比較

問2：解説担当の2分の1（～20分）

質問1：PTで抽出される外因性要因とその次元に対する施工プロセス等の対応を踏まえ、当該箇所に対する施工方法を定めています。また、施工性評価は極めて低いトータルが示されています。

質問2：外因性要因として、周囲からの影響を考慮したとしても、当該箇所は既往の原状・地盤条件が既に変化しているため、クレーン機器のS1で走らせるに伴う騒音規制について、当該箇所の施工方法及び周辺にて、該箇所で何時まで走らせることが妥当と考えますか？

回答：1. 1～2 PTまでの範囲で、施工性評価が低いため、施工方法を定めています。しかししながら、1.2～2 PTまでの範囲で、施工性評価が低いため、施工方法を定めています。

表7. 泊3号 RCPB拡大範囲の検査項目（製作・搬付時の検査）

一  
つ  
づ  
れ  
方  
法  
に

泊発電所3号炉

名称	クラス1機器とクラス2機器の比較			
	製造メーカー	製造プロセス	製品構造・型番	
配管	配管メーカ	クラス1機器としての実績有	クラス1機器と同一 <sup>#1</sup>	クラス1機器と同一
管台	素材メーカ	同上	同上	同上
エルボ	握手メーカ	同上	同上	同上
角2隔壁弁	弁メーカA	同上	同上	同上
T.C弁	弁メーカB	同上	同上	同上

※1：表7の素材非破壊検査要否が相違するが、それ以外の製造プロセスは同一

川原子力発電所 2号炉

表 11 クラス 1 機器に対する要求事項と建設時又は改造工事における原子炉冷却材圧力ハウンドリ拡大範囲の対応状況		記載内容の相違 ・検査実績等の相違
	クラス 1 機器 (配管・弁) に対する要求事項	女川 2 号炉における原子炉冷却材圧力ハウンドリ拡大範囲の対応状況 (建設時又は改造工事)
材 料	「実用電電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている <sup>⑨</sup> 、クラス 1 配管・弁に適用可能な材料を使用すること。	「実用電電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている <sup>⑩</sup> 、クラス 1 配管・弁に適用可能な材料を使用している。
破壊的性試験	クラス 1 配管・弁のうち、厚さが 16 mm 以上の材料、外径が 169 mm 以上の管の材料 等に対しシャルビー衝撃試験を要求	クラス 1 配管・弁 <sup>⑪</sup> に対しシャルビー衝撃試験を実施している。
材料への非破壊検査	【配管】 UT 及び MT 又は PT 【弁】 RT 又は UT 及び MT 又は PT	【配管】 UT 及び PT を実施している。 【弁】 RT 及び MT を実施している。
耐圧検査	最高使用圧力の 1.25 倍の圧力で実施すること。	最高使用圧力の 1.25 倍の圧力で実施。
溶接部	開先面検査 離手区分 A～D の溶接部の開先面に對し MT 又は PT。 ただし、圧延又は鍛造によって作られた母材であって、厚さが 50 mm 以下のものは、この限りでない。	PT を実施
	非破壊検査 RT 及び MT 又は PT	RT 及び MT <sup>⑫</sup> 又は RT 及び PT <sup>⑬</sup> を実施。
	機械試験 クラス 1 配管・弁の離手区分 A, B, C の溶接部のうち、厚さが 16 mm 以上の溶接部、外径が 169 mm 以上の管の溶接部 等に対し機械試験を要求	厚さが 16 mm 以上、外径が 169 mm 以上の配管・弁 <sup>⑭</sup> に対しシャルビー衝撃試験を実施している。

UJ：超音波探傷試験  
JT：放射線透過試験  
MT：磁粉探傷試験  
PT：浸透探傷試験  
原子炉設備に於ける構造等の技術基準（昭和 56 年通産省業者告示 501 号）又は「JIS E NC1 原子炉設備規格 設計・建設規格 2005（2007）」による  
熱除蒸去系停止モードリフティング／吸込ライン」及び「残留熱除蒸系ヘッドプレライインの工場範囲」については JT 及び PT を実施している  
熱除蒸去系ヘッドプレライインの建設施工範囲」については JT 及び PT を実施している  
熱除蒸去系停止時冷却モードリフティング／吸込ライン」及び「残留熱除蒸系ヘッドプレライイン」  
当する

17-28

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>図4 大飯3／4号炉 余熱除去系入口ライン（第1隔壁弁～第2隔壁弁）</p>	<p>泊3号 Aライン</p> <p>泊3号 Bライン</p> <p>図4. 検査実施範囲</p> <p>&lt;凡例&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①第1隔壁弁から第2隔壁弁間の配管（エルボ含む）</li> <li>②主配管とTC弁間の管台</li> <li>③第2隔壁弁</li> <li>④TC弁</li> <li>⑤主配管の溶接継手</li> <li>⑥主配管と管台の溶接継手</li> <li>⑦主配管の支持部材取付け溶接継手</li> <li>⑧管台とTC弁の溶接継手</li> </ul>		<p>設備の相違 ・配管ルートの相違</p>

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ



大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>【本資料のうち、枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。】</p> 	<p>泊発電所3号炉</p> 		

図5 配管の製造プロセス(例)フロー図 図6 配管の据付プロセス(例)フロー図

図5. 配管の製造プロセスフロー図

図6. 配管の据付プロセス(例)フロー図

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
		<p>2.8 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲のうち原子炉格納容器貫通部の扱い</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲の拡大に伴い、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる範囲には、原子炉格納容器貫通部があり、原子炉格納容器貫通部には、一部に一次冷却材に直接接する配管（以下「プロセス配管」という。）が存在する。</p> <p>新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる範囲内の原子炉格納容器貫通部（プロセス配管含む）は、プラント建設時に旧告示501号に基づき、原子炉格納容器の一部としてクラスMC容器の要求事項を満足するように設計し、工事計画の認可を受けている。</p> <p>このため、プロセス配管についても原子炉格納容器の一部として扱っているが、下記に示すとおりクラス1機器としての性能を有することを確認している。また、供用期間中検査についても、今後はクラス1機器として管理を行う。</p> <p>原子炉格納容器貫通部（プロセス配管）と原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲の拡大の概念図を図7に示す。</p>  <p>The diagram illustrates the conceptual design of the reactor pressure vessel penetration (process pipe). It shows the Reactor Pressure Vessel (RPV) on the left, connected to the Primary Heat Loop. Above the RPV, the 'Old Reactor Coolant Pressure Boundary' (旧原子炉冷却材圧力バウンダリ) is indicated by a dashed orange line. To the right, a new penetration is shown, labeled 'New Reactor Coolant Pressure Boundary' (新原子炉冷却材圧力バウンダリ), also indicated by a dashed line. Between these two boundaries is the 'Reactor Containment Vessel (PCV)' (原子炉格納容器). A 'Process Pipe' (プロセス配管) connects the RPV to the PCV. Below the PCV, the 'Penetration of the Reactor Coolant Pressure Boundary' (原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管・弁) is labeled. The 'Containment Penetration' (原子炉格納容器貫通部) and the 'Penetration of the Reactor Coolant Pressure Boundary' (原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管・弁) are both labeled as 'Process Pipe' (プロセス配管).</p>	

図7 原子炉格納容器貫通部（プロセス配管）の概念図

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																																				
		<p>(1) 原子炉格納容器貫通部（プロセス配管）の仕様について 表3, 5, 7に記載のとおり、プロセス配管は原子炉冷却材圧力バウンダリと同一の設計条件（最高使用温度、最高使用圧力）を満足しており、また、クラス1機器に適合する材料を使用している。</p> <p>(2) 原子炉格納容器貫通部（プロセス配管）の強度評価について プロセス配管が原子炉冷却材圧力バウンダリとしての強度を有することを確認するために、クラス1配管と同様に強度・耐震評価を行う。以下の評価は、基本設計段階にて想定しているものであり、今後詳細設計等を精査するに伴い、耐震評価等の変更が生じる可能性がある。</p> <p>確認結果を表12～14に示す。</p> <p>表12 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン格納容器貫通部（プロセス配管）の強度・耐震評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管種</th><th>項目（単位）</th><th>最大発生応力<sup>※1</sup></th><th>許容値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">クラス1管</td><td>設計条件（一次応力）(MPa)</td><td>37</td><td>187</td></tr> <tr><td>供用状態C（一次応力）(MPa)</td><td>59</td><td>281</td></tr> <tr><td>供用状態D（一次応力）(MPa)</td><td>73</td><td>375</td></tr> <tr><td>供用状態A及びB 疲労累積係数</td><td>0.0122</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>供用状態C<sup>※2</sup> 疲労累積係数</td><td>73</td><td>375</td></tr> <tr><td>供用状態D<sup>※2</sup> 疲労累積係数</td><td>124</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>0.0122</td><td>1.0</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 最大発生応力は各解析箇所での評価のうち最も厳しい節点での発生値を記載している      ※2 地震による応力を含む</p> <p>表13 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン格納容器貫通部（プロセス配管）の強度・耐震評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管種</th><th>項目（単位）</th><th>最大発生応力<sup>※1</sup></th><th>許容値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">クラス1管</td><td>設計条件（一次応力）(MPa)</td><td>40</td><td>187</td></tr> <tr><td>供用状態C（一次応力）(MPa)</td><td>76</td><td>281</td></tr> <tr><td>供用状態D（一次応力）(MPa)</td><td>109</td><td>375</td></tr> <tr><td>供用状態A及びB 疲労累積係数</td><td>0.0309</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>供用状態C<sup>※2</sup> 疲労累積係数</td><td>123</td><td>375</td></tr> <tr><td>供用状態D<sup>※2</sup> 疲労累積係数</td><td>0.0311</td><td>1.0</td></tr> <tr><td></td><td>239</td><td>375</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 最大発生応力は各解析箇所での評価のうち最も厳しい節点での発生値を記載している      ※2 地震による応力を含む</p>	管種	項目（単位）	最大発生応力 <sup>※1</sup>	許容値	クラス1管	設計条件（一次応力）(MPa)	37	187	供用状態C（一次応力）(MPa)	59	281	供用状態D（一次応力）(MPa)	73	375	供用状態A及びB 疲労累積係数	0.0122	1.0	供用状態C <sup>※2</sup> 疲労累積係数	73	375	供用状態D <sup>※2</sup> 疲労累積係数	124	375		0.0122	1.0	管種	項目（単位）	最大発生応力 <sup>※1</sup>	許容値	クラス1管	設計条件（一次応力）(MPa)	40	187	供用状態C（一次応力）(MPa)	76	281	供用状態D（一次応力）(MPa)	109	375	供用状態A及びB 疲労累積係数	0.0309	1.0	供用状態C <sup>※2</sup> 疲労累積係数	123	375	供用状態D <sup>※2</sup> 疲労累積係数	0.0311	1.0		239	375	
管種	項目（単位）	最大発生応力 <sup>※1</sup>	許容値																																																				
クラス1管	設計条件（一次応力）(MPa)	37	187																																																				
	供用状態C（一次応力）(MPa)	59	281																																																				
	供用状態D（一次応力）(MPa)	73	375																																																				
	供用状態A及びB 疲労累積係数	0.0122	1.0																																																				
	供用状態C <sup>※2</sup> 疲労累積係数	73	375																																																				
	供用状態D <sup>※2</sup> 疲労累積係数	124	375																																																				
		0.0122	1.0																																																				
管種	項目（単位）	最大発生応力 <sup>※1</sup>	許容値																																																				
クラス1管	設計条件（一次応力）(MPa)	40	187																																																				
	供用状態C（一次応力）(MPa)	76	281																																																				
	供用状態D（一次応力）(MPa)	109	375																																																				
	供用状態A及びB 疲労累積係数	0.0309	1.0																																																				
	供用状態C <sup>※2</sup> 疲労累積係数	123	375																																																				
	供用状態D <sup>※2</sup> 疲労累積係数	0.0311	1.0																																																				
		239	375																																																				

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																
		<p>表14 残留熱除去系ヘッドプレイライン格納容器貫通部（プロセス配管）の強度・耐震評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管種</th><th>項目（単位）</th><th>最大発生応力<sup>※1</sup></th><th>許容値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">クラス1管</td><td>設計条件（一次応力）(MPa)</td><td>38</td><td>187</td></tr> <tr> <td>供用状態C（一次応力）(MPa)</td><td>104</td><td>281</td></tr> <tr> <td>供用状態D（一次応力）(MPa)</td><td>171</td><td>375</td></tr> <tr> <td>供用状態A及びB 一次+二次応力(MPa)</td><td>51</td><td>375</td></tr> <tr> <td>疲労累積係数</td><td>0.0399</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>供用状態C<sup>※2</sup> 一次+二次応力(MPa)</td><td>252</td><td>375</td></tr> <tr> <td>疲労累積係数</td><td>0.0440</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>供用状態D<sup>※2</sup> 一次+二次応力(MPa)</td><td>491<sup>※3</sup></td><td>375</td></tr> <tr> <td>疲労累積係数</td><td>0.1414</td><td>1.0</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 最大発生応力は各解析箇所での評価のうち最も厳しい節点での発生値を記載している      ※2 地震による応力を含む      ※3 一次+二次応力が許容値を超えるが、弾塑性解析による疲労評価を実施し、疲労累積係数が1以下であることを確認している</p> <p>表12～14に示すとおり、プロセス配管に発生する応力が許容値以下であることを確認した。また、一部の系統において、一次+二次応力が許容値を超えるが、弾塑性解析による疲労評価を実施し、疲労累積係数が1以下となり許容値を満足することを確認している。</p> <p>(3) 原子炉格納容器貫通部（プロセス配管）の検査方法について      • 製造時検査      原子炉格納容器貫通部のプロセス配管について、クラスMC容器、クラス1配管の製造時における検査等の要求事項と対応状況を表15に整理した。      表15のとおり、クラスMC容器では製造時に素材の非破壊検査の要求はないが、クラス1配管では非破壊検査の要求がある等、要求される検査項目に相違があるものの、プロセス配管に対してクラス1配管の要求事項と同等の検査を行っていることを確認した。</p>	管種	項目（単位）	最大発生応力 <sup>※1</sup>	許容値	クラス1管	設計条件（一次応力）(MPa)	38	187	供用状態C（一次応力）(MPa)	104	281	供用状態D（一次応力）(MPa)	171	375	供用状態A及びB 一次+二次応力(MPa)	51	375	疲労累積係数	0.0399	1.0	供用状態C <sup>※2</sup> 一次+二次応力(MPa)	252	375	疲労累積係数	0.0440	1.0	供用状態D <sup>※2</sup> 一次+二次応力(MPa)	491 <sup>※3</sup>	375	疲労累積係数	0.1414	1.0	
管種	項目（単位）	最大発生応力 <sup>※1</sup>	許容値																																
クラス1管	設計条件（一次応力）(MPa)	38	187																																
	供用状態C（一次応力）(MPa)	104	281																																
	供用状態D（一次応力）(MPa)	171	375																																
	供用状態A及びB 一次+二次応力(MPa)	51	375																																
	疲労累積係数	0.0399	1.0																																
	供用状態C <sup>※2</sup> 一次+二次応力(MPa)	252	375																																
	疲労累積係数	0.0440	1.0																																
供用状態D <sup>※2</sup> 一次+二次応力(MPa)	491 <sup>※3</sup>	375																																	
疲労累積係数	0.1414	1.0																																	



## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																				
		<p>表15 クラス1機器に対する要求事項と建設におけるプロセス配管の対応状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>クラスMC容器に対する要求事項(建設時)</th><th>クラス1配管に対する要求事項</th><th>女川2号炉におけるプロセス配管の状況</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料</td><td>告示501号で規定されている第2種容器(現クラスMC容器)に適用可能な材料を使用すること。</td><td>「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている<sup>※1</sup>。クラス1配管・弁に適用可能な材料を使用すること。</td><td>「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている<sup>※1</sup>。クラスMC容器及びクラス1配管双方に適用可能な材料を使用している。</td></tr> <tr> <td>材料への非破壊検査</td><td>要求なし。</td><td>UT及びMT又はPT</td><td>製造メーカーにおいて自的にUT, MT及びPTを実施している。</td></tr> <tr> <td>耐圧検査</td><td>最高使用圧力の1.35倍の圧力で実施すること。</td><td>最高使用圧力の1.25倍の圧力で実施すること。</td><td>最高使用圧力の1.35倍の圧力で実施。</td></tr> <tr> <td>溶接部への非破壊検査</td><td>RT又はUT</td><td>RT及びMT又はPT</td><td>プロセス配管は鍛造品であり耐圧部に溶接部は存在しない<sup>※2</sup>。</td></tr> </tbody> </table> <p>記号説明 UT:超音波探傷試験, RT:放射線透過試験, MT:磁粉探傷試験, PT:浸透探傷試験      ※1 「実用発電用原子炉設備に関する構造等の技術基準(昭和55年通商産業省告示501号)」による      ※2 プロセス配管と配管・弁との耐圧部の溶接部は建設時にクラス1配管の溶接部として扱っており、非破壊検査もクラス1配管と同様に実施している(「残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン/吸込ライン」についてはRT及びMTを、「残留熱除去系ヘッドスプレイライン」についてはRT及びPTを実施)</p> <p>・供用期間中検査          原子炉格納容器貫通部は、これまででもクラスMC容器として供用期間中検査(全体漏えい率試験、目視試験)を実施しており、今後も継続して供用期間中検査を実施していく。          また、原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲の拡大に伴い、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなるプロセス配管及びその溶接部については、クラス1機器として供用期間中検査を実施する。</p>		クラスMC容器に対する要求事項(建設時)	クラス1配管に対する要求事項	女川2号炉におけるプロセス配管の状況	材料	告示501号で規定されている第2種容器(現クラスMC容器)に適用可能な材料を使用すること。	「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている <sup>※1</sup> 。クラス1配管・弁に適用可能な材料を使用すること。	「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている <sup>※1</sup> 。クラスMC容器及びクラス1配管双方に適用可能な材料を使用している。	材料への非破壊検査	要求なし。	UT及びMT又はPT	製造メーカーにおいて自的にUT, MT及びPTを実施している。	耐圧検査	最高使用圧力の1.35倍の圧力で実施すること。	最高使用圧力の1.25倍の圧力で実施すること。	最高使用圧力の1.35倍の圧力で実施。	溶接部への非破壊検査	RT又はUT	RT及びMT又はPT	プロセス配管は鍛造品であり耐圧部に溶接部は存在しない <sup>※2</sup> 。	
	クラスMC容器に対する要求事項(建設時)	クラス1配管に対する要求事項	女川2号炉におけるプロセス配管の状況																				
材料	告示501号で規定されている第2種容器(現クラスMC容器)に適用可能な材料を使用すること。	「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている <sup>※1</sup> 。クラス1配管・弁に適用可能な材料を使用すること。	「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」及び「その解釈」で規定されている <sup>※1</sup> 。クラスMC容器及びクラス1配管双方に適用可能な材料を使用している。																				
材料への非破壊検査	要求なし。	UT及びMT又はPT	製造メーカーにおいて自的にUT, MT及びPTを実施している。																				
耐圧検査	最高使用圧力の1.35倍の圧力で実施すること。	最高使用圧力の1.25倍の圧力で実施すること。	最高使用圧力の1.35倍の圧力で実施。																				
溶接部への非破壊検査	RT又はUT	RT及びMT又はPT	プロセス配管は鍛造品であり耐圧部に溶接部は存在しない <sup>※2</sup> 。																				

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由													
<p>【参考】管台と母管との溶接継手について          (1) 当該箇所の今後の点検の妥当性について  <b>原子炉冷却材圧力バウンダリ</b>拡大範囲の枝管の管台と母管の溶接継手については、従前はクラス2機器であったため、クラス1機器の溶接時の検査として要求される1/2 PTを実施していない。これに鑑み、当該溶接継手の今後の点検の妥当性について検討した。</p> <p>a. 1/2 PTの方法及び検査目的          1/2 PTとは、溶接深さの2分の1の外表面に対して浸透探傷試験を行う検査であり、溶接深さの2分の1における溶接欠陥を検出することにより、最終層まで溶接した際に内在する欠陥を未然に防止するために実施するものである。（図7参照）          検出される欠陥としては、表8に示すものがある。</p>  <p>図7 1/2 PT概念図</p> <p>表8. 検出される欠陥の種類</p> <table border="1"> <tr> <td>高温割れ</td><td>溶接部の凝固温度範囲、またはその直下のような高温で発生する割れ。</td></tr> <tr> <td>低温割れ</td><td>溶接後、溶接部の温度が常温付近に低下してから発生する割れ。</td></tr> <tr> <td>スラグ巻込み</td><td>溶接金属中または母材との融合部にスラグが残ること。</td></tr> <tr> <td>融合不良</td><td>溶接境界面が互いに十分に溶け合っていないこと。</td></tr> </table> <p>【参考】管台と母管との溶接継手について          (1) 当該箇所の今後の点検の妥当性について  <b>RCPB</b>拡大範囲の枝管の管台と母管の溶接継手については、従前はクラス2機器であったため、クラス1機器の溶接時の検査として要求される1/2 PTを実施していない。これに鑑み、当該溶接継手の今後の点検の妥当性について検討した。</p> <p>a. 1/2 PTの方法及び検査目的          1/2 PTとは、溶接深さの2分の1の外表面に対して浸透探傷試験を行う検査であり、溶接深さの2分の1における溶接欠陥を検出することにより、最終層まで溶接した際に内在する欠陥を未然に防止するために実施するものである。（図7参照）          検出される欠陥としては、表8に示すものがある。</p>  <p>図7. 1/2 PT概念図</p> <p>表8. 検出される欠陥の種類</p> <table border="1"> <tr> <td>高温割れ</td><td>溶接部の凝固温度範囲、またはその直下のような高温で発生する割れ。</td></tr> <tr> <td>低温割れ</td><td>溶接後、溶接部の温度が常温付近に低下してから発生する割れ。</td></tr> <tr> <td>スラグ巻込み</td><td>溶接金属中または母材との融合部にスラグが残ること。</td></tr> <tr> <td>融合不良</td><td>溶接境界面が互いに十分に溶け合っていないこと。</td></tr> </table>	高温割れ	溶接部の凝固温度範囲、またはその直下のような高温で発生する割れ。	低温割れ	溶接後、溶接部の温度が常温付近に低下してから発生する割れ。	スラグ巻込み	溶接金属中または母材との融合部にスラグが残ること。	融合不良	溶接境界面が互いに十分に溶け合っていないこと。	高温割れ	溶接部の凝固温度範囲、またはその直下のような高温で発生する割れ。	低温割れ	溶接後、溶接部の温度が常温付近に低下してから発生する割れ。	スラグ巻込み	溶接金属中または母材との融合部にスラグが残ること。	融合不良	溶接境界面が互いに十分に溶け合っていないこと。
高温割れ	溶接部の凝固温度範囲、またはその直下のような高温で発生する割れ。															
低温割れ	溶接後、溶接部の温度が常温付近に低下してから発生する割れ。															
スラグ巻込み	溶接金属中または母材との融合部にスラグが残ること。															
融合不良	溶接境界面が互いに十分に溶け合っていないこと。															
高温割れ	溶接部の凝固温度範囲、またはその直下のような高温で発生する割れ。															
低温割れ	溶接後、溶接部の温度が常温付近に低下してから発生する割れ。															
スラグ巻込み	溶接金属中または母材との融合部にスラグが残ること。															
融合不良	溶接境界面が互いに十分に溶け合っていないこと。															

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>b. 想定される内在欠陥 表8の欠陥に対して施工プロセス等を踏まえて以下の観点から発生の可能性を検討した。</p> <p>(a) 欠陥ごとにに対する対策の観点 &lt;高温割れ、低温割れ&gt; 高温割れについては、その発生防止のためステンレス鋼の溶接金属には不純物（リン、硫黄）の含有量を低減するとともに、適切なデルタフェライトを含む成分設計としており、施工時においても高温割れ防止のため、溶接時の収縮ひずみ緩和の観点から層間温度の上限を管理していることから、高温割れの発生は低い。 また、低温割れについては、主に炭素鋼や低合金鋼にて発生が想定される欠陥であるため、当該部材のオーステナイト系ステンレス鋼においては、低温割れの発生は無い。 &lt;スラグ巻込み、融合不良&gt; 当該箇所は溶接検査対象であることから、国にて認可された溶接士が溶接を実施することで、スラグ巻込み、融合不良の原因となる多層盛り時の層間でのスラグ除去、開先及びビード境界面の溶解を実施している。また、溶接棒は吸湿により性能劣化となるが、適切に乾燥・保管された溶接棒の選定しており、施工法においてもクラス1と同等の要領であることから、スラグ巻込み、融合不良による欠陥発生の可能性は低い。</p> <p>(b) 施工上の観点 当該箇所については、管台と母管を最終層まで溶接したあとに穴あけ加工を実施する施工方法であることから、溶接部において最も溶接欠陥が発生しやすいと考えられる初層部*は穴あけ切削時に除去される。 従って、溶接による内部欠陥のリスクを低減されている。また、本施工を現地ではなく溶接しやすいような作業環境、条件が確保される工場で実施しているため、欠陥発生リスクはさらに低減される。 ※初層部に溶接欠陥が発生しやすい要因 ・当該溶接部は、初層部の開先形状が狭いことから他層に比べ溶接棒の操作性が悪く、溶接が困難。</p>  <p>図8 初層溶接部の除去</p> <p>図8は、溶接部の構造変遷を示す3つの断面図。左側の「初層溶接後」では、溶接金属が母管の内側に溶接されている。中央の「最終層溶接後」では、溶接金属が層間に溶接され、溶接後穴開けが形成されている。右側の「穴開け加工後」では、溶接部が穴開け加工によって削除されている。</p>	<p>b. 想定される内在欠陥の発生の可能性 表8の欠陥に対して施工プロセス等を踏まえて以下の観点から発生の可能性を検討した。</p> <p>(a) 欠陥ごとにに対する対策の観点 &lt;高温割れ、低温割れ&gt; 高温割れについては、その発生防止のためステンレス鋼の溶接金属には不純物（リン、硫黄）の含有量を低減するとともに、適切なデルタフェライトを含むような成分設計としており、施工時においても高温割れ防止のため、溶接時の収縮ひずみ緩和の観点から層間温度の上限を管理していることから、高温割れの発生可能性は低い。 また、低温割れについては、主に炭素鋼や低合金鋼で発生が想定される欠陥であり、当該部材であるオーステナイト系ステンレス鋼においては、低温割れの発生はない。 &lt;スラグ巻込み、融合不良&gt; 当該箇所は溶接検査対象であることから、第三者機関にて認可された発電用原子炉施設の溶接士が溶接を実施することで、スラグ巻込みや融合不良の原因となる多層盛りの層間でスラグ除去、開先及びビード境界面の溶解を実施している。また、溶接棒は吸湿により性能劣化するため、適切に管理された溶接棒を選定しており、施工法においてもクラス1と同等の要領であることから、スラグ巻込み、融合不良による欠陥発生の可能性は低い。</p> <p>(b) 施工上の観点 当該箇所については、管台と母管を最終層まで溶接したあとに穴あけ加工を実施する施工方法であることから、溶接部において最も溶接欠陥が発生しやすいと考えられる初層部*は穴あけ切削時に除去される（図8参照）。</p> <p>従って、溶接による内部欠陥のリスクは低減されている。 また、本施工を現地ではなく溶接しやすいような作業環境、条件が確保されている工場で実施しているため、欠陥発生のリスクは少なくなる。</p> <p>※：初層部に溶接欠陥が発生しやすい要因 当該溶接部の開先形状は、初層部の開先形状が狭いことから他層に比べ溶接棒の操作性が悪く、溶接が困難。</p>  <p>図8 初層溶接部の除去</p> <p>図8は、溶接部の構造変遷を示す3つの断面図。左側の「初層溶接後」では、溶接金属が母管の内側に溶接されている。中央の「最終層溶接後」では、溶接金属が層間に溶接され、溶接後穴開けが形成されている。右側の「穴開け加工後」では、溶接部が穴開け加工によって削除されている。</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p>	

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																
<p>(c) 検査の観点</p> <p>当該箇所は、溶接検査対象であることから、当時の法令に従い、適切な手段を経て技術的妥当性が確認された施工法及び技量により施工している。</p> <p>また、溶接検査にて適切な施工法及び技量が適用されていることを確認しており、溶接施工に関する全ての作業は、都度適切に管理され、溶接の各段階における欠陥の発生に対する予防措置を十分に講じている。</p> <p>当該溶接部は、溶接検査において1／2PTの前工程である材料検査、開先検査、溶接検査の各工程において所定の検査に合格しているとともに、後工程の最終層PT、耐圧・外観検査についても合格している。</p> <p>また、当該溶接部の最終層には上述の欠陥は発生していないことからも、1／2層位置でも同等の品質は得られていると考える。</p>	<p>(c) 検査の観点</p> <p>当該箇所は、溶接検査対象であることから、当時の法令に従い、適切な手段を経て技術的妥当性が確認された施工法及び技量により施工されている。</p> <p>また、溶接検査にて適切な施工法及び技量が適用されていることを確認しており、溶接施工に関する全ての作業は、都度適切に管理され、溶接の各段階における欠陥の発生に対する予防措置を十分に講じている。</p> <p>当該溶接部は、溶接検査において1／2PTの前工程である材料検査、開先検査、溶接検査の各工程において所定の検査に合格しているとともに、後工程の最終層PT検査、耐圧・外観検査についても合格している。</p> <p>また、当該溶接部の最終層には上述の欠陥は発生していないことからも、1／2層位置でも同等の品質は得られていると考える。</p>		記載表現の相違																																
<p>表9. 欠陥の発生の可能性</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>対策</th> <th>発生の可能性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高温割れ</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>高温割れの原因となる不純物(P, S)低減材の使用。</li> <li>高温割れ防止となるデルタフェライトを含む成分設計を採用。</li> <li>高温割れ防止の観点から、溶接時の収縮ひずみ緩和のため、層間温度の上限の管理を実施。</li> </ul> </td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>低温割れ</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>低温割れが想定される炭素鋼や低合金鋼ではないステンレス鋼を使用。</li> </ul> </td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>プローホール</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>プローホールの原因となる開先面の鏽や油分、メッキやプライマー等の表面付着物を除去する。</li> <li>溶接材料は清浄な状態で管理されたものを使用。</li> </ul> </td> <td>低※1</td> </tr> <tr> <td>スラグ巻込み</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>多層盛りの層間でスラグ除去を実施。</li> <li>国に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul> </td> <td>無※2</td> </tr> <tr> <td>融合不良</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>溶接面を清浄かつ滑らかにし、開先や前ビードとの境界に十分に入熱を与え、溶込み不良の発生を防止するよう施工している。</li> <li>次の層またはバスを溶接する前に必要に応じてビード形状を修正している。</li> <li>国に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul> </td> <td>低※1</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 当該部位の施工段階における欠陥の発生の可能性については予防措置が十分に講じられており、発生の可能性は極めて低い。</p> <p>※2 当該部位の溶接方法はTIG溶接であり、スラグ巻込みの可能性は無い。</p>		対策	発生の可能性	高温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温割れの原因となる不純物(P, S)低減材の使用。</li> <li>高温割れ防止となるデルタフェライトを含む成分設計を採用。</li> <li>高温割れ防止の観点から、溶接時の収縮ひずみ緩和のため、層間温度の上限の管理を実施。</li> </ul>	無	低温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>低温割れが想定される炭素鋼や低合金鋼ではないステンレス鋼を使用。</li> </ul>	無	プローホール	<ul style="list-style-type: none"> <li>プローホールの原因となる開先面の鏽や油分、メッキやプライマー等の表面付着物を除去する。</li> <li>溶接材料は清浄な状態で管理されたものを使用。</li> </ul>	低※1	スラグ巻込み	<ul style="list-style-type: none"> <li>多層盛りの層間でスラグ除去を実施。</li> <li>国に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul>	無※2	融合不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>溶接面を清浄かつ滑らかにし、開先や前ビードとの境界に十分に入熱を与え、溶込み不良の発生を防止するよう施工している。</li> <li>次の層またはバスを溶接する前に必要に応じてビード形状を修正している。</li> <li>国に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul>	低※1	<p>表9. 欠陥の発生の可能性</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>対策</th> <th>発生の可能性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高温割れ</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>高温割れの原因となる不純物(P, S)低減材の使用。</li> <li>高温割れ防止となるデルタフェライトを含む成分設計を採用。</li> <li>高温割れ防止の観点から、溶接時の収縮ひずみ緩和のため、層間温度の上限の管理を実施。</li> </ul> </td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>低温割れ</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>低温割れが想定される炭素鋼や低合金鋼ではないステンレス鋼を使用。</li> </ul> </td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>スラグ巻込み</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>多層盛りの層間でスラグ除去を実施。</li> <li>第三者機関に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul> </td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>融合不良</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>開先や前ビードとの境界を滑らかにし、開先や前ビードとの境界に十分に入熱を与え、溶込み不良の発生を防止するよう施工している。</li> <li>第三者機関に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> <li>作業性の観点から、適切に乾燥・保溼された溶接棒を使用。</li> </ul> </td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>		対策	発生の可能性	高温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温割れの原因となる不純物(P, S)低減材の使用。</li> <li>高温割れ防止となるデルタフェライトを含む成分設計を採用。</li> <li>高温割れ防止の観点から、溶接時の収縮ひずみ緩和のため、層間温度の上限の管理を実施。</li> </ul>	無	低温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>低温割れが想定される炭素鋼や低合金鋼ではないステンレス鋼を使用。</li> </ul>	無	スラグ巻込み	<ul style="list-style-type: none"> <li>多層盛りの層間でスラグ除去を実施。</li> <li>第三者機関に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul>	無	融合不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>開先や前ビードとの境界を滑らかにし、開先や前ビードとの境界に十分に入熱を与え、溶込み不良の発生を防止するよう施工している。</li> <li>第三者機関に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> <li>作業性の観点から、適切に乾燥・保溼された溶接棒を使用。</li> </ul>	無	<p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大飯では、プローホール発生の可能性についても記載（大飯において、プローホールの発生は極めて低いとされており、欠陥の発生の可能性の観点から相違は無し）</li> </ul>
	対策	発生の可能性																																	
高温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温割れの原因となる不純物(P, S)低減材の使用。</li> <li>高温割れ防止となるデルタフェライトを含む成分設計を採用。</li> <li>高温割れ防止の観点から、溶接時の収縮ひずみ緩和のため、層間温度の上限の管理を実施。</li> </ul>	無																																	
低温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>低温割れが想定される炭素鋼や低合金鋼ではないステンレス鋼を使用。</li> </ul>	無																																	
プローホール	<ul style="list-style-type: none"> <li>プローホールの原因となる開先面の鏽や油分、メッキやプライマー等の表面付着物を除去する。</li> <li>溶接材料は清浄な状態で管理されたものを使用。</li> </ul>	低※1																																	
スラグ巻込み	<ul style="list-style-type: none"> <li>多層盛りの層間でスラグ除去を実施。</li> <li>国に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul>	無※2																																	
融合不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>溶接面を清浄かつ滑らかにし、開先や前ビードとの境界に十分に入熱を与え、溶込み不良の発生を防止するよう施工している。</li> <li>次の層またはバスを溶接する前に必要に応じてビード形状を修正している。</li> <li>国に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul>	低※1																																	
	対策	発生の可能性																																	
高温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温割れの原因となる不純物(P, S)低減材の使用。</li> <li>高温割れ防止となるデルタフェライトを含む成分設計を採用。</li> <li>高温割れ防止の観点から、溶接時の収縮ひずみ緩和のため、層間温度の上限の管理を実施。</li> </ul>	無																																	
低温割れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>低温割れが想定される炭素鋼や低合金鋼ではないステンレス鋼を使用。</li> </ul>	無																																	
スラグ巻込み	<ul style="list-style-type: none"> <li>多層盛りの層間でスラグ除去を実施。</li> <li>第三者機関に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> </ul>	無																																	
融合不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>開先や前ビードとの境界を滑らかにし、開先や前ビードとの境界に十分に入熱を与え、溶込み不良の発生を防止するよう施工している。</li> <li>第三者機関に認可された溶接士が行い、クラス1機器と同等の要領で施工している。</li> <li>作業性の観点から、適切に乾燥・保溼された溶接棒を使用。</li> </ul>	無																																	





表9の検討結果に示すように、当該箇所において、想定される内在欠陥の発生の可能性は考えがたい。

なお、過去のPWR実績にて当該箇所を起因とした損傷事例を調査したが、現時点では確認されておらず、この点からも内在欠陥を起点とした損傷の可能性は極めて小さいと考える。

表9の検討結果に示すように、当該箇所において、想定される内在欠陥の発生の可能性は考えがたい。

なお、過去のPWR実績にて当該箇所を起因とした損傷事例を調査したが、現時点では確認されておらず、この点からも内在欠陥を起点とした損傷の可能性は極めて小さいと考える。

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>(d) 1／2 PTの代替検査の可否</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の枝管の管台と母管の溶接部については、1／2 PTを実施していないが、代替検査として、UT（超音波探傷試験による体積検査）、RT（放射線透過試験による体積検査）の実施可否を検討した。</p> <p>&lt;UT&gt;</p> <p>以下の理由により、UTでは探傷できない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該溶接部は管台溶接であり、管台側に斜角探触子を置いて探傷した場合、溶接部に超音波がほとんど入らない。（図9参照）</li> <li>母管内面側からの探傷は、既に当該配管が発電所に据え付けられているため、探触子をアクセスさせることができず、探傷できない。</li> </ul>  <p>図9 UT直射探傷範囲図</p> <p>&lt;RT&gt;</p> <p>RTでは、試験部の放射線の透過厚さが均一であり、フィルム及び透過度計を線源の照射方向に対して直角かつ、試験部にすきまなく設置することで、溶接規格に規定の濃度及び具備すべき透過度計の基準穴を満足したフィルムの撮影をすることができる。</p> <p>上記を満足するような当該の管台溶接の撮影配置を考えると、図10のとおりとなる。</p> <p>しかし、この撮影配置では試験部の放射線の透過厚さは均一でなく、またフィルムは狭隘形状のために試験部にすきまなく設置することができず、溶接規格に規定の濃度及び具備すべき透過度計の基準穴を満足したフィルムの撮影ができないため、適切なRTを実施することはできない。</p>  <p>図10 RT検討図</p> <p>(d) 1／2 PT検査の代替検査の可否</p> <p>RCPB拡大範囲の枝管の管台と母管の溶接部については、1／2 PT検査を実施していないが、代替検査として、UT検査（超音波探傷試験による体積検査）、RT検査（放射線透過試験による体積検査）の実施可否を検討した。</p> <p>&lt;UT検査&gt;</p> <p>以下の理由により、UTでは探傷できない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該溶接部は管台溶接であり、管台側に斜角探触子を置いて探傷した場合、溶接部に超音波がほとんど入らない。（図9参照）</li> <li>母管内面側からの探傷は、既に当該配管が発電所に据え付けられているため、探触子をアクセスさせることができず、探傷できない。</li> </ul>  <p>図9 UT直射探傷範囲図</p> <p>&lt;RT検査&gt;</p> <p>RTでは、試験部の放射線の透過厚さが均一であり、フィルム及び透過度計を線源の照射方向に対して直角かつ、試験部にすきまなく設置することで、溶接規格に規定の濃度及び具備すべき透過度計の基準穴を満足したフィルムの撮影をすることができる。</p> <p>上記を満足するような当該の管台溶接の撮影配置を考えると、図10のとおりとなる。</p> <p>しかし、この撮影配置では試験部の放射線の透過厚さは均一でなく、またフィルムは狭隘形状のために試験部にすきまなく設置することができず、溶接規格に規定の濃度及び具備すべき透過度計の基準穴を満足したフィルムの撮影ができないため、適切なRTを実施することはできない。</p>  <p>図10 RT検討図</p>			

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																														
<p>c. 劣化モード</p> <p>当該箇所の供用期間中の劣化モードについて、使用条件等から発生の可能性を検討した。検討結果を表10に示す。</p> <p>表10. 劣化モードの検討</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>劣化モード</th><th>評価</th><th>発生の可能性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>疲労</td><td>・設計対策<sup>⑤</sup>を実施しており、有意な振動及び圧力過渡は受けないが、余熱除去系使用時に、軽微な圧力過渡を受ける。 また、多層盛りの溶接部であり、初層は除去されているため、応力は内面側が低く、外側が高いと考えられる。 よって、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードを想定するならば、外からの疲労が想定される。</td><td>低 (外から)</td></tr> <tr> <td>S C C</td><td>・内部流体は管理された1次冷却系水質のため、発生は考えがたい。</td><td>無</td></tr> <tr> <td>全面腐食</td><td>・耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。</td><td>無</td></tr> <tr> <td>減肉</td><td>・プラント運転中は流れがなく、耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。</td><td>無</td></tr> </tbody> </table> <p>※：・当該部の1次冷却材管側にある第1隔離弁がプラント運転中閉止されているため、当該部は1次冷却材の圧力・温度過渡及び流体振動を直接受けない。      ・当該管台に取り付けられているベント・ドレン弁は、端部を固定していない構造であり、当該部は温度過渡に伴う応力が発生しにくい。      ・当該部は、振動源である余熱除去ポンプからの距離が十分離れており、同ポンプから直接振動を受けない。</p>	劣化モード	評価	発生の可能性	疲労	・設計対策 <sup>⑤</sup> を実施しており、有意な振動及び圧力過渡は受けないが、余熱除去系使用時に、軽微な圧力過渡を受ける。 また、多層盛りの溶接部であり、初層は除去されているため、応力は内面側が低く、外側が高いと考えられる。 よって、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードを想定するならば、外からの疲労が想定される。	低 (外から)	S C C	・内部流体は管理された1次冷却系水質のため、発生は考えがたい。	無	全面腐食	・耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無	減肉	・プラント運転中は流れがなく、耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無	<p>c. 劣化モード</p> <p>当該箇所の供用期間中の劣化モードについて、使用条件等から発生の可能性を検討した。検討結果を表10に示す。</p> <p>表10. 劣化モードの検討</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>劣化モード</th><th>評価</th><th>発生の可能性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>疲労</td><td>・設計対策<sup>⑤</sup>を実施しており、有意な振動及び圧力過渡は受けないが、余熱除去系使用時に、軽微な圧力過渡を受ける。 また、多層盛りの溶接部であり、初層は除去されているため、応力は内面側が低く、外側が高いと考えられる。 よって、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードを想定するならば、外からの疲労が想定される。</td><td>低 (外から)</td></tr> <tr> <td>S C C</td><td>・内部流体は管理された1次系水質のため、発生は考えがたい。</td><td>無</td></tr> <tr> <td>全面腐食</td><td>・耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。</td><td>無</td></tr> <tr> <td>減肉</td><td>・プラント運転中は流れがなく、耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。</td><td>無</td></tr> </tbody> </table> <p>※：・当該部の1次冷却材管側にある第1隔離弁がプラント運転中閉止されているため、当該部は1次冷却材の圧力・温度過渡及び流体振動を直接受けない。      ・当該管台に取り付けられているT. C弁は、端部を固定していない構造であり、当該部は温度過渡に伴う応力が発生しにくい。      ・当該部は、振動源である余熱除去ポンプからの距離が十分離れており、同ポンプから直接振動を受けない。</p>	劣化モード	評価	発生の可能性	疲労	・設計対策 <sup>⑤</sup> を実施しており、有意な振動及び圧力過渡は受けないが、余熱除去系使用時に、軽微な圧力過渡を受ける。 また、多層盛りの溶接部であり、初層は除去されているため、応力は内面側が低く、外側が高いと考えられる。 よって、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードを想定するならば、外からの疲労が想定される。	低 (外から)	S C C	・内部流体は管理された1次系水質のため、発生は考えがたい。	無	全面腐食	・耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無	減肉	・プラント運転中は流れがなく、耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無		
劣化モード	評価	発生の可能性																															
疲労	・設計対策 <sup>⑤</sup> を実施しており、有意な振動及び圧力過渡は受けないが、余熱除去系使用時に、軽微な圧力過渡を受ける。 また、多層盛りの溶接部であり、初層は除去されているため、応力は内面側が低く、外側が高いと考えられる。 よって、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードを想定するならば、外からの疲労が想定される。	低 (外から)																															
S C C	・内部流体は管理された1次冷却系水質のため、発生は考えがたい。	無																															
全面腐食	・耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無																															
減肉	・プラント運転中は流れがなく、耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無																															
劣化モード	評価	発生の可能性																															
疲労	・設計対策 <sup>⑤</sup> を実施しており、有意な振動及び圧力過渡は受けないが、余熱除去系使用時に、軽微な圧力過渡を受ける。 また、多層盛りの溶接部であり、初層は除去されているため、応力は内面側が低く、外側が高いと考えられる。 よって、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードを想定するならば、外からの疲労が想定される。	低 (外から)																															
S C C	・内部流体は管理された1次系水質のため、発生は考えがたい。	無																															
全面腐食	・耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無																															
減肉	・プラント運転中は流れがなく、耐食性に優れたステンレス鋼のため、発生は考えがたい。	無																															
<p>表10に示すように、当該箇所には、発生の可能性は極めて低いが、劣化モードとして、外からの疲労を想定する。</p> <p>ただし、当該部位は、プラント運転中は使用しない系統であり、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲よりも圧力・温度等の過渡を受けにくく、使用する際も従来の原子炉冷却材圧力バウンダリよりも低温、低圧環境である。</p> <p>d. 点検方法及び点検頻度</p> <p>表10の当該箇所の劣化モードの検討結果より、外からの疲労を想定し、クラス1機器のISIで定められた外からのPTを行う。</p> <p>また、当該箇所は従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲より過渡頻度、環境条件を考慮し、クラス1機器のISI検査で定められている検査頻度にて経年監視する。</p> <p>e. 今後実施する点検</p> <p>以上から、当該箇所の点検方法及び頻度については、クラス1機器のISIで定められている検査方法（外からのPT）及び検査頻度にて今後の検査を実施する。</p> <p>また、検査対象箇所は、クラス1機器のISIにおいて、箇所数の25%が対象となるが、当該箇所は1/2PTを実施していないことを踏まえ、全数を検査対象とする。</p> <p>なお、今定検にて当該部位の外からのPTを実施し、健全性を確認している。</p>	<p>表10に示すように、当該箇所には、損傷発生の可能性は極めて低いが、劣化モードとして、外からの疲労を想定する。</p> <p>ただし、当該部位は、プラント運転中は使用しない系統であり、従来のRCPB範囲よりも圧力・温度等の過渡を受けにくく、使用する際も従来のRCPBより低温、低圧環境である。</p> <p>d. 点検方法及び点検頻度</p> <p>表10の当該箇所の劣化モードの検討結果より、外からの疲労を想定し、クラス1機器のISI検査で定められた外からのPTを行なう。</p> <p>また、当該箇所は従来のRCPB範囲より過渡頻度、環境条件を考慮し、クラス1機器のISI検査で定められている検査頻度にて経年監視する。</p> <p>e. 今後実施する点検</p> <p>以上から、当該箇所の点検方法及び頻度については、クラス1機器のISI検査で定められている検査方法（外からのPT）及び検査頻度にて今後の検査を実施する。</p> <p>また、検査対象箇所は、クラス1機器のISI検査において、箇所数の25%が対象となる。当該箇所は1/2PTを実施していないことを踏まえ、全数を検査対象とする。</p> <p>なお、今定検にて当該部位全数の外からのPTを実施し、健全性を確認している。</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p>																															

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>添付 1</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ弁抽出フロー</p> <p>上記フローに記載のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解説第17条第3号、規範記録のイ、ロ、ハ、ニに該当する。 上記記載者のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解説第17条第1項第3号、規範記録のイ、ロ、ハ、ニに該当する。</p>	<p>添付 1</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ弁抽出フロー</p> <p>上記フローに記載のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解説第17条第3号、規範記録のイ、ロ、ハ、ニに該当する。 上記記載者のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解説第17条第1項第3号、規範記録のイ、ロ、ハ、ニに該当する。</p>	<p>添付 1</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ弁抽出フロー</p> <p>上記フローに記載のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解説第17条第3号、規範記録のイ、ロ、ハ、ニに該当する。 上記記載者のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解説第17条第1項第3号、規範記録のイ、ロ、ハ、ニに該当する。</p>	

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表 r.4.0

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
 <p>添付2 大飯3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリ図</p>	 <p>添付2 泊発電所3号炉</p>		設備の相違

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（別添資料）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由
<p>大飯発電所3号炉及び4号炉 技術的能力説明資料 原子炉冷却材圧力バウンダリ</p> <p>別添</p>	<p>泊発電所3号炉 技術的能力説明資料 原子炉冷却材圧力バウンダリ</p> <p>別添資料</p>	<p>女川原子力発電所2号炉 運用、手順説明資料 原子炉冷却材圧力バウンダリ</p> <p>別添1</p>	

泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

**赤字**：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ (別添資料)

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表 r.4.0

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（別添資料）

設置許可基準対象条文	対象項目	区分	運用対策等	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	差異理由																																	
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ	・施設管理	運用・手順	大飯発電所3／4号炉	<p>技術的能力に係る運用対策等（設計基準）</p> <p>【17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象項目</th> <th>区分</th> <th>運用対策等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">バウンダリ範囲の拡大</td> <td>運用・手順</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>体制</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>保守・点検</td> <td>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守・点検を実施するとともに必要に応じ補修を行う。 ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守管理を実施する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">弁の施設管理</td> <td>教育・訓練</td> <td>・原子炉冷却材圧力バウンダリに係る対象弁等の保守管理に関する教育を適宜実施する。</td> </tr> <tr> <td>運用・手順</td> <td>・RCSループドレン弁及び加圧器ペント弁については、通常時又は事故時間となるおそれがないようにハンドロックによる施設管理を実施する。</td> </tr> <tr> <td>体制</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>保守・点検</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>教育・訓練</td> <td>・施設管理に関する教育</td> </tr> </tbody> </table>	対象項目	区分	運用対策等	バウンダリ範囲の拡大	運用・手順	—	体制	—	保守・点検	・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守・点検を実施するとともに必要に応じ補修を行う。 ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守管理を実施する。	弁の施設管理	教育・訓練	・原子炉冷却材圧力バウンダリに係る対象弁等の保守管理に関する教育を適宜実施する。	運用・手順	・RCSループドレン弁及び加圧器ペント弁については、通常時又は事故時間となるおそれがないようにハンドロックによる施設管理を実施する。	体制	—	保守・点検	—	教育・訓練	・施設管理に関する教育	<p>設置許可基準規則 対象条文</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象項目</th> <th>区分</th> <th>運用対策等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">第17条 原子炉冷却材圧力 バウンダリ</td> <td>運用・手順</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>体制</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>保守・点検</td> <td>・原子炉再循環系ドレンライン（A／B）及び原子炉圧力容器ドレンラインは、通常時又は事故時に開となるおそれがないよう施設管理を適切に実施する。</td> </tr> <tr> <td>教育・訓練</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	対象項目	区分	運用対策等	第17条 原子炉冷却材圧力 バウンダリ	運用・手順	—	体制	—	保守・点検	・原子炉再循環系ドレンライン（A／B）及び原子炉圧力容器ドレンラインは、通常時又は事故時に開となるおそれがないよう施設管理を適切に実施する。	教育・訓練	—	記載表現の相違
対象項目	区分	運用対策等																																					
バウンダリ範囲の拡大	運用・手順	—																																					
	体制	—																																					
	保守・点検	・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守・点検を実施するとともに必要に応じ補修を行う。 ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守管理を実施する。																																					
弁の施設管理	教育・訓練	・原子炉冷却材圧力バウンダリに係る対象弁等の保守管理に関する教育を適宜実施する。																																					
	運用・手順	・RCSループドレン弁及び加圧器ペント弁については、通常時又は事故時間となるおそれがないようにハンドロックによる施設管理を実施する。																																					
	体制	—																																					
	保守・点検	—																																					
教育・訓練	・施設管理に関する教育																																						
対象項目	区分	運用対策等																																					
第17条 原子炉冷却材圧力 バウンダリ	運用・手順	—																																					
	体制	—																																					
	保守・点検	・原子炉再循環系ドレンライン（A／B）及び原子炉圧力容器ドレンラインは、通常時又は事故時に開となるおそれがないよう施設管理を適切に実施する。																																					
教育・訓練	—																																						
	体制	保育・点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>1次冷却系ループドレン弁及び加圧器ペント弁については、通常時又は事故時間となるおそれがないようにハンドロックによる施設管理を実施する。</li> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁等については、適切に保守管理を実施する。</li> </ul>																																				

泊発電所3号炉 審査取りまとめ資料  
比較対象プラントの選定について

本資料は、泊発電所3号炉（以降、「泊3号炉」という。）のプラント側審査において地震・津波側審査の進捗を待つ期間があったことを踏まえた、審査取りまとめ資料（以降、「まとめ資料」という。）の比較対象プラントの選定について整理を行うものである。

● 整理を行う経緯は、以下の通り

- 泊3号炉のプラント側審査が地震・津波側審査の進捗待ちとなった期間において、他社プラントの新規制基準適合性審査が実施され、まとめ資料の充実が図られた。
- 泊3号炉が、まとめ資料一式を提出した2017年3月時点での新規制基準適合性審査はPWRプラントが中心であったが、現在はBWRプラントが中心となっており、それぞれの炉型の審査結果が積み上がった状況にある。
- 泊3号炉はPWRであり、PWR特有の設備等を有することから、まとめ資料に先行の審査内容を反映する際には、単純に直近の許可済みBWRプラントを反映するのではなく、適切な比較対象プラントを選定した上で反映する必要がある。

● 比較対象プラントを選定する考え方は、以下の通り。

【基準適合に係る設計を反映するために比較するプラント（基本となる比較対象プラント）選定の考え方】

各条文・審査項目の要求を満たすための設備構成・仕様、環境、運用を踏まえ、許可済みプラントの中から、新しい実績のプラントを選定する。具体的には以下の通り。

- ✓ 炉型に拘らず共通的な内容については、泊3号炉の地震・津波側審査が進捗した時点（2021年7月）で直近に許可済みであった女川2号炉を比較対象として先行審査知見の取り込みを行う。なお、同時期に審査が行われ、女川2号炉に次いで許可を受けた島根2号炉については、女川2号炉と島根2号炉の差異を確認し、島根2号炉との差異の中で泊3号炉の基準適合を示すために必要なものは反映する。
- ✓ 炉型固有の設備等を有する場合については、PWRプラントの新規制基準適合性審査の最終実績である大飯3/4号炉を選定する。
- ✓ 個別の設計事項に相似性がある場合（例えば3ループ特有の設計等）、大飯3/4号炉以外の適切なプラントを選定する。

【先行審査知見<sup>※1</sup>を反映するために比較するプラント選定の考え方】

炉型に拘らないことから、まとめ資料を作成している時点で最新の許可済みプラントとする。具体的には以下の通り。

- ✓ 泊3号炉の地震・津波側審査が進捗した時点（2021年7月）で直近に許可済みであった女川2号炉を比較対象として先行審査知見の取り込みを行う。なお、同時期に

審査が行われ、女川 2 号炉に次いで許可を受けた島根 2 号炉については、女川 2 号炉と島根 2 号炉の差異を確認し、島根 2 号炉との差異の中で泊 3 号炉の基準適合を示すために必要なものは反映する。

※1 主な事項は、以下の通り

- ✓ これまでの審査の中で適正化された記載
- ✓ 基準適合性を示すための説明の範囲、深さ
- ✓ 設置（変更）許可申請書に記載する範囲、深さ

- 上述に基づく検討結果として、「基準適合に係る設計」と「先行審査知見」を反映するために選定した比較対象プラント一覧とその選定理由を別紙 1 に、条文・審査項目毎の詳細を別紙 2 に示す。
  - 別紙 1：比較対象プラント一覧
  - 別紙 2：比較対象プラント選定の詳細

以上

## 比較対象プラント一覧

凡例
●大飯3／4号炉
●女川2号炉
●それ以外の場合

主な審査項目	ステータス	基準適合に係る設計を反映するための比較		先行審査知見を反映するための比較対象	比較表の様式
		比較対象	選定理由		
プラントD B	不法な侵入（第7条）	概ね説明済み	女川2号炉	炉型によらず共通の要求に係る条文のため	女川2号炉 女川一泊一大飯
	誤操作の防止（第10条）	概ね説明済み	大飯3／4号炉	設計基準事故等への対応操作の類似	女川2号炉 女川一泊一大飯
	安全避難通路（第11条）	概ね説明済み	女川2号炉	原子炉施設に共通の要求に係る条文であるため	女川2号炉 女川一泊一大飯
	安全施設（第12条）	概ね説明済み	大飯3／4号炉	安全施設に該当する設備の類似	女川2号炉 女川一泊一大飯
	全交流電源喪失（第14条）	概ね説明済み	大飯3／4号炉	電源設備構成の類似	女川2号炉 女川一泊一大飯
	RCPB（第17条）	概ね説明済み	大飯3／4号炉	RCPB接続系統構成の類似	女川2号炉 女川一泊一大飯
	安全保護回路（第24条）	概ね説明済み	大飯3／4号炉	原子炉停止系統及び工学的安全施設の類似による安全保護回路の類似	女川2号炉 女川一泊一大飯
	保安電源（第33条）	概ね説明済み	大飯3／4号炉	電源設備構成の類似	女川2号炉 女川一泊一大飯

## 【17条：RCPB】

項目		内容
基準適合に係る設計を 反映するために 比較するプラント	プラント名	大飯 3／4 号炉
	具体的理由	当該条文は、原子炉施設に共通の要求に係る条文であるが、PWR と BWR では原子炉冷却材バウンダリに接続している系統が異なる（BWR では、主蒸気系及び給水系が原子炉冷却材バウンダリに接続されている）ため、PWR を比較対象として選定した。PWR では、大飯が PWR における再稼働審査の最終実績であるため、PWR プラントとしての基準への適合性を網羅的に比較する観点から、大飯 3／4 号炉を比較対象として選定する。
先行審査知見を 反映するために 比較するプラント	プラント名	女川 2 号炉
	反映すべき知見を 得るための主な方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 比較表による比較：比較表に掲載し、先行審査知見（基準適合上で考慮すべき事項、記載内容の充実を図るべき点）の比較・整理を行い、その結果、記載内容が充足していることを確認した。</li> <li>② 資料構成の比較※：当該条文のまとめ資料の構成について比較・整理を行い、その結果、必要と判断した資料を追加する。</li> <li>③ [事例] 添付 3 原子炉冷却材バウンダリ拡大範囲の抽出プロセスについて等</li> </ul>
	(当該方法の選定理由)	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 当該条文は、原子炉施設に共通の要求に係る条文であり、文章構成も類似の部分があることから、比較表形式での比較により先行審査知見の確認が可能なため。</li> <li>② 資料構成の比較・整理により基準適合の説明のために必要な資料の充足性を確認することが可能なため。</li> </ul>

※ 女川 2 号炉との資料構成の比較に加え、PWR の先行審査実績の取り込みの総括として、大飯 3／4 号炉のまとめ資料の作成状況（資料構成と内容）を条文・審査項目毎に確認し、基準適合性の網羅的な説明に必要な資料が揃っていることを確認する。

女川PSに対する泊PSのまとめ資料及び比較表の作成状況整理表


【凡例】 ○：記載あり  
 ×：記載なし  
 (○)：本条文の資料の他箇所に記載  
 △：他条文の資料などに記載

第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

プラント		泊 3号炉 作成状況		まとめ資料の作成を不要とした理由	まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由 もしくは 記載の充実を図ることとした理由	比較表を作成していない理由
女川	泊	まとめ資料	比較表			
本文	本文	○	○			
3. 別紙						
別紙1 原子炉冷却材圧力バウンダリ弁抽出フロー	添付1 原子炉冷却材圧力バウンダリ抽出フロー	○	×			
別紙2 原子炉冷却材圧力バウンダリ概要図	添付2 泊3号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリ図	○	×			基準適合性を確認するために必要な評価方針及び評価内容は、本文に記載しており、比較表を作成し、差異について考察している。
別紙3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出プロセスについて		○	×		最新審査実績を取り込むために網羅的に比較したことを示すため	
別紙4 原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される配管口径の求め方		○	×		最新審査実績を取り込むために網羅的に比較したことを示すため	
別紙5 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に使用されているフェライト系鋼に対する管理について		○	×		最新審査実績を取り込むために網羅的に比較したことを示すため	添付は、評価方針に基づき原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲の評価過程をとりまとめたものであるため、比較表を作成していない。
4. 別添	別添資料					
別添1 女川原子力発電所2号炉 運用、手順説明資料 原子炉冷却材圧力バウンダリ	泊発電所3号炉 技術的能力説明資料 原子炉冷却材圧力バウンダリ	○	○			

# 泊3号炉 比較表の作成範囲

## 17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ



比較表作成範囲

泊3号作成範囲

女川2号作成範囲

※ () 書きは泊と女川で資料名が異なる場合の女川の資料名称  
破線の四角は泊になく、女川にしかない資料

資料構成	資料概要	比較表を作成していない理由
本文	設置変更許可申請書本文及び添付書類八に記載する内容を記載した資料 基準適合性を確認する上で必要となる評価方針及び評価内容をまとめた資料	
別添資料	本条文に対し今後作成する運用手順を説明した資料	
添付	評価方針に基づき、原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲の評価過程の内容について整理した資料	基準適合性を確認するために必要な評価方針及び評価内容は、本文に記載しており、比較表を作成し、差異について考察している。添付は、評価方針に基づき原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲の評価過程をとりまとめたものであるため、比較表を作成していない。