

資料 6－2

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE743-9 r. 5.0
提出年月日	令和5年3月31日

泊発電所 3号炉
重大事故等対策の有効性評価
比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出

令和5年3月
北海道電力株式会社

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	------------	-------------	---------	------

比較結果等をとりまとめた資料1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-3) バックフィット関連事項

なし

2. 大飯3／4号炉・大飯3／4号炉まとめ資料との比較結果の概要

2-1) 比較表の構成について

- ・泊と大飯、高浜で記載が異なる箇所は右上凡例に従い色付けをし、「相違理由」欄に相違理由を記載しているプラントを【大飯】【高浜】と記載している

2-2) 泊3号炉の特徴について

- ・泊3号は他のPWR3ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料6.5.8）
 - 補助給水流量が小さい：「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある
 - 余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）：「ECCS注水機能喪失（2インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる
 - CV関連パラメータ（CV自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い）：原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある

2-3) 有効性評価の主な項目（1／2）

項目	大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
事故シーケンスグループの特徴	原子炉停止中に、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、誤操作等によって系外への漏えいが発生する。このため、1次冷却材が流出することで、余熱除去機能が喪失し、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで炉心が露出し、炉心損傷に至る。	原子炉停止中に、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、誤操作等によって系外への漏えいが発生する。このため、1次冷却材が流出することで、余熱除去機能が喪失し、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで炉心が露出し、炉心損傷に至る。	原子炉の運転停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、運転員の誤操作等により系外への1次冷却材の流出が発生することを想定する。このため、1次冷却材の流出に伴い余熱除去機能が喪失し、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで燃料が露出し、燃料損傷に至る。	相違なし

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
----------------	----------------	---------------	-----------	------

2-3) 有効性評価の主な項目 (2 / 2)

項目	大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
燃料損傷防止対策 (長期対策)	燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするために充てんポンプによる炉心注水を整備する。長期的な除熱を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。	燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするために充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。長期的な除熱を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。	燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として充てんポンプによる炉心注水を整備する。また、安定状態に向けた対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。	相違なし
重要事故シーケンス	「燃料取出前のミドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」			相違なし
有効性評価の結果 (評価項目等)	<p>燃料有効長頂部の冠水：充てんポンプによる炉心注水によって、炉心は露出することなく燃料有効長頂部は冠水している。</p> <p>放射線の遮蔽が維持される水位の確保：燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたが閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ばく低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を上回ることはなく、放射線の遮蔽を維持できる。</p> <p>未臨界の確保：事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な取替炉心において約 -6.2% $\Delta k/k$ であり、未臨界であることを確認した。</p>	<p>燃料有効長頂部の冠水：充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水によって、炉心は露出することなく燃料有効長頂部は冠水している。</p> <p>放射線の遮蔽が維持される水位の確保：燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたが閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ばく低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を上回ることはなく、放射線の遮蔽を維持できる。</p> <p>未臨界の確保：事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な取替炉心において約 -4.6% $\Delta k/k$ であり、未臨界であることを確認した。</p>	<p>燃料有効長頂部の冠水：充てんポンプによる炉心注水によって、炉心は露出することなく燃料は冠水維持される。</p> <p>放射線の遮蔽が維持される水位の確保：燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器蓋は閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ばく低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を上回ることはなく、放射線の遮蔽は維持される。</p> <p>未臨界の確保：事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な取替炉心において約 -7.1% $\Delta k/k$ であり、未臨界であることを確認した。</p>	<p>相違なし (燃料損傷防止対策が異なるが、燃料有効長頂部が冠水している点では同様。また、未臨界の確保では炉心反応度の最大値が異なるが、最大値が 0 未満であり未臨界を確保できている点では同様。)</p>

2-4) 主な相違

- 泊、大飯、高浜のプラント設備の相違以外に、上記 2-3) に記載した事項以外の主な相違はない

2-5) 差異の識別の省略

相違理由	大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違が生じている理由
設備名称の相違	充てんポンプ	充てん／高圧注入ポンプ	充てんポンプ	—
	燃料取替用水ピット	燃料取替用水タンク	燃料取替用水ピット	—
	A 格納容器スプレイポンプ	A 格納容器スプレイポンプ	B 格納容器スプレイポンプ	—
	B 格納容器スプレイポンプ	B 格納容器スプレイポンプ	A 格納容器スプレイポンプ	—
	A, D 格納容器再循環ユニット	A, B 格納容器再循環ユニット	C, D 格納容器再循環ユニット	—
記載表現の相違	1 次冷却系	1 次系	1 次冷却系	(大飯と同様)
	蒸散	蒸散	蒸発	泊では「蒸発」で統一

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5.3 原子炉冷却材の流出</p> <p>5.3.1 事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において燃料損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」、「水位維持に失敗する事故」及び「オーバードレンとなる事故」である。</p>	<p>5.3 原子炉冷却材の流出</p> <p>5.3.1 事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において燃料損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」、「水位維持に失敗する事故」及び「オーバードレンとなる事故」である。</p>	<p>5.3 原子炉冷却材の流出</p> <p>5.3.1 事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に含まれる事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、①「原子炉冷却材の流出 (R H R 切替時の冷却材流出) + 崩壊熱除去・炉心冷却失敗」、②「原子炉冷却材の流出 (C UW プロー時の冷却材流出) + 崩壊熱除去・炉心冷却失敗」、③「原子炉冷却材の流出 (C RD 交換時の冷却材流出) + 崩壊熱除去・炉心冷却失敗」及び④「原子炉冷却材の流出 (L P RM 交換時の冷却材流出) + 崩壊熱除去・炉心冷却失敗」である。</p>	<p>7.4.3 原子炉冷却材の流出</p> <p>7.4.3.1 事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」、「水位維持に失敗する事故」及び「オーバードレンとなる事故」である。</p>	
<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉停止中に、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、誤操作等によって系外への漏えいが発生する。このため、1次冷却材が流出することで、余熱除去機能が喪失し、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで炉心が露出し、炉心損傷に至る。</p>	<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉停止中に、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、誤操作等によって系外への漏えいが発生する。このため、1次冷却材が流出することで、余熱除去機能が喪失し、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで炉心が露出し、炉心損傷に至る。</p>	<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉の運転停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、運転員の誤操作等により系外への原子炉冷却材の流出が発生することを想定する。このため、原子炉冷却材の流出に伴い原子炉冷却材が減少することから、緩和措置がとられない場合には、原子炉水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至る。</p> <p>本事故シーケンスグループは、原子炉冷却材の流出によって燃料損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価には、注水機能に対する重大事故等対処設備に期待す</p>	<p>(2) 事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉の運転停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、運転員の誤操作等により系外への1次冷却材の流出が発生することを想定する。このため、1次冷却材の流出に伴い余熱除去機能が喪失し、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで燃料が露出し、燃料損傷に至る。</p> <p>本事故シーケンスグループは、1次冷却材の流出によって燃料損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価には、注水機能に対する重大事故等対処設備に期待す</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>したがって、本事故シーケンスグループでは、炉心注水を行うことにより1次冷却系保有水を確保し、燃料損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における機能喪失に対して、燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするために充てんポンプによる炉心注水を整備する。長期的な除熱を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。 対策の概略系統図を第5.3.1図に、対応手順の概要を第5.3.2図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第5.3.1表に示す。 本事故シーケンスグループのうち、「5.3.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計12名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及</p>	<p>したがって、本事故シーケンスグループでは、炉心注水を行うことにより1次冷却系保有水を確保し、燃料損傷を防止する。長期的には、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことによって除熱を行う。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における機能喪失に対して、燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするために充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水を整備する。長期的な除熱を可能とするため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。 対策の概略系統図を第5.3.1.1図に、対応手順の概要を第5.3.1.2図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第5.3.1表に示す。 本事故シーケンスグループのうち、「5.3.2(1) 有効性評価の方法」に示す重要事故シーケンスにおける3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員及び本部要員で構成され、合計12名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視・指示を行う運転</p>	<p>することが考えられる。 したがって、本事故シーケンスグループでは、原子炉圧力容器からの原子炉冷却材流出の停止や、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を行うことで必要量の原子炉冷却材を確保することによって、燃料損傷の防止を図る。また、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転による最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことにより、原子炉を除熱する。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における機能喪失に対して、燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、運転員による原子炉冷却材流出の停止及び残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水手段を整備する。</p> <p>これらの対策の概略系統図を第5.3.1図及び第5.3.2図に、手順の概要を第5.3.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第5.3.1表に示す。 本事故シーケンスグループにおける重要事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員で構成され、合計11名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、発電課長1名、発電副長1名及び運転操作対応を行う運転</p>	<p>ることが考えられる。 したがって、本事故シーケンスグループでは、充てんポンプによる炉心注水を行うことで必要量の1次冷却材を確保することによって、燃料損傷の防止を図る。また、代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器内自然対流冷却による最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を行うことにより、原子炉を除熱する。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における機能喪失に対して、燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として充てんポンプによる炉心注水を整備する。また、安定状態に向けた対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。 これらの対策の概略系統図を第7.4.3.1図に、対応手順の概要を第7.4.3.2図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.4.3.1表に示す。 本事故シーケンスグループにおける重要事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員及び災害対策本部要員で構成され、合計9名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の2名、運転操作対応を行う運</p>	<p>【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】記載表現の相違（女川実績の反映） 【大飯、高浜】体制の相違 ・シングルプラントによる相違を除けば、対応操作要員</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>び指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員は6名である。この必要な要員と作業項目について第5.3.3図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、12名で対処可能である。</p> <p>a. 1次冷却系の水位低下による余熱除去機能喪失の判断</p> <p>1次冷却材流出により1次冷却系の水位が低下し、余熱除去ポンプの運転に必要な水頭圧が確保できなくなり、余熱除去ポンプがトリップする。余熱除去系2系統の運転不能により、余熱除去機能喪失と判断する。</p> <p>余熱除去機能喪失の判断に必要な計装設備は、余熱除去流量である。</p> <p>b. 余熱除去機能喪失時の対応</p> <p>余熱除去機能回復操作を実施するとともに、1次冷却材の流出原因調査及び隔離操作を行う。</p> <p>(添付資料5.3.1)</p>	<p>当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う本部要員は6名である。この必要な要員と作業項目について第5.3.1.3図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、12名で対処可能である。</p> <p>a. 1次系の水位低下による余熱除去機能喪失の判断</p> <p>1次冷却材流出により1次系の水位が低下し、余熱除去ポンプの運転に必要な水頭圧が確保できなくなり、余熱除去ポンプがトリップする。余熱除去系2系統の運転不能により、余熱除去機能喪失と判断する。</p> <p>余熱除去機能喪失の判断に必要な計装設備は、余熱除去流量である。</p> <p>b. 余熱除去機能喪失時の対応</p> <p>余熱除去機能回復操作を実施するとともに、1次冷却材の流出原因調査及び隔離操作を行う。</p>	<p>員3名である。発電所構内に常駐している要員のうち、通報連絡等を行う発電所対策本部要員は6名である。必要な要員と作業項目について第5.3.4図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、11名で対処可能である。</p> <p>a. 原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出確認</p> <p>原子炉の運転停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、運転員の誤操作等により系外への原子炉冷却材の流出が発生する。</p> <p>なお、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の吸込み配管の高さは燃料有効長頂部以下にあるため、本事故シーケンスの水位低下量においては崩壊熱除去機能は維持される。原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広帯域）等である。</p> <p>(添付資料5.1.1)</p> <p>b. 原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出停止確認</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から漏えいしている箇所の隔離を行うことで、原子炉冷却材流出が停止することを確認する。</p>	<p>転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員は3名である。必要な要員と作業項目について第7.4.3.3図に示す。</p> <p>なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認した結果、9名で対処可能である。</p> <p>a. 1次冷却系の水位低下による余熱除去機能喪失の判断</p> <p>1次冷却材流出により1次冷却系の水位が低下し、余熱除去ポンプの運転に必要な水頭圧が確保できなくなり、余熱除去ポンプがトリップする。余熱除去系2系統の運転不能により、余熱除去機能喪失と判断する。</p> <p>余熱除去機能喪失の判断に必要な計装設備は、低圧注入流量である。</p> <p>(添付資料7.4.1.17)</p> <p>b. 余熱除去機能喪失時の対応</p> <p>余熱除去機能回復操作を実施するとともに、1次冷却材の流出原因調査及び隔離操作を行う。</p> <p>(添付資料7.4.3.1)</p>	<p>教ともに同等</p> <p>【大飯、高浜】 体制の相違</p> <p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【大飯、高浜】 附属資料の相違（ ○目録の反映）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
c. 原子炉格納容器からの退避指示及び格納容器エアロックの閉止 原子炉格納容器内にいる作業員に対してエバケーションアラーム又はページング装置により退避の指示を行う。作業員が所定の退避場所へ退避したことを確認すれば、格納容器エアロックを閉止する。 (添付資料 5.1.1)	c. 原子炉格納容器からの退避指示及び格納容器エアロックの閉止 原子炉格納容器内にいる作業員に対してエバケーションアラーム又はページング装置により退避の指示を行う。作業員が所定の退避場所へ退避したことを確認すれば、格納容器エアロックを閉止する。 (添付資料 5.1.1)	隔離操作完了により、正常な残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の運転となる。 原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出停止を確認するために必要な計装設備は、原子炉水位（広帯域）等である。	c. 原子炉格納容器からの退避指示及び格納容器エアロックの閉止 原子炉格納容器内にいる作業員に対して格納容器内退避警報又は所内通話設備により退避の指示を行う。作業員が原子炉格納容器外へ退避したことを確認すれば、格納容器エアロックを閉止する。 (添付資料 7.4.1.1)	【大飯、高浜】設備名称の相違 記載表現の相違（伊方と同様）
d. 原子炉格納容器隔離操作 放射性物質を原子炉格納容器内に閉じ込めるため、原子炉格納容器隔離を行う。	d. 原子炉格納容器隔離操作 放射性物質を原子炉格納容器内に閉じ込めるため、原子炉格納容器隔離を行う。	c. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水 原子炉冷却材流出により低下した原子炉水位を回復するため、中央制御室からの遠隔操作により残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を開始し、原子炉水位を回復する。 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、残留熱除去系ポンプ出口流量等である。	d. 原子炉格納容器隔離操作 放射性物質を原子炉格納容器内に閉じ込めるため、原子炉格納容器隔離を行う。	
e. 充てんポンプによる炉心注水及び1次冷却系保有水確保 充てんポンプにより燃料取替用水ピット水を炉心注水し、1次冷却系保有水を維持するとともに、加圧器安全弁（3個取外し中）からの蒸散により崩壊熱を除去する。 充てんポンプによる炉心注水及び1次冷却系保有水確保の操作に必要な計装設備は、加圧器水位等である。	e. 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水及び1次系保有水確保 充てん／高圧注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉心に注水し、1次系保有水を維持するとともに、加圧器安全弁（3個取外し中）からの蒸散により崩壊熱を除去する。 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水及び1次系保有水確保の操作に必要な計装設備は、加圧器水位等である。	c. 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水 原子炉冷却材流出により低下した原子炉水位を回復するため、中央制御室からの遠隔操作により残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を開始し、原子炉水位を回復する。 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を確認するために必要な計装設備は、残留熱除去系ポンプ出口流量等である。	e. 充てんポンプによる炉心注水及び1次冷却系保有水確保 充てんポンプにより燃料取替用水ピット水を炉心に注水し、1次冷却系保有水を維持するとともに、加圧器安全弁（3個取外し中）からの蒸散により崩壊熱を除去する。 充てんポンプによる炉心注水及び1次冷却系保有水確保の操作に必要な計装設備は、加圧器水位等である。	
f. アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動 格納容器圧力（広域）計指示が上昇し39.0kPa[gage]になれば、アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策としてアニュラス空気浄化ファンを起動する。 また、中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室非常用循環系を起動する。	f. アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動 格納容器圧力（広域）計指示が上昇し25.5kPa[gage]になれば、アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策としてアニュラス空気浄化ファンを起動する。 また、中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室非常用循環系を起動する。		f. アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動 原子炉格納容器圧力指示が上昇し0.025MPa[gage]になれば、アニュラス部の水素滞留防止及び被ばく低減対策としてアニュラス空気浄化ファンを起動する。 また、中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室非常用循環系を起動する。	【大飯、高浜】設備名称の相違 【大飯、高浜】設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）である。</p> <p>g. 代替再循環運転又は高圧再循環運転による1次冷却系の冷却 長期対策として、燃料取替用水ピットを水源とした充てんポンプによる炉心冷却を継続して実施する。</p> <p>また、余熱除去機能が回復しない状態で燃料取替用水ピット水位計指示が再循環切替水位（3号炉：12.5%、4号炉：16.0%）到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）計指示が56%以上であることを確認し、格納容器再循環サンプからA格納容器スプレイポンプを経てA格納容器スプレイ冷却器で冷却した水をA余熱除去系統及びA格納容器スプレイ系統に整備している連絡ラインより炉心注水する代替再循環運転又は高圧注入ポンプを経て炉心注水する高圧再循環運転に切り替えることで、継続的な炉心冷却を行う。</p> <p>代替再循環運転による1次冷却系の冷却操作に必要な計装設備は、余熱除去流量等であり、高圧再循環運転による1次冷却系の冷却操作に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。</p>	<p>アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）である。</p> <p>g. 代替再循環運転による1次系の冷却 長期対策として、燃料取替用水タンクを水源とした充てん／高圧注入ポンプによる炉心冷却を継続して実施する。</p> <p>また、余熱除去機能が回復しない状態で燃料取替用水タンク水位計指示が16%到達及び格納容器再循環サンプ広域水位計指示が67%以上であることを確認し、格納容器再循環サンプからA格納容器スプレイポンプを経てA格納容器スプレイ冷却器で冷却した水をA余熱除去系統及びA格納容器スプレイ系統に整備している連絡ラインより炉心注水する代替再循環運転に切り替えることで、継続的な炉心冷却を行う。</p> <p>代替再循環運転による1次系の冷却操作に必要な計装設備は、余熱除去流量等である。</p>		<p>アニュラス空気浄化系及び中央制御室非常用循環系の起動に必要な計装設備は、格納容器圧力（広域）である。</p> <p>g. 代替再循環運転又は高圧再循環運転による1次冷却系の冷却 燃料取替用水ピットを水源とした充てんポンプによる炉心注水を継続して実施する。</p> <p>また、余熱除去機能が回復しない状態で、燃料取替用水ピット水位計指示が再循環切替水位（16.5%）到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示が71%以上であることを確認し、格納容器再循環サンプからB—格納容器スプレイポンプを経てB—格納容器スプレイ冷却器で冷却した水をB—余熱除去系統及びB—格納容器スプレイ系統に整備している連絡ラインより炉心注水する代替再循環運転又は高圧注入ポンプを経て炉心注水する高圧再循環運転に切り替えることで、継続的な炉心冷却を行う。</p> <p>代替再循環運転による1次冷却系の冷却操作に必要な計装設備は、低圧注入流量等であり、高圧再循環運転による1次冷却系の冷却操作に必要な計装設備は、高圧注入流量等である。</p>	<p>【大飯、高浜】 設備名称の相違</p> <p>【高浜】 設計の相違</p> <p>・泊は非バーテンブリードトであり、高圧再循環に余熱除去系を使用</p> <p>また、余熱除去機能が回復しない状態で、燃料取替用水ピット水位計指示が再循環切替水位（16.5%）到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示が71%以上であることを確認し、格納容器再循環サンプからB—格納容器スプレイポンプを経てB—格納容器スプレイ冷却器で冷却した水をB—余熱除去系統及びB—格納容器スプレイ系統に整備している連絡ラインより炉心注水する代替再循環運転又は高圧注入ポンプを経て炉心注水する高圧再循環運転に切り替えることで、継続的な炉心冷却を行う。</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違</p> <p>・燃料取替用水ピットの切替水位設定の差異</p>
<p>h. 格納容器内自然対流冷却 長期対策として、A、D格納容器再循環ユニットへ原子炉補機冷却水を通水し、格納容器内自然対流冷却を行うことで、原子炉格納容器内の除熱を行</p>	<p>h. 格納容器内自然対流冷却 長期対策として、A、B格納容器再循環ユニットへ原子炉補機冷却水を通水し、格納容器内自然対流冷却を行うことで、原子炉格納容器内の除熱を行</p>		<p>h. 格納容器内自然対流冷却 C、D—格納容器再循環ユニットへ原子炉補機冷却水を通水し、格納容器内自然対流冷却を行うことで、原子炉格納容器内の除熱を継続的に実施す</p>	

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>継続的に実施する。</p> <p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器内温度等である。</p> <p>なお、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて B 格納容器スプレイポンプにより、格納容器スプレイ再循環運転を継続的に行う。</p>	<p>継続的に実施する。</p> <p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器内温度等である。</p> <p>なお、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて B 格納容器スプレイポンプにより、格納容器スプレイ 系 再循環運転を継続的に行う。</p>		<p>る。</p> <p>格納容器内自然対流冷却に必要な計装設備は、格納容器内温度等である。</p> <p>なお、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて A 格納容器スプレイポンプにより、格納容器スプレイ再循環運転を継続的に行う。</p>	

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3 号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>5.3.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法 重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1 次冷却材の流出流量の観点から代表性があり、1 次冷却系保有水の確保の観点から、炉心崩壊熱が高く、1 次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」である。</p>	<p>5.3.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法 重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1 次冷却材の流出流量の観点から代表性があり、1 次冷却系保有水の確保の観点から、崩壊熱が高く、1 次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」である。</p>	<p>5.3.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法 本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、事象認知までに要する時間（点検作業に伴う原子炉冷却材の流出事象は検知が容易）及び原子炉冷却材の流出量の観点から、「原子炉冷却材の流出（R H R 切替時の冷却材流出）+ 崩壊熱除去・炉心冷却失敗」である^{※1}。 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は通常、2 系統あるうち 1 系統を用いて、崩壊熱除去を実施しており、作業や点検等に伴い系統切替えを実施する場合がある。系統切替えに当たって、原子炉冷却材が系外に流出しないように系統構成を十分に確認して行うが、操作の誤り等によって原子炉冷却材が系外に流出する事象を想定している。 「R H R 切替時の冷却材流出」は原子炉冷却材流出事象発生時の検知が他の作業等よりも困難な事象であり、原子炉圧力容器の上蓋が開放されている「P O S-B 原子炉ウェル満水状態」が検知性及び放射線遮蔽の考慮の観点で最も厳しい想定である。なお、燃料有効長頂部まで原子炉水位が低下するまでの時間余裕という観点では原子炉未開放状態が厳しくなるが、その場合であっても 1 時間以上の時間余裕^{※2} があり、かつ、原子炉水位（広帯域）による警報発生、緩和設備の起動、運転員による圧力抑制室水位の監視等に期待出来るため、原子炉開放時と比べて速やかな検知と注水が可能であり、評価項目を満足できる。 したがって、当該プラント状態を基本と</p>	<p>7.4.3.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法 本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、1 次冷却材の流出流量の観点から代表性があり、1 次冷却系保有水の確保の観点から、崩壊熱が高く、1 次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」である。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載箇所の相違 ・本重要事故シーケンスにおいて想定するプラント状態においては、炉心崩壊熱及び 1 次冷却系保有水量の観点から、燃料取出前のミッドループ運転時の状態が評価項目である燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界の確保に対して最も厳しい想定である。したがって、当該プラント状態を基本とし、他のプラント状態も考慮した想定において評価項目を満足することを確認することにより、運転停止中の他のプラント状態においても、評価項目を満足できる。</p> <p>（添付資料 7.4.1.10, 7.4.1.11, 7.4.3.6）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流並びに1次冷却系における冷却材流出及びECCS強制注入が重要な現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードM-RELAP5により1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。</p> <p>また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第5.3.2表に示す。また、主要な解析条件について、本評価事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。 (添付資料5.3.2)</p>	<p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流並びに1次冷却系における冷却材流出及びECCS強制注入が重要な現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードM-RELAP5により1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。</p> <p>また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第5.3.2表に示す。また、主要な評価条件について、本重要事故シーケンス特有の評価条件を以下に示す。 (添付資料5.3.2)</p>	<p>し、他のプラント状態も考慮した想定において評価項目を満足することを確認することにより、運転停止中の他のプラント状態においても、評価項目を満足できる。</p> <p>本重要事故シーケンスでは、操作の誤り等による原子炉冷却材の系外流出により原子炉水位が低下するが、燃料有効長頂部の冠水及び未臨界を維持できることを評価する。さらに、原子炉水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを評価する。</p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>※1 残留熱除去系系統切替時のLOCA は他の原子炉冷却材流出事象と比べて事象検知の観点で厳しい。</p> <p>※2 原子炉冷却材の流出により原子炉水位が通常運転水位から燃料有効長頂部まで低下するまでの時間 (添付資料5.3.1, 5.3.2, 5.3.3)</p> <p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な評価条件を第5.3.2表に示す。また、主要な評価条件について、本重要事故シーケンス特有の評価条件を以下に示す。</p> <p>a. 初期条件 (a) 原子炉圧力容器の状態</p>	<p>本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流並びに1次冷却系における冷却材流出及びECCS強制注入が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードM-RELAP5により、1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。</p> <p>また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件 本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第7.4.3.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。 (添付資料7.4.3.2)</p> <p>a. 初期条件</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違 ・泊では他シーケンスに含むせて「重要現象」と記載（伊方と同様）</p> <p>【大飯、高浜】 評価方針の相違（実質的反映）</p> <p>【大飯、高浜】 評価方針の相違（女川記載の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川記載の反映）</p>

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、余熱除去系統からの1次冷却材の流出を想定する。</p> <p>ミッドループ運転中に1次冷却系と接続されている系統には余熱除去系統と化学体積制御系統等があるが、1次冷却系保有水の早期流出の観点で流量の多い余熱除去系統からの流出とする。</p> <p>また、流出流量は余熱除去ポンプ1台による浄化運転時の最大流量として、450m³/hとする。</p> <p>さらに、余熱除去機能喪失後も誤操作等による系外の漏えいの復旧を見込みず、流出が継続するものとし、流出する口径は余熱除去系統の最大口径である燃料取替用水ピッタ戻り配管の約0.2m(8インチ)相</p>	<p>a. 事故条件</p> <p>(a) 起因事象</p> <p>起因事象として、余熱除去系統からの1次冷却材の流出を想定する。</p> <p>ミッドループ運転中に1次系と接続されている系統には余熱除去系と化学体積制御系等があるが、1次系保有水の早期流出の観点で流量の多い余熱除去系からの流出とする。</p> <p>また、流出流量は余熱除去ポンプ1台による浄化運転時の最大流量として、380m³/hとする。</p> <p>さらに、余熱除去機能喪失後も誤操作等による系外の漏えいの復旧を見込みず、流出が継続するものとし、流出する口径は余熱除去系統の最大口径である燃料取替用水タンク戻り配管の約0.2m(8インチ)相</p>	<p>原子炉圧力容器の開放について評価する。原子炉未開放時においては原子炉水位（広帯域）による警報発生、緩和設備の起動、運転員による圧力抑制室水位の監視等に期待できる。</p> <p>(b) 原子炉初期水位及び原子炉初期水温</p> <p>事象発生前の原子炉の初期水位は、原子炉ウェル満水の水位とし、保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また、原子炉初期水温は52°Cとする。</p>	<p>(a) 1次冷却材高温側温度 ミッドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値として、1次冷却材高温側温度の初期値は93°Cとする。</p> <p>(b) 1次冷却材水位 プラント系統構成上の制約から定めているミッドループ運転中の水位として、1次冷却材の初期水位は、原子炉容器出入口配管の中心高さを100mm上回る高さとする。</p>	<p>【注記の反映】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
当とする。	当とする。	達するまでの時間が事象発生から約3.6時間と長いため、崩壊熱による原子炉水温の上昇及び蒸発については、考慮しない。	当とする。	
(b) 安全機能の喪失に対する仮定 余熱除去ポンプ入口側の1次冷却材が喪失した時点として、1次冷却系水位が1次冷却材管の下端に到達した時点で浄化運転中の余熱除去系が機能喪失し、その後さらに待機中の余熱除去系も機能喪失するものとする。	(b) 安全機能の喪失に対する仮定 余熱除去ポンプ入口側の1次冷却材が喪失した時点として、1次系水位が1次冷却材配管の下端に到達した時点で浄化運転中の余熱除去系が機能喪失し、その後さらに待機中の余熱除去系も機能喪失するものとする。		(b) 安全機能の喪失に対する仮定 余熱除去ポンプ入口側の1次冷却材が喪失した時点として、1次冷却系水位が1次冷却材配管の下端に到達した時点で浄化運転中の余熱除去系が機能喪失し、その後さらに待機中の余熱除去系も機能喪失するものとする。	
(c) 外部電源 外部電源はないものとする。 外部電源がない場合、ディーゼル発電機にて充てんポンプによる炉心注水が可能であり、外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の確保の観点から厳しくなる外部電源がない場合を想定する。	(c) 外部電源 外部電源はないものとする。 外部電源がない場合、ディーゼル発電機にて充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水が可能であり、外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の確保の観点から厳しくなる外部電源がない場合を想定する。	(c) 外部電源 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。	(c) 外部電源 外部電源は使用できないものとする。 外部電源が使用できない場合においても、ディーゼル発電機にて充てんポンプによる炉心注水が可能であり、外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の評価の観点で厳しい評価条件となる外部電源が使用できない場合を想定する。	【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川の崩壊熱除去機能喪失と合わせた記載とした）
b. 重大事故等対策に関する機器条件 (a) 充てんポンプの原子炉への注水流量 原子炉停止 72時間後を事象開始として、「5.3.2(2)c. 重大事故等対策に関する操作条件」の(a)で設定した時点の崩壊熱の蒸散量に、流出により低下した水位を回復させるための水量を見込み、45m ³ /hとする。	b. 重大事故等対策に関する機器条件 (a) 充てん／高圧注入ポンプの原子炉への注水流量 原子炉停止 55時間後を事象開始として、c. (a)で設定した時点の崩壊熱の蒸散量に、流出により低下した水位を回復させるための水量を見込み、31m ³ /hとする。	c. 重大事故等対策に関する機器条件 (a) 残留熱除去系（低圧注水モード） による原子炉注水流量は 1,136m ³ /hとする。	c. 重大事故等対策に関する機器条件 (a) 充てんポンプの原子炉への注水流量 原子炉停止 72時間後を事象開始として、「7.4.3.2(2)d. 重大事故等対策に関する操作条件」の(a)で設定した時点の崩壊熱の蒸散量に、流出により低下した水位を回復させるための水量を見込み、29m ³ /hとする。	【高浜】 解析条件の相違 ・定検運用を考慮し、適切な評価時間設定
c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する	c. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3(5) 運転員等の操作時間に対する	d. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する	d. 重大事故等対策に関する操作条件 運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する	【大飯、高浜】 解析条件の相違

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>「仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 充てんポンプによる炉心注水操作に要する時間を上回る時間として、余熱除去機能喪失の20分後に開始するものとする。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第5.3.2図に、1次冷却材圧力、加圧器水位、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第5.3.4図から第5.3.13図に示す。</p> <p>a. 事象進展 事象発生後、1次冷却材の流出に伴い、1次冷却系水位が低下し約3分で余熱除去系が機能喪失することで流出流量が減少する。事象発生の約23分後、充てんポンプによる炉心注水を開始し、加圧器開口部及び余熱除去系抽出口からの流出流量と炉心への注</p>	<p>「仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水操作に要する時間を上回る時間として、余熱除去機能喪失の20分後に開始するものとする。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第5.3.1.2図に、1次冷却材圧力、加圧器水位、燃料被覆管温度等の1次系パラメータの推移を第5.3.2.1図から第5.3.2.10図に示す。</p> <p>a. 事象進展 事象発生後、1次冷却材の流出に伴い、1次系水位が低下し約3分で余熱除去系が機能喪失することで流出流量が減少する。事象発生の約23分後、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水を開始し、加圧器からの流出流量と炉心への注水流量が釣り合うこと</p>	<p>「仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転中の残留熱除去系ポンプミニマムフロー弁閉止及び待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水は、原子炉水位低下確認後、原因調査を開始し、事象発生から2時間後に実施するものとする。</p> <p>なお、本評価事象においては漏えい箇所の隔離が容易であるため、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水操作は残留熱除去系ポンプミニマムフロー弁閉止操作完了後に実施するものとしている。ただし、両操作とも水位低下を認知して実施する操作であり、事象によっては原子炉注水操作を残留熱除去系ポンプミニマムフロー弁閉止操作完了前に実施することもある。</p> <p>（添付資料5.3.2）</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスにおける原子炉水位の推移を第5.3.5図に、原子炉水位と線量率の関係を第5.3.6図に示す。</p> <p>a. 事象進展 事象発生後、原子炉冷却材が流出することにより、原子炉水位は低下し始めるが、原子炉水位の低下により異常事象を認知し、事象発生から2時間経過した時点で、原子炉冷却材流出口を隔離することによって流出を止め、その後待機中の残留熱除去系（低圧注水</p>	<p>「仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 充てんポンプの炉心注水操作は、事象発生の検知及び判断並びに充てんポンプによる炉心注水操作に要する時間を上回る時間として、余熱除去機能喪失の20分後に開始するものとする。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 本重要事故シーケンスの事象進展を第7.4.3.2図に、1次冷却材圧力、加圧器水位、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第7.4.3.4図から第7.4.3.13図に示す。</p> <p>a. 事象進展 事象発生後、1次冷却材の流出に伴い、1次冷却系水位が低下し約2分で余熱除去系が機能喪失することで流出流量が減少する。事象発生の約22分後、充てんポンプによる炉心注水を開始し、加圧器開口部及び余熱除去系抽出口からの流出流量と炉心への注</p>	<p>【大飯、高浜】記載方針の相違 ・泊は他事象と記載を整合させた（伊方と同様）</p> <p>【大飯、高浜】解析結果の相違</p> <p>【高浜】記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>水流量が釣り合うことにより1次冷却系保有水量を確保することができる。</p> <p>(添付資料 5.3.3)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>炉心上端ボイド率は第5.3.5図に示すとおりであり、充てんポンプによる炉心注水によって、炉心は露出することなく燃料有効長頂部は冠水している。</p> <p>また、燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたが閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ばく低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回ることはなく、放射線の遮蔽を維持できる。</p> <p>(添付資料 5.1.5)</p> <p>炉心崩壊熱に伴う1次冷却材のボイド発生により、1次冷却材の密度の低下に伴う中性子減速効果の減少による負の反応度帰還効果と、1次冷却材中のほう素密度の低下に伴う中性子吸収効果の減少による正の反応度帰還効果が生じる。ミッドループ運転時の炉心が高濃度のほう酸水で満たされている場合は、ほう素密度の低下による正の反応度帰還効果の方が大きくなることにより、一時的に反応度</p>	<p>により1次系保有水量を確保することができる。</p> <p>(添付資料 5.3.3)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>炉心上端ボイド率は第5.3.2.2図に示すとおりであり、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水によって、炉心は露出することなく燃料有効長頂部は冠水している。</p> <p>また、燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたが閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ばく低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回ることはなく、放射線の遮蔽を維持できる。</p> <p>(添付資料 5.1.5)</p> <p>炉心崩壊熱に伴う1次冷却材のボイド発生により、1次冷却材の密度の低下に伴う中性子減速効果の減少による負の反応度帰還効果と、1次冷却材中のほう素密度の低下に伴う中性子吸収効果の減少による正の反応度帰還効果が生じる。ミッドループ運転時の炉心が高濃度のほう酸水で満たされている場合は、ほう素密度の低下による正の反応度帰還効果の方が大きくなることにより、一時的に反応度</p>	<p>モード)による原子炉注水を行う。その後は、残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)により崩壊熱除去機能を回復する。</p> <p>線量率の評価点は、原子炉建屋燃料取替床の床付近としており、燃料有効長頂部の約14m上の水位での線量率は1.0×10^{-3}mSv/h以下であり、この水位において放射線の遮蔽は維持されている。</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>原子炉水位は、第5.3.5図に示すとおり、燃料有効長頂部の約14m上まで低下するにとどまり、燃料は冠水維持される。</p> <p>第5.3.6図に示すとおり、必要な遮蔽^{※3}が維持できる水位である燃料有効長頂部の約3.0m上を下回ることがないため、放射線の遮蔽は維持される。</p> <p>なお、線量率の評価点は原子炉建屋燃料取替床の床付近としている。</p> <p>また、全制御棒全挿入状態が維持されているため、未臨界は確保されている。</p>	<p>水流量が釣り合うことにより1次冷却系保有水量を確保することができる。</p> <p>(添付資料 7.4.3.3)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>炉心上端ボイド率は第7.4.3.5図に示すとおりであり、充てんポンプによる炉心注水によって、炉心は露出することなく燃料は冠水維持される。</p> <p>また、燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器蓋は閉止されている状態であり、炉心上部の遮蔽物により被ばく低減を図ることができるため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回ることはなく、放射線の遮蔽は維持される。</p> <p>(添付資料 7.4.1.5)</p> <p>炉心崩壊熱に伴う1次冷却材のボイド発生により、1次冷却材の密度の低下に伴う中性子減速効果の減少による負の反応度帰還効果と、1次冷却材中のほう素密度の低下に伴う中性子吸収効果の減少による正の反応度帰還効果が生じる。ミッドループ運転時の炉心が高濃度のほう酸水で満たされている場合は、ほう素密度の低下による正の反応度帰還効果の方が大きくなることにより、一時的に反応度</p>	

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>は上昇する場合もある。</p> <p>これらの効果を考慮し、事象発生後の1次冷却材密度の低下に伴う炉心反応度の変化を評価した。その結果、事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な取替炉心において約-6.2% $\Delta k/k$であり、未臨界であることを確認した。このとき、事象発生前の初期未臨界度は、取替炉心による反応度の変動を考慮して浅く設定している。また、事象進展中の反応度変化量は、ほう素価値が取替炉心で大きく変わらないことから、ほう素密度の変化に伴う反応度変化量も取替炉心で大きく変わらない。したがって、取替炉心を考慮した場合でも未臨界を維持できる。</p> <p>(添付資料 5.1.6)</p> <p>燃料被覆管温度は第5.3.13図に示すとおり、初期温度から大きく上昇することはなく1次冷却材の飽和温度と同等の温度に維持できる。</p> <p>第5.3.10図及び第5.3.12図に示すとおり、事象発生の約30分後に、1次冷却系保有水量及び1次冷却材温度は安定しており、安定状態を維持できる。</p> <p>その後は、1次冷却材流出系統の隔離を行った上で、燃料取替用水ピット水位及び格納容器再循環サンプル水位が再循環切替値に到達後、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替え、炉心冷却を継続すること、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、また、必要に応じてB格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイにより原子炉</p>	<p>は上昇する場合もある。</p> <p>これらの効果を考慮し、事象発生後の1次冷却材密度の低下に伴う炉心反応度の変化を評価した。その結果、事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な取替炉心において約-4.6% $\Delta k/k$であり、未臨界であることを確認した。このとき、事象発生前の初期未臨界度は、取替炉心による反応度の変動を考慮して浅く設定している。また、事象進展中の反応度変化量は、ほう素価値が取替炉心で大きく変わらないことから、ほう素密度の変化に伴う反応度変化量も取替炉心で大きく変わらない。したがって、取替炉心を考慮した場合でも未臨界を維持できる。</p> <p>(添付資料 5.1.6)</p> <p>燃料被覆管温度は第5.3.2.10図に示すとおり、初期温度から大きく上昇することはなく飽和温度と同等の温度に維持できる。</p> <p>第5.3.2.7図及び第5.3.2.9図に示すとおり、事象発生の約30分後に、1次系保有水量及び1次冷却材温度は安定しており、原子炉は安定状態に維持できる。</p> <p>その後は、1次冷却材流出系統の隔離を行った上で、燃料取替用水タンク水位及び格納容器再循環サンプル水位が再循環切替値に到達後、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替え、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により除熱を継続すること、また、必要に応じてB格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイにより除熱</p>	<p>原子炉水位回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転による原子炉圧力容器除熱を行うことで、安定状態を維持できる。</p>	<p>は上昇する場合もある。</p> <p>これらの効果を考慮し、事象発生後の1次冷却材密度の低下に伴う炉心反応度の変化を評価した。その結果、事象進展中の炉心反応度の最大値は、代表的な取替炉心において約-7.1% $\Delta k/k$であり、未臨界であることを確認した。このとき、事象発生前の初期未臨界度は、取替炉心による反応度の変動を考慮して浅く設定している。また、事象進展中の反応度変化量は、ほう素価値が取替炉心で大きく変わらないことから、ほう素密度の変化に伴う反応度変化量も取替炉心で大きく変わらない。したがって、取替炉心を考慮した場合でも未臨界を維持できる。</p> <p>(添付資料 7.4.1.6)</p> <p>燃料被覆管温度は第7.4.3.13図に示すとおり、初期温度から大きく上昇することはなく飽和温度と同等の温度に維持できる。</p> <p>第7.4.3.10図及び第7.4.3.12図に示すとおり、事象発生の約30分後に、1次冷却系保有水量及び1次冷却材温度は安定しており、安定状態を維持できる。</p> <p>その後は、1次冷却材流出系統の隔離を行った上で、燃料取替用水ピット水位及び格納容器再循環サンプル水位が再循環切替値に到達後、B格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替え、炉心冷却を継続すること、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却、また、必要に応じてA格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイにより原</p>	<p>【大飯、高浜】 評価結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>格納容器の除熱を継続することで、燃料の健全性を維持できる。 (添付資料5.3.4、5.3.5、5.1.10)</p> <p>なお、余熱除去系による冷却を行っているプラント状態においては、炉心崩壊熱及び1次冷却系保有水量の観点から、燃料取出前のミッドループ運転時の状態が評価項目である燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界の確保に対して最も厳しい想定であり、運転停止中の他のプラント状態においてもすべての評価項目を満足できる。</p> <p>また、余熱除去系による冷却を行っているプラント状態以外の部分出力運転や高温停止状態においては、燃料取出前のミッドループ運転時と比べて、期待できる蓄圧タンク等の緩和機能の台数が増えることから、1次冷却系保有水が確保される状況にあり、炉心崩壊熱を考慮してもすべての評価項目を満足できる。 (添付資料5.1.11、5.1.12、5.3.6)</p>	<p>を継続することで、燃料の健全性を維持できる。 (添付資料5.3.4、5.3.5、5.1.9)</p> <p>なお、余熱除去系による冷却を行っているプラント状態においては、炉心崩壊熱及び1次系保有水量の観点から、燃料取出前のミッドループ運転時の状態が評価項目である燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界の確保に対して最も厳しい想定であり、運転停止中の他のプラント状態においてもすべての評価項目を満足できる。 (添付資料5.1.10、5.3.6)</p> <p>また、余熱除去系による冷却を行っているプラント状態以外の部分出力運転や高温停止状態においては、燃料取出前のミッドループ運転時と比べて、期待できる蓄圧タンク等の緩和機能の台数が増えることから、1次系保有水が確保される状況にあり、炉心崩壊熱を考慮してもすべての評価項目を満足できる。</p>	<p>本評価では、「1.2.4.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(3)の評価項目について、対策の有効性を確認した。</p> <p>※3 必要な遮蔽の目安とした線量率は10mSv/hとする。原子炉冷却材流出における原子炉建屋燃料取替床での運転員及び重大事故等対応要員による作業時間は3.5時間であり、その被ばく量は最大で35mSvとなる。また、現場作業員の退避は1時間以内であり、その被ばく量は</p>	<p>子炉格納容器の除熱を継続することで、燃料の健全性を維持できる。 (添付資料7.4.1.9、7.4.3.4、7.4.3.5)</p> <p>本評価では、「6.2.4.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(3)の評価項目について、対策の有効性を確認した。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載箇所の相違（女川実績の反映） ・泊は同様の記載を「(1)有効性評価の方法」に記載</p> <p>【大飯、高浜】 評価方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>10mSv 以下となる。よって、被ばく量は最大でも 35mSv となるため、緊急作業時における被ばく限度の 100mSv に対して余裕がある。</p> <p>本事故に応じた燃料損傷防止対策において原子炉建屋燃料取替床での操作を必要な作業としていないが、燃料プール代替注水系（可搬型）を使用した燃料プールへの注水について仮に考慮し、ホースの設置にかかる作業時間を想定した。</p> <p>必要な遮蔽の目安とした線量率 10mSv/h は、定期検査作業時での原子炉建屋燃料取替床における線量率を考慮した値である。</p> <p>この線量率となる水位は燃料有効長頂部の約 3.0m 上（原子炉ウェル満水から約 13m 下）の位置である。</p> <p>（添付資料 4.1.3, 5.1.7, 5.3.4）</p>		

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、事象進展が緩やかであり、運転員等操作である充てんポンプによる炉心注水操作により、1次冷却系保有水を確保することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする充てんポンプによる炉心注水とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、Winfirth/THETISの試験結果から、大気圧程度の低圧時における炉心水位について±0.4m程度の不確かさを持つことを確認している。よって、厳しく述べた場合、実際の炉心水位は解析結果に比べて低くなり、余熱除去機能喪失が早くなることで、1次冷却</p>	<p>5.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>本重要事故シーケンスは、事象進展が緩やかであり、運転員等操作である充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水操作により、1次系保有水を確保することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水操作とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「1.7 解析コード及び条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、Winfirth/THETISの試験結果から、大気圧程度の低圧時における炉心水位について±0.4m程度の不確かさを持つことを確認している。よって、厳しく述べた場合、実際の炉心水位は解析結果に比べて低くなり、余熱除去機能喪失が早くなることで、1次系水</p>	<p>5.3.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>本重要事故シーケンスは、事象進展が緩やかであり、運転員等操作である待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）により、水位を回復させることが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水操作とする。</p>	<p>7.4.3.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>本重要事故シーケンスは、事象進展が緩やかであり、運転員等操作である充てんポンプによる炉心注水操作により、1次冷却系保有水を確保することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする充てんポンプによる炉心注水とする。</p> <p>(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価</p> <p>本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「6.7 解析コード及び条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。</p> <p>a. 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、Winfirth/THETISの試験結果から、大気圧程度の低圧時における炉心水位について±0.4m程度の不確かさを持つことを確認している。よって、厳しく述べた場合、実際の炉心水位は解析結果に比べて低くなり、余熱除去機能喪失が早くなることで、1次冷却</p>	<p>【大飯、高浜】記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする充てんポンプによる炉心注水の操作開始が早くなるが、操作開始が早まる時間は数十秒であり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。</p> <p>1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken 試験解析の結果から、二相臨界流での漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮した場合、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることにより、炉心露出に対する事象進展が遅くなることから、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする操作の開始が遅くなる。</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、Winfrieth/THETIS の試験結果から、大気圧程度の低圧時における炉心水位について±0.4m 程度の不確かさを持つことを確認している。よって、厳しめに想定した場合、実際の炉心水位は解析結果に比べて低くなり、評価項目</p>	<p>位低下による余熱除去機能喪失を起点とする充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水の操作開始が早くなるが、操作開始が早まる時間は数十秒であり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。</p> <p>1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken 試験解析の結果から、二相臨界流での漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮すると、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次系保有水量の減少が抑制されることにより、炉心露出に対する事象進展が遅くなることから、1次系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする操作の開始が遅くなる。</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、Winfrieth/THETIS の試験結果から、大気圧程度の低圧時における炉心水位について±0.4m 程度の不確かさを持つことを確認している。よって、厳しめに想定した場合、実際の炉心水位は解析結果に比べて低くなり、評価項目</p>		<p>系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする充てんポンプによる炉心注水の操作開始が早くなるが、操作開始が早まる時間は数十秒であり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。</p> <p>1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken 試験解析の結果から、二相臨界流での漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮した場合、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることにより、炉心露出に対する事象進展が遅くなることから、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする操作の開始が遅くなるが、操作手順（1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失の判断後に炉心注水操作を開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>b. 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、Winfrieth/THETIS の試験結果から、大気圧程度の低圧時における炉心水位について±0.4m 程度の不確かさを持つことを確認している。よって、厳しめに想定した場合、実際の炉心水位は解析結果に比べて低くなり、評価項目</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・運転員等操作時間に与える影響について詳細に記載</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
となるパラメータに対する余裕は小さくなるが、第5.3.9図に示すとおり、最も低くなる原子炉容器内水位は、炉心上端から約1.3mの高さ位置であるため、炉心の冠水は維持されることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。	となるパラメータに対する余裕は小さくなるが、第5.3.2.6図に示すとおり、最も低くなる原子炉容器内水位は、炉心上端から約1.1mの高さ位置であるため、解析コードにおける炉心水位の不確かさを考慮しても炉心の冠水は維持されることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 (添付資料5.1.14) 1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken試験解析の結果から、二相臨界流での漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮した場合、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。	となるパラメータに対する余裕は小さくなるが、第7.4.3.9図に示すとおり、最も低くなる原子炉容器内水位は、炉心上端から約1.2mの高さ位置であるため、炉心の冠水は維持されることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 (添付資料5.1.13) 1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken試験解析の結果から、二相臨界流での漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮すると、実際の漏えい量は解析結果に比べて少くなり、1次保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。	となるパラメータに対する余裕は小さくなるが、第7.4.3.9図に示すとおり、最も低くなる原子炉容器内水位は、炉心上端から約1.2mの高さ位置であるため、炉心の冠水は維持されることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 (添付資料7.4.1.13) 1次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken試験解析の結果から、二相臨界流での漏えい量について-10%～+50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮した場合、実際の漏えい量は解析結果に比べて少くなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。	【大飯、高浜】 解析結果の相違 【高浜】 記載方針の相違
(2) 解析条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第5.3.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び1次冷却材流出流量に関する影響評価の結果	(2) 解析条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第5.3.2.1表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱（標準値）及び1次冷却材流出流量に関する影響評価の結果	(1) 評価条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.4.3.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を確認する。また、評価条件の設定に当たっては、評価項目に対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる項目に関する影響評価の結果を以下に示す。	(2) 解析条件の不確かさの影響評価 a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.4.3.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び1次冷却材流出流量に関する影響評価	【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映） 【高浜】 記載方針の相違

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
を以下に示す。	影響評価の結果を以下に示す。		の結果を以下に示す。	・泊は個別解析のため、標準値に係る記載をしない（大飯と同様）
<p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるが、余熱除去機能喪失までの期間においては、1次冷却系保有水の減少量のうち余熱除去系統からの1次冷却材の流出量が支配的であることから、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする操作に与える影響は小さい。</p> <p>1次冷却材流出流量を最確値とした場合、解析条件で設定している1次冷却材流出流量より減少し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、1次冷却系水位低下が遅くなることで、余熱除去機能喪失に対する事象進展は遅くなるが、余熱除去機能喪失以降に1次冷却系水位を起点に開始する運転員等操作はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする操作の開始が遅くなる。</p> <p>1次冷却材流出流量を最確値とした場合、解析条件で設定している1次冷却材流出流量より減少し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、1次冷却系水位低下が遅くなることで、余熱除去機能喪失に対する事象進展は遅くなるが、余熱除去機能喪失以降に1次冷却系水位を起点に開始する運転員等操作はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 初期条件の原子炉水位は、評価条件の原子炉ウェル満水に対して最確条件とした場合は、事故事象ごとに異なり、原子炉ウェル水張り実施中においては、評価条件よりも原子炉初期水位は低くなるが、既に原子炉注水を実施しており、また原子炉冷却材流出の停止のための隔離操作は、原子炉冷却材流出の認知を起点とする操作であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件のプールゲートの状態は、評価条件のプールゲート閉に対して最確条件はプールゲート開であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している保有水量より多くなるため、原子炉水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は長くなるが、原子炉冷却材流出の停止及び注水操作は原子炉冷却材流出の認知を起点とする操作であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件の原子炉圧力容器の状態は、評価条件の原子炉圧力容器の開放に対して最確条件は事故事象ごとに異なる。原子炉圧力容器の未開放時は、原子炉水位（広帯域）による警報発生、緩和設備の起動、運転員による圧力抑制室水位の監視</p>	<p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 初期条件の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率は低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるが、余熱除去機能喪失までの期間においては、1次冷却系保有水の減少量のうち余熱除去系統からの1次冷却材の流出量が支配的であることから、1次冷却系水位低下による余熱除去機能喪失を起点とする操作に与える影響は小さい。</p> <p>事故条件の1次冷却材流出流量を最確条件とした場合、解析条件で設定している1次冷却材流出流量より減少し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから1次冷却系水位低下が遅くなることで、余熱除去機能喪失に対する事象進展は遅くなるが、余熱除去機能喪失以降に1次冷却系水位を起点に開始する運転員等操作はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>【大飯、高浜】記載表現の相違（実質的反映）</p> <p>【高浜】記載内容の相違</p> <p>【大飯、高浜】記載表現の相違（実質的反映）</p>

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。</p> <p>1次冷却材流出流量を最確値とした場合、解析条件で設定している1次冷却材流出流量より減少し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率が低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。</p> <p>1次冷却材流出流量を最確値とした場合、解析条件で設定している1次冷却材流出流量より減少し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。</p>	<p>等により原子炉冷却材流出の認知が早まるため、運転員等操作時間が早くなり、原子炉圧力容器の開放時は、評価条件と同様となるが、原子炉冷却材流出の停止及び注水操作は原子炉冷却材流出の認知を起点とする操作であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 初期条件の原子炉水位及び原子炉圧力容器の状態について、評価条件の原子炉圧力容器の開放及び原子炉ウェル満水に対して最確条件は事故象ごとに異なる。原子炉圧力容器の開放時は、原子炉ウェルの水張りを実施しているため初期水位が原子炉ウェル満水と高い位置となるが、原子炉圧力容器等の遮蔽に期待できず、また原子炉水位計の警報による運転員の認知に期待できないため、速やかな認知が困難である。一方、原子炉圧力容器の未開放時は、原子炉圧力容器の開放時と比べて、初期水位が低い位置であるが、原子炉圧力容器等の遮蔽に期待でき、かつ、原子炉水位計による警報発生、緩和設備の起動、運転員による圧力抑制室水位の監視等により原子炉冷却材流出の認知が早まる。</p> <p>なお、放射線の遮蔽を維持できる燃料有効長頂部の約2.0m上に到達するまでの時間（約43分）は評価条件における認知の時間（1時間）より早いものの、原子炉水位計によ</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 初期条件の炉心崩壊熱を最確値とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸散率は低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>事故条件の1次冷却材流出流量を最確値とした場合、解析条件で設定している1次冷却材流出流量より減少し、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3 / 4 号炉	高浜発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、 解析コード及び解析条件の不確かさ が運転員等操作時間に与える影響 及び 解析	b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、 解析コード及び解析条件の不確かさ が運転員等操作時間に与える影響 及び 解析	<p>る警報発生、緩和設備の起動等により原子炉冷却材流出の認知が早まり、さらに残留熱除去系ポンプ起動操作後のプラント状態確認（運転員による圧力抑制室水位の監視等）に期待できるため、事象発生 2 分後に認知が可能であり、事象発生 30 分後に原子炉注水が可能となる。このため、現場作業員の退避時の被ばくを考慮した際も必要な放射線の遮蔽は維持されることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、原子炉水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は約 68 分と長く、認知後すぐに隔壁による原子炉冷却材流出の停止操作及び原子炉注水操作を行えるため、操作時間が十分あることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件のプールゲートの状態において、評価条件のプールゲート閉に対して、最確条件はプールゲート開であり、本評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している保有水量より多くなるため、原子炉水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は長くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 5.3.3)</p>	<p>b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作</p>	<p>b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作 【大飯、高浜】 【設計方針の相違（女川実績の反映）】</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 充てんポンプによる炉心注水は、第5.3.3図に示すとおり、中央制御室からの操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p>	<p>上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水は、第5.3.1.3図に示すとおり、中央制御室からの操作であり、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p>	<p>有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 操作条件の原子炉冷却材流出の停止操作は、評価上の操作開始時間として、事象発生から2時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の運転操作においては、運転員の残留熱除去系統切替時のプラント状態確認による早期の認知に期待できるため、評価の想定と比べ早く事象を認知できる可能性があり、評価上の操作開始時間に対し、実態の原子炉冷却材流出の停止操作が早くなることから、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。 操作条件の待機中の残留熱除去系(低圧注水モード)の注水操作は、評価上の操作開始時間として、原子炉水位の低下に伴う異常の認知及び現場操作の時間を考慮し、事象発生から2時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、原子炉水位低下時に原子炉注水の必要性を認知することは容易であり、評価では事象発生から2時間後の原子炉注水操作開始を設定しているが、実態は運転員の残留熱除去系統切替時のプラント状態確</p>	<p>有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 操作条件の充てんポンプによる炉心注水操作は、解析上の操作開始時間として、余熱除去ポンプ機能喪失後20分を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅くなる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。</p>	<p>【大飯・高浜】 【設備・運用の相違】 【設備・運用の相違】</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 充てんポンプによる炉心注水の操作開始時間についてには、解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって操作開始が早くなる場合には、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。また、操作開始が遅くなる場合は、炉心崩壊熱による1次冷却材の蒸散及び1次冷却材流出に伴う1次冷却系保有水量の減少と操作遅れ時間の程度により評価項目となるパラメータに対する余裕は小さくなると考えられるが、「5.3.3(3) 操作時間余裕の把握」において、充てんポンプによる炉心注水が遅れた場合の操作時間余裕を評価しており、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(3) 操作時間余裕の把握 操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性を確認できる範囲内の操作時間余裕を確認する。 充てんポンプによる炉心注水の操作</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水の操作開始時間についてには、解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって操作開始が早くなる場合には、1次系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。また、操作開始が遅くなる場合は、炉心崩壊熱による1次冷却材の蒸散及び1次冷却材流出に伴う1次冷却系保有水量の減少と操作遅れ時間の程度により評価項目となるパラメータに対する余裕は小さくなると考えられるが、「(3) 操作時間余裕の把握」において、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水が遅れた場合の操作時間余裕を評価しており、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(3) 操作時間余裕の把握 操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性を確認できる範囲内の操作時間余裕を確認する。 充てん／高圧注入ポンプによる炉心</p>	<p>認による早期の認知に期待でき、速やかに原子炉注水操作を実施するため、その開始時間は早くなることから、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 操作条件の原子炉冷却材流出の停止操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間が早まり、原子炉水位の低下を緩和する可能性があることから、評価項目となるパラメータに与える余裕は大きくなる。 操作条件の待機中の残留熱除去系(低圧注水モード)の注水操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間が早まり、原子炉水位の低下を緩和する可能性があることから、評価項目となるパラメータに与える余裕は大きくなる。 (添付資料 5.3.5)</p> <p>(2) 操作時間余裕の把握 操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。 操作条件の原子炉冷却材流出の停止</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 操作条件の充てんポンプによる炉心注水操作は、運転員等操作時間に与える影響として、解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間の差異等によって操作開始が早くなる場合には、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。また、操作開始が遅くなる場合は、炉心崩壊熱による1次冷却材の蒸散及び1次冷却材流出に伴う1次冷却系保有水量の減少と操作遅れ時間の程度により評価項目となるパラメータに対する余裕は小さくなると考えられるが、「(3) 操作時間余裕の把握」において、充てんポンプによる炉心注水が遅れた場合の操作時間余裕を評価しており、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(3) 操作時間余裕の把握 操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。 操作条件の充てんポンプによる炉心</p>	<p>【大阪、高浜】記載箇所相違(女川) 【高浜】記載表現</p> <p>【大阪、高浜】記載表現の相違(女川) 【高浜】記載表現の反映</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>時間余裕としては、第5.3.14図に示すとおり、充てんポンプによる炉心注水開始時点の1次冷却系からの流出量を維持するものとして概算した結果、炉心が露出する可能性がある1次冷却系保有水量となるまで事象発生の約23分後から約46分の操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>(添付資料5.3.7)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員による充てんポンプを用いた炉心注水により、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料5.3.8)</p>	<p>注水の操作時間余裕としては、第5.3.3.1図に示すとおり、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水開始時点の1次系からの流出量を維持するものとして概算した結果、炉心が露出する可能性がある1次系保有水量となるまで約27分の操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>(添付資料5.3.7)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員による充てん／高圧注入ポンプを用いた炉心注水により、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料5.3.8)</p>	<p>操作について、必要な遮蔽が確保される最低水位に到達するまで約8時間であり、事故を認知して原子炉注水を開始するまでの時間は2時間であるから、時間余裕がある。</p> <p>操作条件の待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）の注水操作について、必要な遮蔽が確保される最低水位に到達するまで約8時間であり、事故を認知して原子炉注水を開始するまでの時間は2時間であることから、時間余裕がある。</p> <p>(添付資料5.3.5)</p> <p>(3) まとめ 評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(4) まとめ この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。</p>	<p>注水の操作時間余裕としては、第7.4.3.14図に示すとおり、充てんポンプによる炉心注水開始時点の1次冷却系からの流出量を維持するものとして概算した結果、炉心が露出する可能性がある1次冷却系保有水量となるまで約26分の時間余裕がある。</p> <p>(添付資料7.4.3.7)</p> <p>(4) まとめ 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員による充てんポンプを用いた炉心注水により、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>(添付資料7.4.3.8)</p>	<p>【大飯】 記載表現の相違・泊は他事象と整合性を図った記載とした 【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯】 記載表現の相違・泊は他事象と整合性を図った記載とした 【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
5.3.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「5.3.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり12名である。したがって、「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策要員74名で対処可能である。	5.3.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「5.3.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり12名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している重大事故等対策要員118名で対処可能である。 (2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を行い、その結果を以下に示す。 また、水源、燃料及び電源については、3号炉及び4号炉でそれぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であることを確認する。 a. 水源 燃料取替用水ピット (1,860m ³ : 有效水量) を水源とする充てんポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位(3号炉: 12.5%、4号炉: 16.0%)に到達後、代替再循環へ切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水タンクへの補給は不要である。	5.3.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、重大事故等対策時に必要な要員は、「5.3.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり11名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員の28名で対処可能である。 (2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。 (添付資料 5.3.6)	7.4.3.4 必要な要員及び資源の評価 (1) 必要な要員の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、重大事故等対策時に必要な要員は「7.4.3.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり9名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、灾害対策本部要員、灾害対策要員及び災害対策要員（支援）の33名で対処可能である。 (2) 必要な資源の評価 事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。	【大飯、高浜】 ・設備の相違 ・要体制の差異
a. 水源 燃料取替用水ピット (1,860m ³ : 有效水量) を水源とする充てんポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位(3号炉: 12.5%、4号炉: 16.0%)に到達後、代替再循環へ切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。	a. 水源 燃料取替用水タンク (1,600m ³ : 有效水量) を水源とする充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水タンク水位が再循環切替水位 (16%) に到達後、代替再循環へ切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水タンクへの補給は不要である。	a. 水源 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水については、必要な注水量が少なく、また、サブレッシュションチャンバ内のプール水を水源とし、循環することから、水源が枯渇することはないため、7日間の継続実施が可能である。	a. 水源 燃料取替用水ピット (1,700m ³ : 有效水量) を水源とする充てんポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位 (16.5%) に到達後、代替再循環へ切り替え、以降は格納容器再循環サンプルを水源とするため、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。	【大飯、高浜】 ・設備の相違 ・有効水量の相違 ・燃料取替用水ピットの相違 ・燃料取替用水ピット設定の差異

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
b. 燃料 ディーゼル発電機による電源供給については、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約594.7kℓの重油が必要となる。	b. 燃料 ディーゼル発電機による電源供給については、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約450.9kℓの重油が必要となる。	b. 燃料 非常用ディーゼル発電機等による電源供給については、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約735kLの軽油が必要となる。 常設代替交流電源設備については、重大事故等対応に必要な電源供給は行わないものの、外部電源喪失により自動起動することから、保守的に事象発生後24時間、緊急用電気品建屋への電源供給を想定した場合、約25kLの軽油が必要となる。 軽油タンク（約755kL）及びガスタービン発電設備軽油タンク（約300kL）にて合計約1,055kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給について、7日間の継続が可能である。	b. 燃料 ディーゼル発電機による電源供給については、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約527.1kLの軽油が必要となる。 【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川記載の反映） 【大阪、高浜】 設計の相違 ・必要な燃料量の相違 ・泊は軽油のみを使用する（鳥根と同様）	
電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約3.1kℓの重油が必要となる。	電源車（緊急時対策所用）による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約2.8kℓの重油が必要となる。	緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの電源車（緊急時対策所用）の運転を想定すると、7日間の運転継続に約17kLの軽油が必要となるが、緊急時対策所軽油タンク（約18kL）の使用が可能であることから、7日間の継続が可能である（合計使用量 約777kL）。 【再掲】 軽油タンク（約755kL）及びガスタービン発電設備軽油タンク（約300kL）にて合計約1,055kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給について、7日間の継続が可能である。	緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約7.4kLの軽油が必要となる。 【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川記載の反映） 【大阪、高浜】 設備名称の相違 【大阪、高浜】 設計の相違	
7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約597.8kℓとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの合計油量(620kℓ)にて供給可能である。	7日間の運転継続に必要な重油はこれらを合計して約453.7kℓとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり燃料油貯蔵油そうの合計油量(460kℓ)にて供給可能である。	ディーゼル発電機燃料油貯油槽にて約540kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7日間の継続が可能である（合計使用量約534.5kL）。	【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川記載の反映） 【大阪、高浜】 設計の相違	
c. 電源	c. 電源	c. 電源	c. 電源	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ディーゼル発電機の電源負荷について、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により動作する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p> <p>(添付資料 2.1.12)</p>	<p>ディーゼル発電機の電源負荷について、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により動作する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p>	<p>外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機等によって給電を行うものとする。重大事故等対策時に必要な負荷は、非常用ディーゼル発電機等の負荷に含まれることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を行う電源車（緊急時対策所用）についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。</p>	<p>外部電源は使用できないものと仮定し、ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。重大事故等対策時に必要な負荷は、ディーゼル発電機の負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。</p> <p>(添付資料 7.4.3.9)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（女川実績の反映） ・緊対所の評価結果についても記載</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉の運転停止中に、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、誤操作等によって系外への漏えいが発生する。このため、1次冷却材が流出することで、余熱除去機能が喪失し、1次冷却系保有水量が減少することで炉心損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対する燃料損傷防止対策は、短期対策として充てんポンプによる炉心注水、長期対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」の重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、充てんポンプによる炉心注水により炉心は露出することなく燃料有効長頂部は冠水している。燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止されている状態であり、放射線の遮蔽を維持でき、また、炉心崩壊熱により1次冷却材にボイドが発生した場合においても未臨界を維持できる。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部は冠水し、放射線の遮蔽は維持され、未臨界が確保されており、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的には安定状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさ並</p>	<p>5.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉の運転停止中に、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、誤操作等によって系外への漏えいが発生する。このため、1次冷却材が流出することで、余熱除去機能が喪失し、1次冷却系保有水量が減少することで炉心損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対する燃料損傷防止対策は、短期対策として充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水、長期対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」の重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水により炉心は露出することなく燃料有効長頂部は冠水している。燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止されている状態であり、放射線の遮蔽を維持でき、また、炉心崩壊熱により1次冷却材にボイドが発生した場合においても未臨界を維持できる。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部は冠水し、放射線の遮蔽は維持され、未臨界が確保されており、評価項目を満足していることを確認した。また、長期的には安定状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件並びにそれら</p>	<p>5.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、系統切替操作の誤り等によって原子炉冷却材が系外に流出することで原子炉压力容器内の保有水量が減少し、燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対する燃料損傷防止対策としては、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水手段を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」の重要事故シーケンス「原子炉冷却材の流出（R H R切替時の冷却材流出）+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」について有効性評価を実施した。</p> <p>上記の場合においても、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を行うことにより、燃料は露出することなく燃料有効長頂部は冠水しているため、燃料損傷することはない。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽の維持及び制御棒の全挿入状態が維持されており未臨界の確保ができることから、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて確認した</p>	<p>7.4.3.5 結論</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、原子炉冷却材が系外に流出することで原子炉压力容器内の保有水量が減少し、燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対する燃料損傷防止対策として、初期の対策として充てんポンプによる炉心注水、安定状態に向けた対策として格納容器スプレイポンプによる代替再循環及び格納容器スプレイ並びに格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備している。</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」の重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。</p> <p>上記の場合においても、充てんポンプによる炉心注水を行うことにより、燃料は露出することなく燃料有効長頂部は冠水しているため、燃料損傷することはない。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽の維持及び未臨界の確保ができることから、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさに</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>びにそれらが運転員等操作に与える影響を考慮しても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、外部電源喪失時においても供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、充てんポンプを用いた炉心注水による燃料損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して有効である。</p>	<p>が運転員等操作に与える影響を考慮しても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、本事故シーケンスグループにおける重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、外部電源喪失時においても供給可能である。</p> <p>以上のことから、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」において、充てん／高圧注入ポンプを用いた炉心注水による燃料損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であり、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して有効である。</p>	<p>結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水等の燃料損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して有効である。</p>	<p>について確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、充てんポンプによる炉心注水等の燃料損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して有効である。</p>	<p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 ・泊では文庫内で重複する表現のため記載してない（伊方と同じ）</p>

7.4.3 原子炉冷却材の流出

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第5.3.1表 「原子炉冷却材の流出」における重大事故等対策について（1／3）

判断及び操作	手順	重大な危険に対する対応		
		操作の履歴	可能の故障	計画的削減
a. 1. 次亜硫酸の水位低下による 余剰油圧過剰発生時の操作	・「次亜硫酸排出」により 1. 次亜硫酸の水位が低下し、余剰油圧 ボンプの運転に必要な水頭が不足になると、余剰油圧ボンプが停止する。 したがって、余剰油圧ボンプを停止する。余剰油圧ボンプの運転に停止する。 余剰油圧ボンプを停止する。	-	-	余剰油圧ボンプ
b. 余剰油圧前倒矢印の方針	・余剰油圧前倒回復操作を実施するとともに、1. 次亜硫酸の液 出用回路操作及び保護操作を行う。	-	-	-
c. 1. 次亜硫酸容器からの泄漏 の検出	・「1. 次亜硫酸容器からの泄漏」 の検出	・瓶子取扱作業室内にいる作業員に対してエバクテーションアラーム(エバクテーションアラーム装置)による警報音を発する。 作業員が警報音の迷惑的-迷惑したことを感じすれば、操作音器アラートを解除する。	-	-
4. 塩素ガス容器保護操作	・塩素ガス容器保護容器内に間に込んだため、瓶子取扱 作業音器警報を行う。	-	-	-

THE JOURNAL OF CLIMATE

判断及び操作	手順	重大事故等対策について(1/3)		
		常設設備	可搬設備	計装設備 余熱除去流量
a. 1 次系の水位低下による余熱除去装置の運転停止	・1次冷却却材流出による1次系の水位が低下し、余熱除去ポンプの運転に必要な水位が確保できなくなる。余熱除去ポンプがトリアブする。	常設設備	可搬設備	計装設備 余熱除去流量
b. 余熱除去装置失敗の対応	・余熱除去装置の運転不能により、余熱除去機能喪失と判断する。	—	—	—
c. 原子炉格納容器からの出力遮断装置の開閉	・原子炉格納容器内にいる半導体に対するアベーションランプ又はペーパング装置により遮光指示を行う。	—	—	—
d. 原子炉格納容器保護装置	・作業員が所属する施設所へ迅速したことを探認すれば、格納容器エアロックを閉止する。 ・放射性物質を原子炉格納容器外へ漏れ込めるため、原子炉格納容器保護を行う。	—	—	—

【】は有効性評価上期待しない重大事故等対応設備

由人參治等科到37

1. 亂世傳奇(上) (1927年版)

第7章 第1節 「原石板冷切材の流出」の重大事故等対策について(1/3)

判断及び操作	手順	重大事故想定場面			
		常設設備	可燃性設備	重大事故予兆地図備	計器設備
a. 1次冷却系の水位低下による余熱除去機能喪失の判断	・ 1次冷却材放出により1次側換気の水位が低下し、余熱除去ポンプの運転に必要な水頭を確保できなくなり、余熱除去ポンプがトリップする。余熱除去系、2次側の運転不能により、余熱除去機能喪失を実現する。	-	-	-	低圧注入流量計
b. 余熱除去機能喪失時の対応	・ 余熱除去機能喪失回復操作を行う。 1次冷却材の底出原因調査及び修理操作を行う。	-	-	-	-
c. 原子炉格納容器からの逃げ分析表示用ひび割れ警報器アラロックの停止	・ 原子炉格納容器内にいる作業員に対して格納容器表示用ひび割れ警報器又は所持警報器により逃げの指示を行なう。 ・ 作業員が原子炉格納容器外へ退避したことを確認されれば、格納容器アラロックを停止する。	-	-	-	-
d. 原子炉格納容器隔壁開閉操作	・ 放射性物質全原子炉格納容器内に閉じ込めるため、原子炉格納容器隔壁を開く。	-	-	-	-

*：既井町の代表となるいる前田重一、重一大事は等対処設備に付属する基準規範、有効性評価と連携しない操作

- 【大阪、高浜】
名称等の相違
- ・設備仕様等の差異
により「手順」「重大事故等対処設備」の記載、名称が異なる
- 【大阪、高浜】
記載方針の相違(安川実績の反映)
- ・宮でも安川同様、重大事故等対処設備(設計基準)の分類を導入する予定であり、実理山来次第、有効性評価側へ反映する

7.4.3 原子炉冷却材の流出

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																													
第5.3.1表 「原子炉冷却材の流出」における重大事故等対策について（2／3）																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>判断及び操作</th> <th>手順</th> <th>重大事故等対応設備</th> <th>可燃設備</th> <th>計装設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e. 光てんボンブによる心栓水 及び1次冷却系常用水確保</td> <td>・光てんボンブにより燃料取用用ボンネット水を貯心栓水し、1次系保有水を確保するとともに、加圧器安全弁（3個） 外し弁からの蒸気により熱遮熱を施す。</td> <td>光てんボンブ 燃料取用用ボンネット 熱遮熱タンク</td> <td>—</td> <td>加圧器水位 1次冷却系保有水温度（赤城） 1次冷却系保有水位（赤城） 燃料取用用ボンネット水位</td> </tr> <tr> <td>f. アニコラス空気淨化系及び中 央制御室常用油槽系の起動</td> <td>・燃料取用用油槽系にて油槽ごと低く油槽を設置する。 アニコラス空気淨化ファンを起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室井戸用換気系 を起動する。</td> <td>燃料取用用ボンネット アニコラス空気淨化ファン 中央制御室井戸用換気系 燃料取用用ボンネット 燃料取用用ボンネット 直油タンク</td> <td>—</td> <td>燃料取用用ボンネット力（赤城）</td> </tr> </tbody> </table>	判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備	e. 光てんボンブによる心栓水 及び1次冷却系常用水確保	・光てんボンブにより燃料取用用ボンネット水を貯心栓水し、1次系保有水を確保するとともに、加圧器安全弁（3個） 外し弁からの蒸気により熱遮熱を施す。	光てんボンブ 燃料取用用ボンネット 熱遮熱タンク	—	加圧器水位 1次冷却系保有水温度（赤城） 1次冷却系保有水位（赤城） 燃料取用用ボンネット水位	f. アニコラス空気淨化系及び中 央制御室常用油槽系の起動	・燃料取用用油槽系にて油槽ごと低く油槽を設置する。 アニコラス空気淨化ファンを起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室井戸用換気系 を起動する。	燃料取用用ボンネット アニコラス空気淨化ファン 中央制御室井戸用換気系 燃料取用用ボンネット 燃料取用用ボンネット 直油タンク	—	燃料取用用ボンネット力（赤城）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>判断及び操作</th> <th>手順</th> <th>重大事故等対応設備</th> <th>可燃設備</th> <th>計装設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e. 光てん／高圧注入ポン プによる心栓水及び 1次系保有水確保</td> <td>・光てん／高圧注入ポンプにより燃料取用用タ ンク水を貯心栓水し、1次系保有水を確保す るとともに、加圧器安全弁（3個外し弁）から 蒸散により熱遮熱を除去する。</td> <td>光てん／高圧注入ポン プ 燃料取用用ボンネット ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ</td> <td>—</td> <td>加圧器水位 1次冷却材高温側温度 (赤城) 1次冷却材低温側温度 (赤城) 燃料取用用ボンネット水位 格納容器底圧力</td> </tr> <tr> <td>f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動</td> <td>・格納容器底圧力計表示が上昇し、2.5kPa[gate]に なれば、アニコラス系の本蓋蓋取止め止及び被 ばく底層排気としてアニコラス空気淨化ファン を起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室 非常用油槽系を起動する。</td> <td>アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ</td> <td>—</td> <td>アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ</td> </tr> </tbody> </table>	判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備	e. 光てん／高圧注入ポン プによる心栓水及び 1次系保有水確保	・光てん／高圧注入ポンプにより燃料取用用タ ンク水を貯心栓水し、1次系保有水を確保す るとともに、加圧器安全弁（3個外し弁）から 蒸散により熱遮熱を除去する。	光てん／高圧注入ポン プ 燃料取用用ボンネット ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	加圧器水位 1次冷却材高温側温度 (赤城) 1次冷却材低温側温度 (赤城) 燃料取用用ボンネット水位 格納容器底圧力	f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動	・格納容器底圧力計表示が上昇し、2.5kPa[gate]に なれば、アニコラス系の本蓋蓋取止め止及び被 ばく底層排気としてアニコラス空気淨化ファン を起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室 非常用油槽系を起動する。	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	<p>【】は有効性評価上期待しない重大事故等対応設備</p>	
判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備																													
e. 光てんボンブによる心栓水 及び1次冷却系常用水確保	・光てんボンブにより燃料取用用ボンネット水を貯心栓水し、1次系保有水を確保するとともに、加圧器安全弁（3個） 外し弁からの蒸気により熱遮熱を施す。	光てんボンブ 燃料取用用ボンネット 熱遮熱タンク	—	加圧器水位 1次冷却系保有水温度（赤城） 1次冷却系保有水位（赤城） 燃料取用用ボンネット水位																													
f. アニコラス空気淨化系及び中 央制御室常用油槽系の起動	・燃料取用用油槽系にて油槽ごと低く油槽を設置する。 アニコラス空気淨化ファンを起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室井戸用換気系 を起動する。	燃料取用用ボンネット アニコラス空気淨化ファン 中央制御室井戸用換気系 燃料取用用ボンネット 燃料取用用ボンネット 直油タンク	—	燃料取用用ボンネット力（赤城）																													
判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備																													
e. 光てん／高圧注入ポン プによる心栓水及び 1次系保有水確保	・光てん／高圧注入ポンプにより燃料取用用タ ンク水を貯心栓水し、1次系保有水を確保す るとともに、加圧器安全弁（3個外し弁）から 蒸散により熱遮熱を除去する。	光てん／高圧注入ポン プ 燃料取用用ボンネット ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	加圧器水位 1次冷却材高温側温度 (赤城) 1次冷却材低温側温度 (赤城) 燃料取用用ボンネット水位 格納容器底圧力																													
f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動	・格納容器底圧力計表示が上昇し、2.5kPa[gate]に なれば、アニコラス系の本蓋蓋取止め止及び被 ばく底層排気としてアニコラス空気淨化ファン を起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室 非常用油槽系を起動する。	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ																													
第5.3.1.1表 「原子炉冷却材の流出」における重大事故等対策について（2／3）																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>判断及び操作</th> <th>手順</th> <th>重大事故等対応設備</th> <th>可燃設備</th> <th>計装設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e. 光てん／高圧注入ポン プによる心栓水及び 1次系保有水確保</td> <td>・光てん／高圧注入ポンプにより燃料取用用タ ンク水を貯心栓水し、1次系保有水を確保す るとともに、加圧器安全弁（3個外し弁）から 蒸散により熱遮熱を除去する。</td> <td>光てん／高圧注入ポン プ 燃料取用用ボンネット ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ</td> <td>—</td> <td>加圧器水位 1次冷却材高温側溫度 (赤城) 1次冷却材低温側溫度 (赤城) 燃料取用用ボンネット水位 格納容器底圧力</td> </tr> <tr> <td>f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動</td> <td>・格納容器底圧力計表示が上昇し、2.5kPa[gate]に なれば、アニコラス系の本蓋蓋取止め止及び被 ばく底層排気としてアニコラス空気淨化ファン を起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室 非常用油槽系を起動する。</td> <td>アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ</td> <td>—</td> <td>アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ</td> </tr> </tbody> </table>	判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備	e. 光てん／高圧注入ポン プによる心栓水及び 1次系保有水確保	・光てん／高圧注入ポンプにより燃料取用用タ ンク水を貯心栓水し、1次系保有水を確保す るとともに、加圧器安全弁（3個外し弁）から 蒸散により熱遮熱を除去する。	光てん／高圧注入ポン プ 燃料取用用ボンネット ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	加圧器水位 1次冷却材高温側溫度 (赤城) 1次冷却材低温側溫度 (赤城) 燃料取用用ボンネット水位 格納容器底圧力	f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動	・格納容器底圧力計表示が上昇し、2.5kPa[gate]に なれば、アニコラス系の本蓋蓋取止め止及び被 ばく底層排気としてアニコラス空気淨化ファン を起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室 非常用油槽系を起動する。	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	<p>【】は有効性評価上期待しない重大事故等対応設備</p>																	
判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備																													
e. 光てん／高圧注入ポン プによる心栓水及び 1次系保有水確保	・光てん／高圧注入ポンプにより燃料取用用タ ンク水を貯心栓水し、1次系保有水を確保す るとともに、加圧器安全弁（3個外し弁）から 蒸散により熱遮熱を除去する。	光てん／高圧注入ポン プ 燃料取用用ボンネット ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	加圧器水位 1次冷却材高温側溫度 (赤城) 1次冷却材低温側溫度 (赤城) 燃料取用用ボンネット水位 格納容器底圧力																													
f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動	・格納容器底圧力計表示が上昇し、2.5kPa[gate]に なれば、アニコラス系の本蓋蓋取止め止及び被 ばく底層排気としてアニコラス空気淨化ファン を起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御室 非常用油槽系を起動する。	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ	—	アニコラス空気淨化 ファン アニコラス空気淨化 ファン 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 燃料取用用油そろ																													
第7.4.3.1表 「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策について（2／3）																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>判断及び操作</th> <th>手順</th> <th>重大事故等対応設備</th> <th>可燃設備</th> <th>計装設備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e. 光てんボンブによる心栓 水及び1次冷却系保 有水確保</td> <td>・軽心水位を回復させたため、光てんボンブに より燃料取用用ボンネット水を貯心栓水し、 1次系保有水を確保することとともに、加圧 器安全弁（3個外し弁）からの蒸散により熱 遮熱を除去する。</td> <td>光てんボンブ 1次系保有水ボンネット ディーゼル発電機 油槽</td> <td>—</td> <td>加圧器水位 1次冷却材高温 側温度 1次冷却材低温 側温度 燃料取用用ボンネット水位 原子炉格納容器底圧力</td> </tr> <tr> <td>f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動</td> <td>・原子炉格納容器圧力計 示が上昇し、0.02MPa[gate]に達した際、アニコラス系の水 槽排気口及び被ばく底層排気としてアニコ ラス空気淨化ファンを起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御 室非常用油槽系を起動する。</td> <td>アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 油槽</td> <td>—</td> <td>アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 油槽</td> </tr> </tbody> </table>	判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備	e. 光てんボンブによる心栓 水及び1次冷却系保 有水確保	・軽心水位を回復させたため、光てんボンブに より燃料取用用ボンネット水を貯心栓水し、 1次系保有水を確保することとともに、加圧 器安全弁（3個外し弁）からの蒸散により熱 遮熱を除去する。	光てんボンブ 1次系保有水ボンネット ディーゼル発電機 油槽	—	加圧器水位 1次冷却材高温 側温度 1次冷却材低温 側温度 燃料取用用ボンネット水位 原子炉格納容器底圧力	f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動	・原子炉格納容器圧力計 示が上昇し、0.02MPa[gate]に達した際、アニコラス系の水 槽排気口及び被ばく底層排気としてアニコ ラス空気淨化ファンを起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御 室非常用油槽系を起動する。	アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 油槽	—	アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 油槽	<p>※：既存部の対象となるている設備を記載する。既存設備（設計基準規則）</p> <p>【】：重大事故等対応設備</p>																	
判断及び操作	手順	重大事故等対応設備	可燃設備	計装設備																													
e. 光てんボンブによる心栓 水及び1次冷却系保 有水確保	・軽心水位を回復させたため、光てんボンブに より燃料取用用ボンネット水を貯心栓水し、 1次系保有水を確保することとともに、加圧 器安全弁（3個外し弁）からの蒸散により熱 遮熱を除去する。	光てんボンブ 1次系保有水ボンネット ディーゼル発電機 油槽	—	加圧器水位 1次冷却材高温 側温度 1次冷却材低温 側温度 燃料取用用ボンネット水位 原子炉格納容器底圧力																													
f. アニコラス空気淨化系 及び中央制御室非常用 油槽系の起動	・原子炉格納容器圧力計 示が上昇し、0.02MPa[gate]に達した際、アニコラス系の水 槽排気口及び被ばく底層排気としてアニコ ラス空気淨化ファンを起動する。 ・中央制御室の作業環境確保のため、中央制御 室非常用油槽系を起動する。	アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 油槽	—	アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 アニコラス空気淨化ファン ユニット 中央制御室非常用油 槽系 ディーゼル発電機 油槽																													

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

7.4.3 原子炉冷却材の流出

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		
項目	4号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件	4号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件
起因事象	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出
事故条件	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出
原因	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動

高浜発電所3／4号炉		
項目	3号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件	3号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件
起因事象	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出
事故条件	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出
原因	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動

女川原子力発電所2号炉		
項目	3号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件	3号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件
起因事象	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出
事故条件	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出
原因	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動

泊発電所3号炉		
項目	3号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件	3号炉 原子炉冷却材圧力／(ウラン)機械が喪失する条件
起因事象	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出	450Pa/m ² (冷却材圧縮機 機械失効で発生) 1.外因 冷却材配管破裂 材の放出 0.25m ³ (8.7m ³)/日 冷却材漏出
事故条件	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出	安全機能の喪失に対する警戒 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出 原子炉の制御材の放出による冷却材の漏出
原因	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動	見てるボンブの 原子炉への水流量 見てるボンブ作動

【大飯、高浜】

設計の相違

・泊は副槽解析であり、設備仕様も異なることから「主要解析条件及び「条件設定の考え方」の記載が一部異なる





【大飯、高浜】

名称等の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）





7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>第 5.3.1 図 「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第 5.3.1.1 図 「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第 5.3.1 図 「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策の概略系統図 (1/2) (原子炉停止冷却系破損状況)</p>	 <p>第 7.4.3.1 図 「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策の概略系統図 (1/2) (炉心注水)</p>	<p>【大飯、高浜】 設計の相違</p> <p>【大飯、高浜】 名称等の相違</p> <p>【大飯、高浜】 記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対応手段に応じた開閉系統図とし、図のタイトルで識別 ・ 外部電源、ディーゼル発電機を自己

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4 号炉	高浜発電所 3／4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>第 5.3.2 図 「原子炉冷却材の流出」の対応手順の概要 (「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の事象進展)</p> <p>第 5.3.1.2 図 「原子炉冷却材の流出」の対応手順の概要 (「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の事象進展)</p>	 <p>第 5.3.2 図 「原子炉冷却材の流出」の対応手順の概要 (「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の事象進展)</p>	 <p>第 5.3.3 図 「原子炉冷却材の流出」の対応手順の概要 (「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の事象進展)</p>	 <p>第 7.4.3.2 図 「原子炉冷却材の流出」の対応手順の概要 (「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の事象進展)</p>	<p>【大飯、高浜】 記載方針の相違（安 全運営の反映） ・凡例に記載のとお り運転員及び災害対 策委員が行う作業を 分けて記載 - 有効性評価上考慮 しない操作・判断點 黒をも線で記載</p> <p>【大飯、高浜】 設計の相違 解析結果の相違</p> <p>【大飯、高浜】 名称等の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作業時間と手順</th> <th colspan="12">経過時間(分)</th> </tr> <tr> <th>手順</th> <th>担当者</th> <th>0</th><th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>60</th><th>70</th><th>80</th><th>90</th><th>100</th><th>110</th><th>120</th><th>130</th><th>140</th><th>150</th><th>160</th><th>170</th><th>180</th><th>190</th><th>200</th><th>210</th><th>220</th><th>230</th><th>240</th><th>250</th><th>260</th><th>270</th><th>280</th><th>290</th><th>300</th><th>310</th><th>320</th><th>330</th><th>340</th><th>350</th><th>360</th><th>370</th><th>380</th><th>390</th><th>400</th><th>410</th><th>420</th><th>430</th><th>440</th><th>450</th><th>460</th><th>470</th><th>480</th><th>490</th><th>500</th><th>510</th><th>520</th><th>530</th><th>540</th><th>550</th><th>560</th><th>570</th><th>580</th><th>590</th><th>600</th><th>610</th><th>620</th><th>630</th><th>640</th><th>650</th><th>660</th><th>670</th><th>680</th><th>690</th><th>700</th><th>710</th><th>720</th><th>730</th><th>740</th><th>750</th><th>760</th><th>770</th><th>780</th><th>790</th><th>800</th><th>810</th><th>820</th><th>830</th><th>840</th><th>850</th><th>860</th><th>870</th><th>880</th><th>890</th><th>900</th><th>910</th><th>920</th><th>930</th><th>940</th><th>950</th><th>960</th><th>970</th><th>980</th><th>990</th><th>1000</th><th>1010</th><th>1020</th><th>1030</th><th>1040</th><th>1050</th><th>1060</th><th>1070</th><th>1080</th><th>1090</th><th>1100</th><th>1110</th><th>1120</th><th>1130</th><th>1140</th><th>1150</th><th>1160</th><th>1170</th><th>1180</th><th>1190</th><th>1200</th><th>1210</th><th>1220</th><th>1230</th><th>1240</th><th>1250</th><th>1260</th><th>1270</th><th>1280</th><th>1290</th><th>1300</th><th>1310</th><th>1320</th><th>1330</th><th>1340</th><th>1350</th><th>1360</th><th>1370</th><th>1380</th><th>1390</th><th>1400</th><th>1410</th><th>1420</th><th>1430</th><th>1440</th><th>1450</th><th>1460</th><th>1470</th><th>1480</th><th>1490</th><th>1500</th><th>1510</th><th>1520</th><th>1530</th><th>1540</th><th>1550</th><th>1560</th><th>1570</th><th>1580</th><th>1590</th><th>1600</th><th>1610</th><th>1620</th><th>1630</th><th>1640</th><th>1650</th><th>1660</th><th>1670</th><th>1680</th><th>1690</th><th>1700</th><th>1710</th><th>1720</th><th>1730</th><th>1740</th><th>1750</th><th>1760</th><th>1770</th><th>1780</th><th>1790</th><th>1800</th><th>1810</th><th>1820</th><th>1830</th><th>1840</th><th>1850</th><th>1860</th><th>1870</th><th>1880</th><th>1890</th><th>1900</th><th>1910</th><th>1920</th><th>1930</th><th>1940</th><th>1950</th><th>1960</th><th>1970</th><th>1980</th><th>1990</th><th>2000</th><th>2010</th><th>2020</th><th>2030</th><th>2040</th><th>2050</th><th>2060</th><th>2070</th><th>2080</th><th>2090</th><th>2100</th><th>2110</th><th>2120</th><th>2130</th><th>2140</th><th>2150</th><th>2160</th><th>2170</th><th>2180</th><th>2190</th><th>2200</th><th>2210</th><th>2220</th><th>2230</th><th>2240</th><th>2250</th><th>2260</th><th>2270</th><th>2280</th><th>2290</th><th>2300</th><th>2310</th><th>2320</th><th>2330</th><th>2340</th><th>2350</th><th>2360</th><th>2370</th><th>2380</th><th>2390</th><th>2400</th><th>2410</th><th>2420</th><th>2430</th><th>2440</th><th>2450</th><th>2460</th><th>2470</th><th>2480</th><th>2490</th><th>2500</th><th>2510</th><th>2520</th><th>2530</th><th>2540</th><th>2550</th><th>2560</th><th>2570</th><th>2580</th><th>2590</th><th>2600</th><th>2610</th><th>2620</th><th>2630</th><th>2640</th><th>2650</th><th>2660</th><th>2670</th><th>2680</th><th>2690</th><th>2700</th><th>2710</th><th>2720</th><th>2730</th><th>2740</th><th>2750</th><th>2760</th><th>2770</th><th>2780</th><th>2790</th><th>2800</th><th>2810</th><th>2820</th><th>2830</th><th>2840</th><th>2850</th><th>2860</th><th>2870</th><th>2880</th><th>2890</th><th>2900</th><th>2910</th><th>2920</th><th>2930</th><th>2940</th><th>2950</th><th>2960</th><th>2970</th><th>2980</th><th>2990</th><th>3000</th><th>3010</th><th>3020</th><th>3030</th><th>3040</th><th>3050</th><th>3060</th><th>3070</th><th>3080</th><th>3090</th><th>3100</th><th>3110</th><th>3120</th><th>3130</th><th>3140</th><th>3150</th><th>3160</th><th>3170</th><th>3180</th><th>3190</th><th>3200</th><th>3210</th><th>3220</th><th>3230</th><th>3240</th><th>3250</th><th>3260</th><th>3270</th><th>3280</th><th>3290</th><th>3300</th><th>3310</th><th>3320</th><th>3330</th><th>3340</th><th>3350</th><th>3360</th><th>3370</th><th>3380</th><th>3390</th><th>3400</th><th>3410</th><th>3420</th><th>3430</th><th>3440</th><th>3450</th><th>3460</th><th>3470</th><th>3480</th><th>3490</th><th>3500</th><th>3510</th><th>3520</th><th>3530</th><th>3540</th><th>3550</th><th>3560</th><th>3570</th><th>3580</th><th>3590</th><th>3600</th><th>3610</th><th>3620</th><th>3630</th><th>3640</th><th>3650</th><th>3660</th><th>3670</th><th>3680</th><th>3690</th><th>3700</th><th>3710</th><th>3720</th><th>3730</th><th>3740</th><th>3750</th><th>3760</th><th>3770</th><th>3780</th><th>3790</th><th>3800</th><th>3810</th><th>3820</th><th>3830</th><th>3840</th><th>3850</th><th>3860</th><th>3870</th><th>3880</th><th>3890</th><th>3900</th><th>3910</th><th>3920</th><th>3930</th><th>3940</th><th>3950</th><th>3960</th><th>3970</th><th>3980</th><th>3990</th><th>4000</th><th>4010</th><th>4020</th><th>4030</th><th>4040</th><th>4050</th><th>4060</th><th>4070</th><th>4080</th><th>4090</th><th>4100</th><th>4110</th><th>4120</th><th>4130</th><th>4140</th><th>4150</th><th>4160</th><th>4170</th><th>4180</th><th>4190</th><th>4200</th><th>4210</th><th>4220</th><th>4230</th><th>4240</th><th>4250</th><th>4260</th><th>4270</th><th>4280</th><th>4290</th><th>4300</th><th>4310</th><th>4320</th><th>4330</th><th>4340</th><th>4350</th><th>4360</th><th>4370</th><th>4380</th><th>4390</th><th>4400</th><th>4410</th><th>4420</th><th>4430</th><th>4440</th><th>4450</th><th>4460</th><th>4470</th><th>4480</th><th>4490</th><th>4500</th><th>4510</th><th>4520</th><th>4530</th><th>4540</th><th>4550</th><th>4560</th><th>4570</th><th>4580</th><th>4590</th><th>4600</th><th>4610</th><th>4620</th><th>4630</th><th>4640</th><th>4650</th><th>4660</th><th>4670</th><th>4680</th><th>4690</th><th>4700</th><th>4710</th><th>4720</th><th>4730</th><th>4740</th><th>4750</th><th>4760</th><th>4770</th><th>4780</th><th>4790</th><th>4800</th><th>4810</th><th>4820</th><th>4830</th><th>4840</th><th>4850</th><th>4860</th><th>4870</th><th>4880</th><th>4890</th><th>4900</th><th>4910</th><th>4920</th><th>4930</th><th>4940</th><th>4950</th><th>4960</th><th>4970</th><th>4980</th><th>4990</th><th>5000</th><th>5010</th><th>5020</th><th>5030</th><th>5040</th><th>5050</th><th>5060</th><th>5070</th><th>5080</th><th>5090</th><th>5100</th><th>5110</th><th>5120</th><th>5130</th><th>5140</th><th>5150</th><th>5160</th><th>5170</th><th>5180</th><th>5190</th><th>5200</th><th>5210</th><th>5220</th><th>5230</th><th>5240</th><th>5250</th><th>5260</th><th>5270</th><th>5280</th><th>5290</th><th>5300</th><th>5310</th><th>5320</th><th>5330</th><th>5340</th><th>5350</th><th>5360</th><th>5370</th><th>5380</th><th>5390</th><th>5400</th><th>5410</th><th>5420</th><th>5430</th><th>5440</th><th>5450</th><th>5460</th><th>5470</th><th>5480</th><th>5490</th><th>5500</th><th>5510</th><th>5520</th><th>5530</th><th>5540</th><th>5550</th><th>5560</th><th>5570</th><th>5580</th><th>5590</th><th>5600</th><th>5610</th><th>5620</th><th>5630</th><th>5640</th><th>5650</th><th>5660</th><th>5670</th><th>5680</th><th>5690</th><th>5700</th><th>5710</th><th>5720</th><th>5730</th><th>5740</th><th>5750</th><th>5760</th><th>5770</th><th>5780</th><th>5790</th><th>5800</th><th>5810</th><th>5820</th><th>5830</th><th>5840</th><th>5850</th><th>5860</th><th>5870</th><th>5880</th><th>5890</th><th>5900</th><th>5910</th><th>5920</th><th>5930</th><th>5940</th><th>5950</th><th>5960</th><th>5970</th><th>5980</th><th>5990</th><th>6000</th><th>6010</th><th>6020</th><th>6030</th><th>6040</th><th>6050</th><th>6060</th><th>6070</th><th>6080</th><th>6090</th><th>6100</th><th>6110</th><th>6120</th><th>6130</th><th>6140</th><th>6150</th><th>6160</th><th>6170</th><th>6180</th><th>6190</th><th>6200</th><th>6210</th><th>6220</th><th>6230</th><th>6240</th><th>6250</th><th>6260</th><th>6270</th><th>6280</th><th>6290</th><th>6300</th><th>6310</th><th>6320</th><th>6330</th><th>6340</th><th>6350</th><th>6360</th><th>6370</th><th>6380</th><th>6390</th><th>6400</th><th>6410</th><th>6420</th><th>6430</th><th>6440</th><th>6450</th><th>6460</th><th>6470</th><th>6480</th><th>6490</th><th>6500</th><th>6510</th><th>6520</th><th>6530</th><th>6540</th><th>6550</th><th>6560</th><th>6570</th><th>6580</th><th>6590</th><th>6600</th><th>6610</th><th>6620</th><th>6630</th><th>6640</th><th>6650</th><th>6660</th><th>6670</th><th>6680</th><th>6690</th><th>6700</th><th>6710</th><th>6720</th><th>6730</th><th>6740</th><th>6750</th><th>6760</th><th>6770</th><th>6780</th><th>6790</th><th>6800</th><th>6810</th><th>6820</th><th>6830</th><th>6840</th><th>6850</th><th>6860</th><th>6870</th><th>6880</th><th>6890</th><th>6900</th><th>6910</th><th>6920</th><th>6930</th><th>6940</th><th>6950</th><th>6960</th><th>6970</th><th>6980</th><th>6990</th><th>7000</th><th>7010</th><th>7020</th><th>7030</th><th>7040</th><th>7050</th><th>7060</th><th>7070</th><th>7080</th><th>7090</th><th>7100</th><th>7110</th><th>7120</th><th>7130</th><th>7140</th><th>7150</th><th>7160</th><th>7170</th><th>7180</th><th>7190</th><th>7200</th><th>7210</th><th>7220</th><th>7230</th><th>7240</th><th>7250</th><th>7260</th><th>7270</th><th>7280</th><th>7290</th><th>7300</th><th>7310</th><th>7320</th><th>7330</th><th>7340</th><th>7350</th><th>7360</th><th>7370</th><th>7380</th><th>7390</th><th>7400</th><th>7410</th><th>7420</th><th>7430</th><th>7440</th><th>7450</th><th>7460</th><th>7470</th><th>7480</th><th>7490</th><th>7500</th><th>7510</th><th>7520</th><th>7530</th><th>7540</th><th>7550</th><th>7560</th><th>7570</th><th>7580</th><th>7590</th><th>7600</th><th>7610</th><th>7620</th><th>7630</th><th>7640</th><th>7650</th><th>7660</th><th>7670</th><th>7680</th><th>7690</th><th>7700</th><th>7710</th><th>7720</th><th>7730</th><th>7740</th><th>7750</th><th>7760</th><th>7770</th><th>7780</th><th>7790</th><th>7800</th><th>7810</th><th>7820</th><th>7830</th><th>7840</th><th>7850</th><th>7860</th><th>7870</th><th>7880</th><th>7890</th><th>7900</th><th>7910</th><th>7920</th><th>7930</th><th>7940</th><th>7950</th><th>7960</th><th>7970</th><th>7980</th><th>7990</th><th>8000</th><th>8010</th><th>8020</th><th>8030</th><th>8040</th><th>8050</th><th>8060</th><th>8070</th><th>8080</th><th>8090</th><th>8100</th><th>8110</th><th>8120</th><th>8130</th><th>8140</th><th>8150</th><th>8160</th><th>8170</th><th>8180</th><th>8190</th><th>8200</th><th>8210</th><th>8220</th><th>8230</th><th>8240</th><th>8250</th><th>8260</th><th>8270</th><th>8280</th><th>8290</th><th>8300</th><th>8310</th><th>8320</th><th>8330</th><th>8340</th><th>8350</th><th>8360</th><th>8370</th><th>8380</th><th>8390</th><th>8400</th><th>8410</th><th>8420</th><th>8430</th><th>8440</th><th>8450</th><th>8460</th><th>8470</th><th>8480</th><th>8490</th><th>8500</th><th>8510</th><th>8520</th><th>8530</th><th>8540</th><th>8550</th><th>8560</th><th>8570</th><th>8580</th><th>8590</th><th>8600</th><th>8610</th><th>8620</th><th>8630</th><th>8640</th><th>8650</th><th>8660</th><th>8670</th><th>8680</th><th>8690</th><th>8700</th><th>8710</th><th>8720</th><th>8730</th><th>8740</th><th>8750</th><th>8760</th><th>8770</th><th>8780</th><th>8790</th><th>8800</th><th>8810</th><th>8820</th><th>8830</th><th>8840</th><th>8850</th><th>8860</th><th>8870</th><th>8880</th><th>8890</th><th>8900</th><th>8910</th><th>8920</th><th>8930</th><th>8940</th><th>8950</th><th>8960</th><th>8970</th><th>8980</th><th>8990</th><th>9000</th><th>9010</th><th>9020</th><th>9030</th><th>9040</th><th>9050</th><th>9060</th><th>9070</th><th>9080</th><th>9090</th><th>9100</th><th>9110</th><th>9120</th><th>9130</th><th>9140</th><th>9150</th><th>9160</th><th>9170</th><th>9180</th><th>9190</th><th>9200</th><th>9210</th><th>9220</th><th>9230</th><th>9240</th><th>9250</th><th>9260</th><th>9270</th><th>9280</th><th>9290</th><th>9300</th><th>9310</th><th>9320</th><th>9330</th><th>9340</th><th>9350</th><th>9360</th><th>9370</th><th>9380</th><th>9390</th><th>9400</th><th>9410</th><th>9420</th><th>9430</th><th>9440</th><th>9450</th><th>9460</th><th>9470</th><th>9480</th><th>9490</th><th>9500</th><th>9510</th><th>9520</th><th>9530</th><th>9540</th><th>9550</th><th>9560</th><th>9570</th><th>9580</th><th>9590</th><th>9600</th><th>9610</th><th>9620</th><th>9630</th><th>9640</th><th>9650</th><th>9660</th><th>9670</th><th>9680</th><th>9690</th><th>9700</th><th>9710</th><th>9720</th><th>9730</th><th>9740</th><th>9750</th><th>9760</th><th>9770</th><th>9780</th><th>9790</th><th>9800</th><th>9810</th><th>9820</th><th>9830</th><th>9840</th><th>9850</th><th>9860</th><th>9870</th><th>9880</th><th>9890</th><th>9900</th><th>9910</th><th>9920</th><th>9930</th><th>9940</th><th>9950</th><th>9960</th><th>9970</th><th>9980</th><th>9990</th><th>10000</th></tr> </thead></table>	作業時間と手順		経過時間(分)												手順	担当者	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410	1420	1430	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580	6590	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6760	6770	6780	6790	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6860	6870	6880	6890	6900	6910	6920	6930	6940	6950	6960	6970	6980	6990	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7160	7170	7180	7190	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7260	7270	7280	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	7380	7390	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7460	7470	7480	7490	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7560	7570	7580	7590	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7660	7670	7680	7690	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7760	7770	7780	7790	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7860	7870	7880	7890	7900	7910	7920	7930	7940	7950	7960	7970	7980	7990	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8060	8070	8080	8090	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8160	8170	8180	8190	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8260	8270	8280	8290	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8360	8370	8380	8390	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8460	8470	8480	8490	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8560	8570	8580	8590	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8660	8670	8680	8690	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8760	8770	8780	8790	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8860	8870	8880	8890	8900	8910	8920	8930	8940	8950	8960	8970	8980	8990	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9060	9070	9080	9090	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9190	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9260	9270	9280	9290	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9360	9370	9380	9390	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9460	9470	9480	9490	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9560	9570	9580	9590	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9660	9670	9680	9690	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9760	9770	9780	9790	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9860	9870	9880	9890	9900	9910	9920	9930	9940	9950	9960	9970	9980	9990	10000
作業時間と手順		経過時間(分)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
手順	担当者	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410	1420	1430	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580	6590	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6760	6770	6780	6790	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6860	6870	6880	6890	6900	6910	6920	6930	6940	6950	6960	6970	6980	6990	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7160	7170	7180	7190	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7260	7270	7280	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	7380	7390	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7460	7470	7480	7490	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7560	7570	7580	7590	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7660	7670	7680	7690	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7760	7770	7780	7790	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7860	7870	7880	7890	7900	7910	7920	7930	7940	7950	7960	7970	7980	7990	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8060	8070	8080	8090	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8160	8170	8180	8190	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8260	8270	8280	8290	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8360	8370	8380	8390	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8460	8470	8480	8490	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8560	8570	8580	8590	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8660	8670	8680	8690	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8760	8770	8780	8790	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8860	8870	8880	8890	8900	8910	8920	8930	8940	8950	8960	8970	8980	8990	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9060	9070	9080	9090	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9190	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9260	9270	9280	9290	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9360	9370	9380	9390	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9460	9470	9480	9490	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9560	9570	9580	9590	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9660	9670	9680	9690	9700	9710	9720	9730	9740	9750	9760	9770	9780	9790	9800	9810	9820	9830	9840	9850	9860	9870	9880	9890	9900	9910	9920	9930	9940	9950	9960	9970	9980	9990	10000															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第5.3.3図 「原子炉冷却材の流出」の作業時間と手順

（燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材正圧バウンダリ機能が喪失する事故）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所3／4号炉	高浜発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第 5.3.4 図 1次冷却材圧力の推移</p>	<p>第 5.3.2.1 図 1次冷却材圧力の推移</p>		<p>第 7.4.3.4 図 1次冷却材圧力の推移</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違
<p>第 5.3.5 図 炉心上端ボイド率の推移</p>	<p>第 5.3.2.2 図 炉心上端ボイド率の推移</p>		<p>第 7.4.3.5 図 炉心上端ボイド率の推移</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 第5.3.6図　開口部からの流出流量と注入流量の推移	 第5.3.2.3図　開口部からの流出流量と注入流量の推移		 第7.4.3.6図　開口部からの流出流量と注入流量の推移	【大飯、高浜】 解析結果の相違
 第5.3.7図　加圧器頂部クオリティの推移	 第5.3.2.4図　加圧器頂部クオリティの推移		 第7.4.3.7図　加圧器頂部クオリティの推移	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）







7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 第 5.3.8 図 高温側配管クオリティ（余熱除去系抽出口）の推移	 第 5.3.2.5 図 高温側配管クオリティ（余熱除去系抽出口）の推移		 第7.4.3.8図 高温側配管クオリティ（余熱除去系抽出口）の推移	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




7.4.3 原子炉冷却材の流出




大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>第 5.3.9 図 原子炉容器内水位の推移</p>	 <p>第 5.3.2.6 図 原子炉容器内水位の推移</p>		 <p>第 7.4.3.9 図 原子炉容器内水位の推移</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違
 <p>第 5.3.10 図 1次冷却系保有水量の推移</p>	 <p>第 5.3.2.7 図 1次系保有水量の推移</p>		 <p>第 7.4.3.10 図 1次冷却系保有水量の推移</p>	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>第 5.3.11 図 加圧器水位の推移</p> <p>説明文：炉心で発生した蒸気とその蒸気流によって液相が加圧器へ流入し水位を形成するが、蒸気流量の脈動により蒸気流が減少するタイミングで液相が高圧側配管へ落ちて水位が低下する挙動を繰り返す。</p> <p>注水量が開口部からの漏出流量を上回っており、炉心から加圧器開口部へ向かう蒸気流により液相が加圧器へ流入して水位が上昇する。</p>	 <p>第 5.3.2.8 図 加圧器水位の推移</p> <p>説明文：炉心での沸騰に伴い、加圧器開口部へ向かう蒸気流により加圧器に液相が流入して水位を形成し、徐々に水位が上昇する。</p> <p>* : 加圧器下端～上端までのコラムス水位を表示</p>		 <p>第 7.4.3.11 図 加圧器水位の推移</p> <p>説明文：炉心での発生蒸気量がほぼ一定であり、加圧器開口部へ向かう蒸気流に保持されて加圧器水位が安定する。</p> <p>* : 加圧器下端～上端までのコラムス水位を表示</p>	<p>【大飯、高浜】 解析結果の相違</p>



【大飯、高浜】
解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 第 5.3.13 図 燃料被覆管温度の推移	 第 5.3.2.10 図 燃料被覆管温度の推移		 第 7.4.3.13 図 燃料被覆管温度の推移	【大飯、高浜】 解析結果の相違
 第 5.3.14 図 1次冷却系保有水量の推移（炉心注水操作開始の時間余裕）	 第 5.3.3.1 図 1次系保有水量の推移（炉心注水操作開始の時間余裕）		 第 7.4.3.14 図 1次冷却系保有水量の推移（炉心注水操作開始の時間余裕確認）	【大飯、高浜】 解析結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出

大飯発電所 3／4号炉	高浜発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
		<p>第 5.3.5 図 原子炉水位の推移。</p> <p>第 5.3.6 図 原子炉水位と線量率。</p>		<p>【女川】</p> <p>評価方法の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・線量率について <p>は女川は水位が一番低下した状態での線量率を示し目標線量率を下回っていることを示している</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は炉心が露出することなく燃料有効長頂部は冠水しているため、燃料取替時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を上回ることはないことを説明している（大飯、高浜と同様）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.1 ミッドループ運転中における冷却材流出の想定と対応について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.1 ミッドループ運転中における冷却材流出の想定と対応について)

表1 ミッドループ運転における原子炉冷却材流出の想定と対応について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

相違理由

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.1 ミドループ運転中における冷却材流出の想定と対応について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>中央発信警報</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>1次系補機操作盤注意 (炉内計装用シングル配管室)</th><th>漏水注意 (余熱除去ポンプ室)</th><th>漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RCS</td><td>漏水注意 (炉内計装用シングル配管室)</td><td>漏水注意 (余熱除去ポンプ室)</td><td>漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため</td></tr> <tr> <td>RHRS</td><td>漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため</td><td>漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため</td><td>漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため</td></tr> </tbody> </table>	系統	1次系補機操作盤注意 (炉内計装用シングル配管室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	RCS	漏水注意 (炉内計装用シングル配管室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	RHRS	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	<p>泊発電所3号炉</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>系統</th><th>中央制御室発信警報</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RCS</td><td>C/Vサンプ水位上昇率高 C/Vサンプ水位高</td></tr> <tr> <td>RHRS</td><td>漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) 漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため</td></tr> </tbody> </table> <p>図2 RCSミドループ運転中における運転系統の概要と漏水監視の範囲の概念</p>	系統	中央制御室発信警報	RCS	C/Vサンプ水位上昇率高 C/Vサンプ水位高	RHRS	漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) 漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	
系統	1次系補機操作盤注意 (炉内計装用シングル配管室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため																	
RCS	漏水注意 (炉内計装用シングル配管室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室)	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため																	
RHRS	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	漏水注意 (余熱除去ポンプ室) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため	漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため																	
系統	中央制御室発信警報																			
RCS	C/Vサンプ水位上昇率高 C/Vサンプ水位高																			
RHRS	漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) 漏えい検知警報 (余熱除去ポンプ室漏えい) クーラー室、バルブ室から目皿を通してポンプ室へ流れ込むため																			

RCSミドループ運転中における運転系統の概要と漏水監視の範囲の概念

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.2 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件について（原子炉冷却材の流出））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																				
<p>添付資料 5.3.2</p> <p>大飯3号及び4号炉の重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件について (原子炉冷却材の流出)</p> <p>重要事故シーケンス「燃料取出前のミドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」における個別解析条件を第1表に示す。</p> <p>第1表 システム熱水力解析用データ（原子炉冷却材の流出）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>数 値</th><th>解 析 上 の 取り扱い</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 事象収束に重要な機器・操作関連</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 充てんポンプ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i) 注入開始</td><td>余熱除去機能喪失後 20 分</td><td>運転員等操作余裕の考え方</td></tr> <tr> <td> ii) 注入流量</td><td>45m³/h</td><td>蒸散量に余裕をみた流量</td></tr> <tr> <td>(2) 初期条件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 1次系圧力</td><td>大気圧</td><td>ミドループ運転時の現実的な設定</td></tr> <tr> <td> 2) 1次系冷却材高温側温度</td><td>93°C</td><td>ミドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値</td></tr> <tr> <td> 3) 1次系水位</td><td>原子炉容器出入口 ノズルセンターレベル +200mm</td><td>ミドループ運転時の水位</td></tr> <tr> <td> 4) 原子炉停止後の時間</td><td>72時間</td><td>最短時間に余裕をみた時間</td></tr> <tr> <td> 5) 1次系開口部</td><td>加圧器安全弁配管（3個分）</td><td>ミドループ運転時の現実的な設定</td></tr> <tr> <td> 6) 余熱除去ポンプ流量</td><td>450 m³/h</td><td>浄化運転時の最大流量</td></tr> <tr> <td>(3) 事故条件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 流出の想定</td><td>450m³/h（余熱除去ポンプ停止まで） 燃料取替用水ピット戻り配管の口径である約 0.2m（8インチ）口径相当（余熱除去ポンプ停止後）</td><td>浄化運転時の最大流量 最大口径配管</td></tr> </tbody> </table>	名 称	数 値	解 析 上 の 取り扱い	(1) 事象収束に重要な機器・操作関連			1) 充てんポンプ			i) 注入開始	余熱除去機能喪失後 20 分	運転員等操作余裕の考え方	ii) 注入流量	45m ³ /h	蒸散量に余裕をみた流量	(2) 初期条件			1) 1次系圧力	大気圧	ミドループ運転時の現実的な設定	2) 1次系冷却材高温側温度	93°C	ミドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値	3) 1次系水位	原子炉容器出入口 ノズルセンターレベル +200mm	ミドループ運転時の水位	4) 原子炉停止後の時間	72時間	最短時間に余裕をみた時間	5) 1次系開口部	加圧器安全弁配管（3個分）	ミドループ運転時の現実的な設定	6) 余熱除去ポンプ流量	450 m ³ /h	浄化運転時の最大流量	(3) 事故条件			1) 流出の想定	450m ³ /h（余熱除去ポンプ停止まで） 燃料取替用水ピット戻り配管の口径である約 0.2m（8インチ）口径相当（余熱除去ポンプ停止後）	浄化運転時の最大流量 最大口径配管	<p>添付資料 7.4.3.2</p> <p>重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件について (原子炉冷却材の流出)</p> <p>重要事故シーケンス「燃料取出前のミドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」における個別解析条件を第1表に示す。</p> <p>第1表 システム熱水力解析用データ (原子炉冷却材の流出)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>数 値</th><th>解 析 上 の 取り扱い</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 事象収束に重要な機器・操作関連</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 充てんポンプ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> i) 注入開始</td><td>余熱除去ポンプ機能喪失後 20 分</td><td>運転員等操作余裕の考え方</td></tr> <tr> <td> ii) 注入流量</td><td>29m³/h</td><td>蒸散量を上回る流量</td></tr> <tr> <td>(2) 初期条件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 1次冷却材圧力</td><td>大気圧</td><td>ミドループ運転時の現実的な設定</td></tr> <tr> <td> 2) 1次冷却材高温側温度</td><td>93°C</td><td>ミドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値</td></tr> <tr> <td> 3) 1次冷却材水位</td><td>原子炉容器出入口 配管中心高さ +100mm</td><td>ミドループ運転時の水位</td></tr> <tr> <td> 4) 原子炉停止後の時間</td><td>72時間</td><td>最短時間に余裕をみた時間</td></tr> <tr> <td> 5) 1次冷却材開口部</td><td>加圧器安全弁配管（3個） +加圧器ペント弁（1個）</td><td>ミドループ運転時の現実的な設定</td></tr> <tr> <td> 6) 余熱除去ポンプ流量</td><td>400 m³/h</td><td>浄化運転時の最大流量</td></tr> <tr> <td>(3) 事故条件</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> 1) 流出の想定</td><td>400m³/h（余熱除去機能喪失まで） 燃料取替用水ピット戻り配管の口径である約 0.2m（8インチ）口径相当（余熱除去機能喪失後）</td><td>浄化運転時の最大流量 最大口径配管</td></tr> </tbody> </table>	名 称	数 値	解 析 上 の 取り扱い	(1) 事象収束に重要な機器・操作関連			1) 充てんポンプ			i) 注入開始	余熱除去ポンプ機能喪失後 20 分	運転員等操作余裕の考え方	ii) 注入流量	29m ³ /h	蒸散量を上回る流量	(2) 初期条件			1) 1次冷却材圧力	大気圧	ミドループ運転時の現実的な設定	2) 1次冷却材高温側温度	93°C	ミドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値	3) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ +100mm	ミドループ運転時の水位	4) 原子炉停止後の時間	72時間	最短時間に余裕をみた時間	5) 1次冷却材開口部	加圧器安全弁配管（3個） +加圧器ペント弁（1個）	ミドループ運転時の現実的な設定	6) 余熱除去ポンプ流量	400 m ³ /h	浄化運転時の最大流量	(3) 事故条件			1) 流出の想定	400m ³ /h（余熱除去機能喪失まで） 燃料取替用水ピット戻り配管の口径である約 0.2m（8インチ）口径相当（余熱除去機能喪失後）	浄化運転時の最大流量 最大口径配管	<p>記載表現の相違 ・泊は本文第 7.4.3.2 表の主要 解析条件の表に 記載を合わせた</p>
名 称	数 値	解 析 上 の 取り扱い																																																																																				
(1) 事象収束に重要な機器・操作関連																																																																																						
1) 充てんポンプ																																																																																						
i) 注入開始	余熱除去機能喪失後 20 分	運転員等操作余裕の考え方																																																																																				
ii) 注入流量	45m ³ /h	蒸散量に余裕をみた流量																																																																																				
(2) 初期条件																																																																																						
1) 1次系圧力	大気圧	ミドループ運転時の現実的な設定																																																																																				
2) 1次系冷却材高温側温度	93°C	ミドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値																																																																																				
3) 1次系水位	原子炉容器出入口 ノズルセンターレベル +200mm	ミドループ運転時の水位																																																																																				
4) 原子炉停止後の時間	72時間	最短時間に余裕をみた時間																																																																																				
5) 1次系開口部	加圧器安全弁配管（3個分）	ミドループ運転時の現実的な設定																																																																																				
6) 余熱除去ポンプ流量	450 m ³ /h	浄化運転時の最大流量																																																																																				
(3) 事故条件																																																																																						
1) 流出の想定	450m ³ /h（余熱除去ポンプ停止まで） 燃料取替用水ピット戻り配管の口径である約 0.2m（8インチ）口径相当（余熱除去ポンプ停止後）	浄化運転時の最大流量 最大口径配管																																																																																				
名 称	数 値	解 析 上 の 取り扱い																																																																																				
(1) 事象収束に重要な機器・操作関連																																																																																						
1) 充てんポンプ																																																																																						
i) 注入開始	余熱除去ポンプ機能喪失後 20 分	運転員等操作余裕の考え方																																																																																				
ii) 注入流量	29m ³ /h	蒸散量を上回る流量																																																																																				
(2) 初期条件																																																																																						
1) 1次冷却材圧力	大気圧	ミドループ運転時の現実的な設定																																																																																				
2) 1次冷却材高温側温度	93°C	ミドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値																																																																																				
3) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ +100mm	ミドループ運転時の水位																																																																																				
4) 原子炉停止後の時間	72時間	最短時間に余裕をみた時間																																																																																				
5) 1次冷却材開口部	加圧器安全弁配管（3個） +加圧器ペント弁（1個）	ミドループ運転時の現実的な設定																																																																																				
6) 余熱除去ポンプ流量	400 m ³ /h	浄化運転時の最大流量																																																																																				
(3) 事故条件																																																																																						
1) 流出の想定	400m ³ /h（余熱除去機能喪失まで） 燃料取替用水ピット戻り配管の口径である約 0.2m（8インチ）口径相当（余熱除去機能喪失後）	浄化運転時の最大流量 最大口径配管																																																																																				

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.3 重大事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 5.3.3 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図1 「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（短期対策）</p> <p>添付資料 7.4.3.3 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図1 「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（炉心注水）</p> <p>添付資料 7.4.3.3 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図2 「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（長期対策）</p> <p>添付資料 7.4.3.3 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」における重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図2 「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図（代替再循環、格納容器スプレイ再循環及び格納容器内自然対流冷却）</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.4 格納容器再循環サンプ水位が再循環切替水位に到達するまでの時間について (原子炉冷却材の流出))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 5.3.4</p> <p>格納容器再循環サンプ水位が再循環切替水位に到達するまでの時間について</p> <p>格納容器再循環サンプ水位が再循環切替水位に到達するまでの時間を次ページの想定に基づき求めた。(図1、図2参照)</p> <p>【計算式】</p> <p>・再循環切替水位到達時間 : $33/60\text{h} + (1,240\text{m}^3 \div 45\text{m}^3/\text{h}) = \text{約 } 28 \text{ 時間}$</p> <p>本事象は交流電源や原子炉補機冷却水系が健全である想定としており、格納容器再循環サンプが再循環切替水位に到達した以降は速やかに A 格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転への切替が可能となることから、運転操作に対する時間余裕の観点で問題はないと考える。</p> <p>また、本事象においては流出箇所の隔離操作を実施することにより代替再循環運転への移行を想定しているが、隔離が遅れた場合には格納容器外への流出継続時間が長くなり、水源である燃料取替用水ピットの水量が不足することが考えられる。</p> <p>しかしながら、再循環切替水位に相当する水量（約 $1,240\text{m}^3$）に対して、燃料取替用水ピットには $1,860\text{m}^3$（有効水量）以上が確保されており、流出箇所からの流出率を解析結果に基づき $\text{約 } 45\text{m}^3/\text{h}$ と見積もった場合においても、数時間の時間遅れは許容されると考える。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>添付資料 7.4.3.4</p> <p>格納容器再循環サンプ水位が再循環切替水位に到達するまでの時間について (原子炉冷却材の流出)</p> <p>格納容器再循環サンプ水位が再循環切替水位に到達するまでの時間を次ページの想定に基づき求めた。(図1、図2参照)</p> <p>【計算式】</p> <p>・再循環切替水位到達時間 : $30/60\text{h} + (1,250\text{m}^3 \div 29\text{m}^3/\text{h}) = \text{約 } 43 \text{ 時間}$</p> <p>本事象は交流電源や原子炉補機冷却水系が健全である想定としており、格納容器再循環サンプが再循環切替水位に到達した以降は速やかに B 格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転への切替が可能となることから、運転操作に対する時間余裕の観点で問題はないと考える。</p> <p>また、本事象においては流出箇所の隔離操作を実施することにより代替再循環運転への移行を想定しているが、隔離が遅れた場合には格納容器外への流出継続時間が長くなり、水源である燃料取替用水ピットの水量が不足することが考えられる。</p> <p>しかしながら、再循環切替水位に相当する水量（約 $1,250\text{m}^3$）に対して、燃料取替用水ピットには $1,700\text{m}^3$（有効水量）以上が確保されており、流出箇所からの流出率を解析結果に基づき $\text{約 } 29\text{m}^3/\text{h}$ と見積もった場合においても、数時間の時間遅れは許容されると考える。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>設計等の相違 評価結果の相違</p> <p>設計の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.4 格納容器再循環サンプル水位が再循環切替水位に到達するまでの時間について (原子炉冷却材の流出))

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉格納容器 1,860m³ (有効水量)</p> <p>加圧器開口部からの流出量 ・約3分まで: 流出なし ・約3分～約33分まで: 流出なし ・約33分以降: 45m³/hで流出</p> <p>燃料取替用水ピット</p> <p>蒸気発生器</p> <p>原子炉容器</p> <p>(*)燃料取替用水ピット等、別の系統への流出を想定する。</p> <p>余熱除去冷却器 充てんポンプ 系外-(*)</p> <p>充てんポンプ (45m³/h) ・約33分以後: 充てんポンプ起動の約10分後に隔離完了を仮定</p> <p>格納容器再循環サンプ水槽 条件① 約3分まで: 0m³ 条件② 約3分～約33分まで: 0m³(※) 条件③ 約33分以後: 45m³/hで流入 条件④ 再循環切替水位相当の水量 (設計情報に基づく): 約1,240m³</p> <p>系外への流出 ・約3分まで: RHRポンプによる流出 (45m³/h) ・約3分～約33分まで: 蒸気は全て系外への流出を想定(※) ・約33分以後: 充てんポンプ起動の約10分後に隔離完了を仮定</p>	<p>原子炉格納容器 1,700m³ (有効水量)</p> <p>燃料取替用水ピット</p> <p>充てんポンプ (29m³/h) ・約22分後から運転開始</p> <p>充てんポンプ</p> <p>加圧器 原子炉容器 1次 冷却材 ポンプ</p> <p>余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ</p> <p>操作により他の系統へ流出</p> <p>格納容器 再循環サンプ水槽 条件① 約2分まで: 0m³ 条件② 約2分～約30分まで: 0m³=1 条件③ 約30分以後: 29m³/hで流入 条件④ 再循環切替水位相当の水量 : 約1,250m³</p> <p>系外への流出 ・約2分まで: RHRポンプによる流出 (400m³/h) ・約2分～約30分まで: 蒸気は全て系外への流出を想定=1 ・約30分以後: 事象発生後約30分後の隔離完了を仮定</p>	
<p>図1 再循環切替水位に到達するまでの時間評価の想定 (ミドループ運転中の原子炉冷却材の流出)</p>	<p>図1 再循環切替水位に到達するまでの時間評価の想定 (ミドループ運転中の原子炉冷却材の流出)</p>	
<p>再循環サンプ水量 (m³)</p> <p>時間</p> <p>条件④: 1,240</p> <p>条件① 条件②</p> <p>条件③: 45m³/h で流入</p> <p>約3分 約33分 約28時間</p>	<p>再循環サンプ水量 (m³)</p> <p>時間</p> <p>条件④: 1,250</p> <p>条件① 条件②</p> <p>条件③: 29m³/h で流入</p> <p>約2分 約30分 約43時間</p>	
<p>図2 時間評価結果</p>	<p>図2 時間評価結果</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.5 安定状態について）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 5.3.5</p> <p>安定状態について</p> <p>原子炉冷却材の流出（燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故）時の安定状態については以下のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>原子炉安定状態：冷却材の流出が停止し、1次冷却系保有水量及び1次冷却材温度が安定した状態</p> <p>原子炉安定状態の確立について</p> <p>第5.3.10図の解析結果より、1次冷却系保有水量は事象発生の約23分後から充てんポンプによる充てん注入にて水位低下から水位上昇に転じる。また、第5.3.12図より1次冷却材温度は事象発生直後に上昇するもののその後は有意な上昇ではなく安定している。なお、第5.3.18図の解析結果より、燃料被覆管温度も初期温度から有意な上昇ではなく安定している。以上のことから、充てんポンプによる注水を開始後、1次冷却系保有水量及び1次冷却材温度が安定する事象発生の約30分後を原子炉の安定状態とした。</p> <p>代替再循環運転による長期停止状態の維持について</p> <p>1次冷却材が流出する系統の隔離を行った上で、燃料取替用水ピット水位及び格納容器再循環サンプ水位が再循環切替値に到達後、A格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替え、格納容器内自然対流冷却による除熱を継続すること。また、必要に応じてB格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイにより除熱を継続することで、燃料及び原子炉格納容器の健全性を維持可能であることから、原子炉の安定停止状態を長期にわたり維持可能である。</p> </div>	<p>添付資料 5.3.4</p> <p>安定状態について</p> <p>運転停止中の原子炉冷却材の流出の安定状態については、以下のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>原子炉安定停止状態：事象発生後、原子炉冷却材の流出が停止し、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>事象発生直後から原子炉冷却材の流出により原子炉水位が低下するが、約2時間後に原子炉冷却材の流出を停止させ、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を行うことで原子炉水位が回復する。その後、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を停止し、残留熱除去系（停止時冷却モード）にて冷却することで、冷温停止状態に移行することができ、原子炉安定停止状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】</p> <p>上記の燃料損傷防止対策により安定停止状態を維持できる。</p> <p>また、残留熱除去系機能を維持し、除熱を行うことにより、安定停止状態後の安定停止状態の維持が可能となる。</p> </div>	<p>添付資料 7.4.3.5</p> <p>安定状態について</p> <p>原子炉冷却材の流出（燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故）時の安定状態については以下のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>原子炉安定停止状態：事象発生後、原子炉冷却材の流出が停止し、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】</p> <p>原子炉安定停止状態の確立について</p> <p>第7.4.3.10図の解析結果より、1次冷却系保有水量は事象発生の約22分後から充てんポンプによる充てん注入にて上昇するもののその後は有意な上昇ではなく安定している。なお、第7.4.3.13図の解析結果より、燃料被覆管温度も初期温度から有意な上昇ではなく安定している。以上のことから、充てんポンプによる注水を開始後、1次冷却系保有水量及び1次冷却材温度が安定する事象発生の約30分後を原子炉の安定状態とした。</p> <p>1次冷却材が流出する系統の隔離を行った上で、燃料取替用水ピット水位及び格納容器再循環サンプ水位が再循環切替値に到達後、B-格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替え、伊吹注水を開始することで、原子炉安定停止状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】</p> <p>上記の燃料損傷防止対策により原子炉安定停止状態を維持できる。</p> <p>また、代替再循環運転及び格納容器内自然対流冷却による除熱を継続することで、安定停止状態後の安定停止状態の維持が可能となる。</p> </div>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.6 燃料取出前のミッドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について (原子炉冷却材の流出))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 5.3.6</p> <p>燃料取出前のミッドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について （「原子炉冷却材の流出」）</p> <p>重要事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、炉心崩壊熱及び1次冷却系保有水量の観点から、「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして有効性評価を実施し、評価項目を満足することを確認している。</p> <p>原子炉の運転停止中は主発電機の解列から並列までの期間であり、この期間中はプラントの状態が様々に変化する。このためプラントの運転状態、1次冷却系の開放状態、1次冷却系保有水量、崩壊熱及び保守点検状況などに応じた緩和設備の状態等に応じて、図1に示すとおり、プラントの状態を適切に区分した上で、燃料取出前のミッドループ運転中以外の期間について、評価項目に対する影響を確認した。</p> <p>表1に示すとおり、余熱除去系による冷却を行っているプラント状態においては、炉心崩壊熱及び1次冷却系保有水量の観点から、燃料取出前のミッドループ運転時の状態が評価項目である燃料有効長頂部の冠水、放射線遮へいが維持される水位の確保及び未臨界の確保に対して最も厳しい想定であり、運転停止中の他のプラント状態においても全ての評価項目を満足できる。</p>	<p>添付資料 7.4.3.6</p> <p>燃料取出前のミッドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について （「原子炉冷却材の流出」）</p> <p>事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、炉心崩壊熱及び1次冷却系保有水量の観点から、「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして有効性評価を実施し、評価項目を満足することを確認している。</p> <p>原子炉の運転停止中は主発電機の解列から並列までの期間であり、この期間中はプラントの状態が様々に変化する。このためプラントの運転状態、1次冷却系の開放状態、1次冷却系保有水量、崩壊熱及び保守点検状況などに応じた緩和設備の状態等に応じて、図1に示すとおり、プラントの状態を適切に区分した上で、燃料取出前のミッドループ運転中以外の期間について、評価項目に対する影響を確認した。</p> <p>表1に示すとおり、余熱除去系による冷却を行っているプラント状態においては、炉心崩壊熱及び1次冷却系保有水量の観点から、燃料取出前のミッドループ運転時の状態が評価項目である燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界の確保に対して最も厳しい想定であり、運転停止中の他のプラント状態においても全ての評価項目を満足できる。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.6 燃料取出前のミッドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について (原子炉冷却材の流出))

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)




表1 各プラント状態における評価項目に対する影響（原子炉冷却材の流出）(1/2)

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.6 燃料取出前のミドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について (原子炉冷却材の流出))

表 1 各プラント状態における評価項目に対する影響（原子炉冷却材の流出）（1／2）			表 2 各プラント状態における評価項目に対する影響（原子炉冷却材の流出）（1／2）		
プラント状態		燃料有効長頭部冠水		未臨界の確保	
1 部分出力運転状態	信号号プロックまで	燃料有効長頭部冠水	未臨界の確保	部分出力運転状態の核心が临界状態であるが、この小憩では第一次出力運転時と同じ緩和手段がある。	部分出力運転状態の核心が临界状態であるが、この小憩では第一次出力運転時と同じ緩和手段がある。また、1次冷却系へのはく離水注入により停止金管が開放されてしまう。
2 高温停止状態（非常用専用冷却却装置動作）	信号号プロックまで	燃料有効長頭部冠水	未臨界の確保	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は同等であるが、別途熱交換器があり、そのために水流量が少ないため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は同等であるが、別途熱交換器により出力が不足する方向となる。なお、この状態からも別途熱交換器により停止金管が開放されてしまう。
3 高温停止状態（非常用専用冷却却装置動作）	（1次蒸発室は満水状態）	燃料有効長頭部冠水	未臨界の確保	ECCS自動起動時には期待できないため、出力運転時と同様の手段がある。また、1次蒸発室水流量は同等であるが、別途熱交換器により出力が不足する方向となる。なお、この状態からも別途熱交換器により停止金管が開放されてしまう。	ECCS自動起動時には期待できないため、1次蒸発室水流量は同等であるが、別途熱交換器により出力が不足する方向となる。なお、この状態からも別途熱交換器により停止金管が開放されてしまう。
4 余熱除去系による冷却却状態①	（ミッドローブ運転状態）	燃料有効長頭部冠水	未臨界の確保	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は多くなるため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は多くなるため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。
5 余熱除去系による冷却却状態②	（燃料取出）	燃料有効長頭部冠水	未臨界の確保	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は多くなるため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は多くなるため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。
6 原子炉上部キャビティ储水状態①	（燃料取出）	燃料有効長頭部冠水	未臨界の確保	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は多くなるため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。	出力運転時と比較して、次蒸発室水流量は多くなるため、出力運転時のLOCA事象に包絡される。
※○：原子炉容器ふたを取り外している状態		—：原子炉容器ふたを取り外していない状態		—	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

表1 各プラント状態における評価項目に対する影響（原子炉冷却材の流出）(2/2)

卷之三

運転停止中の評価項目			
プラント状態	燃料有効長前部冠水	放射線の遮へいが確実できる 水位の確保	未監視の確保
7 燃料取出し状態		評価対象外	
8 原子炉キャビティ満水 (燃料装備)	前燃熱が低く、1次冷却系保有水量 量も多いため、プラント状態5に 包絡される。	前燃熱が低く、1次冷却系保有水量 量も多いため、1次冷却系保有水量の 減少が速いことから、プラント状態5 に包絡される。	
9 RHR系による冷却状態② (ミックループ運行状態)	1次冷却系保有水量は同等である が、周囲熱が低いため、 プラント状態5に包絡される。	1次冷却系保有水量は低く、 周囲熱が低いため、 プラント状態5に包絡される。	プラント状態5より前燃熱が低く、 ボイドの発生が少なくなるた め、1次冷却系常に低下に伴う正の反応度抑制効果は小さくなるこ とから、プラント状態5に包絡される。
10 RHR系による冷却状態① (1次冷却系は満水状態)		○	
11 1次冷却系は満水状態 (RHR系は隔壁)	前燃熱が低く、 周囲熱が低いため、 プラント状態5に 包絡される。	○	
12 RHR系による冷却状態⑤ (1次冷却系は储水状態)		○	
13 RHR系隔壁から高温停止状 態		○	
14 高温停止状態 (非常用炉心冷却設備作 動信号プロック解除)	高温停止状態 1～3と同じ。	○	
15 部分出力運転状態		○	

•

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.6 燃料取出前のミッドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について (原子炉冷却材の流出))

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.7 原子炉冷却材の流出時の炉心注水時間の時間余裕について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>添付資料 5.3.7</p> <p>原子炉冷却材の流出時の炉心注水時間の時間余裕について</p> <p>1. はじめに 運転停止中に原子炉冷却材の流出が発生した場合において、1次冷却系保有水量を確保し、炉心露出を防止する観点から早期に充てんポンプによる炉心注水を実施することとしており、その操作時間余裕について確認した。</p> <p>2. 影響確認 充てんポンプによる炉心注水操作は、炉心露出までに実施すれば問題ないことから、図1の1次冷却系保有水量の推移から確認できるとおり、炉心崩壊熱の低下により1次冷却材の蒸散は減少するが、保守的に1次冷却系保有水量の減少率を炉心注水時間時点(事象発生から約23分後)のまま維持するものとして概算した結果、図1に示すとおり、運転停止中に原子炉冷却材の流出が発生した場合に炉心露出に至る可能性がある1次冷却系保有水量である約66tになるまでには、約46分の時間余裕がある。</p> <p>図1 1次冷却系保有水量の推移 (炉心注水操作開始の時間余裕確認)</p>	<p>添付資料 7.4.3.7</p> <p>原子炉冷却材の流出時の炉心注水時間の時間余裕について</p> <p>1. はじめに 運転停止中に原子炉冷却材の流出が発生した場合において、1次冷却系保有水量を確保し、炉心露出を防止する観点から早期に充てんポンプによる炉心注水を実施することとしており、その操作時間余裕について確認した。</p> <p>2. 影響確認 充てんポンプによる炉心注水操作は、炉心露出までに実施すれば問題ないことから、図1の1次冷却系保有水量の推移から確認できるとおり、炉心崩壊熱の低下により1次冷却材の蒸発は減少するが、保守的に1次冷却系保有水量の減少率を炉心注水時間時点(事象発生から約22分後)のまま維持するものとして概算した結果、図1に示すとおり、運転停止中に原子炉冷却材の流出が発生した場合に炉心露出に至る可能性がある1次冷却系保有水量である約53tになるまでには、約26分の時間余裕がある。</p> <p>図1 1次冷却系保有水量の推移 (炉心注水操作開始の時間余裕確認)</p>	<p>解説結果の相違 評価結果の相違 ・充てんポンプによる注水開始時点で大飯の方が炉心露出に至る可能性がある保有水量に対して余裕が大きく低下割合も低いことから時間余裕が大きい (参考:伊方の時間余裕は約25分)</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (原子炉冷却材の流出))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>添付資料 5.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (原子炉冷却材の流出) 重要事故シーケンス「燃料取出前のミドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表 1 から表 3 に示す。</p>	<p>添付資料 5.3.5 評価条件の不確かさの影響評価について (運転停止中 原子炉冷却材の流出)</p>	<p>添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (原子炉冷却材の流出) 重要事故シーケンス「燃料取出前のミドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」の解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表 1 から表 3 に示す。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉冷却材の流出））

表 1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

自發電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (原子炉冷却材の流出))

太飯發電所 3 / 4 號恒

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員操作及び評価項目となるパラメータに与える影響

本研究は、既存の研究で示された「成績不満」や「成績不平等感」などの要因が、成績不満を抱く教員の職場行動に何らかの影響を与えることを示すものである。

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

相違理由

7.4.3 原子炉冷却材の流出 (添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (原子炉冷却材の流出))

7.4.3 原子

表2 解析条件を最適条件とした場合の運転員等艤作及び評価項目となるパラメータに与える影響(2/2)

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転室操作及び評価項目となるパラメータに与える影響
 (運転停止中 原子炉冷却材の流出) (2/3)

(運動停止中) 原子炉冷却材の流出) (2 / 3)			
項目	評価条件(初期、事故及び爆発発生時における水位)の下端さ 評価条件	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるバーマータに与える影響
	評価条件(初期、事故及び爆発発生時における水位)の下端さ 評価条件	評価条件(初期、事故及び爆発発生時における水位)の下端さ 評価条件	
原子炉圧力容器 水位	原子炉圧力容器 水位	最高条件とした場合は、事故発生ごとに異なり、原子炉圧力容器の水温が常に一定のままでは、評価条件の水位の低下によって、通常の定期検査よりも長い時間で、評価条件となる。評価項目となる。評価項目となる。評価項目となる。	評価条件とした場合は、事故発生ごとに異なり、原子炉圧力容器の水温が常に一定のままでは、評価条件の水位の低下によって、通常の定期検査よりも長い時間で、評価条件となる。評価項目となる。評価項目となる。
原子炉圧力 条件	大気圧 アールゲーメー トの状態	最高条件とした場合は、事故発生ごとに異なり、原子炉圧力容器の水温が常に一定のままでは、評価条件の水位の低下によって、通常の定期検査よりも長い時間で、評価条件となる。評価項目となる。評価項目となる。	評価条件とした場合は、評価条件の水位の低下によって、通常の定期検査よりも長い時間で、評価条件となる。評価項目となる。評価項目となる。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作及び評価項目となるパラメータに与える影響 (2/2)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉冷却材の流出））

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																							
<p style="text-align: center;">表1 評価条件を最確条件とした場合の運転目標操作及び評価項目となるパラメータに与える影響 (運転停止中 原子炉冷却材の流出) (3/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">評価条件(初期、事故及び機器条件)</th> <th rowspan="2">評価項目となるパラメータに与える影響</th> </tr> <tr> <th>評価条件 件の正確さ</th> <th>評価条件 件の正確さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切 断 条件 件</td> <td>約1,055L 燃料の容積</td> <td>約1,055L 燃料の容積 件の正確さ 件の正確さ</td> <td>通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ</td> </tr> <tr> <td>起因事象</td> <td>原子炉冷却材の 流出</td> <td>—</td> <td>通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ</td> </tr> <tr> <td>事故 条件 件</td> <td>原子炉冷却材のサブレ ンジョンバッテリーの 放出量 100m³/h</td> <td>100m³/h以下 考慮しない</td> <td>通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ</td> </tr> <tr> <td>外部電源</td> <td>外部電源による 原子炉水箱の上昇及 び無効</td> <td>—</td> <td>通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ</td> </tr> <tr> <td>機 器 条件 件</td> <td>雙留熱脱塩 装置(低圧水 モード) 1,136 m³/h で注 水</td> <td>1,136 m³/h で注 水</td> <td>通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ</td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件(初期、事故及び機器条件)		評価項目となるパラメータに与える影響	評価条件 件の正確さ	評価条件 件の正確さ	切 断 条件 件	約1,055L 燃料の容積	約1,055L 燃料の容積 件の正確さ 件の正確さ	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ	起因事象	原子炉冷却材の 流出	—	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ	事故 条件 件	原子炉冷却材のサブレ ンジョンバッテリーの 放出量 100m ³ /h	100m ³ /h以下 考慮しない	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ	外部電源	外部電源による 原子炉水箱の上昇及 び無効	—	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ	機 器 条件 件	雙留熱脱塩 装置(低圧水 モード) 1,136 m ³ /h で注 水	1,136 m ³ /h で注 水	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ
項目		評価条件(初期、事故及び機器条件)			評価項目となるパラメータに与える影響																					
	評価条件 件の正確さ	評価条件 件の正確さ																								
切 断 条件 件	約1,055L 燃料の容積	約1,055L 燃料の容積 件の正確さ 件の正確さ	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ																							
起因事象	原子炉冷却材の 流出	—	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ																							
事故 条件 件	原子炉冷却材のサブレ ンジョンバッテリーの 放出量 100m ³ /h	100m ³ /h以下 考慮しない	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ																							
外部電源	外部電源による 原子炉水箱の上昇及 び無効	—	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ																							
機 器 条件 件	雙留熱脱塩 装置(低圧水 モード) 1,136 m ³ /h で注 水	1,136 m ³ /h で注 水	通常時の船舶タンク及び ガスラー・ビンタンク等 の容積と評価結果 件の正確さ																							

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉冷却材の流出））

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

表3 操作条件が要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕

項目	解析条件(操作条件)の不確かさ			操作時間余裕
	解析上の操作開始時間と実際による操作開始時間の差異等 実際の見込み時間	解析コードの不確かさ による影響	操作条件の考え方	
操作条件	操作時間余裕	操作条件の考え方	操作条件の考え方	操作時間余裕
操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕

表2 連転等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータ（運転停止中 原子炉冷却材の流出）

運転員登録申請書に与える影響、計

添 7.4.3.8-6

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.4.3 原子炉冷却材の流出（添付資料 7.4.3.9 燃料評価結果について）

大飯発電所 3／4号炉		泊発電所 3号炉	相違理由																	
<p>【「2次冷却系からの除熱機能喪失」の添付資料 2.1.12 を参照しているため、参考までに添付資料 2.1.12 を記載】</p> <p>添付資料 2.1.12</p> <p>燃料評価結果について</p> <p>1. 燃料消費に関する評価（2次冷却系からの除熱機能喪失）</p> <p>重要事故シーケンス【主給水流量喪失+補助給水機能喪失】</p> <p>プラント状況：3、4号炉運転中。</p> <p>事象：仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機から給電を想定し、事象発生後7日間ディーゼル発電機が全出力で運転した場合を想定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th> <th colspan="2">重油</th> </tr> <tr> <th>号炉</th> <th>3号炉</th> <th>4号炉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事象発生直後～7日間 （=168h）</td> <td>非常用DG（3号炉用2台）起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L</td> <td>非常用DG（4号炉用2台）起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L</td> </tr> <tr> <td>事象発生直後～7日間 （=168h）</td> <td>緊急時対策用発電機（3、4号炉用1台）起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L</td> <td>緊急時対策用発電機（3、4号炉用予備1台）起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7日間 3号炉で消費する重油量 約 597,761L</td> <td>7日間 4号炉で消費する重油量 約 597,761L</td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td>3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能</td> <td>4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能</td> </tr> </tbody> </table>	燃料種別	重油		号炉	3号炉	4号炉	事象発生直後～7日間 （=168h）	非常用DG（3号炉用2台）起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L	非常用DG（4号炉用2台）起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L	事象発生直後～7日間 （=168h）	緊急時対策用発電機（3、4号炉用1台）起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L	緊急時対策用発電機（3、4号炉用予備1台）起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L	合計	7日間 3号炉で消費する重油量 約 597,761L	7日間 4号炉で消費する重油量 約 597,761L	結果	3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能	<p>添付資料 7.4.3.9</p> <p>燃料評価結果について（原子炉冷却材の流出）</p> <p>1. 燃料消費に関する評価</p> <p>重要事故シーケンス</p> <p>【燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故】</p> <p>燃料種別</p> <p>重油</p> <p>ディーゼル発電機 (事象発生後、自動起動、燃費については定格出力にて、事象発生後～7日間を想定)</p> $V = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{ 台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{ 台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{kL}$ <p>事象発生直後～7日間 （=168h）</p> <p>緊急時対策用発電機（指揮用及び待機用各1台の計2台）起動（保守的に事象発生後すぐの起動を想定） 燃費約 24.4L/h×1台+19.3L/h×1台)×24h×7日間=7,342 L = 約7.4kL</p> <p>合計</p> <p>7日間で消費する軽油量の合計 約 534.5kL</p> <p>結果</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量（540kL）にて供給可能</p> <p>※ ディーゼル発電機重油消費量計算式</p> $V = \frac{N \times c \times H}{\gamma}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> $\left. \begin{array}{l} V : \text{重油必要容量 (kL)} \\ N : \text{発電機定格出力 (kW)} = 5,600 \\ H : \text{運転時間 (h)} = 168 \text{ (7日間)} \\ \gamma : \text{燃料油の密度 (kg/kL)} = 825 \\ c : \text{燃料消費率 (kg/kW·h)} = 0.2311 \end{array} \right\}$ </div>	<p>設計の相違</p> <p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系からの除熱機能喪失は解析条件として外部電源有りで評価を行っているが、原子炉冷却材の流出は外部電源無しの条件のため記載不要
燃料種別	重油																			
号炉	3号炉	4号炉																		
事象発生直後～7日間 （=168h）	非常用DG（3号炉用2台）起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L	非常用DG（4号炉用2台）起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L B-DG：燃費約 1,770L/h×168h=約 297,360L 合計：約 594,720L																		
事象発生直後～7日間 （=168h）	緊急時対策用発電機（3、4号炉用1台）起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L	緊急時対策用発電機（3、4号炉用予備1台）起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約 18.10L/h×1台×24h×7日間=約 3,041L																		
合計	7日間 3号炉で消費する重油量 約 597,761L	7日間 4号炉で消費する重油量 約 597,761L																		
結果	3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク（160kL、2基）燃料油貯蔵タンク（150kL、2基）の合計より 620kLであることから、7日間は十分に対応可能																		

7.4.3 原子炉冷却材の流出

【凡例】 ○：記載あり
 ✕：記載なし
 (○)：本文文の資料の他箇所に記載
 △：他条文の資料などに記載

プラント		泊3号炉 作成状況		まとめ資料の作成を不要とした理由	まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由 もしくは 記載の充実を図ることとした理由	比較表を作成していない理由
女川	泊	まとめ資料	比較表			
本文	本文	○	○			
添付資料5.3.1 原子炉冷却材の流出における運転停止中の漏率評価について 添付資料5.3.2 原子炉冷却材流出評価におけるPDS選定の考え方	添付資料 7.4.3.6 燃料取出前のミッドループ運転中以外のプラント状態での評価項目に対する影響について（原子炉冷却材の流出）	○	✕ → ○		(比較表による一言一句による比較（因表は除く）は同じPWRプラントである大飯3／4号炉の添付資料と実施)	
添付資料5.3.3 原子炉未開放時の原子炉冷却材流出による原子炉水位の推移について		✗	✗	泊の場合、水位低下に伴い余熱除去ポンプがトリップするため認知が容易であること、炉心注水時間の時間余裕が約30分ある等により評価項目に対して余裕があるため、まとめ資料の作成は不要と判断	まとめ資料を作成していない	
添付資料5.3.4 安定状態について	添付資料 7.4.3.5 安定状態について	○	✗ → ○		(比較表による一言一句による比較（因表は除く）は同じPWRプラントである大飯3／4号炉の添付資料と実施するが、安定状態の考え方は女川を踏襲することから女川も含めた3通り比較表とする)	
添付資料5.3.5 評価条件の不確かさの影響評価について（運転停止中 原子炉冷却材の流出）	添付資料 7.4.3.8 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（原子炉冷却材の流出）	○	✗ → ○		(比較表による一言一句による比較（因表は除く）は同じPWRプラントである大飯3／4号炉の添付資料と実施するが、操作条件の不確かさの考え方は女川を踏襲することから女川も含めた3通り比較表とする)	
添付資料5.3.6 7日間における燃料評価結果について（運転停止中 原子炉冷却材の流出）	添付資料 7.4.3.9 燃料評価結果について（原子炉冷却材の流出）	✗ → ○	✗ → ○	泊では燃料の評価結果が2次冷却系からの餘熱機能喪失と同一だったため2次冷却系からの餘熱機能喪失の添付資料7.1.1.12を参照していたが、本事象の添付資料とした方が適切と判断したため新規に作成する		
添付資料 7.4.3.1. ミッドループ運転中における冷却材流出の想定と対応について		○	✗ → ○			
添付資料 7.4.3.2 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件について（原子炉冷却材の流出）		○	✗ → ○			
添付資料 7.4.3.3 重要事故シケンスでの重大事故等対策の概念系統図について		○	✗ → ○			
添付資料 7.4.3.4 格納容器再循環サンプル水位が再循環切替水位に到達するまでの時間について（原子炉冷却材の流出）		○	✗ → ○			
添付資料 7.4.3.7 原子炉冷却材の流出時の炉心注水時間の時間余裕について		○	✗ → ○			