



A 系統




B 系統



ディーゼル発電機 系統概略図 (1/2)

## 燃料系



### 【その他 運転継続に必要な設備】

空調設備	各ディーゼル発電機室用の空調設備にはそれぞれの系統に応じた電源・空気が供給されている。
------	---


ディーゼル発電機 系統概略図 (2/2)

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (14/27)

No.	14
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》
	非常用の直流電源機能
対象系統 ・設備	蓄電池（非常用）
多重性／ 多様性	蓄電池（非常用）は2系統（A, B）設置しており、多重性を有している。
独立性	<p>(1) 蓄電池（非常用）は、いずれも原子炉補助建屋内の環境条件として、非常用の空調設備によって温度制御された状態において健全に動作するように設計している。また、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計されている。</p> <p>※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災</p> <p>(2) 蓄電池（非常用）は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>(3) 蓄電池（非常用）は、それぞれの系統は分離して配置している。また、電路においても物理的に分離が図られている。サポート系については、1系統の故障が他の系統に影響を及ぼさないよう設計している。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計としていることから、独立性を有している。</p>
期間	低温停止の維持やその監視系に必要な電源であることから、使用期間は24時間以上（長期間）とする。
容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用直流電源設備（A系統）：100%×1系統</li> <li>・非常用直流電源設備（B系統）：100%×1系統</li> </ul>
系統 概略図	非常用直流電源設備：頁12条-別添1-2-36参照

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (15/27)

No.	15
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》
	非常用の計測制御用直流電源機能
対象系統 ・設備	計測制御用電源設備
多重性/ 多様性	計測制御用電源設備は4チャンネル（チャンネルI, II, III, IV）を設置しており、多重性を有している。
独立性	<p>(1) 計測制御用電源設備は、いずれも原子炉補助建屋内の環境条件として、非常用の空調設備によって温度制御された状態において健全に動作するように設計している。また、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計されている。</p> <p>※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災</p> <p>(2) 計測制御用電源設備は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>(3) 計測制御用電源設備は、それぞれのチャンネルは分離して配置している。また、電路においても物理的、電気的に分離が図られている。サポート系については、1系統の故障が他の系統に影響を及ぼさないよう設計している。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計としていることから、独立性を有している。</p>
期間	使用期間は24時間以上（長期間）
容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計測制御用電源設備（チャンネルI）：100%×1系統</li> <li>・計測制御用電源設備（チャンネルII）：100%×1系統</li> <li>・計測制御用電源設備（チャンネルIII）：100%×1系統</li> <li>・計測制御用電源設備（チャンネルIV）：100%×1系統</li> </ul>
系統 概略図	計測制御用電源設備：頁12条-別紙1-2-46参照



### 【その他 運転継続に必要な設備】


空調設備	各チャンネルの非常用電気盤室用の空調設備にはそれぞれのチャンネルに応じた系統の電源及び冷却水が供給されている。
------	---

計測制御用電源設備 系統概略図

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (16/27)


No.	16
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》
	補機冷却機能
対象系統 ・設備	原子炉補機冷却水設備
多重性／ 多様性	原子炉補機冷却水設備は2系統を設置しており、多重性を有している。原子炉補機冷却水サージタンクは、タンク内部に仕切り板を設置しており、静的機器の単一故障を想定しても機能喪失には至らない。
独立性	<p>(1) 原子炉補機冷却水設備は、原子炉格納容器内、原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内に設置しており、それぞれのエリアの環境条件に想定される自然現象*においても、健全に動作するよう設計している。</p> <p>※ 風(台風), 竜巻, 凍結, 降水, 積雪, 落雷, 地滑り, 火山の影響, 生物学的事象, 森林火災</p> <p>(2) 原子炉補機冷却水設備は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>(3) 原子炉補機冷却水設備はそれぞれ異なる系統から電源供給されている。サポート系についても、冷却水(海水系)については主系統と同一の系統から供給しており、1系統のサポート系の故障により当該機能へ影響を及ぼさないよう設計している。また、A系統、B系統の原子炉補機冷却水設備はタイラインにより接続されているが、破損により同時に系統機能を喪失しないために、事象発生後短期間で隔離弁*を「閉」とし系統分離を行う。</p> <p>※ 隔離弁及び隔離弁までのラインも主ライン(安全上の機能分類 MS-1, 耐震Sクラス)と同様の設計である。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって、多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計していることから、独立性を有している。</p>

No.	16
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》
	補機冷却機能
期間	使用時間は 24 時間以上(長期間)
容量	原子炉補機冷却水設備 ・原子炉補機冷却水ポンプ : 50% × 4 台 ・原子炉補機冷却水冷却器 : 50% × 4 基
系統 概略図	原子炉補機冷却水設備 : 頁 12 条-別紙 1-2-49 参照



重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (17/27)


No.	17
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》 冷却用海水供給機能
対象系統 ・設備	原子炉補機冷却海水設備
多重性／ 多様性	原子炉補機冷却海水設備は2系統で構成され、各系統の負荷へ物理的に独立して冷却水を供給することから、多重性を有している。
独立性	(1)原子炉補機冷却海水設備は、循環水ポンプ建屋内及び原子炉建屋内に設置しており、それぞれのエリアの環境条件に想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。 ※ 風(台風), 竜巻, 凍結, 降水, 積雪, 落雷, 地滑り, 火山の影響, 生物学的事象, 森林火災  (2)原子炉補機冷却海水設備は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。  (3)原子炉補機冷却海水設備はそれぞれ異なる系統から電源供給しており、1系統の故障により当該機能へ影響を及ぼさないよう設計している。また、原子炉補機冷却海水設備は、タイラインにより接続されているが、破損により同時に系統機能を喪失しないために、タイラインには運転中常時閉の止め弁を2弁設置している。 ※ 止め弁及び止め弁までのラインも主ライン（安全上の機能分類 MS-1, 耐震Sクラス）と同様の設計である。  上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって、多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計していることから、独立性を有している。
期間	使用時間は24時間以上(長期間)
容量	原子炉補機冷却海水設備 ・原子炉補機冷却海水ポンプ：50%×4台
系統 概略図	原子炉補機冷却海水設備：頁12条-別紙1-2-51参照



重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (18/27)

No.	18
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》 原子炉制御室非常用換気空調機能
対象系統 ・設備	換気空調設備（中央制御室非常用循環系統）
多重性／ 多様性	換気空調設備（中央制御室非常用循環系統）の事故時運転モードにおける運転ラインのうち、送風機等の動的機器については多重化されているが、中央制御室非常用循環フィルタユニット及びダクトの一部は単一設計となっているため、基準適合性に関する更なる検討が必要である。
独立性	(1) 換気空調設備（中央制御室非常用循環系統）は、原子炉補助建屋内の環境条件に想定される自然現象*においても、健全に動作するように設計している。 ※ 風(台風), 竜巻, 凍結, 降水, 積雪, 落雷, 地滑り, 火山の影響, 生物学的事象, 森林火災  (2) 換気空調設備（中央制御室非常用循環系統）は、耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわぬよう設計している。  (3) 換気空調設備（中央制御室非常用循環系統）のサポート系は、電源についてそれぞれ異なる系統から、冷却水、空気については主系統と同一の系統から供給しており、1系列のサポート系の故障が他の系統に影響を及ぼさぬよう設計している。  上記(1)～(3)により、動的機器については共通要因又は従属要因によって多重性を有する系統が同時にその機能を失わぬよう設計していることから、独立性を有している。
期間	使用時間は 24 時間以上（長期間）
容量	・ 中央制御室給気ファン：100%×2 台 ・ 中央制御室循環ファン：100%×2 台 ・ 中央制御室非常用循環ファン：100%×2 台 ・ 中央制御室非常用循環フィルタユニット：100%×1 基 ・ 中央制御室給気ユニット：100%×2 基


No.	18
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》 原子炉制御室非常用換気空調機能
系統概略図	中央制御室空調装置：頁 12 条別紙 1-2-53 参照



重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (19/27)

No.	19
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》
	圧縮空気供給機能
対象系統 ・設備	制御用圧縮空気設備
多重性／ 多様性	制御用圧縮空気設備は2系統を設置しており、多重性を有している。なお、制御用空気供給ラインの主蒸気逃がし弁供給ラインは、単一設計となっているものの、事象発生後短期間で隔離弁を「閉」とし系統分離を図るため、单一故障を想定しても機能喪失には至らない。
独立性	<p>(1) 制御用圧縮空気設備は、原子炉格納容器内、原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内に設置しており、想定される最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時（原子炉格納容器内）や高エネルギー配管破断時（原子炉建屋内）においても健全に動作するよう設計している。また、原子炉補助建屋内の環境条件に想定される自然現象※においても、健全に動作するように設計している。</p> <p>※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災</p> <p>(2) 制御用圧縮空気設備は、耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>(3) 制御用圧縮空気設備はそれぞれ異なる系統から電源供給されている。サポート系についても、冷却水については主系統と同一の系統から供給しており、1系統のサポート系の故障が他の系統に影響を及ぼさないよう設計している。また、A系統、B系統の制御用圧縮空気設備はタイラインにより接続されているが、破損により同時に系統機能を喪失しないために、事象発生後短期間で隔離弁を「閉」とし系統分離を行う。</p> <p>※ 隔離弁及び隔離弁までのラインも主ライン（安全上の機能分類 MS-1、耐震Sクラス）と同様の設計である。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって、多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計していることから、独立性を有している。</p>

No.	19
安全機能	《その機能を有する系統の多重性又は多様性を要求する安全機能》
	圧縮空気供給機能
期間	使用時間は 24 時間以上(長期間)
容量	<p>制御用空気圧縮設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制御用空気圧縮機 : 100%×2 台</li> <li>・制御用空気だめ : 100%×2 基</li> <li>・制御用空気除湿装置 : 100%×2 基</li> </ul>
系統 概略図	制御用圧縮空気設備 : 頁 12 条-別紙 1-2-56 参照



【その他 運転継続に必要な設備】


空調設備	制御用圧縮空氣設備のA系統、B系統の各圧縮機室用の空調設備にはそれぞれの 系統に応じた電源・空気が供給されている。
------	--

制御用圧縮空氣設備 概略系統図

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (20/27)

No.	20
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、 それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の隔離機能
対象系統 ・設備	原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁
多重性／ 多様性	原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁は、設置許可基準規則の第十七条第1項への適合性を有しており、かつ、JEAC4602-2016「原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリの範囲を定める規程」に基づき設置されていることから、多重性を有している。
独立性	<p>(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁は、原子炉格納容器内に設置しており、想定される最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時においても健全に動作するよう設計している。</p> <p>(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁（第1隔離弁、第2隔離弁）は、弁駆動源である電源、空気が单一故障で喪失した場合でも、もう一方の隔離弁機能に波及しないよう、下記のとおり駆動方法を分離した設計にしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第1隔離弁、第2隔離弁がともに電動弁の場合は、第2隔離弁を通常運転時、閉弁で電源切りとし、弁が開放しないよう運用している。</li> <li>・ 第1隔離弁、第2隔離弁がともに空気作動弁の場合には、駆動源喪失時にフェイルクローズとするよう設計している。</li> <li>・ 第1隔離弁、第2隔離弁のうち、いずれかに逆止弁がある場合は、もう一方の隔離弁駆動源が喪失した場合でも、逆止弁で隔離機能が確保可能となるよう設計している。</li> </ul> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって全ての弁の機能を同時に喪失させないものとしていることから、独立性を有している。</p>
期間	使用時間は24時間以上(長期間)
容量	—

安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、 それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の隔離機能
系統 概略図	原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁：頁 12 条-別紙 1-2-59 参照




原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁 系統概略図

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (21/27)

No.	21
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、 それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能
対象系統 ・設備	原子炉格納容器隔離弁
多重性／ 多様性	原子炉格納容器隔離弁は、設置許可基準規則の第三十二条第5項への適合性を有しており、かつ、JEAC4602-2016「原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリの範囲を定める規程」に基づき設置されていることから、多重性を有している。
独立性	<p>(1) 原子炉格納容器隔離弁は、原子炉格納容器内又は原子炉建屋内に設置しており、想定される最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時（原子炉格納容器内）や高エネルギー配管破断時（原子炉建屋内）においても健全に動作するよう設計している。</p> <p>(2) 原子炉格納容器隔離弁は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災については、系統分離を図るとともに、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>(3) 原子炉格納容器隔離弁が2弁あるものについて、弁駆動源である電源供給、空気供給が单一故障で喪失した場合でも、もう一方の隔離弁機能に波及しないよう、下記のとおり駆動方法を分離するよう設計している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1隔離弁、第2隔離弁がともに電動弁の場合には、互いに電源の区分を分離するよう設計している。</li> <li>・第1隔離弁、第2隔離弁が空気作動弁の場合には、駆動源喪失時にフェイルクローズとするよう設計している。</li> <li>・第1隔離弁、第2隔離弁のうち、いずれかに逆止弁がある場合は、もう一方の隔離弁駆動源が喪失した場合でも、逆止弁で隔離機能が確保可能となるよう設計している。</li> </ul> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって全ての弁の機能を同時に喪失させないものとしていることから、独立性を有している。</p>
期間	使用時間は24時間以上(長期間)
容量	—

No.	21
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、 それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》 原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能
系統 概略図	原子炉格納容器隔離弁：頁 12 条-別紙 1-2-60 参照




原子炉格納容器隔離弁 系統概略図


重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (22/27)

No.	22
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発生機能
対象系統 ・設備	原子炉保護系の安全保護回路
多重性／ 多様性	原子炉保護系の安全保護回路は4チャンネルの検出器から得られた信号を用い、トリップ論理回路(2 out of 4)を通じてトリップ信号を発生させており、多重性を有している。なお、原子炉保護系の安全保護回路の検出器のうち1次冷却材流量検出ライン(高圧側)は単一設計となっているものの、使用期間が短期間であり静的機器の单一故障を仮定しない。
独立性	<p>(1) 原子炉保護系の検出器は主に原子炉格納容器内に設置しており、最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時において健全に動作するよう設計している。また、論理回路は安全系計装盤室に設置しており、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。  ※ 風(台風), 竜巻, 凍結, 降水, 積雪, 落雷, 地滑り, 火山の影響, 生物学的事象, 森林火災</p> <p>(2) 原子炉保護系の安全保護回路は耐震Sクラス設備として設計している。また、溢水及び火災が発生した場合においても、原子炉トリップ信号を発生させるフェイルセーフ設計となっており、安全機能を損なわないように設計している。</p> <p>(3) 原子炉保護系の安全保護回路は、そのチャンネルに応じ、安全系計装盤室の異なる盤に設置しており、それぞれ分離して配置している。また、電源についてはそれぞれ異なるチャンネルから供給しており、1つのチャンネルに故障が発生した場合においても安全機能を損なわないよう設計している。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計していることから、独立性を有している。</p>

No.	22
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》 原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発生機能
期間	使用時間はトリップのタイミングのみ（短期間）
容量	一
系統 概略図	原子炉保護系の安全保護回路：頁 12 条-別紙 1-2-63 参照



原子炉保護系の安全保護回路 概略系統図 (1/2)





原子炉保護系の安全保護回路 概略系統図 (2/2)


重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (23/27)

No.	23
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生機能
対象系統 ・設備	非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路 主蒸気ライン隔離の安全保護回路 原子炉格納容器隔離の安全保護回路 原子炉格納容器スプレイ作動の安全保護回路
多重性／ 多様性	非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路はそれぞれのチャンネルに応じた検出器から得られた信号を用い、論理回路 (2 out of 4) を通じて作動信号を発生させており、多重性を有している。 主蒸気ライン隔離の安全保護回路は、4 チャンネルの検出器から得られた信号を用い、論理回路 (2 out of 4) を通じて作動信号を発生させており、多重性を有している。 原子炉格納容器隔離の安全保護回路は、4 チャンネルの検出器から得られた信号を用い、論理回路 (2 out of 4) を通じて作動信号を発生させており、多重性を有している。 原子炉格納容器スプレイ作動の安全保護回路は、4 チャンネルの検出器から得られた信号を用い、論理回路 (2 out of 4) を通じて作動信号を発生させており、多重性を有している。
独立性	(1) 非常用炉心冷却設備作動、主蒸気ライン隔離、原子炉格納容器隔離及び原子炉格納容器スプレイ作動の安全保護回路（以下、「安全保護回路等」という。）の検出器は主に原子炉格納容器内に設置しており、最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時において健全に動作するよう設計している。また、論理回路は安全系計装盤室に設置しており、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。 ※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災  (2) 安全保護回路等は耐震 S クラス設備として設計している。また、検出器はチャンネルに応じ分離して配置するとともに、設定値比較及び論理回路についてもチャンネル、系統に応じ異なる制御盤で構築しており、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、溢水及び火災が発生した場合においても、安全機能を損なわないように設計している。


No.	23
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生機能
独立性 (続き)	<p>(3) 安全保護回路等は、そのチャンネル、系統に応じ、安全系計装盤室の異なる盤に設置しており、それぞれ分離して配置している。また、電源についてはそれぞれ異なるチャンネルから供給しており、1 チャンネルの故障が発生した場合においても安全機能を損なわぬよう設計している。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって多重性を有する系統が同時にその機能を失わぬよう設計していることから、独立性を有している。</p>
期間	使用時間は 24 時間未満（短期間）
容量	—
系統 概略図	非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路：頁 12 条-別紙 1-2-66, 67 参照 主蒸気ライン隔離の安全保護回路：頁 12 条-別紙 1-2-68, 69 参照 原子炉格納容器隔離の安全保護回路：頁 12 条-別紙 1-2-70, 71 参照 原子炉格納容器スプレイ作動の安全保護回路：頁 12 条-別紙 1-2-72 参照



非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路 系統概略図 (2/4)



非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路 系統概略図 (3/4)




P I～P IV: 原子炉安全保護盤チャンネル I～IV  
E FA, SLC A, E FB, SLC B: 工学的安全施設作動装置A, B系統


【凡例】

—: チャンネルIIIから電源供給
—: チャンネルIVから電源供給


非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路 系統概略図 (4/4)




主蒸気ライン隔離の安全保護回路 系統概略図 (1/4)



主蒸気ライン隔離の安全保護回路 系統概略図 (2/4)



主蒸気ライン隔離の安全保護回路 系統概略図 (3/4)





【凡例】


P I ~ P IV : 原子炉安全保護盤チャンネル I ~ IV  
E FA, S LCA, E FB, S LCB : 工学的安全施設作動装置A, B系統

■: チャンネルIIIから電源供給  
■: チャンネルIVから電源供給


主蒸気ライン隔離の安全保護回路 系統概略図 (4/4)





原子炉格納容器隔離の安全保護回路 系統概略図 (2/4)



原子炉格納容器隔離の安全保護回路 系統概略図 (3/4)



原子炉格納容器隔離の安全保護回路 系統概略図 (4/4)





原子炉格納容器スプレイ作動の安全保護回路 系統概略図 (2/2)

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (24/27)

No.	24
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	事故時の原子炉の停止状態の把握機能
対象系統 ・設備	中性子源領域中性子束 原子炉トリップ遮断器の状態 ほう素濃度（サンプリング分析）
多重性／ 多様性	中性子源領域中性子束は2チャンネルあり、多重性を有している。 原子炉トリップ遮断器の状態は、4チャンネルあり、多重性を有している。 ほう素濃度（サンプリング分析）のうち、配管、試料採取管、弁及び冷却器は単一設計となっているため、基準適合性に関する更なる検討が必要である。
独立性	(1) 中性子源領域中性子束の検出器は、原子炉格納容器内に設置しており、最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時において健全に動作するよう設計している。原子炉トリップ遮断器の状態の検出器は、原子炉建屋内に設置しており、最も過酷な環境条件である高エネルギー配管破断時において健全に動作するよう設計している。表示装置は中央制御室に設置しており、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。 ※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災  (2) 中性子源領域中性子束及び原子炉トリップ遮断器の状態は耐震Sクラス設備としている。また、中性子源領域中性子束は、検出器を原子炉格納容器内で分離して配置し、指示及び記録についてはそれぞれ異なる表示装置に配置していること、並びに原子炉トリップ遮断器の状態は、その確認を異なる表示装置で行うよう設備を配置しており、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、溢水及び火災が発生した場合においても、安全機能を損なわないように設計している。

No.	24
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	事故時の原子炉の停止状態の把握機能
独立性 (続き)	<p>(3)原子炉トリップ遮断器の状態及び中性子源領域中性子束は、それぞれのチャンネルに応じ、安全系計装盤室の異なる盤に設置するとともに、中央制御室の異なる表示装置に表示しており、分離して配置している。サポート系についても、それぞれ電源は異なるチャンネルから供給されており、1チャンネルの電源の故障が他のチャンネルに影響を及ぼさないよう設計している。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって多重性を有する系統が同時にその機能を失わないよう設計していることから、独立性を有している。</p>
期間	使用時間は 24 時間以上（長期間）
容量	—
系統 概略図	<p>原子炉トリップ遮断器の状態：頁 12 条-別紙 1-2-75 参照</p> <p>ほう素濃度（サンプリング分析）：頁 12 条-別紙 1-2-76 参照</p> <p>中性子源領域中性子束：頁 12 条-別紙 1-2-76 参照</p>




RT : 原子炉トリップ遮断器 (I - 1 ~ IV - 2 はチャンネル I - 1 ~ チャンネル IV - 2 を示す)


【凡例】

- 赤：チャンネル I から電源供給
- 青：チャンネル II から電源供給
- 緑：チャンネル III から電源供給
- 黄：チャンネル IV から電源供給
- 紫：A 系統から電源供給
- 紫：B 系統から電源供給

原子炉トリップ遮断器の状態 系統概略図



ほう素濃度（サンプリング分析） 系統概略図




中性子源領域中性子束 系統概略図

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (25/27)

No.	25
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	事故時の炉心冷却状態の把握機能
対象系統 ・設備	1次冷却材圧力 1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域） 加圧器水位
多重性／ 多様性	1次冷却材圧力、1次冷却材高温側（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域）、加圧器水位は、それぞれ2つの計装系により指示値を確認できることから多重性を有している。
独立性	<p>(1) 1次冷却材圧力、1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域）、加圧器水位の検出器は、原子炉格納容器内に設置しており、最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失時において健全に動作するよう設計している。また、表示装置については、中央制御室に設置しており、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。</p> <p>※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災</p> <p>(2) 1次冷却材圧力、1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域）、加圧器水位は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、検出器をチャンネルに応じ分離して配置するとともに、表示装置についても系統に応じ分離して配置しており、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、溢水及び火災が発生した場合においても、安全機能を損なわないように設計している。</p> <p>(3) 1次冷却材圧力、1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域）、加圧器水位は、そのチャンネルに応じ、安全系計装盤室の異なる盤に設置するとともに、中央制御室の異なる表示装置に表示しており、それぞれ分離して配置している。また、電源については、それぞれ異なるチャンネルから供給しており、1チャンネルの故障が発生した場合においても安全機能を損なわないよう設計している。</p>


No.	25
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	事故時の炉心冷却状態の把握機能
独立性 (続き)	上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって、すべての系統又は機器の機能を同時に喪失させないものとしていることから、独立性を有している。
期間	使用時間は 24 時間以上（長期間）
容量	—
系統 概略図	1 次冷却材圧力：頁 12 条-別紙 1-2-79 参照 1 次冷却材高温側温度（広域）及び 1 次冷却材低温側温度（広域）：頁 12 条-別紙 1-2-79 参照 加圧器水位：頁 12 条-別紙 1-2-80 参照



1次冷却材圧力、1次冷却材高溫側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域） 系統概略図

【凡例】

- ：チャンネルⅠから電源供給
- ：チャンネルⅡから電源供給
- ：A系統から電源供給
- ：B系統から電源供給




加圧器水位 系統概略図

重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (26/27)

No.	26
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能
対象系統 ・設備	格納容器圧力 格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ） 格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）
多重性／ 多様性	格納容器圧力、格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）は、それぞれ2つの計装系により指示値を確認できることから多重性を有している。
独立性	(1) 格納容器圧力、格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）の検出器は、原子炉格納容器内に設置しており、最も過酷な環境条件として、原子炉冷却材喪失時において健全に動作するよう設計している。また、表示装置は中央制御室に設置しており、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。 ※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災  (2) 格納容器圧力、格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、検出器をチャンネルに応じ分離して配置するとともに、表示装置についても系統に応じ分離して配置しており、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、溢水及び火災が発生した場合においても、安全機能を損なわないように設計している。  (3) 格納容器圧力、格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）及び格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）は、そのチャンネルに応じ、安全系計装盤室の異なる盤に設置するとともに、中央制御室の異なる表示装置に表示しており、それぞれ分離して配置している。また、電源についてはそれぞれ異なるチャンネルから供給しており、1チャンネルの故障が発生した場合においても安全機能を損なわないように設計している。

No.	26
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》
	事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能
独立性 (続き)	上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって、すべての系統又は機器の機能を同時に喪失させないものとしていることから、独立性を有している。
期間	使用時間は 24 時間以上（長期間）
容量	—
系統 概略図	格納容器圧力：頁 12 条-別添 1-2-83 参照 格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）：頁 12 条-別添 1-2-83 参照 格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）：頁 12 条-別添 1-2-83 参照




格納容器圧力、格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）、格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ） 系統概略図


重要度の特に高い安全機能を有する系統 整理表 (27/27)

No.	27
安全機能	《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》 事故時のプラント操作のための情報の把握機能
対象系統 ・設備	1次冷却材圧力 1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域） 加圧器水位 ほう酸タンク水位 蒸気発生器水位（狭域） 蒸気発生器水位（広域） 補助給水ライン流量 主蒸気ライン圧力 補助給水ピット水位 燃料取替用水ピット水位 格納容器再循環サンプ水位（狭域） 格納容器再循環サンプ水位（広域）
多重性／ 多様性	1次冷却材圧力、1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域）、加圧器水位、ほう酸タンク水位、蒸気発生器水位（狭域）、主蒸気ライン圧力、補助給水ピット水位、燃料取替用水ピット水位、格納容器再循環サンプ水位（狭域）及び格納容器再循環サンプ水位（広域）は、それぞれ2つの計装系により指示値を確認できることから多重性を有している。補助給水ライン流量と蒸気発生器水位（広域）はそれぞれ1つの計装系により指示値を確認できることから、多様性を有している。（以下、これらの系統を総称して「1次冷却材圧力等」という。）
独立性	(1) 1次冷却材圧力等の検出器は、原子炉格納容器内、原子炉建屋内、又は原子炉補助建屋内に設置しており、最も過酷な環境条件として、原子炉格納容器内の設備は原子炉冷却材喪失時、原子炉建屋内又は原子炉補助建屋内の設備は高エネルギー配管破断時において健全に動作するよう設計している。また、表示装置は中央制御室に設置しており、想定される自然現象※においても、健全に動作するよう設計している。 ※ 風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災


No.	27
安全機能	<p>《その機能を有する複数の系統があり、それぞれの系統について多重性又は多様性を要求する安全機能》</p> <p>事故時のプラント操作のための情報の把握機能</p>
独立性 (続き)	<p>(2) 1次冷却材圧力等は、いずれも耐震Sクラス設備として設計している。また、検出器をチャンネルに応じ分離して配置するとともに、表示装置についても系統に応じ分離して配置しており、溢水及び火災の影響軽減対策等を実施することにより、溢水及び火災が発生した場合においても、安全機能を損なわないように設計している。</p> <p>(3) 1次冷却材圧力等は、そのチャンネルに応じ、安全系計装盤室の異なる盤に設置するとともに、中央制御室の異なる表示装置に表示しており、それぞれ分離して配置している。また、電源については、それぞれ異なるチャンネルから供給しており、1チャンネルの故障が発生した場合においても安全機能を損なわないように設計している。</p> <p>上記(1)～(3)により、共通要因又は従属要因によって多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないように設計していることから、独立性を有している。</p>
期間	使用時間は24時間以上（長期間）
容量	—
系統概略図	<p>1次冷却材圧力：頁12条-別紙1-2-79 参照</p> <p>1次冷却材高温側温度（広域）及び1次冷却材低温側温度（広域）：頁12条-別紙1-2-79 参照</p> <p>加圧器水位：頁12条-別紙1-2-80 参照</p> <p>ほう酸タンク水位：頁12条-別紙1-2-86 参照</p> <p>蒸気発生器水位（狭域）：頁12条-別紙1-2-87 参照</p> <p>蒸気発生器水位（広域）：頁12条-別紙1-2-87 参照</p> <p>補助給水ライン流量：頁12条-別紙1-2-88 参照</p> <p>主蒸気ライン圧力：頁12条-別紙1-2-89 参照</p> <p>補助給水ピット水位：頁12条-別紙1-2-90 参照</p> <p>燃料取替用水ピット水位：頁12条-別紙1-2-90 参照</p> <p>格納容器再循環サンプ水位（狭域）：頁12条-別紙1-2-91 参照</p> <p>格納容器再循環サンプ水位（広域）：頁12条-別紙1-2-91 参照</p>



ほう酸タンク水位 系統概略図




蒸気発生器水位（狭域）、蒸気発生器水位（広域） 系統概略図




補助給水ライン流量 系統概略図

## 主蒸気ライン圧力 系統概略図



【凡例】


- ：チャンネルⅠから電源供給
- ：チャンネルⅡから電源供給
- ：A系統から電源供給
- ：B系統から電源供給



補助給水ピット水位 系統概略図

【凡例】


- ：チャンネルⅠから電源供給
- ：チャンネルⅡから電源供給
- ：A系統から電源供給
- ：B系統から電源供給



燃料取替用水ピット水位 系統概略図

【凡例】

- : チャンネルIIIから電源供給
- : チャンネルIVから電源供給
- : A系統から電源供給
- : B系統から電源供給



格納容器再循環サンプ水位（狭域）、格納容器再循環サンプ水位（広域） 系統概略図

## 【補足】安全施設に係る区分分離の基本原則について

### 1. はじめに

本資料では、泊発電所3号炉の安全施設に係る区分分離全体の基本原則について以下のとおり整理した。

### 2. 区分分離の種類

#### 2.1 安全施設の区分分離

設置許可基準規則第十二条に基づく区分分離には、以下の2種類がある。

(A) 多重性又は多様性を確保するために設置した同一の機能を有する安全施設との間において、「单一故障（従属要因による多重故障含む）」が発生した場合であっても機能できるよう「独立性」を確保

##### 【設置許可基準規則第十二条第2項】

(B) 他の安全施設との間、又は非安全施設との間において、「その一方の運転又は故障等」により安全機能が阻害されないように「機能的隔離及び物理的分離」を実施

##### 【設置許可基準規則第十二条第1項及び重要度分類審査指針】

重要度の特に高い安全機能を有する系統においては(A)、(B)の両方を満足する必要があり、その他の安全施設においては(B)を満足する必要がある。

安全施設の区分分離の具体例を図1に、同一機能内の区分分離及び異なる機能間での区分分離の考え方を図2示す。




図 1 安全施設の区分分離の具体例




図 2 同一機能内の区分分離及び異なる機能間での区分分離

泊発電所3号炉では、新規制基準を踏まえ、(A)、(B)に加えて、設置許可基準規則第八条（火災による損傷の防止）に基づく区分分離や、設置許可基準規制第九条（溢水による損傷の防止）に基づく区分分離も実施することとしている。

なお、(B)の異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離）については安全施設すべてを対象としているが、「同位ないし上位の重要度を有する他方に期待される安全機能が阻害され、もって原子炉施設の安全が損なわれることのないように」することが目的であることを踏まえると、安全施設のうちクラス3(PS-3, MS-3)の系統については、影響をうける側の系統として見た場合、当該安全機能が阻害された場合においても代替性や復旧性を考慮すると原子炉施設の安全が損なわれることはない、と評価できる。したがって、クラス3の系統については影響をうける側の系統としては扱わない。

## 2.2 火災に対する分離について

火災に対する分離については、設置許可基準規則十二条に基づく分離と同第八条に基づく分離があり、以下の様な違いがある。

### (1) (A) 同一機能内での区分分離（独立性の確保）

火災によっても他区分の設備が損傷しないよう、火災の影響を受ける可能性のある機器について、IEEE 384-1992(IEEE Standard Criteria for Independence of Class 1E Equipment and Circuits)に基づく隔離距離の確保、又は耐火障壁の設置により、同一機能内での区分分離を実施

### (2) (B) 異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離）

火災によっても他機能の安全設備の機能の確保するよう、火災の影響を受ける可能性のある機器について、IEEE 384-1992(IEEE Standard Criteria for Independence of Class 1E Equipment and Circuits)に基づく隔離距離の確保、又は耐火障壁の設置により、異なる機能間での区分分離を実施

### (3) 区域又は区画内の安全機能が全喪失することを仮定した区分分離

#### （3時間耐火障壁等による物理的分離）

上記(A)(B)の区分分離に加え、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する機器については、保守的に、火災により当該機器を設置する区域又は区画内の安全機能が全喪失することを仮定しても、少なくとも1区分以上の原子炉の高温停止及び低温停止機能が確保されるように、3時間耐火能力を有する耐火障壁の設置等により、原則として、安全系のA系統・B系統間での区分分離を行う。

## 2.3 同一機能内・異なる機能間での分離を脅かすエネルギーについて

同一機能内・異なる機能間での分離を脅かすエネルギーを、プラント内部で発生するエネルギー及びプラント外部で発生するエネルギーに分類すると以下のとおり整理できる。

### (1) プラント内部で発生するエネルギー

- ・環境条件
- ・火災
- ・溢水
- ・内的エネルギー（配管内のエネルギー、回転機器の回転エネルギー）

### (2) プラント外部で発生するエネルギー

- ・地震
- ・津波
- ・その他自然現象、人為事象（偶発的）

## 3. 区分分離の設計方針

プラント内部で発生するエネルギー、プラント外部で発生するエネルギーを想定した分離設計の考え方について、分離方法ごとに整理した結果を表1に示す。

表1 区分分離の設計方針について

分離方法	想定事象	機器	分離手段		設計方針
			距離	障壁	
物理的分離 内的 エネルギー	配管の損傷において影響がある機器		○ ○		(格納容器内) ・配管の破断により安全機能が損なわれないような配置設計(必要に応じて障壁、または、パイプホイップレストレイントを設置)とする。 (格納容器外)
	回転機器の損傷において影響がある機器		○ ○		・安全上重要な系統及び機器については、原則、障壁による分離配置を行い、破断配管を分離する設計とする。 (ターピンミサイル)
環境条件 その他 (想定事象に対する頑健性の確保)	火災 火災において影響がある機器	ケーブル 捕機 盤・ラック	○ ○ ○ ○ ○ ○	—	・「ターピンミサイル評価について」(昭和57年7月20日原子力員会原子炉安全専門審査会)に基づきターピンミサイル評価を行い、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び使用済燃料ピットへの到達確率が $10^{-7}/\text{年以下}$ であるように配置上の考慮を行う。 ・ターピンミサイルが貫通しない障壁を必要に応じて設ける設計とする。 ・IEEE Std 384-1992 (IEEE Standard Criteria for Independence of Class IE Equipment and Circuits)に基づく離隔距離により分離する設計とする。
	溢水※ 地震 津波※				・各機器は想定される環境条件下に耐えうる設計とする。 ・溢水の発生要因(想定破損、消火水放水、地震起因)並びに溢水影響モード(没水、被水、蒸気影響)それぞれに対し、「溢水の発生防止」、「溢水の拡大防止」、「溢水の影響防止」の3方策を適切に組み合わせることにより、複数の安全区分が同時に機能喪失しないよう設計する。 ・耐震重要施設は基準地盤振動に対してその機能を損なわない設計とする。 ・設計基準津波が各機器に到達しないよう防護する設計とする。 ・屋内機器は影響を受けないこと、屋外機器は個別に防護する設計とする。
機能的隔離 隔離装置			分離手段		設計方針
				・タイラインを有する系統間を弁の構成によって隔離する、計装系において光変換カード等を系統間に介在させる、電気系において遮断機器等を用いた隔離部分を設ける設計とする。	

※想定事象に対する頑健性の確保のため、物理的分離を実施する場合がある

#### 4. まとめ

- (1) 区分分離には以下の 2 つの種類があり、これらによって必要な安全機能を守っている。
  - (A) 同一機能内での区分分離（独立性の確保）
  - (B) 異なる機能間での区分分離（機能的隔離及び物理的分離）
- (2) 区分分離を脅かすエネルギーとしては、プラント内部及び外部で発生するエネルギーがそれぞれ考えられるため、各々について整理した。
- (3) 泊発電所 3 号炉は、当該系及び関連系（直接関連系及び間接関連系）について、本区分分離の基本原則に基づき、プラント設計を行っている。

### 設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系

#### 1. 確認方針

設計基準事故解析においては、異常状態緩和系によって、原則として運転員の介在なしで事象が収束することを確認している。安全保護回路等が動作することで必要な機能は満足され、プラント状態把握は事象収束のためには必要とならない。ただし、運転員の介在をもって事象を収束させる設計基準事故もあり、このためにプラント状態把握を行う場合もある。

これら設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系について、すべて別紙 1-1、別紙 1-2 に含まれていることを確認する。

#### 2. 確認結果

泊発電所 3 号炉の設計基準事故解析において、期待する異常状態緩和系を表 1 に示す。

表1 事故時に期待する異常状態緩和系の重要度分類（1/4）

設計基準事故	機能	期待する異常状態緩和系	重要度分類
原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化			
原子炉冷却材喪失	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備	
	炉心冷却機能	・非常用炉心冷却設備	
	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	
	安全上特に重要な関連機能	・非常用所内電源系	
・原子炉冷却材流量の喪失 ・原子炉冷却材ポンプの軸固着	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒	
	原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能	・加圧器安全弁（開機能）	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備 ・主蒸気安全弁	
	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	
	タービントリップ機能	・タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）	MS-3
主給水管破断	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒	
	原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能	・加圧器安全弁（開機能）	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備 ・主蒸気安全弁	

表1 事故時に期待する異常状態緩和系の重要度分類（2/4）

設計基準事故	機能	期待する異常状態緩和系	重要度分類
(続き) 主給水管破断	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	MS-1
	安全上特に重要な関連機能	・非常用所内電源系	
	タービントリップ機能	・タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）	
主蒸気管破断	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒 ・非常用炉心冷却設備（ほう酸水注入機能）	
	原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能	・加圧器安全弁（開機能）	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備 ・主蒸気安全弁 ・主蒸気隔離弁	
	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	
	安全上特に重要な関連機能	・非常用所内電源系	
反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化			
制御棒飛び出し	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒	
	原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能	・加圧器安全弁（開機能）	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備 ・主蒸気安全弁	
	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	

表1 事故時に期待する異常状態緩和系の重要度分類（3/4）

設計基準事故	機能	期待する異常状態緩和系	重要度分類
(続き) 制御棒飛び出し	タービントリップ機能	・タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）	MS-3
環境への放射性物質の異常な放出			
放射性气体廃棄物処理施設の破損		(なし)	
蒸気発生器伝熱管破損	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備 ・主蒸気安全弁 ・主蒸気隔離弁 ・主蒸気逃がし弁（手動逃がし機能）	
	炉心冷却機能	・非常用炉心冷却設備	
	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	
	安全上特に重要な関連機能	・非常用所内電源系	
	異常状態の緩和機能	・加圧器逃がし弁（手動開閉機能）	MS-2
	タービントリップ機能	・タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）	MS-3
燃料集合体の落下		(なし)	
原子炉冷却材喪失	放射性物質の閉じ込め機能 放射線の遮へい及び放出低減機能	・原子炉格納容器 ・アニュラス ・原子炉格納容器隔離弁 ・原子炉格納容器スプレイ設備 ・アニュラス空気浄化設備	MS-1

表1 事故時に期待する異常状態緩和系の重要度分類（4/4）

設計基準事故	機能	期待する異常状態緩和系	重要度分類
制御棒飛び出し	放射性物質の閉じ込め機能 放射線の遮へい及び放出低減機能	・原子炉格納容器 ・アニュラス ・原子炉格納容器隔離弁 ・原子炉格納容器スプレイ設備 ・アニュラス空気浄化設備	MS-1
原子炉格納容器圧力、雰囲気等の異常な変化			
原子炉冷却材喪失	原子炉の緊急停止機能	・制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置（トリップ機能）	MS-1
	未臨界維持機能	・制御棒	
	原子炉停止後の除熱機能	・補助給水設備	
	炉心冷却機能	・非常用炉心冷却設備	
	放射性物質の閉じ込め機能 放射線の遮へい及び放出低減機能	・原子炉格納容器 ・原子炉格納容器スプレイ設備	
	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	・安全保護系	
	安全上特に重要な関連機能	・非常用所内電源系	
可燃性ガスの発生	(なし)		

これらの設計基準事故解析で期待する異常状態緩和系はすべて別紙1-1、別紙1-2に含まれていることを確認した。

なお、設計基準事故解析において期待するMS-3の異常状態緩和系は、

- ・タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）

(MS-3, タービントリップ機能)

のみである。

## 地震、溢水、火災以外の共通要因について

### 1. 考慮するハザード

重要度の特に高い安全機能を有する系統における独立性の確認として、地震、溢水（内部溢水）、火災（内部火災）による共通要因故障の有無を別紙 1-2 にて整理している。ここでは、地震、溢水、火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザードについて整理する。

設計基準対象施設について考慮するハザードは、設置許可基準規則の以下の条文に該当するものである。

第四条 地震による損傷の防止

第五条 津波による損傷の防止

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止

第八条 火災による損傷の防止

第九条 溢水による損傷の防止等

これらの条文のうち、地震、溢水、火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザードは、

第五条 津波による損傷の防止

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止である。

### 2. 津波による損傷の防止（設置許可基準規則第五条）

津波による損傷の防止については、設置許可基準規則第五条に対する適合性の説明の中で整理するが、重要度の特に高い安全機能を有する系統に対しては、同別記 3 のとおり、以下の対策をとることで基準津波に対して安全機能を損なわない設計としている。

- ・津波の遡上及び流入を防止するための津波防護対策
- ・基準津波による水位の低下に対する海水ポンプの機能保持対策

### 3. 外部からの衝撃による損傷の防止（設置許可基準規則第六条）

外部からの衝撃による損傷の防止については、設置許可基準規則第六条に対する適合性の説明の中で整理するが、重要度の特に高い安全機能を有する系統に対しては、以下のとおり、安全機能を損なわない設計としている。

- ・発電所敷地で想定される洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件においても安全機能を損なわない設計
- ・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）の「V. 2. (2) 自然現象に対する設計上の考慮」に示される重要な安全施設は、科学的技術的知見を踏まえ、当該重要な安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要な安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力について、それぞれの因果関係及び時間的变化を考慮して適切に組み合わせた設計
- ・発電所敷地又はその周辺において想定される飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、

近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない設計

- ・自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の組合せについては、地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等を考慮する。事象が単独で発生した場合の影響と比較して、複数の事象が重畳することで影響が増長される組み合わせを特定し、その組合せの影響に対しても安全機能を損なわない設計

各ハザードに対する具体的な設計上の考慮は表1のとおりである。

表1 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮（1/3）

ハザード	設計上の考慮
洪水	敷地周辺の河川は、いずれも発電所とは丘陵地により隔てられており、敷地が洪水による被害を受けることはない。 玉川及び茶津川から専用の導管により淡水を取水しているが、経路に中間貯槽等はないため、敷地が洪水の影響を受けることはない。
風（台風）	安全施設は、設計基準風速による風荷重に対し、安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保、若しくは、風（台風）による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
竜巻	安全施設は、想定される竜巻が発生した場合においても、作用する設計荷重に対して、その安全機能を損なわない設計とする。また、安全施設は、過去の竜巻被害状況及び発電所のプラント配置から想定される竜巻に随伴する事象に対して、安全機能を損なわない設計とする。 安全施設の安全機能を損なわないようにするため、安全施設に影響を及ぼす飛来物の発生防止対策を実施するとともに、作用する設計荷重に対する安全施設及び安全施設を内包する区画の構造健全性の確保、若しくは、飛来物による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
凍結	安全施設は、設計基準温度に対し、安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保、若しくは、凍結を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
降水	安全施設は、設計基準降水量による浸水及び荷重に対し、安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保、若しくは、降水による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
積雪	安全施設は、設計基準積雪量による荷重及び閉塞に対し、安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保、若しくは、積雪による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
落雷	安全施設は、設計基準電流値による雷サージに対し、安全機能を損なわない設計とすること、若しくは、雷サージによる損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。

表1 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮（2/3）

ハザード	設計上の考慮
地滑り	<p>安全施設は、地滑りに対し、安全施設及び安全施設を内包する建屋の構造健全性の確保若しくは地滑りによる損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。</p>
火山の影響	<p>安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した降下火砕物による直接的影響に対して機能維持すること、若しくは、降下火砕物による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続でき、安全機能を損なわない設計とする。</p>
生物学的事象	<p>安全施設は、生物学的事象として海生生物であるクラゲ等の発生及び小動物の侵入に対し、その安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>海生生物であるクラゲ等の発生に対しては、クラゲ等を含む塵芥による原子炉補機冷却海水系等への影響を防止するため、除塵装置及び原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナを設置し、必要に応じて塵芥を除去すること、小動物の侵入に対しては、屋内施設は建屋止水処置により、屋外施設は端子箱貫通部の閉止処置を行うことにより、安全施設の生物学的事象に対する健全性の確保若しくは生物学的事象による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。</p>
飛来物（航空機落下）	航空機落下確率評価を行った結果は、約 $2.3 \times 10^{-8}$ 回／炉・年であり、防護設計の要否判断の基準である $10^{-7}$ 回／炉・年を超えないため、航空機落下による防護設計を考慮する必要はない。
ダムの崩壊	泊発電所は日本海に面し、三方を丘陵地に囲まれた地形となっており、敷地周辺のいづれの河川も発電所とは丘陵地により隔てられていることから、敷地がダムの崩壊による影響を受けることはなく、ダムの崩壊を考慮する必要はない。
外部火災（森林火災、爆発及び近隣工場等の火災）	<p>安全施設は、森林火災に対し、防火帯及び離隔距離の確保若しくは森林火災による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、安全施設は、発電所敷地又はその周辺で想定される爆発・近隣工場等の火災に対し、離隔距離の確保若しくは爆発・近隣工場等の火災による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。</p>
高潮	安全施設（非常用取水設備を除く。）は、高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P. 10.0m）以上に設置することで、その安全機能を損なわない設計とする。

表1 設置許可基準規則第六条のハザードに対する設計上の考慮（3/3）

ハザード	設計上の考慮
有毒ガス	安全施設は、想定される有毒ガスの発生に対し、中央制御室空調装置等により、中央制御室の居住性を損なわない設計とする。
船舶の衝突	安全施設は、航路を通行する船舶の衝突に対し、航路からの離隔距離を確保することにより、安全施設の船舶の衝突に対する健全性の確保若しくは船舶の衝突による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間で修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
電磁的障害	安全施設は、電磁的障害による擾乱に対し、健全性の確保、若しくは、電磁的障害による損傷を考慮して、代替設備により必要な機能を確保すること、安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと、又は、それらを適切に組み合わせることで、その安全機能を損なわない設計とする。
重畳	事象が単独で発生した場合の影響と比較して、複数の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し、その中から荷重の大きさ等の観点で代表性のある地震、津波、火山の影響、風（台風）及び積雪の組合せ影響に対し、安全機能を損なわない設計とする。

#### 4. 結論

地震、溢水、火災以外の共通要因故障の起因となりうるハザードについて整理した結果、設置許可基準規則第五条及び第六条に対する適合性を有しており、各々に対して安全機能を損なわない設計としていることを確認した。

### 被ばく評価に用いた気象資料の代表性について

泊発電所敷地内において観測した 1997 年 1 月から 1997 年 12 月までの 1 年間の気象データを用いて評価を行うに当たり、当該 1 年間の気象データが異常か否かの検討を F 分布検定により実施した。

以下に検定方法及び検討結果を示す。

#### 1. 検定方法

##### (1) 検定に用いた観測データ

気象資料の代表性を確認するに当たっては、通常は被ばく評価上重要な排気筒高風を用いて検定するものの、被ばく評価では保守的に地上風を使用していることから、排気筒高さ付近を代表する標高 84m の観測データに加え、参考として標高 20m の観測データを用いて検定を行った。

##### (2) データ統計期間

統計年：1998 年 1 月～2007 年 12 月

検定年：1997 年 1 月～1997 年 12 月

##### (3) 検定方法

不良標本の棄却検定に関する F 分布検定の手順に従って検定を行った。

#### 2. 検定結果

検定の結果、排気筒高さ付近を代表する標高 84m の観測データ、標高 20m の観測データともに有意水準 5 % で棄却された項目が 0 項目であったことから、棄却数が少なく検定年の気象は統計年の気象と比べて異常ではなかったと判断した。

検定結果を表 1 から表 4 に示す。

#### 3. 気象官署の評価について

データ拡充の観点から、気象官署のデータについても、以下について検定を行い、データを拡充した。

これらについて、不良標本の棄却検定に関する F 分布検定の手順に従って検定を行った。結果いずれも、有意水準 5 % で棄却された項目が小樽特別地域気象観測所で 0 項目、寿都特別地域気象観測所で 2 項目であったことから、棄却数が少なく検定年の気象は統計年の気象と比べて異常ではなかったと判断した。

検定結果を表5から表8に示す。また、気象官署の所在地について図1に示す。

(1) 小樽特別地域気象観測所

1999年2月に風向風速計設置高さの変更(12.3m～13.6m)があったため以下の期間を評価する。

統計年：1988年1月～1998年12月（1997年を除く）

検定年：1997年1月～1997年12月

(2) 寿都特別地域気象観測所

統計年：1998年1月～2007年12月

検定年：1997年1月～1997年12月

表1 粕却検定表(風向)(標高 84m)

風向	統計年										観測場所: 敷地内C点 標高84m、地上高10m (%)				
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	平均値	1997	上限	下限	判定 ○採択 ×糕却
N	1.22	1.28	1.39	1.57	1.24	1.43	1.45	1.69	1.66	1.49	1.44	1.23	1.83	1.05	O
NNE	1.06	1.04	1.13	1.09	1.33	1.56	1.13	1.29	1.18	0.87	1.17	1.23	1.62	0.72	O
NE	3.08	2.94	3.30	3.22	4.36	3.94	3.30	2.89	2.94	3.17	3.31	3.41	4.44	2.18	O
ENE	9.29	10.16	9.54	9.75	12.54	13.76	11.13	10.66	9.93	11.60	10.84	10.87	14.26	7.42	O
E	22.98	20.68	22.55	21.30	17.76	20.98	19.55	21.08	23.79	18.84	20.95	20.26	25.39	16.51	O
ESE	6.58	6.09	6.27	4.89	4.29	5.42	5.92	6.17	6.36	5.81	5.78	5.31	7.48	4.08	O
SE	2.77	2.75	2.58	2.96	2.49	2.31	2.90	2.51	2.72	2.42	2.64	2.77	3.14	2.14	O
SSE	1.05	0.97	0.95	0.71	0.89	0.87	1.10	0.97	0.88	0.52	0.89	1.03	1.29	0.49	O
S	0.62	0.66	0.77	0.85	1.03	0.65	0.79	0.87	0.88	0.82	0.79	0.70	1.09	0.49	O
SSW	0.45	0.42	0.66	0.67	0.92	0.66	0.57	0.62	0.51	0.65	0.61	0.67	0.95	0.27	O
SW	0.64	0.62	0.87	0.97	1.66	1.04	0.89	0.81	0.88	0.81	0.92	0.61	1.61	0.23	O
WSW	3.08	3.35	3.41	3.34	4.36	3.49	3.56	3.73	3.06	4.63	3.60	3.91	4.82	2.38	O
W	12.50	14.44	11.97	14.18	18.92	12.26	13.30	12.54	13.32	16.26	13.97	14.10	19.10	8.84	O
WNW	21.36	23.41	23.15	22.67	18.69	19.70	22.22	18.94	19.22	20.38	20.97	22.17	25.28	16.66	O
NW	10.41	8.48	8.63	9.07	7.53	8.91	9.33	11.62	9.16	8.50	9.16	9.30	11.85	6.47	O
NNW	2.32	2.27	2.29	2.23	1.54	2.14	1.93	2.63	2.60	1.72	2.17	2.01	3.00	1.34	O

表2 粕却検定表(風速)(標高 84m)

風速 (m/s)	統計年										観測場所: 敷地内C点 標高84m、地上高10m (%)				
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	平均値	1997	上限	下限	判定 ○採択 ×糕却
0.0~0.4	0.58	0.42	0.54	0.51	0.47	0.87	0.94	0.97	0.91	1.51	0.77	0.42	1.57	-0.03	O
0.5~1.4	6.04	5.42	5.99	4.62	5.20	9.15	7.98	9.08	8.32	7.89	6.97	6.11	10.99	2.95	O
1.5~2.4	14.95	13.42	14.78	12.82	13.79	16.59	14.51	16.73	14.60	16.07	14.83	15.25	17.95	11.71	O
2.5~3.4	16.35	14.37	14.67	14.50	14.91	15.47	14.78	15.18	13.88	15.54	14.97	15.10	16.63	13.31	O
3.5~4.4	11.54	11.75	10.86	11.77	11.32	11.28	11.46	11.72	11.52	11.28	11.45	11.97	12.11	10.79	O
4.5~5.4	8.89	10.00	9.55	9.62	9.66	9.86	9.47	9.19	9.68	9.28	9.52	9.91	10.30	8.74	O
5.5~6.4	7.38	8.03	7.98	8.25	7.93	6.97	7.69	7.60	7.85	7.87	7.76	8.23	8.63	6.89	O
6.5~7.4	5.70	6.71	6.37	7.43	7.18	6.34	6.61	6.12	7.65	6.75	6.69	6.49	8.12	5.26	O
7.5~8.4	5.79	6.02	5.44	6.13	6.20	4.88	5.68	5.30	6.02	5.28	5.67	5.45	6.71	4.63	O
8.5~9.4	4.81	5.00	4.40	4.86	5.42	4.72	5.25	3.98	4.66	4.63	4.77	4.91	5.74	3.80	O
9.5~	17.97	18.87	19.42	19.52	17.90	13.87	15.63	14.13	14.89	13.90	16.61	16.14	22.20	11.02	O

表3 落却検定表(風向)(標高 20m)

風向	統計年										観測場所:敷地内Z点 標高20m、地上高10m (%)			
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	平均値	1997	上限	下限
N	2.98	2.78	2.83	3.10	2.58	3.69	3.80	4.10	3.65	2.83	3.23	2.81	4.48	1.98
NNE	2.50	2.70	3.16	2.96	2.62	3.04	2.16	2.59	2.57	2.30	2.66	2.19	3.41	1.91
NE	4.93	4.39	4.61	3.75	4.21	3.69	3.25	3.67	2.43	2.95	3.79	4.71	5.63	1.95
ENE	5.39	5.11	4.81	4.51	5.36	5.62	6.44	7.06	6.36	7.34	5.80	5.95	8.06	3.54
E	11.59	9.34	10.05	8.84	8.37	8.58	7.80	7.60	7.70	7.86	8.77	11.46	11.77	5.77
ESE	12.33	13.21	14.60	14.46	13.20	17.11	14.91	14.91	18.56	14.06	14.74	11.04	19.17	10.31
SE	5.65	6.19	6.11	6.44	6.06	6.15	5.62	6.24	6.46	6.05	6.10	6.42	6.77	5.43
SSE	2.59	2.89	2.76	3.00	3.45	3.89	4.43	3.60	3.47	3.52	3.36	2.76	4.69	2.03
S	0.90	0.80	0.92	1.44	1.31	1.65	2.26	1.85	1.58	1.67	1.44	1.06	2.54	0.34
SSW	0.71	0.63	0.76	0.79	0.98	0.78	0.85	0.81	0.49	0.94	0.77	0.81	1.11	0.43
SW	2.06	1.56	1.70	1.21	1.71	1.22	0.79	1.39	1.12	1.26	1.40	1.84	2.26	0.54
WSW	3.84	4.82	3.52	3.64	5.11	3.04	2.57	2.67	2.31	2.62	3.41	4.00	5.70	1.12
W	9.48	10.12	7.35	7.35	10.41	5.21	6.82	7.11	6.30	6.63	7.68	9.92	11.79	3.57
WNW	14.30	14.87	15.39	14.48	14.71	11.94	13.21	12.41	14.31	13.54	13.92	15.49	16.56	11.28
NW	13.47	13.19	15.52	15.78	13.53	15.19	15.62	14.48	13.84	17.33	14.80	13.20	17.93	11.67
NNW	5.82	6.88	5.24	7.58	5.46	8.68	9.10	9.00	8.38	8.69	7.48	5.38	11.09	3.87

表4 落却検定表(風速)(標高 20m)

風速 階級 (m/s)	統計年										観測場所:敷地内Z点 標高20m、地上高10m (%)			
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	平均値	1997	上限	下限
0.0~0.4	1.45	0.53	0.66	0.68	0.91	0.51	0.35	0.50	0.47	0.40	0.65	0.95	1.42	-0.12
0.5~1.4	10.76	10.04	10.78	10.13	11.14	9.35	7.75	7.43	6.30	7.84	9.15	11.76	13.16	5.14
1.5~2.4	15.87	14.21	15.17	13.90	14.10	17.64	16.21	17.10	14.66	17.38	15.62	15.14	18.99	12.25
2.5~3.4	13.74	13.60	13.25	13.74	12.30	13.91	13.60	14.51	13.69	14.52	13.69	14.44	15.18	12.20
3.5~4.4	11.76	11.67	10.42	11.68	10.88	12.21	12.04	12.33	12.41	11.29	11.67	11.92	13.20	10.14
4.5~5.4	9.62	9.33	10.13	10.34	9.51	10.17	9.97	10.09	11.13	9.07	9.94	9.68	11.33	8.55
5.5~6.4	7.45	7.61	7.15	7.28	7.90	7.49	7.52	7.45	9.21	8.07	7.71	7.13	9.11	6.31
6.5~7.4	5.20	6.12	6.18	5.51	6.21	5.77	5.68	5.66	6.94	6.51	5.98	5.75	7.20	4.76
7.5~8.4	4.17	4.97	4.83	4.39	4.97	5.04	4.40	5.20	4.97	4.79	4.55	5.61	3.97	0
8.5~9.4	3.87	4.08	3.64	3.90	4.47	3.65	4.22	3.63	4.06	4.08	3.96	4.26	4.62	3.30
9.5~	16.11	17.84	17.79	18.47	17.60	14.31	17.62	16.90	15.92	15.87	16.84	14.43	19.85	13.83

表5 梨却検定表(風向)(小樽特別地域気象観測所) (標高 12.3m)

風向	統計年										観測場所:小樽 (%)				判定 ○採択 ×棄却
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1998	平均値	1997	上限	下限	
N	2.80	3.34	2.63	2.88	3.20	2.69	2.05	3.05	2.02	2.82	2.75	2.48	3.78	1.72	O
NNE	2.32	2.39	2.46	2.39	2.45	2.31	2.25	3.15	1.72	2.59	2.40	2.58	3.23	1.57	O
NE	4.30	4.11	3.59	4.13	3.34	2.90	4.36	3.94	3.60	6.22	4.05	4.50	6.16	1.94	O
ENE	8.88	7.58	7.91	8.44	7.15	5.56	6.44	8.31	7.52	6.91	7.47	8.90	9.84	5.10	O
E	6.42	6.57	5.98	6.16	6.09	7.43	5.34	5.72	5.97	5.98	6.17	6.11	7.50	4.84	O
ESE	2.53	2.70	2.79	2.63	2.66	4.24	2.94	2.47	2.35	2.71	2.80	2.53	4.06	1.54	O
SE	1.64	1.82	1.51	1.38	1.20	1.67	1.36	1.13	1.22	1.20	1.41	1.35	1.97	0.85	O
SSE	1.23	1.35	1.19	0.98	0.76	0.81	0.88	1.07	0.87	1.19	1.03	0.87	1.51	0.55	O
S	1.30	1.28	1.45	1.43	1.07	0.78	0.98	1.48	1.24	1.15	1.22	1.45	1.75	0.69	O
SSW	3.89	4.18	4.17	3.36	4.35	2.20	2.83	4.98	4.21	4.35	3.85	4.82	5.81	1.89	O
SW	19.36	19.81	23.69	21.40	21.43	14.35	15.27	23.15	22.02	21.83	20.23	21.57	27.70	12.76	O
WSW	19.33	16.95	17.43	19.27	17.02	20.54	21.23	16.74	19.59	18.68	18.68	17.57	22.44	14.92	O
W	11.24	9.33	8.63	9.14	8.61	12.80	13.30	6.27	9.84	8.59	9.78	8.73	14.83	4.73	O
WNW	4.88	5.63	5.09	5.15	5.26	6.44	6.44	5.14	5.90	5.34	5.53	5.88	6.86	4.20	O
NW	3.11	4.21	4.11	3.79	4.17	4.58	4.78	4.69	4.86	3.78	4.21	4.21	5.51	2.91	O
NNW	2.77	3.54	2.84	3.23	3.21	3.34	2.77	3.57	3.33	2.51	3.11	3.03	3.97	2.25	O

表6 梨却検定表(風速)(小樽特別地域気象観測所) (標高 12.3m)

風速 階級 (m/s)	統計年										観測場所:小樽 (%)				判定 ○採択 ×棄却
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1998	平均値	1997	上限	下限	
0.0~0.4	4.00	5.22	4.53	4.25	8.05	7.37	6.78	5.14	3.74	4.13	5.32	3.43	8.97	1.67	O
0.5~1.4	21.48	22.81	21.08	18.88	20.83	17.71	18.08	21.92	21.27	25.21	20.93	22.51	26.29	15.57	O
1.5~2.4	28.55	27.86	29.72	27.05	25.80	24.86	24.20	27.33	26.25	27.90	26.95	28.94	30.97	22.93	O
2.5~3.4	22.44	21.19	20.48	20.01	19.32	18.84	20.67	19.80	19.96	18.26	20.10	19.71	22.93	17.27	O
3.5~4.4	12.30	11.56	12.59	13.52	12.27	14.17	13.94	11.99	13.66	11.89	12.79	12.58	15.03	10.55	O
4.5~5.4	6.66	5.96	6.21	8.50	7.57	8.25	8.06	7.16	8.01	6.92	7.33	7.08	9.43	5.23	O
5.5~6.4	2.70	3.00	2.81	4.20	3.93	4.95	4.32	3.75	4.30	3.54	3.75	3.25	5.50	2.00	O
6.5~7.4	0.96	1.62	1.48	1.96	1.40	2.35	2.16	1.40	1.74	1.31	1.64	1.50	2.64	0.64	O
7.5~8.4	0.31	0.64	0.70	0.79	0.52	0.87	1.09	1.00	0.60	0.55	0.71	0.64	1.27	0.15	O
8.5~9.4	0.34	0.13	0.24	0.42	0.18	0.37	0.38	0.33	0.34	0.19	0.29	0.29	0.52	0.06	O
9.5~	0.27	0.00	0.16	0.41	0.13	0.26	0.31	0.18	0.13	0.09	0.19	0.08	0.47	-0.09	O

※1988~1989年にについては風向風速の観測は3時間ごとに行われている。


表7 梗却検定表(風向)(寿都特別地域気象観測所) (標高 13.4m※)

風向	統計年										観測場所:寿都 (%)				判定 ○採択 ×棄却
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	平均値	1997	上限	下限	
N	7.44	6.71	6.79	6.60	6.46	7.62	6.89	7.41	6.86	7.71	7.05	7.00	8.12	5.98	O
NNE	1.80	1.64	2.40	1.79	1.63	2.15	2.08	2.16	2.29	1.62	1.96	1.93	2.66	1.26	O
NE	0.85	0.84	0.96	0.81	0.64	0.73	0.76	1.14	1.14	1.19	0.91	1.13	1.37	0.45	O
ENE	0.67	0.56	0.67	0.57	0.59	0.63	0.61	0.49	0.59	0.61	0.60	0.73	0.73	0.47	x
E	0.57	0.59	0.63	0.45	0.55	0.40	0.90	0.57	0.57	0.73	0.60	0.62	0.93	0.27	O
ESE	0.90	0.82	0.69	0.65	0.72	0.88	0.91	0.70	0.66	1.06	0.80	0.86	1.12	0.48	O
SE	5.49	4.35	4.22	5.51	5.33	5.93	5.31	4.65	3.52	4.47	4.88	5.08	6.66	3.10	O
SSE	19.58	15.73	17.38	18.32	16.79	22.90	19.26	19.72	22.10	18.06	18.98	18.13	24.30	13.66	O
S	12.47	14.92	14.42	13.90	13.34	11.84	12.66	12.59	12.72	11.68	13.05	11.86	15.59	10.51	O
SSW	3.43	5.11	4.13	3.96	4.52	3.47	3.49	4.03	3.47	3.76	3.94	4.21	5.24	2.64	O
SW	4.85	5.86	4.61	3.95	5.32	4.99	4.51	4.98	4.68	5.61	4.94	5.48	6.26	3.62	O
WSW	5.28	5.38	4.06	3.85	5.16	4.29	5.61	5.08	4.57	5.18	4.85	4.74	6.29	3.41	O
W	4.31	3.96	3.51	2.92	5.01	3.39	4.61	3.90	3.80	3.60	3.90	3.66	5.35	2.45	O
WNW	11.36	13.32	11.12	11.19	11.93	8.77	10.15	10.90	11.11	9.53	10.94	12.39	13.93	7.95	O
NW	14.73	14.78	17.36	18.20	14.55	14.43	15.33	14.37	15.20	17.50	15.65	15.10	19.11	12.19	O
NNW	5.39	4.78	5.92	6.66	6.51	7.03	6.38	6.75	6.02	6.82	6.23	5.48	7.91	4.55	O

表8 梗却検定表(風速)(寿都特別地域気象観測所) (標高 13.4m※)

統計年	観測場所:寿都 (%)										判定 ○採択 ×棄却					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007						
風速 階級 (m/s)	0.0~0.4	0.87	0.62	1.12	0.67	0.94	0.55	0.52	0.56	0.70	0.89	0.74	1.61	0.26	x	
	0.5~1.4	15.80	16.53	16.42	12.67	15.47	12.50	13.34	12.79	12.67	16.10	14.43	17.21	10.25	O	
	1.5~2.4	20.79	24.64	22.60	21.26	23.92	22.07	22.94	22.50	21.76	25.21	22.77	24.78	26.18	19.36	O
	2.5~3.4	19.54	21.53	20.43	20.25	20.72	17.57	18.74	18.76	17.42	20.13	19.51	19.98	22.73	16.29	O
	3.5~4.4	18.31	16.06	16.96	19.54	19.11	17.76	16.85	16.37	16.78	16.39	17.41	15.35	20.29	14.53	O
	4.5~5.4	12.50	10.32	10.86	13.77	10.89	13.66	12.61	13.16	14.78	10.72	12.33	10.65	16.00	8.66	O
	5.5~6.4	6.73	5.72	6.43	7.17	5.43	7.94	7.59	8.16	9.03	5.95	7.02	5.92	9.80	4.24	O
	6.5~7.4	3.34	2.73	3.28	2.82	2.08	4.73	3.72	4.40	3.82	2.53	3.35	2.08	5.34	1.36	O
	7.5~8.4	1.38	1.06	1.26	0.83	2.02	2.19	1.96	1.83	0.95	1.45	1.29	2.64	0.26	O	
	8.5~9.4	0.45	0.54	0.50	0.43	0.47	0.73	0.90	0.71	0.58	0.61	0.59	0.65	0.94	0.24	O
	9.5~	0.31	0.25	0.34	0.16	0.15	0.47	0.59	0.63	0.62	0.54	0.41	0.47	0.85	-0.03	O

※ 寿都特別地域気象観測所の風向風速計は1997年12月に高さが標高13.5mから標高13.4mに変更となっているが、変更に伴う影響は軽微であると考えられるため変更後の高さのみを記載している。



泊発電所から各観測所までの距離

- ・小樽特別地域気象観測所までの距離：約43km
- ・寿都特別地域気象観測所までの距離：約36km

図1 気象官署の所在地

(参考)

### 至近のデータを用いた検定について

泊発電所敷地内において観測した 1997 年 1 月から 1997 年 12 月までの 1 年間の気象データについて至近の気象データを用いた検定についても参考として行った。

統計年は前述の評価における統計年 1998 年 1 月～2007 年 12 月との連続性を考慮し、2008 年 1 月～2017 年 12 月と設定した。

#### 1. 検定方法

##### (1) 検定に用いた観測データ

気象資料の代表性を確認するに当たっては、通常は被ばく評価上重要な排気筒高風を用いて検定するものの、被ばく評価では保守的に地上風を使用していることから、排気筒高さ付近を代表する標高 84m の観測データに加え、参考として標高 20m の観測データを用いて検定を行った。

##### (2) データ統計期間

統計年：2008 年 1 月～2017 年 12 月

検定年：1997 年 1 月～1997 年 12 月

##### (3) 検定方法

不良標本の棄却検定に関する F 分布検定の手順に従って検定を行った。

#### 2. 検定結果

検定の結果、排気筒高さ付近を代表する標高 84m の観測データについては、有意水準 5% で棄却された項目が 2 項目であり、標高 20m の観測データについては 0 項目であった。

検定結果を表 1 から表 4 に示す。

表 1 條却検定表(風向)(標高 84m)

		統計年										觀測場所: 敷地内C点 標高84m、地上高10m 條却限界(5%)					判定 ○採択 ×棄却
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均値	1997	上限	下限		
風向	N	1.51	1.64	1.68	1.55	1.62	1.42	1.53	1.48	1.17	1.33	1.49	1.23	1.86	1.12	O	
NNE	0.88	1.12	1.09	0.87	1.10	0.86	1.02	1.38	1.24	1.50	1.11	1.23	1.62	0.60	O		
NE	2.99	3.43	3.66	3.18	3.47	3.28	4.11	3.19	3.04	3.73	3.41	4.24	2.58	O			
ENE	12.06	12.02	11.42	11.13	10.25	11.21	14.75	13.73	13.00	14.83	12.44	10.87	16.19	8.69	O		
E	21.01	22.30	18.44	19.47	23.30	22.09	18.29	19.84	18.19	16.62	19.96	20.26	25.08	14.84	O		
ESE	5.43	4.88	4.54	3.69	5.91	4.64	4.44	5.09	5.72	4.69	4.90	5.31	6.47	3.33	O		
SE	2.89	2.75	2.65	2.40	2.57	2.16	1.78	2.45	1.97	2.32	2.77	3.34	1.30	O			
SSE	0.74	0.78	0.67	0.49	0.62	0.59	0.76	0.72	0.88	0.62	0.69	1.03	0.96	0.42	x		
S	0.66	0.79	0.85	0.89	0.87	0.71	0.66	0.53	0.62	0.74	0.70	1.03	0.45	O			
SSW	0.52	0.65	0.78	0.54	0.63	0.66	0.73	0.77	0.70	0.82	0.68	0.67	0.92	0.44	O		
SW	0.95	1.03	1.50	1.10	1.10	1.18	0.87	0.88	0.63	0.81	1.01	0.61	1.57	0.45	O		
WSW	4.29	4.82	5.12	4.14	3.42	3.26	2.05	1.54	1.70	1.61	3.20	3.91	6.49	0.00	O		
W	14.53	16.05	19.21	19.82	16.69	19.41	19.92	18.61	15.95	17.15	17.73	14.10	22.25	13.21	O		
WNW	18.46	15.14	16.42	16.42	17.00	17.15	18.01	18.13	24.52	21.02	18.23	22.17	24.67	11.79	O		
NW	9.21	9.47	9.23	11.59	8.77	8.76	8.40	9.26	8.13	10.31	9.31	11.69	6.93	O			
NNW	2.48	2.24	1.91	1.88	1.70	1.54	1.92	2.13	1.79	1.72	1.93	2.01	2.60	1.26	O		

表 2 條却検定表(風速)(標高 84m)

		統計年										觀測場所: 敷地内C点 標高84m、地上高10m 條却限界(5%)					判定 ○採択 ×棄却
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均値	1997	上限	下限		
風速	(m/s)	0.0~0.4	1.39	0.83	0.84	0.88	0.97	0.91	0.73	1.00	0.38	0.66	0.86	0.42	1.47	0.25	O
0.5~1.4	8.79	8.74	9.88	8.87	8.82	7.79	8.62	9.20	7.07	9.55	8.73	6.11	10.65	6.81	x		
1.5~2.4	16.94	15.81	16.14	14.79	15.76	13.79	16.75	16.16	14.37	15.37	15.59	15.25	18.00	13.18	O		
2.5~3.4	15.24	14.30	14.39	15.33	14.30	13.71	14.48	13.98	13.46	13.80	14.30	15.10	15.76	12.84	O		
3.5~4.4	11.54	11.19	10.55	11.64	11.56	11.50	10.87	11.66	10.80	11.31	11.26	11.97	12.20	10.32	O		
4.5~5.4	8.96	9.40	8.27	9.17	9.02	9.41	9.06	9.62	8.11	9.47	9.05	9.91	10.24	7.86	O		
5.5~6.4	7.97	7.57	7.02	7.62	7.19	8.40	7.70	7.47	7.75	7.62	7.63	8.23	8.54	6.72	O		
6.5~7.4	6.64	6.88	6.31	6.47	6.23	6.99	5.93	6.39	6.76	7.25	6.59	7.53	5.65	5.65	O		
7.5~8.4	5.59	5.53	5.16	5.27	5.50	5.75	5.61	5.50	6.16	5.53	5.56	5.45	6.20	4.92	O		
8.5~9.4	4.01	4.85	3.95	4.23	5.24	4.54	4.38	3.86	5.93	4.41	4.54	4.91	6.07	3.01	O		
9.5~	12.93	14.85	17.49	15.72	15.39	17.22	15.86	15.16	19.21	15.03	15.89	16.14	19.98	11.80	O		

表3 奉却検定表(風向)(標高20m)

		観測場所:敷地内Z点 標高20m、地上高10m (%)								検定年 奉却限界(5%)						
統計年		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均値	1997	上限	下限	
風向		N	3.96	3.59	3.18	3.17	2.90	3.39	3.98	3.77	3.44	3.66	3.50	2.81	4.34	2.66
NNE	2.38	2.68	2.23	2.29	2.15	1.96	2.00	2.24	1.74	1.84	2.15	2.19	2.81	1.49	○	
NE	2.75	3.90	4.79	3.50	3.91	3.69	4.52	4.48	3.36	4.86	3.98	4.71	5.60	2.36	○	
ENE	6.84	6.04	6.78	6.77	6.66	5.66	8.14	6.68	6.63	8.21	6.84	5.95	8.73	4.95	○	
E	7.84	9.57	9.27	9.65	15.28	15.71	15.19	15.02	14.92	14.34	12.68	11.46	20.16	5.20	○	
ESE	16.40	16.08	10.18	11.35	9.29	8.65	5.98	6.82	6.44	7.02	9.82	11.04	18.83	0.81	○	
SE	5.90	5.59	5.78	4.60	7.35	6.04	6.71	7.15	7.87	5.89	6.29	6.42	8.60	3.98	○	
SSE	3.18	3.34	2.86	2.62	2.54	2.48	2.34	2.76	2.31	2.47	2.69	2.76	3.51	1.87	○	
S	1.99	1.40	1.16	1.09	1.41	1.46	1.30	1.50	1.37	0.89	1.36	1.06	2.05	0.67	○	
SSW	0.80	0.92	0.73	0.72	0.86	0.66	0.59	0.55	0.75	0.75	0.81	1.04	0.46	○		
SW	1.26	1.54	2.42	1.60	1.75	2.52	1.95	1.61	1.82	1.69	1.82	1.84	2.75	0.89	○	
WSW	2.80	3.49	4.69	3.56	2.82	3.42	3.36	3.15	2.60	3.08	3.30	4.00	4.69	1.91	○	
W	5.94	7.63	11.30	10.82	7.91	9.58	9.54	9.60	7.09	8.46	8.79	9.92	12.79	4.79	○	
WNW	11.56	13.05	16.42	15.98	15.40	14.68	13.09	13.22	15.92	16.30	14.56	15.49	18.62	10.50	○	
NW	16.13	12.21	12.59	13.92	14.02	13.14	13.45	13.36	17.47	17.74	14.00	13.20	17.82	10.18	○	
NNW	9.41	7.38	4.59	7.69	5.46	5.43	7.20	7.38	5.75	6.18	6.65	5.38	10.03	3.27	○	

表4 奉却検定表(風速)(標高20m)

		観測場所:敷地内Z点 標高20m、地上高10m (%)								検定年 奉却限界(5%)						
統計年		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均値	1997	上限	下限	
風速	(m/s)	0.0~0.4	0.86	1.64	0.85	0.64	0.43	1.33	0.59	0.67	0.71	0.63	0.84	0.95	1.72	0.00
0.5~1.4	12.02	11.02	10.36	7.99	6.08	7.63	8.98	8.93	7.84	10.45	9.13	11.76	13.45	4.81	○	
1.5~2.4	17.02	14.65	16.55	16.38	15.84	13.44	17.13	18.09	15.15	16.09	16.03	15.14	19.22	12.84	○	
2.5~3.4	13.32	13.45	13.94	13.38	13.92	11.61	13.41	14.23	12.30	13.71	13.33	14.44	15.22	11.44	○	
3.5~4.4	11.65	11.41	9.88	11.04	11.83	12.36	12.36	12.23	10.78	12.70	11.62	11.92	13.68	9.56	○	
4.5~5.4	9.79	8.27	9.79	12.34	13.84	12.57	12.47	12.30	11.67	11.29	9.68	15.43	7.15	○		
5.5~6.4	7.72	8.12	8.05	9.34	8.39	7.16	7.65	8.10	7.22	7.91	7.13	9.47	6.35	○		
6.5~7.4	5.91	6.45	6.45	5.11	5.40	4.90	4.93	5.03	5.18	5.53	5.75	6.97	4.09	○		
7.5~8.4	4.26	5.03	5.01	4.26	4.31	4.57	4.25	4.13	4.39	3.81	4.40	4.55	5.30	3.50	○	
8.5~9.4	4.10	4.29	4.26	4.06	3.43	4.00	3.37	4.46	4.02	3.94	4.26	4.89	2.99	○		
9.5~	13.33	14.07	17.63	17.95	17.38	17.43	15.27	13.29	18.96	14.54	15.99	14.43	21.00	10.98	○	

### 原子炉補機冷却水サージタンクについて

原子炉補機冷却水サージタンクについては、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統に属する事故後長期間使用する静的機器であり、機器単体としては1基のみであるが、タンク内部に仕切り板を設置しており、当該タンクに想定される故障を仮定しても、原子炉補機冷却水設備のA・B両系統が機能を喪失することはない設計としていることから、单一設計機器として抽出していない。その根拠を以下に示す。

#### (1) 原子炉補機冷却水サージタンクの機能及び構造

##### a. 原子炉補機冷却水サージタンクの機能

(a) 原子炉補機冷却水設備の最も高い位置に設置し、原子炉補機冷却水設備の戻り系統の圧力を常に正圧に保つことで、原子炉補機冷却水ポンプのキャビテーション防止を図る。

(図1参照)

(b) 原子炉補機冷却水の温度変化による膨張あるいは収縮を吸収する。

(c) タンク内部に窒素ガスを充填することで、原子炉補機冷却水設備への酸素混入防止を図る。

##### b. 原子炉補機冷却水サージタンクの構造

原子炉補機冷却水サージタンクは耐震Sクラス設計である。また、タンク内部には仕切り板を設置しており、一方の原子炉補機冷却水設備に漏えいが発生しても、もう一方の系統の健全性を保てるよう設計している。

原子炉補機冷却水サージタンクは、炭素鋼製の静的機器であり、内部圧力0.005～0.04MPa(窒素ガス充填)に維持されている。




図 1 原子炉補機冷却水系統概略図

## (2) 原子炉補機冷却水サージタンク故障による安全機能への影響について

原子炉補機冷却水サージタンクは炭素鋼製であり、損傷モードとして腐食が想定されるが、外面の塗装並びに、冷却水への防錆剤の添加及び気相部の窒素充填により、タンク内外面の腐食発生を防止している。さらに、本タンクに対しては次の保全を実施しており、仮に故障（腐食）が発生したとしても、漏えいに至る前に故障の検知は可能であるとともに、これまでに故障実績はない。

- 日々の巡回点検等の外観目視点検にて塗膜の状態を確認している。
- 定期的に内部の目視点検を実施している。

また、タンク内圧は最高使用圧力 0.34MPa に対し上記のとおり 0.005~0.04MPa 程度であり、万一発生した故障が急激に進展し漏えいに至る可能性は小さいと考えられる。

仮に、タンクに漏えいが発生した場合においても、タンク内部の仕切り板によりもう一方の系統のタンク水位が確保され、系統機能に影響を及ぼさないことから、多重性を有している。さらに、仕切り板を跨ぐ漏えいが万一生じたとしても、以下のとおり本タンクに求めら

れる機能に影響はない。

- a. 本タンクは高所（下部 T.P. 43.9m）に位置しており、原子炉補機冷却水ポンプ位置（T.P. 5.1m）との高低差（38.8m）から、タンク下部に接続されたサージ管内保有水により原子炉補機冷却水ポンプの必要 NPSH [ ] は十分確保できることから、A・B 両系統に必要な機能は維持される。（図2参照）
- b. 原子炉補機冷却水の温度変化による膨張あるいは収縮については、タンクに故障を仮定する事故後24時間以降では温度降下によるサージ管内保有水の収縮の影響がある。しかし、温度降下は緩慢であり収縮の程度は僅かであるため、必要に応じて冷却水の補給をすることにより、a. の必要 NPSH は十分確保可能である。
- c. 窒素充填機能は原子炉補機冷却水設備の長期的な信頼性向上を図るものである。本タンクの機能は事故以降原子炉容器からの燃料取出しまでの短期間に要求されるものであるため、この段階で酸素が混入したとしても必要な機能に影響を与えるものではない。




図2 原子炉補機冷却水サージタンク故障時の水位保持 概念図



箇所は商業秘密を含むため公開できません

### ダクト及びフィルタユニットに関連した故障事例

#### (1) 過去の故障事象の当該箇所への影響確認

泊発電所では、アニュラス空気浄化設備ダクト、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室非常用循環系統ダクトにこれまで故障は発生していない。

そこで調査範囲を拡大し、国内プラント（PWR）における当該機器の過去の故障実績（ニューシア）を調査した結果、故障実績は確認されなかった。

そのため、国内プラント（PWR, BWR）における同種（屋内）の空調ダクト及びフィルタユニットまで調査範囲を拡大した結果、表1に示す事象が抽出された。

これらの事象は、構造、使用環境の違いから当該機器に発生するおそれはないと考えられる。（同表1 参照）

表1 空調用ダクト及びフィルタユニットの故障事象<sup>\*1, \*2</sup>並びに泊発電所3号炉における発生可能性（1／2）

件名	事象	対策	泊発電所3号炉における評価
格納容器排気ダクト等の損傷について（関西電力美浜3号炉）	格納容器排気ファン出口及び補助建屋送気ファン出口の溶接部にダクトの振動に伴う疲労き裂が発生し、ひび割れ・開口に至った。	補強用部材を追加し、ダクト面の振動などによる発生応力を低減した。	单一設計部位に発生する内圧に起因する応力は、疲労限以下であるため、同様の事象は生じないと考えられる。
福島第二原子力発電所1号機サービス建屋内（非管理区域）空調ダクトから漏えいについて（東京電力福島第二1号炉）	サービス建屋内（非管理区域）にある空調ダクトのつなぎ目（注）フランジ継手部ではなく、ダクトとフランジのつなぎ目：合計1箇所）から、未点検であつたために、ゴムパッキンの経年劣化及び隙間の拡大を検知できず、漏えいに至った。	つなぎ目の補修を行うとともに、点検計画を策定した。	ダクトつなぎ目のゴムパッキンについては定期的な点検を行うことにより、経年変化による劣化を検知できるため、同様の事象は生じないと考えられる。
福島第二原子力発電所における換気空調系ダクトの点検作業の終了について（東京電力福島第二1, 2, 3, 4号炉）	①サービス建屋送風機吸込みダクト分岐部の点付け溶接部の腐食及び疲労割れ ②サービス建屋送風機吸込み側ダクトの腐食穴 ③サービス建屋排風機吸込み側ダクトのリベット剥がれ ④主排気管ダクト接続部からの漏えい（フランジ部の経年劣化による） ※上記については、ニューシアの記載だけでは屋内外のいずれか不明であるため、屋内ダクトとして抽出したものである。	①補強材の追加、点検計画の策定 ②材料を圧延鋼板からステンレス鋼へ変更、点検計画策定 ③リベット打ち直し及びシール材塗布、点検計画策定 ④シール材塗布、点検計画策定	以下の理由により同様の事象は発生しないと考えられる。 ・単一設計部位に発生する内圧に起因する応力は疲労限以下である。 ・継手部にはリベットを使用していない。 ・内外面とも塗装等により腐食を防止しているとともに、結露の発生やすい環境がない。

\*1：抽出に当たっては、機器の経年劣化に起因するものを対象とし、その他の人為的なものは対象外とした。

\*2：フィルタユニットについては、抽出すべき経年劣化事象はなかった。

表1 空調用ダクト及びフィルタユニットの故障事象<sup>\*1, 2</sup>並びに泊発電所3号炉における発生可能性（2／2）

件名	事象	対策	泊発電所3号炉における評価
中央制御室換気空調系外気取り入れダクトの腐食について（日本原子力発電敦賀1号炉）	中央制御室換気空調系外気が、ダクト内部に発生した結露水が滞留した結果、腐食孔が発生した。	ダクトの内面あるいは外面上視点検、必要に応じて肉厚測定を行う。 また、断熱材を施し結露の発生を防止するとともに結露水が溜まらない構造にする。	点検計画により定期的に実施している構造健全性確認において、有意な腐食等は見られなかつたこと、今後も構造健全性確認を継続実施することから、同様の事象は発生しないと考えられる。
中央制御室空調換気系ダクト腐食について（中国電力島根2号炉）	中央制御室空調換気系のダクトが、ダクト内部で発生した結露ならびに外気とともに取込まれた水分および海塩粒子が、ダクト内の構造物や気流の方向が変わる箇所でダクト内面に付着し、腐食を発生させたために、腐食孔が発生した。	保守点検の内容の見直しを行う。加えて、ダクト仕様の見直し、外気処理装置の運用の見直しありダクト形状・構造の見直しを実施する。	外気取り入れラインの内面点検を実施することを、点検計画表および点検周期表に反映し、点検を実施することから、同様の事象は発生しないと考えられる。

※1：抽出に当たっては、機器の経年劣化に起因するものを対象とし、その他の人為的なものは対象外とした。

※2：フィルタユニットについては、抽出すべき経年劣化事象はなかつた。

アニュラス空気浄化設備と換気空調設備のうち  
中央制御室非常用循環系統にかかる運用、管理

(1) 現状の保全状況

劣化メカニズム整理表（原子力安全推進協会）を基に、今回対象となったアニュラス空気浄化設備のダクト、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室非常用循環系統ダクトの経年劣化事象及び現状の保全項目について整理した。

表1に経年劣化事象及び現状の保全項目を示す。

(2) 運用、管理

現状、アニュラス空気浄化設備のダクト、中央制御室非常用循環フィルタユニット及び中央制御室非常用循環系統ダクトについて適切な運用・管理を実施しており、これにより当該機器の健全性は確保・維持できる。

表2に運用・管理について示す。

また、別紙1-7のとおり、泊発電所3号炉における過去の故障実績について当社データベース上を調査したが、当該箇所に故障実績は認められなかった。

表 1 経年劣化事象及び現状の保全項目

機器	機能達成に必要な項目	経年劣化事象	部位	現状の保全項目
ダクト (アニュラス空気浄化設備) (中央制御室非常用循環系統)	流路の確保 機器の支持	腐食 ひび割れ※1	外板, 接続鋼材 補強鋼材, サポート ボルト類	【巡回点検, 外観点検】 ダクトの損傷・外面腐食の有無, ボルト類の緩み・脱落の有無, 保 温の状況の確認
フィルタユニット (中央制御室非常用循環系統)	空気浄化機能の確保 機器の支持	腐食	外板 (ケーシング) 骨組鋼材, ボルト類	【巡回点検, 外観点検】 保温の状況の確認※2 【開放点検】 フィルタユニット内面の腐食, 变 形の確認

※1 劣化メカニズム整理表には記載されていないが、同種（屋内・他系統）ダクトでの故障実績より抽出。

※2 中央制御室非常用循環フィルタユニット・中央制御室非常用循環系統ダクトについては保温が施工されているため、通常の目視点検では、腐食や損傷、ボルトの状況は把握できず、保温の状況の確認を行なっている。

表2 運用・管理

	アニユラス空気淨化設備ダクト	中央制御室非常用循環系統ダクト	中央制御室非常用循環フィルタユニット
運用・管理	<p>日常の巡視点検※（運転員の巡視パトロール1回／日）を実施 (ダクトの損傷・外面腐食の有無, ダクト連結ボルトの状況, パッキンの状況, 保溫の状況など)</p> <p>保全計画に基づいて外観点検※を定期的に実施 (1回／10年)</p> <p>アニュラス空気淨化系：ダクトの損傷・外面腐食の有無, ダクト連結ボルトの状況, パッキンの状況など</p> <p>中央制御室非常用循環系：保溫の状況</p> <p>また, ダクト点検口等からダクト内面目視点検を実施（今後定期的な実施を計画）</p>	<p>保全計画に基づいて開放点検, 外観点検※及び機能・性能試験を定期的に実施 (外観点検：1回／10年) (開放点検, 機能・性能試験：毎定檢)</p> <p>外観点検：保溫の状況の確認 開放点検：</p> <p>フィルタユニット内面の腐食の確認、 フィルタ点検・取替 (よう素フィルタ取替：機能・性能試験結果による) (微粒子フィルタ取替：差圧上昇の都度)</p> <p>機能・性能試験：</p> <p>差圧確認, 漏えい率試験, よう素除去効率試験</p>	<p>保安規定に基づき定期試験（1回／月）を実施し, 各設備の運転状態を確認するほか, 各種データの採取により経時的に有意な変化がないことを確認 (フィルタ差圧, アニュラス内圧力, 流量など)</p>

※ 中央制御室非常用循環フィルタユニット・中央制御室非常用循環系統ダクトについては保溫が施工されているため, 通常の目視及び外観点検では, 腐食や損傷, ボルトの状況は把握できず, 保溫の状況の確認を行なっている。

アニュラス空気浄化設備と換気空調設備のうち  
中央制御室非常用循環系統にかかる追加の対応内容

(1) 追加の点検内容

ダクト内面の塗膜の状態及び腐食の有無をダクト点検口等から直接目視又はファイバースコープにより確認する(図1参照)。点検に当たり、高所については足場を設置し可視範囲を可能な限り拡大するとともに、当該足場からダクト外面の詳細な目視点検を実施する。

上記点検は、対象箇所を10年周期で定期的に点検するよう計画する。

また、点検結果に応じて必要な都度点検内容及び点検周期の見直しを行い、故障の発生予防及び早期検知に向けた取組みの改善を図っていくこととする。




図1 中央制御室非常用循環系統 ダクト内面点検イメージ

## (2) 追加点検の周期の考え方


当該ダクトについては、内圧は低く疲労によるひび割れが発生することではなく、また内外面とも塗装により腐食の発生を防止している。腐食は乾食と湿食に大別されるが、仮に塗装が剥離したとしても、通常時・事故時ともに高温になることはないため、乾食は生じない。また、屋内設置であり当該系統は外気を取り入れる系統でなく、ダクト内外の空気条件（温度、湿度）は同じであることから、結露は生じ難く、湿食の可能性も極めて小さい。

ここでは、仮に塗装が剥離した状態が継続し腐食が発生する場合において評価される腐食の進展量から、点検周期の妥当性を検証する。

当該ダクトの内部流体及び外面の雰囲気は、上記のとおり建屋内の空気であり、建屋内へ取り入れる際には、平形フィルタ、粗フィルタにより海塩粒子（イオン）の約9割※を除去していることから、図2の臨海工業地帯等の屋外における暴露試験データ（上図）よりも腐食が進まない環境であると考えられる。この屋外暴露試験における10年経過後の腐食量は約0.2mmとなっており、この暴露試験結果から推定した腐食量は、原子力発電所の腐食量実測結果（下図）とも合致している。

ダクトの板厚はアニュラス空気浄化設備のダクトであれば2.3mm（Φ504.6mmの丸ダクト）、中央制御室非常用循環系統ダクトであれば2.3mm（500mm×500mm～900mm×900mmの角ダクト）又は3.2mm（1200mm×1100mmの角ダクト）であることから、今後1回／10年の目視点検を行い、腐食の進展がないことを確認していくば、設計・建設規格クラス4配管（中央制御室非常用循環系統ダクトについてはこれを準用）に要する板厚0.6mm（Φ504.6mm：アニュラス空気浄化設備ダクト）、1.0mm（長径500mm～1200mm：中央制御室非常用循環系統ダクト）を十分に満足すると考えられる。

※電力共通研究成果（S57年）による



わが国各地における普通鋼および耐候性鋼の暴露試験結果  
[出典：「防食技術便覧」腐食防食協会編]



図2 ダクトの单一設計部位の材料（炭素鋼）の腐食特性について

□箇所は商業秘密を含むため公開できません

## 原子炉格納容器スプレイ設備への逆止弁追加設置に係る検討について

設備対策として逆止弁を 2 個設置することとしたが、逆止弁の設置箇所について検討する。

### 1. 逆止弁設置可能箇所

逆止弁は、その構造上、水平配管部分に設置する必要があるため、工事配管図から逆止弁の設置可能な水平配管部分を選定した。（図 1 参照）




図 1 逆止弁設置可能な水平配管部分


### 2. 全周破断時のスプレイ流量

全周破断時にスプレイ水が最も多く流れ、かつスプレイ流量が最も多く確保可能なスプレイリングは、格納容器スプレイポンプからの距離が最も近く（設置高さが最も低く）、スプレイノズル数が最も多いDスプレイリングである。

そこで、Dスプレイリングからのスプレイ流量を確実に確保するため、1. での検討結果

をふまえ、Dリングヘッダに逆止弁を設置することが、スプレイ流量を確保するうえで適切である。

なお、格納容器スプレイ配管立上り部の水平配管部分に逆止弁を設置した場合は、設置した逆止弁の下流の立上り部に全周破断を想定すると、スプレイ水が破断口から流出し、スプレイ流量は現行の添付書類十の解析で考慮されている値を大幅に下回ることになる。(図2参照)



### 3. D リングヘッダでの逆止弁設置箇所

D リングヘッダの詳細を図3に示す。図に示すように、逆止弁設置可能な水平配管部分は、接続配管のオリフィス周辺である。

#### (1) 図3の①に逆止弁を設置した場合

この場合、設置した逆止弁の下流に全周破断を想定すると、Dスプレイリングにおける

健全側スプレイ水の破断口への回りこみは防ぐことができないが、全周破断を想定した系統側の格納容器スプレイポンプは、オリフィスにより破断口への流出流量が制限されるためランアウトせず、A, B, Cスプレイリングからスプレイ水がスプレイされ、スプレイ流量は確保できる。

また、設置した逆止弁の上流の格納容器スプレイ配管立上り部で全周破断を想定すると、全周破断を想定した系統の流量の全量が破断口から流出する（結果として、全周破断を想定した系統の格納容器スプレイポンプは許容最大運転流量を超過し、ランアウトする）が、Dリングを通じての健全側スプレイ水の破断口への回り込みを防ぐことができ、健全側の格納容器スプレイポンプによりDスプレイリングからのスプレイ水は確保できる。（図4参照）

ここで、逆止弁設置に伴い圧損が増加し、Dスプレイリングにおけるスプレイ流量が変わるために、静的機器の単一故障を想定しない場合のスプレイ流量を現行の安全解析で考慮している値と同等とするためには、Dリングヘッダのオリフィスの交換が必要となる。

## (2) 図3の②に逆止弁を設置した場合

この場合、逆止弁の下流に破断を想定すると、全周破断を想定した系統の流量の全量が破断口から流出する（結果として、全周破断を想定した系統の格納容器スプレイポンプはランアウトする）。また、A, B, C, Dリングを通じての健全側スプレイ水の破断口への回り込みを防ぐことができないため、スプレイ流量は少なくなる。

また、設置した逆止弁の上流で全周破断を想定すると、全周破断を想定した系統の流量の全量が破断口から流出する（結果として、全周破断を想定した系統の格納容器スプレイポンプはランアウトする）が、健全側のスプレイポンプからの供給流量は、逆止弁により破断点への流出を防ぐことができるため、A, B, C, Dスプレイリングからのスプレイ水は確保できる。（図5参照）

ここで、逆止弁設置に伴い圧損が増加し、A～Dまでのすべてのスプレイリングにおけるスプレイ流量が変わるために、スプレイ流量を現行の安全解析で考慮している値と同等にするためには、A～Dリングヘッダすべてのオリフィスの交換が必要となる。

以上をまとめると表1となり、図3の①（接続配管のオリフィスの下流）に逆止弁を設置した場合が、Dスプレイリングを通じての回り込みを防止でき、Dスプレイリングからのスプレイ水が確実に確保できるため、設置箇所として適切である。





図3 D リングヘッダ詳細図

<追設逆止弁の下流の全周破断時>



<追設逆止弁の上流の全周破断時>





図 4 図 3 の①に逆止弁を設置した場合のスプレイ水の流れ

<追設逆止弁の下流の全周破断時>



<追設逆止弁の上流の全周破断時>




図5 図3の②に逆止弁を設置した場合のスプレイ水の流れ

表1 逆止弁設置箇所と破断想定箇所を変化させた場合のスプレイ流量

		破断想定箇所	
		逆止弁の下流	逆止弁の上流
逆止弁	図3 ①	大	中 (※1)
設置箇所	図3 ②	小 (※2)	大

(※1) Dスプレイリングを通じての回り込み防止可能

(※2) Dスプレイリングを通じての回り込みが防止できない

## 原子炉格納容器スプレイ設備に单一故障を想定した場合のスプレイ流量について

設備対策を実施した後の原子炉格納容器スプレイ設備に单一故障（格納容器スプレイ配管立上り部への全周破断）を想定した場合の、スプレイ流量について評価を実施する。

ここで、全周破断を想定した場合の流量算出方法は、破断想定箇所までの配管抵抗と系統圧力とのバランスにより、流出流量を算出することとする。

また、当該格納容器スプレイシステムは、低エネルギー配管であることから、全周破断による系統圧力低減により、系統水は減圧沸騰することなく、臨界流は発生しないため、流量算出のモデルは、水単相モデルを用いる。

### (1) 破断影響

安全機能に最も影響を与える单一故障を想定するため、原子炉格納容器スプレイ設備の安全機能である「格納容器の冷却機能」に最も影響を与えると考えられる格納容器スプレイのスプレイ流量が最も減少する場合を想定する。

泊発電所 3 号炉においては、スプレーリングヘッダを A、B 系統で一系統化しているため、格納容器スプレイ配管立上り部に全周破断を想定した場合、以下の理由により、原子炉格納容器内に散水されるスプレイ流量が減少する。

- ・破断側系統の格納容器スプレイポンプは、破断口が開放端となるため、背圧（系の総抵抗）が大幅に減少し、ポンプ運転流量が増加する。結果として、ポンプの許容最大運転流量を超過して、ランアウトする。（ポンプが、モータトリップにより停止する。）
- ・健全側系統の格納容器スプレイポンプからスプレイヘッダへスプレイ水は給水されるが、一系統化されているリングヘッダから、破断側系統への回り込みが発生し、破断口からの流出が生じる。

ただし、D スプレーリングについては、逆止弁を設置するため、破断側系統への回り込みは発生せず、スプレイ水としてスプレイされる。

- ・破断口が開放端となるため、スプレーリングヘッダの配管内圧が低下しスプレイ駆動圧となるスプレーリングヘッダの配管内圧と原子炉格納容器内圧の差が小さくなり、各スプレイノズルからのスプレイ流量が減少する。

### (2) 破断想定位置

格納容器スプレイ配管立上り部で全周破断を想定した場合、最もスプレイ流量が減少すると考えられる想定位置は、スプレイ駆動圧となる各スプレーリングヘッダの配管内圧と原子炉格納容器内圧の差が最も小さくなる場合である。

ここで、スプレイリングヘッダ内の配管内圧 ( $P_{A, B, C}$ )、原子炉格納容器内圧 ( $P_{cv}$ )、各スプレイリングと破断点との静水頭差 ( $\Delta H_{A, B, C}$ ) 及び破断点までの配管抵抗による損失水頭 ( $\Delta P_{A, B, C}$ ) の関係は次式となり、

$$P_{A, B, C} + \Delta H_{A, B, C} = P_{cv} + \Delta P_{A, B, C}$$

変形すると、次式となる。

$$P_{A, B, C} - P_{cv} = \Delta P_{A, B, C} - \Delta H_{A, B, C}$$

この式から、スプレイ駆動圧 ( $P_{A, B, C} - P_{cv}$ ) は、破断点までの配管抵抗による損失水頭と、各スプレイリングと破断点との静水頭差との差 ( $\Delta P_{A, B, C} - \Delta H_{A, B, C}$ ) で表される。

格納容器スプレイ配管立上り部で破断想定位置を変化させた場合、破断点までの配管抵抗による損失水頭の変化分（静水頭で数mオーダ）と破断点の違いによる各リングと破断点との静水頭差の変化分（数十mオーダ）を比べると、破断点との静水頭差の変化分の方が大きいため、スプレイ駆動圧が最も小さくなる場合は、破断位置を格納容器スプレイ配管立上り部の最も低い位置とし、各スプレイリングと破断点との静水頭差が最も大きくなる場合である。

よって、破断想定位置は、格納容器スプレイ配管立上り部の最も低い位置 (T.P. 33.9m) とする。

### (3) スプレイ流量の評価

(2) で定めた破断想定位置に、全周破断を想定した場合のスプレイ流量を求める。図1に流量評価モデル、表1～4に記号の説明及び値を示す。なお、計算式の評価モデル、及び以下の数値評価結果に示す記号は(a)を健全側、(b)を破断側として示す。




図 1 流量評価モデル

表1 各流路における配管等の抵抗係数

記号	項目	抵抗係数 [m/(m³/h)²]
K <sub>A (a)</sub>	A リングヘッダ (健全側)	1.491E-3
K <sub>A (b)</sub>	A リングヘッダ (破断側)	1.249E-3
K <sub>B (a)</sub>	B リングヘッダ (健全側)	3.493E-4
K <sub>B (b)</sub>	B リングヘッダ (破断側)	2.756E-4
K <sub>C (a)</sub>	C リングヘッダ (健全側)	2.089E-4
K <sub>C (b)</sub>	C リングヘッダ (破断側)	1.858E-4
K <sub>D (a)</sub>	D リングヘッダ (健全側)	3.289E-4
K <sub>D (b)</sub>	D リングヘッダ (破断側)	2.983E-4
K <sub>0 (a)</sub>	格納容器スプレイポンプ (健全側) ~D リングヘッダ分岐点	3.490E-5
K <sub>0 (b)</sub>	D リングヘッダ合流点～破断位置	5.376E-6
K <sub>1 (a)</sub>	D～C リングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部 (健全側)	1.428E-5
K <sub>1 (b)</sub>	D～C リングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部 (破断側)	1.357E-5
K <sub>2 (a)</sub>	C～B リングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部 (健全側)	3.991E-6
K <sub>2 (b)</sub>	C～B リングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部 (破断側)	3.991E-6
K <sub>M (a)</sub>	循環ライン	1.660E-1

表2 各スプレイリングヘッダのスプレイノズルの抵抗係数

記号	項目	抵抗係数 [m/(m³/h)²]
K <sub>A (n)</sub>	A リングヘッダ	
K <sub>B (n)</sub>	B リングヘッダ	
K <sub>C (n)</sub>	C リングヘッダ	
K <sub>D (n)</sub>	D リングヘッダ	

表3 破断想定位置とのT.P. 差

記号	項目	T.P. 差 [m]
ΔH <sub>A</sub>	A リングヘッダ	45.7
ΔH <sub>B</sub>	B リングヘッダ	43.5
ΔH <sub>C</sub>	C リングヘッダ	39.5
ΔH <sub>D</sub>	D リングヘッダ	18.9
ΔH <sub>M</sub>	循環ライン戻り部	33.02

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表4 原子炉格納容器内圧力

記号	項目	圧力(水頭) [m]
P <sub>CV</sub>	原子炉格納容器内圧	28.9

図1 の流量評価モデルにおいて、圧力収支及び流量収支から、以下の関係式が成り立つ。

#### a. 各スプレイリングヘッダの配管内圧

各スプレイリングヘッダの配管内圧は、各スプレイリングヘッダから破断口に向けて流出する流路の配管等圧損、開放端(破断口)圧力(=原子炉格納容器内圧)、及び破断想定位置と各スプレイリングヘッダ設置位置とのエレベーションの差によって定まり、以下の式が成り立つ。

$$P_A = K_{A(b)} Q_{A(b)}^2 + K_{2(b)} Q_{2(b)}^2 + K_{1(b)} Q_{1(b)}^2 + K_{0(b)} Q_{0(b)}^2 + P_{CV} - \Delta H_A \quad \dots \dots \quad ①$$

$$P_B = K_{B(b)} Q_{B(b)}^2 + K_{2(b)} Q_{2(b)}^2 + K_{1(b)} Q_{1(b)}^2 + K_{0(b)} Q_{0(b)}^2 + P_{CV} - \Delta H_B \quad \dots \dots \quad ②$$

$$P_C = K_{C(b)} Q_{C(b)}^2 + K_{1(b)} Q_{1(b)}^2 + K_{0(b)} Q_{0(b)}^2 + P_{CV} - \Delta H_C \quad \dots \dots \quad ③$$

ここで、Dスプレイリングについては、逆止弁を設置するため、Dスプレイリングヘッダから破断口に向けて流出する流路がなく( $Q_{D(b)} = 0$ )、上述の関係式が成り立たない。

そこで、Dスプレイリングヘッダの配管内圧を次式で求める。次式は、健全側系統の各スプレイリングヘッダへの分岐点(入口)を基準とし、分岐点の圧力を、それぞれCスプレイリングヘッダの配管内圧を用いて表したもの(左辺)とDスプレイリングヘッダの配管内圧を用いて表したもの(右辺)である。

$$P_C + (\Delta H_C - \Delta H_D) + K_{1(a)} Q_{1(a)}^2 + K_{C(a)} Q_{C(a)}^2 = P_D + K_{D(a)} Q_{D(a)}^2 \quad \dots \dots \quad ④$$

#### b. 各スプレイリングヘッダからのスプレイ流量

各スプレイリングヘッダからスプレイされる流量は、スプレイ駆動圧となる各スプレイリングヘッダの配管内圧と原子炉格納容器内圧の差と、スプレイノズルの抵抗係数から、以下の様に求められる。

$$Q_{A(n)} = \sqrt{[(P_A - P_{CV}) / K_{A(n)}]} \quad \dots \dots \quad ⑤$$

$$Q_{B(n)} = \sqrt{[(P_B - P_{CV}) / K_{B(n)}]} \quad \dots \dots \quad ⑥$$

$$Q_{C(n)} = \sqrt{[(P_C - P_{CV}) / K_{C(n)}]} \quad \dots \dots \quad ⑦$$

$$Q_{D(n)} = \sqrt{[(P_D - P_{CV}) / K_{D(n)}]} \quad \dots \dots \quad ⑧$$

#### c. 各スプレイリングヘッダに供給される流量

各スプレイリングヘッダに供給される流量は、各スプレイリングヘッダからスプレイされる流量と各スプレイリングヘッダから破断口に向けて流出する流量の合計であるため、以下の式が成り立つ。



g. 格納容器スプレイ系統の合計流量

格納容器スプレイポンプ性能曲線をもとに、格納容器再循環サンプから破断口まで通水する時の総揚程と、ポンプ性能曲線がバランスする点から格納容器スプレイポンプの吐出流量を求める。

$$Q_{P(a)} = f(H) \quad \dots \dots \quad (23)$$

※ :  $f(H)$ は、格納容器スプレイポンプの性能曲線を表し、 $H$ （総揚程）の関数。

ここで、 $H$ は次の式で表され、今回の評価における総揚程は、約 160m となる。

$$H = K_{0(a)} Q_{0(a)}^2 + (K_{c(a)} Q_{c(a)}^2 + K_{1(a)} Q_{1(a)}^2 + K_{C(b)} Q_{C(b)}^2 + K_{1(b)} Q_{1(b)}^2) + K_{0(b)} Q_{0(b)}^2 + \Delta P_s + \Delta H_s$$

$\Delta P_s$  : 再循環サンプ～格納容器スプレイポンプまでの配管圧損(6.38m)

$\Delta H_s$  : 再循環サンプ水面と破断想定位置とのエレベーションの差(20.2m)

(4) スプレイ流量の評価結果

(3) の関係式 (①～②) 及び表 1～4 の数値を用い、流量を変数として連立方程式の解を求め、スプレイ流量を決定した。評価結果を表 5 に示す。表から、スプレイ流量 ( $= Q_{A(n)} + Q_{B(n)} + Q_{C(n)} + Q_{D(n)}$ ) は、約 [ ] (現行の安全解析で考慮している流量の約40.1%) となる。この結果をもとに、安全解析条件は現行の安全解析で考慮している流量の36%とする。

[ ] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表5 格納容器スプレイ配管破断時の流量評価結果

記号	項目	評価結果	添付解析条件
$Q_P(a)$	格納容器スプレイポンプ運転流量		
$Q_A(a)$	スプレイリングヘッダに健全側から供給される流量	Aスプレイリングヘッダ	
$Q_B(a)$		Bスプレイリングヘッダ	
$Q_C(a)$		Cスプレイリングヘッダ	
$Q_D(a)$		Dスプレイリングヘッダ	
$Q_A(b)$	スプレイリングヘッダから破断側に流出する流量	Aスプレイリングヘッダ	
$Q_B(b)$		Bスプレイリングヘッダ	
$Q_C(b)$		Cスプレイリングヘッダ	
$Q_D(b)$		Dスプレイリングヘッダ	
$Q_A(n)$	スプレイリングヘッダからのスプレイ流量	Aスプレイリングヘッダ	
$Q_B(n)$		Bスプレイリングヘッダ	
$Q_C(n)$		Cスプレイリングヘッダ	
$Q_D(n)$		Dスプレイリングヘッダ	
$Q_0(a)$	格納容器スプレイポンプ（健全側）～Dリングヘッダ分岐点		
$Q_0(b)$	Dリングヘッダ合流点～破断位置		
$Q_1(a)$	D～Cリングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部（健全側）		
$Q_1(b)$	D～Cリングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部（破断側）		
$Q_2(a)$	C～Bリングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部（健全側）		
$Q_2(b)$	C～Bリングヘッダ間格納容器スプレイ配管立上り部（破断側）		
$Q_M(a)$	循環ライン		
$P_A$	スプレイリングヘッダ配管内圧	Aスプレイリングヘッダ	
$P_B$		Bスプレイリングヘッダ	
$P_C$		Cスプレイリングヘッダ	
$P_D$		Dスプレイリングヘッダ	

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## (5) スプレイ水の有効性

(4) で評価したスプレイ流量評価結果において、各スプレイリングにおけるスプレイ条件が、表6に示すように設計条件と異なるため、(4) で定めた安全解析条件に用いるスプレイ流量について、スプレイ水に期待する効果が確実に発揮できることを次の観点から確認する。

- a. スプレイ差圧の影響
- b. 原子炉格納容器内からの除熱効果
- c. 放射性物質除去効果

表 6 流量評価結果と設計時の比較

	流量評価結果		設計	
	流量 (m <sup>3</sup> /h)	差圧 (m)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	差圧 (m)
Aスプレイリング				
Bスプレイリング				
Cスプレイリング				
Dスプレイリング				

ここで、原子炉格納容器内は、今回想定している静的機器の单一故障が、原子炉冷却材喪失事故が発生した後、再循環切替操作以降（事故 [ ] 分後）で格納容器スプレイ配管立上り部 (T.P. 33.9m) が全周破断する想定であるため、原子炉冷却材喪失事故発生後 [ ] 分間は原子炉格納容器スプレイ設備が、2系統とも健全に動作している状態である。

### a. スプレイ差圧の影響

スプレイノズルの構造上、スプレイ差圧が変わると、スプレイ水の流量の他に液滴径への影響が生じる。

今回の評価結果から、Dスプレイリングの差圧は約 [ ] であり、設計差圧は確保できていない。

しかし、電力共同研究\*において、スプレイの設計差圧が確保できない場合のスプレイ噴霧試験を実施しており、差圧が [ ] となった場合でも、[ ] 程度とミリオーダの液滴径で噴霧可能なことを確認（図2参照）している。

なお、設計差圧で噴霧した場合の平均液滴径は [ ] 程度であり、差圧が [ ] 以上では、スプレイ液滴径に大きな差異は生じていない。

したがって、今回のDスプレイリングの差圧は、[ ] を大きく上回っていることから、スプレイ水の液滴径は設計差圧で噴霧した時とほぼ同等であると考えられる。

\*電力共同研究「アクシデントマネージメント要素技術の実証に関する研究」

[ ] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




図2 スプレイ差圧とスプレイ水の平均粒径の関係

■ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

#### b. 原子炉格納容器内からの除熱効果

スプレイ水には、原子炉格納容器内から熱を除去することで、温度・圧力を低減させる効果がある。具体的には、原子炉格納容器内にスプレイされる水の熱容量分の熱量が原子炉格納容器雰囲気（気相）からスプレイ水（液相）に移動することにより原子炉格納容器内の除熱が達成される。なお、液相に移動した熱量は、再循環運転により、最終的に余熱除去冷却器及び格納容器スプレイ冷却器で熱交換され、最終的な熱の逃がし場に移送される。

原子炉格納容器内の圧力、温度を評価している安全解析では、スプレイリングから噴霧される流量、及び水温を入力条件として、スプレイ水が原子炉格納容器内雰囲気と熱平衡状態に達するまでの温度変化に伴う熱容量分の除熱効果を考慮している。

ここで、スプレイ水が原子炉格納容器内雰囲気と熱平衡状態に達するか否かは、主に原子炉格納容器内に噴霧される液滴一つあたりの熱容量（質量）及び熱移動に寄与する時間（落下速度、及び距離）に左右される。このうち、液滴の熱容量、及び落下速度は噴霧される液滴径によって決まり、落下距離は各スプレイリング設置位置と床面とのエレベーションの

差に代表される。

今回の様に、スプレイ流量が少なくなる場合でも、a. で述べたように設計差圧で噴霧した時とほぼ同等の大きさの液滴で、かつ、既存のDスプレイリングから原子炉格納容器内に噴霧されるため、Dスプレイリングから噴霧されるスプレイ条件については、除熱効果に対して従来の設計条件と有意に相違するものではない。

したがって、床面に落下するまでの間に原子炉格納容器内雰囲気からスプレイ水への十分な熱移動が可能であり、スプレイリングから原子炉格納容器内に噴霧されたスプレイ水は飽和状態（原子炉格納容器内雰囲気と熱平衡状態）に達するため、格納容器内の除熱は達成されると考える。

また、原子炉格納容器気相部は閉鎖系であり、かつ内部で空間が遮断されているわけではないので、原子炉格納容器全体から見ればスプレイ水の熱容量分が連続的に除熱される。

さらに、上述した様に、今回の事象において、ほぼDスプレイリングからのみスプレイ水が噴霧される状況になるまでは、□分の間、原子炉格納容器スプレイ設備は、2系統健全に動作しているため、原子炉格納容器内の温度は均一になっている。□分後にはほぼDスプレイリングのみになった場合でも、原子炉冷却材喪失事故の熱源は、Dスプレイリングより十分下にあり、また、Dスプレイリングより上には熱源がないことから、Dスプレイリングからのスプレイ噴霧による下降流と熱による対流により原子炉格納容器内の温度は十分に均一化される。

したがって、□分以降において、ほぼDスプレイリングからのみのスプレイとなる場合でも、Dスプレイリング上部空間だけが、下部空間に比べて過度に温度上昇することはなく、原子炉格納容器内は概ね均一に温度、圧力が変動することになる。

以上より、Dスプレイリングからのスプレイのみであっても、原子炉格納容器スプレイ設備の安全機能である除熱機能に対して問題が生じるものではない。

なお、スプレイ流量低下の水素評価への影響については、（財）原子力発電技術機構による平成11年「格納容器内水素挙動解析評価に関する報告書」において、水素成層化時におけるスプレイでの攪拌効果についての検討がなされている。そこでは、低流量の最下段リングでのスプレイであっても、数分間のスプレイ運転で十分な均一化が期待できると結論付けられており、温度についても同様の挙動となると考えられる。

### c. 放射性物質除去効果

スプレイ水には、原子炉格納容器内雰囲気中の放射性物質を除去する効果があるため、被ばく評価の条件として考慮している。具体的には、放射性物質濃度の低減効果を期待している期間は、よう素除去に必要な薬品注入までの遅れを考慮した事故5分後から、原子炉格納容器内よう素濃度が初期値の1/100になる時間である約10.5分までとしている。

一方、静的機器の单一故障として格納容器スプレイ配管立上り部の全周破断を想定する時刻は、再循環切替時刻である事故□分後（解析に基づく再循環開始時間は□分だが、被ばく評価上の再循環切替は、保守的に20分としている。）であり、それ以後、Dスプレイ

リングからのスプレイとなる。

したがって、被ばく評価上、低減効果を期待している期間は設計どおりのスプレイ流量が確保されており、放射性物質除去効果に影響はない。

以上から、Dスプレイリングからのスプレイ水については確実にスプレイ水に期待する効果を発揮できるため、安全解析条件として定めたスプレイ流量（定格運転流量の36%：██████████）は妥当である。

██████████ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

原子炉格納容器スプレイ設備の全周破断を想定した場合における  
添付書類十の評価に与える影響

(1) はじめに

原子炉格納容器スプレイ設備に対し、静的機器の单一故障として格納容器スプレイ配管の全周破断を想定した場合に影響を受ける以下の添付書類十の3つの評価について、影響を確認した。

- ・原子炉格納容器内圧評価（健全性評価）
- ・可燃性ガスの発生に関する評価
- ・環境への放射性物質の異常な放出（原子炉冷却材喪失）に関する評価

(2) 原子炉格納容器内圧評価（健全性評価）

a. 事故の原因

この事故は、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管あるいはこれに付随する機器等の破損等により、1次冷却材が系外に流出し、原子炉格納容器内の温度、圧力が異常に上昇する事象を想定するものである。

b. 解析方法

原子炉格納容器の内圧解析は破断箇所からの放出質量、エネルギーの算出及びその放出質量、エネルギーに基づいた原子炉格納容器の内圧、温度解析とからなる。

放出質量、エネルギーの計算は、プローダウン解析コードS A T A N - VI及びリフィル／再冠水解析コードW R E F L O O Dにより、プローダウン、リフィル及び再冠水の各段階に分けて行う。原子炉格納容器内圧、温度の計算は、原子炉格納容器内圧解析コードC O C Oにより、リフィル、再冠水及び再冠水後の放出質量、エネルギーの計算と同時に行う。

コード体系を図1に示す。

c. 解析条件及び解析結果

事象の過程を図2に示す。

主要事象クロノロジを表1に示す。

解析条件及び解析結果を表2及び図3～図4に示す。

なお、影響評価として、現行の安全解析から单一故障の想定を変更した。

d. 影響評価結果

格納容器スプレイ開始後、再冠水終了により破断流が急減し、圧力低下に転じる。現行の安全解析に対して、再循環切替までは格納容器スプレイポンプが2台運転されているため内圧の低下は早くなっている。その後、再循環運転開始と同時に格納容器スプレイ配管の全周破断を想定することにより、スプレイ流量の低下から内圧が上昇に転じるが、原子炉格納

容器内のスプレイ及びヒートシンクによる除熱効果が原子炉格納容器への放出エネルギー量を上まわり次第に下降してゆく。評価の結果、再循環切替以降、圧力は高めに推移するものの、現行の安全解析における最高圧力約 0.241MPa[gage]を上回らないことを確認した。




図1 「原子炉冷却材喪失（原子炉格納容器健全性評価）」のコード体系




図2 「原子炉冷却材喪失（原子炉格納容器健全性評価）」の事象過程

表1 「原子炉冷却材喪失（原子炉格納容器健全性評価）」の主要事象クロノロジ  
(影響評価解析のケース)

時刻（秒）	事　象
0	蒸気発生器出口側配管両端破断発生
約 1	「原子炉圧力低」原子炉トリップ限界値到達
約 1	「原子炉格納容器圧力高」非常用炉心冷却設備作動限界値到達
約 6	「原子炉格納容器圧力異常高」原子炉格納容器スプレイ作動限界値到達
約 17	プローダウンエネルギーによって形成される第1ピーク圧力
約 22	炉心再冠水開始
約 151	原子炉格納容器スプレイ開始
約 203	第2ピーク圧力 原子炉格納容器圧力、温度最大 再循環開始
約 [ ]	格納容器スプレイ配管両端破断
約 10, 000	格納容器スプレイ配管両端破断に伴う除熱能力低下による第3ピーク圧力
100, 000	計算終了

[ ]枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 「原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)」の解析条件及び解析結果

項目	解析件名	原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)		運定期由
		現行の安全解析※1	影響評価解析	
事故条件	蒸気発生器出口側配管両端破断 (1次冷却材ポンプ吸込側) 流出係数=1.0	同	左	原子炉格納容器内圧上昇の観点から最も厳しい
原子炉出力(%)	102	同	左	定常誤差を考慮した上限値
解析条件 單一故障	動的機器  原子炉格納容器スプレイ 設備1系列	短期(再循環切替まで)： 考慮しない (格納容器スプレイポンプ2台運転)  長期(再循環切替後)： 考慮しない (1台はランサウト※2)	<現行安全解析>  原子炉格納容器内圧上昇の観点から最も厳しい	<影響評価解析>  静的機器の単一故障として、1系統の格納容器スプレイ配管逆止弁出口部の全周破断を考慮
	静的機器	短期(再循環切替まで)： 考慮しない (格納容器スプレイポンプ2台運転)  長期(再循環切替後)： 1系統の格納容器スプレイ配管逆止 弁出口部の全周破断を考慮		

※1 格納容器スプレイ配管2重化後も動的単一故障の解析結果に影響はない。

※2 格納容器スプレイ配管1本の全周破断が生じることにより、当該系統の格納容器スプレイポンプはランアウト状態に至る。

表2 「原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)」の解析条件及び解析結果（つづき）

項目	解析件名	原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)		選定理由
		現行の安全解析	影響評価解析	
解析条件	崩壊熱、 日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱を基にアクニチドの崩壊熱を考慮した曲線(MOX炉心を考慮)	同左	同左	MHI-NES-1010改3「PWRの安全解析用崩壊熱について」に基づく
	蓄圧注入系 蓄圧注入位置	保持圧力 (MPa[gage]) 保有水量 (m <sup>3</sup> )	4.04 29.0	原子炉格納容器への放出エネルギーが大きくなる最小値
	安全注入開始時刻	ダウンカマ部及び下部プレナム	同左	再冠水開始を早め、破断口からの質量流量及びエネルギー放出量を増大させる。
	1次冷却材ポンプ	プローダウン終了と同時にポンプ特性に従って動く	同左	再冠水期間を早め、破断口からの質量流量及びエネルギー放出量を増大させる。
	減速材密度係数 (%Δk/k(g/cm <sup>3</sup> ))	36	同左	原子炉格納容器への放出量が大きいほど厳しい、
	外部電源	無	同左	密度低下による負の反応度添加量を最小にする。(左記は、減速材密度0.3g/cm <sup>3</sup> における値)
	原子炉格納容器スプレイ開始 (秒)	151	同左	原子炉格納容器スプレイの作動遅れを伴うため厳しい、
	原子炉格納容器自由体積 (m <sup>3</sup> )	65,500	同左	デイゼル発電機起動時間などを考慮した最大値
	蒸気発生器伝熱管施栓率 (%)	0	同左	原子炉格納容器内圧上昇の観点から厳しくなる少なめの値
				施栓率が小さいと、1次冷却材が原子炉格納容器へ多く放出されるため厳しい、

表2 「原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)」の解析条件及び解析結果（つづき）

項目	解析件名	原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)		選定理由
		現行の安全解析	影響評価解析	
解析コード	SATAN-VI WREFLOOD COCO	同 左		ブローダウン時熱水力拳動解析 再冠水時熱水力拳動解析 原子炉格納容器内圧解析
原子炉格納容器スプレイ作動信号		原子炉格納容器圧力異常高		
解析結果	原子炉格納容器内最高圧力 (MPa[gage])	現行の安全解析結果 約 0.241	静的機器の單一故障を想定した 解析結果 約 0.240	判定 $\leq 0.283 \text{ MPa} [\text{gage}]$ (最高使用圧力)
	原子炉格納容器内最高温度 (°C)	約 124	約 124	$\leq 132^\circ\text{C}$ (最高使用温度)




図3 原子炉格納容器健全性評価 原子炉格納容器内圧力




図4 原子炉格納容器健全性評価 原子炉格納容器雰囲気温度

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

### (3) 可燃性ガスの発生に関する評価

#### a. 事故の原因

この事故は、原子炉冷却材喪失の際に、可燃性ガスが発生する事象を想定する。

#### b. 判断基準

この事故には、以下の判断基準を用いる。

原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度は、事故発生後少なくとも30日間はいずれかが次の値以下であること。

水 素 4 %

酸 素 5 %

#### c. 解析方法

事故後、原子炉格納容器内に蓄積される水素の量は、d. の条件により解析し、原子炉格納容器内に均一に分布するものとして、原子炉格納容器内の水素濃度の変化を求める。

#### d. 解析条件及び解析結果

事象の過程を図5に示す。

主要事象クロノロジを表3に示す。

解析条件及び解析結果を表4及び図7に示す。

なお、影響評価として、現行の安全解析から单一故障の想定を変更したことにより原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器内温度の履歴が変わるため、解析条件のうち使用する原子炉格納容器内温度を変更した。さらに、水素発生源である金属の腐食反応のうちアルミニウム使用量をシビアアクシデント対策有効性評価に合わせた条件として見直した。本アルミニウム使用量を用いた評価については、現行の安全解析と同じ单一故障の条件についても実施した。

#### e. 影響評価結果

影響評価については、原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器内温度を考慮して金属腐食の反応割合を求めることから、原子炉格納容器内温度の履歴が変わることにより、現行安全解析に対し金属腐食反応による水素発生量が増加する。また、金属の腐食反応のうちアルミニウム使用量を見直したことから水素発生量が減少する。

解析の結果、原子炉格納容器内の水素濃度は、動的機器、静的機器いずれの单一故障を想定した場合においても、現行の安全解析値の約3.3%に対して約3.0%と下回る結果となり、現行安全解析の評価手法の保守性に含まれていることを確認した。

また、金属の腐食反応のうちアルミニウム使用量を現行の解析条件から変更せず、单一故障の条件のみを変更した場合の影響確認を行った結果、原子炉格納容器内の水素濃度は現行の安全解析値の約3.3%に対して約3.5%となるものの、判断基準を満足していることを確認した。




図5 「可燃性ガスの発生」の事象過程

表3 「可燃性ガスの発生」の主要事象クロノロジ  
(静的機器の单一故障を想定した解析のケース)

時刻 (時間)	事象
0	配管破断発生
720	原子炉格納容器内水素濃度（約3.0%） 計算終了

表4 「可燃性ガスの発生」の解析条件及び解析結果


項目	解析件名	可燃性ガスの発生				想定した解析(影響確認)
		現行の安全解析※1	静的機器の単一故障を想定した解析	選定理由	現行の安全解析ベース(アルミニウム使用量見直し)	
单一故障	原子炉出力(%)	102	同左	定常誤差を考慮した上限値	現行安全解析に同じ	現行安全解析に同じ
	動的機器	低圧注入系1系列故障	考慮しない	<現行安全解析> ECCS性能評価に同じ	現行安全解析に同じ	短期(再循環切替まで)： 考慮しない (スプレイポンプ2台運転)
解析条件	静的機器	考慮しない	短期(再循環切替まで)： 考慮しない (スプレイポンプ2台運転)	<影響評価解析> 静的機器の単一故障として、1系統のスプレイ配管逆止弁出口部の全周破断を考慮	現行安全解析に同じ	長期(再循環切替後)： 1系統のスプレイ配管逆止弁出口部の全周破断を考慮
	シルコニウムー水反応量(%)	1.5 (ECCS性能評価の解析結果の5倍)	同左	指針どおり(燃料被覆管の表面から5.8μmの厚さが反応した場合に相当する量より大きいECCS性能評価の解析結果の5倍を仮定している。)	現行安全解析に同じ	現行安全解析に同じ
その他	原子炉格納容器内の液相中に存在する核分裂生成物の量(%)	炉心内蓄積量のうち ハロゲン:50 希ガス及びハロゲンを除く他の核分裂生成物:1 (希ガスを除く他の核分裂生成物はすべて炉心部に存在するものとする。)	同左	指針どおり	現行安全解析に同じ	現行安全解析に同じ
	放射線分解により発生する水素ガスの発生割合(G値)(分子/100eV)	炉心水:0.4 サング水:0.3 ヒドラジン:0.4	同左	実験結果に基づく値を用いている	現行安全解析に同じ	現行安全解析に同じ

※1 格納容器スプレイ配管2重化後も動的単一故障の解析結果に影響はない。

表4 「可燃性ガスの発生」の解所条件及び解析結果(つづき)

項目	解析件名	可燃性ガスの発生				静的機器の单一故障を想定した解析(影響確認)
		現行の安全解析	静的機器の单一故障を想定した解析	選定理由	現行の安全解析ベース(アルミニウム使用量見直し)	
解析条件	水素発生源 金属の腐食反応 (原子炉格納容器内アルミニウム表面積) (m <sup>2</sup> )	1700	140	指針の考え方どおり	140	現行安全解析に同じ
	原子炉格納容器内雰囲気 温度に対応した腐食率 (MOX炉心を考慮)	同左	ただし、原子炉格納容器内 温度は現行安全解析と異なる。 <sup>※1</sup>	指針の考え方どおり	現行安全解析に同じ	静的機器の单一故障を想定した解析に同じ
解析コード	—	—	—	—	—	—
	原子炉トリップ信号	—	—	—	—	—
解析結果	現行の安全解析結果 原子炉格納容器内水素濃度 (%)	約3.3 (事故発生後30日時点)	静的機器の单一故障を想定した解析結果 約3.0 (事故発生後30日時点)	判定 事故発生後少なくとも30日間は水素濃度 4%以下	現行の安全解析を見直した解析結果 約3.0 (事故発生後30日時点)	静的機器の单一故障を想定した解析(影響確認)結果 約3.5 (事故発生後30日時点)

※1 「図9-6 解析に用いた原子炉格納容器内温度」を参照。






図7 可燃性ガスの発生

#### (4) 環境への放射性物質の異常な放出（原子炉冷却材喪失）に関する評価

##### a. 事故の原因

この事故は、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管あるいはこれに付随する機器等の破損等により、原子炉冷却材喪失が発生した際に、放射性物質が環境に放出される事象を想定する。

##### b. 核分裂生成物の放出量及び線量の解析条件及び解析結果

よう素、希ガスの大気放出過程図を図8、図9に示す。

放射能放出経路及び被ばく経路図を図10に示す。

解析条件及び解析結果を表5に示す。

なお、影響評価として、現行の安全解析から单一故障の想定を変更したことにより原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器内圧力の履歴が変わるために、解析条件のうち、使用する原子炉格納容器からの漏えい率を変更した。

##### c. 影響評価結果

影響評価については、現行の安全解析に対し、原子炉格納容器内圧力の履歴が変わることにより長期的に原子炉格納容器からの漏えい率が高くなったことから、大気中に放出されるよう素及び希ガスの量は若干上昇する。

解析の結果、実効線量は、現行の安全解析値の約0.23mSvに対して約0.23mSvと同程度となることを確認した。





図 8 原子炉冷却材喪失（事故）時のようにう素の大気放出過程（影響評価解析）

単位 : Bq  $\left( \begin{array}{l} \gamma\text{線エネルギー} \\ 0.5\text{MeV換算} \end{array} \right)$






図 10 原子炉冷却材喪失時の放射能放出経路及び被ばく経路

表5 「原子炉冷却材喪失」の解析条件及び解析結果

解析条件		現行の安全解析※1	静的機器の単一故障を想定した解析	選定理由
单一故障	炉心熱出力	2,705MWt	同 左	定格熱出力(2,652MWt)の102%
	動的機器	ディーゼル発電機1台	考慮しない	<現行安全解析> 動的機器の単一故障として、放射性物質の放出の観点から最も厳しい。
静的機器	考慮しない		短期(再循環切替まで)： 考慮しない 長期(再循環切替後)： 1系列のスプレイ配管逆止弁出口部の全周破断を考慮	<影響評価解析> 静的機器の単一故障として、1系統のスプレイ配管逆止弁出口部の全周破断を想定
	原子炉運転時間	最高40,000時間	同 左	平衡炉心の最高運転時間を下回らない値
事故後、原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物の量	炉心内蓄積量のうち 希ガス 1% よう素 0.5%	同 左	指針の考え方どおり (燃料棒の破損率を100%と仮定)	
	原子炉格納容器に放出されるよう素の形態	有機よう素 4% 無機よう素 96%	同 左	指針どおり
原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物のうち、原子炉格納容器内部に沈着する割合	希ガス 0% 有機よう素 0% 無機よう素 50%	同 左	指針どおり	
	スプレイ水によるよう素除去に対する等価半減期 無機よう素 50秒	同 左	設計に基づく無機よう素の等価半減期は50秒以下である。	
原子炉格納容器スプレイ水による無機よう素除去効率	ただし、有機よう素・希ガスについては考慮しない。	同 左	指針どおり	
	事故後5分	同 左	設計値(約4.9分)を上回る値	

※1 格納容器スプレイ配管2重化後も動的単一故障の解析結果に影響はない。

表5 「原子炉冷却材喪失」の解析条件及び解析結果（つづき）

解析条件	現行の安全解析	静的機器の單一故障を想定した解析	選定理由
原子炉格納容器からの漏えい率	次式により求めた値を下回らない値 $L = \frac{C}{V} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}$ L : 漏えい率 C : 定数 V : 原子炉格納容器内気相部体積 $\Delta P$ : 差圧 $\rho$ : CV内気体密度 (MOX炉心を考慮)	同 左 ただし、原子炉格納容器内圧力が安全解析と異なる。	指針の考え方どおり、事故後の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率とする。 <sup>※1</sup>
原子炉格納容器からの漏えい割合 アニュラス空気淨化設備による素ファ ルタのよう素除去効率	アニュラス部 アニュラス部以外 97% 3% 95%	同 左 (0~10分) アニユラス空気淨化設備を通して全量放出(フィルタの効果は考慮しない。) (10分~30分) アニユラス空気淨化設備を通してファン容量で放出(フィルタの効果を考慮する。) (30分~30日) アニユラス空気淨化設備を通してファン容量の35.5%放出(フィルタの効果を考慮する。)	指針どおり 設計上は95%以上(温度約100°C、相対湿度約80%)の効率を期待できる。 負圧達成時間は10分以内であり、評価上は10分とする。 小容量排気への切り替え時間は30分とする。
再循環系から安全補機室への漏え い率 再循環開始時間 再循環水中の放射能量	4×10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> /h 事故後20分 炉心内よう素蓄積量の0.5%	同 左 (30分~30日) 同左 同 左	設計値は4×10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> /h以下である。 設計に基づく評価では20分以上である。 指針の考え方どおり (原子炉格納容器内に放出されたよう素と同量とする。)

※1 「図9-11 原子炉格納容器からの漏えい率」を参照。

表5 「原子炉冷却材喪失」の解析条件及び解析結果（つづき）

解析条件	現行の安全解析	静的機器の单一故障を想定した解析	選定理由
再循環水体積 再循環系から安全補機室内に漏えいした 再循環水中のよう素の気相への移行率 安全補機室内でよう素沈着率	1,400m <sup>3</sup> 5%	同 左 同 左	設計値は1,400m <sup>3</sup> 以上である 指針どおり
原子炉格納容器内核分裂生成物による直 接線量及びスカイシャイン線量評価用 線源	原子炉格納容器内に放出される核分裂生 成物の量の炉心内蓄積量のうち 希ガス 1% ハロゲン 0.5% その他 0.01%	同 左	原子炉格納容器内に放出される核分 裂生成物の量を下回らない値
事故の評価期間	30日	同 左	指針の考え方どおり 〔原子炉格納容器内から漏えいが無 視できる程度に低下するまでの期間〕
環境への放射性物質の放出	排気管放出で評価	同左	排気管から放出される。
環境に放出された放射性物質の 大気中の拡散条件	「発電用原子炉施設の安全解析」に関する 「気象指針」に従って評価された相対濃度 ( $x/Q$ ) 及び相対線量 ( $D/Q$ ) $x/Q$ : 約 $4.3 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$ $D/Q$ : 約 $3.1 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$	「発電用原子炉施設の安全解 析に用いる気象指針」に従つ て評価された相対濃度 ( $x/Q$ ) 及び相対線量 ( $D/Q$ ) $x/Q$ : 約 $3.9 \times 10^{-5} \text{ s/m}^3$ $D/Q$ : 約 $3.1 \times 10^{-19} \text{ Gy/Bq}$	指針どおり
評価項目	現行の安全解析結果	静的機器の单一故障を想定した解析結果	判定
環境に放出されるよう素量 (I-131等価量一小兒実効線量系換算)	約 $2.7 \times 10^{11} \text{ Bq}$	約 $3.1 \times 10^{11} \text{ Bq}$	核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の 公衆に対し著しい放射線被ばくのリスク を与えることはない。
環境に放出される希ガス量 ( $\gamma$ 線エネルギー0.5MeV換算)	約 $6.1 \times 10^{13} \text{ Bq}$	約 $7.5 \times 10^{13} \text{ Bq}$	$\leq 5 \text{ mSv}$
実効線量	約 $0.23 \text{ mSv}^{※1,※2}$	約 $0.23 \text{ mSv}^{※1,※2}$	

※1 方位毎のよう素の吸収入換算による実効線量、希ガスからの $\gamma$ 線による実効線量及び直接・スカイシャイン線量の各々の最大値の合算値

※2 実効線量には、原子炉格納容器内浮遊核分裂生成物による直接及びスカイシャイン線量（約0.086mSv）を含む。






図 11 原子炉格納容器からの漏えい率





## 可燃性ガスの発生評価において変更した条件


「可燃性ガスの発生」解析は、原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器の健全性を確認する観点から、水素の発生について評価を行っており、以下の水素発生要因を考慮している。

- ・炉心水、原子炉格納容器内水の放射線分解
- ・ジルコニウム－水反応
- ・スプレイに添加されるよう素除去薬品の放射線分解
- ・金属腐食反応

このうち、単一故障の想定の変更によって、評価に用いる原子炉格納容器内温度の時間変化の影響を受ける「金属腐食反応」について説明する。また、現実的な評価条件についてもあわせて説明する。

### (1) 金属腐食反応

金属腐食による水素生成源として、アルミニウム及び亜鉛を考慮している。



このうち原子炉格納容器内のアルミニウム使用量（表面積）として、現行 [ ] m<sup>2</sup>を使用しているが、シビアアクシデント対策有効性評価における水素燃焼の評価条件として採用した現実的な表面積である [ ] n<sup>2</sup>を使用する。

また、アルミニウムの腐食による水素濃度は、原子炉格納容器内の雰囲気温度に依存する。原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器内雰囲気温度の時間変化を図2-1に示す。この雰囲気温度より設定した評価に用いたアルミニウムの腐食率は表2-1となる。

表2-1 アルミニウムの腐食率

事故後の時間	現行安全解析	静的機器の単一故障を想定した解析
0～ 86,400 秒	[ ]	[ ]
86,400～ 100,000 秒	[ ]	[ ]
100,000～ 340,000 秒	[ ]	[ ]
340,000～ 1,000,000 秒	[ ]	[ ]
1,000,000 秒以上	[ ]	[ ]

注) 86,400秒までは pH調整前（酸性領域）の値

[ ] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## (2) 水素発生要因別の評価結果

水素発生要因別の現行申請評価と影響評価との比較を表2-2に示す。

表2-2 評価結果（事故後30日時点）

発生源	現行安全解析	静的機器の单一故障を想定した解析	現行安全解析ベース（アルミニウム使用量見直し）	影響確認
原子炉格納容器内水素発生量				
炉心水の分解	約770m <sup>3</sup>	約770m <sup>3</sup>	約770m <sup>3</sup>	約770m <sup>3</sup>
サンプ水の分解	約270m <sup>3</sup>	約270m <sup>3</sup>	約270m <sup>3</sup>	約270m <sup>3</sup>
ジルコニウム－水反応	約150m <sup>3</sup>	約150m <sup>3</sup>	約150m <sup>3</sup>	約150m <sup>3</sup>
アルミニウムの腐食	約150m <sup>3</sup>	約24m <sup>3</sup>	約12m <sup>3</sup>	約290m <sup>3</sup>
亜鉛の腐食	約470m <sup>3</sup>	約470m <sup>3</sup>	約470m <sup>3</sup>	約470m <sup>3</sup>
ヒドラジンの分解	約89m <sup>3</sup>	約89m <sup>3</sup>	約89m <sup>3</sup>	約89m <sup>3</sup>
合計発生量	約1,900m <sup>3</sup>	約1,800m <sup>3</sup>	約1,800m <sup>3</sup>	約2,000m <sup>3</sup>
原子炉格納容器内水素濃度	約3.3 vol %	約3.0 vol %	約3.0 vol %	約3.5 vol %

注) 水素発生量 (m<sup>3</sup>) は、0 °C, 1 atm




図 2-1 静的機器の单一故障を想定した解析に用いた原子炉格納容器内温度

## 原子炉格納容器からの漏えい率

## (1) はじめに

原子炉冷却材喪失の評価に使用する原子炉格納容器漏えい率については、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（以下、安全評価指針という。）」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定一部改訂平成13年3月29日）に下記の評価条件が示されている。

事故：「原子炉格納容器内の圧力に対応した漏えい率」

安全評価に使用した漏えい率は、以下に示す理由により上記安全評価指針の条件を満足しており、十分妥当なものである。

## (2) 漏えい率の計算方法(1)

原子炉格納容器からの漏えい率は次式で与えられる。

$$m = C \cdot \sqrt{\Delta P \cdot \rho} \\ L = \frac{m}{M} = \frac{m}{V \cdot \rho} = C' \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}} \quad \dots \quad (1) \text{式}$$

ここで、

- $m$  : 原子炉格納容器からの漏えい量（質量流量）
- $\Delta P$  : 原子炉格納容器内外の圧力差
- $\rho$  : 原子炉格納容器内気体の平均密度
- $M$  : 原子炉格納容器内気体の総質量
- $V$  : 原子炉格納容器内の気相部体積
- $C$  : 流路面積、流量係数等により決まる定数
- $C'$  :  $\frac{C}{V}$
- $L$  : 漏えい率(%/d)

設計漏えい率 $L_d$ は常温空気、最高使用圧力の0.9倍の圧力において0.1%/dであり、(1)式にこれらの定数を入れると次式で与えられる。

$$L_d = C' \sqrt{\frac{\Delta P_d}{\rho_d}} \quad \dots \quad (2) \text{式}$$

ここで $\rho_d$ は設計条件での空気密度であり、空気の状態方程式から次のように求められる。

$$P_d = R \cdot \rho_d \cdot T_d \\ \rho_d = \frac{P_d}{R \cdot T_d} \quad \dots \quad (3) \text{式}$$

(2), (3)式により,  $C'$  を求めると次式が得られる。

$$C' = \frac{L_d}{\sqrt{\Delta P_d / \rho_d}} = L_d \sqrt{\frac{P_d}{R \cdot T_d \cdot \Delta P_d}} \quad \dots \quad (4) \text{式}$$

事故時の漏えい率は(1)式より,

$$L = C' \sqrt{\frac{\Delta P_t}{\rho_t}} \quad \dots \quad (5) \text{式}$$

となる。ここで,  $\rho_t$ ,  $\Delta P_t$ は事故時の原子炉格納容器内雰囲気の密度及び原子炉格納容器内と外気との差圧であり, 空気及び水蒸気による成分を  $a$  及び  $s$  で表わすと,

$$\begin{aligned} \rho_t &= \rho_a + \rho_s \\ \Delta P_t &= P_a + P_s - 0.1013 \text{ (MPa)} \end{aligned}$$

(5)式の $C'$  に(4)式を代入して, 漏えい率 $L$ を求める。

$$L = L_d \sqrt{\frac{1}{R \cdot T_d} \cdot \frac{\Delta P_t}{\rho_t} \cdot \frac{P_d}{\Delta P_d}} \quad \dots \quad (6) \text{式}$$

### (3) 漏えい率の計算結果

原子炉格納容器の圧力は, 長期内圧解析 (1次冷却材ポンプ吸込側配管完全両端破断, 最小安全注入流量) の結果を用いており, 漏えい率は, この内圧解析を基に蒸気及び空気の混合雰囲気状態 (圧力, 温度) を考慮して計算する。

計算結果を図 3-1 に示す。

---

(1) 「事故時の格納容器漏洩率」 MAPI-1060 改 1

三菱重工業, 平成 12 年




図 3-1 原子炉格納容器の漏えい率の時間変化

## 大気拡散に使用する気象条件

## (1) 相対濃度及び相対線量

事故時に放出される放射性物質が、敷地周辺の公衆に及ぼす影響を評価するに当たって、放射性物質の拡散状態を推定するために必要な気象条件については、現地における出現頻度からみて、これより悪い条件がめったに現れないといえるものを選ばなければならない。

そこで、線量評価に用いる放射性物質の相対濃度（以下「 $\chi/Q$ 」という。）を1997年1月から1997年12月までの1年間の観測データを使用して求めた。すなわち、(1)式に示すように、風向、風速、大気安定度及び実効放出継続時間を考慮した  $\chi/Q$  を陸側方位について求め、方位別にその値の小さい方から大きい方へ累積度数を求め、年間のデータ数に対する出現頻度（%）で表わすこととする。横軸に  $\chi/Q$  を、縦軸に累積出現頻度をとり、着目方位ごとに  $\chi/Q$  の累積出現頻度分布を描き、この分布から、累積出現頻度が97%に当たる  $\chi/Q$  を方位別に求め、そのうち最大のものを安全解析に使用する相対濃度とする。

ただし、 $\chi/Q$  の計算の着目地点は、各方位とも炉心から最短距離となる敷地境界とし、着目地点以遠で  $\chi/Q$  が最大になる場合はその  $\chi/Q$  を着目地点における当該時刻の  $\chi/Q$  とする。

$$\chi/Q = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (\chi/Q)_i \cdot \delta_i \quad \dots \quad (1) \text{式}$$

$\chi/Q$  : 実効放出継続時間中の相対濃度  $(\text{s}/\text{m}^3)$

$T$  : 実効放出継続時間  $(\text{h})$

$(\chi/Q)_i$  : 時刻  $i$  における相対濃度  $(\text{s}/\text{m}^3)$

$\delta_i$  : 時刻  $i$  において風向が該当方位にあるとき

$$\delta_i = 1$$

時刻  $i$  において風向が他の方位にあるとき

$$\delta_i = 0$$

ここで、影響評価を行う「原子炉冷却材喪失」での  $(\chi/Q)_i$  の計算に当たっては、短時間での排気筒放出として、(2)式により行う。

$$(\chi/Q)_i = \frac{1}{\pi \cdot \sigma_{yi} \cdot \sigma_{zi} \cdot U_i} \cdot \exp\left(-\frac{H^2}{2 \sigma_{zi}^2}\right) \quad \dots \quad (2) \text{式}$$

$\sigma_{yi}$  : 時刻  $i$  における濃度分布の  $y$  方向の広がりのパラメータ  $(\text{m})$

$\sigma_{zi}$  : 時刻  $i$  における濃度分布の  $z$  方向の広がりのパラメータ  $(\text{m})$

$U_i$  : 時刻  $i$  における風速  $(\text{m}/\text{s})$

$H$  : 放出源の有効高さ  $(\text{m})$

方位別  $\chi/Q$  の累積出現頻度を求めるとき、静穏の場合には風速を 0.5m/s として計算し、その風向は静穏出現前の風向を使用する。

また、放射性雲からの  $\gamma$  線による空気カーマについては、 $\chi/Q$  の代わりに空間濃度分布と  $\gamma$  線による空気カーマ計算モデルを組み合わせた相対線量（以下「D/Q」という。）を用いて同様に求める。 $\gamma$  線による空気カーマ計算には、以下に示す現行申請添付書類九の(9-7)式を使用する。

$$D_\gamma(x, y, 0) = K_1 \cdot E_\gamma \cdot \mu_{\text{en}} \cdot \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^\infty \frac{e^{-\mu \cdot r}}{4\pi r^2} \cdot B(\mu \cdot r) \cdot \chi(x', y', z') dx' dy' dz'$$

$D_\gamma(x, y, 0)$  : 計算地点( $x, y, 0$ )における  $\gamma$  線による空気カーマ率  
( $\mu\text{Gy}/\text{h}$ )

$K_1$  : 空気カーマ率への換算係数  $\left( \frac{\text{dis} \cdot \text{m}^3 \cdot \mu\text{Gy}}{\text{MeV} \cdot \text{Bq} \cdot \text{h}} \right)$

$E_\gamma$  :  $\gamma$  線の実効エネルギー ( $\text{MeV}/\text{dis}$ )

$\mu_{\text{en}}$  : 空気に対する  $\gamma$  線の線エネルギー吸収係数 ( $\text{m}^{-1}$ )

$r$  : 放射性雲中の点( $x', y', z'$ )から計算地点( $x, y, 0$ )までの距離

$$r = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (0 - z')^2} \quad (\text{m})$$

$\mu$  : 空気に対する  $\gamma$  線の線減衰係数 ( $\text{m}^{-1}$ )

$B(\mu \cdot r)$  : 空気に対する  $\gamma$  線の再生係数

$$B(\mu \cdot r) = 1 + \alpha \cdot (\mu \cdot r) + \beta \cdot (\mu \cdot r)^2 + \gamma \cdot (\mu \cdot r)^3$$

$\chi(x', y', z')$  : 放射性雲中の点( $x', y', z'$ )における放射性物質の濃度

$$(\text{Bq}/\text{m}^3)$$

ただし、 $\mu_{\text{en}}$ 、 $\mu$ 、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ については、0.5MeV の  $\gamma$  線に対する値を使用。

実効放出継続時間としては、「(2)実効放出継続時間」で説明するとおり、よう素及び希ガスのそれぞれ事故期間中の全放出量を 1 時間当たりの最大放出量で除して求めた表 4-1 に示す値を用いる。

事故時の線量評価に用いる  $\chi/Q$  及び D/Q は、陸側方位のうち、よう素の吸入摂取による実効線量、希ガスからの  $\gamma$  線による実効線量のそれぞれが最大となる方位の値を使用する。

表 4-1 事故時の方位別  $\chi/Q$ 、 $D/Q$ 

$\chi/Q$ , $D/Q$	現行安全解析		静的機器の単一故障 を想定した解析	
	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )
実効放出 継続時間	3 時間	11 時間	4 時間	11 時間
放出高さ 着目方位	排気筒放出		排気筒放出	
S E	$4.3 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$3.9 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-19}$

## (2) 実効放出継続時間

安全評価における線量評価に使用する実効放出継続時間の定義は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」において、「実効放出継続時間（T）は、想定事故の種類によって放出率に変化があるので放出モードを考慮して適切に定めなければならないが、事故期間中の放射性物質の全放出量を1時間当たりの最大放出量で除した値を用いることも一つの方法である。」としており、同様の方法で、実効放出継続時間を求めている。この際、得られた数値については、安全側に端数を切り捨てて1時間単位の値に丸めたものを実効放出継続時間として使用している。

影響評価解析では、別添3「原子炉格納容器からの漏えい率」に示すとおり、原子炉格納容器からの漏えい率が変更となることから、線量評価に使用する実効放出継続時間が変更となる。

放出量及び実効放出継続時間の比較を表4-2に示す。

表 4-2 放出量及び実効放出継続時間

項目	現行安全解析			静的機器の単一故障を想定した解析		
	全放出量 (Bq)	1時間 当たりの 最大放出量 (Bq)	実効放出 継続時間 (h)	全放出量 (Bq)	1時間 当たりの 最大放出量 (Bq)	実効放出 継続時間 (h)
よう素 (I-131等価量-小 児実効線量係数換算)	約 $2.7 \times 10^{11}$ ( $2.68 \times 10^{11}$ )	約 $7.1 \times 10^{10}$ ( $7.01 \times 10^{10}$ )	3	約 $3.1 \times 10^{11}$ ( $3.10 \times 10^{11}$ )	約 $7.1 \times 10^{10}$ ( $7.01 \times 10^{10}$ )	4
希ガス ( $\gamma$ 線エネルギー 0.5MeV 換算)	約 $6.1 \times 10^{13}$ ( $6.07 \times 10^{13}$ )	約 $5.2 \times 10^{12}$ ( $5.16 \times 10^{12}$ )	11	約 $7.5 \times 10^{13}$ ( $7.48 \times 10^{13}$ )	約 $6.4 \times 10^{12}$ ( $6.38 \times 10^{12}$ )	11

注) (実効放出継続時間) = (全放出量) / (1時間当たりの最大放出量)

### 事故時に1次冷却材をサンプリングする設備について

事故時に1次冷却材をサンプリングする設備の代替性評価において想定する設計基準事故である原子炉冷却材喪失事故(大破断LOCA)においては、事象発生後に安全注入信号、格納容器隔離信号の発信等により、格納容器隔離弁は閉止され、原子炉格納容器バウンダリが維持されることにより、原子炉格納容器内の再循環水(ほう酸水)の希釈源となる純水等が原子炉格納容器外より新たに供給されることはない。したがって、再循環水のほう素濃度が希釈されることはないと考えている。

しかしながら、原子炉格納容器内には純水を内部に保有する配管、タンク等の機器のうち、耐震Sクラス設計でないものが複数あり、事故後長期間において地震の重畠を仮定した場合、それらの損壊により内部保有水が流出、再循環水に混入し、ほう素濃度を希釈するおそれがある。

そこで、以下では、事故後長期間に地震が重畠すると仮定し、耐震B・Cクラスの機器が損壊した場合であっても、再循環水のほう素濃度は未臨界維持に必要なほう素濃度以上を確保でき、格納容器再循環サンプル水位計を用いた代替性評価に影響のないことを確認する。具体的には、現状評価におけるほう素濃度2,363ppmの再循環水に混入してもよい希釈水の許容量(未臨界ほう素濃度に至るまで)と、地震時損壊を仮定する機器の純水の総保有量を比較し、後者の方が小さいことを確認する。

#### (1) 希釈水の許容量

現状評価のほう素濃度に混入してもよい希釈水(ほう素濃度0ppm)の許容量を図1の考え方で算出すると、表1のとおりとなる。なお、ここでは保守的に、希釈水が流入した分だけ燃料取替用水ピット水が減少すると仮定している。




図1 再循環水の希釈水の許容量の考え方

表1 再循環水の希釀水許容量の算出結果

現状評価の再循環水のほう素濃度	未臨界維持に必要なほう素濃度	希釀水許容量
2,363ppm	1,800ppm	[ ]

## (2) 希釀源となる機器保有水量

耐震Sクラス以外の原子炉格納容器内機器の各保有水量は表2のとおりであり、合計 [ ] となるため、希釀水許容量の [ ] を下回る。

表2 希釀源となる原子炉格納容器内機器の保有水量

希釀源となる原子炉格納容器内機器	耐震 クラス	保有水量	備考
加圧器逃がしタンク	B	[ ]	
余剰抽出冷却器（胴側）	C	[ ]	
格納容器冷却材ドレンタンク	B	[ ]	
1次冷却材パージ水ヘッドタンク	B	[ ]	
格納容器サンプ	—	[ ]	
格納容器再循環ユニット	C	[ ]	C,D格納容器再循環 ユニットは実力耐震 Sクラスチェック済 より除外
制御棒駆動装置冷却ユニット	C	[ ]	
1次冷却材ポンプ冷却器及び機内配管	C	[ ]	
その他関連配管	C	[ ]	
合計 (m <sup>3</sup> )	—	[ ]	

## (3) まとめ

上記のとおり、耐震Sクラス以外の機器が損壊し、その保有水が再循環水へ混入し希釀されたとしても、再循環水のほう素濃度は未臨界ほう素濃度を下回ることはないことから、現状の「格納容器再循環サンプ水位が再循環運転に必要な最低水位以上であれば、原子炉が未臨界であることを確認できる」という評価結果に影響はない。

[ ] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

### 原子炉格納容器スプレイ設備の单一故障の評価に係る記載

原子炉格納容器スプレイ設備における单一故障についての影響評価解析において、解析条件を変更していることを踏まえて、設置変更許可申請書添付書類十の評価における扱いを整理した。

現行安全解析に対して同程度の結果となった静的機器の单一故障を仮定した影響評価解析については以下の条件とし、設置変更許可申請書の現行安全解析の記載箇所において、必要に応じ併記することとする。

- 動的機器の单一故障を仮定した現行安全解析と同等の保守性とするため、单一故障想定の違いに伴って変更となる解析条件以外については、現行安全解析条件のとおりとする。
- ただし、「可燃性ガスの発生」については、現行安全解析についても、水素発生源のうち金属の腐食反応（原子炉格納容器内のアルミニウム使用量）の条件を重大事故等対策の有効性評価で使用している条件に合わせて見直す。

評価についての詳細を表1に示す。

表 1 原子炉格納容器スプレイ設備の单一故障の評価に係る記載（変更箇所の抜粋）

従来記載・届出	変更案
	<p><b>【記載の方針】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 位置、構造及び設備に関する説明 原子炉格納容器スプレイ設備のうちスプレーリングは単一設計とするが、安全機能に最も影響を与える単一故障を仮定しても、安全機能を達成できる設計とする旨を記載する。</li> <li>○ 設計基準事故の評価及び結果に関する説明 解析条件として、従来の動的機器の單一故障を基本とし、静的機器の單一故障を併記する。 評価結果は、従来の單一故障想定の記載とする。 可燃性ガス評価は、従来からの設計基準事故についても SA 有効性評価に合わせ水素発生源のうち金属の腐食反応（原子炉格納容器内のアルミニウム量）を変更する。そのため、解析条件及び解析結果の記載を見直す。</li> <li>○ 安全設計に関する説明 従来の動的機器の單一故障のほか静的機器の單一故障として配管 1 箇所の全周破断を仮定すること。また、静的機器の單一故障を仮定した場合でも、動的機器の單一故障を仮定した場合と同等の安全機能を達成できるよう、逆止弁を設置する旨を記載する。</li> <li>○ 事故の種類、程度、影響などに関する説明 解析条件として、従来の動的機器の單一故障を基本とし、静的機器の單一故障を併記する。 結論は、静的機器の單一故障の場合の評価結果の数値を併記する。</li> <li>○ 安全解析に使用する気象条件 静的機器の單一故障の場合の評価に用いる相対濃度及び相対線量を脚注において補足する。</li> </ul>

從來記載・届出		変更案
++	++	以下, 位置, 構造及び設備に関する説明 ++
五、原子炉及びその附属施設の位置, 構造及び設備 3号炉 口, 発電用原子炉施設の一般構造 (a) その他の主要な構造	五、原子炉及びその附属施設の位置, 構造及び設備 3号炉 口, 発電用原子炉施設の一般構造 (3) その他の主要な構造 (i) 本発電用原子炉施設は, (1)耐震構造, (2)耐津波構造に加え, 以下の基本の方針のもとに安全設計を行う。 a. 設計基準対象施設 (g) 安全施設	<p>以下, 位置, 構造及び設備に関する説明 ++</p> <p>(g-1) 安全施設は, その安全機能の重要度に応じて, 十分高い信頼性を確保し, かつ, 維持し得る設計とする。このうち, 安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するシステムは, 原則, 多重性又は多様性及び独立性を備える設計とするとともに, 当該系統を構成する機器に短期間では動的機器の単一故障, 長期間では動的機器の単一故障しくは想定される静的機器の単一故障のいずれかが生じた場合であって, 外部電源が利用できない場合においても, その系統の安全機能を達成できる設計とする。</p> <p>• (略) •</p> <p>重要度が特に高い安全機能を有する系統において, 設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち, 単一設計とする以下の機器については, 単一故障を仮定した場合においても安全機能を達成できる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 原子炉格納容器スプレイ設備のスプレーリング</li> </ul> <p>++</p> <p>以下, 安全設計に関する説明 ++</p> <p>1. 安全設計</p> <p>1.13 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 1.13.3 原子炉設置変更許可申請 (平成25年7月8日申請) に係る安全設計の方針 1.13.3.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置, 構造及び設備の基準に関する規則 (平成25年7月8日施行)」に対する適合</p> <p>指針9. 信頼性に関する設計上の考慮 2.について 重要度の特に高い安全機能を有する系統については, その構造, 動作原理, 果たすべき安全機能の性質等を考慮し, 原則として多重性のある独立した又は多様性のある独立した系統を設け, 各系列又は各系相互間は, 隔離距離を取るか必要に応じ障壁を設ける等により, 物</p>

理的に分離し、想定される单一故障を仮定しても所定の安全機能を達成できる設計とする。  
ただし、静的機器については、その故障が安全上支障のない時間内に除去又は修復できる場合、又はその故障の発生確率が十分低い場合には、必ずしも多重性又は多様性及び独立性を備えた設計としない。

の单一故障を仮定しても所定の安全機能が達成できる設計とする。

・・・(略)・・・

重要度が特に高い安全機能を有する系統において、設計基準事故が発生した場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器のうち、単一設計とするスプレイボンブについて、想定される最も過酷な单一故障の条件として、配管1箇所の全周破断を想定した場合においても、原子炉格納容器の冷却機能を達成できる設計とする。ここで、動的機器の單一故障を仮定した場合と同等の原子炉格納容器の冷却機能を達成できるよう、スプレイ流量を確保するための逆止弁を設置する。

### 5. 原子炉格納施設

#### 5.1 原子炉格納容器スプレイ設備

##### 5.2.1 概要

原子炉格納容器スプレイ設備は、格納容器スプレイボンブ、格納容器スプレイ冷却器、よう素除去薬品タンク、pH調整剤貯蔵タンク、配管、弁等で構成し、原子炉冷却材喪失時には、ヒドラジンを含むほう酸水を原子炉格納容器内にスプレーする。

原子炉格納容器スプレイ設備概要図を第5.2.1図に示す。

原子炉格納容器スプレイ設備は、原子炉冷却材喪失時に以下に示す機能を果たす。

- (1) 原子炉格納容器内の圧力ピークを最高使用圧力以下に保ち、再び大気圧程度に減圧する。
- (2) 原子炉格納容器内雰囲気中の放射性よう素を除去する。

### 5.2.2 設計方針

#### (3) 多重性及び独立性

原子炉格納容器スプレイ設備は2系列で構成し、各系統ごとに独立のディーゼル発電機に接続する等、構成する機器の單一故障の仮定に加え外部電源が利用できない場合においてもその安全機能が達成できるよう、多重性及び独立性を備えた設計とする。

原子炉格納容器スプレイ設備は、事故後の短期間では動的機器の單一故障を仮定しても、また、事故後の長期間では動的機器の單一故障又は想定される静的機器の單一故障のいずれかを仮定しても、所定の安全機能を果たし得るように多重性及び独立性を有する設計とする。

单一故障に関連していう事故後の短期間とは、原則として事故発生後あるいは原子炉停止後24時間の運転時間を、また、事故後の長期間とは、その後の運転期間をいうものとするが、原子炉冷却材喪失を想定する場合、原子炉格納容器スプレイ設備について、事故後の短期間は原子炉冷却材喪失発生から注入モード終了までの運転期間、また、事故後の長期間は再循環モード以降の運転期間とする。

### 9. 原子炉格納施設

#### 9.1 原子炉格納容器スプレイ設備

##### 9.2.1 概要

原子炉格納容器スプレイ設備は、格納容器スプレイボンブ、格納容器スプレイ冷却器、よう素除去薬品タンク、pH調整剤貯蔵タンク、配管、弁等で構成し、原子炉冷却材喪失時には、ヒドラジンを含むほう酸水を原子炉格納容器内にスプレーする。

原子炉格納容器スプレイ設備概要図を第9.2.1図に示す。

原子炉格納容器スプレイ設備は、原子炉冷却材喪失時に以下に示す機能を果たす。

- (1) 原子炉冷却材喪失時の圧力を最大限に保ち、再び大気圧程度に減圧する。
- (2) 原子炉格納容器内雰囲気中の放射性よう素を除去する。

### 9.2.2 設計方針


#### (3) 多重性及び独立性

原子炉格納容器スプレイ設備は2系統で構成し、各系統ごとに独立のディーゼル発電機に接続する等、構成する機器の單一故障の仮定に加え外部電源が利用できない場合においてもその安全機能が達成できるよう、多重性及び独立性を備えた設計とする。


原子炉格納容器スプレイ設備は、事故後の短期間では動的機器の單一故障を仮定しても、また、事故後の長期間では動的機器の單一故障又は静的機器の單一故障のいずれかを仮定しても、所定の安全機能を果たし得るように多重性及び独立性を有する設計とする。

单一故障に関連していう事故後の短期間とは、原則として事故発生後あるいは原子炉停止後24時間の運転時間を、また、事故後の長期間とは、その後の運転期間をいうものとするが、原子炉冷却材喪失を想定する場合、原子炉格納容器スプレイ設備について、事故後の短期間は原子炉冷却材喪失発生から注入モード終了までの運転期間、また、事故後の長期間は再循環モード以降の運転期間とする。

	<p>单一設計とする静的機器であるスプレイリングについては、当該設備に要求される格納容器の冷却機能に最も影響を与える单一故障を仮定しても、動的機器の单一故障を仮定した場合と同等の安全機能を達成できるよう、スプレイ流量を確保するための逆止弁を設置する。</p>
9.2.3 主要設備	<p>(5) スプレイリング及びスプレイノズル スプレイリングは、原子炉格納容器内に高さを変えて同心円状に4本設置する。最下段のスプレイリング入口の配管に逆止弁を設置する。スプレイノズルは、ホローコーン型で角度を変えてスプレイリングに取り付ける。</p>
9.2.6 評価	<p>想定される事故に対して、事故後の短期間では動的機器の单一故障を仮定しても、また、事故後の長期間では動的機器の单一故障又は静的機器の单一故障のいずれかを仮定しても、所定の安全機能を果たし得る。なお、静的機器であるスプレイリングについては単一設計としているが、当該設備に要求される格納容器の冷却機能に最も影響を与える单一故障を仮定しても、動的機器の单一故障を仮定した場合と同等の安全機能が達成される。</p>



第9.2.1図 原子炉格納容器スプレイ設備系統概要図



第5.2.1図 原子炉格納容器スプレイ設備系統概要図

從來記載・届出		変更案
++++)	以下、設計基準事故の評価及び結果に関する説明	++++)
+ + + + +	十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に對処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 口、設計基準事故 事故に対処するためには必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行なうたために設定した条件及びその評価の結果	十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に對処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 口、設計基準事故 事故に対処するためには必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行なうたために設定した条件及びその評価の結果
C. 3号炉		
(1) 基本方針	•••( 略 )•••	
(2) 解析条件	•••( 略 )•••	
(iv) 環境への放射性物質の異常な放出	•••( 略 )•••	
d. 原子炉冷却材喪失		
(f) 単一故障の仮定として、ディーゼル発電機1台の不作動を仮定する。		(f) 単一故障の仮定として、ディーゼル発電機1台の不作動を仮定する。 また、動的機器の単一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の單一故障の仮定として、單一設計とするスブレイリンクに接続する配管1箇所について、再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
(g) 原子炉格納容器からの漏えい率は、事故時の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率とする。		(g) 原子炉格納容器からの漏えい率は、事故時の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率とする。
(v) 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化		
a. 原子炉冷却材喪失		a. 原子炉冷却材喪失
(d) 単一故障の仮定として、原子炉格納容器スブレイ設備1系列の不作動を仮定する。		(d) 単一故障の仮定として、原子炉格納容器スブレイ設備1系列の不作動を仮定する。 また、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延されるものとする。
また、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延されるものとする。		また、動的機器の単一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の單一故障の仮定として、單一設計とするスブレイリンクに接続する配管1箇所について、再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。

從來記載・届出		変更案
b . 可燃性ガスの発生	• • • ( 略 ) • • •	b . 可燃性ガスの発生 • • • ( 略 ) • • •
( f ) 単一故障の仮定として、低圧注入系 1 系列の不作動を仮定する。		( f ) 単一故障の仮定として、低圧注入系 1 系列の不作動を仮定する。 また、動的機器の単一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として、単一設計とするスプレーリングに接続する配管 1 管所について、再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
(3) 評価結果	• • • ( 略 ) • • •	(3) 評価結果 • • • ( 略 ) • • •
d . 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力については、「原子炉冷却材喪失」において約 0.241MPa[gage]であり、最高使用圧力である 0.283MPa[gage]を下回っている。このときの原子炉格納容器バウンダリにおける温度は、最高温度となるが、最高使用温度を超えない。また、可燃性ガスの発生に伴う原子炉格納容器内の水素最大濃度については、事故発生後、30 日時点で約 3.0%であり、可燃限界である 4 %を下回っている。		d . 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力については、「原子炉冷却材喪失」において約 0.241MPa[gage]であり、最高使用圧力である 0.283MPa[gage]を下回っている。このときの原子炉格納容器バウンダリにおける温度は、最高温度となるが、最高使用温度を超えない。また、可燃性ガスの発生に伴う原子炉格納容器内の水素最大濃度については、事故発生後、30 日時点で約 3.0%であり、可燃限界である 4 %を下回っている。
e . 敷地等境界外における実効線量については、これが最も厳しくなる「蒸気発生器伝熱管破損」において、約 0.29mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではない。		e . 敷地等境界外における実効線量については、これが最も厳しくなる「蒸気発生器伝熱管破損」において、約 0.29mSv であり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではない。
++ + + + + 以下、事故の種類、程度、影響等に関する説明	++ + + + +	++ + + + + 以下、事故の種類、程度、影響等に関する説明 + + + + + +
3. 事故の解析		3. 事故の解析
3.4 環境への放射性物質の異常な放出		3.4 環境への放射性物質の異常な放出
3.4.4 原子炉冷却材喪失		3.4.4 原子炉冷却材喪失
3.4.4.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策	• • • ( 略 ) • • •	3.4.4.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 • • • ( 略 ) • • •
3.4.4.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価		3.4.4.2 核分裂生成物の放出量及び線量の評価
(1) 評価方法	• • • ( 略 ) • • •	(1) 評価方法 • • • ( 略 ) • • •
(2) 評価条件	• • • ( 略 ) • • •	(2) 評価条件 • • • ( 略 ) • • •
f . 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、ディーゼル発電機 1 台		f . 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、ディーゼル発電機 1 台

## 從來記載・届出

の不作動を仮定する。  
また、動的機器の单一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の单一故障の仮定として、再循環切替後の格納容器スプレイ配管1本の逆止弁出口部の瞬時の両端破断のケースも考慮する。

g. 原子炉格納容器からの漏えい率(16)は、事故時の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率とし、第3.4.4.1表の漏えい率とする。

•••( 略 )•••

## (3) 評価結果

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地等境界外における最大の実効線量を次表に示す。また、よう素及び希ガスの大気放出過程を第3.4.1図及び第3.4.2図に示す。

評価結果	
評価項目	評価結果
放射量 よう素 (I-131等価量-小児実効線量係数換算)	約 $2.7 \times 10^{11}$ Bq
希ガス ( $\gamma$ 線エネルギー0.5MeV換算)	約 $6.1 \times 10^{13}$ Bq
実効線量	約 0.23mSv

## 3.4.4.3 結論

原子炉冷却材喪失を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

## 3.4.4.3 結論

原子炉冷却材喪失を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。なお、事故後長期間にわたる静的機器の单一故障の仮定として、単一設計とするスプレイングに接続する配管1箇所について、再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の敷地等境界外における最大の実効線量は、ディーゼル発電機1台の不作動を仮定した場合と同程度の約0.23mSvであり、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく問題となることはない。

## 変更案

不作動を仮定する。  
また、動的機器の单一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の单一故障の仮定として、再循環切替後の格納容器スプレイ配管1本の逆止弁出口部の瞬時の両端破断のケースも考慮する。

g. 原子炉格納容器からの漏えい率(16)は、事故時の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率とし、第3.4.4.1表の漏えい率とする。

•••( 略 )•••

## (3) 評価結果

この事故によって大気中に放出される核分裂生成物の量及び敷地等境界外における最大の実効線量を次表に示す。また、よう素及び希ガスの大気放出過程を第3.4.1図及び第3.4.2図に示す。

評価結果	
評価項目	評価結果
放射量 よう素 (I-131等価量-小児実効線量係数換算)	約 $2.7 \times 10^{11}$ Bq
希ガス ( $\gamma$ 線エネルギー0.5MeV換算)	約 $6.1 \times 10^{13}$ Bq
実効線量	約 0.23mSv

## 3.4.4.3 結論

原子炉冷却材喪失を仮定した場合、核分裂生成物の放出量は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。なお、事故後長期間にわたる静的機器の单一故障の仮定として、単一設計とするスプレイングに接続する配管1箇所について、再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の敷地等境界外における最大の実効線量は、ディーゼル発電機1台の不作動を仮定した場合と同程度の約0.23mSvであり、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えることはなく問題となることはない。

3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化	3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化
3.5.1 原子炉冷却材喪失	3.5.1 原子炉冷却材喪失
3.5.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策	3.5.1.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策 ・・・(略)・・・
3.5.1.2 事故経過の解析	3.5.1.2 事故経過の解析 ① 解析方法 <sup>(18)</sup> ② 解析条件 ③ 解析結果
3.5.1.2.1 事故経過の解析	d. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、原子炉格納容器システム1系列の不作動を仮定する。これは、内圧上昇の観点から厳しいものである。 また、解析では、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延されるものとする。 また、動的機器の単一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として、單一設計とするスブレイブリングに接続する配管1箇所について、再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
3.5.1.2.2 解析条件	3.5.1.2.2.1 (1) 解析方法 <sup>(18)</sup> 3.5.1.2.2.2 (2) 解析条件 3.5.1.2.2.3 (3) 解析結果
3.5.1.2.3 解析結果	d. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、原子炉格納容器システム1系列の不作動を仮定する。これは、内圧上昇の観点から厳しいものである。 また、解析では、常用電源はすべて喪失するものとし、非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延されるものとする。 また、動的機器の単一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として、單一設計とするスブレイブリングに接続する配管1箇所について、再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
3.5.1.2.4 安全性評価	3.5.1.2.4.1 (1) 安全性評価 3.5.1.2.4.2 (2) 安全性評価
3.5.1.2.5 結論	3.5.1.2.5.1 (1) 結論 3.5.1.2.5.2 (2) 結論

## 従来記載・届出

していく。

### 3.5.1.3 結論

原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は、約 0.241MPa[gage]であり、ブレイリングに接続する配管 1 管所について、再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の原子炉格納容器圧力の最高値は、原子炉格納容器スプレイ設備 1 系列の不作動を仮定した場合を下回る約 0.240MPa[gage]であり、問題となることはない。

### 3.5.1.3 結論

原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は、約 0.241MPa[gage]であり、最高使用圧力 0.283MPa[gage]を下回っており、原子炉格納容器の健全性は確保できる。

### 3.5.2 可燃性ガスの発生

3.5.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策  
• (略) • •

### 3.5.2.2 事故経過の解析

- (1) 解析方法  
• (略) • •
- (2) 解析条件  
• (略) • •

b. 水素の発生源としては、炉心水、サンプ水及びドラジンの放射線分解、ジルコニアム—水反応並びにその他の金属の腐食反応を考慮する。

f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、低圧注入系 1 系列の不作動を仮定する。

- (3) 解析結果  
以上により解析した結果、原子炉格納容器内の水素濃度の変化は第 3.5.2.1 図に示すように、事故発生の 30 日後では約 3.3% となる。

### 3.5.2.3 結論

可燃性ガスが発生する事象として、原子炉冷却材喪失を仮定した場合、事故発生後少なくとも 30 日間は原子炉格納容器内の水素濃度が 4 % に達することはない。なお、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として單一設計とするスプレイリングに接続する配管 1 管所について、再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の原子炉格納容器内の水素濃度の変化は、事故発生後 30 日時点で低圧注入系 1 系列の不作動

## 変更案

なお、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として、單一設計とするス

ブレイリングに接続する配管 1 管所について、再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の原子炉格納容器圧力の最高値は、原子炉格納容器スプレイ設備 1 系列の不作動を仮定した場合を下回る約 0.240MPa[gage]であり、問題となることはない。

### 3.5.1.3 結論

原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は、約 0.241MPa[gage]であり、最高使用圧力 0.283MPa[gage]を下回っており、原子炉格納容器の健全性は確保できる。

### 3.5.2 可燃性ガスの発生

3.5.2.1 事故の原因、防止対策及び拡大防止対策  
• (略) • •

### 3.5.2.2 事故経過の解析

- (1) 解析方法  
• (略) • •
- (2) 解析条件  
• (略) • •

b. 水素の発生源としては、炉心水、サンプ水及びドラジンの放射線分解、ジルコニアム—水反応並びにその他の金属の腐食反応を考慮する。

f. 工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として、低圧注入系 1 系列の不作動を仮定する。  
また、動的機器の単一故障のケースの他、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として、單一設計とするスプレイリングに接続する配管 1 管所について、再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。

- (3) 解析結果  
以上により解析した結果、原子炉格納容器内の水素濃度の変化は第 3.5.2.1 図に示すように、事故発生の 30 日後では約 3.0% となる。

### 3.5.2.3 結論

可燃性ガスが発生する事象として、原子炉冷却材喪失を仮定した場合、事故発生後少なくとも 30 日間は原子炉格納容器内の水素濃度が 4 % に達することはない。なお、事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として單一設計とするスプレイリングに接続する配管 1 管所について、再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の原子炉格納容器内の水素濃度の変化は、事故発生後 30 日時点で低圧注入系 1 系列の不作動

## 從來記載・届出

## 変更案

第3.4.4.1表 原子炉格納容器からの漏えい率

漏えい率 (%/d)	時間区分 ( s)
0.13	0 ~ 14
0.14	14 ~ 20
0.13	20 ~ 110
0.14	110 ~ 310
0.13	310 ~ 870
0.12	870 ~ 2100
0.11	2100 ~ 18000
0.10	18000 ~ 38000
0.09	38000 ~ 71000
0.08	71000 ~ 150000
0.07	150000 ~ 340000
0.06	340000 ~ 970000
0.05	970000 ~ 2592000

第3.4.4.1表 動的機器の単一故障を想定した場合の原子炉格納容器からの漏えい率  
を仮定した場合と同程度の約3.0%であり、問題となることはない。

漏えい率 (%/d)	時間区分 ( s)	漏えい率 (%/d)	時間区分 ( s)
0.13	0 ~ 14	0.13	0 ~ 14
0.14	14 ~ 20	0.14	14 ~ 20
0.13	20 ~ 110	0.13	20 ~ 110
0.14	110 ~ 310	0.14	110 ~ 310
0.13	310 ~ 870	0.13	310 ~ 870
0.12	870 ~ 2100	0.12	870 ~ 2100
0.11	2100 ~ 18000	0.11	2100 ~ 18000
0.10	18000 ~ 38000	0.10	18000 ~ 38000
0.09	38000 ~ 71000	0.09	38000 ~ 71000
0.08	71000 ~ 150000	0.08	71000 ~ 150000
0.07	150000 ~ 340000	0.07	150000 ~ 340000
0.06	340000 ~ 970000	0.06	340000 ~ 970000
0.05	970000 ~ 2592000	0.05	970000 ~ 2592000

第3.4.4.2表 静的機器の単一故障を想定した場合の原子炉格納容器からの漏えい率

漏えい率 (%/d)	時間区分 ( s)	漏えい率 (%/d)	時間区分 ( s)
0.13	0 ~ 14	0.13	0 ~ 14
0.14	14 ~ 20	0.14	14 ~ 20
0.13	20 ~ 100	0.13	20 ~ 100
0.14	100 ~ 280	0.14	100 ~ 280
0.13	280 ~ 620	0.13	280 ~ 620
0.12	620 ~ 1,200	0.12	620 ~ 1,200
0.11	1,200 ~ 2,000	0.11	1,200 ~ 2,000
0.12	2,000 ~ 37,000	0.12	2,000 ~ 37,000
0.11	37,000 ~ 73,000	0.11	37,000 ~ 73,000
0.10	73,000 ~ 140,000	0.10	73,000 ~ 140,000
0.09	140,000 ~ 260,000	0.09	140,000 ~ 260,000
0.08	260,000 ~ 490,000	0.08	260,000 ~ 490,000
0.07	490,000 ~ 1,100,000	0.07	490,000 ~ 1,100,000
0.06	1,100,000 ~ 2,592,000	0.06	1,100,000 ~ 2,592,000

+ + + + + 以下, 安全解析に使用する気象条件の図

+ + + + +

+ + + + + 以下, 安全解析に使用する気象条件の図

第2.5.7表 事故時の方位別相対濃度( $\chi/Q$ )、相対線量( $D/Q$ )及び実効放出維続時間

風向 風目 方位 度数の種類 $\chi/Q$	原子炉冷却却材喪失			放射性気体爆発 蒸気発生器伝熱管破損			燃料集合体の落下			制御棒飛び出し		
	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )
東	3時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間
西	11時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間
北	15時間											
実効放出 日万 ル												
排気漏放出												
NW	$5.8 \times 10^{-6}$	$6.8 \times 10^{-20}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$6.8 \times 10^{-20}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-19}$
NNW	0	$4.0 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$4.0 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	0
N	0	$2.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$2.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$1.9 \times 10^{-20}$
NNE	0						$3.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$2.8 \times 10^{-20}$
NE	0	$3.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$5.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$4.7 \times 10^{-20}$
E NE	0	$5.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$7.7 \times 10^{-20}$	$8.2 \times 10^{-20}$	$1.8 \times 10^{-19}$	$2.1 \times 10^{-19}$	$1.8 \times 10^{-19}$	$7.7 \times 10^{-20}$
E N E	$7.7 \times 10^{-6}$	$8.2 \times 10^{-20}$	$1.8 \times 10^{-18}$	$2.1 \times 10^{-5}$	$1.8 \times 10^{-18}$	$2.1 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$3.4 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$1.6 \times 10^{-5}$
E	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-18}$	$3.4 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-18}$	$1.6 \times 10^{-5}$	$2.6 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-19}$	$3.5 \times 10^{-19}$	$4.0 \times 10^{-19}$	$3.5 \times 10^{-19}$	$2.1 \times 10^{-5}$
E S E	$2.6 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-19}$	$3.5 \times 10^{-18}$	$4.0 \times 10^{-5}$	$3.5 \times 10^{-18}$	$2.6 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$4.2 \times 10^{-19}$	$5.2 \times 10^{-19}$	$4.2 \times 10^{-19}$	$5.2 \times 10^{-19}$	$2.6 \times 10^{-5}$
S E	$4.3 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$4.2 \times 10^{-18}$	$5.2 \times 10^{-5}$	$4.2 \times 10^{-18}$	$4.3 \times 10^{-5}$	$2.6 \times 10^{-5}$	$5.1 \times 10^{-19}$	$8.5 \times 10^{-20}$	$5.1 \times 10^{-19}$	$8.5 \times 10^{-20}$	$4.5 \times 10^{-5}$
S S E	$3.4 \times 10^{-4}$	$4.5 \times 10^{-20}$	$8.5 \times 10^{-19}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$8.5 \times 10^{-19}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$4.5 \times 10^{-19}$	$1.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	$8.3 \times 10^{-20}$
S	$8.3 \times 10^{-7}$	$1.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$8.3 \times 10^{-7}$	$1.6 \times 10^{-19}$	$8.3 \times 10^{-7}$	0	0	$8.3 \times 10^{-7}$

注1)  $D/Q$ は $\gamma$ 線エネルギー、 $5 MeV$ として計算した。注2) 原子炉冷却却材喪失については、静的機器の單一故障を仮定した場合の解析では、着目方位SEの $\chi/Q$ として実効放出維続時間4時間の値 $3.9 \times 10^{-5} (s/m^3)$ 及び $D/Q$ として実効放出維続時間11時間の値 $3.1 \times 10^{-19} (Gy/Bq)$ を用いる。第2.5.7表 事故時の方位別相対濃度( $\chi/Q$ )、相対線量( $D/Q$ )及び実効放出維続時間

風向 風目 方位 度数の種類 $\chi/Q$	原子炉冷却却材喪失			放射性氣体爆発 蒸気発生器伝熱管破損			燃料集合体の落下			制御棒飛び出し		
	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )	$\chi/Q$ ( $s/m^3$ )	$D/Q$ ( $Gy/Bq$ )
東	3時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間
西	11時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間
北	15時間											
実効放出 日万 ル												
排気漏放出												
NW	$5.8 \times 10^{-6}$	$6.8 \times 10^{-20}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$6.8 \times 10^{-20}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.3 \times 10^{-19}$
NNW	0	$4.0 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$4.0 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	0
N	0	$2.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$2.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$1.9 \times 10^{-20}$
NNE	0						$3.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$2.8 \times 10^{-20}$
NE	0	$3.3 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$5.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$4.7 \times 10^{-20}$
E NE	0	$5.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$7.7 \times 10^{-20}$	$8.2 \times 10^{-20}$	$1.8 \times 10^{-19}$	$2.1 \times 10^{-19}$	$1.8 \times 10^{-19}$	$7.7 \times 10^{-20}$
E N E	$7.7 \times 10^{-6}$	$8.2 \times 10^{-20}$	$1.8 \times 10^{-18}$	$2.1 \times 10^{-5}$	$1.8 \times 10^{-18}$	$2.1 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$3.4 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$1.5 \times 10^{-5}$
E	$1.6 \times 10^{-5}$	$1.6 \times 10^{-19}$	$3.1 \times 10^{-18}$	$3.4 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-18}$	$1.6 \times 10^{-5}$	$2.6 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-19}$	$3.5 \times 10^{-19}$	$4.0 \times 10^{-19}$	$3.5 \times 10^{-19}$	$2.1 \times 10^{-5}$
E S E	$2.6 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-19}$	$3.5 \times 10^{-18}$	$4.0 \times 10^{-5}$	$3.5 \times 10^{-18}$	$2.6 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$4.2 \times 10^{-19}$	$5.2 \times 10^{-19}$	$4.2 \times 10^{-19}$	$5.2 \times 10^{-19}$	$2.6 \times 10^{-5}$
S E	$4.3 \times 10^{-5}$	$3.1 \times 10^{-19}$	$4.2 \times 10^{-18}$	$5.2 \times 10^{-5}$	$4.2 \times 10^{-18}$	$4.3 \times 10^{-5}$	$2.6 \times 10^{-5}$	$5.1 \times 10^{-19}$	$8.5 \times 10^{-20}$	$5.1 \times 10^{-19}$	$8.5 \times 10^{-20}$	$4.5 \times 10^{-5}$
S S E	$3.4 \times 10^{-4}$	$4.5 \times 10^{-20}$	$8.5 \times 10^{-19}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$8.5 \times 10^{-19}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$4.5 \times 10^{-19}$	$1.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	$8.3 \times 10^{-20}$
S	$8.3 \times 10^{-7}$	$1.9 \times 10^{-20}$	0	0	0	0	$8.3 \times 10^{-7}$	$1.6 \times 10^{-19}$	$8.3 \times 10^{-7}$	0	0	$8.3 \times 10^{-7}$

## 泊発電所におけるケーブルの系統分離について

### 1. はじめに

原子力規制委員会より平成 28 年 1 月 6 日に指示文書「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について(指示)」(原規規発第 1601063 号)(以下、「指示文書」という。)が発出されており、これに従い、当社は平成 28 年 3 月 31 日に「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について(報告)」を提出している。本報告においては、当社の要求事項である「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和 40 年通商産業省令第 62 号)」(以下、「旧技術基準」という。)に照らし、不適切なケーブル敷設はないことを確認したことを報告している。(参考 - 1)

ここでは、平成 25 年 6 月に施行された「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下、「新技術基準」という。)に対する適合性について以下に説明する。

### 2. 3 号炉のケーブルの系統分離に対する要求

3 号炉の安全系は電源が 2 系統となっており、旧技術基準に基づいて設計されていることから、ケーブルトレイ及び電線管、並びに中央制御室及び安全系計装盤室床下のフロアダクトにケーブルを敷設するにあたっては、A トレイン及び B トレインに分離して敷設する設計としている。また、常用系電力ケーブルの複数の安全系への跨ぎを行わない設計としている。

### 3. 新旧技術基準要求の比較と 3 号炉の調査結果

旧技術基準と新技術基準のケーブルに関する系統分離(区分分離)の要求事項は第 1 表のとおりであるが、安全系及び常用系ケーブルいずれについても、要求事項を満足することを確認している。なお、フロアケーブルダクト内の火災防護対象ケーブルについては、「第 8 条 別添資料 1-資料 1(2.1.3.1.)」のとおり、火災の影響軽減のための分離対策等を実施している。

第1表 新旧技術基準時の当社要求事項の比較

	旧技術基準時の 当社の適合性 ( ) : 旧技術基準要求		新技術基準時の 当社の適合性 ( ) : 新技術基準要求	
敷設状況	電力ケーブル	制御・計装 ケーブル	電力ケーブル	制御・計装 ケーブル
安全系と常用系の全てが分離	○ (○)	○ (○)	○ (○)	○ (○)
常用系の安全系1区分のみとの混在	× (○)	○ (○)	× (○)	○ (○)
常用系の複数の安全系区分跨ぎ	× (×)	× (○)	× (×)	× (×)
安全系同士の異区分跨ぎ	× (×)	× (×)	× (×)	× (×)

以 上

### 3号炉における跨ぎケーブルの調査方法及び調査結果

原子力規制委員会より平成28年1月6日に発出された指示文書「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について（指示）」（原規規発第1601063号）に従い、当社は、安全系ケーブルトレイに不適切なケーブルが敷設されていないことを以下の方針により調査した。

#### （1）調査方法

泊発電所における安全系のケーブルは、現場機器～電線管～ケーブルトレイ～中央制御室床下を経て制御盤へと入線している。

今回の不適切なケーブル敷設の有無の調査は、ケーブルの区分を踏まえ安全系ケーブルの敷設ルートに対し確認を実施する。

##### ①ケーブルトレイ跨ぎケーブル調査

現場ウォークダウンにより、安全系ケーブルトレイに寄付いている電線管（ケーブル）を確認し、確認された電線管（ケーブル）が適切な安全系区分のケーブルであることを確認することで、安全系の異区分間及び安全系と常用系間のケーブルトレイを跨いで敷設されているケーブルがないことを確認する。

また、電線管（ケーブル）の区分は、現場機器から適切な区分となっているか確認する。

##### ②中央制御室等への盤へのケーブル入線状況調査

中央制御室等（中央制御室・安全系計装盤室・安全補機開閉器室）に設置されている安全系の盤へ入線されるケーブルに安全系間の異区分跨ぎがないことを確認する。

なお、中央制御室、安全系計装盤室の床下はフロアケーブルダクト構造となっている。

##### ③フロアケーブルダクト内ケーブル敷設状況調査

中央制御室及び安全系計装盤室床下のフロアケーブルダクト内にて安全系の異区分間及び安全系と常用系間の区分跨ぎケーブルがないことを目視にて確認する。

また、フロアケーブルダクトにて区分分離を行っているコンクリート構造物に、破損や損傷等がないことを目視にて確認する。

## (2) 調査結果

調査結果を以下に示す。

調査項目	調査結果
①ケーブルトレイ跨ぎケーブル調査	不適切なケーブル敷設 無し
②中央制御室等の盤へのケーブル入線 状況調査	不適切なケーブル敷設 無し
③フロアケーブルダクト内ケーブル敷 設状況調査	不適切なケーブル敷設 無し

公用・相互接続設備 抽出表 (1/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
			原子炉冷却材圧力パウンドリを構成する機器・配管系(計装等の小口径配管・機器は除く)	原子炉容器 蒸気発生器 1次冷却材ポンプ 加圧器 配管、弁 原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁 制御棒駆動装置圧力ハウジング 炉内計装引出管	- - - - - - - -
PS-1	1) 原子炉冷却材圧力バウンドリ機能  その損傷又は故障により発生する事象により、(a) 炉心の著しい損傷、又は(b) 燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築物、系統及び機器	2) 過剰反応度印加防止機能	制御棒駆動装置圧力ハウジング	制御棒駆動装置圧力ハウジング	- -
		3) 炉心形状の維持機能	炉心構造物 (炉心槽、上部炉心支持板、上部炉心支持柱、上部炉心板、下部炉心板、下部炉心支持柱、下部炉心支持板、燃料集合体(ただし、燃料を除く))	炉心槽 上部炉心支持板 上部炉心支持柱 上部炉心板 下部炉心板 下部炉心支持柱 下部炉心支持板 燃料集合体(燃料は除く)	- - - - - - - -
		1) 異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し、残留熱を除去し、原子炉冷却材圧力バウンドリの過圧を防止し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	原子炉停止系の制御棒による系(制御棒クラスター及び制御棒駆動系(スマート機能))	直接関連系(制御奉 シブル) 制御棒クラスタ内管 制御棒駆動装置	○ ○ ○
MS-1		1) 原子炉の緊急停止機能			- -

公用・相互接続設備 抽出表 (2/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するもの に○)
			制御棒 直接関連系 (制御棒)	制御棒驅動装置 シングル	○ ○ ○
			化学体積制御設備の内ほう酸水注入系(充てんボンブ、ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、ほう酸フィルタ、再生熱交換器、配管及び弁(ほう酸タンクからほう酸ポンプ、充てんポンプ、再生熱交換器を経て1次冷却却設備までの範囲))	○ ○ ○	○ ○ ○
MS-1	1)異常状態発生時に原子炉停止系(制御棒による系、化学体積制御設備及び非常用炉心冷却系のほう酸水注入機能) 2)未臨界維持機能	原子炉停止系(制御棒による系、化学体積制御設備及び非常用炉心冷却系のほう酸水注入機能)	直接関連系 (化学体積制御設備の内ほう酸水注入系)	ポンプミニマムフローライン配管、弁 燃料取替用水ピットから充てんポンプ入口への補給ライン配管、弁 ほう酸タンクヒータ	○ ○ ○
	1)原子炉を緊急に停止し、残留熱を除去し、原子炉冷卻材圧力バウンダリの過圧を防止し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	非常用炉心冷却設備の内ほう酸水注入系(燃料取替用水ピット、高压注入ポンプ、ほう酸注入タンク、配管及び弁(燃料取替用水ピットから高压注入ポンプを経て1次冷却却設備低温側までの範囲))	直接関連系 (非常用炉心冷却設備の内ほう酸注入系)	ポンプミニマムフローライン配管、弁	○ ○
	3)原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能	加圧器安全弁 (開機能)	加圧器安全弁 (安全弁開機能)	○ ○	— —

公用・相互接続設備 抽出表 (3/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
			余熱除去設備(余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、配管及び弁(余熱除去運転モードのルートとなる範囲))	直接関連系 (余熱除去設備) ポンプミニマムフローライ ン配管、弁	○
			残留熱を除去する系統(余熱除去系、補助給水系、蒸気発生器2次側隔離弁までの主蒸気系・給水系、主蒸気逃がし弁(手動逃がし機能))	補助給水設備(電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、補助給水ピット、配管及び弁(補助給水ピットから補助給水ポンプを経て主給水配管との合流部までの範囲))	○
4) 原子炉停止後の除熱機能	1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し、残留熱を除去し、原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	MS-1	直接関連系 (補助給水設備) タービンへの蒸気供給配管、弁	直接関連系 (ポンプミニマムフローライ ン配管、弁)	○
5) 炉心冷却機能	非常用炉心冷却系(低圧注入系、高压注入系、蓄圧注入系)		低压注入系(余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、燃料取替用水ピット、格納容器再循環サンプ、配管及び弁(燃料取替用水ピット及び格納容器再循環サンプから余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器を経て1次冷却設備までの範囲))	直接関連系 (低压注入系) ポンプミニマムフローライ ン配管、弁	○
			高压注入系(燃料取替用水ピット、高压注入ポンプ、配管及び弁(燃料取替用水ピット及び格納容器再循環サンプから高压注入ポンプを経て1次冷却設備までの範囲))	直接関連系 (高压注入系) ポンプミニマムフローライ ン配管、弁	○
			蓄圧注入系(蓄圧タンク、配管及び弁(蓄圧タンクから1次冷却設備低圧側配管合流部までの範囲))	蓄圧注入系 (蓄圧タンク、配管合流部までの範囲)	○

公用・相互接続設備 抽出表 (4/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
			原子炉格納容器(格納容器本体、貫通部(ペネトレーショーン)、エアロック、機器搬入口) アニュラス	○	—
			原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管	○	—
			原子炉格納容器スプレイ設備(燃料取替用水ピット、格納容器スプレイポンプ、格納容器スプレイ冷却器、よう素除去薬品タンク、スプレイエダクタ、スプレイリング、スプレイノズル、配管及び弁(燃料取替用水ピット及び格納容器再循環サンプから格納容器スプレイポンプ、格納容器スプレイ冷却器を経てスプレイリングヘッダまでの範囲。よう素除去薬品タンクからスプレイエダクタを経て格納容器スプレイ配管までの範囲))	○	—
MS-1	1) 異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し、残留熱を除去し、原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器  6) 放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能	原子炉格納容器、原子炉格納容器隔離弁、原子炉格納容器系、アースバス空気再循環設備、安全補機室空気浄化系、可燃性ガス濃度制御系	アニュラス空気浄化設備(アニュラス空気浄化ファン、ダクト及びダンパー) 直接開連系(アニュラス空気排気筒) 遮へい設備(外部遮へい壁)	○ ○ ○	— — —
	2) 安全上必須なその他の構築物、系統及び機器	1) 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能  2) 安全上必須なその他の構築物、系統及び機器	安全保護系 原子炉格納容器隔離の安全保護回路 ・主蒸気ライン ・原子炉格納容器隔離の安全保護回路	〔原子炉保護系への作動信号の発生機構〕 ・原子炉保護系の安全保護回路 〔工学的安全施設への作動信号の発生機構〕 ・非常用炉心冷却設備作動の安全保護回路 ・原子炉格納容器スプレイ作動の安全保護回路 ・主蒸気ライン ・原子炉格納容器隔離の安全保護回路	— — — —

公用・相互接続設備 抽出表 (5/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
			非常用交流電源設備(ディーゼル機関、ディーゼル発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路)	○	○
			直接関連系 (非常用交流電源設 備)	燃料系 吸気系 始動用空気系 冷却水系 潤滑油系	○ ○ ○ ○ ○
			中央制御室及び中央制御室遮へい	○	○
			中央制御室空調装置(放射線防護機能及び有毒ガス防護機能)(中央制御室非常用循環ファン、中央制御室循環ファン非常用循環フィルタユニット、中央制御室給気ユニット、中央制御室給気ファン、中央制御室循環ファン、ダクト及びダンパー)	○	○
			原子炉補機冷却水設備(原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水冷却器、配管及び弁(MS-1 関連補機への冷却水ラインの範囲))	○	○
			直接関連系(原子炉 補機冷却水設備) ノク	○	○
			原子炉補機冷却海水設備(原子炉補機冷却海水ポンプ、原子炉補機冷却海水ポンプ出口ストレーナ、原子炉補機冷却海水冷却器海水入口ストレーナ、原子炉補機冷却海水設備(海水供給ラインの範囲))	○	○
MS-1	2) 安全上特に重要な関連機能 他の構築物、系統及び機器	直接関連系 (原子炉補機冷却海水設備)	原子炉補機冷却海水ポンプ 出口ストレーナ(異物除去機能を司る部分)	○	○
		非常用直流電源設備及び電路(MS-1 関連) 計測制御用電源設備(蓄電池から非常用負荷までの配電設備及び電路(MS-1 関連))	取水路(屋外トレーンチ含む)	○	○
		制御用圧縮空気設備(制御用空気圧縮装置、配管及び弁(MS-1 関連補機への制御用空気供給ラインの範囲))		○	○

公用・相互接続設備 抽出表 (6/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針				泊発電所 3号炉			
分類	定義	機能	構築物、系統 又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するも のに○)	共用／相互接続 あり	関連する別系統も 用／相互接続あり
		1) 原子炉冷却材を内蔵する機能 (ただし、原子炉冷却材圧力バウンダリから除外されている) 計装等の小口径のもの及びバウンダリに直接接続されないものは除く)	化学体積制御設備 (再生熱交換器、余剰抽出冷却塔、冷却材混合塔、冷却材脱塩塔、冷却材脱塩塔入口フィルタ、冷却材フィルタ、体積制御タンク、充てんポンプ、封水注入フィルタ、封水ストレーナ、封水冷却器、配管及び弁)	—	—	—	—
PS-2		1) その損傷又は故障により発生する事象によつて、炉心の著しい損傷又は燃料の大容量の破損を直ちに引き起こすが、費地外への過度の放射性物質の放出のある構築物、系統及び機器	放射性廃棄物処理施設 (放射能インシベントリの大きいもの), 使用済燃料 (使用済燃料ラックを含む)	放射性廃棄物処理設備 (活性炭式希ガスホールドアップ装置、ガスサーバジョン)	—	—	—
		2) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能	新燃料貯蔵庫 (臨界を防止する機能) (新燃料ラック)	—	—	—	—
		3) 燃料を安全に取り扱う機能	燃料取替クレーン 燃料移送装置 使用済燃料ピットクレーン 燃料取扱機器	燃料取替クレーン 燃料移送装置 使用済燃料ピットクレーン 燃料取扱機器	— — — —	— — — —	— — — —
			直接関連系 (燃料取扱設備)	燃料取替キャナル 原子炉キャビティ キヤスクピット 燃料検査ピット	— — — —	— — — —	— — — —

公用・相互接続設備 抽出表 (7/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
PS-2	2) 通常運転時及び運転時の異常な過度変化時に作動を要求されるものであって、その故障により、炉心冷却却が可能な高い構築物、系統及び機器	1) 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能	加圧器安全弁、加圧器逃がし弁(い、ずれも、吹き止まる部分)	加圧器安全弁(吹き止まり機能)	-
		1) PS-2 の構築物、系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくするように対する構築物、系統及び機器	1) 燃料プール水の補給機能	燃料取替用水ピット 燃料取替用水ポンプ 配管及び弁(燃料取替用水ピットから燃料取替用水ポンプを経て、使用済燃料ピットまでの範囲)	-
MS-2	2) 放射性物質放出の防止機能	2) 放射性物質放出の防止機能	放射性気体廃棄物処理系の隔離弁、燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する系、排気筒(補助建屋)	-	-

共用・相互接続設備 抽出表 (8/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・中性子源領域中性子束</li> <li>・原子炉トリップ遮断器の状態</li> <li>・ほう素濃度(サンプリング分析)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>構築物、系統又は機器</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・1次冷却材圧力</li> <li>・1次冷却材高温側温度(広域) 及び1次冷却材低温側温度(広域)</li> <li>・加圧器水位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>構築物、系統又は機器</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器圧力</li> <li>・格納容器高レンジエリアモニタ(低レンジ)</li> <li>・格納容器高レンジエリアモニタ(高レンジ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>構築物、系統又は機器</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
			<p>〔低温停止への移行〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1次冷却材圧力</li> <li>・1次冷却材高温側温度(広域) 及び1次冷却材低温側温度(広域)</li> <li>・加圧器水位</li> <li>・ほう酸タンク水位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>構築物、系統又は機器</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
			<p>事故時監視計器の一部</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器隔離</li> <li>・蒸気発生器水位(広域)</li> <li>・蒸気発生器水位(狭域)</li> <li>・補助給水ライン流量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>構築物、系統又は機器</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
			<p>1) 事故時のプラント状態の把握機能</p> <p>2) 異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器</p>	<p>〔蒸気発生器2次側除熱〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器水位(広域)</li> <li>・蒸気発生器水位(狭域)</li> <li>・補助給水ライン流量</li> <li>・主蒸気ライン圧力</li> <li>・補助給水ビット水位</li> </ul> <p>〔再循環モードへの切替〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料取替用ビット水位</li> <li>・格納容器再循環サンプル水位(狭域)</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
MS-2				<ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器逃がし弁(手動開閉機能) (後備ヒータ), 加圧器逃がし弁元弁</li> <li>・格納容器逃がし弁(手動開閉機能) (後備ヒータ)</li> <li>・格納容器逃がし元弁(閉機能)</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)
			<p>2) 異常状態の緩和機能</p> <p>3) 制御室外からの安全停止機能</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加圧器逃がし弁(手動開閉機能) (後備ヒータ), 加圧器逃がし弁元弁</li> <li>・制御室外原子炉停止装置(安全停止に異常するもの)</li> </ul>	共用／相互接続あり (該当するものに○)

公用・相互接続設備 抽出表 (9/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○) ○
	1)原子炉冷却材保持機能 (PS-1, PS-2 以外のもの)	原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される計装等の小口径配管, 弁	計装配管, 弁 試料採取系配管, 弁 ドレン配管, 弁 ベント配管, 弁	計装配管, 弁	公用／相互接続あり ○
	2)原子炉冷却材の循環機能	1次冷却材ポンプ及びその関連系	1次冷却材ポンプ (封水注入系, 1次冷却材ポンプスタンンドバイブ, 配管, 弁)	1次冷却材ポンプ	公用 ○
PS-3	1)異常状態の起因事象となるものであって, PS-1 及び PS-2 以外の構築物, 系統及び機器	放射性物質の貯蔵機能	液体廃棄物処理系 (加圧器逃がしタンク, 格納容器サンドブン, 廃液貯蔵ビット, 冷却材貯蔵タンク, 格納容器冷却材ドレンタンク, 洗浄排水蒸発装置, 洗浄排水蒸留水タンク, 洗浄排水濃縮廢液タンク, 洗浄排水濃縮廃液移送容器, 廃液蒸留水タンク, 酸液ドレンタンク, 濃縮廃液タンク)	液体廃棄物処理系 (加圧器逃がしタンク, 格納容器サンドブン, 廃液貯蔵ビット, 冷却材貯蔵タンク, 格納容器冷却材ドレンタンク, 洗浄排水蒸発装置, 洗浄排水蒸留水タンク, 洗浄排水濃縮廢液タンク, 洗浄排水濃縮廃液移送容器, 廃液蒸留水タンク)	公用 (洗浄排水タンク, 洗浄排水蒸発装置, 洗浄排水蒸留水タンク, 洗浄排水濃縮廃液濃縮廃液移送容器) ○
		放射性廃棄物処理施設 (放射能インベントリの小さいもの)	固体廃棄物処理設備 (使用済樹脂貯蔵タンク, 固体廃棄物貯蔵庫, ベイラ, 雜固体焼却設備)	固体廃棄物処理設備 (使用済樹脂貯蔵タンク, 固体廃棄物貯蔵庫, ベイラ, 雜固体焼却設備)	公用 (固体廃棄物貯蔵庫, ベイラ, 雜固体焼却設備) ○
		新燃料貯蔵庫	新燃料ラック	新燃料ラック	○
		発電機及びその励磁装置 (発電機, 励磁装置)	発電機及びその励磁装置 (発電機, 励磁装置)	発電機及びその励磁装置 (発電機, 励磁装置)	○
PS-4 (非常用を除く)	4)電源供給機能	主蒸気系 (隔壁弁以後), 給水系 (隔壁弁以前), 送電線, 変圧器, 開閉所	直接関連系 (発電機及びその励磁装置)	タービン発電機固定子巻 線冷却水系 タービン発電機ガス系 タービン発電機密封油系 励磁装置	○
		蒸気タービン (主タービン, 主要弁, 配管)	蒸気タービン (主タービン, 主要弁, 配管)	蒸気タービン (主タービン, 主要弁, 配管)	○
		直接関連系 (蒸気タービン)	主蒸気設備 (主蒸気, 駆動源) タービン制御系	主蒸気設備 (主蒸気, 駆動源) タービン制御系	○
		タービン潤滑油系	タービン潤滑油系	タービン潤滑油系	○

公用・相互接続設備 抽出表 (10/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○) 共用／相互接続 あり
			復水設備(復水器、復水ポンプ、循環水泵、弁)	復水設備(復水器、復水ポンプ、循環水泵、弁)	関連する別系統 の公用／相互接続 あり
			直接関連系 (復水設備)	直接関連系 (復水設備)	—
			給水設備(電動主給水ポンプ、タービン動主 給水ポンプ、給水加熱器、配管、弁)	給水設備(電動主給水ポンプ、タービン動主 給水ポンプ、給水加熱器、配管、弁)	—
			直接関連系 (給水設備)	直接関連系 (給水設備)	—
			常用所内電源設備(発電機又は外部電源系から 所内負荷までの配電設備及び電路(MS-1 関連以 外))	常用所内電源設備(発電機又は外部電源系から 所内負荷までの配電設備及び電路(MS-1 関連以 外))	—
			直流電源設備(蓄電池、蓄電池から常用負荷ま での配電設備及び電路(MS-1 関連以外))	直流電源設備(蓄電池、蓄電池から常用負荷ま での配電設備及び電路(MS-1 関連以外))	—
			計測制御用電源設備(電源装置から常用計測 制御装置までの配電設備及び電路(MS-1 関連 以外))	計測制御用電源設備(電源装置から常用計測 制御装置までの配電設備及び電路(MS-1 関連 以外))	—
			制御棒駆動装置用電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	—
			送電線設備送電線	送電線設備送電線	共用 (275kV送電 線、66kV送電 線)
PS-3	1) 異常状態の起 るものであつ て、PS-1 及び PS-2 以外の 構築物、系統 及び機器	4) 電源供給機 能(非常用 を除く)	主蒸気系(隔壁弁以後), 給水系(隔壁弁以前), 送電線、変圧器、開閉所	変圧器(主変圧器、所内変圧器、予備変圧器, 後備変圧器、電路)	—
				直接関連系 (変圧器)	油劣化防止装置 冷却装置
				発電機負荷開閉器	—
				開閉所(母線、遮断器、断路器、電路)	共用 (275kV開閉 所)

公用・相互接続設備 抽出表 (11/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するもの に○)
	5) プラント計測・制御機能 (安全保護機能を除く)	原子炉制御系、原子炉計装、プロセス計装	原子炉制御系の一部 原子炉計装の一部 プロセス計装の一部	原子炉制御系配管、弁含む補助蒸気ドレンタンク、補助蒸気ドレンポンプ、スマート・スチームコンバータ給水ボンブ、スマート・スチームコンバータ給水タンク)	- - -
	1) 異常状態の起因事象となるものであつて、PS-1及びPS-2以外の構築物、系統及び機器	6) プラント運転補助機能	直接関連系 (補助蒸気設備) 直接関連系 (軸受冷却却設備) 直接関連系 (軸受冷却却設備)	輔受水(スマート・コンバータのみ) 制御用空気設備(MS-1以外) 原子炉補機冷却水設備(MS-1関連以外)(配管、弁) 軸受冷却却設備(軸受冷却却水ボンブ、熱交換器、配管、弁)	- - - -
PS-3				直接関連系 (給水処理設備) 直接関連系 (給水処理設備)	相互接続 (給水処理設備連絡ライン) 共用 (2次系純水タンク)
	1) 核分裂生成物の原子炉冷却材中の放散防止機能	2) 原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物、系統及び機器	燃料被覆管 上／下部端栓	燃料被覆管	- -
				化学体積制御設備(体積制御タンク、再生熱交換器(胴側)、非再生冷却器(管側)、冷却材混床式脱塩塔、冷却材陽イオン脱塩塔、冷却材フィルタ、冷却材入口配管、弁)	- -

公用・相互接続設備 抽出表 (12/13)


発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するもの に○) ○
	1) 原子炉圧力の上昇の緩和機能	加圧器逃がし弁 (自動操作)	加圧器逃がし弁 (自動操作)	直接関連系 (加圧器逃がし弁 (自動操作))	-
	2) 出力上昇の抑制機能	タービンランバッタ系、制御棒引抜阻止イントロック	タービンランバッタ系、制御棒引抜阻止イントロック	加圧器から加圧器逃がし弁までの配管	-
MS-3	1) 運転時の異常な過渡変化があつても、MS-1、MS-2 とあいまつて、事象を緩和する構築物、系統及び機器	3) 原子炉冷却材の補給機能	化学体積制御設備の充てん系、1 次冷却系補給水設備	ほう酸混合器	-
				ほう酸補給設備配管、弁	-
				1 次系純水タンク、配管、弁	-
				1 次系補給水ポンプ	-
			直接関連系 (1 次系補給水ボンブ)	ポンプミニマムフロー ライン配管、弁	-
				タービン保安装置*	-
				主蒸気止め弁 (閉機能) **	-
				緊急時対策所	-
			原子力発電所緊急時対策所、試料採取系、通信連絡設備、放射線監視設備、事故時監視計器の一部、消火系、安全避難通路、非常用照明	直接関連系 (緊急時対策所) 蒸気発生器プローダーサン系 (サンプリング機能を有する範囲) 試料採取設備 (異常時に必要な機能を有する配管、弁 (原子炉冷却材放射性物質濃度サンプリング分析、原子炉格納容器器質濃度サンプリング分析))	-
		1) 緊急時対策上重要なものの及び異常状態の把握機能		情報収集設備	-
	2) 異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器			通信連絡設備	-
				資料及び器材	-

\* 添付書類十の「運転時の異常な過渡変化」のうち「蒸気発生器への過剰給水」の解析において「タービントリップ機能」(タービン保安装置及び主蒸気止め弁(閉機能))を影響緩和のための安全機能として期待している。本機能に係る損傷の防止又は防護に関する基本方針については、第6条、第8条及び第9条の各条文によるものとする。


公用・相互接続設備 抽出表 (13/13)

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針			泊発電所 3号炉		
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	構築物、系統又は機器	重要安全施設 (該当するものに○)
			通信連絡設備 (1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備)	—	共用 (電力保安信用電話設備、加入電話設備) 相互接続 (運転指令装置)
			放射線監視設備	—	共用 (固定モニタリング設備、放射能観測車、気象観測設備)
			事故時監視計器の一部	—	—
			消防設備(水消防設備、泡沫消防設備、二酸化炭素消火設備)	—	共用 (電動消火ポンプ、エンジン消火ポンプ) 相互接続 (消防設備連絡ライン)
MS-3	1) 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能  2) 異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器		原子力発電所緊急時対策所、試料採取系、通信連絡設備、放射線監視設備、事故時監視計器の一部、消防系、安全避難通路、非常用照明及び異常状態の把握機能	ポンプ冷却水 ろ過水タンク	— —
			直接関連系(消防設備)	火災検出装置(受信機含む) 防火扉、防火ダンパー、耐火壁、隔壁(消防設備の機能を維持・担保するために必要なもの)	共用 (ろ過水タンク) — —
			安全避難通路	—	—
	直接関連系 (安全避難通路)	安全避難用扉	—	—	—
	非常用照明		—	—	—

- (1) 使用済燃料ピット（使用済燃料ラックを含む）、キャスクピット、使用済燃料ピットポンプ、使用済燃料ピット冷却器、使用済燃料ピット脱塩塔、使用済燃料ピットフィルタ、使用済燃料ピットクレーン、燃料取扱棟クレーン




- (2) 2次系純水タンク、給水処理設備連絡ライン




(3) 洗浄排水タンク、洗浄排水蒸発装置、洗浄排水濃縮廃液タンク、洗浄排水蒸留水タンク、洗浄排水濃縮廃液移送容器、ペイラ、雑固体焼却設備、固体廃棄物貯蔵庫


緑：1，2，3号炉共用の安全施設




(4) 固定モニタリング設備, 放射能観測車, 気象観測設備



(5) 275kV 送電線, 275kV 開閉所, 66kV 送電線




(6) 消火設備, 消火設備連絡ライン



(7) 運転指令設備

赤：1， 2， 3号炉相互接続の安全施設



## 泊発電所 3号炉

運用、手順説明資料  
(安全施設)

(第12条 安全施設)

安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の单一故障（单一の原因によつて一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合であつて、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。

安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する設備のうち静的機器の單一系統（单一設計）であり、設計基準事故が発生した場合に、**長期間**（24時間以上若しくは運転モード切替以降）にわたつて機能が要求される設備

单一故障を仮定した場合に所定の安全機能を達成できない設備

他の系統を用いて、その機能を代替できる  
(対象箇所)  
・事故時に**1次冷却材**をサンプリングする設備

单一設計箇所の故障を安全上支障のない期間に除去又は修復  
(対象箇所)  
・アニュラス空気淨化設備のダクトの一部  
  中央制御室非常用循環フィルタユニット及び  
  中央制御室非常用循環系統ダクトの一部  
**保**  
・ダクト及びフィルタユニットの修復  
・フィルタの取替

(対象箇所)  
・原子炉格納容器スプレイ設備のスプレイシング  
  当該設備に要求される安全機能に最も影響を与えると考えられる静的機器の单一故障を仮定した場合でも、動的機器の单一故障を仮定した場合と格納容器の冷却機能が同等となるよう設計

**【運用、手順との関係】**  
保：保安規定（運用、手順に係る事項、下位文書を含む）  
添付六、八への反映事項  
□：添付六、八に反映

表1 運用、手順に係る対策等（設計基準）

設置許可基準対象条文	対象項目	区分	運用対策等
第12条	・アニュラス空気浄化設備のダクトの一部	運用・手順	—
	・中央制御室非常用循環フィルタユニット及び 中央制御室非常用循環系統ダクトの一部	体制	—
	・事故時に1次冷却材をサンプリングする設備	保守・点検	日常点検 定期点検 損傷時の補修
		教育・訓練	保守・点検に関する教育
		運用・手順	—
	・原子炉格納容器スプレイ設備のスプレイリシ グ	体制	—
		保守・点検	—
		教育・訓練	運用・手順に関する教育
	・運用・手順	運用・手順	—
		体制	—
		保守・点検	—
	教育・訓練	—	—