



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>伊内心情確認 炉心出口温度：350°C及び 格納容器内高レンジエリヤモニタ：1×10⁵mSv/h</p> <p>1次冷却材圧力2.0MPa [gage] 未満か</p> <p>YES : 加压器逃がし弁による1次冷却系の減圧</p> <p>NO : 1次冷却系の压力測定</p>	 <p>凡例 ○操作・確認 □ブロック状態 ■重大な相違箇所 △記載</p>	 <p>伊内心情確認</p> <p>1次冷却材圧力2.0MPa [gage] 未満か</p> <p>Yes : 加压器逃がし弁による1次冷却系の減圧</p> <p>No : 1次冷却材圧力の確認</p> <p>加压器逃がし弁による1次冷却系の減圧</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 (女川審査実績の反映)</p> <p>第1.3.15図 加压器逃がし弁による1次冷却系の減圧 (高压溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱防止)</p>

第1.3.17図 加压器逃がし弁による1次冷却系の減圧
(高压溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱防止)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等


手順の項目	役員などと作業項目	必要な実施日										備考
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
大飯発電所3／4号炉												
操作手順	(作業(1)～(3)) 手順として手順番号 記載して手順番号											
出力制限	(実施員、実行日) 1											
給排水装置化部監視操作	(実施員、実行日) 1											
「次世代炉内炉外取扱い操作」 2次水流量調整手順	(実施員、実行日) 1											
監視カウント操作	(実施員、実行日) 1											
監視カウント操作	(実施員、実行日) 1											
水／火警停止、監視停止	(実施員、実行日) 1											
熱交換器内ビンタ接続手順 (実行上書き)	(実施員、実行日) 1											
上記手順において、既存熱交換器接続部に接続する新規接続部にて漏れが発生した場合に、漏れを止める手順を示す。なお、既存熱交換器接続部、漏れ部及び漏れ部の接続部に於ける接続部等、既存熱交換器接続部にて漏れが発生している。												
第1.3.18回 熱気発生器三重管破裂発生時の手順 タイムチャート												
女川原子力発電所2号炉												
操作手順	(作業(1)～(3)) 手順として手順番号 記載して手順番号											
出力制限	(実施員、実行日) 1											
給排水装置化部監視操作	(実施員、実行日) 1											
「次世代炉内炉外取扱い操作」 2次水流量調整手順	(実施員、実行日) 1											
監視カウント操作	(実施員、実行日) 1											
監視カウント操作	(実施員、実行日) 1											
水／火警停止、監視停止	(実施員、実行日) 1											
熱交換器内ビンタ接続手順 (実行上書き)	(実施員、実行日) 1											
上記手順において、既存熱交換器接続部にて漏れが発生した場合に、漏れを止める手順を示す。なお、既存熱交換器接続部、漏れ部及び漏れ部の接続部に於ける接続部等、既存熱交換器接続部にて漏れが発生している。												
第1.3.18回 熱気発生器三重管破裂発生時の手順 タイムチャート												
泊発電所3号炉												
操作手順	(作業(1)～(3)) 手順として手順番号 記載して手順番号											
出力制限	(実施員、実行日) 1											
給排水装置化部監視操作	(実施員、実行日) 1											
「次世代炉内炉外取扱い操作」 2次水流量調整手順	(実施員、実行日) 1											
監視カウント操作	(実施員、実行日) 1											
監視カウント操作	(実施員、実行日) 1											
水／火警停止、監視停止	(実施員、実行日) 1											
熱交換器内ビンタ接続手順 (実行上書き)	(実施員、実行日) 1											
上記手順において、既存熱交換器接続部にて漏れが発生した場合に、漏れを止める手順を示す。なお、既存熱交換器接続部、漏れ部及び漏れ部の接続部に於ける接続部等、既存熱交換器接続部にて漏れが発生している。												
第1.3.16回 蒸気発生器伝熱管破損発生時の手順 タイムチャート												

【大飯】
記載方針の相違
(女川審査実績の反映)
・タイムチャートと操作手順番号を紐づけ
・補足の充実
・備考欄の追加

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等


大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第1.3-14図 非常時操作手順書（微候ベース）「RCスクラム」における対応フロー <small>参照みの内容は商業機密の範囲から公開できません。</small></p>  <p>第1.3-15図 非常時操作手順書（微候ベース）「原子炉建屋制御」における対応フロー <small>参照みの内容は商業機密の範囲から公開できません。</small></p>		
		<p>【女川】</p> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊の対応手順フローは重大事故等時の対応手段選択フローチャートにて示す。 (大飯と同様) <p>女川2号炉との比較対象なし</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表


1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉




第1.3-20図 インターフェイスシステムLOCA発生時の手順 ハイムチャート

女川原子力発電所2号炉



第1.3-21図 インターフェイスシステムLOCA発生時の手順 ハイムチャート

泊発電所3号炉



第1.3-22図 インターフェイスシステムLOCA発生時の手順 ハイムチャート



相違理由

【大阪】
記載方針の相違
(女川審査実績の反映)
・ タイムチャートと操作手順番号を組づけ
・ 補足の充実
・ 備考欄の追加

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>※1：すべての非常用回路及び常用回路の電源が「常」ボルトを示した場合。 ※2：余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ①消防用扇内設置監視モニタ、監視用警報装置兼漏えい監視モニタ、加圧水位及び圧力。 ②原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去ポンプ出力圧力。 ※3：余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ※4：燃料取扱用水ピットへの給水操作。 ①原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ②原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ③原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ④原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑤原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑥原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑦原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑧原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑨原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑩原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑪原子炉運転停止ポンプ水位、余熱除去系流量の減少による干渉問題。</p> <p>第1.3.21図 インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手順</p>		 <p>※1：すべての非常用回路及び常用回路の電源が「常」ボルトを示した場合。 ①余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ②余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ③余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ④余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑤余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑥余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑦余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑧余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑨余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑩余熱除去系流量の減少による干渉問題。 ⑪余熱除去系流量の減少による干渉問題。</p> <p>第1.3.19図 インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手順</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 泊3号炉との比較対象なし </div>		<p>【大飯】 記載方針の相違 ・泊は重大事故等 対処設備（設計 基準拡張）によ る対応手段を整 備しているた め、当該手段の 概要図を整理し ている</p> <table border="1" style="margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>操作対象機器</th> <th>状態の変化</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②</td> <td>A-加圧器逃がし弁 B-加圧器逃がし弁</td> <td>全開→全閉 全閉→全開</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.3.20図 加圧器逃がし弁による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 概要図</p>	操作手順	操作対象機器	状態の変化	②	A-加圧器逃がし弁 B-加圧器逃がし弁	全開→全閉 全閉→全開	
操作手順	操作対象機器	状態の変化							
②	A-加圧器逃がし弁 B-加圧器逃がし弁	全開→全閉 全閉→全開							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表			
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため、比較表 p1.3-114 より再掲】</p>  <p>第1.3.5図 原子炉冷却材2次側による炉心冷却機能喪失に対する対応手順 (プロントライン系機能喪失)</p>	<p>【例】</p>  <p>第1.3.6図 原子炉冷却材2次側による炉心冷却機能喪失に対する対応手順 (プロントライン系機能喪失)</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 (女川審査実績の反映)</p> <p>【女川】 設備の相違(BWR 固有の対応手段)</p>  <p>第1.3.21図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート (1/2)</p>	<p>第1.3-17図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート (1/3)</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択</p>  <p>第1.3-17図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート (1/3)</p> <p>(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉


相違理由

【比較のため、比較表 p1.3-125 より再掲】



第1.3-17 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート (3/3)

第1.3-17 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート (2/2)



【大阪】
記載方針の相違
 (女川審査実績の反映)

【女川】
設備の相違(BWR 固有の対応手段)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉			泊発電所3号炉	添付資料1.3.1-(1)	相違理由
【女川2号炉の添付資料1.3.1を掲載】					
添付資料1.3.1					
技術的能力審査基準(1.3)	番号	設置許可基準規則(46条)	技術基準規則(61条)	番号	
【本文】 原子用原子炉運営者において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等	①	【本文】 原子用原子炉運営者には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場合において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等が記載された場合においても、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場合において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等が記載されなければならない。	【本文】 原子用原子炉運営者には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場合において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場合においても、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等が記載された場合においても、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場合においても、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等が記載されなければならない。	②	
【解説】 1 「炉心の著しい損傷」を「防止するために必要な措置」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行ったための手順等をいう。	—	【解説】 1 第6条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な措置」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行ったための手順等をいう。	【解説】 1 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行ったための手順等をいう。	—	
(1) 可搬型重大事故防止設備 a) 設置直後緊急喪失時に對して、減圧用の弁(逃げし弁含め、回転の場合)又は、主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合は))を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。	②	(1) ロジックの追加 a) 原子炉水位低かつ減圧往水系が利用可能な状態で、逃げし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること(BWRの場合)。	(1) ロジックの追加 a) 原子炉水位低かつ減圧往水系が利用可能な状態で、逃げし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること(BWRの場合)。	—	
b) 運用停止重大事故防止設備 a) 減圧用の弁(逃げし弁含め、回転の場合)又は主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合は))を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替減圧装置設備を整備すること。	③	(2) 可搬型重大事故防止設備 a) 常設直後緊急喪失時に對して、減圧用の弁(逃げし安全弁(PWRの場合)又は主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合は))を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替減圧装置設備を整備していること。	(2) 可搬型重大事故防止設備 a) 常設直後緊急喪失時に對して、減圧用の弁(逃げし安全弁(PWRの場合)又は主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合は))を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替減圧装置設備を整備していること。	④	
c) 減圧用の弁が作動可能である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動コントローラー又は電気ボンベを整備すること。	④	b) 減圧用の弁が空気空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は電気ボンベを整備すること。	b) 減圧用の弁が空気空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は電気ボンベを整備すること。	⑤	
d) 減圧用の弁は、想定される重大事故が発生した場合の環境条件において確実に作動すること。	—	c) 減圧用の弁は、想定される重大事故が発生した場合の環境条件において確実に作動すること。	c) 減圧用の弁は、想定される重大事故が発生した場合の環境条件において確実に作動すること。	—	
(2) 措置 a) 常設直後緊急喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代用部器による復旧手順等が整備されていること。	⑥	(2) 直用 a) 常設直後緊急喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代用部器による復旧手順等が整備されていること。	(2) 直用 a) 常設直後緊急喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代用部器による復旧手順等が整備されていること。	—	
(3) 蒸気発生器部熱管破損(SGR) a) SGTR発生時ににおいて、被損した蒸気発生器を隔離すること、隔離できない場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。(PWRの場合)	—	(3) 蒸気発生器部熱管破損(SGR) a) SGTR発生時ににおいて、蒸気発生器を隔離すること、隔離できない場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。(PWRの場合)	(3) 蒸気発生器部熱管破損(SGR) a) SGTR発生時ににおいて、蒸気発生器を隔離すること、隔離できない場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。(PWRの場合)	—	
(4) インターフェイスシステムLOCA (ISLOCA) a) ISLOCA発生時ににおいて、原子炉冷却材圧力バウンダリの換熱装置を隔離すること、隔離できない場合、原子炉冷却材部品の隔離を開始するために、逃げし安全弁(PWRの場合)又は主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合))を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。	⑦	(4) インターフェイスシステムLOCA (ISLOCA) a) ISLOCA発生時ににおいて、原子炉冷却材圧力バウンダリの換熱装置を隔離すること、隔離できない場合、原子炉冷却材部品の隔離を開始するために、逃げし安全弁(PWRの場合)又は主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合))を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。	(4) インターフェイスシステムLOCA (ISLOCA) a) ISLOCA発生時ににおいて、原子炉冷却材圧力バウンダリの換熱装置を隔離すること、隔離できない場合、原子炉冷却材部品の隔離を開始するために、逃げし安全弁(PWRの場合)又は主蒸気放散弁(半及び加圧弁がしけ(PWRの場合))を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。	—	

※ 1: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順書」にて整備する。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉									泊発電所3号炉	添付資料 1.3.1-(2)																																																																																			
										相違理由																																																																																			
【女川2号炉の添付資料 1.3.1 を掲載】																																																																																													
<p>審査基準、基準規則と対応設備との対応表 (2/5)</p> <p>■ : 重大事故等対応設備 ■ : 重大事故等対応設備 (設計基準状態)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">重大事故等対応設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段</th> <th colspan="7">自主対策</th> </tr> <tr> <th>機器</th> <th>機器名</th> <th>既設 新設 番号</th> <th>機器</th> <th>機器名</th> <th>常設 可搬</th> <th>必要時間内に 使用可能か</th> <th>井戸可能化人数 で使用可能か</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">減圧の自動化</td> <td>代替自動減圧回路 (代替自動減圧機能)</td> <td>新設</td> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">① ⑦ ⑧</td> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">-</td> </tr> <tr> <td>ATC 緩和装置 (自動減圧系 抑制阻止機能)</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>主敷気逃がし安全弁 (自動減圧機能) (G, Hの2個)</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>主敷気系 配管 ・クエンチャ</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>非常用交流電源装置</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">(主敷気逃がし安全弁による手動操作による)</td> <td>主敷気逃がし安全弁</td> <td>既設</td> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">① ⑦ ⑧ ⑨</td> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">タービンバイパス弁 タービン制御系</td> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">常設 常設</td> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">6分</td> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">1名</td> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">自主対策とする理由は本文参照</td> </tr> <tr> <td>主敷気系 配管 ・クエンチャ</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>主敷気逃がし安全弁 逃がし弁機能用 アクチュムレータ</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>所内常設蓄電池充電用 蓄源設備</td> <td>既設 新設</td> </tr> <tr> <td>常設代替直流水源 設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替直流水源 設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>常設代替交流電源 設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替交流電源 設備</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">主敷気逃がし安全弁機能回復</td> <td>可搬型代替底水流電源 設備</td> <td>新設</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">① ② ⑦ ⑨</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">-</td> </tr> <tr> <td>125度底水流電源切替盤</td> <td>新設</td> </tr> <tr> <td>主敷気逃がし安全弁 (自動減圧機能)</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>主敷気系 配管 ・クエンチャ</td> <td>既設</td> </tr> <tr> <td>主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ</td> <td>既設</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：手順は「1.14 蓄源の確保に関する手順書」にて収録する。</p>											重大事故等対応設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段		自主対策							機器	機器名	既設 新設 番号	機器	機器名	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	井戸可能化人数 で使用可能か	備考	減圧の自動化	代替自動減圧回路 (代替自動減圧機能)	新設	① ⑦ ⑧	-	-	-	-	-	ATC 緩和装置 (自動減圧系 抑制阻止機能)	新設	主敷気逃がし安全弁 (自動減圧機能) (G, Hの2個)	既設	主敷気系 配管 ・クエンチャ	既設	主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ	既設	非常用交流電源装置	既設			(主敷気逃がし安全弁による手動操作による)	主敷気逃がし安全弁	既設	① ⑦ ⑧ ⑨	タービンバイパス弁 タービン制御系	常設 常設	6分	1名	自主対策とする理由は本文参照	主敷気系 配管 ・クエンチャ	既設	主敷気逃がし安全弁 逃がし弁機能用 アクチュムレータ	既設	主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ	既設	所内常設蓄電池充電用 蓄源設備	既設 新設	常設代替直流水源 設備	新設	可搬型代替直流水源 設備	新設	常設代替交流電源 設備	新設	可搬型代替交流電源 設備	新設			主敷気逃がし安全弁機能回復	可搬型代替底水流電源 設備	新設	① ② ⑦ ⑨	-	-	-	-	-	125度底水流電源切替盤	新設	主敷気逃がし安全弁 (自動減圧機能)	既設	主敷気系 配管 ・クエンチャ	既設	主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ	既設
重大事故等対応設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段		自主対策																																																																																											
機器	機器名	既設 新設 番号	機器	機器名	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	井戸可能化人数 で使用可能か	備考																																																																																					
減圧の自動化	代替自動減圧回路 (代替自動減圧機能)	新設	① ⑦ ⑧	-	-	-	-	-																																																																																					
	ATC 緩和装置 (自動減圧系 抑制阻止機能)	新設																																																																																											
	主敷気逃がし安全弁 (自動減圧機能) (G, Hの2個)	既設																																																																																											
	主敷気系 配管 ・クエンチャ	既設																																																																																											
	主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ	既設																																																																																											
	非常用交流電源装置	既設																																																																																											
(主敷気逃がし安全弁による手動操作による)	主敷気逃がし安全弁	既設	① ⑦ ⑧ ⑨	タービンバイパス弁 タービン制御系	常設 常設	6分	1名	自主対策とする理由は本文参照																																																																																					
	主敷気系 配管 ・クエンチャ	既設																																																																																											
	主敷気逃がし安全弁 逃がし弁機能用 アクチュムレータ	既設																																																																																											
	主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ	既設																																																																																											
	所内常設蓄電池充電用 蓄源設備	既設 新設																																																																																											
	常設代替直流水源 設備	新設																																																																																											
	可搬型代替直流水源 設備	新設																																																																																											
	常設代替交流電源 設備	新設																																																																																											
	可搬型代替交流電源 設備	新設																																																																																											
主敷気逃がし安全弁機能回復	可搬型代替底水流電源 設備	新設	① ② ⑦ ⑨	-	-	-	-	-																																																																																					
	125度底水流電源切替盤	新設																																																																																											
	主敷気逃がし安全弁 (自動減圧機能)	既設																																																																																											
	主敷気系 配管 ・クエンチャ	既設																																																																																											
	主敷気逃がし安全弁 自動減圧機能用 アクチュムレータ	既設																																																																																											
【女川】 設備の相違による対応手段の相違																																																																																													
【大飯】 記載方針の相違 (女川審査実績の反映)																																																																																													
・大飯の比較対象となる添付資料 1.3.2 は後段に掲載している。 ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。																																																																																													

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉									
【女川2号炉の添付資料1.3.1を掲載】									
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3/5)									
■重大事故等対処設備 ■重大事故等対処設備(設計基準拡張)									
重大事故等対処設備を使用した手段		自主対策							
審査基準の要件に適合するための手段		機器名	機器名	常設可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考		
機能	機器名	既設 新設	既設 新設番号	機器番号	機器名	常設可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
主燃氣逃がし安全井 可燃性逃がし安全井 水槽型安全井による 液面回復	主燃氣逃がし安全井 用可燃性安全池	新設	① ② ③ ④ ⑤	—	—	—	—	—	—
	主燃氣逃がし安全井 (自動液面検査)	既設							
	主燃氣系 配管 ・グランピア	既設							
	主燃氣逃がし安全井 自動液面検査用 アクチューラー	既設							
	—	—							
	—	—							
高圧空気ガスボンベ 高圧空気ガス供給系 配管・弁	高圧空気ガスボンベ	既設	① ③ ④ ⑤ ⑥	—	—	—	—	—	—
	主燃氣逃がし安全井 自動液面検査用 アクチューラー	既設							
	常設代用交流電源 設備	新設							
	可燃性代用交流電源 設備	新設							
	非常用交流電源設備	既設							
	非常用交流電源設備	既設							
代用空気ガス供給系による 主燃氣逃がし安全井開設	高圧空気ガスボンベ	新設	① ⑦	—	—	—	—	—	—
	ホース・弁	新設							
	代替高圧空気ガス 供給系 配管・弁	新設							
	常設代用交流電源 設備	新設							
	可燃性代用交流電源 設備	新設							
	代替所内電気設備	新設							

※1：手帳は「1.14 署欄の確認に関する手帳書」にて整備する。

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉

添付資料 1.3.1-(3)

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3/9)							
■重大事故等対処設備				■重大事故等対処設備(設計基準拡張)			
審査基準等対処設備を使用した手段 審査基準の要件に適合するための手段				自主対策			

対応手段	機器名	既設 新設	備考 機器番号	対応手段	機器名	常設可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
加圧送排弁	既設			去てんポンプ	常設				
高圧注入ポンプ	既設			燃料取替用木ビット	常設				
燃料取替用木ビット	既設			再生熱交換器	常設				
排熱容器再循環サンプ	既設			非常用炉心冷却設備 配管・弁	常設				
排熱容器再循環サンプスクリーン	既設			化学体積削弱装置 配管・弁	常設	5分		1名	自主対策とする理由は本文参照
余熱除去ポンプ	既設			1次冷却設備 配管・弁	常設				
余熱除去冷却器	既設			加圧器	常設				
蓄圧タンク	既設			原子炉容器	常設				
蓄圧タンク出口弁	既設			非常用炉心冷却設備 配管・弁	既設				
非常用炉心冷却設備 配管・弁	既設			非常用炉心冷却設備(高圧注入系) 配管・弁	既設				
非常用炉心冷却設備(高圧注入系) 配管・弁	既設			ほう離注入タップ	既設				
余熱除去装置 配管・弁	既設			余熱除去装置 配管・弁	既設				
非常用炉心冷却設備(蓄圧注入系) 配管・弁	既設			蒸気発生器	既設				
蒸気発生器	既設			1次冷却設備 配管・弁	既設				
加圧器	既設			加圧器	既設				
原子炉容器	既設			原子炉容器	既設				
汚内常設蓄電式直接電源設備	既設			原子炉冷却水装置	既設				
原子炉冷却水装置	既設			非常用放水設備	既設				
非常用放水設備	既設			非常用交換電源設備	既設				

相違理由

【女川】
設備の相違による対応手段の相違【大阪】
記載方針の相違(女川審査実績の反映)

- ・大飯の比較対象となる添付資料1.3.2は後段に掲載している。
- ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉

【女川2号炉の添付資料1.3.1を掲載】

審査基準、基準規則と対処設備との対応表（4/5）

■重大事故等対処設備 ■重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要件に適合するための手順				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解説 番号	機能	機器名称	既設 可燃	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人數 で使用可能か	備考
高圧空気送りガスによる代替高圧空気送りガス供給系	高圧空気送りガスポンベ	新設	① ④ ⑦ ⑪	—	—	—	—	—	—
	ホース・弁	新設							
	代替高圧空気送りガス供給系 配管・弁	新設							
	常設代替交流電源設備	新設							
	可搬型代替交流電源設備	新設							
	代替所内電気設備	新設							
	可搬型代替直流水源設備	新設	① ⑤ ⑦	代替直流水源設備	125Y代替充電器用 電源車接続設備	常設 可燃	—	—	—
	代替直流水源設備	新設							
代替交流電源設備による復旧	常設代替電源設備	新設	① ⑤ ⑦	—	—	—	—	—	—
	可搬型代替交流電源設備	新設							
	—	—							

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順書」にて整備する。

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

泊発電所3号炉

添付資料1.3.1-(4)

審査基準、基準規則と対処設備との対応表（4/9）

■重大事故等対処設備 ■重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手順 審査基準の要件に適合するための手順				自主対策					
対応手段	機器名称	既設 新設	解説 番号	対応手段	機器名称	審査 可能	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人數 で使用可能か	備考
タービン発電機、空気発生器、給水ポンプ等による水位維持手段	電動排水ポンプ	既設	① ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	—	電動主給水ポンプ	常設	5分	1名	自主対策とする理由は本文参照
	タービン発電機補助給水ポンプ	既設			脱気タンク	常設			
	補助給水ポンプ	既設			脱気発生器	常設			
	脱気発生器	既設			2号冷却装置（給水設備）配管・弁	常設			
	2号冷却装置（給水設備）配管	既設			常用離液装置	常設			
	2号冷却装置（補助給水設備）配管・弁	既設			SG直接給水高圧ポンプ	常設			
	SG直接給水高圧ポンプ	既設			可搬ホース	可搬			
	2号冷却装置（主蒸気放散）配管・弁	既設			補助給水ポンプ	常設			
	非常用交流電源設備	既設			高気泡発生器	常設			
	非常用交流電源設備	既設			2号冷却装置（給水設備）配管・弁	常設			
常設代替交流電源設備による復旧	非常用交流電源設備	既設			非常用離液装置	常設			
	常設代替交流電源設備	既設			2号冷却装置（主蒸気放散）配管・弁	常設			
	可搬型代替交流電源設備	既設			ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			
	可搬型ホース・接続口	可搬			高気泡発生器	常設			
	ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			2号冷却装置（補助給水設備）配管・弁	常設			
	代替給水ポンプ	常設			2号冷却装置（補助給水設備）配管・弁	常設			
	非常用離液装置	常設			非常用離液装置	常設			
	非常用離液装置	常設			ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			
	ホース接続口	可搬			高気泡発生器	常設			
	高気泡発生器	常設			2号冷却装置（給水設備）配管・弁	常設			
代替交流電源設備による復旧	代替給水ポンプ	常設			2号冷却装置（主蒸気放散）配管・弁	常設			
	可搬型大容量送水ポンプ車	可搬			ホース接続口	可搬			
	可搬型ホース・接続口	可搬			ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			
	ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			代替給水ポンプ	常設			
	代替給水ポンプ	常設			高気泡発生器	常設			
	非常用離液装置	常設			2号冷却装置（給水設備）配管・弁	常設			
	非常用離液装置	常設			2号冷却装置（補助給水設備）配管・弁	常設			
	非常用離液装置	常設			ホース接続口	可搬			
	ホース接続口	可搬			ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			
	ホース延長・回収車（送水車用）	可搬			高水槽	常設			
代替交流電源設備による復旧	高水槽	常設			ろ過水タンク	常設			
	ろ過水タンク	常設			高気泡発生器	常設			
	高気泡発生器	常設			2号冷却装置（給水設備）配管・弁	常設			
	2号冷却装置（補助給水設備）配管・弁	常設			2号冷却装置（補助給水設備）配管・弁	常設			
	給水処理設備	常設			非常用交流電源設備	常設			
	非常用交流電源設備	常設			燃料補給装置	常設			
	燃料補給装置	常設			可搬型大容量送水ポンプ車	可搬			
	可搬型大容量送水ポンプ車	可搬			可搬型ホース・接続口	可搬			
	可搬型ホース・接続口	可搬			ホース接続口	可搬			
	ホース接続口	可搬			高水槽	常設			

相違理由

【大飯】

- 記載方針の相違（女川審査実績の反映）
- ・大飯の比較対象となる添付資料1.3.2は後段に掲載している。
- ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成をしているため、本資料の比較対象は女川としている。

【女川】

設備の相違による対応手段の相違

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉						
【女川2号炉の添付資料1.3.1を掲載】						
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (5/5)						
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策		
機器	機器名	機器名	解説 対応 番号	機能	機器名	常設 可燃
主蒸気逃がし安全弁 主蒸気系 配管 ・クエンチヤ 主蒸気逃がし安全弁 逃がし弁操作用 アキュムレータ 主蒸気逃がし安全弁 自動減圧装置用 アキュムレータ	既設	既設	① ⑦	—	—	—
主蒸気逃がし安全弁 主蒸気系 配管 ・クエンチヤ 主蒸気逃がし安全弁 逃がし弁操作用 アキュムレータ 主蒸気逃がし安全弁 自動減圧装置用 アキュムレータ	既設	既設	① ⑤ ⑥ ⑦	タービンバイパス弁 タービン制御系 （インダーフュイシステム子機の遮断）	常設 常設	6分
IFCS注入隔離弁 原子炉冷却材圧力バウンダリの漏れまくら装置 システムロードアーム遮断	既設	既設	① ⑥ ⑦	—	—	—
原子炉遮断 ブローオフバルバルブ	既設	既設	① ⑥ ⑦	—	—	—

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉

添付資料 1.3.1-(5)

審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (5/9)

:重大事故等対処設備 :重大事故等対処設備（設計基準拡張）

対応手段	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策				【女川】 設備の相違による対応手段の相違
	機器名	既設 新設	解説 対応 番号	対応手段	機器名	常設 可燃	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人數で 使用可能か
主蒸気逃がし弁	既設	既設	① ⑧	タービンバイパス弁	常設	B分	1名	自主対策とする理由は本文参照
蒸気発生器	既設	既設	—	タービンバイパス弁	常設	—	—	—
2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設	既設	—	蓄水槽	常設	—	—	—
所内常設蓄電式直接電源設備	既設	既設	—	2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	常設	—	—	—
常設蓄電設備	既設	既設	—	常用電源設備	常設	—	—	—
所内常設蓄電式直接電源設備	既設	既設	—	加圧器補助スプレイ弁	常設	—	—	—
主蒸気逃がし安全弁	既設	既設	—	充てんポンプ	常設	—	—	—
主蒸気系 配管 ・クエンチヤ	既設	既設	—	燃料供給用水ピット	常設	—	—	—
主蒸気逃がし安全弁 逃がし弁操作用 アキュムレータ	既設	既設	—	体積制御タンク	常設	—	—	—
主蒸気逃がし安全弁 自動減圧装置用 アキュムレータ	既設	既設	—	再生熱交換器	常設	—	—	—
所内常設蓄電式直接電源設備	既設	既設	—	1次冷却設備 配管・弁	常設	—	—	—
常設蓄電源設備	既設	既設	—	化学体積制御設備 配管・弁	常設	—	—	—
可搬型代替蓄電源設備	既設	既設	—	非常用加圧冷却設備 配管・弁	常設	—	—	—
常設代替蓄電源設備	既設	既設	—	非常用交流電源設備	常設	—	—	—
可搬型代替蓄電源設備	既設	既設	—	所内常設蓄電式直接電源設備	常設	—	—	—

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉								添付資料 1.3.1-(6)	相違理由																																																																																																																																																								
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (6/9)																																																																																																																																																																			
■ : 重大事故等対処設備 ■ : 重大事故等対処設備（設計基準拡張）																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段</th> <th colspan="9">自主対策</th> </tr> <tr> <th>対応手段</th> <th>機器名称</th> <th>既設 新設</th> <th>解説 対応番号</th> <th>対応手段</th> <th>機器名称</th> <th>常設 可燃</th> <th>必要事項内に 使用可能か</th> <th>対応可能な 人数で 使用可能か</th> <th>備考</th> <th> </th> <th> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">タービン動噴助給水ポンプ作動水操作シートによる機組回復</td> <td>タービン動噴助給水ポンプ</td> <td>既設 新設</td> <td rowspan="6">① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨</td> <td rowspan="6">-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>タービン動噴助給水ポンプ動噴蒸気入口弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>補助給水ピット</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2次冷却設備（給水設備）配管</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2次冷却設備（補助給水設備）配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主蒸気逃がし弁 蒸気逃がし弁の操作手順 蒸気逃がし弁の操作手順による機組回復</td> <td>主蒸気逃がし弁</td> <td>既設</td> <td rowspan="4">① ② ③ ④ ⑨</td> <td rowspan="4">-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>加圧排逃がし弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">全般的な蒸気逃がし操作手順 蒸気逃がし操作手順による機組回復</td> <td>加圧器</td> <td>既設</td> <td rowspan="3">① ② ③ ④ ⑨</td> <td rowspan="3">-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>1次冷却設備 配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>加圧排逃がし操作用パッテリ</td> <td>新設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>													重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策									対応手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	対応手段	機器名称	常設 可燃	必要事項内に 使用可能か	対応可能な 人数で 使用可能か	備考			タービン動噴助給水ポンプ作動水操作シートによる機組回復	タービン動噴助給水ポンプ	既設 新設	① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨	-	-	-	-	-	-			タービン動噴助給水ポンプ動噴蒸気入口弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	補助給水ピット	既設	-	-	-	-	-	-	-	蒸気発生器	既設	-	-	-	-	-	-	-	2次冷却設備（給水設備）配管	既設	-	-	-	-	-	-	-	2次冷却設備（補助給水設備）配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	主蒸気逃がし弁 蒸気逃がし弁の操作手順 蒸気逃がし弁の操作手順による機組回復	主蒸気逃がし弁	既設	① ② ③ ④ ⑨	-	-	-	-	-	-			蒸気発生器	既設	-	-	-	-	-	-	-	2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	加圧排逃がし弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	-	全般的な蒸気逃がし操作手順 蒸気逃がし操作手順による機組回復	加圧器	既設	① ② ③ ④ ⑨	-	-	-	-	-	-			1次冷却設備 配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	加圧排逃がし操作用パッテリ	新設	-	-	-	-	-	-	-
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段			自主対策																																																																																																																																																																
対応手段	機器名称	既設 新設	解説 対応番号	対応手段	機器名称	常設 可燃	必要事項内に 使用可能か	対応可能な 人数で 使用可能か	備考																																																																																																																																																										
タービン動噴助給水ポンプ作動水操作シートによる機組回復	タービン動噴助給水ポンプ	既設 新設	① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																										
	タービン動噴助給水ポンプ動噴蒸気入口弁	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	補助給水ピット	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	蒸気発生器	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	2次冷却設備（給水設備）配管	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	2次冷却設備（補助給水設備）配管・弁	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
主蒸気逃がし弁 蒸気逃がし弁の操作手順 蒸気逃がし弁の操作手順による機組回復	主蒸気逃がし弁	既設	① ② ③ ④ ⑨	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																										
	蒸気発生器	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	加圧排逃がし弁	既設			-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																							
全般的な蒸気逃がし操作手順 蒸気逃がし操作手順による機組回復	加圧器	既設	① ② ③ ④ ⑨	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																										
	1次冷却設備 配管・弁	既設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
	加圧排逃がし操作用パッテリ	新設			-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																								
<p>【女川】 設備の相違による対応手段の相違（本ページは比較対象なし）</p> <p>【大飯】 記載方針の相違（女川審査実績の反映）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯の比較対象となる添付資料1.3.2は後段に掲載している。 ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。 																																																																																																																																																																			

泊3号炉との比較対象は

女川2号炉の添付資料1.3.1を参照

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉							添付資料 1.3.1-(7)						
		審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (7/9)													
		重大事故等対処設備			重大事故等対処設備（設計基準拡張）										
		重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段		対応手段		解説 対応手段	対応手段	機器名称	常設 可燃	此処時間内に 使用可能か					
対応手段		機器名称		機器名称		自主対応		対応可能な 人數で 使用可能か		備考					
主 要 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復		主蒸気逃がし弁		常設		主 要 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復	主 要 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復	主蒸気逃がし弁		常設		自主対応とす る理由は本文 参照			
		蒸気発生器		常設				主蒸気逃がし弁操作用可燃型空気ボンベ ホース・弁		可燃					
		2次冷却設備（主蒸気脱離）配管・弁		常設				常設							
		-		-				2次冷却設備（主蒸気脱離）配管・弁		常設					
		加圧部逃がし弁		常設				常設		常設					
		加圧器		常設				常設		常設					
		1次冷却設備 配管・弁		常設				常設		常設					
		加圧部逃がし弁操作用可燃型空気ガスボンベ		常設				常設		常設					
		ホース・弁		常設				常設		常設					
		主蒸気脱離設備（制御用正側空気脱離）配管・弁		常設				常設		常設					
		泊内常設蓄電式直通電源設備		常設				常設		常設					
可 燃 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復		加圧部逃がし弁		常設		可 燃 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復	可 燃 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復	常設		常設		【大飯】 設備の相違による対応手段の相違（本ページは比較対象なし）			
		加圧器		常設				常設		常設					
		1次冷却設備 配管・弁		常設				常設		常設					
		加圧部逃がし弁操作用可燃型空気ガスボンベ		常設				常設		常設					
		ホース・弁		常設				常設		常設					
		正側空気脱離設備（制御用正側空気脱離）配管・弁		常設				常設		常設					
		泊内常設蓄電式直通電源設備		常設				常設		常設					
主 要 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復		主蒸気逃がし弁		常設		主 要 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復	主 要 項 項 用 用 作 用 に 上 る 時 間 回 復	常設		常設		【大飯】 記載方針の相違（女川審査実績の反映） ・大飯の比較対象となる添付資料1.3.2は後段に掲載している。 ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。			
		蒸気発生器		常設				常設		常設					
		2次冷却設備（主蒸気脱離）配管・弁		常設				常設		常設					
		-		-				-		-					
		加圧部逃がし弁		常設				-		-					
		加圧器		常設				-		-					
		1次冷却設備 配管・弁		常設				-		-					
		常設代替交流電源設備		常設				-		-					
		加圧部逃がし弁		常設				-		-					
		加圧器		常設				-		-					
		1次冷却設備 配管・弁		常設				-		-					
		加圧部逃がし弁操作用バッテリ		常設				-		-					

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉								添付資料 1.3.1-(8)	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (8/9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
■重大事故等対処設備 ■重大事故等対処設備（設計基準拡張）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
自主対策																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対応手段</th> <th rowspan="2">機器名称</th> <th rowspan="2">販設 常設</th> <th rowspan="2">補助 対応手段 番号</th> <th rowspan="2">① ⑤ ⑥ ⑧</th> <th rowspan="2">対応手段</th> <th rowspan="2">機器名称</th> <th rowspan="2">常設 可搬</th> <th rowspan="2">必要時間内に 使用可能か</th> <th rowspan="2">対応可能な 人材で 使用可能か</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>■</th> <th>■</th> <th>■</th> <th>■</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電動補助給水ポンプ</td> <td>販設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>補助給水ピット</td> <td>販設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器</td> <td>販設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2次冷却設備（給水設備）配管</td> <td>販設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2次冷却設備（補助給水設備）配管・弁</td> <td>販設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>常設代替交換電源設備</td> <td>販設 常設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">■主蒸気逃がし弁</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">可搬型大型送水ポンプ車</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">可搬型ホース・接続口</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">ホース延長・回収車（送水車用）</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">A-制御用空気圧縮機</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">蒸気発生器</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">原子炉補機冷却設備（原子炉補機冷却水設備）配管・弁</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">非常用取水設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">常設代替交換電源設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">常内常設蓄電式直流水源設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">燃料補給設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">加圧器逃がし弁</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">可搬型大型送水ポンプ車</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">可搬型ホース・接続口</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">ホース延長・回収車（送水車用）</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">A-制御用空気圧縮機</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">加圧器</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">1次冷却設備 配管・弁</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">原子炉補機冷却設備（原子炉補機冷却水設備）配管・弁</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">非常用取水設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">常設代替交換電源設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">常内常設蓄電式直流水源設備</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">燃料補給設備</td></tr> </tbody> </table>	対応手段	機器名称	販設 常設	補助 対応手段 番号	① ⑤ ⑥ ⑧	対応手段	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な 人材で 使用可能か	備考	■	■	■	■	電動補助給水ポンプ	販設				-						補助給水ピット	販設				-						蒸気発生器	販設				-						2次冷却設備（給水設備）配管	販設				-						2次冷却設備（補助給水設備）配管・弁	販設				-						常設代替交換電源設備	販設 常設				-						■主蒸気逃がし弁												可搬型大型送水ポンプ車												可搬型ホース・接続口												ホース延長・回収車（送水車用）												A-制御用空気圧縮機												蒸気発生器												2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁												原子炉補機冷却設備（原子炉補機冷却水設備）配管・弁												非常用取水設備												常設代替交換電源設備												常内常設蓄電式直流水源設備												燃料補給設備												加圧器逃がし弁												可搬型大型送水ポンプ車												可搬型ホース・接続口												ホース延長・回収車（送水車用）												A-制御用空気圧縮機												加圧器												1次冷却設備 配管・弁												原子炉補機冷却設備（原子炉補機冷却水設備）配管・弁												非常用取水設備												常設代替交換電源設備												常内常設蓄電式直流水源設備												燃料補給設備												■主対策とす る理由は本文 参照	
対応手段												機器名称	販設 常設	補助 対応手段 番号	① ⑤ ⑥ ⑧	対応手段	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な 人材で 使用可能か	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電動補助給水ポンプ	販設				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
補助給水ピット	販設				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
蒸気発生器	販設				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2次冷却設備（給水設備）配管	販設				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2次冷却設備（補助給水設備）配管・弁	販設				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
常設代替交換電源設備	販設 常設				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
■主蒸気逃がし弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
可搬型大型送水ポンプ車																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
可搬型ホース・接続口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ホース延長・回収車（送水車用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A-制御用空気圧縮機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
蒸気発生器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
原子炉補機冷却設備（原子炉補機冷却水設備）配管・弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
非常用取水設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
常設代替交換電源設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
常内常設蓄電式直流水源設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
燃料補給設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
加圧器逃がし弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
可搬型大型送水ポンプ車																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
可搬型ホース・接続口																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ホース延長・回収車（送水車用）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A-制御用空気圧縮機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
加圧器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1次冷却設備 配管・弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
原子炉補機冷却設備（原子炉補機冷却水設備）配管・弁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
非常用取水設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
常設代替交換電源設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
常内常設蓄電式直流水源設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
燃料補給設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
■主対策とす る理由は本文 参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

泊3号炉との比較対象は

女川2号炉の添付資料1.3.1を参照

【女川】
設備の相違による対応手段の相違（本ページは比較対象なし）

【大阪】
記載方針の相違（女川審査実績の反映）

・大飯の比較対象となる添付資料1.3.2は後段に掲載している。

・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉							添付資料 1.3.1-(9)	相違理由																																																																																																																																																																																																																						
審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (9/9)																																																																																																																																																																																																																																
■重大事故等対処設備 ■重大事故等対処設備（設計基準拡張）																																																																																																																																																																																																																																
重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段																																																																																																																																																																																																																																
自主対策																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対応手段</th> <th>機器名稱</th> <th>設置 箇所</th> <th>解説 対応番号</th> <th>対応手段</th> <th>機器名稱</th> <th>常設 可燃</th> <th>必要時間内に 使用可能か</th> <th>対応可能な 人数で 使用可能か</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧給送がし弁</td> <td>既設</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ⑧</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>加圧器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1次冷却設備 配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>所内蓄圧式直接電源設備</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>高圧給送がし弁</td> <td>既設</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ⑥ ⑧</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>主蒸気逃がし弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>加圧器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1次冷却設備 配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>所内蓄圧式直接電源設備</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>高圧給送がし弁</td> <td>既設</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ⑦ ⑧</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>主蒸気逃がし弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>加圧器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1次冷却設備 配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>蒸気発生器</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>所内蓄圧式直接電源設備</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>余熱除去ポンプ入口弁</td> <td>既設</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">① ⑦ ⑧</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空氣ポンベ</td> <td>新設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ホース・弁</td> <td>新設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>正縮空気設備（所内用正縮空気設備）配管・弁</td> <td>既設</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>											対応手段	機器名稱	設置 箇所	解説 対応番号	対応手段	機器名稱	常設 可燃	必要時間内に 使用可能か	対応可能な 人数で 使用可能か	備考	高圧給送がし弁	既設	① ⑧	-	-	-	-	-	-	-	加圧器	既設	-	-	-	-	-	-	-	1次冷却設備 配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	所内蓄圧式直接電源設備	既設	-	-	-	-	-	-	-	高圧給送がし弁	既設	① ⑥ ⑧	-	-	-	-	-	-	-	主蒸気逃がし弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	加圧器	既設	-	-	-	-	-	-	-	1次冷却設備 配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	蒸気発生器	既設	-	-	-	-	-	-	-	1次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	所内蓄圧式直接電源設備	既設	-	-	-	-	-	-	-	-	高圧給送がし弁	既設	① ⑦ ⑧	-	-	-	-	-	-	-	主蒸気逃がし弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	加圧器	既設	-	-	-	-	-	-	-	1次冷却設備 配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	蒸気発生器	既設	-	-	-	-	-	-	-	1次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-	所内蓄圧式直接電源設備	既設	-	-	-	-	-	-	-	-	余熱除去ポンプ入口弁	既設	① ⑦ ⑧	-	-	-	-	-	-	-	余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空氣ポンベ	新設	-	-	-	-	-	-	-	ホース・弁	新設	-	-	-	-	-	-	-	正縮空気設備（所内用正縮空気設備）配管・弁	既設	-	-	-	-	-	-	-
対応手段	機器名稱	設置 箇所	解説 対応番号	対応手段	機器名稱	常設 可燃	必要時間内に 使用可能か	対応可能な 人数で 使用可能か	備考																																																																																																																																																																																																																							
高圧給送がし弁	既設	① ⑧	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
加圧器	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却設備 配管・弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
所内蓄圧式直接電源設備	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
高圧給送がし弁	既設	① ⑥ ⑧	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
主蒸気逃がし弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
加圧器	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却設備 配管・弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
蒸気発生器	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
所内蓄圧式直接電源設備	既設	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
高圧給送がし弁	既設	① ⑦ ⑧	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
主蒸気逃がし弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
加圧器	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却設備 配管・弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
蒸気発生器	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
所内蓄圧式直接電源設備	既設	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
余熱除去ポンプ入口弁	既設	① ⑦ ⑧	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空氣ポンベ	新設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
ホース・弁	新設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
正縮空気設備（所内用正縮空気設備）配管・弁	既設		-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
■重大事故等対処設備																																																																																																																																																																																																																																
【女川】 設備の相違による対応手段の相違（本ページは比較対象なし）																																																																																																																																																																																																																																
【大飯】 記載方針の相違（女川審査実績の反映） ・大飯の比較対象となる添付資料1.3.2は後段に掲載している。 ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。																																																																																																																																																																																																																																

泊3号炉との比較対象は



女川2号炉の添付資料1.3.1を参照

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.2-(1)
【女川2号炉の添付資料 1.3.2 を掲載】	対応手段として選定した設備の電源構成図	相違理由
 <p>第1図 電源構成図（交流電源）</p>		
 <p>【大飯3／4号炉の添付資料 1.3.1 を掲載】</p>		<p>【女川】 設備の相違による電源構成の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違（女川審査実績の反映）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は交流と直流で電源構成図を分割 ・泊は流路及び給電に使用する設備を記載

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【女川2号炉の添付資料1.3.2を掲載】</p>  <p>第2図 電源構成図（直流水源）</p> <p>【大飯3／4号炉の添付資料1.3.1を再掲】</p>  <p>第2図 電源構成図（直流電源）</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>添付資料1.3.2-(2)</p>  <p>※1：常設代替交流電源設備の主要設備 ※2：可搬型代替交流電源設備の主要設備 ※3：代替所内電気設備の主要設備 ※4：所内常設蓄電式直流電源設備の主要設備</p> <p>【女川】 設備の相違による電源構成の相違</p> <p>【大飯】 記載方針の相違（女川審査実績の反映） ・泊は交流と直流で電源構成図を分割 ・泊は流路及び給電に使用する設備を記載</p>	

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

		泊発電所3号炉	大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉
重大事故等対応設備及び多様性設備別項目表	重要性別(重要性付録)	重大事故等対応設備別項目表	重要性別(重要性付録)	重要性別(重要性付録)

**記載方針の相違（女川
審査実績の反映）**

- ・大飯の比較対象となる泊の添付資料
- 1.3.1 は前段で整理している。
- ・泊は女川の審査実績を踏まえた構成としているため、本資料の比較対象は女川としている。

比較対象は泊3号炉の添付資料1.3.1を参照

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				
多様性抜張設備仕様				
機器名称	常設 ／可搬	耐震性	容量	揚程
電動主給水ポンプ	常設	Cクラス	約3,300m ³ /h	約620m
脱気器タンク	常設	Cクラス	約600m ³	—
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）	可搬	—	50m ³ /h	約300m
復水ピット	常設	Sクラス	約1,200m ³	—
タービンバイパス弁	常設	Cクラス	—	15個
加圧器辅助スプレイ弁	常設	Sクラス	—	1個
窒素ポンベ（主蒸気逃がし弁作動用）	可搬	—	約7.0Nm ³	—
大容量ポンプ	可搬	—	約1,800m ³ /h	約120m
B制御用空気圧縮機（海水冷却）	常設	Sクラス	3号炉：約1,020Nm ³ /h 4号炉：約720Nm ³ /h	吐出圧力 0.74MPa

添付資料 1.3.3

泊発電所3号炉				
自主対策設備仕様				
機器名称	常設 ／可搬	耐震性	容量	揚程
充てんポンプ	常設	Sクラス	約45m ³ /h	約1,770m
燃料取替用水ピット	常設	Sクラス	約2,000m ³	—
電動主給水ポンプ	常設	Cクラス	約3,400m ³ /h	620m
脱気器タンク	常設	Cクラス	約400m ³	—
SG直接給水用高圧ポンプ	常設	免震	90m ³ /h	900m
補助給水ピット	常設	Sクラス	約660m ³	—
可搬型大型送水ポンプ車	可搬	転倒評価	約300m ³ /h	吐出圧力 約1.3MPa[gage] 4台+予備2台
代替給水ピット	常設	Cクラス	約473m ³	—
原水槽	常設	Cクラス	約5,000m ³	—
2次系純水タンク	常設	Cクラス	約1,500m ³	—
ろ過水タンク	常設	Cクラス	約1,500m ³	—
タービンバイパス弁	常設	Cクラス	約350t/h	6個
加圧器辅助スプレイ弁	常設	Sクラス	—	1台
主蒸気逃がし弁操作用可搬型空気ポンベ	可搬	—	約7Nm ³	—
A-B制御用空気圧縮機	常設	Sクラス	約17Nm ³ /min	吐出圧力 約0.74MPa[gage] 1台

設備の相違(相違理由
(①, ④, ⑧))

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.3.4</p> <p>1次冷却材喪失事故時の蒸気発生器伝熱管破損監視について</p> <p>1.はじめに</p> <p>地震等により、1次冷却材喪失事故（以下「LOCA」という）と蒸気発生器伝熱管破損事象が重畠した場合の運転パラメータの動きと主蒸気逃がし弁を開操作する判断基準について、以下に整理した。</p> <p>2. LOCA及び蒸気発生器伝熱管破損事象</p> <p>原子炉トリップや安全注入が作動すれば、事故時操作所則「安全注入自動動作」のうち、「事故直後の操作及び事象判別」に従い、あらかじめ定めたパラメータを確認し事象の判別を行う。</p> <p>LOCA及び蒸気発生器伝熱管破損の事象判別を行う際に用いる確認パラメータと判断基準は以下のとおりである。</p> <p>(1) LOCAが生じた場合</p> <p>「加圧器水位、圧力の低下」、「原子炉格納容器内温度、圧力の上昇」、「原子炉格納容器内放射線モニタの指示上昇」、「格納容器サンプ水位の指示上昇」、「凝縮液量測定装置水位の指示上昇」が確認されればLOCAと判断する。</p> <p>(2) 蒸気発生器伝熱管破損が生じた場合</p> <p>「復水器空気抽出器ガスモニタの指示上昇」、「蒸気発生器プローダウン水モニタの指示上昇」、「高感度型主蒸気管モニタの指示上昇」、「蒸気発生器水位、主蒸気圧力の上昇」が確認されれば蒸気発生器伝熱管破損と判断する。</p> <p>3. LOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠した事象</p> <p>所内非常用高圧母線に電源が有る場合にLOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠した場合は、前項に示したLOCAの兆候と蒸気発生器伝熱管破損の兆候が同時に現れるため事象判別が可能である。</p> <p>一方、全交流動力電源が喪失している場合は、放射線モニタが使用できず、蒸気発生器水位及び主蒸気圧力で監視する。この時の破損側蒸気発生器の水位、主蒸気圧力はLOCAの規模によって以下のような挙動を示すと考えられる。</p> <p>(1) LOCAの規模が小さい場合</p> <p>事象発生直後は、1次冷却材圧力が破損側蒸気発生器の主蒸気圧力よりも高い状態であるが、1次冷却材の漏えいに伴い、徐々に破損側蒸気発生器の主蒸気圧力と均圧する。この間に蒸気発生器に漏えいした1次冷却材により、破損側蒸気発生器の水位は健全側蒸気発生器と比べ上昇傾向を示す。</p> <p>(2) LOCAの規模が大きい場合</p> <p>1次冷却材漏えいによる1次冷却材圧力の低下が大きく、1次冷却材圧力に対して破損側蒸気発生器の主蒸気圧力が高いため、破損側蒸気発生器の2次冷却水が1次冷却系に流入し、破損側蒸気発生器の水位、主蒸気圧力は健全側蒸気発生器に比べ低下傾向を示す。</p> <p>以上のように、1次冷却材圧力と主蒸気圧力の変化に着目し、4基の蒸気発生器の水位、主蒸気圧力のパラメータを比較することにより、LOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠しているか否かを判断する。</p> <p>なお、運転員は、事象判別時において「原子炉トリップ」や「安全注入作動」の原因を抽出するために、LOCAや蒸気発生器伝熱管破損だけでなく複数の事象を想定して運転パラメータを確認する。</p>	<p>添付資料1.3.4</p> <p>1次冷却材喪失事故時の蒸気発生器伝熱管破損監視について</p> <p>1.はじめに</p> <p>地震等により、1次冷却材喪失事故（以下「LOCA」という）と蒸気発生器伝熱管破損事象が重畠した場合の運転パラメータの動きと主蒸気逃がし弁を開操作する判断基準について、以下に整理した。</p> <p>2. LOCA及び蒸気発生器伝熱管破損事象</p> <p>原子炉トリップや非常用炉心冷却設備が作動すれば、運転要領緊急処置編のうち、「事故直後の操作および事象の判別」に従い、あらかじめ定めたパラメータを確認し事象の判別を行う。</p> <p>LOCA及び蒸気発生器伝熱管破損の事象判別を行う際に用いる確認パラメータと判断基準は以下のとおりである。</p> <p>(1) LOCAが生じた場合</p> <p>「加圧器水位、圧力の低下」、「原子炉格納容器内温度、圧力の上昇」、「原子炉格納容器内放射線モニタの指示上昇」、「格納容器サンプ水位の指示上昇」、「凝縮液量測定装置水位の指示上昇」が確認されればLOCAと判断する。</p> <p>(2) 蒸気発生器伝熱管破損が生じた事象</p> <p>「復水器排気ガスモニタの指示上昇」、「蒸気発生器プローダウン水モニタの指示上昇」、「高感度型主蒸気管モニタの指示上昇」、「蒸気発生器水位、主蒸気ライン圧力の上昇」が確認されれば蒸気発生器伝熱管破損と判断する。</p> <p>3. LOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠した事象</p> <p>所内非常用高圧母線に電源が有る場合にLOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠した場合は、前項に示したLOCAの兆候と蒸気発生器伝熱管破損の兆候が同時に現れるため事象判別が可能である。</p> <p>一方、全交流動力電源が喪失している場合は、放射線モニタが使用できず、蒸気発生器水位及び主蒸気ライン圧力で監視する。この時の破損側蒸気発生器の水位、主蒸気ライン圧力はLOCAの規模によって以下のような挙動を示すと考えられる。</p> <p>(1) LOCAの規模が小さい場合</p> <p>事象発生直後は、1次冷却材圧力が破損側蒸気発生器の主蒸気ライン圧力よりも高い状態であるが、1次冷却材の漏えいに伴い、徐々に破損側蒸気発生器の主蒸気ライン圧力と均圧する。この間に蒸気発生器に漏えいした1次冷却材により、破損側蒸気発生器の水位は健全側蒸気発生器と比べ上昇傾向を示す。</p> <p>(2) LOCAの規模が大きい場合</p> <p>1次冷却材漏えいによる1次冷却材圧力の低下が大きく、1次冷却材圧力に対して破損側蒸気発生器の主蒸気ライン圧力が高いため、破損側蒸気発生器の2次冷却水が1次冷却系に流入し、破損側蒸気発生器の水位、主蒸気ライン圧力は、健全側蒸気発生器に比べ低下傾向を示す。</p> <p>以上のように1次冷却材圧力と主蒸気ライン圧力の変化に着目し、3基の蒸気発生器の水位、主蒸気ライン圧力のパラメータを比較することにより、LOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠しているか否かを判断する。</p> <p>なお、運転員は、事象判別時において「原子炉トリップ」や「非常用炉心冷却設備作動」の原因を抽出するために、LOCAや蒸気発生器伝熱管破損だけではなく複数の事象を想定して運転パラメータを確認する。</p>	<p>手順名称の相違 記載表現の相違 ・泊の記載ルールに基づき文頭以外の「従い」は漢字で記載している。</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備の相違 ・ループ数の相違による蒸気発生器の設置数の相違（泊は伊方、高浜、川内と同様）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、事象の重畳や計器の単体故障も想定して計器間の偏差を確認する方法を用い複数の計器を確認し、総合的に事象を判別する訓練を継続している。</p> <p>4. 主蒸気逃がし弁開操作の判断 LOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠していると判断した場合には、上記2. 及び3. 項により判別した結果を基に破損側蒸気発生器を特定する。特定した破損側蒸気発生器に接続された主蒸気逃がし弁を開操作することなく、健全側蒸気発生器を使用した冷却を実施する。</p>	<p>また、事象の重畳や計器の単体故障も想定して計器間の偏差を確認する方法を用い複数の計器を確認し、総合的に事象を判別する訓練を継続している。</p> <p>4. 主蒸気逃がし弁開操作の判断 LOCAと蒸気発生器伝熱管破損が重畠していると判断した場合には、上記2. 及び3. 項により判別した結果を基に破損側蒸気発生器を特定する。特定した破損側蒸気発生器に接続された主蒸気逃がし弁を開操作することなく、健全側蒸気発生器を使用した冷却を実施する。</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.3.5</p> <p>加圧器補助スプレイ弁電源入</p> <p>1. 操作概要 加圧器補助スプレイ弁による減圧のために、加圧器補助スプレイ弁の電源を入とする。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：10分 操作時間（実績）：7分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行う電源操作と同じであり、容易に操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>加圧器補助スプレイ弁電源入 (制御建屋 E.L.+15.8m)</p>	<p>添付資料1.3.5</p> <p>加圧器補助スプレイ弁電源入</p> <p>1. 操作概要 加圧器補助スプレイ弁による減圧のために、加圧器補助スプレイ弁の電源を入とする。</p> <p>2. 操作場所 原子炉補助建屋T.P.10.3m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名 操作時間（想定）：15分 操作時間（訓練実績等）：10分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。）</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う電源操作と同じであり、容易に操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>加圧器補助スプレイ弁電源入 (原子炉補助建屋 T.P.10.3m)</p>	<p>記載方針の相違（女川審査実績の反映） ・作業場所の追加 ・以降、同様の相違理由は省略する。</p> <p>記載表現の相違 ・泊は「実績」又は「模擬」の操作時間を「訓練実績等」と記載。（女川と同様） ・放射線防護具着用時間も含めていることを記載。（伊方、玄海と同様） ・以降、同様の相違理由は省略する。</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>記載表現の相違 ・泊は状況に応じて防護具を着用する記載（女川と同様） ・以降、同様の相違理由は省略する。</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.6</p> <p>現場手動操作による主蒸気逃がし弁開操作</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失事象において、2次冷却系強制冷却のために現場で主蒸気逃がし弁を開操作する。 (注) 1次冷却材圧力 1.7MPa 保持時の注意事項 1次冷却材圧力は1次冷却材温度に依存し、主蒸気逃がし弁を開操作することで1次冷却材圧力はゆっくりと安定する。これは系統が持つ熱容量による遅れ時間によるもので、運転員はその遅れ時間を勘案し設定圧力（温度）到達前から徐々に調整を開始することから、圧力保持に失敗することなく調整が可能である。さらに、蓄圧タンク出口弁は電動弁であり、中央制御室からの隔離操作により約13秒／台（4台）で閉操作できることから、1次冷却系に窒素ガスが放出されることはない。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：4名／ユニット 操作時間（想定）：30分 操作時間（実績）：27分 (A、B、C、Dループ同時間、現場移動時間を含む、常用照明切にて実施。)</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：弁回転数は約128回転。手動ハンドル操作は足場が設置されており、支障なく操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>①主蒸気逃がし弁へのアクセスルート (原子炉周辺建屋 E.L.+33.6m)</p> <p>②主蒸気逃がし弁開操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+33.6m)</p>	<p>添付資料 1.3.6</p> <p>現場手動操作による主蒸気逃がし弁開操作</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失事象において、2次冷却系強制冷却のために現場で主蒸気逃がし弁を開操作する。 (注) 1次冷却材圧力 1.7MPa 保持時の注意事項 1次冷却材圧力は1次冷却材温度に依存し、主蒸気逃がし弁を開操作することで1次冷却材圧力はゆっくりと安定する。これは系統が持つ熱容量による遅れ時間によるもので、運転員はその遅れ時間を勘案し設定圧力（温度）到達前から徐々に調整を開始することから、圧力保持に失敗することなく調整が可能である。さらに、蓄圧タンク出口弁は電動弁であり、中央制御室からの隔離操作により約16秒／台（3台）で閉操作であることから、1次冷却系に窒素ガスが放出されることはない。</p> <p>2. 作業場所 周辺補機棟T.P. 33.1m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：3名 操作時間（想定）：20分 操作時間（訓練実績等）：12分 (A、B、Cループ同時間、現場移動時間を含む、常用照明切にて実施。)</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：弁回転数は約130回転。手動ハンドル操作は足場が設置されており、支障なく操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>主蒸気逃がし弁操作 (通常時) (周辺補機棟 T.P. 33.1m)</p> <p>主蒸気逃がし弁開操作 (照明消灯時) (周辺補機棟 T.P. 33.1m)</p>	<p>設備の相違 ・ループ数の相違による蓄圧タンク設置数の相違（泊は伊方、高浜、川内と同様）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料1.3.7</p> <p>タービン動補助給水ライン流量調節弁前弁開度調整</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失事象において、2次冷却系強制冷却のために中央制御室と連携を図り、現場手動操作によるタービン動補助給水ライン流量調節弁前弁の開度調整を行う。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：4名／ユニット 操作時間（想定）：15分（移動のみ） 開度調整は適宜実施 操作時間（実績）：11分（移動のみ） 開度調整は適宜実施（一操作は短時間で完了。）</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：手動ハンドル操作は足場が設置されており、支障なく操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>補助給水ライン流量調整 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p>	<p>添付資料1.3.7</p> <p>補助給水ポンプ出口流量調節弁開度調整</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失事象において、2次冷却系強制冷却のために中央制御室と連携を図り、現場手動操作による補助給水ポンプ出口流量調節弁の開度調整を行う。</p> <p>2. 操作場所 周辺補機棟T.P. 10.3m (中間床)</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名 操作時間（想定）：15分（現場移動、放射線防護具着用時間のみ。） 開度調整は適宜実施 操作時間（訓練実績等）：11分（現場移動、放射線防護具着用時間のみ。） 開度調整は適宜実施（一操作は短時間で完了。）</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う電動弁手動操作と同じであり、容易に操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>補助給水ライン流量調整 (周辺補機棟 T.P. 10.3m (中間床))</p>	<p>設備の相違（相違理由⑤）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>設備の相違（相違理由⑤） ・泊は現場手動操作を行うための足場の設置は不要</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
添付資料 1.3.8	添付資料 1.3.8	
<p>窒素ポンベ（主蒸気逃がし弁作動用）による主蒸気逃がし弁開操作</p> <p>1. 操作概要 制御用空気が喪失した場合、主蒸気逃がし弁の駆動源である窒素ポンベ（主蒸気逃がし弁作動用）に切り替えることにより、中央制御室での操作を可能とすることができる。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必 要 員 数：1名／ユニット 操作時間（想定）：30分 操作時間（実績）：17分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。また、可搬型ホース接続についてはクイックカプラ式であり容易に接続可能である。専用工具もポンベ付近に設置している。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①窒素ポンベ（主蒸気逃がし弁作動用） への切替え (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②窒素ポンベ（主蒸気逃がし弁作動用） への切替え (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p> </div> </div>	<p>主蒸気逃がし弁操作用可搬型空気ポンベによる主蒸気逃がし弁開操作</p> <p>1. 操作概要 制御用空気が喪失した場合、主蒸気逃がし弁の駆動源である主蒸気逃がし弁操作用可搬型空気ポンベに切り替えることにより、中央制御室での操作を可能とすることができる。</p> <p>2. 操作場所 周辺補機棟T.P. 10.3m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名 操作時間（想定）：30分 操作時間（訓練実績等）：22分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。）</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。また、ホース接続についてはクイックカプラ式であり、容易に接続可能である。専用工具もポンベ付近に設置している。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  	<p>設備の相違（相違理由⑧）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料1.3.9-(1)	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大容量ポンプを用いたB制御用空気圧縮機（海水冷却）による主蒸気逃がし弁開操作</p> <p>【大容量ポンプ配置】</p> <p>1. 作業概要 大容量ポンプを吉見橋又は3、4号海水ポンプエリアへ配置する。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：20名 作業時間（想定）：30分 作業時間（模擬）：30分以内（昼間、夜間に実施、現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：大容量ポンプ保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 作業性：大容量ポンプは、車両として移動可能な設計であり容易に移動できる。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、トランシーバー、衛星電話（アイサットフォン）を携帯しており、確実に連絡可能である。</p>  <p>① 大容量ポンプ (屋外)</p> <p>枠内の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>			<p>比較対象は泊3号炉の添付資料1.3.9-(1)参照</p>	<p>記載方針の相違 ・泊は可搬型大容量海水送水ポンプ車の保管場所への移動時間と配置時間を含めて次ページの添付資料1.3.9-(1)にて作業の成立性を整理している。 (女川と同様)。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
添付資料1.3.9-(2)		添付資料1.3.9-(1)	
【大容量ポンプ可搬型ホース等の運搬及び設置（水中ポンプの設置含む。）】	可搬型大型送水ポンプ車を用いたA-制御用空気圧縮機による主蒸気逃がし弁開操作	【可搬型大型送水ポンプ車、可搬型ホース等の設置（水中ポンプの設置含む。）】	記載方針の相違 ・大飯は添付資料1.3.9-(1)に資料タイトルを記載
1. 作業概要 水中ポンプを設置し大容量ポンプへ接続する。大容量ポンプから海水ストレーナまで供給するため可搬型ホース等を設置する。海水ストレーナが使用不能の場合、放水路ピット横海水管トンネルへ可搬型ホース等を設置する。	1. 作業概要 補機冷却水（海水）をA-制御用空気圧縮機に通水するための可搬型大型送水ポンプ車、可搬型ホース等を設置する。海水取水箇所へ水中ポンプを設置し可搬型大型送水ポンプ車へ接続する。	1. 作業概要 補機冷却水（海水）をA-制御用空気圧縮機に通水するための可搬型大型送水ポンプ車、可搬型ホース等を設置する。海水取水箇所へ水中ポンプを設置し可搬型大型送水ポンプ車へ接続する。	設備の相違 ・可搬型大型送水ポンプ車を使った代替補機冷却において、大飯は原子炉補機冷却海水設備（SW S）の海水ストレーナ等を接続口として使用し、原子炉補機冷却水設備を介して制御用空気圧縮機に海水を供給するが、泊では原子炉補機冷却水設備（C CWS）に接続口を設けて制御用空気圧縮機に海水を供給する。
2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：20名（海水ストレーナ可搬型ホース接続と同時作業。） 作業時間（想定）：3時間 作業時間（実績）：2.5時間（昼間、夜間に実施。）	2. 作業場所 周辺補機棟T.P.2.3m 屋外（海水取水箇所周辺及び原子炉建屋周辺）	3. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：6名 作業時間（想定）：250分 作業時間（訓練実績等）：200分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。）	3. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：6名 作業時間（想定）：250分 作業時間（訓練実績等）：200分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。）
3. 作業の成立性 アクセス性：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：可搬型ホース等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。	4. 作業の成立性 移動経路：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：可搬型大型送水ポンプ車等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 なお、冬季間の屋外作業では防寒服等の着用が必要となるが、夏季と冬季での作業時間に相違がないことを訓練実績等で確認している。	4. 作業の成立性 移動経路：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：可搬型大型送水ポンプ車等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 なお、冬季間の屋外作業では防寒服等の着用が必要となるが、夏季と冬季での作業時間に相違がないことを訓練実績等で確認している。	4. 作業の成立性 移動経路：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：可搬型大型送水ポンプ車等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 なお、冬季間の屋外作業では防寒服等の着用が必要となるが、夏季と冬季での作業時間に相違がないことを訓練実績等で確認している。
作業性： 大容量ポンプの水中ポンプの設置要領は、他の水中ポンプ設置と同等であり、作業は実施可能である。 また、可搬型ホースの接続はワンタッチ式であり、容易に接続可能である。	作業性：可搬型大型送水ポンプ車は、車両として移動可能な設計であり容易に移動できる。 屋外に敷設する可搬型ホースは、ホース延長・回収車（送水車用）を使用することから、容易に実施可能である。	作業性：可搬型大型送水ポンプ車は、車両として移動可能な設計であり容易に移動できる。 また、可搬型ホースの接続は汎用の結合金具であり、容易に接続可能である。 海水取水箇所に吊り下げる設置する水中ポンプは軽量なものであり人力で降下設置で	作業性： ・泊はホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホース敷設作業の容易性を記載している。（女川と同様） ・泊の可搬型ホースの接続は「汎用の結合金具」である（女川と同様） ・泊の可搬型大型送水

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、トランシーバー、衛星電話（アイサットフォン）を携帯しており、確実に連絡可能である。</p> <p>【海水ストレーナ側への可搬型ホース接続】</p>  <p>① 可搬型ホース敷設（屋外）</p>  <p>② 海水ストレーナ側への敷設（屋外）</p>  <p>③ 大容量ポンプと可搬型ホース接続（屋外）</p>  <p>④ 可搬型ホース接続（屋外）</p> <p>【海水ポンプ側への可搬型ホース敷設】</p>  <p>① 可搬型ホース敷設（屋外）</p>  <p>② 可搬型ホース敷設（屋外）</p>  <p>③ 可搬型ホース敷設（屋外）</p>  <p>④ 可搬型ホース敷設（屋外）</p> <p>【水中ポンプ装置】</p>  <p>① 水中ポンプの設置（屋外）</p>  <p>② 水中ポンプ用可搬型ホース接続（屋外）</p> <p>【注】各項目は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>きる。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）、衛星電話設備（携帯型）を携帯しており、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p> <p>可搬型ホース敷設箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>敷設ルート</th><th>敷設長さ</th><th>ホース口径</th><th>本数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海水取水箇所（3号炉取水ピットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車A母管接続口</td><td>約200m×2系統 約150m×1系統 約250m×1系統</td><td>150 A</td><td>約4本×2系統 約3本×1系統 約25本×1系統</td></tr> <tr> <td>海水取水箇所（3号炉取水ピットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車B母管接続口</td><td>約400m×1系統 約100m×1系統</td><td>150 A</td><td>約8本×1系統 約10本×1系統</td></tr> </tbody> </table> <p>ホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホース敷設（屋外）</p>  <p>可搬型ホース（150 A）接続前</p>  <p>可搬型ホース（150 A）接続後</p>  <p>可搬型大型送水ポンプ車の設置 ポンプ車周辺のホース敷設（屋外）</p>  <p>海水取水箇所への水中ポンプ設置（屋外）</p>	敷設ルート	敷設長さ	ホース口径	本数	海水取水箇所（3号炉取水ピットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車A母管接続口	約200m×2系統 約150m×1系統 約250m×1系統	150 A	約4本×2系統 約3本×1系統 約25本×1系統	海水取水箇所（3号炉取水ピットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車B母管接続口	約400m×1系統 約100m×1系統	150 A	約8本×1系統 約10本×1系統	<p>ポンプ車の水中ポンプは人力により設置が可能。 設備名称の相違 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>記載方針の相違 ・泊は可搬型ホースの敷設長さ・本数等を表で整理している。（大飯技能1.13の整理と同様、玄海と川内と同様）</p>
敷設ルート	敷設長さ	ホース口径	本数											
海水取水箇所（3号炉取水ピットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車A母管接続口	約200m×2系統 約150m×1系統 約250m×1系統	150 A	約4本×2系統 約3本×1系統 約25本×1系統											
海水取水箇所（3号炉取水ピットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車B母管接続口	約400m×1系統 約100m×1系統	150 A	約8本×1系統 約10本×1系統											

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料1.3.9-(3) 【海水ストレーナへの可搬型ホース接続】	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 作業概要 大容量ポンプから海水ストレーナまで供給するために、海水ストレーナ洗浄配管に可搬型ホースを接続する。海水ストレーナが使用不能の場合、放水路ピット横海水管トンネル内のA系海水管マンホールを開放し、アダプタを取り付け、可搬型ホースを接続する。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必 要 要 員 数: 20名 (水中ポンプの設置、大容量ポンプ可搬型ホース等の運搬及び設置と同時作業。) 作業時間 (想定) : 3時間 作業時間 (実績) : 海水ストレーナへの接続 15分、放水路ピット横海水管トンネル内のA系海水管への接続 90分</p> <p>3. 作業の成立性 ア ケ ス 性: 夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作 業 環 境: 可搬型ホース等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 作 業 性: 海水ストレーナへの可搬型ホース接続及びA系海水管マンホール開放、アダプタ取付けは、一般的な作業（フランジ取外し、取付け。）と同等作業であり、容易に実施可能である。 連絡手段: 事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、トランシーバー、衛星電話（アイサットフォン）を携帯しており、確実に連絡可能である。</p> <p>① 可搬型ホース接続 (屋外)</p>  <p>② A系海水管マンホール アダプタ取付け (海水管トンネル内)</p>  <p>③ 可搬型ホース接続 (屋外)</p> 			比較対象なし	設備の相違 ・可搬型大型送水ポンプ車を使った代替補機冷却において、大飯は原子炉補機冷却海水設備（SW S）の海水ストレーナ等を接続口として使用し、原子炉補機冷却水設備を介して制御用空気圧縮機に海水を供給するが、泊では原子炉補機冷却水設備（CCWS）に接続口を設けて制御用空気圧縮機に海水を供給する。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料1.3.9-(4) 【ディstanスピース取替え（海水系～原子炉補機冷却水系）】	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 作業概要 B制御用空気圧縮機へ海水を供給するために、ディスタンスピースを閉止用から通水用に取り替える。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必 要 要 員 数：3名／ユニット 作業時間（想定）：60分 作業時間（実績）：55分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：ディスタンスピース取替え作業エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 作業性：ディスタンスピースの取替え作業は、一般的なフランジガスケット取替え作業と同等であり、容易に取替えが可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>   			比較対象なし	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯は海水系母管を経由して原子炉補機冷却水系へ代替補機冷却水（海水）を供給する手順であり、系統間を接続するためにディスタンスピースの取替え作業が必要。 ・泊は海水系母管を経由しない手順であり、原子炉補機冷却水系へ直接ホース接続し、代替補機冷却水（海水）を供給する。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.9-(5)</p> <p>【系統構成】</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失時、B制御用空気圧縮機へ海水を供給するための系統構成を行う。系統構成は緊急安全対策要員によるディスタンスピース取替え作業と連携して行う。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：6名／ユニット 操作時間（想定）：3時間 操作時間（実績）：85分</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同等であり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① B制御用空気圧縮機戻りライン (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m) ② 海水供給ヘッダ連絡弁 (制御建屋 E.L.+7.0m)</p>	<p>【系統構成】</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失時、A制御用空気圧縮機の海水を供給するための系統構成を行う。</p> <p>2. 操作場所 周辺補機棟T.P.2.3m, T.P.2.3m(中間床), T.P.10.3m, T.P.17.8m, T.P.24.8m, T.P.43.6m 原子炉補助建屋T.P.-1.7m, T.P.10.3m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 (1) 系統構成 必要要員数 : 2名 操作時間（想定） : 120分 操作時間（訓練実績等）: 64分 (現場移動、放射線防護具着用時間を含む。) (2) 系統構成(通水前)、通水操作 必要要員数 : 2名 操作時間（想定） : 45分 操作時間（訓練実績等）: 24分 (現場移動、放射線防護具着用時間を含む。)</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>系統構成 (原子炉補助建屋 T.P.10.3m) 系統構成 (周辺補機棟 T.P.10.3m) 通水操作 (周辺補機棟 T.P.2.3m)</p>	<p>添付資料 1.3.9-(2)</p> <p>設備の相違 ・大飯は海水系母管を経由して原子炉補機冷却水系へ代替補機冷却水（海水）を供給する手順であり、系統間を接続するためにディスタンスピースの取替え作業が必要。 ・泊は海水系母管を経由しない手順であり、原子炉補機冷却水系へ直接ホース接続し、代替補機冷却水（海水）を供給する。</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.9-(6)</p> <p>【B制御用空気圧縮機起動及び主蒸気逃がし弁開操作】</p> <p>1. 操作概要 B制御用空気圧縮機へ海水が供給されれば、B制御用空気圧縮機を起動し、主蒸気逃がし弁を中央制御室にて開操作する。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：35分 操作時間（実績）：27分</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：中央制御室内の操作であり、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行うスイッチ操作と同等であり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① B制御用空気圧縮機起動操作 (中央制御室)</p> <p>② 主蒸気逃がし弁開操作 (中央制御室)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>添付資料 1.3.9-(3)</p> <p>【A-制御用空気圧縮機起動及び主蒸気逃がし弁開操作】</p> <p>1. 操作概要 A-制御用空気圧縮機へ海水が供給されれば、A-制御用空気圧縮機を起動し、主蒸気逃がし弁を中央制御室にて開操作する。</p> <p>2. 操作場所 中央制御室</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名 操作時間（想定）：25分 操作時間（訓練実績等）：15分</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：中央制御室の操作であり、アクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う操作器操作と同等であり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡することが可能である。</p>   <p>A-制御用空気圧縮機起動 (中央制御室)</p> <p>主蒸気逃がし弁開操作 (中央制御室)</p>	<p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>設備の相違</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.10	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.10	相違理由
<p>窒素ポンベ（代替制御用空気供給用）による加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【加圧器逃がし弁空気供給操作】</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失＋補助給水失敗時、原子炉格納容器が溶融炉心の崩壊熱等による熱的及び機械的負荷により破損に至ることを防止するため、加圧器逃がし弁開操作のための駆動空気の供給を行う。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：45分 操作時間（実績）：39分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。また、可搬型ホース接続についてはクイックカプラ式であり容易に接続可能である。操作専用工具もポンベ付近に設置している。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① 窒素ポンベ（代替制御用空気供給用） 供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p> <p>② 窒素ポンベ（代替制御用空気供給用） 供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p> <p>③ 窒素ポンベ（代替制御用空気供給用） 供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+22.0m)</p> <p>④ 窒素ポンベ（代替制御用空気供給用） 供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p>		<p>加圧器逃がし弁操作用可搬型窒素ガスボンベによる加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【加圧器逃がし弁空気供給操作】</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失＋補助給水失敗時、原子炉格納容器が溶融炉心の崩壊熱等による熱的及び機械的負荷により破損に至ることを防止するため、加圧器逃がし弁開操作のための駆動空気の供給を行う。</p> <p>2. 操作場所 周辺補機棟T.P. 17.8m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：2名 操作時間（想定）：30分 操作時間（訓練実績等）：21分（現場移動、放射線防護具着用時間も含む。）</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。また、ホース接続についてはクイックカプラ式であり、容易に接続可能である。操作専用工具もポンベ付近に設置している。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>加圧器逃がし弁操作用 可搬型窒素ガスボンベ 供給操作 (周辺補機棟 T.P. 17.8m)</p> <p>加圧器逃がし弁操作用 可搬型窒素ガスボンベ 供給操作 (周辺補機棟 T.P. 17.3m)</p> <p>加圧器逃がし弁操作用 可搬型窒素ガスボンベ 供給操作 (周辺補機棟 T.P. 17.8m)</p> <p>加圧器逃がし弁操作用 可搬型窒素ガスボンベ 供給操作 (周辺補機棟 T.P. 17.3m)</p>		<p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.11 可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）による加圧器逃がし弁開操作 【加圧器逃がし弁代替制御用空気供給操作】 1. 操作概要 全交流動力電源喪失＋補助給水失敗時、原子炉格納容器が溶融炉心の崩壊熱等による熱的及び機械的負荷により破損に至ることを防止するため、加圧器逃がし弁開操作のための駆動空気の供給を行う。 2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：55分 操作時間（実績）：50分（現場移動時間を含む。） 3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。また、可搬型ホース接続についてはクイックカプラ式であり容易に接続可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。	泊発電所3号炉 泊発電所3号炉	相違理由
 ① 可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m) ② 可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m) ③ 可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）供給操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)	<p style="text-align: center;">比較対象なし</p>	設備の相違(相違理由 ②)	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.12</p> <p>可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【加圧器逃がし弁電磁弁用可搬型バッテリ接続操作】</p> <p>1. 作業概要 加圧器逃がし弁の代替駆動源としての可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）の接続を行い、加圧器逃がし弁用電磁弁へ電源を供給し開操作を可能とする。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：3／ユニット（現場） 作業時間（想定）：65分 作業時間（実績）：52分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：アクセスルートに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においてもアクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>作業性：可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）と電源ケーブルの接続箇所は手締め端子化されており容易に、かつ確実に接続可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用） (胡御建屋 E.L.+15.8m)</p> <p>可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）緊ぎ込み（充電器） (胡御建屋 E.L.+15.8m)</p> <p>可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）接続状態 (制御建屋 E.L.+15.8m)</p>	<p>添付資料 1.3.11</p> <p>加圧器逃がし弁操作用バッテリによる加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【加圧器逃がし弁電磁弁用可搬型バッテリ接続作業】</p> <p>1. 作業概要 加圧器逃がし弁の代替駆動源としての加圧器逃がし弁操作用可搬型バッテリの接続を行い、加圧器逃がし弁用電磁弁へ電源を供給し開操作を可能とする。</p> <p>2. 作業場所 原子炉補助建屋 T.P. 10.3m</p> <p>3. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：2名 作業時間（想定）：45分 作業時間（訓練実績等）：31分（現場移動、放射線防護具着用時間も含む。）</p> <p>4. 作業の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>作業性：加圧器逃がし弁操作用バッテリとケーブルの接続箇所は手締め端子化されており容易に、かつ確実に接続可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>加圧器逃がし弁操作用バッテリ (原子炉補助建屋 T.P. 10.3m)</p> <p>加圧器逃がし弁操作用バッテリ 緊ぎ込み (原子炉補助建屋 T.P. 10.3m)</p> <p>加圧器逃がし弁操作用バッテリ 接続状態 (原子炉補助建屋 T.P. 10.3m)</p>	<p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>記載表現の相違 ・泊はタイムチャートと同様に「ケーブル」と記載（伊方と同様）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.13-(1)	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>空冷式非常用発電装置及び可搬式整流器による加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【可搬式整流器による受電操作】</p> <p>1. 操作概要 可搬式整流器は、全交流動力電源喪失時に蓄電池（安全防護系）の電圧が低下する前まで（24時間以内）に、蓄電池（安全防護系）に代わり空冷式非常用発電装置と組み合わせて直流電源を給電する。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 [受電準備] 必要要員数：1名／ユニット（現場） 操作時間（想定）：25分 操作時間（実績）：20分 [受電（電源）操作] 必要要員数：1名／ユニット（現場） 操作時間（想定）：5分 操作時間（実績）：3分</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：アクセスルートに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においてもアクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 操作性：通常運転時に行う遮断器操作と同じであり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>直流電源受電操作 (制御建屋 E.L.+15.8m)</p>			比較対象なし	設備の相違(相違理由 ②)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.13-(2) 【可搬式整流器による受電操作】	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 作業概要 可搬式整流器は、全交流動力電源喪失時に蓄電池（安全防護系）の電圧が低下する前まで（24時間以内）に、蓄電池（安全防護系）に代わり空冷式非常用発電装置と組み合わせて、直流電源を給電する。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：2名／ユニット（現場） 作業時間（想定）：90分 作業時間（模擬）：90分以内</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：アクセスルートに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においてもアクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 作業性：可搬式整流器の電源ケーブルの接続は、交流接続元（充電器盤）が端子接続、直流接続元（直流水電盤）も端子接続となっているため、確実に接続操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>可搬式整流器の運搬 (制御建屋 E.L.+15.8m)</p> <p>可搬式整流器への ケーブル接続 (制御建屋 E.L.+15.8m)</p> <p>電源ケーブル接続 (制御建屋 E.L.+15.8m)</p>			比較対象なし	設備の相違(相違理由 ②)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.13-(3)	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【加圧器逃がし弁開操作】</p> <p>1. 操作概要 空冷式非常用発電装置及び可搬式整流器により給電し、中央制御室で加圧器逃がし弁を開操作する。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：5分 操作時間（実績）：1分</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：中央制御室内の操作であり、問題なくアクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 操作性：通常行うスイッチ操作と同じであり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>加圧器逃がし弁開操作 (中央制御室)</p> <p>詳細の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>		<p>比較対象なし</p>		設備の相違(相違理由 ②)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.14-(1)	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大容量ポンプを用いたB制御用空気圧縮機（海水冷却）による加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【大容量ポンプ配置】</p> <p>1. 作業概要 大容量ポンプを吉見橋又は3、4号海水ポンプエリアへ配置する。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：20名 作業時間（想定）：30分 作業時間（模擬）：30分以内（昼間、夜間に実施、現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：大容量ポンプ保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>作業性：大容量ポンプは、車両として移動可能な設計であり容易に移動できる。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、トランシーバー、衛星電話（アイサットフォン）を携帯しており、確実に連絡可能である。</p>  <p>① 大容量ポンプ (屋外)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">仲間みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div>			<p>比較対象は泊3号炉の添付資料 1.3.12-(1) 参照</p>	<p>記載方針の相違 ・泊は、可搬型大型送水ポンプ車の保管場所への移動時間と配置時間を含めて次ページの添付資料 1.3.12-(1)にて作業の成立性を整理している。（女川と同様）。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉 添付資料1.3.14-(2)	泊発電所3号炉 添付資料1.3.12-(1)	相違理由
<p>【大容量ポンプ可搬型ホース等の運搬、設置（水中ポンプの設置含む。）】</p> <p>1. 作業概要 水中ポンプを設置し大容量ポンプへ接続する。大容量ポンプから海水ストレーナまで供給するために可搬型ホース等を設置する。海水ストレーナが使用不能の場合、放水路ピット横海水管トンネルへ可搬型ホース等を設置する。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：20名（海水ストレーナ可搬型ホース接続と同時作業。） 作業時間（想定）：3時間 作業時間（実績）：2.5時間（昼間、夜間に実施。）</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：可搬型ホース等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>作業性： 大容量ポンプの水中ポンプの設置要領は、他の水中ポンプ設置と同等であり、作業は実施可能である。 また、可搬型ホースの接続はワンタッチ式であり、容易に接続可能である。</p>	<p>可搬型大型送水ポンプ車を用いたA-制御用空気圧縮機による加圧器逃がし弁開操作</p> <p>【可搬型大型送水ポンプ車、可搬型ホース等の設置（水中ポンプの設置含む。）】</p> <p>1. 作業概要 補機冷却水（海水）をA-制御用空気圧縮機に通水するための可搬型大型送水ポンプ車、可搬型ホース等を設置する。海水取水箇所へ水中ポンプを設置し可搬型大型送水ポンプ車へ接続する。</p> <p>2. 作業場所 周辺補機棟T.P.2.3m 屋外（海水取水箇所周辺及び原子炉建屋周辺）</p> <p>3. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：6名 作業時間（想定）：250分 作業時間（訓練実績等）：200分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。）</p> <p>4. 作業の成立性 移動経路：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：可搬型大型送水ポンプ車等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 なお、冬季間の屋外作業では防寒服等の着用が必要となるが、夏季と冬季での作業時間に相違がないことを訓練実績等で確認している。</p> <p>作業性：可搬型大型送水ポンプ車は、車両として移動可能な設計であり容易に移動できる。</p> <p>屋外に敷設する可搬型ホースは、ホース延長・回収車（送水車用）を使用することから、容易に実施可能である。</p> <p>また、可搬型ホースの接続は汎用の結合金具であり、容易に接続可能である。</p> <p>海水取水箇所に吊り下げる設置する水中ポンプは軽量なものであり人力で降下設置で</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 ・大飯は添付資料1.3.14-(1)に資料タイトルを記載</p> <p>設備の相違 ・可搬型大型送水ポンプ車を使った代替補機冷却において、大飯は原子炉補機冷却海水設備（SW-S）の海水ストレーナ等を接続口として使用し、原子炉補機冷却水設備を介して制御用空気圧縮機に海水を供給するが、泊では原子炉補機冷却水設備（C CWS）に接続口を設けて制御用空気圧縮機に海水を供給する。</p> <p>記載内容の相違 ・泊は寒冷地特有の考慮する事項を記載 ・大飯は前ページの添付資料1.3.12-(1)に記載</p> <p>設備の相違 ・泊はホース延長・回収車（送水車用）による可搬型ホース敷設作業の容易性を記載している。（女川と同様） ・泊の可搬型ホースの接続は「汎用の結合金具」である（女川と同様） ・泊の可搬型大型送水</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、トランシーバー、衛星電話（アイサットフォン）を携帯しており、確実に連絡可能である。</p> <p>【海水ストレーナ側への可搬型ホース接続】</p>  <p>① 可搬型ホース敷設 (屋外)</p>  <p>② 海水ストレーナ側への敷設 (屋外)</p>  <p>③ 大容量ポンプと可搬型ホース接続 (屋外)</p>  <p>④ 可搬型ホース接続 (屋外)</p> <p>【放水路ピット側への可搬型ホース敷設】</p>  <p>① 可搬型小ホース敷設 (屋外)</p>  <p>② 可搬型小ホース敷設 (屋外)</p>  <p>③ 可搬型ホース敷設 (屋外)</p> <p>④ 可搬型ホース敷設 (屋外)</p> <p>【水中ポンプ設置】</p>  <p>① 水中ポンプの設置 (屋外)</p>  <p>② 水中ポンプ用可搬型ホース接続 (屋外)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ででの公開することはできません。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>きる。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）、衛星電話設備（携帯型）を携帯しており、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p> <p>可搬型ホース敷設箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>敷設ルート</th> <th>敷設長さ</th> <th>ホース口径</th> <th>本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海水取水箇所（3号炉取水ビットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車A母管接続口</td> <td>約200m×2系統 約150m×1系統 約250m×1系統</td> <td>150 A</td> <td>約4本×2系統 約3本×1系統 約25本×1系統</td> </tr> <tr> <td>海水取水箇所（3号炉取水ビットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車B母管接続口</td> <td>約400m×1系統 約100m×1系統</td> <td>150 A</td> <td>約8本×1系統 約10本×1系統</td> </tr> </tbody> </table> <p>ホース延長・回収車（送水車用）による 可搬型ホース敷設 (屋外)</p>  <p>可搬型ホース（150 A）接続前</p>  <p>可搬型ホース（150 A）接続後</p>  <p>可搬型大型送水ポンプ車の設置 ポンプ車周辺のホース敷設 (屋外)</p>  <p>海水取水箇所への水中ポンプ設置 (屋外)</p> 	敷設ルート	敷設長さ	ホース口径	本数	海水取水箇所（3号炉取水ビットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車A母管接続口	約200m×2系統 約150m×1系統 約250m×1系統	150 A	約4本×2系統 約3本×1系統 約25本×1系統	海水取水箇所（3号炉取水ビットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車B母管接続口	約400m×1系統 約100m×1系統	150 A	約8本×1系統 約10本×1系統	<p>ポンプ車の水中ポンプは人力により設置が可能。 設備名称の相違 記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>記載方針の相違 ・泊は可搬型ホースの敷設長さ・本数等を表で整理している。 (大飯技能 1.13 の整理と同様、玄海と川内と同様)</p>
敷設ルート	敷設長さ	ホース口径	本数											
海水取水箇所（3号炉取水ビットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車A母管接続口	約200m×2系統 約150m×1系統 約250m×1系統	150 A	約4本×2系統 約3本×1系統 約25本×1系統											
海水取水箇所（3号炉取水ビットスクリーン室）～可搬型大型送水ポンプ車B母管接続口	約400m×1系統 約100m×1系統	150 A	約8本×1系統 約10本×1系統											

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.14-(3) 【海水ストレーナへの可搬型ホース接続】	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 作業概要 大容量ポンプから海水ストレーナまで供給するために、海水ストレーナ洗浄配管に可搬型ホースを接続する。海水ストレーナが使用不能の場合、放水路ピット横海水管トンネル内のA系海水管マンホールを開放し、アダプタを取り付け、可搬型ホースを接続する。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：20名（水中ポンプの設置、大容量ポンプ可搬型ホース等の運搬及び設置と同時作業。） 作業時間（想定）：3時間 作業時間（実績）：海水ストレーナへの接続 15分、 放水路ピット横海水管トンネル内のA系海水管への接続 90分</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：夜間においても、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：可搬型ホース等の保管エリア、運搬ルート及び設置エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 作業性：海水ストレーナへの可搬型ホース接続及びA系海水管マンホール開放、アダプタ取付けは、一般的な作業（フランジ取外し、取付け。）と同等作業であり、容易に実施可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、トランシーバー、衛星電話（アイサットフォン）を携帯しており、確実に連絡可能である。</p> <p>① 【海水ストレーナへの可搬型ホース接続】  ② 可搬型ホース接続 (屋外)</p> <p>③ 【放水路ピット横海水管トンネル内A系海水管マンホールアダプタ取付け及び可搬型ホース接続】  ④ A系海水管マンホール アダプタ取付け (海水管トンネル)  ⑤ 可搬型ホース接続 (屋外)</p>			比較対象なし	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型大型送水ポンプ車を使った代替補機冷却において、大飯は原子炉補機冷却海水設備（SW S）の海水ストレーナ等を接続口として使用し、原子炉補機冷却水設備を介して制御用空気圧縮機に海水を供給するが、泊では原子炉補機冷却水設備（CCWS）に接続口を設けて制御用空気圧縮機に海水を供給する。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.14-(4) 【ディスタンスピース取替え（海水系～原子炉補機冷却水系）】	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 作業概要 B制御用空気圧縮機へ海水を供給するために、ディスタンスピースを閉止用から通水用に取り替える。</p> <p>2. 必要要員数及び作業時間 必要要員数：3名／ユニット 作業時間（想定）：60分 作業時間（実績）：55分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 作業の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：ディスタンスピース取替え作業エリア周辺には、作業を行う上で支障となる設備はなく、また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。 作業性：ディスタンスピースの取替え作業は、一般的なフランジガスケット取替え作業と同等であり、容易に取替えが可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>    <p>① 作業エリア (制御建屋 E.L.+7.0m)</p> <p>② ディスタンスピース</p> <p>③ ディスタンスピース取替え (制御建屋 E.L.+7.0m)</p>			比較対象なし	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯は海水系母管を経由して原子炉補機冷却水系へ代替補機冷却水（海水）を供給する手順であり、系統間を接続するためにディスタンスピースの取替え作業が必要。 ・泊は海水系母管を経由しない手順であり、原子炉補機冷却水系へ直接ホース接続し、代替補機冷却水（海水）を供給する。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【系統構成】</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失時、B制御用空気圧縮機へ海水を供給するための系統構成を行う。系統構成は緊急安全対策要員によるディスタンスピース取替え作業と連携して行う。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：6名／ユニット 操作時間（想定）：3時間 操作時間（実績）：85分</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同等であり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① B制御用空気圧縮機戻りライン (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m) ② 海水供給ヘッダ連絡弁 (制御建屋 E.L.+7.0m)</p>	<p>添付資料 1.3.14-(5)</p> <p>【系統構成】</p> <p>1. 操作概要 全交流動力電源喪失時、A制御用空気圧縮機の海水を供給するための系統構成を行う。</p> <p>2. 操作場所 周辺補機棟T.P.2.3m, T.P.2.3m(中間床), T.P.10.3m, T.P.17.8m, T.P.24.8m, T.P.43.6m 原子炉補助建屋T.P.-1.7m, T.P.10.3m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 (1) 系統構成 必要要員数 : 2名 操作時間（想定） : 120分 操作時間（訓練実績等）: 64分 (現場移動、放射線防護具着用時間を含む。) (2) 系統構成(通水前)、通水操作 必要要員数 : 2名 操作時間（想定） : 45分 操作時間（訓練実績等）: 24分 (現場移動、放射線防護具着用時間を含む。)</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>系統構成 (原子炉補助建屋 T.P.10.3m) 系統構成 (周辺補機棟 T.P.10.3m) 通水操作 (周辺補機棟 T.P.2.3m)</p>	<p>添付資料 1.3.12-(2)</p> <p>設備の相違 ・大飯は海水系母管を経由して原子炉補機冷却水系へ代替補機冷却水（海水）を供給する手順であり、系統間を接続するためにディスタンスピースの取替え作業が必要。 ・泊は海水系母管を経由しない手順であり、原子炉補機冷却水系へ直接ホース接続し、代替補機冷却水（海水）を供給する。</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.14-(6)</p> <p>【B制御用空気圧縮機起動及び加圧器逃がし弁開操作】</p> <p>1. 操作概要 B制御用空気圧縮機へ海水が供給されれば、B制御用空気圧縮機を起動し、加圧器逃がし弁を中央制御室にて開操作する。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：36分 操作時間（実績）：27分</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：中央制御室内の操作であり、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：通常行うスイッチ操作と同等であり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① B制御用空気圧縮機起動操作 (中央制御室) ② 加圧器逃がし弁開操作 (中央制御室)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>添付資料 1.3.12-(3)</p> <p>【Aー制御用空気圧縮機起動及び加圧器逃がし弁開操作】</p> <p>1. 操作概要 Aー制御用空気圧縮機へ海水が供給されれば、Aー制御用空気圧縮機を起動し、加圧器逃がし弁を中央制御室にて開操作する。</p> <p>2. 操作場所 中央制御室</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名 操作時間（想定）：25分 操作時間（訓練実績等）：15分</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：中央制御室の操作であり、アクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：通常行う操作器操作と同等であり、容易に操作可能である。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡することが可能である。</p>  <p>Aー制御用空気圧縮機起動 (中央制御室) 加圧器逃がし弁開操作 (中央制御室)</p>	<p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>設備の相違</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.15	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.13	相違理由																																														
<p>炉心損傷後の1次冷却系の減圧操作について</p> <p>事故時操作所則（第3部）の対応操作の順序と目的を以下に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th><th>項目</th><th>目的</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>格納容器隔離</td><td>放射能放出防止及び緩和のため、格納容器隔離弁の閉を確認する。</td></tr> <tr> <td>2</td><td>格納容器への注水</td><td>原子炉キャビティ室への水張りを行い、原子炉容器破損後の溶融炉心冷却に備える。</td></tr> <tr> <td>3</td><td>格納容器減圧</td><td>格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットにより減圧を行い格納容器の健全性を確保する。</td></tr> <tr> <td>4</td><td>蒸気発生器への注水</td><td>蒸気発生器伝熱管保護と2次冷却系による除熱手段確保のため、蒸気発生器2側側保有水を確保する。</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1次冷却系の減圧</td><td>溶融炉心の激しい噴出による飛散防止のため、1次冷却系を減圧する。</td></tr> <tr> <td>6</td><td>1次冷却系への注水</td><td>炉心損傷進展防止のため、1次冷却系へほう酸水を注水する。</td></tr> <tr> <td>7</td><td>燃料取替用水ピット、復水ピットへの水源補給</td><td>格納容器への注水及び1次冷却系への注水のための水源を確保する。</td></tr> </tbody> </table> <p>1. 炉心損傷後の「1次冷却系の減圧」操作について 「1次冷却系の減圧」の操作は、1次冷却材圧力を2.0MPa未満に下げるにより「溶融炉心の激しい噴出による飛散防止」を目的に以下の優先順位で操作を行う。 ① 主蒸気逃がし弁による減圧 ② タービンバイパス弁による減圧 ③ 加圧器逃がし弁による減圧</p> <p>この優先順位は、「1次冷却系の減圧」に加圧器逃がし弁を使用した場合、1次冷却系には加熱された蒸気や水素が存在しており、それらを格納容器内へ放出することとなる。そのため、主蒸気逃がし弁又はタービンバイパス弁を使用した2次系冷却による「1次冷却系の減圧」のみで目的が達成されれば、その方が望ましいためである。 ただし、主蒸気逃がし弁又はタービンバイパス弁を使用する場合は、充分な給水流量（補助給水若しくは主給水）が確保されていることが必要である。</p>	順序	項目	目的	1	格納容器隔離	放射能放出防止及び緩和のため、格納容器隔離弁の閉を確認する。	2	格納容器への注水	原子炉キャビティ室への水張りを行い、原子炉容器破損後の溶融炉心冷却に備える。	3	格納容器減圧	格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットにより減圧を行い格納容器の健全性を確保する。	4	蒸気発生器への注水	蒸気発生器伝熱管保護と2次冷却系による除熱手段確保のため、蒸気発生器2側側保有水を確保する。	5	1次冷却系の減圧	溶融炉心の激しい噴出による飛散防止のため、1次冷却系を減圧する。	6	1次冷却系への注水	炉心損傷進展防止のため、1次冷却系へほう酸水を注水する。	7	燃料取替用水ピット、復水ピットへの水源補給	格納容器への注水及び1次冷却系への注水のための水源を確保する。	<p>炉心損傷後の1次冷却系の減圧操作について</p> <p>運転要領（第3部）の対応操作の順序と目的を以下に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>順序</th><th>項目</th><th>目的</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>原子炉格納容器隔離</td><td>放射能放出防止及び緩和のため、格納容器隔離弁の閉止を確認する。</td></tr> <tr> <td>2</td><td>原子炉格納容器への注水</td><td>原子炉下部キャビティ室への水張りを行い、原子炉容器破損後の溶融炉心冷却に備える。</td></tr> <tr> <td>3</td><td>原子炉格納容器減圧</td><td>格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットにより減圧を行い原子炉格納容器の健全性を確保する。</td></tr> <tr> <td>4</td><td>蒸気発生器への注水</td><td>蒸気発生器伝熱管保護と2次冷却系による除熱手段確保のため、蒸気発生器2側側保有水を確保する。</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1次冷却系の減圧</td><td>溶融炉心の激しい噴出による飛散防止のため、1次冷却系を減圧する。</td></tr> <tr> <td>6</td><td>1次冷却系へのほう酸注水</td><td>炉心損傷進展防止のため、1次冷却系へほう酸水を注水する。</td></tr> <tr> <td>7</td><td>燃料取替用水ピット、補助給水ピットへの水源補給</td><td>原子炉格納容器への注水及び1次冷却系への注水のための水源を確保する。</td></tr> </tbody> </table> <p>1. 炉心損傷後の「1次冷却系の減圧」操作について 「1次冷却系の減圧」の操作は、1次冷却材圧力を2.0MPa未満に下げるにより「溶融炉心の激しい噴出による飛散防止」を目的に以下の優先順位で操作を行う。 ① 主蒸気逃がし弁による減圧 ② タービンバイパス弁による減圧 ③ 加圧器逃がし弁による減圧</p> <p>この優先順位は、「1次冷却系の減圧」に加圧器逃がし弁を使用した場合、1次冷却系には加熱された蒸気や水素が存在しており、それらを原子炉格納容器内へ放出することとなる。そのため、主蒸気逃がし弁又はタービンバイパス弁を使用した2次冷却系による「1次冷却系の減圧」のみで目的が達成されれば、その方が望ましいためである。 ただし、主蒸気逃がし弁又はタービンバイパス弁を使用する場合は、充分な給水流量（補助給水若しくは主給水）が確保されていることが必要である。</p>	順序	項目	目的	1	原子炉格納容器隔離	放射能放出防止及び緩和のため、格納容器隔離弁の閉止を確認する。	2	原子炉格納容器への注水	原子炉下部キャビティ室への水張りを行い、原子炉容器破損後の溶融炉心冷却に備える。	3	原子炉格納容器減圧	格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットにより減圧を行い原子炉格納容器の健全性を確保する。	4	蒸気発生器への注水	蒸気発生器伝熱管保護と2次冷却系による除熱手段確保のため、蒸気発生器2側側保有水を確保する。	5	1次冷却系の減圧	溶融炉心の激しい噴出による飛散防止のため、1次冷却系を減圧する。	6	1次冷却系へのほう酸注水	炉心損傷進展防止のため、1次冷却系へほう酸水を注水する。	7	燃料取替用水ピット、補助給水ピットへの水源補給	原子炉格納容器への注水及び1次冷却系への注水のための水源を確保する。	手順名称の相違
順序	項目	目的																																																
1	格納容器隔離	放射能放出防止及び緩和のため、格納容器隔離弁の閉を確認する。																																																
2	格納容器への注水	原子炉キャビティ室への水張りを行い、原子炉容器破損後の溶融炉心冷却に備える。																																																
3	格納容器減圧	格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットにより減圧を行い格納容器の健全性を確保する。																																																
4	蒸気発生器への注水	蒸気発生器伝熱管保護と2次冷却系による除熱手段確保のため、蒸気発生器2側側保有水を確保する。																																																
5	1次冷却系の減圧	溶融炉心の激しい噴出による飛散防止のため、1次冷却系を減圧する。																																																
6	1次冷却系への注水	炉心損傷進展防止のため、1次冷却系へほう酸水を注水する。																																																
7	燃料取替用水ピット、復水ピットへの水源補給	格納容器への注水及び1次冷却系への注水のための水源を確保する。																																																
順序	項目	目的																																																
1	原子炉格納容器隔離	放射能放出防止及び緩和のため、格納容器隔離弁の閉止を確認する。																																																
2	原子炉格納容器への注水	原子炉下部キャビティ室への水張りを行い、原子炉容器破損後の溶融炉心冷却に備える。																																																
3	原子炉格納容器減圧	格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットにより減圧を行い原子炉格納容器の健全性を確保する。																																																
4	蒸気発生器への注水	蒸気発生器伝熱管保護と2次冷却系による除熱手段確保のため、蒸気発生器2側側保有水を確保する。																																																
5	1次冷却系の減圧	溶融炉心の激しい噴出による飛散防止のため、1次冷却系を減圧する。																																																
6	1次冷却系へのほう酸注水	炉心損傷進展防止のため、1次冷却系へほう酸水を注水する。																																																
7	燃料取替用水ピット、補助給水ピットへの水源補給	原子炉格納容器への注水及び1次冷却系への注水のための水源を確保する。																																																

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.16-(1)	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.14
		蒸気発生器伝熱管破損時の概要図	相違理由
<p>図1 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗概略図（余熱除去運転時）</p>			
<p>図2 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗概略図（余熱除去運転失敗時）</p>			
<p>図1 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗概要図（余熱除去運転時）</p>			
<p>図2 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗概要図（余熱除去運転失敗時）</p>			

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.17	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.15	相違理由
<p>破損側蒸気発生器隔離操作</p> <p>【破損側蒸気発生器隔離弁増締め操作】</p> <p>1. 操作概要 伝熱管が破損した蒸気発生器を隔離するため、閉操作された主蒸気隔離弁を手動により増締めを実施する。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：12分 操作時間（実績）：A 10分（現場移動時間を含む。） B 10分（現場移動時間を含む。） C 10分（現場移動時間を含む。） D 10分（現場移動時間を含む。）</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。 また、汚染が予想されることから個人線量計を携帯し、全面マスク等を着用する。</p> <p>操作性：ハンドル回転数は約17回転。手動ハンドル操作は足場が設置されており、支障なく操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>主蒸気隔離弁増締め操作 (原子炉周辺建屋 E.L.+33.6m)</p>		<p>破損側蒸気発生器隔離操作</p> <p>【破損側蒸気発生器隔離弁増締め操作】</p> <p>1. 操作概要 伝熱管が破損した蒸気発生器を隔離するため、閉操作された主蒸気隔離弁を手動により増締めを実施する。</p> <p>2. 操作場所 周辺補機棟 T.P. 33.1m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名 操作時間（想定）：15分 操作時間（訓練実績等）：A 12分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。） B 12分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。） C 12分（現場移動、放射線防護具着用時間を含む。）</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。</p> <p>操作性：ハンドル回転数は約16回転。手動ハンドル操作は足場が設置されており、支障なく操作可能である。</p> <p>連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>主蒸気隔離弁増締め操作 (周辺補機棟 T.P. 33.1m)</p>		<p>設備の相違 ・ループ数の相違による主蒸気逃がし弁の設置数の相違（泊は伊方、高浜、川内と同様）</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映） 記載内容の相違 ・泊は他の屋内作業の成立性の記載と同様に、当該エリアの照明もバッテリ内蔵型であることを整理している。</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.18	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.16	相違理由
<p>化学体積制御系漏えい発生時の運転員等の処置の流れについて</p> <p>化学体積制御系（以下「CVCS」という。）は1次冷却系と接続しており、1次冷却材が原子炉格納容器外へ漏えいする可能性が否定できない系統である。CVCSは余熱除去系と比較し配管径が小さく、漏えいした場合でも充てん流量調整により加圧器水位を維持できるが、余熱除去系は配管径が大きく低圧仕様であるため、漏えいした場合に原子炉トリップや安全注入を伴う。</p> <p>ここでは、CVCSで漏えいが発生した場合の運転員が行う処置の流れについて説明する。</p> <p>1. CVCSの抽出ラインで漏えいが発生した場合の処置の流れ</p> <p>(1) 警報時操作所則による対応</p> <p>プラント運転中に抽出系で漏えいが発生すれば、中央制御盤に「抽出水流量高」、「充てん水流量注意」の警報が発信する。運転員は発信した警報を確認し、当直課長に報告するとともに、警報時操作所則（中央制御室編）にしたがい、抽出水流量及び充てん水流量を確認し、運転員を現場へ派遣し原因調査を開始する。CVCSで漏えいを確認すれば、事故時操作所則「充てん・抽出系統の異常」に移行する。（表-1 参照）</p> <p>(2) 事故時操作所則による対応</p> <p>当直課長は、CVCSの漏えいが発生したことを関係箇所へ連絡する。運転員は、事故時操作所則にしたがい加圧器水位、封水流量、体積制御タンク水位、放射線モニタ指示値等のパラメータを確認しプラント状態を把握する。また、漏えいが原子炉格納容器の内外であるかを確認するため、格納容器サンプ水位及び原子炉周辺建屋サンプタンク水位を監視し、格納容器サンプ水位が上昇した場合は、原子炉格納容器内であることを判断し、原子炉周辺建屋サンプタンク水位が上昇した場合は、原子炉格納容器外であることを判断する。運転員の報告等により漏えい箇所が特定されれば、充てん及び抽出系を隔離する。隔離により漏えいが停止し加圧器水位及び圧力が維持され、1次冷却系が安定していることを確認する。その後、通常の負荷降下率で出力を降下しプラントの停止操作を行う。</p> <p>また、充てん抽出系停止後も漏えいが継続する場合は、当直課長の許可を得て緊急時の負荷降下率で出力を降下し、プラントの停止操作を行う。停止後は、運転モード4での1次冷却系ほう素濃度2,800ppm以上を目標にほう酸濃縮を行い、1次冷却系ほう素濃度がモード4ほう素濃度以上であることを確認し、冷却して原子炉を低温停止とする。</p>	<p>化学体積制御系漏えい発生時の運転員の処置の流れについて</p> <p>化学体積制御系（以下「CVCS」という。）は1次冷却系と接続しており、1次冷却材が原子炉格納容器外へ漏えいする可能性が否定できない系統である。CVCSは余熱除去系と比較し配管径が小さく、漏えいした場合でも充てんライン流量調整により加圧器水位を維持できるが、余熱除去系は配管径が大きく低圧仕様であるため、漏えいした場合に原子炉トリップや安全注入を伴う。</p> <p>ここでは、CVCSで漏えいが発生した場合の運転員が行う処置の流れについて説明する。</p> <p>1. CVCSの抽出ラインで漏えいが発生した場合の処置の流れ</p> <p>(1) 運転要領 警報処置編による対応</p> <p>プラント運転中に抽出系で漏えいが発生すれば、中央制御室に「抽出ライン流量高」「充てんライン流量高」の警報が発信する。運転員は発信した警報を確認し、発電課長（当直）に報告するとともに、運転要領警報処置編「1次系CS系1」又は「1次系CS系2」に従い、抽出ライン流量及び充てんライン流量を確認し、運転員を現場へ派遣し原因調査を開始する。CVCSで漏えいを確認すれば、運転要領緊急処置編「充てん抽出系の異常」に移行する。（表-1 参照）</p> <p>(2) 運転要領 緊急処置編による対応</p> <p>発電課長（当直）は、CVCSの漏えいが発生したことを関係箇所へ連絡する。運転員は、緊急処置編に従い加圧器水位、RCP封水注入ライン流量、体積制御タンク水位、放射線モニタ指示値等のパラメータを確認しプラント状態を把握する。また、漏えいが原子炉格納容器の内外であるかを確認するため、格納容器サンプ水位及び補助建屋サンプタンク水位を監視し、格納容器サンプ水位が上昇した場合は、原子炉格納容器内であることを判断し、補助建屋サンプ水位が上昇した場合は、原子炉格納容器外であることを判断する。運転員の報告等により漏えい箇所が特定されれば、充てん及び抽出系を隔離する。隔離により漏えいが停止し加圧器水位及び圧力が維持され、1次冷却系が安定していることを確認する。その後、通常の負荷降下率で出力を降下しプラントの停止操作を行う。</p> <p>また、充てん抽出系停止後も漏えいが継続する場合は、発電課長（当直）の許可を得て緊急時の負荷降下率で出力を降下し、プラントの停止操作を行う。停止後は、漏えい量低減を目的として加圧器スプレイ弁を使用し1次冷却材圧力を11.3MPaまで減圧し、運転モード5までのほう酸濃縮を行い、冷却して発電用原子炉を低温停止状態とする。</p>	<p>手順名称の相違 警報名称の相違 計器名称の相違 手順名称の相違 手順名称の相違 手順名称の相違 計器名称の相違 計器名称の相違 記載表現の相違 ・停止のほう素濃度は運転サイクル等に応じて異なるため、泊は減圧後に低温停止ほう素濃度まで濃縮する記載としている。（伊方、玄海及び川内と同様）</p>		

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>【(例) C V C S 「抽出系統」で漏えいが発生した場合の対応】</p> <p>「抽出水流量高」警報発信 「光てん水流量注意」警報発信</p>  <p>【警報時操作所則】</p> <p>「抽出水流量高」・・・警報設定値： 32m³/h 「光てん水流量注意」・・・警報設定値： 高 28m³/h 低 8m³/h</p> <p><対応操作></p> <ul style="list-style-type: none"> 抽出水流量、光てん水流量を確認する。 警報発信の原因が、制御系の故障か漏えいによるものかを確認する。 【事故時操作所則移行条件】 光てん系の漏えいの場合は、事故時操作所則「光てん・抽出系統の異常」により処置する。 <p>【事故時操作所則】</p> <p>「光てん・抽出系統の異常」</p> <p><1次冷却系の運転状態確認></p> <ul style="list-style-type: none"> 加圧器水位を確認する。 体積制御タンク水位を確認する。 漏えい箇所が原子炉格納容器内又は外であるかをサンプス水位により判断する。 原子炉格納容器外の漏えいが発生した場合は以下の操作を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> 抽出系を隔離する。 光てん系を隔離する。 余剰抽出系の使用を開始する。 ※：核冷却器内は格納容器タンク、核冷却器外は原子炉周辺遮蔽サンプタンク水位が確認する。 ※：漏えい箇所が原子炉格納容器外である。 <p>表-1 C V C S で漏えいが発生した場合の処置の流れ</p>	<p>【(例) C V C S 「抽出系統」で漏えいが発生した場合の対応】</p> <p>「抽出ライン流量高」警報発信 「光てんライン流量高」警報発信</p>  <p>【警報処置編】</p> <p>「抽出ライン流量高」・・・警報設定値： 32m³/h 「光てんライン流量高」・・・警報設定値： 29m³/h</p> <p><対応操作></p> <ul style="list-style-type: none"> 抽出ライン流量、光てんライン流量を確認する。 警報発信の原因が、制御系の故障か漏えいによるものかを確認する。 <p>【緊急処置編】</p> <p>「光てん抽出系の異常（抽出系の漏えい）」</p> <p><1次冷却系の運転状態確認></p> <ul style="list-style-type: none"> 加圧器水位、圧力を確認する。 体積制御タンク水位、圧力を確認する。 漏えい箇所が原子炉格納容器内又は外であるかをサンプス水位の上昇により判断する。 <p>原子炉格納容器外の漏えいが発生した場合は以下の操作を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 抽出ラインを隔離する。 光てんラインを隔離する。 余剰抽出系の使用を開始する。 <p>(※)：原子炉格納容器内は格納容器タンク水位、原子炉格納容器外は補助建屋サンプタンク水位が確認対象である。</p> <p>表-1 C V C S で漏えいが発生した場合の処置の流れ</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等


大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.19 (1)	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.17
		インターフェイスシステムLOCA時の概要図	相違理由
図1 インターフェイスシステムLOCA時の概略図	図1 インターフェイスシステムLOCA時の概要図	図1 インターフェイスシステムLOCA時の概要図	
	添付資料 1.3.19 (2)	添付資料 1.3.19 (2)	
図2 インターフェイスシステムLOCA時の余熱除去系隔離の概略図	図2 インターフェイスシステムLOCA時の余熱除去系隔離の概要図	図2 インターフェイスシステムLOCA時の余熱除去系隔離の概要図	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.20</p> <p>余熱除去系の分離、隔離操作</p> <p>【破断系列の余熱除去系隔離操作】</p> <p>1. 操作概要 インターフェイスシステムLOCA発生時に、破断系列の余熱除去系隔離操作を行う。</p> <p>2. 必要要員数及び操作時間 必要要員数：1名／ユニット 操作時間（想定）：30分 操作時間（実績）：19分（移動含む。）</p> <p>3. 操作の成立性 アクセス性：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、アクセス可能である。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作性：通常行う弁操作と同じであり、容易に操作可能である。 また、可搬型ホース接続についてはクイックカプラ式であり容易に接続可能である。 操作専用工具もポンベ付近に設置している。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に連絡可能である。</p>  <p>① 余熱除去ポンプ入口弁 (原子炉周辺建屋 E.L.+3.5m)</p> <p>② 余熱除去ポンプ入口弁駆動用窒素供給設備 (原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m)</p>	<p>添付資料 1.3.18</p> <p>余熱除去系の分離、隔離操作</p> <p>【破損系列の余熱除去系隔離操作】</p> <p>1. 操作概要 インターフェイスシステム LOCA 発生時に、破損系列の余熱除去系隔離操作を行う。</p> <p>2. 操作場所 原子炉補助建屋 T.P. 10.3m</p> <p>3. 必要要員数及び操作時間 必要要員数 : 2名 操作時間（想定） : 30分 操作時間（訓練実績等）: 24分（現場移動、放射線防護具着用時間も含む。）</p> <p>4. 操作の成立性 移動経路：ヘッドライト、懐中電灯等を携行していることから、建屋内照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 作業環境：事故環境下における室温は通常運転状態と同等である。また、作業エリアに設置されている照明はバッテリ内蔵型であり、事故環境下においても作業可能である。 操作は汚染の可能性を考慮し、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 操作性：ツインパワー弁の操作は、余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ポンベをツインパワー弁の空気供給配管に接続することで、操作スイッチにより遠隔操作が可能であり、容易に操作可能である。 また、ホース接続についてはクイックカプラ式であり、容易に接続可能である。操作専用工具はポンベ付近に設置している。 連絡手段：事故環境下において通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行型通話装置を使用し、確実に中央制御室へ連絡することが可能である。</p>  <p>余熱除去ポンプ入口弁 (原子炉補助建屋 T.P. 2.8m)</p> <p>余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ポンベ (原子炉補助建屋 T.P. 10.3m)</p>	<p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p> <p>設備の相違(相違理由⑥)</p> <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違（女川審査実績の反映）</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.21</p> <p>インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系隔離操作の成立性について</p> <p>大飯3号炉及び4号炉においてインターフェイスシステム LOCA（以下「ISLOCA」という。）が発生した場合、図1に示すとおり、主蒸気逃がし弁による1次冷却系急速冷却、加圧器逃がし弁の開操作による1次冷却系減圧操作のほか、余熱除去ポンプ入口弁に設置されたツインパワー弁（以下「ツインパワー弁」という。図2参照）を遠隔で閉止することにより余熱除去系を隔離し、事象を収束させるとともに、健全側の余熱除去系による長期に炉心冷却を継続する。</p> <p>以下に、漏えいが発生している余熱除去系を隔離するためのツインパワー弁の閉操作の成立性について説明する。また、その他の対応操作の成立性についてもあわせて説明する。</p> <p>1. ツインパワー弁の閉操作手順</p> <p>ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作による。重大事故等対策の有効性評価の解析においては、図1の通り事象発生7時間後にツインパワー弁による閉操作が完了することを想定しているが、実際の操作としては早期の流出停止を目的として、1次冷却材圧力を監視しつつ準備が整い次第、操作を実施することとし、事象発生から1時間以内に閉操作することが可能である。</p> <p>その操作手順は以下のとおりであり、また、ツインパワー弁の遠隔操作場所を図3に、ツインパワー弁の設置場所及び中央制御室から操作場所へのアクセスルートを図4に示す。</p> <p>① 運転員1名が中央制御室から E.L.+17.1m のツインパワー弁操作場所へ移動する。 ② 操作場所において N₂ポンベを接続し N₂ラインの弁を開操作することによりツインパワー弁を遠隔で閉止する。</p>	<p>添付資料 1.3.19</p> <p>インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系隔離操作の成立性について</p> <p>泊3号炉においてインターフェイスシステム LOCA（以下「ISLOCA」という。）が発生した場合、図1に示すとおり、主蒸気逃がし弁による1次冷却系急速冷却、加圧器逃がし弁の開操作による1次冷却系減圧操作のほか、余熱除去ポンプ入口弁に設置されたツインパワー弁（以下「ツインパワー弁」という。図2参照）を遠隔で閉止することにより余熱除去系を隔離し、事象を収束させるとともに、健全側の余熱除去系による長期に炉心冷却を継続する。</p> <p>以下に、漏えいが発生している余熱除去系を隔離するためのツインパワー弁の閉操作の成立性について説明する。また、その他の対応操作の成立性についてもあわせて説明する。</p> <p>1. ツインパワー弁の閉操作手順</p> <p>ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作による。ツインパワー弁の閉操作については、早期の流出停止を目的として、1次冷却材圧力を監視しつつ準備が整い次第、操作を実施することとし、事象発生から1時間以内に閉操作することが可能である。</p> <p>その操作手順は以下のとおりであり、また、ツインパワー弁操作場所を図3に、ツインパワー弁の設置場所及び中央制御室から操作場所へのアクセスルートを図4に示す。</p> <p>① 運転員1名が中央制御室から T.P. 10.3m のツインパワー弁操作場所へ移動する。 ② 操作場所において 空気ポンベを接続し、空気ラインの弁を開操作することによりツインパワー弁を遠隔で閉止する。</p>	<p>添付資料 1.3.19 の内容（～P1.3-258）は、有効性評価「7.1.8 格納容器バイパス」の添付資料 7.1.8.19 と同じである。</p> <p>解析条件の相違 ・泊は解析上隔離に期待していない（高浜1／2号炉と同様）</p> <p>設備の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(操作上の特徴) (約6分) インターフェイスシステム LOCA発生 ブルトトリップ、タービントリップの確認 「原子炉圧力異常」非常用心 治療設置作動装置に到達 非常用心<→各部電源喪失>の号発信の確認 「西内噴霧及び外部電源喪失」ではない 「全交流動力遮断喪失」時の措置へ (Yes) 駆圧及び高圧注入系自動動作を確認 搾取栓水漏れ検知の確認 全熱除去系停止の確認 蒸気注入高壓作業 全熱除去系停止 全熱除去系の初期失敗 (通常停止回復に対する命令) 中央制御室での一些気泡が弁開閉操作による2次冷却系強制冷却、減圧^{※1} 燃料取替用木ビットの補給操作^{※2} (補給操作は解 析上考慮せず) 加圧噴霧が弁開閉操作による 2次冷却系強制冷却^{※3} (操作上考慮せず) 光てん注入を開始して 高圧注入を停止^{※4} 蒸気タクシ出力変更操作^{※5} 全熱除去系停止からの復元を停止する操作を実施^{※6} 全熱除去系からの復元を停止^{※7} 駆圧余熱除去系による 1次冷却系の停止 (直前状況) 原子炉低圧停止状態^{※8} 駆圧切替の低圧停止による 長期の心冷卻保証 (原子炉低圧停止の条件については、原 子炉低圧停止装置の状態に応じて 駆圧余熱除去装置ファンを駆動し推進 的に行う) ※1：すべての非常用回路及び常用回路の電圧が「零」ボルトを示した場合。 ※2：全熱除去系からの補給水を停止する。 通常停止回復に対する命令によっては、駆圧噴霧及び弁止水が停止する。 通常停止回復に対する命令によっては、駆圧噴霧及び弁止水が停止しないものとする。 ※3：燃料取替用木ビットによる補給操作。 ①原子炉低圧水補給系（3次元タクシ）、1次系統水^{※9} ②1次系統タクシ^{※10}から駆圧喷霧弁^{※11}による補給操作。 ※4：駆圧噴霧停止する時間は約25分である。 実際の操作では、停機が完了した後まで1次冷却系強制冷却による1次冷却系のサブカル度の確保を確認した後で正常により実施し、駆替水の供給を開始する。 ※5：蒸気タクシ出力変更操作による1次冷却系強制冷却、減圧^{※12} (操作上考慮せず) ※6：駆圧注入弁^{※13}を停止する操作を実施^{※14} 全熱除去系停止からの復元を停止^{※15} 駆圧停止^{※16}による停止^{※17} (操作上考慮せず) 原子炉低圧停止^{※18} 駆圧切替の低圧停止による 長期の心冷卻保証 (原子炉低圧停止の条件については、原 子炉低圧停止装置の状態に応じて 駆圧余熱除去装置ファンを駆動し推進 的に行う)</p>	<p>(操作上の特徴) (約6分) インターフェイスシステム LOCA発生 ブルトトリップ、タービントリップの確認 「原子炉圧力異常」非常用心 治療設置作動装置に到達 非常用心<→各部電源喪失>の号発信の確認 「西内電源及び各部電源喪失」ではない 「全交流動力遮断喪失」時の措置へ (Yes) 駆圧及び高圧注入系自動動作を確認 搾取栓水漏れの確認、 搾取栓水漏れ量確認の確認 全熱除去系からの復元を停止^{※2} 高圧注入系動作 全熱除去系の停止^{※3} (操作は有効性) (評議上考慮せず) 全熱除去系の停止^{※4} 駆圧注入系の停止^{※5} 中央制御室での主蒸気逃がし弁開閉操作 による2次冷却系強制冷却、減圧^{※6} 加圧噴霧弁による1次冷却系強制減圧^{※7} 駆圧タクシ出力変更操作^{※8} 駆圧注入弁を開閉して 高圧注入を停止^{※9} 全熱除去系からの復元を停止^{※10} 全熱除去系停止^{※11}による停止^{※12} 駆圧停止^{※13}による停止^{※14} 原子炉低圧停止^{※15} 駆圧切替の低圧停止による 長期の心冷卻保証 (原子炉低圧停止の条件については、原 子炉低圧停止装置の状態に応じて 駆圧余熱除去装置ファンを駆動し推進 的に行う)</p> <p>【有効性評価の対象としているないか、極に取り得る手段】 I. 駆圧注入水ポンプによる蒸気発生器への注水、SG直結給水用高圧オブンによる蒸気発生器への注水、可逆式大型送水ポンプによる蒸気発生器への注水 II. タービンバイパス弁による蒸気放散 III. 加圧噴霧スプレー作動操作による1次冷却系減圧</p>	<p>灰色: 女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容</p> <p>赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p>

図 1 ISLOCA 発生時の 対応手順の概要
(重大事故等対策の有効性評価より抜粋)

図 1 ISLOCA 発生時の 対応手順の概要
(重大事故等対策の有効性評価より抜粋)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>3 A 余熱除去ポンプ入口弁 (3V-RH-005A)</p>	 <p>3 A-余熱除去ポンプ入口弁 (3V-RH-005A)</p>	

図2 ツインパワー弁構造図

図2 ツインパワー弁構造図

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>建屋図 E.L.+17.1m</p>  <p>4号炉余熱除去ポンプ 入口弁駆動用窒素供給設備</p> <p>3号炉余熱除去ポンプ 入口弁駆動用窒素供給設備</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>3号炉余熱除去ポンプ入口弁 駆動用窒素ボンベ</p> <p>3号炉余熱除去ポンプ入口弁 窒素供給圧力調整弁</p>	 <p>ツインパワー弁操作場所</p> <p>余熱除去ポンプ入口弁 操作用可搬型空気ボンベ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>余熱除去ポンプ入口弁 操作用可搬型空気ボンベ</p> <p>空気ボンベ</p> <p>余熱除去ポンプ入口弁 空気供給圧力調整弁</p>	

図3 ツインパワー弁操作場所および駆動用ボンベ

図3 ツインパワー弁操作場所及び余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベ

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等



大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等</p> <p>大飯発電所3／4号炉</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等</p> <p>操作棟 E.L. + 17.1m</p> <p>制御建屋 E.L. + 21.3m</p>	 <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等</p> <p>泊発電所3号炉</p> <p>操作室 T.P. 12.8m</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等</p> <p>操作室 T.P. 17.8m</p> <p>図4 ツインパワー弁操作場所へのアクセスルート</p>	

図4 ツインパワー弁操作場所へのアクセスルート（3号炉の例）

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量</p> <p>余熱除去系からの漏えい箇所は、ISLOCA の有効性評価において想定したとおり、弁、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、余熱除去ポンプ入口逃がし弁 (3/4V-RH-004A、B、以下「入口逃がし弁」という。) 及び余熱除去冷却器出口逃がし弁 (3/4V-RH-042A、B、以下「出口逃がし弁」という。) を想定した。漏えいを想定する箇所を図5に示す。また、漏えい量は、ISLOCA の有効性評価における1時間後までの解析結果から、以下のとおりに推移する。(図6参照)</p> <p>① ISLOCA 発生時、高温、高圧の1次冷却材が余熱除去系に流入し、入口逃がし弁(吹出し圧力: [REDACTED]、吹止り圧力 [REDACTED] 及び出口逃がし弁(吹出し圧力: [REDACTED] 吹止り圧力: [REDACTED] から流出するとともに、弁グランド部、余熱除去ポンプグランド部、余熱除去冷却器フランジ部等から高温の蒸気と水が二相流となって噴出する。</p> <p>② 2次冷却系強制冷却、減圧操作により、出口逃がし弁及び入口逃がし弁からの漏えいが順次止まるとともに、原子炉周辺建屋内での余熱除去系からの漏えい量も徐々に低下する。</p> <p>③ その後、余熱除去系を1次冷却系から隔離するために、ツインパワー弁の閉操作を開始する。ツインパワー弁は、1次冷却系の圧力が十分低下していると想定される事象発生30分後から駆動用N2ボンベ操作を開始し、その30分後に漏えいを停止することが可能である。ここで、ツインパワー弁閉止後も隔離されていない漏えい弁が2個存在するが、事象発生後1時間時点で1次冷却系内の圧力は弁の最高使用圧力(4.5MPa)を十分下回り、また、現実的にはグランドパッキンの機能も期待できることから、弁のグランド部からの漏えいは無視できる状態になる。(図7参照)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> </div>	<p>2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量</p> <p>余熱除去系からの漏えい箇所は、ISLOCA の有効性評価において想定したとおり、弁、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、余熱除去ポンプ入口逃がし弁 (3V-RH-004A、B、以下「入口逃がし弁」という。) 及び余熱除去冷却器出口逃がし弁 (3V-RH-027A、B、以下「出口逃がし弁」という。) を想定した。漏えいを想定する箇所を図5に示す。また、漏えい量は、ISLOCA の有効性評価における1時間後までの解析結果から、以下のとおりに推移する。(図6参照)</p> <p>① ISLOCA 発生時、高温、高圧の1次冷却材が余熱除去系に流入し、入口逃がし弁(吹出し圧力: [REDACTED] 吹止り圧力: [REDACTED] 及び出口逃がし弁(吹出し圧力: [REDACTED] 吹止り圧力: [REDACTED] から流出するとともに、弁グランド部、余熱除去ポンプグランド部、余熱除去冷却器マンホールフランジ部等から高温の蒸気と水が二相流となって噴出する。</p> <p>② 2次冷却系強制冷却、減圧操作により、出口逃がし弁及び入口逃がし弁からの漏えいが順次止まるとともに、原子炉建屋及び原子炉補助建屋内での余熱除去系からの漏えい量も徐々に低下する。</p> <p>③ その後、余熱除去系を1次冷却系から隔離するために、ツインパワー弁の閉操作を開始する。ツインパワー弁は、1次冷却系の圧力が十分低下していると想定される事象発生30分後から余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベ操作を開始し、その30分後に漏えいを停止することが可能である。ここで、ツインパワー弁閉止後も隔離されていない漏えい弁が4個存在するが、事象発生後1時間時点で1次冷却系内の圧力は弁の最高使用圧力(4.5MPa)を十分下回り、また、現実的にはグランドパッキンの機能も期待できることから、弁のグランド部からの漏えいは無視できる状態になる。(図7参照)</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>設計の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図5 大飯3号炉におけるISLOCA発生時に漏えいが発生すると想定される機器及びツインパワー弁閉止後も漏えいが継続すると想定する機器（4号炉も同様）</p>	 <p>図5 泊3号炉におけるISLOCA発生時に漏えいが発生すると想定される機器及びツインパワー弁閉止後も漏えいが継続すると想定される機器</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由

図 6 余熱除去系からの漏えい量（格納容器外への漏えい量）




図 7 1次冷却材圧力

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	
				相違理由
3. ISLOCA 発生時の対応操作の成立性		3. ISLOCA 発生時の対応操作の成立性		
ISLOCA 発生時においては、原子炉周辺建屋内に漏えいした水の滞留、高温の水及び蒸気による雰囲気温度の上昇及び放射線量の上昇が想定されることから、事象を収束し長期冷却を継続するために必要なツインパワー弁の操作性や健全側余熱除去ポンプ等の機能に影響する可能性がある。		ISLOCA 発生時においては、原子炉補助建屋内に漏えいした水の滞留、高温の水及び蒸気による雰囲気温度の上昇及び放射線量の上昇が想定されることから、事象を収束し長期冷却を継続するために必要なツインパワー弁の操作性や健全側余熱除去ポンプ等の機能に影響する可能性がある。		設計の相違
そのため、別紙-1、2 に示すとおり、溢水評価及び雰囲気温度評価を行うとともに、必要な対応操作の成立性及び健全側余熱除去ポンプの機能維持に関して確認した。その結果を以下(1)に示すとともに表1に整理する。		そのため、別紙-1、2、3 に示すとおり、溢水評価、雰囲気温度評価及び線量評価を行うとともに、必要な対応操作の成立性及び健全側余熱除去ポンプの機能維持に関して確認した。その結果を以下(1)に示すとともに表1に整理する。		記載内容の相違 ・解析における漏えい量の取扱について記載
なお、評価においては実際の操作可能時間を考慮し、事象発生から1時間後にツインパワー弁の閉操作が完了し漏えいが停止するものとした。		なお、評価においては実際の操作可能時間を考慮し、事象発生から1時間後にツインパワー弁の閉操作が完了し漏えいが停止するものとした。また、漏えい量については、有効性評価から得られた余熱除去系機器等からの漏えい量及びエンタルピ（雰囲気温度評価のみ）を、漏えいが想定される機器の漏えい面積比で按分し、漏えいが想定される機器の配置場所で按分した量の漏えい量が同時に発生するものとした。		
(1) 対応操作の成立性		(1) 対応操作の成立性		
ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作によるため、ISLOCA 発生時においても操作可能である。		ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作によるため、ISLOCA 発生時においても操作可能である。		設計の相違
ツインパワー弁の閉操作に関する限り、以下 a. ~ c. のとおり操作可能であることを確認した。		ツインパワー弁の閉操作に関する限り、以下 a. ~ c. のとおり操作可能であることを確認した。		
a. 溢水による影響（別紙-1 参照）		a. 溢水による影響（別紙-1 参照）		設計の相違
ツインパワー弁の遠隔操作場所は2次系（非管理区域）のE.L. +17.1m であり、アクセスルートも含めて溢水の影響を受けないため、その操作は可能である。		ツインパワー弁操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路であり、アクセスルートも含めて溢水の影響を受けないため、その操作は可能である。		
b. 雰囲気温度の影響（別紙-2 参照）		b. 雰囲気温度の影響（別紙-2 参照）		設計の相違
ツインパワー弁の遠隔操作場所は2次系（非管理区域）のE.L. +17.1m であり、アクセスルートも含めて溢水による建屋内雰囲気温度上昇の影響を受けないため、その操作は可能である。		ツインパワー弁操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路であり、アクセスルートも含めて原子炉補助建屋内の蒸気による影響は少ないため、その操作は可能である。		
c. 放射線による影響		c. 放射線による影響（別紙-3 参照）		設計の相違
ツインパワー弁の遠隔操作場所は2次系（非管理区域）のE.L. +17.1m であり、アクセスルートも含めて放射線による影響を受けないため、その操作は可能である。		ツインパワー弁操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路であり、アクセスルートも含めて放射線による影響は少ないため、その操作は可能である。		設計の相違
(2) 健全側余熱除去ポンプ等の機能維持		(2) 健全側余熱除去ポンプ等の機能維持		
ISLOCA 発生時においては、事象収束及び長期冷却継続のため、高圧注入ポンプ、主蒸気逃がし弁、補助給水ポンプ、加圧器逃がし弁、充てんポンプ、健全側余熱除去ポンプ及び同冷却器の他、ツインパワー弁の機能に期待している。		ISLOCA 発生時においては、事象収束及び長期冷却継続のため、高圧注入ポンプ、主蒸気逃がし弁、補助給水ポンプ、加圧器逃がし弁、充てんポンプ、健全側余熱除去ポンプ及び同冷却器の他、ツインパワー弁の機能に期待している。		評価結果の相違
それらの機器のうち、長期冷却継続のためにその機能に期待する健全側余熱除去ポンプについて関連計装品を含め ISLOCA 発生時においてもその機能が維持されることを、以下 a. ~ c. のとおり確認した。		それらの機器のうち、長期冷却継続のためにその機能に期待する健全側余熱除去ポンプについて関連計装品を含め ISLOCA 発生時においてもその機能が維持されることを、以下 a. ~ c. のとおり確認した。		
また、健全側余熱除去ポンプ以外の機器についても、関連計装品を含め ISLOCA 発生時においてもそれらの機能が維持されることを確認しており、それらの結果を表1に整理する。		また、健全側余熱除去ポンプ以外の機器についても、関連計装品を含め ISLOCA 発生時においてもそれらの機能が維持されることを確認しており、それらの結果を表1に整理する。		
a. 溢水による影響（別紙-1 参照）		a. 溢水による影響（別紙-1 参照）		
健全側余熱除去ポンプは原子炉周辺建屋の最下階である E.L. +3.5m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおり事象発生の1時間後にツインパワー弁を閉止することで、溢水量（約 103.24m ³ 、床面からの高さ：0.17m ^{*1} ）は、余熱除去ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 523m ³ 、床面からの高さ：0.856m ^{*1} ）を下回り、健全側余熱除去ポンプの機能は喪失されない。		健全側余熱除去ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおり事象発生の1時間後にツインパワー弁を閉止することで、溢水量（約 98.3m ³ 、床面からの高さ：0.14m ^{*1} ）は、余熱除去ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 624.5m ³ 、床面からの高さ：0.83m）を下回り、健全側余熱除去ポンプの機能は喪失されない。		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

		泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	
	大飯発電所3／4号炉			
	健全側余熱除去冷却器は原子炉周辺建屋のE.L.+10.0mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画の漏えい水が健全側余熱除去冷却器が設置されている区画の堰の高さを上回り溢水すると想定しているが、2.で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより、漏えいは無視できる量に低減する。 なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。 高压注入ポンプは原子炉周辺建屋の最下階であるE.L.+3.5mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水してくると想定しているが、2.で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより漏えいは無視できる量に低減する。仮に機能維持が必要となる事象発生の63分後時点においても、溢水量（約103.24m ³ 、床面からの高さ：0.17m ^{※1} ）は高压注入ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約214m ³ 、床面からの高さ：0.351m ^{※1} ）を下回り、高压注入ポンプの機能は喪失されない。 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁の機能は維持される。 加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。 充てんポンプは区画として分離されている管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。 ツインパワー弁は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けない。		健全側余熱除去冷却器は原子炉補助建屋のT.P.2.8mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画から漏えい水に影響を受けない区画に設置されていることから、溢水による影響はない。 なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。 高压注入ポンプは原子炉補助建屋の最下階であるT.P.-1.7mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水してくると想定しているが、2.で示したとおりツインパワー弁を閉止することで、事象発生の1時間後時点においても、溢水量（約98.3m ³ 、床面からの高さ：0.14m ^{※1} ）は、高压注入ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約413.8m ³ 、床面からの高さ：0.55m）を下回り、高压注入ポンプの機能は喪失されない。 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁の機能は維持される。 加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。 充てんポンプは原子炉補助建屋のT.P.10.3mに設置されており、他区画からの漏えい水による影響を受けない区画に設置されているため、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。 ツインパワー弁の駆動部は浸水レベルより十分高い位置に設置しており、溢水の影響を受けない。 ※1. 溢水量をポンプの土台面積等を除いた床面積で割った値	設計の相違
b. 霧囲気温度の影響（別紙-2 参照）				設備の相違
	健全側余熱除去ポンプは原子炉周辺建屋の最下階であるE.L.+3.5mに設置されており、ISLOCA発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉周辺建屋 E.L.+3.5m 区画の霧囲気温度は約89℃まで上昇するが、2.で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。健全側余熱除去ポンプ及び関連計装品について、霧囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。		評価結果の相違	
	健全側余熱除去冷却器は原子炉周辺建屋のE.L.+10.0mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画の漏えい水が健全側余熱除去冷却器が設置されている区画の堰の高さを上回り溢水することで、当該区画の霧囲気温度は上昇するが、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。		設計の相違	
	高压注入ポンプは原子炉周辺建屋の最下階であるE.L.+3.5mに設置されており、ISLOCA発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉周辺建屋 E.L.+3.5m 区画の霧囲気温度は約89℃まで上昇するが、2.で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。高压注入ポンプ及び関連計装品について、霧囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。		評価結果の相違	
	補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ等の機能は維持される。		設計の相違	
	加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。		評価結果の相違	
	充てんポンプは区画として分離されている管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。		設計の相違	
	ツインパワー弁は原子炉周辺建屋のE.L.+3.5mに設置されており、ISLOCAに伴う高温の蒸気漏えいにより当該区画の霧囲気温度は約118℃まで上昇するが、ツインパワー弁を閉止することにより低下する。なお、ツインパワー弁は金属部品で構成されており、漏えい蒸気による建屋内霧囲気温度上昇		評価結果の相違	

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由												
<p>の影響を受けない。</p> <p>c. 放射線による影響</p> <p>健全側余熱除去ポンプ及び関連計装品が、放射線量に対し機能維持されることを確認している。（ポンプモータの 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 35Gy であり、この値は制限値である 2MGy を下回る。また、流量計（FT-604, 614）の 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 55Gy であり、この値は制限値である 100Gy を下回る。）</p> <p>健全側余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けないため、その機能に影響はない。</p> <p>高压注入ポンプ及び関連計装品が、放射線量に対し機能維持されることを確認している。（ポンプモータの 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 35Gy であり、この値は制限値である 2MGy を下回る。また、流量計（FT-962, 963）の 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 20Gy であり、この値は制限値である 100Gy を下回る。）</p> <p>補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は直接漏えいが発生しない区画（非管理区域）にあり、扉により溢水箇所と分離されているため、放射線源は一切なく、その機能に影響はない。</p> <p>加圧器逃がし弁は原子炉格納容器に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクとは離れていることから、影響は少ない。</p> <p>充てんポンプは直接漏えいが発生しない区画（管理区域）にあり、扉により溢水箇所と分離されているため、放射線源は一切なく、その機能に影響はない。</p> <p>ツインパワー弁は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けないため、その機能に影響はない。</p> <p>(3) 実際の対応操作</p> <p>a. 対応が早くなる場合の成立性</p> <p>ISLOCA 発生時においては、解析では 7 時間後にツインパワー弁を閉止することにより事象収束することとしているが、実際は移動時間と現場での操作時間を含む 1 時間以内で作業を完了できることを、溢水／雰囲気温度／放射線の影響の観点で以下のとおり確認した。</p> <p>○ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作によるため、ISLOCA 発生時においても操作可能である。</p> <p>○ツインパワー弁操作場所については、ツインパワー弁の遠隔操作場所は 2 次系（非管理区域）の E.L. +17.1m であるため、アクセスルートも含めて溢水／雰囲気温度／放射線の影響を受けることはない。</p> <p>b. 現実的な漏えい量を想定した場合の成立性</p> <p>実機において ISLOCA が発生した場合、解析で用いた破断面積は下表のとおり保守的に設定されていることから、実際の漏えい量が少なくなり、事象進展も遅くなることから、中央制御室での操作の成立性やツインパワー弁の閉操作の成立性の観点では余裕が増える方向であり、成立性に問題はない。</p>	<p>ても機能維持されることを確認している。</p> <p>c. 放射線による影響（別紙一 3 参照）</p> <p>健全側余熱除去ポンプ及び関連計装品が、放射線量に対し機能維持されることを確認している。（ポンプモータの 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 12Gy であり、この値は制限値である 2MGy を下回る。また、流量計（FT-604, 614）の 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 22Gy であり、この値は制限値である 100Gy を下回る。）</p> <p>健全側余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けないため、その機能に影響はない。</p> <p>高压注入ポンプ及び関連計装品が、放射線量に対し機能維持されることを確認している。（ポンプモータの 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 12Gy であり、この値は制限値である 2MGy を下回る。また、流量計（FT-902, 922）の 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 22Gy であり、この値は制限値である 100Gy を下回る。）</p> <p>補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は直接漏えいが発生しない区画（非管理区域）にあり、扉により溢水箇所と分離されているため、放射線源は一切なく、その機能に影響はない。</p> <p>加圧器逃がし弁は原子炉格納容器に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクとは離れていることから、影響は少ない。</p> <p>充てんポンプ及びその関連計装品については、原子炉補助建屋内の漏えい蒸気の影響は少なく、関連計装品も含め機能は維持される。</p> <p>ツインパワー弁駆動部は金属部品等による機械的機構のみで構成されており、放射線による影響を受けないため、その機能に影響はない。</p> <p>(3) 現実的な漏えい量を想定した場合の成立性</p>	<p>記載方針の相違</p> <p>評価結果の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>記載内容の相違</p> <p>解説条件及び評価結果の相違</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISLOCA 解析</th> <th>実際の破断面積^{※1}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>破断面積 [inch²] 0.99</td> <td>0.61[0.72]</td> </tr> <tr> <td>等価直 径 [inch] 1.12</td> <td>0.88[0.96]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：[]内は大飯 4号炉を示す。</p>	ISLOCA 解析	実際の破断面積 ^{※1}	破断面積 [inch ²] 0.99	0.61[0.72]	等価直 径 [inch] 1.12	0.88[0.96]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISLOCA 解析</th> <th>実際の破断面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>破断面積 [inch²] 1.04</td> <td>0.56</td> </tr> <tr> <td>等価直 径 [inch] 1.15</td> <td>0.84</td> </tr> </tbody> </table>	ISLOCA 解析	実際の破断面積	破断面積 [inch ²] 1.04	0.56	等価直 径 [inch] 1.15	0.84	
ISLOCA 解析	実際の破断面積 ^{※1}													
破断面積 [inch ²] 0.99	0.61[0.72]													
等価直 径 [inch] 1.12	0.88[0.96]													
ISLOCA 解析	実際の破断面積													
破断面積 [inch ²] 1.04	0.56													
等価直 径 [inch] 1.15	0.84													

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

対応手順	高圧注入ポンプによる补水	主蒸気がしづかによる2次供水	主蒸気がしづかによる2次供水	高圧注入ポンプによる补水	徳富余熱除却ポンプによる补水	徳富余熱除却ポンプによる补水	インバーター半導体部の構成
備 考	高圧注入ポンプ ①補助給水ポンプ ②補助循環ポンプ ③補助回生ポンプ	高圧注入ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置 ③補助回生装置	高圧注入ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置 ③補助回生装置	高圧注入ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置 ③補助回生装置	主蒸気吸込ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置	主蒸気吸込ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置	インバーター半導体部
設置場所	原子炉原位置 E.L.+3.5m	原子炉原位置 E.L.+45.0m 高さ実測：1m 約65分 ^{※1}	原子炉原位置 E.L.+0.0m 高さ実測： ^{※2} 約65分 ^{※1}	原子炉原位置 E.L.+0.0m 高さ実測： ^{※3} 約65分 ^{※1}	主蒸気吸込ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置 ③補助回生装置	主蒸気吸込ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置 ③補助回生装置	主蒸気吸込ポンプによる补水
時 間	0分～約65分 ^{※1}	開左	開左	開左	開左	開左	開左
海水評価	中央制御室からの操作によるため、操作手順である。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：0.35m、海水流速実測値：0.35m/sである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：0.35m、海水流速実測値：0.35m/sである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：0.35m、海水流速実測値：0.35m/sである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：0.35m、海水流速実測値：0.35m/sである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：0.35m、海水流速実測値：0.35m/sである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：0.35m、海水流速実測値：0.35m/sである。
放熱装置評価	海水評価が高圧注入ポンプ及び補助給水ポンプによって供給されたときに海水評価は、海水レベル：約69°Cである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：約69°Cである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：約69°Cである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：約69°Cである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：約69°Cである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：約69°Cである。	主蒸気がしづかによる2次供水が供給される。海水評価は、海水を下回り、海水流量は、海水レベル：約69°Cである。
(※1) 解析上の時間	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定
(※2) 実際の操作可能時間	開左	開左	開左	開左	開左	開左	開左
泊発電所3号炉							
各部位	上段：海水の過熱性 下段：海水の過熱性						
相違理由							

表1 ISLOCA時の対応操作の成立性確認結果

表1 ISLOCA時の対応操作の成立性確認結果

対応手順	高圧注入ポンプによる补水	主蒸気がしづかによる补水	加圧循環がしづかによる补水	高圧注入ポンプによる补水	金剛制御熱除却ポンプによる补水	金剛制御熱除却ポンプによる补水	インバーター半導体部の構成から離れていたりして停止する操作
機 器	高圧注入ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助給水ポンプ ③補助回生装置	高圧注入ポンプ ①主蒸気吸込装置 ②補助回生装置 ③補助回生装置	加圧循環がしづか弁 原子炉原位置 E.L.+1.7m 高さ実測： ^{※1} 約5分 ^{※1}	加圧循環がしづか弁 原子炉原位置 E.L.+0.0m 高さ実測： ^{※2} 約65分 ^{※1}	①金剛制御熱除却ポンプ 原子炉原位置 E.L.+1.7m 高さ実測： ^{※3} 約65分 ^{※1}	②金剛制御熱除却ポンプ 原子炉原位置 E.L.+1.7m 高さ実測： ^{※4} 約6.4分 ^{※2}	③インバーター半導体部
設置場所	原子炉原位置 E.L.+1.7m	原子炉原位置 E.L.+0.0m	開左	開左	開左	開左	～約1時間後 ^{※2}
時 間	0分～約5分 ^{※1}	約5分～ ^{※1} 約6.4分～ ^{※2}	開左	開左	開左	開左	～約1時間後 ^{※2}
海水評価	・中央制御室からの操作によるため、操作手順である。 ・海水評価がしづかとなる時間と想定	・海水評価がしづかとなる時間と想定	・海水評価がしづかとなる時間と想定	・海水評価がしづかとなる時間と想定	・海水評価がしづかとなる時間と想定	・海水評価がしづかとなる時間と想定	・海水評価がしづかとなる時間と想定
(※1) 解析上の時間	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定	主蒸気がしづかとなる時間と想定
(※2) 実際の操作可能時間	開左	開左	開左	開左	開左	開左	開左

(※1) 解析上の時間

(※2) 実際の操作可能時間

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	別紙理由
ISLOCA 時の溢水評価	ISLOCA 時の溢水評価	
<p>1. 漏えい量評価</p> <p>1.1 漏えい量評価における評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 有効性評価において想定したとおり、余熱除去系の弁、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、入口逃がし弁及び出口逃がし弁から漏えいするものと想定する。 ● 弁からの漏えいについては、実機にて漏えいが想定される弁を想定し、漏えい量は ISLOCA の有効性における漏えい量を破断面積比で按分する。 ● 漏えい量積分値については事象発生 7 時間後までを確認する。 ● 余熱除去系入口逃がし弁からの流出については、原子炉格納容器内に留まること、出口逃がし弁からの流出については、冷却材貯蔵タンクに貯留されることから、原子炉周辺建屋内の溢水評価の他、ツインパワー弁の操作環境に影響しないため考慮しない。 <p>1.2 各区画における漏えい量評価結果</p> <p>各区画における漏えい量については、余熱除去系の A 系で ISLOCA が発生する場合と B 系で ISLOCA が発生する場合に有意な差ではなく、各区画における漏えい量の積分値は、図 1 のとおり漏えいを想定する余熱除去冷却器と弁が設置されている E.L. +10.0m での漏えい量が最大となった。</p> <p>図 1 各区画における漏えい量積分値</p>	<p>1. 漏えい量評価</p> <p>1.1 漏えい量評価における評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 有効性評価において想定したとおり、余熱除去系の弁、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、入口逃がし弁及び出口逃がし弁から漏えいするものと想定する。溢水評価においては、有効性評価から得られた高温水の漏えい量（状態変化なしと想定）を用いる。 ● 弁からの漏えいについては、実機にて漏えいが想定される弁を想定し、漏えい量は ISLOCA の有効性における漏えい量を破断面積比で按分する。 ● 漏えい量積分値については事象発生 7 時間後までを確認する。 ● 余熱除去系入口逃がし弁からの流出については、原子炉格納容器内に留まること、出口逃がし弁からの流出については、冷却材貯蔵タンクに貯留されることから、原子炉補助建屋内の溢水評価の他、ツインパワー弁の操作環境に影響しないため考慮しない。 <p>1.2 各区画における漏えい量評価結果</p> <p>各区画における漏えい量については、余熱除去系の A 系で ISLOCA が発生する場合と B 系で ISLOCA が発生する場合に有意な差ではなく、各区画における漏えい量の積分値は、図 1 のとおり漏えいを想定する余熱除去冷却器と弁が設置されている T.P. 2.8m での漏えい量が最大となった。</p> <p>図 1 各区画における漏えい量積分値</p>	<p>記載方針の相違 ・漏えいする流体について追記</p>
<p>2. 水没評価</p> <p>2.1 水没評価における評価の条件</p> <p>漏えいが想定される設備の配置と溢水状況について、図 2 に示す。また、機器等の水没評価における主な解析条件は次の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「1.2 各区画における漏えい量」にて評価した漏えい水は、床ドレン配管により原子炉周辺建屋最下層に集液され、その後に原子炉周辺建屋サンプタンクに集まると想定されるが、その容量は約 10m³であるため床ドレン配管を逆流し、原子炉周辺建屋 E.L. +3.5m の安全通路に滞留する。 ・水没評価においてはツインパワー弁の閉操作が完了することにより漏えいが停止する 1 時間後までの評価を行う。 	<p>2. 水没評価</p> <p>2.1 水没評価における評価の条件</p> <p>漏えいが想定される設備の配置と溢水状況について、図 2 及び表 1 に示す。また、機器等の水没評価における主な評価条件は次の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最下層階を除く各区画の溢水評価においては床ドレン配管による水の下層階への移送は期待しない評価とし、最下層階にある余熱除去ポンプ、高圧注入ポンプなどの緩和機器への没水の影響確認は、上層階で生じた漏えい水が床ドレン配管からも含めてすべて流れ込むことを想定する保守的な評価とする。 ・水没評価においてはツインパワー弁の閉操作が完了することにより漏えいが停止する 1 時間後までの評価を行う。 	<p>記載内容の相違 記載内容の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容
 赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.2 水没評価結果 各区画を含む各階の溢水評価を図3～図5に示す。なお、区画及び区画内の機器がスライド配置である 大飯3号炉 及び 4号炉 については同じ結果となる。 また、原子炉周辺建屋内で発生した漏えい水は 床ドレン配管 により原子炉周辺建屋最下層に集液され、原子炉周辺建屋 E.L. + 3.5m の水位は徐々に上昇するが、ツインパワー弁を閉止することにより漏えい量は無視できる程度に低減する。	2.2 水没評価結果 各区画を含む各階の溢水評価を図3～図7に示す。 また、原子炉周辺建屋内等で発生した漏えい水は、 全て原子炉補助建屋最下層に集液され 、その後に 床ドレン配管 により 補助建屋サンプタンク に集まるが、その容量は約 10m ³ であるため 床ドレン配管 を逆流し、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の全区画に溢水する。原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の水位は徐々に上昇するが、ツインパワー弁を閉止することにより漏えい量は無視できる程度に低減する。	設備の相違 ・泊では原子炉建屋でも漏えいが発生する
(1) 健全側余熱除去ポンプ 健全側余熱除去ポンプは 原子炉周辺建屋 の最下階である E.L. + 3.5m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が 床ドレン配管 を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおり事象発生の1時間後にツインパワー弁を閉止することで、溢水量（約 103.24m ³ 、床面からの高さ：0.17m ^{*1} ）は、余熱除去ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 523m ³ 、床面からの高さ：0.856m ^{*1} ）を下回り、健全側余熱除去ポンプの機能は喪失されない。	(1) 健全側余熱除去ポンプ 健全側余熱除去ポンプは 原子炉補助建屋 の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が 床ドレン配管 を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおり事象発生の1時間後にツインパワー弁を閉止することで、溢水量（約 98.3m ³ 、床面からの高さ：0.14m ^{*1} ）は、余熱除去ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 624.5m ³ 、床面からの高さ：0.83m）を下回り、健全側余熱除去ポンプの機能は喪失されない。	評価結果の相違
(2) 健全側余熱除去冷却器 健全側余熱除去冷却器は 原子炉周辺建屋 の E.L. + 10.0m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画の漏えい水が健全側余熱除去冷却器が設置されている区画の堰の高さを上回り溢水すると想定しているが、2. で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより、漏えいは無視できる量に低減する。なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。	(2) 健全側余熱除去冷却器 健全側余熱除去冷却器は 原子炉補助建屋 の T.P. 2.8m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの漏えい水に影響を受けない区画に設置されていることから、溢水による影響はない。なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。	設備の相違
(3) 高圧注入ポンプ 高圧注入ポンプは 原子炉周辺建屋 の最下階である E.L. + 3.5m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が 床ドレン配管 を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより漏えいは無視できる量に低減する。仮に機能維持が必要となる事象発生の63分後時点においても、溢水量（約 103.24m ³ 、床面からの高さ：0.17m ^{*1} ）は高圧注入ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 214m ³ 、床面からの高さ：0.351m ^{*1} ）を下回り、高圧注入ポンプの機能は喪失されない。	(3) 高圧注入ポンプ 高圧注入ポンプは 原子炉補助建屋 の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が 床ドレン配管 を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおりツインパワー弁を閉止することで、事象発生の1時間後時点においても、溢水量（約 98.3m ³ 、床面からの高さ：0.14m ^{*1} ）は、高圧注入ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 413.8m ³ 、床面からの高さ：0.55m）を下回り、高圧注入ポンプの機能は喪失されない。	記載方針の相違 評価結果の相違
(4) 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁の機能は維持される。	(4) 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁の機能は維持される。	
(5) 加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。	(5) 加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。	
(6) 充てんポンプ 充てんポンプは 区画として分離されている管理区域 に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。	(6) 充てんポンプ 充てんポンプは 原子炉補助建屋 の T.P. 10.3m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの漏えい水に影響を受けない区画（充てんポンプ室上層の中間床の溢水高さは、事故発生1時間で 0.02m であり堰に留まる）に設置されていることから、溢水による影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。	設備の相違
(7) ツインパワー弁 ツインパワー弁は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けない。	(7) ツインパワー弁 事故発生から1時間後にツインパワー弁の閉操作が完了した場合、溢水高さは 0.10m（床面からの高さ）であり、ツインパワー弁の駆動部の機能喪失高さ（床面からの高さ：1.69m（B系））を下回ることから、ツインパワー弁及びツインパワー装置の機能は維持される。	記載方針の相違
	(8) ツインパワー弁の操作場所 図4に示すとおり、ISLOCAにより漏えいが発生する機器は、ツインパワー装置操作フロアには存在せず、またツインパワー装置操作場所へアクセスするために通行する階段室及び通路部にも溢水はないことから、ツインパワー弁の操作性に影響はない。 *1. 溢水量をポンプの土台面積等を除いた床面積で割った値	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																															
<p>非管理区域 管理区域</p> <p>原子炉周辺建屋 原子炉周辺建屋</p> <p>主蒸気逃がし弁</p> <p>E.L. + 26.0m</p> <p>ツインパワー井 遠隔操作場所</p> <p>E.L. + 17.1m</p> <p>充てんポンプ</p> <p>余熱除去冷却器</p> <p>E.L. + 10.0m</p> <p>辅助給水ポンプ</p> <p>高圧ポンプ</p> <p>余熱除去ポンプ</p> <p>E.L. + 3.5m</p> <p>原子炉周辺建屋 サンプタンク (容量: 10m³)</p> <p>仮に7時間後まで隔離操作を実施しなかった場合の総漏えい量: 約 1,000m³</p> <p>実機にて漏えいが想定される弁については炉心解析で用いた漏えい量を破断面積比で按分</p> <p><評価上の想定></p> <p>①各区画での漏えい量を求め、床ドレンへの漏えいを想定（青色矢印）</p> <p>②原子炉周辺建屋サンプタンクの満水に伴い、床ドレンを逆流することでE.L. + 3.5mのフロアが溢水することを想定（赤色矢印）</p> <p>図2 溢水状況概要図</p>	<p>本区画の溢水は建屋の範囲内に留まる</p> <p>原子炉補助建屋 原子炉建屋</p> <p>余熱除去冷却器から溢れ出た水</p> <p>充てんポンプ ツインパワー装置</p> <p>ツインパワー井</p> <p>余熱除去ポンプ 高圧注入ポンプ</p> <p>井等</p> <p>T.P. 10.3m</p> <p>T.P. 2.8m</p> <p>T.P. -1.7m</p> <p>辅助建屋 サンプタンク</p> <p>床ドレン配管を逆流してT.P. -1.7mの全区画に溢水</p> <p>図2 溢水状況概要図</p>	<p>表1 漏えい対象設備の設置場所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置場所</th> <th>漏えい対象設備</th> <th>漏えい面積 (inch²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉補助建屋 (T.P. 10.3m(中間床)) 充てんポンプバルブ室</td> <td>プロセス弁</td> <td>3V-RH-100</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋 安全補機室(T.P. 10.3m)</td> <td>プロセス弁</td> <td>3V-RH-058A(B)</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. 2.8m) 余熱除去冷却器室</td> <td></td> <td>余熱除去冷却器</td> <td>0.07 (0.39")</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. 2.8m) 安全系バルブ室</td> <td>プロセス弁</td> <td>3V-RH-005A(B) 3V-RH-016A(B) 3V-RH-023A(B) 3V-RH-055A(B) 3FCV-601(611) 3HCV-603(613) 3FCV-604(614)</td> <td>0.10 0.08 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋(T.P. 2.8m) 通路部</td> <td>計器入口弁 (計器本体を含む)</td> <td>3FT-601(611) 3FT-604(614)</td> <td>0.04 0.04</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. -1.7m) 余熱除去ポンプ室</td> <td>余熱除去ポンプ</td> <td></td> <td>0 (0.05")</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋(T.P. -1.7m) 通路部</td> <td>計器入口弁 (計器本体を含む)</td> <td>3PI-600(610)</td> <td>0.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 有効性評価における解析条件</p>	設置場所	漏えい対象設備	漏えい面積 (inch ²)	原子炉補助建屋 (T.P. 10.3m(中間床)) 充てんポンプバルブ室	プロセス弁	3V-RH-100	0.02	原子炉建屋 安全補機室(T.P. 10.3m)	プロセス弁	3V-RH-058A(B)	0.05	原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. 2.8m) 余熱除去冷却器室		余熱除去冷却器	0.07 (0.39")	原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. 2.8m) 安全系バルブ室	プロセス弁	3V-RH-005A(B) 3V-RH-016A(B) 3V-RH-023A(B) 3V-RH-055A(B) 3FCV-601(611) 3HCV-603(613) 3FCV-604(614)	0.10 0.08 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01	原子炉補助建屋(T.P. 2.8m) 通路部	計器入口弁 (計器本体を含む)	3FT-601(611) 3FT-604(614)	0.04 0.04	原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. -1.7m) 余熱除去ポンプ室	余熱除去ポンプ		0 (0.05")	原子炉補助建屋(T.P. -1.7m) 通路部	計器入口弁 (計器本体を含む)	3PI-600(610)	0.03
設置場所	漏えい対象設備	漏えい面積 (inch ²)																															
原子炉補助建屋 (T.P. 10.3m(中間床)) 充てんポンプバルブ室	プロセス弁	3V-RH-100	0.02																														
原子炉建屋 安全補機室(T.P. 10.3m)	プロセス弁	3V-RH-058A(B)	0.05																														
原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. 2.8m) 余熱除去冷却器室		余熱除去冷却器	0.07 (0.39")																														
原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. 2.8m) 安全系バルブ室	プロセス弁	3V-RH-005A(B) 3V-RH-016A(B) 3V-RH-023A(B) 3V-RH-055A(B) 3FCV-601(611) 3HCV-603(613) 3FCV-604(614)	0.10 0.08 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01																														
原子炉補助建屋(T.P. 2.8m) 通路部	計器入口弁 (計器本体を含む)	3FT-601(611) 3FT-604(614)	0.04 0.04																														
原子炉補助建屋 安全補機室(T.P. -1.7m) 余熱除去ポンプ室	余熱除去ポンプ		0 (0.05")																														
原子炉補助建屋(T.P. -1.7m) 通路部	計器入口弁 (計器本体を含む)	3PI-600(610)	0.03																														




記載内容の相違

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等




大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図3 濫水評価結果（原子炉周辺建屋 E.L.+3.5m）</p> <p>＜評価結果＞ 最下層フロアであるE.L.+3.5mにおいて、1時間後の没水水位は約0.17mとなる。（漏えい水量／床面積より求めた値）</p>	 <p>充てんポンプバルブ室 没水水位(m) 0.5H: 0.01 1.0H: 0.02 《参考》 2.0H: 0.02 3.0H: 0.03 7.0H: 0.05</p> <p>図3 濫水評価（T.P. 10.3m中間床） (ISLOCAが余熱除去系のB系で発生)</p>	<p>記載方針の相違 ・泊は文中に記載</p>
 <p>図4 濫水評価結果（原子炉周辺建屋 E.L.+10.0m）</p> <p>＜評価結果＞ 原子炉周辺建屋E.L.+10.0mにおいて発生した漏えいについては、一部は発生区画内に滞留するものの、多くはドレン配管を通じて下層のE.L.+3.5mに伝播する。（伝播した漏えい水はE.L.+3.5mで発生した漏えい水量に加算し、E.L.+3.5mの没水水位を算出している。）</p>	 <p>A系で漏えいした場合 ツインパワーポンプ操作場所 グレーチングを通して下階へ流下 B系で漏えいした場合</p> <p>図4 濫水評価（T.P. 10.3m）(ISLOCAが余熱除去系のA系又はB系で発生)</p>	<p>記載方針の相違 ・泊は文中に記載</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図5 濫水評価結果（原子炉周辺建屋 E.L.+17.1m）</p> <p>● : 漏えいする弁 ■ : 1時間後の浸水区域</p> <p>A余熱除去冷却器出口 低圧注水ライン止め弁 A余熱除去ポンプ ミニマムフローライン止め弁 A余熱除去冷却器出口 燃料取替用水ピット 戻りライン止め弁 B余熱除去冷却器出口 低圧注水ライン止め弁 B余熱除去ポンプ ミニマムフローライン止め弁 B余熱除去冷却器出口 燃料取替用水ピット 戻りライン止め弁</p>	 <p>CCV配管室（A側） 没水水位(m) 0.5H: 0.03 1.0H: 0.07 2.0H: 0.12 3.0H: 0.18 7.0H: 0.29 参考</p> <p>CCV配管室（B側） 没水水位(m) 0.5H: 0.12 1.0H: 0.32 2.0H: 0.55 3.0H: 0.73 7.0H: 1.35 参考</p> <p>● : 漏えいする機器 ■ : A系又はB系で漏えいした場合の水没区域 ■ : A系で漏えいした場合の水没区域 ■ : B系で漏えいした場合の水没区域</p>	<p>図5 濫水評価（T.P.2.3m中間床） (ISLOCAが余熱除去系のA系又はB系で発生)</p>
<p>＜評価結果＞</p> <p>原子炉周辺建屋 E.L. +17.1m で発生した漏えいについては、ドレン配管を通じて最終的には下層の E.L. +3.5m に伝播する。（伝播した漏えい水は E.L. +3.5m で発生した漏えい水量に加算し、E.L. +3.5m の没水水位を算出している。）</p>	 <p>通路部 没水水位(m) 0.5H: 0.01 1.0H: 0.08 参考 2.0H: 0.12 3.0H: 0.16 7.0H: 0.30 TP.4.1m</p> <p>RHR熱交室 没水水位(m) 0.5H: 0.10 1.0H: 0.10 参考 2.0H: 0.12 3.0H: 0.16 7.0H: 0.30 A-余熱除去冷却材器 TP.4.1m</p> <p>安全系パルプ室 没水水位(m) 0.5H: 0.10 1.0H: 0.10 参考 2.0H: 0.12 3.0H: 0.16 7.0H: 0.30</p> <p>● : 漏えいする機器 ■ : A系又はB系で漏えいした場合の水没区域 ■ : A系で漏えいした場合の水没区域 ■ : B系で漏えいした場合の水没区域</p>	<p>図6 濫水評価（T.P.2.8m）(ISLOCAが余熱除去系のA又はB系で発生)</p> <p>記載方針の相違 ・泊は文中に記載</p>

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>以下は、女川 2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊 3号炉と比較対象とならない記載内容</p> <p>最下層滞留水（溢水高さ） 0.5H : 36.4 m³ (0.05 m) 1.0H : 98.3 m³ (0.14 m) 《参考》 2.0H : 171.2 m³ (0.23 m) 3.0H : 226.9 m³ (0.38 m) 7.0H : 419.8 m³ (0.56 m)</p> <p><健全側余熱除去ポンプ> 機能喪失滞留水量：約 624.5 m³ 機能喪失高さ：約 0.83 m 管理区域床面積*：約 752.5 m² *: 濃水評価の観点から保守的に階段室や機械基礎の面積を含めていない</p> <p><高圧注入ポンプ> 機能喪失滞留水量：約 413.8 m³ 機能喪失高さ：約 0.55 m 管理区域床面積*：約 752.5 m² *: 濃水評価の観点から保守的に階段室や機械基礎の面積を含めていない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● :漏えいする機器 ■ : A系又はB系で漏えいした場合の水没区画 ■ : A系で漏えいした場合の水没区画 ■ : B系で漏えいした場合の水没区画 	

図 7 濃水評価 (T.P.-1.7m) (ISLOCA が余熱除去系の A 系又は B 系で発生)

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	泊発電所 3号炉	別紙－2
ISLOCA 時の雰囲気温度評価	ISLOCA 時の雰囲気温度の影響検討	別紙－2
<p>1. 評価条件</p> <p>安全補機室内における雰囲気温度については、別紙－1 で述べた各区画の漏えい量データを用いて、解析コード GOTHIC により解析評価を実施した。</p> <p>解析は、ISLOCA 時に機能維持が必要な各機器の雰囲気温度評価を実施するため、漏えい水及び蒸気が発生したその階に滞留するものと仮定した評価（以下「多ノード評価」という。）と、安全補機室全体を 1 区画として漏えいが生じる区画と他の区画の雰囲気が瞬時に混合すると仮定した評価（以下「1 ノード評価」という。）を実施した。漏えいが生じる区画の温度評価、漏えいが生じない区画の温度評価については、その区画の温度を高めに評価するよう、前者では多ノード評価を、後者では 1 ノード評価を用いて評価を実施した。</p> <p>【評価条件】（図 1 参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全補機室内の機器は A 系と B 系で独立するように配置されているとともに、区画構造も A 系と B 系でほぼ同じである。本評価では、漏えいが余熱除去系の A 系で発生するものと仮定する。 ツインパワー弁の閉操作が完了する事象発生から 1 時間後まで、漏えいは継続するものとする。 コンクリート壁をヒートシンクとして考慮する。 漏えい発生区画の温度評価では、漏えい水及び蒸気は発生した階に滞留するものとする。 1 ノード評価では、安全補機室全体を 1 区画として、漏えいが生じる区画と他の区画の雰囲気が瞬時に混合すると仮定する。 <p>2. 雰囲気温度評価結果</p> <p>(1) 健全側余熱除去ポンプ</p> <p>健全側余熱除去ポンプは原子炉周辺建屋の最下階である E.L. +3.5m に設置されており、ISLOCA 発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉周辺建屋 E.L. +3.5m の区画の雰囲気温度は約 89°C</p>	<p>1. 検討対象エリアにおける雰囲気温度の設定方法</p> <p>ISLOCA 時に機能維持が必要な機器の雰囲気温度については、溢水及び蒸気の影響を考慮して以下のとおり設定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 多ノード評価（安全補機室） 漏えい水及び蒸気が発生したその階に滞留するものと仮定した評価。 1 ノード評価（安全補機室） 漏えいが生じる区画の高温雰囲気が開口部を通じて漏えいが発生しないエリアに流入することを想定し、安全補機室全体を 1 区画として漏えいが生じる区画と他の区画の雰囲気が瞬時に混合すると仮定した評価。 多ノード評価（原子炉補助建屋） 原子炉補助建屋内の下階層等で発生する蒸気が機器の設置場所に流入すると仮定した評価。 その他（個別整理） 原子炉補助建屋以外の漏えい水及び蒸気の影響を受けにくいと考えられる場所に設置されている機器については、解析評価対象外とし、個別に整理を行う。 ※安全補機室について、一部のエリアでは多ノード評価と 1 ノード評価が重複する <p>2. 雰囲気温度の解析評価</p> <p>安全補機室内及び原子炉補助建屋における雰囲気温度については、別紙－1 で述べた各区画の漏えい面積に基づいて按分した、有効性評価から得られた余熱除去系機器等からの漏えい量及びエンタルビを用いて、解析コード GOTHIC により解析評価を実施した。安全補機室内における雰囲気温度評価条件は以下の通り。なお、原子炉補助建屋における雰囲気温度評価については別添－3 に述べる。</p> <p>【評価条件】（図 1、図 2 参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全補機室内の機器は A 系と B 系で独立するように配置されているとともに、区画構造も A 系と B 系でほぼ同じである。本評価では、漏えいが余熱除去系の A 系で発生するものと仮定する。 ツインパワー弁の閉操作が完了する事象発生から 1 時間後まで、漏えいは継続するものとする。 コンクリート壁をヒートシンクとして考慮する。 漏えい発生区画の温度評価では、漏えい水及び蒸気は発生した階に滞留するものとする。 1 ノード評価では、安全補機室全体を 1 区画として、漏えいが生じる区画と他の区画の雰囲気が瞬時に混合すると仮定し、雰囲気温度は最大で 112°C まで上昇する。 安全補機室の各機器の評価に使用する雰囲気温度については、多ノード評価結果及び 1 ノード評価結果のうち、より厳しい条件となるものを使用する。 <p>3. 検討結果</p> <p>(1) 健全側余熱除去ポンプ（1 ノード評価（安全補機室））</p> <p>健全側余熱除去ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の区画の雰囲気温度は約 112°C</p>	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 本資料の位置づけをより明確するために記載 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 温度評価を行う上で設定方法と解析評価条件を別項目として整理 <p>記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 解析における漏えい量の取扱について記載 <p>評価結果の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等




大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容	赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
		相違理由	
まで上昇するが、「2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量」で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。余熱除去ポンプ及び関連計装品について、雰囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。	まで上昇するが、「2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量」で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。余熱除去ポンプ及び関連計装品について、雰囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。（図3参照）		
(2) 健全側余熱除去冷却器 健全側余熱除去冷却器は原子炉周辺建屋の E.L. +10.0m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画の漏えい水が健全側余熱除去冷却器が設置されている区画の堰の高さを上回り溢水することで、当該区画の雰囲気温度は上昇するが、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。	(2) 健全側余熱除去冷却器（1ノード評価（安全補機室）） 健全側余熱除去冷却器は原子炉補助建屋の T.P. 2.8m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. 2.8m の区画の雰囲気温度は約 112 ℃まで上昇するが、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、雰囲気温度に対して問題とはならない。（図3参照）		
(3) 高圧注入ポンプ 高圧注入ポンプは原子炉周辺建屋の最下階である E.L. +3.5m に設置されており、ISLOCA 発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉周辺建屋 E.L. +3.5m 区画の雰囲気温度は約 89℃まで上昇するが、「2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量」で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。高圧注入ポンプ及び関連計装品について、雰囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。	(3) 高圧注入ポンプ（1ノード評価（安全補機室）） 高圧注入ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生初期には、高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の区画の雰囲気温度は約 112℃まで上昇するが、「2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量」で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。高圧注入ポンプ及び関連計装品について、雰囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。（図3参照）	設計の相違	
(4) 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ等の機能は維持される。	(4) 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁（その他） 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ等の機能は維持される。		
(5) 加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装部品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。	(5) 加圧器逃がし弁（その他） 加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装部品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。また、ISLOCA 発生時よりも原子炉格納容器内の環境が厳しくなる「7.2.1.2 格納容器過温破損」の添付資料 7.2.1.2.2 「全交流動力電源喪失+補助給水失敗」における原子炉冷却材圧力バウンダリから現実的な漏えいを想定した場合の事象進展についてにおいて、加圧器逃がし弁に高温蒸気が流入する場合の影響を評価しており、当該弁及び当該弁の付属品の健全性を確認している。	記載方針の相違 ・加圧器逃がし弁の健全性に関してはより条件の厳しい過温破損で健全性を確認済みの旨追記	
(6) 充てんポンプ 充てんポンプは区画として分離されている管理区域に設置されており、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。	(6) 充てんポンプ（多ノード評価（原子炉補助建屋）） 充てんポンプは原子炉補助建屋 T.P. 10.3m に設置されており、ISLOCA 発生後、原子炉補助建屋内の蒸気による充てんポンプ室の雰囲気温度は最大で約 44℃であるため、充てんポンプの機能は維持される。（別添－3 参照）	設計の相違	
(7) ツインパワー弁 ツインパワー弁が設置されている区画については ISLOCA に伴う高温の蒸気漏えいにより最高で約 118℃の温度環境に曝されるものの、ツインパワー弁の閉止後は雰囲気温度は低下する。なお、ツインパワー弁は金属部品で構成されており、漏えい蒸気による建屋内雰囲気温度上昇の影響を受けない。	(7) ツインパワー弁（多ノード評価（安全補機室）） ISLOCA 発生初期には、高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、ツインパワー弁が設置された原子炉補助建屋 T.P. 2.8m の区画の雰囲気温度は約 163℃まで上昇するが、当該弁の材質は SUS316 系であり耐熱性に優れ、かつ設計温度 200℃であるため問題とはならない。また、コンクリート壁のヒートシンクの効果及び事象発生から 1 時間後のツインパワー弁閉止完了以降は低下傾向となる。（図4参照） なお、ツインパワー弁駆動部は蒸気試験により閉止操作時において機能維持されることを確認している。（別添－1 参照） また、ツインパワー弁は手動弁と同様に機械的に閉状態が保持されるとともに、弁閉止後のツインパワー弁の内部流体は最高使用圧力／温度条件以下であることから、弁閉止後の健全性（閉止状態の維持）に問題はない。		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図1 霧囲気温度評価の概念図</p>  <p>図2 建屋内霧囲気温度評価結果（1ノード評価）</p>	<p>(8) ツインパワー弁の操作場所（多ノード評価（原子炉補助建屋））</p> <p>ツインパワー弁操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m であり、ISLOCA 発生後、原子炉補助建屋内の蒸気によるツインパワー弁操作場所及びアクセスルートの霧囲気温度は最大で約 45°Cであるため、アクセスに支障はない、操作可能である。（別添一-3 参照）</p>  <p>図1 霧囲気温度評価の概念図</p>	<p>誤判断の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊はツインパワー弁の操作場所が管理区域内であるため GOTHIIC 評価を実施し霧囲気温度の上昇がわざかであることを確認している

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色 : 女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 図2 (1/2) 解析モデル	
<p>図3 多ノード評価におけるノーディング図 (E.L.+3.5m) (A系の漏えいを想定)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>図2 (2/2) 解析モデル</p> <p>枠囲みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【比較のため再掲】</p> <p>図2 建屋内雰囲気温度評価結果（1ノード評価）</p>	<p>図3 温度評価結果（1ノード評価）</p>	
<p>図4 多ノード評価における区画⑫の温度評価結果</p>	<p>図4 温度評価結果(ツインパワー弁設置区画(T.P.2,8m))</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別添－1</p> <p>ISLOCA時におけるツインパワー弁の健全性について</p> <p>ツインパワー弁が確実に動作することについては、以下のとおり設計段階でツインパワー弁の操作に必要なトルクを確保できるように設計し、現地据付完了後において通常状態で弁が円滑に開閉操作できることを確認する。また、高温蒸気雰囲気下においてツインパワー弁が開閉できることを試験により確認する。</p> <p>1. 設計段階及び現地据付完了後の確認</p> <p>ツインパワー弁の動作原理は圧縮空気が低ひん度単動形4ポート空気式切換弁を介してエアモータに供給され、エアモータのピストン運動によりツインパワーアクチュエータヘトルクが伝達されることで、ツインパワー弁を開閉操作する。ツインパワー弁の閉操作に必要なトルク $36\text{N}\cdot\text{m}$ 以上になるよう圧縮空気の設計を行い、現地据付完了後、弁が円滑に閉操作できることを確認している。（ポンベ操作完了から20分で閉止可能）</p> <p>2. ISLOCA発生時の温度環境下における駆動部構成品の健全性</p> <p>ツインパワー弁の構成品は図1から図7に示すとおり、金属材料と高分子材料（Oリング等のNBR製品、オイルシール、樹脂類）で作られている。ツインパワー弁の構成品は、ISLOCAに伴う高温の蒸気漏えいにより、最高で約118°Cの温度環境に曝される。</p> <p>金属材料については、ISLOCA発生時の温度環境において著しい変形や化学反応による非可逆的な変化はなく、また、ツインパワー弁の閉操作を行なう事象発生から1時間後以降、雰囲気温度は低下することから動作に大きな影響はないと考えられるが、次項にて試験的に確認を実施することとする。</p>	<p>別添－1</p> <p>ISLOCA時におけるツインパワー弁の健全性について</p> <p>ツインパワー弁が確実に動作することについては、以下のとおり設計段階でツインパワー弁の操作に必要なトルクを確保できるように設計し、現地据付完了後において通常状態で弁が円滑に開閉操作できることを確認する。また、高温蒸気雰囲気下においてツインパワー弁が開閉できることを試験により確認する。</p> <p>1. 設計段階及び現地据付完了後の確認</p> <p>ツインパワー弁の動作原理は圧縮空気が低ひん度単動形4ポート空気式切換弁を介してエアモータに供給され、エアモータのピストン運動によりツインパワーアクチュエータヘトルクが伝達されることで、ツインパワー弁を開閉操作する。ツインパワー弁の閉操作に必要なトルク $29\text{N}\cdot\text{m}$ 以上になるよう圧縮空気の設計を行い、現地据付完了後、弁が円滑に閉操作できることを確認している。（ポンベ操作完了から13分で閉止可能）</p>  <p>図1 ツインパワー弁及び操作場所の概念図</p> <p>2. ISLOCA発生時の温度環境下における駆動部構成品の健全性</p> <p>ツインパワー弁の構成品は図2から図7に示すとおり、金属材料と高分子材料（Oリング、オイルシール、樹脂類）で作られている。また、図に示す構成品以外には駆動用の空気を供給する銅管がある。ツインパワー弁の構成品は、ISLOCAに伴う高温の蒸気漏えいにより、最高で163°Cの温度環境に曝される。</p> <p>金属材料については、ISLOCA発生時の温度環境において著しい変形や化学反応による非可逆的な変化はなく、また、ツインパワー弁の閉操作を行なう事象発生から1時間後以降、雰囲気温度は低下することから動作に大きな影響はないと考えられるが、次項にて試験的に確認を実施することとする。</p>	<p>設備の相違</p> <p>評価結果の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図1 ツインパワーアクチュエータ構造図</p>  <p>図2 エアモータ構造図</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 細則みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 </div>	 <p>図2 ツインパワーアクチュエータ構造図</p>  <p>図3 エアモータ構造図</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 細則みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 </div>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		
図3 オペレーティングシリンダー構造図	図4 オペレーティングシリンダー構造図	
		
図4 空気式リミットスイッチ構造図	図5 空気式リミットスイッチ構造図	
<p>枠囲みの範囲は機密情報に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>□枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図5 コントロールバルブ構造図</p> <p>図6 低ひん度単動形4ポート空気式切換弁構造図</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p>	<p>図6 コントロールバルブ構造図</p> <p>図7 低ひん度単動形4ポート空気式切換弁構造図</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>設計の相違</p>
<p>図7 オペレーティングシリンダー構造図</p>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図8 建屋内雰囲気温度評価結果</p> <p>約118°C</p> <p>60分以後、ツインパワー弁の閉止により漏えいは停止し、雰囲気温度は低下する。</p>	<p>図8 ISLOCA時のツインパワー弁の環境条件</p> <p>約163°C</p> <p>ツインパワー弁の閉止操作完了 (事象発生から60分までに完了)</p> <p>—— 雰囲気温度 --- 流体温度</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）






大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 試験による確認</p> <p>ISLOCA発生時においても、ツインパワー弁の動作は確保できると考えられるが、念のため、次に示すとおり、蒸気曝露試験及び高温試験を組み合わせてISLOCAに伴う高温の蒸気雰囲気を模擬し、ツインパワー弁がISLOCA発生時に確実に動作することを確認した。</p> <p>3.1 蒸気曝露試験 <試験内容></p> <p>ツインパワー弁の構成品を試験装置内に設置し、最高125°C以上の蒸気雰囲気で8時間^{※1}保持した後、試験装置から取り出し常温まで冷えた状態で、規定の負荷に対して円滑に動作することを確認する。また、外観観察を行い、動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等がないことを確認する。</p> <p>※1: ISLOCA発生時の温度履歴以上に保持する。8時間はISLOCAの有効性評価で想定した事象発生からツインパワー弁閉止完了までの時間である1時間を越えるものとして設定している。</p> <p>3.2 高温試験 <試験内容></p> <p>ツインパワー弁の構成品について3.1の蒸気試験に供した後、手入れをせずに高温試験を実施する。ツインパワー弁の構成品を加熱容器内に収納し、最高125°C以上の高温雰囲気で計8時間^{※2}保持する。保持開始1時間後^{※3}から、1時間ごとに高温状態でツインパワー弁が規定の負荷に対して円滑に動作することを確認する。また、高温雰囲気で8時間保持後、外観観察を行い、動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等がないことを確認する。</p> <p>※2: ISLOCA発生時の温度履歴以上に保持する。8時間はISLOCAの有効性評価で想定した事象発生からツインパワー弁閉操作完了までの時間である1時間を越えるものとして設定している。</p> <p>※3: 2次冷却系強制冷却、減圧操作により、1次冷却系の圧力が十分低下し、ツインパワー弁の閉操作が可能な時間。</p>	<p>3. 試験による確認</p> <p>ISLOCA発生時においても、ツインパワー弁の動作は確保できると考えられるが、念のため、次に示すとおり、蒸気曝露試験及び高温試験を組み合わせてISLOCAに伴う高温の蒸気雰囲気を模擬し、ツインパワー弁がISLOCA発生時に確実に動作することを確認した。</p> <p>3.1 蒸気曝露試験 <試験内容></p> <p>ツインパワー弁の構成品を試験装置内に設置し、最高165°C以上の蒸気雰囲気で8時間^{※1}保持した後、試験装置から取り出し常温まで冷えた状態で、規定の負荷に対して円滑に動作することを確認する。また、外観観察を行い、動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等がないことを確認する。</p> <p>※1: ISLOCA発生時の温度履歴以上に保持する。8時間はISLOCAの有効性評価で想定した事象発生からツインパワー弁閉止完了までの時間である1時間を越えるものとして設定している。</p> <p>3.2 高温試験 <試験内容></p> <p>ツインパワー弁の構成品について3.1の蒸気試験に供した後、手入れをせずに高温試験を実施する。ツインパワー弁の構成品を加熱容器内に収納し、最高165°C以上の高温雰囲気で計8時間^{※2}保持する。保持開始1時間後^{※3}から、1時間ごとに高温状態でツインパワー弁が規定の負荷に対して円滑に動作することを確認する。また、高温雰囲気で8時間保持後、外観観察を行い、動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等がないことを確認する。</p> <p>※2: ISLOCA発生時の温度履歴以上に保持する。8時間はISLOCAの有効性評価で想定した事象発生からツインパワー弁閉操作完了までの時間である1時間を越えるものとして設定している。</p> <p>※3: 2次冷却系強制冷却、減圧操作により、1次冷却系の圧力が十分低下し、ツインパワー弁の閉操作が可能な時間。</p>	<p>評価結果の相違</p> <p>評価結果の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○試験装置</p>  <p>図9 試験装置概要</p> <p>Figure 9: Schematic diagram of the test apparatus. The diagram shows a vertical assembly with various components labeled in Japanese: バッキンガム (packing), ローブル (rope), ハンドル (handle), フレーム (frame), and シャフト (shaft). A blue arrow indicates the direction of rotation. A pink box labeled '高温' (High Temperature) is shown near the bottom. The entire assembly is mounted on a horizontal base.</p> <p>図10 試験時温度条件</p>  <p>Figure 10: Graph showing temperature conditions during the test. The temperature starts at 125°C for 120 minutes, then drops to 110°C for 360 minutes. The x-axis is time in minutes, with a total duration of 480 minutes.</p> <p>図10 試験時温度条件</p>  <p>Figure 10: Graph showing temperature conditions during the test. The temperature starts at 165°C for 70 minutes, then drops to 130°C for 20 minutes, followed by a plateau at 110°C for 390 minutes. The x-axis is time in minutes, with a total duration of 490 minutes.</p>	<p>○試験装置</p>  <p>図9 試験装置概要</p> <p>Figure 9: Schematic diagram of the test apparatus. The diagram shows a vertical assembly with various components labeled in Japanese: バッキンガム (packing), ローブル (rope), ハンドル (handle), フレーム (frame), and シャフト (shaft). A blue arrow indicates the direction of rotation. A pink box labeled '高温' (High Temperature) is shown near the bottom. The entire assembly is mounted on a horizontal base.</p> <p>図10 試験時温度条件</p>  <p>Figure 10: Graph showing temperature conditions during the test. The temperature starts at 165°C for 70 minutes, then drops to 130°C for 20 minutes, followed by a plateau at 110°C for 390 minutes. The x-axis is time in minutes, with a total duration of 490 minutes.</p>	

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.3 試験結果</p> <p>ISLOCA 発生時の環境条件を模擬し、蒸気曝露試験及び高温試験を行った結果、ISLOCA 時においてもツインパワー弁の動作は可能であることを確認した。</p> <p>各試験結果について以下に示す。</p> <p>【蒸気曝露試験】</p> <p>8 時間蒸気雰囲気保持後に動作確認したところ、規定の負荷に対して円滑に動作した。また、外観観察においても動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等はなかった。試験前後におけるツインパワー一本体の外観及び内部の状況を図 11 に示す。</p> <p>【高温試験】</p> <p>温度保持開始1時間後から1時間ごとに高温状態で動作確認したところ、規定の負荷に対して円滑に動作した。また、外観観察においても動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等はなかった。試験前後におけるツインパワー一本体の外観及び内部の状況を図 11 に示す。</p>  <p>図 11 ツインパワー弁外観及び内部観察</p>	<p>3.3 試験結果</p> <p>ISLOCA 発生時の環境条件を模擬し、蒸気曝露試験及び高温試験を行った結果、ISLOCA 時においてもツインパワー弁の動作は可能であることを確認した。</p> <p>各試験結果について以下に示す。</p> <p>【蒸気曝露試験】</p> <p>8 時間蒸気雰囲気保持後に動作確認したところ、規定の負荷に対して円滑に動作した。また、外観観察においても作動に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等はなかった。試験前後におけるツインパワー一本体の外観及び内部の状況を図 11 に示す。</p> <p>【高温試験】</p> <p>温度保持開始1時間後から1時間ごとに高温状態で動作確認したところ、規定の負荷に対して円滑に動作した。また、外観観察においても作動に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等はなかった。試験前後におけるツインパワー弁駆動部の外観及び内部の状況を図 11 に示す。</p>  <p>図 11 ツインパワー弁駆動部外観及び内部観察</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別添－2</p> <p>ツインパワー弁の駆動のメカニズムについて</p> <p>ツインパワー機構とは、駆動源である圧縮空気等により、エアモータでピストンシャフトを往復運動させ、更に回転送り機構でピストンシャフトの往復運動を回転運動に変換するものである。下図に一般的なツインパワー弁の構造及び駆動のメカニズムについて示す。</p>  <p>図 ツインパワー弁の構造及び駆動のメカニズムについて</p>	<p>別添－2</p> <p>ツインパワー弁の駆動のメカニズムについて</p> <p>ツインパワー機構とは、駆動源である圧縮空気等により、エアモータでピストンシャフトを往復運動させ、更に回転送り機構でピストンシャフトの往復運動を回転運動に変換するものである。下図に一般的なツインパワー弁の構造及び駆動のメカニズムについて示す。</p>  <p>図 ツインパワー弁の構造及び駆動のメカニズムについて</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【※島根2号炉の技術的能力1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】</p> <p>I S L O C A発生時の原子炉冷却材漏えい量評価 及び原子炉建物原子炉棟内環境評価</p> <p>1. A－残留熱除去系におけるI S L O C A発生時の評価</p> <p>1.1 評価条件 A－残留熱除去系におけるI S L O C A発生時の原子炉冷却材の漏えい量及び原子炉建物原子炉棟内の環境（雰囲気温度、湿度、圧力及び溢水による影響）を評価した。 原子炉建物原子炉棟内の環境評価特有の評価条件を別表8-1に、原子炉建物ノード分割モデルを別表8-1に示す。</p>	<p>別添－3 ツインパワー弁操作場所及び充てんポンプ室の温度評価</p> <p>ツインパワー弁操作場所及び充てんポンプ室は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m であり、溢水の影響を直接受けないため ISLOCA 発生時に雰囲気温度が大きく上昇することはないと考えられる。一方で、原子炉補助建屋内で発生する高温の水蒸気が機器搬入ハッチ等を介して、操作場所及び充てんポンプ室の雰囲気温度に影響を与えることは否定できない。 ここでは、原子炉補助建屋を対象に解析コード GOTHIC を用いた解析を行い、機器搬入ハッチ等の開口部から流入した蒸気がツインパワー弁の操作場所及び充てんポンプ室の雰囲気温度に与える影響を評価する。</p> <p>1. 評価条件 本評価条件を表1に、評価モデルの概念図を図1に、ISLOCA発生時の原子炉補助建屋内の状況概要を図2に示す。なお、漏えい量については、別紙-2と同様に、有効性評価から得られた余熱除去系の弁等からの漏えい量及びエンタルピを、漏えいが想定される機器の漏えい面積に基づいて按分し、原子炉補助建屋内にある漏えい対象機器の設置区画から漏えいするものとした。</p>	<p>※蒸気の流入パスを網羅的に考慮している島根2号炉を参考に記載する。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉		
【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】		
別表8-1 原子炉建物原子炉棟内の環境評価特有の評価条件		
項目	解析条件	条件設定の考え方
外部電源	外部電源なし	外部電源なしの場合は復水・給水系による給水がなく、原子炉水位の低下が早くなることから設定
漏えい箇所及び漏えい面積	A-残留熱除去ポンプ室：1cm ² A-残留熱除去系熱交換器室：16cm ²	圧力応答評価に基づき評価された漏えい面積に余裕をとった値
事故シナリオ	原子炉水位低（レベル3）で自動スクラム	保有水量の低下を保守的に評価する条件を設定
	原子炉水位低（レベル2）で原子炉隔離時冷却系、原子炉水位低（レベル1H）で高圧炉心スプレイ系が自動起動	インターロック設定値
	事象発生から30分後に逃し安全弁（自動減圧機能付き）6箇を手動開放	中央制御室における破断箇所の隔離操作失敗の判断時間及び逃し安全弁（自動減圧機能付き）の操作時間を考慮して事象発生から30分後を設定
	原子炉急速減圧後、漏えい箇所の隔離が終了するまで原子炉水位を原子炉水位低（レベル2）以上で低めに維持	漏えい量低減のために実施する操作を想定
	残留熱除去系（サブレッショングループモード）による原子炉格納容器除熱は事象発生から40分後に開始	サブレッショングループモードによる原子炉格納容器除熱を事象発生から40分後に開始
	残留熱除去系のサブレッショングループモードによる原子炉格納容器除熱を事象発生から1時間40分後に停止し、原子炉停止時冷却モードによる原子炉圧力容器及び原子炉格納容器除熱を事象発生から2時間後に開始	原子炉建物内の環境を改善するための操作を想定 なお、事象発生後の状況確認及び原子炉減圧操作等に余裕を加味し、操作可能な時間として2時間後を設定
	事象発生10時間後にインターフェイスシステムLOCA発生箇所隔離	運転員の現場移動時間及び操作時間等を踏まえて設定
	原子炉建物への流出経路条件	原子炉格納容器から原子炉建物への漏えいあり。原子炉建物から環境への漏えいなし。
	評価コード	MAAP4
原子炉建物モデル	分割モデル（別図8-1参照）	現実的な伝播経路を想定
原子炉建物壁から環境への放熱	考慮しない	雰囲気温度、湿度及び圧力の観点から厳しい想定として設定
原子炉建物換気系	考慮しない	雰囲気温度、湿度及び圧力の観点から厳しい想定として設定
原子炉スクラム	原子炉水位低（レベル3）	インターロック設定値
主蒸気隔離弁	原子炉水位低（レベル2）	インターロック設定値
原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源	サブレッショングループ水	—
サブレッショングループの水源初期水温	35°C	通常運転時の制限値を設定
原子炉建物燃料取替階プローアウトバルス開放圧力	7.0kPa[gage]	安全要求値

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉

表1 主要解析条件



項目	解析条件	条件設定の考え方
解析コード	GOTHIC	—
評価モデル	分割モデル（図1参照）	現実的な伝播経路を想定
補助建屋内の漏えい個所	T.P.-1.7m 通路 T.P. 2.8m 通路 T.P. 10.3m 中間床 充てんポン ブループ室	有効性評価まとめ資料の漏えい機器評価および配置に基づく
漏えい停止	事象発生後60分	有効性評価と整合 運転員操作時間を考慮
ヒートシンク	考慮（コンクリート壁）	—
補助建屋外への放熱	考慮しない	雰囲気温度の観点から保守的想定として設定
建屋内換気系	考慮しない	雰囲気温度の観点から保守的想定として設定

※泊では事故シナリオ等は有効性評価と同様であり、環境評価特有の評価条件としていないため記載していない

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉

【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料 1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】

1.2 評価結果

解析結果に基づく、ISLOCA発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要を別図8-2に、各漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別図8-3に、原子炉建物内の雰囲気温度、湿度及び圧力の推移を別図8-4から別図8-6に示す。



泊発電所3号炉




図2 ISLOCA発生時の原子炉補助建屋内状況概要

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】		
<p>○各漏えい発生区画における漏えい量</p> <p>別図8-3に示すとおり、現場隔離操作の完了時間として設定している事象発生10時間までの原子炉冷却材の漏えい量は約600m³である。</p> <p>別図8-3 各漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移</p> <p>○温度・湿度・圧力の想定</p> <p>別図8-4から別図8-6に示すとおり、アクセスルートとなる「原子炉棟その他（二次格納施設）」及び操作場所である「東側PCVペネットレーション室」における雰囲気温度の最大値は約78°Cとなるが、原子炉減圧操作後は漏えい箇所からの高温水及び蒸気の流出量が減少するため、雰囲気温度は低下傾向となり、建物内環境が静定する事象発生9時間後から10時間後までの雰囲気温度の最大値は約44°Cである。湿度については漏えい箇所からの漏えいが継続するため高い値で維持されるものの、破断箇所隔離操作を実施することで約10時間以降低下する傾向にある。圧力については漏えい発生直後に上昇するものの、原子炉建物燃料取替階プローアウトパネルが開放され、その後は大気圧相当となる。</p>	<p>○蒸気流入経路の考え方について</p> <p>ISLOCA発生時における、ツインパワー弁操作場所（T.P. 10.3m）への蒸気流入経路に対する解析上の扱いを以下に示す。</p> <p>①機器搬入ハッチ 当該ハッチの隙間を蒸気の流入経路として設定する。</p> <p>②階段室 原子炉補助建屋下層フロア（T.P. -1.7m 及び T.P. 2.8m）で発生した蒸気が閉止された扉の隙間から階段室に流入し、T.P. 10.3m の閉止された扉の隙間を介してツインパワー弁操作場所へ流入する経路を設定する。</p> <p>③補助建屋通路部の目皿 ドレン配管内で発生する蒸気量はわずかであるため、流入パスとして考慮しない。（別添一4参照）</p> <p>2. 評価結果</p> <p>①ツインパワー弁操作場所およびアクセスルートへの影響 図3から図5に示すとおり、アクセスルートとなる「原子炉補助建屋通路等（T.P. 10.3m 機器ハッチ設置区画）」、「階段室」及び操作場所である「原子炉補助建屋 通路（操作エリア）」における雰囲気温度の最大値は約45°Cとなり、ツインパワー弁の操作に影響がないことが確認できた。</p>	


泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉

【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料 1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】



別図8-4 原子炉建物内の雰囲気温度の推移



別図8-5 原子炉建物内の湿度の推移

泊発電所3号炉




図3 原子炉補助建屋通路の雰囲気温度 (T.P.10.3m 機器ハッチ設置区画)




図4 階段室の雰囲気温度

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表


灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉

【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料 1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】



別図 8-6 原子炉建物内の圧力の推移

泊発電所3号炉




図 5 ツインパワー弁操作場所 (T.P. 10, 3m) の周囲気温度

②充てんポンプ室周囲気温度への影響

図6に示す通り充てんポンプ室の周囲気温度の最大値は約44°Cとなり、充てんポンプの機能は維持される。




図 6 充てんポンプ室 (T.P. 10, 3m) の周囲気温度

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】</p> <p>1.2.1 溢水による影響 別図8-2に示すとおり、「A-残留熱除去系熱交換器室」で発生した漏えい水は、原子炉建物1階(EL15.3m)に伝播し、ハッチ開口部を通じて最終滞留箇所である「トーラス室」に排出される。 「A-残留熱除去ポンプ室」で発生した漏えい水は、境界に水密扉を設置していることから「原子炉隔離時冷却ポンプ室」へ伝播しないが、「トーラス室」に対しては、境界に設置している水密扉の止水方向が異なることから伝播する。溢水範囲を別図8-7に、想定する漏えい量を別表8-2に示す。</p> <p>(1) 注水弁(MV222-5A)へのアクセス性に対する影響 A-残留熱除去系の隔離操作を行う注水弁(MV222-5A)は、原子炉建物中1階(EL19.0m)の床面上に設置されており、ISLOCAにより漏えいが発生する機器は、1階(EL15.3m)及び地下2階(EL1.3m)に設置されている。隔離操作場所へは溢水影響のない2階(EL23.8m)からアクセスするため、アクセス性への影響はない。</p> <p>(2) ISLOCA時に必要となる系統(原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系及び逃がし安全弁)への影響 A-残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界、トーラス室とB-残留熱除去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されているため、これらのポンプ室は溢水の影響を受けない。逃がし安全弁は、区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており、関連計装部品も含め溢水の影響はなく、逃がし安全弁の機能は維持される。 漏えい水が伝播する区画においてISLOCA時に必要となる系統の溢水評価結果を別表8-3に示す。</p>	<p>泊発電所3号炉</p>	<p>※泊では溢水による各機器への影響評価を別紙1で実施</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】</p>  <p>別図8-7 A-残留熱除去系 溢水範囲(1/2)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 </div>			※泊3号炉では溢水範囲 を別紙1で提示してい る。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
<p>【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】</p>  <p>別図8-7 A-残留熱除去系 溢水範囲 (2/2)</p> <p>別表8-2 想定する漏えい量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事故後の時間[h]</th> <th colspan="2">漏えい量[m³]</th> </tr> <tr> <th>A-残留熱除去ポンプ室 (R-E2F-02N)</th> <th>A-残留熱除去系熱交換器室 (R-1F-05N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.5</td><td>約7</td><td>約107</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>約9</td><td>約130</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>約11</td><td>約165</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>約14</td><td>約214</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>約17</td><td>約265</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>約20</td><td>約315</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>約23</td><td>約364</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>約26</td><td>約414</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>約29</td><td>約463</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>約32</td><td>約512</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>約35</td><td>約560</td></tr> </tbody> </table> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	事故後の時間[h]	漏えい量[m³]		A-残留熱除去ポンプ室 (R-E2F-02N)	A-残留熱除去系熱交換器室 (R-1F-05N)	0.5	約7	約107	1.0	約9	約130	2.0	約11	約165	3.0	約14	約214	4.0	約17	約265	5.0	約20	約315	6.0	約23	約364	7.0	約26	約414	8.0	約29	約463	9.0	約32	約512	10.0	約35	約560			※泊3号炉では溢水範囲を別紙1で提示している。
事故後の時間[h]		漏えい量[m³]																																							
	A-残留熱除去ポンプ室 (R-E2F-02N)	A-残留熱除去系熱交換器室 (R-1F-05N)																																							
0.5	約7	約107																																							
1.0	約9	約130																																							
2.0	約11	約165																																							
3.0	約14	約214																																							
4.0	約17	約265																																							
5.0	約20	約315																																							
6.0	約23	約364																																							
7.0	約26	約414																																							
8.0	約29	約463																																							
9.0	約32	約512																																							
10.0	約35	約560																																							

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】

別表8-3 溢水評価結果

建物	EL [m]	評価 区画	流入を 考慮する 他区画	溢水量 [m ³] ^{※1}	滞留 面積 [m ²] ^{※2}	床勾 配 [m]	① 溢水水位 FL+ [m] ^{※3}	機器番号	ISLOCA 時に必要となる系統 の溢水防護対象設備 ^{※4}	② 機能喪失 高さ FL+ [m] ^{※2}	影響 評価	備考
原子炉 建物	15.3	R-1F-03N	R-1F-05N R-1F-22N	560	808	0.075	0.17 ^{※1}	2-RIR-1-8D	D-原子炉圧力容器計器ラック	0.59	①<②	
		R-1F-04N										
		R-1F-05N										
		R-1F-04N	R-1F-07-1N R-1F-03N R-1F-22N	560	860	0.075	0.17 ^{※1}	MV227-3	逃がし弁 N ₂ 供給弁	0.55	①<②	
		R-1F-05N										
	1.3	R-1F-10N	R-1F-04N R-1F-03N R-1F-22N	560	827	0.075	0.17 ^{※1}	MV222-15B	B-RHR テスト弁	1.99	①<②	
		R-1F-05N										
		R-1F-04N										
		R-1F-03N										
		R-1F-22N										
		R-B2F-31N	R-1F-05N R-1F-04N R-1F-03N R-1F-22N R-B2F-02N	595	1041	0.025	0.60	MV224-9	HPCSボンプ CST 側第2 [ニコムラ=井]	7.63	①<②	

■ : 溢水源のある区画

※1 事象発生10時間後の溢水量

※2 基準床からの高さ

※3 評価対象区画で機能喪失高さが最も低い機器

※4 ハッチからの排出評価を実施

1.2.2 漏えいした蒸気の回り込みに伴う雰囲気温度・湿度上昇の影響

別図8-2に示すとおり、「A-残留熱除去系熱交換室」、「A-残留熱除去ポンプ室」において漏えいした蒸気及び溢水の伝播区画において発生した蒸気は、各隣接区画の圧力差に応じて原子炉建物原子炉棟内を移動し、原子炉建物原子炉棟内の圧力や温度を一時的に上昇させる。原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇に伴い原子炉建物燃料取替階プローアウトパネルが開放し、環境へ蒸気が放出されるとともにハッチ開口部等を通じてガス流動が発生することで、原子炉建物原子炉棟内の環境条件はほぼ一様になる。なお、原子炉建物燃料取替階プローアウトパネルが開放された以降は、原子炉建物原子炉棟から環境への蒸気の放出の流れが支配的となるため、その他ポンプ室等への蒸気の流入はない。蒸気の滞留範囲を別図8-8に示す。

(1) 注水弁 (MV222-5A) への影響

隔離操作を行う注水弁 (MV222-5A) は、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度が最も高くなる設計基準事故である「原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化」の「原子炉冷却材喪失」時の環境条件に耐性を有する設備であり、湿度 100%、温度 100℃以上の耐性を有していることから機能維持される。ISLOCA発生時において必要な対応操作のうち、注水弁 (MV222-5A) の隔離操作については、すべて中央制御室からの操作による。注水弁 (MV222-5A) の隔離操作については、事象発生9時間後から行うこととしており、その際の原子炉建物内雰囲気温度及び湿度は約 44°C 及び約 100%である。防護具等の着用により現場へのアクセス及び隔離操作は可能であり、注水弁の隔離操作における原子炉建物原子炉棟内の滞在時間は約 38 分である。

※泊3号炉ではISLOCA時に機能に期待する機器への雰囲気温度の影響を別紙-2で実施している。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料 1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】</p> <p>(2) ISLOCA時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系及び逃がし安全弁）への影響</p> <p>A－残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界、トーラス室とB－残留熱除去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されているため、これらのポンプ室には溢水の流入がなく、蒸気による有意な雰囲気温度の上昇もないため、系統の運転に必要な補機冷却系等の設備も含めて、系統の機能は維持される。なお、原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系及びB－残留熱除去系のポンプ、弁及び計器等は、ISLOCA発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性を有している。</p> <p>逃がし安全弁は、区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており、関連計装部品も含め、原子炉建物内及びトーラス室の雰囲気温度上昇に伴う影響はなく、逃がし安全弁の機能は維持される。</p>			※泊3号炉ではISLOCA時に機能に期待する機器への雰囲気温度の影響を別紙-2で実施している。

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊 3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>【島根 2号炉の技術的能力 1.3 添付資料 1.3.6 別紙 8 の抜粋を掲載】</p>  <p>別図 8-8 A - 残留熱除去系 蒸気滞留範囲 (1/2)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">本資料のうち、機密に係る事項のため公開できません。</div>	泊発電所 3 号炉	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【島根2号炉の技術的能力 1.3 添付資料1.3.6 別紙8の抜粋を掲載】</p>  <p>別図8-8 A－残留熱除去系 蒸気滞留範囲(2／2)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p> </div> <p>【以降、漏えい個所毎に同様の評価が続くため省略】</p>	泊発電所3号炉	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>泊発電所3号炉</p> <p>別添－4 ドレン配管内からの蒸気発生量について</p> <p>ISLOCA発生後、原子炉補助建屋内等で発生した漏えい水は補助建屋サンプタンクに集積され、サンプタンクと接続しているドレン配管内に形成された水面から蒸気が発生する。</p> <p>ここでは、ドレン配管内の水面からの蒸気発生量を評価するとともに、T.P.2.8m通路部から発生し、機器搬入ハッチを介してツインパワー弁操作場所に流入する蒸気量と比較する。</p> <p>1. 評価条件 (1) ドレン配管 ドレン配管内の滞留水の水面近傍では空気の流れはないと考えられることから、ドレン配管内の水面からの物質拡散により蒸気が発生すると仮定する。 本評価では、ドレン配管内の水面から発生する蒸気の影響を保守的に評価するため、目皿から水面までの距離を1mと設定する。また、蒸気発生量については、ドレン配管内に発生した蒸気は全てツインパワー弁操作場所に流入すると仮定する（図1）。</p>  <p>図1 ドレン配管からの蒸気発生と流入（イメージ図）</p>	<p>※元々別添－3としていた蒸気による雰囲気温度の影響評価の資料を基に作成。蒸気発生量を評価する条件及び結果に関しては変更なし。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(2) T.P. 2.8m 通路</p> <p>T.P. 2.8m 通路では空気の流れがあると仮定し、別紙一図6に示す補助建屋内通路に広がった高温(100°C一定)の滞留水から対流物質伝達によって蒸気が発生すると仮定する。さらに、T.P. 2.8m に存在する余熱除去系の弁からの蒸気の漏えいを考慮する。</p> <p>本評価では、T.P. 2.8m に存在する蒸気のうち、機器搬入ハッチ隙間 (0.03m²、図2) に安全率10を乗した値 (0.3m²) と溢水面積 (約 794m²) の面積比の蒸気がツインパワー弁操作場所に流入すると仮定する。</p>  <p>図2 機器搬入ハッチ</p> <p>■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2. 蒸気発生量の評価について</p> <p>ドレン配管およびT.P. 2.8m 通路から発生する蒸気は、それぞれ以下に示す通り、静止気体中の場合（物質拡散）の式と空気流れがある場合（対流物質伝達）の式を用いて求める。</p> <p>■静止気体中の場合（物質拡散）</p> $\dot{n}_W = M_W N_A = \frac{M_W P D_{AB}}{R_0 T L} \ln \left(\frac{1}{1 - P_{wo}/P} \right) \quad (5)$ <p> \dot{n}_W : 蒸発速度 ($\text{kg/m}^2\text{s}$) M_W : モル質量 (0.018 kg/mol) N_A : 濃度勾配 (mol/m^2) D_{AB} : 拡散係数 (m^2/s) $D_{AB} = D_0 \cdot (T/273.15)^m \cdot 101325/P$ $D_0 = 22.0 \text{ mm}^2/\text{s}$ (水の場合), $m = 1.75$ L : 水面から配管出口までの距離 (m) (約 1 m と設定) P : 大気圧 (101325Pa) P_{wo} : 水蒸気分圧 R_0 : 状態定数 ($8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$) T : 温度 (373.15 K) </p> <p>■空気流れがある場合（対流物質伝達）</p> <p>物質伝達率 h_m は以下の式より求まる。</p> $Sh_L = \frac{h_m L}{D_{AB}} = 0.664 Re_G^{1/2} Sc^{1/2} \quad (1)$ $Re_G = \frac{u_G L}{v_G} \quad (2)$ $Sc = \frac{v_G}{D_{AB}} \quad (3)$ <p> h_m : 物質伝達率 (m/s) L : 長さ (m) D_{AB} : 拡散係数 (m^2/s) $D_{AB} = D_0 \cdot (T/273.15)^m \cdot 101325/P$ $D_0 = 22.0 \text{ mm}^2/\text{s}$ (水の場合), $m = 1.75$ Sh : シャーワッド数 Re : レイノルズ数 Sc : シュミット数 u_G : 空気流速 (m/s) v_G : 空気の動粘度 (約 $23.5 \text{ mm}^2/\text{s}$ @100°C) </p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
	<p>蒸発速度n_wは以下の式により求める。</p> $n_w = \frac{j_w}{1-\omega_{w0}} = \frac{h_m(p_{w0}-p_{w\infty})}{1-\omega_{w0}} = \frac{h_m(P_{w0}-P_{w\infty})}{(R_0/M_w)T} \frac{1}{1-p_{w0}/P} \quad (4)$ <p> j_w : 質量拡散流束 ($\text{kg/m}^2 \text{s}$) ω_w : 質量分率 ($= \rho_i/\rho$) p_w : 質量濃度 (kg/m^3) P : 大気圧 (101325 Pa) P_w : 水蒸気分圧 (界面) R : 状態定数 (8.314 J/mol · K) M_w : モル質量 (0.018 kg/mol) T : 温度 (373.15 K) </p> <p>※下付き文字「0」は界面、「∞」は界面から十分に離れた位置での値を示す。</p> <p>以上より、算出した蒸発速度n_wと溢水面積または配管内面積から蒸発量を求める。</p> <p>3. 評価結果 ツインパワー弁の操作は、ISLOCA 発生の 30 分後に開始し 60 分後には操作を終了することを考慮し、30 分間及び 60 分間における蒸気発生量を表 1 に示す。 ドレン配管内の漏えい水面から発生する蒸気量は、T.P. 2.8m 通路部から発生した蒸気が機器ハッチ隙間を介して流入する蒸気量と比べて僅かであり、ツインパワー弁操作場所の雰囲気温度に対して殆ど影響しない。</p> <p>表 1 評価結果まとめ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th><th>ドレン配管</th><th>下階層</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 分</td><td>約 1.2×10^{-3}kg</td><td>約 1.9 kg</td></tr> <tr> <td>60 分</td><td>約 2.4×10^{-3}kg</td><td>約 3.5 kg</td></tr> </tbody> </table> <p>※参考文献 JSME テキストシリーズ 伝熱工学、日本機械学会、2006年12月1日</p>	時間	ドレン配管	下階層	30 分	約 1.2×10^{-3} kg	約 1.9 kg	60 分	約 2.4×10^{-3} kg	約 3.5 kg	
時間	ドレン配管	下階層									
30 分	約 1.2×10^{-3} kg	約 1.9 kg									
60 分	約 2.4×10^{-3} kg	約 3.5 kg									

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">大飯3／4号炉比較対象なし</p> <p>【伊方3号炉の添付資料1.3.12のうち別紙-3の抜粋を掲載】</p> <p>ISLOCA時の現場での漏えい停止操作における被ばく線量評価</p> <p>1. ユニハンドラ弁の閉止操作 余熱除去系統からの漏えいを停止するために、ユニハンドラ弁を閉止し、漏えい箇所を隔離する必要がある。ユニハンドラ弁は、専用のユニハンドラ装置（ユニハンドラ駆動本体を含む装置一式）を用いて閉止する。ユニハンドラ弁の閉止操作を行う場所は、第1図に示すとおり、原子炉補助建屋EL.3.3mの通路部であり、当該区画に漏えいする機器はない。一方、隣接区画や上下階には安全補機室区画があり、漏えいする機器が複数存在する。このため、隣接区画や上下階区画で漏えいした1次冷却材に含まれる放射性物質に起因する線量を評価し、作業の成立性を確認した。 ユニハンドラ弁の閉止操作にあたっては、溢水評価で示したように、安全補機室入口部に堰を設置することにより、ユニハンドラ弁操作場所には溢水しない。そのため、1次冷却材圧力が余熱除去系統配管の最高使用圧力以下であることを確認すれば、漏えい箇所の隔離操作は可能である。有効性評価で示されたように破断口径が大きい場合であれば、事象発生20分後には1次冷却材圧力が余熱除去系統配管の最高使用圧力を下回っているため、ユニハンドラ装置による閉止操作時間約40分を考慮しても事象発生後1時間以内には漏えい箇所を隔離できる。そのため、事象発生後1時間までに隔離作業をした場合に想定される実効線量を評価した。また、ユニハンドラ弁の閉止操作は、上述のとおり事象発生後1時間までに隔離することを想定しているが、溢水評価で想定されている事象発生後8時間までに隔離作業をした場合に想定される実効線量も評価した。</p> <p>2. 評価手法 ユニハンドラ弁操作場所は、安全補機室区画外であるため漏えいする機器はなく、溢水は発生しない。ユニハンドラ弁操作時の線量評価について、以下の被ばく経路を想定し、それぞれ評価した。被ばく経路のイメージは、第2図に示すとおりである。なお、評価の詳細を別添-1に示す。 <経路①：隣接区画における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与> ユニハンドラ弁操作場所の隣接区画は安全補機室区画であるため、漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、安全補機室区画全体での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、安全補機室区画内に均一の濃度で分布しているものとする。また、当該区画での漏えい水は、評価上、当該階から下階への排水配管からの排水を当該階の1系統を除き想定しないため、当該階において一定水位まで滞留することとなる。この滞留水には、気相部へ移行しなかった放射性物質が含まれているものとする。評価にあたっては、区画間のコンクリート壁（コンクリート厚さ□m）の遮蔽効果を見込む。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>ISLOCA時の放射線量評価</p> <p>ISLOCA発生時には、事象収束及び長期冷却継続のため、高圧注入ポンプ、主蒸気逃がし弁、補助給水ポンプ、加圧器逃がし弁、充てんポンプ、健全側余熱除去ポンプ、健全側余熱除去冷却器、ツインパワー弁及びツインパワー装置の機能に期待しているが、ISLOCA発生時の放射線量評価を行い、必要な対応操作の成立性及び関連計装品も含めた各機器の機能維持に関し以下のとおり確認した。</p> <p>1. 対応操作の成立性 (1) 評価条件 余熱除去系からの漏えいを停止するために、ツインパワー弁を開止し、漏えい箇所を隔離する必要がある。ツインパワー弁の閉操作を行う場所は、図1に示すとおり、原子炉補助建屋T.P.10.3mの通路部であり、当該区画には漏えいする可能性のある機器等はないが、上下階に漏えいする可能性のある機器等が複数存在し、目皿の排水に期待しない場合、上下階区画に漏えい水が滞留することが想定される。また、漏えいした蒸気が操作場所へ流入する可能性がある。そこで、漏えいした1次冷却材に起因する外部被ばく線量及び内部被ばく線量を評価し、作業の成立性を確認する。ただし、放射線量を保守的に評価するために、作業員は放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）を装着しないことを想定する。 漏えい箇所の隔離は1時間以内に行うことから、評価としては、保守的に1時間漏えいが継続すると想定した。 なお、漏えいする系統に関しては、温度評価及び溢水評価と同様にA系からの漏えいを想定して放射能濃度を求める。</p> <p>(2) 評価手法 ツインパワー弁操作場所（原子炉補助建屋T.P.10.3mの通路部）は、漏えいする可能性のある機器等はないが、上下階から蒸気が流入することを仮定し、その寄与を考慮する。一方、最下層区画(T.P.-1.7m)には漏えいする可能性のある機器等があり、滞留水が存在することが想定される。しかし、ツインパワー弁操作場所との間にはT.P.2.8m及びT.P.10.3mの合計1.6mのコンクリートの床があるため、ガムマ線は十分減衰することから、区画に滞留する漏えい水の寄与は考慮せず、発生した蒸気が作業区画に流入する寄与のみ考慮する。 ツインパワー弁の閉操作時の線量評価について、以下の被ばく経路を想定して評価する。被ばく経路のイメージは、図2に示すとおりであり、評価の詳細については添付-1に示す。なお、安全補機室空気浄化系は事故発生1時間後に起動することを想定しており、本評価では排気による減衰は考慮しない。</p>	<p>【大飯】 大飯では線量評価の条件を記載していないため、同様な評価を実施している伊方を参考に記載した。</p> <p>別紙-3</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【伊方3号炉の添付資料1.3.12のうち別紙－3の抜粋を掲載】</p> <p><経路②・③：上階及び下階区画における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与></p> <p>経路①で考慮したユニハンドラ弁操作場所の隣接区画の上下階にも安全補機室区画がある。コンクリートの遮蔽効果が隣接区画と比較して大きいため、ユニハンドラ弁操作場所に対する寄与は小さくなるが、漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質の取扱いは経路①と同様である。また、当該区画での漏えい水は、評価上、当該階から下階への排水配管からの排水を想定しないため、当該階での漏えい水はすべて滞留することとなる。この滞留水には、気相部へ移行しなかった放射性物質が含まれているものとする。</p> <p>評価にあたっては、上階区画との間のコンクリート床と壁（コンクリート厚さ：□m）及び下階区画との間のコンクリート床（コンクリート厚さ：□m）の遮蔽効果を見込む。</p> <p><経路④：最下階区画(安全補機室区画内)における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与></p> <p>最下階にも安全補機室区画がある。コンクリートの遮蔽効果が隣接区画と比較して大きいため、ユニハンドラ弁操作場所に対する寄与は小さくなるが、漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質の取扱いは、経路①（②・③）と同様である。また、当該区画は最下階であるため、評価上、すべての漏えい水が最下階にある補助建屋サンプタンクへ流入するが、総漏えい量がタンク容量を超えるため、排水配管を逆流し、最下階区画に一定水位まで滞留することとなる。この滞留水には、気相部へ移行しなかった放射性物質が含まれているものとする。</p> <p>評価にあたっては、区画間のコンクリート床（コンクリート厚さ：□m）の遮蔽効果を見込む。</p> <p><経路⑤：最下階区画(安全補機室区画外)における液相部の放射性物質からの寄与></p> <p>最下階のうち、安全補機室区画外については、気相部に放射性物質が浮遊しないが、経路④同様排水配管を逆流した漏えい水が、最下階区画に一定水位まで滞留することを考慮し、滞留水には気相部へ移行しなかった放射性物質が含まれているものとする。</p> <p>評価にあたっては、区画間のコンクリート床（コンクリート厚さ：□m）の遮蔽効果を見込む。</p>	<p><経路①：下階区画（安全補機室内）における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与（外部被ばく）></p> <p>ツインパワー弁操作場所への影響として、安全補機室内であるT.P.2.8mの安全系ポンプバルブ室における漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、1時間までの当該区画での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、安全補機室区画内に均一の濃度で分布しているものとする。</p> <p>また、評価上目皿の排水に期待しないため、弁操作区画下階に滞留することから、この滞留水中の放射性物質からの寄与も考慮する。</p> <p>評価にあたっては、当区画はツインパワー弁操作場所に対して斜め下区画に位置するが、壁及び天井が共に0.6mであることから、コンクリートによる遮へい効果を0.6mとして実施する。</p> <p><経路②：下階区画（安全補機室外）における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与（外部被ばく）></p> <p>ツインパワー弁操作場所への影響として、安全補機室外であるT.P.2.8mの通路部における漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、1時間までの当該区画での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、当区画内に均一の濃度で分布しているものとする。また、評価上目皿による排水に期待しないため、当該区画に滞留することから、この滞留水中の放射性物質からの寄与も考慮する。</p> <p>評価にあたっては、区画間のコンクリート床（厚さ：0.6m）の遮へい効果を見込む。</p> <p><経路③：上階区画における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与（外部被ばく）></p> <p>ツインパワー弁操作場所上階の充てんポンプバルブエリアは安全補機室外であるが、漏えいする機器が存在するため、漏えい水から気相部へ移行した放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、1時間時点までの当該区画での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、当区画内に均一の濃度で分布しているものとする。</p> <p>また、評価上目皿による排水に期待しないため、当該区画に滞留することから、この滞留水中の放射性物質からの寄与も考慮する。なお、評価にあたっては、上階区画との間の天井コンクリート（充てんポンプバルブエリアに対してコンクリート厚さ：0.6m）の遮へい効果を見込む。</p> <p><経路④：最下層区画及び上下階区画から流入する蒸気中の放射性物質からの寄与（外部被ばく）></p> <p>ツインパワー弁操作場所への影響として、図1に示す最下層区画及び上下階から流入した放射性物質の拡散区画範囲の蒸気に含まれる放射性物質からの外部被ばくを評価する。蒸気内の放射性物質は、1時間時点までの当該区画に流入した蒸気（放射性物質）が、保守的にツインパワー弁操作場所の隣接区画の被ばく評価区画（体積）に均一の濃度で分布しているものとする。</p> <p><経路⑤：最下層区画及び上下階区画から流入する蒸気中の放射性物質を吸入した場合の寄与（内部被ばく）></p> <p>ツインパワー弁操作場所への影響として、図1に示す最下層区画及び上下階から流入した放射性物質の拡散区画範囲の蒸気に含まれる放射性物質を吸入すると仮定した内部被ばくを評価する。蒸気内の放射性物質は、1時間時点までの当該区画に流入した蒸気（放射性物質）が、保守的にツインパワー弁操作場所の隣接区画の被ばく評価区画（体積）に均一の濃度で分布しているものとする。</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																							
【伊方3号炉の添付資料1.3.12のうち別紙-3の抜粋を掲載】																									
<p>3. 評価結果</p> <p>ユニハンドラ弁操作場所において、事象発生後1時間までに隔離する場合と事象発生後8時間までに隔離する場合の被ばく経路ごとの線量率を第1表に示す。ユニハンドラ弁操作場所における隔離操作で想定される線量率は、それぞれ約5.7×10^{-1} mSv/h及び約3.3×10^{-1} mSv/hであり、操作時間は約40分であるため、ユニハンドラ弁の閉止操作は可能である。</p> <p>※1 表 現場における隔離作業で想定される線量率評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">被ばく経路</th> <th colspan="2">規則における隔離作業で想定される線量率 (mSv/h)</th> </tr> <tr> <th>事象発生後 1時間までに 隔離する場合</th> <th>事象発生後 8時間までに 隔離する場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経路① (隣接区画における放射性物質からの寄与)</td> <td>5.61×10^{-1}</td> <td>3.06×10^{-1}</td> </tr> <tr> <td>経路② (上階区画における放射性物質からの寄与)</td> <td>6.18×10^{-1}</td> <td>2.20×10^{-1}</td> </tr> <tr> <td>経路③ (下階区画における放射性物質からの寄与)</td> <td>4.47×10^{-1}</td> <td>1.06×10^{-1}</td> </tr> <tr> <td>経路④ (最下階区画(安全補機室区画内) における放射性物質からの寄与)</td> <td>1.66×10^{-1}</td> <td>3.23×10^{-1}</td> </tr> <tr> <td>経路⑤ (最下階区画(安全補機室区画外) における放射性物質からの寄与)</td> <td>2.14×10^{-1}</td> <td>5.41×10^{-1}</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約5.7×10^{-1}</td> <td>約3.3×10^{-1}</td> </tr> </tbody> </table> <p>*：有効数字2桁目を四捨五入、有効数字2桁で表記</p>	被ばく経路	規則における隔離作業で想定される線量率 (mSv/h)		事象発生後 1時間までに 隔離する場合	事象発生後 8時間までに 隔離する場合	経路① (隣接区画における放射性物質からの寄与)	5.61×10^{-1}	3.06×10^{-1}	経路② (上階区画における放射性物質からの寄与)	6.18×10^{-1}	2.20×10^{-1}	経路③ (下階区画における放射性物質からの寄与)	4.47×10^{-1}	1.06×10^{-1}	経路④ (最下階区画(安全補機室区画内) における放射性物質からの寄与)	1.66×10^{-1}	3.23×10^{-1}	経路⑤ (最下階区画(安全補機室区画外) における放射性物質からの寄与)	2.14×10^{-1}	5.41×10^{-1}	合計	約 5.7×10^{-1}	約 3.3×10^{-1}	<p>(3) 評価結果</p> <p>ツインパワー弁操作場所における事故発生から1時間後の線量率を表1に示す。</p> <p>ツインパワー弁操作場所での線量率は約29.2mSv/hであるが、ツインパワー弁の閉操作は、余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベをツインパワー弁への空気供給配管に接続することで、ツインパワー弁の操作箱の操作スイッチにより遠隔操作が可能となり、容易に操作できる。この操作に要する時間は余裕を含め15分であるため、運転員の受ける線量は約7.3mSvとなる。</p> <p>したがって、ツインパワー弁の閉操作は十分可能である。なお、被ばく評価は放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）無しの条件で実施したが、ISLOCA等の内部被ばくの恐れがある場合には、放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）を装備する運用としている。</p>	
被ばく経路		規則における隔離作業で想定される線量率 (mSv/h)																							
	事象発生後 1時間までに 隔離する場合	事象発生後 8時間までに 隔離する場合																							
経路① (隣接区画における放射性物質からの寄与)	5.61×10^{-1}	3.06×10^{-1}																							
経路② (上階区画における放射性物質からの寄与)	6.18×10^{-1}	2.20×10^{-1}																							
経路③ (下階区画における放射性物質からの寄与)	4.47×10^{-1}	1.06×10^{-1}																							
経路④ (最下階区画(安全補機室区画内) における放射性物質からの寄与)	1.66×10^{-1}	3.23×10^{-1}																							
経路⑤ (最下階区画(安全補機室区画外) における放射性物質からの寄与)	2.14×10^{-1}	5.41×10^{-1}																							
合計	約 5.7×10^{-1}	約 3.3×10^{-1}																							
<p>表1 泊3号炉 ツインパワー弁操作場所での線量率計算結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>線量率 (mSv/h) ^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経路① (下階区画：安全補機室内 (外部被ばく))</td> <td>約 11.1</td> </tr> <tr> <td>経路② (下階区画：安全補機室外 (外部被ばく))</td> <td>約 4.6</td> </tr> <tr> <td>経路③ (上階区画 (外部被ばく))</td> <td>約 2.4</td> </tr> <tr> <td>経路④ (流入蒸気 (外部被ばく))</td> <td>約 0.3</td> </tr> <tr> <td>経路⑤ (流入蒸気 (内部被ばく)) ^{※1}</td> <td>約 10.7</td> </tr> <tr> <td>合計 ^{※3}</td> <td>約 29.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 1 : 内部被ばくにおける放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）による放射性物質の除去は考慮していない</p> <p>※ 2 : 表における「合計」以外の数値は、小数点第2位を四捨五入した値</p> <p>※ 3 : 「合計」の数値は、小数点第2位を切り上げた値</p> <p>2. 機器の機能維持</p> <p>(1) 評価対象</p> <p>ISLOCAの緩和操作に必要な機器として、以下の機器を評価対象としている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・余熱除去ポンプモータ ・余熱除去ポンプ流量計 ・高圧注入ポンプモータ ・高圧注入ポンプ流量計 <p>なお、ISLOCA時において、充てんポンプ室及び充てんポンプ流量計の存在する区画に漏えいする機器及び滞留水は存在しない。また、漏えいした蒸気による当該区画の充てんポンプ及び充てんポンプ流量計の耐放射線性は問題にならない。</p> <p>(2) 評価手法</p> <p>ISLOCA時線量評価においては、漏えい機器等から漏えいした1次冷却材から気相に出た希ガス及びよう素及び区画内の滞留水に含まれる腐食生成物及び核分裂生成物を線源として考慮し、これらが区画体積を保存する球の中に一様に存在するとして、その球の中心の線量率を計算する。</p> <p>評価期間としては、事故収束後十分長い期間として、30日間とする。</p>	項目	線量率 (mSv/h) ^{※2}	経路① (下階区画：安全補機室内 (外部被ばく))	約 11.1	経路② (下階区画：安全補機室外 (外部被ばく))	約 4.6	経路③ (上階区画 (外部被ばく))	約 2.4	経路④ (流入蒸気 (外部被ばく))	約 0.3	経路⑤ (流入蒸気 (内部被ばく)) ^{※1}	約 10.7	合計 ^{※3}	約 29.2											
項目	線量率 (mSv/h) ^{※2}																								
経路① (下階区画：安全補機室内 (外部被ばく))	約 11.1																								
経路② (下階区画：安全補機室外 (外部被ばく))	約 4.6																								
経路③ (上階区画 (外部被ばく))	約 2.4																								
経路④ (流入蒸気 (外部被ばく))	約 0.3																								
経路⑤ (流入蒸気 (内部被ばく)) ^{※1}	約 10.7																								
合計 ^{※3}	約 29.2																								

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																										
	<p>(3) 評価結果 計算の結果、各機器のある区画内の線量率は表2の通りとなった。</p> <p style="text-align: center;">表2 各機器のある区画内の線量率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">T. P. (m)</th> <th rowspan="2">区画</th> <th rowspan="2">評価対象機器</th> <th colspan="3">線量率 [mSv/h]</th> </tr> <tr> <th>1時間後</th> <th>1日後</th> <th>7日後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">-1.7</td> <td>余熱除去ポンプ室</td> <td>余熱除去ポンプモータ</td> <td>1.88E+02</td> <td>2.48E+01</td> <td>6.34E+00</td> </tr> <tr> <td>高圧注入ポンプ室</td> <td>高圧注入ポンプモータ</td> <td>1.79E+02</td> <td>2.36E+01</td> <td>6.09E+00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.8</td> <td>通路部</td> <td>余熱除去ポンプ流量計 高圧注入ポンプ流量計</td> <td>3.27E+02 4.29E+01</td> <td>4.29E+01 1.29E+01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表2より、余熱除去ポンプモータ及び高圧注入ポンプモータの被ばく線量として1時間後の線量率が事故後0～1日、1日後の線量率が事故後1～7日、7日後の線量率が事故後7～30日の間継続すると仮定すると、積算線量は以下のとおりとなる。</p> <p>余熱除去ポンプモータ： $(188 \times 24) + (24.8 \times 24 \times 6) + (6.34 \times 24 \times 23) = 1.16E+04 \text{ mSv} = 11.6 \text{ Sv}$</p> <p>高圧注入ポンプモータ： $(179 \times 24) + (23.6 \times 24 \times 6) + (6.09 \times 24 \times 23) = 1.11E+04 \text{ mSv} = 11.1 \text{ Sv}$</p> <p>ここで、1 Sv=1 Gy とすると、余熱除去ポンプモータの30日間の吸収線量は約12 Gy、高圧注入ポンプモータの30日間の吸収線量は約12 Gy であり、一般的なポンプモータの制限値である2 MGyよりも小さい。</p> <p>また、表2より、余熱除去ポンプ流量計、高圧注入ポンプ流量計の線量として1時間後の線量率が事故後0～1日、1日後の線量率が事故後1～7日、7日後の線量率が事故後7～30日の間継続すると仮定すると、積算線量は以下のとおりとなる。</p> <p>$(327 \times 24) + (42.9 \times 24 \times 6) + (12.9 \times 24 \times 23) = 2.11E+04 \text{ mSv} = 21.1 \text{ Sv}$</p> <p>ここで、1 Sv=1 Gy とすると、余熱除去ポンプ流量計、高圧注入ポンプ流量計の30日間の吸収線量は約22 Gy であり、一般的な伝送器の制限値である100 Gy よりも小さい。</p>	T. P. (m)	区画	評価対象機器	線量率 [mSv/h]			1時間後	1日後	7日後	-1.7	余熱除去ポンプ室	余熱除去ポンプモータ	1.88E+02	2.48E+01	6.34E+00	高圧注入ポンプ室	高圧注入ポンプモータ	1.79E+02	2.36E+01	6.09E+00	2.8	通路部	余熱除去ポンプ流量計 高圧注入ポンプ流量計	3.27E+02 4.29E+01	4.29E+01 1.29E+01		
T. P. (m)	区画				評価対象機器	線量率 [mSv/h]																						
		1時間後	1日後	7日後																								
-1.7	余熱除去ポンプ室	余熱除去ポンプモータ	1.88E+02	2.48E+01	6.34E+00																							
	高圧注入ポンプ室	高圧注入ポンプモータ	1.79E+02	2.36E+01	6.09E+00																							
2.8	通路部	余熱除去ポンプ流量計 高圧注入ポンプ流量計	3.27E+02 4.29E+01	4.29E+01 1.29E+01																								

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
【伊方3号炉の添付資料1.3.12のうち別紙-3の抜粋を掲載】			
 <p>第1図 ユニハンドレバ操作場所と漏えい場所</p>	 <p>(T.P. 10.3m 中間床)</p>	 <p>(T.P. 10.3m)</p>	
		<p>■ : 滞留水 □ : 安全補機室区画</p> <p>※ツインパワー弁操作場所では最下層及び上下階からの蒸気流入を考慮</p> <p>図1(1／2) ツインパワー弁操作場所と漏えい場所（泊3号炉）</p> <p>■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>(T.P. 2.8m)</p> <p>(T.P. -1.7m)</p> <p>■ : 滞留水 □ : 安全補機室区画</p> <p>図1(2/2) ツインパワー弁操作場所と漏えい場所（泊3号炉）</p> <p>■ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表


灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉

【伊方3号炉の添付資料1.3.12のうち別紙－3の抜粋を掲載】



第2図 ユニハンドラ弁操作場所 断面イメージ図
(①～⑤は被ばく経路を示す)

泊発電所3号炉

安全補機室空気浄化系による排気^{*1}

漏えい
コンクリート厚：
0.6m (充てんポンプバルブエリア)
上階区画 (T.P. 14.5m)
③
コンクリート厚 0.60m

上階区画 (T.P. 14.8m)

コンクリート厚 0.75m

ツインパワー弁操作区画
(T.P. 10.3m)

流入蒸気
④, ⑤

コンクリート厚 0.60m

コンクリート厚：
0.6m (安全系ポンプバルブ室)
①

漏えい
下階区画 (T.P. 2.8m)

コンクリート厚 1.00m

漏えい
② コンクリート厚：
0.6m (通路部)

漏えい
下階区画 (T.P. -1.7m)

原子炉補助建屋

原子炉補助建屋

*1 : 本評価では考慮しない

安全補機室区画

図2 ツインパワー弁操作場所（泊3号炉）断面イメージ図

(①, ②, ③, ④及び⑤は被ばく経路を示す)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																											
<p>【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙－3 別添－1を掲載】</p> <p>線量評価の詳細</p> <p>1. 気相部又は液相部の放射能濃度の評価</p> <p>(1) 評価条件</p> <p>余熱除去系統から漏えいする1次冷却材中放射能濃度の算出条件及び漏えい後の評価条件について別添第1表に示す。隣接区画については、部屋毎に3分割して評価した。別添第1図に示すように、バルブ室を隣接区画(1)、格納容器ブレイ冷却器室を隣接区画(2)、余熱除去冷却器室を隣接区画(3)とし、隣接区画(3)からの線量評価においては、考慮しているコンクリート壁(0.9m)による遮蔽に加えて、余熱除去冷却器室周りの壁(1.0m)による遮蔽が期待できるため評価上無視することとし、隣接区画(1)及び隣接区画(2)からの影響を評価することとする。</p> <p>放出過程は別添第2図に、各核種の1次冷却材中平衡濃度を別添第2表～別添第4表に示す。</p> <p>別添第1表 評価条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価条件</th><th>評価使用値</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉熱出力</td><td>2,705MWt</td><td>定格出力の102%</td></tr> <tr> <td>原子炉運転時間</td><td>最高40,000時間</td><td>核分裂生成物が多くなるようサイクル末期を想定</td></tr> <tr> <td>燃料被覆管欠陥率</td><td>0.1%</td><td>別添－2に示すとおり</td></tr> <tr> <td>欠陥燃料からの放出割合</td><td>希ガス 1.0% よう素 0.5%</td><td>現行添付書類十に同じ</td></tr> <tr> <td>安全補機室区画への漏えい量積算値</td><td>約26m³ (事象発生20分後) 約387m³ (事象発生7時間後)</td><td>隔離完了を想定するそれぞれの時間に対して、ユニハンドラ弁操作開始時間である20分もしくは7時間時点を想定</td></tr> <tr> <td>線量評価に用いる安全補機室区画体積</td><td>9,700m³</td><td>設計値</td></tr> <tr> <td>気相中に放出される放射性物質の割合</td><td>希ガス：100% よう素：10% 粒子状物質：0%</td><td>瞬時放出を想定 気相中に放出されない放射性物質は液相部に滞留する (別添－3に示すとおり)</td></tr> <tr> <td>安全補機室空気浄化系による排気風量*</td><td>56m³/min</td><td>安全補機室排気ファン風量の設計値</td></tr> </tbody> </table> <p>※：ISLOCA発生時の安全補機室の雰囲気は、高湿多湿の水蒸気で満たされていることとなり、チャコールフィルタが目詰まりを起こし、排気ができなくなる可能性があるが、温度評価でも考慮している補助建屋給排気系の運転により、安全補機室区画を含め補助建屋内を換気できる。ただし、事象発生後1時間までに隔離する場合の評価では、補助建屋給排気系が起動していないため、排気は考慮しない。</p>	評価条件	評価使用値	備考	原子炉熱出力	2,705MWt	定格出力の102%	原子炉運転時間	最高40,000時間	核分裂生成物が多くなるようサイクル末期を想定	燃料被覆管欠陥率	0.1%	別添－2に示すとおり	欠陥燃料からの放出割合	希ガス 1.0% よう素 0.5%	現行添付書類十に同じ	安全補機室区画への漏えい量積算値	約26m ³ (事象発生20分後) 約387m ³ (事象発生7時間後)	隔離完了を想定するそれぞれの時間に対して、ユニハンドラ弁操作開始時間である20分もしくは7時間時点を想定	線量評価に用いる安全補機室区画体積	9,700m ³	設計値	気相中に放出される放射性物質の割合	希ガス：100% よう素：10% 粒子状物質：0%	瞬時放出を想定 気相中に放出されない放射性物質は液相部に滞留する (別添－3に示すとおり)	安全補機室空気浄化系による排気風量*	56m ³ /min	安全補機室排気ファン風量の設計値	<p>泊発電所3号炉</p> <p>添付－1</p> <p>線量評価の詳細</p> <p>1. 気相部又は液相部の放射性物質濃度の評価</p> <p>(1) 評価条件</p> <p>1次冷却材から漏えいする放射能濃度算出条件及び漏えい後の評価条件について添付表1に示す。放出過程は添付図1に示すとおりである。</p> <p>各核種の1次冷却材中平衡濃度を添付表2～添付表4に示す。</p>	
評価条件	評価使用値	備考																											
原子炉熱出力	2,705MWt	定格出力の102%																											
原子炉運転時間	最高40,000時間	核分裂生成物が多くなるようサイクル末期を想定																											
燃料被覆管欠陥率	0.1%	別添－2に示すとおり																											
欠陥燃料からの放出割合	希ガス 1.0% よう素 0.5%	現行添付書類十に同じ																											
安全補機室区画への漏えい量積算値	約26m ³ (事象発生20分後) 約387m ³ (事象発生7時間後)	隔離完了を想定するそれぞれの時間に対して、ユニハンドラ弁操作開始時間である20分もしくは7時間時点を想定																											
線量評価に用いる安全補機室区画体積	9,700m ³	設計値																											
気相中に放出される放射性物質の割合	希ガス：100% よう素：10% 粒子状物質：0%	瞬時放出を想定 気相中に放出されない放射性物質は液相部に滞留する (別添－3に示すとおり)																											
安全補機室空気浄化系による排気風量*	56m ³ /min	安全補機室排気ファン風量の設計値																											

添付表1 評価条件

評価条件	評価使用値	備考
炉心熱出力	2,705 MWt	定格出力の102%
運転時間	最高40,000時間	核分裂生成物が多くなるようサイクル末期を想定
燃料被覆管欠陥率	0.1%	添付－2に示すとおり
炉心内蓄積量に対する燃料ギャップ中の放射能割合	希ガス 1.0% よう素 0.5%	現行添付書類十に同じ
安全補機室区画への漏えい量積算値	約97m ³ *1	ツインパワー弁の閉止時間として1時間時点を想定
線量評価に用いる安全補機室区画体積	9,100m ³	設計値
気相中に放出される放射性物質の割合	希ガス：100% よう素：10% 粒子状物質：0%	瞬時放出を想定。 気相中に放出されない放射性物質は液相部に滞留する。 (添付－3に示すとおり)
安全補機室空気浄化系による排気風量	—	事象発生1時間後の起動を想定しており、本評価では考慮せず

*1：積算漏えい量を水の密度1g/ccとして算出

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-1を掲載】</p>  <p>別添第1図 隣接区画における放射性物質からの寄与</p>	泊発電所3号炉	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
【伊方3号炉の添付資料 1.3.12 別紙-3 別添-1 を掲載】			
【比較のため再掲】			
<p>(2) 放射能濃度評価</p> <p>(1)の評価条件から、以下の濃度計算式にて各区画での放射能濃度評価を行った。</p> <p>濃度計算式のとおり、1次冷却材に含まれるすべての放射性物質は、隔離操作開始までに別添第1表に示す割合で気相中及び液相中に放出されるものとし、区画毎に、気相部においては各区画の体積、液相部においては各区画の滞留水量に応じた放射能量が存在するものとして評価した。線量評価の対象時間は、放射性崩壊による線量率の低下を踏まえ、事象発生後1時間もしくは8時間までに隔離する場合において、それぞれ操作開始を想定している事象発生20分後もしくは7時間後とした。</p> $C(t) = \frac{Q_{RCS} + E \cdot G \cdot f}{V_1} \cdot \left\{ (a \cdot e^{-\lambda_1} \cdot \frac{V_1}{V_2}) + (1-a) \cdot e^{-\lambda_1 t} \cdot \frac{d(t)}{L_{total}} \right\}$ <p> $C(t)$: 各区画内の放射能濃度 (Bq/m^3) Q_{RCS} : 各核種の1次冷却材中放射能量 (Bq) E : 炉内蓄積量 (Bq) G : 欠陥燃料からの放出割合 (-) 希ガス : 0.01 よう素 : 0.005 f : 燃料被覆管欠陥率 (= 0.1 %) V_1 : 各区画体積 (m^3) V_2 : 安全補機区画全体積 (m^3) $d(t)$: 各区画内滞留水量 (m^3) L_{total} : 原子炉補助建屋内での総漏えい量 a : 気相への移行割合 (-) 希ガス : 1.0 よう素 : 0.1 粒子状物質 : 0.0 λ_1 : 核種ごとの崩壊定数 (s^{-1}) λ_2 : 排気による除去定数 (s^{-1}) (=排気風量 (m^3/s) / 安全補機区画体積 (m^3)) Λ : $\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ </p>	<p>(2) 濃度評価</p> <p>上記評価条件から、以下の濃度計算式にて各区画での濃度評価を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全補機室区画内 (下階区画 安全系ポンプバルブ室) $C(t) = \frac{Q_{RCS} + E \cdot G \cdot f}{V_1} \cdot \frac{L_{total}}{V_{RCS}} \cdot \left\{ (a \cdot e^{-\lambda_1} \cdot \frac{V_1}{V_2}) + \frac{d(t)}{L_{total}} \cdot (1-a) \cdot e^{-\lambda_1 t} \right\}$ <p> $C(t)$: 区画内の放射能濃度 (Bq/m^3) Q_{RCS} : 各核種の1次冷却材中放射能量 (Bq) E : 炉心内蓄積量 (Bq) G : 炉心内蓄積量に対する燃料ギャップ中の放射能割合 (-) 希ガス : 0.01 よう素 : 0.005 f : 燃料被覆管欠陥率 (= 0.1 %) V_{RCS} : 1次冷却材保有水量 (m^3) V_1 : 各区画体積 (m^3) V_2 : 安全補機室区画全体積 (m^3) $d(t)$: 各区画内滞留水量 (m^3) (ある場合) L_{total} : 作業終了までの総漏えい量 (m^3) a : 気相への移行割合 (-) 希ガス : 1.0 よう素 : 0.1 粒子状物質 : 0.0 λ_1 : 核種ごとの崩壊定数 (s^{-1}) λ_2 : 排気による除去定数 (s^{-1}) (=排気風量 (m^3/s) / 安全補機室区画体積 (m^3)) Λ : $\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ t : 事象開始からの時刻 (s) </p> <ul style="list-style-type: none"> 安全補機室区画外 (下階区画 通路部, 上階区画 充てんポンプバルブ室) $C(t) = \frac{Q_{RCS} + E \cdot G \cdot f}{V_1} \cdot \frac{L_{total}}{V_{RCS}} \cdot \left\{ \frac{q(t)}{L_{total}} \cdot a \cdot e^{-\lambda_1 t} + \frac{d(t)}{L_{total}} \cdot (1-a) \cdot e^{-\lambda_1 t} \right\}$		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>$C(t)$: 区画内の放射能濃度 (Bq/m^3)</p> <p>Q_{RCS} : 各核種の1次冷却材中放射能量 (Bq)</p> <p>E : 炉内蓄積量 (Bq)</p> <p>G : 炉心内蓄積量に対する燃料ギャップ中の放射能割合 (-) 希ガス : 0.01 よう素 : 0.005</p> <p>f : 燃料被覆管欠陥率 (= 0.1 %)</p> <p>V_1 : 各区画体積 (m^3)</p> <p>α : 気相への移行割合 (-) 希ガス : 1.0 よう素 : 0.1 粒子状物質 : 0.0</p> <p>$q(t)$: 各区画への漏えい水量 (m^3)</p> <p>λ_1 : 核種ごとの崩壊定数 (s^{-1})</p> <p>t : 事象開始からの時刻 (s)</p>	

【伊方3号炉の添付資料 1.3.12 別紙-3 別添-1を掲載】

(比較のため再掲)

(3) 濃度評価結果

(2) の濃度計算式により算出した放射能濃度は、別添第5表のとおりである。

対象区画		放射能濃度 (Bq/m^3) (γ 線エネルギー 0.5MeV 換算)	
事象発生 20分後	事象発生 7時間後		
事象発生後 1時間までに 離隔する場合	事象発生後 8時間までに 離隔する場合		
隣接区画 ^a	隣接区画(1)	2.0×10^{11}	1.1×10^{10}
	隣接区画(2)	1.8×10^{11}	9.8×10^9
上階区画 ^a		4.8×10^{10}	1.7×10^{10}
下階区画 ^a		3.1×10^{11}	7.4×10^{10}
最下階区画(安全補機室区画内) ^a		1.3×10^{11}	2.6×10^{10}
最下階区画(安全補機室区画外) ^a		1.4×10^{11}	3.6×10^{10}

*1 : 気相部に放射性物質が浮遊及び液相部に放射性物質が滞留

*2 : 液相部に放射性物質が滞留

(3) 濃度評価結果

(2) の濃度計算式により算出した濃度は、下表のとおりである。

	放射能濃度 (Bq/m^3) (0.5MeV 換算) (立入時間：事象発生 1時間後)
通路部：	2.6×10^{10}
下階区画	安全系ポンプバルブ室： 6.5×10^{10}
上階区画	充てんポンプバルブエリア： 1.7×10^{10}


泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等


大飯発電所3／4号炉

【伊方3号炉の添付資料 1.3.12 別紙－3 別添－1を掲載】



灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

泊発電所3号炉



添付図1 1次冷却材中の放射能の放出過程 (泊3号炉)

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容	赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）	緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

【伊方3号炉の添付資料 1.3.12 別紙－3 別添－1 を掲載】

別添第2表 1次冷却材中のよう素の平衡濃度及び追加放出寄与分

核種	核分裂収率(%)	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度(Bq/g)	冷却材中蓄積量(Bq)	炉心内蓄積量(Bq)	追加放出寄与分(Bq)
I-131	2.84	8.06 d	0.381	4.58×10^3	8.70×10^{11}	2.46×10^{18}	1.23×10^{13}
I-132	4.21	2.28 h	2.253	2.43×10^3	4.62×10^{11}	3.65×10^{18}	1.82×10^{13}
I-133	6.77	20.8 h	0.608	8.94×10^3	1.70×10^{12}	5.86×10^{18}	2.93×10^{13}
I-134	7.61	52.6 min	2.75	1.85×10^3	3.52×10^{11}	6.59×10^{18}	3.29×10^{13}
I-135	6.41	6.61 h	1.645	5.87×10^3	1.11×10^{12}	5.55×10^{18}	2.77×10^{13}
合計	—	—	—	2.37×10^4	4.50×10^{12}	2.41×10^{19}	1.20×10^{14}

別添第3表 1次冷却材中の希ガスの平衡濃度及び追加放出寄与分

核種	核分裂収率(%)	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		炉心内蓄積量(Bq)	追加放出寄与分(Bq)
				冷却材中濃度(Bq/g)	γ 線エネルギー0.5MeV換算(Bq/g)		
Kr-83m	0.53	1.83 h	0.0025	1.48×10^3	7.40×10^3	1.41×10^{17}	4.59×10^{17}
Kr-85m	1.31	4.48 h	0.159	7.22×10^3	2.30×10^3	4.36×10^{11}	1.13×10^{18}
Kr-85	0.29	10.73 y	0.0022	7.29×10^4	3.21×10^2	6.09×10^{16}	4.15×10^{16}
Kr-87	2.54	76.3 min	0.793	4.29×10^3	6.81×10^3	1.29×10^{12}	2.20×10^{18}
Kr-88	3.58	2.80 h	1.950	1.24×10^4	4.82×10^4	9.15×10^{12}	3.10×10^{18}
Xe-131m	0.040	11.9 d	0.020	1.10×10^4	4.40×10^2	8.37×10^{10}	3.44×10^{18}
Xe-133m	0.19	2.25 d	0.042	1.17×10^4	9.86×10^2	1.87×10^{11}	1.66×10^{17}
Xe-133	6.77	5.29 d	0.045	9.11×10^5	8.20×10^4	1.56×10^{13}	5.86×10^{18}
Xe-135m	1.06	15.65 min	0.432	2.24×10^3	1.93×10^3	3.68×10^{11}	7.91×10^{12}
Xe-135	6.63	9.083h	0.250	2.43×10^4	1.22×10^4	2.31×10^{12}	5.75×10^{18}
Xe-138	6.28	14.17 min	1.183	2.18×10^3	5.15×10^3	9.78×10^{11}	5.44×10^{18}
合計	—	—	—	1.06×10^6	1.60×10^6	3.05×10^{13}	1.29×10^{14}

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）	赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）	青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）	緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉

添付表2 1次冷却材中のよう素の平衡濃度及び追加放出寄与分

核種	核分裂収率(%)	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度(Bq/g)	冷却材中蓄積量(Bq)	炉心内蓄積量(Bq)	追加放出寄与分(Bq)
I-131	2.84	8.06 d	0.381	4.57×10^3	8.92×10^{11}	2.46×10^{18}	1.23×10^{13}
I-132	4.21	2.28 h	2.253	2.39×10^3	4.67×10^{11}	3.64×10^{18}	1.82×10^{13}
I-133	6.77	20.8 h	0.608	8.89×10^3	1.73×10^{12}	5.86×10^{18}	2.93×10^{13}
I-134	7.61	52.6 min	2.75	1.81×10^3	3.53×10^{11}	6.58×10^{18}	3.29×10^{13}
I-135	6.41	6.61 h	1.645	5.80×10^3	1.13×10^{12}	5.55×10^{18}	2.77×10^{13}
合計	—	—	—	2.35×10^4	4.57×10^{12}	2.41×10^{19}	1.20×10^{14}

添付表3 1次冷却材中の希ガスの平衡濃度及び追加放出寄与分

核種	核分裂収率(%)	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		炉心内蓄積量(Bq)	追加放出寄与分(Bq)
				冷却材中濃度(Bq/g)	γ 線エネルギー0.5MeV換算(Bq/g)		
Kr-83m	0.53	1.83 h	0.0025	1.45×10^3	7.25×10^3	1.41×10^{17}	2.29×10^{16}
Kr-85m	1.31	4.48 h	0.159	7.07×10^3	2.25×10^3	4.38×10^{11}	3.61×10^{12}
Kr-85	0.29	10.73 y	0.0022	7.10×10^3	3.12×10^2	6.09×10^{16}	4.15×10^{16}
Kr-87	2.54	76.3 min	0.793	4.20×10^3	6.66×10^3	1.30×10^{12}	2.20×10^{18}
Kr-88	3.58	2.80 h	1.950	1.21×10^3	4.72×10^3	9.19×10^{12}	3.10×10^{18}
Xe-131m	0.040	11.9 d	0.020	1.08×10^3	4.33×10^3	8.45×10^{10}	3.44×10^{16}
Xe-133m	0.19	2.25 d	0.042	1.15×10^3	9.69×10^2	1.89×10^{11}	1.66×10^{17}
Xe-133	6.77	5.29 d	0.045	8.95×10^3	8.05×10^3	1.57×10^{13}	5.86×10^{18}
Xe-135m	1.06	15.65 min	0.432	2.18×10^3	1.89×10^3	3.68×10^{11}	9.15×10^{12}
Xe-135	6.63	9.083h	0.250	2.43×10^4	1.21×10^4	2.36×10^{12}	5.75×10^{18}
Xe-138	6.28	14.17 min	1.183	2.12×10^3	5.02×10^3	9.79×10^{11}	5.44×10^{18}
合計	—	—	—	1.04×10^6	1.57×10^5	3.07×10^{13}	1.29×10^{14}

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

【伊方3号炉の添付資料 1.3.12 別紙－3 別添－1を掲載】

別添第4表 1次冷却材中の粒子状物質の平衡濃度及び追加放出寄与分(1/2)

核種	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		冷却材中蓄積量 0.5MeV 換算(Bq/g)
			冷却材中濃度 (Bq/g)	γ 線エネルギー 0.5MeV 換算 (Bq/g)	
Br-83	2.39 h	0.0075	2.70×10^2	4.05×10^0	7.70×10^0
Br-84	31.8 min	1.742	1.44×10^2	5.02×10^2	9.53×10^{10}
Rb-88	17.8 min	0.57	1.49×10^4	1.70×10^4	3.23×10^{12}
Rb-89	15.4 min	2.2	3.66×10^2	1.61×10^3	3.06×10^{11}
Sr-89	52.7 d	8×10^{-5}	7.72×10^0	1.24×10^3	2.35×10^0
Sr-90	27.7 y	—	4.89×10^{-1}	—	—
Sr-91	9.67 h	0.71	4.86×10^0	6.90×10^0	1.31×10^0
Sr-92	2.71 h	1.3	2.54×10^0	6.60×10^0	1.25×10^0
Y-90	64.0 h	—	6.24×10^{-1}	—	—
Y-91	58.9 d	0.0027	1.17×10^1	6.32×10^{-2}	1.20×10^7
Y-92	3.53 h	0.23	3.13×10^0	1.44×10^0	2.74×10^0
Zr-95	65.5 d	0.73	1.31×10^0	1.91×10^0	3.63×10^0
Nb-95	35 d	0.77	1.31×10^0	2.02×10^0	3.83×10^0
Mo-99	66.7 h	0.16	8.63×10^3	2.76×10^3	5.25×10^{11}
Te-132	77.7 h	0.22	5.02×10^2	2.21×10^2	4.20×10^{10}

別添第4表 1次冷却材中の粒子状物質の平衡濃度及び追加放出寄与分(2/2)

核種	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		冷却材中蓄積量 0.5MeV 換算(Bq/g)
			冷却材中濃度 (Bq/g)	γ 線エネルギー 0.5MeV 換算 (Bq/g)	
Te-134	42.0 m	0.1302	9.91×10^1	2.58×10^1	4.90×10^0
Cs-134	2.05 y	1.6	2.02×10^3	6.46×10^3	1.23×10^{12}
Cs-136	13.7 d	2.2	1.40×10^2	6.16×10^2	1.17×10^{11}
Cs-137	30.0 y	0.56	4.49×10^3	5.03×10^3	9.55×10^{11}
Cs-138	32.2 m	2.1	3.35×10^3	1.41×10^4	2.67×10^{12}
Ba-140	12.8 d	0.18	7.96×10^0	2.87×10^0	5.44×10^0
La-140	40.27 h	2.3	2.09×10^0	9.61×10^0	1.83×10^0
Ce-144	284 d	0.016	9.43×10^{-1}	3.02×10^{-2}	5.73×10^6
Pr-144	17.27 m	0.030	9.43×10^{-1}	5.66×10^{-2}	1.08×10^7
Cr-51	27.8 d	0.032	3.5×10^1	2.24×10^0	4.26×10^0
Mn-54	312 d	0.84	2.9×10^1	4.87×10^1	9.26×10^0
Mn-56	2.576 h	1.8	1.1×10^3	3.96×10^3	7.52×10^{11}
Fe-59	45.6 d	1.2	4.1×10^1	9.84×10^1	1.87×10^{10}
Co-58	71.3 d	0.97	9.6×10^2	1.86×10^3	3.54×10^{11}
Co-60	5.26 y	2.5	2.8×10^1	1.40×10^2	2.66×10^{10}

泊発電所3号炉

添付表4 1次冷却材中の粒子状物質の平衡濃度(1/2)

核種	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		冷却材中蓄積量 0.5MeV 換算(Bq)
			冷却材中濃度 (Bq/g)	γ 線エネルギー 0.5MeV 換算 (Bq/g)	
Br-83	2.39 h	0.0075	2.65×10^2	3.98×10^0	7.76×10^9
Br-84	31.8 min	1.742	1.41×10^2	4.90×10^2	9.56×10^{10}
Rb-88	17.8 min	0.57	1.45×10^1	1.66×10^1	3.23×10^{12}
Rb-89	15.4 min	2.2	3.57×10^2	1.57×10^3	3.06×10^{11}
Sr-89	52.7 d	8×10^{-5}	7.72×10^0	1.24×10^{-3}	2.41×10^3
Sr-90	27.7 y	—	4.89×10^{-1}	—	—
Sr-91	9.67 h	0.71	4.82×10^0	6.84×10^0	1.33×10^9
Sr-92	2.71 h	1.3	2.50×10^0	6.50×10^0	1.27×10^9
Y-90	64.0 h	—	6.21×10^{-1}	—	—
Y-91	58.9 d	0.0027	1.16×10^1	6.28×10^{-2}	1.23×10^7
Y-92	3.53 h	0.23	3.08×10^0	1.42×10^0	2.76×10^9
Zr-95	65.5 d	0.73	1.31×10^0	1.91×10^0	3.73×10^9
Nb-95	35 d	0.77	1.31×10^0	2.02×10^0	3.93×10^9
Mo-99	66.7 h	0.16	8.53×10^2	2.73×10^3	5.32×10^{11}
Te-132	77.7 h	0.22	5.01×10^2	2.20×10^2	4.30×10^{10}

添付表4 1次冷却材中の粒子状物質の平衡濃度(2/2)

核種	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		冷却材中蓄積量 0.5MeV 換算(Bq)
			冷却材中濃度 (Bq/g)	γ 線エネルギー 0.5MeV 換算 (Bq/g)	
Te-134	42.0 min	0.1302	9.69×10^1	2.52×10^1	4.92×10^9
Cs-134	2.05 y	1.6	1.95×10^3	6.24×10^3	1.22×10^{12}
Cs-136	13.7 d	2.2	1.39×10^2	6.13×10^2	1.20×10^1
Cs-137	30.0 y	0.56	4.48×10^3	5.02×10^3	9.79×10^1
Cs-138	32.2 min	2.1	3.27×10^3	1.37×10^4	2.68×10^{12}
Ba-140	12.8 d	0.18	7.95×10^0	2.86×10^0	5.58×10^0
La-140	40.27 h	2.3	2.10×10^0	9.68×10^0	1.89×10^0
Ce-144	284 d	0.016	9.43×10^{-1}	3.02×10^{-2}	5.58×10^6
Pr-144	17.27 min	0.030	9.43×10^{-1}	5.66×10^{-2}	1.10×10^7
Cr-51	27.8 d	0.032	3.5×10^1	2.24×10^0	4.37×10^0
Mn-54	312 d	0.84	2.9×10^1	4.87×10^1	9.50×10^0
Mn-56	2.576 h	1.8	1.1×10^3	3.96×10^3	7.72×10^1
Fe-59	45.6 d	1.2	4.1×10^1	9.84×10^1	1.92×10^{11}
Co-58	71.3 d	0.97	9.6×10^2	1.86×10^3	3.63×10^1
Co-60	5.26 y	2.5	2.8×10^1	1.40×10^2	2.73×10^{10}

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


大飯発電所3／4号炉 【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-1を掲載】	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
<p>(2) 放射能濃度評価</p> <p>(1)の評価条件から、以下の濃度計算式にて各区画での放射能濃度評価を行った。</p> <p>濃度計算式のとおり、1次冷却材に含まれるすべての放射性物質は、隔離操作開始までに別添第1表に示す割合で気相中及び液相中に放出されるものとし、区画毎に、気相部においては各区画の体積、液相部においては各区画の滞留水量に応じた放射能量が存在するものとして評価した。線量評価の対象時間は、放射性崩壊による線量率の低下を踏まえ、事象発生後1時間もしくは8時間までに隔離する場合において、それぞれ操作開始を想定している事象発生20分後もしくは7時間後とした。</p> $C(t) = \frac{Q_{RCS} + E \cdot G \cdot f}{V_1} \cdot \left[(a \cdot e^{-\lambda t} \cdot \frac{V_1}{V_2}) + (1-a) \cdot e^{-\lambda t} \cdot \frac{d(t)}{L_{total}} \right]$ <p>C(t) : 各区画内の放射能濃度 (Bq/m³) Q_{RCS} : 各核種の1次冷却材中放射能量 (Bq) E : 炉内蓄積量 (Bq) G : 欠陥燃料からの放出割合 (-) 希ガス: 0.01 よう素: 0.005 f : 燃料被覆管欠陥率 (= 0.1 %) V_1 : 各区画体積 (m³) V_2 : 安全補機区画全体積 (m³) d(t) : 各区画内滞留水量 (m³) L_{total} : 原子炉補助建屋内での総漏えい量 a : 気相への移行割合 (-) 希ガス: 1.0 よう素: 0.1 粒子状物質: 0.0 λ_1 : 核種ごとの崩壊定数(s⁻¹) λ_2 : 排気による除去定数(s⁻¹) (=排気風量(m³/s)/安全補機区画体積(m³)) Λ : $\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2$</p> <p>(3) 濃度評価結果</p> <p>(2)の濃度計算式により算出した放射能濃度は、別添第5表のとおりである。</p> <p>別添第5表 各区画での放射能濃度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象区画</th> <th colspan="2">放射能濃度 (Bq/m³) (γ線エネルギー0.5MeV換算)</th> </tr> <tr> <th>事象発生 20分後 事象発生後 1時間までに 隔離する場合</th> <th>事象発生 7時間後 事象発生後 8時間までに 隔離する場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">隣接区画^a</td> <td>隣接区画(1) 2.0×10^{11}</td> <td>1.1×10^{10}</td> </tr> <tr> <td>隣接区画(2) 1.8×10^{11}</td> <td>9.8×10^9</td> </tr> <tr> <td>上階区画^b</td> <td>4.8×10^{10}</td> <td>1.7×10^{10}</td> </tr> <tr> <td>下階区画^b</td> <td>3.1×10^{11}</td> <td>7.4×10^{10}</td> </tr> <tr> <td>最下階区画(安全補機室区画内)^b</td> <td>1.3×10^{11}</td> <td>2.6×10^{10}</td> </tr> <tr> <td>最下階区画(安全補機室区画外)^b</td> <td>1.4×10^{11}</td> <td>3.6×10^{10}</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: 気相部に放射性物質が浮遊及び液相部に放射性物質が滞留 *2: 液相部に放射性物質が滞留</p>	対象区画	放射能濃度 (Bq/m ³) (γ 線エネルギー0.5MeV換算)		事象発生 20分後 事象発生後 1時間までに 隔離する場合	事象発生 7時間後 事象発生後 8時間までに 隔離する場合	隣接区画 ^a	隣接区画(1) 2.0×10^{11}	1.1×10^{10}	隣接区画(2) 1.8×10^{11}	9.8×10^9	上階区画 ^b	4.8×10^{10}	1.7×10^{10}	下階区画 ^b	3.1×10^{11}	7.4×10^{10}	最下階区画(安全補機室区画内) ^b	1.3×10^{11}	2.6×10^{10}	最下階区画(安全補機室区画外) ^b	1.4×10^{11}	3.6×10^{10}			
対象区画		放射能濃度 (Bq/m ³) (γ 線エネルギー0.5MeV換算)																							
	事象発生 20分後 事象発生後 1時間までに 隔離する場合	事象発生 7時間後 事象発生後 8時間までに 隔離する場合																							
隣接区画 ^a	隣接区画(1) 2.0×10^{11}	1.1×10^{10}																							
	隣接区画(2) 1.8×10^{11}	9.8×10^9																							
上階区画 ^b	4.8×10^{10}	1.7×10^{10}																							
下階区画 ^b	3.1×10^{11}	7.4×10^{10}																							
最下階区画(安全補機室区画内) ^b	1.3×10^{11}	2.6×10^{10}																							
最下階区画(安全補機室区画外) ^b	1.4×10^{11}	3.6×10^{10}																							


泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3・4号炉 【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-1を掲載】	
<p>2. 各被ばく経路での線量評価</p> <p>(1) 評価モデル</p> <p>気相中に浮遊している放射性物質及び区画に溜まっている滞留水中の放射性物質による線量評価は、各区画の体積を保存する等価全球モデルを用いて、の中心の線量率を求めて行う。評価モデルのイメージを別添第3図に示す。なお、今回評価に用いたモデルの妥当性について、別添-4に示すとおりである。</p>  <p>別添第3図 評価モデルのイメージ図</p> <p>図は、左側に複数の立方体（区画）が示されています。上部の区画には「上階区画、下階区画及び最下階の気相部及び液相部（経路①、経路②、経路③、経路④）（安全機能区画内）」と記載され、内部には「気相部の希ガス・よう素」と「滞留水（液相部のFP、CP）」があります。下部の区画には「最下階の液相部（経路⑤）（安全機能区画外）」と記載され、内部には「滞留水（液相部のFP、CP）」があります。右側では、これらの区画を「それぞれ球にモデル化」して、一つの球で「源を一様分布」とし、「評価点X」を示すイメージ図が示されています。</p> <p>各区画の体積を有する球に模擬し、その中心の線量率を求める。</p>	
<p>球の中心での線量率の算出に用いた計算式は以下のとおりである。</p> $D\gamma = \frac{K}{\mu} \left[\frac{A}{1+\alpha_1} \{1 - \exp(-(1+\alpha_1) \cdot \mu \cdot R_0)\} + \frac{1-A}{1+\alpha_2} \{1 - \exp(-(1+\alpha_2) \cdot \mu \cdot R_0)\} \right] \cdot \frac{E_\gamma \cdot A_{CT}}{0.5}$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> $D\gamma$: ガンマ線による線量率 (mSv/h) K : 線量率換算係数 $0.5\text{MeV} \cdot 8.92 \times 10^{-6}$ ((mSv/h)/(g/cm²/s)) A, α_1, α_2 : テーラー型ビルドアップ係数 (空気中 0.5MeV ガンマ線) $A = 24.0, \alpha_1 = -0.138, \alpha_2 = 0.0$ μ: 線減衰係数 1.0×10^{-4} (cm⁻¹) (空気中 0.5MeV ガンマ線) R_0 : 球の半径 ($R_0 = (3V/4\pi)^{1/3}$) (cm) V : 外部ガンマ線による全身に対する線量評価時の各区画の自由体積 (cm³) E_γ : ガンマ線実効エネルギー (MeV/dis) A_{CT} : 区画内放射能濃度 (γ線エネルギー 0.5MeV 等価換算値*) (Bq/cm³) *Gross 値 (Bq/cm³) × γ線エネルギー (MeV) / 0.5 (MeV) 	

泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 各被ばく経路での線量評価</p> <p>2. 1 滞留水からの寄与</p> <p>(1) 評価モデル</p> <p>気相中に浮遊している放射能及び区画に溜まっている滞留水中の放射能は、各区画の体積を保存する等価全球モデルを用いて、その中心の線量率を求めて線量評価を行う。評価モデルのイメージを添付図2に示す。なお、今回評価に用いたモデルの妥当性について、添付-4に示すとおりである。</p>  <p>添付図2 評価モデルのイメージ図</p> <p>図は、左側に複数の立方体（区画）が示されています。上部の区画には「区画内の気相部及び液相部」と記載され、内部には「気相部の希ガス・よう素」と「滞留水（液相部のFP、CP）」があります。右側では、これらの区画を「球にモデル化」して、一つの球で「源を一様分布」とし、「評価点X」を示すイメージ図が示されています。</p> <p>各区画の体積を有する球に模擬し、その中心の線量率を求める。</p>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-1を掲載】

(2) 遮蔽による減衰率

ユニハンドラ弁操作場所での線量評価にあたっては、各区画間の遮蔽を考慮する。(1)で算出した球の中心での線量率に、別添第6表に示す遮蔽による減衰率を乗じることで算出する。

別添第6表 遮蔽厚さ及び減衰率

遮蔽厚さ (m)	減衰率 (-)*
0.6	3.02×10^{-2}

*：コンクリート減衰率の算出にあたっては、保守的にガンマ線エネルギー2.5MeVでの数値とする。以下に算出式を示す。

$$R = A \cdot \exp\{-(1+\alpha_1) \cdot \mu \cdot t\} + (1-A) \cdot \exp\{-(1+\alpha_2) \cdot \mu \cdot t\}$$

R : コンクリートの減衰率

A, α_1, α_2 : テーラー型ビルドアップ係数 (2.5MeV ガンマ線)

$$A = 4.97, \alpha_1 = -0.0769, \alpha_2 = 0.1062$$

μ : 線減衰係数 $0.08536 \text{ (cm}^{-1}\text{) (2.5MeV ガンマ線)}$

t : 遮蔽厚さ (cm)

(3) 各被ばく経路からの線量評価

(1) 及び(2)により評価したユニハンドラ弁操作場所での線量評価は別添表7に示すとおりである。

別添第7表 線量評価結果

被ばく経路	各区画 体積 (m ³)	遮蔽厚さ (m)	線量率 (mSv/h)	
			事象発生 20分後 事象発生後 1時間までに 隔離する場合	事象発生 7時間後 事象発生後 8時間までに 隔離する場合
隣接区画(1) 経路①			3.08×10^0	1.69×10^{-1}
			2.53×10^0	1.37×10^{-1}
上階区画 経路②			6.18×10^{-2}	2.20×10^{-3}
			4.47×10^{-2}	1.06×10^{-2}
下階区画 経路③ 最下階区画 (安全補機室区画内)	経路④		1.66×10^{-2}	3.23×10^{-3}
			2.14×10^{-2}	5.41×10^{-3}
合計	-	-	約 5.7×10^0 *	約 3.3×10^{-1} *

*：有効数字3桁目を四捨五入、有効数字2桁で表記

泊発電所3号炉

(2) 遮へいによる減衰率

ツインパワー弁操作場所での線量評価にあたっては、各区画間の遮へいを考慮する。(1)で算出した球の中心での線量率に、添付表5に示す遮へいによる減衰率を乗じることで算出する。

添付表5 遮へい厚さ及び減衰率

遮へい厚さ (m)	減衰率 (-)*
0.6	3.02×10^{-2}

*：コンクリート減衰率の算出にあたっては、保守的にガンマ線エネルギー2.5MeVでの数値とする。以下に算出式を示す。

$$R = A \cdot \exp\{-(1+\alpha_1) \cdot \mu \cdot t\} + (1-A) \cdot \exp\{-(1+\alpha_2) \cdot \mu \cdot t\}$$

R : コンクリートの減衰率

A, α_1, α_2 : テーラー型ビルドアップ係数 (2.5MeV ガンマ線)

$$A = 24.0, \alpha_1 = -0.138, \alpha_2 = 0.0$$

μ : 線減衰係数 $0.08536 \text{ (cm}^{-1}\text{) (2.5MeV ガンマ線)}$ (泊3号炉)

t : 遮蔽厚さ (cm)

(3) 各経路からの線量評価

(1) 及び(2)により評価した、ツインパワー弁操作場所での線量評価は以下のとおりである。

添付表6 線量率結果 (泊3号炉)

区画	体積 (m ³)	遮へい厚さ (m)	線量率 (mSv/h) (事象発生後1時間)
下階区画 (通路部) 安全補機室外	995	0.6	4.60×10^0
下階区画 (安全系ポンプバルブ室) 安全補機室内	883	0.6	1.11×10^1
上階区画 (充てんポンプバルブエリア) 安全補機室外	483	0.6	2.38×10^0

2.2 流入蒸気の寄与

(1) 評価モデル

操作区画に流入し、気相中に浮遊している放射能からの外部被ばくは、2.1同様の各区画の体積を保存する等価全球モデルを用いて、その中心の線量率を求めて線量評価を行う。ただし、遮蔽による減衰率を考慮しない。内部被ばくについては、以下の式にて線量率を算出する。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
	$D_I = K_I \cdot M \cdot A_{CT}$ <p> D_I : 吸入による線量率 (mSv/h) K_I : 線量率換算係数 (mSv/Bq) M : 呼吸率 (cm³/h) A_{CT} : 区画内放射能濃度 (Bq/cm³) </p> <p>評価モデルのイメージを添付図2に示す。なお、今回評価に用いたモデルの妥当性について、添付-4に示すとおりである。</p> <p>(2) 線量評価</p> <p>(1)により評価した、ツインパワー弁操作場所での線量評価は以下のとおりである。</p> <p>添付表7 線量率結果（泊3号炉）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>線量率 (mSv/h)^{※2}</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部被ばく</td><td>約 0.3</td></tr> <tr> <td>内部被ばく^{※1}</td><td>約 10.7</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 内部被ばくにおける放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）による放射性物質の除去は考慮していない</p> <p>※2 表における数値は、小数点第2位を四捨五入した値</p>	項目	線量率 (mSv/h) ^{※2}	外部被ばく	約 0.3	内部被ばく ^{※1}	約 10.7	
項目	線量率 (mSv/h) ^{※2}							
外部被ばく	約 0.3							
内部被ばく ^{※1}	約 10.7							

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉 【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-2を掲載】									
燃料被覆管欠陥率0.1%の妥当性									
<p>ISLOCA時にユニハンドラ弁操作に係る被ばく評価において、燃料被覆管欠陥率を0.1%として、放射線源強度の算定の基となる1次冷却材放射能濃度を設定している。これは、燃料健全性向上の実績に基づいたものであり、伊方発電所3号炉の運転実績を考慮しても、十分保守的な想定である（別添第8表に示すとおり、これまでステップ1燃料、ステップ2燃料及びMOX燃料を装荷した実績がある）。具体的には、別添第4図に示すとおり、1次冷却材中のI-131濃度は10^{-1}Bq/ccのオーダーであり、燃料被覆管欠陥率を0.1%として評価したI-131濃度（約3.3×10^0Bq/cc）よりも十分小さく、燃料被覆管欠陥率を0.1%として評価することは妥当である。</p> <p>なお、別添第5図に示すとおり、国内PWRプラントでの至近の運転実績においても、1次冷却材中のI-131濃度は数Bq/cc～数10Bq/ccであり、燃料被覆管欠陥率を0.1%として評価したI-131濃度よりも十分小さいことを確認している。</p>									
<p>別添第8表 各サイクルの装荷燃料型式</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料型式</th><th>装荷サイクル</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ステップ1燃料</td><td>3-1サイクル～3-13サイクル</td></tr> <tr> <td>ステップ2燃料</td><td>3-9サイクル～3-13サイクル</td></tr> <tr> <td>MOX燃料</td><td>3-13サイクル</td></tr> </tbody> </table>		燃料型式	装荷サイクル	ステップ1燃料	3-1サイクル～3-13サイクル	ステップ2燃料	3-9サイクル～3-13サイクル	MOX燃料	3-13サイクル
燃料型式	装荷サイクル								
ステップ1燃料	3-1サイクル～3-13サイクル								
ステップ2燃料	3-9サイクル～3-13サイクル								
MOX燃料	3-13サイクル								
<p>別添第4図 伊方発電所3号炉 通常運転中の1次冷却材中I-131濃度実績 (サイクル毎最大値)</p> <p>Y軸: I-131濃度 (Bq/cc)、X軸: 伊方発電所3号炉 運転サイクル</p> <p>図表説明: 燃料被覆管欠陥率0.1%時のI-131濃度を示す。Y軸は1.0E-03から1.0E+04までのロジスティックスケール。X軸は1から13までの運転サイクル。データ点は約1.2E-1から1.5E-1の範囲でばらついている。</p>									

泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
	<p>添付-2 燃料被覆管欠陥率について</p> <p>泊3号炉においては、国内PWRプラントでの過去の運転実績を勘案し、建設当初から建屋の遮へい設計や平常時被ばく評価における燃料被覆管欠陥率を0.1%として設定している。ISLOCA時ツインパワーバイ弁の閉操作に係る被ばく評価においても同様に燃料被覆管欠陥率を0.1%として、放射線源強度の算定の基となる1次冷却材中放射能濃度を設定している。</p> <p>なお、本設定は、国内PWRプラントでの至近の運転実績^{*1}および泊3号炉の運転実績^{*2}を考慮しても、十分保守的な想定である。</p> <p>※1 国内PWRプラントでの至近の運転実績において、1次冷却材中のI-131濃度は数Bq/cc～数10Bq/cc（添付図3）</p> <p>※2 泊3号炉の1次冷却材中のI-131濃度は、10^{-1}Bq/ccのオーダーと十分低い（添付表6）</p> <p>添付表8 泊3号炉 通常運転中の1次冷却材中I-131濃度実績 (サイクル毎最大値)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>運転サイクル</th><th>I-131濃度 (Bq/cc)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1サイクル</td><td>1.2E-1</td></tr> <tr> <td>第2サイクル</td><td>1.3E-1</td></tr> </tbody> </table>	運転サイクル	I-131濃度 (Bq/cc)	第1サイクル	1.2E-1	第2サイクル	1.3E-1	
運転サイクル	I-131濃度 (Bq/cc)							
第1サイクル	1.2E-1							
第2サイクル	1.3E-1							


泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3号炉と比較対象とならない記載内容
 赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等


大飯発電所 3／4号炉

【伊方 3号炉の添付資料 1.3.12 別紙－3 別添－2 を掲載】



別添第5図 国内PWRプラントの1次冷却材中I-131濃度の実績事例(1/2)

泊発電所 3号炉



添付図3 国内PWRプラントの1次冷却材中I-131濃度の実績事例(1/2)

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表


灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所 3／4号炉


【伊方 3号炉の添付資料 1.3.12 別紙－3 別添－2 を掲載】



別添第5図 国内PWRプラントの1次冷却材中I-131濃度の実績事例(2/2)

出典)「PWR プラントにおける燃料リーク運転時の FP 及び燃料挙動と監視方法について」(MNF-1006)
(三菱原子燃料株式会社, 平成 22 年 9 月)

泊発電所 3号炉



添付図 3 国内 PWR プラントの 1 次冷却材中 I-131 濃度の実績事例 (2/2)

出典)「PWR プラントにおける燃料リーク運転時の FP 及び燃料挙動と監視方法について」
(MNF-1006) , (三菱原子燃料株式会社, 平成 22 年 9 月)

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉	相違理由
【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-3を掲載】			
気相中に放出される放射性物質の割合設定			
<p>1. よう素の気相中への放出割合 本評価において、気相中へのよう素の移行割合を10%と設定している。その考え方を以下に示す。</p> <p>(1) 線量目標値評価指針の考え方 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(以下、線量目標値評価指針という。)において、PWRの原子炉施設から放出される気体廃棄物中のよう素として、「100%出力運転時の温度、圧力の状態で漏えいするものとし、1次冷却材中のよう素が格納容器雰囲気中に0.1の割合で移行するものとする」と示されている。本評価においてはこれを踏まえ、気相中へのよう素の移行割合を10%としている。以下にその理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ISLOCAの評価では、通常運転中において余熱除去系の第一・第二隔離弁が誤開することを想定しており、線量目標値評価指針の状態(100%出力運転時の温度、圧力の状態で漏えい)と同じである。 漏えい前の安全補機室雰囲気は、線量目標値評価指針の格納容器雰囲気と同程度である。 <p>(2) Regulatory Guide 1.183の考え方 米国では、Regulatory Guide 1.183において、漏えい水からのような素の浮遊割合は、以下のフラッシング割合を用いて設定するよう示されている。</p> $FF = \frac{h_{f1} - h_{f2}}{h_{fg}}$ <p>ここで、 FF : フラッシング割合 h_{f1} : 系から漏えいする液体のエンタルピ h_{f2} : 鮫和状態(1気圧、100°C)での液体のエンタルピ: 約419kJ/kg h_{fg} : 100°Cでの化水熱: 約2257kJ/kg</p> <p>h_{f1}は、系から漏洩する水のエンタルピであるが、漏えい元である1次冷却材圧力及び温度は時間に応じて変化するため、それに応じたエンタルピを設定する必要がある。時間毎に設定したフラッシング割合と時間毎の漏えい量を乗じることによって、その時間毎に気相中へ移行した量を算出できる。</p> <p>有効性評価におけるISLOCA解析に基づき気相中へ移行した量を算出した結果、事象発生20分後までの積算量は約9.9m³であり、積算漏えい量約26m³であるため、気相へ移行する割合は約37.3%である。また、事象初期を除き、気相へ移行する割合は約10%である。しかし、気相中へ移行しなかったよう素は液相中にとどまるとして、各区画において滞留水中に存在する放射性物質からの線量率も考慮しているため、気相中へ移行する割合は、本評価において重要なパラメータとはならない。</p> <p>上記のとおり、気相中へのよう素の移行割合は、漏えい元である1次冷却材圧力及び温度の状態によって変化するもので固定値ではないが、本結果も踏まえ、(1)において示されている線量目標値評価指針に基づき、事象発生後の時間に依らず気相中への移行割合として10%と設定する。本評価においては、評価条件として燃料被覆管欠陥率を0.1%とする等保守性を有しているため、気相中への移行割合を10%とすることは問題ないと考える。</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>添付-3</p> <p>気相中に放出される放射性物質の割合設定</p> <p>1. よう素の気相中への放出割合 本評価において、気相中へのよう素の移行割合を10%と設定している。その考え方を以下に示す。</p> <p>(1) 線量目標値評価指針の考え方 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(以下、線量目標値評価指針という。)において、PWRの原子炉施設から放出される気体廃棄物中のよう素として、「100%出力運転時の温度、圧力の状態で漏えいするものとし、1次冷却材中のよう素が格納容器雰囲気中に0.1の割合で移行するものとする」と示されている。本評価においてはこれを踏まえ、気相中へのよう素の移行割合を10%としている。以下にその理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ISLOCAの評価では、通常運転中において余熱除去系の第一・第二隔離弁が誤開することを想定しており、線量目標値評価指針の状態(100%出力運転時の温度、圧力の状態で漏えい)と同じである。 漏えい前の安全補機室雰囲気は、線量目標値評価指針の原子炉格納容器内の温度及び圧力と同程度である。 <p>(2) Regulatory Guide 1.183の考え方 米国では、Regulatory Guide 1.183において、漏えい水からのような素の浮遊割合は、以下のフラッシング割合を用いて設定するよう示されている。</p> $FF = \frac{h_{f1} - h_{f2}}{h_{fg}}$ <p>ここで、 FF : フラッシング割合 h_{f1} : 系から漏えいする液体のエンタルピ h_{f2} : 鮫和状態(1気圧、100°C)での液体のエンタルピ: 約419kJ/kg h_{fg} : 100°Cでの化水熱: 約2257kJ/kg</p> <p>h_{f1}は、系から漏えいする水のエンタルピであるが、漏えい元である1次冷却材圧力及び温度は時間変化するため、それに応じたエンタルピを設定する必要がある。時間毎に設定したフラッシング割合と時間毎の漏えい量を乗じることによって、その時間毎に気相中へ移行した量を算出できる。</p> <p>有効性評価におけるISLOCA解析に基づき気相中へ移行した量を算出した結果、事象発生1時間後までの積算量は約13m³である。積算漏えい量97m³に対する割合は約13.7%である。しかし、気相中へ移行しなかったよう素は液相中にとどまるとして、各区画において滞留水中に存在する放射性物質からの線量率も考慮しているため、気相中へ移行する割合は、本評価において重要なパラメータとはならない。</p> <p>上記のとおり、気相中へのよう素の移行割合は、漏えい元である1次冷却材圧力及び温度の状態によって変化するもので固定値ではないが、本結果も踏まえ、(1)において示されている線量目標値評価指針に基づき、事象発生後の時間に依らず気相中への移行割合として10%と設定する。本評価においては、評価条件として燃料被覆管欠陥率を0.1%とする等保守性を有しているため、気相中への移行割合を10%とすることは問題ないと考える。</p>	<p>【大飯】 大飯では線量評価の条件を記載していないため、同様な評価を実施している伊方を参考に記載した。</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉
【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-3を掲載】
以上のとおり、本評価において気相中へのよう素の移行割合を10%と設定するのは妥当であると考える。
2. 粒子状物質の気相中への放出割合 ISLOCA 時に想定される1次冷却材の温度条件(300°C程度)においては、希ガス及びよう素以外の核種は、金属やランタノイドからなる固体であると考えられる。これらは、水中に保持されている方が化学的に安定であり、漏えい時に気体になることは考えにくい。また、漏えい後の滞留水においては、ほう酸水のためpHが低く、主に固体よりもイオンとして存在する。イオン単体や固体では気相中へ移行できないことから、粒子状物質については液相中に保持されるとし、気相中に放出される割合を0%とする。なお、粒子状物質は滞留水中に存在することとなり、滞留水中に存在する放射性物質からの線量率を考慮している。
3. よう素の液相中から気相中への追加移行 今回の線量評価において、事故発生前の冷却材中のよう素放射能量及び既損傷の燃料棒から減圧に伴い1次冷却材中に新たに追加放出するよう素放射能量は、隔離操作開始までに気相中及び液相中に全よう素放射能量が放出され、気相中にはそのうち10%が移行するものとして評価している。 仮に液相中のよう素が気相中に追加移行したとしても、線量評価は、液相部の放射能量も含めて空間に一様分布するとして等価全球モデルで評価しており、当該区画での気相部及び液相部の総放射能量は同じであることから、各区画において、よう素が液相中から気相中へ追加移行したとしても線量評価への影響はない。

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
以上のとおり、本評価において気相中へのよう素の移行割合を10%と設定するのは妥当であると考える。	以上のとおり、本評価において気相中へのよう素の移行割合を10%と設定するのは妥当であると考える。	

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
【伊方3号炉の添付資料1.3.12 別紙-3 別添-4の抜粋を掲載】		
<p>評価モデルの保守性</p> <p>本評価において、気相中に浮遊している放射性物質及び区画に溜まっている滞留水中の放射性物質によるユニハンドラ弁操作場所における線量率として、各区画の体積を保存する等価全球の中心の線量率に、ユニハンドラ弁操作場所と当該区画を隔てる遮蔽壁の減衰率を乗じる（今回のモデルでの評価）ことで求めている。評価イメージは、別添第6図及び別添第7図に示す。実形状とのおり区画及び壁を直方体形状で模擬し、壁外面の線量率を計算する方法（実形状での評価）と比較すると、以下の保守性を有している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画内の各位置の線源から評価点までの空間距離は、球の中心を評価点とする今回のモデルの場合、線源が評価点に最も近づいた形状であり、線量率の距離減衰の効果が最も小さい。 ・区画内の各位置の線源から評価点までの壁透過距離は、実形状では、評価点軸上から離れた線源は、斜め透過により最小厚さ以上の距離を透過する。一方、今回のモデルの場合、一律最小厚さの減衰率を乗じており、線量率の遮蔽減衰効果が最も小さい。さらに、遮蔽壁の減衰率は、線源組成に応じた減衰率より小さいガムマ線エネルギー2.5MeVに対する減衰率としており、遮蔽減衰効果をより小さく考慮している。 ・液相部については、面線源ではなく、体積線源として球の中心での線量率を評価しているため、評価点と線源までの距離が離れておらず、全ての線源が評価点に近づいた評価となる。 <p>別添第6図 評価イメージ（気相部）</p> <p>別添第7図 評価イメージ（液相部）</p>		



泊発電所3号炉	添付-4	相違理由
<p>評価モデルの保守性</p> <p>本評価において、気相中に浮遊している放射能及び区画に溜まっている滞留水中の放射能による操作場所における線量率として、各区画の体積を保存する等価全球の中心の線量率に、操作場所と当該区画を隔てる遮蔽壁の減衰率を乗じる（今回のモデルでの評価）ことで求めている。また、操作場所に流入する蒸気の線量率は、区画の体積を保存する等価全球の中心の線量率を求めている。評価イメージは、添付図4から添付図6に示す。実形状とのおり区画及び壁を直方体形状で模擬し、壁外面の線量率を計算する方法（実形状での評価）と比較すると、以下の保守性を有している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区画内の各位置の線源から評価点までの空間距離は、球の中心を評価点とする今回のモデルの場合、線源が評価点に最も近づいた形状であり、線量率の距離減衰の効果が最も小さい。 ・区画内の各位置の線源から評価点までの壁透過距離は、実形状では、評価点軸上から離れた線源は、斜め透過により最小厚さ以上の距離を透過する。一方、今回のモデルの場合、一律最小厚さの減衰率を乗じており、線量率の遮蔽減衰効果が最も小さい。さらに、遮蔽壁の減衰率は、線源組成に応じた減衰率より小さいガムマ線エネルギー2.5MeVに対する減衰率としており、線量率の遮蔽減衰効果をより小さく考慮している。 ・液相部については、面線源ではなく、体積線源として球の中心を評価しているため、評価点と線源までの距離が離れておらず、全ての線源が評価点に近づいた評価となる。 <p>別添図4 評価イメージ（滞留水の気相部）</p> <p>別添図5 評価イメージ（滞留水の液相部）</p>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR
固有の設備や対応手段であり、泊3
号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>実形状での評価</p>  <p>今回のモデルでの評価</p>  <p>区画体積を保存する等価全球中心の線量率算出</p>	

添付図6 評価イメージ（操作場所に流入する蒸気）

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大飯3／4号炉比較対象なし</p> <p>【玄海3／4号炉の添付資料1.3.13の抜粋を掲載】</p> <p>4. 原子炉補助建屋等内の滞留水の処理</p> <p>故障側余熱除去ポンプ入口弁を閉止するまでに原子炉補助建屋等の最下層（EL -18.0M）に溜まる水については、雰囲気温度、放射線量が十分低下した後に、参集要員により排水用の可搬型ポンプを設置し、3号炉については燃料取替用水タンクへ、4号炉については燃料取替用水ピットへ移送する。（図13参照）</p>  <p>図13 可搬型ポンプ装置配置図</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>原子炉補助建屋内の滞留水の処理</p> <p>故障側余熱除去ポンプ入口弁を閉止するまでに原子炉補助建屋の最下層（T.P. -1.7m）に溜まる水については、雰囲気温度、放射線量が十分低下した後に、参集要員により排水用の可搬型ポンプを設置し、燃料取替用水ピットへ移送する。（図1参照）</p>  <p>図1 可搬型ポンプ装置配置図</p>	<p>【大飯】 記載方針の相違 ・泊はインターフェイスシステム LOCAによる建屋内の滞留水の処理方法を添付資料にて整理している。(伊方、玄海と同様)</p> <p>添付資料1.3.20</p>

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	添付資料 1.3.22	泊発電所3号炉	添付資料 1.3.21	相違理由																																																																																												
<p>インターフェイスシステム LOCA時の漏えい確認方法</p> <p>1. インターフェイスシステムLOCA発生時の判断方法について</p> <p>インターフェイスシステム LOCA と 1次冷却材喪失 (LOCA) は、どちらも 1次冷却材の漏えい事象だが大きな違いは、漏えい箇所が原子炉格納容器の内と外で異なるところである。表1に示す通り、どちらの事象も 1次系保有水に関するパラメータは同様の兆候を示すが、原子炉格納容器の内と外でサンプル水位や放射線モニタ等のパラメータに相違があるため、容易にインターフェイスシステム LOCA と判断することができる。</p> <p>表1 インターフェイスシステムLOCAと1次冷却材喪失 (LOCA)時のパラメータの比較について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>各パラメータ</th> <th>インターフェイスシステムLOCA</th> <th>1次冷却材喪失 (LOCA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1次系 保有水</td> <td>体積制御タンク水位</td> <td>低下</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>充てん水流量</td> <td>増加</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>加圧器圧力</td> <td>低下</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原子炉 格納容器</td> <td>加圧器水位</td> <td>低下</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>格納容器圧力</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>格納容器温度</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原子炉 格納容器内 パラメータ</td> <td>格納容器サンプル水位</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>凝縮液量測定装置水位</td> <td>変化なし^②</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>格納容器じんあい・ガスマニタ (R-40, 41) 格納容器内エアロック区域エリアモニタ (R-2)</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>加圧器逃がしタンク圧力、水位、温度 (余熱除去ポンプ入口側逃がし弁動作時)</td> <td>上昇</td> <td>変化なし^②</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原子炉 格納容器外 パラメータ</td> <td>原子炉周辺建屋サンプルタンク水位</td> <td>上昇</td> <td>変化なし</td> </tr> <tr> <td>排気筒ガスモニタ (R-21)</td> <td>上昇</td> <td>変化なし</td> </tr> <tr> <td>余熱除去ポンプ出口圧力</td> <td>上昇</td> <td>変化なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 加圧器逃がしタンククラップチャディスクが破損した場合は上昇する。 ※2 加圧器安全弁又は加圧器逃がし弁が漏えいした場合は上昇する。</p> <p>2. インターフェイスシステムLOCA時の漏えい場所（エリア）の特定方法について</p> <p>インターフェイスシステム LOCA 発生時は、中央制御室から電動弁を閉操作し、1次冷却材系と系統分離を実施する。余熱除去系は図1に示すとおり、各部屋を分離し漏水検知器等が設置されており、余熱除去ポンプ室、余熱除去冷却器室、余熱除去系統配管室及び再循環弁室については漏えい場所（エリア）の特定が可能である。また、漏えい発生時は火災報知器が動作する可能性が高く、監視カメラの情報も漏えい場所（エリア）特定の参考にすることが可能である。</p>		各パラメータ	インターフェイスシステムLOCA	1次冷却材喪失 (LOCA)	1次系 保有水	体積制御タンク水位	低下	↑	充てん水流量	増加	↑	加圧器圧力	低下	↑	原子炉 格納容器	加圧器水位	低下	↑	格納容器圧力	変化なし ^①	上昇	格納容器温度	変化なし ^①	上昇	原子炉 格納容器内 パラメータ	格納容器サンプル水位	変化なし ^①	上昇	凝縮液量測定装置水位	変化なし ^②	上昇	格納容器じんあい・ガスマニタ (R-40, 41) 格納容器内エアロック区域エリアモニタ (R-2)	変化なし ^①	上昇	加圧器逃がしタンク圧力、水位、温度 (余熱除去ポンプ入口側逃がし弁動作時)	上昇	変化なし ^②	原子炉 格納容器外 パラメータ	原子炉周辺建屋サンプルタンク水位	上昇	変化なし	排気筒ガスモニタ (R-21)	上昇	変化なし	余熱除去ポンプ出口圧力	上昇	変化なし	<p>インターフェイスシステム LOCA時の漏えい確認方法</p> <p>1. インターフェイスシステム LOCA 発生時の判断方法について</p> <p>インターフェイスシステム LOCA と 1次冷却材喪失 (LOCA) は、どちらも 1次冷却材の漏えい事象だが大きな違いは、漏えい箇所が原子炉格納容器の内と外で異なるところである。表1に示す通り、どちらの事象も 1次冷却材系保有水に関するパラメータは同様の兆候を示すが、原子炉格納容器の内と外でサンプル水位や放射線モニタ等のパラメータに相違があるため、容易にインターフェイスシステム LOCA と判断することができる。</p> <p>表1 インターフェイスシステムLOCAと1次冷却材喪失 (LOCA)時のパラメータの比較について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>各パラメータ</th> <th>インターフェイスシステムLOCA</th> <th>1次冷却材喪失 (LOCA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1次冷却材 系 保有水</td> <td>体積制御タンク水位</td> <td>低下</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>充てんライン流量</td> <td>増加</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>加圧器圧力</td> <td>低下</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>加圧器水位</td> <td>低下</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原子炉 格納容器</td> <td>原子炉格納容器圧力</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>格納容器内温度</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">原子炉 格納容器内 パラメータ</td> <td>格納容器サンプル水位</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>凝縮液量測定装置水位</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>格納容器じんあい・ガスマニタ (R-40, 41) エアロックエリアモニタ (R-2) 炉内核計装区域エリアモニタ (R-7)</td> <td>変化なし^①</td> <td>上昇</td> </tr> <tr> <td>加圧器逃がしタンク圧力、水位、温度 (余熱除去ポンプ入口逃がし弁動作時)</td> <td>上昇</td> <td>変化なし^②</td> </tr> <tr> <td>補助建屋サンプル水位</td> <td>上昇</td> <td>変化なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原子炉 格納容器外 パラメータ</td> <td>排気筒ガスモニタ (R-21A, B)</td> <td>上昇</td> <td>変化なし</td> </tr> <tr> <td>余熱除去ポンプ出口圧力</td> <td>上昇</td> <td>変化なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 1 加圧器逃がしタンククラップチャディスクが破損した場合は上昇する。 * 2 加圧器安全弁又は加圧器逃がし弁が漏えいした場合は上昇する。</p> <p>2. インターフェイスシステム LOCA時の漏えい場所（エリア）の特定方法について</p> <p>インターフェイスシステム LOCA 発生時は、中央制御室から電動弁を閉操作し、1次冷却材系と系統分離を実施する。余熱除去系は図1に示すとおり、各部屋を分離し漏水検知器等が設置されており、余熱除去ポンプ室、余熱除去冷却器室、安全補機配管室、再循環サンプル弁室、安全系ポンプバルブ室、安全系補機バルブ室及び格納容器貫通部室については漏えい場所（エリア）の特定が可能である。また、漏えい発生時は火災報知器が動作する可能性が高く、漏えい場所（エリア）特定の参考にすることが可能である。</p>		各パラメータ	インターフェイスシステムLOCA	1次冷却材喪失 (LOCA)	1次冷却材 系 保有水	体積制御タンク水位	低下	↑	充てんライン流量	増加	↑	加圧器圧力	低下	↑	加圧器水位	低下	↑	原子炉 格納容器	原子炉格納容器圧力	変化なし ^①	上昇	格納容器内温度	変化なし ^①	上昇	原子炉 格納容器内 パラメータ	格納容器サンプル水位	変化なし ^①	上昇	凝縮液量測定装置水位	変化なし ^①	上昇	格納容器じんあい・ガスマニタ (R-40, 41) エアロックエリアモニタ (R-2) 炉内核計装区域エリアモニタ (R-7)	変化なし ^①	上昇	加圧器逃がしタンク圧力、水位、温度 (余熱除去ポンプ入口逃がし弁動作時)	上昇	変化なし ^②	補助建屋サンプル水位	上昇	変化なし	原子炉 格納容器外 パラメータ	排気筒ガスモニタ (R-21A, B)	上昇	変化なし	余熱除去ポンプ出口圧力	上昇	変化なし	<p>記載表現の相違 名称の相違</p> <p>設備の相違（相違理由⑦）</p>
	各パラメータ	インターフェイスシステムLOCA	1次冷却材喪失 (LOCA)																																																																																													
1次系 保有水	体積制御タンク水位	低下	↑																																																																																													
	充てん水流量	増加	↑																																																																																													
	加圧器圧力	低下	↑																																																																																													
原子炉 格納容器	加圧器水位	低下	↑																																																																																													
	格納容器圧力	変化なし ^①	上昇																																																																																													
	格納容器温度	変化なし ^①	上昇																																																																																													
原子炉 格納容器内 パラメータ	格納容器サンプル水位	変化なし ^①	上昇																																																																																													
	凝縮液量測定装置水位	変化なし ^②	上昇																																																																																													
	格納容器じんあい・ガスマニタ (R-40, 41) 格納容器内エアロック区域エリアモニタ (R-2)	変化なし ^①	上昇																																																																																													
加圧器逃がしタンク圧力、水位、温度 (余熱除去ポンプ入口側逃がし弁動作時)	上昇	変化なし ^②																																																																																														
原子炉 格納容器外 パラメータ	原子炉周辺建屋サンプルタンク水位	上昇	変化なし																																																																																													
	排気筒ガスモニタ (R-21)	上昇	変化なし																																																																																													
	余熱除去ポンプ出口圧力	上昇	変化なし																																																																																													
	各パラメータ	インターフェイスシステムLOCA	1次冷却材喪失 (LOCA)																																																																																													
1次冷却材 系 保有水	体積制御タンク水位	低下	↑																																																																																													
	充てんライン流量	増加	↑																																																																																													
	加圧器圧力	低下	↑																																																																																													
	加圧器水位	低下	↑																																																																																													
原子炉 格納容器	原子炉格納容器圧力	変化なし ^①	上昇																																																																																													
	格納容器内温度	変化なし ^①	上昇																																																																																													
原子炉 格納容器内 パラメータ	格納容器サンプル水位	変化なし ^①	上昇																																																																																													
	凝縮液量測定装置水位	変化なし ^①	上昇																																																																																													
	格納容器じんあい・ガスマニタ (R-40, 41) エアロックエリアモニタ (R-2) 炉内核計装区域エリアモニタ (R-7)	変化なし ^①	上昇																																																																																													
	加圧器逃がしタンク圧力、水位、温度 (余熱除去ポンプ入口逃がし弁動作時)	上昇	変化なし ^②																																																																																													
	補助建屋サンプル水位	上昇	変化なし																																																																																													
原子炉 格納容器外 パラメータ	排気筒ガスモニタ (R-21A, B)	上昇	変化なし																																																																																													
	余熱除去ポンプ出口圧力	上昇	変化なし																																																																																													

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図1 大飯3号炉及び4号炉余熱除去系漏えい確認設備概略図</p>	<p>図1 泊3号炉 余熱除去系漏えい確認設備概要図</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉

大飯3／4号炉比較対象なし

泊発電所3号炉

相違理由

【大飯】
記載方針の相違（女川審査実績の反映）

添付資料 1.3.22-(1)

【女川2号炉の添付資料 1.3.10 を掲載】

解釈一覧			添付資料 1.3.10
I. 判断基準の解釈一覧			
I.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順	(1)代替減圧	a. 手動操作による減圧	判断基準記載内容
			半導水器が使用可能 主導水器真空度がMSIV 開設定值(主導水器側内圧力にて[]以下に維持可能な状態)
			タービンバイパス管の開閉操作が可能 タービン制御油圧力が維持（主タービン高圧潤滑油圧にて圧力貯留装置[]以上）している状態
I.3.2.2 サポート系故障時の対応手順		b. 手動操作による減圧	主導水器が使用不可 MSIV 閉不陸又はタービンバイパス管が操作不能、又は主導水器真空度がMSIV 開設定値(主導水器側内圧力にて[]以下に維持不可能な状態)
		c. 主蒸気逃げし安全弁の開閉操作が可能 主蒸気逃げし安全弁による操作不能	主蒸気逃げし安全弁手動用蒸気弁操作（高圧蒸気ガス供給系 ABS A/H 手力指標値が[]以下に維持不能な状態） 高圧蒸気ガス供給系用原子炉格納容器入口圧力監視器 (1,090Pa [page] 以上) され、かつ自動遮断閥界の正常（遮断並列遮断閥が発生していない）な状態
		d. 代替為止蒸気ガス低圧弁による蒸気逃げし安全弁（自動遮断機能）開放	高圧蒸気ガス供給系原子炉格納容器入口圧力監視器 (1,090Pa [page] 以上) が発生している場合 高圧蒸気ガス低圧系蒸気ガスボンベ出口圧力監視器 (4,900Pa [page] 以上) が発生している場合 代替為止蒸気ガス低圧弁が発生した場合 高圧蒸気ガスボンベの動作蒸気供給圧力指標値が規定圧力未満
(2) 主蒸気逃げし安全弁の責任を考慮した緩衝	e. 代替為止蒸気ガス低圧弁による蒸気逃げし安全弁（自動遮断機能）開放	代替為止蒸気ガス低圧系蒸気ガス供給止止め入口圧力指標値が[]以上に維持不可能な場合	
	f. 代替為止蒸気ガス低圧弁による蒸気逃げし安全弁（自動遮断機能）開放	代替為止蒸気ガス低圧系蒸気ガス供給止止め入口圧力指標値が[]以上に維持不可能な場合	
括弧内の内容は商業機密の観点から公開できません。			

手順	判断基準記載内容	解釈
I.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順	(1) 1次冷却系のフィードアンドドライドによる原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧	-
	(2) 蒸気発生器2次側からの除熱による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧	原水用ポンプにて注水するために必要な燃料取替用水ピットの水位が確保されている 燃料取替用水ピット水位が16.5%以上
	a. 電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水	蒸気発生器へ注水するために必要な補助給水ピットによる蒸気発生器への注水
	b. 電動主給水ポンプによる蒸気発生器への注水	蒸気発生器へ注水するために必要な脱気器タンク水位 (換算) が490L-1800L以上
	c. SO直接給水用高圧ポンプによる蒸気発生器への注水	蒸気発生器へ注水するために必要な補助給水ピット水位が確保されている
	d. 代替給水ピットによる蒸気発生器への注水	補助給水ピット水位が3%以上
	e. 代替給水ピットとした可搬型大型脱水ポンプによる蒸気発生器への注水	代替給水ピットの水位が確保され、使用できる 代替給水ピットの目視による確認
	f. 原水槽による蒸気発生器への注水	原水槽の水位が確保され、使用できる 原水槽の目視による確認
	(3) 蒸気発生器2次側からの除熱による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 (蒸気放出)	補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
	a. 主蒸気逃げし弁による蒸気発生器への蒸気放出	補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
	b. タービンバイパス弁による蒸気放出	2次冷却系の設備が運転中で必要復水器の真空が維持されている 復水器真空度が-66.7kPa以下
	(4) 加圧器補助スプレイ弁による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧	-
	a. 現場手動操作によるタービン動補助給水ポンプの機能回復	先てんポンプ運転及び燃料取替用水ピット又は体積補飾タンクの水位が確保されている 燃料取替用水ピット水位が16.5%以上 体積補飾タンク水位が16%以上
	b. 現場手動操作による主蒸気逃げし弁の機能回復	補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
	(2) 主蒸気逃げし弁及び加圧器逃げし弁の作動による蒸気逃げし弁の機能回復	a. 現場手動操作による主蒸気逃げし弁の機能回復
		補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
	(4) 復旧	a. 現場手動操作による主蒸気逃げし弁の機能回復
		補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
	d. 代替給水ピットによる蒸気発生器への注水	補助給水ピット水位が3%以上
I.3.2.2 サポート系故障時の対応手順	-	-
	a. 現場手動操作によるタービン動補助給水ポンプの機能回復	伊心懶曲
	b. 現場手動操作による主蒸気逃げし弁の機能回復	伊心懶曲
	(2) 主蒸気逃げし弁及び加圧器逃げし弁の機能回復	伊心出入口温度が350°C以上及び格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値が1×10 ⁶ m ³ /h以上の場合
	a. 蒸気発生器2次側からの除熱による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧	補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
	b. 主蒸気逃げし弁による蒸気放出	補助給水流量：約80m ³ /h (蒸気発生器3基合計) 補助効率評価7.1.2「全交換動力電源喪失」の解析条件より引用 ※崩壊熱の低下等により、適宜補助給水流量を調整
I.3.2.3 伊心懶曲時における伊心懶曲物語出し/格納容器内高張加熱装置の操作による蒸気逃げし弁の機能回復	-	-
	(1) 蒸気発生器2次側からの除熱による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧	伊心懶曲
	b. 主蒸気逃げし弁による蒸気放出	伊心懶曲

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
大飯3／4号炉比較対象なし																																						
添付資料 1.3.22-(2)																																						
【女川】																																						
設備の相違による対応手段の相違																																						
<p>【女川2号炉の添付資料 1.3.10 を掲載】</p> <p>2. 操作手順の解釈一覧(1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th><th>操作手順記載内容</th><th>解説</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系 範囲失時の減圧</td><td>a. 可能型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放</td><td>125V 直流電源切替後 2B で市内蓄電池式直流電源設備による給電から 125V 代替蓄電池による給電へ切り替えるように遮断器操作を実施 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる</td></tr> <tr> <td>b. 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放</td><td>原子炉力容器内の圧力が 0.34MPa[gage] に到達する 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる</td></tr> <tr> <td rowspan="2">(2)主蒸気逃がし安全弁の作動による主蒸気逃失時の減圧</td><td>a. 高圧蒸素ガス供給系 （非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）駆動操作</td><td>中央制御室端子盤 H21-P801, H21-P808 高圧蒸素ガス供給系 ABS 入口圧力 指示値が規定値以上</td></tr> <tr> <td>b. 代替高圧蒸素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放</td><td>高圧蒸素ガス供給系蒸素ガスポンベ出口圧力 範囲 (4.9MPa[gage] 以下) 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる</td></tr> </tbody> </table> <p>2. 操作手順の解釈一覧(2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th><th>操作手順記載内容</th><th>解説</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.3.2.4 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順 (1)非常時操作手順書(微積ベース)「原子炉建屋制御」</td><td>a. 代替高圧蒸素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放</td><td>高圧蒸素ガスポンベの作動高圧供給圧が 始動圧が規定圧以上 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる</td></tr> <tr> <td>—</td><td>減圧完了圧力まで減圧する。 原子炉力容器内の水位を TAF から TAF + 1000mm の間で維持する 原子炉建屋放射能レベル及び燃料取替エリア放射能レベルが制限値 以下</td><td>代替高圧蒸素ガス供給系蒸素ガス供給止め弁入 口圧力指示値が 以上 原子炉力容器内の圧力が 0.34MPa[gage] に到達する 漏えい箇所に応じて心ブレインバージャ等の 高さ以下に水位を維持することで漏えい量を抑制する ただし、軸心冷却維持のため TAF 以下にならない 範囲で制御する 「原子炉建屋原子炉建屋放射能レベル」「燃料取 替エリア放射能レベルが制限値 以下</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">■括弧内の内容は商業機密の範囲から公開できません。</p>	手順	操作手順記載内容	解説	1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系 範囲失時の減圧	a. 可能型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	125V 直流電源切替後 2B で市内蓄電池式直流電源設備による給電から 125V 代替蓄電池による給電へ切り替えるように遮断器操作を実施 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる	b. 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	原子炉力容器内の圧力が 0.34MPa[gage] に到達する 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる	(2)主蒸気逃がし安全弁の作動による主蒸気逃失時の減圧	a. 高圧蒸素ガス供給系 （非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）駆動操作	中央制御室端子盤 H21-P801, H21-P808 高圧蒸素ガス供給系 ABS 入口圧力 指示値が規定値以上	b. 代替高圧蒸素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	高圧蒸素ガス供給系蒸素ガスポンベ出口圧力 範囲 (4.9MPa[gage] 以下) 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる	手順	操作手順記載内容	解説	1.3.2.4 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順 (1)非常時操作手順書(微積ベース)「原子炉建屋制御」	a. 代替高圧蒸素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	高圧蒸素ガスポンベの作動高圧供給圧が 始動圧が規定圧以上 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる	—	減圧完了圧力まで減圧する。 原子炉力容器内の水位を TAF から TAF + 1000mm の間で維持する 原子炉建屋放射能レベル及び燃料取替エリア放射能レベルが制限値 以下	代替高圧蒸素ガス供給系蒸素ガス供給止め弁入 口圧力指示値が 以上 原子炉力容器内の圧力が 0.34MPa[gage] に到達する 漏えい箇所に応じて心ブレインバージャ等の 高さ以下に水位を維持することで漏えい量を抑制する ただし、軸心冷却維持のため TAF 以下にならない 範囲で制御する 「原子炉建屋原子炉建屋放射能レベル」「燃料取 替エリア放射能レベルが制限値 以下	<p>泊発電所3号炉</p> <p>2. 操作手順の解釈一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順</th><th>操作手順記載内容</th><th>解説</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧</td><td>a. 規定期動作による主蒸気逃がし弁の操作回復</td><td>補助給水泵ポンプ出口流量調節弁を手動で操作することで圧度を調整し蒸気発生器水位を調整 無負荷水位（蒸気発生器水位（狭域33%））に調整</td></tr> <tr> <td rowspan="2">1.3.2.4 蒸気発生器伝熱管破裂発生時減圧系統の対応手順</td><td>—</td><td>非常用軸心冷却装置停止条件 健全ループのサブクール度が20°C以上 加圧塔水位が0%以上 1次冷却材圧力が、減圧操作停止後安定は上昇</td></tr> <tr> <td>—</td><td>余熱除去系の運転条件 1次冷却材温度が77°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下</td></tr> <tr> <td>1.3.2.5 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順</td><td>—</td><td>サブクール度が40°C以上 加圧塔水位が60%以上かつ、安定又は上昇中 1次冷却材圧力が既定又は上昇中、かつ蓄圧タンク不動作又は離線中 蒸気発生器水位下限以上又は補助給水泵流量80m³/h以上</td></tr> </tbody> </table>		手順	操作手順記載内容	解説	1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧	a. 規定期動作による主蒸気逃がし弁の操作回復	補助給水泵ポンプ出口流量調節弁を手動で操作することで圧度を調整し蒸気発生器水位を調整 無負荷水位（蒸気発生器水位（狭域33%））に調整	1.3.2.4 蒸気発生器伝熱管破裂発生時減圧系統の対応手順	—	非常用軸心冷却装置停止条件 健全ループのサブクール度が20°C以上 加圧塔水位が0%以上 1次冷却材圧力が、減圧操作停止後安定は上昇	—	余熱除去系の運転条件 1次冷却材温度が77°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下	1.3.2.5 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順	—	サブクール度が40°C以上 加圧塔水位が60%以上かつ、安定又は上昇中 1次冷却材圧力が既定又は上昇中、かつ蓄圧タンク不動作又は離線中 蒸気発生器水位下限以上又は補助給水泵流量80m³/h以上
手順	操作手順記載内容	解説																																				
1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系 範囲失時の減圧	a. 可能型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	125V 直流電源切替後 2B で市内蓄電池式直流電源設備による給電から 125V 代替蓄電池による給電へ切り替えるように遮断器操作を実施 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる																																				
	b. 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	原子炉力容器内の圧力が 0.34MPa[gage] に到達する 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる																																				
(2)主蒸気逃がし安全弁の作動による主蒸気逃失時の減圧	a. 高圧蒸素ガス供給系 （非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）駆動操作	中央制御室端子盤 H21-P801, H21-P808 高圧蒸素ガス供給系 ABS 入口圧力 指示値が規定値以上																																				
	b. 代替高圧蒸素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	高圧蒸素ガス供給系蒸素ガスポンベ出口圧力 範囲 (4.9MPa[gage] 以下) 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる																																				
手順	操作手順記載内容	解説																																				
1.3.2.4 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順 (1)非常時操作手順書(微積ベース)「原子炉建屋制御」	a. 代替高圧蒸素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機）開放	高圧蒸素ガスポンベの作動高圧供給圧が 始動圧が規定圧以上 原子炉力容器内の圧力が主蒸気逃がし安全弁による減圧完了圧力となる																																				
	—	減圧完了圧力まで減圧する。 原子炉力容器内の水位を TAF から TAF + 1000mm の間で維持する 原子炉建屋放射能レベル及び燃料取替エリア放射能レベルが制限値 以下	代替高圧蒸素ガス供給系蒸素ガス供給止め弁入 口圧力指示値が 以上 原子炉力容器内の圧力が 0.34MPa[gage] に到達する 漏えい箇所に応じて心ブレインバージャ等の 高さ以下に水位を維持することで漏えい量を抑制する ただし、軸心冷却維持のため TAF 以下にならない 範囲で制御する 「原子炉建屋原子炉建屋放射能レベル」「燃料取 替エリア放射能レベルが制限値 以下																																			
手順	操作手順記載内容	解説																																				
1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧	a. 規定期動作による主蒸気逃がし弁の操作回復	補助給水泵ポンプ出口流量調節弁を手動で操作することで圧度を調整し蒸気発生器水位を調整 無負荷水位（蒸気発生器水位（狭域33%））に調整																																				
1.3.2.4 蒸気発生器伝熱管破裂発生時減圧系統の対応手順	—	非常用軸心冷却装置停止条件 健全ループのサブクール度が20°C以上 加圧塔水位が0%以上 1次冷却材圧力が、減圧操作停止後安定は上昇																																				
	—	余熱除去系の運転条件 1次冷却材温度が77°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下																																				
1.3.2.5 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順	—	サブクール度が40°C以上 加圧塔水位が60%以上かつ、安定又は上昇中 1次冷却材圧力が既定又は上昇中、かつ蓄圧タンク不動作又は離線中 蒸気発生器水位下限以上又は補助給水泵流量80m³/h以上																																				

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉	添付資料 1.3.22-(3)
大飯3／4号炉比較対象なし		【大飯】記載方針の相違（女川審査実績の反映）	
【女川】設備の相違による対応手段の相違			
弁番号	弁名称	操作場所	
P54-M0-F069A	HPIN 常用非常用遮断ガス遮断弁(A)	中央制御室 原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-M0-F069B	HPIN 常用非常用遮断ガス遮断弁(B)	中央制御室 原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-M0-F060A	HPIN 非常用遮断ガス入口弁(A)	中央制御室 原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-M0-F060B	HPIN 非常用遮断ガス入口弁(B)	中央制御室 原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-M0-F104A	代替 HPIN 第一循環弁(A)	中央制御室	
P54-M0-F104B	代替 HPIN 第一循環弁(B)	中央制御室	
P54-F090A	代替 HPIN 蒸発ガスボンベラック安全弁出口ライン止め弁(A)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F090B	代替 HPIN 蒸発ガスボンベラック安全弁出口ライン止め弁(B)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F1098A	代替 HPIN 蒸発ガスボンベ供給止め弁(A)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F1098B	代替 HPIN 蒸発ガスボンベ供給止め弁(B)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F1097A	代替 HPIN 蒸発ガスボンベラック供給弁(A)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F1097B	代替 HPIN 蒸発ガスボンベラック供給弁(B)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F101A	代替 HPIN 蒸発ガス供給止め弁(A)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-F101B	代替 HPIN 蒸発ガス供給止め弁(B)	原子炉建屋 地上1階(原子炉建屋原子炉棟内)	
P54-M0-F105A-1	代替 HPIN 蒸発排気出口弁(A-1)	中央制御室	
P54-M0-F105A-2	代替 HPIN 蒸発排気出口弁(A-2)	中央制御室	
P54-M0-F105B-1	代替 HPIN 蒸発排気出口弁(B-1)	中央制御室	
P54-M0-F105B-2	代替 HPIN 蒸発排気出口弁(B-2)	中央制御室	
3. 弁番号及び弁名称一覧			
弁番号	弁名称	操作場所	
3PCV-3610	A-主蒸気逃がし弁	中央制御室、周辺補機棟T.P.33.1m	
3PCV-3620	B-主蒸気逃がし弁	中央制御室、周辺補機棟T.P.33.1m	
3PCV-3630	C-主蒸気逃がし弁	中央制御室、周辺補機棟T.P.33.1m	
3TCV-500A	A-タービンバイパス弁	中央制御室	
3TCV-500B	B-タービンバイパス弁	中央制御室	
3TCV-500C	C-タービンバイパス弁	中央制御室	
3TCV-500D	D-タービンバイパス弁	中央制御室	
3TCV-500E	E-タービンバイパス弁	中央制御室	
3TCV-500F	F-タービンバイパス弁	中央制御室	
3PCV-138	充てんライン流量制御弁	中央制御室	
3V-CS-186	加圧器補助スプレイ弁	中央制御室	
3V-CS-191	充てんライン止め弁	中央制御室	
3V-IA-505A	A-制御用空気主蒸気逃がし弁供給弁	中央制御室	
3V-IA-505B	B-制御用空気主蒸気逃がし弁供給弁	中央制御室	
3V-IA-900	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 1	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-902	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 2	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-904	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 3	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-906	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 4	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-908	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 5	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-910	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 6	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-912	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 7	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-914	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル入口弁 8	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-924	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル減圧弁	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-926	主蒸気逃がし弁操作用空気供給バネル出口弁	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-796	PCV-3610, 3620, 3630代替制御用空気供給弁 (SA対策)	周辺補機棟T.P.10.3m	
3V-IA-508A	A-原子炉格納容器内制御用空気供給弁	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-508B	B-原子炉格納容器内制御用空気供給弁	周辺補機棟T.P.17.8m	
3PCV-452A	A-加圧器逃がし弁	中央制御室	
3PCV-452B	B-加圧器逃がし弁	中央制御室	
-	加圧器逃がし弁操作用可搬型窒素ガスボンベロ金弁 1	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-864	加圧器逃がし弁操作用窒素供給バネル入口弁 1	周辺補機棟T.P.17.8m	
-	加圧器逃がし弁操作用可搬型窒素ガスボンベロ金弁 2	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-866	加圧器逃がし弁操作用窒素供給バネル入口弁 2	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-870	加圧器逃がし弁操作用窒素供給バネル減圧弁	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-514A	A-制御用空気原子炉格納容器内供給弁	中央制御室	
3V-IA-514B	B-制御用空気原子炉格納容器内供給弁	中央制御室	
3V-IA-872	加圧器逃がし弁操作用窒素供給バネル出口弁 1	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-874	加圧器逃がし弁操作用窒素供給バネル出口弁 2	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-509A	A-制御用空気C/V外側隔離弁T.V弁	周辺補機棟T.P.17.8m	
3V-IA-509B	B-制御用空気C/V外側隔離弁T.V弁	周辺補機棟T.P.17.8m	