

8/12 3:55 受

様式8-1 (1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

| | |
|--|--|
| 平成23年8月12日 (第422報) 発信時刻 3時45分 | |
| 経済産業大臣、福島県知事、楢葉町長、富岡町長 殿 | |
| 通報者名 福島第二原子力発電所長 増田 尚宏 連絡先 0240-26-4111(代) () | |
| 特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情報を通報します。 | |
| 原子力事業所の名称及び場所 | 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (事業区分：電気事業) 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12 |
| 特定事象の発生箇所 | 福島第二原子力発電所 第 一 号炉 |
| 特定事象の発生時刻 | 平成23年 3月 14日 21時 58分 15日 0時 00分 |
| 発生した特定事象の概要 | 特定事象の種類 敷地境界放射線量上昇 原子力緊急事態に該当 (<input type="checkbox"/> する, <input checked="" type="checkbox"/> しない) |
| | 想定される原因 <input checked="" type="checkbox"/> 特定 楢葉第一原子力発電所の影響 <input type="checkbox"/> 調査中 |
| | 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等 別紙を参照 |
| その他特定事象の把握に参考となる情報 | 被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分) 被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：被ばく者 名 異救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有： |
| | 気象情報 (確認時刻 時 分) ・天候 : _____ ・風向 : 方位 _____ ・風速 : m/s _____ ・大気安定度 : _____ (10m) |
| | 周辺環境への影響 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有： |
| | 応急措置 8/12 3時22分頃 福島県浜通り地震の状況 震度：富岡 震度5弱 最大加速度：4号機 水平方向75.7ガル 3号機 垂直方向48.9ガル 1～4号機、廃棄物処理建屋に異常はありません。また、モニタリングポストの値に異常はありません。 地震によるケガ人もありません。 |

8/12 10:15

様式 8-1 (1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | 平成23年 8月12日 (第723報) 発信時刻 7時45分 | |
| 経済産業大臣、福島県知事、楢葉町長、富岡町長 殿 | | 通報者名 福島第二原子力発電所長 増田 尚宏 連絡先 0240-25-4111(代) () | |
| 特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情報を通報します。 | | | |
| 原子力事業所の名称及び場所 | | 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12 | |
| 特定事象の発生箇所 | | 福島第二原子力発電所 第 一 号炉 | |
| 特定事象の発生時刻 | | 平成 23年 8月 12日 21時 58分 | |
| 要 発 生 し た 特 定 事 象 の 概 | 特定事象の種類 | 敷地境界放射線量上昇 原子力緊急事態に該当 (□する, ■しない) | |
| | 想定される原因 | ■特定 福島第一原子力発電所の影響 □調査中 | |
| | 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等 | 別紙を参照 | |
| その他特定事象の把握に参考となる情報 | 被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 7時00分) | 被ばく者の状況 ■無 □有: 被ばく者 名 要救助者 名 汚染拡大の有無 ■無 □有: | |
| | 気象情報 (確認時刻 9時00分) | 天候: 晴れ ✓ 風向: 方位 西 ✓ ※ 風速: m/s 8.7 ✓ ※ 大気安定度: B ✓ (10m) | |
| | 周辺環境への影響 | □無 □有: 調査中 | |
| | 応急措置 | / | |

※風速が0.5m/s未満の場合「CALM」(静穏)、この時の風向を「-」と表記する。

1号機

様式8-1(2/4)

【原子炉の運転に関するパラメータ】

1. 原子炉の状態

| 項目 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|--------------|--|
| 特定事象発生時の出力 | % |
| 原子炉停止時刻 | 平成23年3月11日 14時48分 |
| 炉心平均燃焼度 | MWD/MTU |
| 放射性物質の放出の有無 | <input type="checkbox"/> 有り, <input checked="" type="checkbox"/> 無し |
| 放射性物質の放出状態 | (上欄で放出「有り」の場合は以下を記入) |
| 排気筒出口 | <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |
| 放出口以外(放出場所名) | 放出場所名: (地上高 m) <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |

2. 装置の状況

| 装置の状況 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|-------------------|--|
| 1次冷却系圧力及び圧力の変化 → | 0.04 (kg/cm ² g (MPa[gage])) 上昇・下降(安定) 制御中 |
| 1次冷却系の温度(ホットレグ) ↘ | 25.3 °C 給水ノズル温度 RHRH*(B)入口温度 CUWポンプ吐出温度 |
| 原子炉水位 ↗ | 4200 mm SHC 広域帯 燃料頂部から ↗ 8396 mm |
| 外部電源 | 受電(有) 無 |
| 非常用ディーゼル発電機運転 | 受電(有) 無 |
| 余熱除去系の機能維持 | (正常) 異常 |
| ECCSの作動・高圧系 | 作動 (未作動) |
| ECCSの作動・低圧系 | 作動 (未作動) |
| 全ての制御棒挿入 | (挿入) 未挿入 |
| ボロン添加 | 添加 (未添加) |
| 主蒸気隔離弁の閉止 | (閉) 開 |
| 格納容器の隔離状態 | (隔離) 非隔離 |
| 格納容器圧力 ↘ | 6.4 (kg/cm ² g (kPa[gage])) |
| 格納容器スプレイ作動 | 作動 (未作動) |
| その他の特記事項 | → 冷温停止中 サプレッションプール水温度 27 °C RHR(B)系による除熱中 |

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

2号機

様式8-1(2/4)

【原子炉の運転に関するパラメータ】

1. 原子炉の状態

| 項目 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|--------------|--|
| 特定事象発生時の出力 | % |
| 原子炉停止時刻 | 平成23年8月11日 14時48分 |
| 炉心平均燃焼度 | MWD/MTU |
| 放射性物質の放出の有無 | <input type="checkbox"/> 有り, <input checked="" type="checkbox"/> 無し |
| 放射性物質の放出状態 | (上欄で放出「有り」の場合は以下を記入) |
| 排気筒出口 | <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |
| 放出口以外(放出場所名) | 放出場所名: (地上高 m) <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |

2. 装置の状況

| 装置の状況 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|-------------------|---|
| 1次冷却系圧力及び圧力の変化 → | 0.00 (kg/cm ² g (MPa[gage])) 上昇・下降・ 安定 制御中 |
| 1次冷却系の温度(ホットレグ) ↓ | 26.0 °C 給水ノズル温度 RHRHx(D)入口温度 CUWポンプ吐出温度 |
| 原子炉水位 → | 4050 mm SHC 広域帯 燃料頂部から → 8246 mm |
| 外部電源 | 受電 有 無 |
| 非常用ディーゼル発電機運転 | 受電 有 (無) |
| 余熱除去系の機能維持 | 正常 ・異常 |
| ECCSの作動・高圧系 | 作動・ 未作動 |
| ECCSの作動・低圧系 | 作動・ 未作動 |
| 全ての制御棒挿入 | 挿入 ・未挿入 |
| ボロン添加 | 添加・ 未添加 |
| 主蒸気隔離弁の閉止 | 閉 ・開 |
| 格納容器の隔離状態 | 隔離 ・非隔離 |
| 格納容器圧力 → | 6.4 (kg/cm ² g (kPa[gage])) |
| 格納容器スプレイ作動 | 作動・ 未作動 |
| その他の特記事項 → | 冷温停止中 サプレッションプール水温度 27 °C RHR(A)系による除熱中 |

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

3号機

様式8-1(2/4)

【原子炉の運転に関するパラメータ】

1. 原子炉の状態

| 項目 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|--------------|--|
| 特定事象発生時の出力 | % |
| 原子炉停止時刻 | 平成23年3月11日 14時48分 |
| 炉心平均燃焼度 | MWD/MTU |
| 放射性物質の放出の有無 | <input type="checkbox"/> 有り, <input checked="" type="checkbox"/> 無し |
| 放射性物質の放出状態 | (上欄で放出「有り」の場合は以下を記入) |
| 排気筒出口 | <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |
| 放出口以外(放出場所名) | 放出場所名: (地上高 m) <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |

2. 装置の状況

| 装置の状況 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|-----------------|---|
| 1次冷却系圧力及び圧力の変化 | 0.01 (kg/cm ² g (MPa[gage])) 上昇・下降・ <u>安定</u> 制御中 |
| 1次冷却系の温度(ホットレグ) | 29.0 °C 給水ノズル温度 RHRH*(B)入口温度 CUWポンプ吐出温度 |
| 原子炉水位 | 4000 mm SHC 広域帯 燃料頂部から → 8196 mm |
| 外部電源 | 受電 <u>有</u> 無 |
| 非常用ディーゼル発電機運転 | 受電 <u>有</u> (無) |
| 余熱除去系の機能維持 | <u>正常</u> ・異常 |
| ECCSの作動・高圧系 | 作動・ <u>未作動</u> |
| ECCSの作動・低圧系 | 作動・ <u>未作動</u> |
| 全ての制御棒挿入 | <u>挿入</u> ・未挿入 |
| ボロン添加 | 添加・ <u>未添加</u> |
| 主蒸気隔離弁の閉止 | <u>閉</u> ・開 |
| 格納容器の隔離状態 | <u>隔離</u> ・非隔離 |
| 格納容器圧力 | 10.41 (kg/cm ² g (kPa[gage])) |
| 格納容器スプレイ作動 | 作動・ <u>未作動</u> |
| その他の特記事項 | → 冷温停止中 サプレッションプール水温度 28 °C RHR(B)系による除熱中 |

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

4号機

様式8-1(2/4)

【原子炉の運転に関するパラメータ】

1. 原子炉の状態

| 項目 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|--------------|--|
| 特定事象発生時の出力 | % |
| 原子炉停止時刻 | 平成23年3月11日 14時48分 |
| 炉心平均燃焼度 | MWD/MTU |
| 放射性物質の放出の有無 | <input type="checkbox"/> 有り, <input checked="" type="checkbox"/> 無し |
| 放射性物質の放出状態 | (上欄で放出「有り」の場合は以下を記入) |
| 排気筒出口 | <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |
| 放出口以外(放出場所名) | 放出場所名: (地上高 m) <input type="checkbox"/> 放出, <input type="checkbox"/> 停止 |

2. 装置の状況

| 装置の状況 | 確認時刻 (8/12日09時00分) |
|-------------------|--|
| 1次冷却系圧力及び圧力の変化 → | 0.08 (kg/cm ² g (MPa[gage])) 上昇・下降(安定) 制御中 |
| 1次冷却系の温度(ホットレグ) ↓ | 28.2 °C 給水ノズル温度 RHRHx(B)入口温度 CUWポンプ吐出温度 |
| 原子炉水位 → | 4000 mm SHC 広域帯 燃料頂部から → 8196 mm |
| 外部電源 | 受電(有) 無 |
| 非常用ディーゼル発電機運転 | 受電(有) 無 |
| 余熱除去系の機能維持 | (正常)・異常 |
| ECCSの作動・高圧系 | 作動・(未作動) |
| ECCSの作動・低圧系 | 作動・(未作動) |
| 全ての制御棒挿入 | (挿入)・未挿入 CR10-19 ドリフト警報発生中 |
| ボロン添加 | 添加・(未添加) |
| 主蒸気隔離弁の閉止 | (閉)・開 |
| 格納容器の隔離状態 | (隔離)・非隔離 |
| 格納容器圧力 ↓ | 5 (kg/cm ² g (kPa[gage])) |
| 格納容器スプレイ作動 | 作動・(未作動) |
| その他の特記事項 → | 冷温停止中 サプレッションプール水温度 26 °C RHR(A)系による除熱中 |

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

1. 放射性物質の状況

| 項目 | 評価時刻(12 日 9 時 00 分) |
|--|----------------------|
| 評価時刻での放出量(放出率) 希ガス(Bq/h) ヨウ素(Bq/h) 総量(Bq/h) | / |
| 評価時刻での放出量(濃度) 希ガス(Bq/cm ³) ヨウ素(Bq/cm ³) 総量(Bq/cm ³) | |
| 評価時刻までの放出量 希ガス(Bq) ヨウ素(Bq) 総量(Bq) 放出継続時間(h) 放出開始時刻 | |
| 評価時刻以後の放出(予測) 希ガス(Bq) ヨウ素(Bq) 総量(Bq) 放出継続時間(h) | |

2. 予測線量

| 種類 | 評価時刻(12 日 9 時 00 分) | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 日 時 分 | 日 時 分 | 日 時 分 | 日 時 分 |
| 全身の外部被ばくによる予測線量の最大地点 | 方位 km mSv | 方位 km mSv | 方位 km mSv | 方位 km mSv |
| 甲状腺の予測線量の最大地点 | 方位 km mSv | 方位 km mSv | 方位 km mSv | 方位 km mSv |

(施設側での計算値)

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

※データについては、およその値(推定値を含む)を記載することも可とする。

3. 放射線モニタリングの状況

注1) 必要な情報を順次追加記入し、空欄がなくなった場合には新しい用紙に記入するものとする。

注2) 場所がわかる資料も添付することとする。

| | |
|------------|---|
| 項目 | 評価時刻(2 日 8 時 30 分) |
| 排気筒モニタ | |
| 格納容器排気筒モニタ | 排気筒名: 1号機 : 2.5 cps μ 、 2号機 : 3.6 μ cps |
| 補助建屋排気筒モニタ | 排気筒名: 3号機 : 3.6 cps μ 、 4号機 : 4.9 μ cps |
| | Rw/D : 2.1 cps μ |

| 固定式モニタリング設備地点 | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 設備地点名 | MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-6 | MP-7 |
| γ 線空間線量率 | 8 時 10 分 | 1.9 μ Sv/h | 1.3 μ Sv/h | 1.8 μ Sv/h | 1.7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 1.0 μ Sv/h | 1.1 μ Sv/h |
| | 8 時 20 分 | 1.9 μ Sv/h | 1.3 μ Sv/h | 1.8 μ Sv/h | 1.7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 1.0 μ Sv/h | 1.1 μ Sv/h |
| | 8 時 30 分 | 1.9 μ Sv/h | 1.3 μ Sv/h | 1.8 μ Sv/h | 1.7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 1.0 μ Sv/h | 1.1 μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |

| 可動地点 | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| γ 線空間線量率 | 設備地点名 | | | | | | | |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| 中性子線 空間線量率 | 設備地点名 | | | | | | | |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| ヨウ素濃度 | 設備地点名 | | | | | | | |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| その他測定項目 | 設備地点名 | | | | | | | |
| 項目 | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

※データについては、およその値(推定値を含む)を記載することも可とする。

3. 放射線モニタリングの状況

注1) 必要な情報を順次追加記入し、空欄がなくなった場合には新しい用紙に記入するものとする。

注2) 場所がわかる資料も添付することとする。

| | |
|------------|---|
| 項目 | 評価時刻(2 日 9 時 00 分) |
| 排気筒モニタ | |
| 格納容器排気筒モニタ | 排気筒名: 1号機 : 2.5 cps \checkmark ; 2号機 : 3.6 cps \checkmark |
| 補助建屋排気筒モニタ | 排気筒名: 3号機 : 3.5 cps \checkmark ; 4号機 : 4.8 cps \checkmark |
| | Rw/B : 2.2 cps \checkmark |

| 固定式モニタリング設備地点 | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| γ 線空間線量率 | 設備地点名 | MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-6 | MP-7 |
| | 8 時 40 分 | 1.9 μ Sv/h | 1.3 μ Sv/h | 1.8 μ Sv/h | 1.7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 1.0 μ Sv/h | 1.1 μ Sv/h |
| | 8 時 50 分 | 1.9 μ Sv/h | 1.3 μ Sv/h | 1.8 μ Sv/h | 1.7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 1.0 μ Sv/h | 1.1 μ Sv/h |
| | 9 時 00 分 | 1.9 μ Sv/h | 1.3 μ Sv/h | 1.8 μ Sv/h | 1.7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 1.0 μ Sv/h | 1.1 μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | |

| 可動地点 | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| γ 線空間線量率 | 設備地点名 | | | | | | | |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| 中性子線 空間線量率 | 設備地点名 | | | | | | | |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| | 時 分 | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h | μ Sv/h |
| ヨウ素濃度 | 設備地点名 | | | | | | | |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| | 時 分 | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ | Bq/cm ³ |
| その他測定項目 | 設備地点名 | | | | | | | |
| 項目 | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |
| | 時 分 | | | | | | | |

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

※データについては、およその値(推定値を含む)を記載することも可とする。

8/12 10:57 受

様式 8-1 (1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | 平成23年8月12日 (第424報) 発信時刻 10時42分 | |
| 経済産業大臣、福島県知事、楢葉町長、富岡町長 殿 | | 通報者名 福島第二原子力発電所長 増田 尚宏 連絡先 0240-25-4111(代) () | |
| <p>特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情報を通報します。</p> | | | |
| 原子力事業所の名称及び場所 | | 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (事業区分：電気事業) 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12 | |
| 特定事象の発生箇所 | | 福島第二原子力発電所 第 号炉 | |
| 特定事象の発生時刻 | | 平成23年 3月 14日 21時 58分 16日 0時 00分 | |
| 要発生した特定事象の概 | 特定事象の種類 | <p>放射境界放射線量上昇</p> <p>原子力緊急事態に該当 (<input type="checkbox"/> する, <input checked="" type="checkbox"/> ししない)</p> | |
| | 想定される原因 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 特定 福島第一原子力発電所の影響</p> <p><input type="checkbox"/> 調査中</p> | |
| | 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等 | 別紙を参照 | |
| その他特定事象の把握に参考となる情報 | 被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分) | <p>被ばく者の状況</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p> <p><input type="checkbox"/> 有：被ばく者 名 要救助者 名</p> <p>汚染拡大の有無</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p> <p><input type="checkbox"/> 有：</p> | |
| | 気象情報 (確認時刻 時 分) | <p>・天候 : _____</p> <p>・風向 : 方位 _____</p> <p>・風速 : m/s _____</p> <p>・大気安定度 : _____ (10m)</p> | |
| | 周辺環境への影響 | <p><input type="checkbox"/> 無</p> <p><input type="checkbox"/> 有：</p> | |
| | 応急措置 | <p>第422報続報</p> <p>本日 (8月12日) 3時22分頃発生した福島県浜通りにおける地震後の1~4号機及び廃棄物処理建屋のパトロールを3時40分~9時33分に実施し、異常のないことを確認しました。</p> | |