

- ・盛岡ガス（盛岡市）死者1名、負傷者11名
14日8:00 デパートの地下での爆発
- ・東部ガス（いわき市）死者1名、負傷者1名
12日11:30 一般住宅での漏えいガスに着火

日本ガス協会が先遣隊を派遣、13日仙台市に到着。
北海道、山形県、秋田県においては、供給停止の連絡はない。

各社の供給停止状況は以下の通り。

- ・東京ガス（日立市）29,474戸供給停止
- ・仙台市営ガス 約36万戸供給停止
- ・塩釜ガス（塩釜市等）12,382戸供給停止
- ・福島ガス（福島市）約311戸供給停止
- ・東部ガス（土浦市）約6,605戸供給停止
（水戸市）約209戸供給停止
- ・釜石ガス（釜石市）約10,000戸供給停止
- ・常磐共同ガス（いわき市）約13,522戸供給停止
- ・京葉ガス（浦安市）4,881戸供給停止
- ・東北ガス（白河市）約350戸供給停止
- ・八戸ガス（八戸市）約736戸供給停止
- ・常磐都市ガス（いわき市）約580戸供給停止
- ・気仙沼市営ガス（気仙沼市）約2,800戸
- ・石巻ガス（石巻市）約14,771戸

○簡易ガス（3月15日12:00現在）

各社の供給停止状況は以下の通り。

- ・宮城ガス（塩竈市）651戸供給停止
（仙台市）2,058戸供給停止
（黒川郡富谷町）2,318戸供給停止
- ・橋本産業（東松島市）80戸供給停止
- ・ミツウロコ（古川市）159戸供給停止
（志田郡三本木町）169戸供給停止
（郡山市）81戸供給停止
- ・福陽ガス（須賀川市）81戸供給停止
- ・仙台市ガス局（名取市）1,225戸供給停止
（仙台市）114戸供給停止
（岩沼市）342戸供給停止

- ・山形熱供給（山形市）供給停止
- ・小名浜配湯（いわき市小名浜）供給停止

○コンビナート（3月15日19:00現在）

- ・コスモ石油千葉製油所（千葉縣市原市）
LPG貯槽の支柱が折れ、破損。ガス漏れ火災。
重傷者1名、軽傷4名
- ・JX日鉱日石エネルギー(株)仙台製油所（宮城県仙台市）
出荷設備エリアで爆発、火災が発生。3月15日午後鎮火。

3 原子力安全・保安院等の対応

【3月11日】

- 14:46 地震発生と同時に原子力安全・保安院に災害対策本部設置
- 15:42 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 16:36 福島第一原子力発電所1、2号機にて事業者が同法第15条事象発生判断（16:45通報）
- 18:08 福島第二原子力発電所1号機にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 18:33 福島第二原子力発電所1、2、4号機にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 19:03 緊急事態宣言（政府原子力災害対策本部及び同現地対策本部設置）
- 20:50 福島県対策本部は、福島第一原子力発電所1号機の半径2kmの住人に避難指示を出した。（2km以内の住人は1864人）
- 21:23 内閣総理大臣より、福島県知事、大熊町長及び双葉町長に対し、東京電力(株)福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に基づく指示を出した。
 - ・福島第一原子力発電所1号機から半径3km圏内の住民に対する避難指示。
 - ・福島第一原子力発電所1号機から半径10km圏内の住民に対する屋内待避指示。
- 24:00 池田経済産業副大臣現地対策本部到着

【3月12日】

- 5:22 福島第二原子力発電所1号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
- 5:32 福島第二原子力発電所2号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報

- 9:38 福島第一原子力発電所1号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
- 13:09 女川原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 13:12 福島第一原子力発電所3号機の注入を真水から海水に切り替え
- 14:25 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第15条通報

【3月14日】

- 1:10 福島第一原子力発電所1号機及び3号機の注入をくみ上げ箇所の海水が少なくなったため停止。
- 3:20 福島第一原子力発電所3号機の海水注入を再開
- 4:24 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
- 7:53 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
- 13:25 福島第一原子力発電所2号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
- 22:13 福島第二原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 22:35 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第15条通報

【3月15日】

- 0:00 国際原子力（IAEA）専門家派遣の受け入れを決定
IAEA天野事務局長による原子力発電所の被害に関する専門家派遣の意向を受け、原子力安全・保安院はIAEAによる知見ある専門家の派遣を受け入れることとした。なお、実際の受け入れ日程等については、今後調整を行う。
- 0:00 米国原子力規制委員会（NRC）専門家派遣の受け入れを決定
- 7:24 （独）日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 7:44 （独）日本原子力研究開発機構原子力科学研究所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
- 10:30 経済産業大臣が原子炉等規制法に基づき、4号機の消火及び再臨界の防止、2号機の原子炉内への早期注水及びドライウエルのベントの実施について指示
- 10:59 今後の事態の長期化を考慮し、現地対策本部の機能を福島県庁内へ移転することを決定。
- 11:00 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所の避難区域

(2) 福島第一原発で給水作業に従事していた自衛隊員5名が被ばく。作業終了後(12日)、OFCへ移動後の測定では30,000cpm。除染後の測定では、5,000~10,000cpm。1名は放医研に搬送。防衛省において、その他自衛官の被ばくは確認されず。

(3) 警察官について、警察庁において2名の除染の実施を確認。異常の報告はなし。

(4) 消防官について、消防庁において把握している被ばく者はなし。ひきつづき確認中。

<負傷者の状況(3月15日19:00現在)>

1. 地震による被害

- ・社員2名(軽傷)
- ・協力会社2名(うち1名両足骨折)
- ・行方不明2名(4号タービン建屋内)
- ・急病人1名発生(脳梗塞、救急車搬送、県情報)
- ・管理区域外にて社員1名が左胸の痛みを訴えて救急車を要請(意識あり)
- ・社員2名が中央制御室での全面マスク着用中に不調を訴え、福島第二の産業医の受診を受けるべく搬送

2. 福島第一原子力発電所1号機爆発による被害

- ・1号機付近で爆発と発煙が発生した際に4名が1号タービン建屋付近(管理区域外)で負傷。川内診療所で診療。

3. 福島第一原子力発電所3号機の爆発による負傷

- ・社員4名
- ・協力会社3名
- ・自衛隊4名(うち1名は内部被ばくの可能性を考慮し、「(独)放射線医学総合研究所」へ搬送予定)

(参考)

【東北地方太平洋沖地震】

1. 災害概要

(1) 発生日時：平成23年3月11日(金) 14:46発生

(2) 発生場所：震源三陸沖(北緯38度、東経142.9度)
深さ10km、マグニチュード9.0

(3) 各地の震度

○震度4以上の地域

震度7 宮城県北部

震度6強 茨城県北部、茨城県南部

震度5強 青森県三八上北

震度5弱 新潟県中越

震度4

○震度4以上の市町村

震度6強 福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町

震度6弱 宮城県石巻市、女川町(発電所の震度計による)、東海村

震度5弱 新潟県刈羽村

震度4 青森県六ヶ所村、東通村、新潟県柏崎市、神奈川県横須賀市

震度1 北海道泊村

2F

31F

2Fモーター

品名	モーター
規格	1.5kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ100×100
重量	1.5kg
価格	1,500円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	2.2kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ120×120
重量	2.2kg
価格	2,200円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	3.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ130×130
重量	3.0kg
価格	3,000円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	4.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ140×140
重量	4.0kg
価格	4,000円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	5.5kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ150×150
重量	5.5kg
価格	5,500円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	7.5kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ160×160
重量	7.5kg
価格	7,500円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	10.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ180×180
重量	10.0kg
価格	10,000円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	15.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ200×200
重量	15.0kg
価格	15,000円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	20.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ220×220
重量	20.0kg
価格	20,000円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	25.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ240×240
重量	25.0kg
価格	25,000円
納期	1週間
備考	

品名	モーター
規格	30.0kW
材質	鉄
色	黒
寸法	φ260×260
重量	30.0kg
価格	30,000円
納期	1週間
備考	

NEW

現地モニタリング情報(フォーマーケット変更第3回)

福島第一(1F) 正門付近前(MP-6付近)(2号機西南西の位置)現在更新中

		3月14日																
		11:37	19:30	19:30	19:30	19:30	20:00	20:10	20:20	21:15	21:25	21:36	21:37	22:20	22:25	22:35	22:40	
モニタリングカー		-	17:20	18:48	19:00	19:10	19:20	19:30	20:00	20:10	20:20	21:15	21:25	21:36	21:37	22:20	22:25	22:40
測定値(μ Sv/h)		-	7.3	10.06	7.7	7.8	7.7	8.9	5.4	5.4	5.4	5.8	6.8	7.60	3130	336.6	301.9	293.7
中性子		-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
風向		-	西北西	南	南東	南	北	北	北	北	北	北	南西	南西	南	北	南西	北東
風速(m/s)		-	2.7	1.3	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	2.9	0.9	1.6	1.7	1.2	4.6	4.4

		3月14日(続き)														
		22:45	22:50	22:55	23:00	23:05	23:10	23:20	23:30	23:35	23:40	23:45	23:50	23:55	0:00	
モニタリングカー		22:45	22:50	22:55	23:00	23:05	23:10	23:20	23:30	23:35	23:40	23:45	23:50	23:55	0:00	
測定値(μ Sv/h)		271.7	267.0	263.0	262.7	242.8	235.3	227.0	216	211.3	205.6	201.7	196.2	192.3	188.9	
中性子		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
風向		北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	
風速(m/s)		4.4	4.4	4.4	4.8	2.2	2.1	2.2	2.1	1.8	1.8	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7

		3月15日																					
		0:05	0:10	0:15	0:20	0:25	0:30	0:35	0:40	0:45	0:50	0:55	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20
モニタリングカー		0:05	0:10	0:15	0:20	0:25	0:30	0:35	0:40	0:45	0:50	0:55	1:00	1:05	1:10	1:15	1:20	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20
測定値(μ Sv/h)		185.0	181	177.3	175.8	171.3	168.0	164.9	164.4	167.6	164.3	151.7	150.3	147.1	144.1	141.4	137.8	135.5	130.4	123.3	120.2	114.1	111.4
中性子		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
風向		西北西	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東
風速(m/s)		0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.7	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	2.8	3.4	3.2	3.6

		3月15日(続き)																				
		2:30	2:40	3:10	3:20	3:40	4:00	4:20	4:40	5:00	5:20	5:40	6:00	6:50	7:00	7:02	7:05	7:10	7:15	7:20	7:25	7:30
モニタリングカー		2:30	2:40	3:10	3:20	3:40	4:00	4:20	4:40	5:00	5:20	5:40	6:00	6:50	7:00	7:02	7:05	7:10	7:15	7:20	7:25	7:30
測定値(μ Sv/h)		109.6	105.4	94.3	92.8	87.0	81.9	77.6	73.6	70.0	67.4	66.7	78.2	583.7	456.5	882.7	387.3	431.8	360.8	302.1	234.7	250.8
中性子		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
風向		北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東
風速(m/s)		3.6	3.4	3.4	4.2	2.0	2.1	1.0	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	2.9	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1

		3月15日(続き)																					
		7:38	7:40	7:45	7:50	7:55	8:00	8:05	8:10	8:15	8:20	8:25	8:31	8:36	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	10:16	10:25	
モニタリングカー		7:38	7:40	7:45	7:50	7:55	8:00	8:05	8:10	8:15	8:20	8:25	8:31	8:36	8:40	8:45	8:50	8:55	9:00	9:05	10:16	10:25	
測定値(μ Sv/h)		1390.0	529.0	637.4	1941.0	1093.0	873.1	378.4	268.9	735.9	807.7	1413.0	8217.0	2406.0	1726.0	1811.0	2208.0	3609.0	11930.0	-	7241.0	8837.0	3342.0
中性子		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
風向		北北西	北	東	東	北	北北東	北北東	北北東	東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東	北北東
風速(m/s)		1.7	1.6	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	1.5	1.5	5.3	-	3.0	

		3月15日(続き)																					
		12:25	12:30	12:35	12:40	12:45	12:50	12:55	13:00	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
モニタリングカー		12:25	12:30	12:35	12:40	12:45	12:50	12:55	13:00	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
測定値(μ Sv/h)		1407.0	1362.0	1325.0	1300.0	1267.0	1242.0	1216.0	1191.0	1148.0	1100.0	1068.0	1014.0	969.9	928.2	903.9	874.4	855.5	821.3	673.8	649.0	628.5	613.8
中性子		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
風向		東南東	東南東	東南東	南	南	南	南	南	南	南	南	南	南	南	南	東南東	南	東南東	東	南東	南	南東
風速(m/s)		3.4	1.6	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.0	1.5	1.9	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1

※MP-4付近に移動後正門付近に戻る

2枚目, 枚目, 最新情報

左

経済産業省
番号 160206

福島第一(1F) 正門付近前(MP-6付近)(2号機西南西の位置)現在更新中の続き

		3月15日(続き)																					
		15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30
モニタリングカー		596.4	585.9	544.9	531.6	513.2	502.6	489.8	473.0	460.3	449.4	437.5	423.5	401.7	403.0	353.8	343.3	327.0	311.3	298.8	ND	ND	ND
測定値(μ Sv/h)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
中性子		南	南東	南南東	南	南南東	南	南南東	南南東	南	南	南東	南東	南東	南	南	南	南	南南東	東	南南東	南東	南東
風向		1.1	1.1	1.3	1.0	1.4	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.5	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.8	1.6	1.6
風速(m/s)																							

		3月15日(続き)											
		23:00	23:10	23:15	23:20	23:25	23:30	23:35	23:40	23:45	23:50	23:55	
モニタリングカー		4548.0	6960.0	2761.0	3548.0	4976.0	8080.0	6308.0	6692.0	6847.0	6066.0	7966.0	
測定値(μ Sv/h)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
中性子		西	北	南	東	北西	北西	北西	北西	北東	北東	北東	
風向		0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	3.7	5.6	2.7	4.0	2.2	1.7	
風速(m/s)													

		3月16日											
		0:00	0:10	0:20	0:30	0:40	0:50						
モニタリングカー		4351.0	3504.0	3108.0	2609.0	2432.0	2257.0						
測定値(μ Sv/h)		ND	ND	ND	ND	ND	ND						
中性子		北北東	北西	北	北西	北西	西						
風向		2.5	2.1	2.4	1.0	0.8	0.8						
風速(m/s)													

NEW

福島第二(2F) (事業者のモニタリングポスト) 7枚目 現在更新中

3月15日(続き)

モニタリングポスト	7:30	7:40	7:50	8:00	8:10	8:20	8:30	8:40	8:50	9:00	9:10	9:20	9:30	9:40	9:50	10:00	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50	11:00
MP1(μSv/h)	44.4	43.0	41.4	40.5	38.9	37.8	36.7	35.4	34.6	33.7	32.6	31.8	31	30.1	29.4	28.6	28.1	27.6	27	26.4	25.5	25.3
MP2(μSv/h)	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
MP3(μSv/h)	50.0	47.8	46.0	44.6	43.5	42.2	41.1	39.8	38.3	37.6	36.4	35.1	34.7	33.7	33.0	32.1	31.3	30.5	29.9	29.1	28.7	28.2
MP4(μSv/h)	26.5	25.6	24.7	23.9	23.3	22.7	21.9	21.2	20.6	20	19.9	19.1	18.6	18	17.7	17.3	17.0	16.5	16.1	15.8	15.5	15.2
MP5(μSv/h)	27.6	27.6	25.7	25.6	24.0	23.9	23.8	22.2	22.2	21	20.7	20.5	19.4	19.2	19.0	17.9	17.8	17.8	16.6	16.6	16.4	15.8
MP6(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
MP7(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
風向	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東	北東
風速(m/s)	6.5	5.9	5.2	5.1	4.9	4.2	3.5	3.7	4.5	3.2	3.9	4	3.6	3.7	3.4	2.3	2.9	2.4	2	2.8	3.1	2.5

3月15日(続き)

モニタリングポスト	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40	12:50	13:00	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40
MP1(μSv/h)	24.8	24.2	23.6	23.3	23.0	22.8	22.3	21.9	21.6	21.2	20.8	20.6	20.3	20.1	19.8	19.6	19.4	19.1	18.9	18.7	18.7	18.5
MP2(μSv/h)	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
MP3(μSv/h)	27.7	27.1	26.6	25.8	25.5	25.1	24.7	24.4	23.8	23.6	23.3	23.2	22.7	22.5	22.1	22.0	21.9	21.5	21.3	20.9	20.4	20.3
MP4(μSv/h)	15.0	14.6	14.4	14.1	13.9	13.7	13.5	13.3	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3	12.1	12.0	11.9	11.7	12.6	12.4	11.4	11.3	11.2
MP5(μSv/h)	15.5	15.5	15.0	14.8	14.6	14.3	14.2	14.1	13.9	13.6	13.4	13.4	13.3	12.5	12.5	12.5	12.2	12.0	11.9	11.9	11.8	11.6
MP6(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
MP7(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
風向	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東
風速(m/s)	3.6	3.8	3.2	1.4	0.5	0.8	0.9	0.6	1.4	2.9	2.1	2.2	2.0	2.6	3.3	3.4	3.3	3.0	2.6	1.8	1.7	1.7

3月15日(続き)

モニタリングポスト	14:50	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00	17:10	17:20	17:30	17:40	17:50	18:00	18:10	18:20
MP1(μSv/h)	18.3	18.1	17.8	17.7	17.6	17.4	17.3	17.1	16.9	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.5	16.4	16.3	16.2	16.2	16.1	16.1	16.0
MP2(μSv/h)	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
MP3(μSv/h)	20.1	19.9	19.8	19.5	19.4	19.3	19.2	19	18.9	18.8	18.6	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	17.8	17.8	17.6	17.7	17.5	17.5
MP4(μSv/h)	11.1	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	9.98	9.96	9.92	9.9	9.86
MP5(μSv/h)	11.6	11.6	11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	10.4	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1
MP6(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
MP7(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
風向	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東	南東
風速(m/s)	2.0	1.4	1.4	1.0	1.6	1.7	0.9	1.2	1.1	1.4	1.7	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	2.1	2.0	1.6	1.4	1.2	1.2

3月15日(続き)

モニタリングポスト	18:30	18:40	18:50	19:00	19:10	19:20	19:30	19:40	19:50	20:00	20:10	20:20	20:30	20:40	20:50	21:00	21:10	21:20	21:30	21:40	21:50	22:00
MP1(μSv/h)	15.9	15.8	15.8	15.7	15.7	15.7	15.6	15.6	15.6	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0
MP2(μSv/h)	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
MP3(μSv/h)	17.4	17.3	17.2	17.2	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.9	16.8	16.8	16.6	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.3
MP4(μSv/h)	9.81	9.75	9.72	9.70	9.67	9.64	9.65	9.60	9.58	9.54	9.54	9.49	9.46	9.46	9.41	9.38	9.35	9.35	9.31	9.28	9.29	9.46
MP5(μSv/h)	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.99	9.98	9.93	9.92	9.92	9.74	9.72	9.74	9.70	9.68	9.68	9.46
MP6(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
MP7(μSv/h)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
風向	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東	東
風速(m/s)	1.7	1.8	1.1	1.4	1.4	1.7	1.4	1.8	2.7	2.5	2.1	1.7	2.3	2.2	2.7	2.8	4.4	4.2	4.4	5.8	5.0	5.3

福島第二(2F)(事業者のモニタリングポスト) 7枚目 現在更新中

3月15日(続き)

Table with columns for time (7:30 to 11:00) and rows for monitoring points (MP1 to MP7) and wind direction/speed. Values include '欠測' (no measurement) and numerical data.

3月15日(続き)

Table with columns for time (11:10 to 14:40) and rows for monitoring points (MP1 to MP7) and wind direction/speed. Values include '欠測' (no measurement) and numerical data.

3月15日(続き)

Table with columns for time (14:50 to 18:20) and rows for monitoring points (MP1 to MP7) and wind direction/speed. Values include '欠測' (no measurement) and numerical data.

3月15日(続き)

Table with columns for time (18:30 to 22:00) and rows for monitoring points (MP1 to MP7) and wind direction/speed. Values include '欠測' (no measurement) and numerical data.

