



6/19 0:50

623

様式8-1-(1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成23年6月19日 (第 報)
発信時刻 10時29分
(第15条-622報)

経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年3月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	⑥ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, しない)
	認定される原因	<input type="checkbox"/> 特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
	検出された放射能量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	2号機原子炉建屋環境改善のため、局所排風機を設置し運転しておりましたが、6月13日に2号機原子炉建屋内の放射性物質の濃度を測定し、外部への影響が十分低いことが確認できましたので、2号機原子炉建屋内の湿度を低減させるため、本日20時00分頃より原子炉建屋の二重扉を開度調整しながら開放し、その後、全開する予定です。 尚、発電所敷地境界における空気中の放射線量を監視します。
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: 被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候: ・風向: 方位 ・風速: m/s ・大気安定度: _____
	周辺環境への影響	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	応急措置



6/11 11:23

624

様式8-1-(1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成23年6月19日 (第 報)
発信時刻 11 時 00 分
(第15条-623報)



経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)



特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称：東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分：電気事業) 場所：福島県双葉郡大熊町大字大沢字北原22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年3月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	⑥ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, □しない)
	想定される原因	□特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
	検出された放射能量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	プラント状況 (6月19日6時00分現在) 及び、発電所敷地内におけるモニタリング結果 (6月19日10時00分現在) 並びに発電所周辺で採取した空気中と海水の放射性物質の核種分析結果 (採取日6月18日)、サブドレン等の核種分析結果 (採取日6月18日) を報告します。なお、海水核種分析<沖合>については、悪天候のためサンプリングを実施しておりません。 また、2号機原子炉建屋環境改善に使用している局所排風機入口で採取した空気中の放射性物質の核種分析結果 (採取日6月18日) も報告します。
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	□有：被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 □無 □有
	気象情報 (確認時刻 10時00分)	・天候： 曇り ・風向：方位 東 ・風速： 1.3 m/s ・大気安定度： _____
	周辺環境への影響	□無 □有：
	応急措置	

福島第一原子力発電所 1号機 温度に関するパラメータ (代表点)



福島第一原子力発電所3号機 温度に関するパラメータ(代表点)



【留意事項】
 本資料については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用時
 様式と異なるものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存
 在している。グラフの状況を把握するために、このような計測値の不確かさも考慮し
 たうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して全体の傾向にも注目して総合
 的に判断している。

福島第一原子力発電所 モニタリング結果

場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/19 0:10	30.0	<0.01	曇り	SW	0.4
正門	2011/6/19 0:20	30.0	<0.01	曇り	SE	0.3
正門	2011/6/19 0:30	30.0	<0.01	曇り	SE	0.4
正門	2011/6/19 0:40	30.0	<0.01	曇り	S	0.3
正門	2011/6/19 0:50	30.0	<0.01	曇り	NW	0.5
正門	2011/6/19 1:00	29.9	<0.01	曇り	NNE	0.3
正門	2011/6/19 1:10	30.0	<0.01	曇り	SE	0.3
正門	2011/6/19 1:20	30.0	<0.01	曇り	NNE	0.3
正門	2011/6/19 1:30	30.0	<0.01	曇り	WNW	0.4
正門	2011/6/19 1:40	29.9	<0.01	曇り	W	0.3
正門	2011/6/19 1:50	29.7	<0.01	曇り	SW	0.4
正門	2011/6/19 2:00	30.0	<0.01	曇り	W	0.4
正門	2011/6/19 2:10	29.9	<0.01	曇り	SW	0.5
正門	2011/6/19 2:20	29.9	<0.01	曇り	SSW	0.3
正門	2011/6/19 2:30	30.0	<0.01	曇り	S	0.5
正門	2011/6/19 2:40	30.1	<0.01	曇り	SSE	0.4
正門	2011/6/19 2:50	30.0	<0.01	曇り	SW	0.5
正門	2011/6/19 3:00	30.0	<0.01	曇り	SW	0.3
正門	2011/6/19 3:10	29.9	<0.01	曇り	SSW	0.3
正門	2011/6/19 3:20	29.9	<0.01	曇り	WSW	0.3
正門	2011/6/19 3:30	29.9	<0.01	曇り	WSW	0.3
正門	2011/6/19 3:40	29.9	<0.01	曇り	W	0.3
正門	2011/6/19 3:50	30.0	<0.01	曇り	WSW	0.4
正門	2011/6/19 4:00	29.9	<0.01	曇り	WSW	0.3
正門	2011/6/19 4:10	30.0	<0.01	曇り	SW	0.5
正門	2011/6/19 4:20	29.8	<0.01	曇り	WSW	0.2
正門	2011/6/19 4:30	30.0	<0.01	曇り	W	0.3
正門	2011/6/19 4:40	30.0	<0.01	曇り	SW	0.5
正門	2011/6/19 4:50	29.9	<0.01	曇り	NE	0.4
正門	2011/6/19 5:00	29.9	<0.01	曇り	NE	0.3
正門	2011/6/19 5:10	30.0	<0.01	曇り	NNE	0.4
正門	2011/6/19 5:20	30.0	<0.01	曇り	N	0.5
正門	2011/6/19 5:30	30.0	<0.01	曇り	NNW	0.4
正門	2011/6/19 5:40	30.0	<0.01	曇り	WSW	0.6
正門	2011/6/19 5:50	29.9	<0.01	曇り	WNW	0.4
正門	2011/6/19 6:00	29.9	<0.01	曇り	NW	0.5
正門	2011/6/19 6:10	30.0	<0.01	曇り	SSW	0.4
正門	2011/6/19 6:20	29.9	<0.01	曇り	NW	0.5
正門	2011/6/19 6:30	30.0	<0.01	曇り	NNE	0.5
正門	2011/6/19 6:40	30.0	<0.01	曇り	SSW	0.5
正門	2011/6/19 6:50	30.0	<0.01	曇り	W	0.5
正門	2011/6/19 7:00	30.0	<0.01	曇り	WNW	0.6
正門	2011/6/19 7:10	30.0	<0.01	曇り	WNW	0.8
正門	2011/6/19 7:20	30.0	<0.01	曇り	W	0.6
正門	2011/6/19 7:30	30.0	<0.01	曇り	NE	0.7
正門	2011/6/19 7:40	29.9	<0.01	曇り	N	1.6
正門	2011/6/19 7:50	30.0	<0.01	曇り	N	6.2
正門	2011/6/19 8:00	30.1	<0.01	曇り	N	5.5
正門	2011/6/19 8:10	30.3	<0.01	曇り	N	5.6
正門	2011/6/19 8:20	30.1	<0.01	曇り	N	5.1
正門	2011/6/19 8:30	30.1	<0.01	曇り	NE	1.1
正門	2011/6/19 8:40	30.3	<0.01	曇り	E	0.9
正門	2011/6/19 8:50	30.2	<0.01	曇り	SE	1.1
正門	2011/6/19 9:00	29.5	<0.01	曇り	ESE	1.1
正門	2011/6/19 9:10	29.6	<0.01	曇り	SE	1.2
正門	2011/6/19 9:20	29.4	<0.01	曇り	ESE	1.2
正門	2011/6/19 9:30	29.9	<0.01	曇り	E	1.5
正門	2011/6/19 9:40	30.1	<0.01	曇り	ENE	1.3
正門	2011/6/19 9:50	30.1	<0.01	曇り	N	1.1
正門	2011/6/19 10:00	30.2	<0.01	曇り	E	1.3

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側線量率(mSv/h)	正門線量率(μ Sv/h)	西門線量率(μ Sv/h)
2011/6/18 5:00	0.36	電源トラブルにより読み取り不可	14
2011/6/18 5:30	0.36		14
2011/6/18 6:00	0.36		14
2011/6/18 6:30	0.36		14
2011/6/18 7:00	0.36		14
2011/6/18 7:30	0.36		14
2011/6/18 8:00	0.36		14
2011/6/18 8:30	0.36		14
2011/6/18 9:00	0.36		14
2011/6/18 9:30	0.36		14
2011/6/18 10:00	0.36		14
2011/6/18 10:30	0.36		14
2011/6/18 11:00	0.36		14
2011/6/18 11:30	0.36		14
2011/6/18 12:00	0.36		14
2011/6/18 12:30	0.35		14
2011/6/18 13:00	0.36		14
2011/6/18 13:30	0.35		14
2011/6/18 14:00	0.35		14
2011/6/18 14:30	0.35		14
2011/6/18 15:00	0.35		14
2011/6/18 15:30	0.36		14
2011/6/18 16:00	0.35		14
2011/6/18 16:30	0.36		14
2011/6/18 17:00	0.35		14
2011/6/18 17:30	0.35		14
2011/6/18 18:00	0.36		14
2011/6/18 18:30	0.36		14
2011/6/18 19:00	0.35		14
2011/6/18 19:30	0.35		14
2011/6/18 20:00	0.36		14
2011/6/18 20:30	0.36		14
2011/6/18 21:00	0.36		14
2011/6/18 21:30	0.36		14
2011/6/18 22:00	0.36		14
2011/6/18 22:30	0.36		14
2011/6/18 23:00	0.36		14
2011/6/18 23:30	0.36		14
2011/6/19 0:00	0.36		14
2011/6/19 0:30	0.36		14
2011/6/19 1:00	0.36		14
2011/6/19 1:30	0.36		14
2011/6/19 2:00	0.36		14
2011/6/19 2:30	0.36		14
2011/6/19 3:00	0.36		14
2011/6/19 3:30	0.36		14
2011/6/19 4:00	0.36		14
2011/6/19 4:30	0.36		14
2011/6/19 5:00	0.36		14
2011/6/19 5:30	0.36		14
2011/6/19 6:00	0.36		14
2011/6/19 6:30	0.36		14
2011/6/19 7:00	0.36		14
2011/6/19 7:30	0.36		14
2011/6/19 8:00	0.36		14
2011/6/19 8:30	0.36		14
2011/6/19 9:00	0.36		14
2011/6/19 9:30	0.36		14
2011/6/19 10:00	0.35		14

0/15

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

測定日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/19 0:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 0:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 0:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 0:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 0:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 1:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 1:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 1:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 1:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 1:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 1:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 2:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 2:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 2:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 2:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 2:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 2:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 3:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 3:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 3:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 3:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 3:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 3:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 4:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 4:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 4:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 4:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 4:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 4:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 5:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 5:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 5:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 5:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 5:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 5:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 9:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 9:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:00	5	24	15	15	18	39	120	102

発電所敷地内における空气中放射性物質の核種分析結果

参考値

(データ集約：6/19)

採取場所	福島第一 西門		福島第二 MP-1 (参考)				
	平成23年6月18日 11時30分～11時50分	平成23年6月18日 9時00分～9時10分	平成23年6月18日 15時33分～15時43分	①試料濃度 ※1 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 ※1 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)
検出核種 (半減期)							
I-131 (約8日)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1E-03
Cs-134 (約2年)	5.4E-06	1.8E-05	0.00	0.01	ND	ND	2E-03
Cs-137 (約30年)	6.2E-06	1.5E-05	0.00	0.01	9.2E-06	0.00	3E-03

※1 試料濃度は、揮発性と粒子状の合計値。

0.0E-0とは、 0.0×10^{-6} と同じ意味である。

その他の核種については評価中。

※2 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

海水核種分析結果<沿岸>

全劣値

(干一タ集約: 6/19)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約30m地点)		福島第二 北放水口付近 (3,4号機放水口付近) (福島第一から約100m地点)		福島第二 岩沢海岸付近 (1,2号機放水口から 南側に約70m地点) (福島第一から約100m地点)		②県報則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成23年6月18日 9時15分	平成23年6月18日 13時55分	平成23年6月18日 13時55分	平成23年6月18日 13時55分	平成23年6月18日 8時05分	平成23年6月18日 7時35分	平成23年6月18日 7時35分	平成23年6月18日 7時35分	
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	28	0.47	25	0.42	22	0.37	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	28	0.31	24	0.27	26	0.29	31	0.34	90

※ 県報則告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を「Bq/L」に換算した値

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

※ 本分析における海水の放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。

※ 代表3核種の検出限界値は次のとおり。I-131が約5Bq/L、Cs-134が約14Bq/L、Cs-137が約15Bq/L。
ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

参考値

福島第一 物産前、1～4号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水線温分析結果<1/3>

(データ集約: 6/18)

採取場所	福島第一 物産前海水	福島第一 1～4号機取水口内 海水		福島第一 1号機スクリーン海水 (シルトフェエンス内側)		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェエンス外側)		②炉温則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2類大層 周辺会務区域外の 水中の濃度限度)
		平成23年6月10日 6時23分	平成23年6月10日 6時41分	平成23年6月18日 6時46分	平成23年6月18日 6時46分	平成23年6月18日 6時57分	平成23年6月18日 6時57分	
核種	①試料濃度 (Bq/L)	①試料濃度 (Bq/L)	①試料濃度 (Bq/L)	①試料濃度 (Bq/L)	①試料濃度 (Bq/L)	①試料濃度 (Bq/L)	①試料濃度 (Bq/L)	②濃度 (Bq/L)
I-131 (約9日)	ND	150	3.5	130	2.8	100	2.5	40
Cs-134 (約2年)	160	490	8.2	460	6.8	400	7.7	60
Cs-137 (約30年)	180	540	5.0	320	5.3	410	4.6	90

※ 炉温則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
 ※ その他の核種については検出中
 ※ 二種以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
 ※ 本分析における海水の放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
 ※ 代表3核種の検出限界値は次のとおり。I-131が約11Bq/L。

参考値

福島第一 物漏場所、1～4号機スクリーニング、1～4号機取水口内 海水核種分析結果<2/3>

採取場所	福島第一 2号機スクリーニング海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 3号機スクリーニング海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 4号機スクリーニング海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 4号機スクリーニング海水 (シルトフェンス内側)		②汚濁指示 濃度限度 (Bq/L) (別添第2期) 福 岡近海除染区域外の 水中の濃度限度)	
	平成23年6月18日 6時57分	平成23年6月18日 7時10分	平成23年6月18日 7時10分	平成23年6月18日 7時10分	平成23年6月18日 7時10分	平成23年6月18日 7時10分	平成23年6月18日 7時10分	平成23年6月18日 7時10分		
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)		
I-131 (約8日)	500	14	130	3.3	98	2.5	100	2.5	30	
Cs-134 (約2年)	1,900	32	450	7.7	3,300	55	430	7.2	920	
Cs-137 (約30年)	1,900	21	510	6.7	3,500	39	470	5.2	940	
										40
										60
										80

※ 汚濁指示濃度は、「Bq/cm³」の濃度を「Bq/L」に換算した値
 ※ その他の核種については除く
 ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

(データ集約: 6/19)

参考値

福島第一 物産場前、1~4号線スクリーン、1~4号線取水口内 海水核種分析結果<3/3>

(データ集約 - 6/16)

採取場所	福島第一1~4号線 取水口内高純海水		①試料濃度 (Bq/L)		倍率 (①/②)		②炉種別告示 濃度限度 (Bq/L) [別表第2第六版 周辺監視区域外の 水中の濃度限度]
	試料採取日 時刻	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	
試料採取日 時刻	平成23年6月18日 7時23分						
検出核種 (半減期)		①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)
I-131 (約8日)		ND	-				40
Cs-134 (約2年)		400	6.7				60
Cs-137 (約30年)		470	5.2				90

※ 炉種別告示濃度は、「Bq/cm³」の濃度を「Bq/L」に換算した値
 ※ その他の核種については詳細不明
 ※ 二種以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
 ※ 本分析における海水の放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
 ※ 代替る核種の検出限界値は次のとおり。I-131が約160Bq/L。

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水検体分析結果(3/3)

I-131 (Bq/cm²)

検体 番号	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
①	ND	0.007	0.033	ND	0.416	0.109	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
②	ND	0.005	ND	ND	0.004	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
③	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
④	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
⑤	ND	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
⑥	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
⑦	ND	0.021	ND	ND	0.029	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
⑧	ND	0.006	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

CS-130 (Bq/cm²)

検体 番号	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18
①	0.067	0.024	0.02	0.055	0.029	0.027	0.023	ND
②	ND	ND	0.071	0.009	ND	ND	ND	ND
③	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
④	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
⑤	0.037	0.043	0.13	0.037	0.048	0.13	0.029	0.028
⑥	ND	ND	0.071	ND	ND	ND	ND	ND
⑦	0.29	0.39	0.2	0.56	0.37	0.43	0.66	0.69
⑧	0.043	0.069	0.043	0.037	0.042	0.039	0.027	0.029

CS-137 (Bq/cm²)


検体 番号	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18
①	0.045	0.021	0.024	0.066	ND	0.043	0.022	ND
②	ND	ND	ND	0.043	ND	ND	ND	ND
③	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
④	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
⑤	0.04	0.030	0.13	0.046	0.039	0.033	0.04	ND
⑥	ND	ND	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
⑦	0.37	0.64	0.24	0.6	0.4	0.45	0.69	0.74
⑧	0.040	0.060	0.033	0.031	0.037	0.039	0.032	0.025

※1-131はサブドレン管周辺に検出されている。サブドレン管は、プロセッサ棟内へ水を排水しているため、排水中のデータとして出ている。
 ※6/11日及び6/12日、6/13日、6/14日、6/15日、6/16日、6/17日、6/18日の検出結果は、(4-2)号。
 ※①～⑧はサブドレン管の上流側であることから、検出結果は1回の検出で、5分間隔の検出で測定。(4/20)
 ※①～⑧の検出結果は、地下水位の上昇に伴って検出され、5分間隔の検出で測定。10分と15分。
 ※ 本分析における検出結果は、検出結果は、10分と15分。1-131は、CS-130、CS-137が検出された。CS-130が検出された。(4/18)
 ※ 本分析における検出結果は、検出結果は、10分と15分。1-131は、CS-130、CS-137が検出された。CS-130が検出された。(4/18)
 ※①～⑧はサブドレン管の下流側であることから、5分間隔で測定。
 ※①～⑧はサブドレン管の下流側であることから、5分間隔で測定。
 <測定箇所>
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

14/15

福島第一原子力発電所2号機 原子炉建屋内空气中放射性物質濃度推移





625

様式8-1-(1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。


平成29年6月19日 (第 報)
発信時刻 12時16分
(第15条-624報)

経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年3月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	◎ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, しない)
	想定される原因	<input type="checkbox"/> 特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
	検出された放射能量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	4号機5階の機器仮置きプール (DSP) 内には、気水分離器、蒸気乾燥器、切断されたシュラウド等が仮置きされており線量が高い状態になっています。今後、5階で作業を行うために線量を低減させる必要があるため、原子炉圧力容器下部からの注水による原子炉ウエル及びDSPの水張りを9時14分に開始し、11時57分に停止しました。 ・本日の注水量: 80m ³ 水張りの総注水量としては1,000m ³ 程度必要ですので、今後も継続して注水を行います。
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: 被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候: ・風向: 方位 ・風速: _____ m/s ・大気安定度: _____
	周辺環境への影響	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	応急措置	



6/19 16:48

(豊)

626

様式8-1-(1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成23年6月19日 (第 報)
発信時刻 16時28分
(第15条-625報)

経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称：東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分：電気事業) 場所：福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年3月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	① 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, しない)
	想定される原因	<input type="checkbox"/> 特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
	検出された放射能量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	1/2号閉閉所の鶏屋修理に伴い大熊線2Lが停止するため、仮設1, 2号メタクラの電源を大熊線2Lから、大熊線3Lに切り替えました。 大熊線2Lは6月26日まで停止の予定です。 切り替えに伴い 11時48分～16時15分 1号機格納容器N2供給装置、 11時03分～16時00分 2号機燃料プール代替冷却装置、 12時12分～16時22分 2号機環境改善用局所排風機 等を停止しております。 また、電源停止により1, 2号機のプラントデータが確認できませんでした。復旧後、異常のないことを確認しました。
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候： ・風向：方位 ・風速： m/s ・大気安定度： -
	周辺環境への影響	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
	応急措置	



6/19 19:28 (6)

訂正 1

下記の通り訂正します。
*(正) 05 ← (誤) 00

626 Reck /
様式B-1 (1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

発信時刻

6月19日 19時00分

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成23年6月19日 (第 報)
発信時刻 16時28分
(第15条-625報)

経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年3月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	⑥ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, □しない)
	想定される原因	□特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
	検出された放射能量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	1/2号閉鎖所の延屋修理他に伴い大熊線2Lが停止するため、仮設1, 2号メタケラの電源を大熊線2Lから、大熊線3Lに切り替えました。 大熊線2Lは6月26日まで停止の予定です。 切り替えに伴い 11時48分~16時15分 1号機格納容器N2供給装置、 11時03分~16時00分 2号機燃料プール代替冷却装置、 12時12分~16時22分 2号機隣接改善用局所排風機 等を停止しております。 また、電源停止により1, 2号機のプラントデータが確認できませんでしたが、復旧後、異常のないことを確認しました。
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 □無 □有: 被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 □無 □有:
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候: ・風向: 方位 ・風速: m/s ・大気安定度: -
	周辺環境への影響	□無 □有:
	応急措置	



訂正2

訂正1

6/19 19:57 (受)

626

Rev.2

Rev.1

様式8-1 (1/4)

下記の通り訂正し、下記の通り訂正します。
*1(正)05 ← (誤)15 *2(正)05 ← (誤)00
*2(正)00 ← (誤)05

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

発信時刻
6月19日 19時42分

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成23年6月19日 (第 報)
発信時刻 16時28分
(第15条-625報)

経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称：東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分：電気事業) 場所：福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年6月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	㊦ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, しない)
	想定される原因	□特定 ■ 調査中
検出された放射能量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	1/2号閉鎖所の種屋修理他に伴い大熊線2Lが停止するため、仮設1, 2号メタクラの電源を大熊線2Lから、大熊線3Lに切り替えました。大熊線2Lは6月26日まで停止の予定です。 切り替えに伴い *1 05 11時48分~16時16分、1号機格納容器N2供給装置、 11時03分~16時09分、2号機燃料プール代替冷却装置、 12時12分~16時22分 *2 002号機環境改善用局所排風機 等を停止しております。 また、電源停止により1, 2号機のプラントデータが確認できませんでしたが、復旧後、異常のないことを確認しました。	
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候： ・風向：方位 ・風速： m/s ・大気安定度： -
	周辺環境への影響	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
	応急措置	



6/19 17:20 (受)

627

1/6

様式8-1-(1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成29年8月19日 (第 報)
発信時刻 16時45分
(第15条-826報)

経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成29年8月11日 16時38分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	㊟ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, しない)
	想定される原因	<input type="checkbox"/> 特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
その他特定事象の把握に参考となる情報	検出された放射能量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	プラント状況 (8月19日12時00分現在) 及び、発電所敷地内におけるモニタリング結果 (8月19日16時00分現在) を報告します。 また、4号機の原子炉建屋内における空气中放射性物質の核種分析結果 (採取日8月18日) を報告します。 3号機タービン建屋滞留水を集中廃棄物処理施設高温焼却建屋への移送状況については、11時00分にパトロールを実施し、異常のないことを確認しました。
	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: 被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	気象情報 (確認時刻 16時00分)	・天候: 晴れ ・風向: 方位 南南東 ・風速: 2.4 m/s ・大気安定度: —
	周辺環境への影響	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
応急措置		

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (水位・圧力・圧力・温度などのデータ)

6月19日 12:00 現在

1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉炉水状況 炉水貯留量: 4.5m³/h (6/19 11:00 現在)	原子炉炉水貯留量: 5.0m³/h (6/19 11:00 現在)	原子炉炉水貯留量: 11.6~11.8m³/h (6/19 11:00 現在)		※2 (原子炉の炉水貯留量が維持されており、注水不要)	
原子炉水位 燃料棒A: 1500mm 燃料棒B: 1550mm (6/19 11:00 現在) ※3	燃料棒A: 1500mm 燃料棒B: 2100mm (6/19 11:00 現在) ※3	燃料棒A: 1800mm 燃料棒B: 2300mm (6/19 11:00 現在) ※3		停止後 2000mm (6/19 12:00 現在)	停止後 2095mm (6/19 12:00 現在)
原子炉圧力 A系: 0.027 MPa.g B系: MPa.g (6/19 11:00 現在)	A系: 0.014 MPa.g B系: 0.002 MPa.g (6/19 11:00 現在) (A)※3 (B)※3	A系: 0.142 MPa.g B系: 0.102 MPa.g (6/19 11:00 現在) (A)※3 (B)※3		0.010 MPa.g (6/19 12:00 現在)	0.023 MPa.g (6/19 12:00 現在)
原子炉水温度	C系炉水貯留量 (注水不可)				
原子炉圧力容器 まわりの温度	炉水/炉壁: 138°C 炉水貯留下層温度: 98.5°C (6/19 11:00 現在)	炉水/炉壁: 148.6°C 炉水貯留下層温度: 127.1°C (6/19 11:00 現在)	※2 (全燃料棒出口中心温度監視対象)		48.6°C (6/19 12:00 現在)
DAW・S/C 圧力	DAW: 1.950 MPa abs S/C: 1.15 MPa abs (6/19 11:00 現在) ※1	DAW: 0.010 MPa abs S/C: 0.17 MPa abs (6/19 11:00 現在) ※1	DAW: 1.005 MPa abs S/C: 1.648 MPa abs (6/19 11:00 現在) ※3		
DAW 監視温度	RPV出口: 99.3°C HV線出口: 99.3°C (6/19 11:00 現在) ※1	RPV出口: 99.3°C HV線出口: 100°C (6/19 11:00 現在) ※1	RPV出口: 99.3°C HV線出口: 152.4°C (6/19 11:00 現在) ※3		
CAMS 監視 データ	DAW/A: 1.00E+00 Sv/h S/C/A: 1.791E+01 Sv/h (6/19 11:00 現在) ※1	DAW/A: 1.44E+01 Sv/h S/C/A: 2.54E+01 Sv/h (6/19 11:00 現在) ※1	DAW/A: 5.30E+00 Sv/h S/C/A: 3.38E+01 Sv/h (6/19 11:00 現在) ※3		※2 (原子炉の監視機能が停止されているため監視対象外)
S/C 温度	A系: 50.4°C B系: 50.2°C (6/19 11:00 現在)	A系: 61.3°C B系: 61.3°C (6/19 11:00 現在)	A系: 47.0°C B系: 47.1°C (6/19 11:00 現在)		
DAW 監視圧力	0.384 MPa.g (0.485 MPa abs)	0.384 MPa.g (0.485 MPa abs)	0.384 MPa.g (0.485 MPa abs)		
DAW 監視圧力	0.427 MPa.g (0.528 MPa abs)	0.427 MPa.g (0.528 MPa abs)	0.427 MPa.g (0.528 MPa abs)		
使用済燃料プール 温度	※1	32°C (6/19 11:00 現在)	62°C (5/8 現在) ※4		45.7°C (6/19 12:00 現在)
FPC 入口/出口 温度	1350mm (6/19 11:00 現在)	490mm (6/19 11:00 現在)	6650mm (6/19 11:00 現在)		33.0°C (6/19 12:00 現在)
電源	外部電源使用中 (P/C2C)				
その他情報	外部電源使用中 (P/C4D)				
そのほか情報	1号機 原子炉炉水貯留量(A系)にて、5/11 17:00 に新着点検終了済み。 1号機の原子炉圧力は、監視機器の故障に伴い6/4 11:00より、A-B系に替えて監視機器の監視をA系に代表して監視する。				

※1: 注水不要
 ※2: 原子炉監視機能停止
 ※3: 炉水貯留量監視停止
 ※4: 外部電源プールが原子炉プラントに接続中

測定日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/6/19 6:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:10	5	24	15	15	18	38	120	101
2011/6/19 6:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 6:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:30	5	24	15	15	18	38	120	101
2011/6/19 7:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 7:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:10	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:20	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:30	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:40	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 8:50	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 9:00	5	24	15	15	18	39	120	101
2011/6/19 9:10	5	24	15	15	18	38	120	102
2011/6/19 9:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 9:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 10:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 11:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 11:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 11:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 11:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 11:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 11:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 12:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 12:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 12:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 12:30	5	24	15	15	18	39	120	102
MP-7が故障停止及び 故障停止のため、13:30より 10分休止(100%)を要す	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 13:00	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 13:10	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 13:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 13:30	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 13:40	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 13:50	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 14:00	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 14:10	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 14:20	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 14:30	5	24	15	15	18	39	120	90
MP-7が15:00に故障及び 故障停止のため、16:20より 10分休止(100%)を要す	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 15:00	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 15:10	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 15:20	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 15:30	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 15:40	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 15:50	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 16:00	5	24	15	15	18	39	120	102

福島第一原子力発電所 モニタリング結果

場所	日時	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	中性子線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	天候	風向	風速 (m/s)
正門	2011/6/19 6:00	29.9	<0.01	晴	NW	0.6
正門	2011/6/19 6:10	30.0	<0.01	晴	SSW	0.4
正門	2011/6/19 6:20	29.9	<0.01	晴	NW	0.6
正門	2011/6/19 6:30	30.0	<0.01	晴	NNE	0.5
正門	2011/6/19 6:40	30.0	<0.01	晴	SSW	0.5
正門	2011/6/19 6:50	30.0	<0.01	晴	W	0.5
正門	2011/6/19 7:00	30.0	<0.01	晴	WNW	0.6
正門	2011/6/19 7:10	30.0	<0.01	晴	WNW	0.8
正門	2011/6/19 7:20	30.0	<0.01	晴	W	0.6
正門	2011/6/19 7:30	30.0	<0.01	晴	NE	0.7
正門	2011/6/19 7:40	29.9	<0.01	晴	N	1.8
正門	2011/6/19 7:50	30.0	<0.01	晴	N	6.2
正門	2011/6/19 8:00	30.1	<0.01	晴	N	5.5
正門	2011/6/19 8:10	30.3	<0.01	晴	N	5.6
正門	2011/6/19 8:20	30.1	<0.01	晴	N	6.1
正門	2011/6/19 8:30	30.1	<0.01	晴	NE	1.1
正門	2011/6/19 8:40	30.3	<0.01	晴	E	0.9
正門	2011/6/19 8:50	30.2	<0.01	晴	SE	1.1
正門	2011/6/19 9:00	29.5	<0.01	晴	ESE	1.1
正門	2011/6/19 9:10	29.6	<0.01	晴	SE	1.2
正門	2011/6/19 9:20	29.4	<0.01	晴	ESE	1.2
正門	2011/6/19 9:30	29.9	<0.01	晴	E	1.5
正門	2011/6/19 9:40	30.1	<0.01	晴	ENE	1.3
正門	2011/6/19 9:50	30.1	<0.01	晴	N	1.1
正門	2011/6/19 10:00	30.2	<0.01	晴	E	1.3
正門	2011/6/19 10:10	30.2	<0.01	晴	NE	1.1
正門	2011/6/19 10:20	30.2	<0.01	晴	ESE	1.5
正門	2011/6/19 10:30	30.1	<0.01	晴	SE	1.5
正門	2011/6/19 10:40	30.3	<0.01	晴	S	1.7
正門	2011/6/19 10:50	30.2	<0.01	晴	S	1.7
正門	2011/6/19 11:00	30.2	<0.01	晴	SE	1.9
正門	2011/6/19 11:10	30.3	<0.01	晴	E	1.7
正門	2011/6/19 11:20	30.2	<0.01	晴	SE	1.7
西門	2011/6/19 11:30	14.4	<0.01	晴	E	2.8
西門	2011/6/19 11:40	14.4	<0.01	晴	ENE	1.7
西門	2011/6/19 11:50	14.4	<0.01	晴	S	1.3
正門	2011/6/19 12:00	30.2	<0.01	晴	S	2.9
正門	2011/6/19 12:10	30.3	<0.01	晴	S	2.1
正門	2011/6/19 12:20	30.2	<0.01	晴	SSE	1.8
正門	2011/6/19 12:30	30.1	<0.01	晴	SSE	1.9
正門	2011/6/19 12:40	30.2	<0.01	晴	S	2.0
正門	2011/6/19 12:50	30.4	<0.01	晴	SE	1.9
正門	2011/6/19 13:00	30.4	<0.01	晴	S	1.9
正門	2011/6/19 13:10	30.4	<0.01	晴	SE	2.1
正門	2011/6/19 13:20	30.3	<0.01	晴	SE	2.0
正門	2011/6/19 13:30	30.3	<0.01	晴	SE	2.4
正門	2011/6/19 13:40	30.3	<0.01	晴	SE	2.2
正門	2011/6/19 13:50	30.3	<0.01	晴	SE	2.3
正門	2011/6/19 14:00	30.3	<0.01	晴	SSE	2.6
正門	2011/6/19 14:10	30.3	<0.01	晴	S	2.9
正門	2011/6/19 14:20	30.3	<0.01	晴	SE	2.7
正門	2011/6/19 14:30	30.2	<0.01	晴	SE	2.5
正門	2011/6/19 14:40	30.3	<0.01	晴れ	SE	2.7
正門	2011/6/19 14:50	30.4	<0.01	晴れ	S	2.4
正門	2011/6/19 15:00	30.2	<0.01	晴れ	S	2.2
正門	2011/6/19 15:10	30.3	<0.01	晴れ	S	2.0
正門	2011/6/19 15:20	30.0	<0.01	晴れ	SE	2.5
正門	2011/6/19 15:30	30.4	<0.01	晴れ	S	2.0
正門	2011/6/19 15:40	30.4	<0.01	晴れ	SSE	2.0
正門	2011/6/19 15:50	30.3	<0.01	晴れ	SE	2.1
正門	2011/6/19 16:00	30.3	<0.01	晴れ	SSE	2.4

ダスト採取のための測定場所を正門より西門へ11:30より移動

測定場所を西門より正門へ12:00より移動

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側線量率(mSv/h)	正門線量率(μ Sv/h)	西門線量率(μ Sv/h)
		電源トラブルにより読み取り不可	
2011/6/18 11:00	0.36		14
2011/6/18 11:30	0.36		14
2011/6/18 12:00	0.36		14
2011/6/18 12:30	0.35		14
2011/6/18 13:00	0.36		14
2011/6/18 13:30	0.35		14
2011/6/18 14:00	0.35		14
2011/6/18 14:30	0.35		14
2011/6/18 15:00	0.35		14
2011/6/18 15:30	0.36		14
2011/6/18 16:00	0.35		14
2011/6/18 16:30	0.36		14
2011/6/18 17:00	0.35		14
2011/6/18 17:30	0.35		14
2011/6/18 18:00	0.36		14
2011/6/18 18:30	0.36		14
2011/6/18 19:00	0.35		14
2011/6/18 19:30	0.35		14
2011/6/18 20:00	0.36		14
2011/6/18 20:30	0.36		14
2011/6/18 21:00	0.36		14
2011/6/18 21:30	0.36		14
2011/6/18 22:00	0.36		14
2011/6/18 22:30	0.36		14
2011/6/18 23:00	0.36		14
2011/6/18 23:30	0.36		14
2011/6/19 0:00	0.36		14
2011/6/19 0:30	0.36		14
2011/6/19 1:00	0.36		14
2011/6/19 1:30	0.36		14
2011/6/19 2:00	0.36		14
2011/6/19 2:30	0.36		14
2011/6/19 3:00	0.36		14
2011/6/19 3:30	0.36		14
2011/6/19 4:00	0.36		14
2011/6/19 4:30	0.36		14
2011/6/19 5:00	0.36		14
2011/6/19 5:30	0.36		14
2011/6/19 6:00	0.36		14
2011/6/19 6:30	0.36		14
2011/6/19 7:00	0.36		14
2011/6/19 7:30	0.36		14
2011/6/19 8:00	0.36		14
2011/6/19 8:30	0.36		14
2011/6/19 9:00	0.36		14
2011/6/19 9:30	0.36		14
2011/6/19 10:00	0.35		14
2011/6/19 10:30	0.36		14
2011/6/19 11:00	0.35		14
2011/6/19 11:30	0.36		14
2011/6/19 12:00	0.35		14
2011/6/19 12:30	0.36		14
2011/6/19 13:00	0.35		14
2011/6/19 13:30	0.35		14
2011/6/19 14:00	0.35		14
2011/6/19 14:30	0.35		14
2011/6/19 15:00	0.35		14
2011/6/19 15:30	0.35		14
2011/6/19 16:00	0.35		14

福島第一 原子炉建屋内における空气中放射性物質の核種分析結果

(データ集約：6/19)

採取場所		福島第一 4号機 原子炉建屋上部			②炉規則 告示濃度限度 (Bq/cm ³) (別表第2第四欄 放射線 業務従事者の呼吸する 空气中の濃度限度) ※2
検出核種 (半減期)	飛散防止剤散布前 平成23年6月18日 12時23分～12時43分	飛散防止剤散布後 平成23年6月18日 14時38分～14時58分	①試料濃度 ※1 (Bq/cm ³)	①試料濃度 ※1 (Bq/cm ³)	
1-131 (約8日)	ND	ND	ND	ND	1E-03
Cs-134 (約2年)	8.4E-05	0.04	1.2E-04	0.06	2E-03
Cs-137 (約30年)	1.0E-04	0.03	1.1E-04	0.04	3E-03

※1 試料濃度は、揮発性と粒子状の合計値。

○、○E-○とは、 $0.0 \times 10^{-○}$ と同じ意味である。

※2 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

6/6

6/19 21:31 (夏)

628

1/2

横式8-1-(1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

2枚

※ 各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成23年6月19日 (第 報)
 発信時刻 21時 05分
 (第15条-627報)

経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿
 通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎
 連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101 (代)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以降の情報を通報します。

原子力事業所及び場所	名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22	
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所	
特定事象の発生時刻	平成23年3月11日 16時36分 (24時間表示)	
発生した特定事象の概要	特定事象の種類	㊦ 非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (■する, しない)
	想定される原因	<input type="checkbox"/> 特定 <input checked="" type="checkbox"/> 調査中
	検出された放射能量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	本日20時51分に、2号機原子炉建屋の二重扉を微開にしました。周辺区域の空間線量率等の測定を行い、明朝に開度調整しながら開放し、全開にする予定です。19時、20時の空間線量率の測定結果を添付します。
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: 被ばく者 名, 要救助者 名 汚染拡大の有無 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候: ・風向: 方位 ・風速: ・大気安定度:
	周辺環境への影響	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有:
	応急措置	

