

## 原子力艦 オクラホマ シティ 入港前の放射能調査結果

平成29年11月28日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 オクラホマ シティ の金武中城港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	ゆうな
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	平成29年11月27日 09:33 ~ 10:58
(4) 調査結果	空間 3 ~ 6 nGy/h 海水 7 ~ 11 cps

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	参考値(非寄港時)
(1) 調査期間		自 平成29年11月26日 15:00 至 平成29年11月27日 15:00	自 平成29年11月21日 11:30 至 平成29年11月26日 15:00
調査結果	海軍棧橋(1号)局	空間 15 ~ 33 nGy/h	空間 15 ~ 44 nGy/h
	No.1	海水 8 ~ 17 cps	海水 8 ~ 18 cps
	No.2	海水 8 ~ 11 cps	海水 8 ~ 21 cps
	陸軍棧橋(2号)局	空間 12 ~ 30 nGy/h	空間 12 ~ 41 nGy/h
		海水 8 ~ 11 cps	海水 7 ~ 25 cps
	公民館 (3号)局	空間 20 ~ 32 nGy/h	空間 20 ~ 39 nGy/h
	対策本部(4号)局	空間 20 ~ 32 nGy/h	空間 20 ~ 48 nGy/h

## 3. 天 候 雨のち曇

## 4. 備 考

モニタリングボートは、運用上の都合により予備艇「ゆうな」を使用した。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時~12時、13時~18時

## 原子力艦 オクラホマ シティ 入出港日の放射能調査結果

平成29年11月28日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 オクラホマ シティ の金武中城港入出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	ゆうな
(2) 調査コース	入港時調査コース及び出港時調査コース
(3) 調査日時	平成29年11月28日 09:13 ~ 12:15
(4) 調査結果	空間 3 ~ 6 nGy/h 海水 6 ~ 11 cps

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備考
(1) 調査期間		自 平成29年11月27日 15:00 至 平成29年11月28日 11:30	備考
調査結果	(2) 海軍棧橋(1号)局	空間 15 ~ 19 nGy/h	
	No.1	海水 8 ~ 11 cps	
	No.2	海水 8 ~ 11 cps	
	陸軍棧橋(2号)局	空間 12 ~ 16 nGy/h	
		海水 7 ~ 10 cps	
	公民館 (3号)局	空間 20 ~ 25 nGy/h	
	対策本部(4号)局	空間 20 ~ 24 nGy/h	

## 3. 天 候 曇

## 4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 オクラホマ シティ は、平成29年11月28日(火)9時55分、ホワイトビーチ海軍棧橋先端から202度2040mの地点に入港し、同日10時22分に出港した。
- (2) モニタリングボートは、運用上の都合により予備艇「ゆうな」を使用した。
- (3) 測定結果は、平成29年11月27日(月)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時~12時、13時~18時