

15=00受 1/5

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第20740報)

2020年1月27日14時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [1月27日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 1月26日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 1月26日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 1月26日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年1月27日 11:00現在

(重要事項) 各計測機については、地震やその他の異常現象の影響を受けて、通常の使用範囲外を越えていたものもあり、正しく測定されていない可能性があります。また、プラントの保守作業を実施するために、このよび計測機の稼働が停止したうえで、複数の計測器から得られる情報を参照して互いの傾向にも留意して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (1/27 11:00 現在)	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (1/27 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (1/27 11:00 現在)	
原子炉圧力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 15.9 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 15.7 °C (1/27 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 19.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 18.7 °C (1/27 11:00 現在)	スクアークジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 19.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.4 °C (1/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 16.1 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 15.8 °C (1/27 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 20.3 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 19.8 °C (1/27 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 20.2 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.1 °C (1/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器圧力	0.21 kPa _g (1/27 11:00 現在)	2.35 kPa _g (1/27 11:00 現在)	0.40 kPa _g (1/27 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.69 Nm ³ /h (JP-A): 15.21 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (1/27 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.79 Nm ³ /h RPV-B: 6.91 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (1/27 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.38 Nm ³ /h RPV-B: 8.42 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (1/27 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	26.7 m ³ /h (1/27 11:00 現在)	15.82 Nm ³ /h (1/27 11:00 現在)	21.04 Nm ³ /h (1/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (1/27 11:00 現在)	A系: 0.03 vol% B系: 0.03 vol% (1/27 11:00 現在)	A系: 0.14 vol% B系: 0.12 vol% (1/27 11:00 現在)	
原子炉格納容器放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 9.50E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 3.60E-04 B系: 指示値 1.21E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.10E-04 (1/27 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (1/27 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.1E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ (1/27 11:00 現在)	
使用済燃料プール水温度	19.6 °C ※6 (1/27 11:00 現在)	18.6 °C (1/27 11:00 現在)	17.4 °C (1/27 11:00 現在)	※5 (1/27 11:00 現在)
FPC 水位	3.75 m ※6 (1/27 11:00 現在)	2.61 m (1/27 11:00 現在)	4.69 m (1/27 11:00 現在)	26.6 X100mm (1/27 11:00 現在)

(計測機に関する事項)
※1: 指示値がマイナスの場合は0.00 vol%と記述する。(※2, ※3) 異常値が検出された場合は、計測機によりマイナスを表示している場合は0.00と記述する。
※2: 指示値が検出限界未満の場合はNDと記述する。原子炉格納容器ガス管理システムは放射能濃度 (Xe135) を監視する。
※3: 窒素封入流量の異常、圧力で異常を検出した場合は記述する。

※4: 異常値が検出された場合は、計測機によりマイナスを表示している場合は0.00と記述する。
※5: 4号機格納容器燃料プール水温度は、2号機格納容器燃料プール水温度とFPC水素濃度とFPC水素濃度とFPC水素濃度の平均値と記述する。
※6: 1号機格納容器燃料プール水温度は、2号機格納容器燃料プール水温度とFPC水素濃度とFPC水素濃度の平均値と記述する。
なお、停止期間が12/17(21)の格納容器燃料プール水温度は21.2°C程度と記述する。

3/5

2020年1月27日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26
①	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.3)
②	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(5.8)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(3.4)
③	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(3.6)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.1)
④	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(4.2)
⑤	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(4.2)
⑥	ND(6.0)	ND(5.9)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(6.0)	ND(6.2)	ND(5.0)	ND(6.2)	ND(5.2)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(6.0)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.8)
⑦	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(3.4)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(4.7)
⑧	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(5.3)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26
①	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(3.2)	ND(4.9)	ND(5.7)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(3.5)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(5.0)
②	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(2.8)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(4.0)
③	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.7)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(5.7)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.1)
④	ND(4.8)	ND(5.4)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(5.5)	ND(3.5)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.4)	ND(6.7)	ND(5.9)	ND(3.2)	ND(5.1)
⑤	ND(5.1)	ND(5.8)	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(8.4)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.3)
⑥	ND(5.9)	ND(5.2)	ND(3.0)	ND(3.3)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(5.9)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(3.0)	ND(5.5)
⑦	ND(6.1)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(3.9)	ND(3.0)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.9)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26
①	ND(5.1)	ND(5.4)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(3.8)	5.5	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.7)
②	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.7)
③	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.6)
④	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.6)
⑤	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.3)
⑥	58	51	61	47	55	48	52	57	54	55	53	47	49	55	52
⑦	ND(5.3)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(3.8)
⑧	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(5.7)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(4.3)

- <測定箇所>
- ①4号7/8建屋南東
 - ②プロセス主建屋北東
 - ③プロセス主建屋南東
 - ④プロセス主建屋南西
 - ⑤異固体廃棄物減容処理建屋南
 - ⑥サイトハンカ建屋南西
 - ⑦焼却工作建屋 西側
 - ⑧異固体廃棄物減容処理建屋北
 - ⑨サイトハンカ建屋南東

※「J」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 ※④は⑥が採取不可となったため、地下水流の上流側として測定し、選1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)。
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)。
 ※⑧を追加で測定(2011/5/30~)。
 ※⑨を追加で測定(2011/8/2~)。
 ※NDは検出限界値未満を示し、() 内に検出限界値を示す。

2020年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路				物揚場排水路			
	1月24日	1月25日	1月26日		1月24日	1月25日	1月26日	
採取日	1月24日	1月25日	1月26日		1月24日	1月25日	1月26日	
採取時刻	7:50	7:30	7:30		7:55	7:35	7:35	
降雨量(mm/日)	0	0	0		0	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	0.65	ND(0.54)		ND(0.46)	ND(0.84)	ND(0.61)	
Cs-137(約30年)	3.6	11	9.9		0.96	0.88	1.3	
全β	5.3	16	16		ND(3.2)	ND(2.8)	ND(2.7)	
H-3(約12年)	-	-	-		-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路				BC排水路			
	1月24日	1月25日	1月26日		1月24日	1月25日	1月26日	
採取日	1月24日	1月25日	1月26日		1月24日	1月25日	1月26日	
採取時刻	6:00	6:00	6:00		6:00	6:35	6:00	
降雨量(mm/日)	0	0	0		0	0	0	
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(0.88)	ND(0.80)		ND(0.58)	ND(0.57)	ND(0.69)	
Cs-137(約30年)	4.4	5.2	4.3		ND(0.76)	ND(0.85)	ND(0.77)	
全β	10	8.0	7.0		ND(3.0)	ND(3.6)	ND(2.9)	
H-3(約12年)	-	-	-		-	-	-	

* 太枠内が今回公表データ。他は1月26日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2020年1月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東防波堤北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2) ^(注)	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
1月26日	7:45	ND(0.66)	ND(0.60)	ND(0.53)	ND(0.47)	ND(0.47)	ND(0.74)	ND(0.28)	60	10
1月26日	7:40	ND(0.68)	ND(0.52)	ND(0.52)	1.5	2.5	ND(0.71)	ND(0.35)	90	10
1月26日	7:25	18	13	13	ND(13)	ND(13)	13	16	60,000	10,000
1月26日	7:06	—	—	—	—	—	分析中	—	30	10
1月26日	7:04	—	—	—	—	—	—	—		
1月26日	7:00	—	—	—	—	—	—	—		

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
1月26日	7:00	ND(0.27)	ND(0.33)	ND(0.32)	ND(0.35)	ND(0.35)	ND(0.35)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.57)	60	10
1月26日	7:02	0.35	ND(0.33)	ND(0.32)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.35)	ND(0.35)	90	10
1月26日	7:08	ND(12)	15	13	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	60,000	10,000
1月26日	7:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
1月26日	7:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1月26日	7:05	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1月26日	7:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1月26日	6:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1月26日	7:06	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1月26日	7:04	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。
 * 物揚場前は、シルトフェンス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている(2014年10月19日以降)。
 (注)地下水/バイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている(2014年10月19日以降)。
 ※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

16:15受

1/1

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第20741報)

2020年 1月27日 16時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>第20738報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクHに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時06分 ・排水終了 : 15時02分 ・排水量 : 734 m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。