

伊方発電所第3号機
第15回施設定期検査時の安全管理の計画

記載例

: 機能要求なし


X : 機能要求あり

△ : 機能要求あり（条件付）

なお、上記においても要求除外となる場合がある。詳細は、伊方発電所原子炉施設保安規定を参照。

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(1/21)



別図(2/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(3/21)

伊方発電所第3号機 第15回施設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 施設定期検査時の安全管理の計画 第15回

別図(4/21)

伊方発電所第3号機 第15回施設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(6/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(7/21)

| 項目 | 保安規定条文 | 要求モード | 解説 | | | | | | | | | | | | 並列 ▽ |
|--------|---|--|---|--|--------------------------|---------|----------|-------|------|------|------|--------|------|---|---------|
| | | | RCS降温 | RCS漏水 | RCS漏水 RCS漏水 ミッドループ | RCS全ブロー | 1次系弁機器点検 | R/H復旧 | 燃料取扱 | 燃料接続 | 各種試験 | 出力上昇試験 | 起動試験 | | |
| 炉心冷却機能 | 第50条 蓄圧タンク | モード3 (1次冷却系圧力が6.89MPa [gage]を越える場合) | ・蓄圧タンクのほう素濃度が4,400ppm以上であること ・蓄圧タンクのほう強水流量 (有効水流量) が29.0m ³ /以上であること ・蓄圧タンクの圧力が4.04MPa [gage]以上であること ・蓄圧タンクの出口開閉弁が全開であること | ・蓄圧タンク 蓄圧タンク出口隔壁弁 | △ | | | | | | | | | △ | |
| | 第51条 非常用炉心冷却系 | モード3 | ・高圧注入系の2系統が動作可能であること (非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行なう場合、2時間に限り、運転上の制限を適用しない。) ・蓄圧タンクの圧力を用いない) (高圧注入ポンプ用の切替操作が可能な状態であることを条件に、動作不能とはみなさない。) ・低圧注入系の2系統が動作可能であること (非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行なう場合、2時間に限り、運転上の制限を適用しない。) | ・非常用炉心冷却系 ・高圧注入ポンプ ・余熱除去ポンプ ・原子炉格納容器再循環サンプ | × | | | | | | | | | × | |
| | 第52条 非常用炉心冷却系 燃料取替用水タンク | モード4 | ・高圧注入系または低圧注入系以上が動作可能であること (非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行なう場合、2時間に限り、運転上の制限を適用しない。) ・低圧注入系1系統以上が動作可能であること (炉心冷却系の弁開閉点検を行なう場合、2時間に限り、運転上の制限を適用しない。(余熱除去ポンプ用いて余熱除去装置を行っている場合は、低圧注入系への切替操作が可能な状態であることを条件に、動作不能とはみなさない。)) | ・非常用炉心冷却系 ・低圧注入ポンプ ・余熱除去ポンプ ・充てんポンプ | × | | | | | | | | | × | |
| | 第53条 モード3, 4 | モード3, 4 | ・燃料取替用水タンクのほう素濃度が4,400ppm以上であること ・燃料取替用水タンクのほう強水流量 (有効水流量) が1,700m ³ /以上であること | ・燃料取替用水タンク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 電源供給 | 第33条 計測および制御 設備 (非常用 ディーゼル発電 機起動装置) | モード3, 4 | ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路が2系統動作可能であること ・非常用炉心冷却系作動論理回路が2系統動作可能であること （原子炉保護系論理回路の機能検査時においては、残り1系統が動作可能であることを条件に、2時間に限り、1系統をバイパスすることができる。この場合、ハイパスした系統を動作不能とはみなさない。） ・非常用炉心冷却系作動起動が2チャンネル動作可能であること | ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路 ・非常用炉心冷却系作動論理回路 ・非常用炉心冷却系作動手動起動信号検出、伝送ライン ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路 ・格納容器圧力高(高)1信号検出、伝送ライン ・主蒸気ライン圧力低信号検出、伝送ライン | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | | |
| | モード3 | モード3 (P-1以上) | ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路が2系統動作可能であること ・格納容器圧力高(高)1信号検出、伝送ライン ・主蒸気ライン圧力低が主蒸気ライン毎にチャンネル動作不能であること (残りの3チャンネルが動作可能であることを条件に、1チャンネルを動作不能とはみなさない。) ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路が2系統動作可能であること ・原子炉圧力低および加圧器水位低が3チャンネル動作可能であることを条件に、1チャンネルを動作不能とはみなさない。) ・主蒸気ライン圧力低が主蒸気ライン毎にチャンネル動作可能であること (残りの3チャンネルが動作可能であることを条件に、1チャンネルを動作不能とはみなさない。) | ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路 ・原子炉圧力低信号検出、伝送ライン ・主蒸気ライン圧力低信号検出、伝送ライン | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | | |
| | モード5, 6 照射済燃料 移動中 | モード5, 6 照射済燃料 燃料移動中 | ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路が1系統動作可能であること ・6.6kV非常用母線電圧低検出が所要の1母線あたり3チャンネル動作可能であることを条件に、1チャンネルを動作不能とはみなさない。) | ・非常用ディーゼル発電機起動論理回路 ・6.6kV非常用母線電圧低検出、伝送ライン | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | |

伊方発電所第3号機 施設定期検査時の安全管理の計画 第15回

伊方発電所第3号機 第15回施設定期検査時の安全管理の計画

別図(9/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(10/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(11/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(12/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(13/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

| 項目 | 保安規定条文 | 要求モード | 解列 ▽ RCS降溫 Rへ開放 燃料取出 燃料装荷 各種試験 並列 ▽ 出力上昇試験 起動試験 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|---|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|-----|
| | | | 3 | 4 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | モード4 | 6-1 | 5-2 | 5-1 | 4 | 5-1 |
| 重大事故等対応設備 | 第84条 (表84-12-3) 使用済燃料ビット、 の監視 | 使用済燃料ビットに燃料 体を貯蔵している期間 | ・使用済燃料ビット水位(AM)が2箇動作可能であれば動作不能とはみなさない。) ・使用済燃料ビット水位(AM)が2箇動作可能であることに ・使用済燃料ビット監視カメラ(使用済燃料ビット監視カメラ冷却装置含む)が1箇動作可能であること ・使用済燃料ビット広域水位(AM)が2箇動作可能であること ・空冷式非常用発電装置による電源系が動作可能であること | ・使用済燃料ビット水位(AM)検出、伝送 ・使用済燃料ビット温度(AM)検出、伝送 ・使用済燃料ビット監視カメラ(監視カメラ冷却装置含む)検出、伝送 ・使用済燃料ビット広域水位(AM)検出、伝送 ・可搬型使用済燃料ビットエアリモニタが2箇動作可能であること ・空冷式非常用発電装置による電源系が動作可能であること | ・使用済燃料ビット水位(AM)検出、伝送 ・使用済燃料ビット監視カメラ(監視カメラ冷却装置含む)検出、伝送 ・使用済燃料ビット広域水位(AM)検出、伝送 ・可搬型使用済燃料ビットエアリモニタ ・空冷式非常用発電装置 | ・大型ポンプ車(泡混合機能付) ・大型ポンプ車 ・汎用ポンプ車 ・汎用ポンプ器 ・大型放水砲 ・射油ポンプ ・ミニローリー | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-13-1) 大気への放散抑制 制、泡立燃焼料 火災への泡消火 | モード3、4、5、6および 使用済燃料ビットに燃料 体を貯蔵している期間 | 大型ポンプ車(泡混合機能付)、または大型ポンプ車および泡混合器ならびに 大型ポンプ車(泡混合機能付)1台、または大型ポンプ車1台および泡混合器1台ならびに 大型放水砲1台をいわく。) | ・大型ポンプ車(泡混合機能付) ・大型ポンプ車 ・汎用ポンプ車 ・汎用ポンプ器 ・大型放水砲 ・射油ポンプ ・ミニローリー | ・大型ポンプ車(泡混合機能付) ・大型ポンプ車 ・汎用ポンプ車 ・汎用ポンプ器 ・大型放水砲 ・射油ポンプ ・ミニローリー | | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-13-2) 海洋への放散抑制 | モード3、4、5、6および 使用済燃料ビットに燃料 体を貯蔵している期間 | ・所要数が使用可能であること | ・放射性物質吸着剤 ・海水ヒートシルトフエンス ・取水ヒートシルトフエンス ・放水ヒートシルトシート ・雨水排水口海洋ヒートシルトフエンス ・小型船舶船 | ・放射性物質吸着剤 ・海水ヒートシルトフエンス ・取水ヒートシルトフエンス ・放水ヒートシルトシート ・雨水排水口海洋ヒートシルトフエンス ・小型船舶船 | | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-14-1) 補助給水タンク への補給 | モード3、4、5および6 | ・中型ポンプ車による補助給水タンクへの補給系が動作可能であること | ・中型ポンプ車 ・射油ポンプ ・ミニローリー | ・中型ポンプ車 ・射油ポンプ ・ミニローリー | | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-14-2) 燃料取替用水タ ンク | モード3、4、5および6 (キャビティ低水位) | ・燃料取替用水タンク水量(有効水量)が1,700m ³ 以上であること(原子炉キャビティ水張り水抜き期間においては、第84条に定める水源および貯水手段等が確保されていることと条件に、運転上の制限を満足しないことはみなされない。原子炉キャビティ水張り期間には、原子炉キャビティ水抜き作業開始から水張り完了までの期間をいう。また、原子炉キャビティ水抜き作業開始から燃料取替用水タンク水位を回復するまでの期間をいふ。) | ・燃料取替用水タンク | ・燃料取替用水タンク | | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-14-3) 補助給水タンク | モード3、4、5および6 | ・補助給水タンク水量(有効水量)が610m ³ 以上であること | ・補助給水タンク | ・補助給水タンク | | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-15-1) 空冷式非常用発 電装置からの給 電 | モード3、4、5および6 | ・空冷式非常用発電装置による電源系が動作可能であること | ・空冷式非常用発電装置 ・射油ポンプ ・ミニローリー | ・空冷式非常用発電装置 ・射油ポンプ ・ミニローリー | | | | | | | | | |
| | 第84条 (表84-15-2) 300kVA電源車か らの給電 | モード3、4、5、6以外で 使用済燃料ビットに燃料 体を貯蔵している期間 | ・空冷式非常用発電装置による電源系が動作可能であること | ・空冷式非常用発電装置 ・射油ポンプ ・ミニローリー | ・空冷式非常用発電装置 ・射油ポンプ ・ミニローリー | | | | | | | | | |

伊方発電所第3号機 第15回施設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 第15回 設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 第15回 設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

別図(20/21)

伊方発電所第3号機 第15回 施設定期検査時の安全管理の計画

| 項目 | 保安規定条文 | 要求モード | 主要工程 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------|-------|------|------|------|---------|--------|----------|-------|------|--|
| | | | 解列 ▼ | RCS降溫 | R→V開放 | 燃料取出 | 燃料装荷 | 各種試験 | 並列 ▼ | 出力上昇試験 | 1次系弁機器点検 | R→V復旧 | 起動試験 | |
| 重大事故等対処設備 | 第84条 (表84-21-1) 中型ポンプ車 | モード3、4、5および6 | ・中型ポンプ車が6台動作可能であること | | | | | | | | | | | |
| | モード3、4、5および6以外で使用新燃料ビットご燃科体を貯蔵している期間 | モード3、4、5および6以外で使用新燃料ビットご燃科体を貯蔵している期間 | ・中型ポンプ車が2台動作可能であること | | | | | | | | | | | |
| | モード3、4、5および6 (表84-22-1) 確保 | モード3、4、5、6および6 (表84-22-1) アクセスルートの確保 | ・ホイールローダーが2台動作可能であること ・使用済燃料ビットご燃科体を貯蔵している期間 | | | | | | | | | | | |
| | モード3 (表84-22-2) インターフェイス システムの次帝却材 時の搬出防止 | モード3 | ・ISLOCA床ドレン配管が使用可能であること ・余熱除去冷却器室目皿～余熱除去冷却器室目皿および安全補機 除去ポンツン漏えい検知用シット、格納容器スプレイ冷却器室漏えい検知ビットまでのドレン配管目皿 ・格納容器スプレイ冷却器室目皿 ・安全補機配管室目皿 | | | | | | | | | | | |
| | | | 定期事業者検査以外の安全上重要な保守点検活動 | | | | | | | | | | | |
| | | | 該当なし | | | | | | | | | | | |

本計画は安全確保の方法の基本方針を示すものであり、作業工程等の変更により計画の変更が生じる可能性があるが、仮に変更が生じた場合においても、保安規定の遵守を徹底し安全確保に努めるものとする。

参考資料-1

計画期間中における点検の実施状況等

「伊方発電所第3号機 点検計画（第15保全サイクル）」

点検計画の記載について

1. 点検計画については以下の方針に従い記載している。

(1) 記載している設備について

点検計画には発電所設備の主要機器として以下の設備を対象に記載している。

①核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の14第1項に規定する技術基準が適用される設備

a. 定期事業者検査の対象となる設備

b. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表第2において工事計画書に記載が要求されている設備

なお、工事計画書において仕様が記載されていない設備については、日常の管理の中で健全性が確認でき、かつ、取替が可能な下記のものについて除外する。

(a) 防護具、現地操作時に用いる工具類、固縛用ナイロンスリング類

(b) 一般消耗品（電池類他）

(c) 一般産業品（可搬型照明、電話・ファックス他）

②保全の重要度が高い設備

(2) 記載している点検について

点検計画には上記設備の主要な点検として以下を記載している。

・定期事業者検査に係る点検

・施設定期検査の都度性能維持のための措置を伴う点検

・施設定期検査対象機器に係る点検のうち定期事業者検査に係る点検の実施頻度より短い実施頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検

・記載対象設備において上記に該当する点検がない設備については主要な点検

上記以外の点検（主要機器の上記条件以外の点検や附帯設備^{※1}の点検等）については、「伊方発電所保守内規」に定めている。

※1 附帯設備の例

潤滑油、潤滑水、シール水、冷却設備、電源、制御回路、オリフィス、レデューサ、サイトグラス等

(3) 保全の重要度について

機器レベルの保全の重要度は、「伊方発電所保守内規」により定義されているG1～G5の5段階で表記する。5段階のうち、G1, G2, G3は、保全重要度「高」、また、G4, G5は、保全重要度「低」として取り扱うこととする。

ただし、構築物の保全の重要度については、系統レベルの影響度評価結果に基づき、「高」又は「低」と記載している。

なお、保全重要度「高」の設備については保全方式として予防保全（時間基準保全、状態基準保全）を選定し、事後保全は選定していない。

(4) 保全方式について

保全方式について以下のとおり記載している。

・時間基準保全を採用しているもの：点検頻度

・状態基準保全を採用しているもの：CBM

・事後保全を採用しているもの：BDM

なお、休止設備については使用時に保全方式を決定するため「-」と表示している。

(5) 点検頻度について

次の整理により「C」：保全サイクル、「M」：月、「Y」：年、「YP」：年、「B」：状態監視の結果で表記している。

- ・施設定期検査中に実施する性能維持のための措置を伴う点検及びそれに伴い実施する点検については、「M」又は「YP」により表記している。
なお、「M」により表示された頻度は、原子炉の運転期間（総合負荷性能検査～解列）に対応した値を示している。
 - ・「供用期間中検査」や「蒸気タービン開放検査」のように施設定期検査中に実施するもので年度管理するものについては、「YP」により表記している。
 - ・換気空調設備のようにプラント運転中に点検を実施するもので年度管理するものについては、「Y」により表記している。
 - ・施設定期検査中に実施する性能維持のための措置を伴わない点検については、「C」^{※2}により表記している。
また、「燃料取扱設備検査」のようにプラント運転中に実施しているものでも施設定期検査に合わせて実施しているものは「C」により表示している。
 - ・このほか肉厚管理指針に従い管理する肉厚測定は、検査箇所ごとの管理となるため、本表では、“2次系配管肉厚検査計画による”と表記している。
 - ・状態監視の結果実施した機器の分解点検等の後に実施する機能・性能試験については、「B」により表記している。
- ※2：「C」により表記している「機能・性能試験」、「漏えい試験」、「外観点検」等は、性能維持のための措置を予定していない点検であり、劣化進展がごく軽微なため、分解・開放点検やプラント施設定期検査停止時期に合わせた実施管理が適しているものを対象としている。

(6) 点検時期について

時間基準保全の点検については、“定検起動後”，“プラント運転中”的表現により、備考欄に実施時期を記載している。

なお、これらの記載のないものについては、定検停止中に実施することとしている。

(7) 状態監視方法の記載について

- ・保全方式として状態基準保全を用いる機器については、経年劣化事象等による劣化の有無・劣化の傾向を監視する方法（状態監視技術、定例試験、巡視点検等）並びにその頻度を備考欄に記載している。
- ・保全方式として時間基準保全を採用している機器については、保全をより充実する観点で採用している状態監視技術について方法・頻度を備考欄に記載している。
- ・状態監視の結果に基づき分解点検の実施時期を定め、分解点検に合わせて機能・性能試験を定期事業者検査として実施する場合については、技術基準適合判断を伴う状態監視の頻度を一定の期間として扱い、機能・性能試験の頻度を「B」により表記している。

(8) 今回の実施計画について

第15保全サイクル中に点検を計画するものに「○」を記載している。

なお、複数の機器や複数の点検タスクをまとめて記載した項目にあっては、本保全サイクル中に1つでも点検の計画があれば「○」としている。

(9) 前回実施時期について

当該点検の前回実績（実施時期）を記載。

なお、複数の機器や複数の点検タスクをまとめて記載した項目にあっては、最新実績を記載している。

目 次

1. 点検計画 設計基準事故対処設備等

| 機器又は系統名 | ページ |
|--|--------|
| 原子炉本体 [炉心] | 参考1-6 |
| 原子炉本体 [原子炉容器] | 参考1-6 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [燃料取扱設備] | 参考1-6 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [燃料貯蔵設備] | 参考1-7 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備] | 参考1-7 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [燃料取替用水設備] | 参考1-8 |
| 原子炉冷却系統施設 [一次冷却材の循環設備] | 参考1-8 |
| 原子炉冷却系統施設 [主蒸気・主給水設備] | 参考1-11 |
| 原子炉冷却系統施設 [余熱除去設備] | 参考1-14 |
| 原子炉冷却系統施設 [燃料取替用水設備] | 参考1-19 |
| 原子炉冷却系統施設 [非常用炉心冷却設備] | 参考1-19 |
| 原子炉冷却系統施設 [化学体積制御設備] | 参考1-25 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉補機冷却水設備] | 参考1-25 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉補機冷却海水設備] | 参考1-27 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置] | 参考1-28 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [車室, 円板, 隔板, 噴口, 翼, 車軸] | 参考1-28 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [調速装置及び非常調速装置並びに調速装置で制御される主要弁] | 参考1-29 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [復水器] | 参考1-30 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [蒸気タービンに附属する熱交換器] | 参考1-32 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [蒸気タービンに附属する給水ポンプ及び貯水設備並びに給水処理設備] | 参考1-34 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [蒸気タービンに附属する管等] | 参考1-36 |

| 機器又は系統名 | ページ |
|--|--------|
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [その他設備] | 参考1-37 |
| 計測制御系統施設 [制御材] | 参考1-38 |
| 計測制御系統施設 [制御棒駆動装置] | 参考1-38 |
| 計測制御系統施設 [ほう酸注入機能を有する設備] | 参考1-39 |
| 計測制御系統施設 [制御用空気設備] | 参考1-40 |
| 計測制御系統施設 [その他設備] | 参考1-40 |
| 計測制御系統施設 [発電用原子炉の運転を管理するための制御装置] | 参考1-41 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 [気体, 液体, 又は固体廃棄物貯蔵設備] | 参考1-41 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 [気体, 液体, 又は固体廃棄物処理設備] | 参考1-42 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 [原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの液体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置] | 参考1-46 |
| 放射線管理施設 [放射線管理用計測装置] | 参考1-46 |
| 放射線管理施設 [換気設備] | 参考1-46 |
| 原子炉格納施設 [原子炉格納容器] | 参考1-54 |
| 原子炉格納施設 [圧力低減設備その他の安全設備] | 参考1-62 |
| 原子炉施設 [その他設備] | 参考1-65 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) [非常用発電装置] | 参考1-66 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) [その他の電源装置] | 参考1-67 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) [その他機器] | 参考1-68 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (常用電源設備) [発電機] | 参考1-68 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (常用電源設備) [変圧器] | 参考1-68 |

| 機器又は系統名 | ページ |
|--|--------|
| その他発電用原子炉の附属施設 (常用電源設備) [しゃ断器] | 参考1-68 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (常用電源設備) [その他機器] | 参考1-68 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (補助ボイラー) [補助ボイラー] | 参考1-68 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (補助ボイラー) [補助ボイラーに属する燃料燃焼設備] | 参考1-68 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (火災防護設備) [消火設備] | 参考1-69 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (火災防護設備) [その他設備] | 参考1-69 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (浸水防護施設) [外郭浸水防護設備] [内郭浸水防護設備] | 参考1-70 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (浸水防護施設) [その他設備] | 参考1-70 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用取水設備) [取水設備] | 参考1-70 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (緊急時対策所) | 参考1-71 |
| 竜巻防護対策設備 | 参考1-71 |
| 土木建築設備 | 参考1-71 |
| プラント総合 | 参考1-71 |
| 全般機器 | 参考1-71 |

2. 点検計画 重大事故等対処設備

| 機器又は系統名 | ページ |
|--|--------|
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [燃料貯蔵設備] | 参考1-72 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備] | 参考1-72 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [その他設備] | 参考1-73 |
| 原子炉冷却系統施設 [非常用炉心冷却設備] | 参考1-73 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉補機冷却水設備] | 参考1-73 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉補機冷却海水設備] | 参考1-74 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [蒸気タービンに附属する管等] | 参考1-74 |

| 機器又は系統名 | ページ |
|---|--------|
| 計測制御系統施設 [計測装置] | 参考1-74 |
| 計測制御系統施設 [工学的安全施設等の作動信号] | 参考1-75 |
| 計測制御系統施設 [制御用空気設備] | 参考1-75 |
| 計測制御系統施設 [その他設備] | 参考1-75 |
| 放射線管理施設 [放射線管理用計測装置] | 参考1-76 |
| 放射線管理施設 [換気設備] | 参考1-76 |
| 原子炉格納施設 [圧力低減設備その他の安全設備] | 参考1-78 |
| 原子炉格納施設 [その他設備] | 参考1-79 |
| 原子炉施設 [その他設備] | 参考1-79 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) [非常用発電装置] | 参考1-79 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) [その他の電源装置] | 参考1-82 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (浸水防護施設) [内郭浸水防護設備] | 参考1-83 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (緊急時対策所) | 参考1-83 |
| 全般機器 | 参考1-84 |

3. 点検計画 1, 2, 3号機共用設備

| 機器又は系統名 | ページ |
|--------------------------------------|--------|
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [その他設備] | 参考1-85 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 [気体, 液体, 又は固体廃棄物貯蔵設備] | 参考1-85 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 [気体, 液体, 又は固体廃棄物処理設備] | 参考1-85 |
| 放射線管理施設 [放射線管理用計測装置] | 参考1-85 |
| 放射線管理施設 [換気設備] | 参考1-86 |
| その他発電用原子炉の附属施設 [電気設備] | 参考1-89 |
| その他発電用原子炉の附属施設 (火災防護設備) [消火設備] | 参考1-90 |

4. 行政指導文書の点検指示による点検

| 機器又は系統名 | ページ |
|---------------|--------|
| 原子炉本体 [炉心] | 参考1-91 |

1.点検計画 設計基準事故対処設備等

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施時期(定期検査回数) | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備設計による 設備診断による〕 |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 原子炉本体 [炉心] | 照射済燃料集合体 | ※1一式 外観点検 外観点検 | G3 1C | ○ | 14回 | 2回 | 燃料集合体外観検査 | ※1 炉心設計による ※2 燃料集合体の不具合による 計画 |
| | 照射済燃料集合体(取出し燃料) | ※一式 外観点検 | G3 1C | ○ | 14回 | 700回 | 燃料集合体外観検査※2 | |
| | 1.燃料集合体 2.内重物 (1)制御棒ゲーツ (2)バブルボイズン (3)チャックヘイス (4)2次中性子源 | 157体 外観点検 48体 ※一式 ※一式 ※一式 | G3 1C | ○ | 14回 | 81回 | 燃料集合体取出し燃料 | ※炉心設計による |
| 原子炉本体のうち炉心 | 機能・性能試験 機能・性能試験 | G3 1C | ○ | 14回 | 3回 | 3回 | 燃料集合体炉内配置検査 | ※炉心設計による |
| 原子炉容器 | 開放点検 | G1 13M | ○ | 14回 | 14回 | 14回 | 原子炉停止余裕検査 | 定検起動後 |
| 原子炉容器 | 1台 機能・性能試験 機能・性能試験 簡易点検(点検手入れ) | G3 1C G3 1C G3 1C | ○ ○ ○ | 14回 14回 14回 | 80回 | 80回 | 炉物理検査 | 定検起動後 |
| 原子炉本体 [原子炉容器] 核燃料物質の取扱施設 及 び 防 護 設 施 [燃料取扱設備] | 燃料取替リーン3号 使用済燃料ピットクレーン3号 | 1台 機能・性能試験 機能・性能試験 簡易点検(点検手入れ) | G3 1C G3 1C G3 1C | ○ ○ ○ | 14回 14回 14回 | 36回 94回 36回 | 燃料取扱装置機能検査 燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等) 燃料取扱装置機能検査 | (潤滑油診断:2C) |
| | 燃料取扱機クレーン3号 | 1台 機能・性能試験 機能・性能試験 簡易点検(点検手入れ) | G3 1C G3 1Y | ○ ○ | 14回 14回 | 94回 2019年 | 燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等) | アラート運転中 アラート運転中 |
| | 燃料移送装置(FH/B側) | 1台 機能・性能試験 機能・性能試験 簡易点検(点検手入れ) | G3 1C G3 1Y | ○ ○ | 14回 14回 | 74回 94回 | 燃料取扱装置機能検査 燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等) | アラート運転中 アラート運転中 (潤滑油診断:2C) |
| | | | G3 1C G3 1C G3 1C | ○ ○ ○ | 14回 14回 14回 | 36回 94回 36回 | 燃料取扱装置機能検査 燃料取扱設備検査(動作・インターロック試験等) | アラート運転中 アラート運転中 アラート運転中 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回 の 実 施計画 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 | |
|----------------------|--------------------------------|-------------|--------|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | 〔内は適用する 設備診断技術〕 | |
| 新燃料工場 | 燃料移送装置(C/V側) | 1台 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 36 燃料取扱装置機能検査 | (潤滑油診断:2C) |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | |
| | 簡易点検(点検手入れ) | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | |
| | | 1台 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 74 燃料取扱設備検査 | (潤滑油診断:2C) |
| | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | (潤滑油診断:2C) | |
| | | 簡易点検(点検手入れ) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 74 燃料取扱設備検査 | (潤滑油診断:2C) |
| | 燃料取扱装置 | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | |
| | | 1台 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | |
| | 新制御棒クリップ取扱工具 | 1台 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | (潤滑油診断:2C) |
| | | 3台 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | (潤滑油診断:2C) |
| 使用済燃料取扱工具 | 使用済燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 [燃料取扱設備] | 機能・性能試験 他 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 94 燃料取扱設備検査(動作・イターロック) 試験等) | 一部プラント運転中 |
| | | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | 一部プラント運転中 |
| | その他機器 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | 新燃料貯蔵庫(ラック) | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | 核燃料物質の取扱施設及 び貯蔵施設 | 機能・性能試験 | G3,G4 | 1C | ○ | 14回 | 75 使用済燃料時蔵冷却浄化系機能 検査 | |
| | | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C) |
| 核燃料物質の取扱施設及 び貯蔵施設 | 使用済燃料ビットホンブ3A | 分解点検 | G3 | 130M | — | 14回 | | (振動診断:1M) |
| | | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断:1M) |
| | 使用済燃料ビットホンブ3B | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C) |
| | | 分解点検 | G3 | 130M | ○ | 9回 | | |
| | 使用済燃料ビットホンブ3A | 開放点検 | G4 | 130M | — | 9回 | | |
| | | 開放点検 | G4 | 130M | — | 9回 | | |
| | 使用済燃料ビットホンブ3B | 開放点検 | G4 | 130M | — | 9回 | | |
| | | 開放点検 | G3 | 195M | — | 12回 | 91 1次系熱交換器検査 | |
| | 使用済燃料ビットホンブ3A | 非破壊試験 | | 390M | — | 12回 | 91 1次系熱交換器検査 | |
| | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画回数 | 前回実施時期定検回数 | 検査名 | 備考 | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
| 使用済燃料ビット冷却器3B | 開放点検 | G3 | 195M | — | 13回 | 91 1次系熱交換器検査 | | | |
| | 非破壊試験 | | 390M | — | 13回 | 91 1次系熱交換器検査 | | | |
| 使用済燃料ビット冷却器3C | 開放点検 | G3 | 130M | — | 11回 | | | | |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 「使用済燃料貯蔵槽冷却净化設備」 その他弁 一式 | 分解点検 他 | G3, G4 | 144M~180M | — | 14回 | 84 1次系弁検査 86 1次系逆止弁検査 | | | 一部ノンストロボ |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 「使用済燃料貯蔵槽冷却净化設備」 その他機器 一式 | 単体調整試験、他 | G4 | 13M | ○ | 14回 | | | | |
| 核燃料物質の取扱施設及 燃科取替用水タックホツア3A | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボアフ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C, 赤外線診断:1M) | | |
| 燃科取替用水タックホツア3B | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 14回 | 83 1次系ボアフ機能検査 | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | | 78M | — | 14回 | | | | |
| 燃科取替用水タックホツア3B | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボアフ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | | | |
| 燃科取替用水タックホツア3B電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 13回 | 83 1次系ボアフ機能検査 | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | | 78M | — | 13回 | | | | |
| 核燃料物質の取扱施設及 燃科取替用水タックホツア3B | 機能・性能試験 | G3 | 130M~156M | — | 13回 | 83 1次系ボアフ機能検査 | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 「燃料取替用水設備」 その他弁 一式 | 分解点検 他 | G3, G4 | 390M | — | 13回 | 84 1次系弁検査 85 1次系安全弁検査 | | | |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 「燃料取替用水設備」 その他機器 一式 | 開放点検 | G3 | 195M~390M | — | 9回 | | | | |
| 原子炉冷却系統施設 「一次冷却材の循環設備」 | 開放点検(1次側マニホールド) 増縮び(1次側マニホールド) | G1 | 26M | — | 14回 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 13M | ○ | 14回 | | | | |
| | 開放点検(2次側マニホールド) | | 26M | — | 14回 | 6 純蒸気発生器伝熱管体積検査 | 伝熱管数:3,382本 | | |
| | 開放点検(2次側マニホールド) | | 65M | — | 14回 | | | | |
| | | | 39M | ○ | 12回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数) | 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | 保全方式 | 前回実施回数 |
| 蒸気発生器3B | 開放点検(1次側マンホール) | G1 | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | 増結部(1次側マンホール) | | 13M | — | 14回 | | | |
| | 非破壊試験 | | 26M | ○ | 13回 | 6 蒸気発生器伝熱管体積検査 | 伝熱管数:3,382本 | |
| | 開放点検(2次側マンホール) | | 65M | — | 14回 | | | |
| | 開放点検(2次側ハンドホール) | | 39M | ○ | 13回 | | | |
| | 開放点検(1次側マンホール) | G1 | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | 増結部(1次側マンホール) | | 13M | — | 14回 | | | |
| | 非破壊試験 | | 26M | ○ | 13回 | 6 蒸気発生器伝熱管体積検査 | 伝熱管数:3,382本 | |
| | 開放点検(2次側マンホール) | | 65M | — | 14回 | | | |
| | 開放点検(2次側ハンドホール) | | 39M | ○ | 13回 | | | |
| 蒸気発生器3C | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 8 加圧器安全弁機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 13M | ○ | 14回 | 10 加圧器安全弁分解検査 | | |
| | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | 9 加圧器安全弁漏えい検査 | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 8 加圧器安全弁機能検査 | | |
| 加圧器安全弁3B | 分解点検 | | 13M | ○ | 14回 | 10 加圧器安全弁分解検査 | | |
| | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | 9 加圧器安全弁漏えい検査 | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 10 加圧器安全弁分解検査 | | |
| | 分解点検 | | 13M | ○ | 14回 | 9 加圧器安全弁漏えい検査 | | |
| 加圧器安全弁3C | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 8 加圧器安全弁機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 13M | ○ | 14回 | 10 加圧器安全弁分解検査 | | |
| | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | 9 加圧器安全弁漏えい検査 | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 11 加圧器逃れし弁機能検査 | | |
| 加圧器逃れし弁3A | 分解点検(弁本体) | | 26M | ○ | 13回 | 13 加圧器逃れし弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | 12 加圧器逃れし弁漏えい検査 | | |
| | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施 時期(定検 回数) | 検査名 | | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | G3 | ○ | |
| 加圧器逃がし弁3B | 3PCV-452B 機能・性能試験 | 分解点検(弁本体) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 11 加圧器逃がし弁機能検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 26M | — | 14回 | 13 加圧器逃がし弁分解検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | — | 14回 | | |
| | | | | 1C | ○ | 14回 | 12 加圧器逃がし弁漏えい検査 | |
| 加圧器逃がし元弁3A | 3V-RC-054A 機能・性能試験 | 分解点検(弁本体) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 14 加圧器逃がし弁元弁機能検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 12回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 130M | — | 7回 | | |
| | | | | 195M | — | 7回 | | |
| 加圧器逃がし元弁3B | 3V-RC-054B 機能・性能試験 | 分解点検(弁本体) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 14 加圧器逃がし弁元弁機能検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 130M | — | 13回 | | |
| 1次冷却材ボンプ3A | 機能・性能試験 | G1 | 1C | ○ | 14回 | 92 1次冷却材ボンプ機能検査 | 一部定期起動後 | |
| | 分解点検 | | 130M | ○ | 7回 | | | |
| | 軸封部点検 | | 13M | ○ | 14回 | 90 1次冷却材ボンプガラスル分解検査 | 一部アント運転中 | |
| | 非破壊試験(フライホイール) | | 130M | — | 13回 | | (振動診断:1M、1C、潤滑油診断:1C) | |
| 1次冷却材ボンプ3B | 機能・性能試験 | G1 | 1C | ○ | 14回 | 92 1次冷却材ボンプ機能検査 | 一部定期起動後 | |
| | 分解点検 | | 10YP | — | 13回 | | | |
| | 軸封部点検 | | 13M | ○ | 14回 | 90 1次冷却材ボンプガラスル分解検査 | 一部アント運転中 | |
| 1次冷却材ボンプ3B電動機 | 分解点検 | G1 | 39M | — | 13回 | | (振動診断:1M、1C、潤滑油診断:1C) | |
| | | | 130M | — | 13回 | | | |
| 1次冷却材ボンプ3B | 機能・性能試験 | G1 | 1C | ○ | 14回 | 92 1次冷却材ボンプ機能検査 | 一部定期起動後 | |
| | 分解点検 | | 13M | ○ | 14回 | 90 1次冷却材ボンプガラスル分解検査 | 一部アント運転中 | |
| 1次冷却材ボンプ3B電動機 | 分解点検 | G1 | 39M | — | 14回 | | (振動診断:1M、1C、潤滑油診断:1C) | |
| | 非破壊試験(フライホイール) | | 130M | — | 14回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施 計画 (前回実施時期定検 回数) | 前回実施 時期定検 (回数) | 検査名 | 備考 | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| 1次冷却材ボンブ3C | 機能・性能試験 | G1 | 1C | ○ | 14回 | 92.1次冷却材ボンブ機能検査 | 一部定期運動後 | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 7回 | | | |
| | 軸封部点検 | | 13M | ○ | 14回 | 90.1次冷却材ボンブカニカル分解検査 | 一部プラント運転中 | |
| 1次冷却材ボンブ3C電動機 | 分解点検 | G1 | 39M | ○ | 12回 | | (振動診断:1M、1C、潤滑油診断:1C) | |
| | 非破壊試験(ライド・イール) | | 130M | ○ | 9回 | | | |
| 加工器3号 | 開放点検 | G3 | 39M | ○ | 14回 | | | |
| | マンホール増築 | | 13M | ○ | 14回 | | | |
| 原子炉冷却系統施設 「一次冷却材の循環設備」 その他の中一式 | 分解点検 他 | G3 | 13M～ 156M | ○ | 14回 | 84.1次系弁検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 「一次冷却材の循環設備」 その他機器 一式 | 分解点検 他 | G1～G3 | 13M～ 325M | ○ | 14回 | 34.安全保護系設定値確認検査 35.プラント状態監視設備機能検査 | | |
| 主蒸気安全弁3A1 | 3V-MS-521A 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25.主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 26M | — | 14回 | | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | — | 14回 | 26.主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気安全弁3B1 | 3V-MS-521B 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25.主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | ○ | 13回 | 26.主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気安全弁3C1 | 3V-MS-521C 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25.主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | ○ | 13回 | 26.主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気安全弁3A2 | 3V-MS-522A 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25.主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 26M | — | 14回 | | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | — | 14回 | 26.主蒸気安全弁漏えい検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施回数 | 前回実施回数 | 検査名 | 備考 | |
|-----------|--------------------|-----------|--------|----------|---------|--------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
| 主蒸気安全弁3B2 | 3V-MS-522B 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| | 3V-MS-522C 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気安全弁3A3 | 3V-MS-523A 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | — | 14回 | | | |
| | | | | 2C | — | 14回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| | 3V-MS-523B 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気安全弁3C3 | 3V-MS-523C 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| | 3V-MS-524A 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気安全弁3A4 | 3V-MS-524B 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | — | 14回 | | | |
| | | | | 2C | — | 14回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |
| | 3V-MS-524B 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画回数) | 前回実施時期間(回数) | 検査名 | [()内は適用する 設備診断技術] |
|-----------|--------------------|-----------|--------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 備考 |
| 主蒸気安全弁3C4 | 3V-MS-524C 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | |
| | | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | — | 14回 | | |
| | | | | 2C | — | 14回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | |
| 主蒸気安全弁3B5 | 3V-MS-525B 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | |
| | | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | |
| 主蒸気安全弁3C5 | 3V-MS-525C 機能・性能試験 | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 25 主蒸気安全弁機能検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 26M | ○ | 13回 | | |
| | | | | 2C | ○ | 13回 | 26 主蒸気安全弁漏えい検査 | |
| | | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 27 主蒸気逃がし弁機能検査 | |
| | | 漏えい試験 | | 13M | ○ | 14回 | 148 最終一ドック熱輸送設備(作動検査) | 一部プラント運転中 |
| | | | | 52M | ○ | 13回 | 122 次系弁検査 | |
| 主蒸気逃がし弁3A | 3PCV-465 機能・性能試験 | 漏えい試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 28 主蒸気逃がし弁漏えい検査 | |
| | | 分解点検(弁本体) | | | | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | | | | | |
| | | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | 28 主蒸気逃がし弁漏えい検査 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 主蒸気逃がし弁3B | 3PCV-475 機能・性能試験 | 分解点検(弁本体) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 27 主蒸気逃がし弁機能検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 13M | ○ | 14回 | 148 最終一ドック熱輸送設備(作動検査) | 一部プラント運転中 |
| | | 漏えい試験 | | 52M | ○ | 13回 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 漏えい試験 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画回数 | 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 | |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
| 主蒸気遮がし弁3C | 3PCV-485 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 27 主蒸気遮がし弁機能検査 148 最終トーランク熱輸送設備作動検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 13M | ○ | 14回 | 122 次系弁検査 | 一部アラート運転中 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | | |
| | | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | 28 主蒸気遮がし弁漏えい検査 | | |
| 主蒸気隔離弁3A | 3V-MS-528A | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 29 主蒸気隔離弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 26M | — | 14回 | 122 次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| 主蒸気隔離弁3B | 3V-MS-528B | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 29 主蒸気隔離弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 26M | — | 14回 | 122 次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| 主蒸気隔離弁3C | 3V-MS-528C | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 29 主蒸気隔離弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 26M | ○ | 13回 | 122 次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 26M | — | 14回 | | | |
| 原子炉冷却系統施設 〔主蒸気・主給水設備〕 その他の弁 一式 | | 分解点検 他 | G3 | 13M～ 19M | ○ | 14回 | 122 次系弁検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 〔主蒸気・主給水設備〕 その他機器 一式 | | 単体調整試験 他 | G2 | 13M | ○ | 14回 | | | |
| 余熱除去ボンブ3A | | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 11回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C, 赤外線診断:1C) | |
| 原子炉冷却系統施設 〔余熱除去設備〕 | | 分解点検 | | 130M | — | 11回 | 19 非常用炉心冷却系ボンブ分解検査 (低圧注入系ボンブ) 145 その他原子炉注水系ボンブ分解検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断: 2C, 赤外線診断:1C) 有効性評価 No.8の反映 | |
| 余熱除去ボンブ3A電動機 | | 機能・性能試験 | G3 | 12C | — | 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | | |
| | | 分解点検 | | 156M | — | 14回 | | | |
| | | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施機器名 | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | [内は適用する 設備診断技術] | [振動診断:M, 潤滑油診断:2C, 赤外線診断:1C) |
| 余熱除去ボンブ3B | | 機能・性能試験 分解・点検 | G3 10C 130M | — — | 14回 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 19 非常用炉心冷却系ボンブ分解検査 (低圧注入系ボンブ) 145 その他原子炉注水系ボンブ分解検査 | | | |
| 余熱除去ボンブ3B電動機 | | 機能・性能試験 分解・点検 潤滑油入替 | G3 12C 156M 26M | — — ○ | 12回 12回 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 (振動診断:M, 潤滑油診断: 2C, 赤外線診断:1C) 有効性評価 No.8の反映 | | | |
| ループ3C余熱除去系第2入口弁 | 3V-RH-002A | 分解・点検(弁本体) 分解・点検(駆動部) | G3 130M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| ループ3B余熱除去系第2入口弁 | 3V-RH-002B | 分解・点検(弁本体) 分解・点検(駆動部) 分解・点検(電動機) | G3 130M 130M 195M | — — — | 9回 7回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 余熱除去ボンブ3A再循環サブ.RWST側入 口弁 | 3V-RH-024A | 機能・性能試験 分解・点検(弁本体) 分解・点検(駆動部) 分解・点検(電動機) | G3 10C,15C 130M 195M | — — — | 13回 13回 8回 | 84 1次系弁検査 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | 弁本体、電動機の分解点検に合 わせて実施 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施定期検査回数 | 検査名 | 備考 | |
|---------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|--|--|------------|-----|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | [()内は適用する 設備診断技術] | |
| 余熱除去去アーブ3B再循環サブ RWST側入 口弁 | 3V-RH-024B 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 13回 | 84 1次系弁検査 | | | 弁本体、電動機の分解検査に合 わせて実施 | |
| | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 7回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | | |
| | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 13回 | | | | | | |
| | 分解点検(電動機) | 195M | — | 6回 | | | | | | |
| 余熱除去クーラー3A出口弁 | 3V-RH-040A 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 7回 | 84 1次系弁検査 | | | 弁本体、電動機の分解検査に合 わせて実施 | |
| | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 7回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | | |
| | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 7回 | | | | | | |
| | 分解点検(電動機) | 195M | — | 4回 | | | | | | |
| 余熱除去クーラー3B出口弁 | 3V-RH-040B 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 11回 | 84 1次系弁検査 | | | 弁本体、電動機の分解検査に合 わせて実施 | |
| | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 11回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | | |
| | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 8回 | | | | | | |
| | 分解点検(電動機) | 195M | — | 4回 | | | | | | |
| 余熱除去ライフルアーブ3A低温側入口第2逆止 弁 | 3V-RH-044A 分解点検 | G3 | 78M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 余熱除去ライフルアーブ3B低温側入口第2逆止 弁 | 3V-RH-044B 分解点検 | G3 | 78M | — | 10回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 余熱除去ライフルアーブ3C低温側入口第2逆止 弁 | 3V-RH-044C 分解点検 | G3 | 78M | — | 14回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 余熱除去ライフルアーブ3A低温側入口第1逆止 弁 | 3V-RH-047A 分解点検 | G3 | 39M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施計画 | 検査名 | 備考 | |
|-----------------------|------------|-----------|--------|----------|---------|--------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | ()内は適用する 設備診断技術 | |
| 余熱除去ラジループ3B低温側入口第1逆止弁 | 3V-RH-047B | 分解点検 | G3 | 39M | ○ | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| 余熱除去ラジループ3C低温側入口第1逆止弁 | 3V-RH-047C | 分解点検 | G3 | 39M | — | 14回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| 余熱除去系出口連絡弁3A | 3V-RH-051A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 12回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 9回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | |
| 余熱除去系出口連絡弁3B | 3V-RH-051B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 3回 | | | |
| 余熱除去ラジループ3A高温側注入弁 | 3V-RH-052A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 12回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 9回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 7回 | | | |
| 余熱除去ラジループ3B高温側注入弁 | 3V-RH-052B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | |
| 余熱除去ラジループ3B高温側入口逆止弁 | 3V-RH-053A | 分解点検 | G3 | 78M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 備考 | |
|---------------------|--------------------|-----------|--------|----------|---------|--|-----|---------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
| 余熱除去ラジループ3C高温側入口逆止弁 | 3V-RH-053B 分解点検 | G3 | 78M | — | 12回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | | |
| ループ3B余熱除去系第1入口弁 | 3PCV-420 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 11回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 9回 | | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | | |
| ループ3C余熱除去系第1入口弁 | 3PCV-430 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 12回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | | |
| 余熱除去冷却器3A出口流量調整弁 | 3HCV-603 機能・性能試験 | G3 | 4C,8C | — | 14回 | 84.1次系弁検査 | | 弁本体 駆動部の分解点検に合わせて実施 | |
| | 分解点検(弁本体) | | 104M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 14回 | | | | |
| 余熱除去冷却器3B出口流量調整弁 | 3HCV-613 機能・性能試験 | G3 | 4C,8C | — | 13回 | 84.1次系弁検査 | | 弁本体 駆動部の分解点検に合わせて実施 | |
| | 分解点検(弁本体) | | 104M | — | 13回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | | | |
| 余熱除去ラジループ3A流量制御弁 | 3FCV-604 機能・性能試験 | G3 | 4C,8C | — | 13回 | 84.1次系弁検査 | | 弁本体 駆動部の分解点検に合わせて実施 | |
| | 分解点検(弁本体) | | 104M | — | 12回 | 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (低圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画回数 | 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|----------|----------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|---|--|---------------|
| | | | | | | | | [内は適用する設備診断技術] | [設備診断に合わせて実施] |
| 余熱除去ポンプ3B流量制御弁 | 3FCV-614 | 機能・性能試験 分解点検(弁本体) | G3 104M | 4C,8C — | — | 13回 — | 84.1次系弁検査 20 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 146 その他原子炉注水系主要弁分解検査 | 弁本体、駆動部の分解検査に合わせて実施 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 14回 | | | |
| 余熱除去冷却器3A | | 開放点検 非破壊試験 | G3 | 195M | — | 13回 | 91.1次系熱交換器検査 | | |
| 余熱除去冷却器3B | | 開放点検 非破壊試験 | G3 | 195M | — | 13回 | 91.1次系熱交換器検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 [余熱除去設備] その他の弁 一式 | | 分解点検 他 | G3,G4 | 104M~ 390M | ○ | 14回 | 84.1次系弁検査 85.1次系安全弁検査 86.1次系逆止弁検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 [余熱除去設備] その他の機器 一式 | | 単体調整試験 他 | G2 | 13M | ○ | 14回 | | | |
| 燃料取替用水タック3号 | | 開放点検 単体調整試験 他 | G3 G2 | 195M 13M | — | 13回 | 91.1次系熱交換器検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 [燃料取替用水設備] その他の機器 一式 | | | G3 | 195M | — | 13回 | | | |
| 高圧及び低圧注入系 [原子炉冷却系統施設 [非常用炉心冷却設備]] | | 機能・性能試験 機能・性能試験(状態監視含む) | G3 | 1C 6M | ○ | 14回 14回 | 16 非常用炉心冷却系機能検査 147 その他原子炉注水系機能検査 137 運転中安全系ポンプ機能検査 | アラリ運転中 [対象設備] ・高压注入ポンプ3A, 3B ・余熱除去ポンプ3A, 3B | |
| 高压注入ポンプ3A | | 分解点検 | G3 | 195M | — | 1回 | 17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 145 その他原子炉注水系ポンプ分解検査 | (振動診断:1M) (高圧注入系ポンプ) ・高压注入系ポンプ | |
| 高压注入ポンプ3B | | 分解点検 | G3 | 130M | — | 14回 | | (振動診断:1M) | |
| 高压注入ポンプ3B電動機 | | | | | | | | | |
| 高压注入ポンプ3B電動機 | | 分解点検 | G3 | 195M | — | 2回 | 17 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査 145 その他原子炉注水系ポンプ分解検査 | (振動診断:1M) (高圧注入系ポンプ) | |
| | | | G3 | 130M | — | 12回 | | (振動診断:1M) | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回 の 実 施 計 画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | | 〔 () 内は適用する 備考 設備診断技術〕 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------|----------|--------------|--|-----|----|-------------------------------|
| | | | | | | | 回数 | 内容 | |
| 高圧注入ボンブ3A入口弁 | 3V-SI-002A 分解点検(弁本体) | G3 | 15M | — | 13回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 14回 | | | | |
| | | 分解点検(電動機) | 195M | — | 6回 | | | | |
| | 3V-SI-002B 分解点検(弁本体) | G3 | 15M | — | 11回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | ○ | 5回 | | | | |
| | | 分解点検(電動機) | 195M | — | 6回 | | | | |
| 高圧注入ボンブ3A封水注入ライン止弁 | 3V-SI-026A 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 8回 | 84 1次系弁検査 | | | 弁本体、電動機の分解点検に合 わせて実施 |
| | | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 6回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 6回 | | | | |
| | 3V-SI-026B 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 8回 | 84 1次系弁検査 | | | |
| | | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 13回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 13回 | | | | |
| 高圧注入ボンブ3B封水注入ライン止弁 | 3V-SI-026A 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 8回 | 84 1次系弁検査 | | | |
| | | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 9回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 13回 | | | | |
| | 3V-SI-026B 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 8回 | 84 1次系弁検査 | | | |
| | | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 14回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 14回 | | | | |
| 高圧注入ライン隔離弁3A | 3V-SI-062A 機能・性能試験 | G3 | 10C,15C | — | 8回 | 84 1次系弁検査 | | | |
| | | 分解点検(弁本体) | 130M | — | 14回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 14回 | | | | |
| | 3V-SI-062B 機能・性能試験 | G3 | 195M | — | 7回 | | | | |
| | | 分解点検(電動機) | 195M | — | 7回 | | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 195M | — | 7回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 回数 | 前回実施 時期定検 回数 | 検査名 | 備考 | |
|-----------------|------------|-----------------------|--------|--------------|-------------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | | 〔 内は適用する 設備診断技術 〕 | |
| 高圧注入ラン隔離弁3B | 3V-SI-062B | 機能・性能試験、 分解点検(弁本体) | G3 | 10C,15C | — | 8回 | 84.1次系弁検査 | 弁本体、電動機の分解点検に含 わせて実施 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 8回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 130M ○ | 5回 | | | | |
| 高圧注入ボンプ*出口連絡弁3A | 3V-SI-066A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 4回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 14回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | |
| 高圧注入ボンプ*出口連絡弁3B | 3V-SI-066B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 8回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | |
| 高温側高圧注入ラン止弁3A | 3V-SI-067A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 11回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 10回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 7回 | | | |
| 高温側高圧注入ラン止弁3B | 3V-SI-067B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 6回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 6回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | 備考 | |
|----------------------|-----------------|-----------|--------|--------------|-------------|--|-----|-----------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| 高压注入ライフルーブ3A低温側第2逆止弁 | 3V-SI-072A 分解点検 | G3 | 260M | — | 12回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3B低温側第2逆止弁 | 3V-SI-072B 分解点検 | G3 | 260M | — | 12回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3C低温側第2逆止弁 | 3V-SI-072C 分解点検 | G3 | 260M | — | 10回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3A低温側第1逆止弁 | 3V-SI-075A 分解点検 | G3 | 260M | ○ | 12回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3B低温側第1逆止弁 | 3V-SI-075B 分解点検 | G3 | 260M | — | 12回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3C低温側第1逆止弁 | 3V-SI-075C 分解点検 | G3 | 260M | — | — | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3A高温側第2逆止弁 | 3V-SI-079A 分解点検 | G3 | 260M | — | — | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3B高温側第2逆止弁 | 3V-SI-079B 分解点検 | G3 | 260M | — | — | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3C高温側第2逆止弁 | 3V-SI-079C 分解点検 | G3 | 260M | — | — | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3A高温側第2逆止弁 | 3V-SI-079D 分解点検 | G3 | 260M | — | — | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |
| 高压注入ライフルーブ3C高温側第2逆止弁 | 3V-SI-082A 分解点検 | G3 | 65M | — | 13回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期(回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
|---------------------|------------|-----------|----------------|---------------|------------|-----|--|--|
| | | | | | | | 備考 | |
| 高圧注入ラバルーブ3B高温側第1逆止弁 | 3V-SI-082B | 分解点検 | G3 | 65M | — | 12回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | |
| 高圧注入ラバルーブ3C高温側第1逆止弁 | 3V-SI-082C | 分解点検 | G3 | 65M | — | 13回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | |
| 格納容器再循環サブ3A隔離弁 | 3V-SI-093A | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 4回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 14回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 7回 | | |
| 格納容器再循環サブ3B隔離弁 | 3V-SI-093B | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 10回 | 18 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (高压注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 3回 | | |
| 蓄圧注入系 | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 16 非常用炉心冷却系機能検査 147 その他原子炉注水系機能検査 | |
| 蓄圧タップ3A出口弁 | 3V-SI-132A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 11回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 8回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 11回 | | |
| 蓄圧タップ3B出口弁 | 3V-SI-132B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 6回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 3回 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期(定検 回数) | 検査名 | 備考 | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | 〔(内)は適用する 設備診断技術〕 | |
| 蓄圧タック3C出口弁 | 3V-SI-132C 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | 130M | — | 13回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | 195M | — | 3回 | | | |
| 蓄圧タック3A出口注入ライン第2逆止弁 | 3V-SI-134A 分解点検 | G3 | 78M | — | 14回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓄圧タック3C出口注入ライン第2逆止弁 | 3V-SI-134B 分解点検 | G3 | 78M | — | 10回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓄圧タック3A出口注入ライン第2逆止弁 | 3V-SI-134C 分解点検 | G3 | 78M | — | 12回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓄圧タック3A出口注入ライン第2逆止弁 | 3V-SI-136A 分解点検 | G3 | 39M | ○ | 13回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓄圧タック3B出口注入ライン第1逆止弁 | 3V-SI-136B 分解点検 | G3 | 39M | — | 13回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓄圧タック3C出口注入ライン第1逆止弁 | 3V-SI-136C 分解点検 | G3 | 39M | — | 14回 | 22 非常用炉心冷却系主要弁分解検査 (蓄圧注入系主要弁) 146 その他原子炉注水系主要弁分解 検査 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓄圧タック3A | 開放点検 | G3 | 195M | — | 1回 | | | |
| 蓄圧タック3B | 開放点検 | G3 | 195M | — | 2回 | | | |
| 蓄圧タック3C | 開放点検 | G3 | 195M | — | 3回 | | | |
| 格納容器再循環サブ3A | 外観点検 | G3 | 1C, 2C | ○ | 14回 | 89 1次系容器検査 | | |
| 格納容器再循環サブ3B | 外観点検 | G3 | 1C, 2C | ○ | 14回 | 89 1次系容器検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 [非常用炉心冷却設備] その他弁 一式 | 分解点検 他 | G3, G4 | 78M~ 390M | ○ | 14回 | 84 1次系安全弁検査 | | |
| | | | | | | 85 1次系安全弁検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|----------|-----------|---------------|----------|---------|---|-------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | [内)は適用する 設備診断技術 | |
| 原子炉冷却系系統施設 [非常用原子炉冷却設備] その他AM弁一式 | 分解点検 他 | G3 | 156M～ 208M | — | 13回 | 84 1次系弁検査 | | | |
| 原子炉冷却系系統施設 [非常用原子炉冷却設備] その他機器 一式 | 分解点検 他 | G2,G3 | 13M～ 195M | ○ | 14回 | | | | |
| 充てんポンプ冷却材補給系 [化学体積制御設備] | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 69 充てんポンプ冷却材補給系機能検査 | | | |
| 充てんポンプ3A | 分解点検 | G3 | 65M | — | 14回 | 147 その他原子炉注水系機能検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 3M) | | |
| 充てんポンプ3A電動機 | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 6M) | | |
| 充てんポンプ3B | 分解点検 | G3 | 65M | — | 13回 | 145 その他原子炉注水系ポンプ分解検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 3M) | | |
| 充てんポンプ3B電動機 | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 6M) | | |
| 充てんポンプ3C | 潤滑油入替 | | 13M | ○ | 14回 | | | | |
| 充てんポンプ3C電動機 | 分解点検 | G3 | 65M | ○ | 13回 | 145 その他原子炉注水系ポンプ分解検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 3M) | | |
| 体積制御タンク3号 | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 6M) | | |
| 冷却材フィル3号 | 開放点検 | G3 | 195M | — | 8回 | | | | |
| 非再生冷却器3号 | 開放点検 | G3 | 130M | — | 9回 | | | | |
| 原子炉冷却系系統施設 [化学体積制御設備] その他の弁 一式 | 非破壊試験 | | 390M | — | 10回 | 91 1次系熱交換器検査 | | | |
| 原子炉冷却系系統施設 [化学体積制御設備] その他機器 一式 | 分解点検 他 | G3,G4 | 13M～ 390M | ○ | 14回 | 84 1次系弁検査 85 1次系安全弁検査 86 1次系逆止弁検査 | 有効性評価 No.4の反映 | | |
| 原子炉冷却系系統施設 [原子炉補機冷却水設備] 原子炉補機冷却水ポンプ3A | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 15 原子炉補機冷却系機能検査 | | | |
| 原子炉冷却系系統施設 [原子炉補機冷却水設備] 原子炉補機冷却水ポンプ3A | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ポンプ機能検査 赤外線診断: 1M | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 1C, 赤外線診断: 1M) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | 82 1次系ポンプ分解検査 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施 回数 | 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | 備考 | |
|------------------|----------|-----------|--------|--------------|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3A電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | | | |
| | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3B | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | 82 1次系ボンブ分解検査 | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3B電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 14回 | | | | |
| | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3C | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 14回 | 82 1次系ボンブ分解検査 | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3C電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | | | |
| | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3D | 機能・性能試験 | G3 | 10C | ○ | 8回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | | 130M | ○ | 8回 | 82 1次系ボンブ分解検査 | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3D電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:2C) | | |
| | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | | | |
| | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | | |
| 原子炉補機冷却水ボンブ3A | 開放点検 | G3 | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | | |
| | 非破壊試験 | | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | [()内は適用する 設備診断技術] |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 備考 |
| 原子炉補機冷却水冷却器3B | 開放点検 | G3 | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 非破壊試験 | | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 開放点検 | G3 | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 非破壊試験 | | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 開放点検 | G3 | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 非破壊試験 | | 26M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 漏えい試験 | | 2C | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| | 開放点検 | G3 | 195M | — | 14回 | | | |
| | 分解点検 他 | G3,G4 | 52M~ 390M | ○ | 14回 | 85 1次系安全弁検査 84 1次系弁機能検査 87 1次系真空破壊弁検査 | | |
| | 分解点検 他 | G3 | 130M~ 156M | — | 13回 | 84 1次系弁検査 | | |
| 原子炉補機冷却水サーチャンネル3号 | 單体調整試験、他 | G2 | 13M | ○ | 14回 | | | |
| | 機能性能試験 | G3 | 2C | ○ | 14回 | 121 2次系ボア機能検査 | (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 26M | ○ | 14回 | 120 2次系ボア分解検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) | |
| | 機能性能試験 | G3 | 8C | — | 14回 | 121 2次系ボア機能検査 | | |
| | 分解点検 | | 104M | — | 14回 | | | |
| | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| | 機能性能試験 | G3 | 2C | ○ | 14回 | 121 2次系ボア機能検査 | (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 26M | ○ | 14回 | 120 2次系ボア分解検査 | (振動診断:1M) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却水設備 その他AM弁 一式 | 海水ポンプ3A | | | | | | | |
| | 海水ポンプ3A電動機 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却水設備 その他AM弁 一式 | 海水ポンプ3B | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施回数 | 前回実施回数(定検) | 検査名 | 備考 | |
|---|--|---|--------|----------|--------|------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | 〔内は適用する設備診断技術〕 | |
| 海水ボンブ3B電動機 | 海水ボンブ3C電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 8C | — | 13回 | 121 2次系ボンブ機能検査 | 〔振動診断:1M, 潤滑油診断:1C〕 | |
| | | 分解点検 | | 104M | — | 13回 | | | |
| | | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| | 海水ボンブ3C | 機能・性能試験 | G3 | 2C | ○ | 14回 | 121 2次系ボンブ機能検査 | 〔振動診断:1M〕 | |
| | | 分解点検 | | 26M | ○ | 14回 | 120 2次系ボンブ分解検査 | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 8C | ○ | 13回 | 121 2次系ボンブ機能検査 | 〔振動診断:1M, 潤滑油診断:1C〕 | |
| | 海水ボンブ3C電動機 | 分解点検 | | 104M | ○ | 13回 | | | |
| | | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 2C | ○ | 14回 | 121 2次系ボンブ機能検査 | 〔振動診断:1M〕 | |
| 海水ボンブ3D | 海水ボンブ3D電動機 | 分解点検 | | 26M | ○ | 14回 | 120 2次系ボンブ分解検査 | 〔振動診断:1M〕 | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 8C | — | 13回 | 121 2次系ボンブ機能検査 | 〔振動診断:1M, 潤滑油診断:1C〕 | |
| | | 分解点検 | | 104M | — | 13回 | | | |
| | 原子炉冷却系輸送装置 その他の弁 | 潤滑油入替 | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| | | 分解点検 他 | G3 | 26M～195M | ○ | 14回 | 122 2次系弁検査 | 一部点検実施 | |
| | | 分解点検 他 | G3 | 26M～195M | ○ | 14回 | | | |
| | 原子炉冷却系系統施設 原子炉冷却機冷却海水設備 その他機器(海水配管含む) 一式 | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 78 格納容器サブ水位上昇率測定装置 置及び格納容器内漏检测装置 漏れい検出器機能検査 | | |
| | | 格納容器サブ水位上昇率測定装置及び 格納容器内漏检测装置 一次冷却材の漏えいを監視する装置 | | | | | | | |
| | | 機能・性能試験 | G1 | 1C | ○ | 14回 | 55 総合負荷性能検査 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | |
| 原子炉冷却系系統施設 原子炉冷却器 〔原子炉冷却器内の格納容器の漏えいを監視する装置〕 | 高圧タービン 蒸気タービン 〔車室, 円板, 隔板, 噴口, 翼, 車軸〕 | 開放点検 | | 4YP | — | 13回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | | 部分点検 | | 26M | ○ | 14回 | | | |
| | | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|-----------|-----------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|-------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
| 低圧第1タービン | 機能・性能試験 | G1 | 1C | O | 14回 | 55 総合負荷性能検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 部分点検 | 26M | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | 機能・性能試験 | G1 | 1C | O | 14回 | 55 総合負荷性能検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 部分点検 | 26M | O | 13回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [調速装置及び非常調速装置並びに駆動装置で制御される主要弁] | 主蒸気止め弁3A | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | 主蒸気止め弁3C | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | 主蒸気止め弁3D | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | — | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| 蒸気加減弁 第1弁 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | 蒸気加減弁 第2弁 | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| 蒸気加減弁 第3弁 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | O | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| 蒸気加減弁 第4弁 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | O | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| | | 開放点検 | 4YP | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画面 (時定期定検回数) | 前回実施 (時定期定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|------------------------------|--|---|--|---|--|-----|----------------------|--|
| | | | | | | | 〔 内は適用する 設備診断技術 〕 | |
| 再熱蒸気止め弁3A | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| 再熱蒸気止め弁3B | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| 再熱蒸気止め弁3C | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 12回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| 再熱蒸気止め弁3D | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 14回 | 128 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| インターベル弁3A | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| インターベル弁3B | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| インターベル弁3C | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | | |
| インターベル弁3D | 機能・性能試験 開放点検 | G3 1C ○ | 4YP ○ | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | | |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [復水器] | 蒸気タービン附属設備 復水器ボルバル3A 復水器ボルバル3B 復水器出入口水室3A 復水器出入口水室3B 復水器出入口水室3C 復水器出入口水室3D | 機能・性能試験 開放点検 開放点検 開放点検 開放点検 開放点検 開放点検 | G3 13M ○ G3 13M ○ G3 13M ○ G3 13M ○ G3 13M ○ G3 13M ○ | 14回 14回 14回 14回 14回 14回 14回 | 128 蒸気タービン附属設備機能検査 128 蒸気タービン開放検査 128 蒸気タービン開放検査 128 蒸気タービン開放検査 128 蒸気タービン開放検査 128 蒸気タービン開放検査 128 蒸気タービン開放検査 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | 備考 |
|------------------------------------|----------|-----------|------|--------|----------|--------------|--------------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| | | 分解点検 | 点検 | | | | | | | |
| 復水ボンブ3A 復水ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G4 | 78M | ○ | 9回 | | | | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | 潤滑油入替 | G4 | 78M | ○ | 9回 | | | | | |
| 復水ボンブ3B 復水ボンブ3B電動機 | 分解点検 | G4 | 78M | — | 11回 | | | | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | 潤滑油入替 | G4 | 78M | — | 11回 | | | | | |
| 復水ボンブ3C 復水ボンブ3C電動機 | 分解点検 | G4 | 78M | — | 13回 | | | | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | 潤滑油入替 | G4 | 78M | — | 13回 | | | | | |
| 復水器真空ボンブ3A 復水器真空ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G4 | 78M | — | 13回 | | | | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C, 赤外線診断:1M) |
| | 潤滑油入替 | G4 | 78M | — | 13回 | | | | | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) |
| 復水器真空ボンブ3B 復水器真空ボンブ3B電動機 | 分解点検 | G4 | 130M | — | 7回 | | | | | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) |
| | 開放点検 | G4 | 78M | — | 14回 | | | | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C, 赤外線診断:1M) |
| 循環水ろ過器3号 循環水ボンブ3A | 分解点検 | G4 | 130M | — | 14回 | | | | | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) |
| | 開放点検 | G3 | 104M | — | 8回 | 124.2次系容器検査 | | | | |
| 循環水ボンブ3A電動機 循環水ボンブ3B | 分解点検 | G3 | 39M | — | 13回 | | | | | (潤滑油診断:1C) |
| | 潤滑油入替 | G3 | 78M | — | 13回 | | | | | (潤滑油診断:1M, 潤滑油診断:6M) |
| 循環水ボンブ3B 循環水ボンブ3B電動機 | 分解点検 | G3 | 39M | ○ | 13回 | | | | | (潤滑油診断:1C) |
| | 潤滑油入替 | G3 | 78M | ○ | 12回 | | | | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:6M) |
| 復水器真空ボンブセハーフタッガ3A逃げ弁 3V-BS-657A | 機能性能試験 | G4 | 10C | — | 8回 | 123.2次系安全弁検査 | | | | |
| | 分解点検 | 130M | — | | 8回 | | | | | |
| | 漏えい試験 | 10C | — | | 8回 | 123.2次系安全弁検査 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する設備診断技術〕 |
|--|---------------|---------------|----|--------|----------|---------|----------------|-----|------------------------------------|
| | | 点検 | 試験 | | | | | | |
| 復水器真空ポンプ・ターボ3B遮がし弁 | 3V-TS-657B | 機能・性能試験 | G4 | 10C | — | 9回 | 123 2次系安全弁検査 | | |
| 分解点検 | | | | 130M | — | 9回 | | | |
| 漏えい試験 | | | | 10C | — | 9回 | 123 2次系安全弁検査 | | |
| 原子炉冷却系系統施設 蒸気タービン復水器 | その他機器 一式 | 分解点検 | G3 | CBM | — | 8回 | | | (振動診断: 1CL復水器水室空気抜ボック。復水器水室空気抜気装置) |
| 原子炉冷却系系統施設 蒸気タービン [蒸気タービンに附属する 熱交換器] | 湿分分離加熱器3A | 開放点検(GEN側蒸気室) | G3 | 104M | ○ | 7回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 開放点検(GOV側蒸気室) | | | 104M | — | 9回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 開放点検(胴側蒸気室) | | | 52M | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 非破壊試験 | | | 104M | ○ | 9回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 漏えい試験 | | | 8C | — | 9回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| 湿分分離加熱器3B | | 開放点検(GEN側蒸気室) | G3 | 104M | — | 8回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 開放点検(GOV側蒸気室) | | | 104M | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 開放点検(胴側蒸気室) | | | 52M | — | 12回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 非破壊試験 | | | 104M | — | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | 漏えい試験 | | | 8C | — | 8回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| 脱気器3A | | 開放点検 | G3 | 104M | — | 14回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 脱気器3B | | 開放点検 | G3 | 104M | ○ | 7回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 脱気器ターピ3号 | | 開放点検 | G3 | 26M | ○ | 13回 | 124 2次系容器検査 | | |
| グランド蒸気復水器3号 | | 開放点検 | G3 | 130M | — | 7回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 漏えい試験 | | | 10C | — | 7回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| 第1低圧給水加熱器3A | | 開放点検 | G3 | 52M | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 非破壊試験 | | | 52M | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 漏えい試験 | | | 4C | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回 の実施計画回数 | 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 〔()内に適用する 設備診断技術〕 |
|-------------|----------|-----------|-------|-------|--------|---------------|------------|--------------|-----|-----------------------------|
| | | 開放点検 | 非破壊試験 | 漏えい試験 | | | | | | |
| 第1低圧給水加熱器3B | 開放点検 | G3 | 52M | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | ○ | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | ○ | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | ○ | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | ○ | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | ○ | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | ○ | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| 第2低圧給水加熱器3A | 開放点検 | G3 | 52M | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 14回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| 第3低圧給水加熱器3B | 開放点検 | G3 | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| 第3低圧給水加熱器3A | 開放点検 | G3 | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| 第4低圧給水加熱器3B | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| 第4低圧給水加熱器3A | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 11回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |
| | 漏えい試験 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
|--|----------|-----------|---|--------|-------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 分解点検 | 他 | | | | | | ()内は適用する設備診断技術 | |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン 【蒸気タービンに附属する熱交換器】 その他の弁 一式 | 分解点検 | 他 | | G4 | 52M～ 65M | — | 13回 | | | |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン 【蒸気タービンに附属する熱交換器】 その他の機器 一式 | 開放点検 | 他 | | G4,G5 | 104M | — | 12回 | | | 一部BDMあり |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン 【蒸気タービンに附属する熱交換器 給水ボンブ及び貯水設備並びに給水処理設備】 | 機能・性能試験 | | | G3 | 1C | ○ | 14回 | 23 標準給水系機能検査 | | |
| タービン動補助給水ボンブ3号 | 機能・性能試験 | | | G3 | 10C | — | 13回 | 121 2次系統"ア"機能検査 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 3M) |
| | 分解点検 | | | | 130M | — | 13回 | 24 標準給水系ボンブ分解検査 | | |
| 電動補助給水ボンブ3A | 分解点検 | | | G3 | 130M | — | 13回 | 24 標準給水系ボンブ分解検査 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| 電動補助給水ボンブ3A電動機 | 分解点検 | | | G3 | 130M | — | 13回 | | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| | 潤滑油入替 | | | | 26M | ○ | 14回 | | | 有効性評価 No.8の反映 |
| 電動補助給水ボンブ3B | 分解点検 | | | G3 | 130M | — | 6回 | 24 標準給水系ボンブ分解検査 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| 電動補助給水ボンブ3B電動機 | 分解点検 | | | G3 | 130M | — | 13回 | | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| | 潤滑油入替 | | | | 26M | ○ | 14回 | | | 有効性評価 No.8の反映 |
| 蒸気タービン附属設備 | 機能・性能試験 | | | G3 | 1C | ○ | 14回 | 142 蒸気タービン附属設備機能検査 | | |
| 復水フースボンブ3A | 分解点検 | | | G4 | 117M | — | 12回 | | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| 復水フースボンブ3A電動機 | 分解点検 | | | G4 | 78M | — | 12回 | | | (振動診断: 1M) |
| 復水フースボンブ3B | 分解点検 | | | G4 | 117M | — | 13回 | | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| 復水フースボンブ3B電動機 | 分解点検 | | | G4 | 78M | — | 14回 | | | (振動診断: 1M) |
| 復水フースボンブ3C | 分解点検 | | | G4 | 117M | — | 11回 | | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) |
| 復水フースボンブ3C電動機 | 分解点検 | | | G4 | 78M | — | 13回 | | | (振動診断: 1M) |
| 給水フースボンブ3A | 分解点検 | | | G3 | 78M | — | 12回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施計画回数 | 前回実施回数 | 検査名 | 備考 | |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | [機器診断:1M, 潤滑油診断:1C] | [機器診断:1M, 潤滑油診断:1C] |
| 給水フースタボンブ'3A電動機 | 分解点検 潤滑油入替 | G3 | 78M | — | 12回 | — | — | ()内に適用する 設備診断技術 | |
| | | | 13M | ○ | 14回 | — | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) | |
| 給水フースタボンブ'3B | 分解点検 潤滑油入替 | G3 | 78M | — | 14回 | — | — | ()内に適用する 設備診断技術 | |
| | | | 13M | ○ | 14回 | — | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) | |
| 給水フースタボンブ'3D電動機 | 分解点検 潤滑油入替 | G3 | 78M | — | 14回 | — | — | ()内に適用する 設備診断技術 | |
| | | | 13M | ○ | 14回 | — | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) | |
| 給水フースタボンブ'3C | 分解点検 潤滑油入替 | G3 | 104M | ○ | 7回 | 120 2次系が"7"分解検査 | — | ()内に適用する 設備診断技術 | |
| | | | 104M | — | 13回 | — | — | (振動診断:6M, 潤滑油診断:2C) | |
| 給水フースタボンブ'3C電動機 | 分解点検 潤滑油入替 | G3 | 52M | ○ | 13回 | — | — | ()内に適用する 設備診断技術 | |
| | | | 130M | — | 7回 | 120 2次系が"7"分解検査 | — | (振動診断:6M, 潤滑油診断:1C) | |
| 電動主給水ボンブ'3号 | ロータ精密点検 | G3 | 260M | — | — | — | 120 2次系が"7"分解検査 | 16回にて初回点検を計画 | |
| | | | 130M | — | 13回 | — | — | (振動診断:6M) | |
| 電動主給水ボンブ'3号電動機 | 分解点検 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 14回 | 121 2次系が"7"機能検査 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:3M) | |
| | | | 78M | — | 14回 | — | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:6M) | |
| タービン動主給水ボンブ'3A | 分解点検 機能・性能試験 | G3 | 4C | — | 13回 | 121 2次系が"7"機能検査 | — | (振動診断:1M) | |
| | | | 52M | — | 14回 | — | — | (振動診断:1M) | |
| 主給水ボンブタービン'3A | 分解点検 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 121 2次系が"7"機能検査 | — | (振動診断:1M) | |
| | | | 52M | ○ | 11回 | — | — | (振動診断:1M) | |
| タービン動主給水ボンブ'3B | 分解点検 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 11回 | 121 2次系が"7"機能検査 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:3M) | |
| | | | 78M | — | 11回 | — | — | (振動診断:1M) | |
| 主給水ボンブタービン'3B | 分解点検 機能・性能試験 | G3 | 4C | — | 12回 | 121 2次系が"7"機能検査 | — | (振動診断:1M) | |
| | | | 52M | — | 12回 | — | — | (振動診断:1M) | |
| タービン動主給水ボンブ'3B | 分解点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 121 2次系が"7"機能検査 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:3M) | |
| | | | 52M | ○ | 11回 | — | — | (振動診断:1M) | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全方式 又は頻度 | 今回 の実施 回数 | 前回実施 時刻(定検 回数) | 検査名 | [()内に適用する 設備診断技術] | |
|---|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | | 備考 | |
| 補助給水タック3号 | | 開放点検 | G3 104M | — | 12回 | | | |
| 第6高圧給水加熱器3A | | 開放点検 | G3 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 漏水点検 | | 4C | — | 12回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| 第6高圧給水加熱器3B | | 開放点検 | G3 52M | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 非破壊試験 | | 52M | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| | 漏水点検 | | 4C | — | 13回 | 125 2次系熱交換器検査 | | |
| 復水脱塩塔3A | | 開放点検 | G3 130M | ○ | 10回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 復水脱塩塔3B | | 開放点検 | G3 130M | — | 11回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 復水脱塩塔3C | | 開放点検 | G3 130M | — | 7回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 復水脱塩塔3D | | 開放点検 | G3 130M | — | 8回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 復水脱塩塔3E | | 開放点検 | G3 G3,G4 13M~ 195M | — | 14回 | 124 2次系容器検査 | | |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン・蒸気タービンに附属する給水ポンプ及び貯水設備並びに給水処理設備 その他機器 一式 | | 分解点検 他 | | | | | (振動診断: 1Mアンサンブル注入ポンプ電動機, ハンドレンジ注入ポンプ電動機) (振動診断: 1C, 脈動油診断: 1C) (蒸気発生器水槽ポンプ) (振動診断: 1C) (蒸気発生器水槽ポンプ電動機) (振動診断: 1C, 脉動油診断: 1C) (蒸気発生器水槽ポンプ) (振動診断: 1C) (蒸気発生器水槽ポンプ電動機) | 有効性評価 No.9の反映 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン・蒸気タービンに附属する管等 | | 主な配管(主蒸気系統・再熱蒸気系統・抽気系統) 一式 | | | | | | |
| | | 開放点検(非破壊試験) | G3 ※1 | ○ | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | ※1 2次系配管内厚検査計画による。 | |
| | | 目視点検 | 1C | ○ | 14回 | 128 蒸気タービン開放検査 | | |
| | | 非破壊試験 | G3 ※1 | ○ | 14回 | 126 2次系配管検査 | ※2 2次系配管内厚検査計画による。 | |
| | | 外観点検 | 1C | ○ | 14回 | 126 2次系配管検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回実施 回数 | 前回実施時 期(定検 回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---|---|-----------|-------|----------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | 開放点検 他 | G3,G4 | | | | | |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン[その他の機器 「その他設備」 主蒸気タービン弁3A | 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン[蒸気タービンに附属する管等] その他機器 一式 | 機能・性能試験 | G1,G3 | 52M～ 104M | ○ | 14回 | | |
| | | 機能・性能試験 | 1C | ○ | 14回 | 55 総合負荷性能検査 | | 定検起動後 |
| | | 分解点検(弁本体) | 1C | ○ | 14回 | 129 蒸気タービン性能検査(保安装置検査) | | 一部定期検査後 |
| | 3TCV-500A | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タービン機能検査 | |
| | | 分解点検(弁本体) | 13M | ○ | 14回 | 122 2次系弁検査 | | 一部フランジ運転中 |
| | | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 13回 | | | |
| | 3TCV-500B | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タービン機能検査 | |
| | | 分解点検(弁本体) | 13M | ○ | 14回 | 122 2次系弁検査 | | 一部フランジ運転中 |
| | | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 13回 | | | |
| | 3TCV-500C | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タービン機能検査 | |
| 主蒸気タービン弁3C 主蒸気タービン弁3D | | 分解点検(弁本体) | 52M | ○ | 11回 | 122 2次系弁検査 | | 一部フランジ運転中 |
| | | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 13回 | | | |
| | | クラッドハッチ取替 | 13M | — | 14回 | | | |
| | 3TCV-500D | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タービン機能検査 | |
| | | 分解点検(弁本体) | 52M | ○ | 11回 | 122 2次系弁検査 | | 一部フランジ運転中 |
| | | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 13回 | | | |
| | | クラッドハッチ取替 | 13M | — | 14回 | | | |
| | 3TCV-500E | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タービン機能検査 | |
| | | 分解点検(弁本体) | 52M | — | 14回 | 122 2次系弁検査 | | 一部フランジ運転中 |
| | | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 13回 | | | |
| | | クラッドハッチ取替 | 13M | — | 14回 | | | |
| | 主蒸気タービン弁3E | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|----------------------|-----------|--|-------------------|----------|---------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | [内は適用する設備診断技術] | [設備診断技術] |
| 主蒸気タップ弁3F | 3TCV-500F | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タップ弁機能検査 | 一部フランジ運転中 | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 52M | — | 14回 | 122 2次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |
| | | グラントハウゼン取替 | | 13M | ○ | 13回 | | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タップ弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 52M | — | 12回 | 122 2次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |
| | | グラントハウゼン取替 | | 13M | ○ | 14回 | | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タップ弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 52M | — | 12回 | 122 2次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |
| | | グラントハウゼン取替 | | 13M | ○ | 14回 | | | |
| 主蒸気タップ弁3H | 3TCV-500H | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 61 主蒸気タップ弁機能検査 | 一部フランジ運転中 | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 52M | — | 12回 | 122 2次系弁検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |
| | | グラントハウゼン取替 | | 13M | ○ | 14回 | | | |
| | | 機能・性能試験 | G3,G4 | 13M~390M | ○ | 14回 | 122 2次系弁検査 | | |
| | | 分解点検 他 | G2~G4 | 13M~260M | ○ | 14回 | 123 2次系安全弁検査 | | |
| | | 原子炉冷却系施設 蒸気タービン[その他設備]その他の弁 一式 | | | | | | 一部フランジ運転中 | |
| | | 原子炉冷却系施設 蒸気タービン[その他設備] | | | | | | (ターニング油ポンプ)電動機 振動診断:6M 他 | |
| | | その他機器 一式 | | | | | | 一部点検実施 | |
| | | 制御棒アラスター | 48体 | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 106 制御棒アラスマ動作検査 |
| | | 制御棒クラスタ ハーナー、ルビン ブロキングデバイス 2次中性子源 | ※一式 ※一式 ※一式 | 48体 | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 |
| | | 計測制御系施設 [制御棒駆動装置] | | | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 |
| 制御棒駆動系 | 48本 | | | | | 1C | ○ | 14回 | 30 制御棒駆動系機能検査 |
| | | | | | | 機能・性能試験 | | | 106 制御棒アラスマ動作検査 |
| | | | | | | 分解点検 | G3 | 39M | ○ |
| | | | | | | 潤滑油入替 | | 26M | — |
| 制御棒駆動用電源M-Gセット3A 発電機 | 48本 | | | | | | | | (振動診断:IM、潤滑油診断:1C, 赤外線診断:1M) |
| | | | | | | 分解点検 | G3 | 39M | ○ |
| 制御棒駆動用電源M-Gセット3A 電動機 | 48本 | | | | | | | | (振動診断:IM、赤外線診断:1M) |
| | | | | | | 分解点検 | G3 | 39M | ○ |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|-------------------------------|----------------------|------------|--------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | [内部用する] | [設備診断技術] |
| 計測制御系統施設 [ほう酸生入機能を有する設備] | 制御棒駆動用電源M-Cセット3B 発電機 | 分解点検 | G3 | 39M | — | 14回 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 1C, 赤外線診断: 1M) | |
| | 制御棒駆動用電源M-Cセット3B 電動機 | 潤滑油入替 | | 26M | — | 14回 | | | |
| | 制御棒駆動用電源M-Cセット3B 電動機 | 分解点検 | G3 | 39M | — | 14回 | | (振動診断: 1M, 赤外線診断: 1M) | |
| | ほう酸ボンブ3A | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 31-2 ほう酸ボンブ機能検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) | |
| | ほう酸ボンブ3A | 分解点検 | | 156M | — | 7回 | 31-1 ほう酸ボンブ分解検査 | | |
| | ほう酸ボンブ3B | メカニカルシール取替 | | 78M | — | 13回 | | | |
| | ほう酸ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G3 | 156M | — | 11回 | | (振動診断: 1M) | |
| | ほう酸ボンブ3B | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 31-2 ほう酸ボンブ機能検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) | |
| | ほう酸ボンブ3B | 分解点検 | | 156M | — | 8回 | 31-1 ほう酸ボンブ分解検査 | | |
| | ほう酸ボンブ3A電動機 | メカニカルシール取替 | | 78M | — | 13回 | | | |
| 1次系補給水ボンブ3A | ほう酸ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G3 | 156M | — | 13回 | | (振動診断: 1M) | |
| | 1次系補給水ボンブ3A | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) | |
| | 1次系補給水ボンブ3A電動機 | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M) | |
| | 1次系補給水ボンブ3B | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断: 1M) | |
| | 1次系補給水ボンブ3B | 分解点検 | | 78M | — | 14回 | | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 2C) | |
| | 1次系補給水ボンブ3B電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 10C | — | 13回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断: 1M) | |
| | 1次系補給水ボンブ3B | 分解点検 | | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M) | |
| | ほう酸タック3A | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 14回 | 83 1次系ボンブ機能検査 | (振動診断: 1M) | |
| | ほう酸タック3B | 開放点検 | | 78M | — | 14回 | | | |
| | 1次系鋼水タンク3号 | 開放点検 | G3 | 195M | — | 14回 | | | |
| ほう酸アリタ3号 | 開放点検 | G3 | 195M | — | 2回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | | 保全方式 又は頻度 | 保全の重要度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 〔()内は適用する設備診断技術〕 |
|---|--|----------------------|-----------------|---|--------------|---|-------------------------------------|----------------|-----|-------------------|
| | | 点検 | 点検 | 他 | | | | | | |
| 計測制御系統施設 [[ほう敵注入機能を有する設備]] その他の弁 一式 | 分解点検 他 | G3,G4 | 13M~ 195M | ○ | 14回 | 84 1次系弁検査 86 1次系弁検査 87 1次系真空破壊弁検査 | | | | |
| 計測制御系統施設 [[ほう敵注入機能を有する設備]] その他機器 一式 | 漏えい試験 | G3 | 10YP | — | 13回 | | | | | |
| 計測制御系統施設 [[制御用空気圧縮機3A]] その他の弁 一式 | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 32 制御用空気圧縮系機能検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 1C, 赤外線診断: 1M) | | | |
| | 部分点検 | | 13M | ○ | 14回 | | | | | |
| | 分解点検 | | 26M | ○ | 14回 | | | | | |
| 制御用空気圧縮機3A電動機 | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M) | | | |
| 制御用空気圧縮機3B | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 32 制御用空気圧縮系機能検査 | (振動診断: 1M, 潤滑油診断: 1C, 赤外線診断: 1M) | | | |
| | 部分点検 | | 13M | ○ | 14回 | | | | | |
| | 分解点検 | | 26M | ○ | 14回 | | | | | |
| 制御用空気圧縮機3B電動機 | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | | (振動診断: 1M) | | | |
| 計測制御系統施設 [[制御用空気設備]] その他の弁 一式 | 分解点検 他 | G3,G4 | 13M~ 312M | ○ | 14回 | 85 1次系安全弁検査 84 1次系弁検査 | | | | |
| 計測制御系統施設 [[制御用空気設備]] その他機器 一式 | 分解点検 他 | G2,G3 | 13M~ 52M | ○ | 14回 | | 有効性評価 No.5の反映 | | | |
| 計測制御系統施設 [[その他の設備]] | 1.原子炉保護系ロジック回路 2.安全防護系ロジック回路 | 27回路 34回路 | | | | | | | | |
| | 1.原子炉トリップ, 工学的安全施設の始動, 原子炉格納容器隔壁等を行つたための保護絶縁電器 (1)次冷却材等計測装置 (2)核計装装置 | 設定器(保護絶縁電器含む) 伝送器 | 55個 132個 | ○ | 14回 | 33 安全保護系機能検査 | | | | |
| | 2.重要な指示計器 | | 20個 | | | | | | | |
| | (1)次冷却材等計測装置 中央指示計 現場指示計 | | 16個 9個 4個 | | | | | | | |
| | (2)核計装装置 中央指示計 現場記録計 | | 8個 1個 | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回実施時期(定期回数) | 検査名 | 〔()内は適用する設備監修技術〕 備考 |
|---|------------------------------|-----------|-------|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | 特性試験、他 | G2,G4 | | | | | |
| 事故時監視計器 圧力監視計器 水位監視計器 流量監視計器 温度監視計器 事故時試料採取設備 格納容器器稼働ガス試料採取設備 | 7個 20個 9個 10個 1台 | 特性能試験、他 | G2,G4 | 1.3M | ○ | 14回 | 35 プラント状態監視設備機能検査 | |
| 1.制御奉制御系 2.加圧器水位制御系 3.加圧器圧力制御系 4.蒸気発生器水位制御系 一式 | | 機能・性能試験 | G3 | 1.3M | ○ | 14回 | 35 プラント状態監視設備機能検査 | |
| 1.1次系計測制御装置 一式 2.2次系計測制御装置 一式 | | 特性能試験 | G1～G4 | 12M～ 10M | ○ | 14回 | 72 計測制御系監視機能検査 | 一部プラント運転中 有効性評価 No.6,38,39の反映 |
| 炉外核計測測定装置 1.線源領域計測装置 2.中間領域計測装置 3.出力領域計測装置 | 2台 2台 4台 | 特性能試験 | G1,G2 | 13M～ 26M | ○ | 14回 | 105 核計装設備検査 | 一部起動後 |
| 炉内核計測装置 一式 | | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 105 核計装設備検査 | |
| IISシングルチューブ | 48個 | 特性能試験 | G2 | 1.3M | ○ | 14回 | 108 制御棒位置指示装置設定値検査 | |
| 50本 | 非破壊試験 | G3 | 78M | ○ | 9回 | 109 炉内計装用シングルチューブ体積検査 | | |
| ハーシアプロシック回路 1.原子炉保護系ロジック開通 2.安全保護系ロジック開通 | 5回路 2回路 | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 110 安全保護系機能検査(ハーシアプロシック検査) | |
| 総合インターロック 1.原子炉リップ*によるタービン、発電機リップ* 検査 2.タービットリップ*による原子炉、発電機リップ* 検査 3.発電機トリップ*による原子炉、タービントリップ* 検査 一式 | | 機能・性能試験 | G1～G3 | 1C | ○ | 14回 | 112 総合インターロック検査 | |
| 計測制御系統施設 その他機器 一式 | | 単体調整試験 他 | G1～G5 | 12M～ 163M | ○ | 14回 | | 一部プラント運転中 一部BDMあり |
| 計測制御系統施設 電用原子炉の運転を管理するための制御装置 | 中央制御室外原子炉停止盤補機操作回路 | 機能・性能試験 | G2 | 1C | ○ | 14回 | 73 原子炉の停止制御回路健全性確認 検査 | 有効性評価 No.3,4の反映 |
| 放射性廃棄物の蔵葉施設 施設[気体、液体又は固体] 廃棄物貯蔵設備 一式 | 開放点検 | G3,G5 | 2.16M | — | — | 2012年 | | プラント運転中 一部BDMあり |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定檢 回数) | 検査名 | 備考 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | G4 | ○ | | | | | ()内は適用する 設備診断技術 | |
| 放射性廃棄物の陸運 施設気体、液体又は 固体廃棄物処理設備 | ガス圧縮装置 | 2台 | 機能・性能試験(駆動機含む) | G4 | 1C | ○ | 14回 | 42 氣体廃棄物処理系機能検査 | |
| | 分解点検 他 | | | | 78M～ 156M | — | 13回 | | (振動診断:1C、潤滑油診断:2C) |
| ガス圧縮装置電動機 | 2台 | 分解点検 | G4 | 130M | — | — | 12回 | | |
| 水素再結合ガス圧縮装置 | 1台 | 機能・性能試験(駆動機含む) | G4 | 1C | ○ | 14回 | 42 氣体廃棄物処理系機能検査 | | |
| | 分解点検 他 | | | | 104M～ 208M | — | 11回 | | (振動診断:1C、潤滑油診断:2C) |
| 水素ガス圧縮装置電動機 | 1台 | 分解点検 | G4 | 130M | — | — | 11回 | | (振動診断:1C) |
| 水素再結合装置 | 1台 | 機能・性能試験 | G4 | 1C | ○ | 14回 | 42 気体廃棄物処理系機能検査 | | |
| ガス減衰シック圧力制御弁 | 6台 | 機能・性能試験(駆動部含む) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 42 気体廃棄物処理系機能検査 | | |
| | 機能・性能試験(駆動部含む) | | | | 52M～ 144M | ○ | 14回 | 841次系弁検査 | |
| | 分解点検(弁本体) | | | | 144M | — | 2012年 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | | | 52M | ○ | 14回 | | |
| ほう酸回収装置 | 1基 | 機能・性能試験 | G4 | 2Y | ○ | 2018年 | 64 液体廃棄物処理系機能検査 | アント運転中 | |
| 廃液蒸発装置 | 2基 | 機能・性能試験 | G4 | 2Y | ○ | 2018年 | 64 液体廃棄物処理系機能検査 | アント運転中 | |
| ガス圧縮装置3A気水分離器破壊板 | 分解点検 | | G4 | 195M | — | 14回 | 88 1次系破壊板検査 | | |
| ガス圧縮装置3B気水分離器破壊板 | 分解点検 | | G4 | 195M | — | 14回 | 88 1次系破壊板検査 | | |
| 水素再結合ガス圧縮装置気水分離器破壊 板 | 分解点検 | | G4 | 195M | — | 14回 | 88 1次系破壊板検査 | | |
| 水素再結合装置破壊板 | 分解点検 | | G4 | 195M | ○ | — | 88 1次系破壊板検査 | | |
| モニタリング3A | 機能・性能試験 | | G4 | B | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C、潤滑油診断:2C) | |
| | 分解点検 | | | CBM | — | 1996年 | | | |
| モニタリング3A電動機 | 機能・性能試験 | | G4 | B | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C、潤滑油診断:2C) | |
| | 分解点検 | | | CBM | — | 1996年 | | | |
| モニタリング3B | 機能・性能試験 | | G4 | B | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C、潤滑油診断:2C) | |
| | 分解点検 | | | CBM | — | — | | 分解未実施 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 備考 | |
|-------------------|----------|-----------|---|--------|--------------|---------|----------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | | 機能・性能試験 | | | | | | | 〔内は適用する設備診断技術〕 | |
| モニタングボンプ3B電動機 | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:2C) | |
| ほう酸回収装置給水ボンブ3A | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| ほう酸回収装置給水ボンブ3B | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| ほう酸回収装置給水ボンブ3B電動機 | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:2C) | |
| 廃液蒸留水ボンブ3A | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| 廃液蒸留水ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| 廃液蒸留水ボンブ3B | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| 廃液蒸留水ボンブ3B電動機 | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 2002年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:2C) | |
| 洗净排水ボンブ3A | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| 洗净排水ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G4 | B | — | CBM | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | CBM | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の中実 施計画 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---------------------|----------|------------------|-------------------|--------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | | | | | |
| 洗浄排水ポンプ3B | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 96 | 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解未実施 |
| 洗浄排水ポンプ3B電動機 | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| 洗浄排水モニタポンプ3A | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 1998年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| 洗浄排水モニタポンプ3A電動機 | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解未実施 |
| 洗浄排水モニタポンプ3B | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | 2002年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| 強酸・鹼ポンプ3号(電動機含む) | | 機能・性能試験、 分解点検 | G4 CBM | — | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (ヘアリミットにより監視) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 CBM | — | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解未実施 |
| 格納容器冷却材トレック3A | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 7回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 11回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | (振動診断:1C) |
| 格納容器冷却材冷却材トレック3A電動機 | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 11回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 3回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| 格納容器冷却材冷却材トレック3B | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 3回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | (振動診断:1C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 14回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | (振動診断:1C) |
| 格納容器冷却材冷却材トレック3B電動機 | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | 14回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | (振動診断:1C) |
| | | 機能・性能試験、 分解点検 | G3 15C 195M | — | — | — | — | — |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 前回実施時(定期検査回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|--------------------|----------|-----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | 保全方式 | 今回実施 | | | | |
| 格納容器サンプボンブ3A | 機能・性能試験 | G4 | 6C | ○ | 9回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | |
| | 分解点検 | | 78M | ○ | 9回 | | |
| 格納容器サンプボンブ3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 6C | ○ | 9回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | |
| | 電動機取替 | | 78M | ○ | 9回 | | |
| 格納容器サンプボンブ3B | 機能・性能試験 | G4 | 6C | ○ | 9回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | |
| | 分解点検 | | 78M | ○ | 9回 | | |
| 格納容器サンプボンブ3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 6C | ○ | 9回 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | |
| | 電動機取替 | | 78M | ○ | 9回 | | |
| 補助建屋サンプタンクボンブ3A | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) 有効性評価 No.10の反映 |
| | 分解点検 | | CBM | — | 1995年 | | |
| 補助建屋サンプタンクボンブ3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| | 分解点検 | | CBM | — | 1995年 | | |
| 補助建屋サンプタンクボンブ3B | 機能・性能試験 | G4 | B | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) 有効性評価 No.10の反映 |
| | 分解点検 | | CBM | — | — | | |
| 補助建屋サンプタンクボンブ3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1999年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| | 分解点検 | | CBM | — | 1999年 | | |
| 廃液給水ボンブ3A | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| | 分解点検 | | CBM | — | 1995年 | | |
| 廃液給水ボンブ3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1995年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| | 分解点検 | | CBM | — | 1995年 | | |
| 廃液給水ボンブ3B | 機能・性能試験 | G4 | B | — | — | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C, 潤滑油診断:2C) |
| | 分解点検 | | CBM | — | — | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 備考 |
|---|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--|-------------------------------|-----|-----------------------------|
| | | 機能・性能試験 | 分解点検 | | | | | | |
| 液体給水ポンプ3B電動機 | | G4 | B | — | 1996年 | 96 液体廃棄物処理系設備検査 | | | |
| | | CBM | — | | | | | | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| セパト固化装置 | | G4 | 2Y | ○ | 2018年 | 115 固体廃棄物処理系セパト固化装置機能検査 | | | |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 【液体、液体又は固体廃棄物処理設備】 その他の弁 一式 | | G3,G4 | 52M~ 195M | ○ | 14回 | 94 次系弁検査 86 次系逆止弁検査 85 次系安全弁検査 87 次系真空破壊弁検査 | | | 一部アント運転中 有効性評価 No.31の反映 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 【液体、液体又は固体廃棄物処理設備】 その他機器 一式 | | G3~G5 | 12M~ 444M | ○ | 2019年 | | | | 一部アント運転中 一部BDMあり |
| 放射性廃棄物の漏えいの検出装置 及び警報装置 一式 | | G4 | 5Y | — | 2019年 | 68 流体状の放射性廃棄物の漏えいの 検出装置及び警報装置機能検査 72 計測制御系監視機能検査 | | | アント運転中 |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 炉原子炉格納容器本体 外の廃棄物貯蔵設備 からの流体状の放射性 廃棄物の漏えいの検出 装置又は自動警報裝 置】 | | | | | | | | | |
| 液体廃棄物貯蔵設備における処理設備の漏 えい防止に係わる警報装置 一式 | | 機能・性能試験 | G4 | 52M~ 60M | — | 14回 | 118 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備の 警報機能検査 | | 一部アント運転中 |
| 放射線管理施設 【放射線管理用計測装 置】 | | 4個 特性試験 | G2 | 13M | ○ | 14回 | 63~2 エアモニタ機能検査 | | |
| 1.エアモニタ 2.プロセスマニア モニタリングステーション及びモニタリングボット専用の 無線伝送装置 | | 15台 特性試験 22台 | G2~G4 | 13M | ○ | 14回 | 76 放射線監視装置機能検査 | | |
| 放射線管理施設 【放射線管理用計測装置】 その他機器 一式 | | 5台 機能・性能試験 | G4 | 2Y | ○ | 2019年 | 62 野外モニタ機能検査 | | アント運転中または定檢停止中 |
| 放射線管理施設 中央制御室非常用循環系 | | 単体調整試験 他 | G2,G3 | 13M~ 65M | ○ | 14回 | | | |
| 中央制御室再循環ファン3A 【換気設備】 | | 機能・性能試験 | G3,G4 | 1C | ○ | 14回 | 40 中央制御室非常用循環系機能検 査 | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | — | — | 7回 | | | |
| | | 分解点検 | | | 156M | — | 7回 | | |
| 中央制御室再循環ファン3A電動機 | | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 14回 | | | (振動診断: 1M) |
| | | 分解点検 | | | 78M | — | 14回 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------------|---------|---------------------------|-----|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 中央制御室再循環77~3B | 機能・性能試験 | G3 | — | — | 3回 | | | | |
| | 分解点検 | | 156M | ○ | 3回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 13回 | | | (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 78M | — | 13回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | — | — | 7回 | | | | |
| | 分解点検 | | 195M | — | 7回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 14回 | | | | |
| | 分解点検 | | 78M | — | 14回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | — | — | 9回 | | | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 195M | — | 9回 | | | | |
| 中央制御室空調ファン3A電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 13回 | | | | |
| | 分解点検 | | 78M | — | 13回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | — | — | 9回 | | | (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 195M | — | 9回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 6C | — | 13回 | | | | |
| | 分解点検 | | 78M | — | 13回 | | | | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 390M | — | 1回 | | | (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 156M | — | 11回 | | | (振動診断:1M) | |
| | 機能・性能試験 | G3 | 390M | — | 2回 | | | (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 156M | — | 12回 | | | (振動診断:1M) | |
| 中央制御室空調ユニット3A | 開放点検 | G3 | 78M | — | 10回 | | | | |
| | 開放点検 | G3 | 78M | — | 10回 | | | | |
| | 機能・性能試験(ようう素除去効率) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 41 中央制御室非常用循環系フード性 能検査 | | | |
| | 機能・性能試験(漏えい率) | | 1C | ○ | 14回 | 41 中央制御室非常用循環系フード性 能検査 | | | |
| | 機能・性能試験 | | — | — | 1回 | | | | |
| | 開放点検 | | 390M | — | 1回 | | | | |
| | 開放点検 | | | | | | | | |
| | 開放点検 | | | | | | | | |
| | 開放点検 | | | | | | | | |
| | 開放点検 | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定期 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|-----------------|----------|-----------|-----|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | 機能・性能試験 | G4 | | | | | |
| 格納容器給気ファン3A | | 分解点検 | CBM | — | 1995年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (電動機の振動により解析) | |
| 格納容器給気ファン3A電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2016年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (電動機の振動:1M, 赤外線診断:1C) アラート運転中 |
| 格納容器給気ファン3B | | 分解点検 | CBM | — | 2016年 | — | — | |
| 格納容器給気ファン3B電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1999年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (電動機の振動により解析) |
| 格納容器排気ファン3A | | 分解点検 | CBM | — | 1999年 | — | — | |
| 格納容器排気ファン3A電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2011年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1C) アラート運転中 |
| 格納容器排気ファン3B | | 分解点検 | CBM | — | 2011年 | — | — | |
| 格納容器排気ファン3B電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1996年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1C) |
| 格納容器再循環ファン3A | | 分解点検 | CBM | — | 2000年 | — | — | |
| 格納容器再循環ファン3A電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2012年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1C) アラート運転中 |
| 格納容器再循環ファン3B | | 分解点検 | CBM | — | 2000年 | — | — | |
| 格納容器再循環ファン3B電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2012年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1C) アラート運転中 |
| 格納容器再循環ファン3C | | 分解点検 | CBM | — | 2012年 | — | — | |
| 格納容器再循環ファン3C電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 13回 | — | |
| | | 分解点検 | G4 | 52M | — | 13回 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | | 分解点検 | G4 | 156M | — | 6回 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | | 分解点検 | G4 | 52M | — | 14回 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | | 分解点検 | G4 | 156M | — | 13回 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| | | 分解点検 | G4 | 52M | — | 13回 | — | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 検査名 | | | | | | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------|----------------|-----|--|
| | | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | |
| 格納容器再循環アン3D | 分解点検 | G4 | 156M | — | 6回 | 14回 | | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1C) |
| 格納容器再循環アン3D電動機 | 分解点検 | G4 | 52M | — | | | | |
| 格納容器空気浄化ファン3A | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1995年 | 771次系換気空調設備検査 | | 分解点検に合わせて実施 (電動機の振動により解析) |
| 格納容器空気浄化ファン3A電動機 | 分解点検 | CBM | — | 1995年 | | | | |
| 格納容器空気浄化ファン3B | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1996年 | 771次系換気空調設備検査 | | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1C) |
| 格納容器空気浄化ファン3B電動機 | 分解点検 | CBM | — | 1996年 | | | | |
| 補助建屋給気ファン3A | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 1999年 | 771次系換気空調設備検査 | | 分解点検に合わせて実施 (電動機の振動により解析) |
| 補助建屋給気ファン3A | 分解点検 | CBM | — | 1999年 | | | | |
| 補助建屋給気ファン3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 22Y | — | 2001年 | 771次系換気空調設備検査 | | プラット運転中 |
| 補助建屋給気ファン3A電動機 | 分解点検 | | 22Y | — | 2001年 | | | プラット運転中 |
| 補助建屋給気ファン3B | 機能・性能試験 | G4 | 7Y | — | 2019年 | 771次系換気空調設備検査 | | プラット運転中 (振動診断:1M) |
| 補助建屋給気ファン3B | 分解点検 | | 7Y | — | 2019年 | | | プラット運転中 |
| 補助建屋排気ファン3A | 機能・性能試験 | G4 | 22Y | — | 2004年 | 771次系換気空調設備検査 | | プラット運転中 |
| 補助建屋排気ファン3A | 分解点検 | | 22Y | — | 2004年 | | | プラット運転中 |
| 補助建屋排気ファン3A | 機能・性能試験 | G4 | 7Y | — | 2018年 | 771次系換気空調設備検査 | | プラット運転中 (振動診断:1M) |
| 補助建屋排気ファン3A | 分解点検 | | 7Y | — | 2018年 | | | プラット運転中 |
| 補助建屋排気ファン3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2013年 | 771次系換気空調設備検査 | | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) 有効性評価 No.12の反映 |
| 補助建屋排気ファン3A電動機 | 分解点検 | CBM | — | 2013年 | | | | プラット運転中 |
| | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | — | 2019年 | 771次系換気空調設備検査 | | プラット運転中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.16の反映 |
| | 分解点検 | | 6Y | — | 2019年 | | | プラット運転中 有効性評価 No.16の反映 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 今回の実施計画 又は頻度 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|------------------|----------|-----------|------|--------|-----------------|----------------|---|-----------------------------|
| | | 機能・性能試験 | 分解点検 | | | | | |
| 補助建屋排気7A~3B | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2014年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M,赤外線診断:1M) 有効性評価 No.12の反映 | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2014年 | | | プラント運転中 | |
| 補助建屋排氣7A~3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | ○ | 2014年 | 77 1次系換気空調設備検査 | プラント運転中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.16の反映 | |
| | 分解点検 | 6Y | ○ | 2014年 | | | プラント運転中 | |
| 補助建屋排氣7A~3C | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2016年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M,赤外線診断:1M) 有効性評価 No.12の反映 | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2016年 | | | プラント運転中 | |
| 補助建屋排氣7A~3C電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | — | 2017年 | 77 1次系換気空調設備検査 | プラント運転中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.16の反映 | |
| | 分解点検 | 6Y | — | 2017年 | | | プラント運転中 有効性評価 No.16の反映 | |
| 燃料取扱室空気淨化系 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | G4 | 15Y | — | 2011年 | 77 1次系換気空調設備検査 | プラント運転中 | |
| 放射線管理室給氣7A~3A | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2011年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | 15Y | — | 2011年 | | | プラント運転中 | |
| 放射線管理室給氣7A~3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2019年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | 15Y | — | 2019年 | | | プラント運転中 | |
| 放射線管理室給氣7A~3B | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2014年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | 15Y | — | 2014年 | | | プラント運転中 | |
| 放射線管理室給氣7A~3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2007年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | 15Y | — | 2007年 | | | プラント運転中 | |
| 放射線管理室排氣7A~3A | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2011年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | 15Y | — | 2011年 | | | プラント運転中 | |
| 放射線管理室排氣7A~3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2019年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | 15Y | — | 2019年 | | | プラント運転中 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 備考 | |
|---------------------|----------|-----------------------|-----|--------|--------------|---------------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| 放射線管理室排気ファン3B | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2018年 | 771次系換気空調設備検査 | | | アラート運転中 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 15Y | — | 2018年 | | | | アラート運転中 | |
| 放射線管理室排気ファン3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2018年 | 771次系換気空調設備検査 | | | アラート運転中 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 15Y | — | 2018年 | | | | アラート運転中 | |
| ベイリ排気ファン3号 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | — | 771次系換気空調設備検査 | | | 分解点検に合わせて実施 (モーターの振動により解析) | |
| | 分解点検 | | CBM | — | — | | | | 分解未実施 | |
| ベイリ排気ファン3号電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2004年 | 771次系換気空調設備検査 | | | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1Y) | |
| | 分解点検 | | CBM | — | 2004年 | | | | 分解未実施 | |
| セミト固化装置オフガスファン3A | 機能・性能試験 | G4 | 5Y | — | 2018年 | 771次系換気空調設備検査 | | | 有効性評価No.32の反映 | |
| | 分解点検 | | 5Y | — | 2018年 | | | | 有効性評価No.32の反映 | |
| セミト固化装置オフガスファン3A電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2001年 | 771次系換気空調設備検査 | | | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M,赤外線診断:1M) | |
| | 分解点検 | | CBM | — | 2001年 | | | | 分解未実施 | |
| セミト固化装置オフガスファン3B | 機能・性能試験 | G4 | 5Y | — | 2018年 | 771次系換気空調設備検査 | | | 有効性評価No.32の反映 | |
| | 分解点検 | | 5Y | — | 2018年 | | | | 有効性評価No.32の反映 | |
| セミト固化装置オフガスファン3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2002年 | 771次系換気空調設備検査 | | | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M,赤外線診断:1M) | |
| | 分解点検 | | CBM | — | 2002年 | | | | 分解未実施 | |
| 廃棄物処理室給気ファン3A | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2014年 | 771次系換気空調設備検査 | | | アラート運転中 | |
| | 分解点検 | | 7Y | — | 2015年 | | | | アラート運転中 | |
| 廃棄物処理室給気ファン3B | 機能・性能試験 | G4 | 7Y | — | 2015年 | 771次系換気空調設備検査 | | | アラート運転中 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 7Y | — | 2015年 | | | | アラート運転中 | |
| 廃棄物処理室給気ファン3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 7Y | — | 2014年 | 771次系換気空調設備検査 | | | アラート運転中 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 7Y | — | 2014年 | | | | アラート運転中 | |
| 廃棄物処理室給気ファン3A | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2014年 | 771次系換気空調設備検査 | | | アラート運転中 (振動診断:1M) | |
| | 分解点検 | | 7Y | — | 2014年 | | | | アラート運転中 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施 時期(定期検査 回数) | 検査名 | 備考 | |
|---------------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | | [()内は適用する 設備診断技術] | |
| 廃棄物処理室排気フア3A | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 1998年 | | | | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2015年 | | | | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2004年 | | | | | |
| 廃棄物処理室排気フア3B電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2016年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2016年 | | | | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2004年 | | | | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2007年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合わせて実施 (振動診断:1M, 赤外線診断:1M) | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2007年 | | | | | |
| 廃棄物処理室排気フア3C | 機能・性能試験 | G3,G4 | 12M~ 260M | ○ | 14回 | | 一部アラート運転中 有効性評価 No.14,15,17,18,26,27,28の反映 | | |
| | 分解点検 | | | | | | | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2014年 | | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2014年 | | アラート運転中 | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | 18Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 18Y | — | 2015年 | | アラート運転中 | | |
| 格納容器給気ユニット3A | 機能・性能試験 | G4 | 18Y | — | 2016年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 18Y | — | 2016年 | | アラート運転中 | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | 7Y | — | 2016年 | | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2015年 | | アラート運転中 | | |
| | 機能・性能試験 | G4 | 18Y | — | 2015年 | | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 18Y | — | 2016年 | | アラート運転中 | | |
| 補助建屋給気ユニット3号(Aハック側) | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2015年 | | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2015年 | | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2015年 | | アラート運転中 | | |
| 補助建屋給気ユニット3号(Bハック側) | 機能・性能試験 | G4 | 18Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2013年 | | アラート運転中 | | |
| 補助建屋排気ユニット3A | 機能・性能試験 | G4 | 18Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中 | | |
| | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2013年 | | アラート運転中 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数) | 前回実施時期(定検 回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 備考 設備診断技術〕 | |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------|
| | | | | | | | 実施回数 | 実施回数 |
| 補助建屋排気バルニット3B | 機能・性能試験 | G4 | 18Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 〔()内は適用する 備考 設備診断技術〕 | |
| 放射線管理室給気バルニット3号 | 開放点検 | G4 | 7Y | — | 2014年 | | プラント運転中 | |
| 放射線管理室排気バルニット3A | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2011年 | 77 1次系換気空調設備検査 | プラント運転中 | |
| 放射線管理室排気バルニット3B | 機能・性能試験 | G3 | 15Y | — | 2011年 | 77 1次系換気空調設備検査 | プラント運転中 | |
| バイオ排気バルニット3号 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | — | 77 1次系換気空調設備検査 | アダム(CBM)の機能・性能試験に合 わせて実施 | |
| 廃棄物処理室排気バルニット3号(Aハック側) | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2012年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アダム(CBM)の機能・性能試験に合 わせて実施 | |
| 廃棄物処理室排気バルニット3号(Bハック側) | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2012年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アダム(CBM)の機能・性能試験に合 わせて実施 | |
| 格納容器空気浄化バルニット3号 | 機能・性能試験 | G3 | B | — | — | 77 1次系換気空調設備検査 | アダム(CBM)の機能・性能試験に合 わせて実施 | |
| 格納容器減圧排気バルニット3号 | 機能・性能試験 | G4 | 15C | — | 3回 | 77 1次系換気空調設備検査 | アダム(CBM)の機能・性能試験に合 わせて実施 | |
| セメント固化装置オフガスバルニット3A | 開放点検 | | 195M | — | 3回 | | アダム(CBM)の機能・性能試験に合 わせて実施 | |
| セメント固化装置オフガスバルニット3B | 機能・性能試験 | G4 | 5Y | — | 2013年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 有効性評価No.33の反映 | |
| 中央制御室 | 漏えい試験 | 高 | 6VP | — | 2018年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 有効性評価No.33の反映 | |
| ダンバ(ガバオペレーティング、防火ダンバー、手動ダン バ含む)一式 | 外観点検(質・通部) | | 1C | ○ | 14回 | 139 中央制御室の居住性確認検査 | 有効性評価No.33の反映 | |
| 放射線管理施設 [換気設備] その他の弁 一式 | 分解点検 他 | G3,G4 | 13M～ 264M | ○ | 14回 | 77 1次系換気空調設備検査 | 一部アラート運転中 No.20,21,22,23,24,29の反映 | |
| 放射線管理施設 [換気設備] その他AM弁 一式 | 分解点検 | G3 | 195M | — | 3回 | | 一部アラート運転中 No.20,21,22,23,24,29の反映 | |
| 放射線管理施設 [換気設備] その他AM弁 一式 | 分解点検 他 | G2～G4 | 12M～ 300M | ○ | 14回 | 85 1次系安全弁検査 | 一部アラート運転中 有効性評価No.25の反映 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期検査回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|-----------|-----------|--------|--------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | [()内は適用する 設備診断技術] | |
| 原子炉格納容器 [原子炉格納容器] 通常用エアロツク | 原子炉格納容器 | 漏えい率試験 | G3 | 3C | — | 13回 | 43 原子炉格納容器全体漏えい率検査 | | |
| | | 1個 漏えい率試験 | G3 | 2C/3C | ○ | 14回 | 44 原子炉格納容器局部漏えい率検査 | | |
| | | 開放点検 | | 130M | — | 14回 | | | |
| | | 部分点検 | | 1C | ○ | 14回 | | | |
| | 非常用エアロツク | 1個 漏えい率試験 | G3 | 2C/3C | ○ | 14回 | 44 原子炉格納容器局部漏えい率検査 | | |
| | | 開放点検 | | 130M | — | 6回 | | | |
| 格納容器機器搬入口 | | 部分点検 | | 1C | ○ | 14回 | | | |
| | | 1個 漏えい率試験 | G3 | 2C/3C | ○ | 14回 | 44 原子炉格納容器局部漏えい率検査 | | |
| | | 開放点検 | | 13M | ○ | 14回 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 配管貫通部(伸縮式配管貫通部、貫通配管 フランジ等) 一式 電気配線用貫通部 一式 | 漏えい率試験 | G3 | 2C/3C | ○ | 14回 | 44 原子炉格納容器局部漏えい率検査 | | | |
| | | 漏えい率試験 | G3 | 2C/3C | ○ | 14回 | 44 原子炉格納容器局部漏えい率検査 | | |
| | | 開放点検 | G3 | 13M～ 104M | ○ | 14回 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 原子炉格納容器隔離弁 一式 原子炉格納容器隔離弁(1・V信号及びT+UV信号)に より隔離される弁 | 漏えい率試験 | G3 | 2C/3C | ○ | 14回 | 44 原子炉格納容器局部漏えい率検査 | | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 45 原子炉格納容器隔離弁機能検査 | | |
| | 65個 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 45 原子炉格納容器隔離弁機能検査 | | |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 45 原子炉格納容器隔離弁機能検査 | | |
| | 16個 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | | |
| SG-3Aサシング隔離弁 3V-BD-009A | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SG-3Bサシング隔離弁 3V-BD-009B | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | | |
| SG-3Cサシング隔離弁 3V-BD-009C | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数) | 前回実施時定期検査 回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 備考 設備診断技術〕 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 分解点検(弁本体) | 分解点検(駆動部) | | | | | |
| SG-3Aプローダウン隔離弁 | 3V-BD-030A | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 14回 | | |
| SG-3Bプローダウン隔離弁 | 3V-BD-030B | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | |
| SG-3Cプローダウン隔離弁 | 3V-BD-030C | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | |
| C/V再循環ユニット3A,3B冷却水入口隔離弁 | 3V-CC-189A | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 6回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | |
| C/V再循環ユニット3C,3D冷却水入口隔離弁 | 3V-CC-189B | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 7回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 7回 | | |
| C/V再循環ユニット3A冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198A | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 8回 | | |
| C/V再循環ユニット3B冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198B | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 4回 | | |
| C/V再循環ユニット3C冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198C | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 12回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 195M | — | 4回 | | |
| C/V再循環ユニット3A冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198D | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 6回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | |
| C/V再循環ユニット3B冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198E | 分解点検(弁本体) | G3 | 195M | — | 5回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | | | | | |
| C/V再循環ユニット3C冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198F | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 8回 | | |
| C/V再循環ユニット3D冷却水出口隔離弁 | 3V-CC-198G | 分解点検(弁本体) | G3 | 195M | — | 4回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------|---------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | [()内は適用する 設備診断技術] | |
| CRDMおよび余剰抽出クーラー冷却水入口隔離弁 離弁3号 | C/V再循環ユニット冷却水出口隔離弁 3V-CC-198D | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 6回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 5回 | | | |
| | RCP冷却水入口第3号 3V-CC-342 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 9回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 9回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 5回 | | | |
| RCP冷却水入口第2隔離弁3号 3V-CC-401 | CRDMおよび余剰抽出クーラー冷却水出口隔 離弁3号 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 6回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 5回 | | | |
| | RCP冷却水入口第2隔離弁3号 3V-CC-403 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 8回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 8回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 5回 | | | |
| RCP冷却水入口第1隔離弁3号 3V-CC-427 | RCP冷却水出口第1隔離弁3号 3V-CC-429 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 10回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 10回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 5回 | | | |
| | RCP冷却水出口第2隔離弁3号 3V-CC-429 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 7回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 7回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 3回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定期回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する設備診断技術〕 |
|---------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|----------|-------------------|--------------|-----|-------------------------|
| | | 分解点検(弁本体) | 分解点検(駆動部) | 分解点検(取替) | | | | | | |
| DRPI冷却循環ユニット3号入口隔離弁 | 3V-CH-404 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | | |
| | | グランドハッチン取替 | | 52M | — | 13回 | | | | |
| DRPI冷却循環ユニット3号出口隔離弁 | 3V-CH-410 | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | | |
| 抽出栓カフイズ隔離弁3A | 3V-CS-004A | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 14回 | | | | |
| 抽出栓カフイズ隔離弁3B | 3V-CS-004B | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 14回 | | | | |
| 抽出栓カフイズ隔離弁3C | 3V-CS-004C | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 14回 | | | | |
| 抽出栓ラン隔離弁3号 | 3V-CS-007 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 13回 | | | | |
| | | グランドハッチン取替 | | 52M | — | 13回 | | | | |
| 封水戻りライン第1隔離弁3号 | 3V-CS-213 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 10回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 10回 | | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | | | |
| 封水戻りライン第2隔離弁3号 | 3V-CS-214 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 10回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 10回 | | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 4回 | | | | |
| 格納容器減圧装置第1隔離弁3号 | 3V-DP-001 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 〔()内は適用する設備診断技術〕 | |
|---------------------------|------------|-----------|--------|----------|---------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | 備考 | |
| 格納容器減圧装置第2隔壁弁3号 | 3V-DP-002 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔壁弁分解検査 | [設備診断技術] | |
| 消防系格納容器隔壁弁3号 | 3V-FS-503 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | ○ | 13回 | | | |
| 制御用空気供給ヘッジ3A格納容器隔壁弁 | 3V-IA-508A | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | ○ | 12回 | 46 原子炉格納容器隔壁弁分解検査 | | |
| 制御用空気供給ヘッジ3B格納容器隔壁弁 | 3V-IA-508B | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔壁弁分解検査 | | |
| 炉内核計算装置ガスハーシラバノ第2隔壁弁3号 | 3V-IG-008 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔壁弁分解検査 | | |
| 炉内核計算装置ガスハーシラバノ第1隔壁弁3号 | 3V-IG-009 | 分解点検(弁本体) | G3 | 195M | — | 4回 | | | |
| 加圧器逃がしつランクガス分析ランバノ第1隔壁弁3号 | 3V-RC-077 | 分解点検(弁本体) | G3 | 26M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔壁弁分解検査 | | |
| 加圧器逃がしつランクガス分析ランバノ第2隔壁弁3号 | 3V-RC-078 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | — | 13回 | | | |
| 加圧器逃がしつランクガス分析ランバノ第2隔壁弁3号 | 3V-RC-084 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | ○ | 11回 | 46 原子炉格納容器隔壁弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 13回 | | | |
| | | ゲートハッチ取替 | | 52M | — | 13回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 保全の重要度 | | | | | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 〔()内は適用する設備診断技術〕 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|---------|-------------------|-----|-------------------|
| | | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | | | |
| 加工器逃がシタック補給水隔離弁3号 | 3V-RC-095 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | — | 12回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |
| | | グラントラップ取替 | | 52M | ○ | 13回 | | | |
| 格納容器空気モニタリング第1隔離弁3号 | 3V-RM-001 | 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 10回 | | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 9回 | | | |
| 格納容器空気モニタリング第2隔離弁3号 | 3V-RM-002 | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 14回 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| 安全注入テスラ化第1戻り弁3号 | 3V-RM-018 | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 13回 | | | |
| | | グラントラップ取替 | | 52M | — | 13回 | | | |
| 蓄圧タック補給ライナ隔離弁3号 | 3V-SI-144 | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 14回 | | | |
| | | グラントラップ取替 | | 52M | — | 13回 | | | |
| 安全注入テスラ化第2戻り弁3号 | 3V-SI-145 | 分解点検 | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 12回 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 12回 | | | |
| 蓄圧タック蓋密隔離弁3号 | 3V-SI-147 | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| 加工器氣相管サンプリング隔離弁3号 | 3V-SS-503 | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |
| 加工器液相部サンプリング隔離弁3号 | 3V-SS-523 | 分解点検(弁本体) | G3 | 26M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 | 今回の実施計画又は頻度 | 前回実施時期(定員回数) | 検査名 | 〔()内は適用する設備診断技術〕 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 分解点検(弁本体) | 分解点検(駆動部) | | | | | |
| ルーブ3A高温側および加圧器サブ"シグ"隔離弁 | 3V-SS-524 | 分解点検(弁本体) | G3 | 26M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | |
| ルーブ3A高温側サンプリング隔離弁 | 3V-SS-543A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 9回 | | |
| ルーブ3B高温側サンプリング第1隔離弁 | 3V-SS-543B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 130M | ○ | 13回 | | |
| | | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 8回 | | |
| ルーブ3B高温側サンプリング第2隔離弁 | 3V-SS-544 | 分解点検(弁本体) | G3 | 26M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | |
| 蓄圧タップ3Aサンプリング隔離弁 | 3V-SS-563A | 分解点検(弁本体) | G3 | 104M | ○ | 12回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | |
| 蓄圧タップ3Bサンプリング隔離弁 | 3V-SS-563B | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 14回 | | |
| 蓄圧タップ3Cサンプリング隔離弁 | 3V-SS-563C | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 78M | — | 13回 | | |
| 蓄圧タップサンプリング隔離弁3号 | 3V-SS-564 | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 14回 | | |
| 格納容器真空逃がし装置3A隔離弁 | 3V-VR-001A | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 10回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | |
| 格納容器真空逃がし装置3B隔離弁 | 3V-VR-001B | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | ○ | 13回 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|----------------------|------------|-----------|--------|----------|---------|--------------|----------------------|----------|--|
| | | | | | | | | [設備診断技術] | |
| 格納容器真空逃がし弁3A | 3V-VR-003A | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 47 原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 156M | — | 10回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 156M | — | 14回 | | | |
| 格納容器真空逃がし弁3B | 3V-VR-003B | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 47 原子炉格納容器真空逃がし弁機能検査 | | |
| | | 分解点検(弁本体) | | 156M | — | 10回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 156M | — | 14回 | | | |
| 格納容器冷却材タンクガス分析デバイ第2号 | 3V-WL-032 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| 格納容器冷却材タンクガス分析デバイ第3号 | 3V-WL-078 | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | ○ | 13回 | | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | — | 14回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| 格納容器冷却材タンクガス分析デバイ第2号 | 3V-WL-079 | 分解点検(弁本体) | G3 | 52M | ○ | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | ○ | 12回 | | | |
| 格納容器冷却材タンクベント第1隔離弁3号 | 3V-WL-084 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 14回 | | | |
| 格納容器冷却材タンクベント第2隔離弁3号 | 3V-WL-085 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | ○ | 11回 | | | |
| 格納容器冷却材タンク蓋素隔離弁3号 | 3V-WL-090 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 104M | ○ | 11回 | | | |
| 格納容器サブボンベット出口第1隔離弁3号 | 3V-WL-124 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 13回 | | | |
| 格納容器サブボンベット出口第2隔離弁3号 | 3V-WL-125 | 分解点検(弁本体) | G3 | 130M | — | 13回 | 46 原子炉格納容器隔離弁分解検査 | | |
| | | 分解点検(駆動部) | | 52M | — | 13回 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期(定検 回数) | 検査名 | [()内は適用する 設備診断技術] |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 原子炉格納施設[原子炉格納容器] その他の弁 一式 | 分解点検 他 | G3 13M～ 208M | ○ 1C | 14回 ○ | 84 1次系弁検査 86 1次系逆止弁検査 | | |
| 原子炉格納施設[原子炉格納容器] その他機器 一式 | 開放点検 | G3 1C | ○ | 14回 | | [対象設備] ・アニカスシール | |
| 原子炉格納容器スライド | 機能・性能試験 | G3 1C | ○ | 14回 | 48 原子炉格納容器安全系機能検査 147 その他原子炉注水系機能検査 | | |
| 原子炉格納施設[原子炉格納容器] その他の安全低減設備 | 機能・性能試験(状態監視含む) | | | | | プラント運転中 [対象設備] ・格納容器スライド3A,3B | |
| 格納容器スライド3A | 開放点検 | G3 6M | ○ | 14回 | 137 運転中安全系ボンブ機能検査 | | |
| 非破壊試験 | | | | | | | |
| 格納容器スライド3B | 開放点検 | G3 195M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| 非破壊試験 | | | | | | | |
| 格納容器スライド3A | 分解点検 | G3 390M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| 格納容器スライド3A電動機 | 分解点検 | G3 195M | ○ | 14回 | 91 1次系熱交換器検査 | | |
| 格納容器スライド3B | 分解点検 | G3 130M | ○ | 9回 | 49 原子炉格納容器安全系ボンブ分解 検査 | | |
| 潤滑油入替 | | | | | | | |
| 格納容器スライド3B | 分解点検 | G3 26M | ○ | 13回 | | (振動診断:IM, 潤滑油診断:2C) 有効性評価 No.8の反映 | |
| 格納容器スライド3B電動機 | 分解点検 | G3 195M | ○ | 13回 | 49 原子炉格納容器安全系ボンブ分解 検査 | | |
| 潤滑油入替 | | | | | | | |
| 格納容器スライド3号 | 分解点検 | G3 130M | ○ | 13回 | 145 その他原子炉注水系ボンブ分解 検査 | | |
| 格納容器スライド3A入口弁 | 分解点検(弁本体) | G3 26M | ○ | 13回 | | (振動診断:IM, 潤滑油診断:2C) 有効性評価 No.8の反映 | |
| よう素除去薬品タック3号 | 開放点検 | G3 390M | ○ | — | 89 1次系容器検査 | | 30回にて初回点検を計画 |
| 格納容器スライド3A | 分解点検(駆動部) | G3 156M | — | 13回 | 50 原子炉格納容器安全系主要弁分解 検査 | | |
| | 分解点検(電動機) | 130M 195M | — | 13回 6回 | | | |
| | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | [()内は適用する備考 設備診断技術] |
|-----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|--|-----|---------------------------|
| 格納容器スプレーバンプ3B入口弁 | 3V-CP-001B 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 11回 | 50原子炉格納容器安全系主要弁分解検査 146その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 6回 | | | |
| 格納容器スプレーラ冷却器3A出口弁 | 3V-CP-021A 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 13回 | 50原子炉格納容器安全系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 12回 | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 4回 | | | |
| 格納容器スプレーラ冷却器3B出口弁 | 3V-CP-021B 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 13回 | 50原子炉格納容器安全系主要弁分解検査 146その他原子炉注水系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 4回 | | | |
| よう素除去薬品タック出口第1弁3A | 3V-CP-054A 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 8回 | 50原子炉格納容器安全系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 7回 | | | |
| よう素除去薬品タック出口第1弁3B | 3V-CP-054B 分解点検(弁本体) | G3 | 156M | — | 7回 | 50原子炉格納容器安全系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | | 130M | — | 13回 | | | |
| | 分解点検(電動機) | | 195M | — | 6回 | | | |
| 原子炉格納施設圧力低減設備その他の安全設備 | 分解点検 他 | G3,G4 | 13M~390M | ○ | 14回 | 84 1次系弁検査 85 1次系安全弁検査 86 1次系逆止弁検査 87 1次系真空破裂弁検査 | | |
| その他の弁 一式 | | | | | | | | |
| 原子炉格納施設圧力低減設備その他の安全設備 | 分解点検 | G3 | 130M | — | 13回 | 86 1次系逆止弁検査 | | |
| その他のAM弁 一式 | | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 保全方法 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期定換 回数 | 検査名 | 備考 | |
|-------------------|------------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | [()内は適用する 設備診断技術] | |
| 格納容器再循環ユニット3A | 開放点検 | G3 | 78M | ○ | 9回 | 77 1次系換気空調設備検査 | | |
| 格納容器再循環ユニット3B | 開放点検 | G3 | 78M | ○ | 9回 | 77 1次系換気空調設備検査 | | |
| アニュラス排気系 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 38 アニュラス循環排気系機能検査 | | |
| アニュラス排気ファン3A | 分解点検 | G3 | 260M | — | 5回 | (振動)診断:1M | | |
| アニュラス排気ファン3A電動機 | 分解点検 | G3 | 156M | — | 11回 | (振動)診断:1M | | |
| アニュラス排気ファン3B | 分解点検 | G3 | 260M | — | 7回 | (振動)診断:1M | | |
| アニュラス排気ファン3B電動機 | 分解点検 | G3 | 156M | — | 13回 | (振動)診断:1M | | |
| アニュラス排気フィルタユニット3A | 機能・性能試験(よう素除去効率) | G3 | 1C | ○ | 14回 | 39 アニュラス循環排気系フィルタ性能検査 | | |
| | 機能・性能試験(漏えい率) | 1C | ○ | 14回 | 39 アニュラス循環排気系フィルタ性能検査 | | | |
| アニュラス排気フィルタユニット3B | 機能・性能試験(よう素除去効率) | 30C | — | 3回 | 77 1次系換気空調設備検査 | | | |
| | 機能・性能試験(漏えい率) | 1C | ○ | 14回 | 39 アニュラス循環排気系フィルタ性能検査 | | | |
| アニュラス排気余3A | 機能・性能試験 | 30C | — | 3回 | 77 1次系換気空調設備検査 | | | |
| アニュラス排気余3B | 分解点検(余本体) | G3 | 78M | ○ | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | 78M | ○ | 13回 | | | | |
| アニュラス排気余3A | 分解点検(余本体) | G3 | 78M | ○ | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | 78M | ○ | 13回 | | | | |
| アニュラス全量排気余3A | 分解点検(余本体) | G3 | 78M | — | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 | 16回にて初回点検を計画 | |
| | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 13回 | | | | |
| アニュラス全量排気余3B | 分解点検(余本体) | G3 | 78M | — | 14回 | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | 78M | — | 14回 | | | | |
| アニュラス少量排気余3A | 分解点検(余本体) | G3 | 78M | ○ | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 | | |
| | 分解点検(駆動部) | 78M | ○ | 13回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期(定檢 回数) | 検査名 | 備考 【()内は適用する 設備診断技術】 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|------------------|--|---|
| アニュラス少量排気弁3B | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分 解検査 | |
| | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | |
| アニュラス戻り弁3A | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分 解検査 | |
| | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | |
| アニュラス戻り弁3B | 分解点検(弁本体) | G3 | 78M | ○ | — | 156 可燃性ガス濃度制御系主要弁分 解検査 | |
| | 分解点検(駆動部) | | 78M | ○ | 13回 | | |
| 安全捕機室空気淨化系 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 77 1次系換気空調設備検査 | (振動診断:6M) |
| 安全捕機室排気ファン3A | 分解点検 | G3 | 260M | — | 6回 | | |
| 安全捕機室排気ファン3A電動機 | 分解点検 | G3 | 156M | — | 13回 | | (振動診断:6M) |
| 安全捕機室排気ファン3B | 分解点検 | G3 | 260M | — | 7回 | | (振動診断:6M) |
| 安全捕機室排気ファン3B電動機 | 分解点検 | G3 | 156M | — | 12回 | | (振動診断:6M) |
| 安全捕機室排気フィルタユニット3号 | 機能・性能試験 | G3 | 20C | — | 3回 | 77 1次系換気空調設備検査 | |
| ダンバダンハオベレータ含む) 一式 | 開放点検 | | 260M | — | 3回 | | |
| 原子炉格納施設[主力低減設備その他の 安全設備] その他機器 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 13M～ 144M | ○ | 14回 | 77 1次系換気空調設備検査 | 一部プラント運転中 【対象設備】 ・PH調整剤貯蔵槽シック 30回にて初回点検を計画 |
| 原子炉施設 [その他設備] | 開放点検 他 | G3 | 390M | — | — | 89 1次系容器検査 | |
| (重大事故等クラス2機器供用期間中検査対 象を含む) | 非破壊試験 | G1,G3 | 10YP | ○ | 14回 | 1クラス1機器供用期間中検査 144 重大事故等クラス2機器供用期間中 検査 | 10年 計画[別紙-1] |
| クラス1機器(供用期間中検査対象) 一式 | 漏えい試験 | | 1C | ○ | 14回 | | |
| (重大事故等クラス2機器供用期間中検査対 象を含む) | 非破壊試験 | G3 | 10YP | ○ | 14回 | 5クラス2機器供用期間中検査 144 重大事故等クラス2機器供用期間中 検査 | 10年 計画[別紙-2] |
| クラス2機器(供用期間中検査対象) 一式 | 漏えい試験 | | 10YP | ○ | 14回 | | |
| (重大事故等クラス2機器供用期間中検査対 象を含む) | 非破壊試験 | G3 | 10YP | ○ | 14回 | 104 クラス3機器供用期間中検査 | 10年 計画[別紙-3] |
| クラス3機器(供用期間中検査対象) 一式 | 漏えい試験 | | 10YP | ○ | 14回 | | 一部プラント運転中 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期(定検 回数) | 検査名 | 備考 | |
|--|-------------|-----------|----------------|---------------|------------------|---|---|------------------|
| | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| クラス1機器Ni基合金使用部位 一式 〔重大事故等クラス2機器供用期間中検査対象を含む〕 | 非破壊試験 | G3 | 5YP~ 10YP | ○ | 13回 | 98 供用期間中特別検査のうちクラス1機器Ni基合金使用部位別検査 144 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 | クラス1機器Ni基合金使用部位別検査 144 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 | 別検査10年計画[別紙-4] |
| クラス2管(原子炉格納容器内) 一式 〔重大事故等クラス2機器供用期間中検査対象を含む〕 | 非破壊試験 | G3 | 10YP | ○ | 14回 | 98 供用期間中特別検査のうちクラス2管 (原子炉格納容器内)別検査 144 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 | クラス2管(原子炉格納容器内)別検査 144 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 | 別検査10年計画[別紙-5] |
| クラスマC容器(供用期間中検査対象)機器搬入口の圧力保持用がい小綴付け部(ボルト、ナット、ワッシャ、フランジ面) 一式 〔重大事故等クラス2機器供用期間中検査対象を含む〕 | 非破壊試験 | G3 | 10YP | - | 13回 | 79 原子炉格納容器供用期間中検査 | 原子炉格納容器供用期間中検査 | 別検査10年計画[別紙-6] |
| レストレント 一式 | 外観点検 | G3 | 10YP | ○ | 12回 | 113 レストレント検査 | 格納容器部排气筒、補助建屋排気筒 筒は5定期検査で100%換査 一部アラジン運転中 | |
| クラス2機器及びクラス3機器(供用期間中検査対象外)、クラス4管の耐圧部並びに排気筒 一式 | 外観点検 | G3 | 10YP | ○ | 14回 | 103 構造健全性検査 | 格納容器部排气筒、補助建屋排氣筒 筒は5定期検査で100%換査 一部アラジン運転中 | |
| 原子炉施設「その他設備」 その他の弁 一式 | 分解点検 他 | G3,G4 | 52M~ 260M | ○ | 14回 | 84 1次系弁検査 85 1次系安全弁検査 86 1次系逆止弁検査 | | |
| 原子炉施設「その他設備」 その他AM弁 一式 | 分解点検 | G3 | 156M | - | 13回 | | | |
| 原子炉施設「その他設備」 その他機器 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 12M~ 13M | ○ | 2019年 | | | |
| 耐震クラスS,Bに属する支持構造物 一式 | 外観点検 | G1~G3 | 10YP | ○ | 14回 | 102 耐震健全性検査 | クラス1,2,3機器供用期間中検査対象機器を除く | |
| その他発電用原子炉のディーゼル発電機 発電用施設(非常用電源設備) [非常用発電装置] | 2台 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 53-1 非常用予備発電装置機能検査 (ディーゼル発電機の作動検査) 53-2 非常用予備発電装置機能検査 (ディーゼル発電機定格容量検査) | | |
| 安全注入信号および格納容器アラート信号 発信時に非常用ディーゼル発電機に電源を 求める機器 | 48台 機能・性能試験 | G2~G4 | 1C | ○ | 14回 | 53-1 非常用予備発電機の作動検査 (ディーゼル発電機) 53-2 非常用予備発電機付属設備検査 | | |
| 非常用ディーゼル発電機3A | 分解点検 | G3 | 52M | - | 14回 | | (振動診断:6M) | 有効性評価No.35の反映 |
| 非常用ディーゼル発電機3B | 分解点検 | G3 | 52M | ○ | 13回 | | (振動診断:6M) | 有効性評価No.35の反映 |
| 非常用ディーゼル機関3A | 外観点検 | G3 | 13M | ○ | 14回 | 133 非常用予備発電機付属設備検査 (潤滑油診断:IC, 赤外線診断: 1C, 振動診断:6M) 閑診断:6M) | (潤滑油診断:IC, 赤外線診断: 1C, 振動診断:6M) 閑診断:6M) | 有効性評価No.35,36の反映 |
| 非常用ディーゼル発電機付属設備検査 計測装置試験 | | | 13M | ○ | 14回 | 133 非常用予備発電機付属設備検査 (潤滑油診断:IC, 赤外線診断: 1C, 振動診断:6M) 閑診断:6M) | (潤滑油診断:IC, 赤外線診断: 1C, 振動診断:6M) 閑診断:6M) | 有効性評価No.35,36の反映 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 回数 | 前回実施時期(定検 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------|----------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | 点検 | 試験 | | | | | |
| 非常用ディーゼル機関3B | ディーゼル機関A号機シングル(※ストレッジ) シングルかバー、クランク軸、吸気弁、排気弁、燃料噴射弁 | 分解点検 外観点検 | G3 G3 | 13M~ 104M | ○ ○ | 14回 14回 | 54 非常用ディーゼル発電機分解検査 133 非常用予備発電機付属設備検査 | (潤滑油診断: IC, 赤外線診断: IC, 振動診断: 6M, ティーセル機 関診断: 6M) 有効性評価No.35,36の反映 |
| 重油タンクA | ディーゼル機関B号機シングル(※ストレッジ) シングルかバー、クランク軸、吸気弁、排気弁、燃料噴射弁 | 非常調速装置試験 計測装置試験 | | 13M 13M | ○ ○ | 14回 14回 | 133 非常用予備発電機付属設備検査 133 非常用予備発電機付属設備検査 | |
| 重油タンクB | 重油タンクA | 分解点検 開放点検 | G3 G3 | 13M~ 104M 156M | ○ — | 14回 14回 | 54 非常用ディーゼル発電機分解検査 124 2次系容器検査 | |
| 重油タンクC | 重油タンクB | 開放点検 | G3 | 156M | — | 14回 | 124 2次系容器検査 | |
| ディーゼル発電機附属設備 一式 | 重油タンクC | 分解点検 他 | G3,G4 | 13M~ 260M | ○ | 14回 | 133 非常用予備発電機付属設備検査 (潤滑油診断: IC空気圧縮機, 調 速機) | |
| その他発電用原子炉の附属施設(非常用 電源設備)非常用発電装置 | ディーゼル発電機附属設備 一式 | 分解点検 他 | G3,G4 | 26M~ 390M | ○ | 14回 | 133 非常用予備発電機付属設備検査 85 1次系安全弁検査 | (振動診断: IMI潤滑油フライミ ング, 温水循環ポンプ, DG潤滑 油アラーミングポンプ, 電動機) (振動診断: IMI燃料弁冷却水ポン プ, DC燃料弁冷却水ポンプ, 電動 機) (振動診断: IMD/G燃料油移送 ホース, 電動機) |
| その他発電用原子炉の附属施設(非常用 電源設備)非常用発電装置 | その他発電用原子炉の附属施設(非常用 電源設備) 一式 | 分解点検 他 | G2~G4 | 13M~ 104M | ○ | 14回 | 133 非常用予備発電機付属設備検査 | 有効性評価 No.2,5,7,37の反映 |
| 蓄電池(非常用) | その他発電用原子炉の附属施設(非常用 電源設備) [その他の電源装置] | 2組(60個/組) 蓄電池点検 | G3 G3 | 1C 13M | ○ ○ | 14回 14回 | 53~3 直流電源系機能検査 159 直流電源系作動検査 | |
| 計装用電源装置 | その他発電用原子炉の附属施設(非常用 電源設備) [その他の電源装置] | 4台 機能・性能試験 電気試験 他 | | 13M~ 78M | ○ ○ | 14回 14回 | 111 インバータ機能検査 111 直流電源系機能検査 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|--|--------------|----------------|-------------------|-----------|--|-------|---|--|
| | | | | | | | [機器診断技術] | |
| その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設備) [その他機器] | しゃ断器 一式 | 遮断器点検 他 | G3 39M~96M | ○ 14回 | | | | |
| その他発電用原子炉の附属施設(非常用電源設備) [その他機器] その他機器 一式 | 特性能試験 他 | G3,G4 13M~104M | ○ 14回 | | | | | |
| その他発電用原子炉の附属施設(常用電源設備) [発電機] | 発電機設備 一式 | 分解点検 他 | G1,G3,G4 13M~130M | ○ 14回 | | | | |
| その他発電用原子炉の附属施設(常用電源設備) [発電機] 変圧器 | 変圧器設備 一式 | 開放点検 他 | G3 13M~195M | ○ 14回 | | | 一部プラント運転中 有効性評価 No.1の反映 | |
| その他発電用原子炉の附属施設(常用電源設備) [変圧器] しゃ断器 | しゃ断器 一式 | 遮断器点検 他 | G3 26M~108M | ○ 14回 | | | 一部プラント運転中 有効性評価 No.1の反映 | |
| その他発電用原子炉の附属施設(常用電源設備) [しゃ断器] | その他機器 一式 | 内部・外部点検 他 | G3,G4 12M~78M | ○ 14回 | | | 一部プラント運転中 有効性評価 No.1の反映 | |
| その他発電用原子炉の附属施設(常用電源設備) [しゃ断器] その他機器 | 補助ボイラー設備 一式 | 開放点検 他 | G4 144M~216M※1 | ○ 2019年 | 130 補助ボイラー開放検査※1 131 補助ボイラー性能検査※2 132 補助ボイラー設備検査※2 | | プラント運転中 (振動診断: 6M) ※1 前回の点検後の運転時間が4000時間、又は起動回数が120回に達するなど見込まれる時期までに定期事業者検査を実施する。 ※2 補助ボイラー性能検査及び設備検査は補助ボイラー開放検査に合わせて実施する。 有効性評価 No.13の反映 | |
| その他発電用原子炉の附属施設(補助ボイラー) [補助ボイラー] | 燃料噴燃ボンブ3A | 分解点検 | G4 | 12Y | — | 2016年 | アシスト運転中 (振動診断: 6M) | |
| その他発電用原子炉の附属施設(補助ボイラー) [補助ボイラーに属する燃料燃焼設備] | 燃料噴燃ボンブ3A電動機 | 機能・性能試験 | | 12Y | — | 2016年 | 132 補助ボイラー設備検査 | |
| | | 分解点検 | G4 | CBM | — | 2013年 | (振動診断: 6M) | |
| | | 機能・性能試験 | | B | — | 2013年 | 電動機分解点検時に実施 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画回数 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | 設備診断技術 | | |
| 燃料噴燃ボンブ3B | 分解点検 | G4 | 12Y | — | 2016年 | 132補助ボイラー設備検査 | プラント運転中 (振動診断: 6M) | | |
| 燃料噴燃ボンブ3B電動機 | 機能・性能試験 | | 12Y | — | 2016年 | 132補助ボイラー設備検査 | (振動診断: 6M) | | |
| 燃料噴燃ボンブ3C | 分解点検 | G4 | CBM | — | 2013年 | | 電動機分解点検時に実施 | | |
| 燃料噴燃ボンブ3C電動機 | 機能・性能試験 | | B | — | 2013年 | 132補助ボイラー設備検査 | (振動診断: 6M) | | |
| その他発電用原子炉の附属施設(火災防護設備) [消防設備] | 消火ボンブ3A(電動) 消火ボンブ3A電動機 | 分解点検 | G4 | CBM | — | 2016年 | 132補助ボイラー設備検査 | 電動機分解点検時に実施 | |
| 消火ボンブ3Bディーゼルエンジン | 機能・性能試験 | G4 | 1Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 (振動診断: 1M) | | |
| 消火ボンブ3B(ディーゼル駆動) | 分解点検 | | 10Y | — | 2016年 | | プラント運転中または定検停止中 (振動診断: 1M) | | |
| 消火システム機器(AM機能範囲)一式 | 取替 | G3 | CBM ※1 | — | 2019年 | | ※1 憲視点検(1M)結果により取替実施 一部フランジ運転中 | | |
| その他発電用原子炉の附属施設(火災防護設備) [その他設備] | 全域ハロゲン消火設備 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 12M~ 13M | ○ | 2019年 | | 一部フランジ運転中 | |
| 防火タッパ 一式 | 作動確認 | G3,G4 | 130M~ 144M | — | 2018年 | | プラント運転中 | | |
| 煙等流入防止装置 一式 | 分解点検 | G3 | 130M | — | — | 841次系弁検査 | 23回にて初回点検を計画 | | |
| 可搬型排煙装置(中央制御室) | 作動確認 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 検査名 | | | | | | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 回数 | 前回実施 時期(定檢 回数) | 検査名 | | |
| 可搬型排煙装置(中央制御室)電動機 | 作動確認 | G3 1C | ○ | 14回 | — | — | 22回にて初回点検を計画 | |
| 可搬型の排煙装置 | 分解点検(本体) | G3 130M | — | — | — | — | — | |
| ばう酸ガス室耐火壁壁 | 作動確認 | G4 1C | ○ | 14回 | — | — | — | |
| 貫通部フール | 外観点検 | G4 1C | ○ | 14回 | — | — | 17回にて初回点検を計画 | |
| その他発電用原子炉の附属施設(火災防 護設備)[その他の設備] | 特性試験 他 | G4 12M~ 130M | ○ | 2019年 | — | — | 一部アラーム運転中 | |
| 海水ボンベアリア水密ハッチ 一式 | 開放点検 | G3 26M | — | 14回 | — | — | アラート運転中または定検停止中 | |
| 海水ボンベアリア水密ハッチ 一式 | 外観点検 | G3 1Y | ○ | 2018年 | — | — | アラート運転中または定検停止中 | |
| 原子炉補助建屋水密扉 一式 | 開放点検 | G3 1Y | ○ | 2018年 | — | — | アラート運転中または定検停止中 | |
| 原子炉建屋水密扉 一式 | 外観点検 | G3 1Y | ○ | 2018年 | — | — | アラート運転中または定検停止中 | |
| 海水ボンベアリア室防護壁3号 | 外観点検 | G3 1C | ○ | 14回 | — | — | — | |
| 浸水防護堰 一式 | 外観点検 | G3 1C | ○ | 14回 | — | — | — | |
| その他発電用原子炉の ターミナルエント部かバー 一式 | 外観点検 | G4 5C | — | — | — | — | 18回にて初回点検を計画 | |
| 附属施設(浸水防護施 設)[外郭浸水防護設備] [内郭浸水防護設備] | 床トランク逆止弁 一式 | 分解点検 | G3 130M | — | — | 84 1次系弁検査 | 23回にて初回点検を計画 | |
| その他設備 | 海面監視カム(監視含む) 一式 | 特性試験 | G4 13M | ○ | 14回 | 72 計測制御系監視機能検査 | — | |
| 耐震型海水ピット水位計(監視含む) 一式 | 特性試験 | G4 13M | ○ | 14回 | — | 84 1次系弁検査 | アラート運転中または定検停止中 | |
| 蒸気漏えいの自動検知・遠隔隔離システム 一式 | 機能・性能試験 他 | G4 13M~ 130M | ○ | 14回 | — | 84 1次系弁検査 | — | |
| 貫通部上水処置 | 外観点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 | — | — | — | |
| その他発電用原子炉の 海水ピット3A | 開放点検 | G3 13M | ○ | 14回 | 167 海水ピット堰検査 | — | — | |
| 海水設備(非常用取水 設備)[取水設備] | 開放点検 | G3 13M | ○ | 14回 | 167 海水ピット堰検査 | — | — | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|-------|----------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 外観点検 | 非破壊試験 | | | | | |
| その他発電用原子炉の緊急時対策装置 (緊急時対策装置) | 緊急時対策所(EL:32m) | 外観点検 | ○ | 高 | 1Y | ○ | 2018年 | プラント運転中または定検停止中 |
| | | 非破壊試験 | — | 5Y | — | — | 2016年 | プラント運転中または定検停止中 |
| | | 漏水試験 | — | 6YP | — | — | 140緊急時対策所の居住性確認検査 | 16回にて初回点検を計画 |
| 電池防護対策設備 | 補助給水タンクエリア防護壁3号 | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | 重油タンクA(防護材) | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | 重油タンクB(防護材) | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | 重油タンクC(防護材) | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| | 建屋開口部防護壁 一式 | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | |
| 土木建築設備 | 原子炉格納施設 | 外観点検 | 高,低 | 1C | ○ | 14回 | | 一部プラント運転中 |
| | | 非破壊試験 | — | 5Y | — | 2018年 | | 一部プラント運転中 |
| 原子炉建屋 | | 外観点検 | 高,低 | 1Y | ○ | 2018年 | | 一部プラント運転中または定検停止中 |
| | | 非破壊試験 | — | 5Y | — | 2018年 | | 一部プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉補助建屋 | | 外観点検 | 高,低 | 1Y | ○ | 2018年 | | 一部プラント運転中または定検停止中 |
| | | 非破壊試験 | — | 5Y | — | 2018年 | | 一部プラント運転中または定検停止中 |
| 取放水設備 一式 | | 外観点検 他 | 高,低 | 1Y~5Y | ○ | 2018年 | | 一部プラント運転中または定検停止中 |
| プラント総合 | 原子炉及びその附属設備(非常用予備発電装置を除く) | 総合性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 55 総合負荷性能検査 | 定検起動後 |
| 全般機器 | 化学消防自動車 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| | 水槽付消防自動車 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| | 海水取り水用水中ポンプ | 外観点検 | G4 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| | 諸機器 | 機能・性能試験 他 | G4 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |

2.点検計画 重大事故等対処設備

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 保全方式 今回の実 施計画 | 前回実施(定檢 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設 「燃料貯蔵設備」 | 使用済燃料ビット広域水位(AW)計測装置 一式 使用済燃料ビット監視カメラ(可搬型の使用済 燃料ビット監視カメラ冷却却設備を含む。) 一式 | 特性試験 他 | G3 13M | ○ | 14回 | 72 計測制御系監視機能検査 | |
| 核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設 「燃料貯蔵設備」 | 大型ボンブ車 | 特性試験 他 | G3 13M～ 130M | ○ | 14回 | 161 可搬型重大事故等対処設備機能 検査 | |
| 核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設 「燃料貯蔵設備」 [使用済燃料貯蔵槽 冷却却浄化設備] | 大型ボンブ車(泡混合機能付) | 機能・性能試験 分解点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 10Y | 161 可搬型重大事故等対処設備機能 検査 162 可搬型注水等設備機能検査 | プラント運転中または定検停止中 2025年にて初回点検を計画 |
| 中型ボンブ車 | 7台 | 機能・性能試験 分解点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 10Y | 161 可搬型重大事故等対処設備機能 検査 162 可搬型注水等設備機能検査 | プラント運転中または定検停止中 2026年にて初回点検を計画 |
| 加圧ボンブ車 | 3台 | 機能・性能試験 分解点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 10Y | 161 可搬型重大事故等対処設備機能 検査 162 可搬型注水等設備機能検査 | プラント運転中または定検停止中 2025年にて初回点検を計画 |
| 大型放水砲 | 2台 | 外観点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 小型放水砲 | 3台 | 外観点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 「使用済燃料貯蔵槽冷却却浄化設備」 [水槽確保用ホース 一式] | 外観点検 | G3 1Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 |

| 機器又は系統名 核燃料物質の取扱施設 及び貯藏施設 [その他設備] | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実 施計画 回数 | 前回実施 時期(定檢 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|--|----------|------------------|---------|-------|----------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------|
| | | 機能・性能試験 | 外観点検 | 外観点検 | | | | | |
| 小型船舶 一式 | | G3 1Y ○ | 2018年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 取水ピストン式フランジ 一式 | | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 海水ピストン式シルトエッジ 一式 | | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 放水ピストン式シルトエッジ 一式 | | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 放水ピストンテクシート 一式 | | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 雨水排水口海洋シルトエッジ 一式 | | G3 1Y ○ | 2018年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 放射性物質吸着剤 一式 | | G3 1Y ○ | 2018年 | | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉冷却系統施設 [非常に用炉心冷却設備] 弁 一式 | | G3 130M~ 156M | — | — | | | | | 23回にて初回点検を計画 |
| 原子炉冷却系統施設 [非常に用炉心冷却設備] ディスタンスース 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉冷却系統施設 [非常に用炉心冷却設備] ディスタンスース 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉補機冷却水設備] 放出用5mアキシャルホース 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉冷却系統施設 [原子炉補機冷却水設備] マニホールド(原子炉補機冷却水サージタンク用) 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉補機冷却水サージタンク 壓素供給用 14mアキシャルホース 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 窒素ガス(原子炉補機冷却水サージタンク用) 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |
| 可搬型代替冷却水ポンプ接続用5mアキシャルホース 一式 | | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | | | | | プラント運転中または定検停止中 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(点検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|--|--|-----------|------------------|----------------|---------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | 外観点検 | 機能・性能試験 | | | | | |
| 可搬型容器発電装置 屋外放出用21mフレキシブルホース 一式 | 格納容器発電装置 屋外放出用21mフレキシブルホース 一式 | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | ○ | 14回 | 161 可搬型重大事故等対処設備機能検査 | プラント運転中または定検停止中 |
| 可搬型代替冷却水ポンプ 一式 | 可搬型代替冷却水ポンプ*電動機 一式 | 外観点検 | G3 1C ○ | ○ | ○ | 14回 | | |
| 原子炉冷却系系統施設 弁 一式 | 原子炉冷却系系統施設 【原子炉補機冷却水設備】 弁 一式 | 機能・性能試験 | G3 1C ○ | ○ | ○ | 14回 | | |
| 原子炉冷却系系統施設 【原子炉補機冷却水設備】 ディカルパンピース 一式 | 原子炉冷却系系統施設 【原子炉補機冷却水設備】 弁 一式 | 分解点検 他 | G3 130M~ 156M | — | — | — | 85 1次系安全弁検査 | 21回にて初回点検を計画 |
| 原子炉冷却系系統施設 【原子炉補機冷却海水 設備】 一式 | 原子炉冷却系系統施設 【原子炉補機冷却海水 設備】 一式 | 外観点検 | G3 1Y ○ | 2019年 | ○ | — | | プラント運転中または定検停止中 |
| 原子炉冷却系系統施設 【原子炉補機冷却海水 設備】 一式 | 原子炉冷却系系統施設 【蒸気タービンに附属する管等】 弁 一式 | 分解点検 | G3 156M | — | — | — | | 25回にて初回点検を計画 |
| 原子炉冷却系系統施設 蒸気タービン 一式 | 原子炉冷却系系統施設 【蒸気タービンに附属する管等】 弁 一式 | 分解点検 | G3 156M | — | — | — | | 25回にて初回点検を計画 |
| 計測制御系統施設 【計測装置】 弁 一式 | 事故警報計器 圧力監視計器 水位監視計器 流量監視計器 温度監視計器 水素濃度監視計器 | 特生試験 他 | G3 13M ○ | 14回 | ○ | — | 35 プラント状態監視設備機能検査 72 計測制御系監視機能検査 | 25回にて初回点検を計画 |
| 計測制御系統施設 【計測装置】 その他機器 一式 | 計測制御系統施設 【計測装置】 その他機器 一式 | 分解点検 | G3 156M | — | — | — | | プラント運転中または定検停止中 |
| | 外観点検 | G3 13M ○ | 14回 | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定検 回数) | 検査名 | 備考 【()内に適用する 設備診断技術】 |
|---|----------|-----------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ATWS緩和設備 一式 【工学的安全施設等の 作動音】 | 特性試験 | G3 | 13M | ○ | 14回 | 149 重大事故時安全停止回路機能検 査 | |
| 計測制御系統施設 【制御用空気設備】 弁 一式 窒素ボンベ(空気作動弁用) 一式 | 分解点検 他 | G3 | 130M | — | — | 85 1次系安全弁検査 | 23回にて初回点検を計画 |
| マニホールド(空気作動弁用) 一式 | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 空気作動弁用ハヤシフルホース 一式 | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 計測制御系統施設 【その他の設備】 代替格納容器旁圧縮装置 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 161 可搬型重大事故等対処設備機能 検査 | |
| 代替格納容器旁圧縮装置 一式 | 外観点検 | | 1C | ○ | 14回 | | |
| 中央制御室用可搬型照明 | 8台 外観点検 | G4 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 可搬型計測器 一式 | 計器校正 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 酸素濃度計(中央制御室用) | 単体調整試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 二酸化炭素濃度計(中央制御室用) | 単体調整試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 緊急時用携帯型通話設備 (緊急時用携帯型通話装置) 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 無線通信設備(無線通信装置(可搬型)) 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 衛星電話設備(衛星電話(可搬型)) 一式 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------|---------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | [()内には適用する] 設備診断技術 | |
| 衛星電話設備(衛星電話(固定型))一式 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 計測制御系統施設 【その他設備】 弁 一式 | 機能・性能試験 分解点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 25回にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所エアモニタ 一式 放射線管理施設 【放射線管理用計装装置】 | 特性試験 特性試験 | G3 | 1Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型使用済燃料ピットエアモニタ 一式 可搬型代替モニタ 一式 | 特性試験 特性試験 | G3 | 12M～ 13M | ○ | 14回 | 76 放射線監視装置機能検査 | プラント運転中または定検停止中 プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型モニタ 一式 | 特性試験 | G3 | 1Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型放射線計測器 一式 | 特性試験 | G3 | 1Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型ダストサンプラー 一式 | 機能・性能試験 | G4 | 1Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型気象観測設備 一式 | 特性試験 | G4 | 1Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 放射線管理施設 【換気設備】 | 緊急時対策所空気浄化系 緊急時対策所空気浄化ファンA | 機能・性能試験 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 164 可搬型換気空調設備検査 | プラント運転中または定検停止中 2028年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気浄化ファンB | 分解点検 | | 15Y | — | — | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 緊急時対策所空気浄化ファンC電動機 | 分解点検 | G3 | 15Y | — | — | | 2030年にて初回点検を計画 | |

| 機器又は系統名 | 実施機(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|-------------------|------------------|-----------|------|----------------|---------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | 機能・性能試験 | 分解点検 | | | | | |
| 緊急時対策所空気淨化ファンB | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | プラント運転中または定検停止中 | |
| 緊急時対策所空気淨化ファンC | 分解点検 | | 15Y | — | — | | アラート運転中または定検停止中 2028年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化ファンC電動機 | 機能・性能試験 | G3 | 15Y | — | — | | アラート運転中または定検停止中 2030年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化ファンC電動機 | 分解点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2028年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化ファンC電動機 | 分解点検 | | 15Y | — | — | | アラート運転中または定検停止中 2030年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタA | 機能・性能試験(よう素除去効率) | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2028年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタB | 機能・性能試験(漏えい率) | | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタC | 機能・性能試験 | G3 | 30Y | — | — | 164 可搬型換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |
| 開放点検 | 開放点検 | | 30Y | — | — | | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタB | 機能・性能試験(漏えい率) | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタC | 機能・性能試験(漏えい率) | | 30Y | — | — | | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |
| 開放点検 | 開放点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタC | 機能・性能試験(漏えい率) | | 30Y | — | — | | アラート運転中または定検停止中 2043年にて初回点検を計画 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実 施時期(定檢 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---|------------------|-----------|----------|----------------|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | 保全方式 | 実施回数 | | | | | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタユニットC | 機能・性能試験(よう素除去効率) | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | プラント運転中または定検停止中 | |
| | 機能・性能試験(漏えい率) | | 1Y | ○ | 2019年 | 164 可搬型換気空調設備検査 | プラント運転中または定検停止中 | |
| | 機能・性能試験 | | 30Y | — | — | 164 可搬型換気空調設備検査 | 2043年にて初回点検を計画 | |
| | 開放点検 | | 30Y | — | — | | 2043年にて初回点検を計画 | |
| 緊急時対策所空気淨化フィルタユニット電気加熱コイル 一式 | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| ダンバ(防火ダム) 一式 | 作動確認 | G3 | 12Y | — | — | | 2025年にて初回点検を計画 | |
| ダクト 一式 | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 緊急時対策所加圧装置機器 一式 | 分解点検 他 | G3 | 12M～117M | ○ | 2019年 | 85 1次系安全弁検査 | プラント運転中または定検停止中 有効性評価 No.30,34の反映 | |
| 代替格納容器アレバ ³ 号 ^a /ホ ^b 3号 ^c | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 48 原子炉格納容器安全系機器検査 147 その他原子炉注水系機能検査 | (振動診断:1M, 潤滑油診断:1.2C) | |
| 静的触媒式水素再結合装置3A | 分解点検 | | 130M | — | — | 49 原子炉格納容器安全系ボンブ分解検査 145 その他原子炉注水系ボンブ分解検査 | 23回にて初回点検を計画 | |
| 代替格納容器アレバ ³ 号 ^a /ホ ^b 3号 ^c 電動機 | 分解点検 | G3 | 130M | — | — | | (振動診断:1M) | |
| 静的触媒式水素再結合装置3B | 機能・性能試験 | G3 | 3C | ○ | — | 51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査 | 19回にて初回点検を計画 | |
| 静的触媒式水素再結合装置3C | 機能・性能試験 | G3 | 3C | ○ | — | 51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査 | | |
| 静的触媒式水素再結合装置3D | 機能・性能試験 | G3 | 3C | ○ | — | 51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実 施(定期 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|--|-----------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------|--------------------|--|-------------------------------|
| | | 機能・性能試験 | 機能・性能試験 | | | | | |
| 静的触媒式水素再結合装置3E 装置 一式 | 静的触媒式水素再結合装置3E | 特性試験 | G3 | 3C | ○ | — | 51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査 | |
| 静的触媒式水素再結合装置作動温度計測 装置 一式 | 静的触媒式水素再結合装置作動温度計測 装置 一式 | 12台 機能・性能試験 | G3 | 13M | ○ | 14回 | 72 計測制御系監視機能検査 | |
| イケナータ作動温度計測装置 一式 | イケナータ作動温度計測装置 一式 | 特性試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 51 原子炉格納容器水素再結合装置機能検査 | |
| 格納容器再循環系タクト開放機構 一式 | 格納容器再循環系タクト開放機構 一式 | 作動確認 | G3 | 13M | ○ | 14回 | 72 計測制御系監視機能検査 | |
| 原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備 弁 一式 | 原子炉格納施設 圧力低減設備その他の安全設備 弁 一式 | 分解点検 他 | G3 | 13M~ 156M | ○ | 14回 | | |
| 泡混合器 一式 | 泡混合器 一式 | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | |
| 水成膜泡消火薬剤(泡コシテナ、希釀率1%) 一式 | 水成膜泡消火薬剤(泡コシテナ、希釀率1%) 一式 | 外観点検 | G4 | 1Y | ○ | 2019年 | | |
| 原子炉施設 [その他設備] | 重大事故等クラス2機器(供用期間中検査対象) 一式 | 非破壊試験 | G3 | 10YP | ○ | 14回 | 144 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 | 重大事故等クラス3機器供用期間中検査10年計画[別紙-7] |
| | | 漏えい試験 | | 1C,10YP | ○ | 14回 | | |
| 原子炉施設 [その他設備] | 重大事故等クラス3機器(供用期間中検査対象) 一式 | 漏えい試験 | G3 | 10Y | ○ | 2018年 | 168 重大事故等クラス3機器供用期間中検査 | 重大事故等クラス3機器供用期間中検査10年計画[別紙-8] |
| その他発電用原子炉の 附属施設(非常用電源 設備) [非常用発電装置] | 空冷式非常用発電装置3号 | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 158 その他非常用発電装置の機能検査 160 その他非常用発電装置の付属設備検査 | |
| | | 分解点検 | | 52M | — | — | 157 その他非常用発電装置の分解検査 | 16回にて初回点検を計画 |
| | | 潤滑油入替 | | 26M | — | 14回 | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定檢 回数) | 検査名 | [()内は適用する] |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|----------------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | 備考 設備診断技術 |
| 空冷式非常用発電装置4号 | | 機能・性能試験 | G3 | 1C | ○ | 14回 | 168 その他非常用発電装置の機能検査 |
| | | 分解点検 | | | — | — | 160 その他非常用発電装置の付属設備検査 |
| | | 潤滑油入替 | 52M | | — | — | 157 その他非常用発電装置の分解検査 |
| | | | | 26M | ○ | — | 17回にて初回点検を計画 |
| No.1 300kVA電源車 | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| No.2 300kVA電源車 | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| No.3 300kVA電源車 | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| No.1 75kVA電源車 | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| No.2 75kVA電源車 | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| No.3 75kVA電源車 | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| 300kVA電源車用変圧器3A | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| 300kVA電源車用変圧器3B | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |
| 300kVA電源車用変圧器3C | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | 内部・外部点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 |
| | | | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 〔()内は適用する 備考 設備診断技術〕 | |
|---|-------------|-----------|----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | | | 保全方式 | 検査名 |
| 300kVA電源車中継端子盤A-1 | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | |
| 300kVA電源車中継端子盤A-2 | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | |
| 300kVA電源車中継端子盤B-1 | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | |
| 300kVA電源車中継端子盤B-2 | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | |
| 300kVA電源車用電源接続ユニット1 | コントロールセクタ点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | |
| 300kVA電源車用電源接続ユニット2 | コントロールセクタ点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | |
| 300kVA電源車用電源接続ユニット3 | コントロールセクタ点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | |
| 300kVA電源車用電源接続ユニット4 | コントロールセクタ点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | |
| 緊急時対策所用発電機 | 6台 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | 163 可搬型代替電源設備検査 | アラート運転中または定検停止中 | |
| 軽油アグ3号 | 開放点検 | G3 | 156M | — | — | 124 2次系容器検査 | アラート運転中または定検停止中 | 25回にて初回点検を計画 |
| ミニローリー車(転送油用 19.5mまたは、20mホースを含む) | 5台 機能点検 | G3 | 0.25Y | ○ | 2019年 | | アラート運転中または定検停止中 | |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) (非常用発電装置) 燃料補給用ホース等 一式 | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | アラート運転中または定検停止中 | |
| その他発電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備) (非常用発電装置) 弁 一式 | 分解点検 | G3 | 156M | — | — | | アラート運転中または定検停止中 | 25回にて初回点検を計画 |

| 機器又は系統名 その他系電用原子炉の附屬施設非常用電源設備 [その他の電源設備] | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回実施 時期(定期検査回数) | 前回実施 時期(定期検査回数) | 検査名 | [備考 設備診断技術] |
|--|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------|-----|----------------|
| | | | | | | | | ()内は適用する |
| 代替動力変圧器3号 代替電気設備受電盤3号 代替計装用変圧器盤3号 | 内部・外部点検 遮断器点検 内部・外部点検 内部・外部点検 | G3 G3 G3 G3 | 4C 52M 1C 1C | — — ○ ○ | 14回 14回 14回 14回 | | | |
| 蓄圧タック3B出口弁代替操作盤 蓄圧タック3A,3C出口弁代替操作盤 | 内部・外部点検 内部・外部点検 | G3 G3 | 1C 1C | ○ ○ | 14回 14回 | | | |
| 緊急時対策所用発電機中継端子盤A 緊急時対策所用コントロールヒンタ | 内部・外部点検 コントロールセシタ点検 | G3 G3 | 1C 4C | ○ — | 14回 — | | | |
| 緊急時対策所100V分電盤(1) 緊急時対策所100V分電盤(2) 緊急時対策所100V分電盤(3) 緊急時対策所100V分電盤(4) 緊急時対策所100V分電盤(5) 緊急時対策所100V分電盤(6) 緊急時対策所空調用分電盤 | 内部・外部点検 内部・外部点検 内部・外部点検 内部・外部点検 内部・外部点検 内部・外部点検 内部・外部点検 | G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 | 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 14回 14回 14回 14回 14回 14回 14回 | | | 16回にて初回点検を計画 |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-----|--------------------|--|
| | | | | | | | | [内は適用する] 設備診断技術 | |
| 可搬型整流器3A | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型整流器3B | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型整流器3C | 外観点検 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 可搬型直流電源装置中継端子盤3号 | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |
| 可搬型直流電源装置切換盤3号 | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |
| 蓄電池切換盤3A | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |
| 蓄電池切換盤3B | 内部・外部点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |
| 蓄電池(重大事故等対処用) | 2組(60個/組) 機能・性能試験 蓄電池点検 | G3 G3 13M | 1C 1C ○ | ○ ○ ○ | 14回 14回 14回 | 53-3 直流電源系機能検査 159 直流電源系作動検査 | | | |
| その他蓄電用原子炉の附属施設 (非常用電源設備)[その他の電源装置] その他機器 一式 | 機能・性能試験 他 | G3,G4 | 12M~ 13M | ○ | 2019年 | 163 可搬型代替電源設備検査 | | | |
| 余熱除去冷却器室漏えい防止壁3A,B 格納容器アフレイド却器室漏えい防止壁 3A,B | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |
| その他発電用原子炉の 附属施設(浸水防護施設) [内部浸水防護設備] | 外観点検 | G3 | 1C | ○ | 14回 | | | | |
| その他発電用原子炉の 附属施設(緊急時対策所用) [内部浸水防護設備] | 2台 単体調整試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 | |
| 二酸化炭素濃度計(緊急時対策所用) (予備含む) | 2台 単体調整試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | | | 保全の重要度 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---------|-------------|-----------|----|---|----------------|---------|--------------|-----|-----------------------------|
| | | 機能・性能試験 | ○ | ○ | | | | | |
| 全般機器 | ホイールローダー 一式 | G3 | 1Y | ○ | 2018年 | | | | アラート運転中または定検停止中 |

3. 点検計画(1,2,3号機共用設備)

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する設備診断技術〕 |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--|
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [その他設備] | 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [その他]弁 一式 | 分解点検 | G3 | 37Y | — | 2015年 | | プラント運転中 |
| 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [その他設備] | 原子炉冷却系統施設 蒸気タービン [その他]機器 一式 | 目視点検 | G4 | 5Y | ○ | 2015年 | | プラント運転中 |
| 放射性廃棄物の陸運 施設[気体,液体又は 固体廃棄物貯蔵設 備] | 固体廃棄物貯蔵庫 (1,2,3号機共用) | 2棟外観点検 他 | 低 | 1Y~ 5Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 放射性廃棄物の陸運 施設[気体,液体又は 固体廃棄物貯蔵設 備] | 蒸気発生器保管庫 (1,2,3号機共用) | 1棟外観点検 他 | 低 | 1Y~ 5Y | ○ | 2018年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 放射性廃棄物の陸運 施設[気体,液体又は 固体廃棄物處理設備] [液体]弁 一式 | 維持点検設備 | 機能・性能試験 | G4 | 5Y | ○ | 2017年 | 66 固体廃棄物処理系炉外機能検査 | プラント運転中または定検停止中 |
| 放射性廃棄物の陸運 施設[気体,液体又は 固体廃棄物處理設備] [液体]弁 一式 | 放射性廃棄物の陸運施設 [液体]弁 一式 | 分解点検 他 | G4 | 4Y~ 16Y | — | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| 放射性廃棄物の陸運施設 [液体]弁 一式 | 放射性廃棄物の陸運施設 [液体]弁 一式 | 分解点検 他 | G3~G5, 低 | 1Y~ 12Y | ○ | 2019年 | | プラント運転中または定検停止中 |
| モニタリング装置 [放射線管理用計測 装置] | 1.エリモニタ 2.アロセスマニア モニタリングステーション | 3台特性試験 4台 | G3 | 13M | ○ | 14回 | 76 放射線監視装置機能検査 | 一部CBMあり 一部BDMあり 一部点検実施 有効性評価 No.19の反映 |
| モニタリングボスト | | 1台特性試験 | G4 | 2Y | ○ | 2019年 | 62 野外モニタ機能検査 | プラント運転中または定検停止中 |
| 移動式モニタリング設備 | | 4台特性試験 | G4 | 2Y | ○ | 2019年 | 62 野外モニタ機能検査 | プラント運転中または定検停止中 |
| 放射線管理施設 [放射線管理用計測裝置] | 2台特性試験 | G4 | 2Y | ○ | 2019年 | 62 野外モニタ機能検査 | プラント運転中または定検停止中 | |
| その他機器 一式 | 単体調整試験 他 | G3 | 1Y~ 5Y | ○ | 2019年 | | | プラント運転中または定検停止中 |

| 機器又は系統名 放熱管理施設 [換気設備] | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施 時期(定検 回数) | 前回実施 時期(定検 回数) | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------|---|-----------------------|----------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | G4 15Y — | 2015年 77 1次系換気空調設備検査 |
| 前処理室排気ファンA [換気設備] | 機能・性能試験 分解点検 | G4 CBM — | 2002年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11,40の反映 | | | | | |
| 前処理室排気ファン電動機 | 機能・性能試験 分解点検 | G4 8Y — | 2015年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |
| 焼却炉建家給気ファンA | 機能・性能試験 分解点検 | G4 CBM — | 2002年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |
| 焼却炉建家給気ファンA電動機 | 機能・性能試験 分解点検 | G4 8Y — | 2015年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |
| 焼却炉建家給気ファンB | 機能・性能試験 分解点検 | G4 CBM — | 2002年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |
| 焼却炉建家給気ファンB電動機 | 機能・性能試験 分解点検 | G4 8Y — | 2015年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |
| 焼却炉建家排気ファンA | 機能・性能試験 分解点検 | G4 CBM — | 2002年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |
| 焼却炉建家排気ファンA電動機 | 機能・性能試験 分解点検 | G4 CBM — | 2007年 | アラジン運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|----------------|----------|-----------|--------|----------|---------|----------------|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | アント運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | |
| 焼却炉建家排気ファンB | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2002年 | | | | | |
| 焼却炉建家排気ファンB電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2010年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合せて実施 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2010年 | | | | | |
| 焼却炉建家排気ファンC | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アント運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2002年 | | | | | |
| 焼却炉建家排気ファンC電動機 | 機能・性能試験 | G4 | B | — | 2010年 | 77 1次系換気空調設備検査 | 分解点検に合せて実施 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | |
| | 分解点検 | CBM | — | 2010年 | | | | | |
| 高圧圧縮機給気ファンA | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | — | 77 1次系換気空調設備検査 | アント運転中または定検停止中 2024年にて初回事後検査計画 | | |
| | 分解点検 | CBM | — | — | | | | | |
| 高圧圧縮機給気ファンA電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | — | 2018年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アント運転中または定検停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 | | |
| | 分解点検 | 6Y | — | 2018年 | | | | | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定檢 回数) | 検査名 | | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|----------------|----------|-----------|--------|--------------|-------------|----------------------|----------------|------|--|
| | | | | | | | 機能・性能試験 | 分解点検 | |
| 高圧圧縮機給気ファンB電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | — | 77 1次系換気空調設備検査 | — | プラント運転中または定檢停止中 2024年にて初回点検を計画 |
| | | 分解点検 | CBM | — | — | — | — | — | |
| 高圧圧縮機排気ファンA電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | — | 2018年 | 77 1次系換気空調設備検査 | — | プラント運転中または定檢停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 |
| | | 分解点検 | CBM | — | — | — | — | — | |
| 高圧圧縮機排気ファンA電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | — | 77 1次系換気空調設備検査 | — | プラント運転中または定檢停止中 2024年にて初回点検を計画 |
| | | 分解点検 | CBM | — | — | — | — | — | |
| 高圧圧縮機排気ファンB電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | — | プラント運転中または定檢停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 |
| | | 分解点検 | CBM | — | — | — | — | — | |
| 高圧圧縮機排気ファンB電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | — | プラント運転中または定檢停止中 2024年にて初回点検を計画 |
| | | 分解点検 | CBM | — | — | — | — | — | |
| 高圧圧縮機排気ファンB電動機 | | 機能・性能試験 | G4 | 6Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | — | プラント運転中または定檢停止中 (振動診断:1M) 有効性評価 No.11の反映 |
| | | 分解点検 | CBM | — | — | — | — | — | |

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施時期(定検回数) | 検査名 | 備考 | |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| 前処理室排気フロタユニット | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| 焼却炉建家排気フロタユニットA | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| 焼却炉建家排気フロタユニットB | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | 2015年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| 高圧圧縮機排気フロタユニット | 機能・性能試験 | G4 | 15Y | — | — | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 2024年にて初回点検を計画 | | |
| タンク(ダシ)ハオベーラー、防火ダシハ、手動ダンバ(含む) 一式 | 機能・性能点検 他 | G4 | 4Y～15Y | — | 2019年 | 77 1次系換気空調設備検査 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| その他の発電用原子炉の附属施設 [電気設備] | 変圧器設備 一式 | 開放点検 他 | G3 | 36M～182M | — | 14回 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| しゃ断器 一式 | しゃ断器点検 他 | G3 | 6Y | — | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 | | | |
| その他発電用原子炉の附属施設[電気設備] その他機器 一式 | 内部・外部点検 他 | G3 | 6Y | — | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 | | | |

| 機器又は系統名 | 実施機器名 | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実 施計画 | 前回実施 時期(定檢 回数) | 検査名 | 備考 | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|--------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | 〔()内は適用する 設備診断技術〕 | |
| その他常用原子炉 の附属施設(火災防 護設備) [消防設備] | ディーゼル駆動消火ポンプ、ディーゼルエンジン アシスト運転装置 | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 (振動診断:1M;潤滑診断:1Y) | | |
| | | 分解点検 | | 10Y | — | 2013年 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| | | 部分点検 | | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| | ディーゼル駆動消火ポンプ | 機能・性能試験 | G3 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 (振動診断:1M) | | |
| | | 分解点検 | | 6Y | — | 2018年 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| | 電動消火ポンプ | 機能・性能試験 | G4 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| | | 分解点検 | | 6Y | — | 2016年 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| | 電動消火ポンプ/電動機 | 機能・性能試験 | G4 | 1Y | ○ | 2019年 | アラート運転中または定検停止中 | | |
| | 消防系統機器(AM機能範囲) 一式 | 取替 | G3 | CBM ※1 | — | 2010年 | ※1 巡視点検(1M)結果により取 替実施 一部アラート運転中 | | |

4.行政指導文書の点検指示による点検

| 機器又は系統名 | 実施数(機器名) | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 | 保全方式 又は頻度 | 今回の実施計画 | 前回実施検査回数 | 検査名 | 備考 〔()内は適用する 設備診断技術〕 |
|---------------|-------------|------------------------|--------|--------------|---------|----------|-----|--|
| 原子炉本体 [炉心] | 再使用予定の燃料集合体 | ※一式外観点検(最下部支持格子内の隙間確認) | G3 | 1C ○ | 14回 | | | 平成22・02・03原院第3号(NISA-161a-10-1) ※漏えい事象に係る知見を踏まえ選定 |

1. 原子炉容器 (1/2)

クラス1機器供用期間中検査10年計画

| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | |
|---------|------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|----|----|--|
| | | | | | | | | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※3 | - | 14回 |
| B2. 111 | B-B | 上部胴と下部胴との周溶接継手 下部胴とトランジションリングとの トランジションリングと 下部鏡板との周溶接継手 | 体積 体積 体積 体積 | 5% 5% 5% 100% | 1シーム 1シーム 1シーム 1シーム | UT (内面) UT (内面) UT (内面) UT (内面) | 5% 5% 5% 100% | - | | | | | | | 5% | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B3. 105 | B-C | 上部鏡板と上部胴フランジとの 上部鏡板と上部蓋フランジとの 冷却材入口管台と胴との 冷却材出口管台と胴との 冷却材入口管台内面の 冷却材出口管台内面の 冷却材丸みの部分 | 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 1シーム 1シーム 1シーム 1シーム 1シーム 1シーム 1シーム | UT (内面) UT (内面) UT (内面) UT (内面) UT (内面) UT (内面) | 5% 5% 100% 100% 100% 100% 100% | - | | | | | | | 5% | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B3. 106 | B-C | 上部鏡板と上部蓋フランジとの 冷却材入口管台と胴との 冷却材出口管台と胴との 冷却材丸みの部分 | 体積 体積 体積 体積 | 100% 100% 100% 100% | 1シーム 1シーム 1シーム 1シーム | UT (内面) UT (内面) UT (内面) UT (内面) | 100% 100% 100% 100% | <15%> | <15%> | <10%> | <15%> | <10%> | <15%> | <15%> | | | | 第1回定期にて、組手溶接像が無い い一体構造の上部蓋に段合を実施 |
| B3. 10 | B-D | 冷却材入口管台内面の 冷却材丸みの部分 | 体積 | 100% | 3箇所 | 3箇所 | UT (内面) | 100% | - | | | | | | 3箇所 | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B3. 20 | B-D | 冷却材出口管台内面の 冷却材丸みの部分 | 体積 | 100% | 3箇所 | 3箇所 | UT (内面) | 100% | - | | | | | | 3箇所 | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B5. 10 | B-F | 冷却材入口管台とサーフェンンド 冷却材丸みの部分 | 体積及び 表面 (※2) | 100% (※2) | 3箇所 | 3箇所 | PT (外側) UT (外側) | 100% 100% | C | - | | | | | 3箇所 | | | 600系Ni基合金使用部位であるが、 第1回定期において検出限界のき 度を検定したうえで応力腐食割れ 防止の有効性が裏付けられたお兼 用規格(ECTWIP)を施したため、検査間 隔は検査規格に従い10年とする。な お、UTは内面と外面のどちらでも よい。 |
| | | 冷却材入口管台とサーフェンンド 冷却材丸みの部分 | 体積及び 表面 (※2) | 100% (※2) | 3箇所 | 3箇所 | PT (外側) UT (外側) | 100% 100% | C | - | | | | | A, B, C | | | A (重大事故等クラス2機器) |
| | | 冷却材入口管台とサーフェンンド 冷却材丸みの部分 | 体積及び 表面 (※2) | 100% (※2) | 3箇所 | 3箇所 | PT (外側) UT (外側) | 100% 100% | C | - | | | | | A, B, C | | | A (重大事故等クラス2機器) |
| | | 冷却材入口管台とサーフェンンド 冷却材丸みの部分 | 体積及び 表面 (※2) | 100% (※2) | 3箇所 | 3箇所 | PT (外側) UT (外側) | 100% 100% | C | - | | | | | A, B, C | | | C (重大事故等クラス2機器) |

(注) 項目番号B1. 101 B1. 102, B1. 103 B-A/B2. 112, B2. 121, B2. 122 B-B/B5. 20, B5. 30 B-Fについては該当なし。

※1 12回以前はJSME S NA1-2002を適用。

※2 15回はJRA文書「実用発電用原子力設備における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」(原規技発第1408063号(平成26年8月6日 原子力規制委員会決定)最終改正 : 原規技発第1906051号(令和元年6月5日 原子力規制委員会決定))に従う。

※3 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用
維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

(注) <>は旧設備の検査実績を示す。

1. 原子炉容器 (2/2)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 ※1 | | | | | | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|--------------------|---------------|----|-----|----------------------|-----|---------|--------|---------|---|---------|---------------|---------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | | |
| | | | | | | | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 | | |
| B6. 10 | 上蓋用ナット | VT-1 | 100% | 53箇 | VI-1 | 100% | 16個 | | | 8個 | | 8個 | | 9個 | | 9個 | (重大事故等クラス2機器) | |
| B6. 30 | スタッドボルト | 体積 | 100% | 53本 | UT | 100% | 16本 | | | 8本 | | 8本 | | 9本 | | 9本 | (重大事故等クラス2機器) | |
| B6. 40 | 胴フランジ穴のネジ部 | 体積 | 100% | 58箇所 | UT | 100% | 14箇所 | | | 15箇所 | | | | 14箇所 | | 15箇所 | (重大事故等クラス2機器) | |
| B6. 50 | 上蓋用ワッシャ | VT-1 | 100% | 58箇 | VI-1 | 100% | 16個 | | | 8個 | | 8個 | | 9個 | | 9個 | (重大事故等クラス2機器) | |
| B7. 10 | T/Cハウジングの下部クランプ用ボルト、ナット | VT-1 | 25% | 3組 | VI-1 | 25% (1組) | <2箇所> <# 58> | | | <2箇所> <# 60, 62> | | | | ※4 | | ※4 | (重大事故等クラス2機器) | |
| | 制御棒駆動ハウジング溶接継手 | 体積又は表面 | 最外周の25% | 65箇所 | PT | 最外周の25% (6箇所) | <1箇所> <# 58> | | | <1箇所> <# 64> | | | | | | | | |
| B14. 10 | B-0 | 制御棒駆動ハウジング上部の溶接継手 | 体積又は表面 | 最外周の25% | 52箇所 | PT | 最外周の25% (4箇所) | | | | | | | ※4 | | ※4 | (重大事故等クラス2機器) | |
| | | 制御棒駆動ハウジング下部の溶接継手 | 体積又は表面 | 最外周の25% | 55箇所 | PT | 最外周の25% (5箇所) | | | | | | | ※4 | | ※4 | (重大事故等クラス2機器) | |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 25% | 6箇所 | VI-3 (2箇所) | 25% (2箇所) | | | B出口 | A出口 | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| G1. 10 | G-P-1 | 原子炉容器の内部 | VT-3 | 7.5% | 1基 | VI-3 (水中TV) (可能範用) | 100% | | | 33 1/3% | | 33 1/3% | | 33 1/3% | | 33 1/3% | | (重大事故等クラス2機器) |
| G1. 40 | | 原子炉容器の内部取付け物 | VT-3 | 7.5% | 1基 | VI-3 (水中TV) (可能範用) | 100% | | | | | | | 100% | | 100% | | (重大事故等クラス2機器) |
| G1. 40 | G-P-1 | 上部炉心支持構造物 | VT-3 | 7.5% | 1基 | VI-3 (水中TV) (可能範用) | 100% | | | | | | | | | 100% | | (重大事故等クラス2機器) |
| G1. 50 | G-P-2 | 下部炉心支持構造物 | VT-3 | 7.5% | 1基 | VI-3 (水中TV) (可能範用) | 100% | | | | | | | | | 100% | | (重大事故等クラス2機器) |

(注) 項目番号B6. 20 B-G-1/B8. 10 B-Hににおいては該当なし。

※1 12回以前はJSME S NA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期アント停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

※4 第14回定期検査原子炉容器上蓋取替工事にて追加されたため、維持規格IA-2320(6)の規定により、次検査間隔から検査を実施
(注) < >は旧設備の検査実績を示す。

2. 加工器 (1/2)

| 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------------------------|-------------|------|-----|--------|-------------|-----|--------|---|-----|--------|----|---|-----|----|---------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | | | |
| | | | | | | | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 | ※2 | 15回 |
| B2. 11 | | 上部鏡板と上部胴との 周溶接継手 | 体積 | 5% | 1シーム | UT | 5% | 5% | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 下部胴と下部鏡板との 周溶接継手 | 体積 | 5% | 1シーム | UT | 5% | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B2. 12 | | 上部胴の長手溶接継手 | 体積 | 10% | 2シーム | UT | 10% | 1シーム 10% | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 下部胴の長手溶接継手 | 体積 | 10% | 2シーム | UT | 10% | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B2. 13 | | 上部胴と下部胴との周溶接継手 | 体積 | 5% | 1シーム | UT | 5% | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 管合 サージライン用管台 スプレイライン用管台 逃がし弁用管台 安全弁用管台 | 管合 と容 器 との溶 接 継 手 | | 1箇所 | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B3. 30 | | 安全弁用管台 | 体積 | 管台数 の25% | 1箇所 | UT | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 逃がし弁用管台 | | | 1箇所 | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B-D | | 安全弁用管台 | | | 3箇所 | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | サージライン用管台 内面 スプレイライン用管台 逃がし弁用管台 安全弁用管台 | 管合 内 の 丸 み の 部 分 | 管台数 の25% | 1箇所 | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B3. 40 | | 安全弁用管台 | 体積 | 管台数 の25% | 1箇所 | UT | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 逃がし弁用管台 | | | 1箇所 | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |

※1 12回以前はJSME S NAI-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

2. 加圧器 (2/2)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1-2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-------------|------|----------|---------------|-----------|--------|----|----|--------|-----|----|-----|--|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | |
| | | | | | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | |
| B5. 40 | B-F | 管合せとセーフティンドと溶接継手 | サーチライイン用管台 | 1箇所 | 1箇所 | - | | | | | | | | | ※4 |
| | | | スプレイライイン用管台 | 1箇所 | UT PT | 管合数の25% (2箇所) | | | | | | | | | 3-9定期 加圧器管合修理検査工事において600kN基合金化されたため、検査間隔は10年[周]とする。 (重大事故等クラス2機器) |
| | | | 逃がし弁用管台 | 1箇所 | | | | | | | | | | | 1箇所 |
| | | | 安全弁用管台 | 3箇所 | | | | | | | | | | | |
| B7. 20 | B-G-2 | マンホールの取付けボルト | VT-1 | 25% | 16本 | VT-1 | 25% (4本) | | | | | | 1本 | | 2本 |
| B8. 20 | B-H | 支持スカート溶接継手 | 表面 | 7.5% | 1シーム | PT | 7.5% | | | | | | | | 7.5% |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 25% | 1箇所 | VT-3 | 25% (1箇所) | | | | | | | | 1箇所 |

(注) 項目番号B5. 50, B5. 60 B-F/B6. 60, B6. 70, B6. 80 B-G-1については該当なし。

※1 12回以前はJSME S NA1-2002を適用。

※2 14回はNRA文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」(原規技務第1408063号(平成26年8月6日 原子力規制委員会決定))に従う。

※3 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※4 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

3. 蒸気発生器

| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | | | |
|--------|-------|--|--------------------|---------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----|-------------------|--------|----|-----|--------|---|-----|-----------|------------|--------------|---|
| | | | | | | | | 代表1基の25% ×3基 | UT | 代表1基の25% (1箇所) | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 ※4 | - | 14回 ※4 | 15回 ※5 |
| B2. 40 | B-B | 管板と水室機板との周辺接縫手 冷却材出入口管台内面の 丸みの部分 | 体積 | 代表1基の25% ×3基 | UT | 代表1基の25% (1箇所) | A 5% | | | | | | | | | | | A 12.5% | | (重大事故等クラス2機器) |
| B3. 60 | B-D | | 体積 | 代表1基の25% ×3基 | UT | 代表1基の25% (1箇所) | | | | | | | | | | | | | 1箇所 (A入口) | (重大事故等クラス2機器) |
| B5. 70 | B-F | 冷却材出入口管台と セーフエンンドとの溶接縫手 冷却材出入口管台と セーフエンンドとの溶接縫手 | 体積及び 表面 (※2) | 1箇所/基 ×3基 | PT | | | | | | A | | | | | | | | | 600系N集合金使用部位であるが、 第1回定期検査において検出限界のさ れを想定したうえでは力能食制れ 技術上の効率性が実現された対策 (EC-HUST)を施したもの。第12回定期 検査、検査計画を以下のとおり とする。 ・A-F機入口管台を代表箇所とす る。 ・各検査方法における検査間隔は、 維持規格に従い10年とする。 (重大事故等クラス2機器) |
| B7. 30 | B-G-2 | 冷却材出入口側マンホールの 取付けボルト | VT-1 | 代表1基の25% ×3基 | VT-1 | 代表1基の25% (8本) | 代表1基の25% (8本) | | | | | | | | | | | A入口 2本 | A入口 3本 | (重大事故等クラス2機器) |
| B8. 30 | B-H | 支持部材の容器への取付け 溶接縫手 | 表面 | 代表1基 ×3基 | PT | 代表1基 ×3基 | 代表1基 ×3基 | | | | | | | | | | | B 1箇所 | | (重大事故等クラス2機器) |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 代表1基 ×25% ×3基 | VT-3 | 代表1基 ×25% (1箇所) | 代表1基 ×25% (1箇所) | | | | | | | | | | | B 1箇所 | | (重大事故等クラス2機器) |

(注) 項目番号B3. 50 B-D/B5. 80, B5. 90 B-F/B6. 90, B6. 100, B6. 110 B-G-1/B16. 30 B-Qについては該当なし。

「」は蒸気発生器出入口管台溶接部内部面検査（「蒸気発生器出入口管台溶接部の内部面の点検実施について」（平成19年11月16日付け平成19-11・13原院第7号）および「定期事業者検査における超音波探傷試験の代替措置計画策定について（指示）」（平成20年2月5日付け平成20-02-05原院第5号）に基づき実施）における検査実績を示す。

項目番号B16. 20 B-Q 「伝熱管」については、統合型保修管理システム（EAM）にて管理する。

※1 12回以前はJSM-E S NA-1-2002を適用。

※2 13回以前は、NISA文書「容器用原子力設備における破損を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について（内規）」（平成21年12月25日付け平成21-11-18原院第1号）に従う。

※3 第11回定期検査までの検査範囲は、体積及び表面：代表1基の100%。

※4 維持規格IA-2310(4)の長期プランの規定により、検査間隔延長を適用

※5 「」は定点サンプリング方式の検査箇所としては選定しない。

4. 配管 (1/5)

| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | |
|--------|-------|--------------|--------------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 | |
| B7. 50 | B-G-2 | 圧力保持用ボルト、ワット | 一次冷却材ポンプ、一次冷水注入ライン | VT-1 | 25% (6箇所) | VT-1 (2箇所) | 25% (9箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | | | 体積 | 25% | 36箇所 | UT | 25% (2箇所) | 2箇所 | 2箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | 加圧器サーボライン | 加圧器安全弁ライン | 体積 | 25% | 7箇所 | UT | 25% (2箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | | | 体積 | 25% | 27箇所 | UT | 25% (7箇所) | <1箇所> | 2箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | 接続手 | 溶接手 | 体積 | 25% | 7箇所 | UT | 25% (2箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | | | 体積 | 25% | 61箇所 | UT | 25% (16箇所) | <1箇所> | <2箇所> | <3箇所> | <2箇所> | <2箇所> | <2箇所> | <2箇所> | <2箇所> | <2箇所> |
| | | 呼び径 | 余熱除去ポンプ入力ライン | 体積 | 25% | 10箇所 | UT | 25% (3箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | | | 体積 | 25% | 44箇所 | UT | 25% (11箇所) | 1箇所 | 3箇所 | - | 1箇所 | 2箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | A以上 | 蓄圧注入ライン | 体積 | 25% | 31箇所 | UT | 25% (8箇所) | 1箇所 | 2箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | | | 体積 | 25% | 39箇所 | UT | 25% (10箇所) | 2箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 2箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | B-J | 低温側低圧注入ライン | 体積 | 25% | 16箇所 | UT | 25% (4箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |
| | | | | 体積 | 25% | 16箇所 | UT | 25% (4箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 |

(注) 項目番号B5. 130, B5. 140, B5. 150 B-F/B6. 150, B6. 160, B6. 170 B-6-1/B9. 12 B-Jについては該当なし。

※1 12回以前はJISME S NAI-2002を適用。

(注) <>は旧設備の検査実績を示す。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

※4 第14回定期検査1次系配管・弁修繕工事および充てんラインB系統撤去工事にて試験部位が増加したため、維持規格IA-2320(6)cの規定により、追加箇所については次検査間隔から検査を実施する。

4. 配管 (2/5)

| 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-----|--------|-----|---|-----|---------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | |
| | | | | | 設備数 | 検査法 | 検査範囲 | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | |
| B9. 21 | 配管の周接縫手(呼び径100以上) | 一次冷却材管 | 表面 | 25% 2箇所 | PT (1箇所) ※4 | 25% (1箇所) ※4 | PT (3箇所) | - | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 加圧器補助スプレーライン | 表面 | 25% 12箇所 | PT (5箇所) ※4 | 25% (5箇所) ※4 | PT (8箇所) ※4 | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | ドレンライン | 表面 | 25% 30箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) ※4 | PT (2箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 充てんライン | 表面 | 25% 8箇所 | PT (2箇所) | 25% (2箇所) ※4 | PT (4箇所) | <1箇所> | <1箇所> | 1箇所 | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 一次冷却材ポンプA未満 | 表面 | 25% 14箇所 | PT (4箇所) | 25% (4箇所) | PT (3箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 封水注入ライン | 表面 | 25% 12箇所 | PT (3箇所) | 25% (3箇所) | PT (1.4箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高温側高圧注入ライン | 表面 | 25% 54箇所 | PT (1.4箇所) | 25% (4箇所) | 2箇所 | 1箇所 | 2箇所 | 1箇所 | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 低温側高圧注入ライン | 表面 | 25% 14箇所 | UT (4箇所) | 25% (4箇所) | 2箇所 | 1箇所 | 2箇所 | 1箇所 | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 母管と管台と一次冷却材管(呼び径100以上) | 体積 | 25% | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 母管と管台と一次冷却材管(呼び径100未満) | 表面 | 25% 8箇所 | PT (2箇所) | 25% (2箇所) ※4 | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B9. 31 | B-J | 母管と管台と一次冷却材管(呼び径100以上) | 表面 | 25% 2箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 母管と管台と一次冷却材管(呼び径100未満) | 表面 | 25% 4箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 母管と管台と一次冷却材管(呼び径100未満) | 表面 | 25% 4箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B9. 32 | 溶接ケーブル | 高温側低圧注入ライン | 表面 | 25% 2箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 溶接ケーブル | 表面 | 25% 4箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B9. 40 | 溶接ケーブル | 加圧器補助スプレーライン | 表面 | 25% 4箇所 | PT (1箇所) | 25% (1箇所) | PT (1箇所) | <1箇所> | 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| (注) 項目番号B9.22 B-Jについては該当なし。 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 12回以前はJISME S N01-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用
維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

「」は定点サンプリング方式の検査箇所としては選定しない。
※4 第14回定檢 1次系配管・弁修繕工事および充てんラインB系統撤去工事にて試験部位が増加したため、維持規格IA-2320(6)bの規定により、維持規格IA-2320(6)bの規定により、追加箇所については次検査間隔から検査を実施する。

(注) <>は旧設備の検査実績を示す。

4. 配管 (3/5)

| 適用規格 : 維持規格 JSME S NA1-2008※1 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | |
| | | | | | | | | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - |
| B9. 40 | B-J | ノケット溶接離手 一次冷却材ボンブ 封水注入ライン 高温側高圧注入ライン 低温側高圧注入ライン | 表面 表面 表面 表面 表面 | 25% 25% 25% 25% 25% | 51箇所 16箇所 18箇所 9箇所 10箇所 | PT PT PT VT-3 VT-3 | 25% (13箇所) 25% (4箇所) 25% (5箇所) | 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 2箇所 2箇所 <1箇所> <1箇所> | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) |
| F1. 10 | F-A | 支持構造物 加圧器スプレーライン | 支 持 加圧器スプレーライン | 25% 25% | MS SH 箇所 7 8 2 | MS SH 箇所 7 8 2 | 25% (3箇所) 25% (3箇所) | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 2箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 | 4箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) (重大事故等クラス2機器) | |
| | | 物 | 物 加圧器補助スプレーライン | 25% | AN HS 箇所 1 2 7 | MS RH 箇所 9 3 2 | 25% (20箇所) 25% (5箇所) | <1箇所> <1箇所> <1箇所> | <1箇所> <1箇所> <1箇所> | | | | | | | |

(注) 項目番号B9.110, B9.120, B9.130 B-J/B10.20 B-Kについては該当なし。

※1 12回以前はJSME S NA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

(注) < >は旧設備の検査実績を示す。

4. 配管 (4/5)

| 適用規格 : 維持規格 JSME S NA1-2008※1 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|------|------|--------|----------------|---------------|--------------|------|-----|--------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | | | | |
| | | | | | 設備数 | 検査法 | 検査範囲 | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | 14回 | 15回 |
| F1.10 | 構造物 | ドレンライン | VT-3 | 25% | 23 | MS RH SH | 6 16 1 | 25% (6箇所) | VT-3 | 1箇所 | <1箇所> | | | | | | ※3 | |
| | | 充てんライン | VT-3 | 25% | 6 | MS RH | 2 4 | 25% (2箇所) | VT-3 | 2箇所 | | | | | | | 1箇所 | |
| | | 一次冷却材ポンプ 封水注入ライン | VT-3 | 25% | 28 | MS RH | 3 25 | 25% (7箇所) | VT-3 | 1箇所 | <1箇所> | | | | | | 1箇所 | |
| | 構造物 | 余熱除去ポンプ入口ライン | VT-3 | 25% | 2 | MS RH | 2 18 | 25% (1箇所) | VT-3 | 1箇所 | | | | | | 2箇所 | 1箇所 | |
| | | 蓄圧注入ライン | VT-3 | 25% | 35 | MS RH SH | 14 18 3 | 25% (9箇所) | VT-3 | 1箇所 | | | | | | 2箇所 | 1箇所 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1箇所 | |

※1 12回以前はJSME S NA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用。

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用。

(注) < >は旧設備の検査実績を示す。

4. 配管 (5/5)

| 適用規格：維持規格 JSME S NA1-2008※1 | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 備考 |
| | | | | | | | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | |
| F1.10 | P-A | 支持構造物 | VT-3 | 25% 高温側低圧注入ライン | 28 箇所 | AN HS RH SH | AN MS SH | AN HS RH SH | AN MS SH | AN MS SH | AN MS SH | AN MS SH | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | 25% 低温側低圧注入ライン | 40 箇所 | AN HS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | 25% 高温側高圧注入ライン | 29 箇所 | AN MS RH | AN MS RH | AN MS RH | AN MS RH | AN MS RH | AN MS RH | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | 25% 低温側高圧注入ライン | 52 箇所 | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | AN MS RH SH | (重大事故等クラス2機器) |

(注) < >は旧設備の検査実績を示す。

※1 12回以前はJSME S NA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

5. 一次冷却材ポンプ

| 適用規格：維持規格 J-SME S NA1-2008※1 | | 伊方発電所第3号機検査計画（10カ年） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------------|------|----------------------|--------|-------------------|------------------|--------|----|----|--------|-----|---|-----|----------------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | |
| | | | | | 設備数 | 検査法 | 検査範囲 | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | |
| B6.180 | | 主フランジボルト | 体積 | 代表1台の25% 24本/台×3台 | UT | A 2本 | 代表1台の25% (6本) | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) A 2本 |
| B6.190 | B-G-1 | 主フランジ表面（開放時） | VT-1 | 代表1台の25% | 3台 | VT-1 | 代表1台の100% | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| B6.200 | | 主フランジナット及びワッシャ | VT-1 | 代表1台の25% 24組/台×3台 | VT-1 | 代表1台の25% (6組) | 代表1台の25% (6組) | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) B 6組 |
| B12.20 | B-L-2 | ケーシングの内表面 | VT-3 | 代表1台の100% | 3台 | VT-3 | 代表1台の100% | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) B 100% |
| F1.41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 代表1台の25% 3箇所/台×3台 | VT-3 | 代表1台の25% (1箇所) | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) B 1箇所 |

(注) 項目番号B7.60 B-G-2/B10.30 B-K/B12.10 B-L-1については該当なし。

※1 12回以前はJSME S NAI-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

| 適用規格 : 維持規格 JISME S NA1-2008※1 | | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 |
|--------------------------------|---|--------|--------------|--------------|------|---------------|--------|----|-----|--------|---|-----|--------|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | | | | | | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回※2 | - | 14回※2 | |
| 圧力保持用ボルト | 加圧器安全弁ライン (3V-RC-055, 056, 057) | VT-1 | 代表1台 の25% | 12個/台 ×3台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 4-RG58B (重大事故等クラス2機器) |
| | 加圧器逃がしライン(1) (3V-RC-054A, 054B) | VT-1 | 代表1台 の25% | 10個/台 ×2台 | VT-1 | 代表1台 の100% | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 3-0658H (重大事故等クラス2機器) |
| | 加圧器逃がしライン(2) (3PCV-452A, 452B) | VT-1 | 代表1台 の25% | 6個/台 ×2台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 1-1658R (重大事故等クラス2機器) |
| | 加圧器スプレイライン (3PCV-451A, 451B) | VT-1 | 代表1台 の25% | 8個/台 ×2台 | VT-1 | 代表1台 の100% | <1台> | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 4-RG58B (重大事故等クラス2機器) |
| | 加圧器補助ガバランジ (3V-CS-156) | VT-1 | 代表1台 の25% | 6個/台 ×1台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 2-1A58R (重大事故等クラス2機器) |
| | ドレンライン | VT-1 | 代表1台 の25% | 8個/台 ×3台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 2-T58B (重大事故等クラス2機器) |
| | 抽出ライン(1) (3V-RC-019) | VT-1 | 代表1台 の25% | 10個/台 ×1台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | <1台> | 型式 : 3-068 (重大事故等クラス2機器) |
| | 抽出ライン(2) (3LCV-451, 452) | VT-1 | 代表1台 の25% | 6個/台 ×2台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | <1台> | 型式 : 3-1A58B (重大事故等クラス2機器) |
| | 充てんライン (3V-CS-161, 162, 164, 165) | VT-1 | 代表1台 の25% | 10個/台 ×4台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | <1台> | 型式 : 3-C68 (重大事故等クラス2機器) |
| | 余熱除去ポンプ入口ライン (3PCV-420, 430) | VT-1 | 代表1台 の25% | 18個/台 ×2台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | <1台> | 型式 : 12-GHESSH (重大事故等クラス2機器) |
| ナット | 蓄圧注入ライン (3V-SI-134A, 134B, 134C, 136A, 136B, 136C) | VT-1 | 代表1台 の25% | 16個/台 ×6台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 12-C58Z (重大事故等クラス2機器) |
| | 高温側低圧注入ライン (3V-RH-053A, 053B, 3V-SI-082A, 082B) | VT-1 | 代表1台 の25% | 14個/台 ×4台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 6-C58 (重大事故等クラス2機器) |
| | 低温側低圧注入ライン (3V-RH-044A, 044B, 044C, 047A, 047B, 047C) | VT-1 | 代表1台 の25% | 14個/台 ×6台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 6-C58 (重大事故等クラス2機器) | |
| | 高温側高圧注入ライン (3V-SI-082C) | VT-1 | 代表1台 の25% | 14個/台 ×1台 | VT-1 | 代表1台 の100% | - | - | - | - | - | - | - | 1台 | 型式 : 6-C58 (重大事故等クラス2機器) | |

(注) 項目番号B6_210, B6_220, B6_230 B-6-1については該当なし。

※1 12回以前はJISME S NA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

(注) < >は旧設備の検査実績を示す。

6. 弁 (2/3)

| 適用規格：維持規格 JSME S NA1-2008※1 | | | | | | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|-----|-----|----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | | |
| | | | | | | | | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 | 15回 | |
| B12.50 | 弁本体 | 加圧器安全弁ライン (3V-RC-055, 056, 057) 余熱除去ポンプ入口ライン (3PCV-420, 430) | VT-3 | 同一グループで1台 | 3台 | VT-3 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | - | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| | | 蓄圧注入ライン (3V-SI-134A, 134B, 134C, 136A, 136B, 136C) | VT-3 | 同一グループで1台 | 6台 | VT-3 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | - | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| | | 高温側低圧注入ライン (3V-RH-053A, 053B, 3V-SI-082A, 082B) | VT-3 | 同一グループで1台 | 4台 | VT-3 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | - | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| | | 低温側低圧注入ライン (3V-RH-044A, 044B, 044C, 047A, 047B, 047C) | VT-3 | 同一グループで1台 | 6台 | VT-3 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | - | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| | | 高温側高圧注入ライン (3V-SI-082C) | VT-3 | 同一グループで1台 | 1台 | VT-3 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | - | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 同一グループで1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |

(注) 項目番号B10.40 B-K/B12.30, B12.40 B-M-1については該当なし。

※1 12回以前はJSME S MA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 ※1 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|-----|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | | |
| | | | | | | | 10回 | 9回 | - | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 ※2 | 15回 ※3 | |
| F1.41 | 構造物 | 支持加圧器逃がしライン(1) (3FCV-454A, 05B) | VT-3 | 代表1台の25% | 2箇所/台×3台 | VT-3 代表1台の25%の25% (1箇所) | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 ※2 | - | 14回 ※2 | 15回 ※3 | |
| | | 支持加圧器逃がしライン(2) (3FCV-452A, 452B) | VT-3 | 代表1台の25% | 2箇所/台×2台 | VT-3 代表1台の25%の25% (1箇所) | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 ※2 | - | 14回 ※2 | 15回 ※3 | |
| | | F-A | 加圧器スプレーライン (3FCV-451A, 451B) | VT-3 | 代表1台の25% | 2箇所/台×2台 | VT-3 代表1台の25%の25% (1箇所) | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 ※2 | - | 14回 ※2 | 15回 ※3 |
| | | | 加圧器補助スプレーライン (3Y-CS-156) | VT-3 | 代表1台の25% | 2箇所/台×1台 | VT-3 代表1台の25%の25% (1箇所) | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 ※2 | - | 14回 ※2 | 15回 ※3 |
| | | | 抽出ライン (3LCV-451, 452) | VT-3 | 代表1台の25% | 2箇所/台×2台 | VT-3 代表1台の25%の25% (1箇所) | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 ※2 | - | 14回 ※2 | 15回 ※3 |

※1 12回以前はJISME S NA1-2002を適用。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

7. クラス1機器漏えい検査

| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査法 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 |
|--------|------|--------------------|------|--------------------|-----|------|--------------------|----|----|--------|-----|---|--------|-----|----|---------------|
| | | | | | | | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※1 | |
| B15.10 | B-P | 原子炉容器 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | 1式 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| B15.20 | B-P | 加圧器 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | 1式 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| B15.30 | B-P | 蒸気発生器 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | 1式 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| B15.50 | B-P | 配管 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | 1式 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| B15.60 | B-P | 一次冷却材ポンプ 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | 1式 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| B15.70 | B-P | 弁 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | 1式 | VT-2 | 漏えい 試験時 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (重大事故等クラス2機器) |

※1 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※2 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

クラス1機器供用期間中検査10年計画（原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲の見直しに伴う検査計画）

1. 配管

| 適用規格：維持規格 JSME S NA1-2008 | | | 伊方発電所第3号機検査計画（10カ年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-------------------|----------|-----------|----|------|-----|----|--------|----|--|--------|--|--|--------|---------------|---------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | | | 検査範囲 | | | 検査方法 | | | 検査範囲 | | | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | |
| | | | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 | ※2 | 15回 | ※3 | | | | | | | |
| B9. 11 | B-J | 配管の周溶接 維手(呼び径 100mm以上) | 余熱除去ポンプ入口 ライン | 体積 | 25% | 19箇所 | UT | 25% ※1 | PT | 25% ※1 | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| B9. 21 | B-J | 配管の周溶接 維手(呼び径 100mm未満) | 余熱除去ポンプ入口 ライン | 表面 | 25% | 6箇所 | PT | 25% ※1 | | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| B9. 32 | B-J | 母管と接管台 の溶接維手 (呼び径 100mm未満) | 余熱除去ポンプ入口 ライン | 表面 | 25% | 4箇所 | PT | 25% ※1 | | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| B10. 20 | B-K | 配管の支持 部材取付け 溶接維手 | 余熱除去ポンプ入口 ライン | 表面 | 7.5% | 4箇所 | PT | 7.5% ※1 | | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| F1. 10 | F-A | 支持構造物 | 余熱除去ポンプ入口 ライン | VT-3 | 25% | 27 | RH | VT-3 25% ※1 | MS 12 | 12 | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| | | | | | | | SH | | 3 | | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |

※1 13回に全数検査実施

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

2.弁

| 適用規格：維持規格 JSME S NA1-2008 | | | 伊方発電所第3号機検査計画（10カ年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------------------|--|------|--------------------|---------------|------|---------------------|------|-----|----|------|-----|----|--------|----|--|--------|--|--|--------|-------------------------------|--|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | | | 検査範囲 | | | 検査方法 | | | 検査範囲 | | | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | |
| | | | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回 | ※2 | - | 14回 | ※2 | 15回 | ※3 | | | | | | | |
| B7. 70 | B-G-2 | 圧力保持用 ホルダ・ナット | 余熱除去ポンプ入口 ライン (3V-RH-002A, 002B) | VT-1 | 代表1台 の25% ※1 | 18箇所/台 ×2台 | VT-1 | 代表1台 の100% ※1 | | | | | | | | | | | | | | 型式：12-GHS53H (重大事故等クラス2機器) | |
| B12. 50 | B-M-2 | 弁本体内外表面 | 余熱除去ポンプ入口 ライン (3V-RH-002A, 002B) | VT-3 | 同一 グループ で1台 | 2台 | VT-3 | 同一 グループ で1台 | | | | | | | | | | | | | | 型式：12-GHS53H (重大事故等クラス2機器) | |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | 余熱除去ポンプ入口 ライン (3V-RH-002A, 002B) | VT-3 | 代表1台 の25% ※1 | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の25% ※1 | | | | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |

※1 13回に全数検査実施

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

クラス2機器供用期間中検査10年計画

1. 余熱除去冷却器

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画（10カ年） | | | | 備考 | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|-------------|---|---------------|
| 項目番号 | 力ゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | 検査方法 | 設備数 | 検査範囲 | - | 13回 特4※1 | - | |
| C1. 10 | C-A | 胴とフランジとの周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の7.5% 1γ-A/基×2基 | UT | 1つの容器の7.5% 1γ-A/基×2基 | UT | - | 14回 | - | A 7.5% |
| C1. 20 | | 胴と鏡板との周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の7.5% 1γ-A/基×2基 | UT | 1つの容器の7.5% 1γ-A/基×2基 | UT | A 7.5% | | | (重大事故等クラス2機器) |
| C2. 21 | C-B | 管側出入口管台と管側洞との溶接継手 | 体積及び表面 | 管台数の7.5% 2箇所/1基×2基 | PT | 管台数の7.5% (1箇所) | PT | A入口 | | | (重大事故等クラス2機器) |

(注) 項目番号C1.30 C-A/C2.11, C2.22, C2.31, C2.32 C-B/C3.10 C-C/C4.10 C-D/F1.43 F-Aについては該当なし。
※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

2. 配管 (1/5)

| 項目番号 | 適用規格 | 維持規格 | J SME S N A 1 - 2 0 0 8 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査法 | 検査箇数 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | 備考 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|--------|------|----------|---------------|------|----------------------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | | | 第1検査時期 | 第2検査時期 | 第3検査時期 | |
| C3.20 C-C | 配接管接続部 のけ支管 | 余熱除去ポンプ 入口ライン | 表面 | 7.5% | 4箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | - | 13回 特4※1 | - | 14回 | - |
| | | 余熱除去冷却器 出口ライン | 表面 | 7.5% | 17箇所 | PT | 7.5% (2箇所) | - | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 管付高温側低圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 2箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | - | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 低温側低圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 3箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | 1箇所 | | | | 1箇所 |
| | | 高温側高圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 4箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | - | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 低温側高圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 4箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | - | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 高压注入ポンプ 出口ライン | 表面 | 7.5% | 19箇所 | PT | 7.5% (2箇所) | 1箇所 | | | | 1箇所 |
| | | 格納容器再循環サンプ 出手ライン | 表面 | 7.5% | 4箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | 1箇所 | | | | 1箇所 |
| | | 余熱除去ポンプ 入口ライン(1) | 体積及び 表面 | 7.5% | 4箇所 | UT PT | 7.5% (1箇所) | - | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | ～余熱除去ポンプ 呼び入出ロライン(2) | 表面 | 7.5% | 49箇所 | PT | 7.5% (4箇所) | 1箇所 | | | | 1箇所 |
| C5.11 C-F | 配管 の A 周 溶 接 厚 9 継 5 m 手 m 超 | 余熱除去冷却器 出口ライン | 体積及び 表面 | 7.5% | 57箇所 | UT PT | 7.5% (5箇所) | 2箇所 | | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
| | | 高温側低圧注入ライン | 体積及び 表面 | 7.5% | 26箇所 | UT PT | 7.5% (2箇所) | 1箇所 | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 低温側低圧注入ライン | 体積及び 表面 | 7.5% | 21箇所 | UT PT | 7.5% (2箇所) | 1箇所 | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 高压注入ポンプ 出口ライン | 体積及び 表面 | 7.5% | 31箇所 | UT PT | 7.5% (3箇所) | 1箇所 | | 1箇所 | | 1箇所 |
| | | 燃料取替用水タンク 出手ライン | 表面 | 7.5% | 12箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | - | | 1箇所 | | |
| | | 格納容器再循環サンプ 出手ライン | 体積及び 表面 | 7.5% | 2箇所 | - | - | | | | | |

(注) 項目番号C4.20 C-Dについては該当なし。
※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

2. 配管 (2/5)

| 項目番号 | 適用規格 : カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | 備考 | |
|--------|----------------------------------|-------------------|--------|------|-------|------|---------------|----------------------|--------|--------|-----|---------------|
| | | | | | | | | 第1検査時期 | 第2検査時期 | 第3検査時期 | | |
| C5. 12 | 配管の長手溶接継手(呼び径100A以上、肉厚9.5mm超) | 余熱除去ポンプ入口ライン | 表面 | 7.5% | 14箇所 | PT | 7.5% (2箇所) | - | - | 14回 | - | 15回 |
| | | 燃料取替用水タンク出口ライン | 表面 | 7.5% | 10箇所 | PT | 7.5% (1箇所) | 1箇所 | | | 1箇所 | |
| C5. 21 | 配管の周溶接継手(呼び径50A以上、100A以下、肉厚5mm超) | 格納容器再循環サンプル出口ライン | 体積及び表面 | 7.5% | 4箇所 | - | - | | | | | |
| | | 高温側高圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 58箇所 | PT | 7.5% (5箇所) | 1箇所 | | | 2箇所 | 2箇所 |
| C5. 30 | ソケット溶接継手 | 低温側高圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 43箇所 | PT | 7.5% (4箇所) | | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高压注入ポンプ出入口排水注入ライン | 表面 | 7.5% | 112箇所 | PT | 7.5% (9箇所) | 2箇所 | | 3箇所 | 2箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | シールド溶接継手 | 高温側高圧注入ライン | 表面 | 7.5% | 19箇所 | PT | 7.5% (2箇所) | | 1箇所 | | 1箇所 | |
| | | 低溫側高圧注入ポンプ出入口 | 表面 | 7.5% | 32箇所 | PT | 7.5% (3箇所) | 1箇所 | | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | ケーブル接続継手 | 高压注入ポンプ出入口 | 表面 | 7.5% | 26箇所 | PT | 7.5% (2箇所) | | 1箇所 | | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高压注入ポンプ出入口 | 表面 | 7.5% | 20箇所 | PT | 7.5% (2箇所) | | 1箇所 | | 1箇所 | |

(注) 項目番号C5.22, C5.41, C5.42 C-F1にについては該当なし。

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

2. 配管 (3 / 5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------|------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 項目番号 | 力カリテリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 | - | 15回 | 備考 |
| | | | | | | | | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 | - | 15回 | |
| F1.21 | F-A | 支持構造 | 余熱除去ポンプ 入口ライン | VT-3 | 7.5% | 36箇所 | HS 4 MS 5 RH 25 SH 2 | VT-3 | 7.5% (3箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 余熱除去ポンプ 出口ライン | VT-3 | 7.5% | 16箇所 | HS 3 MS 1 RH 10 SH 2 | VT-3 | 7.5% (2箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 物質 | 余熱除去冷却器 入口ライン | VT-3 | 7.5% | 6箇所 | HS 1 MS 1 RH 5 | VT-3 | 7.5% (1箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 余熱除去冷却器 バイパスライン | VT-3 | 7.5% | 6箇所 | HS 4 MS 4 RH 2 | VT-3 | 7.5% (1箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 余熱除去冷却器 出口ライン | VT-3 | 7.5% | 85箇所 | HS 8 MS 16 RH 58 | VT-3 | 7.5% (7箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 | (重大事故等クラス2機器) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 配管 (4/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------|------|------|-------|--------------|-----------------------|--------|-------------|-----|--------|----------|---|----------|---|------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | |
| | | | | | | | | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 - | - | 15回 - | - | 16回 17回 |
| F1.21 | 支 構 造 物 | 高温側低圧注入ライン | VT-3 | 7.5% | 13箇所 | MS 3 | VT-3 7.5% (1箇所) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | AN 1 | | | | | | | | |
| | | 低温側低圧注入ライン | VT-3 | 7.5% | 12箇所 | HS 3 MS 1 | VT-3 7.5% (1箇所) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | RH 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SH 1 | | 1箇所 | | | | | | |
| | F-A | 高温側高压注入ライン | VT-3 | 7.5% | 81箇所 | RH 81 | VT-3 7.5% (7箇所) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | AN 1 | | | | | | | | |
| | | 低温側高压注入ライン | VT-3 | 7.5% | 56箇所 | RH 55 | VT-3 7.5% (5箇所) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | AN 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MS 1 | | | | | | | | |
| | 高圧注入ポンプ出入口 | 高圧注入ポンプ出入口 | VT-3 | 7.5% | 109箇所 | RH 99 | VT-3 7.5% (9箇所) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26箇所 | | | | | | | | |
| | | 高圧注入ポンプ出入口 | VT-3 | 7.5% | 26箇所 | RH 26 | VT-3 7.5% (2箇所) | | | | | | | | | |

参考1-別紙2-5

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

2. 配管 (5/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------|------|----------|--------------------|-----------------------|--------|------|--------|-----|--------|-----|---------------|
| 項目番号 | 力テリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 |
| | | | | | | | | - | 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 | |
| F1.21 | F-A 構造物 | 燃料取替用水タンク 出口ライン | VT-3 | 7.5% | 3 箇所 | HS 1 RH 2 | VT-3 7.5% (1箇所) | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | - | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 格納容器再循環サンプ 出ロライン | VT-3 | 7.5% | 26箇 所 | AN 2 HS 8 | VT-3 7.5% (2箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | |
| | | 格納容器再循環サンプ 出ロバイパスライン | VT-3 | 7.5% | 2 箇所 | RH 16 2 | VT-3 7.5% (1箇所) | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

3. 充てんポンプ

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|------|-----------------|------------|------|-----------------|--------|-------|--------|-----|--------|---------------|----|
| 項目番号 | 力ゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 |
| | | | | | | | | - | 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 | |
| C3. 30 | C-C | 支持断面取付け溶接継手 | 表面 | 7.5% | 16箇所/台 ×3台 | PT | 7.5% (4箇所) | A 1箇所 | B 1箇所 | A 1箇所 | 1箇所 | C 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) | |
| C4. 30 | C-D | ケーシングボルト | 体積 | 代表1台の7.5% (2本) | 16本/台 ×3台 | UT | 代表1台の7.5% (2本) | | | A2本 | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| C6. 10 | C-G | ポンプケーシング部の溶接継手 | 表面 | 代表1台の7.5% (1箇所) | 1箇所/台 ×3台 | PT | 代表1台の7.5% (1箇所) | | | | | A 1箇所 | (重大事故等クラス2機器) | |
| F1. 43 | F-A | 支持構造物 ポンプ台板脚 | VT-3 | 代表1台の7.5% (1箇所) | 1箇所/台 ×3台 | VT-3 | 代表1台の7.5% (1箇所) | A 1箇所 | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

4. 余熱除去ポンプ

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------------------------------------|-----|----------------------|------|-----------------|-----------|------|-----------------|--------|------|--------|-----|--------|-----|---------------|--|
| 項目番号 | 力ゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | | |
| | | | | | | | | - | 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 | | |
| C6. 10 | C-G | ポンプケーシング部の溶接継手 | 表面 | 代表1台の7.5% (1箇所) | 2箇所/台 ×2台 | PT | 代表1台の7.5% (1箇所) | A 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |
| F1. 43 | F-A | 支持構造物 ポンプ台板脚 | VT-3 | 代表1台の7.5% (1箇所) | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台の7.5% (1箇所) | A 1箇所 | | | | | | (重大事故等クラス2機器) | |

(注) 項目番号C3. 30 C-C/G4. 30 G-Dについては該当なし。

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

5. 企

| 適用規格 : | | 維持規格 | | J SME | | S | | NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | |
|--------|------------|---|------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|------|----------------------|------|------|-----|--------|-----|----|-----|---------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | | 検査方法 | | 検査範囲 | | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | | 検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 | | |
| | | 検査箇所 | 検査方法 | 検査箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査方法 | | | 検査範囲 | 検査方法 | 特4※1 | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | - |
| F1.43 | R-A 構造物 | 高圧注入ポンプ出口 封水注入ラインA (3V-SI-026A) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×1台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | 1箇所 |
| | | 高圧注入ポンプ出口 封水注入ラインB (3V-SI-026B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×1台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | |
| | | 余熱除去冷却器 出口ライン(1) (3HCV-603, 613) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去冷却器 出口ライン(2) (3V-RH-051A, 051B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去冷却器 出口ライン(3) (3V-RH-040A, 040B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去冷却器 バイパスライン (3FCV-604, 614) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高温側低圧注入 ライン (3V-RH-052A, 052B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高圧注入ポンプ 出口ラインA (3V-SI-066A, 067A) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | 1箇所 |
| | | 高圧注入ポンプ 出口ラインB (3V-SI-066B, 067B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | 1箇所 |
| | | 高圧注入ポンプ 出口ライン (3V-SI-062A, 062B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | 1箇所 |
| | | 格納容器再循環サンプ 出口ライン (3V-SI-093A, 093B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 格納容器再循環サンプ 出口バイパスライン (3V-SI-092) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×1台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所 (1箇所) | | | | | | | | | | 1箇所 |

(注) 項目番号C3.40 C-C/C4.40 C-D/C6.20 C-6については該当なし。

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

6. クラス2機器漏えい検査 (1/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|------|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| 項目番号 | カタゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 検査圧力 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 |
| | | | | - | 特4※1 | - | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | 17回 |
| C7.30 C7.70 | 一次冷却系統 | 加圧器逃がしタンク 補給水ライン | VT-2 | | | | | | | | | | | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | 抽出ライン(1) | VT-2 | | | | | | | | | | | ○ | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | 抽出ライン(2) | VT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | 体積制御タンク入口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | 体積制御タンク及び 出入口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | 充てんポンプ3A出口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | 充てんポンプ3B出口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | 充てんポンプ3C出口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | 充てん及び封水注入ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C-H | 化学体積制御系統 | ほう酸混合器及び出入口 ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | ほう酸ポンプ3A入口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | ほう酸ポンプ3B入口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | ほう酸ポンプ3C出口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | ほう酸ポンプ3B出口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | ほう酸ポンプ3C出口ライン | WT-2 | | | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | 一次冷却材ポンプ 封水戻りライン | WT-2 | | | | | | | | | | | ○ | |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用し、運転再開時に検査を実施した。

6. クラス2機器漏えい検査 (2/5)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|----------------------|-----|--------|-------------|--------|-----|--------|---------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | |
| | | | | 検査圧力 | 検査力 | - | 13回 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A、3B 入口ライン(1) | VT-2 | | | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A、3B 入口ライン(2) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A 出口ライン(1) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A 出口ライン(2) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3B 出口ライン(1) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3B 出口ライン(2) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C-H | 安全注入系統 | 高圧注入ポンプ3B 出口ライン(1) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高圧タンク及び出入口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高圧タンク水張りライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 高圧タンク塗装充てんライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 燃料取替用水タンク 出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去ポンプ3A入ロライン | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去ポンプ3B入ロライン | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去ポンプ3A出ロライン | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 余熱除去ポンプ3B出ロライン | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 格納容器スプレイポンプ 3A、3B入口ライン | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C-A | 格納容器スプレイ系系統 | 格納容器スプレイポンプ 3A出口ライン(1) | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 格納容器スプレイポンプ 3A出口ライン(2) | WT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| | | 運転圧力以上又は機能試験時の圧力以上 | | | | | | | | | |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査
 ※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用し、運転再開時に検査を実施した。

6. クラス2機器漏えい検査 (3/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | 備考 | |
|---------------------------------------|------------|---|--------|----------------------|-----|--------|-------------|--------|-----|--------|---------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | |
| | | | | 検査圧力 | 検査力 | - | 13回 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | 格納容器スプレイポンプ 3B出口ライン(1) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器スプレイポンプ 3B出口ライン(2) | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.10 C7.30 C7.70 | 格納容器スプレイ系統 | よう素除去薬品タンク及び 出入口ライン | VT-2 | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | | よう素除去薬品タンク 出口Aライン | VT-2 | | | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | よう素除去薬品タンク 出口Bライン | VT-2 | | | | | | | ○ | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | pH調整剤貯蔵タンク及び 出入口ライン | VT-2 | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | | 加圧器気相部、液相部及び 一次冷却材Aループ高溫側 サンプリングライン | VT-2 | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | 試料採取系統 | 一次冷却材Bループ 高溫側サンプリングライン | VT-2 | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | | 蓄圧タンク3A, 3B, 3C サンプリングライン | VT-2 | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3A蒸気出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | 主蒸気系統 | 蒸気発生器3B蒸気出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3C蒸気出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.10 C7.30 C7.70 | 主給水系統 | 蒸気発生器3A給水入口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3B給水入口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3C給水入口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査
 ※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用し、運転再開時に検査を実施した。

6. クラス2機器漏えい検査 (4/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|--------|----------------------|-----|--------|---------|--------|-----|--------|-----|----|---------------|
| 項目番号 | 力コアリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 | |
| | | | | 検査圧力 | 検査力 | - | 13回特4※1 | - | 14回 | - | 15回 | - | |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器プローダウンライン | VT-2 | | | | | | | | | | |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Bプローダウンライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Cプローダウンライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Aプローダウンサンブルライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Bプローダウンサンブルライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Cプローダウンサンブルライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Aプローダウンサンブルライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Bプローダウンサンブルライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 蒸気発生器3Cプローダウンサンブルライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3A 3B冷却水供給ライン | VT-2 | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3C 3D冷却水供給ライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C-H | | 格納容器再循環ユニット3A 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3C 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3B 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3C 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3D 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 制御棒(炉心駆動装置冷却ユニット 及び余剰抽出冷却器冷却水供給、戻りライン) | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 一次冷却材ポンプ 冷却水供給、戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | | ○ |

6. クラス2機器漏えい検査 (5/5)

| 項目番号 | 適用規格 : 維持規格 J SME S N A 1 - 2 0 0 8 | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | 備考 |
|----------------|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | 第1検査時期 | 第2検査時期 | 第3検査時期 | |
| CT.30 CT.70 | 空調用冷水設備系統 | 側御栓位置指示装置盤室冷却 エア冷却水供給、戻りパイプ | VT-2 | - 13回 特4※1 | - | - 14回 | - 15回 | - 16回 17回 |
| CT.30 CT.70 | 液体廃棄物処理系統 | 格納容器冷却材ドレンポンプ 出口ライン | WT-2 | ○ | | | | |
| CT.30 CT.70 | 燃料取替用水系統 | 格納容器サンプポンプ 出口ライン | WT-2 | | | | | ○ |
| CT.30 CT.70 | 原子炉 | 原子炉キャビティ淨化 入口ライン | WT-2 | | | | | ○ |
| CT.30 CT.70 | C-H | 原子炉補給水系統 | 原子炉補給水ライン | WT-2 | | | | ○ |
| CT.30 CT.70 | 水消防設備系統 | 消火用水ライン | WT-2 | | | | | ○ |
| CT.30 CT.70 | 制御用空氣系統 | 制御用空氣3A供給ライン 制御用空氣3B供給ライン | WT-2 WT-2 | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| CT.30 CT.70 | 所内用空氣系統 | 所内用空氣ライン | WT-2 | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| CT.30 CT.70 | 換気空調設備系統 | 安全補機室排気ファン 3A・3B出入口弁 安全補機室排気フィルタ ユニットドレン弁 | WT-2 WT-2 WT-2 | | | | | ○ ○ ○ |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

クラス3機器供用期間中検査10年計画

1. 瓦器

| 機器名 | 項目番号 | 維持規格 | J SME S NA1-2008 | 伊方発電所第3号機検査計画(10カ年) | | | | | | | | 備考 |
|----------------------------|-------|------|------------------|---------------------|------------|----------|------|------------|------|------|-------------|-----|
| | | | | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査方法 | |
| 余熱除去冷却器 (胴側) | D1.10 | D-A | 胴と当板脚の溶接継手 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 13回 特4※1 | - |
| | F1.44 | F-A | 支持脚 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 14回 | - |
| 原子炉補機 冷却水冷却器 (胴側) | D1.10 | D-A | 胴と当板の溶接継手 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 3箇所/基×4基 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 15回 | - |
| | F1.44 | F-A | 支持脚 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 3箇所/基×4基 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 16回 | 17回 |
| 格納容器部 冷却器 (胴側) | D1.10 | D-A | 胴と当板脚の溶接継手 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 15回 | - |
| | F1.44 | F-A | 支持脚 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 16回 | - |
| 海水ストレーナ | D1.10 | D-A | 鏡板とスカートとの溶接継手 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所/基×4基 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 15回 | - |
| | F1.44 | F-A | 支持構造物 (スカート) | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所/基×4基 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 16回 | - |
| 清水冷却器 (イ-イ-イ-イ 発電機) | D1.10 | D-A | 胴と当板との溶接継手 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 15回 | - |
| | F1.44 | F-A | 取付脚 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 16回 | - |
| 潤滑油冷却器 (イ-イ-イ-イ 発電機) | D1.10 | D-A | 胴と当板との溶接継手 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-1 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 15回 | - |
| | F1.44 | F-A | 取付脚 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 2箇所/基×2基 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | 1箇所 | - | 16回 | - |

2. 配管 (1/2)

| 項目番号 | 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------------|-------------|--------|------|--------|---------------|--------|-----|--------|------|
| | | 検査対象箇所 | | 検査方法 | | 設備数 | | 検査方法 | | 検査範囲 | |
| 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 第4検査時期 | | 第5検査時期 | | 第6検査時期 | |
| | | - | 13回 特4※1 | - | - | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 |
| D1. 20 | 配管の支撐部材取付け溶接継手 | 原子炉補機冷却水ポンプA, B入口ライン | VT-1 | 7.5% | 15箇所 | VT-1 | 7.5% (2箇所) | - | 14回 | - | 17回 |
| | | 原子炉補機冷却水ポンプC, D入口ライン | VT-1 | 7.5% | 9箇所 | VT-1 | 7.5% (1箇所) | - | 14回 | - | 17箇所 |
| | | 原子炉補機冷却水ポンプA, B出口ライン | VT-1 | 7.5% | 15箇所 | VT-1 | 7.5% (2箇所) | - | 14回 | - | 1箇所 |
| | | 原子炉補機冷却水ポンプC, D出口ライン | VT-1 | 7.5% | 13箇所 | VT-1 | 7.5% (1箇所) | - | 14回 | - | 1箇所 |
| | | 海水ポンプA, B出口ライン | VT-1 | 7.5% | 28箇所 | VT-1 | 7.5% (3箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 |
| | | 海水ポンプC, D出口ライン | VT-1 | 7.5% | 31箇所 | VT-1 | 7.5% (3箇所) | 1箇所 | 1箇所 | - | 1箇所 |
| | | ディーゼル発電機A 冷却水ライン | VT-1 | 7.5% | 7箇所 | VT-1 | 7.5% (1箇所) | - | 14回 | - | 1箇所 |
| | | ディーゼル発電機B 冷却水ライン | VT-1 | 7.5% | 7箇所 | VT-1 | 7.5% (1箇所) | - | 14回 | - | 1箇所 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

2. 配管 (2/2)

| 項目番号 | 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 |
|-------|---------------------------------------|--------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------|----------------------|-----|---|-------------|---|---|--------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 | - | 15回 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1.31 | F-A | 支 | 原子炉補機冷却水ポンプA, B入口ライン | VT-3 | 7.5% | RH 96 101箇所 | VT-3 AN 5 | 7.5% (8箇所) | 2箇所 | | | | | | 2箇所 | 1箇所 | |
| | | | 原子炉補機冷却水ポンプC, D入口ライン | VT-3 | 7.5% | RH 76 73箇所 | VT-3 AN 3 | 7.5% (6箇所) | 1箇所 | | | | | | 1箇所 | 1箇所 | |
| | | | 原子炉補機冷却水ポンプA, B出口ライン | VT-3 | 7.5% | RH 101 106箇所 | VT-3 AN 5 | 7.5% (8箇所) | 1箇所 | | | | | | 2箇所 | 1箇所 | |
| | | | 原子炉補機冷却水ポンプC, D出口ライン | VT-3 | 7.5% | RH 82 76箇所 | VT-3 AN 6 | 7.5% (7箇所) | | | | | | | 2箇所 | 1箇所 | |
| | | | 海水ポンプA, B出口ライン | VT-3 | 7.5% | RH 128 107箇所 | VT-3 AN 21 | 7.5% (10箇所) | | | | | | | 2箇所 | 1箇所 | |
| | | 構造物 | 海水ポンプC, D出口ライン | VT-3 | 7.5% | RH 109 90箇所 | VT-3 AN 19 | 7.5% (9箇所) | | | | | | | 1箇所 | 2箇所 | |
| | | | ディーゼル発電機A 冷却水ライン(海水) | VT-3 | 7.5% | RH 32 25箇所 | VT-3 AN 7 | 7.5% (3箇所) | | | | | | | 1箇所 | 1箇所 | |
| | | | ディーゼル発電機B 冷却水ライン(海水) | VT-3 | 7.5% | RH 32 25箇所 | VT-3 AN 7 | 7.5% (3箇所) | | | | | | | 1箇所 | 1箇所 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

3. クラス3機器漏えい検査

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|------------------------|----------------------|------|------|-------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 検査圧力 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 |
| | | | | 検査方法 | 検査圧力 | - | 13回 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | 17回 |
| D2.30 | | 原子炉補機冷却水ポンプA, B出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | | 原子炉補機冷却水ポンプC, D出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.10 | | 原子炉補機冷却水系統 | 原子炉補機冷却水サージタンク及び出入口ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | | 原子炉補機冷却水ポンプA, B出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.10 | | 原子炉補機冷却水ポンプC, D出口ライン | VT-2 | | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | | 海水ポンプA, B出口ライン | VT-2 | | | ○ | | | | | | | ○ | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.10 | | 原子炉補機冷却海水系統 | 海水ポンプC, D出口ライン | VT-2 | | | | ○ | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | | 海水ポンプA, B出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | | 海水ポンプC, D出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | D-B | 使用済燃料ビットボンプ | 使用済燃料ビットボンプA 出口ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | |
| D2.30 | | 使用済燃料ビットボンプ | 使用済燃料ビットボンプB 出口ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | |
| D2.10 | | 浄化冷却系系統 | 使用済燃料ビットボンプC 出入口ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | |
| D2.30 | | 制御用空気圧縮機系統 | 制御用空気圧縮機A出入口ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | |
| D2.10 | | 制御用空気圧縮機B出入口ライン | 制御用空気圧縮機B出入口ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | |
| D2.30 | | デイーゼル発電機3A | デイーゼル発電機3A 始動空気ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.10 | | デイーゼル発電機3B | デイーゼル発電機3B 始動空気ライン | VT-2 | | | | | | ○ | | | | (重大事故等クラス2機器) |
| D2.30 | | | | | | | | | | | | | | |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

ターラス1機器Ni基合金使用部位特別検査10年計画

1. 原子炉容器

NRA文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破損を引き起す亀裂その他の次階の解釈」(原規技術第1408063号(平成26年8月6日 原子力規制委員会決定)最終改正:原規技術第1906051号(令和元年6月5日 原子力規制委員会)※1

決定))に従う。

なる、13回以前は、NSA文書 | 発電用原子力設備に沿けた

維持規格IA-2310(4)の長期ノット

2. 加圧器

| 伊方発電所第3号機検査計画（10ヵ年） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|----|----|-----|-----|---|-----|-------|---|
| 項目番号 | カタゴリ | 適用文書： NRA文書（※1） | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 | | | | | |
| | | | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | - | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | - | 12回 | 13回※2 | - |
| フ1 エ0 ドA の以 溶上 接縫 手台 セ | 呼びサージライン用管台 エンドA ン用管台 の以 溶上 接縫 手台 セ | BMV BMV BMV BMV BMV BMV | 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 3箇所 | BMW BMW BMW BMW BMW BMW | 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 | <箇所> <箇所> <箇所> <箇所> <箇所> <箇所> | | | | | | | | | | |

＜＞は旧設備の検査実績を示す。

※1 NRA文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす龟裂その他の欠陥の解釈」(原規技発第1408063号) (平成26年8月6日 原子力規制委員会決定)に従う。

なお、13回以前は、NISA文書「発電用原子力設備における破壊を引き起こす龟裂その他の欠陥の解釈について(内規)」(平成21年12月25日付け平成21・11・18原院第1号)に従う。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査期間延長を適用

3. 蒸気発生器

| 項目番号 | カタゴリ | 適用文書 : NRA文書 (※1) | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|----------|------------|--------|-----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| | | | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | |
| 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 ※2 | 14回 | 15回 ※3 |
| 呼び名 フ1 エ0 ド1 セ1 冷却材出入口管台とセードハンドとの溶接継手 の以上 管上 接 手 台 と | BMV BMV BMV BMV | 2箇所/基 ×3基 | 100% | BMV — | A入口 A出口 | — | — | — | — | — | — | — |

※1 NRA文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破裂を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」(原規技発第1408063号(平成26年8月6日 原子力規制委員会決定)最終改正:原規技発第1906051号(令和元年6月5日 原子力規制委員会決定))に従う。

なお、13回以前は、NISA文書「発電用原子力設備における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈について(内規)」(平成21年12月25日付け平成21・11・18原院第1号)に従う。

※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラン停止に伴う検査間隔延長を適用

※3 維持規格IA-2310(2)の規定により、検査間隔延長を適用

クラス2管（原子炉格納容器内）特別検査10年計画

1. 配管

| 適用文書： NRA文書（※1） | | 伊方発電所第3号機検査計画（10ヵ年） | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---------------------|------|------|------|------|--------------|-----------|--------------|-----|--------|-----|-----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | |
| | | | | | | | 12回 | 13回 ※2 | 14回 ※2 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 |
| - | - | 充てんライン溶接継手 | 体積 | 25% | 31箇所 | UT | 25% (8箇所) | <3箇所> | 1箇所 <1箇所> | 2箇所 | 1箇所 | 2箇所 | 2箇所 |
| | | 抽出ライン溶接継手 | 体積 | 25% | 24箇所 | UT | 25% (6箇所) | <1箇所> | 1箇所 | 3箇所 | 2箇所 | 2箇所 | |
| | | 再生熱交換器連絡管溶接継手 | 体積 | 25% | 36箇所 | UT | 25% (9箇所) | 3箇所 | | 2箇所 | 2箇所 | 2箇所 | |

※1 NRA文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」(原規技発第1408063号(平成26年8月6日 原子力規制委員会決定) 最終改正：原規技発第1906051号(令和元年6月5日 原子力規制委員会決定))に従う。

なお、13回以前は、NISA文書「発電用原子力設備における破壊引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈について(内規)」(平成21年12月25日付け平成21・11・18原院第1号)に従う。
※2 維持規格IA-2310(4)の長期プラント停止に伴う検査間隔延長を適用

原子炉格納容器供用期間中検査10年計画

原子炉格納容器

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|------|------|--------------|---------------|--------|-------------|--------|-----|--------|-----|---|-----|--------------|
| 項目番号 | 力テリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | | | |
| | | | | | | | - | 13回 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | 17回 |
| E3.10 | E-G | 圧力保持用ボルト締め付け部 | VT-4 | 25% | 1箇所 (72組) | VT-4 (18組) | | | | | | | | | 25% (18組) |

(注) 項目番号 E1.12 E-A/E3.11, E3.12, E3.13 E-Bについては該当なし。

項目番号 E9.10, E9.20, E9.30, E9.40 E-P/F1.42 F-Aについては、全体漏えい率試験又は局部漏えい率試験にて別途実施。

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

重大事故等クラス2機器供用期間中検査10年計画（クラス1機器供用期間中検査範囲）

1. 原子炉容器 (1/2)

| 項目番号 | 適用規格：カタログ | 維持規格：JSME S NA1-2008 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | 備考 |
|---------|-----------|--|--------------------------|---------------------|----|
| | | | 検査対象箇所 | 検査方法 | |
| B2. 111 | B-B | 上部胴と下部胴との周溶接継手 下部胴とトランジショニング との周溶接継手 | 体積 体積 | 5% 5% | |
| B3. 105 | B-C | トランジショニングと 下部鏡板との周溶接継手 上部胴と上部胴フランジとの 溶接継手 | 体積 | 5% | |
| B3. 10 | B-D | 冷却材入口管台と胴との 溶接継手 冷却材出口管台と胴との 溶接継手 | 体積 体積 | 100% 100% | |
| B3. 20 | B-D | 冷却材入口管台内面の 丸みの部分 冷却材出口管台内面の 丸みの部分 | 体積 体積 | 100% 100% | |
| | | | | 冷却材入口管台内面の 丸みの部分 | |
| B5. 10 | B-F | 冷却材入口管台とセーフエンド との溶接継手 冷却材出口管台とセーフエンド との溶接継手 | 体積及び 表面 体積及び 表面 | 100% 100% | |

1. 原子炉容器 (2/2)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|---------|----------------------|--|----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | | |
| B6. 10 | B-G-1 | 上蓋用ナット | VT-1 | 100% | | | |
| B6. 30 | B-G-1 | スタッドボルト | 体積 | 100% | | | |
| B6. 40 | B-G-1 | 胴フランジネジ穴のネジ部 | 体積 | 100% | | | |
| B6. 50 | B-G-1 | 上蓋用ワッシャ | VT-1 | 100% | | | |
| B7. 10 | B-G-2 | T/Cハウジングの下部クランプ用ボルト、ナット | VT-1 | 25% | | | |
| B14. 10 | B-0 | 制御棒駆動ハウジング上部の溶接継手 | 体積又は表面 | 最外周の25% | | | |
| F1. 41 | F-A | 制御棒駆動ハウジング下部の溶接継手 | 体積又は表面 | 最外周の25% | | | |
| G1. 10 | G-P-1 | 原子炉容器の内部 | VT-3 | 7.5% | | | |
| G1. 40 | | 原子炉容器の内部取付け物 | VT-3 | 7.5% | | | |
| G1. 40 G1. 50 | G-P-1 G-P-2 | 上部炉心支持構造物 下部炉心支持構造物 | VT-3 | 7.5% | | | |
| | | | VT-3 | 7.5% | | | |

2. 加圧器 (1/2)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|------|--|------|----------------------|--|------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B2. 11 | B-B | 上部銑板と上部胴との 周溶接継手 | 体積 | 5% | | |
| | | 下部胴と下部銑板との 周溶接継手 | 体積 | 5% | | |
| B2. 12 | | 上部胴の長手溶接継手 | 体積 | 10% | | |
| | | 下部胴の長手溶接継手 | 体積 | 10% | | |
| B2. 13 | | 上部胴と下部胴との周溶接継手 | 体積 | 5% | | |
| B3. 30 | B-D | サーチライン用管台 管台と溶接容器との 接続継手と 逃がし弁用管台 安全弁用管台 | 体積 | 管台数 の25% | | クラス1機器供用期間中検査で管理 |
| | | | | | | |
| B3. 40 | | サーチライン用管台 管台と溶接容器との 接続継手と 逃がし弁用管台 安全弁用管台 | 体積 | 管台数 の25% | | |

2. 加圧器 (2/2)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|-------|---|------------|----------------------|--|------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査法 | 検査範囲 | | |
| B5. 40 | B-F | 管サージライン用管台 と のセブレーライン用管台 接縫エンド 逃がし弁用管台 と 安全弁用管台 | 体積及び 表面 | 管台数 の25% | | クラス1機器供用期間中検査で管理 |
| B7. 20 | B-G-2 | マンホールの取付けボルト | VT-1 | 25% | | |
| B8. 20 | B-H | 支持スカート溶接継手 | 表面 | 7.5% | | |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 25% | | |

3. 蒸気発生器

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | 備考 |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|-----------|------|----------------------|----|
| 項目番号 | 力テ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査周期 | | |
| B2. 40 | B-B | 管板と水室鏡板との周溶接継手 | 体積 | 代表1基の25% | | | |
| B3. 60 | B-D | 冷却材出入口管台内面の丸みの部分 | 体積 | 代表1基の25% | | | |
| | | 冷却材出入口管台とサーフエンドとの溶接継手 | 体積及び表面 | | | | |
| B5. 70 | B-F | 冷却材出入口管台とサーフエンドとの溶接継手 | ECT (内表面) | 代表1基の25% | | | |
| | | 冷却材出入口管台とサーフエンドとの溶接継手 | 体積及び表面 | | | | |
| B7. 30 | B-G-2 | 冷却材出入口側マンホールの取付けボルト | VT-1 | 代表1基の25% | | | |
| B8. 30 | B-H | 支持部材の容器への取付け溶接継手 | 表面 | 代表1基の7.5% | | | |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 代表1基の25% | | | |

4. 配管 (1/5)

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|---|------------------|
| 項目番号 | カタリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B9.11 | B-J 呼び径 100 以上 | 配管の周溶接継手(呼び径100以上) | 一次冷却材管 加圧器サーヒジライン 加圧器安全弁ライン 加圧器逃がしライン 余熱除去ポンプ入ロライン 蓄圧注入ライン 高温側低圧注入ライン 低温側低圧注入ライン 高温側高压注入ライン | 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 体積 | 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% | クラス1機器供用期間中検査で管理 |

4. 配管 (2/5)

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | 備考 |
|-------------------------------------|---|---|------|----------------------|------|------|------|--------------------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査範囲 | 検査範囲 | 検査範囲 | 備考 |
| B9.21 | 配管 1周 0溶 0接 A継 未手 満(呼 び径 低温側高压注入ライン | 一次冷却材管 加压器逃がしライン 充てんライン 高温側高压注入ライン | 表面 | 表面 | 表面 | 表面 | 表面 | 25% 25% 25% 25% |
| B9.31 | B-J 母管と管台と の溶接端手 (呼び寸 100AE上) | 一次冷却材管 | 体積 | 25% | | | | |
| B9.32 | 母管と管台と の溶接端手 (呼び寸 100AE下) | 一次冷却材管 高温側低压 注入ライン | 表面 | 表面 | 表面 | 表面 | 25% | |

4. 配管 (3/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------|--|------------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B9. 40 | E-J | ソケット溶接継手 高温側高压注入ライン 低温側高压注入ライン | 表面 | 25% | | |
| F1. 10 | F-A | 支持加圧器サーボジライン 構造物 加圧器逃がしライン | VT-3 | 25% | | クラス1機器供用期間中検査で管理 |

4. 配管 (4/5)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | | |
| F1.10 | F-A | 支持構造物 | 充てんライン 余熱除去ポンプ入ロライン 蓄圧注入ライン | VT-3 VT-3 VT-3 | 25% 25% 25% | クラス1機器供用期間中検査で管理 | |
| | | | | | | | |

4. 配管 (5/5)

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|-------------------------------------|-----|--------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------|----|
| 項目番号 | 力式 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | | |
| F1.10 | F-A | 支持構造物 | 高温側低圧注入ライン 低温側低圧注入ライン | VT-3 VT-3 | 25% 25% | クラス1機器供用期間中検査で管理 | |
| | | | 高温側高圧注入ライン | VT-3 | 25% | | |
| | | | 低温側高圧注入ライン | VT-3 | 25% | | |

5. 一次冷却材ポンプ

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|------------------------------------|-------|----------------|------|----------------------|--|------------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B6.180 | | 主フランジボルト | 体積 | 代表1台の25% | | |
| B6.190 | B-G-1 | 主フランジ表面 (開放時) | VT-1 | 代表1台の25% | | |
| B6.200 | | 主フランジナット及びワッシャ | VT-1 | 代表1台の25% | | クラス1機器供用期間中検査で管理 |
| B12.20 | B-L-2 | ケーシングの内表面 | VT-3 | 代表1台の100% | | |
| FL.41 | F-A | 支持構造物 | VT-3 | 代表1台の25% | | |

6. 斧 (1/3)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|------------------------------------|-------|--|--|--|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 |
| B7. 70 | B-G-2 | 圧力保持用ボルトナット | VT-1 VT-1 VT-1 VT-1 VT-1 VT-1 VT-1 | 代表1台の25% 代表1台の25% 代表1台の25% 代表1台の25% 代表1台の25% 代表1台の25% 代表1台の25% |
| | | 加圧器安全弁ライン(3V-RC-055, 056, 057) 加圧器逃がしライン(1)(3V-RC-054A, 054B) 加圧器逃がしライン(2)(3PCV-452A, 452B) 充てんライン(3V-CS-161, 162, 164, 165) 余熱除去ボンブ入ローライナル 蓄圧注入ライン(3V-SI-134A, 134B, 134C, 136A, 136B, 136C) 高温側低圧注入ライン(3V-RH-063A, 063B, 3V-SI-082A, 082B) 低温側低圧注入ライン(3V-RH-044A, 044B, 044C, 047A, 047B, 047C) 高温側高圧注入ライン(3V-SI-082C) | | クラス1機器供用期間中検査で管理 |

6. 弁 (2/3)

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | 備考 |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|-------------------|----------------------|----|
| 項目番号 | カタリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B12. 50 | 弁 本 体 | 加圧器安全弁ライン (3V-RC-055, 056, 057) 余熱除去ポンプ入ロライン (3PCV-420, 430) | VT-3 | 同一 グループ で1台 | | |
| | | 蓄圧注入ライン (3V-SI-134A, 134B, 134C, 136A, 136B, 136C) | VT-3 | 同一 グループ で1台 | | |
| | B-M-2 | 高温側低圧注入ライン (3V-RH-053A, 053B, 3V-SI-082A, 082B) | VT-3 | 同一 グループ で1台 | | |
| | | 低温側低圧注入ライン (3V-RH-044A, 044B, 044C, 047A, 047B, 047C) | VT-3 | 同一 グループ で1台 | | |
| | | 高温側高圧注入ライン (3V-SI-082C) | * VT-3 | 同一 グループ で1台 | | |

クラス1機器供用期間中検査で管理

6. 爺 (3/3)

| 適用規格 : | | 維持規格 | | J S M E | | S N A 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 | |
|--------|------|--------|---|---------|------|-------------------|--|----------------------|--|----|------------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | | 検査方法 | | 検査範囲 | | | | | |
| FI. 41 | F-A | 支持物 | 加圧器安全弁ライン (3V-RC-055, 056, 057) | VT-3 | | 代表1台 の25% | | | | | |
| | | 構造物 | 加圧器逃がしライン (3V-RC-054A, 054B) 加圧器逃がしライン (3PCV-452A, 452B) | VT-3 | VT-3 | 代表1台 の25% | | | | | クラス1機器供用期間中検査で管理 |

7. クラス1機器漏えい検査

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | 備考 |
|-------------------------------------|------|--------------------|------|---------------------|----------------------|----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B15. 10 | B-P | 原子炉容器 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい、 試験時 100% | | |
| B15. 20 | B-P | 加圧器 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい、 試験時 100% | | |
| B15. 30 | B-P | 蒸気発生器 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい、 試験時 100% | | |
| B15. 50 | B-P | 配管 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい、 試験時 100% | | |
| B15. 60 | B-P | 一次冷却材ポンプ 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい、 試験時 100% | | |
| B15. 70 | B-P | 弁 圧力保持範囲 | VT-2 | 漏えい、 試験時 100% | | |

重大事故等クラス2機器供用期間中検査10年計画
(クラス1機器供用期間中検査(原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲の見直しに伴う検査)範囲)

1. 配管

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------|------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B9. 11 | B-J | 配管の局密接 100A以上 継手(呼び径 100A未満) | 余熱除去ポンプ入 ロライン | 体積 | 25% | |
| B9. 21 | B-J | 配管の開接管 100A未満 継手(呼び径 100A未満) | 余熱除去ポンプ入 ロライン | 表面 | 25% | |
| B9. 32 | B-J | 母管と管台と 母管と溶接継手(呼 び径100A未満) | 余熱除去ポンプ入 ロライン | 表面 | 25% | クラス1機器供用期間中検査で管理 |
| B10. 20 | B-K | 配管の支持部 材取付け部 継手 | 余熱除去ポンプ入 ロライン | 表面 | 7.5% | |
| F1. 10 | F-A | 支持構造物 | 余熱除去ポンプ入 ロライン | VT-3 | 25% | |

2. 箔

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | 備考 |
|---------------------------------------|-------|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| B7. 70 | B-G-2 | 圧力保持用 ボルト・ナット | 余熱除去ポンプ入 ロライン (3V-RH-002A, 002B) | VT-1 | 代表1台 の25% | |
| B12. 50 | B-M-2 | 弁本体内表面 | 余熱除去ポンプ入 ロライン (3V-RH-002A, 002B) | VT-3 | 同一 グループ で1台 | クラス1機器供用期間中検査で管理 |
| F1. 41 | F-A | 支持構造物 | 余熱除去ポンプ入 ロライン (3V-RH-002A, 002B) | VT-3 | 代表1台 の25% | |

重大事故等クラス2機器供用期間中検査10年計画(クラス1機器Ni基合金使用部位特別検査範囲)

1. 原子炉容器

| 項目番号 | 適用文書： NRA文書 | | | 伊方発電所第3号機検査計画（10カ年） | | 備考 |
|------|--|---|------|---------------------|--|----|
| | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| — | 呼び名 セーフエンド A 以上 接の 総管 手合 と | 冷却材入口管台とセーフエンドとの溶接継手 | BWV | 100% | | |
| — | | 冷却材出口管台とセーフエンドとの溶接継手 | BWV | 100% | | |
| — | | 原子炉容器の上蓋表面 (原子炉容器の上蓋管台廻り 360°を含む) | BWV | 100%/定期 | | |
| — | | 原子炉容器の底部表面 (原子炉容器の底部管台廻り 360°を含む) | BWV | 100%/5年 | | |

2. 加工器

| 適用文書 : NRA文書 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | 備考 |
|--------------|--|--|--------------------------|--|------------------------|
| 項目番号 | 力テリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | |
| 一 | 呼び フ 1 エ 0 シ 0 ド A の上 溶接 の 手台 と | サーチライン用管台 スプレイライン用管台 逃がし弁用管台 安全弁用管台 | BMW BMW BMW BMW | 100%/5年 100%/5年 100%/5年 100%/5年 | クラス1機器Ni基合金使用部位特別検査で管理 |

3. 蒸気発生器

| 適用文書 : NRA文書 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | 備考 |
|--------------|------------------------------------|---|-----|------|------------------------|
| 項目番号 | 力テリ | 検査対象箇所 | 検査法 | 検査範囲 | |
| — | 呼び セイ フ 1 エ 0 エンド ー | 冷却材出入口管台とセーフ エンドとの溶接継手 の以上 溶接の 継手台と | BMW | — | クラス1機器Ni基合金使用部位特別検査で管理 |

重大事故等クラス2機器供用期間中検査10年計画(クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査範囲)

1. 配管

| 適用文書: NRA文書 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|-------------|---------------|--------|------|----------------------|--|------------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| - | 充てんライン溶接継手 | | 体積 | 25% | | クラス2管(原子炉格納容器内)特別検査で管理 |
| - | 再生熱交換器連絡管溶接継手 | | 体積 | 25% | | |

重大事故等クラス2機器供用期間中検査10年計画

1. 原子炉補機冷却水ポンプ

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | | |
|------------------------------------|------|----------------------|------|---------------------|--------------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 項目番号 | 力テヨリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 特4※1 | 第2検査時期 特4※1 | 第3検査時期 特4※1 |
| F1. 43 | F-A | 支持構造物 ポンプ台板脚 | VT-3 | 代表1台の7.5% 1箇所×4台 | 1箇所/台 ×4台 | VT-3 | 代表1台の7.5% (1箇所) | - | - | 14回 15回 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

2. 格納容器スプレイポンプ

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | | |
|------------------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|--------------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 項目番号 | 力テヨリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 特4※1 | 第2検査時期 特4※1 | 第3検査時期 特4※1 |
| F1. 43 | F-A | 支持構造物 ポンプ支持脚 | VT-3 | 代表1台の7.5% 1箇所/台 ×2台 | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台の7.5% (1箇所) | - | - | 14回 15回 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

3. 充てんポンプ

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | | |
|------------------------------------|------|----------------------|------|------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|
| 項目番号 | 力テヨリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 表面 | 表面 | 体積 | 代表1台の7.5% | 代表1台の7.5% | 代表1台の7.5% |
| C3. 30 | C-C | 支持部材取付け溶接継手 | | | | | | 7.5% | | |
| C4. 30 | C-D | ケーシングボルト | | | | | | | | |
| C6. 10 | C-G | ポンプケーシング部の溶接継手 | | | | | | | | |
| F1. 43 | F-A | 支持構造物 ポンプ台板脚 | VT-3 | | | | | | | |

4. 余熱除去ポンプ

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | 備考 |
|-------------------------------------|------|----------------|------|----------------------|------|------|------|----|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査範囲 | 検査範囲 | 検査範囲 | |
| C6.10 | C-G | ポンプケーシング部の溶接継手 | 表面 | 代表1台の7.5% | | | | |
| F1.43 | F-A | 支持構造物 ポンプ台板脚 | VT-3 | 代表1台の7.5% | | | | |

5. 格納容器スプレイ冷却器

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | 備考 |
|-------------------------------------|------|---------------|------|----------------------|-------------------|------------|------|-------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査範囲 | |
| C1.10 | C-A | 胴とフランジとの周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の7.5% | UT 1/2~1/4基×2基 | 1つの容器の7.5% | - | 特4※1 13回 |
| C1.20 | | 胴と鏡板との周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の7.5% | UT 1/2~1/4基×2基 | 1つの容器の7.5% | - | 特4※1 14回 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

6. 原子炉補機冷却水冷却器

| 適用規格：維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | 備考 |
|-------------------------------------|------|---------------|------|----------------------|-------------------|---------------------|------|-------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 検査範囲 | |
| C1.10 | C-A | 胴とフランジとの周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の7.5% | UT 2/2~1/4基×4基 | 1つの容器の7.5% | - | 特4※1 13回 |
| | | 胴の周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の7.5% | UT 2/2~1/4基×4基 | 1つの容器の7.5% | - | 特4※1 14回 |
| C3.10 | C-C | 胴と当板の溶接継手 | 表面 | 1つの容器の7.5% | PT 3箇所/基×4基 | 1つの容器の7.5% (1箇所) | - | 1箇所 |
| F1.43 | F-A | 支持構造物 支持脚 | VT-3 | 1つの容器の7.5% | VT-3 3箇所/基×4基 | 1つの容器の7.5% (1箇所) | - | 1箇所 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

7. 余熱除去冷却器

| 適用規格 : 維持規格 J S M E S N A 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | 備考 |
|---------------------------------------|------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | |
| C1. 10 | C-A | 胴とフランジとの周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の 7.5% | |
| C1. 20 | | 胴と鏡板との周溶接継手 | 体積 | 1つの容器の 7.5% | クラス2機器供用期間中検査で管理 |
| C2. 21 | C-B | 管側出入口管台と管側胴との 溶接継手 | 体積及び 表面 | 管台数の 7.5% | |

8. 配管 (1/6)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | 備考 | | | |
|------------------------------------|----------|---|------|------|------|--------|------|--------|-----|--------|-----|
| 項目番号 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | |
| | | | | | | - | 特4※1 | - | 13回 | - | 14回 |
| C3.20 | 配接管のけ | 余熱除去ポンプ 入口ライン 余熱除去冷却器 出口ライン | 表面 | 7.5% | 表面 | 7.5% | 表面 | 7.5% | 表面 | 7.5% | 表面 |
| | 支管接続部継手材 | 高温側低圧注入ライン 低温側低圧注入ライン 高温側高压注入ライン 低温側高压注入ライン 高压注入ポンプ 出口ライン 格納容器再循環サンプル スプレーリング注入 ライン | 表面 | 7.5% | 表面 | 7.5% | 表面 | 7.5% | 表面 | 7.5% | 表面 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

8. 配管 (2/6)

参考1-別紙7-25

8. 配管 (3/6)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA1-2008 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|------------------------------|------|--------------------|------|----------------------|--|----|
| 項目番号 | カテゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| F1.21 | 支持構物 | 余熱除去ポンプ 入口ライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | | 余熱除去ポンプ 出口ライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | F-A | 余熱除去冷却器 入口ライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | 造物 | 余熱除去冷却器 バイパスライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | | 余熱除去冷却器 出口ライン | VT-3 | 7.5% | | |

8. 配管 (4/6)

| 適用規格 : 維持規格 | | JSME S NA 1 - 2008 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 |
|-------------|------|--------------------|------|----------------------|--|------------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | | |
| F1.21 | 支構造 | 高温側低圧注入ライン | VT-3 | 7.5% | | クラス2機器供用期間中検査で管理 |
| | | 低温側低圧注入ライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | | 高温側高圧注入ライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | 物出入口 | 低温側高圧注入ライン | VT-3 | 7.5% | | |
| | | 高压注入ポンプ | VT-3 | 7.5% | | |
| | | 出口ライン | VT-3 | 7.5% | | |

8. 配管 (5/6)

| 適用規格 : | | 維持規格 | | JSME | | S | | NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | 備考 | | | | | |
|--------|------|--------|----------------------------|------|------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------|--------|--------|-----|---|-----|-----|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | | 検査方法 | | 検査範囲 | | 設備数 | 検査方法 | 検査範囲 | 第1検査時期 | 第2検査時期 | 第3検査時期 | | | | |
| | | | | | | | | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | 17回 |
| F1.21 | F-A | 持構 | 燃料取管用タンク 出ロライン | VT-3 | 7.5% | | | | | | | | | | | | |
| | | 造物 | 格納容器再循環サンプ 出ロバイパスライン | VT-3 | 7.5% | | | | | | | | | | | | |
| | | 持構 | アニユラス空気再循環 アダクト | VT-3 | 7.5% | 29 箇所 | AN RH 7 | VT-3 7 | 7.5% (3箇所) | | | | | 2箇所 | | | |
| | | 造物 | 格納容器再循環ユニット 出入ロライン(CV内) | VT-3 | 7.5% | 42 箇所 | AN RH 41 | VT-3 1 | 7.5% (4箇所) | | | | | | | | 1箇所 |
| | | 持構 | 原子炉補機冷却水戻り母管 | VT-3 | 7.5% | 6 箇所 | AN RH 6 | VT-3 6 | 7.5% (1箇所) | | | | | 1箇所 | | 2箇所 | 1箇所 |
| | | 造物 | 原子炉補機冷却水冷却器 入ロライン | VT-3 | 7.5% | 21 箇所 | AN RH 17 | VT-3 4 | 7.5% (2箇所) | | | | | | | 1箇所 | |
| | | 持構 | 格納容器再循環ユニット 出入ロライン(CV外) | VT-3 | 7.5% | 51 箇所 | AN RH 48 | VT-3 3 | 7.5% (4箇所) | | | | | 2箇所 | | 1箇所 | 1箇所 |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

8. 配管 (6/6)

| 項目番号 | 適用規格: | 維持規格 | J SME | S | NA 1 - 2 0 0 8 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 | |
|-------|-------|-------------------------|-------|------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|----------|---|----------|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 | - | 15回 | |
| F1.21 | 支持構造物 | 格納容器スプレイボンブ 出入口ライン | VT-3 | 7.5% | 11 箇所 | HS 1 RH 9 SH 1 | 7.5% (1箇所) | RH 10 箇所 SH 1 | VT-3 (1箇所) | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | 1箇所 | |
| | | 格納容器スプレイボンブ 入ロライン | VT-3 | 7.5% | 11 箇所 | HS 1 RH 9 SH 1 | 7.5% (1箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | 格納容器スプレイ冷却器 出入口ライン | VT-3 | 7.5% | 3 箇所 | RH 3 箇所 | 7.5% (1箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | 格納容器スプレイ冷却器 出ロライン | VT-3 | 7.5% | 32 箇所 | RH 32 箇所 | 7.5% (3箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | 格納容器スプレイボンブ フルフローライン | VT-3 | 7.5% | 3 箇所 | RH 3 箇所 | 7.5% (1箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | 代替格納容器スプレイ ボンブ出ロライン | VT-3 | 7.5% | 4 箇所 | AN 1 RH 3 | 7.5% (1箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | スプレイリンク注入ライン | VT-3 | 7.5% | 19 箇所 | MS 2 RH 17 | 7.5% (2箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | スプレイリンク立上り ライン | VT-3 | 7.5% | 4 箇所 | RH 4 | 7.5% (1箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | 主蒸気逃がしライン | VT-3 | 7.5% | 6 箇所 | RH 6 | 7.5% (1箇所) | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |
| | | | | | | | | | | - 13回 特4※1 | | - 14回 | | - 15回 | | | |

参考1-別紙7-29

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

| 項目番号 | 適用規格 : | 維持規格 | J SME | S NA 1 - 2 0 0 8 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|-------|------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | | |
| | | | | | | | | | | - | 13回 特4※1 | - | 14回 - | 15回 - | 16回 17回 | | |
| FL.43 | F-A | 余熱除去冷却器 出ロライン(1) (3HCV-603, 613) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 支 持 構 造 物 | VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 | 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% | VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 | VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 VT-3 | 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% 代表1台 の7.5% | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 |
| | | 余熱除去冷却器 出ロライン(2) (3V-RH-051A, 051B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 余熱除去冷却器 出ロライン(3) (3V-RH-040A, 040B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 余熱除去冷却器 バイパスライン (3FCV-604, 614) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高温側低圧注入 ライン (3V-RH-052A, 052B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高圧注入ポンプ 出ロラインA (3V-SI-066A, 067A) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高圧注入ポンプ 出ロラインB (3V-SI-066B, 067B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高圧注入ポンプ 出ロライン (3V-SI-062A, 062B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ 出ロライン (3V-SI-093A, 093B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 格納容器再循環サンプ 出ロバイパスライン (3V-SI-092) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 | 施設定期検査の長期化に伴う追加検査 | 格納容器再循環ユニット 出入ロライン(CV外) (3TCY-2420, 2421) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% (1箇所) | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | | | | |
| | | 格納容器スプレイポンプ 入ロライン (3V-CP-001A, 001B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% (1箇所) | | | | | | | | | | |
| | | 格納容器スプレイ冷却器 出ロライン (3V-CP-021A, 021B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×2台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% (1箇所) | | | | | | | | | | |
| | | アニラス空気再循環ダク ト(3V-VS-101A, 102A, 101B, 102B) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 1箇所/台 ×4台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% (1箇所) | | | | | | | | | | |
| | | 主蒸気逃がしライン (3PCY-465, 475, 485) | VT-3 | 代表1台 の7.5% | 2箇所/台 ×3台 | VT-3 | 代表1台 の7.5% (1箇所) | | | | | | | | | | |

1.0. 重大事故等クラス2機器漏えい検査 (1/6)

| 項目番号 | カタゴリ | 維持規格 | J SME S N A 1 - 2 0 0 8 | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------|---|----------|---|----------|--------|---|--|----|
| | | | | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 | | | 備考 |
| 検査対象箇所 | 検査方法 | - | 13回 特4※1 | - | 14回 - | - | 15回 - | - | 16回 - | 17回 | | | |
| C-H | C-T | 体積制御タンク及び 出入口ライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | 充てんポンプ3A出ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | 充てんポンプ3B出ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | 充てんポンプ3C出ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | 充てん及び封水注入ライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | ほう酸ポンプ3A入ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | ほう酸ポンプ3B入ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | ほう酸ポンプ3A出ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | ほう酸ポンプ3B出ロライン | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | ほう酸ポンプ3B自己冷却 供給ライン(1) | VT-2 | | | | | | | | O | | |
| | | 充てんポンプ3 B自己冷却 戻りライン(1) | VT-2 | | | | | | | | O | | |

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

1.0. 重大事故等クラス2機器漏えい検査 (2/6)

| 適用規格 : 維持規格 JISME S N A 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------|-------------|--------|-----|--------|-----|
| 項目番号 | カテゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | |
| | | | | - | 13回 特4※1 | - | 14回 | - | 15回 |
| C7.30 C7.70 | 安全注入系統 | 高圧注入ポンプ3A、3B 入口ライン(1) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A、3B 入口ライン(2) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A 出口ライン(1) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3A 出口ライン(2) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3B 出口ライン(1) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.50 C7.70 | | 高圧注入ポンプ3B 出口ライン(2) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 蓄圧タンク及び出入口ライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | 燃料取替用水タンク 出口ライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 代替炉心注入ライン(1) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 余熱除去ポンプ3A入ロライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | 余熱除去系統 | 余熱除去ポンプ3B入ロライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 余熱除去ポンプ3A出ロライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.60 C7.70 | | 余熱除去ポンプ3B出ロライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.60 C7.70 | | 代替再循環ライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器スプレイポンプ 3A、3B入ロライン | VT-2 | | | | | O | |
| C7.10 C7.30 C7.60 C7.70 | 格納容器スプレイ系系統 | 格納容器スプレイポンプ 3A出ロライン(1) | VT-2 | | | | | O | |
| C7.30 C7.70 | 格納容器スプレイポンプ 3A出ロライン(2) | VT-2 | | | | | | O | |

11.0 重大事故等クラス2機器漏えい検査 (3/6)

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

1.0. 重大事故等クラス2機器漏えい検査 (4/6)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA.1 - 2008 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|-------------|--------|---|--------|---|--------|---|-----|
| 項目番号 | カテゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | |
| | | | | - | 13回 特4※1 | - | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 |
| C7.30 C7.70 | | タービン動補助給水ポンプ 蒸気入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 補助給水タック補給用屋外接続ライン (原子炉建屋側) | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 補助給水タック補給用屋外接続ライン (原子炉補助建屋側) | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 電動補助給水ポンプ 3A入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | 補助給水系統 | 電動補助給水ポンプ 3B入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.50 C7.70 | | 電動補助給水ポンプ 3A出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.50 C7.70 | | 電動補助給水ポンプ 3B出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | タービン動補助給水ポンプ 入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.50 C7.70 | | タービン動補助給水ポンプ 出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 燃料取替用水補給配管(1) | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 燃料取替用水補給配管(2) | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット 3A, 3B冷却水供給ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3A 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3B 冷却水戻りライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | 原子炉補機 冷却水系統 | 原子炉補機冷却水ポンプ A, B入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.30 C7.70 | | 原子炉補機冷却水ポンプ C, D入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | 原子炉補機冷却水サービス タンク及び出入口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.10 C7.30 C7.50 C7.70 | | 原子炉補機冷却水ポンプ A, B出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |
| C7.10 C7.30 C7.50 C7.70 | | 原子炉補機冷却水ポンプ C, D出口ライン | VT-2 | | | | | | | | | ○ |

参考1-別紙7-34

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

1.0. 重大事故等クラス2機器漏えい検査 (5/6)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S N A 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|--------|------|--------|-------------|--------|--------|-----|
| 項目番号 | カタゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | 第3検査時期 | |
| | | | | | - | 13回 特4※1 | | - | 16回 |
| C7.30 C7.70 | | 原子炉捕機冷却水サービス タンク窒素供給ライン | VT-2 | | | | | ○ | 17回 |
| C7.30 C7.70 | | 原子炉捕機冷却海水 供給ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.10 C7.30 C7.70 | | 格納容器旁通気ガassンブ ル冷却器出入口ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 高压注入ポンプ冷却用 海水放出ライン(1) | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3A, 3B出入口ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3A海 水放出ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器再循環ユニット3B海 水放出ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 充てんポンプ3B自己冷却 供給ライン(2) | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 充てんポンプ3B自己冷却 戻りライン(2) | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.10 C7.30 C7.50 C7.70 | | 海水ポンプA, B出入口 海水系系統 | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.10 C7.30 C7.50 C7.70 | | 海水ポンプC, D出入口 海水系系統 | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 制御用空気3A供給ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 制御用空気3B供給ライン | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器ガスサンプリングライン空 気作動弁窒素供給ライン(1) | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | 格納容器ガスサンプリングライン空 気作動弁窒素供給ライン(2) | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | アニュラス排気系空気作動 弁窒素供給ラインA | VT-2 | | | | | ○ | |
| C7.30 C7.70 | | アニュラス排気系空気作動 弁窒素供給ラインB | VT-2 | | | | | ○ | |

参考1-別紙7-35

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

1.0. 重大事故等クラス2機器漏えい検査 (6/6)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA1-2008 | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------|------|--------|------|--------|-----|--------|-----|
| 項目番号 | カテゴリ | 系統名 | 検査対象箇所 | | 検査方法 | | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | |
| | | | 制御用空気圧縮機A出口ライン | 制御用空気圧縮機B出口ライン | VT-2 | VT-2 | - | 特4※1 | - | 13回 | - | 14回 |
| C7.30 C7.70 | 制御用空気圧縮機系統 | アニュラス排気ファン3A 出入口ライン | アニュラス排気ファン3B 出入口ライン | ダクト(中央制御室～中央制御室) | VT-2 | VT-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C7.30 | 換気空調設備系統 | 海水系統 | 海水放出ライン(2) | 海水放出ライン | VT-2 | VT-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C7.30 C7.70 | ディーゼル発電機始動空気系統 | 試料採取系統 | 緊急時対策所(E.L.32m)空気淨化設備系統 | 緊急時対策所(E.L.32m)事故時加圧装置系統 | VT-2 | VT-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C7.30 C7.70 | アニュラス水素濃度(AM)計測ライン | アニュラス水素濃度(AM)計測 | 緊急時対策所(E.L.32m)空気淨化ライン | 緊急時対策所(E.L.32m)事故時加圧装置ライン | VT-2 | VT-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

参考1-別紙7-36

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査
※2 實用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第58条第2項に記載の「他の方法」により外観点検を実施

重大事故等クラス2機器供用期間中検査 10年計画（原子炉格納容器供用期間中検査範囲）

原子炉格納容器

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | | | |
|------------------------------------|------|----------------------|------|------|--------------|------|--------------|-----|--------|-----|--------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査範囲 | 設備数 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 |
| | | | | | | | 特4※1 | 13回 | - | 14回 | |
| E8.10 | E-G | 圧力保持用ボルト締め付け部 | VT-4 | 25% | 1箇所 (72組) | VT-4 | 25% (18組) | | | | 15回 (18組) |

(注) 項目番号 E1.12 E-A/E3.11, E3.12, E3.13 E-Bについては該当なし。

項目番号 E9.10, E9.20, E9.30, E9.40 E-P/F1.42 F-Aについては、全体漏えい率試験又は局部漏えい率試験にて別途実施。

※1 施設定期検査の長期化に伴う追加検査

重大事故等クラス3機器漏えい検査(1/5)

1. 重大事故等クラス3機器漏えい検査(1/5)

| 適用規格 : 維持規格 J SME S NA 1 - 2 0 0 8 | | | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | 備考 |
|------------------------------------|------|------------------------------|------|----------------------|-----|--------|-----|-----|
| 項目番号 | 力ゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | |
| | | | | 検査圧力 | 設備数 | 13回 | 14回 | 15回 |
| D2.10 | VT-2 | 300kVA電源車燃料タンク | VT-2 | 3 | — | 14回 | — | 16回 |
| | VT-2 | 75kVA電源車燃料タンク | VT-2 | 3 | — | — | — | 17回 |
| | VT-2 | 大型ポンプ車燃料タンク(大型ポンプ車) | VT-2 | 1 | — | — | — | 18回 |
| | VT-2 | 大型ポンプ車燃料タンク(大型ポンプ車)(泡混合機能付) | VT-2 | 1 | — | — | — | — |
| | VT-2 | 加圧ポンプ車燃料タンク | VT-2 | 3 | — | — | ○ | ○ |
| | VT-2 | 中型ポンプ車燃料タンク | VT-2 | 7 | — | — | ○ | ○ |
| | 447 | 緊急時対策所加工装置 | VT-2 | — | — | — | ○ | ○ |
| | 6 | 緊急時対策所用発電機燃料タンク | VT-2 | — | — | — | ○ | ○ |
| | 5 | ミニローリー | VT-2 | — | — | — | ○ | ○ |
| | 2 | 窒素ポンベ(アニユラス排気系空気作動弁用) | VT-2 | — | — | — | ○ | ○ |
| D-B | 3 | 窒素ポンベ(加圧器逃がし弁用) | VT-2 | — | — | — | ○ | ○ |
| | 3 | 窒素ポンベ(格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁用) | VT-2 | — | — | — | ○ | ○ |
| | 3 | 窒素ポンベ(原子炉補機冷却水サークル用) | VT-2 | 3 | — | — | ○ | ○ |

1. 重大事故等クラス3機器漏えい検査 (2/5)

| 適用規格 : 総合規格 JISME S NA1-2008 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査圧力 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | 備考 |
| | | | | | 設備数 | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | |
| | 大型放水砲 | | VT-2 | 2 | | | | | | ○ | ○ |
| | 小型放水砲 | | VT-2 | 3 | | | | | ○ | | |
| | 可搬型ダクト(緊急時対策所空気淨化ファン～緊急時対策所空気浄化フィルタユニット) | | VT-2 | 5 | | | | | | ○ | |
| | 可搬型ダクト(緊急時対策所空気淨化フィルタユニット～緊急時対策所(EL.32m)建屋接続口) | | VT-2 | 11 | | | | | | ○ | |
| | 集合配管(ボンベラック) | | VT-2 | 46 | | | ○ | | | | |
| D2.30 | D-B | 集合配管(減圧ユニット) | VT-2 | 5 | | | ○ | | | | |
| | マニホールド(緊急時対策所加圧装置用) | | VT-2 | 447 | | | ○ | | | | |
| | マニホールド(アニュラス排気系空気作動弁用) | | VT-2 | 2 | | | | | ○ | | |
| | マニホールド(加圧器逃がし弁用) | | VT-2 | 4 | | | | | ○ | | |
| | マニホールド(格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁用) | | VT-2 | 3 | | | | | ○ | | |
| | マニホールド(原子炉補機冷却水サーバージャンク用) | | VT-2 | 2 | | | | | ○ | | |
| | 加圧器逃がし弁釜素供給用9m ³ /レキシブルホース | | VT-2 | 3 | | | | | ○ | | |

1. 重大事故等クラス3機器漏えい検査 (3 / 5)

| 項目番号 | 適用規格 : 維持規格 J SME S NA1-2008 | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査圧力 | 設備数 | 第1検査時期 | | | 第2検査時期 | | | 第3検査時期 (10ヵ年) | | | | |
|--------|--|--------|------|------|-----|--------|---|-----|--------|-----|---|---------------|---|-----|-----|---|
| | | | | | | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | - | 17回 | 18回 | - |
| | 可搬型代替冷却水ポンプ接続用5m フレキシブルホース | VT-2 | | 3 | | | ○ | | | | | | | | | |
| | 格納容器ガスサンプリングライン空 気作動弁窒素供給用2m, 6mフレキシ ブルホース | VT-2 | | 3 | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 格納容器水素濃度計測装置接続用 1.5m, 3mフレキシブルホース | VT-2 | | 3 | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| | 格納容器旁通気ガスサンブル冷却器 冷却水屋外放出用21mフレキシブル ホース | VT-2 | | 6 | | | ○ | | | | | | | | | |
| | アニエラス水素濃度(AM)計測装置接 続用1m, 2mフレキシブルホース | VT-2 | | 3 | | | | | | | ○ | | | | | |
| D2. 30 | D-B アニエラス排気系空気作動弁窒素供 給用3mフレキシブルホース | VT-2 | | 2 | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 原子炉補機冷却水サーチタンク窒素 供給用14mフレキシブルホース | VT-2 | | 2 | | | | | | ○ | | | | | | |
| | 高压注入ポンプ3B及び電動機冷却水 屋外放出用5mフレキシブルホース | VT-2 | | 2 | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 代替格納容器旁通気ガスサンブル 接続装置接続用2mフレキシブルホース | VT-2 | | 2 | | | | | | | ○ | | | | | |
| | 軽油移送配管EL 10m接続口 ～ミニローリー送油用10mホース | VT-2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 軽油タンク出ロ接続口 ～ミニローリー送油用10mホース | VT-2 | | 10 | | | | ○ | | | | | | | | |

1. 重大事故等クラス3機器漏えい検査 (4/5)

| 適用規格 : 維持規格 JISME S NA1-2008 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10ヵ年) | | | | 備考 | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|------|------|----------------------------------|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|---|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査圧力 | 設備数 | | | | | | | | | | |
| D-B D-30 | 重油タンク出口接続口 ～重油移送配管EL. 84m接続口又はミニローリー送油用10mホース | VT-2 | | 8 | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | - | 17回 | 18回 | - |
| | 重油移送配管EL. 10m接続口又はミニローリー～燃料油貯槽燃料油給油口送油用10mホース | VT-2 | | 6 | | - | ○ | - | | | | | | | |
| | 重油移送配管EL. 44m接続口 ～ミニローリー送油用10mホース | VT-2 | | 34 | | - | ○ | - | | | | | | | |
| | ミニローリー～軽油移送配管EL. 32m接続口送油用10mホース | VT-2 | | 2 | | - | ○ | - | | | | | | | |
| | ミニローリー車載送油用19, 5m, 20mホース | VT-2 | | 5 | | - | | - | | | | ○ | | | |
| | 大型ポンプ車又は大型ポンプ車(泡混合機館付)出ロライイン送水用5m, 10m, 20mホース | VT-2 | | | 5m : 2 10m : 11 50m : 37 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 大型ポンプ車又は大型ポンプ車(泡混合機館付)入ロライイン取水用5m, 10m, 20mホース | VT-2 | | | 5m : 5 10m : 7 20m : 3 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 加圧ポンプ車出ロライイン送水用19m, 20mホース | VT-2 | | | 19m : 5 20m : 29 | | | | | | ○ | ○ | | | |
| | 中型ポンプ車出ロライイン送水用10m, 20m, 50mホース | VT-2 | | | 10m : 17 20m : 21 50m : 63 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | ホース(緊急時対策所加圧装置用高圧ホース) | VT-2 | | 48 | | - | ○ | - | | | | | | | |

1. 重大事故等クラス3機器漏えい検査 (5/5)

| 適用規格 : 総特規格 JISME S NA1-2008 | | 伊方発電所第3号機検査計画 (10カ年) | | | | | | 備考 | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------------------|------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|-----|-----|--------------|
| 項目番号 | カタゴリ | 検査対象箇所 | 検査方法 | 検査圧力 | 第1検査時期 | | 第2検査時期 | | 第3検査時期 | | | | | |
| | | | | | 設備数 | 13回 | - | 14回 | - | 15回 | - | 16回 | 17回 | 18回 |
| D2.30 | D-B | ホース(緊急時対策所加圧装置用低圧ホース) | VT-2 | 6 | | | ○ | | | | | | | |
| | | 300kVA電源車冷却水ポンプ | VT-2 | 3 | | | | | | | | ○ | ○ | 3台を2定期に分けて実施 |
| | | 75kVA電源車冷却水ポンプ | VT-2 | 3 | | | | | | | | ○ | ○ | 3台を2定期に分けて実施 |
| | | 大型ポンプ車 | VT-2 | 1 | | | | | | | | ○ | | |
| | | 大型ポンプ車(泡混合機能付) | VT-2 | 1 | | | | | | | | ○ | | |
| | | 加圧ポンプ車 | VT-2 | 3 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | | 中型ポンプ車 | VT-2 | 7 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | | 可搬型代替冷却水ポンプ | VT-2 | 2 | | | | | | | | ○ | | |
| | | 緊急時対策所用発電機冷却水ポンプ | VT-2 | 6 | | | | | | | | ○ | ○ | 6台を2定期に分けて実施 |


運転圧力以上又は機能試験時の圧力以上

保全に関する実施体制

保全に関する実施体制

1. 事業者の保守管理体制

事業者の第15保全サイクルにおける保守管理体制を下図に示す。



添付書類五 定期事業者検査の判定方法

1. 定期事業者検査の判定方法

(1) 定期事業者検査の実施における考え方

定期事業者検査の実施にあたっては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第56条第1項において検査の方法が規定されており、これに従い、表-1に記載する検査の方法に基づき、対象設備に対して定期事業者検査を実施する。

また、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第56条第2項では、定期事業者検査においては、一定の期間を設定し、その期間において技術基準に適合する状態を維持するかどうかを判定する方法で行うことが規定されている。

表-1のうち、①、②の検査は、設備の点検にあわせて、又は点検の完了後に実施するものであり、その実施頻度は、設備の点検頻度や原子炉を停止する頻度に基づいている。(添付書類四 別紙-1 点検計画参照)

定期事業者検査の対象となる設備については、技術基準への適合維持が要求されていることから、その実施頻度の設定においては、所定の機能を発揮できなくなる前、すなわち技術基準に適合する状態を維持すると考えられる段階に点検を行うように考慮しており、その実施頻度を定期事業者検査の一定の期間とみなすことができる。この実施頻度から設定した定期事業者検査の一定の期間の最短は、原子炉を停止して実施する必要がある点検の最短の間隔に調整運転期間等を考慮した13ヶ月※(施設定期検査終了からの期間)である。

※：使用の状況等から別途点検を行う時期を評価し、施設定期検査を受けるべき時期について原子力規制委員会の承認を受ける場合を除く。

なお、定期事業者検査の実施頻度の前提となるこれらの点検にあたっては、その対象設備が技術基準に適合する状態を維持するため、その点検頻度の設定にあたって前提とされた部品取替等の行為を保全活動の中で確実に行う。

また、機器の劣化、特性変化を定量的に評価し判定する検査については、上記に係わらず、当該評価で判定に考慮する期間を一定の期間とする。これに該当する検査を(2)に示す。

(2) 一定の期間を考慮する定期事業者検査の判定について

定期事業者検査においては、(1)のとおり設定された頻度に基づき、設備が技術基準に適合していることを確認するが、機器の劣化、特性変化を定量的に評価し判定する以下の検査については、その判定に一定の期間を考慮する。

○原子炉を停止して実施する必要がある点検の最短の間隔に調整運転期間等を考慮した13ヶ月(施設定期検査終了からの期間)以上を一定の期間として判定に考慮する検査

- ・原子炉格納容器全体漏えい率検査
- ・原子炉格納容器局部漏えい率検査
- ・クラス1機器供用期間中検査(*)
- ・クラス2機器供用期間中検査(*)
- ・クラス3機器供用期間中検査(*)
- ・供用期間中特別検査のうちクラス2管(原子炉格納容器内)特別検査(*)
- ・原子炉格納容器供用期間中検査(*)
- ・重大事故等クラス2機器供用期間中検査(*)
- ・1次冷却材ポンプメカニカルシール分解検査
- ・炉内計装用シンプルチューブ体積検査
- ・蒸気タービン開放検査
- ・2次系配管検査
- ・中央制御室の居住性確認検査

* : 第15保全サイクルの実運転期間(13ヶ月)に調整運転期間等を踏まえ、
判定に考慮した第二段階検査に移行可能な検査

○また、第16サイクルの炉心設計に係わる以下の検査については、実運転期間(13ヶ月)に調整運転期間等を踏まえ、これに基づき判定を行う。

- ・燃料集合体外観検査
- ・原子炉停止余裕検査
- ・炉物理検査

なお、上記以外の検査については、その対象設備が技術基準に適合している状態を維持するため、その点検間隔の設定にあたって前提とされた部品取替等の行為を保全活動の中で確実に行う。

表－1 検査の方法の考え方について

| 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第56条 | 検査の方法 | |
|---|--------------------------|--|
| ① 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 | 分解検査及び開放検査 | 機器等を分解、開放した状態でき裂、変形、摩耗等の有無を目視等により確認する。 |
| | 外観検査 | 機器等を分解又は開放しない状態で漏えい又はその形跡、き裂、変形等の有無を目視等により確認する。 |
| | 非破壊検査 | 社団法人日本機械学会「発電用原子力設備規格維持規格」(JSME S NA1-2008)に規定されている超音波探傷試験、渦流探傷試験、浸透探傷試験、目視試験等により、機器等の内外表面及び内部欠陥の有無等を確認する。 |
| | 漏えい（率）検査 | 系統及び機器等の点検完了後、所定の圧力において、漏えいの有無又は漏えい率※を確認する。 |
| ② 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 | 特性検査 | 電気設備及び計測制御設備について絶縁抵抗測定※※、校正、設定値確認検査などを行い、機器等の特性を確認する。 |
| | 機能・性能検査 | 系統及び機器等の点検完了後、作動試験、試運転、インターロック試験等を行い、機器単体又は系統の機能・性能等を確認する。 |
| | 総合性能検査 | 各設備の点検完了後に、定格出力近傍で発電用原子炉施設の運転を行い、各発電用原子炉施設の運転状態が正常であること及び各種パラメータが妥当な値であることを確認する。 |
| ③ 各部の損傷、変形、摩耗等による異常の発生の兆候を作動している状態で確認するために十分な方法 | プラント運転中の機能・性能検査（状態監視を含む） | 機器運転状態において、状態の監視（異常の発生の兆候の確認）を行うとともに、機器の機能・性能を確認する。 |

※:漏えい率の確認には、「②試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法」を兼ねるものがある。

※※：絶縁抵抗測定には、「①開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法」を兼ねるものがある。

上表の検査の方法にて実施する具体的な定期事業者検査は点検計画（添付書類四 別紙－1）のとおり。

なお、当該点検計画に含まれる簡略点検は定期事業者検査として実施しないが、部品の定期的な取替え、運転経験・劣化の進展予測、使用環境及び設置環境等を考慮して実施内容、頻度を定めている。

添付書類六 保全の有効性評価の結果に関する説明書

伊方発電所 第3号機 保全の有効性評価の結果に関する説明書

これまでの保全活動で得られた情報をもとに継続的な改善につなげる
よう保全の有効性評価を実施した。

前保全サイクルにおける保全の有効性評価の結果については添付-1
のとおり。

また、これら評価の結果等を踏まえ、保全内容の変更を行ったものは
添付-2のとおり。

添付-1 保全の有効性評価結果について

添付-2 保全の有効性評価の結果等により保全へ反映した事項について
参 考 保全活動管理指標の実績について

保全の有効性評価結果について

保守内規、不適合管理内規、予防処置管理内規等に基づき、有効性評価を実施。

| 定期的な評価のインプット | | | 総合評価 |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 分類1 | 分類2 | 対象期間 | |
| a. 保全活動管理指標の監視結果 | ①プラントレベル 保全活動管理指標が目標値を超えたもの | H29(2017). 8.1～ R1(2019). 9.30 | すべてのプラントレベルの指標は目標値以内であり保全が有効に機能していると評価した。 |
| | ②系統レベル 保全活動管理指標が目標値を超えたもの | MPFF : H29(2017). 8.1～ R1(2019). 9.30 UA : H23(2011). 1.1～ R1(2019). 9.30 | 「外部電源系統」の「PS-3④電源供給機能【LCO】」においてUA時間が目標値を超過したが、これは保安規定第88条に規定されている予防保全を目的とした点検を計画的に実施したことによるものであるため、保全計画の見直しは不要と評価した。その他の系統レベルの指標は目標値以内であり保全が有効に機能していると評価した。 |
| b. 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 | ③点検手入れ前データ、状態監視データ、運転データ | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 過去の点検手入れ前データ、状態監視データ、運転データについてデータの推移及び経年劣化の長期的な傾向について評価を行った結果、添付－2とのおり保全計画へ反映した。 |
| c. トラブルなどの運転経験 | ④当該号機のトラブル及び不適合 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 不適合情報を用いて評価を行った結果、添付－2とのおり保全計画に反映した。 |
| d. 高経年化技術評価及び安全性向上評価結果 | ⑤当該号機の高経年化技術評価及び安全性向上評価 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 当該号機の安全性向上評価(R1(2019). 5)の結果、保全計画へ反映すべき事項はなかった また、当該号機では前サイクルに高経年化技術評価は実施していない。 |
| e. 他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ | ⑥社内他号機の不適合情報 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 予防処置情報(当社他号機の不適合情報)について評価を行った結果、保全計画へ反映すべき事項はなかった。 |
| | ⑦国内情報(NUCIA情報) | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 予防処置情報(国内他プラントのトラブル情報、保全品質情報)を用いて評価を行った結果、添付－2とのおり保全計画へ反映した。 |
| | ⑧海外情報 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 予防処置情報(NRC情報、INPO情報等)を用いて評価を行った結果、保全計画へ反映すべき事項はなかった。 |
| | ⑨通達等の文書 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 通達等の文書について評価を行った結果、保全計画へ反映すべき事項はなかった。 |
| f. リスク情報、科学的知見 | ⑩リスク情報 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | リスク情報について評価を行った結果、保全計画へ反映すべき事項はなかった。 |
| | ⑪電力共同研究・技術開発 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 電力共同研究の成果及び新たな技術開発について評価を行った結果、保全計画に反映すべき事項はなかった。 |
| g. その他 | ⑫傾向管理情報 | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 予防処置情報(運転監視、燃料管理による情報)について評価を行った結果、保全計画へ反映すべき事項はなかった。 |
| | ⑬その他自主的な取り組み | H29(2017). 10.3～ R1(2019). 11.5 | 自主的な取り組みとして、添付－2とのおり保全計画へ反映した。 |

注：前々保全サイクルのH29(2017). 8.26～H29(2017). 10.2において、③～⑬に関して保全計画へ反映した事項はなかった。

前回からの主な変更点（保全の有効性評価の結果等により保全へ反映した事項）

1. 保全活動管理指標への反映

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | | 評価 | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|---------|--------|------------|-----|-----|-------------|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | インプット情報の項目※ | |
| 一 なし | | — | — | — | — | — |

※：インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

2. 点検計画への反映

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | 評価内容 | 4つの評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|--------------|------------------------|-------------------|----|---|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※※ | | | | |
| 1 | 500kV 0Fケーブル | 項目 0Fケーブル点検 (精密) | 変更前 78M 39M | ⑦ | 平成28年10月に発生した他電力の地中送電(0F)ケーブルからのお出火事象に鑑み、点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査の点検結果によると、劣化は認められず点検結果は良好であり、過去の点検結果においても、劣化や特性の変化は認められていない。平成28年10月に発生した他電力の地中送電(0F)ケーブルからの出火事象に鑑み、同事象の再発防止を図るべく0Fケーブル点検(精密)の点検頻度を78Mから39Mに短縮することにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ④ — |

※ : インプット情報は添付－1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替による評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|---------|------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検内容の変更 | | | | |
| 2 | D/G機器3A入口シリカ 冷却水圧力メータ (3PS-4304) D/G機器3A入口潤滑 油圧力メータ (3PS-4332) | 単体調整試 験 | 13M | 52M | ③ 第14回施設定期検査にて採取した計 器点検前データ及び過去の点検実績等 を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点 検前データによると、機能に影響を及 ぼす劣化は認められなかつた。 また、計器点検前データが52M相当の 期間連續にて許容誤差範囲内を推移す ることが確認できた。 以上のことから、52Mの点検(変更前 から39Mの延長)により適切な保守管 理を行いうことが可能であると判断した。 | ① 133 非常用予備発電機付属設備 検査 |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価項目 ※※ | 評価内容 | 4つの評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|--------------------------|------------|--|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | | | | |
| 3 | 余熱除去ポンプ3A, 3B 出口圧力伝送器 (3PT-601, 611) 蓄圧タック3B圧力伝送器 (3PT-921) 高圧注入ポンプ3A, 3B 出口圧力伝送器 (3PT-962, 963) | 伝送器単体 調整試験 項目 | 変更前 26M 変更後 52M | ③ | 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点検前データは認められなかつた。 また、計器点検前データが52M相当の期間連続にて許容誤差範囲内を推移することが確認できだ。 以上のことから、52Mの点検変更前から26Mの延長により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ① |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果による評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|--|------------------------|-------------|------------------------------|--|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 変更後 | | | | |
| 4 | RCP-3A, 3B排水注入装置 (GFT-150, 160) 蓄圧タック3A圧力伝送器 (3PT-910, 911) | 伝送器単体 調整試験 | 52M 104M | ③ | 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点検前データによると、機能に影響を及ぼす劣化は認められなかつた。また、計器点検前データが104M相当の期間連続にて許容誤差範囲内を推移することが確認できた。 以上のことから、104Mの点検(変更前から52Mの延長)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ① — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取替結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 備考(関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|---------------|---------|-------------|--|---|-----------|------------------|
| | | 点検計画又は点検内容の変更 | 点検内容の変更 | | | | | |
| 項目 | 変更前 | 変更後 | | | | | | |
| 5 | 制御用空気圧縮機3A 潤滑油圧力バッテイ (3PS-1820) 制御用空気だめ 3A, 3B圧力(圧力低自 動起動用) (3PS-1830, 1860) D/G機関3A入口潤滑 油圧力バッテイ (3PS-4329, 4330, 4331) | 単体調整試 験 | 26M | 52M | ③ 第14回施設定期検査にて採取した計 器点検前データ及び過去の点検実績等 を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点 検前データによると、機能に影響を及 ぼす劣化は認められなかつた。 また、計器点検前データが52M相当の 期間連続にて許容誤差範囲内を推移す ることが確認できた。 以上のことから、52Mの点検(変更前 から26Mの延長)により適切な保守管 理を行うことが可能であると判断した。 | ① | — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取替結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 6 | RCP-3B第3シールドケーブル水位伝送器 (3LT-169) | 点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | ③ 点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データで許容誤差を逸脱していることが確認された。 また、2定期検査にて許容誤差を逸脱していることが確認された。 以上のことから、13Mの点検(変更前から13Mの短縮)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | 第14回施設定期検査における計器点検前データで許容誤差を逸脱していることが確認された。 また、2定期検査にて許容誤差を逸脱していることが確認された。 以上のことから、13Mの点検(変更前から13Mの短縮)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ① 計測制御系監視機能検査 72 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 | | 評価内容 | 4つの評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------|-----|-------|-----------------|--|----------------------------|---|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | インプット情報の項目 ※ | | | |
| 7 | D/G機関3A, 3B入口潤滑油圧力指示計 (3P1-4327, 4427) D/G機関3A, 3B入口シングル冷却水圧力スイッチ (3PS-4303, 4305, 4403, 4404, 4405) D/G機関3A, 3B入口潤滑油圧力スイッチ (3PS-4333, 4334, 4432, 4433, 4434) | 単体調整試験 | 26M | 52M | ③ | 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | ① 133 非常用予備発電機付属設備検査 | 第14回施設定期検査における計器点検前データによると、機能に影響を及ぼす劣化は認めなかつた。また、計器点検前データが52M相当の期間連續にて許容誤差範囲内を推移することが確認できた。 以上のことから、52Mの点検(変更前から26Mの延長)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果による評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 備考(関連する定期事業者検査等) | |
|-----|---|------------|-----|-------------|-------|--|--|------------------|---|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | | | |
| 8 | 余熱除去ポンプ、 3A, 3B電動機 電動補助給水ポンプ 3A, 3B電動機 格納容器アレイボン 3A, 3B電動機 | 潤滑油診断 | 1C | 2C | ② | 第14回施設定期検査にて実施した潤滑油診断の結果から潤滑油診断の頻度を見直した。 | 第14回施設定期検査にて実施した潤滑油診断の結果、1C使用後の潤滑油の汚染状態に異常がなく、設備の劣化傾向に問題は認められなかった。また、劣化傾向から2C使用後の汚染状態を予測すると、管理値に十分な余裕があることから、診断頻度を延長しても問題ないと判断した。 以上のこことから、潤滑油診断を当該機器の潤滑油の入れ替え頻度に合わせて2C(変更前から1Cの延長)とすることにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ② | — |

※：インプット情報は添付－1の定期的な評価のインプット分類2と対応

- ※※：点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果による評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | (関連する定期事業者検査等) 備考 | |
|-----|----------------------|------------|-----|------------------------------|--|---|----------------------|---|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | | |
| 9 | 蒸気発生器水張ポンプ ア3号電動機 | 潤滑油診断 | 1C | 2C | ③ 第14回施設定期検査にて実施した潤滑油診断の結果から潤滑油診断の頻度を見直した。 | 第14回施設定期検査にて実施した潤滑油診断の結果、1C使用後の潤滑油の汚染状態に異常がなく、設備の劣化傾向に問題は認められなかった。また、劣化傾向から2C使用後の汚染状態を予測すると、管理慮に十分な余裕があることから、診断頻度を延長しても問題ないと判断した。 機器の潤滑油の入れ替え頻度に合わせて2C(変更前から1Cの延長)とすることでより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ② | — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取扱いによる評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット情報の項目※ | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|------------------------|------------------------------|------------|---|--|-----------|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 項目 | 変更前 変更後 | | | | |
| 10 | 補助建屋サブシステム ア'3A, 3B | 振動診断 | 1C | ⑬ 自主的な取り組みとして適用した。 を新たな保全項目として適用した。 | 類似機器(サクシエボソフ等)をバッカマヤシ グした結果、振動診断(頻度は1C)を適 用することにより適切な保守管理を行 うことが可能であると判断した。 | ④ | — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取替結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価項目 ※※ | 評価内容 | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|-----------------|------------|---|---|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | | | |
| 項目 | 変更前 | 変更後 | 評価項目 ※※ | 評価内容 | 備考 (関連する定期事業者検査等) | |
| 11 | 焼却炉建家給気ファン A, B 焼却炉建家給気ファン A, B電動機 A, B,C 焼却炉建家排気ファン A, B, C電動機 A, B, C電動機 前処理室排気ファン電動機 前処理室排気ファン電動機 高圧圧縮機給気ファン A, B電動機 高圧圧縮機排気ファン A, B電動機 | 赤外線診断 1M | — | ③ | 当該設備の軸受部異常については、振動診断にて検知可能であることから赤外線診断を取り止めた。 | 平成23年から実施している赤外線診断の結果については、これまでに採取したデータが全て管理値内を推移していない。また、当該設備の軸受部の異常は振動診断で検知可能である。以上のことから、赤外線診断を取り止めても適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット情報の項目※ | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|-------------------------|------------|-----|----------------------|--|--|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | |
| 12 | 補助建屋排気ファン 3A, 3B, 3C | 赤外線診断 | — | 1M | ⑬ 自主的な取り組みとして、赤外線診断を新たな保全項目として適用した。 | 類似機器(廃棄物処理室排気ファン等)をベースマッピングした結果、振動診断はIM)を適用することにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ④ — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果による評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価項目 ※ | 評価内容 | 4つの評価項目 ※※ | (関連する定期事業者検査等) 備考 |
|-----|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | | | | |
| 13 | 補助ポンプ3A、3B 入水ポンプ3A、3B | 振動診断 | 変更前 1C | 変更後 — | ⑬ 自主的な取り組みとして、振動診断を新たな保全項目として適用した。 | 類似機器(補助ポンプ給水ポンプ等)をへそマキシングした結果、適切な保守管理を行えることが可能であると判断した。なお診断頻度は、3号機が施設定期検査中および補助ポンプが連続運転しているときに運転する機器であることから1Cとする。 | ④ — |

* : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果による評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 4つの評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | | |
| 14 | 安全補機開閉器室空調ケン3A, 3B電動機 | 分解点検(本体) 機能・性能試験 | 項目 変更前 15Y 15Y | 変更後 15M 12C | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、プラット安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性があることから、アシト運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サクル管理」へ変更することが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよううに設定する。 | ① — |

※：インプット情報は添付－1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※：点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 紅外トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 15 | 蓄電池室排気ファン 3A, 3B電動機 | 分解点検(本体) | 項目 変更前 ⑦Y | 変更後 65M | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アラト安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性があることから、アラト運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サイクル管理」へ変更することが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよう、点検頻度に設定する。 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 実化トレンドによる評価
 ③ 研究成績等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | | | | |
| 16 | 補助建屋排気77m 3A, 3B, 3C電動機 | 分解点検(本 体) 機能・性能 試験 | 7Y 7Y | 6Y ⑬ | 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 分解点検の頻度(7Y)を絶縁特性試験 (3Y)の倍数(6Y)にすることで、分解点 検と絶縁特性試験の間隔 となることが可能であると判断した。 | ① 77 1次系換気空調設備機能検査 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価 | | 備考(関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|---|-----------|------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | | | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | |
| 17 | ダイビング充電機室給電機 電動補助給水ポンプ 室給気アン3A, 3B電動機 ターボ動補助給水泵ポンプ 室給気アン3A, 3B電動機 | 機能・性能試験 分解点検(本体) | 1Y 11M | 1C ⑬ | 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アシハ安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性及び非特機時間(1A時間)の発生を考慮すると、アラカルト中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サクル管理」へ変更することにより適切な保守管理を行うことなどが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるようには設定する。 | ① | |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | |
| 18 | 制御用空気圧縮機室 給氣7A/3A, 3B電動機 | 機能・性能 試験 分解点検(本 体) | IV 7Y | 1C 65M | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 当該装置の点検は、アガト安全設備等 の運転に影響を及ぼす可能性及び非特 機時間(HA時間)の発生を考慮すると、 アラン運転中よりも施設定期検査時に実 施することが適切であるため、「年度 管理」から「保全(サブ)管理」へ変更す ることにより適切な保守管理を行うこ とが可能であると判断した。 なお、点検頻度については同程度と なるよう設定する。 | ① — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 細分化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|----------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 19 | 排水ポンプ電動機 | 分解点検(本体) | CBM ③V | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 平成29年度における分解点検での点 検手入れ前データによると、機能に影 響を及ぼす劣化は認められなかつた。 当該機器は、故障時のプラントに対する影響が小さく保全重要度が低い機 器(G4)である。また、屋内に設置されているため劣 化の要因が少なく、状態監視にて劣化 状況を把握することが可能である。 以上のことから、時間基準保全を取 止め、別途実施していた状態監視によ る状態基準保全としても適切な保守管 理が可能であると判断した。 | ① |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|-------|-------------|--------------------------|---|-----------|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検の実施 | | | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | |
| 20 | ディーゼル発電機室排気(3A, 3B, 3C, 3D)グリーフ(3D-VS-402A, B, C, D (OP)) | ノンホバーレーベル点検 | 6Y | 52M | ⑫ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アカバ安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性及び非特機時間(UA時間)の発生を考慮すると、アラリ運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サクル管理」へ変更することにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよう、に設定する。 | ① | — |
| | ディーゼル発電機制御盤室3A, 3B排気(3D-VS-403A, B (OP)) | 駆動部分解体 | 6Y | 52M | | | | |
| | ディーゼル発電機制御盤室3A, 3B給気(3D-VS-404A, B (OP)) | 点検 | | | | | | |
| | 電動補機給水泵(3D-VS-412A, B (OP)) | 点検 | | | | | | |
| | 制御用空気圧縮機室排気(3A, 3B)グリーフ(3D-VS-432A, B (OP)) | 点検 | | | | | | |
| | タービン動力給水ポンプ室排気3A, 3B(3D-VS-414A, B (OP)) | 点検 | | | | | | |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果による評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 設備等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------|------|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | | | 評価 | 評価内容 | |
| 項目 | 変更前 | 変更後 | 評価 | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 評価 | 評価内容 | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
| 21 | デイセル発電機室排 気ゾン [*] 3A, 3B, 3C, 3D (3D-VS-402A, B, C, D) デイセル発電機制御 盤室排気ゾン [*] 3A, 3B (3D-VS-403A, B) 電動補助給水ポン [*] 室排気ゾン [*] 3A, 3B (3D-VS-412A, B) タセイント動補助給水ポン [*] 室排気ゾン [*] 3A, 3B (3D-VS-414A, B) 制御用空気圧縮機室 排気ゾン [*] 3A, 3B (3D-VS-432A, B) | 動作確認 6Y | 4C | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 当該装置の点検は、「全年安全設備等 の運転に影響を及ぼす可能性及び非待 機時間(UAI時間)の発生を考慮すると、 アラーム運転中よりも施設定期検査時に実 施することが適切であるため、「年度 管理」から「保全サクル管理」へ変更す ることにより適切な保守管理を行うこ とが可能であると判断した。 なお、点検頻度については同程度と なるよう的に設定する。 | ① — | — | — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | (関連する定期事業者検査等) 備考 |
|-----|--|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | |
| 22 | 燃料取扱機第1, 第2隔離ガバ。3号 (3D-VS-252, 253 (0P)) 燃料取扱機排気第1, 第2隔離ガバ。3号 (3D-VS-254, 255 (0P)) | 高気密グッハ、 レーカ点検 高気密グッハ、 レーカ駆動 部分分解点検 | 2Y 4Y | 26M 39M | ⑪ 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 当該装置の点検は、アシト安全設備等 の運転に影響を及ぼす可能性及び非待 機時間(IA時間)の発生を考慮すると、 アシト運転中よりも施設定期検査時に実 施することが適切であるため、「年度 管理」から「保全サイクル管理」へ変更す ることにより適切な保守管理を行うこ とが可能であると判断した。 なお、点検頻度については同程度と なるよう設定期度に設定する。 | ① — |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取巻結果の評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価 | | 備考(関連する定期事業者検査等) |
|-----|--|--------------|------------|-------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|
| | | 項目 | 変更前 | | | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | |
| 23 | 安全補機開閉器室空調ファンA, 3B出ロダノバ (3D-VS-534A, B) | 外観点検 軸受給脂 | 12Y 15Y | 9C 15M | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アシタ安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性があることから、アシタは運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サイクル管理」へ変更することが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよううに設定する。 | ① — | |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|------------|-------------|-----------------------------|---|-----------|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検内容の変更 | | | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | |
| 24 | MDPV 電動補助給水ポンプ 3A, 3B室FDV (3F-VS-411A, B) MDPV 電動補助給水ポンプ 3A, 3B室防火ポンプ。 (3F-VS-412A, B) T/D-AFWP 室天井第1 防火兼風量調節ダム (3F-VS-413A) T/D-AFWP3号室天井 第2防火兼風量調節ダム。 (3F-VS-413B) TDPV T/D-AFWP3号室 第1, 第2防火ポンプ (3F-VS-414A, B) IAComp-3A, 3B室防火兼風量調節ダム。 (3F-VS-431A, B) IACY 制御用空気圧縮機3A, 3B室防火ポンプ (3F-VS-432A, B) | 外観点検 作動確認 | 12V 12V | 9C 9C | ⑪ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アリバセ安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性及び非待機時間(UAI時間)の発生を考慮すると、アラーム運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サブ管理」へ変更することにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 なお、点検頻度については同程度となるよう設定する。 | ① | |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価項目 ※※ | 評価内容 | 4つの評価項目 ※※ | (関連する定期事業者検査等) 備考 |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | | | | |
| 25 | 安全補機開閉器室空調ユニット3A, 3B | 開放点検 | 項目 変更前 7Y | 変更後 65M | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アシト安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性を考慮すると、アシト運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「保全セイクル管理」へ「年度管理」から「保全セイクル管理」へ変更することが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよう、点検頻度に設定する。 | ① |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|----------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|--|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 26 | 安全補機開閉器室空調ケーブル3A, 3B | 分解点検 | 項目 変更前 15Y | 変更後 15M | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画を見直した。 | 当該装置の点検は、アリババ安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性を考慮する上、アシスト車輌中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サイクル管理」へ変更することが可能であると判断した。行うことなどが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよう設定する。 ① |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び改善結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|--------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 27 | ディーゼル発電機室給 気ファン3A, 3B, 3C, 3D 電動補助給水泵ポン ツ室給気ファン3A, 3B クーラント補助給水泵 ポンツ室給気7A/3A, 3B | 分解点検 項目 25Y | 変更前 260M 変更後 | ⑬ 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 当該装置の点検は、アント安全設備等 の運転に影響を及ぼす可能性及び非特 定時間(IA時間)の発生を考慮すると、 アント運転によりも施設定期検査時に実 施することが適切であるため、「年度 管理」から「保全サイクル管理」へ変更す ることにより適切な保守管理を行いうこ とが可能であると判断した。 なお、点検頻度については同程度と なるようには設定する。 | ① — |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | | | 評価 | 備考 (関連する定期事業者検査等) | |
|-----|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|---|--|------------------------------|---|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | 事象の概要 | | | | |
| 項目 | 変更前 | 変更後 | | | | 評価項目 評価項目 評価項目 評価項目 | 評価項目 評価項目 評価項目 評価項目 | |
| 28 | 制御用空気圧縮機室 給気7A/3A, 3B | 分解点検 | 22Y | 22M | ⑬ | 当該装置の点検は、アント安全設備等の運転に影響を及ぼす可能性及び非待機時間(IA時間)の発生を考慮すると、アント運転中よりも施設定期検査時に実施することが適切であるため、「年度管理」から「保全サイクル管理」へ変更することにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。なお、点検頻度については同程度となるよう設定する。 | — | — |

※：インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
① 点検及び点検結果の評価
② 劣化トレンドによる評価
③ 研究成果等による評価
④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | | | 評価 | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------|
| | | 項目 | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | 事象の概要 | | |
| 29 | デイセール発電機室排 気ゲッサ、3A, 3B, 3C, 3D 電磁弁点検 電磁弁取替 (3SV-VS- 402A, B, C, D) デイセール発電機制御 盤室排気ゲッサ、3A, 3B 用電磁弁 (3SV-VS-403A, B) デイセール発電機制御 盤室給気ゲッサ、3A, 3B 用電磁弁 (3SV-VS-404A, B) 電動補助給水ポンプ 室排気ゲッサ、3A, 3B用 電磁弁 (3SV-VS-412A, B) 制御用空気圧縮機室 排気ゲッサ、3A, 3B用電 磁弁 (3SV-VS-432A, B) タービン動補助給水泵ポン プ室排気ゲッサ、3A, 3B 用電磁弁 (3SV-VS-414A, B) | 変更前 6Y 6Y | 変更後 52M 52M | ⑯ | 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 評価内容 当該装置の点検は、アラート安全設備等 の運転に影響を及ぼす可能性及び非特 別点検時よりも施設定期検査時に実 施することが適切であるため、「年度 管理」から「保全サイクル管理」へ変更す ることにより適切な保守管理を行うこ とが可能であると判断した。 なお、点検頻度については同程度と なるよう規定する。 | 4つの 評価項目 ※※※ |

※ インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び点検代替結果による評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 項目 | 変更前 変更後 | | | | |
| 30 | 緊急時対策所加圧装置減圧エリト安全弁 A, B, C, D (3V-KV-706A, B, C, D) 緊急時対策所加圧装置減圧エリト安全弁 (予備) (3V-KV-706-Y) | 分解点検 機能・性能 試験 漏えい試験 | 12Y 12Y 9C 9C | 117M 9C | ⑯ 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | 当該弁の点検に伴い緊急時対策所加 圧装置は機能喪失となるため、重大事 故等対処活動を考慮すると、施設定期 検査時に実施することが適切であるこ とから、「年度管理」から「保全サクル 管理」へ変更することが可能であると判断 した。 なお、点検頻度については同程度と なるよう、点検頻度に設定する。 | ① 85 1次系安全弁検査 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取替結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目 ※ | 事象の概要 評価内容 | 4つの評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 変更前 変更後 | | | | |
| 31 | 二酸化炭素出口安全弁3号 (3V-CD-293) | 取替 機能・性能 試験 漏えい試験 | 12Y 12Y 12Y | 15Y 15Y 15Y | ③ 平成30年度取替時の点検結果により 点検計画を見直した。 | ① 平成30年度取替時の点検結果は良好 であり、また当該弁は周辺設備であり 故障時のアシストに対する影響が少ないこ とから、15Yの取替(交換前から3Yの延 長)により適切な保守管理を行うことが 可能であると判断した。 | 85 1次系安全弁検査 |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取替結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | |
| 32 | セパレート固化装置オカダ 7F/3A, 3B | 機能・性能 試験 分解点検 | CBM 5Y | CBM 5Y | ④ 平成30年4月に発生した不適合の是正処置として、点検計画を見直した。 | 設置された平成4年から20年以上、7ヶ月の異常は発生しなかつたことから、5年の分解点検により適切な保守管理を行うことが可能と判断した。 | ① 77 1次系換気空調設備検査 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
- ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 劣化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--|----|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | | | 評価項目 ※※ | 評価 | |
| 33 | セント固化装置ガス アソシエット3A, 3B | 機能・性能 試験 | CBM | ⑯ | 自主的な取り組みとして、点検計画 を見直した。 | セント固化装置がガスアソシエット3A, 3Bの機能・ 性能試験に合わせて実施しているた め、アソシエットの機能・性能試験の保全方式変 更により適切な保守管 理を行うことが可能であると判断し た。 | ① | 77 1次系換気空調設備検査 |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取扱結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 4つの 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|--|------------|-----|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | |
| 34 | 流量調整エキスト (緊急時対策所加圧 装置用) (3V-KV-705) | 校正 | — | 1117M | ③ 校正を新たな保全項目として適用し た。 | 緊急時対策所加圧手順において流量 調整弁を操作するために当該流量計の 指示値を確認することから、校正(頻度 は117M)を新たな保全項目とすることに より適切な保守管理を行うことが可能 であると判断とした。 | ① — |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 35 | 非常用ディーゼル機関 3A, 3B 非常用ディーゼル発電 機3A, 3B | 振動診断 項目 変更前 — | 6M ⑮ | 自主的な取り組みとして、振動診断 を新たに保全項目として適用した。 | 機関および発電機について、潤滑油 診断および赤外線診断に加え、振動診断 (頻度は6M)を適用することにより、保全管理を行いうことが可能であると 判断した。 | ③ |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法

- ① 点検及び取替結果の評価
- ② 劣化トレンドによる評価
- ③ 研究成果等による評価
- ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 事象の概要 インプット 情報の項目 ※ | 評価内容 | 評価項目 ※※ | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|----------------------|------------|------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | |
| 36 | 非常用ディーゼル機関 3A, 3B | 機関診断 | 機関診断 | ⑬ | 自主的な取り組みとして、機関診断 を新たに保全項目として適用した。 | 機関の潤滑油診断および赤外線診断 に加え機関診断(頻度は6M)を適用すること が可能であると判断した。 | ③ |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2 と対応

- ※※ :
- 点検頻度の変更に適用した評価方法
 - ① 点検及び取替結果の評価
 - ② 細化トレンドによる評価
 - ③ 研究成果等による評価
 - ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 備考(関連する定期事業者検査等) |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------|--|---|-----------|--------------------|
| | | 点検計画の保全方式又は点検内容の変更 | 点検計画の保全方式又は点検内容の変更 | | | | | |
| 項目 | 変更前 | 変更後 | | | | | | |
| 37 | D/G機関3A出ロシリゾガ 冷却水温度指示計 (3TI-4304) | 単体調整試験 | 52M | 104M | ③ 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点検前データによるところ、機能に影響を及ぼす劣化は認められなかつた。また、計器点検前データが104M相当の期間連続にて許容誤差範囲内を推移することが確認できた。以上のことから、104Mの点検(変更前から52Mの延長)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ① | 133 非常用予備発電機付属設備検査 |

※ : インプット情報は添付-1 の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | | 事象の概要 インプット情報の項目※ | 評価内容 | 備考 (関連する定期事業者検査等) | 4つの評価項目※※ |
|-----|--------------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|--|--|---------------|
| | | 項目 | 変更前 | 変更後 | | | | |
| 38 | 体積制御カク水位伝送器 (3LT-120) | 伝送器単体調整試験 | 52M | 104M | ③ 器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点検前データによる影響を及ぼす劣化は認められなかった。また、計器点検前データが104M相当の期間連續にて許容誤差範囲内を推移することが確認できた。 以上のことから、104Mの点検(変更前から52Mの延長)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ① 計測制御系監視機能検査 |

※ : インプット情報は添付－1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | インプット情報の項目※ | 事象の概要 | 評価内容 | 4つの評価項目※※ | 備考(関連する定期事業者検査等) |
|-----|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--|------------------|------------------|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | | | | | |
| 39 | 格納容器冷却材ドリッパシカ水位伝送器 (3LT-1000) | 伝送器単体 調整試験 | 52M | 26M | ③ 第14回施設定期検査にて採取した計器点検前データ及び過去の点検実績等を用いて点検計画を見直した。 | 第14回施設定期検査における計器点検前データで許容誤差を逸脱していることが確認された。また、2定検統けて許容誤差を逸脱していることが確認された。以上のことから、26Mの点検(変更前から26Mの短縮)により適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 | ① 72 計測制御系監視機能検査 | |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び改善結果による評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

| No. | 系統・機器名 | 保全計画への反映内容 | | 評価 | | 備考 (関連する定期事業者検査等) |
|-----|-----------|------------------------|---------------------|-----------|---|--|
| | | 点検計画の保全方式 又は点検内容の変更 | インプット 情報の項目 ※ | 事象の概要 | 評価内容 | |
| 40 | 前処理室排気ファン | 振動診断 | 項目 変更前 — | 変更後 1M | ⑬ 自主的な取り組みとして、振動診断 を新たに保全項目として適用した。 | 類似機器(離型体焼却炉建家排気ファン等)をハサミヤングした結果、振動診断(周波数は1M)を適用することにより適切な保守管理を行うことが可能であると判断した。 ④ — |

※ : インプット情報は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※ : 点検頻度の変更に適用した評価方法
 ① 点検及び取替結果の評価
 ② 劣化トレンドによる評価
 ③ 研究成果等による評価
 ④ 類似機器等の使用実績による評価

保全活動管理指標

1. プラントレベル(採取期間: 平成29(2017)年8月1日～令和元(2019)年9月30日)

| 指 標 | 目標値 | 実績値 |
|-----------------|--------------|-----|
| 計画外原子炉自動トリップ回数 | <1回/7000臨界時間 | 0回 |
| 計画外出力変動回数 | <2回/7000臨界時間 | 0回 |
| 工学的安全施設の計画外作動回数 | <1回/サイクル | 0回 |

参考

2. 系統レベル (採取期間： MIPFF 平成29(2017)年8月1日～令和元(2019)年9月30日、UA時間 平成23(2011)年1月1日～令和元(2019)年9月30日)

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能故障回数(MPF回数) 目標値(ケルアタリ) | 実績値 実績値 | 予防可能故障回数(MPF回数) 目標値(2サイクルあたり) | 実績値 実績値 | 備考 |
|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--|
| PS-1①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 | <1回 | 0回 | - | - | - | ●他の系統に属する原子炉冷却材圧力バウンダリ機器についてもこの指標で管理する。 |
| PS-1②過剰反応度の印加防止機能 | <1回 | 0回 | - | - | - | |
| PS-1③炉心形状の維持機能 | <1回 | 0回 | - | - | - | |
| MS-1①原子炉の緊急停止機能 | <1回 | 0回 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | |
| MS-1②未臨界維持機能 | <1回 | 0回 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | |
| MS-1③原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 | <1回 | 0回 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | |
| MS-1④原子炉停止後の除熱機能 | <1回 | 0回 | - | - | - | |
| MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | - | - | ●格納容器ノンバンダリ機器についても、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| PS-2④安全弁・逃がし弁の吹き止まり機能 | <1回 | 0回 | - | - | - | |
| MS-2④異常状態の緩和機能 | [加圧器逃がし弁] <1回 [加圧器逃がし弁元弁、加 圧器後備ヒータ] <2回 | [加圧器逃がし弁] 0回 [加圧器逃がし弁元弁、加 圧器後備ヒータ] 0回 | <72時間/各逃がしライン <72時間/各ヒータ系統 0回 | 0時間/各逃がしライン 0時間/各ヒータ系統 0回 | 0時間/各逃がしライン 0時間/各ヒータ系統 0回 | |
| PS-3①原子炉冷却材保持機能【LCO】※1 | <2回 | 0回 | - | - | - | |
| PS-3②原子炉冷却材の循環機能【LCO】※1 | <2回 | 0回 | - | - | - | |
| MS-3①原子炉圧力上昇の緩和機能【LCO】※1 | <2回 | 0回 | <72時間/各逃がしライン モード1～3 モード4～6 <24時間 | モード1～3 モード4～6 0時間 | モード1～3 モード4～6 0時間 | |

※ 1 要求機能における【LCO】の表記は、クラス3の機能のうち、原子炉施設保安規定の運転上の制限に関する機能を示す。
以下、本表において同様。

| 系統名 | 要求機能 | 非待機時間(UA時間) | | | 備考 |
|----------|---------------------------------|---------------|-----|--|---|
| | | 目標値[1サイクルあたり] | 実績値 | 目標値[2サイクルあたり] | |
| 化学体積制御系統 | PS-1①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 | - | - | - | ●原子炉冷却材圧力バウンダリ機能については、1次冷却材系統のPS-1①指標で管理する。 |
| | MS-1②未臨界維持機能 | <1回 | 0回 | <240時間 両トライ同時 0時間 | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器バウンダリ】 | - | - | - | ●格納容器バウンダリ機器について、MS-1⑥指標で管理する。 |
| | PS-2①原子炉冷却材を内蔵する機能 | <2回 | 0回 | - | |
| | MS-2④異常状態の緩和機能 | <2回 | 0回 | <240時間 0時間 | |
| | PS-3①原子炉冷却材保持機能【LCO】 | <2回 | 0回 | - | |
| | PS-3②原子炉冷却材の循環機能【LCO】 | <2回 | 0回 | <720時間 0時間 | |
| 安全注入系統 | 冷却材補給機能 | <2回 | 0回 | <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | ●原子炉冷却材圧力バウンダリ機能については、1次冷却材系統のPS-1①指標で管理する。 |
| | PS-1①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 | - | - | - | |
| | MS-1②未臨界維持機能 | <1回 | 0回 | <1時間/各蓄圧タンク タック2基以上同時 0時間 | |
| | MS-1⑤炉心冷却機能 | <1回 | 0回 | <1時間/各蓄圧タンク <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器バウンダリ】 | - | - | <1時間/各蓄圧タンク <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | ●格納容器バウンダリ機器について、MS-1⑥指標で管理する。 |
| | | | | - | |
| | | | | - | |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能故障回数(MPF回数) 目標値1カクルあたり | 実績値 | 非待機時間(UA時間) 目標値2サイクルあたり | 実績値 | 備考 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|--|-----------------------------------|--|
| 安全注入系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | 0時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | |
| | アクシデンタネジメント機能 【代替再循環】 | <2回 | 0回 | <720時間 | 0時間/各トライ | ●原子炉冷却材圧力バウンダリ機器についてでは、1次冷却材系統のPS-1⑩指標で管理する。 |
| | PS-1①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 | - | - | - | - | |
| | MS-1④原子炉停止後の除熱機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | 0時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | |
| | MS-1⑤炉心冷却機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | 0時間/各トライ 両トライ同時 0時間 | ●格納容器バウンダリ機器についてでは、原子炉格納施設のMS-1⑩指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器バウンダリ】 | - | - | - | - | |
| | PS-2①原子炉冷却材を内蔵する機能 | <1回 | 0回 | - | - | |
| | 余熱除去系統への漏えい監視機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器バウンダリ】 | - | - | - | - | ●格納容器バウンダリ機器についてでは、原子炉格納施設のMS-1⑩指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トライ 両トライ同時 0時間 <72時間/タック | 0時間/各トライ 両トライ同時 0時間 0時間/タック | ●消火設備系統のアクシデントマネジメント機器【格納容器消火水スプレイ注水】も含む。 |
| 余熱除去系統 | MS-2④異常状態の緩和機能 | <2回 | 0回 | <72時間/タック | 0時間/タック | |

| 系統名 | 要機能 | 予防可能故障回数(MPF回数) 目標値(1サイクルあたり) | 非待機時間(UA時間) 目標値[2サイクルあたり] | | 実績値 0時間 <4時間/各原子炉格納容器 <24時間/各エロッジ | 備考 ●他の系統に属する格納容器 ハウジング機器についてもこの 指標で管理する。 |
|----------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | 目標値 | 実績値 | | |
| 原子炉格納施設 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | <1回 | 0回 | <4時間/各原子炉格納容器 隔離弁 <24時間/各エロッジ | 0時間/各エロッジ | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい、 及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | - | - | |
| | PS-2②放射性物質を貯蔵する機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| | PS-2③燃料を安全に取り扱う機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| | PS-3⑨放射性物質を貯蔵する機能【間接関連系】 [LCO] | <2回 | 0回 | - | - | |
| | PS-2②放射性物質を貯蔵する機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| | PS-2③燃料を安全に取り扱う機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| | MS-2②放射性物質放出の防止機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| | MS-1⑫未臨界維持機能 | <1回 | 0回 | <1時間 | 0時間 | |
| | MS-1⑮炉心冷却機能 | <1回 | 0回 | <1時間 | 0時間 | |
| 燃料取扱設備 | ●格納容器ハウジング機器に ついては、原子炉格納容器の MS-1⑯指標で管理する。 | - | - | - | - | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | <1回 | 0回 | <1時間 | 0時間 | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい、 及び放出低減機能 | <2回 | 0回 | <720時間 | 1030時間10分 | |
| 燃料取替用水系統 | MS-2①使用済燃料ピットの補給機能 | <2回 | 0回 | <720時間 | 1030時間10分 | |

| 系統名 | 要機能 | 予防可能故障回数(MPFF回数) 目標値[1サイクルあたり] 実績値 | 非待機時間(UA時間) 目標値[24時間あたり] | 実績値 | 備考 |
|---------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| 主給水系統 | MS-1④原子炉停止後の除熱機能 | <1回 0回 | <72時間/各ライン | 0時間/各ライン | ●格納容器・バウンダリ機器について、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | |
| | MS-2④異常状態の緩和機能 | <2回 0回 | <72時間/各ライン | 0時間/各ライン | |
| | MS-1④原子炉停止後の除熱機能 | <1回 0回 | <6時間/各安全弁 <8時間/各ライン隔離 <168時間/各逃がしライン <240時間/各蒸気元弁 | 0時間/各安全弁 0時間/各ライン隔離 0時間/各逃がしライン 0時間/各蒸気元弁 | ●格納容器・バウンダリ機器について、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | |
| | MS-2④異常状態の緩和機能 | <1回 0回 | <168時間/各逃がしライン <8時間/各ライン隔離 <8時間/各逆止弁 | 0時間/各逃がしライン 0時間/各ライン隔離 0時間/各逆止弁 | |
| | 原子炉停止後の除熱機能の代替機能 | <2回 0回 | <720時間 | 0時間 | |
| 主蒸気系統 | MS-1④原子炉停止後の除熱機能 | <1回 0回 | <240時間/各系統 2系統以上 0時間 <168時間/各シック | 0時間/各系統 0時間/各シック | ●格納容器・バウンダリ機器について、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | |
| | MS-2④異常状態の緩和機能 | <1回 0回 | <240時間/各ライン | 0時間/各ライン | |
| | 原子炉停止後の除熱機能の代替機能 | <2回 0回 | <720時間 | 0時間 | |
| 補助給水系統 | 原子炉停止後の除熱機能の代替機能 | <2回 0回 | <720時間 | 0時間 | |
| | 原子炉停止後の除熱機能の代替機能 | <2回 0回 | <720時間 | 0時間 | |
| 2次系純水系統 | | | | | |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能故障回数(MPF回数) | | 非待機時間(UA時間) 実績値 | 備考 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----|--|--|
| | | 目標値[1サブルあたり] | 実測値 | | |
| 蒸気発生器プロダクション系統 | MS-1④原子炉停止後の除熱機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各ライン | 0時間/各ライン |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ペンダリ】 | - | - | - | ●格納容器ペンダリ機器について、は、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-2④異常状態の緩和機能 | <2回 | 0回 | <240時間/各ライン | 0時間/各ライン |
| | MS-3④緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握 機能[LCO] | <2回 | 0回 | - | ●格納容器ペンダリ機器について、は、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑩放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ペンダリ】 | - | - | - | ●空調用冷水設備系統のアクシデントマネジメント機能【代替補機冷却】も含む。 |
| | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各ライン 両ライン同時 0時間 隔壁機能 <240時間 | 0時間/Aライン 0時間/Bライン 両ライン同時 0時間 隔壁機能 0時間 |
| | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 | <2回 | 0回 | - | - |
| | PS-3②原子炉冷却材の循環機能[LCO] | <2回 | 0回 | - | - |
| 原子炉補機冷却海水系統 | 蒸気発生器細管漏れ監視機能 | <2回 | 0回 | - | - |
| | アクシデントマネジメント機能 【格納容器自然対流冷却】 | <2回 | 0回 | <720時間 | 0時間 |
| | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | <105時間/各ライン 両ライン同時 0時間 | 0時間/Aライン 0時間/Bライン 両ライン同時 0時間 |
| | PS-2②放射性物質貯蔵機能 | <2回 | 0回 | - | ●海水ビットを含む。 |
| 気体廃棄物処理系統 | | | | | |
| | | | | | |

| 系統名 | 要機能 | 予防可能な故障回数(MPFF回数) 目標値[1サブルあたり] | 目標値[2サブルあたり] 実測値 | 非待機時間(UA時間) | 実測値 | 備考 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 液体廃棄物処理系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | 1次冷却材漏えい事監視機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| 原子炉補給水系統(純水) | PS-3②原子炉冷却材の循環機能[LCO] | <2回 | 0回 | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| 原子炉補給水系統(脱塩水) | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | 制御用空気圧縮装置 2台同時 <72時間 | 制御用空気圧縮装置 2台同時 0時間 | ●制御用空気圧縮装置のMS-3① 原子炉圧力上昇の緩和機能 の直接関連系も含む。 |
| 制御用空気系統 | MS-2④異常状態の緩和機能 | <1回 | 0回 | <240時間 | 0時間 | ●制御用空気系統のMS-3① 原子炉圧力上昇の緩和機能 の直接関連系も含む。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| 所内用空気系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| 消火設備系統 | アクシデントマネジメント機能 【格納容器消火水スプレー注水】 | <2回 | 0回 | <720時間 | 0時間 | ●格納容器ハウジング機器に 管から、スプレー系統側の接続配 管もこの指標で管理する。 |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 ハウジング】 | - | - | - | - | ●格納容器ハウジング機器については、原子炉格納施設のMS-1⑥指標で管理する。 |
| 格納容器換気空調系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい 及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | <240時間 | 0時間 | |

| 系統名 | 要機能 | 予防可能故障回数(MPF回数) | | 非待機時間(UA時間) 実測値 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|--|----|
| | | 目標値[1サイクルあたり] | 実測値 | | |
| 格納容器換気空調系 統 アニユラス空気淨化系 統 | アシメントマネジメント機能 【格納容器自然対流冷却】 | <2回 | 0回 | <720時間 0時間 | |
| | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい 及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トレイ 両トレイ同時 0時間 | |
| | MS-2⑦放射性物質放出の防止機能 | <2回 | 0回 | <240時間/各トレイ 両トレイ同時 0時間 | |
| | MS-1⑧放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい 及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トレイ 両トレイ同時 0時間 | |
| | MS-2⑨放射性物質放出の防止機能 | <2回 | 0回 | <240時間/各トレイ 0時間 | |
| | 補助建屋換気空調系 統 | | | DG室 14時間00分/Aトレイ 14時間30分/Bトレイ 両トレイ同時 0時間1分 電動補助給水ポンプ室 48時間15分/Aトレイ 両トレイ同時 0時間 制御用空気圧縮機室 150時間21分/Aトレイ 両トレイ同時 0時間 安全補機開閉器室 クーラント補助給水ポンプ室、安全 補機開閉器室 両トレイ同時 0時間/各室 | |
| | MS-2安全上特に重要な関連機能【間接開連系】 | <1回 | 0回 | <72時間/各トレイ 両トレイ同時 <72時間 | |
| 安全補機室空気淨化系 統 中央制御室換気空調系 統 | MS-1⑩放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい 及び放出低減機能 | <1回 | 0回 | <240時間/各トレイ 両トレイ同時 <24時間 | |
| | MS-1⑪安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | <720時間/各トレイ 全トレイ同時 <240時間 | |
| | MS-2安全上特に重要な関連機能【間接開連系】 | <2回 | 0回 | <240時間 0時間 | |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能な故障回数(MPF回数) | | 目標値(1サイクルあたり) | 目標値(2サイクルあたり) | 非待機時間(UA時間) | 実績値 | 備考 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
| | | 累積値 | 累積値 | | | | | |
| 空調用冷水設備系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-1⑧安全上特に重要な開通機能【間接開通系】 | <1回 | 0回 | <720時間/各トレイン 全トレイン同時<240時間 | - | 340時間26分/Aトレイン 315時間35分/Bトレイン 全トレイン同時 0時間 | - | ●原子炉補機冷却水系統の余熱除去ポンプ、ア'3B及び電動機冷却水出入口系統の主配管から、補機冷却水系統側の接続配管もこの指標で管理する。 |
| | MS-2安全上特に重要な開通機能【間接開通系】 | <2回 | 0回 | <720時間 | <720時間 | 0時間 | 0時間 | ●原子炉補機冷却水系統の余熱除去ポンプ、ア'3B及び電動機冷却水出入口系統の主配管から、補機冷却水系統側の接続配管もこの指標で管理する。 |
| | アクシデントマネジメント機能 【小電管補機冷却】 | <2回 | 0回 | <720時間 | <720時間 | 0時間 | 0時間 | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | 格納容器減圧ページング系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | PS-3①原子炉冷却材保持機能【LCO】 | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 | <2回 | 0回 | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| モニタ空気サンプリング系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | <2回 | 0回 | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | 格納容器真空逃がし系統 | 原子炉格納容器真空逃がし機能 | <2回 | 0回 | - | - | - | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |
| | 格納容器水素ページング系統 | MS-1⑥放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バウンダリ】 | - | - | - | <240時間/系統 2系統同時 0時間 | 0時間/系統 2系統同時 0時間 | ●格納容器・バウンダリ機器については、原子炉格納容器のMS-1⑥指標で管理する。 |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能な故障回数(MPFF回数) | 非待機時間(UA時間) 目標値24時間あたり | 実績値 | 備考 |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------|--|---|
| 炉内核計算装置ガスパージ設備 系統 | MS-1⑩放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バッケンダリ】 | - | - | - | ●格納容器バウンダリ機器については、原子炉格納施設のMS-1⑩指標で管理する。 |
| 格納容器漏洩率試験装置系統 | MS-1⑩放射性物質の閉じ込め機能【原子炉格納容器 バッケンダリ】 | - | - | - | ●格納容器バウンダリ機器については、原子炉格納施設のMS-1⑩指標で管理する。 |
| 非常用ディーゼル発電機系統 | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | ディーゼル発電機 燃料油サービスタンク貯油量 <240時間/各基 燃料油/潤滑油 <48時間/各系/各基 | 50時間/30分/A号機 50時間/35分/B号機 燃料油サービスタンク貯油量 0時間/各基 燃料油/潤滑油 0時間/各系/各基 |
| 外部電源系統 | PS-3④電源供給機能【LCO】 | <2回 | 0回 | すべての外部電源が他の回線に対して独立性を有していない場合、および動作可能な外部電源が2回線である場合 720時間／系統 動作可能な外部電源が1回線である場合 240時間 全ての外部電源が動作不能 24時間 | すべての外部電源が他の回線に対して独立性を有していない場合、および動作可能な外部電源が2回線である場合 1732時間/40分／系統 動作可能な外部電源が1回線である場合 0時間 0時間 全ての外部電源が動作不能 0時間 |
| メカクラ系統 | MS-1⑦原子炉停止系・工学的安全施設への作動信号 の発生機能 | <1回 | 0回 | <6時間/各チャンネル | 0時間/各チャンネル |
| メカクラ系統 | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | <8時間/各母線 | 0時間/各母線 |
| メカクラ系統 | MS-2⑥運転状態の情報提供機能(安全上特に重要な 関連機能【間接関連系】) | <2回 | 0回 | - | - |
| メカクラ系統 | PS-3④電源供給機能【LCO】 | <2回 | 0回 | - | - |
| メカクラ系統 | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | <8時間/各母線 | 0時間/各母線 |
| メカクラ系統 | MS-2⑥運転状態の情報提供機能(安全上特に重要な 関連機能【間接関連系】) | <2回 | 0回 | - | - |
| コントロールセンタ系統 | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 | 0回 | <8時間/各母線 | 0時間/各母線 |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能故障回数(MPF回数) 目標値[1サイクルあたり] | 実測値 | 非待機時間([A]時間) 目標値[24/クルマ] | 実測値 | 備考 |
|-------------|---|----------------------------------|--|--|--|----|
| 直流電源装置系統 | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 0回 | 0回 | 非常用直流水線 <2時間/各母線 蓄電池及び蓄電器 <128時間/各母線 | 0時間/各母線 蓄電池及び蓄電器 <2時間/各母線 | |
| | MS-2⑥運転状態の情報提供機能(安全上特に重要な 関連機能[間接開連系]) | <2回 | 0回 | - | - | |
| 計装用電源系統 | MS-1⑨安全上特に重要な関連機能 | <1回 0回 | <2時間/各母線 | 0時間/各母線 | | |
| | PS-3④電源供給機能【LCO】 | <2回 0回 | - | - | - | |
| 制御棒駆動電源装置系統 | MS-1①原子炉の緊急停止機能 | <1回 0回 | <1時間/各トレイン | 0時間36分/Aトレイン 1時間17分/Bトレイン 0時間28分/Cトレイン 0時間40分/Dトレイン | | |
| | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 | <2回 0回 | - | - | - | |
| 原子炉制御保護装置 | PS-3④電源供給機能【LCO】 | <2回 0回 | - | - | - | |
| | MS-1⑦原子炉停止系・工学的安全施設への作動信号 の発生機能 | <1回 0回 | <6時間/各チャンネル <1時間/各パワーロックチャンネル <48時間/各手動回路 <6時間/各ロジック盤 <6時間/各シーケンス盤 | 0時間/各チャンネル <6時間/各パワーロックチャンネル <1時間/各手動回路 <6時間/各ロジック盤 <6時間/各シーケンス盤 | 0時間/各チャンネル <6時間/各パワーロックチャンネル <1時間/各手動回路 <6時間/各ロジック盤 <6時間/各シーケンス盤 | |
| | MS-1⑧安全上特に重要な関連機能 | <1回 0回 | <6時間/各DGトレイン <720時間/各M信号トレイン <6時間/各シーケンス盤 | 0時間/各DGトレイン 0時間/各M信号トレイン 0時間/各シーケンス盤 | 0時間/各DGトレイン 0時間/各M信号トレイン 0時間/各シーケンス盤 | |
| | MS-2②放射性物質放出の防止機能 | <2回 0回 | <240時間/各トレイン | 0時間/各トレイン | | |
| | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 | <1回 0回 | - | - | - | |
| | MS-2④異常状態の検知機能 | <1回 0回 | <72時間/各シーケンス盤 | 0時間/各シーケンス盤 | | |
| | MS-2⑥運転状態の情報提供機能(安全上特に重要な 関連機能[間接開連系]) | <2回 0回 | - | - | - | |
| | MS-3①原子炉圧力上昇の緩和機能【LCO】 | <2回 0回 | <72時間/各速い弁 <4時間/各速い弁 <4~6 0時間 | モード1~3 モード4~6 0時間 | | |

| 系統名 | 要求機能 | 干防可能故障回数(MPF回数) 目標値[サイクルあたり] | | 目標値(2サイクルあたり) | 非待機時間(UA時間) 実績値 | 備考 |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----|
| | | 目標値 | 実績値 | | | |
| 原子炉制御保護装置 | 制御室遮断時制御盤～情報伝送機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| 制御棒位置指示装置 | 制御棒位置指示機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| 制御棒制御装置 | PS-3⑤プラント計測・制御機能[LCO] 制御棒位置表示機能 | <2回 | 0回 0回 | - | - | |
| 制御室遮断時制御盤 | MS-2⑤制御室外からの安全停止機能 MS-3①緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能[LCO] MS-1⑦原子炉停止系・工学的安全施設への作動信号の発生機能 | <2回 | 0回 | <720時間 | 0時間 | |
| 炉外核計装装置 | MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 線源領域中性子束指示機能 | <2回 | 0回 | <6時間/各チャンネル <1時間/各インターロックチャンネル | 0時間/各チャンネル 0時間/各インターロックチャンネル | |
| 放射線監視装置 | PS-3⑤プラント計測・制御機能[LCO] MS-2③事故時のプラント状態の把握機能 蒸気発生器細管漏えい監視機能 | <2回 | 0回 | - | - | |
| 換気系制御室遮断時制御盤 | MS-2⑤制御室外からの安全停止機能 | <2回 | 0回 | <720時間 | 0時間 | |

| 系統名 | 要求機能 | 非待機時間(UA時間) | | | 備考 |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | | 目標値1サイクルあたり 実測値 | 目標値2サイクルあたり 実測値 | 目標値3サイクルあたり 実測値 | |
| 建屋(原子炉建屋) | MS-1①放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 | <1回 0回 | - | - | ●燃料取扱棟のMS-2②放射性物質放出の防止機能も含む。 |
| 建屋(原子炉補助建屋) | MS-1①放射性物質の閉じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能 | <1回 0回 | - | - | ●中央制御室の遮へい機能。 |
| MS-1⑥安全上特に重要な関連機能 | | <1回 0回 | - | - | |
| 防護設備 | 電巻、溢水等に対して発電用原子炉施設を防護する機能 | <2回 0回 | - | - | |

| 系統名 | 要件機能 | 予防可能故障回数(MPPF回数) | 目標価値(24時間あたり) | 非待機時間(UA時間) | 備考 |
|-----------------------------|---|------------------|---|---|---|
| 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備 | 目標価値(24時間あたり) | 0回 | 多様化自動作動盤(ATWS 緩和設備)論理回路 720時間／系統 蒸気発生器水位低 720時間／チャンネル | 多様化自動作動盤(ATWS 緩和設備)論理回路 0時間／系統 蒸気発生器水位低 0時間／チャンネル | |
| 1次冷却系系統のフィードアンドブリードをするための設備 | | 0回 | 高圧注入系 240時間／系統 加圧器逃がし弁 72時間／台 | 高圧注入系 0時間／系統 加圧器逃がし弁 0時間／台 | |
| 炉心注水をするための設備 | | 0回 | 高圧注入系 全系統同時 0時間 高圧再循環系 全系統同時 0時間 低圧注入系 全系統同時 0時間 低圧再循環系 全系統同時 0時間 元でんポンプ(B, 自己冷却式)による代替炉心注水系 中型ポンプ車および高圧ポンプ車による代替炉心注水系 720時間／系統 [格納容器スプレイポンプ (B, 代替再循環管使用)による代替再循環系] 240時間 代替再循環運転 [格納容器再循環サンプB隔離弁バイパス弁] 72時間 代替再循環運転 [高圧注入ポンプ(B, 海水冷却)による高圧再循環系] 240時間 [高圧注入ポンプ(B, 海水冷却)による高圧再循環系] | 高圧注入系 全系統同時 0時間 高圧再循環系 全系統同時 0時間 低圧注入系 全系統同時 0時間 低圧再循環系 全系統同時 0時間 元でんポンプ(B, 自己冷却式)による代替炉心注水系 中型ポンプ車および高圧ポンプ車による代替炉心注水系 720時間／系統 [格納容器スプレイポンプ (B, 代替再循環管使用)による代替再循環系] 0時間 代替再循環運転 [格納容器再循環サンプB隔離弁バイパス弁] 72時間 代替再循環運転 [高圧注入ポンプ(B, 海水冷却)による高圧再循環系] 0時間 [高圧注入ポンプ(B, 海水冷却)による高圧再循環系] | 高圧注入系 全系統同時 0時間 高圧再循環系 全系統同時 0時間 低圧注入系 全系統同時 0時間 低圧再循環系 全系統同時 0時間 元でんポンプ(B, 自己冷却式)による代替炉心注水系 中型ポンプ車および高圧ポンプ車による代替炉心注水系 720時間／系統 [格納容器スプレイポンプ (B, 代替再循環管使用)による代替再循環系] 0時間 代替再循環運転 [格納容器再循環サンプB隔離弁バイパス弁] 72時間 代替再循環運転 [高圧注入ポンプ(B, 海水冷却)による高圧再循環系] 0時間 [高圧注入ポンプ(B, 海水冷却)による高圧再循環系] |
| SAクラス2; <1回 SAクラス3; <2回 | 1次冷却系系統の減圧をするための設備 原子炉格納容器スプレイ系をとするための設備 | 0回 | 窒素ボンベ(加圧器逃がし弁用) および加圧器逃がし弁用可搬型蓄電池を使用した 加圧器逃がし弁による次冷却材系統の減圧系 240時間／系統 | 窒素ボンベ(加圧器逃がし弁用) および加圧器逃がし弁用可搬型蓄電池を使用した 加圧器逃がし弁による次冷却材系統の減圧系 240時間／系統 | 原子炉格納容器スプレイ系 全系統同時 0時間 スプレイ再循環系 全系統同時 0時間 代替原子炉格納容器スプレイポンプによる 代替原子炉格納容器スプレイ系 720時間 |
| 重大事故等対処設備 | 原子炉格納容器内自然対流冷却系 | 0回 | 中型ポンプ車による原子炉格納容器内自然対流冷却系 および代替補機冷却系 720時間／系統 2系統同時 240時間 | 中型ポンプ車による原子炉格納容器内自然対流冷却系 および代替補機冷却系 0時間／系統 2系統同時 0時間 | 原子炉格納容器内自然対流冷却系 0時間 |
| 2次冷却系からの除熱(注水)をするための設備 | | 0回 | 電動補助給水ポンプによる 蒸気発生器への給水系 0時間／系統 タービン動補助給水ポンプによる 蒸気発生器への給水系 0時間／系統 | 電動補助給水ポンプによる 蒸気発生器への給水系 0時間／系統 タービン動補助給水ポンプによる 蒸気発生器への給水系 0時間／系統 | |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能故障回数(MFFF回数) | | 非特機時間(UA時間) | | 備考 |
|--|----------------------------|---------------------|---|---|-------------|----|
| | | 目標直(2サブルアタリ) 実績直 | 目標直(2サブルアタリ) 主蒸気逃がし弁 72時間／周 2個以上同時 24時間 | 主蒸気逃がし弁 0時間／個 2個以上同時 0時間 | 非特機時間(UA時間) | |
| 2次冷却系からの除熱(蒸気放出)をするための設備 | | 0回 | | | | |
| 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | 0回 | 静的触媒式水素再結合装置 72時間／基 格納容器水素濃度計測装置等による水素濃度監視系 720時間 | 静的触媒式水素再結合装置 0時間／基 格納容器水素濃度計測装置等による水素濃度監視系 0時間 | | |
| 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 | | 0回 | アニラス空気浄化系 0時間／全系統同時 代替空気(窒素)系統 240時間 | アニラス空気浄化系 0時間／全系統同時 代替空気(窒素)系統 0時間 | | |
| 使用済燃料ビットの冷却等のための設備 | | 0回 | — | — | | |
| 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 | | 0回 | 大型ポンプ車(泡混合機能付), 大型ポンプ車, 泡混合器, 大型放水池, 駆油タック, ミニローリー, 放射性物質吸着剤 240時間 海水ピットシルフトエンス, 放水ピットシルフトエンス、 放水ピットシルフトエンス, 放水ピットデンシート、 雨水排水槽海洋シルフトエンス, 小型船舶 240時間 | 大型ポンプ車(泡混合機能付), 大型ポンプ車, 泡混合器, 大型放水池, 駆油タック, ミニローリー, 放射性物質吸着剤 海水ピットシルフトエンス, 放水ピットシルフトエンス、 放水ピットシルフトエンス, 放水ピットデンシート、 雨水排水槽海洋シルフトエンス, 小型船舶 240時間 | | |
| 重大事故等対処設備 (重大事故等の収束に必要な水の供給設備 (補助給水タンクへの補給)) | SAクラス2: <1回 SAクラス3: <2回 | 0回 | 中型ポンプ車による補助給水 タンクへの補給系 240時間 燃料取替用タンク水量 1時間 補助給水タック水量 72時間 | 中型ポンプ車による補助給水 タンクへの補給系 240時間 燃料取替用タンク水量 1時間 補助給水タック水量 0時間 | | |
| 電源設備 | | 0回 | 空冷式非常用発電装置からの電源系 720時間 300kVA電源車および300kVA電源車用変圧器からの電源系 240時間 可搬型直流電源装置(75kVA電源車および可搬型整流器) からの電源系 720時間／系統 代替所内電気設備からの給電系 240時間 重油タンク油量 48時間 軽油タンク油量 72時間 ミニローリー 72時間／台 3台同時 48時間 | 空冷式非常用発電装置からの電源系 0時間 蓄電池(非常用) 全系統同時 720時間 蓄電池(重大事故等対応用) 全系統同時 720時間 蓄電池(75kVA電源車および可搬型整流器) からの電源系 0時間 代替所内電気設備からの給電系 0時間 重油タンク油量 0時間 軽油タンク油量 0時間 ミニローリー 0時間／台 3台同時 0時間 | | |
| 計装設備 | | 0回 | 可搬型計測器 所要数を満足できない状態 720時間 | 可搬型計測器 所要数を満足できない状態 0時間 | | |

| 系統名 | 要求機能 | 予防可能放臓回数(MPF回数) | | 非待機時間(UA時間) | | 備考 |
|-----------|--------------------------|-----------------|--|--|--|----|
| | | 目標値(1サイクルあたり) | 実績値 | 中央制御室非常用循環系 全系統同時 0時間 | 中央制御室用可搬型照明, 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計 所要数を満足できない状態 0時間 | |
| 中央制御室 | | 0回 | 中央制御室非常用循環系 全系統同時 72時間 中央制御室用可搬型照明, 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計 所要数を満足できない状態 240時間 | | | |
| 監視測定設備 | | 0回 | — | — | — | |
| 緊急時対策所 | SAクラス2:<1回 SAクラス3:<2回 | 0回 | 緊急時対策用発電機 240時間／台 緊急時対策所空気浄化系 全系統同時 240時間 緊急時対策所加圧装置 240時間 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計 所要数を満足できない状態 240時間 | 緊急時対策用発電機 0時間／台 緊急時対策所空気浄化系 全系統同時 0時間 緊急時対策所加圧装置 0時間 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計 所要数を満足できない状態 0時間 | 緊急時対策用発電機 0時間／台 緊急時対策所空気浄化系 全系統同時 0時間 緊急時対策所加圧装置 0時間 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計 所要数を満足できない状態 0時間 | |
| 重大事故等対処設備 | 通信連絡を行つたために必要な設備 | 0回 | 240時間 | 0時間 | 0時間 | |
| | 中型ポンプ車 | 0回 | 中型ポンプ車 720時間／台 3台以上同時 240時間 | 中型ポンプ車 0時間／台 3台以上同時 0時間 | 中型ポンプ車 0時間／台 3台以上同時 0時間 | |
| | その他設備 | 0回 | 240時間 | 0時間 | 0時間 | |