




追加説明資料

- 4号機原子炉建屋内の調査結果について～令和2年1月17日
現地調査結果～[第10回会合(2月4日)資料3]の訂正
- 3号機及び4号機の原子炉建屋3階の損傷状況の比較(3号機
原子炉建屋及び4号機原子炉建屋の2階、3階、4階平面図の
比較)[第10回会合(2月4日)資料 参考]の訂正


○4号機原子炉建屋2階梁の損傷箇所




修正箇所 4号機R/B 2階

令和2年1月17日原子力規制庁撮影

○4号機原子炉建屋2階梁の損傷箇所





4号機R/B 2階



令和2年1月17日原子力規制庁撮影

3号機原子炉建屋2階平面図及び4号機原子炉建屋2階平面図の比較





3号機R/B 2階


修正箇所

4号機R/B 2階

3号機原子炉建屋2階平面図及び4号機原子炉建屋2階平面図の比較



3号機R/B 2階



4号機R/B 2階