東通原子力発電所1号炉審査資料				
資料番号	A1-CA-0072			
提出年月日	令和2年6月15日			

東通原子力発電所 敷地周辺~敷地の地形,地質・地質構造について (震源として考慮する活断層の評価) (コメント回答)(補足説明資料)

令和2年6月15日 東北電力株式会社



All rights reserved. Copyrights ©2020, Tohoku Electric Power Co., Inc.

目次

1. 敷地周辺海域の地質層序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 敷地~敷地近傍の地質層序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. その他の断層・リニアメント(敷地を中心とする半径30km範囲陸域)・・・・・・・・・3-1
4. その他の断層・リニアメント(敷地を中心とする半径30km以遠陸域)・・・・・・・・・4-1
5.大陸棚外縁断層の詳細調査・検討結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6. 小田野沢西方のリニアメント付近の調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7. 敷地~敷地近傍の断層の性状一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8. 一切山東方断層(F-1断層)の露頭・トレンチ調査結果・・・・・・・・・・・・・・8-1
9. 一切山東方断層の破砕部詳細性状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10. 一切山東方断層の西側の断層・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11. m-a断層の調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12. 老部川右岸の断層の地質調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13. 海陸連続探査の各種処理断面比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14. H28海上音波探査の解析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15. 反射面を断層面と解釈した例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16. 重力異常と地下構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17. 横浜断層(東傾斜)の考慮について



Т

1. 敷地周辺海域の地質層序



1. 敷地周辺海域の地質層序 地質・地質層序・地質構造(津軽海峡西側海域の層序)



- ▶ 津軽海峡西側海域の層序は,調査範囲の敷地周辺海域とは連続しないことから,独立して個別に扱う。
- > 津軽海峡西側海域の地層は,敷地周辺海域の津軽海峡(東側)・陸奥湾の層序と概ね同様に,反射パターン,不整合関係等から層序区分される。
 - ✓ 上位よりAw層, Bw層, Cw層, Dw層, Ew層に区分される。
 - ✓ B層は、反射パターン及び軽微な不整合から、上位よりBw₁部層、Bw₂部層及びBw₃部層に細分される。



	地質	時代	津 軽 海 峡西部 平 舘 海 峡		
	完	新	世	Aw層	
第	田	後	期	B	Bw層
四	文	中期	しw 届	Bw缗	
紀	利		州	眉	Bw缗
	Щ	前	期	C	w層
新第	鮮新世			D₩Ē	
三紀	中	新世			
小山	- + r			E₩層	
力	动列	月二			



1. 敷地周辺海域の地質層序

地質・地質層序・地質構造(津軽海峡西側海域の堆積層の年代:大間前面海域①)





✓ St.2では、CN13b~14に属する石灰質ナノ化石及びNPD9~10に属する珪藻化石が確認されている。

- ✓ St.4では、CN13b~14に属する石灰質ナノ化石及びメタセコイア属の花粉化石が確認されている。
- ▶ 以上のことから,両地点で採取された地層の堆積年代は前期更新世と判断される。



1. 敷地周辺海域の地質層序 地質・地質層序・地質構造(津軽海峡西側海域の堆積層の年代:大間前面海域②)



▶ 大間沖において,電源開発㈱により海上ボーリング(S-201、S-102)が実施されており,中部〜上部中新統の大間層・易国間層,鮮新統〜下部更新統の大畑層が確認されている。

▶ 音波探査記録とボーリングデータとを比較・検討した結果, Ew層は易国間層及び大間層に, Dw層は大畑層に対比される。









地質時代

津軽海峡西部 平館海峡

※この図面は、電源開発(株)が実施した海上音波探査の記録を 当社が独自に解析・作成したものである。



1. 敷地周辺海域の地質層序 地質・地質層序・地質構造(津軽海峡西側海域の堆積層の年代:函館南方海域)

1-5

コメントNo.S14

東北電力

- ▶ Dw層は鮮新統の茂辺地川層に、Cw層は下部更新統の富川層に対比される。
- > 函館平野西縁断層帯付近において,陸域の地層との連続性を検討した。



1. 敷地周辺海域の地質層序

地質・地質層序・地質構造(津軽海峡西側海域の堆積層の年代:平舘海峡①)

1-6

コメントNo.S14



1. 敷地周辺海域の地質層序

ſ

地質・地質層序・地質構造(津軽海峡西側海域の堆積層の年代:平舘海峡②)



1-7

コメントNo.S14







2. 敷地~敷地近傍の地質層序



2. 敷地~敷地近傍の地質層序 敷地の地質層序

▶ 敷地の新第三系は、下位より、新第三系中新統の猿ヶ森層、泊層及び蒲野沢層で構成され、泊層には安山岩が貫入する。

▶ 泊層上部層分布域に, 地塁状をなして泊層下部層が分布し, 半地溝状~地溝状をなして蒲野沢層が分布する。

- ▶ 猿ヶ森層は, 敷地においては地表付近には分布しない。
- ▶ 敷地の主要な断層は、これらの地質分布を規制する正断層である。



敷地の新第三系の地質構造図



第643回審査会合(H30.10.19) 資料2-1 p2-15 再掲

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 敷地の猿ヶ森層の分布, 岩相

> 猿ヶ森層は,敷地北部の泊層上部層の下位(深度約70m~約240m以深)に分布する。

▶ 本層は, 主に礫岩, 砂岩, 軽石質凝灰岩及び泥岩からなる。



第四紀 第四紀層 地層名 模式柱状図 岩 相 コア写真		
	コ ア 写 真	
e部層 e部層 ごび の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	g	
新 新 中 高部層 新 第 万 新 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 7 第 第 第 第 7 第 第 第 7 第 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 第 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7 第 7 7	目が多い	
紀 上 山 山 一 1	粗粒で小礫を含む	
期 な ア 森 層 層 ア 部 層 の ア ・ 部 層		

第643回審査会合(H30.10.19) 資料2-1 p2-17 再掲

O3-7

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 敷地の泊層下部層の分布、岩相

- > 泊層下部層は,原子炉施設設置位置付近では深度約170m~約250m以深で泊層上部層の下位に分布する。
- ▶ 本層は, 主に安山岩溶岩, 火山砕屑岩を主体とする。

I

III



地質時代		地層	地層名 模式柱状図			地質 時代	地層名	模式柱状図	岩相	コ ア 写 真
第 新生代	第四紀	第四A 蒲 野 沢 層	e部層 d部層 c部層 b部層 a部層			新第三级	泊屋		数種類の安山岩礫よりなる凝灰角礫岩等の火山砕屑岩を主体とす る。凝灰角礫岩の基質は、微密な黒色ガラス状を呈する。化石は確認 されていない。稀に礫表面,基質が緑色化するが全体に変質は軽微で ある。石英脈が稀に認められる。猿ヶ森層起源の泥岩の亜角礫を含む 箇所がある。 数種類の安山岩礫よりなる凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩を主体とする。 部分的に多孔質である。一部に凝灰岩を挟在する。稀に黄鉄鉱を伴う 石英脈が認められるが変質は軽微である。稀に材化石が含まれる。	03-7 213.0~213.5m 灰黒色安山岩溶岩 自破砕状をなす 03-7 243.2~243.7m 灰黒色凝灰角礫岩 基質はガラス質な凝灰岩からなる
	新中 章 新 三世	泊 層 上 部	安山岩		紀 中 新 世 前 期	▲ 下 部 層		溶岩,凝灰角礫岩を主体とし、凝灰岩、火山円礫岩を伴う。溶岩の節 理に変質はほとんど認められない。	03-7 2610~2615m 灰黒色凝灰角礫岩 基質は石質をなし亜円~円礫を僅かに含む	
	前期	層猿ケ森	#F 層 岩 脈 な ケ 森 層 下 部 層		-				溶岩は目破砕状を呈し、基質と礫が同岩種よりなるものがある(クリ)カー 状)。また、部分的に多孔質である。稀に節理に沿って黄鉄鉱が認めら れるが、変質は軽微である。環虫類、chlamysの化石が稀に含まれ る。 凝灰角礫岩は、同質の安山岩~玄武岩よりなる角礫を主体とし、噴出 源近傍の岩相を呈する。部分的に基質が多孔質である。稀に節理に 沿って黄鉄鉱が認められるが、変質は軽微である。化石は含まれな い。	03-7 296.3~296.8m 暗灰色火山礫凝灰岩 亜円~円礫多く基質は石質を示す
		層		部 層			1		■	· - ተት ላት ፲፬፲

敷地の泊層下部層模式柱状図



第643回審査会合(H30.10.19) 資料2-1 p2-18 再掲

2-5

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 敷地の泊層上部層の分布, 岩相

▶ 泊層上部層は,敷地全体に分布し,猿ヶ森層,泊層下部層を被覆する。

▶ 本層は, 主に安山岩溶岩, 火山砕屑岩より構成される。



敷地の泊層上部層模式柱状図



2. 敷地~敷地近傍の地質層序 敷地の蒲野沢層の分布, 岩相

- > 蒲野沢層は、新第三系が半地溝~地溝状をなす範囲で泊層上部層を不整合に被覆して分布する。
- ▶ 本層は, 主に泥岩, 砂岩, 礫岩より構成され, 岩相, 化石相等により, a部層~e部層の5部層に区分される。



敷地の蒲野沢層模式柱状図

第643回審査会合(H30.10.19) 資料2-1 p2-19 再掲

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 猿ヶ森層と泊層下部層の層位関係



第643回審査会合(H30.10.19) 資料2-1 p2-20 再掲

2-7

より、そう、ちから。 東北電力

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 猿ヶ森層と泊層下部層の層位関係

▶ F-7断層, F-8断層の西側では, 泊層上部層の下位に分布する猿ヶ森層が, 泊層下部層の 上位に分布することが確認されている。



-350

19、そう、ちから。 東北電力

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 猿ヶ森層と泊層下部層の層位関係

- ▶ 泊層上部層の基底面を基準面(水平面)とした敷地北東部における猿ヶ森層と泊層下部層の層序断面のパネルダイヤグラムを示す。
- ▶ 北側では泊層上部層の直下に猿ヶ森層が分布するのに対して, 南側では泊層上部層の直下には泊層下部層が分布する。
- ▶ 北側の1-1' 断面では泊層上部層の下位に猿ヶ森層のみ分布し泊層下部層が分布しないこと, 2-2' 断面では猿ヶ森層の下位に泊層下部層が分布すること, 3-3' 断面では泊層下部層の下位に猿ヶ森層が分布する可能性があることから, 両者は敷地北部で指交関係にあると判断される。



2. 敷地~敷地近傍の地質層序 猿ヶ森層と泊層下部層の層位関係

- ▶ 敷地東部で実施した南北方向の反射法弾性波探査H7-A1測線の深度断面を示す。
- ▶ 深度約200m以浅では概ね水平な反射面が認められ, 泊層上部層に相当すると考えられる。
- ▶ 深度約200m以深では南に傾斜する反射面が認められ、地質調査結果と対比すると泊層下部層及び猿ヶ森層に相当すると考えられる。



2. 敷地~敷地近傍の地質層序 泊層下部層と泊層上部層の層位関係



東西方向地質断面図(3-3'断面)

第643回審査会合(H30.10.19) 資料2-1 p2-24 再掲

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 猿ヶ森層と泊層上部層の層位関係



第643回審査会合(H30.10.19)

資料2-1 p2-25 再掲

2-12

東西方向地質断面図(2-2'断面)

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 泊層上部層と蒲野沢層の層位関係



東西方向地質断面図(6-6'断面)

第643回審査会合(H30.10.19) 2-13 資料2-1 p2-26 再掲

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 泊層上部層と蒲野沢層の層位関係



2-14

第643回審査会合(H30.10.19)

資料2-1 p2-27 再掲

2. 敷地~敷地近傍の地質層序 敷地及び敷地近傍の猿ヶ森層の層位関係,対比

- ▶ 猿ヶ森層は, 東京電力敷地の北部では地表付近に分布し, 中部~南部では泊層上部層の下位に分布する。
- > 猿ヶ森層は、東北電力敷地の北部では泊層上部層の下位(標高-100m~-200m以深)に分布するが、中部~南部では確認されていない。



第643回審査会合(H30.10.19)

資料2-1 p2-28 再掲





3. その他の断層・リニアメント (敷地を中心とする半径30km範囲陸域)

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3. その他の断層・リニアメント

3.1 一里小屋付近のリニアメント

- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.1 - 里小屋付近のリニアメント 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986),「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)のいずれにおいても,活断層,推定活断層及び リニアメントは示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 東通村豊栄付近からむつ市石蕨付近に至る約7.5km間に, NNW-SSE方向の2条の並走するL_Dリニアメントが断続的に判読される。



文献による敷地周辺陸域の活断層分布図

津軽海峡 東通原子力発電所 陸奥湾 リニアメント 凡例 記号 L_A^{times} - -LB LC - - L_D **T T** 要望3 41° 00 短線は低い側を示す。短線がないリニアメントは、 6-c-両側で高度の不連続が認められないもの。 段丘面上の急傾斜部 尾駮沼 矢印の方向は傾斜方向を示す。 ※本地域には、LAリニアメントは判読されない。 鹰架沼 等高線(100m間隔)は、国土地理院発行の20万分の1の地勢図による。 市柳沼 1-a リニアメント番号 田面木沼 鳥帽子岳

敷地周辺陸域のリニアメント分布図



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-3 一部修正

3.1 - 里小屋付近のリニアメント 変動地形学的調査(空中写真判読)



例

記号

L₂

L₁

M₂

M1'

H₆

H₅ H₄

H₃

- ▶ 東通村豊栄付近からむつ市石蕨付近に至る約7.5km間に, NNW-SSE方向の2条の 並走するL_Dリニアメントが断続的に判読される。
- ▶ 東側のリニアメントは、東通村石蕨平東方からむつ市石蕨付近に至る約4.5km間において、砂子又丘陵西縁部内に断続的に判読され、丘陵の尾根等に東側が低い不連続が認められる。
- ▶ 西側のリニアメントは、東通村豊栄付近からむつ市金谷沢南東に至る約6km間においてて、西側の段丘分布域と東側の丘陵との境界付近に判読され、東側が低い高度差が認められる。



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-4 再掲

3.1 - 里小屋付近のリニアメント 地質調査(地質平面図及び地質断面図)

- > 一里小屋付近のリニアメントが判読される地域には、鮮新統~下部更新統の砂子又層及び中部~上部更新統の段丘堆積物が広く分布する。
- ▶ 東側のリニアメント付近では砂子又層が10°程度西傾斜の同斜構造を示し、断層は認められない。リニアメントは西側の比較的固結度の高い泥岩と、東側の固結度の低い砂岩との 岩相境界に対応している。



第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-5 再掲

3.1 一里小屋付近のリニアメント 地質調査(西側のリニアメント:豊栄付近のボーリング)



豊栄付近の地質断面図

より、そう、ちから。 東北電力

第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-6 再掲

3-6

40

30

20

10

0

-10

-20

3.1 一里小屋付近のリニアメント 地質調査(西側のリニアメント:神山付近のボーリング)





↓ 断面線

凡例

H₅

M1 M1 面

H4 H4 面

H5 面

- ▶ 砂子又層が5°程度西傾斜の同斜構造を示し、リニアメントの両側で砂子又層に不連続は認められない。
- ▶ 表層部に比較的厚い陸成層が分布しているものの, リニアメント西方では, 陸成層下部に風成砂層及び極細粒火山灰層 からなる高まりが確認され、その背後では陸成層中に河道で堆積したと考えられる礫混じり砂層が認められる。



第792回審査会合(R1.11.1) 3-7 資料1-2 p1-7 再掲



3-8

コメントNo.S142

リニアメント付近には、少なくとも後期更新世以降に活動した断層は存在せず、東側のリニアメントは、岩質の差を反映した侵食地形であり、 西側のリニアメントは、風成層からなる高まりの背後の形態を反映したものと判断される。





3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.2 石持東方のリニアメント 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986),「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)のいずれにおいても、活断層、推定活断層及び リニアメントは示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 東通村石持東方から同村野牛西方に至る約3.5km間に, E-W方向~ENE-WSW方向の2条のL_Dリニアメントが判読される。



津軽海峡 東通原子力発電所 陸奥湾 リニアメント 凡例 記号 L_A^{times} - -LB LC LD - -豊栄3 12: 41° 00 短線は低い側を示す。短線がないリニアメントは、 両側で高度の不連続が認められないもの。 段丘面上の急傾斜部 11 尾駮沼 矢印の方向は傾斜方向を示す。 ※本地域には、LAリニアメントは判読されない。 鹰架沼 等高線(100m間隔)は、国土地理院発行の20万分の1の地勢図による。 市柳沼 リニアメント番号 1-a 田藏木沼 10 15kr 鳥帽子臣

第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-10 一部修正

3-10

文献による敷地周辺陸域の活断層分布図


3.2 石持東方のリニアメント 変動地形学的調査(空中写真判読)

- ▶ 東通村石持東方から同村野牛西方に至る約3.5km間に, E-W方向~ENE-WSW方向の2条のL_Dリニアメントが判読される。
- ▶ 北側のリニアメントは、東通村東栄付近の約2.5km間において判読され、直線状の谷、鞍部の配列からなり、リニアメントを挟んで、H₄面に南側が低い高度差が認められる。
- ▶ 南側のリニアメントは, 東通村鹿橋付近の約2km間において判読され, 直線状の谷, 傾斜変換部からなり, リニアメントを挟んで, H₃'面に北側が低い高度差が認められる。



M1 面

H5 面

H4 面

H3'面

H3 面



LD

M₁

H₅

H₄

H3'

H₃

石持東方の空中写真判読図

3.2 石持東方のリニアメント 地質調査(地質平面図及び地質断面図)



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-12 再掲

3.2 石持東方のリニアメント 地質調査(北側のリニアメントのボーリング調査)



リニアメント

LD

▶ 北側のリニアメントについては、ボーリング調査結果によると、リニアメントの両側でH₄面堆積物に不連続は認められず、 リニアメントの北側のみにH₄面堆積物を覆う古砂丘堆積物が分布し、リニアメントは古砂丘の南縁に対応する。



北側のリニアメント:東栄付近の地質断面図



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-13 再掲

3.2 石持東方のリニアメント 地質調査(南側のリニアメントのボーリング調査)



▶ 南側のリニアメントについては、ボーリング調査結果によると、砂子又層は北への緩傾斜を示し、リニアメントの両側で不連続は認められない。表層部では、ローム層あるいは火山灰層が、リニアメントの北側では部分的に薄くなっており、南側では部分的に厚くなっていることが確認された。





第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-14 再掲



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-15 再掲



リニアメント付近には、少なくとも後期更新世以降に活動した断層は存在せず、北側のリニアメントについては古砂丘背後の形態を反映したものであり、 南側のリニアメントについては表層部のローム層あるいは火山灰層の層厚の変化を反映したものと判断される。



まり、そう、ちから。 東北電力

3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.3 豊業平付近のリニアメント 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986),「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)のいずれにおいても,活断層,推定活断層及び リニアメントは示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 横浜町豊栄平付近に, N-S方向の延長の短いL_Dリニアメントが判読される。



文献による敷地周辺陸域の活断層分布図



敷地周辺陸域のリニアメント分布図



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-17 一部修正

3.3 豊業平付近のリニアメント 変動地形学的調査(空中写真判読)

▶ 横浜町豊栄平付近には、N-S方向の延長の短いL_Dリニアメントが判読される。リニアメントは、丘陵斜面における崖、鞍部の配列からなり、東側が低い高度差が認められる。



豊栄平周辺の空中写真判読図



3.3 豊業平付近のリニアメント 地質調査(地質平面図及び地質断面図)

▶ リニアメント付近には,砂子又層が分布しており,西緩傾斜の同斜構造を示している。砂子又層はリニアメントを挟んで一様な傾斜を示す。





第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-19 再掲



▶ 日本原燃株式会社が実施したピット調査を解析した結果によれば、この付近に分布する砂子又層は西緩傾斜の同斜構造を示しており、リニアメントは砂子又層の泥岩と砂岩との 岩相境界にほぼ対応している。

⇒リニアメントの位置に断層は存在せず、リニアメントは岩質の差を反映した侵食地形であると判断される。



横浜町豊栄平南東におけるピット調査結果



第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-20 再掲

3-20

コメントNo.S14

3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.4 ニヌ付近のリニアメント 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

- ▶「[新編]日本の活断層」(1991)は, E-W方向及びNNW-SSE方向の2条の「活断層の疑のあるリニアメント(確実度皿)」を示している。
- ▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)には、同位置に活断層あるいは推定活断層は示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ ニ又付近に、E-W方向とNW-SE方向の2条のL_Dリニアメントが判読される。



津軽海峡 東通原子力発電所 陸奥湾 リニアメント 凡例 記号 L_A LB LC **T T** L_D 41° 00 短線は低い側を示す。短線がないリニアメントは、 6-0-両側で高度の不連続が認められないもの。 段丘面上の急傾斜部 尾駮沼 矢印の方向は傾斜方向を示す。 ※本地域には、LAリニアメントは判読されない。 鹰架沼 -1-1-1-1 等高線(100m間隔)は、国土地理院発行の20万分の1の地勢図による。 市柳沼 リニアメント番号 1-a 田面木沼 鳥帽子岳

文献による敷地周辺陸域の活断層分布図

敷地周辺陸域のリニアメント分布図



3.4 ニス付近のリニアメント 変動地形学的調査(空中写真判読と文献断層との比較)

- ➢ E-W方向とNW-SE方向の2条のL_Dリニアメントが判読される。E-W方向のリニアメントはH₄面上の逆向きの崖であり、北側が低い高度差が認められる。 NW-SE方向のリニアメントは崖、鞍部の配列からなり、南西側が低い高度差が認められる。
- ▶ このうちE-W方向のL_Dリニアメントは、「[新編]日本の活断層」(1991)により示されたものとほぼ対応する。



ニ又付近の空中写真判読図



第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-23 再掲



ニ又付近の地質図



▶ 新第三系中新統の泊層及び鷹架層,新第三系鮮新統~第四系下部更新統の砂子又層等が分布する。

▶ これらを不整合に覆って第四系中部更新統の高位段丘堆積物が広く分布し、沢沿いの一部に第四系上部更新統の低位段丘堆積物が局所的に分布する。



3.4 ニス付近のリニアメント 地質調査(NW-SE方向のL_Dリニアメント)

▷ NW-SE方向のL_Dリニアメントが判読される第三ニ又東方においては、砂子又層の岩相に不連続は認められず、西緩傾斜の同斜構造を示している。





3.4 ニス付近のリニアメント 地質調査(NNW-SSE方向の文献によるリニアメント)

▶「[新編]日本の活断層」(1991)によりNNW-SSE方向の「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」が示されている二又北方においては,砂子又層の岩相に 不連続は認められず,西緩傾斜の同斜構造を示しており,段丘面堆積物の基底面にも高度差は認められない。



3-26

第792回審査会合(R1.11.1)

第792回審査会合(R1.11.1) 3.4 二又付近のリニアメント 資料1-2 p1-27 再掲 地質調査(E-W方向のL_Dリニアメント及び文献によるリニアメント)

記号

L₂

L₁

M1'

H₅

H4

▶ E-W方向のL_Dリニアメントが判読され、「[新編]日本の活断層」(1991)により「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」が示されている雲雀平西方においては、 日本原燃株式会社が実施した打ち込み式ボーリング調査を解析した結果によれば、日」面堆積物上面に高度不連続は認められない。



調査位置図









▶ 空中写真判読によるL_Dリニアメント及び「[新編]日本の活断層」(1991)による「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」に対応する断層は存在しないものと判断される。





3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.5
 鷹架沼南岸のリニアメント
 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

- ▶「[新編]日本の活断層」(1991)は, E-W方向の「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」を示している。
- ▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)には、同位置に活断層あるいは推定活断層は示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 鷹架沼南岸付近に, E-W方向のL_Dリニアメントが判読される。





文献による敷地周辺陸域の活断層分布図



3.5 鷹架沼南岸のリニアメント 変動地形学的調査(空中写真判読)

- ▶ E-W方向のL_Dリニアメントが判読され、西部ではH₅面前面の崖、東部ではH₅面を開析する直線状の谷、H₄面とH₅面とを境する崖の配列からなり、いずれも北側が低い高度差が 認められる。
- ▶ リニアメントが判読される位置は、「[新編]日本の活断層」(1991)による「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」とは異なっている。



鷹架沼南岸の空中写真判読図



鷹架沼南岸のリニアメント 3.5 地質調査(西部の L_D リニアメント)

西部のL_Dリニアメントが判読される戸鎖付近においては、大露頭が認められ、リニアメントを挟んで連続的に確認される砂子又層に変位・変形は認められない。 また、リニアメントは、砂子又層を削り込んで堆積しているM₁、面堆積物の分布の南限にほぼ対応している。



第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-32 再掲

鷹架沼南岸のリニアメント 3.5 地質調査(東部のL_Dリニアメント)

▶ 東部のL_Dリニアメントが判読される戸鎖南東においては、リニアメントを挟んで、H₅面堆積物に高度不連続は認められない。









戸鎖南東のルートマップ



戸鎖南東の地質断面図



第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-34 再掲

3-34

3.5 鷹架沼南岸のリニアメント 地質調査(文献によるリニアメント)

▶「[新編]日本の活断層」(1991)により「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」が示されている戸鎖南方においては、リニアメントを挟んで、H₄面堆積物に 高度不連続は認められない。





「 [新編] 日本の活断層」(1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)

調査位置図



戸鎖南方のルートマップ







▶ 空中写真判読によるL_Dリニアメント及び「[新編]日本の活断層」(1991)による「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」に対応する断層は存在しないものと判断される。





3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.6 金津山付近の文献によるリニアメント 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

- ▶「[新編]日本の活断層」(1991)は、六ヶ所村金津山周辺に5条の「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」を示している。
- ▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)には、同位置に活断層あるいは推定活断層は示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 「[新編]日本の活断層」(1991)により「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」が示されている付近に、リニアメントは判読されない。





文献による敷地周辺陸域の活断層分布図

3.6 金津山付近の文献によるリニアメント 各リニアメントの呼称

▶「[新編]日本の活断層」(1991)により示されている5条の「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」について、北部のNE-SW方向~WNW-ESE方向のものを「滝ノ沢リニアメント」、金津山北側のWNW-ESE方向のものを「金津山北方リニアメント」、金津山西側のNNW-SSE方向のものを「金津山西方リニアメント」、金津山東側付近のNNW-SSE方向のものを「金津山リニアメント」、その東方の短いNNW-SSE方向のものを「金津山東方リニアメント」と称する。



金津山周辺のリニアメント分布図

「 [新編] 日本の活断層」(1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)

第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-38 再掲

3-38

新規



▶ 滝ノ沢リニアメント周辺には、 泊層の凝灰角礫岩及び安山岩溶岩が分布し、 安山岩溶岩中に火山礫凝灰岩及び砂質凝灰岩がレンズ状に分布している。また、 西方には、 砂子又層が分布している。リニアメントの示されている付近に断層は確認されず、岩相境界に不連続は認められない。



「[新編]日本の活断層」(1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)

調査位置図



第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-39 再掲

3-39

滝ノ沢リニアメント周辺の地質図及び地質断面図

金津山北方リニアメント周辺の地質図及び地質断面図









滝ノ沢リニアメント

金津山西方リーアメント

▶ 金津山北方リニアメントの周辺には、泊層の安山岩溶岩が分布している。リニアメントの示されている付近に断層は確認されない。また、安山岩溶岩には変質した部分と



金津山付近の文献によるリニアメント 3.6 地質調査(金津山西方リニアメント)

▶ 金津山西方リニアメントの周辺には、 泊層の凝灰角礫岩、凝灰質砂岩及び安山岩溶岩が分布し、 北西部に貫入岩が認められる。 リニアメントの示されている付近に 断層は確認されず、岩相境界に不連続は認められない。



「[新編]日本の活断層」(1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)





金津山西方リニアメント周辺の地質図及び地質断面図

第792回審査会合(R1.11.1) 3-41 資料1-2 p1-41 再掲

金津山付近の文献によるリニアメント 3.6 地質調査(金津山リニアメント)

▶ 金津山リニアメントの周辺には、 泊層の凝灰角礫岩、凝灰質砂岩及び安山岩溶岩が分布し、 南部に貫入岩が認められる。 リニアメントの示されている付近に断層は確認されず、 北部においては岩相境界に不連続は認められない。また、南部については貫入岩の東縁がリニアメントにほぼ対応している。



「[新編]日本の活断層」(1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)

調査位置図



金津山リニアメント周辺の地質図及び地質断面図

第792回審査会合(R1.11.1) 資料1-2 p1-42 再掲



金津山東方リニアメントの周辺には、泊層の安山岩溶岩及び凝灰角礫岩が分布している。リニアメントの示されている付近に断層は確認されず、北部においては岩相境界に不連続は 認められない。また、安山岩溶岩には変質した部分と変質していない部分とがあり、南部ではその境界がリニアメントにおおよそ対応する。



「 [新編] 日本の活断層」(1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)





「[新編]日本の活断層」 (1991)による 活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)





▶ 「[新編]日本の活断層」(1991)による「活断層の疑のあるリニアメント(確実度Ⅲ)」に対応する断層は存在しないものと判断される。





3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

- ▶「[新編]日本の活断層」(1991)は, NW-SE方向の「活断層の疑のあるリニアメント(確実度皿)」を示している。
- ▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986)及び「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)には、同位置に活断層あるいは推定活断層は示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 「[新編]日本の活断層」(1991)により「活断層の疑のあるリニアメント(確実度皿)」が示されている付近に、リニアメントは判読されない。





文献による敷地周辺陸域の活断層分布図

3-46

第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-46 再掲
3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント 地質調査, まとめ

六ヶ所村老部川上流付近には、泊層、鷹架層、砂子又層及び段丘堆積物が分布している。泊層は凝灰角礫岩と安山岩質溶岩からなり、「活断層の疑のあるリニアメント(確実度 皿)」を挟んで、岩相分布に高度不連続は認められない。

⇒「[新編]日本の活断層」(1991)による「活断層の疑のあるリニアメント(確実度皿)」に対応する断層は存在しないものと判断される。



六ヶ所村老部川上流付近の地質図・地質断面図



第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-47 再掲

3-47

コメントNo.S14

3. その他の断層・リニアメント

- 3.1 一里小屋付近のリニアメント
- 3.2 石持東方のリニアメント
- 3.3 豊栄平付近のリニアメント
- 3.4 二又付近のリニアメント
- 3.5 鷹架沼南岸のリニアメント
- 3.6 金津山付近の文献によるリニアメント
- 3.7 六ヶ所村老部川上流付近の文献によるリニアメント
- 3.8 目名東方の文献による推定活断層



3.8 目名東方の文献による推定活断層 文献調査及び変動地形学的調査(空中写真判読)

【文献調査結果】

- ▶ 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)は, 東通村目名東方に, ほぼN-S方向で長さ約6kmの推定活断層を示している。
- ▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986)及び「「新編]日本の活断層」(1991)には、同位置に活断層あるいはリニアメントは示されていない。

【空中写真判読結果】

▶ 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(2018)により推定活断層が示されている付近に、リニアメントは判読されない。





文献による敷地周辺陸域の活断層分布図

3-49

第792回審査会合(R1.11.1)

資料1-2 p1-49 再掲

3.8 目名東方の文献による推定活断層 地質調査,まとめ

- 第792回審査会合(R1.11.1) 3-50 資料1-2 p1-50 再掲 コメントNo.S14
- ▶ 推定活断層が示されている位置付近には,幅の広いN-S方向の凹地が分布しており,その東側の丘陵には蒲野沢層の頁岩が,凹地内には蒲野沢層の泥岩が,西側の丘陵には、 蒲野沢層の軽石凝灰岩がそれぞれ分布している。これら各層はいずれも整合に累重し、約20°~約30°西傾斜の同斜構造を示しており、断層は認められない。
 - ⇒「活断層詳細デジタルマップ「新編〕」(2018)による推定活断層に対応する断層は存在しないものと判断される。また、凹地は岩質の差を反映した侵食地形と判断される。

凡 砂子又層 目名層 蒲野沢層 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」 (2018)に示されている推定活断層 この地図は,国土地理院発行の2万5千分の1 地形図(蒲野沢)を使用したものである。

例

地層名

沖積層

軽石質砂岩, 軽石凝灰岩層

細粒凝灰岩層

軽石凝灰岩層

凝灰岩,砂岩層

軽石凝灰岩層

層理面の走向・傾斜

泥岩層

頁岩層

断面線

砂岩, 軽石質砂岩層

記号

а

Sn

Mns

Mnt

Mnp

Gmts

Gmp

Gmm

Gmsh

12

1km



