

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原 子 力 科 学 研 究 所
原子炉施設（JRR-3 原子炉施設）
使 用 前 檢 查 成 績 書（そ の 1 - 2）

[その他試験研究用等原子炉施設の附属施設]

原子力規制委員会

使 用 前 檢 查 成 績 書

事業者及び事業者名	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所		
検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟		
検査場所	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 JRR-3原子炉施設		
申請年月日及び申請番号	令和元年6月17日 令01原機(科研)003		
検査項目	検査年月日	結果	摘要
別紙-1のとおり	別紙-1のとおり	良	別紙-1 のとおり
原子力施設検査官	(別添-1のとおり)		
検査立会責任者 (役職名)	(別添-1のとおり)		
備考	設工認申請書に記載されている試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第82号)第3条の4第5号に基づく試験研究用等原子炉施設の性能検査をもって終了とする。		

令和3年2月3日

全ての設工認申請書に係る工事に対する使用前検査及び使用前事業者検査の終了を確認した上で削除
松本武彦

検査年月日	原子力施設検査官	検査立会責任者 (役職名)
令和元年12月23日 24日	松本武彦 後藤裕司	
令和2年4月8日 9日	原子力検査官 松本武彦	環境技官 清水俊博
令和2年10月7日 9日	原子力検査官 松本武彦	原子力検査官 大東誠 大和田博幸
令和2年12月17日	原子力検査官 松本武彦	原子力検査官 大和田博幸
年 月 日		

検査項目	検査年月日	結果	摘要
○実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）			
材料検査	令和2年10月7日	良	別紙-2, 3 のとおり
配筋検査	令和2年10月7日	良	別紙-4, 5 のとおり
型枠検査	令和2年10月7日	良	別紙-6, 7 のとおり
外観検査	令和2年10月7日	良	別紙-8, 9 のとおり
○実験利用棟（壁の開口閉塞補強）			
材料検査	令和2年10月8日	良	別紙-10, 11 のとおり
配筋検査	令和2年10月8日	良	別紙-12, 13 のとおり
外観検査	令和2年10月9日	良	別紙-14, 15 のとおり
○実験利用棟（壁の増打ち補強）			
材料検査	令和2年10月9日	良	別紙-16, 17 のとおり
配筋検査	令和2年10月9日	良	別紙-18, 19 のとおり
型枠検査	令和2年10月9日	良	別紙-20, 21 のとおり
外観検査	令和2年10月9日	良	別紙-22, 23 のとおり
○実験利用棟（耐震スリットの新設）			
寸法検査	令和2年10月9日	良	別紙-24, 25 のとおり
外観検査	令和2年10月9日	良	別紙-26, 27 のとおり

検査項目	検査年月日	結果	摘要
○コンプレッサ棟（開口閉塞補強）			
材料検査	令和元年12月23日	良	別紙-28, 29のとおり
配筋検査	令和元年12月23日	良	別紙-30, 31のとおり
外観検査	令和元年12月23日	良	別紙-32, 33のとおり
○実験利用棟、コンプレッサ棟			
設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査	令和2年12月17日	良	別紙-34, 35のとおり
品質管理の方法等に関する検査	元12月23 令和2年4月8日 2月12日	良	別紙-36, 37のとおり

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：材料検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち
	耐震構造のうち
	実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）

確認事項	確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。

材料検査記録

検査年月日 令和2年10月7日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）	結果	検査方法
	設工認申請書に記載された材料（添付資料－2「表1、表2、表7、表8、図1.10、図1.11、図1.16～図1.22、図1.24、図1.30、図1.32及び図1.38～図1.45」参照）が使用されていること。		
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：配筋検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）		
	確認事項	確認方法	結果
	① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
	② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。		記録	良
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙一39に示す。			

配筋検査記録

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日
検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）		
	判定基準	結果	検査方法
① 鉄筋、アンカー筋及びシアコネクタ筋の径（呼び径）、本数又は間隔が、設工認申請書（添付資料-2「図1.10、図1.11、図1.16～図1.22、図1.24、図1.30、図1.32及び図1.38～図1.45」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
② アンカー筋及びシアコネクタ筋の埋め込み長さ並びにアンカー筋の定着長さが、設工認申請書（添付資料-2「図1.10、図1.11、図1.16～図1.22、図1.24及び図1.38～図1.45」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
③ 鉄筋の継手長さ及び定着長さが設工認申請書（添付資料-2「表3、表4、図1.10、図1.11、図1.16～図1.22、図1.24、図1.30、図1.32及び図1.38～図1.45」参照）に示された値以上で施工されていること。また、フレア溶接部に割れ等の有害な欠陥がないこと。	良	記録	
④ 鉄筋と型枠とのかぶり厚さが、設工認申請書（添付資料-2「表5、図1.10、図1.11、図1.16～図1.22、図1.24、図1.30、図1.32及び図1.38～図1.45」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：型枠検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）		
確 認 事 項		確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。		記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。		記録	良
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。		記録	良
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。			

型枠検査記録

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）	結果	検査方法
	型枠の寸法が、設工認申請書（添付資料一2「表6、図1.10、図1.11、図1.16～図1.22、図1.24、図1.30及び図1.32」参照）のとおり施工されていること。		
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙一 3 9 に示す。	良	記録

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：外観検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。			

外観検査記録

検査年月日 令和 2 年 10 月 7 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（基礎梁及び柱の増打ち補強）	
判定基準	結果	検査方法

柱及び梁が添付資料-2「図 1.10、図 1.11、図 1.16～図 1.22 及び図 1.24」に示す位置に施工されており、有害な傷、へこみ等がないこと。

立会 / 記録

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-3 9 に示す。

・立会検査記録

図番	場所	符号	結果	備考
図 1.16	Y5 通 X7-X8 通間	HfG4		
図 1.17	Y6 通 X7-X8 通間	HfG4D		
図 1.19	X5 通 Y3-Y4 通間	HfG1-1		
図 1.20	X6 通 Y3-Y4 通間	HfG1C		
	X6 通 Y6-Y7 通間	HfG1-2		
図 1.21	X8 通 Y5-Y6 通間	HfG1B-1	良	
図 1.22	X9 通 Y6-Y7 通間	HfG1B-2 H1C2		
図 1.24	U1 通 V9-V10 通間	HfG22		

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 4 月 8 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：材料検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
確 認 事 項		確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。		記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。		記録	良
備考			
本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。			
※検査は、鉄筋、アンカーフジ、スパイラルフジ及び施工アンカー（接着系・カーボセル型）を実施した。			

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 10 月 9 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：材料検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
確 認 事 項		確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。		記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。		記録	良
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。 ※ 検査は、コンクリート及び無収縮モルタルを実施した。			

材料検査記録

検査年月日 令和 2 年 4 月 8 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
	判定基準	結果	検査方法
	設工認申請書に記載された材料（添付資料-2「表1、表2、表7、表8、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.31、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）が使用されていること。	良	記録
備考	<p>本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。</p> <p>※検査は、鉄筋、アンカー筋、スパイアル筋及びと施工アンカー（接着系・カーフセル型）を実施した。</p>		

材料検査記録

検査年月日 令和 2 年 10 月 9 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
判定基準	結果	検査方法	
設工認申請書に記載された材料（添付資料-2「表1、表2、表7、表8、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.31、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）が使用されていること。	良	記録	
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-3 9 に示す。 本検査は、コンクリート及び無收縮モルタルを実施した。			

検査前確認事項

検査年月日 令和2年4月8日
 検査場所 JRR-3原子炉施設

検査項目：配筋検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち	
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の開口閉塞補強）	
確認事項	確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。	記録	良

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。

*検査は、U1通V5-V6通間、U1通V7-V8通間、U1通V8-V9通間、U1通V9-V10通間、
 U4通Y1-Y2通間、U4通V5-V6通間、V7通U2-U3通間、U3通Y1-Y2通間
 を実施した。

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：配筋検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。	記録	良	
備考	<p>本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。</p> <p>※検査は、Y3通X4-X5通間、Y3通X3-X4通間、Y3通X8-X9通間、Y3通X9-X10通間、Y7通X7-X8通間、X10通Y4-Y5通間、X10通Y5-Y6通間、X10通Y6-Y7通間を実施した。</p>		

配筋検査記録

検査年月日 令和2年4月8日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
判定基準		結果	検査方法
① 鉄筋及びアンカー筋の径（呼び径）、本数又は間隔が、設工認申請書（添付資料-2「図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.31、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）のとおり施工されていること。		良	記録
② アンカー筋の埋め込み長さ及び定着長さが、設工認申請書（添付資料-2「図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）に示された値以上で施工されていること。		良	記録
③ スパイラル筋の径（呼び径）、外径及びピッチが、設工認申請書（添付資料-2「表2、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.48及び図1.50～図1.57」参照）のとおり施工されていること。		良	記録
④ 鉄筋の継手長さ及び定着長さが、設工認申請書（添付資料-2「表3、表4、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）に示された値以上で施工されていること。また、フレア溶接部に割れ等の有害な欠陥がないこと。		良	記録
⑤ 鉄筋と型枠とのかぶり厚さが、設工認申請書（添付資料-2「表5、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.31、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）に示された値以上で施工されていること。		良	記録
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。 ※検査のU1通V5-V6通間、U1通V7-V8通間、U1通V8-V9通間、U1通V9-V10通間、 U4通Y1-Y2通間、U4通V5-V6通間、V7通U2-U3通間、U3通Y1-Y2通間を実施した。			

配筋検査記録

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
耐震構造のうち			
実験利用棟（壁の開口閉塞補強）			
判定基準	結果	検査方法	
① 鉄筋及びアンカーリングの径（呼び径）、本数又は間隔が、設工認申請書（添付資料-2「図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.31、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
② アンカーリングの埋め込み長さ及び定着長さが、設工認申請書（添付資料-2「図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
③ スパイラル筋の径（呼び径）、外径及びピッチが、設工認申請書（添付資料-2「表2、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.48及び図1.50～図1.57」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
④ 鉄筋の継手長さ及び定着長さが、設工認申請書（添付資料-2「表3、表4、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）に示された値以上で施工されていること。また、フレア溶接部に割れ等の有害な欠陥がないこと。	良	記録	
⑤ 鉄筋と型枠とのかぶり厚さが、設工認申請書（添付資料-2「表5、図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24、図1.26～図1.28、図1.31、図1.47、図1.48及び図1.50～図1.58」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。 ※検査は、Y3通X4-X5通間、Y3通X3-X4通間、Y3通X8-X9通間、Y3通X9-X10通間、Y7通X7-X8通間、X10通Y4-Y5通間、X10通Y5-Y6通間、X10通Y6-Y7通間を実施した。		

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：外観検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の開口閉塞補強）		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。			

外観検査記録

検査年月日 令和2年10月9日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち	
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち	
	耐震構造のうち	
	実験利用棟（壁の開口閉塞補強）	
判定基準	結果	検査方法
開口閉塞壁が添付資料-2「図1.11～図1.14、図1.18、図1.23、図1.24及び図1.26～図1.28」に示す位置に施工されており、有害な傷、へこみ等がないこと。	良	立会

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。

・立会検査記録

図番	場所	符号	結果	備考
図1.14	Y3通X4-X5	HSW20	良	
	Y3通X3-X4	HSW20	良	
	Y3通X8-X9	HSW20	良	
	Y3通X9-X10	HSW20	良	
図1.18	Y7通X7-X8通間	HW20	良	
図1.23	X10通Y4-Y5通間	HSW30A	良	
	X10通Y5-Y6通間	HSW20	良	
	X10通Y5-Y6通間	HW20	良	
	X10通Y6-Y7通間	HW20	良	
図1.24	U1通V5-V6通間	HW20	良	
	U1通V7-V8通間	HW20	良	
	U1通V8-V9通間	HW20	良	
	U1通V9-V10通間	HW20	良	
図1.27	U4通Y1-Y2通間	HW20	良	
	U4通V5-V6通間	HW20	良	
図1.28	V7通U2-U3通間	HSW20	良	
図1.26	U3通Y1-Y2通間	HSW30	良	

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 JRR-3原子炉施設

検査項目：材料検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち
	耐震構造のうち
	実験利用棟（壁の増打ち補強）

確認事項	確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。

材料検査記録

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 JRR-3原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の増打ち補強）	結果	検査方法
	設工認申請書に記載された材料（添付資料-2「表1、表2、表7、表8、図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23、図1.31、図1.46、図1.48及び図1.49」参照）が使用されていること。		
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：配筋検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち	
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の増打ち補強）	
確認事項	確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。	記録	良
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。	

配筋検査記録

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の増打ち補強）	結果	検査方法
	判定基準		
① 鉄筋、アンカー筋及びシアコネクタ筋の径（呼び径）、本数又は間隔が、設工認申請書（添付資料－2「図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23、図1.31、図1.46、図1.48及び図1.49」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
② アンカー筋及びシアコネクタ筋の埋め込み長さ並びにアンカー筋の定着長さが、設工認申請書（添付資料－2「表4、図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23、図1.46、図1.48及び図1.49」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
③ スパイラル筋の径（呼び径）、外径及びピッチが、設工認申請書（添付資料－2「表2、図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23、図1.46、図1.48及び図1.49」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
④ 鉄筋の継手長さ及び定着長さが、設工認申請書（添付資料－2「表3、表4、図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23、図1.46、図1.48及び図1.49」参照）に示された値以上で施工されていること。また、フレア溶接部に割れ等の有害な欠陥がないこと。	良	記録	
⑤ 鉄筋と型枠とのかぶり厚さが、設工認申請書（添付資料－2「表5、図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23、図1.31、図1.46、図1.48及び図1.49」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：型枠検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	実験利用棟（壁の増打ち補強）		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。	記録	良	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。		

型枠検査記録

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の増打ち補強）		
	判定基準	結果	検査方法
	型枠の寸法が、設工認申請書（添付資料－2「表6、図1.10、図1.11、図1.15、図1.17、図1.23及び図1.31」参照）のとおり施工されていること。	良	記録
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月1日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：外観検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の増打ち補強）
------	--

確認事項	確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。

外観検査記録

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（壁の増打ち補強）
------	--

判定基準	結果	検査方法
増打ち壁が添付資料-2「図1.10、図1.11、図1.15、図1.17及び図1.23」に示す位置に施工されており、有害な傷、へこみ等がないこと。	良	立会

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。

・立会検査記録

図番	場所	符号	結果	備考
図1.15	Y4通X3-X5通間	ZW200	良	
図1.17	Y6通X3-X4'通間	ZW200	良	
図1.23	X10通Y3-Y4通間	ZW40	良	
	X10通Y5-Y6通間	ZW40	良	

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 JRR-3原子炉施設

検査項目：寸法検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（耐震スリットの新設）
確認事項	確認方法
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録 <input checked="" type="checkbox"/>
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録 <input checked="" type="checkbox"/>
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。	記録 <input checked="" type="checkbox"/>
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。

寸法検査記録

検査年月日 令和2年10月9日

検査場所 JRR-3原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち	
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち	
	耐震構造のうち	
	実験利用棟（耐震スリットの新設）	
判定基準	結果	検査方法
耐震スリットの寸法（幅、柱面・開口・壁面・床面・梁下からの距離）が、設工認申請書（添付書類-2「表9、図1.11～図1.13、図1.15、図1.22、図1.24、図1.25、図1.29 及び図1.33～図1.37」参照）に記載された値であること。	良	記録
備考	<p>立会検査記録を別記-1、本検査で使用した検査用計器を別紙-3-8、本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-3-9に示す。</p>	

検査前確認事項

検査年月日 令和2年10月9日

検査場所 JRR-3原子炉施設

検査項目：外観検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（耐震スリットの新設）		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。			

外観検査記録

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟（耐震スリットの新設）		
判定基準	結果	検査方法	
耐震スリットが添付書類-2「図 1.11～図 1.13、図 1.15、図 1.22、図 1.24、図 1.25、図 1.29 及び図 1.33～図 1.37」に示す位置に施工されており、耐震スリット施工部に有害な傷、へこみ等がないこと。	良	立会 記録	
備考			本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。
立会確認範囲			
耐震スリットの番号：1～16、18～24			
記録確認範囲			
上記以外の耐震スリット			

検査前確認事項

検査年月日 令和元年 12月 23日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：材料検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち コンプレッサ棟（開口閉塞補強）
------	---

確認事項	確認方法	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良

備考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。

材料検査記録

検査年月日 令和元年12月23日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち コンプレッサ棟（開口閉塞補強）		
	判定基準	結果	検査方法
	設工認申請書に記載された材料（添付資料-2「表1、表2、表7、表8及び図2.1～図2.4」参照）が使用されていること。	良	記録
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和元年12月23日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：配筋検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち コンプレッサ棟（開口閉塞補強）		
	確認事項	確認方法、	結果
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により確認する。	記録	良	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。		

配筋検査記録

検査年月日 令和元年 12月 23日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち コンプレッサ棟（開口閉塞補強）	結果	検査方法
① 鉄筋及びアンカーブルの径（呼び径）、本数又は間隔が、設工認申請書（添付資料-2「図2.3及び図2.4」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
② アンカーブルの埋め込み長さ及び定着長さが、設工認申請書（添付資料-2「図2.3及び図2.4」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
③ スパイラル筋の径（呼び径）、外径及びピッチが、設工認申請書（添付資料-2「表2、図2.3及び図2.4」参照）のとおり施工されていること。	良	記録	
④ 鉄筋の継手長さが、設工認申請書（添付資料-2「表3、図2.3及び図2.4」参照）に示された値以上で施工されていること。また、フレア溶接部に割れ等の有害な欠陥がないこと。	良	記録	
⑤ 鉄筋と型枠とのかぶり厚さが、設工認申請書（添付資料-2「表5、図2.3及び図2.4」参照）に示された値以上で施工されていること。	良	記録	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-3 9に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和元年12月23日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：外観検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち コンプレッサ棟（開口閉塞補強）		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。			

外観検査記録

検査年月日 令和元年12月23日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち		
	試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち		
	耐震構造のうち		
	コンプレッサ棟（開口閉塞補強）		
判定基準	結果	検査方法	
開口閉塞部が添付資料-2「図2.1～図2.2」に示す位置に施工されており、有害な傷、へこみ等がないこと。	良	立会	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 12 月 17 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟		
確認事項	確認方法	結果	
① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。	記録	良	
② 必要な図面等が準備されていることを確認する。	記録	良	
備考 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－3 9 に示す。			

設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査記録

検査年月日 令和2年12月17日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟		
	判定基準	結果	検査方法
	設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基準に適合していること。 ・試験研究用等原子炉施設の地盤（第6条） ・地震による損傷の防止（第7条第1項）	良	記録
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和元年12月 23
24日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：品質管理の方法等に関する検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟	確認方法	結果
	法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準備されていることを確認する。	記録	良
備考			本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。

検査前確認事項

検査年月日 令和 2 年 4 月 8 日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：品質管理の方法等に関する検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟	確認方法	結果
	法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準備されていることを確認する。	記録	良
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－3 9 に示す。		

検査前確認事項

検査年月日 令和2年12月17日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査項目：品質管理の方法等に関する検査

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟	確認方法	結果
	法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準備されていることを確認する。	記録	良
備考			本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。

品質管理の方法等に関する検査記録

23

検査年月日 令和 元 年 12月 24 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟	検査結果
	工事及び検査に係る保安活動が、設工認申請書に定められた品質管理の方 法等に関する事項に従って行われていること。	
総合所見	当該工事及び検査に係る保安活動が、事業者の定める保安品質保証計画書に従つ て実施されていることを確認した。 工事中であるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。	継続
品質管理の方法等に関する所見	<p>1 品質保証の実施に係る組織</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境が確保 され、申請者部門間及び調達先との間の責任及び権限が明確にされ、体制の構築、 情報伝達等が設工認申請書に従って行われていることを確認した。 供給者の選定や管理が設工認申請書に従って行われていることを確認した。 <p>2 保安活動の計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び1の組織体制等が申請者関係部門 及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における監視、 測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画（手順や合 否判定基準を含む。）が定められていることを確認した。工事中であるため、次回 以降の検査においても、継続して確認する。 1の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても設工認申請書に従つ て定められていることを確認した。工事中であるため、次回以降の検査において も、継続して確認する。 <p>3 保安活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査が2の計画に従って漏れなく実施されていることを確認した。また、 調達物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及 び検査についても設工認申請書に従って行われていることを確認した。工事中で あるため、次回以降の検査においても、継続して確認する <p>4 保安活動の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査が2の計画に従って漏れなく実施されていることを確認した。また、 調達物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及 び検査についても設工認申請書に従って行われていることを確認した。 	

	び検査についても設工認申請書に従って行われていることを確認した。工事中であるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。
	<p>5 保安活動の改善</p> <ul style="list-style-type: none">・予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が実施されていることを確認した。工事中であるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。
備 考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。

品質管理の方法等に関する検査記録

検査年月日 令和 2 年 4 月 9 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟	
	判定基準	検査結果
	工事及び検査に係る保安活動が、設工認申請書に定められた品質管理の方 法等に関する事項に従って行われていること。	継続
総合所見	当該工事及び検査に係る保安活動が、事業者の定める保安品質保証計画書に従つ て実施されていることを確認した。 工事中であるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。	
品質管理の方法等に関する所見	<p>1 品質保証の実施に係る組織</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境が確保 され、申請者部門間及び調達先との間の責任及び権限が明確にされ、体制の構築、 情報伝達等が設工認申請書に従って行われていることを確認した。 供給者の選定や管理が設工認申請書に従って行われていることを確認した。 <p>2 保安活動の計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び1の組織体制等が申請者関係部門 及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における監視、 測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画（手順や合 否判定基準を含む。）が定められていることを確認した。工事中であるため、次回 以降の検査においても、継続して確認する。 1の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても設工認申請書に従つ て定められていることを確認した。工事中であるため、次回以降の検査において も、継続して確認する。 <p>3 保安活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査が2の計画に従って漏れなく実施されていることを確認した。また、 調達物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及 び検査についても設工認申請書に従って行われていることを確認した。工事中で あるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。 <p>4 保安活動の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査が2の計画に従って漏れなく実施されていることを確認した。また、 調達物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及 	

び検査についても設工認申請書に従って行われていることを確認した。工事中であるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。

5 保安活動の改善

- ・予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が実施されていることを確認した。工事中であるため、次回以降の検査においても、継続して確認する。

備 考

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－39に示す。

品質管理の方法等に関する検査記録

検査年月日 令和2年12月17日
検査場所 JRR-3原子炉施設

検査範囲	その他試験研究用等原子炉施設の附属施設のうち 試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 耐震構造のうち 実験利用棟 コンプレッサ棟	
	判定基準	検査結果
	工事及び検査に係る保安活動が、設工認申請書に定められた品質管理の方法等に関する事項に従って行われていること。	良
総合所見	当該工事及び検査に係る保安活動が、事業者の定める保安品質保証計画書に従つて実施されていることを確認した。	
品質管理の方法等に関する所見	<p>1 品質保証の実施に係る組織</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境が確保され、申請者部門間及び調達先との間の責任及び権限が明確にされ、体制の構築、情報伝達等が設工認申請書に従つて行われていることを確認した。 供給者の選定や管理が設工認申請書に従つて行われていることを確認した。 <p>2 保安活動の計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び1の組織体制等が申請者関係部門及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画（手順や合否判定基準を含む。）が定められていることを確認した。 1の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても設工認申請書に従つて定められていることを確認した。 <p>3 保安活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査が2の計画に従つて漏れなく実施されていることを確認した。また、調達物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査についても設工認申請書に従つて行われていることを確認した。 <p>4 保安活動の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事及び検査が2の計画に従つて漏れなく実施されていることを確認した。また、調達物品や役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査についても設工認申請書に従つて行われていることを確認した。 <p>5 保安活動の改善</p> <ul style="list-style-type: none"> 予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が実施されていることを確認した。 	
備考	本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙-39に示す。	

記録一覧表

検査年月日 令和元年12月24日
 検査場所 J R R - 3 原子炉施設

No.	確認した書類の名称	文書番号、制定年月日等	備考*
1	・JRR-3 コンプレッサ棟の耐震改修 事業者検査要領書	令和元年6月13日制定	(品)
2	・JRR-3 コンプレッサ棟の耐震改修 事業者検査記録		(材) (配) (型)
3	・建設改修工事管理指針(平成28年度版)		
4	・監視機器及び測定機器 管理台帳		(品)
5	・原子力科学研究所品質保証計画書	QS-P10 H29.3.31	(品)
6	・研究炉加速器技術部教育・訓練管理要領	(科研) QAM-620 H31.3.15	(品)
7	・力量評価票		(品)
8	・JRR-3 施設の保安活動に従事する者の力量 評価マニュアル	QAM-620-001 H30.10.17	(品)
9	・原子力科学研究所調達管理要領	(科) QAM-740 R1.8.5	(品)
10	・施設建設等事前協議書		(品)
11	・調達文書		(品)
12	・調達要求事項の確認		(品)
13	・施設建設等依頼書		(品)
14	・引合先の評価・再評価票		(品)
15	・研究炉加速器技術部設計・開発管理要領	(科研) QAM-730 R1.9.2	(品)
16	・設工認申請書		(品)
17	・工事仕様書		(品)
18	・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施 に関する要領	(科研) QAM-710 R1.12.4	(品)
19	・工程会議議事録		(品)
20	・設計管理計画		(品)
21	・研究炉加速器技術部使用前検査対応要領	(科研) QAM-820-004 H30.4.1	(品)
22	・研究炉加速器技術部文書及び記録の管理 要領	(科研) QAM-420 R1.9.2	(品)
23	・原子炉施設等安全審査委員会規則	(科) QAM-550 H31.4.1	(品)
24	・研究炉加速器技術部部内安全審査会運営	(科研) QAM-550 R1.9.9	(品)

25	・研究炉加速技術部監視機器及び測定機器の管理要領	(科研) QAM-760 H31. 9. 14	(品)
26	・JRR-3 管理課技術検討会の運営要領	QAM-550-001 H29. 4. 1	(品)
27	・設計要求事項の適切性の評価記録		(品)
28	・設計要求と設計結果の対比の記録		(品)
29	・設計の検証の記録		(品)
30	・原子力科学研究所品質目標管理要領	(科) QAM-540 H31. 3. 29	(品)
31	・原子力科学研究所の品質目標		(品)
32	・所の品質目標設定票		(品)
33	・原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画に基づく品質目標 ・部の品質目標設定票		(品)
34	・原子炉施設等安全審査委員会議事録 その2 : H30. 8. 9、H31. 3. 7 その5 : H30. 10. 11、H31. 1. 17 その6 : H30. 11. 12、H31. 3. 7 その8 : H30. 12. 17、H31. 4. 11		(品)
35	・研究炉加速器技術部部内安全審査会議事録 その2 : H30. 8. 2、H31. 3. 5 その5 : H30. 10. 9、H31. 1. 15 その6 : H30. 10. 30、H31. 3. 5 その8 : H30. 12. 11、H31. 4. 9		(品)
36	・マネジメントレビュー実施要領 ・マネジメントレビューへのインプット情報報告書 ・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに予防処置要領 ・外部情報（メール配信 : R1. 7. 2、R1. 7. 9）	QS-P02 H30. 4. 1 (科) QAM-830 R1. 10. 1	(品) (品) (品) (品)

* 備考欄の記載について

(材) : 材料検査、(寸) : 寸法検査、(配) : 配筋検査、(型) : 型枠検査、(外) : 外観検査、(適) : 設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査、(品) : 品質管理の方法等に関する検査

記録一覧表

検査年月日 令和2年4月
8 9 日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

No.	確認した書類の名称	文書番号、制定年月日等	備考*
	その他試験研究用等原子炉施設の付属施設 (実験利用棟(壁の開口閉塞補強))		
1	・原子力科学研究所品質保証計画書	QS-P10 H30.7.18	(品)
2	・原子力科学研究所品質目標管理要領	(科) QAM-540 H31.3.29	(品)
3	・原子力科学研究所調達管理要領	(科) QAM-740 R1.8.5	(品)
4	・原子炉施設等安全審査委員会規則	(科) QAM-550 H31.4.1	(品)
5	・研究炉加速器技術部教育・訓練管理要領	(科研) QAM-620 H31.3.15	(品)
6	・研究炉加速器技術部試験・検査の管理要領	(科研) QAM-820 H30.4.1	(品)
7	・研究炉加速器技術部文書及び記録の管理 要領	(科研) QAM-420 R1.9.2	(品)
8	・研究炉加速器技術部部内安全審査会運営 要領	(科研) QAM-550 R1.9.9	(品)
9	・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施 に関する要領	(科研) QAM-710 R1.12.4	(品)
10	・研究炉加速器技術部設計・開発管理要領	(科研) QAM-730 R1.9.2	(品)
11	・研究炉加速器技術部使用前検査対応要領	(科研) QAM-820-004 H30.4.1	(品)
12	・研究炉加速器技術部監視機器及び測定機 器の管理要領	(科研) QAM-760 H30.9.14	(品)
13	・設計管理計画(実験利用棟の耐震改修)		(品)
14	・設計要求の適切性の評価記録 (実験利用棟の耐震改修)		(品)
15	・設計要求と設計結果の対比の記録 (実験利用棟の耐震改修)		(品)
16	・設計の検証の記録 (実験利用棟の耐震改修)		(品)
17	・設計の変更の記録 (実験利用棟の耐震改修)		(品)
18	・実験利用棟の耐震改修 事業者検査記録		(材)(配)

19	・実験利用棟の耐震改修 事業者検査要領書	(科研 3) QAM-820-012 R2. 3. 18	(品)
20	・監視機器及び測定機器 管理台帳		(配)
21	・力量評価票		(材) (配)
22	・耐震改修に係る設計変更の生じた構築物 に対する適合性確認 事業者検査要領書		(適)
23	・耐震改修に係る設計変更の生じた構築物 に対する適合性確認 事業者検査記録		(適)

* 備考欄の記載について

(材) : 材料検査、(寸) : 寸法検査、(配) : 配筋検査、(型) : 型枠検査、(外) : 外観検査、(適) : 設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査、(品) : 品質管理の方法等に関する検査

記録一覧表

検査年月日 令和2年10月9日
 検査場所 JRR-3原子炉施設

No.	確認した書類の名称	文書番号、制定年月日等	備考*
	その他試験研究用等原子炉施設の付属施設 (実験利用棟(基礎梁及び柱の増打ち補強、壁の開口閉塞補強、壁の増打ち補強及び耐震スリットの新設))		
1	・実験利用棟の耐震改修 事業者検査要領書	(科研3) QAM-820-012 R2.3.18	(材)(寸) (配)(型) (外)
2	・実験利用棟の耐震改修 事業者検査記録		(材)(寸) (配)(型) (外)
3	・監視機器及び測定機器 管理台帳 【JRR-3 耐震改修工事】		(寸)(配) (型)
4	・JRR-3管理課 保安活動に従事する者の力量 管理		(材)(寸) (配)(型) (外)

* 備考欄の記載について

(材) : 材料検査、(寸) : 寸法検査、(配) : 配筋検査、(型) : 型枠検査、(外) : 外観検査、(適) : 設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査、(品) : 品質管理の方法等に関する検査

記録一覧表

検査年月日 令和2年12月17日

検査場所 J R R - 3 原子炉施設

No.	確認した書類の名称	文書番号、制定年月日等	備考*
1	その他試験研究用等原子炉施設の付属施設 (実験利用棟及びコンプレッサ棟)		
2	・原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質 使用施設等品質マネジメント計画書	QS-P10 R2.12.1	(品)
3	・耐震改修に係る設計変更の生じた構築物に 対する適合性確認 事業者検査要領書	(科研3) QAM-820-017 R2.3.18	(適)
	・耐震改修に係る設計変更の生じた構築物に 対する適合性確認		

*備考欄の記載について

(材) : 材料検査、(寸) : 寸法検査、(配) : 配筋検査、(型) : 型枠検査、(外) : 外観検査、(適) : 設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査、(品) : 品質管理の方法等に関する検査