



5.2.3 F-1断層の活動性評価

各断面図における破線部及び薄着色部は、露頭、写真等で確認できていないことから、周辺の地質状況に基づき推定した。


開削調査箇所(北側) 追加開削調査箇所
西部及び中央部 東部




F-1断層開削調査箇所



開削調査箇所(南側)



F-1断層開削調査箇所
近傍露頭1(北側)



F-1断層開削調査箇所
近傍露頭1(南側)



5.2.3 F-1断層の活動性評価

(参考) F-1断層開削調査箇所近傍露頭1のユニット区分 (1/3)

一部修正 (R2/4/16審査会合)


○F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 (北側・南側) については、近接する開削調査箇所 (北側) のユニット区分 (P579参照) を指標とすると、以下のようにユニット区分される。

【F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 (南側) のユニット区分】


- 本調査箇所には、基盤岩の上位に海成堆積物が認められ、標高約45mには、当該層に挟在する河成の堆積物が認められる。
- 本調査箇所は、層相及び分布標高の観点において、開削調査箇所 (北側) 中央部と対比した結果、次頁のとおりユニット区分される。

【F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 (北側) のユニット区分】

- 本調査箇所には、基盤岩の上位に海成堆積物が認められ、標高約44mには、当該層に挟在する河成の堆積物が認められる。
- 本調査箇所は、層相及び分布標高の観点において、開削調査箇所 (北側) 西部と対比した結果 (対比範囲については、P579参照)、次頁のとおりユニット区分される。



平面図 (改変前の地形)




C-C' 断面図

5.2.3 F-1断層の活動性評価

(参考) F-1断層開削調査箇所近傍露頭1のユニット区分 (2/3)

一部修正 (R2/4/16審査会合)




余白

5.2.3 F-1断層の活動性評価

(参考) F-1断層開削調査箇所近傍露頭1のユニット区分 (3/3)

一部修正 (R2/4/16審査会合)



海成堆積物及び河成の堆積物の各ユニットの特徴

海成堆積物のユニット		河成の堆積物のユニット	
M3	<ul style="list-style-type: none"> ○M1及びTf2ユニットの上位に堆積する海成堆積物 ・主な層相は、砂層 ・砂層は、葉理が認められる砂層及び塊状砂層に細分される 	Tf4※	<ul style="list-style-type: none"> ○M3及びTf3ユニットを侵食して堆積する河成の堆積物 ・主な層相は、シルト混じり砂礫層
M2	<ul style="list-style-type: none"> ○Tf1ユニットの上位に堆積する海成堆積物 ・主な層相は、シルト混じり砂層、砂質シルト～シルト層 	Tf3※	<ul style="list-style-type: none"> ○Tf2ユニットを侵食して堆積する河成の堆積物 ・主な層相は、砂礫層、シルト層 ・M3ユニットと指交関係で堆積していることから、同時異相を示すものと判断される
M1	<ul style="list-style-type: none"> ○基盤岩の上位に、不整合に堆積する海成堆積物 ・主な層相は、下位から、基底礫層及び砂層に大別される ・砂層は、葉理が発達する砂層、葉理が認められる砂層及びシルト混じり砂層に細分される 	Tf2	<ul style="list-style-type: none"> ○M1、M2及びTf1ユニットを侵食して堆積する河成の堆積物 ・主な層相は、シルト混じり砂礫層、シルト質砂～シルト混じり砂層
		Tf1	<ul style="list-style-type: none"> ○M1ユニットを侵食して堆積する河成の堆積物 ・主な層相は、砂礫層


※本調査箇所では、Tf3及びTf4ユニットは、より高標高まで残存している北側壁面のみに認められる。

5.2.3 F-1断層の活動性評価

(参考) F-1断層開削調査箇所における小断層の上端標高の考え方(1/2)

再掲(R3/2/12審査会合)

- F-1断層開削調査箇所に認められる小断層は、北側壁面に認められるものが最も高標高まで到達してる。
- F-1断層開削調査箇所の標高に関する情報は、東側壁面中央部の縦断面図(Ⓐ-Ⓐ')に示されているものに限られる。
- このため、縦断面図に記載された地表面標高(62.1m)及び小段部標高(51.5m)に基づき、北側壁面に認められる当該小断層の上端標高を推定した。
- 推定に当たっては、東側壁面から北側壁面に連続する小段及び褐鉄鉱付着箇所に着目した。




- 最も高標高まで到達している小断層の上端は、約52.5mと推定される。

5.2.3 F-1断層の活動性評価


(参考) Ts3aユニット及びTs3bユニットの堆積状況

再掲 (R3/2/12審査会合)

- 開削調査箇所 (南側) において、海水準の一時的な低下時に、Ts3aユニット及びTs3bユニットがM1ユニット及びTs2ユニットを侵食して上位に堆積し、F-1断層に関連する小断層上端を侵食する。
- 以下に、Ts3aユニット及びTs3bユニットの堆積状況を示す。




①Ts3aユニット堆積時
小規模な土砂流により、M1ユニット及びTs2ユニットを侵食して、Ts3aユニットが堆積する。



②Ts3bユニット堆積時
Ts3aユニット堆積とほぼ同時に、旧海食崖の局所的な崩落により、M1ユニット及びTs3aユニットを侵食して、Ts3bユニットが堆積する。

土砂流のイメージ図及び特徴※



区分	土石流	土砂流	洪水流
礫径	最大Φ1.5m以上で、 時としてΦ3~4m以上あり 平均Φ2m	最大Φ1m 平均Φ5cm±	最大Φ10~20cm 平均Φ0.5cm
堆積厚	最大4mで、平均2m	最大1.5mで、平均0.5m	最大1mで、平均0.3m
表面形状	不規則	地形・構造物に左右され、 不規則と平滑の両方見られる	ほぼ平滑
断面形状	層理なし	層理 (層状) 構造あり	明瞭な層理が認められる

※鈴木 (2000)「建設技術者のための地形図読図入門 第3巻 段丘・丘陵・山地」に記載の土石流地形を基に作成

6. F-4断層及びF-11断層の活動性評価

- 6. 1 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分**
- 6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価**

F-4断層及びF-11断層の活動性評価の流れ

再掲 (R3/2/12審査会合)

○F-4断層及びF-11断層について、以下の流れにより将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かを評価する。

6.1 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

- 開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分を行う。
- 地層区分に当たっては、開削調査箇所に近接した地点や積丹半島西岸の海成段丘との対比を行う。



6.2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

- 上載地層法との関係から、断層の活動性評価を行う。

6. F-4断層及びF-11断層の活動性評価

- 6.1 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分
- 6.2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

①検討概要

一部修正 (H31/4/26審査会合)

○F-4断層及びF-11断層開削調査箇所は、以下に示す状況である。

【F-4断層開削調査箇所】

- ・空中写真で判読されたHm2段丘面付近に位置するG地点と同一な緩斜面上に位置する。
- ・基盤岩の上位に、基質が粗砂であり、亜円～亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層が認められる (P590～P591参照)。


【F-11断層開削調査箇所】

- ・空中写真判読で抽出されたHm2段丘面に位置する。
- ・基盤岩の上位に、亜円～亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層が認められる (P610～P614参照)。

○F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に当たっては、両開削調査箇所に近接し、定量的な検討も実施しているG地点に着目し、まず、G地点と同一な緩斜面上に位置するF-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分を行う。

○G地点には、基盤岩の上位にHm2段丘堆積物が認められている (P598～P604参照)。

○次に、先に地層区分を行ったF-4断層開削調査箇所の検討結果を踏まえ、F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分を行う。



調査位置図 (改変前の地形)

当図は、当社航空測量により作成

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

①検討手順

一部修正 (H31/4/26審査会合)

○F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順を以下に示す。

【検討手順】

(i) G地点との比較 (P588～P593参照)

- G地点では、定量的な検討(礫種・礫の形状調査, 粒度分析等)も実施し、基盤岩の上位の堆積物は、Hm2段丘堆積物に区分される。
- G地点との比較に当たっては、基盤形状及びHm2段丘堆積物の層相に着目する。
- なお、G地点(追加調査箇所※)においては、基盤岩の上位にG地点と同様にHm2段丘堆積物を確認しているが、当該箇所においては、その上位に斜面堆積物が認められる。


(ii) 積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物の特徴と比較 (P594～P595参照)

- G地点(追加調査箇所)には、Hm2段丘堆積物の上位に、斜面堆積物も認められ、両者の層相が比較的類似することから、積丹半島西岸の海成堆積物及び陸上堆積物の特徴とも比較する。
- 積丹半島西岸において確認される海成堆積物は、陸上堆積物と比較し、大局的には礫の円磨度が高く、淘汰が良い特徴を有する堆積物であると考えられる。

(iii) 積丹半島西岸における海成段丘との比較 (P596参照)

- F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は、(i)及び(ii)の検討の結果、Hm2段丘堆積物と考えられることから、積丹半島西岸における海成段丘との比較を行う。
- 海成段丘との比較に当たっては、基盤岩の上面標高、堆積物の上面標高、基盤形状等に着目する。

※G地点については観察範囲が限られていることから、基盤岩の連続性を確認するため、G地点の汀線方向において、追加のはざり調査を実施している。



F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

② (i) G地点との比較

一部修正 (H31/4/26審査会合)


○G地点との比較に当たっては、基盤形状及びHm2段丘堆積物の層相に着目する。

【F-4断層開削調査箇所】

- F-4断層開削調査箇所は、空中写真で判読されたHm2段丘面付近に位置するG地点と同一な緩斜面上に位置する。
- 当該箇所において開削調査を実施している。
- 本調査箇所では、基盤岩（上面標高約52m）の上位に、基質が粗砂であり、亜円～亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層（層厚約3m）が認められる（P590参照）。
- 本調査箇所付近における基盤岩の上面は、緩やかな平坦面を呈しており、Hm2段丘堆積物が認められるG地点に連続する（P592～P593参照）。

【G地点】(P598～P604参照)

- 空中写真で判読されたHm2段丘面付近に位置するG地点においてはぎとり調査を実施した。
- 基盤岩（凝灰角礫岩、上面標高約63m）の上位に、Hm2段丘堆積物（円～亜角礫の風化礫を主体とし、一部クサリ礫が混じる砂礫層及び中粒～粗粒砂主体の砂層）が認められる。



調査位置図 (改変前の地形)

【G地点との比較結果】

- G地点と比較した結果、当該箇所に分布する堆積物は、以下のとおりG地点に認められるHm2段丘堆積物と特徴が調和的である。
 - ・当該箇所付近における基盤岩の上面は、G地点と同様に緩やかな平坦面を呈しており、G地点まで連続する。
 - ・当該箇所に認められる堆積物は、G地点に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相（砂礫層及び砂層）を呈する※1。

※1 G地点におけるHm2段丘堆積物（砂礫層）中の礫（円～亜角礫の風化礫を主体）と比較して、円磨の程度に関する記載には僅かな違いがある。

○なお、G地点（追加調査箇所※2）においては、基盤岩の上位にG地点と同様にHm2段丘堆積物を確認しているが、当該箇所においては、その上位に斜面堆積物が認められる（P603参照）。

※2 G地点については観察範囲が限られていることから、基盤岩の連続性を確認するため、G地点の汀線方向において、追加のはぎとり調査を実施している。


余白

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点との比較 (F-4断層開削調査箇所の観察結果) (1/2)

一部修正 (H28/5/13審査会合)

- F-4断層開削調査箇所では、基盤岩の上位に、基質が粗砂であり、亜円～亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層が認められる。
- また、砂層中の薄層 (シルト混じり砂層及びシルト層) は、不陸を呈する基盤岩にアバットし、見かけ上ほぼ水平に堆積している。




泊発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 (平成25年7月8日) 添付図面

露頭スケッチ (F-4断層開削調査箇所)


6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点との比較 (F-4断層開削調査箇所の観察結果) (2/2)

一部修正 (R1/11/7審査会合)



開削調査箇所壁面写真 (北側) (解釈線なし)



F-4断層
開削調査箇所壁面写真 (北側) (解釈線あり)




6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点との比較(基盤形状図)(1/2)

一部修正(H30/5/11審査会合)


- F-4断層開削調査箇所及びG地点を通り、Hm2段丘面推定内縁標高線及び現汀線と概ね直交する断面図を、既往ボーリング調査による基盤上面標高の情報を用いて作成し、基盤形状を確認した。
- G地点における基盤の上面は緩やかな平坦面を呈しており、本調査箇所連続する。



6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

② (i) G地点との比較 (基盤形状図) (2/2)

一部修正 (H30/5/11審査会合)



B-B' 断面図

- Hm2段丘堆積物
- 基盤岩
- - - 基盤線
- 基盤上面標高の等高線図に基づく高度

本断面図は縦横比を2:1で表示している。
 基盤線は、近接する既往ボーリング調査結果を基本とし、近接するボーリングデータが不足する箇所については、基盤上面標高の等高線図を用いて作成した。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

② (ii) 海成堆積物及び陸上堆積物との比較 (1/2)

一部修正 (H31/4/26審査会合)

- G地点 (追加調査箇所※) には, Hm2段丘堆積物の上位に, 斜面堆積物も認められる。
- G地点 (追加調査箇所) においては, 露頭観察結果及びG地点との基盤の連続性から, Hm2段丘堆積物及び斜面堆積物への地層区分がなされているが, 両者は以下に示すとおり, 砂及び礫で構成される点において, 層相が類似する。
【層相】(P603参照)
 - ・Hm2段丘堆積物: 礫質砂及び砂礫 (礫は亜円状を呈し, 風化礫主体)
 - ・斜面堆積物 : 礫混じりシルト質砂 (礫は亜円～亜角状を呈し, 風化礫主体)
- このため, F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物については, 積丹半島西岸の海成堆積物及び陸上堆積物の特徴 (次頁参照) とも比較する。

※G地点については観察範囲に限られることから, 基盤岩の連続性を確認するため, G地点の汀線方向において, 追加のはぎとり調査を実施している。

- 積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物を整理した結果, 海成堆積物は, 大局的には礫の円磨度が高く, 淘汰が良い特徴を有する堆積物であると考えられる (次頁の表の青字参照)。
- F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は, 露頭スケッチにおいて, 基質は粗砂との記載がなされており (P590参照), これは淘汰が良いことを示している。



- 積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物の特徴と比較した結果, F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は, 淘汰が良いことから, 海成堆積物としての特徴を有しているものと考えられる。
- また, 当該箇所に分布する堆積物中の薄層 (シルト混じり砂層及びシルト層) は, 不陸を呈する基盤岩にアバットし, 見かけ上ほぼ水平に堆積していることから, 海成堆積物としての特徴を有しているものと考えられる (P590参照)。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(ii) 海成堆積物及び陸上堆積物との比較(2/2)

一部修正 (H31/2/22審査会合)

○積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物の特徴の整理結果を下表に示す。
 ○なお、下表は、積丹半島西岸における段丘調査結果並びに敷地におけるトレンチ箇所及び露頭調査の結果(F-1断層開削調査箇所付近並びにF-4断層及びF-11断層開削調査箇所を除く)に基づき作成した。

積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物の特徴

地層		堆積年代	基盤岩の 上面標高(EL)	堆積物の 上面標高(EL)	層厚	層相	その他
海成堆積物	Hm1段丘堆積物	MIS11	約86m	約88m	約2m	(砂礫層) 円礫主体、クサリ礫主体	・基盤岩は緩やかな平坦面を有しており、Hm2段丘基盤の一段上位に分布
	Hm2段丘堆積物	MIS9	約54~64m	約57~65m	約1~3m	(砂層) 淘汰の良い砂 (砂礫層) 亜円~亜角礫主体、風化礫若しくはクサリ礫混じる	・Hm2段丘は、Hm3段丘の一段上位に分布 ・Hm2段丘及びHm3段丘の基盤は緩やかな平坦面を有しており、両者の間には平坦面が崖で境されることによる遷緩点が認められる(茶津地点(A地点))
	Hm3段丘堆積物	MIS7	約39~46m	約41~48m	約1~5m	(砂層) 淘汰の良い砂 (砂礫層) 円~亜角礫主体、風化礫若しくはクサリ礫混じる	・Hm3段丘は、Mm1段丘の一段上位に分布 ・Hm2段丘及びHm3段丘の基盤は緩やかな平坦面を有しており、両者の間には平坦面が崖で境されることによる遷緩点が認められる(茶津地点(A地点))
	Mm1段丘堆積物	MIS5e	約14~23m	約16~26m	約1~4m	(砂層) 淘汰の良い砂 (砂礫層) 亜円~亜角礫主体、新鮮な礫を主体とする	・段丘堆積物を覆う陸成層(砂・シルト)並びに扇状地性堆積物及び崖錐堆積物に挟むシルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所が確認される ・基盤岩は緩やかな平坦面を有する
	Hm2段丘堆積物相当層	MIS9	約52m以上	約53~60m	約1m以上	(砂層) 淘汰の良い砂 (砂礫層) 亜円礫主体、風化礫わずかに混じる	・C-2トレンチ及びC-3トレンチに分布 ・基盤岩が傾斜している(C-2トレンチ)
陸上堆積物	陸成層	-	-	-	-	・シルト層及び砂層主体 ・砂層は、海成堆積物と比較してシルト分が多い傾向がある	・粒度分析の結果、海成堆積物と比較してシルトの含有率が高い ・風成の堆積物等が考えられる
	斜面堆積物						・背後斜面からの二次堆積物を主体とする
	斜面II堆積物	後期更新世以降				・シルト質砂礫層及び礫混じりシルト層主体 ・シルト層を挟む場合がある ・礫は亜円~角礫主体	・火山ガラスの屈折率測定・主成分分析の結果、洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスが認められる ・粒度分析の結果、海成堆積物と比較してシルトの含有率が高い
	斜面I堆積物	中期更新世					・火山ガラスの屈折率測定・主成分分析の結果、洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスは認められない
	扇状地性堆積物及び崖錐堆積物	-					・扇状地地形及び崖錐地形が確認される
河成の堆積物	MIS7直後		約47m	約3m	・砂礫層主体 ・シルト層を挟む ・礫は円~角礫、クサリ礫混じる ・上方細粒化を示す ・インプリケーションが認められる	・MIS5eの旧汀線高度(約25m)より高標高に分布 ・MIS7の旧汀線高度(約48m)付近に分布 ・Hm3段丘堆積物(MIS7)を直接覆う	

赤字は海成段丘の主な特徴を示す。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

② (iii) 積丹半島西岸における海成段丘との比較

一部修正 (H31/4/26審査会合)

- F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は、「(i) G地点との比較」及び「(ii) 海成堆積物及び陸上堆積物との比較」の検討の結果、Hm2段丘堆積物と考えられることから、積丹半島西岸における海成段丘との比較を行う(下表参照)。
- 海成段丘との比較に当たっては、基盤岩の上面標高、堆積物の上面標高、基盤形状等に注目する。

F-4断層開削調査箇所と積丹半島西岸における海成段丘の特徴の比較結果

比較項目	本調査箇所	積丹半島西岸において確認される海成段丘					比較結果
		Hm1段丘 (MIS11)	Hm2段丘 (MIS9)	Hm3段丘 (MIS7)	Mm1段丘 (MIS5e)	Hm2段丘 堆積物相当層 (MIS9)	
基盤岩の 上面標高 (EL.)	約52m	約86m	約54～64m	約39～46m	約14～23m	約52m以上	○Hm2段丘堆積物及びHm2段丘 堆積物相当層と標高が同程度
堆積物の 上面標高 (EL.)	約55m	約88m	約57～65m	約41～48m	約16～26m	約53～60m	○Hm2段丘堆積物及びHm2段丘 堆積物相当層と標高が同程度
堆積物の層厚	約3m	約2m	約1～3m	約1～5m	約1～4m	約1m以上	○全ての海成堆積物と層厚が同 程度
基盤形状	緩やかな平坦面を呈して おり、G地点に連続する	緩やかな平坦面を有する				傾斜している	○段丘堆積物と調和的



- 積丹半島西岸における海成段丘と比較した結果、F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は、積丹半島西岸において確認されるHm2段丘堆積物の特徴と整合的である。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

まとめ

一部修正 (R1/11/7審査会合)

○F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順、着目点及び検討結果を下表に示す。

F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順、着目点及び検討結果

検討手順	着目点	検討結果
(i) G地点との比較	○基盤形状 ○堆積物の層相	○基盤岩の上面は、G地点と同様に緩やかな平坦面を呈しており、G地点まで連続する。 ○G地点に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相（砂礫層及び砂層）を呈する。
(ii) 積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物との比較	○海成堆積物と陸上堆積物の層相	○淘汰が良いことから、海成堆積物としての特徴を有しているものと考えられる。 ○また、堆積物中の薄層（シルト混じり砂層及びシルト層）は、不陸を呈する基盤岩にアバットし、見かけ上ほぼ水平に堆積していることから、海成堆積物としての特徴を有しているものと考えられる。
(iii) 積丹半島西岸における海成段丘との比較	○基盤岩の上面標高 ○堆積物の上面標高 ○堆積物の層厚 ○基盤形状	○積丹半島西岸において確認されるHm2段丘堆積物の特徴と整合的である。



○各種検討の結果、F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は、Hm2段丘堆積物に区分される。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) G地点 (1/7)

一部修正 (H31/2/22審査会合)

○空中写真で判読されたHm2段丘面付近に位置するG地点においてはぎとり調査を実施した。

【G地点】

(各種観察結果)

- 基盤岩(凝灰角礫岩, 上面標高約63m)の上位に, 海成堆積物(円～亜角礫の風化礫を主体とし, 一部クサリ礫が混じる砂礫層及び中粒～粗粒砂主体の砂層)が認められる(次頁参照)。
- 海成堆積物は, 以下の理由から, Hm2段丘堆積物に区分される。
 - ・本調査箇所はHm2段丘面付近に位置する。
 - ・海成堆積物は, MIS9の海成段丘に認定された茶津地点(A-1トレンチ)におけるHm2段丘堆積物(基盤上面標高約62m)と標高が同程度である(P416～P418参照)。
 - ・基盤岩は緩やかな平坦面を有する。
- 明瞭な火山灰を含む地層は認められない。
- 露頭観察において層相の観点から地層区分したHm2段丘堆積物について, 定量的な検討として礫種・礫の形状を調査した。
- G地点については, 調査窓及び対象層(Hm2段丘堆積物)が一つであること並びに近接する調査箇所が存在しないことから, 敷地北側に位置するA-3トレンチの海成堆積物(Hm3段丘堆積物)並びに敷地南側に位置するC-1トレンチの海成堆積物(Hm3段丘堆積物)及び斜面堆積物の調査結果と比較を行った。
- Hm2段丘堆積物の主要構成礫は, 安山岩礫及び砂質凝灰岩礫である。
- Hm2段丘堆積物は, A-3トレンチにおけるHm3段丘堆積物と比較して砂質凝灰岩礫の割合が多いものの, C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物の調査結果と調和的である。
- Hm2段丘堆積物の球形度及び円磨度は, C-1トレンチにおけるHm3段丘堆積物の調査結果と調和的である。



- Hm2段丘堆積物については, 礫種・礫の形状調査の結果, C-1トレンチにおける海成堆積物(Hm3段丘堆積物)の調査結果と調和的である。
- 本調査箇所では, 基盤岩の上位にHm2段丘堆積物が認められる。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分


(参考) G地点 (2/7)

一部修正 (H30/5/11審査会合)

- 基盤岩 (凝灰角礫岩, 上面標高約63m) の上位に, 海成堆積物 (円～亜角礫の風化礫を主体とし, 一部クサリ礫が混じる砂礫層及び中粒～粗粒砂主体の砂層) が認められる。
- 海成堆積物は, 以下の理由から, Hm2段丘堆積物に区分される。
 - ・本調査箇所はHm2段丘面付近に位置する。
 - ・海成堆積物は, MIS9の海成段丘に認定された茶津地点 (A-1トレンチ) におけるHm2段丘堆積物 (基盤上面標高約62m) と標高が同程度である。
 - ・基盤岩は緩やかな平坦面を有する。
- 本調査箇所は道路造成に伴う改変により, Hm2段丘堆積物を含む上位の地層が消失している状況である。
- 明瞭な火山灰を含む地層は認められない。



写真 (G地点)




スケッチ (G地点)

【凡例】地層境界
 赤線: 段丘堆積物上面
 青線: 基盤岩上面


【凡例】
 (陸上堆積物) 黒土(寄土) 砂 凝灰角礫岩
 (海成堆積物) 砂 砂礫 礫質砂
 (基盤岩) 凝灰角礫岩
 大区分 (地層境界) 細区分 (地層境界)
 割れ目 礫
 近接写真位置及び番号




P-2 砂に混じる礫の近接



P-4 砂/礫質砂の近接



P-1 砂礫/凝灰角礫岩の近接



P-3 礫質砂/砂の近接

近接写真

露頭観察結果整理表 (G地点)

地層	層相	代表的な記事	
陸上堆積物	表土	黒土	
海成堆積物	Hm2段丘堆積物	礫質砂	・黄褐色を呈する ・亜円～亜角礫が混じる, 風化～強風化礫主体で一部クサリ礫混じる ・礫は安山岩主体, デイサイト混じる ・基質は細粒砂～中粒砂主体
		砂	・黄褐色を呈する ・基質は中粒砂～粗粒砂主体
		砂礫	・黄褐色を呈する ・円～亜円礫主体, 風化～強風化礫混じる ・礫は安山岩主体, デイサイト混じる ・基質は中粒砂主体, 細粒砂及び粗粒砂混じる
基盤岩	凝灰角礫岩	・安山岩主体, デイサイト混じる	

※本調査箇所は道路造成に伴う改変により, Hm2段丘堆積物を含む上位の地層が消失している。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) G地点 (3/7)

一部修正 (H31/2/22審査会合)

【G地点】

(各種分析・測定結果)

- 各種観察結果に基づく地層区分の妥当性確認及び堆積年代の考察のため、各種分析・測定を実施した。
- 各種分析・測定結果について、下表に示す。

調査項目		対象層
		Hm2段丘堆積物
分析・測定	火山ガラスの屈折率測定・主成分分析 重鉍物の屈折率測定	○有意なデータは得られていない。
	粒度分析	○粒度分布はC地点における海成堆積物の結果と調和的である。
	帯磁率測定	○Hm2段丘堆積物中に明瞭な差異は認められない。




- 各種観察結果に基づき地層区分したHm2段丘堆積物は、粒度分析の結果からも海成堆積物の特徴が認められ、地層区分が妥当であることを確認した。





6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) G地点 (4/7)

一部修正 (H31/2/22審査会合)



スケッチ (G地点)



調査位置図

※1 本調査箇所は道路造成に伴う改変により、Hm2段丘堆積物を含む上位の地層が消失している。

※2 帯磁率測定は、測線において、鉛直方向に10cm間隔で実施。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) G地点 (5/7)

一部修正 (H31/2/22審査会合)

【G地点 (追加調査箇所)】

(各種観察結果)

- G地点については観察範囲が限られていることから、G地点の汀線方向 (南東側) において、追加のはぎとり調査を実施し、基盤岩の連続性を確認した。
- 追加のはぎとり調査の結果、汀線方向に平坦な基盤が連続していることを確認した (P604参照)。
- 追加調査箇所においては、基盤岩 (凝灰角礫岩、上面標高約64m) の上位に、海成堆積物 (亜円礫の風化礫を主体とする礫質砂層及び砂礫層) 及び陸上堆積物 (礫混じりシルト質砂層) が認められる (次頁参照)。
- 海成堆積物は、G地点におけるHm2段丘堆積物と層相が調和的であり、同程度の標高に分布することから、Hm2段丘堆積物に区分される。
- Hm2段丘堆積物の上位の礫混じりシルト質砂層は、基質にシルトが混じり、下位のHm2段丘堆積物を削り込んで堆積していることから、斜面堆積物に区分される。

○本調査箇所では、基盤岩の上位にHm2段丘堆積物及び斜面堆積物が認められる。

【G地点 (追加調査箇所)】

(各種分析・測定結果)

- 観察結果に基づく地層区分の妥当性確認及び堆積年代の考察のため、各種分析・測定を実施した。
- 各種分析・測定結果について、下表に示す。

調査項目	地層区分	
	Hm2段丘堆積物	斜面堆積物
火山ガラスの屈折率測定・主成分分析 重鉱物の屈折率測定	○有意なデータは得られていない。	○洞爺火山灰 (Toya) に対比される火山ガラスは認められない。
粒度分析	○斜面堆積物と比較して、シルトの含有率が低い。	○Hm2段丘堆積物と比較して、シルトの含有率が高い。

- 観察結果に基づき地層区分したHm2段丘堆積物及び斜面堆積物は、粒度分析の結果からも異なる特徴が認められ、地層区分が妥当であることを確認した。
- 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析の結果、斜面堆積物中には洞爺火山灰 (Toya) に対比される火山ガラスは認められないことから、斜面堆積物は、斜面Ⅰ堆積物※に区分される。


※斜面堆積物については、中期更新世に堆積したものを「斜面Ⅰ堆積物」、後期更新世以降に堆積したものを「斜面Ⅱ堆積物」と呼称している。

6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) G地点 (6/7)

一部修正 (H31/2/22審査会合)

- G地点については観察範囲が限られていることから、G地点の汀線方向(南東側)において、追加のはぎとり調査を実施し、基盤岩の連続性を確認した。
- 追加のはぎとり調査の結果、汀線方向に平坦な基盤が連続していることを確認した(次頁参照)。
- 追加調査箇所においては、基盤岩(凝灰角礫岩、上面標高約64m)の上位に、海成堆積物(亜円礫の風化礫を主体とする礫質砂層及び砂礫層)及び陸上堆積物(礫混じりシルト質砂層)が認められる。
- 海成堆積物は、G地点におけるHm2段丘堆積物と層相が調和的であり、同程度の標高に分布することから、Hm2段丘堆積物に区分される。
- Hm2段丘堆積物の上位の礫混じりシルト質砂層は、基質にシルトが混じり、下位のHm2段丘堆積物を削り込んで堆積していることから、斜面堆積物に区分される。
- 本調査箇所は道路造成に伴う改変により、斜面堆積物を含む上位の地層が消失している状況である。




6.1.1 F-4断層開削調査箇所分布する堆積物の地層区分

(参考) G地点 (7/7)

一部修正 (H31/2/22審査会合)

○追加のはぎとり調査の結果、汀線方向に平坦な基盤が連続していることを確認した。



6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

① 検討手順

一部修正 (H31/4/26審査会合)

- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順を以下に示す。
- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分については、先に地層区分を行ったF-4断層開削調査箇所との比較も行うこと及びF-11断層開削調査箇所においてはHm2段丘面が判読されることから、F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分の検討とは手順が一部異なる。
- なお、検討に当たっては、F-11断層開削調査箇所付近に位置する各調査箇所について、それぞれのスケッチ及び柱状図から代表柱状図を作成し、これらを断面図（汀線直交方向及び汀線方向）上に整理する。

【検討手順】

(i) G地点及び先に地層区分を行ったF-4断層開削調査箇所との比較 (P606～P614参照)


- G地点及びF-4断層開削調査箇所においては、基盤岩の上位にHm2段丘堆積物が認められる。
- F-4断層開削調査箇所における基盤岩の上面は、緩やかな平坦面を呈しており、G地点に連続する。
- G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較に当たっては、当該箇所付近の基盤形状及び堆積物の層相に着目する。

(ii) D-6ボーリングとの比較 (P616～P617参照)

- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、基質が層相変化しているものと考えられ、G地点及びF-4断層開削調査箇所に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相（砂礫層）を呈する部分と異なる部分が存在する。
- このため、更なる検討を行う。
- 更なる検討に当たっては、当該箇所と同一のHm2段丘面上且つ当該箇所の汀線方向に位置するD-6ボーリングを用いることとする。
- なお、D-6ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものである。

(iii) 積丹半島西岸におけるHm2段丘との比較 (P618参照)

- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、(i)及び(ii)の検討の結果、Hm2段丘堆積物と考えられることから、積丹半島西岸におけるHm2段丘と比較を行う。
- Hm2段丘との比較に当たっては、基盤岩の上面標高、堆積物の上面標高、基盤形状等に着目する。



F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順

6.1.2 F-11断層開削調査箇所分布する堆積物の地層区分

② (i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較 (1/4)

一部修正 (H31/4/26審査会合)

- F-11断層開削調査箇所は、当該箇所付近に位置するG地点及びF-4断層開削調査箇所との比較を行う。
- また、3号炉敷地造成工事時には、F-11断層開削調査箇所付近において、追加の露頭（以降、敷地造成工事時露頭と呼称）観察も実施していることから、当該観察結果も考慮する。
- なお、検討に当たっては、F-11断層開削調査箇所付近に位置する以下の調査箇所について、それぞれのスケッチ及び柱状図から代表柱状図を作成し、これらを汀線直交方向断面（A-A'断面）及び汀線方向断面（B-B'断面）上に整理したものをを用いる。
 - ・F-11断層開削調査箇所（P610～P611参照）
 - ・敷地造成工事時露頭（P612～P614参照）
 - ・A-11ボーリング（P620参照）、D-13ボーリング（P621参照）、G-4ボーリング（P622参照）及びD-6ボーリング（P624～P625参照）

【F-11断層開削調査箇所】（P610～P611参照）

- F-11断層開削調査箇所は、空中写真判読で抽出されたHm2段丘面（次頁及びP608の①）に位置する。
- 当該箇所において開削調査を実施している。
- 本調査箇所では、基盤岩（上面標高約61m）のうち、F-11断層が確認される範囲の直上に、亜円～亜角礫*のクサリ礫を含む砂礫層が認められるが、本調査箇所に認められる堆積物の包括的な層相は、礫混じりシルト層である。
- このため、本調査箇所に認められる堆積物の層相は、同様な形状及び性状の礫が一様に認められるが、基質は層相変化を示しているものと考えられる（P608の②）。
- 本調査箇所付近における基盤岩の上面は、G地点からF-4断層開削調査箇所の範囲までと同様に、緩やかな平坦面を呈する（P608の③）。

【敷地造成工事時露頭】（P612～P614参照）

- F-11断層開削調査箇所付近に位置する敷地造成工事時露頭において、露頭観察を実施している。
- 本露頭では、基盤岩（上面標高約61m）の上位に、亜円～亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層が認められるが、F-11断層が確認される範囲の直上では、基質は赤褐色シルトである。
- このため、本露頭に認められる堆積物の層相は、同様な形状及び性状の礫が一様に認められるが、基質は層相変化を示しているものと考えられる（P608の④）。

【G地点】（P598～P604参照）

- 空中写真で判読されたHm2段丘面付近に位置するG地点においてはざっと調査を実施した。
- 基盤岩（凝灰角礫岩、上面標高約63m）の上位に、Hm2段丘堆積物（円～亜角礫の風化礫を主体とし、一部クサリ礫が混じる砂礫層及び中粒～粗粒砂主体の砂層）が認められる。

【F-4断層開削調査箇所】（P590～P593参照）

- F-4断層開削調査箇所は、空中写真で判読されたHm2段丘面付近に位置するG地点と同一な緩斜面上に位置する。
- 当該箇所において開削調査を実施している。
- 本調査箇所では、基盤岩（上面標高約52m）の上位に、Hm2段丘堆積物（基質が粗砂であり、亜円～亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層（層厚約3m））が認められる。
- 本調査箇所付近における基盤岩の上面は、緩やかな平坦面を呈しており、Hm2段丘堆積物が認められるG地点に連続する。

*G地点におけるHm2段丘堆積物（砂礫層）中の礫（円～亜角礫の風化礫を主体）と比較して、円磨の程度に関する記載には僅かな違いがある。



(次頁へ続く)

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

② (i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較 (2/4)


一部修正 (H31/4/26審査会合)

← (前頁からの続き)

【G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較結果】

○G地点及びF-4断層開削調査箇所と比較した結果、F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、以下の特徴を有する。

- ・F-11断層開削調査箇所は、Hm2段丘面上に位置する。
- ・当該箇所付近における基盤岩の上面は、G地点からF-4断層開削調査箇所の範囲までと同様に、汀線直交方向に緩やかな平坦面を呈する。
- ・当該箇所に分布する堆積物は、基質が層相変化しているものと考えられ、G地点及びF-4断層開削調査箇所に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相(砂礫層)を呈する部分と異なる部分が存在する。




調査位置図 (変更前の地形)

当図は、国土地理院1976年撮影の空中写真を使用した空中写真図化により作成 (1mコンター)

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較 (3/4)

一部修正 (R2/8/7審査会合)




凡例

	表土・盛土・改変		平行業理認められる
	シルト		平行業理発達
	砂		侵食面
	礫 (円礫)		不整合
	礫 (亜角～亜円礫)		生痕
	礫 (角礫)		
	基盤岩		

④基盤岩 (上面標高約61m) の上位に、亜円～亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層が認められるが、F-11断層が確認される範囲の直上では、基質が赤褐色シルトである。
 ⇒本露頭では、同様な形状及び性状の礫が一様に認められるが、基質は層相変化を示しているものと考えられる (P612～P614参照)。

※代表柱状図の詳細については、次頁参照。




6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

Hm2段丘面

② (i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較 (4/4)



一部修正 (R2/8/7審査会合)



6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較 (F-11断層開削調査箇所の観察結果) (1/2) 一部修正 (H28/5/13審査会合)

- F-11断層開削調査箇所は、空中写真判読で抽出されたHm2段丘面に位置する。
- 当該箇所において開削調査を実施している。
- 本調査箇所では、基盤岩 (上面標高約61m) のうち、F-11断層が確認される範囲の直上に、亜円～亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層が認められる (次頁参照) が、本調査箇所に認められる堆積物の包括的な層相は、礫混じりシルト層である。
- このため、本調査箇所に認められる堆積物の層相は、同様な形状及び性状の礫が一様に認められるが、基質は層相変化を示しているものと考えられる。




開削調査範囲 (全体図)



調査位置図

詳細スケッチは次頁に示す




露頭スケッチ (F-11断層開削調査箇所)


6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較 (F-11断層開削調査箇所の観察結果) (2/2)

一部修正 (H28/5/13審査会合)



露头拡大スケッチ




露头拡大写真

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較(敷地造成工事時露頭の観察結果)(1/3)

一部修正(H28/5/13審査会合)

- F-11断層開削調査箇所付近に位置する敷地造成工事時露頭において、露頭観察を実施している。
- 本露頭では、基盤岩(上面標高約61m)の上位に、亜円～亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層が認められるが、F-11断層が確認される範囲の直上では、基質が赤褐色シルトである(P614参照)。
- このため、本露頭に認められる堆積物の層相は、同様な形状及び性状の礫が一様に認められるが、基質は層相変化を示しているものと考えられる。



調査位置図



標高:約61m



全景写真(敷地造成工事時露頭)

F-11断層

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較(敷地造成工事時露頭の観察結果)(2/3)

一部修正(H28/5/13審査会合)




露頭スケッチ及び写真(敷地造成工事時露頭)


6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較(敷地造成工事時露頭の観察結果)(3/3)

再掲(H28/5/13審査会合)



F-11断層付近の露頭写真



F-11断層付近の詳細スケッチ


余白

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分


②(ii) D-6ボーリングとの比較(1/2)

一部修正(H31/4/26審査会合)

- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、基質が層相変化しているものと考えられ、G地点及びF-4断層開削調査箇所に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相(砂礫層)を呈する部分と異なる部分が存在する。
 - このため、更なる検討を行う。
 - 更なる検討に当たっては、当該箇所と同一のHm2段丘面上且つ当該箇所の汀線方向に位置するD-6ボーリングを用いることとする。
 - なお、D-6ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものである。
- 【D-6ボーリング】(P624～P625参照)
- 本ボーリングでは、基盤岩(上面標高約60m)の上位に、礫層、シルト混じり砂礫層、砂層及び砂質シルト層が認められる。
 - シルト混じり砂礫層を覆う砂層の下部(標高約63～65m)には、円礫が点在する状況が認められる。
 - また、砂層の上部(標高約65～71m)には、シルト分の混入が多い状況が認められる。



- D-6ボーリングに認められる基盤岩(上面標高約60m)は、F-11断層開削調査箇所に認められる基盤岩(上面標高約61m)と上面標高が同程度であることから、汀線方向に平坦に連続する。
- D-6ボーリングに認められる礫層及びシルト混じり砂礫層とF-11断層開削調査箇所に認められる砂礫層又は礫混じりシルト層についても、基盤の連続性及び層相対比から、連続するものと判断される(次頁の⑤)。
- 本ボーリング地点は、Hm2段丘面上に位置し、平坦な基盤岩の上位に礫層及びシルト混じり砂礫層、その上位に円礫が点在し、相対的にシルト分の混入が少ない砂層が認められることから、一連の海水準上昇に伴う海成段丘堆積物の一般的な層相(基底礫層の上位に淘汰の良い砂層が分布)を示しているものと考えられる(次頁の⑥)。




- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、基質が層相変化を示しているものの、以下の状況からHm2段丘堆積物であると考えられる。
 - ・Hm2段丘面が判読される。
 - ・汀線方向及び汀線直交方向に平坦な基盤が認められる。
 - ・F-11断層開削調査箇所に近接するD-6ボーリングは、一連の海水準上昇に伴う海成段丘堆積物の一般的な層相(基底礫層の上位に淘汰の良い砂層が分布)を示しているものと考えられる。

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

②(ii) D-6ボーリングとの比較 (2/2)

一部修正 (R2/8/7審査会合)




凡例

	表土・盛土・改変		平行業理認められる
	シルト		平行業理発達
	砂		侵食面
	礫 (円礫)		不整合
	礫 (亜角～亜円礫)		生痕
	礫 (角礫)		
	基盤岩		

⑥Hm2段丘面上に位置し、平坦な基盤岩の上に礫層及びシルト混じり砂礫層、その上位に円礫が点在し、相対的にシルト分の混入が少ない砂層が認められる。
 ⇒一連の海水準上昇に伴う海成段丘堆積物の一般的な層相 (基底礫層の上位に淘汰の良い砂層が分布) を示しているものと考えられる (P624～P625参照)。

※代表柱状図の詳細については、P609参照。



6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

② (iii) 積丹半島西岸におけるHm2段丘との比較

一部修正 (H31/4/26審査会合)

○F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、「(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較」及び「(ii) F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面上且つ当該箇所の汀線方向に位置するD-6ボーリングとの比較」の検討の結果、Hm2段丘堆積物と考えられることから、積丹半島西岸におけるHm2段丘と比較を行う(下表参照)。

○Hm2段丘との比較に当たっては、基盤岩の上面標高、堆積物の上面標高、基盤形状等に着目する。

F-11断層開削調査箇所と積丹半島西岸において確認される海成段丘(Hm2段丘)の特徴の比較結果

比較項目	本調査箇所	積丹半島西岸において確認される海成段丘	比較結果
		Hm2段丘 (MIS9)	
基盤岩の 上面標高 (EL.)	約61m	約54~64m	○Hm2段丘と整合的である
堆積物の 上面標高 (EL.)	約63m	約57~65m	○Hm2段丘と整合的である
堆積物の層厚	約2m (砂礫層)	約1~3m	○Hm2段丘堆積物と整合的である
基盤形状	緩やかな平坦面を呈する	緩やかな平坦面を有する	○Hm2段丘と調和的である



○積丹半島西岸におけるHm2段丘と比較した結果、F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、積丹半島西岸において確認されるHm2段丘堆積物の特徴と整合的である。

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

まとめ

一部修正 (R1/11/7審査会合)

○F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順、着目点及び検討結果を下表に示す。

F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分に関する検討手順、着目点及び検討結果

検討手順	着目点	検討結果
(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較	○基盤形状 ○堆積物の層相	○Hm2段丘面上に位置する。 ○G地点からF-4断層開削調査箇所の範囲までと同様に、緩やかな平坦面を呈する。 ○基質が層相変化しているものと考えられ、G地点及びF-4断層開削調査箇所に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相(砂礫層)を呈する部分と異なる部分が存在する。
(ii) F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面且つ当該箇所の汀線方向に位置するD-6ボーリングとの比較	○基盤形状 ○堆積物の層相	○Hm2段丘面が判読される。 ○汀線方向及び汀線直交方向に平坦な基盤が認められる。 ○当該箇所に近接するD-6ボーリングは、一連の海水準上昇に伴う海成段丘堆積物の一般的な層相(基底礫層の上位に淘汰の良い砂層が分布)を示している可能性が考えられる。
(iii) 積丹半島西岸におけるHm2段丘との比較	○基盤岩の上面標高 ○堆積物の上面標高 ○堆積物の層厚 ○基盤形状	○積丹半島西岸におけるHm2段丘堆積物の特徴と整合的である。



○各種検討の結果、F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、Hm2段丘堆積物に区分される。

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) A-11ボーリング


一部修正 (H30/5/11審査会合)

- 本ボーリングでは、基盤岩 (上面標高約56m) の上位に、礫混じり砂層、シルト質砂層及び粘土質砂層が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものである。



調査位置図

孔口標高: 65.03m



コア写真 (A-11: 深度0~21m)

A-11		孔口標高 65.03m 掘進長 140.00m		色		記
標尺	標高	深度	柱状	地質	調	
(m)	(m)	(m)	図名	名	調	事
1	65.03	1.30		粘土質砂		径5cm以下の礫を伴む。
2						シルト及び粘質シルトの薄層を挟む。
3						深度3.70m以下 礫径 (径70m以下) が存在する。
4				シルト質砂		
5						
6						
7						
8						
9	55.03	2.25		礫混り砂	茶褐色	径5cm以下の礫門~円礫を主とする。
10		2.50				深度 9.50~10.00m 著しく風化岩質が混み、土砂状を呈する。
11		10.00		礫状		深度 10.00~10.50m 風化岩質による褐色化が認められ、 礫径は多量。
12		10.50				深度 10.50~17.15m 比較的礫径が多い。
13						
14						
15				安山岩礫岩		
16						
17						
18						
19						
20						
21						

柱状図 (A-11: 深度0~21m)

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) D-13ボーリング

再掲 (R1/11/7審査会合)

- 本ボーリングでは、基盤岩(上面標高約60m)の上位に、シルト質砂層が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものであり、F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面に位置する。



調査位置図

孔口標高:73.30m



コア写真 (D-13:深度0~21m)

標高 73.30m 掘進長 76.00m

標高	深度	柱状	地質	色調	記
(m)	(m)	図	名	調	事
73.00	0.70			黒褐色	腐植土混じり黒褐色を見る。
					茶褐色～黄褐色を呈するシルトが混じる中粒砂。
			シルト質砂		
			茶褐色～黄褐色		
					深度 11.90~12.70m: シルト分多い。
59.80	13.70		凝灰岩	黄褐色 粗灰	黄褐色～黒褐色を呈する凝灰岩。 風化変質が著しく、土砂状を呈する。
59.38	15.00		角礫質安山岩	黒色	黒色を呈する角礫質安山岩。 斜長石の結晶が認められ、斑状を呈する。 深度 15.00~15.10m: 角礫化。 深度 16.00~17.50m: 割れ目沿いに風化による褐色化が認められる。
56.00	17.38		安山岩	黒	黒色を呈する安山岩。 割れ目が多く、割れ目沿いに風化による褐色化が認められる。
54.63	18.63		凝灰岩	暗褐色	暗褐色を呈する凝灰岩。 シルト質で微細角礫を呈する。 割れ目が発達し、割れ目沿いに風化による褐色化が認められる。
52.29	20.00				


柱状図 (D-13:深度0~21m)

6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分


(参考) G-4ボーリング

再掲 (R1/11/7審査会合)

- 本ボーリングでは、基盤岩(上面標高約64m)の上位に、シルト混じり砂礫層及びシルト質砂層が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものである。



調査位置図



コア写真 (G-4:深度0~21m)

G-4		孔口標高 70.90m 掘進長 145.00m			
標高	深度	柱状	地質	色	記
(a)	(a)	(a)	図名	調	事
70.00	0.10			黒褐色の粘土	
1			シルト質砂	茶褐色	茶褐色を呈するシルトが混じる中粒砂。 均一で混入物が比較的少ない。 下段に向かって固結度が増す。
84.46	6.50		シルト混り砂礫	粗灰	黒褐色を呈するシルトがわずかに混じる砂礫。径1~7cmの垂円~垂角礫を含む。
83.00	7.00			黄褐色	黄褐色を呈する凝灰岩。風化変質により強固し土状を呈する。
81.10	9.80		凝灰岩	暗灰	暗灰色を呈する細粒の凝灰岩。風化変質により、割れ目沿いに暗色を呈する。
59.20	11.00			青灰	青灰色を呈する凝灰岩。基質は中粒~粗粒砂。粒石礫が混じる。
58.40	12.50		暗灰	暗灰色を呈する細粒の凝灰岩。深度 13.00~13.50m: 頁岩層で割れ目発達。	
57.40	13.50		灰	灰色を呈する凝灰岩。基質は中粒~粗粒砂。粒石礫が混じる。	
56.80	14.10		暗灰	暗灰色を呈する凝灰岩。風化変質を呈する。	
56.25	14.65			凝灰岩	灰色を呈する凝灰岩。基質は中粒~粗粒砂。粒石礫が混じる。
55.85	15.20		含泥岩	淡灰	淡灰色を呈する含泥岩凝灰岩。泥岩、頁岩層が不規則に認められる。
55.35	15.80		凝灰岩	灰	灰色を呈する凝灰岩。基質は中粒砂。
55.05	16.30		凝灰岩	灰	灰色を呈する凝灰岩。基質は中粒砂。粒石礫が混じる。
54.00	18.10		凝灰岩	灰	灰色を呈する凝灰岩。基質は中粒~粗粒砂。粒石礫が混じる。
17					下段に向かって粒径が大きくなる。
19					深度 19.10~20.40m, 21.35m: 柱状試料の継ぎ目を含む。
20					深度 16.30~16.80m, 19.50m, 20.75m, 21.30m: 割れ目に赤線が認められる。
21					

柱状図 (G-4:深度0~21m)

余白


6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) D-6ボーリング (1/2)

一部修正 (H31/4/26審査会合)

【D-6ボーリング】(次頁参照)

- 本ボーリングでは、基盤岩(上面標高約60m)の上位に、礫層、シルト混じり砂礫層、砂層及び砂質シルト層が認められる。
- シルト混じり砂礫層を覆う砂層の下部(標高約63~65m)には、円礫が点在する状況が認められる。
- また、砂層の上部(標高約65~71m)には、シルト分の混入が多い状況が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものであり、F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面に位置する。




6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) D-6ボーリング (2/2)

一部修正 (H30/5/11審査会合)

孔口標高: 76.31m



コア写真 (D-6: 深度0~21m)

D-6 孔口標高 76.31m 掘進長 76.40m

標高 (m)	深度 (m)	柱状図	地質	色調	記
75.21	0.00		腐植土	黒褐	草根混じる。
	0.80~2.00				深度 0.80~2.00m : ほぼ均一。
	2.00~5.50		砂質シルト	褐	深度 2.00~5.50m : ほぼ均一で粘性やや弱い。
20.01	5.50				
	5.50~11.40				砂 所々シルト分の混入多い。
11.40	11.40				
	11.40~12.50				暗褐 深度 12.50付近 円礫点存在。
13.30	13.30				深度 12.80~13.30m : 最大30mm程度礫混入。
15.00	15.00		シルト混り砂礫	灰褐 暗褐	礫径最大7cm。
16.00	16.00		礫		安山岩礫。
	16.00~20.35		安山岩	暗灰	硬質。 亀裂多く、コア碎片化する。 亀裂面には褐色の酸化鉄薄く付着する。
	20.35~21.00				深度 20.20~20.35m : 火山性凝灰岩の礫を含む。

柱状図 (D-6: 深度0~21m)

余白