

泊発電所3号炉 地盤(敷地の地質・地質構造)に関するコメント回答

1

(補足説明資料)

令和3年6月2日 北海道電力株式会社



目 次

1. F−1断層の活動性評価に関する各種観察・分析・測定結果(データ集)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.3
1. 1 地層区分関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
開削調査箇所(北側)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.10
開削調査箇所(南側)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.37
1. 2 活動性評価関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.145
開削調査箇所(北側)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.147
開削調査箇所(南側) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.215
2. 追加の開削調査結果を踏まえたF-1断層開削調査箇所付近の地層区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.243
3. 1,2号炉建設前の敷地の地形状況整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.299
4. 各ボーリング孔において認められる劣化部の評価及びF-1断層の認定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.331
R1敷地-2'ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.339
F−1断層の可能性を有する劣化部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.373
R1敷地-1ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.374
R1敷地−3ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.382
R1敷地-4ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.396
R1敷地−5ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.410
R1敷地-6ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.424
確認-1ボーリング(別孔) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.438
確認-2ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.452
確認-3ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.466
F−1断層の可能性を有する劣化部とは判定されない劣化部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.481
R1敷地-1ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.483
R1敷地−3ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.491
R1敷地-4ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.493
R1敷地-7ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.494
R1敷地-8ボーリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.519
確認-1ボーリング(別孔) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.524
5. F−1断層の線形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.527
6. 反射法地震探査による浅部地質構造確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.545
7. 凍結融解作用の影響に関する検討について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.559
8. パネルダイアグラム作成に用いた断面図及びボーリング調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.587
8. 1 パネルダイアグラム作成に用いた断面図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.589
8. 2 パネルダイアグラム作成に用いたボーリング調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.614
参考文献 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	P.622

1. F-1断層の活動性評価に関する各種観察・分析・測定結果(データ集)

1.1 地層区分関連

1.2 活動性評価関連

1. F-1断層の活動性評価に関する各種観察・分析・測定結果(データ集)

1.1 地層区分関連

1.2 活動性評価関連



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-結果(1/2)-

一部修正(R3/2/12審査会合)

○敷地に認められる後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物を対象とした火山ガラス及び重鉱物分析結果は下表のとおり。

		後期更新世以降に 火山ガラス		ガラス	重鉱物	相 井 五
	地点	堆積した氷期の堆積物	屈折率測定	主成分分析	屈折率測定	拘取貝
	A-3トレンチ	陸成層	⊃洞爺火山灰(Toya) 及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる。		○Spfa-1に認められる特徴的な屈折率の値 (1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。	本編資料5.1.2章
A地点	A-1トレンチ	陸成層	○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる。 ○		○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に認められる特 徴的な屈折率の値 (Toya:1.760付近, Spfa- 1:1.730付近) を示す斜方輝石が確認される。	P112~P119
A-2トレンチ 陸成層 ○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1にな		〇洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対け	北される火山ガラスの混在が認められる。	○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に認められる特 徴的な屈折率の値 (Toya:1.760付近, Spfa- 1:1.730付近) を示す斜方輝石が確認される。	P120~P127	
	C-1トレンチ	C-1トレンチ 谷面 堆積物 ^{*1}	〇洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対け	北される火山ガラスの混在が認められる。	○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に認められる特 徴的な屈折率の値 (Toya:1.760付近, Spfa- 1:1.730付近) を示す斜方輝石が確認される。	本編資料5.1.2章
			〇洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対比	北される火山ガラスの混在が認められる。	_	
C地点	C-2トレンチ	斜面 堆積物*1	○洞爺火山灰(Toya) 及びSpfa−1に対比される火山ガラスの混在が認められる。		○Spfa-1に認められる特徴的な屈折率の値 (1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。	P128~P135
	0.01.0.0	陸成層	○Spfa-1に対比される火山ガラスの混る	在が認められる ^{※2} 。	—	D126 D142
	C-3トレンチ 斜面 地		〇洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対比	北される火山ガラスの混在が認められる。	—	P136~P143
D## 두	D-1トレンチ	斜面 堆積物**1	〇洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対比	北される火山ガラスの混在が認められる。	○Spfa-1に認められる特徴的な屈折率の値 (1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。	本編資料5.1.2章
し地点	D-2トレンチ	斜面 堆積物**1	○洞爺火山灰(Toya) 及びSpfa−1に対比される火山ガラスの混在が認められる。		○Spfa-1に認められる特徴的な屈折率の値 (1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。	本編資料5.1.2章
F地点	F-2トレンチ	斜面II堆積物 ^{※1}	○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa−1に対け	北される火山ガラスの混在が認められる。	○洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に認められる特 徴的な屈折率の値 (Toya:1.760付近, Spfa- 1:1.730付近) を示す斜方輝石が確認される。	本編資料5.1.2章

※1 斜面堆積物については、中期更新世に堆積したものを「斜面 | 堆積物」、後期更新世以降に堆積したものを「斜面 || 堆積物」と呼称している。

※2 C-3トレンチのうち、測線C-3-aの火山ガラス及び重鉱物分析結果については、今回、誤記の修正を実施しており(P138の※2参照)、これに伴い本表における火山ガラスの記載についても「洞爺火山灰(Toya) 及び Spfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる。」から「Spfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる。」に修正を実施した。



/F-1

F-1断層開削調査箇所

F-3断層開削調査箇所

TTTTTTTT

 \wedge

F-4断層開削調査箇所

F地点

F-1断層開削調査箇所

近傍露頭1

F-1断層開削調査箇所 近傍露頭2

關削調査箇所

(北側)



調査位置図(改変後の地形)

C-1

C地点

Mm1段丘面 Hm3段丘面 Hm2段丘面

Hm1段丘面 H0段丘面群

地すべり地形

凡例

Ø

-##

C-

Hm1段丘露頭

T T T T T T T

F-11断層開削調査箇所

G地点

当図は、改変後の現地形図に、改変前の空中写真等を用い て判読した地形分類(段丘面等)を重ねあわせている。

111

111

A-1

A-3.

A地点

(茶津地点)

Mm1段丘露頭

H30追加調查範囲

1.1 地層区分関連









112_

⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-1トレンチ(2/8)- 一部修正(H31/



Hm3段丘面 Hm2段丘面

※岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流 堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、本火 砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

1.1 地層区分関連

113

東側 標高

一部修正(H31/2/22審査会合)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-1トレンチ(3/8)-

一部修正(H30/5/11審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線A-1-a) *1。

○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,陸成層(シルト)には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混 在が認められる(試料番号A-1-a-4)。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に, H29年に調査を実施したものであり, 主に陸上堆積物を対象に, 各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において, 屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において, 洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合, その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



火山ガラス及び重鉱物分析結果(A-1-a)

※2 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物 (火砕 流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。 模式地において, 本火砕流堆積物から, フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684

⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-1トレンチ(4/8)-

一部修正(H30/5/11審査会合)





⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較−A-1トレンチ(5/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

- ○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線A-1-b)^{×1}。
- ○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,陸成層(シルト)には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号A-1-b-2)。
- ○重鉱物の屈折率測定の結果,陸成層(シルト)には、洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に認められる特徴的な屈折率の値(Toya:1.760付近, Spfa-1:1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。
- ※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。





1.1 地層区分関連



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-1トレンチ(7/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

- ○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線A-1-c)^{×1}。
- ○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,陸成層(シルト)には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号A-1-c-1)。
- ○重鉱物の屈折率測定の結果,陸成層(シルト)には,洞爺火山灰(Toya)に認められる特徴的な屈折率の値(1.760付近)を示す斜方輝石が確認される。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に, H29年に調査を実施したものであり, 主に陸上堆積物を対象に, 各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において, 屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において, 洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合, その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

※2 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火 砕流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを 得ている。

(参考))	同爺火山灰	(Toya)	の屈折率	(町田・新井.)	2011より)
-------	-------	--------	------	----------	---------

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ バミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684

1.1 地層区分関連 開削調査箇所(南側)









⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-2トレンチ(1/8)-

範囲A

一部修正(H31/2/22審査会合)

南側

範囲B

1.1 地層区分関連 開削調査箇所(南側)

北側

⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-2トレンチ(2/8)-

一部修正(H31/2/22審査会合)



トレンチ壁面スケッチ(A-2拡幅部)





121

1.1 地層区分関連



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-2トレンチ(3/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線A-2-a)*1。 ○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果、陸成層(シルト)には、洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号A-2-a-2)。 ○重鉱物の屈折率測定の結果、陸成層(シルト)には、Spfa-1に認められる特徴的な屈折率の値(1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に, H29年に調査を実施したものであり, 主に陸上堆積物を対象に, 各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において, 屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において, 洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合, その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



A-2-a 火山ガラス及び重鉱物分析結果

※2 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕 流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、 本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特 徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰(Toya)の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ バミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684

1.1 地層区分関連 開削調査箇所(南側)

⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-2トレンチ(4/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)



A-2-a 火山ガラスの K_2O -Ti O_2 図 (左図), K_2O -Na₂O図 (右図)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-2トレンチ(5/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

- ○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線A-2-b)^{※1}。
- ○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,陸成層(シルト)には,洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号A-2-b-1)^{※2}。

○重鉱物の屈折率測定の結果,陸成層(シルト)には洞爺火山灰(Toya)に認められる特徴的な屈折率の値(1.760付近)を示す斜方輝石 が確認される。

- ※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰(Toya)又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。
- ※2 R3.2.12審査会合資料においては,「洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる」と記載していたが, 誤記であることから, 今回, 火山ガラス及び重鉱物分析結果のテフラ名の記載とともに修正を実施した。



(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684



1.1 地層区分関連

125

125

A-2-b 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図 (左図), K_2 O-Na₂O図 (右図)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-A-2トレンチ(7/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線A-2-c)*1。

○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,陸成層(シルト)には、Spfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号A-2-c-2)^{※2}。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰(Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。

※2 R3.2.12審査会合資料においては,「洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる」と記載していたが,誤記であることから,今回,火山ガラス及び重鉱物分析結果のテフラ名の記載とともに修正を実施した。



A-2-c 火山ガラス及び重鉱物分析結果

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

6	略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Т	Гоуа	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684





A-2-c 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図 (左図), K_2 O-Na₂O図 (右図)



128

1.1 地層区分関連



面スケッチに記載されていたが、誤記のため、今回併せて修正した。

1.1 地層区分関連



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-2トレンチ(3/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線C-2-a)^{※1}。

○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,斜面Ⅱ堆積物には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号C-2-a-2, C-2-a-5, C-2-a-8及びC-2-a-9)。

○重鉱物の屈折率測定の結果,斜面Ⅱ堆積物には,Spfa-1に認められる特徴的な屈折率の値(1.730付近)を示す斜方輝石が確認される。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に, H29年に調査を実施したものであり, 主に陸上堆積物を対象に, 各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において, 屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において, 洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合, その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



C-2-a 火山ガラス及び重鉱物分析結果

※2 従来, テフラ名には、"Spfa-1及び対象火山灰が混在"又は"Spfa-1, Toya及び対象火山灰が混在"している試料に対し、当該測線共通の記載として 「Spfa-1, Toya, 対象火山灰混在」としていたが、今回、共通の記載を取り止め、各試料に混在するテフラ名を明記することとした。 ※3 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地

において、本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-2トレンチ(4/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)





C-2-a 火山ガラスの主元素組成(ハーカー図)



C-2-a 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図 (左図), K_2 O-Na₂O図 (右図)

※2 町田·新井(2011), ※3 青木·町田(2006)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-2トレンチ(5/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線C-2-b)^{※1}。

○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,斜面Ⅱ堆積物には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号C-2-b-1, C-2-b-5, C-2-b-7, C-2-b-9及びC-2-b-12)。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰(Toya)又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。





- ※2 従来、テフラ名には、"Spfa-1及び対象火山灰が混在"、"Toya及び対象火山灰 が混在"又は"Spfa-1、Toya及び対象火山灰が混在"している試料に対し、当該 測線共通の記載として「Spfa-1、Toya、対象火山灰混在」としていたが、今回、共 通の記載を取り止め、各試料に混在するテフラ名を明記することとした。
 ※3 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕
- ※3 名内平野南方に位置9 ると白美向辺において確認される。ビコスロ頃山初(次年 流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、 本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特 徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	バミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徵	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ バミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684

1.1 地層区分関連

開削調査箇所(南側)

⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-2トレンチ(6/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)



6.00



C-2-b 火山ガラスの主元素組成(ハーカー図)



5.00 4.00 K₂0(wt %) .=• 🙀 🗞 🖕 🕶 🖕 2.00 1.00 0.00 0.00

C-2-b 火山ガラスのK2O-TiO2図(左図), K2O-Na2O図(右図)

※2 町田·新井(2011).※3 青木·町田(2006)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-2トレンチ(7/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線C-2-c)^{※1}。
 ○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果、斜面Ⅱ堆積物には、Spfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる(試料番号)

 $C-2-c-3) \approx 2$

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰(Toya)又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。

※2 R3.2.12審査会合資料においては,「洞爺火山灰 (Toya) 及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる」と記載していたが, 誤記であることから, 今回, 火山ガラス及び重鉱物分析結果のテフラ名の記載とともに修正を実施した。



※3 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物 (火砕 流堆積物) に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。 模式地において, 本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ バミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-2トレンチ(8/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)



C-2-c 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図 (左図), K_2 O-Na₂O図 (右図)



(7)斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した水期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(1/8) 再掲 (H31/2/22審査会合) 「「」「」」」 「」「」」」 「」「」」」 「」「」」」 「」「」」」 「」」 「」「」」 「」「」」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 </t





⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(2/8)-

1.1 地層区分関連

一部修正(H31/2/22審査会合)





⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(3/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線C-3-a)^{※1}。

○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,斜面Ⅱ堆積物及び陸成層(シルト質砂)には,Spfa-1に対比される火山ガラスの混 在が認められる(試料番号C-3-a-1及びC-3-a-6)。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



- ※2 測線C-3-aの火山ガラス及び重鉱物分析結果は、R2.4.16審査会合資料(補足説 明資料)にも掲載しているが、R3.2.12審査会合資料に同結果を転載する際、テフラ 名の記載が「Spfa-1、対象火山灰混在」ではなく、「Spfa-1、Toya、対象火山灰混 在」となってしまっていたことから、今回、誤記の修正を実施した。
- ※3 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕 流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、 本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特 徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ バミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684

⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(4/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)







□C-3-a-1(※1)	◇ C - 3 - a - 6(※1)	∆C-3-a-9(※1)	■C-3-a-10(※1)
⁰ Toya(※2)	<mark>∘ Kt-2</mark> (※3)	⁰ Spfa−1(Spfl)(※2	2)

※2 町田·新井(2011), ※3 青木·町田(2006)

C-3-a 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図(左図), K_2 O-Na₂O図(右図)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(5/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線C-3-b)^{※1}。

 ○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,斜面Ⅱ堆積物には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在 が認められる(試料番号C-3-b-2, C-3-b-6及びC-3-b-10)。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰(Toya)又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



※2 従来、テフラ名には、"Spfa-1及び対象火山灰が混在"又は"Toya及び対象火山灰が混在"している試料に対し、当該測線共通の記載として「Spfa-1、 Toya、対象火山灰混在」としていたが、今回、共通の記載を取り止め、各試料に混在するテフラ名を明記することとした。

※3 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ バミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(6/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)



C-3-b 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図 (左図), K_2 O-Na₂O図 (右図)



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(7/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)

○露頭観察では、色調等から火山灰主体と判断される地層は認められないものの、火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定並びに火山ガラスの主成分分析を実施した(測線C-3-c)*1。

○火山ガラスの屈折率測定及び主成分分析の結果,斜面Ⅱ堆積物には,洞爺火山灰(Toya)及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在 が認められる(試料番号C-3-c-1及びC-3-c-8)。

※1「火山灰年代値の精度向上」を目的に、H29年に調査を実施したものであり、主に陸上堆積物を対象に、各単層中で火山ガラスが相対的に多く含まれる箇所又は単層の境界部において、屈折率測定及び主成分分析を実施している。 各単層のいずれかの試料において、洞爺火山灰 (Toya) 又はSpfa-1に対比される火山ガラスが認められる場合、その単層が後期更新世以降の氷期に形成されたと判断している。



- ※2 従来, テフラ名には、"Spfa-1及び対象火山灰が混在"又は"Spfa-1, Toya及び対象火山灰が混在"している 試料に対し、当該測線共通の記載として「Spfa-1, Toya, 対象火山灰混在」としていたが、今回, 共通の記載を 取り止め、各試料に混在するテフラ名を明記することとした。
- ※3 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰 を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値 0.19±0.02Maを得ている。

(参考) Spfl及びSpfa-1の屈折率(町田・新井, 2011より)

略号	特徴	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Spfl	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.500-1.503	1.730-1.733	1.688-1.691
Spfa-1	パミスタイプの 火山ガラス主体	1.501-1.505 (1.502-1.503)	1.729-1.735	1.688-1.691

(参考)洞爺火山灰 (Toya)の屈折率 (町田・新井, 2011より)

略号	特徵	火山ガラス	斜方輝石	角閃石
Тоуа	バブルウォールタイプ・ パミスタイプの 火山ガラス主体	1.494-1.498	1.711-1.761 (1.758-1.761, 1.712-1.729 bimodal)	1.674-1.684



⑦斜面堆積物であるTs3a及びTs3bユニットと後期更新世以降に堆積した氷期の陸上堆積物との比較-C-3トレンチ(8/8)-

一部修正(H29/12/8審査会合)



C-3-c 火山ガラスの主元素組成(ハーカー図)



□C-3-c-1(※1)	♦C-3-c-8(※1)	△C-3-c-13(※1)
<mark>∘</mark> Toya(※ 2)	<mark>∘</mark> Kt−2(※3)	o Spfa−1(Spfl)(※2)

※2 町田·新井(2011), ※3 青木·町田(2006)

C-3-c 火山ガラスの K_2 O-TiO₂図 (左図), K_2 O-Na₂O図 (右図)

