

3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討

1. 敷地の断層等の概要

- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要

2. 断層

3. シーム

3.1 シームの調査及び評価方針

- 3.1.1 シームの認定
- 3.1.2 検討対象シームの選定
- 3.1.3 シームの分布・性状・変位センス
- 3.1.4 地表付近で見られるシームの特徴
- 3.1.5 シームの活動性評価
- 3.1.6 シームの評価方針

3.2 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条対象のシームの評価

- 3.2.1 シームS-1～10, S-0mの評価方針
- 3.2.2 シームS-1～10, S-0mの基準適合性の評価

3.3 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条対象のシームの評価

- 3.3.1 シームS-11の基準適合性の評価方針
- 3.3.2 シームS-11の評価
 - 3.3.3 シームS-11の地表付近に認められる変状の検討
 - 3.3.3.1 シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察
 - 3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討
 - 3.3.3.3 変状の成因
 - 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価
 - 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価
- 3.4 シームの評価

4. まとめ

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(1/45)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-105 一部修正




ps-1及びpd系の分布の検討の流れ

ps-1の分布範囲を明らかにし、最終活動時期等が異なるシームS-11と区別するため、詳細地質観察等を基に検討する。

i) ps-1等と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(P.3-116~P.3-137参照)

ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面並びにpd系と低角の変位を伴う不連続面の性状を比較する。



ii) ps-1とpd系の分布の関係(P.3-138~P.3-154参照)

ps-1とpd系の分布について、シームS-11の付近/付近以外、地表付近/地表以外の4通りに区分し、検討する。

- pd系は、シームS-11が分布しない地表付近及び地表ではない位置には分布しない。
- pd系は、ps-1と必ずセットで分布し、pd系のみが分布することはない。
- pd系は、主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に分布が限定され、その下限までは分布しない。
- 以上より、pd系の分布はps-1の近傍に限定されることを踏まえ、ps-1の分布に基づきpd系の分布を考慮した範囲を設定し、ps-1等の分布範囲の評価に用いることとする。

iii) ps-1の分布範囲の検討(P.3-155~P.3-161参照)

ps-1の分布範囲を把握するため、変状の有無とシームS-11の地表付近に分布する岩盤の性状の違いを検討する。

- 変状が認められる: シームS-11の地表付近で強風化部に接している場合に限られる。
- 変状が認められない: シームS-11の地表付近で弱風化部もしくは新鮮部に接して分布する。
- 変状が認められない: シームS-11の地表付近で強風化部に接して分布している場合もある。

- 変状の有無とシームS-11の地表付近に分布する岩盤の風化の程度には関連が認められる。なお、シームS-11の分布する岩盤は同じ淡灰色火山礫凝灰岩から成り、風化の程度以外に、変状の有無に関する岩盤性状の違いは認められない。
- ps-1の分布は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲で認められ、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では認められない。このため、ps-1の分布は地表付近で上下盤が強風化部となっているシームS-11に限定される。

iv) ps-1等の分布のまとめ(P.3-162参照)

- ps-1と、その付近に分布するpd系の分布・性状は、以下のとおりである。
- ps-1の性状は条線が明瞭で、一部で開口等の特徴が認められ、その分布は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲で認められ、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では認められない。このため、ps-1の分布は地表付近で上下盤が強風化部となっているシームS-11に限定される。
 - pd系の性状も同様に条線が明瞭等の特徴が認められ、その分布は主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分の強風化部中に限定され、ps-1と必ずセットで分布し、pd系のみが分布することはない。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(2/45)

i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(1/19): 検討方針

第986回審査会合
資料1-1 P.3-106 一部修正

シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察(「3.3.3.1」参照)の結果だけでは、既存の弱面において後期更新世に変位を生じて変状の形成に関与した部分と、後期更新世以降に変位を生じなかった部分とを明確に区分することができない。

そこで、ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面*並びにpd系と低角の変位を伴う不連続面の性状を、以下の詳細観察・分析項目に基づいて比較し、これらの区分の可否について検討する。

ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面*について

- CT解析
- 条線観察
- SEM観察

pd系と低角の変位を伴う不連続面について

- 条線観察

* : 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面は、中～後期中新世に形成されたと判断されるシームS-11の最新面。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(3/45)



i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(2/19):

CT画像撮影, 条線・SEM観察用試料の作製フロー

第986回審査会合
資料1-1 P.3-107 一部修正



ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面並びにpd系と低角の変位を伴う不連続面について, CT解析, 条線観察及びSEM観察により, 性状を比較する。


- Ts-6法面及びTs-7トレンチからps-1の定方位ブロック試料を採取し, これらの法面及びトレンチ近傍のボーリングコアから変状の形成に関与していないシームS-11の定方位コア試料を採取する。
- 定方位のブロック試料及びボーリングコア試料について, 上記のフローに従ってCT画像撮影, 条線観察及び最新面の認定を行い, 最新面のSEM観察用試料を作製する。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(4/45)



i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(3/19): 試料採取位置(平面図)


第986回審査会合
資料1-1 P.3-108 一部修正



ps-1, pd系	変状の形成に関与していないシームS-11の最新面	低角の変位を伴う不連続面
▲	●	●

注) シームS-11層準(FT5-3) * の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。

試料採取位置(平面図) 0 200m



試料採取位置 模式断面図

平面図凡例

- トレンチ・法面
- 敷地境界
- シームS-11層準(FT5-3) * が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
- シームS-10が第四系基底面、掘削面等に現れる位置

模式断面図凡例

- ps-1試料採取, pd系観察位置
- 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面試料採取位置
- 低角の変位を伴う不連続面試料採取位置

*: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟む鍵層名である。

試料採取位置は、変状が認められるTs-6法面付近及びTs-7トレンチ付近の計2地点5箇所である。




(余白)

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(5/45)



第986回審査会合
資料1-1 P.3-109 一部修正

i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(4/19): Ts-6法面付近の試料採取位置(断面図・法面投影図)



凡例	
	埋土
	腐植土
	ローム層
	砂質ローム層
	M ₁ 面段丘堆積物
	淡灰色火山礫凝灰岩
	凝灰角礫岩
	粗粒凝灰岩
	地層境界
	地質境界
	シームS-11
	強風化部下限
	ボーリング
	ボーリング(投影)

- 変状が認められるTs-6法面の地表付近からps-1の定方位ブロック試料を、Ts-6-23孔から変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の定方位のボーリングコア試料を採取した。
- また、F-11孔から低角の変位を伴う不連続面の定方位コア試料を採取した。


注) シームS-11層準(FT5-3*)の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。
*1: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟む鍵層名である。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(6/45)




i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(5/19):
Ts-7トレンチ付近の試料採取位置(断面図)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-110 一部修正




Ts-7トレンチ付近の試料採取位置(断面図)


凡例



*2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。



凡例



変状が認められるTs-7トレンチの地表付近からps-1の定方位ブロック試料を、Ts-7-11R孔から変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の定方位コア試料を採取した。

注)シームS-11層準(FT5-3) *1の位置は掘削面等の地質データに基づく。
*1: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟在する鍵層名である。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(7/45)




i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(6/19):
CT画像によるps-1の性状(Ts-6法面)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-111 一部修正


ps-1 (Ts-6法面ブロック試料: Ts-6-B1-1)



試料写真(鉛直切断面)



CT画像(鉛直断面)



○ 最新面位置

*: ハンスフィールドユニット, CT値の単位で, 水を0 HU, 空気を-1000 HUとする。

Ts-6法面内のps-1は非常にシャープで一部開口している。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(8/45)




i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(7/19):


CT画像による変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状(Ts-6法面付近)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-112 一部修正


変状の形成に関与していないシームS-11の最新面
(ボーリングコア試料: Ts-6-23孔 深度8.20m)



試料写真(鉛直切断面)



CT画像(鉛直断面)



最新面位置

*: ハンスフィールドユニット, CT値の単位で, 水を0 HU, 空気を-1000 HUとする。

Ts-6法面からやや離れた位置で採取した変状の形成に関与していないシームS-11の最新面は密着している。



(1) ps-1及びpd系の分布の検討(9/45)



i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(8/19):
CT画像によるps-1の性状(Ts-7トレンチ)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-113 一部修正



ps-1 (Ts-7トレンチブロック試料: Ts-7-1-2)



写真撮影方向




試料写真(鉛直切断面)



画像作成方向



CT画像(鉛直断面)



最新面位置

*: ハンスフィールドユニット, CT値の単位で, 水を0HU, 空気を-1000HUとする。

Ts-7トレンチ内のps-1は非常にシャープで一部開口している。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(10/45)

i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(9/19):

CT画像による変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状(Ts-7トレンチ付近)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-114 一部修正

変状の形成に関与していないシームS-11の最新面
(ボーリングコア試料: Ts-7-11R孔 深度12.40m)



試料写真(鉛直切断面)


写真撮影方向

変状の形成に関与していない
シームS-11の最新面

シームS-11

変状の形成に関与していない
シームS-11の最新面

シームS-11



CT画像(鉛直断面)

画像作成方向

○ 最新面位置

*: ハンスフィールドユニット,
CT値の単位で、水を0HU,
空気を-1000HUとする。

Ts-7トレンチからやや離れた位置の変状の形成に関与していないシームS-11の最新面は密着している。

(余白)

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(11/45)



i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(10/19):

条線観察及びSEM観察試料作製・観察の手順

第986回審査会合
資料1-1 P.3-116 一部修正

1.最新面からSEM観察試料の作製

①条線観察(6~80倍)


CT画像を参考に判断した最新面箇所を剥がして面を実体鏡で観察し、面の直線性や平滑性及び条線の明瞭度等の特徴を把握。

②SEM試料の抽出

- 最新面と認定された箇所からSEM試料を作製。
- 試料の抽出は、ナイフ・ピンセットを用い、SEM試料台にマウントし、導電性ペーストで固定。
- 試料を実体鏡で再観察し、最新面の観察対象範囲を確認。


③最新面SEM試料の確定・蒸着

- 研磨片・薄片観察による最新面認定位置と矛盾がないことを確認。
- オスmium(Os)で蒸着し、SEM観察に使用。




①条線観察

CT画像を参考に最新面推定箇所を剥がして面を出し、実体鏡で条線等の特徴を観察



蒸着前のSEM試料(青破線部が最新面(Y面)観察対象範囲)

②最新面のSEM試料の抽出




研磨片・薄片及び条線観察から最新面と確定した試料の蒸着

③最新面のSEM試料の蒸着

2.SEM観察

走査型電子顕微鏡(SEM)観察

- 最新面上の条線等の組織と鉱物の状態に着目して観察。
- 低倍率から段階的に高倍率で観察し、画像を記録。



低倍率(数100倍程度)

条線等の組織と鉱物の状態に着目して観察

高倍率(10万倍程度)

SEM観察

本手順に従い、採取試料から最新面を抽出し蒸着処理を行いSEM観察を実施した。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(12/45)





i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(11/19):


ps-1の条線観察(Ts-6法面)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-117 一部修正

ps-1 (ブロック試料: Ts-6-B1-1)




ps-1を下から撮影
暗褐色部は粘土質、明褐色部は岩片
ps-1の上盤下面写真
(A-A'断面の写真)




ps-1のブロック試料採取位置

Ts-6法面試料採取位置図



ps-1の拡大写真



SEM試料写真

ps-1は条線が明瞭である。

凡例

- 埋土 (斜線)
- 腐植土 (白)
- 第四紀
 - ローム層 (黄)
 - ローム層(砂質) (茶)
 - M₁面段丘堆積物 (青)
- 新第三紀
 - 上部層
 - 淡灰色火山礫凝灰岩 (××)
 - 粗粒凝灰岩 (●●)
- 地層境界 (実線)
- 地質境界 (点線)
- 変位を伴う不連続面及び節理 (波線)
- 段丘堆積物中の不連続面 (点線)
- シーム (赤線)
- ps-1 (紫線)
- 礫 (○)
- 葉理 (点線)




(1) ps-1及びpd系の分布の検討(13/45)





第986回審査会合
資料1-1 P.3-118 一部修正

i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(12/19):
変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の条線観察(Ts-6法面付近)

変状の形成に関与していないシームS-11の最新面
(ボーリングコア試料: Ts-6-23孔 深度8.20m)



変状の形成に関与していないシームS-11の最新面のコア試料採取位置



変状の形成に関与していないシームS-11の最新面はps-1に比べ条線がやや不明瞭である。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(14/45)




i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(13/19):


SEM観察によるps-1及び変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の比較(Ts-6法面付近)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-119 一部修正

ps-1のSEM画像 (Ts-6法面 ブロック試料:Ts-6-B1-1)



変状の形成に関与していないシームS-11の最新面のSEM画像 (Ts-6-23孔 ポーリングコア試料 深度8.20m)



沸石結晶の長軸は条線方向と斜交し、沸石生成後に変位は生じていないものと考えられる。

同一試料の最新面の自形鉱物

- SEM観察によるps-1及び変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状を比較した。
- ps-1では、自形鉱物(フレーク状のスメクタイト及び柱状の沸石)は認められない。
- 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面では、最新面上に自形鉱物(フレーク状のスメクタイト及び柱状の沸石)が認められ、これらに変形・破壊は生じていない。

(余白)





(1) ps-1及びpd系の分布の検討(15/45)





i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(14/19):
ps-1の条線観察(Ts-7トレンチ)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-121 一部修正

ブロック試料: Ts-7-1-2



Ts-7トレンチ東側法面試料採取位置図



ps-1は条線が明瞭で一部にマンガン酸化物が付着している。

凡例

第四系	te2	M ₁ 面段丘堆積物2
	te1	M ₁ 面段丘堆積物1 (基質部にQtzの岩片を多く含む)
易固間層	Qtz	淡灰色火山礫凝灰岩
	ctf	粗粒凝灰岩
	—	地層境界
	—	地質境界
	—	変位を伴う不連続面及び節理
	ps-1	ps-1
	—	段丘堆積物中の不連続面
	○	礫
	—	葉理
	—	シーム



(1) ps-1及びpd系の分布の検討(16/45)



i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(15/19):
 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の条線観察(Ts-7トレンチ付近)

第986回審査会合
 資料1-1 P.3-122 一部修正



ボーリングコア試料: Ts-7-11R孔 深度12.40m



SEM観察対象範囲



変状の形成に関与していないシームS-11の最新面上面を上から撮影
 暗褐色の比較的平滑に分離した面が最新面
 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面
 下盤上面写真(A-A'断面の写真)



SEM観察範囲
 SEM試料写真

変状の形成に関与していないシームS-11の最新面はps-1に比べ条線がやや不明瞭でマンガン酸化物の付着は認められない。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(17/45)




i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(16/19):


SEM観察によるps-1及び変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の比較(Ts-7トレンチ付近)

ps-1のSEM画像 (Ts-7トレンチ ブロック試料:Ts-7-1-2)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-123 一部修正



変状の形成に関与していないシームS-11の最新面のSEM画像 (Ts-7-11R孔 ボーリングコア試料 深度12.40m)



沸石結晶の長軸は条線の方向と斜交し、沸石生成後に変位は生じていないものと考えられる。

同一試料の最新面の別の沸石


- SEM観察によるps-1及び変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状を比較した。
- ps-1では、自形鉱物(フレーク状のスメクタイト及び柱状の沸石)は認められない。
- 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面では、最新面上に自形鉱物(フレーク状のスメクタイト及び柱状の沸石)が認められ、これらに変形・破壊は生じていない。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(18/45)



第986回審査会合
資料1-1 P.3-124 一部修正

i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(17/19):
ps-1及び変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の条線方向の比較



注1) シームS-11層準(FT5-3)*の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。

*:シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟む層層名である。







図-1 ps-1 (N=8)




図-2 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面(N=11)

ps-1及び変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の最大傾斜方向と条線方向との角度差分布

ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の条線観察結果に基づき、ウルフネットにより条線方向の傾向を比較する。

- ps-1の条線は、後期更新世に変状が生じた際(変位に累積性なし:P.3-47参照)に、走向に関わらず上盤が上方に変位した方向(走向にほぼ直交する方向:P.3-198参照)を示し、各測定箇所条線方向のばらつきが少ない傾向がある(図-1参照)。
 - 一方、変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の条線は、後期中新世の広域応力場(NE-SW方向)とデイサイト貫入時のローカルな応力場(N-S~NW-SE方向)の複数の応力場の影響(P.3-96参照)により、各測定箇所条線方向がばらつく傾向にある(図-2参照)。
- 以上のことから、各測定箇所と比較すると、ps-1は変状の形成に関与していないシームS-11の最新面に比較して条線方向のばらつきが少ない傾向が認められる。


注2) 変状の形成に関与していないシームS-11の最新面は後期中新世の広域応力場とデイサイト貫入時のローカルな応力場で複数回変位したものと考えられ、ps-1は後期更新世にも1回変位し累積性がないものと考えられる。



(1) ps-1及びpd系の分布の検討(19/45)

i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(18/19): pd系と低角の変位を伴う不連続面の条線の比較

第986回審査会合
資料1-1 P.3-125 一部修正



- Ts-6法面では、変状の形成に関与したと考えられる低角の変位を伴う不連続面であるpd系がシームS-11付近に分布する。
- pd系は、傾斜方向に明瞭な条線が多い傾向がある。
- 一方、深部の低角の変位を伴う不連続面については、F-11孔の例で示すように、条線は傾斜方向で不明瞭なものが多い。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(20/45)



i) ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面等の分析(19/19):分析結果

第986回審査会合
資料1-1 P.3-126 一部修正


ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面並びにpd系と低角の変位を伴う不連続面の性状を比較した結果を以下に示す。

ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状の比較

観察対象		ps-1	変状の形成に関与していないシームS-11の最新面
詳細観察・分析項目			
CT解析		面は一部開口したものが 多い傾向有り	面は密着したものが 多い傾向有り
条線観察	条線の明瞭性	条線は明瞭なものが 多い傾向有り	条線はやや不明瞭なものが 多い傾向有り
	条線方向	後期更新世に変状が生じた 際に、走向に関わらず上盤が 上方に変位した方向を示し、 各測定箇所で見ると 条線方向のばらつきが 少ない傾向有り	後期中新世の複数の 応力場の影響により、 各測定箇所で見ると 条線方向のばらつきが 多い傾向有り
SEM観察		自形鉱物は認められない	自形鉱物が認められ、 壊れていない

pd系と低角の変位を伴う不連続面の性状の比較

観察対象		pd系	低角の変位を伴う不連続面
詳細観察・分析項目			
条線観察	条線の明瞭性	条線は明瞭なものが 多い傾向有り	条線はやや不明瞭なものが 多い傾向有り



- CT解析、条線観察及びSEM観察から、ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状には異なる傾向が認められ、ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面は区別できると判断される。
- 条線観察から、pd系と低角の変位を伴う不連続面にも同様に性状に異なる傾向が認められ、pd系と低角の変位を伴う不連続面は区別できると判断される。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(21/45)




ii) ps-1とpd系の分布の関係(1/17): 検討方針

第986回審査会合
資料1-1 P.3-127 一部修正

ps-1とpd系の分布について、下記の①～④に区分し、分布の有無を整理することにより、pd系の分布範囲を特定する。

- ① シームS-11付近の地表付近
- ② シームS-11付近の地表ではない位置
- ③ シームS-11から離れた位置の地表付近
- ④ シームS-11から離れた位置の地表ではない位置




模式断面図

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(22/45)



ii) ps-1とpd系の分布の関係(2/17): ps-1とpd系の分布の詳細地質観察位置

第986回審査会合
資料1-1 P.3-128 一部修正



本図の掘削面形状は平成27年度時点。


注) シームS-10及びシームS-11層準(FT5-3) * の位置は、ボーリング、トレンチ及び法面の調査結果に基づく。

* :シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟む鍵層名である。

表1 詳細地質観察位置

	シームS-11付近		シームS-11から離れた位置	
地表付近	① シームS-11付近の地表付近		③ シームS-11から離れた位置の地表付近	
	ps-1	Ts-6法面 (P.3-140参照)	ps-1	法面① (P.3-144参照)
	pd系	Ts-6法面 (P.3-141参照)	pd系	法面① (P.3-145参照)
地表ではない位置	② シームS-11付近の地表ではない位置		④ シームS-11から離れた位置の地表ではない位置	
	ps-1	No.3法面 (P.3-142参照)	ps-1	法面① (P.3-146参照)
	pd系	Ts-6b法面 (P.3-143参照)	pd系	法面① (P.3-147参照)

凡例



- ps-1とpd系の分布について、①シームS-11付近の地表付近、②シームS-11付近の地表ではない位置、③シームS-11から離れた位置の地表付近及び④シームS-11から離れた位置の地表ではない位置の4通りに区分する。
- 表1に示す詳細地質観察箇所を例として、ps-1とpd系の分布の有無を整理する(他の詳細地質観察結果については補足説明資料8章参照)。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(23/45)




ii) ps-1とpd系の分布の関係(3/17) :

第986回審査会合
資料1-1 P.3-129 一部修正

① シームS-11付近の地表付近(1/2) : ps-1




Ts-6法面地質スケッチ




鉛直地質断面図

注1) 法面写真及び針貫入試験結果については、補足説明資料P.4-10参照。
注2) 地質スケッチは、第646回審査会合以降追加取得した調査データを含む。



位置図



詳細位置図

凡例

- | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|
| | 埋土 | | 地層境界 |
| | 腐植土 | | 地質境界 |
| | ローム層 | | 強風化部下限 |
| | ローム層(砂質) | | 変状を伴う不連続面及び節理 |
| | M ₁ 面段丘堆積物 | | 段丘堆積物中の不連続面 |
| | 淡灰色火山礫凝灰岩 | | 礫 |
| | 凝灰角礫岩 | | 葉理 |
| | 粗粒凝灰岩 | | シーム |
| | | | ps-1 |
| | ボーリング | | |
| | Toya 洞爺火山灰 検出箇所 | | |

シームS-11付近の地表付近に位置するTs-6法面では、変状が認められることから、この法面に分布するシームS-11の最新面はps-1であると判断される。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(24/45)




ii) ps-1とpd系の分布の関係(4/17):

第986回審査会合
資料1-1 P.3-130 一部修正

① シームS-11付近の地表付近(2/2): pd系




Ts-6法面地質スケッチ




鉛直地質断面図

注1) 法面写真及び針貫入試験結果については、補足説明資料P.4-10参照。
注2) 地質スケッチは、第646回審査会合以降追加取得した調査データを含む。



位置図



詳細位置図

凡例

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------|
| | 埋土 | | 地層境界 |
| | 腐植土 | | 地質境界 |
| | ローム層 | | 強風化部下限 |
| | ローム層(砂質) | | 変位を伴う不連続面及び節理 |
| | M ₁ 面段丘堆積物 | | 段丘堆積物中の不連続面 |
| | 淡灰色火山礫凝灰岩 | | 礫 |
| | 凝灰角礫岩 | | 葉理 |
| | 粗粒凝灰岩 | | ボーリング |
| | 成層構造が発達する部分 | | シーム |
| | シーム | | Toya 洞爺火山灰 検出箇所 |
| | ps-1 | | |
| | pd系 | | |

シームS-11付近の地表付近に位置するTs-6法面では、岩盤上面に上に凸の形状の変位・変形が確認され、pd系が分布すると判断される。pd系はps-1とセットで分布し、主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に分布する。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(25/45)




第986回審査会合
資料1-1 P.3-131 一部修正

ii) ps-1とpd系の分布の関係(5/17):

②シームS-11付近の地表ではない位置(1/2): ps-1




No.3法面写真



注) シームS-11層準(FT5-3*)の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。
*1: シームS-11を挟む細粒凝灰岩の鍵層名。

位置図



No.3法面スケッチ

シームS-11

凡例

第四紀	te	M ₃ 面段丘堆積物	~~~~	地層境界
	QQtF	淡灰色火山礫凝灰岩	- - - -	地質境界
新第三紀	ftf/ctf	細粒凝灰岩・粗粒凝灰岩互層	~~~~~	シーム
			~~~~~	風化部下限*2
			○	礫

シームS-11付近の地表ではない位置にあるNo.3法面*3では、上盤が上方に変位しておらず、ps-1は分布しない。




*2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。段丘堆積物直下のシームS-11が分布する風化部は弱風化部から成る。  
*3: No.3法面では、シームS-11付近の地表付近及び地表ではない部分が認められ、本頁はシームS-11付近の地表ではない部分に着目した地質観察結果である。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(26/45)

ii) ps-1とpd系の分布の関係(6/17):

②シームS-11付近の地表ではない位置(2/2):pd系

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-132 一部修正



凡例

bs	盛土及び人工改変土	~~~~	地層境界
lltf	淡灰色火山礫凝灰岩	~~~~	地質境界
ftf	細粒凝灰岩	~~~~	風化部下限
ctf	粗粒凝灰岩	~~~~	変位を伴う不連続面及び節理
		~~~~	シーム
		~~~~	ps-1
		○	礫
			成層構造が発達する部分

- pd系の分布するTs-6法面の下部に位置し、シームS-11付近の地表ではない位置にあるTs-6b法面では、成層構造が発達する部分が分布する。
- Ts-6b法面では、成層構造が発達する部分に低角の変位を伴う不連続面は分布するが、傾斜方向に明瞭な条線は認められないことから、pd系は分布しない。

注2) Ts-6法面との位置関係の詳細については補足説明資料P.4-13参照。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(27/45)

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-133 一部修正



ii) ps-1とpd系の分布の関係(7/17): ③シームS-11から離れた位置の地表付近(1/2): ps-1




位置図



法面① 写真

凡例

- hs 腐植土
- lm ローム層
- te(s) M₁面段丘堆積物(礫混じり細砂)
- te M₁面段丘堆積物(円礫を含む砂礫)
- lltf 淡灰色火山礫凝灰岩
- 地層境界
- 地質境界
- 風化部下限 *2
- 変位を伴う不連続面及び節理
- 筋状構造(明瞭なもの)
- 筋状構造(不明瞭なもの)



法面① スケッチ

シームS-11から離れた位置の地表付近に位置する法面①では、シームが分布せず、ps-1は分布しない。

* 2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(28/45)

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-134 一部修正



ii) ps-1とpd系の分布の関係(8/17): ③シームS-11から離れた位置の地表付近(2/2): pd系



注) シームS-11層準(F15-3*)の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。  
*1: シームS-11を挟む細粒凝灰岩の鍵層名。

位置図


凡例

- hs 腐植土
- qm ローム層
- te(s) M₁面段丘堆積物(礫混じり細砂)
- te M₁面段丘堆積物(円礫を含む砂礫)
- qltf 淡灰色火山礫凝灰岩
- 地層境界
- 地質境界
- 風化部下限 *2

- 変位を伴う不連続面及び節理
- 筋状構造(明瞭なもの)
- 筋状構造(不明瞭なもの)



法面① 写真



法面① スケッチ

シームS-11から離れた位置の地表付近に位置する法面①では、低角の変位を伴う不連続面が認められず、pd系は分布しない。

*2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(29/45)



第986回審査会合  
資料1-1 P.3-135 一部修正



ii) ps-1とpd系の分布の関係(9/17): ④シームS-11から離れた位置の地表ではない位置(1/2): ps-1



法面① 写真



シームS-11から離れた位置の地表ではない位置にある法面①では、シームが分布せず、ps-1は分布しない。


*2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(30/45)

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-136 一部修正





ii) ps-1とpd系の分布の関係(10/17): ④シームS-11から離れた位置の地表ではない位置(2/2): pd系



注) シームS-11層準(FT5-3*)の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。  
* 1: シームS-11を挟む細粒凝灰岩の鍵層名。



法面① 写真



法面① スケッチ

シームS-11から離れた位置の地表ではない位置にある法面①では、低角の変位を伴う不連続面が認められず、pd系は分布しない。

* 2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。

## (1) ps-1及びpd系の分布の検討(31/45)



## ii) ps-1とpd系の分布の関係(11/17): ps-1とpd系の分布の整理結果

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-137 一部修正

ps-1とpd系の分布について、①シームS-11付近の地表付近、②シームS-11付近の地表ではない位置、③シームS-11から離れた位置の地表付近及び④シームS-11から離れた位置の地表ではない位置の4通りに区分した。これらの詳細地質観察箇所のps-1とpd系の分布を表1に整理した。


表1 シームS-11の付近/付近以外、地表付近/付近以外のps-1とpd系の分布

	シームS-11付近	シームS-11から離れた位置
地表付近	<u>①シームS-11付近の地表付近</u> ps-1 : ○ pd系 : ○	<u>③シームS-11から離れた位置の地表付近</u> ps-1 : × pd系 : ×
地表ではない位置	<u>②シームS-11付近の地表ではない位置</u> ps-1 : × pd系 : ×	<u>④シームS-11から離れた位置の地表ではない位置</u> ps-1 : × pd系 : ×

凡例

○ : 分布する  
× : 分布しない

 ps-1及びpd系が分布する箇所



- pd系は、シームS-11が分布しない地表付近及び地表ではない位置には分布しない。
- pd系は、ps-1と必ずセットで分布し、pd系のみが分布することはない。

## (1) ps-1及びpd系の分布の検討(32/45)

### ii) ps-1とpd系の分布の関係(12/17) : pd系の分布範囲の検討位置



第986回審査会合  
資料1-1 P.3-138 一部修正




表1 pd系の分布範囲の検討位置

pd系	Ts-8トレンチ (pd系の下端まで同一の法面で確認できる箇所) (P.3-150, 3-151参照)
	Ts-6法面 (成層構造が発達する部分の下限まで確認できる箇所) (P.3-152参照)

凡例

	Ts-7 トレンチ・法面
	敷地境界
	シームS-10が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
	シームS-11層準(FT5-3) *が第四系基底面、掘削面等に現れる位置

*: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟在する鍵層名である。

注) シームS-10及びシームS-11層準(FT5-3) *の位置は、ボーリング、トレンチ及び法面の調査結果に基づく。

本図の掘削面形状は平成27年度時点。


- ps-1及びpd系の分布する「①シームS-11付近の地表付近」において、pd系の分布範囲を検討する。
- pd系の分布範囲については、pd系の上端から下端までの分布を同一の法面で確認できるTs-8トレンチ及び成層構造が発達する部分の下限まで確認できるTs-6法面により検討する。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(33/45)




ii) ps-1とpd系の分布の関係(13/17):pd系の分布範囲(1/3):Ts-8トレンチ(1/2)

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-139 一部修正




Ts-8トレンチ北側法面写真




位置図

凡例

第四紀	hs	腐植土	~~~~~	地層境界	
	qm	ローム層	- - - - -	地質境界	
	qm(s)	ローム層(シルト質)	~~~~~	筋状構造(不明瞭なもの)	
	te	M ₁ 面段丘堆積物	~~~~~	変位を伴う不連続面、節理及び割れ目	
新第三紀	中新世	q2tf	淡灰色火山礫凝灰岩	~~~~~	段丘堆積物中の不連続面
		ctf	粗粒凝灰岩	○	礫(φ5cm以上)
		ftf	細粒凝灰岩	.....	葉理
	上新世		成層構造が発達する部分	~~~~~	流入粘土
				~~~~~	シーム
				~~~~~	ps-1
			~~~~~	pd系	



(小段)



Ts-8トレンチ北側法面スケッチ[現地調査時(H30.11)の観察面]

- 注1) 本写真及びスケッチは、設置変更許可申請時(H26.12)より数10cm奥側の観察面で、第646回審査会合以降に追加取得したデータ。
- 注2) 位置図はP.3-149参照。
- 注3) 連続性の大きいpd系(W32, W35)は法面下部で消滅し(補足説明資料P.8-13参照)、それ以外のpd系は上方へ連続せず連続性が小さい。


Ts-8トレンチ北側法面では、pd系は主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に限定して分布する。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(34/45)

ii) ps-1とpd系の分布の関係(14/17): pd系の分布範囲(2/3):

Ts-8トレンチ(2/2)


第986回審査会合
資料1-1 P.3-140 一部修正




Ts-8トレンチ北側法面スケッチ(拡大)
[現地調査時(H30.11)の観察面]



左図拡大範囲 (小段)



Ts-8トレンチ北側法面スケッチ[現地調査時(H30.11)の観察面]



pd系の下端の分布について、pd系と葉理との関係及び変位量の分布により検討する。


- pd系の変位量は、pd系の形成時に生じた変位量と、pd系の元となる低角の変位を伴う不連続面の形成時に生じた変位量とを明確に区別することはできないが、法面下部に向かって小さくなり、法面下部では0cmとなるため、少なくともpd系の形成時に生じた変位量は、法面下部では0cmとなると判断される。
- また、pd系の変位・変形は、法面下部の直線的な葉理には及んでおらず、法面下部では消滅する。したがって、pd系は成層構造が発達する部分の下限までは分布していない。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(35/45)




ii) ps-1とpd系の分布の関係(15/17):pd系の分布範囲(3/3):Ts-6法面


第986回審査会合
資料1-1 P.3-141 一部修正




Ts-6法面地質スケッチ



位置図



鉛直地質断面図



詳細位置図

凡例

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------|
| | 埋土 | | 地層境界 |
| | 腐植土 | | 地質境界 |
| | ローム層 | | 強風化部下限 |
| | ローム層(砂質) | | 変位を伴う不連続面及び節理 |
| | M ₁ 面段丘堆積物 | | 段丘堆積物中の不連続面 |
| | 淡灰色火山礫凝灰岩 | | 礫 |
| | 凝灰角礫岩 | | 葉理 |
| | 粗粒凝灰岩 | | ボーリング |
| | 成層構造が発達する部分 | | シーム |
| | シーム | | ps-1 |
| | ps-1 | | pd系 |
| | pd系 | | Toya 洞爺火山灰 検出箇所 |

- Ts-6法面では、成層構造が発達する部分の下限までを同一の法面で確認できないが、ボーリング調査に基づく鉛直地質断面図では、成層構造が発達する部分の下限まで確認できる。
- 鉛直地質断面図では、地質境界が直線的に分布し変位・変形が認められないため、pd系は成層構造が発達する部分の下限まで分布していない。

注1) 法面写真及び針貫入試験結果については、補足説明資料P.4-10参照。
注2) 地質スケッチは、第646回審査会合以降追加取得した調査データを含む。

(1) ps-1 及び pd 系の分布の検討(36/45)




ii) ps-1 と pd 系の分布の関係(16/17) : pd 系の分布範囲の整理結果

第986回審査会合
資料1-1 P.3-142 一部修正

- ps-1 及び pd 系の分布するシームS-11付近の地表付近において, pd 系の分布範囲を特定した。

pd系	<ul style="list-style-type: none">主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に限定して分布する。成層構造が発達する部分の下限までは分布しない。
-----	--



pd系は, 主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に分布が限定され, その下限までは分布しない。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(37/45)



ii) ps-1とpd系の分布の関係(17/17): 検討結果

第986回審査会合
資料1-1 P.3-143 一部修正

ps-1とpd系の分布について、下記の①～④の岩盤に区分し、分布の有無を整理する。

① シームS-11付近の地表付近

- ps-1は分布する。
- pd系は分布する。

② シームS-11付近の地表ではない位置

- ps-1及びpd系は分布しない。

③ シームS-11から離れた位置の地表付近

- ps-1及びpd系は分布しない。

④ シームS-11から離れた位置の地表ではない位置

- ps-1及びpd系は分布しない。



- pd系は、シームS-11が分布しない地表付近及び地表ではない位置には分布しない。
- pd系は、ps-1と必ずセットで分布し、pd系のみが分布することはない。

上記で整理した①シームS-11付近の地表付近において、pd系の分布範囲を特定する。

pd系の分布範囲

- 主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に限定して分布する。
- 成層構造が発達する部分の下限までは分布しない。



pd系は、主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分に分布が限定され、その下限までは分布しない。



以上より、pd系の分布はps-1の近傍に限定されることを踏まえ、ps-1の分布に基づきpd系の分布を考慮した範囲を設定し、ps-1等の分布範囲の評価に用いることとする。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(38/45)



iii) ps-1の分布範囲の検討(1/7): 検討方針

第986回審査会合
資料1-1 P.3-144 一部修正

ps-1の分布範囲を把握するため、変状の有無とシームS-11の地表付近に分布する岩盤の性状との関係について、以下の①～③を検討する。


- ① シームS-11の地表付近で変状が認められる箇所の岩盤の性状
- ② シームS-11の地表付近で変状が認められない箇所の岩盤の性状
- ③ ps-1下端の分布(Ts-7トレンチ～Tf-5(a)トレンチ)

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(39/45)



第986回審査会合
資料1-1 P.3-145 一部修正

iii) ps-1の分布範囲の検討(2/7) : 風化区分の定義と性状



易国間層(淡灰色火山礫凝灰岩)のボーリングコア(SW-2-1孔)での風化区分の例

風化区分		定義	強度等の目安	
			針貫入勾配* (N/mm)	一軸圧縮強度* (N/mm ²)
風化部	強風化部	風化部の中で著しく軟質で、黄褐色～赤褐色の変色が著しく、岩石組織が不明瞭。	0～1	0.1～0.2
	弱風化部	風化により黄褐色を呈し、新鮮部に比べて軟質であり、岩石組織がやや不明瞭。	1～2	0.5～0.7
新鮮部		風化による変色がほとんど見られず、岩石組織が明瞭。	7～8	2.7～3.0


*: 淡灰色火山礫凝灰岩, 凝灰角礫岩の平均値の範囲

針貫入勾配区分(N/mm)

- <1.0 ● 1.0 ≤ and <2.0 ● 2.0 ≤ and <4.9
- 4.9 ≤ and <9.8 ● 9.8 ≤ ● 測定不可

注1) コア観察では強風化部/弱風化部は区分しない(1/100スケール)。詳細地質観察が必要な場合、強風化部/弱風化部に細区分する(1/20スケール)。

注2) 変状の平面的分布と岩盤の風化部の厚さとの関係については補足説明資料P.9-1～P.9-16を参照。



位置図


- 風化区分の定義と性状については、以下のとおりである。
- 易国間層では、地質観察により岩盤の風化部と岩盤の新鮮部に区分しており、必要に応じて、詳細地質観察により風化部を強風化部と弱風化部に細区分している。風化部は主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。各風化区分の代表箇所針貫入試験及び一軸圧縮試験を実施した結果、風化区分と強度等はおおむね調和的である。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(40/45)



iii) ps-1の分布範囲の検討(3/7) : 分布範囲の検討位置

第986回審査会合
資料1-1 P.3-146 一部修正



凡例

	Ts-7 トレンチ・法面
	敷地境界
	シームS-10が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
	シームS-11層準(FT5-3)*が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
	断面位置
	変状の詳細地質観察箇所
	(参考)地質観察箇所(1/100スケール)

* : シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟在する鍵層名である。

注) シームS-10及びシームS-11層準(FT5-3)*の位置は、ボーリング、トレンチ及び法面の調査結果に基づく。

本図の掘削面形状は平成27年度時点。

- ps-1の分布範囲を把握するため、シームS-11の地表付近で変状が認められる箇所及び変状が認められない箇所での岩盤の性状を検討する。
- また、ps-1下端の分布については、変状が認められるTs-7トレンチ及びcf-3断層との切断関係を確認したTf-5(a)トレンチの詳細地質観察結果に基づいて検討する。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(41/45)




iii) ps-1の分布範囲の検討(4/7):

第986回審査会合
資料1-1 P.3-147 一部修正


①シームS-11の地表付近で変状が認められる箇所の岩盤の性状




Ts-6法面: 変状が認められる
ps-1が分布する
(補足説明資料P.8-3参照)




Ts-7トレンチ東側法面: 変状が認められる
ps-1が分布する
(補足説明資料P.8-4参照)



Ts-8トレンチ南側法面: 変状が認められる
ps-1が分布する
(補足説明資料P.8-6, 8-7参照)



Ts-8トレンチ北側法面: 変状が認められる
ps-1が分布する
(補足説明資料P.8-8, 8-9参照)



シームS-11の地表付近で変状が認められる箇所の観察結果を整理する。

- 変状が認められるトレンチ・法面では、ps-1が分布する。
- ps-1は、上下盤の淡灰色火山礫凝灰岩が強風化部となっているシームS-11中に分布する。


(1) ps-1及びpd系の分布の検討(42/45)



iii) ps-1の分布範囲の検討(5/7):

②シームS-11の地表付近で変状が認められない箇所の岩盤の性状


第986回審査会合
資料1-1 P.3-148 一部修正



No.3法面: 変状が認められない
(補足説明資料P.4-3参照)

(参考: 1/100スケール)

地点②, ③, ⑤: 変状が認められない
(補足説明資料P.3-6, 3-7, 3-9参照)



Ts-5法面: 変状が認められない
(補足説明資料P.4-6参照)

シームS-11の地表付近で変状が認められない箇所の観察結果を整理する。


- 変状が認められないNo.3法面*では、シームS-11の地表付近でシームS-11が上下盤の淡灰色火山礫凝灰岩の弱風化部もしくは新鮮部に接して分布する。なお、原子炉建屋設置位置付近の地点②、地点③及び地点⑤の掘削面でも、シームS-11の地表付近で変状は認められない(補足説明資料P.3-6, 3-7, 3-9参照)。
- 変状が認められないTs-5法面は、シームS-11の地表付近でシームS-11が上下盤の淡灰色火山礫凝灰岩の強風化部に接して分布する。Ts-5法面では、近傍で変状が分布するTs-6法面に比べて段丘堆積物が厚く、上載圧が大きいため変状が発生しなかったと考えられる(補足説明資料P.4-5, P.9-26~P.9-29参照)。

*: No.3法面では、シームS-11の地表付近及び地表でない部分が認められ、本頁はシームS-11の地表付近の部分に着目した地質観察結果である。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(43/45)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-149 一部修正


iii) ps-1の分布範囲の検討(6/7): ③ps-1下端の分布(Ts-7トレンチ~Tf-5(a)トレンチ)



ps-1の下端の分布について、Ts-7トレンチ及びTf-5(a)トレンチの詳細地質観察結果に基づいて検討する。

- Ts-7トレンチでは、ps-1はシームS-11の地表付近の強風化部に分布する。
- Tf-5(a)トレンチでは、弱風化部がシームS-11に接しており、シームS-11はcf-3断層*に切れ、それ以降シームに変位はないことから、ps-1は分布しないと判断される。
- このことは、ps-1と変状の形成に関与していないシームS-11の最新面の性状の特徴(CT解析、条線観察及びSEM観察)に異なる傾向が認められること(P.3-118~P.3-137参照)と調和的である。

したがって、ps-1の分布は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲で認められ、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では認められない。



(1) ps-1及びpd系の分布の検討(44/45)



iii) ps-1の分布範囲の検討(7/7) : 検討結果

第986回審査会合
資料1-1 P.3-150 一部修正

- ps-1の分布範囲を把握するため、変状の有無とシームS-11の地表付近の分布と岩盤の性状との関係について検討した。

詳細地質観察項目 詳細地質観察箇所		変状の有無 (有り:○, なし:×)	岩盤の風化の程度		シームS-11の 地表付近の岩盤
			上盤	下盤	
シームS-11 の地表付近	Ts-6法面	○	強風化部	強風化部	淡灰色火山礫凝灰岩
	Ts-7トレンチ	○	強風化部	強風化部	淡灰色火山礫凝灰岩
	Ts-8トレンチ	○	強風化部	強風化部	淡灰色火山礫凝灰岩
	Ts-5法面	×	強風化部	強風化部	淡灰色火山礫凝灰岩
	No.3法面	×	新鮮部～ 弱風化部	新鮮部～ 弱風化部	淡灰色火山礫凝灰岩

- 変状が認められる:シームS-11の地表付近で強風化部に接している場合に限られる。
- 変状が認められない:シームS-11の地表付近で弱風化部もしくは新鮮部に接して分布する。
- 変状が認められない:シームS-11の地表付近で強風化部に接して分布している場合もある。



変状の有無とシームS-11の地表付近に分布する岩盤の風化の程度には関連が認められる。なお、シームS-11の分布する岩盤は同じ淡灰色火山礫凝灰岩から成り、風化の程度以外に、変状の有無に関する岩盤の性状の違いは認められない。

- ps-1下端の分布について、Ts-7トレンチからTf-5(a)トレンチで検討した。

ps-1	ps-1の分布は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲で認められ、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では認められない。
------	---



- 変状の有無とシームの地表付近に分布する岩盤の風化の程度には関連が認められる。なお、シームS-11の分布する岩盤は同じ淡灰色火山礫凝灰岩から成り、風化の程度以外に、変状の有無に関する岩盤性状の違いは認められない。
- ps-1の分布は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲で認められ、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では認められない。このため、ps-1の分布は地表付近で上下盤が強風化部になっているシームS-11に限定される。

(1) ps-1及びpd系の分布の検討(45/45)

iv) ps-1等の分布のまとめ第986回審査会合
資料1-1 P.3-151 一部修正

ps-1と、その付近に分布するpd系の分布・性状は以下のとおりである。

- ps-1の性状は条線が明瞭で、一部で開口等の特徴が認められ、その分布は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲で認められ、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では認められない。このため、ps-1の分布は地表付近で上下盤が強風化部となっているシームS-11に限定される。
- pd系の性状も同様に条線が明瞭等の特徴が認められ、その分布は主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分の強風化部中に限定され、ps-1と必ずセットで分布し、pd系のみが分布することはない。

(余白)

(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(1/9)



ps-1等の評価上の分布範囲の検討の流れ

第986回審査会合
資料1-1 P.3-163 一部修正

i) ps-1等の評価上の分布範囲の設定 (P.3-166, 3-167参照)

- 変状の形成に関与した弱面のうちps-1は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲に分布し、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では分布しない。
- pd系はps-1と必ずセットで分布し、少なくともpd系のみが分布することはない。pd系は主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分の強風化部中に認められ、その下限まで分布しない。なお、ps-1とpd系は必ずセットで分布するため、ps-1の下端はpd系の分布下限を大きく超えることはない。
- また、変状の形成に関与した弱面のうちps-1及びその周辺の岩盤の性状を分析した結果、風化の程度以外に、変状の有無に関与する岩盤性状の違いは認められないことから、風化の程度が指標になると判断される。
- 以上より、pd系の分布がps-1の近傍に限定されることを踏まえ、ps-1の分布に基づきpd系の分布を考慮した範囲を設定し、ps-1等の分布範囲の評価に用いることとする。

- 平面的には、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲である。
- 断面的には、深部は強風化部と弱風化部に接する範囲の下端(弱風化部と新鮮部の境界)とし、浅部は成層構造が発達する部分の下限が地表付近で第四系に接する部分とし、いずれも保守的に設定する。
- これらの範囲を「ps-1等の評価上の分布範囲」とする。

ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討

(P.3-168~P.3-172参照)

シームS-11の分布範囲、変状の有無等に基づき設定した「ps-1等の評価上の分布範囲」は、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤にはない。

(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(2/9)



検討手順

第986回審査会合
資料1-1 P.3-164 一部修正

「3.3.3.2(1)」までの検討を踏まえ、下記の i) , ii) の順で ps-1 等の分布を検討する。

i) ps-1等の評価上の分布範囲の設定

- ps-1の分布範囲(「3.3.3.2(1)」参照)を踏まえ保守的に設定した範囲を検討する。

ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討

i) で設定した「ps-1等の評価上の分布範囲」と重要な安全機能を有する施設との位置関係を検討し、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に ps-1 が分布するか否かについて検討する。

(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(3/9)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-165 一部修正

i) ps-1等の評価上の分布範囲の設定(1/2)




図1 ps-1等の評価上の分布範囲の概念断面図

ps-1及びpd系の分布(「3.3.3.2(1)」参照)は以下のとおりに整理される。

- 変状の形成に関与した弱面のうちps-1は、シームS-11の地表付近の強風化部の一部の範囲に分布し、弱風化部及び新鮮部中のシームS-11では分布しない(「3.3.3.2(1) iii)」参照)。
- pd系はps-1と必ずセットで分布し、少なくともpd系のみが分布することはない。pd系は主としてps-1下盤の成層構造が発達する部分の強風化部中に認められ、その下限まで分布しない(「3.3.3.2(1) ii)」参照)。なお、ps-1とpd系は必ずセットで分布するため、ps-1の下端はpd系の分布下限を大きく超えることはない。
- また、変状の形成に関与した弱面のうちps-1及びその周辺の岩盤の性状を分析した結果、風化の程度以外に、変状の有無に関与する岩盤性状の違いは認められない(「3.3.3.2(1) iii)」参照)ことから、風化の程度が指標になると判断される。

そこで、ps-1及びpd系と重要な安全機能を有する施設との位置関係を評価するため、評価上の分布範囲として「ps-1等の評価上の分布範囲」を設定する。

- 「ps-1等の評価上の分布範囲」は、pd系の分布がps-1の近傍に限定されることを踏まえ、ps-1の分布に基づきpd系の分布を考慮した範囲とする。
- 「ps-1等の評価上の分布範囲」は、平面的には変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲である。
- 断面的には、深部は①「強風化部・弱風化部に接する範囲の下端(弱風化部と新鮮部の境界)」、浅部は②「成層構造が発達する部分の下限が地表付近で第四系に接する部分」とし、いずれも保守的に設定する。

(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(4/9)

i) ps-1等の評価上の分布範囲の設定(2/2)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-166 一部修正




図2 ps-1等の評価上の分布範囲の平面図





図1 ps-1等の評価上の分布範囲の概念断面図

凡例



*1: 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物を含む)。
*2: 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)。

シームS-11の分布範囲, 変状の有無等に基づき, 敷地におけるps-1等の評価上の分布範囲を示す。

(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(5/9)






ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討(1/5) :

重要な安全機能を有する施設とps-1等の評価上の分布範囲との位置関係

第986回審査会合
資料1-1 P.3-167 一部修正

凡 例

-  耐震重要施設 *1
-  常設重大事故等対処施設 *2
-  S-11層準 (FT5-3) シームS-11層準(FT5-3)*3が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
(実線:①シーム有り, 破線:②細粒凝灰岩有り, 点線:③細粒凝灰岩なし)
-  S-10 シームS-10が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
-  断層 (確認部)
(cf断層系, sF断層系及びdF断層系)
-  断層 (大畑層による伏在部)
(sF-2断層系及びdF断層系)
-  断層端部があると考えられる区間
(cf断層系及びdF断層系)
-  断層 (海底地形による推定部)
(sF-1断層)
-  ps-1が第四系基底面、掘削面等に現れる位置
(実線:①シーム有り, 破線:②細粒凝灰岩有り, 点線:③細粒凝灰岩なし)
-  ps-1等の評価上の分布範囲

- *1: 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物を含む)。
- *2: 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)。
- *3: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3は、シームS-11を挟在する鍵層名である。
- *4: 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の第三条の「耐震重要施設」及び第三十八条の「重大事故等対処施設」をいう。

0 200m

重要な安全機能を有する施設 *4の基礎地盤にはps-1等の評価上の分布範囲はない。


注1) 断層の分布はT.P.-14mにおける位置。
注2) 本図のシームS-11層準(FT5-3) *3の位置は、設計上の掘削面形状に基づき、軽油タンク、第一フィルタベント建屋及び燃料補助建屋の部分については、構造物側面に沿って鉛直に掘削するものとして表示した。
注3) 海域のdF断層系の断層については、個別の断層名を区別せずに扱うが、識別する必要がある場合を踏まえ、dF-m1～dF-m4断層として記載する。

 で示す箇所は、商業機密あるいは防護上の観点から公開不可としているもので、白抜きとしてあります。

(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(6/9)


第986回審査会合
資料1-1 P.3-168 一部修正

ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討(2/5):
原子炉建屋付近におけるps-1の分布の有無の確認



注1) ボーリングは工事着手前の原地形で掘削。
注2) 重要な安全機能を有する施設の埋戻し部については、MMR等で埋め戻す予定。

- 原子炉建屋付近の重要な安全機能を有する施設のうち、X1-X1'断面では軽油タンクの南側側面に岩盤の風化部及びシームS-11が分布するが、既往ボーリング等の調査結果によればシームS-11は風化部に接しない(左上の拡大図参照)。したがって、X1-X1'断面では重要な安全機能を有する施設の基礎地盤にはps-1は分布しない。
- Y1-Y1'断面では重要な安全機能を有する施設の基礎地盤にはシームS-11の露頭はないことから、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤にはps-1は分布しない。



※: ps-1等の評価上の分布範囲の詳細はP.3-166参照。


(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(7/9)



ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討(3/5):


緊急時対策棟付近におけるps-1の分布の有無の確認

第986回審査会合
資料1-1 P.3-169 一部修正



南北断面(X2-X2')

- 凡例
- 第四系
 - Qt-te 段丘堆積物、ローム
 - 上部層
 - Iu-00tf 淡灰色火山礫凝灰岩
 - Iu-ctf 粗粒凝灰岩
 - Iu-tb 凝灰角礫岩
 - 易固間層
 - I0-a0t 細粒凝灰岩・粗粒凝灰岩・暗灰色火山礫凝灰岩互層
 - 下部層
 - I0-d0tf 暗灰色火山礫凝灰岩
 - I0-b0v 安山岩溶岩(角礫状)
 - I0-m0v 安山岩溶岩(塊状)



東西断面(Y2-Y2')

- 地層境界
- 地質境界
- cf-3- 断層
- S-11- シーム S-11
- S-10- シーム S-10
- ▨ 風化部(主に強風化部から成る)

- ボーリング ボーリング(投影)
- ボーリング 風化部

注1) ボーリングは工事着手前の原地形で掘削。
注2) 重要な安全機能を有する施設の埋戻し部については、MMR等で埋め戻す予定。

緊急時対策棟付近の重要な安全機能を有する施設の基礎地盤にはps-1は分布しない。




(2) ps-1等の評価上の分布範囲の検討(8/9)



ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討(4/5):

第一フィルタベント建屋～空冷式発電機建屋連絡トレンチ付近におけるps-1の分布の有無の確認



第一フィルタベント建屋～空冷式発電機建屋連絡トレンチ断面(X3-X3')

- 注1) 一部のボーリングは工事着手前の原地形で掘削。
- 注2) 重要な安全機能を有する施設の埋戻し部については、MMR等で埋め戻す予定。
- 注3) トレンチの基礎地盤(底面)に風化部が分布する部分はコンクリートで置換える予定。

第一フィルタベント建屋～空冷式発電機建屋連絡トレンチ付近の基礎地盤にはps-1は分布しない。

ii) ps-1等の評価上の分布範囲による検討(5/5): 検討結果

第986回審査会合
資料1-1 P.3-170 一部修正

シームS-11の分布範囲, 変状の有無等に基づき設定した「ps-1等の評価上の分布範囲」は, 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤にはない。

(余白)

3.3.3.3 変状の成因

1. 敷地の断層等の概要

- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要

2. 断層

3. シーム

3.1 シームの調査及び評価方針

- 3.1.1 シームの認定
- 3.1.2 検討対象シームの選定
- 3.1.3 シームの分布・性状・変位センス
- 3.1.4 地表付近で見られるシームの特徴
- 3.1.5 シームの活動性評価
- 3.1.6 シームの評価方針

3.2 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条対象のシームの評価

- 3.2.1 シームS-1～10, S-0mの評価方針
- 3.2.2 シームS-1～10, S-0mの基準適合性の評価

3.3 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条対象のシームの評価

- 3.3.1 シームS-11の基準適合性の評価方針
- 3.3.2 シームS-11の評価
- 3.3.3 シームS-11の地表付近に認められる変状の検討
 - 3.3.3.1 シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察
 - 3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討
 - 3.3.3.3 変状の成因

- 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価
- 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

3.4 シームの評価

4. まとめ



変状の成因の検討の流れ

- * 1: 変状の成因: 変状の形成要因+変状の形成メカニズム
- * 2: 変状の形成要因: 変状が形成された過程を地質観察等に基づく解釈により定性的に示すもの。
- * 3: 変状の形成メカニズム: 変状が形成された過程を観察・分析データに基づき定量的に示すもの。

ps-1等は、地下深部へ連続する震源断層ではないものの、第四系に変位・変形を及ぼしており、将来活動する可能性のある断層等の「等」に該当する地すべり面のようなものと位置付けられる。そこで、変状の成因*1が何であるかについて、形成要因*2と形成メカニズム*3とに分けて検討する。

(1) 変状の形成要因(P.3-177~P.3-192参照)

コメントNo.S2-148, 149

ps-1等は、シームS-11付近の地表付近の強風化部の一部に限定して分布し、非構造的なものと推定されることから、変状の形成要因を検討する。

様々な形成要因が考えられ一つに特定するのは困難であるが、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化、堆積物の圧密及び凍結・融解作用が挙げられる。

変状は、シーム付近の地表付近の強風化部の一部に限定して分布し、シーム全体が動くような断層活動によるものではなく、審査ガイドの地すべり面に該当するような非構造的な要因により形成されたものと判断される。なお、形成要因は、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等の様々な可能性が考えられ一つには特定困難であり、これらの複合的要因とも考えられる。

(2) 変状の形成メカニズム(P.3-194~P.3-200参照)

変状は強風化部が既存の弱面を利用して上方に変位することにより形成されたものであることを踏まえ、変状の形成メカニズムを検討する。

i) 新第三紀におけるシームS-11と低角の変位を伴う不連続面の形成

シームS-11は新第三紀に形成された低角の古い構造であり、低角の変位を伴う不連続面はシームS-11付近の成層構造が発達する部分に分布する。

新第三紀のシームの形成に伴い、その付近の成層構造が発達する部分に低角の変位を伴う不連続面が同じ形成メカニズムで形成されたと考えられる。

ii) 第四紀におけるps-1等の形成時期の検討

ps-1の分布は風化と関わりがあると考えられる(3.3.3.2(1)参照)ため、「M1面における変状の形成プロセス」により、後期更新世におけるps-1等の形成時期を検討する。

ps-1等が形成されたのは、陸化からローム層堆積までの間の後期更新世と考えられ、風化の進行がps-1等の形成に関与したと推定される。これらは強風化部中の現象と考えられる。

iii) ps-1等の変位方向と第四紀の応力場との関係

- ps-1の走向は様々であるが上盤の変位方向はそれらの走向にほぼ直交し上方に変位するセンスであり、敷地全体で見ると一定の方向を示さない。
- 第四紀の応力場を示唆する東西方向の条線が卓越する傾向は認められない。
- なお、pd系についても走向は様々であり、変位は一定方向を示さず、第四紀の応力場を示唆する東西方向に変位が卓越する傾向は認められない。

ps-1等は第四紀の広域応力場で形成された構造的なものではないと判断される。

ps-1等は、後期更新世の風化に伴って形成された非構造的なものと判断される。

変状は、地表付近の強風化部の一部に分布が限定され、シーム全体が動くような断層活動によるものではない。
変状の成因は、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等のノンテクトニックな要因で形成された非構造的なものと判断される。

成因の検討方針

ps-1等は、地下深部へ連続する震源断層ではないものの、第四系に変位・変形を及ぼしており、将来活動する可能性のある断層等の「等」に該当する地すべり面のようなものと位置付けられる。そこで、変状の成因*¹が何であるかについて、形成要因*²と形成メカニズム*³とに分けて検討する。

(1)変状の形成要因

変状の形成要因について、地質観察等による解釈に基づき、①文献に基づく形成要因の選定及び②各形成要因の考察を行う。

(2)変状の形成メカニズム

変状が形成された過程に関して、①新第三紀におけるシームS-11と低角の変位を伴う不連続面の形成、②第四紀におけるps-1等の形成時期の検討及び③ps-1等の変位方向と第四紀の応力場との関係を、観察・分析データに基づいて検討し、形成メカニズムを検討する。

* 1:変状の成因: 変状の形成要因+変状の形成メカニズム

* 2:変状の形成要因: 変状が形成された過程を地質観察等に基づく解釈により定性的に示すもの。

* 3:変状の形成メカニズム: 変状が形成された過程を観察・分析データに基づき定量的に示すもの。

形成要因の検討手順

ps-1等は、シームS-11付近の地表付近の強風化部の一部に限定して分布(「3.3.3.2」参照)し、非構造的なものと推定されることから、以下の手順で変状の形成要因を検討する。

①文献に基づく形成要因の選定

文献に基づく活断層及びノンテクトニック断層の特徴と、大間地点の変状等の特徴との類似点を検討し、可能性として考えられる形成要因を選定する。

②各形成要因の考察

①で選定した各形成要因について、他地点の事例をもとに、大間地点の変状の特徴と整合する／しない事象を比較し、形成要因を考察する。

3.3.3.3 変状の成因(4/26)

(1) 変状の形成要因(2/16): ①文献に基づく形成要因の選定(1/2)

コメントNo.S2-148




活断層に関する文献

	活断層の主な特徴(変位の累積性, 方向性) ^{※1}	大間地点の変状, ps-1等の特徴	類似性
変位の累積性	<ul style="list-style-type: none"> 現在からさかのぼって第四紀初頭*までは, 断層変位基準が古くなるほど変位量大きいという変位の累積性が認められる。(*:180万年前) 近い将来活動する可能性がない断層を活断層と呼ぶのはおかしいので, これを除外するために第四紀以降(およそ12万年前の最終間氷期以降)活動を繰り返してきた証拠を持つ断層のみを活断層と考える識別法もある。 活断層とは第四紀層を変位させている断層のことを単純に指すのではない。活断層とはあくまでも将来活動する可能性を秘める断層のことで, これに沿って, 第四紀層や地形面などが累積的に変位しているかどうかで判断される。 地下深部に過去に断層運動を繰り返した断層があったとしても, それが第四紀に地層等を累積変位させている証拠がなければ活断層とは呼ばない。 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 変状には, 12万年前以降に活動を繰り返してきた痕跡はない(補足説明資料P.10-4)。 (2) 変状には, 第四紀層及び地形に累積的変位はない(補足説明資料P.10-4, 10-5)。 	なし
方向性	<ul style="list-style-type: none"> 東北日本では地質構造は南北方向の構造が卓越するため, この方向の弱線が多く, これに直交する水平圧縮応力がかかるので, 南北方向の逆断層が発達する。 日本列島は全体として東西方向の水平圧縮応力を受け, 活断層はその広域応力場の下, 地質構造の地域差を反映して活動タイプに明瞭な地域性が現れているのである。 	<ul style="list-style-type: none"> (3) ps-1やpd系は逆断層センスを示すものの, 走向はばらつき, 第四紀の東西方向の水平圧縮応力場に合わない(補足説明資料P.10-6~P.10-8)。 	なし

※1: 池田ほか(1996)¹¹⁾に基づいて作成

ps-1等は, シームS-11付近の地表付近の強風化部の一部に限定して分布し, 非構造的のものと推定されることから, 池田ほか(1996)¹¹⁾に基づいて活断層の主な特徴を整理し, 大間地点の変状, ps-1等の特徴との違いについて検討する。

- 変状は, 第四紀層においては後期更新世の段丘堆積物中のみ認められ, ローム層堆積以降の活動はなく, 変位に累積性は認められない(補足説明資料P.10-4, 10-5参照)。
- ps-1やpd系は, すべて逆断層センスを示すものの走向は様々であり, 変位は一定の方向を示さず第四紀の東西方向の水平圧縮応力場に合わない(補足説明資料P.10-6~P.10-8参照)。
- したがって, 変状は, 変位に累積性が認められないこと, 変位方向が第四紀の応力場に合わないこと等から, 少なくとも活断層によるものではない。変状は, シームS-11の分布が断続的(「3.3.2」参照)で, ps-1の分布は強風化部中に限定される(「3.3.3.2」参照)ことから, シーム全体が動くような断層活動によるものではなく, ノンテクトニックな要因で形成されたと判断される。



審査ガイド^{※2)}によれば, “「将来活動する可能性のある断層等」は, 後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できないものであり, 震源として考慮する活断層のほか, 地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え, 支持地盤まで変位及び変形が及び地すべり面が含まれる”であることを踏まえ, 可能性として考えられる形成要因について考察する(P.3-180参照)。

※2: 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド

3.3.3.3 変状の成因(5/26)

(1) 変状の形成要因(3/16): ①文献に基づく形成要因の選定(2/2)

第986回審査会合
資料1-1 P.3-1-8 一部修正



ノンテクトニック断層に関する文献

コメントNo.S2-148

ノンテクトニック断層の形成要因*		ノンテクトニック断層の特徴*	大間地点の変状, ps-1等の特徴	類似性
重力	地すべり	<ul style="list-style-type: none"> 地すべり地形を示すことが多い 頭部で正断層, 末端部で逆断層, 側部で雁行亀裂 すべり面下盤に比べて上盤の顕著な破碎 開口割れ目の発達 	<ul style="list-style-type: none"> (4) 変状の周辺に地すべり地形は認められない(補足説明資料P.10-5, 10-9) (5) ps-1等に正断層型の変位センスは認められない(補足説明資料P.10-10~P.10-12) (6) ps-1等の上盤に顕著な破碎は認められない(補足説明資料P.10-10, 10-11) (7) ps-1等の上盤に開口割れ目は認められない(補足説明資料P.10-10, 10-11) 	なし
	多重山稜 ・線状凹地	<ul style="list-style-type: none"> 尾根付近に尾根にほぼ平行に分布 正断層が多い 	<ul style="list-style-type: none"> (8) 変状の周辺に顕著な尾根は認められない(補足説明資料P.10-5, 10-9) (5) ps-1等に正断層型の変位センスは認められない(補足説明資料P.10-10~P.10-12) 	なし
	バレーバルジング	<ul style="list-style-type: none"> 応力解放に伴って形成され, 谷地形に分布が限定される 	<ul style="list-style-type: none"> (9) 変状の周辺に顕著な谷地形は認められない(補足説明資料P.10-5, 10-9) 	なし
	堆積物の圧密	<ul style="list-style-type: none"> 岩盤の凹凸に対応した沈下 正断層の形成 軟質な第四紀堆積物中のみ断層が形成される 	<ul style="list-style-type: none"> (10) 変状は岩盤の上面の段差あるいは上に凸の変形が認められる箇所に分布する(補足説明資料P.10-10~P.10-12) (5) 段丘堆積物中の不連続面に正断層型の変位センスは認められない(補足説明資料P.10-10~P.10-12) (11) 段丘堆積物中の不連続面は岩盤のps-1等に連続する(補足説明資料P.10-10~P.10-12) 	一部類似
	堆積時のスランピング	<ul style="list-style-type: none"> 特定の層内に分布が限定される 地層の顕著な塑性変形を伴う 	<ul style="list-style-type: none"> (10) 変状は特定の層内ではなく, 岩盤の上面の段差あるいは上に凸の変形が認められる箇所に分布する(補足説明資料P.10-10~P.10-12) (12) 段丘堆積物にスランピングを示唆するような顕著な塑性変形は認められない(補足説明資料P.10-10~P.10-12) 	なし
火山活動	カルデラ	<ul style="list-style-type: none"> カルデラ縁部に沿う正断層の形成 	<ul style="list-style-type: none"> (13) 敷地近傍に後期更新世以降に活動した火山は認められない(補足説明資料P.10-13) 	なし
	マグマの貫入	<ul style="list-style-type: none"> マグマの貫入圧力による正断層・逆断層の形成 		
	火山体の荷重沈下	<ul style="list-style-type: none"> 環状または弧状の正断層の形成 		
地震動	<ul style="list-style-type: none"> 深度5m程度までで消滅することが多い 深部に向かって次第に低角度化することが多い 開口割れ目を伴う高角度の正断層が多い(地すべり末端部では地震動により逆断層が見られることがある) 地震動に伴う斜面変動で断層面の走向が斜面方向に規制されることが多い 	<ul style="list-style-type: none"> (14) ps-1等は数m程度の深度で消滅する(補足説明資料P.10-14~P.10-16) (15) pd系は深部で低角度化することが多い(補足説明資料P.10-17) (5) ps-1等の傾斜は低角で, 正断層型の変位センスは認められない(補足説明資料P.10-10~P.10-12) (16) ps-1等はほぼ平坦な地形のところに分布し, 斜面の傾斜方向とは無関係(補足説明資料P.10-9) (17) Ts-6法面及びTs-8トレンチの様々な走向のpd系弱面の分布は地震動では説明困難(補足説明資料P.10-6, 10-7) 	一部類似	
岩盤の風化・劣化による体積変化(膨張)	<ul style="list-style-type: none"> 鉱物の風化変質, 割れ目形成・開口等による体積増加に伴って形成される 断層は下方・側方に連続せず, 変位量が変化する 	<ul style="list-style-type: none"> (18) ps-1等は強風化部に分布し, 変位量は強風化部の厚さと関連する(補足説明資料P.10-18) (19) ps-1等の分布は局所的で側方に連続しない(補足説明資料P.10-19) (20) ps-1等は下方に連続しない(補足説明資料P.10-14~P.10-16) (21) Ts-6法面及びTs-8トレンチの様々な走向のpd系の分布は岩盤の膨張を示唆する(補足説明資料P.10-6, 10-7) 	おおむね類似	

*: ノンテクトニック断層研究会(2015)¹²⁾に基づいて作成

変状は, ノンテクトニックな要因で形成されたと判断されることから, ノンテクトニック断層研究会(2015)¹²⁾に基づいてノンテクトニック断層の形成要因とその特徴を整理し, 大間地点の変状, ps-1等の特徴との類似性について検討する。

- 「地すべり」, 「堆積時のスランピング」, 「火山活動」等は, 変状, ps-1等との類似点が認められず, 変状は少なくともこれらの形成要因によるものではないと判断される。
- 「地震動」, 「堆積物の圧密」及び「岩盤の風化・劣化による体積変化(膨張)」は, 変状, ps-1等との類似点が認められ, 必ずしもすべてを説明できるものではないが, これらの形成要因が可能性として考えられる。



形成要因	説明図	一般的に見られる現象	特徴
a)地震動による受動変位 (P.3-181~P.3-184参照)		敷地外で発生した地震動の影響で、受動的にシーム等の岩盤中の弱面を境に不連続が生じ、直上の堆積物に段差・不連続面が形成される。	<ul style="list-style-type: none"> • 深度5m程度までで消滅することが多い • 深部に向かって次第に低角度化することが多い • 開口割れ目を伴う高角度の正断層が多い • 地震動に伴う斜面変動で断層面の走向が斜面方向に規制されることが多い • 地震動による地すべり末端部で逆断層センスを示すことがある。
b)岩盤の風化による体積変化 (P.3-185~P.3-187参照)		岩盤が風化し体積変化することにより、岩盤及びその直上の段丘堆積物に段差・上に凸の形状・不連続面が形成される。	<ul style="list-style-type: none"> • 鉱物の風化変質、割れ目形成・開口等による体積増加に伴って形成される • 断層は下方・側方に連続せず、変位量が変化する
c)堆積物の圧密 (P.3-188, 3-189参照)		段丘堆積物が堆積した後、圧密しながら岩盤上面の凹凸に対応して不同沈下して堆積物に段差が形成される。	<ul style="list-style-type: none"> • 岩盤の凹凸に対応した沈下 • 正断層の形成 • 軟質な第四紀堆積物中のみ断層が形成される
d)凍結・融解作用 (P.3-190, 3-191参照)		寒冷期の周氷河環境下で、地中の水分が凍結・融解を繰り返す、岩石の破碎や堆積物の移動により、岩盤面の起伏・不連続面が形成される。	<ul style="list-style-type: none"> • 第四系の上部に周氷河現象(クリオターベーション等)が認められる。
熱水等の注入※		断層に沿って熱水が上昇し、表層付近で断層粘土等を押上げるような熱水の注入により、堆積物中に断層粘土の注入や不連続面が形成される。	<ul style="list-style-type: none"> • 断層を被覆する第四紀の堆積物中における、熱水が噴出した痕跡や断層粘土の注入。

①文献に基づく形成要因の選定から、必ずしもすべてを説明できるものではないが、シームS-11の活動とは別の形成要因が可能性として考えられる(「凍結・融解作用」及び「熱水等の注入」※は、①にはないが、可能性として考えられる要因として表に記載)。様々な形成要因が考えられ一つに特定するのは困難であるが、幾つか例を挙げるとすると以下のとおりである。

- a)地震動による受動変位, b)岩盤の風化による体積変化, c)堆積物の圧密, d)凍結・融解作用。

※「熱水等の注入」は、想定されるものとして挙げたものの変状の検討に適用可能な文献が見当たらず大間でのトレンチ等での観察事実がないこと、さらに後期更新世の変状発生時期に熱水活動の可能性はないこと(補足説明資料P.10-13)から、後述の検討の対象外とした。

3.3.3.3 変状の成因(7/26)

(1)変状の形成要因(5/16):②各形成要因の考察(2/12)

コメントNo.S2-148



a) 地震動による受動変位(1/4):高角の開口した正断層の事例

加藤・横山(2010)¹³⁾一部加筆




図1 調査位置図




図2 玄界島の地形・地質図




図3 玄界島の断層と崩壊の分布及び断層群ごとに断層の走向を示すローズダイアグラム




図4 剥ぎ取り箇所断層のスケッチと写真

- 加藤・横山(2010)¹³⁾によると、福岡県西方沖地震(2005年3月, M=7.0)発生時に、震央から約8km離れた玄界島に多数の断層が発生した(図1~4)。
- 断層はほぼ鉛直に近い傾斜で開口した正断層である。多くは長さ20m前後以下で、鉛直落差は一般的に10~30cm程度である。
- 断層の地形的分布の特徴(多くが尾根や遷急線付近に分布)、断層の走向や開口方向と地震の揺れ方向との関係、玄界島が余震分布の位置から外れていること等から、これらの断層は地震動によるノンテクトニック断層と結論付けられている。

3.3.3.3 変状の成因(8/26)

(1)変状の形成要因(6/16):②各形成要因の考察(3/12)

コメントNo.S2-148



a) 地震動による受動変位(2/4):地震動による地すべり末端の逆断層の事例




図1 荒砥沢地すべり発生後の断面図(B, D測線)
(山科ほか(2009)¹⁴⁾)




図4.44 移動体末端の乗りあげ部

赤線が断層、厚さ30cm程度までの、樹根を含む表土が挟まれている。表土と移動体の頁岩層との間には1cm程度の薄い粘土層が見られるのみで、ほとんど密着している。


図2 荒砥沢地すべり移動体末端の乗りあげ部(逆断層センス)
(ノンテクトニック断層研究会(2015)¹²⁾)

- 山科ほか(2009)¹⁴⁾によると、岩手・宮城内陸地震(2008年6月, M=7.2)発生時に、荒砥沢ダムのダム湖の上流域で地すべりが発生した。
- 地すべりは、斜面長約1,300m, 幅約900mの規模で発生し、新・旧の地すべりの複数のブロックから成る。
- すべり面は、中新統～鮮新統の砂岩・シルト岩互層内に形成され、傾斜角は2°～3°で低角度であり、末端部では逆傾斜を形成している(図1)。
- ノンテクトニック断層研究会(2015)¹²⁾によると、この移動体末端の逆断層変位を示す部分では、移動体を構成する頁岩が凝灰岩に乗り上げており、すべり面には厚さ1cm程度の薄い粘土層が挟まれる(図2)。

a) 地震動による受動変位の検討(3/4): 大間地点のTs-7トレンチ～Tf-5(a)トレンチでの検討(ps-1下端の分布)



T-T' 断面図(Tf-5(a)トレンチ～Ts-7トレンチ)



断面位置図 0 100m

地震動による受動変位の可能性について、大間地点のTs-7トレンチ～Tf-5(a)トレンチで検討する。


- **整合する事象:** ps-1は、深部で低角傾斜であり、数m程度の深度で消滅し、下方に連続しない。地すべり末端で見られることがある逆断層と同じ変位センス。
- **整合しない事象:** ps-1はすべて逆断層センスであり、受動変位で一般的な正断層センスとは異なる。逆断層センスをもたらす地すべり地形はない(P.1-11参照)。
- したがって、ps-1の深度方向の分布は地震動による受動変位に類似するものの、変位センスは受動変位で一般的な正断層センスには合わないことから、地震動による受動変位の可能性はあるものの特定は困難である。

3.3.3.3 変状の成因(10/26)

(1) 変状の形成要因(8/16): ②各形成要因の考察(5/12) コメントNo.S2-148

第986回審査会合
資料1-2 P.11-58 一部修正

a) 地震動による受動変位(4/4): 大間地点での検討(ps-1の方向性及び上盤の変位方向の関係)




本図の掘削面形状は平成27年度時点。

注1) シームS-11層準(FT5-3) *の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。

凡例

- Ts-8 トレンチ・調査法面
- 敷地境界
- シームS-11層準(FT5-3)*が第四系基底面、掘削面等に現れる位置(図の①参照、トレンチ及び掘削面以外は推定)
- シームS-10が第四系基底面、掘削面等に現れる位置(図の①参照、トレンチ及び掘削面以外は推定)
- 大畑層分布境界(図の②参照)

凡例(ウルフネット)



[各トレンチ・法面での測定位置については、補足説明資料P.4-8、4-20、8-10参照]




図 シーム及び大畑層の関係

*: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。
なお、FT5-3はシームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名である。

地震動による受動変位の可能性について、大間地点の複数箇所でのps-1の方向性及び上盤の変位方向の関係から検討する。

- 整合する事象: ps-1は、深部で低角傾斜である。
- 整合しない事象: ps-1は、受動変位のように走向が斜面方向に規制されることなく、様々な走向を示す。上盤は走向にほぼ直交上方に変位するセンスであり、敷地全体でみると一定の方向を示さない。

したがって、ps-1は、深度方向の分布は地震動による受動変位に類似するものの、平面的な変位方向は一定の方向を示さず地震動による受動変位に合わないことから、地震動による受動変位の可能性はあるものの特定は困難である。

注2) ps-1及び地表付近のシームS-10の走向・傾斜及び条線データを用いた多重逆解法による応力場の推定は、補足説明資料P.11-9~P.11-11参照。

b) 岩盤の風化による体積変化(1/3) : 花崗岩マサ化部の体積変化の事例



図1 地表付近の花崗岩中のペグマタイト脈
(Folk and Patton(1982)¹⁵⁾一部加筆)




図2 ペグマタイト脈の変形の概略スケッチ
(マサ中では花崗岩中に比べて約8° 傾斜が増加)
(Folk and Patton(1982)¹⁵⁾一部加筆)

完晶質の岩石である花崗岩の風化は、鉱物粒子間の結合が緩むこと等で体積が増加すると考えられ、大間地点の火山碎屑岩の風化とは異なるが、露頭で直接観察した事例として示す。

Folk and Patton(1982)¹⁵⁾は、米国テキサス州の採石場露頭での観察により、花崗岩に貫入したペグマタイト脈(図1)は、上方にあるマサ化した部分では傾斜が約8° 急になることから(図2)、花崗岩の体積が約50%膨張することを示した。この膨張は、マイクロシーティングとマサ化に伴う鉱物粒子の緩みによるとされている。

なお、千木良(2002)¹⁶⁾は、柳生花崗岩の球状風化について、上記と同様に、風化すると体積が1.5倍になる検討結果を示した(図3)。





図5-6 コアストーンから周囲のマサにかけての岩石の体積変化
新鮮な岩石(淡黄白色部内外の平均)の体積を1としている。諏訪(2001)のデータから作成。褐色部のデータは1つしかないが、穀とマサでは体積が約1.5になっている。横軸はサンプル採取位置を示す。

図3 コアストーンから周囲のマサにかけての体積変化
(密度と元素濃度による推定)
(千木良(2002)¹⁶⁾)



b) 岩盤の風化による体積変化(2/3) : 大間地点のTs-6法面での検討


- ・ 強風化部が厚い箇所付近で岩盤上面に上に凸の形状有り
- ・ 変状は強風化部が厚い箇所に分布
- ・ 変状はシーム付近に限定される



強風化部の厚さと岩盤上面の標高には正の相関有り

Ts-6法面における強風化部の厚さ(Tw)と岩盤上面の標高(TE)

測線 No.	強風化部厚さ Tw (m)	岩盤上面標高 TE T.P.(m)
1	2.3	25.8
2	2.2	25.9
3	2.7	25.9
4	3.8	26.1
5	4.8	26.3
6	5.0	26.4
7	5.5	26.6
8	4.6	26.4
9	4.5	26.3
10	4.5	26.3
11	4.5	26.1



岩盤の風化による体積変化の可能性について、大間地点のTs-6法面で検討する(詳細検討は補足説明資料P.10-31~P.10-35参照)。

強風化部が厚い箇所付近で岩盤上面の標高が最も高く、上に凸の形状が認められる(強風化部の厚さと岩盤上面の標高には正の相関有り)。

- ・ 整合する事象: 変状は強風化部が厚い箇所に分布する。ps-1等は、強風化部の一部に分布が限定され、局所的で側方及び下方に連続しない(「3.3.3.2」参照)。
- ・ 整合しない事象: 膨張によるせん断構造は一般に幅の狭いゾーンに分布が限定されることはないが、変状、ps-1等はシーム付近に分布が限定される(「3.3.3.2」参照)。

したがって、変状をもたらす岩盤の変位・変形は、強風化部の一部に限定されるものの、強風化部の全てで認められるわけではないことから、風化による体積変化の可能性はあるものの特定は困難である。


強風化部の厚さ(Tw)と岩盤上面の標高(TE)との関係




b) 岩盤の風化による体積変化(3/3): 大間地点の薄片観察による検討

コメントNo.S2-148, 149


薄片C
(Ts-1-23孔,
深度5.48m-5.53m)



オープンニコル




クロスニコル 0 0.2mm




試料採取孔位置図

薄片D
(Ts-1-26孔,
深度5.20m-5.25m)



オープンニコル



クロスニコル 0 0.2mm

凡例

- PI 斜長石
- GI ガラス
- Sm スメクタイト
- ◀▶ スメクタイトを伴うガラスの割れ目
- ▶▶ スメクタイトを伴う斜長石の割れ目

注) 青色部は樹脂(ブルーレジン)。

ブルーレジン薄片作製方法

- 試料乾燥後、青色顔料を含むエポキシ樹脂に浸し、高圧で24時間圧入。
- 乾燥固化後、薄片作成

薄片観察結果の例(斜長石斑晶とその周囲のガラス)


岩盤の風化による体積変化の可能性について、大間地点の淡灰色火山礫凝灰岩の弱風化部*の薄片観察で検討する(詳細観察結果は補足説明資料P.10-36~P.10-41参照)。軽石中の斜長石斑晶及びその周囲のガラスには、風化によるスメクタイトを伴う割れ目が形成されている。薄片Cの一部の割れ目(*)では、斜長石斑晶の外形にズレ(①)が認められる。薄片Cよりやや風化が進んだ薄片Dでは、スメクタイトを伴う割れ目の幅(③)は、薄片Cの割れ目の幅(②)より大きい。

- 整合する事象: スメクタイトを伴う割れ目の幅は、風化に伴いやや拡大していることから、岩石の膨張を示唆する可能性がある。
- 整合しない事象: スメクタイトを伴う割れ目が風化前からあったものか、風化に伴う膨張で幅が拡大したものかの判定は困難。

したがって、スメクタイトを伴う割れ目が風化前からあったものか風化に伴う膨張で幅が拡大したものかの判定は難しく、岩盤の膨張を直接的に示すデータとは言えない。また、軽石や基質から成る淡灰色火山礫凝灰岩の風化は、完晶質の花崗岩の風化(P.3-185参照)とは異なる。これらのことから、風化による体積変化の可能性はあるものの特定は困難である。

*: 強風化部では、膨張を示唆する岩石組織があったとしても、その後の風化の進行により不明瞭になっていると考えられる(補足説明資料P.10-21参照)ことから、弱風化部を主な薄片観察の対象とした。

c) 堆積物の圧密(1/2): 基盤の凹凸に対応した堆積物の圧密事例



T₁, T₂ は原堆積面, C₁, C₂ は圧密後の各層の上面 (圧密後の層厚がもとの1/2となる場合を仮定)

図1 埋没地形の影響による圧密褶曲作用の模式図 (垣見・加藤(1994)⁸⁾)




図2 第四紀の軟質な堆積物中におけるノンテクトニック断層の形成概念図 (ノンテクトニック断層研究会(2015)¹²⁾)

- 垣見・加藤(1994)⁸⁾によれば, 凹凸のある岩盤に堆積した第四系には, 重力下での不均等荷重による差別的圧密の効果により, 圧密褶曲が起こるとされている(図1)。
- さらに, ノンテクトニック断層研究会(2015)¹²⁾では, 軟質な第四紀堆積物中に形成されるノンテクトニック断層の代表的なタイプとして4つを挙げており(図2), そのうち基盤の凹凸に対応した堆積物の圧密過程で形成されるものとしてタイプ(a)と(b)を示している。これらのタイプでは, 重力下の圧密過程において岩盤の凹凸が境界条件となって堆積物中に変形・破断(正断層センス)を生じやすいことが示されている。


3.3.3.3 変状の成因(15/26)

(1) 変状の形成要因(13/16): ②各形成要因の考察(10/12)



c) 堆積物の圧密(2/2): 大間地点のTs-3トレンチでの検討


コメントNo.S2-148



堆積物の圧密の可能性について、大間地点のTs-3トレンチ(東側法面)で検討する。

- 整合する事象: 段丘堆積物の分布は岩盤の凹凸にほぼ調和的。
- 整合しない事象: 段丘堆積物中の不連続面は、正断層センスではなく逆断層センスを示し、岩盤のシームに連続する。

したがって、段丘堆積物は、圧密しながら岩盤上面の段差に対応して不同沈下したようにも見えるが、不連続面は逆断層センスを示し圧密による正断層センスとは合わないことから、堆積物の圧密の可能性はあるものの特定は困難である。



d) 凍結・融解作用(1/2):マウンド状の高まり等の擾乱構造の事例




図1 クリオターベーションの形態による6つの分類 (Vandenberghé (2013)¹⁷⁾)




図2 凍結丘起源と予想されるインボリューション(十勝平野・雄馬別) (平川(1984)¹⁸⁾)

- 周氷河作用は、寒冷気候において、地中の水分が凍結と融解を繰り返し、岩石の破碎や土壌物質の移動などを引き起こす作用である。そのような凍結・融解作用による表層堆積物中の擾乱構造がクリオターベーション(図1)やインボリューションである。
- 平川(1984)¹⁸⁾は、十勝平野中部の帯広川上流左岸台地(雄馬別)に見られる擾乱構造として、ローム層中の恵庭a降下軽石層(En-a:約2万年前)がうねり、そのマウンド状の高まりの部分で不連続となり、その下位1~2mの層準まで擾乱・変位する構造を示している(図2)。

3.3.3.3 変状の成因(17/26)


(1) 変状の形成要因(15/16): ②各形成要因の考察(12/12)

コメントNo.S2-148

第986回審査会合
資料1-2 P.4-52 一部修正




d) 凍結・融解作用(2/2): 大間地点の法面③(シームS-11付近以外, 変状なし)での検討



法面③ 写真

法面③ スケッチ

注) 低角傾斜の変位を伴う不連続面は認められない。



位置図

凡例

第四紀	hs	腐植土	新第三紀	中世	易国間層	上部層	tb	凝灰角礫岩
	lm	ローム層						
	lm(sd)	ローム混じり砂層			~~~~~	地層境界		
	fd	M ₁ 面段丘堆積物 (河川性堆積物)			-----	地質境界		
	te	M ₁ 面段丘堆積物 (円礫主体の砂礫層)			~~~~~	筋状構造(明瞭なもの)		
					~~~~~	筋状構造(不明瞭なもの)		


凍結・融解作用の可能性について、大間地点の法面③で検討する。

- 整合する事象: 第四系に周水河現象有り。
- 整合しない事象: 周水河現象は、変状がない箇所にも見られ、岩盤上面には及んでいない。周水河現象を形成した最も寒冷な最終氷期に変状は発生していない。

したがって、大間の敷地で周水河現象は認められるものの、第四系に限定され岩盤上面には及んでいないことから、凍結・融解作用の可能性はあるものの特定は困難である。

#### 形成要因の検討結果

変状の形成要因について、必ずしもすべてを説明できるものではなく、様々な形成要因が考えられ一つに特定するのは困難であるが、幾つか例を挙げるとすると、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化、堆積物の圧密及び凍結・融解作用が挙げられる。



変状は、シームS-11付近の地表付近の強風化部の一部に限定して分布し、シーム全体が動くような断層活動によるものではなく、審査ガイド※のP.4～P.5に記載のある「支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面」に該当するような非構造的な要因により形成されたものと判断される。  
なお、形成要因は、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等の様々な可能性が考えられ一つには特定困難であり、これらの複合的要素とも考えられる。

※:敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド

(余白)

#### 形成メカニズムの検討手順

変状の形成メカニズムについては、地質観察等のデータから、強風化部が既存の弱面を利用して上方に変位、つまり変状の形成に関与した弱面により変位が生じ、その結果として変状が形成されたものである(「3.3.3.1」参照)ことを踏まえ、以下の i) ~ iii) の手順で検討する。

##### i) 新第三紀におけるシームS-11と低角の変位を伴う不連続面の形成

- 地質観察結果や文献等から、新第三紀におけるシームS-11と低角の変位を伴う不連続面の形成について検討する。

##### ii) 第四紀におけるps-1等の形成時期の検討

- $M_1$  面における変状の形成プロセスの検討により、後期更新世におけるps-1等の形成時期を検討する。

##### iii) ps-1等の変位方向と第四紀の応力場との関係

- ps-1等の走向・傾斜及び変位方向について整理し、第四紀の応力場との関係について検討する。

(2) 変状の形成メカニズム(2/7): i) 新第三紀におけるシームS-11と低角の変位を伴う不連続面の形成




第986回審査会合  
資料1-1 P.3-154 再掲

凡 例

-  中～後期中新世の広域応力場の最大主応力軸の方向(NE-SW)*
-  デイサイト貫入時のローカルな応力場の最大主応力軸の方向(N-S～NW-SE)
-  変位センス

*: 下北半島における応力場の変遷はP.3-199参照。



- シームS-11層準の細粒凝灰岩の主として下盤には、成層構造が発達する部分が堆積した〔①〕(P.3-107～P.3-111参照)。
- シームS-11は、広域応力場及びデイサイトの貫入により、細粒凝灰岩層内に層面すべりに伴う割れ目が形成され、その割れ目に沿う低温の熱水変質作用によって形成された低角の古い構造と考えられる〔②, ③〕。
- シームの形成時期は、シームの条線・複合面構造と広域応力場及びデイサイトの貫入との関係から、新第三紀中～後期中新世と判断される(P.3-28～P.3-30参照)。
- 文献に基づく検討によれば、低角の変位を伴う不連続面は、層面すべりに伴う割れ目の形成時にシーム付近の成層構造が発達する部分に形成されたものと考えられ(補足説明資料P.11-2参照)、成層構造が発達する部分に分布が限られる地質観察の結果と整合的である〔②, ③〕。
- したがって、新第三紀のシームの形成に伴い、その付近の成層構造が発達する部分に低角の変位を伴う不連続面が同じ形成メカニズムで形成されたと考えられる。
- なお、上記の新第三紀におけるシームと低角の変位を伴う不連続面の形成は、「3.1.3 (4)シームの形成についての推察」と矛盾しない。

### 3.3.3.3 変状の成因(21/26)


#### (2) 変状の形成メカニズム(3/7): ii) 第四紀におけるps-1等の形成時期の検討(1/2)

#### M₁面における変状の形成プロセス

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-155 一部修正


「M₁面における変状の形成プロセス」の検討により、後期更新世におけるps-1等の形成時期を検討する。なお、以下に示す「M₁面における変状の形成プロセス」は、地質観察(「3.3.3.2(1)」参照)でps-1等と風化に関連が認められることから推定される考え方の一つである。

#### ① 段丘面の形成・陸化



- MIS5eの高海水準期に形成されたM₁面は、海退に伴い陸化し、岩盤の平坦面には海成砂礫が堆積しており、河川性堆積物に覆われる部分がある(P.1-17, 1-18参照)。
- 陸化直後の岩盤の平坦面には、MIS5eの海進時に過去の風化部は侵食されたため、ほぼ新鮮部のみが分布している*1。


#### ② 陸化後の風化部の形成



- * 1: 海岸では、過去の低海水準に形成されていた風化部は波浪により侵食され消失するため、岩盤はほぼ新鮮部のみから成る(補足説明資料P.11-5参照)。なお、塩類風化により岩盤表面は機械的に剥離・細粒化するものの、岩石内部の顕著な軟質化はない。
- * 2: M₁面段丘堆積物のうち上面付近の礫の多い部分は河川性堆積物から成る。


- 陸化後の平坦面には既に段丘砂礫が堆積しているが、段丘砂礫は高透水性であるため、軽石から成り空隙の多い易国間層の岩盤は風化が進行し(P.3-197参照)、淡水環境下でスメクタイトが増加し、強風化部及び弱風化部が形成される。

#### ③ 変状の形成



- 河川性堆積物の堆積終了後、地下水位がさらに低下し、強風化部が厚くなる。
- 陸化後の風化の進行に伴い、上載層の薄い箇所において、非構造的な要因*3により、シームの一部を利用して上盤が上方に変位し、ps-1が形成される*4。併せて低角の変位を伴う不連続面にもわずかな変位等が生じてpd系が形成され、これらの集積で上に凸の変形が形成された。
- これらは強風化部中の現象と考えられる。

#### ④ ローム層の堆積



- * 3: 変状の形成要因は、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等の様々な可能性が考えられ一つには特定困難であり、これらの複合的要因とも考えられる(「3.3.3.3(1)」参照)。
- * 4: 強風化部とps-1の形成の前後関係を示唆する観察結果(Ts-7トレンチ)を補足説明資料P.11-6に示す。

- 洞爺火山灰層及びローム層が変状形成後の段丘堆積物の凹凸を埋めて堆積する*5。
- ローム層堆積により風化の進行は②のローム層が堆積していなかった時よりも遅くなる。
- 洞爺火山灰層堆積以降に変状は生じていない。


* 5: 洞爺火山灰層のテフラ分析に基づく、段丘堆積物の上に凸の形状の形成とローム層堆積の時間関係については、補足説明資料P.4-11, 4-12参照。

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-156 一部修正

### 強風化部の形成時期


「M₁面における変状の形成プロセス」の検討について、後期更新世において強風化部が形成された時期について、以下に検討する。

- MIS5e以前の低海水準期には、風化部が形成されていたが、海水面の上昇に伴い過去の風化部は侵食され消失し、岩盤のほぼ新鮮部のみが分布する平坦面が形成された(P.3-196参照)。
- 陸化後の平坦面には既に段丘砂礫が堆積しているが、段丘砂礫は高透水性であるため、風化速度は離水直後が最も大きい。
- その後、透水性の低いローム層が徐々に厚く堆積し、岩盤への水の供給が減るために、風化速度は相対的に小さくなる。
- したがって、現在確認される強風化部は、主にローム層が薄く、相対的に岩盤の風化速度が大きかった陸化後1万年程度の期間に形成されたものである(風化速度については補足説明資料P.11-7参照)。




海水準変動曲線  
Machida(1999)⁶⁾を基に作成

- ①~④はP.3-196参照。  
①段丘面の形成・陸化  
②陸化後の強風化部の形成  
③変状の形成  
④ローム層の堆積



Toya降下 (112~115ka)      変状の形成      陸化      海水面の上昇




## (2) 変状の形成メカニズム (5/7) : iii) ps-1等の変位方向と第四紀の応力場との関係(1/2)



### ps-1の方向性及び上盤の変位方向の関係


第986回審査会合  
資料1-1 P.3-159 一部修正



本図の掘削面形状は平成27年度時点。

注1) シームS-11層準(FT5-3)*の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。

凡例



*: シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11の認められない部分もある(P.3-84参照)。なお、FT5-3はシームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名である。


- ps-1の走向は様々であるが、上盤の変位方向はそれらの走向にほぼ直交し上方に変位するセンスであり、敷地全体で見ると一定の方向を示さない(P.3-135参照)。
- 第四紀の応力場(P.3-199参照)を示唆する東西方向の変位は認められない。
- 以上のことから、ps-1の変位は第四紀の広域応力場によるものではないと考えられる。
- なお、pd系についても走向は様々であり、変位は一定方向を示さず、第四紀の応力場を示唆する東西方向に変位が卓越する傾向は認められない(補足説明資料P.11-13~P.11-21参照)。

注2) ps-1及び地表付近で見られるシームS-10の走向・傾斜及び条線データを用いた多重逆解法による応力場の推定は、補足説明資料P.11-9~P.11-11参照。



#### 文献による下北半島周辺の応力場の変遷

第986回審査会合  
資料1-1 P.3-160 再掲



- 中期中新世から鮮新世にかけて、最大主応力軸の方向はNE-SWからENE-WSWへ変化した。
- 少なくとも第四紀中期以降は、ほぼ東西の圧縮応力場にある。

#### 形成メカニズムの検討結果

##### i) 新第三紀におけるシームS-11と低角の変位を伴う不連続面の形成

- シームは新第三紀に形成された低角の古い構造であり、低角の変位を伴う不連続面はシームS-11付近の成層構造が発達する部分に分布する。
- 新第三紀にシームS-11の形成に伴い、その付近の成層構造が発達する部分に低角の変位を伴う不連続面が同じ形成メカニズムで形成されたと考えられる。

##### ii) 第四紀におけるps-1等の形成時期の検討

- ps-1等が形成されたのは、陸化からローム層堆積までの間の後期更新世と考えられ、風化の進行がps-1等の形成に関与したと推定される。これらは強風化部中の現象と考えられる。

##### iii) ps-1等の変位方向と第四紀の応力場との関係

- ps-1の走向は様々であるが上盤の変位方向はそれらの走向にほぼ直交し上方に変位するセンスであり、敷地全体で見ると一定の方向を示さない。第四紀の応力場を示唆する東西方向の条線が卓越する傾向は認められない。
- なお、pd系についても走向は様々であり、変位は一定方向を示さず、第四紀の応力場を示唆する東西方向に変位が卓越する傾向は認められない。
- したがって、ps-1等は第四紀の広域応力場で形成された構造的なものではないと判断される。



ps-1等は、後期更新世の風化に伴って形成された非構造的のものと判断される

### 3.3.3.3 変状の成因(26/26)

#### 成因のまとめ

##### (1) 変状の形成要因

変状は、シーム付近の地表付近の強風化部の一部に限定して分布し、シーム全体が動くような断層活動によるものではなく、審査ガイドの地すべり面に該当するような非構造性の要因により形成されたものと判断される。なお、形成要因は、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等の様々な可能性が考えられ一つには特定困難であり、これらの複合的要因とも考えられる。

##### (2) 変状の形成メカニズム

ps-1等は、後期更新世の風化に伴って形成された非構造性のものと判断される。



変状は、地表付近の強風化部の一部に分布が限定され、シーム全体が動くような断層活動によるものではない。変状の成因は、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等のノンテクトニックな要因で形成された非構造性のものと判断される。

## 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価

### 1. 敷地の断層等の概要

- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要

### 2. 断層

### 3. シーム

#### 3.1 シームの調査及び評価方針

- 3.1.1 シームの認定
- 3.1.2 検討対象シームの選定
- 3.1.3 シームの分布・性状・変位センス
- 3.1.4 地表付近で見られるシームの特徴
- 3.1.5 シームの活動性評価
- 3.1.6 シームの評価方針

#### 3.2 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条対象のシームの評価

- 3.2.1 シームS-1～10, S-0mの評価方針
- 3.2.2 シームS-1～10, S-0mの基準適合性の評価

#### 3.3 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条対象のシームの評価

- 3.3.1 シームS-11の基準適合性の評価方針
- 3.3.2 シームS-11の評価
  - 3.3.3 シームS-11の地表付近に認められる変状の検討
    - 3.3.3.1 シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察
    - 3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討
    - 3.3.3.3 変状の成因

#### 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価

- 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

#### 3.4 シームの評価

### 4. まとめ

### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(1/43)

#### 検討手順

重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11の一部は風化部下限に近接している*ことから、以下の(1)～(3)の手順で検討し、評価する。

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係

- 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)のシームS-11及びその付近の岩盤の分布を確認するため、側壁地質図を検討する。

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状

- 変状が分布する岩盤と変状が分布しない岩盤の性状の違いは、風化の程度以外には認められず(「3.3.3.2(1)」参照)、風化の程度が変状の有無に関与すると考えられることから、風化の程度について、物理的風化指標及び化学的風化指標の観点から、主要調査断面の岩盤性状の違いを検討し、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の岩盤性状について、これとの比較により検討する。

#### (3) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価


- (1)、(2)の検討結果から、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11を評価する。

* : 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11が風化部下限に近接するのは、P.3-168及びP.3-169より、原子炉建屋、第一燃料タベント建屋、軽油タンク及び燃料補助建屋の4施設である。「3.3.4」で対象とする重要な安全機能を有する施設は、この4施設を対象として検討する。

注) 本頁以降では、タイトル中の「重要な安全機能を有する施設」は「重要施設」と表記する。



#### 後期更新世以降の活動のない範囲




*1: 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物を含む)。  
*2: 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)。

- シームS-11は、弱風化部で後期更新世以降の活動がないcf-3断層によって切断されており(「3.3.2(2)」参照)、それより深部では少なくとも活動はないと判断される。シームS-11が分布する範囲のうち、風化部より深部を「シームS-11がcf-3断層に切断され後期更新世以降の活動のない範囲(新鮮部中にシームS-11が認められる範囲)」として図示した。
- 本範囲の作成方法は、シームS-11層準(FT5-3)の等高線と風化部下限が交差する位置をボーリングデータにより3次元的に検討し、交差する位置以深のシームS-11の分布を示したものである。
- 重要な安全機能を有する施設付近にはシームS-11がcf-3断層に切断され後期更新世以降の活動のない範囲が分布する。



#### 後期更新世以降の活動のない範囲と重要施設との位置関係



*1: 設置許可基準規則第三条の対象となる耐震重要施設(間接支持構造物を含む)。  
 *2: 設置許可基準規則第三十八条の対象となる常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)。


重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)には、シームS-11がcf-3断層に切断され後期更新世以降の活動のない範囲が分布する。

### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(4/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(3/22)



#### 地質調査と風化区分の関係




※: ps-1等の評価上の分布範囲(P.3-166, 3-167参照)における風化区分。


敷地の調査の流れ(P.1-2参照)に基づき、風化区分について、①の地質・地質構造の調査及び②の基礎地盤の調査では、地質観察(1/100スケール)により風化部／新鮮部の区分を行い、シームS-11付近の風化部の分布を確認する。③シームの活動性評価の調査では、より詳細な地質観察(1/20スケール)により、風化部を強風化部／弱風化部に細区分し、強風化部とシームS-11の分布から基礎地盤の風化区分と変状の有無の関係について検討する。



#### 側壁地質図表示位置



#### 凡例





- 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)の側壁地質図の表示位置を示す。
- また、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤の調査で、側壁地質図の検討に使用したボーリング孔の位置及び掘削面地質観察範囲を示す。
- 岩盤性状の分析(P.3-241参照)に用いた試料を採取したボーリング孔(1FV-1孔及び1FV-5孔)の位置についても参考に示す。



#### シームS-11と風化部の平面分布

凡例




注1) 原子炉建屋付近では、シームS-11は第四紀層より下位に位置する。  
注2) ボーリング孔名は、側壁地質図で示したボーリング孔のみ表記。

- 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤の掘削施工前の地質平面図(T.P.+12m)では、淡灰色火山礫凝灰岩の一部に風化部が確認される。
- シームS-11は、淡灰色火山礫凝灰岩の新鮮部及び風化部に分布する。

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(6/22)



#### シームS-11と風化部の平面分布(基礎掘削後)



本地質図は、基礎地盤の掘削施工後(計画)のT.P.+12mで作成。

#### 凡例

- ①シームS-11有り
- ②シームS-11なし(細粒凝灰岩有り)
- ③シームS-11なし(細粒凝灰岩なし)
- シームS-11層準(FT5-3)まで到達しないまたは シームS-11の有無が不明な孔
- 侵食によりシームS-11層準(FT5-3)が分布しない孔

第四紀	●	ローム層, 段丘堆積物
新第三紀	●	淡灰色火山礫凝灰岩
	▨	風化部

- 地質境界
- シームS-11
- 側壁地質図表示位置  
(破線は重要な安全機能を有する施設の側壁の岩盤が掘削除去される区間)
- ① 交点


注) ボーリング孔名は、側壁地質図で示したボーリング孔のみ表記。

重要な安全機能を有する施設の基礎地盤の掘削施工後の地質平面図(T.P.+12m)では、重要な安全機能を有する施設の東側でシームS-11は淡灰色火山礫凝灰岩の新鮮部に分布することが確認される。



### 重要施設付近の側壁地質図(1/2)

コメントNo.S2-146




注1) 各建屋の略称は、R/B:原子炉建屋、第一FV:第一フィルタベント建屋、LOT:軽油タンク、T/B:タービン建屋。  
 注2) 区間①～②におけるR/B東側の北端より北方でシームS-11が途切れており、斜めの形状であるが、これはFA/B～T/B分岐連絡トレンチ等の掘削計画により岩盤が除去されるためであり、奥側へ回り込んだ先にシームS-11は基礎地盤に分布しないため検討対象外とする。

• 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)の側壁地質図では、シームS-11は淡灰色火山礫凝灰岩の風化部下限に近接するもの接することはなく、新鮮部に分布することが確認される。  
 • 風化部下限については、断面上のボーリングを基本とし、掘削面地質観察結果及び付近のボーリングを参照して三次元的に検討した。各ボーリングの地質柱状図、コア写真及び掘削面地質観察結果については、P.3-212～P.3-225、補足説明資料12章及び机上配布資料参照。



#### 重要施設付近の側壁地質図(2/2)


コメントNo.S2-146




側壁地質図⑫～⑭(燃料補助建屋西～北側)

側壁地質図⑭～⑫(燃料補助建屋東～南側)

凡例



側壁地質図に用いた掘削面地質観察範囲  
(④-1)(約0m～4m投影)



側壁地質図⑫～⑮(燃料補助建屋～タービン建屋分岐連絡トレンチ)

注1) 各建屋の略称は、FA/B:燃料補助建屋、T/B:タービン建屋。  
注2) FA/B～T/B分岐連絡トレンチの⑫の北方でシームS-11が途切れており、斜めの形状であるが、これはFA/B～T/B分岐連絡トレンチ等の掘削計画により岩盤が除去されるためであり、奥側へ回り込んだ先にシームS-11は基礎地盤に分布しないため検討対象外とする。

- 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)の側壁地質図では、淡灰色火山礫凝灰岩の風化部はほとんど分布せず、シームS-11は淡灰色火山礫凝灰岩の新鮮部に分布することが確認される。
- 風化部下限については、断面上のボーリングを基本とし、掘削面地質観察結果及び付近のボーリングを参照して三次元的に検討した。各ボーリングの地質柱状図、コア写真及び掘削面地質観察結果については、P.3-212～P.3-225、補足説明資料12章及び机上配布資料参照。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(10/43)

(1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(9/22)



#### 側壁地質図の根拠となる地質柱状図


コメントNo.S2-146





#### 側壁地質図の根拠となるコア写真

コメントNo.S2-146



側壁地質図③～⑦(原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁)の検討に用いたボーリングのコア写真を示す。


側壁地質図③～⑦(原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁)におけるコア写真

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(11/22)



#### 〈参考〉分析用ボーリングの地質柱状図

コメントNo.S2-147



側壁地質図③～⑦(原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁)の近傍に位置する分析用ボーリングの地質柱状図

側壁地質図③～⑦(原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁)の近傍に位置する岩盤性状の分析に用いたボーリング(1FV-1孔及び1FV-5孔:「3.3.4(2)」参照)の地質柱状図を参考に示す。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(13/43)

(1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(12/22)



〈参考〉分析用ボーリングのコア写真

コメントNo.S2-147



側壁地質図③～⑦(原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁)近傍に位置する分析用ボーリングのコア写真

側壁地質図③～⑦(原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁)の近傍に位置する岩盤性状の分析に用いたボーリング(1FV-1孔及び1FV-5孔)のコア写真を参考に示す。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(14/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(13/22)



#### 側壁地質図の根拠となる法面スケッチ

コメントNo.S2-146



側壁地質図①～③付近(原子炉建屋東側壁～南東側壁)における掘削面地質観察結果(法面スケッチ)

側壁地質図①～③(原子炉建屋東側壁～南東側壁)の検討に用いた法面スケッチを示す。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(15/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(14/22)



#### 側壁地質図の根拠となる法面写真

コメントNo.S2-146



側壁地質図①～③付近(原子炉建屋東側壁～南東側壁)における掘削面地質観察結果(法面写真)

側壁地質図①～③付近(原子炉建屋東側壁～南東側壁)の検討に用いた法面写真を示す。




### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(16/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(15/22)




#### 側壁地質図の根拠となる地質柱状図

コメントNo.S2-146



側壁地質図⑦～⑩ (軽油タンク～第一フィルタベント建屋側壁)における地質柱状図



側壁地質図

拡大範囲


側壁地質図⑦～⑩ (軽油タンク～第一フィルタベント建屋側壁)の検討に用いたボーリングの地質柱状図を示す。

### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(17/43)

(1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(16/22)

#### 側壁地質図の根拠となるコア写真

コメントNo.S2-146






側壁地質図⑦～⑩(軽油タンク～第一フィルタベント建屋側壁)におけるコア写真

側壁地質図⑦～⑩(軽油タンク～第一フィルタベント建屋側壁)の検討に用いたボーリングのコア写真を示す。




#### 側壁地質図の根拠となる法面スケッチ

コメントNo.S2-146




原子炉建屋南西側壁



原子炉建屋西側壁

側壁地質図⑩～⑪～⑳ (原子炉建屋南西側壁～西側壁)における掘削面地質観察結果(法面スケッチ)



側壁地質図

側壁地質図⑩～⑪～⑳ (原子炉建屋南西側壁～西側壁)の検討に用いた法面スケッチを示す。

### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(19/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(18/22)



#### 側壁地質図の根拠となる法面写真

コメントNo.S2-146



側壁地質図⑩～⑪～⑳ (原子炉建屋南西側壁～西側壁)における掘削面地質観察結果(法面写真)

側壁地質図⑩～⑪～⑳ (原子炉建屋南西側壁～西側壁)の検討に用いた掘削面地質観察範囲の法面写真を示す。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(20/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(19/22)



#### 側壁地質図の根拠となる地質柱状図


コメントNo.S2-146



側壁地質図⑫～⑮～⑫(燃料補助建屋側壁)における地質柱状図

注) 建屋の略称は, FA/B: 燃料補助建屋。

側壁地質図⑫～⑮～⑫(燃料補助建屋側壁)の検討に用いたボーリングの地質柱状図を示す。



凡例

(側壁地質図)

- 淡灰色火山礫凝灰岩
- 凝灰角礫岩
- 風化部
- 地質境界
- 基礎地盤
- 風化部下限

ボーリング孔のシームS-11

- シームS-11有り
- シームS-11なし (細粒凝灰岩なし)
- シームS-11有り
- シームS-11なし (細粒凝灰岩なし)

(地質柱状図)

- 上部層: 淡灰色火山礫凝灰岩 (qtz)
- 上部層: 凝灰角礫岩 (tb)
- シームS-11有り
- シームS-11なし (細粒凝灰岩なし)



### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(21/43)

#### (1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(20/22)



#### 側壁地質図の根拠となるコア写真

コメントNo.S2-146



注) R-112孔の孔径は66mmであり,他のボーリング孔の孔径(116mm)に比べて小さい。

凡例

- ▼ シームS-11
- ▼ シームS-11層準(FT5-3)


側壁地質図⑫~⑮~⑫ (燃料補助建屋側壁)におけるコア写真

側壁地質図⑫~⑮~⑫ (燃料補助建屋側壁)の検討に用いたボーリングのコア写真を示す。



#### 側壁地質図の根拠となる法面スケッチ

コメントNo.S2-146



側壁地質図①⑥～①⑨ (燃料補助建屋～タービン建屋分岐連絡トレンチ側壁)における掘削面地質観察結果(法面スケッチ:左右反転)

注) 各建屋の略称は、FA/B:燃料補助建屋、T/B:タービン建屋。

側壁地質図①⑥～①⑨ (燃料補助建屋～タービン建屋分岐連絡トレンチ側壁)の検討に用いた掘削面地質観察範囲の法面スケッチを示す。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(23/43)

(1) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11と風化部との地質観察に基づく位置関係(22/22)

#### 側壁地質図の根拠となる法面写真

コメントNo.S2-146

掘削面地質観察範囲(④-1)(左右反転)



側壁地質図①⑥～①⑨(燃料補助建屋～タービン建屋分岐連絡トレンチ側壁)における掘削面地質観察結果(法面写真:左右反転)

側壁地質図①⑥～①⑨(燃料補助建屋～タービン建屋分岐連絡トレンチ側壁)の検討に用いた法面写真を示す。

#### 検討手順

コメントNo.S2-147

変状が分布する岩盤と変状が分布しない岩盤の性状の違いは、風化の程度以外には認められず(「3.3.3.2(1)」参照)、風化の程度が変状の有無に関与すると考えられることから、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化区分について、以下の i)、ii)の手順で風化指標を用いた岩盤性状を検討する。

#### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係

- 地表付近の変状が分布する(強風化部)Ts-6法面付近並びに変状が分布しない(弱風化部・新鮮部)Ts-5法面及びTf-5(a)トレンチ付近の断面を主要調査断面として、地質観察による岩盤の風化区分と客観的・定量的なデータである物理的・化学的風化指標の値との関係について検討する。
- 主要調査断面のボーリングコア試料の分析結果から、風化区分と風化指標の関係について検討し、風化指標の適用の可否を評価する。

#### ii) 重要施設付近における風化区分と風化指標との関係

- i)の検討結果を踏まえ、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤の地質観察による風化区分と変状が分布する岩盤の風化区分との関係について風化指標に基づき検討する。

### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(25/43)

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(2/19)



##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(1/14): 検討対象とした風化指標

コメントNo.S2-147

風化の種類	風化区分の基準となる項目	客観的・定量的風化指標	風化との関係	備考	
風化	物理的風化*	硬さ	針貫入勾配	風化の進行に伴う硬さの低下により値が小さくなる。	原則として5cm間隔で大きな硬質礫を避けて測定。
		岩石組織	乾燥密度	風化の進行に伴う化学成分の溶脱等により値が小さくなる。	—
			間隙率	風化の進行に伴う化学成分の溶脱等により値が大きくなる。	—
	帯磁率		風化の進行に伴う磁性鉱物の分解・溶出等により値が小さくなる。	Terraplus Inc. 帯磁率測定器 KT-10 v2による3回の測定の平均値。原則として10cm間隔で大きな硬質礫を避けて測定。	
	風化指数 WPI (Weathering Potential Index)		風化の進行に伴う化学成分の溶脱及び粘土の生成により小さな値となる。	Reiche(1943) ²³⁾ にしたがって、化学分析(XRF分析及び強熱減量)の結果を用いて次式で計算。 $WPI=100 \times \frac{(MgO+CaO+Na_2O+K_2O-H_2O(+))}{(MgO+CaO+Na_2O+K_2O+SiO_2+Al_2O_3+Fe_2O_3)}$	
	メチレンブルー吸着量 (MB吸着量)		風化の進行に伴う粘土鉱物の生成に応じて変化する。	—	
	陽イオン交換容量 (CEC)	MB吸着量と同様に、風化の進行に伴う粘土鉱物の生成に応じて変化する。	—		
	化学的風化	色	色彩値 b*値	L*, a*, b*色空間(満下ほか(1994) ²⁴⁾ )による表示値のうち、淡灰色火山礫凝灰岩の風化区分との対応が良いb*値を指標として採用。b*値は、値が大きくなると黄色、小さくなると青色に近づくため、風化の進行に伴う鉄の酸化等によって値が大きくなる。	コニカミノルタ 分光測色計 CM-700d(測定径8mm)による3回の自動測定結果の平均値。原則として10cm間隔で大きな硬質礫を避けて測定。

*: 大間地点では、物理的風化に伴う微細な割れ目の形成(薄片観察による:補足説明資料P.10-39, 10-40参照)は認められるが、軟岩であるため風化に伴う岩盤の割れ目の形成は明瞭ではない。

変状が分布する岩盤と分布しない岩盤の岩盤性状(風化区分)の評価を行うため、コア試料の風化区分に適用可能な客観的・定量的風化指標について検討する。表に示す8種類の物理的・化学的風化指標と地質観察による岩盤の風化区分との関係について検討する。なお、参考として風化に関わる鉱物等の基礎的データを得るためXRD分析も実施した。

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(3/19)




##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(2/14): 試料採取位置(1/2)

コメントNo.S2-147

風化指標の分析対象としたコア試料

関連トレンチ・法面	試料No.	孔名	試料採取深度 (m)	風化区分	S-11の上盤or下盤
Ts-6法面	1	Ts-6-22	4.00-4.25	新鮮部	下盤
	2	Ts-6-23	7.40-7.64	新鮮部	上盤
	3		9.30-9.45	新鮮部	下盤
	4		10.40-10.55	新鮮部	下盤
	5		10.70-10.95	新鮮部	下盤
	6		Ts-6-26	6.00-6.20	強風化部
	7	Ts-6-28	4.20-4.35	強風化部	上盤
	8		4.75-4.85	強風化部	下盤
	9		5.10-5.25	強風化部	下盤
	10		5.45-5.55	強風化部	下盤
	11		6.20-6.35	強風化部	下盤
	12		6.80-6.90	強風化部	下盤
	13		7.30-7.46	強風化部	下盤
	14		8.05-8.20	強風化部	下盤
	15		8.55-8.72	強風化部	下盤
	16		9.20-9.34	弱風化部	下盤
	17	9.65-9.80	新鮮部	下盤	
	18	10.45-10.60	新鮮部	下盤	
	19	Ts-6-29	6.60-6.75	強風化部	上盤
	20		7.43-7.57	弱風化部	下盤
	21		8.55-8.70	新鮮部	下盤
	22		9.20-9.35	新鮮部	下盤
Ts-5法面	23	Ts-5-1	1.76-2.00	弱風化部	上盤
	24		2.30-2.54	弱風化部	上盤
Tf-5(a)トレンチ	25	Tf-5a-S-W-2	0.26-0.45	弱風化部	上盤
	26	Tf-5a-S-W-3	0.83-1.05	弱風化部	上盤
	27	Tf-5a-S-W-5	0.75-1.00	弱風化部	上盤
	28	Tf-5a-S-W-6	0.15-0.40	弱風化部	上盤
	29	Ts-8-p3	13.08-13.34	新鮮部	上盤



- 変状が分布するTs-6法面付近, 並びに変状が分布しないTs-5法面付近及びTf-5(a)トレンチ付近から, シームS-11の上下盤に分布する淡灰色火山礫凝灰岩のボーリングコア試料(計29試料)を採取し, 乾燥密度, 間隙率, 風化指標WPI, MB吸着量及びCECの分析を行った。
- 試料を採取したボーリング孔では, 岩盤上面から新鮮部まで針貫入勾配, 色彩値b*及び帯磁率の測定を実施した*。
- Ts-6法面付近及びTf-5(a)トレンチ付近の断面図と試料採取位置の関係を次頁に示す。


*: Tf-5a-S-W-2, 3, 5, 6孔は試料採取のためTf-5(a)トレンチ南側法面に掘削した短い斜めボーリング(孔長1.0m~1.5m, 傾斜45°~55°)で, 針貫入試験は孔口横の測線②で実施(P.3-229参照)。また, Ts-8-p3孔では針貫入試験は実施していない。

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(4/19)



コメントNo.S2-147

#### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(3/14): 試料採取位置(2/2)



変状が分布するTs-6法面付近の3孔(6-6'断面図)から17試料, 変状が分布しないTs-6法面付近の2孔(6-6'断面図)から5試料, 変状が分布しないTs-5法面付近のTs-5-1孔(6-6'断面図に投影)から2試料, 変状が分布しないTf-5(a)トレンチ付近の5孔(5a-5a'断面)から5試料の淡灰色火山礫凝灰岩のボーリングコア試料を採取した。

*: Tf-5a-S-W-2, 3, 5, 6孔は試料採取のためTf-5(a)トレンチ南側法面に掘削した短い斜めボーリング(孔長1.0m~1.5m, 傾斜45°~55°)で, 針貫入試験はこれらの4孔の孔口横の測線②で実施。


### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(28/43)

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(5/19)



##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(4/14): 針貫入勾配

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図における針貫入勾配の値


5a-5a' 地質断面図における針貫入勾配の値

- 針貫入勾配は、一般的に風化による割れ目、粘土鉱物の生成等に伴う岩石の硬さの低下により、値が低下する傾向を示す。
- 測定結果にもこの傾向は明瞭に認められ、針貫入勾配と風化区分には良好な相関関係が認められる。



### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(5/14): 色彩値b*

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図における色彩値b*の値

5a-5a' 地質断面図における色彩値b*の値


- 色彩値b*は、一般的に風化による鉄の酸化等に伴う黄褐色化で増大する傾向を示す。
- 測定結果にもその傾向は認められるが、淡灰色火山礫凝灰岩に含まれる暗灰色の礫の影響等で測定値のバラツキは大きい。



## (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(7/19)

### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係 (6/14) : 帯磁率

コメントNo.S2-147




- 帯磁率は、一般的に風化による磁性鉱物の分解・溶出等に伴って低下する傾向を示す。
- 測定結果にもその傾向は認められるが、淡灰色火山礫凝灰岩に含まれる礫や葉理の影響で値のバラつきは大きく、風化も鉄の溶脱が生じるほどには進んでいないため、風化区分との相関はあまり明瞭ではない。



#### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(7/14): 乾燥密度

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図における乾燥密度の値


5a-5a' 地質断面図における乾燥密度の値

- 乾燥密度は、一般的に風化による岩石からの化学成分の溶脱、粘土鉱物の生成等に伴って低下する傾向を示す。
- 測定結果でもこの傾向は明瞭で、風化区分との相関が認められる。



#### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(8/14): 間隙率

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図における間隙率の値

5a-5a' 地質断面図における間隙率の値


• 間隙率は、一般的に風化による岩石からの化学成分の溶脱、粘土鉱物の生成等に伴って増大する傾向を示す。  
 • 測定結果でもこの傾向は明瞭で、風化区分との相関が認められる。

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(10/19)



#### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(9/14): 風化指数WPI

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図における風化指数WPIの値

5a-5a' 地質断面図における風化指数WPIの値


- 風化指数WPIは、一般的に風化による岩石からの化学成分の溶脱及び粘土鉱物の生成による $H_2O$ +（強熱減量）の増加に伴って低下する傾向を示す。
- 測定結果でもこの傾向は明瞭で、風化区分との相関が認められる。

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(11/19)



##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(10/14): MB吸着量

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図におけるMB吸着量の値


5a-5a' 地質断面図におけるMB吸着量の値

- MB吸着量は、一般的に風化による粘土鉱物の生成に伴って増大する傾向を示す。
- 測定結果にもこの傾向は認められるが、同じ風化区分の中でもバラツキがやや大きい。



#### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(11/14): CEC

コメントNo.S2-147



6-6' 地質断面図におけるCECの値

5a-5a' 地質断面図におけるCECの値

- CECは、一般的に風化による粘土鉱物の生成に伴って増大する傾向を示す。
- MB吸着量と同様に測定結果にもこの傾向は認められるが、同じ風化区分の中でもバラツキがやや大きい。


#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(13/19)




コメントNo.S2-147

##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(12/14):


##### 針貫入勾配, 色彩値b*, 帯磁率のヒストグラムと標準偏差に基づく検討




風化区分	データ数	平均	標準偏差
強風化部	179	0.36	0.44
弱風化部	28	2.22	1.14
新鮮部	62	8.95	4.07




風化区分	データ数	平均	標準偏差
強風化部	174	20.05	3.88
弱風化部	76	15.87	3.51
新鮮部	245	8.46	2.56




風化区分	データ数	平均	標準偏差
強風化部	156	5.34	2.54
弱風化部	67	4.71	1.94
新鮮部	222	7.39	2.95



針貫入勾配 (N/mm)



色彩値b*



帯磁率(× 10⁻³ SI)


針貫入勾配, 色彩値b*, 帯磁率のデータを風化区分ごとにヒストグラムに整理し, 平均値と標準偏差に基づいて風化区分境界付近における風化指標の値について検討する。

- 針貫入勾配については, 特に強風化部の測定値のバラツキは少なく, 各風化区分の平均値±1σの範囲のオーバーラップがないことから, 風化区分の比較的良好な客観的・定量的指標となることが確認された。
- 色彩値b*については, 全体に測定値のバラツキが大きく, 各風化区分の平均値±1σの範囲のオーバーラップは顕著であるが, 新鮮部と強風化部のデータには比較的確かな違いが認められる。
- 帯磁率については, 全体に測定値のバラツキが大きく各風化区分の平均値±1σの範囲のオーバーラップが顕著である。
- なお, 風化区分の境界部における風化指標の値のオーバーラップは, 風化が均質に進むものではないことによって生じているものと考えられる。

凡例		
風化区分	平均値	1σ
強風化部	--- (Red)	--- (Red)
弱風化部	--- (Yellow)	--- (Yellow)
新鮮部	--- (Green)	--- (Green)


注) 針貫入勾配は10cmごとの平均値でヒストグラムを作成。

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(14/19)



##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(13/14):

乾燥密度, 間隙率, 風化指数WPI, MB吸着量, CECのヒストグラムと標準偏差に基づく検討



乾燥密度, 間隙率, 風化指数WPI, MB吸着量及びCECのデータを風化区分ごとにヒストグラムに整理し, 平均値と標準偏差に基づいて風化区分境界付近における風化指標の値について検討する。

- 乾燥密度, 間隙率及び風化指数WPIについては, 各風化区分の平均値±1σの範囲のオーバーラップはなく, 風化区分の比較的良好な客観的・定量的指標となることが確認された。
- MB吸着量及びCECの値と風化区分との関係は良く似た傾向を示し, 風化に伴ってこれらの指標の値は増加する傾向を示すが, 全体にバラツキが大きく, 各風化区分の平均値±1σの範囲のオーバーラップが顕著である。これらの風化指標の値は, 風化の程度だけでなく, 粒度などの岩相の違いによる岩盤の粘土鉱物含有量の違いなどの影響も受けているものと考えられる。
- なお, 参考として風化に関わる鉱物等の基礎的データを得るため実施したXRD分析の結果を補足説明資料P.13-30に示す。

凡例

風化区分	平均値	1σ
強風化部	---	---
弱風化部	---	---
新鮮部	---	---

### 3.3.4 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価(38/43)

#### (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(15/19)





##### i) 主要調査断面における風化区分と風化指標との関係(14/14): 検討結果

コメントNo.S2-147

- 検討対象とした風化指標のうち、針貫入勾配、乾燥密度、間隙率及び風化指数WPIは、地質観察による風化区分の比較的良好な客観的・定量的指標となることが分かった。
- 主要調査断面における変状が分布する岩盤(強風化部)と変状が分布しない岩盤(弱風化部、新鮮部)とは、上記の客観的・定量的な風化指標の値が異なり、両者は区別できることが確認された。

ii) 重要施設付近における風化区分と風化指標との関係(1/4): 試料採取位置



重要な安全機能を有する施設付近の分析試料

関連構造物	孔名	試料採取深度(m)	風化区分	シームS-11の上盤/下盤
第一フィルタベント建屋	JS-1	3.21-3.50	新鮮部	上盤
	1FV-1	4.23-4.48	弱風化部	上盤
	JS-2	4.45-4.70	弱風化部	上盤
	JS-5	4.40-4.68	新鮮部	上盤
軽油タンク	JS-6R	4.80-5.05	新鮮部	上盤(シームなし)
	JS-8	5.95-6.20	弱風化部	上盤
	1FV-5	6.11-6.36	新鮮部	上盤
	1FV-4	2.75-3.00	新鮮部	上盤
	JS-10	5.75-6.00	弱風化部	上盤

詳細位置図

重要な安全機能を有する施設(第一フィルタベント建屋及び軽油タンク)のシームS-11付近の岩盤の風化区分について、主要調査断面で比較的良好な客観的・定量的風化指標となることが確認された乾燥密度、間隙率、風化指数WPI及び針貫入勾配により検討する。

- 試料採取した9孔の位置は、風化部下限とシームS-11とが近接する付近から代表として選定した。
- シームS-11は地質観察により新鮮部の岩盤に分布することが確認されている(P.3-210, 3-211参照)ことから、シームS-11の上盤から新鮮部の5試料を採取した。
- また、弱風化部との離隔距離が小さく新鮮部の必要量の試料採取が難しい箇所では、新鮮部との比較としてシームS-11の上盤から弱風化部の4試料も採取した。


## (2) 重要施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の風化指標に基づく岩盤性状(17/19)





### ii) 重要施設付近における風化区分と風化指標との関係(2/4):

コメントNo.S2-147

### 風化指標(乾燥密度・間隙率・風化指数WPI, 針貫入勾配)の分析結果



原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク側壁地質図(③～⑦)



試料の地質観察による風化区分: ●弱風化部 ●新鮮部

シーム上盤の岩盤の乾燥密度・間隙率・風化指数WPI・針貫入勾配

主要調査断面における風化指標の風化区分ごとの平均値±1σの範囲 (P.3-238, 3-239参照)

乾燥密度, 間隙率, 風化指数WPI及び針貫入勾配の分析結果を, 主要調査断面で得られた風化区分ごとの平均値±1σの範囲と共に示す。なお, 針貫入勾配は試料採取区間約25cmの5データの平均値を示す。


- 各風化指標の値は, 新鮮部と弱風化部の境界付近の値で±1σの範囲を外れたバラツキを示すものが多いが, 少なくとも強風化部の値までは風化が進んでいないことが確認された。
- 分析を行った試料は, 新鮮部と弱風化部の境界付近のもので, 風化が一般的に不均質に進む現象であることから, 境界付近の分析結果にバラツキが生じたものと考えられる。
- 以上のことから, 重要な安全機能を有する施設のシームS-11付近の岩盤の性状は, 少なくとも強風化部とは異なり, 変状が分布する強風化部の岩盤の性状に該当しないことが確認された。

*1: 1FV-1孔は厳密には本地質図には投影されないが, 概略の位置に表示。  
 *2: 1FV-5孔の投影位置はJS-8孔と重なるが, 見やすいようにずらして表示。  
 *3: 針貫入勾配が得られている新鮮部の最下部から試料を採取。  
 *4: JS-10孔及びJS-8孔の針貫入勾配は, 強風化部に近い値を示すが, 他の風化指標は弱風化部～新鮮部の値を示しており, 地質観察による風化区分と整合的である。



### ii) 重要施設付近における風化区分と風化指標との関係(3/4): 風化指標(針貫入勾配)の測定結果

コメントNo.S2-147



風化指標(針貫入勾配)の結果を、主要調査断面で得られた風化区分ごとの平均値±1σの範囲と共に示す。


- シームの上盤の針貫入勾配の値は、新鮮部又は新鮮部と弱風化部の境界付近の値を示すものが多いが、少なくとも強風化部の値を示すものではない。
- シームの下盤の針貫入勾配の値は、ほぼ新鮮部の値を示す。

##### ii) 重要施設付近における風化区分と風化指標との関係(4/4): 検討結果

コメントNo.S2-147

重要な安全機能を有する施設の基礎地盤(側面)に分布するシームS-11付近の岩盤の性状(風化区分)について、主要調査断面で比較的良好な客観的・定量的指標となることが確認された風化指標(乾燥密度, 間隙率, 風化指数WPI及び針貫入勾配)を用いて検討した結果を以下に示す。

- シームS-11の上盤の各風化指標の値は新鮮部と弱風化部の境界の値を示すものが多いが、少なくとも強風化部の値までは風化が進んでいないことが確認された。
- したがって、重要な安全機能を有する施設のシームS-11付近の岩盤の性状は、少なくとも強風化部とは異なり、変状が分布する強風化部の岩盤の性状に該当しないことが確認された。



地質観察及び岩盤性状の分析によると、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11は地質観察で新鮮部の岩盤に分布し、その付近の岩盤性状は新鮮部の性状を示し、少なくとも強風化部の性状を示すものではない。

#### (3) 重要施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価



地質観察及び岩盤性状の分析によると、重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11は地質観察で新鮮部の岩盤に分布し、その付近の岩盤性状はおおむね新鮮部の性状を示し、少なくとも強風化部の性状を示すものではない。



シームS-11は、後期更新世以降の活動のないcf-3断層に切断されている箇所を以て深に該当し、新鮮部中のシームS-11が分布することから、後期更新世以降の活動はないと判断される。

## 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

### 1. 敷地の断層等の概要

- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要

### 2. 断層

### 3. シーム

#### 3.1 シームの調査及び評価方針

- 3.1.1 シームの認定
- 3.1.2 検討対象シームの選定
- 3.1.3 シームの分布・性状・変位センス
- 3.1.4 地表付近で見られるシームの特徴
- 3.1.5 シームの活動性評価
- 3.1.6 シームの評価方針

#### 3.2 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条対象のシームの評価

- 3.2.1 シームS-1～10, S-0mの評価方針
- 3.2.2 シームS-1～10, S-0mの基準適合性の評価

#### 3.3 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条対象のシームの評価

- 3.3.1 シームS-11の基準適合性の評価方針
- 3.3.2 シームS-11の評価
  - 3.3.3 シームS-11の地表付近に認められる変状の検討
    - 3.3.3.1 シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察
    - 3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討
    - 3.3.3.3 変状の成因
  - 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価
- 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

#### 3.4 シームの評価

### 4. まとめ

### 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

コメントNo.S2-145

#### シームS-11の基準適合性の評価

- シームS-11は、後期更新世以降の活動のないcf-3断層との切断関係より後期更新世以降の活動はないと判断されることから、将来活動する可能性のある断層等に該当しない。
- また、シームS-11の地表付近の強風化部の一部に認められる変状は、cf-3断層に切断された以深のシームS-11の活動とは別の現象であると判断され、分布範囲の検討及び岩盤性状の分析から、ps-1等は重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない。
- なお、変状の成因は、断層活動とは別の、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等のノンテクトニックな要因で形成された非構造的のものと判断される。

## 3.4 シームの評価

### 1. 敷地の断層等の概要

- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要

### 2. 断層

### 3. シーム

#### 3.1 シームの調査及び評価方針

- 3.1.1 シームの認定
- 3.1.2 検討対象シームの選定
- 3.1.3 シームの分布・性状・変位センス
- 3.1.4 地表付近で見られるシームの特徴
- 3.1.5 シームの活動性評価
- 3.1.6 シームの評価方針

#### 3.2 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条対象のシームの評価

- 3.2.1 シームS-1～10, S-0mの評価方針
- 3.2.2 シームS-1～10, S-0mの基準適合性の評価

#### 3.3 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条対象のシームの評価

- 3.3.1 シームS-11の基準適合性の評価方針
- 3.3.2 シームS-11の評価
  - 3.3.3 シームS-11の地表付近に認められる変状の検討
    - 3.3.3.1 シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察
    - 3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討
    - 3.3.3.3 変状の成因

- 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価
- 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

#### 3.4 シームの評価

### 4. まとめ

## 3.4 シームの評価

### シームの評価

#### シームの調査及び評価方針

- シームは、細粒凝灰岩に挟在する粘土質の薄層であり、地層に平行に分布する。出現率等により認定した12枚の検討対象シームには、性状の類似性が認められる。ここで、地表付近のシームS-10、S-11の上載層である第四系とその直下の岩盤には一部の箇所に変位・変形（後期更新世に生じた変状）が認められる。
- 代表シームであるシームS-10は、dF-m3断層との切断関係から後期更新世以降の活動がないと判断されるものの、地表付近では第四系及びその直下の岩盤に変位・変形が一部の範囲で限定的に認められることから、この部分の活動は否定できない。しかし、シームを含む易国間層や大間層は盆状に分布し、地下深部には連続しないことから、少なくともシームは震源として考慮する活断層ではない。
- シームの評価は、重要な安全機能を有する施設*1との位置関係から第三条*2対象と第四条*2対象に仕分けし行う。

#### 第四条対象のシームの評価

- 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条*2対象のシームは、シームS-1～10、S-0mが該当し、出現率等からシームS-10が代表シームとして選定される。
- 代表シームであるシームS-10は、地表付近では第四系の変位・変形が一部の範囲で限定的に認められるものの、深部はdF-m3断層との切断関係から後期更新世以降の活動がないこと等から、震源として考慮する活断層ではない。

#### 第三条対象のシームの評価

- 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条*2対象のシームは、シームS-11のみが該当する。
- シームS-11は、後期更新世以降の活動のないcf-3断層との切断関係より後期更新世以降の活動はないと判断されることから、将来活動する可能性のある断層等に該当しない。
- また、シームS-11の地表付近の強風化部一部の認められる変状は、cf-3断層に切断された以深のシームS-11の活動とは別の現象であると判断され、分布範囲の検討及び岩盤性状の分析から、ps-1等は重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない。
- なお、変状の成因は、断層活動とは別の、地震動による受動変位、岩盤の風化による体積変化等のノンテクトニックな要因で形成された非構造的のものと判断される。

* 1:「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の第三条の「耐震重要施設」及び第三十八条の「重大事故等対処施設」をいう。

* 2:実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号）。

## 4. まとめ

### 1. 敷地の断層等の概要

- 1.1 敷地の調査
- 1.2 敷地の地形
- 1.3 敷地の地質・地質構造
- 1.4 敷地の断層等の分類
- 1.5 敷地の断層等の評価概要

### 2. 断層

### 3. シーム

#### 3.1 シームの調査及び評価方針

- 3.1.1 シームの認定
- 3.1.2 検討対象シームの選定
- 3.1.3 シームの分布・性状・変位センス
- 3.1.4 地表付近で見られるシームの特徴
- 3.1.5 シームの活動性評価
- 3.1.6 シームの評価方針

#### 3.2 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布しない第四条対象のシームの評価

- 3.2.1 シームS-1～10, S-0mの評価方針
- 3.2.2 シームS-1～10, S-0mの基準適合性の評価

#### 3.3 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布する第三条対象のシームの評価

- 3.3.1 シームS-11の基準適合性の評価方針
- 3.3.2 シームS-11の評価
  - 3.3.3 シームS-11の地表付近に認められる変状の検討
    - 3.3.3.1 シームS-11の地表付近に認められる変状の地質観察
    - 3.3.3.2 シームS-11の地表付近に認められる変状の分布範囲等の検討
    - 3.3.3.3 変状の成因

- 3.3.4 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシームS-11の評価
- 3.3.5 シームS-11の基準適合性の評価

#### 3.4 シームの評価

### 4. まとめ



### 総合評価


#### 各種調査項目

**変動地形学的調査**  
(文献調査, 空中写真判読等)  
○断層地形の可能性のある地形の有無  
○地すべり地形の有無


**地質調査**  
(地表地質調査, ボーリング調査, 試掘坑調査, トレンチ調査, 掘削面調査)  
○敷地内の断層の有無  
○分布・性状等の確認

**地球物理学的調査**  
(地表弾性波探査, 反射法地震探査, 重力探査)  
○地下構造の確認  
○深部の地震発生層から地表付近まで連続する断層の有無


#### 敷地の断層等



#### 敷地極近傍の断層




#### 活動性評価の検討対象とする断層等の整理



※1: sF断層系は重要な安全機能を有する施設の基礎地盤には分布せず, sF-1断層が敷地の外に続くことを確認したことから, 敷地極近傍の断層として扱う。

※2: 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号)。

#### 断層等の評価



#### 総合評価

【第三条に関する検討】 cf断層系及びシームS-11は将来活動する可能性のある断層等に該当しない  
 【第四条に関する検討】 df断層系, シームS-1~10, S-0mは震源として考慮する活断層に該当しない

## 参考文献



1. 活断層研究会編(1991):[新編]日本の活断層 分布図と資料, 東京大学出版会, 437p.
2. 小池一之・町田洋 編(2001):日本の海成段丘アトラス, 東京大学出版会, 122p.
3. 新戸部芳(1969):大間崎付近の海岸段丘, 東北地理,Vol.21, No.1, pp.23-29
4. 宮内崇裕(1988):東北日本北部における後期更新世海成面の対比と編年, 地理学評論, 61 (Ser. A)-5, pp.404-422
5. 町田洋・新井房夫(2011):新編 火山灰アトラス[日本列島とその周辺] (新編第2刷), 東京大学出版会, 336p.
6. Machida, Hiroshi(1999):Quaternary Widespread Tephra Catalog in and around Japan : Recent Progress, The Quaternary Research, Vol.38, No.3, pp.194-201
7. Bromley, R.G.(1990):Trace Fossils: Biology and taphonomy. Spec. Topics Paleontol. Ser. Unwin. Hyman, London, 310p.
8. 垣見俊弘・加藤碩一(1994):地質構造の解析—理論と実際—, 愛智出版, 274p.
9. 地学団体研究会(1996):新版地学事典, 平凡社, 1443p.
10. 日本地質学会地質基準委員会(2003):地質学調査の基本, 共立出版, 220p.
11. 池田安隆・島崎邦彦・山崎晴雄(1996):活断層とは何か, 東京大学出版会, 220p.
12. ノンテクトニック断層研究会編(2015):ノンテクトニック断層—識別方法と事例—, 近未来社, 248p.
13. 加藤靖郎・横山俊治(2010):2005年福岡県西方沖地震による玄界島頂部のノンテクトニック断層, 日本地すべり学会誌, Vol.47, No.1, pp.42-50
14. 山科真一・山崎勉・橋本純・笠井文宏・我妻智浩・渋谷研一(2009):岩手・宮城内陸地震で発生した荒砥沢地すべり, 日本地すべり学会誌, Vol.45, pp.42-47
15. Folk, R. L. and Patton, E. B. (1982):Buttressed expansion of granite and development of grus in central Texas. Zeitschrift fur Geomorphologie, Vol.26, No.1, 17-32
16. 千木良雅弘(2002):群発する崩壊, 近未来社, 228p.
17. Vandenberghe J. (2013):Cryoturbation Structures. In: Elias S.A. (ed.) The Encyclopedia of Quaternary Science, vol. 3, pp. 430-435. Amsterdam: Elsevier.
18. 平川一臣(1984):第7章 化石周氷河現象と古環境, 寒冷地域の自然環境, 福田正巳・小疇尚・野上道男編, 北海道大学図書刊行会, pp.138-139.
19. 大槻憲四郎(1989):鉞脈による新第三紀東北本州弧の造構応力場復元, 地質学論集, 第32号, pp.281-304
20. 山元孝広(1991):日本列島の後期新生代岩脈群と造構応力場, 地質調査所月報, 第42巻, 第3号, pp.131-148
21. Sato, Hiroshi(1994): The relationship between late Cenozoic tectonic events and stress field and basin development in northeast Japan, Journal of Geophysical Research, vol.99, pp.22,261-22,274
22. 小菅正裕(1999):地殻内地震から見た東北日本の応力配置, 月刊地球, 号外No.27, pp.107-112
23. Reiche, P. (1943):Graphic representation of chemical weathering. Journal of Sedimentary Research, Vol.13, No.2, pp.58-68
24. 満下淳二・石沢一吉・遠藤司・武内俊昭(1994):岩石の色彩測定と風化区分および物性値評価への応用, 応用地質年報, No.16, pp.27-51