

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1-(1/3)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23631報)

2022年6月3日13時30分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 大野 公輔
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号、省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時、対応の概要) 本日13時05分、大熊町、双葉町に竜巻注意情報(竜巻発生確度2)が発表され、竜巻発生のおそれがあると判断し、13時14分、発電所構内一斉放送にて発電所構内で作業している当社社員および協力企業作業員に対し、現場から堅固な建物等への退避指示を出しました。</p> <p>なお、現時点では竜巻の発生は確認されておらず、プラントパラメータ及びモニタリングポストの指示値に有意な変動は確認されていません。</p> <p>【公表区分:E】</p>
その他的事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23632報)

2022年6月3日 14時45分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

原子力防災管理者 大野 公輔

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号、省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時、対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [6月3日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 6月2日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 6月1日、2日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 5月31日、6月2日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 6月2日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクL、地下水バイパス一時貯留タンクグループ3の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、6月4日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 5月30日] ・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 5月30日] <p>【公表区分: その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2022年6月3日 11:00現在

原子炉注水状況		1号機	2号機	3号機
原子炉圧力容器 底部温度	CS系 CS系:	給水系: 4.5 m ³ /h (TE-263-691#1) : 20.4 °C 原子炉SKIRT JOINT上部 (TE-263-691#1) : 19.7 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 19.8 °C	給水系: 0.0 m ³ /h (TE-2-3-69H3) : 28.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 33.0 °C	給水系: 1.7 m ³ /h (TE-2-3-69H1) : 25.6 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 23.4 °C
原子炉格納容器 内温度		HV+12A RETURN AIR (TE-1625A) : 19.7 °C HV+12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 19.7 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 28.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HV+2-16B (TE-16-114G#1) : 28.5 °C	格納容器空調機ari空氣温度 (TE-16-114A) : 23.2 °C 格納容器空調機供給空氣温度 (TE-16-114F#1) : 23.1 °C
原子炉格納容器 圧力	0.16 kPa g		4.04 kPa g	0.45 kPa g
蓄素封入流量 ※3	RPV (RVH-A) (RVH-B) (JP-A) (JP-B) PCV :	- Nm ³ /h 15.26 Nm ³ /h 14.49 Nm ³ /h - Nm ³ /h - Nm ³ /h	RPV-A : 6.44 Nm ³ /h RPV-B : 6.50 Nm ³ /h PCV : - Nm ³ /h ※4	RPV-A : 8.27 Nm ³ /h RPV-B : 8.52 Nm ³ /h PCV : - Nm ³ /h ※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.1 m ³ /h		15.03 Nm ³ /h	24.70 Nm ³ /h
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系 B系	0.00 vol% 0.00 vol%	A系: 0.04 vol% B系: 0.07 vol%	A系: 0.13 vol% B系: 0.13 vol%
原子炉格納容器 放射能濃度 (x135) ※2	A系: 指示値 B系: 指示値	9.34E-04 Bq/cm ³ 3.37E-04 Bq/cm ³ 1.03E-03 Bq/cm ³ 3.57E-04 Bq/cm ³	A系: 指示値 検出限界値 ND B系: 指示値 検出限界値 ND	A系: 指示値 検出限界値 1.9E-01 Bq/cm ³ B系: 指示値 検出限界値 1.9E-01 Bq/cm ³
使用藻類抑制剤 水温	26.5 °C		25.6 °C	※5
FPC 対列ダクト 水位	3.26 m		2.47 m	67.3 x 100mm ※5

卷之三

原子炉特殊容器ガス管理システム
※2 低伝導率の絶縁材料不適用
※3 電磁誘導加熱器、圧力容器
※4 電子計入装置
※5 金属性酸化物出力

卷之三

卷之五

中華書局影印

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (V)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2022/06/02 08:00	< 5.2E+00	< 5.3E+00	< 3.8E+00
プロセス主建屋北東	2022/06/02 08:53	< 5.1E+00	< 5.3E+00	< 4.8E+00
プロセス主建屋南東	2022/06/02 08:43	< 4.0E+00	< 4.7E+00	< 3.8E+00
維固体廃棄物貯容処理建屋南	2022/06/02 08:28	< 4.6E+00	< 5.3E+00	< 3.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2022/06/02 08:35	< 5.9E+00	< 7.7E+00	3.7E+01
維固体廃棄物貯容処理建屋北	2022/06/02 08:20	< 4.8E+00	< 6.5E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南東	2022/06/02 08:07	< 4.6E+00	< 5.0E+00	< 5.6E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、O.Ox10^{±0}であることを意味する。

（例）3.1E+00は3.1×10¹で31, 3.1E-00は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

・サイトバンカ建屋南西は、1回／週程度の頻度で分析を実施。

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/06/01 07:41	3.5E+00	< 6.7E+00	< 6.4E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2022/06/01 07:47	< 3.1E+00	1.1E+01	< 4.7E-01	2.3E+00
K排水路	2022/06/01 06:00	9.0E+00	1.1E+02	< 5.9E-01	5.0E+00
BC排水路	2022/06/01 06:00	< 3.1E+00	1.0E+01	< 5.0E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—	—

・検査毎の半減期 : H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読みます。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量計録は、解析中のため後日公表する。

・H-3以外は観測にお知らせ無し。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
第一廃炉推進カンノン二

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/06/02 07:00	8.5E+00	< 6.0E-01	6.2E+00
物揚場排水路	2022/06/02 07:04	< 3.0E+00	< 6.1E-01	1.2E+00
K排水路	2022/06/02 06:00	6.4E+00	< 6.6E-01	4.8E+00
BC排水路	2022/06/02 06:00	< 3.0E+00	< 3.5E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路*1	—	—	—	—

*1 採査毎の半減期 : Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

*2 不等号 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

*3 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

*4 ○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

*5 採取当日の降雨量は10 mm

*6 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

*7 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/
12

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果(全β・H-3・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	放射性同位元素濃度					分析項目		
			H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
No.0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	2022/05/31 07:47	2.2E+04	3.4E+04	< 3.4E+01	< 3.6E+01	< 5.4E+00	< 2.4E+00	2.4E+00	9.3E+01	—
No.1-5	2022/05/31 07:27	1.0E+06	1.0E+03	< 5.8E+01	3.9E+01	< 2.3E+03	< 1.2E+03	4.4E+03	2.8E+05	—
No.1-8	2022/05/31 08:05	1.2E+04	3.9E+03	< 1.6E+00	< 2.0E+00	< 3.2E+01	< 1.1E+01	5.2E+00	1.6E+02	—
No.1-9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-11	2022/05/31 08:00	3.4E+01	6.6E+02	< 2.6E+01	< 3.4E+01	< 2.9E+00	< 8.8E+01	< 2.8E+01	2.5E+00	—
No.1-12	2022/05/31 07:52	1.4E+03	2.2E+04	< 9.2E+01	< 1.4E+00	< 1.9E+01	< 9.7E+00	1.0E+01	3.4E+02	—
No.1-14	2022/05/31 07:32	4.7E+04	1.4E+03	< 5.1E+01	< 3.2E+01	< 5.9E+00	< 2.2E+00	< 7.0E+01	6.3E+00	—
No.1-15	2022/05/31 07:36	1.2E+04	< 1.1E+02	< 4.3E+01	< 3.4E+01	< 7.1E+00	< 3.1E+00	5.6E+00	2.0E+02	—
No.1-17	2022/05/31 07:50	1.3E+05	9.7E+03	< 3.7E+01	< 3.3E+01	< 4.1E+00	< 1.7E+00	< 4.6E+01	2.1E+00	—

検査値の半範囲 : H-3(約12年), Mn-54(約31日), Co-60(約5年), Ru-106(約70日), Sr-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号(<, >)は、検出限界未満(ND)を表す。

・測定結果および算出中の項目は「-」と記す。

・O.OE+00とは、0.0E+00であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹である。3.1E+00は3.1×10⁰で3.1と読みます。

・H-3以外は既にこれらも含みます。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、検定は実施せず。全測定は参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果(全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地點	採取日時	分析項目					
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)
1,2号機エレベイント 汲み上げ水	2022/05/31 07:55	1.5E+05	1.6E+04	< 5.4E-01	< 4.9E-01	< 6.1E+00	< 2.5E+00
No.2	-	-	-	-	-	-	4.3E+00
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ^{※2}	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ウェル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ^{※2}	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ウェル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-

* 採取毎の半減期：H-3(約12F), Mn-54(約10B), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約33年), Cs-134(約32年), Cs-137(約30年)

- 不等号 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

- 測定対象外および測定中止の項目は「-」と記す。

- O.OE+0とは、0.0×10⁻⁹であることを意味する。[例] 3.1E+0は3.1×10⁻⁹, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31となる。

- H-3以外は點に检测方法を示す。

※2 No.2-5, No.3-5は、地下水による採取であるため、検定は実施せず、全貯留参考値として適用する。

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水鉄測孔 分析結果(全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目						
		その他の放射出検査		分析項目		分析項目		
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
No.0-1	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-1-2	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2	2022/06/02 08:15	2.3E+01	< 2.5E-01	< 2.5E-01	< 2.2E+00	< 7.3E-01	< 2.5E-01	6.0E-01
No.0-4	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-5	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-9 #1	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—

・検査の実施期：Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約10年)

・不等号(<: 小なり)は、検査結果が未定(ND)を表す。

・測定対象外および採取中の項目は「—」と記す。

・O.OE+0とは、O.OE×10⁺⁰であることを意味する。(例) 3.1E+0とは3.1×10⁺⁰で31, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31となる。

※1 No.1-9は、長水槽による採取であるため、Y測定は実施せず。全孔は参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果(全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地點	採取日時	分析項目					
		全 Mn-54 (Bq/L)	Cs-54 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1,2号機ウエルボイント 汲み上げ水							
No.2	2022/06/02 08:05	1.9E+02	< 2.9E-01	< 4.1E-01	< 3.5E+00	< 1.2E+00	< 3.6E-01
No.2-2	2022/06/02 07:54	1.4E+02	< 1.0E+00	< 1.3E+00	< 1.3E-01	< 5.3E+00	< 1.6E+00
No.2-3	2022/06/02 07:50	2.2E+04	< 3.6E-01	< 3.6E-01	< 4.0E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01
No.2-5 ≈2	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	2022/06/02 08:00	3.1E+03	< 2.4E-01	< 2.3E-01	< 2.1E+00	< 8.2E-01	< 2.8E-01
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水							
No.3	2022/06/02 07:26	1.8E+02	< 2.4E-01	< 2.3E-01	< 2.4E+00	< 9.0E-01	< 2.7E-01
No.3-2	2022/06/02 07:40	5.5E+02	< 1.4E+00	< 2.1E+00	< 1.1E+01	< 4.0E+00	< 2.0E+00
No.3-3	2022/06/02 07:45	1.8E+03	< 4.1E-00	< 6.3E-00	< 5.0E-01	< 2.1E+01	< 5.8E+00
No.3-4	2022/06/02 07:23	2.8E+01	< 5.2E-01	< 1.1E+00	< 5.9E-00	< 2.3E+00	< 8.8E-01
No.3-5 ≈2	2022/06/02 07:21	2.5E+01	—	—	—	—	—
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水							
※検査の半周期 Mn-54(約310日), Cs-60(約1年), Ru-106(約370日), Sr-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)							

・不符号(<: 小なり)は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・検定封緘外および検査封印の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、O.OE×10⁻⁶であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10⁺¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁺⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読みます。
 全印は参考値としてろ過後に判定。
 ※2 No.2-5, No.3-5は、採水器による採取であるため、Y確定は実施せず。全印は参考値としてろ過後に判定。

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内、放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2022/06/02 08:03	—	< 7.9E-01	< 5.9E-01
1F 6号機取水口前	2022/06/02 07:55	< 1.3E+01	< 3.4E-01	4.0E-01
1F 物揚場前	2022/06/02 07:08	< 1.3E+01	< 2.9E-01	< 3.0E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2022/06/02 07:20	< 1.3E+01	< 3.6E-01	2.7E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2022/06/02 07:15	< 1.3E+01	< 3.2E-01	3.4E+00
1F 南放水口付近 (T-2) *	2022/06/02 06:40	7.9E+00	< 7.6E-01	< 7.2E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/06/02 06:43	< 1.4E+01	< 2.9E-01	< 2.9E-01
1F 港湾中央	2022/06/02 06:39	1.8E+01	< 2.8E-01	4.1E-01
1F 港湾内東側	2022/06/02 06:41	< 1.3E+01	< 3.7E-01	4.7E-01
1F 港湾内西側	2022/06/02 06:37	< 1.3E+01	< 3.2E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内北側	2022/06/02 06:35	< 1.3E+01	< 2.7E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内南側	2022/06/02 06:45	< 1.3E+01	< 3.0E-01	< 3.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{*1}			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号(< : 小なり)は、検出限界未満(ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

*1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原発推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	雨水量 (m ³)	分析機関	分析項目		
				全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
一時貯水タンク (サンブルタンク)	L 2022/05/30 08:20	800	東京電力 東北緑化環境保全(株)	< 1.7E+00 < 3.7E-01	7.3E+02 7.9E+02	< 5.9E-01 < 4.7E-01
			運用目標	3.0E+00 (1.0E+00) ^{※1}	1.5E+03	1.0E+00
			告示濃度限度 ^{※3}		6.0E+04	9.0E+01
			WHO飲料水水質ガイドライン		1.0E+04	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号（< : 小なり）は、検出限界未満 (ND)を表す。

・○,○E±○とは、○,○×10^{±○}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134,Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する割定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(調査第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所第一原水循環装置の運営に関する規則に定める告示濃度限度

地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目		
				全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
地下水バイパス 一時貯留タンク (グレーブ3)	2022/05/30 09:00	2,640	東京電力 日本分析センター	< 6.4E-01 < 5.8E-01	8.4E+01 7.8E+01	< 5.3E-01 < 3.6E-01
運用目標				5.0E+00 (1.0E+00) ×1	1.5E+03	1.0E+00
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号（< : 小なり）は、検出限界未満 (ND)を表す。

・O.OE±0とは、0.0×10⁻⁴であることを意味する。

・例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 運用目標の全βでは、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134,Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと（天然核種を除く）。

※3 東京電力HD(株)福島第一原子力発電所原水冷却装置に関する規則に定める告示濃度限度

(同表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載。])

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1-(1/2)
(第23633報)

応急措置の概要(原子炉施設)

2022年 6月 3日 14時45分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 大野 公輔
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(2.4時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号、省令第21条第1項口) (対応日時、対応の概要)
発生事象と対応の概要 (注2)	第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。 ・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 6月1日] 今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。 【公表区分：その他】
その他の事項の対応 (注3)	なし ※添付の有り・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2022年6月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一発炉推進力ナンバー一

1号機、2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側 2022/06/01 08:05	1.9E+03	< 1.0E+02	6.3E+01
	下流側 2022/06/01 07:40	2.3E+03	3.1E+02	2.1E+01
2号機放水路立坑水	上流側 2022/06/01 07:55	1.6E+03	< 1.0E+02	2.1E+01
	下流側 2022/06/01 07:45	6.3E+01	< 1.0E+02	< 6.7E+00

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01±3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1 (1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第23634報)

2022年 6月 3日 14時45分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 大野 公輔
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号、省令第21条第1項ロ) (対応日時、対応の概要)
発生事象と対応の概要 (注2)	第23625報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 9時39分 ・排水終了 : 13時37分 ・排水量 : 591m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分:E】
その他の事項の対応 (注3)	※添付の有り 無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第23635報)

2022年 6月 3日 15時15分

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長、殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 大野 公輔
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号、省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要 (注2)	(対応日時、対応の概要) 第23631報でお知らせした、堅固な建物等への退避指示につきましては、その後竜巻の発生するおそれがなくなったことから、14時50分に解除しました。 【公表区分: E統】
その他的事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。