



5号機フィルタベント基礎 建設残置物調査状況


- 調査を進める中で、5号機フィルタベント（本体は未設置）基礎周辺にて確認した建設残置物が、1本の杭に接していることを確認（2022年11月22日）
- 今後、基礎下の掘削を慎重に進め、杭に接している範囲の特定を行うとともに、杭に干渉する範囲の建設残置物については撤去予定



a部写真



b部写真



- : 建設残置物計画範囲
- : 掘削済み範囲
- : 建設残置物杭干渉位置