

第26回 原子力発電所の高経年化技術評価等に係る審査会合

議事次第

1. 日時 令和5年1月19日（木）13：30～18：00
2. 場所 原子力規制委員会 13階会議室A
3. 議事
 - (1) 北陸電力(株)志賀原子力発電所1号炉の高経年化技術評価について
 - (2) 中国電力(株)島根原子力発電所2号炉の高経年化技術評価について
 - (3) 中部電力(株)浜岡原子力発電所4号炉の高経年化技術評価について
 - (4) 東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所3号炉の高経年化技術評価について
 - (5) その他
4. 配付資料
 - 資料1-1 志賀原子力発電所1号炉 高経年化技術評価（30年目）審査会合における指摘/質問事項の回答
 - 資料1-2 志賀原子力発電所1号炉 高経年化技術評価（照射誘起型応力腐食割れ）補足説明資料
 - 資料1-3 志賀原子力発電所1号炉 高経年化技術評価（耐震安全性評価）補足説明資料
 - 資料2 島根原子力発電所2号炉 高経年化技術評価（30年目）の補正概要
 - 資料3-1-1 浜岡4号炉 高経年化技術評価 冷温停止状態が維持されることを前提とした評価における評価対象機器・構造物の抽出の整理について
 - 資料3-1-2 浜岡原子力発電所4号炉 高経年化技術評価（共通事項）補足説明資料
 - 資料3-1-3 技術評価書 修正箇所抜粋
 - 資料3-2-1 浜岡4号炉 高経年化技術評価 耐震安全性評価に用いる地震動の整理及び見直しに伴う再評価方針および再評価結果について
 - 資料3-2-2 浜岡原子力発電所4号炉 高経年化技術評価（耐震安全性評価）補足説明資料
 - 資料3-3 浜岡原子力発電所4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映

整理表

資料 4 - 1	柏崎刈羽原子力発電所 3 号炉	高経年化技術評価書について
資料 4 - 2	柏崎刈羽原子力発電所 3 号炉	高経年化技術評価書について（別紙）
資料 4 - 3	柏崎刈羽原子力発電所 3 号炉	高経年化技術評価書 訂正箇所の前 後 対照表