

三原燃第23-0039号

令和5年4月27日

原子力規制委員会 殿

住 所 茨城県那珂郡東海村舟石川622番地1  
事業所名 三菱原子燃料株式会社  
役 職 代表取締役社長 大和矢 秀成

三菱原子燃料株式会社 安全実績指標の報告について（令和4年度）

原子力規制検査等に関する規則第五条に基づき、三菱原子燃料株式会社の令和4年度における安全実績指標を別紙のとおり報告いたします。

別紙：三菱原子燃料株式会社における放射線安全に係る安全実績指標（P I）について

以上

(別紙)

令和5年4月27日

三菱原子燃料株式会社における放射線安全に係る安全実績指標 (PI) について

1. 放射性廃棄物の過剰放出件数：0件

| 気体／液体<br>(加工施設) | 排気口、排水口等の名称    | 過剰放出件数<br>(PI 値) |
|-----------------|----------------|------------------|
| 気体              | 転換工場 排気口       | 0                |
|                 | 成型工場 排気口       | 0                |
|                 | 第1廃棄物処理所 排気口   | 0                |
|                 | シリンダ洗浄棟 排気口    | 0                |
|                 | 加工棟 排気口        | 0                |
|                 | 第3核燃料倉庫 排気口    | 0                |
| 液体              | 排水ポンド          | 0                |
|                 | 廃液処理設備(1)排水口※1 | 0                |
| 備考              |                |                  |

(注) PI 値が1以上となった場合は、その理由を備考欄に記載する。

※1：廃液処理設備(1)排水口の排水は、排水ポンドからの排水に含まれる。

2. 被ばく線量が線量限度を超えた件数：0件

3. 事故故障等の報告基準の実効線量 (5mSv) を超えた計画外の被ばく発生件数：0件