

6-7-1351

▶ 基質は粘土鉱物を主体とする。(図1)▶ 粘土状部の分布は帯状で直線的である。(図1, 2)▶ せん断構造に伴う粘土鉱物の定向配列が認められる。(図1, 2)▶ 岩片は少ない。(図1, 2)

丸みを帯びている岩片が多い。(図1,2)

・最新活動ゾーンには、以下の特徴が認められる。

(肉眼観察結果 深度76.94m)

深度76.94mには淡黄色粘土脈を挟在している。幅が狭いため,原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織の有無 を把握できなかったが,粘土は軟質で,連続性は一部で不明瞭になるが,直線性が良い。これらのことから断層ガウジとして扱うこととした。

(観察位置)

肉眼観察により認定した断層面αに沿って最も細粒化した部分を含み,人為的な試料の乱れの無い部分で作製した。 薄片試料は、

※断層面αは最新活動面

- (薄片観察結果) ・ 薄片観察では, 以下の通り断層ガウジの特徴が認められた。
- せん断構造に伴う粘土鉱物の定向配列が認められる。
- 基質は粘土鉱物を主体とする。
- 粘土状部の分布は帯状で直線的である。
- 丸みを帯びている岩片が多い。
- 薄片観察では、カタクレーサイトの特徴が認められなかった。 •

以上より,薄片観察結果では,最新活動ゾーンの細粒部を断層ガウジであると判断した。



(総合評価)

当該破砕部については、以下の理由から断層ガウジであると評価した。

- 肉眼観察で確認された淡黄色粘土脈は、その特徴から断層ガウジとして扱うこととした。
- 薄片観察で確認された最新活動ゾーンの細粒部は, その特徴から断層ガウジであると判断した。


明瞭なせん断構造・ 変形構造 *	無
断層ガウジ・ 断層角礫の幅[cm] *	フィルム状
断層ガウジ・ 断層角礫の有無	中

*:断層岩区分の総合評価で断層ガウジ・断層角礫の有無が「有」の場合は肉眼観察結果を記載。 断層岩区分の総合評価で断層ガウジ・断層角礫の有無が「無」の場合は「一」と記載して括弧内に肉眼観察結果を記載。

- 続性及び直線性に乏しく,原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織も認められる。これらのことから変 深度82.59~83.71mの「粘土混じり礫状」と記載の箇所については,やや硬質~硬質で,含まれる細粒部は一部で網目状に分布し,連 質したカタクレーサイトであると判断した。
 - 深度83.66mには明赤灰色粘土を挟在している。粘土はやや軟質で,連続しているが,一部境界が不明瞭で直線性に乏しいため,変質 したカタクレーサイト中の粘土脈であると判断した。
 - 深度83.71mlcは淡黄色粘土を挟在している。粘土はやや軟質で,連続しているが,幅が膨縮し,直線性に乏しいため,変質したカタク レーサイト中の粘土脈であると判断した。

ボーリング柱状図

一部境界が不明瞭で直線性 下端54。 トット ープ。下端には幅1~5mm程度で膨縮 類が変質し、網目状の灰白色粘土が 不規則・不連続に分布し,軟質(硬 に残るが、割れ目は消滅し、識別で 質な明赤灰色粘土を挟む。連続して るやや軟質な淡黄色粘土を伴う。 さE)となる。原岩の組織はわずか 85. 59~83. 71m:粘土混じり礫状部 特に83.25~83.71mでは全ての長石 83.66mに傾斜25。で幅2mmのやや軟 上下位に比べて軟質となる。 きない。灰赤色を呈する。 185.59~83.71m:破砕部 上端20。で不明瞭, 乏しい いるが、




破砕部性状 H24-B14-1 深度82.59~83.71m (肉眼観察による断層岩区分) 第7.4.4.362図 (1)

明赤灰色粘土は境界が不明瞭で直線性に乏しい


青枠部拡大

Ë




6-7-1354


- H24-B14-1のボーリングコアから採取した薄片試料の観察結果によれば最新活動ゾーンの変位センスは, 左ずれを伴う正断層成分が卓越する。 ・最新活動ゾーンに以下の特徴が認められることから、カタクレーサイトからなる破砕部であると判断した。
 - ▶ (カタクレーサイト)基質を構成する粘土鉱物は少ない。
- (カタクレーサイト)粘土鉱物の分布は漸移的に変化する。
 - (カタクレーサイト)多様な粒径の岩片が多く認められる。
 - ◇ (カタクレーサイト)角ばった岩片が多い。



破砕部性状 H24-B14-1 深度82.59~83.71m (変位センス,薄片観察による断層岩区分(1/2)) 第7.4.4.362図 (3)

- ・最新活動ゾーンには、以下の特徴が認められる。
 - ▶ 基質を構成する粘土鉱物は少ない。(図1)▶ 粘土鉱物の分布は漸移的に変化する。(図1)▶ 多様な粒径の岩片が多く認められる。(図1)▶ 角ばった岩片が多い。(図1)





(肉眼観察結果 深度83.66m)

• 深度83.66mには明赤灰色粘土を挟在している。粘土はやや軟質で、連続しているが、一部境界が不明瞭で直線性に乏しいため、変質したカタク フーサイト中の粘土脈であると判断した。

(観察位置)

薄片試料は、肉眼観察により認定した断層面αに沿って最も細粒化した部分を含み、人為的な試料の乱れの無い部分で作製した。

※断層面αは最新活動面

- (薄片観察結果) ・ 薄片観察では, 断層ガウジの特徴が認められなかった。
- **薄片観察では、以下の通りカタクレーサイトの特徴が認められた。** •
 - 基質を構成する粘土鉱物は少ない。
- 粘土鉱物の分布は漸移的に変化する。
 - 多様な粒径の岩片が多く認められる。
 - 角ばった岩片が多い。

以上より,薄片観察結果では,最新活動ゾーンの細粒部をカタクレーサイトであると判断した。



(総合評価)

当該破砕部については、以下の理由からカタクレーサイトであると評価した。


- 肉眼観察で確認された明赤灰色粘土は、その特徴から変質したカタクレーサイト中の粘土脈であると判断した。
 - 薄片観察で確認された最新活動ゾーンの細粒部は、その特徴からカタクレーサイトであると判断した。

明瞭なせん断構造・ 変形構造 *	I
断層ガウジ・ 断層角礫の幅[cm] *	I
断層ガウジ・断層角礫の有無	#

断層岩区分の総合評価で断層ガウジ・断層角礫の有無が「無」の場合は「一」と記載して括弧内に肉眼観察結果を記載。 *:断層岩区分の総合評価で断層ガウジ・断層角礫の有無が「有」の場合は肉眼観察結果を記載。

破砕部性状 H24-B14-1 深度82.59~83.71m (断層岩区分の総合評価) 第7.4.4.362図 (5)

- 粘土は軟質で,連続性及び直線性が良く,原岩組織が認められる岩片を主 体とし基質も細粒化した岩片からなる組織が認められない。これらのことから断層ガウジであると判断した。 深度133.38~133.40mの「粘土状」と記載の箇所については、
 - ・深度133.40~133.64mの「角礫質粘土状」と記載の箇所については,やや軟質であるが,含まれる細粒部は網目状に分布し,連続性及び 直線性に乏しく、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織も認められる。これらのことから変質したカタ クレーサイトであると判断した。
- 深度133.64~134.77mの「粘土混じり角礫状」と記載の箇所については,硬質で,含まれる細粒部は一部の割れ目沿いに局所的に分布し, 連続性及び直線性に乏しく,原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織も認められる。これらのことからカ ーサイトであると判断した。



破砕部性状 H24-B14-1 深度133.38~134.77m (肉眼観察による断層岩区分) 第7.4.4.363図 (1)

S

青枠部拡大

上端75。

状部(Hj)

上端40。

ボーリング柱状図