



- ・最新活動ゾーンには、以下の特徴が認められる。
- ▷ 基質を構成する粘土鉱物は少ない。(図2)
- ▷ 断層面に沿った帶状の粘土状部は連続しない。(図1)
- ▷ 多様な粒径の岩片が多く認められる。(図2)
- ▷ 角ばつた岩片が多い。(図2)
- ▷ 岩片の粒界を横断する破断面が認められる。(図2)




第7.4.4.342図 (4) 破碎部性状 H27-B-4 深度65.59~65.72m (変位センス, 薄片観察による断層岩区分 (2/3))


- ・最新活動ゾーンには、以下の特徴が認められる。
- ▷ ジグソーラー状の角礫群が認められる。(図3)
- ▷ 塑性変形した雲母粘土鉱物が認められる。(図4)



破線はジグソーラー状の角礫群の範囲を示す




↑  
ステージを反時計回りに  
約40度回転



赤三角は屈曲箇所を示す  
赤三脚は屈曲箇所を示す

直交ニコル

500  $\mu\text{m}$



(肉眼観察結果 深度65.65m)

- 肉眼観察では、灰白色粘土部は、幅が狭いため、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織の有無を把握できなかかった。粘土は軟質で、直線性は良いが、部分的に連続性に乏しいことから変質したカタクレーサイトであると判断した。含まれる細粒部は、変質したカタクレーサイト中の粘土脈である。

(観察位置)

- 薄片試料は、肉眼観察により認定した断層面 $\alpha$ に沿つて最も細粒化した部分を含み、人为的な試料の乱れの無い部分で作製した。

(薄片観察結果)

- 薄片観察では、以下の通り断層ガウジの特徴が認められなかつた。
  - 基質を構成する粘土鉱物は少ない。
  - 断層面上に沿つた帶状の粘土状部は連続しない。
- 薄片観察では、以下の通りカタクレーサイトの特徴が認められた。
  - 多様な粒径の岩片が多く認められる。
  - 角ばつた岩片が多い。
  - 岩片の粒界を横断する破断面が認められる。
  - ジグソーラー状の角礫群が認められる。
  - 塑性変形した雲母粘土鉱物が認められる。

以上より、薄片観察結果では、最新活動ゾーンの細粒部をカタクレーサイトであると判断した。



(総合評価)

当該破碎部については、以下の理由から変質したカタクレーサイトであると評価した。

- 肉眼観察で確認された灰白色粘土部は、その特徴から変質したカタクレーサイトであると判断した。
- 薄片観察で確認された最新活動ゾーンの細粒部は、その特徴からカタクレーサイトであると判断した。

断層ガウジ・断層角礫の有無	断層ガウジ・断層角礫の幅[cm] *	明瞭なせん断構造・変形構造 *
無	-	-



\* : 断層岩区分の総合評価で断層ガウジ・断層角礫の有無が「有」の場合には肉眼観察結果を記載。  
断層岩区分の総合評価で断層ガウジ・断層角礫の有無が「無」の場合には「-」と記載して括弧内に肉眼観察結果を記載。

- ・深度93.13～93.14mの「粘土状」と記載の箇所については、軟質で、細粒部の連続性及び直線性が良く、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織も認められない。これらのことから断層ガウジであると判断した。
- ・深度93.14～93.22mの「粘土混じり礫状」と記載の箇所については、軟質であるが、含まれる細粒部は局所的に分布し、連続性及び直線性に乏しく、原岩組織が認められる岩片からなる組織も認められない。これらのことから変質した力タクレーサイトであると判断した。

ボーリング柱状図

●93. 13～93. 22m：破碎部  
93. 13～93. 14m：粘土状部 (Hc-1)  
傾斜30°。  
93. 14～93. 22m：粘土混じり礫状部 (Hj)  
上端30°、下端50°でいずれも直線的につなぎ、径2～10mmの岩片主体で岩片間にわずかに灰白色粘土細脈を挟む。にぶい黄橙色を呈する。幅67mm。

コア写真



連続性及び直線性が良い細粒部




・薄片は断層面  $\alpha$  及び細粒化が進んだ範囲を含むように作製した。

### コア写真



※断層面  $\alpha$  は最新活動面

薄片作製位置写真



X:条痕方向(下向きを正とする)  
Z:断層面の法線方向(上盤側を正とする)

凡例  
→ 断層面

----- 肉眼観察で相対的に細粒化が進んだ範囲  
※:写真上は白色又は黒色で記載

X:条痕方向(下向きを正とする)  
Z:断層面の法線方向(上盤側を正とする)

1 cm

薄片全景写真(単ニコル)



X:条痕方向(下向きを正とする)  
Z:断層面の法線方向(上盤側を正とする)

1 cm

凡例  
■ 断層ガウジ ← → 破碎部範囲※  
※:写真上は白色で記載

X  
Z ←



1 cm

α

薄片作製位置

5 cm

X:条痕方向(下向きを正とする)  
Z:断層面の法線方向(上盤側を正とする)

1 cm

X:条痕方向(下向きを正とする)  
Z:断層面の法線方向(上盤側を正とする)

1 cm

X:条痕方向(下向きを正とする)  
Z:断層面の法線方向(上盤側を正とする)

1 cm

第7.4.4.343図 (2)

H27-B-4 深度93.13~93.22m (薄片作製位置)

H27-B-4のボーリングコアから採取した薄片試料の観察結果によれば最新活動ゾーンの変位センスは、左ずれを伴う正断層である。  
最新活動ゾーンには、断層ガウジとカタクレーサイトの特徴が認められるが、カタクレーサイトの特徴は、カタクレーサイトが断層ガウジに取り込まれたものと考えられる。

▶ 断層から断層ガウジと判断した。

▶ (断層ガウジ)せん断構造に伴う粘土鉱物の定向配列が認められる。

▶ (断層ガウジ)基質は粘土鉱物を主体とする。

▶ (断層ガウジ)粘土状部の分布は帶状で直線的である。

▶ 岩片はない。



▶ (断層ガウジ)丸みを帯びている岩片が多い。

▶ (カタクレーサイト)岩片の粒界を横断する破断面が認められる。

▶ 岩片はない。

▶ 岩片はない。

※断層面  $\alpha$  (は最新活動面)



第7.4.4.343図 (3) 破碎部性状 H27-B-4 深度93.13~93.22m (変位センス, 薄片観察による断層岩区分 (1/3))