熊原第２３－０３６号
令和５年９月４日

原子力規制委員会　殿

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番５号
原 子 燃 料 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長　　伊藤　義章

使用前確認申請内容の変更について

令和２年１０月１２日付け熊原第２０－０２０号をもって申請し令和３年５月２８日付け熊原第２１－０１９号、令和３年７月９日付け熊原第２１－０３９号、令和３年１０月２２日付け熊原第２１－０４５号、令和３年１１月９日付け熊原第２１－０５０号、令和４年７月２１日付け熊原第２２－０１６号、令和４年１１月１８日付け熊原第２２－０３０号、令和５年１月１６日付け熊原第２３－００１号、令和５年６月２９日付け熊原第２３－０２４号、令和５年７月２１日付け熊原第２３－０３１号及び令和５年８月２３日付け熊原第２３－０３４号をもって記載事項の一部を変更した核燃料物質の加工施設に係る使用前確認申請書について、記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の５第３項の規定により、別記のとおりその変更の内容を説明する書類を提出します。

[　　]内は、核物質防護に係る情報に属するものがあるため、
一部又は全部公開できません。

別　記

１．変更の内容

(1) 令和２年１０月１２日付け熊原第２０－０２０号をもって申請し令和３年５月２８日付け熊原第２１－０１９号、令和３年７月９日付け熊原第２１－０３９号、令和３年１０月２２日付け熊原第２１－０４５号、令和３年１１月９日付け熊原第２１－０５０号、令和４年７月２１日付け熊原第２２－０１６号、令和４年１１月１８日付け熊原第２２－０３０号、令和５年１月１６日付け熊原第２３－００１号、令和５年６月２９日付け熊原第２３－０２４号及び令和５年７月２１日付け熊原第２３－０３１号をもって記載事項の一部を変更した申請書別紙の記載事項の「五、使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」について、以下のとおり変更する。

（変更前）

構造、強度及び漏えいに係る検査（第一号＊）

期日　自　２０２０年（令和２年）１１月５日

　　至　２０２３年（令和５年）　８月中旬

場所　原子燃料工業株式会社　熊取事業所

機能及び性能に係る検査（第二号＊）

期日　自　２０２１年（令和３年）　９月３０日

　　至　２０２３年（令和５年）　９月上旬

場所　原子燃料工業株式会社　熊取事業所

品質マネジメントに係る検査（第三号＊）

期日　自　２０２２年（令和４年）　４月２１日

　　至　２０２３年（令和５年）　８月下旬

場所　原子燃料工業株式会社　熊取事業所

＊核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の４の２第１項

（変更後）

構造、強度及び漏えいに係る検査（第一号＊）

期日　自　２０２０年（令和２年）１１月５日

　　至　２０２３年（令和５年）　９月中旬

場所　原子燃料工業株式会社　熊取事業所

機能及び性能に係る検査（第二号＊）

期日　自　２０２１年（令和３年）　９月３０日

　　至　２０２３年（令和５年）　１０月上旬

場所　原子燃料工業株式会社　熊取事業所

品質マネジメントに係る検査（第三号＊）
期日　自　２０２２年（令和４年）　４月２１日
　　至　２０２３年（令和５年）　９月下旬
場所　原子燃料工業株式会社　熊取事業所

＊核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の４の２第１項

⑵ 令和２年１０月１２日付け熊原第２０－０２０号をもって申請し令和３年５月２８日付け熊原第２１－０１９号、令和３年７月９日付け熊原第２１－０３９号、令和３年１０月２２日付け熊原第２１－０４５号、令和３年１１月９日付け熊原第２１－０５０号、令和４年７月２１日付け熊原第２２－０１６号、令和４年１１月１８日付け熊原第２２－０３０号、令和５年１月１６日付け熊原第２３－００１号、令和５年６月２９日付け熊原第２３－０２４号及び令和５年７月２１日付け熊原第２３－０３１号をもって記載事項の一部を変更した申請書別紙の記載事項の「六、申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期」について、以下のとおり変更する。

（変更前）
２０２３年（令和５年）　９月２２日

（変更後）
２０２３年（令和５年）　１０月下旬

⑶ 令和２年１０月１２日付け熊原第２０－０２０号をもって申請し令和３年５月２８日付け熊原第２１－０１９号、令和３年７月９日付け熊原第２１－０３９号、令和３年１０月２２日付け熊原第２１－０４５号、令和３年１１月９日付け熊原第２１－０５０号、令和４年７月２１日付け熊原第２２－０１６号、令和４年１１月１８日付け熊原第２２－０３０号、令和５年１月１６日付け熊原第２３－００１号、令和５年６月２９日付け熊原第２３－０２４号及び令和５年７月２１日付け熊原第２３－０３１号をもって記載事項の一部を変更した申請書別紙の記載事項の「添付書類－１：工事の工程に関する説明書」について、以下のとおり変更する。

（変更前）
添付１に示す。

（変更後）
添付２に示す。

２．変更の理由

・　使用前事業者検査の実績を追加するとともに予定を変更する。

工事の工程に関する説明書

設工認の認可番号等：令和２年10月２日付け原規規発第2010025号（第３次申請）（令和３年９月16日付け熊原第21-041号、令和４年７月19日付け熊原第22-012号及び令和５年７月14日付け熊原第23-027号にて軽微な変更の届出）

注１：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて防火シャッタ、隙間閉止部、ガラリ閉止部の適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝３）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
核燃料物質の貯蔵施設	第１加工棟	第１加工棟 —	{1001}	改造	▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲▲▲ ▼	■ ▲ ▼ ▲ ▲ 注１ ▲▲▲▲ ▲ ▼	▲ △□○ ▲ □※３
	第１加工棟	第１－１貯蔵容器保管設備 第１－１貯蔵容器保管区域	{5064}	撤去		▬▬ ▲ ▬▬	■	○
	第１加工棟	粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型 —	{5066}	撤去		▬▬ ▬▬	▲	□○ □※３
	第１加工棟	第１－１燃料集合体保管設備 第１－１燃料集合体保管区域	{5065}	撤去		▬▬ ▲ ▬▬	■	○
	第１加工棟	第１－１輸送物保管区域 —	{5009}	新設		▬▬ ▬▬	▲	□○
放射性廃棄物の廃棄施設	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6155}	改造 (1)		▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6156}	改造		▬▬ ▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6157}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6158}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6159}	改造		▬▬ ▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6160}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6161}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6162}	改造 (1)		▲ ▼	■	○
	第１加工棟	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6163}	改造 (1)		▲ ▼	■	○
放射線管理施設	第１加工棟 第１－１輸送物保管室 第１－１輸送物搬出入室	ガンマ線エリアモニタ 検出器	{7008}	移設		▬▬ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼	■	○ □※３

（１）最大保管廃棄量の変更であり、工事を伴わない。

【凡例】
- ▬▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和２年10月２日付け原規規発第2010025号（第３次申請）（令和３年９月16日付け熊原第21-041号、令和４年７月19日付け熊原第22-012号及び令和５年７月14日付け熊原第23-027号にて軽微な変更の届出）

注２：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて事業所内建物間における相互の放送の確認について、適合性を確認することを示す。

注３：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて発信機の適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝３）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
その他の加工施設	第１加工棟 第１－１輸送物保管室	遮蔽壁 遮蔽壁No.１	{1008}	変更なし			▲	□○ □※３
	第１加工棟 第４－１廃棄物貯蔵室、 第４－８廃棄物貯蔵室、 第４－９廃棄物貯蔵室	遮蔽壁 遮蔽壁No.４	{1011}	変更なし			▲ ▲▲	□○ □※３
	第１加工棟北側屋外	防護壁 防護壁No.１	{1012}	新設	▲▲ ▲ ▲▲▲▲▲▲	▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ □○ □※３
	第１加工棟	緊急設備 非常用照明	{8038}	改造			▲ ▼	□○
	第１加工棟	緊急設備 誘導灯	{8038-2}	改造			▲ ▼	□○
	第１加工棟	緊急設備 避難通路	{8035}	新設			▲	▲ △□○
	第１加工棟	緊急設備[4] コンクリート閉止部	{8044}	改造	▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲ ▲▲	▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲		□○ △□※３
	第１加工棟	緊急設備[4] 大型外扉	{8063}	改造		▲ ▲		□○ □※３ ▲
	第１加工棟	緊急設備[4] 外扉	{8064}	改造		▲ ▲		□○ □※３ ▲
	第１加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-7}	改造				□○ ▽□注２ ▲
	第１加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））★ 通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））注２	{8007-10}	改造		▲ ▼	■ ■■ ■ ※3 ■	▽□○注２
	第１加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））	{8007-8}	改造				△□○ ▽
	第１加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-5}	改造			▲ ▲ ▼ ▼	□○ △□注３ ▽
	第１加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）	{8009-6}	改造			▲ ▼	□○
	第１加工棟	消火設備 消火器	{8010-5}	増設				△□○
	屋外	消火設備 屋外消火栓	{8012-3}	仮移設[2]、[3]	▲	■		
	屋外	消火設備 屋外消火栓配管	{8012-5}	仮移設[3]	▲ ▲	■		

（２）仮移設する対象は、消火設備　屋外消火栓（消火栓No.６）である。

（３）第５次申請の消火設備　屋外消火栓により、仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。

（４）第５次申請に基づいて、第３次申請の第１加工棟に付属設備として第１加工棟の建物本体に設置する当該の緊急設備を含むことを示す。

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

【凡例】
- ━━：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注４：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて防火区画の改造、火災区画境界の壁の貫通部処置等の適合性を確認することを示す。

注５：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて臨界防止の複数ユニットの適合性を確認することを合わせて示す（{3008-2}脱ガス設備No.１　燃料棒トレイを除く。）。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月	
成型施設	第２加工棟	第２加工棟 —	{1002}	改造					△□○ ▽ 注4 △□
被覆施設	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ ペレット保管箱置台部	{3001}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ ペレット保管箱搬送部	{3002}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ 波板移載部	{3003}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ ペレット編成挿入部	{3004}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒解体装置No.１ —	{3006}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒トレイ置台 —	{3007}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	脱ガス設備No.１ 真空加熱炉部	{3008}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒トレイ —	{3008-2}	変更なし					
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	脱ガス設備No.１ 運搬台車	{3009}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 燃料棒搬送No.1-1部	{3010}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 第二端栓溶接No.1-1部	{3011}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 第二端栓溶接No.1-2部	{3012}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 燃料棒搬送No.1-2部	{3013}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 燃料棒移載（１）部	{3014}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 被覆管コンベア部	{3015}	変更なし					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 除染コンベア部	{3016}	変更なし					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 燃料棒トレイ移載部	{3017}	改造					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.２燃料棒移送装置 （A） —	{3018}	変更なし					△□○ □注5
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.３燃料棒移載装置 （２） —	{3019}	改造					△□○ □注5

【凡例】
- ▬▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注５：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて臨界防止の複数ユニットの適合性を確認することを合わせて示す。

※ｎ（ｎ＝４）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月	
被覆施設	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット検査台No.２ ―	{3020}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.８ 被覆管コンベアNo.８-１部	{3021}	変更なし					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.８ 燃料棒移載No.８-１部	{3022}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.８ 燃料棒移載No.８-２部	{3023}	変更なし					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット一時保管台 ―	{3024}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット検査装置No.５ ―	{3025}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.２-１ ペレット保管箱搬送部	{3026}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.２-１ ペレット編成挿入部	{3027}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	燃料棒解体装置No.２ ―	{3028}	改造					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	計量設備架台No.９ ―	{3029}	変更なし					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	計量設備架台No.10 ―	{3030}	変更なし					△□○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.９ ―	{3031}	変更なし					△□○ □注５
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟 ［　　］	燃料集合体保管ラックＣ型No.１ ―	{5053}	改造					注５ □○
	第２加工棟 ［　　］	燃料集合体保管ラックＣ型No.２ ―	{5054}	改造					※４ □○
	第２加工棟 ［　　］	燃料集合体保管ラックＤ型No.１ ―	{5055}	改造					注５ □○
放射性廃棄物の廃棄施設	第２廃棄物貯蔵棟	第２廃棄物貯蔵棟 ―	{1014}	撤去					□○
	第２廃棄物貯蔵棟 ［　　］	保管廃棄設備［　　］ 廃棄物保管区域	{6137-2}	撤去					□○
	第５廃棄物貯蔵棟	第５廃棄物貯蔵棟★ ―	{1006}	新設			※４		○
	第５廃棄物貯蔵棟 ［　　］	保管廃棄設備［　　］ 廃棄物保管区域★	{6137}	新設					○

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注２：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて事業所内建物間における相互の放送の確認について、適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝４）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射線管理施設	屋外	モニタリングポストNo.１ ―	{7026}	改造				※４ □○
	屋外	モニタリングポストNo.２ ―	{7027}	改造				※４ □○
	第２加工棟 第２出入管理室	放射線監視盤（モニタリングポスト） ―	{7027-2}	改造				※４ □○
その他の加工施設	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007}	改造				注２ △□○ ▽
	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））	{8007-12}	改造				注２ □○
	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））	{8007-11}	改造				△□○ ▽
	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）	{8007-13}	変更なし				△□○ ▽
	第２加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009}	改造				△□○ ▽
	第２加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）	{8009-11}	改造				□○
	第２加工棟	消火設備 消火器	{8010}	増設				△□○
	第２加工棟	緊急設備 避難通路	{8027}	新設				△□○
	第２加工棟	緊急設備 非常用照明	{8029}	改造				△□○ ▽
	第２加工棟	緊急設備 誘導灯	{8029-4}	改造				△□○ ▽
	第２加工棟	緊急設備 防護壁及び防護柵	{8048}	新設				□○
	第２加工棟	緊急設備 防護壁	{8049}	新設				□○
	第２加工棟	緊急設備 コンクリート閉止部	{8050}	改造				□○
	第２加工棟	緊急設備 堰、密閉構造扉	{8051}	改造				□○

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注２：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて事業所内建物間における相互の放送の確認について、適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝４）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
その他の加工施設	第２廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-10}	撤去			▬ ▲	□○
	第２廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器	{8010-8}	撤去			▬ ▲	□○
	第２廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明	{8038-3}	撤去			▬ ▲	□○
	第５廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））★ 通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））注2	{8007-5}	新設		▬▬ ▲ ▼	▲ ■■ ■ ※4 ■	注2 □○ ▽
	第５廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））★	{8007-6}	新設		▬▬ ▲ ▼	■■ ■	○
	第５廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）★	{8009-4}	新設		▬▬ ▲ ▼	■■ ■	○
	第５廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器★	{8010-4}	新設		▬▬ ▲	■■ ■	○
	第５廃棄物貯蔵棟	緊急設備 避難通路★	{8034}	新設		▬▬ ▲	■■ ■	○
	第５廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明★	{8037}	新設		▬▬ ▲ ▼	■■ ■	○
	第５廃棄物貯蔵棟	緊急設備 誘導灯★	{8037-2}	新設		▬▬ ▲ ▼	■■ ■	○
	屋外	消火設備 屋外消火栓配管	{8012-6}	仮移設(3)	▬ ▲ ▲			□

（３）第５次申請の消火設備　屋外消火栓により、仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
成型施設	第２加工棟 第２－２混合室	粉末缶搬送機No.2-1粉末缶昇降リフト —	{2042}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末缶搬送機No.2-1粉末缶移載機 —	{2043}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末混合機No.2-1粉末投入機 —	{2044}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末混合機No.2-1粉末混合機 —	{2045}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末搬送機No.2-1 粉末搬送容器	{2046}	変更なし
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末搬送機No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト	{2047}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	供給瓶No.2-1 供給瓶	{2048}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	プレスNo.2-1 —	{2050}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 研磨屑乾燥機	{2051}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 破砕装置	{2052}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 粉末取扱フード	{2053}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 粉末取扱機	{2054}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 焙焼炉	{2055}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	計量設備架台No.4 —	{2057}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット搬送部	{2058}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット抜取部	{2059}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット移載部	{2060}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1ボート搬送装置 ボート搬送装置部	{2061}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1ボート搬送装置 段積装置部	{2062}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	有軌道搬送装置 —	{2063}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
成型施設	第２加工棟 第２－２ペレット室	連続焼結炉 No. 2-1 —	{2064}	改造			▲	▲▲▲▲ ▲▲▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室、屋外	自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） —	{2064-2}	改造			▲	▲▲ ▲▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	空気混入防止機構 —	{2064-3}	変更なし				▲▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	失火検知機構 —	{2064-4}	改造				▲ ▲△□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	過加熱防止機構 —	{2064-5}	改造				▲ ▲△□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	冷却水圧力低下検知機構 —	{2064-6}	改造				▲ ▲△□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	圧力逃がし機構 —	{2064-7}	変更なし				▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室、屋外	可燃性ガス配管 —	{2064-8}	改造			▲	▲▲ ▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結ボート置台 焼結ボート置台部	{2065}	改造				▲ ▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結ボート置台 焼結ボート解体部	{2066}	改造				▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-1 ペレット移載部	{2067}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-1 ＳＵＳトレイ搬送部	{2068}	改造				▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-1 ＳＵＳトレイ保管台部	{2069}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機	{2070}	改造				▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	{2071}	改造				▲ ▲ ▲△□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット乾燥機	{2072}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット検査台部	{2073}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部	{2074}	変更なし				▲▲△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット抜取部	{2075}	変更なし				▲▲△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 1 部	{2076}	変更なし				▲▲△□○

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
成型施設	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2ペレット搬送装置 波板搬送コンベアNo.2部	{2077}	変更なし				▲▲△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2ペレット搬送装置 目視検査部	{2078}	変更なし				▲▲△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2波板移載装置 入庫前コンベア部	{2079}	改造				▲▲ ▲▲△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2波板移載装置 波板移載部	{2080}	改造				▲▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置No.2-1 研磨屑回収装置	{2081}	改造				▲ ▲△□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置No.2-1 研削液タンク	{2082}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置No.2-1 配管	{2083}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	計量設備架台No.7 —	{2084}	変更なし				▲△□○
	第２加工棟 第２－１ペレット検査室	ペレット検査台No.1 —	{2085}	改造				▲ ▲▲△□○
	第２加工棟 第２－１ペレット室、第２－２ペレット室、第２－１混合室、第２－２混合室	焙焼炉No.2-1運搬台車 —	{2087}	変更なし				▲ △□○
	第２加工棟 第２－１ペレット検査室、第２－１ペレット室、第２－２ペレット室、第２－１混合室、第２－２混合室	スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 —	{2089}	改造				▲ ▲△□○
	第２加工棟 第２－１ペレット検査室、第２－１ペレット室、第２－２ペレット室、第２－１混合室、第２－２混合室	ペレット運搬台車No.3 —	{2090}	改造				▲ ▲△□○

【凡例】
- ━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
被覆施設	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	X線透過試験機No.1 ―	{3032}	改造				▲▲▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	ヘリウムリーク試験機No.1 トレイ挿入部	{3033}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	ヘリウムリーク試験機No.1 ヘリウムリーク試験部	{3034}	改造				▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒検査台No.1 燃料棒移送（B）部	{3035}	改造				▲ ▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒検査台No.1 石定盤部	{3036}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒検査台No.1 燃料棒移送（C）部	{3037}	変更なし				▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.4 ストックコンベア（1）部	{3038}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.4 燃料棒移載（3）部	{3039}	改造				▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.5 燃料棒移載（4）部	{3040}	改造				▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.5 燃料棒置台（1）部	{3041}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.5 燃料棒置台（2）部	{3042}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.5 燃料棒コンベア（1）部	{3043}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.5 燃料棒コンベア（2）部	{3044}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.6 燃料棒移載（5）部	{3045}	改造				▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.6 ストックコンベア（2）部	{3046}	変更なし				▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.6 燃料棒移載（6）部	{3047}	変更なし				▲ ▲▲ □○

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
組立施設	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.１燃料棒挿入装置（１） —	{4001}	変更なし				▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.２燃料棒挿入装置（１） —	{4002}	変更なし				▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.１ 組立定盤部	{4003}	変更なし			▲	▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.１ スウェージング部	{4004}	変更なし			▲	▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.２ 組立定盤部	{4005}	変更なし			▲▲	▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.２ スウェージング部	{4006}	変更なし			▲▲	▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	燃料集合体取扱機No.１ —	{4007}	改造			▲ ▲	▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	竪型定盤No.１ —	{4008}	改造			▲ ▲	▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	燃料集合体外観検査装置No.１ —	{4009}	改造			▲ ▲▲	▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	立会検査定盤No.１ 燃料棒移送（D）部	{4010}	変更なし				▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	立会検査定盤No.１ 石定盤部	{4011}	改造			▲	▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	立会検査定盤No.１ 燃料棒移送（E）部	{4012}	改造			▲	▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室、第２集合体保管室	２ton天井クレーンNo.１ —	{4013}	変更なし				▲ ▲ □○ ▽
	第２加工棟 第２梱包室、第２集合体保管室	２．８ton天井クレーン —	{4014}	変更なし				▲ ▲ □○ ▽
	第２加工棟 第２－１組立室、第２－１燃料棒検査室、第２燃料棒保管室、第２部品室、第２梱包室、第２輸送容器保管室	燃料棒運搬台車No.１ —	{4015}	変更なし				▲ □○

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年 11 月 16 日付け原規規発第 2211164 号（第５次申請）（令和５年７月 14 日付け熊原第 23-029 号にて軽微な変更の届出）

注６：第１次申請で適合性を確認した事項のうちペレット保管ラックＥ型 No. 2-1 の臨界防止の複数ユニットは、第５次申請に基づいて適合性を確認する設備・機器に含めて適合性を確認する。

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月	
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟	スクラップ保管ラックＦ型 No. 2-1 —	{5036}	改造					△□○
	第２加工棟	スクラップ保管ラックＤ型 No. 2-1 —	{5037}	改造					△□○
	第２加工棟	スクラップ保管ラックＥ型 No. 2-1 —	{5038}	改造					△□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＤ型 No. 2-1 —	{5039}	改造					△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車	{5042}	変更なし					△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 1	{5043}	改造					△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備 No. 3 ペレット保管箱台車 No. 2	{5044}	変更なし					△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備 No. 4 ペレットリフター	{5045}	改造					△□○ ▽
	第２加工棟	ペレット搬送設備 No. 4 ペレット保管箱受台	{5046}	変更なし					△□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＥ型リフター —	{5048}	改造					△□○ ▽
	第２加工棟	第２－２燃料集合体保管区域 —	{5056}	変更なし					△□○
	第２加工棟	第２－３燃料集合体保管区域 —	{5057}	変更なし					△□○
	第２加工棟	第２－１燃料集合体保管区域 —	{5058}	改造					△□○
	第２加工棟	第２－４燃料集合体保管区域 —	{5059}	改造					△□○
	第２加工棟	５ton 天井クレーン —	{5060}	変更なし					△□○ ▽
	第２加工棟	分析試料保管棚 —	{5061}	新設					□○
	第２加工棟	開発試料保管棚 —	{5062}	改造					□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＥ型 No. 2-1 —	{5047}	改造					注６ △□○

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=１）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 1-1※1 —	{5011}	変更なし				□○
	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 1-2※1 —	{5012}	改造				□○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 1-1※1 —	{5015}	変更なし				□○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 1-2※1 —	{5016}	変更なし				□○
	第２加工棟	粉末缶搬送コンベアNo. 1※1 —	{5019}	変更なし				□○
	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 2-1※1 —	{5013}	変更なし				□○
	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 2-2※1 —	{5014}	改造				□○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 2-1※1 —	{5017}	変更なし				□○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 2-2※1 —	{5018}	変更なし				□○
	第２加工棟	粉末缶搬送コンベアNo. 2※1 —	{5020}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料保管設備Ｄ型No. 1※1 —	{5030}	改造				□○
	第２加工棟	粉末保管パレット※1 —	{5030-2}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末スタッカクレーン※1	{5021}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末缶コンベア※1	{5022} {5023}	改造				□○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末缶受台※1	{5024}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末缶台車※1	{5025}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型No. 1※1 —	{5031}	改造				□○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 1※1	{5026}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 2※1	{5027}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 3※1	{5028}	変更なし				□○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 4※1	{5029}	変更なし				□○

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ＝１）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟 第１加工棟	保管容器Ｆ型※1 ―	{5001}	変更なし				□○
	第２加工棟 第１－３貯蔵棟 第１加工棟	保管容器Ｆ型（中性子吸収板Ｉ型内蔵型）※1 ―	{5002}	変更なし				□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＢ型No.1※1 ―	{5040}	改造				□○
	第２加工棟	ペレット保管パレット※1 ―	{5040-2}	変更なし				□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.3 ペレットスタッカクレーン※1	{5041}	変更なし				□○
	第２加工棟 第１加工棟	保管容器Ｇ型※1 ―	{5004}	変更なし				□○

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ＝１）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟	燃料棒保管ラックＢ型No.1※1 —	{5049}	改造				□○
	第２加工棟	燃料棒保管ラックＢ型No.2※1 —	{5050}	改造				□○
	第２加工棟	燃料棒搬送設備No.7 燃料棒スタッカクレーン※1	{5052}	改造				□○
	第２加工棟	燃料棒搬送設備No.7 燃料棒トレイコンベア※1	{5051}	変更なし				□○
	第２加工棟	保管容器H型※1 —	{5005}	変更なし				□○

【凡例】

▬ ：工事
△ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
□ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 排風機（301-F）	{6001}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） 排風機（302-F）	{6002}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） 排風機（303-F）	{6003}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） 排風機（304-F）	{6004}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅴ（局所排気系統） 排風機（305-F）	{6005}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅵ（局所排気系統） 排風機（306-F）	{6006}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 排風機（307-F）	{6007}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅷ（局所排気系統） 排風機（308-F）	{6008}	変更なし				▲ ▲▼▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-401）	{6009}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-402）	{6010}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-403）	{6011}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-404）	{6012}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅴ（局所排気系統） フィルタユニット（FU-405）	{6013}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅵ（局所排気系統） フィルタユニット（FU-406）	{6014}	改造			━━━━	▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-407）	{6015}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅷ（局所排気系統） フィルタユニット（FU-408）	{6016}	変更なし				▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅴ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）	{6017}	改造			━━━━	▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅵ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）	{6018}	改造			━━━━	▲ ▲▼ □○
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅷ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）	{6019}	改造			━━━━	▲ ▲▼ □○

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度						２０２１年（令和３年）度												２０２２年（令和４年）度												２０２３年（令和５年）度					
					10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） ダクト	{6020}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅱ	気体廃棄設備No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） ダクト	{6021}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅲ	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） ダクト	{6022}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅳ	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） ダクト	{6023}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備No.１系統Ⅴ（局所排気系統） ダクト	{6024}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備No.１系統Ⅵ（局所排気系統） ダクト	{6025}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） ダクト	{6026}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト	{6027}	改造																																				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6028}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅱ	気体廃棄設備No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6029}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅲ	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6030}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅳ	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6031}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備No.１系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6032}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備No.１系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6033}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6034}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6035}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036-2}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036-3}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036-4}	変更なし																																				▲ ▲ □○ ▼▼

【凡例】
- ▬▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6037}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（ワンスルー運転切替用）	{6037-2}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（リサイクル運転切替用）	{6037-3}	変更なし				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅱ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6038}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅲ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6039}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅳ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6040}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6041}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6042}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6043}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（ワンスルー運転切替用）	{6043-2}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（リサイクル運転切替用）	{6043-3}	変更なし				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6044}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045}	変更なし				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045-2}	変更なし				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045-3}	変更なし				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045-4}	変更なし				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 給気ユニット（201AC）	{6046}	変更なし				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 給気ユニット（202AC）	{6046-2}	変更なし				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（給気系統） 給気ユニット（203SU）	{6046-3}	変更なし				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 給気ユニット（204AC）	{6046-4}	変更なし				▲ ▲ □○ ▼▼

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） ダクト	{6047}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.1系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） ダクト	{6047-2}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.1系統Ⅳ（給気系統） ダクト	{6047-3}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.1系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） ダクト	{6047-4}	改造				▲△□○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備No.1系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ 差圧計	{6048}	改造				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備No.1系統Ⅲ系統Ⅵ 差圧計	{6048-2}	改造				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備No.1系統Ⅳ 差圧計	{6048-3}	改造				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備No.1系統Ⅶ系統Ⅷ 差圧計	{6048-4}	改造				▲ ▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） —	{6048-5}	改造				▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系統） —	{6048-6}	改造				▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給気系統） —	{6048-7}	改造				▲ □○ ▼▼
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系統） —	{6048-8}	改造				▲ □○ ▼▼
	第１廃棄物貯蔵棟	第１廃棄物貯蔵棟 —	{1004}	改造			▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲ ▲▲▲▲▲	□○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備No.2系統１（部屋排気系統） No.1排風機	{6049}	改造				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備No.2系統２（局所排気系統） No.2排風機	{6050}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.2系統３（局所排気系統） No.3排風機	{6051}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.2系統３（局所排気系統） No.4排風機	{6052}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.2系統４（局所排気系統） No.5排風機	{6053}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.2系統４（局所排気系統） No.6排風機	{6054}	変更なし				△□○ ▼▽

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） No.１フィルタユニット	{6055}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） No.２フィルタユニット	{6056}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） No.３フィルタユニット	{6059}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） No.４フィルタユニット	{6060}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） No.５フィルタユニット	{6057}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） No.６フィルタユニット	{6061}	改造				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） No.７フィルタユニット	{6062}	改造				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） No.８フィルタユニット	{6058}	改造			▲ ▲	△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統１	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） ダクト	{6063}	改造				△□○ ▼ ▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統２	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） ダクト	{6064}	改造				△□○ ▼ ▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統３	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） ダクト	{6065}	改造				△□○ ▼ ▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統４	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） ダクト	{6066}	改造				△□○ ▼ ▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統１	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6067}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統２	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6068}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統３	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6069}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統４	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6070}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 閉じ込め弁	{6071}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統４（急冷塔給気） 閉じ込め弁	{6071-2}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統３（フィルタ冷却給気） 閉じ込め弁	{6071-3}	変更なし				△□○ ▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（自然給気） 閉じ込め弁	{6071-4}	変更なし				△□○ ▼▽

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=２）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第１廃棄物貯蔵棟 系統１	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6072}	改造				▬ ▬ △□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統２	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6073}	改造				▬ ▬ △□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統３	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6074}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 系統４	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6075}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6076}	改造				▬ ▬ △□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統４（急冷塔給気） 閉じ込めダンパー	{6076-2}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統３（フィルタ冷却給気） 閉じ込めダンパー	{6076-3}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（自然給気） 閉じ込めダンパー	{6076-4}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 給気フィルタ	{6077}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.２系統４（急冷塔給気） 給気フィルタ	{6077-2}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.２系統３（フィルタ冷却給気） 給気フィルタ	{6077-3}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室、 第１廃棄物貯蔵室	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（自然給気） 給気フィルタ	{6077-4}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 給気ファン	{6078}	変更なし				△□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） ダクト	{6079}	改造				▬ ▬ △□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４ 差圧計	{6080}	改造				▬ ▲ ▬ △□○▼▽
	第１廃棄物貯蔵棟	気体廃棄設備No.２（系統１、系統２、系統３、系統４、給気系統） ―	{6080-2}	改造				▬ ▬ △□○▼▽
	第２加工棟 第２－１作業支援室	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）※2	{6019-2}	部分撤去				□○
	第２加工棟 第２－１作業支援室	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト※2	{6027-2}	部分撤去				□○

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.1	{6081}	改造				▲ ▲ △□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.2	{6082}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.3	{6083}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.4	{6084}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.1	{6087}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.2	{6088}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.3	{6089}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.4	{6090}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心ろ過機No.1	{6091}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心ろ過機No.2	{6092}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 ろ過水槽No.1	{6093}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 ろ過水槽No.2	{6094}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.1	{6095}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.2	{6096}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.3	{6097}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.4	{6098}	変更なし				△□○▽
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 配管	{6099}	改造				▲ △□○▽

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 反応槽	{6100}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 ろ過水貯槽	{6100-2}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 スラッジ乾燥機	{6101}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 配管	{6102}	改造
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽	{6103}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 遠心分離機	{6104}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 貯槽	{6105}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 配管	{6106}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 集水槽	{6107}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 集水槽No.２	{6108}	変更なし
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 凝集槽	{6109}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 沈殿槽No.１	{6110}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 タンクNo.１	{6110-2}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 沈殿槽No.２	{6111}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 タンクNo.２	{6111-2}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 加圧脱水機	{6112}	変更なし
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 スラッジ乾燥機	{6113}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 ろ過装置No.１	{6114}	変更なし
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 ろ過装置No.２	{6115}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 受水槽No.１	{6117}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 配管	{6118}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.１	{6119}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.２	{6120}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.３	{6121}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No.４	{6122}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 配管	{6123}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 蒸発乾固装置	{6124}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 凝集沈殿槽	{6125}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 タンクNo.１	{6126}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 タンクNo.２	{6127}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 タンクNo.３	{6128}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 ろ過機	{6129}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 圧搾脱水機	{6130}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 スラッジ乾燥機	{6131}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 受水槽	{6132}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 貯留槽No.１	{6133}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 貯留槽No.２	{6134}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 貯留槽No.３	{6135}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 配管	{6136}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射性廃棄物の廃棄施設	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 焼却炉	{6138}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	失火検知機構 —	{6138-2}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	過加熱防止機構 —	{6138-3}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	圧力逃がし機構 —	{6138-4}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室、Ｗ１－２排風機室、屋外	可燃性ガス配管 —	{6138-5}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 バグフィルタ	{6139}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 投入プッシャ	{6140}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 前処理フード	{6141}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 フィルタ処理フード	{6142}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 投入リフタ	{6143}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 急冷塔	{6144}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	湿式除染機 湿式除染部	{6145}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	湿式除染機 水洗除染タンク	{6146}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	乾式除染機 —	{6147}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	ホイストクレーン ２トンチェンブロック	{6148}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 第１廃棄物貯蔵室、Ｗ１廃棄物搬出入室	ホイストクレーン １トンチェンブロック	{6149}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6153}	変更なし				
	第３廃棄物貯蔵棟	第３廃棄物貯蔵棟 —	{1005}	改造				
	第３廃棄物貯蔵棟 第３廃棄物貯蔵室	ホイストクレーン １トンチェンブロック	{6151}	変更なし				
	第３廃棄物貯蔵棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6154}	変更なし				

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
放射線管理施設	第２加工棟 第２出入管理室、第２－２燃料棒加工室	ハンドフットクロスモニタ ―	{7001}	変更なし				▲▲ □○ ▼
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室	ハンドフットクロスモニタ ―	{7003}	変更なし				▲▲ □○
	第２加工棟 第２粉末受入室、第２－１混合室、第２－１ペレット室、第２－１ペレット検査室、第２ペレット保管室、第２廃棄物処理室、第２出入管理室、第２－１燃料棒加工室、第２放射線管理室、第２分析室、第２フィルタ室、第２洗濯室、第２開発室、第２－２貯蔵室、第２－２混合室、第２－２ペレット室、第２－２燃料棒加工室、第２－１作業支援室	エアスニファ（管理区域内） ―	{7004}	改造				▲▲ ▲△□○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室、Ｗ１廃棄物処理室	エアスニファ（管理区域内） ―	{7005}	改造				▲▲ ▲△□○
	第２加工棟 第２フィルタ室	ダストモニタ（換気用モニタ） ―	{7006}	改造				▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２粉末受入室、第２－１貯蔵室、第２ペレット保管室、第２－１混合室、第２－１ペレット室、第２－１燃料棒加工室、第２－２混合室、第２－２ペレット室、第２－２燃料棒加工室、第２分析室、第２開発室、第２－２貯蔵室、第２燃料棒保管室、第２－１組立室、第２集合体保管室、第２－１燃料棒検査室、第２輸送容器保管室、第２梱包室	ガンマ線エリアモニタ 検出器	{7009}	変更なし				▲ □○ ▼
	第２加工棟 第２放射線管理室	放射線監視盤（ダストモニタ） ―	{7011}	変更なし				▲ □○ ▽
	第２加工棟 第２出入管理室	放射線監視盤（ガンマ線エリアモニタ） ―	{7012}	変更なし				▲ □○ ▼
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室	放射線監視盤（ダストモニタ） ―	{7013}	変更なし				▲ ▲ □○ ▽

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度						２０２１年（令和３年）度												２０２２年（令和４年）度												２０２３年（令和５年）度					
					10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
放射線管理施設	第２加工棟 第２排風機室	エアスニファ（排気口） —	{7022}	改造																																				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	エアスニファ（排気口） —	{7023}	改造																																				
	第２加工棟 第２フィルタ室	ダストモニタ（排気用モニタ） —	{7024}	改造																																				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	ダストモニタ（排気用モニタ） —	{7025}	改造																																				
	第２加工棟 第１廃棄物貯蔵棟	流し —	{7014}	変更なし																																				
	第１加工棟 第２加工棟 第１廃棄物貯蔵棟	低バックグラウンドカウンタ —	{7016}	変更なし																																				
	屋外	気象観測装置 —	{7033}	変更なし																																				
	第１加工棟 第２加工棟 第１廃棄物貯蔵棟 事務棟、保安棟	警報集中表示盤 —	{7037}	変更なし																																				

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	第１－３貯蔵棟 北側屋外	遮蔽壁 遮蔽壁No.２	{1009}	変更なし
	第１－３貯蔵棟 北側屋外	遮蔽壁 遮蔽壁No.３	{1010}	変更なし
	第２加工棟	消火設備 自動式の消火設備	{8011}	新設
	第２加工棟	消火設備 屋内消火栓	{8012}	改造
	第２加工棟	緊急設備 漏水検知器	{8052}	改造
	第２加工棟	緊急設備 遮水板	{8065}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-3}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））	{8007-14}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-2}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）	{8009-12}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器	{8010-2}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 避難通路	{8031}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明	{8032}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 誘導灯	{8032-2}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ１防護壁）	{8055}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 漏水検知器	{8056}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 遮水板	{8065-2}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 堰、密閉構造扉	{8064-2}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

注７：負圧の維持に必要な局所排気設備への電源供給を、加工施設全体としての性能検査で確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	第３廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-4}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-3}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）★	{8009-13}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器	{8010-3}	変更なし
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 避難通路	{8033}	新設
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明	{8036}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 誘導灯	{8036-2}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ３防護壁）	{8057}	新設
	発電機・ポンプ棟	発電機・ポンプ棟 —	{1007}	改造
	発電機・ポンプ棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-15}	改造
	発電機・ポンプ棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-8}	改造
	発電機・ポンプ棟	消火設備 消火器	{8010-7}	改造
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 避難通路	{8035-2}	新設
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 非常用照明	{8038-5}	改造
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 誘導灯	{8038-6}	新設
	発電機・ポンプ棟 発電機室	非常用電源設備No.１ 非常用発電機★ 非常用電源設備No.１ 非常用発電機注７	{8001}	改造
	屋外	非常用電源設備No.２ 非常用発電機★ 非常用電源設備No.２ 非常用発電機注７	{8003}	改造
	屋外	非常用電源設備Ａ 非常用発電機★	{8005}	改造
	事務棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）★	{8007-16}	改造



★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	事務棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（無線機）	{8007-17}	変更なし
	事務棟、保安棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）	{8007-19}	変更なし
	事務棟、保安棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））	{8007-20}	改造
	屋外	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-21}	改造
	事務棟、保安棟、屋外	通信連絡設備 所外通信連絡設備★	{8008}	変更なし
	屋外	消火設備 屋外消火栓 (5)	{8012-2}	改造
	屋外	消火設備 可搬消防ポンプ★	{8012-8}	変更なし
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 粉末取扱フードNo.1	{8013}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 粉末取扱フードNo.2	{8014}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 粉末取扱フードNo.3	{8015}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 ドラフトチャンバNo.1	{8016}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 ドラフトチャンバNo.2	{8017}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 ドラフトチャンバNo.3	{8018}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 スクラップ処理装置	{8019}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 試料調整用フード	{8020}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 試料調整用フードNo.1	{8021}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 試料調整用フードNo.2	{8022}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 粉末取扱フード	{8023}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 プレス	{8024}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 加熱炉	{8025}	改造



（５）本設備・機器には、第２次申請で仮移設した消火設備　屋外消火栓、第３次申請で仮移設した消火設備　屋外消火栓、消火設備　屋外消火栓配管、第４次申請で仮移設した消火設備　屋外消火栓配管を含む。第５次申請で仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	第２加工棟 第２開発室	自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） —	{8025-2}	改造
	第２加工棟 第２開発室	空気混入防止機構 —	{8025-3}	改造
	第２加工棟 第２開発室	過加熱防止機構 —	{8025-5}	改造
	第２加工棟 第２開発室	圧力逃がし機構 —	{8025-6}	改造
	第２加工棟 第２開発室、屋外	可燃性ガス配管 —	{8025-7}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	{8026}	改造
	第２加工棟 第２開発室	自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） —	{8026-2}	改造
	第２加工棟 第２開発室	空気混入防止機構 —	{8026-3}	改造
	第２加工棟 第２開発室	過加熱防止機構 —	{8026-4}	改造
	第２加工棟 第２開発室	圧力逃がし機構 —	{8026-5}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	可燃性ガス配管 —	{8026-6}	改造
	第１加工棟、第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟、屋外（事務棟、保安棟、部品検査設備棟）	緊急設備 可搬型照明★	{8038-4}	変更なし
	屋外	緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）	{8039}	改造
	屋外（第２加工棟３階屋上）	緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）	{8039-2}	改造
	屋外	緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス）	{8039-3}	改造
	屋外（第２加工棟３階屋上）	緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）	{8040}	改造
	屋外	緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）	{8041}	改造
	屋外	緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス）	{8041-2}	改造
	屋外	緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）	{8042}	新設



★： 第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=２）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	屋外	緊急設備 感震計	{8042-2}	改造
	第２加工棟	緊急設備 防火ダンパー	{8045}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）	{8046}	改造
	第２加工棟 第２開発室、屋外	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）	{8046-2}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）	{8047}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス）	{8054}	改造
	第２加工棟	緊急設備 防水カバー	{8058}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防水カバー	{8058-2}	新設
	第２加工棟　屋外	緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）	{8059}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟　屋外	緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）	{8059-2}	改造
	屋外（第１廃棄物貯蔵棟北外壁面）	緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	{8060}	新設
	屋外（第１廃棄物貯蔵棟北外壁面）	緊急設備 溢水時手動閉止弁	{8060-2}	改造
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 送水ポンプ自動停止装置	{8061}	新設
	屋外	緊急設備 溢水時手動閉止弁	{8061-2}	改造
	第２加工棟	緊急設備 防護板	{8062}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防護板	{8062-2}	新設
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 計量設備架台 No. 12	{8066-4}	撤去
	第２加工棟 第２開発室	試験検査設備 計量設備架台 No. 13	{8070-3}	撤去
	第２加工棟 第２開発室	試験検査設備 計量設備架台 No. 14	{8070-4}	撤去
	第２加工棟	計量設備 上皿電子天秤	{8068}	改造
	第１加工棟	放射線測定装置 —	{8068-2}	変更なし
	第２加工棟 第２－１作業支援室	試験開発設備 試験設備ベース※２	{8083-3}	撤去



工事の工程に関する説明書

設工認の認可番号等：令和２年10月２日付け原規規発第2010025号（第３次申請）（令和３年９月16日付け熊原第21-041号、令和４年７月19日付け熊原第22-012号及び令和５年７月14日付け熊原第23-027号にて軽微な変更の届出）

注１：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて防火シャッタ、隙間閉止部、ガラリ閉止部の適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝３）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
核燃料物質の貯蔵施設	第１加工棟	第１加工棟 ―	{1001}	改造	▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲▲▲ ▼	■ ▲ ▼ ▲▲ ▲ 注１ ▲▲▲▲ ▲ ▼	▲ □ ※３ □ ○
	第１加工棟 [redacted]	第１－１貯蔵容器保管設備 第１－１貯蔵容器保管区域	{5064}	撤去		▬▬ ▲	■	○
	第１加工棟 [redacted]	粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型 ―	{5066}	撤去		▬▬	▲	□ ※３ □ ○
	第１加工棟 [redacted]	第１－１燃料集合体保管設備 第１－１燃料集合体保管区域	{5065}	撤去		▬▬ ▲	■	○
	第１加工棟 [redacted]	第１－１輸送物保管区域 ―	{5009}	新設		▬▬	▲	□ ○
放射性廃棄物の廃棄施設	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6155}	改造 (1)		▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6156}	改造		▬ ▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6157}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6158}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6159}	改造		▬ ▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6160}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6161}	変更なし		▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6162}	改造 (1)		▲ ▼	■	○
	第１加工棟 [redacted]	保管廃棄設備[redacted] 廃棄物保管区域	{6163}	改造 (1)		▲ ▼	■	○
放射線管理施設	第１加工棟 第１－１輸送物保管室 第１－１輸送物搬出入室	ガンマ線エリアモニタ 検出器	{7008}	移設		▬ ▲ ▬ ▲ ▼ ▲ ▼	■	○ ※３ □

（１）最大保管廃棄量の変更であり、工事を伴わない。

【凡例】
▬ ：工事
△ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
□ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和２年10月２日付け原規規発第2010025号（第３次申請）（令和３年９月16日付け熊原第21-041号、令和４年７月19日付け熊原第22-012号及び令和５年７月14日付け熊原第23-027号にて軽微な変更の届出）

注２：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて事業所内建物間における相互の放送の確認について、適合性を確認することを示す。

注３：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて発信機の適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝３）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の加工施設	第１加工棟 第１－１輸送物保管室	遮蔽壁 遮蔽壁 No.1	{1008}	変更なし			▲	□○ □※３
	第１加工棟 第４－１廃棄物貯蔵室、 第４－８廃棄物貯蔵室、 第４－９廃棄物貯蔵室	遮蔽壁 遮蔽壁 No.4	{1011}	変更なし			▲ ▲▲	□○ □※３
	第１加工棟北側屋外	防護壁 防護壁 No.1	{1012}	新設	▲▲ ▲ ▲▲▲▲▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲		▲ ▲ ▲	▲ □○ □※３
	第１加工棟	緊急設備 非常用照明	{8038}	改造			▲ ▼	□○
	第１加工棟	緊急設備 誘導灯	{8038-2}	改造			▲ ▼	□○
	第１加工棟	緊急設備 避難通路	{8035}	新設			▲	▲ ▲ □○
	第１加工棟	緊急設備[4] コンクリート閉止部	{8044}	改造	▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲			□○ □※３
	第１加工棟	緊急設備[4] 大型外扉	{8063}	改造	▲ ▲			□○ ▲ □※３
	第１加工棟	緊急設備[4] 外扉	{8064}	改造	▲ ▲			□○ ▲ □※３
	第１加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-7}	改造				□○ ▼ □注２
	第１加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））★ 通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））注２	{8007-10}	改造	▲ ▼	■ ■■ ※3 ■ ■		▼ □○注２
	第１加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））	{8007-8}	改造				▲ ▼ □○
	第１加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-5}	改造		▲ ▼ ▲ ▼	▬	□○ ▲ ▼ □注３ □
	第１加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）	{8009-6}	改造		▲ ▼		□○
	第１加工棟	消火設備 消火器	{8010-5}	増設				▲ □○
	屋外	消火設備 屋外消火栓	{8012-3}	仮移設[2]、[3]	▬ ▲	■		
	屋外	消火設備 屋外消火栓配管	{8012-5}	仮移設[3]	▬ ▲ ▲	■		

（２）仮移設する対象は、消火設備　屋外消火栓（消火栓No.６）である。

（３）第５次申請の消火設備　屋外消火栓により、仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。

（４）第５次申請に基づいて、第３次申請の第１加工棟に付属設備として第１加工棟の建物本体に設置する当該の緊急設備を含むことを示す。

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

【凡例】

▬：工事
△：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
□：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注４：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて防火区画の改造、火災区画境界の壁の貫通部処置等の適合性を確認することを示す。

注５：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて臨界防止の複数ユニットの適合性を確認することを合わせて示す（{3008-2}脱ガス設備No.１　燃料棒トレイを除く。）。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
成型施設	第２加工棟	第２加工棟 —	{1002}	改造				注４
被覆施設	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ ペレット保管箱置台部	{3001}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ ペレット保管箱搬送部	{3002}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ 波板移載部	{3003}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.１ ペレット編成挿入部	{3004}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒解体装置No.１ —	{3006}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒トレイ置台 —	{3007}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	脱ガス設備No.１ 真空加熱炉部	{3008}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒トレイ —	{3008-2}	変更なし				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	脱ガス設備No.１ 運搬台車	{3009}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 燃料棒搬送No.１-１部	{3010}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 第二端栓溶接No.１-１部	{3011}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 第二端栓溶接No.１-２部	{3012}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	第二端栓溶接設備No.１ 燃料棒搬送No.１-２部	{3013}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 燃料棒移載（１）部	{3014}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 被覆管コンベア部	{3015}	変更なし				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 除染コンベア部	{3016}	変更なし				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.１ 燃料棒トレイ移載部	{3017}	改造				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.２燃料棒移送装置（A） —	{3018}	変更なし				注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.３燃料棒移載装置（２） —	{3019}	改造				注５

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注５：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて臨界防止の複数ユニットの適合性を確認することを合わせて示す。

※ｎ（ｎ＝４）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
被覆施設	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室	ペレット検査台No.２ ―	{3020}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.８ 被覆管コンベアNo.８-１部	{3021}	変更なし				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.８ 燃料棒移載No.８-１部	{3022}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料棒加工室	燃料棒搬送設備No.８ 燃料棒移載No.８-２部	{3023}	変更なし				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット一時保管台 ―	{3024}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット検査装置No.５ ―	{3025}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.２-１ ペレット保管箱搬送部	{3026}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	ペレット編成挿入機No.２-１ ペレット編成挿入部	{3027}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	燃料棒解体装置No.２ ―	{3028}	改造				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	計量設備架台No.９ ―	{3029}	変更なし				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－２燃料棒加工室	計量設備架台No.10 ―	{3030}	変更なし				△ □○ □注５
	第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.９ ―	{3031}	変更なし				△ □○ □注５
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟 ［　　］	燃料集合体保管ラックＣ型No.１ ―	{5053}	改造				注５ □○
	第２加工棟 ［　　］	燃料集合体保管ラックＣ型No.２ ―	{5054}	改造				※４ □○
	第２加工棟 ［　　］	燃料集合体保管ラックＤ型No.１ ―	{5055}	改造				注５ □○
放射性廃棄物の廃棄施設	第２廃棄物貯蔵棟	第２廃棄物貯蔵棟 ―	{1014}	撤去				□○
	第２廃棄物貯蔵棟 ［　　］	保管廃棄設備［　　］ 廃棄物保管区域	{6137-2}	撤去				□○
	第５廃棄物貯蔵棟	第５廃棄物貯蔵棟★ ―	{1006}	新設			※４	○
	第５廃棄物貯蔵棟 ［　　］	保管廃棄設備［　　］ 廃棄物保管区域★	{6137}	新設				○

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注２：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて事業所内建物間における相互の放送の確認について、適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝４）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射線管理施設	屋外	モニタリングポストNo.１ ―	{7026}	改造				※４
	屋外	モニタリングポストNo.２ ―	{7027}	改造				※４
	第２加工棟 第２出入管理室	放射線監視盤（モニタリングポスト） ―	{7027-2}	改造				※４
その他の加工施設	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007}	改造				注２
	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））	{8007-12}	改造				注２
	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））	{8007-11}	改造				
	第２加工棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）	{8007-13}	変更なし				
	第２加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009}	改造				
	第２加工棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）	{8009-11}	改造				
	第２加工棟	消火設備 消火器	{8010}	増設				
	第２加工棟	緊急設備 避難通路	{8027}	新設				
	第２加工棟	緊急設備 非常用照明	{8029}	改造				
	第２加工棟	緊急設備 誘導灯	{8029-4}	改造				
	第２加工棟	緊急設備 防護壁及び防護柵	{8048}	新設				
	第２加工棟	緊急設備 防護壁	{8049}	新設				
	第２加工棟	緊急設備 コンクリート閉止部	{8050}	改造				
	第２加工棟	緊急設備 堰、密閉構造扉	{8051}	改造				

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和３年５月24日付け原規規発第2105241号（第４次申請）（令和３年11月８日付け熊原第21-042号、令和４年７月19日付け熊原第22-013号及び令和５年７月14日付け熊原第23-028号にて軽微な変更の届出）

注２：第５次申請（令和４年11月16日付け原規規発第2211164号）に基づいて事業所内建物間における相互の放送の確認について、適合性を確認することを示す。

※ｎ（ｎ＝４）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の加工施設	第２廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-10}	撤去			▬ ▲	□○
	第２廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器	{8010-8}	撤去			▬ ▲	□○
	第２廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明	{8038-3}	撤去			▬ ▲	□○
	第５廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））★	{8007-5}	新設	▬▬ ▲ ▼	▲ ■■ ■ ※4 ■		
		通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））注2						▼ 注2 □○
	第５廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））★	{8007-6}	新設	▬▬ ▲ ▼	■■ ■		○
	第５廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）★	{8009-4}	新設	▬▬ ▲ ▼	■■ ■		○
	第５廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器★	{8010-4}	新設	▬▬ ▲	■■ ■		○
	第５廃棄物貯蔵棟	緊急設備 避難通路★	{8034}	新設	▬▬ ▲	■■ ■		○
	第５廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明★	{8037}	新設	▬▬ ▲ ▼	■■ ■		○
	第５廃棄物貯蔵棟	緊急設備 誘導灯★	{8037-2}	新設	▬▬ ▲ ▼	■■ ■		○
	屋外	消火設備 屋外消火栓配管	{8012-6}	仮移設(3)	▬ ▲ ▲			□

（３）第５次申請の消火設備　屋外消火栓により、仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
成型施設	第２加工棟 第２－２混合室	粉末缶搬送機No.2-1 粉末缶昇降リフト —	{2042}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末缶搬送機No.2-1 粉末缶移載機 —	{2043}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末混合機No.2-1 粉末投入機 —	{2044}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末混合機No.2-1 粉末混合機 —	{2045}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末搬送機No.2-1 粉末搬送容器	{2046}	変更なし
	第２加工棟 第２－２混合室	粉末搬送機No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト	{2047}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	供給瓶No.2-1 供給瓶	{2048}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	プレスNo.2-1 —	{2050}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 研磨屑乾燥機	{2051}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 破砕装置	{2052}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 粉末取扱フード	{2053}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 粉末取扱機	{2054}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	焙焼炉No.2-1 焙焼炉	{2055}	改造
	第２加工棟 第２－２混合室	計量設備架台No.4 —	{2057}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット搬送部	{2058}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット抜取部	{2059}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット移載部	{2060}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部	{2061}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結炉搬送機No.2-1 ボート搬送装置 段積装置部	{2062}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	有軌道搬送装置 —	{2063}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
成型施設	第２加工棟 第２－２ペレット室	連続焼結炉 No. 2-1 —	{2064}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室、屋外	自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） —	{2064-2}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	空気混入防止機構 —	{2064-3}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	失火検知機構 —	{2064-4}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	過加熱防止機構 —	{2064-5}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	冷却水圧力低下検知機構 —	{2064-6}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	圧力逃がし機構 —	{2064-7}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室、屋外	可燃性ガス配管 —	{2064-8}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結ボート置台 焼結ボート置台部	{2065}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	焼結ボート置台 焼結ボート解体部	{2066}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-1 ペレット移載部	{2067}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-1 ＳＵＳトレイ搬送部	{2068}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-1 ＳＵＳトレイ保管台部	{2069}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット供給機	{2070}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置 No. 2-1 センタレス研削盤	{2071}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置 No. 2-1 ペレット乾燥機	{2072}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット検査台部	{2073}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部	{2074}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット移載装置 ペレット抜取部	{2075}	変更なし
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備 No. 2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No. 1 部	{2076}	変更なし



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
成型施設	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2ペレット搬送装置 波板搬送コンベアNo.2部	{2077}	変更なし				▲▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2ペレット搬送装置 目視検査部	{2078}	変更なし				▲▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2波板移載装置 入庫前コンベア部	{2079}	改造				▬▬ ▲▲ ▲▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	ペレット搬送設備No.2-2波板移載装置 波板移載部	{2080}	改造				▬ ▲▲ △□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置No.2-1 研磨屑回収装置	{2081}	改造				▬ ▲ ▲ △□○ ▽
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置No.2-1 研削液タンク	{2082}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	センタレス研削装置No.2-1 配管	{2083}	変更なし				△□○
	第２加工棟 第２－２ペレット室	計量設備架台No.7 —	{2084}	変更なし				▲ △□○
	第２加工棟 第２－１ペレット検査室	ペレット検査台No.1 —	{2085}	改造				▬▬ ▲ ▲▲ △□○
	第２加工棟 第２－１ペレット室、第２－２ペレット室、第２－１混合室、第２－２混合室	焙焼炉No.2-1運搬台車 —	{2087}	変更なし				▲ △□○
	第２加工棟 第２－１ペレット検査室、第２－１ペレット室、第２－２ペレット室、第２－１混合室、第２－２混合室	スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 —	{2089}	改造				▬ ▲ ▲ △□○
	第２加工棟 第２－１ペレット検査室、第２－１ペレット室、第２－２ペレット室、第２－１混合室、第２－２混合室	ペレット運搬台車No.3 —	{2090}	改造				▬ ▲ ▲ △□○

【凡例】
▬ ：工事
△ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
□ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
被覆施設	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	Ｘ線透過試験機No.１ ―	{3032}	改造				▬▬▬▬▬▬ ▲▲▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	ヘリウムリーク試験機No.１ トレイ挿入部	{3033}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	ヘリウムリーク試験機No.１ ヘリウムリーク試験部	{3034}	改造				▬▬▬▬▬▬ ▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒検査台No.１ 燃料棒移送（Ｂ）部	{3035}	改造				▬▬▬▬ ▲ ▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒検査台No.１ 石定盤部	{3036}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒検査台No.１ 燃料棒移送（Ｃ）部	{3037}	変更なし				▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.４ ストックコンベア（１）部	{3038}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.４ 燃料棒移載（３）部	{3039}	改造				▬▬▬▬▬▬ ▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.５ 燃料棒移載（４）部	{3040}	改造				▬▬▬▬▬▬ ▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.５ 燃料棒置台（１）部	{3041}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.５ 燃料棒置台（２）部	{3042}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.５ 燃料棒コンベア（１）部	{3043}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.５ 燃料棒コンベア（２）部	{3044}	変更なし			▲	▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.６ 燃料棒移載（５）部	{3045}	改造				▬▬▬▬▬▬ ▲ ▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.６ ストックコンベア（２）部	{3046}	変更なし				▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１燃料棒検査室	燃料棒搬送設備No.６ 燃料棒移載（６）部	{3047}	変更なし				▲ ▲▲ □○

【凡例】
- ▬▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
組立施設	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.１燃料棒挿入装置（１） —	{4001}	変更なし				▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.２燃料棒挿入装置（１） —	{4002}	変更なし				▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.１ 組立定盤部	{4003}	変更なし				▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.１ スウェージング部	{4004}	変更なし				▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.２ 組立定盤部	{4005}	変更なし				▲▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	組立機No.２ スウェージング部	{4006}	変更なし				▲▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	燃料集合体取扱機No.１ —	{4007}	改造				▲ ▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	竪型定盤No.１ —	{4008}	改造				▲ ▲ ▲▲▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	燃料集合体外観検査装置No.１ —	{4009}	改造				▲ ▲▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	立会検査定盤No.１ 燃料棒移送（Ｄ）部	{4010}	変更なし				▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	立会検査定盤No.１ 石定盤部	{4011}	改造				▲ ▲▲▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室	立会検査定盤No.１ 燃料棒移送（Ｅ）部	{4012}	改造				▲ ▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２－１組立室、第２集合体保管室	２ton天井クレーンNo.１ —	{4013}	変更なし				▲ ▲ □○ ▽
	第２加工棟 第２梱包室、第２集合体保管室	２．８ton天井クレーン —	{4014}	変更なし				▲ ▲ □○ ▽
	第２加工棟 第２－１組立室、第２－１燃料棒検査室、第２燃料棒保管室、第２部品室、第２梱包室、第２輸送容器保管室	燃料棒運搬台車No.１ —	{4015}	変更なし				▲ □○

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

注６：第１次申請で適合性を確認した事項のうちペレット保管ラックＥ型No.2-1の臨界防止の複数ユニットは、第５次申請に基づいて適合性を確認する設備・機器に含めて適合性を確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟	スクラップ保管ラックＦ型No.2-1 —	{5036}	改造				△□○
	第２加工棟	スクラップ保管ラックＤ型No.2-1 —	{5037}	改造				△□○
	第２加工棟	スクラップ保管ラックＥ型No.2-1 —	{5038}	改造				△□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＤ型No.2-1 —	{5039}	改造				△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.3 ペレット保管箱台車	{5042}	変更なし				△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.3 ペレット保管箱台車No.1	{5043}	改造				△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.3 ペレット保管箱台車No.2	{5044}	変更なし				△□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.4 ペレットリフター	{5045}	改造				△□○ ▽
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.4 ペレット保管箱受台	{5046}	変更なし				△□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＥ型リフター —	{5048}	改造				△□○ ▽
	第２加工棟	第２－２燃料集合体保管区域 —	{5056}	変更なし				△□○
	第２加工棟	第２－３燃料集合体保管区域 —	{5057}	変更なし				△□○
	第２加工棟	第２－１燃料集合体保管区域 —	{5058}	改造				△□○
	第２加工棟	第２－４燃料集合体保管区域 —	{5059}	改造				△□○
	第２加工棟	５ton天井クレーン —	{5060}	変更なし				△□○ ▽
	第２加工棟	分析試料保管棚 —	{5061}	新設				□○
	第２加工棟	開発試料保管棚 —	{5062}	改造				□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＥ型No.2-1 —	{5047}	改造				注６ △□○

【凡例】
- ━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=１）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 1-1※1 —	{5011}	変更なし				□	○
	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 1-2※1 —	{5012}	改造				□	○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 1-1※1 —	{5015}	変更なし				□	○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 1-2※1 —	{5016}	変更なし				□	○
	第２加工棟	粉末缶搬送コンベアNo. 1※1 —	{5019}	変更なし				□	○
	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 2-1※1 —	{5013}	変更なし				□	○
	第２加工棟	輸送容器搬送コンベアNo. 2-2※1 —	{5014}	改造				□	○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 2-1※1 —	{5017}	変更なし				□	○
	第２加工棟	粉末缶移載装置No. 2-2※1 —	{5018}	変更なし				□	○
	第２加工棟	粉末缶搬送コンベアNo. 2※1 —	{5020}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料保管設備Ｄ型No. 1※1 —	{5030}	改造				□	○
	第２加工棟	粉末保管パレット※1 —	{5030-2}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末スタッカクレーン※1	{5021}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末缶コンベア※1	{5022} {5023}	改造				□	○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末缶受台※1	{5024}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料搬送設備No. 2 粉末缶台車※1	{5025}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型No. 1※1 —	{5031}	改造				□	○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 1※1	{5026}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 2※1	{5027}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 3※1	{5028}	変更なし				□	○
	第２加工棟	原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 粉末搬送機No. 4※1	{5029}	変更なし				□	○

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ＝１）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟 第１加工棟	保管容器Ｆ型※1 ―	{5001}	変更なし				□○
	第２加工棟 第１－３貯蔵棟 第１加工棟	保管容器Ｆ型（中性子吸収板Ｉ型内蔵型）※1 ―	{5002}	変更なし				□○
	第２加工棟	ペレット保管ラックＢ型No.1※1 ―	{5040}	改造				□○
	第２加工棟	ペレット保管パレット※1 ―	{5040-2}	変更なし				□○
	第２加工棟	ペレット搬送設備No.3 ペレットスタッカクレーン※1	{5041}	変更なし				□○
	第２加工棟 第１加工棟	保管容器Ｇ型※1 ―	{5004}	変更なし				□○

【凡例】
- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=１）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度			２０２１年（令和３年）度												２０２２年（令和４年）度												２０２３年（令和５年）度								
					10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
核燃料物質の貯蔵施設	第２加工棟 [redacted]	燃料棒保管ラックＢ型No.1※1 —	{5049}	改造																																				□	○		
	第２加工棟 [redacted]	燃料棒保管ラックＢ型No.2※1 —	{5050}	改造																																				□	○		
	第２加工棟 [redacted]	燃料棒搬送設備No.7 燃料棒スタッカクレーン※1	{5052}	改造																																				□	○		
	第２加工棟 [redacted]	燃料棒搬送設備No.7 燃料棒トレイコンベア※1	{5051}	変更なし																																				□	○		
	第２加工棟 [redacted]	保管容器Ｈ型※1 —	{5005}	変更なし																																				□	○		

【凡例】

▬ ：工事
△ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
□ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 排風機（301-F）	{6001}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） 排風機（302-F）	{6002}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） 排風機（303-F）	{6003}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） 排風機（304-F）	{6004}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅴ（局所排気系統） 排風機（305-F）	{6005}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅵ（局所排気系統） 排風機（306-F）	{6006}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 排風機（307-F）	{6007}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） 排風機（308-F）	{6008}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-401）	{6009}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-402）	{6010}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-403）	{6011}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-404）	{6012}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅴ（局所排気系統） フィルタユニット（FU-405）	{6013}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅵ（局所排気系統） フィルタユニット（FU-406）	{6014}	改造				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） フィルタユニット（FU-407）	{6015}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） フィルタユニット（FU-408）	{6016}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備No.１系統Ⅴ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）	{6017}	改造				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備No.１系統Ⅵ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）	{6018}	改造				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）	{6019}	改造				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） ダクト	{6020}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅱ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） ダクト	{6021}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅲ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） ダクト	{6022}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅳ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） ダクト	{6023}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅴ（局所排気系統） ダクト	{6024}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅵ（局所排気系統） ダクト	{6025}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） ダクト	{6026}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト	{6027}	改造				▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6028}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅱ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6029}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅲ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6030}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅳ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6031}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6032}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6033}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6034}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備 No.１系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6035}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ(給気系統) 閉じ込め弁	{6036}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036-2}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036-3}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 閉じ込め弁	{6036-4}	変更なし				▲ ▲ ▼▼ ▽ □○

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6037}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（ワンスルー運転切替用）	{6037-2}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅰ	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（リサイクル運転切替用）	{6037-3}	変更なし				
	第２加工棟 系統Ⅱ	気体廃棄設備No.１系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6038}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅲ	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6039}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅳ	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6040}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅴ	気体廃棄設備No.１系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6041}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅵ	気体廃棄設備No.１系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6042}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6043}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（ワンスルー運転切替用）	{6043-2}	改造				
	第２加工棟 系統Ⅶ	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（リサイクル運転切替用）	{6043-3}	変更なし				
	第２加工棟 系統Ⅷ	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6044}	改造				
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045}	変更なし				
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045-2}	変更なし				
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045-3}	変更なし				
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6045-4}	変更なし				
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 給気ユニット（201AC）	{6046}	変更なし				
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 給気ユニット（202AC）	{6046-2}	変更なし				
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅳ（給気系統） 給気ユニット（203SU）	{6046-3}	変更なし				
	第２加工棟 第２排風機室	気体廃棄設備No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 給気ユニット（204AC）	{6046-4}	変更なし				

【凡例】
- ━━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１ 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） ダクト	{6047}	改造
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） ダクト	{6047-2}	改造
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ（給気系統） ダクト	{6047-3}	改造
	第２加工棟 給気系統	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） ダクト	{6047-4}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ 差圧計	{6048}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１系統Ⅲ系統Ⅵ 差圧計	{6048-2}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１系統Ⅳ 差圧計	{6048-3}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１系統Ⅶ系統Ⅷ 差圧計	{6048-4}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１（系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） ―	{6048-5}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系統） ―	{6048-6}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１（系統Ⅳ、給気系統） ―	{6048-7}	改造
	第２加工棟	気体廃棄設備 No.１（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系統） ―	{6048-8}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	第１廃棄物貯蔵棟 ―	{1004}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備 No.２系統１（部屋排気系統） No.１排風機	{6049}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備 No.２系統２（局所排気系統） No.２排風機	{6050}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備 No.２系統３（局所排気系統） No.３排風機	{6051}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備 No.２系統３（局所排気系統） No.４排風機	{6052}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備 No.２系統４（局所排気系統） No.５排風機	{6053}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備 No.２系統４（局所排気系統） No.６排風機	{6054}	変更なし



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
放射性廃棄物の廃棄施設	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） No.１フィルタユニット	{6055}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） No.２フィルタユニット	{6056}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） No.３フィルタユニット	{6059}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） No.４フィルタユニット	{6060}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） No.５フィルタユニット	{6057}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） No.６フィルタユニット	{6061}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） No.７フィルタユニット	{6062}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） No.８フィルタユニット	{6058}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 系統１	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） ダクト	{6063}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 系統２	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） ダクト	{6064}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 系統３	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） ダクト	{6065}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 系統４	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） ダクト	{6066}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 系統１	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） 閉じ込め弁	{6067}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 系統２	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6068}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 系統３	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6069}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 系統４	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） 閉じ込め弁	{6070}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 閉じ込め弁	{6071}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統４（急冷塔給気） 閉じ込め弁	{6071-2}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統３（フィルタ冷却給気） 閉じ込め弁	{6071-3}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（自然給気） 閉じ込め弁	{6071-4}	変更なし



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=２）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

【凡例】

- ▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射性廃棄物の廃棄施設	第１廃棄物貯蔵棟 系統１	気体廃棄設備No.２系統１（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー	{6072}	改造				▬▬▬▬▬▬▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 系統２	気体廃棄設備No.２系統２（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6073}	改造				▬▬▬▬▬▬▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 系統３	気体廃棄設備No.２系統３（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6074}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 系統４	気体廃棄設備No.２系統４（局所排気系統） 閉じ込めダンパー	{6075}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 閉じ込めダンパー	{6076}	改造				▬▬▬▬▬▬▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統４（急冷塔給気） 閉じ込めダンパー	{6076-2}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統３（フィルタ冷却給気） 閉じ込めダンパー	{6076-3}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（自然給気） 閉じ込めダンパー	{6076-4}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 給気フィルタ	{6077}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.２系統４（急冷塔給気） 給気フィルタ	{6077-2}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室	気体廃棄設備No.２系統３（フィルタ冷却給気） 給気フィルタ	{6077-3}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－２排風機室、 第１廃棄物貯蔵室	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（自然給気） 給気フィルタ	{6077-4}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） 給気ファン	{6078}	変更なし				▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟 給気系統	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４（給気系統） ダクト	{6079}	改造				▬▬▬▬▬▬▲▼▼□▽○
	第１廃棄物貯蔵棟	気体廃棄設備No.２系統１系統２系統３系統４ 差圧計	{6080}	改造				▬▬▬▲▲▼▼□○
	第１廃棄物貯蔵棟	気体廃棄設備No.２（系統１、系統２、系統３、系統４、給気系統） ―	{6080-2}	改造				▬▬▬▬▬▬▲▼▼□▽○
	第２加工棟 第２－１作業支援室	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） フィルタユニット（設備排気用）※2	{6019-2}	部分撤去				□○
	第２加工棟 第２－１作業支援室	気体廃棄設備No.１系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト※2	{6027-2}	部分撤去				□○

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.１	{6081}	改造				▲ ▲ ▲▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.２	{6082}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.３	{6083}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 凝集沈殿槽No.４	{6084}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.１	{6087}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.２	{6088}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.３	{6089}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心分離機No.４	{6090}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心ろ過機No.１	{6091}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 遠心ろ過機No.２	{6092}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 ろ過水槽No.１	{6093}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 ろ過水槽No.２	{6094}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.１	{6095}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.２	{6096}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.３	{6097}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 処理水槽No.４	{6098}	変更なし				▲▼ □○
	第２加工棟 第２－１ペレット室	第１廃液処理設備 配管	{6099}	改造				▲ ▲ □○

【凡例】
- ━ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 反応槽	{6100}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 ろ過水貯槽	{6100-2}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 スラッジ乾燥機	{6101}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析廃液処理設備 配管	{6102}	改造
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽	{6103}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 遠心分離機	{6104}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 貯槽	{6105}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	開発室廃液処理設備 配管	{6106}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 集水槽	{6107}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 集水槽No.２	{6108}	変更なし
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 凝集槽	{6109}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 沈殿槽No.１	{6110}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 タンクNo.１	{6110-2}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 沈殿槽No.２	{6111}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 タンクNo.２	{6111-2}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 加圧脱水機	{6112}	変更なし
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 スラッジ乾燥機	{6113}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 ろ過装置No.１	{6114}	変更なし
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 ろ過装置No.２	{6115}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 受水槽No.１	{6117}	改造
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備 配管	{6118}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射性廃棄物の廃棄施設	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No. 1	{6119}	改造				
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No. 2	{6120}	改造				
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No. 3	{6121}	改造				
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽No. 4	{6122}	改造				
	第２加工棟 第２廃棄物処理室	第２廃液処理設備貯留設備 配管	{6123}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 蒸発乾固装置	{6124}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 凝集沈殿槽	{6125}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 タンクNo. 1	{6126}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 タンクNo. 2	{6127}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 タンクNo. 3	{6128}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 ろ過機	{6129}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 圧搾脱水機	{6130}	変更なし				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 スラッジ乾燥機	{6131}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 受水槽	{6132}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 貯留槽No. 1	{6133}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 貯留槽No. 2	{6134}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 貯留槽No. 3	{6135}	改造				
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	Ｗ１廃液処理設備 配管	{6136}	改造				

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
放射性廃棄物の廃棄施設	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 焼却炉	{6138}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	失火検知機構 —	{6138-2}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	過加熱防止機構 —	{6138-3}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	圧力逃がし機構 —	{6138-4}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室、Ｗ１－２排風機室、屋外	可燃性ガス配管 —	{6138-5}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 バグフィルタ	{6139}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 投入プッシャ	{6140}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 前処理フード	{6141}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 フィルタ処理フード	{6142}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 投入リフタ	{6143}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	焼却設備 急冷塔	{6144}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	湿式除染機 湿式除染部	{6145}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	湿式除染機 水洗除染タンク	{6146}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	乾式除染機 —	{6147}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	ホイストクレーン ２トンチェンブロック	{6148}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 第１廃棄物貯蔵室、Ｗ１廃棄物搬出入室	ホイストクレーン １トンチェンブロック	{6149}	変更なし
	第１廃棄物貯蔵棟 [ ]	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6153}	変更なし
	第３廃棄物貯蔵棟	第３廃棄物貯蔵棟 —	{1005}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟 第３廃棄物貯蔵室	ホイストクレーン １トンチェンブロック	{6151}	変更なし
	第３廃棄物貯蔵棟 [ ]	保管廃棄設備 廃棄物保管区域	{6154}	変更なし



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射線管理施設	第２加工棟 第２出入管理室、第２－２燃料棒加工室	ハンドフットクロスモニタ ―	{7001}	変更なし				▲▲ ▼ □○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室	ハンドフットクロスモニタ ―	{7003}	変更なし				▲▲ □○
	第２加工棟 第２粉末受入室、第２－１混合室、第２－１ペレット室、第２－１ペレット検査室、第２ペレット保管室、第２廃棄物処理室、第２出入管理室、第２－１燃料棒加工室、第２放射線管理室、第２分析室、第２フィルタ室、第２洗濯室、第２開発室、第２－２貯蔵室、第２－２混合室、第２－２ペレット室、第２－２燃料棒加工室、第２－１作業支援室	エアスニファ（管理区域内） ―	{7004}	改造				▲▲ ▲ □○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室、Ｗ１廃棄物処理室	エアスニファ（管理区域内） ―	{7005}	改造				▲▲ ▲ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	ダストモニタ（換気用モニタ） ―	{7006}	改造				▲ ▲ ▼ □○
	第２加工棟 第２粉末受入室、第２－１貯蔵室、第２ペレット保管室、第２－１混合室、第２－１ペレット室、第２－１燃料棒加工室、第２－２混合室、第２－２ペレット室、第２－２燃料棒加工室、第２分析室、第２開発室、第２－２貯蔵室、第２燃料棒保管室、第２－１組立室、第２集合体保管室、第２－１燃料棒検査室、第２輸送容器保管室、第２梱包室	ガンマ線エリアモニタ 検出器	{7009}	変更なし				▲ ▼ □○
	第２加工棟 第２放射線管理室	放射線監視盤（ダストモニタ） ―	{7011}	変更なし				▲ ▼ □○
	第２加工棟 第２出入管理室	放射線監視盤（ガンマ線エリアモニタ） ―	{7012}	変更なし				▲ ▼ □○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室	放射線監視盤（ダストモニタ） ―	{7013}	変更なし				▲▲ ▼ □○

【凡例】
- ▬ ：工事
- △ ：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲ ：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽ ：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼ ：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □ ：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■ ：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○ ：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容	２０２０年（令和２年）度 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２１年（令和３年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２２年（令和４年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	２０２３年（令和５年）度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
放射線管理施設	第２加工棟 第２排風機室	エアスニファ（排気口） —	{7022}	改造				▲▲ ▲▲ □○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１－１排風機室	エアスニファ（排気口） —	{7023}	改造				▬▬ ▲▲ ▲▲ □○
	第２加工棟 第２フィルタ室	ダストモニタ（排気用モニタ） —	{7024}	改造				▬▬ ▲ ▲ ▼ □○
	第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄物処理室	ダストモニタ（排気用モニタ） —	{7025}	改造				▬▬ ▲ ▲ ▼ □○
	第２加工棟 第１廃棄物貯蔵棟	流し —	{7014}	変更なし				▲ □○
	第１加工棟 第２加工棟 第１廃棄物貯蔵棟	低バックグラウンドカウンタ —	{7016}	変更なし				▲ □○
	屋外	気象観測装置 —	{7033}	変更なし			▲ ▼	□○
	第１加工棟 第２加工棟 第１廃棄物貯蔵棟 事務棟、保安棟	警報集中表示盤 —	{7037}	変更なし				▲ ▼ □○

【凡例】
- ▬▬：工事
- △：使用前事業者検査（第１号検査）（予定）
- ▲：使用前事業者検査（第１号検査）（実績）
- ▽：使用前事業者検査（第２号検査）（予定）
- ▼：使用前事業者検査（第２号検査）（実績）
- □：使用前事業者検査（第３号検査）（予定）
- ■：使用前事業者検査（第３号検査）（実績）
- ○：使用前事業者検査（加工施設の性能検査）

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	第１－３貯蔵棟 北側屋外	遮蔽壁 遮蔽壁No.２	{1009}	変更なし
	第１－３貯蔵棟 北側屋外	遮蔽壁 遮蔽壁No.３	{1010}	変更なし
	第２加工棟	消火設備 自動式の消火設備	{8011}	新設
	第２加工棟	消火設備 屋内消火栓	{8012}	改造
	第２加工棟	緊急設備 漏水検知器	{8052}	改造
	第２加工棟	緊急設備 遮水板	{8065}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-3}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））	{8007-14}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-2}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）	{8009-12}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器	{8010-2}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 避難通路	{8031}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明	{8032}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 誘導灯	{8032-2}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ１防護壁）	{8055}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 漏水検知器	{8056}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 遮水板	{8065-2}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 堰、密閉構造扉	{8064-2}	改造



設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

注７：負圧の維持に必要な局所排気設備への電源供給を、加工施設全体としての性能検査で確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	第３廃棄物貯蔵棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-4}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-3}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）★	{8009-13}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	消火設備 消火器	{8010-3}	変更なし
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 避難通路	{8033}	新設
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 非常用照明	{8036}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 誘導灯	{8036-2}	改造
	第３廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ３防護壁）	{8057}	新設
	発電機・ポンプ棟	発電機・ポンプ棟 —	{1007}	改造
	発電機・ポンプ棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-15}	改造
	発電機・ポンプ棟	火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）	{8009-8}	改造
	発電機・ポンプ棟	消火設備 消火器	{8010-7}	改造
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 避難通路	{8035-2}	新設
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 非常用照明	{8038-5}	改造
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 誘導灯	{8038-6}	新設
	発電機・ポンプ棟 発電機室	非常用電源設備 No.１ 非常用発電機★ 非常用電源設備 No.１ 非常用発電機注7	{8001}	改造
	屋外	非常用電源設備 No.２ 非常用発電機★ 非常用電源設備 No.２ 非常用発電機注7	{8003}	改造
	屋外	非常用電源設備Ａ 非常用発電機★	{8005}	改造
	事務棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）★	{8007-16}	改造



★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	事務棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（無線機）	{8007-17}	変更なし
	事務棟、保安棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）	{8007-19}	変更なし
	事務棟、保安棟	通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ））	{8007-20}	改造
	屋外	通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））	{8007-21}	改造
	事務棟、保安棟、屋外	通信連絡設備 所外通信連絡設備★	{8008}	変更なし
	屋外	消火設備 屋外消火栓 (5)	{8012-2}	改造
	屋外	消火設備 可搬消防ポンプ★	{8012-8}	変更なし
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 粉末取扱フードNo.１	{8013}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 粉末取扱フードNo.２	{8014}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 粉末取扱フードNo.３	{8015}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 ドラフトチャンバNo.１	{8016}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 ドラフトチャンバNo.２	{8017}	改造
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 ドラフトチャンバNo.３	{8018}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 スクラップ処理装置	{8019}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 試料調整用フード	{8020}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 試料調整用フードNo.１	{8021}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 試料調整用フードNo.２	{8022}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 粉末取扱フード	{8023}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 プレス	{8024}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 加熱炉	{8025}	改造



（５）本設備・機器には、第２次申請で仮移設した消火設備　屋外消火栓、第３次申請で仮移設した消火設備　屋外消火栓、消火設備　屋外消火栓配管、第４次申請で仮移設した消火設備　屋外消火栓配管を含む。第５次申請で仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。

★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	第２加工棟 第２開発室	自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） —	{8025-2}	改造
	第２加工棟 第２開発室	空気混入防止機構 —	{8025-3}	改造
	第２加工棟 第２開発室	過加熱防止機構 —	{8025-5}	改造
	第２加工棟 第２開発室	圧力逃がし機構 —	{8025-6}	改造
	第２加工棟 第２開発室、屋外	可燃性ガス配管 —	{8025-7}	改造
	第２加工棟 第２開発室	燃料開発設備 小型雰囲気可変炉	{8026}	改造
	第２加工棟 第２開発室	自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） —	{8026-2}	改造
	第２加工棟 第２開発室	空気混入防止機構 —	{8026-3}	改造
	第２加工棟 第２開発室	過加熱防止機構 —	{8026-4}	改造
	第２加工棟 第２開発室	圧力逃がし機構 —	{8026-5}	変更なし
	第２加工棟 第２開発室	可燃性ガス配管 —	{8026-6}	改造
	第１加工棟、第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟、屋外（事務棟、保安棟、部品検査設備棟）	緊急設備 可搬型照明★	{8038-4}	変更なし
	屋外	緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）	{8039}	改造
	屋外（第２加工棟３階屋上）	緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）	{8039-2}	改造
	屋外	緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス）	{8039-3}	改造
	屋外（第２加工棟３階屋上）	緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）	{8040}	改造
	屋外	緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）	{8041}	改造
	屋外	緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス）	{8041-2}	改造
	屋外	緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）	{8042}	新設



★：　第５廃棄物貯蔵棟（第４次申請設備）の完成に伴い一部使用する設備

設工認の認可番号等：令和４年11月16日付け原規規発第2211164号（第５次申請）（令和５年７月14日付け熊原第23-029号にて軽微な変更の届出）

※ｎ（ｎ=２）：ｎ次申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を、第５次申請に基づいて確認する。

施設区分	場所	建物・構築物又は設備・機器名称 機器名	管理番号	変更内容
その他の加工施設	屋外	緊急設備 感震計	{8042-2}	改造
	第２加工棟	緊急設備 防火ダンパー	{8045}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）	{8046}	改造
	第２加工棟 第２開発室、屋外	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）	{8046-2}	改造
	第２加工棟 第２－２ペレット室	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）	{8047}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス）	{8054}	改造
	第２加工棟	緊急設備 防水カバー	{8058}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防水カバー	{8058-2}	新設
	第２加工棟　屋外	緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）	{8059}	新設
	第１廃棄物貯蔵棟　屋外	緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）	{8059-2}	改造
	屋外（第１廃棄物貯蔵棟北外壁面）	緊急設備 上水送水用緊急遮断弁	{8060}	新設
	屋外（第１廃棄物貯蔵棟北外壁面）	緊急設備 溢水時手動閉止弁	{8060-2}	改造
	発電機・ポンプ棟	緊急設備 送水ポンプ自動停止装置	{8061}	新設
	屋外	緊急設備 溢水時手動閉止弁	{8061-2}	改造
	第２加工棟	緊急設備 防護板	{8062}	改造
	第１廃棄物貯蔵棟	緊急設備 防護板	{8062-2}	新設
	第２加工棟 第２分析室	分析設備 計量設備架台No.12	{8066-4}	撤去
	第２加工棟 第２開発室	試験検査設備 計量設備架台No.13	{8070-3}	撤去
	第２加工棟 第２開発室	試験検査設備 計量設備架台No.14	{8070-4}	撤去
	第２加工棟	計量設備 上皿電子天秤	{8068}	改造
	第１加工棟	放射線測定装置 —	{8068-2}	変更なし
	第２加工棟 第２－１作業支援室	試験開発設備 試験設備ベース※2	{8083-3}	撤去