

特定原子力施設監視・評価検討会
第109回会合
議事次第

1. 日時 令和5年10月5日(木) 13:30 ~ 17:30
2. 場所 原子力規制委員会 13階会議室B, C, D
3. 議題
 - (1) ALPS 処理水海洋放出の進捗状況
 - (2) 1号機 PCV 内ペDESTALの状況を踏まえた対応状況
 - (3) ALPS スラリー脱水設備に関する検討状況
 - (4) 汚染水対策の現状と今後について
 - (5) その他

資料 1-1 : ALPS 処理水海洋放出の状況について [東京電力]

資料 1-2 : ALPS 処理水の分析結果[原子力規制庁]

資料 2-1 : 1号機 ペDESTALの状況を踏まえた今後の対応に関する指示への対応状況について[東京電力]

資料 2-2 : RPV・PCV への構造上の影響に係る東京電力の評価と原子力規制庁の見解[原子力規制庁]

資料 2-3 : 1号機ペDESTAL損傷状況を踏まえた原子炉建屋への影響確認[原子力規制庁]

資料 3-1 : ALPS スラリー安定化処理設備設置の検討状況について[東京電力]

資料 3-2 : ALPS スラリー脱水に関連する論点への原子力規制庁の見解[原子力規制庁]

資料 4-1 : 汚染水対策の現況について[東京電力]

資料 5-1 : 1/2号機排気筒ドレンサンプピットの対応状況について[東京電力] (資料配付)

資料 5-2 : 2022年3月16日に発生した地震に対する耐震評価結果、詳細点検結果について[東京電力] (資料配付)

資料 5-3 : 2号機 PCV 内部調査・試験的取り出し作業の準備状況[東京電力] (資料配付)

資料 5-4 : 特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合の審議状況[原子力規制庁] (資料配付)

<参考資料>

参考 1 : 福島第一原子力発電所 中期的リスクの低減目標マップ (2023年3月版) を踏まえた検討指示事項に対する工程表[東京電力]

参考 2 : 東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ (2023年3月版) [原子力規制庁]

参考 3 : 検討会におけるこれまでの審議状況等について[原子力規制庁]

参考 4 : 過去のコメントへの対応状況[原子力規制庁]