

1. 件名：川内原子力発電所原子炉施設運転期間延長認可申請（1、2号炉の運転の期間の延長）に関する面談

2. 日時：令和5年10月10日（火） 11時00分～11時05分

3. 場所：原子力規制庁 9階会議室

4. 出席者：

原子力規制庁

原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門

藤川安全審査官、黒住審査チーム員

九州電力株式会社

東京支社 原子力グループ 担当者

5. 要旨

（1）九州電力株式会社から、川内原子力発電所原子炉施設運転期間延長認可申請書（1、2号炉の運転の期間の延長）に関する資料の提出があった。

（2）原子力規制庁は、今後、資料の確認を行い、引き続き審査を行う旨を伝えた。

6. その他

提出資料：

- ・ 川内原子力発電所1号炉 運転期間延長認可申請（共通事項）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 特別点検（原子炉容器）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 特別点検（原子炉格納容器）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 特別点検（コンクリート構造物）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 特別点検（コンクリート構造物）補足説明資料（別紙）
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（低サイクル疲労）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（中性子照射脆化）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（照射誘起型応力腐食割れ）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（2相ステンレス鋼の熱時効）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（電気・計装品の絶縁特性低下）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）補足説明資料
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）補足説明資料（別紙5～11）
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）補足説明資料（別紙12～19）
- ・ 川内原子力発電所1号炉 劣化状況評価（耐震安全性評価）補足説明資料

- ・川内原子力発電所 1号炉 劣化状況評価（耐津波安全性評価）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 運転期間延長認可申請（共通事項）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 特別点検（原子炉容器）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 特別点検（原子炉格納容器）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 特別点検（コンクリート構造物）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 特別点検（コンクリート構造物）補足説明資料（別紙）
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（低サイクル疲労）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（中性子照射脆化）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（照射誘起型応力腐食割れ）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（2相ステンレス鋼の熱時効）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（電気・計装品の絶縁特性低下）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）補足説明資料（別紙5～11）
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）補足説明資料（別紙12～19）
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（耐震安全性評価）補足説明資料
- ・川内原子力発電所 2号炉 劣化状況評価（耐津波安全性評価）補足説明資料

以上