

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 14 時 50 分

様式 9-1

第 25 条報告

送信枚数 ( 1/10 )

応急措置の概要 (原子炉施設) (第 2 5 1 3 4 報)

2023 年 11 月 6 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2 0 1 1 年 (平成 2 3 年) 3 月 1 1 日 1 6 時 3 6 分 (2 4 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [11月6日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 11月5日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 11月5日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内&gt; [採取日 9月25日、10月16日、11月5日]</li> <li>・海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; [採取日 11月5日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>・放出を継続しているALPS処理水測定・確認用タンクA群の放出実績は以下の通りです。 放出実績 11月5日0時00分~24時00分の実績 約456m<sup>3</sup> 地下水バイパス一時貯留タンクグループ1の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、11月7日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 11月2日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有( )・無し (注 4)</p>
その他の事項の対応	なし

( 2 / 10 )

(注5)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数（水平方向、鉛直方向）を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年11月6日 11:00現在

2023年11月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一発電推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.2 m <sup>3</sup> /h	給水系: 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h	給水系: 3.8 m <sup>3</sup> /h CS系: - m <sup>3</sup> /h	給水系: 3.8 m <sup>3</sup> /h CS系: - m <sup>3</sup> /h ※6
原子炉压力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L#1): 25.8 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 18.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 24.4 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 34.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 34.6 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 28.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 29.0 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 28.8 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 29.0 °C
原子炉格納容器内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 24.8 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 25.0 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 35.0 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 34.8 °C	PCV温度 (TE-16-002): 27.2 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 28.5 °C	PCV温度 (TE-16-002): 27.2 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 28.5 °C
原子炉格納容器圧力	0.40 kPa g	2.86 kPa g	0.50 kPa g	0.50 kPa g
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.94 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 13.77 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 6.18 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.09 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 7.26 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.51 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 7.26 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.51 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	19.6 m <sup>3</sup> /h ※7	18.15 Nm <sup>3</sup> /h	21.05 Nm <sup>3</sup> /h	21.05 Nm <sup>3</sup> /h
原子炉格納容器水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.03 vol% B系: 0.02 vol%	A系: 0.12 vol% B系: 0.11 vol%	A系: 0.12 vol% B系: 0.11 vol%
原子炉格納容器放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.55E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 4.79E-04 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 1.48E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.57E-04 Ba/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 ND B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 ND	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 ND B系: 指示値 ND 検出限界値 1.8E-01 ND	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 ND B系: 指示値 ND 検出限界値 1.8E-01 ND
使用済燃料プール水温度	26.4 °C	25.3 °C	-	-
FPC 燃料プールの水位	4.23 m	3.96 m	-	-
				※5
				※6
				66.5 X100mm

【計測値に関する注釈】 ※1: 指示値は0.00vol%と表示する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測値以上のマイナフ表示される場合があるため)

※2: 指示値は格納容器内ガス管理システムの水素濃度を表す。

※3: 指示値は格納容器内の窒素封入量を表す。原子炉格納容器内の窒素封入量は、原子炉格納容器内の窒素封入量 (Xe135) を表す。

※4: 指示値は格納容器内の窒素封入量を表す。原子炉格納容器内の窒素封入量は、原子炉格納容器内の窒素封入量 (Xe135) を表す。

※5: 全炉格納容器の放射能濃度を表す。

※6: 作業者の放射線計測値。

※7: 放射線計測値。

【関連事項】

各計測値については、測定やその後の事故直後の影響を受けて、測定の使用開始条件を各計測値について、正しく測定されていない可能性のある計測値を存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測値の正確性を確認し、必要に応じて、放射線計測値が与えられる際、放射線計測値を使用して変化の傾向にも注目して総合的に評価している。

4/10

2023年11月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/11/05 06:55	< 4.1E+00	< 4.6E+00	< 5.0E+00
プロセス主建屋北東	2023/11/05 07:07	< 2.5E+00	< 3.4E+00	< 3.7E+00
プロセス主建屋南東	2023/11/05 07:12	< 4.0E+00	< 4.2E+00	< 3.7E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/11/05 07:30	< 4.0E+00	< 4.2E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/11/05 07:35	< 4.5E+00	< 7.5E+00	3.8E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/11/05 07:00	< 3.4E+00	< 5.1E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/11/05 07:24	< 2.9E+00	< 4.0E+00	< 4.0E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年11月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/11/05 07:48	5.7E+00	< 7.3E-01	2.8E+00
物揚場排水路	2023/11/05 07:52	< 3.5E+00	< 5.3E-01	1.0E+00
K排水路	2023/11/05 06:00	1.1E+01	< 4.1E-01	6.1E+00
BC排水路	2023/11/05 06:00	< 3.5E+00	< 6.7E-01	< 6.4E-01
D排水路	2023/11/05 07:45	< 3.3E+00	< 6.3E-01	< 5.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

〈例〉 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/10

2023年11月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内> (全β・H-3・Sr・γ)

試料名称	採取日時	分析項目					
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
1F 物置場前	2023/09/25 07:30	1.6E+01	< 1.4E+00	2.1E-02	< 2.5E-01	4.3E-01	
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/09/25 07:20	1.6E+01	4.3E+00	3.5E-01	< 3.6E-01	2.1E+00	
1F 1~4号機取水口内南側 (遠水壁前)	2023/09/25 07:05	1.3E+01	4.8E+01	1.6E+00	< 3.3E-01	5.1E+00	
1F 港湾口	2023/09/25 06:32	< 1.3E+01	8.9E-01	2.6E-02	< 3.6E-01	< 3.0E-01	
1F 港湾中央	2023/09/25 06:23	1.4E+01	< 1.4E+00	< 1.1E-01	< 3.5E-01	< 3.8E-01	
1F 港湾内北側	2023/09/25 06:18	< 1.3E+01	< 2.0E+00	1.4E-02	< 3.7E-01	< 3.1E-01	
WHOの飲料水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	

- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・0.EE±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・Sr-90以外は既にお知らせ済み。
- ※1: WHOの飲料水質ガイドラインにおける、H-3, Sr-90, Cs-134, Cs-137の指標
- ・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2023年11月6日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2023/10/16 08:03	1.3E+01	4.3E+00	< 3.9E-01	< 3.0E-01
1F 物揚場前	2023/10/16 07:45	< 1.2E+01	2.2E+00	< 3.1E-01	3.8E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/10/16 07:35	< 1.2E+01	6.6E+00	< 3.3E-01	4.1E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (温水壁前)	2023/10/16 07:05	1.7E+01	3.3E+01	< 3.3E-01	1.9E+01
1F 港湾口	2023/10/16 06:59	< 1.3E+01	1.4E+00	< 3.4E-01	4.1E-01
1F 港湾中央	2023/10/16 06:50	1.4E+01	2.4E+00	< 3.0E-01	3.6E-01
1F 港湾内東側	2023/10/16 06:53	< 1.4E+01	< 2.0E+00	< 3.5E-01	< 3.5E-01
1F 港湾内西側	2023/10/16 06:48	< 1.4E+01	< 2.0E+00	< 3.1E-01	4.0E-01
1F 港湾内北側	2023/10/16 06:45	< 1.4E+01	2.1E+00	< 3.0E-01	< 3.7E-01
1F 港湾内南側	2023/10/16 06:56	< 1.4E+01	< 1.7E+00	< 3.6E-01	3.1E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>*1</sup>			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

8/10

2023年11月6日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2023/11/05 08:05	< 1.4E+01	< 3.5E-01	< 3.2E-01
1F 物揚場前	2023/11/05 07:40	< 1.4E+01	< 2.1E-01	2.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/11/05 07:35	< 1.4E+01	< 3.4E-01	4.4E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/11/05 06:50	< 1.4E+01	< 3.3E-01	3.8E+00
1F 港湾口	2023/11/05 06:30	1.4E+01	< 3.0E-01	< 2.0E-01
1F 港湾中央	2023/11/05 06:24	< 1.2E+01	< 3.9E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内東側	2023/11/05 06:26	< 1.3E+01	< 3.5E-01	< 2.3E-01
1F 港湾内西側	2023/11/05 06:22	< 1.3E+01	< 3.5E-01	< 3.3E-01
1F 港湾内北側	2023/11/05 06:20	< 1.3E+01	< 3.0E-01	3.9E-01
1F 港湾内南側	2023/11/05 06:28	< 1.3E+01	< 3.0E-01	3.0E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>*1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>



9/10

2023年11月6日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/11/05 07:10	—	< 7.5E-01	< 7.5E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2023/11/05 06:55	1.1E+01	< 5.7E-01	< 6.0E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>*1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

・不符号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。

\*1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2023年11月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所 廃炉推進カンパニー

### 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
地下水バイパス 一時貯留タンク	2023/11/02 08:38	2,250	東京電力 東北緑化環境保安(株)	< 6.7E-01	5.3E+01	< 6.9E-01	< 8.4E-01		検出なし
				< 3.4E-01	5.3E+01	< 6.8E-01	< 6.7E-01		検出なし
	運用目標			5.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水水质ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で3.1, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み取る。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を 1 Bq/L に下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する前に検出されないこと (天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 16 時 20 分

様式 9-1

第 25 条 報 告

送信枚数 ( 1 / 1 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 5 1 3 5 報)

2023 年 11 月 6 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報 告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011 年 (平成 23 年) 3 月 11 日 16 時 36 分 (24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	(対応日時, 対応の概要) 第 2 5 1 3 2 報でお知らせしたとおり, サブドレン他水処理施設一時貯水タンク A に貯水していた水について, 本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 11 時 52 分 ・排水終了 : 15 時 20 分 ・排水量 : 516 m <sup>3</sup>  排水状況については, 漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】 ※添付の有り・無し (注 4)
その他の事項の対応 (注 5)	なし

備考 この用紙の大きさは, 日本産業規格 A 4 とする。

(注 1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 当該原子力事業所所在市町村において震度 6 弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度 gal 数 (水平方向, 鉛直方向) を記入する。

(注 4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式 9-1 添付を用いて報告する。なお, 様式 9-1 添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注 5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 16 時 50 分

様式 9-1

第 25 条 報告

送信枚数 ( 1 / 1 )

応急措置の概要 (原子炉施設) (第 2 5 1 3 6 報)

2023 年 11 月 6 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2 0 1 1 年 (平成 2 3 年) 3 月 1 1 日 1 6 時 3 6 分 (2 4 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	(対応日時, 対応の概要) 第 2 5 1 1 7 報他でお知らせした, 1 号機原子炉格納容器閉じ込め機能強化に向けた試験のため, 特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」(以下, 「実施計画」という。) 第 1 編第 1 8 条で定めている運転上の制限「格納容器内温度が全体的に著しい温度上昇傾向がないこと」に対し, 特定原子力施設に係る実施計画第 1 編第 3 2 条 (保全作業を実施する場合) 第 1 項を適用し, 試験 (ステップ 1) を実施しておりました。 当初, 今後の試験 (ステップ 2, ステップ 3) においても, 適用を継続する予定でしたが, ステップ 1 の試験が早期に終了にしたこと, および終了後のパラメータの安定を確認したことから, 1 6 時 3 5 分に特定原子力施設に係る実施計画第 1 編第 3 2 条 (保全作業を実施する場合) 第 1 項の適用を解除しました。 なお, ステップ 2, ステップ 3 の特定原子力施設に係る実施計画第 1 編第 3 2 条 (保全作業を実施する場合) 第 1 項の適用については, 再度お知らせします。  【公表区分: E】 ※添付の有り・ <del>無</del> (注 4)
その他の事項の対応 (注 5)	なし

備考 この用紙の大きさは, 日本産業規格 A 4 とする。

(注 1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 当該原子力事業所所在市町村において震度 6 弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度 gal 数 (水平方向, 鉛直方向) を記入する。

(注 4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式 9-1 添付を用いて報告する。なお, 様式 9-1 添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注 5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。