


福島第一原子力発電所 高温焼却炉建屋東側壁面からの水の漏えいについて

< 参 考 資 料 >
2024年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー



【高温焼却炉建屋 配置図】



【第二セシウム吸着装置 系統図】



【現場状況 (建屋外観)】



【ベント口の拡大図】



【敷き鉄板の状況】